

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière



Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210857294	1HVAC	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 \$
210857307	1HVAC	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 \$
206315640	1HVAC	ACIQ-09Z-HP115	ACIQ-09W-HP115		6 000	300 \$
207825507	1HVAC	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		6 800	340 \$
207825516	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		9 000	450 \$
207825519	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		10 100	505 \$
207825512	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		9 500	475 \$
210857295	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 \$
210857308	1HVAC	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 \$
207825517	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		9 900	495 \$
207825520	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		10 600	530 \$
207825523	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		9 600	480 \$
210857311	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 \$
207825513	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		10 000	500 \$
210857296	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 \$
210857309	1HVAC	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 \$
212394305	1HVAC	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-ACL		13 000	650 \$
213433218	1HVAC	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-AHB		12 000	600 \$
213433225	1HVAC	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18W-WM		11 500	575 \$
213493014	1HVAC	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-24-ACL		13 000	650 \$
212394311	1HVAC	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18-ACL		14 700	735 \$
213433233	1HVAC	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18W-P		13 500	675 \$
213433229	1HVAC	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18W-WM		15 800	790 \$
213492122	1HVAC	ACIQ-18-HPB	ACIQ-24-ACL		14 700	735 \$
207825566	1HVAC	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207825565	1HVAC	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207825564	1HVAC	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités sans conduits		15 000	750 \$
206315642	1HVAC	ACIQ-18Z-HP230	ACIQ-18W-HP230		11 000	550 \$
207825509	1HVAC	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		11 500	575 \$
210857354	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18AHB-HH-M		15 400	770 \$
207825518	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207825521	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		15 000	750 \$
207825524	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 \$
210857312	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 \$
207825514	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		15 000	750 \$
210857297	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 \$
210857310	1HVAC	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 \$
212394306	1HVAC	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL		22 000	1 100 \$
213493015	1HVAC	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL-14		22 600	1 130 \$
213433219	1HVAC	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-AHB		21 000	1 050 \$
213433226	1HVAC	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24W-WM		19 500	975 \$
206315646	1HVAC	ACIQ-24-HP	ACIQ-24-AH		16 500	825 \$
212394312	1HVAC	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL		21 000	1 050 \$
213492123	1HVAC	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL-14		22 400	1 120 \$
208106638	1HVAC	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-AHB		19 200	960 \$
213433234	1HVAC	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24W-P		19 200	960 \$
213433230	1HVAC	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24W-WM		20 000	1 000 \$
210857355	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24AHB-HH-M		16 900	845 \$
207825522	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		21 000	1 050 \$
207825525	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		19 000	950 \$
207825515	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		21 200	1 060 \$
210857298	1HVAC	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 \$
206315658	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3	Unités sans conduits		18 000	900 \$
207825569	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207825568	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207825567	1HVAC	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
212394307	1HVAC	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-30-ACL		22 000	1 100 \$
213493017	1HVAC	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-36-ACL		22 000	1 100 \$
212394313	1HVAC	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30-ACL		22 600	1 130 \$
213433235	1HVAC	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30W-P		20 000	1 000 \$
213433231	1HVAC	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30W-WM		19 600	980 \$
213492124	1HVAC	ACIQ-30-HPB	ACIQ-36-ACL		22 600	1 130 \$
213492126	1HVAC	ACIQ-30-HPB	ACIQ-36-ACL-17		19 600	980 \$
212394308	1HVAC	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL		19 800	990 \$
213493018	1HVAC	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL-17		19 400	970 \$
213433221	1HVAC	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-AHB		20 400	1 020 \$
213433228	1HVAC	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36W-WM		19 000	950 \$
206315647	1HVAC	ACIQ-36-HP	ACIQ-36-AH		25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212394314	1HVAC	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL		33 000	1 650 \$
213492127	1HVAC	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL-17		27 400	1 370 \$
208106639	1HVAC	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-AHB		30 400	1 520 \$
213433236	1HVAC	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36W-P		32 800	1 640 \$
213433232	1HVAC	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36W-WM		28 600	1 430 \$
213492120	1HVAC	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-ACL		27 000	1 350 \$
213492118	1HVAC	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-ACL-17		27 000	1 350 \$
213500936	1HVAC	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-AHB*		31 800	1 590 \$
207825572	1HVAC	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207825571	1HVAC	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207825570	1HVAC	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
207825511	1HVAC	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 \$
210857299	1HVAC	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 \$
210857301	1HVAC	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 \$
210857304	1HVAC	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 \$
212394309	1HVAC	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-ACL		30 400	1 520 \$
213433222	1HVAC	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-AHB		37 000	1 850 \$
206315648	1HVAC	ACIQ-48-HP	ACIQ-48-AH		36 000	1 800 \$
212394315	1HVAC	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-ACL		32 000	1 600 \$
208106640	1HVAC	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-AHB		36 000	1 800 \$
206315660	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
207825575	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207825574	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207825573	1HVAC	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
210857300	1HVAC	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857302	1HVAC	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 \$
210857305	1HVAC	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857364	1HVAC	ACIQ-55Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
210857363	1HVAC	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
210857362	1HVAC	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
212394310	1HVAC	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60-ACL		34 000	1 700 \$
213433223	1HVAC	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60AHB		37 000	1 850 \$
213433224	1HVAC	ACIQ-60HPB	ACIQ-60-ACL		37 000	1 850 \$
210857353	1HVAC	ACIQ-60HPB	ACIQ-60AHB		42 000	2 100 \$
210857303	1HVAC	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210857306	1HVAC	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 \$
210857367	1HVAC	ES-18Z-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
210857366	1HVAC	ES-18Z-M2B	Unités avec conduits		14 800	740 \$
210857365	1HVAC	ES-18Z-M2B	Unités sans conduits		14 300	715 \$
210857370	1HVAC	ES-27Z-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
210857369	1HVAC	ES-27Z-M3B	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
210857368	1HVAC	ES-27Z-M3B	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
210857371	1HVAC	ES-36Z-M4B	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
210857376	1HVAC	ES-48Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
210857374	1HVAC	ES-48Z-M5B	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
210857379	1HVAC	ES-55Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
210857377	1HVAC	ES-55Z-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
210472740	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
210472741	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
210472795	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210472806	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210472793	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210472794	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473119	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210473240	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210473097	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210473108	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473229	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210473218	1HVAC	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
210470122	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
210470123	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	32 000	1 600 \$
210470124	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
210470125	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
210470131	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
210470126	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
210470120	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
210470121	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 800	1 590 \$
210470130	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
210470128	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210470192	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
210470193	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 800	1 590 \$
210470194	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
210470195	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
210470201	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
210470196	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
210470190	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
210470191	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 600	1 580 \$
210470200	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
210470198	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
210470205	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
210470206	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 600	1 580 \$
210470207	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 600	1 580 \$
210470208	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 600	1 580 \$
210470215	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 400	1 570 \$
210470209	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
210470203	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
210470204	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
210470214	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
210470212	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
210470220	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
210470221	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
210470222	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 400	1 570 \$
210470218	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
210470219	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
210470228	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
210470223	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 400	1 570 \$
210470230	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 600	1 580 \$
210470225	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
210470226	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 400	1 570 \$
210470256	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470267	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210470278	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 000	1 550 \$
210470234	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 000	1 550 \$
210470245	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 000	1 550 \$
210470344	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470289	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 000	1 550 \$
210470311	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210470322	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470399	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
210470410	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 400	1 570 \$
210470421	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
210470432	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 400	1 570 \$
210470498	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 200	1 560 \$
210470443	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470377	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470388	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470487	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470465	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470542	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470553	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470564	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 200	1 560 \$
210470520	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470531	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470630	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470575	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470652	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 400	1 570 \$
210470597	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470608	1HVAC	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210457417	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	30 600	1 530 \$
210457494	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457516	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	30 400	1 520 \$
210457543	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457461	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457532	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457820	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457831	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457842	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	30 200	1 510 \$
210457853	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457900	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210457866	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457753	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210457720	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	30 200	1 510 \$
210457731	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210457889	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458055	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210458066	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	30 400	1 520 \$
210457765	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210458132	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458209	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458220	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458231	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458258	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458165	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458154	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458176	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458269	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458347	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458247	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458535	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458435	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458468	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458748	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458593	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458480	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210459002	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210459013	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459024	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210459035	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210459082	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459048	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210458891	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210458935	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458902	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210458913	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210459226	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210459071	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210459237	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210459248	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210458947	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210459792	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210459692	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459725	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210460005	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210459850	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210459737	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210460237	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210460248	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460259	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210460306	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460137	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460170	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460457	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460295	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460478	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460499	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210460859	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460870	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210461025	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210461036	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	30 200	1 510 \$
210461047	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 200	1 510 \$
210461058	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210460958	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210460969	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210460981	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461403	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461414	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461450	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210461427	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461281	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461292	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461303	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210461594	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461616	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461326	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461793	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461804	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461815	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	30 400	1 520 \$
210461826	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210461837	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461726	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461737	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210461748	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	30 600	1 530 \$
210461961	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210461972	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461760	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461851	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	30 400	1 520 \$
210462016	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
210466479	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210466490	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466501	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
210466512	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
210466575	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210466538	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466357	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1002120A*	30 800	1 540 \$
210466368	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466774	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210466564	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466888	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467054	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210467065	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210467076	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467087	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467098	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210467109	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210467120	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467172	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467135	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466932	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210466987	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210466943	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210466954	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210466965	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467149	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467371	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210467382	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210466999	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210467161	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467492	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467658	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210467669	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467680	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467691	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467702	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210467713	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210467724	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467776	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467739	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467536	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467591	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467547	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210467558	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210467569	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210467964	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467753	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467975	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210467986	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210467765	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210468096	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468262	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210468273	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210468284	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0702120A*	30 400	1 520 \$
210468317	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210468328	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VTL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468140	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468195	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210468568	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468357	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210468579	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210468590	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210468207	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN1002122A*	30 600	1 530 \$
210464647	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464658	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464669	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210464680	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210464691	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464580	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464591	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210464602	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210464815	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464826	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464614	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464705	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210464235	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210464246	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464257	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464304	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210464270	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464124	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464135	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464459	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464470	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464169	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464970	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464981	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464992	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210465003	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210465014	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464903	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210464914	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210464925	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210465138	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210465149	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210464937	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210465028	1HVAC	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1202422A*	30 600	1 530 \$
210469920	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210469919	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
210469924	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210469925	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
210469926	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 200	1 810 \$
210469922	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
210469923	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
210469929	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
210469927	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
210469928	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
210469932	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	35 800	1 790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210469933	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 000	1 800 \$
210469934	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	35 800	1 790 \$
210469930	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
210469931	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	35 800	1 790 \$
210469937	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 000	1 800 \$
210469935	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	35 800	1 790 \$
210469936	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 000	1 800 \$
210469939	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
210469940	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
210469938	1HVAC	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
210470026	1HVAC	HVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 200	1 860 \$
210470027	1HVAC	HVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 200	1 860 \$
210470031	1HVAC	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
210470032	1HVAC	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
210470038	1HVAC	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
210470033	1HVAC	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
210470029	1HVAC	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210470030	1HVAC	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
210470036	1HVAC	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
210470034	1HVAC	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
210470035	1HVAC	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
210469973	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
210469981	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
210469982	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 000	1 850 \$
210469951	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
210469962	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
210469985	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
210469983	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*96CTN1202422A*	37 200	1 860 \$
210469984	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210469943	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
210469944	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
210469941	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
210469942	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
210469946	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
210469945	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
210470011	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
210470019	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
210470024	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
210470020	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
210469989	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210470000	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
210470023	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
210470021	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
210470022	1HVAC	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
209864928	AC BEST LA	AOD30U-36HFN1-MP0(GA)	ATI-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
208073239	AC BEST LA	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
208073237	AC BEST LA	M2OA-18HFN1-M	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208073235	AC BEST LA	M2OA-18HFN1-M	Unités sans conduits		14 400	720 \$
208073247	AC BEST LA	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 100	805 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208073245	AC BEST LA	M3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208073243	AC BEST LA	M3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
210857479	AC BEST LA	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MFGD-36HRFN1-MQ6W		25 200	1 260 \$
208073221	AC BEST LA	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
208106857	AC BEST LA	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 \$
208073226	AC BEST LA	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 300	315 \$
208073224	AC BEST LA	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 800	390 \$
210857480	AC BEST LA	MOX230-12HFN1-MV5W	MCBU-12HRFN1-MV0W		7 700	385 \$
208073229	AC BEST LA	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$
208073232	AC BEST LA	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		16 500	825 \$
206905448	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C18M*1P+H4TXV01		15 400	770 \$
206905449	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C18M*4X		15 400	770 \$
206905450	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C24M*1P+H4TXV01		16 100	805 \$
206905451	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C24M*4X		16 100	805 \$
206905452	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C36M*1P+H4TXV02		22 400	1 120 \$
206905453	AC PRO	4HP18V36P	BCE5C36M*4X		22 400	1 120 \$
206905454	AC PRO	4HP18V36P	BCE5E24M		15 000	750 \$
206905455	AC PRO	4HP18V36P	BCE5E30M		15 900	795 \$
206905456	AC PRO	4HP18V36P	BCE5E36M		22 600	1 130 \$
206905457	AC PRO	4HP18V36P	BCE5E42M		22 200	1 110 \$
206905458	AC PRO	4HP18V36P	BCE5V18M		15 900	795 \$
206905459	AC PRO	4HP18V36P	BCE5V24M		16 100	805 \$
206905460	AC PRO	4HP18V36P	BCE5V30M		15 900	795 \$
206905445	AC PRO	4HP18V36P	BCE5V36M		22 000	1 100 \$
206905461	AC PRO	4HP18V36P	BCE5V42M		22 200	1 110 \$
206905462	AC PRO	4HP18V36P	BCE7E18M		15 400	770 \$
206905463	AC PRO	4HP18V36P	BCE7E24M		15 800	790 \$
206905464	AC PRO	4HP18V36P	BCE7E30M		16 200	810 \$
206905465	AC PRO	4HP18V36P	BCE7E36M		23 400	1 170 \$
206905466	AC PRO	4HP18V36P	BCE7E42M		22 000	1 100 \$
206905467	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 300	765 \$
206905468	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 200	760 \$
206905469	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206905470	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH045AE12	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905471	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 400	770 \$
206905473	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 200	760 \$
206905474	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 000	750 \$
206905475	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 300	765 \$
206905476	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206905477	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 400	770 \$
206905478	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 300	765 \$
206905481	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206905482	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206905483	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 400	770 \$
206905484	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 100	755 \$
206905485	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 100	755 \$
206905486	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV08BCA	15 300	765 \$
206905487	AC PRO	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV12BCA	15 200	760 \$
206905488	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	23 200	1 160 \$
206905489	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	23 200	1 160 \$
206905490	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	23 200	1 160 \$
206905491	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	23 400	1 170 \$
206905492	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	23 400	1 170 \$
206905494	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206905495	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	23 600	1 180 \$
206905496	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	23 200	1 160 \$
206905497	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	23 400	1 170 \$
206905498	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	23 400	1 170 \$
206905499	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	23 400	1 170 \$
206905501	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	23 400	1 170 \$
206905502	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	23 400	1 170 \$
206905503	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	23 400	1 170 \$
206905505	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206905506	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 600	1 180 \$
206905507	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	23 400	1 170 \$
206905508	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	23 400	1 170 \$
206905509	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	80G2UH110CE16	23 400	1 170 \$
206905510	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE12	23 400	1 170 \$
206905511	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE16	23 200	1 160 \$
206905512	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH110CE16	23 200	1 160 \$
206905515	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G1UH090CE16	23 400	1 170 \$
206905516	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G2UH090CV12	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905517	AC PRO	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	EFV16CCA	23 200	1 160 \$
206905518	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	16 100	805 \$
206905520	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	16 100	805 \$
206905522	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12	16 100	805 \$
206905523	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	16 100	805 \$
206905524	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	16 000	800 \$
206905525	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 900	795 \$
206905526	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G2UH090BE12	16 100	805 \$
206905528	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH045BE12	16 200	810 \$
206905529	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH070BE12	16 200	810 \$
206905532	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206905533	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH045BE12	16 300	815 \$
206905534	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH070BE12	16 300	815 \$
206905535	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH045BV12	16 000	800 \$
206905536	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 900	795 \$
206905537	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	16 300	815 \$
206905538	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	16 000	800 \$
206905539	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 800	790 \$
206905540	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206905541	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 800	790 \$
206905542	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 800	790 \$
206905543	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206905544	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206905545	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$
206905546	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 600	780 \$
206905547	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206905548	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206905549	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206905550	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 \$
206905554	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206905555	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 \$
206905556	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206905557	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206905558	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 \$
206905559	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 900	795 \$
206905560	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 \$
206905561	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	22 400	1 120 \$
206905562	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905563	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	22 600	1 130 \$
206905564	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206905565	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206905567	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206905568	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206905569	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 600	1 130 \$
206905570	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206905571	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206905572	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206905573	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206905574	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 600	1 130 \$
206905575	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 800	1 140 \$
206905576	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 800	1 140 \$
206905581	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206905582	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 800	1 140 \$
206905583	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206905584	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206905585	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 \$
206905586	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	21 600	1 080 \$
206905587	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	21 800	1 090 \$
206905588	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	21 600	1 080 \$
206905589	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 \$
206905590	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 \$
206905591	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	21 600	1 080 \$
206905592	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	21 800	1 090 \$
206905593	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206905596	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	21 400	1 070 \$
206905597	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 400	1 070 \$
206905598	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	21 800	1 090 \$
206905599	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	21 800	1 090 \$
206905600	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	21 800	1 090 \$
206905601	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE16	21 600	1 080 \$
206905602	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE12	21 800	1 090 \$
206905603	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206905604	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE16	21 400	1 070 \$
206905606	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206905607	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206905608	AC PRO	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV12	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905610	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH040AE12X	16 100	805 \$
206905612	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH060AE12X	16 100	805 \$
206905614	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12	16 100	805 \$
206905616	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AV12*	16 000	800 \$
206905617	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	80G1UH070BE12	15 900	795 \$
206905618	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	80G2UH090BE12	16 100	805 \$
206905619	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH030BE12	15 700	785 \$
206905620	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH045BE12	16 200	810 \$
206905621	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH070BE12	16 200	810 \$
206905624	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206905625	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH045BE12	16 300	815 \$
206905626	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH070BE12	16 300	815 \$
206905627	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH045BV12	16 000	800 \$
206905628	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH070BV12	15 900	795 \$
206905630	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV12BCA	16 000	800 \$
206905631	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH040AE12X	15 800	790 \$
206905632	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206905633	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH060AE12X	15 800	790 \$
206905634	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH045AE12	15 800	790 \$
206905635	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206905636	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206905637	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$
206905638	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	80G1UH070BE12	15 600	780 \$
206905639	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206905640	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206905641	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206905642	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH070BE12	15 800	790 \$
206905644	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH045BE12	15 800	790 \$
206905646	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206905648	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206905649	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206905650	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH070BV12	15 500	775 \$
206905651	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV08BCA	15 900	795 \$
206905652	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV12BCA	15 600	780 \$
206905653	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH045AE12	22 400	1 120 \$
206905654	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 \$
206905655	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH070AE12	22 600	1 130 \$
206905656	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905657	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206905659	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206905660	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206905661	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH090BE16	22 600	1 130 \$
206905662	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206905663	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206905664	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206905665	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206905666	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH030BE12	22 600	1 130 \$
206905667	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH045BE12	22 800	1 140 \$
206905668	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH070BE12	22 800	1 140 \$
206905672	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206905673	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206905674	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH070BV12	22 800	1 140 \$
206905675	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
206905676	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206905677	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 \$
206905678	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH090BE16	21 600	1 080 \$
206905679	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE12	21 800	1 090 \$
206905680	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16	21 600	1 080 \$
206905681	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 \$
206905682	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 \$
206905683	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH030BE12	21 600	1 080 \$
206905684	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH045BE12	21 800	1 090 \$
206905685	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206905688	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH045BE12	21 400	1 070 \$
206905689	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH070BE12	21 400	1 070 \$
206905690	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH045BV12	21 800	1 090 \$
206905691	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH070BV12	21 800	1 090 \$
206905692	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48B	EFV12BCA	21 600	1 080 \$
206905693	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	80G2UH110CE16	21 600	1 080 \$
206905694	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE12	21 800	1 090 \$
206905695	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206905696	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH110CE16	21 400	1 070 \$
206905698	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206905699	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	96G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206905700	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	96G2UH090CV12	21 600	1 080 \$
206905701	AC PRO	4HP18V36P	EAC4X48C	EFV16CCA	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905702	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 700	785 \$
206905703	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206905704	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 700	785 \$
206905705	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 400	770 \$
206905706	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206905707	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206905708	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$
206905709	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 500	775 \$
206905710	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206905711	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206905712	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206905713	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 \$
206905717	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206905718	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 \$
206905719	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206905720	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206905721	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 \$
206905722	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 \$
206905723	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 \$
206905724	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206905725	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 200	1 110 \$
206905726	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206905727	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206905728	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 \$
206905729	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 \$
206905730	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 000	1 100 \$
206905731	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 \$
206905732	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 200	1 110 \$
206905733	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206905737	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 800	1 090 \$
206905738	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206905739	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 200	1 110 \$
206905740	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 200	1 110 \$
206905741	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206905742	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206905743	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 400	1 120 \$
206905744	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 \$
206905745	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905746	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 400	1 120 \$
206905747	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 \$
206905748	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206905749	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206905751	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206905752	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206905753	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206905754	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
212607831	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	80G2UH110CV20	22 200	1 110 \$
212607832	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH090CE12	22 200	1 110 \$
212607833	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607755	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH110CE16	22 000	1 100 \$
212607834	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 \$
212607835	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	95G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607836	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607837	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G2UH090CV12	22 200	1 110 \$
212607838	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G2UH110CV20	22 200	1 110 \$
212607839	AC PRO	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	EFV16CCA	22 000	1 100 \$
206905813	AC PRO	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF070BV16	15 800	790 \$
206905814	AC PRO	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 \$
206905815	AC PRO	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 500	775 \$
206905817	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF070AE12	22 200	1 110 \$
206905819	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF070BE12	22 000	1 100 \$
206905820	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF090BE16	22 200	1 110 \$
206905821	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G2DF090BE16	22 200	1 110 \$
206905822	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206905823	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF070BE12	22 400	1 120 \$
206905826	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF045BE12	22 000	1 100 \$
206905827	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF070BE16	22 400	1 120 \$
206905829	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF070BV16	22 600	1 130 \$
206905830	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	92G1DF090CE16	22 200	1 110 \$
206905832	AC PRO	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	96G1DF090CE16	22 200	1 110 \$
206906606	AC PRO	4HP18V60P	BCE5C48M*1P+H4TXV02		31 600	1 580 \$
206906607	AC PRO	4HP18V60P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 \$
206906608	AC PRO	4HP18V60P	BCE5E48M		31 600	1 580 \$
206906610	AC PRO	4HP18V60P	BCE5V48M		31 400	1 570 \$
206906603	AC PRO	4HP18V60P	BCE5V60M		38 500	1 925 \$
206906611	AC PRO	4HP18V60P	BCE7E48M		32 200	1 610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906612	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH090CE20	39 500	1 975 \$
206906613	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	39 500	1 975 \$
206906614	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH110CE20	39 500	1 975 \$
206906615	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20	39 500	1 975 \$
206906616	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	39 500	1 975 \$
206906617	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CV20	39 000	1 950 \$
206906618	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	92G1UH110CE20	39 000	1 950 \$
206906621	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G1UH110CE20	39 000	1 950 \$
206906622	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH090CV20	39 500	1 975 \$
206906623	AC PRO	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH110CV20	39 000	1 950 \$
206906645	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 \$
206906646	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206906647	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CE16	30 200	1 510 \$
206906648	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CV20	30 400	1 520 \$
206906651	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206906656	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH090CV20	30 800	1 540 \$
206906657	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH110CV20	30 600	1 530 \$
206906658	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	EFV16CCA	30 600	1 530 \$
206906671	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH090CE20	38 000	1 900 \$
206906672	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206906673	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206906674	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20	38 000	1 900 \$
206906675	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 \$
206906676	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206906677	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	92G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206906680	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206906681	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH090CV20	38 000	1 900 \$
206906682	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206906684	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	80G1UH135DE20	39 000	1 950 \$
206906685	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	96G2UH135DV20	39 000	1 950 \$
206906686	AC PRO	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	40 000	2 000 \$
206906707	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 \$
206906708	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206906709	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CE16	30 200	1 510 \$
206906710	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CV20	30 400	1 520 \$
206906713	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	92G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206906718	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH090CV20	30 800	1 540 \$
206906719	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH110CV20	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906720	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X49C	EFV16CCA	30 600	1 530 \$
206906733	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH090CE20	38 000	1 900 \$
206906734	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206906735	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206906736	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20	38 000	1 900 \$
206906737	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 \$
206906738	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206906739	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	92G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206906742	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	96G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206906743	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH090CV20	38 000	1 900 \$
206906744	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206906746	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60D	80G1UH135DE20	40 000	2 000 \$
206906747	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60D	96G2UH135DV20	40 000	2 000 \$
206906748	AC PRO	4HP18V60P	EAC4X60D	EFV20DCA	40 000	2 000 \$
206906749	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH090CE20	30 800	1 540 \$
206906751	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 800	1 540 \$
206906753	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20	31 000	1 550 \$
206906754	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20L	31 000	1 550 \$
206906755	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CV20	31 000	1 550 \$
206906758	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 800	1 540 \$
206906763	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV20	31 400	1 570 \$
206906764	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH110CV20	31 200	1 560 \$
206906766	AC PRO	4HP18V60P	EAH1P51C+H4TXV03	80G1UH090CE20	36 800	1 840 \$
206906788	AC PRO	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	EFV16CCA	30 400	1 520 \$
206906789	AC PRO	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	80G1DF110CE20	38 000	1 900 \$
206906791	AC PRO	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF090CV20	38 500	1 925 \$
206906792	AC PRO	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF110CV20	38 500	1 925 \$
206906793	AC PRO	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	38 000	1 900 \$
207827134	AC PRO.COM	A2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
207827125	AC PRO.COM	A2OA-18HFN1-M	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207827133	AC PRO.COM	A2OA-18HFN1-M	Unités sans conduits		14 300	715 \$
205816495	AC PRO.COM	A2OF-18HFN1-M	Unités sans conduits		12 000	600 \$
207827127	AC PRO.COM	A3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
207827126	AC PRO.COM	A3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207827135	AC PRO.COM	A3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
205816501	AC PRO.COM	A4OF-36HFN1-M	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207827128	AC PRO.COM	A4OG-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
210343322	AC PRO.COM	A5OA-55HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
210343321	AC PRO.COM	A5OA-55HFN1-M	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
210343320	AC PRO.COM	A5OA-55HFN1-M	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
207827132	AC PRO.COM	A5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207827131	AC PRO.COM	A5OG-48HFN1-M	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207827136	AC PRO.COM	A5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
205355560	AC PRO.COM	AOB30-12HFN1-MT0W	ACCA3U-12HRFN1-M		7 500	375 \$
205355565	AC PRO.COM	AOB30-12HFN1-MT0W	AFAU-12HRFN1-M(C)		7 200	360 \$
205921396	AC PRO.COM	AOB30-12HFN1-MT0W	AS11M-12HRFN1-MU5W		7 700	385 \$
205355574	AC PRO.COM	AOB30-18HFN1-MS0W	ASABD-18HRFN1-MS0W		11 000	550 \$
205355570	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-BS0W	ASABA-09HRFN1-BS0W		6 000	300 \$
205355559	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-MT0W	ACCA3U-09HRFN1-M		5 800	290 \$
205921395	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-MT0W	AS11M-09HRFN1-MXOW(A)		5 800	290 \$
205355553	AC PRO.COM	AOBA30-09HFN1-MT0W	ATIU-09HWFN1-M		6 800	340 \$
205355561	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	ACCA3U-18HRFN1-M		12 000	600 \$
205921397	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	AS11M-18HRFN1-MT0W		11 400	570 \$
205355555	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	ATIU-18HWFN1-M		12 000	600 \$
205355566	AC PRO.COM	AOCA31-18HFN1-MT0W	AUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
213386503	AC PRO.COM	AOD30-24HFN1-MW	AVBL-24HWFN1-MI3		19 200	960 \$
211001953	AC PRO.COM	AOD30U-30HFN1-M(GA)	AVC-30HWFN1-M(GA)		20 400	1 020 \$
214010094	AC PRO.COM	AOD30U-30HFN1-MR0	AAC-36HWDN1-MN0		22 000	1 100 \$
213879461	AC PRO.COM	AOD30U-30HFN1-MR0	AVBL-30HWFN1-MJ3		18 000	900 \$
208650714	AC PRO.COM	AOD30U-30HFN1-MR0	AVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
213386504	AC PRO.COM	AOD30U-30HFN1-MR0(X)	AVBL-30HWFN1-MJ3		20 000	1 000 \$
205355563	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-M	ACDU-36HRFN1-M		25 200	1 260 \$
205355557	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-M	ATI-36HWFN1-M		27 600	1 380 \$
211001954	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-M(GA)	AVCU-36HWFN1-M(GA)		27 000	1 350 \$
205355577	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MP0	AVB-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
212219665	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MP0(GA)	ACD1-36HRFN1-M(GA)		23 000	1 150 \$
210265863	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MP0(GA)	ATI-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
212219666	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MP0(GA)	AUE-36HRFN1-M(C)		23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212528000	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MR0	AAC-36HWDN1-MN0		19 800	990 \$
214010095	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MR0	AVB-36B23T4N1		19 400	970 \$
213879462	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MR0	AVBL-36HWFN1-MK3		19 000	950 \$
207691811	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MR0	AVC-36HWFN1-M		18 400	920 \$
209748110	AC PRO.COM	AOD30U-36HFN1-MR0	AVC-36HWFN1-M		20 400	1 020 \$
205355562	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	ACDU-24HRFN1-M		15 800	790 \$
205921398	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	AS11M-23HRFN1-MTOW		15 300	765 \$
205355556	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	ATIU-24HWFN1-M		16 000	800 \$
205355567	AC PRO.COM	AOD31-24HFN1-MT0W	AUEU-24HRFN1-M(C)		15 000	750 \$
207827144	AC PRO.COM	AOD31-36HFN1-MP0W	ASABF-36HRFNX-MQ0W		24 000	1 200 \$
209748102	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	ACD1-24HRFN1-MT0W		19 000	950 \$
207827148	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	ASEPD-24HRFN1-MU0W		16 200	810 \$
207827157	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	ATIU-24HWFN1-M		20 000	1 000 \$
209748108	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	AUEU-24HRFN1-M(C)		16 000	800 \$
211001952	AC PRO.COM	AOD32-24HFN1-MT0W	AVC-23HWFN1-M		17 000	850 \$
205355564	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-M	ACDU-48HRFN1-M		35 000	1 750 \$
205355558	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-M	ATI-48HWFN1-M		33 400	1 670 \$
205355569	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-M	AUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 \$
205355578	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MP0	AVB-48HWFN1-M		36 000	1 800 \$
213867386	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MP0(GA)	ACD1-48HRFN1-M(GA)		30 000	1 500 \$
213867388	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MP0(GA)	ATI-48HWFN1-M		34 000	1 700 \$
213867387	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MP0(GA)	AUE-48HRFN1-M(C)		29 000	1 450 \$
212528001	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MR0	AAC-48HWDN1-MN0		30 400	1 520 \$
207691812	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MR0	AVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
209748111	AC PRO.COM	AOE30U-48HFN1-MR0	AVC-48HWFN1-M		37 000	1 850 \$
212528002	AC PRO.COM	AOE30U-60HFN1-MR0	AAC-60HWDN1-MN0		34 000	1 700 \$
207691813	AC PRO.COM	AOE30U-60HFN1-MR0	AVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
209748112	AC PRO.COM	AOE30U-60HFN1-MR0	AVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 \$
213386505	AC PRO.COM	AOE31U-36HFN1-M	AVBL-36HWFN1-MK3		32 800	1 640 \$
207827137	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-BS5W	ASABA-09HRFN1-BT5W		6 800	340 \$
207827139	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MT0W	ASABA-09HRFN1-MU5W		6 900	345 \$
211001948	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ACBU-09HRFN1-MW0W		8 000	400 \$
209748099	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ACCA3U-09HRFN1-M		7 500	375 \$
207827145	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ASEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		8 500	425 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209748103	AC PRO.COM	AOX230-09HFN1-MW5W	ATIU-09HWFN1-M		7 700	385 \$
211001949	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ACBU-12HRFN1-MV0W		7 700	385 \$
209748100	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ACCA3U-12HRFN1-M(C)		8 900	445 \$
209748106	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	AFAU-12HRFN1-M(C)		9 000	450 \$
207827146	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ASEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		9 000	450 \$
209748104	AC PRO.COM	AOX230-12HFN1-MV5W	ATIU-12HWFN1-M		9 300	465 \$
207827151	AC PRO.COM	AOX330-09HFN1-MY5W	ACCA3U-09HRFN1-M		9 000	450 \$
207827154	AC PRO.COM	AOX330-09HFN1-MY5W	ATIU-09HWFN1-M		7 700	385 \$
207827152	AC PRO.COM	AOX330-12HFN1-MW5W	ACCA3U-12HRFN1-M		9 900	495 \$
207827158	AC PRO.COM	AOX330-12HFN1-MW5W	AFAU-12HRFN1-M(C)		9 600	480 \$
207827155	AC PRO.COM	AOX330-12HFN1-MW5W	ATIU-12HWFN1-M		10 600	530 \$
214010091	AC PRO.COM	AOX330-18HFN1-MR0	AAC-24HWDN1-MN0		13 000	650 \$
214067927	AC PRO.COM	AOX330-18HFN1-MR0	AVBM-24A18T3N1		12 800	640 \$
208650715	AC PRO.COM	AOX330-18HFN1-MR0	AVC-18HWFN1-M		12 000	600 \$
207827141	AC PRO.COM	AOX330-18HFN1-MS0W	ASABD-18HRFN1-MS1W		11 500	575 \$
214056595	AC PRO.COM	AOX330U-18HFN1-MR0	AAC-24HWDN1-MN0		13 000	650 \$
213879459	AC PRO.COM	AOX330U-18HFN1-MR0	AVBL-18HWFN1-MH3		12 000	600 \$
214010090	AC PRO.COM	AOX330U-18HFN1-MR0	AVBM-24A18T3N1		12 800	640 \$
207827153	AC PRO.COM	AOX430-17HFN1-MT0W	ACCA3U-18HRFN1-M		12 000	600 \$
207827156	AC PRO.COM	AOX430-17HFN1-MT0W	ATIU-18HWFN1-M		15 000	750 \$
211001950	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ACBU-18HRFN1-MU2W		12 200	610 \$
209748101	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ACCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
209843057	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ASEPC-18HRFN1-MU0W		14 900	745 \$
209748105	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	ATIU-18HWFN1-M		12 600	630 \$
209748107	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	AUEU-18HRFN1-M(C)		12 800	640 \$
211001951	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MT8W	AVC-18HWFN1-MW(GA)		13 200	660 \$
207827147	AC PRO.COM	AOX430-18HFN1-MU0W	ASEPC-18HRFN1-MU0W		14 900	745 \$
214010093	AC PRO.COM	AOX430-24HFN1-MR0	AAC-24HWDN1-MN0		22 000	1 100 \$
214067928	AC PRO.COM	AOX430-24HFN1-MR0	AVBM-24A18T3N1		22 600	1 130 \$
207691810	AC PRO.COM	AOX430-24HFN1-MR0	AVC-24HWFN1-M		17 000	850 \$
209748109	AC PRO.COM	AOX430-24HFN1-MR0	AVC-24HWFN1-M		21 000	1 050 \$
213386502	AC PRO.COM	AOX430U-18HFN1-M	AVBL-18HWFN1-MH3		13 500	675 \$
214056596	AC PRO.COM	AOX430U-24HFN1-MR0	AAC-24HWDN1-MN0		22 000	1 100 \$
213879460	AC PRO.COM	AOX430U-24HFN1-MR0	AVBL-24HWFN1-MI3		21 000	1 050 \$
214010092	AC PRO.COM	AOX430U-24HFN1-MR0	AVBM-24A18T3N1		22 600	1 130 \$
210410121	ACD	CHD09KCH19S-O	CHD09KCH19S-I		6 000	300 \$
210410122	ACD	CHD12KCH17S-O	CHD12KCH17S-I		6 800	340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210410123	ACD	CHD18KCH17S-O	CHD18KCH17S-I		11 200	560 \$
210410124	ACD	CHD24KCH18S-O	CHD24KCH18S-I		13 900	695 \$
207497901	ACD	FXD-ACD36	AH224		16 000	800 \$
207497902	ACD	FXD-ACD36	AH236		24 000	1 200 \$
213164338	ACD	FXD-ACD36	GCAT24F/NAA		15 000	750 \$
213164339	ACD	FXD-ACD36	GCAT36F/NAA		22 000	1 100 \$
207497903	ACD	FXD-ACD60	AH248		31 400	1 570 \$
207497904	ACD	FXD-ACD60	AH260		36 000	1 800 \$
213164340	ACD	FXD-ACD60	GCAT48H/NAA		31 200	1 560 \$
213164341	ACD	FXD-ACD60	GCAT60H/NAA		35 200	1 760 \$
210534127	ACD	MPD18KCH21SB-O	Unités sans conduits		14 700	735 \$
202110494	ACD	MPD18KCH22S-O	Unités sans conduits		12 800	640 \$
210534128	ACD	MPD24KCH21SB-O	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
202110497	ACD	MPD24KCH21S-O	Unités sans conduits		16 600	830 \$
210534129	ACD	MPD30KCH21SB-O	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
202110500	ACD	MPD30KCH21S-O	Unités sans conduits		18 000	900 \$
210534130	ACD	MPD36KCH21SB-O	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
202110503	ACD	MPD36KCH21S-O	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
210534131	ACD	MPD42KCH21SB-O	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$
202110506	ACD	MPD42KCH21S-O	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
206428584	ACD	MUD18KCH23S-O	Unités sans conduits		17 000	850 \$
206428585	ACD	MUD24KCH23S-O	Unités sans conduits		17 900	895 \$
206428586	ACD	MUD36KCH23S-O	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
206428587	ACD	MUD42KCH23S-O	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
201863350	ACD	OCD09KCH23S-O	OCD09KCH23S-I		7 300	365 \$
201863351	ACD	OCD12KCH22S-O	OCD12KCH22S-I		7 700	385 \$
206703383	ACD	OCD15KCH20S-O	OCD15KCH20S-I		10 100	505 \$
201863352	ACD	OCD18KCH20S-O	OCD18KCH20S-I		11 700	585 \$
201863353	ACD	OCD24KCH20S-O	OCD24KCH20S-I		14 300	715 \$
210534142	ACD	PUD09KCH25S-O	PUD09KCH25S-I		7 000	350 \$
210534143	ACD	PUD12KCH24S-O	PUD12KCH24S-I		7 000	350 \$
210534145	ACD	PUD24KCH24S-O	PUD24KCH24S-I		15 000	750 \$
202409832	ACD	UHD09KCH38SB-O	UHD09KCH38SB-I		8 000	400 \$
202110483	ACD	UHD09KCH38S-O	UHD09KCH38S-I		5 600	280 \$
211749866	ACD	UHD12KCH31S-O	UHD12KCH31S-I		8 100	405 \$
202110484	ACD	UHD12KCH31S-O	UHD12KCH31S-I		8 300	415 \$
211749867	ACD	UHD18KCH25S-O	UHD18KCH25S-I		14 200	710 \$
202110485	ACD	UHD18KCH25S-O	UHD18KCH25S-I		14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211749868	ACD	UHD24KCH22S-O	UHD24KCH22SB-I		15 500	775 \$
202132789	ACD	UHD24KCH22S-O	UHD24KCH22S-I		15 500	775 \$
210857314	ACIQ	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 \$
210857327	ACIQ	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 \$
206315631	ACIQ	ACIQ-09Z-HP115	ACIQ-09W-HP115		6 000	300 \$
207825526	ACIQ	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		6 800	340 \$
207825535	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		9 000	450 \$
207825538	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		10 100	505 \$
207825531	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		9 500	475 \$
210857315	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 \$
210857328	ACIQ	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 \$
207825536	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		9 900	495 \$
207825539	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		10 600	530 \$
207825542	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		9 600	480 \$
210857331	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 \$
207825532	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		10 000	500 \$
210857316	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 \$
210857329	ACIQ	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 \$
212394316	ACIQ	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-ACL		13 000	650 \$
213433237	ACIQ	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-AHB		12 000	600 \$
213433244	ACIQ	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18W-WM		11 500	575 \$
213493020	ACIQ	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-24-ACL		13 000	650 \$
212394322	ACIQ	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18-ACL		14 700	735 \$
213433252	ACIQ	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18W-P		13 500	675 \$
213433248	ACIQ	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18W-WM		15 800	790 \$
213492134	ACIQ	ACIQ-18-HPB	ACIQ-24-ACL		14 700	735 \$
207825578	ACIQ	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207825577	ACIQ	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207825576	ACIQ	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités sans conduits		15 000	750 \$
206315633	ACIQ	ACIQ-18Z-HP230	ACIQ-18W-HP230		11 000	550 \$
207825528	ACIQ	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		11 500	575 \$
210857357	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18AHB-HH-M		15 400	770 \$
207825537	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		15 600	780 \$
207825540	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		15 000	750 \$
207825543	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 \$
210857332	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 \$
207825533	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210857317	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 \$
210857330	ACIQ	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 \$
212394317	ACIQ	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL		22 000	1 100 \$
213493022	ACIQ	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL-14		22 600	1 130 \$
213433238	ACIQ	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-AHB		21 000	1 050 \$
213433245	ACIQ	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24W-WM		19 500	975 \$
206315637	ACIQ	ACIQ-24-HP	ACIQ-24-AH		16 500	825 \$
212394323	ACIQ	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL		21 000	1 050 \$
213492135	ACIQ	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL-14		22 400	1 120 \$
208106635	ACIQ	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-AHB		19 200	960 \$
213433253	ACIQ	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24W-P		19 200	960 \$
213433249	ACIQ	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24W-WM		20 000	1 000 \$
210857358	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24AHB-HH-M		16 900	845 \$
207825541	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		21 000	1 050 \$
207825544	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		19 000	950 \$
207825534	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		21 200	1 060 \$
210857318	ACIQ	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 \$
206315654	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3	Unités sans conduits		18 000	900 \$
207825581	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207825580	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207825579	ACIQ	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
212394318	ACIQ	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-30-ACL		22 000	1 100 \$
213493023	ACIQ	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-36-ACL		22 000	1 100 \$
212394324	ACIQ	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30-ACL		22 600	1 130 \$
213433254	ACIQ	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30W-P		20 000	1 000 \$
213433250	ACIQ	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30W-WM		19 600	980 \$
213492136	ACIQ	ACIQ-30-HPB	ACIQ-36-ACL		22 600	1 130 \$
213492138	ACIQ	ACIQ-30-HPB	ACIQ-36-ACL-17		19 600	980 \$
212394319	ACIQ	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL		19 800	990 \$
213493025	ACIQ	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL-17		19 400	970 \$
213433240	ACIQ	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-AHB		20 400	1 020 \$
213433247	ACIQ	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36W-WM		19 000	950 \$
206315638	ACIQ	ACIQ-36-HP	ACIQ-36-AH		25 000	1 250 \$
212394325	ACIQ	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL		33 000	1 650 \$
213492139	ACIQ	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL-17		27 400	1 370 \$
208106636	ACIQ	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-AHB		30 400	1 520 \$
213433255	ACIQ	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36W-P		32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213433251	ACIQ	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36W-WM		28 600	1 430 \$
213492132	ACIQ	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-ACL		27 000	1 350 \$
213492131	ACIQ	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-ACL-17		27 000	1 350 \$
213500937	ACIQ	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-AHB*		31 800	1 590 \$
207825584	ACIQ	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207825583	ACIQ	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207825582	ACIQ	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
207825530	ACIQ	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 \$
210857319	ACIQ	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 \$
210857321	ACIQ	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 \$
210857324	ACIQ	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 \$
212394320	ACIQ	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-ACL		30 400	1 520 \$
213433241	ACIQ	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-AHB		37 000	1 850 \$
206315639	ACIQ	ACIQ-48-HP	ACIQ-48-AH		36 000	1 800 \$
212394326	ACIQ	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-ACL		32 000	1 600 \$
208106637	ACIQ	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-AHB		36 000	1 800 \$
206315656	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
207825587	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207825586	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207825585	ACIQ	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
210857320	ACIQ	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857322	ACIQ	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 \$
210857325	ACIQ	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857382	ACIQ	ACIQ-55Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
210857381	ACIQ	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
210857380	ACIQ	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
212394321	ACIQ	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60-ACL		34 000	1 700 \$
213433242	ACIQ	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60AHB		37 000	1 850 \$
213433243	ACIQ	ACIQ-60HPB	ACIQ-60-ACL		37 000	1 850 \$
210857356	ACIQ	ACIQ-60HPB	ACIQ-60AHB		42 000	2 100 \$
210857323	ACIQ	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 \$
210857326	ACIQ	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 \$
210857385	ACIQ	ES-18Z-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
210857384	ACIQ	ES-18Z-M2B	Unités avec conduits		14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210857383	ACIQ	ES-18Z-M2B	Unités sans conduits		14 300	715 \$
210857388	ACIQ	ES-27Z-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
210857387	ACIQ	ES-27Z-M3B	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
210857386	ACIQ	ES-27Z-M3B	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
210857389	ACIQ	ES-36Z-M4B	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
210857394	ACIQ	ES-48Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
210857392	ACIQ	ES-48Z-M5B	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
210857397	ACIQ	ES-55Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
210857395	ACIQ	ES-55Z-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
213608444	ADP	38MURAQ18AB3	H,PE20924+TD		13 500	675 \$
213608445	ADP	38MURAQ18AB3	H,PG21924+TD		13 600	680 \$
213608457	ADP	38MURAQ18AB3	H,PG21924+TD		13 600	680 \$
211902847	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP23A13P+TXV	59SC2D060E14**12	19 600	980 \$
211902856	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP23A13P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 \$
211912016	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP23H13P+TXV	59SC2D060E14**12	19 600	980 \$
211912050	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP23H13P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 \$
211902848	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29A15P+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 \$
211902850	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29A15P+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 \$
211902852	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29A15P+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 \$
211902854	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29A15P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 \$
211912019	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29H15P+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 \$
211912027	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29H15P+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 \$
211912035	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29H15P+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 \$
211912042	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP29H15P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 \$
211902849	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35A15P+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 \$
211902851	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35A15P+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 \$
211902853	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35A15P+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 \$
211902855	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35A15P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 \$
211912023	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35H15P+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 \$
211912031	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35H15P+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 \$
211912038	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35H15P+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 \$
211912047	ADP	38MURAQ24AA3*	CDP35H15P+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 \$
211871494	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE30(1,2)24+TXV	59SC2D060E14**12	19 600	980 \$
211871512	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE30(1,2)24+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 \$
211871794	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211871800	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 \$
211871808	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 \$
211871818	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 \$
211871495	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 \$
211871498	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 \$
211871501	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 \$
211871509	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 \$
211871496	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE32(1,2)36+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 \$
211871499	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE32(1,2)36+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 \$
211871502	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE32(1,2)36+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 \$
211871510	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE32(1,2)36+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 \$
211871497	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE33(1,2)36+TXV	59SC2D080E21**20	19 600	980 \$
211871500	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE33(1,2)36+TXV	59SC2D100E21**20	19 600	980 \$
211871503	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE33(1,2)36+TXV	59SC5B060E17**14	19 600	980 \$
211871511	ADP	38MURAQ24AA3*	H,PE33(1,2)36+TXV	59SC5B080E21**20	19 400	970 \$
213608449	ADP	38MURAQ24AB3	CDP24H13P+TD		20 000	1 000 \$
213608459	ADP	38MURAQ24AB3	CDP24H13P+TD		20 000	1 000 \$
213608450	ADP	38MURAQ24AB3	CDP24H15P+TD		20 000	1 000 \$
213608460	ADP	38MURAQ24AB3	CDP24H15P+TD		20 000	1 000 \$
213608446	ADP	38MURAQ24AB3	H,PE20924+TD		19 800	990 \$
213608448	ADP	38MURAQ24AB3	H,PE21924+TD		19 800	990 \$
213608458	ADP	38MURAQ24AB3	H,PE21924+TD		19 800	990 \$
213608447	ADP	38MURAQ24AB3	H,PG21924+TD		19 800	990 \$
213613862	ADP	38MURAQ24AB3	H,PG21924+TD		19 800	990 \$
213608451	ADP	38MURAQ24AB3	H,PG30924+TD		20 000	1 000 \$
213608461	ADP	38MURAQ24AB3	H,PG30924+TD		20 000	1 000 \$
211902846	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP23A13P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 \$
211912012	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP23H13P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 \$
211902843	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP29A15P+TXV	59SC2D060E17**14	18 400	920 \$
211902844	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP29A15P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 \$
211912000	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP29H15P+TXV	59SC2D060E17**14	18 400	920 \$
211912005	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP29H15P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 \$
211902845	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP35A15P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 \$
211912009	ADP	38MURAQ24AB3*	CDP35H15P+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 \$
211871493	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE30(1,2)24+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 \$
211871783	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC2D060E17**14	18 400	920 \$
211871788	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE31(1,2)24+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 \$
211871490	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC2D060E17**14	18 400	920 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211871491	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE31(1,2)30+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 \$
211871492	ADP	38MURAQ24AB3*	H,PE32(1,2)36+TXV	59SC2D080E17**16	18 400	920 \$
213613855	ADP	38MURAQ30AB3	CDP30A13P+TD		21 400	1 070 \$
213613895	ADP	38MURAQ30AB3	CDP30A14P+TD		21 400	1 070 \$
213613856	ADP	38MURAQ30AB3	CDP30A15P+TD		21 400	1 070 \$
213613863	ADP	38MURAQ30AB3	CDP30A15P+TD		21 400	1 070 \$
213613857	ADP	38MURAQ30AB3	CDP36A15P+TD		21 600	1 080 \$
213608452	ADP	38MURAQ30AB3	CDP36J15P+TD		21 600	1 080 \$
213608462	ADP	38MURAQ30AB3	CDP36J15P+TD		21 600	1 080 \$
213613858	ADP	38MURAQ30AB3	H,PE31930+TD		21 400	1 070 \$
213613864	ADP	38MURAQ30AB3	H,PE31930+TD		21 400	1 070 \$
213613859	ADP	38MURAQ30AB3	H,PE32936+TD		21 600	1 080 \$
213613865	ADP	38MURAQ30AB3	H,PE32936+TD		21 600	1 080 \$
213608453	ADP	38MURAQ30AB3	H,PG33936+TD		21 600	1 080 \$
213608463	ADP	38MURAQ30AB3	H,PG33936+TD		21 600	1 080 \$
213608454	ADP	38MURAQ30AB3	H,PG8J936+TD		21 600	1 080 \$
213613860	ADP	38MURAQ36AB3	CDP36A15P+TD		26 400	1 320 \$
213613866	ADP	38MURAQ36AB3	CDP36A15P+TD		26 400	1 320 \$
213608455	ADP	38MURAQ36AB3	CDP36J15P+TD		26 400	1 320 \$
213608464	ADP	38MURAQ36AB3	CDP36J15P+TD		26 400	1 320 \$
213613861	ADP	38MURAQ36AB3	H,PE32936+TD		26 400	1 320 \$
213608441	ADP	38MURAQ36AB3	H,PG33936+TD		26 400	1 320 \$
213608442	ADP	38MURAQ36AB3	H,PG33936+TD		26 400	1 320 \$
213608456	ADP	38MURAQ36AB3	H,PG8J936+TD		26 400	1 320 \$
213608465	ADP	38MURAQ36AB3	H,PG8J936+TD		26 400	1 320 \$
212400331	ADP	4HP18V36P	H,A,DE32936	96G1UH070BE12	20 800	1 040 \$
212601593	ADP	4HP18V36P	H,A,DE32936	96G1UH070BE12	20 800	1 040 \$
212601590	ADP	4HP18V36P	H,A,DE35936	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
212601594	ADP	4HP18V36P	H,A,DE35936	96G1UH070BE12	14 900	745 \$
212389736	ADP	4HP18V36P	H,A,DE35936	96G2UH045BE12	14 900	745 \$
212389748	ADP	4HP18V36P	H,A,DE35936	96G2UH045BV12	14 600	730 \$
212389760	ADP	4HP18V36P	H,A,DE35936	96G2UH070BE12	14 900	745 \$
212389771	ADP	4HP18V36P	H,A,DE35936	96G2UH070BV12	14 500	725 \$
212601591	ADP	4HP18V36P	H,A,DE36936	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
212601595	ADP	4HP18V36P	H,A,DE36936	96G1UH070BE12	14 900	745 \$
212389739	ADP	4HP18V36P	H,A,DE36936	96G2UH045BE12	14 900	745 \$
212389751	ADP	4HP18V36P	H,A,DE36936	96G2UH045BV12	14 600	730 \$
212389762	ADP	4HP18V36P	H,A,DE36936	96G2UH070BE12	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212389774	ADP	4HP18V36P	H,A,DE36936	96G2UH070BV12	14 500	725 \$
212389784	ADP	4HP18V36P	H,A,DE36936	96G2UH090CE16	22 400	1 120 \$
207092127	ADP	4HP18V36P	H,A,DE36936	96G2UH090CV12	22 200	1 110 \$
212601592	ADP	4HP18V36P	H,A,DE37936	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
212601596	ADP	4HP18V36P	H,A,DE37936	96G1UH070BE12	14 900	745 \$
212601597	ADP	4HP18V36P	H,A,DE37936	96G1UH090CE16	22 400	1 120 \$
212601598	ADP	4HP18V36P	H,A,DE37936	96G2UH045BE12	14 900	745 \$
212601599	ADP	4HP18V36P	H,A,DE37936	96G2UH045BV12	14 600	730 \$
212601600	ADP	4HP18V36P	H,A,DE37936	96G2UH070BE12	14 900	745 \$
212601601	ADP	4HP18V36P	H,A,DE37936	96G2UH070BV12	14 500	725 \$
212601602	ADP	4HP18V36P	H,A,DE37936	96G2UH090CE16	22 400	1 120 \$
212601603	ADP	4HP18V36P	H,A,DE37936	96G2UH090CV12	22 200	1 110 \$
212601604	ADP	4HP18V36P	H,A,DE37936	96G2UH090CV20	20 800	1 040 \$
212601752	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE32936	A96UH1E070B12	21 200	1 060 \$
212601759	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE32936	A96UH2E045B12	21 400	1 070 \$
212601764	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE32936	A96UH2E070B12	21 400	1 070 \$
211001256	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE33936	A93UH1E045B12	13 800	690 \$
211001266	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE33936	A93UH1E070B12	14 300	715 \$
212601760	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE34936	A96UH2E045B12	21 400	1 070 \$
212601765	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE34936	A96UH2E070B12	21 400	1 070 \$
211001262	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A93UH1E045B12	14 000	700 \$
211001272	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A93UH1E070B12	14 000	700 \$
211001324	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A96UH1E070B12	14 900	745 \$
211232592	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A96UH1E070B12	14 100	705 \$
211001337	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A96UH2E045B12	14 900	745 \$
211232605	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A96UH2E045B12	14 100	705 \$
211232628	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A96US2V045B12	13 700	685 \$
211232638	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE35936	A96US2V070B12	13 700	685 \$
212601749	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96UH1E045B12	14 900	745 \$
212601753	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96UH1E070B12	14 900	745 \$
212601756	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96UH1E090C16	22 400	1 120 \$
212601761	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96UH2E045B12	14 900	745 \$
212601766	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96UH2E070B12	14 900	745 \$
212601769	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96UH2E090C16	22 400	1 120 \$
212601772	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96US2V045B12	14 600	730 \$
212601775	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96US2V070B12	14 500	725 \$
212601778	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96US2V090C12	22 600	1 130 \$
212601781	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96US2V090C16	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212601784	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96US2V090C20	22 600	1 130 \$
212601787	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96US2V110C16	22 600	1 130 \$
212601790	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A96US2V110C20	22 600	1 130 \$
212601793	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A97USMV070B12	14 500	725 \$
212601796	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A97USMV090C12	22 600	1 130 \$
212601799	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A97USMV090C16	22 600	1 130 \$
212601802	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A97USMV090C20	22 600	1 130 \$
212601805	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE36936	A97USMV110C20	22 600	1 130 \$
212601750	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96UH1E045B12	14 900	745 \$
212601754	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96UH1E070B12	14 900	745 \$
212601757	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96UH1E090C16	22 400	1 120 \$
212601762	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96UH2E045B12	14 900	745 \$
212601767	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96UH2E070B12	14 900	745 \$
212601770	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96UH2E090C16	22 400	1 120 \$
212601773	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96US2V045B12	14 600	730 \$
212601776	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96US2V070B12	14 500	725 \$
212601779	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96US2V090C12	22 600	1 130 \$
212601782	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96US2V090C16	22 600	1 130 \$
212601785	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96US2V090C20	22 600	1 130 \$
212601788	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96US2V110C16	22 600	1 130 \$
212601791	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A96US2V110C20	22 600	1 130 \$
212601794	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A97USMV070B12	14 500	725 \$
212601797	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A97USMV090C12	22 600	1 130 \$
212601800	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A97USMV090C16	22 600	1 130 \$
212601803	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A97USMV090C20	22 600	1 130 \$
212601806	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE37936	A97USMV110C20	22 600	1 130 \$
212601751	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96UH1E045B12	14 900	745 \$
212601755	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96UH1E070B12	14 900	745 \$
212601758	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96UH1E090C16	22 400	1 120 \$
212601763	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96UH2E045B12	14 900	745 \$
212601768	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96UH2E070B12	14 900	745 \$
212601771	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96UH2E090C16	22 400	1 120 \$
212601774	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96US2V045B12	14 600	730 \$
212601777	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96US2V070B12	14 500	725 \$
212601780	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96US2V090C12	22 600	1 130 \$
212601783	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96US2V090C16	22 600	1 130 \$
212601786	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96US2V090C20	22 600	1 130 \$
212601789	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96US2V110C16	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212601792	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A96US2V110C20	22 600	1 130 \$
212601795	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A97USMV070B12	14 500	725 \$
212601798	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A97USMV090C12	22 600	1 130 \$
212601801	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A97USMV090C16	22 600	1 130 \$
212601804	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A97USMV090C20	22 600	1 130 \$
212601807	ADP	4SHP18LX136P	H,A,DE48936	A97USMV110C20	22 600	1 130 \$
212160009	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A93UH1E030B12	13 800	690 \$
212160040	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A93UH1E045B12	13 800	690 \$
212160072	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A93UH1E070B12	13 700	685 \$
212601605	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96UH1E030B12	13 800	690 \$
211752340	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96UH1E030B12	13 800	690 \$
212601607	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96UH1E045B12	13 800	690 \$
211752343	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96UH1E045B12	13 800	690 \$
212601609	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96UH1E070B12	13 800	690 \$
211752346	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96UH1E070B12	13 800	690 \$
212601611	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96UH2E045B12	13 800	690 \$
212601613	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96UH2E070B12	13 800	690 \$
212601615	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96US2V045B12	13 800	690 \$
211752349	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96US2V045B12	13 800	690 \$
212601617	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96US2V070B12	13 700	685 \$
211752352	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A96US2V070B12	13 700	685 \$
212601619	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE33936	A97USMV070B12	13 700	685 \$
212160027	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A93UH1E030B12	13 800	690 \$
212160058	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A93UH1E045B12	13 800	690 \$
212160090	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A93UH1E070B12	13 700	685 \$
212601606	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E030B12	13 800	690 \$
211752341	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E030B12	13 800	690 \$
212601608	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E045B12	13 800	690 \$
211752344	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E045B12	13 800	690 \$
212601610	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E070B12	13 800	690 \$
211752347	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E070B12	13 800	690 \$
212601612	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96UH2E045B12	13 800	690 \$
212601614	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96UH2E070B12	13 800	690 \$
212601616	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96US2V045B12	13 800	690 \$
211752350	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96US2V045B12	13 800	690 \$
212601618	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96US2V070B12	13 700	685 \$
211752353	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A96US2V070B12	13 700	685 \$
212601620	ADP	4SHP22LX124P-**A	H,A,DE34936	A97USMV070B12	13 700	685 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212601667	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE33936	A96US2V090C12	21 400	1 070 \$
212601673	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE33936	A96US2V090C16	21 400	1 070 \$
212601684	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE33936	A96US2V110C16	21 400	1 070 \$
212601700	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE33936	A97USMV090C12	21 400	1 070 \$
212601706	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE33936	A97USMV090C16	21 400	1 070 \$
212601717	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE33936	A97USMV110C20	21 400	1 070 \$
212161275	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A93UH1E030B12	20 800	1 040 \$
212161327	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A93UH1E045B12	20 800	1 040 \$
212601621	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E030B12	20 800	1 040 \$
211752378	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E030B12	20 800	1 040 \$
212601626	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E045B12	20 800	1 040 \$
211752382	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E045B12	20 800	1 040 \$
212601631	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E070B12	20 600	1 030 \$
211752386	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96UH1E070B12	20 600	1 030 \$
212601641	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96UH2E045B12	20 600	1 030 \$
212601646	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96UH2E070B12	20 600	1 030 \$
212601657	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V045B12	21 200	1 060 \$
211752398	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V045B12	21 200	1 060 \$
212601662	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V070B12	21 000	1 050 \$
211752402	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V070B12	21 000	1 050 \$
212601668	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V090C12	22 000	1 100 \$
211752406	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V090C12	22 000	1 100 \$
212601674	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V090C16	22 000	1 100 \$
211752410	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V090C16	22 000	1 100 \$
212601679	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V090C20	21 800	1 090 \$
211752414	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V090C20	21 800	1 090 \$
212601685	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V110C16	22 000	1 100 \$
211752418	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V110C16	22 000	1 100 \$
212601690	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V110C20	21 800	1 090 \$
211752422	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A96US2V110C20	21 800	1 090 \$
212601695	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A97USMV070B12	21 000	1 050 \$
212601701	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A97USMV090C12	22 000	1 100 \$
212601707	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A97USMV090C16	22 000	1 100 \$
212601712	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A97USMV090C20	21 800	1 090 \$
212601718	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE34936	A97USMV110C20	21 800	1 090 \$
212161280	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A93UH1E030B12	20 800	1 040 \$
212161332	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A93UH1E045B12	21 600	1 080 \$
212161405	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A93UH1E090C12	21 400	1 070 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212161448	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A93UH1E110C16	21 200	1 060 \$
212601622	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96UH1E030B12	20 800	1 040 \$
211752379	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96UH1E030B12	20 800	1 040 \$
212601627	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96UH1E045B12	20 800	1 040 \$
211752383	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96UH1E045B12	20 800	1 040 \$
212601637	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96UH1E110C20	21 400	1 070 \$
212601642	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96UH2E045B12	20 600	1 030 \$
212601647	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96UH2E070B12	20 600	1 030 \$
212601653	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96UH2E110C20	21 400	1 070 \$
212601658	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V045B12	21 200	1 060 \$
211752399	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V045B12	21 200	1 060 \$
212601663	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V070B12	21 000	1 050 \$
211752403	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V070B12	21 000	1 050 \$
212601669	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V090C12	22 000	1 100 \$
211752407	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V090C12	22 000	1 100 \$
212601675	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V090C16	21 400	1 070 \$
211752411	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V090C16	21 400	1 070 \$
212601680	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V090C20	21 400	1 070 \$
211752415	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V090C20	21 400	1 070 \$
212601686	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V110C16	21 400	1 070 \$
211752419	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V110C16	21 400	1 070 \$
212601691	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V110C20	21 200	1 060 \$
211752423	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A96US2V110C20	21 200	1 060 \$
212601696	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A97USMV070B12	21 000	1 050 \$
212601702	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A97USMV090C12	22 000	1 100 \$
212601708	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A97USMV090C16	21 400	1 070 \$
212601713	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A97USMV090C20	21 400	1 070 \$
212601719	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE35936	A97USMV110C20	21 400	1 070 \$
212601623	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96UH1E030B12	20 800	1 040 \$
212601628	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96UH1E045B12	20 800	1 040 \$
212601632	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96UH1E070B12	20 600	1 030 \$
212601638	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96UH1E110C20	21 400	1 070 \$
212601643	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96UH2E045B12	20 800	1 040 \$
212601648	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96UH2E070B12	20 600	1 030 \$
212601654	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96UH2E110C20	21 400	1 070 \$
212601659	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96US2V045B12	21 200	1 060 \$
212601664	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96US2V070B12	21 000	1 050 \$
212601670	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96US2V090C12	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212601676	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96US2V090C16	21 400	1 070 \$
212601681	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96US2V090C20	21 400	1 070 \$
212601687	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96US2V110C16	21 400	1 070 \$
212601692	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A96US2V110C20	21 200	1 060 \$
212601697	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A97USMV070B12	21 000	1 050 \$
212601703	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A97USMV090C12	22 000	1 100 \$
212601709	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A97USMV090C16	21 400	1 070 \$
212601714	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A97USMV090C20	21 400	1 070 \$
212601720	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE36936	A97USMV110C20	21 400	1 070 \$
212601624	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96UH1E030B12	20 800	1 040 \$
212601629	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96UH1E045B12	20 800	1 040 \$
212601633	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96UH1E070B12	20 600	1 030 \$
212601635	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96UH1E090C16	21 200	1 060 \$
212601639	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96UH1E110C20	21 400	1 070 \$
212601644	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96UH2E045B12	21 400	1 070 \$
212601649	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96UH2E070B12	20 600	1 030 \$
212601651	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96UH2E090C16	21 400	1 070 \$
212601655	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96UH2E110C20	21 400	1 070 \$
212601660	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96US2V045B12	21 600	1 080 \$
212601665	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96US2V070B12	21 600	1 080 \$
212601671	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96US2V090C12	21 400	1 070 \$
212601677	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96US2V090C16	21 400	1 070 \$
212601682	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96US2V090C20	21 400	1 070 \$
212601688	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96US2V110C16	21 400	1 070 \$
212601693	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A96US2V110C20	21 200	1 060 \$
212601698	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A97USMV070B12	21 600	1 080 \$
212601704	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A97USMV090C12	21 400	1 070 \$
212601710	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A97USMV090C16	21 400	1 070 \$
212601715	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A97USMV090C20	21 400	1 070 \$
212601721	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE37936	A97USMV110C20	21 400	1 070 \$
212601625	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96UH1E030B12	20 800	1 040 \$
212601630	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96UH1E045B12	20 800	1 040 \$
212601634	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96UH1E070B12	20 600	1 030 \$
212601636	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96UH1E090C16	21 200	1 060 \$
212601640	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96UH1E110C20	21 400	1 070 \$
212601645	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96UH2E045B12	21 400	1 070 \$
212601650	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96UH2E070B12	20 600	1 030 \$
212601652	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96UH2E090C16	21 400	1 070 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212601656	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96UH2E110C20	21 400	1 070 \$
212601661	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96US2V045B12	21 600	1 080 \$
212601666	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96US2V070B12	21 600	1 080 \$
212601672	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96US2V090C12	21 400	1 070 \$
212601678	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96US2V090C16	21 400	1 070 \$
212601683	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96US2V090C20	21 400	1 070 \$
212601689	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96US2V110C16	21 400	1 070 \$
212601694	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A96US2V110C20	21 200	1 060 \$
212601699	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A97USMV070B12	21 600	1 080 \$
212601705	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A97USMV090C12	21 400	1 070 \$
212601711	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A97USMV090C16	21 400	1 070 \$
212601716	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A97USMV090C20	21 400	1 070 \$
212601722	ADP	4SHP22LX136P-**A	H,A,DE48936	A97USMV110C20	21 400	1 070 \$
212162841	ADP	4SHP22LX160P-**A	H,A,DE86960	A93UH1E110C20	37 000	1 850 \$
213369613	ADP	4TXD2036A10NU**	*G33936		14 000	700 \$
213369614	ADP	4TXD2036A10NU**	*G33936+TD		21 000	1 050 \$
212396560	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*BB8937		24 000	1 200 \$
212396544	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*BB8937		24 000	1 200 \$
212396564	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32924		15 000	750 \$
212396548	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32924		15 000	750 \$
212396563	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32925		15 000	750 \$
212396547	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32925		15 000	750 \$
212396562	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32930		15 000	750 \$
212396546	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32930		15 000	750 \$
212396561	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32936		24 200	1 210 \$
212396545	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*E32936		24 200	1 210 \$
212396567	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33925		15 000	750 \$
212396551	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33925		15 000	750 \$
212396566	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33930		15 000	750 \$
212396550	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33930		15 000	750 \$
212396565	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33936		24 200	1 210 \$
212396549	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G33936		24 200	1 210 \$
212396570	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34925		15 000	750 \$
212396554	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34925		15 000	750 \$
212396569	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34930		15 000	750 \$
212396553	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34930		15 000	750 \$
212396568	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34936		24 200	1 210 \$
212396552	ADP	4TXD2036A10NU**	F,PE*G34936		24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212544102	ADP	4TXD2036A10NU**	H,TG34930		15 800	790 \$
212406529	ADP	4TXD2036A10NU**	H,TG34930+TD		15 800	790 \$
212406525	ADP	4TXD2036A10NU**	H,TG34930+TD		15 800	790 \$
212544104	ADP	4TXD2036A10NU**	H,TG34936		15 800	790 \$
212396767	ADP	4TXD2036A10NU**	H,TG34936+TD		22 000	1 100 \$
212396763	ADP	4TXD2036A10NU**	H,TG34936+TD		22 000	1 100 \$
212396761	ADP	4TXD2060A10NU**	BV**C9(1,2)60+TXV		30 200	1 510 \$
212396759	ADP	4TXD2060A10NU**	BV**C9(1,2)60+TXV		30 200	1 510 \$
212396762	ADP	4TXD2060A10NU**	BV**C9960		30 200	1 510 \$
212396760	ADP	4TXD2060A10NU**	BV**C9960		30 200	1 510 \$
212396575	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC4960		31 800	1 590 \$
212396559	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC4960		31 800	1 590 \$
212396573	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC7948		31 800	1 590 \$
212396557	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC7948		31 800	1 590 \$
212396571	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC7960		36 400	1 820 \$
212396555	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC7960		36 400	1 820 \$
212396574	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC9960		36 400	1 820 \$
212396558	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*CC9960		36 400	1 820 \$
212396572	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*UU1960		36 400	1 820 \$
212396556	ADP	4TXD2060A10NU**	F,PE*UU1960		36 400	1 820 \$
212406531	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE86948+TD		30 200	1 510 \$
212406527	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE86948+TD		30 200	1 510 \$
212555858	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE86960		30 200	1 510 \$
212555860	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE86960		30 200	1 510 \$
212396769	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE86960+TD		35 200	1 760 \$
212396765	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE86960+TD		35 200	1 760 \$
212406532	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE88948+TD		30 200	1 510 \$
212406528	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE88948+TD		30 200	1 510 \$
212555859	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE88960		30 200	1 510 \$
212555861	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE88960		30 200	1 510 \$
212396770	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE88960+TD		35 200	1 760 \$
212396766	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TE88960+TD		35 200	1 760 \$
212406530	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TG52948+TD		30 200	1 510 \$
212406526	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TG52948+TD		30 200	1 510 \$
212555856	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TG52960		30 200	1 510 \$
212555857	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TG52960		30 200	1 510 \$
212396768	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TG52960+TD		35 200	1 760 \$
212396764	ADP	4TXD2060A10NU**	H,TG52960+TD		35 200	1 760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211289593	ADP	AC024BXUPCH	F,PE*BB9931		31 200	1 560 \$
211289594	ADP	AC036BXUDCH	F,PE*CC3937		36 000	1 800 \$
211289595	ADP	AC036BXUPCH	F,PE*CC3937		40 500	2 025 \$
211289596	ADP	AC048BXUPCH	F,PE*CC3948		46 000	2 300 \$
211289597	ADP	AC060BXUPCH	F,PE*CC7960		54 000	2 700 \$
213255486	ADP	A-KCD24SA-1	*G21924+TD		19 800	990 \$
212926721	ADP	A-KCD24SA-1	HG21924+TD		19 800	990 \$
213255487	ADP	A-KCD30SA-1	*E31930+TD		21 400	1 070 \$
213369668	ADP	A-KCD30SA-1	*E32936+TD		21 600	1 080 \$
213255489	ADP	A-KCD30SA-1	*G33936+TD		21 600	1 080 \$
213255490	ADP	A-KCD30SA-1	*G8J936+TD		21 600	1 080 \$
212926722	ADP	A-KCD30SA-1	HE31(1,2)30+TXV+TD		21 400	1 070 \$
212926723	ADP	A-KCD30SA-1	HE31930+TD		21 400	1 070 \$
213249233	ADP	A-KCD30SA-1	HG33936+TD		21 600	1 080 \$
213249234	ADP	A-KCD30SA-1	HG8J936+TD		21 600	1 080 \$
213255488	ADP	A-KCD36SA-1	*G8J936+TD		32 000	1 600 \$
212926724	ADP	A-KCD36SA-1	HG8J936+TD		32 000	1 600 \$
213369647	ADP	AUH2436ZGDA*	*E7J924+TD		14 000	700 \$
213369648	ADP	AUH2436ZGDA*	*E7J930+TD		14 000	700 \$
213369649	ADP	AUH2436ZGDA*	*G33930+TD		14 000	700 \$
213369650	ADP	AUH2436ZGDA*	*G33936+TD		14 000	700 \$
213369651	ADP	AUH2436ZGDA*	*G34936+TD		14 000	700 \$
213369652	ADP	AUH2436ZGDA*	*G8J930+TD		14 000	700 \$
213369653	ADP	AUH2436ZGDA*	*G9J930+TD		14 000	700 \$
213369654	ADP	AUH2436ZGDA*	*G9J936+TD		14 000	700 \$
212862155	ADP	AUH2436ZGDA*	HE7J924+TD		14 000	700 \$
212862761	ADP	AUH2436ZGDA*	HE7J930+TD		14 000	700 \$
212869777	ADP	AUH2436ZGDA*	HG33930+TD		14 000	700 \$
212851768	ADP	AUH2436ZGDA*	HG34936+TD		21 000	1 050 \$
212862203	ADP	AUH2436ZGDA*	HG9J936+TD		21 000	1 050 \$
213369655	ADP	AUH4860ZGDA*	*E49948+TD		30 200	1 510 \$
213369656	ADP	AUH4860ZGDA*	*E49960+TD		30 200	1 510 \$
213369657	ADP	AUH4860ZGDA*	*E50948+TD		30 200	1 510 \$
213369658	ADP	AUH4860ZGDA*	*E50960+TD		30 200	1 510 \$
213369659	ADP	AUH4860ZGDA*	*E51948+TD		30 200	1 510 \$
213369660	ADP	AUH4860ZGDA*	*E51960+TD		30 200	1 510 \$
213369661	ADP	AUH4860ZGDA*	*E86948+TD		30 200	1 510 \$
213369662	ADP	AUH4860ZGDA*	*E86960+TD		30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213369663	ADP	AUH4860ZGDA*	*E88948+TD		30 200	1 510 \$
213369664	ADP	AUH4860ZGDA*	*E88960+TD		30 200	1 510 \$
213369665	ADP	AUH4860ZGDA*	*G52948+TD		30 200	1 510 \$
213369666	ADP	AUH4860ZGDA*	*G52960+TD		30 200	1 510 \$
212862163	ADP	AUH4860ZGDA*	HE49948+TD		30 200	1 510 \$
212851779	ADP	AUH4860ZGDA*	HE49960+TD		34 200	1 710 \$
212862207	ADP	AUH4860ZGDA*	HE49960+TD		34 200	1 710 \$
212862166	ADP	AUH4860ZGDA*	HE50948+TD		30 200	1 510 \$
212851783	ADP	AUH4860ZGDA*	HE50960+TD		34 200	1 710 \$
212862211	ADP	AUH4860ZGDA*	HE50960+TD		34 200	1 710 \$
212862169	ADP	AUH4860ZGDA*	HE51948+TD		30 200	1 510 \$
212851760	ADP	AUH4860ZGDA*	HE51960+TD		30 200	1 510 \$
212851786	ADP	AUH4860ZGDA*	HE51960+TD		34 200	1 710 \$
212862172	ADP	AUH4860ZGDA*	HE51960+TD		30 200	1 510 \$
212862214	ADP	AUH4860ZGDA*	HE51960+TD		34 200	1 710 \$
212862224	ADP	AUH4860ZGDA*	HE88960+TD		34 200	1 710 \$
212862218	ADP	AUH4860ZGDA*	HG52960+TD		34 200	1 710 \$
212925409	ADP	A-VCD18SA-1	H,A,DG21924+TD		13 600	680 \$
212925410	ADP	A-VCD24SA-1	H,A,DG21924+TD		19 800	990 \$
212925364	ADP	A-VCD30SA-1	H,A,DE31930+TD		21 400	1 070 \$
212925366	ADP	A-VCD30SA-1	H,A,DG33936+TD		21 600	1 080 \$
212925411	ADP	A-VCD30SA-1	H,A,DG8J936+TD		21 600	1 080 \$
212925412	ADP	A-VCD36SA-1	H,A,DG8J936+TD		32 000	1 600 \$
213613893	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	*E9J936		18 400	920 \$
213613894	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	*G34936		18 400	920 \$
213613892	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	*G9J936		18 400	920 \$
212361441	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE31930	BGH96M060B3A	19 000	950 \$
212361444	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE31930	BGH96M060B3B	19 000	950 \$
212361447	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE31930	BGH96M080B3A	19 000	950 \$
212361450	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE31930	BGH96M080B3B	19 000	950 \$
212361442	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE32936	BGH96M060B3A	19 000	950 \$
212361445	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE32936	BGH96M060B3B	19 000	950 \$
212361448	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE32936	BGH96M080B3A	19 000	950 \$
212361451	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE32936	BGH96M080B3B	19 000	950 \$
212361443	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE33936	BGH96M060B3A	19 000	950 \$
212361446	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE33936	BGH96M060B3B	19 000	950 \$
212361449	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE33936	BGH96M080B3A	19 000	950 \$
212361452	ADP	BOVA-36HDN1-M20G	HE33936	BGH96M080B3B	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212361453	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M080B3A	34 000	1 700 \$
212361457	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M080B3B	34 000	1 700 \$
212361461	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M080C4A	34 000	1 700 \$
212361465	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M080C4B	34 000	1 700 \$
212361469	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M100C5A	34 600	1 730 \$
212361473	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M100C5B	34 600	1 730 \$
212361477	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M100D5A	34 600	1 730 \$
212361481	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M100D5B	34 600	1 730 \$
212361485	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M120D5A	34 600	1 730 \$
212361489	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE35948	BGH96M120D5B	34 600	1 730 \$
212361454	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M080B3A	34 000	1 700 \$
212361458	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M080B3B	34 000	1 700 \$
212361462	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M080C4A	34 000	1 700 \$
212361466	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M080C4B	34 000	1 700 \$
212361470	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M100C5A	34 600	1 730 \$
212361474	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M100C5B	34 600	1 730 \$
212361478	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M100D5A	34 600	1 730 \$
212361482	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M100D5B	34 600	1 730 \$
212361486	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M120D5A	34 600	1 730 \$
212361490	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE36960	BGH96M120D5B	34 600	1 730 \$
212361455	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M080B3A	34 000	1 700 \$
212361459	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M080B3B	34 000	1 700 \$
212361463	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M080C4A	34 000	1 700 \$
212361467	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M080C4B	34 000	1 700 \$
212361471	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M100C5A	34 600	1 730 \$
212361475	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M100C5B	34 600	1 730 \$
212361479	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M100D5A	34 600	1 730 \$
212361483	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M100D5B	34 600	1 730 \$
212361487	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M120D5A	34 600	1 730 \$
212361491	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE37960	BGH96M120D5B	34 600	1 730 \$
212361456	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M080B3A	34 000	1 700 \$
212361460	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M080B3B	34 000	1 700 \$
212361464	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M080C4A	34 000	1 700 \$
212361468	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M080C4B	34 000	1 700 \$
212361472	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M100C5A	34 600	1 730 \$
212361476	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M100C5B	34 600	1 730 \$
212361480	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M100D5A	34 600	1 730 \$
212361484	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M100D5B	34 600	1 730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212361488	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M120D5A	34 600	1 730 \$
212361492	ADP	BOVA-60HDN1-M20G	HE48960	BGH96M120D5B	34 600	1 730 \$
213250273	ADP	DIRM-18MAGICPRO20-OU	*G21924+TD		13 600	680 \$
212897468	ADP	DIRM-18MAGICPRO20-OU	HG21924+TD		13 600	680 \$
213250274	ADP	DIRM-24MAGICPRO20-OU	*G21924+TD		19 800	990 \$
212897472	ADP	DIRM-24MAGICPRO20-OU	HG21924+TD		19 800	990 \$
213250267	ADP	DIRM-30MAGICPRO20-OU	*E31930+TD		21 400	1 070 \$
213369640	ADP	DIRM-30MAGICPRO20-OU	*E32936+TD		21 600	1 080 \$
213250270	ADP	DIRM-30MAGICPRO20-OU	*G33936+TD		21 600	1 080 \$
213250268	ADP	DIRM-30MAGICPRO20-OU	*G8J936+TD		21 600	1 080 \$
212897475	ADP	DIRM-30MAGICPRO20-OU	HE31930+TD		21 400	1 070 \$
213249232	ADP	DIRM-30MAGICPRO20-OU	HG33936+TD		21 600	1 080 \$
212897481	ADP	DIRM-30MAGICPRO20-OU	HG8J936+TD		21 600	1 080 \$
213369641	ADP	DIRM-36MAGICPRO20-OU	*E32936+TD		26 400	1 320 \$
213250269	ADP	DIRM-36MAGICPRO20-OU	*G8J936+TD		32 000	1 600 \$
212897484	ADP	DIRM-36MAGICPRO20-OU	HG8J936+TD		32 000	1 600 \$
213613896	ADP	DLCURAH18ABK	H,GE21924+TD		13 600	680 \$
213613871	ADP	DLCURAH18ABK	H,GE30924+TD		13 700	685 \$
213613872	ADP	DLCURAH18ABK	H,GE31930+TD		13 700	685 \$
212391595	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE30(1,2)24+TXV	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212391612	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE30(1,2)24+TXV	*95ESN0802120A*	19 400	970 \$
211780578	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE30924	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
211780606	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE30924	*95ESN0802120A*	19 400	970 \$
212391596	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)24+TXV	*92ESN0802120A*	19 600	980 \$
212391600	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)24+TXV	*92ESN1002120A*	19 600	980 \$
212391604	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)24+TXV	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
212391608	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)24+TXV	*95ESN0802120A*	19 400	970 \$
212391597	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)30+TXV	*92ESN0802120A*	19 600	980 \$
212391601	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)30+TXV	*92ESN1002120A*	19 600	980 \$
212391605	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)30+TXV	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
212391609	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31(1,2)30+TXV	*95ESN0802120A*	19 400	970 \$
211780579	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31930	*92ESN0802120A*	19 600	980 \$
211780584	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31930	*92ESN1002120A*	19 600	980 \$
211780589	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31930	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211780601	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE31930	*95ESN0802120A*	19 400	970 \$
212391598	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32(1,2)36+TXV	*92ESN0802120A*	19 600	980 \$
212391602	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32(1,2)36+TXV	*92ESN1002120A*	19 600	980 \$
212391606	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32(1,2)36+TXV	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391610	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32(1,2)36+TXV	*95ESN0802120A*	19 400	970 \$
211780580	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32936	*92ESN0802120A*	19 600	980 \$
211780585	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32936	*92ESN1002120A*	19 600	980 \$
211780590	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32936	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211780602	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE32936	*95ESN0802120A*	19 400	970 \$
212391599	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33(1,2)36+TXV	*92ESN0802120A*	19 600	980 \$
212391603	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33(1,2)36+TXV	*92ESN1002120A*	19 600	980 \$
212391607	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33(1,2)36+TXV	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
212391611	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33(1,2)36+TXV	*95ESN0802120A*	19 400	970 \$
211780581	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33936	*92ESN0802120A*	19 600	980 \$
211780586	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33936	*92ESN1002120A*	19 600	980 \$
211780591	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33936	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211780603	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE33936	*95ESN0802120A*	19 400	970 \$
211780582	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE34936	*92ESN0802120A*	19 600	980 \$
211780587	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE34936	*92ESN1002120A*	19 600	980 \$
211780592	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE34936	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211780604	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE34936	*95ESN0802120A*	19 400	970 \$
211780583	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE35936	*92ESN0802120A*	19 600	980 \$
211780588	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE35936	*92ESN1002120A*	19 600	980 \$
211780593	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE35936	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211780605	ADP	DLCURAH24AAK	H,GE35936	*95ESN0802120A*	19 400	970 \$
213613897	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE21924+TD		19 800	990 \$
212391624	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE22(1,2)24+TXV	*92ESN0601714A*	18 400	920 \$
212391625	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE22(1,2)24+TXV	*92ESN0801716A*	18 400	920 \$
211782038	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE22936	*92ESN0601714A*	18 400	920 \$
211782039	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE22936	*92ESN0801716A*	18 400	920 \$
212391594	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE30(1,2)24+TXV	*92ESN0801716A*	18 400	920 \$
211780577	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE30924	*92ESN0801716A*	18 400	920 \$
213613873	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE30924+TD		20 000	1 000 \$
212391589	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31(1,2)24+TXV	*92ESN0601714A*	18 400	920 \$
212391591	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31(1,2)24+TXV	*92ESN0801716A*	18 400	920 \$
212391590	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31(1,2)30+TXV	*92ESN0601714A*	18 400	920 \$
212391592	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31(1,2)30+TXV	*92ESN0801716A*	18 400	920 \$
211780574	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31930	*92ESN0601714A*	18 400	920 \$
211780575	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31930	*92ESN0801716A*	18 400	920 \$
213613874	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE31930+TD		20 000	1 000 \$
212391593	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE32(1,2)36+TXV	*92ESN0801716A*	18 400	920 \$
211780576	ADP	DLCURAH24ABK	H,GE32936	*92ESN0801716A*	18 400	920 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213613875	ADP	DLCURAH30ABK	H,GE31930+TD		21 400	1 070 \$
213613876	ADP	DLCURAH30ABK	H,GE32936+TD		21 600	1 080 \$
213613877	ADP	DLCURAH36ABK	H,GE32936+TD		26 400	1 320 \$
213613878	ADP	DLCURAH36ABK	H,GE33936+TD		26 400	1 320 \$
213613879	ADP	DLCURAH36ABK	H,GE34936+TD		26 400	1 320 \$
213369673	ADP	DMA18HOS20230E7	*E20918+TD		13 500	675 \$
213369674	ADP	DMA18HOS20230E7	*E20924+TD		13 500	675 \$
213369675	ADP	DMA18HOS20230E7	*G21918+TD		13 600	680 \$
213369676	ADP	DMA18HOS20230E7	*G21924+TD		13 600	680 \$
213369677	ADP	DMA18HOS20230E7	*G21930+TD		13 600	680 \$
212614021	ADP	DMA18HOS20230E7	HE20918+TD		13 500	675 \$
212614022	ADP	DMA18HOS20230E7	HE20924+TD		13 500	675 \$
212614023	ADP	DMA18HOS20230E7	HG21918+TD		13 600	680 \$
212614024	ADP	DMA18HOS20230E7	HG21924+TD		13 600	680 \$
212614025	ADP	DMA18HOS20230E7	HG21930+TD		13 600	680 \$
212702254	ADP	DMA18HOS28230E8	HG21924+TD		11 900	595 \$
213369678	ADP	DMA24HOS20230E7	*E20924+TD		19 800	990 \$
213369679	ADP	DMA24HOS20230E7	*G21924+TD		19 800	990 \$
213369680	ADP	DMA24HOS20230E7	*G21930+TD		19 800	990 \$
212614026	ADP	DMA24HOS20230E7	HE20924+TD		19 800	990 \$
212614027	ADP	DMA24HOS20230E7	HG21924+TD		19 800	990 \$
212614028	ADP	DMA24HOS20230E7	HG21930+TD		19 800	990 \$
212702255	ADP	DMA24HOS28230E8	HE20924+TD		20 800	1 040 \$
212702256	ADP	DMA24HOS28230E8	HG21924+TD		20 800	1 040 \$
213369681	ADP	DMA30HOS20230E7	*E31930+TD		21 400	1 070 \$
213369682	ADP	DMA30HOS20230E7	*E32936+TD		21 600	1 080 \$
213369683	ADP	DMA30HOS20230E7	*G33936+TD		21 600	1 080 \$
213369684	ADP	DMA30HOS20230E7	*G7J936+TD		21 600	1 080 \$
213369685	ADP	DMA30HOS20230E7	*G8J936+TD		21 600	1 080 \$
212614016	ADP	DMA30HOS20230E7	HE31930+TD		21 400	1 070 \$
212614017	ADP	DMA30HOS20230E7	HG33936+TD		21 600	1 080 \$
212614018	ADP	DMA30HOS20230E7	HG7J936+TD		21 600	1 080 \$
212614019	ADP	DMA30HOS20230E7	HG8J936+TD		21 600	1 080 \$
213369608	ADP	DMA36HOS20230E7	*G8J936+TD		32 000	1 600 \$
212702257	ADP	DMA36HOS20230E7	HG33936+TD		32 000	1 600 \$
212614020	ADP	DMA36HOS20230E7	HG8J936+TD		32 000	1 600 \$
213369631	ADP	EVD-18-O	*G21924+TD		13 600	680 \$
213369632	ADP	EVD-24-O	*G21924+TD		19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213369633	ADP	EVD-30-O	*E31930+TD		21 400	1 070 \$
213369634	ADP	EVD-30-O	*E32936+TD		21 600	1 080 \$
213369635	ADP	EVD-30-O	*G33936+TD		21 600	1 080 \$
213369636	ADP	EVD-30-O	*G8J936+TD		21 600	1 080 \$
213369637	ADP	EVD-36-O	*E32936+TD		26 400	1 320 \$
213369638	ADP	EVD-36-O	*G33936+TD		26 400	1 320 \$
213369639	ADP	EVD-36-O	*G8J936+TD		26 400	1 320 \$
213369600	ADP	FLEXX36HP230V1AO	*G33936		14 000	700 \$
211750030	ADP	FLEXX36HP230V1AO	*G33936+TD		21 000	1 050 \$
213613884	ADP	FLEXX36HP230V1AO	*G34936		14 000	700 \$
213613901	ADP	FLEXX36HP230V1AO	*G8J936		14 000	700 \$
213613898	ADP	FLEXX36HP230V1AO	*G9J936		14 000	700 \$
212633393	ADP	FLEXX36HP230V1AO	CDP36K15P		21 000	1 050 \$
212633392	ADP	FLEXX36HP230V1AO	CDP36K15P+TD		14 000	700 \$
212925214	ADP	FLEXX36HP230V1AO	HG34936		13 400	670 \$
212925216	ADP	FLEXX36HP230V1AO	HG34936+TD		20 400	1 020 \$
213613885	ADP	FLEXX60HP230V1AO	*E49960		30 200	1 510 \$
213613886	ADP	FLEXX60HP230V1AO	*E50960		30 200	1 510 \$
213613887	ADP	FLEXX60HP230V1AO	*G52960		30 200	1 510 \$
212633395	ADP	FLEXX60HP230V1AO	CDP60G20P		34 200	1 710 \$
212633394	ADP	FLEXX60HP230V1AO	CDP60G20P+TD		30 200	1 510 \$
212925407	ADP	FLEXX60HP230V1AO	HE88960		29 600	1 480 \$
212925408	ADP	FLEXX60HP230V1AO	HE88960+TD		33 600	1 680 \$
212925417	ADP	FLEXX60HP230V1AO	HG52960		29 600	1 480 \$
212925418	ADP	FLEXX60HP230V1AO	HG52960+TD		33 600	1 680 \$
213369601	ADP	GUD36W/A-D(U)	*G33936		14 000	700 \$
211750021	ADP	GUD36W/A-D(U)	*G33936+TD		21 000	1 050 \$
213613888	ADP	GUD36W/A-D(U)	*G34936		14 000	700 \$
213613902	ADP	GUD36W/A-D(U)	*G8J936		14 000	700 \$
213613899	ADP	GUD36W/A-D(U)	*G9J936		14 000	700 \$
213613889	ADP	GUD60W/A-D(U)	*E49960		30 200	1 510 \$
213369602	ADP	GUD60W/A-D(U)	*E50948		30 200	1 510 \$
213369603	ADP	GUD60W/A-D(U)	*E50948+TD		34 200	1 710 \$
213613890	ADP	GUD60W/A-D(U)	*E50960		30 200	1 510 \$
211750026	ADP	GUD60W/A-D(U)	*E50960+TD		34 200	1 710 \$
213613891	ADP	GUD60W/A-D(U)	*G52960		30 200	1 510 \$
212407341	ADP	HMH72B241	F,PE*E31930		14 000	700 \$
212434806	ADP	HMH72B341	AD-32(P,U)*****9	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212864643	ADP	HMH72B341	AD-32(P,U)*****9	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
212920688	ADP	HMH72B341	AD-48(P,U)*****1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
213164374	ADP	HMH72B341	CH365B9+AEF48BXP*		23 600	1 180 \$
212517479	ADP	HMH72B341	CH367C9	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
212517482	ADP	HMH72B341	CH367C9	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
213164372	ADP	HMH72B341	CV363B9+AEF48BXP*		23 600	1 180 \$
212517478	ADP	HMH72B341	CV365*9	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
212517481	ADP	HMH72B341	CV365*9	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
213164376	ADP	HMH72B341	CV365B9+AEF48BXP*		23 600	1 180 \$
213164379	ADP	HMH72B341	CV367A9+AEF36AXP*		24 400	1 220 \$
213164375	ADP	HMH72B341	CX361B935+AEF48BXP*		23 600	1 180 \$
213164378	ADP	HMH72B341	CX363B935+AEF48BXP*		23 600	1 180 \$
212407342	ADP	HMH72B341	F,PE*E32936		23 600	1 180 \$
212407343	ADP	HMH72B341	F,PE*E34936		24 400	1 220 \$
212394497	ADP	HMH72B341	H,YE32936	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
212394556	ADP	HMH72B341	H,YE32936	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
212394501	ADP	HMH72B341	H,YE32936	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
212394560	ADP	HMH72B341	H,YE32936	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211715893	ADP	HMH72B341	H,YE32936	TM9V060B12MP12	25 400	1 270 \$
211715897	ADP	HMH72B341	H,YE32936	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211715901	ADP	HMH72B341	H,YE32936	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
211715905	ADP	HMH72B341	H,YE32936	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
212394521	ADP	HMH72B341	H,YE32936	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211715912	ADP	HMH72B341	H,YE32936	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211715916	ADP	HMH72B341	H,YE32936	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211715939	ADP	HMH72B341	H,YE32936	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
212394498	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
212394557	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
212394502	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
212394561	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211715890	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211715894	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9V060B12MP12	25 400	1 270 \$
211715898	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211715902	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
211715906	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
212394522	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211715909	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211715913	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211715917	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211715920	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211715923	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
212394539	ADP	HMH72B341	H,YE33936	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
211715940	ADP	HMH72B341	H,YE33936	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
212394499	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
212394558	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
212394503	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
212394562	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211715891	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211715895	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9V060B12MP12	25 400	1 270 \$
211715899	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211715903	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
211715907	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
212394523	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211715910	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211715914	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211715918	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211715921	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211715924	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
212394540	ADP	HMH72B341	H,YE34936	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
211715941	ADP	HMH72B341	H,YE34936	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
212394496	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
212394555	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
212394500	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9E080C16MP12	24 200	1 210 \$
212394559	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9E080C16MP12	24 200	1 210 \$
212394504	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9E100C16MP12	24 200	1 210 \$
212394563	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9E100C16MP12	24 200	1 210 \$
212394505	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9E100C20MP12	24 000	1 200 \$
212394564	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9E100C20MP12	24 000	1 200 \$
211715892	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
211715896	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211715900	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211715904	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
212394520	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
211715908	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
212394524	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
211715911	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211715915	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
211715919	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211715922	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
211715925	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
212394541	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
211715926	ADP	HMH72B341	H,YE35936	TM9Y100C20MP11	24 600	1 230 \$
211715938	ADP	HMH72B341	H,YE35936	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
211715942	ADP	HMH72B341	H,YE35936	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
212608857	ADP	HMH72B341	SM6937		23 600	1 180 \$
212407347	ADP	HMH72B361	F,PE*CC3937		23 600	1 180 \$
212407348	ADP	HMH72B361	F,PE*E32936		23 600	1 180 \$
211708560	ADP	HMH72B361	F,PE*E34936		23 000	1 150 \$
212407344	ADP	HMH72B481	F,PE*CC3948		28 800	1 440 \$
212407345	ADP	HMH72B481	F,PE*CC4960		28 800	1 440 \$
212407346	ADP	HMH72B601	F,PE*CC4960		35 400	1 770 \$
213369669	ADP	KU36UHO	*E33936+TD		14 000	700 \$
213255508	ADP	KU36UHO	*E34936		21 000	1 050 \$
213255507	ADP	KU36UHO	*E34936+TD		14 000	700 \$
213255512	ADP	KU36UHO	*E35936		21 000	1 050 \$
213255511	ADP	KU36UHO	*E35936+TD		14 000	700 \$
213255514	ADP	KU36UHO	*E36936		21 000	1 050 \$
213255513	ADP	KU36UHO	*E36936+TD		14 000	700 \$
213369604	ADP	KU36UHO	*G34936		14 000	700 \$
213369605	ADP	KU36UHO	*G34936+TD		21 000	1 050 \$
213369671	ADP	KU36UHO	*G35936+TD		14 000	700 \$
213088091	ADP	KU36UHO	HE34936		21 000	1 050 \$
213088090	ADP	KU36UHO	HE34936+TD		14 000	700 \$
213088093	ADP	KU36UHO	HE35936		21 000	1 050 \$
213088092	ADP	KU36UHO	HE35936+TD		14 000	700 \$
213088095	ADP	KU36UHO	HE36936		21 000	1 050 \$
213088094	ADP	KU36UHO	HE36936+TD		14 000	700 \$
213369606	ADP	KU60UHO	*E50960		30 200	1 510 \$
213369607	ADP	KU60UHO	*E50960+TD		34 200	1 710 \$
213369672	ADP	KU60UHO	*E51960+TD		30 200	1 510 \$
213255510	ADP	KU60UHO	*G52960		34 200	1 710 \$
213255509	ADP	KU60UHO	*G52960+TD		30 200	1 510 \$
213088097	ADP	KU60UHO	HG52960		34 200	1 710 \$
213088096	ADP	KU60UHO	HG52960+TD		30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212930526	ADP	MHD-18	HG21924+TD		11 900	595 \$
212930527	ADP	MHD-24	HG21924+TD		20 800	1 040 \$
213369596	ADP	MOD30-24HFN1-MW	*G20924+TD		19 800	990 \$
213369642	ADP	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	*E31930+TD		21 400	1 070 \$
213369643	ADP	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	*G32936+TD		21 600	1 080 \$
213369597	ADP	MOE30U-60HFN1-MR0	*G3K960+TD		33 000	1 650 \$
213369598	ADP	MOX330-18HFN1-MR0	*E20924+TD		11 900	595 \$
213369599	ADP	MOX330-18HFN1-MR0	*G21924+TD		11 900	595 \$
213369644	ADP	MOX430U-18HFN1-M	*G20924+TD		13 500	675 \$
213369645	ADP	MOX430U-24HFN1-MR0	*E20924+TD		20 800	1 040 \$
213369646	ADP	MOX430U-24HFN1-MR0	*G21924+TD		20 800	1 040 \$
213360212	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*19/36S9	EL297UH045XV36B*	23 200	1 160 \$
213360221	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*19/36S9	EL297UH070XV36B*	23 200	1 160 \$
213360215	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*23/37Z9	EL297UH045XV36B*	22 400	1 120 \$
213360224	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*23/37Z9	EL297UH070XV36B*	22 400	1 120 \$
213360231	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*23/37Z9	EL297UH090XV36C*	22 800	1 140 \$
213360238	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*23/37Z9	EL297UH090XV48C*	22 600	1 130 \$
213360245	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*23/37Z9	EL297UH110XV48C*	22 800	1 140 \$
213360214	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*35/36S9	EL297UH045XV36B*	23 200	1 160 \$
213360223	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*35/36S9	EL297UH070XV36B*	23 200	1 160 \$
213360227	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*35/36S9	EL297UH090XV36C*	22 800	1 140 \$
213360234	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*35/36S9	EL297UH090XV48C*	22 600	1 130 \$
213360241	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*35/36S9	EL297UH110XV48C*	22 800	1 140 \$
213360213	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*35/36U9	EL297UH045XV36B*	23 200	1 160 \$
213360222	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*35/36U9	EL297UH070XV36B*	23 200	1 160 \$
213360226	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*35/36U9	EL297UH090XV36C*	22 800	1 140 \$
213360233	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*35/36U9	EL297UH090XV48C*	22 600	1 130 \$
213360240	ADP	SL25XPV-024-230A**	L*35/36U9	EL297UH110XV48C*	22 800	1 140 \$
213360208	ADP	SL25XPV-024-230A**	LD19/36Y9	EL297UH045XV36B*	23 200	1 160 \$
213360217	ADP	SL25XPV-024-230A**	LD19/36Y9	EL297UH070XV36B*	23 200	1 160 \$
213360209	ADP	SL25XPV-024-230A**	LD24/35Y9	EL297UH045XV36B*	23 200	1 160 \$
213360218	ADP	SL25XPV-024-230A**	LD24/35Y9	EL297UH070XV36B*	23 200	1 160 \$
213360230	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH23/37W9	EL297UH090XV36C*	22 800	1 140 \$
213360237	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH23/37W9	EL297UH090XV48C*	22 600	1 130 \$
213360244	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH23/37W9	EL297UH110XV48C*	22 800	1 140 \$
213360210	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH29/36F9	EL297UH045XV36B*	23 200	1 160 \$
213360219	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH29/36F9	EL297UH070XV36B*	23 200	1 160 \$
213360211	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH35/36F9	EL297UH045XV36B*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213360220	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH35/36F9	EL297UH070XV36B*	23 200	1 160 \$
213360229	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH35/38F9	EL297UH090XV36C*	22 800	1 140 \$
213360236	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH35/38F9	EL297UH090XV48C*	22 600	1 130 \$
213360243	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH35/38F9	EL297UH110XV48C*	22 800	1 140 \$
213360228	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH35/38X9	EL297UH090XV36C*	22 800	1 140 \$
213360235	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH35/38X9	EL297UH090XV48C*	22 600	1 130 \$
213360242	ADP	SL25XPV-024-230A**	LH35/38X9	EL297UH110XV48C*	22 800	1 140 \$
213360207	ADP	SL25XPV-024-230A**	LP36/37R9	EL297UH045XV36B*	22 400	1 120 \$
213360216	ADP	SL25XPV-024-230A**	LP36/37R9	EL297UH070XV36B*	22 400	1 120 \$
213360225	ADP	SL25XPV-024-230A**	LP36/37R9	EL297UH090XV36C*	22 800	1 140 \$
213360232	ADP	SL25XPV-024-230A**	LP36/37R9	EL297UH090XV48C*	22 600	1 130 \$
213360239	ADP	SL25XPV-024-230A**	LP36/37R9	EL297UH110XV48C*	22 800	1 140 \$
213360251	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*23/37Z9	EL297UH045XV36B*	30 200	1 510 \$
213360257	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*23/37Z9	EL297UH070XV36B*	29 600	1 480 \$
213360275	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*23/37Z9	EL297UH090XV60C*	29 400	1 470 \$
213360281	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*23/37Z9	EL297UH110XV48C*	29 600	1 480 \$
213360250	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*35/36S9	EL297UH045XV36B*	30 200	1 510 \$
213360256	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*35/36S9	EL297UH070XV36B*	32 200	1 610 \$
213360271	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*35/36S9	EL297UH090XV60C*	29 400	1 470 \$
213360277	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*35/36S9	EL297UH110XV48C*	29 600	1 480 \$
213360249	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*35/36U9	EL297UH045XV36B*	30 200	1 510 \$
213360255	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*35/36U9	EL297UH070XV36B*	30 200	1 510 \$
213360270	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*35/36U9	EL297UH090XV60C*	29 400	1 470 \$
213360276	ADP	SL25XPV-036-230A**	L*35/36U9	EL297UH110XV48C*	29 600	1 480 \$
213360246	ADP	SL25XPV-036-230A**	LD19/36Y9	EL297UH045XV36B*	30 200	1 510 \$
213360252	ADP	SL25XPV-036-230A**	LD19/36Y9	EL297UH070XV36B*	30 200	1 510 \$
213360247	ADP	SL25XPV-036-230A**	LD24/35Y9	EL297UH045XV36B*	30 200	1 510 \$
213360253	ADP	SL25XPV-036-230A**	LD24/35Y9	EL297UH070XV36B*	30 200	1 510 \$
213360274	ADP	SL25XPV-036-230A**	LH23/37W9	EL297UH090XV60C*	29 400	1 470 \$
213360280	ADP	SL25XPV-036-230A**	LH23/37W9	EL297UH110XV48C*	29 600	1 480 \$
213360248	ADP	SL25XPV-036-230A**	LH35/36F9	EL297UH045XV36B*	30 200	1 510 \$
213360254	ADP	SL25XPV-036-230A**	LH35/36F9	EL297UH070XV36B*	30 200	1 510 \$
213360273	ADP	SL25XPV-036-230A**	LH35/38F9	EL297UH090XV60C*	29 400	1 470 \$
213360279	ADP	SL25XPV-036-230A**	LH35/38F9	EL297UH110XV48C*	29 600	1 480 \$
213360272	ADP	SL25XPV-036-230A**	LH35/38X9	EL297UH090XV60C*	29 400	1 470 \$
213360278	ADP	SL25XPV-036-230A**	LH35/38X9	EL297UH110XV48C*	29 600	1 480 \$
213361077	ADP	SL25XPV-048-230A**	L*42/60Z9	EL297UH090XV60C*	41 000	2 050 \$
213361089	ADP	SL25XPV-048-230A**	L*42/60Z9	EL297UH110XV60C*	41 000	2 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213361069	ADP	SL25XPV-048-230A**	LD42/61Y9	EL297UH090XV48C*	44 500	2 225 \$
213361075	ADP	SL25XPV-048-230A**	LD42/61Y9	EL297UH090XV60C*	44 500	2 225 \$
213361081	ADP	SL25XPV-048-230A**	LD42/61Y9	EL297UH110XV48C*	44 500	2 225 \$
213361087	ADP	SL25XPV-048-230A**	LD42/61Y9	EL297UH110XV60C*	44 500	2 225 \$
213361093	ADP	SL25XPV-048-230A**	LD42/61Y9	EL297UH135XV60D*	40 500	2 025 \$
213361068	ADP	SL25XPV-048-230A**	LD42/61Z9	EL297UH090XV48C*	44 500	2 225 \$
213361074	ADP	SL25XPV-048-230A**	LD42/61Z9	EL297UH090XV60C*	44 500	2 225 \$
213361080	ADP	SL25XPV-048-230A**	LD42/61Z9	EL297UH110XV48C*	44 500	2 225 \$
213361086	ADP	SL25XPV-048-230A**	LD42/61Z9	EL297UH110XV60C*	44 500	2 225 \$
213361092	ADP	SL25XPV-048-230A**	LD42/61Z9	EL297UH135XV60D*	40 500	2 025 \$
213361070	ADP	SL25XPV-048-230A**	LH40/61W9	EL297UH090XV48C*	44 500	2 225 \$
213361076	ADP	SL25XPV-048-230A**	LH40/61W9	EL297UH090XV60C*	44 500	2 225 \$
213361082	ADP	SL25XPV-048-230A**	LH40/61W9	EL297UH110XV48C*	44 500	2 225 \$
213361088	ADP	SL25XPV-048-230A**	LH40/61W9	EL297UH110XV60C*	44 500	2 225 \$
213361078	ADP	SL25XPV-048-230A**	LH42/62W9	EL297UH090XV60C*	41 000	2 050 \$
213361090	ADP	SL25XPV-048-230A**	LH42/62W9	EL297UH110XV60C*	41 000	2 050 \$
213361079	ADP	SL25XPV-048-230A**	LP42/62W9	EL297UH090XV60C*	41 000	2 050 \$
213361091	ADP	SL25XPV-048-230A**	LP42/62W9	EL297UH110XV60C*	41 000	2 050 \$
213361097	ADP	SL25XPV-060-230A**	L*42/60Z9	EL297UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
213361103	ADP	SL25XPV-060-230A**	L*42/60Z9	EL297UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
213361095	ADP	SL25XPV-060-230A**	LD42/61Y9	EL297UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
213361101	ADP	SL25XPV-060-230A**	LD42/61Y9	EL297UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
213361107	ADP	SL25XPV-060-230A**	LD42/61Y9	EL297UH135XV60D*	42 000	2 100 \$
213361094	ADP	SL25XPV-060-230A**	LD42/61Z9	EL297UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
213361100	ADP	SL25XPV-060-230A**	LD42/61Z9	EL297UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
213361106	ADP	SL25XPV-060-230A**	LD42/61Z9	EL297UH135XV60D*	42 000	2 100 \$
213361096	ADP	SL25XPV-060-230A**	LH40/61W9	EL297UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
213361102	ADP	SL25XPV-060-230A**	LH40/61W9	EL297UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
213361098	ADP	SL25XPV-060-230A**	LH42/62W9	EL297UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
213361104	ADP	SL25XPV-060-230A**	LH42/62W9	EL297UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
213361099	ADP	SL25XPV-060-230A**	LP42/62W9	EL297UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
213361105	ADP	SL25XPV-060-230A**	LP42/62W9	EL297UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
213249349	ADP	TU36-24WADU	*E32936+TD		14 000	700 \$
213370128	ADP	TU36-24WADU	*E33936		14 000	700 \$
213370119	ADP	TU36-24WADU	*E33936+TD		21 000	1 050 \$
213249352	ADP	TU36-24WADU	*E34936		21 000	1 050 \$
213249111	ADP	TU36-24WADU	*E34936+TD		14 000	700 \$
213370121	ADP	TU36-24WADU	*E35936		14 000	700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213370122	ADP	TU36-24WADU	*E35936+TD		21 000	1 050 \$
213249350	ADP	TU36-24WADU	*E7J936+TD		14 000	700 \$
213613882	ADP	TU36-24WADU	*G33936		21 000	1 050 \$
213249110	ADP	TU36-24WADU	*G33936+TD		14 000	700 \$
213249351	ADP	TU36-24WADU	*G34936		21 000	1 050 \$
213249112	ADP	TU36-24WADU	*G34936+TD		14 000	700 \$
213370129	ADP	TU36-24WADU	*G35936		14 000	700 \$
213370120	ADP	TU36-24WADU	*G35936+TD		21 000	1 050 \$
212693020	ADP	TU36-24WADU	HE34936		21 000	1 050 \$
212689688	ADP	TU36-24WADU	HE34936+TD		14 000	700 \$
212693015	ADP	TU36-24WADU	HG34936		21 000	1 050 \$
212693012	ADP	TU36-24WADU	HG34936+TD		14 000	700 \$
213613883	ADP	TU60-48WADU	*E49960		34 200	1 710 \$
213249109	ADP	TU60-48WADU	*E49960+TD		30 200	1 510 \$
213370123	ADP	TU60-48WADU	*E50960		30 200	1 510 \$
213370124	ADP	TU60-48WADU	*E50960+TD		34 200	1 710 \$
213370125	ADP	TU60-48WADU	*E51960		30 200	1 510 \$
213370126	ADP	TU60-48WADU	*E51960+TD		34 200	1 710 \$
213249354	ADP	TU60-48WADU	*E88960		34 200	1 710 \$
213249114	ADP	TU60-48WADU	*E88960+TD		30 200	1 510 \$
213249353	ADP	TU60-48WADU	*G52960		34 200	1 710 \$
213249113	ADP	TU60-48WADU	*G52960+TD		30 200	1 510 \$
212693034	ADP	TU60-48WADU	HE88960		34 200	1 710 \$
212693030	ADP	TU60-48WADU	HE88960+TD		30 200	1 510 \$
212693027	ADP	TU60-48WADU	HG52960		34 200	1 710 \$
212693023	ADP	TU60-48WADU	HG52960+TD		30 200	1 510 \$
213369592	ADP	WSEHV2436RA1-C	*E7J936		14 000	700 \$
213369593	ADP	WSEHV2436RA1-C	*E7J936+TD		21 000	1 050 \$
213369594	ADP	WSEHV2436RA1-C	*G33936		14 000	700 \$
213369595	ADP	WSEHV2436RA1-C	*G33936+TD		21 000	1 050 \$
213153598	ADP	WSEHV2436RA1-C	HG34936		21 000	1 050 \$
213153597	ADP	WSEHV2436RA1-C	HG34936+TD		14 000	700 \$
213369609	ADP	WSEHV2436RA1-N	*G33936		14 000	700 \$
213369610	ADP	WSEHV2436RA1-N	*G33936+TD		21 000	1 050 \$
213153602	ADP	WSEHV2436RA1-N	HG34936		21 000	1 050 \$
213153601	ADP	WSEHV2436RA1-N	HG34936+TD		14 000	700 \$
213613867	ADP	WSEHV4860RA1-C	*E49960		30 200	1 510 \$
213613868	ADP	WSEHV4860RA1-C	*E49960+TD		34 200	1 710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213613869	ADP	WSEHV4860RA1-C	*E50960		30 200	1 510 \$
213613870	ADP	WSEHV4860RA1-C	*E50960+TD		34 200	1 710 \$
213153600	ADP	WSEHV4860RA1-C	HG52960		34 200	1 710 \$
213153599	ADP	WSEHV4860RA1-C	HG52960+TD		30 200	1 510 \$
213613880	ADP	WSEHV4860RA1-N	*E49960		30 200	1 510 \$
213613881	ADP	WSEHV4860RA1-N	*E49960+TD		34 200	1 710 \$
213369611	ADP	WSEHV4860RA1-N	*E50960		30 200	1 510 \$
213369612	ADP	WSEHV4860RA1-N	*E50960+TD		34 200	1 710 \$
213250281	ADP	WSEHV4860RA1-N	*G52960		34 200	1 710 \$
213250280	ADP	WSEHV4860RA1-N	*G52960+TD		30 200	1 510 \$
213153604	ADP	WSEHV4860RA1-N	HG52960		34 200	1 710 \$
213153603	ADP	WSEHV4860RA1-N	HG52960+TD		30 200	1 510 \$
213769954	AI AIR CONDITIONING	A2MO22-18N1-M1H	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
213769953	AI AIR CONDITIONING	A2MO22-18N1-M1H	Unités avec conduits		16 000	800 \$
213769952	AI AIR CONDITIONING	A2MO22-18N1-M1H	Unités sans conduits		13 500	675 \$
213769957	AI AIR CONDITIONING	A3MO22-27N1-M1H	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 \$
213769956	AI AIR CONDITIONING	A3MO22-27N1-M1H	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
213769955	AI AIR CONDITIONING	A3MO22-27N1-M1H	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
213769960	AI AIR CONDITIONING	A4MO22-36N1-M1H	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 600	1 430 \$
213769959	AI AIR CONDITIONING	A4MO22-36N1-M1H	Unités avec conduits		30 000	1 500 \$
213769958	AI AIR CONDITIONING	A4MO22-36N1-M1H	Unités sans conduits		27 400	1 370 \$
213769963	AI AIR CONDITIONING	A5MO22-48N1-M1H	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
213769962	AI AIR CONDITIONING	A5MO22-48N1-M1H	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
213769961	AI AIR CONDITIONING	A5MO22-48N1-M1H	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
213769966	AI AIR CONDITIONING	A5MO22-55N1-M1H	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
213769965	AI AIR CONDITIONING	A5MO22-55N1-M1H	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
213769964	AI AIR CONDITIONING	A5MO22-55N1-M1H	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
213769928	AI AIR CONDITIONING	AO21-09N1-B1	AW21-09N1-B1		6 300	315 \$
213769930	AI AIR CONDITIONING	AO21-09N1-M1	AW21-09N1-M1		6 000	300 \$
213769929	AI AIR CONDITIONING	AO21-12N1-B1	AW21-12N1-B1		7 800	390 \$
213769931	AI AIR CONDITIONING	AO21-12N1-M1	AW21-12N1-M1		7 000	350 \$
213769932	AI AIR CONDITIONING	AO21-18N1-M1	AW21-18N1-M1		11 400	570 \$
213769933	AI AIR CONDITIONING	AO21-24N1-M1	AW21-24N1-M1		16 500	825 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213916359	AI AIR CONDITIONING	AO21-30N1-M1	AW21-30N1-M1-A		20 000	1 000 \$
213769935	AI AIR CONDITIONING	AO21-36N1-M1	AW21-36N1-M1		24 000	1 200 \$
213769936	AI AIR CONDITIONING	AO24-09N1-B1H	AW24-09N1-B1		5 900	295 \$
213769938	AI AIR CONDITIONING	AO24-09N1-M1H	AW25-09N1-M1		8 100	405 \$
213769937	AI AIR CONDITIONING	AO24-12N1-B1H	AW24-12N1-B1		8 900	445 \$
213769939	AI AIR CONDITIONING	AO24-12N1-M1H	AW25-12N1-M1		10 000	500 \$
213769940	AI AIR CONDITIONING	AO24-18N1-M1H	AW25-18N1-M1		14 100	705 \$
213769941	AI AIR CONDITIONING	AO24-24N1-M1H	AW25-24N1-M1		17 400	870 \$
213769942	AI AIR CONDITIONING	AO25-06N1-M1H	AW25-06N1-M1		7 500	375 \$
213927637	AI AIR CONDITIONING	AO25-09N1-B1H	AW25-09N1-B1		5 900	295 \$
213769943	AI AIR CONDITIONING	AO25-09N1-M1H	AW25-09N1-M1		9 300	465 \$
213927638	AI AIR CONDITIONING	AO25-12N1-B1H	AW25-12N1-B1		8 900	445 \$
213769944	AI AIR CONDITIONING	AO25-12N1-M1H	AW25-12N1-M1		10 300	515 \$
213769945	AI AIR CONDITIONING	AO25-18N1-M1H	AW25-18N1-M1		11 100	555 \$
213769946	AI AIR CONDITIONING	AO25-24N1-M1H	AW25-24N1-M1		18 900	945 \$
213769947	AI AIR CONDITIONING	AO29-09N1-M1H	AW29-09N1-M1		11 400	570 \$
213769948	AI AIR CONDITIONING	AO29-12N1-M1H	AW29-12N1-M1		11 400	570 \$
213769949	AI AIR CONDITIONING	AO29-18N1-M1H	AW29-18N1-M1		12 300	615 \$
213769950	AI AIR CONDITIONING	AO29-24N1-M1H	AW29-24N1-M1		21 200	1 060 \$
213769951	AI AIR CONDITIONING	AO29-33N1-M1H	AW29-33N1-M1		28 800	1 440 \$
213769922	AI AIR CONDITIONING	AUO18-18N1-M3H	AUH2-18N1-BM3E		13 500	675 \$
213769923	AI AIR CONDITIONING	AUO18-24N1-M3H	AUH2-24N1-BM3E		19 200	960 \$
213769924	AI AIR CONDITIONING	AUO18-30N1-M3H	AUH2-30N1-CM3E		21 000	1 050 \$
213769925	AI AIR CONDITIONING	AUO18-36N1-M3H	AUH2-36N1-CM3E		31 800	1 590 \$
213769926	AI AIR CONDITIONING	AUO18-48N1-M3H	AUH2-48N1-CM3E		36 000	1 800 \$
213769927	AI AIR CONDITIONING	AUO18-60N1-M3H	AUH2-60N1-DM3E		42 000	2 100 \$
208674956	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
208674955	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Unités avec conduits		14 800	740 \$
212432518	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Unités sans conduits		14 400	720 \$
208674958	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
208674957	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
212432519	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212432520	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-36K-208-230	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
208674962	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
208674961	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
212432521	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
208674964	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-115		8 900	445 \$
208674966	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-208-230		10 000	500 \$
208674967	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-18K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-18K-IDU-208-230		14 100	705 \$
208674968	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-24K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-24K-IDU-208-230		17 400	870 \$
208674970	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-36K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-36K-IDU-208-230		20 000	1 000 \$
208674963	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-115		5 900	295 \$
208674965	AIC TECHNOLOGIES	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-208-230		8 100	405 \$
209948208	AIRDACH	ACSH0920VM2-A	AIWH0900VM2-A		6 800	340 \$
213363365	AIRDACH	ACSH0924VM2-D	AICH0900VM1-D		7 500	375 \$
209948205	AIRDACH	ACSH0924VM2-D	AIWH0900VM2-D		8 300	415 \$
210476736	AIRDACH	ACSH1222VM2-D	AICH1200VM1-D		8 900	445 \$
209948209	AIRDACH	ACSH1222VM2-D	AIWH1200VM2-D		8 200	410 \$
210476737	AIRDACH	ACSH1823VM2-D	AICH1800VM1-D		12 000	600 \$
209948207	AIRDACH	ACSH1823VM2-D	AIWH1800VM2-D		14 000	700 \$
209948204	AIRDACH	ACSH2421VM2-D	AIWH2400VM2-D		18 000	900 \$
209948203	AIRDACH	ACSH3618VM2-D	AIWH3600VM2-D		24 000	1 200 \$
210474673	AIRDACH	AMSH1800VM1-D	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
210474672	AIRDACH	AMSH1800VM1-D	Unités avec conduits		14 800	740 \$
210474671	AIRDACH	AMSH1800VM1-D	Unités sans conduits		14 400	720 \$
210474676	AIRDACH	AMSH2700VM1-D	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
210474675	AIRDACH	AMSH2700VM1-D	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210474674	AIRDACH	AMSH2700VM1-D	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
210474677	AIRDACH	AMSH3600VM1-D	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
210474682	AIRDACH	AMSH4800VM1-D	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
210474680	AIRDACH	AMSH4800VM1-D	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
211034467	AirEase	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-*L		8 400	420 \$
208106724	AIREASE	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		8 400	420 \$
211034482	AirEase	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-*P		8 900	445 \$
211034476	AirEase	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-*P		9 300	465 \$
208106687	AIREASE	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		9 300	465 \$
211034469	AirEase	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-*P		9 000	450 \$
208106681	AIREASE	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		9 000	450 \$
208106799	AIREASE	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 \$
208106798	AIREASE	4DHP2S18M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208106797	AIREASE	4DHP2S18M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 \$
211034483	AirEase	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-*P		12 000	600 \$
208106685	AIREASE	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 \$
211034477	AirEase	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-*P		12 600	630 \$
208106688	AIREASE	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 600	630 \$
211034470	AirEase	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-*P		14 900	745 \$
208106682	AIREASE	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		14 900	745 \$
208106802	AIREASE	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 \$
208106801	AIREASE	4DHP2S24M-1P	Unités avec conduits		21 600	1 080 \$
208106800	AIREASE	4DHP2S24M-1P	Unités sans conduits		20 400	1 020 \$
211034484	AirEase	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-*P		19 000	950 \$
208106686	AIREASE	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 \$
211034478	AirEase	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-*P		20 000	1 000 \$
208106689	AIREASE	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 \$
211034471	AirEase	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-*P		16 200	810 \$
208106683	AIREASE	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		16 200	810 \$
208106805	AIREASE	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 \$
208106804	AIREASE	4DHP2S30M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208106803	AIREASE	4DHP2S30M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
211034472	AirEase	4DHP2S30S-1P	DWM230S4-*P		19 000	950 \$
208106806	AIREASE	4DHP2S36M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211034485	AirEase	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-*P		23 000	1 150 \$
208106762	AIREASE	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 \$
211034479	AirEase	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-*P		25 000	1 250 \$
208106764	AIREASE	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 \$
208106809	AirEase	4DHP2S48M-1P	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
211034486	AirEase	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-*P		30 000	1 500 \$
208106763	AIREASE	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 \$
211034480	AirEase	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-*P		34 000	1 700 \$
208106765	AIREASE	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 \$
211034481	AirEase	4DHPS209S-1P	D22C109S4-*P		7 500	375 \$
208106716	AIREASE	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		7 500	375 \$
211034475	AirEase	4DHPS209S-1P	DMD209S4-*P		7 700	385 \$
208106717	AIREASE	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		7 700	385 \$
211034468	AirEase	4DHPS209S-1P	DWM209S4-*P		8 500	425 \$
208106725	AIREASE	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		8 500	425 \$
211034487	AirEase	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-*L		6 300	315 \$
208106729	AIREASE	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 300	315 \$
211034489	AirEase	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-*P		6 000	300 \$
208106731	AIREASE	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 \$
211034488	AirEase	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-*L		7 800	390 \$
208106730	AIREASE	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 800	390 \$
211034490	AirEase	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-*P		7 000	350 \$
208106732	AIREASE	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 \$
211034491	AirEase	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-*P		11 400	570 \$
208106733	AIREASE	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 \$
211034492	AirEase	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-*P		16 500	825 \$
208106734	AIREASE	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		16 500	825 \$
210821868	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C18M*1P+TXV		15 400	770 \$
210821869	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C18M*4X		15 400	770 \$
210821870	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C24M*1P+TXV		16 100	805 \$
210821872	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C24M*4X		16 100	805 \$
210821452	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C36M*1P+TXV		22 400	1 120 \$
210821864	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5C36M*4X		22 400	1 120 \$
210821874	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5E30M*4X		15 900	795 \$
210821453	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5E36M*4X		22 200	1 110 \$
210821455	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5E42M*4X		22 000	1 100 \$
210821875	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5V18M*4X		15 900	795 \$
210821876	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5V24M*4X		16 100	805 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821877	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5V30M*4X		15 900	795 \$
210821457	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5V36M*4X		22 000	1 100 \$
210821458	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE5V42M*4X		22 200	1 110 \$
210821878	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7E18M*4X		15 400	770 \$
210821881	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7E30M*4X		16 200	810 \$
210821460	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7E36M*4X		23 400	1 170 \$
210821883	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7S24M*4X		15 200	760 \$
210821885	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7S30M*4X		16 000	800 \$
210821450	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7S36		22 600	1 130 \$
210821462	AIREASE	4SHP18LX136P	BCE7S42M*4X		22 400	1 120 \$
210821886	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 300	765 \$
210821887	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 200	760 \$
210821888	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 300	765 \$
210821890	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 100	755 \$
210821891	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	14 900	745 \$
210821893	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 400	770 \$
210821896	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	15 000	750 \$
210821898	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 000	750 \$
210821899	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 300	765 \$
210821901	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	15 300	765 \$
210821903	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 400	770 \$
210821905	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 300	765 \$
210821907	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 400	770 \$
210821908	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 400	770 \$
210821910	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 100	755 \$
210821911	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 000	750 \$
210821913	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 100	755 \$
210821914	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 100	755 \$
210821916	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	EFV08BCA	15 300	765 \$
210821917	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 200	760 \$
210821465	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	23 200	1 160 \$
210821467	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	23 200	1 160 \$
210821468	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	23 200	1 160 \$
210821470	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	23 200	1 160 \$
210821472	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	23 400	1 170 \$
210821473	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	23 400	1 170 \$
210821474	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	23 600	1 180 \$
210821476	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821477	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	23 200	1 160 \$
210821478	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	23 600	1 180 \$
210821480	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	23 200	1 160 \$
210821481	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	23 400	1 170 \$
210821482	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	23 400	1 170 \$
210821484	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	23 400	1 170 \$
210821486	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	23 600	1 180 \$
210821487	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	23 400	1 170 \$
210821489	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	23 400	1 170 \$
210821490	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	23 400	1 170 \$
210821492	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	23 000	1 150 \$
210821494	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	23 200	1 160 \$
210821495	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	23 200	1 160 \$
210821496	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	23 200	1 160 \$
210821498	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	23 200	1 160 \$
210821500	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 800	1 190 \$
210821502	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 800	1 190 \$
210821504	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	23 800	1 190 \$
210821505	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 800	1 190 \$
210821506	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	EFV12BCA	23 400	1 170 \$
210821508	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	23 400	1 170 \$
210821510	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	23 400	1 170 \$
210821511	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	23 200	1 160 \$
210821513	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	23 200	1 160 \$
210821514	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	23 400	1 170 \$
210821516	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	23 400	1 170 \$
210821517	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C12	23 600	1 180 \$
210821518	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C16	23 600	1 180 \$
210821522	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C16	23 600	1 180 \$
210821523	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	23 400	1 170 \$
210821525	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C12	23 600	1 180 \$
210821527	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C16	23 600	1 180 \$
210821528	AIREASE	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	EFV16CCA	23 200	1 160 \$
213270491	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V070A12	16 000	800 \$
210821958	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 800	790 \$
210821960	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 700	785 \$
210821963	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 800	790 \$
210821966	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821967	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	15 800	790 \$
210821969	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 800	790 \$
210821970	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	15 400	770 \$
213270492	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	15 600	780 \$
210821972	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 600	780 \$
210821974	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 800	790 \$
210821977	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 900	795 \$
210821979	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 800	790 \$
210821982	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	15 900	795 \$
210821983	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 900	795 \$
210821986	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 900	795 \$
210821988	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 600	780 \$
210821989	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 500	775 \$
210821991	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 500	775 \$
210821993	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 500	775 \$
210821994	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	EFV08BCA	15 900	795 \$
210821996	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 600	780 \$
210821535	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	22 600	1 130 \$
210821536	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	22 800	1 140 \$
210821538	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	23 000	1 150 \$
210821539	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	23 200	1 160 \$
210821540	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 600	1 130 \$
210821548	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	23 000	1 150 \$
210821550	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	23 000	1 150 \$
210821560	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 400	1 170 \$
210821561	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 200	1 160 \$
210821564	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	23 200	1 160 \$
210821567	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 200	1 160 \$
210821570	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 600	1 130 \$
210821574	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 600	1 130 \$
210821576	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 800	1 140 \$
210821579	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 600	1 130 \$
210821580	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 800	1 140 \$
210821581	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 800	1 140 \$
210821582	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 800	1 140 \$
210821584	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 600	1 130 \$
210821585	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 800	1 140 \$
210821587	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821589	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	22 200	1 110 \$
210821592	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	22 400	1 120 \$
210821593	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 400	1 120 \$
210821596	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 600	1 130 \$
210821597	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 600	1 130 \$
210821598	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 000	1 150 \$
210821601	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 000	1 150 \$
210821604	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 000	1 150 \$
210821606	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
210821607	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 600	1 130 \$
210821609	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 800	1 140 \$
210821610	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 600	1 130 \$
210821611	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 400	1 120 \$
210821613	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A95UH1E090C16	22 600	1 130 \$
210821616	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 600	1 130 \$
210821618	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 800	1 140 \$
210821620	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 800	1 140 \$
210821622	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 800	1 140 \$
210821624	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 800	1 140 \$
210821625	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 800	1 140 \$
210821626	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C12	22 800	1 140 \$
210821629	AIREASE	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	22 800	1 140 \$
213270493	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X24A+TDR	A80US2V070A12	16 000	800 \$
210822031	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	15 800	790 \$
210822032	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	15 700	785 \$
210822034	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	15 800	790 \$
210822036	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	15 600	780 \$
210822037	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	15 800	790 \$
210822040	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	15 800	790 \$
210822041	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80US2V060A12X	15 400	770 \$
213270494	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12	15 600	780 \$
210822043	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	15 600	780 \$
210822045	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	15 800	790 \$
210822049	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	15 900	795 \$
210822051	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	15 800	790 \$
210822054	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	15 900	795 \$
210822056	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	15 900	795 \$
210822058	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	15 900	795 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210822061	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	15 600	780 \$
210822062	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	15 500	775 \$
210822063	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	15 500	775 \$
210822065	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	15 500	775 \$
210822067	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	EFV08BCA	15 900	795 \$
210822068	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	EFV12BCA	15 600	780 \$
210821635	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80UH1E070A12	22 600	1 130 \$
210821637	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80UH2E045A12	22 800	1 140 \$
210821641	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80US2V060A12X	23 000	1 150 \$
210821644	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12L	23 200	1 160 \$
210821645	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80UH1E070B12	22 600	1 130 \$
210821654	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80US2V080B16X	23 000	1 150 \$
210821656	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16L	23 000	1 150 \$
210821676	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A96US2V045B12	23 400	1 170 \$
210821678	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A96US2V070B12	23 200	1 160 \$
210821680	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97US2V040B12X	23 200	1 160 \$
210821684	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97US2V060B12X	23 200	1 160 \$
210821686	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97USMV070B12	23 200	1 160 \$
210821690	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH1E070B12	22 600	1 130 \$
210821693	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH1E090B16	22 600	1 130 \$
210821694	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B12	22 800	1 140 \$
210821698	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B16	22 600	1 130 \$
210821699	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V080B16X	22 800	1 140 \$
210821701	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16	22 800	1 140 \$
210821702	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16L	22 800	1 140 \$
210821703	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E030B12	22 600	1 130 \$
210821705	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E045B12	22 800	1 140 \$
210821706	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E070B12	22 600	1 130 \$
210821708	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A95UH1E070B12	22 200	1 110 \$
210821712	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH1E045B12	22 400	1 120 \$
210821715	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH1E070B12	22 400	1 120 \$
210821717	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH2E045B12	22 600	1 130 \$
210821719	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH2E070B12	22 600	1 130 \$
210821722	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96US2V045B12	23 000	1 150 \$
210821724	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96US2V070B12	23 000	1 150 \$
210821726	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97US2V040B12X	23 000	1 150 \$
210821727	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97US2V060B12X	23 000	1 150 \$
210821728	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97USMV070B12	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821729	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	EFV12BCA	22 600	1 130 \$
210821731	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A80UH2E110C16	22 600	1 130 \$
210821732	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E090C12	22 800	1 140 \$
210821734	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E090C16	22 600	1 130 \$
210821735	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E110C16	22 400	1 120 \$
210821737	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A95UH1E090C16	22 600	1 130 \$
210821738	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96UH1E090C16	22 600	1 130 \$
210821740	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96UH2E090C16	22 800	1 140 \$
210821742	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C12	22 800	1 140 \$
210821743	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C16	22 800	1 140 \$
210821744	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V110C16	22 800	1 140 \$
210821746	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97US2V080C16X	22 800	1 140 \$
210821747	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C12	22 800	1 140 \$
210821749	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C16	22 800	1 140 \$
210821750	AIREASE	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	EFV16CCA	22 600	1 130 \$
210822069	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 700	785 \$
210822071	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 700	785 \$
210822073	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 700	785 \$
210822078	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 500	775 \$
210822080	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	15 400	770 \$
210822081	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 800	790 \$
210822085	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 500	775 \$
210822086	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 800	790 \$
210822087	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	15 800	790 \$
210822089	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 900	795 \$
210822090	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 800	790 \$
210822092	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	15 800	790 \$
210822093	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	15 900	795 \$
210822095	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 900	795 \$
210822096	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 900	795 \$
210822097	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 600	780 \$
210822098	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 500	775 \$
210822100	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 600	780 \$
210822101	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 600	780 \$
210822103	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	EFV08BCA	15 700	785 \$
210822104	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 600	780 \$
210821752	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 400	1 120 \$
210821754	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821756	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 400	1 120 \$
210821760	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 600	1 130 \$
210821763	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 600	1 130 \$
210821765	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 600	1 130 \$
210821766	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 800	1 140 \$
210821768	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 800	1 140 \$
210821771	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 600	1 130 \$
210821772	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 600	1 130 \$
210821775	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 600	1 130 \$
210821776	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	22 200	1 110 \$
210821779	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 400	1 120 \$
210821780	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 200	1 110 \$
210821783	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 400	1 120 \$
210821786	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 400	1 120 \$
210821789	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 000	1 150 \$
210821792	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 800	1 140 \$
210821795	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 800	1 140 \$
210821797	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 000	1 150 \$
210821800	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	EFV12BCA	22 600	1 130 \$
212607793	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	22 200	1 110 \$
212607794	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V090C20	22 200	1 110 \$
212607795	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	22 200	1 110 \$
212607796	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20	22 200	1 110 \$
212607797	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 200	1 110 \$
212607798	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 000	1 100 \$
212607752	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 000	1 100 \$
212607799	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A95UH1E090C16	22 000	1 100 \$
212607800	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 000	1 100 \$
212607801	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 200	1 110 \$
212607802	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 200	1 110 \$
212607803	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C20	22 200	1 110 \$
212607804	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 200	1 110 \$
212607805	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C20	22 200	1 110 \$
212607806	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 200	1 110 \$
212607807	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	22 200	1 110 \$
212607808	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C12	22 200	1 110 \$
212607809	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	22 200	1 110 \$
212607810	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C20	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212607811	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	22 200	1 110 \$
212607812	AIREASE	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	EFV16CCA	22 000	1 100 \$
210822107	AIREASE	4SHP18LX136P	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	15 600	780 \$
210821838	AIREASE	4SHP18LX136P	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	22 600	1 130 \$
210822140	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE5C48M*1P+TXV		31 600	1 580 \$
210822144	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 \$
210822147	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE5E48M*4X		31 600	1 580 \$
210822149	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE5V48M		31 400	1 570 \$
210821337	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE5V60M		38 500	1 925 \$
210822152	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE7E48M*4X		32 200	1 610 \$
210821339	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE7E60M - TXV		38 000	1 900 \$
210822154	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE7S48		32 800	1 640 \$
210821329	AIREASE	4SHP18LX160P	BCE7S60 - TXV		38 500	1 925 \$
210822176	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	30 200	1 510 \$
210822178	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	30 600	1 530 \$
210822180	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	30 400	1 520 \$
210822182	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	30 400	1 520 \$
210822183	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	30 400	1 520 \$
210822185	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	30 200	1 510 \$
210822187	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V110C20	30 600	1 530 \$
210822189	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	30 600	1 530 \$
210822191	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	30 400	1 520 \$
210822192	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	30 600	1 530 \$
210822194	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	30 600	1 530 \$
210822195	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V090C16	30 800	1 540 \$
210822198	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V090C20	30 800	1 540 \$
210822200	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V110C16	30 600	1 530 \$
210822203	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V110C20	30 800	1 540 \$
210822205	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	30 600	1 530 \$
210822207	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	30 600	1 530 \$
210822208	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV090C16	30 800	1 540 \$
210822209	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV090C20	30 800	1 540 \$
210822210	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV110C20	30 800	1 540 \$
210821341	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	38 000	1 900 \$
210821343	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	37 600	1 880 \$
210821344	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20*	37 800	1 890 \$
210821346	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	37 600	1 880 \$
210821348	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20*	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821349	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	38 000	1 900 \$
210821351	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	37 800	1 890 \$
210821353	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	37 800	1 890 \$
210821355	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	38 000	1 900 \$
210821357	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	38 000	1 900 \$
210821359	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	38 000	1 900 \$
210821361	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	38 000	1 900 \$
210821363	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	38 000	1 900 \$
210821365	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A80UH1E135D20	39 000	1 950 \$
210821367	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A80US2V135D20*	39 000	1 950 \$
210821369	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A96US2V135D20	39 000	1 950 \$
210821370	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A97USMV135D20	39 000	1 950 \$
210821372	AIREASE	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	EFV20DCA	39 000	1 950 \$
210822221	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E090C20	30 200	1 510 \$
210822222	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E100C20X	30 600	1 530 \$
210822223	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E110C20	30 400	1 520 \$
210822224	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH2E110C20	30 400	1 520 \$
210822225	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V080C20X	30 400	1 520 \$
210822226	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V100C20X	30 200	1 510 \$
210822228	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V110C20	30 600	1 530 \$
210822229	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V110C20L	30 600	1 530 \$
210822230	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A93UH1E110C20	30 400	1 520 \$
210822231	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96UH1E110C20	30 600	1 530 \$
210822232	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96UH2E110C20	30 600	1 530 \$
210822235	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V090C16	30 800	1 540 \$
210822236	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V090C20	30 800	1 540 \$
210822237	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V110C16	30 600	1 530 \$
210822238	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V110C20	30 800	1 540 \$
210822239	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97US2V080C16X	30 600	1 530 \$
210822241	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97US2V080C20X	30 600	1 530 \$
210822242	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV090C16	30 800	1 540 \$
210822243	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV090C20	30 800	1 540 \$
210822245	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV110C20	30 800	1 540 \$
210821373	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	38 000	1 900 \$
210821374	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	37 600	1 880 \$
210821377	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20*	37 800	1 890 \$
210821378	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	37 600	1 880 \$
210821380	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20*	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210821382	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	38 000	1 900 \$
210821384	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	37 800	1 890 \$
210821385	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	37 800	1 890 \$
210821387	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	38 000	1 900 \$
210821388	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	38 000	1 900 \$
210821389	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	38 000	1 900 \$
210821391	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	38 000	1 900 \$
210821395	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	38 000	1 900 \$
210821397	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A80UH1E135D20	39 000	1 950 \$
210821398	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A80US2V135D20*	39 000	1 950 \$
210821399	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A96US2V135D20	39 000	1 950 \$
210821402	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A97USMV135D20	39 000	1 950 \$
210821404	AIREASE	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	EFV20DCA	39 000	1 950 \$
210822254	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	31 000	1 550 \$
210822255	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20	31 200	1 560 \$
210822257	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	31 200	1 560 \$
210822262	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	31 400	1 570 \$
210822263	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C20	31 400	1 570 \$
210822265	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	31 400	1 570 \$
210822266	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C20	31 400	1 570 \$
210822267	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	31 200	1 560 \$
210822268	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	31 200	1 560 \$
210822271	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	31 400	1 570 \$
210822272	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C20	31 400	1 570 \$
210822273	AIREASE	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	31 400	1 570 \$
210821434	AIREASE	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A80DF1E110C20	38 000	1 900 \$
210821437	AIREASE	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 \$
210821439	AIREASE	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 \$
210821442	AIREASE	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 \$
210821444	AIREASE	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 \$
202760846	AIREASE	4SHP20LX124P	BCE7S24M		13 600	680 \$
202760848	AIREASE	4SHP20LX124P	BCE7S30M		14 000	700 \$
201848017	AIREASE	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	13 000	650 \$
201848018	AIREASE	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	13 000	650 \$
201848019	AIREASE	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	13 000	650 \$
201848023	AIREASE	4SHP20LX124P	EAC4X30B	A97USMV070B12	13 000	650 \$
201846632	AIREASE	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	14 400	720 \$
201846633	AIREASE	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201846634	AIREASE	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	14 400	720 \$
10077413	AIREASE	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V045B12	13 000	650 \$
10077414	AIREASE	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V070B12	13 000	650 \$
10616050	AIREASE	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A96DS2V045B12	14 700	735 \$
10616052	AIREASE	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A97DSMV070B12	14 700	735 \$
202760850	AIREASE	4SHP20LX136P	BCE7S42M		21 400	1 070 \$
201846649	AIREASE	4SHP20LX136P	EAH1P48C+H4TXV02	A96US2V090C12	21 600	1 080 \$
202760852	AIREASE	4SHP20LX148P	BCE7S60M		26 400	1 320 \$
201846651	AIREASE	4SHP20LX148P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	29 200	1 460 \$
202760854	AIREASE	4SHP20LX160P	BCE7S60M		36 200	1 810 \$
201846653	AIREASE	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A96US2V135D20	36 600	1 830 \$
201846654	AIREASE	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	36 600	1 830 \$
202483118	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V090C20	36 400	1 820 \$
202483116	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V110C20	36 400	1 820 \$
202483119	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV090C20	36 400	1 820 \$
202483115	AIREASE	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV110C20	36 400	1 820 \$
211709573	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5C24M*4X		14 700	735 \$
211709574	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5C30M*4X		14 900	745 \$
211729603	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5E24M		15 000	750 \$
211729604	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5E30M		14 500	725 \$
211709575	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5V24M*4X		14 900	745 \$
211709576	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE5V30M*4X		14 500	725 \$
211709577	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE7E18M*4X		14 100	705 \$
211709578	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE7E24M*4X		14 500	725 \$
211709579	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE7E30M*4X		14 300	715 \$
211709580	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	BCE7S24M*4X		14 400	720 \$
211709510	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	14 700	735 \$
211709514	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	14 200	710 \$
211709511	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	14 700	735 \$
211709515	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	14 500	725 \$
211709512	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	14 300	715 \$
211709513	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	14 700	735 \$
211709516	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	14 700	735 \$
211709517	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V070A12	14 700	735 \$
211709518	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	14 700	735 \$
211709526	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	14 500	725 \$
211709519	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	15 000	750 \$
211709527	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709520	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	14 700	735 \$
211709521	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	14 800	740 \$
211709534	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	14 800	740 \$
211709535	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B12	14 600	730 \$
211709536	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B16	14 600	730 \$
211709537	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	14 600	730 \$
211709528	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	14 800	740 \$
211709529	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	14 800	740 \$
211709530	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	14 700	735 \$
211709531	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	14 800	740 \$
211709532	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	14 800	740 \$
211709533	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	14 800	740 \$
211709522	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	14 800	740 \$
211709524	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	14 800	740 \$
211709523	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96US2V045B12	14 800	740 \$
211709525	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96US2V070B12	14 700	735 \$
211709538	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	14 700	735 \$
211709539	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	14 700	735 \$
211709540	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97USMV070B12	14 700	735 \$
211709541	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	14 200	710 \$
211709545	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	14 200	710 \$
211709542	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	14 200	710 \$
211709546	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	14 000	700 \$
211709543	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	13 900	695 \$
211709544	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	14 300	715 \$
211709547	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	14 200	710 \$
211709548	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	14 200	710 \$
211709549	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	14 200	710 \$
211709557	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	14 000	700 \$
211709550	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	14 500	725 \$
211709558	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	14 400	720 \$
211709551	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	14 300	715 \$
211709552	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	14 400	720 \$
211709565	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	14 300	715 \$
211709566	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	14 100	705 \$
211709567	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	14 100	705 \$
211709568	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	14 100	705 \$
211709559	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	13 800	690 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709560	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	14 300	715 \$
211709561	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	14 200	710 \$
211709562	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	13 900	695 \$
211709563	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	14 400	720 \$
211709564	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	14 400	720 \$
211709553	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	14 300	715 \$
211709555	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	14 300	715 \$
211709554	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	14 300	715 \$
211709556	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	14 200	710 \$
211709571	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	14 200	710 \$
211709569	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	14 200	710 \$
211709570	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	14 200	710 \$
211709572	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	14 200	710 \$
211709596	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E040A12X	14 700	735 \$
211709600	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E045A12	14 200	710 \$
211709597	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E060A12X	14 700	735 \$
211709601	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E070A12	14 500	725 \$
211709598	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH2E045A12	14 300	715 \$
211709599	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH2E070A12	14 700	735 \$
211709602	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V060A12X	14 700	735 \$
211709603	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V070A12	14 700	735 \$
211709604	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V070A12L	14 700	735 \$
211709612	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E070B12	14 500	725 \$
211709605	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E080B16X	15 000	750 \$
211709613	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E090B16	14 800	740 \$
211709606	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH2E090B12	14 700	735 \$
211709607	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH2E090B16	14 800	740 \$
211709620	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V080B16X	14 800	740 \$
211709621	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B12	14 600	730 \$
211709622	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B16	14 600	730 \$
211709623	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B16L	14 600	730 \$
211709614	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E030B12	14 800	740 \$
211709615	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E045B12	14 800	740 \$
211709616	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E070B12	14 700	735 \$
211709617	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E030B12	14 800	740 \$
211709618	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E045B12	14 800	740 \$
211709619	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E070B12	14 800	740 \$
211709608	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH2E045B12	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709610	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH2E070B12	14 800	740 \$
211709609	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96US2V045B12	14 800	740 \$
211709611	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96US2V070B12	14 700	735 \$
211709624	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97US2V040B12X	14 700	735 \$
211709625	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97US2V060B12X	14 700	735 \$
211709626	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97USMV070B12	14 700	735 \$
211709650	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	14 200	710 \$
211709654	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	14 200	710 \$
211709651	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	14 200	710 \$
211709655	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	14 000	700 \$
211709652	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	13 900	695 \$
211709653	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	14 300	715 \$
211709656	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V060A12X	14 200	710 \$
211709657	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12	14 200	710 \$
211709658	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12L	14 200	710 \$
211709634	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	14 000	700 \$
211709627	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E080B16X	14 500	725 \$
211709635	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E090B16	14 400	720 \$
211709628	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	14 300	715 \$
211709629	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B16	14 400	720 \$
211709642	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V080B16X	14 300	715 \$
211709643	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B12	14 100	705 \$
211709644	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16	14 100	705 \$
211709645	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16L	14 100	705 \$
211709636	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E030B12	13 800	690 \$
211709637	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	14 300	715 \$
211709638	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	14 200	710 \$
211709639	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E030B12	13 900	695 \$
211709640	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E045B12	14 400	720 \$
211709641	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	14 400	720 \$
211709630	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	14 300	715 \$
211709632	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	14 300	715 \$
211709631	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	14 300	715 \$
211709633	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	14 200	710 \$
211709648	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97DSMV070B12	14 200	710 \$
211709646	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	14 200	710 \$
211709647	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	14 200	710 \$
211709649	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97USMV070B12	14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709581	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DF1E045A12	14 900	745 \$
211709582	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DF1E070A12	14 900	745 \$
211709583	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DS2V070A12	15 000	750 \$
211709588	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	15 000	750 \$
211709589	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	15 100	755 \$
211709594	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	15 100	755 \$
211709590	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	14 900	745 \$
211709591	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	14 900	745 \$
211709592	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	15 000	750 \$
211709593	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	15 000	750 \$
211709584	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF2E045B12	14 900	745 \$
211709586	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	14 900	745 \$
211709585	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	15 000	750 \$
211709587	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	15 200	760 \$
211709595	AIREASE	4SHP22LX124P-**A	ED1P24B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	15 000	750 \$
211708568	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE5E36M		21 800	1 090 \$
211708569	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE5E42M		22 200	1 110 \$
211528568	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE5V36M*4X		22 200	1 110 \$
211528569	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE5V42M*4X		22 200	1 110 \$
211528570	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE7E36M*4X		23 000	1 150 \$
211528571	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE7E42M*4X		22 200	1 110 \$
211708566	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE7S36M*4X		22 800	1 140 \$
211528572	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	BCE7S42M*4X		22 800	1 140 \$
211528488	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 \$
211528492	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	21 400	1 070 \$
211528489	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 \$
211528493	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	21 600	1 080 \$
211528490	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	21 800	1 090 \$
211528491	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	21 800	1 090 \$
211528494	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	22 000	1 100 \$
211528495	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	22 000	1 100 \$
211528503	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528496	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	21 600	1 080 \$
211528504	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	21 600	1 080 \$
211528497	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	21 800	1 090 \$
211528498	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	21 600	1 080 \$
211528510	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 000	1 100 \$
211528511	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528512	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	21 800	1 090 \$
211528513	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	21 800	1 090 \$
211528505	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528506	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528507	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	21 800	1 090 \$
211528508	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528509	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528499	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	21 600	1 080 \$
211528501	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	21 600	1 080 \$
211528500	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 200	1 110 \$
211528502	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 000	1 100 \$
211528514	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 000	1 100 \$
211528515	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 200	1 110 \$
211528516	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 000	1 100 \$
211528517	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 \$
211528521	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	21 600	1 080 \$
211528518	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 \$
211528522	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	21 600	1 080 \$
211528519	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	21 800	1 090 \$
211528520	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	21 800	1 090 \$
211528523	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12	22 200	1 110 \$
211528524	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	22 200	1 110 \$
211528532	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528525	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 000	1 100 \$
211528533	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	21 600	1 080 \$
211528526	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	21 800	1 090 \$
211528527	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	21 400	1 070 \$
211528539	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 000	1 100 \$
211528540	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 000	1 100 \$
211528541	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 000	1 100 \$
211528542	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 000	1 100 \$
211528534	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528535	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528536	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	21 800	1 090 \$
211528537	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	21 600	1 080 \$
211528538	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528528	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	21 800	1 090 \$
211528530	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528529	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 200	1 110 \$
211528531	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 000	1 100 \$
211528543	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 000	1 100 \$
211528544	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 200	1 110 \$
211528545	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 000	1 100 \$
211528553	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528546	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 600	1 130 \$
211528554	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 \$
211528547	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 000	1 100 \$
211528548	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 000	1 100 \$
211528561	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 600	1 130 \$
211528562	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 400	1 120 \$
211528563	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 400	1 120 \$
211528564	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 400	1 120 \$
211528555	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 400	1 120 \$
211528556	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 400	1 120 \$
211528557	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528558	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 200	1 110 \$
211528559	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528560	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528549	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 400	1 120 \$
211528551	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 200	1 110 \$
211528550	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 600	1 130 \$
211528552	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 600	1 130 \$
211528565	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 600	1 130 \$
211528566	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 600	1 130 \$
211528567	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 600	1 130 \$
211804134	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 400	1 120 \$
211804135	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 400	1 120 \$
211804138	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 400	1 120 \$
211804142	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 400	1 120 \$
211804144	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C12	22 400	1 120 \$
211804145	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	22 400	1 120 \$
211804147	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	22 400	1 120 \$
211528684	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 \$
211528688	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	21 400	1 070 \$
211528685	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 \$
211528689	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528686	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	21 800	1 090 \$
211528687	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	21 800	1 090 \$
211528690	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12	22 000	1 100 \$
211528691	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12L	22 000	1 100 \$
211528699	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528692	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E080B16X	21 600	1 080 \$
211528700	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E090B16	21 600	1 080 \$
211528693	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	21 800	1 090 \$
211528694	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B16	21 600	1 080 \$
211528706	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V080B16X	22 000	1 100 \$
211528707	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B12	21 800	1 090 \$
211528708	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16	21 800	1 090 \$
211528709	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16L	21 800	1 090 \$
211528701	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528702	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528703	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	21 800	1 090 \$
211528704	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528705	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528695	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	21 600	1 080 \$
211528697	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	21 600	1 080 \$
211528696	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	22 200	1 110 \$
211528698	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	22 000	1 100 \$
211528710	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	22 000	1 100 \$
211528711	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	22 200	1 110 \$
211528712	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97USMV070B12	22 000	1 100 \$
211528713	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 \$
211528717	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E045A12	21 600	1 080 \$
211528714	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 \$
211528718	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E070A12	21 600	1 080 \$
211528715	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH2E045A12	21 800	1 090 \$
211528716	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH2E070A12	21 800	1 090 \$
211528719	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12	22 200	1 110 \$
211528720	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12L	22 200	1 110 \$
211528728	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528721	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E080B16X	22 000	1 100 \$
211528729	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E090B16	21 600	1 080 \$
211528722	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH2E090B12	21 800	1 090 \$
211528723	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH2E090B16	21 400	1 070 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528735	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V080B16X	22 000	1 100 \$
211528736	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B12	22 000	1 100 \$
211528737	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16	22 000	1 100 \$
211528738	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16L	22 000	1 100 \$
211528730	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528731	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528732	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E070B12	21 800	1 090 \$
211528733	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH1E030B12	21 600	1 080 \$
211528734	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528724	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH2E045B12	21 800	1 090 \$
211528726	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH2E070B12	21 600	1 080 \$
211528725	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96US2V045B12	22 200	1 110 \$
211528727	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96US2V070B12	22 000	1 100 \$
211528739	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A97US2V040B12X	22 000	1 100 \$
211528740	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A97US2V060B12X	22 200	1 110 \$
211528741	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A97USMV070B12	22 000	1 100 \$
211528749	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528742	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E080B16X	22 600	1 130 \$
211528750	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E090B16	22 200	1 110 \$
211528743	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B12	22 000	1 100 \$
211528744	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B16	22 000	1 100 \$
211528757	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V080B16X	22 600	1 130 \$
211528758	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B12	22 400	1 120 \$
211528759	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16	22 400	1 120 \$
211528760	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16L	22 400	1 120 \$
211528751	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E030B12	22 400	1 120 \$
211528752	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E045B12	22 400	1 120 \$
211528753	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528754	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E030B12	22 200	1 110 \$
211528755	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528756	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528745	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH2E045B12	22 400	1 120 \$
211528747	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96UH2E070B12	22 200	1 110 \$
211528746	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96US2V045B12	22 600	1 130 \$
211528748	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A96US2V070B12	22 600	1 130 \$
211528761	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A97US2V040B12X	22 600	1 130 \$
211528762	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A97US2V060B12X	22 600	1 130 \$
211528763	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48B+TDR	A97USMV070B12	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211804149	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C12	22 400	1 120 \$
211804150	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C16	22 400	1 120 \$
211804153	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V110C16	22 400	1 120 \$
211804157	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97US2V080C16X	22 400	1 120 \$
211804159	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C12	22 400	1 120 \$
211804160	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C16	22 400	1 120 \$
211804162	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV110C20	22 400	1 120 \$
211530159	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	22 600	1 130 \$
211528574	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	22 600	1 130 \$
211530160	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	22 600	1 130 \$
211528575	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	22 600	1 130 \$
211528573	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	23 000	1 150 \$
211530161	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	23 000	1 150 \$
211530162	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	23 200	1 160 \$
211530163	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	23 200	1 160 \$
211528582	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 400	1 120 \$
211528576	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 800	1 140 \$
211528583	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 \$
211528577	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 600	1 130 \$
211528578	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 600	1 130 \$
211528588	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 800	1 140 \$
211528589	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 800	1 140 \$
211528590	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 600	1 130 \$
211528591	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 600	1 130 \$
211530165	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 600	1 130 \$
211528584	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 600	1 130 \$
211528585	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 600	1 130 \$
211528586	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 400	1 120 \$
211528587	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 400	1 120 \$
211528579	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 600	1 130 \$
211528580	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 400	1 120 \$
211530164	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 000	1 150 \$
211528581	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 000	1 150 \$
211528592	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	23 000	1 150 \$
211528593	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 000	1 150 \$
211528594	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	23 000	1 150 \$
211528605	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	22 600	1 130 \$
211528595	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528606	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	22 600	1 130 \$
211528596	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 400	1 120 \$
211528597	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	22 800	1 140 \$
211528613	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	22 800	1 140 \$
211528614	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V090C20	22 800	1 140 \$
211528615	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	22 800	1 140 \$
211528616	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V110C20	22 800	1 140 \$
211528617	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	22 800	1 140 \$
211528607	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 800	1 140 \$
211528608	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 600	1 130 \$
211528609	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 600	1 130 \$
211528610	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	22 800	1 140 \$
211528611	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 800	1 140 \$
211528612	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	22 800	1 140 \$
211528598	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 600	1 130 \$
211528602	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	22 800	1 140 \$
211528599	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C12	23 000	1 150 \$
211528600	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C16	23 000	1 150 \$
211528601	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C20	22 800	1 140 \$
211528603	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C16	23 000	1 150 \$
211528604	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C20	22 800	1 140 \$
211528618	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 800	1 140 \$
211528619	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	23 000	1 150 \$
211528620	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C12	23 000	1 150 \$
211528621	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C16	23 000	1 150 \$
211528622	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C20	22 800	1 140 \$
211528623	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV110C20	22 800	1 140 \$
211528634	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	22 200	1 110 \$
211528624	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	22 400	1 120 \$
211528635	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	22 200	1 110 \$
211528625	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 000	1 100 \$
211528626	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	22 600	1 130 \$
211528642	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	22 400	1 120 \$
211528643	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V090C20	22 400	1 120 \$
211528644	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	22 400	1 120 \$
211528645	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V110C20	22 400	1 120 \$
211528646	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	22 400	1 120 \$
211528636	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528637	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 400	1 120 \$
211528638	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 200	1 110 \$
211528639	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	22 400	1 120 \$
211528640	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 400	1 120 \$
211528641	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	22 600	1 130 \$
211528627	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 200	1 110 \$
211528631	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	22 600	1 130 \$
211528628	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 600	1 130 \$
211528629	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 600	1 130 \$
211528630	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C20	22 600	1 130 \$
211528632	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 600	1 130 \$
211528633	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V110C20	22 400	1 120 \$
211528647	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 600	1 130 \$
211528653	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36A+TDR+TXV	A80DF1E070A12	22 800	1 140 \$
211528654	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36A+TDR+TXV	A80DS2V070A12	23 400	1 170 \$
211528658	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	22 600	1 130 \$
211528659	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	22 800	1 140 \$
211528664	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	23 200	1 160 \$
211528660	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	23 000	1 150 \$
211528661	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	23 000	1 150 \$
211528662	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	22 800	1 140 \$
211528663	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	23 200	1 160 \$
211528656	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	23 000	1 150 \$
211528655	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	23 400	1 170 \$
211528657	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	23 400	1 170 \$
211528665	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	23 200	1 160 \$
211528668	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A80DF1E110C20	22 800	1 140 \$
211528669	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A93DF1E090C16	22 800	1 140 \$
211528670	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF1E090C16	22 800	1 140 \$
211528671	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF1E110C20	23 000	1 150 \$
211528666	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF2E090C16	22 800	1 140 \$
211528667	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF2E110C20	23 000	1 150 \$
211528672	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A97DSMV090C16	23 400	1 170 \$
211528676	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	21 600	1 080 \$
211528677	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	21 400	1 070 \$
211528682	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	21 800	1 090 \$
211528678	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	21 800	1 090 \$
211528679	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528680	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	21 600	1 080 \$
211528681	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	21 800	1 090 \$
211528674	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	21 800	1 090 \$
211528673	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	22 000	1 100 \$
211528675	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	22 000	1 100 \$
211528683	AIREASE	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	21 800	1 090 \$
211530186	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE5C60M*4X		28 200	1 410 \$
211530187	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE5V48M*4X		28 600	1 430 \$
211530188	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE5V60M*4X		28 000	1 400 \$
211528876	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE7E48M*4X		27 800	1 390 \$
211528877	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE7E60M*4X		27 000	1 350 \$
211528878	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE7S48M*4X		28 400	1 420 \$
211699898	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	BCE7S60M*4X		27 200	1 360 \$
211528862	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 600	1 430 \$
211528854	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 800	1 440 \$
211528863	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 600	1 430 \$
211528855	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	28 400	1 420 \$
211528856	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 800	1 440 \$
211528866	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 800	1 440 \$
211528867	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	28 400	1 420 \$
211528868	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 800	1 440 \$
211528869	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 600	1 430 \$
211528870	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 600	1 430 \$
211528864	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 600	1 430 \$
211528865	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 800	1 440 \$
211528859	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 800	1 440 \$
211528857	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	29 000	1 450 \$
211528858	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	29 000	1 450 \$
211528860	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C16	29 000	1 450 \$
211528861	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 800	1 440 \$
211528871	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	29 000	1 450 \$
211528872	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	29 000	1 450 \$
211528873	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	29 000	1 450 \$
211528874	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 800	1 440 \$
211528875	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 800	1 440 \$
211528930	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E090C20	28 600	1 430 \$
211528922	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E100C20X	28 800	1 440 \$
211528931	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E110C20	28 600	1 430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528923	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C16	28 400	1 420 \$
211528924	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	28 800	1 440 \$
211528934	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	28 800	1 440 \$
211528935	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20	28 400	1 420 \$
211528936	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	28 800	1 440 \$
211528937	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20	28 600	1 430 \$
211528938	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	28 600	1 430 \$
211528932	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	28 600	1 430 \$
211528933	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH1E110C20	28 800	1 440 \$
211528927	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	28 800	1 440 \$
211528925	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C16	29 000	1 450 \$
211528926	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	29 000	1 450 \$
211528928	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C16	29 000	1 450 \$
211528929	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	28 800	1 440 \$
211528939	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C16X	29 000	1 450 \$
211528940	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	29 000	1 450 \$
211528941	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C16	29 000	1 450 \$
211528942	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	28 800	1 440 \$
211528943	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	28 800	1 440 \$
211528886	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 000	1 400 \$
211530192	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 400	1 420 \$
211528887	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 000	1 400 \$
211528879	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	27 800	1 390 \$
211528880	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 200	1 410 \$
211528890	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 200	1 410 \$
211528891	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V090C20	28 000	1 400 \$
211528892	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 400	1 420 \$
211528893	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 200	1 410 \$
211528894	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 200	1 410 \$
211530193	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	28 000	1 400 \$
211530194	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	27 800	1 390 \$
211528888	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 000	1 400 \$
211528889	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 200	1 410 \$
211528883	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 200	1 410 \$
211528881	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	28 600	1 430 \$
211528882	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C20	28 400	1 420 \$
211528884	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	28 600	1 430 \$
211528885	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 400	1 420 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528895	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	28 400	1 420 \$
211528896	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	28 400	1 420 \$
211528897	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	28 600	1 430 \$
211528898	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 400	1 420 \$
211528899	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 400	1 420 \$
211528900	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 000	1 400 \$
211528908	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 200	1 410 \$
211528909	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 000	1 400 \$
211528901	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	27 800	1 390 \$
211528902	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 000	1 400 \$
211528912	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 200	1 410 \$
211528913	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V090C20	27 800	1 390 \$
211528914	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 200	1 410 \$
211528915	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 200	1 410 \$
211528916	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 200	1 410 \$
211528910	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 000	1 400 \$
211528911	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 200	1 410 \$
211528905	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 200	1 410 \$
211528903	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V090C16	28 400	1 420 \$
211528904	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V090C20	28 400	1 420 \$
211528906	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V110C16	28 400	1 420 \$
211528907	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 200	1 410 \$
211528917	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	28 400	1 420 \$
211528918	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	28 400	1 420 \$
211528919	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV090C16	28 400	1 420 \$
211528920	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 200	1 410 \$
211528921	AIREASE	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 200	1 410 \$
211530245	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	BCE5C60M*4X		36 800	1 840 \$
211727078	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	BCE5E60M		36 800	1 840 \$
211530246	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	BCE5V60M*4X		37 200	1 860 \$
211529021	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	BCE7E60M*4X		37 000	1 850 \$
211727076	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	BCE7S60M*4X		37 000	1 850 \$
211804278	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	38 500	1 925 \$
211804274	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	38 500	1 925 \$
211804279	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	38 500	1 925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211804199	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	37 600	1 880 \$
211804201	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	38 000	1 900 \$
211804202	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	37 800	1 890 \$
211804203	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	38 000	1 900 \$
211804204	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	37 800	1 890 \$
211804205	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	37 800	1 890 \$
211804280	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	38 000	1 900 \$
211804281	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	38 000	1 900 \$
211804277	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	38 000	1 900 \$
211804275	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	38 500	1 925 \$
211804276	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	38 000	1 900 \$
211804200	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	38 000	1 900 \$
211804282	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	38 000	1 900 \$
211804283	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	38 500	1 925 \$
211804284	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	38 000	1 900 \$
211804206	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	38 000	1 900 \$
211528985	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	37 000	1 850 \$
211530234	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	38 000	1 900 \$
211530239	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211528983	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	37 200	1 860 \$
211528986	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	37 400	1 870 \$
211528987	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	37 400	1 870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528988	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	37 400	1 870 \$
211528989	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	37 400	1 870 \$
211528990	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	37 400	1 870 \$
211530240	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211530241	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211530237	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	37 800	1 890 \$
211530235	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	37 800	1 890 \$
211530236	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	37 600	1 880 \$
211530238	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C16	37 800	1 890 \$
211528984	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	37 400	1 870 \$
211530242	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	37 600	1 880 \$
211530243	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	37 800	1 890 \$
211530244	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	37 600	1 880 \$
211528991	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	37 400	1 870 \$
211804267	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E090C20	38 500	1 925 \$
211804263	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E100C20X	38 500	1 925 \$
211804268	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E110C20	38 500	1 925 \$
211804191	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH2E110C20	37 600	1 880 \$
211804193	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V080C20X	38 000	1 900 \$
211804194	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V090C20	37 800	1 890 \$
211804195	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V100C20X	38 000	1 900 \$
211804196	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V110C20	37 800	1 890 \$
211804197	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V110C20L	37 800	1 890 \$
211804269	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A93UH1E110C20	38 000	1 900 \$
211804270	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96UH1E110C20	38 000	1 900 \$
211804266	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96UH2E110C20	38 000	1 900 \$
211804264	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V090C16	38 500	1 925 \$
211804265	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V090C20	38 000	1 900 \$
211804192	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V110C20	38 000	1 900 \$
211804271	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97US2V080C20X	38 000	1 900 \$
211804272	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV090C16	38 500	1 925 \$
211804273	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV090C20	38 000	1 900 \$
211804198	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV110C20	38 000	1 900 \$
211529010	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E090C20	37 000	1 850 \$
211530252	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E100C20X	38 000	1 900 \$
211530257	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211529008	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	37 200	1 860 \$
211529011	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	37 400	1 870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211529012	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20	37 400	1 870 \$
211529013	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	37 400	1 870 \$
211529014	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20	37 400	1 870 \$
211529015	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	37 400	1 870 \$
211530258	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211530259	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211530255	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	37 800	1 890 \$
211530253	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C16	37 800	1 890 \$
211530254	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	37 600	1 880 \$
211530256	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C16	37 800	1 890 \$
211529009	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	37 400	1 870 \$
211530260	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	37 600	1 880 \$
211530261	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C16	37 800	1 890 \$
211530262	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	37 600	1 880 \$
211529016	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	37 400	1 870 \$
211530263	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A80UH1E135D20	37 800	1 890 \$
211529019	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A80US2V135D20	37 400	1 870 \$
211529018	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A96UH1E135D20	37 800	1 890 \$
211529017	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A96US2V135D20	37 600	1 880 \$
211529020	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A97USMV135D20	37 600	1 880 \$
211530248	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A80UH1E135D20	36 800	1 840 \$
211530250	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A80US2V135D20	36 200	1 810 \$
211530249	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A96UH1E135D20	36 600	1 830 \$
211530247	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A96US2V135D20	36 200	1 810 \$
211530251	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A97USMV135D20	36 400	1 820 \$
211528995	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A80DF1E110C20	37 600	1 880 \$
211528997	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A80DS2V110C20	38 000	1 900 \$
211528996	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DF1E110C20	38 500	1 925 \$
211528993	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DF2E110C20	38 000	1 900 \$
211528992	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 \$
211528994	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 \$
211528998	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 \$
211528999	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 \$
211529003	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A80DF1E110C20	37 600	1 880 \$
211529005	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A80DS2V110C20	38 000	1 900 \$
211529004	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DF1E110C20	38 500	1 925 \$
211529001	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DF2E110C20	38 000	1 900 \$
211529000	AIREASE	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211529002	AIREASE	4SHP22LX160P.**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 \$
211529006	AIREASE	4SHP22LX160P.**A	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 \$
211529007	AIREASE	4SHP22LX160P.**A	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 \$
207691846	AIRGREAN	AG-MO18IR410AH	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207691845	AIRGREAN	AG-MO18IR410AH	Unités sans conduits		14 400	720 \$
207691837	AIRGREAN	AG-MO30IR410AH	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207691836	AIRGREAN	AG-MO30IR410AH	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
207691842	AIRGREAN	AG-MO36IR410AH	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
207691839	AIRGREAN	AG-MO48IR410AH	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
213363373	AIRGREAN	AG-MO55IR410AH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
213363371	AIRGREAN	AG-MO55IR410AH	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
208119674	Airlux	AM2M18O/2022	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
208119673	Airlux	AM2M18O/2022	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208119672	Airlux	AM2M18O/2022	Unités sans conduits		14 400	720 \$
208119677	Airlux	AM3M27O/2022	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
208119676	Airlux	AM3M27O/2022	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208119675	Airlux	AM3M27O/2022	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
208119678	Airlux	AM4M36O/2022	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
213199196	AIRLUX	AM5M48O/2022	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
213199194	AIRLUX	AM5M48O/2022	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
203401048	Airlux	ASZ09O	AMM09I		6 400	320 \$
208119665	Airlux	ASZ09O/2022	AMD09I		7 700	385 \$
208119661	Airlux	ASZ09O/2022	AMM09I/2022		8 300	415 \$
208119670	Airlux	ASZ09O115/2022	ASZ09I115/2022		6 000	300 \$
208119666	Airlux	ASZ12O/2022	AMD12I		9 300	465 \$
208119662	Airlux	ASZ12O/2022	AMM12I/2022		8 200	410 \$
208119671	Airlux	ASZ12O115/2022	ASZ12I115/2022		8 400	420 \$
203401044	Airlux	ASZ18O	AMD18I		12 000	600 \$
203401047	Airlux	ASZ18O	AMM18I		10 400	520 \$
208119667	Airlux	ASZ18O/2022	AMD18I		12 600	630 \$
208119663	Airlux	ASZ18O/2022	AMM18I/2022		14 000	700 \$
203401043	Airlux	ASZ24O	AMD24I		16 000	800 \$
208119668	Airlux	ASZ24O/2022	AMD24I		20 000	1 000 \$
208119664	Airlux	ASZ24O/2022	AMM24I/2022		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203401050	Airlux	ASZ36O	AMD36I		27 600	1 380 \$
208119669	Airlux	ASZ36O/2022	AMD36I		25 000	1 250 \$
209049224	Airlux	ASZ48O/2022	AMD48I		34 000	1 700 \$
208447767	AIRQUEST	DLCERBH09AAJ	DLFEHBH09XAJ		6 300	315 \$
208447772	AIRQUEST	DLCERBH09AAK	DLFEHBH09XAK		6 000	300 \$
208447766	AIRQUEST	DLCERBH12AAJ	DLFEHBH12XAJ		7 800	390 \$
208447771	AIRQUEST	DLCERBH12AAK	DLFEHBH12XAK		7 000	350 \$
208447769	AIRQUEST	DLCERBH18AAK	DLFEHBH18XAK		11 400	570 \$
208447773	AIRQUEST	DLCERBH24AAK	DLFEHBH24XAK		16 500	825 \$
208447770	AIRQUEST	DLCERBH30AAK	DLFEHBH30XAK		20 000	1 000 \$
203966588	AIRQUEST	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
203966599	AIRQUEST	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
203966592	AIRQUEST	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
205767367	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188339	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188340	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188338	AIRQUEST	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767368	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188342	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188343	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188341	AIRQUEST	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826643	AIRQUEST	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826641	AIRQUEST	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826642	AIRQUEST	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643181	AIRQUEST	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
207643180	AIRQUEST	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207643179	AIRQUEST	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 \$
207643184	AIRQUEST	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 \$
207643183	AIRQUEST	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207643182	AIRQUEST	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 \$
207643193	AIRQUEST	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 \$
207643192	AIRQUEST	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207643191	AIRQUEST	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
207643190	AIRQUEST	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643189	AIRQUEST	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207643188	AIRQUEST	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
207643178	AIRQUEST	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
207643177	AIRQUEST	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207643176	AIRQUEST	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 \$
207643186	AIRQUEST	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207643196	AIRQUEST	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
207643195	AIRQUEST	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207643194	AIRQUEST	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
207614977	AIRQUEST	DLCPRBH09AAK	DLFPHBH09XAK		10 400	520 \$
207614978	AIRQUEST	DLCPRBH12AAK	DLFPHBH12XAK		10 400	520 \$
207826653	AIRQUEST	DLCPRBH18AAK	DLFPHBH18XAK		20 200	1 010 \$
206396159	AIRQUEST	DLCSTRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
205921381	AIRQUEST	DLCSTRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
206396162	AIRQUEST	DLCSTRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
207188932	AIRQUEST	DLCSR BH06AAK	DLFSHBH06XAK		7 500	375 \$
206350481	AIRQUEST	DLCSR BH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350482	AIRQUEST	DLCSR BH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361914	AIRQUEST	DLCSR BH09AAK	DLFSHBH09XAK		9 300	465 \$
206361913	AIRQUEST	DLCSR BH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 900	445 \$
206350483	AIRQUEST	DLCSR BH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350484	AIRQUEST	DLCSR BH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350485	AIRQUEST	DLCSR BH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396158	AIRQUEST	DLCSR BH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361915	AIRQUEST	DLCSR BH12AAK	DLFSHBH12XAK		10 300	515 \$
207826613	AIRQUEST	DLCSR BH18AAK	DLFSABH18X BK		12 000	600 \$
206350487	AIRQUEST	DLCSR BH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801577	AIRQUEST	DLCSR BH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350488	AIRQUEST	DLCSR BH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361916	AIRQUEST	DLCSR BH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207202520	AIRQUEST	DLCSR BH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202527	AIRQUEST	DLCSR BH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202530	AIRQUEST	DLCSR BH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207202538	AIRQUEST	DLCSR BH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207202542	AIRQUEST	DLCSR BH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202549	AIRQUEST	DLCSR BH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202552	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207202560	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207202566	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207202573	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207202579	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207202582	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202586	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202593	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207202597	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202604	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202521	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202543	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202567	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202577	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202587	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202598	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202522	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202528	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202531	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202536	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202539	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202544	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202550	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202553	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202558	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202561	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202568	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202574	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202578	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202583	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202588	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202594	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202599	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202605	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202523	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202529	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207202532	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207202540	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202545	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207202554	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207202562	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207202569	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202575	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207202580	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207202584	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202589	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202595	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207202600	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202606	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207202607	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207202524	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207202533	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207202546	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202555	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207202563	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207202570	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207202590	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207202601	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207202525	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202534	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202547	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202556	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202564	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202571	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202591	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202602	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202526	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202535	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202537	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202541	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202548	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202551	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202557	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202559	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202565	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202572	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202576	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202581	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207202585	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202592	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202596	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202603	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202518	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202519	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202516	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202515	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202171	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202517	AIRQUEST	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188344	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826612	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350489	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350490	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350491	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396163	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361917	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		18 900	945 \$
207098882	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207098887	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207098918	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207098923	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207098933	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207098948	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207098901	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 \$
207098927	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207098990	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207098952	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207098906	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207098974	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207098980	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207098998	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207098991	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207098985	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207098883	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207098888	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207098919	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098924	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207098934	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207098949	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207098960	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207098971	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207098894	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207098899	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207098931	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207098945	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207098993	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207098956	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207098910	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207098978	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207098984	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207098885	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207098892	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207098897	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207098903	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A*	15 400	770 \$
207098929	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207098943	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207098992	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207098954	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207098908	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207098965	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207098976	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207098982	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207098999	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207098986	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099006	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099000	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207098994	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207098987	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099001	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207098988	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207098881	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207098886	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207098917	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207098922	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098947	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207098890	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207098895	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207098900	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207098926	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207098995	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207098951	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207098905	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207098973	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207098979	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207098884	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207098889	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207098920	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207098925	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207098935	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207098950	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207098961	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207098972	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207098891	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207098896	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207098902	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207098928	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207098942	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207098996	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207098953	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207098907	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207098975	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207098981	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099002	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207098989	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207098893	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207098898	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207098904	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207098930	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207098944	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207098997	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207098955	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207098909	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098977	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207098983	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207098879	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207098878	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207098876	AIRQUEST	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
210819429	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 \$
207198938	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207198942	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207198951	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207198982	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207198940	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207198944	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207198949	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207198953	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207198955	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207198975	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207198983	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207198990	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207198957	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207198960	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207198962	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207198964	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207198966	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207198977	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207198984	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207198991	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207198946	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207198976	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207198992	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207198959	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207198968	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207198970	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207198973	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207198978	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207198985	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207198993	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207198995	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207198979	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207198994	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207198980	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207198996	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207198939	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207198943	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207198952	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207198986	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207198963	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207198941	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207198945	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207198950	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207198954	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207198956	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207198988	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207198997	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207198958	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207198961	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207198965	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207198967	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207198947	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207198948	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207198998	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207198969	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200377	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207198987	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207198999	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199001	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207198974	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207198981	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207198989	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199000	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207198933	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207198934	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207198937	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207198935	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198925	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207198936	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104328	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208102132	AIRQUEST	DLCSRBH30AAK11	DLFSHBH30XAK		20 000	1 000 \$
208104327	AIRQUEST	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852139	AIRQUEST	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
213353719	AIRQUEST	DLCURAH18AAK	F5MA4*24L*B*		11 600	580 \$
213607575	AIRQUEST	DLCURAH18AAK	FTMA4X24L0B*		11 600	580 \$
209852135	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
213372188	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	DLFULAH24XBK + CI		14 700	735 \$
211259889	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211259904	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211259998	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211259920	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211259731	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	12 600	630 \$
211260014	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977709	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 200	610 \$
212978225	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978744	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979944	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982375	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981823	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU1002120A*	12 200	610 \$
211259578	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412A*	12 300	615 \$
212969508	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412B*	12 300	615 \$
211259705	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211259718	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969968	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716B*	12 100	605 \$
211259746	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970849	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412B*	12 300	615 \$
211259787	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971437	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716B*	12 200	610 \$
211259967	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259982	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211259936	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211259950	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983253	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983629	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601412A*	12 100	605 \$
212984160	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984700	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259858	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211259797	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211259809	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211259822	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211259666	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988772	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0401712A*	12 100	605 \$
212989264	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0601716A*	12 100	605 \$
212985876	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986274	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401410A*	12 200	610 \$
212986658	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212986980	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0601412A*	12 100	605 \$
212987498	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259616	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972664	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211259628	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973014	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211259640	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973294	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412B*	12 100	605 \$
211259603	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601714A*	12 300	615 \$
211259652	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973654	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716B*	12 100	605 \$
211259834	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974616	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211259764	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975070	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211259845	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975378	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412B*	12 100	605 \$
211259875	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	12 300	615 \$
211259776	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975775	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716B*	12 100	605 \$
211260043	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211260029	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211260057	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211260187	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260230	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977721	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978237	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260070	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969518	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260110	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970861	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260217	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260203	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983639	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211260175	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211260124	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260140	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985886	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986286	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986990	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211260084	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972674	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260097	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973304	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211260155	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974629	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211260165	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975389	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211260534	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260548	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211260625	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260562	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211260376	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211260640	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977733	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978249	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978755	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979956	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982387	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981835	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211260243	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969528	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260353	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211260364	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212969978	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	12 300	615 \$
211260389	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970873	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260431	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971448	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211260602	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260614	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211260577	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211260590	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
212983264	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983649	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984172	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984712	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260508	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211260443	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260456	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211260469	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211260319	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988784	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	12 300	615 \$
212989276	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985896	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986298	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986670	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987000	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987510	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260275	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972684	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260286	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973024	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	12 300	615 \$
211260296	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973314	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	12 300	615 \$
211260264	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211260307	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973664	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	12 300	615 \$
211260484	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974642	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	12 300	615 \$
211260406	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601712A*	12 500	625 \$
212975081	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	12 300	615 \$
211260496	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975400	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	12 300	615 \$
211260522	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
213076386	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260419	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975788	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	12 300	615 \$
211260662	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	12 700	635 \$
211260651	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	12 700	635 \$
211260672	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	12 700	635 \$
211260978	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211260992	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211261106	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
211261007	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211260815	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	12 500	625 \$
211261149	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	12 600	630 \$
212977745	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 100	605 \$
212978261	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978766	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979968	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982399	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981847	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	12 100	605 \$
211260683	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	12 200	610 \$
212969538	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211260792	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211260804	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969988	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	12 000	600 \$
211260830	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970885	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211260873	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971459	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	12 100	605 \$
211261047	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261061	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211261021	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261034	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983275	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	12 100	605 \$
212983659	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	12 000	600 \$
212984184	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984724	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260951	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	12 400	620 \$
211260885	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	12 300	615 \$
211260898	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211260912	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260759	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988796	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	12 000	600 \$
212989288	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	12 000	600 \$
212985906	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986682	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212987010	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	12 000	600 \$
212987522	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260714	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972694	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211260725	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973034	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211260736	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	12 300	615 \$
212973324	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	12 000	600 \$
211260704	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	12 200	610 \$
211260746	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973674	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	12 000	600 \$
211260927	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974655	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211260847	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975092	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211260939	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	12 300	615 \$
212975411	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	12 000	600 \$
211260966	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	12 200	610 \$
211260861	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975801	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	12 000	600 \$
211261206	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211261181	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	12 500	625 \$
211261224	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	12 500	625 \$
211261430	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211261497	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977757	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978273	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211261243	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969548	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	12 400	620 \$
211261300	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970897	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	12 400	620 \$
211261475	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211261454	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983669	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	12 300	615 \$
211261408	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211261324	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261346	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985916	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986310	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987020	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211261262	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972704	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261279	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973334	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261368	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974668	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261388	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975422	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211261996	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211262022	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211262158	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211262049	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211261739	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
212977769	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978285	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
212978777	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979980	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982411	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981859	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211261519	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
211261701	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211261719	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212969998	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211261761	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
211261827	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971470	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211262116	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262137	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211262072	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262094	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983286	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983679	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984196	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984736	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	12 400	620 \$
211261949	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211261842	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261863	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211261890	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261646	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	12 300	615 \$
212988808	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989300	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985926	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986322	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986694	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987030	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987534	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	12 100	605 \$
211261572	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972714	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261590	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973044	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211261608	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973344	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261554	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211261626	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973684	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211261916	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974681	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261788	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975103	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211261932	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975433	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211261975	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211261810	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975814	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211262198	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	12 600	630 \$
211262180	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211262215	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211262421	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262488	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977781	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978299	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262234	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412A*	12 500	625 \$
212969558	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262289	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970909	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262466	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262445	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983689	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262399	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262312	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262334	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985936	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0261410A*	12 500	625 \$
212986334	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987040	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0601412A*	12 500	625 \$
211262251	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972724	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262269	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973354	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262358	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974694	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262378	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975444	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211262699	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262768	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977793	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978311	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262510	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969568	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262566	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970921	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262746	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262723	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983699	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262677	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262591	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262613	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985946	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986346	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987050	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211262528	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972734	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262546	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973364	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262636	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974707	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262657	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975455	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263295	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211263320	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211263484	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211263345	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211263031	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211263509	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977805	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978323	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978788	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979992	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982423	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981871	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	12 600	630 \$
211262790	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969578	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262971	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211262989	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212970008	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	12 500	625 \$
211263052	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970933	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211263121	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	12 300	615 \$
212971481	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211263438	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211263461	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211263370	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211263392	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
211263415	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	12 900	645 \$
212983297	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	12 400	620 \$
212983709	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984208	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984748	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211263248	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211263138	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263160	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211263182	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262916	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
211263009	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	12 900	645 \$
212988820	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	12 500	625 \$
212989312	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985956	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986358	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986706	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	12 500	625 \$
212987060	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987546	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211262844	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972744	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262862	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973054	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	12 500	625 \$
211262879	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973374	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262826	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211262897	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973694	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	12 500	625 \$
211263207	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974720	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211263080	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975114	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	12 500	625 \$
211263228	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975466	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263274	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	12 500	625 \$
211263102	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975827	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	12 500	625 \$
211263549	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	12 700	635 \$
211263530	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	12 800	640 \$
211263568	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	12 800	640 \$
211263781	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211263850	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977817	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978335	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211263586	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969588	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211263644	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970945	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211263827	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263806	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983720	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263758	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211263669	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211263692	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985966	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986370	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987070	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263604	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972754	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263623	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973384	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263717	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974733	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211263738	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975477	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264469	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211264494	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211264630	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211264517	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211264085	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211264654	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977829	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978347	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978799	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212980004	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982435	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981883	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211263873	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969598	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211264047	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264065	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970018	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211264107	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970957	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211264203	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971492	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211264586	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211264607	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211264542	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211264564	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983308	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983730	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984220	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984760	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	12 100	605 \$
211264425	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211264236	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211264271	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211264302	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211264002	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988832	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989324	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985976	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986382	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986718	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987080	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987558	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211263928	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972764	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263947	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973064	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211263964	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973394	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263910	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211263982	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973704	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211264366	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974746	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211264138	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975125	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211264403	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975488	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264449	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211264170	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975840	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211264692	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	12 600	630 \$
211264674	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	12 600	630 \$
211264710	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	12 600	630 \$
213353729	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	F5MA4*18L*A*		12 800	640 \$
213353739	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	F5MA4*24L*B*		12 500	625 \$
211264760	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FEM4P18**AL		12 300	615 \$
211264782	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FEM4P24**AL		12 300	615 \$
211264805	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FEM4X18**BL		12 300	615 \$
211264837	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FEM4X24**CL		12 100	605 \$
213249249	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		12 300	615 \$
211264736	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FJMA4*18L*A*		12 700	635 \$
211257336	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FJMA4*24L*B*		12 800	640 \$
211264968	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$
211264990	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211265012	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719728	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211264924	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$
211264946	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
213607590	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FTMA4X24L0B*		12 400	620 \$
211265033	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FVM4X24***L		12 400	620 \$
211264859	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FXM4X18**AL		12 300	615 \$
211264881	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FXM4X24**AL		12 400	620 \$
211264903	AIRQUEST	DLCURAH18ABK	FXM4X30**AL		12 400	620 \$
209852133	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
211635310	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635335	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977337	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977841	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211635230	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969608	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635261	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970969	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635323	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983319	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211635275	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985626	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212985986	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986730	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211635240	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972774	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635250	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973404	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635288	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974759	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211635299	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975499	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635441	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211635451	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211635604	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635617	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211635728	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211635630	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211635430	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211635643	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211635494	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635741	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977349	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977853	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978359	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
212978822	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979524	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
212981931	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981367	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211635347	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969618	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635461	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211635471	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970028	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635506	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970981	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635546	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971503	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635716	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211635656	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 900	995 \$
211635668	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635680	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983011	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983329	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983740	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984256	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211635357	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211635557	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211635692	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211635704	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211635418	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635482	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988424	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988844	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985636	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212985998	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986394	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212986740	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987090	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211635377	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972784	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635387	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212973074	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635397	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973414	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635367	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635407	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973714	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635570	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974772	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635523	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	20 000	1 000 \$
212975136	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635581	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975510	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635593	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211635535	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975853	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635762	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211635752	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	20 000	1 000 \$
211635772	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	20 400	1 020 \$
211635876	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635886	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636063	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
211636076	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 900	995 \$
211636199	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211636089	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211635865	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211636102	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
211635929	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211636212	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
212977361	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977865	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978370	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978834	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 600	980 \$
212979536	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981943	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981379	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211635782	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	20 000	1 000 \$
212969628	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211635896	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211635906	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970038	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211635941	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212970993	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211635981	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971514	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211636175	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	20 200	1 010 \$
211636187	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	19 800	990 \$
211636115	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	19 500	975 \$
211636127	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636139	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983022	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983339	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983752	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	19 600	980 \$
212984268	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211635792	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95CSU0601716A*	19 900	995 \$
211635992	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211636004	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636016	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	20 200	1 010 \$
211636151	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211636163	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211635853	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	19 600	980 \$
211635917	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	19 900	995 \$
212988436	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	19 700	985 \$
212988856	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	19 600	980 \$
212985646	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	19 700	985 \$
212986010	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	19 700	985 \$
212986406	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	19 900	995 \$
212986750	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987102	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	19 700	985 \$
211635812	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972794	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	19 700	985 \$
211635822	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	19 600	980 \$
212973084	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	19 800	990 \$
211635832	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	19 600	980 \$
212973424	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	19 600	980 \$
211635802	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211635842	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	19 900	995 \$
212973724	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636029	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974785	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211635958	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	19 600	980 \$
212975147	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	19 800	990 \$
211636040	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	19 600	980 \$
212975521	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	19 600	980 \$
211636052	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211635970	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	19 900	995 \$
212975866	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636233	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636223	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	19 700	985 \$
211636243	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211636333	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211636346	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977373	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977877	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211636253	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969638	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636284	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971005	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
212983349	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636298	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212985656	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986022	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986760	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636263	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972804	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636273	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973434	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636311	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974798	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636322	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975532	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636452	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636462	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211636627	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211636640	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211636751	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211636653	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211636441	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211636666	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636505	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211636764	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977385	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977889	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978381	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978846	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979548	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981955	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981391	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211636358	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969648	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636472	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636482	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970048	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211636517	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971017	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211636557	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971525	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211636739	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636679	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211636691	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636703	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983033	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983359	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983764	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984280	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636368	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636603	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211636568	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211636715	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211636727	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211636429	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636493	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988448	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988868	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985666	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986034	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986418	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986770	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987114	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636388	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972814	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636398	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973094	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636408	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973444	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636378	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636418	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973734	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636581	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974811	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636534	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975158	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211636592	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975543	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636616	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636546	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975879	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636785	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211636775	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211636795	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211636899	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636909	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637074	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211637087	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637210	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211637100	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
211636888	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637113	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636952	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637223	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977397	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977901	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
212978392	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978858	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979560	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981967	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981403	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211636805	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	19 700	985 \$
212969658	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636919	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636929	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970058	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636964	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971029	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211637004	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971536	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637186	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211637198	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	20 000	1 000 \$
211637126	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	19 700	985 \$
211637138	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637150	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983044	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983369	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983776	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984292	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636815	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637050	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211637015	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211637162	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637174	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211636876	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636940	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988460	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988880	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985676	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986046	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986430	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986780	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
212987126	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636835	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	19 800	990 \$
212972824	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636845	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973104	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636855	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973454	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636825	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636865	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973744	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637028	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	19 800	990 \$
212974824	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636981	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975169	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637039	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975554	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211637063	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636993	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975892	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637244	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211637234	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637254	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637379	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211637389	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637399	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211637409	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211637589	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637602	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
211637357	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637615	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211637628	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211637641	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211637654	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211637472	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637763	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
211637751	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978403	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978870	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979324	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979572	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980071	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 700	985 \$
212980368	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980769	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212981979	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982507	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981415	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637419	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	19 700	985 \$
211637429	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970068	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211637439	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637449	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970508	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211637533	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971547	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637487	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972090	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211637578	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972365	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211637739	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211637667	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637679	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211637691	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211637703	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983055	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983788	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984304	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984842	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985134	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211637264	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637274	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0802120A*	19 800	990 \$
211637284	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU1002122A*	19 700	985 \$
211637715	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637727	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637509	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211637345	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211637460	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988472	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988892	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989396	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075727	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076173	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986442	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987138	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987642	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211637324	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973114	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637294	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211637334	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973754	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637304	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974064	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637314	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	20 000	1 000 \$
212974284	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211637498	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975180	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637545	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637522	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975905	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637556	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976348	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637567	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976627	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211637369	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976950	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211637784	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	19 700	985 \$
211637804	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211637774	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637794	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637908	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637918	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211638207	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211637897	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637961	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211638220	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977409	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977913	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978414	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978882	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
212979584	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981991	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981427	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637814	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969668	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	19 700	985 \$
211637928	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211637938	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970078	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637973	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212971041	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	19 700	985 \$
211638013	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	19 900	995 \$
212971558	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	19 700	985 \$
211638183	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211638195	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	19 900	995 \$
212983066	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 800	990 \$
212983379	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983800	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	19 700	985 \$
212984316	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	19 900	995 \$
211637824	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211638024	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211638159	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638171	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637885	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	19 700	985 \$
211637949	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	20 000	1 000 \$
212988484	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988904	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	19 700	985 \$
212985686	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986058	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	19 800	990 \$
212986454	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986790	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987150	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
211637844	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972834	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 800	990 \$
211637854	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212973124	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637864	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	19 700	985 \$
212973464	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	19 700	985 \$
211637834	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637874	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212973764	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211638037	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974837	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211637990	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	20 200	1 010 \$
212975191	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211638048	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	19 700	985 \$
212975565	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638002	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	20 000	1 000 \$
212975918	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211638241	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	19 600	980 \$
211638231	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	19 800	990 \$
211638251	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211638376	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0401712A*	19 900	995 \$
211638386	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0601716A*	19 900	995 \$
211638396	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0802120A*	20 000	1 000 \$
211638406	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638598	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 800	990 \$
211638611	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211638354	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211638624	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 800	990 \$
211638637	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
211638650	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 200	1 010 \$
211638663	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 400	1 020 \$
211638469	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	19 600	980 \$
211638772	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
211638760	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	19 800	990 \$
212978425	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 600	980 \$
212978894	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 500	975 \$
212979334	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 600	980 \$
212979596	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212980082	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 600	980 \$
212980379	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 400	970 \$
212980781	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982003	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	19 500	975 \$
212982519	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	19 400	970 \$
212981439	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211638416	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	19 900	995 \$
211638426	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	19 700	985 \$
212970088	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	19 500	975 \$
211638436	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	20 200	1 010 \$
211638446	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	19 700	985 \$
212970518	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	19 800	990 \$
211638530	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971569	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211638484	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972101	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	19 800	990 \$
211638587	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	19 500	975 \$
212972377	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	19 600	980 \$
211638748	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	19 700	985 \$
211638676	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	19 900	995 \$
211638688	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	19 800	990 \$
211638700	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638712	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	20 200	1 010 \$
212983077	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983812	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	19 500	975 \$
212984328	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	19 400	970 \$
212984852	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985146	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	19 500	975 \$
211638261	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0601716A*	19 800	990 \$
211638271	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0802120A*	19 500	975 \$
211638281	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU1002122A*	19 400	970 \$
211638541	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211638724	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211638736	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211638506	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638342	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	19 500	975 \$
211638457	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	19 800	990 \$
212988496	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	19 600	980 \$
212988916	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	19 500	975 \$
212989408	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	19 400	970 \$
213075742	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	19 600	980 \$
213076182	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	19 900	995 \$
212986466	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	19 600	980 \$
212987162	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 600	980 \$
212987654	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	19 500	975 \$
211638321	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	19 500	975 \$
212973134	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	19 700	985 \$
211638291	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	19 900	995 \$
211638331	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	19 800	990 \$
212973774	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	19 700	985 \$
211638301	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	19 700	985 \$
212974074	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	19 600	980 \$
211638311	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974294	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211638495	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	19 500	975 \$
212975202	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	19 700	985 \$
211638554	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211638519	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	19 800	990 \$
212975931	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	19 700	985 \$
211638565	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	19 400	970 \$
212976363	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	19 600	980 \$
211638576	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	19 600	980 \$
212976640	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	19 400	970 \$
211638366	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	19 400	970 \$
212976960	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	19 700	985 \$
211638793	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	19 400	970 \$
211638813	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	20 200	1 010 \$
211638783	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	19 600	980 \$
211638803	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211638903	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211638928	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977421	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977925	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211638823	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969678	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638854	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971053	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638916	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983389	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638868	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985696	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986070	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986800	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638833	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972844	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638843	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973474	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638881	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974850	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638892	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975576	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639024	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211639034	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
211639176	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639189	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 400	1 020 \$
211639288	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211639202	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639013	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211639215	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211639077	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639301	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977433	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977937	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978436	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
212978906	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979608	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
212982015	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981451	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638940	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969688	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639044	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211639054	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970098	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	20 400	1 020 \$
211639089	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971065	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639118	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971580	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	20 200	1 010 \$
211639276	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639228	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639240	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211639252	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983088	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983399	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983824	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984340	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638950	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211639129	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639264	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211639001	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639065	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988508	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988928	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985706	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986082	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986478	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	20 400	1 020 \$
212986810	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987174	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638970	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972854	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
212973144	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211638980	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973484	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638960	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638990	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973784	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639142	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974863	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
212975213	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211639153	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975587	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639165	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639107	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975944	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639322	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211639312	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	20 200	1 010 \$
211639332	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	20 600	1 030 \$
211639422	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211639447	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977445	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977949	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211639342	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969698	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639373	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971077	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639435	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
212983409	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211639387	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985716	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986094	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986820	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
211639352	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972864	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639362	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973494	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639400	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974876	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639411	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975598	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639553	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639563	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211639728	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639741	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211639852	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211639754	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639542	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211639767	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211639606	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639865	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A*	20 600	1 030 \$
212977457	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977961	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978447	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978918	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979620	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982027	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981463	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639459	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969708	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639573	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211639583	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970108	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211639618	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971089	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639658	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971591	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211639840	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639780	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211639792	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639804	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983099	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983419	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983836	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984352	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639469	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211639704	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211639669	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211639816	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211639828	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639530	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211639594	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988520	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988940	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985726	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986106	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986490	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986830	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987186	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639489	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972874	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639499	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973154	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639509	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973504	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639479	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639519	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973794	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211639682	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974889	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639635	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601712A*	19 900	995 \$
212975224	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211639693	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975609	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639717	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639647	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975957	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211639886	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211639876	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211639896	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640468	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640478	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640488	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211640498	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211640678	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640691	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211640446	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640704	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211640717	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640730	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211640743	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211640561	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640852	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
211640840	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978469	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978942	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979344	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979644	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980093	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	20 000	1 000 \$
212980390	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980793	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982051	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982531	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981487	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211640508	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640518	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970128	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640528	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211640538	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970528	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211640622	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971613	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211640576	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972112	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640667	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972389	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211640828	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640756	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640768	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211640780	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211640792	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983121	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983860	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984376	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984862	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985158	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211640353	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640363	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0802120A*	19 900	995 \$
211640373	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU1002122A*	19 800	990 \$
211640804	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640816	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211640598	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211640434	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640549	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988544	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988964	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989420	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075757	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076191	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986514	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987210	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212987666	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211640413	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973174	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211640383	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211640423	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973814	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640393	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974084	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640403	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 900	995 \$
212974304	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211640587	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975246	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640634	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640611	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975983	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640645	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976377	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640656	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976653	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211640458	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976970	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211640873	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640893	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211640863	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640883	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640000	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640010	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640175	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211640188	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640299	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211640201	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639989	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640214	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640053	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640312	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977469	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977973	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978458	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978930	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979632	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982039	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981475	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639906	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969718	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211640020	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640030	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970118	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640065	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971101	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640105	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971602	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211640287	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640227	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211640239	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640251	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983110	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983429	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983848	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984364	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639916	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640151	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211640116	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211640263	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640275	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639977	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640041	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988532	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988952	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985736	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986118	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986502	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986840	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987198	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639936	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972884	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639946	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973164	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639956	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973514	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639926	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639966	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973804	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640129	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974902	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211640082	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975235	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640140	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975620	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211640164	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640094	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975970	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640333	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640323	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640343	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
213353749	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	F5MA4*24L*B*		20 400	1 020 \$
213353759	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	F5MA4*30L*B*		20 200	1 010 \$
211640904	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FEM4P30**AL		20 000	1 000 \$
211640917	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FEM4X24**CL		19 900	995 \$
211640930	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FEM4X30**BL		20 000	1 000 \$
213249260	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FEVA0024**+NAVA43601C K		20 000	1 000 \$
211616513	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FJMA4*24L*B*		20 200	1 010 \$
211640945	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FJMA4*30L*B*		20 000	1 000 \$
211640957	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$
211640969	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640981	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211640993	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$
211641005	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$
213607605	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FTMA4B36L0C*		20 200	1 010 \$
213607620	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FTMA4X24L0B*		20 400	1 020 \$
211641028	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FVM4X24***L		19 900	995 \$
211641017	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FVM4X36***L		20 000	1 000 \$
211641039	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FXM4X24**AL		20 000	1 000 \$
211641051	AIRQUEST	DLCURAH24AAK	FXM4X30**AL		20 200	1 010 \$
209852136	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	DLFUAH24XAK		19 200	960 \$
213372189	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372190	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XBX + CI		21 000	1 050 \$
211240321	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240355	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212977565	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978081	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 300	965 \$
211240228	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969728	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240256	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971113	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240344	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240333	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983509	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211240310	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240268	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240279	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
212985756	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986130	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986860	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
211240237	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972894	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240246	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973524	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240290	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974915	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240300	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975631	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240628	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240640	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211240753	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211240652	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211240441	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211240664	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211240499	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240765	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977577	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978093	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978623	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979122	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979812	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 400	970 \$
212982243	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981691	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211240366	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969738	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240469	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	19 400	970 \$
211240478	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	19 300	965 \$
212970138	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	19 400	970 \$
211240510	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971125	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240544	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	19 300	965 \$
212971624	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	19 400	970 \$
211240731	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240742	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	19 400	970 \$
211240676	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211240687	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	19 400	970 \$
211240698	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983132	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	19 500	975 \$
212983519	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984028	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984568	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	19 300	965 \$
211240607	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240554	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240565	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211240576	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
211240709	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211240720	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	19 700	985 \$
211240430	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240488	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988640	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989132	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985766	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986142	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986526	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	19 500	975 \$
212986870	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
212987366	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	19 400	970 \$
211240393	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972904	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240402	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	19 300	965 \$
212973184	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	19 500	975 \$
211240411	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973534	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240384	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211240420	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	19 400	970 \$
212973824	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211240587	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974928	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240524	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
212975257	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	19 500	975 \$
211240597	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975642	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240618	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076373	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211240534	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	19 400	970 \$
212975996	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211240784	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	19 200	960 \$
211240775	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	19 300	965 \$
211240793	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	19 500	975 \$
211241064	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
211241076	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 800	940 \$
211241189	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211241088	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
211241100	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211240935	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	18 600	930 \$
211241201	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977589	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978105	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 600	930 \$
212978634	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 600	930 \$
212979134	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979824	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 600	930 \$
212982255	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	18 600	930 \$
212981703	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	18 700	935 \$
211240802	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969748	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	18 500	925 \$
211240905	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	18 900	945 \$
211240914	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	18 700	935 \$
212970148	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	18 800	940 \$
211240946	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	18 800	940 \$
212971137	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	18 500	925 \$
211240980	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971635	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	18 600	930 \$
211241167	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	19 100	955 \$
211241178	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	18 800	940 \$
211241112	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	18 500	925 \$
211241123	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241134	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	18 800	940 \$
212983143	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212983529	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	18 800	940 \$
212984040	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984580	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	18 500	925 \$
211241001	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241012	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
211240866	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	18 600	930 \$
211240924	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	18 800	940 \$
212988652	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	18 700	935 \$
212989144	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	18 600	930 \$
212985776	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	18 700	935 \$
212986154	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986538	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	18 900	945 \$
212986880	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	18 700	935 \$
212987378	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	18 700	935 \$
211240829	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	18 800	940 \$
212972914	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	18 800	940 \$
211240838	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	18 600	930 \$
212973194	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	18 800	940 \$
211240847	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	18 600	930 \$
212973544	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	18 600	930 \$
211240820	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211240856	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	18 800	940 \$
212973834	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	18 800	940 \$
211241023	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	18 800	940 \$
212974941	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	18 700	935 \$
211240960	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	18 600	930 \$
212975268	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	18 800	940 \$
211241033	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	18 600	930 \$
212975653	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	18 600	930 \$
211241054	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	18 800	940 \$
211240970	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	18 800	940 \$
212976009	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	18 800	940 \$
211241220	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	18 600	930 \$
211241211	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	18 600	930 \$
211241229	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	19 000	950 \$
211241331	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241365	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
212977601	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978117	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211241238	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969758	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241266	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971149	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241354	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241343	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983539	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241320	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	19 600	980 \$
211241278	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241289	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985786	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	19 200	960 \$
212986166	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986890	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241247	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972924	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241256	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973554	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241300	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212974954	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241310	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975664	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241638	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
211241650	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211241763	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
211241662	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241451	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211241674	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241509	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241775	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977613	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978129	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212978645	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979146	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979836	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982267	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981715	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211241376	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969768	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241479	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211241488	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	19 100	955 \$
212970158	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211241520	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	19 200	960 \$
212971161	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241554	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971646	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211241741	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241752	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241686	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211241697	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 200	960 \$
211241708	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983154	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	19 300	965 \$
212983549	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984052	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984592	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241617	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211241564	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241575	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211241586	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211241719	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211241730	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211241440	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241498	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988664	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989156	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985796	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986178	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986550	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986900	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987390	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211241403	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972934	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241412	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973204	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241421	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973564	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241394	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241430	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	19 200	960 \$
212973844	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 100	955 \$
211241597	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212974967	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241534	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975279	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211241607	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975675	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241628	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241544	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 200	960 \$
212976022	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 100	955 \$
211241794	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211241785	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 000	950 \$
211241803	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242074	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211242086	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242199	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211242098	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241887	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242110	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241945	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242211	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977625	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978141	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978656	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979158	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979848	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982279	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 000	950 \$
212981727	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 000	950 \$
211241812	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	18 800	940 \$
212969778	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211241915	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	19 100	955 \$
211241924	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970168	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 000	950 \$
211241956	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971173	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211241990	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971657	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242177	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242188	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242122	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	18 800	940 \$
211242133	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242144	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983165	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983559	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984064	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984604	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
211242053	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211242000	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242011	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242022	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
211242155	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242166	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211241876	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211241934	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988676	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	19 100	955 \$
212989168	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985806	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986190	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986562	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986910	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987402	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241839	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972944	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241848	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	18 900	945 \$
212973214	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211241857	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	18 900	945 \$
212973574	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241830	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241866	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973854	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242033	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974980	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241970	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	18 900	945 \$
212975290	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242043	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	18 900	945 \$
212975686	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211242064	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241980	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976035	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242230	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242221	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242239	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242550	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242562	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211242332	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242574	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211242586	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211242598	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	19 200	960 \$
211242610	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211242435	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242710	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211242699	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978667	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979170	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979494	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
212979860	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980258	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 000	950 \$
212980577	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212980985	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 000	950 \$
212982291	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982699	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981739	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211242387	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211242396	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970178	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211242405	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211242414	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970538	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211242489	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971668	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242448	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972123	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211242540	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	18 900	945 \$
212972401	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	19 100	955 \$
211242688	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242622	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242633	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211242644	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242655	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983176	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984076	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984616	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
212985032	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985338	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211242499	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242666	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242677	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211242468	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242321	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242424	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988688	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 000	950 \$
212989180	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989600	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076093	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	19 100	955 \$
213076344	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 000	950 \$
212986574	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212987414	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 000	950 \$
212987798	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211242302	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973224	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211242275	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211242311	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973864	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242284	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974094	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	19 100	955 \$
211242293	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	18 900	945 \$
212974314	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 000	950 \$
211242458	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975301	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242510	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211242479	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976048	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242520	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976390	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	19 100	955 \$
211242530	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976666	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 000	950 \$
211242342	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212976980	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	19 100	955 \$
211242729	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242747	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	19 200	960 \$
211242720	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242738	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243018	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
211243030	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 900	945 \$
211243143	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211243042	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
211242831	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
211243054	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 000	950 \$
211242889	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	18 700	935 \$
211243155	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977637	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978153	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 700	935 \$
212978678	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 700	935 \$
212979182	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979872	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212982303	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	18 800	940 \$
212981751	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	18 800	940 \$
211242756	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	19 000	950 \$
212969788	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	18 700	935 \$
211242859	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	19 000	950 \$
211242868	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	18 800	940 \$
212970188	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	18 900	945 \$
211242900	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	18 900	945 \$
212971185	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	18 700	935 \$
211242934	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971679	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243121	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	19 200	960 \$
211243132	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	18 900	945 \$
211243066	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243077	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	18 900	945 \$
211243088	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	18 900	945 \$
212983187	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 000	950 \$
212983569	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 000	950 \$
212984088	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	18 900	945 \$
212984628	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	18 900	945 \$
211242944	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 300	965 \$
211242955	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
211242966	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243099	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
211242820	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	18 700	935 \$
211242878	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	18 900	945 \$
212988700	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	18 800	940 \$
212989192	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	18 900	945 \$
212985816	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	18 800	940 \$
212986202	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986586	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	19 000	950 \$
212986920	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	18 800	940 \$
212987426	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	18 800	940 \$
211242783	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972954	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 000	950 \$
211242792	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	19 100	955 \$
212973234	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211242801	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	18 700	935 \$
212973584	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	18 800	940 \$
211242774	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	19 000	950 \$
211242810	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	18 900	945 \$
212973874	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242977	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974993	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	18 800	940 \$
211242914	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	19 100	955 \$
212975312	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211242987	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	18 700	935 \$
212975697	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	18 800	940 \$
211243008	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242924	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	18 900	945 \$
212976061	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211243174	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	18 700	935 \$
211243165	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	18 800	940 \$
211243183	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243494	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 700	935 \$
211243506	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211243518	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	18 700	935 \$
211243530	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211243379	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243643	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	18 700	935 \$
212978689	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 500	925 \$
212979194	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979504	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	18 600	930 \$
212979884	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212980269	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	18 600	930 \$
212980588	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	18 600	930 \$
212980997	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	18 800	940 \$
212982315	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	18 700	935 \$
212982711	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	18 600	930 \$
212981763	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	18 600	930 \$
211243331	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211243340	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	18 600	930 \$
212970198	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	18 400	920 \$
211243358	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	18 600	930 \$
212970548	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	18 900	945 \$
211243433	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	18 600	930 \$
212971690	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243392	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	18 600	930 \$
212972134	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	18 900	945 \$
211243484	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	18 500	925 \$
212972413	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	18 800	940 \$
211243632	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	18 700	935 \$
211243566	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211243577	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	18 700	935 \$
212983198	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212984100	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984640	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	18 400	920 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985042	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	18 900	945 \$
212985350	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	18 700	935 \$
211243265	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243368	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	18 700	935 \$
212988712	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	18 600	930 \$
212989204	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	18 700	935 \$
212989612	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	18 600	930 \$
213076105	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	18 500	925 \$
213076353	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	18 700	935 \$
212986598	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	18 800	940 \$
212987438	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987810	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	18 700	935 \$
211243246	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	18 500	925 \$
212973244	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211243219	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	18 800	940 \$
211243255	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	18 700	935 \$
212973884	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	18 700	935 \$
211243228	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	18 600	930 \$
212974104	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	18 600	930 \$
211243237	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	18 500	925 \$
212974324	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	18 900	945 \$
211243402	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	18 500	925 \$
212975323	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211243454	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	18 700	935 \$
211243423	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	18 700	935 \$
212976074	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	18 700	935 \$
211243464	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	18 400	920 \$
212976403	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	18 600	930 \$
211243474	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	18 600	930 \$
212976679	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	18 600	930 \$
211243286	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	18 400	920 \$
212976990	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	18 600	930 \$
211243673	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	18 400	920 \$
211243664	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	18 500	925 \$
211243682	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	18 900	945 \$
211243793	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211243827	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
212977649	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978165	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211243700	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969798	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243728	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971197	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211243816	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211243805	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983579	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243782	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211243740	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211243751	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
212985826	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986214	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986930	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243709	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972964	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243718	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973594	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243762	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975006	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243772	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975708	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244100	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211244112	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211244225	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
211244124	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211243913	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211244136	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211243971	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211244237	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977661	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978177	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978700	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979206	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979896	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212982327	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981775	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211243838	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212969808	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243941	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	19 500	975 \$
211243950	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	19 400	970 \$
212970208	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211243982	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971209	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211244016	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	19 400	970 \$
212971701	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	19 500	975 \$
211244203	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211244214	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	19 500	975 \$
211244148	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
211244159	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	19 500	975 \$
211244170	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983209	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	19 600	980 \$
212983589	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984112	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984652	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211244079	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211244026	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211244037	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211244048	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
211244181	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	19 700	985 \$
211244192	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0801716A*	19 800	990 \$
211243902	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211243960	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988724	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989216	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985836	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986226	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986610	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	19 700	985 \$
212986940	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
212987450	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	19 500	975 \$
211243865	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972974	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243874	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	19 700	985 \$
212973254	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	19 600	980 \$
211243883	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973604	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243856	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211243892	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	19 500	975 \$
212973894	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211244059	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975019	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243996	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	19 700	985 \$
212975334	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	19 600	980 \$
211244069	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975719	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244090	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076399	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211244006	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	19 500	975 \$
212976087	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211244256	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	19 300	965 \$
211244247	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	19 400	970 \$
211244265	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	19 700	985 \$
211244367	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244401	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212977673	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 000	950 \$
212978189	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244274	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969818	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211244302	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971221	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211244390	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244379	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983599	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244356	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	19 500	975 \$
211244314	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244325	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985846	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986238	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986950	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244283	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972984	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244292	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973614	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 000	950 \$
211244336	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975032	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	19 100	955 \$
211244346	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975730	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 000	950 \$
211244674	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244686	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211244799	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244698	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244487	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211244710	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244545	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244811	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977685	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978201	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978711	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979218	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979908	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982339	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981787	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244412	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969828	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244515	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244524	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970218	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244556	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971233	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211244590	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971712	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211244777	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244788	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211244722	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211244733	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211244744	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983220	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983609	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984124	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984664	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211244653	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211244600	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244611	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211244622	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211244755	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211244766	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244476	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244534	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988736	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989228	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985856	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986250	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986622	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986960	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987462	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244439	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972994	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244448	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973264	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244457	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973624	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244430	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244466	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973904	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211244633	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975045	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211244570	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975345	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211244643	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975741	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211244664	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211244580	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976100	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211244830	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211244821	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211244839	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245586	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245598	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211245368	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245610	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245622	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211245634	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	19 300	965 \$
211245646	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211245471	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245746	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211245735	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978733	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979242	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979514	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	19 200	960 \$
212979932	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980280	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	19 100	955 \$
212980599	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212981009	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 100	955 \$
212982363	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982723	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981811	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211245423	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211245432	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970238	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211245441	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211245450	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970558	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211245525	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971734	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245484	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972145	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211245576	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 000	950 \$
212972425	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	19 200	960 \$
211245724	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245658	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245669	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211245680	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245691	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983242	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984148	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984688	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
212985052	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985362	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245535	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245702	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245713	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211245504	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245357	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245460	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988760	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989252	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989624	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076117	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	19 200	960 \$
213076362	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 100	955 \$
212986646	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212987486	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
212987822	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211245338	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973284	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211245311	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211245347	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973924	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245320	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974114	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	19 200	960 \$
211245329	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 000	950 \$
211245494	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975367	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245546	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245515	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976126	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245556	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976417	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	19 200	960 \$
211245566	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976692	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 100	955 \$
211245378	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212977000	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	19 200	960 \$
211245765	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245783	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	19 300	965 \$
211245756	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245774	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245110	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245122	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245235	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211245134	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244923	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245146	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244981	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245247	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977697	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978213	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978722	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979230	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979920	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982351	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981799	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244848	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969838	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244951	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244960	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970228	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244992	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971245	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211245026	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971723	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245213	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211245224	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245158	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211245169	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245180	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983231	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983619	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984136	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984676	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211245089	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211245036	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211245047	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245058	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211245191	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245202	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244912	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244970	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988748	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989240	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985866	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986262	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986634	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986970	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987474	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244875	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212973004	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244884	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973274	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244893	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973634	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244866	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244902	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973914	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245069	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975058	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211245006	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975356	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245079	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975752	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211245100	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245016	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976113	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245266	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245257	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245275	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
213353769	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	F5MA4*24L*B*		19 300	965 \$
213353779	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	F5MA4*30L*B*		19 100	955 \$
211245794	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
211245806	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FEM4X24**CL		19 000	950 \$
211245818	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
213249271	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		19 000	950 \$
211239223	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FJMA4*24L*B*		19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245917	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211245928	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$
211245939	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211245950	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211245961	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211245862	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211245873	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211245884	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211245895	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$
211245906	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
213607635	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FTMA4B36L0C*		19 100	955 \$
213607650	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FTMA4X24L0B*		19 300	965 \$
211245972	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FVM4X24***L		19 000	950 \$
211245982	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FVM4X36***L		19 000	950 \$
211245829	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FXM4X24**AL		19 100	955 \$
211245840	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FXM4X30**AL		19 100	955 \$
211245851	AIRQUEST	DLCURAH24ABK	FXM4X36**AL		18 500	925 \$
209852140	AIRQUEST	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
212982819	AIRQUEST	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	24 000	1 200 \$
212985122	AIRQUEST	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	24 000	1 200 \$
212974334	AIRQUEST	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	24 000	1 200 \$
213353789	AIRQUEST	DLCURAH30AAK	F5MA4*30L*B*		22 600	1 130 \$
213353799	AIRQUEST	DLCURAH30AAK	F5MA4*36L*B*		23 000	1 150 \$
213249282	AIRQUEST	DLCURAH30AAK	FEVA0036**+NAVA43601C K		22 800	1 140 \$
211606851	AIRQUEST	DLCURAH30AAK	FJMA4*30L*B*		22 800	1 140 \$
213607665	AIRQUEST	DLCURAH30AAK	FTMA4B36L0C*		23 000	1 150 \$
209852143	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
213372191	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	DLFULAH36XCX + CI		22 600	1 130 \$
211712051	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221675	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221707	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221715	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978978	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212981547	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211221723	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971745	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221739	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983449	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
211712039	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988988	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987222	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221787	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221795	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
211221803	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221811	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221819	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221843	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211221851	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977505	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978009	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978502	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212978990	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979680	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982111	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981559	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969868	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211712075	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211221835	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970258	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221859	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971281	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211221867	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971756	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221875	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211221883	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211221891	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983459	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983896	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984436	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211712064	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221907	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988556	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989000	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987234	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221899	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973944	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212976152	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712085	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211221947	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221955	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221963	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
211221971	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221979	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211221987	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211221996	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211222046	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222057	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211222066	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712108	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978513	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979002	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979424	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979692	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980181	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980500	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980901	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982123	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982615	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982927	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981571	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211222005	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211222015	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970268	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222025	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211222035	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970568	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222075	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971767	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222084	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972156	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222093	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972437	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222119	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222127	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222135	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222145	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983908	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984448	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984962	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985254	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222155	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211222163	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222195	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211222203	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712096	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988568	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989012	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989516	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076009	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987246	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987714	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988026	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222171	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973954	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222179	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974124	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222187	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974344	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976165	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222211	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976431	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222219	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976705	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211222227	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977010	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	23 600	1 180 \$
211222235	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211222243	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211222259	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211222267	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222275	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222299	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222307	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977517	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978021	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978524	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979014	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979704	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982135	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981583	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211222283	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969878	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222291	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712119	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970278	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222315	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971293	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222323	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971778	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222331	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211222339	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222347	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983469	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983920	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984460	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222355	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222371	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222379	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
212988580	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989024	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212987258	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222363	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973964	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222387	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976178	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222395	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712166	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211222435	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211222443	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222451	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222459	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222467	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211222475	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211222483	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
211222523	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222531	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A*	23 200	1 160 \$
211222539	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A*	23 400	1 170 \$
211712142	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	23 200	1 160 \$
212978535	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979026	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979434	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979716	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980192	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980511	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980913	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982147	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982627	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982939	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981595	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211222491	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211222499	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970288	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222507	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211222515	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970578	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222547	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971789	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222555	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972167	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222563	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972449	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222587	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222595	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222603	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211222611	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983932	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984472	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212984972	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985266	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211222619	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222627	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211712154	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222667	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222675	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712130	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988592	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989036	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989528	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076021	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
212987270	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212987726	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988038	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211222635	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222643	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973974	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222651	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974134	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222659	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974354	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222683	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976191	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222691	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976445	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222699	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976718	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222707	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977020	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211222715	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211222723	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
211712436	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211712231	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211712449	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712462	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211712475	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712488	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712501	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712330	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712586	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211712574	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712318	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978546	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979038	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979444	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979728	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980203	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980522	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980925	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982159	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982639	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982951	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981607	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211712253	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712263	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970298	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712273	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712283	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970588	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712380	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971800	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712345	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972178	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712425	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972461	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712514	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712526	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
211712538	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712550	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983944	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984484	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984982	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985278	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712562	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211712356	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712368	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712219	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712306	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712294	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988604	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212989048	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989540	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076033	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987282	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987738	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988050	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712178	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712208	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973984	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712188	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974144	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712198	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974364	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712392	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976204	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712403	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976459	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712414	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976731	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712243	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977030	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712607	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211712597	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712806	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712819	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712832	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712845	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	23 400	1 170 \$
211712858	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712871	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
211712884	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
211712933	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
211712944	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712711	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212979454	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980214	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980533	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980699	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	23 600	1 180 \$
212980937	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212981111	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
212981220	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
212981321	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
212982651	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982963	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
211712658	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712668	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970598	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712678	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	23 400	1 170 \$
211712688	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	23 400	1 170 \$
211712723	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972189	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712795	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972473	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712897	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712909	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712921	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	23 400	1 170 \$
212984992	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985290	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212985615	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	23 400	1 170 \$
211712737	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712749	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712699	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989552	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076045	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987750	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988062	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212988332	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212988414	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	23 600	1 180 \$
211712617	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974154	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712627	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974374	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712637	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974524	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712773	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	23 200	1 160 \$
212976473	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712784	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976744	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712648	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977040	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712762	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	23 400	1 170 \$
212977242	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712955	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	23 600	1 180 \$
211712965	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	23 600	1 180 \$
211713233	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211713246	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211713028	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211713259	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211713272	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211713285	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211713298	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211713311	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 400	1 170 \$
211713127	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713396	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211713384	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211713115	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212978557	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979050	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979464	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979740	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980225	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980544	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980949	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982171	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982663	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982975	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981619	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211713050	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211713060	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970308	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713070	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713080	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970608	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713177	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971811	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713142	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972200	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713222	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972485	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	23 200	1 160 \$
211713324	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	23 000	1 150 \$
211713336	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211713348	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713360	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983956	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984496	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212985002	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985302	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713372	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713153	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713165	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713016	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713103	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211713091	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988616	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989060	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989564	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076057	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987294	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987762	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988074	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211712975	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713005	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973994	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	23 200	1 160 \$
211712985	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974164	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211712995	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974384	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713189	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976217	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713200	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976487	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211713211	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976757	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713040	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977050	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211713417	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211713407	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
212978033	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
211713514	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713461	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713576	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978045	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978568	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979062	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979752	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981631	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969898	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970318	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713473	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971317	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713490	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971822	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713527	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713551	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983479	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989072	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987306	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713440	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974004	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976230	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211713916	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211713929	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713942	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
211713955	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211713821	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211714028	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
211714016	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978590	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979086	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979474	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
212979776	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212980236	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980555	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980961	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982675	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982987	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981655	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212970338	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713800	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	23 600	1 180 \$
212970618	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713859	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971844	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
212972211	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713892	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	23 600	1 180 \$
211713980	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713992	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
211714004	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
212984532	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985012	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985314	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713847	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
212989096	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989576	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076069	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212987330	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212988086	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713769	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974024	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212974174	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211713759	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212974394	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976256	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976501	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
212976770	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211713780	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977060	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211713676	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713620	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713738	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978057	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978579	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979074	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979764	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981643	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969908	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970328	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713633	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971329	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713651	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971833	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713689	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713713	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983489	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989084	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987318	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713598	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974014	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976243	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211714523	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714342	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714536	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211714549	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714562	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211714575	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211714588	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211714441	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714661	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211714649	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211714429	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978612	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979110	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979484	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979800	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980247	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980566	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980973	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982231	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982687	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982999	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981679	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211714364	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211714374	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970358	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714384	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211714394	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970628	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714479	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971866	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714456	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972222	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714512	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972509	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211714601	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714613	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714625	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714637	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212984016	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984556	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985022	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985326	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714467	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714330	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714417	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
211714405	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989120	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989588	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076081	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987354	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212987786	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988098	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714319	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974044	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714299	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974184	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714309	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974404	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976282	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714490	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976514	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714501	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976783	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211714354	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977070	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211714672	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211714168	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211714255	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	23 200	1 160 \$
211714181	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714072	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714194	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714116	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714268	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
212977553	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978069	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978601	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979098	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979788	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982219	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981667	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211714039	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969918	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714083	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211714093	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970348	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714128	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971341	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714145	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971855	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714207	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211714219	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714231	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
212983499	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212984004	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984544	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714243	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714060	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714104	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988628	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989108	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212985746	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0261410A*	23 600	1 180 \$
212986850	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212987342	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973644	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714049	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974034	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212975763	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714157	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976269	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714289	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211714279	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
213353809	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	F5MA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
213353819	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	F5MA4*36L*B*		23 600	1 180 \$
213249293	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		23 600	1 180 \$
211709686	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FJMA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
211714686	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FJMA4*36L*B*		23 400	1 170 \$
211222739	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211222747	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211222755	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211222763	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$
213607680	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FTMA4B36LOC*		23 600	1 180 \$
211222779	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FVM4X24***L		23 600	1 180 \$
211222771	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FVM4X36***L		23 400	1 170 \$
211274897	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FVM4X48***L		23 000	1 150 \$
211222787	AIRQUEST	DLCURAH30ABK	FXM4X36**AL		23 200	1 160 \$
209852141	AIRQUEST	DLCURAH36AAK	DLFUAH36XAK		20 400	1 020 \$
213353829	AIRQUEST	DLCURAH36AAK	F5MA4*36L*B*		21 200	1 060 \$
213353839	AIRQUEST	DLCURAH36AAK	F5MA4*42L*C*		21 200	1 060 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213607695	AIRQUEST	DLCURAH36AAK	FTMA4B36L0C*		21 200	1 060 \$
209852142	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	DLFUAH36XAK		30 400	1 520 \$
213372192	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213372193	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XCX + CI		33 000	1 650 \$
212382960	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 800	1 490 \$
212382973	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
212383060	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
212382986	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212382876	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212382999	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383073	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077818	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077867	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077915	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078036	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078258	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078952	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213078820	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212382845	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	29 600	1 480 \$
212969928	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382887	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212382897	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970368	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212382920	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	29 600	1 480 \$
213076410	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382937	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076466	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383012	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383024	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383036	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079336	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079376	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079510	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383048	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382908	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080503	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080647	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079954	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079994	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076887	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382855	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382865	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076927	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077290	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382949	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077335	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383094	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212383084	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226261	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
211226273	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383145	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383278	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
212383291	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383304	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
212383317	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211226285	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212383378	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212383366	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211226306	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077926	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078048	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078168	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078270	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078390	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078489	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078606	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078964	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079084	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079204	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078832	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226296	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212383178	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970378	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383188	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212383198	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970638	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383244	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076477	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383221	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076631	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383267	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076730	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211226328	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383330	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383342	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212383354	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211226338	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079388	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079522	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079642	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079732	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079839	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211226348	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226359	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383232	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211226370	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
211226380	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211226390	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212383167	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0802120A*	29 800	1 490 \$
212383209	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212383156	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080515	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080659	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080779	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075877	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076245	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080006	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080138	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080270	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080377	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212383104	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383134	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076937	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
212383114	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077037	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212383124	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077137	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
212383256	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077348	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226401	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077477	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211226411	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077588	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211226420	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077703	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211226429	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
211226438	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
211226447	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226456	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	29 600	1 480 \$
211226484	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
211226496	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 200	1 460 \$
211226508	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211226520	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211226531	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
212383390	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
213077831	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077879	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077937	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078060	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078282	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078976	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078844	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226542	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969938	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226551	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211226560	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970388	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226581	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076422	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226593	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076488	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226614	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226625	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211226636	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079346	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079400	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079534	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226658	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226696	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080527	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080671	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079964	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213080018	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226668	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213076897	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226677	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226686	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076947	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077301	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226707	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077361	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226716	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
211226725	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211226734	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211226792	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383402	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211226804	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211226816	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211226828	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211226840	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211226852	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211226900	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211226911	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211226922	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211226933	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077948	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078072	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078178	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078294	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078401	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078500	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078618	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078988	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079096	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079216	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078856	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211226863	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211226872	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970398	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211226881	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211226890	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970648	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226944	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076499	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
212383426	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076642	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226956	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076742	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211226993	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211227004	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211227015	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
212383437	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227025	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079412	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079546	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079652	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079744	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079848	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211227035	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227057	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227068	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227078	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212383414	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211227133	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227144	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211227154	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080539	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080683	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080791	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075889	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076254	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080030	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080150	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080282	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080386	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211227096	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211227105	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076957	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227114	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077047	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227123	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077147	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227174	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077374	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227184	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077488	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227194	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077601	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227203	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077713	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211227212	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211227221	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211227230	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211227239	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211227285	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
211227297	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211227309	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211227320	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227332	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211227344	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227356	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227368	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227427	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211227438	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227449	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077959	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078084	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078188	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078306	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078412	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078511	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078630	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079000	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079108	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079228	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078868	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227379	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211227388	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970408	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227397	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227406	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970658	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227460	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076510	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227472	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076653	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227482	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076754	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227510	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227521	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
211227532	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227543	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227553	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079426	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079558	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079662	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079756	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079857	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227563	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227574	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211227584	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227630	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
211227641	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211227652	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227662	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080551	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080695	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080803	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075901	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076263	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080042	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213080162	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080294	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080395	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227593	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227602	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076967	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227611	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077057	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227620	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077157	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227672	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
211227682	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077387	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227692	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077499	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227702	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077614	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227711	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077723	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211227720	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212383448	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211227729	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211227738	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211227766	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227778	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227790	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227802	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
211227814	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227826	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211227838	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
211227850	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227896	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227907	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078198	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078423	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078522	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078587	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
213078642	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078738	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 400	1 470 \$
213078768	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
213078790	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
213079120	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079240	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227859	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227868	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970668	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227877	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	29 400	1 470 \$
211227886	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211227918	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076664	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227928	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076766	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227958	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227969	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227979	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227989	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	29 400	1 470 \$
213079672	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079768	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079866	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079921	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	29 400	1 470 \$
211228000	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211228011	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211228021	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211228031	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1202422A*	29 600	1 480 \$
211228042	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1402422A*	29 600	1 480 \$
211228080	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211228091	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211228101	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080815	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213075913	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076272	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080174	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080306	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080404	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213080459	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213080483	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	29 400	1 470 \$
211228052	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077067	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228061	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077167	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228070	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077237	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228111	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077510	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228121	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077627	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228130	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077733	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211228140	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077795	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228149	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211228158	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	29 600	1 480 \$
211228167	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	29 400	1 470 \$
211228213	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228225	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383459	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211228237	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211228249	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211228261	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228273	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211228285	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211228333	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228344	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211228355	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228366	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077970	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078096	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078208	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078318	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078434	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078533	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078654	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213079012	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079132	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079252	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078880	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211228296	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211228305	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970418	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211228314	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228323	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970678	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228377	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076521	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228389	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076675	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228399	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076778	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211228436	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
212383471	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228447	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228458	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228468	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079438	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079570	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079682	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079780	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079875	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211228478	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211228500	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228511	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228521	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228576	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211228587	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211228598	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228608	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080563	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080707	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080827	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075925	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076281	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080054	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080186	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080318	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080413	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228539	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211228548	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076977	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228557	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077077	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228566	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077177	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228628	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077400	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228638	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077521	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228648	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077640	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228657	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077743	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211228666	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211228675	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211228684	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211228693	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211228739	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228751	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212383483	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
211228763	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211228775	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
211228787	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228799	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211228811	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211228859	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228870	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211228881	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228892	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212978480	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212978966	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
212979404	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212979656	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
212980159	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980478	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
213078666	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
212982087	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	28 800	1 440 \$
213079144	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079264	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
212981535	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228822	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	29 000	1 450 \$
211228831	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	29 000	1 450 \$
212970428	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228840	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228849	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970688	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228903	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
212971877	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228915	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972233	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228925	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076790	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211228962	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211228973	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228984	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211228995	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229005	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212983872	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0601714A*	29 000	1 450 \$
212984412	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212984942	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985230	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985508	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211229015	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229026	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0801716A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229037	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229048	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229058	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229113	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0601716A*	29 000	1 450 \$
211229124	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229135	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229145	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080575	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
212988976	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
212989492	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075937	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076290	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080066	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213080198	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988002	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988217	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213076867	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229076	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229085	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212974054	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229094	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077087	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229103	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212974414	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
213077268	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229155	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
212976301	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229165	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077532	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229175	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976796	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229184	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977080	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229193	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV098A12*	29 000	1 450 \$
211229202	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229211	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV098J12*	29 000	1 450 \$
211229220	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV112K14A	29 000	1 450 \$
211229248	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229260	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211229272	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211229284	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
211229296	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211229308	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	28 800	1 440 \$
211229320	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
211229332	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211229378	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211229389	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212979414	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212980170	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980489	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
212980690	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
213078678	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078748	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 000	1 450 \$
212981209	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
213078800	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 000	1 450 \$
212982603	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	28 800	1 440 \$
213079276	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
211229341	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211229350	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970698	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229359	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	28 800	1 440 \$
211229368	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	28 800	1 440 \$
211229400	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972244	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229410	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076802	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211229440	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211229451	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229461	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229471	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1202420A*	29 000	1 450 \$
212984952	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985242	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985517	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213079932	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	29 000	1 450 \$
211229482	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229493	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229503	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229513	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	29 200	1 460 \$
211229524	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	29 200	1 460 \$
211229562	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229573	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229583	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
212989504	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075949	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076299	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080210	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988014	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988226	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
212988320	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	29 000	1 450 \$
212988404	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	29 000	1 450 \$
211229534	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212974194	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229543	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077187	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229552	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	29 000	1 450 \$
213077247	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229593	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	28 800	1 440 \$
212976527	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229603	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976809	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229612	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977090	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229622	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	29 000	1 450 \$
212977254	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229631	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229640	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	29 200	1 460 \$
211229649	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	29 000	1 450 \$
212384015	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383779	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212384028	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
212384041	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212384054	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
212384067	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
212384153	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384141	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	29 800	1 490 \$
212383896	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
213077992	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078120	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078218	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
213078342	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213078445	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
213078544	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
213078690	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 600	1 480 \$
213079036	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213079156	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079288	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213078904	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383841	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970448	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212970708	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383946	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076543	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076686	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383991	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076814	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	29 600	1 480 \$
212384093	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212384105	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
212384117	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212384129	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383790	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
213079462	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079594	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079692	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213079792	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213079884	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
212383922	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212383934	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383800	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
212383872	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383810	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002122A*	29 800	1 490 \$
213080599	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080731	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080839	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213075961	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
213076308	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080090	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080222	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080330	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213080422	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
213076997	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383748	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077097	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383758	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077197	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	29 600	1 480 \$
213077426	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383969	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077543	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383980	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077653	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	29 600	1 480 \$
212383821	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077753	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	29 600	1 480 \$
212384194	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	29 800	1 490 \$
211230406	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211230418	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211230430	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211230442	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
211230454	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230466	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211230478	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
211230490	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211230536	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230547	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078248	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078478	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078577	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078596	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
213078726	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213078758	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
213078779	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
213078810	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079192	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079324	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
211230499	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230508	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970738	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230517	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	29 200	1 460 \$
211230526	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211230558	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076719	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230568	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076850	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230598	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230609	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230619	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230629	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1202420A*	29 200	1 460 \$
213079722	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079828	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079911	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213079943	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1202420A*	29 200	1 460 \$
211230640	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230651	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230661	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230671	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1202422A*	29 400	1 470 \$
211230682	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1402422A*	29 400	1 470 \$
211230720	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230731	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230741	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080875	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075997	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076335	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080258	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080366	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080449	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213080471	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213080493	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1402422A*	29 200	1 460 \$
211230692	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077127	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230701	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077227	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230710	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077257	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230751	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077576	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230761	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077692	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230770	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077783	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230780	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077807	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230789	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230798	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV154F20A	29 400	1 470 \$
211230807	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OMV154L20A	29 200	1 460 \$
212383525	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212383635	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383697	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077843	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077891	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
213077981	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078108	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078330	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213079024	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213078892	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212969948	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383546	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970438	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076434	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383586	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076532	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383648	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383660	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383672	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079356	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079450	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079582	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080587	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080719	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080078	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076987	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077413	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384601	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384614	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212384434	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212384627	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211229766	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211229778	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211229790	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
212384640	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212384725	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212384713	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
212384530	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078014	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078144	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078228	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078366	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078456	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078555	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078702	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079060	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079168	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079300	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078928	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229801	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384475	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970468	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384485	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212384495	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970718	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384568	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076565	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384545	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076697	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384590	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076826	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
212384653	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384665	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212384677	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212384689	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384445	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079486	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079618	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079702	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079804	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079893	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384701	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384556	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211229822	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384455	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
212384518	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212384506	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212384465	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080623	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080755	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080851	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075973	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076317	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080114	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080234	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080342	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080431	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384393	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384423	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077017	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384403	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077107	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212384413	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077207	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229833	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077452	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384579	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077554	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211229843	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077666	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229852	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077763	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
212384746	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212384766	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
212384736	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
212384756	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211229898	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 200	1 460 \$
211229910	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384777	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211229922	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211229934	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211229946	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211229958	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211229970	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230018	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0401712A*	29 600	1 480 \$
211230029	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211230040	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230051	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078025	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
213078156	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078238	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078378	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213078467	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078566	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078714	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213079072	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213079180	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079312	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213078940	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211229981	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211229990	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970478	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211229999	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230008	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970728	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230062	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076576	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230074	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076708	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230084	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076838	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230121	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384789	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230132	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230143	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230153	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079498	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079630	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079712	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079816	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079902	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211230163	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230174	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230185	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230196	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230206	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230261	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211230272	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230283	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230293	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080635	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080767	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080863	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075985	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076326	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080126	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080246	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080354	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080440	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213076877	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230224	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230233	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213077027	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230242	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077117	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230251	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077217	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
213077279	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230313	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077465	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230323	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077565	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230333	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077679	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230342	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077773	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230351	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211230360	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230369	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211230378	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
212384251	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
212384264	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384339	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
212384277	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384205	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
212384290	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
212384352	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
213077855	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077903	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213078003	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078132	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078354	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213079048	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078916	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229658	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969958	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212384216	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384226	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970458	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384237	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076446	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
211229670	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076554	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384303	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384315	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384327	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079366	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079474	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079606	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
211229689	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229736	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080611	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080743	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079984	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213080102	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076917	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229717	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229726	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077007	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077323	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229747	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077439	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
212384373	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212384363	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
212384383	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
213353847	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	F5MA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
213353857	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	F5MA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
211230817	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FEM4P42**AL		29 200	1 460 \$
211230828	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FEM4P48**AL		29 400	1 470 \$
211230840	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FEM4X42**BL		29 200	1 460 \$
211230852	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FEM4X48**BL		29 400	1 470 \$
213249337	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		29 400	1 470 \$
212390900	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FJMA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
212384829	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FJMA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
212384841	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$
211230863	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211230874	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211230885	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
213607725	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FTMA4B36L0C*		29 400	1 470 \$
213607740	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FTMA4B48L0C*		28 800	1 440 \$
212384853	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FVM4X36***L		29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230896	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FVM4X48***L		28 600	1 430 \$
211230906	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FXM4X36**AL		29 000	1 450 \$
211230917	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FXM4X42**AL		29 000	1 450 \$
211230928	AIRQUEST	DLCURAH36ABK	FXM4X48**AL		29 000	1 450 \$
209852134	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
212534310	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622687	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622700	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622627	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
211622749	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	32 600	1 630 \$
211622737	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979254	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
212980291	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980709	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981895	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	32 800	1 640 \$
212982447	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982735	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212981331	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212534350	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
211622616	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	33 000	1 650 \$
212970748	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622642	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	33 000	1 650 \$
212972255	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622676	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972521	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	32 800	1 640 \$
211622713	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622725	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622573	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984772	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985062	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212985373	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212534247	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534268	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212534371	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622653	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622583	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622605	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212989636	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987834	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988109	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622553	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622563	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212974424	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622665	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976822	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622594	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977100	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
212534501	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534523	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU1002120A*	32 600	1 630 \$
211622916	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622929	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622942	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
211622955	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	32 800	1 640 \$
211623004	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979264	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
212980027	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980302	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980609	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
212980721	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981021	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 600	1 630 \$
212981121	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	32 600	1 630 \$
212981231	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	32 600	1 630 \$
212982459	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982747	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622823	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
212970758	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622833	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	32 800	1 640 \$
212534565	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	32 400	1 620 \$
212534615	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	32 600	1 630 \$
212972266	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622905	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972533	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211622968	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622980	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622780	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984782	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985074	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985382	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212985527	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	32 800	1 640 \$
212534416	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534436	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
211622847	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622859	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622790	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212534671	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	32 600	1 630 \$
211622992	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622812	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212534481	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	32 600	1 630 \$
212989348	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
213075628	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
213076137	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987570	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	33 000	1 650 \$
212987846	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988118	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212988236	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	32 800	1 640 \$
212988344	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622760	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212534461	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974434	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622770	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	32 600	1 630 \$
212974534	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	32 800	1 640 \$
211622883	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622894	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976835	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622801	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977110	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
211622872	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	32 800	1 640 \$
212977266	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	32 800	1 640 \$
211623015	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	32 800	1 640 \$
211623025	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	32 600	1 630 \$
211623057	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
211623094	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	32 800	1 640 \$
211623035	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	32 400	1 620 \$
211623046	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623070	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623082	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
212535198	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212535644	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80CSU0401712A*	32 800	1 640 \$
211623249	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623262	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623178	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
212980049	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980745	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212982483	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
211623155	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623193	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623238	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
212972557	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211623275	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0801716A*	32 800	1 640 \$
211623287	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623299	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212984244	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	32 600	1 630 \$
212984802	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985098	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623204	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623166	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
211623134	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002122A*	33 000	1 650 \$
213076155	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987594	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623114	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212974224	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623216	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976560	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623227	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623516	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623535	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623571	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	33 200	1 660 \$
211623637	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	33 000	1 650 \$
211623648	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	32 400	1 620 \$
212980335	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
212981041	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 400	1 620 \$
211623385	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623395	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	32 600	1 630 \$
211623405	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	32 600	1 630 \$
211623428	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623485	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
211623601	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623613	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212535947	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	32 400	1 620 \$
212984812	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985110	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985409	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212985549	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	32 600	1 630 \$
211623416	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
213075678	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	32 600	1 630 \$
212987606	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212987882	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974234	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623332	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623342	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	32 400	1 620 \$
212974554	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	32 600	1 630 \$
211623463	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976571	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623474	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623452	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	32 600	1 630 \$
211623659	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	32 600	1 630 \$
211623669	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	32 400	1 620 \$
212536370	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	33 400	1 670 \$
213353865	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	F5MA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623685	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	FEM4X60**BL		32 600	1 630 \$
213249315	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	FEVA0048**+NAVA44801C K		33 000	1 650 \$
211622542	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	FJMA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623749	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	FJMA4*60L*D*		32 800	1 640 \$
213607755	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	FTMA4B48LOC*		32 800	1 640 \$
213607770	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	FTMA4B60L0D*		32 400	1 620 \$
211623724	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	FVM4X48***L		32 600	1 630 \$
211623735	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	FVM4X60***L		32 400	1 620 \$
211623700	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	FXM4X48**AL		32 600	1 630 \$
211623712	AIRQUEST	DLCURAH48AAK	FXM4X60**AL		32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209852138	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
213372194	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	DLFULAH48XCX + CI		32 000	1 600 \$
211657271	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657284	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657333	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	31 400	1 570 \$
211657321	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
212979354	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980104	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980401	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980805	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212982063	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	31 400	1 570 \$
212982543	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982831	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
212981499	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
211657211	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
212970798	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657249	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	31 400	1 570 \$
212972310	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657260	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972581	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	31 400	1 570 \$
211657297	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657309	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657158	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984388	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	31 400	1 570 \$
212984872	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985170	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212985436	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657225	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657237	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657168	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657200	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657178	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989432	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075773	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076200	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987918	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988172	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657138	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657148	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212974474	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
212976887	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657189	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977170	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657552	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657565	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
211657578	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657591	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 400	1 570 \$
211657604	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
211657665	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
211657468	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	31 400	1 570 \$
212979364	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980115	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980412	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980645	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 200	1 560 \$
212980817	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212981061	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 200	1 560 \$
212981165	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
212981271	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 200	1 560 \$
212982555	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982843	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
211657427	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
211657437	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	31 400	1 570 \$
212970808	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657447	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	31 400	1 570 \$
211657457	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	31 200	1 560 \$
211657480	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	31 400	1 570 \$
212972321	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657541	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972593	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211657617	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657629	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657374	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984882	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985182	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212985445	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
212985571	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657494	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657506	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657384	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657641	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	31 200	1 560 \$
211657653	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657416	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657394	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989444	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075790	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076209	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987930	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988181	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
212988284	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212988374	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657344	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212974244	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657354	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212974484	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657364	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212974574	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	31 400	1 570 \$
212976582	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657530	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	31 400	1 570 \$
212976900	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657405	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977180	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657519	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	31 400	1 570 \$
212977302	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	31 400	1 570 \$
211657682	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	31 400	1 570 \$
211657701	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	31 400	1 570 \$
211658155	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658181	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658194	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
211658207	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658268	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ESU0802120A	30 800	1 540 \$
212979374	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
212980126	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	30 800	1 540 \$
212980423	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980654	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980829	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981071	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	30 800	1 540 \$
212981176	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	30 800	1 540 \$
212981281	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	30 800	1 540 \$
212982567	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0601716A*	30 800	1 540 \$
212982855	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212970818	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211657927	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
211657947	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 800	1 540 \$
212972332	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658134	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972605	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122B*	30 800	1 540 \$
211658220	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658232	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211657780	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
212984892	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985194	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002120A*	30 800	1 540 \$
212985454	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985582	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658044	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211657801	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
211658244	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1202422A*	30 800	1 540 \$
211658256	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657866	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU0802120A*	31 000	1 550 \$
211657821	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU1002122A*	30 800	1 540 \$
213075808	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076218	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002122A*	30 800	1 540 \$
212987678	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212987942	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988190	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988296	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988384	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657721	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212974494	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657760	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974584	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658091	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658113	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976913	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657843	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
212977190	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122B*	30 800	1 540 \$
211658069	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422A*	31 000	1 550 \$
212977314	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658279	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OLV154F20A	31 000	1 550 \$
211658289	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
211658320	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
211658489	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658502	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658395	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	31 200	1 560 \$
211658551	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0601716A	31 000	1 550 \$
211658539	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
212978954	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
212979384	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980137	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980434	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980841	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 000	1 550 \$
212982075	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0401712A*	31 000	1 550 \$
212982579	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982867	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212981511	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
211658374	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	31 200	1 560 \$
211658384	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970828	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658445	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
211658410	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972343	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658478	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972617	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211658515	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658527	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658331	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984400	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	31 200	1 560 \$
212984902	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985206	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985463	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658421	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658433	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658341	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658363	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
212989468	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075825	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002120A*	31 200	1 560 \$
213076227	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987690	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987954	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988199	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658299	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974264	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658309	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974504	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658456	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976604	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658467	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976926	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658352	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977200	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658781	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658794	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 400	1 570 \$
211658807	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658820	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
211658833	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658882	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	31 400	1 570 \$
211658893	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
211658686	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU1002120A*	31 000	1 550 \$
212979394	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980148	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980445	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980663	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
212980853	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981081	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 000	1 550 \$
212981187	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
212981291	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 000	1 550 \$
212982591	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982879	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
211658645	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658655	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970838	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658665	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	31 200	1 560 \$
211658675	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
211658698	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972354	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658770	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972629	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122B*	31 000	1 550 \$
211274968	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658846	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658592	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984912	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985218	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985472	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985593	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658712	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658724	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658602	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658858	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1202422A*	31 000	1 550 \$
211658870	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658634	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
211658612	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002122A*	31 000	1 550 \$
212989480	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075841	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076236	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987702	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987966	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988208	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988308	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988394	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658562	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974274	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658572	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974514	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658582	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974594	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658748	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976615	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658759	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976939	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658623	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977210	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658737	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	31 200	1 560 \$
212977326	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658904	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	31 200	1 560 \$
211658914	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	31 000	1 550 \$
213353875	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	F5MA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274980	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	FEM4X60**BL		31 200	1 560 \$
213249326	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	FEVA0048**+NAVA44801C K		31 400	1 570 \$
211274947	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	FJMA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274996	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	FJMA4*60L*D*		31 000	1 550 \$
213607785	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	FTMA4B48L0C*		31 400	1 570 \$
213607800	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	FTMA4B60L0D*		30 800	1 540 \$
211275007	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	FVM4X48***L		31 200	1 560 \$
211275017	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	FVM4X60***L		30 800	1 540 \$
211275027	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	FXM4X48**AL		31 200	1 560 \$
211275038	AIRQUEST	DLCURAH48ABK	FXM4X60**AL		30 800	1 540 \$
209852137	AIRQUEST	DLCURAH60AAK	DLFUAH60XAK		37 000	1 850 \$
213372195	AIRQUEST	DLCURAH60ABK	DLFULAH60XDX + CI		37 000	1 850 \$
213353885	AIRQUEST	DLCURAH60ABK	F5MA4*60L*D*		37 800	1 890 \$
213607815	AIRQUEST	DLCURAH60ABK	FTMA4B60L0D*		37 400	1 870 \$
211289630	AIRQUEST	DLCURAH60ABK	FVM4X60***L		37 800	1 890 \$
206765548	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
206765557	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206767197	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206766034	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
206767544	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
206767553	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473120	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210473241	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210473098	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210473109	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473230	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210473219	AIRQUEST	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
206773038	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206773047	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	32 000	1 600 \$
206773056	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771255	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771354	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771273	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773421	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773430	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 800	1 590 \$
206771345	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771327	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773101	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773110	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 800	1 590 \$
206773128	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771624	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771723	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771642	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773475	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773484	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 600	1 580 \$
206771714	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771696	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773137	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
206773146	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 600	1 580 \$
206773164	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 600	1 580 \$
206771759	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 600	1 580 \$
206771858	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 400	1 570 \$
206771777	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206773502	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773511	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771849	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771831	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206773182	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
206771894	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206771903	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 400	1 570 \$
206773520	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773529	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771957	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771912	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 400	1 570 \$
206771975	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 600	1 580 \$
206771930	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206771939	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 400	1 570 \$
210470257	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470268	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210470279	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 000	1 550 \$
210470235	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 000	1 550 \$
210470246	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 000	1 550 \$
210470345	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470290	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 000	1 550 \$
210470312	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470323	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470400	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
210470411	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 400	1 570 \$
210470422	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
210470433	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 400	1 570 \$
210470499	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 200	1 560 \$
210470444	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470378	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470389	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470488	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470466	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470543	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470554	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470565	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 200	1 560 \$
210470521	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470532	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470631	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470576	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470653	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 400	1 570 \$
210470598	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470609	AIRQUEST	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210457418	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	30 600	1 530 \$
210457495	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457517	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	30 400	1 520 \$
210457544	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457462	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457533	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457821	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457832	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210457843	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	30 200	1 510 \$
210457854	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457901	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210457867	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457754	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210457721	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	30 200	1 510 \$
210457732	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210457890	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458056	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210458067	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	30 400	1 520 \$
210457766	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210458133	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458210	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458221	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458232	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458259	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458166	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458155	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458177	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458270	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458348	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458248	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458536	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458436	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458469	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458749	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458594	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458481	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210459003	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210459014	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459025	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210459036	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210459083	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459049	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210458892	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210458936	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458903	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210458914	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210459227	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210459072	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210459238	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210459249	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210458948	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210459793	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210459693	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459726	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210460006	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459851	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210459738	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210460238	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210460249	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460260	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210460307	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460138	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460171	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460459	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460296	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460480	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460501	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210460860	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460871	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210461026	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210461037	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	30 200	1 510 \$
210461048	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 200	1 510 \$
210461059	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210460959	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210460970	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210460982	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461404	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461415	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461451	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210461428	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461282	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461293	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461304	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210461595	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210461617	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461327	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461794	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461805	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461816	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	30 400	1 520 \$
210461827	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210461838	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461727	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461738	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210461749	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	30 600	1 530 \$
210461962	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210461973	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461761	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461852	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	30 400	1 520 \$
210462017	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
210466480	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210466491	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466502	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
210466513	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
210466576	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210466539	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466358	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1002120A*	30 800	1 540 \$
210466369	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466775	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210466565	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466889	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467055	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210467066	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210467077	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467088	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467099	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210467110	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210467121	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467173	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467136	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466933	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210466988	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210466944	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210466955	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210466966	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467150	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467372	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210467383	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210467000	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210467162	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467493	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467659	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210467670	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467681	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467692	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467703	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210467714	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210467725	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467777	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467740	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467537	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467592	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467548	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210467559	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210467570	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210467965	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467754	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467976	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210467987	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210467766	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210468097	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468263	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210468274	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210468285	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0702120A*	30 400	1 520 \$
210468318	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210468329	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VTL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468141	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468196	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210468569	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468358	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210468580	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210468591	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210468208	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN1002122A*	30 600	1 530 \$
210464648	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464659	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464670	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210464681	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210464692	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464581	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464592	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464603	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210464816	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464827	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464615	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464706	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210464236	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210464247	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464258	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464305	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210464271	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464125	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464136	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464460	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464471	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464170	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464971	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464982	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464993	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210465004	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210465015	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464904	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210464915	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210464926	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210465139	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210465150	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210464938	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210465029	AIRQUEST	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1202422A*	30 600	1 530 \$
206774688	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206774876	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774706	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206773806	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206773815	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 200	1 810 \$
206774885	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774894	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206773869	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206773824	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206773842	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774724	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	35 800	1 790 \$
206773905	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 000	1 800 \$
206773914	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	35 800	1 790 \$
206774903	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774912	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	35 800	1 790 \$
206773968	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 000	1 800 \$
206773923	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	35 800	1 790 \$
206773941	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 000	1 800 \$
206774769	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774094	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774948	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774822	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 200	1 860 \$
206774481	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 200	1 860 \$
206774849	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774580	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774661	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774589	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774993	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206775002	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774643	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774598	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774616	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
210469974	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774265	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774274	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 000	1 850 \$
210469952	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210469963	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774328	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774283	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1202422A*	37 200	1 860 \$
206774301	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774787	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774184	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774957	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774966	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774220	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774202	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
210470012	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774364	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774436	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774373	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
210469990	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210470001	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774427	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774382	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774400	AIRQUEST	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202443307	AIRTEMP	GXH09(2.6)LSA4DH	GHH09(2.6)LUA4DH		6 900	345 \$
202443309	AIRTEMP	GXH09(2.6)LSK4DH	GHH09(2.6)LUK4DH		7 300	365 \$
210534161	AIRTEMP	GXH09(2.6)LSK4DH2	GHH09(2.6)LUK4DH2		7 000	350 \$
210534162	AIRTEMP	GXH12(3.5)LSK4DH2	GHH12(3.5)LUK4DH2		7 000	350 \$
210276805	AIRTEMP	GXH18(5.3)FMK4DH-1	Unités sans conduits		14 700	735 \$
211497140	AIRTEMP	GXH18(5.3)LSK4DH2	GHH18(5.3)LUK4DH2		10 800	540 \$
210276806	AIRTEMP	GXH24(7.0)FMK4DH-1	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
202443312	AIRTEMP	GXH24(7.0)LSK4DH	GHH24(7.0)LUK4DH		14 300	715 \$
210534163	AIRTEMP	GXH24(7.0)LSK4DH2	GHH24(7.0)LUK4DH2		15 000	750 \$
210534160	AIRTEMP	GXH24(7.0)LSK4DL2	GHH24(7.0)LSK4DL2		13 900	695 \$
206724409	AIRTEMP	GXH24-36MSK4DH	GMH**-36MSK4DH1		24 000	1 200 \$
206724408	AIRTEMP	GXH24-36MSK4DH	GMH24-**-MSK4DH1		16 000	800 \$
210276807	AIRTEMP	GXH30(8.8)FMK4DH-1	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
210534164	AIRTEMP	GXH30(8.8)LSK4DH2	GHH30(8.8)LUK4DH2		22 000	1 100 \$
210276803	AIRTEMP	GXH36(10.6)FMK4DH-1	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
210534165	AIRTEMP	GXH36(10.6)LSK4DH2	GHH36(10.6)LUK4DH2		17 500	875 \$
203376863	AIRTEMP	GXH42(12.3)FMK4DH	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
210276804	AIRTEMP	GXH42(12.3)FMK4DH-1	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$
206724411	AIRTEMP	GXH48-60MSK4DH	GMH**-60MSK4DH1		36 000	1 800 \$
206724410	AIRTEMP	GXH48-60MSK4DH	GMH48-**-MSK4DH1		31 400	1 570 \$
211034493	Allied	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-*L		8 400	420 \$
208127266	ALLIED	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		8 400	420 \$
211034508	Allied	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-*P		8 900	445 \$
208106657	ALLIED	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		8 900	445 \$
211034502	Allied	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-*P		9 300	465 \$
208106660	ALLIED	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		9 300	465 \$
211034495	Allied	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-*P		9 000	450 \$
208106653	ALLIED	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		9 000	450 \$
208106784	ALLIED	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 \$
208106783	ALLIED	4DHP2S18M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208106782	ALLIED	4DHP2S18M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 \$
211034509	Allied	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-*P		12 000	600 \$
208106658	ALLIED	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 \$
211034503	Allied	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-*P		12 600	630 \$
208106661	ALLIED	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 600	630 \$
211034496	Allied	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-*P		14 900	745 \$
208106654	ALLIED	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106787	ALLIED	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 \$
208106786	ALLIED	4DHP2S24M-1P	Unités avec conduits		21 600	1 080 \$
208106785	ALLIED	4DHP2S24M-1P	Unités sans conduits		20 400	1 020 \$
211034510	Allied	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-*P		19 000	950 \$
208106659	ALLIED	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 \$
211034504	Allied	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-*P		20 000	1 000 \$
208106662	ALLIED	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 \$
211034497	Allied	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-*P		16 200	810 \$
208106655	ALLIED	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		16 200	810 \$
208106790	ALLIED	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 \$
208106789	ALLIED	4DHP2S30M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208106788	ALLIED	4DHP2S30M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
211034498	Allied	4DHP2S30S-1P	DWM230S4-*P		19 000	950 \$
208106791	ALLIED	4DHP2S36M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
211034511	Allied	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-*P		23 000	1 150 \$
208106757	ALLIED	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 \$
211034505	Allied	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-*P		25 000	1 250 \$
208106759	ALLIED	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 \$
208106794	Allied	4DHP2S48M-1P	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
211034512	Allied	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-*P		30 000	1 500 \$
208106758	ALLIED	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 \$
211034506	Allied	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-*P		34 000	1 700 \$
208106760	ALLIED	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 \$
211034507	Allied	4DHPS209S-1P	D22C109S4-*P		7 500	375 \$
208106705	ALLIED	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		7 500	375 \$
211034501	Allied	4DHPS209S-1P	DMD209S4-*P		7 700	385 \$
208106706	ALLIED	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		7 700	385 \$
211034494	Allied	4DHPS209S-1P	DWM209S4-*P		8 500	425 \$
208106703	ALLIED	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		8 500	425 \$
211034513	Allied	4DHSV2S09S-1L	DWH209S4-*L		6 300	315 \$
208106707	ALLIED	4DHSV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 300	315 \$
211034515	Allied	4DHSV2S09S-1P	DWH209S4-*P		6 000	300 \$
208106709	ALLIED	4DHSV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 \$
211034514	Allied	4DHSV2S12S-1L	DWH212S4-*L		7 800	390 \$
208106708	ALLIED	4DHSV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 800	390 \$
211034516	Allied	4DHSV2S12S-1P	DWH212S4-*P		7 000	350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106710	ALLIED	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 \$
211034517	Allied	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-*P		11 400	570 \$
208106711	ALLIED	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 \$
211034518	Allied	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-*P		16 500	825 \$
208106712	ALLIED	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		16 500	825 \$
206905833	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C18M*1P+H4TXV01		15 400	770 \$
206905834	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C18M*4X		15 400	770 \$
206905835	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C24M*1P+H4TXV01		16 100	805 \$
206905836	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C24M*4X		16 100	805 \$
206905837	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C36M*1P+H4TXV02		22 400	1 120 \$
206905838	ALLIED	4HP18V36P	BCE5C36M*4X		22 400	1 120 \$
206905839	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E24M		15 000	750 \$
206905840	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E30M		15 900	795 \$
206905841	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E36M		22 600	1 130 \$
206905842	ALLIED	4HP18V36P	BCE5E42M		22 200	1 110 \$
206905843	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V18M		15 900	795 \$
206905844	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V24M		16 100	805 \$
206905845	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V30M		15 900	795 \$
206905446	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V36M		22 000	1 100 \$
206905846	ALLIED	4HP18V36P	BCE5V42M		22 200	1 110 \$
206905847	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E18M		15 400	770 \$
206905848	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E24M		15 800	790 \$
206905849	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E30M		16 200	810 \$
206905850	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E36M		23 400	1 170 \$
206905851	ALLIED	4HP18V36P	BCE7E42M		22 000	1 100 \$
206905852	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 300	765 \$
206905853	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 200	760 \$
206905854	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206905855	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH045AE12	14 900	745 \$
206905856	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 400	770 \$
206905857	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206905858	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 200	760 \$
206905859	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 000	750 \$
206905860	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 300	765 \$
206905861	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206905862	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 400	770 \$
206905863	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 300	765 \$
206905864	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH045BE12	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905865	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206905866	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206905867	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206905868	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 400	770 \$
206905869	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 100	755 \$
206905870	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 100	755 \$
206905871	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV08BCA	15 300	765 \$
206905872	ALLIED	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV12BCA	15 200	760 \$
206905873	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	23 200	1 160 \$
206905874	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	23 200	1 160 \$
206905875	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	23 200	1 160 \$
206905876	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	23 400	1 170 \$
206905877	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	23 400	1 170 \$
206905878	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206905879	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206905880	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	23 600	1 180 \$
206905881	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	23 200	1 160 \$
206905882	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	23 400	1 170 \$
206905883	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	23 400	1 170 \$
206905884	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	23 400	1 170 \$
206905885	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206905886	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	23 400	1 170 \$
206905887	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	23 400	1 170 \$
206905888	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	23 400	1 170 \$
206905889	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206905890	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206905891	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 600	1 180 \$
206905892	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	23 400	1 170 \$
206905893	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	23 400	1 170 \$
206905894	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	80G2UH110CE16	23 400	1 170 \$
206905895	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE12	23 400	1 170 \$
206905896	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE16	23 200	1 160 \$
206905897	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH110CE16	23 200	1 160 \$
206905898	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$
206905899	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$
206905900	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G1UH090CE16	23 400	1 170 \$
206905901	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G2UH090CV12	23 200	1 160 \$
206905902	ALLIED	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	EFV16CCA	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905903	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	16 100	805 \$
206905905	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	16 100	805 \$
206905906	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206905907	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12	16 100	805 \$
206905908	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	16 100	805 \$
206905909	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	16 000	800 \$
206905910	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 900	795 \$
206905911	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G2UH090BE12	16 100	805 \$
206905912	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206905913	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH045BE12	16 200	810 \$
206905914	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH070BE12	16 200	810 \$
206905917	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206905918	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH045BE12	16 300	815 \$
206905919	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH070BE12	16 300	815 \$
206905920	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH045BV12	16 000	800 \$
206905921	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 900	795 \$
206905922	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	16 300	815 \$
206905923	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	16 000	800 \$
206905924	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 800	790 \$
206905925	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206905926	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 800	790 \$
206905927	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 800	790 \$
206905928	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206905929	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206905930	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$
206905931	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 600	780 \$
206905932	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206905933	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206905934	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206905935	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 \$
206905936	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206905937	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 400	770 \$
206905938	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206905939	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206905940	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 \$
206905941	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206905942	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206905943	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905944	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 900	795 \$
206905945	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 \$
206905946	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	22 400	1 120 \$
206905947	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 \$
206905948	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	22 600	1 130 \$
206905949	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206905950	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206905951	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206905952	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206905953	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206905954	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 600	1 130 \$
206905955	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206905956	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206905957	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206905958	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206905959	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 600	1 130 \$
206905960	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 800	1 140 \$
206905961	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 800	1 140 \$
206905962	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206905963	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206905964	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206905965	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206905966	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206905967	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 800	1 140 \$
206905968	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206905969	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206905970	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 \$
206905971	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	21 600	1 080 \$
206905972	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	21 800	1 090 \$
206905973	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	21 600	1 080 \$
206905974	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 \$
206905975	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 \$
206905976	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	21 600	1 080 \$
206905977	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	21 800	1 090 \$
206905978	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206905979	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 200	1 110 \$
206905980	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 200	1 110 \$
206905981	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	21 400	1 070 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905982	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 400	1 070 \$
206905983	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	21 800	1 090 \$
206905984	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	21 800	1 090 \$
206905985	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	21 800	1 090 \$
206905986	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE16	21 600	1 080 \$
206905987	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE12	21 800	1 090 \$
206905988	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206905989	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE16	21 400	1 070 \$
206905990	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 \$
206905991	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206905992	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206905993	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV12	21 600	1 080 \$
206905994	ALLIED	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	EFV16CCA	22 000	1 100 \$
206905995	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH040AE12X	16 100	805 \$
206905997	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH060AE12X	16 100	805 \$
206905998	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206905999	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12	16 100	805 \$
206906000	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12L	15 200	760 \$
206906001	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AV12*	16 000	800 \$
206906002	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	80G1UH070BE12	15 900	795 \$
206906003	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	80G2UH090BE12	16 100	805 \$
206906004	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH030BE12	15 700	785 \$
206906005	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH045BE12	16 200	810 \$
206906006	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH070BE12	16 200	810 \$
206906009	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206906010	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH045BE12	16 300	815 \$
206906011	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH070BE12	16 300	815 \$
206906012	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH045BV12	16 000	800 \$
206906013	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH070BV12	15 900	795 \$
206906014	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV08BCA	15 400	770 \$
206906015	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV12BCA	16 000	800 \$
206906016	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH040AE12X	15 800	790 \$
206906017	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206906018	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH060AE12X	15 800	790 \$
206906019	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH045AE12	15 800	790 \$
206906020	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206906021	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206906022	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906023	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	80G1UH070BE12	15 600	780 \$
206906024	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206906025	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206906026	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206906027	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH070BE12	15 800	790 \$
206906028	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206906029	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH045BE12	15 800	790 \$
206906030	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906031	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206906032	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906033	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206906034	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206906035	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH070BV12	15 500	775 \$
206906036	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV08BCA	15 900	795 \$
206906037	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV12BCA	15 600	780 \$
206906038	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH045AE12	22 400	1 120 \$
206906039	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 \$
206906040	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH070AE12	22 600	1 130 \$
206906041	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206906042	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206906043	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206906044	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206906045	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206906046	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH090BE16	22 600	1 130 \$
206906047	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206906048	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906049	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206906050	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206906051	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH030BE12	22 600	1 130 \$
206906052	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH045BE12	22 800	1 140 \$
206906053	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH070BE12	22 800	1 140 \$
206906054	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206906055	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206906056	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206906057	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206906058	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206906059	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH070BV12	22 800	1 140 \$
206906060	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906061	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206906062	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 \$
206906063	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH090BE16	21 600	1 080 \$
206906064	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE12	21 800	1 090 \$
206906065	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16	21 600	1 080 \$
206906066	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 \$
206906067	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 \$
206906068	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH030BE12	21 600	1 080 \$
206906069	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH045BE12	21 800	1 090 \$
206906070	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206906071	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206906072	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206906073	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH045BE12	21 400	1 070 \$
206906074	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH070BE12	21 400	1 070 \$
206906075	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH045BV12	21 800	1 090 \$
206906076	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH070BV12	21 800	1 090 \$
206906077	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48B	EFV12BCA	21 600	1 080 \$
206906078	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	80G2UH110CE16	21 600	1 080 \$
206906079	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE12	21 800	1 090 \$
206906080	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206906081	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH110CE16	21 400	1 070 \$
206906082	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH080CE16X	22 000	1 100 \$
206906083	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206906084	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	96G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206906085	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	96G2UH090CV12	21 600	1 080 \$
206906086	ALLIED	4HP18V36P	EAC4X48C	EFV16CCA	21 600	1 080 \$
206906087	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 700	785 \$
206906088	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206906089	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 700	785 \$
206906090	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 400	770 \$
206906091	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206906092	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206906093	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$
206906094	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 500	775 \$
206906095	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206906096	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206906097	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206906098	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906099	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 400	770 \$
206906100	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 300	765 \$
206906101	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906102	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206906103	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 \$
206906104	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206906105	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206906106	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 \$
206906107	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 \$
206906108	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 \$
206906109	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206906110	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 200	1 110 \$
206906111	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206906112	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206906113	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 \$
206906114	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 \$
206906115	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 000	1 100 \$
206906116	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 \$
206906117	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 200	1 110 \$
206906118	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206906122	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 800	1 090 \$
206906123	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206906124	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 200	1 110 \$
206906125	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 200	1 110 \$
206906126	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206906127	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206906128	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 400	1 120 \$
206906129	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 \$
206906130	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 \$
206906131	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 400	1 120 \$
206906132	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 \$
206906133	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206906134	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206906135	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 000	1 100 \$
206906136	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206906137	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206906138	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206906139	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212607840	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	80G2UH110CV20	22 200	1 110 \$
212607841	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH090CE12	22 200	1 110 \$
212607842	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607756	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH110CE16	22 000	1 100 \$
212607843	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 \$
212607844	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	95G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607845	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607846	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G2UH090CV12	22 200	1 110 \$
212607847	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G2UH110CV20	22 200	1 110 \$
212607848	ALLIED	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	EFV16CCA	22 000	1 100 \$
206906140	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH040AE12X	14 900	745 \$
206906141	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH045AE12	15 000	750 \$
206906142	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH060AE12X	14 900	745 \$
206906143	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH045AE12	15 000	750 \$
206906144	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12	14 900	745 \$
206906145	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206906146	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AV12*	14 900	745 \$
206906147	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	80G1UH070BE12	14 800	740 \$
206906148	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	80G2UH090BE12	14 900	745 \$
206906149	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH030BE12	15 000	750 \$
206906150	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH045BE12	14 800	740 \$
206906151	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH070BE12	14 900	745 \$
206906152	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH045BE12	14 800	740 \$
206906153	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206906154	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206906155	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
206906156	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH070BE12	14 800	740 \$
206906157	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH045BV12	14 900	745 \$
206906158	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH070BV12	14 800	740 \$
206906159	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	EFV08BCA	15 100	755 \$
206906160	ALLIED	4HP18V36P	EC4X23B	EFV12BCA	14 900	745 \$
206906161	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH045AE12	23 000	1 150 \$
206906162	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 \$
206906163	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH070AE12	23 000	1 150 \$
206906164	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206906165	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206906166	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206906167	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH070BE12	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906168	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206906169	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906170	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206906171	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906172	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206906173	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206906174	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH030BE12	23 200	1 160 \$
206906175	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206906176	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906177	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206906178	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906179	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206906180	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH070BV12	23 000	1 150 \$
206906181	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
206906182	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	80G2UH110CE16	22 800	1 140 \$
206906183	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE12	23 000	1 150 \$
206906184	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE16	22 600	1 130 \$
206906185	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH110CE16	22 800	1 140 \$
206906186	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$
206906187	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$
206906188	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	96G1UH090CE16	22 800	1 140 \$
206906189	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	96G2UH090CV12	22 800	1 140 \$
206906190	ALLIED	4HP18V36P	EC4X36C	EFV16CCA	22 600	1 130 \$
206906191	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G1DF045AE12	15 200	760 \$
206906192	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G2DF070AE12	15 100	755 \$
206906193	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	80G1DF070BE12	15 000	750 \$
206906194	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	95G1DF045BE12	15 000	750 \$
206906196	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G1DF070BE16	15 000	750 \$
206906197	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF045BV12	15 100	755 \$
206906198	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF070BV16	15 800	790 \$
206906199	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 \$
206906200	ALLIED	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 500	775 \$
206906201	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF045AE12	22 200	1 110 \$
206906202	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF070AE12	22 200	1 110 \$
206906203	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G2DF070AE12	22 000	1 100 \$
206906204	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF070BE12	22 000	1 100 \$
206906205	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF090BE16	22 200	1 110 \$
206906206	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G2DF090BE16	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906207	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206906208	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF070BE12	22 400	1 120 \$
206906209	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206906210	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF070BE16	22 000	1 100 \$
206906211	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF045BE12	22 000	1 100 \$
206906212	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF070BE16	22 400	1 120 \$
206906213	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF045BV12	22 200	1 110 \$
206906214	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF070BV16	22 600	1 130 \$
206906215	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	92G1DF090CE16	22 200	1 110 \$
206906216	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	95G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206906217	ALLIED	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	96G1DF090CE16	22 200	1 110 \$
206906794	ALLIED	4HP18V60P	BCE5C48M*1P+H4TXV02		31 600	1 580 \$
206906795	ALLIED	4HP18V60P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 \$
206906796	ALLIED	4HP18V60P	BCE5E48M		31 600	1 580 \$
206906797	ALLIED	4HP18V60P	BCE5E60M		37 800	1 890 \$
206906798	ALLIED	4HP18V60P	BCE5V48M		31 400	1 570 \$
206906604	ALLIED	4HP18V60P	BCE5V60M		38 500	1 925 \$
206906799	ALLIED	4HP18V60P	BCE7E48M		32 200	1 610 \$
206906800	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH090CE20	39 500	1 975 \$
206906801	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	39 500	1 975 \$
206906802	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH110CE20	39 500	1 975 \$
206906803	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20	39 500	1 975 \$
206906804	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	39 500	1 975 \$
206906805	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CV20	39 000	1 950 \$
206906806	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	92G1UH110CE20	39 000	1 950 \$
206906807	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	40 000	2 000 \$
206906808	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH110CE20	40 000	2 000 \$
206906809	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G1UH110CE20	39 000	1 950 \$
206906810	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH090CV20	39 500	1 975 \$
206906811	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH110CV20	39 000	1 950 \$
206906812	ALLIED	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	EFV16CCA	39 500	1 975 \$
206906833	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 \$
206906834	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206906835	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CE16	30 200	1 510 \$
206906836	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CV20	30 400	1 520 \$
206906839	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206906844	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH090CV20	30 800	1 540 \$
206906845	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH110CV20	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906846	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	EFV16CCA	30 600	1 530 \$
206906859	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH090CE20	38 000	1 900 \$
206906860	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206906861	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206906862	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20	38 000	1 900 \$
206906863	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 \$
206906864	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206906865	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	92G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206906866	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206906867	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206906868	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206906869	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH090CV20	38 000	1 900 \$
206906870	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206906871	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	EFV16CCA	37 400	1 870 \$
206906872	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	80G1UH135DE20	39 000	1 950 \$
206906873	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	96G2UH135DV20	39 000	1 950 \$
206906874	ALLIED	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	40 000	2 000 \$
206906895	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 \$
206906896	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206906897	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CE16	30 200	1 510 \$
206906898	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CV20	30 400	1 520 \$
206906901	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	92G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206906906	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH090CV20	30 800	1 540 \$
206906907	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH110CV20	30 600	1 530 \$
206906908	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X49C	EFV16CCA	30 600	1 530 \$
206906921	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH090CE20	38 000	1 900 \$
206906922	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206906923	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206906924	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20	38 000	1 900 \$
206906925	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 \$
206906926	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206906927	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	92G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206906928	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206906929	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206906930	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	96G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206906931	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH090CV20	38 000	1 900 \$
206906932	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206906933	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60C	EFV16CCA	37 400	1 870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906934	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60D	80G1UH135DE20	40 000	2 000 \$
206906935	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60D	96G2UH135DV20	40 000	2 000 \$
206906936	ALLIED	4HP18V60P	EAC4X60D	EFV20DCA	40 000	2 000 \$
206906937	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH090CE20	30 800	1 540 \$
206906939	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 800	1 540 \$
206906941	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20	31 000	1 550 \$
206906942	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20L	31 000	1 550 \$
206906943	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CV20	31 000	1 550 \$
206906946	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 800	1 540 \$
206906951	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV20	31 400	1 570 \$
206906952	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH110CV20	31 200	1 560 \$
206906954	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P51C+H4TXV03	80G1UH090CE20	36 800	1 840 \$
206906968	ALLIED	4HP18V60P	EAH1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	36 600	1 830 \$
206906969	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	80G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206906970	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	92G1DF090CE16	30 600	1 530 \$
206906971	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF090CE16	30 600	1 530 \$
206906972	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206906973	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G1DF090CE16	30 800	1 540 \$
206906974	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF090CV20	30 800	1 540 \$
206906975	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF110CV20	30 800	1 540 \$
206906976	ALLIED	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	EFV16CCA	30 400	1 520 \$
206906977	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	80G1DF110CE20	38 000	1 900 \$
206906978	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	95G1DF110CE20	37 400	1 870 \$
206906979	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF090CV20	38 500	1 925 \$
206906980	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF110CV20	38 500	1 925 \$
206906981	ALLIED	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	38 000	1 900 \$
208121907	Alsetria	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
208121906	Alsetria	M2OA-18HFN1-M	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208121905	Alsetria	M2OA-18HFN1-M	Unités sans conduits		14 300	715 \$
208121910	Alsetria	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
208121909	Alsetria	M3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208121908	Alsetria	M3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
208121911	Alsetria	M4OG-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
213307914	ALSETRIA	M4OX630-36HFN1-M1X	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 600	1 430 \$
213307913	ALSETRIA	M4OX630-36HFN1-M1X	Unités avec conduits		30 000	1 500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213307912	ALSETRIA	M4OX630-36HFN1-M1X	Unités sans conduits		27 400	1 370 \$
208121916	Alsetria	M5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
208121915	Alsetria	M5OG-48HFN1-M	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
208121914	Alsetria	M5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
213386483	ALSETRIA	MOD30-20HFN1-MW	MVBM-24A18T3N1		22 400	1 120 \$
211644046	Alsetria	MOD30-24HFN1-MU0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		21 000	1 050 \$
208121904	Alsetria	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		21 200	1 060 \$
211644040	Alsetria	MOD30-24HFN1-MU0W	MTIU-24HWFN1-M		21 000	1 050 \$
211644107	Alsetria	MOD30-24HFN1-MU0W	MVC-23HWFN1-M		16 900	845 \$
213081456	ALSETRIA	MOD30-24HFN1-MW	MVBE-24HWFN1-MM3E		20 000	1 000 \$
213386484	ALSETRIA	MOD30-24HFN1-MW	MVBM-24A18T3N1		22 400	1 120 \$
208130392	Alsetria	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		19 200	960 \$
208121895	Alsetria	MOD30-36HFN1-MR0Q1W	MSABF-36HRFN1-MR0Q1W		21 000	1 050 \$
208121886	Alsetria	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSAGF-30HRFN1-MT0W		20 000	1 000 \$
211644104	Alsetria	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MVC-30HWFN1-M(GA)		20 400	1 020 \$
208130387	Alsetria	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
213307911	ALSETRIA	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVBE-30HWFN1-ML3E		19 600	980 \$
208130393	Alsetria	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		21 000	1 050 \$
211644105	Alsetria	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MVCU-36HWFN1-M(GA)		27 000	1 350 \$
211644035	Alsetria	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		23 000	1 150 \$
211644028	Alsetria	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MTI-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
208130388	Alsetria	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		20 400	1 020 \$
208121894	Alsetria	MOD31-23HFN1-MT2Q1W	MSABE-23HRFN1-MT2Q1W		17 900	895 \$
208121887	Alsetria	MOD31-36HFN1-MP0W	MSAGF-36HRFNX-MR0W		20 000	1 000 \$
211644034	Alsetria	MOD33-24HFN1-MT0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		19 000	950 \$
208121899	Alsetria	MOD33-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		16 200	810 \$
211644027	Alsetria	MOD33-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		20 000	1 000 \$
211644103	Alsetria	MOD33-24HFN1-MT0W	MVC-23HWFN1-M		17 000	850 \$
211644047	Alsetria	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		33 000	1 650 \$
211644041	Alsetria	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MTI-36HWFN1-M		34 000	1 700 \$
213363367	ALSETRIA	MOE30U-45HFN1-M	MAC-60HWDN1-MN0		37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211644048	Alsetria	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		35 000	1 750 \$
211644042	Alsetria	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MTI-48HWFN1-M		39 500	1 975 \$
208130395	Alsetria	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		36 000	1 800 \$
211644036	Alsetria	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		30 000	1 500 \$
211644029	Alsetria	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MTI-48HWFN1-M		34 000	1 700 \$
208130389	Alsetria	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		37 000	1 850 \$
213081458	ALSETRIA	MOE30U-55HFN1-M	MAC-60HWDN1-MN0		37 000	1 850 \$
213081455	ALSETRIA	MOE30U-55HFN1-M	MVC-60HWFN1-M		42 000	2 100 \$
211644030	Alsetria	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MHG-60HWFN1-MW		34 400	1 720 \$
208130390	Alsetria	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 \$
213386485	ALSETRIA	MOE31U-36HFN1-M	MVB-36B23T4N1		27 400	1 370 \$
213081457	ALSETRIA	MOE31U-36HFN1-M	MVBE-36HWFN1-ML3E		28 600	1 430 \$
208130394	Alsetria	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		30 400	1 520 \$
208121880	Alsetria	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 300	315 \$
208121882	Alsetria	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAG11A-09HRFN1-MT0W		6 000	300 \$
211644031	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		7 500	375 \$
211644098	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	MCBU-06HRFN1-MV0W		5 700	285 \$
208121900	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEPb-06HRFN1-MY5W		8 500	425 \$
208121896	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEPb-09HRFN1-MY5W(GA)		8 500	425 \$
211644024	Alsetria	MOX230-09HFN1-MW5W	MTIU-09HWFN1-M		7 700	385 \$
208121881	Alsetria	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 800	390 \$
208121892	Alsetria	MOX230-12HFN1-BV0Q1W	MSABB-12HRFN1-BV0Q1W		7 500	375 \$
208121883	Alsetria	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 \$
211644032	Alsetria	MOX230-12HFN1-MV5W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		8 900	445 \$
211644096	Alsetria	MOX230-12HFN1-MV5W	MFA2U-12HRFN1-MW5W		9 200	460 \$
208121897	Alsetria	MOX230-12HFN1-MV5W	MSEPb-12HRFN1-MW5W(GA)		9 000	450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211644025	Alsetria	MOX230-12HFN1-MV5W	MTIU-12HWFN1-M		9 300	465 \$
211644043	Alsetria	MOX330-09HFN1-MY5W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		9 000	450 \$
211644099	Alsetria	MOX330-09HFN1-MY5W	MCBU-09HRFN1-MW0W		9 800	490 \$
208121901	Alsetria	MOX330-09HFN1-MY5W	MSEP-09HRFN1-MY5W(GA)		9 500	475 \$
211644037	Alsetria	MOX330-09HFN1-MY5W	MTIU-09HWFN1-M		10 100	505 \$
211644044	Alsetria	MOX330-12HFN1-MW5W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		9 900	495 \$
211644100	Alsetria	MOX330-12HFN1-MW5W	MCBU-12HRFN1-MV0W		9 500	475 \$
208121902	Alsetria	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEP-12HRFN1-MW5W(GA)		10 000	500 \$
211644038	Alsetria	MOX330-12HFN1-MW5W	MTIU-12HWFN1-M		10 600	530 \$
208121884	Alsetria	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$
208130385	Alsetria	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		12 000	600 \$
211644045	Alsetria	MOX430-17HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		15 600	780 \$
211644101	Alsetria	MOX430-17HFN1-MT0W	MCBU-18HRFN1-MU2W		14 500	725 \$
208121903	Alsetria	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEP-18HRFN1-MU0W		15 000	750 \$
211644039	Alsetria	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		15 000	750 \$
211644106	Alsetria	MOX430-17HFN1-MT0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		15 400	770 \$
208121893	Alsetria	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MSABE-18HRFN1-MT2Q1W		13 800	690 \$
208121898	Alsetria	MOX430-18HFN1-MT8W	MSEP-18HRFN1-MU0W		12 700	635 \$
211644033	Alsetria	MOX430-18HFN1-MU0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
211644097	Alsetria	MOX430-18HFN1-MU0W	MFA2U-16HRFN1-MV0W		13 400	670 \$
211644026	Alsetria	MOX430-18HFN1-MU0W	MTIU-18HWFN1-M		12 600	630 \$
211644102	Alsetria	MOX430-18HFN1-MU0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		13 200	660 \$
208121885	Alsetria	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		16 500	825 \$
213307910	ALSETRIA	MOX430U-18HFN1-M	MVBE-18HWFN1-MM3E		15 800	790 \$
208130391	Alsetria	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 500	675 \$
208130386	Alsetria	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		21 000	1 050 \$
213386487	ALSETRIA	MOX630-36HFN1-M3X	MAC-36HWDN1-MN0		27 000	1 350 \$
213386486	ALSETRIA	MOX630-36HFN1-M3X	MVB-36B23T4N1		27 000	1 350 \$
213485861	ALSETRIA	MOX630-36HFN1-M3X	MVC-36HWFN1-M		31 800	1 590 \$
213255525	AMANA	ASZS601810A*	AHVE24BP0400A*		10 800	540 \$
210773171	AMANA	ASZS601810A*	AHVE24BP1400A*		10 800	540 \$
213613279	AMANA	ASZS601810A*	AHVE24BP1400B*		10 800	540 \$
210798394	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960403BNB*	10 800	540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210798395	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960603BNB*	10 800	540 \$
210798396	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960803BNB*	10 800	540 \$
210798404	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960804CNB*	10 800	540 \$
210798397	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970603BNB*	10 800	540 \$
210798398	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970803BNB*	10 800	540 \$
210798405	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970804CNB*	10 800	540 \$
210798393	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VS960603BUA*	10 800	540 \$
210798403	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*	A*VS960805CUA*	10 800	540 \$
210854807	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 \$
210854808	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 \$
213815247	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*+MBVK12BP1X00A*		10 800	540 \$
213815248	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A*+MBVK16CP1X00A*		10 800	540 \$
210798412	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960403BNB*	10 800	540 \$
210798413	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960603BNB*	10 800	540 \$
210798414	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960803BNB*	10 800	540 \$
210798422	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960804CNB*	10 800	540 \$
210798415	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970603BNB*	10 800	540 \$
210798416	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970803BNB*	10 800	540 \$
210798423	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970804CNB*	10 800	540 \$
210798411	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960603BUA*	10 800	540 \$
210798421	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960805CUA*	10 800	540 \$
210854809	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 \$
210854810	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 \$
213815249	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*+MBVK12BP1X00A*		10 800	540 \$
213815250	AMANA	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A*+MBVK16CP1X00A*		10 800	540 \$
213255526	AMANA	ASZS602410A*	AHVE24BP0400A*		14 600	730 \$
210773174	AMANA	ASZS602410A*	AHVE24BP1400A*		14 600	730 \$
213613280	AMANA	ASZS602410A*	AHVE24BP1400B*		14 600	730 \$
210798430	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960403BNB*	14 600	730 \$
210798431	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960603BNB*	14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210798432	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960803BNB*	14 600	730 \$
210798440	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VC960804CNB*	14 600	730 \$
210798433	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970603BNB*	14 600	730 \$
210798434	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970803BNB*	14 600	730 \$
210798441	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VM970804CNB*	14 600	730 \$
210798429	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VS960603BUA*	14 600	730 \$
210798439	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*	A*VS960805CUA*	14 600	730 \$
210854812	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 \$
210854813	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 \$
213815251	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*+MBVK12BP1X00A*		14 600	730 \$
213815252	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*+MBVK16CP1X00A*		14 600	730 \$
210798448	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960403BNB*	14 600	730 \$
210798449	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960603BNB*	14 600	730 \$
210798450	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960803BNB*	14 600	730 \$
210798458	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960804CNB*	14 600	730 \$
210798451	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970603BNB*	14 600	730 \$
210798452	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970803BNB*	14 600	730 \$
210798459	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970804CNB*	14 600	730 \$
210798447	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960603BUA*	14 600	730 \$
210798457	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960805CUA*	14 600	730 \$
210854814	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 \$
210854815	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 \$
213815253	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVK12BP1X00A*		14 600	730 \$
213815254	AMANA	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVK16CP1X00A*		14 600	730 \$
212614943	AMANA	ASZS60241EA*	AHVE36CP0400A*		16 000	800 \$
212614868	AMANA	ASZS60241EA*	AHVE36CP1400A*		16 000	800 \$
213613301	AMANA	ASZS60241EA*	AHVE36CP1400B*		16 000	800 \$
212614946	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VC800603B*A*	16 000	800 \$
212614947	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VC800604B*A*	16 000	800 \$
212614949	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VC800803B*A*	16 000	800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212614950	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VC800804C*A*	16 000	800 \$
212614951	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VC800805C*A*	16 000	800 \$
212614953	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VC801005C*A*	16 000	800 \$
212614954	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VC960403BNB*	16 000	800 \$
212614955	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VC960603BNB*	16 000	800 \$
212614957	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VC960803BNB*	16 000	800 \$
212614958	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VC960804CNB*	16 000	800 \$
212614960	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VC961005CNB*	16 000	800 \$
212614961	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VM970603BNB*	16 000	800 \$
212614962	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VM970803BNB*	16 000	800 \$
212614963	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VM970804CNB*	16 000	800 \$
212614964	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VM971005CNB*	16 000	800 \$
212614948	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VS800604BUA*	16 000	800 \$
212614952	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VS800805CUA*	16 000	800 \$
212614956	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VS960603BUA*	16 000	800 \$
212614959	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*	A*VS960805CUA*	16 000	800 \$
212614944	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		16 000	800 \$
212614945	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		16 000	800 \$
212614967	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VC800603B*A*	16 000	800 \$
212614968	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VC800604B*A*	16 000	800 \$
212614970	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VC800803B*A*	16 000	800 \$
212614971	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VC800804C*A*	16 000	800 \$
212614972	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VC800805C*A*	16 000	800 \$
212614974	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VC801005C*A*	16 000	800 \$
212614975	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VC960403BNB*	16 000	800 \$
212614976	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VC960603BNB*	16 000	800 \$
212614978	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VC960803BNB*	16 000	800 \$
212614979	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VC960804CNB*	16 000	800 \$
212614981	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VC961005CNB*	16 000	800 \$
212614982	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VM970603BNB*	16 000	800 \$
212614983	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VM970803BNB*	16 000	800 \$
212614984	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VM970804CNB*	16 000	800 \$
212614985	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VM971005CNB*	16 000	800 \$
212614969	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VS800604BUA*	16 000	800 \$
212614973	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VS800805CUA*	16 000	800 \$
212614977	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VS960603BUA*	16 000	800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212614980	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*	A*VS960805CUA*	16 000	800 \$
212614965	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		16 000	800 \$
212614966	AMANA	ASZS60241EA*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		16 000	800 \$
213815734	AMANA	ASZS60241EA*	CAPEA2422*4A*+MBVK12BP1X00A*		16 000	800 \$
213815735	AMANA	ASZS60241EA*	CAPEA2422*4A*+MBVK16CP1X00A*		16 000	800 \$
213815736	AMANA	ASZS60241EA*	CAPEA3026*4A*+MBVK12BP1X00A*		16 000	800 \$
213815737	AMANA	ASZS60241EA*	CAPEA3026*4A*+MBVK16CP1X00A*		16 000	800 \$
213255527	AMANA	ASZS603010A*	AHVE36CP0400A*		18 000	900 \$
210773176	AMANA	ASZS603010A*	AHVE36CP1400A*		18 000	900 \$
213613281	AMANA	ASZS603010A*	AHVE36CP1400B*		18 000	900 \$
210798466	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960403BNB*	18 000	900 \$
210798467	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960603BNB*	18 000	900 \$
210798468	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960803BNB*	18 000	900 \$
210798477	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VC960804CNB*	18 000	900 \$
210798478	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VC961005CNB*	18 000	900 \$
210798469	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970603BNB*	18 000	900 \$
210798470	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970803BNB*	18 000	900 \$
210798479	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VM970804CNB*	18 000	900 \$
210798480	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VM971005CNB*	18 000	900 \$
210798465	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960603BUA*	18 000	900 \$
210798476	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*	A*VS960805CUA*	18 000	900 \$
210854816	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 \$
210854817	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 \$
213815255	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVK12BP1X00A*		18 000	900 \$
213815256	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVK16CP1X00A*		18 000	900 \$
210798487	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960403BNB*	18 000	900 \$
210798488	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960603BNB*	18 000	900 \$
210798489	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960803BNB*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210798498	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960804CNB*	18 000	900 \$
210798499	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VC961005CNB*	18 000	900 \$
210798490	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970603BNB*	18 000	900 \$
210798491	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970803BNB*	18 000	900 \$
210798500	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970804CNB*	18 000	900 \$
210798501	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VM971005CNB*	18 000	900 \$
210798486	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VS960603BUA*	18 000	900 \$
210798497	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*	A*VS960805CUA*	18 000	900 \$
210854818	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 \$
210854819	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 \$
213815257	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVK12BP1X00A*		18 000	900 \$
213815258	AMANA	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVK16CP1X00A*		18 000	900 \$
213255528	AMANA	ASZS603610A*	AHVE36CP0400A*		22 400	1 120 \$
210773178	AMANA	ASZS603610A*	AHVE36CP1400A*		22 400	1 120 \$
213613282	AMANA	ASZS603610A*	AHVE36CP1400B*		22 400	1 120 \$
213255532	AMANA	ASZS603610A*	AHVE42CP0400A*		22 400	1 120 \$
210798385	AMANA	ASZS603610A*	AHVE42CP1400A*		22 400	1 120 \$
213613286	AMANA	ASZS603610A*	AHVE42CP1400B*		22 400	1 120 \$
210798508	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960403BNB*	22 400	1 120 \$
210798509	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960603BNB*	22 400	1 120 \$
210798510	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960803BNB*	22 400	1 120 \$
210798519	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC960804CNB*	22 400	1 120 \$
210798520	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC961005CNB*	22 400	1 120 \$
210798525	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC961005DNB*	22 400	1 120 \$
210798526	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VC961205DNB*	22 400	1 120 \$
210798511	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970603BNB*	22 400	1 120 \$
210798512	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970803BNB*	22 400	1 120 \$
210798521	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VM970804CNB*	22 400	1 120 \$
210798522	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VM971005CNB*	22 400	1 120 \$
210798527	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VM971205DNB*	22 400	1 120 \$
210798507	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VS960603BUA*	22 400	1 120 \$
210798518	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*	A*VS960805CUA*	22 400	1 120 \$
210854820	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210854821	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		22 400	1 120 \$
210854822	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC2000**-1A*		22 400	1 120 \$
213815259	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK12BP1X00A*		22 400	1 120 \$
213815260	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK16CP1X00A*		22 400	1 120 \$
213815261	AMANA	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK20DP1X00A*		22 400	1 120 \$
212928697	AMANA	ASZS60361EA*	AHVE42CP0400A*		23 000	1 150 \$
212928696	AMANA	ASZS60361EA*	AHVE42CP1400A*		23 000	1 150 \$
213613306	AMANA	ASZS60361EA*	AHVE42CP1400B*		23 000	1 150 \$
212614988	AMANA	ASZS60361EA*	AHVE48DP0400A*		23 000	1 150 \$
212614869	AMANA	ASZS60361EA*	AHVE48DP1400A*		23 000	1 150 \$
213613302	AMANA	ASZS60361EA*	AHVE48DP1400B*		23 000	1 150 \$
212614987	AMANA	ASZS60361EA*	AHVE60DP0400A*		23 000	1 150 \$
212614986	AMANA	ASZS60361EA*	AHVE60DP1400A*		23 000	1 150 \$
213613305	AMANA	ASZS60361EA*	AHVE60DP1400B*		23 000	1 150 \$
212615000	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA4830*4A*	A*VC800804C*A*	23 000	1 150 \$
212614999	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA4830*4A*	A*VC800805C*A*	23 000	1 150 \$
212614997	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA4830*4A*	A*VC801005C*A*	23 000	1 150 \$
212614996	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA4830*4A*	A*VC960804CNB*	23 000	1 150 \$
212614995	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA4830*4A*	A*VC961005CNB*	23 000	1 150 \$
212614993	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA4830*4A*	A*VM970804CNB*	23 000	1 150 \$
212614992	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA4830*4A*	A*VM971005CNB*	23 000	1 150 \$
212615001	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA4830*4A*	A*VS800805CUA*	23 000	1 150 \$
212615002	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA4830*4A*	A*VS960805CUA*	23 000	1 150 \$
212614990	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA4830*4A*+MBVC1600**-1A*		23 000	1 150 \$
212614998	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA6030*4A*	A*VC800805D*A*	23 000	1 150 \$
212614994	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA6030*4A*	A*VC961205DNB*	23 000	1 150 \$
212614991	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA6030*4A*	A*VM971205DNB*	23 000	1 150 \$
212614989	AMANA	ASZS60361EA*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		23 000	1 150 \$
213815739	AMANA	ASZS60361EA*	CAPEA4830*4A*+MBVK16CP1X00A*		23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213815738	AMANA	ASZS60361EA*	CAPEA6030*4A*+MBVK20 DP1X00A*		23 000	1 150 \$
213255533	AMANA	ASZS604210A*	AHVE42CP0400A*		25 600	1 280 \$
210798386	AMANA	ASZS604210A*	AHVE42CP1400A*		25 600	1 280 \$
213613287	AMANA	ASZS604210A*	AHVE42CP1400B*		25 600	1 280 \$
213255529	AMANA	ASZS604210A*	AHVE48DP0400A*		25 600	1 280 \$
210773180	AMANA	ASZS604210A*	AHVE48DP1400A*		25 600	1 280 \$
213613283	AMANA	ASZS604210A*	AHVE48DP1400B*		25 600	1 280 \$
213255534	AMANA	ASZS604210A*	AHVE60DP0400A*		25 600	1 280 \$
210798387	AMANA	ASZS604210A*	AHVE60DP1400A*		25 600	1 280 \$
213613288	AMANA	ASZS604210A*	AHVE60DP1400B*		25 600	1 280 \$
213191967	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA4830*4A*	A*VC800804C*A*	25 600	1 280 \$
213191969	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA4830*4A*	A*VC800805C*A*	25 600	1 280 \$
213191971	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA4830*4A*	A*VC801005C*A*	25 600	1 280 \$
213191959	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA4830*4A*	A*VC960804CNB*	25 600	1 280 \$
213191961	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA4830*4A*	A*VC961005CNB*	25 600	1 280 \$
213191963	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA4830*4A*	A*VM970804CNB*	25 600	1 280 \$
213191965	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA4830*4A*	A*VM971005CNB*	25 600	1 280 \$
213191977	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA4830*4A*	A*VS800805CUA*	25 600	1 280 \$
213191975	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA4830*4A*	A*VS960805CUA*	25 600	1 280 \$
213191973	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA4830*4A*+MBVC16 00**-1A*		25 600	1 280 \$
213816040	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA4830*4A*+MBVK16 CP1X00A*		25 600	1 280 \$
213191993	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA6030*4A*	A*VC800805D*A*	25 600	1 280 \$
213191989	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA6030*4A*	A*VC961205DNB*	25 600	1 280 \$
213191991	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA6030*4A*	A*VM971205DNB*	25 600	1 280 \$
213191995	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA6030*4A*+MBVC20 00**-1A*		25 600	1 280 \$
213816042	AMANA	ASZS604210A*	CA*EA6030*4A*+MBVK20 DP1X00A*		25 600	1 280 \$
212615003	AMANA	ASZS60421EA*	AHVE60DP0400A*		28 000	1 400 \$
212614870	AMANA	ASZS60421EA*	AHVE60DP1400A*		28 000	1 400 \$
213613303	AMANA	ASZS60421EA*	AHVE60DP1400B*		28 000	1 400 \$
213156956	AMANA	ASZS60421EA*	CA*EA6030*4A*	A*VC800805D*A*	28 000	1 400 \$
213872266	AMANA	ASZS60421EA*	CA*EA6030*4A*	A*VC960804CNB*	28 000	1 400 \$
213872264	AMANA	ASZS60421EA*	CA*EA6030*4A*	A*VC961005CNB*	28 000	1 400 \$
212615006	AMANA	ASZS60421EA*	CA*EA6030*4A*	A*VC961205DNB*	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213872262	AMANA	ASZS60421EA*	CA*EA6030*4A*	A*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
213872260	AMANA	ASZS60421EA*	CA*EA6030*4A*	A*VM971005CNB*	28 000	1 400 \$
212615005	AMANA	ASZS60421EA*	CA*EA6030*4A*	A*VM971205DNB*	28 000	1 400 \$
212615004	AMANA	ASZS60421EA*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		28 000	1 400 \$
213815740	AMANA	ASZS60421EA*	CAPEA6030*4A*+MBVK20DP1X00A*		28 000	1 400 \$
213255530	AMANA	ASZS604810A*	AHVE48DP0400A*		29 800	1 490 \$
210773182	AMANA	ASZS604810A*	AHVE48DP1400A*		29 800	1 490 \$
213613284	AMANA	ASZS604810A*	AHVE48DP1400B*		29 800	1 490 \$
213255535	AMANA	ASZS604810A*	AHVE60DP0400A*		29 800	1 490 \$
210798388	AMANA	ASZS604810A*	AHVE60DP1400A*		29 800	1 490 \$
213613289	AMANA	ASZS604810A*	AHVE60DP1400B*		29 800	1 490 \$
213192025	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA4830*4A*	A*VC800804C*A*	29 800	1 490 \$
213192027	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA4830*4A*	A*VC800805C*A*	29 800	1 490 \$
213192029	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA4830*4A*	A*VC801005C*A*	29 800	1 490 \$
213192017	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA4830*4A*	A*VC960804CNB*	29 800	1 490 \$
213192019	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA4830*4A*	A*VC961005CNB*	29 800	1 490 \$
213192021	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA4830*4A*	A*VM970804CNB*	29 800	1 490 \$
213192023	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA4830*4A*	A*VM971005CNB*	29 800	1 490 \$
213192035	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA4830*4A*	A*VS800805CUA*	29 800	1 490 \$
213192033	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA4830*4A*	A*VS960805CUA*	29 800	1 490 \$
213192031	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA4830*4A*+MBVC1600**-1A*		29 800	1 490 \$
213816044	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA4830*4A*+MBVK16CP1X00A*		29 800	1 490 \$
213192051	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA6030*4A*	A*VC800805D*A*	29 800	1 490 \$
213192047	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA6030*4A*	A*VC961205DNB*	29 800	1 490 \$
213192049	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA6030*4A*	A*VM971205DNB*	29 800	1 490 \$
213192053	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		29 800	1 490 \$
213816046	AMANA	ASZS604810A*	CA*EA6030*4A*+MBVK20DP1X00A*		29 800	1 490 \$
212615007	AMANA	ASZS60481EA*	AHVE60DP0400A*		28 000	1 400 \$
212614871	AMANA	ASZS60481EA*	AHVE60DP1400A*		28 000	1 400 \$
213613304	AMANA	ASZS60481EA*	AHVE60DP1400B*		28 000	1 400 \$
213156957	AMANA	ASZS60481EA*	CA*EA6030*4A*	A*VC800805D*A*	28 000	1 400 \$
213872274	AMANA	ASZS60481EA*	CA*EA6030*4A*	A*VC960804CNB*	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213872272	AMANA	ASZS60481EA*	CA*EA6030*4A*	A*VC961005CNB*	28 000	1 400 \$
212615010	AMANA	ASZS60481EA*	CA*EA6030*4A*	A*VC961205DNB*	28 000	1 400 \$
213872270	AMANA	ASZS60481EA*	CA*EA6030*4A*	A*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
213872268	AMANA	ASZS60481EA*	CA*EA6030*4A*	A*VM971005CNB*	28 000	1 400 \$
212615009	AMANA	ASZS60481EA*	CA*EA6030*4A*	A*VM971205DNB*	28 000	1 400 \$
212615008	AMANA	ASZS60481EA*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		28 000	1 400 \$
213815741	AMANA	ASZS60481EA*	CAPEA6030*4A*+MBVK20DP1X00A*		28 000	1 400 \$
213255531	AMANA	ASZS606010A*	AHVE60DP0400A*		34 800	1 740 \$
210773183	AMANA	ASZS606010A*	AHVE60DP1400A*		34 800	1 740 \$
213613285	AMANA	ASZS606010A*	AHVE60DP1400B*		34 800	1 740 \$
213192415	AMANA	ASZS606010A*	CA*EA6030*4A*	A*VC800805D*A*	34 800	1 740 \$
213872425	AMANA	ASZS606010A*	CA*EA6030*4A*	A*VC960804CNB*	34 800	1 740 \$
213872423	AMANA	ASZS606010A*	CA*EA6030*4A*	A*VC961005CNB*	34 800	1 740 \$
213192411	AMANA	ASZS606010A*	CA*EA6030*4A*	A*VC961205DNB*	34 800	1 740 \$
213872421	AMANA	ASZS606010A*	CA*EA6030*4A*	A*VM970804CNB*	34 800	1 740 \$
213872419	AMANA	ASZS606010A*	CA*EA6030*4A*	A*VM971005CNB*	34 800	1 740 \$
213192413	AMANA	ASZS606010A*	CA*EA6030*4A*	A*VM971205DNB*	34 800	1 740 \$
213192417	AMANA	ASZS606010A*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		34 800	1 740 \$
213816048	AMANA	ASZS606010A*	CA*EA6030*4A*+MBVK20DP1X00A*		34 800	1 740 \$
210610034	AMANA	ASZV902410A*	AMVE24BP1400A*		14 800	740 \$
210607572	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TX		14 000	700 \$
210692458	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960403BNB*	13 800	690 \$
210692460	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960603BNB*	13 800	690 \$
210692461	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960803BNB*	13 800	690 \$
210692462	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970603BNB*	13 800	690 \$
210692463	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970803BNB*	13 800	690 \$
210692459	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS960603BUA*	13 800	690 \$
210692464	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 500	725 \$
210692467	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	14 500	725 \$
210692469	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	14 600	730 \$
210692470	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	14 500	725 \$
210692471	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692472	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	14 500	725 \$
210692473	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	14 500	725 \$
210692474	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	14 500	725 \$
210692468	AMANA	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	14 600	730 \$
210692475	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 200	710 \$
210692478	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960403BNB*	14 200	710 \$
210692480	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960603BNB*	14 200	710 \$
210692481	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960803BNB*	14 200	710 \$
210692482	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VM970603BNB*	14 200	710 \$
210692483	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VM970803BNB*	14 200	710 \$
210692479	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VS960603BUA*	14 200	710 \$
210692484	AMANA	ASZV902410A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 100	705 \$
210692485	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 200	710 \$
210692488	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960403BNB*	14 200	710 \$
210692490	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960603BNB*	14 200	710 \$
210692491	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960803BNB*	14 200	710 \$
210692492	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	14 200	710 \$
210692493	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970603BNB*	14 200	710 \$
210692494	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970803BNB*	14 200	710 \$
210692495	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	14 200	710 \$
210692489	AMANA	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960603BUA*	14 200	710 \$
210609968	AMANA	ASZV903610A*	AMVE36CP1400A*		21 600	1 080 \$
210609969	AMANA	ASZV903610A*	AMVE48DP1400A*		21 600	1 080 \$
210692496	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201** -1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692499	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692501	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692502	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692503	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692504	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692500	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692505	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210607578	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601** -1A*+TX		21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692512	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692514	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692515	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692516	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210692518	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692519	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	21 600	1 080 \$
210692520	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692521	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692522	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692523	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692524	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	21 600	1 080 \$
210692513	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692517	AMANA	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210692525	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692526	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692533	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692535	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692536	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692537	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210692539	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692540	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692541	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692542	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692543	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692534	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692538	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210692544	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692545	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692552	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692554	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692555	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692556	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210692558	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692559	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	A*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692560	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692561	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692562	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692553	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692557	AMANA	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210692563	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+MBVC1201**-1A**+TXV		21 600	1 080 \$
210692564	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+MBVC1601**-1A**+TXV		21 600	1 080 \$
210692571	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692573	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692574	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692575	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210692577	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692578	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC961205DNB*	21 600	1 080 \$
210692579	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692580	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692581	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692582	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692583	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VM971205DNB*	21 600	1 080 \$
210692572	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692576	AMANA	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210609980	AMANA	ASZV904810A*	AMVE48DP1400A*		27 000	1 350 \$
210609981	AMANA	ASZV904810A*	AMVE60DP1400A*		27 000	1 350 \$
210692584	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+MBVC1601**-1A**+TXV		27 000	1 350 \$
210692585	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+MBVC2001**-1A**+TXV		27 000	1 350 \$
210692590	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	A*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210692592	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	A*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210692593	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	A*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210692594	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	A*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210692595	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	A*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210692596	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	A*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210692591	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	A*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210692597	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D**+MBVC1601**-1A**+TXV		27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210607580	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		27 000	1 350 \$
210692603	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210692605	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210692606	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210692607	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210692608	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210692609	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210692604	AMANA	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210692610	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692611	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692615	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210692616	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210692617	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210692618	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210692619	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210692620	AMANA	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210692621	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692622	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692628	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210692630	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210692631	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210692632	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210692633	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210692634	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210692629	AMANA	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210609990	AMANA	ASZV906010A*	AMVE60DP1400A*		33 400	1 670 \$
213354818	AMANA	ASZV906010A*	AVPEC61D14B*		33 400	1 670 \$
210607423	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		34 000	1 700 \$
210692639	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	33 400	1 670 \$
210692640	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	33 400	1 670 \$
210692641	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	33 400	1 670 \$
210692642	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	33 400	1 670 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692638	AMANA	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	33 400	1 670 \$
210692643	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 400	1 620 \$
210692648	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 400	1 620 \$
210692649	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 400	1 620 \$
210692650	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 400	1 620 \$
210692651	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 400	1 620 \$
210692647	AMANA	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 400	1 620 \$
210692656	AMANA	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 400	1 620 \$
210692657	AMANA	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 400	1 620 \$
210692658	AMANA	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 400	1 620 \$
210692659	AMANA	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 400	1 620 \$
210692655	AMANA	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 400	1 620 \$
9993623	AMANA	AVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
8657940	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358193	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144682	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144683	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144684	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144685	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$
202680609	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
202680610	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205651525	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205651535	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 \$
8669093	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358194	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144686	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144687	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144688	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144689	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144690	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 \$
202680611	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
202680612	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$
202603312	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205651527	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205651537	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 \$
10324704	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TX		15 200	760 \$
205358197	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144691	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144692	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144693	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144694	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144695	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 \$
202680613	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
202680614	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$
202603313	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 \$
8669274	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358195	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144696	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144697	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144698	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144699	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144700	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 \$
202680615	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
202680616	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$
202603314	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205651529	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205651539	AMANA	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 \$
8669283	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200 0**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358196	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201 1**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144701	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144702	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144703	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144704	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$
202680617	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
202680618	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205651531	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205651541	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 \$
202132779	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358198	AMANA	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144705	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144706	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144707	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144708	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144709	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	13 000	650 \$
206144710	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970603BNB*	13 000	650 \$
206144711	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970803BNB*	13 000	650 \$
206144712	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205651533	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205651543	AMANA	AVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960603BUA*	13 000	650 \$
9993624	AMANA	AVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
9993625	AMANA	AVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
8669301	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358199	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
8669302	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358205	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144837	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144838	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144839	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144840	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 \$
202680619	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 \$
202680620	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205651545	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205651551	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 \$
8669309	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358200	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8669310	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358206	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
206144841	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144842	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206144843	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206144844	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206144845	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206144846	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206144847	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144848	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	18 000	900 \$
206144849	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	18 000	900 \$
202680623	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	18 000	900 \$
202680624	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	18 000	900 \$
202603316	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	18 200	910 \$
202680621	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	18 000	900 \$
202680622	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205651883	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205651869	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205651875	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205651879	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	18 000	900 \$
8669331	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358201	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
10324705	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TX		18 200	910 \$
205358210	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144850	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206144851	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144852	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144853	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144854	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144855	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144856	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206144857	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206144858	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	18 200	910 \$
202680625	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 \$
202680626	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 \$
202603317	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	18 000	900 \$
202680627	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	18 200	910 \$
202680628	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205651547	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205651871	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205651553	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205651559	AMANA	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	18 200	910 \$
8669585	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358202	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
8669586	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358207	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
206144859	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206144860	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206144861	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206144862	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206144863	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206144864	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206144865	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206144866	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VC961005CNB*	18 000	900 \$
202680631	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970603BNB*	18 000	900 \$
202680630	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970803BNB*	18 000	900 \$
202603318	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM970804CNB*	18 000	900 \$
202680629	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205651563	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205651549	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205651555	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205651561	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	A*VS960805CUA*	18 000	900 \$
8669601	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358203	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8669602	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358208	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144867	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144868	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144869	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144870	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144871	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144872	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144873	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144874	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VC961005CNB*	18 200	910 \$
202680632	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 \$
202680633	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 \$
202603319	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VM970804CNB*	18 200	910 \$
202680634	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205651565	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205651567	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205651557	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205651569	AMANA	AVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	A*VS960805CUA*	18 200	910 \$
8669617	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358204	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
8669618	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358209	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144875	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144876	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144877	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144878	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144879	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144880	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144881	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144882	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206144883	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VC961205DNB*	18 200	910 \$
202680638	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	A*VM970603BNB*	18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202680637	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970803BNB*	18 200	910 \$
202603320	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	18 200	910 \$
202680636	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	18 200	910 \$
202680635	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205651885	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205651873	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205651877	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205651881	AMANA	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	18 200	910 \$
202327352	AMANA	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
9993626	AMANA	AVZC200481A*	AVPEC61D14A*		28 600	1 430 \$
8669641	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358211	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
8669642	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000 **-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358215	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145125	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145126	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145127	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145128	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145129	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145130	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
202603321	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
202680639	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
202680640	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205651575	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205651583	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
8669654	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358212	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
10324706	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000 **-1A*+TX		34 000	1 700 \$
205358218	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145131	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC800604B*A*	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145132	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145133	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 800	1 390 \$
206145134	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 600	1 380 \$
206145135	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145136	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
202603322	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
202680641	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
202680642	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205651571	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205651577	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205651585	AMANA	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
8669686	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358213	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
8669687	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358216	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145137	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145138	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 600	1 380 \$
206145139	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 800	1 390 \$
206145140	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145141	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
202603323	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
202680643	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
202680644	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205651579	AMANA	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
8669931	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358214	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
8670115	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358217	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145142	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145143	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145144	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145145	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145146	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145147	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
202603324	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
202680645	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
202680646	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205651573	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205651581	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205651587	AMANA	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
10324707	AMANA	AVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TX		34 000	1 700 \$
205976166	AMANA	AVZC200601B*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 \$
205976135	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976167	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976141	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976142	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976143	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976144	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976145	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976146	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976147	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976148	AMANA	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976155	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976168	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976149	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976150	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976151	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976152	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976153	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976154	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976156	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976157	AMANA	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976158	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976159	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976160	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976161	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976162	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976163	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976164	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976165	AMANA	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	A*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205965757	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205965731	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965758	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965729	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965730	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965732	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965733	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965737	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965759	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965734	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965735	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965736	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965738	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965739	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965726	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965760	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965740	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965741	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965742	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965746	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965761	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965743	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965744	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965745	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965747	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965748	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965751	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965762	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965749	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965750	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965752	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965753	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965754	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965763	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965755	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965756	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965820	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205965821	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205965766	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965822	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965767	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965823	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965764	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965765	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965768	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965769	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965775	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965824	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965776	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965825	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965770	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205965771	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205965772	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205965773	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965774	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205965777	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965778	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205965779	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965780	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205965784	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965826	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965727	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965827	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965781	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965782	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965801	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205965802	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965783	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965785	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965786	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965787	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965788	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965793	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965828	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965794	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965829	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965789	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205965790	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965791	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205965792	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965795	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965796	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205965797	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965798	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205965803	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC120 0**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965830	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC120 1**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965804	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC160 0**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965831	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC160 1**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965799	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965800	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965805	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965806	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965807	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965808	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965814	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC12 00**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965832	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC12 01**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965815	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC16 00**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965833	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC16 01**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965809	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965810	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965811	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205965812	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965813	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965816	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965817	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965818	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965819	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965854	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965837	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965855	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965838	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965856	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965834	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205965835	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205965836	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205965839	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965840	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205965864	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965869	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965728	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965870	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965861	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205965862	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965863	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205965865	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205965866	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965867	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205965844	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965857	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965868	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965858	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965841	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205965842	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965843	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965845	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965849	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965859	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965850	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965860	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965846	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205965847	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205965848	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205965851	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205965852	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965853	AMANA DISTINCTIONS	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
204779975	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AD24BS3	POV0A000M30SA+RP	13 800	690 \$
205962485	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AD24BS3	POV0A000M30SB+RP	13 500	675 \$
210652748	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AU24BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 700	735 \$
210652749	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AU24BS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 700	735 \$
205962486	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AU24BS3	POV0A000M30SB+RP	13 400	670 \$
210691928	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AU24BS3	S8V2A040M3PCA	14 500	725 \$
211081289	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*AU24BS3	S8V2A040M3PDA	14 500	725 \$
201922849	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DD2B080ACV3	14 300	715 \$
201922227	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB060BCV3	14 100	705 \$
201922270	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB060BCV3	14 100	705 \$
201922271	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204779977	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	POV0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962487	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	POV0A000M30SB+RP	13 100	655 \$
201923006	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 200	710 \$
201923005	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 200	710 \$
201923007	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 200	710 \$
20192285	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DD2B080ACV3	14 300	715 \$
201922850	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DD2B080ACV3	14 300	715 \$
201922273	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB060BCV3	14 100	705 \$
201922272	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204779978	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	POV0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
210649554	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 900	695 \$
201922276	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B060ACV3	14 100	705 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210649553	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 800	690 \$
201922274	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB060BCV3	14 200	710 \$
201922275	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204779979	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962488	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 100	655 \$
210692198	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2A040M3PCA	13 800	690 \$
211089019	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2A040M3PDA	13 800	690 \$
210692199	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 \$
211089020	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 \$
210692200	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B080M4PCA	14 400	720 \$
211089018	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B080M4PDA	14 400	720 \$
201922853	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 200	710 \$
201922852	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 100	705 \$
201922851	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 000	700 \$
210652750	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B080D3VSA+RP	14 200	710 \$
210649555	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 \$
210649556	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 \$
207805180	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD30BS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	13 300	665 \$
210649557	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 400	670 \$
201922855	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 \$
210649558	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 400	670 \$
201923011	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 \$
201922277	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	13 700	685 \$
201922854	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	14 000	700 \$
210691929	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PCA	13 300	665 \$
211081290	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PDA	13 300	665 \$
210692201	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PCA	13 900	695 \$
211089021	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PDA	13 900	695 \$
201922856	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 800	690 \$
201923012	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 600	680 \$
201923013	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 700	685 \$
210652751	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 700	685 \$
210649559	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	13 700	685 \$
201923014	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 900	695 \$
210649560	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	13 400	670 \$
201922857	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 800	690 \$
201923015	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922858	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 800	690 \$
201923016	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 \$
206910601	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 200	660 \$
201923017	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 \$
20192302	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 \$
201923020	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 \$
201923019	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	13 300	665 \$
20192286	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	13 300	665 \$
201922860	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	13 300	665 \$
201922859	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3	13 500	675 \$
201923018	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 200	660 \$
201923021	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 200	660 \$
201923022	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 \$
201923024	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 300	665 \$
201923025	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922278	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 200	660 \$
201923026	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923023	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923027	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 100	655 \$
20192228	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 \$
201922280	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 \$
201922279	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 \$
20192303	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	14 100	705 \$
201923030	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	14 100	705 \$
204779980	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	POV0A000M30SA+RP	13 000	650 \$
205962489	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	POV0A000M30SB+RP	12 700	635 \$
201923029	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 \$
201923028	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 \$
201922861	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 \$
201922283	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 800	690 \$
201922282	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 700	685 \$
201922281	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$
204779981	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	POV0A000M30SA+RP	13 000	650 \$
201923032	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 900	695 \$
201923031	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 800	690 \$
206910602	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 300	665 \$
201922862	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 800	690 \$
210649563	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*DD2B060A9V3+RP	14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210649564	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*DD2B080A9V3+RP	14 300	715 \$
210652755	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*DHMB080ACV3	14 400	720 \$
210649562	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B060A9V3+RP	14 300	715 \$
201922288	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B060ACV3	14 000	700 \$
210649561	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B080A9V3+RP	14 300	715 \$
201922287	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201922286	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201922285	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB060ACV3	14 300	715 \$
201922284	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB080ACV3	14 200	710 \$
210652754	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 100	705 \$
210652753	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 100	705 \$
210652752	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 400	720 \$
204779982	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	POV0A000M30SA+RP	13 200	660 \$
210692202	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S8V2A040M3PCA	13 900	695 \$
211089022	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S8V2A040M3PDA	13 900	695 \$
210652756	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 400	720 \$
201923034	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 400	720 \$
210652759	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 400	720 \$
210652757	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 300	715 \$
201923033	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 300	715 \$
210652760	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 300	715 \$
207782112	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 300	715 \$
206910603	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 500	675 \$
210652758	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B080D3VSA+RP	14 300	715 \$
201922863	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 000	700 \$
210649567	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 500	675 \$
210649568	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 300	665 \$
210652765	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 \$
210649565	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 \$
201922289	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 \$
210649566	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 \$
201922291	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201922290	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201922291	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201922292	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	14 000	700 \$
201922293	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	14 100	705 \$
210652767	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 000	700 \$
210652768	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1A060U3VSA+RP	13 900	695 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652769	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 200	710 \$
204779983	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962490	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 000	650 \$
210692203	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2A040M3PCA	13 800	690 \$
211089024	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2A040M3PDA	13 800	690 \$
210691930	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 \$
211081291	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 \$
210692204	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B080M4PCA	14 300	715 \$
211089023	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B080M4PDA	14 300	715 \$
210652762	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 \$
201923035	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 \$
210652770	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 300	715 \$
210652763	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 \$
201923036	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 200	710 \$
210652766	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 200	710 \$
207782113	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 000	700 \$
206910604	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 \$
210652764	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 \$
210652761	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 800	690 \$
201922864	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 \$
207805182	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU30BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	13 300	665 \$
201922865	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923037	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922866	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 \$
201922294	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 \$
201923038	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 \$
201922867	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 \$
201922868	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201922869	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 \$
210649569	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	13 600	680 \$
201923041	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	13 800	690 \$
210649570	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080A9V3+RP	13 500	675 \$
20192304	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	13 800	690 \$
201923040	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	13 800	690 \$
201923039	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$
201922871	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	14 000	700 \$
20192287	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	14 000	700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922870	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	14 000	700 \$
210692205	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PCA	13 400	670 \$
211089025	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PDA	13 400	670 \$
201923042	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 800	690 \$
201922873	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 \$
210652771	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	13 700	685 \$
210652772	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	13 800	690 \$
201922872	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 \$
201923045	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 \$
201923046	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 \$
201923674	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 \$
201922875	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 \$
201922876	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 \$
201923044	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 \$
201923043	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 \$
201922874	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 \$
201922877	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD36BS3	*DHMC100ACV4	14 100	705 \$
201922878	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 700	685 \$
201922879	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 \$
20192288	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 \$
201922880	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 \$
201923047	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201922882	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 \$
201922881	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 \$
201922883	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	13 800	690 \$
201922884	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	13 900	695 \$
201922886	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 \$
201922885	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 \$
201923049	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201923048	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
210652773	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 700	735 \$
204779984	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	POV0A000M30SA+RP	13 600	680 \$
205962491	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	POV0A000M30SB+RP	13 600	680 \$
210691931	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	S8V2A040M3PCA	14 500	725 \$
211081292	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCA002DS3	S8V2A040M3PDA	14 500	725 \$
210649573	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B060A9V3+RP	13 500	675 \$
201922887	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B060ACV3	14 000	700 \$
210649574	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B080A9V3+RP	13 300	665 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922892	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 \$
201922888	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 \$
201922891	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB080ACV3	13 900	695 \$
210649571	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 \$
201922299	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 \$
210649572	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 \$
201922298	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201922295	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201922296	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	14 200	710 \$
201922297	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	14 100	705 \$
210652775	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 000	700 \$
210652776	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	L8V1A060U3VSA+RP	13 800	690 \$
210652777	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 300	715 \$
204779985	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	POV0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962492	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	POV0A000M30SB+RP	13 000	650 \$
210692206	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2A040M3PCA	13 700	685 \$
211089026	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2A040M3PDA	13 700	685 \$
210691932	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 \$
211081293	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 \$
210692207	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	14 400	720 \$
211089027	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	14 400	720 \$
20192289	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 700	685 \$
201922890	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 \$
20192305	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 \$
201923050	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 300	715 \$
207062439	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 300	715 \$
201923052	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 \$
206908445	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSA+RP	13 600	680 \$
201923051	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 200	710 \$
206909921	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 300	715 \$
207782114	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 200	710 \$
206910605	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 \$
201922893	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 \$
210652774	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 800	690 \$
201922889	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 \$
207805184	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB003DS3+POV0A000M30SC+RP	N/A	13 300	665 \$
201922896	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201923054	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	13 100	655 \$
201923055	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	13 100	655 \$
201922897	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	13 400	670 \$
201922894	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923053	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922895	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 \$
201922300	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 \$
201923057	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 \$
201922898	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922900	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 \$
201923056	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922902	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201922899	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922901	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 \$
201922907	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	13 300	665 \$
201922906	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	13 500	675 \$
201922905	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	13 400	670 \$
201922904	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	13 700	685 \$
201923059	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 \$
201923058	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 \$
201923676	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 \$
20192291	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 \$
201922910	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 \$
201922909	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 \$
201922903	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 400	670 \$
201923063	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 \$
201923061	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 300	665 \$
201923062	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 \$
20192306	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 300	665 \$
201923060	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 300	665 \$
201922908	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 \$
201923064	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 \$
201922911	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 \$
201922912	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 \$
201922915	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 \$
201922914	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 \$
201922913	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 \$
201922916	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	13 200	660 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201923066	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201923065	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
201923072	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923071	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B080ACV3	13 400	670 \$
20192307	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B100ACV3	13 500	675 \$
201923073	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201922917	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	13 500	675 \$
201923068	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB080ACV3	13 600	680 \$
201923067	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
201922919	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 400	670 \$
201922918	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 400	670 \$
201923069	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 400	670 \$
201923078	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	13 200	660 \$
201922921	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922923	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	13 300	665 \$
201922922	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	13 200	660 \$
20192292	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	13 300	665 \$
201922920	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	13 300	665 \$
201923074	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	13 400	670 \$
201923079	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	13 300	665 \$
201923075	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923077	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923076	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 200	660 \$
201978189	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TAM9A0A24V21	N/A	14 100	705 \$
201923679	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TAM9A0B30V31		13 000	650 \$
201922924	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TAM9A0C36V31	N/A	13 600	680 \$
201923080	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0B24V21+TDR		14 100	705 \$
20192308	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	13 400	670 \$
201922925	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	14 200	710 \$
201922926	AMERICAN STANDARD	4A6L9024A1	TEM8A0C36V31+TDR		13 300	665 \$
210649576	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 \$
201922307	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	24 200	1 210 \$
210649575	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 600	1 180 \$
201922306	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
201922309	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	24 000	1 200 \$
201922302	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	24 000	1 200 \$
204779987	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	POV0A000M30SA+RP	22 400	1 120 \$
205962493	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	POV0A000M30SB+RP	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204779986	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$
205962494	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
210691933	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 \$
211081296	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 \$
210691934	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 \$
211081294	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 \$
210691935	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B080M4PCA	24 200	1 210 \$
211081295	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B080M4PDA	24 200	1 210 \$
201922301	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	24 000	1 200 \$
201922303	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922304	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
210652778	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 800	1 190 \$
201922308	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 800	1 190 \$
208106932	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 600	1 180 \$
201922305	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
20192231	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201922310	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
210649577	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	23 800	1 190 \$
201922312	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	24 200	1 210 \$
210649578	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	24 000	1 200 \$
201922313	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	24 000	1 200 \$
201922314	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	23 400	1 170 \$
204779988	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
204779989	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$
205962495	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
201922315	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922316	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910606	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201922317	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922323	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922311	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
207805185	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 600	1 130 \$
207805186	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD36BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	23 000	1 150 \$
210649579	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 \$
201922331	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	24 000	1 200 \$
210649580	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922329	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
210652783	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	23 800	1 190 \$
210652784	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3	23 600	1 180 \$
204779990	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962496	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 400	1 070 \$
206912612	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SC+RP	21 400	1 070 \$
204779991	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 \$
205962497	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 \$
210691936	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 \$
211081297	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 \$
210691937	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 \$
211081298	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 \$
210691938	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 \$
211081299	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 \$
210652785	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
210652782	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210652781	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210652780	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 600	1 180 \$
210652779	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
208106933	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 600	1 180 \$
210649581	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 \$
210652786	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 \$
210649582	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 \$
210652787	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
204779992	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
204779993	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 \$
205962498	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 \$
207805188	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 \$
207805189	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD42BS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 \$
204779994	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
205962499	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 200	1 110 \$
206912615	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SC+RP	22 200	1 110 \$
204779995	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 \$
205962500	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
201922332	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
204013230	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204779996	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
204779997	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 \$
205962501	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
211289069	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU30BS3	*DD2B060ACV3	24 200	1 210 \$
211289068	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060ACV3	24 400	1 220 \$
201922333	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 \$
210649584	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 \$
210652791	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 \$
210649585	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 000	1 150 \$
210652793	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
210652794	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	23 400	1 170 \$
206315459	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
210649583	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 \$
201922334	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 \$
207783931	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 \$
205070215	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
207335058	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 \$
208121976	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	23 800	1 190 \$
210652792	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210652800	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210652801	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	24 000	1 200 \$
204780000	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962502	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 200	1 060 \$
204780001	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 400	1 120 \$
205962503	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 600	1 080 \$
210691939	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 \$
211081300	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 \$
210691940	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 \$
211081301	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 \$
210691941	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 \$
211081302	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 \$
210652795	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
203297106	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
210652802	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 \$
210652796	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
210652803	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210652804	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
206901673	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206910607	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 400	1 120 \$
210652797	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
210652798	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 200	1 160 \$
210652799	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 200	1 160 \$
208106935	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
202919212	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
204013231	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210652790	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 \$
207805194	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 \$
207805195	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU36BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 \$
210649586	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 \$
210652808	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 \$
210649589	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 \$
210652809	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
210652810	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DHMB060BCV3	23 000	1 150 \$
210652811	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
210649588	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 \$
210652827	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 \$
210649587	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 600	1 180 \$
205070217	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
210652826	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 \$
210652825	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	23 800	1 190 \$
210652824	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1A040U3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210652823	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1A060U3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210652822	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 800	1 190 \$
204780002	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
205962504	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 000	1 100 \$
204780003	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$
205962505	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 600	1 130 \$
210691942	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 \$
211081303	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 \$
210691943	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 \$
211081304	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 \$
210691944	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 \$
211081305	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 \$
210652812	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652821	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
210652820	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 \$
210652813	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652819	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210652806	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
210652805	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 800	1 190 \$
210652814	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652815	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210652816	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652817	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 \$
210652818	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
210652807	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 \$
207805196	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 \$
207805197	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU42BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	23 000	1 150 \$
210649592	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 000	1 150 \$
206214527	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	23 200	1 160 \$
210649593	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 \$
210652831	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
202544295	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 \$
202544294	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	23 000	1 150 \$
210649591	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 \$
210652829	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 \$
210649590	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 \$
205070219	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
210652845	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 \$
210652844	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	23 600	1 180 \$
210652843	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210652842	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210652841	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 800	1 190 \$
205962506	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 800	1 090 \$
204780005	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 000	1 150 \$
205962507	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 400	1 120 \$
210691945	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 \$
211081306	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 \$
210691946	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	23 800	1 190 \$
211081308	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691947	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	23 800	1 190 \$
211081307	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	23 800	1 190 \$
210652832	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652840	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210652839	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
210652833	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652838	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210652837	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
210652828	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
210652834	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652835	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210652836	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
208106936	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
210652846	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210652830	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 400	1 170 \$
207805198	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 000	1 100 \$
207805199	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*BU48BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	22 600	1 130 \$
210649594	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 \$
210652847	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	24 000	1 200 \$
210652848	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	*DHMC100ACV4	24 000	1 200 \$
210691948	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C080M5PCA	23 800	1 190 \$
211081309	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C080M5PDA	23 800	1 190 \$
210691949	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C100M5PCA	24 000	1 200 \$
211081310	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C100M5PDA	24 000	1 200 \$
201922335	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922336	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910608	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201922338	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
210649596	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 800	1 190 \$
201922339	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 800	1 190 \$
210649595	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	23 800	1 190 \$
210649597	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$
20192234	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201922340	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 800	1 190 \$
210649598	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 800	1 190 \$
201922337	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922341	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922342	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922343	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922344	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
206910609	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201922347	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
210649599	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 400	1 170 \$
201922346	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201922345	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	23 600	1 180 \$
210691950	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 \$
211081311	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 \$
210691951	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C100M5PCA	23 600	1 180 \$
211081312	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C100M5PDA	23 600	1 180 \$
201922352	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	22 800	1 140 \$
201922351	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	22 800	1 140 \$
20192235	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922350	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922349	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922348	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210652849	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 400	1 170 \$
206910610	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	22 400	1 120 \$
210649600	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 \$
210652850	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 \$
210649601	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	23 400	1 170 \$
210649602	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$
210652851	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
210649603	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 400	1 170 \$
201922355	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201922353	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201922354	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	24 400	1 220 \$
201922357	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
20192236	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922360	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922356	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922359	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922358	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 800	1 190 \$
206910611	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201922367	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922365	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 \$
201922366	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201922364	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922361	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922362	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922363	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910612	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
210649604	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 \$
20192237	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201922370	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201922369	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	23 200	1 160 \$
210691952	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	23 000	1 150 \$
211081313	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	23 000	1 150 \$
210691953	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	23 200	1 160 \$
211081314	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	23 200	1 160 \$
210652852	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652853	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
210649605	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 \$
201922372	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 \$
210649608	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	22 800	1 140 \$
210649607	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 \$
201922371	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
210649606	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 000	1 150 \$
201922373	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU30BS3	*UHMC100ACV4	24 200	1 210 \$
210649613	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 \$
210652857	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*DD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
206315457	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*DHMB080ACV3	22 000	1 100 \$
210652856	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*DHMC100ACV4	23 600	1 180 \$
201922384	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
201922383	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 \$
210649611	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 \$
201922382	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 \$
210649610	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 \$
210649609	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$
201922381	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
210649612	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 \$
20192238	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
201922380	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652859	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 400	1 170 \$
210691954	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 \$
211081315	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 \$
210691955	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 \$
211081316	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 \$
201922378	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922379	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922377	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
201922376	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922375	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652855	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652854	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 200	1 160 \$
201922374	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210652858	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 200	1 160 \$
206910613	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
210649618	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	22 800	1 140 \$
202586180	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
202586181	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	23 200	1 160 \$
201922387	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
20192239	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
210649614	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 \$
201922394	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
210649615	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 \$
210649616	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 400	1 170 \$
201922393	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	23 800	1 190 \$
210649617	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 \$
201922392	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
210652862	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 600	1 180 \$
210691956	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 \$
211081317	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 \$
210691957	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 \$
211081318	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 \$
201922391	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201922395	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922389	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922388	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922385	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 \$
210652860	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652861	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
201922386	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210652863	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 600	1 180 \$
206910614	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
210649623	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	22 800	1 140 \$
210652867	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
210652868	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
201922396	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 \$
201922397	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
210649621	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 400	1 170 \$
201922398	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
210649620	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 400	1 170 \$
210649619	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$
201922406	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
210649622	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 400	1 170 \$
201922400	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
210652866	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 400	1 170 \$
210691958	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	23 400	1 170 \$
211081319	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	23 400	1 170 \$
210691959	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	23 600	1 180 \$
211081320	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	23 600	1 180 \$
201922399	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922401	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922402	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
201922403	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 \$
201922404	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
210652865	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 \$
210652864	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
201922405	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 200	1 160 \$
210652869	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 \$
206910615	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
210649624	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 \$
201922409	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 \$
210649625	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 200	1 160 \$
210649626	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 \$
201922407	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	23 200	1 160 \$
210649627	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 \$
201922408	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652870	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 \$
210691960	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	23 200	1 160 \$
211081321	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	23 200	1 160 \$
210691961	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	23 200	1 160 \$
211081322	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	23 200	1 160 \$
210652871	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652872	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 000	1 150 \$
20192241	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	23 600	1 180 \$
201922410	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	23 600	1 180 \$
201922411	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	23 600	1 180 \$
201922413	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 600	1 180 \$
201922412	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 600	1 180 \$
210649628	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	23 200	1 160 \$
201922415	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 \$
201922414	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 \$
210691962	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	23 400	1 170 \$
211081323	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	23 400	1 170 \$
210649629	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 \$
201922416	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201922417	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 200	1 160 \$
210649631	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	22 600	1 130 \$
210649630	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120A9V5+RP	23 600	1 180 \$
20192242	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 \$
201922420	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 \$
201922418	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 \$
201922419	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
210691963	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	23 600	1 180 \$
211081324	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	23 600	1 180 \$
210649632	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 \$
201922421	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201922423	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 \$
201922422	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
210691964	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	23 200	1 160 \$
211081325	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	23 200	1 160 \$
201922427	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 \$
210649633	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 \$
201922433	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 \$
210649636	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B080A9V3+RP	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922432	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
201922428	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	23 400	1 170 \$
201922429	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
210649635	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 \$
201922431	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 \$
210649634	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 \$
205070221	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
204431311	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 \$
206392935	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	23 600	1 180 \$
210652875	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210652876	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210652877	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	24 000	1 200 \$
204780008	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962508	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SB+RP	21 200	1 060 \$
204780009	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SA+RP	22 400	1 120 \$
205962509	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SB+RP	21 600	1 080 \$
210691965	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 \$
211081326	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 \$
210691967	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	23 800	1 190 \$
211081327	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	23 800	1 190 \$
210691966	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 \$
211081328	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 \$
210652873	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
205807176	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
207062441	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 \$
202382481	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
205805505	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
207063277	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
206852868	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	22 600	1 130 \$
207782124	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910616	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 200	1 110 \$
20192243	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	22 600	1 130 \$
201922430	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
210652874	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 200	1 160 \$
204013232	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 200	1 160 \$
208106938	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 \$
204433493	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210652878	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204433495	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 \$
207805200	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 \$
207805201	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB004DS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 \$
210649637	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B060A9V3+RP	23 000	1 150 \$
201922436	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 \$
210649638	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 \$
201922435	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
201922434	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 \$
201922437	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	23 000	1 150 \$
210649639	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 \$
207062437	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 \$
210649640	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 \$
205070222	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
210652889	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 \$
206392933	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	23 400	1 170 \$
210652888	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210652887	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210652886	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 600	1 180 \$
204780010	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	P0V0A000M30SA+RP	22 400	1 120 \$
205962510	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	P0V0A000M30SB+RP	21 800	1 090 \$
204780011	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	23 000	1 150 \$
205962511	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SB+RP	22 400	1 120 \$
210691968	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 \$
211081329	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 \$
210691969	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	23 600	1 180 \$
211081331	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	23 600	1 180 \$
210691970	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	23 800	1 190 \$
211081330	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	23 800	1 190 \$
210652882	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
205807174	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 200	1 160 \$
210652885	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
210652881	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
205805507	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210652884	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
206852870	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	23 000	1 150 \$
203334082	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652880	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
207062443	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210652879	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
208106939	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 \$
204433497	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	23 200	1 160 \$
210652883	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
204433498	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 400	1 170 \$
207805202	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 000	1 100 \$
207805203	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCB006DS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	22 400	1 120 \$
206214519	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B060ACV3	21 600	1 080 \$
206214517	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B080ACV3	22 000	1 100 \$
210649645	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 \$
201922444	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
201922443	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
201922446	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
201922438	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 \$
210649643	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 \$
201922439	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 \$
210649642	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 \$
210649641	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$
20192244	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	22 800	1 140 \$
201922440	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
210649644	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 \$
201922441	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	23 600	1 180 \$
210652890	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 800	1 190 \$
210691971	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 \$
211081332	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 \$
210691972	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 \$
211081333	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 \$
201922445	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922442	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922447	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
201922448	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201922449	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652893	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652891	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
20192245	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
201922450	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210652892	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 \$
206910617	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 200	1 110 \$
210649650	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*DD2C100A9V5+RP	22 400	1 120 \$
201922461	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201922462	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
201922456	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 \$
201922455	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
210649648	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 400	1 170 \$
201922454	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
210649647	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 000	1 150 \$
210649646	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$
201922453	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
210649649	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 \$
201922452	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	23 200	1 160 \$
210652894	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 \$
210691973	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	23 400	1 170 \$
211081334	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	23 400	1 170 \$
210691974	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	23 400	1 170 \$
211081335	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	23 400	1 170 \$
201922457	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922451	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201922463	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
201922458	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 \$
201922459	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
210652896	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 \$
210652897	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
20192246	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
201922460	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210652895	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 \$
206910618	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
201922468	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	22 000	1 100 \$
210649651	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 \$
201922464	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 \$
210649652	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 200	1 160 \$
210649653	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 \$
201922465	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210649654	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 \$
201922466	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	23 200	1 160 \$
210652898	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 \$
210691975	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	23 200	1 160 \$
211081336	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	23 200	1 160 \$
210691976	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	23 400	1 170 \$
211081337	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	23 400	1 170 \$
210652899	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
209559373	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 000	1 150 \$
210649656	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*DD2D120A9V5+RP	22 600	1 130 \$
201922473	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	22 600	1 130 \$
201922472	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 \$
210649655	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D120A9V5+RP	23 600	1 180 \$
201922471	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 \$
20192247	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 \$
201922470	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 \$
201922469	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
210691977	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	23 600	1 180 \$
211081338	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	23 600	1 180 \$
201922478	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	22 400	1 120 \$
201922476	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	22 200	1 110 \$
210649657	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 \$
201922474	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201922477	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 \$
201922475	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
210691978	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	23 200	1 160 \$
211081339	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	23 200	1 160 \$
201922479	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 \$
206216701	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	23 600	1 180 \$
201922483	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201922482	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
201922481	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	22 600	1 130 \$
20192248	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	22 400	1 120 \$
201922480	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 \$
201922484	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
201922485	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D120ACV5	22 600	1 130 \$
201922486	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D140ACV5	22 600	1 130 \$
201922487	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922488	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
201922489	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	22 600	1 130 \$
20192249	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMD120ACV5	23 200	1 160 \$
201922490	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMD120ACV5	23 200	1 160 \$
204780012	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	POV0A000M30SA+RP	22 200	1 110 \$
204780013	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	4TXFH036CZ3	POV0B000M40SA+RP	22 200	1 110 \$
201922491	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TAM9A0B30V31	N/A	24 000	1 200 \$
201923681	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TAM9A0C36V31		22 800	1 140 \$
201922492	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TAM9A0C42V41	N/A	22 800	1 140 \$
208443276	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TAM9A0C48V41	N/A	23 000	1 150 \$
206918616	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		22 200	1 110 \$
206918578	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		22 200	1 110 \$
206918579	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		22 400	1 120 \$
206918580	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		22 200	1 110 \$
202538581	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0B30V31+TDR		24 200	1 210 \$
201922493	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	23 200	1 160 \$
201922494	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	23 400	1 170 \$
201922495	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	23 000	1 150 \$
201922496	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	23 600	1 180 \$
210636931	AMERICAN STANDARD	4A6L9036A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	23 400	1 170 \$
204780014	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	31 000	1 550 \$
204780015	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3	POV0B000M40SA+RP	32 600	1 630 \$
201922497	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	33 200	1 660 \$
204780016	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	32 600	1 630 \$
201922499	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSB+RP	33 200	1 660 \$
201922498	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	33 200	1 660 \$
204780017	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	30 000	1 500 \$
210653864	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
210653865	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	32 000	1 600 \$
210652900	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
204780018	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	POV0B000M40SA+RP	32 000	1 600 \$
210691979	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	32 400	1 620 \$
211081341	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	32 400	1 620 \$
210691980	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	32 600	1 630 \$
211081340	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922500	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
207786386	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 600	1 580 \$
210652901	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	31 600	1 580 \$
201922501	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
210652902	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
211289109	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*BU48BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	31 400	1 570 \$
204780019	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962512	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 \$
201922504	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	33 200	1 660 \$
201922503	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	33 800	1 690 \$
204780020	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 \$
205962513	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 \$
206197341	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 400	1 570 \$
201922502	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	33 000	1 650 \$
201922505	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201922511	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	33 200	1 660 \$
201922509	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	33 000	1 650 \$
204780021	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 \$
205962514	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 \$
201922507	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201922512	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	33 000	1 650 \$
201922513	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201922518	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	31 800	1 590 \$
201922517	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
204780022	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962515	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
210691982	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 \$
211081343	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 \$
210691981	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	31 800	1 590 \$
211081342	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	31 800	1 590 \$
201922515	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 800	1 590 \$
210652903	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 800	1 590 \$
201922514	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922525	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201922522	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 \$
204780023	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962516	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
20192252	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922520	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922524	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922521	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
207805207	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 \$
20192253	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 \$
201922530	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 \$
201922528	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201922529	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
210649658	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	31 600	1 580 \$
202586182	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
202586183	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	32 200	1 610 \$
201922535	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	32 400	1 620 \$
201922533	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	32 600	1 630 \$
20192254	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	32 600	1 630 \$
201922540	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
207352640	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 400	1 620 \$
204780024	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 800	1 590 \$
205962517	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 600	1 580 \$
210691983	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	32 600	1 630 \$
211081345	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	32 600	1 630 \$
210691984	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	32 600	1 630 \$
211081344	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	32 600	1 630 \$
201922536	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 600	1 630 \$
210652905	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
210652906	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 800	1 590 \$
210652907	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922537	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 400	1 620 \$
210652904	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
201922538	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 600	1 630 \$
207805209	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU42BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	32 400	1 620 \$
210649659	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	31 000	1 550 \$
207259420	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	31 400	1 570 \$
210652909	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	31 600	1 580 \$
201922544	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	32 200	1 610 \$
201922547	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922541	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	32 200	1 610 \$
207352641	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 200	1 610 \$
204780025	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 \$
205962518	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
210691985	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	32 200	1 610 \$
211081347	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	32 200	1 610 \$
210691986	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	32 200	1 610 \$
211081346	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	32 200	1 610 \$
206325972	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	30 800	1 540 \$
201922542	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
210652910	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 400	1 570 \$
210652911	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 400	1 570 \$
210652912	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 600	1 580 \$
201922549	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 200	1 610 \$
210652908	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 200	1 610 \$
20192255	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
201922550	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
207805210	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	32 000	1 600 \$
210649660	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	30 800	1 540 \$
210652914	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	30 800	1 540 \$
210652915	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 \$
201922559	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201922558	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 \$
201922552	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
207352642	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 800	1 590 \$
204780026	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962519	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
210691987	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 \$
211081349	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 \$
210691988	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	32 000	1 600 \$
211081348	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	32 000	1 600 \$
201922554	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
202544296	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 \$
210652917	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 \$
210652916	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 \$
20192256	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922560	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210652913	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 800	1 590 \$
201922557	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 000	1 600 \$
207805211	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	31 600	1 580 \$
201922568	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201922565	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	33 000	1 650 \$
201922564	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
201922562	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	33 000	1 650 \$
204780027	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962520	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
204780028	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 \$
205962521	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 \$
201922563	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201922561	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922567	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	32 800	1 640 \$
201922571	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	32 000	1 600 \$
201922573	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201922576	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	33 000	1 650 \$
201922582	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	33 200	1 660 \$
204780030	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962522	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
204780029	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 \$
205962523	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 \$
20192257	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922570	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922581	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
20192258	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922580	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922579	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	32 800	1 640 \$
201922586	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	31 000	1 550 \$
201922592	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	31 800	1 590 \$
201922589	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 \$
20192259	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	31 800	1 590 \$
201922590	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	32 000	1 600 \$
204780031	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 \$
205962525	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 \$
204780032	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962524	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691989	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 \$
211081350	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 \$
210692208	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	31 000	1 550 \$
211089028	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	31 000	1 550 \$
210691990	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 \$
211081351	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 \$
201922584	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 \$
210652918	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 \$
201922591	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922588	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922599	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201922596	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201922593	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
201922605	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
204780033	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 \$
205962527	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 \$
204780034	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962526	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 \$
201922604	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922603	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922602	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922601	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	31 600	1 580 \$
207805217	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 \$
207805216	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 \$
210653868	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2C100ACV5	30 600	1 530 \$
210649661	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	31 200	1 560 \$
210652921	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120ACV5	31 600	1 580 \$
210653867	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*DHMC100ACV4	30 800	1 540 \$
210652920	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*DHMD120BCV5	31 600	1 580 \$
201922617	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 \$
201922616	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	31 400	1 570 \$
201922613	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	32 200	1 610 \$
20192261	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	32 400	1 620 \$
201922610	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	32 200	1 610 \$
201922621	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	31 200	1 560 \$
201922608	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207352643	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 200	1 560 \$
204780036	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962528	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 \$
204780035	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 \$
205962529	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
210692209	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PCA	31 200	1 560 \$
211089030	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PDA	31 200	1 560 \$
210692210	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PCA	31 400	1 570 \$
211089029	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PDA	31 400	1 570 \$
210691991	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	32 400	1 620 \$
211081352	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	32 400	1 620 \$
201922609	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 400	1 570 \$
210653866	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 400	1 520 \$
210653869	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 400	1 520 \$
210653870	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922622	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 \$
210652923	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 400	1 570 \$
201922623	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 200	1 560 \$
210652919	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 600	1 580 \$
201922624	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
210652922	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	32 200	1 610 \$
207805220	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	31 200	1 560 \$
207805221	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	31 800	1 590 \$
210653871	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2C100ACV5	30 000	1 500 \$
210649662	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120A9V5+RP	30 600	1 530 \$
210652926	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	30 600	1 530 \$
210653872	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*DHMC100ACV4	30 000	1 500 \$
210652927	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	31 000	1 550 \$
201922636	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201922633	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201922631	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	31 800	1 590 \$
201922628	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
201922627	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	30 800	1 540 \$
201922641	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	31 600	1 580 \$
207352644	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	30 800	1 540 \$
204780037	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205962530	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 000	1 500 \$
204780038	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962531	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
210691992	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 \$
211081354	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 \$
210692211	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	30 800	1 540 \$
211089031	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	30 800	1 540 \$
210691993	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 \$
211081353	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 \$
201922625	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 000	1 550 \$
210653873	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	29 800	1 490 \$
210653874	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	29 800	1 490 \$
210653875	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 000	1 500 \$
201922638	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	30 800	1 540 \$
210652924	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	30 800	1 540 \$
201922639	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 000	1 550 \$
210652928	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	30 800	1 540 \$
20192264	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922640	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
210652925	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	31 600	1 580 \$
207805222	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 \$
207805223	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 \$
210652929	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
204780039	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	31 400	1 570 \$
210691994	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	32 600	1 630 \$
211081356	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	32 600	1 630 \$
210691995	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	32 600	1 630 \$
211081355	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	32 600	1 630 \$
201922643	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
201922644	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 600	1 580 \$
210652931	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	31 600	1 580 \$
201922642	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
210652930	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
208185440	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCB006DS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	31 600	1 580 \$
201922646	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922645	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	32 600	1 630 \$
201922647	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	32 600	1 630 \$
204780040	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962532	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 \$
210691996	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PCA	32 600	1 630 \$
211081357	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PDA	32 600	1 630 \$
210652932	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 800	1 640 \$
210652933	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
210652934	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
201922659	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	31 400	1 570 \$
201922648	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	32 000	1 600 \$
201922651	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	32 200	1 610 \$
201922657	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 \$
20192266	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
201922660	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	32 200	1 610 \$
207352645	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 000	1 600 \$
204780041	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 \$
205962533	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
210691997	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	32 200	1 610 \$
211081358	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	32 200	1 610 \$
210691998	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	32 200	1 610 \$
211081359	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	32 200	1 610 \$
201922653	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
201922649	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 400	1 570 \$
210652935	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 400	1 570 \$
20192265	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922650	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 600	1 580 \$
201922655	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 200	1 610 \$
210652936	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 000	1 600 \$
201922654	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
207805225	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 800	1 590 \$
201922663	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	30 800	1 540 \$
201922664	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 \$
201922675	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201922667	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 \$
201922669	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
207352646	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780042	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962534	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
210691999	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 \$
211081360	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 \$
210692000	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	32 000	1 600 \$
211081361	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	32 000	1 600 \$
201922671	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922665	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 \$
210652938	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 \$
201922666	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922672	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 800	1 590 \$
210652937	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 800	1 590 \$
201922673	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 000	1 600 \$
207805226	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCC009DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 600	1 580 \$
201922697	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	30 600	1 530 \$
201922695	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	31 400	1 570 \$
201922694	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DHMC100ACV4	30 600	1 530 \$
201922693	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	31 600	1 580 \$
201922687	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 \$
201922686	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	31 400	1 570 \$
201922683	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	32 200	1 610 \$
20192268	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	32 400	1 620 \$
201922680	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	32 200	1 610 \$
201922679	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	31 200	1 560 \$
201922678	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 \$
207352647	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 200	1 560 \$
204780043	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962535	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 \$
204780044	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 \$
205962536	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
210692213	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	31 200	1 560 \$
211089033	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	31 200	1 560 \$
210692212	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	31 400	1 570 \$
211089032	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	31 400	1 570 \$
210692001	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	32 200	1 610 \$
211081362	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	32 200	1 610 \$
201922703	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922692	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 400	1 520 \$
210653876	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 400	1 520 \$
201922691	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922702	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 \$
210652940	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 200	1 560 \$
201922701	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 400	1 570 \$
201922699	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 200	1 560 \$
201922700	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
210652939	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	32 200	1 610 \$
207805227	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 000	1 550 \$
207805228	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	32 000	1 600 \$
201922711	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	30 000	1 500 \$
20192271	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	31 200	1 560 \$
201922710	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	30 800	1 540 \$
201922709	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	30 200	1 510 \$
201922708	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	31 000	1 550 \$
201922714	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201922729	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201922727	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	31 800	1 590 \$
201922724	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
201922723	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	30 800	1 540 \$
201922722	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	31 600	1 580 \$
207352648	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	30 800	1 540 \$
204780046	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962537	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 000	1 500 \$
204780045	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962538	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
210692003	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 \$
211081364	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 \$
210692214	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	31 000	1 550 \$
211089034	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	31 000	1 550 \$
210692002	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 \$
211081363	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 \$
201922721	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922707	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D4PSB+RP	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653877	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D4VSA+RP	29 800	1 490 \$
201922706	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 000	1 500 \$
20192272	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922720	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	30 800	1 540 \$
210652942	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	30 800	1 540 \$
201922719	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922713	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120D5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922718	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
210652941	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	31 800	1 590 \$
201922731	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	31 000	1 550 \$
201922733	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
207805229	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 \$
207805230	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXCD010DS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 \$
206392943	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 \$
201922734	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TAM9A0C42V41	N/A	31 600	1 580 \$
201923684	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TAM9A0C48V41	N/A	31 600	1 580 \$
201922735	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TAM9A0C60V51	N/A	31 600	1 580 \$
206918581	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		30 400	1 520 \$
206918582	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		30 600	1 530 \$
206918583	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		30 200	1 510 \$
207804060	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	32 000	1 600 \$
201922736	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	31 400	1 570 \$
201922737	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0C60V51+TDR	N/A	31 400	1 570 \$
201922738	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	32 200	1 610 \$
207335059	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	32 000	1 600 \$
207820971	AMERICAN STANDARD	4A6L9048A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	31 200	1 560 \$
201922741	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	38 000	1 900 \$
201922739	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	38 500	1 925 \$
204836713	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962539	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
210692004	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 \$
211081365	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 \$
210692005	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081366	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 \$
20192274	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922740	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922748	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922746	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
204836715	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962540	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922747	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922745	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
207805231	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
210652945	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	38 000	1 900 \$
201922753	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922749	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922752	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 \$
210652943	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	39 000	1 950 \$
204836717	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
210692006	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	39 000	1 950 \$
211081367	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	39 000	1 950 \$
210692007	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	39 000	1 950 \$
211081368	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	39 000	1 950 \$
201922751	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	39 000	1 950 \$
210652944	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 \$
20192275	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922750	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	39 000	1 950 \$
211286027	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 \$
211306993	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	37 000	1 850 \$
201923081	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922759	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	38 000	1 900 \$
201922755	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 \$
207352650	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	38 500	1 925 \$
204836719	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962541	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
210692008	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 \$
211081369	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 \$
210692009	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 \$
211081370	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922756	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922757	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
207805233	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
210649663	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	36 200	1 810 \$
201922763	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	37 000	1 850 \$
210649664	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 \$
201922761	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	38 000	1 900 \$
20192276	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922760	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922762	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	38 500	1 925 \$
204836721	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962543	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836723	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962542	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
210692010	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
211081371	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
210692011	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
211081372	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
210692012	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 \$
211081373	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 \$
203864457	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 200	1 860 \$
203978698	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 500	1 925 \$
20192277	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922770	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
210649665	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 \$
201922771	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
201922767	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 \$
201922764	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
204836725	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962545	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
204836727	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962544	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
201922772	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
201922773	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922769	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	37 600	1 880 \$
207805235	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805234	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
211306994	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*DD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
210652946	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922776	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922777	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
201922778	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922779	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
20192278	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922780	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922781	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 \$
204836728	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
204836730	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
201922775	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
210652948	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922783	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
210652947	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922782	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
211306995	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	35 800	1 790 \$
201922788	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
210649666	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 \$
201922784	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	37 000	1 850 \$
210649667	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 \$
210649668	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 600	1 880 \$
201922785	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
211597420	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	38 000	1 900 \$
201922786	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922787	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
201922792	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	38 000	1 900 \$
207352651	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 \$
204836734	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962546	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836732	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
205962547	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
210692013	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
211081374	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
210692014	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
211081375	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692015	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 \$
211081376	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 \$
201922789	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 600	1 880 \$
20192279	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922790	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
201922791	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
210652949	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	38 500	1 925 \$
207805238	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$
207805239	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
201922799	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
201922798	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	37 800	1 890 \$
201922796	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922795	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922794	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 \$
210652950	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	39 000	1 950 \$
204836736	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 400	1 870 \$
205962548	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 400	1 870 \$
210692016	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	39 000	1 950 \$
211081377	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	39 000	1 950 \$
210692017	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	39 000	1 950 \$
211081378	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	39 000	1 950 \$
201922793	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	39 000	1 950 \$
210652951	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922797	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	39 000	1 950 \$
207805240	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC007DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 \$
211306996	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*DD2C100A9V5+RP	36 600	1 830 \$
201922803	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
201922802	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
201923082	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922805	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	38 000	1 900 \$
201922808	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 \$
207352652	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	38 500	1 925 \$
204836739	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962549	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
210692018	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081379	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 \$
210692019	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 \$
211081380	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 \$
201922807	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922800	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922801	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
207805241	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCC009DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
201922815	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
201922816	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
20192282	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	37 000	1 850 \$
201922820	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	37 000	1 850 \$
201922817	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922809	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
20192281	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922810	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922811	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922812	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922813	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	38 500	1 925 \$
210652952	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
204836740	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 400	1 820 \$
205962551	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 200	1 810 \$
204836742	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962550	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
210692020	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	38 000	1 900 \$
211081381	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	38 000	1 900 \$
210692022	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 \$
211081383	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 \$
210692021	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	39 000	1 950 \$
211081382	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	39 000	1 950 \$
201922819	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
210652955	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922818	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
210652954	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922814	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	39 000	1 950 \$
210652953	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	39 000	1 950 \$
207805243	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 400	1 870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805242	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 \$
211306997	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100A9V5+RP	35 400	1 770 \$
201922283	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
201922830	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
201922832	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
201922834	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 \$
201922833	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$
201922821	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
210649669	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100A9V5+RP	37 400	1 870 \$
201922822	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	37 000	1 850 \$
210649670	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 800	1 840 \$
210649671	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	38 000	1 900 \$
201922823	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 \$
211597421	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	38 500	1 925 \$
201922824	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922825	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
201922826	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	38 000	1 900 \$
207352653	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 \$
204836744	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962553	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836746	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
205962552	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
210692024	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
211081385	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
210692023	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	37 400	1 870 \$
211081384	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	37 400	1 870 \$
210692025	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 \$
211081386	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 \$
201922827	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 600	1 880 \$
211306998	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201922828	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
201922829	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
210652956	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	38 500	1 925 \$
201922837	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	37 600	1 880 \$
201922835	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	37 400	1 870 \$
207805245	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière	
207805244	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	4TXCD010DS3+P0V0D000	M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
201923686	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TAM9A0C60V51		N/A	38 000	1 900 \$
206918584	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP			36 800	1 840 \$
207709012	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8A0C48V41+TDR		N/A	38 000	1 900 \$
201922846	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8A0C60V51+TDR			38 500	1 925 \$
201922847	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8A0D48V41+TDR		N/A	38 500	1 925 \$
201922848	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8A0D60V51+TDR		N/A	38 000	1 900 \$
207820973	AMERICAN STANDARD	4A6L9060A1	TEM8B0C60V51+TDR		N/A	37 800	1 890 \$
6749789	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	*AM8C0B30V21			16 800	840 \$
8935198	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3		17 400	870 \$
10510855	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP		17 300	865 \$
10510857	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP		17 200	860 \$
10510856	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP		17 300	865 \$
201800503	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP		17 300	865 \$
8938514	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3		17 200	860 \$
202366079	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3		16 800	840 \$
8759118	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3		16 900	845 \$
8759117	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3		16 900	845 \$
10510858	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP		16 800	840 \$
201800511	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP		16 800	840 \$
10510860	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP		16 700	835 \$
201800519	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP		16 700	835 \$
10510859	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP		16 800	840 \$
201800526	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP		16 800	840 \$
9122736	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3		17 300	865 \$
202325438	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3		17 500	875 \$
204780071	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP		17 100	855 \$
8761120	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3		16 500	825 \$
8761119	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3		16 500	825 \$
8935199	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3		16 800	840 \$
8761117	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3		16 900	845 \$
8761118	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3		16 900	845 \$
10510861	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP		16 700	835 \$
10510866	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP		16 800	840 \$
201800553	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP		16 800	840 \$
10510865	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP		16 500	825 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10510863	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201800535	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10510864	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 \$
201800565	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
10510862	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201800544	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
6796520	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 \$
6796521	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 400	820 \$
6796518	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 \$
6796519	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
204780072	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	4TXFH024CZ3	POV0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
10093446	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	TAM9A0B30V31		16 800	840 \$
206918617	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 \$
211455294	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 \$
10153436	AMERICAN STANDARD	4A6V0024A1	TEM8A0B30V31+TDR		17 000	850 \$
6992577	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 \$
7599436	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	*AM8C0C48V41		25 400	1 270 \$
10510867	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
202492242	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
204780077	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
202492241	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492243	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492244	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492245	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
204780079	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759123	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 200	1 360 \$
10510871	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10510873	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
10510874	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
201800595	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10510872	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
8759129	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8759128	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8759130	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8759127	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780082	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780081	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962579	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10510879	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201800615	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510878	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201800601	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510877	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
206910619	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
10510876	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201800607	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10510875	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
204780084	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
205962581	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$
206912697	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 800	1 240 \$
204780083	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
205962580	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
202492246	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8759133	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$
8759132	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 \$
8759134	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759135	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
204780086	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
204780085	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
202492247	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 \$
10510881	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800635	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
20249225	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
202492250	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510880	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800628	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510884	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
202492249	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
202492248	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10510882	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201800622	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10510883	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8759136	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
10510885	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201800641	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492252	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202492251	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
206910621	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
8759138	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 \$
8759139	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 \$
8759142	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759140	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8759141	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10510887	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201800654	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910622	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
202586184	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
202586185	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
8759144	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8759145	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
8759146	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
202492253	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
206910623	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 \$
10510888	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800662	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
206910624	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
7125570	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004CC3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$
202636142	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 \$
8761124	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8761123	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8761122	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8761121	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780088	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780087	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962583	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10510894	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510889	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
20180067	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
201800670	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510890	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510895	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201800678	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510891	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10510896	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
20180069	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
201800690	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
10510897	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510892	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201800685	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10510893	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
8761127	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8761125	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
10510899	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800702	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510901	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800696	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510900	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10510898	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
20180071	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
201800710	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10510902	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8761130	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761131	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8761129	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10510904	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
201800717	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
206910625	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 \$
10510903	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201800723	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910626	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
6796524	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 \$
6796526	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
8761135	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8761133	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 \$
8761134	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10510905	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800732	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
8938521	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
7125572	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
6796529	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
6796528	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
7125571	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
6796527	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
10093447	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 \$
10093448	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 \$
10093449	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TAM9A0C42V41		24 800	1 240 \$
206918586	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$
206918587	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153438	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0B30V31+TDR		26 200	1 310 \$
10153439	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 \$
10153440	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 200	1 260 \$
10153441	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 \$
10153442	AMERICAN STANDARD	4A6V0036A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$
6749791	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 \$
7161151	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	*AM8C0C60V51		34 200	1 710 \$
202492254	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
10510907	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780093	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962585	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10510908	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201800739	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910627	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
204780094	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962586	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780095	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204780096	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962588	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10510909	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
20236608	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
202366080	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
202366081	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 400	1 770 \$
10510910	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201800747	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
206910628	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
201800755	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
202366082	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 200	1 760 \$
8759153	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8759152	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780097	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962589	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10510911	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201800766	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
206910629	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
201800775	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780098	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962591	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
201800781	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
10510912	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
204780100	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 \$
205962593	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
205962595	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$
204780103	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962594	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
202366083	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
202366084	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 \$
8759154	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8759156	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780105	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 \$
204780104	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962596	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10510915	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10510914	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201800788	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910630	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
10510913	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201800796	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10510917	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 \$
10510916	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780108	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962599	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10510920	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10510919	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
10510922	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10510921	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201800811	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
206910631	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201800803	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
8761138	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8761140	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780109	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962600	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10510923	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201800818	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
206910632	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
201800826	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780110	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962601	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10510924	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
8761145	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$
8761143	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8761142	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780113	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 \$
204780112	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962604	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10510925	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10510927	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201800839	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910633	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
10510926	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201800832	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204340749	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	36 200	1 810 \$
204506102	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
10093451	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TAM9A0C48V41		34 000	1 700 \$
10093452	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TAM9A0C60V51		35 600	1 780 \$
206918589	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
206918590	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
10153444	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0C48V41+TDR		35 600	1 780 \$
10153445	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 \$
10153446	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 \$
10153447	AMERICAN STANDARD	4A6V0048A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 \$
10510930	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836762	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10510932	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
10510933	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201800853	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10510937	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836771	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10510940	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
10510943	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201800865	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10153448	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	TEM8A0C60V51+TDR		50 000	2 500 \$
10153449	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	TEM8A0D48V41+TDR		49 500	2 475 \$
10153450	AMERICAN STANDARD	4A6V0060A1	TEM8A0D60V51+TDR		49 500	2 475 \$
207590698	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 \$
207590079	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
207590081	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
207590080	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
207590117	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
207590699	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	17 200	860 \$
207590219	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	16 800	840 \$
210641043	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 \$
210641044	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 \$
207590641	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 800	840 \$
207590640	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
210652957	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 \$
210652958	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 \$
210692026	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 400	820 \$
211081387	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 400	820 \$
210692216	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	17 100	855 \$
211089175	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	17 100	855 \$
210692215	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 \$
211089174	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 \$
207590082	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 000	850 \$
207590118	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 000	850 \$
207590119	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 900	845 \$
207590083	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590120	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590717	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 300	865 \$
207590218	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 500	875 \$
210652966	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	17 700	885 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590273	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
210692029	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	17 900	895 \$
211081389	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	17 900	895 \$
210692027	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	18 000	900 \$
211081388	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	18 000	900 \$
210652962	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 900	895 \$
210652959	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 900	895 \$
207590675	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 \$
207590674	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
210641047	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	16 700	835 \$
210641046	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 \$
210288156	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 800	840 \$
210652968	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	16 600	830 \$
210652969	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 \$
210692030	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	16 400	820 \$
211081391	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	16 400	820 \$
210692217	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	17 200	860 \$
211089176	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	17 200	860 \$
207590086	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590123	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590085	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
207590121	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207590124	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
207590084	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590122	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590628	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 800	840 \$
207590629	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 800	840 \$
207590632	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 800	840 \$
207590626	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 \$
207590627	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
207590274	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
207590039	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TAM9A0B30V31		17 100	855 \$
210929574	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TAMXB0B30V31	N/A	17 100	855 \$
207590606	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 \$
210636934	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 \$
207590051	AMERICAN STANDARD	4A6V0X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		17 600	880 \$
207590087	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
207590243	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590279	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590242	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590244	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590245	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590246	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590281	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590093	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
211597745	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 \$
211597744	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207590650	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	25 600	1 280 \$
207590649	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207590651	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
207590648	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
207590284	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207590283	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590394	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
210692037	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 \$
211081398	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 \$
210692038	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 \$
211081397	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 \$
210652976	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
207590129	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
210652977	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590127	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590485	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207590095	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590128	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
210610549	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590621	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
210641059	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	26 600	1 330 \$
211597746	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
211597747	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
210652984	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
210652985	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
210652992	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	27 200	1 360 \$
207590286	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
207590396	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$
207590510	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590285	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
207590395	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
210692039	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	27 200	1 360 \$
211081401	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	27 200	1 360 \$
210692041	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	27 400	1 370 \$
211081400	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	27 400	1 370 \$
210652991	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
210652990	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
210652989	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
210652988	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
210652987	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
210652986	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 600	1 330 \$
210641062	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 800	1 290 \$
211597748	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
210641061	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 400	1 270 \$
207590247	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
210652996	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 \$
207590652	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$
207590653	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
207590654	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
207590288	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
207590287	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 200	1 260 \$
207590248	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590132	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590251	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590131	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590250	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
210652995	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 600	1 280 \$
207590249	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
210652997	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
207590096	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590130	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
207590655	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
207590097	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590133	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
207590252	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590487	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
207590656	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590657	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 \$
210641075	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 \$
207590660	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 \$
210641076	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 \$
210641074	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 \$
207590658	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
210641073	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 \$
207590659	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
210692047	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 \$
211081408	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 \$
210692046	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 \$
211081407	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 \$
210653000	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590135	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 \$
207590488	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
210641078	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 \$
207590265	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
207590266	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
210641077	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 400	1 320 \$
211597751	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
210641080	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 400	1 320 \$
210641079	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 600	1 330 \$
211289072	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	27 000	1 350 \$
210641081	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 400	1 320 \$
210692049	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 800	1 340 \$
211081409	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 800	1 340 \$
210692048	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	27 000	1 350 \$
211081410	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	27 000	1 350 \$
210653001	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
210653002	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
210641086	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 \$
211597752	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
210653005	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	26 000	1 300 \$
210641085	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 200	1 310 \$
207590661	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
210641084	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 200	1 310 \$
210641083	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 400	1 320 \$
207590662	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 800	1 340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210641082	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 200	1 310 \$
207590663	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
210692051	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 600	1 330 \$
211081412	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 600	1 330 \$
210692050	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 800	1 340 \$
211081411	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 800	1 340 \$
207590254	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
210653006	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
207590489	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 \$
207590099	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
207590136	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590490	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
210641087	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	25 600	1 280 \$
211597753	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 \$
211597754	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207590270	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 \$
207590679	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
207590678	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207590677	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$
207590676	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
207590290	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207590289	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590398	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
210692053	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 \$
211081414	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 \$
210692054	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 \$
211081413	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 \$
208185431	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
207590137	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
208185430	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590138	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590140	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
207590100	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590139	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
208185432	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
209326025	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590142	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590141	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590101	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590143	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
211597755	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
210653016	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
210641093	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 \$
207590682	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 \$
210641096	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	26 000	1 300 \$
210641095	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 \$
207590683	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
210641094	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 \$
207590681	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
210692055	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 \$
211081417	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 \$
210653015	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
207590144	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 \$
207590491	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 \$
208185434	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590145	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590492	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
207590146	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590701	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
207590634	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
207590631	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
207590633	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$
207590630	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
207590718	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAM9A0B30V31		26 400	1 320 \$
207590040	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAM9A0C36V31		26 000	1 300 \$
207590041	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAM9A0C42V41		24 800	1 240 \$
207690059	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAMXA0B30V31	N/A	26 400	1 320 \$
210929575	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAMXB0B30V31	N/A	26 400	1 320 \$
210929576	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TAMXB0C36V31	N/A	26 000	1 300 \$
207590594	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207590595	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207590052	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0B30V31+TDR		27 000	1 350 \$
207590053	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		26 400	1 320 \$
207590054	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590055	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 \$
207590056	AMERICAN STANDARD	4A6V0X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$
207590255	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
207590295	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590400	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207590147	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 200	1 810 \$
207590493	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
207590296	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590401	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207590297	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207590298	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207590403	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207590220	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
207590221	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
207590494	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
207590149	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207805653	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 \$
207590669	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 \$
210641118	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 000	1 800 \$
207590702	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
210641119	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 \$
207590668	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
210653036	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207590299	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590404	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
210692225	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	36 600	1 830 \$
211089183	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	36 600	1 830 \$
210653035	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
210653037	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 \$
207590150	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 \$
207782225	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
207590495	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
207590151	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207805654	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 \$
210641121	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	36 600	1 830 \$
207590710	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	35 800	1 790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590300	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207590406	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
210692227	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 \$
211089185	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 \$
207590152	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
207590302	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 \$
207590408	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207805656	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 \$
207590410	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$
207590305	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590409	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
210692064	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	36 800	1 840 \$
211081425	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	36 800	1 840 \$
207590223	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 800	1 790 \$
210653046	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
210653047	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 600	1 830 \$
207805659	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 200	1 810 \$
207590224	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 \$
210641132	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 \$
207590703	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	36 400	1 820 \$
211597762	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 \$
207590670	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
207590671	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	35 800	1 790 \$
207590306	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590411	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
210692230	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 \$
211089189	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 \$
207590153	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 200	1 760 \$
207590496	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
210653051	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
207590154	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207805662	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	34 800	1 740 \$
207805661	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 \$
207590310	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590414	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207590102	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
207590497	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
207590155	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207805664	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 \$
207590705	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	35 000	1 750 \$
210641141	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 600	1 830 \$
207590686	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 \$
210641142	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 000	1 800 \$
207590704	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
210641143	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 \$
207590688	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
208554519	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207590311	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590415	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
210692234	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	36 600	1 830 \$
211089192	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	36 600	1 830 \$
210653060	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
210653891	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
210653892	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 200	1 760 \$
210653893	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
208185436	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 \$
207590157	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 \$
207782228	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
207590498	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
207590158	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207805665	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCC009DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 \$
207590312	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590416	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
210692071	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	36 800	1 840 \$
211081432	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	36 800	1 840 \$
210653068	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
210653061	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 600	1 830 \$
207805666	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 200	1 810 \$
207590693	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210641153	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 \$
207590706	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	36 400	1 820 \$
211597765	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 \$
207590690	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	35 800	1 790 \$
207590315	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 \$
207590314	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590419	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
210692237	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 \$
211089196	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 \$
207590160	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 200	1 760 \$
207590499	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
210653895	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
208185421	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
207590159	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207805668	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	34 800	1 740 \$
207805669	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 \$
207590271	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
207590272	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
207590042	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TAM9A0C48V41	N/A	35 200	1 760 \$
207590043	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TAM9A0C60V51		35 200	1 760 \$
207690051	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TAMXA0C60V51	N/A	35 200	1 760 \$
210929578	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TAMXB0C48V41	N/A	35 200	1 760 \$
210929579	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TAMXB0C60V51	N/A	35 200	1 760 \$
207590597	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
207590598	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
207590057	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	36 000	1 800 \$
207590058	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		36 000	1 800 \$
207590059	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 \$
207590060	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 \$
207590061	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 \$
207820991	AMERICAN STANDARD	4A6V0X48A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	36 000	1 800 \$
207590365	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
210692076	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
211081436	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590162	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207590370	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
210692079	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
211081440	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$
207590164	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207709026	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 \$
207590062	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8A0C60V51+TDR		50 000	2 500 \$
207590063	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8A0D48V41+TDR		48 500	2 425 \$
207590064	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 000	2 400 \$
207820993	AMERICAN STANDARD	4A6V0X60A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	48 500	2 425 \$
213826306	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3+LRP	17 700	885 \$
213826279	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060CCV3+LRP	17 700	885 \$
213826308	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3+LRP	17 700	885 \$
213826310	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080CCV3+LRP	17 700	885 \$
213826312	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	L8V1A040U3VSB+LRP	17 400	870 \$
213826314	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	L8V1A060U3VSB+LRP	17 300	865 \$
213826316	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	L8V1B080U4VSB+LRP	17 800	890 \$
213826304	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3PSB+LRP	17 800	890 \$
213826302	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3PSC+LRP	17 800	890 \$
213826300	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3VSA+LRP	17 800	890 \$
213826298	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3VSB+LRP	17 800	890 \$
213826296	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3VSA+LRP	17 800	890 \$
213826294	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3VSB+LRP	17 800	890 \$
213826292	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSB+LRP	17 800	890 \$
213826290	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSC+LRP	17 800	890 \$
213826288	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080U4PSB+LRP	17 800	890 \$
213826281	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080U4PSC+LRP	17 800	890 \$
213826328	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3+LRP	16 800	840 \$
213826326	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060CCV3+LRP	16 800	840 \$
213826324	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080CCV3+LRP	16 800	840 \$
213826322	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A040U3VSB+LRP	16 500	825 \$
213826320	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSB+LRP	16 500	825 \$
213826318	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSB+LRP	17 000	850 \$
212391383	American Standard	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 \$
212391382	American Standard	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 \$
213826334	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+LRP	17 000	850 \$
213826344	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSC+LRP	17 000	850 \$
213826332	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+LRP	17 000	850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213826330	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSB+LRP	17 000	850 \$
213826342	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+LRP	16 900	845 \$
213826340	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSC+LRP	16 900	845 \$
213826338	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+LRP	16 900	845 \$
213826336	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSC+LRP	16 900	845 \$
213826358	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3+LRP	17 700	885 \$
213826360	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB060CCV3+LRP	17 700	885 \$
213826362	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3+LRP	17 700	885 \$
213826364	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080CCV3+LRP	17 700	885 \$
213826366	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	L8V1A040U3VSB+LRP	17 400	870 \$
213826368	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	L8V1A060U3VSB+LRP	17 300	865 \$
213826370	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	L8V1B080U4VSB+LRP	17 800	890 \$
213826372	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+LRP	17 800	890 \$
213826374	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSC+LRP	17 800	890 \$
213826376	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+LRP	17 800	890 \$
213826378	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSB+LRP	17 800	890 \$
213826346	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3VSA+LRP	17 800	890 \$
213826348	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3VSB+LRP	17 800	890 \$
213826350	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSB+LRP	17 800	890 \$
213826352	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSC+LRP	17 800	890 \$
213826354	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B080U4PSB+LRP	17 800	890 \$
213826356	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B080U4PSC+LRP	17 800	890 \$
213826846	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3+LRP	16 800	840 \$
213826854	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060CCV3+LRP	16 800	840 \$
213826382	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3+LRP	16 900	845 \$
213826384	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB080CCV3+LRP	16 900	845 \$
213826396	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3+LRP	17 100	855 \$
213826398	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060CCV3+LRP	17 100	855 \$
213826400	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3+LRP	17 100	855 \$
213826402	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB080CCV3+LRP	17 100	855 \$
213826404	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSB+LRP	16 800	840 \$
213826406	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSB+LRP	16 800	840 \$
213826408	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSB+LRP	17 200	860 \$
213826848	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+LRP	16 900	845 \$
213826850	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSC+LRP	16 900	845 \$
213826410	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+LRP	17 200	860 \$
213826412	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSC+LRP	17 200	860 \$
213826414	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+LRP	17 200	860 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213826416	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSB+LRP	17 200	860 \$
213826386	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+LRP	16 800	840 \$
213826388	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSC+LRP	16 800	840 \$
213826390	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3VSB+LRP	16 800	840 \$
213826418	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+LRP	17 200	860 \$
213826420	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSB+LRP	17 200	860 \$
213826422	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+LRP	17 200	860 \$
213826424	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSC+LRP	17 200	860 \$
213826392	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+LRP	16 800	840 \$
213826394	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSC+LRP	16 800	840 \$
213826426	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+LRP	17 200	860 \$
213826380	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSC+LRP	17 200	860 \$
213826852	AMERICAN STANDARD	4A6V7X24A1	4TXCB004DS3+P0V0A000 M30SD+LRP		16 700	835 \$
213826446	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3+LRP	25 800	1 290 \$
213826448	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060CCV3+LRP	25 800	1 290 \$
213826450	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3+LRP	25 800	1 290 \$
213826452	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080CCV3+LRP	25 800	1 290 \$
213826428	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826430	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSC+LRP	26 200	1 310 \$
213826432	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826434	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSC+LRP	26 000	1 300 \$
213826436	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3VSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826438	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826440	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSC+LRP	26 000	1 300 \$
213826442	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4VSA+LRP	26 000	1 300 \$
213826444	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4VSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826928	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826930	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060CCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826932	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080ACV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826934	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080CCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826454	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3+LRP	26 000	1 300 \$
213826456	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060CCV3+LRP	26 000	1 300 \$
213826458	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3+LRP	26 000	1 300 \$
213826460	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080CCV3+LRP	26 000	1 300 \$
213826892	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSB+LRP	25 000	1 250 \$
213826900	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSB+LRP	26 400	1 320 \$
212391413	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391411	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 \$
212391409	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 400	1 320 \$
212391407	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 400	1 320 \$
212391405	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 200	1 310 \$
212391415	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 200	1 310 \$
213826936	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826938	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSC+LRP	25 800	1 290 \$
213826904	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826906	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSC+LRP	26 200	1 310 \$
213826908	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+LRP	26 200	1 310 \$
213826910	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826940	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826942	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSC+LRP	25 600	1 280 \$
213826886	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3VSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826912	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+LRP	26 200	1 310 \$
213826914	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826916	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826918	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSC+LRP	26 200	1 310 \$
213826888	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4PSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826894	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4PSC+LRP	25 600	1 280 \$
213826896	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4VSA+LRP	25 800	1 290 \$
213826898	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4VSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826920	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826922	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSC+LRP	26 200	1 310 \$
213826924	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+LRP	26 200	1 310 \$
213826926	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826902	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU36BS3+POV0A000 M30SD+LRP		25 000	1 250 \$
213826474	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826472	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060CCV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826470	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826468	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080CCV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826466	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1A040U3VSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826498	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1A060U3VSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826462	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSB+LRP	26 800	1 340 \$
212391418	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 \$
212391417	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 \$
212391416	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391419	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 \$
213826490	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+LRP	26 800	1 340 \$
213826492	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSC+LRP	26 800	1 340 \$
213826494	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+LRP	26 800	1 340 \$
213826496	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSB+LRP	26 800	1 340 \$
213826464	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213826484	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826482	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826480	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213826478	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826476	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213826486	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213826488	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826966	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826964	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060CCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826962	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826960	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080CCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826958	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826956	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSC+LRP	26 000	1 300 \$
213826954	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826952	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSC+LRP	25 600	1 280 \$
213826950	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3VSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826948	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826946	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSC+LRP	25 800	1 290 \$
213826968	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+LRP	25 800	1 290 \$
213826970	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826502	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	26 800	1 340 \$
213826500	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	26 800	1 340 \$
213826504	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4+LRP	26 000	1 300 \$
213826506	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100CCV4+LRP	26 000	1 300 \$
213826508	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	26 000	1 300 \$
213826510	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826512	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4+LRP	25 600	1 280 \$
213826522	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100CCV4+LRP	25 800	1 290 \$
212391437	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	25 800	1 290 \$
212391435	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	25 800	1 290 \$
212391436	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 \$
212391434	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213826520	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826518	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	26 000	1 300 \$
213826516	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	26 000	1 300 \$
213826514	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826982	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4+LRP	25 800	1 290 \$
213826980	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100CCV4+LRP	25 800	1 290 \$
213826530	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4+LRP	26 200	1 310 \$
213826532	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100CCV4+LRP	26 200	1 310 \$
212391439	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 \$
212391440	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 \$
212391441	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 \$
212391438	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 \$
213826534	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826528	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213826978	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	25 800	1 290 \$
213826976	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826526	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213826524	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826988	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4+LRP	25 800	1 290 \$
213826986	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100CCV4+LRP	25 800	1 290 \$
212391445	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 200	1 310 \$
212391442	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 200	1 310 \$
212391443	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 \$
212391444	American Standard	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 \$
213826542	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	26 400	1 320 \$
213826540	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	26 400	1 320 \$
213826984	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	25 800	1 290 \$
213826990	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826538	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	26 200	1 310 \$
213826536	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826546	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826548	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060CCV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826550	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826544	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080CCV3+LRP	26 400	1 320 \$
213827016	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSB+LRP	26 800	1 340 \$
212391455	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 \$
212391453	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 \$
212391457	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391447	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 200	1 310 \$
212391451	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 \$
212391449	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 \$
213827020	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+LRP	26 600	1 330 \$
213827022	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213827024	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213827026	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213827028	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213827030	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213827032	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+LRP	26 600	1 330 \$
213827034	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213826556	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3+LRP	26 200	1 310 \$
213826554	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	*UHMB060CCV3+LRP	26 200	1 310 \$
213826586	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3+LRP	26 200	1 310 \$
213826576	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	*UHMB080CCV3+LRP	26 200	1 310 \$
213826578	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A040U3VSB+LRP	25 400	1 270 \$
213826580	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A060U3VSB+LRP	25 400	1 270 \$
213826582	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSB+LRP	26 600	1 330 \$
212391462	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	25 200	1 260 \$
212391458	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	25 200	1 260 \$
212391459	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	26 600	1 330 \$
212391460	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	26 600	1 330 \$
212391461	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 \$
212391463	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 \$
213826584	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826552	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213826588	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213826574	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826572	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+LRP	26 400	1 320 \$
213826570	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSB+LRP	26 400	1 320 \$
213826568	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+LRP	26 400	1 320 \$
213826566	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSC+LRP	26 400	1 320 \$
213826564	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+LRP	26 400	1 320 \$
213826562	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSC+LRP	26 400	1 320 \$
213826560	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+LRP	26 400	1 320 \$
213826558	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSB+LRP	26 400	1 320 \$
213827050	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCB006DS3+P0V0A000 M30SD+LRP		25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213827058	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4+LRP	25 600	1 280 \$
213827056	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100CCV4+LRP	25 600	1 280 \$
213826590	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4+LRP	26 000	1 300 \$
213826594	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100CCV4+LRP	25 800	1 290 \$
212391466	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 \$
212391465	American Standard	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 \$
213826592	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826598	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	26 200	1 310 \$
213827054	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+LRP	25 800	1 290 \$
213827052	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826596	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	26 000	1 300 \$
213826600	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826602	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	26 200	1 310 \$
213826604	AMERICAN STANDARD	4A6V7X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	26 200	1 310 \$
213827078	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSB+LRP	37 400	1 870 \$
212391476	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 \$
212391478	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 \$
212391482	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 \$
212391480	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 \$
213827072	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827074	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSC+LRP	37 600	1 880 \$
213827076	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827070	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSC+LRP	37 600	1 880 \$
213827080	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+LRP	37 600	1 880 \$
213827082	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827291	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*BU48BS3+P0V0B000 M40SD+LRP		37 400	1 870 \$
213827086	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213827084	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSC+LRP	37 000	1 850 \$
213827102	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4+LRP	36 800	1 840 \$
213827100	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100CCV4+LRP	36 800	1 840 \$
212391491	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$
212391493	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$
212391492	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
212391494	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
213826610	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	36 800	1 840 \$
213826608	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	36 800	1 840 \$
213826606	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+LRP	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213826612	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSC+LRP	37 000	1 850 \$
213827098	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 600	1 830 \$
213827112	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4+LRP	36 600	1 830 \$
213827110	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100CCV4+LRP	36 600	1 830 \$
213827130	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4+LRP	37 200	1 860 \$
213827128	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100CCV4+LRP	37 200	1 860 \$
213826614	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 600	1 880 \$
212391496	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 \$
212391502	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 \$
213827124	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 800	1 890 \$
213827122	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 800	1 890 \$
213827108	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	36 600	1 830 \$
213827106	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	36 600	1 830 \$
213827104	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D5PSB+LRP	36 600	1 830 \$
213827132	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D5PSC+LRP	36 600	1 830 \$
213827120	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 600	1 880 \$
213827118	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827116	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 800	1 890 \$
213827114	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 800	1 890 \$
213827126	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU42BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		37 400	1 870 \$
213826620	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4+LRP	37 000	1 850 \$
213826618	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100CCV4+LRP	37 000	1 850 \$
213826616	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 400	1 870 \$
212391510	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
212391506	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
212391508	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
212391504	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
213827136	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827144	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 400	1 870 \$
213827142	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 400	1 870 \$
213827140	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827138	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827146	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 400	1 870 \$
213827134	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		37 200	1 860 \$
213826622	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4+LRP	36 600	1 830 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213826624	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100CCV4+LRP	36 600	1 830 \$
213826626	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 000	1 850 \$
212391514	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$
212391511	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$
212391512	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
212391513	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
213826628	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826630	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 000	1 850 \$
213826632	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 000	1 850 \$
213826634	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826636	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826638	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 000	1 850 \$
213827148	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 600	1 830 \$
213827152	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4+LRP	35 800	1 790 \$
213827154	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100CCV4+LRP	35 800	1 790 \$
212391518	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
212391516	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
213827160	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	35 600	1 780 \$
213827162	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	35 600	1 780 \$
213827164	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+LRP	35 800	1 790 \$
213827150	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSC+LRP	35 800	1 790 \$
213827156	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		35 400	1 770 \$
213827158	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SD+LRP		36 400	1 820 \$
213826652	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4+LRP	36 000	1 800 \$
213826646	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100CCV4+LRP	36 000	1 800 \$
213826640	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5+LRP	37 000	1 850 \$
213826642	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120CCV5+LRP	37 000	1 850 \$
213826644	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	L8V1C100U5VSB+LRP	36 200	1 810 \$
212391520	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 \$
212391519	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 \$
213827170	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	36 200	1 810 \$
213827176	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	36 200	1 810 \$
213827174	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	36 200	1 810 \$
213827168	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	36 200	1 810 \$
213826650	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+LRP	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213826648	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSC+LRP	36 200	1 810 \$
213827166	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 000	1 800 \$
213827172	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000 M50SD+LRP		37 000	1 850 \$
213826666	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4+LRP	35 400	1 770 \$
213826664	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100CCV4+LRP	35 400	1 770 \$
213826662	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5+LRP	36 600	1 830 \$
213826660	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120CCV5+LRP	36 600	1 830 \$
213826658	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSB+LRP	35 600	1 780 \$
212391521	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
212391522	American Standard	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
213826656	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826654	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	35 800	1 790 \$
213826670	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	35 800	1 790 \$
213826672	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826674	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826668	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSC+LRP	35 800	1 790 \$
213827180	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		35 400	1 770 \$
213827178	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SD+LRP		36 400	1 820 \$
213827196	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSB+LRP	37 400	1 870 \$
212391526	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 \$
212391528	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 \$
212391530	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 \$
212391524	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 \$
213827182	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827192	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSC+LRP	37 600	1 880 \$
213827190	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827188	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSC+LRP	37 600	1 880 \$
213827186	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+LRP	37 600	1 880 \$
213827194	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827184	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCB006DS3+P0V0B000 M40SD+LRP		37 400	1 870 \$
213827212	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4+LRP	36 800	1 840 \$
213827200	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	*UHMC100CCV4+LRP	36 600	1 830 \$
213827202	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391538	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
212391536	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
213827210	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827208	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 200	1 860 \$
213827216	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 000	1 850 \$
213827204	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 200	1 860 \$
213827198	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213827206	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 400	1 870 \$
213827214	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC005DS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 800	1 840 \$
213826680	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4+LRP	37 000	1 850 \$
213826678	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	*UHMC100CCV4+LRP	37 000	1 850 \$
213826676	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 400	1 870 \$
212391545	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
212391542	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
212391544	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
212391540	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
213827220	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827218	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 400	1 870 \$
213827228	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 400	1 870 \$
213827230	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827226	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827224	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 400	1 870 \$
213827222	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC007DS3+P0V0C000 M50SD+LRP		37 200	1 860 \$
213826684	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4+LRP	36 600	1 830 \$
213826682	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100CCV4+LRP	36 600	1 830 \$
213826688	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 000	1 850 \$
212391548	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$
212391547	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$
212391549	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
212391546	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
213826696	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826694	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 000	1 850 \$
213826692	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 000	1 850 \$
213826690	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826698	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826686	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213827232	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCC009DS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 600	1 830 \$
213826712	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4+LRP	36 000	1 800 \$
213826710	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	*UHMC100CCV4+LRP	36 000	1 800 \$
213826708	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5+LRP	37 000	1 850 \$
213826706	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	*UHMD120CCV5+LRP	37 000	1 850 \$
213826704	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSB+LRP	36 200	1 810 \$
212391550	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 \$
212391551	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 \$
213827240	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	36 200	1 810 \$
213827238	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	36 200	1 810 \$
213827236	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	36 200	1 810 \$
213827234	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	36 200	1 810 \$
213826702	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+LRP	36 200	1 810 \$
213826700	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSC+LRP	36 200	1 810 \$
213827244	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 000	1 800 \$
213827242	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SD+LRP		37 000	1 850 \$
213826734	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4+LRP	35 400	1 770 \$
213826720	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	*UHMC100CCV4+LRP	35 400	1 770 \$
213826718	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5+LRP	36 600	1 830 \$
213826716	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120CCV5+LRP	36 600	1 830 \$
213826714	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSB+LRP	35 600	1 780 \$
212391553	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
212391552	American Standard	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
213826724	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826726	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	35 800	1 790 \$
213826728	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	35 800	1 790 \$
213826730	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826732	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826722	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSC+LRP	35 800	1 790 \$
213827248	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SD+LRP		35 400	1 770 \$
213827246	AMERICAN STANDARD	4A6V7X48A1	4TXCD010DS3+P0V0D000 M50SD+LRP		36 400	1 820 \$
212391571	American Standard	4A6V7X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
212391572	American Standard	4A6V7X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391575	American Standard	4A6V7X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
212391576	American Standard	4A6V7X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$
6750455	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	*AM8C0B30V21		16 800	840 \$
10510948	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
10510946	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
10510947	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
201800873	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
10524437	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 \$
8759161	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8759162	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10510949	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201800879	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10510950	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201800885	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10510951	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201800891	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
9122737	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 \$
8854987	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 \$
10524438	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 \$
204780114	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB003DS3	POV0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
8761151	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 \$
8761149	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
8761150	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8761152	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10510956	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	16 700	835 \$
10510955	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201800898	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10510953	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	16 500	825 \$
10510957	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201800904	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10510954	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 \$
201800917	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
10510952	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
20180091	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
201800910	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
6796547	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 \$
6796548	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 700	835 \$
7125574	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 700	835 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
6796545	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 200	810 \$
6796546	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
204780115	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
10093455	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	TAM9A0C36V31		16 700	835 \$
206918620	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 \$
10153451	AMERICAN STANDARD	4A6V8024A1	TEM8A0B30V31+TDR		16 700	835 \$
6750232	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	*AM8C0C36V31		25 200	1 260 \$
10510961	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 600	1 330 \$
10510960	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
207177309	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
202492256	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
204780120	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
202492255	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492257	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
202492259	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492258	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
204780123	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759166	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 \$
8759167	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 \$
10510965	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10510962	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10510963	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
201800923	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10510964	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
8759170	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8759171	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8759172	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8759169	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
204780125	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780124	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962620	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
20249226	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492260	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
10510967	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201800938	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
202366085	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510968	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201800957	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10510969	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
206910634	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
202366086	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510970	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
20180095	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
201800950	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10510966	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
205962622	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SB+RP	24 600	1 230 \$
206912738	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SC+RP	24 600	1 230 \$
204780127	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	26 000	1 300 \$
205962621	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
206753732	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
202366087	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
202366088	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
8759175	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
8759174	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
8759176	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759173	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780129	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	POV0A000M30SA+RP	24 200	1 210 \$
204780128	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	POV0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
10510975	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800972	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
202366091	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510971	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201800965	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510972	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
20236609	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202366090	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202366089	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
10510973	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201800981	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10510974	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
8759178	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
10510976	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201800993	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492262	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
202492261	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
8759179	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10510977	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201801002	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
8759185	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
8759183	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
8759184	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
8759182	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
8759181	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
202366092	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510978	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801008	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910635	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
202586186	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 200	1 260 \$
202586187	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
202366093	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 \$
8759186	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 \$
8759188	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759191	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 \$
8759190	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
8759189	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 \$
206118999	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 \$
202366094	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
10510979	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801015	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
206910636	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
8759192	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4PX*CU60BS3	*UD2B100ACV3	26 400	1 320 \$
8761156	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8761153	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8761155	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8761154	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
204780130	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780131	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962624	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10510987	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510982	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801037	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10510986	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510981	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801022	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10510980	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10510985	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
10510984	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510983	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801051	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10510988	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
205262065	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 600	1 280 \$
8761164	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8761163	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 200	1 310 \$
8761162	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$
8761160	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
10510995	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
10510992	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201801072	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510989	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
10510991	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
20180106	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
201801060	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10510994	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10510997	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510993	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510996	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201801066	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10510990	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
8761166	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
8761165	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
8761167	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
8761168	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
8761169	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10510999	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10510998	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801077	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910637	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
8761170	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 \$
8761171	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761173	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	25 800	1 290 \$
8761172	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UHMB080ACV3	25 400	1 270 \$
8761175	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511001	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 000	1 250 \$
10511000	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801083	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511002	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
201801087	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 \$
7125576	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 \$
6796557	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 \$
6796558	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 \$
7125577	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 \$
6796556	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 \$
10093456	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TAM9A0B30V31		26 600	1 330 \$
10093457	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 \$
10093458	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TAM9A0C42V41		25 400	1 270 \$
206918592	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 \$
206918593	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153453	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 \$
10153454	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 600	1 280 \$
10153455	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 400	1 270 \$
10153456	AMERICAN STANDARD	4A6V8036A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$
6796559	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 \$
10511006	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
202586188	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
202586189	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	26 000	1 300 \$
204780136	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
204780138	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759198	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
10511008	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10511007	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
10511010	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
20180110	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10511009	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
8759203	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8759204	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8759202	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8759201	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780141	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780140	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962629	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
10511015	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801113	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511011	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801106	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511012	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511013	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801121	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511014	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
204780142	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
205962630	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$
204780143	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
205962631	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
202492265	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8759205	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8759208	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759209	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
204780144	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
204780145	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
202492264	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 \$
10511016	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201801137	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
202492263	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511019	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201801132	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511018	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
202492266	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
202492267	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511020	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201801126	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511017	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8759210	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
10511021	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
20180115	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
201801150	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492268	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
8759212	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8938531	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 200	1 360 \$
8759216	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759214	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8759215	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511023	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801165	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910638	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
202586190	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
8759218	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8759220	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
202492269	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511024	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201801171	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
206910639	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
6796560	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004CC3	*UD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8761178	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8761179	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8761180	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8761181	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780146	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780147	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SA+RP	25 400	1 270 \$
205962633	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10511028	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511033	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801183	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511026	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511032	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201801177	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511031	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511027	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
201801204	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
10511025	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511030	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201801197	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511029	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
8761183	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8761182	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
10511035	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
20180121	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
201801210	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511038	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201801222	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511037	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10511036	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201803243	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511034	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8761187	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761186	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8761189	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511039	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
201803247	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
10511040	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201803245	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910640	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
6796562	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 \$
6796563	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
8761192	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8761191	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
8761190	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511041	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201803249	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
7125581	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
6796566	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
6796565	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
7125580	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$
6796567	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
10093459	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 \$
10093460	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 \$
10093461	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TAM9A0C42V41		25 000	1 250 \$
206918594	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$
206918595	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153457	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0B30V31+TDR		26 000	1 300 \$
10153458	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 \$
10153459	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10153460	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 \$
10153461	AMERICAN STANDARD	4A6V8037A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	25 800	1 290 \$
6750233	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	*AM8C0C48V41		34 400	1 720 \$
10511042	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	39 000	1 950 \$
204780149	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	35 000	1 750 \$
204780150	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
10511044	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
20249227	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 800	1 840 \$
202492270	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511043	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
204780151	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204836773	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962635	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
10511046	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	38 500	1 925 \$
201803251	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 \$
10511045	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 \$
204836774	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962636	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
8759223	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 \$
204780152	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962637	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511048	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201803253	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511047	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780153	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962638	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204780154	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
205962639	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 \$
8759228	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
8759225	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
8759229	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
8759227	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
204780155	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
205962640	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511052	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
202366095	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 200	1 810 \$
202366096	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
10511050	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201803255	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
10511049	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511051	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
201803257	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
202366097	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
8759231	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
8759230	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
8759234	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
8759233	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
204780156	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962641	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511054	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511055	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201803259	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511056	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
10511053	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803261	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204836779	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962642	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
10511058	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
204836780	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962644	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
9119386	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
9119383	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 800	1 840 \$
9119384	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$
204780157	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
205962647	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
204780158	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962646	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511060	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 600	1 780 \$
201803265	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 \$
10511062	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
10511061	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	37 000	1 850 \$
204780160	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
205962649	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
204780159	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962648	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
204780161	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205962650	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780162	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962651	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
202366098	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
202366099	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 \$
202366100	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 \$
8759235	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
8759236	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$
204780163	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962653	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780164	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
205962652	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511066	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511065	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803269	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
10511064	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511063	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803267	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204780165	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
10511068	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511069	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
10511067	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
204780166	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962654	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
8761197	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
8761194	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
8761193	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
8761196	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
204780167	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
205962655	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511072	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511075	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
10511076	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 800	1 790 \$
10511073	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
20180327	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
201803270	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
10511070	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511071	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 800	1 790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511074	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
201803273	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
8761199	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
8761202	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
8761198	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
8761201	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
204780168	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962656	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511078	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511077	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201803277	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511080	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
10511079	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803275	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204780169	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962658	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780170	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962657	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511082	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
201803279	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 \$
10511083	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511081	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
8938533	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 \$
8761205	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
8761208	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$
204780172	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962659	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780171	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
205962660	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511084	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511085	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803283	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
10511087	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511086	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201803281	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
8233510	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
8233511	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 \$
10093462	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TAM9A0C42V41		36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10093463	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TAM9A0C48V41		34 400	1 720 \$
10093464	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TAM9A0C60V51		36 200	1 810 \$
206918596	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 \$
206918597	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 \$
206918598	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 \$
10153462	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0C42V41+TDR		36 000	1 800 \$
10153463	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0C48V41+TDR		34 200	1 710 \$
10153464	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 800	1 840 \$
10153465	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 600	1 830 \$
10153466	AMERICAN STANDARD	4A6V8048A1	TEM8A0D60V51+TDR		36 400	1 820 \$
6750457	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 \$
10511091	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780177	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962662	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511094	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803285	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511093	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 \$
204780178	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962663	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780179	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204780180	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962665	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511095	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511096	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201803287	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
10511097	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511098	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201803289	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
8759242	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8759243	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780181	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962666	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511099	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511100	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201803291	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511101	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511102	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803293	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780182	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962667	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
10511104	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 000	1 750 \$
201803294	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
10511105	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
10511103	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
204780185	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962670	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780186	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962671	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511106	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511107	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
8759247	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8759248	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780188	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962673	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511108	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511109	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803297	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511110	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511111	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803299	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511114	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 \$
10511112	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780192	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962676	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511119	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511118	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511120	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511117	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201803301	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
10511116	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511121	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511115	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201803302	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8761214	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8761212	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780193	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962677	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511124	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511122	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201803305	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
10511125	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511123	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803306	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
205962678	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$
204780195	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962679	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511129	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511127	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511128	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511126	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511130	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
8761217	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$
8761221	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8761222	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780197	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962681	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511134	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511132	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803308	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511133	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511131	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201803311	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10093467	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TAM9A0C60V51		35 600	1 780 \$
206918600	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
206918601	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
10153468	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0C48V41+TDR		35 600	1 780 \$
10153469	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 \$
10153470	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 \$
10153471	AMERICAN STANDARD	4A6V8049A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511139	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836793	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511141	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201803315	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10511146	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836804	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511149	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201803319	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10093468	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TAM9A0C60V51		48 000	2 400 \$
10153472	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TEM8A0C60V51+TDR		49 000	2 450 \$
10153473	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TEM8A0D48V41+TDR		49 500	2 475 \$
10153474	AMERICAN STANDARD	4A6V8060A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 500	2 425 \$
207590105	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
207590103	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
207590104	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
207590165	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
210641172	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 \$
210641171	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 \$
207590744	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
207590745	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 800	840 \$
210653087	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 \$
210653089	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 \$
211092913	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 \$
211092941	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 \$
211092912	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 \$
211092943	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 \$
207590106	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 000	850 \$
207590166	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
211597767	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 900	845 \$
207590167	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
210653088	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 700	835 \$
207590107	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590168	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590833	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 \$
207590820	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 \$
210653093	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	17 700	885 \$
207590316	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
210692080	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	17 900	895 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081442	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	17 900	895 \$
210692081	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	18 000	900 \$
211081443	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	18 000	900 \$
210653097	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 900	895 \$
210653098	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 900	895 \$
207590788	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
210641174	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 \$
210641175	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 \$
207590789	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
211597769	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 800	840 \$
210653101	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	16 600	830 \$
210653102	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 \$
211092915	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 \$
211092945	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 \$
210692083	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	17 100	855 \$
211081444	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	17 100	855 \$
211092914	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 \$
211092944	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 \$
207590109	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590169	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590170	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207590172	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
207590108	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207590171	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207590730	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 800	840 \$
207590731	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 800	840 \$
207590735	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 800	840 \$
207590729	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
207590317	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
207590045	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TAM9A0B30V31		17 100	855 \$
207590720	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TAMXA0B30V3PA		15 800	790 \$
211015541	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TAMXB0B30V31	N/A	17 100	855 \$
207590609	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 \$
211597770	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 \$
207590065	AMERICAN STANDARD	4A6V8X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		16 700	835 \$
207590610	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 \$
207590257	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
207590322	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590256	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590258	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590260	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590259	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590325	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590749	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 \$
207590750	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 \$
207590173	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
210641182	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 600	1 280 \$
211597774	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
210641183	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 600	1 280 \$
211597775	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	25 400	1 270 \$
210653107	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 \$
207590753	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
207590754	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
207590755	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$
207590752	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 000	1 300 \$
210653113	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 000	1 250 \$
210653108	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590327	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207590326	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590435	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
210692090	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 \$
211081450	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 \$
210692089	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 400	1 320 \$
211081451	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 400	1 320 \$
210692091	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 \$
211081452	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 \$
207590261	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
210653111	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590174	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590225	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
210653110	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590176	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590500	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207590226	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207590110	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590175	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653109	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
210653112	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
210641187	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	26 400	1 320 \$
211597776	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
211597777	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
210653118	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
210653125	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
210653127	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 600	1 280 \$
210653123	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 800	1 340 \$
207590437	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 600	1 230 \$
207590551	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 600	1 230 \$
207590329	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 000	1 300 \$
207590436	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
210692093	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 \$
211081454	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 \$
210692094	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 \$
211081455	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 \$
210653119	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
210653120	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
210653121	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
210653122	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590484	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
210653124	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
210641189	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 200	1 260 \$
211597778	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 \$
210641188	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 400	1 270 \$
207590227	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207590228	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
210653131	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 \$
207590758	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
207590757	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
207590759	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
207590756	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
207590331	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 200	1 210 \$
207590330	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
210653128	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590178	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590231	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590177	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590230	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
210653130	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
207590229	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
210653129	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
207590111	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590179	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
207590761	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
207590180	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590263	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
207590262	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590762	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
207590112	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590181	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
210641200	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	25 800	1 290 \$
207590766	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
210641201	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 \$
210641202	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 \$
207590767	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
210641203	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	25 600	1 280 \$
207590765	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
207590764	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
210692100	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	25 800	1 290 \$
211081460	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	25 800	1 290 \$
210692099	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 \$
211081461	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 \$
207590232	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
210653135	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590182	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 \$
207590501	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
210641208	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 \$
207590267	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
207590268	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
210641204	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 200	1 310 \$
211597781	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
210641205	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 200	1 310 \$
210641206	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 400	1 320 \$
211289088	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210641207	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 200	1 310 \$
210692101	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 \$
211081462	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 \$
210692102	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 \$
211081463	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 \$
210653136	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
210653139	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
210653137	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
210653138	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
210641213	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 \$
207590233	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
210653142	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
210641209	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 \$
207590768	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 \$
210641210	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 000	1 300 \$
210641211	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 200	1 310 \$
207590771	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
210641212	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 000	1 300 \$
207590770	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
207590769	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 \$
210692104	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 200	1 310 \$
211081464	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 200	1 310 \$
210692103	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 \$
211081465	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 \$
207590479	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 \$
207590234	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
210653140	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 \$
210653141	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590183	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207590502	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
210641214	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	25 200	1 260 \$
210641217	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060A9V3+RP	25 600	1 280 \$
211597782	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
211597783	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
210653149	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 \$
207590793	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
207590790	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207590792	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590791	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	25 800	1 290 \$
210653143	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	24 800	1 240 \$
210653144	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 000	1 250 \$
210653145	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590332	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207590333	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207590439	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
210692107	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 \$
211081466	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 \$
210692105	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 200	1 310 \$
211081467	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 200	1 310 \$
210692106	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 \$
211081468	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 \$
210653150	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
210653146	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590185	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
210653147	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590184	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
210653154	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207590113	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590186	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
210653148	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
207590389	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 800	1 290 \$
210641218	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B060A9V3+RP	26 000	1 300 \$
211597784	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
209459222	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
210653156	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A040U3VSA+RP	25 400	1 270 \$
210653157	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 400	1 270 \$
210653158	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 600	1 330 \$
210692108	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	25 200	1 260 \$
211081471	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	25 200	1 260 \$
210692109	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	26 600	1 330 \$
211081469	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	26 600	1 330 \$
210692110	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 \$
211081470	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 \$
207590189	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590187	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207590115	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590114	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207590188	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
210641224	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100A9V5+RP	25 200	1 260 \$
211597785	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
210653161	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	25 600	1 280 \$
207590798	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
210641220	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	25 800	1 290 \$
207590797	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 \$
210641221	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 \$
210641222	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	26 200	1 310 \$
207590799	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
210641223	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 \$
207590800	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
207590801	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
210692112	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 \$
211081473	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 \$
210653162	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
210653160	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 \$
210653159	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 \$
207590190	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 \$
207590503	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207590191	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
207590116	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
207590192	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 \$
207590736	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 \$
207590733	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 \$
207590734	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 \$
207590737	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 \$
207590732	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 \$
207590834	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 \$
207590046	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAM9A0C36V31		25 800	1 290 \$
207590047	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAM9A0C42V41		25 400	1 270 \$
207690061	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXA0B30V31	N/A	26 200	1 310 \$
207590726	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXA0B30V3PA		26 000	1 300 \$
207590721	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXA0C36V3PA		24 800	1 240 \$
207590722	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXA0C42V4PA		25 000	1 250 \$
210929581	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXB0B30V31	N/A	26 200	1 310 \$
210929582	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TAMXB0C36V31	N/A	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590600	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 \$
207590601	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207590066	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	26 600	1 330 \$
207590067	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		26 200	1 310 \$
207590068	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		26 200	1 310 \$
207590069	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 400	1 270 \$
207590070	AMERICAN STANDARD	4A6V8X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$
207590335	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	35 000	1 750 \$
210653166	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
207590336	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
210692114	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 \$
211081474	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 \$
210692113	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 \$
211081475	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 \$
207599969	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207590264	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 600	1 830 \$
210653904	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	36 600	1 830 \$
207599968	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
210653165	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	37 800	1 890 \$
207590337	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207590371	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207590441	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
207590193	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 \$
207590372	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207590442	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
210641230	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 \$
207590774	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 \$
207590775	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	36 800	1 840 \$
207590338	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590443	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
210692115	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$
211081476	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$
210692116	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
211081477	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
207590194	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 800	1 840 \$
209449884	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211597786	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 \$
210641233	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	36 600	1 830 \$
211289089	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
207590339	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590444	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207805693	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 \$
210641235	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	38 000	1 900 \$
211597787	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	37 400	1 870 \$
210641238	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	37 200	1 860 \$
211597788	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 \$
210641237	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 800	1 890 \$
210653179	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 600	1 880 \$
207590340	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
207590445	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 \$
210692118	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 \$
211081479	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 \$
210653180	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
210653178	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
210653177	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
210653176	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
207805695	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU42BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 400	1 870 \$
210653905	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 \$
210641243	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	37 600	1 880 \$
207590778	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
210641241	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	37 000	1 850 \$
210641242	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	37 200	1 860 \$
207590776	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 \$
210641240	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 400	1 870 \$
207590779	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
207590777	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
207590614	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 \$
207590341	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
207590446	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
210692120	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
211081480	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
210692119	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081481	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
210653182	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
207590235	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
210653906	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
207590236	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 \$
207599970	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
207590195	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
210653181	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
207590196	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
207805696	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 200	1 860 \$
207590237	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
210641246	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	37 200	1 860 \$
207590781	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 \$
210641244	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 800	1 840 \$
210641247	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 \$
207590780	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
210641245	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 000	1 850 \$
207590783	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
207590782	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
207590615	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207590342	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590447	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
210692121	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$
211081482	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$
210692122	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
211081483	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
210653184	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
210653183	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
207590197	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
210653185	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
207590198	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207805697	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 \$
207590374	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207590448	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
207590375	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207590450	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590828	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
210641248	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	36 600	1 830 \$
207590825	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 400	1 820 \$
207590827	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 \$
207590826	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$
207590343	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
207590453	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
207590344	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207590452	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
210692123	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 \$
211081485	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 \$
210692124	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
211081484	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
207590200	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 \$
210653187	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 800	1 790 \$
210653188	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 800	1 840 \$
211597789	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	35 400	1 770 \$
211289090	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 \$
210641254	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 \$
211289091	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
211597790	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 \$
207590346	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
207590455	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
207590345	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207590454	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207805703	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 \$
207805702	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 \$
210641257	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	36 400	1 820 \$
211598190	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 \$
210641258	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 200	1 810 \$
211289092	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
210641259	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 200	1 810 \$
210641256	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 \$
211289093	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	37 400	1 870 \$
211597791	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120B9V5+RP	37 200	1 860 \$
210653189	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653190	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207590347	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590456	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207590348	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
207590457	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
210692244	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PCA	36 200	1 810 \$
211089204	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PDA	36 200	1 810 \$
210692245	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PCA	36 400	1 820 \$
211089203	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PDA	36 400	1 820 \$
210692125	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 \$
211081486	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 \$
210653196	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
210653195	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 \$
210653194	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 \$
210653193	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
207590238	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
210653192	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
210653191	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207805706	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 \$
207805707	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$
207590239	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 \$
207590240	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 \$
210641260	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	36 000	1 800 \$
211597792	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	35 600	1 780 \$
210641262	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	35 600	1 780 \$
210641264	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	35 600	1 780 \$
211289094	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 \$
210641263	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	35 800	1 790 \$
210641261	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 000	1 850 \$
207590784	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
211597793	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	36 800	1 840 \$
207590785	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 600	1 830 \$
207590616	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	35 600	1 780 \$
207590349	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207590459	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
207590350	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590458	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
210692246	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	35 800	1 790 \$
211089205	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	35 800	1 790 \$
210692126	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 \$
211081488	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 \$
210692127	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
211081487	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
210653197	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	35 800	1 790 \$
210653198	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	35 800	1 790 \$
207590202	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 800	1 790 \$
207599971	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	35 800	1 790 \$
210653199	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
207590201	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207805709	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 \$
207805708	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 \$
210653201	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
207590351	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
210692129	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 \$
211081490	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 \$
210692128	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 \$
211081489	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 \$
207599973	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207599974	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 600	1 830 \$
210653907	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	36 600	1 830 \$
207599972	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
210653200	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	37 800	1 890 \$
211598191	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	37 000	1 850 \$
210653203	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207590352	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207590460	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
210692248	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
211089207	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
210653204	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
210653205	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
210653206	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
210653202	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805710	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC005DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$
210653910	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 \$
210641268	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080A9V4+RP	37 600	1 880 \$
207590805	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
210641267	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080B9V4+RP	37 000	1 850 \$
210641266	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100A9V5+RP	37 200	1 860 \$
207590803	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 \$
210641265	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100B9V5+RP	37 400	1 870 \$
207590804	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
207590617	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 \$
207590353	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
207590461	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
210692130	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
211081491	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
210692131	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
211081492	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
210653208	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
207599976	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
210653908	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
210653909	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 \$
207599975	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
207590203	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
210653207	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
207590204	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
207805711	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC007DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 200	1 860 \$
210641270	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	37 200	1 860 \$
207590806	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 \$
210641269	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 800	1 840 \$
210641271	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 \$
207590809	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
210641272	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	37 000	1 850 \$
207590808	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
210653212	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207590354	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207590462	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
210692132	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081493	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$
210692133	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
211081494	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
210653210	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
210653209	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
207590206	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
210653211	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
207590205	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207805712	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCC009DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 \$
210641275	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 400	1 820 \$
211598192	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 \$
210641274	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 200	1 810 \$
211289095	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
210641277	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 200	1 810 \$
210641276	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 \$
211289096	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	37 400	1 870 \$
211597794	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UDHD120B9V5+RP	37 200	1 860 \$
210653215	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	37 000	1 850 \$
210653214	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207590355	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207590464	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207590356	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
207590463	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
210692250	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	36 200	1 810 \$
211089209	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	36 200	1 810 \$
210692249	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	36 400	1 820 \$
211089208	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	36 400	1 820 \$
210692134	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 \$
211081495	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 \$
210653213	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
207599978	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
207590207	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 \$
207599979	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
210653216	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 \$
210653220	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 \$
210653219	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
207599977	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653218	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
210653217	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207805714	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 \$
207805713	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$
207590823	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 \$
210641279	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 000	1 800 \$
211597796	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	35 600	1 780 \$
210641280	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080B9V4+RP	35 600	1 780 \$
210641278	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100A9V5+RP	35 600	1 780 \$
211289097	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 \$
210641281	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100B9V5+RP	35 800	1 790 \$
210641282	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	37 000	1 850 \$
207590811	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
211597795	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	36 800	1 840 \$
207590814	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 600	1 830 \$
207590618	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	35 600	1 780 \$
207590358	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207590465	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
207590357	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207590466	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
210692251	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	35 800	1 790 \$
211089210	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	35 800	1 790 \$
210692135	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 \$
211081496	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 \$
210692136	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
211081497	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
210653221	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	35 800	1 790 \$
210653222	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	35 800	1 790 \$
207590209	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 800	1 790 \$
207599980	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	35 800	1 790 \$
210653223	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
207590208	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207805715	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 \$
207805716	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXCD010DS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590738	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
207590739	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 \$
207590835	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAM9A0C42V41		36 200	1 810 \$
207590048	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAM9A0C48V41	N/A	35 600	1 780 \$
207590049	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAM9A0C60V51		35 800	1 790 \$
207590723	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXA0C48V4PA		34 800	1 740 \$
207690057	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXA0C60V51	N/A	35 800	1 790 \$
207590724	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXA0C60V5PA		35 200	1 760 \$
210929584	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXB0C48V41	N/A	35 600	1 780 \$
210929585	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TAMXB0C60V51	N/A	35 800	1 790 \$
207590602	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 \$
207590603	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 \$
207590604	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 \$
207590071	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0C42V41+TDR		36 600	1 830 \$
207590072	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		36 600	1 830 \$
207590073	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 800	1 840 \$
207590074	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		37 000	1 850 \$
207590075	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		36 400	1 820 \$
210636941	AMERICAN STANDARD	4A6V8X48A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	36 600	1 830 \$
207590381	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
210692139	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
211081501	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$
207590211	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207590387	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
210692143	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
211081504	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$
207590213	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
210636942	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 \$
207590076	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8A0C60V51+TDR		49 000	2 450 \$
210636944	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 \$
207590077	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 000	2 400 \$
210636946	AMERICAN STANDARD	4A6V8X60A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	48 500	2 425 \$
208141276	American Standard	4TXD2036A10NU**	4MXA2024A10NU**	N/A	16 300	815 \$
208141273	American Standard	4TXD2036A10NU**	4MXA2036A10NU**	N/A	24 000	1 200 \$
212361357	AMERICAN STANDARD	4TXD2036A10NU**	4RXC024AS3HC**		16 800	840 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212361358	AMERICAN STANDARD	4TXD2036A10NU**	4RXCB036AS3HC**		22 000	1 100 \$
208141274	American Standard	4TXD2060A10NU**	4MXA2048A10NU**	N/A	32 000	1 600 \$
208141275	American Standard	4TXD2060A10NU**	4MXA2060A10NU**	N/A	36 000	1 800 \$
212361359	AMERICAN STANDARD	4TXD2060A10NU**	4RXCD048AS3HC**		31 200	1 560 \$
212361360	AMERICAN STANDARD	4TXD2060A10NU**	4RXCD060AS3HC**		35 200	1 760 \$
202541564	AMERICAN STANDARD	4TXK2309A10N0**	4MXW2309A10N0**		6 800	340 \$
202703123	AMERICAN STANDARD	4TXK2312A10N0**	4MXW2312A10N0**	N/A	7 100	355 \$
202703125	AMERICAN STANDARD	4TXK2318A10N0**	4MXW2318A10N0**	N/A	12 400	620 \$
202703127	AMERICAN STANDARD	4TXK2324A10N0**	4MXW2324A10N0**	N/A	14 600	730 \$
207629144	AMERICAN STANDARD	4TXK2509A10N0**	4MXW2509A10N0**		7 300	365 \$
207629150	AMERICAN STANDARD	4TXK2512A10N0**	4MXW2512A10N0**		7 700	385 \$
207642982	American Standard	4TXK2518A10N0**	4MXW2518A10N0**	N/A	11 400	570 \$
207629152	AMERICAN STANDARD	4TXK2524A10N0**	4MXW2524A10N0**		15 500	775 \$
207629148	AMERICAN STANDARD	4TXK2536A10N0**	4MXW2536A10N0**		22 600	1 130 \$
7151530	AMERICAN STANDARD	4TXK2709A10N0AA	4MXW2709A10N0AA		5 800	290 \$
7151532	AMERICAN STANDARD	4TXK2712A10NAA	4MXW2712A10N0AA		8 000	400 \$
204340355	AMERICAN STANDARD	4TXK3809B10NU**	4MXW3809B10NU**		5 600	280 \$
9150124	AMERICAN STANDARD	4TXK3812A10NU**	4MXW3812A10NU**		8 100	405 \$
9150126	AMERICAN STANDARD	4TXK3818A10NU**	4MXW3818A10NU**		14 200	710 \$
9150128	AMERICAN STANDARD	4TXK3824A10NU**	4MXW3824A10NU**		15 500	775 \$
210435420	AMERICAN STANDARD	4TXM2118A12N0**	Unités sans conduits		14 700	735 \$
210435421	AMERICAN STANDARD	4TXM2124A13N0**	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
210435422	AMERICAN STANDARD	4TXM2130A14N0**	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
210435423	AMERICAN STANDARD	4TXM2136A14N0**	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
210435424	AMERICAN STANDARD	4TXM2142A15N0**	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$
9060509	AMERICAN STANDARD	4TXM2218A12N0**	Unités sans conduits		12 800	640 \$
9060510	AMERICAN STANDARD	4TXM2221A13N0**	Unités sans conduits		16 800	840 \$
9060511	AMERICAN STANDARD	4TXM2224A14N0**	Unités sans conduits		18 000	900 \$
9060512	AMERICAN STANDARD	4TXM2230A15N0**	Unités sans conduits		27 000	1 350 \$
9060515	AMERICAN STANDARD	4TXM2236A15N0**	Unités sans conduits		25 000	1 250 \$
9060516	AMERICAN STANDARD	4TXM2242A15N0**	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
204340535	AMERICAN STANDARD	4TXM2318A12NU**	Unités sans conduits	N/A	17 000	850 \$
204340537	AMERICAN STANDARD	4TXM2324A13NU**	Unités sans conduits	N/A	17 900	895 \$
212400613	AMERISTAR	E4HL5018A1000A	4TXCB003DS3		20 000	1 000 \$
212510759	AMERISTAR	E4HL5018A1000A	4TXCB003DS3	A801X040BM2SCA	20 000	1 000 \$
212510760	AMERISTAR	E4HL5018A1000A	4TXCB003DS3	A951X040BU3SAB	20 000	1 000 \$
212510761	AMERISTAR	E4HL5018A1000A	4TXCB003DS3	A952V040BU3SAD	20 000	1 000 \$
213894045	AMERISTAR	E4HL5018A1000A	A4AH5V24A1B3 + DF		14 000	700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211749856	AMERISTAR	E4HL5018A1000A	E4AH5E24A1J30A		15 000	750 \$
212394377	AMERISTAR	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3		20 000	1 000 \$
212510762	AMERISTAR	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3	A801X060BM4SCA	20 000	1 000 \$
212510766	AMERISTAR	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3	A951X040BU3SAB	20 000	1 000 \$
212510763	AMERISTAR	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3	A951X060BU4SAB	20 000	1 000 \$
212510765	AMERISTAR	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3	A952V040BU3SAD	20 000	1 000 \$
212510764	AMERISTAR	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3	A952V060BU4SAD	20 000	1 000 \$
212394376	AMERISTAR	E4HL5024A1000A	4TXCB004DS3		20 000	1 000 \$
213894046	AMERISTAR	E4HL5024A1000A	A4AH5V36A1C3 + DF		19 100	955 \$
211749857	AMERISTAR	E4HL5024A1000A	E4AH5E24A1J30A		19 100	955 \$
212394375	AMERISTAR	E4HL5030A1000A	4TXCB003DS3		19 100	955 \$
212510767	AMERISTAR	E4HL5030A1000A	4TXCB003DS3	A801X060BM4SCA	19 000	950 \$
212510768	AMERISTAR	E4HL5030A1000A	4TXCB003DS3	A951X060BU4SAB	19 000	950 \$
212510769	AMERISTAR	E4HL5030A1000A	4TXCB003DS3	A952V060BU4SAD	19 000	950 \$
212586142	AMERISTAR	E4HL5030A1000A	4TXCB004DS3	A801X060BM4SCA	19 000	950 \$
213894047	AMERISTAR	E4HL5030A1000A	A4AH5V30A1B3 + DF		18 000	900 \$
211749858	AMERISTAR	E4HL5030A1000A	E4AH5E36A1J30A		21 000	1 050 \$
212394373	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3		19 100	955 \$
212586143	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A801X060BM4SCA	19 000	950 \$
212510772	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A801X080BM4SCA	19 000	950 \$
212510770	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A951X060BU4SAB	19 000	950 \$
212510773	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A951X080BU4SAB	19 000	950 \$
212510771	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A952V060BU4SAD	19 000	950 \$
212510774	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A952V080BU4SAD	19 000	950 \$
212394374	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB006DS3		20 000	1 000 \$
212510775	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB006DS3	A801X080BM4SCA	19 500	975 \$
212510776	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB006DS3	A951X080BU4SAB	19 500	975 \$
212510778	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB006DS3	A952V060BU4SAD	19 500	975 \$
212510777	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	4TXCB006DS3	A952V080BU4SAD	19 500	975 \$
213894048	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	A4AH5V36A1C3 + DF		21 000	1 050 \$
211749863	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	E4AH5E24A1J30A		19 100	955 \$
211749859	AMERISTAR	E4HL5036A1000A	E4AH5E36A1J30A		24 000	1 200 \$
212394379	AMERISTAR	E4HL5042A1000A	4TXCC009DS3		30 000	1 500 \$
212510779	AMERISTAR	E4HL5042A1000A	4TXCC009DS3	A951X080CU5SAB	30 000	1 500 \$
213894049	AMERISTAR	E4HL5042A1000A	A4AH5V42A1C3 + DF		32 000	1 600 \$
212617026	AMERISTAR	E4HL5042A1000A	E4AH5E36A1J30A		30 000	1 500 \$
211749860	AMERISTAR	E4HL5042A1000A	E4AH5E48A1K30A		33 000	1 650 \$
213894050	AMERISTAR	E4HL5048A1000A	A4AH5V48A1C3 + DF		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212617025	AMERISTAR	E4HL5048A1000A	E4AH5E36A1J30A		30 000	1 500 \$
211749861	AMERISTAR	E4HL5048A1000A	E4AH5E48A1K30A		38 000	1 900 \$
212394378	AMERISTAR	E4HL5060A1000A	4TXCC009DS3		30 400	1 520 \$
212586149	AMERISTAR	E4HL5060A1000A	4TXCC009DS3	A801X080CM5SCA	29 400	1 470 \$
212394380	AMERISTAR	E4HL5060A1000A	4TXCD010DS3		30 400	1 520 \$
212586147	AMERISTAR	E4HL5060A1000A	4TXCD010DS3	A801X120DM5SCA	29 400	1 470 \$
212586148	AMERISTAR	E4HL5060A1000A	4TXCD010DS3	A951X120DD5SAB	29 400	1 470 \$
211749864	AMERISTAR	E4HL5060A1000A	E4AH5E48A1K30A		38 000	1 900 \$
211749862	AMERISTAR	E4HL5060A1000A	E4AH5E60A1K30A		39 000	1 950 \$
210488259	AMERISTAR	M4THM1918A12N**	Unités sans conduits		14 700	735 \$
210488260	AMERISTAR	M4THM1924A13N**	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
210488261	AMERISTAR	M4THM1930A14N**	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
210488262	AMERISTAR	M4THM1936A14N**	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
210488263	AMERISTAR	M4THM1942A15N**	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$
203162809	Ameristar	M4THS1809A11N**	M4MHW1809A1N0**		6 800	340 \$
203162808	Ameristar	M4THS1812A11N**	M4MHW1812A1N0**		7 100	355 \$
203162807	Ameristar	M4THS1818A11N**	M4MHW1818A1N0**		12 400	620 \$
203162806	Ameristar	M4THS1824A11N**	M4MHW1824A1N0**		14 600	730 \$
207642983	Ameristar	M4THS2309A11N**	M4MHW2309A1N0**		7 300	365 \$
207642985	Ameristar	M4THS2312A11N**	M4MHW2312A1N0**		7 700	385 \$
208120592	Ameristar	M4THS2318A11N**	M4MHW2318A1N0**	N/A	11 400	570 \$
208120590	Ameristar	M4THS2324A11N**	M4MHW2324A1N0**	N/A	15 500	775 \$
10596838	Ameristar	M4TLS1809A11N**	M4MLW1809A1N0**		5 800	290 \$
10596841	Ameristar	M4TLS1824A11N**	M4MLW1824A1N0**		16 000	800 \$
209157081	ApooDr	AAG21-09H1B	AAG21-09H1A		6 300	315 \$
209157083	ApooDr	AAG21-09H220V1B	AAG21-09H220V1A		6 000	300 \$
209157082	ApooDr	AAG21-12H1B	AAG21-12H1A		7 800	390 \$
209157084	ApooDr	AAG21-12H220V1B	AAG21-12H220V1A		7 000	350 \$
209157085	ApooDr	AAG21-18H1B	AAG21-18H1A		11 400	570 \$
209157086	ApooDr	AAG21-24H1B	AAG21-24H1A		16 500	825 \$
209157088	ApooDr	AAG21-36H1B	AAG21-36H1A		24 000	1 200 \$
209157089	ApooDr	AGN24-09H1B	AGN24-09H1A		5 900	295 \$
209157090	ApooDr	AGN24-09H220V1B	AGN24-09H220V1A		8 100	405 \$
209157091	ApooDr	AGN24-12H1B	AGN24-12H1A		8 900	445 \$
209157092	ApooDr	AGN24-12H220V1B	AGN24-12H220V1A		10 000	500 \$
209157093	ApooDr	AGN24-18H1B	AGN24-18H1A		14 100	705 \$
209157094	ApooDr	AGN24-24H1B	AGN24-24H1A		17 400	870 \$
209270307	ApooDr	AHU19-18HN1-MR	AHU19-18HN1-M		12 000	600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209270308	ApooDr	AHU19-24HN1-MR	AHU19-24HN1-M		21 000	1 050 \$
209270310	ApooDr	AHU19-36HN1-MR	AHU19-36HN1-M		20 400	1 020 \$
209270311	ApooDr	AHU19-48HN1-MR	AHU19-48HN1-M		37 000	1 850 \$
209270312	ApooDr	AHU19-60HN1-MR	AHU19-60HN1-M		37 000	1 850 \$
209157097	APOODR	AM2OA-18HFN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
209157096	ApooDr	AM2OA-18HFN1	Unités avec conduits		14 800	740 \$
209157095	ApooDr	AM2OA-18HFN1	Unités sans conduits		14 400	720 \$
209157100	APOODR	AM3OJ-27HFN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
209157099	ApooDr	AM3OJ-27HFN1	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
209157098	ApooDr	AM3OJ-27HFN1	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
209157101	ApooDr	AM4OG-36HFN1	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
209157106	APOODR	AM5OG-48HFN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
209157104	ApooDr	AM5OG-48HFN1	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
213927672	APOODR	AM5OG-55HFN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
213927670	APOODR	AM5OG-55HFN1	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
208447695	ARCOAIRE	DL CERBH09AAJ	DLFEHBH09XAJ		6 300	315 \$
208447700	ARCOAIRE	DL CERBH09AAK	DLFEHBH09XAK		6 000	300 \$
208447694	ARCOAIRE	DL CERBH12AAJ	DLFEHBH12XAJ		7 800	390 \$
208447699	ARCOAIRE	DL CERBH12AAK	DLFEHBH12XAK		7 000	350 \$
208447697	ARCOAIRE	DL CERBH18AAK	DLFEHBH18XAK		11 400	570 \$
208447701	ARCOAIRE	DL CERBH24AAK	DLFEHBH24XAK		16 500	825 \$
208447698	ARCOAIRE	DL CERBH30AAK	DLFEHBH30XAK		20 000	1 000 \$
201835542	ARCOAIRE	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835521	ARCOAIRE	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835541	ARCOAIRE	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835545	ARCOAIRE	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835522	ARCOAIRE	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835544	ARCOAIRE	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835523	ARCOAIRE	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835546	ARCOAIRE	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767340	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188283	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188284	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188282	ARCOAIRE	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205767341	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188286	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188287	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188285	ARCOAIRE	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826616	ARCOAIRE	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826614	ARCOAIRE	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826615	ARCOAIRE	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207642992	ARCOAIRE	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
207642991	ARCOAIRE	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207642990	ARCOAIRE	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 \$
207642995	ARCOAIRE	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 \$
207642994	ARCOAIRE	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207642993	ARCOAIRE	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 \$
207643004	ARCOAIRE	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 \$
207643003	ARCOAIRE	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207643002	ARCOAIRE	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
207643001	ARCOAIRE	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 \$
207643000	ARCOAIRE	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207642999	ARCOAIRE	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
201835525	ARCOAIRE	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 \$
201835526	ARCOAIRE	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
201835550	ARCOAIRE	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 \$
207642989	ARCOAIRE	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
207642988	ARCOAIRE	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207642987	ARCOAIRE	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 \$
207642997	ARCOAIRE	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207643007	ARCOAIRE	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
207643006	ARCOAIRE	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207643005	ARCOAIRE	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
201835506	ARCOAIRE	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835507	ARCOAIRE	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463642	ARCOAIRE	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202463643	ARCOAIRE	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
207614959	ARCOAIRE	DLCPRBH09AAK	DLFPHBH09XAK		10 400	520 \$
207614960	ARCOAIRE	DLCPRBH12AAK	DLFPHBH12XAK		10 400	520 \$
207826644	ARCOAIRE	DLCPRBH18AAK	DLFPHBH18XAK		20 200	1 010 \$
201835532	ARCOAIRE	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835531	ARCOAIRE	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835515	ARCOAIRE	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835514	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835533	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835535	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835534	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835516	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396069	ARCOAIRE	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835537	ARCOAIRE	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835536	ARCOAIRE	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835517	ARCOAIRE	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921372	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835540	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201835538	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835539	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835518	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396072	ARCOAIRE	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835520	ARCOAIRE	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
207188905	ARCOAIRE	DLCSRBH06AAK	DLFSHBH06XAK		7 500	375 \$
206350382	ARCOAIRE	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350383	ARCOAIRE	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361869	ARCOAIRE	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		9 300	465 \$
206361868	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 900	445 \$
206350384	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350385	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350386	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396068	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361870	ARCOAIRE	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		10 300	515 \$
207826595	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350388	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801568	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350389	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361871	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202613	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202620	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202623	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207202631	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207202635	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202642	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207202645	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207202653	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207202659	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207202666	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207202672	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207202675	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202679	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202686	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207202690	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202697	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202614	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202636	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202660	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202670	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202680	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202691	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202615	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202621	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202624	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202629	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202632	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202637	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202643	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202646	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202651	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202654	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202661	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202667	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202671	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202676	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202681	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202687	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202692	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202698	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202616	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202622	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207202625	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207202633	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207202638	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207202647	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207202655	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207202662	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202668	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207202673	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207202677	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202682	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202688	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207202693	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202699	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207202700	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207202617	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207202626	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207202639	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202648	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207202656	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207202663	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207202683	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207202694	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207202618	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202627	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202640	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202649	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202657	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202664	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202684	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202695	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202619	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202628	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202630	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202634	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202641	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202644	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202650	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202652	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202658	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202665	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202669	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202674	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207202678	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202685	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202689	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202696	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202611	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202612	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202609	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202608	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202172	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202610	ARCOAIRE	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188288	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826594	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350390	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350391	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350392	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396073	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361872	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		18 900	945 \$
207099016	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207099021	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207099052	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099057	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099067	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207099082	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099035	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A*	15 700	785 \$
207099061	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099124	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099086	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099040	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099108	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099114	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099135	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099125	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099119	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099017	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099022	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099053	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099058	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099068	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099083	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099094	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099105	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099028	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099033	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099065	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099079	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099128	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099090	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099044	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099112	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099118	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099019	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099026	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099031	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099037	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 \$
207099063	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099077	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099127	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099088	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099042	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099099	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207099110	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099116	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099136	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099120	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099147	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099138	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099129	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099121	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099139	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099122	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099015	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099020	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099051	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099056	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099081	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099024	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099029	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099034	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207099060	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099130	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099085	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099039	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099107	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207099113	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099018	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099023	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099054	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099059	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099069	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099084	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099095	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099106	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099025	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099030	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099036	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099062	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099076	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099132	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099087	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099041	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099109	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099115	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099141	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099123	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099027	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099032	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099038	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099064	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099078	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099133	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099089	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099043	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099111	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099117	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099013	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099012	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099010	ARCOAIRE	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
210819420	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 \$
207199007	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199011	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199020	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199057	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199009	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199013	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199018	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199022	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199024	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199050	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199058	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199067	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199026	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199029	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199031	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199033	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199035	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199052	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199059	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199068	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199015	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199051	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199070	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199028	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199037	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199039	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199042	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199053	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199060	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199072	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199075	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199054	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199073	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199055	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199077	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199008	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199012	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199021	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199062	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199032	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199010	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199014	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199019	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199023	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199025	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199064	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199079	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199027	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199030	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199034	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199036	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199016	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199017	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199081	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199038	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200385	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199063	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199082	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199084	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199046	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199056	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199065	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199083	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199002	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199003	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199006	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199004	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198926	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199005	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104310	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208102123	ARCOAIRE	DLCSRBH30AAK11	DLFSHBH30XAK		20 000	1 000 \$
208104309	ARCOAIRE	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852040	ARCOAIRE	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
213353720	ARCOAIRE	DLCURAH18AAK	F5MA4*24L*B*		11 600	580 \$
213607576	ARCOAIRE	DLCURAH18AAK	FTMA4X24L0B*		11 600	580 \$
209852036	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
213372116	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	DLFULAH24XBX + CI		14 700	735 \$
211259890	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211259906	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211260000	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211259921	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211259733	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	12 600	630 \$
211260015	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977710	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 200	610 \$
212978226	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978745	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979945	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982376	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981824	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU1002120A*	12 200	610 \$
211259580	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412A*	12 300	615 \$
212969509	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412B*	12 300	615 \$
211259706	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211259719	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969969	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716B*	12 100	605 \$
211259748	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970850	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412B*	12 300	615 \$
211259788	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971438	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716B*	12 200	610 \$
211259968	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259983	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211259937	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211259953	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983254	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983630	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601412A*	12 100	605 \$
212984161	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984701	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259859	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211259799	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259810	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211259823	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211259667	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988773	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0401712A*	12 100	605 \$
212989265	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0601716A*	12 100	605 \$
212985877	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986275	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401410A*	12 200	610 \$
212986659	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212986981	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0601412A*	12 100	605 \$
212987499	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259617	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972665	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211259629	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973015	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211259642	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973295	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412B*	12 100	605 \$
211259604	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601714A*	12 300	615 \$
211259654	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973655	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716B*	12 100	605 \$
211259835	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974617	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211259765	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975071	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211259847	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975379	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412B*	12 100	605 \$
211259876	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	12 300	615 \$
211259777	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975776	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716B*	12 100	605 \$
211260045	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211260031	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211260059	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211260188	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260231	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977722	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978238	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260072	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969519	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260111	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970862	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260218	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260205	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983640	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211260176	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211260126	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260141	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985887	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986287	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986991	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211260085	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972675	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260099	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973305	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211260156	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974630	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211260166	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975390	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211260535	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260549	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211260627	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260564	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211260377	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211260641	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977734	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978250	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978756	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979957	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982388	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981836	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211260244	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969529	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260354	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211260365	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212969979	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	12 300	615 \$
211260390	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970874	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260432	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971449	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211260603	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260615	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211260578	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211260591	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
212983265	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983650	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984173	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984713	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260509	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211260444	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260458	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211260471	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211260320	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988785	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	12 300	615 \$
212989277	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985897	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986299	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986671	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987001	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987511	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260276	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972685	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260287	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973025	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	12 300	615 \$
211260297	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973315	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	12 300	615 \$
211260265	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211260308	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973665	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	12 300	615 \$
211260485	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974643	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260407	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975082	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	12 300	615 \$
211260497	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975401	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	12 300	615 \$
211260523	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
213076387	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	12 400	620 \$
211260420	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975789	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	12 300	615 \$
211260663	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	12 700	635 \$
211260652	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	12 700	635 \$
211260673	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	12 700	635 \$
211260979	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211260994	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211261110	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
211261008	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211260817	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	12 500	625 \$
211261152	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	12 600	630 \$
212977746	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 100	605 \$
212978262	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978767	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979969	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982400	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981848	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	12 100	605 \$
211260684	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	12 200	610 \$
212969539	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211260794	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211260805	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969989	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	12 000	600 \$
211260831	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970886	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211260874	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971460	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	12 100	605 \$
211261048	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261064	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211261022	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261035	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983276	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	12 100	605 \$
212983660	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	12 000	600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984185	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984725	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260952	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	12 400	620 \$
211260886	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	12 300	615 \$
211260899	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211260913	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211260760	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988797	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	12 000	600 \$
212989289	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	12 000	600 \$
212985907	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986683	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212987011	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	12 000	600 \$
212987523	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260716	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972695	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211260726	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973035	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211260737	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	12 300	615 \$
212973325	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	12 000	600 \$
211260705	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	12 200	610 \$
211260748	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973675	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	12 000	600 \$
211260928	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974656	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211260848	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975093	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211260940	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	12 300	615 \$
212975412	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	12 000	600 \$
211260967	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	12 200	610 \$
211260862	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975802	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	12 000	600 \$
211261208	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211261184	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	12 500	625 \$
211261226	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	12 500	625 \$
211261432	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211261499	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977758	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978274	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211261245	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969549	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	12 400	620 \$
211261302	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970898	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	12 400	620 \$
211261477	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211261455	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983670	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	12 300	615 \$
211261410	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211261326	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261348	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985917	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986311	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987021	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211261264	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972705	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261281	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973335	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261370	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974669	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261390	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975423	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211261998	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211262025	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211262160	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211262051	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211261741	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
212977770	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978286	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
212978778	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979981	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982412	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981860	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211261521	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
211261703	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211261721	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212969999	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211261763	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
211261829	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971471	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211262118	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262139	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211262074	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262096	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983287	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983680	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984197	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984737	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	12 400	620 \$
211261951	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211261844	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261865	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211261893	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261648	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	12 300	615 \$
212988809	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989301	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985927	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986323	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986695	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987031	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987535	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	12 100	605 \$
211261574	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972715	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261592	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973045	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211261610	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973345	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261556	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211261628	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973685	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211261918	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974682	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261790	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975104	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211261933	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975434	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211261977	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211261812	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975815	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211262200	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	12 600	630 \$
211262182	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211262217	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211262423	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262490	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977782	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978300	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262236	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412A*	12 500	625 \$
212969559	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262290	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970910	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262468	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262447	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983690	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262401	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262314	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262336	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985937	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0261410A*	12 500	625 \$
212986335	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987041	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0601412A*	12 500	625 \$
211262253	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972725	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262271	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973355	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262360	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974695	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262380	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975445	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211262701	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262770	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977794	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978312	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262512	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969569	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262568	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970922	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262748	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211262725	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983700	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262679	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262592	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262615	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985947	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986347	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987051	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211262530	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972735	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262549	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973365	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262638	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974708	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262659	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975456	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263297	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211263322	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211263486	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211263347	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211263032	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211263511	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977806	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978324	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978789	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979993	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982424	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981872	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	12 600	630 \$
211262792	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969579	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262973	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211262991	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212970009	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	12 500	625 \$
211263054	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970934	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211263123	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	12 300	615 \$
212971482	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211263440	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263463	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211263372	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211263394	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
211263417	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	12 900	645 \$
212983298	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	12 400	620 \$
212983710	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984209	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984749	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211263250	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211263139	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263162	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211263185	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262918	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
211263011	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	12 900	645 \$
212988821	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	12 500	625 \$
212989313	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985957	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986359	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986707	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	12 500	625 \$
212987061	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987547	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211262846	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972745	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262864	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973055	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	12 500	625 \$
211262881	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973375	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262828	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211262899	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973695	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	12 500	625 \$
211263209	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974721	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211263082	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975115	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	12 500	625 \$
211263230	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975467	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263276	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	12 500	625 \$
211263103	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975828	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	12 500	625 \$
211263551	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	12 700	635 \$
211263532	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	12 800	640 \$
211263570	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	12 800	640 \$
211263783	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211263852	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977818	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978336	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211263588	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969589	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211263646	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970946	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211263829	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263808	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983721	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263760	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211263671	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211263694	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985967	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986371	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987071	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263606	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972755	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263625	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973385	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263719	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974734	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211263740	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975478	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264471	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211264496	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211264632	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211264520	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211264087	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211264656	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977830	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978348	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978800	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980005	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982436	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981884	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211263875	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969599	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211264049	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211264067	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970019	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211264109	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970958	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211264206	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971493	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211264588	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211264609	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211264544	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211264566	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983309	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983731	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984221	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984761	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	12 100	605 \$
211264427	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211264239	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211264275	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211264310	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211264004	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988833	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989325	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985977	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986383	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986719	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987081	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987559	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211263930	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972765	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263949	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973065	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211263966	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973395	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263912	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211263984	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973705	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211264374	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974747	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211264140	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975126	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211264405	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975489	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264451	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211264172	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975841	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211264694	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	12 600	630 \$
211264676	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	12 600	630 \$
211264712	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	12 600	630 \$
213353730	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	F5MA4*18L*A*		12 800	640 \$
213353740	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	F5MA4*24L*B*		12 500	625 \$
211264762	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FEM4P18**AL		12 300	615 \$
211264784	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FEM4P24**AL		12 300	615 \$
211264808	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FEM4X18**BL		12 300	615 \$
211264839	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FEM4X24**CL		12 100	605 \$
213249250	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		12 300	615 \$
211264738	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FJMA4*18L*A*		12 700	635 \$
211257337	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FJMA4*24L*B*		12 800	640 \$
211264970	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$
211264992	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211265014	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719729	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211264926	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$
211264948	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
213607591	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FTMA4X24LOB*		12 400	620 \$
211265035	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FVM4X24***L		12 400	620 \$
211264861	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FXM4X18**AL		12 300	615 \$
211264883	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FXM4X24**AL		12 400	620 \$
211264905	ARCOAIRE	DLCURAH18ABK	FXM4X30**AL		12 400	620 \$
209852034	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
211635311	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635336	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977338	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977842	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211635231	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969609	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635262	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970970	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635324	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983320	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211635276	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985627	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212985987	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986731	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211635241	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972775	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635251	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973405	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635289	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974760	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211635300	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975500	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635442	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211635452	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211635605	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635618	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211635729	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211635631	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211635431	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211635644	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211635495	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635742	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977350	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977854	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978360	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
212978823	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979525	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
212981932	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981368	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635348	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969619	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635462	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211635472	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970029	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635507	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970982	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635547	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971504	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635717	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211635657	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 900	995 \$
211635669	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635681	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983012	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983330	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983741	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984257	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211635358	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211635558	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211635693	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211635705	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211635419	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635483	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988425	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988845	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985637	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212985999	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986395	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212986741	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987091	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211635378	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972785	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635388	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212973075	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635398	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973415	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635368	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635408	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973715	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635571	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974773	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635524	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	20 000	1 000 \$
212975137	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635582	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975511	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635594	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211635536	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975854	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635763	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211635753	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	20 000	1 000 \$
211635773	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	20 400	1 020 \$
211635877	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635887	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636064	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
211636077	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 900	995 \$
211636200	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211636090	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211635866	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211636103	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
211635930	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211636213	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
212977362	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977866	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978371	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978835	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 600	980 \$
212979537	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981944	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981380	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211635783	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	20 000	1 000 \$
212969629	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211635897	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211635907	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970039	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211635942	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212970994	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211635982	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971515	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211636176	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	20 200	1 010 \$
211636188	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	19 800	990 \$
211636116	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	19 500	975 \$
211636128	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636140	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	19 900	995 \$
212983023	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983340	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983753	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	19 600	980 \$
212984269	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211635793	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95CSU0601716A*	19 900	995 \$
211635993	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211636005	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636017	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	20 200	1 010 \$
211636152	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211636164	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211635854	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	19 600	980 \$
211635918	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	19 900	995 \$
212988437	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	19 700	985 \$
212988857	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	19 600	980 \$
212985647	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	19 700	985 \$
212986011	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	19 700	985 \$
212986407	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	19 900	995 \$
212986751	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987103	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	19 700	985 \$
211635813	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972795	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	19 700	985 \$
211635823	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	19 600	980 \$
212973085	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	19 800	990 \$
211635833	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	19 600	980 \$
212973425	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	19 600	980 \$
211635803	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211635843	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	19 900	995 \$
212973725	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636030	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974786	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211635959	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	19 600	980 \$
212975148	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636041	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	19 600	980 \$
212975522	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	19 600	980 \$
211636053	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211635971	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	19 900	995 \$
212975867	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636234	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	19 500	975 \$
211636224	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	19 700	985 \$
211636244	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211636334	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211636347	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977374	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977878	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211636254	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969639	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636285	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971006	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
212983350	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636299	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212985657	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986023	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986761	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636264	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972805	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636274	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973435	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636312	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974799	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636323	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975533	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636453	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636463	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211636628	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211636641	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211636752	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211636654	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211636442	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211636667	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636506	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636765	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977386	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977890	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978382	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978847	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979549	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981956	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981392	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211636359	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969649	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636473	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636483	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970049	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211636518	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971018	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211636558	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971526	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211636740	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636680	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211636692	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636704	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983034	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983360	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983765	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984281	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636369	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636604	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211636569	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211636716	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211636728	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211636430	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636494	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988449	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988869	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985667	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986035	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986419	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986771	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987115	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636389	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972815	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636399	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973095	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636409	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973445	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636379	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636419	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973735	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636582	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974812	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636535	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975159	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211636593	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975544	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636617	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636547	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975880	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636786	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211636776	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211636796	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211636900	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636910	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637075	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211637088	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637211	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211637101	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
211636889	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637114	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636953	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637224	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212977398	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977902	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
212978393	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978859	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979561	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981968	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981404	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211636806	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	19 700	985 \$
212969659	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636920	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636930	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970059	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 800	990 \$
211636965	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971030	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211637005	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971537	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637187	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211637199	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	20 000	1 000 \$
211637127	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	19 700	985 \$
211637139	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637151	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983045	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983370	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983777	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984293	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636816	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637051	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211637016	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211637163	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637175	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211636877	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636941	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988461	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988881	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985677	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986047	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986431	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986781	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
212987127	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636836	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	19 800	990 \$
212972825	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636846	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973105	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636856	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973455	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636826	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636866	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973745	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637029	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	19 800	990 \$
212974825	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 900	995 \$
211636982	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975170	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637040	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975555	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211637064	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636994	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975893	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637245	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211637235	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637255	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637380	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211637390	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637400	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211637410	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211637590	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637603	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
211637358	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637616	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211637629	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211637642	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211637655	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211637473	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637764	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
211637752	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978404	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978871	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979325	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979573	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980072	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 700	985 \$
212980369	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980770	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212981980	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982508	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981416	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637420	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	19 700	985 \$
211637430	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970069	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211637440	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211637450	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970509	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211637534	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971548	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637488	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972091	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211637579	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972366	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211637740	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211637668	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637680	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211637692	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211637704	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983056	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983789	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984305	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984843	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985135	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211637265	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637275	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0802120A*	19 800	990 \$
211637285	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU1002122A*	19 700	985 \$
211637716	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637728	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637510	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211637346	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211637461	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988473	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988893	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989397	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075728	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076174	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986443	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987139	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987643	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211637325	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973115	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637295	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211637335	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973755	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637305	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974065	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637315	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	20 000	1 000 \$
212974285	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211637499	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975181	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637546	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637523	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975906	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637557	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976350	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637568	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976628	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211637370	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976951	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211637785	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	19 700	985 \$
211637805	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211637775	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637795	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637909	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637919	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211638208	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211637898	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637962	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211638221	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212977410	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977914	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978415	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978883	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
212979585	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981992	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981428	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637815	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969669	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	19 700	985 \$
211637929	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211637939	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970079	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211637974	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212971042	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	19 700	985 \$
211638014	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	19 900	995 \$
212971559	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	19 700	985 \$
211638184	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211638196	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	19 900	995 \$
212983067	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 800	990 \$
212983380	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983801	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	19 700	985 \$
212984317	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	19 900	995 \$
211637825	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211638025	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211638160	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638172	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637886	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	19 700	985 \$
211637950	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	20 000	1 000 \$
212988485	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988905	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	19 700	985 \$
212985687	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986059	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	19 800	990 \$
212986455	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986791	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987151	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
211637845	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972835	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 800	990 \$
211637855	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212973125	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637865	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	19 700	985 \$
212973465	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	19 700	985 \$
211637835	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637875	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212973765	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638038	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974838	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211637991	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	20 200	1 010 \$
212975192	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211638049	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	19 700	985 \$
212975566	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	19 700	985 \$
211638003	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	20 000	1 000 \$
212975919	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211638242	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	19 600	980 \$
211638232	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	19 800	990 \$
211638252	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211638377	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0401712A*	19 900	995 \$
211638387	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0601716A*	19 900	995 \$
211638397	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0802120A*	20 000	1 000 \$
211638407	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638599	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 800	990 \$
211638612	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211638355	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211638625	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 800	990 \$
211638638	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
211638651	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 200	1 010 \$
211638664	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 400	1 020 \$
211638470	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	19 600	980 \$
211638773	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
211638761	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	19 800	990 \$
212978426	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 600	980 \$
212978895	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 500	975 \$
212979335	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 600	980 \$
212979597	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212980083	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 600	980 \$
212980380	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 400	970 \$
212980782	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982004	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	19 500	975 \$
212982520	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	19 400	970 \$
212981440	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211638417	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	19 900	995 \$
211638427	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	19 700	985 \$
212970089	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638437	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	20 200	1 010 \$
211638447	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	19 700	985 \$
212970519	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	19 800	990 \$
211638531	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971570	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211638485	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	19 700	985 \$
212972102	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	19 800	990 \$
211638588	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	19 500	975 \$
212972378	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	19 600	980 \$
211638749	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	19 700	985 \$
211638677	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	19 900	995 \$
211638689	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	19 800	990 \$
211638701	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638713	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	20 200	1 010 \$
212983078	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983813	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	19 500	975 \$
212984329	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	19 400	970 \$
212984853	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985147	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	19 500	975 \$
211638262	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0601716A*	19 800	990 \$
211638272	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0802120A*	19 500	975 \$
211638282	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU1002122A*	19 400	970 \$
211638542	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211638725	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211638737	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211638507	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638343	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	19 500	975 \$
211638458	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	19 800	990 \$
212988497	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	19 600	980 \$
212988917	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	19 500	975 \$
212989409	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	19 400	970 \$
213075743	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	19 600	980 \$
213076183	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	19 900	995 \$
212986467	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	19 600	980 \$
212987163	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 600	980 \$
212987655	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	19 500	975 \$
211638322	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	19 500	975 \$
212973135	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638292	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	19 900	995 \$
211638332	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	19 800	990 \$
212973775	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	19 700	985 \$
211638302	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	19 700	985 \$
212974075	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	19 600	980 \$
211638312	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	19 600	980 \$
212974295	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211638496	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	19 500	975 \$
212975203	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	19 700	985 \$
211638555	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211638520	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	19 800	990 \$
212975932	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	19 700	985 \$
211638566	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	19 400	970 \$
212976365	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	19 600	980 \$
211638577	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	19 600	980 \$
212976641	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	19 400	970 \$
211638367	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	19 400	970 \$
212976961	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	19 700	985 \$
211638794	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	19 400	970 \$
211638814	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	20 200	1 010 \$
211638784	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	19 600	980 \$
211638804	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211638904	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211638929	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977422	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977926	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211638824	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969679	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638855	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971054	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638917	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983390	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638869	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985697	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986071	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986801	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638834	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972845	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638844	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973475	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638882	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974851	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638893	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975577	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639025	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211639035	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
211639177	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639190	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 400	1 020 \$
211639289	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211639203	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639014	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211639216	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211639078	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639302	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977434	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977938	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978437	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
212978907	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979609	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
212982016	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981452	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638941	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969689	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639045	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211639055	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970099	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	20 400	1 020 \$
211639090	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971066	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639119	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971581	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	20 200	1 010 \$
211639277	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639229	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639241	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211639253	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983089	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983400	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983825	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984341	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638951	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211639130	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639265	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211639002	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639066	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988509	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988929	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985707	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986083	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986479	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	20 400	1 020 \$
212986811	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987175	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638971	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972855	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
212973145	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211638981	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973485	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638961	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638991	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973785	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639143	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974864	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
212975214	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211639154	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975588	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639166	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639108	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975945	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639323	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211639313	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	20 200	1 010 \$
211639333	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	20 600	1 030 \$
211639423	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211639448	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977446	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977950	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211639343	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212969699	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639374	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971078	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639436	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
212983410	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211639388	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212985717	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986095	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986821	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
211639353	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972865	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639363	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973495	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639401	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974877	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639412	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975599	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639554	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639564	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211639729	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639742	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211639853	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211639755	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639543	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211639768	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211639607	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639866	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977458	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977962	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978448	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978919	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979621	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982028	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981464	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639460	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969709	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639574	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211639584	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970109	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211639619	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971090	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639659	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971592	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211639841	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639781	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211639793	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639805	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983100	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983420	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983837	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984353	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639470	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211639705	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211639670	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211639817	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211639829	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639531	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211639595	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988521	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988941	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985727	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986107	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986491	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986831	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987187	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639490	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972875	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639500	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973155	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639510	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973505	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639480	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639520	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973795	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211639683	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974890	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639636	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975225	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211639694	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975610	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639718	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639648	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975958	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211639887	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211639877	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211639897	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640469	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640479	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640489	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211640499	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211640679	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640692	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211640447	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640705	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211640718	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640731	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211640744	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211640562	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640853	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
211640841	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978470	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978943	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979345	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979645	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980094	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	20 000	1 000 \$
212980391	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980794	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982052	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982532	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981488	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211640509	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640519	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970129	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640529	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640539	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970529	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211640623	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971614	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211640577	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972113	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211640668	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972390	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211640829	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640757	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640769	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211640781	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211640793	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983122	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983861	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984377	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984863	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985159	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211640354	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640364	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0802120A*	19 900	995 \$
211640374	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU1002122A*	19 800	990 \$
211640805	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640817	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211640599	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211640435	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640550	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988545	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988965	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989421	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075758	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076192	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986515	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987211	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212987667	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211640414	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973175	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211640384	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211640424	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973815	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640394	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974085	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640404	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 900	995 \$
212974305	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211640588	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975247	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640635	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640612	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975984	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640646	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976378	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640657	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976654	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211640459	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976971	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211640874	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640894	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211640864	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640884	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640001	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640011	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640176	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211640189	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640300	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211640202	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639990	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640215	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640054	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640313	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977470	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977974	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978459	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978931	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979633	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982040	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981476	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639907	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212969719	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211640021	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640031	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970119	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640066	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971102	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211640106	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971603	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211640288	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640228	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211640240	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640252	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983111	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983430	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983849	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984365	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639917	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640152	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211640117	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211640264	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640276	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639978	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640042	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988533	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988953	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985737	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986119	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986503	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986841	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987199	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639937	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972885	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639947	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973165	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639957	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973515	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639927	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639967	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973805	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640130	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974903	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211640083	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975236	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640141	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975621	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211640165	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640095	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975971	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640334	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640324	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640344	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
213353750	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	F5MA4*24L*B*		20 400	1 020 \$
213353760	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	F5MA4*30L*B*		20 200	1 010 \$
211640905	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FEM4P30**AL		20 000	1 000 \$
211640918	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FEM4X24**CL		19 900	995 \$
211640931	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FEM4X30**BL		20 000	1 000 \$
213249261	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FEVA0024**+NAVA43601C K		20 000	1 000 \$
211616514	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FJMA4*24L*B*		20 200	1 010 \$
211640946	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FJMA4*30L*B*		20 000	1 000 \$
211640958	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$
211640970	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640982	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211640994	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$
211641006	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$
213607606	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FTMA4B36L0C*		20 200	1 010 \$
213607621	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FTMA4X24L0B*		20 400	1 020 \$
211641029	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FVM4X24***L		19 900	995 \$
211641018	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FVM4X36***L		20 000	1 000 \$
211641040	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FXM4X24**AL		20 000	1 000 \$
211641052	ARCOAIRE	DLCURAH24AAK	FXM4X30**AL		20 200	1 010 \$
209852037	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	DLFUAH24XAK		19 200	960 \$
213372117	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372118	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XBX + CI		21 000	1 050 \$
211240322	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240356	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977566	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978082	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 300	965 \$
211240229	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969729	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240257	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971114	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240345	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240334	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983510	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211240311	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240269	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240280	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
212985757	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986131	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986861	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
211240238	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972895	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240247	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973525	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240291	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974916	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240301	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975632	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240629	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240641	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211240754	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211240653	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211240442	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211240665	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211240500	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240766	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977578	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978094	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978624	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979123	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979813	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 400	970 \$
212982244	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981692	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240367	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969739	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240470	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	19 400	970 \$
211240479	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	19 300	965 \$
212970139	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	19 400	970 \$
211240511	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971126	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240545	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	19 300	965 \$
212971625	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	19 400	970 \$
211240732	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240743	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	19 400	970 \$
211240677	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211240688	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	19 400	970 \$
211240699	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983133	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	19 500	975 \$
212983520	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984029	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984569	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	19 300	965 \$
211240608	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240555	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240566	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211240577	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
211240710	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211240721	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	19 700	985 \$
211240431	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240489	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988641	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989133	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985767	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986143	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986527	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	19 500	975 \$
212986871	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
212987367	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	19 400	970 \$
211240394	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972905	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240403	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	19 300	965 \$
212973185	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	19 500	975 \$
211240412	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973535	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240385	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211240421	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	19 400	970 \$
212973825	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211240588	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974929	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240525	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
212975258	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	19 500	975 \$
211240598	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975643	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240619	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076374	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211240535	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	19 400	970 \$
212975997	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211240785	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	19 200	960 \$
211240776	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	19 300	965 \$
211240794	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	19 500	975 \$
211241065	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
211241077	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 800	940 \$
211241190	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211241089	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
211241101	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211240936	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	18 600	930 \$
211241202	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977590	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978106	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 600	930 \$
212978635	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 600	930 \$
212979135	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979825	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 600	930 \$
212982256	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	18 600	930 \$
212981704	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	18 700	935 \$
211240803	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969749	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	18 500	925 \$
211240906	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	18 900	945 \$
211240915	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	18 700	935 \$
212970149	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	18 800	940 \$
211240947	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	18 800	940 \$
212971138	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	18 500	925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240981	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971636	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	18 600	930 \$
211241168	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	19 100	955 \$
211241179	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	18 800	940 \$
211241113	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	18 500	925 \$
211241124	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211241135	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	18 800	940 \$
212983144	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212983530	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	18 800	940 \$
212984041	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984581	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	18 500	925 \$
211241002	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241013	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
211240867	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	18 600	930 \$
211240925	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	18 800	940 \$
212988653	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	18 700	935 \$
212989145	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	18 600	930 \$
212985777	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	18 700	935 \$
212986155	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986539	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	18 900	945 \$
212986881	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	18 700	935 \$
212987379	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	18 700	935 \$
211240830	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	18 800	940 \$
212972915	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	18 800	940 \$
211240839	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	18 600	930 \$
212973195	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	18 800	940 \$
211240848	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	18 600	930 \$
212973545	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	18 600	930 \$
211240821	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211240857	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	18 800	940 \$
212973835	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	18 800	940 \$
211241024	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	18 800	940 \$
212974942	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	18 700	935 \$
211240961	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	18 600	930 \$
212975269	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	18 800	940 \$
211241034	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	18 600	930 \$
212975654	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	18 600	930 \$
211241055	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240971	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	18 800	940 \$
212976010	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	18 800	940 \$
211241221	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	18 600	930 \$
211241212	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	18 600	930 \$
211241230	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	19 000	950 \$
211241332	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211241366	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
212977602	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978118	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211241239	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969759	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241267	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971150	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241355	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241344	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983540	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241321	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	19 600	980 \$
211241279	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241290	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985787	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	19 200	960 \$
212986167	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986891	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241248	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972925	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241257	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973555	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241301	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212974955	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241311	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975665	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241639	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
211241651	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211241764	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
211241663	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241452	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211241675	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241510	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241776	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977614	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978130	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212978646	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979147	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979837	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982268	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981716	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211241377	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969769	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241480	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211241489	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	19 100	955 \$
212970159	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211241521	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	19 200	960 \$
212971162	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241555	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971647	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211241742	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241753	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241687	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211241698	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 200	960 \$
211241709	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983155	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	19 300	965 \$
212983550	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984053	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984593	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241618	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211241565	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241576	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211241587	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211241720	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211241731	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211241441	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241499	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988665	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989157	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985797	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986179	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986551	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986901	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987391	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211241404	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972935	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241413	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973205	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211241422	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973565	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241395	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241431	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	19 200	960 \$
212973845	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 100	955 \$
211241598	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212974968	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241535	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975280	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211241608	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975676	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241629	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241545	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 200	960 \$
212976023	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 100	955 \$
211241795	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211241786	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 000	950 \$
211241804	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242075	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211242087	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242200	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211242099	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241888	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242111	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241946	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242212	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977626	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978142	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978657	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979159	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979849	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982280	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 000	950 \$
212981728	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241813	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	18 800	940 \$
212969779	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211241916	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	19 100	955 \$
211241925	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970169	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 000	950 \$
211241957	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971174	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211241991	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971658	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242178	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242189	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242123	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	18 800	940 \$
211242134	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242145	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983166	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983560	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984065	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984605	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
211242054	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211242001	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242012	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242023	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
211242156	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242167	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211241877	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211241935	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988677	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	19 100	955 \$
212989169	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985807	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986191	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986563	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986911	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987403	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241840	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972945	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241849	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	18 900	945 \$
212973215	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211241858	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973575	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241831	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241867	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973855	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242034	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974981	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241971	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	18 900	945 \$
212975291	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242044	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	18 900	945 \$
212975687	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211242065	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241981	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976036	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242231	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242222	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242240	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242551	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242563	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211242333	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242575	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211242587	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211242599	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	19 200	960 \$
211242611	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211242436	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242711	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211242700	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978668	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979171	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979495	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
212979861	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980259	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 000	950 \$
212980578	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212980986	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 000	950 \$
212982292	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982700	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981740	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211242388	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211242397	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970179	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211242406	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211242415	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970539	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211242490	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971669	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242449	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972124	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211242541	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	18 900	945 \$
212972402	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	19 100	955 \$
211242689	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242623	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242634	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211242645	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242656	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983177	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984077	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984617	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
212985033	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985339	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211242500	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242667	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242678	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211242469	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242322	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242425	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988689	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 000	950 \$
212989181	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989601	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076094	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	19 100	955 \$
213076345	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 000	950 \$
212986575	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212987415	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 000	950 \$
212987799	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211242303	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973225	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211242276	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211242312	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973865	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242285	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974095	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	19 100	955 \$
211242294	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	18 900	945 \$
212974315	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 000	950 \$
211242459	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975302	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242511	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211242480	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976049	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242521	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976391	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	19 100	955 \$
211242531	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976667	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 000	950 \$
211242343	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212976981	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	19 100	955 \$
211242730	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242748	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	19 200	960 \$
211242721	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242739	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243019	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
211243031	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 900	945 \$
211243144	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211243043	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
211242832	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
211243055	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 000	950 \$
211242890	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	18 700	935 \$
211243156	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977638	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978154	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 700	935 \$
212978679	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 700	935 \$
212979183	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979873	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212982304	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	18 800	940 \$
212981752	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	18 800	940 \$
211242757	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	19 000	950 \$
212969789	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	18 700	935 \$
211242860	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242869	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	18 800	940 \$
212970189	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	18 900	945 \$
211242901	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	18 900	945 \$
212971186	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	18 700	935 \$
211242935	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971680	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243122	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	19 200	960 \$
211243133	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	18 900	945 \$
211243067	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243078	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	18 900	945 \$
211243089	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	18 900	945 \$
212983188	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 000	950 \$
212983570	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 000	950 \$
212984089	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	18 900	945 \$
212984629	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	18 900	945 \$
211242945	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 300	965 \$
211242956	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
211242967	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243100	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
211242821	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	18 700	935 \$
211242879	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	18 900	945 \$
212988701	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	18 800	940 \$
212989193	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	18 900	945 \$
212985817	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	18 800	940 \$
212986203	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986587	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	19 000	950 \$
212986921	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	18 800	940 \$
212987427	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	18 800	940 \$
211242784	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972955	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 000	950 \$
211242793	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	19 100	955 \$
212973235	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211242802	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	18 700	935 \$
212973585	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	18 800	940 \$
211242775	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	19 000	950 \$
211242811	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	18 900	945 \$
212973875	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242978	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974994	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	18 800	940 \$
211242915	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	19 100	955 \$
212975313	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211242988	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	18 700	935 \$
212975698	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	18 800	940 \$
211243009	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	18 900	945 \$
211242925	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	18 900	945 \$
212976062	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211243175	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	18 700	935 \$
211243166	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	18 800	940 \$
211243184	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243495	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 700	935 \$
211243507	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211243519	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	18 700	935 \$
211243531	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211243380	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243644	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	18 700	935 \$
212978690	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 500	925 \$
212979195	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979505	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	18 600	930 \$
212979885	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212980270	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	18 600	930 \$
212980589	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	18 600	930 \$
212980998	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	18 800	940 \$
212982316	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	18 700	935 \$
212982712	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	18 600	930 \$
212981764	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	18 600	930 \$
211243332	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211243341	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	18 600	930 \$
212970199	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	18 400	920 \$
211243359	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	18 600	930 \$
212970549	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	18 900	945 \$
211243434	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	18 600	930 \$
212971691	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243393	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	18 600	930 \$
212972135	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	18 900	945 \$
211243485	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	18 500	925 \$
212972414	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243633	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	18 700	935 \$
211243567	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211243578	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	18 700	935 \$
212983199	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212984101	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984641	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	18 400	920 \$
212985043	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	18 900	945 \$
212985351	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	18 700	935 \$
211243266	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243369	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	18 700	935 \$
212988713	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	18 600	930 \$
212989205	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	18 700	935 \$
212989613	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	18 600	930 \$
213076106	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	18 500	925 \$
213076354	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	18 700	935 \$
212986599	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	18 800	940 \$
212987439	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987811	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	18 700	935 \$
211243247	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	18 500	925 \$
212973245	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211243220	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	18 800	940 \$
211243256	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	18 700	935 \$
212973885	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	18 700	935 \$
211243229	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	18 600	930 \$
212974105	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	18 600	930 \$
211243238	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	18 500	925 \$
212974325	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	18 900	945 \$
211243403	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	18 500	925 \$
212975324	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211243455	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	18 700	935 \$
211243424	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	18 700	935 \$
212976075	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	18 700	935 \$
211243465	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	18 400	920 \$
212976404	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	18 600	930 \$
211243475	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	18 600	930 \$
212976680	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	18 600	930 \$
211243287	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	18 400	920 \$
212976991	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243674	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	18 400	920 \$
211243665	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	18 500	925 \$
211243683	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	18 900	945 \$
211243794	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211243828	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
212977650	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978166	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211243701	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969799	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243729	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971198	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211243817	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211243806	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983580	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243783	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211243741	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211243752	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
212985827	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986215	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986931	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243710	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972965	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243719	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973595	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243763	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975007	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243773	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975709	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244101	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211244113	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211244226	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
211244125	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211243914	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211244137	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211243972	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211244238	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977662	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978178	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978701	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979207	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979897	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212982328	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981776	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211243839	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969809	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243942	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	19 500	975 \$
211243951	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	19 400	970 \$
212970209	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211243983	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971210	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211244017	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	19 400	970 \$
212971702	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	19 500	975 \$
211244204	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211244215	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	19 500	975 \$
211244149	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
211244160	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	19 500	975 \$
211244171	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983210	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	19 600	980 \$
212983590	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984113	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984653	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211244080	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211244027	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211244038	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211244049	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
211244182	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	19 700	985 \$
211244193	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0801716A*	19 800	990 \$
211243903	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211243961	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988725	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989217	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985837	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986227	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986611	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	19 700	985 \$
212986941	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
212987451	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243866	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972975	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243875	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	19 700	985 \$
212973255	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	19 600	980 \$
211243884	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973605	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243857	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211243893	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	19 500	975 \$
212973895	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211244060	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975020	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243997	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	19 700	985 \$
212975335	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	19 600	980 \$
211244070	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975720	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244091	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076400	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211244007	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	19 500	975 \$
212976088	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211244257	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	19 300	965 \$
211244248	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	19 400	970 \$
211244266	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	19 700	985 \$
211244368	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244402	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212977674	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 000	950 \$
212978190	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244275	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969819	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211244303	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971222	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211244391	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244380	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983600	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244357	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	19 500	975 \$
211244315	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244326	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985847	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986239	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986951	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244284	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972985	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244293	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973615	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 000	950 \$
211244337	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212975033	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	19 100	955 \$
211244347	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975731	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 000	950 \$
211244675	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244687	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211244800	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244699	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244488	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211244711	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244546	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244812	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977686	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978202	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978712	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979219	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979909	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982340	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981788	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244413	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969829	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244516	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244525	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970219	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244557	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971234	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211244591	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971713	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211244778	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244789	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211244723	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211244734	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211244745	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983221	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983610	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984125	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984665	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211244654	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211244601	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244612	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211244623	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211244756	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211244767	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244477	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244535	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988737	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989229	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985857	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986251	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986623	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986961	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987463	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244440	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972995	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244449	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973265	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244458	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973625	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244431	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244467	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973905	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211244634	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975046	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211244571	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975346	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211244644	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975742	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211244665	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211244581	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976101	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211244831	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244822	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211244840	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245587	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245599	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211245369	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245611	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211245623	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211245635	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	19 300	965 \$
211245647	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211245472	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245747	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211245736	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978734	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979243	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979515	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	19 200	960 \$
212979933	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980281	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	19 100	955 \$
212980600	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212981010	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 100	955 \$
212982364	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982724	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981812	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211245424	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211245433	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970239	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211245442	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211245451	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970559	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211245526	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971735	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245485	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972146	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211245577	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 000	950 \$
212972426	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	19 200	960 \$
211245725	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245659	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245670	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211245681	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245692	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983243	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984149	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984689	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
212985053	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985363	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211245536	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245703	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245714	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211245505	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245358	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245461	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988761	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989253	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989625	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076118	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	19 200	960 \$
213076363	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 100	955 \$
212986647	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212987487	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
212987823	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211245339	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973285	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211245312	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211245348	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973925	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245321	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974115	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	19 200	960 \$
211245330	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 000	950 \$
211245495	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975368	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245547	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245516	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976127	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245557	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976419	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	19 200	960 \$
211245567	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976693	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 100	955 \$
211245379	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977001	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	19 200	960 \$
211245766	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245784	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	19 300	965 \$
211245757	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245775	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245111	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211245123	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245236	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211245135	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244924	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245147	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244982	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245248	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977698	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978214	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978723	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979231	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979921	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982352	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981800	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244849	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969839	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244952	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244961	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970229	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244993	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971246	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211245027	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971724	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245214	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211245225	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245159	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211245170	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245181	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983232	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983620	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984137	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984677	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245090	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211245037	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211245048	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245059	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211245192	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245203	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244913	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244971	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988749	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989241	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985867	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986263	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986635	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986971	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987475	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244876	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212973005	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244885	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973275	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244894	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973635	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244867	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244903	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973915	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245070	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975059	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211245007	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975357	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245080	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975753	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211245101	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245017	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976114	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245267	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245258	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245276	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
213353770	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	F5MA4*24L*B*		19 300	965 \$
213353780	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	F5MA4*30L*B*		19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245795	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
211245807	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FEM4X24**CL		19 000	950 \$
211245819	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
213249272	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		19 000	950 \$
211239224	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FJMA4*24L*B*		19 200	960 \$
211245918	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211245929	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$
211245940	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211245951	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211245962	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211245863	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211245874	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211245885	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211245896	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$
211245907	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
213607636	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FTMA4B36L0C*		19 100	955 \$
213607651	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FTMA4X24L0B*		19 300	965 \$
211245973	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FVM4X24***L		19 000	950 \$
211245983	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FVM4X36***L		19 000	950 \$
211245830	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FXM4X24**AL		19 100	955 \$
211245841	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FXM4X30**AL		19 100	955 \$
211245852	ARCOAIRE	DLCURAH24ABK	FXM4X36**AL		18 500	925 \$
209852041	ARCOAIRE	DLCURAH30AAK	DLFUAH30XAK		20 000	1 000 \$
212982820	ARCOAIRE	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	24 000	1 200 \$
212985123	ARCOAIRE	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	24 000	1 200 \$
212974335	ARCOAIRE	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	24 000	1 200 \$
213353790	ARCOAIRE	DLCURAH30AAK	F5MA4*30L*B*		22 600	1 130 \$
213353800	ARCOAIRE	DLCURAH30AAK	F5MA4*36L*B*		23 000	1 150 \$
213249283	ARCOAIRE	DLCURAH30AAK	FEVA0036**+NAVA43601C K		22 800	1 140 \$
211606852	ARCOAIRE	DLCURAH30AAK	FJMA4*30L*B*		22 800	1 140 \$
213607666	ARCOAIRE	DLCURAH30AAK	FTMA4B36L0C*		23 000	1 150 \$
209852044	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	DLFUAH30XAK		21 000	1 050 \$
213372119	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	DLFULAH36XCX + CI		22 600	1 130 \$
211712052	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221676	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221708	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211221716	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978979	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212981548	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211221724	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971746	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221740	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
212983450	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
211712040	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988989	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987223	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221788	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221796	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
211221804	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221812	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221820	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221844	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211221852	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977506	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978010	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978503	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212978991	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979681	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982112	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981560	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969869	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211712076	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211221836	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970259	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221860	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971282	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211221868	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971757	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221876	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211221884	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211221892	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983460	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983897	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984437	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712065	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221908	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988557	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989001	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987235	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221900	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973945	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212976153	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712086	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211221948	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221956	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221964	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
211221972	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221980	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211221988	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211221997	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211222047	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222058	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211222067	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712109	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978514	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979003	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979425	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979693	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980182	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980501	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980902	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982124	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982616	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982928	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981572	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211222006	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211222016	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970269	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222026	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211222036	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970569	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222076	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971768	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222086	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972157	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222094	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972438	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222120	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222128	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222136	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222147	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983909	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984449	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984963	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985255	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222156	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211222164	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222196	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211222204	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712097	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988569	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989013	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989517	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076010	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987247	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987715	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988027	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222172	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973955	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222180	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974125	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222188	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974345	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976166	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222212	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976432	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222220	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976706	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211222228	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977011	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222236	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211222244	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211222260	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211222268	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222276	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222300	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222308	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
212977518	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978022	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978525	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979015	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979705	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982136	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981584	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211222284	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969879	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222292	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712120	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970279	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222316	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971294	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222324	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971779	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222332	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211222340	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222348	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983470	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983921	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984461	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222356	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222372	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222380	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
212988581	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989025	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212987259	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222364	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973965	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222388	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976179	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222396	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712167	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211222436	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211222444	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222452	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211222460	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222468	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211222476	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211222484	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
211222524	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222532	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211222540	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712143	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	23 200	1 160 \$
212978536	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979027	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979435	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979717	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980193	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980512	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980914	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982148	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982628	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982940	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981596	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211222492	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211222500	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970289	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222508	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211222516	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970579	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222548	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971790	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222556	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972168	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222564	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972450	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222588	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222596	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222604	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211222612	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983933	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984473	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212984973	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985267	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211222620	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222628	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211712155	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222668	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222676	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712131	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988593	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989037	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989529	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076022	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
212987271	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212987727	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988039	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211222636	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222644	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973975	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222652	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974135	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222660	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974355	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222684	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976192	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222692	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976446	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222700	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976719	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222708	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977021	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211222716	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211222724	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
211712437	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712232	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211712450	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712463	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211712476	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712489	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712502	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712331	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712587	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211712575	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712319	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978547	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979039	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979445	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979729	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980204	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980523	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980926	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982160	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982640	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982952	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981608	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211712254	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712264	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970299	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712274	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712284	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970589	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712381	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971801	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712346	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972179	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712426	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972462	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712515	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712527	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
211712539	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712551	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983945	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984485	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984983	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985279	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712563	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211712357	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712369	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712220	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712307	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712295	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988605	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212989049	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989541	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076034	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987283	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987739	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988051	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712179	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712209	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973985	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712189	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974145	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712199	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974365	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712393	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976205	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712404	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976461	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712415	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976732	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712244	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977031	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712608	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211712598	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712807	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712820	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712833	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712846	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	23 400	1 170 \$
211712859	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712872	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
211712885	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
211712934	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
211712945	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712712	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212979455	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212980215	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980534	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980700	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	23 600	1 180 \$
212980938	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212981112	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
212981221	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
212981322	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
212982652	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982964	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
211712659	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712669	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970599	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712679	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	23 400	1 170 \$
211712689	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	23 400	1 170 \$
211712724	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972190	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712796	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972474	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712898	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712910	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712922	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	23 400	1 170 \$
212984993	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985291	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212985616	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	23 400	1 170 \$
211712738	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712750	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712700	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989553	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076046	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987751	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988063	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212988333	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988415	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	23 600	1 180 \$
211712618	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974155	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712628	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974375	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712638	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212974525	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712774	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	23 200	1 160 \$
212976474	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712785	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976745	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712649	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977041	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712763	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	23 400	1 170 \$
212977243	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712956	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	23 600	1 180 \$
211712966	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	23 600	1 180 \$
211713234	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211713247	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211713029	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211713260	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211713273	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211713286	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211713299	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211713312	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 400	1 170 \$
211713128	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713397	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211713385	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211713116	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212978558	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979051	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979465	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979741	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980226	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980545	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980950	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982172	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982664	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982976	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981620	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211713051	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211713061	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970309	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713071	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211713081	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970609	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713178	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971812	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713143	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972201	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713223	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972486	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	23 200	1 160 \$
211713325	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	23 000	1 150 \$
211713337	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211713349	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713361	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983957	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984497	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212985003	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985303	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713373	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713154	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713166	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713017	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713104	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211713092	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988617	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989061	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989565	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076058	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987295	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987763	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988075	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211712976	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713006	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973995	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712986	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974165	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211712996	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974385	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713190	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976218	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	23 200	1 160 \$
211713201	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976489	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211713212	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976758	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713041	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977051	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211713418	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211713408	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
212978034	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
211713515	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713462	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713577	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978046	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978569	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979063	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979753	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981632	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969899	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970319	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713474	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971318	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713491	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971823	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713528	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713552	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983480	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989073	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987307	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713441	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974005	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976231	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211713917	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713930	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713943	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
211713956	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211713822	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211714029	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
211714017	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	23 600	1 180 \$
212978591	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979087	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979475	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
212979777	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212980237	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980556	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980962	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982676	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982988	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981656	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212970339	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713801	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	23 600	1 180 \$
212970619	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713860	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971845	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
212972212	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713893	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	23 600	1 180 \$
211713981	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713993	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
211714005	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
212984533	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985013	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985315	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713848	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
212989097	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989577	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076070	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212987331	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212988087	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713770	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974025	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212974175	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713760	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212974395	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976257	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976502	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
212976771	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211713781	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977061	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211713677	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713622	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713739	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978058	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978580	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979075	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979765	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981644	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969909	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970329	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713634	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971330	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713652	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971834	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713690	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713714	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983490	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989085	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987319	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713599	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974015	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976244	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211714524	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714343	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714537	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211714550	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714563	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211714576	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211714589	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211714442	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714662	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714650	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211714430	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978613	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979111	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979485	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979801	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980248	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980567	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980974	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982232	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982688	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212983000	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981680	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211714365	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211714375	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970359	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714385	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211714395	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970629	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714480	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971867	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714457	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972223	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714513	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972510	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211714602	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714614	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714626	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714638	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212984017	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984557	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985023	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985327	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714468	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714331	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714418	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
211714406	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989121	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989589	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076082	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987355	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212987787	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988099	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714320	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974045	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714300	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974185	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714310	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974405	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976283	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714491	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976515	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714502	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976784	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211714355	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977071	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211714673	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211714169	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211714256	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	23 200	1 160 \$
211714182	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714073	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714195	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714117	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714269	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977554	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978070	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978602	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979099	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979789	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982220	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981668	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211714040	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969919	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714084	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211714094	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970349	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714129	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971342	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714146	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971856	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714208	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211714220	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211714232	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
212983500	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212984005	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984545	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714244	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714061	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714105	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988629	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989109	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212985747	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0261410A*	23 600	1 180 \$
212986851	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212987343	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973645	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714050	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974035	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212975764	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714158	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976270	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714290	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211714280	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
213353810	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	F5MA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
213353820	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	F5MA4*36L*B*		23 600	1 180 \$
213249294	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		23 600	1 180 \$
211709687	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FJMA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
211714687	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FJMA4*36L*B*		23 400	1 170 \$
211222740	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211222748	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211222756	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211222764	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$
213607681	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FTMA4B36L0C*		23 600	1 180 \$
211222780	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FVM4X24***L		23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222772	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FVM4X36***L		23 400	1 170 \$
211274898	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FVM4X48***L		23 000	1 150 \$
211222788	ARCOAIRE	DLCURAH30ABK	FXM4X36**AL		23 200	1 160 \$
209852042	ARCOAIRE	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
213353830	ARCOAIRE	DLCURAH36AAK	F5MA4*36L*B*		21 200	1 060 \$
213353840	ARCOAIRE	DLCURAH36AAK	F5MA4*42L*C*		21 200	1 060 \$
213607696	ARCOAIRE	DLCURAH36AAK	FTMA4B36LOC*		21 200	1 060 \$
209852043	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
213372120	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213372121	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XCX + CI		33 000	1 650 \$
212382961	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 800	1 490 \$
212382974	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
212383061	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
212382987	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212382877	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383000	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383074	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077819	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077868	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077916	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078037	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078259	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078953	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213078821	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212382846	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	29 600	1 480 \$
212969929	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382888	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212382898	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970369	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212382921	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	29 600	1 480 \$
213076411	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382938	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076467	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383013	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383025	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383037	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079337	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079377	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079511	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383049	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382909	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080504	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080648	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079955	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079995	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076888	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382856	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382866	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076928	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077291	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382950	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077336	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383095	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212383085	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226262	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
211226274	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383146	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383279	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
212383292	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383305	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
212383318	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211226286	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212383379	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212383367	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211226307	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077927	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078049	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078169	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078271	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078391	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078490	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078607	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078965	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079085	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079205	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078833	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226297	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212383179	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970379	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383189	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212383199	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970639	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383245	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076478	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383222	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076632	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383268	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076731	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211226329	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383331	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383343	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212383355	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211226339	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079389	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079523	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079643	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079733	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079840	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211226349	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226360	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383233	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211226371	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
211226381	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211226391	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212383168	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0802120A*	29 800	1 490 \$
212383210	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212383157	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080516	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080660	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080780	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075878	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076246	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080007	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080139	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080271	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080378	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212383105	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383135	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076938	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
212383115	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077038	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212383125	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077138	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
212383257	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077349	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226402	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077478	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211226412	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077589	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211226421	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077704	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211226430	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
211226439	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
211226448	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226457	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	29 600	1 480 \$
211226485	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
211226497	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 200	1 460 \$
211226509	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211226521	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211226532	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
212383391	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
213077832	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077880	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077938	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078061	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078283	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078977	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078845	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226543	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969939	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226552	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211226561	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970389	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226582	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076423	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226594	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076489	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226615	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
211226626	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211226637	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079347	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079401	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079535	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226659	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226697	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080528	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080672	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079965	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213080019	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226669	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213076898	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226678	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226687	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076948	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077302	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226708	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077362	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226717	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
211226726	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211226735	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211226793	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383403	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211226805	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211226817	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211226829	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211226841	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211226853	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211226901	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211226912	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211226923	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226934	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077949	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078073	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078179	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078295	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078402	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078501	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078619	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078989	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079097	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079217	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078857	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211226864	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211226873	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970399	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211226882	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211226891	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970649	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226945	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076500	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
212383427	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076643	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226957	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076743	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211226994	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211227005	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211227016	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
212383438	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227026	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079414	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079547	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079653	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079745	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079849	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211227036	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227058	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227069	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227079	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383415	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211227134	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227145	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211227155	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080540	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080684	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080792	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075890	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076255	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080031	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080151	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080283	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080387	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211227097	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211227106	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076958	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227115	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077048	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227124	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077148	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227175	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077375	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227185	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077489	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227195	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077602	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227204	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077714	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211227213	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211227222	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211227231	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211227240	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211227286	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
211227298	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211227310	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211227321	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227333	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211227345	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227357	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227369	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227428	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211227439	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227450	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077960	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078085	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078189	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078307	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078413	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078512	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078631	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079001	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079109	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079229	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078869	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227380	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211227389	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970409	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227398	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227407	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970659	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227461	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076511	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227473	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076654	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227483	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076755	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227511	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227522	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
211227533	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227544	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227554	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079427	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079559	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079663	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079757	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079858	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227564	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227575	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211227585	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227631	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
211227642	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211227653	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227663	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080552	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080696	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080804	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075902	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076264	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080043	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213080163	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080295	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080396	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227594	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227603	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076968	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227612	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077058	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227621	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077158	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227673	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
211227683	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077388	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227693	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077500	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227703	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077615	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227712	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077724	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211227721	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212383449	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211227730	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211227739	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211227767	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227779	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227791	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227803	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
211227815	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227827	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211227839	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
211227851	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
211227897	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227908	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078199	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078424	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078523	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078588	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
213078643	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078739	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 400	1 470 \$
213078769	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
213078791	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
213079121	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079241	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227860	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227869	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970669	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227878	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	29 400	1 470 \$
211227887	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211227919	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076665	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227929	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076767	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227959	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227970	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227980	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227990	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	29 400	1 470 \$
213079673	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079769	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079867	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079922	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	29 400	1 470 \$
211228001	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211228012	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211228022	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228032	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1202422A*	29 600	1 480 \$
211228043	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1402422A*	29 600	1 480 \$
211228081	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211228092	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211228102	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080816	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075914	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076273	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080175	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080307	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080405	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213080460	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213080484	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	29 400	1 470 \$
211228053	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077068	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228062	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077168	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228071	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077238	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228112	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077511	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228122	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077628	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228131	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077734	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211228141	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077796	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228150	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211228159	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	29 600	1 480 \$
211228168	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	29 400	1 470 \$
211228214	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228226	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383460	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211228238	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211228250	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211228262	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228274	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211228286	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228334	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228345	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211228356	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228367	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077971	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078097	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078209	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078319	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078435	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078534	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078655	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213079013	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079133	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079253	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078881	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211228297	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211228306	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970419	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211228315	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228324	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970679	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228378	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076522	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228390	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076676	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228400	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076779	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211228437	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
212383472	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228448	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228459	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228469	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079439	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079571	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079683	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079781	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079876	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211228479	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228501	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228512	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228522	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228577	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211228588	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211228599	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228609	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080564	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080708	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080828	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075926	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076282	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080055	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080187	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080319	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080414	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228540	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211228549	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076978	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228558	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077078	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228567	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077178	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228629	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077401	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228639	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077522	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228649	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077641	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228658	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077744	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211228667	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211228676	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211228685	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211228694	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211228740	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228752	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212383484	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228764	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211228776	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
211228788	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228800	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211228812	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211228860	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228871	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211228882	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228893	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212978481	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212978967	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
212979405	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212979657	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
212980160	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980479	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
213078667	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
212982088	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	28 800	1 440 \$
213079145	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079265	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
212981536	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228823	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	29 000	1 450 \$
211228832	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	29 000	1 450 \$
212970429	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228841	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228850	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970689	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228904	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
212971878	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228916	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972234	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228926	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076791	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211228963	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211228974	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228985	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211228996	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229006	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212983873	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0601714A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984413	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212984943	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985231	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985509	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211229016	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229027	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211229038	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229049	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229059	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229114	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0601716A*	29 000	1 450 \$
211229125	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229136	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229146	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080576	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
212988977	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
212989493	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075938	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076291	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080067	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213080199	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988003	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988218	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213076868	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229077	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229086	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212974055	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229095	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077088	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229104	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212974415	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
213077269	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229156	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
212976303	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229166	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077533	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229176	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976797	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229185	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977081	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229194	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV098A12*	29 000	1 450 \$
211229203	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229212	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV098J12*	29 000	1 450 \$
211229221	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV112K14A	29 000	1 450 \$
211229249	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211229261	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211229273	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211229285	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
211229297	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211229309	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	28 800	1 440 \$
211229321	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
211229333	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211229379	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211229390	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212979415	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212980171	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980490	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
212980691	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
213078679	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078749	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 000	1 450 \$
212981210	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
213078801	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 000	1 450 \$
212982604	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	28 800	1 440 \$
213079277	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
211229342	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211229351	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970699	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229360	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	28 800	1 440 \$
211229369	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	28 800	1 440 \$
211229401	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972245	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229411	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076803	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211229441	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211229452	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229462	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229472	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1202420A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984953	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985243	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985518	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213079933	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	29 000	1 450 \$
211229483	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229494	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229504	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229514	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	29 200	1 460 \$
211229525	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	29 200	1 460 \$
211229563	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229574	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229584	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
212989505	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075950	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076300	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080211	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988015	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988227	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
212988321	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	29 000	1 450 \$
212988405	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	29 000	1 450 \$
211229535	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212974195	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229544	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077188	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229553	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	29 000	1 450 \$
213077248	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229594	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	28 800	1 440 \$
212976528	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229604	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976810	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229613	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977091	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229623	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	29 000	1 450 \$
212977255	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229632	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229641	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	29 200	1 460 \$
211229650	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	29 000	1 450 \$
212384016	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383780	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212384029	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
212384042	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212384055	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
212384068	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
212384154	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
212384142	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	29 800	1 490 \$
212383897	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
213077993	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078121	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078219	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
213078343	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213078446	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
213078545	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
213078691	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 600	1 480 \$
213079037	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213079157	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079289	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213078905	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383842	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970449	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212970709	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383947	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076544	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076687	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383992	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076815	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	29 600	1 480 \$
212384094	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212384106	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
212384118	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212384130	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383791	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
213079463	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079595	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079693	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213079793	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213079885	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
212383923	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383935	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383801	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
212383873	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383811	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002122A*	29 800	1 490 \$
213080600	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080732	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080840	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213075962	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
213076309	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080091	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080223	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080331	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213080423	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
213076998	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383749	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077098	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383759	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077198	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	29 600	1 480 \$
213077427	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383970	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077544	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383981	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077654	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	29 600	1 480 \$
212383822	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077754	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	29 600	1 480 \$
212384195	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	29 800	1 490 \$
211230407	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211230419	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211230431	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211230443	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
211230455	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230467	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211230479	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
211230491	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211230537	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230548	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078249	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078479	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078578	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078597	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
213078727	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213078759	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
213078780	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
213078811	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
213079193	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079325	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
211230500	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230509	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970739	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230518	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	29 200	1 460 \$
211230527	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211230559	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076720	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230569	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076851	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230599	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230610	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230620	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230630	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1202420A*	29 200	1 460 \$
213079723	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079829	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079912	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213079944	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1202420A*	29 200	1 460 \$
211230641	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230652	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230662	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230672	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1202422A*	29 400	1 470 \$
211230683	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1402422A*	29 400	1 470 \$
211230721	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230732	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230742	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080876	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075998	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076336	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080259	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080367	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080450	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213080472	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213080494	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1402422A*	29 200	1 460 \$
211230693	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077128	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230702	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077228	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230711	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077258	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230752	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077577	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230762	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077693	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230771	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077784	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230781	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077808	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230790	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230799	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV154F20A	29 400	1 470 \$
211230808	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OMV154L20A	29 200	1 460 \$
212383526	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212383636	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383698	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077844	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077892	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
213077982	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078109	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078331	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213079025	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213078893	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212969949	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383547	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970439	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076435	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383587	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076533	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383649	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383661	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383673	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079357	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079451	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079583	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080588	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080720	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080079	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076988	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077414	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384602	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384615	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212384435	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212384628	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211229767	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211229779	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211229791	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
212384641	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212384726	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212384714	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
212384531	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078015	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078145	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078229	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078367	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078457	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078556	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078703	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079061	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079169	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079301	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078929	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229802	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384476	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970469	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384486	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212384496	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970719	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384569	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076566	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384546	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076698	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384591	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076827	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
212384654	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384666	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212384678	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212384690	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384446	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079487	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079619	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079703	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079805	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079894	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384702	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384557	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211229823	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384456	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
212384519	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212384507	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212384466	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080624	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080756	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080852	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075974	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076318	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080115	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080235	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080343	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080432	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384394	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384424	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077018	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384404	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077108	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212384414	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077208	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229834	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077453	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384580	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077555	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211229844	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077667	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229853	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077764	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
212384747	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212384767	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
212384737	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
212384757	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211229899	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 200	1 460 \$
211229911	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384778	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211229923	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211229935	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211229947	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211229959	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211229971	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230019	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0401712A*	29 600	1 480 \$
211230030	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211230041	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230052	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078026	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
213078157	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078239	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078379	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213078468	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078567	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078715	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213079073	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213079181	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079313	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213078941	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211229982	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211229991	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970479	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230000	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230009	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970729	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230063	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076577	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230075	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076709	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230085	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076839	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230122	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384790	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230133	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230144	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230154	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079499	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079631	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079713	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079817	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079903	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211230164	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230175	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230186	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230197	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230207	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230262	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211230273	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230284	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230294	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080636	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080768	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080864	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075986	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076327	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080127	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080247	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080355	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080441	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213076878	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0401712B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230225	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230234	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213077028	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230243	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077118	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230252	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077218	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
213077280	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230314	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077466	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230324	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077566	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230334	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077680	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230343	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077774	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230352	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211230361	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230370	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211230379	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
212384252	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
212384265	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384340	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
212384278	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384206	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
212384291	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
212384353	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
213077856	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077904	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213078004	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078133	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078355	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213079049	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078917	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229659	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969959	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212384217	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384227	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970459	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384238	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076447	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
211229671	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076555	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384304	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
212384316	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384328	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079367	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079475	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079607	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
211229690	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229737	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080612	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080744	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079985	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213080103	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076918	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229718	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229727	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077008	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077324	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229748	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077440	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
212384374	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212384364	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
212384384	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
213353848	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	F5MA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
213353858	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	F5MA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
211230818	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FEM4P42**AL		29 200	1 460 \$
211230829	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FEM4P48**AL		29 400	1 470 \$
211230841	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FEM4X42**BL		29 200	1 460 \$
211230853	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FEM4X48**BL		29 400	1 470 \$
213249338	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		29 400	1 470 \$
212390901	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FJMA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
212384830	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FJMA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
212384842	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230864	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211230875	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211230886	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
213607726	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FTMA4B36L0C*		29 400	1 470 \$
213607741	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FTMA4B48L0C*		28 800	1 440 \$
212384854	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FVM4X36***L		29 400	1 470 \$
211230897	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FVM4X48***L		28 600	1 430 \$
211230907	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FXM4X36**AL		29 000	1 450 \$
211230918	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FXM4X42**AL		29 000	1 450 \$
211230929	ARCOAIRE	DLCURAH36ABK	FXM4X48**AL		29 000	1 450 \$
209852035	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
212534312	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622688	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622701	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622628	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
211622750	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	32 600	1 630 \$
211622738	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979255	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
212980292	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980710	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981896	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	32 800	1 640 \$
212982448	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982736	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212981332	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212534351	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
211622617	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	33 000	1 650 \$
212970749	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622643	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	33 000	1 650 \$
212972256	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622677	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972522	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	32 800	1 640 \$
211622714	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622726	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622574	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984773	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985063	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212985374	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212534249	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212534270	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212534373	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622654	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622584	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622606	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212989637	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212987835	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988110	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622554	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622564	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212974425	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622666	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976823	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622595	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977101	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
212534502	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534524	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU1002120A*	32 600	1 630 \$
211622917	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622930	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622943	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
211622956	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	32 800	1 640 \$
211623005	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979265	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
212980028	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980303	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980610	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
212980722	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981022	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 600	1 630 \$
212981122	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	32 600	1 630 \$
212981232	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	32 600	1 630 \$
212982460	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982748	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622824	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
212970759	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622834	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	32 800	1 640 \$
212534566	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	32 400	1 620 \$
212534618	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	32 600	1 630 \$
212972267	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211622906	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972534	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211622969	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622981	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622781	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984783	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985075	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985383	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212985528	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	32 800	1 640 \$
212534419	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534438	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
211622848	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622860	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622791	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212534673	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	32 600	1 630 \$
211622993	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622813	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212534483	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	32 600	1 630 \$
212989349	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
213075630	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
213076138	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987571	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	33 000	1 650 \$
212987847	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988119	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212988237	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	32 800	1 640 \$
212988345	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622761	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212534463	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974435	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622771	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	32 600	1 630 \$
212974535	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	32 800	1 640 \$
211622884	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622895	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976836	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622802	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977111	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
211622873	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	32 800	1 640 \$
212977267	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623016	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	32 800	1 640 \$
211623026	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	32 600	1 630 \$
211623058	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
211623095	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	32 800	1 640 \$
211623036	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	32 400	1 620 \$
211623047	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	32 600	1 630 \$
211623071	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623083	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
212535200	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212535646	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80CSU0401712A*	32 800	1 640 \$
211623250	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623263	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623179	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
212980050	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980746	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212982484	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
211623156	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623194	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623239	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
212972558	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211623276	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0801716A*	32 800	1 640 \$
211623288	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623300	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212984245	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	32 600	1 630 \$
212984803	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985099	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623205	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623167	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
211623135	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002122A*	33 000	1 650 \$
213076156	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987595	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623115	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212974225	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623217	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976561	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623228	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623517	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623537	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623573	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	33 200	1 660 \$
211623638	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	33 000	1 650 \$
211623649	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	32 400	1 620 \$
212980336	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
212981042	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 400	1 620 \$
211623386	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623396	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	32 600	1 630 \$
211623406	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	32 600	1 630 \$
211623429	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623486	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
211623602	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623614	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212535951	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	32 400	1 620 \$
212984813	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985111	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985410	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212985550	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	32 600	1 630 \$
211623417	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
213075679	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	32 600	1 630 \$
212987607	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212987883	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974235	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623333	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623343	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	32 400	1 620 \$
212974555	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	32 600	1 630 \$
211623464	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976572	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623475	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623453	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	32 600	1 630 \$
211623660	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	32 600	1 630 \$
211623670	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	32 400	1 620 \$
212536372	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	33 400	1 670 \$
213353866	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	F5MA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623686	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	FEM4X60**BL		32 600	1 630 \$
213249316	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	FEVA0048**+NAVA44801C K		33 000	1 650 \$
211622543	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	FJMA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623750	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	FJMA4*60L*D*		32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213607756	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	FTMA4B48L0C*		32 800	1 640 \$
213607771	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	FTMA4B60L0D*		32 400	1 620 \$
211623725	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	FVM4X48***L		32 600	1 630 \$
211623736	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	FVM4X60***L		32 400	1 620 \$
211623701	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	FXM4X48**AL		32 600	1 630 \$
211623713	ARCOAIRE	DLCURAH48AAK	FXM4X60**AL		32 400	1 620 \$
209852039	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
213372122	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	DLFULAH48XCX + CI		32 000	1 600 \$
211657272	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657285	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657334	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	31 400	1 570 \$
211657322	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
212979355	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980105	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980402	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980806	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212982064	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	31 400	1 570 \$
212982544	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982832	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
212981500	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
211657212	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
212970799	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657250	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	31 400	1 570 \$
212972311	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657261	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972582	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	31 400	1 570 \$
211657298	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657310	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657159	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984389	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	31 400	1 570 \$
212984873	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985171	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212985437	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657226	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657238	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657169	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657201	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657179	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989433	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075774	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076201	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987919	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988173	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657139	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657149	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212974475	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
212976888	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657190	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977171	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657553	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657566	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
211657579	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657592	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 400	1 570 \$
211657605	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
211657666	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
211657469	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	31 400	1 570 \$
212979365	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980116	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980413	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980646	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 200	1 560 \$
212980818	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212981062	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 200	1 560 \$
212981166	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
212981272	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 200	1 560 \$
212982556	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982844	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
211657428	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
211657438	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	31 400	1 570 \$
212970809	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657448	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	31 400	1 570 \$
211657458	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	31 200	1 560 \$
211657481	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	31 400	1 570 \$
212972322	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657542	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972594	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211657618	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657630	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657375	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984883	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985183	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212985446	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
212985572	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	31 400	1 570 \$
211657495	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657507	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657385	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657642	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	31 200	1 560 \$
211657654	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657417	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657395	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989445	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075792	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076210	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987931	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988182	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
212988285	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212988375	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657345	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212974245	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657355	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212974485	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657365	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212974575	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	31 400	1 570 \$
212976583	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657531	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	31 400	1 570 \$
212976901	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657406	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977181	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657520	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	31 400	1 570 \$
212977303	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	31 400	1 570 \$
211657684	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	31 400	1 570 \$
211657703	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	31 400	1 570 \$
211658156	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658182	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658195	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658208	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658269	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ESU0802120A	30 800	1 540 \$
212979375	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
212980127	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	30 800	1 540 \$
212980424	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980655	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
212980830	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981072	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	30 800	1 540 \$
212981177	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	30 800	1 540 \$
212981282	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	30 800	1 540 \$
212982568	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0601716A*	30 800	1 540 \$
212982856	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212970819	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211657929	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
211657949	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 800	1 540 \$
212972333	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658136	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972606	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122B*	30 800	1 540 \$
211658221	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658233	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211657783	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
212984893	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985195	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002120A*	30 800	1 540 \$
212985455	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985583	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658046	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211657803	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
211658245	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1202422A*	30 800	1 540 \$
211658257	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657868	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU0802120A*	31 000	1 550 \$
211657823	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU1002122A*	30 800	1 540 \$
213075809	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076219	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002122A*	30 800	1 540 \$
212987679	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212987943	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988191	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988297	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988385	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657723	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212974495	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657762	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974585	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658093	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658115	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
212976914	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657845	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
212977191	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122B*	30 800	1 540 \$
211658071	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422A*	31 000	1 550 \$
212977315	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658280	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OLV154F20A	31 000	1 550 \$
211658290	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
211658321	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
211658490	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658503	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658396	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	31 200	1 560 \$
211658552	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0601716A	31 000	1 550 \$
211658540	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
212978955	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
212979385	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980138	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980435	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980842	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 000	1 550 \$
212982076	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0401712A*	31 000	1 550 \$
212982580	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982868	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212981512	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
211658375	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	31 200	1 560 \$
211658385	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970829	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658446	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
211658411	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972344	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658479	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972618	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211658516	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658528	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658332	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984401	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	31 200	1 560 \$
212984903	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985207	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985464	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658422	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658434	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658342	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658364	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
212989469	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075827	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002120A*	31 200	1 560 \$
213076228	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987691	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987955	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988200	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658300	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974265	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658310	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974505	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658457	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976605	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658468	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976927	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658353	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977201	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658782	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658795	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 400	1 570 \$
211658808	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658821	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
211658834	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658883	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	31 400	1 570 \$
211658894	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A*	31 000	1 550 \$
211658687	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU1002120A*	31 000	1 550 \$
212979395	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980149	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980446	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980664	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
212980854	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981082	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 000	1 550 \$
212981188	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
212981292	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 000	1 550 \$
212982592	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982880	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
211658646	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
211658656	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970839	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658666	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	31 200	1 560 \$
211658676	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
211658699	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972355	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658771	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972630	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122B*	31 000	1 550 \$
211274969	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658847	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658593	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984913	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985219	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985473	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985594	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658713	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658725	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658603	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658859	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1202422A*	31 000	1 550 \$
211658871	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658635	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
211658613	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002122A*	31 000	1 550 \$
212989481	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075842	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076237	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987703	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987967	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988209	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988309	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988395	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658563	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974275	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658573	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974515	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658583	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974595	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658749	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976616	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658760	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976940	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658624	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977211	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658738	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	31 200	1 560 \$
212977327	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658905	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	31 200	1 560 \$
211658915	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	31 000	1 550 \$
213353876	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	F5MA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274981	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	FEM4X60**BL		31 200	1 560 \$
213249327	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	FEVA0048**+NAVA44801C K		31 400	1 570 \$
211274948	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	FJMA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274997	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	FJMA4*60L*D*		31 000	1 550 \$
213607786	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	FTMA4B48L0C*		31 400	1 570 \$
213607801	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	FTMA4B60L0D*		30 800	1 540 \$
211275008	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	FVM4X48***L		31 200	1 560 \$
211275018	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	FVM4X60***L		30 800	1 540 \$
211275028	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	FXM4X48**AL		31 200	1 560 \$
211275039	ARCOAIRE	DLCURAH48ABK	FXM4X60**AL		30 800	1 540 \$
209852038	ARCOAIRE	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
213372123	ARCOAIRE	DLCURAH60ABK	DLFULAH60XDX + CI		37 000	1 850 \$
213353886	ARCOAIRE	DLCURAH60ABK	F5MA4*60L*D*		37 800	1 890 \$
213607816	ARCOAIRE	DLCURAH60ABK	FTMA4B60L0D*		37 400	1 870 \$
211289631	ARCOAIRE	DLCURAH60ABK	FVM4X60***L		37 800	1 890 \$
206765549	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
206765558	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206767198	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206766035	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
206767545	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
206767554	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473121	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210473242	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210473099	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210473110	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473231	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210473220	ARCOAIRE	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
206773039	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773048	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	32 000	1 600 \$
206773057	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771256	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771355	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771274	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773422	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773431	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 800	1 590 \$
206771346	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771328	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773102	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773111	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 800	1 590 \$
206773129	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771625	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771724	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771643	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773476	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773485	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 600	1 580 \$
206771715	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771697	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773138	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
206773147	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 600	1 580 \$
206773165	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 600	1 580 \$
206771760	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 600	1 580 \$
206771859	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 400	1 570 \$
206771778	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206773503	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773512	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771850	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771832	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206773183	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
206771895	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206771904	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206773521	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773530	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771958	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771913	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 400	1 570 \$
206771976	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 600	1 580 \$
206771931	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771940	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 400	1 570 \$
210470258	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470269	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210470280	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 000	1 550 \$
210470236	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 000	1 550 \$
210470247	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 000	1 550 \$
210470346	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470291	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 000	1 550 \$
210470313	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470324	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470401	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
210470412	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 400	1 570 \$
210470423	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
210470434	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 400	1 570 \$
210470500	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 200	1 560 \$
210470445	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470379	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470390	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470489	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470467	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470544	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470555	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470566	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 200	1 560 \$
210470522	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470533	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470632	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470577	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470654	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 400	1 570 \$
210470599	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470610	ARCOAIRE	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210457419	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	30 600	1 530 \$
210457496	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210457518	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	30 400	1 520 \$
210457545	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457463	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457534	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457822	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457833	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457844	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	30 200	1 510 \$
210457855	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457902	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210457868	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457755	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210457722	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	30 200	1 510 \$
210457733	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210457891	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458057	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210458068	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	30 400	1 520 \$
210457767	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210458134	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458211	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458222	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458233	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458260	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458167	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458156	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458178	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458271	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458349	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458249	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458537	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458437	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458470	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458750	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458595	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458482	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210459004	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210459015	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459026	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210459037	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210459084	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459050	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210458893	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210458937	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458904	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210458915	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210459228	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210459073	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210459239	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210459250	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210458949	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210459794	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210459694	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459727	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210460007	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459852	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210459739	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210460239	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210460250	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460261	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210460308	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460139	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460172	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460461	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460297	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460482	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460503	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210460861	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460872	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210461027	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210461038	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	30 200	1 510 \$
210461049	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 200	1 510 \$
210461060	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210460960	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210460971	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210460983	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461405	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461416	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210461452	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210461429	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461283	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461294	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461305	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210461596	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461618	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461328	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461795	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461806	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461817	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	30 400	1 520 \$
210461828	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210461839	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461728	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461739	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210461750	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	30 600	1 530 \$
210461963	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210461974	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461762	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461853	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	30 400	1 520 \$
210462018	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
210466481	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210466492	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466503	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
210466514	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
210466577	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210466540	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466359	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1002120A*	30 800	1 540 \$
210466370	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466776	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210466566	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466890	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467056	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210467067	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210467078	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467089	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467100	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210467111	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210467122	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467174	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467137	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466934	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210466989	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210466945	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210466956	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210466967	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467151	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467373	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210467384	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210467001	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210467163	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467494	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467660	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210467671	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467682	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467693	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467704	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210467715	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210467726	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467778	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467741	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467538	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467593	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467549	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210467560	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210467571	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210467966	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467755	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467977	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210467988	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210467767	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210468098	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468264	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210468275	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210468286	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0702120A*	30 400	1 520 \$
210468319	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210468330	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VTL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468142	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468197	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210468570	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468359	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210468581	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210468592	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210468209	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN1002122A*	30 600	1 530 \$
210464649	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464660	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464671	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210464682	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210464693	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464582	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464593	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464604	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210464817	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464828	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464616	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464707	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210464237	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210464248	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464259	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464306	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210464272	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464126	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464137	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464461	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464472	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464171	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464972	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464983	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464994	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210465005	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210465016	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464905	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210464916	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210464927	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210465140	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210465151	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210464939	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210465030	ARCOAIRE	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1202422A*	30 600	1 530 \$
206774689	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206774877	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206774707	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206773807	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206773816	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 200	1 810 \$
206774886	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774895	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206773870	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206773825	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206773843	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774725	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	35 800	1 790 \$
206773906	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 000	1 800 \$
206773915	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	35 800	1 790 \$
206774904	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774913	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	35 800	1 790 \$
206773969	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 000	1 800 \$
206773924	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	35 800	1 790 \$
206773942	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 000	1 800 \$
206774770	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774095	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774949	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774823	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 200	1 860 \$
206774482	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 200	1 860 \$
206774850	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774581	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774662	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774590	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774994	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206775003	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774644	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774599	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774617	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
210469975	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774266	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774275	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*80CTL1352422A*	37 000	1 850 \$
210469953	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
210469964	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774329	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774284	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1202422A*	37 200	1 860 \$
206774302	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774788	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774185	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774958	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774967	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774221	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774203	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
210470013	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774365	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774437	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774374	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
210469991	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210470002	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774428	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774383	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774401	ARCOAIRE	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
207821945	ARCTIC KING	MOD33-24HFN1-MT0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		17 400	870 \$
208106740	ARM STRONG AIR	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 300	315 \$
208106742	ARM STRONG AIR	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 \$
208106741	ARM STRONG AIR	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 800	390 \$
208106743	ARM STRONG AIR	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 \$
208106744	ARM STRONG AIR	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 \$
208106745	ARM STRONG AIR	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		16 500	825 \$
211034519	Armstrong Air	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-*L		8 400	420 \$
208106735	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		8 400	420 \$
211034534	Armstrong Air	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-*P		8 900	445 \$
208106675	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		8 900	445 \$
211034528	Armstrong Air	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-*P		9 300	465 \$
208106678	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		9 300	465 \$
211034521	Armstrong Air	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-*P		9 000	450 \$
208106672	ARMSTRONG AIR	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		9 000	450 \$
208106814	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 \$
208106813	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208106812	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 \$
211034535	Armstrong Air	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-*P		12 000	600 \$
208106676	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 \$
211034529	Armstrong Air	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-*P		12 600	630 \$
208106679	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 600	630 \$
211034522	Armstrong Air	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-*P		14 900	745 \$
208106673	ARMSTRONG AIR	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		14 900	745 \$
208106817	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 \$
208106816	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24M-1P	Ducted Indoor Units		21 600	1 080 \$
208106815	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24M-1P	Non-Ducted Indoor Units		20 400	1 020 \$
211034536	Armstrong Air	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-*P		19 000	950 \$
208106677	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211034530	Armstrong Air	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-*P		20 000	1 000 \$
208106680	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 \$
211034523	Armstrong Air	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-*P		16 200	810 \$
208106674	ARMSTRONG AIR	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		16 200	810 \$
208106820	ARMSTRONG AIR	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 \$
208106819	ARMSTRONG AIR	4DHP2S30M-1P	Ducted Indoor Units		22 000	1 100 \$
208106818	ARMSTRONG AIR	4DHP2S30M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
211034524	Armstrong Air	4DHP2S30S-1P	DWM230S4-*P		19 000	950 \$
208106821	ARMSTRONG AIR	4DHP2S36M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
211034537	Armstrong Air	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-*P		23 000	1 150 \$
208106767	ARMSTRONG AIR	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 \$
211034531	Armstrong Air	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-*P		25 000	1 250 \$
208106769	ARMSTRONG AIR	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 \$
208106824	Armstrong Air	4DHP2S48M-1P	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
211034538	Armstrong Air	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-*P		30 000	1 500 \$
208106768	ARMSTRONG AIR	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 \$
211034532	Armstrong Air	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-*P		34 000	1 700 \$
208106770	ARMSTRONG AIR	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 \$
211034533	Armstrong Air	4DHPS209S-1P	D22C109S4-*P		7 500	375 \$
208106738	ARMSTRONG AIR	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		7 500	375 \$
211034527	Armstrong Air	4DHPS209S-1P	DMD209S4-*P		7 700	385 \$
208106739	ARMSTRONG AIR	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		7 700	385 \$
211034520	Armstrong Air	4DHPS209S-1P	DWM209S4-*P		8 500	425 \$
208106736	ARMSTRONG AIR	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		8 500	425 \$
211034539	Armstrong Air	4DHSV2S09S-1L	DWH209S4-*L		6 300	315 \$
211034541	Armstrong Air	4DHSV2S09S-1P	DWH209S4-*P		6 000	300 \$
211034540	Armstrong Air	4DHSV2S12S-1L	DWH212S4-*L		7 800	390 \$
211034542	Armstrong Air	4DHSV2S12S-1P	DWH212S4-*P		7 000	350 \$
211034543	Armstrong Air	4DHSV2S18S-1P	DWH218S4-*P		11 400	570 \$
211034544	Armstrong Air	4DHSV2S24S-1P	DWH224S4-*P		16 500	825 \$
210739913	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C18M*1P+TXV		15 400	770 \$
210739914	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C18M*4X		15 400	770 \$
210739916	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C24M*1P+TXV		16 100	805 \$
210739920	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C24M*4X		16 100	805 \$
210737936	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C36M*1P+TXV		20 800	1 040 \$
210739644	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5C36M*4X		20 800	1 040 \$
210739926	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5E30M*4X		15 900	795 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210737940	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5E36M*4X		22 600	1 130 \$
210737945	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5E42M*4X		22 200	1 110 \$
210739928	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5V18M*4X		15 900	795 \$
210739932	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5V24M*4X		16 200	810 \$
210739935	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5V30M*4X		15 900	795 \$
210737949	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5V36M*4X		22 200	1 110 \$
210737952	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE5V42M*4X		22 200	1 110 \$
210739939	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7E18M*4X		15 300	765 \$
210739943	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7E30M*4X		16 200	810 \$
210737956	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7E36M*4X		23 600	1 180 \$
210739947	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7S24M*4X		15 200	760 \$
210739951	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7S30M*4X		16 000	800 \$
210737934	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7S36		22 600	1 130 \$
210737964	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	BCE7S42M*4X		23 000	1 150 \$
210739955	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 300	765 \$
210739959	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 200	760 \$
210739963	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 300	765 \$
210739966	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 100	755 \$
210739970	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	14 900	745 \$
210739974	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 400	770 \$
210739978	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	15 000	750 \$
210739983	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 000	750 \$
210739987	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 300	765 \$
210739989	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	15 300	765 \$
210739992	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 400	770 \$
210739996	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 300	765 \$
210740000	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 400	770 \$
210740005	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 400	770 \$
210740009	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 100	755 \$
210740013	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 000	750 \$
210740017	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 100	755 \$
210740021	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 100	755 \$
210740026	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	EFV08BCA	15 300	765 \$
210740030	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P23B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 200	760 \$
210737968	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	23 400	1 170 \$
210737972	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	23 400	1 170 \$
210737976	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	23 400	1 170 \$
210737980	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210737985	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	23 800	1 190 \$
210737989	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	23 800	1 190 \$
210737994	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	23 800	1 190 \$
210737998	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	24 000	1 200 \$
210738002	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	23 600	1 180 \$
210738007	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	23 800	1 190 \$
210738011	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	23 600	1 180 \$
210738015	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	23 800	1 190 \$
210738019	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	23 600	1 180 \$
210738024	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	23 800	1 190 \$
210738028	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	23 800	1 190 \$
210738032	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	23 600	1 180 \$
210738036	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	23 800	1 190 \$
210738040	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	23 600	1 180 \$
210738043	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	23 200	1 160 \$
210738047	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	23 400	1 170 \$
210738050	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	23 400	1 170 \$
210738054	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	23 600	1 180 \$
210738058	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	23 600	1 180 \$
210738063	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	24 200	1 210 \$
210738067	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	24 000	1 200 \$
210738072	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	24 000	1 200 \$
210738076	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	24 000	1 200 \$
210738080	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36B+TDR+TXV	EFV12BCA	23 600	1 180 \$
210738084	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	23 600	1 180 \$
210738089	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	23 800	1 190 \$
210738093	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	23 600	1 180 \$
210738097	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	23 400	1 170 \$
210738101	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	23 600	1 180 \$
210738104	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	23 800	1 190 \$
210738106	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C12	23 800	1 190 \$
210738107	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C16	23 800	1 190 \$
210738112	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C16	23 800	1 190 \$
210738116	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	23 800	1 190 \$
210738120	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C12	23 800	1 190 \$
210738124	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C16	23 800	1 190 \$
210738128	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	E*1P36C+TDR+TXV	EFV16CCA	23 600	1 180 \$
213270487	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V070A12	16 000	800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210740116	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 800	790 \$
210740121	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 800	790 \$
210740125	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 800	790 \$
210740129	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 600	780 \$
210740134	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	15 900	795 \$
210740138	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 900	795 \$
210740142	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	15 500	775 \$
213270488	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	15 600	780 \$
210740147	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 700	785 \$
210740149	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 900	795 \$
210740154	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 900	795 \$
210740158	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 800	790 \$
210740167	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	16 000	800 \$
210740171	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 900	795 \$
210740176	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 900	795 \$
210740180	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 600	780 \$
210740184	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 600	780 \$
210740188	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 600	780 \$
210740192	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 600	780 \$
210740196	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	EFV08BCA	16 000	800 \$
210740199	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 700	785 \$
210738140	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	22 800	1 140 \$
210738141	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	23 000	1 150 \$
210738146	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	23 200	1 160 \$
210738150	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	23 400	1 170 \$
210738154	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 800	1 140 \$
210738169	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	23 200	1 160 \$
210738173	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	23 400	1 170 \$
210738199	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 600	1 180 \$
210738203	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 400	1 170 \$
210738207	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	23 400	1 170 \$
210738211	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 400	1 170 \$
210738217	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 200	1 110 \$
210738221	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 \$
210738222	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 400	1 120 \$
210738227	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 200	1 110 \$
210738231	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 400	1 120 \$
210738235	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210738240	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 400	1 120 \$
210738244	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 200	1 110 \$
210738248	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 400	1 120 \$
210738252	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 200	1 110 \$
210738257	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	21 800	1 090 \$
210738265	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	22 000	1 100 \$
210738270	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 000	1 100 \$
210738274	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 200	1 110 \$
210738278	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 200	1 110 \$
210738283	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 600	1 130 \$
210738287	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 600	1 130 \$
210738296	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 600	1 130 \$
210738300	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	EFV12BCA	22 400	1 120 \$
210738304	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 200	1 110 \$
210738309	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 400	1 120 \$
210738313	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 200	1 110 \$
210738315	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 000	1 100 \$
210738316	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A95UH1E090C16	22 200	1 110 \$
210738320	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 200	1 110 \$
210738324	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 400	1 120 \$
210738329	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 400	1 120 \$
210738333	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 400	1 120 \$
210738337	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 400	1 120 \$
210738342	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 400	1 120 \$
210738346	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C12	22 400	1 120 \$
210738351	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	22 400	1 120 \$
213270489	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X24A+TDR	A80US2V070A12	16 000	800 \$
210740281	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	15 800	790 \$
210740285	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	15 800	790 \$
210740289	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	15 800	790 \$
210740294	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	15 600	780 \$
210740298	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	15 900	795 \$
210740302	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	15 900	795 \$
210740307	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80US2V060A12X	15 500	775 \$
213270490	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12	15 600	780 \$
210740311	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	15 700	785 \$
210740315	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	15 900	795 \$
210740324	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	15 900	795 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210740328	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	15 800	790 \$
210740335	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	16 000	800 \$
210740339	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	15 900	795 \$
210740344	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	15 900	795 \$
210740348	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	15 600	780 \$
210740353	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	15 600	780 \$
210740357	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	15 600	780 \$
210740360	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	15 600	780 \$
210740364	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	EFV08BCA	16 000	800 \$
210740368	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X30B+TDR	EFV12BCA	15 700	785 \$
210738368	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80UH1E070A12	22 800	1 140 \$
210738373	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80UH2E045A12	23 000	1 150 \$
210738381	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80US2V060A12X	23 200	1 160 \$
210738386	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12L	23 400	1 170 \$
210738390	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80UH1E070B12	22 800	1 140 \$
210738411	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80US2V080B16X	23 200	1 160 \$
210738415	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16L	23 400	1 170 \$
210738455	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A96US2V045B12	23 600	1 180 \$
210738459	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A96US2V070B12	23 400	1 170 \$
210738463	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97US2V040B12X	23 400	1 170 \$
210738467	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97US2V060B12X	23 400	1 170 \$
210738468	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X36B+TDR	A97USMV070B12	23 400	1 170 \$
210738475	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH1E070B12	22 200	1 110 \$
210738483	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH1E090B16	22 200	1 110 \$
210738487	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B12	22 400	1 120 \$
210738492	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B16	22 200	1 110 \$
210738496	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V080B16X	22 400	1 120 \$
210738500	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16	22 400	1 120 \$
210738503	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16L	22 400	1 120 \$
210738506	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E030B12	22 200	1 110 \$
210738510	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E045B12	22 400	1 120 \$
210738514	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A93UH1E070B12	22 200	1 110 \$
210738517	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A95UH1E070B12	21 800	1 090 \$
210738520	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH1E045B12	22 000	1 100 \$
210738521	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH1E070B12	22 000	1 100 \$
210738524	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH2E045B12	22 200	1 110 \$
210738528	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96UH2E070B12	22 200	1 110 \$
210738532	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96US2V045B12	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210738537	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A96US2V070B12	22 600	1 130 \$
210738541	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97US2V040B12X	22 600	1 130 \$
210738546	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97US2V060B12X	22 600	1 130 \$
210738550	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	A97USMV070B12	22 600	1 130 \$
210738555	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48B+TDR	EFV12BCA	22 200	1 110 \$
210738559	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A80UH2E110C16	22 200	1 110 \$
210738563	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E090C12	22 400	1 120 \$
210738568	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E090C16	22 200	1 110 \$
210738572	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A93UH1E110C16	22 000	1 100 \$
210738576	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A95UH1E090C16	22 200	1 110 \$
210738581	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96UH1E090C16	22 200	1 110 \$
210738585	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96UH2E090C16	22 400	1 120 \$
210738587	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C12	22 400	1 120 \$
210738591	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C16	22 400	1 120 \$
210738594	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A96US2V110C16	22 400	1 120 \$
210738598	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97US2V080C16X	22 400	1 120 \$
210738602	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C12	22 400	1 120 \$
210738606	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C16	22 400	1 120 \$
210738610	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAC4X48C+TDR	EFV16CCA	22 200	1 110 \$
210740372	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	15 700	785 \$
210740375	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	15 700	785 \$
210740379	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	15 700	785 \$
210740383	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	15 500	775 \$
210740387	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	15 300	765 \$
210740391	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	15 800	790 \$
210740395	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	15 300	765 \$
210740399	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	15 500	775 \$
210740403	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	15 600	780 \$
210740407	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	15 600	780 \$
210740411	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	15 600	780 \$
210740415	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	15 500	775 \$
210740419	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	15 700	785 \$
210740423	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	15 700	785 \$
210740427	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	15 700	785 \$
210740431	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	15 300	765 \$
210740435	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	15 300	765 \$
210740439	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	15 300	765 \$
210740443	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210740448	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	EFV08BCA	15 500	775 \$
210740452	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P30B+TDR+TXV	EFV12BCA	15 300	765 \$
210738614	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 200	1 110 \$
210738619	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 400	1 120 \$
210738623	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 \$
210738627	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 400	1 120 \$
210738631	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 200	1 110 \$
210738635	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 400	1 120 \$
210738640	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 600	1 130 \$
210738644	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 600	1 130 \$
210738648	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 400	1 120 \$
210738653	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 400	1 120 \$
210738657	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 200	1 110 \$
210738661	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A95UH1E070B12	22 000	1 100 \$
210738665	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 000	1 100 \$
210738668	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 000	1 100 \$
210738669	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 200	1 110 \$
210738671	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 200	1 110 \$
210738675	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 800	1 140 \$
210738679	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 600	1 130 \$
210738683	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 600	1 130 \$
210738687	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 600	1 130 \$
210738691	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P36B+TDR+TXV	EFV12BCA	22 400	1 120 \$
212607767	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	22 200	1 110 \$
212607769	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	22 200	1 110 \$
212607771	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 200	1 110 \$
212607772	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 000	1 100 \$
212607751	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 000	1 100 \$
212607773	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A95UH1E090C16	22 000	1 100 \$
212607775	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 200	1 110 \$
212607776	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 200	1 110 \$
212607777	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C20	22 200	1 110 \$
212607778	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 200	1 110 \$
212607779	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C20	22 200	1 110 \$
212607780	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 200	1 110 \$
212607784	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C12	22 200	1 110 \$
212607788	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C20	22 200	1 110 \$
212607790	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210740456	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	15 600	780 \$
210738752	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX136P	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	21 000	1 050 \$
210727711	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE5C48M*1P+TXV		31 600	1 580 \$
210727712	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 \$
210727713	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE5E48M*4X		31 600	1 580 \$
210727714	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE5V48M		31 400	1 570 \$
210727510	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE5V60M		38 500	1 925 \$
210727715	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE7E48M*4X		32 200	1 610 \$
210727511	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE7E60M - TXV		38 000	1 900 \$
210727716	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE7S48		32 800	1 640 \$
210727506	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	BCE7S60 - TXV		38 500	1 925 \$
210727725	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	30 200	1 510 \$
210727726	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	30 600	1 530 \$
210727727	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	30 400	1 520 \$
210727728	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	30 400	1 520 \$
210727729	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	30 400	1 520 \$
210727730	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	30 200	1 510 \$
210727731	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V110C20	30 600	1 530 \$
210727732	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	30 600	1 530 \$
210727733	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	30 400	1 520 \$
210727734	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	30 600	1 530 \$
210727735	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	30 600	1 530 \$
210727736	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V090C16	30 800	1 540 \$
210727737	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V090C20	30 800	1 540 \$
210727738	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V110C16	30 600	1 530 \$
210727739	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A96US2V110C20	30 800	1 540 \$
210727740	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	30 600	1 530 \$
210727741	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	30 600	1 530 \$
210727742	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV090C16	30 800	1 540 \$
210727743	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV090C20	30 800	1 540 \$
210727744	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P49C+TDR+TXV	A97USMV110C20	30 800	1 540 \$
210727512	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	38 000	1 900 \$
210727513	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	37 600	1 880 \$
210727514	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20*	37 800	1 890 \$
210727515	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	37 600	1 880 \$
210727516	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20*	38 000	1 900 \$
210727517	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	38 000	1 900 \$
210727518	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	37 800	1 890 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210727519	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	37 800	1 890 \$
210727520	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	38 000	1 900 \$
210727521	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	38 000	1 900 \$
210727522	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	38 000	1 900 \$
210727523	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	38 000	1 900 \$
210727524	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	38 000	1 900 \$
210727525	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A80UH1E135D20	39 000	1 950 \$
210727526	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A80US2V135D20*	39 000	1 950 \$
210727527	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A96US2V135D20	39 000	1 950 \$
210727528	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	A97USMV135D20	39 000	1 950 \$
210727529	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EA(C;U)1P60D+TDR+TXV	EFV20DCA	39 000	1 950 \$
210727753	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E090C20	30 200	1 510 \$
210727754	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E100C20X	30 600	1 530 \$
210727755	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH1E110C20	30 400	1 520 \$
210727756	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80UH2E110C20	30 400	1 520 \$
210727757	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V080C20X	30 400	1 520 \$
210727758	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V100C20X	30 200	1 510 \$
210727759	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V110C20	30 600	1 530 \$
210727760	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A80US2V110C20L	30 600	1 530 \$
210727761	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A93UH1E110C20	30 400	1 520 \$
210727762	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96UH1E110C20	30 600	1 530 \$
210727763	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96UH2E110C20	30 600	1 530 \$
210727764	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V090C16	30 800	1 540 \$
210727765	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V090C20	30 800	1 540 \$
210727766	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V110C16	30 600	1 530 \$
210727767	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A96US2V110C20	30 800	1 540 \$
210727768	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97US2V080C16X	30 600	1 530 \$
210727769	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97US2V080C20X	30 600	1 530 \$
210727770	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV090C16	30 800	1 540 \$
210727771	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV090C20	30 800	1 540 \$
210727772	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X49C+TDR	A97USMV110C20	30 800	1 540 \$
210727530	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	38 000	1 900 \$
210727531	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	37 600	1 880 \$
210727532	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20*	37 800	1 890 \$
210727533	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	37 600	1 880 \$
210727534	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20*	38 000	1 900 \$
210727535	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	38 000	1 900 \$
210727536	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	37 800	1 890 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210727537	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	37 800	1 890 \$
210727538	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	38 000	1 900 \$
210727539	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	38 000	1 900 \$
210727540	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	38 000	1 900 \$
210727541	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	38 000	1 900 \$
210727542	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	38 000	1 900 \$
210727543	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A80UH1E135D20	39 000	1 950 \$
210727544	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A80US2V135D20*	39 000	1 950 \$
210727545	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A96US2V135D20	39 000	1 950 \$
210727546	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	A97USMV135D20	39 000	1 950 \$
210727547	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAC4X60D+TDR	EFV20DCA	39 000	1 950 \$
210727778	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	31 000	1 550 \$
210727779	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20	31 200	1 560 \$
210727780	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	31 200	1 560 \$
210727784	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	31 400	1 570 \$
210727785	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C20	31 400	1 570 \$
210727786	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	31 400	1 570 \$
210727787	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C20	31 400	1 570 \$
210727788	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	31 200	1 560 \$
210727789	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	31 200	1 560 \$
210727790	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	31 400	1 570 \$
210727791	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C20	31 400	1 570 \$
210727792	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	31 400	1 570 \$
210727565	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A80DF1E110C20	38 000	1 900 \$
210727567	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 \$
210727568	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 \$
210727569	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 \$
210727570	ARMSTRONG AIR	4SHP18LX160P	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 \$
202760835	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	BCE7S24M		13 600	680 \$
202760837	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	BCE7S30M		14 000	700 \$
201847995	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	13 000	650 \$
201847996	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	13 000	650 \$
201847997	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	13 000	650 \$
201848001	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAC4X30B	A97USMV070B12	13 000	650 \$
201846628	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V045B12	14 400	720 \$
201846629	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A96US2V070B12	14 400	720 \$
201846630	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EAH1P30B+H4TXV01	A97USMV070B12	14 400	720 \$
10075489	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V045B12	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10075490	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	EC4X36B	A96US2V070B12	13 000	650 \$
10581280	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A96DS2V045B12	14 700	735 \$
10581281	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX124P	ED1P48B+H4TXV02	A97DSMV070B12	14 700	735 \$
202760839	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX136P	BCE7S42M		21 400	1 070 \$
201846639	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX136P	EAH1P48C+H4TXV02	A96US2V090C12	21 600	1 080 \$
202760842	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX148P	BCE7S60M		26 400	1 320 \$
201846641	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX148P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	29 200	1 460 \$
202760844	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	BCE7S60M		36 200	1 810 \$
201846643	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A96US2V135D20	36 600	1 830 \$
201846644	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	EAH1P60D+H4TXV03	A97USMV135D20	36 600	1 830 \$
202483110	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V090C20	36 400	1 820 \$
202483111	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A96DS2V110C20	36 400	1 820 \$
202483113	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV090C20	36 400	1 820 \$
202483114	ARMSTRONG AIR	4SHP20LX160P	ED1P50/60C+H4TXV02	A97DSMV110C20	36 400	1 820 \$
211709423	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	BCE5C24M*4X		14 700	735 \$
211709424	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	BCE5C30M*4X		14 900	745 \$
211729605	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	BCE5E24M		15 000	750 \$
211729606	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	BCE5E30M		14 500	725 \$
211709425	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	BCE5V24M*4X		14 900	745 \$
211709426	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	BCE5V30M*4X		14 500	725 \$
211709427	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	BCE7E18M*4X		14 100	705 \$
211709428	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	BCE7E24M*4X		14 500	725 \$
211709429	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	BCE7E30M*4X		14 300	715 \$
211709430	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	BCE7S24M*4X		14 400	720 \$
211709360	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	14 700	735 \$
211709364	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	14 200	710 \$
211709361	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	14 700	735 \$
211709365	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	14 500	725 \$
211709362	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	14 300	715 \$
211709363	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	14 700	735 \$
211709366	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	14 700	735 \$
211709367	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V070A12	14 700	735 \$
211709368	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	14 700	735 \$
211709376	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	14 500	725 \$
211709369	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	15 000	750 \$
211709377	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	14 800	740 \$
211709370	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	14 700	735 \$
211709371	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709384	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	14 800	740 \$
211709385	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B12	14 600	730 \$
211709386	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B16	14 600	730 \$
211709387	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	14 600	730 \$
211709378	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	14 800	740 \$
211709379	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	14 800	740 \$
211709380	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	14 700	735 \$
211709381	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	14 800	740 \$
211709382	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	14 800	740 \$
211709383	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	14 800	740 \$
211709372	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	14 800	740 \$
211709374	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	14 800	740 \$
211709373	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96US2V045B12	14 800	740 \$
211709375	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A96US2V070B12	14 700	735 \$
211709388	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	14 700	735 \$
211709389	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	14 700	735 \$
211709390	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P24B+TDR+TXV	A97USMV070B12	14 700	735 \$
211709391	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	14 200	710 \$
211709395	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	14 200	710 \$
211709392	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	14 200	710 \$
211709396	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	14 000	700 \$
211709393	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	13 900	695 \$
211709394	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	14 300	715 \$
211709397	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	14 200	710 \$
211709398	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	14 200	710 \$
211709399	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	14 200	710 \$
211709407	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	14 000	700 \$
211709400	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	14 500	725 \$
211709408	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	14 400	720 \$
211709401	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	14 300	715 \$
211709402	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	14 400	720 \$
211709415	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	14 300	715 \$
211709416	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	14 100	705 \$
211709417	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	14 100	705 \$
211709418	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	14 100	705 \$
211709409	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	13 800	690 \$
211709410	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	14 300	715 \$
211709411	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709412	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	13 900	695 \$
211709413	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	14 400	720 \$
211709414	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	14 400	720 \$
211709403	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	14 300	715 \$
211709405	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	14 300	715 \$
211709404	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	14 300	715 \$
211709406	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	14 200	710 \$
211709421	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	14 200	710 \$
211709419	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	14 200	710 \$
211709420	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	14 200	710 \$
211709422	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	14 200	710 \$
211709446	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E040A12X	14 700	735 \$
211709450	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E045A12	14 200	710 \$
211709447	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E060A12X	14 700	735 \$
211709451	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH1E070A12	14 500	725 \$
211709448	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH2E045A12	14 300	715 \$
211709449	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80UH2E070A12	14 700	735 \$
211709452	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V060A12X	14 700	735 \$
211709453	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V070A12	14 700	735 \$
211709454	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24A+TDR	A80US2V070A12L	14 700	735 \$
211709462	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E070B12	14 500	725 \$
211709455	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E080B16X	15 000	750 \$
211709463	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH1E090B16	14 800	740 \$
211709456	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH2E090B12	14 700	735 \$
211709457	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80UH2E090B16	14 800	740 \$
211709470	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V080B16X	14 800	740 \$
211709471	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B12	14 600	730 \$
211709472	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B16	14 600	730 \$
211709473	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A80US2V090B16L	14 600	730 \$
211709464	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E030B12	14 800	740 \$
211709465	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E045B12	14 800	740 \$
211709466	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A93UH1E070B12	14 700	735 \$
211709467	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E030B12	14 800	740 \$
211709468	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E045B12	14 800	740 \$
211709469	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH1E070B12	14 800	740 \$
211709458	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH2E045B12	14 800	740 \$
211709460	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96UH2E070B12	14 800	740 \$
211709459	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96US2V045B12	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709461	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A96US2V070B12	14 700	735 \$
211709474	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97US2V040B12X	14 700	735 \$
211709475	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97US2V060B12X	14 700	735 \$
211709476	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X24B+TDR	A97USMV070B12	14 700	735 \$
211709500	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	14 200	710 \$
211709504	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	14 200	710 \$
211709501	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	14 200	710 \$
211709505	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	14 000	700 \$
211709502	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	13 900	695 \$
211709503	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	14 300	715 \$
211709506	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V060A12X	14 200	710 \$
211709507	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12	14 200	710 \$
211709508	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12L	14 200	710 \$
211709484	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	14 000	700 \$
211709477	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E080B16X	14 500	725 \$
211709485	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E090B16	14 400	720 \$
211709478	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	14 300	715 \$
211709479	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B16	14 400	720 \$
211709492	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V080B16X	14 300	715 \$
211709493	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B12	14 100	705 \$
211709494	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16	14 100	705 \$
211709495	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16L	14 100	705 \$
211709486	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E030B12	13 800	690 \$
211709487	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	14 300	715 \$
211709488	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	14 200	710 \$
211709489	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E030B12	13 900	695 \$
211709490	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E045B12	14 400	720 \$
211709491	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	14 400	720 \$
211709480	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	14 300	715 \$
211709482	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	14 300	715 \$
211709481	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	14 300	715 \$
211709483	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	14 200	710 \$
211709498	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97DSMV070B12	14 200	710 \$
211709496	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	14 200	710 \$
211709497	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	14 200	710 \$
211709499	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAC4X30B+TDR	A97USMV070B12	14 200	710 \$
211954877	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	14 200	710 \$
211954885	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P-**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211954879	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	14 200	710 \$
211954886	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	14 000	700 \$
211954881	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	13 900	695 \$
211954883	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	14 300	715 \$
211954888	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V060A12X	14 300	715 \$
211954890	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	14 300	715 \$
211954892	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	14 300	715 \$
211954907	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	14 200	710 \$
211954894	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	14 700	735 \$
211954909	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	14 500	725 \$
211954896	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	14 400	720 \$
211954897	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	14 500	725 \$
211954922	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	14 400	720 \$
211954924	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	14 300	715 \$
211954925	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	14 300	715 \$
211954927	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	14 300	715 \$
211954910	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	14 500	725 \$
211954912	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	14 500	725 \$
211954914	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	14 400	720 \$
211954916	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	14 500	725 \$
211954918	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	14 500	725 \$
211954920	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	14 500	725 \$
211954899	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	14 500	725 \$
211954903	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	14 500	725 \$
211954901	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	14 400	720 \$
211954905	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	14 400	720 \$
211954929	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	14 400	720 \$
211954931	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	14 400	720 \$
211954933	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	14 300	715 \$
211709431	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DF1E045A12	14 900	745 \$
211709432	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DF1E070A12	14 900	745 \$
211709433	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24A+TDR+TXV	A80DS2V070A12	15 000	750 \$
211709438	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	15 000	750 \$
211709439	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	15 100	755 \$
211709444	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	15 100	755 \$
211709440	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	14 900	745 \$
211709441	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	14 900	745 \$
211709442	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211709443	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	15 000	750 \$
211709434	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF2E045B12	14 900	745 \$
211709436	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	14 900	745 \$
211709435	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	15 000	750 \$
211709437	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	15 200	760 \$
211709445	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX124P.**A	ED1P24B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	15 000	750 \$
211708570	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	BCE5E36M		21 800	1 090 \$
211708571	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	BCE5E42M		22 200	1 110 \$
211528292	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	BCE5V36M*4X		22 200	1 110 \$
211528293	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	BCE5V42M*4X		22 200	1 110 \$
211528294	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	BCE7E36M*4X		23 000	1 150 \$
211528295	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	BCE7E42M*4X		22 200	1 110 \$
211708567	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	BCE7S36M*4X		22 800	1 140 \$
211528296	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	BCE7S42M*4X		22 800	1 140 \$
211528212	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 \$
211528216	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	21 400	1 070 \$
211528213	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 \$
211528217	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	21 600	1 080 \$
211528214	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	21 800	1 090 \$
211528215	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	21 800	1 090 \$
211528218	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	22 000	1 100 \$
211528219	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	22 000	1 100 \$
211528227	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528220	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	21 600	1 080 \$
211528228	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	21 600	1 080 \$
211528221	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	21 800	1 090 \$
211528222	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	21 600	1 080 \$
211528234	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 000	1 100 \$
211528235	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	21 800	1 090 \$
211528236	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	21 800	1 090 \$
211528237	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	21 800	1 090 \$
211528229	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528230	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528231	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	21 800	1 090 \$
211528232	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528233	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528223	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	21 600	1 080 \$
211528225	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528224	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 200	1 110 \$
211528226	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 000	1 100 \$
211528238	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 000	1 100 \$
211528239	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 200	1 110 \$
211528240	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 000	1 100 \$
211528241	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 \$
211528245	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	21 600	1 080 \$
211528242	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 \$
211528246	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	21 600	1 080 \$
211528243	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	21 800	1 090 \$
211528244	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	21 800	1 090 \$
211528247	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12	22 200	1 110 \$
211528248	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	22 200	1 110 \$
211528256	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528249	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 000	1 100 \$
211528257	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	21 600	1 080 \$
211528250	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	21 800	1 090 \$
211528251	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	21 400	1 070 \$
211528263	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 000	1 100 \$
211528264	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 000	1 100 \$
211528265	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 000	1 100 \$
211528266	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 000	1 100 \$
211528258	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528259	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528260	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	21 800	1 090 \$
211528261	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	21 600	1 080 \$
211528262	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528252	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	21 800	1 090 \$
211528254	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	21 600	1 080 \$
211528253	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 200	1 110 \$
211528255	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 000	1 100 \$
211528267	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 000	1 100 \$
211528268	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 200	1 110 \$
211528269	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P36B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 000	1 100 \$
211528277	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528270	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 600	1 130 \$
211528278	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 \$
211528271	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528272	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 000	1 100 \$
211528285	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 600	1 130 \$
211528286	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 400	1 120 \$
211528287	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 400	1 120 \$
211528288	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 400	1 120 \$
211528279	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 400	1 120 \$
211528280	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 400	1 120 \$
211528281	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528282	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 200	1 110 \$
211528283	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528284	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528273	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 400	1 120 \$
211528275	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 200	1 110 \$
211528274	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V045B12	22 600	1 130 \$
211528276	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A96US2V070B12	22 600	1 130 \$
211528289	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	22 600	1 130 \$
211528290	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	22 600	1 130 \$
211528291	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48B+TDR+TXV	A97USMV070B12	22 600	1 130 \$
211804060	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 400	1 120 \$
211804061	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 400	1 120 \$
211804064	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 400	1 120 \$
211804068	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 400	1 120 \$
211804070	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C12	22 400	1 120 \$
211804071	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	22 400	1 120 \$
211804073	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EA(C;U)1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	22 400	1 120 \$
211528408	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 \$
211528412	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E045A12	21 400	1 070 \$
211528409	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 \$
211528413	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH1E070A12	21 600	1 080 \$
211528410	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E045A12	21 800	1 090 \$
211528411	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80UH2E070A12	21 800	1 090 \$
211528414	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12	22 000	1 100 \$
211528415	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30A+TDR	A80US2V070A12L	22 000	1 100 \$
211528423	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528416	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E080B16X	21 600	1 080 \$
211528424	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH1E090B16	21 600	1 080 \$
211528417	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B12	21 800	1 090 \$
211528418	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80UH2E090B16	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528430	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V080B16X	22 000	1 100 \$
211528431	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B12	21 800	1 090 \$
211528432	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16	21 800	1 090 \$
211528433	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A80US2V090B16L	21 800	1 090 \$
211528425	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528426	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528427	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A93UH1E070B12	21 800	1 090 \$
211528428	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528429	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528419	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E045B12	21 600	1 080 \$
211528421	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96UH2E070B12	21 600	1 080 \$
211528420	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V045B12	22 200	1 110 \$
211528422	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A96US2V070B12	22 000	1 100 \$
211528434	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V040B12X	22 000	1 100 \$
211528435	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97US2V060B12X	22 200	1 110 \$
211528436	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X30B+TDR	A97USMV070B12	22 000	1 100 \$
211528437	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E040A12X	21 600	1 080 \$
211528441	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E045A12	21 600	1 080 \$
211528438	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E060A12X	21 600	1 080 \$
211528442	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH1E070A12	21 600	1 080 \$
211528439	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH2E045A12	21 800	1 090 \$
211528440	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80UH2E070A12	21 800	1 090 \$
211528443	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12	22 200	1 110 \$
211528444	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36A+TDR	A80US2V070A12L	22 200	1 110 \$
211528452	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E070B12	21 600	1 080 \$
211528445	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E080B16X	22 000	1 100 \$
211528453	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH1E090B16	21 600	1 080 \$
211528446	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH2E090B12	21 800	1 090 \$
211528447	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80UH2E090B16	21 400	1 070 \$
211528459	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V080B16X	22 000	1 100 \$
211528460	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B12	22 000	1 100 \$
211528461	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16	22 000	1 100 \$
211528462	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A80US2V090B16L	22 000	1 100 \$
211528454	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E030B12	21 800	1 090 \$
211528455	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528456	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A93UH1E070B12	21 800	1 090 \$
211528457	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH1E030B12	21 600	1 080 \$
211528458	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAC4X36B+TDR	A96UH1E070B12	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528448	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X36B+TDR	A96UH2E045B12	21 800	1 090 \$
211528450	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X36B+TDR	A96UH2E070B12	21 600	1 080 \$
211528449	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X36B+TDR	A96US2V045B12	22 200	1 110 \$
211528451	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X36B+TDR	A96US2V070B12	22 000	1 100 \$
211528463	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X36B+TDR	A97US2V040B12X	22 000	1 100 \$
211528464	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X36B+TDR	A97US2V060B12X	22 200	1 110 \$
211528465	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X36B+TDR	A97USMV070B12	22 000	1 100 \$
211528473	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528466	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E080B16X	22 600	1 130 \$
211528474	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A80UH1E090B16	22 200	1 110 \$
211528467	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B12	22 000	1 100 \$
211528468	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A80UH2E090B16	22 000	1 100 \$
211528481	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V080B16X	22 600	1 130 \$
211528482	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B12	22 400	1 120 \$
211528483	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16	22 400	1 120 \$
211528484	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A80US2V090B16L	22 400	1 120 \$
211528475	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E030B12	22 400	1 120 \$
211528476	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E045B12	22 400	1 120 \$
211528477	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A93UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528478	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E030B12	22 200	1 110 \$
211528479	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E045B12	21 800	1 090 \$
211528480	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A96UH1E070B12	22 200	1 110 \$
211528469	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A96UH2E045B12	22 400	1 120 \$
211528471	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A96UH2E070B12	22 200	1 110 \$
211528470	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A96US2V045B12	22 600	1 130 \$
211528472	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A96US2V070B12	22 600	1 130 \$
211528485	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A97US2V040B12X	22 600	1 130 \$
211528486	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A97US2V060B12X	22 600	1 130 \$
211528487	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48B+TDR	A97USMV070B12	22 600	1 130 \$
211804075	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C12	22 400	1 120 \$
211804076	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V090C16	22 400	1 120 \$
211804079	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48C+TDR	A96US2V110C16	22 400	1 120 \$
211804083	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48C+TDR	A97US2V080C16X	22 400	1 120 \$
211804085	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C12	22 400	1 120 \$
211804086	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV090C16	22 400	1 120 \$
211804088	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAC4X48C+TDR	A97USMV110C20	22 400	1 120 \$
211530152	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E040A12X	22 600	1 130 \$
211528298	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E045A12	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211530153	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E060A12X	22 600	1 130 \$
211528299	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH1E070A12	22 600	1 130 \$
211528297	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E045A12	23 000	1 150 \$
211530154	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80UH2E070A12	23 000	1 150 \$
211530155	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12	23 200	1 160 \$
211530156	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30A+TDR+TXV	A80US2V070A12L	23 200	1 160 \$
211528306	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E070B12	22 400	1 120 \$
211528300	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E080B16X	22 800	1 140 \$
211528307	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH1E090B16	22 200	1 110 \$
211528301	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B12	22 600	1 130 \$
211528302	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80UH2E090B16	22 600	1 130 \$
211528312	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V080B16X	22 800	1 140 \$
211528313	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B12	22 800	1 140 \$
211528314	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16	22 600	1 130 \$
211528315	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A80US2V090B16L	22 600	1 130 \$
211530158	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E030B12	22 600	1 130 \$
211528308	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E045B12	22 600	1 130 \$
211528309	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A93UH1E070B12	22 600	1 130 \$
211528310	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E030B12	22 400	1 120 \$
211528311	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH1E070B12	22 400	1 120 \$
211528303	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E045B12	22 600	1 130 \$
211528304	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96UH2E070B12	22 400	1 120 \$
211530157	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V045B12	23 000	1 150 \$
211528305	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A96US2V070B12	23 000	1 150 \$
211528316	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V040B12X	23 000	1 150 \$
211528317	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97US2V060B12X	23 000	1 150 \$
211528318	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P30B+TDR+TXV	A97USMV070B12	23 000	1 150 \$
211528329	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	22 600	1 130 \$
211528319	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	22 800	1 140 \$
211528330	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	22 600	1 130 \$
211528320	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 400	1 120 \$
211528321	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	22 800	1 140 \$
211528337	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	22 800	1 140 \$
211528338	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V090C20	22 800	1 140 \$
211528339	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	22 800	1 140 \$
211528340	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V110C20	22 800	1 140 \$
211528341	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	22 800	1 140 \$
211528331	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528332	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 600	1 130 \$
211528333	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 600	1 130 \$
211528334	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	22 800	1 140 \$
211528335	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 800	1 140 \$
211528336	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	22 800	1 140 \$
211528322	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 600	1 130 \$
211528326	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	22 800	1 140 \$
211528323	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C12	23 000	1 150 \$
211528324	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C16	23 000	1 150 \$
211528325	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V090C20	22 800	1 140 \$
211528327	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C16	23 000	1 150 \$
211528328	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A96US2V110C20	22 800	1 140 \$
211528342	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 800	1 140 \$
211528343	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	23 000	1 150 \$
211528344	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C12	23 000	1 150 \$
211528345	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C16	23 000	1 150 \$
211528346	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV090C20	22 800	1 140 \$
211528347	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P36C+TDR+TXV	A97USMV110C20	22 800	1 140 \$
211528358	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	22 200	1 110 \$
211528348	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	22 400	1 120 \$
211528359	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	22 200	1 110 \$
211528349	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	22 000	1 100 \$
211528350	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	22 600	1 130 \$
211528366	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	22 400	1 120 \$
211528367	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V090C20	22 400	1 120 \$
211528368	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	22 400	1 120 \$
211528369	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V110C20	22 400	1 120 \$
211528370	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	22 400	1 120 \$
211528360	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E090C12	22 400	1 120 \$
211528361	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	22 400	1 120 \$
211528362	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	22 200	1 110 \$
211528363	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	22 400	1 120 \$
211528364	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH1E090C16	22 400	1 120 \$
211528365	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	22 600	1 130 \$
211528351	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH2E090C16	22 200	1 110 \$
211528355	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	22 600	1 130 \$
211528352	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C12	22 600	1 130 \$
211528353	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P.**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C16	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528354	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V090C20	22 600	1 130 \$
211528356	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V110C16	22 600	1 130 \$
211528357	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A96US2V110C20	22 400	1 120 \$
211528371	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	EAH1P42C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	22 600	1 130 \$
211528377	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36A+TDR+TXV	A80DF1E070A12	22 800	1 140 \$
211528378	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36A+TDR+TXV	A80DS2V070A12	23 400	1 170 \$
211528382	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	22 600	1 130 \$
211528383	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	22 800	1 140 \$
211528388	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	23 200	1 160 \$
211528384	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	23 000	1 150 \$
211528385	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	23 000	1 150 \$
211528386	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	22 800	1 140 \$
211528387	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	23 200	1 160 \$
211528380	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	23 000	1 150 \$
211528379	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	23 400	1 170 \$
211528381	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	23 400	1 170 \$
211528389	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	23 200	1 160 \$
211528392	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A80DF1E110C20	22 800	1 140 \$
211528393	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A93DF1E090C16	22 800	1 140 \$
211528394	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF1E090C16	22 800	1 140 \$
211528395	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF1E110C20	23 000	1 150 \$
211528390	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF2E090C16	22 800	1 140 \$
211528391	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A96DF2E110C20	23 000	1 150 \$
211528396	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P30/36C+TDR+TXV	A97DSMV090C16	23 400	1 170 \$
211528400	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DF1E070B12	21 600	1 080 \$
211528401	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DF1E090B16	21 400	1 070 \$
211528406	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A80DS2V090B16	21 800	1 090 \$
211528402	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A93DF1E045B12	21 800	1 090 \$
211528403	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A93DF1E070B12	21 600	1 080 \$
211528404	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF1E045B12	21 600	1 080 \$
211528405	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF1E070B16	21 800	1 090 \$
211528398	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DF2E070B16	21 800	1 090 \$
211528397	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DS2V045B12	22 000	1 100 \$
211528399	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A96DS2V070B16	22 000	1 100 \$
211528407	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX136P-**A	ED1P48B+TDR+TXV	A97DSMV070B12	21 800	1 090 \$
211530167	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE5C60M*4X		28 200	1 410 \$
211530168	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE5V48M*4X		28 600	1 430 \$
211530169	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE5V60M*4X		28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528786	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE7E48M*4X		27 800	1 390 \$
211528787	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE7E60M*4X		27 000	1 350 \$
211528788	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE7S48M*4X		28 400	1 420 \$
211699899	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	BCE7S60M*4X		27 200	1 360 \$
211528772	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 600	1 430 \$
211528764	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 800	1 440 \$
211528773	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 600	1 430 \$
211528765	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	28 400	1 420 \$
211528766	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 800	1 440 \$
211528776	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 800	1 440 \$
211528777	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	28 400	1 420 \$
211528778	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 800	1 440 \$
211528779	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 600	1 430 \$
211528780	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 600	1 430 \$
211528774	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 600	1 430 \$
211528775	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 800	1 440 \$
211528769	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 800	1 440 \$
211528767	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	29 000	1 450 \$
211528768	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	29 000	1 450 \$
211528770	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C16	29 000	1 450 \$
211528771	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 800	1 440 \$
211528781	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	29 000	1 450 \$
211528782	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	29 000	1 450 \$
211528783	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	29 000	1 450 \$
211528784	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 800	1 440 \$
211528785	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 800	1 440 \$
211528840	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E090C20	28 600	1 430 \$
211528832	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E100C20X	28 800	1 440 \$
211528841	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E110C20	28 600	1 430 \$
211528833	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C16	28 400	1 420 \$
211528834	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	28 800	1 440 \$
211528844	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	28 800	1 440 \$
211528845	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20	28 400	1 420 \$
211528846	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	28 800	1 440 \$
211528847	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20	28 600	1 430 \$
211528848	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	28 600	1 430 \$
211528842	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	28 600	1 430 \$
211528843	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH1E110C20	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528837	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	28 800	1 440 \$
211528835	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C16	29 000	1 450 \$
211528836	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	29 000	1 450 \$
211528838	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C16	29 000	1 450 \$
211528839	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	28 800	1 440 \$
211528849	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C16X	29 000	1 450 \$
211528850	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	29 000	1 450 \$
211528851	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C16	29 000	1 450 \$
211528852	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	28 800	1 440 \$
211528853	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	28 800	1 440 \$
211528796	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 000	1 400 \$
211530173	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 400	1 420 \$
211528797	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 000	1 400 \$
211528789	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	27 800	1 390 \$
211528790	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 200	1 410 \$
211528800	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 200	1 410 \$
211528801	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V090C20	28 000	1 400 \$
211528802	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 400	1 420 \$
211528803	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 200	1 410 \$
211528804	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 200	1 410 \$
211530174	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E090C16	28 000	1 400 \$
211530175	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C16	27 800	1 390 \$
211528798	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 000	1 400 \$
211528799	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 200	1 410 \$
211528793	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 200	1 410 \$
211528791	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C16	28 600	1 430 \$
211528792	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V090C20	28 400	1 420 \$
211528794	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C16	28 600	1 430 \$
211528795	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 400	1 420 \$
211528805	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	28 400	1 420 \$
211528806	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	28 400	1 420 \$
211528807	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C16	28 600	1 430 \$
211528808	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 400	1 420 \$
211528809	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P48C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 400	1 420 \$
211528818	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	28 000	1 400 \$
211528810	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	28 200	1 410 \$
211528819	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	28 000	1 400 \$
211528811	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P.**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH2E110C16	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211528812	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	28 000	1 400 \$
211528822	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	28 200	1 410 \$
211528823	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V090C20	27 800	1 390 \$
211528824	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	28 200	1 410 \$
211528825	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V110C20	28 200	1 410 \$
211528826	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	28 200	1 410 \$
211528820	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	28 000	1 400 \$
211528821	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	28 200	1 410 \$
211528815	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	28 200	1 410 \$
211528813	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V090C16	28 400	1 420 \$
211528814	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V090C20	28 400	1 420 \$
211528816	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V110C16	28 400	1 420 \$
211528817	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A96US2V110C20	28 200	1 410 \$
211528827	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97US2V080C16X	28 400	1 420 \$
211528828	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	28 400	1 420 \$
211528829	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV090C16	28 400	1 420 \$
211528830	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV090C20	28 200	1 410 \$
211528831	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX148P-**A	EAH1P51C+TDR+TXV	A97USMV110C20	28 200	1 410 \$
211530215	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	BCE5C60M*4X		36 800	1 840 \$
211727079	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	BCE5E60M		36 800	1 840 \$
211530216	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	BCE5V60M*4X		37 200	1 860 \$
211528982	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	BCE7E60M*4X		37 000	1 850 \$
211727077	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	BCE7S60M*4X		37 000	1 850 \$
211804239	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	38 500	1 925 \$
211804235	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	38 500	1 925 \$
211804240	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	38 500	1 925 \$
211804125	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	37 600	1 880 \$
211804127	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	38 000	1 900 \$
211804128	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	37 800	1 890 \$
211804129	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211804130	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	37 800	1 890 \$
211804131	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	37 800	1 890 \$
211804241	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	38 000	1 900 \$
211804242	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	38 000	1 900 \$
211804238	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	38 000	1 900 \$
211804236	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	38 500	1 925 \$
211804237	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	38 000	1 900 \$
211804126	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	38 000	1 900 \$
211804243	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	38 000	1 900 \$
211804244	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	38 500	1 925 \$
211804245	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	38 000	1 900 \$
211804132	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	38 000	1 900 \$
211528946	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E090C20	37 000	1 850 \$
211530204	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E100C20X	38 000	1 900 \$
211530209	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211528944	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80UH2E110C20	37 200	1 860 \$
211528947	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V080C20X	37 400	1 870 \$
211528948	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V090C20	37 400	1 870 \$
211528949	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V100C20X	37 400	1 870 \$
211528950	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20	37 400	1 870 \$
211528951	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A80US2V110C20L	37 400	1 870 \$
211530210	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A93UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211530211	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211530207	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96UH2E110C20	37 800	1 890 \$
211530205	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C16	37 800	1 890 \$
211530206	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V090C20	37 600	1 880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211530208	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C16	37 800	1 890 \$
211528945	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A96US2V110C20	37 400	1 870 \$
211530212	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97US2V080C20X	37 600	1 880 \$
211530213	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C16	37 800	1 890 \$
211530214	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV090C20	37 600	1 880 \$
211528952	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EA(C;U)1P60C+TDR+TXV	A97USMV110C20	37 400	1 870 \$
211804228	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E090C20	38 500	1 925 \$
211804224	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E100C20X	38 500	1 925 \$
211804229	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH1E110C20	38 500	1 925 \$
211804117	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80UH2E110C20	37 600	1 880 \$
211804119	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V080C20X	38 000	1 900 \$
211804120	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V090C20	37 800	1 890 \$
211804121	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V100C20X	38 000	1 900 \$
211804122	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V110C20	37 800	1 890 \$
211804123	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A80US2V110C20L	37 800	1 890 \$
211804230	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A93UH1E110C20	38 000	1 900 \$
211804231	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96UH1E110C20	38 000	1 900 \$
211804227	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96UH2E110C20	38 000	1 900 \$
211804225	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V090C16	38 500	1 925 \$
211804226	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V090C20	38 000	1 900 \$
211804118	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A96US2V110C20	38 000	1 900 \$
211804232	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97US2V080C20X	38 000	1 900 \$
211804233	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV090C16	38 500	1 925 \$
211804234	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV090C20	38 000	1 900 \$
211804124	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X50/60C+TDR	A97USMV110C20	38 000	1 900 \$
211528971	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E090C20	37 000	1 850 \$
211530222	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E100C20X	38 000	1 900 \$
211530227	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211528969	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80UH2E110C20	37 200	1 860 \$
211528972	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V080C20X	37 400	1 870 \$
211528973	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V090C20	37 400	1 870 \$
211528974	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V100C20X	37 400	1 870 \$
211528975	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20	37 400	1 870 \$
211528976	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A80US2V110C20L	37 400	1 870 \$
211530228	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A93UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211530229	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH1E110C20	37 800	1 890 \$
211530225	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96UH2E110C20	37 800	1 890 \$
211530223	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C16	37 800	1 890 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211530224	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V090C20	37 600	1 880 \$
211530226	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C16	37 800	1 890 \$
211528970	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A96US2V110C20	37 400	1 870 \$
211530230	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97US2V080C20X	37 600	1 880 \$
211530231	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C16	37 800	1 890 \$
211530232	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV090C20	37 600	1 880 \$
211528977	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60C+TDR	A97USMV110C20	37 400	1 870 \$
211530233	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A80UH1E135D20	37 800	1 890 \$
211528980	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A80US2V135D20	37 400	1 870 \$
211528979	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A96UH1E135D20	37 800	1 890 \$
211528978	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A96US2V135D20	37 600	1 880 \$
211528981	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAC4X60D+TDR	A97USMV135D20	37 600	1 880 \$
211530218	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A80UH1E135D20	36 800	1 840 \$
211530220	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A80US2V135D20	36 200	1 810 \$
211530219	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A96UH1E135D20	36 600	1 830 \$
211530217	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A96US2V135D20	36 200	1 810 \$
211530221	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	EAH1P60D+TDR+TXV	A97USMV135D20	36 400	1 820 \$
211528956	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A80DF1E110C20	37 600	1 880 \$
211528958	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A80DS2V110C20	38 000	1 900 \$
211528957	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DF1E110C20	38 500	1 925 \$
211528954	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DF2E110C20	38 000	1 900 \$
211528953	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 \$
211528955	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 \$
211528959	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 \$
211528960	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P50/60C+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 \$
211528964	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A80DF1E110C20	37 600	1 880 \$
211528966	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A80DS2V110C20	38 000	1 900 \$
211528965	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DF1E110C20	38 500	1 925 \$
211528962	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DF2E110C20	38 000	1 900 \$
211528961	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V090C20	38 500	1 925 \$
211528963	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A96DS2V110C20	38 500	1 925 \$
211528967	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV090C20	38 500	1 925 \$
211528968	ARMSTRONG AIR	4SHP22LX160P-**A	ED1P60D+TDR+TXV	A97DSMV110C20	38 500	1 925 \$
212386850	ATK	ACI-AUO18SHP-M	ACI-BCO24CP17		14 700	735 \$
212386849	ATK	ACI-AUO24SHP-M	ACI-AUI24VHE		19 200	960 \$
212386846	ATK	ACI-AUO24SHP-M	ACI-BCO24CP17		21 000	1 050 \$
212386848	ATK	ACI-AUO30SHP-M	ACI-AUI30VHE		21 000	1 050 \$
212386844	ATK	ACI-AUO30SHP-M	ACI-CCO36CP21		22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212386845	ATK	ACI-AUO36SHP-M	ACI-AUI36VHE		30 400	1 520 \$
212386847	ATK	ACI-AUO36SHP-M	ACI-CCO36CP21		33 000	1 650 \$
212386843	ATK	ACI-AUO48SHP-M	ACI-AUI48VHE		36 000	1 800 \$
213430645	ATK	ACI-AUO48SHP-M	ACI-CCO48CP21		32 000	1 600 \$
212386842	ATK	ACI-AUO60SHP-M	ACI-AUI60VHE		42 000	2 100 \$
213430646	ATK	ACI-AUO60SHP-M	ACI-DCO60CP24		37 000	1 850 \$
213216270	ATK	ACI-CCO36CP21	ACI-CCO36CP21		22 600	1 130 \$
213430653	ATK	ACI-SDAUO18SHP	ACI-AUI18VHE		12 000	600 \$
213160455	ATK	ACI-SDAUO18SHP	ACI-SDAUI18VHE		13 000	650 \$
213430655	ATK	ACI-SDAUO24SHP	ACI-AUI24VHE		21 000	1 050 \$
213160459	ATK	ACI-SDAUO24SHP	ACI-SDAUI24VHE		22 000	1 100 \$
213160458	ATK	ACI-SDAUO30SHP	ACI-SDAUI30VHE		22 000	1 100 \$
213430656	ATK	ACI-SDAUO36SHP	ACI-AUI36VHE		20 400	1 020 \$
213160457	ATK	ACI-SDAUO36SHP	ACI-SDAUI36VHE		19 800	990 \$
213430651	ATK	ACI-SDAUO48SHP	ACI-AUI48VHE		37 000	1 850 \$
213160456	ATK	ACI-SDAUO48SHP	ACI-SDAUI48VHE		30 400	1 520 \$
213430648	ATK	ACI-SDAUO60SHP	ACI-AUI60VHE		37 000	1 850 \$
213160454	ATK	ACI-SDAUO60SHP	ACI-SDAUI60VHE		34 000	1 700 \$
205788778	AURORA	AU-A09HR-1A-O	AU-A09HR-1A-I		6 000	300 \$
207339165	AURORA	AU-A09HR-1B-O	AU-A09HR-1B-I		6 300	315 \$
207339167	AURORA	AU-A09HR-2B-O	AU-A09HR-2B-I		6 000	300 \$
207339166	AURORA	AU-A12HR-1B-O	AU-A12HR-1B-I		7 800	390 \$
207339168	AURORA	AU-A12HR-2B-O	AU-A12HR-2B-I		7 000	350 \$
205788782	AURORA	AU-A18HR-2A-O	AU-A18HR-2A-I		11 000	550 \$
207339169	AURORA	AU-A18HR-2B-O	AU-A18HR-2B-I		11 400	570 \$
207339170	AURORA	AU-A24HR-2B-O	AU-A24HR-2B-I		16 500	825 \$
207339172	AURORA	AU-A36HR-2B-O	AU-A36HR-2B-I		24 000	1 200 \$
208101255	AURORA	AU-CX06HR-2A-O	AU-CX06HR-2A-I		7 500	375 \$
208101256	AURORA	AU-CX09HR-2A-O	AU-BS09HR-2A-I		9 300	465 \$
208101257	AURORA	AU-CX12HR-2A-O	AU-BS12HR-2A-I		10 300	515 \$
208101258	AURORA	AU-CX18HR-2A-O	AU-BS18HR-2A-I		11 100	555 \$
208101259	AURORA	AU-CX24HR-2A-O	AU-BS24HR-2A-I		18 900	945 \$
208101260	AURORA	AU-LCU60-2A-O	AU-LCU60-2A-I		37 000	1 850 \$
208101261	AURORA	AU-LXU18-2A-O	AU-LCU18-2A-I		13 500	675 \$
208101262	AURORA	AU-LXU24-2A-O	AU-LCU24-2A-I		19 200	960 \$
208101263	AURORA	AU-LXU30-2A-O	AU-LCU30-2A-I		21 000	1 050 \$
208101264	AURORA	AU-LXU36-2A-O	AU-LCU36-2A-I		30 400	1 520 \$
208101265	AURORA	AU-LXU48-2A-O	AU-LCU48-2A-I		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207743707	AURORA	AU-MU18-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		14 400	720 \$
207743709	AURORA	AU-MU18-2A-U	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207743708	AURORA	AU-MU18-2A-U	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207743710	AURORA	AU-MU27-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		20 000	1 000 \$
207743711	AURORA	AU-MU27-2A-U	AU-LCF09-2A-I		22 000	1 100 \$
207743712	AURORA	AU-MU27-2A-U	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207743713	AURORA	AU-MU36-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		26 400	1 320 \$
207743716	AURORA	AU-MU48-2A-U	AU-BS09HR-2A-I		36 000	1 800 \$
207743717	AURORA	AU-MU48-2A-U	AU-LCF09-2A-I		30 400	1 520 \$
207743718	AURORA	AU-MU48-2A-U	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
205417843	AZUR	AZ-09DA17EXT	AZ-09DA17INT		5 000	250 \$
205417845	AZUR	AZ-12CA22EXT	AZ-12CA22INT		7 500	375 \$
205417846	AZUR	AZ-18CA17EXT	AZ-18CA17INT		11 600	580 \$
205417847	AZUR	AZ-18CA22EXT	AZ-18CA22INT		11 600	580 \$
205662516	AZUR	AZ-24HPA	AH-24		15 300	765 \$
207036527	AZUR	AZ-24HPB	AH-24B		15 000	750 \$
206346136	AZUR	AZ-24M322SCO	Unités sans conduits		15 400	770 \$
205662517	AZUR	AZ-36HPA	AH-36		25 000	1 250 \$
207036530	AZUR	AZ-36HPB	AH-36B		24 000	1 200 \$
206347268	AZUR	AZ-36M422SCO	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
206346140	AZUR	AZ-42M522SCO	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207036533	AZUR	AZ-48HPB	AH-48B		31 000	1 550 \$
205663369	AZUR	AZ-60HPA	AH-60		32 400	1 620 \$
207036537	AZUR	AZ-60HPB	AH-60B		40 000	2 000 \$
212920650	BLADEX	B20I-18SPHP1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
212920649	BLADEX	B20I-18SPHP1	Unités avec conduits		16 000	800 \$
212920648	BLADEX	B20I-18SPHP1	Unités sans conduits		13 500	675 \$
214065610	BLADEX	B30I-28SPHP1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
214065609	Bladex	B30I-28SPHP1	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
214065608	BLADEX	B30I-28SPHP1	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
212920663	BLADEX	B30K-27SPHP1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 \$
212920652	BLADEX	B30K-27SPHP1	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212920651	BLADEX	B30K-27SPHP1	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
212920655	BLADEX	B40I-36SPHP1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
212920653	BLADEX	B40I-36SPHP1	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
213307895	BLADEX	B40XS-36SPHP1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 600	1 430 \$
213307894	BLADEX	B40XS-36SPHP1	Unités avec conduits		30 000	1 500 \$
213307893	BLADEX	B40XS-36SPHP1	Unités sans conduits		27 400	1 370 \$
212920661	BLADEX	B50A-55SPHP1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
212920660	BLADEX	B50A-55SPHP1	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
212920659	BLADEX	B50A-55SPHP1	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
212920658	BLADEX	B50G-48SPHP1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
212920657	BLADEX	B50G-48SPHP1	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
212920656	BLADEX	B50G-48SPHP1	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
213927657	BLADEX	BME20A-18SPHP1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
213927656	BLADEX	BME20A-18SPHP1	Unités avec conduits		14 800	740 \$
213927655	BLADEX	BME20A-18SPHP1	Unités sans conduits		14 400	720 \$
213927660	BLADEX	BME30J-27SPHP1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
213927659	BLADEX	BME30J-27SPHP1	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
213927658	BLADEX	BME30J-27SPHP1	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
213927661	BLADEX	BME40G-36SPHP1	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
213927669	BLADEX	BME50A-55SPHP1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
213927667	BLADEX	BME50A-55SPHP1	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
213927666	BLADEX	BME50G-48SPHP1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
213927664	BLADEX	BME50G-48SPHP1	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
213386492	BLADEX	BS21-09HFN1-ODU-115	BSWM21-09HWIU-115		6 300	315 \$
213386494	BLADEX	BS21-09HFN1-ODU-230	BSWM21-09HWIU-230		6 000	300 \$
213386493	BLADEX	BS21-12HFN1-ODU-115	BSWM21-12HWIU-115		7 800	390 \$
213386495	BLADEX	BS21-12HFN1-ODU-230	BSWM21-12HWIU-230		7 000	350 \$
213386496	BLADEX	BS21-18HFN1-ODU	BSWM21-18HWIU		11 400	570 \$
213386497	BLADEX	BS21-24HFN1-ODU	BSWM21-24HWIU		16 500	825 \$
214056585	BLADEX	BS25-06HFN1-ODU	BWM11A-06HWIU		7 500	375 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214056586	BLADEX	BS25-09HFN1-ODU	BWM11B-09HWIU		9 300	465 \$
214056587	BLADEX	BS25-12HFN1-ODU	BWM11B-12HWIU		10 300	515 \$
214056588	BLADEX	BS25-18HFN1-ODU	BWM11D-18HWIU		11 100	555 \$
214056589	BLADEX	BS25-24HFN1-ODU	BWM11D-23HWIU		18 900	945 \$
214056590	BLADEX	BS25-33HFN1-ODU	BWMF-33HWIU		27 800	1 390 \$
212528003	BLADEX	BX18-HP15ECO	BLC-24HWAC1		13 000	650 \$
212916823	BLADEX	BX18-HP15ECO	BLC-24HWAC1-UNC		13 000	650 \$
213927643	BLADEX	BX18-HP15ECO	BLCA-24A14AC		12 800	640 \$
213927644	BLADEX	BX18-HP15ECO	BLCA-24A14AC-UNC		12 800	640 \$
212528004	BLADEX	BX24-HP15ECO	BLC-24HWAC1		22 000	1 100 \$
212916824	BLADEX	BX24-HP15ECO	BLC-24HWAC1-UNC		22 000	1 100 \$
213785774	BLADEX	BX24-HP15ECO	BLCA-24A14AC		22 600	1 130 \$
213785775	BLADEX	BX24-HP15ECO	BLCA-24A14AC-UNC		22 600	1 130 \$
214056591	BLADEX	BX24-HP15ECO	BLCA-24HWAC1		22 600	1 130 \$
214056592	BLADEX	BX24-HP15ECO	BLCA-24HWAC1-UNC		22 600	1 130 \$
212367438	Bladex	BX30-24HPHYHA	BLA-24HWAHU1		19 200	960 \$
212367433	BLADEX	BX30-24HPHYHA	BLC-24HWAC1		21 000	1 050 \$
212916826	BLADEX	BX30-24HPHYHA	BLC-24HWAC1-UNC		21 000	1 050 \$
213785776	BLADEX	BX30-24HPHYHA	BLCA-24A14AC		22 400	1 120 \$
213785777	BLADEX	BX30-24HPHYHA	BLCA-24A14AC-UNC		22 400	1 120 \$
214056593	BLADEX	BX30-24HPHYHA	BLCA-24HWAC1		22 400	1 120 \$
214056594	BLADEX	BX30-24HPHYHA	BLCA-24HWAC1-UNC		22 400	1 120 \$
213927645	BLADEX	BX30-HP15ECO	BLC-36HWAC1		22 000	1 100 \$
213927646	BLADEX	BX30-HP15ECO	BLC-36HWAC1-UNC		22 000	1 100 \$
213500527	BLADEX	BX30S-36HPHYHA	BLA-36HWAHU1		31 800	1 590 \$
213419195	BLADEX	BX30S-36HPHYHA	BLC-36HWAC1		27 000	1 350 \$
213419198	BLADEX	BX30S-36HPHYHA	BLC-36HWAC1-UNC		27 000	1 350 \$
213419193	BLADEX	BX30S-36HPHYHA	BLCB-36B18AC		27 000	1 350 \$
213419196	BLADEX	BX30S-36HPHYHA	BLCB-36B18AC-UNC		27 000	1 350 \$
212367437	Bladex	BX30U-18HPHYHA	BLA-18HWAHU1		13 500	675 \$
212367432	BLADEX	BX30U-18HPHYHA	BLC-24HWAC1		14 700	735 \$
212916825	BLADEX	BX30U-18HPHYHA	BLC-24HWAC1-UNC		14 700	735 \$
212367439	Bladex	BX30U-30HPHYHA(X)	BLA-30HWAHU1		21 000	1 050 \$
212367434	BLADEX	BX30U-30HPHYHA(X)	BLC-36HWAC1		22 600	1 130 \$
213156954	BLADEX	BX30U-30HPHYHA(X)	BLC-36HWAC1-UNC		22 600	1 130 \$
213307890	BLADEX	BX30U-30HPHYHA(X)	BLCB-36B18AC		19 600	980 \$
213307891	BLADEX	BX30U-30HPHYHA(X)	BLCB-36B18AC-UNC		19 600	980 \$
212367441	Bladex	BX30U-48HPHYHA	BLA-48HWAHU1		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212367436	BLADEX	BX30U-48HPHYHA	BLC-48HWAC1		32 000	1 600 \$
212367442	Bladex	BX30U-55HPHYHA	BLA-60HWAHU1		42 000	2 100 \$
212386769	BLADEX	BX30U-55HPHYHA	BLC-60HWAC1		37 000	1 850 \$
213142353	BLADEX	BX30U-55HPHYHA	BLC-60HWAC1*		37 000	1 850 \$
212367440	Bladex	BX31U-36HPHYHA	BLA-36HWAHU1		30 400	1 520 \$
212367435	BLADEX	BX31U-36HPHYHA	BLC-36HWAC1		33 000	1 650 \$
213156955	BLADEX	BX31U-36HPHYHA	BLC-36HWAC1-UNC		33 000	1 650 \$
212928568	BLADEX	BX31U-36HPHYHA	BLCB-36B18AC		27 400	1 370 \$
213307892	BLADEX	BX31U-36HPHYHA	BLCB-36B18AC-UNC		27 400	1 370 \$
213927649	BLADEX	BX36-HP15ECO	BLC-36HWAC1		19 800	990 \$
213927650	BLADEX	BX36-HP15ECO	BLC-36HWAC1-UNC		19 800	990 \$
213927647	BLADEX	BX36-HP15ECO	BLCB-36B18AC		19 400	970 \$
213927648	BLADEX	BX36-HP15ECO	BLCB-36B18AC-UNC		19 400	970 \$
213927651	BLADEX	BX48-HP15ECO	BLC-48HWAC1		30 400	1 520 \$
213927652	BLADEX	BX48-HP15ECO	BLC-48HWAC1-UNC		30 400	1 520 \$
213927653	BLADEX	BX60-HP15ECO	BLC-60HWAC1		34 000	1 700 \$
213927654	BLADEX	BX60-HP15ECO	BLC-60HWAC1-UNC		34 000	1 700 \$
213769912	BLUEFIN	BFMS09BA-01O	BFMS09BA-01I		6 000	300 \$
213769908	BLUEFIN	BFMS09PL-01O	BFMS09PL-01I		8 100	405 \$
213769915	BLUEFIN	BFMS09PR-01O	BFMS09PL-01I		9 300	465 \$
213769910	BLUEFIN	BFMS12BA-01O	BFMS09BA-01O		7 000	350 \$
213769909	BLUEFIN	BFMS12PL-01O	BFMS12PL-01I		10 000	500 \$
213769907	BLUEFIN	BFMS12PR-01O	BFMS12PL-01I		10 300	515 \$
213769914	BLUEFIN	BFMS18BA-01O	BFMS18BA-01I		11 400	570 \$
213769906	BLUEFIN	BFMS18PL-01O	BFMS18PL-01I		14 100	705 \$
213769911	BLUEFIN	BFMS18PR-01O	BFMS18PL-01I		11 100	555 \$
213769913	BLUEFIN	BFMS24BA-01O	BFMS24BA-01I		16 500	825 \$
213769904	BLUEFIN	BFMS24PL-01O	BFMS24PL-01I		17 400	870 \$
213769902	BLUEFIN	BFMS24PR-01O	BFMS24PL-01I		18 900	945 \$
202897338	BLUERIDGE	BM18Y19C	BM18Y19WM		11 000	550 \$
208101242	BLUERIDGE	BMAH1820C	BMAH1820I		13 500	675 \$
208101243	BLUERIDGE	BMAH2420C	BMAH2420I		19 200	960 \$
208101244	BLUERIDGE	BMAH3018C	BMAH3018I		21 000	1 050 \$
208101245	BLUERIDGE	BMAH3618C	BMAH3618I		30 400	1 520 \$
208101246	BLUERIDGE	BMAH4816C	BMAH4816I		36 000	1 800 \$
210025757	BLUERIDGE	BMAH6016C	BMAH6016I		42 000	2 100 \$
202918821	BLUERIDGE	BMHH27M18C	Unités sans conduits		18 000	900 \$
206905350	BLUERIDGE	BMHH27M22C	Unités sans conduits		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202918812	BLUERIDGE	BMHH36M17C	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
202918822	BLUERIDGE	BMHH36M17C	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
206905357	BLUERIDGE	BMHH48M22C	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
206905356	BLUERIDGE	BMHH48M22C	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
207641281	BLUERIDGE	BMM18C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207641280	BLUERIDGE	BMM18C	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207641279	BLUERIDGE	BMM18C	Unités sans conduits		14 400	720 \$
207641293	BLUERIDGE	BMM18HHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
207641292	BLUERIDGE	BMM18HHC	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207641291	BLUERIDGE	BMM18HHC	Unités sans conduits		13 500	675 \$
207641284	BLUERIDGE	BMM27C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207641282	BLUERIDGE	BMM27C	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207641283	BLUERIDGE	BMM27C	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
212360180	BLUERIDGE	BMM27HH2C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 \$
212360179	BLUERIDGE	BMM27HH2C	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
212360178	BLUERIDGE	BMM27HH2C	Unités sans conduits		23 000	1 150 \$
207641296	BLUERIDGE	BMM27HHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
207641294	BLUERIDGE	BMM27HHC	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207641295	BLUERIDGE	BMM27HHC	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
207641286	BLUERIDGE	BMM36C	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
213363378	BLUERIDGE	BMM36HH2C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 600	1 430 \$
213363377	BLUERIDGE	BMM36HH2C	Unités avec conduits		30 000	1 500 \$
213363376	BLUERIDGE	BMM36HH2C	Unités sans conduits		27 400	1 370 \$
207641299	BLUERIDGE	BMM36HHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207641298	BLUERIDGE	BMM36HHC	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207641297	BLUERIDGE	BMM36HHC	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
207641290	BLUERIDGE	BMM48C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207641289	BLUERIDGE	BMM48C	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207641288	BLUERIDGE	BMM48C	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207641302	BLUERIDGE	BMM48HHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
207641301	BLUERIDGE	BMM48HHC	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207641300	BLUERIDGE	BMM48HHC	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
208650621	BLUERIDGE	BMM55C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
208650620	BLUERIDGE	BMM55C	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
208650619	BLUERIDGE	BMM55C	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
208650624	BLUERIDGE	BMM55HHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
208650623	BLUERIDGE	BMM55HHC	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
208650622	BLUERIDGE	BMM55HHC	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
207826691	BLUERIDGE	BMX1220C	BMX1220WM		7 800	390 \$
207826690	BLUERIDGE	BMX922C	BMX922WM		6 300	315 \$
207339174	BLUERIDGE	BYM1221C	BYM1221WM		7 000	350 \$
207339179	BLUERIDGE	BYM12DIY22C	BYM12DIY22WM		7 500	375 \$
207571389	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BM12M22CNS		9 600	480 \$
207571388	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BM12MCC		9 900	495 \$
207571387	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BM12MCD		10 600	530 \$
209550309	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BMM12CC2		9 500	475 \$
209550311	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BMM12LW		10 200	510 \$
207339184	BLUERIDGE	BYM12HH26C	BYM12HH26WM		10 000	500 \$
207339175	BLUERIDGE	BYM1820C	BYM1820WM		11 400	570 \$
207339180	BLUERIDGE	BYM18DIY22C	BYM18DIY22WM		13 800	690 \$
207571391	BLUERIDGE	BYM18HH22C	BM18MCC		15 600	780 \$
207571390	BLUERIDGE	BYM18HH22C	BM18MCD		15 000	750 \$
207571392	BLUERIDGE	BYM18HH22C	BM18MFCC		12 000	600 \$
209550312	BLUERIDGE	BYM18HH22C	BMM16LW		14 700	735 \$
209550310	BLUERIDGE	BYM18HH22C	BMM18CC2		14 500	725 \$
207339185	BLUERIDGE	BYM18HH22C	BYM18HH22WM		15 000	750 \$
207339176	BLUERIDGE	BYM2419C	BYM2419WM		16 500	825 \$
207339181	BLUERIDGE	BYM24DIY21C	BYM24DIY21WM		17 900	895 \$
207571393	BLUERIDGE	BYM24HH22C	BM24MCD		21 000	1 050 \$
207571394	BLUERIDGE	BYM24HH22C	BM24MFCC		19 000	950 \$
207339186	BLUERIDGE	BYM24HH22C	BYM24HH22WM		21 200	1 060 \$
209948202	BLUERIDGE	BYM3021C	BYM3020WM		20 000	1 000 \$
211911408	BLUERIDGE	BYM33HH20C	BYM33HH20WM		28 800	1 440 \$
207339178	BLUERIDGE	BYM3618C	BYM3618WM		20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207339182	BLUERIDGE	BMY36DIY18C	BMY36DIY18WM		21 000	1 050 \$
208650625	BLUERIDGE	BMY36HHUC	BM36MCD		34 000	1 700 \$
208650626	BLUERIDGE	BMY36HHUC	BM36MFCC		32 000	1 600 \$
207571383	BLUERIDGE	BMY36UC	BM36MCD		25 000	1 250 \$
207571384	BLUERIDGE	BMY36UC	BM36MFCC		23 000	1 150 \$
208650627	BLUERIDGE	BMY48HHUC	BM48MFCC		35 000	1 750 \$
207571385	BLUERIDGE	BMY48UC	BM48MFCC		29 000	1 450 \$
210191032	BLUERIDGE	BMY60HHUC	BM60MFCC		40 000	2 000 \$
207641303	BLUERIDGE	BMY60UC	BM60MFCC		35 000	1 750 \$
209948201	BLUERIDGE	BMY60UC2	BM60MFCC		35 000	1 750 \$
209550307	BLUERIDGE	BMY6HH27C	BMM6CC2		5 700	285 \$
207826692	BLUERIDGE	BMY6HH27C	BMY6HH27WM		8 500	425 \$
207339173	BLUERIDGE	BMY922C	BMY922WM		6 000	300 \$
207571386	BLUERIDGE	BMY9HH28C	BM09MCC		9 000	450 \$
209550308	BLUERIDGE	BMY9HH28C	BMM9CC2		9 800	490 \$
207339183	BLUERIDGE	BMY9HH28C	BMY9HH28WM		9 500	475 \$
212436229	BOREAL	ENVBR36HPJ1OA	ENVBR24C		15 000	750 \$
208130264	BOREAL	ENVBR36HPJ1OA	ENVBR24HPJ1IB		16 300	815 \$
212436230	BOREAL	ENVBR36HPJ1OA	ENVBR36C		22 000	1 100 \$
208130265	BOREAL	ENVBR36HPJ1OA	ENVBR36HPJ1IB		24 000	1 200 \$
212436231	BOREAL	ENVBR60HPJ1OA	ENVBR48C		31 200	1 560 \$
208130266	BOREAL	ENVBR60HPJ1OA	ENVBR48HPJ1IB		32 000	1 600 \$
212436232	BOREAL	ENVBR60HPJ1OA	ENVBR60C		35 200	1 760 \$
208130267	BOREAL	ENVBR60HPJ1OA	ENVBR60HPJ1IB		36 000	1 800 \$
10277684	BOREAL	EQX09HPJ1OB	EQX09HPJ1IB		6 800	340 \$
10277685	BOREAL	EQX12HPJ1OB	EQX12HPJ1IB		7 100	355 \$
10277686	BOREAL	EQX18HPJ1OB	EQX18HPJ1IB		12 400	620 \$
10277687	BOREAL	EQX24HPJ1OB	EQX24HPJ1IB		14 600	730 \$
207760035	BOSCH	BMS500-AAM018-1CSXHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207760034	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXHC	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207760033	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXHC	Unités sans conduits		15 000	750 \$
203991172	BOSCH	BMS500-AAM018-1CSXRA	Unités sans conduits		11 800	590 \$
207760023	BOSCH	BMS500-AAM018-1CSXRC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
207760022	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXRC	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207760021	Bosch	BMS500-AAM018-1CSXRC	Unités sans conduits		14 300	715 \$
203991183	BOSCH	BMS500-AAM027-1CSXHB	Unités sans conduits		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207760038	BOSCH	BMS500-AAM027-1CSXHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207760037	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXHC	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207760036	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXHC	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
203991174	BOSCH	BMS500-AAM027-1CSXRA	Unités sans conduits		17 200	860 \$
207760026	BOSCH	BMS500-AAM027-1CSXRC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
207760025	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXRC	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207760024	Bosch	BMS500-AAM027-1CSXRC	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
203991187	BOSCH	BMS500-AAM036-1CSXHB	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
203991186	BOSCH	BMS500-AAM036-1CSXHB	Unités sans conduits		16 800	840 \$
207760041	BOSCH	BMS500-AAM036-1CSXHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207760039	BOSCH	BMS500-AAM036-1CSXHC	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
203991176	BOSCH	BMS500-AAM036-1CSXRA	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
207760027	Bosch	BMS500-AAM036-1CSXRC	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
207760044	BOSCH	BMS500-AAM048-1CSXHC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207760043	Bosch	BMS500-AAM048-1CSXHC	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207760042	Bosch	BMS500-AAM048-1CSXHC	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
203991178	BOSCH	BMS500-AAM048-1CSXRA	Unités sans conduits		28 400	1 420 \$
207760032	BOSCH	BMS500-AAM048-1CSXRC	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207760030	BOSCH	BMS500-AAM048-1CSXRC	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
9966837	BOSCH	BMS500-AAS009-0CSXXA	BMS500-AAU009-0AHXXA		5 800	290 \$
204014467	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHB	BMS500-AAU009-1AHDXB		10 100	505 \$
203991152	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHB	1AHWXB		6 900	345 \$
207760013	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHCXB		9 000	450 \$
207760001	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHDXB		10 100	505 \$
208157116	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHC	1AHWXB		7 100	355 \$
207759994	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXHC	BMS500-AAU009-1AHWXC		7 500	375 \$
203991166	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRA	BMS500-AAU009-1AHCXB		5 800	290 \$
203991159	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRA	BMS500-AAU009-1AHDXB		8 000	400 \$
203991148	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRA	1AHWXB		5 800	290 \$
207759993	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU006-1AHWXC		8 500	425 \$
207760012	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHCXB		7 500	375 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207760000	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHDXB		7 700	385 \$
208650710	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXRC	1AHWXB		6 100	305 \$
207759989	Bosch	BMS500-AAS009-1CSXRC	BMS500-AAU009-1AHWXC		8 500	425 \$
9966838	BOSCH	BMS500-AAS009-1CSXXA	BMS500-AAU009-1AHXXA		6 300	315 \$
203991147	BOSCH	BMS500-AAS012-0CSXRB	BMS500-AAS012-0AHWXB		7 600	380 \$
207759988	BOSCH	BMS500-AAS012-0CSXRC	0AHWXC		8 400	420 \$
9966839	BOSCH	BMS500-AAS012-0CSXXA	BMS500-AAU012-0AHXXA		7 500	375 \$
204014465	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHB	BMS500-AAU012-1AHCXB		8 700	435 \$
204014468	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHB	BMS500-AAU012-1AHDXB		10 600	530 \$
203991153	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHB	1AHWXB		7 800	390 \$
208650707	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHB	BMS500-AAU012-1AHWXC		7 500	375 \$
207760014	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXHC	BMS500-AAU012-1AHCXB		9 900	495 \$
207760003	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXHC	BMS500-AAU012-1AHDXB		10 600	530 \$
208157117	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXHC	1AHWXB		7 500	375 \$
207759995	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXHC	BMS500-AAU012-1AHWXC		10 000	500 \$
203991167	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXRA	BMS500-AAU012-1AHCXB		7 500	375 \$
203991149	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXRA	1AHWXB		7 700	385 \$
208650701	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXRA	BMS500-AAU012-1AHWXC		7 200	360 \$
207760045	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHCXB		8 900	445 \$
207760002	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHDXB		9 300	465 \$
208650711	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHWXB		8 000	400 \$
207759990	Bosch	BMS500-AAS012-1CSXRC	BMS500-AAU012-1AHWXC		9 000	450 \$
205921394	BOSCH	BMS500-AAS012-1CSXXA	1AHWXB		7 700	385 \$
207760016	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXHC	BMS500-AAU018-1AHCXB		15 600	780 \$
207760005	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXHC	BMS500-AAU018-1AHDXB		15 000	750 \$
208157118	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXHC	1AHWXB		10 900	545 \$
207759996	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXHC	BMS500-AAU018-1AHWXC		15 000	750 \$
203991168	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRA	BMS500-AAU018-1AHCXB		12 000	600 \$
203991161	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRA	BMS500-AAU018-1AHDXB		11 600	580 \$
203991150	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRA	1AHWXB		11 400	570 \$
207760015	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXRC	BMS500-AAU018-1AHCXB		12 000	600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207760004	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXRC	BMS500-AAU018-1AHDXB		12 600	630 \$
208650712	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXRC	1AHWXB		12 700	635 \$
207759991	Bosch	BMS500-AAS018-1CSXRC	BMS500-AAU018-1AHWXC		14 900	745 \$
9966843	BOSCH	BMS500-AAS018-1CSXXA	BMS500-AAU018-1AHXXA		11 100	555 \$
204014470	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXHB	BMS500-AAU024-1AHDXB		23 000	1 150 \$
207760018	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXHC	BMS500-AAU024-1AHCXC		21 000	1 050 \$
207760008	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXHC	BMS500-AAU024-1AHDXB		21 000	1 050 \$
208157119	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXHC	1AHWXB		19 400	970 \$
207759997	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXHC	BMS500-AAU024-1AHWXC		21 200	1 060 \$
203991169	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRA	BMS500-AAU024-1AHCXB		15 800	790 \$
203991162	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRA	BMS500-AAU024-1AHDXB		18 000	900 \$
203991151	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRA	1AHWXB		15 300	765 \$
207760017	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXRC	BMS500-AAU024-1AHCXC		19 000	950 \$
207760006	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXRC	BMS500-AAU024-1AHDXB		20 000	1 000 \$
208650713	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXRC	1AHWXB		14 200	710 \$
207759992	Bosch	BMS500-AAS024-1CSXRC	BMS500-AAU024-1AHWXC		16 200	810 \$
9966844	BOSCH	BMS500-AAS024-1CSXXA	BMS500-AAU024-1AHXXA		16 000	800 \$
207759998	Bosch	BMS500-AAS030-1CSXRC	BMS500-AAU030-1AHWXC		19 000	950 \$
203991170	BOSCH	BMS500-AAS036-1CSXLB	BMS500-AAU036-1AHCXB		24 000	1 200 \$
203991163	BOSCH	BMS500-AAS036-1CSXLB	BMS500-AAU036-1AHDXB		25 000	1 250 \$
207760019	BOSCH	BMS500-AAS036-1CSXLC	BMS500-AAU036-1AHCXC		23 000	1 150 \$
207760009	BOSCH	BMS500-AAS036-1CSXLC	BMS500-AAU036-1AHDXB		25 000	1 250 \$
207759999	Bosch	BMS500-AAS036-1CSXRC	BMS500-AAU036-1AHWXC		22 400	1 120 \$
203991171	BOSCH	BMS500-AAS048-1CSXLB	BMS500-AAU048-1AHCXB		35 000	1 750 \$
203991164	BOSCH	BMS500-AAS048-1CSXLB	BMS500-AAU048-1AHDXB		34 000	1 700 \$
207760020	Bosch	BMS500-AAS048-1CSXLC	BMS500-AAU048-1AHCXC		30 000	1 500 \$
207760010	Bosch	BMS500-AAS048-1CSXLC	BMS500-AAU048-1AHDXB		34 000	1 700 \$
203991165	BOSCH	BMS500-AAS060-1CSXLB	BMS500-AAU060-1AHDXB		34 400	1 720 \$
212437269	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BCA-18WN1-M16		15 000	750 \$
212437270	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BCA-24WN1-M16		20 200	1 010 \$
212437267	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BMA*4860DNTF		15 000	750 \$
208128218	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BVA-24WN1-M20		19 500	975 \$
212437268	BOSCH	BOVA-24HDN1-M15G	BWA-24WN1-M16		20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212437273	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BCA-30WN1-M16		21 000	1 050 \$
212437274	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BCA-36WN1-M16		24 200	1 210 \$
208128227	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BVA-24WN1-M20		21 000	1 050 \$
208128224	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BVA-36WN1-M20		24 600	1 230 \$
212437272	BOSCH	BOVA-36HDN1-M15G	BWA-36WN1-M16		24 800	1 240 \$
10021143	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD		17 200	860 \$
202534085	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3A	17 200	860 \$
202534086	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3A	17 200	860 \$
10021144	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD		17 200	860 \$
202534087	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3A	17 200	860 \$
202534088	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3A	17 200	860 \$
202534089	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3A	22 600	1 130 \$
202534090	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3A	22 600	1 130 \$
202534091	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3A	23 000	1 150 \$
202534092	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3A	23 000	1 150 \$
202534093	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4A	23 000	1 150 \$
202534094	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5A	23 000	1 150 \$
204396671	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		23 000	1 150 \$
204427507	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		23 000	1 150 \$
206331368	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M15		21 200	1 060 \$
8860508	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M18		19 000	950 \$
206331369	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M15		25 000	1 250 \$
8860512	BOSCH	BOVA-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		24 000	1 200 \$
203377010	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD		19 400	970 \$
203024976	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3A	19 600	980 \$
207454632	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3B	19 600	980 \$
203025005	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3A	19 600	980 \$
207454642	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3B	19 600	980 \$
203377011	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD		19 400	970 \$
203025008	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3A	20 000	1 000 \$
207454643	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3B	20 000	1 000 \$
203025011	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3A	20 000	1 000 \$
207454644	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3B	20 000	1 000 \$
203377012	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD		23 400	1 170 \$
203024978	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3A	25 000	1 250 \$
207454633	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
203024981	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3A	25 000	1 250 \$
207454634	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203377013	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD		23 600	1 180 \$
203024984	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3A	25 000	1 250 \$
207454635	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
203024986	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3A	25 000	1 250 \$
207454636	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$
203377014	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD		23 600	1 180 \$
203024989	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4A	25 000	1 250 \$
207454637	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4B	25 000	1 250 \$
203024992	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5A	25 000	1 250 \$
207454638	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5B	25 000	1 250 \$
205746725	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248BNTF		24 600	1 230 \$
203025014	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3A	25 600	1 280 \$
207454645	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3B	25 600	1 280 \$
205746726	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248CNTF		25 000	1 250 \$
203025017	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	25 600	1 280 \$
207454646	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	25 600	1 280 \$
205746727	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BMA*4248DNTF		25 000	1 250 \$
202868494	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BVA-24WN1-M20		22 400	1 120 \$
202868496	BOSCH	BOVA-36HDN1-M20G	BVA-36WN1-M20		28 000	1 400 \$
208546476	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BMAC4860CNTF	BGH96M100C5B	38 000	1 900 \$
208128242	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-36WN1-M15		25 000	1 250 \$
208128245	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-36WN1-M20		25 000	1 250 \$
208128246	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-48WN1-M20		38 000	1 900 \$
208128234	BOSCH	BOVA-60HDN1-M15G	BVA-60WN1-M20		40 000	2 000 \$
10021148	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		31 000	1 550 \$
202534095	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3A	31 000	1 550 \$
202337984	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGS80M080B4A	30 000	1 500 \$
10021149	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		32 000	1 600 \$
202534096	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4A	31 000	1 550 \$
202534097	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	31 400	1 570 \$
202337985	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGS80M100C5A	31 000	1 550 \$
10021150	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF		32 000	1 600 \$
202534098	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5A	32 000	1 600 \$
202534099	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5A	32 000	1 600 \$
202337988	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGS80M120D5A	31 000	1 550 \$
10021151	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF		32 000	1 600 \$
202534100	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5A	37 000	1 850 \$
202337986	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGS80M100C5A	35 000	1 750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10021152	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF		39 000	1 950 \$
202534101	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5A	38 000	1 900 \$
202534102	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5A	38 000	1 900 \$
202337987	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGS80M120D5A	36 000	1 800 \$
10333757	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		24 000	1 200 \$
206331370	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M15		38 000	1 900 \$
8860510	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M18		35 000	1 750 \$
206331371	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M15		40 500	2 025 \$
8860511	BOSCH	BOVA-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M18		40 000	2 000 \$
203377015	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248BNTF		33 000	1 650 \$
207454639	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3B	35 000	1 750 \$
203377016	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF		33 000	1 650 \$
203024998	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4A	35 000	1 750 \$
207454640	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4B	35 000	1 750 \$
203025020	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	35 600	1 780 \$
207454647	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	35 600	1 780 \$
203377017	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF		33 200	1 660 \$
203025023	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5A	35 600	1 780 \$
207454648	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5B	35 600	1 780 \$
203025026	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5A	35 600	1 780 \$
207454649	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5B	35 600	1 780 \$
203377018	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF		38 500	1 925 \$
203025001	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5A	38 000	1 900 \$
207454641	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5B	38 000	1 900 \$
203377019	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF		39 000	1 950 \$
203025029	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5A	38 500	1 925 \$
207454650	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5B	38 500	1 925 \$
203025032	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5A	38 500	1 925 \$
207454651	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5B	38 500	1 925 \$
202868495	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BVA-48WN1-M20		40 000	2 000 \$
202868497	BOSCH	BOVA-60HDN1-M20G	BVA-60WN1-M20		43 500	2 175 \$
206395977	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD		17 200	860 \$
206395984	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3A	17 200	860 \$
207454658	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3B	18 600	930 \$
206395985	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3A	17 200	860 \$
207454659	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3B	18 600	930 \$
206395978	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD		17 200	860 \$
206395986	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3A	17 200	860 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207454660	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3B	18 800	940 \$
206395987	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3A	17 200	860 \$
207454661	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3B	19 000	950 \$
206395967	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3A	22 600	1 130 \$
206395968	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3A	22 600	1 130 \$
206395969	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3A	23 000	1 150 \$
206395970	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3A	23 000	1 150 \$
206395971	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4A	23 000	1 150 \$
206395972	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5A	23 000	1 150 \$
206395982	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		23 000	1 150 \$
206395983	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		23 000	1 150 \$
206395973	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M15		18 600	930 \$
206395964	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M18		21 600	1 080 \$
206395975	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-24WN1-M20		21 000	1 050 \$
206395974	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M15		24 000	1 200 \$
206395966	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		25 000	1 250 \$
206395976	BOSCH	BOVB-36HDN1-M18M	BVA-36WN1-M20		25 000	1 250 \$
207658526	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD		19 400	970 \$
207658538	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M060B3B	19 600	980 \$
207658566	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430ANTD	BGH96M080B3B	19 600	980 \$
207658527	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD		19 400	970 \$
207658567	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M060B3B	20 000	1 000 \$
207658568	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*2430BNTD	BGH96M080B3B	20 000	1 000 \$
207658528	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD		23 400	1 170 \$
207658539	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
207658540	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036ANTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$
207658529	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD		23 600	1 180 \$
207658541	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
207658542	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036BNTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$
207658530	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD		23 600	1 180 \$
207658561	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M080C4B	25 000	1 250 \$
207658562	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*3036CNTD	BGH96M100C5B	25 000	1 250 \$
207658519	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*4248BNTF		24 600	1 230 \$
207658569	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3B	25 600	1 280 \$
207658520	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*4248CNTF		25 000	1 250 \$
207658570	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	25 600	1 280 \$
207658521	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BMA*4248DNTF		25 000	1 250 \$
207658522	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BVA-24WN1-M20		22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207658524	BOSCH	BOVB-36HDN1-M20G	BVA-36WN1-M20		28 000	1 400 \$
206396002	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF		32 800	1 640 \$
206395989	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3A	33 000	1 650 \$
207454662	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3B	33 000	1 650 \$
206396004	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF		33 000	1 650 \$
206395990	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4A	33 000	1 650 \$
207454663	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4B	33 000	1 650 \$
206395991	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5A	34 000	1 700 \$
207454664	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	34 000	1 700 \$
206396005	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF		33 000	1 650 \$
206395992	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5A	34 200	1 710 \$
207454665	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5B	34 200	1 710 \$
206395993	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5A	34 200	1 710 \$
207454666	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5B	34 200	1 710 \$
206395994	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5A	37 200	1 860 \$
207454667	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5B	37 200	1 860 \$
206396006	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF		37 400	1 870 \$
206395995	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5A	37 400	1 870 \$
207454668	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5B	37 400	1 870 \$
206395996	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5A	37 400	1 870 \$
207454669	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5B	37 400	1 870 \$
213479360	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMAC3036ANTD	BGH96M060B3B	24 600	1 230 \$
213479361	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMAC3036ANTD	BGH96M080B3B	24 600	1 230 \$
213479362	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMAC3036BNTD	BGH96M060B3B	24 800	1 240 \$
213479363	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMAC3036BNTD	BGH96M080B3B	24 800	1 240 \$
213479364	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMAC3036CNTD	BGH96M080C4B	24 800	1 240 \$
213479365	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BMAC3036CNTD	BGH96M100C5B	24 800	1 240 \$
206396007	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-36WN1-M18B		24 000	1 200 \$
206396001	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-36WN1-M20		25 000	1 250 \$
206395997	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M15		38 000	1 900 \$
206395965	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M18		38 000	1 900 \$
206395999	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-48WN1-M20		38 000	1 900 \$
206395998	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M15		40 500	2 025 \$
206395988	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M18		40 000	2 000 \$
206396000	BOSCH	BOVB-60HDN1-M18M	BVA-60WN1-M20		40 500	2 025 \$
207658531	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248BNTF		33 000	1 650 \$
207658563	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248BNTF	BGH96M080B3B	35 000	1 750 \$
207658532	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF		33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207658564	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M080C4B	35 000	1 750 \$
207658571	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248CNTF	BGH96M100C5B	35 600	1 780 \$
207658533	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF		33 200	1 660 \$
207658572	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M100D5B	35 600	1 780 \$
207658573	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4248DNTF	BGH96M120D5B	35 600	1 780 \$
207658534	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF		38 500	1 925 \$
207658565	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860CNTF	BGH96M100C5B	38 000	1 900 \$
207658535	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF		39 000	1 950 \$
207658574	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M100D5B	38 500	1 925 \$
207658575	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BMA*4860DNTF	BGH96M120D5B	38 500	1 925 \$
207658523	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BVA-48WN1-M20		40 000	2 000 \$
207658525	BOSCH	BOVB-60HDN1-M20G	BVA-60WN1-M20		43 500	2 175 \$
214053818	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC2430ANTD		19 400	970 \$
214053806	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC2430ANTD	BGH96M060B3B	19 600	980 \$
214053807	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC2430ANTD	BGH96M080B3B	19 600	980 \$
214053819	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC2430BNTD		19 400	970 \$
214053808	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC2430BNTD	BGH96M060B3B	20 000	1 000 \$
214053809	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC2430BNTD	BGH96M080B3B	20 000	1 000 \$
214053798	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC3036ANTD		23 400	1 170 \$
214053810	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC3036ANTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
214053811	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC3036ANTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$
214053799	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC3036BNTD		23 600	1 180 \$
214053812	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC3036BNTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
214053813	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC3036BNTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$
214053800	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC3036CNTD		23 600	1 180 \$
214053814	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC3036CNTD	BGH96M080C4B	25 000	1 250 \$
214053815	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC3036CNTD	BGH96M100C5B	25 000	1 250 \$
214053820	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC4248BNTF		24 600	1 230 \$
214053816	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC4248BNTF	BGH96M080B3B	25 600	1 280 \$
214053821	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC4248CNTF		25 000	1 250 \$
214053817	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC4248CNTF	BGH96M100C5B	25 600	1 280 \$
214053822	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BMAC4248DNTF		25 000	1 250 \$
214053804	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BVA-24WN1-M20		22 400	1 120 \$
214053805	BOSCH	BOVC-36HDN1-M20G	BVA-36WN1-M20		28 000	1 400 \$
214053837	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC2430ANTD		19 400	970 \$
214053825	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC2430ANTD	BGH96M060B3B	19 600	980 \$
214053826	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC2430ANTD	BGH96M080B3B	19 600	980 \$
214053838	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC2430BNTD		19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214053827	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC2430BNTD	BGH96M060B3B	20 000	1 000 \$
214053828	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC2430BNTD	BGH96M080B3B	20 000	1 000 \$
214053801	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC3036ANTD		23 400	1 170 \$
214053829	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC3036ANTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
214053830	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC3036ANTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$
214053802	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC3036BNTD		23 600	1 180 \$
214053831	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC3036BNTD	BGH96M060B3B	25 000	1 250 \$
214053832	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC3036BNTD	BGH96M080B3B	25 000	1 250 \$
214053803	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC3036CNTD		23 600	1 180 \$
214053833	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC3036CNTD	BGH96M080C4B	25 000	1 250 \$
214053834	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC3036CNTD	BGH96M100C5B	25 000	1 250 \$
214053839	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC4248BNTF		24 600	1 230 \$
214053835	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC4248BNTF	BGH96M080B3B	25 600	1 280 \$
214053840	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC4248CNTF		25 000	1 250 \$
214053836	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC4248CNTF	BGH96M100C5B	25 600	1 280 \$
214053841	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BMAC4248DNTF		25 000	1 250 \$
214053823	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BVA-24WN1-M20		22 400	1 120 \$
214053824	BOSCH	BOVD-36HDN1-M20G	BVA-36WN1-M20		28 000	1 400 \$
207862063	Breeze33	BZ33-HP09OUT1-G2-C	BZ33-HP09WALL1-G2-C		6 800	340 \$
207862088	Breeze33	BZ33-HP182Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
207862087	Breeze33	BZ33-HP182Z2-G2-P	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207862086	Breeze33	BZ33-HP182Z2-G2-P	Unités sans conduits		14 300	715 \$
207862065	Breeze33	BZ33-HP18OUT2-G2-C	BZ33-HP18WALL2-G2-C		11 500	575 \$
207862091	Breeze33	BZ33-HP273Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
207862090	Breeze33	BZ33-HP273Z2-G2-P	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207862089	Breeze33	BZ33-HP273Z2-G2-P	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
207862092	Breeze33	BZ33-HP364Z2-G2-P	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
207862068	Breeze33	BZ33-HP36OUT2-G2-C	BZ33-HP36WALL2-G2-C		24 000	1 200 \$
207862097	Breeze33	BZ33-HP485Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207862096	Breeze33	BZ33-HP485Z2-G2-P	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207862095	Breeze33	BZ33-HP485Z2-G2-P	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
207862069	Breeze33	BZ33-HYP06OUT2-G2-P	BZ33-HYP06WALL2-G2-P		8 500	425 \$
207862076	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-CASS09-P		9 000	450 \$
207862079	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-DIDU9-P		10 100	505 \$
207862070	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-HYP09WALL2-G2-P		9 500	475 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211257122	Breeze33	BZ33-HYP09OUT2-G2-P	BZ33-OWCASS09-G2-P		9 800	490 \$
207862077	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-CASS12-P		9 900	495 \$
207862080	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-DIDU12-P		10 600	530 \$
207862071	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-HYP12WALL2-G2-P		10 000	500 \$
207862082	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-ICM12-G2-P		9 600	480 \$
211273235	Breeze33	BZ33-HYP12OUT2-G2-P	BZ33-OWCASS12-G2-P		9 500	475 \$
207862100	Breeze33	BZ33-HYP182Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207862099	Breeze33	BZ33-HYP182Z2-G2-P	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207862098	Breeze33	BZ33-HYP182Z2-G2-P	Unités sans conduits		15 000	750 \$
207862085	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-CASS18-P		15 600	780 \$
207862081	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-DIDU18-P		15 000	750 \$
207862072	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-HYP18WALL2-G2-P		15 000	750 \$
207862083	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-IFMU18-P		12 000	600 \$
208130311	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-MSAHU18-G2-P		15 400	770 \$
211273236	Breeze33	BZ33-HYP18OUT2-G2-P	BZ33-OWCASS18-G2-P		14 500	725 \$
207862078	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-CASS24-G2-P		21 000	1 050 \$
207862073	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-HYP24WALL2-G2-P		21 200	1 060 \$
207862084	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-IFMU24-G2-P		19 000	950 \$
208130312	Breeze33	BZ33-HYP24OUT2-G2-P	BZ33-MSAHU24-G2-P		16 900	845 \$
207862103	Breeze33	BZ33-HYP273Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207862102	Breeze33	BZ33-HYP273Z2-G2-P	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207862101	Breeze33	BZ33-HYP273Z2-G2-P	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
212361762	BREEZE33	BZ33-HYP33OUT2-G2-P	BZ33-HYP33OUT2-G2-P		28 800	1 440 \$
207862106	Breeze33	BZ33-HYP364Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207862105	Breeze33	BZ33-HYP364Z2-G2-P	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207862104	Breeze33	BZ33-HYP364Z2-G2-P	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
211273237	Breeze33	BZ33-HYP36OUT2-G2-P	BZ33-MSAHU36-G2-P		28 600	1 430 \$
207862109	Breeze33	BZ33-HYP485Z2-G2-P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207862108	Breeze33	BZ33-HYP485Z2-G2-P	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207862107	Breeze33	BZ33-HYP485Z2-G2-P	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
211273238	Breeze33	BZ33-HYP48OUT2-G2-P	BZ33-MSAHU48-G2-P		38 000	1 900 \$
213732638	BREEZE33	BZ33-INV18OUT2-J	BZ33-MSA24B-J		14 700	735 \$
213732639	BREEZE33	BZ33-INV24OUT2-J	BZ33-MSA24A-J		22 400	1 120 \$
213732640	BREEZE33	BZ33-INV24OUT2-J	BZ33-MSA24B-J		21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213732641	BREEZE33	BZ33-INV36OUT2-J	BZ33-MSC36B-J		27 400	1 370 \$
213732642	BREEZE33	BZ33-INV36OUT2-J	BZ33-MSC36C-J		33 000	1 650 \$
213732643	BREEZE33	BZ33-INV48OUT2-J	BZ33-MSC48C-J		32 000	1 600 \$
211277587	Breeze33	HSZ12H424ZMO	C12H424ZMI		10 200	510 \$
211277584	Breeze33	HSZ12H424ZMO	CA12H424ZMI		9 900	495 \$
211277586	Breeze33	HSZ12H424ZMO	D12H424ZMI		10 600	530 \$
211277585	Breeze33	HSZ12H424ZMO	SCA12H424ZMI		9 500	475 \$
211277597	Breeze33	HSZ18H424ZMO	AH18H424ZMI		15 400	770 \$
211277591	Breeze33	HSZ18H424ZMO	C18H424ZMI		14 700	735 \$
211277588	Breeze33	HSZ18H424ZMO	CA18H424ZMI		15 600	780 \$
211277590	Breeze33	HSZ18H424ZMO	D18H424ZMI		15 000	750 \$
211277592	Breeze33	HSZ18H424ZMO	FC18H424ZMI		12 000	600 \$
211277589	Breeze33	HSZ18H424ZMO	SCA18H424ZMI		14 500	725 \$
211277596	Breeze33	HSZ24H424ZMO	AH24H424ZMI		16 900	845 \$
211277593	Breeze33	HSZ24H424ZMO	CA24H424ZMI		21 000	1 050 \$
211277594	Breeze33	HSZ24H424ZMO	D24H424ZMI		21 000	1 050 \$
211277595	Breeze33	HSZ24H424ZMO	FC24H424ZMI		19 000	950 \$
211277583	Breeze33	HSZ9H424ZMO	D9H424ZMI		10 100	505 \$
211277582	Breeze33	HSZ9H424ZMO	SCA9H424ZMI		9 800	490 \$
204429902	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	21 600	1 080 \$
204429878	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	21 600	1 080 \$
204429894	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	21 600	1 080 \$
9893473	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893474	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
204429916	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60070C21***	21 600	1 080 \$
204429925	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	21 600	1 080 \$
9893475	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893476	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
9893513	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893514	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893512	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204429963	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	22 200	1 110 \$
204429996	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	22 000	1 100 \$
204429968	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	22 200	1 110 \$
204430000	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	22 000	1 100 \$
204429985	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC60080C21***	22 200	1 110 \$
204429991	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	22 200	1 110 \$
204429981	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	22 200	1 110 \$
9893477	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893478	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
9893516	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893517	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
204430008	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	22 000	1 100 \$
204430020	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC60080C21***	22 200	1 110 \$
204430015	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	22 200	1 110 \$
204430017	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	22 200	1 110 \$
9893519	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893520	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893479	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893482	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 \$
9893483	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		24 800	1 240 \$
9893522	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 \$
9893523	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 \$
9893521	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*MA)60060V21***		24 800	1 240 \$
9893525	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893526	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 \$
9893484	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		24 800	1 240 \$
9893524	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		24 800	1 240 \$
9893485	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		24 600	1 230 \$
9893486	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		24 600	1 230 \$
9893528	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 \$
9893529	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 \$
9893527	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		24 800	1 240 \$
9893531	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		24 800	1 240 \$
9893532	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 \$
9893487	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		24 400	1 220 \$
9893530	BRYANT	280ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		24 800	1 240 \$
204430025	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3014AL*+UI	88*TA36070C14***	21 400	1 070 \$
9893488	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 400	1 270 \$
9893489	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
204430050	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42080C17***	21 400	1 070 \$
204430056	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
9893490	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 400	1 270 \$
9893491	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
9893534	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893535	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 200	1 260 \$
9893533	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 \$
9893492	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893493	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
204430073	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	22 200	1 110 \$
204430065	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	22 400	1 120 \$
204430075	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	22 400	1 120 \$
9893494	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893495	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
9893537	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 200	1 260 \$
9893538	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893536	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 \$
9893496	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 \$
9893497	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 \$
9893540	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893541	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893498	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893539	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 \$
9893543	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893544	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893499	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893542	BRYANT	280ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 \$
204430080	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*2412AL*+UI	986TC42060C17***	22 800	1 140 \$
204430095	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA60070C21***	23 000	1 150 \$
204430097	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA60090C21***	23 000	1 150 \$
204430120	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	986TC66100C21***	23 000	1 150 \$
204430103	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	986TC66120C24***	23 000	1 150 \$
204430112	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3012AL*+UI	987MB66100C21***	23 000	1 150 \$
9893500	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893501	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 200	1 260 \$
9893546	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893547	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893502	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893545	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 200	1 260 \$
9893503	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 200	1 260 \$
9893504	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 \$
9893549	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893550	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		25 000	1 250 \$
9893505	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893548	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 \$
9893506	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 \$
9893507	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893552	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893553	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		24 800	1 240 \$
9893508	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893551	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 \$
9893509	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		25 000	1 250 \$
9893510	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		25 000	1 250 \$
9893555	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		25 000	1 250 \$
9893511	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		25 000	1 250 \$
9893554	BRYANT	280ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		25 000	1 250 \$
9893411	BRYANT	280ANV024*0**A*	FE4ANB006L+UI		24 800	1 240 \$
9893463	BRYANT	280ANV024000	FE4AN(B,F)003+UI		25 000	1 250 \$
9893462	BRYANT	280ANV024000	FE4ANF002L+UI		25 200	1 260 \$
204430173	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36045C17***	33 000	1 650 \$
204430176	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 \$
204430191	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	32 400	1 620 \$
204430179	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	33 000	1 650 \$
204430182	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42080C17***	32 800	1 640 \$
204430185	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42060C17***	33 000	1 650 \$
204430188	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	32 800	1 640 \$
204430194	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA36045C17***	32 800	1 640 \$
204430197	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	32 400	1 620 \$
204430225	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	32 200	1 610 \$
204430200	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 \$
204430202	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60090C21***	32 000	1 600 \$
204430227	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60110C21***	32 200	1 610 \$
204430205	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	32 800	1 640 \$
204430208	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	32 600	1 630 \$
204430219	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 \$
204430222	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430146	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42060C17***	31 000	1 550 \$
204430211	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	32 600	1 630 \$
204430230	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$
204430214	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 \$
204430216	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
9893655	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 400	1 520 \$
9893656	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 \$
9893654	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 600	1 530 \$
204430235	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36070C14***	33 400	1 670 \$
204430233	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48070C17***	33 200	1 660 \$
204430238	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48090C17***	33 000	1 650 \$
204430241	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 \$
204430243	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204430246	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$
204430248	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42060C17***	33 400	1 670 \$
204430251	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204430259	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 \$
204430254	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 \$
204430261	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430256	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$
204430264	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	33 200	1 660 \$
204430266	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	32 800	1 640 \$
204430293	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 \$
204430269	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204430272	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 \$
204430296	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204430274	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 \$
204430287	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 \$
204430291	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204430279	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	33 200	1 660 \$
204430149	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	30 600	1 530 \$
204430299	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430282	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 \$
204430285	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893658	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 \$
9893659	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 \$
204430302	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 \$
204430304	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 \$
204430327	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 \$
204430307	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	32 400	1 620 \$
204430321	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 \$
204430324	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	32 400	1 620 \$
204430310	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	32 400	1 620 \$
204430329	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	32 800	1 640 \$
204430313	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 \$
204430316	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	32 400	1 620 \$
204430318	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	32 600	1 630 \$
9893661	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 \$
9893662	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 \$
9893621	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		30 200	1 510 \$
204430332	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 \$
204430335	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204430338	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204430340	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 \$
204430346	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430343	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$
204430349	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	33 200	1 660 \$
204430352	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	32 800	1 640 \$
204430382	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 \$
204430354	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 \$
204430357	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 \$
204430384	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 \$
204430360	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 \$
204430362	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	33 000	1 650 \$
204430376	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 \$
204430379	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204430365	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	33 200	1 660 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430368	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	33 000	1 650 \$
204430387	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430371	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 \$
204430373	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$
9893625	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 600	1 630 \$
9893664	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 \$
9893665	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		29 800	1 490 \$
9893663	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 200	1 510 \$
204430390	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 \$
204430393	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 \$
204430416	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 \$
204430396	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	32 400	1 620 \$
204430410	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 \$
204430413	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	32 400	1 620 \$
204430399	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	32 400	1 620 \$
204430419	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	32 800	1 640 \$
204430402	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 \$
204430405	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	32 400	1 620 \$
204430407	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	32 600	1 630 \$
9893667	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		29 800	1 490 \$
9893668	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		29 800	1 490 \$
9893626	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 000	1 600 \$
9893666	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 200	1 510 \$
9893628	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 000	1 600 \$
9893670	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		31 800	1 590 \$
9893671	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893669	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 200	1 610 \$
204430421	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	32 200	1 610 \$
204430424	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	32 000	1 600 \$
204430446	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	32 000	1 600 \$
204430427	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 000	1 600 \$
204430441	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 \$
204430444	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$
204430430	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	32 200	1 610 \$
204430449	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$
204430432	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 \$
204430435	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
204430438	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	32 200	1 610 \$
9893673	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		31 800	1 590 \$
9893674	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		31 800	1 590 \$
9893629	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		31 600	1 580 \$
9893672	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 200	1 610 \$
204430452	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA36045C17***	33 000	1 650 \$
204430455	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 \$
204430457	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 \$
204430460	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	32 200	1 610 \$
204430463	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42060C17***	33 000	1 650 \$
204430466	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42080C17***	32 800	1 640 \$
204430479	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	32 400	1 620 \$
204430482	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$
204430468	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42060C17***	33 000	1 650 \$
204430471	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42080C17***	32 800	1 640 \$
204430485	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$
204430474	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	32 400	1 620 \$
204430477	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
204430488	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 \$
204430507	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 \$
204430510	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$
204430491	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	32 200	1 610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430512	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$
204430498	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 \$
204430501	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
204430504	BRYANT	280ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	32 200	1 610 \$
204430524	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA36070C14***	32 600	1 630 \$
204430515	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 \$
204430527	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48090C17***	32 200	1 610 \$
204430518	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42060C17***	32 800	1 640 \$
204430138	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42080C17***	33 600	1 680 \$
204430154	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42060C17***	31 400	1 570 \$
204430157	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42080C17***	31 000	1 550 \$
204430529	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48070C17***	32 400	1 620 \$
204430558	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48090C17***	32 200	1 610 \$
204430532	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 \$
204430141	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 \$
204430561	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60110C21***	32 200	1 610 \$
204430143	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42060C17***	26 800	1 340 \$
204430535	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42080C17***	32 600	1 630 \$
204430551	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC60080C21***	32 200	1 610 \$
204430555	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$
204430161	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42060C17***	31 200	1 560 \$
204430539	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42080C17***	32 600	1 630 \$
204430564	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$
204430543	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60080C21***	32 200	1 610 \$
204430547	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
204430568	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	33 600	1 680 \$
204430592	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	33 200	1 660 \$
204430573	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	33 200	1 660 \$
204430594	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	33 000	1 650 \$
204430576	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	33 600	1 680 \$
204430583	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	33 400	1 670 \$
204430164	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42060C17***	31 000	1 550 \$
204430588	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	33 400	1 670 \$
204430598	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 \$
204430602	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	32 800	1 640 \$
204430685	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 \$
204430604	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204430610	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430693	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204430617	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	33 400	1 670 \$
204430626	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204430667	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC60080C21***	32 600	1 630 \$
204430676	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204430633	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 \$
204430639	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 \$
204430696	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430649	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60080C21***	32 600	1 630 \$
204430661	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$
9893676	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 400	1 520 \$
9893677	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 \$
204430700	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 \$
204430704	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 \$
204430751	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 \$
204430707	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204430714	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$
204430754	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204430724	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 \$
204430727	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204430742	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 \$
204430748	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204430731	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 \$
204430166	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	32 600	1 630 \$
204430759	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430735	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$
204430738	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$
9893639	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 600	1 630 \$
9893679	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 \$
9893680	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 \$
9893678	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 \$
204430769	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430774	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$
204430818	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204430778	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 \$
204430803	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 \$
204430809	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204430781	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	32 600	1 630 \$
204430828	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204430787	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$
204430791	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$
204430798	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	32 800	1 640 \$
9893682	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 \$
9893683	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 \$
9893640	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 200	1 610 \$
9893681	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 \$
204430834	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	32 600	1 630 \$
204430844	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	32 400	1 620 \$
204430924	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	32 400	1 620 \$
204430856	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 200	1 610 \$
204430905	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC60080C21***	32 400	1 620 \$
204430912	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	32 400	1 620 \$
204430874	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	32 400	1 620 \$
204430931	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	32 800	1 640 \$
204430884	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	32 400	1 620 \$
204430892	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	32 400	1 620 \$
204430896	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	32 400	1 620 \$
9893685	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		32 200	1 610 \$
9893686	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		32 000	1 600 \$
9893641	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 200	1 610 \$
9893684	BRYANT	280ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 400	1 620 \$
204430943	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	33 600	1 680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431044	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	33 200	1 660 \$
204430954	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	33 200	1 660 \$
204431054	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	32 800	1 640 \$
204430965	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60070C21***	33 000	1 650 \$
204430970	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60090C21***	32 800	1 640 \$
204431069	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60110C21***	32 800	1 640 \$
204430977	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 \$
204430986	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	33 600	1 680 \$
204430993	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	33 400	1 670 \$
204431025	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC60080C21***	33 000	1 650 \$
204431036	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66100C21***	32 800	1 640 \$
204430996	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	32 800	1 640 \$
204430998	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42060C17***	33 600	1 680 \$
204431000	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	33 400	1 670 \$
204431079	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	33 200	1 660 \$
204431002	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60080C21***	33 000	1 650 \$
204431007	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	32 800	1 640 \$
204431017	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 \$
9893688	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 \$
9893689	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 200	1 510 \$
9893644	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		30 400	1 520 \$
204431088	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 \$
204431189	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	33 200	1 660 \$
204431098	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 \$
204431193	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	32 800	1 640 \$
204431107	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204431111	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$
204431198	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204431119	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 \$
204431126	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	33 400	1 670 \$
204431130	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204431174	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 \$
204431180	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66100C21***	32 800	1 640 \$
204431133	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	32 600	1 630 \$
204431137	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431146	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 \$
204431204	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	33 200	1 660 \$
204431151	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$
204431158	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	32 800	1 640 \$
204431169	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	32 800	1 640 \$
9893646	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		30 600	1 530 \$
9893691	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 200	1 510 \$
9893692	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 \$
9893647	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		30 200	1 510 \$
9893690	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 \$
204431210	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	33 400	1 670 \$
204431289	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	33 000	1 650 \$
204431215	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	33 000	1 650 \$
204431293	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	32 600	1 630 \$
204431220	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60070C21***	32 800	1 640 \$
204431228	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	32 600	1 630 \$
204431296	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	32 600	1 630 \$
204431236	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 \$
204431246	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	33 200	1 660 \$
204431250	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	33 200	1 660 \$
204431279	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC60080C21***	32 800	1 640 \$
204431285	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	32 600	1 630 \$
204431256	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	32 600	1 630 \$
204431260	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	33 400	1 670 \$
204431264	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	33 200	1 660 \$
204431298	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	33 000	1 650 \$
204431268	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60080C21***	32 800	1 640 \$
204431271	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	32 600	1 630 \$
204431275	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	32 800	1 640 \$
9893649	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 800	1 640 \$
9893694	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		30 000	1 500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893695	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		30 000	1 500 \$
9893650	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 200	1 610 \$
9893693	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		30 400	1 520 \$
204431302	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36045C17***	33 000	1 650 \$
204431351	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	32 600	1 630 \$
204431305	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	32 600	1 630 \$
204431308	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	32 400	1 620 \$
204431312	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	32 200	1 610 \$
204431355	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	32 200	1 610 \$
204431315	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	32 200	1 610 \$
204431317	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42060C17***	33 000	1 650 \$
204431320	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	32 800	1 640 \$
204431341	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	32 400	1 620 \$
204431345	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	32 200	1 610 \$
204431323	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	32 200	1 610 \$
204431325	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42060C17***	33 000	1 650 \$
204431328	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	32 800	1 640 \$
204431360	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	32 600	1 630 \$
204431331	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	32 400	1 620 \$
204431334	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	32 200	1 610 \$
204431337	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	32 400	1 620 \$
9893651	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17***		32 600	1 630 \$
9893652	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17***		32 400	1 620 \$
9893697	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		32 000	1 600 \$
9893698	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		32 000	1 600 \$
9893653	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		32 000	1 600 \$
9893696	BRYANT	280ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21***		32 200	1 610 \$
9893608	BRYANT	280ANV036000	FE4AN(B,F)003L+UI		30 200	1 510 \$
9893614	BRYANT	280ANV036000	FE4AN(B,F)005L+UI		31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893556	BRYANT	280ANV036000	FE4ANB006L+UI		31 600	1 580 \$
9893607	BRYANT	280ANV036000	FE4ANF002L+UI		30 600	1 530 \$
204431378	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	50 500	2 525 \$
204431364	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	50 500	2 525 \$
204431367	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	50 500	2 525 \$
204431381	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 \$
204431374	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC60080C21***	49 500	2 475 \$
204431371	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	49 500	2 475 \$
204431384	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	50 500	2 525 \$
204431423	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 \$
204431411	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC60080C21***	50 500	2 525 \$
204431416	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 \$
204431387	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	50 500	2 525 \$
204431390	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	50 500	2 525 \$
204431394	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 \$
204431401	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 \$
9893742	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 000	2 400 \$
204431432	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	50 000	2 500 \$
204431439	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	48 500	2 425 \$
204431472	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	48 500	2 425 \$
204431441	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	48 500	2 425 \$
204431467	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 \$
204431444	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	48 500	2 425 \$
204431451	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	49 000	2 450 \$
204431458	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	49 000	2 450 \$
9893745	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 000	2 400 \$
204431496	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48090C17***	49 000	2 450 \$
204431477	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	49 000	2 450 \$
204431480	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	48 500	2 425 \$
204431499	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	48 500	2 425 \$
204431488	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 \$
204431492	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	48 500	2 425 \$
204431485	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	48 500	2 425 \$
204431502	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	49 000	2 450 \$
204431505	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	48 500	2 425 \$
204431529	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	48 500	2 425 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431509	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	48 500	2 425 \$
204431522	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 \$
204431526	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	48 500	2 425 \$
204431513	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	48 500	2 425 \$
204431516	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	49 000	2 450 \$
204431520	BRYANT	280ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	48 500	2 425 \$
9893748	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 000	2 400 \$
204431535	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	49 000	2 450 \$
204431564	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	49 000	2 450 \$
204431539	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	49 000	2 450 \$
204431561	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	49 000	2 450 \$
204431543	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	49 000	2 450 \$
204431547	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	49 000	2 450 \$
204431553	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	49 500	2 475 \$
9893753	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21***		49 000	2 450 \$
9893754	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21***		48 500	2 425 \$
9893731	BRYANT	280ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24***		49 000	2 450 \$
204431596	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	51 000	2 550 \$
204431568	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	50 500	2 525 \$
204431572	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	50 500	2 525 \$
204431588	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 \$
204431592	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 \$
204431575	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	50 500	2 525 \$
204431581	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 \$
204431585	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	51 000	2 550 \$
204431626	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	49 000	2 450 \$
204431599	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	49 000	2 450 \$
204431601	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	48 500	2 425 \$
204431620	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	49 000	2 450 \$
204431623	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	49 000	2 450 \$
204431605	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	48 500	2 425 \$
204431608	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	49 000	2 450 \$
204431612	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	49 000	2 450 \$
204431616	BRYANT	280ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	49 000	2 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9893727	BRYANT	280ANV048000	FE4AN(B,F)005L+UI		48 500	2 425 \$
9893699	BRYANT	280ANV048000	FE4ANB006L+UI		47 500	2 375 \$
204431630	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	54 000	2 700 \$
204431633	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	53 500	2 675 \$
204431659	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	53 500	2 675 \$
204431637	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	53 500	2 675 \$
204431652	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	54 000	2 700 \$
204431656	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	53 500	2 675 \$
204431639	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	53 500	2 675 \$
204431642	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	54 000	2 700 \$
204431646	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	53 500	2 675 \$
204431650	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	53 500	2 675 \$
204431662	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	54 000	2 700 \$
204431666	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	55 000	2 750 \$
204431681	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	55 000	2 750 \$
204431675	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	55 500	2 775 \$
204431678	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	55 000	2 750 \$
204431669	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	55 500	2 775 \$
204431671	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	55 000	2 750 \$
204431684	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	54 000	2 700 \$
204431687	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	55 000	2 750 \$
204431713	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	55 000	2 750 \$
204431691	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	55 000	2 750 \$
204431708	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	54 000	2 700 \$
204431710	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	55 000	2 750 \$
204431694	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	55 000	2 750 \$
204431697	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	54 000	2 700 \$
204431701	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	55 000	2 750 \$
204431704	BRYANT	280ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	55 000	2 750 \$
204431716	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	56 000	2 800 \$
204431719	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	56 000	2 800 \$
204431743	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	56 000	2 800 \$
204431722	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	55 500	2 775 \$
204431736	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC60080C21***	54 500	2 725 \$
204431740	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	56 000	2 800 \$
204431725	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	56 000	2 800 \$
204431728	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	54 500	2 725 \$
204431731	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	56 000	2 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431734	BRYANT	280ANV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	54 500	2 725 \$
204431745	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	55 500	2 775 \$
204431749	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	55 000	2 750 \$
204431774	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	55 000	2 750 \$
204431752	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	55 000	2 750 \$
204431767	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	55 500	2 775 \$
204431771	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	55 000	2 750 \$
204431756	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	55 000	2 750 \$
204431758	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	55 500	2 775 \$
204431761	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	55 000	2 750 \$
204431765	BRYANT	280ANV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	55 500	2 775 \$
9893760	BRYANT	280ANV060000	FE4ANB006L+UI		52 500	2 625 \$
205273834	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273721	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36070C14***	24 400	1 220 \$
205273835	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 \$
205273722	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273836	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273837	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273719	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42060C17***	24 600	1 230 \$
205273720	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273838	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273839	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273728	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273840	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273841	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$
205273729	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273842	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273843	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273723	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273724	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273725	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 \$
205273726	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273727	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
205273844	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273845	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273735	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273846	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273847	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273736	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273848	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273849	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273730	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273731	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273732	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
205273733	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273734	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
205273850	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273851	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$
205273741	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273852	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 \$
205273853	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	24 200	1 210 \$
205273737	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
205273738	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273739	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
205273740	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	24 200	1 210 \$
205273854	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	24 200	1 210 \$
205273855	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	24 000	1 200 \$
205273747	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	23 800	1 190 \$
205273856	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	24 000	1 200 \$
205273857	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 \$
205273748	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 \$
205273858	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	24 200	1 210 \$
205273859	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	24 000	1 200 \$
205273742	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	24 200	1 210 \$
205273743	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	24 000	1 200 \$
205273744	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	24 000	1 200 \$
205273745	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 \$
205273746	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
205273860	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	24 000	1 200 \$
205273861	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 \$
205273753	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 \$
205273862	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 \$
205273863	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 \$
205273749	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	24 000	1 200 \$
205273750	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 \$
205273751	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273752	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 \$
205273864	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	23 600	1 180 \$
205273865	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	23 600	1 180 \$
205273758	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	23 600	1 180 \$
205273866	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	23 600	1 180 \$
205273867	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	23 600	1 180 \$
205273754	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	23 800	1 190 \$
205273755	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	23 600	1 180 \$
205273756	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	23 600	1 180 \$
205273757	BRYANT	284ANV024*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	23 600	1 180 \$
205273868	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA36045C17***	24 600	1 230 \$
205273761	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA36070C14***	24 400	1 220 \$
205273869	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 \$
205273762	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273870	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42060C17***	24 600	1 230 \$
205273871	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273759	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42060C17***	24 600	1 230 \$
205273760	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273872	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA36045C17***	24 600	1 230 \$
205273873	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 \$
205273768	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273874	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60070C21***	24 400	1 220 \$
205273875	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$
205273769	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273876	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42060C17***	24 600	1 230 \$
205273877	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273763	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42060C17***	24 600	1 230 \$
205273764	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273765	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 \$
205273766	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60080C21***	24 400	1 220 \$
205273767	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*3621AL*+UI	987MB66100C21***	24 400	1 220 \$
205273878	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273772	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 \$
205273879	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273773	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273880	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273881	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273770	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273771	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273882	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273883	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 \$
205273779	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273884	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273885	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$
205273780	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273886	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273887	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273774	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273775	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273776	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 \$
205273777	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273778	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
205273888	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	24 200	1 210 \$
205273889	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273786	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
205273890	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273891	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
205273787	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 \$
205273892	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	24 200	1 210 \$
205273893	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	24 200	1 210 \$
205273781	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273782	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	24 200	1 210 \$
205273783	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
205273784	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 \$
205273785	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
205273894	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273895	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
205273792	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 \$
205273896	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 \$
205273897	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 \$
205273788	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
205273789	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 \$
205273790	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
205273791	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 \$
205273898	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	23 800	1 190 \$
205273899	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273797	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 \$
205273900	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 \$
205273901	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	23 800	1 190 \$
205273793	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	24 000	1 200 \$
205273794	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	23 800	1 190 \$
205273795	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	23 800	1 190 \$
205273796	BRYANT	284ANV024*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	23 800	1 190 \$
205273902	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273804	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 \$
205273903	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273805	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
205273904	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273905	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60090C21***	24 200	1 210 \$
205273806	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60110C21***	24 200	1 210 \$
205273906	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	24 200	1 210 \$
205273907	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273908	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
205273909	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	24 200	1 210 \$
205273798	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273799	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
205273800	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 \$
205273801	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273802	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	24 200	1 210 \$
205273803	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	24 200	1 210 \$
205273910	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	24 400	1 220 \$
205273813	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 \$
205273911	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273814	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
205273912	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273913	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
205273815	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 \$
205273914	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 \$
205273915	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	24 400	1 220 \$
205273916	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	24 200	1 210 \$
205273917	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	24 200	1 210 \$
205273807	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273808	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	24 200	1 210 \$
205273809	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273810	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60080C21***	24 200	1 210 \$
205273811	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
205273812	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	24 200	1 210 \$
205273918	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	24 200	1 210 \$
205273822	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 \$
205273919	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
205273823	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
205273920	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60070C21***	24 200	1 210 \$
205273921	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
205273824	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	24 000	1 200 \$
205273922	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 \$
205273923	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	24 200	1 210 \$
205273924	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	24 200	1 210 \$
205273925	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 \$
205273816	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	24 400	1 220 \$
205273817	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	24 200	1 210 \$
205273818	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
205273819	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60080C21***	24 000	1 200 \$
205273820	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
205273821	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 \$
205273926	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36045C17***	24 000	1 200 \$
205273831	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	23 800	1 190 \$
205273927	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	23 800	1 190 \$
205273832	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	23 800	1 190 \$
205273928	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	23 800	1 190 \$
205273929	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 \$
205273833	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	23 800	1 190 \$
205273930	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 \$
205273931	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42060C17***	24 000	1 200 \$
205273932	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	24 000	1 200 \$
205273933	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	23 800	1 190 \$
205273825	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42060C17***	24 000	1 200 \$
205273826	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	24 000	1 200 \$
205273827	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	23 800	1 190 \$
205273828	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	23 800	1 190 \$
205273829	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	23 800	1 190 \$
205273830	BRYANT	284ANV024*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	23 800	1 190 \$
205273717	BRYANT	284ANV024*0**A*	FE4AN(B,F)003L+UI		24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273718	BRYANT	284ANV024*0**A*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 600	1 180 \$
205273716	BRYANT	284ANV024*0**A*	FE4ANF002L+UI		24 400	1 220 \$
206790019	BRYANT	284ANV024*0**B*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 800	1 190 \$
205273938	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36070C14***	34 000	1 700 \$
205273937	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 \$
205273939	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 \$
205273940	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	34 000	1 700 \$
205273950	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48090C17***	33 600	1 680 \$
205273941	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60070C21***	33 800	1 690 \$
205273942	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205273951	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60110C21***	33 600	1 680 \$
205273943	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 \$
205273944	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 \$
205273948	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$
205273949	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC66100C21***	33 600	1 680 \$
205273945	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 \$
205273952	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205273946	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205273947	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB66100C21***	33 600	1 680 \$
205273953	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	34 600	1 730 \$
205273954	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 \$
205273964	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 \$
205273955	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60070C21***	34 000	1 700 \$
205273956	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	33 600	1 680 \$
205273965	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60110C21***	33 800	1 690 \$
205273957	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 \$
205273962	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC60080C21***	33 800	1 690 \$
205273963	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	33 800	1 690 \$
205273958	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	34 600	1 730 \$
205273959	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	34 400	1 720 \$
205273966	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	34 200	1 710 \$
205273960	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60080C21***	33 800	1 690 \$
205273961	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	33 800	1 690 \$
205273967	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60070C21***	33 800	1 690 \$
205273968	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	33 600	1 680 \$
205273976	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60110C21***	33 600	1 680 \$
205273969	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	33 600	1 680 \$
205273974	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC60080C21***	33 800	1 690 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205273975	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	33 600	1 680 \$
205273970	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	33 600	1 680 \$
205273977	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	34 200	1 710 \$
205273971	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60080C21***	33 800	1 690 \$
205273972	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	33 600	1 680 \$
205273973	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	33 800	1 690 \$
205273978	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 \$
205273988	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48090C17***	33 600	1 680 \$
205273979	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205273980	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205273989	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205273981	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 \$
205273982	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 \$
205273986	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$
205273987	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205273983	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 \$
205273990	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205273984	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205273985	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$
205273991	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	34 200	1 710 \$
205273992	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 \$
205274003	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	33 400	1 670 \$
205273993	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205273994	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	33 200	1 660 \$
205274004	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205273995	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	34 200	1 710 \$
205273996	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	34 000	1 700 \$
205274001	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC60080C21***	33 400	1 670 \$
205274002	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205273997	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	34 000	1 700 \$
205273998	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	33 800	1 690 \$
205274005	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	33 800	1 690 \$
205273999	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60080C21***	33 400	1 670 \$
205274000	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$
205274006	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60070C21***	33 400	1 670 \$
205274007	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	33 200	1 660 \$
205274015	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60110C21***	33 200	1 660 \$
205274008	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274013	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC60080C21***	33 400	1 670 \$
205274014	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	33 200	1 660 \$
205274009	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	33 200	1 660 \$
205274016	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	33 800	1 690 \$
205274010	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60080C21***	33 400	1 670 \$
205274011	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	33 200	1 660 \$
205274012	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	33 400	1 670 \$
205274017	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60070C21***	33 000	1 650 \$
205274018	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	32 800	1 640 \$
205274026	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	32 800	1 640 \$
205274019	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 600	1 630 \$
205274024	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	33 000	1 650 \$
205274025	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	32 800	1 640 \$
205274020	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	32 800	1 640 \$
205274027	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	33 400	1 670 \$
205274021	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	33 000	1 650 \$
205274022	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	32 800	1 640 \$
205274023	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 \$
205274028	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA36045C17***	33 800	1 690 \$
205274029	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48070C17***	33 400	1 670 \$
205274040	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48090C17***	33 200	1 660 \$
205274030	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 \$
205274031	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 \$
205274041	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 \$
205274032	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42060C17***	34 000	1 700 \$
205274033	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC42080C17***	33 800	1 690 \$
205274038	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	33 200	1 660 \$
205274039	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 \$
205274034	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42060C17***	33 600	1 680 \$
205274035	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB42080C17***	33 800	1 690 \$
205274042	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60060C21***	33 600	1 680 \$
205274036	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	33 200	1 660 \$
205274037	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 \$
205274043	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 \$
205274044	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 \$
205274052	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 \$
205274045	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 \$
205274050	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	33 200	1 660 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274051	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 \$
205274046	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	33 000	1 650 \$
205274053	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	33 600	1 680 \$
205274047	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	33 200	1 660 \$
205274048	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 \$
205274049	BRYANT	284ANV036*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 \$
205274054	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	34 600	1 730 \$
205274060	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	34 200	1 710 \$
205274055	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 \$
205274061	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 \$
205274056	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 \$
205274057	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	34 400	1 720 \$
205274058	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42060C17***	34 400	1 720 \$
205274059	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	34 200	1 710 \$
205274062	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	34 800	1 740 \$
205274063	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	34 200	1 710 \$
205274074	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 \$
205274064	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60070C21***	34 000	1 700 \$
205274065	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60090C21***	33 800	1 690 \$
205274075	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60110C21***	33 800	1 690 \$
205274066	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 \$
205274067	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	34 600	1 730 \$
205274072	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC60080C21***	34 000	1 700 \$
205274073	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	986TC66100C21***	33 800	1 690 \$
205274068	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42060C17***	34 600	1 730 \$
205274069	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	34 400	1 720 \$
205274076	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	34 400	1 720 \$
205274070	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60080C21***	34 000	1 700 \$
205274071	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4221AL*+UI	987MB66100C21***	33 800	1 690 \$
205274077	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	34 200	1 710 \$
205274078	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 \$
205274089	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	33 400	1 670 \$
205274079	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205274080	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205274090	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205274081	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 \$
205274082	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	34 000	1 700 \$
205274087	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274088	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205274083	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	34 200	1 710 \$
205274084	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 \$
205274091	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205274085	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205274086	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$
205274092	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205274093	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205274101	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205274094	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	33 200	1 660 \$
205274099	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$
205274100	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205274095	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	33 400	1 670 \$
205274102	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205274096	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205274097	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$
205274098	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	33 400	1 670 \$
205274103	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 \$
205274104	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	33 000	1 650 \$
205274112	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 \$
205274105	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 \$
205274110	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC60080C21***	33 200	1 660 \$
205274111	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 \$
205274106	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	33 000	1 650 \$
205274113	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	33 600	1 680 \$
205274107	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	33 200	1 660 \$
205274108	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 \$
205274109	BRYANT	284ANV036*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	33 200	1 660 \$
205274114	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	34 600	1 730 \$
205274129	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	34 200	1 710 \$
205274115	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	34 000	1 700 \$
205274130	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	33 800	1 690 \$
205274116	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60070C21***	33 800	1 690 \$
205274117	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60090C21***	33 600	1 680 \$
205274131	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60110C21***	33 600	1 680 \$
205274118	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	33 400	1 670 \$
205274119	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	34 600	1 730 \$
205274120	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	34 400	1 720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274127	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC60080C21***	33 800	1 690 \$
205274128	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66100C21***	33 600	1 680 \$
205274121	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	33 600	1 680 \$
205274122	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42060C17***	34 400	1 720 \$
205274123	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	34 200	1 710 \$
205274132	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	34 200	1 710 \$
205274124	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60080C21***	33 800	1 690 \$
205274125	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	33 600	1 680 \$
205274126	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	33 800	1 690 \$
205274133	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	34 400	1 720 \$
205274148	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	34 000	1 700 \$
205274134	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	34 000	1 700 \$
205274149	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	33 600	1 680 \$
205274135	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205274136	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205274150	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205274137	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	33 400	1 670 \$
205274138	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	34 400	1 720 \$
205274139	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 \$
205274146	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$
205274147	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205274140	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	33 400	1 670 \$
205274141	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	34 200	1 710 \$
205274142	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	34 200	1 710 \$
205274151	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205274143	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205274144	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$
205274145	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	33 600	1 680 \$
205274152	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	34 400	1 720 \$
205274167	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	34 000	1 700 \$
205274153	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	33 800	1 690 \$
205274168	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	33 400	1 670 \$
205274154	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60070C21***	33 600	1 680 \$
205274155	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	33 400	1 670 \$
205274169	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	33 400	1 670 \$
205274156	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	33 200	1 660 \$
205274157	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	34 200	1 710 \$
205274158	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	34 200	1 710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274165	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC60080C21***	33 600	1 680 \$
205274166	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	33 400	1 670 \$
205274159	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	33 400	1 670 \$
205274160	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	34 200	1 710 \$
205274161	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	34 000	1 700 \$
205274170	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	34 000	1 700 \$
205274162	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60080C21***	33 600	1 680 \$
205274163	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	33 400	1 670 \$
205274164	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	33 600	1 680 \$
205274171	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36045C17***	33 800	1 690 \$
205274186	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	33 600	1 680 \$
205274172	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	33 400	1 670 \$
205274187	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	33 000	1 650 \$
205274173	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	33 200	1 660 \$
205274174	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	32 800	1 640 \$
205274188	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	33 000	1 650 \$
205274175	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	32 800	1 640 \$
205274176	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42060C17***	33 800	1 690 \$
205274177	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	33 600	1 680 \$
205274184	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	33 000	1 650 \$
205274185	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	33 000	1 650 \$
205274178	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	33 000	1 650 \$
205274179	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42060C17***	33 800	1 690 \$
205274180	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	33 600	1 680 \$
205274189	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	33 400	1 670 \$
205274181	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	33 000	1 650 \$
205274182	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	33 000	1 650 \$
205274183	BRYANT	284ANV036*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	33 000	1 650 \$
205273935	BRYANT	284ANV036*0**A*	FE4AN(B,F)003L+UI		33 000	1 650 \$
205273934	BRYANT	284ANV036*0**A*	FE4AN(B,F)005L+UI		32 800	1 640 \$
205273936	BRYANT	284ANV036*0**A*	FE4ANB006L+UI		32 400	1 620 \$
205274192	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	43 000	2 150 \$
205274195	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 \$
205274194	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 \$
205274193	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 \$
205274196	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	43 000	2 150 \$
205274197	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
205274198	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274199	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 \$
205274200	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	42 500	2 125 \$
205274201	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 \$
205274202	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	43 000	2 150 \$
205274205	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 \$
205274204	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 \$
205274203	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 \$
205274206	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 \$
205274207	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
205274208	BRYANT	284ANV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 \$
205274209	BRYANT	284ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 \$
205274210	BRYANT	284ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
205274211	BRYANT	284ANV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 \$
205274218	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	43 500	2 175 \$
205274212	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	43 000	2 150 \$
205274219	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 \$
205274213	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	43 000	2 150 \$
205274217	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 \$
205274214	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
205274215	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 \$
205274216	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	43 500	2 175 \$
205274229	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	43 000	2 150 \$
205274220	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	43 000	2 150 \$
205274221	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	42 500	2 125 \$
205274230	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	43 000	2 150 \$
205274222	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	42 500	2 125 \$
205274227	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	43 000	2 150 \$
205274228	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 \$
205274223	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
205274224	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	43 000	2 150 \$
205274225	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 \$
205274226	BRYANT	284ANV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	43 000	2 150 \$
205274191	BRYANT	284ANV048*0**A*	FE4AN(B,F)005L+UI		42 500	2 125 \$
205274190	BRYANT	284ANV048*0**A*	FE4ANB006L+UI		42 500	2 125 \$
206790588	BRYANT	284ANV048*0**B*	0		43 000	2 150 \$
205274237	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 \$
205274235	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 \$
205274236	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205274238	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	52 000	2 600 \$
205274232	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	51 000	2 550 \$
205274233	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 \$
205274234	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 \$
205274243	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 \$
205274241	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 \$
205274242	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 \$
205274244	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60060C21***	51 500	2 575 \$
205274239	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB60080C21***	51 000	2 550 \$
205274240	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 \$
205274250	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	50 500	2 525 \$
205274248	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 \$
205274249	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	50 500	2 525 \$
205274251	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	52 000	2 600 \$
205274245	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60080C21***	51 000	2 550 \$
205274246	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	50 500	2 525 \$
205274247	BRYANT	284ANV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 \$
205274252	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA60070C21***	51 000	2 550 \$
205274253	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA60090C21***	50 500	2 525 \$
205274261	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA60110C21***	50 000	2 500 \$
205274254	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	88*TA66135C24***	50 000	2 500 \$
205274259	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	986TC60080C21***	50 500	2 525 \$
205274260	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	986TC66100C21***	50 000	2 500 \$
205274255	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	986TC66120C24***	50 500	2 525 \$
205274262	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB60060C21***	51 500	2 575 \$
205274256	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB60080C21***	50 500	2 525 \$
205274257	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB66100C21***	50 000	2 500 \$
205274258	BRYANT	284ANV060*0**A*	CNPV*6124AL*+UI	987MB66120C24***	50 500	2 525 \$
205274231	BRYANT	284ANV060*0**A*	FE4ANB006L+UI		49 500	2 475 \$
200059150	BRYANT	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 \$
201846963	BRYANT	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 \$
206396037	BRYANT	38MAQB09R--3	619AHBQ09XA3		7 000	350 \$
8738646	BRYANT	38MAQB09R--3	619PEQ009BBMA		6 900	345 \$
8738647	BRYANT	38MAQB12R--1	619PAQ012BBMA		7 600	380 \$
200059154	BRYANT	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 \$
201846964	BRYANT	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 \$
200059156	BRYANT	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 \$
206396038	BRYANT	38MAQB12R--3	619AHBQ12XA3		7 500	375 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8738645	BRYANT	38MAQB12R--3	619PEQ012BBMA		7 800	390 \$
203380983	BRYANT	38MAQB12R--3	FMA4X18**AL*		7 600	380 \$
204344194	BRYANT	38MAQB12R--3	FV4CNF002		6 400	320 \$
200059158	BRYANT	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 \$
200059142	BRYANT	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 \$
201846965	BRYANT	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 \$
206396039	BRYANT	38MAQB18R--3	619AHBQ18XA3		11 000	550 \$
8738644	BRYANT	38MAQB18R--3	619PEQ018BBMA		10 800	540 \$
203380999	BRYANT	38MAQB18R--3	FM(C,U)4Z18**AL*		12 600	630 \$
203380984	BRYANT	38MAQB18R--3	FMA4X18**AL*		10 800	540 \$
204344195	BRYANT	38MAQB18R--3	FV4CNF002		11 000	550 \$
205921388	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 \$
201847024	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 \$
200059144	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 \$
201847028	BRYANT	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 \$
206396040	BRYANT	38MAQB24R--3	619AHBQ24XA3		18 800	940 \$
8738643	BRYANT	38MAQB24R--3	619PEQ024BBMA		15 400	770 \$
203381000	BRYANT	38MAQB24R--3	FM(C,U)4Z24**AL*		15 000	750 \$
204344196	BRYANT	38MAQB24R--3	FV4CNF002		14 000	700 \$
203381001	BRYANT	38MAQB30R--3	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
203380986	BRYANT	38MAQB30R--3	FMA4X30**AL*		21 200	1 060 \$
204344197	BRYANT	38MAQB30R--3	FV4CN(B,F)003		20 200	1 010 \$
203381002	BRYANT	38MAQB36R--3	FM(C,U)4Z36**AL*		19 000	950 \$
206350338	BRYANT	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 \$
206350339	BRYANT	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 \$
206348142	BRYANT	38MARBQ09AA3	619AHBQ09XA3		7 500	375 \$
206400648	BRYANT	38MARBQ09AA3	619PEQ009BBMA		7 500	375 \$
206348141	BRYANT	38MARBQ12AA1	619AHBQ12XA1		7 400	370 \$
206350340	BRYANT	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 \$
206350341	BRYANT	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 \$
206350342	BRYANT	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 \$
206348143	BRYANT	38MARBQ12AA3	619AHBQ12XA3		7 500	375 \$
206400649	BRYANT	38MARBQ12AA3	619PEQ012BBMA		7 500	375 \$
207826664	Bryant	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 \$
206350344	BRYANT	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 \$
207801579	Bryant	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 \$
206350345	BRYANT	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 \$
206348144	BRYANT	38MARBQ18AA3	619AHBQ18XA3		10 800	540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206400650	BRYANT	38MARBQ18AA3	619PEQ018BBMA		10 800	540 \$
207202296	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36045E14***	13 800	690 \$
207202303	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36045E17***	13 900	695 \$
207202306	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36070E14***	13 900	695 \$
207202318	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA36045V14***	13 900	695 \$
207202324	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA36070V14***	13 900	695 \$
207202331	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA48070V17***	13 900	695 \$
207202334	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	82*TA48090V17***	13 900	695 \$
207202314	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	83*SA36040E17***	13 700	685 \$
207202337	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	912SD30040E14***	13 800	690 \$
207202344	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	912SD36040E17***	13 900	695 \$
207202347	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	912SD36060E14***	14 000	700 \$
207202355	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB30026E14***	14 100	705 \$
207202361	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB30040E14***	13 900	695 \$
207202368	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB36040E17***	13 800	690 \$
207202374	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	915SB42060E17***	14 100	705 \$
207202381	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB30040V14***	13 900	695 \$
207202388	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB36040V17***	13 900	695 \$
207202392	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB36060V14***	13 800	690 \$
207202399	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	926TB42060V17***	14 100	705 \$
207202377	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	935SA36040E17***	13 800	690 \$
207202297	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 \$
207202319	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 \$
207202325	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	82*TA36070V14***	14 500	725 \$
207202338	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	912SD30040E14***	14 500	725 \$
207202362	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	915SB30040E14***	14 600	730 \$
207202372	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	915SB36060E14***	14 900	745 \$
207202382	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	926TB30040V14***	14 700	735 \$
207202393	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	926TB36060V14***	14 600	730 \$
207202298	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 \$
207202304	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E17***	14 600	730 \$
207202307	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 600	730 \$
207202312	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	14 700	735 \$
207202320	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 \$
207202326	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA36070V14***	14 600	730 \$
207202332	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA48070V17***	14 600	730 \$
207202335	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	82*TA48090V17***	14 600	730 \$
207202315	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	83*SA36040E17***	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202339	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD30040E14***	14 500	725 \$
207202345	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD36040E17***	14 600	730 \$
207202348	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD36060E14***	14 600	730 \$
207202353	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	912SD48080E17***	14 700	735 \$
207202356	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB30026E14***	14 700	735 \$
207202363	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB30040E14***	14 600	730 \$
207202369	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB36040E17***	14 600	730 \$
207202373	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	915SB36060E14***	14 900	745 \$
207202383	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB30040V14***	14 700	735 \$
207202389	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB36040V17***	14 600	730 \$
207202394	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB36060V14***	14 600	730 \$
207202400	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	926TB42060V17***	14 700	735 \$
207202378	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	935SA36040E17***	14 600	730 \$
207202299	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E14***	13 800	690 \$
207202305	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E17***	13 800	690 \$
207202308	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36070E14***	13 800	690 \$
207202321	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA36045V14***	13 800	690 \$
207202327	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA36070V14***	13 700	685 \$
207202333	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA48070V17***	13 800	690 \$
207202336	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	82*TA48090V17***	13 800	690 \$
207202316	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	83*SA36040E17***	13 600	680 \$
207202340	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	912SD30040E14***	13 700	685 \$
207202349	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	912SD36060E14***	13 800	690 \$
207202357	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB30026E14***	13 900	695 \$
207202364	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB30040E14***	13 800	690 \$
207202370	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB36040E17***	13 700	685 \$
207202375	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	915SB42060E17***	14 000	700 \$
207202384	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB30040V14***	13 900	695 \$
207202390	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB36040V17***	13 800	690 \$
207202395	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB36060V14***	13 800	690 \$
207202401	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB42060V17***	13 900	695 \$
207202402	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	926TB48080V17***	13 800	690 \$
207202379	Bryant	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	935SA36040E17***	13 800	690 \$
207202300	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 700	735 \$
207202309	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 700	735 \$
207202328	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	82*TA36070V14***	14 700	735 \$
207202341	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	912SD30040E14***	14 600	730 \$
207202350	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	912SD36060E14***	14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202358	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	915SB30026E14***	14 800	740 \$
207202365	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	915SB30040E14***	14 700	735 \$
207202385	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	926TB30040V14***	14 800	740 \$
207202396	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	926TB36060V14***	14 700	735 \$
207202301	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 \$
207202310	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 600	730 \$
207202322	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 \$
207202329	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	82*TA36070V14***	14 600	730 \$
207202342	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	912SD30040E14***	14 500	725 \$
207202351	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	912SD36060E14***	14 600	730 \$
207202359	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	915SB30026E14***	14 700	735 \$
207202366	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	915SB30040E14***	14 600	730 \$
207202386	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	926TB30040V14***	14 700	735 \$
207202397	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	926TB36060V14***	14 600	730 \$
207202302	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	14 600	730 \$
207202311	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	14 600	730 \$
207202313	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	14 700	735 \$
207202323	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	82*TA36045V14***	14 600	730 \$
207202330	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	82*TA36070V14***	14 600	730 \$
207202317	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	83*SA36040E17***	14 500	725 \$
207202343	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD30040E14***	14 500	725 \$
207202346	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD36040E17***	14 600	730 \$
207202352	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD36060E14***	14 600	730 \$
207202354	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	912SD48080E17***	14 700	735 \$
207202360	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB30026E14***	14 700	735 \$
207202367	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB30040E14***	14 600	730 \$
207202371	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB36040E17***	14 600	730 \$
207202376	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	915SB42060E17***	14 700	735 \$
207202387	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	926TB30040V14***	14 700	735 \$
207202391	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	926TB36040V17***	14 600	730 \$
207202398	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	926TB36060V14***	14 600	730 \$
207202380	Bryant	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	935SA36040E17***	14 600	730 \$
207202294	Bryant	38MARBQ18AA3	FB4CNF018L		14 700	735 \$
207202295	Bryant	38MARBQ18AA3	FB4CNP018L		14 700	735 \$
207202292	Bryant	38MARBQ18AA3	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202291	Bryant	38MARBQ18AA3	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202168	Bryant	38MARBQ18AA3	FV4CNF002L		13 400	670 \$
207202293	Bryant	38MARBQ18AA3	PF4MNB019L		14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206188260	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 \$
207826665	Bryant	38MARBQ24AA3	40MBABQ24XB3		16 200	810 \$
207683299	Bryant	38MARBQ24AA3	40MBCAQ24XA3		21 000	1 050 \$
206350346	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 \$
206350347	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 \$
206350348	BRYANT	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 \$
206348145	BRYANT	38MARBQ24AA3	619AHBQ24XA3		19 800	990 \$
206400651	BRYANT	38MARBQ24AA3	619PEQ024BBMA		19 800	990 \$
207098593	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 700	785 \$
207098598	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 700	785 \$
207098617	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	82*TA36045V14***	15 700	785 \$
207098639	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	912SD36060E14***	15 700	785 \$
207098644	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	912SD42060E17***	15 700	785 \$
207098654	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	915SB30026E14***	15 800	790 \$
207098669	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	915SB36060E14***	15 800	790 \$
207098621	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	82*TA48070V17***	15 700	785 \$
207098612	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	83*SA48060E17***	15 700	785 \$
207098648	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	912SD48080E17***	15 700	785 \$
207098711	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	915SB36060E14***	15 800	790 \$
207098673	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	915SB42060E17***	15 800	790 \$
207098695	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	926TB42060V17***	15 800	790 \$
207098701	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	926TB48080V17***	15 700	785 \$
207098627	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	935SA36040E17***	15 700	785 \$
207098719	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	915SB36040E17***	15 200	760 \$
207098712	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	915SB36060E14***	15 200	760 \$
207098706	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	915SB42060E17***	15 200	760 \$
207098594	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 500	775 \$
207098599	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 500	775 \$
207098618	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	82*TA36045V14***	15 500	775 \$
207098640	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	912SD36060E14***	15 500	775 \$
207098645	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	912SD42060E17***	15 500	775 \$
207098655	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	915SB30026E14***	15 500	775 \$
207098670	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	915SB36060E14***	15 600	780 \$
207098681	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	926TB30040V14***	15 600	780 \$
207098692	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	926TB36060V14***	15 600	780 \$
207098605	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 500	775 \$
207098625	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	82*TA48070V17***	15 500	775 \$
207098610	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	83*SA36040E17***	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098652	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	912SD48080E17***	15 400	770 \$
207098666	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	915SB36040E17***	15 600	780 \$
207098714	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	915SB36060E14***	15 600	780 \$
207098677	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	915SB42060E17***	15 500	775 \$
207098699	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	926TB42060V17***	15 500	775 \$
207098705	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	926TB48080V17***	15 500	775 \$
207098631	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	935SA36040E17***	15 500	775 \$
207098596	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36045E17***	15 500	775 \$
207098603	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 400	770 \$
207098623	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	82*TA48070V17***	15 400	770 \$
207098608	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	83*SA36040E17***	15 300	765 \$
207098614	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	83*SA48060E17***	15 400	770 \$
207098650	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	912SD48080E17***	15 400	770 \$
207098664	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	915SB36040E17***	15 500	775 \$
207098713	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	915SB36060E14***	15 500	775 \$
207098675	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	915SB42060E17***	15 400	770 \$
207098686	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	926TB36040V17***	15 500	775 \$
207098697	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	926TB42060V17***	15 400	770 \$
207098703	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	926TB48080V17***	15 400	770 \$
207098629	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	935SA36040E17***	15 400	770 \$
207098720	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	915SB36040E17***	15 500	775 \$
207098707	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	915SB42060E17***	15 400	770 \$
207098727	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB30040E14***	15 300	765 \$
207098721	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB36040E17***	15 300	765 \$
207098715	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB36060E14***	15 300	765 \$
207098708	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	915SB42060E17***	15 200	760 \$
207098722	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	915SB36040E17***	15 200	760 \$
207098709	Bryant	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	915SB42060E17***	15 100	755 \$
207098592	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 600	780 \$
207098597	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 600	780 \$
207098616	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	82*TA36045V14***	15 600	780 \$
207098638	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	912SD36060E14***	15 600	780 \$
207098643	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	912SD42060E17***	15 500	775 \$
207098668	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	915SB36060E14***	15 600	780 \$
207098601	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 600	780 \$
207098620	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	82*TA48070V17***	15 600	780 \$
207098606	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	83*SA36040E17***	15 500	775 \$
207098611	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	83*SA48060E17***	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098647	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	912SD48080E17***	15 500	775 \$
207098716	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	915SB36060E14***	15 600	780 \$
207098672	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	915SB42060E17***	15 600	780 \$
207098694	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	926TB42060V17***	15 600	780 \$
207098700	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	926TB48080V17***	15 600	780 \$
207098626	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	935SA36040E17***	15 600	780 \$
207098595	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	15 500	775 \$
207098600	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	15 500	775 \$
207098619	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	82*TA36045V14***	15 500	775 \$
207098641	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	912SD36060E14***	15 500	775 \$
207098646	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	912SD42060E17***	15 400	770 \$
207098656	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	915SB30026E14***	15 500	775 \$
207098671	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	915SB36060E14***	15 500	775 \$
207098682	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	926TB30040V14***	15 600	780 \$
207098693	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	926TB36060V14***	15 600	780 \$
207098602	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 400	770 \$
207098622	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	82*TA48070V17***	15 400	770 \$
207098607	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	83*SA36040E17***	15 400	770 \$
207098613	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	83*SA48060E17***	15 500	775 \$
207098649	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	912SD48080E17***	15 400	770 \$
207098663	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	915SB36040E17***	15 600	780 \$
207098717	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	915SB36060E14***	15 500	775 \$
207098674	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	915SB42060E17***	15 500	775 \$
207098696	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	926TB42060V17***	15 500	775 \$
207098702	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	926TB48080V17***	15 500	775 \$
207098628	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	935SA36040E17***	15 500	775 \$
207098604	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	15 400	770 \$
207098624	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	82*TA48070V17***	15 400	770 \$
207098609	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	83*SA36040E17***	15 400	770 \$
207098615	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	83*SA48060E17***	15 500	775 \$
207098651	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	912SD48080E17***	15 400	770 \$
207098665	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	915SB36040E17***	15 600	780 \$
207098718	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	915SB36060E14***	15 500	775 \$
207098676	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	915SB42060E17***	15 500	775 \$
207098698	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	926TB42060V17***	15 500	775 \$
207098704	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	926TB48080V17***	15 500	775 \$
207098630	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	935SA36040E17***	15 500	775 \$
207098723	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	915SB36040E17***	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098710	Bryant	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	915SB42060E17***	15 500	775 \$
207098590	Bryant	38MARBQ24AA3	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207098589	Bryant	38MARBQ24AA3	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207098587	Bryant	38MARBQ24AA3	FX4DNF025L		15 500	775 \$
210819416	BRYANT	38MARBQ30AA3	40MBABQ30XB3		20 400	1 020 \$
206348146	BRYANT	38MARBQ30AA3	619AHBQ30XA3		19 000	950 \$
207198867	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 200	960 \$
206900150	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 100	955 \$
206900159	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	82*TA36045V14***	19 100	955 \$
206900163	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	912SD36060E14***	19 200	960 \$
206900173	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	915SB36060E14***	19 300	965 \$
206900148	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 \$
206900152	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 300	965 \$
206900157	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	83*SA36040E17***	19 000	950 \$
206900165	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	912SD42060E17***	19 100	955 \$
206900167	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	912SD48080E17***	19 100	955 \$
206900171	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB36040E17***	19 300	965 \$
207198877	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB36060E14***	19 300	965 \$
206900175	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB42060E17***	19 300	965 \$
206900177	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	915SB48080E17***	19 300	965 \$
206900185	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	926TB36040V17***	19 300	965 \$
206900189	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	926TB42060V17***	19 100	955 \$
206900191	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	926TB48080V17***	19 100	955 \$
206900181	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	935SA36040E17***	19 000	950 \$
207198872	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	915SB36040E17***	19 300	965 \$
207198878	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	915SB36060E14***	19 200	960 \$
207198883	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	915SB42060E17***	19 200	960 \$
206900154	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	19 000	950 \$
207198871	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	915SB36040E17***	19 300	965 \$
207198884	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	915SB42060E17***	19 200	960 \$
206900179	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	915SB60080E21***	19 100	955 \$
206900193	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	926TB60080V21***	18 800	940 \$
206900195	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	926TB60100V21***	18 800	940 \$
207198869	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB30040E14***	19 100	955 \$
207198873	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB36040E17***	19 000	950 \$
207198879	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB36060E14***	19 000	950 \$
207198885	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	915SB42060E17***	19 000	950 \$
207198887	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**3721AL*	915SB42060E17***	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207198874	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	915SB36040E17***	19 200	960 \$
207198886	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	915SB42060E17***	19 100	955 \$
207198875	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	915SB36040E17***	18 700	935 \$
207198888	Bryant	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	915SB42060E17***	18 700	935 \$
206900147	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 200	960 \$
206900151	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 100	955 \$
206900160	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	82*TA36045V14***	19 100	955 \$
206900164	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	912SD36060E14***	19 200	960 \$
206900174	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	915SB36060E14***	19 300	965 \$
206900188	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	926TB36060V14***	19 300	965 \$
206900149	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 \$
206900153	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 300	965 \$
206900158	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	83*SA36040E17***	19 000	950 \$
206900166	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	912SD42060E17***	19 100	955 \$
206900168	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	912SD48080E17***	19 100	955 \$
207198881	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	915SB36060E14***	19 300	965 \$
206900176	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	915SB42060E17***	19 200	960 \$
206900178	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	915SB48080E17***	19 300	965 \$
206900190	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	926TB42060V17***	19 100	955 \$
206900192	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	926TB48080V17***	19 100	955 \$
206900182	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	935SA36040E17***	19 000	950 \$
207198880	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	915SB36060E14***	19 300	965 \$
207198890	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	915SB42060E17***	19 200	960 \$
206900155	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	19 100	955 \$
206900156	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48090E21***	19 300	965 \$
207198889	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	915SB42060E17***	19 200	960 \$
206900194	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	926TB60080V21***	19 000	950 \$
206900196	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	926TB60100V21***	20 800	1 040 \$
207198870	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB30040E14***	19 200	960 \$
207198876	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB36040E17***	19 100	955 \$
207198882	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB36060E14***	19 100	955 \$
207198891	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	915SB42060E17***	19 000	950 \$
207198892	Bryant	38MARBQ30AA3	CNPV*4221AL*	915SB42060E17***	19 100	955 \$
206900197	Bryant	38MARBQ30AA3	FB4CNF030L		19 100	955 \$
207198865	Bryant	38MARBQ30AA3	FB4CNP030L		19 100	955 \$
207198866	Bryant	38MARBQ30AA3	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
206900198	Bryant	38MARBQ30AA3	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
206905406	Bryant	38MARBQ30AA3	FV4CN(B,F)003L		19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206900199	Bryant	38MARBQ30AA3	FX4DNF031L		18 800	940 \$
208104301	Bryant	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 \$
208104302	BRYANT	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 \$
205788726	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 \$
206188255	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 \$
206188256	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 \$
206188254	BRYANT	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 \$
205788727	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
206188258	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 \$
206188259	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 \$
206188257	BRYANT	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 \$
207826666	BRYANT	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 \$
207826667	BRYANT	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 \$
207683296	Bryant	38MBRCQ48AA3	40MBCAQ48XA3		30 000	1 500 \$
207826668	BRYANT	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 \$
201847025	BRYANT	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 \$
200059146	BRYANT	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 \$
201847029	BRYANT	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 \$
201847026	BRYANT	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 \$
200059148	BRYANT	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 \$
201847030	BRYANT	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 \$
201847027	BRYANT	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 \$
201847031	BRYANT	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 \$
207642902	BRYANT	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 \$
207642901	BRYANT	38MGHBQ24CA3	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207642900	BRYANT	38MGHBQ24CA3	Unités sans conduits		15 000	750 \$
207642905	BRYANT	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 \$
207642904	BRYANT	38MGHBQ30DA3	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207642903	BRYANT	38MGHBQ30DA3	Unités sans conduits		17 500	875 \$
207642914	BRYANT	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 \$
207642913	BRYANT	38MGHBQ36DA3	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207642912	BRYANT	38MGHBQ36DA3	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
207642911	BRYANT	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 \$
207642910	BRYANT	38MGHBQ48EA3	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207642909	BRYANT	38MGHBQ48EA3	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
207642899	BRYANT	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 \$
207642898	BRYANT	38MGRBQ18BA3	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207642897	BRYANT	38MGRBQ18BA3	Unités sans conduits		11 000	550 \$
207642906	BRYANT	38MGRBQ36DA3	Unités sans conduits		23 400	1 170 \$
207642917	BRYANT	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 \$
207642916	BRYANT	38MGRBQ48EA3	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207642915	BRYANT	38MGRBQ48EA3	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
204722810	BRYANT	38MGRQ18B--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 700	585 \$
202345970	BRYANT	38MGRQ18B--3	Unités avec conduits		11 500	575 \$
9118462	BRYANT	38MGRQ18B--3	Unités sans conduits		12 000	600 \$
204722811	BRYANT	38MGRQ24C--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 400	870 \$
204707614	BRYANT	38MGRQ24C--3	Unités avec conduits		17 600	880 \$
204711107	BRYANT	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		17 200	860 \$
9854623	BRYANT	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		13 600	680 \$
204722812	BRYANT	38MGRQ30D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 200	1 010 \$
204711113	BRYANT	38MGRQ30D--3	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
9854627	BRYANT	38MGRQ30D--3	Unités sans conduits		17 400	870 \$
204722813	BRYANT	38MGRQ36D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 800	1 190 \$
202345973	BRYANT	38MGRQ36D--3	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
9118474	BRYANT	38MGRQ36D--3	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
204722814	BRYANT	38MGRQ48E--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 800	1 590 \$
202345974	BRYANT	38MGRQ48E--3	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
9118478	BRYANT	38MGRQ48E--3	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
201753409	BRYANT	38MPRAQ09AA3	619PHAQ09XA3		7 200	360 \$
201753412	BRYANT	38MPRAQ12AA3	619PHAQ12XA3		6 800	340 \$
202463636	BRYANT	38MPRAQ18AA3	619PHAQ18XA3		12 300	615 \$
202463637	BRYANT	38MPRAQ24AA3	619PHAQ24XA3		15 450	773 \$
207614951	Bryant	38MPRBQ09AA3	619PHBQ09XA3		10 400	520 \$
207614952	Bryant	38MPRBQ12AA3	619PHBQ12XA3		10 400	520 \$
207826657	Bryant	38MPRBQ18AA3	619PHBQ18XA3		20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209911728	BRYANT	38MURQA18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 \$
208447894	BRYANT	38MURQA18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 \$
213372212	BRYANT	38MURQA18AB3	40MULAQ24XBX + CI		14 700	735 \$
208447890	BRYANT	38MURQA24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 \$
208447896	BRYANT	38MURQA24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 \$
213372213	BRYANT	38MURQA24AB3	40MULAQ24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372214	BRYANT	38MURQA24AB3	40MULAQ24XBX + CI		21 000	1 050 \$
209852145	BRYANT	38MURQA30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 \$
208447893	BRYANT	38MURQA30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 \$
213372215	BRYANT	38MURQA30AB3	40MULAQ36XCX + CI		22 600	1 130 \$
210450219	BRYANT	38MURQA30AB3*	CAP**3721AL*	926TB48080V17***	23 200	1 160 \$
210450223	BRYANT	38MURQA30AB3*	CAP**4321AL*	926TB48080V17***	23 200	1 160 \$
208447889	BRYANT	38MURQA36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 \$
208447892	BRYANT	38MURQA36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 \$
213372216	BRYANT	38MURQA36AB3	40MULAQ36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213603965	BRYANT	38MURQA36AB3	40MULAQ36XCX + CI		33 000	1 650 \$
210450240	BRYANT	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	926TB36060V14***	29 800	1 490 \$
210450239	BRYANT	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	926TB48080V17***	29 600	1 480 \$
210450242	BRYANT	38MURQA36AB3*	CAP**3621AL*	926TB48080V17***	29 600	1 480 \$
210450245	BRYANT	38MURQA36AB3*	CAP**3717AL*	926TB36060V14***	29 600	1 480 \$
210450244	BRYANT	38MURQA36AB3*	CAP**3717AL*	926TB48080V17***	29 400	1 470 \$
210450247	BRYANT	38MURQA36AB3*	CAP**3721AL*	926TB48080V17***	29 200	1 460 \$
210450249	BRYANT	38MURQA36AB3*	CAP**4321AL*	926TB48080V17***	29 200	1 460 \$
210450251	BRYANT	38MURQA36AB3*	CAP**4821AL*	926TB48080V17***	29 000	1 450 \$
210450259	BRYANT	38MURQA36AB3*	CNPV*4217AL*	926TB36060V14***	29 600	1 480 \$
210450258	BRYANT	38MURQA36AB3*	CNPV*4217AL*	926TB48080V17***	29 400	1 470 \$
210450261	BRYANT	38MURQA36AB3*	CNPV*4221AL*	926TB48080V17***	29 400	1 470 \$
210450263	BRYANT	38MURQA36AB3*	CNPV*4821AL*	926TB48080V17***	29 200	1 460 \$
208447888	BRYANT	38MURQA48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 \$
208447891	BRYANT	38MURQA48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
213372218	BRYANT	38MURQA48AB3	40MULAQ48XCX + CI		32 000	1 600 \$
208447895	BRYANT	38MURQA60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 \$
213372219	BRYANT	38MURQA60AB3	40MULAQ60XDX + CI		37 000	1 850 \$
201863364	BRYANT	38VMA036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 \$
201863366	BRYANT	38VMA048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
201863368	BRYANT	38VMA060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 \$
201863367	BRYANT	38VMA060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205282606	BRYANT	38VMB036HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 \$
205282605	BRYANT	38VMB036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 \$
205282609	BRYANT	38VMB048HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
205282608	BRYANT	38VMB048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
205282612	BRYANT	38VMB060HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 000	2 100 \$
205282611	BRYANT	38VMB060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 \$
205282610	BRYANT	38VMB060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 \$
208102133	Bryant	38MARBQ30AA311	619AHBQ30XA3		19 000	950 \$
210532931	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2414AL*+UI	88*TA36070C14***	25 200	1 260 \$
210532935	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2417AL*+UI	83*CA36040C17***	25 200	1 260 \$
210532937	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2417AL*+UI	83*CA48060C17***	25 200	1 260 \$
210532947	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2417AL*+UI	88*TA36070C14***	25 200	1 260 \$
210532939	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2417AL*+UI	88*TA48070C17***	25 200	1 260 \$
210532949	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2417AL*+UI	88*TA48090C17***	25 000	1 250 \$
210532933	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2417AL*+UI	935CA48060C17***	25 400	1 270 \$
210532941	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2417AL*+UI	986TC42060C17***	25 400	1 270 \$
210532943	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2417AL*+UI	986TC42080C17***	25 200	1 260 \$
210532945	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2417AL*+UI	987MB42080C17***	25 400	1 270 \$
210532953	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2517AL*+UI	83*CA36040C17***	24 800	1 240 \$
210532955	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2517AL*+UI	83*CA48060C17***	24 800	1 240 \$
210532965	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2517AL*+UI	88*TA36070C14***	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210532957	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2517AL*+UI	88*TA48070C17***	24 800	1 240 \$
210532967	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2517AL*+UI	88*TA48090C17***	24 600	1 230 \$
210532951	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2517AL*+UI	935CA48060C17***	25 000	1 250 \$
210532959	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2517AL*+UI	986TC42060C17***	25 000	1 250 \$
210532961	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2517AL*+UI	986TC42080C17***	24 800	1 240 \$
210532963	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**2517AL*+UI	987MB42080C17***	25 000	1 250 \$
210532969	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3014AL*+UI	88*TA36070C14***	25 000	1 250 \$
210532973	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3017AL*+UI	83*CA36040C17***	25 000	1 250 \$
210532975	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3017AL*+UI	83*CA48060C17***	25 000	1 250 \$
210532977	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3017AL*+UI	88*TA36045C17***	25 200	1 260 \$
210532987	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3017AL*+UI	88*TA36070C14***	25 000	1 250 \$
210532979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48070C17***	25 000	1 250 \$
210532989	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48090C17***	24 800	1 240 \$
210532971	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3017AL*+UI	935CA48060C17***	25 200	1 260 \$
210532981	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3017AL*+UI	986TC42060C17***	25 200	1 260 \$
210532983	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3017AL*+UI	986TC42080C17***	25 000	1 250 \$
210532985	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3017AL*+UI	987MB42080C17***	25 200	1 260 \$
206790235	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3617AL*+UI	83*CA36040C17***	24 800	1 240 \$
206790236	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3617AL*+UI	83*CA48060C17***	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790135	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36045C17***	25 200	1 260 \$
206790022	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36070C14***	24 800	1 240 \$
206790136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	25 000	1 250 \$
206790023	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	24 800	1 240 \$
206790251	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3617AL*+UI	935CA48060C17***	25 000	1 250 \$
206790137	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	25 000	1 250 \$
206790138	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3617AL*+UI	986TC42080C17***	25 000	1 250 \$
206790021	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	25 000	1 250 \$
206790237	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	83*CA36040C17***	24 800	1 240 \$
206790238	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	83*CA48060C17***	24 800	1 240 \$
206790139	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	88*TA36045C17***	25 000	1 250 \$
206790140	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	24 800	1 240 \$
206790029	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	24 800	1 240 \$
206790252	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	935CA48060C17***	25 000	1 250 \$
206790253	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	935CA60080C21***	24 800	1 240 \$
206790254	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	935CA66100C21***	24 800	1 240 \$
206790143	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	25 000	1 250 \$
206790144	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	25 000	1 250 \$
206790024	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	987MB42060C17***	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790025	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	25 000	1 250 \$
206790026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	25 000	1 250 \$
210532997	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3721AL*+UI	83*CA36040C17***	24 600	1 230 \$
210532999	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3721AL*+UI	83*CA48060C17***	24 600	1 230 \$
210533001	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	24 800	1 240 \$
210533009	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48090C17***	24 600	1 230 \$
210532991	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3721AL*+UI	935CA48060C17***	24 800	1 240 \$
210532993	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3721AL*+UI	935CA60080C21***	24 600	1 230 \$
210532995	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3721AL*+UI	935CA66100C21***	24 600	1 230 \$
210533003	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3721AL*+UI	986TC42060C17***	24 800	1 240 \$
210533005	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3721AL*+UI	986TC42080C17***	24 800	1 240 \$
210533007	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3721AL*+UI	987MB42080C17***	24 800	1 240 \$
210533011	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**3721AL*+UI	987MB60060C21***	24 800	1 240 \$
210533019	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	83*CA36040C17***	24 800	1 240 \$
210533021	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	83*CA48060C17***	24 800	1 240 \$
206790145	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	25 000	1 250 \$
206790146	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	24 800	1 240 \$
206790036	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	24 600	1 230 \$
210533013	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	935CA48060C17***	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210533015	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	935CA60080C21***	24 800	1 240 \$
210533017	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	935CA66100C21***	24 800	1 240 \$
206790149	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	25 000	1 250 \$
206790150	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	986TC42080C17***	24 800	1 240 \$
206790031	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	25 000	1 250 \$
206790032	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	25 000	1 250 \$
206790033	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	25 000	1 250 \$
210533023	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4224AL*+UI	935CA60080C21***	24 800	1 240 \$
210533025	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4224AL*+UI	935CA66100C21***	24 800	1 240 \$
206790038	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	25 000	1 250 \$
210533033	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4321AL*+UI	83*CA36040C17***	24 600	1 230 \$
210533035	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4321AL*+UI	83*CA48060C17***	24 600	1 230 \$
210533037	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	24 800	1 240 \$
210533045	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48090C17***	24 600	1 230 \$
210533027	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4321AL*+UI	935CA48060C17***	24 800	1 240 \$
210533029	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4321AL*+UI	935CA60080C21***	24 600	1 230 \$
210533031	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4321AL*+UI	935CA66100C21***	24 600	1 230 \$
210533039	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4321AL*+UI	986TC42060C17***	24 800	1 240 \$
210533041	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4321AL*+UI	986TC42080C17***	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210533043	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4321AL*+UI	987MB42080C17***	24 800	1 240 \$
210533047	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CAP**4321AL*+UI	987MB60060C21***	24 800	1 240 \$
210533051	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3017AL*+UI	83*CA36040C17***	25 000	1 250 \$
210533053	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3017AL*+UI	83*CA48060C17***	25 000	1 250 \$
210533063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3017AL*+UI	88*TA36070C14***	25 000	1 250 \$
210533055	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3017AL*+UI	88*TA48070C17***	25 000	1 250 \$
210533065	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3017AL*+UI	88*TA48090C17***	24 800	1 240 \$
210533049	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3017AL*+UI	935CA48060C17***	25 200	1 260 \$
210533057	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3017AL*+UI	986TC42060C17***	25 200	1 260 \$
210533059	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3017AL*+UI	986TC42080C17***	25 000	1 250 \$
212596826	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3017AL*+UI	987MB42060C17***	25 200	1 260 \$
210533061	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3017AL*+UI	987MB42080C17***	25 200	1 260 \$
206790241	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3617AL*+UI	83*CA36040C17***	25 000	1 250 \$
206790242	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3617AL*+UI	83*CA48060C17***	25 000	1 250 \$
206790062	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA36070C14***	25 000	1 250 \$
206790170	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48070C17***	25 000	1 250 \$
206790063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48090C17***	24 800	1 240 \$
206790255	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3617AL*+UI	935CA48060C17***	25 200	1 260 \$
206790171	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42060C17***	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790172	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42080C17***	25 000	1 250 \$
206790061	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42080C17***	25 200	1 260 \$
206790243	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	83*CA36040C17***	25 000	1 250 \$
206790244	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	83*CA48060C17***	25 000	1 250 \$
206790173	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA36045C17***	25 200	1 260 \$
206790174	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48070C17***	25 000	1 250 \$
206790069	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48090C17***	24 800	1 240 \$
206790256	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	935CA48060C17***	25 200	1 260 \$
206790257	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	935CA60080C21***	24 800	1 240 \$
206790258	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	935CA66100C21***	24 800	1 240 \$
206790177	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42060C17***	25 200	1 260 \$
206790178	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42080C17***	25 000	1 250 \$
206790065	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42080C17***	25 200	1 260 \$
206790066	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60060C21***	25 200	1 260 \$
210533069	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA36040C17***	24 800	1 240 \$
210533071	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA48060C17***	24 800	1 240 \$
206790179	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	25 000	1 250 \$
206790073	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	24 800	1 240 \$
206790180	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790074	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	24 600	1 230 \$
210533067	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	935CA48060C17***	25 000	1 250 \$
206790181	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	25 000	1 250 \$
206790182	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	24 800	1 240 \$
206790072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	25 000	1 250 \$
210533079	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	83*CA36040C17***	24 800	1 240 \$
210533081	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	83*CA48060C17***	24 800	1 240 \$
206790183	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	25 000	1 250 \$
206790184	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	24 800	1 240 \$
206790080	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	24 800	1 240 \$
210533073	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	935CA48060C17***	25 000	1 250 \$
210533075	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	935CA60080C21***	24 800	1 240 \$
210533077	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	935CA66100C21***	24 800	1 240 \$
206790187	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	25 000	1 250 \$
206790188	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	25 000	1 250 \$
206790076	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	25 000	1 250 \$
206790077	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	25 000	1 250 \$
210533089	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	83*CA36040C17***	25 000	1 250 \$
210533091	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	83*CA48060C17***	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210533101	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA36070C14***	25 000	1 250 \$
210533093	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA48070C17***	25 000	1 250 \$
210533103	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA48090C17***	24 800	1 240 \$
210533083	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	935CA48060C17***	25 200	1 260 \$
210533085	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	935CA60080C21***	25 000	1 250 \$
210533087	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	935CA66100C21***	25 000	1 250 \$
210533095	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	986TC42060C17***	25 200	1 260 \$
210533097	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	986TC42080C17***	25 000	1 250 \$
210533099	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	987MB42080C17***	25 200	1 260 \$
210533105	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	987MB60060C21***	25 200	1 260 \$
206790247	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA36040C17***	24 800	1 240 \$
206790248	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA48060C17***	24 800	1 240 \$
206790203	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	25 000	1 250 \$
206790105	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	24 800	1 240 \$
206790204	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	24 800	1 240 \$
206790106	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	24 600	1 230 \$
206790259	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	935CA48060C17***	25 000	1 250 \$
206790260	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	935CA60080C21***	24 800	1 240 \$
206790261	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	935CA66100C21***	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790208	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	25 000	1 250 \$
206790209	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	24 800	1 240 \$
206790100	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	25 000	1 250 \$
206790101	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	25 000	1 250 \$
210533113	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA36040C17***	24 600	1 230 \$
210533115	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA48060C17***	24 600	1 230 \$
206790211	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	25 000	1 250 \$
206790114	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	24 600	1 230 \$
206790212	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	24 800	1 240 \$
206790115	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	24 600	1 230 \$
210533107	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	935CA48060C17***	24 800	1 240 \$
210533109	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	935CA60080C21***	24 600	1 230 \$
210533111	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	935CA66100C21***	24 600	1 230 \$
206790216	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	24 800	1 240 \$
206790217	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	24 800	1 240 \$
206790109	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	24 800	1 240 \$
206790110	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	24 800	1 240 \$
206790018	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	FE4AN(B,F)003L+UI		24 800	1 240 \$
206790017	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	FE4ANF002L+UI		24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213361580	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	FE4BN(B,X)C36L*+UI		24 800	1 240 \$
213361582	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV024*0**B*	FE4BNXB24L*+UI		25 000	1 250 \$
206790492	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3717AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
206790493	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3717AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
206790581	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36070C14***	31 400	1 570 \$
206790265	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48070C17***	31 400	1 570 \$
206790266	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
206790530	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3717AL*+UI	935CA48060C17***	31 600	1 580 \$
210720632	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3717AL*+UI	986TC42060C17***	31 600	1 580 \$
210720634	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3717AL*+UI	986TC42080C17***	31 400	1 570 \$
210720630	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3717AL*+UI	987MB42080C17***	31 600	1 580 \$
206790494	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	83*CA36040C17***	31 000	1 550 \$
206790495	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	83*CA48060C17***	31 000	1 550 \$
206790496	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	83*CA60100C21***	31 000	1 550 \$
210720636	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	88*TA36045C17***	31 200	1 560 \$
206790267	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	31 000	1 550 \$
206790277	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48090C17***	30 800	1 540 \$
206790531	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	935CA48060C17***	31 200	1 560 \$
206790532	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	935CA60080C21***	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790533	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	935CA66100C21***	30 800	1 540 \$
206790270	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	986TC42060C17***	31 200	1 560 \$
206790271	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	986TC42080C17***	31 200	1 560 \$
206790272	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	987MB42080C17***	31 200	1 560 \$
206790279	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**3721AL*+UI	987MB60060C21***	31 200	1 560 \$
206790497	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	83*CA36040C17***	31 600	1 580 \$
206790498	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	83*CA48060C17***	31 600	1 580 \$
206790500	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
206790561	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	31 800	1 590 \$
206790280	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	31 600	1 580 \$
206790289	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	31 400	1 570 \$
206790534	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	935CA48060C17***	31 800	1 590 \$
206790535	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
206790536	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
206790283	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	31 800	1 590 \$
210720638	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	986TC42080C17***	31 800	1 590 \$
206790571	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	32 000	1 600 \$
206790284	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	31 800	1 590 \$
206790291	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790502	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4224AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
206790294	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	31 400	1 570 \$
206790537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4224AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
206790538	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4224AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
206790295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	31 400	1 570 \$
206790302	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
206790298	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	31 600	1 580 \$
206790503	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	83*CA36040C17***	31 000	1 550 \$
206790504	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	83*CA48060C17***	31 000	1 550 \$
206790506	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	83*CA60100C21***	31 000	1 550 \$
210720640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	88*TA36045C17***	31 200	1 560 \$
206790303	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	31 000	1 550 \$
206790313	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48090C17***	30 800	1 540 \$
206790539	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	935CA48060C17***	31 200	1 560 \$
206790540	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	935CA60080C21***	30 800	1 540 \$
206790541	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	935CA66100C21***	30 800	1 540 \$
206790306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	986TC42060C17***	31 200	1 560 \$
206790307	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	986TC42080C17***	31 200	1 560 \$
206790308	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	987MB42080C17***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790315	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4321AL*+UI	987MB60060C21***	31 200	1 560 \$
206790507	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	83*CA36040C17***	30 800	1 540 \$
206790508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	83*CA48060C17***	30 800	1 540 \$
206790510	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	83*CA60100C21***	30 800	1 540 \$
206790562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	31 200	1 560 \$
206790316	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	30 800	1 540 \$
206790326	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	30 800	1 540 \$
206790542	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	935CA48060C17***	31 000	1 550 \$
206790543	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	935CA60080C21***	30 800	1 540 \$
206790544	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	935CA66100C21***	30 800	1 540 \$
206790319	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	31 000	1 550 \$
206790320	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	31 000	1 550 \$
206790572	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	31 200	1 560 \$
206790321	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	31 000	1 550 \$
206790328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	31 000	1 550 \$
206790512	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4824AL*+UI	83*CA60100C21***	30 800	1 540 \$
206790331	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	30 800	1 540 \$
206790545	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4824AL*+UI	935CA60080C21***	30 800	1 540 \$
206790546	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4824AL*+UI	935CA66100C21***	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790332	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	30 800	1 540 \$
206790339	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	31 000	1 550 \$
206790335	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	30 800	1 540 \$
210720642	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60100C21***	30 200	1 510 \$
206790342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	30 200	1 510 \$
210720644	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA60080C21***	30 200	1 510 \$
210720646	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA66100C21***	30 200	1 510 \$
206790343	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	30 200	1 510 \$
206790350	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	30 400	1 520 \$
206790346	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	30 200	1 510 \$
210720648	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	83*CA36040C17***	30 200	1 510 \$
210720650	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	83*CA48060C17***	30 200	1 510 \$
210720652	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	83*CA60100C21***	30 200	1 510 \$
206790563	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	88*TA36045C17***	30 600	1 530 \$
206790351	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48070C17***	30 400	1 520 \$
206790361	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48090C17***	30 200	1 510 \$
210720654	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	935CA48060C17***	30 400	1 520 \$
210720656	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	935CA60080C21***	30 200	1 510 \$
210720658	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	935CA66100C21***	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790354	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	986TC42060C17***	29 600	1 480 \$
206790355	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	986TC42080C17***	30 400	1 520 \$
206790573	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	987MB42060C17***	30 600	1 530 \$
206790356	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	987MB42080C17***	30 400	1 520 \$
206790363	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6121AL*+UI	987MB60060C21***	30 400	1 520 \$
210720660	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60100C21***	30 200	1 510 \$
206790366	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	30 200	1 510 \$
210720662	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6124AL*+UI	935CA60080C21***	30 200	1 510 \$
210720664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6124AL*+UI	935CA66100C21***	30 200	1 510 \$
206790367	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	30 200	1 510 \$
206790374	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	30 400	1 520 \$
206790370	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	30 200	1 510 \$
206790513	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
206790514	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
206790564	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	31 600	1 580 \$
206790582	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	31 400	1 570 \$
206790375	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	31 400	1 570 \$
206790379	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
206790547	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	935CA48060C17***	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	31 600	1 580 \$
206790377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	31 600	1 580 \$
206790574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42060C17***	31 800	1 590 \$
206790378	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	31 600	1 580 \$
210720666	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
210720668	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
206790516	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
206790565	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	31 800	1 590 \$
206790380	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	31 600	1 580 \$
206790390	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	31 400	1 570 \$
210720670	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	935CA48060C17***	31 600	1 580 \$
206790548	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
206790549	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
206790383	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	32 800	1 640 \$
206790384	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	31 600	1 580 \$
206790575	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42060C17***	31 800	1 590 \$
206790385	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	31 600	1 580 \$
206790392	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
210720672	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA36040C17***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210720674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA48060C17***	31 200	1 560 \$
206790518	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA60100C21***	31 200	1 560 \$
206790566	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	31 400	1 570 \$
206790393	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	31 200	1 560 \$
206790403	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	31 000	1 550 \$
210720676	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA48060C17***	31 400	1 570 \$
206790550	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA60080C21***	31 000	1 550 \$
206790551	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA66100C21***	31 000	1 550 \$
206790396	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	31 400	1 570 \$
206790397	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	31 400	1 570 \$
206790576	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	31 400	1 570 \$
206790398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	31 400	1 570 \$
206790405	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	31 200	1 560 \$
210720678	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	83*CA60100C21***	31 200	1 560 \$
206790408	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	31 000	1 550 \$
210720680	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	935CA60080C21***	31 000	1 550 \$
210720682	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	935CA66100C21***	31 000	1 550 \$
206790409	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	31 000	1 550 \$
206790416	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	31 200	1 560 \$
210720684	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	83*CA60100C21***	30 600	1 530 \$
206790419	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	30 600	1 530 \$
210720686	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	935CA60080C21***	30 600	1 530 \$
210720688	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	935CA66100C21***	30 600	1 530 \$
206790420	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	30 600	1 530 \$
206790427	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	30 800	1 540 \$
206790423	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	30 600	1 530 \$
206790519	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
206790520	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
206790521	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
206790567	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	31 600	1 580 \$
206790583	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	31 400	1 570 \$
206790428	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	31 400	1 570 \$
206790441	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
206790431	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	31 200	1 560 \$
206790552	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	935CA48060C17***	31 600	1 580 \$
206790553	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
206790554	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790432	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	31 600	1 580 \$
206790433	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	31 400	1 570 \$
206790434	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	31 200	1 560 \$
206790577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42060C17***	31 600	1 580 \$
206790435	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	31 600	1 580 \$
206790443	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	31 400	1 570 \$
206790438	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	31 400	1 570 \$
206790522	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA36040C17***	31 200	1 560 \$
206790523	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA48060C17***	31 200	1 560 \$
206790525	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA60100C21***	31 200	1 560 \$
206790568	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	31 600	1 580 \$
206790584	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	31 200	1 560 \$
206790444	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	31 200	1 560 \$
206790457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	31 000	1 550 \$
206790447	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	31 200	1 560 \$
206790555	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	935CA48060C17***	31 400	1 570 \$
206790556	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
206790557	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
206790448	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790449	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	31 400	1 570 \$
206790450	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	31 200	1 560 \$
206790578	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	31 600	1 580 \$
206790451	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	31 400	1 570 \$
206790459	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	31 400	1 570 \$
206790454	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	31 200	1 560 \$
206790526	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA36040C17***	31 000	1 550 \$
206790527	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA48060C17***	31 200	1 560 \$
206790529	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA60100C21***	31 200	1 560 \$
206790569	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	31 400	1 570 \$
206790585	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	31 200	1 560 \$
206790460	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	31 200	1 560 \$
206790473	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	31 000	1 550 \$
206790463	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	31 000	1 550 \$
206790558	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	935CA48060C17***	31 200	1 560 \$
206790559	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	935CA60080C21***	31 000	1 550 \$
206790560	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	935CA66100C21***	31 000	1 550 \$
206790464	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	31 400	1 570 \$
206790465	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790466	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	31 000	1 550 \$
206790579	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	31 400	1 570 \$
206790467	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	31 200	1 560 \$
206790475	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	31 200	1 560 \$
206790470	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	31 000	1 550 \$
210720690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA36040C17***	30 400	1 520 \$
210720692	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA48060C17***	30 400	1 520 \$
210720694	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA60100C21***	30 400	1 520 \$
206790570	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36045C17***	30 800	1 540 \$
206790586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	30 600	1 530 \$
206790476	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	30 600	1 530 \$
206790489	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	30 400	1 520 \$
206790479	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	30 400	1 520 \$
210720696	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	935CA48060C17***	30 600	1 530 \$
210720698	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	935CA60080C21***	30 400	1 520 \$
210720700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	935CA66100C21***	30 400	1 520 \$
206790480	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42060C17***	30 600	1 530 \$
206790481	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	30 600	1 530 \$
206790482	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790580	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42060C17***	30 800	1 540 \$
206790483	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	30 600	1 530 \$
206790491	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	30 600	1 530 \$
206790486	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	30 400	1 520 \$
206790263	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	FE4AN(B,F)003L+UI		31 400	1 570 \$
206790262	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	FE4AN(B,F)005L+UI		30 400	1 520 \$
206790264	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	FE4ANB006L+UI		30 000	1 500 \$
213361584	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	FE4BN(B,X)C36L*+UI		31 600	1 580 \$
213361586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	FE4BN(B,X)C48L*+UI		30 400	1 520 \$
213361588	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV036*0**B*	FE4BNBD60L*+UI		29 800	1 490 \$
206790631	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4821AL*+UI	83*CA60100C21***	43 500	2 175 \$
206790589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	43 500	2 175 \$
206790644	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4821AL*+UI	935CA60080C21***	43 500	2 175 \$
206790645	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4821AL*+UI	935CA66100C21***	43 500	2 175 \$
206790616	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	43 500	2 175 \$
206790602	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	43 500	2 175 \$
206790633	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	83*CA60100C21***	43 500	2 175 \$
210532871	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	43 500	2 175 \$
206790591	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	43 000	2 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790646	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	935CA60080C21***	43 500	2 175 \$
206790647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	935CA66100C21***	43 500	2 175 \$
210532875	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	43 500	2 175 \$
206790617	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	43 500	2 175 \$
210532873	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	43 500	2 175 \$
206790604	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	43 500	2 175 \$
206790635	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60100C21***	43 500	2 175 \$
210532877	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	43 000	2 150 \$
206790592	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	43 000	2 150 \$
206790648	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA60080C21***	43 000	2 150 \$
206790649	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA66100C21***	43 000	2 150 \$
206790657	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 \$
206790619	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
210532879	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 \$
206790606	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	43 500	2 175 \$
206790593	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	43 500	2 175 \$
206790650	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6121AL*+UI	935CA60080C21***	43 500	2 175 \$
206790651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6121AL*+UI	935CA66100C21***	43 000	2 150 \$
206790621	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	43 500	2 175 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790607	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	43 500	2 175 \$
206790639	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60100C21***	43 500	2 175 \$
210532881	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	43 500	2 175 \$
206790595	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	43 000	2 150 \$
206790652	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	935CA60080C21***	43 500	2 175 \$
206790653	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	935CA66100C21***	43 000	2 150 \$
210532885	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	43 500	2 175 \$
206790622	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
210532883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	43 500	2 175 \$
206790609	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	43 500	2 175 \$
210532891	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA60100C21***	43 500	2 175 \$
210532893	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	43 500	2 175 \$
210532887	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA60080C21***	43 500	2 175 \$
210532889	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA66100C21***	43 500	2 175 \$
210532895	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	43 500	2 175 \$
209251550	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	43 500	2 175 \$
210532901	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	83*CA60100C21***	43 500	2 175 \$
210532903	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	43 500	2 175 \$
210532905	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	43 500	2 175 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210532897	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	935CA60080C21***	43 500	2 175 \$
210532899	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	935CA66100C21***	43 500	2 175 \$
210532913	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	43 500	2 175 \$
210532907	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	43 500	2 175 \$
210532909	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	43 500	2 175 \$
210532911	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	44 000	2 200 \$
210532919	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA60100C21***	44 000	2 200 \$
210532921	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	43 500	2 175 \$
210532923	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	43 500	2 175 \$
210532915	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	935CA60080C21***	43 500	2 175 \$
210532917	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	935CA66100C21***	43 500	2 175 \$
210532929	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	43 500	2 175 \$
210532925	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	43 500	2 175 \$
210532927	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	43 500	2 175 \$
206790643	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA60100C21***	43 500	2 175 \$
206790598	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	43 000	2 150 \$
206790599	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	43 000	2 150 \$
206790654	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	935CA60080C21***	43 500	2 175 \$
206790655	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	935CA66100C21***	43 000	2 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790629	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	43 000	2 150 \$
206790627	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	43 000	2 150 \$
206790614	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	43 000	2 150 \$
206790615	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	43 500	2 175 \$
206790587	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	FE4ANB006L+UI		42 500	2 125 \$
213361590	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	FE4BN(B,X)C48L*+UI		43 000	2 150 \$
213361592	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV048*0**B*	FE4BNBD60L*+UI		42 500	2 125 \$
206790690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60080C21***	50 500	2 525 \$
206790691	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60100C21***	51 000	2 550 \$
210720702	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	51 000	2 550 \$
206790664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	51 000	2 550 \$
210720704	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	50 500	2 525 \$
206790695	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA60080C21***	51 000	2 550 \$
206790696	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA66100C21***	50 500	2 525 \$
206790662	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	51 000	2 550 \$
206790663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	51 000	2 550 \$
210720706	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	51 000	2 550 \$
206790659	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	51 000	2 550 \$
206790660	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	51 000	2 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206790661	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	51 000	2 550 \$
206790692	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	83*CA60080C21***	50 500	2 525 \$
207335598	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	51 000	2 550 \$
206790670	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	51 000	2 550 \$
210720708	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	935CA60080C21***	51 000	2 550 \$
206790697	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	935CA66100C21***	50 500	2 525 \$
206790669	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	51 000	2 550 \$
206790667	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	51 000	2 550 \$
206790693	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60080C21***	50 500	2 525 \$
206790694	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60100C21***	51 000	2 550 \$
210720710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	51 000	2 550 \$
206790677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	51 000	2 550 \$
210720712	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	50 500	2 525 \$
206790698	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	935CA60080C21***	51 000	2 550 \$
206790699	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	935CA66100C21***	50 500	2 525 \$
206790676	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	51 000	2 550 \$
210720714	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	51 000	2 550 \$
206790673	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	51 000	2 550 \$
206790658	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	FE4ANB006L+UI		50 000	2 500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213361594	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	284ANV060*0**B*	FE4BNBD60L**+UI		49 500	2 475 \$
210471624	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2414AL**+UI	88*TA36070C14***	16 000	800 \$
206195084	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2417AL**+UI	83*CA36040C17***	16 000	800 \$
206195094	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2417AL**+UI	83*CA48060C17***	16 100	805 \$
210471638	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2417AL**+UI	88*TA36045C17***	16 200	810 \$
210471694	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2417AL**+UI	88*TA36070C14***	16 000	800 \$
210471649	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2417AL**+UI	88*TA48070C17***	16 100	805 \$
210471705	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2417AL**+UI	88*TA48090C17***	16 000	800 \$
206195074	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2417AL**+UI	935CA48060C17***	16 100	805 \$
210471660	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2417AL**+UI	986TC42060C17***	16 100	805 \$
210471671	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2417AL**+UI	986TC42080C17***	16 100	805 \$
210471683	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2417AL**+UI	987MB42080C17***	16 100	805 \$
210471719	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2517AL**+UI	88*TA36045C17***	15 900	795 \$
210471785	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2517AL**+UI	88*TA36070C14***	15 700	785 \$
210471730	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2517AL**+UI	88*TA48070C17***	15 700	785 \$
210471796	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2517AL**+UI	88*TA48090C17***	15 600	780 \$
210471741	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2517AL**+UI	986TC42060C17***	15 800	790 \$
210471752	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2517AL**+UI	986TC42080C17***	15 800	790 \$
210471774	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**2517AL**+UI	987MB42080C17***	15 800	790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204290883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3014AL*+UI	88*TA36070C14***	15 800	790 \$
204290953	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3017AL*+UI	88*TA36070C14***	15 800	790 \$
204290903	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48070C17***	15 800	790 \$
204290963	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48090C17***	15 800	790 \$
204291033	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36070C14***	15 700	785 \$
204290983	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	15 800	790 \$
204291043	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	15 700	785 \$
204291003	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3617AL*+UI	986TC42080C17***	15 900	795 \$
204291023	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	15 900	795 \$
204291063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	15 800	790 \$
204291217	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	15 700	785 \$
204291093	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	15 900	795 \$
204291103	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	15 800	790 \$
204291163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC66100C21***	15 800	790 \$
204291123	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	15 800	790 \$
204291477	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	15 900	795 \$
204291143	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	15 800	790 \$
204291547	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36070C14***	15 700	785 \$
204291497	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48070C17***	15 800	790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204291557	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48090C17***	15 700	785 \$
204291507	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3717AL*+UI	986TC42060C17***	15 900	795 \$
204291517	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3717AL*+UI	986TC42080C17***	15 900	795 \$
204291537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3717AL*+UI	987MB42080C17***	15 900	795 \$
204291567	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA36045C17***	15 800	790 \$
204291569	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	15 700	785 \$
204291591	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48090C17***	15 600	780 \$
204291575	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42060C17***	15 800	790 \$
204291577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC42080C17***	15 700	785 \$
204291589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC66100C21***	15 600	780 \$
204291579	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB42060C17***	15 800	790 \$
204291581	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB42080C17***	15 700	785 \$
204291595	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB60060C21***	15 700	785 \$
204291585	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB66100C21***	15 600	780 \$
210471912	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4221AL*+UI	83*CA36040C17***	15 700	785 \$
204291607	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	15 800	790 \$
204291845	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	15 700	785 \$
210471890	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4221AL*+UI	935CA60080C21***	15 700	785 \$
210471901	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4221AL*+UI	935CA66100C21***	15 700	785 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204291637	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	15 900	795 \$
204291647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42080C17***	15 800	790 \$
204291768	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	15 700	785 \$
204291667	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	15 800	790 \$
204292082	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	15 800	790 \$
204291687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	15 700	785 \$
204292208	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	15 700	785 \$
210471958	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4224AL*+UI	935CA60080C21***	15 700	785 \$
210471969	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4224AL*+UI	935CA66100C21***	15 700	785 \$
204292268	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	15 700	785 \$
204292218	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	15 700	785 \$
204292288	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	15 800	790 \$
204292238	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	15 700	785 \$
204292248	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	15 800	790 \$
204292298	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA36045C17***	15 800	790 \$
204292300	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	15 700	785 \$
204292328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48090C17***	15 600	780 \$
204292306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC42060C17***	15 700	785 \$
204292308	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC42080C17***	15 700	785 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204292320	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC66100C21***	15 600	780 \$
204292310	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB42060C17***	15 800	790 \$
204292312	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB42080C17***	15 700	785 \$
204292332	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB60060C21***	15 700	785 \$
204292316	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB66100C21***	15 600	780 \$
210472079	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CNPV*2414AL*+UI	88*TA36070C14***	16 100	805 \$
210472093	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CNPV*2417AL*+UI	88*TA36045C17***	16 300	815 \$
210472149	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CNPV*2417AL*+UI	88*TA36070C14***	16 100	805 \$
210472160	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CNPV*2417AL*+UI	88*TA48090C17***	16 100	805 \$
210472127	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV024B0**A*	CNPV*2417AL*+UI	987MB42060C17***	16 400	820 \$
204456355	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2414AL*+UI	88*TA36070C14***	21 000	1 050 \$
206133295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2417AL*+UI	83*CA36040C17***	21 000	1 050 \$
206133305	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2417AL*+UI	83*CA48060C17***	21 000	1 050 \$
204456364	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2417AL*+UI	88*TA36045C17***	21 200	1 060 \$
204456418	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2417AL*+UI	88*TA36070C14***	21 000	1 050 \$
204456373	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2417AL*+UI	88*TA48070C17***	21 000	1 050 \$
204456427	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2417AL*+UI	88*TA48090C17***	21 000	1 050 \$
206133727	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2417AL*+UI	935CA48060C17***	21 200	1 060 \$
204456382	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2417AL*+UI	986TC42060C17***	21 200	1 060 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204456409	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2417AL*+UI	987MB42080C17***	21 200	1 060 \$
206133315	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2517AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
206133325	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2517AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
204456436	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2517AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
204456490	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2517AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
204456445	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2517AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
204456499	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2517AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
206133737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2517AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
204456454	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2517AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
204456463	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2517AL*+UI	986TC42080C17***	20 600	1 030 \$
204456481	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**2517AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
204456508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3014AL*+UI	88*TA36070C14***	20 800	1 040 \$
206133335	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3017AL*+UI	83*CA36040C17***	20 800	1 040 \$
206133345	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3017AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
204456571	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3017AL*+UI	88*TA36070C14***	20 800	1 040 \$
204456526	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
204456580	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48090C17***	20 800	1 040 \$
206133747	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3017AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
204456535	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3017AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204456544	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3017AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
204456562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3017AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206133355	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3617AL*+UI	83*CA36040C17***	20 800	1 040 \$
206133365	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3617AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
204456589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
204456643	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
204456598	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
204456652	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
206133757	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3617AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
204456607	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
204456616	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3617AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
204456625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3617AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
204456634	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206133375	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
206133385	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206133405	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	83*CA60100C21***	20 800	1 040 \$
204456661	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
204456670	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
204456788	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206133767	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206133777	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
206133787	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
204456697	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
204456706	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
204456779	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
204456715	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
204456724	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
204456806	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
204456761	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
206133415	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3717AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
206133425	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3717AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
204456815	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
204456870	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
204456824	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
204456879	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
206133797	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3717AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
204456833	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3717AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
204456842	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3717AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204456852	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3717AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
204456861	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3717AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206133435	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
206133445	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
206133465	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
204456888	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
204456889	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
204456900	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48090C17***	20 400	1 020 \$
206133807	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206133817	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
206133827	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
204456892	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	986TC42060C17***	20 600	1 030 \$
204456893	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	986TC42080C17***	20 600	1 030 \$
204456899	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
204456894	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
204456895	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	987MB42080C17***	20 600	1 030 \$
204456902	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
204456897	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**3721AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210596294	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210596296	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	83*CA60100C21***	20 800	1 040 \$
210596297	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210596298	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
210596299	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210596300	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
210596301	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210596302	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210596303	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
210596304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
210596305	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210596306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
210596307	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
210596308	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
210596309	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210596310	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4224AL*+UI	83*CA60100C21***	20 800	1 040 \$
210596311	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	20 600	1 030 \$
210596312	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4224AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210596313	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4224AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596314	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210596315	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	20 600	1 030 \$
210596316	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
210596317	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210596318	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	20 800	1 040 \$
210596319	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
210596320	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210596321	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
210596322	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210596323	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
210596324	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48090C17***	20 400	1 020 \$
210596325	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	935CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210596326	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210596327	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210596328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	986TC42060C17***	20 600	1 030 \$
210596329	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	986TC42080C17***	20 600	1 030 \$
210596330	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210596331	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
210596332	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	987MB42080C17***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596333	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
210596334	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4321AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210596335	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	83*CA36040C17***	20 400	1 020 \$
210596336	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	83*CA48060C17***	20 400	1 020 \$
210596337	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	83*CA60100C21***	20 400	1 020 \$
210596338	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	20 600	1 030 \$
210596339	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	20 400	1 020 \$
210596340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	20 400	1 020 \$
210596341	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	935CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210596342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	935CA60080C21***	20 400	1 020 \$
210596343	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	935CA66100C21***	20 400	1 020 \$
210596344	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	20 600	1 030 \$
210596345	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	20 400	1 020 \$
210596346	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	20 400	1 020 \$
210596347	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	20 600	1 030 \$
210596348	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	20 600	1 030 \$
210596349	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
210596350	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	20 400	1 020 \$
210596351	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4824AL*+UI	83*CA60100C21***	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	20 400	1 020 \$
210596353	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4824AL*+UI	935CA60080C21***	20 400	1 020 \$
210596354	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4824AL*+UI	935CA66100C21***	20 400	1 020 \$
210596355	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	20 400	1 020 \$
210596356	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	20 400	1 020 \$
210596357	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	20 400	1 020 \$
210596358	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	20 400	1 020 \$
210596359	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	20 400	1 020 \$
204456903	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*2414AL*+UI	88*TA36070C14***	21 000	1 050 \$
206133475	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*2417AL*+UI	83*CA36040C17***	21 400	1 070 \$
204456966	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*2417AL*+UI	88*TA36070C14***	21 000	1 050 \$
204456975	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*2417AL*+UI	88*TA48090C17***	21 000	1 050 \$
210596360	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
210596361	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
210596363	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
210596364	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
210596365	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210596366	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
210596367	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596368	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
210596370	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
210596376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210596387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
210596388	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210596389	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
210596390	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210596391	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
210596392	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210596393	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210596394	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210596395	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210596396	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
210596397	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	20 600	1 030 \$
210596398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210596399	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
210596400	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	20 600	1 030 \$
210596401	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
210596402	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596403	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
210596404	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	20 600	1 030 \$
210596405	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210596406	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210596407	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210596408	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	20 600	1 030 \$
210596409	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
210596410	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210596411	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	20 600	1 030 \$
204459052	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*2412AL*+UI	88*TA36070C14***	21 000	1 050 \$
204459061	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*2412AL*+UI	88*TA48090C17***	21 000	1 050 \$
206133647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	83*CA36040C17***	21 000	1 050 \$
206133657	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	83*CA48060C17***	21 000	1 050 \$
206133677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	83*CA60100C21***	21 000	1 050 \$
204459232	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA36070C14***	20 800	1 040 \$
204459097	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA48070C17***	21 000	1 050 \$
204459241	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA48090C17***	20 800	1 040 \$
204459131	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA66135C24***	21 000	1 050 \$
206133943	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	935CA48060C17***	21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206133953	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	935CA60080C21***	21 000	1 050 \$
206133963	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	935CA66100C21***	21 000	1 050 \$
204459151	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	986TC42080C17***	21 000	1 050 \$
204459223	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	986TC66100C21***	21 000	1 050 \$
204459160	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	986TC66120C24***	21 000	1 050 \$
204459178	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	987MB42080C17***	21 000	1 050 \$
204459196	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	987MB66100C21***	21 000	1 050 \$
204459205	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3012AL*+UI	987MB66120C24***	21 000	1 050 \$
206133687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
206133697	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206133717	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA60100C21***	20 800	1 040 \$
204459403	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
204459277	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
204459412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
204459304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	20 800	1 040 \$
206133973	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206133983	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
206133993	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
204459313	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204459322	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
204459394	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
204459331	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	20 600	1 030 \$
204459349	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
204459430	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
204459367	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
204459376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	20 800	1 040 \$
210596412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
210596413	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210596414	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
210596415	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210596416	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
210596417	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
210596418	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210596419	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	20 600	1 030 \$
210596420	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
210596421	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210596422	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210596423	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596424	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
210596425	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210596426	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	20 600	1 030 \$
210596427	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
210596428	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
210596429	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
210596430	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210596431	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	20 600	1 030 \$
210596432	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
210596433	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210596434	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
210596435	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210596436	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
210596437	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
210596438	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210596439	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	20 600	1 030 \$
210596440	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	935CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210596441	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210596442	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596443	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	20 600	1 030 \$
210596444	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	20 600	1 030 \$
210596445	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210596446	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	20 600	1 030 \$
210596447	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
210596448	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	20 600	1 030 \$
210596449	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
210596450	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210596451	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	20 600	1 030 \$
204456301	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**B*+TSTAT	FV4CN(B,F)005L		20 200	1 010 \$
206765404	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2414AL*+UI	88*TA36070C14***	21 000	1 050 \$
206767069	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2417AL*+UI	83*CA36040C17***	21 000	1 050 \$
206767078	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2417AL*+UI	83*CA48060C17***	21 000	1 050 \$
206765413	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2417AL*+UI	88*TA36045C17***	21 200	1 060 \$
206765467	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2417AL*+UI	88*TA36070C14***	21 000	1 050 \$
206765422	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2417AL*+UI	88*TA48070C17***	21 000	1 050 \$
206765476	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2417AL*+UI	88*TA48090C17***	21 000	1 050 \$
206767461	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2417AL*+UI	935CA48060C17***	21 200	1 060 \$
206765431	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2417AL*+UI	986TC42060C17***	21 200	1 060 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206765449	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2417AL*+UI	987MB42060C17***	21 200	1 060 \$
206765458	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2417AL*+UI	987MB42080C17***	21 200	1 060 \$
206767087	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2517AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
206767096	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2517AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
206765490	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2517AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
206765546	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2517AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
206765501	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2517AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
206765555	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2517AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
206767470	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2517AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206765510	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2517AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
206765519	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2517AL*+UI	986TC42080C17***	20 600	1 030 \$
206765528	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2517AL*+UI	987MB42060C17***	19 600	980 \$
206765537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**2517AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206765564	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3014AL*+UI	88*TA36070C14***	20 800	1 040 \$
206767105	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3017AL*+UI	83*CA36040C17***	20 800	1 040 \$
206767114	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3017AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206765573	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3017AL*+UI	88*TA36045C17***	21 000	1 050 \$
206765627	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3017AL*+UI	88*TA36070C14***	20 800	1 040 \$
206765582	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206765636	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48090C17***	20 800	1 040 \$
206767479	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3017AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206765591	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3017AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
206765600	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3017AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
206765609	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3017AL*+UI	987MB42060C17***	21 000	1 050 \$
206765618	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3017AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206767123	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3617AL*+UI	83*CA36040C17***	20 800	1 040 \$
206767132	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3617AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206765645	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
206765699	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
206765654	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
206765708	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
206767488	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3617AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206765663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3617AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
206765672	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3617AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
206765681	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3617AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
206765690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3617AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206767141	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
206767150	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206767168	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	83*CA60100C21***	20 800	1 040 \$
206765717	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
206765726	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
206765825	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
206767497	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206767506	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
206767515	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
206765753	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
206765762	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
206765816	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
206765771	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
206765780	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206765843	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
206765798	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
206767177	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3717AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
206767186	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3717AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206765852	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
206765906	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3717AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
206765861	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206765915	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3717AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
206767524	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3717AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206765870	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3717AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
206765879	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3717AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
206765888	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3717AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
206765897	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3717AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206767195	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
206767204	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
206767222	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
206765924	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
206765933	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
206766032	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48090C17***	20 400	1 020 \$
206767533	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206767542	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
206767551	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
206765960	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	986TC42060C17***	20 600	1 030 \$
206765969	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	986TC42080C17***	20 600	1 030 \$
206766023	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
206765978	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206765987	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	987MB42080C17***	20 600	1 030 \$
206766050	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
206766005	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**3721AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210472842	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
210472853	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210472864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	83*CA60100C21***	20 800	1 040 \$
210472875	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210472886	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
210472963	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210472809	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
210472820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210472831	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210472897	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
210472908	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
210472952	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210472919	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
210472930	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
210472974	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
210472941	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210473007	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4224AL*+UI	83*CA60100C21***	20 800	1 040 \$
210473018	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	20 600	1 030 \$
210472985	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4224AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210472996	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4224AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210473062	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210473029	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	20 600	1 030 \$
210473073	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
210473040	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210473051	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	20 800	1 040 \$
210473117	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
210473128	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210473139	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
210473150	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210473161	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
210473238	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48090C17***	20 400	1 020 \$
210473084	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	935CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210473095	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210473106	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210473172	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	986TC42060C17***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210473183	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	986TC42080C17***	20 600	1 030 \$
210473227	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210473194	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
210473205	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	987MB42080C17***	20 600	1 030 \$
210473249	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
210473216	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4321AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210473293	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	83*CA36040C17***	20 400	1 020 \$
210473304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	83*CA48060C17***	20 400	1 020 \$
210473315	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	83*CA60100C21***	20 400	1 020 \$
210473326	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	88*TA36045C17***	20 600	1 030 \$
210473337	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	20 400	1 020 \$
210473414	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	20 400	1 020 \$
210473260	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	935CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210473271	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	935CA60080C21***	20 400	1 020 \$
210473282	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	935CA66100C21***	20 400	1 020 \$
210473348	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	986TC42060C17***	20 600	1 030 \$
210473359	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	20 400	1 020 \$
210473403	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	20 400	1 020 \$
210473370	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	987MB42060C17***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210473381	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	987MB42080C17***	20 600	1 030 \$
210473425	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
210473392	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	20 400	1 020 \$
210473458	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4824AL*+UI	83*CA60100C21***	20 400	1 020 \$
210473469	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	20 400	1 020 \$
210473436	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4824AL*+UI	935CA60080C21***	20 400	1 020 \$
210473447	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4824AL*+UI	935CA66100C21***	20 400	1 020 \$
210473513	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	20 400	1 020 \$
210473480	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	20 400	1 020 \$
210473524	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	20 400	1 020 \$
210473491	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	20 400	1 020 \$
210473502	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	20 400	1 020 \$
206766059	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2414AL*+UI	88*TA36070C14***	21 000	1 050 \$
206767231	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2417AL*+UI	83*CA36040C17***	21 400	1 070 \$
206767240	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2417AL*+UI	83*CA48060C17***	21 200	1 060 \$
206766068	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2417AL*+UI	88*TA36045C17***	21 200	1 060 \$
206766122	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2417AL*+UI	88*TA36070C14***	21 000	1 050 \$
206766077	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2417AL*+UI	88*TA48070C17***	21 200	1 060 \$
206766131	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2417AL*+UI	88*TA48090C17***	21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206767560	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2417AL*+UI	935CA48060C17***	21 200	1 060 \$
206766086	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2417AL*+UI	986TC42060C17***	21 400	1 070 \$
206766095	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2417AL*+UI	986TC42080C17***	21 400	1 070 \$
206766104	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2417AL*+UI	987MB42060C17***	21 400	1 070 \$
206766113	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*2417AL*+UI	987MB42080C17***	21 200	1 060 \$
206766140	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3014AL*+UI	88*TA36070C14***	20 800	1 040 \$
206767249	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3017AL*+UI	83*CA36040C17***	20 800	1 040 \$
206767258	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3017AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206766203	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3017AL*+UI	88*TA36070C14***	20 800	1 040 \$
206766158	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3017AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
206766212	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3017AL*+UI	88*TA48090C17***	20 800	1 040 \$
206767569	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3017AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206766167	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3017AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
206766176	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3017AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
206766194	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3017AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206767267	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3617AL*+UI	83*CA36040C17***	20 800	1 040 \$
206767276	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3617AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206766275	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA36070C14***	20 800	1 040 \$
206766230	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206766284	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48090C17***	20 800	1 040 \$
206767578	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3617AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206766239	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
206766248	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3617AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
206766266	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3617AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206767285	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	83*CA36040C17***	20 800	1 040 \$
206767294	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206767312	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	83*CA60100C21***	20 800	1 040 \$
206766302	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
206766401	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48090C17***	20 800	1 040 \$
206767587	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206767596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	935CA60080C21***	20 800	1 040 \$
206767605	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	935CA66100C21***	20 800	1 040 \$
206766329	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
206766338	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
206766392	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	986TC66100C21***	20 800	1 040 \$
206766356	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206766419	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
206766374	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*3621AL*+UI	987MB66100C21***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210473597	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
210473608	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
210473619	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210473685	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
210473630	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
210473696	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210473586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
210473641	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
210473652	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
210473663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
210473674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
210473740	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	83*CA36040C17***	20 800	1 040 \$
210473751	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
210473762	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	83*CA60100C21***	20 800	1 040 \$
210473773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210473784	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
210473861	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210473707	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
210473718	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	935CA60080C21***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210473729	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	935CA66100C21***	20 800	1 040 \$
210473795	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
210473806	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
210473850	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	986TC66100C21***	20 800	1 040 \$
210473817	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42060C17***	21 000	1 050 \$
210473828	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
210473872	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
210473839	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4221AL*+UI	987MB66100C21***	20 800	1 040 \$
210473916	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
210473927	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210473938	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
210473949	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210473960	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
210474037	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210473883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	935CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210473894	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210473905	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210473971	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
210473982	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210474026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210473993	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
210474004	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	20 600	1 030 \$
210474048	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
210474015	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210474081	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
210474092	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	20 600	1 030 \$
210474059	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210474070	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210474136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210474103	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	20 600	1 030 \$
210474147	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
210474114	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210474125	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	20 600	1 030 \$
206767353	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	83*CA36040C17***	21 200	1 060 \$
206767362	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	83*CA48060C17***	21 200	1 060 \$
206767380	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	83*CA60100C21***	21 200	1 060 \$
206766556	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	88*TA36045C17***	21 200	1 060 \$
206766691	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	88*TA36070C14***	21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206766565	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	88*TA48070C17***	21 200	1 060 \$
206766700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	88*TA48090C17***	21 000	1 050 \$
206766592	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	88*TA66135C24***	21 200	1 060 \$
206767630	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	935CA48060C17***	21 200	1 060 \$
206767639	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	935CA60080C21***	21 200	1 060 \$
206767648	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	935CA66100C21***	21 200	1 060 \$
206766601	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	986TC42060C17***	21 200	1 060 \$
206766610	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	986TC42080C17***	21 200	1 060 \$
206766682	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	986TC66100C21***	21 200	1 060 \$
206766619	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	986TC66120C24***	21 200	1 060 \$
206766628	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	987MB42060C17***	21 400	1 070 \$
206766637	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	987MB42080C17***	21 200	1 060 \$
206766718	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	987MB60060C21***	21 200	1 060 \$
206766655	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	987MB66100C21***	21 200	1 060 \$
206766664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*2412AL*+UI	987MB66120C24***	21 200	1 060 \$
206767389	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	83*CA36040C17***	21 000	1 050 \$
206767398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	83*CA48060C17***	21 000	1 050 \$
206767416	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	83*CA60100C21***	21 000	1 050 \$
206766727	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA36045C17***	21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206766862	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA36070C14***	20 800	1 040 \$
206766736	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA48070C17***	21 000	1 050 \$
206766871	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA48090C17***	20 800	1 040 \$
206766763	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	88*TA66135C24***	21 000	1 050 \$
206767657	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	935CA48060C17***	21 000	1 050 \$
206767666	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	935CA60080C21***	21 000	1 050 \$
206767675	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	935CA66100C21***	21 000	1 050 \$
206766772	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	986TC42060C17***	21 000	1 050 \$
206766781	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	986TC42080C17***	21 000	1 050 \$
206766853	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	986TC66100C21***	21 000	1 050 \$
206766790	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	986TC66120C24***	21 000	1 050 \$
206766799	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	987MB42060C17***	21 200	1 060 \$
206766808	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	987MB42080C17***	21 000	1 050 \$
206766889	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	987MB60060C21***	21 000	1 050 \$
206766826	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	987MB66100C21***	21 000	1 050 \$
206766835	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3012AL*+UI	987MB66120C24***	21 000	1 050 \$
206767425	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
206767434	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206767452	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA60100C21***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206766898	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
206767033	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
206766907	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	20 800	1 040 \$
206767042	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
206766934	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	20 800	1 040 \$
206767684	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
206767693	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
206767702	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
206766943	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
206766952	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
206767024	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
206766961	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	20 600	1 030 \$
206766970	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
206766979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
206767060	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
206766997	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
206767006	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	20 800	1 040 \$
210474251	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$
210474262	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210474273	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
210474284	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210474405	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
210474295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
210474416	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210474306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	20 600	1 030 \$
210474218	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	935CA48060C17***	20 800	1 040 \$
210474229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210474240	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210474317	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42060C17***	20 800	1 040 \$
210474328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	986TC42080C17***	20 800	1 040 \$
210474394	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210474339	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	20 600	1 030 \$
210474350	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
210474361	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	987MB42080C17***	20 800	1 040 \$
210474427	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	20 800	1 040 \$
210474372	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210474383	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	20 600	1 030 \$
210474471	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA36040C17***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210474482	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210474493	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA60100C21***	20 600	1 030 \$
210474504	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36045C17***	20 800	1 040 \$
210474625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	20 600	1 030 \$
210474515	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	20 600	1 030 \$
210474636	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	20 600	1 030 \$
210474526	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	20 600	1 030 \$
210474438	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	935CA48060C17***	20 600	1 030 \$
210474449	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	935CA60080C21***	20 600	1 030 \$
210474460	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	935CA66100C21***	20 600	1 030 \$
210474537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42060C17***	20 600	1 030 \$
210474548	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	986TC42080C17***	20 600	1 030 \$
210474614	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	20 600	1 030 \$
210474559	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	20 600	1 030 \$
210474570	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42060C17***	20 800	1 040 \$
210474581	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	987MB42080C17***	20 600	1 030 \$
210474647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	20 600	1 030 \$
210474592	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	20 600	1 030 \$
210474603	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206765350	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV025*0**C*+TSTAT	FV4CN(B,F)005L		20 200	1 010 \$
212599625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**2417AL*+UI	83*CA36040C17***	24 600	1 230 \$
212599635	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**2417AL*+UI	83*CA48060C17***	24 600	1 230 \$
212599660	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**2417AL*+UI	88*TA36070C14***	24 600	1 230 \$
212599650	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**2417AL*+UI	88*TA48070C17***	24 600	1 230 \$
212599670	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**2417AL*+UI	88*TA48090C17***	24 400	1 220 \$
212599680	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3017AL*+UI	83*CA36040C17***	24 200	1 210 \$
212599690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3017AL*+UI	83*CA48060C17***	24 400	1 220 \$
212599710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3017AL*+UI	88*TA36070C14***	24 400	1 220 \$
212599700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48070C17***	24 400	1 220 \$
212599720	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48090C17***	24 200	1 210 \$
206770071	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3617AL*+UI	83*CA36040C17***	24 200	1 210 \$
206770080	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3617AL*+UI	83*CA48060C17***	24 200	1 210 \$
206767819	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 \$
206767774	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
206767828	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
206770089	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	83*CA36040C17***	24 200	1 210 \$
206770098	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	83*CA48060C17***	24 200	1 210 \$
206770107	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	83*CA60100C21***	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206767846	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
206767945	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
206767864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
206770553	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	935CA60080C21***	24 000	1 200 \$
206770562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	935CA66100C21***	24 000	1 200 \$
206767882	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
206767936	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	986TC66100C21***	24 000	1 200 \$
206767900	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
206767963	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 \$
206767918	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
206770134	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3721AL*+UI	83*CA36040C17***	24 000	1 200 \$
206770143	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3721AL*+UI	83*CA48060C17***	24 200	1 210 \$
206770152	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3721AL*+UI	83*CA60100C21***	24 200	1 210 \$
206768053	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
206768152	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
206768071	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
206770589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3721AL*+UI	935CA60080C21***	24 000	1 200 \$
206770598	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3721AL*+UI	935CA66100C21***	24 000	1 200 \$
206768143	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3721AL*+UI	986TC66100C21***	24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206768125	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**3721AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
206770161	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	83*CA36040C17***	24 000	1 200 \$
206770170	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	83*CA48060C17***	24 200	1 210 \$
206770188	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	83*CA60100C21***	24 200	1 210 \$
206768188	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
206768287	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
206768206	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
206770616	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	935CA60080C21***	24 000	1 200 \$
206770625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	935CA66100C21***	24 000	1 200 \$
206768224	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	986TC42080C17***	24 400	1 220 \$
206768278	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	24 000	1 200 \$
206768242	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	24 400	1 220 \$
206768305	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	24 400	1 220 \$
206768260	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
206770206	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4224AL*+UI	83*CA60100C21***	24 000	1 200 \$
206768323	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
206768332	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 \$
206770634	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4224AL*+UI	935CA60080C21***	24 000	1 200 \$
206770643	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4224AL*+UI	935CA66100C21***	24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206768386	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	24 000	1 200 \$
206768341	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 \$
206768404	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	24 200	1 210 \$
206768359	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
206768368	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 \$
206770215	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4321AL*+UI	83*CA36040C17***	24 000	1 200 \$
206770224	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4321AL*+UI	83*CA48060C17***	24 200	1 210 \$
206770242	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4321AL*+UI	83*CA60100C21***	24 000	1 200 \$
206768422	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	24 200	1 210 \$
206768521	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
206768440	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
206770661	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4321AL*+UI	935CA60080C21***	24 000	1 200 \$
206770670	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4321AL*+UI	935CA66100C21***	24 000	1 200 \$
206768512	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4321AL*+UI	986TC66100C21***	24 000	1 200 \$
206768494	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4321AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
206770251	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	83*CA36040C17***	23 800	1 190 \$
206770260	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	83*CA48060C17***	24 000	1 200 \$
206770278	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	83*CA60100C21***	23 800	1 190 \$
206768557	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206768656	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	23 800	1 190 \$
206768575	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 \$
206770688	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	935CA60080C21***	23 800	1 190 \$
206770697	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	935CA66100C21***	23 800	1 190 \$
206768593	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	24 200	1 210 \$
206768647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	23 800	1 190 \$
206768674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	24 000	1 200 \$
206768629	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	23 800	1 190 \$
206770296	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4824AL*+UI	83*CA60100C21***	23 800	1 190 \$
206768692	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	23 800	1 190 \$
206768701	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 \$
206770706	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4824AL*+UI	935CA60080C21***	23 800	1 190 \$
206770715	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4824AL*+UI	935CA66100C21***	23 600	1 180 \$
206768755	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	23 800	1 190 \$
206768710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	23 800	1 190 \$
206768773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	24 000	1 200 \$
206768728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	23 800	1 190 \$
206768737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	23 800	1 190 \$
212599750	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60100C21***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212599760	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	23 400	1 170 \$
212599770	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	23 400	1 170 \$
212599730	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6024AL*+UI	935CA60080C21***	23 400	1 170 \$
212599740	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6024AL*+UI	935CA66100C21***	23 400	1 170 \$
212599810	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	23 400	1 170 \$
212599780	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	23 400	1 170 \$
212599820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	23 600	1 180 \$
212599790	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	23 400	1 170 \$
212599800	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	23 400	1 170 \$
212599850	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6121AL*+UI	83*CA36040C17***	23 600	1 180 \$
212599860	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6121AL*+UI	83*CA48060C17***	23 600	1 180 \$
212599870	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6121AL*+UI	83*CA60100C21***	23 600	1 180 \$
212599880	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48070C17***	23 600	1 180 \$
212599920	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48090C17***	23 400	1 170 \$
212599890	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	23 600	1 180 \$
212599830	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6121AL*+UI	935CA60080C21***	23 600	1 180 \$
212599840	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6121AL*+UI	935CA66100C21***	23 400	1 170 \$
212599910	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	23 600	1 180 \$
212599900	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212599950	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60100C21***	23 600	1 180 \$
212599960	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	23 600	1 180 \$
212599970	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	23 400	1 170 \$
212599930	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6124AL*+UI	935CA60080C21***	23 400	1 170 \$
212599940	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6124AL*+UI	935CA66100C21***	23 400	1 170 \$
212600010	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	23 400	1 170 \$
212599980	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	23 400	1 170 \$
212600020	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	23 800	1 190 \$
212599990	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	23 400	1 170 \$
212600000	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	23 600	1 180 \$
206769052	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
210471494	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA36040C17***	24 000	1 200 \$
210471505	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA48060C17***	24 000	1 200 \$
206770395	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA60100C21***	24 000	1 200 \$
206769205	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	24 000	1 200 \$
206769304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	23 800	1 190 \$
206769223	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
206770787	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	935CA60080C21***	23 800	1 190 \$
206770796	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	935CA66100C21***	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206769295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	24 000	1 200 \$
206769277	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
210471550	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	83*CA60100C21***	24 000	1 200 \$
206769340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
206769349	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 \$
210471528	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	935CA60080C21***	23 800	1 190 \$
210471539	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	935CA66100C21***	23 800	1 190 \$
206769403	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	24 000	1 200 \$
206769358	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	23 800	1 190 \$
206769376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
206769385	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 \$
206769702	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
206769594	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 \$
206770839	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	935CA66100C21***	24 000	1 200 \$
206769621	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 \$
206770463	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA36040C17***	24 000	1 200 \$
206770472	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA48060C17***	24 200	1 210 \$
206770490	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA60100C21***	24 000	1 200 \$
206769864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206769873	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	24 000	1 200 \$
206769756	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
206769765	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	24 000	1 200 \$
206770857	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	935CA60080C21***	24 000	1 200 \$
206770866	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	935CA66100C21***	24 000	1 200 \$
206769855	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66100C21***	24 000	1 200 \$
206769792	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 \$
206769828	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
206770499	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA36040C17***	24 000	1 200 \$
206770508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA48060C17***	24 000	1 200 \$
206770526	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA60100C21***	24 000	1 200 \$
206770035	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	24 000	1 200 \$
206769909	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	24 000	1 200 \$
206770044	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	23 800	1 190 \$
206769927	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	24 000	1 200 \$
206769936	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	23 800	1 190 \$
206770884	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	935CA60080C21***	24 000	1 200 \$
206770893	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	935CA66100C21***	23 800	1 190 \$
206770026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206769963	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	24 000	1 200 \$
206769999	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	24 000	1 200 \$
206770008	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV036*0**C*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	24 000	1 200 \$
212613904	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**2417AL*+UI	83*CA36040C17***	31 000	1 550 \$
212613914	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**2417AL*+UI	83*CA48060C17***	31 200	1 560 \$
212613924	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**2417AL*+UI	88*TA36070C14***	31 200	1 560 \$
212613934	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**2417AL*+UI	88*TA48090C17***	31 000	1 550 \$
212613944	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3017AL*+UI	83*CA36040C17***	31 200	1 560 \$
212613954	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3017AL*+UI	83*CA48060C17***	31 200	1 560 \$
212613964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3017AL*+UI	88*TA36070C14***	31 200	1 560 \$
212613974	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48070C17***	31 200	1 560 \$
212613984	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48090C17***	31 000	1 550 \$
206135643	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3617AL*+UI	83*CA36040C17***	31 200	1 560 \$
210596515	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3617AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
204298626	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36070C14***	31 400	1 570 \$
204298576	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	31 400	1 570 \$
204298636	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
210596516	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3621AL*+UI	83*CA36040C17***	31 200	1 560 \$
210596517	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3621AL*+UI	83*CA48060C17***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596518	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3621AL*+UI	83*CA60100C21***	31 200	1 560 \$
204298656	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	31 200	1 560 \$
204298766	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	31 000	1 550 \$
204298676	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60090C21***	31 200	1 560 \$
210596519	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3621AL*+UI	935CA60080C21***	31 000	1 550 \$
210596520	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3621AL*+UI	935CA66100C21***	31 000	1 550 \$
204298756	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3621AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
204298786	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	31 400	1 570 \$
204298736	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
206135653	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3721AL*+UI	83*CA36040C17***	31 800	1 590 \$
206135663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3721AL*+UI	83*CA48060C17***	32 000	1 600 \$
206135673	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3721AL*+UI	83*CA60100C21***	31 800	1 590 \$
204298878	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	32 000	1 600 \$
204298900	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48090C17***	31 800	1 590 \$
204298882	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60090C21***	31 800	1 590 \$
206136075	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3721AL*+UI	935CA60080C21***	31 800	1 590 \$
206136085	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3721AL*+UI	935CA66100C21***	31 800	1 590 \$
204298898	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3721AL*+UI	986TC66100C21***	31 800	1 590 \$
204298894	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**3721AL*+UI	987MB66100C21***	31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596521	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
206135683	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
210596522	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
204298916	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	31 400	1 570 \$
204299026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
204298936	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$
210596523	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
206136105	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
204298956	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	986TC42080C17***	31 600	1 580 \$
204298976	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	31 600	1 580 \$
204299046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
204298996	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
206135713	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4224AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
204299066	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$
204299076	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	31 200	1 560 \$
206136115	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4224AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
206136125	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4224AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
204299136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
204299086	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204299156	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
204299106	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
204299116	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	31 400	1 570 \$
206135723	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4321AL*+UI	83*CA36040C17***	31 800	1 590 \$
206135733	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4321AL*+UI	83*CA48060C17***	31 800	1 590 \$
206135753	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4321AL*+UI	83*CA60100C21***	31 800	1 590 \$
204299168	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	32 000	1 600 \$
204299190	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48090C17***	31 800	1 590 \$
204299172	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60090C21***	31 800	1 590 \$
206136135	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4321AL*+UI	935CA60080C21***	31 800	1 590 \$
206136145	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4321AL*+UI	935CA66100C21***	31 600	1 580 \$
204299188	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4321AL*+UI	986TC66100C21***	31 800	1 590 \$
204299184	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4321AL*+UI	987MB66100C21***	31 800	1 590 \$
206135763	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
206135773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	83*CA48060C17***	31 600	1 580 \$
206135793	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
204299206	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	31 600	1 580 \$
204299316	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	31 400	1 570 \$
204299226	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206136165	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
206136175	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
204299246	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	31 800	1 590 \$
204299306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	31 400	1 570 \$
204299336	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	31 800	1 590 \$
204299286	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	31 400	1 570 \$
206135813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4824AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
204299356	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$
204299366	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	31 400	1 570 \$
206136185	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4824AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
206136195	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4824AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
204299426	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	31 400	1 570 \$
204299376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	31 400	1 570 \$
204299446	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
204299396	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	31 400	1 570 \$
204299406	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	31 400	1 570 \$
210596524	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60100C21***	31 200	1 560 \$
210596525	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	31 000	1 550 \$
210596527	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596528	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6024AL*+UI	935CA60080C21***	31 000	1 550 \$
210596529	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6024AL*+UI	935CA66100C21***	31 000	1 550 \$
210596531	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	31 000	1 550 \$
210596532	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	31 000	1 550 \$
210596533	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	31 400	1 570 \$
210596535	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	31 000	1 550 \$
210596536	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	31 200	1 560 \$
210596537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6121AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
210596538	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6121AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
210596539	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6121AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
210596540	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48070C17***	31 400	1 570 \$
210596541	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
210596542	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	31 200	1 560 \$
210596544	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6121AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
210596545	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6121AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
210596547	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
210596549	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
210596550	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60100C21***	31 200	1 560 \$
210596551	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596553	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	31 200	1 560 \$
210596554	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6124AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
210596555	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6124AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
210596557	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
210596558	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	31 200	1 560 \$
210596559	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	31 400	1 570 \$
210596561	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
210596562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	31 200	1 560 \$
212613994	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*3017AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
206135873	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA36040C17***	31 600	1 580 \$
206135883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA48060C17***	31 600	1 580 \$
204299546	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	31 600	1 580 \$
204299496	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	31 600	1 580 \$
204299556	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	31 400	1 570 \$
210596573	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA36040C17***	31 600	1 580 \$
210596574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA48060C17***	31 600	1 580 \$
206135923	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
204299726	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	31 600	1 580 \$
204299836	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204299746	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	31 600	1 580 \$
206136275	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
206136285	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
204299766	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	31 800	1 590 \$
204299826	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	31 400	1 570 \$
204299786	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	31 800	1 590 \$
204299856	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	31 800	1 590 \$
204299806	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	31 400	1 570 \$
210596575	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
204299876	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	31 600	1 580 \$
204299886	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	31 400	1 570 \$
210596576	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
210596577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
204299946	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	31 400	1 570 \$
204299896	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	31 400	1 570 \$
204299966	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	31 800	1 590 \$
204299916	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	31 400	1 570 \$
204299926	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	31 600	1 580 \$
210596578	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596579	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$
210596581	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	31 200	1 560 \$
210596582	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
210596583	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
210596585	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
210596586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	31 200	1 560 \$
210596587	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
210596588	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
210596589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	31 400	1 570 \$
210596590	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA36040C17***	31 600	1 580 \$
210596591	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA48060C17***	31 600	1 580 \$
210596592	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
204300190	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	31 600	1 580 \$
204300050	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	31 800	1 590 \$
204300200	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	31 600	1 580 \$
204300070	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60090C21***	31 600	1 580 \$
204300080	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	31 400	1 570 \$
210596593	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	935CA60080C21***	31 600	1 580 \$
206136321	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204300180	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66100C21***	31 600	1 580 \$
204300110	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	31 600	1 580 \$
204300150	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	31 600	1 580 \$
204300160	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	31 600	1 580 \$
206135965	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA36040C17***	31 600	1 580 \$
206135975	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA48060C17***	31 800	1 590 \$
206135995	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
204300380	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	31 800	1 590 \$
204300240	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	31 800	1 590 \$
204300390	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	31 600	1 580 \$
204300260	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	31 600	1 580 \$
204300270	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	31 600	1 580 \$
206136331	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	935CA60080C21***	31 600	1 580 \$
206136341	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	935CA66100C21***	31 600	1 580 \$
204300370	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66100C21***	31 600	1 580 \$
204300300	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	31 600	1 580 \$
204300410	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	31 800	1 590 \$
204300340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	31 600	1 580 \$
204300350	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206136005	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA36040C17***	31 600	1 580 \$
206136015	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA48060C17***	31 800	1 590 \$
206136035	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA60100C21***	31 800	1 590 \$
204300570	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	31 800	1 590 \$
204300430	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	31 800	1 590 \$
204300580	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	31 600	1 580 \$
204300450	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	31 600	1 580 \$
204300460	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	31 600	1 580 \$
206136351	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	935CA60080C21***	31 600	1 580 \$
206136361	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	935CA66100C21***	31 600	1 580 \$
204300560	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	31 600	1 580 \$
204300490	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	31 600	1 580 \$
204300600	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	32 000	1 600 \$
204300530	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	31 600	1 580 \$
204300540	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	31 800	1 590 \$
210596594	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
210596595	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
210596596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
210596597	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596598	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	31 400	1 570 \$
210596599	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
210596600	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$
210596602	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	31 200	1 560 \$
210596603	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
210596604	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
210596605	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	31 600	1 580 \$
210596607	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
210596608	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	31 200	1 560 \$
210596609	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	31 600	1 580 \$
210596610	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
210596612	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
210596613	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	31 400	1 570 \$
212600300	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**2417AL*+UI	83*CA36040C17***	31 000	1 550 \$
212600310	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**2417AL*+UI	83*CA48060C17***	31 200	1 560 \$
212600330	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**2417AL*+UI	88*TA36070C14***	31 200	1 560 \$
212600340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**2417AL*+UI	88*TA48090C17***	31 000	1 550 \$
212600350	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3017AL*+UI	83*CA36040C17***	31 200	1 560 \$
212600360	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3017AL*+UI	83*CA48060C17***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212600380	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3017AL*+UI	88*TA36070C14***	31 200	1 560 \$
212600370	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48070C17***	31 200	1 560 \$
212600390	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3017AL*+UI	88*TA48090C17***	31 000	1 550 \$
206773027	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3617AL*+UI	83*CA36040C17***	31 200	1 560 \$
210470041	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3617AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
206771019	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3617AL*+UI	88*TA36070C14***	31 400	1 570 \$
206770974	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48070C17***	31 400	1 570 \$
206771028	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3617AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
210470077	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	83*CA36040C17***	31 200	1 560 \$
210470088	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	83*CA48060C17***	31 200	1 560 \$
210470099	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	83*CA60100C21***	31 200	1 560 \$
206771046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48070C17***	31 200	1 560 \$
206771145	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	88*TA48090C17***	31 000	1 550 \$
206771064	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	88*TA60090C21***	31 200	1 560 \$
210470055	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	935CA60080C21***	31 000	1 550 \$
210470066	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	935CA66100C21***	31 000	1 550 \$
206771082	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	986TC42080C17***	31 400	1 570 \$
206771136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
206771100	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	987MB42080C17***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206771163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	987MB60060C21***	31 400	1 570 \$
206771118	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3621AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
206773036	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3721AL*+UI	83*CA36040C17***	31 800	1 590 \$
206773045	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3721AL*+UI	83*CA48060C17***	32 000	1 600 \$
206773054	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3721AL*+UI	83*CA60100C21***	31 800	1 590 \$
206771253	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48070C17***	32 000	1 600 \$
206771352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3721AL*+UI	88*TA48090C17***	31 800	1 590 \$
206771271	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3721AL*+UI	88*TA60090C21***	31 800	1 590 \$
206773419	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3721AL*+UI	935CA60080C21***	31 800	1 590 \$
206773428	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3721AL*+UI	935CA66100C21***	31 800	1 590 \$
206771343	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3721AL*+UI	986TC66100C21***	31 800	1 590 \$
206771325	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**3721AL*+UI	987MB66100C21***	31 800	1 590 \$
210470146	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
206773063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
210470158	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
206771388	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48070C17***	31 400	1 570 \$
206771487	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
206771406	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$
210470134	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206773446	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
206771424	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	986TC42080C17***	31 600	1 580 \$
206771478	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
206771442	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB42080C17***	31 600	1 580 \$
206771505	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
206771460	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4221AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
206773090	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4224AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
206771523	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4224AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$
206771532	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4224AL*+UI	88*TA66135C24***	31 200	1 560 \$
206773455	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4224AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
206773464	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4224AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
206771586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4224AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
206771541	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4224AL*+UI	986TC66120C24***	31 200	1 560 \$
206771604	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4224AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
206771559	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4224AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
206771568	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4224AL*+UI	987MB66120C24***	31 400	1 570 \$
206773099	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4321AL*+UI	83*CA36040C17***	31 800	1 590 \$
206773108	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4321AL*+UI	83*CA48060C17***	31 800	1 590 \$
206773126	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4321AL*+UI	83*CA60100C21***	31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206771622	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48070C17***	32 000	1 600 \$
206771721	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4321AL*+UI	88*TA48090C17***	31 800	1 590 \$
206771640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4321AL*+UI	88*TA60090C21***	31 800	1 590 \$
206773473	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4321AL*+UI	935CA60080C21***	31 800	1 590 \$
206773482	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4321AL*+UI	935CA66100C21***	31 600	1 580 \$
206771712	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4321AL*+UI	986TC66100C21***	31 800	1 590 \$
206771694	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4321AL*+UI	987MB66100C21***	31 800	1 590 \$
206773135	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
206773144	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	83*CA48060C17***	31 600	1 580 \$
206773162	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
206771757	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48070C17***	31 600	1 580 \$
206771856	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	88*TA48090C17***	31 400	1 570 \$
206771775	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$
206773500	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
206773509	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
206771793	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	986TC42080C17***	31 800	1 590 \$
206771847	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	986TC66100C21***	31 400	1 570 \$
206771874	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	987MB60060C21***	31 800	1 590 \$
206771829	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4821AL*+UI	987MB66100C21***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206773180	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4824AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
206771892	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$
206771901	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	31 400	1 570 \$
206773518	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4824AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
206773527	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4824AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
206771955	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	31 400	1 570 \$
206771910	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	31 400	1 570 \$
206771973	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4824AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
206771928	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	31 400	1 570 \$
206771937	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**4824AL*+UI	987MB66120C24***	31 400	1 570 \$
210470254	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60100C21***	31 200	1 560 \$
210470265	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	31 000	1 550 \$
210470276	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	31 000	1 550 \$
210470232	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA60080C21***	31 000	1 550 \$
210470243	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA66100C21***	31 000	1 550 \$
210470342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	31 000	1 550 \$
210470287	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	31 000	1 550 \$
210470364	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB60060C21***	31 400	1 570 \$
210470309	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210470320	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	31 200	1 560 \$
210470397	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6121AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
210470408	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6121AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
210470419	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6121AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
210470430	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48070C17***	31 400	1 570 \$
210470496	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6121AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
210470441	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	31 200	1 560 \$
210470375	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6121AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
210470386	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6121AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
210470485	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
210470463	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
210470540	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60100C21***	31 200	1 560 \$
210470551	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	31 200	1 560 \$
210470562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	31 200	1 560 \$
210470518	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6124AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
210470529	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6124AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
210470628	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
210470573	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	31 200	1 560 \$
210470650	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6124AL*+UI	987MB60060C21***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210470595	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
210470606	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	31 200	1 560 \$
212600440	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*3017AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
206771982	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*3617AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
206771991	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	88*TA48090C17***	31 000	1 550 \$
206773554	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
206773563	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	935CA66100C21***	31 000	1 550 \$
210470746	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
210470724	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*3621AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
206773234	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA36040C17***	31 600	1 580 \$
206773243	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	83*CA48060C17***	31 600	1 580 \$
206772063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA36070C14***	31 600	1 580 \$
206772018	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48070C17***	31 600	1 580 \$
206772072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4217AL*+UI	88*TA48090C17***	31 400	1 570 \$
210470777	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	83*CA48060C17***	31 600	1 580 \$
206773261	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
206772090	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48070C17***	31 600	1 580 \$
206772189	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA48090C17***	31 400	1 570 \$
206772108	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206773581	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
206773590	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
206772180	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	986TC66100C21***	31 400	1 570 \$
206772162	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4221AL*+UI	987MB66100C21***	31 400	1 570 \$
210470799	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA36040C17***	31 600	1 580 \$
210470810	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA48060C17***	31 600	1 580 \$
206773279	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
206772225	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48070C17***	31 600	1 580 \$
206772324	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA48090C17***	31 400	1 570 \$
206772243	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	31 600	1 580 \$
206773599	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
206773608	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
206772261	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	986TC42080C17***	31 800	1 590 \$
206772315	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	31 400	1 570 \$
206772279	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB42080C17***	31 800	1 590 \$
206772342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB60060C21***	31 800	1 590 \$
206772297	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	31 400	1 570 \$
210470855	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
206772360	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206772369	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	31 400	1 570 \$
210470833	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	935CA60080C21***	31 400	1 570 \$
210470844	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
206772423	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	31 400	1 570 \$
206772378	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	31 400	1 570 \$
206772441	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	987MB60060C21***	31 800	1 590 \$
206772396	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	31 400	1 570 \$
206772405	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66120C24***	31 600	1 580 \$
210470898	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
210470909	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$
210470920	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	31 200	1 560 \$
210470876	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
210470887	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
210470986	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
210470931	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	31 200	1 560 \$
210471008	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
210470953	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
210470964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	31 400	1 570 \$
210471031	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA36040C17***	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210471042	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA48060C17***	31 600	1 580 \$
210471053	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
206772649	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA36070C14***	31 600	1 580 \$
206772523	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48070C17***	31 800	1 590 \$
206772658	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA48090C17***	31 600	1 580 \$
206772541	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA60090C21***	31 600	1 580 \$
206772550	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	88*TA66135C24***	31 400	1 570 \$
210471019	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	935CA60080C21***	31 600	1 580 \$
206773642	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	935CA66100C21***	31 400	1 570 \$
206772640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66100C21***	31 600	1 580 \$
206772577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	986TC66120C24***	31 600	1 580 \$
206772613	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66100C21***	31 600	1 580 \$
206772622	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*3612AL*+UI	987MB66120C24***	31 600	1 580 \$
206773320	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA36040C17***	31 600	1 580 \$
206773329	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA48060C17***	31 800	1 590 \$
206773347	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	83*CA60100C21***	31 600	1 580 \$
206772820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA36070C14***	31 800	1 590 \$
206772694	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48070C17***	31 800	1 590 \$
206772829	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA48090C17***	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206772712	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA60090C21***	31 600	1 580 \$
206772721	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	88*TA66135C24***	31 600	1 580 \$
206773651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	935CA60080C21***	31 600	1 580 \$
206773660	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	935CA66100C21***	31 600	1 580 \$
206772811	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66100C21***	31 600	1 580 \$
206772748	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	986TC66120C24***	31 600	1 580 \$
206772847	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB60060C21***	31 800	1 590 \$
206772784	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66100C21***	31 600	1 580 \$
206772793	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4212AL*+UI	987MB66120C24***	31 600	1 580 \$
206773356	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA36040C17***	31 600	1 580 \$
206773365	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA48060C17***	31 800	1 590 \$
206773383	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA60100C21***	31 800	1 590 \$
206772991	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA36070C14***	31 800	1 590 \$
206772865	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48070C17***	31 800	1 590 \$
206773000	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA48090C17***	31 600	1 580 \$
206772883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA60090C21***	31 600	1 580 \$
206772892	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	31 600	1 580 \$
206773669	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	935CA60080C21***	31 600	1 580 \$
206773678	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	935CA66100C21***	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206772982	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66100C21***	31 600	1 580 \$
206772919	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	986TC66120C24***	31 600	1 580 \$
206773018	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB60060C21***	32 000	1 600 \$
206772955	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66100C21***	31 600	1 580 \$
206772964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	987MB66120C24***	31 800	1 590 \$
210471134	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA36040C17***	31 400	1 570 \$
210471145	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA48060C17***	31 400	1 570 \$
210471156	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA60100C21***	31 400	1 570 \$
210471288	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA36070C14***	31 400	1 570 \$
210471167	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48070C17***	31 400	1 570 \$
210471299	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA48090C17***	31 200	1 560 \$
210471178	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	31 400	1 570 \$
210471189	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	31 200	1 560 \$
210471112	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	935CA60080C21***	31 200	1 560 \$
210471123	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	935CA66100C21***	31 200	1 560 \$
210471200	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC42080C17***	31 600	1 580 \$
210471277	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	31 200	1 560 \$
210471211	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	31 200	1 560 \$
210471222	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB42080C17***	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210471321	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60060C21***	31 600	1 580 \$
210471244	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	31 200	1 560 \$
210471255	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	31 400	1 570 \$
210457415	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	82*SA36045V14***	30 600	1 530 \$
210457492	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	82*SA48045V17***	30 600	1 530 \$
210457503	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	82*SA48070V17***	30 400	1 520 \$
210457514	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	82*TA36045V14***	30 400	1 520 \$
210457525	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	82*TA36070V14***	30 400	1 520 \$
210457541	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	82*TA48070V17***	30 400	1 520 \$
210457527	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	82*TA48090V17***	30 200	1 510 \$
210457437	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	926SA42060V17***	30 600	1 530 \$
210457459	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	926SA48080V17***	30 400	1 520 \$
210457630	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	926TB42060V17***	30 400	1 520 \$
210457530	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	926TB48080V17***	30 400	1 520 \$
210457663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3617AL*	OVMAAB042112	30 800	1 540 \$
210457818	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	82*SA48045V17***	30 600	1 530 \$
210457829	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	82*SA48070V17***	30 400	1 520 \$
210457840	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	82*SA60070V21***	30 200	1 510 \$
210457851	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	82*SA60090V21***	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210457898	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	82*TA48070V17***	30 600	1 530 \$
210457862	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	82*TA48090V17***	30 200	1 510 \$
210457864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	82*TA60090V21***	30 200	1 510 \$
210457707	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	926SA42060V17***	30 600	1 530 \$
210457751	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	926SA48080V17***	30 600	1 530 \$
210457718	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	926SA60080V21***	30 200	1 510 \$
210457729	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	926SA60100V21***	30 200	1 510 \$
210458042	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	926TB42060V17***	30 400	1 520 \$
210457887	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	926TB48080V17***	30 600	1 530 \$
210458053	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	926TB60080V21***	30 600	1 530 \$
210458064	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	926TB60100V21***	30 400	1 520 \$
210457763	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	926TB66100V21***	30 400	1 520 \$
210458108	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	OVMAAB036098	31 000	1 550 \$
210458119	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3621AL*	OVMAAB042112	30 800	1 540 \$
210458130	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	82*SA36045V14***	31 000	1 550 \$
210458207	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	82*SA48045V17***	31 000	1 550 \$
210458218	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	82*SA48070V17***	31 000	1 550 \$
210458229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	82*TA36045V14***	31 000	1 550 \$
210458240	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	82*TA36070V14***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210458256	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	82*TA48070V17***	31 000	1 550 \$
210458242	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	82*TA48090V17***	31 000	1 550 \$
210458163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	926SA36060V14***	31 400	1 570 \$
210458152	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	926SA42060V17***	31 000	1 550 \$
210458174	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	926SA48080V17***	31 000	1 550 \$
210458267	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	926TB36060V14***	31 400	1 570 \$
210458345	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	926TB42060V17***	31 600	1 580 \$
210458245	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	926TB48080V17***	31 000	1 550 \$
210458378	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	OVMAAB036098	31 600	1 580 \$
210458389	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3717AL*	OVMAAB042112	31 400	1 570 \$
210458533	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3721AL*	82*SA48045V17***	31 000	1 550 \$
210458433	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3721AL*	926SA42060V17***	31 000	1 550 \$
210458466	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3721AL*	926SA48080V17***	31 000	1 550 \$
210458746	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3721AL*	926TB42060V17***	31 600	1 580 \$
210458591	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3721AL*	926TB48080V17***	31 000	1 550 \$
210458478	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3721AL*	926TB66100V21***	30 800	1 540 \$
210458823	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3721AL*	OVLAAB036098	31 600	1 580 \$
210458845	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3721AL*	OVLAAB048112	31 000	1 550 \$
210458812	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3721AL*	OVMAAB036098	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210458834	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**3721AL*	OVMAAB042112	31 400	1 570 \$
210459000	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	82*SA48045V17***	30 800	1 540 \$
210459011	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	82*SA48070V17***	30 600	1 530 \$
210459022	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	82*SA60070V21***	30 600	1 530 \$
210459033	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	82*SA60090V21***	30 400	1 520 \$
210459080	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	82*TA48070V17***	30 600	1 530 \$
210459044	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	82*TA48090V17***	30 400	1 520 \$
210459046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	82*TA60090V21***	30 400	1 520 \$
210458922	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	926SA36040V17***	31 000	1 550 \$
210458889	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	926SA42060V17***	30 800	1 540 \$
210458933	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	926SA48080V17***	30 600	1 530 \$
210458900	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	926SA60080V21***	30 400	1 520 \$
210458911	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	926SA60100V21***	30 400	1 520 \$
210459057	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	926TB36040V17***	31 000	1 550 \$
210459224	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	926TB42060V17***	30 600	1 530 \$
210459069	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	926TB48080V17***	30 600	1 530 \$
210459235	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	926TB60080V21***	30 800	1 540 \$
210459246	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	926TB60100V21***	30 600	1 530 \$
210458945	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	926TB66100V21***	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210459301	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	OVLAAAB036098	31 000	1 550 \$
210459323	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	OVLAAAB048112	30 400	1 520 \$
210459290	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	OVMAAB036098	31 000	1 550 \$
210459312	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4221AL*	OVMAAB042112	31 000	1 550 \$
210459790	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4321AL*	82*SA48045V17***	31 000	1 550 \$
210459690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4321AL*	926SA42060V17***	31 000	1 550 \$
210459723	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4321AL*	926SA48080V17***	31 000	1 550 \$
210460003	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4321AL*	926TB42060V17***	31 000	1 550 \$
210459848	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4321AL*	926TB48080V17***	31 000	1 550 \$
210459735	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4321AL*	926TB66100V21***	30 800	1 540 \$
210460080	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4321AL*	OVLAAAB036098	31 600	1 580 \$
210460069	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4321AL*	OVMAAB036098	31 600	1 580 \$
210460091	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4321AL*	OVMAAB042112	31 400	1 570 \$
210460235	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	82*SA48045V17***	30 800	1 540 \$
210460246	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	82*SA48070V17***	30 800	1 540 \$
210460257	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	82*SA60070V21***	30 800	1 540 \$
210460304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	82*TA48070V17***	30 800	1 540 \$
210460135	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	926SA42060V17***	30 800	1 540 \$
210460168	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	926SA48080V17***	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210460453	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	926TB42060V17***	30 800	1 540 \$
210460293	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	926TB48080V17***	30 800	1 540 \$
210460474	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	926TB60080V21***	30 800	1 540 \$
210460495	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	926TB60100V21***	30 800	1 540 \$
210460567	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	OVLAAAB036098	31 200	1 560 \$
210460589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	OVLAAAB048112	30 600	1 530 \$
210460556	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	OVMAAB036098	31 200	1 560 \$
210460578	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4821AL*	OVMAAB042112	31 000	1 550 \$
210460857	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4824AL*	926TB60080V21***	30 800	1 540 \$
210460868	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4824AL*	926TB60100V21***	30 800	1 540 \$
210460901	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4824AL*	OVLAAAB048112	30 600	1 530 \$
210460912	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**4824AL*	OVMAAB060154	30 800	1 540 \$
210461023	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6024AL*	82*SA60090V21***	30 200	1 510 \$
210461034	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6024AL*	82*SA60090V24***	30 200	1 510 \$
210461045	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6024AL*	82*SA66110V24***	30 200	1 510 \$
210461056	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6024AL*	82*TA60090V21***	30 200	1 510 \$
210461067	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6024AL*	82*TA66135V24***	30 200	1 510 \$
210460956	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6024AL*	926SA60100V21***	30 200	1 510 \$
210460967	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6024AL*	926SA66120V24***	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210460979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6024AL*	926TB66100V21***	30 400	1 520 \$
210461224	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6024AL*	OVLAA048112	30 400	1 520 \$
210461235	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6024AL*	OVMAAB060154	30 600	1 530 \$
210461401	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	82*SA60070V21***	30 600	1 530 \$
210461412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	82*SA60090V21***	30 600	1 530 \$
210461448	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	82*TA48070V17***	30 600	1 530 \$
210461423	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	82*TA48090V17***	30 400	1 520 \$
210461425	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	82*TA60090V21***	30 600	1 530 \$
210461279	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	926SA42060V17***	30 600	1 530 \$
210461290	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	926SA60080V21***	30 400	1 520 \$
210461301	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	926SA60100V21***	30 200	1 510 \$
210461592	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	926TB42060V17***	30 600	1 530 \$
210461614	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	926TB60100V21***	30 600	1 530 \$
210461324	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	926TB66100V21***	30 400	1 520 \$
210461669	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	OVLAA036098	31 000	1 550 \$
210461691	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	OVLAA048112	30 600	1 530 \$
210461658	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	OVMAAB036098	31 000	1 550 \$
210461680	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6121AL*	OVMAAB042112	31 000	1 550 \$
210461791	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	82*SA60070V21***	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210461802	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	82*SA60090V21***	30 600	1 530 \$
210461813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	82*SA60090V24***	30 400	1 520 \$
210461824	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	82*SA66110V24***	30 400	1 520 \$
210461835	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	82*TA60090V21***	30 600	1 530 \$
210461846	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	82*TA66135V24***	30 200	1 510 \$
210461724	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	926SA60080V21***	30 400	1 520 \$
210461735	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	926SA60100V21***	30 400	1 520 \$
210461746	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	926SA66120V24***	30 600	1 530 \$
210461959	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	926TB60080V21***	30 600	1 530 \$
210461970	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	926TB60100V21***	30 600	1 530 \$
210461758	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	926TB66100V21***	30 400	1 520 \$
210461849	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	926TB66120V24***	30 400	1 520 \$
210462003	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	OVLAA048112	30 400	1 520 \$
210462014	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CAP**6124AL*	OVMAAB060154	30 800	1 540 \$
210462602	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	82*SA36045V14***	30 400	1 520 \$
210462679	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	82*SA48045V17***	30 400	1 520 \$
210462690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	82*SA48070V17***	30 200	1 510 \$
210462701	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	82*TA36045V14***	30 400	1 520 \$
210462712	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	82*TA36070V14***	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210462728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	82*TA48070V17***	30 400	1 520 \$
210462714	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	82*TA48090V17***	30 400	1 520 \$
210462635	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	926SA36060V14***	30 800	1 540 \$
210462624	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	926SA42060V17***	30 400	1 520 \$
210462646	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	926SA48080V17***	30 400	1 520 \$
210462739	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	926TB36060V14***	30 800	1 540 \$
210462817	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	926TB42060V17***	30 400	1 520 \$
210462717	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	926TB48080V17***	30 400	1 520 \$
210462861	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	OVLAAB036098	31 000	1 550 \$
210462850	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	OVMAAB036098	31 000	1 550 \$
210462872	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3617AL*	OVMAAB042112	30 800	1 540 \$
210463016	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	82*SA48045V17***	30 400	1 520 \$
210463027	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	82*SA48070V17***	30 400	1 520 \$
210463038	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	82*SA60070V21***	30 400	1 520 \$
210463049	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	82*SA60090V21***	30 400	1 520 \$
210463085	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	82*TA48070V17***	30 400	1 520 \$
210463060	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	82*TA48090V17***	30 200	1 510 \$
210463062	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	82*TA60090V21***	30 400	1 520 \$
210462916	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	926SA42060V17***	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210462949	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	926SA48080V17***	30 400	1 520 \$
210462927	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	926SA60080V21***	30 400	1 520 \$
210462938	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	926SA60100V21***	30 400	1 520 \$
210463229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	926TB42060V17***	30 400	1 520 \$
210463074	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	926TB48080V17***	30 400	1 520 \$
210463240	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	926TB60080V21***	30 400	1 520 \$
210463251	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	926TB60100V21***	30 400	1 520 \$
210462961	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	926TB66100V21***	30 200	1 510 \$
210463306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	OVLAAB036098	31 000	1 550 \$
210463328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	OVLAAB048112	30 400	1 520 \$
210463295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	OVMAAB036098	31 000	1 550 \$
210463317	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*3621AL*	OVMAAB042112	30 800	1 540 \$
210463372	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4217AL*	926SA36060V14***	30 800	1 540 \$
210463476	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4217AL*	926TB36060V14***	30 800	1 540 \$
210463598	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4217AL*	OVLAAB036098	31 200	1 560 \$
210463587	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4217AL*	OVMAAB036098	31 400	1 570 \$
210463609	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4217AL*	OVMAAB042112	31 200	1 560 \$
210463753	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4221AL*	82*SA48045V17***	30 800	1 540 \$
210463764	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4221AL*	82*SA48070V17***	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210463653	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4221AL*	926SA42060V17***	30 800	1 540 \$
210463686	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4221AL*	926SA48080V17***	30 600	1 530 \$
210463966	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4221AL*	926TB42060V17***	30 600	1 530 \$
210463811	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4221AL*	926TB48080V17***	30 600	1 530 \$
210463988	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4221AL*	926TB60100V21***	30 600	1 530 \$
210464045	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4221AL*	OVLAA036098	31 200	1 560 \$
210464067	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4221AL*	OVLAA048112	30 600	1 530 \$
210464034	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4221AL*	OVMAA036098	31 200	1 560 \$
210464056	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4221AL*	OVMAA042112	31 000	1 550 \$
210464233	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	82*SA48070V17***	30 800	1 540 \$
210464244	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	82*SA60070V21***	30 600	1 530 \$
210464255	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	82*SA60090V21***	30 600	1 530 \$
210464302	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	82*TA48070V17***	31 000	1 550 \$
210464266	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	82*TA48090V17***	30 800	1 540 \$
210464268	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	82*TA60090V21***	30 600	1 530 \$
210464122	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	926SA60080V21***	30 800	1 540 \$
210464133	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	926SA60100V21***	30 600	1 530 \$
210464457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	926TB60080V21***	31 000	1 550 \$
210464468	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	926TB60100V21***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210464167	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	926TB66100V21***	30 800	1 540 \$
210464523	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	OVLAAAB036098	31 400	1 570 \$
210464545	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	OVLAAAB048112	30 800	1 540 \$
210464512	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	OVMAAB036098	31 400	1 570 \$
210464534	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4821AL*	OVMAAB042112	31 200	1 560 \$
210464645	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	82*SA60070V21***	30 600	1 530 \$
210464656	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	82*SA60090V21***	30 600	1 530 \$
210464667	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	82*SA60090V24***	30 800	1 540 \$
210464678	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	82*SA66110V24***	30 600	1 530 \$
210464689	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	82*TA60090V21***	30 600	1 530 \$
210464700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	82*TA66135V24***	30 600	1 530 \$
210464578	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	926SA60080V21***	30 800	1 540 \$
210464589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	926SA60100V21***	30 600	1 530 \$
210464600	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	926SA66120V24***	31 000	1 550 \$
210464813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	926TB60080V21***	31 000	1 550 \$
210464824	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	926TB60100V21***	31 000	1 550 \$
210464612	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	926TB66100V21***	30 800	1 540 \$
210464703	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	926TB66120V24***	30 800	1 540 \$
210464857	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	OVLAAAB048112	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210464868	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*4824AL*	OVMAAB060154	31 000	1 550 \$
210464968	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	82*SA60070V21***	30 600	1 530 \$
210464979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	82*SA60090V21***	30 400	1 520 \$
210464990	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	82*SA60090V24***	30 600	1 530 \$
210465001	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	82*SA66110V24***	30 600	1 530 \$
210465012	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	82*TA60090V21***	30 400	1 520 \$
210465023	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	82*TA66135V24***	30 400	1 520 \$
210464901	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	926SA60080V21***	30 600	1 530 \$
210464912	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	926SA60100V21***	30 400	1 520 \$
210464923	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	926SA66120V24***	30 400	1 520 \$
210465136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	926TB60080V21***	30 800	1 540 \$
210465147	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	926TB60100V21***	30 800	1 540 \$
210464935	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	926TB66100V21***	30 400	1 520 \$
210465026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	926TB66120V24***	30 600	1 530 \$
210465180	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	OVLAAB048112	30 600	1 530 \$
210465191	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CNPV*6024AL*	OVMAAB060154	30 800	1 540 \$
210466477	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	82*SA60070V21***	30 800	1 540 \$
210466488	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	82*SA60090V21***	31 000	1 550 \$
210466499	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	82*SA60090V24***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210466510	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	82*SA66110V24***	31 000	1 550 \$
210466532	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	82*TA36070V14***	30 800	1 540 \$
210466573	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	82*TA48070V17***	30 800	1 540 \$
210466534	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	82*TA48090V17***	30 600	1 530 \$
210466536	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	82*TA60090V21***	31 000	1 550 \$
210466377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	926SA36060V14***	30 800	1 540 \$
210466355	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	926SA60100V21***	30 800	1 540 \$
210466366	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	926SA66120V24***	30 800	1 540 \$
210466584	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	926TB36060V14***	30 800	1 540 \$
210466772	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	926TB60080V21***	31 000	1 550 \$
210466562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	926TB66120V24***	30 800	1 540 \$
210466853	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	OVLAAB036098	31 400	1 570 \$
210466842	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	OVMAAB036098	31 400	1 570 \$
210466864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	OVMAAB042112	31 200	1 560 \$
210466875	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*3612AL*	OVMAAB060154	31 000	1 550 \$
210466886	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*SA36045V14***	31 000	1 550 \$
210467052	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*SA48045V17***	31 000	1 550 \$
210467063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*SA48070V17***	30 800	1 540 \$
210467074	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*SA60070V21***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210467085	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*SA60090V21***	31 000	1 550 \$
210467096	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*SA60090V24***	30 600	1 530 \$
210467107	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*SA66110V24***	30 600	1 530 \$
210467118	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*TA36045V14***	31 000	1 550 \$
210467129	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*TA36070V14***	31 000	1 550 \$
210467170	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*TA48070V17***	31 000	1 550 \$
210467131	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*TA48090V17***	30 800	1 540 \$
210467133	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*TA60090V21***	31 000	1 550 \$
210467144	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	82*TA66135V24***	30 800	1 540 \$
210466930	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	926SA42060V17***	31 000	1 550 \$
210466985	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	926SA48080V17***	31 000	1 550 \$
210466941	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	926SA60080V21***	30 600	1 530 \$
210466952	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	926SA60100V21***	30 600	1 530 \$
210466963	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	926SA66120V24***	30 800	1 540 \$
210467147	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	926TB48080V17***	31 000	1 550 \$
210467369	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	926TB60080V21***	31 000	1 550 \$
210467380	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	926TB60100V21***	30 800	1 540 \$
210466997	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	926TB66100V21***	30 800	1 540 \$
210467159	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	926TB66120V24***	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210467446	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	OVLAAB036098	31 400	1 570 \$
210467468	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	OVLAAB048112	30 800	1 540 \$
210467435	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	OVMAAB036098	31 400	1 570 \$
210467457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	OVMAAB042112	31 200	1 560 \$
210467479	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4212AL*	OVMAAB060154	31 000	1 550 \$
210467490	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*SA36045V14***	31 000	1 550 \$
210467656	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*SA48045V17***	31 000	1 550 \$
210467667	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*SA48070V17***	31 000	1 550 \$
210467678	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*SA60070V21***	31 000	1 550 \$
210467689	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*SA60090V21***	31 000	1 550 \$
210467700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*SA60090V24***	30 800	1 540 \$
210467711	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*SA66110V24***	30 600	1 530 \$
210467722	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*TA36045V14***	31 000	1 550 \$
210467733	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*TA36070V14***	31 000	1 550 \$
210467774	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*TA48070V17***	31 000	1 550 \$
210467735	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*TA48090V17***	30 800	1 540 \$
210467737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*TA60090V21***	31 000	1 550 \$
210467748	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	82*TA66135V24***	30 800	1 540 \$
210467578	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926SA36060V14***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210467534	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926SA42060V17***	31 000	1 550 \$
210467589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926SA48080V17***	31 000	1 550 \$
210467545	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926SA60080V21***	30 800	1 540 \$
210467556	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926SA60100V21***	30 600	1 530 \$
210467567	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926SA66120V24***	31 000	1 550 \$
210467785	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926TB36060V14***	31 000	1 550 \$
210467962	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926TB42060V17***	31 000	1 550 \$
210467751	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926TB48080V17***	31 000	1 550 \$
210467973	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926TB60080V21***	31 000	1 550 \$
210467984	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926TB60100V21***	31 000	1 550 \$
210467763	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	926TB66120V24***	30 800	1 540 \$
210468050	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	OVLAAB036098	31 400	1 570 \$
210468072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	OVLAAB048112	30 800	1 540 \$
210468039	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	OVMAAB036098	31 400	1 570 \$
210468061	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	OVMAAB042112	31 200	1 560 \$
210468083	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*4812AL*	OVMAAB060154	31 000	1 550 \$
210468094	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	82*SA36045V14***	30 800	1 540 \$
210468260	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	82*SA48045V17***	30 800	1 540 \$
210468271	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	82*SA48070V17***	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210468282	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	82*SA60070V21***	30 400	1 520 \$
210468315	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	82*SA66110V24***	30 400	1 520 \$
210468326	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	82*TA36045V14***	30 800	1 540 \$
210468337	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	82*TA36070V14***	30 800	1 540 \$
210468138	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	926SA42060V17***	30 800	1 540 \$
210468193	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	926SA48080V17***	30 800	1 540 \$
210468566	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	926TB42060V17***	30 800	1 540 \$
210468355	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	926TB48080V17***	30 800	1 540 \$
210468577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	926TB60080V21***	30 800	1 540 \$
210468588	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	926TB60100V21***	30 800	1 540 \$
210468205	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	926TB66100V21***	30 600	1 530 \$
210468654	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	OVLAAB036098	31 200	1 560 \$
210468676	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	OVLAAB048112	30 600	1 530 \$
210468643	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	OVMAAB036098	31 200	1 560 \$
210468665	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	OVMAAB042112	31 000	1 550 \$
210468687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	CSPH*6012AL*	OVMAAB060154	30 800	1 540 \$
206770920	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	FV4CN(B,F)003L		29 800	1 490 \$
206770911	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV037*0**B*+TSTAT	FV4CNF002L		30 400	1 520 \$
206136405	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	83*CA60080C21***	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206136613	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**4821AL*+UI	935CA66100C21***	36 200	1 810 \$
206136425	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	83*CA60080C21***	36 200	1 810 \$
204300700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	36 200	1 810 \$
204300710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	36 200	1 810 \$
206136623	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	935CA60080C21***	36 400	1 820 \$
206136633	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	935CA66100C21***	36 200	1 810 \$
204300770	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	36 200	1 810 \$
204300720	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	36 200	1 810 \$
204300740	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	36 200	1 810 \$
206136445	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60080C21***	35 800	1 790 \$
204300810	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	36 000	1 800 \$
204300820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	35 800	1 790 \$
206136643	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	935CA60080C21***	36 000	1 800 \$
206136653	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	935CA66100C21***	35 800	1 790 \$
204300880	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	36 000	1 800 \$
204300830	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	35 800	1 790 \$
204300850	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	36 000	1 800 \$
206136495	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60080C21***	36 000	1 800 \$
204301024	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206136693	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CAP**6124AL*+UI	935CA66100C21***	36 000	1 800 \$
206136515	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA60080C21***	37 000	1 850 \$
204301124	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	36 400	1 820 \$
206136703	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	935CA60080C21***	36 400	1 820 \$
206136713	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	935CA66100C21***	37 000	1 850 \$
204301164	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	36 400	1 820 \$
204301144	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	36 400	1 820 \$
210596614	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	83*CA60080C21***	37 000	1 850 \$
204301214	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	36 400	1 820 \$
204301224	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	37 000	1 850 \$
210596615	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	935CA60080C21***	36 400	1 820 \$
210596616	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	935CA66100C21***	37 000	1 850 \$
204301284	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	36 400	1 820 \$
204301234	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	37 200	1 860 \$
204301254	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	36 400	1 820 \$
210596617	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	83*CA60080C21***	36 000	1 800 \$
204301324	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	36 200	1 810 \$
204301334	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	36 000	1 800 \$
210596618	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	935CA60080C21***	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596619	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	935CA66100C21***	36 000	1 800 \$
204301394	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	36 200	1 810 \$
204301344	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	36 200	1 810 \$
204301364	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	36 200	1 810 \$
206136553	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA60080C21***	37 200	1 860 \$
204301454	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	37 200	1 860 \$
206136733	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CSPH*4812AL*+UI	935CA66100C21***	37 400	1 870 \$
206136583	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA60080C21***	36 000	1 800 \$
204301564	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	36 200	1 810 \$
204301574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	36 000	1 800 \$
206136743	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	935CA60080C21***	36 200	1 810 \$
206136753	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	935CA66100C21***	36 000	1 800 \$
204301634	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	36 200	1 810 \$
204301584	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	36 200	1 810 \$
204301604	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	36 200	1 810 \$
206774686	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**4821AL*+UI	83*CA60080C21***	36 200	1 810 \$
206774874	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**4821AL*+UI	935CA66100C21***	36 200	1 810 \$
206774704	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	83*CA60080C21***	36 200	1 810 \$
206773804	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	88*TA60090C21***	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206773813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	88*TA66135C24***	36 200	1 810 \$
206774883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	935CA60080C21***	36 400	1 820 \$
206774892	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	935CA66100C21***	36 200	1 810 \$
206773867	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	986TC66100C21***	36 200	1 810 \$
206773822	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	986TC66120C24***	36 200	1 810 \$
206773840	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**4824AL*+UI	987MB66100C21***	36 200	1 810 \$
206774722	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60080C21***	35 800	1 790 \$
206773903	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	36 000	1 800 \$
206773912	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	35 800	1 790 \$
206774901	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA60080C21***	36 000	1 800 \$
206774910	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA66100C21***	35 800	1 790 \$
206773966	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	36 000	1 800 \$
206773921	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	35 800	1 790 \$
206773939	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	36 000	1 800 \$
206774767	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60080C21***	36 000	1 800 \$
206774092	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	36 000	1 800 \$
206774946	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CAP**6124AL*+UI	935CA66100C21***	36 000	1 800 \$
206774785	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	83*CA60080C21***	37 000	1 850 \$
206774182	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	88*TA60090C21***	36 400	1 820 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774955	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA60080C21***	36 400	1 820 \$
206774964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	935CA66100C21***	37 000	1 850 \$
206774218	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	986TC66100C21***	36 400	1 820 \$
206774200	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4821AL*+UI	987MB66100C21***	36 400	1 820 \$
210469971	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	83*CA60080C21***	37 000	1 850 \$
206774263	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA60090C21***	36 400	1 820 \$
206774272	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	88*TA66135C24***	37 000	1 850 \$
210469949	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	935CA60080C21***	36 400	1 820 \$
210469960	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	935CA66100C21***	37 000	1 850 \$
206774326	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66100C21***	36 400	1 820 \$
206774281	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	986TC66120C24***	37 200	1 860 \$
206774299	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*4824AL*+UI	987MB66100C21***	36 400	1 820 \$
210470009	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	83*CA60080C21***	36 000	1 800 \$
206774362	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	36 200	1 810 \$
206774434	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	36 200	1 810 \$
206774371	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	36 000	1 800 \$
210469987	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	935CA60080C21***	36 200	1 810 \$
210469998	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	935CA66100C21***	36 000	1 800 \$
206774425	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774380	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	36 200	1 810 \$
206774398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	36 200	1 810 \$
206774820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	83*CA60080C21***	37 200	1 860 \$
206774479	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	88*TA66135C24***	37 200	1 860 \$
206774982	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*4812AL*+UI	935CA66100C21***	37 400	1 870 \$
206774847	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA60080C21***	36 000	1 800 \$
206774578	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	36 200	1 810 \$
206774659	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	36 200	1 810 \$
206774587	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	36 000	1 800 \$
206774991	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	935CA60080C21***	36 200	1 810 \$
206775000	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	935CA66100C21***	36 000	1 800 \$
206774641	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	36 200	1 810 \$
206774596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	36 200	1 810 \$
206774614	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	36 200	1 810 \$
206773687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV048*0**B*+TSTAT	FV4CN(B,F)005L		31 800	1 590 \$
206136763	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60080C21***	45 000	2 250 \$
206136773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60100C21***	45 500	2 275 \$
204301674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	45 000	2 250 \$
210596620	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	45 000	2 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206136843	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	935CA60080C21***	45 000	2 250 \$
206136853	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	935CA66100C21***	45 000	2 250 \$
210596622	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	45 000	2 250 \$
204301684	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	45 000	2 250 \$
210596624	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	45 000	2 250 \$
204301694	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	45 500	2 275 \$
206136783	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	83*CA60080C21***	45 500	2 275 \$
204301714	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	45 500	2 275 \$
206136863	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	935CA60080C21***	45 500	2 275 \$
206136873	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	935CA66100C21***	45 500	2 275 \$
204301844	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	45 500	2 275 \$
204301854	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	45 500	2 275 \$
206136803	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60080C21***	45 000	2 250 \$
206136813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60100C21***	45 500	2 275 \$
204301734	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	45 500	2 275 \$
204301744	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	45 000	2 250 \$
206136883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	935CA60080C21***	45 500	2 275 \$
206136893	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	935CA66100C21***	45 500	2 275 \$
204301804	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	45 500	2 275 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204301754	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	45 500	2 275 \$
204301774	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	45 500	2 275 \$
204301784	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	45 500	2 275 \$
210596625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	83*CA60080C21***	45 500	2 275 \$
210596626	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	83*CA60100C21***	45 500	2 275 \$
210596627	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	46 000	2 300 \$
210596628	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	45 500	2 275 \$
204301824	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	45 500	2 275 \$
210596630	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	935CA60080C21***	45 500	2 275 \$
210596631	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	935CA66100C21***	45 500	2 275 \$
210596633	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	45 500	2 275 \$
210596634	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	45 500	2 275 \$
210596636	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	45 500	2 275 \$
204301834	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	45 500	2 275 \$
206136823	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA60080C21***	45 500	2 275 \$
206136833	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA60100C21***	45 500	2 275 \$
210596637	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	45 500	2 275 \$
210596638	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	45 500	2 275 \$
210596640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	45 500	2 275 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206136903	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	935CA60080C21***	45 500	2 275 \$
206136913	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	935CA66100C21***	45 500	2 275 \$
210596642	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	45 500	2 275 \$
210596643	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	45 500	2 275 \$
210596645	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	45 500	2 275 \$
210596646	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	45 500	2 275 \$
10464077	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**A*+TSTAT	FV4CNB006L		44 500	2 225 \$
206775198	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60080C21***	45 000	2 250 \$
206775207	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	83*CA60100C21***	45 500	2 275 \$
206775027	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60090C21***	45 000	2 250 \$
206775054	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA60110C21***	45 000	2 250 \$
210469616	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	88*TA66135C24***	45 000	2 250 \$
206775270	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA60080C21***	45 000	2 250 \$
206775279	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	935CA66100C21***	45 000	2 250 \$
210469651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC60080C21***	45 500	2 275 \$
210469662	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC66100C21***	45 000	2 250 \$
206775036	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	986TC66120C24***	45 000	2 250 \$
210469628	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB60080C21***	45 500	2 275 \$
210469639	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB66100C21***	45 000	2 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206775045	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6024AL*+UI	987MB66120C24***	45 500	2 275 \$
206775216	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	83*CA60080C21***	45 500	2 275 \$
206775063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60090C21***	45 500	2 275 \$
206775072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	88*TA60110C21***	45 500	2 275 \$
206775288	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	935CA60080C21***	45 500	2 275 \$
206775297	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	935CA66100C21***	45 500	2 275 \$
206775180	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	986TC66100C21***	45 500	2 275 \$
206775189	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6121AL*+UI	987MB66100C21***	45 500	2 275 \$
206775234	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60080C21***	45 000	2 250 \$
206775243	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	83*CA60100C21***	45 500	2 275 \$
206775081	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60090C21***	45 500	2 275 \$
206775153	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA60110C21***	45 500	2 275 \$
206775090	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	88*TA66135C24***	45 000	2 250 \$
206775306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	935CA60080C21***	45 500	2 275 \$
206775315	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	935CA66100C21***	45 500	2 275 \$
206775144	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	986TC66100C21***	45 500	2 275 \$
206775099	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	986TC66120C24***	45 500	2 275 \$
206775117	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	987MB66100C21***	45 500	2 275 \$
206775126	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CAP**6124AL*+UI	987MB66120C24***	45 500	2 275 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210469714	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	83*CA60080C21***	45 500	2 275 \$
210469725	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	83*CA60100C21***	45 500	2 275 \$
210469736	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60070C21***	46 000	2 300 \$
210469747	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60090C21***	45 500	2 275 \$
207600995	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA60110C21***	45 500	2 275 \$
206775162	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	88*TA66135C24***	45 500	2 275 \$
210469692	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	935CA60080C21***	45 500	2 275 \$
210469703	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	935CA66100C21***	45 500	2 275 \$
210469783	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	986TC60080C21***	45 500	2 275 \$
210469794	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66100C21***	45 500	2 275 \$
210469759	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	986TC66120C24***	45 500	2 275 \$
210469770	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	987MB60080C21***	45 500	2 275 \$
206900457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66100C21***	45 500	2 275 \$
206775171	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CNPV*6024AL*+UI	987MB66120C24***	45 500	2 275 \$
206775252	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA60080C21***	45 500	2 275 \$
206775261	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	83*CA60100C21***	45 500	2 275 \$
210469810	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60070C21***	45 500	2 275 \$
210469821	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60090C21***	45 500	2 275 \$
210469909	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA60110C21***	45 500	2 275 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210469832	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	88*TA66135C24***	45 500	2 275 \$
206775324	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	935CA60080C21***	45 500	2 275 \$
206775333	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	935CA66100C21***	45 500	2 275 \$
210469887	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC60080C21***	45 500	2 275 \$
210469898	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66100C21***	45 500	2 275 \$
210469843	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	986TC66120C24***	45 500	2 275 \$
210469854	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB60080C21***	45 500	2 275 \$
210469865	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66100C21***	45 500	2 275 \$
210469876	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*	CSPH*6012AL*+UI	987MB66120C24***	45 500	2 275 \$
206775009	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	288BNV060*0**B*+TSTAT	FV4CNB006L		44 500	2 225 \$
213353718	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AA3*	F54AA*B24L*		11 600	580 \$
213607572	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AA3*	FG4ANXB24L*		11 600	580 \$
213607571	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AA3*	FT4BNXB24L*		11 600	580 \$
213607573	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AA3*	PF4TNXB24L*		11 600	580 \$
211259885	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36045E14***	12 400	620 \$
211259902	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36045E17***	12 700	635 \$
211259996	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36070E14***	12 200	610 \$
211259917	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	8(0,1)*SA36070E17***	12 400	620 \$
212977707	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	8(0,1)*SB36045M14***	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978223	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	8(0,1)*SB36070M14***	12 200	610 \$
212978742	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	8(0,1)*SB36070M17***	12 100	605 \$
212979942	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	8(0,1)*SB42090M17***	12 200	610 \$
211259577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*SA36045V14***	12 300	615 \$
211259703	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*SA48045V17***	12 200	610 \$
211259716	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*SA48070V17***	12 100	605 \$
212969507	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*SB36045V14***	12 300	615 \$
212969967	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*SB48070V17***	12 100	605 \$
211259743	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*TA36045V14***	12 200	610 \$
211259757	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*TA36070V14***	12 200	610 \$
211259785	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*TA48070V17***	12 000	600 \$
211259759	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*TA48090V17***	12 200	610 \$
212970847	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*TB36045V14	12 300	615 \$
212971351	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*TB36045V14***	12 200	610 \$
212971435	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*TB48070V17***	12 200	610 \$
212971908	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	82*TB48090V17***	12 200	610 \$
211259728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	83*SA36040E17***	12 600	630 \$
211260011	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	83*SA48060E17***	12 700	635 \$
212982373	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	83*SB36040M17***	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981821	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	83*SB60100M21***	12 200	610 \$
211259964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	912SD30040E14***	12 400	620 \$
211259979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	912SD36040E17***	12 400	620 \$
211259932	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	912SD36060E14***	12 500	625 \$
211259947	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	912SD42060E17***	12 200	610 \$
212983251	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	912SE36040M17***	12 200	610 \$
212983627	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	912SE36060M14***	12 100	605 \$
212984158	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	912SE42060M17***	12 200	610 \$
212984698	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	912SE48080M17***	12 300	615 \$
211259855	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	915SB30026E14***	12 500	625 \$
211259795	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	915SB30040E14***	12 400	620 \$
211259807	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	915SB36040E17***	12 100	605 \$
211259819	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	915SB36060E14***	12 300	615 \$
212985874	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	916SA30026M14***	12 100	605 \$
212986272	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	916SA30040M14***	12 200	610 \$
212986656	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	916SA36040M17***	12 100	605 \$
212986978	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	916SA36060M14***	12 100	605 \$
212987496	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	916SA48080M17***	12 300	615 \$
211259613	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926SA30040V14***	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211259626	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926SA36040V17***	12 300	615 \$
211259639	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926SA36060V14***	12 400	620 \$
211259602	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926SA42060V17***	12 300	615 \$
211259651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926SA48080V17***	12 100	605 \$
212972663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926SB30040V14***	12 100	605 \$
212973013	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926SB36040V17***	12 100	605 \$
212973293	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926SB36060V14***	12 100	605 \$
212973653	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926SB48080V17***	12 100	605 \$
211259832	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926TB30040V14***	12 100	605 \$
211259762	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926TB36040V17***	12 300	615 \$
211259843	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926TB36060V14***	12 400	620 \$
211259871	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926TB42060V17***	12 300	615 \$
211259774	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926TB48080V17***	12 100	605 \$
212974614	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926TC30040V14***	12 100	605 \$
212975068	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926TC36040V17***	12 100	605 \$
212975376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926TC36060V14***	12 100	605 \$
212975773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	926TC48080V17***	12 100	605 \$
211259664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	935SA36040E17***	12 200	610 \$
212988770	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	935SB36040M17***	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989262	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	935SB48060M17***	12 100	605 \$
211260042	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	OVLAAB036098	12 500	625 \$
211260028	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	OVMAAB036098	12 600	630 \$
211260055	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	OVMAAB042112	12 600	630 \$
211260184	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	12 600	630 \$
211260227	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	12 300	615 \$
212977719	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SB36045M14***	12 300	615 \$
212978235	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SB36070M14***	12 400	620 \$
211260069	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	82*SA36045V14***	12 400	620 \$
212969517	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	82*SB36045V14***	12 500	625 \$
211260108	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	82*TA36045V14***	12 400	620 \$
211260120	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	82*TA36070V14***	12 400	620 \$
212970859	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	82*TB36045V14	12 500	625 \$
212971353	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	82*TB36045V14***	12 400	620 \$
211260214	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	912SD30040E14***	12 600	630 \$
211260201	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	912SD36060E14***	12 600	630 \$
212983637	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	912SE36060M14***	12 400	620 \$
211260173	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	915SB30026E14***	12 600	630 \$
211260122	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	915SB30040E14***	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	915SB36060E14***	12 500	625 \$
212985884	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	916SA30026M14***	12 300	615 \$
212986284	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	916SA30040M14***	12 400	620 \$
212986988	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	916SA36060M14***	12 300	615 \$
211260083	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	926SA30040V14***	12 300	615 \$
211260095	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	926SA36060V14***	12 500	625 \$
212972673	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	926SB30040V14***	12 300	615 \$
212973303	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	926SB36060V14***	12 200	610 \$
211260153	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	926TB30040V14***	12 300	615 \$
211260163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	926TB36060V14***	12 500	625 \$
212974627	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	926TC30040V14***	12 400	620 \$
212975387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	926TC36060V14***	12 200	610 \$
211260531	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	12 600	630 \$
211260546	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E17***	12 900	645 \$
211260623	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	12 400	620 \$
211260560	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	12 600	630 \$
212977731	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB36045M14***	12 400	620 \$
212978247	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB36070M14***	12 400	620 \$
212978753	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB36070M17***	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979954	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB42090M17***	12 400	620 \$
211260241	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*SA36045V14***	12 400	620 \$
211260352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*SA48045V17***	12 400	620 \$
211260362	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*SA48070V17***	12 300	615 \$
212969527	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*SB36045V14***	12 500	625 \$
212969977	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*SB48070V17***	12 300	615 \$
211260387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*TA36045V14***	12 400	620 \$
211260399	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*TA36070V14***	12 400	620 \$
211260429	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*TA48070V17***	12 200	610 \$
211260401	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*TA48090V17***	12 400	620 \$
212970871	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*TB36045V14	12 500	625 \$
212971355	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*TB36045V14***	12 400	620 \$
212971446	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*TB48070V17***	12 400	620 \$
212971912	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	82*TB48090V17***	12 400	620 \$
211260373	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	83*SA36040E17***	12 700	635 \$
211260637	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	83*SA48060E17***	12 800	640 \$
212982385	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	83*SB36040M17***	12 400	620 \$
212981833	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	83*SB60100M21***	12 300	615 \$
211260600	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	912SD30040E14***	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260612	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	912SD36040E17***	12 600	630 \$
211260574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	912SD36060E14***	12 600	630 \$
211260588	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	912SD42060E17***	12 400	620 \$
212983262	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	912SE36040M17***	12 300	615 \$
212983647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	912SE36060M14***	12 400	620 \$
212984170	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	912SE42060M17***	12 400	620 \$
212984710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	912SE48080M17***	12 500	625 \$
211260505	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	915SB30026E14***	12 700	635 \$
211260441	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	915SB30040E14***	12 500	625 \$
211260454	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	915SB36040E17***	12 300	615 \$
211260467	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	915SB36060E14***	12 500	625 \$
212985894	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	916SA30026M14***	12 300	615 \$
212986296	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	916SA30040M14***	12 400	620 \$
212986668	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	916SA36040M17***	12 300	615 \$
212986998	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	916SA36060M14***	12 300	615 \$
212987508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	916SA48080M17***	12 500	625 \$
211260274	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926SA30040V14***	12 300	615 \$
211260284	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926SA36040V17***	12 500	625 \$
211260295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926SA36060V14***	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260263	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926SA42060V17***	12 400	620 \$
211260306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926SA48080V17***	12 300	615 \$
212972683	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926SB30040V14***	12 300	615 \$
212973023	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926SB36040V17***	12 300	615 \$
212973313	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926SB36060V14***	12 300	615 \$
212973663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926SB48080V17***	12 300	615 \$
211260481	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926TB30040V14***	12 300	615 \$
211260403	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926TB36040V17***	12 500	625 \$
211260493	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926TB36060V14***	12 500	625 \$
211260519	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926TB42060V17***	12 400	620 \$
211260417	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926TB48080V17***	12 300	615 \$
212974640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926TC30040V14***	12 300	615 \$
212975079	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926TC36040V17***	12 300	615 \$
212975398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926TC36060V14***	12 300	615 \$
213076384	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926TC48060V17***	12 400	620 \$
212975786	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	926TC48080V17***	12 300	615 \$
211260317	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	935SA36040E17***	12 400	620 \$
212988782	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	935SB36040M17***	12 300	615 \$
212989274	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	935SB48060M17***	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260661	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	OVLAAB036098	12 700	635 \$
211260650	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	OVMAAB036098	12 700	635 \$
211260671	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	OVMAAB042112	12 700	635 \$
211260976	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E14***	12 400	620 \$
211260990	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E17***	12 700	635 \$
211261096	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36070E14***	12 100	605 \$
211261005	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36070E17***	12 400	620 \$
212977743	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB36045M14***	12 100	605 \$
212978259	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB36070M14***	12 200	610 \$
212978764	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB36070M17***	12 100	605 \$
212979966	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB42090M17***	12 200	610 \$
211260682	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*SA36045V14***	12 200	610 \$
211260791	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*SA48045V17***	12 200	610 \$
211260802	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*SA48070V17***	12 100	605 \$
212969537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*SB36045V14***	12 200	610 \$
212969987	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*SB48070V17***	12 000	600 \$
211260828	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*TA36045V14***	12 200	610 \$
211260840	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*TA36070V14***	12 200	610 \$
211260871	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*TA48070V17***	12 000	600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260842	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*TA48090V17***	12 200	610 \$
212970883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*TB36045V14	12 200	610 \$
212971357	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*TB36045V14***	12 200	610 \$
212971457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*TB48070V17***	12 100	605 \$
212971916	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	82*TB48090V17***	12 100	605 \$
211260813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	83*SA36040E17***	12 500	625 \$
211261143	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	83*SA48060E17***	12 600	630 \$
212982397	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	83*SB36040M17***	12 200	610 \$
212981845	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	83*SB60100M21***	12 100	605 \$
211261045	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	912SD30040E14***	12 400	620 \$
211261057	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	912SD36040E17***	12 400	620 \$
211261019	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	912SD36060E14***	12 400	620 \$
211261032	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	912SD42060E17***	12 200	610 \$
212983273	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	912SE36040M17***	12 100	605 \$
212983657	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	912SE36060M14***	12 000	600 \$
212984182	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	912SE42060M17***	12 200	610 \$
212984722	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	912SE48080M17***	12 200	610 \$
211260949	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	915SB30026E14***	12 400	620 \$
211260883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	915SB30040E14***	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260896	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	915SB36040E17***	12 100	605 \$
211260909	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	915SB36060E14***	12 300	615 \$
212985904	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	916SA30026M14***	12 100	605 \$
212986680	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	916SA36040M17***	12 100	605 \$
212987008	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	916SA36060M14***	12 000	600 \$
212987520	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	916SA48080M17***	12 200	610 \$
211260713	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926SA30040V14***	12 100	605 \$
211260724	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926SA36040V17***	12 300	615 \$
211260734	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926SA36060V14***	12 300	615 \$
211260703	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926SA42060V17***	12 200	610 \$
211260745	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926SA48080V17***	12 100	605 \$
212972693	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926SB30040V14***	12 100	605 \$
212973033	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926SB36040V17***	12 100	605 \$
212973323	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926SB36060V14***	12 000	600 \$
212973673	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926SB48080V17***	12 000	600 \$
211260924	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926TB30040V14***	12 100	605 \$
211260844	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926TB36040V17***	12 300	615 \$
211260937	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926TB36060V14***	12 300	615 \$
211260963	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926TB42060V17***	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260858	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926TB48080V17***	12 100	605 \$
212974653	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926TC30040V14***	12 100	605 \$
212975090	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926TC36040V17***	12 100	605 \$
212975409	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926TC36060V14***	12 000	600 \$
212975799	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	926TC48080V17***	12 000	600 \$
211260757	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	935SA36040E17***	12 200	610 \$
212988794	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	935SB36040M17***	12 000	600 \$
212989286	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	935SB48060M17***	12 000	600 \$
211261204	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	OVLAAB036098	12 500	625 \$
211261179	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	OVMAAB036098	12 500	625 \$
211261222	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	OVMAAB042112	12 500	625 \$
211261426	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	12 500	625 \$
211261493	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	12 300	615 \$
212977755	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SB36045M14***	12 300	615 \$
212978271	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SB36070M14***	12 300	615 \$
211261241	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	82*SA36045V14***	12 400	620 \$
212969547	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	82*SB36045V14***	12 400	620 \$
211261296	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	82*TA36045V14***	12 300	615 \$
211261316	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	82*TA36070V14***	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970895	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	82*TB36045V14	12 400	620 \$
212971359	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	82*TB36045V14***	12 300	615 \$
211261471	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	912SD30040E14***	12 500	625 \$
211261449	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	912SD36060E14***	12 500	625 \$
212983667	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	912SE36060M14***	12 300	615 \$
211261404	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	915SB30026E14***	12 500	625 \$
211261320	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	915SB30040E14***	12 400	620 \$
211261342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	915SB36060E14***	12 400	620 \$
212985914	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	916SA30026M14***	12 200	610 \$
212986308	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	916SA30040M14***	12 300	615 \$
212987018	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	916SA36060M14***	12 200	610 \$
211261259	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	926SA30040V14***	12 200	610 \$
211261277	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	926SA36060V14***	12 400	620 \$
212972703	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	926SB30040V14***	12 200	610 \$
212973333	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	926SB36060V14***	12 200	610 \$
211261364	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	926TB30040V14***	12 200	610 \$
211261384	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	926TB36060V14***	12 400	620 \$
212974666	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	926TC30040V14***	12 200	610 \$
212975420	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	926TC36060V14***	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211261992	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36045E14***	12 500	625 \$
211262018	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	12 400	620 \$
211262154	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36070E14***	12 300	615 \$
211262045	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	12 500	625 \$
212977767	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB36045M14***	12 300	615 \$
212978283	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB36070M14***	12 100	605 \$
212978775	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB36070M17***	12 300	615 \$
212979978	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB42090M17***	12 300	615 \$
211261517	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	82*SA36045V14***	12 400	620 \$
211261699	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	82*SA48045V17***	12 300	615 \$
211261717	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	82*SA48070V17***	12 200	610 \$
212969997	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	82*SB48070V17***	12 200	610 \$
211261758	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	82*TA36045V14***	12 300	615 \$
211261777	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	82*TA36070V14***	12 300	615 \$
211261825	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	82*TA48070V17***	12 200	610 \$
211261781	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	82*TA48090V17***	12 300	615 \$
212971468	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	82*TB48070V17***	12 300	615 \$
212971920	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	82*TB48090V17***	12 300	615 \$
211261735	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	83*SA36040E17***	12 700	635 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982409	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	83*SB36040M17***	12 300	615 \$
212981857	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	83*SB60100M21***	12 300	615 \$
211262112	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	912SD30040E14***	12 500	625 \$
211262133	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	912SD36040E17***	12 500	625 \$
211262068	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	912SD36060E14***	12 500	625 \$
211262090	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	912SD42060E17***	12 300	615 \$
212983284	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	912SE36040M17***	12 200	610 \$
212983677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	912SE36060M14***	12 200	610 \$
212984194	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	912SE42060M17***	12 300	615 \$
212984734	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	912SE48080M17***	12 400	620 \$
211261945	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	915SB30026E14***	12 600	630 \$
211261839	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	915SB30040E14***	12 400	620 \$
211261858	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	915SB36040E17***	12 200	610 \$
211261885	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	915SB36060E14***	12 400	620 \$
212985924	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	916SA30026M14***	12 200	610 \$
212986320	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	916SA30040M14***	12 300	615 \$
212986692	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	916SA36040M17***	12 300	615 \$
212987028	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	916SA36060M14***	12 200	610 \$
212987532	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	916SA48080M17***	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211261570	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926SA30040V14***	12 200	610 \$
211261588	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926SA36040V17***	12 400	620 \$
211261606	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926SA36060V14***	12 500	625 \$
211261552	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926SA42060V17***	12 400	620 \$
211261624	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926SA48080V17***	12 200	610 \$
212972713	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926SB30040V14***	12 200	610 \$
212973043	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926SB36040V17***	12 200	610 \$
212973343	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926SB36060V14***	12 200	610 \$
212973683	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926SB48080V17***	12 200	610 \$
211261913	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926TB30040V14***	12 200	610 \$
211261784	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926TB36040V17***	12 400	620 \$
211261929	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926TB36060V14***	12 500	625 \$
211261971	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926TB42060V17***	12 400	620 \$
211261806	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926TB48080V17***	12 200	610 \$
212974679	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926TC30040V14***	12 200	610 \$
212975101	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926TC36040V17***	12 200	610 \$
212975431	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926TC36060V14***	12 200	610 \$
212975812	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	926TC48080V17***	12 200	610 \$
211261642	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	935SA36040E17***	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988806	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	935SB36040M17***	12 200	610 \$
212989298	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	935SB48060M17***	12 200	610 \$
211262196	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	OVLAAB036098	12 600	630 \$
211262178	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	OVMAAB036098	12 600	630 \$
211262213	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	OVMAAB042112	12 600	630 \$
211262417	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	8(0,1)*SA36045E14***	12 600	630 \$
211262484	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	8(0,1)*SA36070E14***	12 400	620 \$
212977779	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	8(0,1)*SB36045M14***	12 400	620 \$
212978297	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	8(0,1)*SB36070M14***	12 400	620 \$
211262232	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	82*SA36045V14***	12 500	625 \$
212969557	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	82*SB36045V14***	12 500	625 \$
211262284	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	82*TA36045V14***	12 400	620 \$
211262304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	82*TA36070V14***	12 400	620 \$
212970907	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	82*TB36045V14	12 500	625 \$
212971361	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	82*TB36045V14***	12 400	620 \$
211262462	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	912SD30040E14***	12 600	630 \$
211262441	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	912SD36060E14***	12 600	630 \$
212983687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	912SE36060M14***	12 400	620 \$
211262394	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	915SB30026E14***	12 700	635 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211262308	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	915SB30040E14***	12 500	625 \$
211262330	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	915SB36060E14***	12 500	625 \$
212985934	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	916SA30026M14***	12 500	625 \$
212986332	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	916SA30040M14***	12 400	620 \$
212987038	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	916SA36060M14***	12 500	625 \$
211262249	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	926SA30040V14***	12 300	615 \$
211262267	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	926SA36060V14***	12 500	625 \$
212972723	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	926SB30040V14***	12 400	620 \$
212973353	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	926SB36060V14***	12 400	620 \$
211262354	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	926TB30040V14***	12 300	615 \$
211262374	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	926TB36060V14***	12 500	625 \$
212974692	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	926TC30040V14***	12 400	620 \$
212975442	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	926TC36060V14***	12 400	620 \$
211262695	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	12 600	630 \$
211262764	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	12 400	620 \$
212977791	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SB36045M14***	12 400	620 \$
212978309	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SB36070M14***	12 400	620 \$
211262508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	82*SA36045V14***	12 400	620 \$
212969567	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	82*SB36045V14***	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211262562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	82*TA36045V14***	12 400	620 \$
211262582	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	82*TA36070V14***	12 400	620 \$
212970919	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	82*TB36045V14	12 500	625 \$
212971363	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	82*TB36045V14***	12 400	620 \$
211262741	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	912SD30040E14***	12 600	630 \$
211262719	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	912SD36060E14***	12 600	630 \$
212983697	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	912SE36060M14***	12 400	620 \$
211262673	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	915SB30026E14***	12 700	635 \$
211262586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	915SB30040E14***	12 500	625 \$
211262609	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	915SB36060E14***	12 500	625 \$
212985944	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	916SA30026M14***	12 300	615 \$
212986344	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	916SA30040M14***	12 400	620 \$
212987048	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	916SA36060M14***	12 300	615 \$
211262526	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	926SA30040V14***	12 300	615 \$
211262544	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	926SA36060V14***	12 500	625 \$
212972733	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	926SB30040V14***	12 400	620 \$
212973363	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	926SB36060V14***	12 400	620 \$
211262632	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	926TB30040V14***	12 300	615 \$
211262653	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	926TB36060V14***	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974705	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	926TC30040V14***	12 400	620 \$
212975453	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	926TC36060V14***	12 400	620 \$
211263290	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	12 600	630 \$
211263316	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36045E17***	12 900	645 \$
211263480	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	12 400	620 \$
211263340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	12 600	630 \$
212977803	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB36045M14***	12 400	620 \$
212978321	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB36070M14***	12 400	620 \$
212978786	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB36070M17***	12 300	615 \$
212979990	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB42090M17***	12 400	620 \$
211262788	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*SA36045V14***	12 400	620 \$
211262969	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*SA48045V17***	12 400	620 \$
211262987	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*SA48070V17***	12 300	615 \$
212969577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*SB36045V14***	12 500	625 \$
212970007	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*SB48070V17***	12 500	625 \$
211263048	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*TA36045V14***	12 400	620 \$
211263068	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*TA36070V14***	12 400	620 \$
211263117	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*TA48070V17***	12 300	615 \$
211263072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*TA48090V17***	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970931	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*TB36045V14	12 500	625 \$
212971365	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*TB36045V14***	12 400	620 \$
212971479	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*TB48070V17***	12 400	620 \$
212971924	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	82*TB48090V17***	12 400	620 \$
211263027	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	83*SA36040E17***	12 700	635 \$
211263505	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	83*SA48060E17***	12 800	640 \$
212982421	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	83*SB36040M17***	12 400	620 \$
212981869	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	83*SB60100M21***	12 600	630 \$
211263434	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	912SD30040E14***	12 600	630 \$
211263457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	912SD36040E17***	12 600	630 \$
211263365	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	912SD36060E14***	12 600	630 \$
211263388	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	912SD42060E17***	12 400	620 \$
211263411	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	912SD48080E17***	12 900	645 \$
212983295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	912SE36040M17***	12 400	620 \$
212983707	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	912SE36060M14***	12 400	620 \$
212984206	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	912SE42060M17***	12 400	620 \$
212984746	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	912SE48080M17***	12 500	625 \$
211263244	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	915SB30026E14***	12 700	635 \$
211263136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	915SB30040E14***	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263156	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	915SB36040E17***	12 300	615 \$
211263178	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	915SB36060E14***	12 500	625 \$
212985954	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	916SA30026M14***	12 300	615 \$
212986356	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	916SA30040M14***	12 400	620 \$
212986704	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	916SA36040M17***	12 500	625 \$
212987058	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	916SA36060M14***	12 300	615 \$
212987544	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	916SA48080M17***	12 500	625 \$
211262842	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926SA30040V14***	12 300	615 \$
211262860	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926SA36040V17***	12 500	625 \$
211262877	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926SA36060V14***	12 500	625 \$
211262824	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926SA42060V17***	12 400	620 \$
211262895	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926SA48080V17***	12 300	615 \$
212972743	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926SB30040V14***	12 400	620 \$
212973053	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926SB36040V17***	12 500	625 \$
212973373	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926SB36060V14***	12 400	620 \$
212973693	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926SB48080V17***	12 500	625 \$
211263203	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926TB30040V14***	12 300	615 \$
211263076	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926TB36040V17***	12 500	625 \$
211263224	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926TB36060V14***	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263270	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926TB42060V17***	12 500	625 \$
211263098	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926TB48080V17***	12 300	615 \$
212974718	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926TC30040V14***	12 400	620 \$
212975112	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926TC36040V17***	12 500	625 \$
212975464	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926TC36060V14***	12 400	620 \$
212975825	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	926TC48080V17***	12 500	625 \$
211262912	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	935SA36040E17***	12 400	620 \$
211263005	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	935SA48060E17***	12 900	645 \$
212988818	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	935SB36040M17***	12 500	625 \$
212989310	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	935SB48060M17***	12 300	615 \$
211263547	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	OVLAA036098	12 700	635 \$
211263528	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	OVMAA036098	12 800	640 \$
211263566	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	OVMAA042112	12 800	640 \$
211263777	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	12 500	625 \$
211263846	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	12 300	615 \$
212977815	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SB36045M14***	12 300	615 \$
212978333	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SB36070M14***	12 200	610 \$
211263584	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	82*SA36045V14***	12 400	620 \$
212969587	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	82*SB36045V14***	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	82*TA36045V14***	12 300	615 \$
211263661	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	82*TA36070V14***	12 300	615 \$
212970943	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	82*TB36045V14	12 200	610 \$
212971367	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	82*TB36045V14***	12 200	610 \$
211263823	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	912SD30040E14***	12 500	625 \$
211263802	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	912SD36060E14***	12 500	625 \$
212983718	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	912SE36060M14***	12 200	610 \$
211263754	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	915SB30026E14***	12 500	625 \$
211263665	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	915SB30040E14***	12 400	620 \$
211263688	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	915SB36060E14***	12 400	620 \$
212985964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	916SA30026M14***	12 200	610 \$
212986368	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	916SA30040M14***	12 300	615 \$
212987068	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	916SA36060M14***	12 200	610 \$
211263602	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	926SA30040V14***	12 200	610 \$
211263621	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	926SA36060V14***	12 400	620 \$
212972753	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	926SB30040V14***	12 200	610 \$
212973383	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	926SB36060V14***	12 200	610 \$
211263713	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	926TB30040V14***	12 200	610 \$
211263733	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	926TB36060V14***	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974731	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	926TC30040V14***	12 200	610 \$
212975475	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	926TC36060V14***	12 200	610 \$
211264465	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36045E14***	12 500	625 \$
211264489	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	12 400	620 \$
211264625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36070E14***	12 300	615 \$
211264513	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	12 500	625 \$
212977827	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB36045M14***	12 300	615 \$
212978345	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB36070M14***	12 200	610 \$
212978797	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB36070M17***	12 300	615 \$
212980002	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB42090M17***	12 300	615 \$
211263871	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*SA36045V14***	12 400	620 \$
211264044	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*SA48045V17***	12 300	615 \$
211264063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*SA48070V17***	12 200	610 \$
212969597	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*SB36045V14***	12 200	610 \$
212970017	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*SB48070V17***	12 200	610 \$
211264103	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*TA36045V14***	12 300	615 \$
211264123	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*TA36070V14***	12 300	615 \$
211264191	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*TA48070V17***	12 200	610 \$
211264127	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*TA48090V17***	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970955	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB36045V14	12 200	610 \$
212971369	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB36045V14***	12 200	610 \$
212971490	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB48070V17***	12 300	615 \$
212971928	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB48090V17***	12 300	615 \$
211264081	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	83*SA36040E17***	12 700	635 \$
211264650	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	83*SA48060E17***	12 700	635 \$
212982433	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	83*SB36040M17***	12 300	615 \$
212981881	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	83*SB60100M21***	12 300	615 \$
211264581	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	912SD30040E14***	12 500	625 \$
211264603	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	912SD36040E17***	12 500	625 \$
211264537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	912SD36060E14***	12 500	625 \$
211264559	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	912SD42060E17***	12 300	615 \$
212983306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	912SE36040M17***	12 300	615 \$
212983728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	912SE36060M14***	12 200	610 \$
212984218	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	912SE42060M17***	12 300	615 \$
212984758	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	912SE48080M17***	12 100	605 \$
211264420	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	915SB30026E14***	12 600	630 \$
211264231	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	915SB30040E14***	12 400	620 \$
211264264	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	915SB36040E17***	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264297	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	915SB36060E14***	12 400	620 \$
212985974	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	916SA30026M14***	12 300	615 \$
212986380	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	916SA30040M14***	12 300	615 \$
212986716	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	916SA36040M17***	12 300	615 \$
212987078	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	916SA36060M14***	12 200	610 \$
212987556	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	916SA48080M17***	12 200	610 \$
211263926	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926SA30040V14***	12 300	615 \$
211263945	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926SA36040V17***	12 400	620 \$
211263962	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926SA36060V14***	12 400	620 \$
211263908	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926SA42060V17***	12 400	620 \$
211263980	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926SA48080V17***	12 200	610 \$
212972763	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926SB30040V14***	12 200	610 \$
212973063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926SB36040V17***	12 200	610 \$
212973393	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926SB36060V14***	12 200	610 \$
212973703	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926SB48080V17***	12 200	610 \$
211264355	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926TB30040V14***	12 300	615 \$
211264133	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926TB36040V17***	12 400	620 \$
211264398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926TB36060V14***	12 400	620 \$
211264445	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926TB42060V17***	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264164	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926TB48080V17***	12 200	610 \$
212974744	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926TC30040V14***	12 200	610 \$
212975123	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926TC36040V17***	12 200	610 \$
212975486	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926TC36060V14***	12 200	610 \$
212975838	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	926TC48080V17***	12 200	610 \$
211263998	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	935SA36040E17***	12 400	620 \$
212988830	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	935SB36040M17***	12 200	610 \$
212989322	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	935SB48060M17***	12 200	610 \$
211264690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	OVLAAB036098	12 600	630 \$
211264672	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB036098	12 600	630 \$
211264708	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB042112	12 600	630 \$
213353728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	F54AA*A18L*		12 800	640 \$
213353738	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	F54AA*B24L*		12 500	625 \$
211264756	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FB4CNF018L		12 300	615 \$
211264778	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FB4CNF024L		12 300	615 \$
211264800	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FB4CNP018L		12 300	615 \$
211264824	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FB4CNP024L		12 300	615 \$
211264831	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FB4CNP025L		12 100	605 \$
213249247	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FEVA0024**+NAVA43601C K		12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213607587	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FG4ANXB24L*		12 400	620 \$
211264728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FJ4DN*A18L*		12 700	635 \$
211257332	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FJ4DN*B24L*		12 800	640 \$
211264964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$
211264986	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211265008	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719726	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211264921	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$
211264942	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
213607586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FT4BNXB24L*		12 400	620 \$
211265030	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FV4CNF002L		12 400	620 \$
211264855	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FX4DNF019L		12 300	615 \$
211264877	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FX4DNF025L		12 400	620 \$
211264899	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FX4DNF031L		12 400	620 \$
211264754	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	FZ4ANP024L		12 200	610 \$
211264730	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	PF4MN*A18L*		12 700	635 \$
211257333	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	PF4MN*B24L*		12 800	640 \$
213607588	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA18AB3*	PF4TNXB24L*		12 400	620 \$
211635308	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635333	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 400	1 020 \$
212977335	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SB36045M14***	20 000	1 000 \$
212977839	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SB36070M14***	20 000	1 000 \$
211635229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	82*SA36045V14***	20 400	1 020 \$
212969607	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	82*SB36045V14***	20 000	1 000 \$
211635259	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	82*TA36045V14***	20 400	1 020 \$
211635270	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	82*TA36070V14***	20 400	1 020 \$
212970967	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	82*TB36045V14	20 000	1 000 \$
212971371	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	82*TB36045V14***	20 000	1 000 \$
211635321	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	912SD36060E14***	20 600	1 030 \$
212983317	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	912SE36060M14***	20 200	1 010 \$
211635273	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	915SB36060E14***	20 600	1 030 \$
212985624	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	916SA30026M14***	20 200	1 010 \$
212985984	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	916SA30040M14***	20 200	1 010 \$
212986728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	916SA36060M14***	20 000	1 000 \$
211635239	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	926SA30040V14***	20 200	1 010 \$
211635249	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	926SA36060V14***	20 000	1 000 \$
212972773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	926SB30040V14***	20 200	1 010 \$
212973403	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	926SB36060V14***	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635286	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	926TB30040V14***	20 200	1 010 \$
211635297	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	926TB36060V14***	20 000	1 000 \$
212974757	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	926TC30040V14***	20 000	1 000 \$
212975497	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	926TC36060V14***	20 000	1 000 \$
211635602	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	20 600	1 030 \$
211635615	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E17***	20 200	1 010 \$
211635726	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 400	1 020 \$
211635628	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	20 400	1 020 \$
211635641	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA42090E17***	20 600	1 030 \$
211635428	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA48070E17***	20 800	1 040 \$
212977347	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB36045M14***	20 000	1 000 \$
212977851	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB36070M14***	20 000	1 000 \$
212978357	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB36070M17***	20 000	1 000 \$
212979522	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB42090M17***	20 000	1 000 \$
212978820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB48070M17***	20 000	1 000 \$
211635346	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*SA36045V14***	20 400	1 020 \$
211635460	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*SA48045V17***	20 400	1 020 \$
211635470	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*SA48070V17***	20 200	1 010 \$
212969617	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*SB36045V14***	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970027	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*SB48070V17***	20 000	1 000 \$
211635504	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*TA36045V14***	20 400	1 020 \$
211635515	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*TA36070V14***	20 400	1 020 \$
211635544	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*TA48070V17***	20 200	1 010 \$
211635518	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*TA48090V17***	20 000	1 000 \$
212970979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*TB36045V14	20 000	1 000 \$
212971373	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*TB36045V14***	20 000	1 000 \$
212971501	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*TB48070V17***	20 000	1 000 \$
212971932	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	82*TB48090V17***	20 000	1 000 \$
211635440	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	83*CA36040C17***	20 400	1 020 \$
211635450	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	83*CA48060C17***	20 400	1 020 \$
211635492	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	83*SA36040E17***	20 000	1 000 \$
211635739	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	83*SA48060E17***	20 600	1 030 \$
212981929	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	83*SB36040M17***	20 000	1 000 \$
212981365	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	83*SB60100M21***	20 200	1 010 \$
211635714	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	912SD36040E17***	20 200	1 010 \$
211635654	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	912SD36060E14***	19 900	995 \$
211635666	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	912SD42060E17***	20 400	1 020 \$
211635678	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	912SD48080E17***	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983009	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	912SE36040M17***	20 200	1 010 \$
212983327	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	912SE36060M14***	20 200	1 010 \$
212983738	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	912SE42060M17***	20 000	1 000 \$
212984254	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	912SE48080M17***	20 000	1 000 \$
211635555	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	915SB36060E14***	20 600	1 030 \$
211635690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	915SB42060E17***	20 800	1 040 \$
211635702	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	915SB48080E17***	20 800	1 040 \$
212985634	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	916SA30026M14***	20 200	1 010 \$
212985996	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	916SA30040M14***	20 200	1 010 \$
212986392	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	916SA36040M17***	20 200	1 010 \$
212986738	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	916SA36060M14***	20 200	1 010 \$
212987088	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	916SA48080M17***	20 200	1 010 \$
211635376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926SA30040V14***	20 200	1 010 \$
211635386	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926SA36040V17***	20 000	1 000 \$
211635396	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926SA36060V14***	20 000	1 000 \$
211635366	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926SA42060V17***	20 400	1 020 \$
211635406	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926SA48080V17***	20 400	1 020 \$
212972783	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926SB30040V14***	20 200	1 010 \$
212973073	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926SB36040V17***	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973413	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926SB36060V14***	20 000	1 000 \$
212973713	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926SB48080V17***	20 200	1 010 \$
211635568	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926TB30040V14***	20 200	1 010 \$
211635521	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926TB36040V17***	20 000	1 000 \$
211635579	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926TB36060V14***	20 000	1 000 \$
211635591	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926TB42060V17***	20 200	1 010 \$
211635533	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926TB48080V17***	20 400	1 020 \$
212974770	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926TC30040V14***	20 200	1 010 \$
212975134	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926TC36040V17***	20 200	1 010 \$
212975508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926TC36060V14***	20 000	1 000 \$
212975851	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	926TC48080V17***	20 200	1 010 \$
211635356	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	935CA48060C17***	20 200	1 010 \$
211635416	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	935SA36040E17***	20 000	1 000 \$
211635480	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	935SA48060E17***	20 400	1 020 \$
212988422	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	935SB36040M17***	20 200	1 010 \$
212988842	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	935SB48060M17***	20 000	1 000 \$
211635761	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	OVLAAB036098	20 000	1 000 \$
211635751	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	OVMAAB036098	20 000	1 000 \$
211635771	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	OVMAAB042112	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636061	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E14***	20 200	1 010 \$
211636074	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 900	995 \$
211636197	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 000	1 000 \$
211636087	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36070E17***	20 000	1 000 \$
211636100	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA42090E17***	20 200	1 010 \$
211635863	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA48070E17***	20 400	1 020 \$
212977359	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 700	985 \$
212977863	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 600	980 \$
212978368	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 700	985 \$
212979534	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 600	980 \$
212978832	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 600	980 \$
211635781	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*SA36045V14***	20 000	1 000 \$
211635895	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*SA48045V17***	20 000	1 000 \$
211635905	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*SA48070V17***	19 800	990 \$
212969627	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*SB36045V14***	19 500	975 \$
212970037	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*SB48070V17***	19 600	980 \$
211635939	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*TA36045V14***	20 000	1 000 \$
211635950	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*TA36070V14***	20 000	1 000 \$
211635979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*TA48070V17***	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635953	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*TA48090V17***	19 700	985 \$
212970991	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*TB36045V14	19 500	975 \$
212971375	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*TB36045V14***	19 700	985 \$
212971512	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*TB48070V17***	19 600	980 \$
212971936	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	82*TB48090V17***	19 700	985 \$
211635875	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	83*CA36040C17***	20 000	1 000 \$
211635885	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	83*CA48060C17***	20 000	1 000 \$
211635927	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	83*SA36040E17***	19 700	985 \$
211636210	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	83*SA48060E17***	20 200	1 010 \$
212981941	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	83*SB36040M17***	19 600	980 \$
212981377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	83*SB60100M21***	19 700	985 \$
211636173	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	912SD30040E14***	20 200	1 010 \$
211636185	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	912SD36040E17***	19 800	990 \$
211636113	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	912SD36060E14***	19 500	975 \$
211636125	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	912SD42060E17***	20 000	1 000 \$
211636137	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	912SD48080E17***	19 900	995 \$
212983020	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	912SE36040M17***	19 700	985 \$
212983337	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	912SE36060M14***	19 800	990 \$
212983750	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	912SE42060M17***	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984266	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	912SE48080M17***	19 500	975 \$
211635990	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	915SB30040E14***	20 400	1 020 \$
211636002	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	915SB36040E17***	20 200	1 010 \$
211636014	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	915SB36060E14***	20 200	1 010 \$
211636149	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	915SB42060E17***	20 400	1 020 \$
211636161	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	915SB48080E17***	20 400	1 020 \$
212985644	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	916SA30026M14***	19 700	985 \$
212986008	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	916SA30040M14***	19 700	985 \$
212986404	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	916SA36040M17***	19 900	995 \$
212986748	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	916SA36060M14***	19 700	985 \$
212987100	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	916SA48080M17***	19 700	985 \$
211635811	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926SA30040V14***	19 900	995 \$
211635821	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926SA36040V17***	19 600	980 \$
211635831	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926SA36060V14***	19 600	980 \$
211635801	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926SA42060V17***	20 000	1 000 \$
211635841	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926SA48080V17***	19 900	995 \$
212972793	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926SB30040V14***	19 700	985 \$
212973083	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926SB36040V17***	19 800	990 \$
212973423	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926SB36060V14***	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973723	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926SB48080V17***	19 800	990 \$
211636027	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926TB30040V14***	19 900	995 \$
211635956	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926TB36040V17***	19 600	980 \$
211636038	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926TB36060V14***	19 600	980 \$
211636050	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926TB42060V17***	19 800	990 \$
211635968	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926TB48080V17***	19 900	995 \$
212974783	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926TC30040V14***	19 700	985 \$
212975145	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926TC36040V17***	19 800	990 \$
212975519	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926TC36060V14***	19 600	980 \$
212975864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	926TC48080V17***	19 800	990 \$
211635791	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	935CA48060C17***	19 900	995 \$
211635851	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	935SA36040E17***	19 600	980 \$
211635915	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	935SA48060E17***	19 900	995 \$
212988434	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	935SB36040M17***	19 700	985 \$
212988854	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	935SB48060M17***	19 600	980 \$
211636232	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	OVLAAAB036098	19 500	975 \$
211636222	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	OVMMAAB036098	19 700	985 \$
211636242	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	OVMMAAB042112	20 000	1 000 \$
211636331	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636344	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 200	1 010 \$
212977371	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 900	995 \$
212977875	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 800	990 \$
211636252	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	82*SA36045V14***	20 200	1 010 \$
212969637	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	82*SB36045V14***	19 800	990 \$
211636282	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	82*TA36045V14***	20 200	1 010 \$
211636293	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	82*TA36070V14***	20 200	1 010 \$
212971003	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	82*TB36045V14	19 800	990 \$
212971377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	82*TB36045V14***	19 900	995 \$
212983347	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	912SE36060M14***	20 000	1 000 \$
211636296	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	915SB36060E14***	20 400	1 020 \$
212985654	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	916SA30026M14***	20 000	1 000 \$
212986020	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	916SA30040M14***	20 000	1 000 \$
212986758	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	916SA36060M14***	20 000	1 000 \$
211636262	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	926SA30040V14***	20 200	1 010 \$
211636272	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	926SA36060V14***	19 900	995 \$
212972803	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	926SB30040V14***	20 000	1 000 \$
212973433	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	926SB36060V14***	19 900	995 \$
211636309	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	926TB30040V14***	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636320	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	926TB36060V14***	19 900	995 \$
212974796	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	926TC30040V14***	20 000	1 000 \$
212975530	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	926TC36060V14***	19 900	995 \$
211636625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36045E14***	20 600	1 030 \$
211636638	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	20 200	1 010 \$
211636749	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 200	1 010 \$
211636651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	20 400	1 020 \$
211636664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA42090E17***	20 400	1 020 \$
211636439	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA48070E17***	20 600	1 030 \$
212977383	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 900	995 \$
212977887	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 900	995 \$
212978379	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 800	990 \$
212979546	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 900	995 \$
212978844	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 900	995 \$
211636357	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*SA36045V14***	19 800	990 \$
211636471	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*SA48045V17***	20 200	1 010 \$
211636481	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*SA48070V17***	20 000	1 000 \$
212969647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*SB36045V14***	19 800	990 \$
212970047	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*SB48070V17***	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636515	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*TA36045V14***	20 200	1 010 \$
211636526	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*TA36070V14***	20 200	1 010 \$
211636555	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*TA48070V17***	20 200	1 010 \$
211636529	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*TA48090V17***	20 000	1 000 \$
212971015	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*TB36045V14	19 800	990 \$
212971379	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*TB36045V14***	20 000	1 000 \$
212971523	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*TB48070V17***	20 000	1 000 \$
212971940	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	82*TB48090V17***	19 800	990 \$
211636451	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	83*CA36040C17***	20 200	1 010 \$
211636461	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	83*CA48060C17***	20 200	1 010 \$
211636503	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	83*SA36040E17***	20 000	1 000 \$
211636762	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	83*SA48060E17***	20 600	1 030 \$
212981953	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	83*SB36040M17***	19 900	995 \$
212981389	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	83*SB60100M21***	20 000	1 000 \$
211636737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	912SD36040E17***	20 200	1 010 \$
211636677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	912SD36060E14***	19 800	990 \$
211636689	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	912SD42060E17***	20 200	1 010 \$
211636701	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	912SD48080E17***	20 200	1 010 \$
212983031	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	912SE36040M17***	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983357	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	912SE36060M14***	20 000	1 000 \$
212983762	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	912SE42060M17***	19 900	995 \$
212984278	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	912SE48080M17***	19 800	990 \$
211636601	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	915SB30026E14***	19 800	990 \$
211636566	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	915SB36060E14***	20 400	1 020 \$
211636713	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	915SB42060E17***	20 600	1 030 \$
211636725	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	915SB48080E17***	20 800	1 040 \$
212985664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	916SA30026M14***	19 900	995 \$
212986032	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	916SA30040M14***	20 000	1 000 \$
212986416	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	916SA36040M17***	20 000	1 000 \$
212986768	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	916SA36060M14***	20 000	1 000 \$
212987112	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	916SA48080M17***	20 000	1 000 \$
211636387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926SA30040V14***	19 900	995 \$
211636397	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926SA36040V17***	19 900	995 \$
211636407	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926SA36060V14***	19 900	995 \$
211636377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926SA42060V17***	19 800	990 \$
211636417	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926SA48080V17***	20 200	1 010 \$
212972813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926SB30040V14***	20 000	1 000 \$
212973093	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926SB36040V17***	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973443	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926SB36060V14***	19 900	995 \$
212973733	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926SB48080V17***	19 800	990 \$
211636579	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926TB30040V14***	19 900	995 \$
211636532	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926TB36040V17***	19 900	995 \$
211636590	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926TB36060V14***	19 900	995 \$
211636614	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926TB42060V17***	20 200	1 010 \$
211636544	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926TB48080V17***	20 200	1 010 \$
212974809	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926TC30040V14***	20 000	1 000 \$
212975156	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926TC36040V17***	19 900	995 \$
212975541	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926TC36060V14***	19 900	995 \$
212975877	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	926TC48080V17***	19 800	990 \$
211636367	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	935CA48060C17***	20 000	1 000 \$
211636427	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	935SA36040E17***	19 900	995 \$
211636491	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	935SA48060E17***	20 200	1 010 \$
212988446	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	935SB36040M17***	20 000	1 000 \$
212988866	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	935SB48060M17***	19 900	995 \$
211636784	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	OVLAAB036098	19 800	990 \$
211636774	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211636794	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36045E14***	20 400	1 020 \$
211637085	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36045E17***	20 200	1 010 \$
211637208	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 200	1 010 \$
211637098	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	20 200	1 010 \$
211637111	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA42090E17***	20 400	1 020 \$
211636886	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA48070E17***	20 600	1 030 \$
212977395	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 900	995 \$
212977899	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 800	990 \$
212978390	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 800	990 \$
212979558	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 900	995 \$
212978856	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 900	995 \$
211636804	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*SA36045V14***	19 700	985 \$
211636918	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*SA48045V17***	20 200	1 010 \$
211636928	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*SA48070V17***	20 000	1 000 \$
212969657	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*SB36045V14***	19 800	990 \$
212970057	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*SB48070V17***	19 800	990 \$
211636962	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*TA36045V14***	20 200	1 010 \$
211636973	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*TA36070V14***	20 200	1 010 \$
211637002	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*TA48070V17***	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636976	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*TA48090V17***	19 900	995 \$
212971027	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*TB36045V14	19 800	990 \$
212971381	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*TB36045V14***	19 900	995 \$
212971534	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*TB48070V17***	19 900	995 \$
212971944	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	82*TB48090V17***	19 800	990 \$
211636898	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	83*CA36040C17***	20 200	1 010 \$
211636908	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	83*CA48060C17***	20 200	1 010 \$
211636950	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	83*SA36040E17***	20 000	1 000 \$
211637221	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	83*SA48060E17***	20 400	1 020 \$
212981965	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	83*SB36040M17***	19 900	995 \$
212981401	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	83*SB60100M21***	19 800	990 \$
211637184	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	912SD30040E14***	20 400	1 020 \$
211637196	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	912SD36040E17***	20 000	1 000 \$
211637124	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	912SD36060E14***	19 700	985 \$
211637136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	912SD42060E17***	20 200	1 010 \$
211637148	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	912SD48080E17***	20 200	1 010 \$
212983042	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	912SE36040M17***	20 000	1 000 \$
212983367	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	912SE36060M14***	20 000	1 000 \$
212983774	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	912SE42060M17***	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984290	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	912SE48080M17***	19 800	990 \$
211637048	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	915SB30026E14***	19 800	990 \$
211637013	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	915SB36060E14***	20 400	1 020 \$
211637160	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	915SB42060E17***	20 600	1 030 \$
211637172	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	915SB48080E17***	20 600	1 030 \$
212985674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	916SA30026M14***	19 800	990 \$
212986044	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	916SA30040M14***	20 000	1 000 \$
212986428	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	916SA36040M17***	20 000	1 000 \$
212986778	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	916SA36060M14***	19 900	995 \$
212987124	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	916SA48080M17***	20 000	1 000 \$
211636834	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926SA30040V14***	19 800	990 \$
211636844	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926SA36040V17***	19 900	995 \$
211636854	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926SA36060V14***	19 900	995 \$
211636824	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926SA42060V17***	19 800	990 \$
211636864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926SA48080V17***	20 200	1 010 \$
212972823	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926SB30040V14***	20 000	1 000 \$
212973103	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926SB36040V17***	19 900	995 \$
212973453	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926SB36060V14***	19 900	995 \$
212973743	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926SB48080V17***	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926TB30040V14***	19 800	990 \$
211636979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926TB36040V17***	19 900	995 \$
211637037	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926TB36060V14***	19 900	995 \$
211637061	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926TB42060V17***	20 000	1 000 \$
211636991	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926TB48080V17***	20 200	1 010 \$
212974822	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926TC30040V14***	19 900	995 \$
212975167	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926TC36040V17***	19 900	995 \$
212975552	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926TC36060V14***	19 900	995 \$
212975890	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	926TC48080V17***	19 800	990 \$
211636814	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	935CA48060C17***	20 000	1 000 \$
211636874	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	935SA36040E17***	19 900	995 \$
211636938	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	935SA48060E17***	20 200	1 010 \$
212988458	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	935SB36040M17***	20 000	1 000 \$
212988878	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	935SB48060M17***	19 900	995 \$
211637243	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	OVLAAB036098	19 800	990 \$
211637233	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211637253	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
211637587	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA36045E17***	20 200	1 010 \$
211637600	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA36070E17***	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637626	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA42090E17***	20 400	1 020 \$
211637355	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48070E17***	20 600	1 030 \$
211637613	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	20 200	1 010 \$
211637639	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA60090E21***	20 400	1 020 \$
211637652	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA60110E21***	20 600	1 030 \$
212978401	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 800	990 \$
212979570	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 900	995 \$
212978868	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 900	995 \$
212979322	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48070M21***	20 000	1 000 \$
212980069	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48090M21***	19 700	985 \$
212980366	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB60090M21***	19 900	995 \$
212980767	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB60110M21***	19 800	990 \$
211637418	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*SA48045V17***	19 700	985 \$
211637428	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*SA48070V17***	20 000	1 000 \$
211637438	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*SA60070V21***	20 400	1 020 \$
211637448	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*SA60090V21***	20 000	1 000 \$
212970067	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*SB48070V17***	19 900	995 \$
212970507	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*SB60090V21***	19 900	995 \$
211637531	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*TA48070V17***	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637482	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*TA48090V17***	20 000	1 000 \$
211637485	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*TA60090V21***	20 000	1 000 \$
211637576	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*TA66110V21***	19 900	995 \$
212971545	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*TB48070V17***	19 900	995 \$
212971948	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*TB48090V17***	19 800	990 \$
212972088	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*TB60090V21***	19 900	995 \$
212972363	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	82*TB66110V21***	20 000	1 000 \$
211637378	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	83*CA36040C17***	20 200	1 010 \$
211637388	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	83*CA48060C17***	20 200	1 010 \$
211637398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	83*CA60080C21***	20 200	1 010 \$
211637408	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	83*CA60100C21***	20 400	1 020 \$
211637470	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	83*SA36040E17***	20 000	1 000 \$
211637761	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	83*SA48060E17***	20 400	1 020 \$
211637749	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	83*SA60080E21***	20 200	1 010 \$
212981977	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	83*SB36040M17***	19 900	995 \$
212982505	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	83*SB48060M17***	19 800	990 \$
212981413	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	83*SB60100M21***	19 800	990 \$
211637737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	912SD36040E17***	20 200	1 010 \$
211637665	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	912SD42060E17***	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	912SD48080E17***	20 200	1 010 \$
211637689	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	912SD60080E21***	20 600	1 030 \$
211637701	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	912SD60100E21***	20 600	1 030 \$
212983053	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	912SE36040M17***	20 000	1 000 \$
212983786	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	912SE42060M17***	19 900	995 \$
212984302	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	912SE48080M17***	19 800	990 \$
212984840	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	912SE60080M21***	19 800	990 \$
212985132	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	912SE60100M21***	19 900	995 \$
211637713	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	915SB42060E17***	20 600	1 030 \$
211637725	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	915SB48080E17***	20 600	1 030 \$
211637507	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	915SB60080E21***	20 400	1 020 \$
212986440	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	916SA36040M17***	20 000	1 000 \$
212987136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	916SA48080M17***	19 800	990 \$
212987640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	916SA60080M21***	19 900	995 \$
211637323	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926SA36040V17***	19 900	995 \$
211637293	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926SA42060V17***	19 800	990 \$
211637333	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926SA48080V17***	20 200	1 010 \$
211637303	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926SA60080V21***	20 000	1 000 \$
211637313	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926SA60100V21***	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973113	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926SB36040V17***	19 900	995 \$
212973753	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926SB48080V17***	19 800	990 \$
212974063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926SB60080V21***	20 000	1 000 \$
212974283	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926SB60100V21***	19 800	990 \$
211637496	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926TB36040V17***	19 900	995 \$
211637543	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926TB42060V17***	20 000	1 000 \$
211637520	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926TB48080V17***	20 200	1 010 \$
211637554	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926TB60080V21***	19 800	990 \$
211637565	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926TB60100V21***	20 000	1 000 \$
211637368	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926TB66100V21***	19 800	990 \$
212975178	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926TC36040V17***	19 900	995 \$
212975903	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926TC48080V17***	19 800	990 \$
212976346	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926TC60080V21***	20 000	1 000 \$
212976625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926TC60100V21***	19 800	990 \$
212976949	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	926TC66100V21***	20 000	1 000 \$
211637263	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	935CA48060C17***	20 000	1 000 \$
211637273	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	935CA60080C21***	19 800	990 \$
211637283	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	935CA66100C21***	19 700	985 \$
211637343	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	935SA36040E17***	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637458	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	935SA48060E17***	20 200	1 010 \$
212988470	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	935SB36040M17***	19 800	990 \$
212988890	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	935SB48060M17***	19 900	995 \$
212989394	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	935SB60080M21***	19 900	995 \$
213075725	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	935SB60100M21***	20 000	1 000 \$
213076172	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	935SB66100M21***	19 800	990 \$
211637783	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	OVLAAB036098	19 700	985 \$
211637803	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	OVLAAB048112	20 400	1 020 \$
211637773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211637793	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
211638205	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 000	1 000 \$
211637895	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA48070E17***	20 600	1 030 \$
212977407	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 700	985 \$
212977911	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 600	980 \$
212978412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 700	985 \$
212979582	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 600	980 \$
212978880	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 700	985 \$
211637813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*SA36045V14***	20 200	1 010 \$
211637927	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*SA48045V17***	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637937	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*SA48070V17***	19 800	990 \$
212969667	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*SB36045V14***	19 700	985 \$
212970077	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*SB48070V17***	20 000	1 000 \$
211637971	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*TA36045V14***	20 000	1 000 \$
211637982	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*TA36070V14***	20 000	1 000 \$
211638011	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*TA48070V17***	19 900	995 \$
211637985	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*TA48090V17***	19 700	985 \$
212971039	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*TB36045V14	19 700	985 \$
212971383	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*TB36045V14***	19 700	985 \$
212971556	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*TB48070V17***	19 700	985 \$
212971952	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	82*TB48090V17***	19 800	990 \$
211637907	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	83*CA36040C17***	20 000	1 000 \$
211637917	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	83*CA48060C17***	20 200	1 010 \$
211637959	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	83*SA36040E17***	19 700	985 \$
211638218	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	83*SA48060E17***	20 400	1 020 \$
212981989	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	83*SB36040M17***	19 600	980 \$
212981425	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	83*SB60100M21***	19 800	990 \$
211638181	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	912SD30040E14***	20 400	1 020 \$
211638193	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	912SD36040E17***	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983064	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	912SE36040M17***	19 800	990 \$
212983377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	912SE36060M14***	19 800	990 \$
212983798	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	912SE42060M17***	19 700	985 \$
212984314	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	912SE48080M17***	19 900	995 \$
211638022	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	915SB36060E14***	20 400	1 020 \$
211638157	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	915SB42060E17***	20 400	1 020 \$
211638169	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	915SB48080E17***	20 600	1 030 \$
212985684	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	916SA30026M14***	19 800	990 \$
212986056	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	916SA30040M14***	19 800	990 \$
212986452	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	916SA36040M17***	20 000	1 000 \$
212986788	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	916SA36060M14***	19 700	985 \$
212987148	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	916SA48080M17***	19 800	990 \$
211637843	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926SA30040V14***	19 900	995 \$
211637853	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926SA36040V17***	20 200	1 010 \$
211637863	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926SA36060V14***	19 700	985 \$
211637833	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926SA42060V17***	20 000	1 000 \$
211637873	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926SA48080V17***	20 000	1 000 \$
212972833	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926SB30040V14***	19 800	990 \$
212973123	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926SB36040V17***	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973463	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926SB36060V14***	19 700	985 \$
212973763	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926SB48080V17***	19 800	990 \$
211638035	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926TB30040V14***	19 900	995 \$
211637988	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926TB36040V17***	20 200	1 010 \$
211638046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926TB36060V14***	19 700	985 \$
211638000	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926TB48080V17***	20 000	1 000 \$
212974835	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926TC30040V14***	19 700	985 \$
212975189	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926TC36040V17***	19 900	995 \$
212975563	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926TC36060V14***	19 700	985 \$
212975916	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	926TC48080V17***	19 800	990 \$
211637823	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	935CA48060C17***	20 000	1 000 \$
211637883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	935SA36040E17***	19 700	985 \$
211637947	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	935SA48060E17***	20 000	1 000 \$
212988482	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	935SB36040M17***	19 800	990 \$
212988902	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	935SB48060M17***	19 700	985 \$
211638240	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	OVLAAAB036098	19 600	980 \$
211638230	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	OVMMAAB036098	19 800	990 \$
211638250	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	OVMMAAB042112	20 200	1 010 \$
211638596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638609	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA36070E17***	20 000	1 000 \$
211638635	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA42090E17***	20 000	1 000 \$
211638352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA48070E17***	20 400	1 020 \$
211638622	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA48070E21***	19 800	990 \$
211638648	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA60090E21***	20 200	1 010 \$
211638661	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA60110E21***	20 400	1 020 \$
212978423	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 600	980 \$
212979594	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 500	975 \$
212978892	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 500	975 \$
212979332	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48070M21***	19 600	980 \$
212980080	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48090M21***	19 600	980 \$
212980377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB60090M21***	19 400	970 \$
212980779	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB60110M21***	19 800	990 \$
211638415	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*SA48045V17***	19 900	995 \$
211638425	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*SA48070V17***	19 700	985 \$
211638435	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*SA60070V21***	20 200	1 010 \$
211638445	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*SA60090V21***	19 700	985 \$
212970087	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*SB48070V17***	19 500	975 \$
212970517	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*SB60090V21***	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638528	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*TA48070V17***	19 800	990 \$
211638479	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*TA48090V17***	19 600	980 \$
211638482	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*TA60090V21***	19 700	985 \$
211638585	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*TA66110V21***	19 500	975 \$
212971567	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*TB48070V17***	19 600	980 \$
212971956	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*TB48090V17***	19 400	970 \$
212972099	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*TB60090V21***	19 800	990 \$
212972375	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	82*TB66110V21***	19 600	980 \$
211638375	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	83*CA36040C17***	19 900	995 \$
211638385	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	83*CA48060C17***	19 900	995 \$
211638395	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	83*CA60080C21***	20 000	1 000 \$
211638405	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	83*CA60100C21***	20 200	1 010 \$
211638467	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	83*SA36040E17***	19 600	980 \$
211638770	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	83*SA48060E17***	20 200	1 010 \$
211638758	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	83*SA60080E21***	19 800	990 \$
212982001	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	83*SB36040M17***	19 500	975 \$
212982517	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	83*SB48060M17***	19 400	970 \$
212981437	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	83*SB60100M21***	19 700	985 \$
211638746	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	912SD36040E17***	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	912SD42060E17***	19 900	995 \$
211638686	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	912SD48080E17***	19 800	990 \$
211638698	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	912SD60080E21***	20 200	1 010 \$
211638710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	912SD60100E21***	20 200	1 010 \$
212983075	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	912SE36040M17***	19 700	985 \$
212983810	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	912SE42060M17***	19 500	975 \$
212984326	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	912SE48080M17***	19 400	970 \$
212984850	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	912SE60080M21***	19 800	990 \$
212985144	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	912SE60100M21***	19 500	975 \$
211638539	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	915SB36040E17***	20 200	1 010 \$
211638722	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	915SB42060E17***	20 200	1 010 \$
211638734	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	915SB48080E17***	20 400	1 020 \$
211638504	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	915SB60080E21***	20 200	1 010 \$
212986464	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	916SA36040M17***	19 600	980 \$
212987160	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	916SA48080M17***	19 600	980 \$
212987652	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	916SA60080M21***	19 500	975 \$
211638320	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926SA36040V17***	19 500	975 \$
211638290	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926SA42060V17***	19 900	995 \$
211638330	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926SA48080V17***	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638300	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926SA60080V21***	19 700	985 \$
211638310	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926SA60100V21***	19 600	980 \$
212973133	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926SB36040V17***	19 700	985 \$
212973773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926SB48080V17***	19 700	985 \$
212974073	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926SB60080V21***	19 600	980 \$
212974293	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926SB60100V21***	19 800	990 \$
211638493	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926TB36040V17***	19 500	975 \$
211638552	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926TB42060V17***	19 800	990 \$
211638517	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926TB48080V17***	19 800	990 \$
211638563	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926TB60080V21***	19 400	970 \$
211638574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926TB60100V21***	19 600	980 \$
211638365	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926TB66100V21***	19 400	970 \$
212975200	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926TC36040V17***	19 700	985 \$
212975929	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926TC48080V17***	19 700	985 \$
212976361	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926TC60080V21***	19 600	980 \$
212976638	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926TC60100V21***	19 400	970 \$
212976959	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	926TC66100V21***	19 700	985 \$
211638260	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	935CA48060C17***	19 800	990 \$
211638270	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	935CA60080C21***	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638280	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	935CA66100C21***	19 400	970 \$
211638340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	935SA36040E17***	19 500	975 \$
211638455	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	935SA48060E17***	19 800	990 \$
212988494	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	935SB36040M17***	19 600	980 \$
212988914	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	935SB48060M17***	19 500	975 \$
212989406	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	935SB60080M21***	19 400	970 \$
213075740	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	935SB60100M21***	19 600	980 \$
213076181	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	935SB66100M21***	19 900	995 \$
211638792	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	OVLAAB036098	19 400	970 \$
211638812	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	OVLAAB048112	20 200	1 010 \$
211638782	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	OVMAAB036098	19 600	980 \$
211638802	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	OVMAAB042112	20 000	1 000 \$
211638901	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	20 600	1 030 \$
211638926	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 400	1 020 \$
212977419	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SB36045M14***	20 200	1 010 \$
212977923	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SB36070M14***	20 000	1 000 \$
211638822	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	82*SA36045V14***	20 400	1 020 \$
212969677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	82*SB36045V14***	20 200	1 010 \$
211638852	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	82*TA36045V14***	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638863	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	82*TA36070V14***	20 400	1 020 \$
212971051	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	82*TB36045V14	20 200	1 010 \$
212971385	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	82*TB36045V14***	20 200	1 010 \$
211638914	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	912SD36060E14***	20 600	1 030 \$
212983387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	912SE36060M14***	20 200	1 010 \$
211638866	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	915SB36060E14***	20 600	1 030 \$
212985694	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	916SA30026M14***	20 200	1 010 \$
212986068	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	916SA30040M14***	20 200	1 010 \$
212986798	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	916SA36060M14***	20 200	1 010 \$
211638832	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	926SA30040V14***	20 400	1 020 \$
211638842	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	926SA36060V14***	20 000	1 000 \$
212972843	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	926SB30040V14***	20 200	1 010 \$
212973473	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	926SB36060V14***	20 200	1 010 \$
211638879	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	926TB30040V14***	20 400	1 020 \$
211638890	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	926TB36060V14***	20 000	1 000 \$
212974848	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	926TC30040V14***	20 200	1 010 \$
212975574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	926TC36060V14***	20 200	1 010 \$
211639174	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	20 600	1 030 \$
211639187	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36045E17***	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639286	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 400	1 020 \$
211639200	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	20 400	1 020 \$
211639213	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA42090E17***	20 600	1 030 \$
211639011	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA48070E17***	20 800	1 040 \$
212977431	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB36045M14***	20 200	1 010 \$
212977935	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB36070M14***	20 000	1 000 \$
212978434	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB36070M17***	20 200	1 010 \$
212979606	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB42090M17***	20 200	1 010 \$
212978904	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB48070M17***	20 000	1 000 \$
211638939	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*SA36045V14***	20 400	1 020 \$
211639043	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*SA48045V17***	20 400	1 020 \$
211639053	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*SA48070V17***	20 200	1 010 \$
212969687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*SB36045V14***	20 200	1 010 \$
212970097	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*SB48070V17***	20 400	1 020 \$
211639087	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*TA36045V14***	20 400	1 020 \$
211639098	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*TA36070V14***	20 400	1 020 \$
211639116	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*TA48070V17***	20 200	1 010 \$
211639101	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*TA48090V17***	20 000	1 000 \$
212971063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*TB36045V14	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*TB36045V14***	20 200	1 010 \$
212971578	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*TB48070V17***	20 200	1 010 \$
212971960	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	82*TB48090V17***	20 200	1 010 \$
211639023	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	83*CA36040C17***	20 400	1 020 \$
211639033	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	83*CA48060C17***	20 600	1 030 \$
211639075	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	83*SA36040E17***	20 200	1 010 \$
211639299	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	83*SA48060E17***	20 600	1 030 \$
212982013	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	83*SB36040M17***	20 000	1 000 \$
212981449	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	83*SB60100M21***	20 200	1 010 \$
211639274	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	912SD36040E17***	20 200	1 010 \$
211639226	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	912SD36060E14***	20 600	1 030 \$
211639238	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	912SD42060E17***	20 400	1 020 \$
211639250	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	912SD48080E17***	20 400	1 020 \$
212983086	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	912SE36040M17***	20 200	1 010 \$
212983397	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	912SE36060M14***	20 200	1 010 \$
212983822	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	912SE42060M17***	20 000	1 000 \$
212984338	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	912SE48080M17***	20 200	1 010 \$
211639127	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	915SB36060E14***	20 600	1 030 \$
211639262	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	915SB42060E17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985704	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	916SA30026M14***	20 200	1 010 \$
212986080	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	916SA30040M14***	20 200	1 010 \$
212986476	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	916SA36040M17***	20 400	1 020 \$
212986808	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	916SA36060M14***	20 200	1 010 \$
212987172	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	916SA48080M17***	20 200	1 010 \$
211638969	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926SA30040V14***	20 400	1 020 \$
211638979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926SA36060V14***	20 000	1 000 \$
211638959	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926SA42060V17***	20 400	1 020 \$
211638989	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926SA48080V17***	20 400	1 020 \$
212972853	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926SB30040V14***	20 200	1 010 \$
212973143	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926SB36040V17***	20 200	1 010 \$
212973483	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926SB36060V14***	20 200	1 010 \$
212973783	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926SB48080V17***	20 200	1 010 \$
211639140	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926TB30040V14***	20 400	1 020 \$
211639151	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926TB36060V14***	20 000	1 000 \$
211639163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926TB42060V17***	20 200	1 010 \$
211639105	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926TB48080V17***	20 400	1 020 \$
212974861	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926TC30040V14***	20 200	1 010 \$
212975211	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926TC36040V17***	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975585	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926TC36060V14***	20 200	1 010 \$
212975942	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	926TC48080V17***	20 200	1 010 \$
211638949	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	935CA48060C17***	20 400	1 020 \$
211638999	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	935SA36040E17***	20 000	1 000 \$
211639063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	935SA48060E17***	20 400	1 020 \$
212988506	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	935SB36040M17***	20 200	1 010 \$
212988926	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	935SB48060M17***	20 000	1 000 \$
211639321	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	OVLAAB036098	20 000	1 000 \$
211639311	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	OVMAAB036098	20 200	1 010 \$
211639331	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	OVMAAB042112	20 600	1 030 \$
211639420	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	20 400	1 020 \$
211639445	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 200	1 010 \$
212977443	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 900	995 \$
212977947	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 800	990 \$
211639341	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	82*SA36045V14***	20 200	1 010 \$
212969697	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	82*SB36045V14***	19 800	990 \$
211639371	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	82*TA36045V14***	20 200	1 010 \$
211639382	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	82*TA36070V14***	20 200	1 010 \$
212971075	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	82*TB36045V14	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971389	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	82*TB36045V14***	19 900	995 \$
211639433	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	912SD36060E14***	19 800	990 \$
212983407	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	912SE36060M14***	20 000	1 000 \$
211639385	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	915SB36060E14***	20 400	1 020 \$
212985714	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	916SA30026M14***	20 000	1 000 \$
212986092	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	916SA30040M14***	20 000	1 000 \$
212986818	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	916SA36060M14***	19 900	995 \$
211639351	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	926SA30040V14***	20 200	1 010 \$
211639361	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	926SA36060V14***	19 900	995 \$
212972863	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	926SB30040V14***	20 000	1 000 \$
212973493	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	926SB36060V14***	19 900	995 \$
211639398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	926TB30040V14***	20 200	1 010 \$
211639409	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	926TB36060V14***	19 900	995 \$
212974874	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	926TC30040V14***	20 000	1 000 \$
212975596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	926TC36060V14***	19 900	995 \$
211639726	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36045E14***	20 600	1 030 \$
211639739	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	20 200	1 010 \$
211639850	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 200	1 010 \$
211639752	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639765	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA42090E17***	20 400	1 020 \$
211639540	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA48070E17***	20 600	1 030 \$
212977455	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 900	995 \$
212977959	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 900	995 \$
212978445	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 800	990 \$
212979618	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 900	995 \$
212978916	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 900	995 \$
211639458	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*SA36045V14***	19 800	990 \$
211639572	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*SA48045V17***	20 200	1 010 \$
211639582	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*SA48070V17***	20 000	1 000 \$
212969707	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*SB36045V14***	19 800	990 \$
212970107	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*SB48070V17***	19 900	995 \$
211639616	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*TA36045V14***	20 200	1 010 \$
211639627	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*TA36070V14***	20 200	1 010 \$
211639656	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*TA48070V17***	20 000	1 000 \$
211639630	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*TA48090V17***	20 000	1 000 \$
212971087	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*TB36045V14	19 800	990 \$
212971391	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*TB36045V14***	20 000	1 000 \$
212971589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*TB48070V17***	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	82*TB48090V17***	19 800	990 \$
211639552	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	83*CA36040C17***	20 200	1 010 \$
211639562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	83*CA48060C17***	20 200	1 010 \$
211639604	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	83*SA36040E17***	20 000	1 000 \$
211639863	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	83*SA48060E17***	20 600	1 030 \$
212982025	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	83*SB36040M17***	19 900	995 \$
212981461	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	83*SB60100M21***	20 000	1 000 \$
211639838	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	912SD36040E17***	20 200	1 010 \$
211639778	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	912SD36060E14***	19 800	990 \$
211639790	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	912SD42060E17***	20 200	1 010 \$
211639802	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	912SD48080E17***	20 200	1 010 \$
212983097	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	912SE36040M17***	20 000	1 000 \$
212983417	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	912SE36060M14***	20 000	1 000 \$
212983834	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	912SE42060M17***	19 900	995 \$
212984350	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	912SE48080M17***	19 800	990 \$
211639702	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	915SB30026E14***	19 800	990 \$
211639667	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	915SB36060E14***	20 400	1 020 \$
211639814	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	915SB42060E17***	20 600	1 030 \$
211639826	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	915SB48080E17***	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985724	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	916SA30026M14***	19 900	995 \$
212986104	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	916SA30040M14***	20 000	1 000 \$
212986488	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	916SA36040M17***	20 000	1 000 \$
212986828	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	916SA36060M14***	20 000	1 000 \$
212987184	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	916SA48080M17***	20 000	1 000 \$
211639488	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926SA30040V14***	19 900	995 \$
211639498	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926SA36040V17***	19 900	995 \$
211639508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926SA36060V14***	19 900	995 \$
211639478	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926SA42060V17***	19 800	990 \$
211639518	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926SA48080V17***	20 200	1 010 \$
212972873	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926SB30040V14***	20 000	1 000 \$
212973153	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926SB36040V17***	19 900	995 \$
212973503	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926SB36060V14***	19 900	995 \$
212973793	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926SB48080V17***	19 800	990 \$
211639680	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926TB30040V14***	19 900	995 \$
211639633	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926TB36040V17***	19 900	995 \$
211639691	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926TB36060V14***	19 900	995 \$
211639715	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926TB42060V17***	20 200	1 010 \$
211639645	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926TB48080V17***	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974887	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926TC30040V14***	20 000	1 000 \$
212975222	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926TC36040V17***	19 900	995 \$
212975607	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926TC36060V14***	19 900	995 \$
212975955	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	926TC48080V17***	19 800	990 \$
211639468	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	935CA48060C17***	20 000	1 000 \$
211639528	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	935SA36040E17***	19 900	995 \$
211639592	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	935SA48060E17***	20 200	1 010 \$
212988518	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	935SB36040M17***	20 000	1 000 \$
212988938	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	935SB48060M17***	19 900	995 \$
211639885	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	OVLAAB036098	19 800	990 \$
211639875	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211639895	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
211640173	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA36045E14***	20 600	1 030 \$
211640186	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA36045E17***	20 200	1 010 \$
211640297	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA36070E14***	20 200	1 010 \$
211640199	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	20 400	1 020 \$
211640212	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA42090E17***	20 400	1 020 \$
211639987	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA48070E17***	20 600	1 030 \$
212977467	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977971	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 900	995 \$
212978456	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 800	990 \$
212979630	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 900	995 \$
212978928	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 900	995 \$
211639905	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*SA36045V14***	19 800	990 \$
211640019	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*SA48045V17***	20 200	1 010 \$
211640029	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*SA48070V17***	20 000	1 000 \$
212969717	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*SB36045V14***	19 800	990 \$
212970117	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*SB48070V17***	19 900	995 \$
211640063	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*TA36045V14***	20 200	1 010 \$
211640074	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*TA36070V14***	20 200	1 010 \$
211640103	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*TA48070V17***	20 000	1 000 \$
211640077	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*TA48090V17***	20 000	1 000 \$
212971099	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*TB36045V14	19 800	990 \$
212971393	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*TB36045V14***	20 000	1 000 \$
212971600	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*TB48070V17***	19 900	995 \$
212971968	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	82*TB48090V17***	19 800	990 \$
211639999	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	83*CA36040C17***	20 200	1 010 \$
211640009	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	83*CA48060C17***	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640051	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	83*SA36040E17***	20 000	1 000 \$
211640310	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	83*SA48060E17***	20 600	1 030 \$
212982037	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	83*SB36040M17***	19 900	995 \$
212981473	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	83*SB60100M21***	20 000	1 000 \$
211640285	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	912SD36040E17***	20 200	1 010 \$
211640225	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	912SD36060E14***	19 800	990 \$
211640237	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	912SD42060E17***	20 200	1 010 \$
211640249	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	912SD48080E17***	20 200	1 010 \$
212983108	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	912SE36040M17***	20 000	1 000 \$
212983427	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	912SE36060M14***	20 000	1 000 \$
212983846	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	912SE42060M17***	19 900	995 \$
212984362	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	912SE48080M17***	19 800	990 \$
211640149	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	915SB30026E14***	19 800	990 \$
211640114	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	915SB36060E14***	20 400	1 020 \$
211640261	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	915SB42060E17***	20 600	1 030 \$
211640273	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	915SB48080E17***	20 800	1 040 \$
212985734	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	916SA30026M14***	19 900	995 \$
212986116	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	916SA30040M14***	20 000	1 000 \$
212986500	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	916SA36040M17***	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986838	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	916SA36060M14***	20 000	1 000 \$
212987196	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	916SA48080M17***	20 000	1 000 \$
211639935	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926SA30040V14***	19 900	995 \$
211639945	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926SA36040V17***	19 900	995 \$
211639955	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926SA36060V14***	19 900	995 \$
211639925	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926SA42060V17***	19 800	990 \$
211639965	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926SA48080V17***	20 200	1 010 \$
212972883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926SB30040V14***	20 000	1 000 \$
212973163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926SB36040V17***	19 900	995 \$
212973513	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926SB36060V14***	19 900	995 \$
212973803	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926SB48080V17***	19 800	990 \$
211640127	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926TB30040V14***	19 900	995 \$
211640080	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926TB36040V17***	19 900	995 \$
211640138	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926TB36060V14***	19 900	995 \$
211640162	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926TB42060V17***	20 200	1 010 \$
211640092	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926TB48080V17***	20 200	1 010 \$
212974900	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926TC30040V14***	20 000	1 000 \$
212975233	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926TC36040V17***	19 900	995 \$
212975618	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926TC36060V14***	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975968	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	926TC48080V17***	19 800	990 \$
211639915	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	935CA48060C17***	20 000	1 000 \$
211639975	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	935SA36040E17***	19 900	995 \$
211640039	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	935SA48060E17***	20 200	1 010 \$
212988530	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	935SB36040M17***	20 000	1 000 \$
212988950	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	935SB48060M17***	19 900	995 \$
211640332	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	OVLAAB036098	19 800	990 \$
211640322	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211640342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
211640676	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA36045E17***	20 200	1 010 \$
211640689	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA36070E17***	20 400	1 020 \$
211640715	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA42090E17***	20 400	1 020 \$
211640444	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48070E17***	20 600	1 030 \$
211640702	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	20 200	1 010 \$
211640728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA60090E21***	20 400	1 020 \$
211640741	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA60110E21***	20 600	1 030 \$
212978467	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 800	990 \$
212979642	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 900	995 \$
212978940	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48070M21***	20 000	1 000 \$
212980091	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48090M21***	20 000	1 000 \$
212980388	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB60090M21***	19 900	995 \$
212980791	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB60110M21***	19 800	990 \$
211640507	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*SA48045V17***	20 200	1 010 \$
211640517	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*SA48070V17***	20 000	1 000 \$
211640527	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*SA60070V21***	20 400	1 020 \$
211640537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*SA60090V21***	20 000	1 000 \$
212970127	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*SB48070V17***	19 900	995 \$
212970527	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*SB60090V21***	19 900	995 \$
211640620	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*TA48070V17***	20 200	1 010 \$
211640571	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*TA48090V17***	20 000	1 000 \$
211640574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*TA60090V21***	20 000	1 000 \$
211640665	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*TA66110V21***	19 900	995 \$
212971611	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*TB48070V17***	20 000	1 000 \$
212971972	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*TB48090V17***	19 800	990 \$
212972110	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*TB60090V21***	19 900	995 \$
212972387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	82*TB66110V21***	20 000	1 000 \$
211640467	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	83*CA36040C17***	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640477	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	83*CA48060C17***	20 200	1 010 \$
211640487	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	83*CA60080C21***	20 200	1 010 \$
211640497	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	83*CA60100C21***	20 400	1 020 \$
211640559	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	83*SA36040E17***	20 000	1 000 \$
211640850	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	83*SA48060E17***	20 600	1 030 \$
211640838	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	83*SA60080E21***	20 200	1 010 \$
212982049	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	83*SB36040M17***	19 900	995 \$
212982529	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	83*SB48060M17***	19 800	990 \$
212981485	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	83*SB60100M21***	19 800	990 \$
211640826	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	912SD36040E17***	20 200	1 010 \$
211640754	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	912SD42060E17***	20 200	1 010 \$
211640766	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	912SD48080E17***	20 200	1 010 \$
211640778	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	912SD60080E21***	20 600	1 030 \$
211640790	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	912SD60100E21***	20 600	1 030 \$
212983119	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	912SE36040M17***	20 000	1 000 \$
212983858	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	912SE42060M17***	19 900	995 \$
212984374	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	912SE48080M17***	19 800	990 \$
212984860	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	912SE60080M21***	19 800	990 \$
212985156	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	912SE60100M21***	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640802	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	915SB42060E17***	20 600	1 030 \$
211640814	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	915SB48080E17***	20 600	1 030 \$
211640596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	915SB60080E21***	20 400	1 020 \$
212986512	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	916SA36040M17***	20 000	1 000 \$
212987208	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	916SA48080M17***	20 000	1 000 \$
212987664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	916SA60080M21***	19 900	995 \$
211640412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926SA36040V17***	19 900	995 \$
211640382	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926SA42060V17***	19 800	990 \$
211640422	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926SA48080V17***	20 200	1 010 \$
211640392	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926SA60080V21***	20 000	1 000 \$
211640402	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926SA60100V21***	19 900	995 \$
212973173	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926SB36040V17***	19 900	995 \$
212973813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926SB48080V17***	19 800	990 \$
212974083	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926SB60080V21***	20 000	1 000 \$
212974303	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926SB60100V21***	19 800	990 \$
211640585	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926TB36040V17***	19 900	995 \$
211640632	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926TB42060V17***	20 200	1 010 \$
211640609	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926TB48080V17***	20 200	1 010 \$
211640643	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926TB60080V21***	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640654	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926TB60100V21***	20 000	1 000 \$
211640457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926TB66100V21***	19 800	990 \$
212975244	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926TC36040V17***	19 900	995 \$
212975981	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926TC48080V17***	19 800	990 \$
212976375	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926TC60080V21***	20 000	1 000 \$
212976651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926TC60100V21***	19 800	990 \$
212976969	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	926TC66100V21***	20 000	1 000 \$
211640352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	935CA48060C17***	20 000	1 000 \$
211640362	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	935CA60080C21***	19 900	995 \$
211640372	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	935CA66100C21***	19 800	990 \$
211640432	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	935SA36040E17***	19 900	995 \$
211640547	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	935SA48060E17***	20 200	1 010 \$
212988542	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	935SB36040M17***	20 000	1 000 \$
212988962	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	935SB48060M17***	19 900	995 \$
212989418	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	935SB60080M21***	19 900	995 \$
213075755	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	935SB60100M21***	20 000	1 000 \$
213076190	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	935SB66100M21***	19 800	990 \$
211640872	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	OVLAAB036098	19 800	990 \$
211640892	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	OVLAAB048112	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640862	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211640882	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
213353748	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	F54AA*B24L*		20 400	1 020 \$
213353758	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	F54AA*B30L*		20 200	1 010 \$
211640902	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FB4CNF030L		20 000	1 000 \$
211640914	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FB4CNP025L		19 900	995 \$
211640927	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FB4CNP030L		20 000	1 000 \$
213249258	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FEVA0024**+NAVA43601C K		20 000	1 000 \$
213607617	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FG4ANXB24L*		20 400	1 020 \$
213607602	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FG4ANXC36L*		20 200	1 010 \$
211616509	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FJ4DN*B24L*		20 200	1 010 \$
211640941	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FJ4DN*B30L*		20 000	1 000 \$
211640955	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$
211640967	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211640991	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$
211641003	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$
213607601	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FT4BN(B,X)C36L*		20 200	1 010 \$
213607616	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FT4BNXB24L*		20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211641015	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FV4CN(B,F)003L		20 000	1 000 \$
211641026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FV4CNF002L		19 900	995 \$
211641037	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FX4DNF025L		20 000	1 000 \$
211641049	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	FX4DNF031L		20 200	1 010 \$
211616510	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	PF4MN*B24L*		20 200	1 010 \$
211640942	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	PF4MN*B30L*		20 000	1 000 \$
213607618	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	PF4TNXB24L*		20 400	1 020 \$
213607603	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AA3*	PF4TNXC36L*		20 200	1 010 \$
211240319	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 600	980 \$
211240353	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 400	970 \$
212977563	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 400	970 \$
212978079	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 300	965 \$
211240227	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	82*SA36045V14***	19 500	975 \$
212969727	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	82*SB36045V14***	19 300	965 \$
211240254	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	82*TA36045V14***	19 400	970 \$
211240264	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	82*TA36070V14***	19 400	970 \$
212971111	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	82*TB36045V14	19 300	965 \$
212971395	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	82*TB36045V14***	19 400	970 \$
211240342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	912SD30040E14***	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240331	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	912SD36060E14***	19 600	980 \$
212983507	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	912SE36060M14***	19 500	975 \$
211240308	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	915SB30026E14***	19 800	990 \$
211240266	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	915SB30040E14***	19 700	985 \$
211240277	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	915SB36060E14***	19 600	980 \$
212985754	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	916SA30026M14***	19 500	975 \$
212986128	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	916SA30040M14***	19 500	975 \$
212986858	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	916SA36060M14***	19 400	970 \$
211240236	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	926SA30040V14***	19 400	970 \$
211240245	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	926SA36060V14***	19 300	965 \$
212972893	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	926SB30040V14***	19 500	975 \$
212973523	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	926SB36060V14***	19 400	970 \$
211240288	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	926TB30040V14***	19 400	970 \$
211240298	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	926TB36060V14***	19 300	965 \$
212974913	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	926TC30040V14***	19 500	975 \$
212975629	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	926TC36060V14***	19 400	970 \$
211240626	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 600	980 \$
211240638	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 400	970 \$
211240751	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240650	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	19 500	975 \$
211240662	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA42090E17***	19 500	975 \$
211240439	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 700	985 \$
212977575	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 400	970 \$
212978091	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 400	970 \$
212978621	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 400	970 \$
212979810	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 400	970 \$
212979120	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 400	970 \$
211240365	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*SA36045V14***	19 500	975 \$
211240468	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*SA48045V17***	19 400	970 \$
211240477	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*SA48070V17***	19 300	965 \$
212969737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*SB36045V14***	19 300	965 \$
212970137	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*SB48070V17***	19 400	970 \$
211240508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*TA36045V14***	19 400	970 \$
211240518	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*TA36070V14***	19 400	970 \$
211240542	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*TA48070V17***	19 300	965 \$
211240520	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*TA48090V17***	19 300	965 \$
212971123	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*TB36045V14	19 300	965 \$
212971397	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*TB36045V14***	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971622	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*TB48070V17***	19 400	970 \$
212971976	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	82*TB48090V17***	19 400	970 \$
211240497	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	83*SA36040E17***	19 300	965 \$
211240763	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	83*SA48060E17***	19 600	980 \$
212982241	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	83*SB36040M17***	19 400	970 \$
212981689	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	83*SB60100M21***	19 500	975 \$
211240729	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	912SD30040E14***	19 700	985 \$
211240740	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	912SD36040E17***	19 400	970 \$
211240674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	912SD36060E14***	19 200	960 \$
211240685	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	912SD42060E17***	19 400	970 \$
211240696	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	912SD48080E17***	19 400	970 \$
212983130	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	912SE36040M17***	19 500	975 \$
212983517	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	912SE36060M14***	19 500	975 \$
212984026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	912SE42060M17***	19 400	970 \$
212984566	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	912SE48080M17***	19 300	965 \$
211240605	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	915SB30026E14***	19 800	990 \$
211240552	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	915SB30040E14***	19 700	985 \$
211240563	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	915SB36040E17***	19 700	985 \$
211240574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	915SB36060E14***	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240707	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	915SB42060E17***	19 600	980 \$
211240718	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	915SB48080E17***	19 700	985 \$
212985764	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	916SA30026M14***	19 500	975 \$
212986140	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	916SA30040M14***	19 500	975 \$
212986524	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	916SA36040M17***	19 500	975 \$
212986868	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	916SA36060M14***	19 400	970 \$
212987364	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	916SA48080M17***	19 400	970 \$
211240392	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926SA30040V14***	19 400	970 \$
211240401	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926SA36040V17***	19 300	965 \$
211240410	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926SA36060V14***	19 300	965 \$
211240383	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926SA42060V17***	19 500	975 \$
211240419	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926SA48080V17***	19 400	970 \$
212972903	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926SB30040V14***	19 500	975 \$
212973183	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926SB36040V17***	19 500	975 \$
212973533	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926SB36060V14***	19 400	970 \$
212973823	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926SB48080V17***	19 500	975 \$
211240585	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926TB30040V14***	19 400	970 \$
211240522	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926TB36040V17***	19 300	965 \$
211240595	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926TB36060V14***	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240616	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926TB42060V17***	19 400	970 \$
211240532	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926TB48080V17***	19 400	970 \$
212974926	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926TC30040V14***	19 500	975 \$
212975255	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926TC36040V17***	19 500	975 \$
212975640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926TC36060V14***	19 400	970 \$
213076371	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926TC48060V17***	19 400	970 \$
212975994	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	926TC48080V17***	19 500	975 \$
211240428	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	935SA36040E17***	19 300	965 \$
211240486	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	935SA48060E17***	19 400	970 \$
212988638	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	935SB36040M17***	19 500	975 \$
212989130	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	935SB48060M17***	19 400	970 \$
211240783	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	OVLAAB036098	19 200	960 \$
211240774	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	OVMAAB036098	19 300	965 \$
211240792	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	OVMAAB042112	19 500	975 \$
211241062	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 100	955 \$
211241074	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36045E17***	18 800	940 \$
211241187	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36070E14***	18 900	945 \$
211241086	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA36070E17***	18 900	945 \$
211241098	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SA42090E17***	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977587	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB36045M14***	18 700	935 \$
212978103	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB36070M14***	18 600	930 \$
212978632	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB36070M17***	18 600	930 \$
212979822	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB42090M17***	18 600	930 \$
212979132	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	8(0,1)*SB48070M17***	18 700	935 \$
211240801	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*SA36045V14***	18 900	945 \$
211240904	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*SA48045V17***	18 900	945 \$
211240913	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*SA48070V17***	18 700	935 \$
212969747	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*SB36045V14***	18 500	925 \$
212970147	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*SB48070V17***	18 800	940 \$
211240944	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*TA36045V14***	18 800	940 \$
211240954	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*TA36070V14***	18 900	945 \$
211240978	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*TA48070V17***	18 800	940 \$
211240956	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*TA48090V17***	18 600	930 \$
212971135	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*TB36045V14	18 500	925 \$
212971399	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*TB36045V14***	18 600	930 \$
212971633	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*TB48070V17***	18 600	930 \$
212971980	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	82*TB48090V17***	18 700	935 \$
211240933	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	83*SA36040E17***	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241199	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	83*SA48060E17***	19 100	955 \$
212982253	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	83*SB36040M17***	18 600	930 \$
212981701	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	83*SB60100M21***	18 700	935 \$
211241165	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	912SD30040E14***	19 100	955 \$
211241176	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	912SD36040E17***	18 800	940 \$
211241110	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	912SD36060E14***	18 500	925 \$
211241121	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	912SD42060E17***	18 800	940 \$
211241132	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	912SD48080E17***	18 800	940 \$
212983141	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	912SE36040M17***	18 800	940 \$
212983527	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	912SE36060M14***	18 800	940 \$
212984038	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	912SE42060M17***	18 700	935 \$
212984578	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	912SE48080M17***	18 500	925 \$
211240999	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	915SB36040E17***	19 100	955 \$
211241010	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	915SB36060E14***	19 100	955 \$
212985774	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	916SA30026M14***	18 700	935 \$
212986152	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	916SA30040M14***	18 800	940 \$
212986536	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	916SA36040M17***	18 900	945 \$
212986878	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	916SA36060M14***	18 700	935 \$
212987376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	916SA48080M17***	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240828	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926SA30040V14***	18 800	940 \$
211240837	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926SA36040V17***	18 600	930 \$
211240846	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926SA36060V14***	18 600	930 \$
211240819	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926SA42060V17***	18 900	945 \$
211240855	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926SA48080V17***	18 800	940 \$
212972913	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926SB30040V14***	18 800	940 \$
212973193	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926SB36040V17***	18 800	940 \$
212973543	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926SB36060V14***	18 600	930 \$
212973833	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926SB48080V17***	18 800	940 \$
211241021	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926TB30040V14***	18 800	940 \$
211240958	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926TB36040V17***	18 600	930 \$
211241031	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926TB36060V14***	18 600	930 \$
211241052	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926TB42060V17***	18 800	940 \$
211240968	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926TB48080V17***	18 800	940 \$
212974939	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926TC30040V14***	18 700	935 \$
212975266	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926TC36040V17***	18 800	940 \$
212975651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926TC36060V14***	18 600	930 \$
212976007	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	926TC48080V17***	18 800	940 \$
211240864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	935SA36040E17***	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240922	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	935SA48060E17***	18 800	940 \$
212988650	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	935SB36040M17***	18 700	935 \$
212989142	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	935SB48060M17***	18 600	930 \$
211241219	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	OVLAAB036098	18 600	930 \$
211241210	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	OVMAAB036098	18 600	930 \$
211241228	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	OVMAAB042112	19 000	950 \$
211241329	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 300	965 \$
211241363	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 200	960 \$
212977599	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 100	955 \$
212978115	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 100	955 \$
211241237	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	82*SA36045V14***	19 200	960 \$
212969757	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	82*SB36045V14***	19 100	955 \$
211241264	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	82*TA36045V14***	19 100	955 \$
211241274	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	82*TA36070V14***	19 200	960 \$
212971147	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	82*TB36045V14	19 100	955 \$
212971401	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	82*TB36045V14***	19 000	950 \$
211241352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	912SD30040E14***	19 400	970 \$
211241341	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	912SD36060E14***	18 900	945 \$
212983537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	912SE36060M14***	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241318	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	915SB30026E14***	19 600	980 \$
211241276	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	915SB30040E14***	19 500	975 \$
211241287	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	915SB36060E14***	19 400	970 \$
212985784	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	916SA30026M14***	19 200	960 \$
212986164	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	916SA30040M14***	19 200	960 \$
212986888	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	916SA36060M14***	19 200	960 \$
211241246	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	926SA30040V14***	19 100	955 \$
211241255	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	926SA36060V14***	19 000	950 \$
212972923	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	926SB30040V14***	19 200	960 \$
212973553	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	926SB36060V14***	19 100	955 \$
211241298	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	926TB30040V14***	19 100	955 \$
211241308	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	926TB36060V14***	19 000	950 \$
212974952	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	926TC30040V14***	19 200	960 \$
212975662	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	926TC36060V14***	19 100	955 \$
211241636	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 400	970 \$
211241648	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 \$
211241761	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 200	960 \$
211241660	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	19 200	960 \$
211241672	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA42090E17***	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241449	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 400	970 \$
212977611	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 100	955 \$
212978127	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 100	955 \$
212978643	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 000	950 \$
212979834	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 100	955 \$
212979144	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 100	955 \$
211241375	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*SA36045V14***	18 900	945 \$
211241478	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*SA48045V17***	19 200	960 \$
211241487	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*SA48070V17***	19 100	955 \$
212969767	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*SB36045V14***	19 100	955 \$
212970157	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*SB48070V17***	19 100	955 \$
211241518	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*TA36045V14***	19 200	960 \$
211241528	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*TA36070V14***	19 200	960 \$
211241552	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*TA48070V17***	19 100	955 \$
211241530	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*TA48090V17***	19 000	950 \$
212971159	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*TB36045V14	19 100	955 \$
212971403	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*TB36045V14***	19 100	955 \$
212971644	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*TB48070V17***	19 100	955 \$
212971984	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	82*TB48090V17***	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241507	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	83*SA36040E17***	19 000	950 \$
211241773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	83*SA48060E17***	19 300	965 \$
212982265	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	83*SB36040M17***	19 100	955 \$
212981713	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	83*SB60100M21***	19 100	955 \$
211241739	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	912SD30040E14***	19 400	970 \$
211241750	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	912SD36040E17***	19 100	955 \$
211241684	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	912SD36060E14***	18 900	945 \$
211241695	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	912SD42060E17***	19 200	960 \$
211241706	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	912SD48080E17***	19 100	955 \$
212983152	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	912SE36040M17***	19 300	965 \$
212983547	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	912SE36060M14***	19 200	960 \$
212984050	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	912SE42060M17***	19 100	955 \$
212984590	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	912SE48080M17***	19 100	955 \$
211241615	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	915SB30026E14***	18 900	945 \$
211241562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	915SB30040E14***	19 500	975 \$
211241573	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	915SB36040E17***	19 400	970 \$
211241584	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	915SB36060E14***	19 400	970 \$
211241717	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	915SB42060E17***	19 400	970 \$
211241728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	915SB48080E17***	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985794	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	916SA30026M14***	19 100	955 \$
212986176	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	916SA30040M14***	19 200	960 \$
212986548	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	916SA36040M17***	19 200	960 \$
212986898	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	916SA36060M14***	19 100	955 \$
212987388	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	916SA48080M17***	19 200	960 \$
211241402	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926SA30040V14***	19 000	950 \$
211241411	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926SA36040V17***	19 000	950 \$
211241420	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926SA36060V14***	19 000	950 \$
211241393	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926SA42060V17***	18 900	945 \$
211241429	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926SA48080V17***	19 200	960 \$
212972933	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926SB30040V14***	19 200	960 \$
212973203	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926SB36040V17***	19 200	960 \$
212973563	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926SB36060V14***	19 100	955 \$
212973843	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926SB48080V17***	19 100	955 \$
211241595	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926TB30040V14***	19 000	950 \$
211241532	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926TB36040V17***	19 000	950 \$
211241605	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926TB36060V14***	19 000	950 \$
211241626	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926TB42060V17***	19 100	955 \$
211241542	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926TB48080V17***	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974965	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926TC30040V14***	19 200	960 \$
212975277	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926TC36040V17***	19 200	960 \$
212975673	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926TC36060V14***	19 100	955 \$
212976020	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	926TC48080V17***	19 100	955 \$
211241438	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	935SA36040E17***	19 000	950 \$
211241496	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	935SA48060E17***	19 100	955 \$
212988662	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	935SB36040M17***	19 200	960 \$
212989154	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	935SB48060M17***	19 100	955 \$
211241793	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	OVLAAB036098	18 900	945 \$
211241784	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	OVMAAB036098	19 000	950 \$
211241802	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	OVMAAB042112	19 200	960 \$
211242072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 300	965 \$
211242084	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 \$
211242197	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 100	955 \$
211242096	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	19 200	960 \$
211242108	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA42090E17***	19 200	960 \$
211241885	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 400	970 \$
212977623	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 100	955 \$
212978139	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978654	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 000	950 \$
212979846	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 100	955 \$
212979156	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 100	955 \$
211241811	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*SA36045V14***	18 800	940 \$
211241914	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*SA48045V17***	19 100	955 \$
211241923	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*SA48070V17***	19 000	950 \$
212969777	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*SB36045V14***	19 000	950 \$
212970167	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*SB48070V17***	19 000	950 \$
211241954	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*TA36045V14***	19 100	955 \$
211241964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*TA36070V14***	19 100	955 \$
211241988	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*TA48070V17***	19 000	950 \$
211241966	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*TA48090V17***	18 900	945 \$
212971171	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*TB36045V14	19 000	950 \$
212971405	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*TB36045V14***	19 100	955 \$
212971655	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*TB48070V17***	19 100	955 \$
212971988	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	82*TB48090V17***	19 000	950 \$
211241943	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	83*SA36040E17***	18 900	945 \$
211242209	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	83*SA48060E17***	19 300	965 \$
212982277	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	83*SB36040M17***	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981725	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	83*SB60100M21***	19 000	950 \$
211242175	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	912SD30040E14***	19 400	970 \$
211242186	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	912SD36040E17***	19 100	955 \$
211242120	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	912SD36060E14***	18 800	940 \$
211242131	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	912SD42060E17***	19 100	955 \$
211242142	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	912SD48080E17***	19 100	955 \$
212983163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	912SE36040M17***	19 200	960 \$
212983557	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	912SE36060M14***	19 200	960 \$
212984062	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	912SE42060M17***	19 100	955 \$
212984602	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	912SE48080M17***	19 000	950 \$
211242051	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	915SB30026E14***	18 900	945 \$
211241998	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	915SB30040E14***	19 400	970 \$
211242009	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	915SB36040E17***	19 300	965 \$
211242020	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	915SB36060E14***	19 300	965 \$
211242153	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	915SB42060E17***	19 300	965 \$
211242164	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	915SB48080E17***	19 400	970 \$
212985804	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	916SA30026M14***	19 100	955 \$
212986188	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	916SA30040M14***	19 200	960 \$
212986560	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	916SA36040M17***	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986908	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	916SA36060M14***	19 100	955 \$
212987400	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	916SA48080M17***	19 100	955 \$
211241838	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926SA30040V14***	18 900	945 \$
211241847	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926SA36040V17***	18 900	945 \$
211241856	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926SA36060V14***	18 900	945 \$
211241829	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926SA42060V17***	18 900	945 \$
211241865	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926SA48080V17***	19 100	955 \$
212972943	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926SB30040V14***	19 200	960 \$
212973213	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926SB36040V17***	19 100	955 \$
212973573	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926SB36060V14***	19 100	955 \$
212973853	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926SB48080V17***	19 000	950 \$
211242031	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926TB30040V14***	18 900	945 \$
211241968	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926TB36040V17***	18 900	945 \$
211242041	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926TB36060V14***	18 900	945 \$
211242062	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926TB42060V17***	19 100	955 \$
211241978	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926TB48080V17***	19 100	955 \$
212974978	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926TC30040V14***	19 200	960 \$
212975288	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926TC36040V17***	19 100	955 \$
212975684	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926TC36060V14***	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976033	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	926TC48080V17***	19 000	950 \$
211241874	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	935SA36040E17***	18 900	945 \$
211241932	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	935SA48060E17***	19 100	955 \$
212988674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	935SB36040M17***	19 100	955 \$
212989166	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	935SB48060M17***	19 100	955 \$
211242229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	OVLAA036098	18 900	945 \$
211242220	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	OVMAB036098	18 900	945 \$
211242238	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	OVMAB042112	19 200	960 \$
211242548	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 \$
211242560	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA36070E17***	18 800	940 \$
211242584	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA42090E17***	19 200	960 \$
211242330	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 400	970 \$
211242572	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	19 100	955 \$
211242596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA60090E21***	19 200	960 \$
211242608	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA60110E21***	19 400	970 \$
212978665	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 000	950 \$
212979858	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 100	955 \$
212979168	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 100	955 \$
212979492	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48070M21***	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980256	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48090M21***	19 000	950 \$
212980575	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB60090M21***	19 100	955 \$
212980983	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB60110M21***	19 000	950 \$
211242386	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*SA48045V17***	18 800	940 \$
211242395	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*SA48070V17***	19 000	950 \$
211242404	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*SA60070V21***	19 300	965 \$
211242413	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*SA60090V21***	19 000	950 \$
212970177	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*SB48070V17***	19 100	955 \$
212970537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*SB60090V21***	19 100	955 \$
211242487	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*TA48070V17***	19 000	950 \$
211242444	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*TA48090V17***	19 000	950 \$
211242446	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*TA60090V21***	19 000	950 \$
211242538	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*TA66110V21***	18 900	945 \$
212971666	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*TB48070V17***	19 100	955 \$
212971992	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*TB48090V17***	19 000	950 \$
212972121	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*TB60090V21***	19 100	955 \$
212972399	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	82*TB66110V21***	19 100	955 \$
211242433	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	83*SA36040E17***	18 900	945 \$
211242708	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	83*SA48060E17***	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242697	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	83*SA60080E21***	19 100	955 \$
212982289	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	83*SB36040M17***	19 100	955 \$
212982697	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	83*SB48060M17***	19 000	950 \$
212981737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	83*SB60100M21***	19 100	955 \$
211242686	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	912SD36040E17***	19 100	955 \$
211242620	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	912SD42060E17***	19 100	955 \$
211242631	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	912SD48080E17***	19 100	955 \$
211242642	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	912SD60080E21***	19 300	965 \$
211242653	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	912SD60100E21***	19 300	965 \$
212983174	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	912SE36040M17***	19 200	960 \$
212984074	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	912SE42060M17***	19 100	955 \$
212984614	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	912SE48080M17***	19 000	950 \$
212985030	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	912SE60080M21***	19 000	950 \$
212985336	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	912SE60100M21***	19 100	955 \$
211242497	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	915SB36040E17***	19 300	965 \$
211242664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	915SB42060E17***	19 300	965 \$
211242675	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	915SB48080E17***	19 400	970 \$
211242466	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	915SB60080E21***	19 300	965 \$
212986572	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	916SA36040M17***	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	916SA48080M17***	19 000	950 \$
212987796	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	916SA60080M21***	19 100	955 \$
211242301	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926SA36040V17***	19 000	950 \$
211242274	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926SA42060V17***	18 900	945 \$
211242310	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926SA48080V17***	19 100	955 \$
211242283	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926SA60080V21***	19 000	950 \$
211242292	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926SA60100V21***	18 900	945 \$
212973223	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926SB36040V17***	19 100	955 \$
212973863	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926SB48080V17***	19 000	950 \$
212974093	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926SB60080V21***	19 100	955 \$
212974313	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926SB60100V21***	19 000	950 \$
211242456	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926TB36040V17***	19 000	950 \$
211242508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926TB42060V17***	19 100	955 \$
211242477	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926TB48080V17***	19 100	955 \$
211242518	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926TB60080V21***	18 900	945 \$
211242528	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926TB60100V21***	19 000	950 \$
211242341	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926TB66100V21***	18 900	945 \$
212975299	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926TC36040V17***	19 100	955 \$
212976046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926TC48080V17***	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926TC60080V21***	19 100	955 \$
212976664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926TC60100V21***	19 000	950 \$
212976979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	926TC66100V21***	19 100	955 \$
211242319	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	935SA36040E17***	18 900	945 \$
211242422	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	935SA48060E17***	19 100	955 \$
212988686	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	935SB36040M17***	19 000	950 \$
212989178	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	935SB48060M17***	19 100	955 \$
212989598	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	935SB60080M21***	19 100	955 \$
213076091	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	935SB60100M21***	19 100	955 \$
213076343	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	935SB66100M21***	19 000	950 \$
211242728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	OVLAAAB036098	18 900	945 \$
211242746	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	OVLAAAB048112	19 200	960 \$
211242719	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	OVMMAAB036098	18 900	945 \$
211242737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	OVMMAAB042112	19 100	955 \$
211243016	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 200	960 \$
211243028	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA36045E17***	18 900	945 \$
211243141	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA36070E14***	18 900	945 \$
211243040	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA36070E17***	19 000	950 \$
211243052	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA42090E17***	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242829	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 300	965 \$
212977635	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36045M14***	18 700	935 \$
212978151	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36070M14***	18 700	935 \$
212978676	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36070M17***	18 700	935 \$
212979870	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB42090M17***	18 700	935 \$
212979180	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB48070M17***	18 700	935 \$
211242755	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*SA36045V14***	19 000	950 \$
211242858	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*SA48045V17***	19 000	950 \$
211242867	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*SA48070V17***	18 800	940 \$
212969787	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*SB36045V14***	18 700	935 \$
212970187	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*SB48070V17***	18 900	945 \$
211242898	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*TA36045V14***	18 900	945 \$
211242908	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*TA36070V14***	18 900	945 \$
211242932	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*TA48070V17***	18 800	940 \$
211242910	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*TA48090V17***	18 700	935 \$
212971183	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*TB36045V14	18 700	935 \$
212971407	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*TB36045V14***	18 700	935 \$
212971677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*TB48070V17***	18 700	935 \$
212971996	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	82*TB48090V17***	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242887	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	83*SA36040E17***	18 700	935 \$
211243153	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	83*SA48060E17***	19 100	955 \$
212982301	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	83*SB36040M17***	18 800	940 \$
212981749	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	83*SB60100M21***	18 800	940 \$
211243119	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	912SD30040E14***	19 200	960 \$
211243130	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	912SD36040E17***	18 900	945 \$
211243064	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	912SD36060E14***	19 200	960 \$
211243075	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	912SD42060E17***	18 900	945 \$
211243086	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	912SD48080E17***	18 900	945 \$
212983185	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	912SE36040M17***	19 000	950 \$
212983567	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	912SE36060M14***	19 000	950 \$
212984086	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	912SE42060M17***	18 900	945 \$
212984626	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	912SE48080M17***	18 900	945 \$
211242942	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	915SB30040E14***	19 300	965 \$
211242953	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	915SB36040E17***	19 200	960 \$
211242964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	915SB36060E14***	19 200	960 \$
211243097	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	915SB42060E17***	19 200	960 \$
212985814	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	916SA30026M14***	18 800	940 \$
212986200	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	916SA30040M14***	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986584	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	916SA36040M17***	19 000	950 \$
212986918	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	916SA36060M14***	18 800	940 \$
212987424	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	916SA48080M17***	18 800	940 \$
211242782	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926SA30040V14***	18 900	945 \$
211242791	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926SA36040V17***	19 100	955 \$
211242800	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926SA36060V14***	18 700	935 \$
211242773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926SA42060V17***	19 000	950 \$
211242809	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926SA48080V17***	18 900	945 \$
212972953	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926SB30040V14***	19 000	950 \$
212973233	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926SB36040V17***	18 900	945 \$
212973583	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926SB36060V14***	18 800	940 \$
212973873	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926SB48080V17***	19 000	950 \$
211242975	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926TB30040V14***	18 900	945 \$
211242912	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926TB36040V17***	19 100	955 \$
211242985	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926TB36060V14***	18 700	935 \$
211243006	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926TB42060V17***	18 900	945 \$
211242922	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926TB48080V17***	18 900	945 \$
212974991	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926TC30040V14***	18 800	940 \$
212975310	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926TC36040V17***	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975695	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926TC36060V14***	18 800	940 \$
212976059	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	926TC48080V17***	19 000	950 \$
211242818	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	935SA36040E17***	18 700	935 \$
211242876	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	935SA48060E17***	18 900	945 \$
212988698	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	935SB36040M17***	18 800	940 \$
212989190	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	935SB48060M17***	18 900	945 \$
211243173	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	OVLAAB036098	18 700	935 \$
211243164	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	OVMAAB036098	18 800	940 \$
211243182	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	OVMAAB042112	19 100	955 \$
211243492	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA36045E17***	18 700	935 \$
211243504	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA36070E17***	18 800	940 \$
211243528	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA42090E17***	18 900	945 \$
211243516	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA48070E21***	18 700	935 \$
212978687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB36070M17***	18 500	925 \$
212979882	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB42090M17***	18 700	935 \$
212979192	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48070M17***	18 700	935 \$
212979502	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48070M21***	18 600	930 \$
212980267	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48090M21***	18 600	930 \$
212980586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB60090M21***	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980995	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB60110M21***	18 800	940 \$
211243330	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*SA48045V17***	18 800	940 \$
211243339	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*SA48070V17***	18 600	930 \$
211243357	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*SA60090V21***	18 600	930 \$
212970197	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*SB48070V17***	18 400	920 \$
212970547	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*SB60090V21***	18 900	945 \$
211243431	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*TA48070V17***	18 600	930 \$
211243388	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*TA48090V17***	18 500	925 \$
211243390	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*TA60090V21***	18 600	930 \$
211243482	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*TA66110V21***	18 500	925 \$
212971688	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*TB48070V17***	18 700	935 \$
212972000	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*TB48090V17***	18 600	930 \$
212972132	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*TB60090V21***	18 900	945 \$
212972411	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	82*TB66110V21***	18 800	940 \$
211243377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	83*SA36040E17***	18 500	925 \$
211243641	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	83*SA60080E21***	18 700	935 \$
212982313	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	83*SB36040M17***	18 700	935 \$
212982709	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	83*SB48060M17***	18 600	930 \$
212981761	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	83*SB60100M21***	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243630	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	912SD36040E17***	18 700	935 \$
211243564	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	912SD42060E17***	18 800	940 \$
211243575	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	912SD48080E17***	18 700	935 \$
212983196	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	912SE36040M17***	18 800	940 \$
212984098	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	912SE42060M17***	18 700	935 \$
212984638	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	912SE48080M17***	18 400	920 \$
212985040	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	912SE60080M21***	18 900	945 \$
212985348	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	912SE60100M21***	18 700	935 \$
212986596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	916SA36040M17***	18 800	940 \$
212987436	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	916SA48080M17***	19 800	990 \$
212987808	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	916SA60080M21***	18 700	935 \$
211243245	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926SA36040V17***	18 500	925 \$
211243218	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926SA42060V17***	18 800	940 \$
211243254	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926SA48080V17***	18 700	935 \$
211243227	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926SA60080V21***	18 600	930 \$
211243236	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926SA60100V21***	18 500	925 \$
212973243	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926SB36040V17***	18 900	945 \$
212973883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926SB48080V17***	18 700	935 \$
212974103	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926SB60080V21***	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974323	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926SB60100V21***	18 900	945 \$
211243400	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926TB36040V17***	18 500	925 \$
211243452	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926TB42060V17***	18 700	935 \$
211243421	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926TB48080V17***	18 700	935 \$
211243462	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926TB60080V21***	18 400	920 \$
211243472	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926TB60100V21***	18 600	930 \$
211243285	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926TB66100V21***	18 400	920 \$
212975321	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926TC36040V17***	18 900	945 \$
212976072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926TC48080V17***	18 700	935 \$
212976401	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926TC60080V21***	18 600	930 \$
212976677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926TC60100V21***	18 600	930 \$
212976989	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	926TC66100V21***	18 600	930 \$
211243263	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	935SA36040E17***	18 500	925 \$
211243366	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	935SA48060E17***	18 700	935 \$
212988710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	935SB36040M17***	18 600	930 \$
212989202	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	935SB48060M17***	18 700	935 \$
212989610	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	935SB60080M21***	18 600	930 \$
213076103	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	935SB60100M21***	18 500	925 \$
213076352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	935SB66100M21***	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243672	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	OVLAAB036098	18 400	920 \$
211243663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	OVMAAB036098	18 500	925 \$
211243681	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	OVMAAB042112	18 900	945 \$
211243791	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 600	980 \$
211243825	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 500	975 \$
212977647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 500	975 \$
212978163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 400	970 \$
211243699	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	82*SA36045V14***	19 500	975 \$
212969797	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	82*SB36045V14***	19 500	975 \$
211243726	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	82*TA36045V14***	19 500	975 \$
211243736	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	82*TA36070V14***	19 500	975 \$
212971195	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	82*TB36045V14	19 500	975 \$
212971409	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	82*TB36045V14***	19 400	970 \$
211243814	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	912SD30040E14***	19 700	985 \$
211243803	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	912SD36060E14***	19 600	980 \$
212983577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	912SE36060M14***	19 500	975 \$
211243780	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	915SB30026E14***	19 900	995 \$
211243738	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	915SB30040E14***	19 800	990 \$
211243749	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	915SB36060E14***	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985824	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	916SA30026M14***	19 500	975 \$
212986212	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	916SA30040M14***	19 500	975 \$
212986928	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	916SA36060M14***	19 500	975 \$
211243708	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	926SA30040V14***	19 500	975 \$
211243717	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	926SA36060V14***	19 300	965 \$
212972963	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	926SB30040V14***	19 500	975 \$
212973593	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	926SB36060V14***	19 500	975 \$
211243760	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	926TB30040V14***	19 500	975 \$
211243770	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	926TB36060V14***	19 300	965 \$
212975004	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	926TC30040V14***	19 600	980 \$
212975706	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	926TC36060V14***	19 500	975 \$
211244098	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 600	980 \$
211244110	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 400	970 \$
211244223	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 500	975 \$
211244122	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA36070E17***	19 500	975 \$
211244134	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA42090E17***	19 500	975 \$
211243911	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 700	985 \$
212977659	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 500	975 \$
212978175	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978698	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 400	970 \$
212979894	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 500	975 \$
212979204	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 400	970 \$
211243837	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*SA36045V14***	19 500	975 \$
211243940	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*SA48045V17***	19 500	975 \$
211243949	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*SA48070V17***	19 400	970 \$
212969807	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*SB36045V14***	19 500	975 \$
212970207	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*SB48070V17***	19 600	980 \$
211243980	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*TA36045V14***	19 500	975 \$
211243990	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*TA36070V14***	19 500	975 \$
211244014	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*TA48070V17***	19 400	970 \$
211243992	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*TA48090V17***	19 300	965 \$
212971207	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*TB36045V14	19 500	975 \$
212971411	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*TB36045V14***	19 400	970 \$
212971699	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*TB48070V17***	19 500	975 \$
212972004	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	82*TB48090V17***	19 500	975 \$
211243969	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	83*SA36040E17***	19 300	965 \$
211244235	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	83*SA48060E17***	19 600	980 \$
212982325	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	83*SB36040M17***	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	83*SB60100M21***	19 500	975 \$
211244201	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	912SD30040E14***	19 700	985 \$
211244212	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	912SD36040E17***	19 500	975 \$
211244146	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	912SD36060E14***	19 600	980 \$
211244157	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	912SD42060E17***	19 500	975 \$
211244168	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	912SD48080E17***	19 400	970 \$
212983207	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	912SE36040M17***	19 600	980 \$
212983587	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	912SE36060M14***	19 500	975 \$
212984110	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	912SE42060M17***	19 400	970 \$
212984650	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	912SE48080M17***	19 500	975 \$
211244077	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	915SB30026E14***	19 900	995 \$
211244024	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	915SB30040E14***	19 800	990 \$
211244035	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	915SB36040E17***	19 700	985 \$
211244046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	915SB36060E14***	19 700	985 \$
211244179	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	915SB42060E17***	19 700	985 \$
211244190	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	915SB48080E17***	19 800	990 \$
212985834	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	916SA30026M14***	19 500	975 \$
212986224	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	916SA30040M14***	19 500	975 \$
212986608	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	916SA36040M17***	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986938	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	916SA36060M14***	19 500	975 \$
212987448	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	916SA48080M17***	19 500	975 \$
211243864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926SA30040V14***	19 500	975 \$
211243873	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926SA36040V17***	19 700	985 \$
211243882	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926SA36060V14***	19 300	965 \$
211243855	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926SA42060V17***	19 500	975 \$
211243891	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926SA48080V17***	19 500	975 \$
212972973	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926SB30040V14***	19 500	975 \$
212973253	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926SB36040V17***	19 600	980 \$
212973603	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926SB36060V14***	19 500	975 \$
212973893	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926SB48080V17***	19 500	975 \$
211244057	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926TB30040V14***	19 500	975 \$
211243994	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926TB36040V17***	19 700	985 \$
211244067	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926TB36060V14***	19 300	965 \$
211244088	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926TB42060V17***	19 400	970 \$
211244004	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926TB48080V17***	19 500	975 \$
212975017	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926TC30040V14***	19 600	980 \$
212975332	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926TC36040V17***	19 600	980 \$
212975717	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926TC36060V14***	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076397	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926TC48060V17***	19 400	970 \$
212976085	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	926TC48080V17***	19 500	975 \$
211243900	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	935SA36040E17***	19 300	965 \$
211243958	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	935SA48060E17***	19 400	970 \$
212988722	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	935SB36040M17***	19 500	975 \$
212989214	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	935SB48060M17***	19 400	970 \$
211244255	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	OVLAAB036098	19 300	965 \$
211244246	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	OVMAAB036098	19 400	970 \$
211244264	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	OVMAAB042112	19 700	985 \$
211244365	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 300	965 \$
211244399	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 100	955 \$
212977671	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 000	950 \$
212978187	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 100	955 \$
211244273	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	82*SA36045V14***	19 200	960 \$
212969817	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	82*SB36045V14***	19 000	950 \$
211244300	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	82*TA36045V14***	19 100	955 \$
211244310	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	82*TA36070V14***	19 100	955 \$
212971219	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	82*TB36045V14	19 000	950 \$
212971413	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	82*TB36045V14***	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244388	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	912SD30040E14***	19 400	970 \$
211244377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	912SD36060E14***	18 900	945 \$
212983597	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	912SE36060M14***	19 200	960 \$
211244354	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	915SB30026E14***	19 500	975 \$
211244312	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	915SB30040E14***	19 500	975 \$
211244323	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	915SB36060E14***	19 400	970 \$
212985844	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	916SA30026M14***	19 100	955 \$
212986236	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	916SA30040M14***	19 200	960 \$
212986948	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	916SA36060M14***	19 200	960 \$
211244282	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	926SA30040V14***	19 100	955 \$
211244291	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	926SA36060V14***	19 000	950 \$
212972983	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	926SB30040V14***	19 200	960 \$
212973613	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	926SB36060V14***	19 000	950 \$
211244334	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	926TB30040V14***	19 100	955 \$
211244344	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	926TB36060V14***	19 000	950 \$
212975030	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	926TC30040V14***	19 100	955 \$
212975728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	926TC36060V14***	19 000	950 \$
211244672	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 300	965 \$
211244684	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244797	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 100	955 \$
211244696	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA36070E17***	19 200	960 \$
211244708	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA42090E17***	19 200	960 \$
211244485	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 400	970 \$
212977683	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 100	955 \$
212978199	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 000	950 \$
212978709	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB36070M17***	18 900	945 \$
212979906	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 100	955 \$
212979216	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 100	955 \$
211244411	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*SA36045V14***	18 900	945 \$
211244514	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*SA48045V17***	19 200	960 \$
211244523	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*SA48070V17***	19 000	950 \$
212969827	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*SB36045V14***	19 100	955 \$
212970217	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*SB48070V17***	19 100	955 \$
211244554	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*TA36045V14***	19 100	955 \$
211244564	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*TA36070V14***	19 100	955 \$
211244588	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*TA48070V17***	19 100	955 \$
211244566	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*TA48090V17***	19 000	950 \$
212971231	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB36045V14	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971415	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB36045V14***	19 100	955 \$
212971710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB48070V17***	19 100	955 \$
212972008	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB48090V17***	19 100	955 \$
211244543	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	83*SA36040E17***	19 000	950 \$
211244809	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	83*SA48060E17***	19 300	965 \$
212982337	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	83*SB36040M17***	19 100	955 \$
212981785	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	83*SB60100M21***	19 200	960 \$
211244775	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	912SD30040E14***	19 400	970 \$
211244786	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	912SD36040E17***	19 100	955 \$
211244720	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	912SD36060E14***	18 900	945 \$
211244731	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	912SD42060E17***	19 100	955 \$
211244742	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	912SD48080E17***	19 100	955 \$
212983218	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	912SE36040M17***	19 200	960 \$
212983607	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	912SE36060M14***	19 200	960 \$
212984122	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	912SE42060M17***	19 100	955 \$
212984662	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	912SE48080M17***	19 100	955 \$
211244651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	915SB30026E14***	18 900	945 \$
211244598	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	915SB30040E14***	19 500	975 \$
211244609	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	915SB36040E17***	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244620	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	915SB36060E14***	19 400	970 \$
211244753	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	915SB42060E17***	19 400	970 \$
211244764	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	915SB48080E17***	19 500	975 \$
212985854	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	916SA30026M14***	19 000	950 \$
212986248	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	916SA30040M14***	19 200	960 \$
212986620	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	916SA36040M17***	19 100	955 \$
212986958	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	916SA36060M14***	19 200	960 \$
212987460	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	916SA48080M17***	19 200	960 \$
211244438	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926SA30040V14***	19 000	950 \$
211244447	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926SA36040V17***	19 000	950 \$
211244456	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926SA36060V14***	19 000	950 \$
211244429	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926SA42060V17***	18 900	945 \$
211244465	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926SA48080V17***	19 100	955 \$
212972993	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926SB30040V14***	19 200	960 \$
212973263	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926SB36040V17***	19 200	960 \$
212973623	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926SB36060V14***	19 100	955 \$
212973903	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926SB48080V17***	18 900	945 \$
211244631	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926TB30040V14***	19 000	950 \$
211244568	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926TB36040V17***	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244641	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926TB36060V14***	19 000	950 \$
211244662	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926TB42060V17***	19 100	955 \$
211244578	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926TB48080V17***	19 100	955 \$
212975043	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926TC30040V14***	19 200	960 \$
212975343	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926TC36040V17***	19 200	960 \$
212975739	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926TC36060V14***	19 100	955 \$
212976098	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	926TC48080V17***	18 900	945 \$
211244474	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	935SA36040E17***	19 000	950 \$
211244532	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	935SA48060E17***	19 100	955 \$
212988734	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	935SB36040M17***	19 200	960 \$
212989226	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	935SB48060M17***	19 100	955 \$
211244829	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	OVLAAB036098	18 900	945 \$
211244820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB036098	19 000	950 \$
211244838	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB042112	19 200	960 \$
211245108	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA36045E14***	19 300	965 \$
211245120	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 \$
211245233	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA36070E14***	19 100	955 \$
211245132	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	19 200	960 \$
211245144	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA42090E17***	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244921	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 400	970 \$
212977695	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB36045M14***	19 100	955 \$
212978211	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB36070M14***	19 000	950 \$
212978720	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB36070M17***	18 900	945 \$
212979918	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 100	955 \$
212979228	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 100	955 \$
211244847	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*SA36045V14***	18 900	945 \$
211244950	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*SA48045V17***	19 200	960 \$
211244959	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*SA48070V17***	19 000	950 \$
212969837	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*SB36045V14***	19 100	955 \$
212970227	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*SB48070V17***	19 100	955 \$
211244990	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*TA36045V14***	19 100	955 \$
211245000	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*TA36070V14***	19 100	955 \$
211245024	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*TA48070V17***	19 100	955 \$
211245002	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*TA48090V17***	19 000	950 \$
212971243	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB36045V14	19 100	955 \$
212971417	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB36045V14***	19 100	955 \$
212971721	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB48070V17***	19 100	955 \$
212972012	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB48090V17***	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	83*SA36040E17***	19 000	950 \$
211245245	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	83*SA48060E17***	19 300	965 \$
212982349	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	83*SB36040M17***	19 100	955 \$
212981797	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	83*SB60100M21***	19 200	960 \$
211245211	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	912SD30040E14***	19 400	970 \$
211245222	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	912SD36040E17***	19 100	955 \$
211245156	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	912SD36060E14***	18 900	945 \$
211245167	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	912SD42060E17***	19 100	955 \$
211245178	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	912SD48080E17***	19 100	955 \$
212983229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	912SE36040M17***	19 200	960 \$
212983617	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	912SE36060M14***	19 200	960 \$
212984134	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	912SE42060M17***	19 100	955 \$
212984674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	912SE48080M17***	19 100	955 \$
211245087	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	915SB30026E14***	18 900	945 \$
211245034	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	915SB30040E14***	19 500	975 \$
211245045	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	915SB36040E17***	19 400	970 \$
211245056	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	915SB36060E14***	19 400	970 \$
211245189	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	915SB42060E17***	19 400	970 \$
211245200	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	915SB48080E17***	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	916SA30026M14***	19 000	950 \$
212986260	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	916SA30040M14***	19 200	960 \$
212986632	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	916SA36040M17***	19 100	955 \$
212986968	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	916SA36060M14***	19 200	960 \$
212987472	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	916SA48080M17***	19 200	960 \$
211244874	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926SA30040V14***	19 000	950 \$
211244883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926SA36040V17***	19 000	950 \$
211244892	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926SA36060V14***	19 000	950 \$
211244865	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926SA42060V17***	18 900	945 \$
211244901	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926SA48080V17***	19 100	955 \$
212973003	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926SB30040V14***	19 200	960 \$
212973273	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926SB36040V17***	19 200	960 \$
212973633	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926SB36060V14***	19 100	955 \$
212973913	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926SB48080V17***	18 900	945 \$
211245067	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926TB30040V14***	19 000	950 \$
211245004	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926TB36040V17***	19 000	950 \$
211245077	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926TB36060V14***	19 000	950 \$
211245098	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926TB42060V17***	19 100	955 \$
211245014	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926TB48080V17***	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975056	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926TC30040V14***	19 200	960 \$
212975354	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926TC36040V17***	19 200	960 \$
212975750	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926TC36060V14***	19 100	955 \$
212976111	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	926TC48080V17***	18 900	945 \$
211244910	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	935SA36040E17***	19 000	950 \$
211244968	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	935SA48060E17***	19 100	955 \$
212988746	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	935SB36040M17***	19 200	960 \$
212989238	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	935SB48060M17***	19 100	955 \$
211245265	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	OVLAAB036098	18 900	945 \$
211245256	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	OVMAAB036098	19 000	950 \$
211245274	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	OVMAAB042112	19 200	960 \$
211245584	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA36045E17***	19 100	955 \$
211245596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA36070E17***	19 200	960 \$
211245620	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA42090E17***	19 200	960 \$
211245366	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48070E17***	19 400	970 \$
211245608	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	19 100	955 \$
211245632	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA60090E21***	19 300	965 \$
211245644	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA60110E21***	19 400	970 \$
212978731	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB36070M17***	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979930	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB42090M17***	19 100	955 \$
212979240	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48070M17***	19 100	955 \$
212979512	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48070M21***	19 200	960 \$
212980278	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48090M21***	19 100	955 \$
212980597	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB60090M21***	19 100	955 \$
212981007	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB60110M21***	19 100	955 \$
211245422	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*SA48045V17***	19 200	960 \$
211245431	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*SA48070V17***	19 000	950 \$
211245440	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*SA60070V21***	19 300	965 \$
211245449	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*SA60090V21***	19 000	950 \$
212970237	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*SB48070V17***	19 100	955 \$
212970557	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*SB60090V21***	19 100	955 \$
211245523	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*TA48070V17***	19 100	955 \$
211245480	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*TA48090V17***	19 000	950 \$
211245482	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*TA60090V21***	19 000	950 \$
211245574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*TA66110V21***	19 000	950 \$
212971732	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*TB48070V17***	19 100	955 \$
212972016	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*TB48090V17***	19 100	955 \$
212972143	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*TB60090V21***	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972423	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	82*TB66110V21***	19 200	960 \$
211245469	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	83*SA36040E17***	19 000	950 \$
211245744	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	83*SA48060E17***	19 300	965 \$
211245733	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	83*SA60080E21***	19 100	955 \$
212982361	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	83*SB36040M17***	19 100	955 \$
212982721	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	83*SB48060M17***	19 000	950 \$
212981809	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	83*SB60100M21***	19 100	955 \$
211245722	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	912SD36040E17***	19 100	955 \$
211245656	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	912SD42060E17***	19 100	955 \$
211245667	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	912SD48080E17***	19 100	955 \$
211245678	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	912SD60080E21***	19 300	965 \$
211245689	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	912SD60100E21***	19 300	965 \$
212983240	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	912SE36040M17***	19 200	960 \$
212984146	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	912SE42060M17***	19 100	955 \$
212984686	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	912SE48080M17***	19 100	955 \$
212985050	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	912SE60080M21***	19 000	950 \$
212985360	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	912SE60100M21***	19 100	955 \$
211245533	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	915SB36040E17***	19 400	970 \$
211245700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	915SB42060E17***	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245711	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	915SB48080E17***	19 500	975 \$
211245502	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	915SB60080E21***	19 300	965 \$
212986644	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	916SA36040M17***	19 100	955 \$
212987484	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	916SA48080M17***	19 200	960 \$
212987820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	916SA60080M21***	19 100	955 \$
211245337	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926SA36040V17***	19 000	950 \$
211245310	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926SA42060V17***	18 900	945 \$
211245346	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926SA48080V17***	19 100	955 \$
211245319	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926SA60080V21***	19 000	950 \$
211245328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926SA60100V21***	19 000	950 \$
212973283	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926SB36040V17***	19 200	960 \$
212973923	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926SB48080V17***	18 900	945 \$
212974113	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926SB60080V21***	19 200	960 \$
211245492	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926TB36040V17***	19 000	950 \$
211245544	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926TB42060V17***	19 100	955 \$
211245513	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926TB48080V17***	19 100	955 \$
211245554	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926TB60080V21***	18 900	945 \$
211245564	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926TB60100V21***	19 000	950 \$
211245377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926TB66100V21***	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975365	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926TC36040V17***	19 200	960 \$
212976124	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926TC48080V17***	18 900	945 \$
212976414	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926TC60080V21***	19 200	960 \$
212976690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926TC60100V21***	19 100	955 \$
212976999	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	926TC66100V21***	19 200	960 \$
211245355	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	935SA36040E17***	19 000	950 \$
211245458	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	935SA48060E17***	19 100	955 \$
212988758	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	935SB36040M17***	19 200	960 \$
212989250	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	935SB48060M17***	19 100	955 \$
212989622	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	935SB60080M21***	19 100	955 \$
213076115	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	935SB60100M21***	19 200	960 \$
213076361	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	935SB66100M21***	19 100	955 \$
211245764	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	OVLAAB036098	18 900	945 \$
211245782	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	OVLAAB048112	19 300	965 \$
211245755	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	OVMAAB036098	19 000	950 \$
211245773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	OVMAAB042112	19 200	960 \$
213353768	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	F54AA*B24L*		19 300	965 \$
213353778	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	F54AA*B30L*		19 100	955 \$
211245792	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FB4CNF030L		19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245803	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FB4CNP025L		19 000	950 \$
211245815	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FB4CNP030L		19 100	955 \$
213249269	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FEVA0024**+NAVA43601C K		19 000	950 \$
213607647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FG4ANXB24L*		19 300	965 \$
213607632	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FG4ANXC36L*		19 100	955 \$
211239221	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FJ4DN*B24L*		19 200	960 \$
211245915	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211245926	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$
211245937	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211245948	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211245959	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211245860	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211245871	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211245882	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211245893	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$
211245904	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
213607631	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FT4BN(B,X)C36L*		19 100	955 \$
213607646	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FT4BNXB24L*		19 300	965 \$
211245980	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FV4CN(B,F)003L		19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245970	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FV4CNF002L		19 000	950 \$
211245849	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FX4DN(B,F)037L		18 500	925 \$
211245827	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FX4DNF025L		19 100	955 \$
211245838	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FX4DNF031L		19 100	955 \$
211245791	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	FZ4ANP036L		19 000	950 \$
211727051	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	PF4MN*B24L*		19 200	960 \$
213607648	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	PF4TNXB24L*		19 300	965 \$
213607633	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ24AB3*	PF4TNXC36L*		19 100	955 \$
212982817	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AA3*	CAP**4321AL*	83*SB60080M21***	24 000	1 200 \$
212985120	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AA3*	CAP**4321AL*	912SE60100M21***	24 000	1 200 \$
212974333	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AA3*	CAP**4321AL*	926SB60100V21***	24 000	1 200 \$
213353788	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AA3*	F54AA*B30L*		22 600	1 130 \$
213353798	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AA3*	F54AA*B36L*		23 000	1 150 \$
213249280	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AA3*	FEVA0036**+NAVA43601C K		22 800	1 140 \$
213607662	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AA3*	FG4ANXC36L*		23 000	1 150 \$
211606849	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AA3*	FJ4DN*B30L*		22 800	1 140 \$
213607661	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AA3*	FT4BN(B,X)C36L*		23 000	1 150 \$
211606861	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AA3*	PF4MN*B30L*		22 800	1 140 \$
213607663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AA3*	PF4TNXC36L*		23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712049	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA36045E14***	23 600	1 180 \$
211295710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SA48070E17***	23 600	1 180 \$
212978976	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 600	1 180 \$
211295716	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	82*TA36045V14***	23 600	1 180 \$
212971743	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	82*TB48070V17***	23 600	1 180 \$
212972020	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	82*TB48090V17***	23 600	1 180 \$
211295714	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	83*SA36040E17***	23 600	1 180 \$
211295715	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	83*SA48060E17***	23 600	1 180 \$
212981545	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	83*SB60100M21***	23 600	1 180 \$
211295720	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	912SD36060E14***	23 600	1 180 \$
212983447	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	912SE36060M14***	23 600	1 180 \$
212987220	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	916SA48080M17***	23 600	1 180 \$
210450208	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	926TB48080V17***	23 600	1 180 \$
211712037	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	935SA48060E17***	23 600	1 180 \$
212988986	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	935SB48060M17***	23 600	1 180 \$
211295726	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36045E14***	23 600	1 180 \$
211295727	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36070E14***	23 400	1 170 \$
211295728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	23 400	1 170 \$
211295730	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA42090E17***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211295729	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA48070E17***	23 600	1 180 \$
212977503	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36045M14***	23 400	1 170 \$
212978007	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36070M14***	23 400	1 170 \$
212978500	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36070M17***	23 400	1 170 \$
212979678	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB42090M17***	23 400	1 170 \$
212978988	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 600	1 180 \$
211712074	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*SA48045V17***	23 600	1 180 \$
211295732	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*SA48070V17***	23 400	1 170 \$
212969867	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*SB36045V14***	23 400	1 170 \$
212970257	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*SB48070V17***	23 600	1 180 \$
211295735	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*TA36045V14***	23 600	1 180 \$
211295736	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*TA36070V14***	23 400	1 170 \$
211295737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*TA48070V17***	23 400	1 170 \$
211295738	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*TA48090V17***	23 400	1 170 \$
212971279	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*TB36045V14	23 400	1 170 \$
212971423	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*TB36045V14***	23 400	1 170 \$
212971754	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*TB48070V17***	23 600	1 180 \$
212972024	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	82*TB48090V17***	23 400	1 170 \$
211295733	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	83*SA36040E17***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211295734	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	83*SA48060E17***	23 400	1 170 \$
212982109	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	83*SB36040M17***	23 400	1 170 \$
212981557	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	83*SB60100M21***	23 600	1 180 \$
211295739	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	912SD36060E14***	23 600	1 180 \$
211295740	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	912SD42060E17***	23 400	1 170 \$
211295741	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	912SD48080E17***	23 400	1 170 \$
212983457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	912SE36060M14***	23 400	1 170 \$
212983894	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	912SE42060M17***	23 400	1 170 \$
212984434	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	912SE48080M17***	23 400	1 170 \$
212987232	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	916SA48080M17***	23 600	1 180 \$
211295742	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	926SA48080V17***	23 600	1 180 \$
212973943	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	926SB48080V17***	23 400	1 170 \$
210450211	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	926TB48080V17***	23 600	1 180 \$
212976150	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	926TC48080V17***	23 400	1 170 \$
211712062	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	935SA36040E17***	23 600	1 180 \$
211295743	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	935SA48060E17***	23 600	1 180 \$
212988554	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	935SB36040M17***	23 600	1 180 \$
212988998	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	935SB48060M17***	23 600	1 180 \$
211712084	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211295748	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA36070E17***	23 400	1 170 \$
211295751	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA42090E17***	23 400	1 170 \$
211295749	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48070E17***	23 600	1 180 \$
211295750	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	23 400	1 170 \$
211295752	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48090E21***	23 600	1 180 \$
211295753	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA60090E21***	23 400	1 170 \$
211295754	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA60110E21***	23 600	1 180 \$
212978511	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB36070M17***	23 400	1 170 \$
212979690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB42090M17***	23 400	1 170 \$
212979000	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 600	1 180 \$
212979422	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48070M21***	23 400	1 170 \$
212980179	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48090M21***	23 400	1 170 \$
212980498	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB60090M21***	23 400	1 170 \$
212980899	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB60110M21***	23 600	1 180 \$
211295755	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*SA48045V17***	23 400	1 170 \$
211295756	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*SA48070V17***	23 400	1 170 \$
211295757	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*SA60070V21***	23 400	1 170 \$
211295758	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*SA60090V21***	23 400	1 170 \$
212970267	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*SB48070V17***	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970567	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*SB60090V21***	23 600	1 180 \$
211295762	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*TA48070V17***	23 400	1 170 \$
211295763	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*TA48090V17***	23 400	1 170 \$
211295764	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*TA60090V21***	23 400	1 170 \$
211295765	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*TA66110V21***	23 400	1 170 \$
212971765	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*TB48070V17***	23 600	1 180 \$
212972028	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*TB48090V17***	23 400	1 170 \$
212972154	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*TB60090V21***	23 600	1 180 \$
212972435	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	82*TB66110V21***	23 400	1 170 \$
211295759	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	83*SA36040E17***	23 400	1 170 \$
211295760	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	83*SA48060E17***	23 400	1 170 \$
211295761	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	83*SA60080E21***	23 400	1 170 \$
211712106	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	83*SA60100E21***	23 600	1 180 \$
212982121	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	83*SB36040M17***	23 400	1 170 \$
212982613	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	83*SB48060M17***	23 400	1 170 \$
212982925	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	83*SB60080M21***	23 400	1 170 \$
212981569	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	83*SB60100M21***	23 600	1 180 \$
211295768	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	912SD42060E17***	23 400	1 170 \$
211295769	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	912SD48080E17***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211295770	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	912SD60080E21***	23 400	1 170 \$
211295771	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	912SD60100E21***	23 400	1 170 \$
212983906	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	912SE42060M17***	23 400	1 170 \$
212984446	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	912SE48080M17***	23 400	1 170 \$
212984960	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	912SE60080M21***	23 600	1 180 \$
212985252	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	912SE60100M21***	23 600	1 180 \$
211295772	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	915SB42060E17***	23 600	1 180 \$
211295773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	915SB60080E21***	23 400	1 170 \$
212987244	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	916SA48080M17***	23 400	1 170 \$
212987712	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	916SA60080M21***	23 400	1 170 \$
212988024	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	916SA60100M21***	23 600	1 180 \$
211295774	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926SA48080V17***	23 400	1 170 \$
211295775	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926SA60080V21***	23 400	1 170 \$
211295776	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926SA60100V21***	23 400	1 170 \$
212973953	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926SB48080V17***	23 400	1 170 \$
212974123	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926SB60080V21***	23 600	1 180 \$
212974343	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926SB60100V21***	23 600	1 180 \$
210450214	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926TB48080V17***	23 400	1 170 \$
211295779	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926TB60080V21***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211295780	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926TB60100V21***	23 400	1 170 \$
211295781	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926TB66100V21***	23 400	1 170 \$
212976163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926TC48080V17***	23 400	1 170 \$
212976428	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926TC60080V21***	23 600	1 180 \$
212976703	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926TC60100V21***	23 600	1 180 \$
212977009	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	926TC66100V21***	23 600	1 180 \$
211295777	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	935SA36040E17***	23 600	1 180 \$
211295778	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	935SA48060E17***	23 400	1 170 \$
211712094	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	935SA60100E21***	23 600	1 180 \$
212988566	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	935SB36040M17***	23 600	1 180 \$
212989010	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	935SB48060M17***	23 600	1 180 \$
212989514	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	935SB60080M21***	23 600	1 180 \$
213076007	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	935SB60100M21***	23 400	1 170 \$
211201000	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	OVLAAB036098	23 400	1 170 \$
211201002	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$
211295783	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA36045E14***	23 400	1 170 \$
211295785	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA42090E17***	23 200	1 160 \$
211295784	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA48070E17***	23 400	1 170 \$
212977515	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36045M14***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978019	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36070M14***	23 400	1 170 \$
212978522	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36070M17***	23 400	1 170 \$
212979702	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB42090M17***	23 400	1 170 \$
212979012	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 400	1 170 \$
211295786	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*SA36045V14***	23 400	1 170 \$
211295787	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*SA48045V17***	23 400	1 170 \$
211712118	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*SA48070V17***	23 400	1 170 \$
212969877	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*SB36045V14***	23 400	1 170 \$
212970277	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*SB48070V17***	23 400	1 170 \$
211295790	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*TA36045V14***	23 400	1 170 \$
211295791	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*TA36070V14***	23 400	1 170 \$
211295792	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*TA48070V17***	23 200	1 160 \$
211295793	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*TA48090V17***	23 400	1 170 \$
212971291	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*TB36045V14	23 400	1 170 \$
212971425	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*TB36045V14***	23 400	1 170 \$
212971776	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*TB48070V17***	23 400	1 170 \$
212972032	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	82*TB48090V17***	23 400	1 170 \$
211295788	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	83*SA36040E17***	23 400	1 170 \$
211295789	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	83*SA48060E17***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982133	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	83*SB36040M17***	23 400	1 170 \$
212981581	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	83*SB60100M21***	23 400	1 170 \$
211295794	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	912SD36060E14***	23 400	1 170 \$
211295795	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	912SD42060E17***	23 400	1 170 \$
211295796	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	912SD48080E17***	23 400	1 170 \$
212983467	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	912SE36060M14***	23 400	1 170 \$
212983918	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	912SE42060M17***	23 400	1 170 \$
212984458	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	912SE48080M17***	23 400	1 170 \$
211295797	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	915SB42060E17***	23 400	1 170 \$
212987256	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	916SA48080M17***	23 400	1 170 \$
211295798	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	926SA48080V17***	23 400	1 170 \$
212973963	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	926SB48080V17***	23 400	1 170 \$
210450217	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	926TB36060V14***	23 400	1 170 \$
211295801	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	926TB42060V17***	23 400	1 170 \$
210450216	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	926TB48080V17***	23 400	1 170 \$
212976176	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	926TC48080V17***	23 400	1 170 \$
211295799	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	935SA36040E17***	23 400	1 170 \$
211295800	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	935SA48060E17***	23 400	1 170 \$
212988578	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	935SB36040M17***	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989022	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	935SB48060M17***	23 400	1 170 \$
211201003	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$
211712164	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA36045E17***	23 400	1 170 \$
211295806	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA36070E17***	23 200	1 160 \$
211295809	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA42090E17***	23 200	1 160 \$
211295807	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA48070E17***	23 400	1 170 \$
211295808	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA48070E21***	23 200	1 160 \$
211295810	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA48090E21***	23 400	1 170 \$
211295811	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA60090E21***	23 200	1 160 \$
211295812	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA60110E21***	23 200	1 160 \$
212978533	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB36070M17***	23 200	1 160 \$
212979714	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB42090M17***	23 200	1 160 \$
212979024	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 200	1 160 \$
212979432	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48070M21***	23 200	1 160 \$
212980190	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48090M21***	23 200	1 160 \$
212980509	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB60090M21***	23 200	1 160 \$
212980911	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB60110M21***	23 200	1 160 \$
211295813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*SA48045V17***	23 200	1 160 \$
211295814	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*SA48070V17***	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211295815	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*SA60070V21***	23 200	1 160 \$
211295816	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*SA60090V21***	23 200	1 160 \$
212970287	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*SB48070V17***	23 200	1 160 \$
212970577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*SB60090V21***	23 200	1 160 \$
211295820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*TA48070V17***	23 200	1 160 \$
211295821	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*TA48090V17***	23 200	1 160 \$
211295822	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*TA60090V21***	23 200	1 160 \$
211295823	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*TA66110V21***	23 200	1 160 \$
212971787	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*TB48070V17***	23 200	1 160 \$
212972036	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*TB48090V17***	23 200	1 160 \$
212972165	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*TB60090V21***	23 200	1 160 \$
212972447	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	82*TB66110V21***	23 400	1 170 \$
211295817	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	83*SA36040E17***	23 200	1 160 \$
211295818	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	83*SA48060E17***	23 200	1 160 \$
211295819	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	83*SA60080E21***	23 400	1 170 \$
211712140	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	83*SA60100E21***	23 200	1 160 \$
212982145	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	83*SB36040M17***	23 200	1 160 \$
212982625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	83*SB48060M17***	23 200	1 160 \$
212982937	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	83*SB60080M21***	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981593	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	83*SB60100M21***	23 200	1 160 \$
211295826	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	912SD42060E17***	23 400	1 170 \$
211295827	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	912SD48080E17***	23 400	1 170 \$
211295828	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	912SD60080E21***	23 200	1 160 \$
211295829	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	912SD60100E21***	23 200	1 160 \$
212983930	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	912SE42060M17***	23 200	1 160 \$
212984470	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	912SE48080M17***	23 200	1 160 \$
212984970	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	912SE60080M21***	23 200	1 160 \$
212985264	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	912SE60100M21***	23 200	1 160 \$
211295830	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	915SB42060E17***	23 200	1 160 \$
211295831	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	915SB60080E21***	23 200	1 160 \$
211712152	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	915SB60100E21***	23 600	1 180 \$
212987268	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	916SA48080M17***	23 200	1 160 \$
212987724	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	916SA60080M21***	23 200	1 160 \$
212988036	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	916SA60100M21***	23 400	1 170 \$
211295832	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926SA42060V17***	23 200	1 160 \$
211295833	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926SA48080V17***	23 200	1 160 \$
211295834	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926SA60080V21***	23 000	1 150 \$
211295835	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926SA60100V21***	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973973	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926SB48080V17***	23 400	1 170 \$
212974133	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926SB60080V21***	23 200	1 160 \$
212974353	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926SB60100V21***	23 200	1 160 \$
211295838	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926TB42060V17***	23 200	1 160 \$
211295839	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926TB60080V21***	23 000	1 150 \$
211295840	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926TB60100V21***	23 200	1 160 \$
211295841	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926TB66100V21***	23 000	1 150 \$
212976189	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926TC48080V17***	23 400	1 170 \$
212976442	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926TC60080V21***	23 200	1 160 \$
212976716	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926TC60100V21***	23 200	1 160 \$
212977019	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	926TC66100V21***	23 200	1 160 \$
211295836	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	935SA36040E17***	23 200	1 160 \$
211295837	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	935SA48060E17***	23 400	1 170 \$
211712128	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	935SA60100E21***	23 400	1 170 \$
212988590	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	935SB36040M17***	23 200	1 160 \$
212989034	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	935SB48060M17***	23 200	1 160 \$
212989526	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	935SB60080M21***	23 200	1 160 \$
213076019	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	935SB60100M21***	23 200	1 160 \$
211201005	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	OVLAAB036098	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211201006	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	OVMAAB036098	23 200	1 160 \$
211712434	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA36070E17***	23 400	1 170 \$
211712460	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA42090E17***	23 400	1 170 \$
211712229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA48070E17***	23 600	1 180 \$
211712447	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA48070E21***	23 200	1 160 \$
211712473	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA48090E21***	23 600	1 180 \$
211712486	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA60090E21***	23 400	1 170 \$
211712499	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA60110E21***	23 600	1 180 \$
212978544	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB36070M17***	23 400	1 170 \$
212979726	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB42090M17***	23 400	1 170 \$
212979036	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 600	1 180 \$
212979442	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB48070M21***	23 400	1 170 \$
212980201	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB48090M21***	23 400	1 170 \$
212980520	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB60090M21***	23 600	1 180 \$
212980923	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB60110M21***	23 600	1 180 \$
211712252	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*SA48045V17***	23 400	1 170 \$
211712262	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*SA48070V17***	23 400	1 170 \$
211712272	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*SA60070V21***	23 400	1 170 \$
211712282	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*SA60090V21***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970297	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*SB48070V17***	23 600	1 180 \$
212970587	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*SB60090V21***	23 600	1 180 \$
211712378	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*TA48070V17***	23 400	1 170 \$
211712340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*TA48090V17***	23 400	1 170 \$
211712343	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*TA60090V21***	23 400	1 170 \$
211712423	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*TA66110V21***	23 400	1 170 \$
212971798	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*TB48070V17***	23 600	1 180 \$
212972040	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*TB48090V17***	23 400	1 170 \$
212972176	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*TB60090V21***	23 600	1 180 \$
212972459	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	82*TB66110V21***	23 400	1 170 \$
211712328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	83*SA36040E17***	23 400	1 170 \$
211712584	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	83*SA48060E17***	23 400	1 170 \$
211712572	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	83*SA60080E21***	23 200	1 160 \$
211712316	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	83*SA60100E21***	23 600	1 180 \$
212982157	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	83*SB36040M17***	23 400	1 170 \$
212982637	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	83*SB48060M17***	23 400	1 170 \$
212982949	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	83*SB60080M21***	23 400	1 170 \$
212981605	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	83*SB60100M21***	23 600	1 180 \$
211712512	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	912SD42060E17***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712524	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	912SD48080E17***	23 200	1 160 \$
211712536	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	912SD60080E21***	23 400	1 170 \$
211712548	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	912SD60100E21***	23 400	1 170 \$
212983942	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	912SE42060M17***	23 400	1 170 \$
212984482	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	912SE48080M17***	23 400	1 170 \$
212984980	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	912SE60080M21***	23 400	1 170 \$
212985276	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	912SE60100M21***	23 400	1 170 \$
211712560	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	915SB42060E17***	23 600	1 180 \$
211712354	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	915SB60080E21***	23 400	1 170 \$
211712366	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	915SB60100E21***	23 600	1 180 \$
212987280	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	916SA48080M17***	23 400	1 170 \$
212987736	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	916SA60080M21***	23 400	1 170 \$
212988048	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	916SA60100M21***	23 600	1 180 \$
211712177	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926SA42060V17***	23 400	1 170 \$
211712207	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926SA48080V17***	23 400	1 170 \$
211712187	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926SA60080V21***	23 400	1 170 \$
211712197	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926SA60100V21***	23 400	1 170 \$
212973983	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926SB48080V17***	23 400	1 170 \$
212974143	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926SB60080V21***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974363	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926SB60100V21***	23 600	1 180 \$
211712390	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926TB42060V17***	23 400	1 170 \$
210450221	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926TB48080V17***	23 600	1 180 \$
211712401	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926TB60080V21***	23 400	1 170 \$
211712412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926TB60100V21***	23 400	1 170 \$
211712242	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926TB66100V21***	23 200	1 160 \$
212976202	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926TC48080V17***	23 400	1 170 \$
212976457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926TC60080V21***	23 400	1 170 \$
212976729	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926TC60100V21***	23 600	1 180 \$
212977029	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	926TC66100V21***	23 400	1 170 \$
211712217	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	935SA36040E17***	23 400	1 170 \$
211712304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	935SA48060E17***	23 400	1 170 \$
211712292	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	935SA60100E21***	23 600	1 180 \$
212988602	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	935SB36040M17***	23 400	1 170 \$
212989046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	935SB48060M17***	23 600	1 180 \$
212989538	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	935SB60080M21***	23 600	1 180 \$
213076031	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	935SB60100M21***	23 400	1 170 \$
211712606	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	OVLAAB036098	23 400	1 170 \$
211712596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712804	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA48070E21***	23 200	1 160 \$
211712817	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA48090E21***	23 600	1 180 \$
211712830	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60090E21***	23 400	1 170 \$
211712843	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60090E24***	23 400	1 170 \$
211712856	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60110E21***	23 600	1 180 \$
211712869	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60110E24***	23 400	1 170 \$
211712882	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60135E24***	23 600	1 180 \$
211712931	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60155E24***	23 400	1 170 \$
212979452	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB48070M21***	23 400	1 170 \$
212980212	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB48090M21***	23 400	1 170 \$
212980531	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60090M21***	23 400	1 170 \$
212980698	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60090M24***	23 600	1 180 \$
212980935	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60110M21***	23 600	1 180 \$
212981109	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60110M24***	23 400	1 170 \$
212981218	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60135M24***	23 600	1 180 \$
212981319	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60155M24***	23 400	1 170 \$
211712657	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	82*SA60070V21***	23 400	1 170 \$
211712667	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	82*SA60090V21***	23 400	1 170 \$
211712677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	82*SA60090V24***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	82*SA66110V24***	23 400	1 170 \$
212970597	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	82*SB60090V21***	23 600	1 180 \$
211712721	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	82*TA60090V21***	23 400	1 170 \$
211712793	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	82*TA66110V21***	23 400	1 170 \$
211712732	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	82*TA66135V24***	23 400	1 170 \$
212972187	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	82*TB60090V21***	23 600	1 180 \$
212972471	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	82*TB66110V21***	23 400	1 170 \$
212972639	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	82*TB66135V24***	23 400	1 170 \$
211712942	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	83*SA60080E21***	23 200	1 160 \$
211712709	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	83*SA60100E21***	23 600	1 180 \$
212982649	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	83*SB48060M17***	23 400	1 170 \$
212982961	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	83*SB60080M21***	23 400	1 170 \$
211712895	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	912SD60080E21***	23 400	1 170 \$
211712907	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	912SD60100E21***	23 400	1 170 \$
211712919	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	912SD60120E24***	23 400	1 170 \$
212984990	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	912SE60080M21***	23 400	1 170 \$
212985288	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	912SE60100M21***	23 400	1 170 \$
212985613	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	912SE60120M24***	23 400	1 170 \$
211712735	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	915SB60080E21***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712747	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	915SB60100E21***	23 600	1 180 \$
212987748	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	916SA60080M21***	23 400	1 170 \$
212988060	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	916SA60100M21***	23 600	1 180 \$
212988330	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	916SA66120M24***	23 400	1 170 \$
212988412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	916SA66140M24***	23 600	1 180 \$
211712616	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926SA60080V21***	23 400	1 170 \$
211712626	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926SA60100V21***	23 400	1 170 \$
211712636	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926SA66120V24***	23 400	1 170 \$
212974153	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926SB60080V21***	23 400	1 170 \$
212974373	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926SB60100V21***	23 600	1 180 \$
212974523	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926SB66120V24***	23 600	1 180 \$
211712771	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926TB60080V21***	23 200	1 160 \$
211712782	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926TB60100V21***	23 400	1 170 \$
211712647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926TB66100V21***	23 200	1 160 \$
211712760	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926TB66120V24***	23 400	1 170 \$
212976470	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926TC60080V21***	23 400	1 170 \$
212976742	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926TC60100V21***	23 600	1 180 \$
212977039	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926TC66100V21***	23 400	1 170 \$
212977240	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	926TC66120V24***	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712697	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	935SA60100E21***	23 600	1 180 \$
212989550	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	935SB60080M21***	23 600	1 180 \$
213076043	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	935SB60100M21***	23 400	1 170 \$
211712954	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	OVLAAB060154	23 600	1 180 \$
211712964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	OVMAAB060154	23 600	1 180 \$
211713231	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA36045E17***	23 400	1 170 \$
211713244	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA36070E17***	23 200	1 160 \$
211713270	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA42090E17***	23 200	1 160 \$
211713026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA48070E17***	23 400	1 170 \$
211713257	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA48070E21***	23 200	1 160 \$
211713283	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA48090E21***	23 400	1 170 \$
211713296	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA60090E21***	23 200	1 160 \$
211713309	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA60110E21***	23 400	1 170 \$
212978555	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB36070M17***	23 200	1 160 \$
212979738	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB42090M17***	23 200	1 160 \$
212979048	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 200	1 160 \$
212979462	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB48070M21***	23 200	1 160 \$
212980223	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB48090M21***	23 200	1 160 \$
212980542	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB60090M21***	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980947	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB60110M21***	23 200	1 160 \$
211713049	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*SA48045V17***	23 200	1 160 \$
211713059	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*SA48070V17***	23 200	1 160 \$
211713069	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*SA60070V21***	23 200	1 160 \$
211713079	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*SA60090V21***	23 200	1 160 \$
212970307	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*SB48070V17***	23 200	1 160 \$
212970607	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*SB60090V21***	23 200	1 160 \$
211713175	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*TA48070V17***	23 200	1 160 \$
211713137	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*TA48090V17***	23 000	1 150 \$
211713140	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*TA60090V21***	23 200	1 160 \$
211713220	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*TA66110V21***	23 200	1 160 \$
212971809	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*TB48070V17***	23 200	1 160 \$
212972044	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*TB48090V17***	23 200	1 160 \$
212972198	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*TB60090V21***	23 200	1 160 \$
212972483	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	82*TB66110V21***	23 200	1 160 \$
211713125	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	83*SA36040E17***	23 200	1 160 \$
211713394	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	83*SA48060E17***	23 200	1 160 \$
211713382	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	83*SA60080E21***	23 400	1 170 \$
211713113	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	83*SA60100E21***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982169	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	83*SB36040M17***	23 200	1 160 \$
212982661	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	83*SB48060M17***	23 200	1 160 \$
212982973	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	83*SB60080M21***	23 200	1 160 \$
212981617	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	83*SB60100M21***	23 200	1 160 \$
211713322	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	912SD42060E17***	23 000	1 150 \$
211713334	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	912SD48080E17***	23 400	1 170 \$
211713346	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	912SD60080E21***	23 200	1 160 \$
211713358	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	912SD60100E21***	23 200	1 160 \$
212983954	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	912SE42060M17***	23 200	1 160 \$
212984494	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	912SE48080M17***	23 200	1 160 \$
212985000	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	912SE60080M21***	23 200	1 160 \$
212985300	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	912SE60100M21***	23 600	1 180 \$
211713370	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	915SB42060E17***	23 200	1 160 \$
211713151	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	915SB60080E21***	23 200	1 160 \$
211713163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	915SB60100E21***	23 600	1 180 \$
212987292	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	916SA48080M17***	23 400	1 170 \$
212987760	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	916SA60080M21***	23 200	1 160 \$
212988072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	916SA60100M21***	23 200	1 160 \$
211712974	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926SA42060V17***	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713004	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926SA48080V17***	23 200	1 160 \$
211712984	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926SA60080V21***	23 000	1 150 \$
211712994	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926SA60100V21***	23 200	1 160 \$
212973993	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926SB48080V17***	23 200	1 160 \$
212974163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926SB60080V21***	23 200	1 160 \$
212974383	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926SB60100V21***	23 200	1 160 \$
211713187	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926TB42060V17***	23 200	1 160 \$
211713198	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926TB60080V21***	23 000	1 150 \$
211713209	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926TB60100V21***	23 200	1 160 \$
211713039	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926TB66100V21***	23 000	1 150 \$
212976215	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926TC48080V17***	23 200	1 160 \$
212976484	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926TC60080V21***	23 200	1 160 \$
212976755	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926TC60100V21***	23 200	1 160 \$
212977049	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	926TC66100V21***	23 200	1 160 \$
211713014	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	935SA36040E17***	23 200	1 160 \$
211713101	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	935SA48060E17***	23 400	1 170 \$
211713089	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	935SA60100E21***	23 400	1 170 \$
212988614	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	935SB36040M17***	23 200	1 160 \$
212989058	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	935SB48060M17***	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	935SB60080M21***	23 200	1 160 \$
213076055	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	935SB60100M21***	23 400	1 170 \$
211713416	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	OVLAAB036098	23 200	1 160 \$
211713406	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	OVMAAB036098	23 200	1 160 \$
212978031	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3014AL*	8(0,1)*SB36070M14***	23 600	1 180 \$
211713512	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SA42090E17***	23 400	1 170 \$
212978043	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB36070M14***	23 600	1 180 \$
212978566	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB36070M17***	23 600	1 180 \$
212979750	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB42090M17***	23 600	1 180 \$
212979060	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 600	1 180 \$
212969897	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	82*SB36045V14***	23 600	1 180 \$
212970317	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	82*SB48070V17***	23 600	1 180 \$
211713471	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	82*TA36045V14***	23 600	1 180 \$
211713488	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	82*TA48070V17***	23 400	1 170 \$
212971315	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB36045V14	23 600	1 180 \$
212971429	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB36045V14***	23 600	1 180 \$
212971820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB48070V17***	23 600	1 180 \$
212972048	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	82*TB48090V17***	23 600	1 180 \$
211713459	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	83*SA36040E17***	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	83*SA48060E17***	23 600	1 180 \$
212981629	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	83*SB60100M21***	23 600	1 180 \$
211713525	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	912SD36060E14***	23 600	1 180 \$
211713549	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	912SD48080E17***	23 600	1 180 \$
212983477	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	912SE36060M14***	23 600	1 180 \$
212987304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	916SA48080M17***	23 600	1 180 \$
211713439	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	926SA48080V17***	23 600	1 180 \$
212974003	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	926SB48080V17***	23 600	1 180 \$
210450226	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	926TB48080V17***	23 600	1 180 \$
212976228	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	926TC48080V17***	23 600	1 180 \$
212989070	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	935SB48060M17***	23 600	1 180 \$
211713674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA42090E17***	23 400	1 170 \$
212978055	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB36070M14***	23 600	1 180 \$
212978577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB36070M17***	23 600	1 180 \$
212979762	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB42090M17***	23 600	1 180 \$
212979072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 600	1 180 \$
212969907	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	82*SB36045V14***	23 600	1 180 \$
212970327	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	82*SB48070V17***	23 600	1 180 \$
211713631	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	82*TA36045V14***	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713649	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	82*TA48070V17***	23 400	1 170 \$
212971327	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB36045V14	23 600	1 180 \$
212971431	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB36045V14***	23 600	1 180 \$
212971831	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB48070V17***	23 600	1 180 \$
212972052	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB48090V17***	23 600	1 180 \$
211713618	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	83*SA36040E17***	23 600	1 180 \$
211713736	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	83*SA48060E17***	23 600	1 180 \$
212981641	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	83*SB60100M21***	23 600	1 180 \$
211713687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	912SD36060E14***	23 600	1 180 \$
211713711	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	912SD48080E17***	23 600	1 180 \$
212983487	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	912SE36060M14***	23 600	1 180 \$
212987316	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	916SA48080M17***	23 600	1 180 \$
211713597	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	926SA48080V17***	23 600	1 180 \$
212974013	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	926SB48080V17***	23 600	1 180 \$
210450229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	926TB48080V17***	23 600	1 180 \$
212976241	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	926TC48080V17***	23 600	1 180 \$
212989082	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	935SB48060M17***	23 600	1 180 \$
211713927	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA42090E17***	23 400	1 170 \$
211713914	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713940	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA60090E21***	23 600	1 180 \$
211713953	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA60110E21***	23 600	1 180 \$
212978588	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB36070M17***	23 600	1 180 \$
212979774	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB42090M17***	23 600	1 180 \$
212979084	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 600	1 180 \$
212979472	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48070M21***	23 600	1 180 \$
212980234	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48090M21***	23 600	1 180 \$
212980553	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB60090M21***	23 600	1 180 \$
212980959	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB60110M21***	23 600	1 180 \$
211713799	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	82*SA60070V21***	23 600	1 180 \$
212970337	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	82*SB48070V17***	23 600	1 180 \$
212970617	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	82*SB60090V21***	23 600	1 180 \$
211713857	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	82*TA48070V17***	23 400	1 170 \$
211713890	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	82*TA66110V21***	23 600	1 180 \$
212971842	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	82*TB48070V17***	23 600	1 180 \$
212972056	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	82*TB48090V17***	23 600	1 180 \$
212972209	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	82*TB60090V21***	23 600	1 180 \$
211713819	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	83*SA36040E17***	23 600	1 180 \$
211714026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	83*SA48060E17***	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714014	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	83*SA60080E21***	23 600	1 180 \$
212982673	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	83*SB48060M17***	23 400	1 170 \$
212982985	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	83*SB60080M21***	23 600	1 180 \$
212981653	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	83*SB60100M21***	23 600	1 180 \$
211713978	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	912SD48080E17***	23 600	1 180 \$
211713990	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	912SD60080E21***	23 600	1 180 \$
211714002	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	912SD60100E21***	23 600	1 180 \$
212984530	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	912SE48080M17***	23 400	1 170 \$
212985010	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	912SE60080M21***	23 600	1 180 \$
212985312	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	912SE60100M21***	23 600	1 180 \$
211713845	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	915SB60080E21***	23 600	1 180 \$
212987328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	916SA48080M17***	23 600	1 180 \$
212988084	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	916SA60100M21***	23 600	1 180 \$
211713768	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	926SA48080V17***	23 600	1 180 \$
211713758	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	926SA60100V21***	23 600	1 180 \$
212974023	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	926SB48080V17***	23 600	1 180 \$
212974173	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	926SB60080V21***	23 600	1 180 \$
212974393	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	926SB60100V21***	23 600	1 180 \$
210450232	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	926TB48080V17***	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713779	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	926TB66100V21***	23 400	1 170 \$
212976254	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	926TC48080V17***	23 600	1 180 \$
212976499	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	926TC60080V21***	23 600	1 180 \$
212976768	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	926TC60100V21***	23 600	1 180 \$
212977059	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	926TC66100V21***	23 400	1 170 \$
212989094	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	935SB48060M17***	23 600	1 180 \$
212989574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	935SB60080M21***	23 600	1 180 \$
213076067	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	935SB60100M21***	23 600	1 180 \$
211714166	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SA36045E14***	23 400	1 170 \$
211714253	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SA36070E14***	23 200	1 160 \$
211714179	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SA36070E17***	23 400	1 170 \$
211714192	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SA42090E17***	23 400	1 170 \$
211714070	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SA48070E17***	23 600	1 180 \$
212977551	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SB36045M14***	23 400	1 170 \$
212978067	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SB36070M14***	23 400	1 170 \$
212978599	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SB36070M17***	23 400	1 170 \$
212979786	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SB42090M17***	23 400	1 170 \$
212979096	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 400	1 170 \$
211714038	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*SA36045V14***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714082	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*SA48045V17***	23 400	1 170 \$
211714092	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*SA48070V17***	23 400	1 170 \$
212969917	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*SB36045V14***	23 400	1 170 \$
212970347	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*SB48070V17***	23 400	1 170 \$
211714126	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*TA36045V14***	23 400	1 170 \$
211714137	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*TA36070V14***	23 200	1 160 \$
211714143	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*TA48070V17***	23 400	1 170 \$
211714140	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*TA48090V17***	23 400	1 170 \$
212971339	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*TB36045V14	23 400	1 170 \$
212971433	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*TB36045V14***	23 400	1 170 \$
212971853	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*TB48070V17***	23 400	1 170 \$
212972060	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	82*TB48090V17***	23 400	1 170 \$
211714114	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	83*SA36040E17***	23 400	1 170 \$
211714266	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	83*SA48060E17***	23 400	1 170 \$
212982217	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	83*SB36040M17***	23 400	1 170 \$
212981665	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	83*SB60100M21***	23 400	1 170 \$
211714205	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	912SD36060E14***	23 400	1 170 \$
211714217	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	912SD42060E17***	23 200	1 160 \$
211714229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	912SD48080E17***	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983497	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	912SE36060M14***	23 600	1 180 \$
212984002	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	912SE42060M17***	23 400	1 170 \$
212984542	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	912SE48080M17***	23 400	1 170 \$
211714241	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	915SB42060E17***	23 400	1 170 \$
212985744	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	916SA30026M14***	23 600	1 180 \$
212986848	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	916SA36060M14***	23 600	1 180 \$
212987340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	916SA48080M17***	23 600	1 180 \$
211714048	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	926SA48080V17***	23 400	1 170 \$
212973643	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	926SB36060V14***	23 600	1 180 \$
212974033	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	926SB48080V17***	23 400	1 170 \$
210450235	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	926TB36060V14***	23 600	1 180 \$
211714155	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	926TB42060V17***	23 400	1 170 \$
210450234	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	926TB48080V17***	23 400	1 170 \$
212975761	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	926TC36060V14***	23 600	1 180 \$
212976267	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	926TC48080V17***	23 400	1 170 \$
211714058	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	935SA36040E17***	23 400	1 170 \$
211714102	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	935SA48060E17***	23 600	1 180 \$
212988626	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	935SB36040M17***	23 600	1 180 \$
212989106	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	935SB48060M17***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714288	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	OVLAAB036098	23 400	1 170 \$
211714278	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$
211714521	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA36070E17***	23 400	1 170 \$
211714547	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA42090E17***	23 400	1 170 \$
211714340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA48070E17***	23 600	1 180 \$
211714534	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA48070E21***	23 600	1 180 \$
211714560	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA48090E21***	23 600	1 180 \$
211714573	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA60090E21***	23 400	1 170 \$
211714586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA60110E21***	23 600	1 180 \$
212978610	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB36070M17***	23 400	1 170 \$
212979798	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB42090M17***	23 400	1 170 \$
212979108	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB48070M17***	23 600	1 180 \$
212979482	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB48070M21***	23 400	1 170 \$
212980245	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB48090M21***	23 600	1 180 \$
212980564	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB60090M21***	23 600	1 180 \$
212980971	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB60110M21***	23 600	1 180 \$
211714363	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*SA48045V17***	23 600	1 180 \$
211714373	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*SA48070V17***	23 400	1 170 \$
211714383	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*SA60070V21***	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714393	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*SA60090V21***	23 400	1 170 \$
212970357	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*SB48070V17***	23 600	1 180 \$
212970627	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*SB60090V21***	23 600	1 180 \$
211714477	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*TA48070V17***	23 400	1 170 \$
211714451	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*TA48090V17***	23 400	1 170 \$
211714454	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*TA60090V21***	23 400	1 170 \$
211714510	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*TA66110V21***	23 400	1 170 \$
212971864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*TB48070V17***	23 600	1 180 \$
212972064	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*TB48090V17***	23 600	1 180 \$
212972220	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*TB60090V21***	23 600	1 180 \$
212972507	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	82*TB66110V21***	23 400	1 170 \$
211714439	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	83*SA36040E17***	23 400	1 170 \$
211714659	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	83*SA48060E17***	23 400	1 170 \$
211714647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	83*SA60080E21***	23 400	1 170 \$
211714427	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	83*SA60100E21***	23 600	1 180 \$
212982229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	83*SB36040M17***	23 400	1 170 \$
212982685	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	83*SB48060M17***	23 400	1 170 \$
212982997	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	83*SB60080M21***	23 600	1 180 \$
212981677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	83*SB60100M21***	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714599	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	912SD42060E17***	23 400	1 170 \$
211714611	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	912SD48080E17***	23 400	1 170 \$
211714623	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	912SD60080E21***	23 400	1 170 \$
211714635	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	912SD60100E21***	23 400	1 170 \$
212984014	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	912SE42060M17***	23 400	1 170 \$
212984554	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	912SE48080M17***	23 400	1 170 \$
212985020	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	912SE60080M21***	23 600	1 180 \$
212985324	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	912SE60100M21***	23 600	1 180 \$
211714465	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	915SB60080E21***	23 400	1 170 \$
212987352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	916SA48080M17***	23 600	1 180 \$
212987784	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	916SA60080M21***	23 400	1 170 \$
212988096	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	916SA60100M21***	23 600	1 180 \$
211714318	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926SA48080V17***	23 400	1 170 \$
211714298	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926SA60080V21***	23 400	1 170 \$
211714308	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926SA60100V21***	23 400	1 170 \$
212974043	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926SB48080V17***	23 400	1 170 \$
212974183	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926SB60080V21***	23 600	1 180 \$
212974403	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926SB60100V21***	23 600	1 180 \$
210450237	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926TB48080V17***	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714488	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926TB60080V21***	23 400	1 170 \$
211714499	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926TB60100V21***	23 400	1 170 \$
211714353	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926TB66100V21***	23 400	1 170 \$
212976280	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926TC48080V17***	23 400	1 170 \$
212976512	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926TC60080V21***	23 600	1 180 \$
212976781	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926TC60100V21***	23 600	1 180 \$
212977069	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	926TC66100V21***	23 400	1 170 \$
211714328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	935SA36040E17***	23 400	1 170 \$
211714415	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	935SA48060E17***	23 600	1 180 \$
211714403	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	935SA60100E21***	23 600	1 180 \$
212989118	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	935SB48060M17***	23 600	1 180 \$
212989586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	935SB60080M21***	23 600	1 180 \$
213076079	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	935SB60100M21***	23 400	1 170 \$
211714671	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$
213353808	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	F54AA*B30L*		23 400	1 170 \$
213353818	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	F54AA*B36L*		23 600	1 180 \$
213249291	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FEVA0036**+NAVA43601C K		23 600	1 180 \$
213607677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FG4ANXC36L*		23 600	1 180 \$
211184349	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FJ4DN*B30L*		23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714682	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FJ4DN*B36L*		23 400	1 170 \$
211201009	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211201010	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211201012	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211201013	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$
213607676	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FT4BN(B,X)C36L*		23 600	1 180 \$
211201015	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FV4CN(B,F)003L		23 400	1 170 \$
211274895	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FV4CN(B,F)005L		23 000	1 150 \$
211201016	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FV4CNF002L		23 600	1 180 \$
211201017	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	FX4DN(B,F)037L		23 200	1 160 \$
211709696	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	PF4MN*B30L*		23 400	1 170 \$
211714683	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	PF4MN*B36L*		23 400	1 170 \$
213607678	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ30AB3*	PF4TNXC36L*		23 600	1 180 \$
213353828	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AA3*	F54AA*B36L*		21 200	1 060 \$
213353838	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AA3*	F54AA*C42L*		21 200	1 060 \$
213607692	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AA3*	FG4ANXC36L*		21 200	1 060 \$
213607691	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AA3*	FT4BN(B,X)C36L*		21 200	1 060 \$
213607693	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AA3*	PF4TNXC36L*		21 200	1 060 \$
212382958	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36045E14***	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212382971	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36045E17***	29 600	1 480 \$
212383058	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36070E14***	29 600	1 480 \$
212382984	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA36070E17***	29 600	1 480 \$
212382997	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 600	1 480 \$
212382874	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 400	1 470 \$
213077816	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36045M14***	29 600	1 480 \$
213077865	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36070M14***	29 400	1 470 \$
213077913	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 400	1 470 \$
213078256	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 400	1 470 \$
213078034	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 600	1 480 \$
212382844	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*SA36045V14***	29 600	1 480 \$
212382886	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*SA48045V17***	29 600	1 480 \$
212382896	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*SA48070V17***	29 400	1 470 \$
212969927	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*SB36045V14***	29 400	1 470 \$
212970367	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*SB48070V17***	29 600	1 480 \$
212382918	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*TA36045V14***	29 600	1 480 \$
212382929	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*TA36070V14***	29 400	1 470 \$
212382935	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*TA48070V17***	29 400	1 470 \$
212382932	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*TA48090V17***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076408	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*TB36045V14	29 400	1 470 \$
213076456	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*TB36045V14***	29 400	1 470 \$
213076464	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*TB48070V17***	29 400	1 470 \$
213076585	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	82*TB48090V17***	29 400	1 470 \$
212383071	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	83*SA48060E17***	29 600	1 480 \$
213078950	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	83*SB36040M17***	29 400	1 470 \$
213078818	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	83*SB60100M21***	29 600	1 480 \$
212383010	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	912SD36060E14***	29 600	1 480 \$
212383022	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	912SD42060E17***	29 400	1 470 \$
212383034	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	912SD48080E17***	29 400	1 470 \$
213079334	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	912SE36060M14***	29 600	1 480 \$
213079374	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	912SE42060M17***	29 400	1 470 \$
213079508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	912SE48080M17***	29 400	1 470 \$
212383046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	915SB42060E17***	29 600	1 480 \$
213079952	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	916SA36060M14***	29 600	1 480 \$
213079992	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	916SA48080M17***	29 600	1 480 \$
212382854	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	926SA42060V17***	29 600	1 480 \$
212382864	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	926SA48080V17***	29 400	1 470 \$
213076886	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	926SB36060V14***	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076926	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	926SB48080V17***	29 600	1 480 \$
212382947	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	926TB42060V17***	29 600	1 480 \$
213077288	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	926TC36060V14***	29 600	1 480 \$
213077333	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	926TC48080V17***	29 600	1 480 \$
212382906	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	935SA48060E17***	29 400	1 470 \$
213080501	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	935SB36040M17***	29 600	1 480 \$
213080645	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	935SB48060M17***	29 600	1 480 \$
212383093	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	OVLAAB036098	29 600	1 480 \$
212383083	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	OVMAAB036098	29 600	1 480 \$
211226259	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA36045E17***	29 600	1 480 \$
211226271	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA36070E17***	29 600	1 480 \$
212383289	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 600	1 480 \$
212383143	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 400	1 470 \$
212383276	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	29 400	1 470 \$
212383302	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA48090E21***	29 400	1 470 \$
212383315	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA60090E21***	29 400	1 470 \$
211226283	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SA60110E21***	29 400	1 470 \$
213077924	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 400	1 470 \$
213078268	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 400	1 470 \$
213078166	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48070M21***	29 400	1 470 \$
213078388	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB48090M21***	29 400	1 470 \$
213078487	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB60090M21***	29 400	1 470 \$
213078604	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	8(0,1)*SB60110M21***	29 400	1 470 \$
211226295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*SA48045V17***	29 600	1 480 \$
212383177	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*SA48070V17***	29 400	1 470 \$
212383187	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*SA60070V21***	29 400	1 470 \$
212383197	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*SA60090V21***	29 400	1 470 \$
212970377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*SB48070V17***	29 600	1 480 \$
212970637	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*SB60090V21***	29 400	1 470 \$
212383242	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*TA48070V17***	29 400	1 470 \$
211226315	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*TA48090V17***	29 400	1 470 \$
212383219	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*TA60090V21***	29 400	1 470 \$
212383265	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*TA66110V21***	29 600	1 480 \$
213076475	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*TB48070V17***	29 400	1 470 \$
213076589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*TB48090V17***	29 400	1 470 \$
213076629	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*TB60090V21***	29 400	1 470 \$
213076728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	82*TB66110V21***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	83*SA48060E17***	29 400	1 470 \$
212383364	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	83*SA60080E21***	29 600	1 480 \$
211226304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	83*SA60100E21***	29 400	1 470 \$
213078962	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	83*SB36040M17***	29 400	1 470 \$
213079082	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	83*SB48060M17***	29 400	1 470 \$
213079202	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	83*SB60080M21***	29 400	1 470 \$
213078830	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	83*SB60100M21***	29 400	1 470 \$
211226326	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	912SD42060E17***	29 400	1 470 \$
212383328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	912SD48080E17***	29 400	1 470 \$
212383340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	912SD60080E21***	29 400	1 470 \$
212383352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	912SD60100E21***	29 400	1 470 \$
211226337	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	912SD66100E21***	29 600	1 480 \$
213079386	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	912SE42060M17***	29 400	1 470 \$
213079520	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	912SE48080M17***	29 400	1 470 \$
213079640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	912SE60080M21***	29 400	1 470 \$
213079730	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	912SE60100M21***	29 400	1 470 \$
213079838	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	912SE66100M21***	29 400	1 470 \$
211226346	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	915SB42060E17***	29 400	1 470 \$
211226357	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	915SB48080E17***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383230	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	915SB60080E21***	29 600	1 480 \$
211226368	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	915SB60100E21***	29 600	1 480 \$
211226379	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	915SB66100E21***	29 600	1 480 \$
213080004	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	916SA48080M17***	29 600	1 480 \$
213080136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	916SA60080M21***	29 600	1 480 \$
213080268	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	916SA60100M21***	29 400	1 470 \$
213080376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	916SA66100M21***	29 400	1 470 \$
212383103	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926SA42060V17***	29 600	1 480 \$
212383133	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926SA48080V17***	29 400	1 470 \$
212383113	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926SA60080V21***	29 400	1 470 \$
212383123	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926SA60100V21***	29 400	1 470 \$
213076936	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926SB48080V17***	29 400	1 470 \$
213077036	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926SB60080V21***	29 400	1 470 \$
213077136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926SB60100V21***	29 400	1 470 \$
212383254	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926TB42060V17***	29 600	1 480 \$
211226399	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926TB60080V21***	29 400	1 470 \$
211226409	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926TB60100V21***	29 600	1 480 \$
211226419	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926TB66100V21***	29 400	1 470 \$
213077346	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926TC48080V17***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077475	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926TC60080V21***	29 400	1 470 \$
213077586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926TC60100V21***	29 400	1 470 \$
213077702	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	926TC66100V21***	29 400	1 470 \$
211226388	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	935SA48060E17***	29 400	1 470 \$
212383165	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	935SA60080E21***	29 800	1 490 \$
212383207	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	935SA60100E21***	29 400	1 470 \$
212383155	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	935SA66100E21***	29 600	1 480 \$
213080513	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	935SB36040M17***	29 600	1 480 \$
213080657	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	935SB48060M17***	29 400	1 470 \$
213080777	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	935SB60080M21***	29 400	1 470 \$
213075875	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	935SB60100M21***	29 400	1 470 \$
213076244	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	935SB66100M21***	29 400	1 470 \$
211226428	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	OVLAAB036098	29 600	1 480 \$
211226437	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	OVLAAB048112	29 600	1 480 \$
211226446	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	OVMAAB036098	29 600	1 480 \$
211226455	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	OVMAAB042112	29 600	1 480 \$
211226482	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA36045E14***	29 400	1 470 \$
211226494	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA36070E14***	29 200	1 460 \$
211226506	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA36070E17***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226529	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 200	1 460 \$
211226518	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 400	1 470 \$
213077829	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36045M14***	29 400	1 470 \$
213077877	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36070M14***	29 400	1 470 \$
213077935	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 400	1 470 \$
213078280	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 400	1 470 \$
213078058	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 400	1 470 \$
211226541	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*SA36045V14***	29 400	1 470 \$
211226550	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*SA48045V17***	29 400	1 470 \$
211226559	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*SA48070V17***	29 400	1 470 \$
212969937	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*SB36045V14***	29 200	1 460 \$
212970387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*SB48070V17***	29 400	1 470 \$
211226579	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*TA36045V14***	29 400	1 470 \$
211226589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*TA36070V14***	29 200	1 460 \$
211226591	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*TA48070V17***	29 400	1 470 \$
211226601	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*TA48090V17***	29 200	1 460 \$
213076420	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*TB36045V14	29 200	1 460 \$
213076458	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*TB36045V14***	29 200	1 460 \$
213076486	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*TB48070V17***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076593	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	82*TB48090V17***	29 400	1 470 \$
212383388	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	83*SA48060E17***	29 200	1 460 \$
213078974	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	83*SB36040M17***	29 200	1 460 \$
213078842	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	83*SB60100M21***	29 400	1 470 \$
211226612	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	912SD36060E14***	29 400	1 470 \$
211226623	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	912SD42060E17***	29 200	1 460 \$
211226634	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	912SD48080E17***	29 400	1 470 \$
213079344	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	912SE36060M14***	29 400	1 470 \$
213079398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	912SE42060M17***	29 400	1 470 \$
213079532	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	912SE48080M17***	29 400	1 470 \$
211226656	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	915SB42060E17***	29 400	1 470 \$
213079962	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	916SA36060M14***	29 400	1 470 \$
213080016	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	916SA48080M17***	29 400	1 470 \$
211226667	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926SA36060V14***	29 400	1 470 \$
211226676	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926SA42060V17***	29 400	1 470 \$
211226685	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926SA48080V17***	29 400	1 470 \$
213076896	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926SB36060V14***	29 400	1 470 \$
213076946	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926SB48080V17***	29 400	1 470 \$
211226705	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926TB42060V17***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077299	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926TC36060V14***	29 400	1 470 \$
213077359	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	926TC48080V17***	29 400	1 470 \$
211226694	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	935SA48060E17***	29 400	1 470 \$
213080525	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	935SB36040M17***	29 400	1 470 \$
213080669	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	935SB48060M17***	29 400	1 470 \$
211226715	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	OVLAA036098	29 400	1 470 \$
211226724	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	OVMAAB036098	29 400	1 470 \$
211226733	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	OVMAAB042112	29 400	1 470 \$
211226790	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA36070E17***	29 200	1 460 \$
211226814	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 200	1 460 \$
212383400	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 200	1 460 \$
211226802	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA48070E21***	29 200	1 460 \$
211226826	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA48090E21***	29 000	1 450 \$
211226838	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA60090E21***	29 200	1 460 \$
211226850	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SA60110E21***	29 200	1 460 \$
213077946	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 000	1 450 \$
213078292	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 000	1 450 \$
213078070	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 200	1 460 \$
213078176	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48070M21***	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078399	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB48090M21***	29 000	1 450 \$
213078498	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB60090M21***	29 200	1 460 \$
213078616	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	8(0,1)*SB60110M21***	29 000	1 450 \$
211226862	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*SA48045V17***	29 200	1 460 \$
211226871	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*SA48070V17***	29 200	1 460 \$
211226880	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*SA60070V21***	29 000	1 450 \$
211226889	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*SA60090V21***	29 000	1 450 \$
212970397	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*SB48070V17***	29 200	1 460 \$
212970647	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*SB60090V21***	29 200	1 460 \$
211226942	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*TA48070V17***	29 000	1 450 \$
211226952	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*TA48090V17***	29 000	1 450 \$
212383424	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*TA60090V21***	29 000	1 450 \$
211226954	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*TA66110V21***	29 200	1 460 \$
213076497	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*TB48070V17***	29 000	1 450 \$
213076597	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*TB48090V17***	29 000	1 450 \$
213076640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*TB60090V21***	29 200	1 460 \$
213076740	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	82*TB66110V21***	29 200	1 460 \$
211226898	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	83*SA36040E17***	29 400	1 470 \$
211226909	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	83*SA48060E17***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226920	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	83*SA60080E21***	29 400	1 470 \$
211226931	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	83*SA60100E21***	29 000	1 450 \$
213078986	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	83*SB36040M17***	29 000	1 450 \$
213079094	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	83*SB48060M17***	29 000	1 450 \$
213079214	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	83*SB60080M21***	29 000	1 450 \$
213078854	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	83*SB60100M21***	29 200	1 460 \$
211226991	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	912SD42060E17***	29 000	1 450 \$
211227002	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	912SD48080E17***	29 000	1 450 \$
211227013	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	912SD60080E21***	29 200	1 460 \$
212383435	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	912SD60100E21***	29 200	1 460 \$
211227024	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	912SD66100E21***	29 400	1 470 \$
213079410	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	912SE42060M17***	29 200	1 460 \$
213079544	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	912SE48080M17***	29 000	1 450 \$
213079650	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	912SE60080M21***	29 200	1 460 \$
213079742	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	912SE60100M21***	29 000	1 450 \$
213079847	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	912SE66100M21***	29 000	1 450 \$
211227033	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	915SB42060E17***	29 400	1 470 \$
211227055	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	915SB60080E21***	29 200	1 460 \$
211227066	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	915SB60100E21***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227077	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	915SB66100E21***	29 200	1 460 \$
213080028	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	916SA48080M17***	29 200	1 460 \$
213080148	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	916SA60080M21***	29 200	1 460 \$
213080280	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	916SA60100M21***	29 200	1 460 \$
213080385	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	916SA66100M21***	29 200	1 460 \$
211227095	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926SA42060V17***	29 200	1 460 \$
211227104	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926SA48080V17***	29 200	1 460 \$
211227113	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926SA60080V21***	29 000	1 450 \$
211227122	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926SA60100V21***	29 000	1 450 \$
213076956	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926SB48080V17***	29 200	1 460 \$
213077046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926SB60080V21***	29 200	1 460 \$
213077146	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926SB60100V21***	29 000	1 450 \$
211227172	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926TB42060V17***	29 200	1 460 \$
211227182	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926TB60080V21***	29 200	1 460 \$
211227192	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926TB60100V21***	29 200	1 460 \$
211227202	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926TB66100V21***	29 000	1 450 \$
213077372	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926TC48080V17***	29 200	1 460 \$
213077486	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926TC60080V21***	29 200	1 460 \$
213077599	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926TC60100V21***	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077712	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	926TC66100V21***	29 000	1 450 \$
212383412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	935SA48060E17***	29 200	1 460 \$
211227131	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	935SA60080E21***	29 400	1 470 \$
211227142	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	935SA60100E21***	29 000	1 450 \$
211227153	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	935SA66100E21***	29 200	1 460 \$
213080537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	935SB36040M17***	29 200	1 460 \$
213080681	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	935SB48060M17***	29 200	1 460 \$
213080789	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	935SB60080M21***	29 200	1 460 \$
213075887	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	935SB60100M21***	29 000	1 450 \$
213076253	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	935SB66100M21***	29 000	1 450 \$
211227211	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	OVLAAAB036098	29 200	1 460 \$
211227220	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	OVLAAAB048112	29 200	1 460 \$
211227229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	OVMAAB036098	29 200	1 460 \$
211227238	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	OVMAAB042112	29 200	1 460 \$
211227283	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA36045E17***	29 400	1 470 \$
211227295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA36070E17***	29 400	1 470 \$
211227330	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 400	1 470 \$
211227307	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 400	1 470 \$
211227318	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA48070E21***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA48090E21***	29 400	1 470 \$
211227354	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA60090E21***	29 400	1 470 \$
211227366	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SA60110E21***	29 400	1 470 \$
213077957	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 400	1 470 \$
213078304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 400	1 470 \$
213078082	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 400	1 470 \$
213078186	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB48070M21***	29 400	1 470 \$
213078410	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB48090M21***	29 400	1 470 \$
213078509	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB60090M21***	29 400	1 470 \$
213078628	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	8(0,1)*SB60110M21***	29 400	1 470 \$
211227378	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*SA48045V17***	29 400	1 470 \$
211227387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*SA48070V17***	29 400	1 470 \$
211227396	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*SA60070V21***	29 400	1 470 \$
211227405	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*SA60090V21***	29 400	1 470 \$
212970407	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*SB48070V17***	29 400	1 470 \$
212970657	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*SB60090V21***	29 400	1 470 \$
211227458	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*TA48070V17***	29 400	1 470 \$
211227468	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*TA48090V17***	29 400	1 470 \$
211227470	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*TA60090V21***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227480	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*TA66110V21***	29 400	1 470 \$
213076508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*TB48070V17***	29 400	1 470 \$
213076601	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*TB48090V17***	29 400	1 470 \$
213076651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*TB60090V21***	29 400	1 470 \$
213076752	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	82*TB66110V21***	29 400	1 470 \$
211227425	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	83*SA48060E17***	29 200	1 460 \$
211227436	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	83*SA60080E21***	29 600	1 480 \$
211227447	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	83*SA60100E21***	29 400	1 470 \$
213078998	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	83*SB36040M17***	29 400	1 470 \$
213079106	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	83*SB48060M17***	29 200	1 460 \$
213079226	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	83*SB60080M21***	29 400	1 470 \$
213078866	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	83*SB60100M21***	29 400	1 470 \$
211227508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	912SD42060E17***	29 400	1 470 \$
211227519	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	912SD48080E17***	29 400	1 470 \$
211227530	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	912SD60080E21***	29 200	1 460 \$
211227541	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	912SD60100E21***	29 200	1 460 \$
211227552	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	912SD66100E21***	29 600	1 480 \$
213079424	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	912SE42060M17***	29 400	1 470 \$
213079556	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	912SE48080M17***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079660	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	912SE60080M21***	29 400	1 470 \$
213079754	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	912SE60100M21***	29 400	1 470 \$
213079856	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	912SE66100M21***	29 400	1 470 \$
211227561	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	915SB42060E17***	29 400	1 470 \$
211227572	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	915SB60080E21***	29 400	1 470 \$
211227583	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	915SB66100E21***	29 600	1 480 \$
213080040	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	916SA48080M17***	29 400	1 470 \$
213080160	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	916SA60080M21***	29 400	1 470 \$
213080292	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	916SA60100M21***	29 400	1 470 \$
213080394	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	916SA66100M21***	29 400	1 470 \$
211227592	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926SA42060V17***	29 400	1 470 \$
211227601	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926SA48080V17***	29 400	1 470 \$
211227610	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926SA60080V21***	29 400	1 470 \$
211227619	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926SA60100V21***	29 400	1 470 \$
213076966	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926SB48080V17***	29 400	1 470 \$
213077056	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926SB60080V21***	29 400	1 470 \$
213077156	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926SB60100V21***	29 400	1 470 \$
211227670	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926TB42060V17***	29 600	1 480 \$
211227680	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926TB48080V17***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926TB60080V21***	29 400	1 470 \$
211227700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926TB60100V21***	29 400	1 470 \$
211227710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926TB66100V21***	29 200	1 460 \$
213077385	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926TC48080V17***	29 400	1 470 \$
213077497	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926TC60080V21***	29 400	1 470 \$
213077612	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926TC60100V21***	29 400	1 470 \$
213077722	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	926TC66100V21***	29 400	1 470 \$
211227628	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	935SA48060E17***	29 400	1 470 \$
211227639	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	935SA60080E21***	29 600	1 480 \$
211227650	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	935SA60100E21***	29 400	1 470 \$
211227661	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	935SA66100E21***	29 600	1 480 \$
213080549	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	935SB36040M17***	29 600	1 480 \$
213080693	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	935SB48060M17***	29 400	1 470 \$
213080801	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	935SB60080M21***	29 400	1 470 \$
213075899	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	935SB60100M21***	29 400	1 470 \$
213076262	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	935SB66100M21***	29 400	1 470 \$
211227719	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	OVLAA036098	29 400	1 470 \$
212383447	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	OVLAA048112	29 400	1 470 \$
211227728	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	OVMAB036098	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	OVMAAB042112	29 400	1 470 \$
211227764	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA48070E21***	29 400	1 470 \$
211227776	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA48090E21***	29 400	1 470 \$
211227788	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60090E21***	29 400	1 470 \$
211227800	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60090E24***	29 400	1 470 \$
211227812	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60110E21***	29 400	1 470 \$
211227824	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60110E24***	29 200	1 460 \$
211227836	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60135E24***	29 400	1 470 \$
211227848	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SA60155E24***	29 400	1 470 \$
213078196	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB48070M21***	29 400	1 470 \$
213078421	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB48090M21***	29 400	1 470 \$
213078520	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60090M21***	29 400	1 470 \$
213078586	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60090M24***	29 400	1 470 \$
213078640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60110M21***	29 400	1 470 \$
213078736	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60110M24***	29 400	1 470 \$
213078766	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60135M24***	29 400	1 470 \$
213078788	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	8(0,1)*SB60155M24***	29 400	1 470 \$
211227858	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	82*SA60070V21***	29 400	1 470 \$
211227867	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	82*SA60090V21***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227876	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	82*SA60090V24***	29 400	1 470 \$
211227885	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	82*SA66110V24***	29 200	1 460 \$
212970667	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	82*SB60090V21***	29 400	1 470 \$
211227916	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	82*TA60090V21***	29 400	1 470 \$
211227926	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	82*TA66110V21***	29 400	1 470 \$
211227936	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	82*TA66135V24***	29 400	1 470 \$
213076662	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	82*TB60090V21***	29 400	1 470 \$
213076764	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	82*TB66110V21***	29 400	1 470 \$
213076860	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	82*TB66135V24***	29 400	1 470 \$
211227894	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	83*SA60080E21***	29 600	1 480 \$
211227905	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	83*SA60100E21***	29 400	1 470 \$
213079118	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	83*SB48060M17***	29 200	1 460 \$
213079238	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	83*SB60080M21***	29 400	1 470 \$
211227956	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	912SD60080E21***	29 200	1 460 \$
211227967	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	912SD60100E21***	29 200	1 460 \$
211227987	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	912SD60120E24***	29 400	1 470 \$
211227978	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	912SD66100E21***	29 600	1 480 \$
213079670	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	912SE60080M21***	29 400	1 470 \$
213079766	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	912SE60100M21***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079919	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	912SE60120M24***	29 400	1 470 \$
213079865	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	912SE66100M21***	29 400	1 470 \$
211227998	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	915SB60080E21***	29 400	1 470 \$
211228009	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	915SB60100E21***	29 400	1 470 \$
211228020	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	915SB66100E21***	29 600	1 480 \$
211228029	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	915SB66120E24***	29 600	1 480 \$
211228040	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	915SB66140E24***	29 600	1 480 \$
213080172	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	916SA60080M21***	29 400	1 470 \$
213080304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	916SA60100M21***	29 400	1 470 \$
213080403	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	916SA66100M21***	29 400	1 470 \$
213080457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	916SA66120M24***	29 400	1 470 \$
213080481	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	916SA66140M24***	29 400	1 470 \$
211228051	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926SA60080V21***	29 400	1 470 \$
211228060	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926SA60100V21***	29 400	1 470 \$
211228069	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926SA66120V24***	29 400	1 470 \$
213077066	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926SB60080V21***	29 400	1 470 \$
213077166	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926SB60100V21***	29 400	1 470 \$
213077236	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926SB66120V24***	29 400	1 470 \$
211228109	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926TB60080V21***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228119	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926TB60100V21***	29 400	1 470 \$
211228129	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926TB66100V21***	29 200	1 460 \$
211228138	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926TB66120V24***	29 400	1 470 \$
213077508	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926TC60080V21***	29 400	1 470 \$
213077625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926TC60100V21***	29 400	1 470 \$
213077732	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926TC66100V21***	29 400	1 470 \$
213077793	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	926TC66120V24***	29 400	1 470 \$
211228078	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	935SA60080E21***	29 600	1 480 \$
211228089	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	935SA60100E21***	29 400	1 470 \$
211228100	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	935SA66100E21***	29 600	1 480 \$
213080813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	935SB60080M21***	29 400	1 470 \$
213075911	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	935SB60100M21***	29 400	1 470 \$
213076271	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	935SB66100M21***	29 400	1 470 \$
211228148	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	OVLAA048112	29 400	1 470 \$
211228157	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	OVLAA060154	29 600	1 480 \$
211228166	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	OVMAAB060154	29 400	1 470 \$
211228211	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA36045E17***	29 000	1 450 \$
211228223	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA36070E17***	29 200	1 460 \$
211228247	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 200	1 460 \$
211228235	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA48070E21***	29 200	1 460 \$
211228259	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA48090E21***	29 000	1 450 \$
211228271	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA60090E21***	29 200	1 460 \$
211228283	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SA60110E21***	29 200	1 460 \$
213077968	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 000	1 450 \$
213078316	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 000	1 450 \$
213078094	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 200	1 460 \$
213078206	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB48070M21***	29 000	1 450 \$
213078432	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB48090M21***	29 000	1 450 \$
213078531	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB60090M21***	29 200	1 460 \$
213078652	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	8(0,1)*SB60110M21***	29 000	1 450 \$
211228295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*SA48045V17***	29 200	1 460 \$
211228304	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*SA48070V17***	29 200	1 460 \$
211228313	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*SA60070V21***	29 000	1 450 \$
211228322	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*SA60090V21***	29 000	1 450 \$
212970417	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*SB48070V17***	29 200	1 460 \$
212970677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*SB60090V21***	29 200	1 460 \$
211228375	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*TA48070V17***	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228385	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*TA48090V17***	29 000	1 450 \$
211228387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*TA60090V21***	29 000	1 450 \$
211228397	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*TA66110V21***	29 200	1 460 \$
213076519	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*TB48070V17***	29 000	1 450 \$
213076605	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*TB48090V17***	29 000	1 450 \$
213076673	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*TB60090V21***	29 200	1 460 \$
213076776	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	82*TB66110V21***	29 200	1 460 \$
211228331	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	83*SA36040E17***	29 400	1 470 \$
211228342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	83*SA48060E17***	29 200	1 460 \$
211228353	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	83*SA60080E21***	29 200	1 460 \$
211228364	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	83*SA60100E21***	29 000	1 450 \$
213079010	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	83*SB36040M17***	29 000	1 450 \$
213079130	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	83*SB48060M17***	29 000	1 450 \$
213079250	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	83*SB60080M21***	29 000	1 450 \$
213078878	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	83*SB60100M21***	29 200	1 460 \$
211228434	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	912SD42060E17***	29 000	1 450 \$
212383469	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	912SD48080E17***	29 000	1 450 \$
211228445	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	912SD60080E21***	29 200	1 460 \$
211228456	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	912SD60100E21***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228467	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	912SD66100E21***	29 400	1 470 \$
213079436	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	912SE42060M17***	29 200	1 460 \$
213079568	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	912SE48080M17***	29 000	1 450 \$
213079680	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	912SE60080M21***	29 200	1 460 \$
213079778	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	912SE60100M21***	29 000	1 450 \$
213079874	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	912SE66100M21***	29 000	1 450 \$
211228476	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	915SB42060E17***	29 400	1 470 \$
211228498	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	915SB60080E21***	29 200	1 460 \$
211228509	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	915SB60100E21***	29 200	1 460 \$
211228520	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	915SB66100E21***	29 200	1 460 \$
213080052	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	916SA48080M17***	29 200	1 460 \$
213080184	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	916SA60080M21***	29 200	1 460 \$
213080316	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	916SA60100M21***	29 200	1 460 \$
213080412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	916SA66100M21***	29 200	1 460 \$
211228538	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926SA42060V17***	29 200	1 460 \$
211228547	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926SA48080V17***	29 200	1 460 \$
211228556	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926SA60080V21***	29 000	1 450 \$
211228565	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926SA60100V21***	29 000	1 450 \$
213076976	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926SB48080V17***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077076	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926SB60080V21***	29 200	1 460 \$
213077176	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926SB60100V21***	29 000	1 450 \$
211228626	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926TB42060V17***	29 200	1 460 \$
211228636	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926TB60080V21***	29 200	1 460 \$
211228646	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926TB60100V21***	29 200	1 460 \$
211228656	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926TB66100V21***	29 000	1 450 \$
213077398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926TC48080V17***	29 200	1 460 \$
213077519	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926TC60080V21***	29 200	1 460 \$
213077638	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926TC60100V21***	29 000	1 450 \$
213077742	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	926TC66100V21***	29 000	1 450 \$
211228574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	935SA48060E17***	29 200	1 460 \$
211228585	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	935SA60080E21***	29 400	1 470 \$
211228596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	935SA60100E21***	29 000	1 450 \$
211228607	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	935SA66100E21***	29 200	1 460 \$
213080561	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	935SB36040M17***	29 200	1 460 \$
213080705	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	935SB48060M17***	29 200	1 460 \$
213080825	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	935SB60080M21***	29 200	1 460 \$
213075923	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	935SB60100M21***	29 000	1 450 \$
213076280	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	935SB66100M21***	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228665	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	OVLAAAB036098	29 200	1 460 \$
211228674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	OVLAAAB048112	29 200	1 460 \$
211228683	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	OVMAAB036098	29 200	1 460 \$
211228692	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	OVMAAB042112	29 200	1 460 \$
211228737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA36045E17***	29 000	1 450 \$
211228749	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA36070E17***	29 000	1 450 \$
211228773	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 000	1 450 \$
212383481	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 000	1 450 \$
211228761	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA48070E21***	28 800	1 440 \$
211228785	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA48090E21***	29 000	1 450 \$
211228797	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA60090E21***	29 000	1 450 \$
211228809	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA60110E21***	29 000	1 450 \$
212978478	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 000	1 450 \$
212979654	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 000	1 450 \$
212978964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 000	1 450 \$
212979402	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB48070M21***	28 800	1 440 \$
212980157	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB48090M21***	28 800	1 440 \$
212980476	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB60090M21***	29 000	1 450 \$
213078664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB60110M21***	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228821	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*SA48045V17***	29 000	1 450 \$
211228830	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*SA48070V17***	29 000	1 450 \$
211228839	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*SA60070V21***	29 000	1 450 \$
211228848	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*SA60090V21***	28 800	1 440 \$
212970427	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*SB48070V17***	29 000	1 450 \$
212970687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*SB60090V21***	29 000	1 450 \$
211228901	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*TA48070V17***	29 000	1 450 \$
211228911	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*TA48090V17***	29 000	1 450 \$
211228913	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*TA60090V21***	28 800	1 440 \$
211228923	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*TA66110V21***	29 000	1 450 \$
212971875	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*TB48070V17***	29 000	1 450 \$
212972068	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*TB48090V17***	29 000	1 450 \$
212972231	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*TB60090V21***	29 000	1 450 \$
213076788	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	82*TB66110V21***	29 000	1 450 \$
211228857	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	83*SA36040E17***	29 400	1 470 \$
211228868	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	83*SA48060E17***	29 000	1 450 \$
211228879	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	83*SA60080E21***	29 200	1 460 \$
211228890	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	83*SA60100E21***	29 000	1 450 \$
212982085	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	83*SB36040M17***	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079142	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	83*SB48060M17***	29 000	1 450 \$
213079262	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	83*SB60080M21***	29 000	1 450 \$
212981533	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	83*SB60100M21***	29 000	1 450 \$
211228960	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	912SD42060E17***	29 000	1 450 \$
211228971	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	912SD48080E17***	29 000	1 450 \$
211228982	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	912SD60080E21***	28 800	1 440 \$
211228993	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	912SD60100E21***	28 800	1 440 \$
211229004	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	912SD66100E21***	29 200	1 460 \$
212983870	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	912SE42060M17***	29 000	1 450 \$
212984410	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	912SE48080M17***	29 000	1 450 \$
212984940	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	912SE60080M21***	28 800	1 440 \$
212985228	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	912SE60100M21***	28 800	1 440 \$
212985507	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	912SE66100M21***	29 000	1 450 \$
211229013	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	915SB42060E17***	29 000	1 450 \$
211229024	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	915SB48080E17***	29 000	1 450 \$
211229035	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	915SB60080E21***	29 200	1 460 \$
211229046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	915SB60100E21***	29 000	1 450 \$
211229057	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	915SB66100E21***	29 200	1 460 \$
213080064	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	916SA48080M17***	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080196	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	916SA60080M21***	29 000	1 450 \$
212988000	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	916SA60100M21***	29 000	1 450 \$
212988216	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	916SA66100M21***	29 000	1 450 \$
211229075	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926SA42060V17***	29 000	1 450 \$
211229084	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926SA48080V17***	29 000	1 450 \$
211229093	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926SA60080V21***	29 000	1 450 \$
211229102	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926SA60100V21***	29 000	1 450 \$
213076866	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926SB36040V17***	29 200	1 460 \$
212974053	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926SB48080V17***	29 000	1 450 \$
213077086	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926SB60080V21***	29 000	1 450 \$
212974413	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926SB60100V21***	29 000	1 450 \$
211229153	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926TB42060V17***	29 200	1 460 \$
211229163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926TB60080V21***	29 000	1 450 \$
211229173	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926TB60100V21***	29 000	1 450 \$
211229183	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926TB66100V21***	28 800	1 440 \$
213077266	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926TC36040V17***	29 200	1 460 \$
212976298	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926TC48080V17***	29 000	1 450 \$
213077530	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926TC60080V21***	29 000	1 450 \$
212976794	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926TC60100V21***	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977079	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	926TC66100V21***	28 800	1 440 \$
211229111	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	935SA48060E17***	29 000	1 450 \$
211229122	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	935SA60080E21***	29 400	1 470 \$
211229133	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	935SA60100E21***	29 000	1 450 \$
211229144	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	935SA66100E21***	29 200	1 460 \$
213080573	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	935SB36040M17***	29 200	1 460 \$
212988974	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	935SB48060M17***	29 000	1 450 \$
212989490	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	935SB60080M21***	29 000	1 450 \$
213075935	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	935SB60100M21***	29 000	1 450 \$
213076289	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	935SB66100M21***	29 000	1 450 \$
211229192	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	OVLAAAB036098	29 000	1 450 \$
211229201	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	OVLAAAB048112	29 000	1 450 \$
211229210	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	OVMAAB036098	29 000	1 450 \$
211229219	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	OVMAAB042112	29 000	1 450 \$
211229246	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA48070E21***	28 800	1 440 \$
211229258	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA48090E21***	29 000	1 450 \$
211229270	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60090E21***	29 000	1 450 \$
211229282	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60090E24***	29 000	1 450 \$
211229294	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60110E21***	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60110E24***	28 800	1 440 \$
211229318	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60135E24***	29 000	1 450 \$
211229330	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60155E24***	29 200	1 460 \$
212979412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB48070M21***	28 800	1 440 \$
212980168	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB48090M21***	28 800	1 440 \$
212980487	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60090M21***	29 000	1 450 \$
212980689	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60090M24***	29 000	1 450 \$
213078676	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60110M21***	29 000	1 450 \$
213078746	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60110M24***	29 000	1 450 \$
212981207	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60135M24***	29 000	1 450 \$
213078798	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60155M24***	29 000	1 450 \$
211229340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	82*SA60070V21***	29 000	1 450 \$
211229349	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	82*SA60090V21***	28 800	1 440 \$
211229358	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	82*SA60090V24***	28 800	1 440 \$
211229367	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	82*SA66110V24***	28 800	1 440 \$
212970697	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	82*SB60090V21***	29 000	1 450 \$
211229398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	82*TA60090V21***	28 800	1 440 \$
211229408	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	82*TA66110V21***	29 000	1 450 \$
211229418	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	82*TA66135V24***	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972242	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	82*TB60090V21***	29 000	1 450 \$
213076800	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	82*TB66110V21***	29 000	1 450 \$
212972642	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	82*TB66135V24***	29 000	1 450 \$
211229376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	83*SA60080E21***	29 200	1 460 \$
211229387	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	83*SA60100E21***	29 000	1 450 \$
212982601	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	83*SB48060M17***	28 800	1 440 \$
213079274	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	83*SB60080M21***	29 000	1 450 \$
211229438	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	912SD60080E21***	28 800	1 440 \$
211229449	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	912SD60100E21***	28 800	1 440 \$
211229469	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	912SD60120E24***	29 000	1 450 \$
211229460	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	912SD66100E21***	29 200	1 460 \$
212984950	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	912SE60080M21***	28 800	1 440 \$
212985240	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	912SE60100M21***	28 800	1 440 \$
213079930	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	912SE60120M24***	29 000	1 450 \$
212985516	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	912SE66100M21***	29 000	1 450 \$
211229480	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	915SB60080E21***	29 200	1 460 \$
211229491	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	915SB60100E21***	29 000	1 450 \$
211229502	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	915SB66100E21***	29 200	1 460 \$
211229511	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	915SB66120E24***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229522	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	915SB66140E24***	29 200	1 460 \$
213080208	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	916SA60080M21***	29 000	1 450 \$
212988012	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	916SA60100M21***	29 000	1 450 \$
212988225	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	916SA66100M21***	29 000	1 450 \$
212988318	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	916SA66120M24***	29 000	1 450 \$
212988402	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	916SA66140M24***	29 000	1 450 \$
211229533	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926SA60080V21***	29 000	1 450 \$
211229542	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926SA60100V21***	29 000	1 450 \$
211229551	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926SA66120V24***	29 000	1 450 \$
212974193	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926SB60080V21***	28 800	1 440 \$
213077186	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926SB60100V21***	29 000	1 450 \$
213077246	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926SB66120V24***	29 000	1 450 \$
211229591	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926TB60080V21***	28 800	1 440 \$
211229601	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926TB60100V21***	29 000	1 450 \$
211229611	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926TB66100V21***	28 800	1 440 \$
211229620	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926TB66120V24***	29 000	1 450 \$
212976525	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926TC60080V21***	28 800	1 440 \$
212976807	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926TC60100V21***	29 000	1 450 \$
212977089	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926TC66100V21***	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977252	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	926TC66120V24***	29 000	1 450 \$
211229560	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	935SA60080E21***	29 400	1 470 \$
211229571	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	935SA60100E21***	29 000	1 450 \$
211229582	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	935SA66100E21***	29 200	1 460 \$
212989502	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	935SB60080M21***	29 000	1 450 \$
213075947	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	935SB60100M21***	29 000	1 450 \$
213076298	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	935SB66100M21***	29 000	1 450 \$
211229630	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	OVLAAB048112	29 000	1 450 \$
211229639	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	OVLAAB060154	29 200	1 460 \$
211229648	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	OVMAAB060154	29 000	1 450 \$
212383633	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 600	1 480 \$
212383523	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 600	1 480 \$
213077841	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB36045M14***	29 600	1 480 \$
213077889	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB36070M14***	29 600	1 480 \$
213077979	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 600	1 480 \$
213078328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 600	1 480 \$
213078106	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 600	1 480 \$
212383545	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	82*SA48070V17***	29 600	1 480 \$
212969947	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	82*SB36045V14***	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970437	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	82*SB48070V17***	29 600	1 480 \$
212383584	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	82*TA48070V17***	29 600	1 480 \$
212383581	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	82*TA48090V17***	29 600	1 480 \$
213076432	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB36045V14	29 600	1 480 \$
213076460	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB36045V14***	29 600	1 480 \$
213076530	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB48070V17***	29 600	1 480 \$
213076609	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	82*TB48090V17***	29 600	1 480 \$
212383695	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	83*SA48060E17***	29 600	1 480 \$
213079022	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	83*SB36040M17***	29 600	1 480 \$
213078890	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	83*SB60100M21***	29 600	1 480 \$
212383646	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	912SD36060E14***	29 600	1 480 \$
212383658	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	912SD42060E17***	29 600	1 480 \$
212383670	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	912SD48080E17***	29 600	1 480 \$
213079354	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	912SE36060M14***	29 600	1 480 \$
213079448	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	912SE42060M17***	29 600	1 480 \$
213079580	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	912SE48080M17***	29 600	1 480 \$
213080076	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	916SA48080M17***	29 600	1 480 \$
213076986	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	926SB48080V17***	29 600	1 480 \$
210450254	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	926TB36060V14***	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210450253	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	926TB48080V17***	29 600	1 480 \$
213077411	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	926TC48080V17***	29 600	1 480 \$
213080585	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	935SB36040M17***	29 800	1 490 \$
213080717	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	935SB48060M17***	29 600	1 480 \$
212384013	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA36070E17***	29 600	1 480 \$
212384039	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 600	1 480 \$
212383777	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 600	1 480 \$
212384026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48070E21***	29 600	1 480 \$
212384052	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA48090E21***	29 600	1 480 \$
212384065	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SA60090E21***	29 600	1 480 \$
213077990	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 600	1 480 \$
213078340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 600	1 480 \$
213078118	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 600	1 480 \$
213078216	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48070M21***	29 600	1 480 \$
213078443	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB48090M21***	29 600	1 480 \$
213078542	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB60090M21***	29 600	1 480 \$
213078688	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	8(0,1)*SB60110M21***	29 600	1 480 \$
212383840	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	82*SA48070V17***	29 600	1 480 \$
212970447	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	82*SB48070V17***	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970707	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	82*SB60090V21***	29 600	1 480 \$
212383944	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	82*TA48070V17***	29 600	1 480 \$
212383906	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	82*TA48090V17***	29 600	1 480 \$
212383989	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	82*TA66110V21***	29 600	1 480 \$
213076541	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	82*TB48070V17***	29 600	1 480 \$
213076613	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	82*TB48090V17***	29 600	1 480 \$
213076684	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	82*TB60090V21***	29 600	1 480 \$
213076812	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	82*TB66110V21***	29 600	1 480 \$
212384151	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	83*SA48060E17***	29 600	1 480 \$
212384139	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	83*SA60080E21***	29 800	1 490 \$
212383894	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	83*SA60100E21***	29 600	1 480 \$
213079034	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	83*SB36040M17***	29 600	1 480 \$
213079154	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	83*SB48060M17***	29 600	1 480 \$
213079286	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	83*SB60080M21***	29 600	1 480 \$
213078902	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	83*SB60100M21***	29 600	1 480 \$
212384091	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	912SD42060E17***	29 600	1 480 \$
212384103	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	912SD48080E17***	29 600	1 480 \$
212384115	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	912SD60080E21***	29 600	1 480 \$
212384127	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	912SD60100E21***	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383789	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	912SD66100E21***	29 800	1 490 \$
213079460	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	912SE42060M17***	29 600	1 480 \$
213079592	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	912SE48080M17***	29 600	1 480 \$
213079690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	912SE60080M21***	29 600	1 480 \$
213079790	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	912SE60100M21***	29 600	1 480 \$
213079883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	912SE66100M21***	29 600	1 480 \$
212383920	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	915SB60080E21***	29 600	1 480 \$
212383932	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	915SB60100E21***	29 600	1 480 \$
212383799	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	915SB66100E21***	29 800	1 490 \$
213080088	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	916SA48080M17***	29 600	1 480 \$
213080220	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	916SA60080M21***	29 600	1 480 \$
213080328	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	916SA60100M21***	29 600	1 480 \$
213080421	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	916SA66100M21***	29 600	1 480 \$
212383747	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926SA60080V21***	29 600	1 480 \$
212383757	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926SA60100V21***	29 600	1 480 \$
213076996	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926SB48080V17***	29 600	1 480 \$
213077096	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926SB60080V21***	29 600	1 480 \$
213077196	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926SB60100V21***	29 600	1 480 \$
210450256	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926TB48080V17***	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383967	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926TB60080V21***	29 600	1 480 \$
212383978	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926TB60100V21***	29 600	1 480 \$
212383820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926TB66100V21***	29 400	1 470 \$
213077424	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926TC48080V17***	29 600	1 480 \$
213077541	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926TC60080V21***	29 600	1 480 \$
213077651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926TC60100V21***	29 600	1 480 \$
213077752	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	926TC66100V21***	29 600	1 480 \$
212383870	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	935SA60100E21***	29 600	1 480 \$
212383809	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	935SA66100E21***	29 800	1 490 \$
213080597	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	935SB36040M17***	29 800	1 490 \$
213080729	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	935SB48060M17***	29 600	1 480 \$
213080837	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	935SB60080M21***	29 600	1 480 \$
213075959	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	935SB60100M21***	29 600	1 480 \$
213076307	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	935SB66100M21***	29 600	1 480 \$
212384193	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	OVLAA048112	29 800	1 490 \$
212384249	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SA36045E14***	29 600	1 480 \$
212384262	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SA36045E17***	29 400	1 470 \$
212384337	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SA36070E14***	29 400	1 470 \$
212384275	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SA36070E17***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384288	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 400	1 470 \$
212384203	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 200	1 460 \$
213077853	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SB36045M14***	29 400	1 470 \$
213077901	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SB36070M14***	29 400	1 470 \$
213078001	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 400	1 470 \$
213078352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 200	1 460 \$
213078130	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 400	1 470 \$
211229657	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*SA36045V14***	29 400	1 470 \$
212384215	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*SA48045V17***	29 400	1 470 \$
212384225	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*SA48070V17***	29 200	1 460 \$
212969957	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*SB36045V14***	29 400	1 470 \$
212970457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*SB48070V17***	29 400	1 470 \$
212384235	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*TA36045V14***	29 400	1 470 \$
211229666	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*TA36070V14***	29 400	1 470 \$
211229668	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*TA48070V17***	29 200	1 460 \$
212384246	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*TA48090V17***	29 400	1 470 \$
213076444	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*TB36045V14	29 400	1 470 \$
213076462	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*TB36045V14***	29 400	1 470 \$
213076552	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*TB48070V17***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076617	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	82*TB48090V17***	29 400	1 470 \$
212384350	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	83*SA48060E17***	29 400	1 470 \$
213079046	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	83*SB36040M17***	29 200	1 460 \$
213078914	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	83*SB60100M21***	29 400	1 470 \$
212384301	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	912SD36060E14***	29 400	1 470 \$
212384313	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	912SD42060E17***	29 200	1 460 \$
212384325	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	912SD48080E17***	29 200	1 460 \$
213079364	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	912SE36060M14***	29 400	1 470 \$
213079472	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	912SE42060M17***	29 400	1 470 \$
213079604	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	912SE48080M17***	29 200	1 460 \$
211229687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	915SB42060E17***	29 400	1 470 \$
213079982	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	916SA36060M14***	29 600	1 480 \$
213080100	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	916SA48080M17***	29 400	1 470 \$
211229716	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	926SA42060V17***	29 400	1 470 \$
211229725	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	926SA48080V17***	29 400	1 470 \$
213076916	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	926SB36060V14***	29 400	1 470 \$
213077006	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	926SB48080V17***	29 400	1 470 \$
211229745	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	926TB42060V17***	29 400	1 470 \$
213077321	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	926TC36060V14***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077437	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	926TC48080V17***	29 400	1 470 \$
211229734	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	935SA48060E17***	29 200	1 460 \$
213080609	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	935SB36040M17***	29 400	1 470 \$
213080741	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	935SB48060M17***	29 400	1 470 \$
212384372	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	OVLAA036098	29 400	1 470 \$
212384362	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	OVMAAB036098	29 400	1 470 \$
212384382	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	OVMAAB042112	29 400	1 470 \$
212384599	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA36045E17***	29 400	1 470 \$
212384612	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA36070E17***	29 600	1 480 \$
211229764	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 400	1 470 \$
212384432	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 400	1 470 \$
212384625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA48070E21***	29 400	1 470 \$
211229776	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA48090E21***	29 400	1 470 \$
211229788	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA60090E21***	29 400	1 470 \$
212384638	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SA60110E21***	29 400	1 470 \$
213078012	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 400	1 470 \$
213078364	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 400	1 470 \$
213078142	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 400	1 470 \$
213078226	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB48070M21***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078454	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB48090M21***	29 400	1 470 \$
213078553	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB60090M21***	29 400	1 470 \$
213078700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	8(0,1)*SB60110M21***	29 400	1 470 \$
211229800	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*SA48045V17***	29 400	1 470 \$
212384474	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*SA48070V17***	29 400	1 470 \$
212384484	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*SA60070V21***	29 400	1 470 \$
212384494	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*SA60090V21***	29 400	1 470 \$
212970467	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*SB48070V17***	29 400	1 470 \$
212970717	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*SB60090V21***	29 400	1 470 \$
212384566	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*TA48070V17***	29 400	1 470 \$
212384540	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*TA48090V17***	29 400	1 470 \$
212384543	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*TA60090V21***	29 400	1 470 \$
212384588	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*TA66110V21***	29 400	1 470 \$
213076563	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*TB48070V17***	29 400	1 470 \$
213076621	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*TB48090V17***	29 400	1 470 \$
213076695	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*TB60090V21***	29 400	1 470 \$
213076824	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	82*TB66110V21***	29 400	1 470 \$
212384723	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	83*SA48060E17***	29 400	1 470 \$
212384711	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	83*SA60080E21***	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384528	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	83*SA60100E21***	29 400	1 470 \$
213079058	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	83*SB36040M17***	29 400	1 470 \$
213079166	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	83*SB48060M17***	29 400	1 470 \$
213079298	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	83*SB60080M21***	29 400	1 470 \$
213078926	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	83*SB60100M21***	29 400	1 470 \$
212384651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	912SD42060E17***	29 400	1 470 \$
212384663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	912SD48080E17***	29 400	1 470 \$
212384675	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	912SD60080E21***	29 400	1 470 \$
212384687	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	912SD60100E21***	29 400	1 470 \$
212384444	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	912SD66100E21***	29 600	1 480 \$
213079484	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	912SE42060M17***	29 400	1 470 \$
213079616	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	912SE48080M17***	29 400	1 470 \$
213079700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	912SE60080M21***	29 400	1 470 \$
213079802	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	912SE60100M21***	29 400	1 470 \$
213079892	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	912SE66100M21***	29 400	1 470 \$
212384699	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	915SB42060E17***	29 400	1 470 \$
212384554	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	915SB60080E21***	29 600	1 480 \$
211229820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	915SB60100E21***	29 400	1 470 \$
212384454	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	915SB66100E21***	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080112	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	916SA48080M17***	29 600	1 480 \$
213080232	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	916SA60080M21***	29 400	1 470 \$
213080340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	916SA60100M21***	29 400	1 470 \$
213080430	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	916SA66100M21***	29 400	1 470 \$
212384392	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926SA42060V17***	29 400	1 470 \$
212384422	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926SA48080V17***	29 400	1 470 \$
212384402	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926SA60080V21***	29 400	1 470 \$
212384412	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926SA60100V21***	29 400	1 470 \$
213077016	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926SB48080V17***	29 600	1 480 \$
213077106	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926SB60080V21***	29 400	1 470 \$
213077206	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926SB60100V21***	29 400	1 470 \$
211229831	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926TB42060V17***	29 600	1 480 \$
212384577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926TB60080V21***	29 600	1 480 \$
211229841	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926TB60100V21***	29 400	1 470 \$
211229851	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926TB66100V21***	29 400	1 470 \$
213077450	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926TC48080V17***	29 600	1 480 \$
213077552	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926TC60080V21***	29 400	1 470 \$
213077664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926TC60100V21***	29 400	1 470 \$
213077762	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	926TC66100V21***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384516	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	935SA48060E17***	29 400	1 470 \$
212384504	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	935SA60100E21***	29 400	1 470 \$
212384464	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	935SA66100E21***	29 600	1 480 \$
213080621	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	935SB36040M17***	29 600	1 480 \$
213080753	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	935SB48060M17***	29 600	1 480 \$
213080849	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	935SB60080M21***	29 400	1 470 \$
213075971	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	935SB60100M21***	29 400	1 470 \$
213076316	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	935SB66100M21***	29 400	1 470 \$
212384745	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	OVLAAB036098	29 600	1 480 \$
212384765	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	OVLAAB048112	29 600	1 480 \$
212384735	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	OVMAAB036098	29 600	1 480 \$
212384755	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	OVMAAB042112	29 400	1 470 \$
211229896	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SA36045E17***	29 200	1 460 \$
211229908	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SA36070E17***	29 400	1 470 \$
211229932	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SA42090E17***	29 200	1 460 \$
212384775	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SA48070E17***	29 200	1 460 \$
211229920	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SA48070E21***	29 200	1 460 \$
211229944	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SA48090E21***	29 200	1 460 \$
211229956	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SA60090E21***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229968	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SA60110E21***	29 200	1 460 \$
213078023	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SB36070M17***	29 200	1 460 \$
213078376	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SB42090M17***	29 200	1 460 \$
213078154	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SB48070M17***	29 200	1 460 \$
213078236	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SB48070M21***	29 200	1 460 \$
213078465	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SB48090M21***	29 200	1 460 \$
213078564	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SB60090M21***	29 200	1 460 \$
213078712	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	8(0,1)*SB60110M21***	29 200	1 460 \$
211229980	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*SA48045V17***	29 200	1 460 \$
211229989	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*SA48070V17***	29 200	1 460 \$
211229998	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*SA60070V21***	29 200	1 460 \$
211230007	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*SA60090V21***	29 200	1 460 \$
212970477	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*SB48070V17***	29 200	1 460 \$
212970727	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*SB60090V21***	29 200	1 460 \$
211230060	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*TA48070V17***	29 200	1 460 \$
211230070	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*TA48090V17***	29 200	1 460 \$
211230072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*TA60090V21***	29 200	1 460 \$
211230082	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*TA66110V21***	29 200	1 460 \$
213076574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*TB48070V17***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*TB48090V17***	29 200	1 460 \$
213076706	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*TB60090V21***	29 200	1 460 \$
213076836	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	82*TB66110V21***	29 200	1 460 \$
211230016	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	83*SA36040E17***	29 600	1 480 \$
211230027	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	83*SA48060E17***	29 000	1 450 \$
211230038	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	83*SA60080E21***	29 400	1 470 \$
211230049	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	83*SA60100E21***	29 200	1 460 \$
213079070	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	83*SB36040M17***	29 200	1 460 \$
213079178	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	83*SB48060M17***	29 200	1 460 \$
213079310	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	83*SB60080M21***	29 200	1 460 \$
213078938	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	83*SB60100M21***	29 200	1 460 \$
211230119	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	912SD42060E17***	29 200	1 460 \$
212384787	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	912SD48080E17***	29 200	1 460 \$
211230130	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	912SD60080E21***	29 000	1 450 \$
211230141	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	912SD60100E21***	29 200	1 460 \$
211230152	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	912SD66100E21***	29 400	1 470 \$
213079496	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	912SE42060M17***	29 200	1 460 \$
213079628	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	912SE48080M17***	29 200	1 460 \$
213079710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	912SE60080M21***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079814	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	912SE60100M21***	29 200	1 460 \$
213079901	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	912SE66100M21***	29 200	1 460 \$
211230161	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	915SB42060E17***	29 200	1 460 \$
211230172	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	915SB48080E17***	29 200	1 460 \$
211230183	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	915SB60080E21***	29 400	1 470 \$
211230194	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	915SB60100E21***	29 200	1 460 \$
211230205	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	915SB66100E21***	29 400	1 470 \$
213080124	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	916SA48080M17***	29 200	1 460 \$
213080244	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	916SA60080M21***	29 200	1 460 \$
213080352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	916SA60100M21***	29 200	1 460 \$
213080439	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	916SA66100M21***	29 200	1 460 \$
211230223	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926SA42060V17***	29 200	1 460 \$
211230232	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926SA48080V17***	29 200	1 460 \$
211230241	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926SA60080V21***	29 200	1 460 \$
211230250	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926SA60100V21***	29 200	1 460 \$
213076876	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926SB36040V17***	29 400	1 470 \$
213077026	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926SB48080V17***	29 200	1 460 \$
213077116	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926SB60080V21***	29 200	1 460 \$
213077216	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926SB60100V21***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230311	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926TB42060V17***	29 400	1 470 \$
211230321	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926TB60080V21***	29 200	1 460 \$
211230331	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926TB60100V21***	29 200	1 460 \$
211230341	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926TB66100V21***	29 200	1 460 \$
213077277	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926TC36040V17***	29 400	1 470 \$
213077463	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926TC48080V17***	29 200	1 460 \$
213077563	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926TC60080V21***	29 200	1 460 \$
213077677	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926TC60100V21***	29 200	1 460 \$
213077772	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	926TC66100V21***	29 200	1 460 \$
211230259	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	935SA48060E17***	29 200	1 460 \$
211230270	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	935SA60080E21***	29 600	1 480 \$
211230281	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	935SA60100E21***	29 200	1 460 \$
211230292	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	935SA66100E21***	29 400	1 470 \$
213080633	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	935SB36040M17***	29 400	1 470 \$
213080765	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	935SB48060M17***	29 200	1 460 \$
213080861	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	935SB60080M21***	29 200	1 460 \$
213075983	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	935SB60100M21***	29 200	1 460 \$
213076325	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	935SB66100M21***	29 200	1 460 \$
211230350	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	OVLAAB036098	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230359	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	OVLAAAB048112	29 200	1 460 \$
211230368	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	OVMAAB036098	29 200	1 460 \$
211230377	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	OVMAAB042112	29 200	1 460 \$
211230404	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SA48070E21***	29 200	1 460 \$
211230416	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SA48090E21***	29 200	1 460 \$
211230428	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SA60090E21***	29 200	1 460 \$
211230440	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SA60090E24***	29 200	1 460 \$
211230452	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SA60110E21***	29 200	1 460 \$
211230464	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SA60110E24***	29 200	1 460 \$
211230476	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SA60135E24***	29 200	1 460 \$
211230488	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SA60155E24***	29 200	1 460 \$
213078246	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SB48070M21***	29 200	1 460 \$
213078476	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SB48090M21***	29 200	1 460 \$
213078575	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SB60090M21***	29 200	1 460 \$
213078595	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SB60090M24***	29 200	1 460 \$
213078724	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SB60110M21***	29 200	1 460 \$
213078756	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SB60110M24***	29 200	1 460 \$
213078777	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SB60135M24***	29 200	1 460 \$
213078808	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SB60155M24***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230498	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	82*SA60070V21***	29 200	1 460 \$
211230507	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	82*SA60090V21***	29 200	1 460 \$
211230516	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	82*SA60090V24***	29 200	1 460 \$
211230525	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	82*SA66110V24***	29 200	1 460 \$
212970737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	82*SB60090V21***	29 200	1 460 \$
211230556	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	82*TA60090V21***	29 200	1 460 \$
211230566	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	82*TA66110V21***	29 200	1 460 \$
211230576	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	82*TA66135V24***	29 200	1 460 \$
213076717	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	82*TB60090V21***	29 200	1 460 \$
213076848	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	82*TB66110V21***	29 200	1 460 \$
213076863	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	82*TB66135V24***	29 200	1 460 \$
211230534	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	83*SA60080E21***	29 400	1 470 \$
211230545	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	83*SA60100E21***	29 200	1 460 \$
213079190	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	83*SB48060M17***	29 200	1 460 \$
213079322	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	83*SB60080M21***	29 200	1 460 \$
211230596	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	912SD60080E21***	29 000	1 450 \$
211230607	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	912SD60100E21***	29 200	1 460 \$
211230627	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	912SD60120E24***	29 200	1 460 \$
211230618	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	912SD66100E21***	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079720	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	912SE60080M21***	29 200	1 460 \$
213079826	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	912SE60100M21***	29 200	1 460 \$
213079941	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	912SE60120M24***	29 200	1 460 \$
213079910	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	912SE66100M21***	29 200	1 460 \$
211230638	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	915SB60080E21***	29 400	1 470 \$
211230649	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	915SB60100E21***	29 200	1 460 \$
211230660	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	915SB66100E21***	29 400	1 470 \$
211230669	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	915SB66120E24***	29 400	1 470 \$
211230680	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	915SB66140E24***	29 400	1 470 \$
213080256	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	916SA60080M21***	29 200	1 460 \$
213080364	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	916SA60100M21***	29 200	1 460 \$
213080448	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	916SA66100M21***	29 200	1 460 \$
213080469	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	916SA66120M24***	29 200	1 460 \$
213080491	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	916SA66140M24***	29 200	1 460 \$
211230691	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926SA60080V21***	29 200	1 460 \$
211230700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926SA60100V21***	29 200	1 460 \$
211230709	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926SA66120V24***	29 200	1 460 \$
213077126	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926SB60080V21***	29 200	1 460 \$
213077226	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926SB60100V21***	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077256	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926SB66120V24***	29 200	1 460 \$
211230749	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926TB60080V21***	29 200	1 460 \$
211230759	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926TB60100V21***	29 200	1 460 \$
211230769	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926TB66100V21***	29 200	1 460 \$
211230778	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926TB66120V24***	29 200	1 460 \$
213077574	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926TC60080V21***	29 200	1 460 \$
213077690	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926TC60100V21***	29 200	1 460 \$
213077782	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926TC66100V21***	29 200	1 460 \$
213077805	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	926TC66120V24***	29 200	1 460 \$
211230718	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	935SA60080E21***	29 600	1 480 \$
211230729	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	935SA60100E21***	29 200	1 460 \$
211230740	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	935SA66100E21***	29 400	1 470 \$
213080873	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	935SB60080M21***	29 200	1 460 \$
213075995	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	935SB60100M21***	29 200	1 460 \$
213076334	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	935SB66100M21***	29 200	1 460 \$
211230788	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	OVLAAAB048112	29 200	1 460 \$
211230797	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	OVLAAAB060154	29 400	1 470 \$
211230806	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	OVMMAAB060154	29 200	1 460 \$
213300342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	F54AA*B36L*		29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213353856	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	F54AA*C42L*		29 200	1 460 \$
211230815	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FB4CNF042L		29 200	1 460 \$
211230826	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FB4CNF048L		29 400	1 470 \$
211230837	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FB4CNP042L		29 200	1 460 \$
211230849	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FB4CNP048L		29 400	1 470 \$
213249335	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FEVA0036**+NAVA43601C K		29 400	1 470 \$
213607722	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FG4ANXC36L*		29 400	1 470 \$
213607737	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FG4ANXC48L*		28 800	1 440 \$
211225660	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FJ4DN*B36L*		29 400	1 470 \$
212384825	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FJ4DN*C42L*		29 200	1 460 \$
212384839	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$
211230861	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211230872	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211230883	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
213607721	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FT4BN(B,X)C36L*		29 400	1 470 \$
213607736	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FT4BN(B,X)C48L*		28 800	1 440 \$
212384851	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FV4CN(B,F)003L		29 400	1 470 \$
211230894	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FV4CN(B,F)005L		28 600	1 430 \$
211230904	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FX4DN(B,F)037L		29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230915	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FX4DN(B,F)043L		29 000	1 450 \$
211230926	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FX4DN(B,F)049L		29 000	1 450 \$
211230937	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	FZ4ANP048L		29 000	1 450 \$
211468637	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	PF4MN*B36L*		29 400	1 470 \$
212384826	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	PF4MN*C42L*		29 200	1 460 \$
213607723	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	PF4TNXC36L*		29 400	1 470 \$
213607738	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ36AB3*	PF4TNXC48L*		28 800	1 440 \$
211622685	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA48070E21***	32 800	1 640 \$
211622698	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA60090E21***	33 000	1 650 \$
212979252	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB48070M21***	32 800	1 640 \$
212980289	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB60090M21***	32 800	1 640 \$
212980707	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB60110M21***	32 600	1 630 \$
212534348	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	82*SA60070V21***	32 800	1 640 \$
211622615	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	82*SA60090V21***	33 000	1 650 \$
212970747	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	82*SB60090V21***	32 600	1 630 \$
211622637	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	82*TA48090V17***	32 800	1 640 \$
211622640	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	82*TA60090V21***	33 000	1 650 \$
211622674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	82*TA66110V21***	33 000	1 650 \$
212972072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	82*TB48090V17***	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972253	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	82*TB60090V21***	32 600	1 630 \$
212972519	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	82*TB66110V21***	32 800	1 640 \$
212534306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	83*CA60080C21***	32 600	1 630 \$
211622625	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	83*SA36040E17***	32 800	1 640 \$
211622747	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	83*SA48060E17***	32 600	1 630 \$
211622735	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	83*SA60080E21***	32 600	1 630 \$
212981893	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	83*SB36040M17***	32 800	1 640 \$
212982445	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	83*SB48060M17***	32 600	1 630 \$
212982733	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	83*SB60080M21***	32 600	1 630 \$
212981329	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	83*SB60100M21***	32 800	1 640 \$
211622711	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	912SD60080E21***	33 000	1 650 \$
211622723	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	912SD60100E21***	33 000	1 650 \$
211622572	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	912SD66100E21***	32 600	1 630 \$
212984770	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	912SE60080M21***	32 800	1 640 \$
212985060	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	912SE60100M21***	32 800	1 640 \$
212985372	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	912SE66100M21***	32 800	1 640 \$
212534368	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	915SB60080E21***	32 600	1 630 \$
211622651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	915SB60100E21***	32 800	1 640 \$
211622582	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	915SB66100E21***	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987832	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	916SA60100M21***	32 800	1 640 \$
212988108	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	916SA66100M21***	32 600	1 630 \$
211622552	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	926SA60080V21***	32 800	1 640 \$
211622562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	926SA60100V21***	32 800	1 640 \$
212974423	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	926SB60100V21***	32 800	1 640 \$
211622663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	926TB60100V21***	32 800	1 640 \$
211622593	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	926TB66100V21***	32 600	1 630 \$
212976820	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	926TC60100V21***	32 600	1 630 \$
212977099	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	926TC66100V21***	32 600	1 630 \$
212534246	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	935CA60080C21***	32 600	1 630 \$
212534266	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	935CA66100C21***	32 600	1 630 \$
211622603	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	935SA60080E21***	32 800	1 640 \$
212989634	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	935SB60100M21***	32 800	1 640 \$
211622914	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA48070E21***	32 800	1 640 \$
211622927	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60090E21***	33 000	1 650 \$
211622940	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60090E24***	32 600	1 630 \$
211622953	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60135E24***	32 800	1 640 \$
212979262	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB48070M21***	32 800	1 640 \$
212980025	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB48090M21***	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980300	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60090M21***	32 800	1 640 \$
212980608	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60090M24***	32 600	1 630 \$
212980719	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60110M21***	32 600	1 630 \$
212981019	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60110M24***	32 600	1 630 \$
212981119	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60135M24***	32 600	1 630 \$
212981229	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60155M24***	32 600	1 630 \$
211622822	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	82*SA60070V21***	32 800	1 640 \$
211622832	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	82*SA60090V24***	32 800	1 640 \$
212534562	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	82*SA66110V24***	32 400	1 620 \$
212970757	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	82*SB60090V21***	32 600	1 630 \$
212534611	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	82*TA60090V21***	32 600	1 630 \$
211622903	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	82*TA66110V21***	33 000	1 650 \$
211622842	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	82*TA66135V24***	32 600	1 630 \$
212972264	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	82*TB60090V21***	32 600	1 630 \$
212972531	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	82*TB66110V21***	32 600	1 630 \$
212972645	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	82*TB66135V24***	32 600	1 630 \$
212534498	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	83*CA60080C21***	32 600	1 630 \$
212534520	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	83*CA60100C21***	32 600	1 630 \$
211623002	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	83*SA60080E21***	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982457	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	83*SB48060M17***	32 600	1 630 \$
212982745	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	83*SB60080M21***	32 600	1 630 \$
211622966	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	912SD60080E21***	33 000	1 650 \$
211622978	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	912SD60100E21***	33 000	1 650 \$
211622779	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	912SD66100E21***	32 600	1 630 \$
212984780	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	912SE60080M21***	32 800	1 640 \$
212985072	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	912SE60100M21***	32 600	1 630 \$
212985525	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	912SE60120M24***	32 800	1 640 \$
212985381	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	912SE66100M21***	32 800	1 640 \$
211622845	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	915SB60080E21***	32 600	1 630 \$
211622857	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	915SB60100E21***	32 800	1 640 \$
211622789	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	915SB66100E21***	32 600	1 630 \$
212534666	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	915SB66120E24***	32 600	1 630 \$
211622990	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	915SB66140E24***	32 600	1 630 \$
212987568	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	916SA60080M21***	33 000	1 650 \$
212987844	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	916SA60100M21***	32 800	1 640 \$
212988117	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	916SA66100M21***	32 600	1 630 \$
212988234	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	916SA66120M24***	32 800	1 640 \$
212988342	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	916SA66140M24***	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211622759	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926SA60080V21***	32 800	1 640 \$
212534459	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926SA60100V21***	32 600	1 630 \$
211622769	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926SA66120V24***	32 600	1 630 \$
212974433	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926SB60100V21***	32 800	1 640 \$
212974533	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926SB66120V24***	32 800	1 640 \$
211622881	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926TB60080V21***	32 800	1 640 \$
211622892	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926TB60100V21***	32 800	1 640 \$
211622800	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926TB66100V21***	32 600	1 630 \$
211622870	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926TB66120V24***	32 800	1 640 \$
212976833	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926TC60100V21***	32 600	1 630 \$
212977109	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926TC66100V21***	32 600	1 630 \$
212977264	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	926TC66120V24***	32 800	1 640 \$
212534414	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	935CA60080C21***	32 600	1 630 \$
212534435	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	935CA66100C21***	32 600	1 630 \$
211622810	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	935SA60080E21***	32 800	1 640 \$
212534478	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	935SA66100E21***	32 600	1 630 \$
212989346	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	935SB60080M21***	32 600	1 630 \$
212989646	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	935SB60100M21***	32 800	1 640 \$
213076136	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	935SB66100M21***	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623014	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	OVLAAB060154	32 800	1 640 \$
211623024	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	OVMAAB060154	32 600	1 630 \$
211623055	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SA60090E21***	32 600	1 630 \$
211623092	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SA60155E24***	32 800	1 640 \$
211623034	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	82*SA60090V24***	32 400	1 620 \$
211623044	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	82*TA66110V21***	32 600	1 630 \$
211623068	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	912SD60080E21***	32 600	1 630 \$
211623080	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	912SD60100E21***	32 600	1 630 \$
212535193	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	926TB60080V21***	32 600	1 630 \$
211623247	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SA48090E21***	32 800	1 640 \$
211623260	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SA60090E21***	32 800	1 640 \$
212980047	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SB48090M21***	32 600	1 630 \$
212980743	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SB60110M21***	32 600	1 630 \$
211623154	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	82*SA60090V21***	32 800	1 640 \$
211623191	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	82*TA60090V21***	32 800	1 640 \$
211623236	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	82*TA66110V21***	32 800	1 640 \$
212972555	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	82*TB66110V21***	32 600	1 630 \$
212535642	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	83*CA36040C17***	32 800	1 640 \$
211623176	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	83*SA36040E17***	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982481	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	83*SB48060M17***	32 600	1 630 \$
211623273	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	912SD48080E17***	32 800	1 640 \$
211623285	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	912SD60080E21***	32 800	1 640 \$
211623297	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	912SD60100E21***	32 800	1 640 \$
212984242	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	912SE48080M17***	32 600	1 630 \$
212984800	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	912SE60080M21***	32 600	1 630 \$
212985096	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	912SE60100M21***	32 600	1 630 \$
211623202	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	915SB60100E21***	32 600	1 630 \$
212987592	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	916SA60080M21***	32 600	1 630 \$
211623113	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	926SA60080V21***	32 600	1 630 \$
212974223	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	926SB60080V21***	32 800	1 640 \$
211623214	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	926TB60080V21***	32 600	1 630 \$
211623225	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	926TB60100V21***	32 600	1 630 \$
212976558	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	926TC60080V21***	32 800	1 640 \$
211623164	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	935SA60100E21***	33 000	1 650 \$
211623133	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	935SA66100E21***	33 000	1 650 \$
213076154	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	935SB66100M21***	32 600	1 630 \$
211623513	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SA48090E21***	32 800	1 640 \$
211623532	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SA60090E21***	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623569	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SA60110E24***	33 200	1 660 \$
211623635	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SA60155E24***	33 000	1 650 \$
212980333	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SB60090M21***	32 600	1 630 \$
212981039	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SB60110M24***	32 400	1 620 \$
211623384	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	82*SA60090V21***	32 800	1 640 \$
211623394	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	82*SA60090V24***	32 600	1 630 \$
211623404	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	82*SA66110V24***	32 600	1 630 \$
211623426	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	82*TA60090V21***	32 800	1 640 \$
211623483	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	82*TA66110V21***	32 800	1 640 \$
211623646	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	83*SA60080E21***	32 400	1 620 \$
211623599	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	912SD60080E21***	32 800	1 640 \$
211623611	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	912SD60100E21***	32 800	1 640 \$
212535944	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	912SD66100E21***	32 400	1 620 \$
212984810	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	912SE60080M21***	32 600	1 630 \$
212985108	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	912SE60100M21***	32 600	1 630 \$
212985547	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	912SE60120M24***	32 600	1 630 \$
212985408	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	912SE66100M21***	32 600	1 630 \$
212987604	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	916SA60080M21***	32 600	1 630 \$
212987880	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	916SA60100M21***	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623331	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	926SA60100V21***	32 600	1 630 \$
211623341	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	926SA66120V24***	32 400	1 620 \$
212974233	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	926SB60080V21***	32 800	1 640 \$
212974553	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	926SB66120V24***	32 600	1 630 \$
211623461	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	926TB60080V21***	32 600	1 630 \$
211623472	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	926TB60100V21***	32 600	1 630 \$
211623450	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	926TB66120V24***	32 600	1 630 \$
212976569	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	926TC60080V21***	32 800	1 640 \$
211623414	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	935SA60100E21***	33 000	1 650 \$
213075675	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	935SB60100M21***	32 600	1 630 \$
211623658	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	OVLAA060154	32 600	1 630 \$
211623668	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	OVMAA060154	32 400	1 620 \$
212536366	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	CNPV*4824AL*	8(0,1)*SA60155E24***	33 400	1 670 \$
213300362	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	F54AA*C48L*		33 000	1 650 \$
211623682	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FB4CNP060L		32 600	1 630 \$
211623695	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FB4CNP061L		32 400	1 620 \$
213249313	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FEVA0048**+NAVA44801C K		33 000	1 650 \$
213607767	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FG4ANBD60L*		32 400	1 620 \$
213607752	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FG4ANXC48L*		32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211622538	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FJ4DN*C48L*		33 000	1 650 \$
211623745	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FJ4DN*D60L*		32 800	1 640 \$
213607751	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FT4BN(B,X)C48L*		32 800	1 640 \$
213607766	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FT4BNBD60L*		32 400	1 620 \$
211623722	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FV4CN(B,F)005L		32 600	1 630 \$
211623733	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FV4CNB006L		32 400	1 620 \$
211623698	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FX4DN(B,F)049L		32 600	1 630 \$
211623710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FX4DN(B,F)061L		32 400	1 620 \$
211623678	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FZ4ANP060L		32 600	1 630 \$
211623680	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	FZ4ANP061L		32 400	1 620 \$
211622539	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	PF4MN*C48L*		33 000	1 650 \$
211623746	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	PF4MN*D60L*		32 800	1 640 \$
213607768	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	PF4TNBD60L*		32 400	1 620 \$
213607753	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AA3*	PF4TNXC48L*		32 800	1 640 \$
211657269	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA48070E21***	31 400	1 570 \$
211657282	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SA60090E21***	31 600	1 580 \$
212979352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB48070M21***	31 400	1 570 \$
212980102	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB48090M21***	31 200	1 560 \$
212980399	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB60090M21***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980803	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	8(0,1)*SB60110M21***	31 200	1 560 \$
211657210	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	82*SA60070V21***	31 400	1 570 \$
212970797	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	82*SB60090V21***	31 400	1 570 \$
211657247	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	82*TA48070V17***	31 400	1 570 \$
211657220	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	82*TA48090V17***	31 400	1 570 \$
211657258	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	82*TA66110V21***	31 600	1 580 \$
212972080	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	82*TB48090V17***	31 400	1 570 \$
212972308	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	82*TB60090V21***	31 400	1 570 \$
212972579	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	82*TB66110V21***	31 400	1 570 \$
211657331	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	83*SA48060E17***	31 400	1 570 \$
211657319	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	83*SA60080E21***	31 400	1 570 \$
212982061	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	83*SB36040M17***	31 400	1 570 \$
212982541	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	83*SB48060M17***	31 200	1 560 \$
212982829	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	83*SB60080M21***	31 200	1 560 \$
212981497	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	83*SB60100M21***	31 400	1 570 \$
211657295	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	912SD60080E21***	31 600	1 580 \$
211657307	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	912SD60100E21***	31 600	1 580 \$
211657157	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	912SD66100E21***	31 400	1 570 \$
212984386	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	912SE48080M17***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984870	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	912SE60080M21***	31 400	1 570 \$
212985168	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	912SE60100M21***	31 400	1 570 \$
212985435	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	912SE66100M21***	31 400	1 570 \$
211657223	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	915SB60080E21***	31 400	1 570 \$
211657235	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	915SB60100E21***	31 400	1 570 \$
211657167	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	915SB66100E21***	31 400	1 570 \$
212987916	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	916SA60100M21***	31 400	1 570 \$
212988171	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	916SA66100M21***	31 400	1 570 \$
211657137	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	926SA60080V21***	31 400	1 570 \$
211657147	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	926SA60100V21***	31 400	1 570 \$
212974473	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	926SB60100V21***	31 400	1 570 \$
211657188	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	926TB66100V21***	31 400	1 570 \$
212976885	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	926TC60100V21***	31 400	1 570 \$
212977169	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	926TC66100V21***	31 200	1 560 \$
211657198	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	935SA60080E21***	31 400	1 570 \$
211657177	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	935SA66100E21***	31 200	1 560 \$
212989430	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	935SB60080M21***	31 400	1 570 \$
213075770	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	935SB60100M21***	31 400	1 570 \$
213076199	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	935SB66100M21***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657550	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA48070E21***	31 400	1 570 \$
211657563	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA48090E21***	31 200	1 560 \$
211657576	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60090E21***	31 600	1 580 \$
211657589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60090E24***	31 400	1 570 \$
211657602	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SA60135E24***	31 400	1 570 \$
212979362	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB48070M21***	31 400	1 570 \$
212980113	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB48090M21***	31 200	1 560 \$
212980410	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60090M21***	31 400	1 570 \$
212980644	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60090M24***	31 200	1 560 \$
212980815	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60110M21***	31 200	1 560 \$
212981059	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60110M24***	31 200	1 560 \$
212981163	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60135M24***	31 400	1 570 \$
212981269	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	8(0,1)*SB60155M24***	31 200	1 560 \$
211657426	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	82*SA60070V21***	31 400	1 570 \$
211657436	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	82*SA60090V21***	31 400	1 570 \$
211657446	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	82*SA60090V24***	31 400	1 570 \$
211657456	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	82*SA66110V24***	31 200	1 560 \$
212970807	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	82*SB60090V21***	31 400	1 570 \$
211657478	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	82*TA60090V21***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657539	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	82*TA66110V21***	31 600	1 580 \$
211657489	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	82*TA66135V24***	31 400	1 570 \$
212972319	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	82*TB60090V21***	31 400	1 570 \$
212972591	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	82*TB66110V21***	31 200	1 560 \$
212972654	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	82*TB66135V24***	31 200	1 560 \$
211657663	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	83*SA60080E21***	31 400	1 570 \$
211657466	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	83*SA60100E21***	31 400	1 570 \$
212982553	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	83*SB48060M17***	31 200	1 560 \$
212982841	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	83*SB60080M21***	31 200	1 560 \$
211657615	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	912SD60080E21***	31 600	1 580 \$
211657627	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	912SD60100E21***	31 600	1 580 \$
211657373	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	912SD66100E21***	31 400	1 570 \$
212984880	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	912SE60080M21***	31 400	1 570 \$
212985180	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	912SE60100M21***	31 200	1 560 \$
212985569	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	912SE60120M24***	31 400	1 570 \$
212985444	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	912SE66100M21***	31 400	1 570 \$
211657492	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	915SB60080E21***	31 400	1 570 \$
211657504	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	915SB60100E21***	31 400	1 570 \$
211657383	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	915SB66100E21***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657639	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	915SB66120E24***	31 200	1 560 \$
211657651	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	915SB66140E24***	31 400	1 570 \$
212987928	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	916SA60100M21***	31 400	1 570 \$
212988180	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	916SA66100M21***	31 400	1 570 \$
212988282	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	916SA66120M24***	31 400	1 570 \$
212988372	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	916SA66140M24***	31 400	1 570 \$
211657343	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926SA60080V21***	31 400	1 570 \$
211657353	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926SA60100V21***	31 200	1 560 \$
211657363	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926SA66120V24***	31 400	1 570 \$
212974243	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926SB60080V21***	31 400	1 570 \$
212974483	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926SB60100V21***	31 400	1 570 \$
212974573	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926SB66120V24***	31 400	1 570 \$
211657528	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926TB60100V21***	31 400	1 570 \$
211657404	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926TB66100V21***	31 400	1 570 \$
211657517	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926TB66120V24***	31 400	1 570 \$
212976580	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926TC60080V21***	31 400	1 570 \$
212976898	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926TC60100V21***	31 400	1 570 \$
212977179	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926TC66100V21***	31 200	1 560 \$
212977300	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	926TC66120V24***	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657414	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	935SA60080E21***	31 400	1 570 \$
211657393	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	935SA66100E21***	31 200	1 560 \$
212989442	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	935SB60080M21***	31 400	1 570 \$
213075787	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	935SB60100M21***	31 400	1 570 \$
213076208	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	935SB66100M21***	31 200	1 560 \$
211657680	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	OVLAA060154	31 400	1 570 \$
211657699	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	OVMAB060154	31 400	1 570 \$
211658152	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SA48070E21***	31 000	1 550 \$
211658179	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SA60090E21***	31 200	1 560 \$
211658192	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SA60090E24***	30 800	1 540 \$
211658205	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SA60135E24***	31 000	1 550 \$
212979372	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SB48070M21***	31 000	1 550 \$
212980124	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SB48090M21***	30 800	1 540 \$
212980421	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SB60090M21***	31 000	1 550 \$
212980653	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SB60090M24***	30 800	1 540 \$
212980827	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SB60110M21***	30 800	1 540 \$
212981069	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SB60110M24***	30 800	1 540 \$
212981174	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SB60135M24***	30 800	1 540 \$
212981279	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	8(0,1)*SB60155M24***	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657925	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	82*SA60090V24***	31 000	1 550 \$
211657945	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	82*SA66110V24***	30 800	1 540 \$
212970817	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	82*SB60090V21***	31 000	1 550 \$
211658130	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	82*TA66110V21***	31 200	1 560 \$
211658010	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	82*TA66135V24***	31 000	1 550 \$
212972330	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	82*TB60090V21***	31 000	1 550 \$
212972603	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	82*TB66110V21***	30 800	1 540 \$
212972657	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	82*TB66135V24***	30 800	1 540 \$
211658266	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	83*SA60080E21***	30 800	1 540 \$
212982565	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	83*SB48060M17***	30 800	1 540 \$
212982853	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	83*SB60080M21***	30 800	1 540 \$
211658218	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	912SD60080E21***	31 200	1 560 \$
211658230	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	912SD60100E21***	31 200	1 560 \$
211657778	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	912SD66100E21***	30 800	1 540 \$
212984890	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	912SE60080M21***	31 000	1 550 \$
212985192	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	912SE60100M21***	30 800	1 540 \$
212985580	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	912SE60120M24***	31 000	1 550 \$
212985453	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	912SE66100M21***	31 000	1 550 \$
211658040	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	915SB60100E21***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657799	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	915SB66100E21***	30 800	1 540 \$
211658242	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	915SB66120E24***	30 800	1 540 \$
211658254	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	915SB66140E24***	31 000	1 550 \$
212987676	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	916SA60080M21***	31 000	1 550 \$
212987940	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	916SA60100M21***	31 000	1 550 \$
212988189	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	916SA66100M21***	31 000	1 550 \$
212988294	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	916SA66120M24***	31 000	1 550 \$
212988382	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	916SA66140M24***	31 000	1 550 \$
211657719	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	926SA60080V21***	31 000	1 550 \$
211657758	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	926SA66120V24***	31 000	1 550 \$
212974493	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	926SB60100V21***	31 000	1 550 \$
212974583	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	926SB66120V24***	31 000	1 550 \$
211658087	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	926TB60080V21***	31 200	1 560 \$
211658109	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	926TB60100V21***	31 000	1 550 \$
211657841	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	926TB66100V21***	30 800	1 540 \$
211658065	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	926TB66120V24***	31 000	1 550 \$
212976911	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	926TC60100V21***	31 000	1 550 \$
212977189	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	926TC66100V21***	30 800	1 540 \$
212977312	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	926TC66120V24***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657862	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	935SA60080E21***	31 000	1 550 \$
211657819	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	935SA66100E21***	30 800	1 540 \$
213075805	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	935SB60100M21***	31 000	1 550 \$
213076217	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	935SB66100M21***	30 800	1 540 \$
211658278	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	OVLAA060154	31 000	1 550 \$
211658288	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	OVMAAB060154	30 800	1 540 \$
211658318	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SA48070E17***	31 200	1 560 \$
211658487	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SA48070E21***	31 000	1 550 \$
211658500	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SA60090E21***	31 200	1 560 \$
212978952	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SB48070M17***	31 200	1 560 \$
212979382	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SB48070M21***	31 200	1 560 \$
212980135	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SB48090M21***	31 000	1 550 \$
212980432	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SB60090M21***	31 000	1 550 \$
212980839	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	8(0,1)*SB60110M21***	31 000	1 550 \$
211658373	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	82*SA60070V21***	31 200	1 560 \$
211658383	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	82*SA60090V21***	31 200	1 560 \$
212970827	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	82*SB60090V21***	31 000	1 550 \$
211658443	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	82*TA48070V17***	31 000	1 550 \$
211658405	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	82*TA48090V17***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658408	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	82*TA60090V21***	31 200	1 560 \$
211658476	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	82*TA66110V21***	31 200	1 560 \$
212972084	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	82*TB48090V17***	31 000	1 550 \$
212972341	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	82*TB60090V21***	31 000	1 550 \$
212972615	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	82*TB66110V21***	31 200	1 560 \$
211658393	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	83*SA36040E17***	31 200	1 560 \$
211658549	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	83*SA48060E17***	31 000	1 550 \$
211658537	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	83*SA60080E21***	31 000	1 550 \$
212982073	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	83*SB36040M17***	31 000	1 550 \$
212982577	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	83*SB48060M17***	31 000	1 550 \$
212982865	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	83*SB60080M21***	30 800	1 540 \$
212981509	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	83*SB60100M21***	31 000	1 550 \$
211658513	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	912SD60080E21***	31 200	1 560 \$
211658525	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	912SD60100E21***	31 200	1 560 \$
211658330	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	912SD66100E21***	31 000	1 550 \$
212984398	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	912SE48080M17***	31 200	1 560 \$
212984900	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	912SE60080M21***	31 000	1 550 \$
212985204	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	912SE60100M21***	31 000	1 550 \$
212985462	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	912SE66100M21***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658419	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	915SB60080E21***	31 000	1 550 \$
211658431	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	915SB60100E21***	31 000	1 550 \$
211658340	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	915SB66100E21***	31 000	1 550 \$
212987688	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	916SA60080M21***	31 200	1 560 \$
212987952	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	916SA60100M21***	31 000	1 550 \$
212988198	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	916SA66100M21***	31 000	1 550 \$
211658298	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	926SA60080V21***	31 200	1 560 \$
211658308	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	926SA60100V21***	31 000	1 550 \$
212974263	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	926SB60080V21***	31 200	1 560 \$
212974503	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	926SB60100V21***	31 000	1 550 \$
211658454	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	926TB60080V21***	31 200	1 560 \$
211658465	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	926TB60100V21***	31 200	1 560 \$
211658351	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	926TB66100V21***	31 000	1 550 \$
212976602	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	926TC60080V21***	31 200	1 560 \$
212976924	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	926TC60100V21***	31 000	1 550 \$
212977199	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	926TC66100V21***	31 000	1 550 \$
211658361	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	935SA60080E21***	31 200	1 560 \$
212989466	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	935SB60080M21***	31 000	1 550 \$
213075823	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	935SB60100M21***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076226	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	935SB66100M21***	31 000	1 550 \$
211658779	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SA48070E21***	31 000	1 550 \$
211658792	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SA48090E21***	31 400	1 570 \$
211658805	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SA60090E21***	31 200	1 560 \$
211658818	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SA60090E24***	31 000	1 550 \$
211658831	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SA60135E24***	31 000	1 550 \$
211658880	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SA60155E24***	31 400	1 570 \$
212979392	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SB48070M21***	31 200	1 560 \$
212980146	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SB48090M21***	31 000	1 550 \$
212980443	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SB60090M21***	31 000	1 550 \$
212980662	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SB60090M24***	31 000	1 550 \$
212980851	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SB60110M21***	30 800	1 540 \$
212981079	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SB60110M24***	31 000	1 550 \$
212981185	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SB60135M24***	31 000	1 550 \$
212981289	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	8(0,1)*SB60155M24***	31 000	1 550 \$
211658644	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	82*SA60070V21***	31 000	1 550 \$
211658654	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	82*SA60090V21***	31 200	1 560 \$
211658664	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	82*SA60090V24***	31 200	1 560 \$
211658674	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	82*SA66110V24***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970837	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	82*SB60090V21***	31 000	1 550 \$
211658696	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	82*TA60090V21***	31 200	1 560 \$
211658768	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	82*TA66110V21***	31 200	1 560 \$
211658707	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	82*TA66135V24***	31 000	1 550 \$
212972352	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	82*TB60090V21***	31 000	1 550 \$
212972627	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	82*TB66110V21***	31 000	1 550 \$
212972660	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	82*TB66135V24***	31 000	1 550 \$
211658891	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	83*SA60080E21***	31 000	1 550 \$
211658684	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	83*SA60100E21***	31 000	1 550 \$
212982589	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	83*SB48060M17***	31 000	1 550 \$
212982877	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	83*SB60080M21***	30 800	1 540 \$
211274966	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	912SD60080E21***	31 200	1 560 \$
211658844	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	912SD60100E21***	31 200	1 560 \$
211658591	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	912SD66100E21***	31 000	1 550 \$
212984910	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	912SE60080M21***	31 000	1 550 \$
212985216	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	912SE60100M21***	31 000	1 550 \$
212985591	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	912SE60120M24***	31 000	1 550 \$
212985471	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	912SE66100M21***	31 000	1 550 \$
211658710	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	915SB60080E21***	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658722	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	915SB60100E21***	31 000	1 550 \$
211658601	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	915SB66100E21***	31 000	1 550 \$
211658856	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	915SB66120E24***	31 000	1 550 \$
211658868	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	915SB66140E24***	31 000	1 550 \$
212987700	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	916SA60080M21***	31 200	1 560 \$
212987964	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	916SA60100M21***	31 000	1 550 \$
212988207	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	916SA66100M21***	31 000	1 550 \$
212988306	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	916SA66120M24***	31 000	1 550 \$
212988392	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	916SA66140M24***	31 000	1 550 \$
211658561	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926SA60080V21***	31 200	1 560 \$
211658571	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926SA60100V21***	31 000	1 550 \$
211658581	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926SA66120V24***	31 000	1 550 \$
212974273	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926SB60080V21***	31 200	1 560 \$
212974513	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926SB60100V21***	31 000	1 550 \$
212974593	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926SB66120V24***	31 000	1 550 \$
211658746	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926TB60080V21***	31 200	1 560 \$
211658757	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926TB60100V21***	31 200	1 560 \$
211658622	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926TB66100V21***	31 000	1 550 \$
211658735	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926TB66120V24***	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976613	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926TC60080V21***	31 200	1 560 \$
212976937	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926TC60100V21***	31 000	1 550 \$
212977209	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926TC66100V21***	31 000	1 550 \$
212977324	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	926TC66120V24***	31 000	1 550 \$
211658632	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	935SA60080E21***	31 200	1 560 \$
211658611	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	935SA66100E21***	31 000	1 550 \$
212989478	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	935SB60080M21***	31 000	1 550 \$
213075839	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	935SB60100M21***	31 000	1 550 \$
213076235	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	935SB66100M21***	31 000	1 550 \$
211658903	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	OVLAAB060154	31 200	1 560 \$
211658913	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	OVMAAB060154	31 000	1 550 \$
213353874	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	F54AA*C48L*		31 400	1 570 \$
211274977	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FB4CNP060L		31 200	1 560 \$
211274989	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FB4CNP061L		30 800	1 540 \$
213249324	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FEVA0048**+NAVA44801C K		31 400	1 570 \$
213607797	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FG4ANBD60L*		30 800	1 540 \$
213607782	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FG4ANXC48L*		31 400	1 570 \$
211274943	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FJ4DN*C48L*		31 400	1 570 \$
211274992	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FJ4DN*D60L*		31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213607781	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FT4BN(B,X)C48L*		31 400	1 570 \$
213607796	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FT4BNBD60L*		30 800	1 540 \$
211275005	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FV4CN(B,F)005L		31 200	1 560 \$
211275015	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FV4CNB006L		30 800	1 540 \$
211275025	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FX4DN(B,F)049L		31 200	1 560 \$
211275036	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FX4DN(B,F)061L		30 800	1 540 \$
211275047	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FZ4ANP060L		31 200	1 560 \$
211275048	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	FZ4ANP061L		30 800	1 540 \$
211274944	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	PF4MN*C48L*		31 400	1 570 \$
211274993	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	PF4MN*D60L*		31 000	1 550 \$
213607798	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	PF4TNBD60L*		30 800	1 540 \$
213607783	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA48AB3*	PF4TNXC48L*		31 400	1 570 \$
213353884	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA60AB3*	F54AA*D60L*		37 800	1 890 \$
213607812	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA60AB3*	FG4ANBD60L*		37 400	1 870 \$
213607811	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA60AB3*	FT4BNBD60L*		37 400	1 870 \$
211289628	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA60AB3*	FV4CNB006L		37 800	1 890 \$
213607813	BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS	38MURQA60AB3*	PF4TNBD60L*		37 400	1 870 \$
210434544	C&H	CH-06OLVWM-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 \$
202081019	C&H	CH-09DKT230VO	CH-09DKT230VI		6 900	345 \$
204098424	C&H	CH-09DKT230VO	CH-09LCDTU/I		7 200	360 \$
201992972	C&H	CH-09LCU/O	CH-09LCDTU/I		6 800	340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203748693	C&H	CH-09MIA115VO	CH-09MIA115VI		6 000	300 \$
205047857	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09DKT230VI		5 800	290 \$
204098420	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09LCDTU/I		6 800	340 \$
204098412	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		5 800	290 \$
205741612	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09MSPHWM-230VI		6 400	320 \$
9119324	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-09SPH-230VI		6 400	320 \$
205263877	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-D09MSPHWM-230VI		5 800	290 \$
205263852	C&H	CH-09SPH-230VO	CH-M09DTUI		6 800	340 \$
202081220	C&H	CH-12DKT230VO	CH-12DKT230VI		7 800	390 \$
204098417	C&H	CH-12DKT230VO	CH-12MSPHCT-230VI		8 700	435 \$
204098425	C&H	CH-12DKT230VO	CH-12LCDTU/I		8 500	425 \$
9119323	C&H	CH-12SPH-115VO	CH-12SPH-115VI		7 100	355 \$
205263867	C&H	CH-12SPH-115VO	CH-12SPHWM-115VI		7 100	355 \$
205104725	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-12DKT230VI		7 700	385 \$
204098413	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		7 500	375 \$
204098429	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		7 200	360 \$
205263878	C&H	CH-12SPH-230VO	CH-D12MSPHWM-230VI		7 700	385 \$
201992974	C&H	CH-18LCU/O	CH-18LCDTU/I		12 000	600 \$
207742363	C&H	CH-18MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
207742362	C&H	CH-18MES-230VO	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207742361	C&H	CH-18MES-230VO	Unités sans conduits		14 300	715 \$
205104722	C&H	CH18MSPH230VO	Unités sans conduits		12 000	600 \$
205104726	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18DKT230VI		11 400	570 \$
204098422	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18LCDTU/I		12 000	600 \$
204098414	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		12 000	600 \$
204098432	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 000	600 \$
205263869	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18MSPHWM-230VI		10 400	520 \$
9119326	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-18SPH-230VI		10 400	520 \$
205263879	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-D18MSPHWM-230VI		11 400	570 \$
205263856	C&H	CH-18SPH-230VO	CH-M18DTUI		12 000	600 \$
204098427	C&H	CH-24DKT230VO	CH-24LCDTU/I		17 200	860 \$
10443490	C&H	CH-24LCDTU/O	CH-24LCDTU/I		17 200	860 \$
206597270	C&H	CH-24LCU/O	CH-24AHU		17 500	875 \$
201755335	C&H	CH-24LCU/O	CH-24LCDTU/I		17 200	860 \$
205263857	C&H	CH-24LCU/O	CH-M24DTUI		17 200	860 \$
205104727	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24DKT230VI		15 300	765 \$
204098423	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24LCDTU/I		16 000	800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204098415	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24MSPHCT-230VI		15 800	790 \$
204098433	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		15 000	750 \$
205263880	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-D24MSPHWM-230VI		15 300	765 \$
205263859	C&H	CH-24SPH-230VO	CH-M24DTUI		16 000	800 \$
207742366	C&H	CH-28MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
207742365	C&H	CH-28MES-230VO	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207742364	C&H	CH-28MES-230VO	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
202832586	C&H	CH28MSPH230VO	Unités sans conduits		17 200	860 \$
10443491	C&H	CH-36LCDTU/O	CH-36LCDTU/I		27 600	1 380 \$
205263862	C&H	CH-36LCU/O	CH-36LCCT-230VI		25 200	1 260 \$
201755336	C&H	CH-36LCU/O	CH-36LCDTU/I		27 600	1 380 \$
202534924	C&H	CH-36LCU/O	CH-36MSPHCT-230VI		25 200	1 260 \$
207742367	C&H	CH-36MES-230VO	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
205104723	C&H	CH36MSPH230VO	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
205263889	C&H	CH36MSPH230VO	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
10443492	C&H	CH-48LCDTU/O	CH-48LCDTU/I		33 400	1 670 \$
205263861	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCCT-230VI		35 000	1 750 \$
201755337	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCDTU/I		33 400	1 670 \$
205047859	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 \$
205282616	C&H	CH-48LCU/O	CH-48LCFCI		35 000	1 750 \$
202534925	C&H	CH-48LCU/O	CH-48MSPHCT-230VI		35 000	1 750 \$
207742372	C&H	CH-48MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207742371	C&H	CH-48MES-230VO	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207742370	C&H	CH-48MES-230VO	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
205104724	C&H	CH48MSPH230VO	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
205282617	C&H	CH48MSPH230VO	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
208497427	C&H	CH-55MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
208497426	C&H	CH-55MES-230VO	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
208497425	C&H	CH-55MES-230VO	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
10507898	C&H	CH-60LCDTU/O	CH-60LCDTU/I		37 600	1 880 \$
201755338	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCDTU/I		37 600	1 880 \$
205047858	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCFC/I		39 000	1 950 \$
205287344	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCFC/I		39 000	1 950 \$
205282614	C&H	CH-60LCU/O	CH-60LCFCI		39 000	1 950 \$
207740530	C&H	CH-EL36-230VO	CH-36ELSPHWM-230VI		24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207740517	C&H	CH-EL36-230VO	CH-36ELVWM-230VI		20 000	1 000 \$
210665996	C&H	CH-ES06-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 \$
207765977	C&H	CH-ES09-115VO	CH-09OLVWM-115VI		5 900	295 \$
210665985	C&H	CH-ES09-115VO	CH-B09OLVWM-115VI		5 900	295 \$
209937047	C&H	CH-ES09-230VO	CH-09MASTWWM-230VI		8 500	425 \$
207740512	C&H	CH-ES09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		8 100	405 \$
207742316	C&H	CH-ES09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		7 500	375 \$
210665988	C&H	CH-ES09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		8 100	405 \$
207742317	C&H	CH-ES09-230VO	CH-M09DTUI		7 700	385 \$
207740531	C&H	CH-ES12-115VO	CH-12OLVWM-115VI		8 900	445 \$
210665986	C&H	CH-ES12-115VO	CH-B12OLVWM-115VI		8 900	445 \$
209937050	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MASTWWM-230VI		9 000	450 \$
209937051	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MMC-230VI		9 200	460 \$
207740513	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MOLVWM-230VI		10 000	500 \$
207742318	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		8 900	445 \$
207742320	C&H	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		9 000	450 \$
210665989	C&H	CH-ES12-230VO	CH-B12MOLVWM-230VI		10 000	500 \$
207742319	C&H	CH-ES12-230VO	CH-M12DTUI		9 300	465 \$
209937053	C&H	CH-ES18-230VO	CH-16MMC-230VI		13 400	670 \$
209937049	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MASTWWM-230VI		14 900	745 \$
207740514	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MOLVWM-230VI		14 100	705 \$
207742321	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		12 000	600 \$
207742323	C&H	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 800	640 \$
210665990	C&H	CH-ES18-230VO	CH-B18MOLVWM-230VI		14 100	705 \$
207742322	C&H	CH-ES18-230VO	CH-M18DTUI		12 600	630 \$
209937048	C&H	CH-ES24-230VO	CH-24MASTWWM-230VI		16 200	810 \$
207740515	C&H	CH-ES24-230VO	CH-24MOLVWM-230VI		17 400	870 \$
207742326	C&H	CH-ES24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		16 000	800 \$
210665991	C&H	CH-ES24-230VO	CH-B24MOLVWM-230VI		17 400	870 \$
207742325	C&H	CH-ES24-230VO	CH-M24DTUI		20 000	1 000 \$
207742324	C&H	CH-ES24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		19 000	950 \$
207740500	C&H	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MASTWWM-230VI		8 500	425 \$
207740518	C&H	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MOLVWM-230VI		7 500	375 \$
210665987	C&H	CH-HPR06F9-230VO	CH-B06MOLVWM-230VI		7 500	375 \$
207740501	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-09MASTWWM-230VI		9 500	475 \$
207740519	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		9 300	465 \$
207742327	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		9 000	450 \$
210665992	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		9 300	465 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208816948	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-D09MSPHWM-230VI		7 100	355 \$
207742328	C&H	CH-HPR09-230VO	CH-M09DTUI		10 100	505 \$
207740502	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MASTWWM-230VI		10 000	500 \$
209937052	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MMC-230VI		10 200	510 \$
207740520	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MOLVWM-230VI		10 300	515 \$
207742329	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		9 900	495 \$
207742331	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		9 600	480 \$
210665993	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-B12MOLVWM-230VI		10 300	515 \$
208816949	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-D12MSPHWM-230VI		7 600	380 \$
207742330	C&H	CH-HPR12-230VO	CH-M12DTUI		10 600	530 \$
209937054	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-16MMC-230VI		14 700	735 \$
207740503	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MASTWWM-230VI		15 000	750 \$
207740521	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MOLVWM-230VI		11 100	555 \$
207742332	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		15 600	780 \$
207742334	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 000	600 \$
210665994	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-B18MOLVWM-230VI		11 100	555 \$
208816950	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-D18MSPHWM-230VI		10 900	545 \$
207742333	C&H	CH-HPR18-230VO	CH-M18DTUI		15 000	750 \$
207742375	C&H	CH-HPR19M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207742374	C&H	CH-HPR19M-230VO	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207742373	C&H	CH-HPR19M-230VO	Unités sans conduits		15 000	750 \$
207740504	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-24MASTWWM-230VI		21 200	1 060 \$
207740522	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-24MOLVWM-230VI		18 900	945 \$
207742337	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		19 000	950 \$
210665995	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-B24MOLVWM-230VI		18 900	945 \$
208816951	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-D24MSPHWM-230VI		19 400	970 \$
207742336	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-M24DTUI		21 000	1 050 \$
207742335	C&H	CH-HPR24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		21 000	1 050 \$
207742378	C&H	CH-HPR28M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207742377	C&H	CH-HPR28M-230VO	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207742376	C&H	CH-HPR28M-230VO	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
207742384	C&H	CH-HPR36M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207742380	C&H	CH-HPR36M-230VO	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207742379	C&H	CH-HPR36M-230VO	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207742383	C&H	CH-HPR48M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207742382	C&H	CH-HPR48M-230VO	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207742381	C&H	CH-HPR48M-230VO	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
208497430	C&H	CH-HPR55M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
208497429	C&H	CH-HPR55M-230VO	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
208497428	C&H	CH-HPR55M-230VO	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
205263873	C&H	CH-HYP09SPH230VO	CH-D09MSPHWM-230VI		6 900	345 \$
205263851	C&H	CH-HYP09SPH230VO	CH-M09DTUI		7 200	360 \$
205263874	C&H	CH-HYP12SPH230VO	CH-D12MSPHWM-230VI		7 800	390 \$
205263853	C&H	CH-HYP12SPH230VO	CH-M12DTUI		8 500	425 \$
206597269	C&H	CH-HYP24SPH230VO	CH-24AHU		17 500	875 \$
205263858	C&H	CH-HYP24SPH230VO	CH-M24DTUI		17 200	860 \$
205047867	C&H	CH-HYP28MSPH-230VO	Unités sans conduits		18 000	900 \$
205263902	C&H	CH-HYP28MSPH-230VO	Unités sans conduits		18 000	900 \$
205901586	C&H	CH-HYP36LCUO	CH-36LCDTU/I		28 000	1 400 \$
205047866	C&H	CH-HYP36MSPH-230VO	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
205047864	C&H	CH-HYP36MSPH-230VO	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
205263860	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCCT-230VI		35 000	1 750 \$
205263864	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCDTU/I		33 000	1 650 \$
205263865	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 \$
205282615	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48LCFCI		35 000	1 750 \$
205263863	C&H	CH-HYP48LCUO	CH-48MSPHCT-230VI		35 000	1 750 \$
205313424	C&H	CH-HYP48MSPH-230VO	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
205313423	C&H	CH-HYP48MSPH-230VO	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
207742339	C&H	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		25 000	1 250 \$
207742340	C&H	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		23 000	1 150 \$
207742338	C&H	CH-N36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		23 000	1 150 \$
207742342	C&H	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		34 000	1 700 \$
207742343	C&H	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		29 000	1 450 \$
207742341	C&H	CH-N48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		30 000	1 500 \$
207742344	C&H	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCDTU/I		34 400	1 720 \$
207742345	C&H	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCFC/I		35 000	1 750 \$
205756420	C&H	CH-NG09MIA115VO	CH-NG09MIA115VI		6 000	300 \$
205756424	C&H	CH-NG18MIA230VO	CH-NG18MIA230VI		11 000	550 \$
206597267	C&H	CH-NH36LCUO	CH-36AHU		25 000	1 250 \$
206597268	C&H	CH-NH48LCUO	CH-48AHU		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207742347	C&H	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		34 000	1 700 \$
207742348	C&H	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		32 000	1 600 \$
207742346	C&H	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		33 000	1 650 \$
207742350	C&H	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		39 500	1 975 \$
207742351	C&H	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 \$
207742349	C&H	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		35 000	1 750 \$
210434545	C&H	CH-NY06MIA-115VO	CH-NY06MIA-115VI		6 800	340 \$
207740507	C&H	CH-NY09MIA-115VO	CH-09OLV-115VI		6 300	315 \$
207740523	C&H	CH-NY09MIA-115VO	CH-NY09MIA-115VI		6 800	340 \$
207740532	C&H	CH-NY09MIA-230VO	CH-09MOLV-230VI		6 000	300 \$
207740525	C&H	CH-NY09MIA-230VO	CH-NY09MIA-230VI		6 900	345 \$
207740508	C&H	CH-NY12MIA-115VO	CH-12OLV-115VI		7 800	390 \$
207740509	C&H	CH-NY12MIA-230VO	CH-12MOLV-230VI		7 000	350 \$
207740510	C&H	CH-NY18MIA-230VO	CH-18MOLV-230VI		11 400	570 \$
207740527	C&H	CH-NY18MIA-230VO	CH-NY18MIA-230VI		11 500	575 \$
207740511	C&H	CH-NY24MIA-230VO	CH-24MOLV-230VI		16 500	825 \$
203456306	C&H	CH-SR09SPH-115VO	CH-SR09SPH-115VI		5 800	290 \$
205263866	C&H	CH-SR09SPH-115VO	CH-SR09SPHWM-115VI		7 100	355 \$
203913326	CanAir	C19SCH09H11	C19SEH09H11		6 000	300 \$
203913330	CanAir	C19SCH18H21	C19SEH18H21		11 000	550 \$
207683249	CanAir	C22SCH09H11	C22SEH09H11		6 800	340 \$
207683251	CanAir	C22SCH09H21	C22SEH09H21		6 900	345 \$
207683253	CanAir	C22SCH18H21	C22SEH18H21		11 500	575 \$
205306867	CanAir	C23MC218H21	Unités sans conduits		12 000	600 \$
205306868	CanAir	C23MC327H21	Unités sans conduits		17 200	860 \$
205306870	CanAir	C23MC548H21	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
205306861	CanAir	C23SCH09H21	C23SEH09H21		6 900	345 \$
205306862	CanAir	C23SCH12H21	C23SEH12H21		7 800	390 \$
205816493	CanAir	C23SCH18H22	C23SEH18H21		10 900	545 \$
207796645	CanAir	C23SCH18H22	C28SEH18H21		15 000	750 \$
205816494	CanAir	C23SCH24H22	C23SEH24H21		19 400	970 \$
211253522	CANAIR	C25SCH09H21	C28SEH09H21		8 500	425 \$
211253521	CANAIR	C25SCH12H21	C28SEH12H21		9 000	450 \$
207683264	CanAir	C28MC218H21	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
207683263	CanAir	C28MC218H21	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207683262	CanAir	C28MC218H21	Unités sans conduits		14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213479412	CANAIR	C28MC218H22	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
213479411	CANAIR	C28MC218H22	Unités avec conduits		16 000	800 \$
213479410	CANAIR	C28MC218H22	Unités sans conduits		15 000	750 \$
207683267	CanAir	C28MC324H21	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207683266	CanAir	C28MC324H21	Unités avec conduits		21 600	1 080 \$
207683265	CanAir	C28MC324H21	Unités sans conduits		20 400	1 020 \$
213479406	CANAIR	C28MC328H21	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
213479405	CANAIR	C28MC328H21	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
213479404	CANAIR	C28MC328H21	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
207683268	CanAir	C28MC436H21	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
213479409	CANAIR	C28MC436H22	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
213479407	CANAIR	C28MC436H22	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
207683273	CanAir	C28MC548H21	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207683272	CanAir	C28MC548H21	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207683271	CanAir	C28MC548H21	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
207683255	CanAir	C28SCH06H21	C28SEH06H21		8 500	425 \$
207683256	CanAir	C28SCH09H21	C28SEH09H21		9 500	475 \$
207683257	CanAir	C28SCH12H21	C28SEH12H21		10 000	500 \$
207683258	CanAir	C28SCH18H21	C28SEH18H21		15 000	750 \$
207683259	CanAir	C28SCH24H21	C28SEH24H21		21 200	1 060 \$
207690472	CanAir	CDH2018C21	CDH2018F21		13 000	650 \$
207706568	CanAir	CDH2018C21	CDH2018F21		13 500	675 \$
211644141	CanAir	CDH2018C21	MAC-24HWDN1-MN0		14 700	735 \$
207690473	CanAir	CDH2024C21	CDH2024F21		16 700	835 \$
207706569	CanAir	CDH2024C21	CDH2024F21		19 200	960 \$
211644139	CanAir	CDH2024C21	MAC-24HWDN1-MN0		21 000	1 050 \$
213479418	CANAIR	CDH2024C21	MVBM-24A18T3N1		22 400	1 120 \$
213479417	CANAIR	CDH2024C21	MVBM-24A18T3N1*		22 400	1 120 \$
207690474	CanAir	CDH2030C21	CDH2030F21		19 400	970 \$
207706570	CanAir	CDH2030C21	CDH2030F21		21 000	1 050 \$
211644140	CanAir	CDH2030C21	MAC-36HWFN1-M		22 600	1 130 \$
207690475	CanAir	CDH2036C21	CDH2036F21		24 000	1 200 \$
207706571	CanAir	CDH2036C21	CDH2036F21		30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211644138	CanAir	CDH2036C21	MAC-36HWFN1-M		33 000	1 650 \$
213160446	CANAIR	CDH2036C21	MVB-36B24T4N1		27 400	1 370 \$
213479415	CANAIR	CDH2036C22	CDH2036F21		31 800	1 590 \$
213479416	CANAIR	CDH2036C22	MAC-36HWDN1-MNO		27 000	1 350 \$
213479414	CANAIR	CDH2036C22	MVB-36B23T4N1		27 000	1 350 \$
207690476	CanAir	CDH2048C21	CDH2048F21		32 000	1 600 \$
207706572	CanAir	CDH2048C21	CDH2048F21		36 000	1 800 \$
211644137	CanAir	CDH2048C21	MAC-48HWFN1-M		32 000	1 600 \$
207690477	CanAir	CDH2060C21	CDH2060F21		33 800	1 690 \$
208101228	CANAIR	CDH2060C21	CDH2060F21		37 000	1 850 \$
212615093	CANAIR	CDH2060C21	MAC-60HWDN1-MNO		34 000	1 700 \$
210342131	CanAir	CDH2060C22	CDH2060F21		42 000	2 100 \$
212386770	CANAIR	CDH2060C22	MAC-60HWDN1-MNO		37 000	1 850 \$
213160447	CANAIR	CDH2060C22	MAC-60HWDN1-MNO*		37 000	1 850 \$
213160452	CANAIR	CDH2060C22	MAC-60HWDN1-MNO**		37 000	1 850 \$
209550334	CanAir	MOD30-24HFN1-MW	MAC-24HWDN1-MNO		21 000	1 050 \$
209550329	CanAir	MOD30U-30HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		22 000	1 100 \$
209550335	CanAir	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MAC-36HWFN1-M		22 600	1 130 \$
209550330	CanAir	MOD30U-36HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		19 800	990 \$
209550337	CanAir	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MAC-48HWFN1-M		32 000	1 600 \$
209550331	CanAir	MOE30U-48HFN1-MR0	MAC-48HWFN1-M		30 400	1 520 \$
209550332	CanAir	MOE30U-60HFN1-MR0	MAC-60HWDN1-MNO		34 000	1 700 \$
209550336	CanAir	MOE31U-36HFN1-M	MAC-36HWFN1-M		33 000	1 650 \$
209550327	CanAir	MOX330-18HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MNO		13 000	650 \$
209550328	CanAir	MOX430-24HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MNO		22 000	1 100 \$
209550333	CanAir	MOX430U-18HFN1-M	MAC-24HWDN1-MNO		14 700	735 \$
204429856	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3014AL*+UI	58TN*A070C14**12	21 200	1 060 \$
204429866	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 200	1 260 \$
204429898	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	21 600	1 080 \$
204429880	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 200	1 260 \$
9892523	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892524	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3617AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
204429905	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 200	1 260 \$
204429923	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	21 600	1 080 \$
204429928	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892525	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892526	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
9892563	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892564	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892562	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 \$
204429965	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	22 200	1 110 \$
204429994	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	22 000	1 100 \$
204429998	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	22 000	1 100 \$
204429969	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	25 200	1 260 \$
204430003	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	22 200	1 110 \$
204429983	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	22 200	1 110 \$
9892527	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892528	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
9892566	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892567	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
204430006	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	22 000	1 100 \$
204430011	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	25 000	1 250 \$
204430016	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	22 200	1 110 \$
204430019	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	22 200	1 110 \$
9892569	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892570	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892529	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892532	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 \$
9892533	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892572	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 \$
9892573	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 \$
9892571	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 \$
9892575	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 \$
9892576	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 \$
9892534	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		24 800	1 240 \$
9892574	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 \$
9892535	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A060V17**14		24 600	1 230 \$
9892536	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V17**14		24 600	1 230 \$
9892578	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 \$
9892579	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 \$
9892577	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 \$
9892581	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		24 800	1 240 \$
9892582	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 \$
9892537	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		24 400	1 220 \$
9892580	CARRIER	25VNA024A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		24 800	1 240 \$
204430024	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3014AL*+UI	58TN*A070C14**12	21 400	1 070 \$
204430027	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3017AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 200	1 260 \$
9892538	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3617AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 400	1 270 \$
9892539	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3617AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204633415	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	21 400	1 070 \$
204430052	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	25 000	1 250 \$
204430057	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C21**20	25 000	1 250 \$
9892540	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 400	1 270 \$
9892541	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
9892584	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 200	1 260 \$
9892585	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 200	1 260 \$
9892583	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 \$
9892542	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4217AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892543	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4217AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
204430074	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	22 400	1 120 \$
204430066	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	25 200	1 260 \$
204430064	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	22 400	1 120 \$
9892544	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892545	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
9892587	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 200	1 260 \$
9892588	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892586	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 \$
9892546	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 \$
9892547	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 \$
9892590	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892591	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892548	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892589	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 \$
9892593	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892594	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892549	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892592	CARRIER	25VNA024A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 \$
204430076	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*2412AL*+UI	58TN*A090C21**20	25 200	1 260 \$
204430081	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*2412AL*+UI	59MN7B100C21**22	25 200	1 260 \$
204430122	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A070C14**12	25 200	1 260 \$
204430096	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 000	1 150 \$
204430099	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A135C24**22	25 200	1 260 \$
204430104	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	59MN7B060C17**14	25 400	1 270 \$
204430114	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3012AL*+UI	59MN7B120C24**22	25 200	1 260 \$
9892550	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892551	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 200	1 260 \$
9892596	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892597	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892552	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892595	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 200	1 260 \$
9892553	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 200	1 260 \$
9892554	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 \$
9892599	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892600	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892555	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892598	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 \$
9892556	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 \$
9892557	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 \$
9892602	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892603	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A100V21**22		24 800	1 240 \$
9892558	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892601	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 \$
9892559	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A060V17**14		25 000	1 250 \$
9892560	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V17**14		25 000	1 250 \$
9892605	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V21**20		25 000	1 250 \$
9892606	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A100V21**22		25 000	1 250 \$
9892561	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A120V24**22		25 000	1 250 \$
9892604	CARRIER	25VNA024A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59MN7A060V21**20		25 000	1 250 \$
9892513	CARRIER	25VNA024A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		25 000	1 250 \$
9892461	CARRIER	25VNA024A*030*	FE4ANB006L+UI		24 800	1 240 \$
9892512	CARRIER	25VNA024A*030*	FE4ANF002L + UI		25 200	1 260 \$
204430172	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 000	1 650 \$
204430175	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 \$
204430189	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 400	1 620 \$
204430184	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 000	1 650 \$
204430186	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430178	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 000	1 650 \$
204430181	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 800	1 640 \$
204430192	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	32 800	1 640 \$
204430195	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 400	1 620 \$
204430198	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 \$
204430223	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 200	1 610 \$
204430201	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 000	1 600 \$
204430226	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 200	1 610 \$
204430145	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 000	1 550 \$
204430229	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204430209	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 600	1 630 \$
204430212	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430215	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430204	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	32 800	1 640 \$
204430207	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 600	1 630 \$
204430218	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430220	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
9892706	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 400	1 520 \$
9892707	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 \$
9892705	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 600	1 530 \$
204430234	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 400	1 670 \$
204430232	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 200	1 660 \$
204430237	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 000	1 650 \$
204430239	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 \$
204430242	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$
204430244	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204430260	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430252	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430255	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430247	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 400	1 670 \$
204430250	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430258	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430262	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 200	1 660 \$
204430265	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 800	1 640 \$
204430268	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430292	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 \$
204430270	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 \$
204430295	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204430276	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 200	1 660 \$
204430297	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430147	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	30 600	1 530 \$
204430280	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430283	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430273	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 \$
204430286	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430289	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
9892709	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 \$
9892710	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 \$
9892708	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4221AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 600	1 530 \$
204430300	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 \$
204430303	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 \$
204430325	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 \$
204430306	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 400	1 620 \$
204430328	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 800	1 640 \$
204430311	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430314	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430317	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 600	1 630 \$
204430320	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430323	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430309	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 400	1 620 \$
9892712	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 \$
9892713	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 \$
9892672	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59*N*A120V24**22		30 200	1 510 \$
9892711	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4224AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 \$
204430331	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 \$
204430333	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430345	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430339	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430342	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430336	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430347	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 200	1 660 \$
204430350	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 800	1 640 \$
204430353	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 \$
204430380	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 \$
204430355	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 \$
204430383	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 \$
204430364	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 200	1 660 \$
204430386	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430366	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 000	1 650 \$
204430369	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430372	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430358	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 \$
204430361	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 000	1 650 \$
204430375	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430378	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
9892676	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 600	1 630 \$
9892715	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 \$
9892716	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		29 800	1 490 \$
9892714	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 200	1 510 \$
204430388	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 \$
204430391	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 \$
204430414	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 \$
204430395	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 400	1 620 \$
204430417	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 800	1 640 \$
204430400	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430403	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430406	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 600	1 630 \$
204430409	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430412	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430398	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892718	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		29 800	1 490 \$
9892719	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		29 800	1 490 \$
9892677	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 000	1 600 \$
9892717	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 200	1 510 \$
9892679	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 000	1 600 \$
9892721	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V21**20		31 800	1 590 \$
9892722	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22		31 800	1 590 \$
9892720	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 200	1 610 \$
204430420	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 200	1 610 \$
204430423	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 000	1 600 \$
204430445	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 000	1 600 \$
204430426	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 000	1 600 \$
204430448	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204430431	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430434	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430437	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 200	1 610 \$
204430439	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430442	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430428	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 200	1 610 \$
9892724	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		31 800	1 590 \$
9892725	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		31 800	1 590 \$
9892680	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		31 600	1 580 \$
9892723	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 200	1 610 \$
204430450	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 000	1 650 \$
204430453	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 \$
204430456	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430459	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 200	1 610 \$
204430467	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 000	1 650 \$
204430484	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204430470	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 800	1 640 \$
204430472	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 400	1 620 \$
204430475	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430461	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 000	1 650 \$
204430464	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 800	1 640 \$
204430478	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 400	1 620 \$
204430481	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430487	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 \$
204430511	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204430492	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430500	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430503	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 200	1 610 \$
204430506	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430508	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430489	CARRIER	25VNA036A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 200	1 610 \$
204430519	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	32 600	1 630 \$
204430514	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 \$
204430526	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 200	1 610 \$
204430153	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 400	1 570 \$
204430156	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 000	1 550 \$
204430516	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	32 800	1 640 \$
204430528	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 400	1 620 \$
204430531	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 \$
204430557	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 200	1 610 \$
204430140	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
204430559	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 200	1 610 \$
204430159	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 200	1 560 \$
204430563	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204430538	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 600	1 630 \$
204430541	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430545	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430534	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 600	1 630 \$
204430548	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 200	1 610 \$
204430552	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
204430565	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 600	1 680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430589	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 200	1 660 \$
204430571	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 200	1 660 \$
204430593	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 000	1 650 \$
204430162	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 000	1 550 \$
204430585	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 400	1 670 \$
204430575	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 600	1 680 \$
204430579	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 400	1 670 \$
204430596	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 \$
204430600	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 800	1 640 \$
204430603	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$
204430681	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 \$
204430607	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204430689	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204430631	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 \$
204430694	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430635	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430644	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430654	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430613	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 400	1 670 \$
204430621	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430662	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 600	1 630 \$
204430672	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
9892727	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 400	1 520 \$
9892728	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 \$
204430699	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 \$
204430702	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 \$
204430706	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$
204430749	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 \$
204430711	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204430753	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204430729	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 \$
204430757	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430165	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 600	1 630 \$
204430733	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430737	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430719	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430726	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204430741	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430745	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
9892690	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 600	1 630 \$
9892730	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 \$
9892731	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 \$
9892729	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 \$
204430763	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$
204430772	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204430813	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204430775	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 \$
204430823	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204430784	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430789	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430794	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 800	1 640 \$
204430801	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 \$
204430807	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
204430779	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 600	1 630 \$
9892733	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 \$
9892734	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 \$
9892691	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 200	1 610 \$
9892732	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 \$
204430831	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 600	1 630 \$
204430838	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 400	1 620 \$
204430918	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 400	1 620 \$
204430851	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 200	1 610 \$
204430927	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 800	1 640 \$
204430879	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 400	1 620 \$
204430888	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430895	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204430900	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 400	1 620 \$
204430909	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 400	1 620 \$
204430864	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 400	1 620 \$
9892736	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		32 200	1 610 \$
9892737	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		32 000	1 600 \$
9892692	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 200	1 610 \$
9892735	CARRIER	25VNA036A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 400	1 620 \$
204430937	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 600	1 680 \$
204431041	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 200	1 660 \$
204430948	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 200	1 660 \$
204430960	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 000	1 650 \$
204431048	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 800	1 640 \$
204430968	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 \$
204431065	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 800	1 640 \$
204430973	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 \$
204430997	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 600	1 680 \$
204431072	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 200	1 660 \$
204430999	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 400	1 670 \$
204431001	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 \$
204431005	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 \$
204431010	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 \$
204430983	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 600	1 680 \$
204430991	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 400	1 670 \$
204431020	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 \$
204431032	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 \$
204430994	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 800	1 640 \$
9892739	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 \$
9892740	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 200	1 510 \$
9892695	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A120V24**22		30 400	1 520 \$
204431083	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 \$
204431185	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 200	1 660 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431094	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 \$
204431101	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$
204431191	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 800	1 640 \$
204431109	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204431195	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204431116	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 \$
204431136	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 \$
204431201	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 200	1 660 \$
204431138	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 \$
204431148	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204431154	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 \$
204431164	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 800	1 640 \$
204431122	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 400	1 670 \$
204431128	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204431172	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 \$
204431178	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 \$
204431132	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 600	1 630 \$
9892697	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V17**14		30 600	1 530 \$
9892742	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 200	1 510 \$
9892743	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 \$
9892698	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A120V24**22		30 200	1 510 \$
9892741	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4212AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 \$
204431207	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 400	1 670 \$
204431286	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 000	1 650 \$
204431213	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 000	1 650 \$
204431218	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 800	1 640 \$
204431290	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	32 600	1 630 \$
204431224	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 600	1 630 \$
204431294	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 600	1 630 \$
204431232	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 \$
204431258	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 400	1 670 \$
204431297	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 000	1 650 \$
204431262	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 200	1 660 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431266	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 800	1 640 \$
204431270	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 600	1 630 \$
204431274	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 800	1 640 \$
204431244	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 200	1 660 \$
204431248	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 200	1 660 \$
204431277	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 800	1 640 \$
204431283	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 600	1 630 \$
204431253	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 600	1 630 \$
9892700	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 800	1 640 \$
9892745	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V21**20		30 000	1 500 \$
9892746	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A100V21**22		30 000	1 500 \$
9892701	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 200	1 610 \$
9892744	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*4812AL*+UI & 59MN7A060V21**20		30 400	1 520 \$
204431300	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 000	1 650 \$
204431349	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	32 600	1 630 \$
204431304	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 600	1 630 \$
204431306	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	32 400	1 620 \$
204431309	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 200	1 610 \$
204431352	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 200	1 610 \$
204431313	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 200	1 610 \$
204431324	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 000	1 650 \$
204431359	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 600	1 630 \$
204431327	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	32 800	1 640 \$
204431329	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	32 400	1 620 \$
204431332	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 200	1 610 \$
204431336	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	32 400	1 620 \$
204431316	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 000	1 650 \$
204431319	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	32 800	1 640 \$
204431340	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	32 400	1 620 \$
204431343	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 200	1 610 \$
204431321	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 200	1 610 \$
9892702	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A060V17**14		32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9892703	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V17**14		32 400	1 620 \$
9892748	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V21**20		32 000	1 600 \$
9892749	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A100V21**22		32 000	1 600 \$
9892704	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A120V24**22		32 000	1 600 \$
9892747	CARRIER	25VNA036A*030*	CSPH*6012AL*+UI & 59MN7A060V21**20		32 200	1 610 \$
9892659	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		30 200	1 510 \$
9892665	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		31 600	1 580 \$
9892607	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4ANB006L+UI		31 600	1 580 \$
9892658	CARRIER	25VNA036A*030*	FE4ANF002L+UI		30 600	1 530 \$
204431363	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	50 500	2 525 \$
204431376	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	50 500	2 525 \$
204431365	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	50 500	2 525 \$
204431379	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 \$
204431382	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	50 500	2 525 \$
204431420	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 \$
204431388	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	50 500	2 525 \$
204431391	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 \$
204431397	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 \$
204431408	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	50 500	2 525 \$
204431413	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
204431386	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	50 500	2 525 \$
9892794	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 000	2 400 \$
204431427	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	50 000	2 500 \$
204431437	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	48 500	2 425 \$
204431471	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	48 500	2 425 \$
204431440	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	48 500	2 425 \$
204431447	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431454	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	49 000	2 450 \$
204431463	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431443	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	48 500	2 425 \$
9892797	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 000	2 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431476	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	49 000	2 450 \$
204431493	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C17**16	49 000	2 450 \$
204431478	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	48 500	2 425 \$
204431497	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	48 500	2 425 \$
204431484	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	48 500	2 425 \$
204431487	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431490	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	48 500	2 425 \$
204431500	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	49 000	2 450 \$
204431504	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	48 500	2 425 \$
204431527	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	48 500	2 425 \$
204431508	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	48 500	2 425 \$
204431515	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431518	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	48 500	2 425 \$
204431521	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431525	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	48 500	2 425 \$
204431512	CARRIER	25VNA048A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	48 500	2 425 \$
9892800	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 000	2 400 \$
204431534	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	49 000	2 450 \$
204431563	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	49 000	2 450 \$
204431538	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	49 000	2 450 \$
204431545	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	49 000	2 450 \$
204431550	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	49 500	2 475 \$
204431559	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	49 000	2 450 \$
204431542	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	49 000	2 450 \$
9892805	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20		49 000	2 450 \$
9892806	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22		48 500	2 425 \$
9892783	CARRIER	25VNA048A*030*	CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22		49 000	2 450 \$
204431593	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	51 000	2 550 \$
204431566	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	50 500	2 525 \$
204431569	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	50 500	2 525 \$
204431576	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	35 600	1 780 \$
204431580	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 \$
204431584	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	51 000	2 550 \$
204431587	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431589	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
204431573	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	50 500	2 525 \$
204431597	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	49 000	2 450 \$
204431625	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	49 000	2 450 \$
204431600	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	48 500	2 425 \$
204431607	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431611	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	49 000	2 450 \$
204431614	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	49 000	2 450 \$
204431617	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	49 000	2 450 \$
204431621	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	49 000	2 450 \$
204431604	CARRIER	25VNA048A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	48 500	2 425 \$
9892779	CARRIER	25VNA048A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		48 500	2 425 \$
9892751	CARRIER	25VNA048A*030*	FE4ANB006L+UI		47 500	2 375 \$
204431629	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	54 000	2 700 \$
204431632	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	53 500	2 675 \$
204431658	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	53 500	2 675 \$
204431635	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	53 500	2 675 \$
204431641	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	54 000	2 700 \$
204431644	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	53 500	2 675 \$
204431647	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	53 500	2 675 \$
204431651	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	54 000	2 700 \$
204431654	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	53 500	2 675 \$
204431638	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	53 500	2 675 \$
204431660	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	54 000	2 700 \$
204431663	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	55 000	2 750 \$
204431679	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	55 000	2 750 \$
204431667	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	55 500	2 775 \$
204431670	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431673	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	55 500	2 775 \$
204431676	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431683	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	54 000	2 700 \$
204431686	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	55 000	2 750 \$
204431711	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	55 000	2 750 \$
204431689	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	55 000	2 750 \$
204431696	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	54 000	2 700 \$
204431700	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431703	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	55 000	2 750 \$
204431705	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	54 000	2 700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204431709	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431692	CARRIER	25VNA060A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	55 000	2 750 \$
204431714	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	56 000	2 800 \$
204431717	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	56 000	2 800 \$
204431741	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	56 000	2 800 \$
204431720	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	55 500	2 775 \$
204431726	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	54 500	2 725 \$
204431730	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	56 000	2 800 \$
204431733	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	54 500	2 725 \$
204431735	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	54 500	2 725 \$
204431739	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	56 000	2 800 \$
204431723	CARRIER	25VNA060A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	56 000	2 800 \$
204431744	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	55 500	2 775 \$
204431748	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	55 000	2 750 \$
204431772	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	55 000	2 750 \$
204431751	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	55 000	2 750 \$
204431757	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	55 500	2 775 \$
204431760	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431763	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	55 500	2 775 \$
204431766	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	55 500	2 775 \$
204431769	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	55 000	2 750 \$
204431753	CARRIER	25VNA060A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	55 000	2 750 \$
9892813	CARRIER	25VNA060A*030*	FE4ANB006L+UI		52 500	2 625 \$
205272405	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272292	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 400	1 220 \$
205272406	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
205272293	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272290	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
205272291	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272407	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272408	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272409	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272410	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272411	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272299	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272412	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
205272300	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272294	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272296	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 \$
205272295	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272297	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272298	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
205272413	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272414	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272415	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272416	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272417	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272306	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272418	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
205272307	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272301	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272303	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272302	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272304	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272305	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
205272419	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272420	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272421	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272422	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
205272312	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272423	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
205272308	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272309	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272310	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
205272311	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272424	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272425	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 \$
205272426	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 000	1 200 \$
205272427	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 \$
205272318	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	23 800	1 190 \$
205272428	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
205272319	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$
205272313	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 200	1 210 \$
205272315	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 \$
205272314	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 000	1 200 \$
205272316	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272317	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
205272429	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 \$
205272430	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 000	1 200 \$
205272431	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 \$
205272432	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
205272324	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$
205272433	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 \$
205272320	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 \$
205272321	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
205272322	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 \$
205272323	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272434	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272435	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	23 600	1 180 \$
205272436	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 600	1 180 \$
205272329	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 600	1 180 \$
205272437	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 600	1 180 \$
205272325	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	23 800	1 190 \$
205272326	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 600	1 180 \$
205272327	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 600	1 180 \$
205272328	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 600	1 180 \$
205272438	CARRIER	25VNA424A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 600	1 180 \$
205272439	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 600	1 230 \$
205272332	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 400	1 220 \$
205272440	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
205272333	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272330	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
205272331	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272441	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 600	1 230 \$
205272442	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272443	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 600	1 230 \$
205272444	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
205272445	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 400	1 220 \$
205272339	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272446	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
205272340	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272334	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
205272336	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 \$
205272335	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272337	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 400	1 220 \$
205272338	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 400	1 220 \$
205272447	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 600	1 230 \$
205272448	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272449	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272343	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 \$
205272450	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272344	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272341	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272342	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272451	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272452	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272453	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272454	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 400	1 220 \$
205272455	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272350	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272456	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
205272351	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272345	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272347	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 \$
205272346	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272348	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272349	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
205272457	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272458	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272459	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 \$
205272460	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272461	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272357	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 000	1 200 \$
205272462	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
205272358	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
205272352	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272354	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272353	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 \$
205272355	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
205272356	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
205272463	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 \$
205272464	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272465	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272466	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
205272363	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
205272467	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
205272359	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272360	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
205272361	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
205272362	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272468	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272469	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	23 800	1 190 \$
205272470	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
205272368	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$
205272471	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 \$
205272364	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 \$
205272365	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 800	1 190 \$
205272366	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 \$
205272367	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 800	1 190 \$
205272472	CARRIER	25VNA424A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 800	1 190 \$
205272473	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272375	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 \$
205272474	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
205272475	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272376	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 200	1 210 \$
205272476	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
205272377	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
205272477	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 200	1 210 \$
205272369	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272371	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 400	1 220 \$
205272370	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272372	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272373	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
205272374	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272478	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272479	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 400	1 220 \$
205272480	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272481	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 400	1 220 \$
205272384	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 \$
205272482	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272483	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272385	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 000	1 200 \$
205272484	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
205272386	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
205272485	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
205272378	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272380	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272379	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 \$
205272381	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
205272382	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
205272383	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272486	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272487	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 200	1 210 \$
205272488	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
205272489	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 \$
205272393	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 \$
205272490	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**16	24 200	1 210 \$
205272491	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
205272394	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 000	1 200 \$
205272492	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
205272395	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
205272493	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
205272387	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
205272389	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
205272388	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 \$
205272390	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
205272391	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
205272392	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272494	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 \$
205272495	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 200	1 210 \$
205272496	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 \$
205272497	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 000	1 200 \$
205272402	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	23 800	1 190 \$
205272498	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	23 800	1 190 \$
205272499	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	23 800	1 190 \$
205272403	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	23 800	1 190 \$
205272500	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
205272404	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272501	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 \$
205272396	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 000	1 200 \$
205272398	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	23 800	1 190 \$
205272397	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 000	1 200 \$
205272399	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 800	1 190 \$
205272400	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 \$
205272401	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 800	1 190 \$
205272502	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 000	1 200 \$
205272503	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 000	1 200 \$
205272504	CARRIER	25VNA424A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 800	1 190 \$
205272288	CARRIER	25VNA424A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		24 200	1 210 \$
205272289	CARRIER	25VNA424A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 600	1 180 \$
205272287	CARRIER	25VNA424A*030*	FE4ANF002L+UI		24 400	1 220 \$
210532930	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2414AL*+UI	58TN*A070C14**12	25 200	1 260 \$
210532934	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2417AL*+UI	58CU*A040C17**12	25 200	1 260 \$
210532936	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2417AL*+UI	58CU*A060C17**16	25 200	1 260 \$
210532946	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2417AL*+UI	58TN*A070C14**12	25 200	1 260 \$
210532938	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2417AL*+UI	58TN*A070C17**16	25 200	1 260 \$
210532948	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2417AL*+UI	58TN*A090C17**16	25 000	1 250 \$
210532932	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2417AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 400	1 270 \$
210532944	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2417AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 400	1 270 \$
210532940	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2417AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 400	1 270 \$
210532942	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2417AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 200	1 260 \$
210532952	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2517AL*+UI	58CU*A040C17**12	24 800	1 240 \$
210532954	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2517AL*+UI	58CU*A060C17**16	24 800	1 240 \$
210532964	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2517AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 800	1 240 \$
210532956	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2517AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 800	1 240 \$
210532966	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2517AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 600	1 230 \$
210532950	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2517AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 000	1 250 \$
210532962	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2517AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 000	1 250 \$
210532958	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2517AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 000	1 250 \$
210532960	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**2517AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 800	1 240 \$
210532968	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3014AL*+UI	58TN*A070C14**12	25 000	1 250 \$
210532972	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3017AL*+UI	58CU*A040C17**12	25 000	1 250 \$
210532974	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3017AL*+UI	58CU*A060C17**16	25 000	1 250 \$
210532976	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3017AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 200	1 260 \$
210532986	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3017AL*+UI	58TN*A070C14**12	25 000	1 250 \$
210532978	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3017AL*+UI	58TN*A070C17**16	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210532988	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3017AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 800	1 240 \$
210532970	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3017AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 200	1 260 \$
210532984	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3017AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 200	1 260 \$
210532980	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3017AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 200	1 260 \$
210532982	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3017AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788547	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58CU*A040C17**12	24 800	1 240 \$
206788548	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58CU*A060C17**16	24 800	1 240 \$
206788447	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 200	1 260 \$
206788334	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 800	1 240 \$
206788448	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	25 000	1 250 \$
206788335	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 800	1 240 \$
206788563	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 000	1 250 \$
206788332	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
206788333	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788449	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 000	1 250 \$
206788450	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788549	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58CU*A040C17**12	24 800	1 240 \$
206788550	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58CU*A060C17**16	24 800	1 240 \$
206788451	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 000	1 250 \$
206788452	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 800	1 240 \$
206788341	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 800	1 240 \$
206788454	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
206788342	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
206788564	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 000	1 250 \$
206788565	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59CU5A080C21**20	24 800	1 240 \$
206788566	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59CU5A100C21**22	24 800	1 240 \$
206788336	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	25 200	1 260 \$
206788338	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	25 000	1 250 \$
206788337	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788340	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
206788455	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 000	1 250 \$
206788456	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 000	1 250 \$
210532996	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3721AL*+UI	58CU*A040C17**12	24 600	1 230 \$
210532998	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3721AL*+UI	58CU*A060C17**16	24 600	1 230 \$
210533000	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 800	1 240 \$
210533008	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 600	1 230 \$
210532990	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3721AL*+UI	59CU5A060C17**16	24 800	1 240 \$
210532992	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3721AL*+UI	59CU5A080C21**20	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210532994	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3721AL*+UI	59CU5A100C21**22	24 600	1 230 \$
210533010	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 800	1 240 \$
210533006	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 800	1 240 \$
210533002	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 800	1 240 \$
210533004	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 800	1 240 \$
210533018	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58CU*A040C17**12	24 800	1 240 \$
210533020	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58CU*A060C17**16	24 800	1 240 \$
206788457	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 000	1 250 \$
206788458	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 800	1 240 \$
206788459	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788348	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 600	1 230 \$
206788460	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
206788349	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
210533012	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 000	1 250 \$
210533014	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59CU5A080C21**20	24 800	1 240 \$
210533016	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59CU5A100C21**22	24 800	1 240 \$
206788343	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	25 000	1 250 \$
206788345	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	25 000	1 250 \$
206788344	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788346	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
206788347	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
206788461	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 000	1 250 \$
206788462	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 800	1 240 \$
206788463	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788464	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
206788354	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
210533022	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59CU5A080C21**20	24 800	1 240 \$
210533024	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59CU5A100C21**22	24 800	1 240 \$
206788350	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	25 000	1 250 \$
206788351	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
206788352	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
206788353	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
206788466	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
210533032	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4321AL*+UI	58CU*A040C17**12	24 600	1 230 \$
210533034	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4321AL*+UI	58CU*A060C17**16	24 600	1 230 \$
210533036	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 800	1 240 \$
210533044	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 600	1 230 \$
210533026	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4321AL*+UI	59CU5A060C17**16	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210533028	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4321AL*+UI	59CU5A080C21**20	24 600	1 230 \$
210533030	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4321AL*+UI	59CU5A100C21**22	24 600	1 230 \$
210533046	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 800	1 240 \$
210533042	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 800	1 240 \$
210533038	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 800	1 240 \$
210533040	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 800	1 240 \$
206788467	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 200	1 210 \$
206788468	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 000	1 200 \$
206788469	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 \$
206788355	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 200	1 210 \$
206788358	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
206788359	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 000	1 200 \$
206788471	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 200	1 210 \$
206788473	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 000	1 200 \$
206788363	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 000	1 200 \$
206788365	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 000	1 200 \$
206788476	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 000	1 200 \$
206788478	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 600	1 180 \$
206788371	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 600	1 180 \$
206788479	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 600	1 180 \$
206788367	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	23 800	1 190 \$
206788368	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 600	1 180 \$
206788369	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 600	1 180 \$
206788370	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 600	1 180 \$
206788480	CARRIER	25VNA424A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 600	1 180 \$
210533050	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3017AL*+UI	58CU*A040C17**12	25 000	1 250 \$
210533052	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3017AL*+UI	58CU*A060C17**16	25 000	1 250 \$
210533062	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3017AL*+UI	58TN*A070C14**12	25 000	1 250 \$
210533054	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3017AL*+UI	58TN*A070C17**16	25 000	1 250 \$
210533064	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3017AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 800	1 240 \$
210533048	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3017AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 200	1 260 \$
212596825	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3017AL*+UI	59MN7B060C17**14	25 200	1 260 \$
210533060	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3017AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 200	1 260 \$
210533056	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3017AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 200	1 260 \$
210533058	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3017AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788553	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58CU*A040C17**12	25 000	1 250 \$
206788554	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58CU*A060C17**16	25 000	1 250 \$
206788481	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788374	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	25 000	1 250 \$
206788482	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	25 000	1 250 \$
206788375	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 800	1 240 \$
206788567	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 200	1 260 \$
206788372	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
206788373	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 200	1 260 \$
206788483	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 200	1 260 \$
206788484	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3617AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788555	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58CU*A040C17**12	25 000	1 250 \$
206788556	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58CU*A060C17**16	25 000	1 250 \$
206788485	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 200	1 260 \$
206788486	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	25 000	1 250 \$
206788487	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 400	1 220 \$
206788381	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 800	1 240 \$
206788568	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 200	1 260 \$
206788569	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59CU5A080C21**20	24 800	1 240 \$
206788570	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59CU5A100C21**22	24 800	1 240 \$
206788376	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 600	1 230 \$
206788378	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	25 200	1 260 \$
206788377	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 200	1 260 \$
206788379	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 400	1 220 \$
206788380	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 400	1 220 \$
206788489	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 200	1 260 \$
206788490	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 000	1 250 \$
210533068	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58CU*A040C17**12	24 800	1 240 \$
210533070	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58CU*A060C17**16	24 800	1 240 \$
206788491	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 000	1 250 \$
206788385	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 800	1 240 \$
206788492	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 800	1 240 \$
206788386	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 600	1 230 \$
210533066	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 000	1 250 \$
206788384	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788493	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 000	1 250 \$
206788494	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 800	1 240 \$
210533078	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58CU*A040C17**12	24 800	1 240 \$
210533080	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58CU*A060C17**16	24 800	1 240 \$
206788495	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 000	1 250 \$
206788496	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788392	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 800	1 240 \$
206788498	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
206788393	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
210533072	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 000	1 250 \$
210533074	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59CU5A080C21**20	24 800	1 240 \$
210533076	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59CU5A100C21**22	24 800	1 240 \$
206788389	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	25 000	1 250 \$
206788388	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788499	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 000	1 250 \$
206788500	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788502	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
206788503	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788504	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
206788400	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
206788394	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788396	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
206788395	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 \$
206788507	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788508	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 000	1 200 \$
206788405	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 000	1 200 \$
206788509	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
206788401	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
206788512	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
206788410	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$
206788513	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 \$
206788406	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 000	1 200 \$
206788408	CARRIER	25VNA424A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 \$
210533088	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	58CU*A040C17**12	25 000	1 250 \$
210533090	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	58CU*A060C17**16	25 000	1 250 \$
210533100	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A070C14**12	25 000	1 250 \$
210533092	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A070C17**16	25 000	1 250 \$
210533102	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 800	1 240 \$
210533082	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 200	1 260 \$
210533084	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	59CU5A080C21**20	25 000	1 250 \$
210533086	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	59CU5A100C21**22	25 000	1 250 \$
210533104	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	59MN7B060C21**20	25 200	1 260 \$
210533098	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 200	1 260 \$
210533094	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210533096	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3012AL*+UI	59TN6B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788559	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58CU*A040C17**12	24 800	1 240 \$
206788560	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58CU*A060C17**16	24 800	1 240 \$
206788515	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 000	1 250 \$
206788417	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 800	1 240 \$
206788516	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 800	1 240 \$
206788418	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 600	1 230 \$
206788518	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	24 200	1 210 \$
206788419	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	24 200	1 210 \$
206788519	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 200	1 210 \$
206788571	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59CU5A060C17**16	25 000	1 250 \$
206788572	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59CU5A080C21**20	24 800	1 240 \$
206788573	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59CU5A100C21**22	24 800	1 240 \$
206788413	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	25 000	1 250 \$
206788412	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	25 000	1 250 \$
206788414	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
206788415	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	24 200	1 210 \$
206788416	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
206788520	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	25 000	1 250 \$
206788521	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 800	1 240 \$
206788522	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
210533112	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58CU*A040C17**12	24 600	1 230 \$
210533114	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58CU*A060C17**16	24 600	1 230 \$
206788523	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	25 000	1 250 \$
206788426	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 600	1 230 \$
206788524	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 800	1 240 \$
206788525	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788427	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	24 600	1 230 \$
210533106	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59CU5A060C17**16	24 800	1 240 \$
210533108	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59CU5A080C21**20	24 600	1 230 \$
210533110	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59CU5A100C21**22	24 600	1 230 \$
206788420	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788422	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 800	1 240 \$
206788421	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 800	1 240 \$
206788423	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	24 200	1 210 \$
206788425	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	24 200	1 210 \$
206788528	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 800	1 240 \$
206788529	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788530	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	24 200	1 210 \$
206788435	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	24 200	1 210 \$
206788532	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	24 200	1 210 \$
206788533	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	24 200	1 210 \$
206788535	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	24 000	1 200 \$
206788429	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 400	1 220 \$
206788431	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	24 200	1 210 \$
206788430	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 200	1 210 \$
206788539	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	24 000	1 200 \$
206788445	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	23 800	1 190 \$
206788542	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	23 800	1 190 \$
206788446	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	23 800	1 190 \$
206788543	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	23 800	1 190 \$
206788438	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	24 000	1 200 \$
206788439	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	24 000	1 200 \$
206788441	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	23 800	1 190 \$
206788442	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	23 800	1 190 \$
206788443	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	23 800	1 190 \$
206788544	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	24 000	1 200 \$
206788545	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	24 000	1 200 \$
206788546	CARRIER	25VNA424A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	23 800	1 190 \$
206788330	CARRIER	25VNA424A*031*	FE4AN(B,F)003L+UI		24 800	1 240 \$
206788331	CARRIER	25VNA424A*031*	FE4AN(B,F)005L+UI		23 800	1 190 \$
206788329	CARRIER	25VNA424A*031*	FE4ANF002L+UI		24 800	1 240 \$
213361579	CARRIER	25VNA424A*031*	FE4BN(B,X)C36L*+UI		24 800	1 240 \$
213361581	CARRIER	25VNA424A*031*	FE4BNXB24L*+UI		25 000	1 250 \$
205272509	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 \$
205272508	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
205272510	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
205272511	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 \$
205272512	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
205272521	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 \$
205272513	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
205272522	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$
205272523	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272516	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$
205272517	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272518	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272514	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272515	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272519	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272520	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
205272524	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 \$
205272525	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
205272526	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 \$
205272535	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
205272527	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
205272536	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 \$
205272529	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272537	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 \$
205272530	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 400	1 720 \$
205272531	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$
205272532	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 \$
205272528	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272533	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
205272534	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 \$
205272538	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
205272539	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
205272547	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$
205272540	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 600	1 680 \$
205272548	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 \$
205272542	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$
205272543	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$
205272544	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 800	1 690 \$
205272545	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
205272546	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
205272541	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 600	1 680 \$
205272549	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
205272550	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272559	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 \$
205272551	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
205272560	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272561	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272554	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$
205272555	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272556	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272552	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272553	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272557	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272558	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272562	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 200	1 710 \$
205272563	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
205272564	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272574	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 \$
205272565	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 \$
205272575	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272568	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 000	1 700 \$
205272576	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 800	1 690 \$
205272569	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 800	1 690 \$
205272570	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 \$
205272571	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272566	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 200	1 710 \$
205272567	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 000	1 700 \$
205272572	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 \$
205272573	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272577	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 400	1 670 \$
205272578	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 \$
205272586	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 200	1 660 \$
205272579	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 000	1 650 \$
205272587	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 800	1 690 \$
205272581	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 \$
205272582	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 200	1 660 \$
205272583	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 400	1 670 \$
205272584	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 \$
205272585	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 200	1 660 \$
205272580	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 200	1 660 \$
205272588	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 000	1 650 \$
205272589	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 \$
205272597	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 800	1 640 \$
205272590	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 600	1 630 \$
205272598	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 400	1 670 \$
205272592	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 \$
205272593	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 \$
205272594	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272595	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 \$
205272596	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 \$
205272591	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	32 800	1 640 \$
205272599	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 800	1 690 \$
205272600	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 400	1 670 \$
205272601	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
205272611	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 200	1 660 \$
205272602	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
205272612	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
205272605	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 600	1 680 \$
205272613	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 \$
205272606	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 800	1 690 \$
205272607	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$
205272608	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272603	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 000	1 700 \$
205272604	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 800	1 690 \$
205272609	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
205272610	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272614	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
205272615	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
205272623	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
205272616	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 \$
205272624	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 \$
205272618	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$
205272619	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272620	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 \$
205272621	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
205272622	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272617	CARRIER	25VNA436A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 \$
205272625	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 \$
205272631	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 200	1 710 \$
205272626	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
205272632	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
205272629	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272630	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272627	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272628	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 400	1 720 \$
205272633	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 800	1 740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272634	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 200	1 710 \$
205272635	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 \$
205272645	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
205272636	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 800	1 690 \$
205272646	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 \$
205272639	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272647	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 400	1 720 \$
205272640	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 400	1 720 \$
205272641	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	34 000	1 700 \$
205272642	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 \$
205272637	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272638	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 600	1 730 \$
205272643	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	34 000	1 700 \$
205272644	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 \$
205272648	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 200	1 710 \$
205272649	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
205272650	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272660	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 \$
205272651	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
205272661	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272654	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 \$
205272662	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272655	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$
205272656	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272657	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272652	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272653	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 000	1 700 \$
205272658	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272659	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272663	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272664	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
205272672	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272665	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 200	1 660 \$
205272673	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272667	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272668	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272669	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 400	1 670 \$
205272670	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272671	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272666	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 \$
205272674	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
205272675	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
205272683	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
205272676	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 \$
205272684	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 600	1 680 \$
205272678	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$
205272679	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272680	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 200	1 660 \$
205272681	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
205272682	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272677	CARRIER	25VNA436A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 \$
205272685	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 600	1 730 \$
205272700	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 200	1 710 \$
205272686	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 \$
205272687	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
205272701	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 800	1 690 \$
205272688	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
205272702	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$
205272689	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 400	1 670 \$
205272693	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272703	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 200	1 710 \$
205272694	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272695	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$
205272696	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$
205272697	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 800	1 690 \$
205272690	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 600	1 730 \$
205272691	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 400	1 720 \$
205272698	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
205272699	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
205272692	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 600	1 680 \$
205272704	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 400	1 720 \$
205272719	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 \$
205272705	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	34 000	1 700 \$
205272706	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272720	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 600	1 680 \$
205272707	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272721	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272708	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 400	1 670 \$
205272712	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 \$
205272722	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272713	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272714	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272715	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272716	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 600	1 680 \$
205272709	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 400	1 720 \$
205272710	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272717	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272718	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272711	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 \$
205272723	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	34 400	1 720 \$
205272738	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	34 000	1 700 \$
205272724	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 800	1 690 \$
205272725	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
205272739	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 400	1 670 \$
205272726	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
205272740	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
205272727	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	33 200	1 660 \$
205272731	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	34 200	1 710 \$
205272741	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	34 000	1 700 \$
205272732	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	34 000	1 700 \$
205272733	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272734	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272735	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 600	1 680 \$
205272728	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	34 200	1 710 \$
205272729	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	34 200	1 710 \$
205272736	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
205272737	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
205272730	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 400	1 670 \$
205272742	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	33 800	1 690 \$
205272757	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	33 600	1 680 \$
205272743	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	33 400	1 670 \$
205272744	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
205272758	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	33 000	1 650 \$
205272745	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272759	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
205272746	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	32 800	1 640 \$
205272750	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	33 800	1 690 \$
205272760	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	33 400	1 670 \$
205272751	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	33 600	1 680 \$
205272752	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 \$
205272753	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272754	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	33 000	1 650 \$
205272747	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	33 800	1 690 \$
205272748	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	33 600	1 680 \$
205272755	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 \$
205272756	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
205272749	CARRIER	25VNA436A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	33 000	1 650 \$
205272506	CARRIER	25VNA436A*030*	FE4AN(B,F)003L+UI		33 000	1 650 \$
205272505	CARRIER	25VNA436A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		32 800	1 640 \$
205272507	CARRIER	25VNA436A*030*	FE4ANB006L+UI		32 400	1 620 \$
206788804	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 400	1 570 \$
206788805	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 400	1 570 \$
206788893	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 400	1 570 \$
206788577	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 400	1 570 \$
206788578	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 200	1 560 \$
206788842	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	59CU5A060C17**16	31 600	1 580 \$
210720629	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 600	1 580 \$
210720631	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	59TN6B060C17**14	31 600	1 580 \$
210720633	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3717AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 400	1 570 \$
206788806	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 000	1 550 \$
206788807	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 000	1 550 \$
206788808	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 000	1 550 \$
210720635	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A045C17**12	31 200	1 560 \$
206788579	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 000	1 550 \$
206788580	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
206788589	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C17**16	30 800	1 540 \$
206788581	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788590	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$
206788843	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59CU5A060C17**16	31 200	1 560 \$
206788844	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59CU5A080C21**20	30 800	1 540 \$
206788845	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59CU5A100C21**22	30 800	1 540 \$
206788591	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788584	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 200	1 560 \$
206788585	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788586	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$
206788582	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B060C17**14	31 200	1 560 \$
206788583	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 200	1 560 \$
206788587	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788588	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
206788809	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 600	1 580 \$
206788810	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 600	1 580 \$
206788812	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 600	1 580 \$
206788873	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	31 800	1 590 \$
206788592	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 600	1 580 \$
206788593	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 \$
206788601	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 400	1 570 \$
206788594	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
206788602	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 \$
206788846	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59CU5A060C17**16	31 800	1 590 \$
206788847	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 400	1 570 \$
206788848	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 400	1 570 \$
206788883	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	32 000	1 600 \$
206788603	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 800	1 590 \$
206788596	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 800	1 590 \$
206788597	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788598	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 \$
206788595	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	31 800	1 590 \$
210720637	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 800	1 590 \$
206788599	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788600	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 \$
206788814	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 600	1 580 \$
206788604	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
206788605	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
206788613	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$
206788606	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 400	1 570 \$
206788849	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 400	1 570 \$
206788850	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 400	1 570 \$
206788614	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 600	1 580 \$
206788608	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788609	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788610	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 600	1 580 \$
206788611	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788612	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
206788607	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 400	1 570 \$
206788815	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 000	1 550 \$
206788816	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 000	1 550 \$
206788818	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 000	1 550 \$
210720639	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A045C17**12	31 200	1 560 \$
206788615	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 000	1 550 \$
206788616	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788625	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C17**16	30 800	1 540 \$
206788617	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788626	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
206788851	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59CU5A060C17**16	31 200	1 560 \$
206788852	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59CU5A080C21**20	30 800	1 540 \$
206788853	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59CU5A100C21**22	30 800	1 540 \$
206788627	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 200	1 560 \$
206788620	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 200	1 560 \$
206788621	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788622	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788618	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B060C17**14	31 200	1 560 \$
206788619	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 200	1 560 \$
206788623	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788624	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788819	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58CU*A040C17**12	30 800	1 540 \$
206788820	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58CU*A060C17**16	30 800	1 540 \$
206788822	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58CU*A100C21**20	30 800	1 540 \$
206788874	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	31 200	1 560 \$
206788628	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	30 800	1 540 \$
206788629	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788638	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	30 800	1 540 \$
206788630	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 \$
206788639	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
206788854	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59CU5A060C17**16	31 000	1 550 \$
206788855	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59CU5A080C21**20	30 800	1 540 \$
206788856	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59CU5A100C21**22	30 800	1 540 \$
206788884	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 200	1 560 \$
206788640	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788633	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 000	1 550 \$
206788634	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 \$
206788635	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788631	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	31 000	1 550 \$
206788632	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 000	1 550 \$
206788636	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 \$
206788637	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788824	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58CU*A100C21**20	30 800	1 540 \$
206788641	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 400	1 670 \$
206788642	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 200	1 660 \$
206788650	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 200	1 660 \$
206788643	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	30 800	1 540 \$
206788857	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59CU5A080C21**20	30 800	1 540 \$
206788858	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59CU5A100C21**22	30 800	1 540 \$
206788651	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 000	1 550 \$
206788645	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 400	1 670 \$
206788646	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 200	1 660 \$
206788647	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	30 800	1 540 \$
206788648	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 400	1 670 \$
206788649	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 200	1 660 \$
206788644	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	30 800	1 540 \$
210720641	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58CU*A100C21**20	30 200	1 510 \$
206788652	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 000	1 650 \$
206788653	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 \$
206788661	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	32 800	1 640 \$
206788654	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	30 200	1 510 \$
210720643	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	30 200	1 510 \$
210720645	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	30 200	1 510 \$
206788662	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	30 400	1 520 \$
206788656	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 \$
206788657	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	32 800	1 640 \$
206788658	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	30 200	1 510 \$
206788659	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 \$
206788660	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	32 800	1 640 \$
206788655	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	30 200	1 510 \$
210720647	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58CU*A040C17**12	30 200	1 510 \$
210720649	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58CU*A060C17**16	30 200	1 510 \$
210720651	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58CU*A100C21**20	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788875	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A045C17**12	30 600	1 530 \$
206788663	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C17**16	30 400	1 520 \$
206788664	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
206788673	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C17**16	30 200	1 510 \$
206788665	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
206788674	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
210720653	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A060C17**16	30 400	1 520 \$
210720655	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A080C21**20	30 200	1 510 \$
210720657	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A100C21**22	30 200	1 510 \$
206788885	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C17**14	30 600	1 530 \$
206788675	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	30 400	1 520 \$
206788668	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C17**14	30 400	1 520 \$
206788669	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788670	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788666	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B060C17**14	29 600	1 480 \$
206788667	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C17**14	30 400	1 520 \$
206788671	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788672	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
210720659	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58CU*A100C21**20	30 200	1 510 \$
206788676	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
206788677	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
206788685	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
206788678	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	30 200	1 510 \$
210720661	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A080C21**20	30 200	1 510 \$
210720663	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A100C21**22	30 200	1 510 \$
206788686	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	30 400	1 520 \$
206788680	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788681	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788682	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	30 200	1 510 \$
206788683	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788684	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788679	CARRIER	25VNA436A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	30 200	1 510 \$
206788825	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 400	1 570 \$
206788826	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 400	1 570 \$
206788876	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A045C17**12	31 600	1 580 \$
206788894	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 400	1 570 \$
206788687	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 400	1 570 \$
206788691	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788859	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59CU5A060C17**16	31 600	1 580 \$
206788886	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 800	1 590 \$
206788690	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 600	1 580 \$
206788688	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B060C17**14	31 600	1 580 \$
206788689	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4217AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 600	1 580 \$
210720665	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 400	1 570 \$
210720667	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 400	1 570 \$
206788828	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 400	1 570 \$
206788877	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A045C17**12	31 800	1 590 \$
206788692	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 600	1 580 \$
206788693	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C21**20	34 000	1 700 \$
206788702	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 400	1 570 \$
206788694	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 800	1 690 \$
206788703	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 800	1 690 \$
210720669	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59CU5A060C17**16	31 600	1 580 \$
206788860	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 400	1 570 \$
206788861	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 400	1 570 \$
206788887	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 800	1 590 \$
206788704	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 600	1 580 \$
206788697	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 600	1 580 \$
206788698	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B080C21**20	34 000	1 700 \$
206788699	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 800	1 690 \$
206788695	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B060C17**14	32 800	1 640 \$
206788696	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 600	1 580 \$
206788700	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B080C21**20	34 000	1 700 \$
206788701	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 800	1 690 \$
210720671	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 200	1 560 \$
210720673	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 200	1 560 \$
206788830	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 200	1 560 \$
206788878	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A045C17**12	31 400	1 570 \$
206788705	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 200	1 560 \$
206788706	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788715	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 000	1 550 \$
206788707	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788716	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
210720675	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59CU5A060C17**16	31 400	1 570 \$
206788862	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 000	1 550 \$
206788863	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788888	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 400	1 570 \$
206788717	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 200	1 560 \$
206788710	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 400	1 570 \$
206788711	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788712	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788708	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B060C17**14	31 400	1 570 \$
206788709	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 400	1 570 \$
206788713	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788714	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
210720677	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 200	1 560 \$
206788718	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788719	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788727	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
206788720	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 000	1 550 \$
210720679	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 000	1 550 \$
210720681	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 000	1 550 \$
206788728	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 200	1 560 \$
206788722	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788723	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788724	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 200	1 560 \$
206788725	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788726	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788721	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 000	1 550 \$
210720683	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58CU*A100C21**20	30 600	1 530 \$
206788729	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
206788730	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 000	1 650 \$
206788738	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
206788731	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	30 600	1 530 \$
210720685	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	30 600	1 530 \$
210720687	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	30 600	1 530 \$
206788739	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	30 800	1 540 \$
206788733	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788734	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788735	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	30 600	1 530 \$
206788736	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 200	1 660 \$
206788737	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788732	CARRIER	25VNA436A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	30 600	1 530 \$
206788831	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788832	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 400	1 570 \$
206788833	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 400	1 570 \$
206788879	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A045C17**12	31 600	1 580 \$
206788895	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 400	1 570 \$
206788740	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 400	1 570 \$
206788741	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 800	1 690 \$
206788753	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 200	1 560 \$
206788742	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 600	1 680 \$
206788754	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 600	1 680 \$
206788743	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 200	1 560 \$
206788864	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59CU5A060C17**16	31 600	1 580 \$
206788865	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 200	1 560 \$
206788866	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 200	1 560 \$
206788889	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 600	1 580 \$
206788755	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 400	1 570 \$
206788747	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 600	1 580 \$
206788748	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788749	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 600	1 680 \$
206788750	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 400	1 570 \$
206788744	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B060C17**14	31 600	1 580 \$
206788745	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 400	1 570 \$
206788751	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 800	1 690 \$
206788752	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 600	1 680 \$
206788746	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 200	1 560 \$
206788834	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 200	1 560 \$
206788835	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 200	1 560 \$
206788837	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 200	1 560 \$
206788880	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A045C17**12	31 600	1 580 \$
206788896	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 200	1 560 \$
206788756	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 200	1 560 \$
206788757	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788769	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 000	1 550 \$
206788758	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788770	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
206788759	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 200	1 560 \$
206788867	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59CU5A060C17**16	31 400	1 570 \$
206788868	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 200	1 560 \$
206788869	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788890	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 600	1 580 \$
206788771	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 400	1 570 \$
206788763	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 400	1 570 \$
206788764	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788765	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788766	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 200	1 560 \$
206788760	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B060C17**14	31 400	1 570 \$
206788761	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 400	1 570 \$
206788767	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788768	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788762	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 200	1 560 \$
206788838	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 000	1 550 \$
206788839	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 200	1 560 \$
206788841	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 200	1 560 \$
206788881	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A045C17**12	31 400	1 570 \$
206788897	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 200	1 560 \$
206788772	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 200	1 560 \$
206788773	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 600	1 680 \$
206788785	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 000	1 550 \$
206788774	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	33 400	1 670 \$
206788786	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 400	1 670 \$
206788775	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 000	1 550 \$
206788870	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59CU5A060C17**16	31 200	1 560 \$
206788871	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 000	1 550 \$
206788872	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 000	1 550 \$
206788891	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C17**14	31 400	1 570 \$
206788787	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 200	1 560 \$
206788779	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 200	1 560 \$
206788780	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788781	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788782	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 000	1 550 \$
206788776	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B060C17**14	31 400	1 570 \$
206788777	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 200	1 560 \$
206788783	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 600	1 680 \$
206788784	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 400	1 670 \$
206788778	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 000	1 550 \$
210720689	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A040C17**12	30 400	1 520 \$
210720691	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A060C17**16	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210720693	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A100C21**20	30 400	1 520 \$
206788882	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A045C17**12	30 800	1 540 \$
206788898	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	30 600	1 530 \$
206788788	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	30 600	1 530 \$
206788789	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	33 200	1 660 \$
206788801	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	30 400	1 520 \$
206788790	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	32 800	1 640 \$
206788802	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	33 000	1 650 \$
206788791	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	30 400	1 520 \$
210720695	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A060C17**16	30 600	1 530 \$
210720697	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A080C21**20	30 400	1 520 \$
210720699	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A100C21**22	30 400	1 520 \$
206788892	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C17**14	30 800	1 540 \$
206788803	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	30 600	1 530 \$
206788795	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	30 600	1 530 \$
206788796	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	33 000	1 650 \$
206788797	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788798	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	30 400	1 520 \$
206788792	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B060C17**14	30 600	1 530 \$
206788793	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	30 600	1 530 \$
206788799	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	33 000	1 650 \$
206788800	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	33 000	1 650 \$
206788794	CARRIER	25VNA436A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	30 400	1 520 \$
206788575	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4AN(B,F)003L+UI		31 400	1 570 \$
206788574	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4AN(B,F)005L+UI		30 400	1 520 \$
206788576	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4ANB006L+UI		30 000	1 500 \$
213361583	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4BN(B,X)C36L*+UI		31 600	1 580 \$
213361585	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4BN(B,X)C48L*+UI		30 400	1 520 \$
213361587	CARRIER	25VNA436A*031*	FE4BNBD60L*+UI		29 800	1 490 \$
205272763	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 \$
205272766	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
205272764	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272765	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272767	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 \$
205272769	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272768	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272770	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
205272772	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205272771	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	42 500	2 125 \$
205272773	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 \$
205272776	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
205272774	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272775	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272777	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
205272779	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272778	CARRIER	25VNA448A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272780	CARRIER	25VNA448A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
205272782	CARRIER	25VNA448A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272781	CARRIER	25VNA448A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272789	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	43 500	2 175 \$
205272783	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 \$
205272790	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
205272784	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 \$
205272786	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272787	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 500	2 175 \$
205272788	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272785	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272791	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	43 000	2 150 \$
205272800	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	43 000	2 150 \$
205272792	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	42 500	2 125 \$
205272801	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
205272793	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
205272795	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	43 000	2 150 \$
205272796	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272797	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272798	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	43 000	2 150 \$
205272799	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
205272794	CARRIER	25VNA448A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
205272762	CARRIER	25VNA448A*030*	FE4AN(B,F)005L+UI		42 500	2 125 \$
205272761	CARRIER	25VNA448A*030*	FE4ANB006L+UI		42 500	2 125 \$
206788900	CARRIER	25VNA448A*031*	0		43 000	2 150 \$
206788943	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	58CU*A100C21**20	43 500	2 175 \$
206788901	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 500	2 175 \$
206788902	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
206788956	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	59CU5A080C21**20	43 500	2 175 \$
206788957	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	59CU5A100C21**22	43 500	2 175 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206788914	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 500	2 175 \$
206788928	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 500	2 175 \$
206788945	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	58CU*A100C21**20	43 500	2 175 \$
210532870	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 500	2 175 \$
206788903	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 \$
206788958	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	59CU5A080C21**20	43 500	2 175 \$
206788959	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	59CU5A100C21**22	43 500	2 175 \$
210532872	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 500	2 175 \$
206788916	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 500	2 175 \$
210532874	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 500	2 175 \$
206788929	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 500	2 175 \$
206788947	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	58CU*A100C21**20	43 500	2 175 \$
210532876	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 \$
206788904	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 \$
206788960	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	43 000	2 150 \$
206788961	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	43 000	2 150 \$
210532878	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
206788918	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 500	2 175 \$
206788969	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
206788931	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
206788905	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 500	2 175 \$
206788906	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
206788962	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A080C21**20	43 500	2 175 \$
206788963	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A100C21**22	43 000	2 150 \$
206788919	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 500	2 175 \$
206788933	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 500	2 175 \$
206788951	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	58CU*A100C21**20	43 500	2 175 \$
210532880	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 500	2 175 \$
206788907	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 \$
206788964	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A080C21**20	43 500	2 175 \$
206788965	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A100C21**22	43 000	2 150 \$
210532882	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 500	2 175 \$
206788921	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 500	2 175 \$
210532884	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 500	2 175 \$
206788934	CARRIER	25VNA448A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
210532890	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58CU*A100C21**20	43 500	2 175 \$
210532892	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 500	2 175 \$
210532886	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59CU5A080C21**20	43 500	2 175 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210532888	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59CU5A100C21**22	43 500	2 175 \$
209251548	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 500	2 175 \$
210532894	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 500	2 175 \$
210532900	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58CU*A100C21**20	43 500	2 175 \$
210532902	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 500	2 175 \$
210532904	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 500	2 175 \$
210532896	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59CU5A080C21**20	43 500	2 175 \$
210532898	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59CU5A100C21**22	43 500	2 175 \$
210532908	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 500	2 175 \$
210532910	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	44 000	2 200 \$
210532912	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 500	2 175 \$
210532906	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 500	2 175 \$
206788908	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	42 500	2 125 \$
206788924	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 000	2 150 \$
206788936	CARRIER	25VNA448A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
210532918	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58CU*A100C21**20	44 000	2 200 \$
210532920	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 500	2 175 \$
210532922	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 500	2 175 \$
210532914	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59CU5A080C21**20	43 500	2 175 \$
210532916	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59CU5A100C21**22	43 500	2 175 \$
210532926	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 500	2 175 \$
210532928	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 500	2 175 \$
210532924	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 500	2 175 \$
206788955	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A100C21**20	43 500	2 175 \$
206788909	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	43 000	2 150 \$
206788912	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	43 000	2 150 \$
206788910	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	43 000	2 150 \$
206788913	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	43 000	2 150 \$
206788911	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	43 000	2 150 \$
206788966	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A080C21**20	43 500	2 175 \$
206788967	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A100C21**22	43 000	2 150 \$
206788925	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	43 000	2 150 \$
206788926	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	43 000	2 150 \$
206788927	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	43 500	2 175 \$
206788940	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	43 000	2 150 \$
206788941	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	43 000	2 150 \$
206788939	CARRIER	25VNA448A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	43 000	2 150 \$
206788899	CARRIER	25VNA448A*031*	FE4ANB006L+UI		42 500	2 125 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213361589	CARRIER	25VNA448A*031*	FE4BN(B,X)C48L*+UI		43 000	2 150 \$
213361591	CARRIER	25VNA448A*031*	FE4BNBD60L*+UI		42 500	2 125 \$
205272808	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 \$
205272809	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	52 000	2 600 \$
205272803	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272804	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272805	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 \$
205272806	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272807	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272814	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 \$
205272815	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 \$
205272810	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272811	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272812	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272813	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272821	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 500	2 525 \$
205272822	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	52 000	2 600 \$
205272816	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272817	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272818	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 \$
205272819	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 \$
205272820	CARRIER	25VNA460A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 500	2 525 \$
205272823	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A070C21**20	51 000	2 550 \$
205272824	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	50 500	2 525 \$
205272832	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 000	2 500 \$
205272825	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	50 000	2 500 \$
205272833	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 \$
205272827	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	50 500	2 525 \$
205272828	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 000	2 500 \$
205272829	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 \$
205272830	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	50 500	2 525 \$
205272831	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 000	2 500 \$
205272826	CARRIER	25VNA460A*030*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	50 500	2 525 \$
205272802	CARRIER	25VNA460A*030*	FE4ANB006L+UI		49 500	2 475 \$
206789002	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	58CU*A080C21**20	50 500	2 525 \$
206789003	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	58CU*A100C21**20	51 000	2 550 \$
210720701	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	51 000	2 550 \$
206788976	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	51 000	2 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210720703	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	50 500	2 525 \$
206789007	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	51 000	2 550 \$
206789008	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	50 500	2 525 \$
206788971	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 \$
206788972	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	51 000	2 550 \$
206788973	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	51 000	2 550 \$
206788974	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 \$
206788975	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	51 000	2 550 \$
210720705	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	51 000	2 550 \$
206789004	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	58CU*A080C21**20	50 500	2 525 \$
207335597	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	51 000	2 550 \$
206788982	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	51 000	2 550 \$
210720707	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A080C21**20	51 000	2 550 \$
206789009	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A100C21**22	50 500	2 525 \$
206788983	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 \$
206788978	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B080C21**20	51 000	2 550 \$
206788979	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	51 000	2 550 \$
206788980	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B080C21**20	51 000	2 550 \$
206788981	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	51 000	2 550 \$
206789005	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	58CU*A080C21**20	50 500	2 525 \$
206789006	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	58CU*A100C21**20	51 000	2 550 \$
210720709	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	51 000	2 550 \$
206788989	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	51 000	2 550 \$
210720711	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	50 500	2 525 \$
206789010	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A080C21**20	51 000	2 550 \$
206789011	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A100C21**22	50 500	2 525 \$
206788985	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	51 000	2 550 \$
206788986	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	50 500	2 525 \$
206788988	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	51 000	2 550 \$
210720713	CARRIER	25VNA460A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	51 000	2 550 \$
206789000	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	50 000	2 500 \$
206789001	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	51 500	2 575 \$
206788995	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B080C21**20	50 500	2 525 \$
206788996	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	50 000	2 500 \$
206788998	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B080C21**20	50 500	2 525 \$
206788999	CARRIER	25VNA460A*031*	CNPV*6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	50 000	2 500 \$
206788970	CARRIER	25VNA460A*031*	FE4ANB006L+UI		50 000	2 500 \$
213361593	CARRIER	25VNA460A*031*	FE4BNBD60L*+UI		49 500	2 475 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206764311	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**2517AL*+UI	58TN*A070C14**12	20 600	1 030 \$
206764312	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**2517AL*+UI	58TN*A090C17**16	20 600	1 030 \$
206764480	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**3721AL*+UI	58CU*A040C17**12	20 600	1 030 \$
206764365	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C17**16	20 400	1 020 \$
206764515	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**3721AL*+UI	59CU5A080C21**20	20 600	1 030 \$
206764516	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**3721AL*+UI	59CU5A100C21**22	20 600	1 030 \$
210473116	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**4321AL*+UI	58CU*A040C17**12	20 600	1 030 \$
210473237	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C17**16	20 400	1 020 \$
210473094	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**4321AL*+UI	59CU5A080C21**20	20 600	1 030 \$
210473105	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**4321AL*+UI	59CU5A100C21**22	20 600	1 030 \$
210473215	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B100C21**22	20 600	1 030 \$
210473226	CARRIER	25VNA825A*032*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B100C21**22	20 600	1 030 \$
212613913	CARRIER	25VNA837A*030*	CAP**2417AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 000	1 550 \$
212613923	CARRIER	25VNA837A*030*	CAP**2417AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 200	1 560 \$
212613933	CARRIER	25VNA837A*030*	CAP**2417AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 200	1 560 \$
212613943	CARRIER	25VNA837A*030*	CAP**2417AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 000	1 550 \$
212613953	CARRIER	25VNA837A*030*	CAP**3017AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 200	1 560 \$
212613962	CARRIER	25VNA837A*030*	CAP**3017AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 200	1 560 \$
212613972	CARRIER	25VNA837A*030*	CAP**3017AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 200	1 560 \$
212613983	CARRIER	25VNA837A*030*	CAP**3017AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 200	1 560 \$
212613992	CARRIER	25VNA837A*030*	CAP**3017AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 000	1 550 \$
212614002	CARRIER	25VNA837A*030*	CNPV*3017AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 200	1 560 \$
210596233	CARRIER	25VNA837A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 200	1 560 \$
210596234	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 600	1 580 \$
210596235	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 600	1 580 \$
210596236	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*3612AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 600	1 580 \$
210596237	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*3612AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 600	1 580 \$
210596238	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 400	1 570 \$
210596239	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 400	1 570 \$
210596240	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 400	1 570 \$
210596241	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 400	1 570 \$
210596242	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 400	1 570 \$
210596243	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 200	1 560 \$
210596244	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 400	1 570 \$
210596246	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 200	1 560 \$
210596247	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 200	1 560 \$
210596248	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 200	1 560 \$
210596249	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210596250	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 600	1 580 \$
210596252	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 200	1 560 \$
210596253	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 400	1 570 \$
210596254	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 600	1 580 \$
210596256	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 200	1 560 \$
210596257	CARRIER	25VNA837A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 200	1 560 \$
212600299	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**2417AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 000	1 550 \$
212600309	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**2417AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 200	1 560 \$
212600329	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**2417AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 200	1 560 \$
212600339	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**2417AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 000	1 550 \$
212600349	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3017AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 200	1 560 \$
212600359	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3017AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 200	1 560 \$
212600379	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3017AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 200	1 560 \$
212600369	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3017AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 200	1 560 \$
212600389	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3017AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 000	1 550 \$
206765099	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3617AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 200	1 560 \$
210470040	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3617AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 400	1 570 \$
206764883	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 400	1 570 \$
206764878	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 400	1 570 \$
206764884	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 200	1 560 \$
210470076	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 200	1 560 \$
210470087	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 200	1 560 \$
210470098	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 200	1 560 \$
206764886	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 200	1 560 \$
206764897	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 000	1 550 \$
206764888	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 200	1 560 \$
210470054	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 000	1 550 \$
210470065	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 000	1 550 \$
206764899	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 400	1 570 \$
206764892	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 400	1 570 \$
206764894	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 200	1 560 \$
206764890	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 400	1 570 \$
206764896	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3621AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 200	1 560 \$
206765100	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3721AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 800	1 590 \$
206765101	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3721AL*+UI	58CU*A060C17**16	32 000	1 600 \$
206765102	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3721AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 800	1 590 \$
206764909	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 000	1 600 \$
206764920	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206764911	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3721AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 800	1 590 \$
206765139	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3721AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 800	1 590 \$
206765140	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3721AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 800	1 590 \$
206764917	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3721AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 800	1 590 \$
206764919	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**3721AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 800	1 590 \$
210470145	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 400	1 570 \$
206765103	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 400	1 570 \$
210470157	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 400	1 570 \$
206764924	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 400	1 570 \$
206764935	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 200	1 560 \$
206764926	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 400	1 570 \$
210470133	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 200	1 560 \$
206765142	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 200	1 560 \$
206764937	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 600	1 580 \$
206764930	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 600	1 580 \$
206764932	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 200	1 560 \$
206764928	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 600	1 580 \$
206764934	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 200	1 560 \$
206765106	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4224AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 400	1 570 \$
206764939	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 400	1 570 \$
206764940	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4224AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 200	1 560 \$
206765143	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4224AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 200	1 560 \$
206765144	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4224AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 200	1 560 \$
206764948	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 600	1 580 \$
206764943	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 200	1 560 \$
206764944	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4224AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 400	1 570 \$
206764946	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 200	1 560 \$
206764941	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4224AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 200	1 560 \$
206765107	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4321AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 800	1 590 \$
206765108	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4321AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 800	1 590 \$
206765110	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4321AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 800	1 590 \$
206764950	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A070C17**16	32 000	1 600 \$
206764961	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 800	1 590 \$
206764952	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4321AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 800	1 590 \$
206765145	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4321AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 800	1 590 \$
206765146	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4321AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 600	1 580 \$
206764958	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4321AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 800	1 590 \$
206764960	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4321AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206765111	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 400	1 570 \$
206765112	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 600	1 580 \$
206765114	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 600	1 580 \$
206764965	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 600	1 580 \$
206764976	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 400	1 570 \$
206764967	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 400	1 570 \$
206765148	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 400	1 570 \$
206765149	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 400	1 570 \$
206764978	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 800	1 590 \$
206764973	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 400	1 570 \$
206764969	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 800	1 590 \$
206764975	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 400	1 570 \$
206765116	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4824AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 400	1 570 \$
206764980	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 400	1 570 \$
206764981	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 400	1 570 \$
206765150	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4824AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 400	1 570 \$
206765151	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4824AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 400	1 570 \$
206764989	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 600	1 580 \$
206764984	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 400	1 570 \$
206764985	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 400	1 570 \$
206764987	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 400	1 570 \$
206764982	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 400	1 570 \$
210470253	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6024AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 200	1 560 \$
210470264	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 000	1 550 \$
210470275	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 000	1 550 \$
210470231	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 000	1 550 \$
210470242	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 000	1 550 \$
210470363	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 400	1 570 \$
210470308	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 000	1 550 \$
210470319	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 200	1 560 \$
210470341	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 000	1 550 \$
210470286	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 000	1 550 \$
210470396	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6121AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 400	1 570 \$
210470407	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6121AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 400	1 570 \$
210470418	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6121AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 400	1 570 \$
210470429	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 400	1 570 \$
210470495	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 200	1 560 \$
210470440	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210470374	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 200	1 560 \$
210470385	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 200	1 560 \$
210470462	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 200	1 560 \$
210470484	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 200	1 560 \$
210470539	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6124AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 200	1 560 \$
210470550	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 200	1 560 \$
210470561	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 200	1 560 \$
210470517	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 200	1 560 \$
210470528	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 200	1 560 \$
210470649	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 400	1 570 \$
210470594	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 200	1 560 \$
210470605	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 200	1 560 \$
210470627	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 200	1 560 \$
210470572	CARRIER	25VNA837A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 200	1 560 \$
212600439	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*3017AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 200	1 560 \$
206764990	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*3617AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 200	1 560 \$
206764991	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*3621AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 000	1 550 \$
206765154	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 200	1 560 \$
206765155	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 000	1 550 \$
210470723	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 200	1 560 \$
210470745	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*3621AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 200	1 560 \$
206765122	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 600	1 580 \$
206765123	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 600	1 580 \$
206764999	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 600	1 580 \$
206764994	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 600	1 580 \$
206765000	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4217AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 400	1 570 \$
210470776	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 600	1 580 \$
206765125	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 400	1 570 \$
206765002	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 600	1 580 \$
206765013	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 400	1 570 \$
206765004	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4221AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 400	1 570 \$
206765157	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 400	1 570 \$
206765158	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 400	1 570 \$
206765010	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 400	1 570 \$
206765012	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4221AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 400	1 570 \$
210470798	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 600	1 580 \$
210470809	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 600	1 580 \$
206765127	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206765017	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 600	1 580 \$
206765028	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 400	1 570 \$
206765019	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 600	1 580 \$
206765159	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 400	1 570 \$
206765160	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 400	1 570 \$
206765030	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 800	1 590 \$
206765023	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 800	1 590 \$
206765025	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 400	1 570 \$
206765021	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 800	1 590 \$
206765027	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 400	1 570 \$
210470854	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 600	1 580 \$
206765032	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 600	1 580 \$
206765033	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 400	1 570 \$
210470832	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 400	1 570 \$
210470843	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 400	1 570 \$
206765041	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 800	1 590 \$
206765036	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 400	1 570 \$
206765037	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 600	1 580 \$
206765039	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 400	1 570 \$
206765034	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 400	1 570 \$
210470897	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 400	1 570 \$
210470908	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 400	1 570 \$
210470919	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 200	1 560 \$
210470875	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 200	1 560 \$
210470886	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 200	1 560 \$
210471007	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 600	1 580 \$
210470952	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 200	1 560 \$
210470963	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 400	1 570 \$
210470985	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 200	1 560 \$
210470930	CARRIER	25VNA837A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 200	1 560 \$
210471030	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 600	1 580 \$
210471041	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 600	1 580 \$
210471052	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 600	1 580 \$
206765057	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 600	1 580 \$
206765043	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 800	1 590 \$
206765058	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 600	1 580 \$
206765045	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 600	1 580 \$
206765046	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210471018	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 600	1 580 \$
206765162	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 400	1 570 \$
206765053	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 600	1 580 \$
206765054	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 600	1 580 \$
206765056	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 600	1 580 \$
206765049	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*3612AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 600	1 580 \$
206765128	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 600	1 580 \$
206765129	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 800	1 590 \$
206765131	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 600	1 580 \$
206765076	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 800	1 590 \$
206765062	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 800	1 590 \$
206765077	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 600	1 580 \$
206765064	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 600	1 580 \$
206765065	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 600	1 580 \$
206765163	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 600	1 580 \$
206765164	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 600	1 580 \$
206765079	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 800	1 590 \$
206765072	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 600	1 580 \$
206765073	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 600	1 580 \$
206765075	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 600	1 580 \$
206765068	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4212AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 600	1 580 \$
206765132	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 600	1 580 \$
206765133	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 800	1 590 \$
206765135	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 800	1 590 \$
206765095	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 800	1 590 \$
206765081	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 800	1 590 \$
206765096	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 600	1 580 \$
206765083	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 600	1 580 \$
206765084	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 600	1 580 \$
206765165	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 600	1 580 \$
206765166	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 600	1 580 \$
206765098	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B060C21**20	32 000	1 600 \$
206765091	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 600	1 580 \$
206765092	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 800	1 590 \$
206765094	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 600	1 580 \$
206765087	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 600	1 580 \$
210471133	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A040C17**12	31 400	1 570 \$
210471144	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A060C17**16	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210471155	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A100C21**20	31 400	1 570 \$
210471287	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C14**12	31 400	1 570 \$
210471166	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C17**16	31 400	1 570 \$
210471298	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C17**16	31 200	1 560 \$
210471177	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	31 400	1 570 \$
210471188	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	31 200	1 560 \$
210471111	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A080C21**20	31 200	1 560 \$
210471122	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A100C21**22	31 200	1 560 \$
210471320	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B060C21**20	31 600	1 580 \$
210471221	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C17**14	31 600	1 580 \$
210471243	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	31 200	1 560 \$
210471254	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	31 400	1 570 \$
210471199	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C17**14	31 600	1 580 \$
210471276	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	31 200	1 560 \$
210471210	CARRIER	25VNA837A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	31 200	1 560 \$
210457414	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	58SP*A045V14**12	30 600	1 530 \$
210457491	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	58SP*A045V17**16	30 600	1 530 \$
210457502	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	58SP*A070V17**16	30 400	1 520 \$
210457513	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	58TP*A045V14**12	30 400	1 520 \$
210457524	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	58TP*A070V14**12	30 400	1 520 \$
210457540	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	58TP*A070V17**16	30 400	1 520 \$
210457526	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	58TP*A090V17**16	30 200	1 510 \$
210457436	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	59SP6A060V17**14	30 600	1 530 \$
210457458	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	59SP6A080V17**16	30 400	1 520 \$
210457628	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	59TP6B060V17**14	30 400	1 520 \$
210457528	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	59TP6B080V17**16	30 400	1 520 \$
210457629	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	GG96VTAA42060B	30 400	1 520 \$
210457529	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	GG96VTAA48080B	30 400	1 520 \$
210457662	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3617AL*	OVMAAB042112	30 800	1 540 \$
210457817	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3621AL*	58SP*A045V17**16	30 600	1 530 \$
210457828	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3621AL*	58SP*A070V17**16	30 400	1 520 \$
210457839	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3621AL*	58SP*A070V21**20	30 200	1 510 \$
210457850	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3621AL*	58SP*A090V21**20	30 200	1 510 \$
210457897	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3621AL*	58TP*A070V17**16	30 600	1 530 \$
210457861	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3621AL*	58TP*A090V17**16	30 200	1 510 \$
210457863	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3621AL*	58TP*A090V21**20	30 200	1 510 \$
210457706	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3621AL*	59SP6A060V17**14	30 600	1 530 \$
210457750	CARRIER	25VNA837A*031*+TSTAT	CAP**3621AL*	59SP6A080V17**16	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210457717	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	59SP6A080V21**20	30 200	1 510 \$
210457728	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	59SP6A100V21**20	30 200	1 510 \$
210458040	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	59TP6B060V17**14	30 400	1 520 \$
210457885	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	59TP6B080V17**16	30 600	1 530 \$
210458052	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	59TP6B080V21**20	30 600	1 530 \$
210458063	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**20	30 400	1 520 \$
210457761	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**22	30 400	1 520 \$
210458041	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	GG96VTAA42060B	30 400	1 520 \$
210457886	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	GG96VTAA48080B	30 600	1 530 \$
210457762	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	GG96VTAA60100C	30 400	1 520 \$
210458107	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	OVMAAB036098	31 000	1 550 \$
210458118	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3621AL*	OVMAAB042112	30 800	1 540 \$
210458129	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	58SP*A045V14**12	31 000	1 550 \$
210458206	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	58SP*A045V17**16	31 000	1 550 \$
210458217	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	58SP*A070V17**16	31 000	1 550 \$
210458228	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	58TP*A045V14**12	31 000	1 550 \$
210458239	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	58TP*A070V14**12	31 000	1 550 \$
210458255	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	58TP*A070V17**16	31 000	1 550 \$
210458241	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	58TP*A090V17**16	31 000	1 550 \$
210458162	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	59SP6A060V14**12	31 400	1 570 \$
210458151	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	59SP6A080V17**14	31 000	1 550 \$
210458173	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	59SP6A080V17**16	31 000	1 550 \$
210458266	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	59TP6B060V14**12	31 400	1 570 \$
210458343	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	59TP6B060V17**14	31 600	1 580 \$
210458243	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	59TP6B080V17**16	31 000	1 550 \$
210458344	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	GG96VTAA42060B	31 600	1 580 \$
210458244	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	GG96VTAA48080B	31 000	1 550 \$
210458377	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	OVMAAB036098	31 600	1 580 \$
210458388	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3717AL*	OVMAAB042112	31 400	1 570 \$
210458532	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	58SP*A045V17**16	31 000	1 550 \$
210458432	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	59SP6A060V17**14	31 000	1 550 \$
210458465	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	59SP6A080V17**16	31 000	1 550 \$
210458744	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	59TP6B060V17**14	31 600	1 580 \$
210458589	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	59TP6B080V17**16	31 000	1 550 \$
210458476	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	59TP6B100V21**22	30 800	1 540 \$
210458745	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	GG96VTAA42060B	31 600	1 580 \$
210458590	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	GG96VTAA48080B	31 000	1 550 \$
210458477	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	GG96VTAA60100C	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210458822	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	OVLAA036098	31 600	1 580 \$
210458844	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	OVLAA048112	31 000	1 550 \$
210458811	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	OVMAAB036098	31 600	1 580 \$
210458833	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**3721AL*	OVMAAB042112	31 400	1 570 \$
210458999	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	58SP*A045V17**16	30 800	1 540 \$
210459010	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	58SP*A070V17**16	30 600	1 530 \$
210459021	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	58SP*A070V21**20	30 600	1 530 \$
210459032	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	58SP*A090V21**20	30 400	1 520 \$
210459079	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	58TP*A070V17**16	30 600	1 530 \$
210459043	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	58TP*A090V17**16	30 400	1 520 \$
210459045	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	58TP*A090V21**20	30 400	1 520 \$
210458921	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	59SP6A040V17**12	31 000	1 550 \$
210458888	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	59SP6A060V17**14	30 800	1 540 \$
210458932	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	59SP6A080V17**16	30 600	1 530 \$
210458899	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	59SP6A080V21**20	30 400	1 520 \$
210458910	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	59SP6A100V21**20	30 400	1 520 \$
210459056	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	59TP6B040V17**12	31 000	1 550 \$
210459222	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	59TP6B060V17**14	30 600	1 530 \$
210459067	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	59TP6B080V17**16	30 600	1 530 \$
210459234	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	59TP6B080V21**20	30 800	1 540 \$
210459245	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	59TP6B100V21**20	30 600	1 530 \$
210458943	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	59TP6B100V21**22	30 400	1 520 \$
210459223	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	GG96VTAA42060B	30 600	1 530 \$
210459068	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	GG96VTAA48080B	30 600	1 530 \$
210458944	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	GG96VTAA60100C	30 400	1 520 \$
210459300	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	OVLAA036098	31 000	1 550 \$
210459322	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	OVLAA048112	30 400	1 520 \$
210459289	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	OVMAAB036098	31 000	1 550 \$
210459311	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4221AL*	OVMAAB042112	31 000	1 550 \$
210459789	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	58SP*A045V17**16	31 000	1 550 \$
210459689	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	59SP6A060V17**14	31 000	1 550 \$
210459722	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	59SP6A080V17**16	31 000	1 550 \$
210460001	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	59TP6B060V17**14	31 000	1 550 \$
210459846	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	59TP6B080V17**16	31 000	1 550 \$
210459733	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	59TP6B100V21**22	30 800	1 540 \$
210460002	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	GG96VTAA42060B	31 000	1 550 \$
210459847	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	GG96VTAA48080B	31 000	1 550 \$
210459734	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	GG96VTAA60100C	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210460079	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	OVLAAB036098	31 600	1 580 \$
210460068	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	OVMAAB036098	31 600	1 580 \$
210460090	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4321AL*	OVMAAB042112	31 400	1 570 \$
210460234	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	58SP*A045V17**16	30 800	1 540 \$
210460245	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	58SP*A070V17**16	30 800	1 540 \$
210460256	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	58SP*A070V21**20	30 800	1 540 \$
210460303	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	58TP*A070V17**16	30 800	1 540 \$
210460134	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	59SP6A060V17**14	30 800	1 540 \$
210460167	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	59SP6A080V17**16	30 800	1 540 \$
210460449	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	59TP6B060V17**14	30 800	1 540 \$
210460291	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	59TP6B080V17**16	30 800	1 540 \$
210460472	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	59TP6B080V21**20	30 800	1 540 \$
210460493	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	59TP6B100V21**20	30 800	1 540 \$
210460451	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	GG96VTAA42060B	30 800	1 540 \$
210460292	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	GG96VTAA48080B	30 800	1 540 \$
210460566	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	OVLAAB036098	31 200	1 560 \$
210460588	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	OVLAAB048112	30 600	1 530 \$
210460555	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	OVMAAB036098	31 200	1 560 \$
210460577	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4821AL*	OVMAAB042112	31 000	1 550 \$
210460856	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4824AL*	59TP6B080V21**20	30 800	1 540 \$
210460867	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4824AL*	59TP6B100V21**20	30 800	1 540 \$
210460900	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4824AL*	OVLAAB048112	30 600	1 530 \$
210460911	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**4824AL*	OVMAAB060154	30 800	1 540 \$
210461022	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6024AL*	58SP*A090V21**20	30 200	1 510 \$
210461033	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6024AL*	58SP*A090V24**20	30 200	1 510 \$
210461044	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6024AL*	58SP*A110V24**22	30 200	1 510 \$
210461055	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6024AL*	58TP*A090V21**20	30 200	1 510 \$
210461066	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6024AL*	58TP*A135V24**22	30 200	1 510 \$
210460955	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6024AL*	59SP6A100V21**20	30 200	1 510 \$
210460966	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6024AL*	59SP6A120V24**22	30 400	1 520 \$
210460977	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6024AL*	59TP6B100V21**22	30 400	1 520 \$
210460978	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6024AL*	GG96VTAA60100C	30 400	1 520 \$
210461223	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6024AL*	OVLAAB048112	30 400	1 520 \$
210461234	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6024AL*	OVMAAB060154	30 600	1 530 \$
210461400	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	58SP*A070V21**20	30 600	1 530 \$
210461411	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	58SP*A090V21**20	30 600	1 530 \$
210461447	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	58TP*A070V17**16	30 600	1 530 \$
210461422	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	58TP*A090V17**16	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210461424	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	58TP*A090V21**20	30 600	1 530 \$
210461278	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	59SP6A060V17**14	30 600	1 530 \$
210461289	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	59SP6A080V21**20	30 400	1 520 \$
210461300	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	59SP6A100V21**20	30 200	1 510 \$
210461590	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	59TP6B060V17**14	30 600	1 530 \$
210461613	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	59TP6B100V21**20	30 600	1 530 \$
210461322	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	59TP6B100V21**22	30 400	1 520 \$
210461591	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	GG96VTAA42060B	30 600	1 530 \$
210461323	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	GG96VTAA60100C	30 400	1 520 \$
210461668	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	OVLAAB036098	31 000	1 550 \$
210461690	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	OVLAAB048112	30 600	1 530 \$
210461657	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	OVMAAB036098	31 000	1 550 \$
210461679	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6121AL*	OVMAAB042112	31 000	1 550 \$
210461790	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	58SP*A070V21**20	30 600	1 530 \$
210461801	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	58SP*A090V21**20	30 600	1 530 \$
210461812	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	58SP*A090V24**20	30 400	1 520 \$
210461823	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	58SP*A110V24**22	30 400	1 520 \$
210461834	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	58TP*A090V21**20	30 600	1 530 \$
210461845	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	58TP*A135V24**22	30 200	1 510 \$
210461723	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	59SP6A080V21**20	30 400	1 520 \$
210461734	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	59SP6A100V21**20	30 400	1 520 \$
210461745	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	59SP6A120V24**22	30 600	1 530 \$
210461958	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	59TP6B080V21**20	30 600	1 530 \$
210461969	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	59TP6B100V21**20	30 600	1 530 \$
210461756	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	59TP6B100V21**22	30 400	1 520 \$
210461847	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	59TP6B120V24**22	30 400	1 520 \$
210461757	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	GG96VTAA60100C	30 400	1 520 \$
210461848	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	GG96VTAA66120D	30 400	1 520 \$
210462002	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	OVLAAB048112	30 400	1 520 \$
210462013	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CAP**6124AL*	OVMAAB060154	30 800	1 540 \$
210462601	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	58SP*A045V14**12	30 400	1 520 \$
210462678	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	58SP*A045V17**16	30 400	1 520 \$
210462689	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	58SP*A070V17**16	30 200	1 510 \$
210462700	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	58TP*A045V14**12	30 400	1 520 \$
210462711	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	58TP*A070V14**12	30 400	1 520 \$
210462727	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	58TP*A070V17**16	30 400	1 520 \$
210462713	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	58TP*A090V17**16	30 400	1 520 \$
210462634	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	59SP6A060V14**12	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210462623	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	59SP6A060V17**14	30 400	1 520 \$
210462645	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	59SP6A080V17**16	30 400	1 520 \$
210462738	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	59TP6B060V14**12	30 800	1 540 \$
210462815	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	59TP6B060V17**14	30 400	1 520 \$
210462715	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	59TP6B080V17**16	30 400	1 520 \$
210462816	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	GG96VTAA42060B	30 400	1 520 \$
210462716	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	GG96VTAA48080B	30 400	1 520 \$
210462860	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	OVLAA036098	31 000	1 550 \$
210462849	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	OVMAAB036098	31 000	1 550 \$
210462871	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3617AL*	OVMAAB042112	30 800	1 540 \$
210463015	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	58SP*A045V17**16	30 400	1 520 \$
210463026	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	58SP*A070V17**16	30 400	1 520 \$
210463037	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	58SP*A070V21**20	30 400	1 520 \$
210463048	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	58SP*A090V21**20	30 400	1 520 \$
210463084	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	58TP*A070V17**16	30 400	1 520 \$
210463059	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	58TP*A090V17**16	30 200	1 510 \$
210463061	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	58TP*A090V21**20	30 400	1 520 \$
210462915	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	59SP6A060V17**14	30 400	1 520 \$
210462948	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	59SP6A080V17**16	30 400	1 520 \$
210462926	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	59SP6A080V21**20	30 400	1 520 \$
210462937	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	59SP6A100V21**20	30 400	1 520 \$
210463227	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	59TP6B060V17**14	30 400	1 520 \$
210463072	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	59TP6B080V17**16	30 400	1 520 \$
210463239	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	59TP6B080V21**20	30 400	1 520 \$
210463250	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**20	30 400	1 520 \$
210462959	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**22	30 200	1 510 \$
210463228	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	GG96VTAA42060B	30 400	1 520 \$
210463073	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	GG96VTAA48080B	30 400	1 520 \$
210462960	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	GG96VTAA60100C	30 200	1 510 \$
210463305	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	OVLAA036098	31 000	1 550 \$
210463327	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	OVLAAB048112	30 400	1 520 \$
210463294	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	OVMAAB036098	31 000	1 550 \$
210463316	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*3621AL*	OVMAAB042112	30 800	1 540 \$
210463371	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4217AL*	59SP6A060V14**12	30 800	1 540 \$
210463475	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4217AL*	59TP6B060V14**12	30 800	1 540 \$
210463597	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4217AL*	OVLAA036098	31 200	1 560 \$
210463586	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4217AL*	OVMAAB036098	31 400	1 570 \$
210463608	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4217AL*	OVMAAB042112	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210463752	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	58SP*A045V17**16	30 800	1 540 \$
210463763	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	58SP*A070V17**16	30 600	1 530 \$
210463652	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	59SP6A060V17**14	30 800	1 540 \$
210463685	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	59SP6A080V17**16	30 600	1 530 \$
210463964	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	59TP6B060V17**14	30 600	1 530 \$
210463809	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	59TP6B080V17**16	30 600	1 530 \$
210463987	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	59TP6B100V21**20	30 600	1 530 \$
210463965	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	GG96VTAA42060B	30 600	1 530 \$
210463810	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	GG96VTAA48080B	30 600	1 530 \$
210464044	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	OVLAAB036098	31 200	1 560 \$
210464066	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	OVLAAB048112	30 600	1 530 \$
210464033	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	OVMAAB036098	31 200	1 560 \$
210464055	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4221AL*	OVMAAB042112	31 000	1 550 \$
210464232	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	58SP*A070V17**16	30 800	1 540 \$
210464243	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	58SP*A070V21**20	30 600	1 530 \$
210464254	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	58SP*A090V21**20	30 600	1 530 \$
210464301	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	58TP*A070V17**16	31 000	1 550 \$
210464265	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	58TP*A090V17**16	30 800	1 540 \$
210464267	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	58TP*A090V21**20	30 600	1 530 \$
210464121	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	59SP6A080V21**20	30 800	1 540 \$
210464132	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	59SP6A100V21**20	30 600	1 530 \$
210464456	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	59TP6B080V21**20	31 000	1 550 \$
210464467	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	59TP6B100V21**20	31 000	1 550 \$
210464165	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	59TP6B100V21**22	30 800	1 540 \$
210464166	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	GG96VTAA60100C	30 800	1 540 \$
210464522	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	OVLAAB036098	31 400	1 570 \$
210464544	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	OVLAAB048112	30 800	1 540 \$
210464511	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	OVMAAB036098	31 400	1 570 \$
210464533	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4821AL*	OVMAAB042112	31 200	1 560 \$
210464644	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	58SP*A070V21**20	30 600	1 530 \$
210464655	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	58SP*A090V21**20	30 600	1 530 \$
210464666	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	58SP*A090V24**20	30 800	1 540 \$
210464677	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	58SP*A110V24**22	30 600	1 530 \$
210464688	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	58TP*A090V21**20	30 600	1 530 \$
210464699	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	58TP*A135V24**22	30 600	1 530 \$
210464577	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	59SP6A080V21**20	30 800	1 540 \$
210464588	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	59SP6A100V21**20	30 600	1 530 \$
210464599	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	59SP6A120V24**22	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210464812	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	59TP6B080V21**20	31 000	1 550 \$
210464823	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	59TP6B100V21**20	31 000	1 550 \$
210464610	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	59TP6B100V21**22	30 800	1 540 \$
210464701	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	59TP6B120V24**22	30 800	1 540 \$
210464611	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	GG96VTAA60100C	30 800	1 540 \$
210464702	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	GG96VTAA66120D	30 800	1 540 \$
210464856	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	OVLAAB048112	30 800	1 540 \$
210464867	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*4824AL*	OVMAAB060154	31 000	1 550 \$
210464967	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	58SP*A070V21**20	30 600	1 530 \$
210464978	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	58SP*A090V21**20	30 400	1 520 \$
210464989	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	58SP*A090V24**20	30 600	1 530 \$
210465000	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	58SP*A110V24**22	30 600	1 530 \$
210465011	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	58TP*A090V21**20	30 400	1 520 \$
210465022	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	58TP*A135V24**22	30 400	1 520 \$
210464900	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	59SP6A080V21**20	30 600	1 530 \$
210464911	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	59SP6A100V21**20	30 400	1 520 \$
210464922	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	59SP6A120V24**22	30 400	1 520 \$
210465135	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	59TP6B080V21**20	30 800	1 540 \$
210465146	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	59TP6B100V21**20	30 800	1 540 \$
210464933	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	59TP6B100V21**22	30 400	1 520 \$
210465024	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	59TP6B120V24**22	30 600	1 530 \$
210464934	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	GG96VTAA60100C	30 400	1 520 \$
210465025	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	GG96VTAA66120D	30 600	1 530 \$
210465179	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	OVLAAB048112	30 600	1 530 \$
210465190	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CNPV*6024AL*	OVMAAB060154	30 800	1 540 \$
210466476	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	58SP*A070V21**20	30 800	1 540 \$
210466487	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	58SP*A090V21**20	31 000	1 550 \$
210466498	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	58SP*A090V24**20	31 000	1 550 \$
210466509	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	58SP*A110V24**22	31 000	1 550 \$
210466531	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	58TP*A070V14**12	30 800	1 540 \$
210466572	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	58TP*A070V17**16	30 800	1 540 \$
210466533	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	58TP*A090V17**16	30 600	1 530 \$
210466535	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	58TP*A090V21**20	31 000	1 550 \$
210466376	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	59SP6A060V14**12	30 800	1 540 \$
210466354	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	59SP6A100V21**20	30 800	1 540 \$
210466365	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	59SP6A120V24**22	30 800	1 540 \$
210466583	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	59TP6B060V14**12	30 800	1 540 \$
210466771	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	59TP6B080V21**20	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210466560	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	59TP6B120V24**22	30 800	1 540 \$
210466561	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	GG96VTAA66120D	30 800	1 540 \$
210466852	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	OVLAAB036098	31 400	1 570 \$
210466841	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	OVMAAB036098	31 400	1 570 \$
210466863	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	OVMAAB042112	31 200	1 560 \$
210466874	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*3612AL*	OVMAAB060154	31 000	1 550 \$
210466885	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58SP*A045V14**12	31 000	1 550 \$
210467051	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58SP*A045V17**16	31 000	1 550 \$
210467062	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58SP*A070V17**16	30 800	1 540 \$
210467073	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58SP*A070V21**20	31 000	1 550 \$
210467084	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58SP*A090V21**20	31 000	1 550 \$
210467095	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58SP*A090V24**20	30 600	1 530 \$
210467106	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58SP*A110V24**22	30 600	1 530 \$
210467117	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58TP*A045V14**12	31 000	1 550 \$
210467128	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58TP*A070V14**12	31 000	1 550 \$
210467169	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58TP*A070V17**16	31 000	1 550 \$
210467130	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58TP*A090V17**16	30 800	1 540 \$
210467132	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58TP*A090V21**20	31 000	1 550 \$
210467143	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	58TP*A135V24**22	30 800	1 540 \$
210466929	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	59SP6A060V17**14	31 000	1 550 \$
210466984	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	59SP6A080V17**16	31 000	1 550 \$
210466940	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	59SP6A080V21**20	30 600	1 530 \$
210466951	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	59SP6A100V21**20	30 600	1 530 \$
210466962	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	59SP6A120V24**22	30 800	1 540 \$
210467145	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	59TP6B080V17**16	31 000	1 550 \$
210467368	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	59TP6B080V21**20	31 000	1 550 \$
210467379	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	59TP6B100V21**20	30 800	1 540 \$
210466995	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	59TP6B100V21**22	30 800	1 540 \$
210467157	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	59TP6B120V24**22	30 800	1 540 \$
210467146	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	GG96VTAA48080B	31 000	1 550 \$
210466996	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	GG96VTAA60100C	30 800	1 540 \$
210467158	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	GG96VTAA66120D	30 800	1 540 \$
210467445	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	OVLAAB036098	31 400	1 570 \$
210467467	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	OVLAAB048112	30 800	1 540 \$
210467434	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	OVMAAB036098	31 400	1 570 \$
210467456	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	OVMAAB042112	31 200	1 560 \$
210467478	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4212AL*	OVMAAB060154	31 000	1 550 \$
210467489	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58SP*A045V14**12	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210467655	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58SP*A045V17**16	31 000	1 550 \$
210467666	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58SP*A070V17**16	31 000	1 550 \$
210467677	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58SP*A070V21**20	31 000	1 550 \$
210467688	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58SP*A090V21**20	31 000	1 550 \$
210467699	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58SP*A090V24**20	30 800	1 540 \$
210467710	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58SP*A110V24**22	30 600	1 530 \$
210467721	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58TP*A045V14**12	31 000	1 550 \$
210467732	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58TP*A070V14**12	31 000	1 550 \$
210467773	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58TP*A070V17**16	31 000	1 550 \$
210467734	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58TP*A090V17**16	30 800	1 540 \$
210467736	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58TP*A090V21**20	31 000	1 550 \$
210467747	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	58TP*A135V24**22	30 800	1 540 \$
210467577	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59SP6A060V14**12	31 000	1 550 \$
210467533	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59SP6A060V17**14	31 000	1 550 \$
210467588	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59SP6A080V17**16	31 000	1 550 \$
210467544	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59SP6A080V21**20	30 800	1 540 \$
210467555	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59SP6A100V21**20	30 600	1 530 \$
210467566	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59SP6A120V24**22	31 000	1 550 \$
210467784	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59TP6B060V14**12	31 000	1 550 \$
210467960	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59TP6B060V17**14	31 000	1 550 \$
210467749	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59TP6B080V17**16	31 000	1 550 \$
210467972	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59TP6B080V21**20	31 000	1 550 \$
210467983	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59TP6B100V21**20	31 000	1 550 \$
210467761	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	59TP6B120V24**22	30 800	1 540 \$
210467961	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	GG96VTAA42060B	31 000	1 550 \$
210467750	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	GG96VTAA48080B	31 000	1 550 \$
210467762	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	GG96VTAA66120D	30 800	1 540 \$
210468049	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	OVLAAB036098	31 400	1 570 \$
210468071	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	OVLAAB048112	30 800	1 540 \$
210468038	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	OVMAAB036098	31 400	1 570 \$
210468060	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	OVMAAB042112	31 200	1 560 \$
210468082	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*4812AL*	OVMAAB060154	31 000	1 550 \$
210468093	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	58SP*A045V14**12	30 800	1 540 \$
210468259	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	58SP*A045V17**16	30 800	1 540 \$
210468270	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	58SP*A070V17**16	30 600	1 530 \$
210468281	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	58SP*A070V21**20	30 400	1 520 \$
210468314	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	58SP*A110V24**22	30 400	1 520 \$
210468325	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	58TP*A045V14**12	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210468336	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	58TP*A070V14**12	30 800	1 540 \$
210468137	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	59SP6A060V17**14	30 800	1 540 \$
210468192	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	59SP6A080V17**16	30 800	1 540 \$
210468564	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	59TP6B060V17**14	30 800	1 540 \$
210468353	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	59TP6B080V17**16	30 800	1 540 \$
210468576	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	59TP6B080V21**20	30 800	1 540 \$
210468587	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	59TP6B100V21**20	30 800	1 540 \$
210468203	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	59TP6B100V21**22	30 600	1 530 \$
210468565	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	GG96V TAA42060B	30 800	1 540 \$
210468354	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	GG96V TAA48080B	30 800	1 540 \$
210468204	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	GG96V TAA60100C	30 600	1 530 \$
210468653	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	OVLAAB036098	31 200	1 560 \$
210468675	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	OVLAAB048112	30 600	1 530 \$
210468642	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	OVMAAB036098	31 200	1 560 \$
210468664	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	OVMAAB042112	31 000	1 550 \$
210468686	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	CSPH*6012AL*	OVMAAB060154	30 800	1 540 \$
206764869	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	FV4CN(B,F)003L		29 800	1 490 \$
206764868	CARRIER	25VNA837A*031**TSTAT	FV4CNF002L		30 400	1 520 \$
206136404	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**4821AL*+UI	58CU*A080C21**20	36 200	1 810 \$
206136612	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**4821AL*+UI	59CU5A100C21**22	36 200	1 810 \$
206136424	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**4824AL*+UI	58CU*A080C21**20	36 200	1 810 \$
204300699	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 200	1 810 \$
204300709	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	36 200	1 810 \$
206136622	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**4824AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 400	1 820 \$
206136632	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**4824AL*+UI	59CU5A100C21**22	36 200	1 810 \$
204300739	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 200	1 810 \$
204300769	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 200	1 810 \$
204300719	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	36 200	1 810 \$
206136444	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**6024AL*+UI	58CU*A080C21**20	35 800	1 790 \$
204300809	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 000	1 800 \$
204300819	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	35 800	1 790 \$
206136642	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 000	1 800 \$
206136652	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	35 800	1 790 \$
204300849	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 000	1 800 \$
204300879	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 000	1 800 \$
204300829	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	35 800	1 790 \$
206136494	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**6124AL*+UI	58CU*A080C21**20	36 000	1 800 \$
204301023	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206136692	CARRIER	25VNA848A*030*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A100C21**22	36 000	1 800 \$
206136514	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58CU*A080C21**20	37 000	1 850 \$
204301123	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 400	1 820 \$
206136702	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 400	1 820 \$
206136712	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59CU5A100C21**22	37 000	1 850 \$
204301143	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 400	1 820 \$
204301163	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 400	1 820 \$
210596258	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58CU*A080C21**20	37 000	1 850 \$
204301213	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 400	1 820 \$
204301223	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	37 000	1 850 \$
210596259	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 400	1 820 \$
210596260	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59CU5A100C21**22	37 000	1 850 \$
204301253	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 400	1 820 \$
204301283	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 400	1 820 \$
204301233	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	37 200	1 860 \$
210596261	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58CU*A080C21**20	36 000	1 800 \$
204301323	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 200	1 810 \$
204301333	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	36 000	1 800 \$
210596262	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 200	1 810 \$
210596263	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	36 000	1 800 \$
204301363	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 200	1 810 \$
204301393	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 200	1 810 \$
204301343	CARRIER	25VNA848A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	36 200	1 810 \$
206136552	CARRIER	25VNA848A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58CU*A080C21**20	37 200	1 860 \$
204301453	CARRIER	25VNA848A*030*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	37 200	1 860 \$
206136732	CARRIER	25VNA848A*030*	CSPH*4812AL*+UI	59CU5A100C21**22	37 400	1 870 \$
206136582	CARRIER	25VNA848A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A080C21**20	36 000	1 800 \$
204301563	CARRIER	25VNA848A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 200	1 810 \$
204301573	CARRIER	25VNA848A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	36 000	1 800 \$
206136742	CARRIER	25VNA848A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 200	1 810 \$
206136752	CARRIER	25VNA848A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A100C21**22	36 000	1 800 \$
204301603	CARRIER	25VNA848A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 200	1 810 \$
204301633	CARRIER	25VNA848A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 200	1 810 \$
204301583	CARRIER	25VNA848A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	36 200	1 810 \$
206765278	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**4821AL*+UI	58CU*A080C21**20	36 200	1 810 \$
206765298	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**4821AL*+UI	59CU5A100C21**22	36 200	1 810 \$
206765280	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**4824AL*+UI	58CU*A080C21**20	36 200	1 810 \$
206765180	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206765181	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	36 200	1 810 \$
206765299	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**4824AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 400	1 820 \$
206765300	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**4824AL*+UI	59CU5A100C21**22	36 200	1 810 \$
206765184	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 200	1 810 \$
206765187	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 200	1 810 \$
206765182	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	36 200	1 810 \$
206765282	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**6024AL*+UI	58CU*A080C21**20	35 800	1 790 \$
206765191	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 000	1 800 \$
206765192	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	35 800	1 790 \$
206765301	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 000	1 800 \$
206765302	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	35 800	1 790 \$
206765195	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 000	1 800 \$
206765198	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 000	1 800 \$
206765193	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	35 800	1 790 \$
206765287	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**6124AL*+UI	58CU*A080C21**20	36 000	1 800 \$
206765212	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	36 000	1 800 \$
206765306	CARRIER	25VNA848A*031*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A100C21**22	36 000	1 800 \$
206765289	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58CU*A080C21**20	37 000	1 850 \$
206765222	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4821AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 400	1 820 \$
206765307	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 400	1 820 \$
206765308	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59CU5A100C21**22	37 000	1 850 \$
206765224	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 400	1 820 \$
206765226	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4821AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 400	1 820 \$
210469970	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58CU*A080C21**20	37 000	1 850 \$
206765231	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 400	1 820 \$
206765232	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4824AL*+UI	58TN*A135C24**22	37 000	1 850 \$
210469948	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 400	1 820 \$
210469959	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59CU5A100C21**22	37 000	1 850 \$
206765235	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 400	1 820 \$
206765238	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 400	1 820 \$
206765233	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*4824AL*+UI	59TN6B120C24**22	37 200	1 860 \$
210470008	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58CU*A080C21**20	36 000	1 800 \$
206765242	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 200	1 810 \$
206765250	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	36 200	1 810 \$
206765243	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	36 000	1 800 \$
210469986	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 200	1 810 \$
210469997	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	36 000	1 800 \$
206765246	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206765249	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 200	1 810 \$
206765244	CARRIER	25VNA848A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	36 200	1 810 \$
206765292	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58CU*A080C21**20	37 200	1 860 \$
206765255	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*4812AL*+UI	58TN*A135C24**22	37 200	1 860 \$
206765310	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*4812AL*+UI	59CU5A100C21**22	37 400	1 870 \$
206765295	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A080C21**20	36 000	1 800 \$
206765266	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	36 200	1 810 \$
206765275	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	36 200	1 810 \$
206765267	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	36 000	1 800 \$
206765311	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A080C21**20	36 200	1 810 \$
206765312	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A100C21**22	36 000	1 800 \$
206765270	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	36 200	1 810 \$
206765273	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	36 200	1 810 \$
206765268	CARRIER	25VNA848A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	36 200	1 810 \$
206765167	CARRIER	25VNA848A*031**+TSTAT	FV4CN(B,F)005L		31 800	1 590 \$
206136762	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6024AL*+UI	58CU*A080C21**20	45 000	2 250 \$
206136772	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6024AL*+UI	58CU*A100C21**20	45 500	2 275 \$
204301673	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	45 000	2 250 \$
210596264	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	45 000	2 250 \$
206136842	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	45 000	2 250 \$
206136852	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	45 000	2 250 \$
210596266	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	45 000	2 250 \$
204301693	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	45 500	2 275 \$
210596268	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	45 000	2 250 \$
204301683	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	45 000	2 250 \$
206136782	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6121AL*+UI	58CU*A080C21**20	45 500	2 275 \$
204301713	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	45 500	2 275 \$
206136862	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A080C21**20	45 500	2 275 \$
206136872	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A100C21**22	45 500	2 275 \$
204301853	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	45 500	2 275 \$
204301843	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	45 500	2 275 \$
206136802	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6124AL*+UI	58CU*A080C21**20	45 000	2 250 \$
206136812	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6124AL*+UI	58CU*A100C21**20	45 500	2 275 \$
204301733	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	45 500	2 275 \$
204301743	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	45 000	2 250 \$
206136882	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A080C21**20	45 500	2 275 \$
206136892	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A100C21**22	45 500	2 275 \$
204301773	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	45 500	2 275 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204301783	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	45 500	2 275 \$
204301803	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	45 500	2 275 \$
204301753	CARRIER	25VNA860A*030*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	45 500	2 275 \$
210596269	CARRIER	25VNA860A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58CU*A080C21**20	45 500	2 275 \$
210596270	CARRIER	25VNA860A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58CU*A100C21**20	45 500	2 275 \$
210596271	CARRIER	25VNA860A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	46 000	2 300 \$
210596272	CARRIER	25VNA860A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	45 500	2 275 \$
204301823	CARRIER	25VNA860A*030*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	45 500	2 275 \$
210596274	CARRIER	25VNA860A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	45 500	2 275 \$
210596275	CARRIER	25VNA860A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	45 500	2 275 \$
210596277	CARRIER	25VNA860A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	45 500	2 275 \$
204301833	CARRIER	25VNA860A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	45 500	2 275 \$
210596279	CARRIER	25VNA860A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	45 500	2 275 \$
210596280	CARRIER	25VNA860A*030*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	45 500	2 275 \$
206136822	CARRIER	25VNA860A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A080C21**20	45 500	2 275 \$
206136832	CARRIER	25VNA860A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A100C21**20	45 500	2 275 \$
210596281	CARRIER	25VNA860A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	45 500	2 275 \$
210596282	CARRIER	25VNA860A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	45 500	2 275 \$
210596284	CARRIER	25VNA860A*030*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	45 500	2 275 \$
206136902	CARRIER	25VNA860A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A080C21**20	45 500	2 275 \$
206136912	CARRIER	25VNA860A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A100C21**22	45 500	2 275 \$
210596286	CARRIER	25VNA860A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	45 500	2 275 \$
210596287	CARRIER	25VNA860A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	45 500	2 275 \$
210596289	CARRIER	25VNA860A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	45 500	2 275 \$
210596290	CARRIER	25VNA860A*030*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	45 500	2 275 \$
10461080	CARRIER	25VNA860A*030*+TSTAT	FV4CNB006L		44 500	2 225 \$
206765334	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	58CU*A080C21**20	45 000	2 250 \$
206765335	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	58CU*A100C21**20	45 500	2 275 \$
206765315	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	45 000	2 250 \$
206765318	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	45 000	2 250 \$
210469615	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	45 000	2 250 \$
206765342	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	45 000	2 250 \$
206765343	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	45 000	2 250 \$
210469627	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	45 500	2 275 \$
210469638	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	45 000	2 250 \$
206765317	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	45 500	2 275 \$
210469650	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	45 500	2 275 \$
210469661	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	45 000	2 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206765316	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	45 000	2 250 \$
206765336	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6121AL*+UI	58CU*A080C21**20	45 500	2 275 \$
206765319	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A090C21**20	45 500	2 275 \$
206765320	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6121AL*+UI	58TN*A110C21**20	45 500	2 275 \$
206765344	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A080C21**20	45 500	2 275 \$
206765345	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6121AL*+UI	59CU5A100C21**22	45 500	2 275 \$
206765333	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6121AL*+UI	59MN7B100C21**22	45 500	2 275 \$
206765332	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6121AL*+UI	59TN6B100C21**22	45 500	2 275 \$
206765338	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6124AL*+UI	58CU*A080C21**20	45 000	2 250 \$
206765339	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6124AL*+UI	58CU*A100C21**20	45 500	2 275 \$
206765321	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A090C21**20	45 500	2 275 \$
206765329	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A110C21**20	45 500	2 275 \$
206765322	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6124AL*+UI	58TN*A135C24**22	45 000	2 250 \$
206765346	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A080C21**20	45 500	2 275 \$
206765347	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6124AL*+UI	59CU5A100C21**22	45 500	2 275 \$
206765325	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B100C21**22	45 500	2 275 \$
206765326	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6124AL*+UI	59MN7B120C24**22	45 500	2 275 \$
206765328	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B100C21**22	45 500	2 275 \$
206765323	CARRIER	25VNA860A*031*	CAP**6124AL*+UI	59TN6B120C24**22	45 500	2 275 \$
210469713	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58CU*A080C21**20	45 500	2 275 \$
210469724	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58CU*A100C21**20	45 500	2 275 \$
210469735	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A070C21**20	46 000	2 300 \$
210469746	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A090C21**20	45 500	2 275 \$
207600994	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A110C21**20	45 500	2 275 \$
206765330	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	58TN*A135C24**22	45 500	2 275 \$
210469691	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A080C21**20	45 500	2 275 \$
210469702	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59CU5A100C21**22	45 500	2 275 \$
210469769	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B080C21**20	45 500	2 275 \$
206900456	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B100C21**22	45 500	2 275 \$
206765331	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59MN7B120C24**22	45 500	2 275 \$
210469782	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B080C21**20	45 500	2 275 \$
210469793	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B100C21**22	45 500	2 275 \$
210469758	CARRIER	25VNA860A*031*	CNPV*6024AL*+UI	59TN6B120C24**22	45 500	2 275 \$
206765340	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A080C21**20	45 500	2 275 \$
206765341	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58CU*A100C21**20	45 500	2 275 \$
210469809	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A070C21**20	45 500	2 275 \$
210469820	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A090C21**20	45 500	2 275 \$
210469908	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A110C21**20	45 500	2 275 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210469831	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	58TN*A135C24**22	45 500	2 275 \$
206765348	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A080C21**20	45 500	2 275 \$
206765349	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59CU5A100C21**22	45 500	2 275 \$
210469853	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B080C21**20	45 500	2 275 \$
210469864	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B100C21**22	45 500	2 275 \$
210469875	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59MN7B120C24**22	45 500	2 275 \$
210469886	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B080C21**20	45 500	2 275 \$
210469897	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B100C21**22	45 500	2 275 \$
210469842	CARRIER	25VNA860A*031*	CSPH*6012AL*+UI	59TN6B120C24**22	45 500	2 275 \$
206765313	CARRIER	25VNA860A*031*+TSTAT	FV4CNB006L		44 500	2 225 \$
206396030	CARRIER	38MAQB09R--3	40MAHBQ09XA3		7 000	350 \$
8738635	CARRIER	38MAQB09R--3	40MAQB09B--3		6 900	345 \$
200059151	CARRIER	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 \$
201846960	CARRIER	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 \$
8738634	CARRIER	38MAQB12R--1	40MAQB12B--1		7 600	380 \$
206396031	CARRIER	38MAQB12R--3	40MAHBQ12XA3		7 500	375 \$
8738636	CARRIER	38MAQB12R--3	40MAQB12B--3		7 800	390 \$
200059155	CARRIER	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 \$
201846961	CARRIER	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 \$
200059157	CARRIER	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 \$
203380978	CARRIER	38MAQB12R--3	FMA4X18**AL*		7 600	380 \$
204344189	CARRIER	38MAQB12R--3	FV4CNF002		6 400	320 \$
206396032	CARRIER	38MAQB18R--3	40MAHBQ18XA3		11 000	550 \$
8738637	CARRIER	38MAQB18R--3	40MAQB18B--3		10 800	540 \$
200059159	CARRIER	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 \$
200059143	CARRIER	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 \$
201846962	CARRIER	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 \$
203380994	CARRIER	38MAQB18R--3	FM(C,U)4Z18**AL*		12 200	610 \$
203380979	CARRIER	38MAQB18R--3	FMA4X18**AL*		10 800	540 \$
204344190	CARRIER	38MAQB18R--3	FV4CNF002		11 000	550 \$
206396033	CARRIER	38MAQB24R--3	40MAHBQ24XA3		18 800	940 \$
8738638	CARRIER	38MAQB24R--3	40MAQB24B--3		15 400	770 \$
205921384	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 \$
201847011	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 \$
200059145	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 \$
201847015	CARRIER	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 \$
203380995	CARRIER	38MAQB24R--3	FM(C,U)4Z24**AL*		15 000	750 \$
204344191	CARRIER	38MAQB24R--3	FV4CNF002		14 000	700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203380996	CARRIER	38MAQB30R--3	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
203380981	CARRIER	38MAQB30R--3	FMA4X30**AL*		21 200	1 060 \$
204344192	CARRIER	38MAQB30R--3	FV4CN(B,F)003		20 200	1 010 \$
203380997	CARRIER	38MAQB36R--3	FM(C,U)4Z36**AL*		19 000	950 \$
206348135	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MAHBQ09XA3		7 500	375 \$
206400642	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MAQB09B--3		7 500	375 \$
206350327	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 \$
206350328	CARRIER	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 \$
206348134	CARRIER	38MARBQ12AA1	40MAHBQ12XA1		7 400	370 \$
206348136	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MAHBQ12XA3		7 500	375 \$
206400643	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MAQB12B--3		7 500	375 \$
206350329	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 \$
206350330	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 \$
206350331	CARRIER	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 \$
206348137	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MAHBQ18XA3		10 800	540 \$
206400644	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MAQB18B--3		10 800	540 \$
207826659	Carrier	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 \$
206350333	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 \$
207801578	Carrier	38MARBQ18AA3	40MBDQ24--3		12 600	630 \$
206350334	CARRIER	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 \$
207202184	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A045E14**12	13 800	690 \$
207202191	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A045E17**12	13 900	695 \$
207202194	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A070E14**12	13 900	695 \$
207202202	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58SU*A040E17**12	13 700	685 \$
207202206	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A045V14**12	13 900	695 \$
207202212	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A070V14**12	13 900	695 \$
207202219	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A070V17**16	13 900	695 \$
207202222	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	58TP*A090V17**16	13 900	695 \$
207202225	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC2D040E14**10	13 800	690 \$
207202232	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC2D040E17**12	13 900	695 \$
207202235	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC2D060E14**12	14 000	700 \$
207202243	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B026E14**10	14 100	705 \$
207202249	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B040E14**10	13 900	695 \$
207202256	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B040E17**12	13 800	690 \$
207202262	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SC5B060E17**14	14 100	705 \$
207202265	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59SU5A040E17**12	13 800	690 \$
207202269	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B040V14**10	13 900	695 \$
207202276	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B040V17**12	13 900	695 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202280	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B060V14**12	13 800	690 \$
207202287	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**1917AL*	59TP6B060V17**14	14 100	705 \$
207202185	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 \$
207202207	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 \$
207202213	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	58TP*A070V14**12	14 500	725 \$
207202226	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 \$
207202250	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 \$
207202260	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59SC5B060E14**12	14 900	745 \$
207202270	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 \$
207202281	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2414AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 \$
207202186	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 \$
207202192	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E17**12	14 600	730 \$
207202195	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 600	730 \$
207202200	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	14 700	735 \$
207202203	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58SU*A040E17**12	14 500	725 \$
207202208	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 \$
207202214	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A070V14**12	14 600	730 \$
207202220	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A070V17**16	14 600	730 \$
207202223	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	58TP*A090V17**16	14 600	730 \$
207202227	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 \$
207202233	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D040E17**12	14 600	730 \$
207202236	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D060E14**12	14 600	730 \$
207202241	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC2D080E17**16	14 700	735 \$
207202244	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B026E14**10	14 700	735 \$
207202251	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 \$
207202257	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B040E17**12	14 600	730 \$
207202261	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SC5B060E14**12	14 900	745 \$
207202266	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59SU5A040E17**12	14 600	730 \$
207202271	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 \$
207202277	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B040V17**12	14 600	730 \$
207202282	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 \$
207202288	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2417AL*	59TP6B060V17**14	14 700	735 \$
207202187	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E14**12	13 800	690 \$
207202193	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E17**12	13 800	690 \$
207202196	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A070E14**12	13 800	690 \$
207202204	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58SU*A040E17**12	13 600	680 \$
207202209	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A045V14**12	13 800	690 \$
207202215	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A070V14**12	13 700	685 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202221	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A070V17**16	13 800	690 \$
207202224	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	58TP*A090V17**16	13 800	690 \$
207202228	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC2D040E14**10	13 700	685 \$
207202237	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC2D060E14**12	13 800	690 \$
207202245	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B026E14**10	13 900	695 \$
207202252	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B040E14**10	13 800	690 \$
207202258	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B040E17**12	13 700	685 \$
207202263	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SC5B060E17**14	14 000	700 \$
207202267	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59SU5A040E17**12	13 800	690 \$
207202272	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B040V14**10	13 900	695 \$
207202278	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B040V17**12	13 800	690 \$
207202283	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B060V14**12	13 800	690 \$
207202289	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B060V17**14	13 900	695 \$
207202290	CARRIER	38MARBQ18AA3	CAP**2517AL*	59TP6B080V17**16	13 800	690 \$
207202188	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 700	735 \$
207202197	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 700	735 \$
207202216	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	58TP*A070V14**12	14 700	735 \$
207202229	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC2D040E14**10	14 600	730 \$
207202238	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC2D060E14**12	14 700	735 \$
207202246	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC5B026E14**10	14 800	740 \$
207202253	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59SC5B040E14**10	14 700	735 \$
207202273	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59TP6B040V14**10	14 800	740 \$
207202284	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*1814AL*	59TP6B060V14**12	14 700	735 \$
207202189	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 \$
207202198	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 600	730 \$
207202210	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 \$
207202217	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	58TP*A070V14**12	14 600	730 \$
207202230	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 \$
207202239	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D060E14**12	14 600	730 \$
207202247	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC5B026E14**10	14 700	735 \$
207202254	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 \$
207202274	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 \$
207202285	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2414AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 \$
207202190	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	14 600	730 \$
207202199	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	14 600	730 \$
207202201	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	14 700	735 \$
207202205	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58SU*A040E17**12	14 500	725 \$
207202211	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58TP*A045V14**12	14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202218	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	58TP*A070V14**12	14 600	730 \$
207202231	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D040E14**10	14 500	725 \$
207202234	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D040E17**12	14 600	730 \$
207202240	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D060E14**12	14 600	730 \$
207202242	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D080E17**16	14 700	735 \$
207202248	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B026E14**10	14 700	735 \$
207202255	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B040E14**10	14 600	730 \$
207202259	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B040E17**12	14 600	730 \$
207202264	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B060E17**14	14 700	735 \$
207202268	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59SU5A040E17**12	14 600	730 \$
207202275	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B040V14**10	14 700	735 \$
207202279	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B040V17**12	14 600	730 \$
207202286	CARRIER	38MARBQ18AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B060V14**12	14 600	730 \$
207202182	CARRIER	38MARBQ18AA3	FB4CNF018L		14 700	735 \$
207202183	CARRIER	38MARBQ18AA3	FB4CNP018L		14 700	735 \$
207202180	CARRIER	38MARBQ18AA3	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202179	CARRIER	38MARBQ18AA3	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202170	CARRIER	38MARBQ18AA3	FV4CNF002L		13 400	670 \$
207202181	CARRIER	38MARBQ18AA3	FX4DNF019L		14 500	725 \$
206348138	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MAHBQ24XA3		19 800	990 \$
206400645	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MAQB24B--3		19 800	990 \$
206188253	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 \$
207826660	Carrier	38MARBQ24AA3	40MBABQ24XB3		16 200	810 \$
207683292	Carrier	38MARBQ24AA3	40MBCAQ24XA3		21 000	1 050 \$
206350335	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 \$
206350336	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 \$
206350337	CARRIER	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 \$
207098448	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 700	785 \$
207098453	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 700	785 \$
207098472	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	58TP*A045V14**12	15 700	785 \$
207098494	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC2D060E14**12	15 700	785 \$
207098499	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC2D060E17**14	15 700	785 \$
207098509	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC5B026E14**10	15 800	790 \$
207098524	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2414AL*	59SC5B060E14**12	15 800	790 \$
207098467	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	58SU*A060E17**16	15 700	785 \$
207098476	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	58TP*A070V17**16	15 700	785 \$
207098503	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SC2D080E17**16	15 700	785 \$
207098566	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SC5B060E14**12	15 800	790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098528	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SC5B060E17**14	15 800	790 \$
207098482	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59SU5A040E17**12	15 700	785 \$
207098550	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59TP6B060V17**14	15 800	790 \$
207098556	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2417AL*	59TP6B080V17**16	15 700	785 \$
207098574	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	59SC5B040E17**12	15 200	760 \$
207098567	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	59SC5B060E14**12	15 200	760 \$
207098561	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**2517AL*	59SC5B060E17**14	15 200	760 \$
207098449	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 500	775 \$
207098454	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 500	775 \$
207098473	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	58TP*A045V14**12	15 500	775 \$
207098495	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC2D060E14**12	15 500	775 \$
207098500	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC2D060E17**14	15 500	775 \$
207098510	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC5B026E14**10	15 500	775 \$
207098525	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 \$
207098536	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59TP6B040V14**10	15 600	780 \$
207098547	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3014AL*	59TP6B060V14**12	15 600	780 \$
207098460	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 500	775 \$
207098465	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	58SU*A040E17**12	15 400	770 \$
207098480	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	58TP*A070V17**16	15 500	775 \$
207098507	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 \$
207098521	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 \$
207098569	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 \$
207098532	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 \$
207098486	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59SU5A040E17**12	15 500	775 \$
207098554	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59TP6B060V17**14	15 500	775 \$
207098560	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3017AL*	59TP6B080V17**16	15 500	775 \$
207098451	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A045E17**12	15 500	775 \$
207098458	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 400	770 \$
207098463	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58SU*A040E17**12	15 300	765 \$
207098469	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58SU*A060E17**16	15 400	770 \$
207098478	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	58TP*A070V17**16	15 400	770 \$
207098505	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 \$
207098519	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC5B040E17**12	15 500	775 \$
207098568	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 \$
207098530	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E17**14	15 400	770 \$
207098484	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59SU5A040E17**12	15 400	770 \$
207098541	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59TP6B040V17**12	15 500	775 \$
207098552	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59TP6B060V17**14	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098558	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3617AL*	59TP6B080V17**16	15 400	770 \$
207098575	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	59SC5B040E17**12	15 500	775 \$
207098562	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3621AL*	59SC5B060E17**14	15 400	770 \$
207098582	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E14**10	15 300	765 \$
207098576	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E17**12	15 300	765 \$
207098570	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E14**12	15 300	765 \$
207098563	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E17**14	15 200	760 \$
207098577	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	59SC5B040E17**12	15 200	760 \$
207098564	CARRIER	38MARBQ24AA3	CAP**3721AL*	59SC5B060E17**14	15 100	755 \$
207098447	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 600	780 \$
207098452	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 600	780 \$
207098471	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	58TP*A045V14**12	15 600	780 \$
207098493	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D060E14**12	15 600	780 \$
207098498	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	59SC2D060E17**14	15 500	775 \$
207098523	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2414AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 \$
207098456	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 600	780 \$
207098461	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58SU*A040E17**12	15 500	775 \$
207098466	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58SU*A060E17**16	15 600	780 \$
207098475	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	58TP*A070V17**16	15 600	780 \$
207098502	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SC2D080E17**16	15 500	775 \$
207098571	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B060E14**12	15 600	780 \$
207098527	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SC5B060E17**14	15 600	780 \$
207098481	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59SU5A040E17**12	15 600	780 \$
207098549	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B060V17**14	15 600	780 \$
207098555	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*2417AL*	59TP6B080V17**16	15 600	780 \$
207098450	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	15 500	775 \$
207098455	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	15 500	775 \$
207098474	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	58TP*A045V14**12	15 500	775 \$
207098496	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC2D060E14**12	15 500	775 \$
207098501	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC2D060E17**14	15 400	770 \$
207098511	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC5B026E14**10	15 500	775 \$
207098526	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 \$
207098537	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59TP6B040V14**10	15 600	780 \$
207098548	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3014AL*	59TP6B060V14**12	15 600	780 \$
207098457	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 400	770 \$
207098462	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58SU*A040E17**12	15 400	770 \$
207098468	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58SU*A060E17**16	15 500	775 \$
207098477	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	58TP*A070V17**16	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207098504	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 \$
207098518	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 \$
207098572	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 \$
207098529	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 \$
207098483	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59SU5A040E17**12	15 500	775 \$
207098551	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B060V17**14	15 500	775 \$
207098557	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B080V17**16	15 500	775 \$
207098459	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	15 400	770 \$
207098464	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58SU*A040E17**12	15 400	770 \$
207098470	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58SU*A060E17**16	15 500	775 \$
207098479	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	58TP*A070V17**16	15 400	770 \$
207098506	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC2D080E17**16	15 400	770 \$
207098520	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 \$
207098573	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E14**12	15 500	775 \$
207098531	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 \$
207098485	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59SU5A040E17**12	15 500	775 \$
207098553	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59TP6B060V17**14	15 500	775 \$
207098559	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3617AL*	59TP6B080V17**16	15 500	775 \$
207098578	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	59SC5B040E17**12	15 600	780 \$
207098565	CARRIER	38MARBQ24AA3	CNPV*3621AL*	59SC5B060E17**14	15 500	775 \$
207098445	CARRIER	38MARBQ24AA3	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207098444	CARRIER	38MARBQ24AA3	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207098442	CARRIER	38MARBQ24AA3	FX4DNF025L		15 500	775 \$
206348139	CARRIER	38MARBQ30AA3	40MAHBQ30XA3		19 000	950 \$
210819415	CARRIER	38MARBQ30AA3	40MBABQ30XB3		20 400	1 020 \$
207198839	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 200	960 \$
206900097	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 100	955 \$
206900106	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	58TP*A045V14**12	19 100	955 \$
206900110	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	59SC2D060E14**12	19 200	960 \$
206900120	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3014AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 \$
206900095	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 \$
206900099	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 300	965 \$
206900104	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	58SU*A040E17**12	19 000	950 \$
206900112	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC2D060E17**14	19 100	955 \$
206900114	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 \$
206900118	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B040E17**12	19 300	965 \$
207198849	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 \$
206900122	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B060E17**14	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206900124	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SC5B080E17**16	19 300	965 \$
206900128	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59SU5A040E17**12	19 000	950 \$
206900132	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59TP6B040V17**12	19 300	965 \$
206900136	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 \$
206900138	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3017AL*	59TP6B080V17**16	19 100	955 \$
207198844	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	59SC5B040E17**12	19 300	965 \$
207198850	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E14**12	19 200	960 \$
207198855	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3617AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 \$
206900101	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	19 000	950 \$
207198843	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59SC5B040E17**12	19 300	965 \$
207198856	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 \$
206900126	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59SC5B080E21**20	19 100	955 \$
206900140	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59TP6B080V21**20	18 800	940 \$
206900142	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**20	18 800	940 \$
207198841	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E14**10	19 100	955 \$
207198845	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B040E17**12	19 000	950 \$
207198851	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E14**12	19 000	950 \$
207198857	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3717AL*	59SC5B060E17**14	19 000	950 \$
207198859	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**3721AL*	59SC5B060E17**14	18 700	935 \$
207198846	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	59SC5B040E17**12	19 200	960 \$
207198858	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4221AL*	59SC5B060E17**14	19 100	955 \$
207198847	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	59SC5B040E17**12	18 700	935 \$
207198860	CARRIER	38MARBQ30AA3	CAP**4321AL*	59SC5B060E17**14	18 700	935 \$
206900098	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 100	955 \$
206900107	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	58TP*A045V14**12	19 100	955 \$
206900111	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	59SC2D060E14**12	19 200	960 \$
206900121	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 \$
206900135	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3014AL*	59TP6B060V14**12	19 300	965 \$
206900096	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 \$
206900100	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 300	965 \$
206900105	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	58SU*A040E17**12	19 000	950 \$
206900113	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC2D060E17**14	19 100	955 \$
206900115	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 \$
207198853	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 \$
206900123	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 \$
206900125	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SC5B080E17**16	19 300	965 \$
206900129	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59SU5A040E17**12	19 000	950 \$
206900137	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206900139	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3017AL*	59TP6B080V17**16	19 100	955 \$
207198852	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 \$
207198862	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3617AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 \$
206900102	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	19 100	955 \$
206900103	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E21**16	19 300	965 \$
207198861	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 \$
206900141	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	59TP6B080V21**20	19 000	950 \$
206900143	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**20	20 800	1 040 \$
207198842	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B040E14**10	19 200	960 \$
207198848	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B040E17**12	19 100	955 \$
207198854	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B060E14**12	19 100	955 \$
207198863	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4217AL*	59SC5B060E17**14	19 000	950 \$
207198864	CARRIER	38MARBQ30AA3	CNPV*4221AL*	59SC5B060E17**14	19 100	955 \$
206900144	CARRIER	38MARBQ30AA3	FB4CNF030L		19 100	955 \$
207198837	CARRIER	38MARBQ30AA3	FB4CNP030L		19 100	955 \$
207198838	CARRIER	38MARBQ30AA3	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
206900145	CARRIER	38MARBQ30AA3	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
206905408	CARRIER	38MARBQ30AA3	FV4CN(B,F)003L		19 200	960 \$
206900146	CARRIER	38MARBQ30AA3	FX4DNF031L		18 800	940 \$
208102137	CARRIER	38MARBQ30AA311	40MAHBQ30XA3		19 000	950 \$
208104299	Carrier	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 \$
208104300	Carrier	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 \$
205788722	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 \$
206188248	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 \$
206188249	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 \$
206188247	CARRIER	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 \$
205788723	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
206188251	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 \$
206188252	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 \$
206188250	CARRIER	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 \$
207826661	Carrier	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 \$
207826662	Carrier	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 \$
207683289	Carrier	38MBRCQ48AA3	40MBCAQ48XA3		30 000	1 500 \$
207826663	Carrier	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 \$
201847012	CARRIER	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 \$
200059147	CARRIER	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 \$
201847016	CARRIER	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 \$
201847013	CARRIER	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
200059149	CARRIER	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 \$
201847017	CARRIER	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 \$
201847014	CARRIER	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 \$
201847018	CARRIER	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 \$
207642881	CARRIER	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 \$
207642880	CARRIER	38MGHBQ24CA3	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207642879	CARRIER	38MGHBQ24CA3	Unités sans conduits		20 400	1 020 \$
207642884	CARRIER	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 \$
207642883	CARRIER	38MGHBQ30DA3	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207642882	CARRIER	38MGHBQ30DA3	Unités sans conduits		17 500	875 \$
207642893	CARRIER	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 \$
207642892	CARRIER	38MGHBQ36DA3	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207642891	CARRIER	38MGHBQ36DA3	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
207642890	CARRIER	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 \$
207642889	CARRIER	38MGHBQ48EA3	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207642888	CARRIER	38MGHBQ48EA3	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
207642878	CARRIER	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 \$
207642877	CARRIER	38MGRBQ18BA3	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207642876	CARRIER	38MGRBQ18BA3	Unités sans conduits		11 000	550 \$
207642885	CARRIER	38MGRBQ36DA3	Unités sans conduits		23 400	1 170 \$
207642896	CARRIER	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 \$
207642895	CARRIER	38MGRBQ48EA3	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207642894	CARRIER	38MGRBQ48EA3	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
204722795	CARRIER	38MGRQ18B--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 700	585 \$
202345965	CARRIER	38MGRQ18B--3	Unités avec conduits		11 500	575 \$
9118461	CARRIER	38MGRQ18B--3	Unités sans conduits		12 000	600 \$
204722796	CARRIER	38MGRQ24C--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 400	870 \$
204707613	CARRIER	38MGRQ24C--3	Unités avec conduits		17 600	880 \$
204711106	CARRIER	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		17 200	860 \$
9854622	CARRIER	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		13 600	680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204722797	CARRIER	38MGRQ30D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 200	1 010 \$
204711112	CARRIER	38MGRQ30D--3	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
9854626	CARRIER	38MGRQ30D--3	Unités sans conduits		17 400	870 \$
204722798	CARRIER	38MGRQ36D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 800	1 190 \$
202345968	CARRIER	38MGRQ36D--3	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
9118473	CARRIER	38MGRQ36D--3	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
204722799	CARRIER	38MGRQ48E--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 800	1 590 \$
202345969	CARRIER	38MGRQ48E--3	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
9118477	CARRIER	38MGRQ48E--3	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
201753408	CARRIER	38MPRAQ09AA3	40MPHAQ09XA3		7 200	360 \$
201753411	CARRIER	38MPRAQ12AA3	40MPHAQ12XA3		6 800	340 \$
202463634	CARRIER	38MPRAQ18AA3	40MPHAQ18XA3		12 300	615 \$
202463635	CARRIER	38MPRAQ24AA3	40MPHAQ24XA3		15 450	773 \$
207614949	Carrier	38MPRBQ09AA3	40MPHBQ09XA3		10 400	520 \$
207614950	Carrier	38MPRBQ12AA3	40MPHBQ12XA3		10 400	520 \$
207826658	Carrier	38MPRBQ18AA3	40MPHBQ18XA3		20 200	1 010 \$
209911727	CARRIER	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 \$
213353717	CARRIER	38MURAQ18AA3*	F54AA*B24L*		11 600	580 \$
213607570	CARRIER	38MURAQ18AA3*	FG4ANXB24L*		11 600	580 \$
213607569	CARRIER	38MURAQ18AA3*	FT4BNXB24L*		11 600	580 \$
208447885	CARRIER	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 \$
213372204	CARRIER	38MURAQ18AB3	40MULAQ24XBX + CI		14 700	735 \$
211257747	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A045E14**12	12 400	620 \$
211257749	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A045E17**12	12 700	635 \$
211257757	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A070E14**12	12 200	610 \$
211257750	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58S(B,C)*A070E17**12	12 400	620 \$
212977706	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58S(B,C)*B045M14**12	12 200	610 \$
212978222	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58S(B,C)*B070M14**12	12 200	610 \$
212978741	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58S(B,C)*B070M17**12	12 100	605 \$
212979941	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58S(B,C)*B090M17**14	12 200	610 \$
211257712	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58SP*A045V14**12	12 300	615 \$
211257726	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58SP*A045V17**16	12 200	610 \$
211257727	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58SP*A070V17**16	12 100	605 \$
212969506	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58SP*B045V14**12	12 300	615 \$
212969966	CARRIER	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	58SP*B070V17**16	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211257729	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58SU*A040E17**12	12 600	630 \$
211257758	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58SU*A060E17**16	12 700	635 \$
212981820	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58SU*B040M17**12	12 200	610 \$
212982372	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58SU*B060M17**16	12 200	610 \$
211257730	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58TP*A045V14**12	12 200	610 \$
211257732	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58TP*A070V14**12	12 200	610 \$
211257736	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58TP*A070V17**16	12 000	600 \$
211257733	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58TP*A090V17**16	12 200	610 \$
212970846	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58TP*B045V14**12	12 300	615 \$
212971350	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58TP*B070V14**12	12 200	610 \$
212971434	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58TP*B070V17**16	12 200	610 \$
212971907	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	58TP*B090V17**16	12 200	610 \$
211257754	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC2D040E14**10	12 400	620 \$
211257756	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC2D040E17**12	12 400	620 \$
211257751	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC2D060E14**12	12 500	625 \$
211257752	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC2D060E17**14	12 200	610 \$
212983250	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC2E040M17**12	12 200	610 \$
212983626	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC2E060M14**12	12 100	605 \$
212984157	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC2E060M17**14	12 200	610 \$
212984697	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC2E080M17**16	12 300	615 \$
211257744	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC5B026E14**10	12 500	625 \$
211257738	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC5B040E14**10	12 400	620 \$
211257739	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC5B040E17**12	12 100	605 \$
211257741	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC5B060E14**12	12 300	615 \$
212985873	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC6A026M14**10	12 100	605 \$
212986271	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC6A040M14**10	12 200	610 \$
212986655	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC6A040M17**12	12 100	605 \$
212986977	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC6A060M14**12	12 100	605 \$
212987495	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SC6A080M17**16	12 300	615 \$
211257717	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SP6A040V14**10	12 100	605 \$
211257718	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SP6A040V17**12	12 300	615 \$
211257719	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SP6A060V14**12	12 400	620 \$
211257716	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SP6A060V17**14	12 300	615 \$
211257720	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SP6A080V17**16	12 100	605 \$
212972662	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SP6B040V14**10	12 100	605 \$
212973012	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SP6B040V17**12	12 100	605 \$
212973292	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SP6B060V14**12	12 100	605 \$
212973652	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SP6B080V17**16	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211257722	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SU5A040E17**12	12 200	610 \$
212988769	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SU5B040M17**12	12 100	605 \$
212989261	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59SU5B060M17**16	12 100	605 \$
211257742	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59TP6B040V14**10	12 100	605 \$
211257734	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59TP6B040V17**12	12 300	615 \$
211257743	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59TP6B060V14**12	12 400	620 \$
211257746	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59TP6B060V17**14	12 300	615 \$
211257735	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59TP6B080V17**16	12 100	605 \$
212974612	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59TP6C040V14**10	12 100	605 \$
212975067	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59TP6C040V17**12	12 100	605 \$
212975375	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59TP6C060V14**12	12 100	605 \$
212975771	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	59TP6C080V17**16	12 100	605 \$
211259831	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	GG96VTA30040A	12 100	605 \$
211259870	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	GG96VTA42060B	12 300	615 \$
211259773	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	GG96VTA48080B	12 100	605 \$
212974613	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	GG96VTAB30040A**	12 100	605 \$
212975772	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	GG96VTAB48080B**	12 100	605 \$
211257760	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	OVLAAB036098	12 500	625 \$
211257759	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	OVMAAB036098	12 600	630 \$
211257761	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	OVMAAB042112	12 600	630 \$
211257775	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	12 600	630 \$
211257778	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	12 300	615 \$
212977718	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*B045M14**12	12 300	615 \$
212978234	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*B070M14**12	12 400	620 \$
211257762	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	58SP*A045V14**12	12 400	620 \$
212969516	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	58SP*B045V14**12	12 500	625 \$
211257766	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	58TP*A045V14**12	12 400	620 \$
211257767	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	58TP*A070V14**12	12 400	620 \$
212970858	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	58TP*B045V14**12	12 500	625 \$
212971352	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	58TP*B070V14**12	12 400	620 \$
211257777	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SC2D040E14**10	12 600	630 \$
211257776	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SC2D060E14**12	12 600	630 \$
212983636	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SC2E060M14**12	12 400	620 \$
211257773	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SC5B026E14**10	12 600	630 \$
211257769	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SC5B040E14**10	12 500	625 \$
211257770	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SC5B060E14**12	12 500	625 \$
212985883	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SC6A026M14**10	12 300	615 \$
212986283	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SC6A040M14**10	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986987	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SC6A060M14**12	12 300	615 \$
211257764	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SP6A040V14**10	12 300	615 \$
211257765	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SP6A060V14**12	12 500	625 \$
212972672	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SP6B040V14**10	12 300	615 \$
212973302	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59SP6B060V14**12	12 200	610 \$
211257771	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59TP6B040V14**10	12 300	615 \$
211257772	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59TP6B060V14**12	12 500	625 \$
212974625	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59TP6C040V14**10	12 400	620 \$
212975386	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	59TP6C060V14**12	12 200	610 \$
211260152	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	GG96VTA30040A	12 300	615 \$
212974626	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	GG96VTAB30040A**	12 400	620 \$
211257815	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	12 600	630 \$
211257816	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E17**12	12 900	645 \$
211257824	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	12 400	620 \$
211257817	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	12 600	630 \$
212977730	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B045M14**12	12 400	620 \$
212978246	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B070M14**12	12 400	620 \$
212978752	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B070M17**12	12 300	615 \$
212979953	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B090M17**14	12 400	620 \$
211257780	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58SP*A045V14**12	12 400	620 \$
211257793	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58SP*A045V17**16	12 400	620 \$
211257794	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58SP*A070V17**16	12 300	615 \$
212969526	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58SP*B045V14**12	12 500	625 \$
212969976	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58SP*B070V17**16	12 300	615 \$
211257796	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58SU*A040E17**12	12 700	635 \$
211257825	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58SU*A060E17**16	12 800	640 \$
212981832	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58SU*B040M17**12	12 300	615 \$
212982384	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58SU*B060M17**16	12 400	620 \$
211257797	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58TP*A045V14**12	12 400	620 \$
211257799	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58TP*A070V14**12	12 400	620 \$
211257804	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58TP*A070V17**16	12 200	610 \$
211257800	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58TP*A090V17**16	12 400	620 \$
212970870	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58TP*B045V14**12	12 500	625 \$
212971354	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58TP*B070V14**12	12 400	620 \$
212971445	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58TP*B070V17**16	12 400	620 \$
212971911	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	58TP*B090V17**16	12 400	620 \$
211257822	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC2D040E14**10	12 600	630 \$
211257823	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC2D040E17**12	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211257818	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC2D060E14**12	12 600	630 \$
211257820	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC2D060E17**14	12 400	620 \$
212983261	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC2E040M17**12	12 300	615 \$
212983646	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC2E060M14**12	12 400	620 \$
212984169	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC2E060M17**14	12 400	620 \$
212984709	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC2E080M17**16	12 500	625 \$
211257812	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC5B040E14**10	12 700	635 \$
211257805	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC5B040E14**10	12 500	625 \$
211257807	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC5B040E17**12	12 300	615 \$
211257808	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC5B060E14**12	12 500	625 \$
212985893	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC6A026M14**10	12 300	615 \$
212986295	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC6A040M14**10	12 400	620 \$
212986667	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC6A040M17**12	12 300	615 \$
212986997	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC6A060M14**12	12 300	615 \$
212987507	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SC6A080M17**16	12 500	625 \$
211257783	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SP6A040V14**10	12 300	615 \$
211257785	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SP6A040V17**12	12 500	625 \$
211257786	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SP6A060V14**12	12 500	625 \$
211257782	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SP6A060V17**14	12 400	620 \$
211257788	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SP6A080V17**16	12 300	615 \$
212972682	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SP6B040V14**10	12 300	615 \$
212973022	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SP6B040V17**12	12 300	615 \$
212973312	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SP6B060V14**12	12 300	615 \$
212973662	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SP6B080V17**16	12 300	615 \$
211257789	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SU5A040E17**12	12 400	620 \$
212988781	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SU5B040M17**12	12 300	615 \$
212989273	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59SU5B060M17**16	12 300	615 \$
211257809	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59TP6B040V14**10	12 300	615 \$
211257801	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59TP6B040V17**12	12 500	625 \$
211257810	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59TP6B060V14**12	12 500	625 \$
211257814	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59TP6B060V17**14	12 400	620 \$
211257802	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59TP6B080V17**16	12 300	615 \$
212974638	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59TP6C040V14**10	12 300	615 \$
212975078	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59TP6C040V17**12	12 300	615 \$
212975397	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59TP6C060V14**12	12 300	615 \$
213076382	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59TP6C060V17**16	12 400	620 \$
212975784	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	59TP6C080V17**16	12 300	615 \$
211260480	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTAA30040A	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260518	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTAA42060B	12 400	620 \$
211260415	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTAA48080B	12 300	615 \$
212974639	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTAB30040A**	12 300	615 \$
213076383	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTAB48060B**	12 400	620 \$
212975785	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTAB48080B**	12 300	615 \$
211257829	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	OVLAAB036098	12 700	635 \$
211257826	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	OVMAAB036098	12 700	635 \$
211257830	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	OVMAAB042112	12 700	635 \$
211257865	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E14**12	12 400	620 \$
211257866	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E17**12	12 700	635 \$
211257874	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A070E14**12	12 100	605 \$
211257867	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A070E17**12	12 400	620 \$
212977742	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B045M14**12	12 100	605 \$
212978258	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B070M14**12	12 200	610 \$
212978763	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B070M17**12	12 100	605 \$
212979965	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B090M17**14	12 200	610 \$
211257831	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58SP*A045V14**12	12 200	610 \$
211257845	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58SP*A045V17**16	12 200	610 \$
211257846	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58SP*A070V17**16	12 100	605 \$
212969536	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58SP*B045V14**12	12 200	610 \$
212969986	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58SP*B070V17**16	12 000	600 \$
211257847	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58SU*A040E17**12	12 500	625 \$
211257875	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58SU*A060E17**16	12 600	630 \$
212981844	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58SU*B040M17**12	12 100	605 \$
212982396	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58SU*B060M17**16	12 200	610 \$
211257848	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58TP*A045V14**12	12 200	610 \$
211257849	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58TP*A070V14**12	12 200	610 \$
211257855	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58TP*A070V17**16	12 000	600 \$
211257851	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58TP*A090V17**16	12 200	610 \$
212970882	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58TP*B045V14**12	12 200	610 \$
212971356	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58TP*B070V14**12	12 200	610 \$
212971456	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58TP*B070V17**16	12 100	605 \$
212971915	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	58TP*B090V17**16	12 100	605 \$
211257871	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC2D040E14**10	12 400	620 \$
211257872	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC2D040E17**12	12 400	620 \$
211257868	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC2D060E14**12	12 400	620 \$
211257870	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC2D060E17**14	12 200	610 \$
212983272	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC2E040M17**12	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983656	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC2E060M14**12	12 000	600 \$
212984181	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC2E060M17**14	12 200	610 \$
212984721	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC2E080M17**16	12 200	610 \$
211257862	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC5B026E14**10	12 400	620 \$
211257856	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC5B040E14**10	12 300	615 \$
211257857	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC5B040E17**12	12 100	605 \$
211257858	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC5B060E14**12	12 300	615 \$
212985903	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC6A026M14**10	12 100	605 \$
212986679	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC6A040M17**12	12 100	605 \$
212987007	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC6A060M14**12	12 000	600 \$
212987519	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SC6A080M17**16	12 200	610 \$
211257835	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SP6A040V14**10	12 100	605 \$
211257837	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SP6A040V17**12	12 300	615 \$
211257838	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SP6A060V14**12	12 300	615 \$
211257833	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SP6A060V17**14	12 200	610 \$
211257839	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SP6A080V17**16	12 100	605 \$
212972692	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SP6B040V14**10	12 100	605 \$
212973032	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SP6B040V17**12	12 100	605 \$
212973322	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SP6B060V14**12	12 000	600 \$
212973672	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SP6B080V17**16	12 000	600 \$
211257840	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SU5A040E17**12	12 200	610 \$
212988793	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SU5B040M17**12	12 000	600 \$
212989285	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59SU5B060M17**16	12 000	600 \$
211257859	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59TP6B040V14**10	12 100	605 \$
211257853	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59TP6B040V17**12	12 300	615 \$
211257861	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59TP6B060V14**12	12 300	615 \$
211257864	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59TP6B060V17**14	12 200	610 \$
211257854	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59TP6B080V17**16	12 100	605 \$
212974651	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59TP6C040V14**10	12 100	605 \$
212975089	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59TP6C040V17**12	12 100	605 \$
212975408	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59TP6C060V14**12	12 000	600 \$
212975797	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	59TP6C080V17**16	12 000	600 \$
211260923	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	GG96VTAA30040A	12 100	605 \$
211260962	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	GG96VTAA42060B	12 200	610 \$
211260857	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	GG96VTAA48080B	12 100	605 \$
212974652	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	GG96VTAB30040A**	12 100	605 \$
212975798	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	GG96VTAB48080B**	12 000	600 \$
211257877	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	OVLAA036098	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211257876	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	OVMAAB036098	12 500	625 \$
211257878	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	OVMAAB042112	12 500	625 \$
211257894	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	12 500	625 \$
211257898	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	12 300	615 \$
212977754	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*B045M14**12	12 300	615 \$
212978270	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*B070M14**12	12 300	615 \$
211257880	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	58SP*A045V14**12	12 400	620 \$
212969546	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	58SP*B045V14**12	12 400	620 \$
211257884	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	58TP*A045V14**12	12 300	615 \$
211257885	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	58TP*A070V14**12	12 300	615 \$
212970894	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	58TP*B045V14**12	12 400	620 \$
212971358	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	58TP*B070V14**12	12 300	615 \$
211257896	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SC2D040E14**10	12 500	625 \$
211257895	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SC2D060E14**12	12 500	625 \$
212983666	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SC2E060M14**12	12 300	615 \$
211257892	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SC5B026E14**10	12 500	625 \$
211257887	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SC5B040E14**10	12 400	620 \$
211257888	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SC5B060E14**12	12 400	620 \$
212985913	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SC6A026M14**10	12 200	610 \$
212986307	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SC6A040M14**10	12 300	615 \$
212987017	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SC6A060M14**12	12 200	610 \$
211257881	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SP6A040V14**10	12 200	610 \$
211257883	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SP6A060V14**12	12 400	620 \$
212972702	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SP6B040V14**10	12 200	610 \$
212973332	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59SP6B060V14**12	12 200	610 \$
211257890	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59TP6B040V14**10	12 200	610 \$
211257891	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59TP6B060V14**12	12 400	620 \$
212974664	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59TP6C040V14**10	12 200	610 \$
212975419	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	59TP6C060V14**12	12 200	610 \$
211261362	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	GG96VTAA30040A	12 200	610 \$
212974665	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	GG96VTAB30040A**	12 200	610 \$
211257934	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A045E14**12	12 500	625 \$
211257936	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	12 400	620 \$
211257943	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E14**12	12 300	615 \$
211257937	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	12 500	625 \$
212977766	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B045M14**12	12 300	615 \$
212978282	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B070M14**12	12 100	605 \$
212978774	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B070M17**12	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979977	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B090M17**14	12 300	615 \$
211257899	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58SP*A045V14**12	12 400	620 \$
211257912	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58SP*A045V17**16	12 300	615 \$
211257914	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58SP*A070V17**16	12 200	610 \$
212969996	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58SP*B070V17**16	12 200	610 \$
211257915	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58SU*A040E17**12	12 700	635 \$
212981856	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58SU*B040M17**12	12 300	615 \$
212982408	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58SU*B060M17**16	12 300	615 \$
211257917	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58TP*A045V14**12	12 300	615 \$
211257918	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58TP*A070V14**12	12 300	615 \$
211257924	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58TP*A070V17**16	12 200	610 \$
211257920	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58TP*A090V17**16	12 300	615 \$
212971467	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58TP*B070V17**16	12 300	615 \$
212971919	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	58TP*B090V17**16	12 300	615 \$
211257941	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC2D040E14**10	12 500	625 \$
211257942	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC2D040E17**12	12 500	625 \$
211257939	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC2D060E14**12	12 500	625 \$
211257940	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC2D060E17**14	12 300	615 \$
212983283	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC2E040M17**12	12 200	610 \$
212983676	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC2E060M14**12	12 200	610 \$
212984193	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC2E060M17**14	12 300	615 \$
212984733	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC2E080M17**16	12 400	620 \$
211257931	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC5B026E14**10	12 600	630 \$
211257925	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC5B040E14**10	12 400	620 \$
211257926	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC5B040E17**12	12 200	610 \$
211257927	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC5B060E14**12	12 400	620 \$
212985923	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC6A026M14**10	12 200	610 \$
212986319	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC6A040M14**10	12 300	615 \$
212986691	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC6A040M17**12	12 300	615 \$
212987027	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC6A060M14**12	12 200	610 \$
212987531	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SC6A080M17**16	12 100	605 \$
211257904	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SP6A040V14**10	12 200	610 \$
211257905	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SP6A040V17**12	12 400	620 \$
211257906	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SP6A060V14**12	12 500	625 \$
211257902	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SP6A060V17**14	12 400	620 \$
211257907	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SP6A080V17**16	12 200	610 \$
212972712	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SP6B040V14**10	12 200	610 \$
212973042	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SP6B040V17**12	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973342	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SP6B060V14**12	12 200	610 \$
212973682	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SP6B080V17**16	12 200	610 \$
211257908	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SU5A040E17**12	12 300	615 \$
212988805	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SU5B040M17**12	12 200	610 \$
212989297	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59SU5B060M17**16	12 200	610 \$
211257929	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59TP6B040V14**10	12 200	610 \$
211257921	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59TP6B040V17**12	12 400	620 \$
211257930	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59TP6B060V14**12	12 500	625 \$
211257933	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59TP6B060V17**14	12 400	620 \$
211257923	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59TP6B080V17**16	12 200	610 \$
212974677	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59TP6C040V14**10	12 200	610 \$
212975100	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59TP6C040V17**12	12 200	610 \$
212975430	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59TP6C060V14**12	12 200	610 \$
212975810	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	59TP6C080V17**16	12 200	610 \$
211261910	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	GG96VTAA30040A	12 200	610 \$
211261968	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	GG96VTAA42060B	12 400	620 \$
211261804	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	GG96VTAA48080B	12 200	610 \$
212974678	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	GG96VTAB30040A**	12 200	610 \$
212975811	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	GG96VTAB48080B**	12 200	610 \$
211257946	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	OVLAAB036098	12 600	630 \$
211257945	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	OVMAAB036098	12 600	630 \$
211257948	CARRIER	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	OVMAAB042112	12 600	630 \$
211257964	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	58S(B,C)*A045E14**12	12 600	630 \$
211257968	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	58S(B,C)*A070E14**12	12 400	620 \$
212977778	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	58S(B,C)*B045M14**12	12 400	620 \$
212978296	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	58S(B,C)*B070M14**12	12 400	620 \$
211257949	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	58SP*A045V14**12	12 500	625 \$
212969556	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	58SP*B045V14**12	12 500	625 \$
211257954	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	58TP*A045V14**12	12 400	620 \$
211257955	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	58TP*A070V14**12	12 400	620 \$
212970906	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	58TP*B045V14**12	12 500	625 \$
212971360	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	58TP*B070V14**12	12 400	620 \$
211257967	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SC2D040E14**10	12 600	630 \$
211257965	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SC2D060E14**12	12 600	630 \$
212983686	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SC2E060M14**12	12 400	620 \$
211257962	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SC5B026E14**10	12 700	635 \$
211257956	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SC5B040E14**10	12 500	625 \$
211257958	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SC5B060E14**12	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985933	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SC6A026M14**10	12 500	625 \$
212986331	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SC6A040M14**10	12 400	620 \$
212987037	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SC6A060M14**12	12 500	625 \$
211257951	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SP6A040V14**10	12 300	615 \$
211257952	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SP6A060V14**12	12 500	625 \$
212972722	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SP6B040V14**10	12 400	620 \$
212973352	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59SP6B060V14**12	12 400	620 \$
211257959	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59TP6B040V14**10	12 300	615 \$
211257961	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59TP6B060V14**12	12 500	625 \$
212974690	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59TP6C040V14**10	12 400	620 \$
212975441	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	59TP6C060V14**12	12 400	620 \$
211262352	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	GG96VTA30040A	12 300	615 \$
212974691	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	GG96VTAB30040A**	12 400	620 \$
211257983	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	12 600	630 \$
211257987	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	12 400	620 \$
212977790	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*B045M14**12	12 400	620 \$
212978308	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*B070M14**12	12 400	620 \$
211257969	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	58SP*A045V14**12	12 400	620 \$
212969566	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	58SP*B045V14**12	12 500	625 \$
211257974	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	58TP*A045V14**12	12 400	620 \$
211257975	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	58TP*A070V14**12	12 400	620 \$
212970918	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	58TP*B045V14**12	12 500	625 \$
212971362	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	58TP*B070V14**12	12 400	620 \$
211257985	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SC2D040E14**10	12 600	630 \$
211257984	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SC2D060E14**12	12 600	630 \$
212983696	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SC2E060M14**12	12 400	620 \$
211257982	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SC5B026E14**10	12 700	635 \$
211257976	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SC5B040E14**10	12 500	625 \$
211257978	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SC5B060E14**12	12 500	625 \$
212985943	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SC6A026M14**10	12 300	615 \$
212986343	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SC6A040M14**10	12 400	620 \$
212987047	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SC6A060M14**12	12 300	615 \$
211257971	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SP6A040V14**10	12 300	615 \$
211257972	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SP6A060V14**12	12 500	625 \$
212972732	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SP6B040V14**10	12 400	620 \$
212973362	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59SP6B060V14**12	12 400	620 \$
211257979	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59TP6B040V14**10	12 300	615 \$
211257980	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59TP6B060V14**12	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974703	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59TP6C040V14**10	12 400	620 \$
212975452	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	59TP6C060V14**12	12 400	620 \$
211262631	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	GG96VTA30040A	12 300	615 \$
212974704	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	GG96VTAB30040A**	12 400	620 \$
211258022	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	12 600	630 \$
211258023	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A045E17**12	12 900	645 \$
211258032	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	12 400	620 \$
211258026	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	12 600	630 \$
212977802	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B045M14**12	12 400	620 \$
212978320	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B070M14**12	12 400	620 \$
212978785	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B070M17**12	12 300	615 \$
212979989	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B090M17**14	12 400	620 \$
211257988	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58SP*A045V14**12	12 400	620 \$
211258001	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58SP*A045V17**16	12 400	620 \$
211258002	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58SP*A070V17**16	12 300	615 \$
212969576	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58SP*B045V14**12	12 500	625 \$
212970006	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58SP*B070V17**16	12 500	625 \$
211258004	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58SU*A040E17**12	12 700	635 \$
211258034	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58SU*A060E17**16	12 800	640 \$
212981868	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58SU*B040M17**12	12 600	630 \$
212982420	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58SU*B060M17**16	12 400	620 \$
211258005	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*A045V14**12	12 400	620 \$
211258008	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*A070V14**12	12 400	620 \$
211258012	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*A070V17**16	12 300	615 \$
211258009	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*A090V17**16	12 400	620 \$
212970930	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*B045V14**12	12 500	625 \$
212971364	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*B070V14**12	12 400	620 \$
212971478	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*B070V17**16	12 400	620 \$
212971923	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*B090V17**16	12 400	620 \$
211258030	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2D040E14**10	12 600	630 \$
211258031	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2D040E17**12	12 600	630 \$
211258027	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2D060E14**12	12 600	630 \$
211258028	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2D060E17**14	12 400	620 \$
211258029	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2D080E17**16	12 900	645 \$
212983294	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2E040M17**12	12 400	620 \$
212983706	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2E060M14**12	12 400	620 \$
212984205	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2E060M17**14	12 400	620 \$
212984745	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2E080M17**16	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211258020	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC5B026E14**10	12 700	635 \$
211258013	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC5B040E14**10	12 500	625 \$
211258014	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC5B040E17**12	12 300	615 \$
211258015	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC5B060E14**12	12 500	625 \$
212985953	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC6A026M14**10	12 300	615 \$
212986355	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC6A040M14**10	12 400	620 \$
212986703	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC6A040M17**12	12 500	625 \$
212987057	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC6A060M14**12	12 300	615 \$
212987543	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SC6A080M17**16	12 500	625 \$
211257992	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6A040V14**10	12 300	615 \$
211257993	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6A040V17**12	12 500	625 \$
211257994	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6A060V14**12	12 500	625 \$
211257991	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6A060V17**14	12 400	620 \$
211257996	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6A080V17**16	12 300	615 \$
212972742	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6B040V14**10	12 400	620 \$
212973052	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6B040V17**12	12 500	625 \$
212973372	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6B060V14**12	12 400	620 \$
212973692	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6B080V17**16	12 500	625 \$
211257997	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SU5A040E17**12	12 400	620 \$
211258003	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SU5A060E17**16	12 900	645 \$
212988817	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SU5B040M17**12	12 500	625 \$
212989309	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59SU5B060M17**16	12 300	615 \$
211258018	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6B040V14**10	12 300	615 \$
211258010	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6B040V17**12	12 500	625 \$
211258019	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6B060V14**12	12 500	625 \$
211258021	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6B060V17**14	12 500	625 \$
211258011	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6B080V17**16	12 300	615 \$
212974716	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6C040V14**10	12 400	620 \$
212975111	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6C040V17**12	12 500	625 \$
212975463	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6C060V14**12	12 400	620 \$
212975823	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6C080V17**16	12 500	625 \$
211263201	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAA30040A	12 300	615 \$
211263268	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAA42060B	12 500	625 \$
211263096	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAA48080B	12 300	615 \$
212974717	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAB30040A**	12 400	620 \$
212975824	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAB48080B**	12 500	625 \$
211258037	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	OVLAAB036098	12 700	635 \$
211258036	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	OVMAAB036098	12 800	640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211258038	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	OVMAAB042112	12 800	640 \$
211258052	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	12 500	625 \$
211258056	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	12 300	615 \$
212977814	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*B045M14**12	12 300	615 \$
212978332	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*B070M14**12	12 200	610 \$
211258039	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	58SP*A045V14**12	12 400	620 \$
212969586	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	58SP*B045V14**12	12 200	610 \$
211258043	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	58TP*A045V14**12	12 300	615 \$
211258044	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	58TP*A070V14**12	12 300	615 \$
212970942	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	58TP*B045V14**12	12 200	610 \$
212971366	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	58TP*B070V14**12	12 200	610 \$
211258055	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SC2D040E14**10	12 500	625 \$
211258053	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SC2D060E14**12	12 500	625 \$
212983717	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SC2E060M14**12	12 200	610 \$
211258050	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SC5B026E14**10	12 500	625 \$
211258046	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SC5B040E14**10	12 400	620 \$
211258047	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SC5B060E14**12	12 400	620 \$
212985963	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SC6A026M14**10	12 200	610 \$
212986367	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SC6A040M14**10	12 300	615 \$
212987067	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SC6A060M14**12	12 200	610 \$
211258040	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SP6A040V14**10	12 200	610 \$
211258041	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SP6A060V14**12	12 400	620 \$
212972752	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SP6B040V14**10	12 200	610 \$
212973382	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59SP6B060V14**12	12 200	610 \$
211258048	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59TP6B040V14**10	12 200	610 \$
211258049	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59TP6B060V14**12	12 400	620 \$
212974729	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59TP6C040V14**10	12 200	610 \$
212975474	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	59TP6C060V14**12	12 200	610 \$
211263711	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	GG96VTAA30040A	12 200	610 \$
212974730	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	GG96VTAB30040A**	12 200	610 \$
211258091	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A045E14**12	12 500	625 \$
211258092	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	12 400	620 \$
211258100	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E14**12	12 300	615 \$
211258093	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	12 500	625 \$
212977826	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B045M14**12	12 300	615 \$
212978344	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B070M14**12	12 200	610 \$
212978796	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B070M17**12	12 300	615 \$
212980001	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B090M17**14	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211258057	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*A045V14**12	12 400	620 \$
211258070	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*A045V17**16	12 300	615 \$
211258071	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*A070V17**16	12 200	610 \$
212969596	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*B045V14**12	12 200	610 \$
212970016	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*B070V17**16	12 200	610 \$
211258073	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58SU*A040E17**12	12 700	635 \$
211258101	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58SU*A060E17**16	12 700	635 \$
212981880	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58SU*B040M17**12	12 300	615 \$
212982432	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58SU*B060M17**16	12 300	615 \$
211258074	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*A045V14**12	12 300	615 \$
211258075	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*A070V14**12	12 300	615 \$
211258081	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*A070V17**16	12 200	610 \$
211258077	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*A090V17**16	12 300	615 \$
212970954	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B045V14**12	12 200	610 \$
212971368	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B070V14**12	12 200	610 \$
212971489	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B070V17**16	12 300	615 \$
212971927	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B090V17**16	12 300	615 \$
211258097	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2D040E14**10	12 500	625 \$
211258098	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2D040E17**12	12 500	625 \$
211258095	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2D060E14**12	12 500	625 \$
211258096	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2D060E17**14	12 300	615 \$
212983305	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2E040M17**12	12 300	615 \$
212983727	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2E060M14**12	12 200	610 \$
212984217	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2E060M17**14	12 300	615 \$
212984757	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2E080M17**16	12 100	605 \$
211258088	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC5B026E14**10	12 600	630 \$
211258082	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC5B040E14**10	12 400	620 \$
211258083	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC5B040E17**12	12 200	610 \$
211258084	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC5B060E14**12	12 400	620 \$
212985973	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC6A026M14**10	12 300	615 \$
212986379	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC6A040M14**10	12 300	615 \$
212986715	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC6A040M17**12	12 300	615 \$
212987077	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC6A060M14**12	12 200	610 \$
212987555	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SC6A080M17**16	12 200	610 \$
211258061	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6A040V14**10	12 300	615 \$
211258062	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6A040V17**12	12 400	620 \$
211258064	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6A060V14**12	12 400	620 \$
211258060	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6A060V17**14	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211258065	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6A080V17**16	12 200	610 \$
212972762	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6B040V14**10	12 200	610 \$
212973062	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6B040V17**12	12 200	610 \$
212973392	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6B060V14**12	12 200	610 \$
212973702	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6B080V17**16	12 200	610 \$
211258066	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SU5A040E17**12	12 400	620 \$
212988829	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SU5B040M17**12	12 200	610 \$
212989321	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59SU5B060M17**16	12 200	610 \$
211258086	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6B040V14**10	12 300	615 \$
211258078	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6B040V17**12	12 400	620 \$
211258087	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6B060V14**12	12 400	620 \$
211258090	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6B060V17**14	12 400	620 \$
211258079	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6B080V17**16	12 200	610 \$
212974742	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6C040V14**10	12 200	610 \$
212975122	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6C040V17**12	12 200	610 \$
212975485	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6C060V14**12	12 200	610 \$
212975836	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6C080V17**16	12 200	610 \$
211264344	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTAA30040A	12 300	615 \$
211264443	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTAA42060B	12 400	620 \$
211264158	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTAA48080B	12 200	610 \$
212974743	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTAB30040A**	12 200	610 \$
212975837	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTAB48080B**	12 200	610 \$
211258104	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	OVLAAB036098	12 600	630 \$
211258102	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB036098	12 600	630 \$
211258105	CARRIER	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB042112	12 600	630 \$
213353727	CARRIER	38MURQA18AB3*	F54AA*A18L*		12 800	640 \$
213353737	CARRIER	38MURQA18AB3*	F54AA*B24L*		12 500	625 \$
211258109	CARRIER	38MURQA18AB3*	FB4CNF018L		12 300	615 \$
211258111	CARRIER	38MURQA18AB3*	FB4CNF024L		12 300	615 \$
211258112	CARRIER	38MURQA18AB3*	FB4CNP018L		12 300	615 \$
211258113	CARRIER	38MURQA18AB3*	FB4CNP024L		12 300	615 \$
211258114	CARRIER	38MURQA18AB3*	FB4CNP025L		12 100	605 \$
213249246	CARRIER	38MURQA18AB3*	FEVA0024**+NAVA43601C K		12 300	615 \$
213607585	CARRIER	38MURQA18AB3*	FG4ANXB24L*		12 400	620 \$
211258106	CARRIER	38MURQA18AB3*	FJ4DN*A18L*		12 700	635 \$
211257311	CARRIER	38MURQA18AB3*	FJ4DN*B24L*		12 800	640 \$
211258122	CARRIER	38MURQA18AB3*	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211258123	CARRIER	38MURQA18AB3*	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211258124	CARRIER	38MURQA18AB3*	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719725	CARRIER	38MURQA18AB3*	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211258120	CARRIER	38MURQA18AB3*	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$
211258121	CARRIER	38MURQA18AB3*	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
213607584	CARRIER	38MURQA18AB3*	FT4BNXB24L*		12 400	620 \$
211258125	CARRIER	38MURQA18AB3*	FV4CNF002L		12 400	620 \$
211258115	CARRIER	38MURQA18AB3*	FX4DNF019L		12 300	615 \$
211258116	CARRIER	38MURQA18AB3*	FX4DNF025L		12 400	620 \$
211258119	CARRIER	38MURQA18AB3*	FX4DNF031L		12 400	620 \$
211258107	CARRIER	38MURQA18AB3*	FZ4ANP024L		12 200	610 \$
211264726	CARRIER	38MURQA18AB3*	PF4MN*A18L*		12 700	635 \$
211257345	CARRIER	38MURQA18AB3*	PF4MN*B24L*		12 800	640 \$
208447881	CARRIER	38MURQA24AA3	40MURQA24XA3		21 000	1 050 \$
211635307	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	20 600	1 030 \$
211635332	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 400	1 020 \$
212977334	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*B045M14**12	20 000	1 000 \$
212977838	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*B070M14**12	20 000	1 000 \$
211635228	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	58SP*A045V14**12	20 400	1 020 \$
212969606	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	58SP*B045V14**12	20 000	1 000 \$
211635258	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	58TP*A045V14**12	20 400	1 020 \$
211635269	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	58TP*A070V14**12	20 400	1 020 \$
212970966	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	58TP*B045V14**12	20 000	1 000 \$
212971370	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	58TP*B070V14**12	20 000	1 000 \$
211635320	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59SC2D060E14**12	20 600	1 030 \$
212983316	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59SC2E060M14**12	20 200	1 010 \$
211635272	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59SC5B060E14**12	20 600	1 030 \$
212985623	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59SC6A026M14**10	20 200	1 010 \$
212985983	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59SC6A040M14**10	20 200	1 010 \$
212986727	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59SC6A060M14**12	20 000	1 000 \$
211635238	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59SP6A040V14**10	20 200	1 010 \$
211635248	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59SP6A060V14**12	20 000	1 000 \$
212972772	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59SP6B040V14**10	20 200	1 010 \$
212973402	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59SP6B060V14**12	20 000	1 000 \$
211635284	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59TP6B040V14**10	20 200	1 010 \$
211635296	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59TP6B060V14**12	20 000	1 000 \$
212974755	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59TP6C040V14**10	20 000	1 000 \$
212975496	CARRIER	38MURQA24AA3*	CAP**2414AL*	59TP6C060V14**12	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635285	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	GG96VTAA30040A	20 200	1 010 \$
212974756	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	GG96VTAB30040A**	20 000	1 000 \$
211635439	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58CU*A040C17**12	20 400	1 020 \$
211635449	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58CU*A060C17**16	20 400	1 020 \$
211635601	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	20 600	1 030 \$
211635614	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E17**12	20 200	1 010 \$
211635725	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 400	1 020 \$
211635627	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	20 400	1 020 \$
211635427	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E17**16	20 800	1 040 \$
211635640	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A090E17**14	20 600	1 030 \$
212977346	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B045M14**12	20 000	1 000 \$
212977850	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B070M14**12	20 000	1 000 \$
212978356	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B070M17**12	20 000	1 000 \$
212978819	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B070M17**16	20 000	1 000 \$
212979521	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B090M17**14	20 000	1 000 \$
211635345	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58SP*A045V14**12	20 400	1 020 \$
211635459	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58SP*A045V17**16	20 400	1 020 \$
211635469	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58SP*A070V17**16	20 200	1 010 \$
212969616	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58SP*B045V14**12	20 000	1 000 \$
212970026	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58SP*B070V17**16	20 000	1 000 \$
211635491	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58SU*A040E17**12	20 000	1 000 \$
211635738	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58SU*A060E17**16	20 600	1 030 \$
212981364	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58SU*B040M17**12	20 200	1 010 \$
212981928	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58SU*B060M17**16	20 000	1 000 \$
211635503	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58TP*A045V14**12	20 400	1 020 \$
211635514	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58TP*A070V14**12	20 400	1 020 \$
211635543	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58TP*A070V17**16	20 200	1 010 \$
211635517	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58TP*A090V17**16	20 000	1 000 \$
212970978	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58TP*B045V14**12	20 000	1 000 \$
212971372	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58TP*B070V14**12	20 000	1 000 \$
212971500	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58TP*B070V17**16	20 000	1 000 \$
212971931	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	58TP*B090V17**16	20 000	1 000 \$
211635355	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59CU5A060C17**16	20 200	1 010 \$
211635713	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC2D040E17**12	20 200	1 010 \$
211635653	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC2D060E14**12	19 900	995 \$
211635665	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC2D060E17**14	20 400	1 020 \$
211635677	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC2D080E17**16	20 400	1 020 \$
212983008	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC2E040M17**12	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983326	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC2E060M14**12	20 200	1 010 \$
212983737	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC2E060M17**14	20 000	1 000 \$
212984253	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC2E080M17**16	20 000	1 000 \$
211635554	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC5B060E14**12	20 600	1 030 \$
211635689	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC5B060E17**14	20 800	1 040 \$
211635701	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC5B080E17**16	20 800	1 040 \$
212985633	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC6A026M14**10	20 200	1 010 \$
212985995	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC6A040M14**10	20 200	1 010 \$
212986391	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC6A040M17**12	20 200	1 010 \$
212986737	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC6A060M14**12	20 200	1 010 \$
212987087	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SC6A080M17**16	20 200	1 010 \$
211635375	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SP6A040V14**10	20 200	1 010 \$
211635385	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SP6A040V17**12	20 000	1 000 \$
211635395	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SP6A060V14**12	20 000	1 000 \$
211635365	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SP6A060V17**14	20 400	1 020 \$
211635405	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SP6A080V17**16	20 400	1 020 \$
212972782	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SP6B040V14**10	20 200	1 010 \$
212973072	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SP6B040V17**12	20 200	1 010 \$
212973412	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SP6B060V14**12	20 000	1 000 \$
212973712	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SP6B080V17**16	20 200	1 010 \$
211635415	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SU5A040E17**12	20 000	1 000 \$
211635479	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SU5A060E17**16	20 400	1 020 \$
212988421	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SU5B040M17**12	20 200	1 010 \$
212988841	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59SU5B060M17**16	20 000	1 000 \$
211635566	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59TP6B040V14**10	20 200	1 010 \$
211635520	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59TP6B040V17**12	20 000	1 000 \$
211635578	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59TP6B060V14**12	20 000	1 000 \$
211635589	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59TP6B060V17**14	20 200	1 010 \$
211635531	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59TP6B080V17**16	20 400	1 020 \$
212974768	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59TP6C040V14**10	20 200	1 010 \$
212975133	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59TP6C040V17**12	20 200	1 010 \$
212975507	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59TP6C060V14**12	20 000	1 000 \$
212975849	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	59TP6C080V17**16	20 200	1 010 \$
211635567	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	GG96VTAA30040A	20 200	1 010 \$
211635590	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	GG96VTAA42060B	20 200	1 010 \$
211635532	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	GG96VTAA48080B	20 400	1 020 \$
212974769	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	GG96VTAB30040A**	20 200	1 010 \$
212975850	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	GG96VTAB48080B**	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635760	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	OVLAA036098	20 000	1 000 \$
211635750	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	OVMAAB036098	20 000	1 000 \$
211635770	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	OVMAAB042112	20 400	1 020 \$
211635874	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58CU*A040C17**12	20 000	1 000 \$
211635884	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58CU*A060C17**16	20 000	1 000 \$
211636060	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E14**12	20 200	1 010 \$
211636073	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 900	995 \$
211636196	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 000	1 000 \$
211636086	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A070E17**12	20 000	1 000 \$
211635862	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A070E17**16	20 400	1 020 \$
211636099	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A090E17**14	20 200	1 010 \$
212977358	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 700	985 \$
212977862	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 600	980 \$
212978367	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 700	985 \$
212978831	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 600	980 \$
212979533	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 600	980 \$
211635780	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58SP*A045V14**12	20 000	1 000 \$
211635894	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58SP*A045V17**16	20 000	1 000 \$
211635904	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58SP*A070V17**16	19 800	990 \$
212969626	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58SP*B045V14**12	19 500	975 \$
212970036	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58SP*B070V17**16	19 600	980 \$
211635926	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58SU*A040E17**12	19 700	985 \$
211636209	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58SU*A060E17**16	20 200	1 010 \$
212981376	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58SU*B040M17**12	19 700	985 \$
212981940	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58SU*B060M17**16	19 600	980 \$
211635938	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58TP*A045V14**12	20 000	1 000 \$
211635949	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58TP*A070V14**12	20 000	1 000 \$
211635978	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58TP*A070V17**16	19 800	990 \$
211635952	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58TP*A090V17**16	19 700	985 \$
212970990	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58TP*B045V14**12	19 500	975 \$
212971374	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58TP*B070V14**12	19 700	985 \$
212971511	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58TP*B070V17**16	19 600	980 \$
212971935	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	58TP*B090V17**16	19 700	985 \$
211635790	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59CU5A060C17**16	19 900	995 \$
211636172	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC2D040E14**10	20 200	1 010 \$
211636184	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC2D040E17**12	19 800	990 \$
211636112	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC2D060E14**12	19 500	975 \$
211636124	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC2D060E17**14	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636136	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC2D080E17**16	19 900	995 \$
212983019	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC2E040M17**12	19 700	985 \$
212983336	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC2E060M14**12	19 800	990 \$
212983749	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC2E060M17**14	19 600	980 \$
212984265	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC2E080M17**16	19 500	975 \$
211635989	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC5B040E14**10	20 400	1 020 \$
211636001	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC5B040E17**12	20 200	1 010 \$
211636013	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC5B060E14**12	20 200	1 010 \$
211636148	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC5B060E17**14	20 400	1 020 \$
211636160	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC5B080E17**16	20 400	1 020 \$
212985643	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC6A026M14**10	19 700	985 \$
212986007	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC6A040M14**10	19 700	985 \$
212986403	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC6A040M17**12	19 900	995 \$
212986747	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC6A060M14**12	19 700	985 \$
212987099	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SC6A080M17**16	19 700	985 \$
211635810	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SP6A040V14**10	19 900	995 \$
211635820	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SP6A040V17**12	19 600	980 \$
211635830	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SP6A060V14**12	19 600	980 \$
211635800	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SP6A060V17**14	20 000	1 000 \$
211635840	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SP6A080V17**16	19 900	995 \$
212972792	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SP6B040V14**10	19 700	985 \$
212973082	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SP6B040V17**12	19 800	990 \$
212973422	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SP6B060V14**12	19 600	980 \$
212973722	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SP6B080V17**16	19 800	990 \$
211635850	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SU5A040E17**12	19 600	980 \$
211635914	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SU5A060E17**16	19 900	995 \$
212988433	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SU5B040M17**12	19 700	985 \$
212988853	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59SU5B060M17**16	19 600	980 \$
211636025	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59TP6B040V14**10	19 900	995 \$
211635955	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59TP6B040V17**12	19 600	980 \$
211636037	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59TP6B060V14**12	19 600	980 \$
211636048	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59TP6B060V17**14	19 800	990 \$
211635966	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59TP6B080V17**16	19 900	995 \$
212974781	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59TP6C040V14**10	19 700	985 \$
212975144	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59TP6C040V17**12	19 800	990 \$
212975518	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59TP6C060V14**12	19 600	980 \$
212975862	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	59TP6C080V17**16	19 800	990 \$
211636026	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	GG96VTAA30040A	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636049	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	GG96VTAA42060B	19 800	990 \$
211635967	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	GG96VTAA48080B	19 900	995 \$
212974782	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	GG96VTAB30040A**	19 700	985 \$
212975863	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	GG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
211636231	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	OVLAAB036098	19 500	975 \$
211636221	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	OVMAAB036098	19 700	985 \$
211636241	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	OVMAAB042112	20 000	1 000 \$
211636330	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	20 400	1 020 \$
211636343	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 200	1 010 \$
212977370	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 900	995 \$
212977874	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 800	990 \$
211636251	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	58SP*A045V14**12	20 200	1 010 \$
212969636	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	58SP*B045V14**12	19 800	990 \$
211636281	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	58TP*A045V14**12	20 200	1 010 \$
211636292	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	58TP*A070V14**12	20 200	1 010 \$
212971002	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	58TP*B045V14**12	19 800	990 \$
212971376	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	58TP*B070V14**12	19 900	995 \$
212983346	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59SC2E060M14**12	20 000	1 000 \$
211636295	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59SC5B060E14**12	20 400	1 020 \$
212985653	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59SC6A026M14**10	20 000	1 000 \$
212986019	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59SC6A040M14**10	20 000	1 000 \$
212986757	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59SC6A060M14**12	20 000	1 000 \$
211636261	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59SP6A040V14**10	20 200	1 010 \$
211636271	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59SP6A060V14**12	19 900	995 \$
212972802	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59SP6B040V14**10	20 000	1 000 \$
212973432	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59SP6B060V14**12	19 900	995 \$
211636307	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59TP6B040V14**10	20 200	1 010 \$
211636319	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59TP6B060V14**12	19 900	995 \$
212974794	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59TP6C040V14**10	20 000	1 000 \$
212975529	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	59TP6C060V14**12	19 900	995 \$
211636308	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	GG96VTAA30040A	20 200	1 010 \$
212974795	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	GG96VTAB30040A**	20 000	1 000 \$
211636450	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58CU*A040C17**12	20 200	1 010 \$
211636460	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58CU*A060C17**16	20 200	1 010 \$
211636624	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A045E14**12	20 600	1 030 \$
211636637	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	20 200	1 010 \$
211636748	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 200	1 010 \$
211636650	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636438	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**16	20 600	1 030 \$
211636663	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A090E17**14	20 400	1 020 \$
212977382	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 900	995 \$
212977886	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 900	995 \$
212978378	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 800	990 \$
212978843	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 900	995 \$
212979545	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 900	995 \$
211636356	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58SP*A045V14**12	19 800	990 \$
211636470	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58SP*A045V17**16	20 200	1 010 \$
211636480	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58SP*A070V17**16	20 000	1 000 \$
212969646	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58SP*B045V14**12	19 800	990 \$
212970046	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58SP*B070V17**16	19 900	995 \$
211636502	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58SU*A040E17**12	20 000	1 000 \$
211636761	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58SU*A060E17**16	20 600	1 030 \$
212981388	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58SU*B040M17**12	20 000	1 000 \$
212981952	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58SU*B060M17**16	19 900	995 \$
211636514	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58TP*A045V14**12	20 200	1 010 \$
211636525	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58TP*A070V14**12	20 200	1 010 \$
211636554	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58TP*A070V17**16	20 200	1 010 \$
211636528	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58TP*A090V17**16	20 000	1 000 \$
212971014	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58TP*B045V14**12	19 800	990 \$
212971378	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58TP*B070V14**12	20 000	1 000 \$
212971522	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58TP*B070V17**16	20 000	1 000 \$
212971939	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	58TP*B090V17**16	19 800	990 \$
211636366	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59CU5A060C17**16	20 000	1 000 \$
211636736	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC2D040E17**12	20 200	1 010 \$
211636676	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC2D060E14**12	19 800	990 \$
211636688	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC2D060E17**14	20 200	1 010 \$
211636700	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC2D080E17**16	20 200	1 010 \$
212983030	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC2E040M17**12	20 000	1 000 \$
212983356	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC2E060M14**12	20 000	1 000 \$
212983761	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC2E060M17**14	19 900	995 \$
212984277	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC2E080M17**16	19 800	990 \$
211636600	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC5B026E14**10	19 800	990 \$
211636565	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC5B060E14**12	20 400	1 020 \$
211636712	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC5B060E17**14	20 600	1 030 \$
211636724	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC5B080E17**16	20 800	1 040 \$
212985663	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC6A026M14**10	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986031	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC6A040M14**10	20 000	1 000 \$
212986415	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC6A040M17**12	20 000	1 000 \$
212986767	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC6A060M14**12	20 000	1 000 \$
212987111	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SC6A080M17**16	20 000	1 000 \$
211636386	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SP6A040V14**10	19 900	995 \$
211636396	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SP6A040V17**12	19 900	995 \$
211636406	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SP6A060V14**12	19 900	995 \$
211636376	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SP6A060V17**14	19 800	990 \$
211636416	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SP6A080V17**16	20 200	1 010 \$
212972812	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SP6B040V14**10	20 000	1 000 \$
212973092	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SP6B040V17**12	19 900	995 \$
212973442	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SP6B060V14**12	19 900	995 \$
212973732	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SP6B080V17**16	19 800	990 \$
211636426	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SU5A040E17**12	19 900	995 \$
211636490	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SU5A060E17**16	20 200	1 010 \$
212988445	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SU5B040M17**12	20 000	1 000 \$
212988865	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59SU5B060M17**16	19 900	995 \$
211636577	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59TP6B040V14**10	19 900	995 \$
211636531	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59TP6B040V17**12	19 900	995 \$
211636589	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59TP6B060V14**12	19 900	995 \$
211636612	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59TP6B060V17**14	20 200	1 010 \$
211636542	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59TP6B080V17**16	20 200	1 010 \$
212974807	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59TP6C040V14**10	20 000	1 000 \$
212975155	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59TP6C040V17**12	19 900	995 \$
212975540	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59TP6C060V14**12	19 900	995 \$
212975875	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	59TP6C080V17**16	19 800	990 \$
211636578	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	GG96VTAA30040A	19 900	995 \$
211636613	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	GG96VTAA42060B	20 200	1 010 \$
211636543	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	GG96VTAA48080B	20 200	1 010 \$
212974808	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	GG96VTAB30040A**	20 000	1 000 \$
212975876	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	GG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
211636783	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	OVLAAB036098	19 800	990 \$
211636773	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211636793	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
211636897	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58CU*A040C17**12	20 200	1 010 \$
211636907	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58CU*A060C17**16	20 200	1 010 \$
211637071	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A045E14**12	20 400	1 020 \$
211637084	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A045E17**12	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637207	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 200	1 010 \$
211637097	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	20 200	1 010 \$
211636885	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E17**16	20 600	1 030 \$
211637110	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A090E17**14	20 400	1 020 \$
212977394	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 900	995 \$
212977898	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 800	990 \$
212978389	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 800	990 \$
212978855	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 900	995 \$
212979557	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 900	995 \$
211636803	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58SP*A045V14**12	19 700	985 \$
211636917	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58SP*A045V17**16	20 200	1 010 \$
211636927	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58SP*A070V17**16	20 000	1 000 \$
212969656	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58SP*B045V14**12	19 800	990 \$
212970056	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58SP*B070V17**16	19 800	990 \$
211636949	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58SU*A040E17**12	20 000	1 000 \$
211637220	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58SU*A060E17**16	20 400	1 020 \$
212981400	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58SU*B040M17**12	19 800	990 \$
212981964	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58SU*B060M17**16	19 900	995 \$
211636961	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58TP*A045V14**12	20 200	1 010 \$
211636972	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58TP*A070V14**12	20 200	1 010 \$
211637001	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58TP*A070V17**16	20 000	1 000 \$
211636975	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58TP*A090V17**16	19 900	995 \$
212971026	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58TP*B045V14**12	19 800	990 \$
212971380	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58TP*B070V14**12	19 900	995 \$
212971533	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58TP*B070V17**16	19 900	995 \$
212971943	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	58TP*B090V17**16	19 800	990 \$
211636813	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59CU5A060C17**16	20 000	1 000 \$
211637183	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC2D040E14**10	20 400	1 020 \$
211637195	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC2D040E17**12	20 000	1 000 \$
211637123	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC2D060E14**12	19 700	985 \$
211637135	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC2D060E17**14	20 200	1 010 \$
211637147	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC2D080E17**16	20 200	1 010 \$
212983041	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC2E040M17**12	20 000	1 000 \$
212983366	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC2E060M14**12	20 000	1 000 \$
212983773	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC2E060M17**14	19 900	995 \$
212984289	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC2E080M17**16	19 800	990 \$
211637047	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC5B026E14**10	19 800	990 \$
211637012	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC5B060E14**12	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637159	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC5B060E17**14	20 600	1 030 \$
211637171	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC5B080E17**16	20 600	1 030 \$
212985673	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC6A026M14**10	19 800	990 \$
212986043	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC6A040M14**10	20 000	1 000 \$
212986427	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC6A040M17**12	20 000	1 000 \$
212986777	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC6A060M14**12	19 900	995 \$
212987123	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SC6A080M17**16	20 000	1 000 \$
211636833	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SP6A040V14**10	19 800	990 \$
211636843	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SP6A040V17**12	19 900	995 \$
211636853	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SP6A060V14**12	19 900	995 \$
211636823	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SP6A060V17**14	19 800	990 \$
211636863	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SP6A080V17**16	20 200	1 010 \$
212972822	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SP6B040V14**10	20 000	1 000 \$
212973102	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SP6B040V17**12	19 900	995 \$
212973452	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SP6B060V14**12	19 900	995 \$
212973742	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SP6B080V17**16	19 800	990 \$
211636873	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SU5A040E17**12	19 900	995 \$
211636937	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SU5A060E17**16	20 200	1 010 \$
212988457	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SU5B040M17**12	20 000	1 000 \$
212988877	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59SU5B060M17**16	19 900	995 \$
211637024	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59TP6B040V14**10	19 800	990 \$
211636978	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59TP6B040V17**12	19 900	995 \$
211637036	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59TP6B060V14**12	19 900	995 \$
211637059	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59TP6B060V17**14	20 000	1 000 \$
211636989	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59TP6B080V17**16	20 200	1 010 \$
212974820	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59TP6C040V14**10	19 900	995 \$
212975166	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59TP6C040V17**12	19 900	995 \$
212975551	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59TP6C060V14**12	19 900	995 \$
212975888	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	59TP6C080V17**16	19 800	990 \$
211637025	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	GG96VTAA30040A	19 800	990 \$
211637060	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	GG96VTAA42060B	20 000	1 000 \$
211636990	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	GG96VTAA48080B	20 200	1 010 \$
212974821	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	GG96VTAB30040A**	19 900	995 \$
212975889	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	GG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
211637242	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	OVLAAB036098	19 800	990 \$
211637232	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211637252	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
211637377	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58CU*A040C17**12	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637387	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58CU*A060C17**16	20 200	1 010 \$
211637397	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58CU*A080C21**20	20 200	1 010 \$
211637407	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58CU*A100C21**20	20 400	1 020 \$
211637586	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A045E17**12	20 200	1 010 \$
211637599	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E17**12	19 700	985 \$
211637354	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E17**16	20 600	1 030 \$
211637612	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	20 200	1 010 \$
211637625	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A090E17**14	20 400	1 020 \$
211637638	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A090E21**20	20 400	1 020 \$
211637651	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A110E21**20	20 600	1 030 \$
212978400	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 800	990 \$
212978867	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 900	995 \$
212979321	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M21**16	20 000	1 000 \$
212979569	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 900	995 \$
212980068	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M21**16	19 700	985 \$
212980365	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M21**20	19 900	995 \$
212980766	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B110M21**20	19 800	990 \$
211637417	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SP*A045V17**16	19 700	985 \$
211637427	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SP*A070V17**16	20 000	1 000 \$
211637437	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SP*A070V21**20	20 400	1 020 \$
211637447	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SP*A090V21**20	20 000	1 000 \$
212970066	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SP*B070V17**16	19 900	995 \$
212970506	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SP*B090V21**20	19 900	995 \$
211637469	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SU*A040E17**12	20 000	1 000 \$
211637760	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SU*A060E17**16	20 400	1 020 \$
211637748	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SU*A080E21**20	20 200	1 010 \$
212981412	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SU*B040M17**12	19 800	990 \$
212981976	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SU*B060M17**16	19 900	995 \$
212982504	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58SU*B080M21**20	19 800	990 \$
211637530	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58TP*A070V17**16	20 200	1 010 \$
211637481	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58TP*A090V17**16	20 000	1 000 \$
211637484	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58TP*A090V21**20	20 000	1 000 \$
211637575	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58TP*A110V21**22	19 900	995 \$
212971544	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58TP*B070V17**16	19 900	995 \$
212971947	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58TP*B090V17**16	19 800	990 \$
212972087	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58TP*B090V21**20	19 900	995 \$
212972362	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	58TP*B110V21**22	20 000	1 000 \$
211637262	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59CU5A060C17**16	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637272	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59CU5A080C21**20	19 800	990 \$
211637282	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59CU5A100C21**22	19 700	985 \$
211637736	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC2D040E17**12	20 200	1 010 \$
211637664	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC2D060E17**14	20 200	1 010 \$
211637676	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC2D080E17**16	20 200	1 010 \$
211637688	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC2D080E21**20	20 600	1 030 \$
211637700	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC2D100E21**20	20 600	1 030 \$
212983052	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC2E040M17**12	20 000	1 000 \$
212983785	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC2E060M17**14	19 900	995 \$
212984301	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC2E080M17**16	19 800	990 \$
212984839	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC2E080M21**20	19 800	990 \$
212985131	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC2E100M21**20	19 900	995 \$
211637712	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC5B060E17**14	20 600	1 030 \$
211637724	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC5B080E17**16	20 600	1 030 \$
211637506	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC5B080E21**20	20 400	1 020 \$
212986439	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC6A040M17**12	20 000	1 000 \$
212987135	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC6A080M17**16	19 800	990 \$
212987639	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SC6A080M21**20	19 900	995 \$
211637322	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SP6A040V17**12	19 900	995 \$
211637292	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SP6A060V17**14	19 800	990 \$
211637332	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SP6A080V17**16	20 200	1 010 \$
211637302	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SP6A080V21**20	20 000	1 000 \$
211637312	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SP6A100V21**20	20 000	1 000 \$
212973112	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SP6B040V17**12	19 900	995 \$
212973752	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SP6B080V17**16	19 800	990 \$
212974062	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SP6B080V21**20	20 000	1 000 \$
212974282	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SP6B100V21**20	19 800	990 \$
211637342	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SU5A040E17**12	19 900	995 \$
211637457	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SU5A060E17**16	20 200	1 010 \$
212988469	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SU5B040M17**12	19 800	990 \$
212988889	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SU5B060M17**16	19 900	995 \$
212989393	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SU5B080M21**20	19 900	995 \$
213075723	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SU5B100M21**20	20 000	1 000 \$
213076171	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59SU5B100M21**22	19 800	990 \$
211637495	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59TP6B040V17**12	19 900	995 \$
211637541	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59TP6B060V17**14	20 000	1 000 \$
211637518	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59TP6B080V17**16	20 200	1 010 \$
211637553	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59TP6B080V21**20	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637564	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**20	20 000	1 000 \$
211637366	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**22	19 800	990 \$
212975177	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59TP6C040V17**12	19 900	995 \$
212975901	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59TP6C080V17**16	19 800	990 \$
212976344	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59TP6C080V21**20	20 000	1 000 \$
212976623	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59TP6C100V21**20	19 800	990 \$
212976948	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	59TP6C100V21**22	20 000	1 000 \$
211637542	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA42060B	20 000	1 000 \$
211637519	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA48080B	20 200	1 010 \$
211637367	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA60100C	19 800	990 \$
212975902	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	GG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
212976624	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	GG96VTAB60100C**	19 800	990 \$
211637782	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	OVLAAB036098	19 700	985 \$
211637802	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	OVLAAB048112	20 400	1 020 \$
211637772	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211637792	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
211637906	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58CU*A040C17**12	20 000	1 000 \$
211637916	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58CU*A060C17**16	20 200	1 010 \$
211638204	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 000	1 000 \$
211637894	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A070E17**16	20 600	1 030 \$
212977406	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 700	985 \$
212977910	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 600	980 \$
212978411	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 700	985 \$
212978879	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 700	985 \$
212979581	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 600	980 \$
211637812	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58SP*A045V14**12	20 200	1 010 \$
211637926	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58SP*A045V17**16	20 000	1 000 \$
211637936	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58SP*A070V17**16	19 800	990 \$
212969666	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58SP*B045V14**12	19 700	985 \$
212970076	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58SP*B070V17**16	20 000	1 000 \$
211637958	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58SU*A040E17**12	19 700	985 \$
211638217	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58SU*A060E17**16	20 400	1 020 \$
212981424	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58SU*B040M17**12	19 800	990 \$
212981988	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58SU*B060M17**16	19 600	980 \$
211637970	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58TP*A045V14**12	20 000	1 000 \$
211637981	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58TP*A070V14**12	20 000	1 000 \$
211638010	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58TP*A070V17**16	19 900	995 \$
211637984	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58TP*A090V17**16	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971038	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58TP*B045V14**12	19 700	985 \$
212971382	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58TP*B070V14**12	19 700	985 \$
212971555	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58TP*B070V17**16	19 700	985 \$
212971951	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	58TP*B090V17**16	19 800	990 \$
211637822	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59CU5A060C17**16	20 000	1 000 \$
211638180	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC2D040E14**10	20 400	1 020 \$
211638192	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC2D040E17**12	19 900	995 \$
212983063	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC2E040M17**12	19 800	990 \$
212983376	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC2E060M14**12	19 800	990 \$
212983797	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC2E060M17**14	19 700	985 \$
212984313	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC2E080M17**16	19 900	995 \$
211638021	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC5B060E14**12	20 400	1 020 \$
211638156	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC5B060E17**14	20 400	1 020 \$
211638168	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC5B080E17**16	20 600	1 030 \$
212985683	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC6A026M14**10	19 800	990 \$
212986055	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC6A040M14**10	19 800	990 \$
212986451	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC6A040M17**12	20 000	1 000 \$
212986787	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC6A060M14**12	19 700	985 \$
212987147	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SC6A080M17**16	19 800	990 \$
211637842	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SP6A040V14**10	19 900	995 \$
211637852	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SP6A040V17**12	20 200	1 010 \$
211637862	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SP6A060V14**12	19 700	985 \$
211637832	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SP6A060V17**14	20 000	1 000 \$
211637872	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SP6A080V17**16	20 000	1 000 \$
212972832	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SP6B040V14**10	19 800	990 \$
212973122	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SP6B040V17**12	19 900	995 \$
212973462	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SP6B060V14**12	19 700	985 \$
212973762	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SP6B080V17**16	19 800	990 \$
211637882	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SU5A040E17**12	19 700	985 \$
211637946	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SU5A060E17**16	20 000	1 000 \$
212988481	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SU5B040M17**12	19 800	990 \$
212988901	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59SU5B060M17**16	19 700	985 \$
211638033	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59TP6B040V14**10	19 900	995 \$
211637987	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59TP6B040V17**12	20 200	1 010 \$
211638045	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59TP6B060V14**12	19 700	985 \$
211637998	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59TP6B080V17**16	20 000	1 000 \$
212974833	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59TP6C040V14**10	19 700	985 \$
212975188	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59TP6C040V17**12	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975562	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59TP6C060V14**12	19 700	985 \$
212975914	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	59TP6C080V17**16	19 800	990 \$
211638034	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	GG96VTAA30040A	19 900	995 \$
211637999	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	GG96VTAA48080B	20 000	1 000 \$
212974834	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	GG96VTAB30040A**	19 700	985 \$
212975915	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	GG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
211638239	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	OVLAAB036098	19 600	980 \$
211638229	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	OVMAAB036098	19 800	990 \$
211638249	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
211638374	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58CU*A040C17**12	19 900	995 \$
211638384	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58CU*A060C17**16	19 900	995 \$
211638394	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58CU*A080C21**20	20 000	1 000 \$
211638404	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58CU*A100C21**20	20 200	1 010 \$
211638595	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 800	990 \$
211638608	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A070E17**12	20 000	1 000 \$
211638351	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A070E17**16	20 400	1 020 \$
211638621	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A070E21**16	19 800	990 \$
211638634	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A090E17**14	20 000	1 000 \$
211638647	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A090E21**20	20 200	1 010 \$
211638660	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A110E21**20	20 400	1 020 \$
212978422	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 600	980 \$
212978891	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 500	975 \$
212979331	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M21**16	19 600	980 \$
212979593	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 500	975 \$
212980079	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M21**16	19 600	980 \$
212980376	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M21**20	19 400	970 \$
212980778	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B110M21**20	19 800	990 \$
211638414	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SP*A045V17**16	19 900	995 \$
211638424	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SP*A070V17**16	19 700	985 \$
211638434	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SP*A070V21**20	20 200	1 010 \$
211638444	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SP*A090V21**20	19 700	985 \$
212970086	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SP*B070V17**16	19 500	975 \$
212970516	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SP*B090V21**20	19 800	990 \$
211638466	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SU*A040E17**12	19 600	980 \$
211638769	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SU*A060E17**16	20 200	1 010 \$
211638757	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SU*A080E21**20	19 800	990 \$
212981436	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SU*B040M17**12	19 700	985 \$
212982000	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SU*B060M17**16	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982516	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58SU*B080M21**20	19 400	970 \$
211638527	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58TP*A070V17**16	19 800	990 \$
211638478	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58TP*A090V17**16	19 600	980 \$
211638481	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58TP*A090V21**20	19 700	985 \$
211638584	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58TP*A110V21**22	19 500	975 \$
212971566	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58TP*B070V17**16	19 600	980 \$
212971955	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58TP*B090V17**16	19 400	970 \$
212972098	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58TP*B090V21**20	19 800	990 \$
212972374	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	58TP*B110V21**22	19 600	980 \$
211638259	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59CU5A060C17**16	19 800	990 \$
211638269	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59CU5A080C21**20	19 500	975 \$
211638279	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59CU5A100C21**22	19 400	970 \$
211638745	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC2D040E17**12	19 700	985 \$
211638673	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC2D060E17**14	19 900	995 \$
211638685	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC2D080E17**16	19 800	990 \$
211638697	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC2D080E21**20	20 200	1 010 \$
211638709	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC2D100E21**20	20 200	1 010 \$
212983074	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC2E040M17**12	19 700	985 \$
212983809	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC2E060M17**14	19 500	975 \$
212984325	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC2E080M17**16	19 400	970 \$
212984849	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC2E080M21**20	19 800	990 \$
212985143	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC2E100M21**20	19 500	975 \$
211638538	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC5B040E17**12	20 200	1 010 \$
211638721	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC5B060E17**14	20 200	1 010 \$
211638733	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC5B080E17**16	20 400	1 020 \$
211638503	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC5B080E21**20	20 200	1 010 \$
212986463	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC6A040M17**12	19 600	980 \$
212987159	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC6A080M17**16	19 600	980 \$
212987651	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SC6A080M21**20	19 500	975 \$
211638319	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SP6A040V17**12	19 500	975 \$
211638289	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SP6A060V17**14	19 900	995 \$
211638329	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SP6A080V17**16	19 800	990 \$
211638299	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SP6A080V21**20	19 700	985 \$
211638309	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SP6A100V21**20	19 600	980 \$
212973132	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SP6B040V17**12	19 700	985 \$
212973772	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SP6B080V17**16	19 700	985 \$
212974072	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SP6B080V21**20	19 600	980 \$
212974292	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SP6B100V21**20	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638339	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SU5A040E17**12	19 500	975 \$
211638454	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SU5A060E17**16	19 800	990 \$
212988493	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SU5B040M17**12	19 600	980 \$
212988913	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SU5B060M17**16	19 500	975 \$
212989405	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SU5B080M21**20	19 400	970 \$
213075738	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SU5B100M21**20	19 600	980 \$
213076180	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59SU5B100M21**22	19 900	995 \$
211638492	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59TP6B040V17**12	19 500	975 \$
211638550	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59TP6B060V17**14	19 800	990 \$
211638515	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V17**16	19 800	990 \$
211638562	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V21**20	19 400	970 \$
211638573	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59TP6B100V21**20	19 600	980 \$
211638363	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59TP6B100V21**22	19 400	970 \$
212975199	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59TP6C040V17**12	19 700	985 \$
212975927	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59TP6C080V17**16	19 700	985 \$
212976359	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59TP6C080V21**20	19 600	980 \$
212976636	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59TP6C100V21**20	19 400	970 \$
212976958	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	59TP6C100V21**22	19 700	985 \$
211638551	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA42060B	19 800	990 \$
211638516	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA48080B	19 800	990 \$
211638364	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA60100C	19 400	970 \$
212975928	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	GG96VTAB48080B**	19 700	985 \$
212976637	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	GG96VTAB60100C**	19 400	970 \$
211638791	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	OVLAAB036098	19 400	970 \$
211638811	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	OVLAAB048112	20 200	1 010 \$
211638781	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	OVMAAB036098	19 600	980 \$
211638801	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	OVMAAB042112	20 000	1 000 \$
211638900	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	20 600	1 030 \$
211638925	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 400	1 020 \$
212977418	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*B045M14**12	20 200	1 010 \$
212977922	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*B070M14**12	20 000	1 000 \$
211638821	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	58SP*A045V14**12	20 400	1 020 \$
212969676	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	58SP*B045V14**12	20 200	1 010 \$
211638851	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	58TP*A045V14**12	20 400	1 020 \$
211638862	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	58TP*A070V14**12	20 400	1 020 \$
212971050	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	58TP*B045V14**12	20 200	1 010 \$
212971384	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	58TP*B070V14**12	20 200	1 010 \$
211638913	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59SC2D060E14**12	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983386	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59SC2E060M14**12	20 200	1 010 \$
211638865	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59SC5B060E14**12	20 600	1 030 \$
212985693	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59SC6A026M14**10	20 200	1 010 \$
212986067	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59SC6A040M14**10	20 200	1 010 \$
212986797	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59SC6A060M14**12	20 200	1 010 \$
211638831	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59SP6A040V14**10	20 400	1 020 \$
211638841	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59SP6A060V14**12	20 000	1 000 \$
212972842	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59SP6B040V14**10	20 200	1 010 \$
212973472	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59SP6B060V14**12	20 200	1 010 \$
211638877	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59TP6B040V14**10	20 400	1 020 \$
211638889	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59TP6B060V14**12	20 000	1 000 \$
212974846	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59TP6C040V14**10	20 200	1 010 \$
212975573	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	59TP6C060V14**12	20 200	1 010 \$
211638878	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	GG96VTAA30040A	20 400	1 020 \$
212974847	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	GG96VTAB30040A**	20 200	1 010 \$
211639022	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58CU*A040C17**12	20 400	1 020 \$
211639032	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58CU*A060C17**16	20 600	1 030 \$
211639173	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	20 600	1 030 \$
211639186	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A045E17**12	20 400	1 020 \$
211639285	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 400	1 020 \$
211639199	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	20 400	1 020 \$
211639010	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E17**16	20 800	1 040 \$
211639212	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A090E17**14	20 600	1 030 \$
212977430	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B045M14**12	20 200	1 010 \$
212977934	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B070M14**12	20 000	1 000 \$
212978433	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B070M17**12	20 200	1 010 \$
212978903	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B070M17**16	20 000	1 000 \$
212979605	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B090M17**14	20 200	1 010 \$
211638938	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58SP*A045V14**12	20 400	1 020 \$
211639042	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58SP*A045V17**16	20 400	1 020 \$
211639052	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58SP*A070V17**16	20 200	1 010 \$
212969686	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58SP*B045V14**12	20 200	1 010 \$
212970096	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58SP*B070V17**16	20 400	1 020 \$
211639074	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58SU*A040E17**12	20 200	1 010 \$
211639298	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58SU*A060E17**16	20 600	1 030 \$
212981448	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58SU*B040M17**12	20 200	1 010 \$
212982012	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58SU*B060M17**16	20 000	1 000 \$
211639086	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58TP*A045V14**12	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639097	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58TP*A070V14**12	20 400	1 020 \$
211639115	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58TP*A070V17**16	20 200	1 010 \$
211639100	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58TP*A090V17**16	20 000	1 000 \$
212971062	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58TP*B045V14**12	20 200	1 010 \$
212971386	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58TP*B070V14**12	20 200	1 010 \$
212971577	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58TP*B070V17**16	20 200	1 010 \$
212971959	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	58TP*B090V17**16	20 200	1 010 \$
211638948	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59CU5A060C17**16	20 400	1 020 \$
211639273	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC2D040E17**12	20 200	1 010 \$
211639225	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC2D060E14**12	20 600	1 030 \$
211639237	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC2D060E17**14	20 400	1 020 \$
211639249	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC2D080E17**16	20 400	1 020 \$
212983085	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC2E040M17**12	20 200	1 010 \$
212983396	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC2E060M14**12	20 200	1 010 \$
212983821	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC2E060M17**14	20 000	1 000 \$
212984337	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC2E080M17**16	20 200	1 010 \$
211639126	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC5B060E14**12	20 600	1 030 \$
211639261	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC5B060E17**14	20 800	1 040 \$
212985703	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC6A026M14**10	20 200	1 010 \$
212986079	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC6A040M14**10	20 200	1 010 \$
212986475	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC6A040M17**12	20 400	1 020 \$
212986807	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC6A060M14**12	20 200	1 010 \$
212987171	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SC6A080M17**16	20 200	1 010 \$
211638968	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SP6A040V14**10	20 400	1 020 \$
211638978	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SP6A060V14**12	20 000	1 000 \$
211638958	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SP6A060V17**14	20 400	1 020 \$
211638988	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SP6A080V17**16	20 400	1 020 \$
212972852	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SP6B040V14**10	20 200	1 010 \$
212973142	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SP6B040V17**12	20 200	1 010 \$
212973482	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SP6B060V14**12	20 200	1 010 \$
212973782	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SP6B080V17**16	20 200	1 010 \$
211638998	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SU5A040E17**12	20 000	1 000 \$
211639062	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SU5A060E17**16	20 400	1 020 \$
212988505	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SU5B040M17**12	20 200	1 010 \$
212988925	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59SU5B060M17**16	20 000	1 000 \$
211639138	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59TP6B040V14**10	20 400	1 020 \$
211639150	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59TP6B060V14**12	20 000	1 000 \$
211639161	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59TP6B060V17**14	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639103	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59TP6B080V17**16	20 400	1 020 \$
212974859	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59TP6C040V14**10	20 200	1 010 \$
212975210	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59TP6C040V17**12	20 200	1 010 \$
212975584	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59TP6C060V14**12	20 200	1 010 \$
212975940	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	59TP6C080V17**16	20 200	1 010 \$
211639139	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAA30040A	20 400	1 020 \$
211639162	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAA42060B	20 200	1 010 \$
211639104	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAA48080B	20 400	1 020 \$
212974860	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAB30040A**	20 200	1 010 \$
212975941	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAB48080B**	20 200	1 010 \$
211639320	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	OVLAAB036098	20 000	1 000 \$
211639310	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	OVMAAB036098	20 200	1 010 \$
211639330	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	OVMAAB042112	20 600	1 030 \$
211639419	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	20 400	1 020 \$
211639444	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 200	1 010 \$
212977442	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 900	995 \$
212977946	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 800	990 \$
211639340	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	58SP*A045V14**12	20 200	1 010 \$
212969696	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	58SP*B045V14**12	19 800	990 \$
211639370	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	58TP*A045V14**12	20 200	1 010 \$
211639381	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	58TP*A070V14**12	20 200	1 010 \$
212971074	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	58TP*B045V14**12	19 800	990 \$
212971388	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	58TP*B070V14**12	19 900	995 \$
211639432	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59SC2D060E14**12	19 800	990 \$
212983406	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59SC2E060M14**12	20 000	1 000 \$
211639384	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59SC5B060E14**12	20 400	1 020 \$
212985713	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59SC6A026M14**10	20 000	1 000 \$
212986091	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59SC6A040M14**10	20 000	1 000 \$
212986817	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59SC6A060M14**12	19 900	995 \$
211639350	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59SP6A040V14**10	20 200	1 010 \$
211639360	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59SP6A060V14**12	19 900	995 \$
212972862	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59SP6B040V14**10	20 000	1 000 \$
212973492	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59SP6B060V14**12	19 900	995 \$
211639396	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59TP6B040V14**10	20 200	1 010 \$
211639408	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59TP6B060V14**12	19 900	995 \$
212974872	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59TP6C040V14**10	20 000	1 000 \$
212975595	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	59TP6C060V14**12	19 900	995 \$
211639397	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	GG96VTAA30040A	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974873	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	GG96VTAB30040A**	20 000	1 000 \$
211639551	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58CU*A040C17**12	20 200	1 010 \$
211639561	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58CU*A060C17**16	20 200	1 010 \$
211639725	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A045E14**12	20 600	1 030 \$
211639738	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	20 200	1 010 \$
211639849	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 200	1 010 \$
211639751	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	20 400	1 020 \$
211639539	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E17**16	20 600	1 030 \$
211639764	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A090E17**14	20 400	1 020 \$
212977454	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 900	995 \$
212977958	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 900	995 \$
212978444	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 800	990 \$
212978915	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 900	995 \$
212979617	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 900	995 \$
211639457	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58SP*A045V14**12	19 800	990 \$
211639571	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58SP*A045V17**16	20 200	1 010 \$
211639581	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58SP*A070V17**16	20 000	1 000 \$
212969706	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58SP*B045V14**12	19 800	990 \$
212970106	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58SP*B070V17**16	19 900	995 \$
211639603	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58SU*A040E17**12	20 000	1 000 \$
211639862	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58SU*A060E17**16	20 600	1 030 \$
212981460	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58SU*B040M17**12	20 000	1 000 \$
212982024	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58SU*B060M17**16	19 900	995 \$
211639615	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58TP*A045V14**12	20 200	1 010 \$
211639626	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58TP*A070V14**12	20 200	1 010 \$
211639655	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58TP*A070V17**16	20 000	1 000 \$
211639629	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58TP*A090V17**16	20 000	1 000 \$
212971086	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58TP*B045V14**12	19 800	990 \$
212971390	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58TP*B070V14**12	20 000	1 000 \$
212971588	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58TP*B070V17**16	19 900	995 \$
212971963	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	58TP*B090V17**16	19 800	990 \$
211639467	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59CU5A060C17**16	20 000	1 000 \$
211639837	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC2D040E17**12	20 200	1 010 \$
211639777	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC2D060E14**12	19 800	990 \$
211639789	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC2D060E17**14	20 200	1 010 \$
211639801	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC2D080E17**16	20 200	1 010 \$
212983096	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC2E040M17**12	20 000	1 000 \$
212983416	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC2E060M14**12	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983833	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC2E060M17**14	19 900	995 \$
212984349	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC2E080M17**16	19 800	990 \$
211639701	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC5B026E14**10	19 800	990 \$
211639666	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC5B060E14**12	20 400	1 020 \$
211639813	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC5B060E17**14	20 600	1 030 \$
211639825	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC5B080E17**16	20 800	1 040 \$
212985723	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC6A026M14**10	19 900	995 \$
212986103	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC6A040M14**10	20 000	1 000 \$
212986487	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC6A040M17**12	20 000	1 000 \$
212986827	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC6A060M14**12	20 000	1 000 \$
212987183	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SC6A080M17**16	20 000	1 000 \$
211639487	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SP6A040V14**10	19 900	995 \$
211639497	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SP6A040V17**12	19 900	995 \$
211639507	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SP6A060V14**12	19 900	995 \$
211639477	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SP6A060V17**14	19 800	990 \$
211639517	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SP6A080V17**16	20 200	1 010 \$
212972872	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SP6B040V14**10	20 000	1 000 \$
212973152	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SP6B040V17**12	19 900	995 \$
212973502	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SP6B060V14**12	19 900	995 \$
212973792	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SP6B080V17**16	19 800	990 \$
211639527	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SU5A040E17**12	19 900	995 \$
211639591	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SU5A060E17**16	20 200	1 010 \$
212988517	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SU5B040M17**12	20 000	1 000 \$
212988937	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59SU5B060M17**16	19 900	995 \$
211639678	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59TP6B040V14**10	19 900	995 \$
211639632	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59TP6B040V17**12	19 900	995 \$
211639690	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59TP6B060V14**12	19 900	995 \$
211639713	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59TP6B060V17**14	20 200	1 010 \$
211639643	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59TP6B080V17**16	20 200	1 010 \$
212974885	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59TP6C040V14**10	20 000	1 000 \$
212975221	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59TP6C040V17**12	19 900	995 \$
212975606	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59TP6C060V14**12	19 900	995 \$
212975953	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	59TP6C080V17**16	19 800	990 \$
211639679	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	GG96V TAA30040A	19 900	995 \$
211639714	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	GG96V TAA42060B	20 200	1 010 \$
211639644	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	GG96V TAA48080B	20 200	1 010 \$
212974886	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	GG96V TAB30040A**	20 000	1 000 \$
212975954	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	GG96V TAB48080B**	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639884	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	OVLAA036098	19 800	990 \$
211639874	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211639894	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
211639998	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58CU*A040C17**12	20 200	1 010 \$
211640008	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58CU*A060C17**16	20 200	1 010 \$
211640172	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A045E14**12	20 600	1 030 \$
211640185	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A045E17**12	20 200	1 010 \$
211640296	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A070E14**12	20 200	1 010 \$
211640198	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	20 400	1 020 \$
211639986	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A070E17**16	20 600	1 030 \$
211640211	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A090E17**14	20 400	1 020 \$
212977466	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 900	995 \$
212977970	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 900	995 \$
212978455	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 800	990 \$
212978927	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 900	995 \$
212979629	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 900	995 \$
211639904	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58SP*A045V14**12	19 800	990 \$
211640018	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58SP*A045V17**16	20 200	1 010 \$
211640028	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58SP*A070V17**16	20 000	1 000 \$
212969716	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58SP*B045V14**12	19 800	990 \$
212970116	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58SP*B070V17**16	19 900	995 \$
211640050	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58SU*A040E17**12	20 000	1 000 \$
211640309	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58SU*A060E17**16	20 600	1 030 \$
212981472	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58SU*B040M17**12	20 000	1 000 \$
212982036	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58SU*B060M17**16	19 900	995 \$
211640062	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58TP*A045V14**12	20 200	1 010 \$
211640073	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58TP*A070V14**12	20 200	1 010 \$
211640102	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58TP*A070V17**16	20 000	1 000 \$
211640076	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58TP*A090V17**16	20 000	1 000 \$
212971098	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58TP*B045V14**12	19 800	990 \$
212971392	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58TP*B070V14**12	20 000	1 000 \$
212971599	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58TP*B070V17**16	19 900	995 \$
212971967	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	58TP*B090V17**16	19 800	990 \$
211639914	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59CU5A060C17**16	20 000	1 000 \$
211640284	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC2D040E17**12	20 200	1 010 \$
211640224	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC2D060E14**12	19 800	990 \$
211640236	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC2D060E17**14	20 200	1 010 \$
211640248	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC2D080E17**16	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983107	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC2E040M17**12	20 000	1 000 \$
212983426	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC2E060M14**12	20 000	1 000 \$
212983845	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC2E060M17**14	19 900	995 \$
212984361	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC2E080M17**16	19 800	990 \$
211640148	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC5B026E14**10	19 800	990 \$
211640113	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC5B060E14**12	20 400	1 020 \$
211640260	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC5B060E17**14	20 600	1 030 \$
211640272	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC5B080E17**16	20 800	1 040 \$
212985733	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC6A026M14**10	19 900	995 \$
212986115	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC6A040M14**10	20 000	1 000 \$
212986499	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC6A040M17**12	20 000	1 000 \$
212986837	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC6A060M14**12	20 000	1 000 \$
212987195	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SC6A080M17**16	20 000	1 000 \$
211639934	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SP6A040V14**10	19 900	995 \$
211639944	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SP6A040V17**12	19 900	995 \$
211639954	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SP6A060V14**12	19 900	995 \$
211639924	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SP6A060V17**14	19 800	990 \$
211639964	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SP6A080V17**16	20 200	1 010 \$
212972882	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SP6B040V14**10	20 000	1 000 \$
212973162	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SP6B040V17**12	19 900	995 \$
212973512	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SP6B060V14**12	19 900	995 \$
212973802	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SP6B080V17**16	19 800	990 \$
211639974	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SU5A040E17**12	19 900	995 \$
211640038	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SU5A060E17**16	20 200	1 010 \$
212988529	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SU5B040M17**12	20 000	1 000 \$
212988949	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59SU5B060M17**16	19 900	995 \$
211640125	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59TP6B040V14**10	19 900	995 \$
211640079	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59TP6B040V17**12	19 900	995 \$
211640137	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59TP6B060V14**12	19 900	995 \$
211640160	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59TP6B060V17**14	20 200	1 010 \$
211640090	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59TP6B080V17**16	20 200	1 010 \$
212974898	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59TP6C040V14**10	20 000	1 000 \$
212975232	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59TP6C040V17**12	19 900	995 \$
212975617	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59TP6C060V14**12	19 900	995 \$
212975966	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	59TP6C080V17**16	19 800	990 \$
211640126	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	GG96VTA030040A	19 900	995 \$
211640161	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	GG96VTA042060B	20 200	1 010 \$
211640091	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	GG96VTA048080B	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974899	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	GG96VTAB30040A**	20 000	1 000 \$
212975967	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	GG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
211640331	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	OVLAAB036098	19 800	990 \$
211640321	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211640341	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
211640466	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58CU*A040C17**12	20 200	1 010 \$
211640476	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58CU*A060C17**16	20 200	1 010 \$
211640486	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58CU*A080C21**20	20 200	1 010 \$
211640496	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58CU*A100C21**20	20 400	1 020 \$
211640675	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A045E17**12	20 200	1 010 \$
211640688	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E17**12	20 400	1 020 \$
211640443	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E17**16	20 600	1 030 \$
211640701	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	20 200	1 010 \$
211640714	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E17**14	20 400	1 020 \$
211640727	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E21**20	20 400	1 020 \$
211640740	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A110E21**20	20 600	1 030 \$
212978466	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 800	990 \$
212978939	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 900	995 \$
212979341	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M21**16	20 000	1 000 \$
212979641	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 900	995 \$
212980090	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M21**16	20 000	1 000 \$
212980387	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M21**20	19 900	995 \$
212980790	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B110M21**20	19 800	990 \$
211640506	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SP*A045V17**16	20 200	1 010 \$
211640516	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SP*A070V17**16	20 000	1 000 \$
211640526	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SP*A070V21**20	20 400	1 020 \$
211640536	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SP*A090V21**20	20 000	1 000 \$
212970126	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SP*B070V17**16	19 900	995 \$
212970526	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SP*B090V21**20	19 900	995 \$
211640558	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SU*A040E17**12	20 000	1 000 \$
211640849	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SU*A060E17**16	20 600	1 030 \$
211640837	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SU*A080E21**20	20 200	1 010 \$
212981484	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SU*B040M17**12	19 800	990 \$
212982048	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SU*B060M17**16	19 900	995 \$
212982528	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58SU*B080M21**20	19 800	990 \$
211640619	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58TP*A070V17**16	20 200	1 010 \$
211640570	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58TP*A090V17**16	20 000	1 000 \$
211640573	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58TP*A090V21**20	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640664	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58TP*A110V21**22	19 900	995 \$
212971610	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58TP*B070V17**16	20 000	1 000 \$
212971971	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58TP*B090V17**16	19 800	990 \$
212972109	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58TP*B090V21**20	19 900	995 \$
212972386	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	58TP*B110V21**22	20 000	1 000 \$
211640351	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59CU5A060C17**16	20 000	1 000 \$
211640361	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59CU5A080C21**20	19 900	995 \$
211640371	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59CU5A100C21**22	19 800	990 \$
211640825	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC2D040E17**12	20 200	1 010 \$
211640753	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC2D060E17**14	20 200	1 010 \$
211640765	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC2D080E17**16	20 200	1 010 \$
211640777	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC2D080E21**20	20 600	1 030 \$
211640789	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC2D100E21**20	20 600	1 030 \$
212983118	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC2E040M17**12	20 000	1 000 \$
212983857	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC2E060M17**14	19 900	995 \$
212984373	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC2E080M17**16	19 800	990 \$
212984859	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC2E080M21**20	19 800	990 \$
212985155	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC2E100M21**20	19 900	995 \$
211640801	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC5B060E17**14	20 600	1 030 \$
211640813	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC5B080E17**16	20 600	1 030 \$
211640595	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC5B080E21**20	20 400	1 020 \$
212986511	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC6A040M17**12	20 000	1 000 \$
212987207	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC6A080M17**16	20 000	1 000 \$
212987663	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SC6A080M21**20	19 900	995 \$
211640411	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SP6A040V17**12	19 900	995 \$
211640381	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SP6A060V17**14	19 800	990 \$
211640421	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SP6A080V17**16	20 200	1 010 \$
211640391	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SP6A080V21**20	20 000	1 000 \$
211640401	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SP6A100V21**20	19 900	995 \$
212973172	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SP6B040V17**12	19 900	995 \$
212973812	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SP6B080V17**16	19 800	990 \$
212974082	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SP6B080V21**20	20 000	1 000 \$
212974302	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SP6B100V21**20	19 800	990 \$
211640431	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SU5A040E17**12	19 900	995 \$
211640546	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SU5A060E17**16	20 200	1 010 \$
212988541	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SU5B040M17**12	20 000	1 000 \$
212988961	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SU5B060M17**16	19 900	995 \$
212989417	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SU5B080M21**20	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213075754	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SU5B100M21**20	20 000	1 000 \$
213076189	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59SU5B100M21**22	19 800	990 \$
211640584	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59TP6B040V17**12	19 900	995 \$
211640630	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59TP6B060V17**14	20 200	1 010 \$
211640607	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59TP6B080V17**16	20 200	1 010 \$
211640642	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59TP6B080V21**20	19 800	990 \$
211640653	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**20	20 000	1 000 \$
211640455	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**22	19 800	990 \$
212975243	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59TP6C040V17**12	19 900	995 \$
212975979	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59TP6C080V17**16	19 800	990 \$
212976373	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59TP6C080V21**20	20 000	1 000 \$
212976649	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59TP6C100V21**20	19 800	990 \$
212976968	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	59TP6C100V21**22	20 000	1 000 \$
211640631	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAA42060B	20 200	1 010 \$
211640608	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAA48080B	20 200	1 010 \$
211640456	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAA60100C	19 800	990 \$
212975980	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
212976650	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAB60100C**	19 800	990 \$
211640871	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	OVLAAB036098	19 800	990 \$
211640891	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	OVLAAB048112	20 400	1 020 \$
211640861	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	OVMAAB036098	19 900	995 \$
211640881	CARRIER	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	OVMAAB042112	20 200	1 010 \$
213353747	CARRIER	38MURAQ24AA3*	F54AA*B24L*		20 400	1 020 \$
213353757	CARRIER	38MURAQ24AA3*	F54AA*B30L*		20 200	1 010 \$
211640901	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FB4CNF030L		20 000	1 000 \$
211640913	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FB4CNP025L		19 900	995 \$
211640926	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FB4CNP030L		20 000	1 000 \$
213249257	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FEVA0024**+NAVA43601C K		20 000	1 000 \$
213607615	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FG4ANXB24L*		20 400	1 020 \$
213607600	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FG4ANXC36L*		20 200	1 010 \$
211616507	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FJ4DN*B24L*		20 200	1 010 \$
211640939	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FJ4DN*B30L*		20 000	1 000 \$
211640954	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$
211640966	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640978	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211640990	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$
211641002	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213607599	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FT4BN(B,X)C36L*		20 200	1 010 \$
213607614	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FT4BNXB24L*		20 400	1 020 \$
211641014	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FV4CN(B,F)003L		20 000	1 000 \$
211641025	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FV4CNF002L		19 900	995 \$
211641036	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FX4DNF025L		20 000	1 000 \$
211641048	CARRIER	38MURAQ24AA3*	FX4DNF031L		20 200	1 010 \$
211616508	CARRIER	38MURAQ24AA3*	PF4MN*B24L*		20 200	1 010 \$
211640940	CARRIER	38MURAQ24AA3*	PF4MN*B30L*		20 000	1 000 \$
208447887	CARRIER	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 \$
213372205	CARRIER	38MURAQ24AB3	40MULAQ24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372206	CARRIER	38MURAQ24AB3	40MULAQ24XBX + CI		21 000	1 050 \$
211239657	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 600	980 \$
211239660	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 400	970 \$
212977562	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 400	970 \$
212978078	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 300	965 \$
211239647	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	58SP*A045V14**12	19 500	975 \$
212969726	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	58SP*B045V14**12	19 300	965 \$
211239650	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	58TP*A045V14**12	19 400	970 \$
211239651	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	58TP*A070V14**12	19 400	970 \$
212971110	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	58TP*B045V14**12	19 300	965 \$
212971394	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	58TP*B070V14**12	19 400	970 \$
211239659	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SC2D040E14**10	19 700	985 \$
211239658	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SC2D060E14**12	19 600	980 \$
212983506	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SC2E060M14**12	19 500	975 \$
211239656	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SC5B026E14**10	19 800	990 \$
211239652	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SC5B040E14**10	19 700	985 \$
211239653	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SC5B060E14**12	19 600	980 \$
212985753	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SC6A026M14**10	19 500	975 \$
212986127	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SC6A040M14**10	19 500	975 \$
212986857	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SC6A060M14**12	19 400	970 \$
211239648	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SP6A040V14**10	19 400	970 \$
211239649	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SP6A060V14**12	19 300	965 \$
212972892	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SP6B040V14**10	19 500	975 \$
212973522	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59SP6B060V14**12	19 400	970 \$
211239654	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59TP6B040V14**10	19 400	970 \$
211239655	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59TP6B060V14**12	19 300	965 \$
212974911	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59TP6C040V14**10	19 500	975 \$
212975628	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	59TP6C060V14**12	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245990	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	GG96VTAA30040A	19 400	970 \$
212974912	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	GG96VTAB30040A**	19 500	975 \$
211239689	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 600	980 \$
211239690	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 400	970 \$
212409568	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A045E17**14	19 400	970 \$
211239700	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 400	970 \$
211239691	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	19 500	975 \$
211239669	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 700	985 \$
211239692	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*A090E17**14	19 500	975 \$
212977574	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 400	970 \$
212978090	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 400	970 \$
212978620	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 400	970 \$
212979119	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 400	970 \$
212979809	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 400	970 \$
211239661	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58SP*A045V14**12	19 500	975 \$
211239672	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58SP*A045V17**16	19 400	970 \$
211239673	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58SP*A070V17**16	19 300	965 \$
212969736	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58SP*B045V14**12	19 300	965 \$
212970136	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58SP*B070V17**16	19 400	970 \$
211239675	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58SU*A040E17**12	19 300	965 \$
211239701	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58SU*A060E17**16	19 600	980 \$
212981688	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58SU*B040M17**12	19 500	975 \$
212982240	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58SU*B060M17**16	19 400	970 \$
211239676	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58TP*A045V14**12	19 400	970 \$
211239677	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58TP*A070V14**12	19 400	970 \$
211239681	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58TP*A070V17**16	19 300	965 \$
211239678	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58TP*A090V17**16	19 300	965 \$
212971122	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58TP*B045V14**12	19 300	965 \$
212971396	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58TP*B070V14**12	19 400	970 \$
212971621	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58TP*B070V17**16	19 400	970 \$
212971975	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	58TP*B090V17**16	19 400	970 \$
211239698	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC2D040E14**10	19 700	985 \$
211239699	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC2D040E17**12	19 400	970 \$
211239693	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC2D060E14**12	19 200	960 \$
211239694	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC2D060E17**14	19 400	970 \$
211239695	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC2D080E17**16	19 400	970 \$
212983129	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC2E040M17**12	19 500	975 \$
212983516	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC2E060M14**12	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984025	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC2E060M17**14	19 400	970 \$
212984565	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC2E080M17**16	19 300	965 \$
211239687	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC5B026E14**10	19 800	990 \$
211239682	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC5B040E14**10	19 700	985 \$
211239683	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC5B040E17**12	19 700	985 \$
211239684	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC5B060E14**12	19 600	980 \$
211239696	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC5B060E17**14	19 600	980 \$
211239697	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC5B080E17**16	19 700	985 \$
212985763	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC6A026M14**10	19 500	975 \$
212986139	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC6A040M14**10	19 500	975 \$
212986523	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC6A040M17**12	19 500	975 \$
212986867	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC6A060M14**12	19 400	970 \$
212987363	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SC6A080M17**16	19 400	970 \$
211239664	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SP6A040V14**10	19 400	970 \$
211239665	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SP6A040V17**12	19 300	965 \$
211239666	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SP6A060V14**12	19 300	965 \$
211239663	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SP6A060V17**14	19 500	975 \$
211239667	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SP6A080V17**16	19 400	970 \$
212972902	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SP6B040V14**10	19 500	975 \$
212973182	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SP6B040V17**12	19 500	975 \$
212973532	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SP6B060V14**12	19 400	970 \$
212973822	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SP6B080V17**16	19 500	975 \$
211239668	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SU5A040E17**12	19 300	965 \$
211239674	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SU5A060E17**16	19 400	970 \$
212988637	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SU5B040M17**12	19 500	975 \$
212989129	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59SU5B060M17**16	19 400	970 \$
211239685	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59TP6B040V14**10	19 400	970 \$
211239679	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59TP6B040V17**12	19 300	965 \$
211239686	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59TP6B060V14**12	19 300	965 \$
211239688	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59TP6B060V17**14	19 400	970 \$
211239680	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59TP6B080V17**16	19 400	970 \$
212974924	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59TP6C040V14**10	19 500	975 \$
212975254	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59TP6C040V17**12	19 500	975 \$
212975639	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59TP6C060V14**12	19 400	970 \$
213076369	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59TP6C060V17**16	19 400	970 \$
212975992	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	59TP6C080V17**16	19 500	975 \$
211245992	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTA30040A	19 400	970 \$
211245993	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTA42060B	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245991	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTAA48080B	19 400	970 \$
212974925	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTAB30040A**	19 500	975 \$
213076370	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTAB48060B**	19 400	970 \$
212975993	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	GG96VTAB48080B**	19 500	975 \$
211239703	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	OVLAAB036098	19 200	960 \$
211239702	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	OVMAAB036098	19 300	965 \$
211239704	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	OVMAAB042112	19 500	975 \$
211239733	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 100	955 \$
211239734	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E17**12	18 800	940 \$
212409569	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A045E17**14	18 800	940 \$
211239744	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A070E14**12	18 900	945 \$
211239735	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A070E17**12	18 900	945 \$
211239736	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*A090E17**14	18 900	945 \$
212977586	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B045M14**12	18 700	935 \$
212978102	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B070M14**12	18 600	930 \$
212978631	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B070M17**12	18 600	930 \$
212979131	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B070M17**16	18 700	935 \$
212979821	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58S(B,C)*B090M17**14	18 600	930 \$
211239705	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58SP*A045V14**12	18 900	945 \$
211239716	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58SP*A045V17**16	18 900	945 \$
211239717	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58SP*A070V17**16	18 700	935 \$
212969746	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58SP*B045V14**12	18 500	925 \$
212970146	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58SP*B070V17**16	18 800	940 \$
211239719	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58SU*A040E17**12	18 600	930 \$
211239745	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58SU*A060E17**16	19 100	955 \$
212981700	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58SU*B040M17**12	18 700	935 \$
212982252	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58SU*B060M17**16	18 600	930 \$
211239720	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58TP*A045V14**12	18 800	940 \$
211239721	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58TP*A070V14**12	18 900	945 \$
211239725	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58TP*A070V17**16	18 800	940 \$
211239722	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58TP*A090V17**16	18 600	930 \$
212971134	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58TP*B045V14**12	18 500	925 \$
212971398	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58TP*B070V14**12	18 600	930 \$
212971632	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58TP*B070V17**16	18 600	930 \$
212971979	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	58TP*B090V17**16	18 700	935 \$
211239742	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC2D040E14**10	19 100	955 \$
211239743	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC2D040E17**12	18 800	940 \$
211239737	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC2D060E14**12	18 500	925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239738	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC2D060E17**14	18 800	940 \$
211239739	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC2D080E17**16	18 800	940 \$
212983140	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC2E040M17**12	18 800	940 \$
212983526	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC2E060M14**12	18 800	940 \$
212984037	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC2E060M17**14	18 700	935 \$
212984577	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC2E080M17**16	18 500	925 \$
211239727	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC5B040E17**12	19 100	955 \$
211239728	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC5B060E14**12	19 100	955 \$
212985773	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC6A026M14**10	18 700	935 \$
212986151	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC6A040M14**10	18 800	940 \$
212986535	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC6A040M17**12	18 900	945 \$
212986877	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC6A060M14**12	18 700	935 \$
212987375	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SC6A080M17**16	18 700	935 \$
211239708	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SP6A040V14**10	18 800	940 \$
211239709	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SP6A040V17**12	18 600	930 \$
211239710	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SP6A060V14**12	18 600	930 \$
211239707	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SP6A060V17**14	18 900	945 \$
211239711	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SP6A080V17**16	18 800	940 \$
212972912	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SP6B040V14**10	18 800	940 \$
212973192	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SP6B040V17**12	18 800	940 \$
212973542	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SP6B060V14**12	18 600	930 \$
212973832	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SP6B080V17**16	18 800	940 \$
211239712	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SU5A040E17**12	18 600	930 \$
211239718	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SU5A060E17**16	18 800	940 \$
212988649	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SU5B040M17**12	18 700	935 \$
212989141	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59SU5B060M17**16	18 600	930 \$
211239729	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59TP6B040V14**10	18 800	940 \$
211239723	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59TP6B040V17**12	18 600	930 \$
211239730	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59TP6B060V14**12	18 600	930 \$
211239732	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59TP6B060V17**14	18 800	940 \$
211239724	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59TP6B080V17**16	18 800	940 \$
212974937	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59TP6C040V14**10	18 700	935 \$
212975265	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59TP6C040V17**12	18 800	940 \$
212975650	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59TP6C060V14**12	18 600	930 \$
212976005	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	59TP6C080V17**16	18 800	940 \$
211245995	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	GG96VTA30040A	18 800	940 \$
211245996	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	GG96VTA42060B	18 800	940 \$
211245994	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	GG96VTA48080B	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974938	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	GG96VTAB30040A**	18 700	935 \$
212976006	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	GG96VTAB48080B**	18 800	940 \$
211239747	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	OVLAAB036098	18 600	930 \$
211239746	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	OVMAAB036098	18 600	930 \$
211239748	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	OVMAAB042112	19 000	950 \$
211239759	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 300	965 \$
211239762	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 200	960 \$
212977598	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 100	955 \$
212978114	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 100	955 \$
211239749	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	58SP*A045V14**12	19 200	960 \$
212969756	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	58SP*B045V14**12	19 100	955 \$
211239752	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	58TP*A045V14**12	19 100	955 \$
211239753	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	58TP*A070V14**12	19 200	960 \$
212971146	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	58TP*B045V14**12	19 100	955 \$
212971400	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	58TP*B070V14**12	19 000	950 \$
211239761	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SC2D040E14**10	19 400	970 \$
211239760	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SC2D060E14**12	18 900	945 \$
212983536	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SC2E060M14**12	19 200	960 \$
211239758	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SC5B026E14**10	19 600	980 \$
211239754	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SC5B040E14**10	19 500	975 \$
211239755	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SC5B060E14**12	19 400	970 \$
212985783	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SC6A026M14**10	19 200	960 \$
212986163	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SC6A040M14**10	19 200	960 \$
212986887	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SC6A060M14**12	19 200	960 \$
211239750	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SP6A040V14**10	19 100	955 \$
211239751	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SP6A060V14**12	19 000	950 \$
212972922	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SP6B040V14**10	19 200	960 \$
212973552	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59SP6B060V14**12	19 100	955 \$
211239756	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59TP6B040V14**10	19 100	955 \$
211239757	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59TP6B060V14**12	19 000	950 \$
212974950	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59TP6C040V14**10	19 200	960 \$
212975661	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	59TP6C060V14**12	19 100	955 \$
211245997	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	GG96VTAA30040A	19 100	955 \$
212974951	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	GG96VTAB30040A**	19 200	960 \$
211239791	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 400	970 \$
211239792	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 \$
212409570	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A045E17**14	19 100	955 \$
211239802	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239793	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	19 200	960 \$
211239771	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 400	970 \$
211239794	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A090E17**14	19 200	960 \$
212977610	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 100	955 \$
212978126	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 100	955 \$
212978642	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 000	950 \$
212979143	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 100	955 \$
212979833	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 100	955 \$
211239763	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58SP*A045V14**12	18 900	945 \$
211239774	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58SP*A045V17**16	19 200	960 \$
211239775	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58SP*A070V17**16	19 100	955 \$
212969766	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58SP*B045V14**12	19 100	955 \$
212970156	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58SP*B070V17**16	19 100	955 \$
211239777	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58SU*A040E17**12	19 000	950 \$
211239803	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58SU*A060E17**16	19 300	965 \$
212981712	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58SU*B040M17**12	19 100	955 \$
212982264	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58SU*B060M17**16	19 100	955 \$
211239778	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58TP*A045V14**12	19 200	960 \$
211239779	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58TP*A070V14**12	19 200	960 \$
211239783	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58TP*A070V17**16	19 100	955 \$
211239780	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58TP*A090V17**16	19 000	950 \$
212971158	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58TP*B045V14**12	19 100	955 \$
212971402	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58TP*B070V14**12	19 100	955 \$
212971643	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58TP*B070V17**16	19 100	955 \$
212971983	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	58TP*B090V17**16	19 100	955 \$
211239800	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC2D040E14**10	19 400	970 \$
211239801	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC2D040E17**12	19 100	955 \$
211239795	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC2D060E14**12	18 900	945 \$
211239796	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC2D060E17**14	19 200	960 \$
211239797	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 \$
212983151	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC2E040M17**12	19 300	965 \$
212983546	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC2E060M14**12	19 200	960 \$
212984049	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC2E060M17**14	19 100	955 \$
212984589	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC2E080M17**16	19 100	955 \$
211239789	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC5B026E14**10	18 900	945 \$
211239784	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC5B040E14**10	19 500	975 \$
211239785	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC5B040E17**12	19 400	970 \$
211239786	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC5B060E14**12	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239798	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC5B060E17**14	19 400	970 \$
211239799	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC5B080E17**16	19 500	975 \$
212985793	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC6A026M14**10	19 100	955 \$
212986175	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC6A040M14**10	19 200	960 \$
212986547	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC6A040M17**12	19 200	960 \$
212986897	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC6A060M14**12	19 100	955 \$
212987387	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SC6A080M17**16	19 200	960 \$
211239766	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SP6A040V14**10	19 000	950 \$
211239767	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SP6A040V17**12	19 000	950 \$
211239768	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SP6A060V14**12	19 000	950 \$
211239765	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SP6A060V17**14	18 900	945 \$
211239769	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SP6A080V17**16	19 200	960 \$
212972932	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SP6B040V14**10	19 200	960 \$
212973202	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SP6B040V17**12	19 200	960 \$
212973562	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SP6B060V14**12	19 100	955 \$
212973842	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SP6B080V17**16	19 100	955 \$
211239770	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SU5A040E17**12	19 000	950 \$
211239776	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SU5A060E17**16	19 100	955 \$
212988661	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SU5B040M17**12	19 200	960 \$
212989153	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59SU5B060M17**16	19 100	955 \$
211239787	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59TP6B040V14**10	19 000	950 \$
211239781	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59TP6B040V17**12	19 000	950 \$
211239788	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59TP6B060V14**12	19 000	950 \$
211239790	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 \$
211239782	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59TP6B080V17**16	19 200	960 \$
212974963	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59TP6C040V14**10	19 200	960 \$
212975276	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59TP6C040V17**12	19 200	960 \$
212975672	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59TP6C060V14**12	19 100	955 \$
212976018	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	59TP6C080V17**16	19 100	955 \$
211245999	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	GG96VTAA30040A	19 000	950 \$
211246000	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	GG96VTAA42060B	19 100	955 \$
211245998	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	GG96VTAA48080B	19 200	960 \$
212974964	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	GG96VTAB30040A**	19 200	960 \$
212976019	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	GG96VTAB48080B**	19 100	955 \$
211239805	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	OVLAAB036098	18 900	945 \$
211239804	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	OVMAAB036098	19 000	950 \$
211239806	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	OVMAAB042112	19 200	960 \$
211239835	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239836	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 \$
212409571	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A045E17**14	19 100	955 \$
211239846	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 100	955 \$
211239837	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	19 200	960 \$
211239815	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 400	970 \$
211239838	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A090E17**14	19 200	960 \$
212977622	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 100	955 \$
212978138	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 000	950 \$
212978653	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 000	950 \$
212979155	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 100	955 \$
212979845	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 100	955 \$
211239807	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58SP*A045V14**12	18 800	940 \$
211239818	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58SP*A045V17**16	19 100	955 \$
211239819	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58SP*A070V17**16	19 000	950 \$
212969776	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58SP*B045V14**12	19 000	950 \$
212970166	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58SP*B070V17**16	19 000	950 \$
211239821	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58SU*A040E17**12	18 900	945 \$
211239847	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58SU*A060E17**16	19 300	965 \$
212981724	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58SU*B040M17**12	19 000	950 \$
212982276	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58SU*B060M17**16	19 000	950 \$
211239822	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A045V14**12	19 100	955 \$
211239823	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A070V14**12	19 100	955 \$
211239827	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A070V17**16	19 000	950 \$
211239824	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A090V17**16	18 900	945 \$
212971170	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B045V14**12	19 000	950 \$
212971404	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B070V14**12	19 100	955 \$
212971654	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B070V17**16	19 100	955 \$
212971987	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B090V17**16	19 000	950 \$
211239844	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC2D040E14**10	19 400	970 \$
211239845	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC2D040E17**12	19 100	955 \$
211239839	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC2D060E14**12	18 800	940 \$
211239840	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC2D060E17**14	19 100	955 \$
211239841	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 \$
212983162	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC2E040M17**12	19 200	960 \$
212983556	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC2E060M14**12	19 200	960 \$
212984061	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC2E060M17**14	19 100	955 \$
212984601	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC2E080M17**16	19 000	950 \$
211239833	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC5B026E14**10	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239828	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC5B040E14**10	19 400	970 \$
211239829	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC5B040E17**12	19 300	965 \$
211239830	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC5B060E14**12	19 300	965 \$
211239842	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC5B060E17**14	19 300	965 \$
211239843	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC5B080E17**16	19 400	970 \$
212985803	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC6A026M14**10	19 100	955 \$
212986187	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC6A040M14**10	19 200	960 \$
212986559	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC6A040M17**12	19 200	960 \$
212986907	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC6A060M14**12	19 100	955 \$
212987399	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SC6A080M17**16	19 100	955 \$
211239810	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SP6A040V14**10	18 900	945 \$
211239811	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SP6A040V17**12	18 900	945 \$
211239812	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SP6A060V14**12	18 900	945 \$
211239809	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SP6A060V17**14	18 900	945 \$
211239813	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SP6A080V17**16	19 100	955 \$
212972942	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SP6B040V14**10	19 200	960 \$
212973212	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SP6B040V17**12	19 100	955 \$
212973572	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SP6B060V14**12	19 100	955 \$
212973852	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SP6B080V17**16	19 000	950 \$
211239814	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SU5A040E17**12	18 900	945 \$
211239820	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SU5A060E17**16	19 100	955 \$
212988673	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SU5B040M17**12	19 100	955 \$
212989165	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59SU5B060M17**16	19 100	955 \$
211239831	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B040V14**10	18 900	945 \$
211239825	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B040V17**12	18 900	945 \$
211239832	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B060V14**12	18 900	945 \$
211239834	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 \$
211239826	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B080V17**16	19 100	955 \$
212974976	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59TP6C040V14**10	19 200	960 \$
212975287	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59TP6C040V17**12	19 100	955 \$
212975683	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59TP6C060V14**12	19 100	955 \$
212976031	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	59TP6C080V17**16	19 000	950 \$
211246002	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAA30040A	18 900	945 \$
211246003	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAA42060B	19 100	955 \$
211246001	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAA48080B	19 100	955 \$
212974977	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAB30040A**	19 200	960 \$
212976032	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAB48080B**	19 000	950 \$
211239849	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	OVLAA036098	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239848	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	OVMAAB036098	18 900	945 \$
211239850	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	OVMAAB042112	19 200	960 \$
211239883	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 \$
212409572	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A045E17**14	19 100	955 \$
211239884	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E17**12	18 800	940 \$
211239860	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 400	970 \$
211239885	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	19 100	955 \$
211239886	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A090E17**14	19 200	960 \$
211239887	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A090E21**20	19 200	960 \$
211239888	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A110E21**20	19 400	970 \$
212978664	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 000	950 \$
212979167	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 100	955 \$
212979491	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M21**16	19 100	955 \$
212979857	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 100	955 \$
212980255	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M21**16	19 000	950 \$
212980574	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M21**20	19 100	955 \$
212980982	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B110M21**20	19 000	950 \$
211239866	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A045V17**16	18 800	940 \$
211239867	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A070V17**16	19 000	950 \$
211239868	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A070V21**20	19 300	965 \$
211239869	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A090V21**20	19 000	950 \$
212970176	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SP*B070V17**16	19 100	955 \$
212970536	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SP*B090V21**20	19 100	955 \$
211239871	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SU*A040E17**12	18 900	945 \$
211239897	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SU*A060E17**16	19 300	965 \$
211239896	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SU*A080E21**20	19 100	955 \$
212981736	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SU*B040M17**12	19 100	955 \$
212982288	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SU*B060M17**16	19 100	955 \$
212982696	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58SU*B080M21**20	19 000	950 \$
211239877	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A070V17**16	19 000	950 \$
211239872	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A090V17**16	19 000	950 \$
211239873	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A090V21**20	19 000	950 \$
211239882	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A110V21**22	18 900	945 \$
212971665	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B070V17**16	19 100	955 \$
212971991	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B090V17**16	19 000	950 \$
212972120	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B090V21**20	19 100	955 \$
212972398	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B110V21**22	19 100	955 \$
211239895	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D040E17**12	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239889	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D060E17**14	19 100	955 \$
211239890	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 \$
211239891	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D080E21**20	19 300	965 \$
211239892	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D100E21**20	19 300	965 \$
212983173	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E040M17**12	19 200	960 \$
212984073	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E060M17**14	19 100	955 \$
212984613	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E080M17**16	19 000	950 \$
212985029	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E080M21**20	19 000	950 \$
212985335	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E100M21**20	19 100	955 \$
211239878	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC5B040E17**12	19 300	965 \$
211239893	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC5B060E17**14	19 300	965 \$
211239894	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC5B080E17**16	19 400	970 \$
211239875	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC5B080E21**20	19 300	965 \$
212986571	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC6A040M17**12	19 200	960 \$
212987411	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC6A080M17**16	19 000	950 \$
212987795	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SC6A080M21**20	19 100	955 \$
211239857	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A040V17**12	19 000	950 \$
211239854	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A060V17**14	18 900	945 \$
211239858	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A080V17**16	19 100	955 \$
211239855	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A080V21**20	19 000	950 \$
211239856	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A100V21**20	18 900	945 \$
212973222	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SP6B040V17**12	19 100	955 \$
212973862	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SP6B080V17**16	19 000	950 \$
212974092	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SP6B080V21**20	19 100	955 \$
212974312	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SP6B100V21**20	19 000	950 \$
211239859	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SU5A040E17**12	18 900	945 \$
211239870	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SU5A060E17**16	19 100	955 \$
212988685	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B040M17**12	19 000	950 \$
212989177	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B060M17**16	19 100	955 \$
212989597	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B080M21**20	19 100	955 \$
213076090	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B100M21**20	19 100	955 \$
213076342	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B100M21**22	19 000	950 \$
211239874	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B040V17**12	19 000	950 \$
211239879	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 \$
211239876	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B080V17**16	19 100	955 \$
211239880	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B080V21**20	18 900	945 \$
211239881	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**20	19 000	950 \$
211239861	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**22	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975298	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C040V17**12	19 100	955 \$
212976044	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C080V17**16	19 000	950 \$
212976386	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C080V21**20	19 100	955 \$
212976662	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C100V21**20	19 000	950 \$
212976978	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C100V21**22	19 100	955 \$
211246006	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA42060B	19 100	955 \$
211246005	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA48080B	19 100	955 \$
211246004	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA60100C	18 900	945 \$
212976045	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAB48080B**	19 000	950 \$
212976663	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAB60100C**	19 000	950 \$
211239899	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	OVLAAB036098	18 900	945 \$
211239901	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	OVLAAB048112	19 200	960 \$
211239898	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	OVMAAB036098	18 900	945 \$
211239900	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	OVMAAB042112	19 100	955 \$
211239930	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 200	960 \$
211239931	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A045E17**12	18 900	945 \$
212409573	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A045E17**14	18 900	945 \$
211239941	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A070E14**12	18 900	945 \$
211239932	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A070E17**12	19 000	950 \$
211239910	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 300	965 \$
211239933	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A090E17**14	19 000	950 \$
212977634	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B045M14**12	18 700	935 \$
212978150	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M14**12	18 700	935 \$
212978675	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M17**12	18 700	935 \$
212979179	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M17**16	18 700	935 \$
212979869	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B090M17**14	18 700	935 \$
211239902	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58SP*A045V14**12	19 000	950 \$
211239913	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58SP*A045V17**16	19 000	950 \$
211239914	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58SP*A070V17**16	18 800	940 \$
212969786	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58SP*B045V14**12	18 700	935 \$
212970186	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58SP*B070V17**16	18 900	945 \$
211239916	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58SU*A040E17**12	18 700	935 \$
211239942	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58SU*A060E17**16	19 100	955 \$
212981748	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58SU*B040M17**12	18 800	940 \$
212982300	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58SU*B060M17**16	18 800	940 \$
211239917	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A045V14**12	18 900	945 \$
211239918	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A070V14**12	18 900	945 \$
211239922	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A070V17**16	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239919	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A090V17**16	18 700	935 \$
212971182	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B045V14**12	18 700	935 \$
212971406	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B070V14**12	18 700	935 \$
212971676	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B070V17**16	18 700	935 \$
212971995	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B090V17**16	18 800	940 \$
211239939	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC2D040E14**10	19 200	960 \$
211239940	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC2D040E17**12	18 900	945 \$
211239934	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC2D060E14**12	19 200	960 \$
211239935	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC2D060E17**14	18 900	945 \$
211239936	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC2D080E17**16	18 900	945 \$
212983184	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC2E040M17**12	19 000	950 \$
212983566	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC2E060M14**12	19 000	950 \$
212984085	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC2E060M17**14	18 900	945 \$
212984625	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC2E080M17**16	18 900	945 \$
211239923	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC5B040E14**10	19 300	965 \$
211239924	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC5B040E17**12	19 200	960 \$
211239925	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC5B060E14**12	19 200	960 \$
211239937	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC5B060E17**14	19 200	960 \$
212985813	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC6A026M14**10	18 800	940 \$
212986199	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC6A040M14**10	18 800	940 \$
212986583	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC6A040M17**12	19 000	950 \$
212986917	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC6A060M14**12	18 800	940 \$
212987423	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SC6A080M17**16	18 800	940 \$
211239905	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SP6A040V14**10	18 900	945 \$
211239906	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SP6A040V17**12	19 100	955 \$
211239907	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SP6A060V14**12	18 700	935 \$
211239904	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SP6A060V17**14	19 000	950 \$
211239908	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SP6A080V17**16	18 900	945 \$
212972952	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SP6B040V14**10	19 000	950 \$
212973232	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SP6B040V17**12	18 900	945 \$
212973582	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SP6B060V14**12	18 800	940 \$
212973872	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SP6B080V17**16	19 000	950 \$
211239909	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SU5A040E17**12	18 700	935 \$
211239915	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SU5A060E17**16	18 900	945 \$
212988697	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SU5B040M17**12	18 800	940 \$
212989189	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59SU5B060M17**16	18 900	945 \$
211239926	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B040V14**10	18 900	945 \$
211239920	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B040V17**12	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239927	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B060V14**12	18 700	935 \$
211239929	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B060V17**14	18 900	945 \$
211239921	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B080V17**16	18 900	945 \$
212974989	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59TP6C040V14**10	18 800	940 \$
212975309	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59TP6C040V17**12	18 900	945 \$
212975694	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59TP6C060V14**12	18 800	940 \$
212976057	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	59TP6C080V17**16	19 000	950 \$
211246008	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAA30040A	18 900	945 \$
211246009	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAA42060B	18 900	945 \$
211246007	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAA48080B	18 900	945 \$
212974990	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAB30040A**	18 800	940 \$
212976058	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAB48080B**	19 000	950 \$
211239944	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	OVLAAB036098	18 700	935 \$
211239943	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	OVMAAB036098	18 800	940 \$
211239945	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	OVMAAB042112	19 100	955 \$
211239978	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A045E17**12	18 700	935 \$
212409574	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A045E17**14	18 700	935 \$
211239979	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A070E17**12	18 800	940 \$
211239980	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A070E21**16	18 700	935 \$
211239981	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A090E17**14	18 900	945 \$
212978686	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M17**12	18 500	925 \$
212979191	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M17**16	18 700	935 \$
212979501	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M21**16	18 600	930 \$
212979881	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M17**14	18 700	935 \$
212980266	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M21**16	18 600	930 \$
212980585	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M21**20	18 600	930 \$
212980994	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B110M21**20	18 800	940 \$
211239961	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58SP*A045V17**16	18 800	940 \$
211239962	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58SP*A070V17**16	18 600	930 \$
211239964	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58SP*A090V21**20	18 600	930 \$
212970196	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58SP*B070V17**16	18 400	920 \$
212970546	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58SP*B090V21**20	18 900	945 \$
211239966	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58SU*A040E17**12	18 500	925 \$
211239991	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58SU*A080E21**20	18 700	935 \$
212981760	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58SU*B040M17**12	18 600	930 \$
212982312	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58SU*B060M17**16	18 700	935 \$
212982708	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58SU*B080M21**20	18 600	930 \$
211239972	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A070V17**16	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239967	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A090V17**16	18 500	925 \$
211239968	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A090V21**20	18 600	930 \$
211239977	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A110V21**22	18 500	925 \$
212971687	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B070V17**16	18 700	935 \$
212971999	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B090V17**16	18 600	930 \$
212972131	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B090V21**20	18 900	945 \$
212972410	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B110V21**22	18 800	940 \$
211239990	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D040E17**12	18 700	935 \$
211239984	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D060E17**14	18 800	940 \$
211239985	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D080E17**16	18 700	935 \$
212983195	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E040M17**12	18 800	940 \$
212984097	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E060M17**14	18 700	935 \$
212984637	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E080M17**16	18 400	920 \$
212985039	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E080M21**20	18 900	945 \$
212985347	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E100M21**20	18 700	935 \$
212986595	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SC6A040M17**12	18 800	940 \$
212987435	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SC6A080M17**16	19 800	990 \$
212987807	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SC6A080M21**20	18 700	935 \$
211239952	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A040V17**12	18 500	925 \$
211239949	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A060V17**14	18 800	940 \$
211239953	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A080V17**16	18 700	935 \$
211239950	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A080V21**20	18 600	930 \$
211239951	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A100V21**20	18 500	925 \$
212973242	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SP6B040V17**12	18 900	945 \$
212973882	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SP6B080V17**16	18 700	935 \$
212974102	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SP6B080V21**20	18 600	930 \$
212974322	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SP6B100V21**20	18 900	945 \$
211239954	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SU5A040E17**12	18 500	925 \$
211239965	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SU5A060E17**16	18 700	935 \$
212988709	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B040M17**12	18 600	930 \$
212989201	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B060M17**16	18 700	935 \$
212989609	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B080M21**20	18 600	930 \$
213076102	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B100M21**20	18 500	925 \$
213076351	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B100M21**22	18 700	935 \$
211239969	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B040V17**12	18 500	925 \$
211239974	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B060V17**14	18 700	935 \$
211239971	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V17**16	18 700	935 \$
211239975	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V21**20	18 400	920 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239976	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B100V21**20	18 600	930 \$
211239956	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B100V21**22	18 400	920 \$
212975320	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C040V17**12	18 900	945 \$
212976070	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C080V17**16	18 700	935 \$
212976399	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C080V21**20	18 600	930 \$
212976675	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C100V21**20	18 600	930 \$
212976988	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C100V21**22	18 600	930 \$
211246012	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA42060B	18 700	935 \$
211246011	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA48080B	18 700	935 \$
211246010	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA60100C	18 400	920 \$
212976071	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAB48080B**	18 700	935 \$
212976676	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAB60100C**	18 600	930 \$
211239994	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	OVLAAB036098	18 400	920 \$
211239993	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	OVMAAB036098	18 500	925 \$
211239995	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	OVMAAB042112	18 900	945 \$
211240007	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 600	980 \$
211240010	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 500	975 \$
212977646	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 500	975 \$
212978162	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 400	970 \$
211239997	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	58SP*A045V14**12	19 500	975 \$
212969796	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	58SP*B045V14**12	19 500	975 \$
211240000	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	58TP*A045V14**12	19 500	975 \$
211240001	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	58TP*A070V14**12	19 500	975 \$
212971194	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	58TP*B045V14**12	19 500	975 \$
212971408	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	58TP*B070V14**12	19 400	970 \$
211240009	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SC2D040E14**10	19 700	985 \$
211240008	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SC2D060E14**12	19 600	980 \$
212983576	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SC2E060M14**12	19 500	975 \$
211240006	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SC5B026E14**10	19 900	995 \$
211240002	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SC5B040E14**10	19 800	990 \$
211240003	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SC5B060E14**12	19 700	985 \$
212985823	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SC6A026M14**10	19 500	975 \$
212986211	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SC6A040M14**10	19 500	975 \$
212986927	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SC6A060M14**12	19 500	975 \$
211239998	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SP6A040V14**10	19 500	975 \$
211239999	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SP6A060V14**12	19 300	965 \$
212972962	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SP6B040V14**10	19 500	975 \$
212973592	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59SP6B060V14**12	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240004	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59TP6B040V14**10	19 500	975 \$
211240005	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59TP6B060V14**12	19 300	965 \$
212975002	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59TP6C040V14**10	19 600	980 \$
212975705	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	59TP6C060V14**12	19 500	975 \$
211246013	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	GG96VTAA30040A	19 500	975 \$
212975003	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	GG96VTAB30040A**	19 600	980 \$
211240039	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 600	980 \$
211240040	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 400	970 \$
212409575	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A045E17**14	19 400	970 \$
211240050	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 500	975 \$
211240041	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E17**12	19 500	975 \$
211240019	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 700	985 \$
211240042	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*A090E17**14	19 500	975 \$
212977658	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 500	975 \$
212978174	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 400	970 \$
212978697	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 400	970 \$
212979203	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 400	970 \$
212979893	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 500	975 \$
211240011	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58SP*A045V14**12	19 500	975 \$
211240022	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58SP*A045V17**16	19 500	975 \$
211240023	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58SP*A070V17**16	19 400	970 \$
212969806	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58SP*B045V14**12	19 500	975 \$
212970206	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58SP*B070V17**16	19 600	980 \$
211240025	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58SU*A040E17**12	19 300	965 \$
211240051	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58SU*A060E17**16	19 600	980 \$
212981772	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58SU*B040M17**12	19 500	975 \$
212982324	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58SU*B060M17**16	19 400	970 \$
211240026	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*A045V14**12	19 500	975 \$
211240027	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*A070V14**12	19 500	975 \$
211240031	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*A070V17**16	19 400	970 \$
211240028	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*A090V17**16	19 300	965 \$
212971206	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*B045V14**12	19 500	975 \$
212971410	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*B070V14**12	19 400	970 \$
212971698	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*B070V17**16	19 500	975 \$
212972003	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	58TP*B090V17**16	19 500	975 \$
211240048	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2D040E14**10	19 700	985 \$
211240049	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2D040E17**12	19 500	975 \$
211240043	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2D060E14**12	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240044	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2D060E17**14	19 500	975 \$
211240045	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2D080E17**16	19 400	970 \$
212983206	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2E040M17**12	19 600	980 \$
212983586	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2E060M14**12	19 500	975 \$
212984109	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2E060M17**14	19 400	970 \$
212984649	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC2E080M17**16	19 500	975 \$
211240037	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC5B026E14**10	19 900	995 \$
211240032	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC5B040E14**10	19 800	990 \$
211240033	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC5B040E17**12	19 700	985 \$
211240034	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC5B060E14**12	19 700	985 \$
211240046	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC5B060E17**14	19 700	985 \$
211240047	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC5B080E17**16	19 800	990 \$
212985833	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC6A026M14**10	19 500	975 \$
212986223	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC6A040M14**10	19 500	975 \$
212986607	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC6A040M17**12	19 700	985 \$
212986937	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC6A060M14**12	19 500	975 \$
212987447	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SC6A080M17**16	19 500	975 \$
211240014	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6A040V14**10	19 500	975 \$
211240015	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6A040V17**12	19 700	985 \$
211240016	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6A060V14**12	19 300	965 \$
211240013	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6A060V17**14	19 500	975 \$
211240017	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6A080V17**16	19 500	975 \$
212972972	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6B040V14**10	19 500	975 \$
212973252	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6B040V17**12	19 600	980 \$
212973602	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6B060V14**12	19 500	975 \$
212973892	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SP6B080V17**16	19 500	975 \$
211240018	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SU5A040E17**12	19 300	965 \$
211240024	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SU5A060E17**16	19 400	970 \$
212988721	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SU5B040M17**12	19 500	975 \$
212989213	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59SU5B060M17**16	19 400	970 \$
211240035	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6B040V14**10	19 500	975 \$
211240029	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6B040V17**12	19 700	985 \$
211240036	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6B060V14**12	19 300	965 \$
211240038	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6B060V17**14	19 400	970 \$
211240030	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6B080V17**16	19 500	975 \$
212975015	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6C040V14**10	19 600	980 \$
212975331	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6C040V17**12	19 600	980 \$
212975716	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6C060V14**12	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076395	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6C060V17**16	19 400	970 \$
212976083	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	59TP6C080V17**16	19 500	975 \$
211246015	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAA30040A	19 500	975 \$
211246016	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAA42060B	19 400	970 \$
211246014	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAA48080B	19 500	975 \$
212975016	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAB30040A**	19 600	980 \$
213076396	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAB48060B**	19 400	970 \$
212976084	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	GG96VTAB48080B**	19 500	975 \$
211240053	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	OVLAAB036098	19 300	965 \$
211240052	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	OVMAAB036098	19 400	970 \$
211240054	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	OVMAAB042112	19 700	985 \$
211240065	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 300	965 \$
211240068	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 100	955 \$
212977670	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 000	950 \$
212978186	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 100	955 \$
211240055	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	58SP*A045V14**12	19 200	960 \$
212969816	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	58SP*B045V14**12	19 000	950 \$
211240058	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	58TP*A045V14**12	19 100	955 \$
211240059	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	58TP*A070V14**12	19 100	955 \$
212971218	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	58TP*B045V14**12	19 000	950 \$
212971412	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	58TP*B070V14**12	19 100	955 \$
211240067	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SC2D040E14**10	19 400	970 \$
211240066	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SC2D060E14**12	18 900	945 \$
212983596	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SC2E060M14**12	19 200	960 \$
211240064	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SC5B026E14**10	19 500	975 \$
211240060	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SC5B040E14**10	19 500	975 \$
211240061	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SC5B060E14**12	19 400	970 \$
212985843	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SC6A026M14**10	19 100	955 \$
212986235	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SC6A040M14**10	19 200	960 \$
212986947	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SC6A060M14**12	19 200	960 \$
211240056	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SP6A040V14**10	19 100	955 \$
211240057	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SP6A060V14**12	19 000	950 \$
212972982	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SP6B040V14**10	19 200	960 \$
212973612	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59SP6B060V14**12	19 000	950 \$
211240062	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59TP6B040V14**10	19 100	955 \$
211240063	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59TP6B060V14**12	19 000	950 \$
212975028	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59TP6C040V14**10	19 100	955 \$
212975727	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	59TP6C060V14**12	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211246017	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	GG96VTAA30040A	19 100	955 \$
212975029	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	GG96VTAB30040A**	19 100	955 \$
211240097	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 300	965 \$
211240098	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 \$
212409576	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A045E17**14	19 100	955 \$
211240108	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 100	955 \$
211240099	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E17**12	19 200	960 \$
211240077	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 400	970 \$
211240100	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A090E17**14	19 200	960 \$
212977682	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 100	955 \$
212978198	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 000	950 \$
212978708	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B070M17**12	18 900	945 \$
212979215	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 100	955 \$
212979905	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 100	955 \$
211240069	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*A045V14**12	18 900	945 \$
211240080	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*A045V17**16	19 200	960 \$
211240081	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*A070V17**16	19 000	950 \$
212969826	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*B045V14**12	19 100	955 \$
212970216	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*B070V17**16	19 100	955 \$
211240083	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58SU*A040E17**12	19 000	950 \$
211240109	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58SU*A060E17**16	19 300	965 \$
212981784	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58SU*B040M17**12	19 200	960 \$
212982336	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58SU*B060M17**16	19 100	955 \$
211240084	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*A045V14**12	19 100	955 \$
211240085	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*A070V14**12	19 100	955 \$
211240089	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*A070V17**16	19 100	955 \$
211240086	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*A090V17**16	19 000	950 \$
212971230	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B045V14**12	19 100	955 \$
212971414	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B070V14**12	19 100	955 \$
212971709	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B070V17**16	19 100	955 \$
212972007	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B090V17**16	19 100	955 \$
211240106	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2D040E14**10	19 400	970 \$
211240107	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2D040E17**12	19 100	955 \$
211240101	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2D060E14**12	18 900	945 \$
211240102	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2D060E17**14	19 100	955 \$
211240103	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 \$
212983217	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2E040M17**12	19 200	960 \$
212983606	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2E060M14**12	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984121	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2E060M17**14	19 100	955 \$
212984661	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2E080M17**16	19 100	955 \$
211240095	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC5B026E14**10	18 900	945 \$
211240090	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC5B040E14**10	19 500	975 \$
211240091	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC5B040E17**12	19 400	970 \$
211240092	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC5B060E14**12	19 400	970 \$
211240104	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC5B060E17**14	19 400	970 \$
211240105	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC5B080E17**16	19 500	975 \$
212985853	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC6A026M14**10	19 000	950 \$
212986247	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC6A040M14**10	19 200	960 \$
212986619	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC6A040M17**12	19 100	955 \$
212986957	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC6A060M14**12	19 200	960 \$
212987459	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SC6A080M17**16	19 200	960 \$
211240072	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6A040V14**10	19 000	950 \$
211240073	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6A040V17**12	19 000	950 \$
211240074	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6A060V14**12	19 000	950 \$
211240071	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6A060V17**14	18 900	945 \$
211240075	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6A080V17**16	19 100	955 \$
212972992	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6B040V14**10	19 200	960 \$
212973262	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6B040V17**12	19 200	960 \$
212973622	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6B060V14**12	19 100	955 \$
212973902	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6B080V17**16	18 900	945 \$
211240076	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SU5A040E17**12	19 000	950 \$
211240082	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SU5A060E17**16	19 100	955 \$
212988733	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SU5B040M17**12	19 200	960 \$
212989225	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59SU5B060M17**16	19 100	955 \$
211240093	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6B040V14**10	19 000	950 \$
211240087	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6B040V17**12	19 000	950 \$
211240094	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6B060V14**12	19 000	950 \$
211240096	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 \$
211240088	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6B080V17**16	19 100	955 \$
212975041	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6C040V14**10	19 200	960 \$
212975342	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6C040V17**12	19 200	960 \$
212975738	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6C060V14**12	19 100	955 \$
212976096	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6C080V17**16	18 900	945 \$
211246019	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTA30040A	19 000	950 \$
211246020	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTA42060B	19 100	955 \$
211246018	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTA48080B	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975042	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTAB30040A**	19 200	960 \$
212976097	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTAB48080B**	18 900	945 \$
211240111	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	OVLAAB036098	18 900	945 \$
211240110	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB036098	19 000	950 \$
211240112	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	OVMAAB042112	19 200	960 \$
211240141	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A045E14**12	19 300	965 \$
211240142	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 \$
212409577	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A045E17**14	19 100	955 \$
211240152	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A070E14**12	19 100	955 \$
211240143	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	19 200	960 \$
211240121	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 400	970 \$
211240144	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A090E17**14	19 200	960 \$
212977694	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B045M14**12	19 100	955 \$
212978210	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M14**12	19 000	950 \$
212978719	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M17**12	18 900	945 \$
212979227	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 100	955 \$
212979917	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 100	955 \$
211240113	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58SP*A045V14**12	18 900	945 \$
211240124	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58SP*A045V17**16	19 200	960 \$
211240125	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58SP*A070V17**16	19 000	950 \$
212969836	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58SP*B045V14**12	19 100	955 \$
212970226	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58SP*B070V17**16	19 100	955 \$
211240127	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58SU*A040E17**12	19 000	950 \$
211240153	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58SU*A060E17**16	19 300	965 \$
212981796	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58SU*B040M17**12	19 200	960 \$
212982348	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58SU*B060M17**16	19 100	955 \$
211240128	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*A045V14**12	19 100	955 \$
211240129	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*A070V14**12	19 100	955 \$
211240133	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*A070V17**16	19 100	955 \$
211240130	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*A090V17**16	19 000	950 \$
212971242	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B045V14**12	19 100	955 \$
212971416	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B070V14**12	19 100	955 \$
212971720	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B070V17**16	19 100	955 \$
212972011	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B090V17**16	19 100	955 \$
211240150	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2D040E14**10	19 400	970 \$
211240151	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2D040E17**12	19 100	955 \$
211240145	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2D060E14**12	18 900	945 \$
211240146	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2D060E17**14	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240147	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 \$
212983228	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2E040M17**12	19 200	960 \$
212983616	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2E060M14**12	19 200	960 \$
212984133	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2E060M17**14	19 100	955 \$
212984673	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2E080M17**16	19 100	955 \$
211240139	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC5B026E14**10	18 900	945 \$
211240134	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC5B040E14**10	19 500	975 \$
211240135	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC5B040E17**12	19 400	970 \$
211240136	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC5B060E14**12	19 400	970 \$
211240148	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC5B060E17**14	19 400	970 \$
211240149	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC5B080E17**16	19 500	975 \$
212985863	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC6A026M14**10	19 000	950 \$
212986259	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC6A040M14**10	19 200	960 \$
212986631	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC6A040M17**12	19 100	955 \$
212986967	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC6A060M14**12	19 200	960 \$
212987471	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SC6A080M17**16	19 200	960 \$
211240116	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6A040V14**10	19 000	950 \$
211240117	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6A040V17**12	19 000	950 \$
211240118	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6A060V14**12	19 000	950 \$
211240115	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6A060V17**14	18 900	945 \$
211240119	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6A080V17**16	19 100	955 \$
212973002	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6B040V14**10	19 200	960 \$
212973272	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6B040V17**12	19 200	960 \$
212973632	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6B060V14**12	19 100	955 \$
212973912	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6B080V17**16	18 900	945 \$
211240120	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SU5A040E17**12	19 000	950 \$
211240126	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SU5A060E17**16	19 100	955 \$
212988745	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SU5B040M17**12	19 200	960 \$
212989237	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59SU5B060M17**16	19 100	955 \$
211240137	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6B040V14**10	19 000	950 \$
211240131	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6B040V17**12	19 000	950 \$
211240138	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6B060V14**12	19 000	950 \$
211240140	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 \$
211240132	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6B080V17**16	19 100	955 \$
212975054	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6C040V14**10	19 200	960 \$
212975353	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6C040V17**12	19 200	960 \$
212975749	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6C060V14**12	19 100	955 \$
212976109	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6C080V17**16	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211246022	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	GG96VTAA30040A	19 000	950 \$
211246023	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	GG96VTAA42060B	19 100	955 \$
211246021	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	GG96VTAA48080B	19 100	955 \$
212975055	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	GG96VTAB30040A**	19 200	960 \$
212976110	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	GG96VTAB48080B**	18 900	945 \$
211240155	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	OVLAAB036098	18 900	945 \$
211240154	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	OVMAAB036098	19 000	950 \$
211240156	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	OVMAAB042112	19 200	960 \$
211240189	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A045E17**12	19 100	955 \$
212409578	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A045E17**14	19 100	955 \$
211240190	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E17**12	19 200	960 \$
211240166	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E17**16	19 400	970 \$
211240191	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	19 100	955 \$
211240192	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E17**14	19 200	960 \$
211240193	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E21**20	19 300	965 \$
211240194	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A110E21**20	19 400	970 \$
212978730	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M17**12	19 000	950 \$
212979239	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M17**16	19 100	955 \$
212979511	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M21**16	19 200	960 \$
212979929	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M17**14	19 100	955 \$
212980277	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M21**16	19 100	955 \$
212980596	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M21**20	19 100	955 \$
212981006	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B110M21**20	19 100	955 \$
211240172	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*A045V17**16	19 200	960 \$
211240173	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*A070V17**16	19 000	950 \$
211240174	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*A070V21**20	19 300	965 \$
211240175	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*A090V21**20	19 000	950 \$
212970236	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*B070V17**16	19 100	955 \$
212970556	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*B090V21**20	19 100	955 \$
211240177	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*A040E17**12	19 000	950 \$
211240203	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*A060E17**16	19 300	965 \$
211240202	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*A080E21**20	19 100	955 \$
212981808	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*B040M17**12	19 100	955 \$
212982360	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*B060M17**16	19 100	955 \$
212982720	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*B080M21**20	19 000	950 \$
211240183	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*A070V17**16	19 100	955 \$
211240178	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*A090V17**16	19 000	950 \$
211240179	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*A090V21**20	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240188	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*A110V21**22	19 000	950 \$
212971731	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*B070V17**16	19 100	955 \$
212972015	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*B090V17**16	19 100	955 \$
212972142	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*B090V21**20	19 100	955 \$
212972422	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*B110V21**22	19 200	960 \$
211240201	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D040E17**12	19 100	955 \$
211240195	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D060E17**14	19 100	955 \$
211240196	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D080E17**16	19 100	955 \$
211240197	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D080E21**20	19 300	965 \$
211240198	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D100E21**20	19 300	965 \$
212983239	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E040M17**12	19 200	960 \$
212984145	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E060M17**14	19 100	955 \$
212984685	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E080M17**16	19 100	955 \$
212985049	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E080M21**20	19 000	950 \$
212985359	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E100M21**20	19 100	955 \$
211240184	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC5B040E17**12	19 400	970 \$
211240199	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC5B060E17**14	19 400	970 \$
211240200	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC5B080E17**16	19 500	975 \$
211240181	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC5B080E21**20	19 300	965 \$
212986643	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC6A040M17**12	19 100	955 \$
212987483	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC6A080M17**16	19 200	960 \$
212987819	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SC6A080M21**20	19 100	955 \$
211240163	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6A040V17**12	19 000	950 \$
211240160	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6A060V17**14	18 900	945 \$
211240164	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6A080V17**16	19 100	955 \$
211240161	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6A080V21**20	19 000	950 \$
211240162	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6A100V21**20	19 000	950 \$
212973282	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6B040V17**12	19 200	960 \$
212973922	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6B080V17**16	18 900	945 \$
212974112	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6B080V21**20	19 200	960 \$
211240165	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5A040E17**12	19 000	950 \$
211240176	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5A060E17**16	19 100	955 \$
212988757	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B040M17**12	19 200	960 \$
212989249	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B060M17**16	19 100	955 \$
212989621	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B080M21**20	19 100	955 \$
213076114	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B100M21**20	19 200	960 \$
213076360	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B100M21**22	19 100	955 \$
211240180	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B040V17**12	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240185	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B060V17**14	19 100	955 \$
211240182	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B080V17**16	19 100	955 \$
211240186	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B080V21**20	18 900	945 \$
211240187	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**20	19 000	950 \$
211240167	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**22	18 900	945 \$
212975364	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C040V17**12	19 200	960 \$
212976122	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C080V17**16	18 900	945 \$
212976413	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C080V21**20	19 200	960 \$
212976688	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C100V21**20	19 100	955 \$
212976998	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C100V21**22	19 200	960 \$
211246026	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAA42060B	19 100	955 \$
211246025	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAA48080B	19 100	955 \$
211246024	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAA60100C	18 900	945 \$
212976123	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAB48080B**	18 900	945 \$
212976689	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAB60100C**	19 100	955 \$
211240205	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	OVLAAB036098	18 900	945 \$
211240207	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	OVLAAB048112	19 300	965 \$
211240204	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	OVMAAB036098	19 000	950 \$
211240206	CARRIER	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	OVMAAB042112	19 200	960 \$
213353767	CARRIER	38MURAQ24AB3*	F54AA*B24L*		19 300	965 \$
213353777	CARRIER	38MURAQ24AB3*	F54AA*B30L*		19 100	955 \$
211240209	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FB4CNF030L		19 100	955 \$
211240210	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FB4CNP025L		19 000	950 \$
211240211	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FB4CNP030L		19 100	955 \$
213249268	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FEVA0024**+NAVA43601C K		19 000	950 \$
213607645	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FG4ANXB24L*		19 300	965 \$
213607630	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FG4ANXC36L*		19 100	955 \$
211239220	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FJ4DN*B24L*		19 200	960 \$
211240220	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211240221	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$
211240222	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211240223	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211240224	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211240215	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211240216	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211240217	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211240218	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240219	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
213607629	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FT4BN(B,X)C36L*		19 100	955 \$
213607644	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FT4BNXB24L*		19 300	965 \$
211240226	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FV4CN(B,F)003L		19 000	950 \$
211240225	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FV4CNF002L		19 000	950 \$
211240214	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FX4DN(B,F)037L		18 500	925 \$
211240212	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FX4DNF025L		19 100	955 \$
211240213	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FX4DNF031L		19 100	955 \$
211240208	CARRIER	38MURAQ24AB3*	FZ4ANP036L		19 000	950 \$
211727050	CARRIER	38MURAQ24AB3*	PF4MN*B24L*		19 200	960 \$
209852144	CARRIER	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 \$
212982816	CARRIER	38MURAQ30AA3*	CAP**4321AL*	58SU*B100M21**20	24 000	1 200 \$
212985119	CARRIER	38MURAQ30AA3*	CAP**4321AL*	59SC2E100M21**20	24 000	1 200 \$
212974332	CARRIER	38MURAQ30AA3*	CAP**4321AL*	59SP6B100V21**20	24 000	1 200 \$
213353787	CARRIER	38MURAQ30AA3*	F54AA*B30L*		22 600	1 130 \$
213353797	CARRIER	38MURAQ30AA3*	F54AA*B36L*		23 000	1 150 \$
213249279	CARRIER	38MURAQ30AA3*	FEVA0036**+NAVA43601C K		22 800	1 140 \$
213607660	CARRIER	38MURAQ30AA3*	FG4ANXC36L*		23 000	1 150 \$
211606848	CARRIER	38MURAQ30AA3*	FJ4DN*B30L*		22 800	1 140 \$
213607659	CARRIER	38MURAQ30AA3*	FT4BN(B,X)C36L*		23 000	1 150 \$
211606860	CARRIER	38MURAQ30AA3*	PF4MN*B30L*		22 800	1 140 \$
208447884	CARRIER	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 \$
213372207	CARRIER	38MURAQ30AB3	40MULAQ36XCX + CI		22 600	1 130 \$
211712048	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A045E14**12	23 600	1 180 \$
211194146	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*A070E17**16	23 600	1 180 \$
212978975	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 600	1 180 \$
211194150	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	58SU*A040E17**12	23 600	1 180 \$
211194151	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	58SU*A060E17**16	23 600	1 180 \$
212981544	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	58SU*B040M17**12	23 600	1 180 \$
211194152	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	58TP*A045V14**12	23 600	1 180 \$
212971742	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	58TP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212972019	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	58TP*B090V17**16	23 600	1 180 \$
211194156	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	59SC2D060E14**12	23 600	1 180 \$
212983446	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	59SC2E060M14**12	23 600	1 180 \$
212987219	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	59SC6A080M17**16	23 600	1 180 \$
211712036	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	59SU5A060E17**16	23 600	1 180 \$
212988985	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	59SU5B060M17**16	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210450170	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	59TP6B080V17**16	23 600	1 180 \$
210450207	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	GG96VTAA48080B	23 600	1 180 \$
211194162	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A045E14**12	23 600	1 180 \$
211194163	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E14**12	23 400	1 170 \$
211194164	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	23 400	1 170 \$
211194165	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E17**16	23 600	1 180 \$
211194166	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A090E17**14	23 400	1 170 \$
212977502	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B045M14**12	23 400	1 170 \$
212978006	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M14**12	23 400	1 170 \$
212978499	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M17**12	23 400	1 170 \$
212978987	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 600	1 180 \$
212979677	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B090M17**14	23 400	1 170 \$
211712073	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58SP*A045V17**16	23 600	1 180 \$
211194168	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58SP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
212969866	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58SP*B045V14**12	23 400	1 170 \$
212970256	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58SP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
211194169	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58SU*A040E17**12	23 400	1 170 \$
211194170	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58SU*A060E17**16	23 400	1 170 \$
212981556	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58SU*B040M17**12	23 600	1 180 \$
212982108	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58SU*B060M17**16	23 400	1 170 \$
211194171	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A045V14**12	23 600	1 180 \$
211194172	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A070V14**12	23 400	1 170 \$
211194173	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
211194174	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A090V17**16	23 400	1 170 \$
212971278	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B045V14**12	23 400	1 170 \$
212971422	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B070V14**12	23 400	1 170 \$
212971753	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212972023	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B090V17**16	23 400	1 170 \$
211194176	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SC2D060E14**12	23 600	1 180 \$
211194177	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SC2D060E17**14	23 400	1 170 \$
211194178	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SC2D080E17**16	23 400	1 170 \$
212983456	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SC2E060M14**12	23 400	1 170 \$
212983893	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SC2E060M17**14	23 400	1 170 \$
212984433	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SC2E080M17**16	23 400	1 170 \$
212987231	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SC6A080M17**16	23 600	1 180 \$
211194179	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SP6A080V17**16	23 600	1 180 \$
212973942	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SP6B080V17**16	23 400	1 170 \$
211712061	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SU5A040E17**12	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211194180	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SU5A060E17**16	23 600	1 180 \$
212988553	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SU5B040M17**12	23 600	1 180 \$
212988997	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59SU5B060M17**16	23 600	1 180 \$
210450172	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B080V17**16	23 600	1 180 \$
212976148	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	59TP6C080V17**16	23 400	1 170 \$
210450210	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAA48080B	23 600	1 180 \$
212976149	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
211712083	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$
211194185	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E17**12	23 400	1 170 \$
211194186	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E17**16	23 600	1 180 \$
211194187	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	23 400	1 170 \$
211194188	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A090E17**14	23 400	1 170 \$
211194189	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A090E21**16	23 600	1 180 \$
211194190	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A090E21**20	23 400	1 170 \$
211194191	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A110E21**20	23 600	1 180 \$
212978510	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M17**12	23 400	1 170 \$
212978999	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 600	1 180 \$
212979421	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M21**16	23 400	1 170 \$
212979689	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M17**14	23 400	1 170 \$
212980178	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M21**16	23 400	1 170 \$
212980497	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M21**20	23 400	1 170 \$
212980898	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B110M21**20	23 600	1 180 \$
211194192	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A045V17**16	23 400	1 170 \$
211194193	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
211194194	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A070V21**20	23 400	1 170 \$
211194195	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A090V21**20	23 400	1 170 \$
212970266	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212970566	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SP*B090V21**20	23 600	1 180 \$
211194196	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SU*A040E17**12	23 400	1 170 \$
211194197	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SU*A060E17**16	23 400	1 170 \$
211194198	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SU*A080E21**20	23 400	1 170 \$
211712105	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SU*A100E21**20	23 600	1 180 \$
212981568	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SU*B040M17**12	23 600	1 180 \$
212982120	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SU*B060M17**16	23 400	1 170 \$
212982612	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SU*B080M21**20	23 400	1 170 \$
212982924	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58SU*B100M21**20	23 400	1 170 \$
211194199	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
211194200	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A090V17**16	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211194201	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A090V21**20	23 400	1 170 \$
211194202	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A110V21**22	23 400	1 170 \$
212971764	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212972027	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B090V17**16	23 400	1 170 \$
212972153	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B090V21**20	23 600	1 180 \$
212972434	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B110V21**22	23 400	1 170 \$
211194208	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D060E17**14	23 400	1 170 \$
211194209	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D080E17**16	23 400	1 170 \$
211194210	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D080E21**20	23 400	1 170 \$
211194211	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D100E21**20	23 400	1 170 \$
212983905	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E060M17**14	23 400	1 170 \$
212984445	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E080M17**16	23 400	1 170 \$
212984959	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E080M21**20	23 600	1 180 \$
212985251	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E100M21**20	23 600	1 180 \$
211194212	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC5B060E17**14	23 600	1 180 \$
211194213	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC5B080E21**20	23 400	1 170 \$
212987243	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC6A080M17**16	23 400	1 170 \$
212987711	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC6A080M21**20	23 400	1 170 \$
212988023	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SC6A100M21**20	23 600	1 180 \$
211194214	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A080V17**16	23 400	1 170 \$
211194215	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A080V21**20	23 400	1 170 \$
211194216	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A100V21**20	23 400	1 170 \$
212973952	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SP6B080V17**16	23 400	1 170 \$
212974122	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SP6B080V21**20	23 600	1 180 \$
212974342	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SP6B100V21**20	23 600	1 180 \$
211194217	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SU5A040E17**12	23 600	1 180 \$
211194218	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SU5A060E17**16	23 400	1 170 \$
211712093	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SU5A100E21**20	23 600	1 180 \$
212988565	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B040M17**12	23 600	1 180 \$
212989009	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B060M17**16	23 600	1 180 \$
212989513	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B080M21**20	23 600	1 180 \$
213076006	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B100M21**20	23 400	1 170 \$
210450174	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B080V17**16	23 400	1 170 \$
211194219	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B080V21**20	23 400	1 170 \$
211194220	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**20	23 400	1 170 \$
211194221	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**22	23 400	1 170 \$
212976161	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C080V17**16	23 400	1 170 \$
212976427	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C080V21**20	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976701	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C100V21**20	23 600	1 180 \$
212977008	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C100V21**22	23 600	1 180 \$
210450213	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA48080B	23 400	1 170 \$
211201108	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA60100C	23 400	1 170 \$
212976162	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
212976702	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAB60100C**	23 600	1 180 \$
211194222	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	OVLAAB036098	23 400	1 170 \$
211194223	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$
211194225	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A045E14**12	23 400	1 170 \$
211194226	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A070E17**16	23 400	1 170 \$
211194227	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A090E17**14	23 200	1 160 \$
212977514	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B045M14**12	23 400	1 170 \$
212978018	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M14**12	23 400	1 170 \$
212978521	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M17**12	23 400	1 170 \$
212979011	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 400	1 170 \$
212979701	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B090M17**14	23 400	1 170 \$
211194228	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58SP*A045V14**12	23 400	1 170 \$
211194229	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58SP*A045V17**16	23 400	1 170 \$
211712117	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58SP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
212969876	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58SP*B045V14**12	23 400	1 170 \$
212970276	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58SP*B070V17**16	23 400	1 170 \$
211194230	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58SU*A040E17**12	23 400	1 170 \$
211194231	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58SU*A060E17**16	23 400	1 170 \$
212981580	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58SU*B040M17**12	23 400	1 170 \$
212982132	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58SU*B060M17**16	23 400	1 170 \$
211194232	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A045V14**12	23 400	1 170 \$
211194233	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A070V14**12	23 400	1 170 \$
211194234	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A070V17**16	23 200	1 160 \$
211194235	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A090V17**16	23 400	1 170 \$
212971290	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B045V14**12	23 400	1 170 \$
212971424	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B070V14**12	23 400	1 170 \$
212971775	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B070V17**16	23 400	1 170 \$
212972031	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B090V17**16	23 400	1 170 \$
211194236	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SC2D060E14**12	23 400	1 170 \$
211194237	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SC2D060E17**14	23 400	1 170 \$
211194238	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SC2D080E17**16	23 400	1 170 \$
212983466	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SC2E060M14**12	23 400	1 170 \$
212983917	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SC2E060M17**14	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984457	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SC2E080M17**16	23 400	1 170 \$
211194239	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SC5B060E17**14	23 400	1 170 \$
212987255	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SC6A080M17**16	23 400	1 170 \$
211194240	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SP6A080V17**16	23 400	1 170 \$
212973962	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SP6B080V17**16	23 400	1 170 \$
211194241	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SU5A040E17**12	23 400	1 170 \$
211194242	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SU5A060E17**16	23 400	1 170 \$
212988577	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SU5B040M17**12	23 600	1 180 \$
212989021	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59SU5B060M17**16	23 400	1 170 \$
210450176	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B060V14**12	23 400	1 170 \$
211194243	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B060V17**14	23 400	1 170 \$
210450175	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B080V17**16	23 400	1 170 \$
212976174	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	59TP6C080V17**16	23 400	1 170 \$
211201109	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAA42060B	23 400	1 170 \$
210450215	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAA48080B	23 400	1 170 \$
212976175	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
211194244	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$
211712163	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A045E17**12	23 400	1 170 \$
211194249	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A070E17**12	23 200	1 160 \$
211194250	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A070E17**16	23 400	1 170 \$
211194251	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A070E21**16	23 200	1 160 \$
211194252	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A090E17**14	23 200	1 160 \$
211194253	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A090E21**16	23 400	1 170 \$
211194254	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A090E21**20	23 200	1 160 \$
211194255	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A110E21**20	23 200	1 160 \$
212978532	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M17**12	23 200	1 160 \$
212979023	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 200	1 160 \$
212979431	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M21**16	23 200	1 160 \$
212979713	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M17**14	23 200	1 160 \$
212980189	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M21**16	23 200	1 160 \$
212980508	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M21**20	23 200	1 160 \$
212980910	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B110M21**20	23 200	1 160 \$
211194256	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SP*A045V17**16	23 200	1 160 \$
211194257	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SP*A070V17**16	23 200	1 160 \$
211194258	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SP*A070V21**20	23 200	1 160 \$
211194259	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SP*A090V21**20	23 200	1 160 \$
212970286	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SP*B070V17**16	23 200	1 160 \$
212970576	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SP*B090V21**20	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211194260	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SU*A040E17**12	23 200	1 160 \$
211194261	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SU*A060E17**16	23 200	1 160 \$
211194262	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SU*A080E21**20	23 400	1 170 \$
211712139	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SU*A100E21**20	23 200	1 160 \$
212981592	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SU*B040M17**12	23 200	1 160 \$
212982144	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SU*B060M17**16	23 200	1 160 \$
212982624	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SU*B080M21**20	23 200	1 160 \$
212982936	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58SU*B100M21**20	23 200	1 160 \$
211194263	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A070V17**16	23 200	1 160 \$
211194264	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A090V17**16	23 200	1 160 \$
211194265	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A090V21**20	23 200	1 160 \$
211194266	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A110V21**22	23 200	1 160 \$
212971786	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B070V17**16	23 200	1 160 \$
212972035	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B090V17**16	23 200	1 160 \$
212972164	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B090V21**20	23 200	1 160 \$
212972446	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B110V21**22	23 400	1 170 \$
211194272	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D060E17**14	23 400	1 170 \$
211194273	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D080E17**16	23 400	1 170 \$
211194274	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D080E21**20	23 200	1 160 \$
211194275	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D100E21**20	23 200	1 160 \$
212983929	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E060M17**14	23 200	1 160 \$
212984469	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E080M17**16	23 200	1 160 \$
212984969	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E080M21**20	23 200	1 160 \$
212985263	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E100M21**20	23 200	1 160 \$
211194276	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC5B060E17**14	23 200	1 160 \$
211194277	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC5B080E21**20	23 200	1 160 \$
211712151	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC5B100E21**20	23 600	1 180 \$
212987267	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC6A080M17**16	23 200	1 160 \$
212987723	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC6A080M21**20	23 200	1 160 \$
212988035	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SC6A100M21**20	23 400	1 170 \$
211194278	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A060V17**14	23 200	1 160 \$
211194279	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A080V17**16	23 200	1 160 \$
211194280	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A080V21**20	23 000	1 150 \$
211194281	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A100V21**20	23 200	1 160 \$
212973972	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SP6B080V17**16	23 400	1 170 \$
212974132	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SP6B080V21**20	23 200	1 160 \$
212974352	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SP6B100V21**20	23 200	1 160 \$
211194282	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SU5A040E17**12	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211194283	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SU5A060E17**16	23 400	1 170 \$
211712127	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SU5A100E21**20	23 400	1 170 \$
212988589	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B040M17**12	23 200	1 160 \$
212989033	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B060M17**16	23 200	1 160 \$
212989525	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B080M21**20	23 200	1 160 \$
213076018	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B100M21**20	23 200	1 160 \$
211194284	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B060V17**14	23 200	1 160 \$
210450177	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V17**16	23 200	1 160 \$
211194285	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V21**20	23 000	1 150 \$
211194286	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B100V21**20	23 200	1 160 \$
211194287	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B100V21**22	23 000	1 150 \$
212976187	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C080V17**16	23 400	1 170 \$
212976441	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C080V21**20	23 200	1 160 \$
212976714	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C100V21**20	23 200	1 160 \$
212977018	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C100V21**22	23 200	1 160 \$
211201110	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA42060B	23 200	1 160 \$
210450218	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA48080B	23 200	1 160 \$
211201111	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA60100C	23 000	1 150 \$
212976188	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
212976715	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAB60100C**	23 200	1 160 \$
211194288	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	OVLAAAB036098	23 200	1 160 \$
211194289	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	OVMAAB036098	23 200	1 160 \$
211712433	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A070E17**12	23 400	1 170 \$
211712228	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A070E17**16	23 600	1 180 \$
211712446	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A070E21**16	23 200	1 160 \$
211712459	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A090E17**14	23 400	1 170 \$
211712472	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A090E21**16	23 600	1 180 \$
211712485	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A090E21**20	23 400	1 170 \$
211712498	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A110E21**20	23 600	1 180 \$
212978543	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B070M17**12	23 400	1 170 \$
212979035	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 600	1 180 \$
212979441	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B070M21**16	23 400	1 170 \$
212979725	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B090M17**14	23 400	1 170 \$
212980200	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B090M21**16	23 400	1 170 \$
212980519	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B090M21**20	23 600	1 180 \$
212980922	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B110M21**20	23 600	1 180 \$
211712251	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SP*A045V17**16	23 400	1 170 \$
211712261	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SP*A070V17**16	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712271	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SP*A070V21**20	23 400	1 170 \$
211712281	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SP*A090V21**20	23 400	1 170 \$
212970296	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212970586	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SP*B090V21**20	23 600	1 180 \$
211712327	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SU*A040E17**12	23 400	1 170 \$
211712583	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SU*A060E17**16	23 400	1 170 \$
211712571	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SU*A080E21**20	23 200	1 160 \$
211712315	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SU*A100E21**20	23 600	1 180 \$
212981604	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SU*B040M17**12	23 600	1 180 \$
212982156	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SU*B060M17**16	23 400	1 170 \$
212982636	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SU*B080M21**20	23 400	1 170 \$
212982948	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58SU*B100M21**20	23 400	1 170 \$
211712377	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58TP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
211712339	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58TP*A090V17**16	23 400	1 170 \$
211712342	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58TP*A090V21**20	23 400	1 170 \$
211712422	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58TP*A110V21**22	23 400	1 170 \$
212971797	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58TP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212972039	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58TP*B090V17**16	23 400	1 170 \$
212972175	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58TP*B090V21**20	23 600	1 180 \$
212972458	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	58TP*B110V21**22	23 400	1 170 \$
211712511	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC2D060E17**14	23 400	1 170 \$
211712523	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC2D080E17**16	23 200	1 160 \$
211712535	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC2D080E21**20	23 400	1 170 \$
211712547	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC2D100E21**20	23 400	1 170 \$
212983941	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC2E060M17**14	23 400	1 170 \$
212984481	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC2E080M17**16	23 400	1 170 \$
212984979	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC2E080M21**20	23 400	1 170 \$
212985275	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC2E100M21**20	23 400	1 170 \$
211712559	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC5B060E17**14	23 600	1 180 \$
211712353	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC5B080E21**20	23 400	1 170 \$
211712365	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC5B100E21**20	23 600	1 180 \$
212987279	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC6A080M17**16	23 400	1 170 \$
212987735	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC6A080M21**20	23 400	1 170 \$
212988047	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SC6A100M21**20	23 600	1 180 \$
211712176	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SP6A060V17**14	23 400	1 170 \$
211712206	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SP6A080V17**16	23 400	1 170 \$
211712186	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SP6A080V21**20	23 400	1 170 \$
211712196	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SP6A100V21**20	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973982	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SP6B080V17**16	23 400	1 170 \$
212974142	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SP6B080V21**20	23 400	1 170 \$
212974362	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SP6B100V21**20	23 600	1 180 \$
211712216	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SU5A040E17**12	23 400	1 170 \$
211712303	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SU5A060E17**16	23 400	1 170 \$
211712291	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SU5A100E21**20	23 600	1 180 \$
212988601	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SU5B040M17**12	23 400	1 170 \$
212989045	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SU5B060M17**16	23 600	1 180 \$
212989537	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SU5B080M21**20	23 600	1 180 \$
213076030	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59SU5B100M21**20	23 400	1 170 \$
211712388	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59TP6B060V17**14	23 400	1 170 \$
210450178	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59TP6B080V17**16	23 600	1 180 \$
211712400	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59TP6B080V21**20	23 400	1 170 \$
211712411	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59TP6B100V21**20	23 400	1 170 \$
211712240	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59TP6B100V21**22	23 200	1 160 \$
212976200	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59TP6C080V17**16	23 400	1 170 \$
212976456	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59TP6C080V21**20	23 400	1 170 \$
212976727	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59TP6C100V21**20	23 600	1 180 \$
212977028	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	59TP6C100V21**22	23 400	1 170 \$
211712389	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	GG96VTAA42060B	23 400	1 170 \$
210450220	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	GG96VTAA48080B	23 600	1 180 \$
211712241	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	GG96VTAA60100C	23 200	1 160 \$
212976201	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	GG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
212976728	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	GG96VTAB60100C**	23 600	1 180 \$
211712605	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	OVLAAB036098	23 400	1 170 \$
211712595	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$
211712803	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A070E21**16	23 200	1 160 \$
211712816	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A090E21**16	23 600	1 180 \$
211712829	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A090E21**20	23 400	1 170 \$
211712842	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A090E24**20	23 400	1 170 \$
211712855	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A110E21**20	23 600	1 180 \$
211712868	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A110E24**20	23 400	1 170 \$
211712881	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A135E24**20	23 600	1 180 \$
211712930	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A155E24**20	23 400	1 170 \$
212979451	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B070M21**16	23 400	1 170 \$
212980211	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B090M21**16	23 400	1 170 \$
212980530	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B090M21**20	23 400	1 170 \$
212980697	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B090M24**20	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980934	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B110M21**20	23 600	1 180 \$
212981108	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B110M24**20	23 400	1 170 \$
212981217	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B135M24**20	23 600	1 180 \$
212981318	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B155M24**20	23 400	1 170 \$
211712656	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58SP*A070V21**20	23 400	1 170 \$
211712666	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58SP*A090V21**20	23 400	1 170 \$
211712676	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58SP*A090V24**20	23 400	1 170 \$
211712686	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58SP*A110V24**22	23 400	1 170 \$
212970596	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58SP*B090V21**20	23 600	1 180 \$
211712941	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58SU*A080E21**20	23 200	1 160 \$
211712708	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58SU*A100E21**20	23 600	1 180 \$
212982648	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58SU*B080M21**20	23 400	1 170 \$
212982960	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58SU*B100M21**20	23 400	1 170 \$
211712720	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58TP*A090V21**20	23 400	1 170 \$
211712792	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58TP*A110V21**22	23 400	1 170 \$
211712731	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58TP*A135V24**22	23 400	1 170 \$
212972186	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58TP*B090V21**20	23 600	1 180 \$
212972470	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58TP*B110V21**22	23 400	1 170 \$
212972638	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	58TP*B135V24**22	23 400	1 170 \$
211712894	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC2D080E21**20	23 400	1 170 \$
211712906	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC2D100E21**20	23 400	1 170 \$
211712918	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC2D120E24**20	23 400	1 170 \$
212984989	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC2E080M21**20	23 400	1 170 \$
212985287	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC2E100M21**20	23 400	1 170 \$
212985612	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC2E120M24**20	23 400	1 170 \$
211712734	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC5B080E21**20	23 400	1 170 \$
211712746	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC5B100E21**20	23 600	1 180 \$
212987747	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC6A080M21**20	23 400	1 170 \$
212988059	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC6A100M21**20	23 600	1 180 \$
212988329	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC6A120M24**22	23 400	1 170 \$
212988411	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SC6A140M24**22	23 600	1 180 \$
211712615	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SP6A080V21**20	23 400	1 170 \$
211712625	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SP6A100V21**20	23 400	1 170 \$
211712635	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SP6A120V24**22	23 400	1 170 \$
212974152	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SP6B080V21**20	23 400	1 170 \$
212974372	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SP6B100V21**20	23 600	1 180 \$
212974522	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SP6B120V24**22	23 600	1 180 \$
211712696	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SU5A100E21**20	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989549	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SU5B080M21**20	23 600	1 180 \$
213076042	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59SU5B100M21**20	23 400	1 170 \$
211712770	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59TP6B080V21**20	23 200	1 160 \$
211712781	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59TP6B100V21**20	23 400	1 170 \$
211712645	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59TP6B100V21**22	23 200	1 160 \$
211712758	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59TP6B120V24**22	23 400	1 170 \$
212976469	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59TP6C080V21**20	23 400	1 170 \$
212976740	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59TP6C100V21**20	23 600	1 180 \$
212977038	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59TP6C100V21**22	23 400	1 170 \$
212977238	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	59TP6C120V24**22	23 600	1 180 \$
211712646	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	GG96VTA60100C	23 200	1 160 \$
211712759	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	GG96VTA66120D	23 400	1 170 \$
212976741	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	GG96VTAB60100C**	23 600	1 180 \$
212977239	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	GG96VTAB66120D**	23 600	1 180 \$
211712953	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	OVLAAB060154	23 600	1 180 \$
211712963	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	OVMAAB060154	23 600	1 180 \$
211713230	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A045E17**12	23 400	1 170 \$
211713243	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A070E17**12	23 200	1 160 \$
211713025	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A070E17**16	23 400	1 170 \$
211713256	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A070E21**16	23 200	1 160 \$
211713269	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A090E17**14	23 200	1 160 \$
211713282	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A090E21**16	23 400	1 170 \$
211713295	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A090E21**20	23 200	1 160 \$
211713308	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A110E21**20	23 400	1 170 \$
212978554	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B070M17**12	23 200	1 160 \$
212979047	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 200	1 160 \$
212979461	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B070M21**16	23 200	1 160 \$
212979737	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B090M17**14	23 200	1 160 \$
212980222	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B090M21**16	23 200	1 160 \$
212980541	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B090M21**20	23 200	1 160 \$
212980946	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B110M21**20	23 200	1 160 \$
211713048	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SP*A045V17**16	23 200	1 160 \$
211713058	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SP*A070V17**16	23 200	1 160 \$
211713068	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SP*A070V21**20	23 200	1 160 \$
211713078	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SP*A090V21**20	23 200	1 160 \$
212970306	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SP*B070V17**16	23 200	1 160 \$
212970606	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SP*B090V21**20	23 200	1 160 \$
211713124	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SU*A040E17**12	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713393	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SU*A060E17**16	23 200	1 160 \$
211713381	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SU*A080E21**20	23 400	1 170 \$
211713112	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SU*A100E21**20	23 400	1 170 \$
212981616	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SU*B040M17**12	23 200	1 160 \$
212982168	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SU*B060M17**16	23 200	1 160 \$
212982660	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SU*B080M21**20	23 200	1 160 \$
212982972	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58SU*B100M21**20	23 200	1 160 \$
211713174	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58TP*A070V17**16	23 200	1 160 \$
211713136	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58TP*A090V17**16	23 000	1 150 \$
211713139	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58TP*A090V21**20	23 200	1 160 \$
211713219	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58TP*A110V21**22	23 200	1 160 \$
212971808	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58TP*B070V17**16	23 200	1 160 \$
212972043	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58TP*B090V17**16	23 200	1 160 \$
212972197	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58TP*B090V21**20	23 200	1 160 \$
212972482	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	58TP*B110V21**22	23 200	1 160 \$
211713321	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC2D060E17**14	23 000	1 150 \$
211713333	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC2D080E17**16	23 400	1 170 \$
211713345	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC2D080E21**20	23 200	1 160 \$
211713357	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC2D100E21**20	23 200	1 160 \$
212983953	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC2E060M17**14	23 200	1 160 \$
212984493	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC2E080M17**16	23 200	1 160 \$
212984999	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC2E080M21**20	23 200	1 160 \$
212985299	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC2E100M21**20	23 600	1 180 \$
211713369	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC5B060E17**14	23 200	1 160 \$
211713150	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC5B080E21**20	23 200	1 160 \$
211713162	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC5B100E21**20	23 600	1 180 \$
212987291	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC6A080M17**16	23 400	1 170 \$
212987759	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC6A080M21**20	23 200	1 160 \$
212988071	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SC6A100M21**20	23 200	1 160 \$
211712973	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SP6A060V17**14	23 200	1 160 \$
211713003	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SP6A080V17**16	23 200	1 160 \$
211712983	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SP6A080V21**20	23 000	1 150 \$
211712993	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SP6A100V21**20	23 200	1 160 \$
212973992	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SP6B080V17**16	23 200	1 160 \$
212974162	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SP6B080V21**20	23 200	1 160 \$
212974382	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SP6B100V21**20	23 200	1 160 \$
211713013	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SU5A040E17**12	23 200	1 160 \$
211713100	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SU5A060E17**16	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713088	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SU5A100E21**20	23 400	1 170 \$
212988613	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SU5B040M17**12	23 200	1 160 \$
212989057	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SU5B060M17**16	23 200	1 160 \$
212989561	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SU5B080M21**20	23 200	1 160 \$
213076054	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59SU5B100M21**20	23 400	1 170 \$
211713185	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B060V17**14	23 200	1 160 \$
210450179	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B080V17**16	23 200	1 160 \$
211713197	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B080V21**20	23 000	1 150 \$
211713208	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B100V21**20	23 200	1 160 \$
211713037	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B100V21**22	23 000	1 150 \$
212976213	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59TP6C080V17**16	23 200	1 160 \$
212976483	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59TP6C080V21**20	23 200	1 160 \$
212976753	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59TP6C100V21**20	23 200	1 160 \$
212977048	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	59TP6C100V21**22	23 200	1 160 \$
211713186	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTAA42060B	23 200	1 160 \$
210450222	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTAA48080B	23 200	1 160 \$
211713038	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTAA60100C	23 000	1 150 \$
212976214	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTAB48080B**	23 200	1 160 \$
212976754	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTAB60100C**	23 200	1 160 \$
211713415	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	OVLAAB036098	23 200	1 160 \$
211713405	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	OVMAAB036098	23 200	1 160 \$
212978030	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3014AL*	58S(B,C)*B070M14**12	23 600	1 180 \$
211713511	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*A090E17**14	23 400	1 170 \$
212978042	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B070M14**12	23 600	1 180 \$
212978565	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B070M17**12	23 600	1 180 \$
212979059	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 600	1 180 \$
212979749	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58S(B,C)*B090M17**14	23 600	1 180 \$
212969896	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*B045V14**12	23 600	1 180 \$
212970316	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58SP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
211713458	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58SU*A040E17**12	23 600	1 180 \$
211713573	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58SU*A060E17**16	23 600	1 180 \$
212981628	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58SU*B040M17**12	23 600	1 180 \$
211713470	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*A045V14**12	23 600	1 180 \$
211713487	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
212971314	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B045V14**12	23 600	1 180 \$
212971428	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B070V14**12	23 600	1 180 \$
212971819	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212972047	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	58TP*B090V17**16	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713524	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2D060E14**12	23 600	1 180 \$
211713548	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2D080E17**16	23 600	1 180 \$
212983476	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	59SC2E060M14**12	23 600	1 180 \$
212987303	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	59SC6A080M17**16	23 600	1 180 \$
211713438	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6A080V17**16	23 600	1 180 \$
212974002	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	59SP6B080V17**16	23 600	1 180 \$
212989069	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	59SU5B060M17**16	23 600	1 180 \$
210450181	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6B080V17**16	23 600	1 180 \$
212976226	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	59TP6C080V17**16	23 600	1 180 \$
210450225	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTAA48080B	23 600	1 180 \$
212976227	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	GG96VTAB48080B**	23 600	1 180 \$
211713673	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A090E17**14	23 400	1 170 \$
212978054	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M14**12	23 600	1 180 \$
212978576	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M17**12	23 600	1 180 \$
212979071	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 600	1 180 \$
212979761	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B090M17**14	23 600	1 180 \$
212969906	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58SP*B045V14**12	23 600	1 180 \$
212970326	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58SP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
211713617	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58SU*A040E17**12	23 600	1 180 \$
211713735	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58SU*A060E17**16	23 600	1 180 \$
212981640	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58SU*B040M17**12	23 600	1 180 \$
211713630	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*A045V14**12	23 600	1 180 \$
211713648	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
212971326	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B045V14**12	23 600	1 180 \$
212971430	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B070V14**12	23 600	1 180 \$
212971830	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212972051	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B090V17**16	23 600	1 180 \$
211713686	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2D060E14**12	23 600	1 180 \$
211713710	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2D080E17**16	23 600	1 180 \$
212983486	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2E060M14**12	23 600	1 180 \$
212987315	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	59SC6A080M17**16	23 600	1 180 \$
211713596	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6A080V17**16	23 600	1 180 \$
212974012	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6B080V17**16	23 600	1 180 \$
212989081	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	59SU5B060M17**16	23 600	1 180 \$
210450183	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6B080V17**16	23 600	1 180 \$
212976239	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6C080V17**16	23 600	1 180 \$
210450228	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	GG96VTAA48080B	23 600	1 180 \$
212976240	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	GG96VTAB48080B**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713913	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	23 600	1 180 \$
211713926	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E17**14	23 400	1 170 \$
211713939	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E21**20	23 600	1 180 \$
211713952	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A110E21**20	23 600	1 180 \$
212978587	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M17**12	23 600	1 180 \$
212979083	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 600	1 180 \$
212979471	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M21**16	23 600	1 180 \$
212979773	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M17**14	23 600	1 180 \$
212980233	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M21**16	23 600	1 180 \$
212980552	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M21**20	23 600	1 180 \$
212980958	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B110M21**20	23 600	1 180 \$
211713798	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*A070V21**20	23 600	1 180 \$
212970336	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212970616	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*B090V21**20	23 600	1 180 \$
211713818	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*A040E17**12	23 600	1 180 \$
211714025	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*A060E17**16	23 600	1 180 \$
211714013	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*A080E21**20	23 600	1 180 \$
212981652	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*B040M17**12	23 600	1 180 \$
212982672	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*B080M21**20	23 400	1 170 \$
212982984	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*B100M21**20	23 600	1 180 \$
211713856	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
211713889	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*A110V21**22	23 600	1 180 \$
212971841	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212972055	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*B090V17**16	23 600	1 180 \$
212972208	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*B090V21**20	23 600	1 180 \$
211713977	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D080E17**16	23 600	1 180 \$
211713989	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D080E21**20	23 600	1 180 \$
211714001	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D100E21**20	23 600	1 180 \$
212984529	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E080M17**16	23 400	1 170 \$
212985009	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E080M21**20	23 600	1 180 \$
212985311	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E100M21**20	23 600	1 180 \$
211713844	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SC5B080E21**20	23 600	1 180 \$
212987327	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SC6A080M17**16	23 600	1 180 \$
212988083	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SC6A100M21**20	23 600	1 180 \$
211713767	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6A080V17**16	23 600	1 180 \$
211713757	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6A100V21**20	23 600	1 180 \$
212974022	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6B080V17**16	23 600	1 180 \$
212974172	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6B080V21**20	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974392	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6B100V21**20	23 600	1 180 \$
212989093	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B060M17**16	23 600	1 180 \$
212989573	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B080M21**20	23 600	1 180 \$
213076066	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B100M21**20	23 600	1 180 \$
210450185	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B080V17**16	23 600	1 180 \$
211713777	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**22	23 400	1 170 \$
212976252	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C080V17**16	23 600	1 180 \$
212976497	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C080V21**20	23 600	1 180 \$
212976766	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C100V21**20	23 600	1 180 \$
212977058	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C100V21**22	23 400	1 170 \$
210450231	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAA48080B	23 600	1 180 \$
211713778	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAA60100C	23 400	1 170 \$
212976253	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAB48080B**	23 600	1 180 \$
212976767	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAB60100C**	23 600	1 180 \$
211714165	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*A045E14**12	23 400	1 170 \$
211714252	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*A070E14**12	23 200	1 160 \$
211714178	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*A070E17**12	23 400	1 170 \$
211714069	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*A070E17**16	23 600	1 180 \$
211714191	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*A090E17**14	23 400	1 170 \$
212977550	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*B045M14**12	23 400	1 170 \$
212978066	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*B070M14**12	23 400	1 170 \$
212978598	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*B070M17**12	23 400	1 170 \$
212979095	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 400	1 170 \$
212979785	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*B090M17**14	23 400	1 170 \$
211714037	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58SP*A045V14**12	23 400	1 170 \$
211714081	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58SP*A045V17**16	23 400	1 170 \$
211714091	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58SP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
212969916	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58SP*B045V14**12	23 400	1 170 \$
212970346	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58SP*B070V17**16	23 400	1 170 \$
211714113	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58SU*A040E17**12	23 400	1 170 \$
211714265	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58SU*A060E17**16	23 400	1 170 \$
212981664	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58SU*B040M17**12	23 400	1 170 \$
212982216	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58SU*B060M17**16	23 400	1 170 \$
211714125	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*A045V14**12	23 400	1 170 \$
211714136	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*A070V14**12	23 200	1 160 \$
211714142	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
211714139	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*A090V17**16	23 400	1 170 \$
212971338	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*B045V14**12	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971432	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*B070V14**12	23 400	1 170 \$
212971852	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*B070V17**16	23 400	1 170 \$
212972059	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*B090V17**16	23 400	1 170 \$
211714204	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2D060E14**12	23 400	1 170 \$
211714216	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2D060E17**14	23 200	1 160 \$
211714228	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2D080E17**16	23 200	1 160 \$
212983496	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2E060M14**12	23 600	1 180 \$
212984001	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2E060M17**14	23 400	1 170 \$
212984541	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2E080M17**16	23 400	1 170 \$
211714240	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SC5B060E17**14	23 400	1 170 \$
212985743	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SC6A026M14**10	23 600	1 180 \$
212986847	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SC6A060M14**12	23 600	1 180 \$
212987339	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SC6A080M17**16	23 600	1 180 \$
211714047	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SP6A080V17**16	23 400	1 170 \$
212973642	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SP6B060V14**12	23 600	1 180 \$
212974032	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SP6B080V17**16	23 400	1 170 \$
211714057	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SU5A040E17**12	23 400	1 170 \$
211714101	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SU5A060E17**16	23 600	1 180 \$
212988625	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SU5B040M17**12	23 600	1 180 \$
212989105	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59SU5B060M17**16	23 400	1 170 \$
210450187	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6B060V14**12	23 600	1 180 \$
211714153	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6B060V17**14	23 400	1 170 \$
210450186	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6B080V17**16	23 400	1 170 \$
212975760	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6C060V14**12	23 600	1 180 \$
212976265	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6C080V17**16	23 400	1 170 \$
211714154	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	GG96VTAA42060B	23 400	1 170 \$
210450233	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	GG96VTAA48080B	23 400	1 170 \$
212976266	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	GG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
211714287	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	OVLAAB036098	23 400	1 170 \$
211714277	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$
211714520	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A070E17**12	23 400	1 170 \$
211714339	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A070E17**16	23 600	1 180 \$
211714533	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A070E21**16	23 600	1 180 \$
211714546	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A090E17**14	23 400	1 170 \$
211714559	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A090E21**16	23 600	1 180 \$
211714572	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A090E21**20	23 400	1 170 \$
211714585	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A110E21**20	23 600	1 180 \$
212978609	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B070M17**12	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979107	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B070M17**16	23 600	1 180 \$
212979481	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B070M21**16	23 400	1 170 \$
212979797	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B090M17**14	23 400	1 170 \$
212980244	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B090M21**16	23 600	1 180 \$
212980563	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B090M21**20	23 600	1 180 \$
212980970	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B110M21**20	23 600	1 180 \$
211714362	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*A045V17**16	23 600	1 180 \$
211714372	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
211714382	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*A070V21**20	23 400	1 170 \$
211714392	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*A090V21**20	23 400	1 170 \$
212970356	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212970626	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*B090V21**20	23 600	1 180 \$
211714438	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*A040E17**12	23 400	1 170 \$
211714658	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*A060E17**16	23 400	1 170 \$
211714646	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*A080E21**20	23 400	1 170 \$
211714426	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*A100E21**20	23 600	1 180 \$
212981676	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*B040M17**12	23 600	1 180 \$
212982228	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*B060M17**16	23 400	1 170 \$
212982684	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*B080M21**20	23 400	1 170 \$
212982996	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*B100M21**20	23 600	1 180 \$
211714476	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*A070V17**16	23 400	1 170 \$
211714450	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*A090V17**16	23 400	1 170 \$
211714453	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*A090V21**20	23 400	1 170 \$
211714509	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*A110V21**22	23 400	1 170 \$
212971863	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*B070V17**16	23 600	1 180 \$
212972063	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*B090V17**16	23 600	1 180 \$
212972219	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*B090V21**20	23 600	1 180 \$
212972506	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*B110V21**22	23 400	1 170 \$
211714598	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2D060E17**14	23 400	1 170 \$
211714610	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2D080E17**16	23 400	1 170 \$
211714622	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2D080E21**20	23 400	1 170 \$
211714634	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2D100E21**20	23 400	1 170 \$
212984013	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2E060M17**14	23 400	1 170 \$
212984553	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2E080M17**16	23 400	1 170 \$
212985019	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2E080M21**20	23 600	1 180 \$
212985323	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2E100M21**20	23 600	1 180 \$
211714464	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC5B080E21**20	23 400	1 170 \$
212987351	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC6A080M17**16	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987783	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC6A080M21**20	23 400	1 170 \$
212988095	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SC6A100M21**20	23 600	1 180 \$
211714317	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6A080V17**16	23 400	1 170 \$
211714297	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6A080V21**20	23 400	1 170 \$
211714307	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6A100V21**20	23 400	1 170 \$
212974042	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6B080V17**16	23 400	1 170 \$
212974182	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6B080V21**20	23 600	1 180 \$
212974402	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6B100V21**20	23 600	1 180 \$
211714327	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5A040E17**12	23 400	1 170 \$
211714414	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5A060E17**16	23 600	1 180 \$
211714402	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5A100E21**20	23 600	1 180 \$
212989117	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5B060M17**16	23 600	1 180 \$
212989585	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5B080M21**20	23 600	1 180 \$
213076078	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5B100M21**20	23 400	1 170 \$
210450188	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6B080V17**16	23 600	1 180 \$
211714487	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6B080V21**20	23 400	1 170 \$
211714498	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6B100V21**20	23 400	1 170 \$
211714351	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6B100V21**22	23 400	1 170 \$
212976278	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6C080V17**16	23 400	1 170 \$
212976511	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6C080V21**20	23 600	1 180 \$
212976779	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6C100V21**20	23 600	1 180 \$
212977068	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6C100V21**22	23 400	1 170 \$
210450236	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	GG96VTAA48080B	23 600	1 180 \$
211714352	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	GG96VTAA60100C	23 400	1 170 \$
212976279	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	GG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
212976780	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	GG96VTAB60100C**	23 600	1 180 \$
211714670	CARRIER	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	OVMAAB036098	23 400	1 170 \$
213353807	CARRIER	38MURAQ30AB3*	F54AA*B30L*		23 400	1 170 \$
213353817	CARRIER	38MURAQ30AB3*	F54AA*B36L*		23 600	1 180 \$
213249290	CARRIER	38MURAQ30AB3*	FEVA0036**+NAVA43601C K		23 600	1 180 \$
213607675	CARRIER	38MURAQ30AB3*	FG4ANXC36L*		23 600	1 180 \$
211184348	CARRIER	38MURAQ30AB3*	FJ4DN*B30L*		23 400	1 170 \$
211714680	CARRIER	38MURAQ30AB3*	FJ4DN*B36L*		23 400	1 170 \$
211194291	CARRIER	38MURAQ30AB3*	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211194292	CARRIER	38MURAQ30AB3*	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211194293	CARRIER	38MURAQ30AB3*	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211194294	CARRIER	38MURAQ30AB3*	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213607674	CARRIER	38MURQA30AB3*	FT4BN(B,X)C36L*		23 600	1 180 \$
211194295	CARRIER	38MURQA30AB3*	FV4CN(B,F)003L		23 400	1 170 \$
211274894	CARRIER	38MURQA30AB3*	FV4CN(B,F)005L		23 000	1 150 \$
211194296	CARRIER	38MURQA30AB3*	FV4CNF002L		23 600	1 180 \$
211194297	CARRIER	38MURQA30AB3*	FX4DN(B,F)037L		23 200	1 160 \$
211709695	CARRIER	38MURQA30AB3*	PF4MN*B30L*		23 400	1 170 \$
211714681	CARRIER	38MURQA30AB3*	PF4MN*B36L*		23 400	1 170 \$
208447880	CARRIER	38MURQA36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 \$
213353827	CARRIER	38MURQA36AA3*	F54AA*B36L*		21 200	1 060 \$
213353837	CARRIER	38MURQA36AA3*	F54AA*C42L*		21 200	1 060 \$
213607690	CARRIER	38MURQA36AA3*	FG4ANXC36L*		21 200	1 060 \$
213607689	CARRIER	38MURQA36AA3*	FT4BN(B,X)C36L*		21 200	1 060 \$
208447883	CARRIER	38MURQA36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 \$
213372208	CARRIER	38MURQA36AB3	40MULAQ36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213603964	CARRIER	38MURQA36AB3	40MULAQ36XCX + CI		33 000	1 650 \$
212382957	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A045E14**12	29 800	1 490 \$
212382970	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A045E17**12	29 600	1 480 \$
212383057	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E14**12	29 600	1 480 \$
212382983	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E17**12	29 600	1 480 \$
212382873	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 400	1 470 \$
212382996	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 600	1 480 \$
213077815	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B045M14**12	29 600	1 480 \$
213077864	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M14**12	29 400	1 470 \$
213077912	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 400	1 470 \$
213078033	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 600	1 480 \$
213078255	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 400	1 470 \$
212382843	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58SP*A045V14**12	29 600	1 480 \$
212382885	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58SP*A045V17**16	29 600	1 480 \$
212382895	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58SP*A070V17**16	29 400	1 470 \$
212969926	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58SP*B045V14**12	29 400	1 470 \$
212970366	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58SP*B070V17**16	29 600	1 480 \$
212383070	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58SU*A060E17**16	29 600	1 480 \$
213078817	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58SU*B040M17**12	29 600	1 480 \$
213078949	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58SU*B060M17**16	29 400	1 470 \$
212382917	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A045V14**12	29 600	1 480 \$
212382928	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A070V14**12	29 400	1 470 \$
212382934	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A070V17**16	29 400	1 470 \$
212382931	CARRIER	38MURQA36AB3*	CAP**3617AL*	58TP*A090V17**16	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076407	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B045V14**12	29 400	1 470 \$
213076455	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B070V14**12	29 400	1 470 \$
213076463	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B070V17**16	29 400	1 470 \$
213076584	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	58TP*B090V17**16	29 400	1 470 \$
212383009	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SC2D060E14**12	29 600	1 480 \$
212383021	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SC2D060E17**14	29 400	1 470 \$
212383033	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SC2D080E17**16	29 400	1 470 \$
213079333	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SC2E060M14**12	29 600	1 480 \$
213079373	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SC2E060M17**14	29 400	1 470 \$
213079507	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SC2E080M17**16	29 400	1 470 \$
212383045	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SC5B060E17**14	29 600	1 480 \$
213079951	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SC6A060M14**12	29 600	1 480 \$
213079991	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SC6A080M17**16	29 600	1 480 \$
212382853	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SP6A060V17**14	29 600	1 480 \$
212382863	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SP6A080V17**16	29 400	1 470 \$
213076885	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SP6B060V14**12	29 600	1 480 \$
213076925	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SP6B080V17**16	29 600	1 480 \$
212382905	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SU5A060E17**16	29 400	1 470 \$
213080500	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SU5B040M17**12	29 600	1 480 \$
213080644	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59SU5B060M17**16	29 600	1 480 \$
210450190	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B060V14**12	29 800	1 490 \$
212382945	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B060V17**14	29 600	1 480 \$
210450189	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59TP6B080V17**16	29 600	1 480 \$
213077287	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59TP6C060V14**12	29 600	1 480 \$
213077331	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	59TP6C080V17**16	29 600	1 480 \$
212382946	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAA42060B	29 600	1 480 \$
210450238	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAA48080B	29 600	1 480 \$
213077332	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	GG96VTAB48080B**	29 600	1 480 \$
212383092	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	OVLAAB036098	29 600	1 480 \$
212383082	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	OVMAAB036098	29 600	1 480 \$
211225673	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A045E17**12	29 600	1 480 \$
211225674	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E17**12	29 600	1 480 \$
212383142	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 400	1 470 \$
212383275	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	29 400	1 470 \$
212383288	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 600	1 480 \$
212383301	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A090E21**16	29 400	1 470 \$
212383314	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A090E21**20	29 400	1 470 \$
211225675	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*A110E21**20	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077923	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 400	1 470 \$
213078045	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 400	1 470 \$
213078165	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B070M21**16	29 400	1 470 \$
213078267	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 400	1 470 \$
213078387	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M21**16	29 400	1 470 \$
213078486	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B090M21**20	29 400	1 470 \$
213078603	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58S(B,C)*B110M21**20	29 400	1 470 \$
211225676	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A045V17**16	29 600	1 480 \$
212383176	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A070V17**16	29 400	1 470 \$
212383186	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A070V21**20	29 400	1 470 \$
212383196	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SP*A090V21**20	29 400	1 470 \$
212970376	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SP*B070V17**16	29 600	1 480 \$
212970636	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SP*B090V21**20	29 400	1 470 \$
212383375	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SU*A060E17**16	29 400	1 470 \$
212383363	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SU*A080E21**20	29 600	1 480 \$
211225677	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SU*A100E21**20	29 400	1 470 \$
213078829	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SU*B040M17**12	29 400	1 470 \$
213078961	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SU*B060M17**16	29 400	1 470 \$
213079081	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SU*B080M21**20	29 400	1 470 \$
213079201	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58SU*B100M21**20	29 400	1 470 \$
212383241	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A070V17**16	29 400	1 470 \$
211225678	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A090V17**16	29 400	1 470 \$
212383218	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A090V21**20	29 400	1 470 \$
212383264	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58TP*A110V21**22	29 600	1 480 \$
213076474	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B070V17**16	29 400	1 470 \$
213076588	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B090V17**16	29 400	1 470 \$
213076628	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B090V21**20	29 400	1 470 \$
213076727	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	58TP*B110V21**22	29 400	1 470 \$
211225680	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D060E17**14	29 400	1 470 \$
212383327	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D080E17**16	29 400	1 470 \$
212383339	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D080E21**20	29 400	1 470 \$
212383351	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D100E21**20	29 400	1 470 \$
211225681	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC2D100E21**22	29 600	1 480 \$
213079385	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E060M17**14	29 400	1 470 \$
213079519	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E080M17**16	29 400	1 470 \$
213079639	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E080M21**20	29 400	1 470 \$
213079729	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E100M21**20	29 400	1 470 \$
213079837	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC2E100M21**22	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211225682	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC5B060E17**14	29 400	1 470 \$
211225683	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC5B080E17**16	29 400	1 470 \$
212383229	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC5B080E21**20	29 600	1 480 \$
211225684	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC5B100E21**20	29 600	1 480 \$
211225685	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC5B100E21**22	29 600	1 480 \$
213080003	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC6A080M17**16	29 600	1 480 \$
213080135	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC6A080M21**20	29 600	1 480 \$
213080267	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC6A100M21**20	29 400	1 470 \$
213080375	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SC6A100M21**22	29 400	1 470 \$
212383102	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A060V17**14	29 600	1 480 \$
212383132	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A080V17**16	29 400	1 470 \$
212383112	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A080V21**20	29 400	1 470 \$
212383122	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SP6A100V21**20	29 400	1 470 \$
213076935	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SP6B080V17**16	29 400	1 470 \$
213077035	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SP6B080V21**20	29 400	1 470 \$
213077135	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SP6B100V21**20	29 400	1 470 \$
211225686	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SU5A060E17**16	29 400	1 470 \$
212383164	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SU5A080E21**20	29 800	1 490 \$
212383206	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SU5A100E21**20	29 400	1 470 \$
212383154	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SU5A100E21**22	29 600	1 480 \$
213080512	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B040M17**12	29 600	1 480 \$
213080656	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B060M17**16	29 400	1 470 \$
213080776	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B080M21**20	29 400	1 470 \$
213075874	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B100M21**20	29 400	1 470 \$
213076243	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59SU5B100M21**22	29 400	1 470 \$
212383252	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B060V17**14	29 600	1 480 \$
210450191	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B080V17**16	29 600	1 480 \$
211225687	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B080V21**20	29 400	1 470 \$
211225688	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**20	29 600	1 480 \$
211225689	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59TP6B100V21**22	29 400	1 470 \$
213077344	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C080V17**16	29 400	1 470 \$
213077474	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C080V21**20	29 400	1 470 \$
213077584	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C100V21**20	29 400	1 470 \$
213077701	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	59TP6C100V21**22	29 400	1 470 \$
212383253	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA42060B	29 600	1 480 \$
210450241	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA48080B	29 600	1 480 \$
211230938	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAA60100C	29 400	1 470 \$
213077345	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAB48080B**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077585	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	GG96VTAB60100C**	29 400	1 470 \$
211225690	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	OVLAAB036098	29 600	1 480 \$
211225691	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	OVLAAB048112	29 600	1 480 \$
211225692	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	OVMAAB036098	29 600	1 480 \$
211225693	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	OVMAAB042112	29 600	1 480 \$
211225696	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A045E14**12	29 400	1 470 \$
211225697	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A070E14**12	29 200	1 460 \$
211225698	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A070E17**12	29 400	1 470 \$
211225699	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 400	1 470 \$
211225700	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 200	1 460 \$
213077828	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B045M14**12	29 400	1 470 \$
213077876	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M14**12	29 400	1 470 \$
213077934	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 400	1 470 \$
213078057	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 400	1 470 \$
213078279	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 400	1 470 \$
211225701	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58SP*A045V14**12	29 400	1 470 \$
211225702	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58SP*A045V17**16	29 400	1 470 \$
211225703	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58SP*A070V17**16	29 400	1 470 \$
212969936	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58SP*B045V14**12	29 200	1 460 \$
212970386	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58SP*B070V17**16	29 400	1 470 \$
212383387	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58SU*A060E17**16	29 200	1 460 \$
213078841	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58SU*B040M17**12	29 400	1 470 \$
213078973	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58SU*B060M17**16	29 200	1 460 \$
211225705	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A045V14**12	29 400	1 470 \$
211225706	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A070V14**12	29 200	1 460 \$
211225707	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A070V17**16	29 400	1 470 \$
211225708	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58TP*A090V17**16	29 200	1 460 \$
213076419	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B045V14**12	29 200	1 460 \$
213076457	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B070V14**12	29 200	1 460 \$
213076485	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B070V17**16	29 400	1 470 \$
213076592	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	58TP*B090V17**16	29 400	1 470 \$
211225710	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SC2D060E14**12	29 400	1 470 \$
211225711	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SC2D060E17**14	29 200	1 460 \$
211225712	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SC2D080E17**16	29 400	1 470 \$
213079343	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SC2E060M14**12	29 400	1 470 \$
213079397	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SC2E060M17**14	29 400	1 470 \$
213079531	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SC2E080M17**16	29 400	1 470 \$
211225714	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SC5B060E17**14	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079961	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SC6A060M14**12	29 400	1 470 \$
213080015	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SC6A080M17**16	29 400	1 470 \$
211225715	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SP6A060V14**12	29 400	1 470 \$
211225716	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SP6A060V17**14	29 400	1 470 \$
211225717	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SP6A080V17**16	29 400	1 470 \$
213076895	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SP6B060V14**12	29 400	1 470 \$
213076945	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SP6B080V17**16	29 400	1 470 \$
211225718	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SU5A060E17**16	29 400	1 470 \$
213080524	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SU5B040M17**12	29 400	1 470 \$
213080668	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59SU5B060M17**16	29 400	1 470 \$
210450193	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B060V14**12	29 600	1 480 \$
211225719	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B060V17**14	29 400	1 470 \$
210450192	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59TP6B080V17**16	29 400	1 470 \$
213077298	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59TP6C060V14**12	29 400	1 470 \$
213077357	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	59TP6C080V17**16	29 400	1 470 \$
211230939	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAA42060B	29 400	1 470 \$
210450243	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAA48080B	29 400	1 470 \$
213077358	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	GG96VTAB48080B**	29 400	1 470 \$
211225720	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	OVLAAB036098	29 400	1 470 \$
211225721	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	OVMAAB036098	29 400	1 470 \$
211225722	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	OVMAAB042112	29 400	1 470 \$
211225728	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A070E17**12	29 200	1 460 \$
212383399	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 200	1 460 \$
211225729	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A070E21**16	29 200	1 460 \$
211225730	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 200	1 460 \$
211225731	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A090E21**16	29 000	1 450 \$
211225732	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A090E21**20	29 200	1 460 \$
211225733	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*A110E21**20	29 200	1 460 \$
213077945	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 000	1 450 \$
213078069	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 200	1 460 \$
213078175	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B070M21**16	29 000	1 450 \$
213078291	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 000	1 450 \$
213078398	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M21**16	29 000	1 450 \$
213078497	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B090M21**20	29 200	1 460 \$
213078615	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58S(B,C)*B110M21**20	29 000	1 450 \$
211225734	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SP*A045V17**16	29 200	1 460 \$
211225735	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SP*A070V17**16	29 200	1 460 \$
211225736	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SP*A070V21**20	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211225737	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SP*A090V21**20	29 000	1 450 \$
212970396	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SP*B070V17**16	29 200	1 460 \$
212970646	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SP*B090V21**20	29 200	1 460 \$
211225738	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SU*A040E17**12	29 400	1 470 \$
211225739	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SU*A060E17**16	29 200	1 460 \$
211226133	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SU*A080E21**20	29 400	1 470 \$
211225740	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SU*A100E21**20	29 000	1 450 \$
213078853	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SU*B040M17**12	29 200	1 460 \$
213078985	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SU*B060M17**16	29 000	1 450 \$
213079093	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SU*B080M21**20	29 000	1 450 \$
213079213	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58SU*B100M21**20	29 000	1 450 \$
211225741	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A070V17**16	29 000	1 450 \$
211225742	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A090V17**16	29 000	1 450 \$
212383423	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A090V21**20	29 000	1 450 \$
211225743	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58TP*A110V21**22	29 200	1 460 \$
213076496	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B070V17**16	29 000	1 450 \$
213076596	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B090V17**16	29 000	1 450 \$
213076639	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B090V21**20	29 200	1 460 \$
213076739	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	58TP*B110V21**22	29 200	1 460 \$
211225747	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D060E17**14	29 000	1 450 \$
211225748	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D080E17**16	29 000	1 450 \$
211225749	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D080E21**20	29 200	1 460 \$
212383434	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D100E21**20	29 200	1 460 \$
211226134	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC2D100E21**22	29 400	1 470 \$
213079409	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E060M17**14	29 200	1 460 \$
213079543	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E080M17**16	29 000	1 450 \$
213079649	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E080M21**20	29 200	1 460 \$
213079741	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E100M21**20	29 000	1 450 \$
213079846	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC2E100M21**22	29 000	1 450 \$
211225750	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC5B060E17**14	29 400	1 470 \$
211225752	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC5B080E21**20	29 200	1 460 \$
211225753	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC5B100E21**20	29 200	1 460 \$
211226135	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC5B100E21**22	29 200	1 460 \$
213080027	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC6A080M17**16	29 200	1 460 \$
213080147	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC6A080M21**20	29 200	1 460 \$
213080279	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC6A100M21**20	29 200	1 460 \$
213080384	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SC6A100M21**22	29 200	1 460 \$
211225755	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A060V17**14	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211225756	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A080V17**16	29 200	1 460 \$
211225757	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A080V21**20	29 000	1 450 \$
211225758	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SP6A100V21**20	29 000	1 450 \$
213076955	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SP6B080V17**16	29 200	1 460 \$
213077045	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SP6B080V21**20	29 200	1 460 \$
213077145	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SP6B100V21**20	29 000	1 450 \$
212383411	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SU5A060E17**16	29 200	1 460 \$
211226136	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SU5A080E21**20	29 400	1 470 \$
211225759	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SU5A100E21**20	29 000	1 450 \$
211225760	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SU5A100E21**22	29 200	1 460 \$
213080536	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B040M17**12	29 200	1 460 \$
213080680	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B060M17**16	29 200	1 460 \$
213080788	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B080M21**20	29 200	1 460 \$
213075886	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B100M21**20	29 000	1 450 \$
213076252	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59SU5B100M21**22	29 000	1 450 \$
211225762	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B060V17**14	29 200	1 460 \$
210450194	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V17**16	29 200	1 460 \$
211225763	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B080V21**20	29 200	1 460 \$
211225764	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B100V21**20	29 200	1 460 \$
211225765	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59TP6B100V21**22	29 000	1 450 \$
213077370	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C080V17**16	29 200	1 460 \$
213077485	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C080V21**20	29 200	1 460 \$
213077597	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C100V21**20	29 000	1 450 \$
213077711	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	59TP6C100V21**22	29 000	1 450 \$
211230940	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA42060B	29 200	1 460 \$
210450246	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA48080B	29 200	1 460 \$
211230941	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAA60100C	29 000	1 450 \$
213077371	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAB48080B**	29 200	1 460 \$
213077598	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	GG96VTAB60100C**	29 000	1 450 \$
211225766	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	OVLAAB036098	29 200	1 460 \$
211225767	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	OVLAAB048112	29 200	1 460 \$
211225768	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	OVMAAB036098	29 200	1 460 \$
211225769	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	OVMAAB042112	29 200	1 460 \$
211225774	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A045E17**12	29 400	1 470 \$
211225775	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A070E17**12	29 400	1 470 \$
211225776	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 400	1 470 \$
211225777	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A070E21**16	29 400	1 470 \$
211225778	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211225779	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A090E21**16	29 400	1 470 \$
211225780	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A090E21**20	29 400	1 470 \$
211225781	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*A110E21**20	29 400	1 470 \$
213077956	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 400	1 470 \$
213078081	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 400	1 470 \$
213078185	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B070M21**16	29 400	1 470 \$
213078303	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 400	1 470 \$
213078409	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B090M21**16	29 400	1 470 \$
213078508	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B090M21**20	29 400	1 470 \$
213078627	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58S(B,C)*B110M21**20	29 400	1 470 \$
211225782	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SP*A045V17**16	29 400	1 470 \$
211225783	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SP*A070V17**16	29 400	1 470 \$
211225784	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SP*A070V21**20	29 400	1 470 \$
211225785	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SP*A090V21**20	29 400	1 470 \$
212970406	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SP*B070V17**16	29 400	1 470 \$
212970656	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SP*B090V21**20	29 400	1 470 \$
211225787	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SU*A060E17**16	29 200	1 460 \$
211225788	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SU*A080E21**20	29 600	1 480 \$
211225789	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SU*A100E21**20	29 400	1 470 \$
213078865	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SU*B040M17**12	29 400	1 470 \$
213078997	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SU*B060M17**16	29 400	1 470 \$
213079105	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SU*B080M21**20	29 200	1 460 \$
213079225	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58SU*B100M21**20	29 400	1 470 \$
211225790	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58TP*A070V17**16	29 400	1 470 \$
211225791	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58TP*A090V17**16	29 400	1 470 \$
211225792	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58TP*A090V21**20	29 400	1 470 \$
211225793	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58TP*A110V21**22	29 400	1 470 \$
213076507	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58TP*B070V17**16	29 400	1 470 \$
213076600	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58TP*B090V17**16	29 400	1 470 \$
213076650	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58TP*B090V21**20	29 400	1 470 \$
213076751	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	58TP*B110V21**22	29 400	1 470 \$
211225796	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC2D060E17**14	29 400	1 470 \$
211225797	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC2D080E17**16	29 400	1 470 \$
211225798	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC2D080E21**20	29 200	1 460 \$
211225799	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC2D100E21**20	29 200	1 460 \$
211225800	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC2D100E21**22	29 600	1 480 \$
213079423	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC2E060M17**14	29 400	1 470 \$
213079555	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC2E080M17**16	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079659	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC2E080M21**20	29 400	1 470 \$
213079753	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC2E100M21**20	29 400	1 470 \$
213079855	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC2E100M21**22	29 400	1 470 \$
211225801	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC5B060E17**14	29 400	1 470 \$
211225802	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC5B080E21**20	29 400	1 470 \$
211225803	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC5B100E21**22	29 600	1 480 \$
213080039	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC6A080M17**16	29 400	1 470 \$
213080159	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC6A080M21**20	29 400	1 470 \$
213080291	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC6A100M21**20	29 400	1 470 \$
213080393	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SC6A100M21**22	29 400	1 470 \$
211225804	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SP6A060V17**14	29 400	1 470 \$
211225805	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SP6A080V17**16	29 400	1 470 \$
211225806	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SP6A080V21**20	29 400	1 470 \$
211225807	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SP6A100V21**20	29 400	1 470 \$
213076965	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SP6B080V17**16	29 400	1 470 \$
213077055	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SP6B080V21**20	29 400	1 470 \$
213077155	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SP6B100V21**20	29 400	1 470 \$
211225808	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SU5A060E17**16	29 400	1 470 \$
211225809	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SU5A080E21**20	29 600	1 480 \$
211225810	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SU5A100E21**20	29 400	1 470 \$
211225811	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SU5A100E21**22	29 600	1 480 \$
213080548	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SU5B040M17**12	29 600	1 480 \$
213080692	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SU5B060M17**16	29 400	1 470 \$
213080800	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SU5B080M21**20	29 400	1 470 \$
213075898	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SU5B100M21**20	29 400	1 470 \$
213076261	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59SU5B100M21**22	29 400	1 470 \$
211225812	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59TP6B060V17**14	29 600	1 480 \$
211225813	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59TP6B080V17**16	29 400	1 470 \$
211225814	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59TP6B080V21**20	29 400	1 470 \$
211225815	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59TP6B100V21**20	29 400	1 470 \$
211225816	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59TP6B100V21**22	29 200	1 460 \$
213077383	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59TP6C080V17**16	29 400	1 470 \$
213077496	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59TP6C080V21**20	29 400	1 470 \$
213077610	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59TP6C100V21**20	29 400	1 470 \$
213077721	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	59TP6C100V21**22	29 400	1 470 \$
211230942	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	GG96VTAA42060B	29 600	1 480 \$
211230943	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	GG96VTAA48080B	29 400	1 470 \$
211230944	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	GG96VTAA60100C	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077384	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	GG96VTAB48080B**	29 400	1 470 \$
213077611	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	GG96VTAB60100C**	29 400	1 470 \$
211225817	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	OVLAAB036098	29 400	1 470 \$
212383446	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	OVLAAB048112	29 400	1 470 \$
211225818	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	OVMAAB036098	29 400	1 470 \$
211225819	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	OVMAAB042112	29 400	1 470 \$
211225822	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A070E21**16	29 400	1 470 \$
211225823	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A090E21**16	29 400	1 470 \$
211225824	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A090E21**20	29 400	1 470 \$
211225825	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A090E24**20	29 400	1 470 \$
211225826	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A110E21**20	29 400	1 470 \$
211225827	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A110E24**20	29 200	1 460 \$
211225828	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A135E24**20	29 400	1 470 \$
211225829	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*A155E24**20	29 400	1 470 \$
213078195	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B070M21**16	29 400	1 470 \$
213078420	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B090M21**16	29 400	1 470 \$
213078519	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B090M21**20	29 400	1 470 \$
213078585	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B090M24**20	29 400	1 470 \$
213078639	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B110M21**20	29 400	1 470 \$
213078735	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B110M24**20	29 400	1 470 \$
213078765	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B135M24**20	29 400	1 470 \$
213078787	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58S(B,C)*B155M24**20	29 400	1 470 \$
211225830	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58SP*A070V21**20	29 400	1 470 \$
211225831	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58SP*A090V21**20	29 400	1 470 \$
211225832	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58SP*A090V24**20	29 400	1 470 \$
211225833	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58SP*A110V24**22	29 200	1 460 \$
212970666	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58SP*B090V21**20	29 400	1 470 \$
211225834	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58SU*A080E21**20	29 600	1 480 \$
211225835	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58SU*A100E21**20	29 400	1 470 \$
213079117	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58SU*B080M21**20	29 200	1 460 \$
213079237	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58SU*B100M21**20	29 400	1 470 \$
211225836	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58TP*A090V21**20	29 400	1 470 \$
211225837	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58TP*A110V21**22	29 400	1 470 \$
211225838	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58TP*A135V24**22	29 400	1 470 \$
213076661	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58TP*B090V21**20	29 400	1 470 \$
213076763	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58TP*B110V21**22	29 400	1 470 \$
213076859	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	58TP*B135V24**22	29 400	1 470 \$
211225841	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC2D080E21**20	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211225842	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC2D100E21**20	29 200	1 460 \$
211225843	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC2D100E21**22	29 600	1 480 \$
211225844	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC2D120E24**20	29 400	1 470 \$
213079669	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC2E080M21**20	29 400	1 470 \$
213079765	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC2E100M21**20	29 400	1 470 \$
213079864	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC2E100M21**22	29 400	1 470 \$
213079918	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC2E120M24**20	29 400	1 470 \$
211225845	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC5B080E21**20	29 400	1 470 \$
211225846	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC5B100E21**20	29 400	1 470 \$
211225847	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC5B100E21**22	29 600	1 480 \$
211225848	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC5B120E24**22	29 600	1 480 \$
211225849	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC5B140E24**22	29 600	1 480 \$
213080171	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC6A080M21**20	29 400	1 470 \$
213080303	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC6A100M21**20	29 400	1 470 \$
213080402	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC6A100M21**22	29 400	1 470 \$
213080456	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC6A120M24**22	29 400	1 470 \$
213080480	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SC6A140M24**22	29 400	1 470 \$
211225850	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SP6A080V21**20	29 400	1 470 \$
211225851	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SP6A100V21**20	29 400	1 470 \$
211225852	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SP6A120V24**22	29 400	1 470 \$
213077065	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SP6B080V21**20	29 400	1 470 \$
213077165	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SP6B100V21**20	29 400	1 470 \$
213077235	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SP6B120V24**22	29 400	1 470 \$
211225853	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SU5A080E21**20	29 600	1 480 \$
211225854	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SU5A100E21**20	29 400	1 470 \$
211225855	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SU5A100E21**22	29 600	1 480 \$
213080812	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SU5B080M21**20	29 400	1 470 \$
213075910	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SU5B100M21**20	29 400	1 470 \$
213076270	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59SU5B100M21**22	29 400	1 470 \$
211225856	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59TP6B080V21**20	29 400	1 470 \$
211225857	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59TP6B100V21**20	29 400	1 470 \$
211225858	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59TP6B100V21**22	29 200	1 460 \$
211225859	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59TP6B120V24**22	29 400	1 470 \$
213077507	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59TP6C080V21**20	29 400	1 470 \$
213077623	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59TP6C100V21**20	29 400	1 470 \$
213077731	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59TP6C100V21**22	29 400	1 470 \$
213077791	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	59TP6C120V24**22	29 400	1 470 \$
211230945	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	GG96VTAA60100C	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230946	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	GG96VTAA66120D	29 400	1 470 \$
213077624	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	GG96VTAB60100C**	29 400	1 470 \$
213077792	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	GG96VTAB66120D**	29 400	1 470 \$
211225860	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	OVLAAB048112	29 400	1 470 \$
211225861	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	OVLAAB060154	29 600	1 480 \$
211225862	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	OVMAAB060154	29 400	1 470 \$
211225867	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A045E17**12	29 000	1 450 \$
211225868	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A070E17**12	29 200	1 460 \$
212383456	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 200	1 460 \$
211225869	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A070E21**16	29 200	1 460 \$
211225870	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 200	1 460 \$
211225871	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A090E21**16	29 000	1 450 \$
211225872	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A090E21**20	29 200	1 460 \$
211225873	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*A110E21**20	29 200	1 460 \$
213077967	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 000	1 450 \$
213078093	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 200	1 460 \$
213078205	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B070M21**16	29 000	1 450 \$
213078315	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 000	1 450 \$
213078431	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B090M21**16	29 000	1 450 \$
213078530	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B090M21**20	29 200	1 460 \$
213078651	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58S(B,C)*B110M21**20	29 000	1 450 \$
211225874	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SP*A045V17**16	29 200	1 460 \$
211225875	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SP*A070V17**16	29 200	1 460 \$
211225876	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SP*A070V21**20	29 000	1 450 \$
211225877	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SP*A090V21**20	29 000	1 450 \$
212970416	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SP*B070V17**16	29 200	1 460 \$
212970676	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SP*B090V21**20	29 200	1 460 \$
211225878	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SU*A040E17**12	29 400	1 470 \$
211225879	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SU*A060E17**16	29 200	1 460 \$
211225880	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SU*A080E21**20	29 200	1 460 \$
211225881	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SU*A100E21**20	29 000	1 450 \$
213078877	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SU*B040M17**12	29 200	1 460 \$
213079009	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SU*B060M17**16	29 000	1 450 \$
213079129	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SU*B080M21**20	29 000	1 450 \$
213079249	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58SU*B100M21**20	29 000	1 450 \$
211225882	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58TP*A070V17**16	29 000	1 450 \$
211225883	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58TP*A090V17**16	29 000	1 450 \$
211225884	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58TP*A090V21**20	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211225885	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58TP*A110V21**22	29 200	1 460 \$
213076518	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58TP*B070V17**16	29 000	1 450 \$
213076604	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58TP*B090V17**16	29 000	1 450 \$
213076672	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58TP*B090V21**20	29 200	1 460 \$
213076775	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	58TP*B110V21**22	29 200	1 460 \$
211225889	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC2D060E17**14	29 000	1 450 \$
212383468	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC2D080E17**16	29 000	1 450 \$
211225890	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC2D080E21**20	29 200	1 460 \$
211225891	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC2D100E21**20	29 200	1 460 \$
211226137	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC2D100E21**22	29 400	1 470 \$
213079435	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC2E060M17**14	29 200	1 460 \$
213079567	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC2E080M17**16	29 000	1 450 \$
213079679	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC2E080M21**20	29 200	1 460 \$
213079777	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC2E100M21**20	29 000	1 450 \$
213079873	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC2E100M21**22	29 000	1 450 \$
211225892	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC5B060E17**14	29 400	1 470 \$
211225894	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC5B080E21**20	29 200	1 460 \$
211225895	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC5B100E21**20	29 200	1 460 \$
211226138	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC5B100E21**22	29 200	1 460 \$
213080051	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC6A080M17**16	29 200	1 460 \$
213080183	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC6A080M21**20	29 200	1 460 \$
213080315	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC6A100M21**20	29 200	1 460 \$
213080411	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SC6A100M21**22	29 200	1 460 \$
211225897	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SP6A060V17**14	29 200	1 460 \$
211225898	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SP6A080V17**16	29 200	1 460 \$
211225899	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SP6A080V21**20	29 000	1 450 \$
211225900	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SP6A100V21**20	29 000	1 450 \$
213076975	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SP6B080V17**16	29 200	1 460 \$
213077075	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SP6B080V21**20	29 200	1 460 \$
213077175	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SP6B100V21**20	29 000	1 450 \$
211225901	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SU5A060E17**16	29 200	1 460 \$
211226139	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SU5A080E21**20	29 400	1 470 \$
211225902	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SU5A100E21**20	29 000	1 450 \$
211226140	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SU5A100E21**22	29 200	1 460 \$
213080560	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SU5B040M17**12	29 200	1 460 \$
213080704	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SU5B060M17**16	29 200	1 460 \$
213080824	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SU5B080M21**20	29 200	1 460 \$
213075922	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SU5B100M21**20	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076279	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59SU5B100M21**22	29 000	1 450 \$
211225904	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B060V17**14	29 200	1 460 \$
210450195	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B080V17**16	29 200	1 460 \$
211225905	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B080V21**20	29 200	1 460 \$
211225906	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B100V21**20	29 200	1 460 \$
211225907	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59TP6B100V21**22	29 000	1 450 \$
213077396	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59TP6C080V17**16	29 200	1 460 \$
213077518	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59TP6C080V21**20	29 200	1 460 \$
213077636	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59TP6C100V21**20	29 000	1 450 \$
213077741	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	59TP6C100V21**22	29 000	1 450 \$
211230947	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTA42060B	29 200	1 460 \$
210450248	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTA448080B	29 200	1 460 \$
211230948	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTA60100C	29 000	1 450 \$
213077397	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTAB48080B**	29 200	1 460 \$
213077637	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	GG96VTAB60100C**	29 000	1 450 \$
211225908	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	OVLAAB036098	29 200	1 460 \$
211225909	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	OVLAAB048112	29 200	1 460 \$
211225910	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	OVMAAB036098	29 200	1 460 \$
211225911	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	OVMAAB042112	29 200	1 460 \$
211225916	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A045E17**12	29 000	1 450 \$
211225917	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A070E17**12	29 000	1 450 \$
212383480	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 000	1 450 \$
211225918	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A070E21**16	28 800	1 440 \$
211225919	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 000	1 450 \$
211225920	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A090E21**16	29 000	1 450 \$
211225921	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A090E21**20	29 000	1 450 \$
211225922	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A110E21**20	29 000	1 450 \$
212978477	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 000	1 450 \$
212978963	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 000	1 450 \$
212979401	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B070M21**16	28 800	1 440 \$
212979653	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 000	1 450 \$
212980156	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B090M21**16	28 800	1 440 \$
212980475	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B090M21**20	29 000	1 450 \$
213078663	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B110M21**20	29 000	1 450 \$
211225923	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SP*A045V17**16	29 000	1 450 \$
211225924	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SP*A070V17**16	29 000	1 450 \$
211225925	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SP*A070V21**20	29 000	1 450 \$
211225926	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SP*A090V21**20	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970426	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SP*B070V17**16	29 000	1 450 \$
212970686	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SP*B090V21**20	29 000	1 450 \$
211225927	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SU*A040E17**12	29 400	1 470 \$
211225928	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SU*A060E17**16	29 000	1 450 \$
211225929	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SU*A080E21**20	29 200	1 460 \$
211225930	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SU*A100E21**20	29 000	1 450 \$
212981532	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SU*B040M17**12	29 000	1 450 \$
212982084	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SU*B060M17**16	28 800	1 440 \$
213079141	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SU*B080M21**20	29 000	1 450 \$
213079261	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58SU*B100M21**20	29 000	1 450 \$
211225931	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58TP*A070V17**16	29 000	1 450 \$
211225932	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58TP*A090V17**16	29 000	1 450 \$
211225933	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58TP*A090V21**20	28 800	1 440 \$
211225934	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58TP*A110V21**22	29 000	1 450 \$
212971874	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58TP*B070V17**16	29 000	1 450 \$
212972067	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58TP*B090V17**16	29 000	1 450 \$
212972230	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58TP*B090V21**20	29 000	1 450 \$
213076787	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	58TP*B110V21**22	29 000	1 450 \$
211225938	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC2D060E17**14	29 000	1 450 \$
211225939	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC2D080E17**16	29 000	1 450 \$
211225940	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC2D080E21**20	28 800	1 440 \$
211225941	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC2D100E21**20	28 800	1 440 \$
211225942	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC2D100E21**22	29 200	1 460 \$
212983869	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC2E060M17**14	29 000	1 450 \$
212984409	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC2E080M17**16	29 000	1 450 \$
212984939	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC2E080M21**20	28 800	1 440 \$
212985227	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC2E100M21**20	28 800	1 440 \$
212985506	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC2E100M21**22	29 000	1 450 \$
211225943	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC5B060E17**14	29 000	1 450 \$
211225944	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC5B080E17**16	29 000	1 450 \$
211225945	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC5B080E21**20	29 200	1 460 \$
211225946	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC5B100E21**20	29 000	1 450 \$
211225947	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC5B100E21**22	29 200	1 460 \$
213080063	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC6A080M17**16	29 000	1 450 \$
213080195	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC6A080M21**20	29 000	1 450 \$
212987999	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC6A100M21**20	29 000	1 450 \$
212988215	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SC6A100M21**22	29 000	1 450 \$
211225949	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SP6A060V17**14	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211225950	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SP6A080V17**16	29 000	1 450 \$
211225951	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SP6A080V21**20	29 000	1 450 \$
211225952	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SP6A100V21**20	29 000	1 450 \$
213076865	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SP6B040V17**12	29 200	1 460 \$
212974052	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SP6B080V17**16	29 000	1 450 \$
213077085	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SP6B080V21**20	29 000	1 450 \$
212974412	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SP6B100V21**20	29 000	1 450 \$
211225953	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SU5A060E17**16	29 000	1 450 \$
211225954	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SU5A080E21**20	29 400	1 470 \$
211225955	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SU5A100E21**20	29 000	1 450 \$
211225956	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SU5A100E21**22	29 200	1 460 \$
213080572	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SU5B040M17**12	29 200	1 460 \$
212988973	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SU5B060M17**16	29 000	1 450 \$
212989489	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SU5B080M21**20	29 000	1 450 \$
213075934	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SU5B100M21**20	29 000	1 450 \$
213076288	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59SU5B100M21**22	29 000	1 450 \$
211225957	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6B060V17**14	29 200	1 460 \$
210450196	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6B080V17**16	29 000	1 450 \$
211225958	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6B080V21**20	29 000	1 450 \$
211225959	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6B100V21**20	29 000	1 450 \$
211225960	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6B100V21**22	28 800	1 440 \$
213077265	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6C040V17**12	29 200	1 460 \$
212976295	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6C080V17**16	29 000	1 450 \$
213077529	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6C080V21**20	29 000	1 450 \$
212976792	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6C100V21**20	29 000	1 450 \$
212977078	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	59TP6C100V21**22	28 800	1 440 \$
211230949	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	GG96VTAA42060B	29 200	1 460 \$
210450250	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	GG96VTAA48080B	29 000	1 450 \$
211230950	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	GG96VTAA60100C	28 800	1 440 \$
212976296	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	GG96VTAB48080B**	29 000	1 450 \$
212976793	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	GG96VTAB60100C**	29 000	1 450 \$
211225961	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	OVLAAB036098	29 000	1 450 \$
211225962	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	OVLAAB048112	29 000	1 450 \$
211225963	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	OVMAAB036098	29 000	1 450 \$
211225964	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	OVMAAB042112	29 000	1 450 \$
211225967	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A070E21**16	28 800	1 440 \$
211225968	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A090E21**16	29 000	1 450 \$
211225969	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A090E21**20	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211225970	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A090E24**20	29 000	1 450 \$
211225971	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A110E21**20	29 000	1 450 \$
211225972	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A110E24**20	28 800	1 440 \$
211225973	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A135E24**20	29 000	1 450 \$
211225974	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A155E24**20	29 200	1 460 \$
212979411	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B070M21**16	28 800	1 440 \$
212980167	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B090M21**16	28 800	1 440 \$
212980486	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B090M21**20	29 000	1 450 \$
212980688	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B090M24**20	29 000	1 450 \$
213078675	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B110M21**20	29 000	1 450 \$
213078745	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B110M24**20	29 000	1 450 \$
212981206	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B135M24**20	29 000	1 450 \$
213078797	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B155M24**20	29 000	1 450 \$
211225975	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58SP*A070V21**20	29 000	1 450 \$
211225976	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58SP*A090V21**20	28 800	1 440 \$
211225977	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58SP*A090V24**20	28 800	1 440 \$
211225978	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58SP*A110V24**22	28 800	1 440 \$
212970696	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58SP*B090V21**20	29 000	1 450 \$
211225979	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58SU*A080E21**20	29 200	1 460 \$
211225980	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58SU*A100E21**20	29 000	1 450 \$
212982600	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58SU*B080M21**20	28 800	1 440 \$
213079273	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58SU*B100M21**20	29 000	1 450 \$
211225981	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58TP*A090V21**20	28 800	1 440 \$
211225982	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58TP*A110V21**22	29 000	1 450 \$
211225983	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58TP*A135V24**22	29 000	1 450 \$
212972241	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58TP*B090V21**20	29 000	1 450 \$
213076799	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58TP*B110V21**22	29 000	1 450 \$
212972641	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	58TP*B135V24**22	29 000	1 450 \$
211225986	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC2D080E21**20	28 800	1 440 \$
211225987	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC2D100E21**20	28 800	1 440 \$
211225988	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC2D100E21**22	29 200	1 460 \$
211225989	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC2D120E24**20	29 000	1 450 \$
212984949	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC2E080M21**20	28 800	1 440 \$
212985239	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC2E100M21**20	28 800	1 440 \$
212985515	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC2E100M21**22	29 000	1 450 \$
213079929	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC2E120M24**20	29 000	1 450 \$
211225990	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC5B080E21**20	29 200	1 460 \$
211225991	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC5B100E21**20	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211225992	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC5B100E21**22	29 200	1 460 \$
211225993	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC5B120E24**22	29 200	1 460 \$
211225994	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC5B140E24**22	29 200	1 460 \$
213080207	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC6A080M21**20	29 000	1 450 \$
212988011	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC6A100M21**20	29 000	1 450 \$
212988224	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC6A100M21**22	29 000	1 450 \$
212988317	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC6A120M24**22	29 000	1 450 \$
212988401	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SC6A140M24**22	29 000	1 450 \$
211225995	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SP6A080V21**20	29 000	1 450 \$
211225996	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SP6A100V21**20	29 000	1 450 \$
211225997	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SP6A120V24**22	29 000	1 450 \$
212974192	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SP6B080V21**20	28 800	1 440 \$
213077185	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SP6B100V21**20	29 000	1 450 \$
213077245	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SP6B120V24**22	29 000	1 450 \$
211225998	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SU5A080E21**20	29 400	1 470 \$
211225999	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SU5A100E21**20	29 000	1 450 \$
211226000	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SU5A100E21**22	29 200	1 460 \$
212989501	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SU5B080M21**20	29 000	1 450 \$
213075946	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SU5B100M21**20	29 000	1 450 \$
213076297	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59SU5B100M21**22	29 000	1 450 \$
211226001	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59TP6B080V21**20	28 800	1 440 \$
211226002	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59TP6B100V21**20	29 000	1 450 \$
211226003	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59TP6B100V21**22	28 800	1 440 \$
211226004	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59TP6B120V24**22	29 000	1 450 \$
212976524	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59TP6C080V21**20	28 800	1 440 \$
212976805	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59TP6C100V21**20	29 000	1 450 \$
212977088	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59TP6C100V21**22	28 800	1 440 \$
212977250	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	59TP6C120V24**22	29 000	1 450 \$
211230951	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	GG96VTAA60100C	28 800	1 440 \$
211230952	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	GG96VTAA66120D	29 000	1 450 \$
212976806	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	GG96VTAB60100C**	29 000	1 450 \$
212977251	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	GG96VTAB66120D**	29 000	1 450 \$
211226005	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	OVLAAB048112	29 000	1 450 \$
211226141	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	OVLAAB060154	29 200	1 460 \$
211226006	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	OVMAAB060154	29 000	1 450 \$
212383522	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 600	1 480 \$
212383632	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 600	1 480 \$
213077840	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B045M14**12	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077888	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M14**12	29 600	1 480 \$
213077978	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 600	1 480 \$
213078105	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 600	1 480 \$
213078327	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 600	1 480 \$
212383544	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58SP*A070V17**16	29 600	1 480 \$
212969946	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58SP*B045V14**12	29 600	1 480 \$
212970436	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58SP*B070V17**16	29 600	1 480 \$
212383694	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58SU*A060E17**16	29 600	1 480 \$
213078889	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58SU*B040M17**12	29 600	1 480 \$
213079021	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58SU*B060M17**16	29 600	1 480 \$
212383583	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*A070V17**16	29 600	1 480 \$
212383580	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*A090V17**16	29 600	1 480 \$
213076431	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B045V14**12	29 600	1 480 \$
213076459	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B070V14**12	29 600	1 480 \$
213076529	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B070V17**16	29 600	1 480 \$
213076608	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	58TP*B090V17**16	29 600	1 480 \$
212383645	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2D060E14**12	29 600	1 480 \$
212383657	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2D060E17**14	29 600	1 480 \$
212383669	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2D080E17**16	29 600	1 480 \$
213079353	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2E060M14**12	29 600	1 480 \$
213079447	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2E060M17**14	29 600	1 480 \$
213079579	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59SC2E080M17**16	29 600	1 480 \$
213080075	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59SC6A080M17**16	29 600	1 480 \$
213076985	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59SP6B080V17**16	29 600	1 480 \$
213080584	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59SU5B040M17**12	29 800	1 490 \$
213080716	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59SU5B060M17**16	29 600	1 480 \$
210450198	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6B060V14**12	29 800	1 490 \$
210450197	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6B080V17**16	29 600	1 480 \$
213077409	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	59TP6C080V17**16	29 600	1 480 \$
210450252	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	GG96VTAA48080B	29 600	1 480 \$
213077410	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	GG96VTAB48080B**	29 600	1 480 \$
212384012	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E17**12	29 600	1 480 \$
212383776	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 600	1 480 \$
212384025	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A070E21**16	29 600	1 480 \$
212384038	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 600	1 480 \$
212384051	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E21**16	29 600	1 480 \$
212384064	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*A090E21**20	29 600	1 480 \$
213077989	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078117	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 600	1 480 \$
213078215	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B070M21**16	29 600	1 480 \$
213078339	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 600	1 480 \$
213078442	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M21**16	29 600	1 480 \$
213078541	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B090M21**20	29 600	1 480 \$
213078687	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58S(B,C)*B110M21**20	29 600	1 480 \$
212383839	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*A070V17**16	29 600	1 480 \$
212970446	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*B070V17**16	29 600	1 480 \$
212970706	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58SP*B090V21**20	29 600	1 480 \$
212384150	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*A060E17**16	29 600	1 480 \$
212384138	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*A080E21**20	29 800	1 490 \$
212383893	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*A100E21**20	29 600	1 480 \$
213078901	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*B040M17**12	29 600	1 480 \$
213079033	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*B060M17**16	29 600	1 480 \$
213079153	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*B080M21**20	29 600	1 480 \$
213079285	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58SU*B100M21**20	29 600	1 480 \$
212383943	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*A070V17**16	29 600	1 480 \$
212383905	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*A090V17**16	29 600	1 480 \$
212383988	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*A110V21**22	29 600	1 480 \$
213076540	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*B070V17**16	29 600	1 480 \$
213076612	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*B090V17**16	29 600	1 480 \$
213076683	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*B090V21**20	29 600	1 480 \$
213076811	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	58TP*B110V21**22	29 600	1 480 \$
212384090	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D060E17**14	29 600	1 480 \$
212384102	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D080E17**16	29 600	1 480 \$
212384114	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D080E21**20	29 600	1 480 \$
212384126	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D100E21**20	29 600	1 480 \$
212383788	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2D100E21**22	29 800	1 490 \$
213079459	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E060M17**14	29 600	1 480 \$
213079591	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E080M17**16	29 600	1 480 \$
213079689	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E080M21**20	29 600	1 480 \$
213079789	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E100M21**20	29 600	1 480 \$
213079882	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC2E100M21**22	29 600	1 480 \$
212383919	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC5B080E21**20	29 600	1 480 \$
212383931	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC5B100E21**20	29 600	1 480 \$
212383798	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC5B100E21**22	29 800	1 490 \$
213080087	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC6A080M17**16	29 600	1 480 \$
213080219	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC6A080M21**20	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080327	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC6A100M21**20	29 600	1 480 \$
213080420	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SC6A100M21**22	29 600	1 480 \$
212383746	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6A080V21**20	29 600	1 480 \$
212383756	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6A100V21**20	29 600	1 480 \$
213076995	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6B080V17**16	29 600	1 480 \$
213077095	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6B080V21**20	29 600	1 480 \$
213077195	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SP6B100V21**20	29 600	1 480 \$
212383869	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5A100E21**20	29 600	1 480 \$
212383808	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5A100E21**22	29 800	1 490 \$
213080596	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B040M17**12	29 800	1 490 \$
213080728	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B060M17**16	29 600	1 480 \$
213080836	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B080M21**20	29 600	1 480 \$
213075958	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B100M21**20	29 600	1 480 \$
213076306	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59SU5B100M21**22	29 600	1 480 \$
210450199	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B080V17**16	29 600	1 480 \$
212383966	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B080V21**20	29 600	1 480 \$
212383977	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**20	29 600	1 480 \$
212383818	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6B100V21**22	29 400	1 470 \$
213077422	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C080V17**16	29 600	1 480 \$
213077540	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C080V21**20	29 600	1 480 \$
213077649	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C100V21**20	29 600	1 480 \$
213077751	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	59TP6C100V21**22	29 600	1 480 \$
210450255	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAA48080B	29 600	1 480 \$
212383819	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAA60100C	29 400	1 470 \$
213077423	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAB48080B**	29 600	1 480 \$
213077650	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	GG96VTAB60100C**	29 600	1 480 \$
212384192	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	OVLAAB048112	29 800	1 490 \$
212384248	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*A045E14**12	29 600	1 480 \$
212384261	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*A045E17**12	29 400	1 470 \$
212384336	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*A070E14**12	29 400	1 470 \$
212384274	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*A070E17**12	29 400	1 470 \$
212384202	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 200	1 460 \$
212384287	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 400	1 470 \$
213077852	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*B045M14**12	29 400	1 470 \$
213077900	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*B070M14**12	29 400	1 470 \$
213078000	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 400	1 470 \$
213078129	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 400	1 470 \$
213078351	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226007	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58SP*A045V14**12	29 400	1 470 \$
212384214	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58SP*A045V17**16	29 400	1 470 \$
212384224	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58SP*A070V17**16	29 200	1 460 \$
212969956	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58SP*B045V14**12	29 400	1 470 \$
212970456	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58SP*B070V17**16	29 400	1 470 \$
212384349	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58SU*A060E17**16	29 400	1 470 \$
213078913	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58SU*B040M17**12	29 400	1 470 \$
213079045	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58SU*B060M17**16	29 200	1 460 \$
212384234	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*A045V14**12	29 400	1 470 \$
211226008	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*A070V14**12	29 400	1 470 \$
211226009	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*A070V17**16	29 200	1 460 \$
212384245	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*A090V17**16	29 400	1 470 \$
213076443	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*B045V14**12	29 400	1 470 \$
213076461	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*B070V14**12	29 400	1 470 \$
213076551	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*B070V17**16	29 400	1 470 \$
213076616	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	58TP*B090V17**16	29 400	1 470 \$
212384300	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2D060E14**12	29 400	1 470 \$
212384312	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2D060E17**14	29 200	1 460 \$
212384324	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2D080E17**16	29 200	1 460 \$
213079363	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2E060M14**12	29 400	1 470 \$
213079471	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2E060M17**14	29 400	1 470 \$
213079603	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SC2E080M17**16	29 200	1 460 \$
211226011	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SC5B060E17**14	29 400	1 470 \$
213079981	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SC6A060M14**12	29 600	1 480 \$
213080099	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SC6A080M17**16	29 400	1 470 \$
211226014	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SP6A060V17**14	29 400	1 470 \$
211226015	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SP6A080V17**16	29 400	1 470 \$
213076915	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SP6B060V14**12	29 400	1 470 \$
213077005	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SP6B080V17**16	29 400	1 470 \$
211226016	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SU5A060E17**16	29 200	1 460 \$
213080608	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SU5B040M17**12	29 400	1 470 \$
213080740	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59SU5B060M17**16	29 400	1 470 \$
210450201	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6B060V14**12	29 600	1 480 \$
211226017	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6B060V17**14	29 400	1 470 \$
210450200	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6B080V17**16	29 400	1 470 \$
213077320	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6C060V14**12	29 400	1 470 \$
213077435	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	59TP6C080V17**16	29 400	1 470 \$
211230953	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	GG96V TAA42060B	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210450257	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	GG96VTAA48080B	29 400	1 470 \$
213077436	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	GG96VTAB48080B**	29 400	1 470 \$
212384371	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	OVLAAB036098	29 400	1 470 \$
212384361	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	OVMAAB036098	29 400	1 470 \$
212384381	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	OVMAAB042112	29 400	1 470 \$
212384598	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A045E17**12	29 400	1 470 \$
212384611	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A070E17**12	29 600	1 480 \$
212384431	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 400	1 470 \$
212384624	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A070E21**16	29 400	1 470 \$
211226019	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 400	1 470 \$
211226020	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A090E21**16	29 400	1 470 \$
211226021	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A090E21**20	29 400	1 470 \$
212384637	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*A110E21**20	29 400	1 470 \$
213078011	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 400	1 470 \$
213078141	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 400	1 470 \$
213078225	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B070M21**16	29 400	1 470 \$
213078363	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 400	1 470 \$
213078453	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B090M21**16	29 400	1 470 \$
213078552	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B090M21**20	29 400	1 470 \$
213078699	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58S(B,C)*B110M21**20	29 400	1 470 \$
211226022	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*A045V17**16	29 400	1 470 \$
212384473	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*A070V17**16	29 400	1 470 \$
212384483	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*A070V21**20	29 400	1 470 \$
212384493	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*A090V21**20	29 400	1 470 \$
212970466	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*B070V17**16	29 400	1 470 \$
212970716	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SP*B090V21**20	29 400	1 470 \$
212384722	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*A060E17**16	29 400	1 470 \$
212384710	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*A080E21**20	29 600	1 480 \$
212384527	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*A100E21**20	29 400	1 470 \$
213078925	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*B040M17**12	29 400	1 470 \$
213079057	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*B060M17**16	29 400	1 470 \$
213079165	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*B080M21**20	29 400	1 470 \$
213079297	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58SU*B100M21**20	29 400	1 470 \$
212384565	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*A070V17**16	29 400	1 470 \$
212384539	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*A090V17**16	29 400	1 470 \$
212384542	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*A090V21**20	29 400	1 470 \$
212384587	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*A110V21**22	29 400	1 470 \$
213076562	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*B070V17**16	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076620	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*B090V17**16	29 400	1 470 \$
213076694	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*B090V21**20	29 400	1 470 \$
213076823	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	58TP*B110V21**22	29 400	1 470 \$
212384650	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2D060E17**14	29 400	1 470 \$
212384662	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2D080E17**16	29 400	1 470 \$
212384674	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2D080E21**20	29 400	1 470 \$
212384686	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2D100E21**20	29 400	1 470 \$
212384443	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2D100E21**22	29 600	1 480 \$
213079483	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2E060M17**14	29 400	1 470 \$
213079615	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2E080M17**16	29 400	1 470 \$
213079699	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2E080M21**20	29 400	1 470 \$
213079801	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2E100M21**20	29 400	1 470 \$
213079891	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC2E100M21**22	29 400	1 470 \$
212384698	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC5B060E17**14	29 400	1 470 \$
212384553	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC5B080E21**20	29 600	1 480 \$
211226024	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC5B100E21**20	29 400	1 470 \$
212384453	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC5B100E21**22	29 600	1 480 \$
213080111	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC6A080M17**16	29 600	1 480 \$
213080231	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC6A080M21**20	29 400	1 470 \$
213080339	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC6A100M21**20	29 400	1 470 \$
213080429	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SC6A100M21**22	29 400	1 470 \$
212384391	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6A060V17**14	29 400	1 470 \$
212384421	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6A080V17**16	29 400	1 470 \$
212384401	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6A080V21**20	29 400	1 470 \$
212384411	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6A100V21**20	29 400	1 470 \$
213077015	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6B080V17**16	29 600	1 480 \$
213077105	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6B080V21**20	29 400	1 470 \$
213077205	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SP6B100V21**20	29 400	1 470 \$
212384515	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5A060E17**16	29 400	1 470 \$
212384503	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5A100E21**20	29 400	1 470 \$
212384463	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5A100E21**22	29 600	1 480 \$
213080620	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5B040M17**12	29 600	1 480 \$
213080752	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5B060M17**16	29 600	1 480 \$
213080848	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5B080M21**20	29 400	1 470 \$
213075970	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5B100M21**20	29 400	1 470 \$
213076315	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59SU5B100M21**22	29 400	1 470 \$
211226025	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6B060V17**14	29 600	1 480 \$
210450202	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6B080V17**16	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384576	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6B080V21**20	29 600	1 480 \$
211226026	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6B100V21**20	29 400	1 470 \$
211226027	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6B100V21**22	29 400	1 470 \$
213077448	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6C080V17**16	29 600	1 480 \$
213077551	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6C080V21**20	29 400	1 470 \$
213077662	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6C100V21**20	29 400	1 470 \$
213077761	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	59TP6C100V21**22	29 400	1 470 \$
211230954	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	GG96VTAA42060B	29 600	1 480 \$
210450260	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	GG96VTAA48080B	29 400	1 470 \$
211230955	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	GG96VTAA60100C	29 400	1 470 \$
213077449	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	GG96VTAB48080B**	29 600	1 480 \$
213077663	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	GG96VTAB60100C**	29 400	1 470 \$
212384744	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	OVLAAB036098	29 600	1 480 \$
212384764	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	OVLAAB048112	29 600	1 480 \$
212384734	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	OVMAAB036098	29 600	1 480 \$
212384754	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	OVMAAB042112	29 400	1 470 \$
211226032	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*A045E17**12	29 200	1 460 \$
211226033	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*A070E17**12	29 400	1 470 \$
212384774	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*A070E17**16	29 200	1 460 \$
211226034	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*A070E21**16	29 200	1 460 \$
211226035	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*A090E17**14	29 200	1 460 \$
211226036	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*A090E21**16	29 200	1 460 \$
211226037	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*A090E21**20	29 200	1 460 \$
211226038	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*A110E21**20	29 200	1 460 \$
213078022	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*B070M17**12	29 200	1 460 \$
213078153	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*B070M17**16	29 200	1 460 \$
213078235	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*B070M21**16	29 200	1 460 \$
213078375	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*B090M17**14	29 200	1 460 \$
213078464	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*B090M21**16	29 200	1 460 \$
213078563	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*B090M21**20	29 200	1 460 \$
213078711	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58S(B,C)*B110M21**20	29 200	1 460 \$
211226039	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SP*A045V17**16	29 200	1 460 \$
211226040	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SP*A070V17**16	29 200	1 460 \$
211226041	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SP*A070V21**20	29 200	1 460 \$
211226042	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SP*A090V21**20	29 200	1 460 \$
212970476	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SP*B070V17**16	29 200	1 460 \$
212970726	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SP*B090V21**20	29 200	1 460 \$
211226043	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SU*A040E17**12	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226044	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SU*A060E17**16	29 000	1 450 \$
211226142	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SU*A080E21**20	29 400	1 470 \$
211226045	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SU*A100E21**20	29 200	1 460 \$
213078937	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SU*B040M17**12	29 200	1 460 \$
213079069	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SU*B060M17**16	29 200	1 460 \$
213079177	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SU*B080M21**20	29 200	1 460 \$
213079309	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58SU*B100M21**20	29 200	1 460 \$
211226046	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58TP*A070V17**16	29 200	1 460 \$
211226047	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58TP*A090V17**16	29 200	1 460 \$
211226048	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58TP*A090V21**20	29 200	1 460 \$
211226049	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58TP*A110V21**22	29 200	1 460 \$
213076573	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58TP*B070V17**16	29 200	1 460 \$
213076624	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58TP*B090V17**16	29 200	1 460 \$
213076705	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58TP*B090V21**20	29 200	1 460 \$
213076835	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	58TP*B110V21**22	29 200	1 460 \$
211226053	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC2D060E17**14	29 200	1 460 \$
212384786	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC2D080E17**16	29 200	1 460 \$
211226054	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC2D080E21**20	29 000	1 450 \$
211226055	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC2D100E21**20	29 200	1 460 \$
211226056	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC2D100E21**22	29 400	1 470 \$
213079495	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC2E060M17**14	29 200	1 460 \$
213079627	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC2E080M17**16	29 200	1 460 \$
213079709	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC2E080M21**20	29 200	1 460 \$
213079813	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC2E100M21**20	29 200	1 460 \$
213079900	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC2E100M21**22	29 200	1 460 \$
211226057	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC5B060E17**14	29 200	1 460 \$
211226058	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC5B080E17**16	29 200	1 460 \$
211226059	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC5B080E21**20	29 400	1 470 \$
211226060	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC5B100E21**20	29 200	1 460 \$
211226061	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC5B100E21**22	29 400	1 470 \$
213080123	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC6A080M17**16	29 200	1 460 \$
213080243	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC6A080M21**20	29 200	1 460 \$
213080351	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC6A100M21**20	29 200	1 460 \$
213080438	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SC6A100M21**22	29 200	1 460 \$
211226063	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SP6A060V17**14	29 200	1 460 \$
211226064	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SP6A080V17**16	29 200	1 460 \$
211226065	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SP6A080V21**20	29 200	1 460 \$
211226066	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SP6A100V21**20	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076875	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SP6B040V17**12	29 400	1 470 \$
213077025	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SP6B080V17**16	29 200	1 460 \$
213077115	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SP6B080V21**20	29 200	1 460 \$
213077215	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SP6B100V21**20	29 200	1 460 \$
211226067	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SU5A060E17**16	29 200	1 460 \$
211226068	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SU5A080E21**20	29 600	1 480 \$
211226069	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SU5A100E21**20	29 200	1 460 \$
211226070	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SU5A100E21**22	29 400	1 470 \$
213080632	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SU5B040M17**12	29 400	1 470 \$
213080764	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SU5B060M17**16	29 200	1 460 \$
213080860	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SU5B080M21**20	29 200	1 460 \$
213075982	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SU5B100M21**20	29 200	1 460 \$
213076324	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59SU5B100M21**22	29 200	1 460 \$
211226072	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6B060V17**14	29 400	1 470 \$
210450203	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6B080V17**16	29 200	1 460 \$
211226073	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6B080V21**20	29 200	1 460 \$
211226074	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6B100V21**20	29 200	1 460 \$
211226075	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6B100V21**22	29 200	1 460 \$
213077276	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6C040V17**12	29 400	1 470 \$
213077461	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6C080V17**16	29 200	1 460 \$
213077562	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6C080V21**20	29 200	1 460 \$
213077675	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6C100V21**20	29 200	1 460 \$
213077771	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	59TP6C100V21**22	29 200	1 460 \$
211230956	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	GG96VTAA42060B	29 400	1 470 \$
210450262	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	GG96VTAA48080B	29 200	1 460 \$
211230957	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	GG96VTAA60100C	29 200	1 460 \$
213077462	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	GG96VTAB48080B**	29 200	1 460 \$
213077676	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	GG96VTAB60100C**	29 200	1 460 \$
211226076	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	OVLAAB036098	29 200	1 460 \$
211226077	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	OVLAAB048112	29 200	1 460 \$
211226078	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	OVMAAB036098	29 200	1 460 \$
211226079	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	OVMAAB042112	29 200	1 460 \$
211226082	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*A070E21**16	29 200	1 460 \$
211226083	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*A090E21**16	29 200	1 460 \$
211226084	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*A090E21**20	29 200	1 460 \$
211226085	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*A090E24**20	29 200	1 460 \$
211226086	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*A110E21**20	29 200	1 460 \$
211226087	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*A110E24**20	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226088	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*A135E24**20	29 200	1 460 \$
211226089	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*A155E24**20	29 200	1 460 \$
213078245	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*B070M21**16	29 200	1 460 \$
213078475	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*B090M21**16	29 200	1 460 \$
213078574	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*B090M21**20	29 200	1 460 \$
213078594	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*B090M24**20	29 200	1 460 \$
213078723	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*B110M21**20	29 200	1 460 \$
213078755	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*B110M24**20	29 200	1 460 \$
213078776	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*B135M24**20	29 200	1 460 \$
213078807	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*B155M24**20	29 200	1 460 \$
211226090	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58SP*A070V21**20	29 200	1 460 \$
211226091	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58SP*A090V21**20	29 200	1 460 \$
211226092	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58SP*A090V24**20	29 200	1 460 \$
211226093	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58SP*A110V24**22	29 200	1 460 \$
212970736	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58SP*B090V21**20	29 200	1 460 \$
211226143	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58SU*A080E21**20	29 400	1 470 \$
211226094	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58SU*A100E21**20	29 200	1 460 \$
213079189	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58SU*B080M21**20	29 200	1 460 \$
213079321	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58SU*B100M21**20	29 200	1 460 \$
211226095	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58TP*A090V21**20	29 200	1 460 \$
211226096	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58TP*A110V21**22	29 200	1 460 \$
211226097	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58TP*A135V24**22	29 200	1 460 \$
213076716	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58TP*B090V21**20	29 200	1 460 \$
213076847	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58TP*B110V21**22	29 200	1 460 \$
213076862	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	58TP*B135V24**22	29 200	1 460 \$
211226100	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC2D080E21**20	29 000	1 450 \$
211226101	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC2D100E21**20	29 200	1 460 \$
211226102	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC2D100E21**22	29 400	1 470 \$
211226103	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC2D120E24**20	29 200	1 460 \$
213079719	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC2E080M21**20	29 200	1 460 \$
213079825	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC2E100M21**20	29 200	1 460 \$
213079909	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC2E100M21**22	29 200	1 460 \$
213079940	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC2E120M24**20	29 200	1 460 \$
211226104	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC5B080E21**20	29 400	1 470 \$
211226105	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC5B100E21**20	29 200	1 460 \$
211226106	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC5B100E21**22	29 400	1 470 \$
211226107	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC5B120E24**22	29 400	1 470 \$
211226108	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC5B140E24**22	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080255	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC6A080M21**20	29 200	1 460 \$
213080363	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC6A100M21**20	29 200	1 460 \$
213080447	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC6A100M21**22	29 200	1 460 \$
213080468	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC6A120M24**22	29 200	1 460 \$
213080490	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SC6A140M24**22	29 200	1 460 \$
211226109	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SP6A080V21**20	29 200	1 460 \$
211226110	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SP6A100V21**20	29 200	1 460 \$
211226111	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SP6A120V24**22	29 200	1 460 \$
213077125	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SP6B080V21**20	29 200	1 460 \$
213077225	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SP6B100V21**20	29 200	1 460 \$
213077255	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SP6B120V24**22	29 200	1 460 \$
211226112	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SU5A080E21**20	29 600	1 480 \$
211226113	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SU5A100E21**20	29 200	1 460 \$
211226114	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SU5A100E21**22	29 400	1 470 \$
213080872	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SU5B080M21**20	29 200	1 460 \$
213075994	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SU5B100M21**20	29 200	1 460 \$
213076333	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59SU5B100M21**22	29 200	1 460 \$
211226115	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59TP6B080V21**20	29 200	1 460 \$
211226116	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59TP6B100V21**20	29 200	1 460 \$
211226117	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59TP6B100V21**22	29 200	1 460 \$
211226118	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59TP6B120V24**22	29 200	1 460 \$
213077573	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59TP6C080V21**20	29 200	1 460 \$
213077688	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59TP6C100V21**20	29 200	1 460 \$
213077781	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59TP6C100V21**22	29 200	1 460 \$
213077803	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	59TP6C120V24**22	29 200	1 460 \$
211230958	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	GG96VTAA60100C	29 200	1 460 \$
211230959	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	GG96VTAA66120D	29 200	1 460 \$
213077689	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	GG96VTAB60100C**	29 200	1 460 \$
213077804	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	GG96VTAB66120D**	29 200	1 460 \$
211226119	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	OVLAAB048112	29 200	1 460 \$
211226144	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	OVLAAB060154	29 400	1 470 \$
211226120	CARRIER	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	OVMAAB060154	29 200	1 460 \$
213300340	CARRIER	38MURAQ36AB3*	F54AA*B36L*		29 400	1 470 \$
213353855	CARRIER	38MURAQ36AB3*	F54AA*C42L*		29 200	1 460 \$
211226121	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FB4CNF042L		29 200	1 460 \$
211226122	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FB4CNF048L		29 400	1 470 \$
211226123	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FB4CNP042L		29 200	1 460 \$
211226124	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FB4CNP048L		29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213249334	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FEVA0036**+NAVA43601C K		29 400	1 470 \$
213607720	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FG4ANXC36L*		29 400	1 470 \$
213607735	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FG4ANXC48L*		28 800	1 440 \$
211225659	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FJ4DN*B36L*		29 400	1 470 \$
212384823	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FJ4DN*C42L*		29 200	1 460 \$
212384838	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$
211226125	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211226126	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211226127	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
213607719	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FT4BN(B,X)C36L*		29 400	1 470 \$
213607734	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FT4BN(B,X)C48L*		28 800	1 440 \$
212384850	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FV4CN(B,F)003L		29 400	1 470 \$
211226132	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FV4CN(B,F)005L		28 600	1 430 \$
211226128	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FX4DN(B,F)037L		29 000	1 450 \$
211226129	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FX4DN(B,F)043L		29 000	1 450 \$
211226130	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FX4DN(B,F)049L		29 000	1 450 \$
211226131	CARRIER	38MURAQ36AB3*	FZ4ANP048L		29 000	1 450 \$
211468636	CARRIER	38MURAQ36AB3*	PF4MN*B36L*		29 400	1 470 \$
212384824	CARRIER	38MURAQ36AB3*	PF4MN*C42L*		29 200	1 460 \$
208447879	CARRIER	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 \$
212534304	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58CU*A080C21**20	32 600	1 630 \$
211622684	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A070E21**16	32 800	1 640 \$
211622697	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A090E21**20	33 000	1 650 \$
212979251	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B070M21**16	32 800	1 640 \$
212980288	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B090M21**20	32 800	1 640 \$
212980706	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B110M21**20	32 600	1 630 \$
212534346	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58SP*A070V21**20	32 800	1 640 \$
211622614	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58SP*A090V21**20	33 000	1 650 \$
212970746	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58SP*B090V21**20	32 600	1 630 \$
211622624	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58SU*A040E17**12	32 800	1 640 \$
211622746	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58SU*A060E17**16	32 600	1 630 \$
211622734	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58SU*A080E21**20	32 600	1 630 \$
212981328	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58SU*B040M17**12	32 800	1 640 \$
212981892	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58SU*B060M17**16	32 800	1 640 \$
212982444	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58SU*B080M21**20	32 600	1 630 \$
212982732	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58SU*B100M21**20	32 600	1 630 \$
211622636	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	58TP*A090V17**16	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211622639	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	58TP*A090V21**20	33 000	1 650 \$
211622673	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	58TP*A110V21**22	33 000	1 650 \$
212972071	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	58TP*B090V17**16	32 800	1 640 \$
212972252	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	58TP*B090V21**20	32 600	1 630 \$
212972518	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	58TP*B110V21**22	32 800	1 640 \$
212534243	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59CU5A080C21**20	32 600	1 630 \$
212534264	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59CU5A100C21**22	32 600	1 630 \$
211622710	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SC2D080E21**20	33 000	1 650 \$
211622722	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SC2D100E21**20	33 000	1 650 \$
211622571	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SC2D100E21**22	32 600	1 630 \$
212984769	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SC2E080M21**20	32 800	1 640 \$
212985059	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SC2E100M21**20	32 800	1 640 \$
212985371	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SC2E100M21**22	32 800	1 640 \$
212534365	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SC5B080E21**20	32 600	1 630 \$
211622650	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SC5B100E21**20	32 800	1 640 \$
211622581	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SC5B100E21**22	32 600	1 630 \$
212987831	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SC6A100M21**20	32 800	1 640 \$
212988107	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SC6A100M21**22	32 600	1 630 \$
211622551	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SP6A080V21**20	32 800	1 640 \$
211622561	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SP6A100V21**20	32 800	1 640 \$
212974422	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SP6B100V21**20	32 800	1 640 \$
211622602	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SU5A080E21**20	32 800	1 640 \$
212989633	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59SU5B100M21**20	32 800	1 640 \$
211622662	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59TP6B100V21**20	32 800	1 640 \$
211622591	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59TP6B100V21**22	32 600	1 630 \$
212976818	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59TP6C100V21**20	32 600	1 630 \$
212977098	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	59TP6C100V21**22	32 600	1 630 \$
211622592	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	GG96VTAA60100C	32 600	1 630 \$
212976819	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4821AL*	GG96VTAB60100C**	32 600	1 630 \$
212534497	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58CU*A080C21**20	32 600	1 630 \$
212534518	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58CU*A100C21**20	32 600	1 630 \$
211622913	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A070E21**16	32 800	1 640 \$
211622926	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A090E21**20	33 000	1 650 \$
211622939	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A090E24**20	32 600	1 630 \$
211622952	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A135E24**20	32 800	1 640 \$
212979261	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B070M21**16	32 800	1 640 \$
212980024	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B090M21**16	32 600	1 630 \$
212980299	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B090M21**20	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980607	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B090M24**20	32 600	1 630 \$
212980718	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B110M21**20	32 600	1 630 \$
212981018	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B110M24**20	32 600	1 630 \$
212981118	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B135M24**20	32 600	1 630 \$
212981228	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B155M24**20	32 600	1 630 \$
211622821	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58SP*A070V21**20	32 800	1 640 \$
211622831	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58SP*A090V24**20	32 800	1 640 \$
212534561	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58SP*A110V24**22	32 400	1 620 \$
212970756	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58SP*B090V21**20	32 600	1 630 \$
211623001	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58SU*A080E21**20	32 600	1 630 \$
212982456	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58SU*B080M21**20	32 600	1 630 \$
212982744	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58SU*B100M21**20	32 600	1 630 \$
212534608	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58TP*A090V21**20	32 600	1 630 \$
211622902	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58TP*A110V21**22	33 000	1 650 \$
211622841	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58TP*A135V24**22	32 600	1 630 \$
212972263	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58TP*B090V21**20	32 600	1 630 \$
212972530	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58TP*B110V21**22	32 600	1 630 \$
212972644	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	58TP*B135V24**22	32 600	1 630 \$
212534412	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59CU5A080C21**20	32 600	1 630 \$
212534432	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59CU5A100C21**22	32 600	1 630 \$
211622965	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC2D080E21**20	33 000	1 650 \$
211622977	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC2D100E21**20	33 000	1 650 \$
211622778	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC2D100E21**22	32 600	1 630 \$
212984779	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC2E080M21**20	32 800	1 640 \$
212985071	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC2E100M21**20	32 600	1 630 \$
212985380	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC2E100M21**22	32 800	1 640 \$
212985524	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC2E120M24**20	32 800	1 640 \$
211622844	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC5B080E21**20	32 600	1 630 \$
211622856	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC5B100E21**20	32 800	1 640 \$
211622788	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC5B100E21**22	32 600	1 630 \$
212534664	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC5B120E24**22	32 600	1 630 \$
211622989	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC5B140E24**22	32 600	1 630 \$
212987567	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC6A080M21**20	33 000	1 650 \$
212987843	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC6A100M21**20	32 800	1 640 \$
212988116	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC6A100M21**22	32 600	1 630 \$
212988233	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC6A120M24**22	32 800	1 640 \$
212988341	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SC6A140M24**22	32 600	1 630 \$
211622758	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SP6A080V21**20	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212534456	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SP6A100V21**20	32 600	1 630 \$
211622768	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SP6A120V24**22	32 600	1 630 \$
212974432	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SP6B100V21**20	32 800	1 640 \$
212974532	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SP6B120V24**22	32 800	1 640 \$
211622809	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SU5A080E21**20	32 800	1 640 \$
212534477	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SU5A100E21**22	32 600	1 630 \$
212989345	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SU5B080M21**20	32 600	1 630 \$
212989645	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SU5B100M21**20	32 800	1 640 \$
213076135	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59SU5B100M21**22	32 600	1 630 \$
211622880	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59TP6B080V21**20	32 800	1 640 \$
211622891	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59TP6B100V21**20	32 800	1 640 \$
211622798	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59TP6B100V21**22	32 600	1 630 \$
211622868	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59TP6B120V24**22	32 800	1 640 \$
212976831	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59TP6C100V21**20	32 600	1 630 \$
212977108	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59TP6C100V21**22	32 600	1 630 \$
212977262	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	59TP6C120V24**22	32 800	1 640 \$
211622799	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	GG96VTAA60100C	32 600	1 630 \$
211622869	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	GG96VTAA66120D	32 800	1 640 \$
212976832	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	GG96VTAB60100C**	32 600	1 630 \$
212977263	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	GG96VTAB66120D**	32 800	1 640 \$
211623013	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	OVLAAAB060154	32 800	1 640 \$
211623023	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	OVMAAB060154	32 600	1 630 \$
211623054	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*A090E21**20	32 600	1 630 \$
211623091	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*A155E24**20	32 800	1 640 \$
211623033	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	58SP*A090V24**20	32 400	1 620 \$
211623043	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	58TP*A110V21**22	32 600	1 630 \$
211623067	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	59SC2D080E21**20	32 600	1 630 \$
211623079	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	59SC2D100E21**20	32 600	1 630 \$
212535192	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	59TP6B080V21**20	32 600	1 630 \$
212535640	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	58CU*A040C17**12	32 800	1 640 \$
211623246	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*A090E21**16	32 800	1 640 \$
211623259	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*A090E21**20	32 800	1 640 \$
212980046	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*B090M21**16	32 600	1 630 \$
212980742	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*B110M21**20	32 600	1 630 \$
211623153	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	58SP*A090V21**20	32 800	1 640 \$
211623175	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	58SU*A040E17**12	32 800	1 640 \$
212982480	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	58SU*B080M21**20	32 600	1 630 \$
211623190	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	58TP*A090V21**20	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623235	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	58TP*A110V21**22	32 800	1 640 \$
212972554	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	58TP*B110V21**22	32 600	1 630 \$
211623272	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SC2D080E17**16	32 800	1 640 \$
211623284	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SC2D080E21**20	32 800	1 640 \$
211623296	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SC2D100E21**20	32 800	1 640 \$
212984241	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SC2E080M17**16	32 600	1 630 \$
212984799	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SC2E080M21**20	32 600	1 630 \$
212985095	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SC2E100M21**20	32 600	1 630 \$
211623201	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SC5B100E21**20	32 600	1 630 \$
212987591	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SC6A080M21**20	32 600	1 630 \$
211623112	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SP6A080V21**20	32 600	1 630 \$
212974222	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SP6B080V21**20	32 800	1 640 \$
211623163	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SU5A100E21**20	33 000	1 650 \$
211623132	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SU5A100E21**22	33 000	1 650 \$
213076153	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59SU5B100M21**22	32 600	1 630 \$
211623213	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59TP6B080V21**20	32 600	1 630 \$
211623224	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59TP6B100V21**20	32 600	1 630 \$
212976557	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6121AL*	59TP6C080V21**20	32 800	1 640 \$
211623512	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*A090E21**16	32 800	1 640 \$
211623531	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*A090E21**20	32 800	1 640 \$
211623567	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*A110E24**20	33 200	1 660 \$
211623634	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*A155E24**20	33 000	1 650 \$
212980332	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*B090M21**20	32 600	1 630 \$
212981038	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*B110M24**20	32 400	1 620 \$
211623383	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58SP*A090V21**20	32 800	1 640 \$
211623393	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58SP*A090V24**20	32 600	1 630 \$
211623403	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58SP*A110V24**22	32 600	1 630 \$
211623645	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58SU*A080E21**20	32 400	1 620 \$
211623425	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58TP*A090V21**20	32 800	1 640 \$
211623482	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	58TP*A110V21**22	32 800	1 640 \$
211623598	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	59SC2D080E21**20	32 800	1 640 \$
211623610	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	59SC2D100E21**20	32 800	1 640 \$
212535943	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	59SC2D100E21**22	32 400	1 620 \$
212984809	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	59SC2E080M21**20	32 600	1 630 \$
212985107	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	59SC2E100M21**20	32 600	1 630 \$
212985407	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	59SC2E100M21**22	32 600	1 630 \$
212985546	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	59SC2E120M24**20	32 600	1 630 \$
212987603	CARRIER	38MURAQ48AA3*	CAP**6124AL*	59SC6A080M21**20	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987879	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	59SC6A100M21**20	32 600	1 630 \$
211623330	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	59SP6A100V21**20	32 600	1 630 \$
211623340	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	59SP6A120V24**22	32 400	1 620 \$
212974232	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	59SP6B080V21**20	32 800	1 640 \$
212974552	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	59SP6B120V24**22	32 600	1 630 \$
211623413	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	59SU5A100E21**20	33 000	1 650 \$
213075674	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	59SU5B100M21**20	32 600	1 630 \$
211623460	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	59TP6B080V21**20	32 600	1 630 \$
211623471	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	59TP6B100V21**20	32 600	1 630 \$
211623448	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	59TP6B120V24**22	32 600	1 630 \$
212976568	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	59TP6C080V21**20	32 800	1 640 \$
211623449	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	GG96VTA66120D	32 600	1 630 \$
211623657	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	OVLAAB060154	32 600	1 630 \$
211623667	CARRIER	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	OVMAAB060154	32 400	1 620 \$
212536364	CARRIER	38MURQA48AA3*	CNPV*4824AL*	58S(B,C)*A155E24**20	33 400	1 670 \$
213300360	CARRIER	38MURQA48AA3*	F54AA*C48L*		33 000	1 650 \$
211623681	CARRIER	38MURQA48AA3*	FB4CNP060L		32 600	1 630 \$
211623694	CARRIER	38MURQA48AA3*	FB4CNP061L		32 400	1 620 \$
213249312	CARRIER	38MURQA48AA3*	FEVA0048**+NAVA44801C K		33 000	1 650 \$
213607765	CARRIER	38MURQA48AA3*	FG4ANBD60L*		32 400	1 620 \$
213607750	CARRIER	38MURQA48AA3*	FG4ANXC48L*		32 800	1 640 \$
211621913	CARRIER	38MURQA48AA3*	FJ4DN*C48L*		33 000	1 650 \$
211623743	CARRIER	38MURQA48AA3*	FJ4DN*D60L*		32 800	1 640 \$
213607749	CARRIER	38MURQA48AA3*	FT4BN(B,X)C48L*		32 800	1 640 \$
213607764	CARRIER	38MURQA48AA3*	FT4BNBD60L*		32 400	1 620 \$
211623721	CARRIER	38MURQA48AA3*	FV4CN(B,F)005L		32 600	1 630 \$
211623732	CARRIER	38MURQA48AA3*	FV4CNB006L		32 400	1 620 \$
211623697	CARRIER	38MURQA48AA3*	FX4DN(B,F)049L		32 600	1 630 \$
211623709	CARRIER	38MURQA48AA3*	FX4DN(B,F)061L		32 400	1 620 \$
211623677	CARRIER	38MURQA48AA3*	FZ4ANP060L		32 600	1 630 \$
211623679	CARRIER	38MURQA48AA3*	FZ4ANP061L		32 400	1 620 \$
211622537	CARRIER	38MURQA48AA3*	PF4MN*C48L*		33 000	1 650 \$
211623744	CARRIER	38MURQA48AA3*	PF4MN*D60L*		32 800	1 640 \$
208447882	CARRIER	38MURQA48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
213372210	CARRIER	38MURQA48AB3	40MULAQ48XCX + CI		32 000	1 600 \$
211657268	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A070E21**16	31 400	1 570 \$
211657281	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*A090E21**20	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979351	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B070M21**16	31 400	1 570 \$
212980101	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B090M21**16	31 200	1 560 \$
212980398	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B090M21**20	31 400	1 570 \$
212980802	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58S(B,C)*B110M21**20	31 200	1 560 \$
211657209	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58SP*A070V21**20	31 400	1 570 \$
212970796	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58SP*B090V21**20	31 400	1 570 \$
211657330	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58SU*A060E17**16	31 400	1 570 \$
211657318	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58SU*A080E21**20	31 400	1 570 \$
212981496	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58SU*B040M17**12	31 400	1 570 \$
212982060	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58SU*B060M17**16	31 400	1 570 \$
212982540	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58SU*B080M21**20	31 200	1 560 \$
212982828	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58SU*B100M21**20	31 200	1 560 \$
211657246	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58TP*A070V17**16	31 400	1 570 \$
211657219	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58TP*A090V17**16	31 400	1 570 \$
211657257	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58TP*A110V21**22	31 600	1 580 \$
212972079	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58TP*B090V17**16	31 400	1 570 \$
212972307	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58TP*B090V21**20	31 400	1 570 \$
212972578	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	58TP*B110V21**22	31 400	1 570 \$
211657294	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC2D080E21**20	31 600	1 580 \$
211657306	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC2D100E21**20	31 600	1 580 \$
211657156	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC2D100E21**22	31 400	1 570 \$
212984385	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC2E080M17**16	31 400	1 570 \$
212984869	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC2E080M21**20	31 400	1 570 \$
212985167	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC2E100M21**20	31 400	1 570 \$
212985434	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC2E100M21**22	31 400	1 570 \$
211657222	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC5B080E21**20	31 400	1 570 \$
211657234	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC5B100E21**20	31 400	1 570 \$
211657166	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC5B100E21**22	31 400	1 570 \$
212987915	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC6A100M21**20	31 400	1 570 \$
212988170	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SC6A100M21**22	31 400	1 570 \$
211657136	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SP6A080V21**20	31 400	1 570 \$
211657146	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SP6A100V21**20	31 400	1 570 \$
212974472	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SP6B100V21**20	31 400	1 570 \$
211657197	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SU5A080E21**20	31 400	1 570 \$
211657176	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SU5A100E21**22	31 200	1 560 \$
212989429	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SU5B080M21**20	31 400	1 570 \$
213075769	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SU5B100M21**20	31 400	1 570 \$
213076198	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59SU5B100M21**22	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657186	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59TP6B100V21**22	31 400	1 570 \$
212976883	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59TP6C100V21**20	31 400	1 570 \$
212977168	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	59TP6C100V21**22	31 200	1 560 \$
211657187	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	GG96VTAA60100C	31 400	1 570 \$
212976884	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	GG96VTAB60100C**	31 400	1 570 \$
211657549	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A070E21**16	31 400	1 570 \$
211657562	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A090E21**16	31 200	1 560 \$
211657575	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A090E21**20	31 600	1 580 \$
211657588	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A090E24**20	31 400	1 570 \$
211657601	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*A135E24**20	31 400	1 570 \$
212979361	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B070M21**16	31 400	1 570 \$
212980112	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B090M21**16	31 200	1 560 \$
212980409	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B090M21**20	31 400	1 570 \$
212980643	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B090M24**20	31 200	1 560 \$
212980814	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B110M21**20	31 200	1 560 \$
212981058	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B110M24**20	31 200	1 560 \$
212981162	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B135M24**20	31 400	1 570 \$
212981268	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58S(B,C)*B155M24**20	31 200	1 560 \$
211657425	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58SP*A070V21**20	31 400	1 570 \$
211657435	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58SP*A090V21**20	31 400	1 570 \$
211657445	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58SP*A090V24**20	31 400	1 570 \$
211657455	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58SP*A110V24**22	31 200	1 560 \$
212970806	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58SP*B090V21**20	31 400	1 570 \$
211657662	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58SU*A080E21**20	31 400	1 570 \$
211657465	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58SU*A100E21**20	31 400	1 570 \$
212982552	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58SU*B080M21**20	31 200	1 560 \$
212982840	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58SU*B100M21**20	31 200	1 560 \$
211657477	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58TP*A090V21**20	31 400	1 570 \$
211657538	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58TP*A110V21**22	31 600	1 580 \$
211657488	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58TP*A135V24**22	31 400	1 570 \$
212972318	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58TP*B090V21**20	31 400	1 570 \$
212972590	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58TP*B110V21**22	31 200	1 560 \$
212972653	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	58TP*B135V24**22	31 200	1 560 \$
211657614	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC2D080E21**20	31 600	1 580 \$
211657626	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC2D100E21**20	31 600	1 580 \$
211657372	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC2D100E21**22	31 400	1 570 \$
212984879	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC2E080M21**20	31 400	1 570 \$
212985179	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC2E100M21**20	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985443	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC2E100M21**22	31 400	1 570 \$
212985568	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC2E120M24**20	31 400	1 570 \$
211657491	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC5B080E21**20	31 400	1 570 \$
211657503	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC5B100E21**20	31 400	1 570 \$
211657382	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC5B100E21**22	31 400	1 570 \$
211657638	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC5B120E24**22	31 200	1 560 \$
211657650	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC5B140E24**22	31 400	1 570 \$
212987927	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC6A100M21**20	31 400	1 570 \$
212988179	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC6A100M21**22	31 400	1 570 \$
212988281	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC6A120M24**22	31 400	1 570 \$
212988371	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SC6A140M24**22	31 400	1 570 \$
211657342	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SP6A080V21**20	31 400	1 570 \$
211657352	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SP6A100V21**20	31 200	1 560 \$
211657362	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SP6A120V24**22	31 400	1 570 \$
212974242	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SP6B080V21**20	31 400	1 570 \$
212974482	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SP6B100V21**20	31 400	1 570 \$
212974572	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SP6B120V24**22	31 400	1 570 \$
211657413	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SU5A080E21**20	31 400	1 570 \$
211657392	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SU5A100E21**22	31 200	1 560 \$
212989441	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SU5B080M21**20	31 400	1 570 \$
213075786	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SU5B100M21**20	31 400	1 570 \$
213076207	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59SU5B100M21**22	31 200	1 560 \$
211657527	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59TP6B100V21**20	31 400	1 570 \$
211657402	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59TP6B100V21**22	31 400	1 570 \$
211657515	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59TP6B120V24**22	31 400	1 570 \$
212976579	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59TP6C080V21**20	31 400	1 570 \$
212976896	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59TP6C100V21**20	31 400	1 570 \$
212977178	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59TP6C100V21**22	31 200	1 560 \$
212977298	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	59TP6C120V24**22	31 400	1 570 \$
211657403	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	GG96VTAA60100C	31 400	1 570 \$
211657516	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	GG96VTAA66120D	31 400	1 570 \$
212976897	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	GG96VTAB60100C**	31 400	1 570 \$
212977299	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	GG96VTAB66120D**	31 400	1 570 \$
211657678	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	OVLAAB060154	31 400	1 570 \$
211657697	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	OVMAAB060154	31 400	1 570 \$
211658150	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*A070E21**16	31 000	1 550 \$
211658178	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*A090E21**20	31 200	1 560 \$
211658191	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*A090E24**20	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658204	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*A135E24**20	31 000	1 550 \$
212979371	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*B070M21**16	31 000	1 550 \$
212980123	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*B090M21**16	30 800	1 540 \$
212980420	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*B090M21**20	31 000	1 550 \$
212980652	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*B090M24**20	30 800	1 540 \$
212980826	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*B110M21**20	30 800	1 540 \$
212981068	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*B110M24**20	30 800	1 540 \$
212981173	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*B135M24**20	30 800	1 540 \$
212981278	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58S(B,C)*B155M24**20	30 800	1 540 \$
211657923	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58SP*A090V24**20	31 000	1 550 \$
211657943	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58SP*A110V24**22	30 800	1 540 \$
212970816	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58SP*B090V21**20	31 000	1 550 \$
211658265	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58SU*A080E21**20	30 800	1 540 \$
212982564	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58SU*B080M21**20	30 800	1 540 \$
212982852	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58SU*B100M21**20	30 800	1 540 \$
211658128	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58TP*A110V21**22	31 200	1 560 \$
211658008	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58TP*A135V24**22	31 000	1 550 \$
212972329	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58TP*B090V21**20	31 000	1 550 \$
212972602	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58TP*B110V21**22	30 800	1 540 \$
212972656	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	58TP*B135V24**22	30 800	1 540 \$
211658217	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC2D080E21**20	31 200	1 560 \$
211658229	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC2D100E21**20	31 200	1 560 \$
211657776	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC2D100E21**22	30 800	1 540 \$
212984889	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC2E080M21**20	31 000	1 550 \$
212985191	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC2E100M21**20	30 800	1 540 \$
212985452	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC2E100M21**22	31 000	1 550 \$
212985579	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC2E120M24**20	31 000	1 550 \$
211658038	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC5B100E21**20	31 000	1 550 \$
211657797	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC5B100E21**22	30 800	1 540 \$
211658241	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC5B120E24**22	30 800	1 540 \$
211658253	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC5B140E24**22	31 000	1 550 \$
212987675	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC6A080M21**20	31 000	1 550 \$
212987939	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC6A100M21**20	31 000	1 550 \$
212988188	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC6A100M21**22	31 000	1 550 \$
212988293	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC6A120M24**22	31 000	1 550 \$
212988381	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SC6A140M24**22	31 000	1 550 \$
211657717	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SP6A080V21**20	31 000	1 550 \$
211657756	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SP6A120V24**22	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974492	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SP6B100V21**20	31 000	1 550 \$
212974582	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SP6B120V24**22	31 000	1 550 \$
211657860	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SU5A080E21**20	31 000	1 550 \$
211657817	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SU5A100E21**22	30 800	1 540 \$
213075803	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SU5B100M21**20	31 000	1 550 \$
213076216	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59SU5B100M21**22	30 800	1 540 \$
211658085	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59TP6B080V21**20	31 200	1 560 \$
211658107	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59TP6B100V21**20	31 000	1 550 \$
211657837	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59TP6B100V21**22	30 800	1 540 \$
211658061	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59TP6B120V24**22	31 000	1 550 \$
212976909	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59TP6C100V21**20	31 000	1 550 \$
212977188	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59TP6C100V21**22	30 800	1 540 \$
212977310	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	59TP6C120V24**22	31 000	1 550 \$
211657839	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	GG96VTAA60100C	30 800	1 540 \$
211658063	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	GG96VTAA66120D	31 000	1 550 \$
212976910	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	GG96VTAB60100C**	31 000	1 550 \$
212977311	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	GG96VTAB66120D**	31 000	1 550 \$
211658277	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	OVLAAB060154	31 000	1 550 \$
211658287	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	OVMAAB060154	30 800	1 540 \$
211658317	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*A070E17**16	31 200	1 560 \$
211658486	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*A070E21**16	31 000	1 550 \$
211658499	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*A090E21**20	31 200	1 560 \$
212978951	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*B070M17**16	31 200	1 560 \$
212979381	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*B070M21**16	31 200	1 560 \$
212980134	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*B090M21**16	31 000	1 550 \$
212980431	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*B090M21**20	31 000	1 550 \$
212980838	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58S(B,C)*B110M21**20	31 000	1 550 \$
211658372	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58SP*A070V21**20	31 200	1 560 \$
211658382	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58SP*A090V21**20	31 200	1 560 \$
212970826	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58SP*B090V21**20	31 000	1 550 \$
211658392	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58SU*A040E17**12	31 200	1 560 \$
211658548	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58SU*A060E17**16	31 000	1 550 \$
211658536	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58SU*A080E21**20	31 000	1 550 \$
212981508	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58SU*B040M17**12	31 000	1 550 \$
212982072	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58SU*B060M17**16	31 000	1 550 \$
212982576	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58SU*B080M21**20	31 000	1 550 \$
212982864	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58SU*B100M21**20	30 800	1 540 \$
211658442	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58TP*A070V17**16	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658404	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58TP*A090V17**16	31 000	1 550 \$
211658407	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58TP*A090V21**20	31 200	1 560 \$
211658475	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58TP*A110V21**22	31 200	1 560 \$
212972083	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58TP*B090V17**16	31 000	1 550 \$
212972340	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58TP*B090V21**20	31 000	1 550 \$
212972614	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	58TP*B110V21**22	31 200	1 560 \$
211658512	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC2D080E21**20	31 200	1 560 \$
211658524	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC2D100E21**20	31 200	1 560 \$
211658329	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC2D100E21**22	31 000	1 550 \$
212984397	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC2E080M17**16	31 200	1 560 \$
212984899	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC2E080M21**20	31 000	1 550 \$
212985203	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC2E100M21**20	31 000	1 550 \$
212985461	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC2E100M21**22	31 000	1 550 \$
211658418	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC5B080E21**20	31 000	1 550 \$
211658430	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC5B100E21**20	31 000	1 550 \$
211658339	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC5B100E21**22	31 000	1 550 \$
212987687	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC6A080M21**20	31 200	1 560 \$
212987951	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC6A100M21**20	31 000	1 550 \$
212988197	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SC6A100M21**22	31 000	1 550 \$
211658297	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SP6A080V21**20	31 200	1 560 \$
211658307	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SP6A100V21**20	31 000	1 550 \$
212974262	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SP6B080V21**20	31 200	1 560 \$
212974502	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SP6B100V21**20	31 000	1 550 \$
211658360	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SU5A080E21**20	31 200	1 560 \$
212989465	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SU5B080M21**20	31 000	1 550 \$
213075821	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SU5B100M21**20	31 200	1 560 \$
213076225	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59SU5B100M21**22	31 000	1 550 \$
211658453	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59TP6B080V21**20	31 200	1 560 \$
211658464	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59TP6B100V21**20	31 200	1 560 \$
211658349	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59TP6B100V21**22	31 000	1 550 \$
212976601	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59TP6C080V21**20	31 200	1 560 \$
212976922	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59TP6C100V21**20	31 000	1 550 \$
212977198	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	59TP6C100V21**22	31 000	1 550 \$
211658350	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	GG96VTA60100C	31 000	1 550 \$
212976923	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	GG96VTAB60100C**	31 000	1 550 \$
211658778	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*A070E21**16	31 000	1 550 \$
211658791	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*A090E21**16	31 400	1 570 \$
211658804	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*A090E21**20	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658817	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*A090E24**20	31 000	1 550 \$
211658830	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*A135E24**20	31 000	1 550 \$
211658879	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*A155E24**20	31 400	1 570 \$
212979391	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*B070M21**16	31 200	1 560 \$
212980145	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*B090M21**16	31 000	1 550 \$
212980442	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*B090M21**20	31 000	1 550 \$
212980661	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*B090M24**20	31 000	1 550 \$
212980850	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*B110M21**20	30 800	1 540 \$
212981078	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*B110M24**20	31 000	1 550 \$
212981184	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*B135M24**20	31 000	1 550 \$
212981288	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58S(B,C)*B155M24**20	31 000	1 550 \$
211658643	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58SP*A070V21**20	31 000	1 550 \$
211658653	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58SP*A090V21**20	31 200	1 560 \$
211658663	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58SP*A090V24**20	31 200	1 560 \$
211658673	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58SP*A110V24**22	31 000	1 550 \$
212970836	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58SP*B090V21**20	31 000	1 550 \$
211658890	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58SU*A080E21**20	31 000	1 550 \$
211658683	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58SU*A100E21**20	31 000	1 550 \$
212982588	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58SU*B080M21**20	31 000	1 550 \$
212982876	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58SU*B100M21**20	30 800	1 540 \$
211658695	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58TP*A090V21**20	31 200	1 560 \$
211658767	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58TP*A110V21**22	31 200	1 560 \$
211658706	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58TP*A135V24**22	31 000	1 550 \$
212972351	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58TP*B090V21**20	31 000	1 550 \$
212972626	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58TP*B110V21**22	31 000	1 550 \$
212972659	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	58TP*B135V24**22	31 000	1 550 \$
211274956	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC2D080E21**20	31 200	1 560 \$
211658843	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC2D100E21**20	31 200	1 560 \$
211658590	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC2D100E21**22	31 000	1 550 \$
212984909	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC2E080M21**20	31 000	1 550 \$
212985215	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC2E100M21**20	31 000	1 550 \$
212985470	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC2E100M21**22	31 000	1 550 \$
212985590	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC2E120M24**20	31 000	1 550 \$
211658709	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC5B080E21**20	31 000	1 550 \$
211658721	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC5B100E21**20	31 000	1 550 \$
211658600	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC5B100E21**22	31 000	1 550 \$
211658855	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC5B120E24**22	31 000	1 550 \$
211658867	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC5B140E24**22	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987699	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC6A080M21**20	31 200	1 560 \$
212987963	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC6A100M21**20	31 000	1 550 \$
212988206	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC6A100M21**22	31 000	1 550 \$
212988305	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC6A120M24**22	31 000	1 550 \$
212988391	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SC6A140M24**22	31 000	1 550 \$
211658560	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SP6A080V21**20	31 200	1 560 \$
211658570	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SP6A100V21**20	31 000	1 550 \$
211658580	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SP6A120V24**22	31 000	1 550 \$
212974272	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SP6B080V21**20	31 200	1 560 \$
212974512	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SP6B100V21**20	31 000	1 550 \$
212974592	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SP6B120V24**22	31 000	1 550 \$
211658631	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SU5A080E21**20	31 200	1 560 \$
211658610	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SU5A100E21**22	31 000	1 550 \$
212989477	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SU5B080M21**20	31 000	1 550 \$
213075838	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SU5B100M21**20	31 000	1 550 \$
213076234	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59SU5B100M21**22	31 000	1 550 \$
211658745	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59TP6B080V21**20	31 200	1 560 \$
211658756	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59TP6B100V21**20	31 200	1 560 \$
211658620	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59TP6B100V21**22	31 000	1 550 \$
211658733	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59TP6B120V24**22	31 200	1 560 \$
212976612	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59TP6C080V21**20	31 200	1 560 \$
212976935	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59TP6C100V21**20	31 000	1 550 \$
212977208	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59TP6C100V21**22	31 000	1 550 \$
212977322	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	59TP6C120V24**22	31 000	1 550 \$
211658621	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	GG96VTAA60100C	31 000	1 550 \$
211658734	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	GG96VTAA66120D	31 200	1 560 \$
212976936	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	GG96VTAB60100C**	31 000	1 550 \$
212977323	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	GG96VTAB66120D**	31 000	1 550 \$
211658902	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	OVLAAB060154	31 200	1 560 \$
211658912	CARRIER	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	OVMAAB060154	31 000	1 550 \$
213353873	CARRIER	38MURQA48AB3*	F54AA*C48L*		31 400	1 570 \$
211274957	CARRIER	38MURQA48AB3*	FB4CNP060L		31 200	1 560 \$
211274958	CARRIER	38MURQA48AB3*	FB4CNP061L		30 800	1 540 \$
213249323	CARRIER	38MURQA48AB3*	FEVA0048**+NAVA44801C K		31 400	1 570 \$
213607795	CARRIER	38MURQA48AB3*	FG4ANBD60L*		30 800	1 540 \$
213607780	CARRIER	38MURQA48AB3*	FG4ANXC48L*		31 400	1 570 \$
211274941	CARRIER	38MURQA48AB3*	FJ4DN*C48L*		31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211274959	CARRIER	38MURQA48AB3*	FJ4DN*D60L*		31 000	1 550 \$
213607779	CARRIER	38MURQA48AB3*	FT4BN(B,X)C48L*		31 400	1 570 \$
213607794	CARRIER	38MURQA48AB3*	FT4BNBD60L*		30 800	1 540 \$
211274960	CARRIER	38MURQA48AB3*	FV4CN(B,F)005L		31 200	1 560 \$
211274961	CARRIER	38MURQA48AB3*	FV4CNB006L		30 800	1 540 \$
211274962	CARRIER	38MURQA48AB3*	FX4DN(B,F)049L		31 200	1 560 \$
211274963	CARRIER	38MURQA48AB3*	FX4DN(B,F)061L		30 800	1 540 \$
211274964	CARRIER	38MURQA48AB3*	FZ4ANP060L		31 200	1 560 \$
211274965	CARRIER	38MURQA48AB3*	FZ4ANP061L		30 800	1 540 \$
211274942	CARRIER	38MURQA48AB3*	PF4MN*C48L*		31 400	1 570 \$
211274991	CARRIER	38MURQA48AB3*	PF4MN*D60L*		31 000	1 550 \$
208447886	CARRIER	38MURQA60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 \$
213372211	CARRIER	38MURQA60AB3	40MULAQ60XDX + CI		37 000	1 850 \$
213353883	CARRIER	38MURQA60AB3*	F54AA*D60L*		37 800	1 890 \$
213607810	CARRIER	38MURQA60AB3*	FG4ANBD60L*		37 400	1 870 \$
213607809	CARRIER	38MURQA60AB3*	FT4BNBD60L*		37 400	1 870 \$
211289627	CARRIER	38MURQA60AB3*	FV4CNB006L		37 800	1 890 \$
201863358	CARRIER	38VMA036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 \$
201863360	CARRIER	38VMA048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
201863362	CARRIER	38VMA060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 \$
201863361	CARRIER	38VMA060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 \$
205282597	CARRIER	38VMB036HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 \$
205282596	CARRIER	38VMB036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 \$
205282600	CARRIER	38VMB048HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
205282599	CARRIER	38VMB048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
205282603	CARRIER	38VMB060HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 000	2 100 \$
205282602	CARRIER	38VMB060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 \$
205282601	CARRIER	38VMB060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 \$
212940800	CENTURY	A-VCD18SA-1	B-VCD18SA-1		13 500	675 \$
212940799	CENTURY	A-VCD18SA-1	MCD18/24B1A		14 700	735 \$
212940802	CENTURY	A-VCD24SA-1	B-VCD24SA-1		19 200	960 \$
212940798	CENTURY	A-VCD24SA-1	MCD18/24B1A		21 000	1 050 \$
212940795	CENTURY	A-VCD30SA-1	B-VCD30SA-1		21 000	1 050 \$
212940803	CENTURY	A-VCD30SA-1	MCD30/36C1A		22 600	1 130 \$
212940796	CENTURY	A-VCD36SA-1	B-VCD36SA-1		30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212940805	CENTURY	A-VCD36SA-1	MCD30/36C1A		33 000	1 650 \$
212940801	CENTURY	A-VCD48SA-1	B-VCD48SA-1		36 000	1 800 \$
212940804	CENTURY	A-VCD48SA-1	MCD48C1A		32 000	1 600 \$
212940797	CENTURY	A-VCD60SA-1	B-VCD60SA-1		42 000	2 100 \$
212940806	CENTURY	A-VCD60SA-1	MCD60D1A		37 000	1 850 \$
200059084	CENTURY	A-VFH18DB-1	Unités sans conduits		12 800	640 \$
200059086	CENTURY	A-VFH24TB-1	Unités sans conduits		16 600	830 \$
200059088	CENTURY	A-VFH30QB-1	Unités sans conduits		18 000	900 \$
200059090	CENTURY	A-VFH36QB-1	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
200059092	CENTURY	A-VFH42PB-1	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
212940813	CENTURY	A-VMH06SV-1	B-VMH06SV-1		8 500	425 \$
200059042	CENTURY	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1		6 900	345 \$
212940814	CENTURY	A-VMH09SV-1	B-VMH09SV-1		9 500	475 \$
212940815	CENTURY	A-VMH12SV-1	B-VMH12SV-1		10 000	500 \$
212940822	CENTURY	A-VMH18DV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
212940820	CENTURY	A-VMH18DV-1	Unités avec conduits		16 000	800 \$
212940821	CENTURY	A-VMH18DV-1	Unités sans conduits		15 000	750 \$
212940816	CENTURY	A-VMH18SV-1	B-VMH18SV-1		15 000	750 \$
200059036	CENTURY	A-VMH24SU-1	B-VMH24SU-1		15 400	770 \$
212940817	CENTURY	A-VMH24SV-1	B-VMH24SV-1		21 200	1 060 \$
201862958	CENTURY	A-VMH28TU-1	Unités sans conduits		18 000	900 \$
212940827	CENTURY	A-VMH28TV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
212940824	CENTURY	A-VMH28TV-1	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
212940823	CENTURY	A-VMH28TV-1	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
201862959	CENTURY	A-VMH36QU-1	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
212940828	CENTURY	A-VMH36QV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
212940825	CENTURY	A-VMH36QV-1	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
202195115	CENTURY	A-VMH48PU-1	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
200059040	CENTURY	B-VMH12SU-1	A-VMH12SU-1		7 800	390 \$
207071261	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 000	750 \$
207071267	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH80C070B3M	14 800	740 \$
207071271	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH92C070B3M	14 900	745 \$
207071273	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C045B3M	14 800	740 \$
207071275	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C070B3M	14 900	745 \$
207071277	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C045B3M	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071279	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C070B3M	14 800	740 \$
207071263	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T045B3M	14 900	745 \$
207071265	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T070B3M	14 800	740 \$
212604288	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P23B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	15 100	755 \$
207071035	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	23 000	1 150 \$
207071037	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	23 000	1 150 \$
207071039	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	23 000	1 150 \$
207071041	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 800	1 140 \$
207071043	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	23 200	1 160 \$
207071045	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	23 200	1 160 \$
207071047	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	23 200	1 160 \$
207071049	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	23 200	1 160 \$
207071051	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	23 000	1 150 \$
207071053	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	23 000	1 150 \$
212604289	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	23 600	1 180 \$
207071055	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C3M	23 000	1 150 \$
207071057	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 600	1 130 \$
207071059	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 800	1 140 \$
207071061	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH95C090C4M	23 000	1 150 \$
207071063	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 800	1 140 \$
207071065	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 800	1 140 \$
212604290	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+TDR+TXV	GUH97M090C3M	23 400	1 170 \$
212604291	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+TDR+TXV	GUH97M090C4M	23 400	1 170 \$
212604292	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	23 600	1 180 \$
212604293	CENTURY	HRG1836S1P	E*1P36C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	23 400	1 170 \$
207071289	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 200	760 \$
207071291	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 200	760 \$
207071283	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 200	760 \$
207071285	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 200	760 \$
212604294	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	15 900	795 \$
207071301	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 500	775 \$
207071307	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 400	770 \$
207071309	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 400	770 \$
207071311	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 400	770 \$
207071313	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 400	770 \$
207071315	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071317	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 400	770 \$
207071319	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071303	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 400	770 \$
207071305	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 400	770 \$
212604295	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	15 500	775 \$
207071067	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071069	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	22 400	1 120 \$
207071071	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071075	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071077	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071079	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071073	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071081	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071083	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071085	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$
212604296	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	23 000	1 150 \$
207071087	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 400	1 120 \$
207071089	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 400	1 120 \$
207071091	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 600	1 130 \$
207071093	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 600	1 130 \$
207071095	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 800	1 140 \$
207071097	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 800	1 140 \$
207071099	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 600	1 130 \$
207071101	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$
212604297	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	21 800	1 090 \$
207071103	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C3M	22 200	1 110 \$
207071105	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 200	1 110 \$
207071107	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 200	1 110 \$
207071109	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH95C090C4M	22 200	1 110 \$
207071111	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 200	1 110 \$
207071113	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 200	1 110 \$
212604298	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C3M	21 600	1 080 \$
212604299	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C4M	21 600	1 080 \$
212604300	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	21 800	1 090 \$
212604301	CENTURY	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	21 600	1 080 \$
207071329	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C045B3M	15 200	760 \$
207071331	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C070B3M	15 200	760 \$
207071323	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T045B3M	15 200	760 \$
207071325	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T070B3M	15 200	760 \$
207071341	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30A	GUH80C045A3M	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071347	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH80C070B3M	15 400	770 \$
207071349	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C045B3M	15 400	770 \$
207071351	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C070B3M	15 400	770 \$
207071353	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C045B3M	15 400	770 \$
207071355	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071357	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C045B3M	15 400	770 \$
207071359	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C070B3M	15 400	770 \$
207071343	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T045B3M	15 400	770 \$
207071345	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T070B3M	15 400	770 \$
212604303	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X30B+TDR	GUH97M070B3M	15 500	775 \$
207071115	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071117	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C070A3M	22 400	1 120 \$
207071119	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071123	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071125	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071127	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071121	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071129	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071131	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071133	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$
212604304	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X36B+TDR	GUH97M070B3M	23 000	1 150 \$
207071135	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071137	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C090B4M	22 200	1 110 \$
207071139	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071141	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071143	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071145	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071147	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071149	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T070B3M	22 200	1 110 \$
212604305	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48B+TDR	GUH97M070B3M	21 800	1 090 \$
207071151	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C3M	22 000	1 100 \$
207071153	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C4M	22 000	1 100 \$
207071155	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C110C4M	22 000	1 100 \$
207071157	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH95C090C4M	22 000	1 100 \$
207071159	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96C090C4M	22 000	1 100 \$
207071161	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96T090C3M	22 000	1 100 \$
212604306	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C+TDR	GUH97M090C3M	21 600	1 080 \$
212604307	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C+TDR	GUH97M090C4M	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212604308	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C+TDR	GUH97M090C5M	21 800	1 090 \$
212604309	CENTURY	HRG1836S1P	EAC4X48C+TDR	GUH97M110C5M	21 600	1 080 \$
207071361	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 200	760 \$
207071367	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 300	765 \$
207071369	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 300	765 \$
207071371	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 300	765 \$
207071373	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 300	765 \$
207071375	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071377	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 300	765 \$
207071379	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 300	765 \$
207071363	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 300	765 \$
207071365	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 300	765 \$
212604310	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P30B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	15 500	775 \$
207071179	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	21 800	1 090 \$
207071181	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	21 800	1 090 \$
207071183	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 000	1 100 \$
207071185	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 000	1 100 \$
207071187	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 000	1 100 \$
207071189	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 000	1 100 \$
207071191	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 000	1 100 \$
207071193	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	21 800	1 090 \$
212604311	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	22 400	1 120 \$
213143871	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C3M	22 200	1 110 \$
213143872	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C4M	22 200	1 110 \$
213143873	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	22 400	1 120 \$
213143874	CENTURY	HRG1836S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	22 200	1 110 \$
207071381	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23A	GUH80C045A3M	15 000	750 \$
207071387	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH80C070B3M	14 800	740 \$
207071389	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C045B3M	14 800	740 \$
207071391	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C070B3M	14 900	745 \$
207071393	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C045B3M	14 800	740 \$
207071395	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C070B3M	14 900	745 \$
207071397	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C045B3M	14 900	745 \$
207071399	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C070B3M	14 800	740 \$
207071383	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T045B3M	14 900	745 \$
207071385	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T070B3M	14 800	740 \$
207071195	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C045A3M	23 000	1 150 \$
207071197	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C070A3M	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071199	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C070B3M	23 000	1 150 \$
207071201	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C090B4M	22 800	1 140 \$
207071203	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C045B3M	23 200	1 160 \$
207071205	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C070B3M	23 200	1 160 \$
207071207	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C045B3M	23 200	1 160 \$
207071209	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C070B3M	23 200	1 160 \$
207071211	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T045B3M	23 000	1 150 \$
207071213	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T070B3M	23 000	1 150 \$
207071215	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C3M	23 000	1 150 \$
207071217	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C4M	22 600	1 130 \$
207071219	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C110C4M	22 800	1 140 \$
207071221	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH95C090C4M	23 000	1 150 \$
207071223	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96C090C4M	22 800	1 140 \$
207071225	CENTURY	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96T090C3M	22 800	1 140 \$
207071401	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24A+H4TXV01	GDD80C045A3M	15 200	760 \$
207071403	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD80C070B3M	15 000	750 \$
207071405	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD95C045B3M	15 000	750 \$
207071409	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD96C070B3M	15 000	750 \$
207071227	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36A+H4TXV02	GDD80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071229	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071231	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071233	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071235	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071237	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C045B3M	22 400	1 120 \$
207071239	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C070B4M	22 000	1 100 \$
207071241	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C045B3M	22 400	1 120 \$
207071243	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C070B3M	22 000	1 100 \$
207071245	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD92C090C4M	22 000	1 100 \$
207071247	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD95C090C4M	22 000	1 100 \$
207071249	CENTURY	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD96C090C4M	22 000	1 100 \$
207071257	CENTURY	HRG1836S1P	HCG24V1P		15 900	795 \$
207071259	CENTURY	HRG1836S1P	HCG30V1P		15 600	780 \$
207071025	CENTURY	HRG1836S1P	HCG36V1P		21 400	1 070 \$
207071033	CENTURY	HRG1836S1P	HCG42V1P		21 600	1 080 \$
207071251	CENTURY	HRG1836S1P	HMG24F1P+H4TXV01		16 200	810 \$
207071253	CENTURY	HRG1836S1P	HMG24X1P		15 600	780 \$
207071255	CENTURY	HRG1836S1P	HMG30X1P		15 600	780 \$
207071027	CENTURY	HRG1836S1P	HMG36F1P+H4TXV01		22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071029	CENTURY	HRG1836S1P	HMG36X1P		21 800	1 090 \$
207071031	CENTURY	HRG1836S1P	HMG42X1P		21 800	1 090 \$
207071456	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH80C090C5M	40 000	2 000 \$
207071460	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH92C110C5M	40 000	2 000 \$
207071462	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH95C110C5M	40 000	2 000 \$
207071464	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96C110C5M	40 500	2 025 \$
207071466	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T090C5M	40 000	2 000 \$
207071468	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T110C5M	39 500	1 975 \$
212604312	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	40 000	2 000 \$
212604313	CENTURY	HRG1860S1P	E*1P50C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	39 500	1 975 \$
212604315	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P49C+TDR+TXV	GUH97M090C4M	30 800	1 540 \$
212604316	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P49C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	30 800	1 540 \$
212604317	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P49C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	30 600	1 530 \$
207071470	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C090C5M	37 200	1 860 \$
207071472	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C110C5M	37 200	1 860 \$
207071474	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH92C110C5M	38 000	1 900 \$
207071476	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH95C110C5M	37 200	1 860 \$
207071478	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96C110C5M	37 400	1 870 \$
207071480	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T090C5M	37 800	1 890 \$
207071482	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T110C5M	37 600	1 880 \$
212604318	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	37 400	1 870 \$
212604319	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	37 400	1 870 \$
207071484	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH80C135D5M	39 500	1 975 \$
207071486	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH96T135D5M	39 500	1 975 \$
212604320	CENTURY	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+TDR+TXV	GUH97M135D5M	39 000	1 950 \$
212604322	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X49C+TDR	GUH97M090C4M	30 800	1 540 \$
212604323	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X49C+TDR	GUH97M090C5M	30 800	1 540 \$
212604324	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X49C+TDR	GUH97M110C5M	30 600	1 530 \$
207071502	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C090C5M	37 200	1 860 \$
207071504	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C110C5M	37 200	1 860 \$
207071506	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH92C110C5M	38 000	1 900 \$
207071508	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH95C110C5M	37 200	1 860 \$
207071510	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96C110C5M	37 400	1 870 \$
207071512	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T090C5M	37 800	1 890 \$
207071514	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T110C5M	37 600	1 880 \$
212604325	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C+TDR	GUH97M090C5M	37 400	1 870 \$
212604326	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60C+TDR	GUH97M110C5M	37 400	1 870 \$
207071516	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH80C135D5M	39 500	1 975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071518	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH96T135D5M	39 500	1 975 \$
212604327	CENTURY	HRG1860S1P	EAC4X60D+TDR	GUH97M135D5M	39 000	1 950 \$
212604328	CENTURY	HRG1860S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C4M	31 400	1 570 \$
212604329	CENTURY	HRG1860S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	31 400	1 570 \$
212604330	CENTURY	HRG1860S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	31 200	1 560 \$
207071652	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD80C110C5M	30 400	1 520 \$
207071654	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD92C090C4M	30 600	1 530 \$
207071656	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C090C4M	30 600	1 530 \$
207071658	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C110C5M	30 400	1 520 \$
207071660	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD96C090C4M	30 800	1 540 \$
207071538	CENTURY	HRG1860S1P	ED1P60D+H4TXV03	GDD95C110C5M	37 400	1 870 \$
207071558	CENTURY	HRG1860S1P	HCG48V1P		30 800	1 540 \$
207071452	CENTURY	HRG1860S1P	HCG60V1P		37 400	1 870 \$
207071556	CENTURY	HRG1860S1P	HMG48X1P		30 800	1 540 \$
207071454	CENTURY	HRG1860S1P	HMG60X1P		37 800	1 890 \$
201982915	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	AVV25BE121		22 400	1 120 \$
10525510	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 \$
10525512	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525513	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525515	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525517	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10309049	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 \$
211010193	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	JHVVB24DE1C2N1+CC		22 800	1 140 \$
211206847	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211206835	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 \$
211206840	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 \$
211206852	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 \$
201982916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 \$
10525518	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525519	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525520	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 \$
10525521	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 \$
10525522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525523	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525525	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10525527	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10309097	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 \$
211010180	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	JHVVB36DE2C2N1+CC		35 800	1 790 \$
211206894	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TM8V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211206882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TM9V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211206887	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TP9C080B12MP13	34 600	1 730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211206899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TPLC080B12MP13	34 600	1 730 \$
211206870	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TM9V080C16MP12	34 400	1 720 \$
211206858	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TM9V100C16MP12	34 400	1 720 \$
211206875	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TP9C080C16MP13	34 400	1 720 \$
211206863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TP9C100C16MP13	34 400	1 720 \$
201982921	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 \$
201982925	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 \$
201982930	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 \$
201982933	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982938	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201982945	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21+CC		30 800	1 540 \$
10525528	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 \$
10309105	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 \$
10525529	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525532	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525534	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525535	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525536	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525537	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525539	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525543	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525544	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525545	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10309113	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 \$
10525547	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 \$
10525548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10309109	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 \$
211010188	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	JHVVC48HE3C2N1+CC		43 500	2 175 \$
211206986	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 \$
211206981	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206958	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211206953	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 \$
211206941	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211206929	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211206991	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206963	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 \$
211206946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 \$
211206934	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206922	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 \$
211207001	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206968	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 \$
10525530	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B4821S	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 \$
201982951	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 \$
10309053	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 \$
211212527	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	JHVVC60HE4C2N1+CC		48 000	2 400 \$
211010184	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 \$
211206905	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 \$
211206910	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 \$
10309057	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525549	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525550	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525551	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 \$
10525552	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525553	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525555	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525557	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 \$
10525558	CHAMPION HEATING AND COOLING	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
207176026	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 \$
207176022	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 \$
206787285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 \$
206922130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 \$
206922126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 \$
206922078	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922010	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921986	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922014	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921990	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206921994	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206922062	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922042	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921938	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921730	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921954	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921594	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921970	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921906	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922138	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922098	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922134	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922094	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922058	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921926	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921881	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335194	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921568	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921930	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921572	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921934	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921885	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922110	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921854	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921786	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921782	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335203	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921618	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175990	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921790	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921622	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921858	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921794	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921798	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922018	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921998	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922022	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206922002	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206922006	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206922070	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922050	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921898	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207335193	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335198	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921962	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921602	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921978	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921914	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922142	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206922066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922046	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921942	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921894	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335195	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335199	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921734	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921582	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921958	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921598	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921974	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921910	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922090	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921814	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921806	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921628	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175994	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921822	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921830	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921838	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922054	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921950	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921902	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921742	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921590	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921966	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921606	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921982	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921918	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921818	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921810	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
206921632	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921552	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175998	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921826	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921640	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921560	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921875	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921834	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921842	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
211660721	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 \$
208614033	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 \$
208501700	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 \$
208614035	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 \$
208502157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 \$
208614036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 \$
208500502	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 \$
211660716	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 \$
208614037	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 \$
208504353	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 \$
208614038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 \$
208503290	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 \$
207416673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417188	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
207417184	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 \$
207416657	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207417192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
211660656	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660581	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660506	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660456	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660406	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660276	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404640	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660104	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660017	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659992	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659907	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661252	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661227	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661043	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660935	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660816	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660771	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660516	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660466	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660416	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660286	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404650	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661053	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660945	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404660	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476439	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480933	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480923	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489217	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489207	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587276	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
211660706	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1		15 100	755 \$
211660681	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211660701	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$
211660676	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211660651	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660576	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660496	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660446	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660396	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660266	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404623	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660093	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660012	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659902	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661247	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661162	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661077	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661031	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660923	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660766	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660501	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660451	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660401	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660271	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404628	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660928	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404633	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660098	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476434	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476429	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480918	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480913	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212489202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587271	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587386	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
208614039	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1		14 200	710 \$
208614034	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1		14 200	710 \$
208614032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1		14 000	700 \$
208503248	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502620	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501686	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434659	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434663	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417473	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416837	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417456	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417448	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417160	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416645	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417424	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417394	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416625	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417386	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417428	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417398	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
211660636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$
211660571	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211660386	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$
211660256	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211660156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$
211660082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659982	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659952	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659947	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$
211661217	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661127	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211661107	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211661019	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660806	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660761	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211660616	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211660391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660331	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211660261	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211660161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211661024	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211660087	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212480908	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212480903	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587266	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
211660631	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$
211660566	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660536	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211660376	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660316	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$
211660246	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211660146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$
211660071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659977	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659942	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659937	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$
211661212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661122	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211661102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211661007	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660801	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660756	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211660611	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211660381	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660321	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211660251	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211660151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211661012	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660904	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211660076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212480898	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212480893	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587261	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434662	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
207434664	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 \$
207416669	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416855	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 \$
207417464	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417444	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207416827	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416621	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207416859	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 \$
207417418	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416831	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417468	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
211660646	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211660561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211660436	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$
211660366	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660236	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660060	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211660007	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659972	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659897	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$
211661267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211661242	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211661207	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661147	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661072	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211660995	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660887	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211660796	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211660751	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211660441	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211660371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211661000	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660892	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660065	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$
212489242	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES040A12LMPS1	15 300	765 \$
212489237	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES040A12SMPS1	15 300	765 \$
212476424	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES060A12LMPS1	15 000	750 \$
212476419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES060A12SMPS1	15 000	750 \$
212476404	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212476399	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212484488	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES100B12LMPS1	15 400	770 \$
212484468	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES100B12SMPS1	15 400	770 \$
212587141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ET060A12LMPS1	14 800	740 \$
212587101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
211660696	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1		14 800	740 \$
211660671	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211660691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 800	740 \$
211660666	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211660641	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211660556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660476	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211660426	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660356	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660226	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660049	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211660002	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659967	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659892	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$
211661262	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211661237	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211661202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661142	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661067	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211660983	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660875	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211660791	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211660746	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211660431	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211660361	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660231	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660988	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660880	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211660054	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$
212489232	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 300	765 \$
212489227	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 300	765 \$
212476414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 000	750 \$
212476409	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 000	750 \$
212476394	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212476389	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212484448	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	15 400	770 \$
212484430	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	15 400	770 \$
212587136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	14 800	740 \$
212587096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
208502150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208502143	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208501678	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		13 900	695 \$
208400369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 200	710 \$
208400368	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 100	705 \$
208213892	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208213897	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 \$
211660596	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$
211660551	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$
211660346	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660306	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211660216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211660136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211660038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$
211659962	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659927	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$
211661197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661137	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661117	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211661097	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211660971	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211660863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660786	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211660741	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660626	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211660606	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$
211660351	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660311	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211660221	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211660141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211660976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660868	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660043	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212489192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212489187	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212587381	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586981	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ET080C16LMPS1	15 200	760 \$
211660591	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$
211660546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660336	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660296	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211660206	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211660126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211660027	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$
211659957	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659922	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$
211661191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661132	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661112	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211661092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211660959	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211660851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
211660781	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211660736	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660621	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211660601	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660341	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211660211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211660131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211660964	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660856	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212489182	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212489177	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212587376	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	15 200	760 \$
208400367	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		14 000	700 \$
208213880	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 \$
208213882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 \$
208213901	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 \$
208213894	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 \$
208213891	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 \$
208213878	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208213899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208213896	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 \$
211660711	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$
211660686	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211660661	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660461	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660411	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660281	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404645	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660109	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660022	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659997	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659912	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661257	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661232	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661087	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661048	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660940	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660821	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660776	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660521	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660471	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660421	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660291	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404655	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661058	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660950	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404665	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660119	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476444	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480938	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480928	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212489212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587281	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587396	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
208503266	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502628	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501693	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434660	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434661	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417477	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416846	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417460	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417452	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416649	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417434	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417404	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416629	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416875	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417408	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416850	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
213343204	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHETB24CXXS2N1+TXV		25 200	1 260 \$
211393652	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHETB30DBAS2N1		24 800	1 240 \$
213343219	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHETB30DXXS2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211393638	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
211238539	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 \$
211386674	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHETC42FBCS2N1		25 200	1 260 \$
213343200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHVTB24CXXC2N1+TXV		25 800	1 290 \$
211393624	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
211393610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 \$
211386660	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 \$
211393785	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393756	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211393726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393680	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
211393666	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211393770	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211393741	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211393696	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211393711	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
213297011	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297006	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297226	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213298091	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211393583	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$
211393284	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211392917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392695	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392468	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391912	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391137	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211390803	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211389889	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389780	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389251	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$
211389229	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211389121	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211388537	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$
211388403	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211387973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387243	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211387052	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392701	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392483	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391927	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211388418	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211391166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390818	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213297191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	26 600	1 330 \$
213297826	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297821	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297366	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
211393553	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393254	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392866	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392640	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391852	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391047	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389750	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389199	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389091	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388512	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388340	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387214	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387023	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392888	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392669	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392442	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391077	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387942	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391107	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390768	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298081	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296986	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297601	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297591	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297931	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1		25 200	1 260 \$
213297421	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		25 000	1 250 \$
213298101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213297416	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211393538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393246	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392836	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392388	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391824	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391002	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390705	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389854	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389735	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389184	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388880	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388504	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388309	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387880	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387009	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392625	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392403	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391838	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391017	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388323	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387895	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390720	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298061	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296981	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297581	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297926	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297676	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 400	1 320 \$
211393479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 \$
211393390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211393231	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211393130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 \$
211393051	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211392358	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392111	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 \$
211391794	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 \$
211391374	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 \$
211390672	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211390340	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 \$
211390326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 \$
211389725	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389595	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389580	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 \$
211389432	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	27 000	1 350 \$
211389417	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 \$
211389062	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388865	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 \$
211388738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 \$
211388649	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 \$
211388275	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211387846	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387664	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 \$
211387548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 \$
211387375	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 \$
211387185	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211386996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211386869	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 \$
211386782	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 \$
211392373	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 \$
211391809	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391569	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 \$
211391389	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 \$
211390354	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 \$
211388289	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387859	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211387673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 \$
211387556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 \$
211387389	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 \$
211390687	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211390369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 \$
211390384	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 \$
213297186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213297171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	26 600	1 330 \$
213297806	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213297801	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	26 400	1 320 \$
213297796	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297791	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297786	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213297781	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213297776	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213297771	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213297766	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C20LMPS1	26 200	1 310 \$
213297761	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C20SMPS1	26 200	1 310 \$
213297321	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297921	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213297916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213296841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213297486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	26 600	1 330 \$
211393464	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211393375	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211393216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
211393115	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393037	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211392328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392081	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391768	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391344	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390640	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211390260	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211390245	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211389713	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389568	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211389561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211389409	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211389394	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211389047	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388850	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388723	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211388634	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211388241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387826	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387646	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211387532	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211387340	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211386981	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211386856	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211386768	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211392343	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391783	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391539	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391359	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211388255	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387835	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387653	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387356	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211390654	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390287	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213298056	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213298051	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213298036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213298031	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296951	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296931	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296926	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
213296906	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213297351	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297346	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296891	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296886	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296866	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297516	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297316	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213297306	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
213297856	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
213297851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211393449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211393360	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211393201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
211393100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393022	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211392301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392058	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391742	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391494	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391314	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390607	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211390177	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211390163	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211389699	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389547	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211389532	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389380	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211389369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211389032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388835	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388709	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211388619	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211388222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387805	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387627	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211387504	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211387304	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211387158	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211386967	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211386841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211386755	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211392313	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391753	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391509	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391329	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211388227	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387814	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387517	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387318	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211390622	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390219	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213298046	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298041	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213298026	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213298021	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296941	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296921	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296901	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213296896	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213297341	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297336	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296881	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296876	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296861	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296856	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297311	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213297301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
211386572	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386452	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386339	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386159	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211385999	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385858	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398689	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398547	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398300	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398044	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397806	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397783	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397020	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396951	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396922	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396694	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396668	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396385	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396275	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396031	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395868	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395617	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395354	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394629	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394237	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394167	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394098	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393965	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211386029	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398719	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398577	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397835	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395897	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395662	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395395	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394964	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394656	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397865	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397891	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297121	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297501	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211386635	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
211386623	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211386559	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386259	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386145	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211385973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385833	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398659	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398517	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398011	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397713	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397702	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397005	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396912	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396897	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396653	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396637	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396362	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396253	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396017	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394903	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394597	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394225	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394085	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393950	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211385985	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385845	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398674	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398532	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398288	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395839	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394612	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398026	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397741	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397756	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297116	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297111	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297496	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211386547	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386424	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386247	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386128	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398488	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398243	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397630	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397615	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396625	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396614	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396134	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396003	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211394364	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211394070	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211393935	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211393845	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211398896	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398502	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398258	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397645	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395265	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394884	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394576	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394379	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397660	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397675	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297956	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297951	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297751	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211386535	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386411	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386235	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211398856	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398469	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398213	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397543	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397528	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396852	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396837	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396599	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396119	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211395987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395185	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394836	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394529	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211394334	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211394055	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211393920	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211393830	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211398868	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398477	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398228	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397558	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394850	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297941	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297746	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297431	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 600	1 280 \$
213297671	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 800	1 290 \$
211393524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 \$
211393186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211392806	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 \$
211392580	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 \$
211392276	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 \$
211391713	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 \$
211390957	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390574	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389839	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 \$
211389684	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211389174	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 \$
211389017	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 \$
211388820	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388490	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387785	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211387143	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$
211386952	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211392821	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 \$
211392595	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 \$
211392286	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 \$
211391728	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 \$
211390972	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388203	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387793	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211390987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390589	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297411	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297406	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297401	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297396	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297756	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
211393509	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211392776	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392253	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391696	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390913	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211390541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211389824	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211389669	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389165	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211389003	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388805	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388476	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211388160	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211387764	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211387130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
211386939	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211392791	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392565	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392268	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391701	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390928	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211388174	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387773	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211390943	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213297666	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297661	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297646	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297641	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297991	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297846	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 400	1 220 \$
213297841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
211393494	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211392746	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392223	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391666	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390869	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211390508	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211389810	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211389654	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211388988	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388796	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211388126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211387745	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211387116	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386925	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211392761	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392539	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392238	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391681	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390883	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211388140	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387753	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211390898	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390523	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213297656	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297651	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297631	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297986	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297981	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
211393434	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211393348	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393175	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 \$
211393085	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 \$
211393006	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 \$
211392196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 \$
211392032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 \$
211391636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 \$
211391464	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 \$
211391285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 \$
211390476	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 \$
211390097	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211390082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389639	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211389517	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 \$
211389503	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 \$
211389354	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 \$
211389339	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 \$
211388973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 \$
211388782	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 \$
211388694	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388605	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 \$
211387725	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211387608	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211387474	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211387270	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 \$
211387102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$
211386911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211386828	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 \$
211386742	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211392208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 \$
211392047	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 \$
211391651	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 \$
211391479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 \$
211391299	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 \$
211390111	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 \$
211387733	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211387615	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 \$
211387285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 \$
211390491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 \$
211390125	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390139	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213297816	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	26 000	1 300 \$
213297386	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	26 000	1 300 \$
213297166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213297161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297361	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297356	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213297331	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213296846	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	26 000	1 300 \$
211393420	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211393160	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211393074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211392991	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211392171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211392002	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391614	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391434	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391255	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390443	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211390013	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211390000	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389625	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389488	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211389473	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211389324	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389310	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211388961	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388768	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388679	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211388590	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211388562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$
211388060	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211387705	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211387588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211387440	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211387091	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211386896	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211386814	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211386728	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211386703	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211392187	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211392017	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391627	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391270	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390028	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387713	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387596	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390458	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211390042	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390055	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296971	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296966	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297626	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297621	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213298016	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213298011	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297576	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297571	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297971	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297551	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297536	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	24 200	1 210 \$
213297086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297741	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297296	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296836	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297221	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 600	1 230 \$
213297216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211393405	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393313	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211393145	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211393066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211392976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211392141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391972	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391584	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391404	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391226	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390410	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211389932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211389917	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389458	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211389446	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211389295	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$
211389280	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211388947	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388753	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388664	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211388575	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211388552	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$
211388030	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211387685	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211387567	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211387408	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387078	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211386882	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211386799	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211386716	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211386689	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211392156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391599	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211389946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388042	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387693	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387575	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387423	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390425	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211389961	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211389975	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296961	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213296956	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297616	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297611	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213298006	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213298001	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297566	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297966	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297961	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297521	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297091	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 200	1 210 \$
213297081	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297736	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297291	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296831	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
211386522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386400	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386316	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211386222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211385946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398826	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398634	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398439	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398182	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397978	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211397463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397448	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211397131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$
211396990	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211396822	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396807	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396571	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396556	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396342	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211396230	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211396105	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395771	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211395505	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211395128	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211394800	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394500	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211394210	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211394141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211394040	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211393905	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211385959	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398644	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397471	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211395793	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395530	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394512	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397993	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397501	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397168	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397182	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
211386595	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211386507	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386387	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386302	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211386209	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211385920	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398798	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398607	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398409	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397945	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211397382	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397374	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397065	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211397050	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$
211396980	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211396799	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396784	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396540	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396523	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211396210	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211396089	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395960	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395722	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395460	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211395079	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211394765	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394467	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211394197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211394126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211394025	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211393890	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211385932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398622	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398424	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398167	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397397	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397080	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211395743	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394779	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394480	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397960	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397412	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397427	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397110	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386492	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211386375	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211398776	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398380	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398129	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397305	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397290	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211396769	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396754	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396500	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395037	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211394729	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394431	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211394302	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$
211394010	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211393875	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211393815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211398790	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398394	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398144	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211395048	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394744	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394446	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394315	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397331	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386478	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211386363	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386056	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211398748	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398353	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398099	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397206	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211396739	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396725	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396432	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396059	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395933	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395005	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211394698	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394400	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211394267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393995	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211393860	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211393800	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211398763	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398365	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397237	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211395019	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394712	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394413	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394282	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397252	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
213297231	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213298096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211393597	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$
211393299	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211392947	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392716	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392498	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391942	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211390836	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211389902	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$
211389795	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389266	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$
211389243	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211389136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211388546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$
211388437	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388007	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387257	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211387065	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392962	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392513	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391957	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211388447	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211388018	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211391211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
213297206	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213297201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	26 600	1 330 \$
213297836	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297831	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297381	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297376	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213298111	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213297426	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211393568	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392881	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392655	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392427	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391062	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390753	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389881	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389765	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389214	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388902	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388355	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387927	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387228	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392902	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392684	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392453	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391897	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388378	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387956	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391122	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390783	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213297001	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296991	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297606	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297596	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211386648	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211386582	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386466	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386352	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386288	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386174	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386014	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385873	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398704	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398315	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398059	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397820	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397798	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397035	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396966	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396710	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396683	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396410	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396295	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396044	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395885	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395636	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394949	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394644	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394252	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394182	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394113	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393980	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211386044	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385906	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398734	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398592	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398338	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397850	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395909	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395683	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394979	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394671	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397877	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397906	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297506	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
206923509	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 \$
206787286	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 \$
206923505	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 \$
206923501	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 \$
206923405	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923245	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922940	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335266	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922602	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922470	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923305	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923249	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922944	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922948	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206923389	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923353	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923213	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923173	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923068	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922891	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922843	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335265	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922566	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922530	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922410	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922320	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176118	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176082	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923229	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923189	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923085	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922907	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922426	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922336	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922924	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922859	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924357	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923441	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923493	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923477	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923437	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923385	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923349	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923261	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923165	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923060	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922879	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922834	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335263	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922582	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922450	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922400	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922310	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176078	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923265	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923209	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923169	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923064	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922883	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922404	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922314	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922887	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922838	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923465	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923453	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923425	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923413	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923333	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923133	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923028	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922964	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922798	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922706	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922702	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922614	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335275	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207335280	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922510	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922494	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922478	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922360	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922270	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922230	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176098	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176062	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176046	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176030	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923137	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923105	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923000	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922968	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922710	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922618	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922364	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922234	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922194	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922802	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922714	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922718	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922622	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922626	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923409	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923309	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923253	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922952	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922606	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922474	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923313	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923257	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922956	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922960	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206923397	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923361	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923221	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335271	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922594	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922574	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922462	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922418	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176090	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923293	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923237	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923093	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922434	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922344	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922867	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924361	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923489	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923497	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923485	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923445	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923393	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923357	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923217	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923177	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923072	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922895	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922847	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335264	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335272	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922590	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922570	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922534	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922458	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922324	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176122	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923289	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923233	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923193	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923089	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922430	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922340	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922928	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923377	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923341	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923325	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923145	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923113	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923040	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923008	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922742	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922730	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922649	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922637	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335276	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335278	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922518	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922502	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922374	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922284	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922244	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922204	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176070	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176054	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176038	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923125	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923052	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923020	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922988	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922754	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922661	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922386	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922296	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922256	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922823	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922766	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922778	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922685	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923473	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 \$
206923461	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 \$
206923433	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 \$
206923421	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 \$
206923469	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923457	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923429	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923417	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923373	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923337	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923321	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923109	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923004	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922972	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922807	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922726	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922645	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922633	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335279	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922550	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922498	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922482	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922370	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922280	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922240	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922160	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176050	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176034	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923153	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923121	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923048	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923016	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922984	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922750	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922657	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922382	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922292	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922252	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922819	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922762	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922774	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922669	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922681	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923401	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923365	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923281	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923225	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923185	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923081	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922903	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922855	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335268	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207335270	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922598	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922466	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922422	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922332	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176094	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923297	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923097	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922920	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922348	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923381	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923345	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923329	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923149	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923117	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923044	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923012	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922980	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922746	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922734	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922653	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922641	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922558	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922506	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922490	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922378	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922288	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922248	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922168	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176110	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176058	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176042	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923129	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923056	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923024	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922992	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922758	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922665	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922300	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922260	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922220	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922180	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922827	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922770	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922782	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922677	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922689	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
208614067	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
208502186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 \$
208614069	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		25 000	1 250 \$
208500525	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208614065	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
208502643	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208614064	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		25 000	1 250 \$
208501707	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207416617	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416589	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207417128	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211661886	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
207417035	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207416499	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
207417003	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416593	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
207417132	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211661891	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211661896	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
212484408	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 800	1 240 \$
212484387	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 800	1 240 \$
211662221	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211662206	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211662161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211662126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662041	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661971	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661856	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661819	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661718	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211661703	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661638	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661628	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$
211661613	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661543	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211661514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661450	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661332	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661307	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662046	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661861	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661519	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661455	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661866	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661824	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
212476354	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476349	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212480848	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212480843	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212484097	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484074	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212587026	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
209207940	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
209208227	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
209207630	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
209207928	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
209208558	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208407	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
209207829	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
209207911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
209208554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
209207602	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
209207907	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
209207903	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208219	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
209207899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209208532	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
209207584	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
209208518	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
209208365	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207634	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
209207932	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
209208562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208411	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
209207833	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
209208536	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209207588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209207837	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
209207915	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478870	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478856	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484341	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484296	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476319	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476309	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
210627685	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMET12BS2N1		25 200	1 260 \$
208614068	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1		25 400	1 270 \$
210621466	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208502164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV		25 400	1 270 \$
207434696	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN21+TXV		24 800	1 240 \$
207434689	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV		24 800	1 240 \$
207416609	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416601	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
207417136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417112	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416549	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417072	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416515	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417027	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207417019	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416483	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416471	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416455	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
207416983	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416963	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416935	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207416413	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417140	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416577	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417116	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416553	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416987	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416967	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207417080	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207416519	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478849	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478842	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484251	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212476304	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476299	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211662151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211662141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
211662121	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211662096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 \$
211662031	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662001	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 \$
211661961	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661931	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 \$
211661911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 \$
211661808	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661762	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211661757	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211661698	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661683	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211661678	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661663	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
211661658	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
211661608	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661583	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661568	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211661558	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 \$
211661498	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211661402	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
211661378	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211661354	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211661327	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661302	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661287	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
211661277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 \$
211662036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662006	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 \$
211661966	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661916	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 \$
211661767	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
211661506	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661443	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211661407	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
211661383	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211661359	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211661813	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661772	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
211661777	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212476344	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476339	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212476334	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212476329	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	24 600	1 230 \$
212478781	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212478774	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212478768	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	24 800	1 240 \$
212478761	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	24 800	1 240 \$
212478754	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212478748	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	24 800	1 240 \$
212587506	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212587021	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212587601	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212587486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	24 800	1 240 \$
212586986	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
209207857	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
210627665	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
209208566	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
209207936	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210627653	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
209207920	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207849	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
209208399	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
209208391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
209207841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
209207820	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
209207610	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
209207606	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209208387	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
209207598	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
209207594	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
209208550	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
209208546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
209208223	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208383	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
209208542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
209208379	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
209208369	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208209	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
209207810	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
209208522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
209207885	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
209208514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208510	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
209207806	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
209207924	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207853	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209208403	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
209208395	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
209207845	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
209207614	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
209208373	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209208213	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209207814	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
209208526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
209207824	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
209207618	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
209207622	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212478835	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212478828	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212478808	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212478801	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212487022	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212487003	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212489142	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212489137	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212489122	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489117	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212484011	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212483990	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 600	1 280 \$
212489102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489097	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212587416	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212587131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587256	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212587111	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
208614066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
208614071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1		24 200	1 210 \$
208614070	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1		24 400	1 220 \$
208502635	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
208500514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208501108	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207434691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434692	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434693	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 600	1 230 \$
207434694	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 800	1 240 \$
207417156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
210620076	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
207417152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
207416597	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210619699	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
207416565	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417104	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207416533	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
207417096	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
207417063	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
207417043	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
207417039	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416507	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
207417015	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
207416503	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417011	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
207416479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416467	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207417007	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
207416463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416445	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416435	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416953	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
207416943	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
207416425	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
207416421	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207416931	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416927	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
207416923	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
207416569	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417108	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416545	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207416537	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
207417100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417047	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416439	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207416957	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
207416947	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
207416429	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207417067	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
207417051	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417055	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212478822	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212478815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212478794	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212478787	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212486982	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212486961	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212489132	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212489127	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212489112	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489107	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212483970	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212483950	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 600	1 280 \$
212489092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489087	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212587411	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212587126	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587251	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587366	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212587106	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
211662216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		23 800	1 190 \$
211662201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 200	1 210 \$
211662156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 \$
211662116	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 \$
211662171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 \$
211662061	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 \$
211662021	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661951	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661841	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
211661797	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661713	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 \$
211661693	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$
211661623	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 \$
211661603	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
211661578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 \$
211661426	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661322	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$
211661297	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211662176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 \$
211662066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 \$
211662026	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661956	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661846	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
211661491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 \$
211661431	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
211661851	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
211661802	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 \$
212489172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212489167	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	23 600	1 180 \$
212489162	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212489157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	23 600	1 180 \$
212486943	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	23 400	1 170 \$
212486938	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	23 400	1 170 \$
212594440	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	23 200	1 160 \$
209402455	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$
209402431	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
209402423	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$
209402415	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
209402391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210627673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
209402321	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
209402317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402281	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
209402235	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
209402183	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402435	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
209402427	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209402419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
209402395	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210627677	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$
209402239	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210627681	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
212487179	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487159	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212487101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487083	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212480808	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212480803	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
209403032	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 400	1 220 \$
208503327	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208400389	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400392	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 400	1 220 \$
208214176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$
208214171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208214186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
208214185	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214183	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
208214149	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210621166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
208214153	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
208214209	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
208214207	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214159	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
208214164	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208214163	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
208214192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
208214194	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
208214196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
208214217	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 \$
208214215	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214143	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
208214136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$
208214141	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
208214133	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210621172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208214204	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210621178	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
208214189	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
212487140	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487120	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212487061	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487041	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212480798	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212480793	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
211662146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211662136	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211662111	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
211662101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 \$
211662091	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211662011	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661991	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 \$
211661941	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661921	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661901	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 \$
211661786	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
211661733	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
211661728	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661688	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$
211661673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
211661668	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
211661653	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 \$
211661648	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 \$
211661598	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
211661573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661563	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
211661553	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 \$
211661474	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 \$
211661414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211661366	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661342	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 \$
211661317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661292	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661282	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 \$
211661272	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 \$
211662016	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 \$
211661946	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661926	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 \$
211661906	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 \$
211661738	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661479	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 \$
211661419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
211661395	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211661371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
211661347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 \$
211661791	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
211661743	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
211661748	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
212480838	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212480833	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212489152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	23 600	1 180 \$
212489147	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	23 600	1 180 \$
212484054	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	23 800	1 190 \$
212484033	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	23 800	1 190 \$
212486933	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	24 400	1 220 \$
212486928	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	24 400	1 220 \$
212486923	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	24 200	1 210 \$
212486918	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	24 200	1 210 \$
212587606	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	23 200	1 160 \$
212587491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	24 000	1 200 \$
212586991	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	24 200	1 210 \$
212587561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	24 000	1 200 \$
212587481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	24 200	1 210 \$
209402451	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210627657	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
209402443	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
209402439	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210627669	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
209402407	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209402399	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
209402383	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
209402375	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
209402367	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
209402349	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
209402329	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
209402325	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
209402313	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402309	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
209402305	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
209402301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
209402297	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
209402277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
209402273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
209402269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
209402245	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
209402225	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
209402215	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
209402205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209402179	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
209402175	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
209402171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
209402411	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
209402403	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
209402387	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
209402379	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
209402371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
209402333	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
209402249	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
209402229	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
209402219	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
209402209	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
209402353	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
209402337	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
209402341	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212484229	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212480828	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212480823	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212476294	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476289	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480788	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480783	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212476274	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212476269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212480768	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480763	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212587291	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212587406	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212587121	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
212587246	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212587361	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 200	1 260 \$
208503346	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208502179	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208501100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208400390	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208400393	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		24 200	1 210 \$
208400388	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV		24 400	1 220 \$
208214178	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210619707	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
208214173	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
208214174	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210621012	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
208214181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
208214179	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
208214148	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
208214146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
208214144	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
208214151	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208214154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
208214156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
208214208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214213	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
208214211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
208214212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214210	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
208214166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208214161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
208214167	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
208214169	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
208214193	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
208214195	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
208214197	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
208214198	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
208214199	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
208214216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 \$
208214214	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
208214219	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
208214218	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
208214138	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
208214135	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
208214131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
208214130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
208214128	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214157	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
208214200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
208214203	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
208214202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
208214206	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
208214205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208214188	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214190	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
208214191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212484186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484162	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212480818	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 200	1 260 \$
212480813	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212476284	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476279	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480778	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480773	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212476264	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212476259	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212480758	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480753	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212587286	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212587401	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212587116	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
212587241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212587356	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 200	1 260 \$
211662226	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211662211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211662166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211662131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662081	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662051	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661981	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661871	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661830	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661723	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211661708	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661643	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$
211661633	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$
211661618	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661593	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211661526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661462	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661337	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661312	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662056	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661986	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661876	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661467	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661881	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661835	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
212476364	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212476359	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480858	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212480853	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212484140	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484119	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212587031	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
210621474	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208502172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 400	1 270 \$
207434695	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434690	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416613	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416605	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
207417144	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416581	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417120	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416557	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417084	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416524	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417031	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417023	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416495	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416487	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416475	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416459	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
207416993	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416939	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207416417	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417148	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416585	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417124	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417088	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416997	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416977	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207417092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207416528	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478877	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212478863	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484364	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484319	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476324	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476314	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
206787287	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 \$
206971743	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 \$
206971747	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971735	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971727	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971719	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971679	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971671	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971655	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971703	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971687	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971611	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971607	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971565	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335304	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335299	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335302	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971521	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971501	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176158	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176150	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971659	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971707	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971615	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971569	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971545	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971485	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971525	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971505	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971619	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971623	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971577	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971751	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971739	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971723	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971683	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971675	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971663	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971711	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971695	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971635	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971631	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971584	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335303	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335300	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251152	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971551	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176170	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176162	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176154	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971667	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971715	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971699	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971639	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971592	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971555	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971495	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971535	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971515	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971643	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971647	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971596	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971600	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
209156828	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETC60HBCS2N1		29 800	1 490 \$
208501092	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 \$
208614085	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 \$
210621486	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETD60HBCS2N1		29 800	1 490 \$
208614087	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 200	1 510 \$
208503494	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 \$
210622632	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTC60HBCC2N1		29 800	1 490 \$
208501159	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208614084	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 \$
210619731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTD60HBCC2N1		29 400	1 470 \$
208614086	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208503463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
212481692	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212481687	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212481672	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212481667	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488968	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212488963	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C16SMPS1	30 400	1 520 \$
212488948	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212488943	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488928	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212488923	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES120C16SMPS1	29 400	1 470 \$
212587071	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587061	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587051	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587041	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210440123	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HBCN1+JMVT17C C2N1		30 000	1 500 \$
210440202	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV		30 000	1 500 \$
207434718	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV		29 200	1 460 \$
207434715	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV		30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434720	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 800	1 440 \$
207434717	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 800	1 490 \$
207417301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 \$
207416763	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 \$
207416755	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416747	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416739	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417273	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 \$
207417269	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417250	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 \$
207417246	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417242	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
207417238	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 \$
207417226	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417222	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 \$
207417212	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207416691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
207416681	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416915	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416759	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416751	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416743	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417277	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417254	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416695	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416685	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417281	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207417285	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417258	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207417262	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
212481682	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212481677	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212481662	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212481657	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488958	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212488953	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 400	1 520 \$
212488938	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212488933	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488918	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212488913	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	29 400	1 470 \$
212587066	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587056	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587046	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587036	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479691	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479673	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479635	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479617	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486821	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486791	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486781	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486761	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486751	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587196	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587181	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587166	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210440131	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1		29 800	1 490 \$
210440160	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMVT20D C2N1		29 600	1 480 \$
210440210	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210440119	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$
212479663	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479654	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479608	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479599	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486806	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486801	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486776	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486771	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486746	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486741	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587206	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587176	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587161	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210621772	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$
210621756	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$
209208018	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
210620848	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210620832	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$
210622001	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
209208144	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
210621776	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$
210621760	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
209208148	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
212489008	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212489003	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212488988	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212488983	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480634	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212480629	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212480614	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212480609	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212480594	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212480589	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212587546	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212587536	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212587516	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET120C20LMPS1	29 400	1 470 \$
210440170	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		29 400	1 470 \$
210440198	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		29 800	1 490 \$
210440129	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 400	1 470 \$
210440158	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 800	1 490 \$
207434719	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV		30 000	1 500 \$
207434716	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV		29 800	1 490 \$
207416911	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
207416907	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
207417293	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
207417530	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
210621764	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$
207417522	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
210621748	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417514	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416719	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
207416715	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417495	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
207417491	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417234	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417230	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207416903	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207416899	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
210620844	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210620828	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$
210621997	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
207417481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 \$
207416889	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
207416677	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417208	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417204	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
207417534	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
210621768	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
210621752	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417518	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416723	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417499	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417485	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416893	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
207416727	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416731	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417503	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207417507	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
212488998	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212488993	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212488978	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212488973	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480624	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212480619	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212480604	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212480599	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212480584	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212480579	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212587541	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212587531	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587521	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212587511	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	29 400	1 470 \$
208400412	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400415	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 200	1 460 \$
209402976	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
212484804	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212484799	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 200	1 460 \$
212484784	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212484779	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479554	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479545	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479517	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212479508	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479481	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES120C16LMPS1	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212479472	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212587331	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET080C16LMPS1	28 800	1 440 \$
212587321	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212587311	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212587301	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
210440156	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1		29 800	1 490 \$
210440115	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208400413	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV		28 800	1 440 \$
208400417	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV		29 400	1 470 \$
208214432	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
208214437	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
208214435	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214418	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214427	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 \$
208214430	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214458	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214460	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214465	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 \$
208214447	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 \$
208214449	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 \$
208214448	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 \$
208214470	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 \$
208214416	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214415	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214414	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214422	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214453	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208214454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214457	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214440	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208214443	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
212484794	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212484789	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 200	1 460 \$
212484774	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212484769	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479536	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212479526	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479499	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212479490	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479463	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212479447	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212587326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	28 800	1 440 \$
212587316	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212587306	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212587296	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
210440172	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210440200	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$
212479701	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479682	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479644	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479626	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486826	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486816	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486796	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486786	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212486766	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486756	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587216	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587186	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587171	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
206787288	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 \$
206971477	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 \$
206971469	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971461	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971407	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971399	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971391	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971375	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971359	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971299	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971283	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971267	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971251	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971419	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971415	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335326	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335327	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335324	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971351	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971343	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971335	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971315	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971231	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971211	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971191	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176142	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176134	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971379	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971363	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971303	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971287	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971271	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971255	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971423	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971319	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971235	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971215	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971195	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971427	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971431	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971473	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971465	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971411	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971403	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971395	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971383	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971367	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971307	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971291	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971275	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971259	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971442	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971438	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335325	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335328	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335323	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971355	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971339	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971325	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971241	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971221	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971201	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176146	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176138	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971387	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971311	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971295	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971279	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971263	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971446	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971329	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971245	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971225	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971205	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971450	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971454	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
208614100	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 600	1 830 \$
208501717	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208614103	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 \$
208501122	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 \$
209208130	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
209208578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
209208118	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
209208114	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$
210620551	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
209207996	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
209207570	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209207538	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
209207534	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
209208000	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
209207574	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
209207542	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
208614101	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		36 400	1 820 \$
208614102	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		36 000	1 800 \$
208500548	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208500537	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		36 000	1 800 \$
207434727	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		37 200	1 860 \$
207434728	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		37 200	1 860 \$
207416823	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 \$
207416819	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416815	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416807	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416799	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416791	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416783	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417378	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417359	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417355	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 \$
207416779	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 \$
207416775	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 \$
207416771	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
207416767	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$
207417351	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 \$
210620547	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
207417347	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417343	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 \$
207417333	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
207417323	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
207417313	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
207417309	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 \$
207417305	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
207416811	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416803	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416795	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416787	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417382	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417363	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 \$
207417337	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207417327	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207417317	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
207417367	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207417371	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
209402625	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
209402629	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
209403044	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JBCN1+JMV20D C2N1		35 600	1 780 \$
208502192	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		35 800	1 790 \$
208501115	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMV20D C2N1+TXV		35 600	1 780 \$
208400425	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		36 600	1 830 \$
208400424	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		36 800	1 840 \$
208214572	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 \$
208214576	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 \$
208214570	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 \$
208214575	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214569	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214568	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214567	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214566	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214586	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 \$
208214584	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 \$
208214585	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214583	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 \$
208214574	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 \$
208214573	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 \$
208214571	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 \$
208214577	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 \$
208214578	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 \$
208214579	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
208214588	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 \$
208214587	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 \$
208214564	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214565	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214562	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214563	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214561	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214582	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214581	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208214580	CHAMPION HEATING AND COOLING	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
9854435	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 \$
9006273	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 \$
9060460	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 \$
9060461	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 \$
9060462	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 \$
9060463	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 \$
9060464	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 \$
205537118	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429852	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202102004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373353	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780186	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548144	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
202143768	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202102006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
202102010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780242	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779724	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373354	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780182	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548140	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780174	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780246	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779728	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779732	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540915	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429819	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429688	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429655	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
202102039	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373363	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540707	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
202101773	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
202102042	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
202143776	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429825	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429660	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
202101777	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202102055	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202101791	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779788	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540903	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548200	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546094	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544344	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780652	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206373364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548180	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540694	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780046	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780178	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548204	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546098	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205544351	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780050	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780418	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780656	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074309	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
203429786	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373366	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074259	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
202143780	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
203429792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205074554	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074507	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373367	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074493	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074482	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074541	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074267	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205548006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547986	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429611	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780616	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373358	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548164	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545588	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429759	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203429616	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780022	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780390	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780632	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838946	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780114	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838942	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205548002	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550187	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780607	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373359	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206779996	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540856	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550191	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780000	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780611	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779800	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547974	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550171	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550175	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546766	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780226	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838918	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373369	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540821	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780230	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838922	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547958	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429567	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373373	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540775	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540445	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779956	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780324	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536208	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429573	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779972	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780340	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780587	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779776	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779772	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
205540966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205547954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780202	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550143	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780562	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540761	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540430	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779946	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536157	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780206	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780086	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206780262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780494	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780490	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780436	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780498	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779920	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780440	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780502	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537133	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429841	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779740	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373351	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780194	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548152	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780154	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429847	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779764	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780250	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779736	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373352	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780190	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548148	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780150	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780466	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779760	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779748	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540939	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429808	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429677	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429644	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780683	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373361	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540735	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780130	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780166	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429814	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429649	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780665	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206779796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546106	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544357	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780679	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373362	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540720	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780126	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780470	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780162	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546114	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546102	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780138	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780661	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779709	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074561	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074272	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373365	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074500	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074547	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074520	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205548014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429764	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429622	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780624	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373356	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780382	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545604	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429627	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780030	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780398	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780640	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780122	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780118	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205548010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547990	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540869	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550195	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780620	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373357	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545595	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205541147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550227	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780026	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780636	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779804	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547978	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550179	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550183	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780234	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206838930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546399	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780238	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838938	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205541004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429721	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429578	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780579	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373371	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780332	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203429726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429584	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780348	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780595	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779780	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
205540992	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547962	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780210	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550155	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780575	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373372	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540459	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779960	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780328	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536217	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780218	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550163	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779976	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780344	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780591	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780090	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206780266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780514	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780446	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780530	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780454	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780538	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780546	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780254	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373350	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780198	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548156	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780258	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779768	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779756	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780687	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373360	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540751	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780134	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780478	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780170	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205547950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546118	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546090	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780146	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780669	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779717	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205548018	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547998	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540879	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550199	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373355	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780018	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545612	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540890	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550203	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780034	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780402	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780644	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205541015	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547970	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780214	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550159	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780583	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373370	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540489	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780222	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550167	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779984	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780352	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780599	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780526	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780518	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780450	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780534	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779938	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780542	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780550	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
203064286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203097458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 \$
205144648	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 \$
203088411	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095765	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095757	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095749	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 \$
203096750	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 \$
205550135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550055	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544150	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542169	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550059	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544154	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543745	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543759	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203088270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088174	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087712	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087600	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087503	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087049	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096498	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098007	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093017	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097955	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203097915	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096127	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203090975	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097490	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808675	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430987	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430959	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430827	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203090994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096514	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098023	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096735	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549346	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205550127	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544319	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781224	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538485	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549778	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548720	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543662	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206780998	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549638	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550039	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538493	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781002	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780791	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549786	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205543145	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544291	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550087	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205549996	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549908	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543887	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549076	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548908	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549558	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549554	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543608	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549690	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549214	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541484	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548306	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548556	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550000	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781180	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543897	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548920	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549218	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541495	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548924	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549342	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205549350	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 \$
205550123	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550027	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549988	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549630	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205549766	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
206781068	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 \$
205549726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542956	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
205548384	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
206781028	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
205548584	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205550031	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544146	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549992	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548388	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203088045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087893	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087372	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087221	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086917	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086755	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098261	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096219	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203095239	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094117	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092551	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097250	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097242	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097691	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097602	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095933	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090341	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089385	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097011	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541575	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430921	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430788	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203430744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430683	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095263	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095941	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090360	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089404	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096235	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095271	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094150	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096646	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205550111	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550071	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544107	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543812	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780723	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542675	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542660	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548656	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548652	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549498	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549494	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549714	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781044	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541395	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549358	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541763	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549972	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781140	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780727	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548804	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541407	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549252	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542721	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542731	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548808	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548812	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548080	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205544264	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543199	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543189	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548740	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548736	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548608	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548604	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543589	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549666	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541281	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780691	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543517	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541725	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543363	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781164	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549888	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543223	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548748	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541348	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541291	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780695	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543249	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548756	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203087988	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087824	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086860	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203094904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093676	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093668	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097731	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097659	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095848	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089017	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430854	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430771	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430661	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203094927	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093692	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095856	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090001	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094936	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094943	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093700	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093708	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550099	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544225	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780747	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544057	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543952	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549872	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781096	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780922	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780861	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780857	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205541950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781056	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781032	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549658	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541199	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543469	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548528	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780751	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544067	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543965	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780865	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549162	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548372	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541210	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780938	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780869	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780873	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543161	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549334	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548096	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549944	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549848	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548978	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205548974	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542219	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542215	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541679	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549418	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780711	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543563	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541086	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548490	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549852	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781076	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548986	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542242	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542910	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548340	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541102	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548252	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205548990	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548994	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542251	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542265	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550139	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550063	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544158	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542206	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543724	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550067	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544165	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543782	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543794	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203088290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088193	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087733	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087619	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087066	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096527	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093071	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097963	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097923	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203091022	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808681	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431025	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430992	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430965	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430832	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096535	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096155	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203096543	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549362	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205550151	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544331	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550043	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781232	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781208	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538511	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548828	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549758	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543673	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781008	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780797	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780853	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550075	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781216	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538527	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781016	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780805	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543091	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549812	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203088139	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087951	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
203087468	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087277	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203087014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203086605	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096387	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095582	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203095574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094463	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094455	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092903	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092885	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
203097386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
203097899	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097794	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097627	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203096016	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
203089656	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097059	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548572	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430893	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430816	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203430760	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430700	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095598	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094479	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203096024	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090630	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096402	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094486	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094494	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096670	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CBCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 \$
205543153	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550091	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550004	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543913	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549826	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548944	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548936	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542480	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549746	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543624	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549694	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549224	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541513	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548316	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549434	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548568	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550016	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781204	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549936	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543996	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549840	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548960	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549238	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541535	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548324	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549322	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549140	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549014	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088066	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087915	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087391	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086935	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098268	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094182	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094173	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097298	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097866	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097699	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095953	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090387	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203089429	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097028	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541598	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430882	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430793	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430749	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430689	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094197	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095961	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090404	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089447	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095327	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095335	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094205	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094213	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096654	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205550115	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550079	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549976	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544134	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781144	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780731	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549264	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542775	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548855	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548837	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548704	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548696	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549718	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781048	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549198	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541423	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548284	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541587	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550008	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544215	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781152	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543867	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780743	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549208	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541447	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548292	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549280	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542841	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548892	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543551	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549892	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543288	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543276	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548768	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548764	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548632	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543596	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549670	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541365	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541312	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780701	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543380	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543311	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548776	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541377	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541324	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780705	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543320	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543329	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548780	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087842	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087337	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087159	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086878	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094967	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094959	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093733	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093725	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092231	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097842	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097578	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095868	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203090029	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089063	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430910	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430860	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430777	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430728	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430667	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094983	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093749	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095876	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090047	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089082	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094991	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095000	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093757	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093765	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550103	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544238	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780755	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544077	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205544009	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549920	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780958	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780950	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780888	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781060	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781036	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549678	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541226	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543637	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548540	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780763	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205544130	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544034	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780966	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780974	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780982	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780904	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780912	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087103	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086643	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094689	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094681	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203093300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203093282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203091914	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203091896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097155	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
203097147	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
203097643	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097555	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203095793	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089844	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203088832	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203088553	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
203096916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548520	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430843	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430711	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094705	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203095801	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089863	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088852	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094721	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093355	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203093374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096703	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 \$
203096686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 \$
203088489	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 \$
205543171	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544186	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549952	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549856	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781080	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549024	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549002	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542291	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541873	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541850	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549470	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549462	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543572	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548346	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548258	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543422	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548512	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549960	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549864	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542538	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548354	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549048	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549056	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542571	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542597	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550131	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544337	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550047	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538519	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543061	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549800	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548732	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781012	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780801	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549654	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780849	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781220	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537305	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543081	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780839	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549830	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205544310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550095	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550012	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781200	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549932	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549836	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548948	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542469	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549750	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549738	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549698	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549234	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541524	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548320	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548576	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550020	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549844	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549258	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548328	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549326	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549144	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549010	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549018	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550119	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550083	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544205	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781148	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543855	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780735	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549268	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542790	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548864	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548708	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548700	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549534	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543703	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781052	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549202	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541435	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548288	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549984	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544138	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781156	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543878	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542832	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541458	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548300	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549304	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542849	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542867	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548888	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548896	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550107	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544251	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780759	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544023	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549924	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780962	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780954	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780892	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542061	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542051	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781064	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781040	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549662	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548410	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541237	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543497	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780767	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544095	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780970	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549182	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548502	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541259	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780978	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780986	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780908	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205544196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549956	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549860	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549028	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549006	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542501	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542304	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541862	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549466	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780719	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543582	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542945	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548350	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541134	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543438	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548516	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549868	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549044	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542555	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543032	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548358	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541173	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549052	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549060	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542581	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
9854440	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 \$
9006283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 \$
202143940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 \$
202143944	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
9036784	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 \$
9036785	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
202763641	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9036787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 \$
206782434	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546662	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546642	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431415	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431371	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431272	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431234	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100657	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100658	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
202100665	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100666	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
202100673	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536865	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782374	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536805	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
202100674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202100680	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100683	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
202100688	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
202143988	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431420	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431376	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431239	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431130	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100704	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100713	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
202100715	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202100720	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100723	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202100729	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100736	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202100744	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100747	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202100752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
202100055	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781774	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206782430	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546658	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546638	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546594	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546525	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546497	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782406	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782334	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782156	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782152	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781356	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781352	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205536858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782370	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536796	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781308	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782206	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206781880	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782518	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540644	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546598	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546530	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546502	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782410	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781360	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781312	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782210	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206781884	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781756	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782164	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782168	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781364	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781368	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205546750	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546686	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537075	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546622	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547562	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546468	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782060	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782056	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781968	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781964	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546424	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546443	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781840	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781712	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782478	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536061	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540546	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546473	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782064	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781972	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781844	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781716	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782482	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536070	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782068	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782072	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781976	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206781980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085336	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084958	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084857	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084733	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084681	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084963	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084862	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085219	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085154	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084923	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084889	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205084820	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084716	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084698	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084668	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084655	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085163	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085093	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084928	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084895	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084827	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084792	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781256	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206782470	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546678	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537057	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546614	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781489	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782390	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781385	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781381	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781922	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781918	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545110	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536836	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546459	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781820	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781692	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781508	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782450	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781493	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782394	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781389	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781926	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781824	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781696	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781512	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782454	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781393	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781397	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781930	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782442	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546714	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546670	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546650	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431426	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431382	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431283	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431245	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431135	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782347	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781433	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781445	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536882	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782382	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536821	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781326	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782232	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782192	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781806	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782532	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540159	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431431	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431387	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431289	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431250	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431141	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781457	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781338	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782244	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782220	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782180	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782359	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781469	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781481	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781532	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781528	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206782438	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546666	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546646	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546738	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546602	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546534	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546506	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782414	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782343	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782262	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781429	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781441	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536873	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782378	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536814	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781322	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782228	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782188	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781802	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782528	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546746	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546566	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546516	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782422	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781453	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781334	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782240	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782216	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782176	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782540	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782355	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782298	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781465	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781477	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
205546762	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546698	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537103	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546634	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203431349	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431212	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431102	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782100	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782088	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782007	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781995	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546438	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546457	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781858	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781730	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782496	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536099	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431354	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431218	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782112	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782019	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781870	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782508	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536125	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782124	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782031	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782043	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206781770	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 \$
206781544	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 \$
206781766	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781540	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205546754	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546690	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546626	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546578	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547570	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546478	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782080	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781999	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781987	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546429	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546448	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781850	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536083	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540594	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546586	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547624	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546488	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782011	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781862	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781734	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782500	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205536109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782116	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782128	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782023	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782035	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085343	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085308	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085241	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085131	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084969	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084868	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084739	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084687	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085142	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084980	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084878	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085225	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085167	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205085099	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084934	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084900	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084833	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084798	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084704	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084672	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084659	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085178	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085109	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084946	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084911	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084845	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781252	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781260	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206782474	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546682	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537068	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546553	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781497	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782398	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781409	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781405	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781945	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781941	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545160	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545153	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536846	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546464	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781830	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781702	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781518	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782460	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546558	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781501	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782402	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781413	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781949	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781706	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781522	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782464	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781417	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781421	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781953	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781957	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782446	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546718	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546674	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546654	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546742	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546562	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546511	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782418	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782351	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781437	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781449	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536891	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782386	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536829	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781330	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782236	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782196	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782536	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546610	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546722	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546539	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546521	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782426	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781461	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781342	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782248	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782224	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782548	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782363	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782306	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781473	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781485	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
205546758	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546694	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537093	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546630	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546582	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205547574	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546483	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782096	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782084	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782003	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781991	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546433	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546452	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781854	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781726	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782492	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536092	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540606	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546590	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546492	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782108	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782015	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781866	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781738	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782504	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536117	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782120	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782132	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782027	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782039	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085349	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085247	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085136	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084975	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084874	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084745	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084693	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085148	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084985	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084883	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085296	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205085231	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085172	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085104	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084940	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084905	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084840	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084804	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084728	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084710	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084676	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084663	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085184	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085115	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084952	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084916	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084851	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084815	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
9036087	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 \$
205547846	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206783053	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546314	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536778	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546306	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783033	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546290	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783017	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783001	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782985	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782969	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536743	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547794	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547790	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546282	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546274	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546266	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539800	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782628	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782608	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539529	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783037	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546294	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783021	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783005	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782989	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782973	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536752	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547802	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782632	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782612	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539538	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547806	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547810	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205547850	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
206783057	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546318	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536787	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546310	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783041	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546298	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783025	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783009	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782993	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782977	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536760	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547822	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547818	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546286	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546278	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546270	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539825	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782638	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782618	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539550	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783045	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546302	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206783029	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783013	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782997	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782981	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536769	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547830	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539836	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782642	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782622	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539555	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547834	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547838	CHAMPION HEATING AND COOLING	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
207659297	CIAC	CG43VX036PH3N1H	CH43VX036-H3N1H		24 000	1 200 \$
209843007	CLASSIC	MC4VHC18S	MUVHC18S		12 800	640 \$
209843035	CLASSIC	MMRSHC18AS2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
209843034	CLASSIC	MMRSHC18AS2	Unités avec conduits		14 800	740 \$
209843033	CLASSIC	MMRSHC18AS2	Unités sans conduits		14 400	720 \$
209843038	CLASSIC	MMRSHC27AS3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
209843037	CLASSIC	MMRSHC27AS3	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
209843036	CLASSIC	MMRSHC27AS3	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
209843039	CLASSIC	MMRSHC36AS4	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
209843044	CLASSIC	MMRSHC48AS5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
209843042	CLASSIC	MMRSHC48AS5	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209842996	CLASSIC	MRSVHC12AS	MC4VHC12S		8 900	445 \$
209843001	CLASSIC	MRSVHC12AS	MFCHC12S		9 300	465 \$
209842997	CLASSIC	MRSVHC18AS	MC4VHC18S		12 000	600 \$
209843002	CLASSIC	MRSVHC18AS	MFCHC18S		12 600	630 \$
209842998	CLASSIC	MRSVHC24AS	MC4VHC24S		19 000	950 \$
209843003	CLASSIC	MRSVHC24AS	MFCHC24S		20 000	1 000 \$
209843008	CLASSIC	MRSVHC24AS	MUVHC24S		16 000	800 \$
209842999	CLASSIC	MRSVHC36AS	MC4VHC36S		23 000	1 150 \$
209843004	CLASSIC	MRSVHC36AS	MFCHC36S		25 000	1 250 \$
209843009	CLASSIC	MRSVHC36AS	MUVHC36S		23 000	1 150 \$
209843000	CLASSIC	MRSVHC48AS	MC4VHC48S		30 000	1 500 \$
209843005	CLASSIC	MRSVHC48AS	MFCHC48S		34 000	1 700 \$
209843010	CLASSIC	MRSVHC48AS	MUVHC48S		29 000	1 450 \$
210278958	Clarity	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		21 200	1 060 \$
210568095	Clarity	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEPB-12HRFN1-MW5W(GA)		10 000	500 \$
208141286	Clarity	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		15 000	750 \$
213148996	CLIMA SMART	MCH12-CS-S23-230V-O	MCH12-CS-S23-230V-I		7 600	380 \$
211257104	CLIMA SMART	MCH12-CS-S23-O	MCH12-CS-S23-I		7 100	355 \$
211257105	CLIMA SMART	MCH18-CS-S23-O	MCH18-CS-S23-I		10 000	500 \$
211257106	CLIMA SMART	MCH24-CS-S23-O	MCH24-CS-S23-I		13 900	695 \$
211126487	COAST AIR	A-CAD09-0A	B-CAD09-0A		7 500	375 \$
211126490	COAST AIR	A-CAD12-0A	B-CAD12-0A		7 500	375 \$
211126491	COAST AIR	A-CAD18-1A	B-CAD18-1A		13 800	690 \$
211126489	COAST AIR	A-CAD24-1A	B-CAD24-1A		17 900	895 \$
9854436	COLEMAN	CH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 \$
9006270	COLEMAN	CH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 \$
9060430	COLEMAN	CH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 \$
9060431	COLEMAN	CH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 \$
9060432	COLEMAN	CH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 \$
9060433	COLEMAN	CH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 \$
9060434	COLEMAN	CH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 \$
205537112	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429848	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202102003	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373296	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780183	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548141	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202143765	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429853	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
202102009	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
202102011	COLEMAN	CH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537105	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780239	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779721	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373295	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780179	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548137	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780171	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780243	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779725	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779729	COLEMAN	CH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202101779	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	CP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102057	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780275	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540906	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429815	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429684	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429651	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
202102037	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373286	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548181	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540697	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
202101770	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
202102043	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
202143773	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429821	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429689	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429656	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
202101774	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102048	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202102052	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202101788	COLEMAN	CH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779785	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780051	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780419	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780271	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540892	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548197	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546091	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544338	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780649	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373285	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548177	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540683	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780043	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780411	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780175	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548201	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546095	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205544345	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780047	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780415	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780653	COLEMAN	CH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074304	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
203429782	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373283	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074254	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074242	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
202143777	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
203429788	COLEMAN	CH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205074549	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074502	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373282	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074490	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074476	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074537	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074264	COLEMAN	CH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206780035	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	CP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780403	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205548003	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547983	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429750	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203429607	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780613	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373291	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548161	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548121	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780003	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780371	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545582	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429755	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429612	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780019	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780387	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780629	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838943	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780111	COLEMAN	CH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838939	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780107	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
206780001	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780369	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205547999	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547979	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540836	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550184	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780604	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373290	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548157	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548117	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206779993	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780361	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545537	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540848	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550188	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206779997	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780365	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780608	COLEMAN	CH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779797	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547971	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550168	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550172	COLEMAN	CH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546763	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780223	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838915	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373280	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540812	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548109	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546391	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780227	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838919	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838923	COLEMAN	CH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206779985	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	CP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780353	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	CP9C080B12MP13	15 100	755 \$
205540969	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547955	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429706	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429563	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780568	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373276	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540764	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540433	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779953	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780321	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536199	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429711	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429569	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779969	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780337	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780584	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779773	COLEMAN	CH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779769	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
206779951	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780319	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540957	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547951	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780199	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550140	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780559	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373275	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540754	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540418	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779943	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780311	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536148	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780203	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550144	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779947	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780315	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780563	COLEMAN	CH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780083	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206779921	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780441	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780507	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780509	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780259	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780491	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780487	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779913	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780433	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780495	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779917	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780437	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780499	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780503	COLEMAN	CH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537126	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429837	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779737	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373298	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780191	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548149	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780151	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429842	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779761	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779749	COLEMAN	CH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537120	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780247	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779733	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373297	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780187	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548145	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780147	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780463	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779757	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779745	COLEMAN	CH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780079	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	CP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780672	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780283	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540931	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429804	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429673	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429640	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780680	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373288	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548189	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540722	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780127	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780471	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780163	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429810	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429678	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429645	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780139	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780662	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779710	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206779793	COLEMAN	CH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779789	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780077	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780670	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780279	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540918	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548233	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546103	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544352	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780676	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373287	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548185	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540710	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780123	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780467	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780159	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548241	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546111	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546099	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780135	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780658	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779706	COLEMAN	CH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074556	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074268	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373284	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074495	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074483	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074542	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074515	COLEMAN	CH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206780039	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	CP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780407	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205548011	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547991	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429760	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429618	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780621	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373293	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548169	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548129	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780011	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780379	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205545597	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429766	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429623	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780027	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780395	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780637	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838951	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780119	COLEMAN	CH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838947	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780115	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
206780037	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780405	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205548007	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547987	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540859	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550192	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780617	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373292	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548165	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548125	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780007	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780375	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545590	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205541137	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550220	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780023	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780391	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780633	COLEMAN	CH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779801	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547975	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550176	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550180	COLEMAN	CH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546767	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780231	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838927	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206373281	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540824	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548113	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546395	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780235	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838931	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838935	COLEMAN	CH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206779989	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	CP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780357	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	CP9C080B12MP13	15 100	755 \$
205540995	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547963	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429716	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429574	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780576	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373278	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540786	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540461	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779961	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780329	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536220	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429722	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429580	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779977	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780345	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780592	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779781	COLEMAN	CH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779777	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
206779987	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780355	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 100	755 \$
205540982	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547959	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780207	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550152	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780572	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373277	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540777	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540449	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779957	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780325	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536210	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780215	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550160	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779973	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780341	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780588	COLEMAN	CH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780087	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206779939	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780459	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780551	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780555	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780263	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780519	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780511	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779923	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780443	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780527	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779931	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780451	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780535	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780543	COLEMAN	CH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537134	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780251	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779741	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373299	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780195	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548153	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780155	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780255	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779765	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779753	COLEMAN	CH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780081	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780674	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780287	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540942	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548237	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546107	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544358	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780684	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373289	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548193	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540739	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780131	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780475	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780167	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205547947	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546115	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546087	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780143	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780666	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779714	COLEMAN	CH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206780041	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780409	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205548015	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547995	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540872	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550196	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780625	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373294	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548173	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548133	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780015	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780383	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545606	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540882	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550200	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780031	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780399	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780641	COLEMAN	CH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779991	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780359	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	15 100	755 \$
205541007	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547967	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780211	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550156	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780580	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373279	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540798	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540477	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779965	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780333	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536232	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780219	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550164	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779981	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780349	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780596	COLEMAN	CH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779941	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780461	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780553	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780557	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780267	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780523	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780515	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779927	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780447	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780531	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779935	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780455	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780539	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780547	COLEMAN	CH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
203064261	COLEMAN	CH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203097452	COLEMAN	CH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 \$
205144699	COLEMAN	CH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 \$
203088397	COLEMAN	CH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095759	COLEMAN	CH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095751	COLEMAN	CH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095744	COLEMAN	CH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 \$
203096744	COLEMAN	CH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095736	COLEMAN	CH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 \$
205550132	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550052	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544147	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543727	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542160	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543706	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550056	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544151	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543737	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543748	COLEMAN	CH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203096137	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203090999	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203088256	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088162	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087700	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087584	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087491	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087035	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096492	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098001	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093004	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097949	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097909	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097804	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096122	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203090964	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097483	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808671	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431015	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430982	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430955	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430822	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096500	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096129	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203090978	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096509	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098017	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096729	COLEMAN	CH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549343	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
206781003	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780792	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205550124	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544312	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550032	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781221	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781189	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538477	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542973	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549775	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548717	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549767	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549751	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543653	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206780995	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780784	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549635	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780842	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550036	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781225	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781193	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538487	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542985	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206780999	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780788	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205542996	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549783	COLEMAN	CH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205543138	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549219	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541497	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548311	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549093	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549095	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548931	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544285	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550084	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205549993	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781173	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549905	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543880	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549815	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549283	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549073	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549069	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548909	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548905	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542111	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542103	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549555	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549551	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549739	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549727	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543599	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549687	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549211	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541474	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548303	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549383	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548553	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549997	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781177	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549909	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543889	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549819	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549081	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548917	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549215	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541486	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548307	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549291	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549085	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549089	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548921	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548925	COLEMAN	CH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549339	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205549347	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 \$
205542968	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548389	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205550120	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544276	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550021	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544139	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549985	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549897	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549627	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205549763	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
206781065	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 \$
205549723	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542948	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
205548381	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
206781025	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
205548581	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205550028	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544143	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549989	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549901	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542958	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548385	COLEMAN	CH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203095943	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090365	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089408	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203095280	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095284	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094164	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088030	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087880	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087361	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087206	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086904	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203086741	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098254	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096213	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095241	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095233	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094119	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094112	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092555	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092537	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097244	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097236	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097852	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097748	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097685	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097596	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095927	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090328	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089372	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097006	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541567	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430916	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430872	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430784	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430740	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430679	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095257	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094135	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095935	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090346	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089390	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096229	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095265	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095273	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094143	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094152	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096640	COLEMAN	CH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543119	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549193	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541409	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548279	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542734	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542739	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548815	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550108	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550068	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549965	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544097	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781133	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543803	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780720	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549241	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542665	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542651	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548793	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548789	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548653	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548649	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549495	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549491	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543685	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549711	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781041	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549671	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549185	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541386	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548271	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549355	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541755	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549969	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544111	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781137	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543815	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780724	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542693	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548801	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549189	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541397	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548275	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549249	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542709	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542724	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548805	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548809	COLEMAN	CH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543538	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548077	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548085	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205541351	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541293	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780696	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543253	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543259	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548759	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544254	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781157	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549881	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781113	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543191	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543180	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548737	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548733	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548605	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548601	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543583	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549663	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541330	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541271	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780688	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543509	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541717	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543357	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781161	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549885	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781117	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543213	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548745	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541340	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541283	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780692	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543226	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543240	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548749	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548753	COLEMAN	CH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203095858	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090005	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089040	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094945	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094949	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093714	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087974	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087810	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087300	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087127	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086846	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086667	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098222	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094906	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094898	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093670	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093662	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092112	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092093	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097828	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097725	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097653	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097564	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095842	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089971	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089004	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203096942	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548533	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430900	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430850	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430767	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430718	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430657	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094921	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093686	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095850	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089987	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089021	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094930	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094938	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093694	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093703	COLEMAN	CH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205549163	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548373	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541213	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780939	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780941	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780875	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550096	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544217	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780744	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544048	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543938	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549869	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781093	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780923	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780919	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780858	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780854	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205541943	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541932	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781053	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549699	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781029	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549655	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549155	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548365	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541191	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543459	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548525	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780748	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544059	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543956	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549873	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781097	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780927	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780862	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549159	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548369	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541202	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780931	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780935	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780866	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780870	COLEMAN	CH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543155	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549331	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548093	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205542913	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548341	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541105	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548253	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205548995	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548997	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542275	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544169	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549941	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549845	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781069	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548975	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548971	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542216	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542209	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541670	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541661	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549415	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549411	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780708	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543554	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542891	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548333	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541075	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548245	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543388	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548487	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549945	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549849	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781073	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548983	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542232	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542902	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548337	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541089	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548249	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205548987	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548991	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542245	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542254	COLEMAN	CH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550136	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550060	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544155	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543768	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542196	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543715	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550064	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544159	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543776	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543785	COLEMAN	CH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203096157	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091045	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203088274	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088179	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087717	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087605	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087507	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087053	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096520	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098029	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093057	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097957	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097916	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097812	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096141	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203091008	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097500	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808677	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431021	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430988	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430961	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430828	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096529	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096149	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091026	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096537	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098045	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096737	COLEMAN	CH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549359	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
206781021	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780840	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205550148	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544321	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550040	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781229	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781205	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538504	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543035	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549793	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548825	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549789	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549755	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543667	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781005	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780794	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549647	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780850	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550072	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781241	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781213	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538521	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543063	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781013	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780802	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543084	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549809	COLEMAN	CH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096026	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090637	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089681	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203095616	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095620	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094500	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088124	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087938	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
203087452	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087265	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203087002	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086803	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098278	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096381	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095576	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095568	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094457	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094449	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092888	COLEMAN	CH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203092872	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097388	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
203097380	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
203097892	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097788	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097709	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097621	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203096011	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090600	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
203089644	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097053	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548569	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430944	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430889	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430811	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430756	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430696	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095592	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094473	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203096018	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090616	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089661	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096396	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095600	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095608	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094480	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094488	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096664	COLEMAN	CH16B3622	CM36BCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 \$
205543148	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549259	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541550	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548329	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549145	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549153	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549063	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544294	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550088	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550001	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781181	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549913	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543902	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549823	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549297	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549105	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549097	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548941	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548933	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542472	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542449	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549611	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549603	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549743	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549731	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543611	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549691	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549221	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541504	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548313	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549431	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548565	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550013	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781201	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549933	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543984	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549837	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549121	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548957	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549235	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541527	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548321	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549319	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549129	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549137	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548965	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549011	COLEMAN	CH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203095963	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090408	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089451	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203095337	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095341	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094219	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088050	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087899	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087377	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087227	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086920	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086760	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098262	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096241	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095296	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095288	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094175	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094167	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092671	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092653	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097292	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097284	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097860	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097756	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097693	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097604	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095947	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090374	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089416	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097021	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541590	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430922	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430878	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430789	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430745	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430685	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095312	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203094191	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095955	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090391	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089434	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096256	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095320	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095329	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094200	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094207	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096648	COLEMAN	CH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543130	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205549229	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541463	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548359	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542869	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542879	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548901	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550112	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550076	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549973	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544131	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781141	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543836	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780728	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549261	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542764	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542743	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548847	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548829	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548701	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548693	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549571	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549563	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543825	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549715	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781045	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549679	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549195	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541415	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548281	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549371	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541579	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550005	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544208	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781149	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543860	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780740	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542814	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548873	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549205	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541438	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548289	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549277	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542834	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542852	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548881	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548889	COLEMAN	CH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543546	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548081	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548089	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205541380	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541325	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780706	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543332	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543338	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548787	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544267	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781165	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549889	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781121	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543279	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543265	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548765	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548761	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548629	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548625	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543591	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549667	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541357	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541301	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780698	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543529	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541737	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543374	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781169	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549893	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781125	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543302	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548773	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541368	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541316	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780702	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543314	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543321	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548777	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548781	COLEMAN	CH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203095878	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090052	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089087	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203095002	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095006	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093771	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087992	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087829	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087323	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087145	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086865	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086688	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098230	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203094961	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094953	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093727	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093718	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092217	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092199	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097836	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097733	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097661	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097573	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095862	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203090014	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089050	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096958	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548541	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430905	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430856	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430773	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430723	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430663	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094977	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093743	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095870	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090033	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089068	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094985	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094993	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093751	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093759	COLEMAN	CH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205549203	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548503	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541262	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780987	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780991	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780945	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550100	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544227	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780752	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205544070	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543999	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549917	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781101	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780955	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780947	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780885	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780877	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542307	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542032	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781057	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549703	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781033	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549675	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549165	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548375	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541218	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543628	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548537	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780760	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544123	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544026	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549925	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781129	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780963	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780893	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549173	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548411	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541240	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780971	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780979	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780901	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780909	COLEMAN	CH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203095803	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089867	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088857	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088574	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094723	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203094727	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093386	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203087775	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087090	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086629	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098206	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094683	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094675	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093286	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203093269	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203091902	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203091883	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097149	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
203097141	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
203097637	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097548	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203095787	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089832	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203088819	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203088540	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
203096910	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548517	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430839	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430707	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430646	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094699	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093322	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095795	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089850	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088838	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088559	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094707	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094715	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093341	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203093360	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096696	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 \$
203096680	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203088475	COLEMAN	CH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 \$
205543163	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549335	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548097	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205543093	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548361	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541176	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548293	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549065	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549147	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542635	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544178	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549949	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549853	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781077	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549021	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205548999	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542483	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542282	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541864	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541842	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549467	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549459	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780712	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543564	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542921	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548343	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541111	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548255	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543415	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548509	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549957	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549861	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781085	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549037	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542528	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543011	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548351	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541150	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548263	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549045	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549053	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542558	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542585	COLEMAN	CH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
206781023	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780806	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205550128	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544332	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550044	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781233	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781209	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538513	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543048	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549797	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548729	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549771	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549759	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543675	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781009	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780798	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549651	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780846	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550048	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781237	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781217	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537298	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543074	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781017	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780836	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543103	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549827	COLEMAN	CH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205549239	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541702	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548331	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549151	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549177	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548969	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544302	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550092	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550009	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781197	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549929	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543968	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549833	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549307	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549109	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549101	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548945	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548937	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542127	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542461	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549615	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549607	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549747	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549735	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543641	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549695	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549231	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541516	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548317	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549391	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548573	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550017	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781185	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549937	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543916	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549841	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549125	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548961	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549255	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541538	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548325	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549323	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549133	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549141	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549007	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549015	COLEMAN	CH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549209	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541468	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548301	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542875	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542884	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548903	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550116	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550080	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549977	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544198	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781145	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543849	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780732	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549265	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542779	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542754	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548857	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548839	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548705	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548697	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549531	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549567	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543695	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549719	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781049	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549683	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549199	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541426	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548285	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549375	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541601	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549981	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544135	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781153	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543869	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780736	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542824	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548877	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549225	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541450	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548297	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549301	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542844	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542861	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548885	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548893	COLEMAN	CH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549183	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548379	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541267	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780989	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780993	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780917	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550104	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544242	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780756	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544079	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544012	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549921	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781105	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780959	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780951	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780889	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780881	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542053	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542042	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781061	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549707	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781037	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549659	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549169	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548407	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541229	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543489	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548545	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780764	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544090	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544037	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549877	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781109	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780967	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780897	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549179	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548499	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541251	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780975	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780983	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780905	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780913	COLEMAN	CH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543098	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548363	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541184	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548295	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549067	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549149	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542641	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544189	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549953	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549857	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781081	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549025	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549003	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542493	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542294	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541876	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541854	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549471	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549463	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780716	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543575	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542936	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548347	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541124	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548259	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543425	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548513	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549961	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549865	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781089	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549041	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542541	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543022	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548355	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541163	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548267	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549049	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549057	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542574	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542601	COLEMAN	CH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
9854441	COLEMAN	CH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 \$
9006280	COLEMAN	CH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 \$
202143937	COLEMAN	CH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 \$
202143941	COLEMAN	CH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
9036115	COLEMAN	CH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 \$
9036116	COLEMAN	CH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
202763638	COLEMAN	CH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 \$
9036118	COLEMAN	CH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 \$
202100755	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202100756	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100759	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202100760	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100763	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100767	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202100768	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100772	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782431	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546703	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546659	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546639	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431411	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431367	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431268	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431230	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431120	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100654	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100661	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
202100662	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100669	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
202100670	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536859	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782371	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536798	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
202100677	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
202100678	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100684	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
202100687	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100691	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
202143985	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431416	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431372	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431274	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431235	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431126	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100702	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100710	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
202100714	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202100721	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100722	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202100727	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100732	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100734	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100741	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202100742	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100749	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202100750	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
202100052	COLEMAN	CH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781771	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781313	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782211	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206781885	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781757	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782523	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782169	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782171	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781370	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782427	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546699	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546655	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546635	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546723	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546591	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546522	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546494	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782403	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782331	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782153	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782149	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781353	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781349	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536849	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782367	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536790	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781305	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782203	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206781877	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781749	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782515	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540634	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546727	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546595	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546526	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546498	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782407	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782157	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781357	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781309	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782207	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206781881	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781753	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782519	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782335	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782161	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782165	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781361	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781365	COLEMAN	CH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781759	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781533	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
206781845	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781717	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782483	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536072	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782073	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782075	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781982	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546747	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546683	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537069	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546619	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546567	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547559	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546465	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782057	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782053	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781965	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781961	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546421	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546439	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781837	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781709	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782475	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536057	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540537	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546571	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547563	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546469	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782061	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781969	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781841	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781713	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782479	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536063	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782065	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782069	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781973	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206781977	COLEMAN	CH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085332	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085298	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085232	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085116	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084953	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084853	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084729	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084677	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085122	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084959	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084859	COLEMAN	CH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085279	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085215	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085150	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085083	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084918	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084885	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084816	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084782	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084712	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205084694	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084664	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084651	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085160	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085089	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084924	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084890	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084822	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084788	COLEMAN	CH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781245	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781253	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206781825	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781697	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781513	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782455	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781398	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781400	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781936	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782467	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546675	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537052	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546611	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546540	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781486	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782387	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781382	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781378	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781919	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781915	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545106	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545099	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536831	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546319	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781817	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781689	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781505	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782447	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782567	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546545	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781490	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782391	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781386	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781923	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781821	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781693	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781509	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782451	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781390	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781394	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781927	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781931	COLEMAN	CH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206781345	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782251	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782199	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781813	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782551	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782321	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782327	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781374	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782439	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546711	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546667	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546647	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431422	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431378	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431279	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431241	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431131	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782344	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782275	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782263	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781430	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781442	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536875	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782379	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536815	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781323	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782229	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782189	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781803	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782529	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540147	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431427	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431383	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431285	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431246	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431137	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782287	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781454	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781335	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782241	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782217	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782177	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782541	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782356	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782299	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782311	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781466	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781478	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781529	COLEMAN	CH16B4821	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781525	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781343	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782249	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782197	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781811	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782549	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782319	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782325	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781372	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782435	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546707	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546663	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546643	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546735	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546599	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546531	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546503	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782411	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782340	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782271	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782259	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781426	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781438	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536867	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782375	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536807	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781319	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782225	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782185	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781799	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782525	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540130	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546743	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546731	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546563	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546512	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782419	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782283	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781450	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781331	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782237	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782213	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782173	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782537	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782352	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782295	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782307	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781462	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781474	COLEMAN	CH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781875	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781747	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782513	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536134	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782141	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782147	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782051	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546759	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546695	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537096	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546631	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
203431345	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431208	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431098	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782097	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782085	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782004	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781992	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546435	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546453	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781855	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781727	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782493	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536094	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540609	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431350	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431213	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431103	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782109	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782016	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781867	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781739	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782505	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536119	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782121	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782133	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782028	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782040	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206781767	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 \$
206781541	COLEMAN	CH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 \$
206781763	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781537	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
206781871	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781743	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782509	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536127	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782137	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782143	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782047	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546751	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546687	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537078	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546623	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546575	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547567	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546474	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782089	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782077	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781996	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781984	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546426	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546444	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781847	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781719	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782485	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536077	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540586	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546583	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547621	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546484	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782101	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782008	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781859	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781731	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782497	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536101	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782113	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782125	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782020	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782032	COLEMAN	CH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085338	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085304	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085237	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085126	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084965	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084864	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084735	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084682	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085138	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084976	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084875	COLEMAN	CH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085285	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085221	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085164	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085095	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084930	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084896	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084828	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084793	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084718	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084700	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084669	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084656	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085174	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085106	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084941	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084906	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084841	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084805	COLEMAN	CH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781249	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781257	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206781835	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781707	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781523	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782465	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781422	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781424	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781959	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782471	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546679	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537059	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546615	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546549	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781494	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782395	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781406	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781402	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781942	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781938	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545155	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545148	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536838	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546460	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781827	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781699	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781515	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782457	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782571	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546554	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781498	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782399	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781410	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781946	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781831	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781703	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781519	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782461	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781414	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781418	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781950	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781954	COLEMAN	CH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206781347	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782253	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782201	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781815	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782553	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782323	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782329	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781376	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782443	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546715	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546671	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546651	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546739	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546603	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546559	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546508	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782415	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782348	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782279	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782267	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781434	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781446	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536884	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782383	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536822	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781327	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782233	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782193	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781807	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782533	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540162	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546607	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546719	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546536	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546517	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782423	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782291	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781458	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781339	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782245	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782221	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782181	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782545	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782360	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782303	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782315	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781470	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781482	COLEMAN	CH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781873	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781745	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782511	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536130	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782139	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782145	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782049	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546755	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546691	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537087	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546627	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546579	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547571	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546479	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782093	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782081	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782000	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781988	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546430	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546449	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781851	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781723	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782489	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536086	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540596	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546587	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547625	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546489	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782105	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782012	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781863	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781735	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782501	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536111	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782117	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782129	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782024	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782036	COLEMAN	CH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085344	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085310	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085243	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085132	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084971	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084870	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084740	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084689	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085144	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084981	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084879	COLEMAN	CH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085291	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085226	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085168	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085100	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084935	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084901	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084835	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084800	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084723	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084705	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084673	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205084660	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085179	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085111	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084947	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084912	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084847	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084811	COLEMAN	CH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
9006285	COLEMAN	CH16B6021	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 \$
9036009	COLEMAN	CH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 \$
205547843	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
205539812	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782633	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782613	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539540	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547813	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
206783050	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546311	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536771	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546303	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783030	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546287	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783014	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206782998	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782982	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782966	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536737	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547791	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547787	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546279	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546271	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546263	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539792	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782625	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782605	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539523	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783034	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546291	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206783018	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783002	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782986	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782970	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536745	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547799	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539801	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782629	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782609	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539531	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547803	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547807	COLEMAN	CH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205547847	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
205539839	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782643	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782623	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539557	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547841	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	CPCLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
206783054	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546315	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536780	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546307	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783038	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546295	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783022	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783006	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782990	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782974	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536754	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547819	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547815	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546283	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546275	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546267	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539817	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782635	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782615	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539544	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783042	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546299	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783026	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783010	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782994	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782978	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536762	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547827	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539828	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782639	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782619	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539551	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547831	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547835	COLEMAN	CH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
201982912	COLEMAN	HC20B2421	AVV25BE121		22 400	1 120 \$
10525559	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	CP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525560	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	CP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525561	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	CPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525563	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 \$
10525564	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525565	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525566	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525567	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525568	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10309046	COLEMAN	HC20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 \$
211010182	COLEMAN	HC20B2421	JHVVB24DE1C2N1+CC		22 800	1 140 \$
211206842	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	CP9C060B12MP13	23 200	1 160 \$
211719744	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	CPLC080B12MP13	23 000	1 150 \$
211206844	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 \$
211206832	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 \$
211206837	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 \$
211206849	COLEMAN	HC20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 \$
10525562	COLEMAN	HC20B2421S	CM25BE1A1+CC	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
201982919	COLEMAN	HC20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 \$
10525569	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525570	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525571	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525573	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	CPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10525574	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525575	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525576	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 \$
10525577	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 \$
10525578	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525579	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525580	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525581	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525582	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10525583	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10309094	COLEMAN	HC20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 \$
211010190	COLEMAN	HC20B3621	JHVVB36DE2C2N1+CC		35 800	1 790 \$
211206889	COLEMAN	HC20B3621	XAMB36DE2N1+CC	CP9C080B12MP13	34 600	1 730 \$
211719706	COLEMAN	HC20B3621	XAMB36DE2N1+CC	CPLC080B12MP13	34 600	1 730 \$
211206891	COLEMAN	HC20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TM8V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211206879	COLEMAN	HC20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TM9V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211206884	COLEMAN	HC20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TP9C080B12MP13	34 600	1 730 \$
211206896	COLEMAN	HC20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TPLC080B12MP13	34 600	1 730 \$
211206877	COLEMAN	HC20B3621	XAMC36DE2N1+CC	CP9C080C16MP13	34 400	1 720 \$
211206865	COLEMAN	HC20B3621	XAMC36DE2N1+CC	CP9C100C16MP13	34 400	1 720 \$
211206867	COLEMAN	HC20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TM9V080C16MP12	34 400	1 720 \$
211206855	COLEMAN	HC20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TM9V100C16MP12	34 400	1 720 \$
211206872	COLEMAN	HC20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TP9C080C16MP13	34 400	1 720 \$
211206860	COLEMAN	HC20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TP9C100C16MP13	34 400	1 720 \$
201982920	COLEMAN	HC20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 \$
201982940	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	CP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982943	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	CP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201982926	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 \$
201982929	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 \$
201982934	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982937	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201982946	COLEMAN	HC20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21+CC		30 800	1 540 \$
10525584	COLEMAN	HC20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 \$
10309102	COLEMAN	HC20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 \$
10525586	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525587	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525589	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525590	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525591	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	CPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10525592	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525593	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525594	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525595	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525597	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525598	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525599	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525600	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525601	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525602	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525604	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525605	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525606	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525607	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525608	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525609	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10309110	COLEMAN	HC20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 \$
10525610	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1	CP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10525611	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 \$
10525612	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10309106	COLEMAN	HC20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 \$
211010178	COLEMAN	HC20B4821	JHVVC48HE3C2N1+CC		43 500	2 175 \$
211206948	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CP9C080C16MP13	41 500	2 075 \$
211206936	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CP9C100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206924	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CP9C100C20MP13	41 500	2 075 \$
211207003	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CPLC080C16MP13	41 500	2 075 \$
211207005	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CPLC100C16MP13	41 500	2 075 \$
211719745	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CPLC100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206976	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	CPLC120C20MP13	41 500	2 075 \$
211206983	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 \$
211206978	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206955	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211206950	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 \$
211206938	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 \$
211206926	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211206914	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211206988	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206960	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 \$
211206943	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 \$
211206931	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206919	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206993	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 \$
211206998	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206965	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206970	COLEMAN	HC20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 \$
10525588	COLEMAN	HC20B4821S	CM50CE3A1+CC&CPLC080C16MP13	CPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10309054	COLEMAN	HC20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 \$
10309050	COLEMAN	HC20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 \$
211212531	COLEMAN	HC20B6021	JHVVC60HE4C2N1+CC		48 000	2 400 \$
211010194	COLEMAN	HC20B6021	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 \$
211206912	COLEMAN	HC20B6021	XAMC60HE4N1+CC	CP9C100C20MP13	47 000	2 350 \$
211206902	COLEMAN	HC20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 \$
211206907	COLEMAN	HC20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 \$
201982948	COLEMAN	HC20B6021S	AVV61DE421+CC		46 000	2 300 \$
10525613	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	CP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525614	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	CPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525615	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	CPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525616	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525617	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525618	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 \$
10525619	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525620	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525621	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525622	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525623	COLEMAN	HC20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525624	COLEMAN	HC20B6021S	CM61DE4A1+CC	CP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
10525625	COLEMAN	HC20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 \$
10525626	COLEMAN	HC20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
207176023	COLEMAN	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 \$
207176019	COLEMAN	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 \$
206787289	COLEMAN	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 \$
206922127	COLEMAN	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922123	COLEMAN	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 \$
206922075	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922007	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921983	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335153	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922011	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP11	14 400	720 \$
206921987	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
206921991	COLEMAN	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921607	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922059	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922039	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921935	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921887	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335149	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335157	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921727	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921575	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921951	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921591	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921967	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921903	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922135	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922095	COLEMAN	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922131	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922091	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921573	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922055	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922035	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921923	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921878	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335148	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335156	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921723	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921565	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921927	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921569	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921931	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921882	COLEMAN	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922107	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922083	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921623	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921543	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921799	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921801	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921851	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921783	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921779	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335160	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921615	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921535	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175987	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921787	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921619	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921539	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921855	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921791	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921795	COLEMAN	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922079	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922015	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921995	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335154	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922019	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921999	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206922003	COLEMAN	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921611	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922067	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922047	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921943	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921895	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335151	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335159	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921735	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921583	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921959	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921599	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921975	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921911	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922143	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922103	COLEMAN	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922139	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922099	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921609	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922063	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922043	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921939	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921891	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335150	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335158	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921731	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921579	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921955	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921595	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921971	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921907	COLEMAN	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922111	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922087	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921641	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921561	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921843	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921847	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921860	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921811	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921803	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335161	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921625	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921545	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207175991	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921819	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921633	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921553	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921868	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921827	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921835	COLEMAN	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921613	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206922071	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922051	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921947	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921899	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335152	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335155	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921739	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921587	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921963	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921603	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921979	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921915	COLEMAN	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921643	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921563	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921845	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921849	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921864	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921815	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921807	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
206921629	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921549	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175995	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921823	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921637	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921557	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921872	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921831	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921839	COLEMAN	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
211660718	COLEMAN	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 \$
208614014	COLEMAN	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208501694	COLEMAN	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 \$
208614012	COLEMAN	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 \$
208502151	COLEMAN	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 \$
208614011	COLEMAN	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 \$
208504355	COLEMAN	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 \$
211660713	COLEMAN	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 \$
208614010	COLEMAN	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 \$
208504346	COLEMAN	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 \$
208614009	COLEMAN	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 \$
208503271	COLEMAN	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 \$
207416670	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417185	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
207417181	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 \$
207416654	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207417189	COLEMAN	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
211661060	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	CP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660952	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	CP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404667	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	CPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211719769	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	CPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211660653	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660578	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660503	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660453	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660403	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660273	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404637	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660101	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660014	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659989	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659904	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661249	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661224	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661165	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661079	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661040	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660932	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660813	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660768	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660513	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660463	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660413	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660283	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404647	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661050	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660942	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404657	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660111	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476446	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476436	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480930	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480920	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489214	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489204	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587273	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587388	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
211660703	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1		15 100	755 \$
211660678	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211660698	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$
211660673	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211661038	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660930	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404635	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211719768	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211660648	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660573	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660493	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660443	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660393	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660263	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404620	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660090	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660009	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659984	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659899	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661244	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661219	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661159	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661074	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661028	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660920	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660808	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660763	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660498	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660448	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660398	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660268	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404625	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661033	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660925	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404630	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660095	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476431	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476426	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480915	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480910	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489199	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489194	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587268	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587383	COLEMAN	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
208614008	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1		14 200	710 \$
208614013	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1		14 200	710 \$
208614015	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1		14 000	700 \$
208503242	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502615	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208501680	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434646	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434642	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417429	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417399	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417470	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417193	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416860	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416834	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417453	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417445	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417169	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417157	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416642	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417421	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417391	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416622	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417383	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416864	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417425	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417395	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416838	COLEMAN	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
211661026	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	CP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660918	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	CP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211719770	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	CPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211660633	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$
211660568	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660538	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211660383	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660323	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$
211660253	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660193	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211660153	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$
211660079	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659979	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659949	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659944	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$
211661214	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661154	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661124	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211661104	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211661016	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660908	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660803	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660758	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660728	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211660613	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211660388	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660328	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211660258	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660198	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211660158	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211661021	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660913	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211660084	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212480905	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212480900	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587263	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
211661014	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660906	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211719773	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211660628	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$
211660563	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660533	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211660373	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660313	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$
211660243	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660183	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211660143	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$
211660068	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659974	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659939	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659934	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661209	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661149	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661119	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211661099	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211661004	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660896	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660798	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660753	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660723	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211660608	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211660378	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660318	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211660248	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660188	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211660148	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211661009	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660901	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211660073	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212480895	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212480890	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587258	COLEMAN	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
207434643	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
207434641	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 \$
207417419	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416832	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416666	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416852	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 \$
207417461	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417441	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417411	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207416824	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416618	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207416856	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 \$
207417415	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416828	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417465	COLEMAN	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661002	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	CP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660894	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	CP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211719772	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	CPLC080B12MP13	14 900	745 \$
211660643	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211660558	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660483	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211660433	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$
211660363	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660233	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660057	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211660004	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659969	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659894	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$
211661264	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211661239	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211661204	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661144	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661069	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211660992	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660884	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211660793	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211660748	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660488	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211660438	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211660368	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660238	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660997	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660889	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211660062	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$
212489239	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES040A12LMPS1	15 300	765 \$
212489234	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES040A12SMPS1	15 300	765 \$
212476421	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES060A12LMPS1	15 000	750 \$
212476416	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES060A12SMPS1	15 000	750 \$
212476401	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212476396	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212484477	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES100B12LMPS1	15 400	770 \$
212484456	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES100B12SMPS1	15 400	770 \$
212587138	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ET060A12LMPS1	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587098	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
211660693	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1		14 800	740 \$
211660668	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211660688	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 800	740 \$
211660663	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211660990	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660882	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211719771	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	14 900	745 \$
211660638	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211660553	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660473	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211660423	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$
211660353	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660223	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660046	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211659999	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659964	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659889	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$
211661259	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211661234	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211661199	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661139	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661064	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211660980	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660872	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211660788	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211660743	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660478	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211660428	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211660358	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660228	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660985	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660877	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211660051	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212489229	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 300	765 \$
212489224	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 300	765 \$
212476411	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 000	750 \$
212476406	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 000	750 \$
212476391	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212476386	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212484438	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	15 400	770 \$
212484418	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	15 400	770 \$
212587133	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	14 800	740 \$
212587093	COLEMAN	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
208502144	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208502138	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208501673	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		13 900	695 \$
208400358	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 200	710 \$
208400359	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 100	705 \$
208213784	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 200	710 \$
208213801	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 \$
208213794	COLEMAN	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 \$
211660978	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	CP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660870	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211719766	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	CPLC080B12MP13	14 800	740 \$
211660593	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$
211660548	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660528	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$
211660343	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660303	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211660213	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660173	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211660133	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211660035	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$
211659959	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659929	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659924	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661194	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661134	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661114	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211661094	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211660968	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211660860	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
211660783	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211660738	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660623	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211660603	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$
211660348	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660308	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211660218	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660178	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211660138	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211660973	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660865	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660040	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212489189	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212489184	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212587378	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586978	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ET080C16LMPS1	15 200	760 \$
211660966	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660858	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211719765	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	14 800	740 \$
211660588	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$
211660543	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660523	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$
211660333	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660293	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211660203	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660163	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211660123	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211660024	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$
211659954	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659919	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659914	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$
211661185	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661129	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661109	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211661089	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211660956	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211660848	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
211660778	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211660733	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660618	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211660598	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$
211660338	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660298	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211660208	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660168	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211660128	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211660961	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660853	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660029	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212489179	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212489174	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212587373	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586973	COLEMAN	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	15 200	760 \$
208400360	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		14 000	700 \$
208213786	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208213785	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213809	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 \$
208213796	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 \$
208213788	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 \$
208213800	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 \$
208213802	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 \$
208213811	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 \$
208213792	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208213795	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213790	COLEMAN	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 \$
211660708	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$
211660683	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661062	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660954	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404669	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211719767	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211660658	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660583	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660508	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660458	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660408	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660278	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404642	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660106	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660019	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659994	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659909	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661254	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661229	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661175	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661084	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661045	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660937	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660818	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660773	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660518	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660468	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660418	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660288	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404652	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661055	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660947	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404662	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660116	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476451	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476441	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480935	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480925	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489219	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489209	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587278	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587393	COLEMAN	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
208503254	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502622	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501687	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434645	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434644	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417439	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417409	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417474	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417197	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416868	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416843	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417457	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417449	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417173	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417161	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416646	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417431	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417401	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416626	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417387	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416872	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417435	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417405	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416847	COLEMAN	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
213343222	COLEMAN	HMH72B341	JHETB24CXXS2N1+TXV		25 200	1 260 \$
211393643	COLEMAN	HMH72B341	JHETB30DBAS2N1		24 800	1 240 \$
213343211	COLEMAN	HMH72B341	JHETB30DXXS2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211393629	COLEMAN	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
211238543	COLEMAN	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 \$
211386666	COLEMAN	HMH72B341	JHETC42FBCS2N1		25 200	1 260 \$
213343193	COLEMAN	HMH72B341	JHVTB24CXXC2N1+TXV		25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393616	COLEMAN	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
211393602	COLEMAN	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 \$
211386653	COLEMAN	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 \$
211719719	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
211393776	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393747	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211393717	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211393672	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
211393657	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211393761	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211393732	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211393686	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211393702	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
213297008	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297003	COLEMAN	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297223	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213298088	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211388423	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387993	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211719798	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211719782	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211393574	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$
211393275	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211392908	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392690	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392459	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391903	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391128	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211390794	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211389886	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$
211389771	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389245	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$
211389220	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211389112	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388908	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211388528	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388394	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211387965	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387234	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211387044	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392923	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392697	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392474	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391918	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391143	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211388409	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387979	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211391157	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390809	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
213297193	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213297188	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	26 600	1 330 \$
213297823	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297818	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297368	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297363	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297098	COLEMAN	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
211388384	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387961	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719783	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	CPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211719716	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	CPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
211393544	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393249	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392857	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392631	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392408	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391844	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391038	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390729	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389859	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389741	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389190	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389082	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388886	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388509	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388335	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387906	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387205	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387015	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392884	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392660	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392433	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391873	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391068	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388360	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387932	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391098	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390759	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298078	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298068	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296993	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296983	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297598	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297588	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297928	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298103	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1		25 200	1 260 \$
213297418	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		25 000	1 250 \$
213298098	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213297413	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211388328	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387901	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719788	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211719713	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
211393529	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393237	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392827	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392601	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392379	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391815	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390993	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390696	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389845	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389727	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389176	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389068	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388871	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388495	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388300	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387871	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387191	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387001	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392842	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392616	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392394	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391829	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391008	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388315	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387886	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391023	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390711	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298063	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298058	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296978	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296973	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297583	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297578	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297923	COLEMAN	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297673	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 400	1 320 \$
211388295	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387865	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211387676	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	26 200	1 310 \$
211387559	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	26 400	1 320 \$
211387396	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	27 000	1 350 \$
211719790	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211390390	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	26 400	1 320 \$
211390396	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393470	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 \$
211393381	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211393222	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211393121	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 \$
211393042	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211392349	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392102	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 \$
211391785	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391545	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 \$
211391365	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 \$
211390663	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211390332	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 \$
211390318	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 \$
211389719	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389586	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 400	1 320 \$
211389571	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 \$
211389423	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	27 000	1 350 \$
211389414	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 \$
211389053	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388856	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 \$
211388729	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 \$
211388640	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 \$
211388266	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211387839	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387659	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 \$
211387545	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 \$
211387367	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 \$
211387178	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211386987	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211386861	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 \$
211386774	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 \$
211392364	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392117	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 \$
211391800	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391560	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 \$
211391380	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 \$
211390345	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 \$
211388280	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387852	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211387668	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 \$
211387551	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 \$
211387380	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 \$
211390678	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211390360	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 \$
211390375	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 \$
213297183	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297178	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297173	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213297168	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	26 600	1 330 \$
213297803	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213297798	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	26 400	1 320 \$
213297793	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297788	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297783	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213297778	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213297773	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213297768	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213297763	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C20LMPS1	26 200	1 310 \$
213297758	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C20SMPS1	26 200	1 310 \$
213297318	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297918	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213297913	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213296838	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213297483	COLEMAN	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	26 600	1 330 \$
211388261	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387837	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387656	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387543	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387361	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211719709	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390307	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390312	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	CPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211393455	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211393366	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211393207	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
211393106	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393028	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211392319	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392072	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391759	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391515	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391335	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390631	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211390251	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211390237	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211389705	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389565	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211389553	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211389400	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211389385	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211389038	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388841	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388714	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211388625	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211388233	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387821	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387642	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211387528	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211387330	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211387165	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211386972	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211386849	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211386759	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211392334	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392087	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391774	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391530	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391350	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390265	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211388247	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387831	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387648	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387536	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387346	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390645	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390279	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390293	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213298053	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298048	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213298033	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213298028	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296948	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296943	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296928	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296923	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296908	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
213296903	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213297348	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297343	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296888	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296883	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296868	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296863	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297513	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297313	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213297303	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297073	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297728	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
213297853	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
213297848	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211388229	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387817	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387639	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387522	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387323	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211719711	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390225	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390231	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211393440	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211393352	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393192	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
211393091	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393012	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211392292	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392053	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391734	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391485	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391305	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390598	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211390169	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211390155	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211389690	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389538	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211389523	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211389374	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211389360	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211389023	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388826	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388700	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211388611	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211388215	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387800	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387622	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211387496	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211387296	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211387148	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211386957	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211386833	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211386746	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211392308	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392060	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391745	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391500	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391320	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390183	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211388224	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387809	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387631	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387509	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387310	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211390613	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390196	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390210	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213298043	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298038	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213298023	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213298018	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296938	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296933	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296918	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296913	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296898	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
213296893	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213297338	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297333	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296878	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296873	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296858	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296853	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297508	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297308	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213297298	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297068	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297723	COLEMAN	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
211395914	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395690	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395424	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394985	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394677	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211719802	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397912	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397924	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	CPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211386565	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386444	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386332	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386265	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386151	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211385990	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385851	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398680	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398538	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398291	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398035	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397803	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397774	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397011	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396942	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396918	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396685	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396659	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396372	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396261	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396162	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396024	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395858	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395602	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395343	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394929	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394624	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394231	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394160	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394091	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393956	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211386020	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385881	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398710	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398568	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398321	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397826	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395891	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395646	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395381	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394955	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394650	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398065	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397856	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397882	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297128	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297118	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297498	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211386627	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
211386615	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211395849	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395595	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395334	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394923	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394618	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211719801	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397762	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397768	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211386552	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386429	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386321	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386252	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386134	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211385965	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385828	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398650	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398508	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398264	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398002	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397708	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397694	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396996	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396903	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396888	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396643	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396628	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396350	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396238	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396139	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396009	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395804	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395549	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395285	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394895	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394588	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394216	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394147	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394076	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393941	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211385978	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385837	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398665	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398523	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398279	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397717	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395825	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395571	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395311	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394909	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394603	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398017	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397732	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397747	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297113	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297108	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297493	COLEMAN	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211395275	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394890	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394582	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394385	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397681	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397688	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	CPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211386540	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386416	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386240	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386119	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398874	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398479	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398234	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397621	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397606	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396873	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396858	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396620	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396604	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396126	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211395993	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395229	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394862	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394554	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211394360	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211394061	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211393926	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211393836	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211398888	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398494	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398249	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397636	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395250	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394876	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394567	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394370	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397651	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397666	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297953	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297948	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297748	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211395219	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394856	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394548	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394353	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397594	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397600	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211386528	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386405	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386227	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386105	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211398847	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398460	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398204	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397534	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397519	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396843	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396828	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396592	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396577	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396111	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211395979	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395170	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394827	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394523	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211394325	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211394046	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211393911	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211393821	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211398861	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398474	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398219	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397549	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395195	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394841	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394534	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394339	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397564	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397579	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297943	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297938	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297743	COLEMAN	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297428	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 600	1 280 \$
213297668	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388209	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387796	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211719717	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211719780	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211393515	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 \$
211393177	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211392797	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 \$
211392571	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 \$
211392273	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 \$
211391704	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 \$
211390948	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390565	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211389830	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 \$
211389675	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211389171	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 \$
211389008	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 \$
211388811	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388481	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388185	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387780	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211387135	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$
211386944	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211392812	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 \$
211392586	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 \$
211392278	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 \$
211391719	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 \$
211390963	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388195	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387788	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211390978	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390580	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
213297408	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297403	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297398	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297393	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297153	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297148	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297753	COLEMAN	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388180	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387777	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211719723	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	CPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211719710	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	CPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
211393499	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211392767	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392545	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392244	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391687	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390904	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211390532	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211389816	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211389660	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389157	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211388994	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388798	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388468	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211388151	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211387760	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211387121	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
211386932	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211392782	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392557	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392259	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391698	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390919	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211388166	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387768	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211390934	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390547	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213297663	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297658	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297643	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297638	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297993	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297988	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297843	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297838	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
211388146	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387756	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211719721	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211719708	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
211393485	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211392737	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392519	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392214	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391657	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390860	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211390499	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211389801	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211389645	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389142	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211388979	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388788	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388457	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211388117	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211387740	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211387108	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
211386916	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211392752	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392530	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392229	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391672	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390875	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211388132	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387748	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211390889	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390514	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213297653	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297648	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297633	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297628	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297983	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297978	COLEMAN	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297208	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
211388111	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	26 000	1 300 \$
211387736	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211387618	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
211387490	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 800	1 290 \$
211387290	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	26 600	1 330 \$
211719707	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	26 000	1 300 \$
211390145	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390150	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
211393426	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211393334	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 \$
211393166	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 \$
211393076	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 \$
211392997	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 \$
211392193	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 \$
211392023	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 \$
211391629	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 \$
211391455	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 \$
211391276	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 \$
211390467	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 \$
211390088	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211390073	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389631	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211389509	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 \$
211389494	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 \$
211389345	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 \$
211389330	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 \$
211388964	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 \$
211388774	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 \$
211388685	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 \$
211388596	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388085	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 \$
211387720	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211387603	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211387465	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211387263	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 \$
211387095	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386902	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211386819	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 \$
211386733	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211392199	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 \$
211392038	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 \$
211391642	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 \$
211391470	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 \$
211391291	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 \$
211390103	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388098	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 \$
211387728	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211387610	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
211387478	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 \$
211387276	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 \$
211390482	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 \$
211390117	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390131	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213297813	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297808	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297388	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	26 000	1 300 \$
213297383	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	26 000	1 300 \$
213297163	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213297158	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297358	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297353	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297143	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297138	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213297328	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297323	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296848	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213296843	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	26 000	1 300 \$
213297488	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297908	COLEMAN	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	26 000	1 300 \$
211388080	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387716	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387600	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387459	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211719747	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390061	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390067	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	CPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
211393411	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393319	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211393151	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211393071	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211392982	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211392162	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391993	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391605	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391425	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391246	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390434	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211390005	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211389992	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389616	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389479	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211389464	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211389315	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$
211389301	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211388953	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388759	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388670	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211388581	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211388556	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$
211388052	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211387700	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211387583	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211387434	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211387083	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211386887	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211386805	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211386721	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211386694	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211392178	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211392009	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391620	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391441	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391261	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390019	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388066	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387708	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387591	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387446	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390449	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211390034	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390048	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296968	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296963	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297623	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297618	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213298013	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213298008	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297573	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297568	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297973	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297968	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297553	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297548	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297533	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297528	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297093	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	24 200	1 210 \$
213297083	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297738	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297293	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296833	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297218	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 600	1 230 \$
213297213	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211388047	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387696	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387579	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387429	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211719746	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211389981	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389987	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
211393396	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393304	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211393136	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211393057	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211392967	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211392132	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391963	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391575	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391395	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391217	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390402	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211389923	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211389908	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389601	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389449	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211389438	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211389286	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$
211389271	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211388938	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388744	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388655	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211388566	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211388548	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$
211388027	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211387680	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211387562	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211387401	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211387070	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211386874	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211386789	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211386708	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211386680	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211392147	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391978	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391590	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391410	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391232	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389938	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388032	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387688	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387570	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387413	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390416	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211389953	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211389967	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296958	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296953	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297613	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297608	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213298003	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297998	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297563	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297558	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297963	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297958	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297543	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297538	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297523	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297518	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297088	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 200	1 210 \$
213297078	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297733	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297288	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296828	COLEMAN	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
211395798	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395539	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395161	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394821	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394517	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211719787	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397507	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397513	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211719715	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397192	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	CPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386513	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386392	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386308	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211386214	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386091	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211385938	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398817	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398628	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398430	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398173	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397969	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211397454	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397439	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397137	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211397126	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$
211396982	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211396813	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396801	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396562	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396548	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396328	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211396217	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211396095	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395965	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395761	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211395496	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211395113	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211394791	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394492	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211394203	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211394132	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211394031	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211393896	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211385951	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398832	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398636	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398445	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398188	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397468	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397152	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211395781	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395514	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395138	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394806	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394504	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397984	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397477	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397492	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397165	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397173	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386601	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
211386587	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211395752	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395488	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395106	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394785	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394486	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211719791	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397433	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397437	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211719714	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397119	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386498	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386380	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386293	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211386204	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386077	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211385912	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398795	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398598	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398400	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398150	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397936	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211397377	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397365	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397056	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211397041	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$
211396972	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211396790	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396775	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396533	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396511	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396304	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211396197	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211396080	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395951	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395711	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211395445	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211395065	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211394756	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394458	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211394188	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211394119	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211394016	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211393881	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211385924	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398802	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398613	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398415	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398159	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397388	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397071	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211395731	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395468	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395085	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394770	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394473	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397951	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397403	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397418	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397086	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397101	COLEMAN	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211395055	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394750	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394452	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394320	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397353	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397359	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	CPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211386484	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211386368	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386196	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386063	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211398768	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398371	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398120	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397296	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397281	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211396760	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396745	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396487	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396464	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396065	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395939	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395030	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211394721	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394422	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211394294	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$
211394001	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211393866	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211393806	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211398782	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398386	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398135	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397310	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211395042	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394735	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394437	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394308	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397323	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397338	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211395024	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394716	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394416	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394288	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397273	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397275	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211386471	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211386356	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386179	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386048	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211398739	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398344	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398090	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397212	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397198	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211396730	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396715	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396439	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396419	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396051	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395924	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394996	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211394689	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394391	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211394258	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$
211393986	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211393851	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211393791	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211398754	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398357	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398105	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397228	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211395010	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394703	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394404	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394273	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397243	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397258	COLEMAN	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297228	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213298093	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211388451	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211388022	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211719796	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211719781	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211393588	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$
211393290	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211392938	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392707	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392489	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391933	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391172	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211390827	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211389893	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$
211389786	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389257	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$
211389235	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211389127	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388923	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211388543	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$
211388429	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211387997	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387248	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211387057	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392953	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392722	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392504	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391948	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391187	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211388444	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211388012	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211391202	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390842	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
213297203	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213297198	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297833	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297828	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297378	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297373	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297103	COLEMAN	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213298108	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213297423	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211388390	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387963	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719785	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211719712	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
211393559	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393260	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392872	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392646	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392418	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391858	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391053	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390744	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389873	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389756	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389205	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389097	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388893	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388514	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388344	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387921	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387219	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387029	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392894	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392675	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392448	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391888	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391083	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388375	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387947	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391113	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390774	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298083	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298073	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296998	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296988	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297603	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297593	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297933	COLEMAN	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211386641	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211395918	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395701	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395435	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394991	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394683	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211719800	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397918	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397930	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211386577	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386458	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386344	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386280	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386165	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386005	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385865	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398695	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398553	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398306	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398050	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397812	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397789	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397026	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396957	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396927	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396701	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396674	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396395	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396282	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396177	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396036	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395876	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395626	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395362	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394941	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394635	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394243	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394173	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394104	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393971	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211386034	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385897	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398725	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398583	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398329	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397841	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395902	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395670	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395402	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394970	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394662	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398080	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397871	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397897	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297133	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297123	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297503	COLEMAN	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
206923506	COLEMAN	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 \$
206787290	COLEMAN	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 \$
206923502	COLEMAN	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 \$
206923498	COLEMAN	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 \$
206923402	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923298	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923242	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922937	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335213	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922599	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922467	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923302	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923246	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922941	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922945	COLEMAN	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206922439	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922349	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923386	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923350	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923266	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923210	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923170	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923065	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922888	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922840	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335208	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335216	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922583	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922563	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922527	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922451	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922407	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922317	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176115	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176079	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923282	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923226	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923186	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923082	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922904	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922423	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922333	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922921	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922856	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924363	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923478	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923438	COLEMAN	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923490	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923474	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923434	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206922405	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922315	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923382	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923346	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923258	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923202	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923162	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923057	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922876	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922831	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335207	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335215	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922579	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922559	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922523	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922447	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922397	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922307	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176111	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176075	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923262	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923206	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923166	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923061	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922880	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922401	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922311	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922884	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922835	COLEMAN	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923462	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923450	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923422	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923410	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206922365	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922275	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922235	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922195	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922155	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922719	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922721	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922628	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923366	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923330	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923314	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923130	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923098	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923025	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922993	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922961	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922795	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922703	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922699	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922611	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922607	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335219	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335204	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922543	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922507	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922491	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922475	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922357	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922267	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922227	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922187	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922147	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207176095	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176059	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176043	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176027	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923134	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923102	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923029	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922997	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922965	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922707	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922615	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922361	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922271	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922231	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922191	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922151	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922799	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922711	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922715	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922619	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922623	COLEMAN	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923406	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923306	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923250	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922949	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335212	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922603	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922471	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923310	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923254	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922953	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922957	COLEMAN	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206922443	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922353	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923394	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923358	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923274	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923218	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923178	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923073	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922896	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922848	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335210	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335218	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922591	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922571	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922535	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922459	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922415	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922325	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176123	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176087	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923290	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923234	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923194	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923090	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922912	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922431	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922341	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922929	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922864	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924367	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923486	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923446	COLEMAN	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923494	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923482	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923442	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206922441	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922351	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923390	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923354	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923270	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923214	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923174	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923069	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922892	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922844	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335209	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335217	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922587	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922567	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922531	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922455	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922411	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922321	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176119	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176083	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923286	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923230	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923190	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923086	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922908	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922427	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922337	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922925	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922860	COLEMAN	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922393	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922303	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922263	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922223	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922183	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922785	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922791	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922695	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923374	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923338	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923322	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923142	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923110	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923037	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923005	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922973	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922808	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922739	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922727	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922646	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922634	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335221	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335206	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922551	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922515	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922499	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922483	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922371	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922281	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922241	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922201	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922161	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176103	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176067	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176051	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176035	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923154	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923122	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923049	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923017	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922985	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922751	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922658	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922383	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922293	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922253	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922213	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922173	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922820	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922763	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922775	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922670	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922682	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923470	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 \$
206923458	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 \$
206923430	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 \$
206923418	COLEMAN	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 \$
206923466	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923454	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923426	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923414	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206922391	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922301	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922261	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922221	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922181	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922783	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922789	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922693	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923370	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923334	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923318	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923138	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923106	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923033	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923001	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922969	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922804	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922735	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922723	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922642	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922630	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335220	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335205	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922547	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922511	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922495	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922479	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922367	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922277	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922237	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922197	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922157	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176099	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176063	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176047	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176031	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923150	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923118	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923045	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923013	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922981	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922747	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922654	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922379	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922289	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922249	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922209	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922169	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922816	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922759	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922771	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922666	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922678	COLEMAN	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206922445	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	CP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922355	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923398	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923362	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923278	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923222	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923182	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923077	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922900	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922852	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335211	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335214	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922595	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922575	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922539	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922463	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922419	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922329	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176127	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176091	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923294	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923238	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923198	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923094	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922917	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922435	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922345	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922933	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922868	COLEMAN	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922395	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922305	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922265	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922225	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922185	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922787	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922793	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922697	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	CPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923378	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923342	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923326	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923146	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923114	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923041	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923009	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922977	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922812	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922743	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922731	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922650	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922638	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922555	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922519	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922503	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922487	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922375	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922285	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922245	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922205	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922165	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176107	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176071	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176055	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176039	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923158	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923126	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923053	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923021	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922989	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922755	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922662	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922387	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922297	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922257	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922217	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922177	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922824	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922767	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922779	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922674	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922686	COLEMAN	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
208614044	COLEMAN	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
208502180	COLEMAN	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 \$
208614042	COLEMAN	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		25 000	1 250 \$
208500517	COLEMAN	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208614046	COLEMAN	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
208502637	COLEMAN	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208614047	COLEMAN	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		25 000	1 250 \$
208501702	COLEMAN	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 \$
211719753	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
207416614	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416586	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207417125	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211661883	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
207417032	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207416496	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
207417000	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
207416590	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
207417129	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211661888	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211661893	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
212484395	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 800	1 240 \$
212484373	COLEMAN	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 800	1 240 \$
211662218	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211662203	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211661521	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661457	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211719792	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211719751	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
211662158	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211662123	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662178	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662068	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662038	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661968	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661853	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661816	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661715	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211661700	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661635	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$
211661625	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661610	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661585	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661540	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211661511	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661447	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661329	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661304	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662183	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662073	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662043	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661973	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661858	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661516	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661452	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661863	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661821	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
212476351	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476346	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480845	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212480840	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212484083	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484064	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212587023	COLEMAN	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
209208537	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209207589	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719740	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	CPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211719779	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	CPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
209207937	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
209208224	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
209207627	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
209207925	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
209208555	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208404	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
209207826	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
209207908	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
209208551	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
209207599	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
209207904	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209207900	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208216	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
209207896	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
209208529	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
209207581	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
209208515	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
209208362	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207631	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
209207929	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
209208559	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208408	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
209207830	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
209208533	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209207585	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209207834	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
209207912	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478865	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478852	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484328	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484283	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476316	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476306	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587148	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
210627682	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1		25 200	1 260 \$
208614043	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		25 400	1 270 \$
210621463	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208502159	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 400	1 270 \$
207434665	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434672	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416988	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416968	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719738	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211719777	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
207416606	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416598	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
207417133	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416570	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417109	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416546	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417069	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416512	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417024	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207417016	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416488	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416480	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416468	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416452	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
207416980	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416960	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416932	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207416410	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417137	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416574	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417113	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416550	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417073	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416984	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416964	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207417077	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207416516	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478845	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478838	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484261	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484238	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476301	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476296	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587143	COLEMAN	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211661509	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661445	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211661409	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661385	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211661361	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211719750	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661779	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
211661781	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
211662148	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211662138	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
211662118	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662103	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211662093	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 \$
211662028	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661998	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 \$
211661958	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661928	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 \$
211661908	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 \$
211661805	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661759	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211661754	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211661695	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661680	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211661675	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211661660	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
211661655	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
211661605	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661580	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661565	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211661555	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 \$
211661495	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661435	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211661399	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
211661375	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211661351	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211661324	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661299	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661284	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
211661274	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 \$
211662033	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662003	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661963	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661933	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 \$
211661913	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 \$
211661764	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
211661500	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661440	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211661404	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
211661380	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211661356	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211661810	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661769	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
211661774	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212476341	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476336	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212476331	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212476326	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	24 600	1 230 \$
212478777	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212478770	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212478764	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	24 800	1 240 \$
212478757	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	24 800	1 240 \$
212478750	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	24 800	1 240 \$
212478743	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	24 800	1 240 \$
212587503	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212587018	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212587598	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212587483	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	24 800	1 240 \$
212586983	COLEMAN	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
209208374	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209208214	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209207815	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	CP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
209208527	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211719749	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	CPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
209207623	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	CPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
209207625	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	CPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
209207854	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
210627662	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
209208563	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
209207933	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210627650	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
209207917	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207846	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
209208396	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
209208388	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
209207838	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
209207817	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
209207607	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
209207603	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
209208384	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
209207595	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
209207591	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
209208547	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
209208543	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
209208220	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208380	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
209208539	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
209208376	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
209208366	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208206	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
209207807	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
209208519	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
209207882	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
209208511	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208507	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
209207803	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
209207921	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207850	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
209208400	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
209208392	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
209207842	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
209207611	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
209208370	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209208210	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209207811	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
209208523	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
209207821	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
209207615	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209207619	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212478831	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212478824	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212478804	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212478797	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212487012	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212486990	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212489139	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212489134	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212489119	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489114	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212483998	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212483977	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 600	1 280 \$
212489099	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489094	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212587413	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212587128	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587253	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587368	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212587108	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
208614045	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
208614040	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1		24 200	1 210 \$
208614041	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1		24 400	1 220 \$
208502630	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
208500505	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208501102	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207434670	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434669	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		25 000	1 250 \$
207434668	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV		24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434667	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 800	1 240 \$
207416450	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416440	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207416958	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
207416948	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
207416430	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211719748	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
207417056	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417058	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
207417153	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
210620073	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
207417149	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
207416594	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210619696	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
207416562	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417101	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416538	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207416530	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
207417093	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
207417060	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
207417040	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
207417036	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416508	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416504	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
207417012	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
207416500	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
207417008	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
207416476	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416464	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207417004	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
207416460	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416442	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416432	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416950	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
207416940	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
207416422	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
207416418	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416928	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416924	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
207416920	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
207416566	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417105	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416542	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207416534	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
207417097	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
207417044	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416446	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416436	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207416954	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
207416944	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
207416426	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207417064	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
207417048	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417052	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212478817	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212478811	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212478790	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212478783	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212486971	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212486945	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212489129	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212489124	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212489109	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489104	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212483958	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212483938	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 600	1 280 \$
212489089	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489084	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212587408	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212587123	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587248	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587363	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212587103	COLEMAN	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
211662213	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662198	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 200	1 210 \$
211661493	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 000	1 200 \$
211661433	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
211719755	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
211719774	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 000	1 200 \$
211662153	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 \$
211662113	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 \$
211662168	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 \$
211662058	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 \$
211662018	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661948	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661838	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
211661794	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 \$
211661710	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 \$
211661690	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$
211661620	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 \$
211661600	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
211661575	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661483	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 \$
211661423	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661319	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$
211661294	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211662173	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 \$
211662063	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 \$
211662023	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661953	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661843	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
211661488	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 \$
211661428	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
211661848	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
211661799	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 \$
212489169	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	23 600	1 180 \$
212489164	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	23 600	1 180 \$
212489159	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212489154	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	23 600	1 180 \$
212486940	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	23 400	1 170 \$
212486935	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212594437	COLEMAN	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	23 200	1 160 \$
209402240	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211719763	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	CP9C060A12MP13	24 800	1 240 \$
209402452	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$
209402428	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
209402420	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$
209402412	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
209402388	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210627670	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
209402318	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
209402314	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402278	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
209402232	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
209402180	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402432	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
209402424	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$
209402416	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
209402392	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210627674	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$
209402236	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210627678	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
212487167	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487148	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212487092	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487069	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212480805	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212480800	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
209403029	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 400	1 220 \$
208503295	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208400374	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400371	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 400	1 220 \$
208213921	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208213919	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211719761	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	CP9C060A12MP13	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208213961	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$
208213964	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208213952	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
208213951	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$
208213954	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
208213969	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210621162	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
208213939	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
208213917	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
208213915	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208213956	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
208213958	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208213967	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
208213947	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
208213944	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
208213946	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
208213910	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 \$
208213909	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208213974	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
208213973	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$
208213976	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
208213979	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210621168	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$
208213937	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208213934	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210621174	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
208213927	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
212487127	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487110	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212487048	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487031	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212480795	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212480790	COLEMAN	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
211661481	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 200	1 210 \$
211661421	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
211661397	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211661373	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
211661349	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211719737	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
211661750	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
211661752	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
211662143	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211662133	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211662108	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
211662098	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 \$
211662088	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211662008	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661988	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 \$
211661938	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661918	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 \$
211661898	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 \$
211661783	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
211661730	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
211661725	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661685	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$
211661670	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
211661665	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
211661650	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 \$
211661645	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 \$
211661595	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
211661570	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661560	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
211661550	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 \$
211661471	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 \$
211661411	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661387	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211661363	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661339	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 \$
211661314	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$
211661289	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661279	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 \$
211661269	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 \$
211662013	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661993	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 \$
211661943	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661923	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661903	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 \$
211661735	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661476	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 \$
211661416	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
211661392	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211661368	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
211661344	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 \$
211661788	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
211661740	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
211661745	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
212480835	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212480830	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	23 600	1 180 \$
212489149	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	23 600	1 180 \$
212489144	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	23 600	1 180 \$
212484040	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	23 800	1 190 \$
212484021	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	23 800	1 190 \$
212486930	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	24 400	1 220 \$
212486925	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	24 400	1 220 \$
212486920	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	24 200	1 210 \$
212486915	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	24 200	1 210 \$
212587603	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	23 200	1 160 \$
212587488	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	24 000	1 200 \$
212586988	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	24 200	1 210 \$
212587558	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	24 000	1 200 \$
212587478	COLEMAN	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	24 200	1 210 \$
209402250	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	CP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
209402230	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	CP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
209402220	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	CP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
209402210	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	CP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211719760	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	CPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
209402342	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	CPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
209402344	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	CPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
209402448	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210627654	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
209402440	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
209402436	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210627666	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
209402404	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209402396	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
209402380	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
209402372	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
209402364	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
209402346	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
209402326	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
209402322	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
209402310	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402306	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
209402302	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
209402298	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
209402294	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
209402274	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
209402270	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
209402266	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
209402242	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
209402222	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
209402212	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
209402202	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
209402176	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
209402172	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
209402168	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
209402408	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
209402400	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
209402384	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
209402376	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
209402368	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
209402330	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
209402246	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
209402226	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
209402216	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
209402206	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
209402350	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
209402334	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
209402338	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212484216	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484196	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212480825	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212480820	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212476291	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476286	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480785	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480780	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212476271	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212476266	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212480765	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480760	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212587288	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212587403	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212587118	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
212587243	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212587358	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 200	1 260 \$
208503336	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208502173	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208501094	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208400373	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400372	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		24 600	1 230 \$
208400370	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		24 200	1 210 \$
208400375	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV		24 400	1 220 \$
208213922	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
208213920	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
208213925	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
208213924	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
208213923	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211719759	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208213930	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
208213931	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
208213960	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210619704	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208213963	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
208213962	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210621009	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
208213955	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
208213953	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
208213970	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
208213971	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
208213972	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
208213940	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208213941	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
208213942	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
208213916	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208213918	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
208213913	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
208213914	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
208213912	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
208213957	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208213966	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
208213968	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
208213965	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
208213943	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
208213945	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
208213948	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
208213949	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
208213950	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
208213911	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 \$
208213907	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
208213908	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
208213906	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
208213977	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
208213975	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
208213980	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
208213978	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
208213981	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
208213959	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
208213938	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
208213935	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
208213936	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208213932	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
208213933	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208213928	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208213929	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
208213926	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212484172	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484149	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212480815	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 200	1 260 \$
212480810	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212476281	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476276	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480775	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480770	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212476261	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212476256	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212480755	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480750	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212587283	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212587398	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212587113	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
212587238	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212587353	COLEMAN	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 200	1 260 \$
211662223	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211662208	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211661533	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661469	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211719794	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211719752	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
211662163	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211662128	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662188	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662078	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662048	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661978	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661868	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661827	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661720	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211661705	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661640	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$
211661630	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$
211661615	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661590	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661545	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211661523	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661459	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661334	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661309	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662193	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662083	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662053	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661983	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661873	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661528	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661464	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661878	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661832	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
212476361	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476356	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480855	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212480850	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212484127	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484107	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212587028	COLEMAN	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
210621471	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208502166	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 400	1 270 \$
207434666	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434671	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416998	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416978	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	CP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719742	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	CPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211719778	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	CPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
207416610	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416602	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
207417141	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416578	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417117	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416554	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417081	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416521	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417028	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207417020	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416492	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416484	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416472	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416456	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
207416990	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416970	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416936	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207416414	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417145	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416582	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417121	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416558	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417085	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416994	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416974	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207417089	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207416525	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478873	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478858	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484350	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484305	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476321	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476311	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587153	COLEMAN	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
206787291	COLEMAN	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 \$
206971740	COLEMAN	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971744	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971732	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971724	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971546	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971486	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971526	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971506	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971624	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971626	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971579	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971716	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971676	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971668	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971652	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971700	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971684	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971608	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971604	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971562	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971558	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335281	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335285	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335284	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251161	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251157	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971538	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971478	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971518	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971498	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176163	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176155	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176147	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971656	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971704	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971688	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971612	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971566	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971542	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971482	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971522	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971502	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971616	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971620	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971570	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971574	COLEMAN	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971748	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971736	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971728	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971556	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971496	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971536	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971516	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971648	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971650	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971602	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971720	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971680	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971672	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971660	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971708	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971692	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971632	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971628	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971585	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971581	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335282	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335286	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335283	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251163	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251159	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971548	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971488	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971528	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971508	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176167	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176159	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176151	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971664	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971712	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971696	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971636	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971589	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971552	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971492	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971532	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971512	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971640	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971644	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971593	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971597	COLEMAN	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
209156825	COLEMAN	HMH72B481	JHETC60HBCS2N1		29 800	1 490 \$
208501086	COLEMAN	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 \$
208614074	COLEMAN	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 \$
210621483	COLEMAN	HMH72B481	JHETD60HBCS2N1		29 800	1 490 \$
208614072	COLEMAN	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 200	1 510 \$
208503467	COLEMAN	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 \$
210622628	COLEMAN	HMH72B481	JHVTC60HBCC2N1		29 800	1 490 \$
208501153	COLEMAN	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208614075	COLEMAN	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 \$
210619728	COLEMAN	HMH72B481	JHVTD60HBCC2N1		29 400	1 470 \$
208614073	COLEMAN	HMH72B481	JHVTD60JBC2N1		29 800	1 490 \$
208503452	COLEMAN	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
212481689	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212481684	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212481669	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212481664	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488965	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212488960	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C16SMPS1	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212488945	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212488940	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488925	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212488920	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES120C16SMPS1	29 400	1 470 \$
212587068	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587058	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587048	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587038	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210440183	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HBCN1+JMVT17C C2N1		30 000	1 500 \$
210440142	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV		30 000	1 500 \$
207434699	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV		29 200	1 460 \$
207434702	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV		30 400	1 520 \$
207434697	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN 21+TXV		28 800	1 440 \$
207434700	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN 21+TXV		29 800	1 490 \$
207417217	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416696	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416686	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417286	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207417288	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417264	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
207417298	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 \$
207416760	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 \$
207416752	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416744	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416736	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417270	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 \$
207417266	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417247	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 \$
207417243	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417239	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
207417235	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 \$
207417223	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417219	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 \$
207417209	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207416688	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
207416678	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416912	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416756	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416748	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416740	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417274	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417251	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417213	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416692	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416682	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417278	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207417282	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417255	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207417259	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
212481679	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212481674	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212481659	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212481654	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488955	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212488950	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 400	1 520 \$
212488935	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212488930	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488915	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212488910	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	29 400	1 470 \$
212587063	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587053	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587043	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587033	COLEMAN	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479686	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479667	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479630	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479612	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486818	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486808	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486788	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212486778	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486758	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486748	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587208	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587193	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587178	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587163	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210440191	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1		29 800	1 490 \$
210440099	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMVT20D C2N1		29 600	1 480 \$
210440150	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210440179	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$
212479658	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479648	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479603	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479594	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486803	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486798	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486773	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486768	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486743	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486738	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587203	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587188	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587173	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587158	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
209208149	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	CP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
210621769	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$
210621753	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$
209208015	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
210620845	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210620829	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$
210621998	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
209208141	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
210621773	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210621757	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
209208145	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
212489005	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212489000	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212488985	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212488980	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480631	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212480626	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212480611	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212480606	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480591	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212480586	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212587543	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212587533	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587523	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212587513	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET120C20LMPS1	29 400	1 470 \$
210440109	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		29 400	1 470 \$
210440138	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		29 800	1 490 \$
210440189	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 400	1 470 \$
210440097	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 800	1 490 \$
207434698	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV		30 000	1 500 \$
207434701	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV		29 800	1 490 \$
207417486	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416894	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
207416732	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416734	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417509	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
207416908	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
207416904	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
207417290	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
207417527	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
210621761	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417519	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
210621745	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417511	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416716	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
207416712	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417492	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
207417488	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417231	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417227	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207416900	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207416896	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
210620841	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210620825	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$
210621994	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
207417478	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 \$
207416886	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
207416674	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417205	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417201	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
207417531	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
210621765	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$
207417523	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
210621749	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417515	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416720	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417496	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417482	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416890	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
207416724	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416728	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417500	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207417504	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
212488995	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212488990	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212488975	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212488970	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480621	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212480616	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212480601	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212480596	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480581	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212480576	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212587538	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212587528	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587518	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212587508	COLEMAN	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	29 400	1 470 \$
208400399	COLEMAN	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400396	COLEMAN	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400397	COLEMAN	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 200	1 460 \$
209402973	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
212484801	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212484796	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 200	1 460 \$
212484781	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212484776	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479548	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479539	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479512	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212479503	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479476	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES120C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212479467	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212587328	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET080C16LMPS1	28 800	1 440 \$
212587318	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212587308	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212587298	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
210440095	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JBCN1+JMVT20DC2N1		29 800	1 490 \$
210440175	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208400398	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV		28 800	1 440 \$
208400394	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 400	1 470 \$
208214235	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214236	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214245	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214247	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
208214275	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
208214277	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
208214271	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214281	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214282	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214260	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 \$
208214263	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214231	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214230	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214227	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 \$
208214226	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 \$
208214269	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 \$
208214264	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 \$
208214265	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 \$
208214220	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 \$
208214284	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214285	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214286	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214272	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214253	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208214254	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214251	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214242	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208214244	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
212484791	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212484786	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 200	1 460 \$
212484771	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212484766	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479530	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479521	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479494	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212479485	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479455	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212479435	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212587323	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587313	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212587303	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212587293	COLEMAN	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
210440111	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210440140	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$
212479695	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479676	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479639	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479621	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486823	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486813	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486793	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486783	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486763	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486753	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587213	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587198	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587183	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587168	COLEMAN	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
206787292	COLEMAN	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 \$
206971474	COLEMAN	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 \$
206971466	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971458	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971320	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971236	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971216	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971196	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971433	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971404	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971396	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971388	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971372	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971356	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971296	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971280	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971264	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971248	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971416	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971412	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335309	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335305	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335308	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971348	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971340	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971332	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971312	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971228	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971208	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971188	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176139	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176131	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971376	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971360	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971300	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971284	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971268	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971252	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971420	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971316	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971232	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971212	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971192	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971424	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971428	COLEMAN	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971470	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971462	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971330	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971246	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971226	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971206	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971456	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	CPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971408	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971400	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971392	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971380	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971364	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971304	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971288	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971272	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971256	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971439	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971435	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335310	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335306	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335307	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971352	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971344	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971336	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971322	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971238	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971218	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971198	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176143	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176135	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971384	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971368	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971308	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971292	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971276	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971260	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971443	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971326	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971242	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971222	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971202	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971447	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971451	COLEMAN	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
208614091	COLEMAN	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 600	1 830 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208501709	COLEMAN	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208614088	COLEMAN	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 \$
208501117	COLEMAN	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 \$
209208001	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	CP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
209207575	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	CP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
209207543	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	CP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
209208127	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
209208575	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
209208115	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
209208111	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$
210620548	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
209207993	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
209207567	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
209207535	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
209207531	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
209207997	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
209207571	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
209207539	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
208614090	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		36 400	1 820 \$
208614089	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		36 000	1 800 \$
208500540	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208500529	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		36 000	1 800 \$
207434722	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		37 200	1 860 \$
207434721	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		37 200	1 860 \$
207417338	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207417328	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207417318	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
207417373	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	CPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
207416820	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 \$
207416816	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416812	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416804	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416796	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416788	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416780	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417375	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417356	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417352	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 \$
207416776	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 \$
207416772	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 \$
207416768	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
207416764	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$
207417348	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 \$
210620544	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
207417344	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417340	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 \$
207417330	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
207417320	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
207417310	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
207417306	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 \$
207417302	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
207416808	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416800	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416792	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416784	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417379	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417360	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 \$
207417334	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207417324	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207417314	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
207417364	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207417368	COLEMAN	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
209402630	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JBCN1	CP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
209402622	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
209402626	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
209403041	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1		35 600	1 780 \$
208502187	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		35 800	1 790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208501110	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		35 600	1 780 \$
208400418	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		36 600	1 830 \$
208400419	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		36 800	1 840 \$
208214478	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214477	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208214479	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	CP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
208214492	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 \$
208214491	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 \$
208214493	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 \$
208214487	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214486	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214495	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214494	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214496	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214476	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 \$
208214474	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 \$
208214475	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214473	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 \$
208214490	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 \$
208214488	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 \$
208214489	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 \$
208214483	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 \$
208214484	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 \$
208214485	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
208214471	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 \$
208214472	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 \$
208214499	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214497	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214498	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214500	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214501	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214481	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214480	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208214482	COLEMAN	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
205287684	COMFORT-AIRE	A-DVH09SG-0	B-DVH09SG-0		6 000	300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207691818	COMFORT-AIRE	A-DVH09SH-0	B-DVH09SH-0		6 800	340 \$
207691820	COMFORT-AIRE	A-DVH09SH-1	B-DVH09SH-1		6 900	345 \$
205047889	COMFORT-AIRE	A-DVH18SG-1	B-DVH18SG-1		11 000	550 \$
207691822	COMFORT-AIRE	A-DVH18SH-1	B-DVH18SH-1		11 500	575 \$
208141181	COMFORT-AIRE	A-KMH09SV-1	B-KMH09SU-1		7 100	355 \$
208141182	COMFORT-AIRE	A-KMH12SV-1	B-KMH12SU-1		7 600	380 \$
208141188	COMFORT-AIRE	A-KMH18SU-1	B-KMH18SV-1		15 000	750 \$
208141183	COMFORT-AIRE	A-KMH18SV-1	B-KMH18SU-1		10 900	545 \$
208141189	COMFORT-AIRE	A-KMH24SU-1	B-KMH24SV-1		21 200	1 060 \$
208141184	COMFORT-AIRE	A-KMH24SV-1	B-KMH24SU-1		19 400	970 \$
213348292	COMFORT-AIRE	A-VCD18SA-1	B-KCD18SA-1		13 500	675 \$
210568231	COMFORT-AIRE	A-VCD18SA-1	B-VCD18SA-1		13 500	675 \$
210568230	COMFORT-AIRE	A-VCD18SA-1	MCD18/24B1A		14 700	735 \$
213348293	COMFORT-AIRE	A-VCD24SA-1	B-KCD24SA-1		19 200	960 \$
210568233	COMFORT-AIRE	A-VCD24SA-1	B-VCD24SA-1		19 200	960 \$
210568229	COMFORT-AIRE	A-VCD24SA-1	MCD18/24B1A		21 000	1 050 \$
213348294	COMFORT-AIRE	A-VCD30SA-1	B-KCD30SA-1		21 000	1 050 \$
210568226	COMFORT-AIRE	A-VCD30SA-1	B-VCD30SA-1		21 000	1 050 \$
213614244	COMFORT-AIRE	A-VCD30SA-1	MCD30/36B1A		19 600	980 \$
210568234	COMFORT-AIRE	A-VCD30SA-1	MCD30/36C1A		22 600	1 130 \$
213348295	COMFORT-AIRE	A-VCD36SA-1	B-KCD36SA-1		30 400	1 520 \$
210568227	COMFORT-AIRE	A-VCD36SA-1	B-VCD36SA-1		30 400	1 520 \$
210568236	COMFORT-AIRE	A-VCD36SA-1	MCD30/36C1A		33 000	1 650 \$
213348296	COMFORT-AIRE	A-VCD48SA-1	B-KCD48SA-1		36 000	1 800 \$
210568232	COMFORT-AIRE	A-VCD48SA-1	B-VCD48SA-1		36 000	1 800 \$
210568235	COMFORT-AIRE	A-VCD48SA-1	MCD48C1A		32 000	1 600 \$
213348297	COMFORT-AIRE	A-VCD60SA-1	B-KCD60SA-1		42 000	2 100 \$
210568228	COMFORT-AIRE	A-VCD60SA-1	B-VCD60SA-1		42 000	2 100 \$
212386767	COMFORT-AIRE	A-VCD60SA-1	MCD60D1A		37 000	1 850 \$
200059083	COMFORT-AIRE	A-VFH18DB-1	Unités sans conduits		12 800	640 \$
200059085	COMFORT-AIRE	A-VFH24TB-1	Unités sans conduits		16 600	830 \$
200059087	COMFORT-AIRE	A-VFH30QB-1	Unités sans conduits		18 000	900 \$
200059089	COMFORT-AIRE	A-VFH36QB-1	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
200059091	COMFORT-AIRE	A-VFH42PB-1	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
207657385	COMFORT-AIRE	A-VMH06SV-1	B-VMH06SV-1		8 500	425 \$
200059041	COMFORT-AIRE	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1		6 900	345 \$
205123794	COMFORT-AIRE	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1C		6 900	345 \$
205288547	COMFORT-AIRE	A-VMH09SU-1	B-VMH09SU-1C		6 900	345 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210568241	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09CU-1		9 000	450 \$
210568245	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09DU-1		10 100	505 \$
208141167	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09SU-1		7 100	355 \$
208141173	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09SU-1C		7 100	355 \$
207657386	COMFORT-AIRE	A-VMH09SV-1	B-VMH09SV-1		9 500	475 \$
205123797	COMFORT-AIRE	A-VMH12SU-1	B-VMH12CU-1		8 700	435 \$
205123795	COMFORT-AIRE	A-VMH12SU-1	B-VMH12SU-1C		7 800	390 \$
205288546	COMFORT-AIRE	A-VMH12SU-1	B-VMH12SU-1C		7 800	390 \$
210568240	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12CU-1		9 900	495 \$
210568246	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12DU-1		10 600	530 \$
210568242	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12FU-1		9 600	480 \$
213916260	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12FV-1		10 200	510 \$
208141168	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12SU-1		7 600	380 \$
208141174	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12SU-1C		7 600	380 \$
207657387	COMFORT-AIRE	A-VMH12SV-1	B-VMH12SV-1		10 000	500 \$
207657611	COMFORT-AIRE	A-VMH18DV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207657609	COMFORT-AIRE	A-VMH18DV-1	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207657610	COMFORT-AIRE	A-VMH18DV-1	Unités sans conduits		15 000	750 \$
206913570	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1A	B-VMH18SU-1B		10 900	545 \$
208141177	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1A	B-VMH18SV-1		15 000	750 \$
206913035	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1B	B-VMH18SU-1A		10 900	545 \$
205747696	COMFORT-AIRE	A-VMH18SU-1B	B-VMH18SU-1B		10 900	545 \$
208136322	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18AV-1		15 400	770 \$
210568238	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18CU-1		15 600	780 \$
210568239	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18DU-1		15 000	750 \$
208141169	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18SU-1A		10 900	545 \$
207657388	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18SV-1		15 000	750 \$
210568237	COMFORT-AIRE	A-VMH18SV-1	B-VMH18UU-1		12 000	600 \$
200059035	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1	B-VMH24SU-1		15 400	770 \$
206913571	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1	B-VMH24SU-1A		19 400	970 \$
208141178	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1	B-VMH24SV-1		21 200	1 060 \$
206913036	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1A	B-VMH24SU-1		19 400	970 \$
206221394	COMFORT-AIRE	A-VMH24SU-1A	B-VMH24SU-1A		19 400	970 \$
208136323	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24AV-1		16 900	845 \$
207657392	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24CV-1		21 000	1 050 \$
210568243	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24DU-1		21 000	1 050 \$
208141170	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24SU-1		19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207657389	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24SV-1		21 200	1 060 \$
210568244	COMFORT-AIRE	A-VMH24SV-1	B-VMH24UU-1		19 000	950 \$
201810035	COMFORT-AIRE	A-VMH28TU-1	Unités sans conduits		18 000	900 \$
207657614	COMFORT-AIRE	A-VMH28TV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207657613	COMFORT-AIRE	A-VMH28TV-1	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207657612	COMFORT-AIRE	A-VMH28TV-1	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
201810033	COMFORT-AIRE	A-VMH36QU-1	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
201810036	COMFORT-AIRE	A-VMH36QU-1	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
207657620	COMFORT-AIRE	A-VMH36QV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207657616	COMFORT-AIRE	A-VMH36QV-1	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207657615	COMFORT-AIRE	A-VMH36QV-1	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
202195114	COMFORT-AIRE	A-VMH48PU-1	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
207657619	COMFORT-AIRE	A-VMH48PV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207657618	COMFORT-AIRE	A-VMH48PV-1	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207657617	COMFORT-AIRE	A-VMH48PV-1	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
200059039	COMFORT-AIRE	B-VMH12SU-1	A-VMH12SU-1		7 800	390 \$
207071262	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 000	750 \$
207071268	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH80C070B3M	14 800	740 \$
207071272	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH92C070B3M	14 900	745 \$
207071274	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C045B3M	14 800	740 \$
207071276	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH95C070B3M	14 900	745 \$
207071278	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C045B3M	14 900	745 \$
207071280	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96C070B3M	14 800	740 \$
207071264	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T045B3M	14 900	745 \$
207071266	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+H4TXV01	GUH96T070B3M	14 800	740 \$
212604334	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P23B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	15 100	755 \$
207071036	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	23 000	1 150 \$
207071038	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	23 000	1 150 \$
207071040	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	23 000	1 150 \$
207071042	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 800	1 140 \$
207071044	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	23 200	1 160 \$
207071046	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	23 200	1 160 \$
207071048	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	23 200	1 160 \$
207071050	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	23 200	1 160 \$
207071052	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071054	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	23 000	1 150 \$
212604335	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	23 600	1 180 \$
207071056	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C3M	23 000	1 150 \$
207071058	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 600	1 130 \$
207071060	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 800	1 140 \$
207071062	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH95C090C4M	23 000	1 150 \$
207071064	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 800	1 140 \$
207071066	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 800	1 140 \$
212604336	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+TDR+TXV	GUH97M090C3M	23 400	1 170 \$
212604337	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+TDR+TXV	GUH97M090C4M	23 400	1 170 \$
212604338	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	23 600	1 180 \$
212604339	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	E*1P36C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	23 400	1 170 \$
207071290	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 200	760 \$
207071292	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 200	760 \$
207071284	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 200	760 \$
207071286	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 200	760 \$
212604340	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P24B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	15 900	795 \$
207071302	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 500	775 \$
207071308	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 400	770 \$
207071310	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 400	770 \$
207071312	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 400	770 \$
207071314	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 400	770 \$
207071316	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071318	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 400	770 \$
207071320	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 400	770 \$
207071304	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 400	770 \$
207071306	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 400	770 \$
212604341	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P30B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	15 500	775 \$
207071068	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071070	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	GUH80C070A3M	22 400	1 120 \$
207071072	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071076	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071078	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071080	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071074	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071082	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071084	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071086	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212604342	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P36B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	23 000	1 150 \$
207071088	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	22 400	1 120 \$
207071090	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	22 400	1 120 \$
207071092	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 600	1 130 \$
207071094	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 600	1 130 \$
207071096	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 800	1 140 \$
207071098	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 800	1 140 \$
207071100	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 600	1 130 \$
207071102	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$
212604343	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	21 800	1 090 \$
207071104	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C3M	22 200	1 110 \$
207071106	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C090C4M	22 200	1 110 \$
207071108	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH92C110C4M	22 200	1 110 \$
207071110	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH95C090C4M	22 200	1 110 \$
207071112	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96C090C4M	22 200	1 110 \$
207071114	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	GUH96T090C3M	22 200	1 110 \$
212604344	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C3M	21 600	1 080 \$
212604345	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C4M	21 600	1 080 \$
212604346	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	21 800	1 090 \$
212604347	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EA(C,U)1P48C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	21 600	1 080 \$
207071330	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C045B3M	15 200	760 \$
207071332	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH92C070B3M	15 200	760 \$
207071324	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T045B3M	15 200	760 \$
207071326	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X24B	GUH96T070B3M	15 200	760 \$
207071342	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30A	GUH80C045A3M	15 500	775 \$
207071348	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH80C070B3M	15 400	770 \$
207071350	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C045B3M	15 400	770 \$
207071352	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH92C070B3M	15 400	770 \$
207071354	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C045B3M	15 400	770 \$
207071356	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071358	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C045B3M	15 400	770 \$
207071360	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96C070B3M	15 400	770 \$
207071344	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T045B3M	15 400	770 \$
207071346	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B	GUH96T070B3M	15 400	770 \$
212604349	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X30B+TDR	GUH97M070B3M	15 500	775 \$
207071116	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071118	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36A	GUH80C070A3M	22 400	1 120 \$
207071120	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071124	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071126	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071128	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071122	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071130	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071132	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071134	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B	GUH96T070B3M	22 400	1 120 \$
212604350	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X36B+TDR	GUH97M070B3M	23 000	1 150 \$
207071136	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071138	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH80C090B4M	22 200	1 110 \$
207071140	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071142	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071144	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C045B3M	22 600	1 130 \$
207071146	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96C070B3M	22 600	1 130 \$
207071148	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T045B3M	22 400	1 120 \$
207071150	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B	GUH96T070B3M	22 200	1 110 \$
212604351	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48B+TDR	GUH97M070B3M	21 800	1 090 \$
207071152	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C3M	22 000	1 100 \$
207071154	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C090C4M	22 000	1 100 \$
207071156	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH92C110C4M	22 000	1 100 \$
207071158	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH95C090C4M	22 000	1 100 \$
207071160	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96C090C4M	22 000	1 100 \$
207071162	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C	GUH96T090C3M	22 000	1 100 \$
212604352	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C+TDR	GUH97M090C3M	21 600	1 080 \$
212604353	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C+TDR	GUH97M090C4M	21 600	1 080 \$
212604354	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C+TDR	GUH97M090C5M	21 800	1 090 \$
212604355	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAC4X48C+TDR	GUH97M110C5M	21 600	1 080 \$
207071362	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30A+H4TXV01	GUH80C045A3M	15 200	760 \$
207071368	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH80C070B3M	15 300	765 \$
207071370	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C045B3M	15 300	765 \$
207071372	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH92C070B3M	15 300	765 \$
207071374	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C045B3M	15 300	765 \$
207071376	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH95C070B3M	15 400	770 \$
207071378	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C045B3M	15 300	765 \$
207071380	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96C070B3M	15 300	765 \$
207071364	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T045B3M	15 300	765 \$
207071366	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+H4TXV01	GUH96T070B3M	15 300	765 \$
212604356	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P30B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071180	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C070B3M	21 800	1 090 \$
207071182	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH80C090B4M	21 800	1 090 \$
207071184	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C045B3M	22 000	1 100 \$
207071186	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH92C070B3M	22 000	1 100 \$
207071188	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C045B3M	22 000	1 100 \$
207071190	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96C070B3M	22 000	1 100 \$
207071192	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T045B3M	22 000	1 100 \$
207071194	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+H4TXV02	GUH96T070B3M	21 800	1 090 \$
212604357	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48B+TDR+TXV	GUH97M070B3M	22 400	1 120 \$
213143875	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C3M	22 200	1 110 \$
213143876	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C4M	22 200	1 110 \$
213143877	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	22 400	1 120 \$
213143878	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	22 200	1 110 \$
207071382	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23A	GUH80C045A3M	15 000	750 \$
207071388	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH80C070B3M	14 800	740 \$
207071390	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C045B3M	14 800	740 \$
207071392	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH92C070B3M	14 900	745 \$
207071394	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C045B3M	14 800	740 \$
207071396	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH95C070B3M	14 900	745 \$
207071398	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C045B3M	14 900	745 \$
207071400	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96C070B3M	14 800	740 \$
207071384	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T045B3M	14 900	745 \$
207071386	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X23B	GUH96T070B3M	14 800	740 \$
207071196	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C045A3M	23 000	1 150 \$
207071198	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36A	GUH80C070A3M	23 000	1 150 \$
207071200	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C070B3M	23 000	1 150 \$
207071202	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH80C090B4M	22 800	1 140 \$
207071204	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C045B3M	23 200	1 160 \$
207071206	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH92C070B3M	23 200	1 160 \$
207071208	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C045B3M	23 200	1 160 \$
207071210	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96C070B3M	23 200	1 160 \$
207071212	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T045B3M	23 000	1 150 \$
207071214	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36B	GUH96T070B3M	23 000	1 150 \$
207071216	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C3M	23 000	1 150 \$
207071218	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C090C4M	22 600	1 130 \$
207071220	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH92C110C4M	22 800	1 140 \$
207071222	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH95C090C4M	23 000	1 150 \$
207071224	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96C090C4M	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071226	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	EC4X36C	GUH96T090C3M	22 800	1 140 \$
207071402	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24A+H4TXV01	GDD80C045A3M	15 200	760 \$
207071404	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD80C070B3M	15 000	750 \$
207071406	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD95C045B3M	15 000	750 \$
207071410	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P24B+H4TXV01	GDD96C070B3M	15 000	750 \$
207071228	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36A+H4TXV02	GDD80C045A3M	22 200	1 110 \$
207071230	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C070B3M	22 200	1 110 \$
207071232	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD80C090B4M	22 000	1 100 \$
207071234	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C045B3M	22 400	1 120 \$
207071236	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD92C070B3M	22 400	1 120 \$
207071238	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C045B3M	22 400	1 120 \$
207071240	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD95C070B4M	22 000	1 100 \$
207071242	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C045B3M	22 400	1 120 \$
207071244	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36B+H4TXV02	GDD96C070B3M	22 000	1 100 \$
207071246	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD92C090C4M	22 000	1 100 \$
207071248	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD95C090C4M	22 000	1 100 \$
207071250	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	ED1P30/36C+H4TXV02	GDD96C090C4M	22 000	1 100 \$
207071258	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG24V1P		15 900	795 \$
207071260	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG30V1P		15 600	780 \$
207071026	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG36V1P		21 400	1 070 \$
207071034	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HCG42V1P		21 600	1 080 \$
207071252	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG24F1P+H4TXV01		16 200	810 \$
207071254	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG24X1P		15 600	780 \$
207071256	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG30X1P		15 600	780 \$
207071028	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG36F1P+H4TXV01		22 200	1 110 \$
207071030	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG36X1P		21 800	1 090 \$
207071032	COMFORT-AIRE	HRG1836S1P	HMG42X1P		21 800	1 090 \$
207071457	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH80C090C5M	40 000	2 000 \$
207071461	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH92C110C5M	40 000	2 000 \$
207071463	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH95C110C5M	40 000	2 000 \$
207071465	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96C110C5M	40 500	2 025 \$
207071467	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T090C5M	40 000	2 000 \$
207071469	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+H4TXV03	GUH96T110C5M	39 500	1 975 \$
212604358	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	40 000	2 000 \$
212604359	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	E*1P50C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	39 500	1 975 \$
212604361	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P49C+TDR+TXV	GUH97M090C4M	30 800	1 540 \$
212604362	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P49C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	30 800	1 540 \$
212604363	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P49C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071471	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C090C5M	37 200	1 860 \$
207071473	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH80C110C5M	37 200	1 860 \$
207071475	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH92C110C5M	38 000	1 900 \$
207071477	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH95C110C5M	37 200	1 860 \$
207071479	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96C110C5M	37 400	1 870 \$
207071481	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T090C5M	37 800	1 890 \$
207071483	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	GUH96T110C5M	37 600	1 880 \$
212604364	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	37 400	1 870 \$
212604365	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	37 400	1 870 \$
207071485	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH80C135D5M	39 500	1 975 \$
207071487	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	GUH96T135D5M	39 500	1 975 \$
212604366	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EA(C,U)1P60D+TDR+TXV	GUH97M135D5M	39 000	1 950 \$
212604368	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X49C+TDR	GUH97M090C4M	30 800	1 540 \$
212604369	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X49C+TDR	GUH97M090C5M	30 800	1 540 \$
212604370	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X49C+TDR	GUH97M110C5M	30 600	1 530 \$
207071503	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C090C5M	37 200	1 860 \$
207071505	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH80C110C5M	37 200	1 860 \$
207071507	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH92C110C5M	38 000	1 900 \$
207071509	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH95C110C5M	37 200	1 860 \$
207071511	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96C110C5M	37 400	1 870 \$
207071513	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T090C5M	37 800	1 890 \$
207071515	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C	GUH96T110C5M	37 600	1 880 \$
212604371	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C+TDR	GUH97M090C5M	37 400	1 870 \$
212604372	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60C+TDR	GUH97M110C5M	37 400	1 870 \$
207071517	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH80C135D5M	39 500	1 975 \$
207071519	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60D	GUH96T135D5M	39 500	1 975 \$
212604373	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAC4X60D+TDR	GUH97M135D5M	39 000	1 950 \$
212604374	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C4M	31 400	1 570 \$
212604375	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M090C5M	31 400	1 570 \$
212604376	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	EAH1P48C+TDR+TXV	GUH97M110C5M	31 200	1 560 \$
207071653	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD80C110C5M	30 400	1 520 \$
207071655	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD92C090C4M	30 600	1 530 \$
207071657	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C090C4M	30 600	1 530 \$
207071659	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD95C110C5M	30 400	1 520 \$
207071661	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P50/60C+H4TXV02	GDD96C090C4M	30 800	1 540 \$
207071539	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	ED1P60D+H4TXV03	GDD95C110C5M	37 400	1 870 \$
207071559	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HCG48V1P		30 800	1 540 \$
207071453	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HCG60V1P		37 400	1 870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207071557	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HMG48X1P		30 800	1 540 \$
207071455	COMFORT-AIRE	HRG1860S1P	HMG60X1P		37 800	1 890 \$
206765550	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
206765559	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206767199	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206766036	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
206767546	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
206767555	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473122	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210473243	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210473100	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210473111	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473232	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210473221	COMFORTMAKER	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
206773040	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773049	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	32 000	1 600 \$
206773058	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771257	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771356	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771275	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773423	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773432	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 800	1 590 \$
206771347	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771329	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773103	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773112	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 800	1 590 \$
206773130	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771626	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771725	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771644	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773477	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773486	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 600	1 580 \$
206771716	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771698	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773139	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
206773148	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 600	1 580 \$
206773166	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 600	1 580 \$
206771761	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206771860	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 400	1 570 \$
206771779	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206773504	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773513	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771851	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771833	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206773184	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
206771896	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206771905	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 400	1 570 \$
206773522	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773531	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771959	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771914	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 400	1 570 \$
206771977	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 600	1 580 \$
206771932	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771941	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 400	1 570 \$
210470259	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470270	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210470281	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 000	1 550 \$
210470237	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 000	1 550 \$
210470248	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 000	1 550 \$
210470347	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470292	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 000	1 550 \$
210470314	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470325	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470402	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
210470413	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 400	1 570 \$
210470424	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
210470435	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 400	1 570 \$
210470501	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 200	1 560 \$
210470446	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470380	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470391	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470490	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470468	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470545	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470556	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470567	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210470523	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470534	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470633	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470578	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470655	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 400	1 570 \$
210470600	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470611	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210457420	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	30 600	1 530 \$
210457497	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457519	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	30 400	1 520 \$
210457546	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457464	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457535	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457823	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457834	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457845	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	30 200	1 510 \$
210457856	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457903	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210457869	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457756	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210457723	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	30 200	1 510 \$
210457734	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210457892	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458058	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210458069	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	30 400	1 520 \$
210457768	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210458135	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458212	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458223	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458234	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458261	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458168	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458157	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458179	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458272	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458350	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458250	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458538	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210458438	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458471	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458751	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458596	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458483	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210459005	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210459016	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459027	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210459038	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210459085	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459051	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210458894	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210458938	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458905	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210458916	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210459229	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210459074	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210459240	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210459251	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210458950	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210459795	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210459695	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459728	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210460008	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459853	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210459740	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210460240	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210460251	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460262	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210460309	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460140	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460173	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460463	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460298	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460484	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460505	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210460862	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460873	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210461028	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210461039	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	30 200	1 510 \$
210461050	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 200	1 510 \$
210461061	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210460961	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210460972	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210460984	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461406	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461417	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461453	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210461430	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461284	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461295	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461306	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210461597	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461619	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461329	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461796	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461807	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461818	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	30 400	1 520 \$
210461829	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210461840	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461729	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461740	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210461751	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	30 600	1 530 \$
210461964	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210461975	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461763	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461854	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	30 400	1 520 \$
210462019	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
210466482	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210466493	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466504	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
210466515	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
210466578	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210466541	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466360	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1002120A*	30 800	1 540 \$
210466371	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210466777	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210466567	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466891	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210466935	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210466946	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210466957	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210466968	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210464650	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464661	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464672	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210464683	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210464694	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464583	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464594	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464605	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210464818	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464829	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464617	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464708	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210464238	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210464249	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464260	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464307	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210464273	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464127	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464138	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464462	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464473	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464172	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464973	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464984	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464995	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210465006	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210465017	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464906	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210464917	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210464928	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210465141	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210465152	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210464940	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210465031	COMFORTMAKER	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1202422A*	30 600	1 530 \$
206774690	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206774878	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206774708	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206773808	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206773817	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 200	1 810 \$
206774887	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774896	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206773871	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206773826	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206773844	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774726	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	35 800	1 790 \$
206773907	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 000	1 800 \$
206773916	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	35 800	1 790 \$
206774905	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774914	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	35 800	1 790 \$
206773970	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 000	1 800 \$
206773925	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	35 800	1 790 \$
206773943	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 000	1 800 \$
206774771	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774096	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774950	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774824	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 200	1 860 \$
206774483	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 200	1 860 \$
206774851	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774582	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774663	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774591	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774995	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206775004	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774645	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774600	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774618	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
210469976	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774267	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774276	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*80CTL1352422A*	37 000	1 850 \$
210469954	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
210469965	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774330	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774285	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1202422A*	37 200	1 860 \$
206774303	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774789	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774186	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774959	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774968	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774222	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774204	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
210470014	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774366	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774438	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774375	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
210469992	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210470003	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774429	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774384	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774402	COMFORTMAKER	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
208447703	COMFORTMAKER	DLCERBH09AAJ	DLFEHBH09XAJ		6 300	315 \$
208447708	COMFORTMAKER	DLCERBH09AAK	DLFEHBH09XAK		6 000	300 \$
208447702	COMFORTMAKER	DLCERBH12AAJ	DLFEHBH12XAJ		7 800	390 \$
208447707	COMFORTMAKER	DLCERBH12AAK	DLFEHBH12XAK		7 000	350 \$
208447705	COMFORTMAKER	DLCERBH18AAK	DLFEHBH18XAK		11 400	570 \$
208447709	COMFORTMAKER	DLCERBH24AAK	DLFEHBH24XAK		16 500	825 \$
208447706	COMFORTMAKER	DLCERBH30AAK	DLFEHBH30XAK		20 000	1 000 \$
201835591	COMFORTMAKER	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835569	COMFORTMAKER	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835590	COMFORTMAKER	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835594	COMFORTMAKER	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835570	COMFORTMAKER	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835593	COMFORTMAKER	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835571	COMFORTMAKER	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835595	COMFORTMAKER	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767343	COMFORTMAKER	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188291	COMFORTMAKER	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
205767344	COMFORTMAKER	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
207826619	COMFORTMAKER	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826617	COMFORTMAKER	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826618	COMFORTMAKER	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643013	COMFORTMAKER	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
207643012	COMFORTMAKER	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207643011	COMFORTMAKER	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 \$
207643016	COMFORTMAKER	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 \$
207643015	COMFORTMAKER	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207643014	COMFORTMAKER	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 \$
207643025	COMFORTMAKER	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 \$
207643024	COMFORTMAKER	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643023	COMFORTMAKER	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
207643022	COMFORTMAKER	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 \$
207643021	COMFORTMAKER	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207643020	COMFORTMAKER	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
201835573	COMFORTMAKER	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 \$
201835574	COMFORTMAKER	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
201835575	COMFORTMAKER	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 \$
207643010	COMFORTMAKER	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
207643009	COMFORTMAKER	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207643008	COMFORTMAKER	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 \$
207643018	COMFORTMAKER	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207643028	COMFORTMAKER	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
207643027	COMFORTMAKER	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207643026	COMFORTMAKER	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
201835554	COMFORTMAKER	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835555	COMFORTMAKER	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463644	COMFORTMAKER	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463645	COMFORTMAKER	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
207614961	COMFORTMAKER	DLCPRBH09AAK	DLFPHBH09XAK		10 400	520 \$
207614962	COMFORTMAKER	DLCPRBH12AAK	DLFPHBH12XAK		10 400	520 \$
207826645	COMFORTMAKER	DLCPRBH18AAK	DLFPHBH18XAK		20 200	1 010 \$
201835581	COMFORTMAKER	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835580	COMFORTMAKER	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835563	COMFORTMAKER	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835562	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835582	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835584	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835583	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835564	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396079	COMFORTMAKER	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835586	COMFORTMAKER	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835585	COMFORTMAKER	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835565	COMFORTMAKER	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921373	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835589	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201835587	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835588	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835566	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396082	COMFORTMAKER	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835568	COMFORTMAKER	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
207188908	COMFORTMAKER	DLCSRBH06AAK	DLFSHBH06XAK		7 500	375 \$
206350393	COMFORTMAKER	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350394	COMFORTMAKER	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361874	COMFORTMAKER	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		9 300	465 \$
206361873	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 900	445 \$
206350395	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350396	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350397	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396078	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361875	COMFORTMAKER	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		10 300	515 \$
207826597	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350399	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801569	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350400	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361876	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207202706	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202713	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202716	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207202724	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207202728	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202735	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207202738	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207202746	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207202752	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207202759	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207202765	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207202768	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202772	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202779	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207202783	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202790	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202707	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202729	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202753	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202763	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202773	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202784	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202708	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202714	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202717	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202722	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202725	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202730	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202736	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202739	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202744	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202747	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202754	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202760	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202764	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202769	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202774	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202780	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202785	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202791	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202709	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202715	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207202718	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207202726	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207202731	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207202740	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207202748	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207202755	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202761	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207202766	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207202770	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202775	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202781	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207202786	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202792	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207202793	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202710	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207202719	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207202732	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202741	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207202749	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207202756	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207202776	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207202787	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207202711	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202720	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202733	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202742	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202750	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202757	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202777	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202788	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202712	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202721	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202723	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202727	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202734	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202737	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202743	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202745	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202751	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202758	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202762	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202767	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207202771	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202778	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202782	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202789	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202704	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202705	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202702	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202701	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202173	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202703	COMFORTMAKER	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206188295	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826596	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350401	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350402	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350403	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396083	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361877	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		18 900	945 \$
207099162	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207099169	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207099216	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099224	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099239	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207099262	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099189	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 \$
207099230	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099325	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099268	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099197	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099301	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099310	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207099338	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099327	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099318	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099163	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099170	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099218	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099226	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099240	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099263	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099280	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099296	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099178	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099186	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099236	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099257	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099330	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099274	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099203	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099307	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099316	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099166	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099175	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099183	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099192	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A*	15 400	770 \$
207099233	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099254	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099329	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099271	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099200	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099288	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207099304	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099313	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099340	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099319	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099350	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099341	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099332	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099321	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099343	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099322	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099160	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099167	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099214	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099223	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099260	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099173	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099179	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099187	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207099228	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099333	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099266	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099196	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099299	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207099308	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099164	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099171	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099220	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099227	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099242	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099265	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099282	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099298	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099174	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099181	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099191	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099231	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099252	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099335	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099269	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099199	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099302	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099312	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099344	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099324	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099177	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099184	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099194	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099234	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099256	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099337	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099273	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099202	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099305	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099315	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099157	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099156	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099152	COMFORTMAKER	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
210819421	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 \$
207199090	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199094	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199103	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199134	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199092	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199096	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199101	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199105	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199107	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199127	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199135	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199142	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199109	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199112	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199114	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199116	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199118	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199129	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199136	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199143	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199098	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199128	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199144	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199111	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199120	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199122	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199125	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199130	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199137	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199145	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199147	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199131	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199146	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199132	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199148	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199091	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199095	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199104	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199138	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199115	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199093	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199097	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199102	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199106	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199108	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199140	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199149	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199110	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199113	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199117	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199119	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199099	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199100	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199150	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199121	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200393	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199139	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199151	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199153	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199126	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199133	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199141	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199152	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199085	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199086	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199089	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199087	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198927	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199088	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104312	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208102124	COMFORTMAKER	DLCSRBH30AAK11	DLFSHBH30XAK		20 000	1 000 \$
208104311	COMFORTMAKER	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852051	COMFORTMAKER	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
213353721	COMFORTMAKER	DLCURAH18AAK	F5MA4*24L*B*		11 600	580 \$
213607577	COMFORTMAKER	DLCURAH18AAK	FTMA4X24L0B*		11 600	580 \$
209852047	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
213372124	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	DLFULAH24XBX + CI		14 700	735 \$
211259891	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211259908	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211260001	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211259922	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211259734	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260017	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977711	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 200	610 \$
212978227	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978746	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979946	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982377	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981825	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU1002120A*	12 200	610 \$
211259581	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412A*	12 300	615 \$
212969510	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412B*	12 300	615 \$
211259708	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211259720	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969970	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716B*	12 100	605 \$
211259749	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970851	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412B*	12 300	615 \$
211259789	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971439	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716B*	12 200	610 \$
211259970	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259984	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211259938	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211259954	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983255	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983631	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601412A*	12 100	605 \$
212984162	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984702	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259861	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211259800	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259811	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211259824	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211259668	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988774	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0401712A*	12 100	605 \$
212989266	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0601716A*	12 100	605 \$
212985878	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986276	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401410A*	12 200	610 \$
212986660	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212986982	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0601412A*	12 100	605 \$
212987500	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259618	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972666	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211259631	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973016	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211259643	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973296	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412B*	12 100	605 \$
211259605	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601714A*	12 300	615 \$
211259655	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973656	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716B*	12 100	605 \$
211259836	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974618	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211259766	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975072	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211259848	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975380	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412B*	12 100	605 \$
211259877	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	12 300	615 \$
211259778	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975777	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716B*	12 100	605 \$
211260046	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211260032	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211260060	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211260190	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260232	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977723	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978239	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260074	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969520	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260113	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970863	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260219	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260206	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983641	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211260177	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211260127	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260142	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985888	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986288	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986992	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211260087	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972676	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260100	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973306	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211260157	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974631	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211260167	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975391	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211260536	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260550	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211260628	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260565	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211260378	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211260642	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977735	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978251	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978757	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979958	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982389	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981837	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211260245	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969530	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260355	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211260366	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212969980	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	12 300	615 \$
211260391	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970875	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260433	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971450	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211260604	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260616	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211260579	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211260593	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
212983266	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983651	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984174	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984714	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260510	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211260446	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260459	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260472	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211260322	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988786	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	12 300	615 \$
212989278	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985898	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986300	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986672	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987002	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987512	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260277	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972686	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260288	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973026	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	12 300	615 \$
211260299	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973316	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	12 300	615 \$
211260267	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211260310	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973666	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	12 300	615 \$
211260486	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974644	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	12 300	615 \$
211260408	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975083	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	12 300	615 \$
211260498	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975402	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	12 300	615 \$
211260524	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
213076388	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	12 400	620 \$
211260421	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975790	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	12 300	615 \$
211260664	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	12 700	635 \$
211260654	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	12 700	635 \$
211260675	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	12 700	635 \$
211260980	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211260995	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211261115	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
211261009	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211260820	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	12 500	625 \$
211261157	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	12 600	630 \$
212977747	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978263	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978768	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979970	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982401	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981849	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	12 100	605 \$
211260685	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	12 200	610 \$
212969540	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211260795	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211260806	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969990	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	12 000	600 \$
211260833	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970887	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211260875	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971461	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	12 100	605 \$
211261050	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261067	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211261023	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261037	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983277	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	12 100	605 \$
212983661	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	12 000	600 \$
212984186	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984726	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260954	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	12 400	620 \$
211260888	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	12 300	615 \$
211260901	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211260914	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211260761	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988798	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	12 000	600 \$
212989290	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	12 000	600 \$
212985908	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986684	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212987012	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	12 000	600 \$
212987524	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260717	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972696	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211260727	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973036	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211260738	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973326	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	12 000	600 \$
211260706	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	12 200	610 \$
211260749	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973676	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	12 000	600 \$
211260929	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974657	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211260849	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975094	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211260941	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	12 300	615 \$
212975413	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	12 000	600 \$
211260968	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	12 200	610 \$
211260863	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975803	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	12 000	600 \$
211261210	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211261189	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	12 500	625 \$
211261228	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	12 500	625 \$
211261434	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211261501	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977759	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978275	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211261247	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969550	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	12 400	620 \$
211261304	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970899	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	12 400	620 \$
211261479	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211261457	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983671	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	12 300	615 \$
211261412	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211261328	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261350	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985918	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986312	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987022	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211261266	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972706	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261283	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973336	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261372	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974670	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261392	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975424	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211262000	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211262027	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211262162	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211262053	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211261743	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
212977771	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978288	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
212978779	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979982	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982413	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981861	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211261523	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
211261705	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211261723	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970000	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211261765	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
211261830	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971472	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211262119	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262141	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211262076	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262098	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983288	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983681	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984198	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984738	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	12 400	620 \$
211261953	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211261846	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261867	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211261895	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261650	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	12 300	615 \$
212988810	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989302	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985928	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986324	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986696	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987032	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987536	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	12 100	605 \$
211261576	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972716	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261594	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973046	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211261612	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973346	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261558	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211261630	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973686	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211261919	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974683	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261792	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975105	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211261935	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975435	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211261978	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211261814	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975816	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211262202	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	12 600	630 \$
211262184	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211262219	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211262425	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262492	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977783	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978301	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262238	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412A*	12 500	625 \$
212969560	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262292	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970911	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262470	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262449	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983691	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262403	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262316	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262338	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985938	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0261410A*	12 500	625 \$
212986336	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987042	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0601412A*	12 500	625 \$
211262255	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972726	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262273	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973356	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262362	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974696	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262382	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975446	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211262703	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262772	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977795	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978313	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262514	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969570	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262570	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970923	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262750	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262727	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983701	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262681	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262594	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262617	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985948	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986348	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987052	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211262532	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972736	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262551	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973366	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262640	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974709	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262661	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975457	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263299	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211263324	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263488	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211263349	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211263035	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211263513	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977807	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978325	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978790	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979994	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982425	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981873	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	12 600	630 \$
211262794	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969580	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262975	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211262993	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212970010	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	12 500	625 \$
211263056	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970935	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211263125	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	12 300	615 \$
212971483	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211263442	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211263465	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211263374	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211263396	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
211263419	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	12 900	645 \$
212983299	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	12 400	620 \$
212983711	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984210	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984750	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211263253	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211263141	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263164	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211263187	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262920	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
211263013	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	12 900	645 \$
212988822	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	12 500	625 \$
212989314	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985958	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986360	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986708	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	12 500	625 \$
212987062	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987548	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211262848	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972746	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262866	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973056	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	12 500	625 \$
211262883	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973376	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262830	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211262901	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973696	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	12 500	625 \$
211263211	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974722	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211263084	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975116	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	12 500	625 \$
211263232	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975468	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263278	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	12 500	625 \$
211263105	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975829	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	12 500	625 \$
211263553	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	12 700	635 \$
211263534	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	12 800	640 \$
211263572	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	12 800	640 \$
211263785	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211263854	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977819	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978337	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211263590	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969590	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211263648	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970947	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211263831	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263810	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983722	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263762	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211263673	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211263696	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985968	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986372	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987072	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263608	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972756	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263627	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973386	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263721	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974735	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211263742	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975479	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264473	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211264498	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211264634	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211264522	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211264089	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211264658	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977831	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978349	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978801	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212980006	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982437	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981885	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211263877	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969600	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211264051	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211264069	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970020	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211264111	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970959	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211264213	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971494	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211264590	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211264611	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211264545	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211264568	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983310	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983732	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984222	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984762	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	12 100	605 \$
211264429	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211264242	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211264277	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211264314	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211264006	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988834	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989326	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985978	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986384	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986720	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987082	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987560	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211263932	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972766	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263951	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973066	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211263968	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973396	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263914	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211263986	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973706	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211264378	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974748	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211264142	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975127	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211264408	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975490	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264453	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211264176	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975842	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211264696	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	12 600	630 \$
211264678	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	12 600	630 \$
211264714	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	12 600	630 \$
213353731	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	F5MA4*18L*A*		12 800	640 \$
213353741	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	F5MA4*24L*B*		12 500	625 \$
211264764	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FEM4P18**AL		12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264786	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FEM4P24**AL		12 300	615 \$
211264810	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FEM4X18**BL		12 300	615 \$
211264841	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FEM4X24**CL		12 100	605 \$
213249251	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		12 300	615 \$
211264741	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FJMA4*18L*A*		12 700	635 \$
211257338	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FJMA4*24L*B*		12 800	640 \$
211264973	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$
211264994	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211265016	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719730	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211264928	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$
211264950	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
213607592	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FTMA4X24L0B*		12 400	620 \$
211265037	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FVM4X24***L		12 400	620 \$
211264862	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FXM4X18**AL		12 300	615 \$
211264885	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FXM4X24**AL		12 400	620 \$
211264907	COMFORTMAKER	DLCURAH18ABK	FXM4X30**AL		12 400	620 \$
209852045	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	DLFUAH24XAK		21 000	1 050 \$
211635312	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635337	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977339	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977843	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211635232	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969610	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635263	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970971	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635325	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983321	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211635277	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985628	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212985988	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986732	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211635242	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972776	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635252	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973406	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635290	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974761	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211635301	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975501	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635443	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211635453	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211635606	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635619	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211635730	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211635632	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211635432	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211635645	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211635496	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635743	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977351	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977855	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978361	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
212978824	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979526	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
212981933	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981369	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211635349	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969620	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635463	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211635473	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970030	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635508	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970983	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635548	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971505	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635718	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211635658	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 900	995 \$
211635670	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635682	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983013	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983331	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983742	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984258	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211635359	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95CSU0601716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635559	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211635694	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211635706	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211635420	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635484	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988426	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988846	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985638	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986000	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986396	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212986742	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987092	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211635379	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972786	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635389	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212973076	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635399	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973416	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635369	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635409	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973716	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635572	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974774	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635525	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	20 000	1 000 \$
212975138	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635583	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975512	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635595	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211635537	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975855	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635764	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211635754	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	20 000	1 000 \$
211635774	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	20 400	1 020 \$
211635878	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635888	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636065	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
211636078	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 900	995 \$
211636201	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636091	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211635867	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211636104	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
211635931	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211636214	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
212977363	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977867	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978372	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978836	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 600	980 \$
212979538	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981945	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981381	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211635784	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	20 000	1 000 \$
212969630	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211635898	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211635908	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970040	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211635943	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212970995	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211635983	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971516	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211636177	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	20 200	1 010 \$
211636189	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	19 800	990 \$
211636117	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	19 500	975 \$
211636129	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636141	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	19 900	995 \$
212983024	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983341	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983754	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	19 600	980 \$
212984270	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211635794	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95CSU0601716A*	19 900	995 \$
211635994	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211636006	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636018	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	20 200	1 010 \$
211636153	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211636165	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211635855	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	19 600	980 \$
211635919	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988438	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	19 700	985 \$
212988858	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	19 600	980 \$
212985648	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	19 700	985 \$
212986012	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	19 700	985 \$
212986408	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	19 900	995 \$
212986752	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987104	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	19 700	985 \$
211635814	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972796	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	19 700	985 \$
211635824	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	19 600	980 \$
212973086	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	19 800	990 \$
211635834	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	19 600	980 \$
212973426	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	19 600	980 \$
211635804	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211635844	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	19 900	995 \$
212973726	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636031	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974787	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211635960	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	19 600	980 \$
212975149	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	19 800	990 \$
211636042	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	19 600	980 \$
212975523	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	19 600	980 \$
211636054	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211635972	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	19 900	995 \$
212975868	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636235	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	19 500	975 \$
211636225	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	19 700	985 \$
211636245	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211636335	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211636348	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977375	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977879	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211636255	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969640	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636286	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971007	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
212983351	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636300	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985658	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986024	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986762	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636265	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972806	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636275	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973436	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636313	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974800	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636324	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975534	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636454	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636464	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211636629	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211636642	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211636753	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211636655	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211636443	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211636668	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636507	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211636766	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977387	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977891	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978383	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978848	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979550	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981957	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981393	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211636360	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969650	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636474	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636484	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970050	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211636519	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971019	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211636559	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971527	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211636741	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636681	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211636693	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636705	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983035	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983361	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983766	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984282	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636370	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636605	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211636570	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211636717	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211636729	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211636431	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636495	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988450	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988870	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985668	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986036	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986420	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986772	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987116	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636390	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972816	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636400	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973096	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636410	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973446	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636380	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636420	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973736	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636583	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974813	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636536	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601712A*	19 900	995 \$
212975160	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211636594	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975545	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636618	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636548	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975881	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636787	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211636777	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211636797	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211636901	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636911	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637076	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211637089	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637212	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211637102	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
211636890	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637115	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636954	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637225	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977399	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977903	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
212978394	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978860	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979562	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981969	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981405	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211636807	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	19 700	985 \$
212969660	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636921	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636931	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970060	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 800	990 \$
211636966	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971031	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211637006	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971538	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637188	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211637200	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	20 000	1 000 \$
211637128	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	19 700	985 \$
211637140	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637152	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983046	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983371	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983778	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984294	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636817	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637052	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211637017	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211637164	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637176	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211636878	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636942	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988462	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988882	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985678	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986048	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986432	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986782	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
212987128	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636837	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	19 800	990 \$
212972826	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636847	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973106	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636857	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973456	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636827	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636867	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973746	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637030	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	19 800	990 \$
212974826	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 900	995 \$
211636983	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975171	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637041	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975556	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211637065	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636995	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975894	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637246	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211637236	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637256	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637381	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211637391	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637401	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211637411	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211637591	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637604	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
211637359	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637617	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211637630	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211637643	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211637656	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211637474	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637765	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
211637753	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978405	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978872	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979326	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979574	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980073	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 700	985 \$
212980370	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980771	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212981981	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982509	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981417	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637421	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	19 700	985 \$
211637431	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970070	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211637441	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211637451	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970510	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211637535	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971549	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637489	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972092	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211637580	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972367	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211637741	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211637669	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637681	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211637693	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637705	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983057	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983790	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984306	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984844	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985136	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211637266	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637276	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0802120A*	19 800	990 \$
211637286	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU1002122A*	19 700	985 \$
211637717	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637729	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637511	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211637347	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211637462	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988474	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988894	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989398	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075730	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076175	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986444	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987140	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987644	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211637326	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973116	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637296	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211637336	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973756	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637306	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974066	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637316	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	20 000	1 000 \$
212974286	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211637500	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975182	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637547	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637524	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975907	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637558	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976351	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637569	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976629	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211637371	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976952	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211637786	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	19 700	985 \$
211637806	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211637776	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637796	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637910	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637920	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211638209	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211637899	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637963	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211638222	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977411	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977915	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978416	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978884	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
212979586	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981993	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981429	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637816	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969670	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	19 700	985 \$
211637930	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211637940	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970080	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211637975	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212971043	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	19 700	985 \$
211638015	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	19 900	995 \$
212971560	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	19 700	985 \$
211638185	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211638197	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	19 900	995 \$
212983068	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 800	990 \$
212983381	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983802	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	19 700	985 \$
212984318	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	19 900	995 \$
211637826	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211638026	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638161	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638173	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637887	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	19 700	985 \$
211637951	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	20 000	1 000 \$
212988486	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988906	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	19 700	985 \$
212985688	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986060	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	19 800	990 \$
212986456	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986792	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987152	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
211637846	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972836	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 800	990 \$
211637856	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212973126	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637866	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	19 700	985 \$
212973466	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	19 700	985 \$
211637836	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637876	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212973766	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211638039	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974839	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211637992	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	20 200	1 010 \$
212975193	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211638050	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	19 700	985 \$
212975567	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	19 700	985 \$
211638004	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	20 000	1 000 \$
212975920	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211638243	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	19 600	980 \$
211638233	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	19 800	990 \$
211638253	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211638378	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0401712A*	19 900	995 \$
211638388	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0601716A*	19 900	995 \$
211638398	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0802120A*	20 000	1 000 \$
211638408	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638600	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 800	990 \$
211638613	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211638356	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638626	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 800	990 \$
211638639	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
211638652	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 200	1 010 \$
211638665	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 400	1 020 \$
211638471	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	19 600	980 \$
211638774	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
211638762	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	19 800	990 \$
212978427	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 600	980 \$
212978896	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 500	975 \$
212979336	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 600	980 \$
212979598	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212980084	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 600	980 \$
212980381	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 400	970 \$
212980783	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982005	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	19 500	975 \$
212982521	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	19 400	970 \$
212981441	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211638418	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	19 900	995 \$
211638428	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	19 700	985 \$
212970090	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	19 500	975 \$
211638438	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	20 200	1 010 \$
211638448	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	19 700	985 \$
212970520	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	19 800	990 \$
211638532	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971571	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211638486	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	19 700	985 \$
212972103	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	19 800	990 \$
211638589	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	19 500	975 \$
212972379	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	19 600	980 \$
211638750	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	19 700	985 \$
211638678	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	19 900	995 \$
211638690	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	19 800	990 \$
211638702	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638714	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	20 200	1 010 \$
212983079	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983814	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	19 500	975 \$
212984330	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	19 400	970 \$
212984854	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985148	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	19 500	975 \$
211638263	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0601716A*	19 800	990 \$
211638273	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0802120A*	19 500	975 \$
211638283	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU1002122A*	19 400	970 \$
211638543	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211638726	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211638738	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211638508	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638344	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	19 500	975 \$
211638459	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	19 800	990 \$
212988498	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	19 600	980 \$
212988918	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	19 500	975 \$
212989410	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	19 400	970 \$
213075745	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	19 600	980 \$
213076184	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	19 900	995 \$
212986468	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	19 600	980 \$
212987164	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 600	980 \$
212987656	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	19 500	975 \$
211638323	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	19 500	975 \$
212973136	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	19 700	985 \$
211638293	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	19 900	995 \$
211638333	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	19 800	990 \$
212973776	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	19 700	985 \$
211638303	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	19 700	985 \$
212974076	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	19 600	980 \$
211638313	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	19 600	980 \$
212974296	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211638497	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	19 500	975 \$
212975204	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	19 700	985 \$
211638556	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211638521	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	19 800	990 \$
212975933	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	19 700	985 \$
211638567	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	19 400	970 \$
212976366	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	19 600	980 \$
211638578	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	19 600	980 \$
212976642	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	19 400	970 \$
211638368	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	19 400	970 \$
212976962	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638795	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	19 400	970 \$
211638815	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	20 200	1 010 \$
211638785	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	19 600	980 \$
211638805	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211638905	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211638930	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977423	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977927	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211638825	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969680	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638856	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971055	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638918	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983391	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638870	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985698	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986072	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986802	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638835	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972846	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638845	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973476	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638883	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974852	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638894	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975578	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639026	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211639036	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
211639178	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639191	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 400	1 020 \$
211639290	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211639204	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639015	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211639217	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211639079	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639303	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977435	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977939	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978438	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
212978908	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979610	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
212982017	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981453	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638942	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969690	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639046	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211639056	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970100	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	20 400	1 020 \$
211639091	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971067	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639120	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971582	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	20 200	1 010 \$
211639278	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639230	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639242	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211639254	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983090	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983401	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983826	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984342	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638952	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211639131	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639266	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211639003	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639067	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988510	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988930	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985708	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986084	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986480	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	20 400	1 020 \$
212986812	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987176	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638972	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972856	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
212973146	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211638982	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973486	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638962	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638992	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973786	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639144	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974865	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
212975215	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211639155	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975589	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639167	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639109	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975946	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639324	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211639314	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	20 200	1 010 \$
211639334	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	20 600	1 030 \$
211639424	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211639449	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977447	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977951	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211639344	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969700	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639375	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971079	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639437	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
212983411	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211639389	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212985718	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986096	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986822	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
211639354	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972866	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639364	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973496	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639402	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974878	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639413	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975600	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639555	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639565	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211639730	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639743	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211639854	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211639756	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639544	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211639769	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211639608	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639867	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977459	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977963	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978449	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978920	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979622	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982029	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981465	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639461	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969710	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639575	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211639585	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970110	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211639620	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971091	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639660	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971593	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211639842	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639782	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211639794	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639806	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983101	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983421	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983838	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984354	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639471	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211639706	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211639671	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211639818	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211639830	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639532	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211639596	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988522	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988942	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985728	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986108	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986492	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986832	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987188	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639491	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972876	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639501	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973156	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639511	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973506	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639481	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639521	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973796	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211639684	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974891	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639637	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975226	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211639695	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975611	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639719	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639649	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975959	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211639888	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211639878	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211639898	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640470	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640480	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640490	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211640500	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211640680	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640693	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211640448	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640706	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640719	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640732	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211640745	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211640563	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640854	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
211640842	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978471	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978944	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979346	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979646	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980095	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	20 000	1 000 \$
212980392	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980795	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982053	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982533	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981489	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211640510	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640520	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970130	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640530	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211640540	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970530	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211640624	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971615	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211640578	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972114	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211640669	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972391	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211640830	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640758	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640770	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211640782	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211640794	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983123	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983862	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984378	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984864	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985160	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640355	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640365	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0802120A*	19 900	995 \$
211640375	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU1002122A*	19 800	990 \$
211640806	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640818	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211640600	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211640436	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640551	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988546	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988966	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989422	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075760	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076193	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986516	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987212	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212987668	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211640415	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973176	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211640385	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211640425	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973816	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640395	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974086	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640405	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 900	995 \$
212974306	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211640589	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975248	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640636	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640613	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975985	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640647	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976379	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640658	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976655	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211640460	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976972	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211640875	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640895	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640865	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640885	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640002	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640012	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640177	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211640190	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640301	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211640203	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639991	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640216	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640055	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640314	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977471	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977975	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978460	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978932	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979634	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982041	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981477	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639908	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969720	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211640022	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640032	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970120	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640067	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971103	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211640107	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971604	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211640289	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640229	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211640241	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640253	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983112	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983431	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983850	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984366	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639918	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640153	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640118	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211640265	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640277	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639979	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640043	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988534	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988954	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985738	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986120	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986504	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986842	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987200	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639938	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972886	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639948	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973166	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639958	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973516	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639928	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639968	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973806	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640131	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974904	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211640084	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975237	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640142	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975622	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211640166	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640096	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975972	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640335	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640325	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640345	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
213353751	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	F5MA4*24L*B*		20 400	1 020 \$
213353761	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	F5MA4*30L*B*		20 200	1 010 \$
211640906	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FEM4P30**AL		20 000	1 000 \$
211640919	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FEM4X24**CL		19 900	995 \$
211640932	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FEM4X30**BL		20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213249262	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FEVA0024**+NAVA43601C K		20 000	1 000 \$
211616515	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FJMA4*24L*B*		20 200	1 010 \$
211640947	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FJMA4*30L*B*		20 000	1 000 \$
211640959	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$
211640971	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640983	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211640995	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$
211641007	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$
213607607	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FTMA4B36L0C*		20 200	1 010 \$
213607622	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FTMA4X24L0B*		20 400	1 020 \$
211641030	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FVM4X24***L		19 900	995 \$
211641019	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FVM4X36***L		20 000	1 000 \$
211641041	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FXM4X24**AL		20 000	1 000 \$
211641053	COMFORTMAKER	DLCURAH24AAK	FXM4X30**AL		20 200	1 010 \$
209852048	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	DLFUAH24XAK		19 200	960 \$
213372125	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372126	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XBX + CI		21 000	1 050 \$
211240323	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240357	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212977567	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978083	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 300	965 \$
211240230	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969730	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240258	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971115	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240346	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240335	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983511	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211240312	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240270	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240281	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
212985758	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986132	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986862	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
211240239	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972896	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240248	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973526	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240292	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974917	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240302	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975633	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240630	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240642	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211240755	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211240654	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211240443	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211240666	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211240501	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240767	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977579	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978095	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978625	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979124	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979814	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 400	970 \$
212982245	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981693	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211240368	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969740	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240471	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	19 400	970 \$
211240480	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	19 300	965 \$
212970140	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	19 400	970 \$
211240512	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971127	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240546	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	19 300	965 \$
212971626	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	19 400	970 \$
211240733	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240744	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	19 400	970 \$
211240678	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211240689	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	19 400	970 \$
211240700	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983134	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	19 500	975 \$
212983521	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984030	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984570	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240609	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240556	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240567	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211240578	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
211240711	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211240722	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	19 700	985 \$
211240432	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240490	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988642	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989134	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985768	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986144	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986528	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	19 500	975 \$
212986872	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
212987368	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	19 400	970 \$
211240395	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972906	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240404	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	19 300	965 \$
212973186	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	19 500	975 \$
211240413	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973536	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240386	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211240422	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	19 400	970 \$
212973826	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211240589	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974930	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240526	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
212975259	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	19 500	975 \$
211240599	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975644	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240620	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076375	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211240536	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	19 400	970 \$
212975998	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211240786	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	19 200	960 \$
211240777	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	19 300	965 \$
211240795	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	19 500	975 \$
211241066	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241078	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 800	940 \$
211241191	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211241090	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
211241102	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211240937	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	18 600	930 \$
211241203	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977591	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978107	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 600	930 \$
212978636	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 600	930 \$
212979136	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979826	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 600	930 \$
212982257	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	18 600	930 \$
212981705	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	18 700	935 \$
211240804	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969750	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	18 500	925 \$
211240907	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	18 900	945 \$
211240916	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	18 700	935 \$
212970150	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	18 800	940 \$
211240948	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	18 800	940 \$
212971139	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	18 500	925 \$
211240982	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971637	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	18 600	930 \$
211241169	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	19 100	955 \$
211241180	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	18 800	940 \$
211241114	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	18 500	925 \$
211241125	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211241136	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	18 800	940 \$
212983145	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212983531	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	18 800	940 \$
212984042	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984582	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	18 500	925 \$
211241003	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241014	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
211240868	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	18 600	930 \$
211240926	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	18 800	940 \$
212988654	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	18 700	935 \$
212989146	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	18 600	930 \$
212985778	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986156	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986540	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	18 900	945 \$
212986882	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	18 700	935 \$
212987380	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	18 700	935 \$
211240831	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	18 800	940 \$
212972916	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	18 800	940 \$
211240840	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	18 600	930 \$
212973196	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	18 800	940 \$
211240849	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	18 600	930 \$
212973546	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	18 600	930 \$
211240822	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211240858	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	18 800	940 \$
212973836	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	18 800	940 \$
211241025	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	18 800	940 \$
212974943	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	18 700	935 \$
211240962	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	18 600	930 \$
212975270	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	18 800	940 \$
211241035	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	18 600	930 \$
212975655	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	18 600	930 \$
211241056	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	18 800	940 \$
211240972	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	18 800	940 \$
212976011	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	18 800	940 \$
211241222	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	18 600	930 \$
211241213	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	18 600	930 \$
211241231	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	19 000	950 \$
211241333	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211241367	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
212977603	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978119	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211241240	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969760	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241268	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971151	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241356	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241345	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983541	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241322	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	19 600	980 \$
211241280	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241291	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985788	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	19 200	960 \$
212986168	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986892	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241249	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972926	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241258	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973556	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241302	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212974956	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241312	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975666	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241640	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
211241652	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211241765	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
211241664	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241453	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211241676	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241511	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241777	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977615	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978131	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212978647	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979148	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979838	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982269	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981717	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211241378	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969770	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241481	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211241490	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	19 100	955 \$
212970160	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211241522	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	19 200	960 \$
212971163	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241556	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971648	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211241743	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241754	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241688	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211241699	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 200	960 \$
211241710	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983156	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	19 300	965 \$
212983551	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984054	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984594	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241619	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211241566	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241577	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211241588	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211241721	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211241732	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211241442	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241500	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988666	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989158	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985798	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986180	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986552	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986902	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987392	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211241405	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972936	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241414	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973206	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211241423	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973566	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241396	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241432	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	19 200	960 \$
212973846	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 100	955 \$
211241599	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212974969	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241536	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975281	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211241609	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975677	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241630	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241546	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 200	960 \$
212976024	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 100	955 \$
211241796	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211241787	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 000	950 \$
211241805	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242076	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211242088	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242201	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211242100	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241889	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242112	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241947	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242213	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977627	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978143	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978658	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979160	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979850	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982281	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 000	950 \$
212981729	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 000	950 \$
211241814	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	18 800	940 \$
212969780	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211241917	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	19 100	955 \$
211241926	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970170	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 000	950 \$
211241958	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971175	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211241992	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971659	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242179	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242190	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242124	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	18 800	940 \$
211242135	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242146	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983167	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983561	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984066	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984606	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242055	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211242002	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242013	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242024	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
211242157	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242168	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211241878	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211241936	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988678	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	19 100	955 \$
212989170	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985808	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986192	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986564	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986912	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987404	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241841	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972946	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241850	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	18 900	945 \$
212973216	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211241859	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	18 900	945 \$
212973576	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241832	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241868	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973856	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242035	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974982	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241972	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	18 900	945 \$
212975292	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242045	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	18 900	945 \$
212975688	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211242066	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241982	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976037	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242232	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242223	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242241	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242552	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242564	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242334	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242576	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211242588	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211242600	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	19 200	960 \$
211242612	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211242437	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242712	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A*	19 300	965 \$
211242701	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978669	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979172	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979496	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
212979862	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980260	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 000	950 \$
212980579	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212980987	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 000	950 \$
212982293	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982701	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981741	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211242389	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211242398	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970180	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211242407	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211242416	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970540	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211242491	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971670	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242450	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972125	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211242542	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	18 900	945 \$
212972403	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	19 100	955 \$
211242690	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242624	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242635	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211242646	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242657	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983178	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984078	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984618	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985034	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985340	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211242501	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242668	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242679	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211242470	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242323	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242426	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988690	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 000	950 \$
212989182	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989602	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076095	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	19 100	955 \$
213076346	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 000	950 \$
212986576	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212987416	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 000	950 \$
212987800	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211242304	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973226	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211242277	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211242313	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973866	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242286	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974096	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	19 100	955 \$
211242295	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	18 900	945 \$
212974316	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 000	950 \$
211242460	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975303	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242512	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211242481	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976050	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242522	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976392	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	19 100	955 \$
211242532	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976668	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 000	950 \$
211242344	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212976982	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	19 100	955 \$
211242731	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242749	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242722	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242740	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243020	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
211243032	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 900	945 \$
211243145	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211243044	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
211242833	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
211243056	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 000	950 \$
211242891	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	18 700	935 \$
211243157	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977639	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978155	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 700	935 \$
212978680	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 700	935 \$
212979184	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979874	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212982305	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	18 800	940 \$
212981753	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	18 800	940 \$
211242758	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	19 000	950 \$
212969790	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	18 700	935 \$
211242861	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	19 000	950 \$
211242870	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	18 800	940 \$
212970190	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	18 900	945 \$
211242902	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	18 900	945 \$
212971187	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	18 700	935 \$
211242936	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971681	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243123	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	19 200	960 \$
211243134	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	18 900	945 \$
211243068	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243079	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	18 900	945 \$
211243090	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	18 900	945 \$
212983189	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 000	950 \$
212983571	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 000	950 \$
212984090	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	18 900	945 \$
212984630	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	18 900	945 \$
211242946	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 300	965 \$
211242957	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
211242968	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243101	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
211242822	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	18 700	935 \$
211242880	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	18 900	945 \$
212988702	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	18 800	940 \$
212989194	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	18 900	945 \$
212985818	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	18 800	940 \$
212986204	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986588	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	19 000	950 \$
212986922	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	18 800	940 \$
212987428	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	18 800	940 \$
211242785	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972956	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 000	950 \$
211242794	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	19 100	955 \$
212973236	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211242803	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	18 700	935 \$
212973586	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	18 800	940 \$
211242776	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	19 000	950 \$
211242812	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	18 900	945 \$
212973876	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242979	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974995	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	18 800	940 \$
211242916	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	19 100	955 \$
212975314	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211242989	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	18 700	935 \$
212975699	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	18 800	940 \$
211243010	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	18 900	945 \$
211242926	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	18 900	945 \$
212976063	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211243176	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	18 700	935 \$
211243167	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	18 800	940 \$
211243185	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243496	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 700	935 \$
211243508	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211243520	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	18 700	935 \$
211243532	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211243381	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243645	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	18 700	935 \$
212978691	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 500	925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979196	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979506	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	18 600	930 \$
212979886	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212980271	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	18 600	930 \$
212980590	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	18 600	930 \$
212980999	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	18 800	940 \$
212982317	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	18 700	935 \$
212982713	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	18 600	930 \$
212981765	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	18 600	930 \$
211243333	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211243342	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	18 600	930 \$
212970200	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	18 400	920 \$
211243360	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	18 600	930 \$
212970550	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	18 900	945 \$
211243435	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	18 600	930 \$
212971692	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243394	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	18 600	930 \$
212972136	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	18 900	945 \$
211243486	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	18 500	925 \$
212972415	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	18 800	940 \$
211243634	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	18 700	935 \$
211243568	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211243579	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	18 700	935 \$
212983200	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212984102	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984642	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	18 400	920 \$
212985044	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	18 900	945 \$
212985352	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	18 700	935 \$
211243267	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243370	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	18 700	935 \$
212988714	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	18 600	930 \$
212989206	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	18 700	935 \$
212989614	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	18 600	930 \$
213076107	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	18 500	925 \$
213076355	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	18 700	935 \$
212986600	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	18 800	940 \$
212987440	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987812	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243248	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	18 500	925 \$
212973246	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211243221	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	18 800	940 \$
211243257	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	18 700	935 \$
212973886	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	18 700	935 \$
211243230	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	18 600	930 \$
212974106	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	18 600	930 \$
211243239	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	18 500	925 \$
212974326	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	18 900	945 \$
211243404	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	18 500	925 \$
212975325	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211243456	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	18 700	935 \$
211243425	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	18 700	935 \$
212976076	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	18 700	935 \$
211243466	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	18 400	920 \$
212976406	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	18 600	930 \$
211243476	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	18 600	930 \$
212976681	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	18 600	930 \$
211243288	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	18 400	920 \$
212976992	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	18 600	930 \$
211243675	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	18 400	920 \$
211243666	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	18 500	925 \$
211243684	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	18 900	945 \$
211243795	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211243829	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
212977651	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978167	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211243702	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969800	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243730	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971199	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211243818	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211243807	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983581	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243784	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211243742	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211243753	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
212985828	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986216	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986932	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243711	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972966	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243720	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973596	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243764	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975008	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243774	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975710	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244102	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211244114	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211244227	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
211244126	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211243915	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211244138	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211243973	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211244239	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977663	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978179	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978702	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979208	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979898	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212982329	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981777	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211243840	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969810	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243943	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	19 500	975 \$
211243952	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	19 400	970 \$
212970210	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211243984	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971211	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211244018	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	19 400	970 \$
212971703	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	19 500	975 \$
211244205	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211244216	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	19 500	975 \$
211244150	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
211244161	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244172	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983211	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	19 600	980 \$
212983591	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984114	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984654	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211244081	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211244028	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211244039	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211244050	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
211244183	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	19 700	985 \$
211244194	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0801716A*	19 800	990 \$
211243904	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211243962	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988726	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989218	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985838	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986228	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986612	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	19 700	985 \$
212986942	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
212987452	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	19 500	975 \$
211243867	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972976	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243876	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	19 700	985 \$
212973256	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	19 600	980 \$
211243885	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973606	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243858	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211243894	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	19 500	975 \$
212973896	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211244061	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975021	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243998	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	19 700	985 \$
212975336	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	19 600	980 \$
211244071	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975721	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244092	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076401	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211244008	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976089	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211244258	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	19 300	965 \$
211244249	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	19 400	970 \$
211244267	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	19 700	985 \$
211244369	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244403	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212977675	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 000	950 \$
212978191	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244276	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969820	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211244304	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971223	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211244392	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244381	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983601	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244358	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	19 500	975 \$
211244316	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244327	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985848	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986240	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986952	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244285	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972986	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244294	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973616	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 000	950 \$
211244338	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212975034	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	19 100	955 \$
211244348	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975732	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 000	950 \$
211244676	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244688	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211244801	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244700	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244489	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211244712	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244547	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244813	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977687	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978203	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978713	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979220	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979910	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982341	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981789	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244414	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969830	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244517	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244526	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970220	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244558	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971235	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211244592	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971714	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211244779	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244790	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211244724	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211244735	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211244746	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983222	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983611	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984126	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984666	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211244655	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211244602	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244613	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211244624	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211244757	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211244768	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244478	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244536	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988738	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989230	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985858	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986252	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986624	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986962	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987464	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244441	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972996	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244450	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973266	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244459	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973626	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244432	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244468	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973906	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211244635	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975047	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211244572	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975347	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211244645	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975743	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211244666	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211244582	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976102	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211244832	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211244823	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211244841	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245588	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245600	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211245370	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245612	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211245624	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211245636	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	19 300	965 \$
211245648	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211245473	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245748	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211245737	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978735	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979244	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979516	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	19 200	960 \$
212979934	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980282	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	19 100	955 \$
212980601	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981011	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 100	955 \$
212982365	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982725	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981813	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211245425	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211245434	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970240	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211245443	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211245452	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970560	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211245527	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971736	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245486	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972147	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211245578	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 000	950 \$
212972427	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	19 200	960 \$
211245726	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245660	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245671	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211245682	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245693	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983244	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984150	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984690	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
212985054	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985364	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211245537	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245704	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245715	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211245506	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245359	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245462	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988762	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989254	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989626	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076119	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	19 200	960 \$
213076364	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 100	955 \$
212986648	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987488	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
212987824	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211245340	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973286	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211245313	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211245349	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973926	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245322	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974116	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	19 200	960 \$
211245331	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 000	950 \$
211245496	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975369	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245548	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245517	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976128	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245558	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976420	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	19 200	960 \$
211245568	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976694	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 100	955 \$
211245380	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212977002	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	19 200	960 \$
211245767	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245785	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	19 300	965 \$
211245758	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245776	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245112	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211245124	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245237	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211245136	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244925	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245148	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244983	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245249	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977699	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978215	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978724	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979232	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979922	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982353	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981801	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244850	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969840	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244953	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244962	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970230	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244994	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971247	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211245028	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971725	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245215	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211245226	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245160	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211245171	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245182	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983233	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983621	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984138	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984678	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211245091	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211245038	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211245049	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245060	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211245193	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245204	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244914	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244972	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988750	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989242	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985868	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986264	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986636	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986972	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987476	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244877	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212973006	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244886	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973276	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244895	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973636	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244868	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244904	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973916	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245071	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975060	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211245008	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975358	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245081	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975754	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211245102	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245018	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976115	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245268	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245259	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245277	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
213353771	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	F5MA4*24L*B*		19 300	965 \$
213353781	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	F5MA4*30L*B*		19 100	955 \$
211245796	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
211245808	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FEM4X24**CL		19 000	950 \$
211245820	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
213249273	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		19 000	950 \$
211239225	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FJMA4*24L*B*		19 200	960 \$
211245919	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211245930	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$
211245941	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211245952	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211245963	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211245864	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211245875	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211245886	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211245897	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$
211245908	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
213607637	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FTMA4B36L0C*		19 100	955 \$
213607652	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FTMA4X24L0B*		19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245974	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FVM4X24***L		19 000	950 \$
211245984	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FVM4X36***L		19 000	950 \$
211245831	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FXM4X24**AL		19 100	955 \$
211245842	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FXM4X30**AL		19 100	955 \$
211245853	COMFORTMAKER	DLCURAH24ABK	FXM4X36**AL		18 500	925 \$
209852052	COMFORTMAKER	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
212982821	COMFORTMAKER	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	24 000	1 200 \$
212985124	COMFORTMAKER	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	24 000	1 200 \$
212974336	COMFORTMAKER	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	24 000	1 200 \$
213353791	COMFORTMAKER	DLCURAH30AAK	F5MA4*30L*B*		22 600	1 130 \$
213353801	COMFORTMAKER	DLCURAH30AAK	F5MA4*36L*B*		23 000	1 150 \$
213249284	COMFORTMAKER	DLCURAH30AAK	FEVA0036**+NAVA43601C K		22 800	1 140 \$
211606853	COMFORTMAKER	DLCURAH30AAK	FJMA4*30L*B*		22 800	1 140 \$
213607667	COMFORTMAKER	DLCURAH30AAK	FTMA4B36L0C*		23 000	1 150 \$
209852055	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
213372127	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	DLFULAH36XCX + CI		22 600	1 130 \$
211712053	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221677	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221709	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221717	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978980	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212981549	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211221725	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971747	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221741	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
212983451	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
211712041	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988990	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987224	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221789	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221797	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
211221805	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221813	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221821	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221845	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211221853	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977507	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978011	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978504	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212978992	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979682	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982113	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981561	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969870	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211712077	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211221837	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970260	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221861	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971283	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211221869	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971758	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221877	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211221885	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211221893	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983461	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983898	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984438	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211712066	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221909	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988558	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989002	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987236	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221901	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973946	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212976154	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712087	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211221949	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221957	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221965	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
211221973	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221981	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211221989	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211221998	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211222048	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222059	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222068	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712110	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978515	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979004	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979426	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979694	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980183	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980502	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980903	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982125	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982617	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982929	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981573	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211222008	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211222018	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970270	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222028	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211222038	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970570	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222078	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971769	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222087	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972158	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222095	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972439	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222121	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222129	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222137	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222148	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983910	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984450	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984964	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985256	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222157	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211222165	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222197	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211222205	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712098	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988570	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989014	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989518	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076011	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987248	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987716	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988028	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222173	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973956	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222181	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974126	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222189	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974346	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976167	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222213	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976433	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222221	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976707	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211222229	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977012	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	23 600	1 180 \$
211222237	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211222245	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211222261	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211222269	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222277	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222301	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222309	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977519	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978023	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978526	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979016	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979706	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982137	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981585	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211222285	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969880	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222293	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712121	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970280	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222317	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971295	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222325	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971780	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222333	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211222341	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222349	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983471	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983922	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984462	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222357	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222373	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222381	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
212988582	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989026	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212987260	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222365	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973966	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222389	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976180	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222397	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712168	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211222437	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211222445	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222453	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211222461	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222469	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211222477	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211222485	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
211222525	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222533	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211222541	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712144	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	23 200	1 160 \$
212978537	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979028	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979436	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979718	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980194	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980513	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980915	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982149	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982629	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982941	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981597	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211222493	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211222501	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970290	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222509	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211222517	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970580	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222549	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971791	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222557	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972169	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222565	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972451	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222589	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222597	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222605	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211222613	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983934	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984474	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212984974	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985268	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211222621	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222629	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211712156	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222669	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222677	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712132	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988594	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989038	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989530	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076023	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
212987272	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987728	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988040	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211222637	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222645	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973976	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222653	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974136	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222661	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974356	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222685	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976193	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222693	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976447	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222701	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976720	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222709	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977022	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211222717	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211222725	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
211712438	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211712233	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211712451	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712464	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211712477	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712490	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712503	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712332	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712588	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211712576	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712320	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978548	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979040	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979446	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979730	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980205	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980524	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980927	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982161	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982641	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982953	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981609	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211712255	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712265	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970300	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712275	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712285	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970590	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712382	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971802	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712347	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972180	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712427	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972463	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712516	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712528	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
211712540	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712552	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983946	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984486	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984984	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985280	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712564	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211712358	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712370	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712221	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712308	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712296	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988606	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212989050	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989542	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076035	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987284	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987740	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988052	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712180	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712210	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973986	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712190	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974146	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712200	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974366	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712394	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976206	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712405	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976462	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712416	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976733	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712245	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977032	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712609	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211712599	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712808	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712821	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712834	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712847	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	23 400	1 170 \$
211712860	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712873	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
211712886	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
211712935	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
211712946	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712713	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212979456	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212980216	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980535	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980701	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	23 600	1 180 \$
212980939	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212981113	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
212981222	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
212981323	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
212982653	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982965	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
211712660	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712670	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970600	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712680	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	23 400	1 170 \$
211712690	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	23 400	1 170 \$
211712725	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972191	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712797	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972475	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712899	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712911	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712923	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	23 400	1 170 \$
212984994	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985292	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212985617	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	23 400	1 170 \$
211712739	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712751	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712701	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989554	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076047	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987752	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988064	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212988334	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212988416	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	23 600	1 180 \$
211712619	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974156	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712629	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974376	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712639	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212974526	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712775	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	23 200	1 160 \$
212976475	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712786	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976746	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712650	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977042	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712764	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	23 400	1 170 \$
212977244	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712957	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	23 600	1 180 \$
211712967	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	23 600	1 180 \$
211713235	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713248	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211713030	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211713261	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211713274	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211713287	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211713300	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211713313	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 400	1 170 \$
211713129	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713398	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211713386	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211713117	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212978559	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979052	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979466	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979742	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980227	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980546	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980951	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982173	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982665	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982977	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981621	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211713052	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211713062	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970310	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713072	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211713082	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970610	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713179	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971813	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713144	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972202	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713224	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972487	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	23 200	1 160 \$
211713326	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	23 000	1 150 \$
211713338	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211713350	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713362	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983958	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984498	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212985004	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985304	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713374	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713155	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713167	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713018	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713105	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211713093	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988618	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989062	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989566	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076059	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987296	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987764	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988076	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211712977	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713007	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973996	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	23 200	1 160 \$
211712987	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974166	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211712997	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974386	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713191	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976219	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	23 200	1 160 \$
211713202	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976490	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211713213	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976759	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713042	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977052	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211713419	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211713409	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
212978035	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
211713516	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713463	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713578	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978047	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978570	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979064	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979754	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981633	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969900	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970320	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713475	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971319	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713492	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971824	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713529	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713553	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983481	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989074	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987308	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713442	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974006	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976232	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211713918	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211713931	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713944	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
211713957	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211713823	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211714030	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
211714018	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	23 600	1 180 \$
212978592	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979088	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979476	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
212979778	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212980238	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980557	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980963	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982677	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982989	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981657	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212970340	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713802	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970620	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713861	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971846	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
212972213	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713894	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	23 600	1 180 \$
211713982	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713994	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
211714006	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
212984534	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985014	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985316	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713849	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
212989098	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989578	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076071	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212987332	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212988088	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713771	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974026	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212974176	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211713761	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212974396	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976258	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976503	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
212976772	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211713782	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977062	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211713678	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713623	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713740	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978059	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978581	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979076	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979766	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981645	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969910	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970330	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713635	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971331	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713653	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971835	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713691	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713715	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983491	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989086	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987320	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713600	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974016	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976245	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211714525	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714344	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714538	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211714551	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714564	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211714577	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211714590	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211714443	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714663	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211714651	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211714431	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978614	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979112	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979486	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979802	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980249	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980568	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980975	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982233	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982689	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212983001	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981681	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211714366	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211714376	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970360	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714386	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211714396	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970630	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714481	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971868	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714458	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972224	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714514	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972511	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211714603	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714615	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714627	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714639	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212984018	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984558	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985024	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985328	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714469	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714332	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714419	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
211714407	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989122	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989590	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076083	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987356	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212987788	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988100	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714321	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974046	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714301	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974186	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714311	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974406	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976284	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714492	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976516	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714503	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976785	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211714356	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977072	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714674	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211714170	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211714257	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	23 200	1 160 \$
211714183	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714074	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714196	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714118	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714270	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977555	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978071	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978603	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979100	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979790	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982221	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981669	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211714041	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969920	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714085	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211714095	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970350	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714130	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971343	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714147	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971857	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714209	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211714221	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211714233	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
212983501	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212984006	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984546	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714245	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714062	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714106	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988630	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989110	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212985748	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0261410A*	23 600	1 180 \$
212986852	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212987344	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973646	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714051	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974036	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212975765	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714159	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976271	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714291	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211714281	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
213353811	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	F5MA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
213353821	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	F5MA4*36L*B*		23 600	1 180 \$
213249295	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		23 600	1 180 \$
211709688	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FJMA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
211714688	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FJMA4*36L*B*		23 400	1 170 \$
211222741	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211222749	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211222757	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211222765	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$
213607682	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FTMA4B36L0C*		23 600	1 180 \$
211222781	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FVM4X24***L		23 600	1 180 \$
211222773	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FVM4X36***L		23 400	1 170 \$
211274899	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FVM4X48***L		23 000	1 150 \$
211222789	COMFORTMAKER	DLCURAH30ABK	FXM4X36**AL		23 200	1 160 \$
209852053	COMFORTMAKER	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
213353831	COMFORTMAKER	DLCURAH36AAK	F5MA4*36L*B*		21 200	1 060 \$
213353841	COMFORTMAKER	DLCURAH36AAK	F5MA4*42L*C*		21 200	1 060 \$
213607697	COMFORTMAKER	DLCURAH36AAK	FTMA4B36L0C*		21 200	1 060 \$
209852054	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
213372128	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213372129	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XCX + CI		33 000	1 650 \$
212382962	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 800	1 490 \$
212382975	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
212383062	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
212382988	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212382878	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383001	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383075	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077820	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077869	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077917	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078038	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078260	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078954	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213078822	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212382847	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	29 600	1 480 \$
212969930	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382889	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212382899	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970370	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212382922	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	29 600	1 480 \$
213076412	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382939	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076468	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383014	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383026	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383038	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079338	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079378	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079512	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383050	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382910	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080505	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080649	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079956	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079996	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076889	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382857	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382867	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076929	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077292	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382951	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077337	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383096	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212383086	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226263	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
211226275	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383147	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383280	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
212383293	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383306	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
212383319	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211226287	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212383380	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212383368	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211226308	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077928	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078050	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078170	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078272	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078392	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078491	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078608	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078966	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079086	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079206	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078834	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226298	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212383180	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970380	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383190	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212383200	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970640	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383246	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076479	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383223	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076633	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383269	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076732	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211226330	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383332	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383344	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212383356	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211226340	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079390	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079524	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079644	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079734	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079841	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211226350	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226361	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383234	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211226372	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
211226382	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211226392	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212383169	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0802120A*	29 800	1 490 \$
212383211	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212383158	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080517	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080661	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080781	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075879	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076247	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080008	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080140	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080272	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080379	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212383106	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383136	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076939	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
212383116	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077039	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212383126	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077139	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
212383258	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077350	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226403	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077479	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211226413	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077590	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211226422	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077705	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211226431	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226440	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
211226449	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226458	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	29 600	1 480 \$
211226486	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
211226498	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 200	1 460 \$
211226510	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211226522	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211226533	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
212383392	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
213077833	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077881	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077939	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078062	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078284	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078978	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078846	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226544	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969940	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226553	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211226562	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970390	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226583	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076424	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226595	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076490	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226616	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
211226627	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211226638	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079348	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079402	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079536	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226660	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601714A*	29 400	1 470 \$
211226698	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080529	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080673	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079966	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213080020	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226670	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076899	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226679	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226688	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076949	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077303	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226709	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077363	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226718	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
211226727	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211226736	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211226794	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383404	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211226806	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211226818	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211226830	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211226842	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211226854	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211226902	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211226913	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211226924	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211226935	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077950	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078074	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078180	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078296	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078403	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078502	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078620	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078990	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079098	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079218	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078858	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211226865	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211226874	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970400	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211226883	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211226892	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970650	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226946	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076501	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
212383428	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076644	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226958	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076744	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211226995	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211227006	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211227017	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
212383439	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227027	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079416	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079548	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079654	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079746	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079850	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211227037	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227059	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227070	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227080	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212383416	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211227135	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227146	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211227156	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080541	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080685	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080793	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075891	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076256	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080032	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080152	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080284	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080388	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211227098	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211227107	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076959	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227116	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077049	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227125	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077149	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227176	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077376	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227186	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077490	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227196	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077603	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227205	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077715	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211227214	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211227223	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211227232	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211227241	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211227287	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
211227299	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211227311	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211227322	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227334	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211227346	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227358	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227370	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227429	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211227440	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227451	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077961	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078086	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078190	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078308	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078414	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078513	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078632	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079002	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079110	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079230	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078870	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227381	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211227390	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970410	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227399	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227408	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970660	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227462	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076512	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227474	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076655	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227484	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076756	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227512	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227523	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
211227534	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227545	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227555	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079428	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079560	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079664	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079758	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079859	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227565	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227576	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211227586	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227632	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
211227643	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211227654	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227664	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080553	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080697	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080805	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075903	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076265	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080044	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213080164	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080296	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080397	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227595	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227604	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076969	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227613	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077059	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227622	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077159	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227674	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
211227684	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077389	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227694	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077501	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227704	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077616	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227713	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077725	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211227722	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212383450	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211227731	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211227740	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211227768	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227780	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227792	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227804	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
211227816	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227828	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211227840	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
211227852	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
211227898	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227909	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078200	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078425	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078524	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078589	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
213078644	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078740	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 400	1 470 \$
213078770	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
213078792	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
213079122	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079242	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227861	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227870	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970670	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227879	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	29 400	1 470 \$
211227888	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211227920	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076666	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227930	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076768	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227960	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227971	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227981	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227991	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	29 400	1 470 \$
213079674	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079770	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079868	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079923	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	29 400	1 470 \$
211228002	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211228013	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211228023	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211228033	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1202422A*	29 600	1 480 \$
211228044	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1402422A*	29 600	1 480 \$
211228082	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211228093	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211228103	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080817	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075915	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076274	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080176	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080308	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080406	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213080461	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213080485	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	29 400	1 470 \$
211228054	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077069	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228063	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077169	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228072	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077239	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228113	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077512	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228123	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077629	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228132	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077735	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211228142	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077797	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228151	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211228160	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	29 600	1 480 \$
211228169	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	29 400	1 470 \$
211228215	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228227	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383461	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211228239	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211228251	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211228263	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228275	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211228287	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211228335	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228346	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211228357	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228368	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077972	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078098	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078210	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078320	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078436	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078535	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078656	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213079014	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079134	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079254	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078882	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211228298	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211228307	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970420	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228316	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228325	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970680	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228379	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076523	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228391	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076677	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228401	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076780	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211228438	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
212383473	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228449	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228460	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228470	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079440	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079572	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079684	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079782	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079877	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211228480	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211228502	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228513	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228523	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228578	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211228589	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211228600	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228610	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080565	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080709	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080829	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075927	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076283	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080056	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080188	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080320	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080415	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228541	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211228550	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076979	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228559	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077079	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228568	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077179	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228630	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077402	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228640	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077523	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228650	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077642	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228659	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077745	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211228668	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211228677	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211228686	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211228695	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211228741	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228753	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212383485	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
211228765	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211228777	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
211228789	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228801	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211228813	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211228861	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228872	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211228883	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228894	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212978482	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212978968	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
212979406	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212979658	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
212980161	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980480	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
213078668	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
212982089	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	28 800	1 440 \$
213079146	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079266	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
212981537	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228824	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	29 000	1 450 \$
211228833	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	29 000	1 450 \$
212970430	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228842	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228851	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970690	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228905	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
212971879	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228917	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972235	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228927	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076792	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211228964	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211228975	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228986	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211228997	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229007	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212983874	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0601714A*	29 000	1 450 \$
212984414	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212984944	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985232	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985510	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211229017	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229028	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211229039	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229050	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229060	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229115	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0601716A*	29 000	1 450 \$
211229126	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229137	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229147	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080577	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
212988978	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
212989494	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075939	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076292	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080068	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213080200	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988004	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988219	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213076869	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229078	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229087	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212974056	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229096	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077089	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229105	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212974416	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
213077270	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229157	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
212976305	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229167	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077534	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229177	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976798	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229186	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977082	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229195	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV098A12*	29 000	1 450 \$
211229204	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229213	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV098J12*	29 000	1 450 \$
211229222	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV112K14A	29 000	1 450 \$
211229250	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211229262	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211229274	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211229286	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
211229298	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211229310	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	28 800	1 440 \$
211229322	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
211229334	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211229380	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211229391	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212979416	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212980172	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980491	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980692	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
213078680	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078750	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 000	1 450 \$
212981211	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
213078802	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 000	1 450 \$
212982605	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	28 800	1 440 \$
213079278	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
211229343	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211229352	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970700	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229361	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	28 800	1 440 \$
211229370	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	28 800	1 440 \$
211229402	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972246	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229412	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076804	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211229442	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211229453	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229463	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229473	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1202420A*	29 000	1 450 \$
212984954	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985244	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985519	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213079934	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	29 000	1 450 \$
211229484	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229495	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229505	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229515	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	29 200	1 460 \$
211229526	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	29 200	1 460 \$
211229564	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229575	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229585	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
212989506	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075951	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076301	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080212	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988016	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988228	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988322	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	29 000	1 450 \$
212988406	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	29 000	1 450 \$
211229536	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212974196	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229545	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077189	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229554	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	29 000	1 450 \$
213077249	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229595	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	28 800	1 440 \$
212976529	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229605	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976811	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229614	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977092	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229624	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	29 000	1 450 \$
212977256	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229633	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229642	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	29 200	1 460 \$
211229651	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	29 000	1 450 \$
212384017	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383781	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212384030	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
212384043	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212384056	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
212384069	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
212384155	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
212384143	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	29 800	1 490 \$
212383898	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
213077994	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078122	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078220	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
213078344	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213078447	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
213078546	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
213078692	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 600	1 480 \$
213079038	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213079158	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079290	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078906	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383843	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970450	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212970710	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383948	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076545	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076688	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383993	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076816	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	29 600	1 480 \$
212384095	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212384107	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
212384119	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212384131	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383792	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
213079464	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079596	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079694	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213079794	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213079886	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
212383924	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212383936	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383802	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
212383874	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383812	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002122A*	29 800	1 490 \$
213080601	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080733	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080841	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213075963	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
213076310	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080092	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080224	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080332	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213080424	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
213076999	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383750	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077099	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383760	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077199	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077428	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383971	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077545	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383982	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077655	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	29 600	1 480 \$
212383823	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077755	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	29 600	1 480 \$
212384196	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	29 800	1 490 \$
211230408	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211230420	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211230432	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211230444	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
211230456	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230468	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211230480	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
211230492	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211230538	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211230549	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078250	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078480	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078579	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078598	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
213078728	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213078760	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
213078781	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
213078812	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
213079194	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079326	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
211230501	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230510	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970740	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230519	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	29 200	1 460 \$
211230528	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211230560	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076721	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230570	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076852	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230600	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230611	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230621	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230631	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1202420A*	29 200	1 460 \$
213079724	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079830	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079913	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213079945	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1202420A*	29 200	1 460 \$
211230642	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230653	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230663	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230673	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1202422A*	29 400	1 470 \$
211230684	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1402422A*	29 400	1 470 \$
211230722	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230733	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230743	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080877	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075999	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076337	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080260	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080368	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080451	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213080473	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213080495	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1402422A*	29 200	1 460 \$
211230694	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077129	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230703	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077229	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230712	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077259	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230753	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077578	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230763	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077694	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230772	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077785	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230782	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077809	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230791	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230800	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV154F20A	29 400	1 470 \$
211230809	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OMV154L20A	29 200	1 460 \$
212383527	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212383637	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383699	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077845	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077893	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
213077983	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078110	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078332	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213079026	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213078894	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212969950	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383548	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970440	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076436	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383588	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076534	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383650	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383662	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383674	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079358	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079452	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079584	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080589	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080721	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080080	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076989	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077415	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384603	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384616	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212384436	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212384629	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211229768	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211229780	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211229792	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
212384642	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212384727	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384715	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
212384532	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078016	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078146	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078230	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078368	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078458	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078557	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078704	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079062	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079170	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079302	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078930	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229803	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384477	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970470	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384487	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212384497	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970720	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384570	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076567	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384547	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076699	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384592	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076828	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
212384655	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384667	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212384679	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212384691	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384447	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079488	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079620	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079704	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079806	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079895	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384703	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384558	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211229824	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384457	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
212384520	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212384508	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212384467	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080625	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080757	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080853	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075975	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076319	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080116	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080236	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080344	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080433	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384395	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384425	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077019	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384405	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077109	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212384415	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077209	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229835	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077454	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384581	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077556	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211229845	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077668	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229854	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077765	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
212384748	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212384768	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
212384738	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
212384758	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211229900	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 200	1 460 \$
211229912	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384779	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211229924	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211229936	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211229948	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229960	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211229972	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230020	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0401712A*	29 600	1 480 \$
211230031	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211230042	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230053	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078027	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
213078158	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078240	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078380	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213078469	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078568	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078716	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213079074	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213079182	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079314	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213078942	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211229983	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211229992	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970480	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230001	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230010	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970730	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230064	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076578	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230076	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076710	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230086	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076840	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230123	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384791	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230134	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230145	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230155	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079500	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079632	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079714	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079818	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079904	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211230165	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230176	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230187	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230198	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230208	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230263	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211230274	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230285	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230295	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080637	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080769	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080865	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075987	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076328	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080128	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080248	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080356	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080442	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213076879	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230226	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230235	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213077029	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230244	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077119	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230253	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077219	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
213077281	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230315	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077467	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230325	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077567	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230335	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077681	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230344	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077775	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230353	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211230362	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230371	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211230380	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
212384253	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
212384266	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384341	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
212384279	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384207	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
212384292	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
212384354	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
213077857	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077905	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213078005	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078134	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078356	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213079050	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078918	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229660	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969960	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212384218	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384228	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970460	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384239	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076448	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
211229672	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076556	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384305	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
212384317	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384329	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079368	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079476	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079608	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
211229691	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229738	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080613	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080745	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079986	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213080104	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076919	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229719	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229728	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077009	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077325	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229749	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077441	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
212384375	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212384365	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
212384385	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
213353849	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	F5MA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
213353859	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	F5MA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
211230819	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FEM4P42**AL		29 200	1 460 \$
211230830	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FEM4P48**AL		29 400	1 470 \$
211230842	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FEM4X42**BL		29 200	1 460 \$
211230854	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FEM4X48**BL		29 400	1 470 \$
213249339	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		29 400	1 470 \$
212390902	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FJMA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
212384831	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FJMA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
212384843	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$
211230865	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211230876	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211230887	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
213607727	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FTMA4B36L0C*		29 400	1 470 \$
213607742	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FTMA4B48L0C*		28 800	1 440 \$
212384855	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FVM4X36***L		29 400	1 470 \$
211230898	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FVM4X48***L		28 600	1 430 \$
211230908	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FXM4X36**AL		29 000	1 450 \$
211230919	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FXM4X42**AL		29 000	1 450 \$
211230930	COMFORTMAKER	DLCURAH36ABK	FXM4X48**AL		29 000	1 450 \$
209852046	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	DLFUA4H48XAK		37 000	1 850 \$
212534314	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622689	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622702	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622629	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
211622751	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	32 600	1 630 \$
211622739	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979256	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980293	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980711	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981897	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	32 800	1 640 \$
212982449	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982737	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212981333	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212534353	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
211622618	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	33 000	1 650 \$
212970750	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622644	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	33 000	1 650 \$
212972257	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622678	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972523	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	32 800	1 640 \$
211622715	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622727	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622575	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984774	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985064	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212985375	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212534251	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534273	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212534375	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622655	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622585	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622607	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212989638	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212987836	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988111	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622555	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622565	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212974426	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622667	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976824	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622596	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977102	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
212534504	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534526	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU1002120A*	32 600	1 630 \$
211622918	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211622931	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622944	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
211622957	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	32 800	1 640 \$
211623006	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979266	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
212980029	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980304	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980611	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
212980723	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981023	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 600	1 630 \$
212981123	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	32 600	1 630 \$
212981233	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	32 600	1 630 \$
212982461	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982749	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622825	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
212970760	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622835	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	32 800	1 640 \$
212534569	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	32 400	1 620 \$
212534621	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	32 600	1 630 \$
212972268	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622907	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972535	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211622970	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622982	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622782	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984784	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985076	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985384	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212985529	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	32 800	1 640 \$
212534421	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534441	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
211622849	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622861	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622792	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212534675	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	32 600	1 630 \$
211622994	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622814	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212534484	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989350	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
213075631	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
213076139	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987572	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	33 000	1 650 \$
212987848	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988120	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212988238	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	32 800	1 640 \$
212988346	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622762	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212534465	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974436	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622772	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	32 600	1 630 \$
212974536	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	32 800	1 640 \$
211622885	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622896	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976837	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622803	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977112	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
211622874	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	32 800	1 640 \$
212977268	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	32 800	1 640 \$
211623017	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	32 800	1 640 \$
211623027	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	32 600	1 630 \$
211623059	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
211623096	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	32 800	1 640 \$
211623037	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	32 400	1 620 \$
211623048	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	32 600	1 630 \$
211623072	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623084	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
212535202	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212535648	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80CSU0401712A*	32 800	1 640 \$
211623251	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623264	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623180	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
212980051	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980747	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212982485	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
211623157	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623195	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623240	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
212972559	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211623277	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0801716A*	32 800	1 640 \$
211623289	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623301	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212984246	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	32 600	1 630 \$
212984804	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985100	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623206	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623168	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
211623136	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002122A*	33 000	1 650 \$
213076157	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987596	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623116	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212974226	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623218	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976562	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623229	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623519	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623538	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623574	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	33 200	1 660 \$
211623639	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	33 000	1 650 \$
211623650	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	32 400	1 620 \$
212980337	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
212981043	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 400	1 620 \$
211623387	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623397	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	32 600	1 630 \$
211623407	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	32 600	1 630 \$
211623430	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623487	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
211623603	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623615	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212535954	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	32 400	1 620 \$
212984814	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985112	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985411	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212985551	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	32 600	1 630 \$
211623418	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213075681	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	32 600	1 630 \$
212987608	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212987884	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974236	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623334	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623344	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	32 400	1 620 \$
212974556	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	32 600	1 630 \$
211623465	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976573	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623476	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623454	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	32 600	1 630 \$
211623661	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	32 600	1 630 \$
211623671	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	32 400	1 620 \$
212536375	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	33 400	1 670 \$
213353867	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	F5MA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623687	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	FEM4X60**BL		32 600	1 630 \$
213249317	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	FEVA0048**+NAVA44801C K		33 000	1 650 \$
211622544	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	FJMA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623751	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	FJMA4*60L*D*		32 800	1 640 \$
213607757	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	FTMA4B48L0C*		32 800	1 640 \$
213607772	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	FTMA4B60L0D*		32 400	1 620 \$
211623726	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	FVM4X48***L		32 600	1 630 \$
211623737	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	FVM4X60***L		32 400	1 620 \$
211623702	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	FXM4X48**AL		32 600	1 630 \$
211623714	COMFORTMAKER	DLCURAH48AAK	FXM4X60**AL		32 400	1 620 \$
209852050	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
213372130	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	DLFULAH48XCX + CI		32 000	1 600 \$
211657273	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657286	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657335	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	31 400	1 570 \$
211657323	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
212979356	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980106	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980403	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980807	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212982065	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	31 400	1 570 \$
212982545	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982833	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
212981501	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
211657213	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
212970800	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657251	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	31 400	1 570 \$
212972312	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657262	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972583	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	31 400	1 570 \$
211657299	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657311	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657160	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984390	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	31 400	1 570 \$
212984874	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985172	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212985438	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657227	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657239	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657170	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657202	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657180	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989434	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075776	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076202	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987920	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988174	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657140	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657150	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212974476	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
212976889	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657191	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977172	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657554	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657567	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
211657580	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657593	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 400	1 570 \$
211657606	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
211657667	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
211657470	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979366	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980117	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980414	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980647	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 200	1 560 \$
212980819	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212981063	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 200	1 560 \$
212981167	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
212981273	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 200	1 560 \$
212982557	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982845	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
211657429	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
211657439	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	31 400	1 570 \$
212970810	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657449	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	31 400	1 570 \$
211657459	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	31 200	1 560 \$
211657482	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	31 400	1 570 \$
212972323	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657543	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972595	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211657619	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657631	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657376	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984884	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985184	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212985447	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
212985573	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	31 400	1 570 \$
211657496	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657508	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657386	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657643	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	31 200	1 560 \$
211657655	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657418	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657396	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989446	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075793	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076211	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987932	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988183	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988286	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212988376	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657346	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212974246	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657356	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212974486	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657366	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212974576	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	31 400	1 570 \$
212976584	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657532	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	31 400	1 570 \$
212976902	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657407	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977182	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657521	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	31 400	1 570 \$
212977304	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	31 400	1 570 \$
211657686	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	31 400	1 570 \$
211657705	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	31 400	1 570 \$
211658157	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658183	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658196	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
211658209	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658270	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ESU0802120A	30 800	1 540 \$
212979376	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
212980128	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	30 800	1 540 \$
212980425	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980656	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
212980831	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981073	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	30 800	1 540 \$
212981178	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	30 800	1 540 \$
212981283	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	30 800	1 540 \$
212982569	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0601716A*	30 800	1 540 \$
212982857	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212970820	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211657931	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
211657951	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 800	1 540 \$
212972334	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658138	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972607	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122B*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658222	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658234	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211657785	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
212984894	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985196	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002120A*	30 800	1 540 \$
212985456	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985584	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658048	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211657805	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
211658246	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1202422A*	30 800	1 540 \$
211658258	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657870	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU0802120A*	31 000	1 550 \$
211657825	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU1002122A*	30 800	1 540 \$
213075811	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076220	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002122A*	30 800	1 540 \$
212987680	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212987944	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988192	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988298	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988386	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657724	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212974496	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657764	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974586	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658095	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658117	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
212976915	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657847	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
212977192	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122B*	30 800	1 540 \$
211658073	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422A*	31 000	1 550 \$
212977316	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658281	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OLV154F20A	31 000	1 550 \$
211658291	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
211658322	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
211658491	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658504	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658397	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	31 200	1 560 \$
211658553	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0601716A	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658541	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
212978956	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
212979386	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980139	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980436	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980843	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 000	1 550 \$
212982077	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0401712A*	31 000	1 550 \$
212982581	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982869	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212981513	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
211658376	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	31 200	1 560 \$
211658386	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970830	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658447	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
211658412	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972345	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658480	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972619	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211658517	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658529	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658333	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984402	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	31 200	1 560 \$
212984904	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985208	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985465	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658423	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658435	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658343	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658365	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
212989470	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075828	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002120A*	31 200	1 560 \$
213076229	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987692	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987956	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988201	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658301	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974266	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658311	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974506	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658458	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976606	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658469	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976928	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658354	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977202	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658783	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658796	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 400	1 570 \$
211658809	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658822	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
211658835	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658884	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	31 400	1 570 \$
211658895	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
211658688	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU1002120A*	31 000	1 550 \$
212979396	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980150	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980447	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980665	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
212980855	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981083	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 000	1 550 \$
212981189	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
212981293	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 000	1 550 \$
212982593	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982881	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
211658647	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
211658657	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970840	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658667	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	31 200	1 560 \$
211658677	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
211658700	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972356	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658772	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972631	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122B*	31 000	1 550 \$
211274970	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658848	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658594	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984914	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985220	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985474	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985595	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658714	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658726	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658604	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658860	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1202422A*	31 000	1 550 \$
211658872	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658636	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
211658614	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002122A*	31 000	1 550 \$
212989482	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075843	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076238	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987704	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987968	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988210	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988310	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988396	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658564	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974276	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658574	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974516	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658584	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974596	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658750	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976617	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658761	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976941	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658625	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977212	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658739	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	31 200	1 560 \$
212977328	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658906	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	31 200	1 560 \$
211658916	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	31 000	1 550 \$
213353877	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	F5MA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274982	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	FEM4X60**BL		31 200	1 560 \$
213249328	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	FEVA0048**+NAVA44801C K		31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211274949	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	FJMA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274998	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	FJMA4*60L*D*		31 000	1 550 \$
213607787	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	FTMA4B48L0C*		31 400	1 570 \$
213607802	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	FTMA4B60L0D*		30 800	1 540 \$
211275009	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	FVM4X48***L		31 200	1 560 \$
211275019	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	FVM4X60***L		30 800	1 540 \$
211275029	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	FXM4X48**AL		31 200	1 560 \$
211275040	COMFORTMAKER	DLCURAH48ABK	FXM4X60**AL		30 800	1 540 \$
209852049	COMFORTMAKER	DLCURAH60AAK	DLFUA60XAK		37 000	1 850 \$
213372131	COMFORTMAKER	DLCURAH60ABK	DLFULAH60XDX + CI		37 000	1 850 \$
213353887	COMFORTMAKER	DLCURAH60ABK	F5MA4*60L*D*		37 800	1 890 \$
213607817	COMFORTMAKER	DLCURAH60ABK	FTMA4B60L0D*		37 400	1 870 \$
211289632	COMFORTMAKER	DLCURAH60ABK	FVM4X60***L		37 800	1 890 \$
213307873	COMFORTSTAR	CARAT12CA(O)-HP	CARAT12CA(I)-HP		7 800	390 \$
213307874	COMFORTSTAR	CARAT12CD(O)-HP	CARAT12CD(I)-HP		7 000	350 \$
213307875	COMFORTSTAR	CARAT18CD(O)-HP	CARAT18CD(I)-HP		11 400	570 \$
213307876	COMFORTSTAR	CARAT24CD(O)-HP	CARAT24CD(I)-HP		16 500	825 \$
207658914	COMFORTSTAR	CGS09CA(O)	CGS09CA(I)		6 300	315 \$
207826041	COMFORTSTAR	CGS09CD(O)	CGS09CD(I)		6 000	300 \$
207658915	COMFORTSTAR	CGS12CA(O)	CGS12CA(I)		7 800	390 \$
207658916	COMFORTSTAR	CGS12CD(O)	CGS12CD(I)		7 000	350 \$
207658917	COMFORTSTAR	CGS18CD(O)	CGS18CD(I)		11 400	570 \$
207658918	COMFORTSTAR	CGS24CD(O)	CGS24CD(I)		16 500	825 \$
207658920	COMFORTSTAR	CGS36CD(O)	CGS36CD(I)		20 000	1 000 \$
207658926	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	CHF09CD(I)		9 500	475 \$
207765969	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	CPA-09B		10 100	505 \$
207658937	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	CPA-09C		10 100	505 \$
207658949	COMFORTSTAR	CHF09CD(O)	TPA-09		9 000	450 \$
207658927	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	CHF12CD(I)		10 000	500 \$
207765970	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	CPA-12B		10 600	530 \$
207658938	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	CPA-12C		10 600	530 \$
207658950	COMFORTSTAR	CHF12CD(O)	TPA-12		9 900	495 \$
207658928	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	CHF18CD(I)		15 000	750 \$
207765971	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	CPA-18B		15 000	750 \$
207658939	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	CPA-18C		15 000	750 \$
207658960	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	FPA-18		12 000	600 \$
207658951	COMFORTSTAR	CHF18CD(O)	TPA-18		15 600	780 \$
207658929	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	CHF24CD(I)		21 200	1 060 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207765972	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	CPA-24B		21 000	1 050 \$
207658940	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	CPA-24C		21 000	1 050 \$
207658961	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	FPA-24		19 000	950 \$
207658952	COMFORTSTAR	CHF24CD(O)	TIP-24		21 000	1 050 \$
207658941	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	CPA-36C		34 000	1 700 \$
207765965	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	CPA-36DUB		34 000	1 700 \$
207658962	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	FPA-36DU		32 000	1 600 \$
207658953	COMFORTSTAR	CHF36CD(O)	TIP-36		33 000	1 650 \$
207658942	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	CPA-48C		39 500	1 975 \$
207765966	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	CPA-48DUB		39 500	1 975 \$
207658963	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	FPA-48DU		35 000	1 750 \$
207658954	COMFORTSTAR	CHF48CD(O)	TIP-48		35 000	1 750 \$
207804183	COMFORTSTAR	CHI12CA(O)	CHI12CA(I)		7 800	390 \$
207804184	COMFORTSTAR	CHI12CD(O)	CHI12CD(I)		7 000	350 \$
207804185	COMFORTSTAR	CHI18CD(O)	CHI18CD(I)		11 400	570 \$
207804186	COMFORTSTAR	CHI24CD(O)	CHI24CD(I)		16 500	825 \$
207804188	COMFORTSTAR	CHI36CD(O)	CHI36CD(I)		20 000	1 000 \$
213349749	COMFORTSTAR	CIP36CD(O)	CIP36CD(I)		24 000	1 200 \$
201763956	COMFORTSTAR	CM2-18-2Z	Unités sans conduits		12 000	600 \$
201763958	COMFORTSTAR	CM3-27-3Z	Unités sans conduits		17 200	860 \$
202575872	COMFORTSTAR	CM3-27-3ZX	Unités sans conduits		18 000	900 \$
202575878	COMFORTSTAR	CM4-36-4ZX	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
202575873	COMFORTSTAR	CM4-36-4ZX	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
201763963	COMFORTSTAR	CM4-48-4Z	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
201763961	COMFORTSTAR	CM5-54-5Z	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
207658966	COMFORTSTAR	CMZ-18-2Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
207658965	COMFORTSTAR	CMZ-18-2Z	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207658964	COMFORTSTAR	CMZ-18-2Z	Unités sans conduits		14 300	715 \$
207658969	COMFORTSTAR	CMZ-27-3Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
207658968	COMFORTSTAR	CMZ-27-3Z	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207658967	COMFORTSTAR	CMZ-27-3Z	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
207658970	COMFORTSTAR	CMZ-48-4Z	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
207658975	COMFORTSTAR	CMZ-54-5Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207658974	COMFORTSTAR	CMZ-54-5Z	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207658973	COMFORTSTAR	CMZ-54-5Z	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202576840	COMFORTSTAR	CPG009CA(O)-B	CPG009CA(I)-B		6 000	300 \$
202576844	COMFORTSTAR	CPG018CD(O)-B	CPG018CD(I)-B		11 000	550 \$
213386517	COMFORTSTAR	CPH18CD(O)	ACP-24B		14 700	735 \$
212940789	COMFORTSTAR	CPH18CD(O)	AHU18-SG2		13 500	675 \$
213386529	COMFORTSTAR	CPH18CD(O)	UACP-24B		14 700	735 \$
213386518	COMFORTSTAR	CPH24CD(O)	ACP-24B		21 000	1 050 \$
212940790	COMFORTSTAR	CPH24CD(O)	AHU24-SG2		19 200	960 \$
213386530	COMFORTSTAR	CPH24CD(O)	UACP-24B		21 000	1 050 \$
213386519	COMFORTSTAR	CPH30CD(O)	ACP-36C		22 600	1 130 \$
212940791	COMFORTSTAR	CPH30CD(O)	AHU30-SG2		21 000	1 050 \$
213386531	COMFORTSTAR	CPH30CD(O)	UACP-36C		22 600	1 130 \$
213386520	COMFORTSTAR	CPH36CD(O)	ACP-36C		33 000	1 650 \$
212940792	COMFORTSTAR	CPH36CD(O)	AHU36-SG2		30 400	1 520 \$
213386532	COMFORTSTAR	CPH36CD(O)	UACP-36C		33 000	1 650 \$
213427550	COMFORTSTAR	CPH36CD(O)-B	ACP-36B		27 000	1 350 \$
213427551	COMFORTSTAR	CPH36CD(O)-B	ACP-36C		27 000	1 350 \$
213479752	COMFORTSTAR	CPH36CD(O)-B	AHU36-SG2		31 800	1 590 \$
213427548	COMFORTSTAR	CPH36CD(O)-B	UACP-36B		27 000	1 350 \$
213427546	COMFORTSTAR	CPH36CD(O)-B	UACP-36C		27 000	1 350 \$
213386521	COMFORTSTAR	CPH48CD(O)	ACP-48C		32 000	1 600 \$
212940793	COMFORTSTAR	CPH48CD(O)	AHU48-SG2		36 000	1 800 \$
213386533	COMFORTSTAR	CPH48CD(O)	UACP-48C		32 000	1 600 \$
213386522	COMFORTSTAR	CPH60CD(O)	ACP-60D		37 000	1 850 \$
212940794	COMFORTSTAR	CPH60CD(O)	AHU60-SG2		42 000	2 100 \$
213386534	COMFORTSTAR	CPH60CD(O)	UACP-60D		37 000	1 850 \$
10595503	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CPA-09B		6 800	340 \$
8854582	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CPP009CD(I)		6 400	320 \$
202575859	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CXH009CD(I)		5 800	290 \$
202575853	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	CXH009CD(I)-WIFI		5 800	290 \$
9119308	COMFORTSTAR	CPP009CD(O)	TPA-09		5 800	290 \$
8854583	COMFORTSTAR	CPP012CA(O)	CPP012CA(I)		7 100	355 \$
202575860	COMFORTSTAR	CPP012CD(O)	CXH012CD(I)		7 700	385 \$
202575854	COMFORTSTAR	CPP012CD(O)	CXH012CD(I)-WIFI		7 700	385 \$
9119310	COMFORTSTAR	CPP012CD(O)	TPA-12		7 500	375 \$
10595505	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CPA-18B		12 000	600 \$
8854585	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CPP018CD(I)		10 400	520 \$
202575861	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CXH018CD(I)		11 400	570 \$
202575855	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	CXH018CD(I)-WIFI		11 400	570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9119312	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	FPA-18		12 000	600 \$
9119313	COMFORTSTAR	CPP018CD(O)	TPA-18		12 000	600 \$
10595506	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	CPA-24B		16 000	800 \$
202575862	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	CXH024CD(I)		15 300	765 \$
202575856	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	CXH024CD(I)-WIFI		15 300	765 \$
9119315	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	FPA-24		15 000	750 \$
9119316	COMFORTSTAR	CPP024CD(O)	TPA-24		15 800	790 \$
10595499	COMFORTSTAR	CPP036CD(O)-DU	CPA-36DUB		27 600	1 380 \$
9119319	COMFORTSTAR	CPP036CD(O)-DU	TPA-36DU		25 200	1 260 \$
10595500	COMFORTSTAR	CPP048CD(O)-DU	CPA-48DUB		33 400	1 670 \$
9119321	COMFORTSTAR	CPP048CD(O)-DU	FPA-48DU		35 000	1 750 \$
9119322	COMFORTSTAR	CPP048CD(O)-DU	TPA-48DU		35 000	1 750 \$
10595501	COMFORTSTAR	CPP060CD(O)-DU	CPA-60DU		37 600	1 880 \$
10595502	COMFORTSTAR	CPP060CD(O)-DU	FPA-60DU		39 000	1 950 \$
202575857	COMFORTSTAR	CPP09CA(O)-B	CXH009CA(I)		6 000	300 \$
202575851	COMFORTSTAR	CPP09CA(O)-B	CXH009CA(I)-WIFI		6 000	300 \$
202575858	COMFORTSTAR	CPP12CA(O)-B	CXH012CA(I)		7 600	380 \$
202575852	COMFORTSTAR	CPP12CA(O)-B	CXH012CA(I)-WIFI		7 600	380 \$
213386511	COMFORTSTAR	CPR18CD(O)	ACP-24B		13 000	650 \$
208142952	COMFORTSTAR	CPR18CD(O)	AHU18-SG2		12 000	600 \$
207690466	COMFORTSTAR	CPR18CD(O)	AHU18-SG2		11 500	575 \$
213386523	COMFORTSTAR	CPR18CD(O)	UACP-24B		13 000	650 \$
213386512	COMFORTSTAR	CPR24CD(O)	ACP-24B		22 000	1 100 \$
208142953	COMFORTSTAR	CPR24CD(O)	AHU24-SG2		21 000	1 050 \$
207690467	COMFORTSTAR	CPR24CD(O)	AHU24-SG2		17 000	850 \$
213386524	COMFORTSTAR	CPR24CD(O)	UACP-24B		22 000	1 100 \$
213386513	COMFORTSTAR	CPR30CD(O)	ACP-36C		22 000	1 100 \$
208142954	COMFORTSTAR	CPR30CD(O)	AHU30-SG2		19 000	950 \$
207690468	COMFORTSTAR	CPR30CD(O)	AHU30-SG2		19 000	950 \$
213386525	COMFORTSTAR	CPR30CD(O)	UACP-36C		22 000	1 100 \$
207690469	COMFORTSTAR	CPR36CD(O)	AHU36-SG2		18 400	920 \$
213386514	COMFORTSTAR	CPR36CD(O)	ACP-36C		19 800	990 \$
208142955	COMFORTSTAR	CPR36CD(O)	AHU36-SG2		20 400	1 020 \$
207698038	COMFORTSTAR	CPR36CD(O)	AHU36-SG2		18 400	920 \$
213386526	COMFORTSTAR	CPR36CD(O)	UACP-36C		19 800	990 \$
213386515	COMFORTSTAR	CPR48CD(O)	ACP-48C		30 400	1 520 \$
208142956	COMFORTSTAR	CPR48CD(O)	AHU48-SG2		37 000	1 850 \$
207690470	COMFORTSTAR	CPR48CD(O)	AHU48-SG2		33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213386527	COMFORTSTAR	CPR48CD(O)	UACP-48C		30 400	1 520 \$
213386516	COMFORTSTAR	CPR60CD(O)	ACP-60D		34 000	1 700 \$
208142957	COMFORTSTAR	CPR60CD(O)	AHU60-SG2		37 000	1 850 \$
207690471	COMFORTSTAR	CPR60CD(O)	AHU60-SG2		33 800	1 690 \$
213386528	COMFORTSTAR	CPR60CD(O)	UACP-60D		34 000	1 700 \$
207658978	COMFORTSTAR	CVH-18-2SH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207658977	COMFORTSTAR	CVH-18-2SH	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207658976	COMFORTSTAR	CVH-18-2SH	Unités sans conduits		15 000	750 \$
207658981	COMFORTSTAR	CVH-27-3SH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207658980	COMFORTSTAR	CVH-27-3SH	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207658979	COMFORTSTAR	CVH-27-3SH	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
207658987	COMFORTSTAR	CVH-36-4SH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207658983	COMFORTSTAR	CVH-36-4SH	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207658982	COMFORTSTAR	CVH-36-4SH	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
207658986	COMFORTSTAR	CVH-48-5SH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207658985	COMFORTSTAR	CVH-48-5SH	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207658984	COMFORTSTAR	CVH-48-5SH	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
213349750	COMFORTSTAR	CWI36CD(O)	CWI36CD(I)		24 000	1 200 \$
202575866	COMFORTSTAR	CXH009CD(O)	CPA-09B		7 200	360 \$
10595495	COMFORTSTAR	CXH009CD(O)	CXH009CD(I)		6 900	345 \$
202575867	COMFORTSTAR	CXH012CD(O)	CPA-12B		8 500	425 \$
10595496	COMFORTSTAR	CXH012CD(O)	CXH012CD(I)		7 800	390 \$
202575864	COMFORTSTAR	CXH012CD(O)	TPA-12		8 700	435 \$
202575869	COMFORTSTAR	CXH024CD(O)	CPA-24B		17 200	860 \$
207658922	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	CHF09CD(I)		8 500	425 \$
207658930	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	CPA-09B		7 700	385 \$
207765973	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	TPA-09		7 500	375 \$
207658943	COMFORTSTAR	CZP09CD(O)	TPA-09C		7 500	375 \$
207658921	COMFORTSTAR	CZP12CA(O)	CHF12CA(I)		8 400	420 \$
207658923	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	CHF12CD(I)		9 000	450 \$
207658931	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	CPA-12B		9 300	465 \$
207765974	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	TPA-12		8 900	445 \$
207658944	COMFORTSTAR	CZP12CD(O)	TPA-12C		8 900	445 \$
207658924	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	CHF18CD(I)		12 700	635 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207658932	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	CPA-18B		12 600	630 \$
207658955	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	FPA-18		12 800	640 \$
207765975	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	TPA-18		12 000	600 \$
207658945	COMFORTSTAR	CZP18CD(O)	TPA-18C		12 000	600 \$
207658925	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	CHF24CD(I)		16 200	810 \$
207658933	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	CPA-24B		20 000	1 000 \$
207658956	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	FPA-24		16 000	800 \$
207765976	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	TIP24		19 000	950 \$
207658946	COMFORTSTAR	CZP24CD(O)	TPA-24C		19 000	950 \$
207658934	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	CPA-36DUB		25 000	1 250 \$
207658957	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	FPA-36DU		23 000	1 150 \$
207765967	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	TIP36		23 000	1 150 \$
207658947	COMFORTSTAR	CZP36CD(O)	TPA-36C		23 000	1 150 \$
207658935	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	CPA-48DUB		34 000	1 700 \$
207658958	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	FPA-48DU		29 000	1 450 \$
207765968	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	TIP48		30 000	1 500 \$
207658948	COMFORTSTAR	CZP48CD(O)	TPA-48C		30 000	1 500 \$
207658936	COMFORTSTAR	CZP60CD(O)	CPA-60DU		37 000	1 850 \$
207658959	COMFORTSTAR	CZP60CD(O)	FPA-60DU		35 000	1 750 \$
9008899	CONCERTO	MOB30-12HFN1-MV0W	MSVPC-12HRFN1-MU0W		8 400	420 \$
211034545	CONCORD	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-*L		8 400	420 \$
208106746	CONCORD	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		8 400	420 \$
211034560	CONCORD	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-*P		8 900	445 \$
208106693	CONCORD	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		8 900	445 \$
211034554	CONCORD	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-*P		9 300	465 \$
208106696	CONCORD	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		9 300	465 \$
211034547	CONCORD	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-*P		9 000	450 \$
208106690	CONCORD	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		9 000	450 \$
208106829	CONCORD	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 \$
208106828	CONCORD	4DHP2S18M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208106827	CONCORD	4DHP2S18M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 \$
211034561	CONCORD	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-*P		12 000	600 \$
208106694	CONCORD	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 \$
211034555	CONCORD	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-*P		12 600	630 \$
208106697	CONCORD	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 600	630 \$
211034548	CONCORD	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-*P		14 900	745 \$
208106691	CONCORD	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106832	CONCORD	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 \$
208106831	CONCORD	4DHP2S24M-1P	Unités avec conduits		21 600	1 080 \$
208106830	CONCORD	4DHP2S24M-1P	Unités sans conduits		20 400	1 020 \$
211034562	CONCORD	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-*P		19 000	950 \$
208106695	CONCORD	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 \$
211034556	CONCORD	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-*P		20 000	1 000 \$
208106698	CONCORD	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 \$
211034549	CONCORD	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-*P		16 200	810 \$
208106692	CONCORD	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		16 200	810 \$
208106835	CONCORD	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 \$
208106834	CONCORD	4DHP2S30M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208106833	CONCORD	4DHP2S30M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
211034550	CONCORD	4DHP2S30S-1P	DWM230S4-*P		19 000	950 \$
208106836	CONCORD	4DHP2S36M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
211034563	CONCORD	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-*P		23 000	1 150 \$
208106772	CONCORD	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 \$
211034557	CONCORD	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-*P		25 000	1 250 \$
208106774	CONCORD	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 \$
208106839	CONCORD	4DHP2S48M-1P	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
211034564	CONCORD	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-*P		30 000	1 500 \$
208106773	CONCORD	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 \$
211034558	CONCORD	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-*P		34 000	1 700 \$
208106775	CONCORD	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 \$
211034559	CONCORD	4DHPS209S-1P	D22C109S4-*P		7 500	375 \$
208106749	CONCORD	4DHPS209S-1P	D22C109S4-1P		7 500	375 \$
211034553	CONCORD	4DHPS209S-1P	DMD209S4-*P		7 700	385 \$
208106750	CONCORD	4DHPS209S-1P	DMD209S4-1P		7 700	385 \$
211034546	CONCORD	4DHPS209S-1P	DWM209S4-*P		8 500	425 \$
208106747	CONCORD	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		8 500	425 \$
211034565	CONCORD	4DHSV2S09S-1L	DWH209S4-*L		6 300	315 \$
208106751	CONCORD	4DHSV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 300	315 \$
211034567	CONCORD	4DHSV2S09S-1P	DWH209S4-*P		6 000	300 \$
208106753	CONCORD	4DHSV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 \$
211034566	CONCORD	4DHSV2S12S-1L	DWH212S4-*L		7 800	390 \$
208106752	CONCORD	4DHSV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 800	390 \$
211034568	CONCORD	4DHSV2S12S-1P	DWH212S4-*P		7 000	350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106754	CONCORD	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 \$
211034569	CONCORD	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-*P		11 400	570 \$
208106755	CONCORD	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 \$
211034570	CONCORD	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-*P		16 500	825 \$
208106756	CONCORD	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		16 500	825 \$
206906218	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C18M*1P+H4TXV01		15 400	770 \$
206906219	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C18M*4X		15 400	770 \$
206906220	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C24M*1P+H4TXV01		16 100	805 \$
206906221	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C24M*4X		16 100	805 \$
206906222	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C36M*1P+H4TXV02		22 400	1 120 \$
206906223	CONCORD	4HP18V36P	BCE5C36M*4X		22 400	1 120 \$
206906224	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E24M		15 000	750 \$
206906225	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E30M		15 900	795 \$
206906226	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E36M		22 600	1 130 \$
206906227	CONCORD	4HP18V36P	BCE5E42M		22 200	1 110 \$
206906228	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V18M		15 900	795 \$
206906229	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V24M		16 100	805 \$
206906230	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V30M		15 900	795 \$
206905447	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V36M		22 000	1 100 \$
206906231	CONCORD	4HP18V36P	BCE5V42M		22 200	1 110 \$
206906232	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E18M		15 400	770 \$
206906233	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E24M		15 800	790 \$
206906234	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E30M		16 200	810 \$
206906235	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E36M		23 400	1 170 \$
206906236	CONCORD	4HP18V36P	BCE7E42M		22 000	1 100 \$
206906237	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 300	765 \$
206906238	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 200	760 \$
206906239	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206906240	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH045AE12	14 900	745 \$
206906241	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 400	770 \$
206906242	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206906243	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 200	760 \$
206906244	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 000	750 \$
206906245	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 300	765 \$
206906246	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206906247	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906248	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 300	765 \$
206906249	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH045BE12	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906250	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206906251	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206906252	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906253	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906254	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 100	755 \$
206906255	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 100	755 \$
206906256	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV08BCA	15 300	765 \$
206906257	CONCORD	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV12BCA	15 200	760 \$
206906258	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	23 200	1 160 \$
206906259	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	23 200	1 160 \$
206906260	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	23 200	1 160 \$
206906261	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	23 400	1 170 \$
206906262	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	23 400	1 170 \$
206906263	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206906264	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906265	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	23 600	1 180 \$
206906266	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	23 200	1 160 \$
206906267	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	23 400	1 170 \$
206906268	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	23 400	1 170 \$
206906269	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	23 400	1 170 \$
206906270	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206906271	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	23 400	1 170 \$
206906272	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	23 400	1 170 \$
206906273	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	23 400	1 170 \$
206906274	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206906275	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906276	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 600	1 180 \$
206906277	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	23 400	1 170 \$
206906278	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	23 400	1 170 \$
206906279	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	80G2UH110CE16	23 400	1 170 \$
206906280	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE12	23 400	1 170 \$
206906281	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE16	23 200	1 160 \$
206906282	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH110CE16	23 200	1 160 \$
206906283	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$
206906284	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$
206906285	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G1UH090CE16	23 400	1 170 \$
206906286	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G2UH090CV12	23 200	1 160 \$
206906287	CONCORD	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	EFV16CCA	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906288	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	16 100	805 \$
206906290	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	16 100	805 \$
206906291	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206906292	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12	16 100	805 \$
206906293	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	16 100	805 \$
206906294	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	16 000	800 \$
206906295	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 900	795 \$
206906296	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G2UH090BE12	16 100	805 \$
206906297	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206906298	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH045BE12	16 200	810 \$
206906299	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH070BE12	16 200	810 \$
206906302	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206906303	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH045BE12	16 300	815 \$
206906304	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH070BE12	16 300	815 \$
206906305	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH045BV12	16 000	800 \$
206906306	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 900	795 \$
206906307	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	16 300	815 \$
206906308	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	16 000	800 \$
206906309	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 800	790 \$
206906310	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206906311	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 800	790 \$
206906312	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 800	790 \$
206906313	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206906314	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206906315	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$
206906316	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 600	780 \$
206906317	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206906318	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206906319	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206906320	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 \$
206906321	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206906322	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906323	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906324	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206906325	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 \$
206906326	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206906327	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206906328	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906329	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 900	795 \$
206906330	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 \$
206906331	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	22 400	1 120 \$
206906332	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 \$
206906333	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	22 600	1 130 \$
206906334	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206906335	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206906336	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206906337	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206906338	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206906339	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 600	1 130 \$
206906340	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206906341	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906342	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206906343	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206906344	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 600	1 130 \$
206906345	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 800	1 140 \$
206906346	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 800	1 140 \$
206906347	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206906348	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206906349	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206906350	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206906351	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206906352	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 800	1 140 \$
206906353	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206906354	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206906355	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 \$
206906356	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	21 600	1 080 \$
206906357	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	21 800	1 090 \$
206906358	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	21 600	1 080 \$
206906359	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 \$
206906360	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 \$
206906361	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	21 600	1 080 \$
206906362	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	21 800	1 090 \$
206906363	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206906364	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 200	1 110 \$
206906365	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 200	1 110 \$
206906366	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	21 400	1 070 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906367	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 400	1 070 \$
206906368	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	21 800	1 090 \$
206906369	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	21 800	1 090 \$
206906370	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	21 800	1 090 \$
206906371	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE16	21 600	1 080 \$
206906372	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE12	21 800	1 090 \$
206906373	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206906374	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE16	21 400	1 070 \$
206906375	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 \$
206906376	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206906377	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206906378	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV12	21 600	1 080 \$
206906379	CONCORD	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	EFV16CCA	22 000	1 100 \$
206906380	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH040AE12X	16 100	805 \$
206906382	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH060AE12X	16 100	805 \$
206906383	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206906384	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12	16 100	805 \$
206906385	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12L	15 200	760 \$
206906386	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AV12*	16 000	800 \$
206906387	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	80G1UH070BE12	15 900	795 \$
206906388	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	80G2UH090BE12	16 100	805 \$
206906389	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH030BE12	15 700	785 \$
206906390	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH045BE12	16 200	810 \$
206906391	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH070BE12	16 200	810 \$
206906394	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206906395	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH045BE12	16 300	815 \$
206906396	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH070BE12	16 300	815 \$
206906397	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH045BV12	16 000	800 \$
206906398	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH070BV12	15 900	795 \$
206906399	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV08BCA	15 400	770 \$
206906400	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV12BCA	16 000	800 \$
206906401	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH040AE12X	15 800	790 \$
206906402	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206906403	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH060AE12X	15 800	790 \$
206906404	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH045AE12	15 800	790 \$
206906405	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206906406	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206906407	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906408	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	80G1UH070BE12	15 600	780 \$
206906409	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206906410	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206906411	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206906412	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH070BE12	15 800	790 \$
206906413	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206906414	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH045BE12	15 800	790 \$
206906415	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906416	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206906417	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206906418	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206906419	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206906420	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH070BV12	15 500	775 \$
206906421	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV08BCA	15 900	795 \$
206906422	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV12BCA	15 600	780 \$
206906423	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH045AE12	22 400	1 120 \$
206906424	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 \$
206906425	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH070AE12	22 600	1 130 \$
206906426	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206906427	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206906428	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206906429	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206906430	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206906431	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH090BE16	22 600	1 130 \$
206906432	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206906433	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906434	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206906435	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206906436	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH030BE12	22 600	1 130 \$
206906437	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH045BE12	22 800	1 140 \$
206906438	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH070BE12	22 800	1 140 \$
206906439	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206906440	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206906441	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206906442	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206906443	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206906444	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH070BV12	22 800	1 140 \$
206906445	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906446	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206906447	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 \$
206906448	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH090BE16	21 600	1 080 \$
206906449	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE12	21 800	1 090 \$
206906450	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16	21 600	1 080 \$
206906451	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 \$
206906452	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 \$
206906453	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH030BE12	21 600	1 080 \$
206906454	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH045BE12	21 800	1 090 \$
206906455	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206906456	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206906457	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206906458	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH045BE12	21 400	1 070 \$
206906459	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH070BE12	21 400	1 070 \$
206906460	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH045BV12	21 800	1 090 \$
206906461	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH070BV12	21 800	1 090 \$
206906462	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48B	EFV12BCA	21 600	1 080 \$
206906463	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	80G2UH110CE16	21 600	1 080 \$
206906464	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE12	21 800	1 090 \$
206906465	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206906466	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH110CE16	21 400	1 070 \$
206906467	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH080CE16X	22 000	1 100 \$
206906468	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206906469	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	96G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206906470	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	96G2UH090CV12	21 600	1 080 \$
206906471	CONCORD	4HP18V36P	EAC4X48C	EFV16CCA	21 600	1 080 \$
206906472	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 700	785 \$
206906473	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206906474	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 700	785 \$
206906475	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 400	770 \$
206906476	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206906477	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206906478	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$
206906479	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 500	775 \$
206906480	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206906481	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206906482	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206906483	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906484	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 400	770 \$
206906485	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 300	765 \$
206906486	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206906487	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206906488	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 \$
206906489	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206906490	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206906491	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 \$
206906492	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 \$
206906493	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 \$
206906494	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206906495	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 200	1 110 \$
206906496	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206906497	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206906498	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 \$
206906499	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 \$
206906500	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 000	1 100 \$
206906501	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 \$
206906502	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 200	1 110 \$
206906503	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206906507	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 800	1 090 \$
206906508	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206906509	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 200	1 110 \$
206906510	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 200	1 110 \$
206906511	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206906512	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206906513	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 400	1 120 \$
206906514	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 \$
206906515	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 \$
206906516	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 400	1 120 \$
206906517	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 \$
206906518	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206906519	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206906520	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 000	1 100 \$
206906521	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206906522	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206906523	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206906524	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212607822	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	80G2UH110CV20	22 200	1 110 \$
212607823	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH090CE12	22 200	1 110 \$
212607824	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607754	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH110CE16	22 000	1 100 \$
212607825	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 \$
212607826	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	95G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607827	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607828	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G2UH090CV12	22 200	1 110 \$
212607829	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G2UH110CV20	22 200	1 110 \$
212607830	CONCORD	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	EFV16CCA	22 000	1 100 \$
206906525	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH040AE12X	14 900	745 \$
206906526	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH045AE12	15 000	750 \$
206906527	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH060AE12X	14 900	745 \$
206906528	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH045AE12	15 000	750 \$
206906529	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12	14 900	745 \$
206906530	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206906531	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AV12*	14 900	745 \$
206906532	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	80G1UH070BE12	14 800	740 \$
206906533	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	80G2UH090BE12	14 900	745 \$
206906534	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH030BE12	15 000	750 \$
206906535	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH045BE12	14 800	740 \$
206906536	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH070BE12	14 900	745 \$
206906537	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH045BE12	14 800	740 \$
206906538	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206906539	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206906540	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
206906541	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH070BE12	14 800	740 \$
206906542	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH045BV12	14 900	745 \$
206906543	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH070BV12	14 800	740 \$
206906544	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	EFV08BCA	15 100	755 \$
206906545	CONCORD	4HP18V36P	EC4X23B	EFV12BCA	14 900	745 \$
206906546	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH045AE12	23 000	1 150 \$
206906547	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 \$
206906548	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH070AE12	23 000	1 150 \$
206906549	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206906550	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206906551	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206906552	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH070BE12	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906553	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206906554	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906555	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206906556	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206906557	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206906558	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206906559	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH030BE12	23 200	1 160 \$
206906560	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206906561	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906562	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206906563	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206906564	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206906565	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH070BV12	23 000	1 150 \$
206906566	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
206906567	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	80G2UH110CE16	22 800	1 140 \$
206906568	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE12	23 000	1 150 \$
206906569	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE16	22 600	1 130 \$
206906570	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH110CE16	22 800	1 140 \$
206906571	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$
206906572	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$
206906573	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	96G1UH090CE16	22 800	1 140 \$
206906574	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	96G2UH090CV12	22 800	1 140 \$
206906575	CONCORD	4HP18V36P	EC4X36C	EFV16CCA	22 600	1 130 \$
206906576	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G1DF045AE12	15 200	760 \$
206906577	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G2DF070AE12	15 100	755 \$
206906578	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	80G1DF070BE12	15 000	750 \$
206906579	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	95G1DF045BE12	15 000	750 \$
206906581	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G1DF070BE16	15 000	750 \$
206906582	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF045BV12	15 100	755 \$
206906583	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF070BV16	15 800	790 \$
206906584	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 \$
206906585	CONCORD	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 500	775 \$
206906586	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF045AE12	22 200	1 110 \$
206906587	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF070AE12	22 200	1 110 \$
206906588	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G2DF070AE12	22 000	1 100 \$
206906589	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF070BE12	22 000	1 100 \$
206906590	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF090BE16	22 200	1 110 \$
206906591	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G2DF090BE16	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206906592	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206906593	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF070BE12	22 400	1 120 \$
206906594	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206906595	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF070BE16	22 000	1 100 \$
206906596	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF045BE12	22 000	1 100 \$
206906597	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF070BE16	22 400	1 120 \$
206906598	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF045BV12	22 200	1 110 \$
206906599	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF070BV16	22 600	1 130 \$
206906600	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	92G1DF090CE16	22 200	1 110 \$
206906601	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	95G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206906602	CONCORD	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	96G1DF090CE16	22 200	1 110 \$
206906982	CONCORD	4HP18V60P	BCE5C48M*1P+H4TXV02		31 600	1 580 \$
206906983	CONCORD	4HP18V60P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 \$
206906984	CONCORD	4HP18V60P	BCE5E48M		31 600	1 580 \$
206906985	CONCORD	4HP18V60P	BCE5E60M		37 800	1 890 \$
206906986	CONCORD	4HP18V60P	BCE5V48M		31 400	1 570 \$
206906605	CONCORD	4HP18V60P	BCE5V60M		38 500	1 925 \$
206906987	CONCORD	4HP18V60P	BCE7E48M		32 200	1 610 \$
206906988	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH090CE20	39 500	1 975 \$
206906989	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	39 500	1 975 \$
206906990	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH110CE20	39 500	1 975 \$
206906991	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20	39 500	1 975 \$
206906992	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	39 500	1 975 \$
206906993	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CV20	39 000	1 950 \$
206906994	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	92G1UH110CE20	39 000	1 950 \$
206906995	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	40 000	2 000 \$
206906996	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH110CE20	40 000	2 000 \$
206906997	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G1UH110CE20	39 000	1 950 \$
206906998	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH090CV20	39 500	1 975 \$
206906999	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH110CV20	39 000	1 950 \$
206907000	CONCORD	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	EFV16CCA	39 500	1 975 \$
206907021	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 \$
206907022	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206907023	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CE16	30 200	1 510 \$
206907024	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CV20	30 400	1 520 \$
206907027	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206907032	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH090CV20	30 800	1 540 \$
206907033	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH110CV20	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206907034	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	EFV16CCA	30 600	1 530 \$
206907047	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH090CE20	38 000	1 900 \$
206907048	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206907049	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206907050	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20	38 000	1 900 \$
206907051	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 \$
206907052	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206907053	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	92G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206907054	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206907055	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206907056	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206907057	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH090CV20	38 000	1 900 \$
206907058	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206907059	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	EFV16CCA	37 400	1 870 \$
206907060	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	80G1UH135DE20	39 000	1 950 \$
206907061	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	96G2UH135DV20	39 000	1 950 \$
206907062	CONCORD	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	40 000	2 000 \$
206907083	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 \$
206907084	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206907085	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CE16	30 200	1 510 \$
206907086	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CV20	30 400	1 520 \$
206907089	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	92G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206907094	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH090CV20	30 800	1 540 \$
206907095	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH110CV20	30 600	1 530 \$
206907096	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X49C	EFV16CCA	30 600	1 530 \$
206907109	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH090CE20	38 000	1 900 \$
206907110	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206907111	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206907112	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20	38 000	1 900 \$
206907113	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 \$
206907114	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206907115	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	92G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206907116	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206907117	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206907118	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	96G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206907119	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH090CV20	38 000	1 900 \$
206907120	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206907121	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60C	EFV16CCA	37 400	1 870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206907122	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60D	80G1UH135DE20	40 000	2 000 \$
206907123	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60D	96G2UH135DV20	40 000	2 000 \$
206907124	CONCORD	4HP18V60P	EAC4X60D	EFV20DCA	40 000	2 000 \$
206907125	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH090CE20	30 800	1 540 \$
206907127	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 800	1 540 \$
206907129	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20	31 000	1 550 \$
206907130	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20L	31 000	1 550 \$
206907131	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CV20	31 000	1 550 \$
206907134	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 800	1 540 \$
206907139	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV20	31 400	1 570 \$
206907140	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH110CV20	31 200	1 560 \$
206907142	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P51C+H4TXV03	80G1UH090CE20	36 800	1 840 \$
206907156	CONCORD	4HP18V60P	EAH1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	36 600	1 830 \$
206907157	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	80G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206907158	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	92G1DF090CE16	30 600	1 530 \$
206907159	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF090CE16	30 600	1 530 \$
206907160	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206907161	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G1DF090CE16	30 800	1 540 \$
206907162	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF090CV20	30 800	1 540 \$
206907163	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF110CV20	30 800	1 540 \$
206907164	CONCORD	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	EFV16CCA	30 400	1 520 \$
206907165	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	80G1DF110CE20	38 000	1 900 \$
206907166	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	95G1DF110CE20	37 400	1 870 \$
206907167	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF090CV20	38 500	1 925 \$
206907168	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF110CV20	38 500	1 925 \$
206907169	CONCORD	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	38 000	1 900 \$
210605800	Conforto	ADSZ136DA	ADWAL36DA		24 000	1 200 \$
210605812	CONFORTO	MHMZ218DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
210605811	CONFORTO	MHMZ218DA	Unités avec conduits		16 000	800 \$
210605810	CONFORTO	MHMZ218DA	Unités sans conduits		15 000	750 \$
210605815	CONFORTO	MHMZ327DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
210605814	CONFORTO	MHMZ327DA	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
210605813	CONFORTO	MHMZ327DA	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
210605818	CONFORTO	MHMZ436DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
210605816	CONFORTO	MHMZ436DA	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210605821	CONFORTO	MHMZ548DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
210605820	CONFORTO	MHMZ548DA	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
210605819	CONFORTO	MHMZ548DA	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
210605801	Conforto	MHSZ106DA	MHWAL06DA		8 500	425 \$
210605806	Conforto	MHSZ109DA	MHCAS09DA		9 000	450 \$
210605802	Conforto	MHSZ109DA	MHWAL09DA		9 500	475 \$
210605807	Conforto	MHSZ112DA	MHCAS12DA		9 900	495 \$
210605803	Conforto	MHSZ112DA	MHWAL12DA		10 000	500 \$
210605808	Conforto	MHSZ118DA	MHCAS18DA		15 600	780 \$
210605804	Conforto	MHSZ118DA	MHWAL18DA		15 000	750 \$
210605809	Conforto	MHSZ124DA	MHCAS24DA		21 000	1 050 \$
210605805	Conforto	MHSZ124DA	MHWAL24DA		21 200	1 060 \$
213386543	CONTINENTAL	CDHAM-28-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
213386542	CONTINENTAL	CDHAM-28-O	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
213386541	CONTINENTAL	CDHAM-28-O	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
213386546	CONTINENTAL	CDHAM-36-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
213386544	CONTINENTAL	CDHAM-36-O	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
213386538	CONTINENTAL	CDHAS22-12-O	CDHAS22-12-I		10 000	500 \$
213386540	CONTINENTAL	CDHAS22-18-O	CDHAS22-18-I		14 100	705 \$
213386535	CONTINENTAL	CDHAS22-24-O	CDHAS22-24-I		17 400	870 \$
213386539	CONTINENTAL	CDHAS26-12-O	CDHAS26-12-I		10 000	500 \$
213386536	CONTINENTAL	CDHAS26-18-O	CDHAS26-18-I		15 000	750 \$
213386537	CONTINENTAL	CDHAS26-24-O	CDHAS26-24-I		21 200	1 060 \$
205309939	CONTINENTAL	CH21-12-O	CH25-12-I		7 700	385 \$
203363526	CONTINENTAL	CH21-18-O	CH21-18-I		10 400	520 \$
205309940	CONTINENTAL	CH21-18-O	CH25-18-I		11 400	570 \$
205309941	CONTINENTAL	CH21-24-O	CH25-24-I		15 300	765 \$
203363519	CONTINENTAL	CH25-09-O	CH25-09-I		6 900	345 \$
203363520	CONTINENTAL	CH25-12-O	CH25-12-I		7 800	390 \$
203363517	CONTINENTAL	CMZH-27-O	Unités sans conduits		17 200	860 \$
205309943	CONTINENTAL	CMZH-36-O	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
207335556	CONTINENTAL	CS18HV24A36	CPFX24A		16 300	815 \$
207335557	CONTINENTAL	CS18HV24A36	CPFX24A36A		24 000	1 200 \$
209664495	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WPV035T2AA	15 100	755 \$
209664494	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WUV035T2AA	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209048792	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV050T3AA	19 400	970 \$
209048793	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV070T3AA	19 400	970 \$
209048794	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV050T3AA	19 400	970 \$
209048801	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV070T3AA	19 400	970 \$
212603047	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE37936	WPV070T3AA	25 600	1 280 \$
212603048	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE37936	WPV080T3AA	25 600	1 280 \$
212920616	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE37936	WUV070T3AA	25 600	1 280 \$
212920617	CONTINENTAL	CS18HV24A36	H,DE37936	WUV080T3AA	25 600	1 280 \$
207335558	CONTINENTAL	CS18HV48A60	CPFX48A		32 000	1 600 \$
207335559	CONTINENTAL	CS18HV48A60	CPFX48A60A		36 000	1 800 \$
212404713	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WPV070T4BA	33 000	1 650 \$
212404716	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WPV080T4BA	33 000	1 650 \$
212404714	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WUV070T4BA	33 000	1 650 \$
212404715	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WUV080T4BA	33 000	1 650 \$
212404689	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE50960	WPV090T5BA	38 000	1 900 \$
212404692	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE50960	WPV100T5BA	38 000	1 900 \$
212404690	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE50960	WUV090T5BA	38 000	1 900 \$
212404691	CONTINENTAL	CS18HV48A60	H,DE50960	WUV100T5BA	38 000	1 900 \$
211624977	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	CPFX24A		16 000	800 \$
211624978	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	CPFX24A36A		24 000	1 200 \$
212404697	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WPV050T3AA	15 000	750 \$
212404698	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WPV060T3AA	15 000	750 \$
212427855	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WPV070T3AA	15 000	750 \$
212404699	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WUV050T3AA	15 000	750 \$
212404700	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WUV060T3AA	15 000	750 \$
212427856	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE33(6,9)36	WUV070T3AA	15 000	750 \$
212603043	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE37936	WPV070T3AA	25 600	1 280 \$
212603044	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE37936	WPV080T3AA	25 600	1 280 \$
212920612	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE37936	WUV070T3AA	25 600	1 280 \$
212920613	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	H,DE37936	WUV080T3AA	25 600	1 280 \$
213060799	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	WPCCA24		15 000	750 \$
213060800	CONTINENTAL	WSEHV2436RA1-C	WPCCA36		22 000	1 100 \$
211624979	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	CPFX48A		31 400	1 570 \$
211624980	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	CPFX48A60A		36 000	1 800 \$
212404705	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE37960+TXV	WPV070T4BA	33 000	1 650 \$
212404708	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE37960+TXV	WPV080T4BA	33 000	1 650 \$
212404706	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE37960+TXV	WUV070T4BA	33 000	1 650 \$
212404707	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE37960+TXV	WUV080T4BA	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212404681	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE50960	WPV090T5BA	38 000	1 900 \$
212404684	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE50960	WPV100T5BA	38 000	1 900 \$
212404682	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE50960	WUV090T5BA	38 000	1 900 \$
212404683	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	H,DE50960	WUV100T5BA	38 000	1 900 \$
213060801	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	WPCCB48		31 200	1 560 \$
213060802	CONTINENTAL	WSEHV4860RA1-C	WPCCB60		35 200	1 760 \$
207709204	Convectair	8028-C09-O	8028-C09-I		9 500	475 \$
207709205	Convectair	8028-C12-O	8028-C12-I		10 000	500 \$
207709206	Convectair	8028-C18-O	8028-C18-I		15 000	750 \$
207709207	Convectair	8028-C24-O	8028-C24-I		21 200	1 060 \$
206422436	Convectair	8090-O	8090-I		7 100	355 \$
206422437	Convectair	8120-O	8120-I		7 500	375 \$
206422438	Convectair	8180-O	8180-I		10 900	545 \$
207590848	Convectair	8222-C18-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207590847	Convectair	8222-C18-O	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207590846	Convectair	8222-C18-O	Unités sans conduits		15 000	750 \$
206422439	Convectair	8240-O	8240-I		19 400	970 \$
207590851	Convectair	8322-C27-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207590850	Convectair	8322-C27-O	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207590849	Convectair	8322-C27-O	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
207657624	Convectair	8422-C36-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207657623	Convectair	8422-C36-O	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207657622	Convectair	8422-C36-O	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
207590854	Convectair	8522-C48-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207590853	Convectair	8522-C48-O	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207590852	Convectair	8522-C48-O	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
209049125	CoolTime	CA09-OD-21	CA09-ID-21		6 800	340 \$
209049124	CoolTime	CA18-OD-21	CA18-ID-21		11 500	575 \$
210799696	Cooper&Hunter	CH-06OLVWM-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 \$
210799618	COOPER&HUNTER	CH-18MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
210799617	COOPER&HUNTER	CH-18MES-230VO	Unités avec conduits		14 800	740 \$
210799616	COOPER&HUNTER	CH-18MES-230VO	Unités sans conduits		14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210799621	COOPER&HUNTER	CH-28MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
210799620	COOPER&HUNTER	CH-28MES-230VO	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
210799619	COOPER&HUNTER	CH-28MES-230VO	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
210799622	COOPER&HUNTER	CH-36MES-230VO	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
210799627	COOPER&HUNTER	CH-48MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
210799625	COOPER&HUNTER	CH-48MES-230VO	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
210799643	COOPER&HUNTER	CH-55MES-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
210799641	COOPER&HUNTER	CH-55MES-230VO	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
210799577	Cooper&Hunter	CH-EL36-230VO	CH-36ELSPHWM-230VI		24 000	1 200 \$
210799695	Cooper&Hunter	CH-ES06-115VO	CH-06OLVWM-115VI		5 900	295 \$
210799640	Cooper&Hunter	CH-ES09-115VO	CH-09OLVWM-115VI		5 900	295 \$
210799684	Cooper&Hunter	CH-ES09-115VO	CH-B09OLVWM-115VI		5 900	295 \$
210857416	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-06MCT1W-230VI		5 700	285 \$
210799670	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MASTWWM-230VI		8 500	425 \$
210857417	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MCT1W-230VI		8 000	400 \$
213265597	COOPER&HUNTER	CH-ES09-230VO	CH-09MCT1W-W		8 000	400 \$
213265560	COOPER&HUNTER	CH-ES09-230VO	CH-09MCT-W		7 500	375 \$
213265572	COOPER&HUNTER	CH-ES09-230VO	CH-09MDT-W		7 700	385 \$
210799559	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		8 100	405 \$
210799580	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		7 500	375 \$
210799687	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		8 100	405 \$
210799581	Cooper&Hunter	CH-ES09-230VO	CH-M09DTUI		7 700	385 \$
210799578	Cooper&Hunter	CH-ES12-115VO	CH-12OLVWM-115VI		8 900	445 \$
210799685	Cooper&Hunter	CH-ES12-115VO	CH-B12OLVWM-115VI		8 900	445 \$
210799673	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MASTWWM-230VI		9 000	450 \$
210857418	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MCT1W-230VI		7 700	385 \$
213265599	COOPER&HUNTER	CH-ES12-230VO	CH-12MCT1W-W		7 700	385 \$
213265562	COOPER&HUNTER	CH-ES12-230VO	CH-12MCT-W		8 900	445 \$
213265574	COOPER&HUNTER	CH-ES12-230VO	CH-12MDT-W		9 300	465 \$
210799674	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MMC-230VI		9 200	460 \$
210799560	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MOLVWM-230VI		10 000	500 \$
210799582	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		8 900	445 \$
210799584	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		9 000	450 \$
210799688	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-B12MOLVWM-230VI		10 000	500 \$
210799583	Cooper&Hunter	CH-ES12-230VO	CH-M12DTUI		9 300	465 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210799676	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-16MMC-230VI		13 400	670 \$
210799672	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MASTWWM-230VI		14 900	745 \$
210857419	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MCT1W-230VI		12 200	610 \$
213265601	COOPER&HUNTER	CH-ES18-230VO	CH-18MCT1W-W		12 200	610 \$
213265564	COOPER&HUNTER	CH-ES18-230VO	CH-18MCT-W		12 000	600 \$
213265576	COOPER&HUNTER	CH-ES18-230VO	CH-18MDT-W		12 600	630 \$
213265586	COOPER&HUNTER	CH-ES18-230VO	CH-18MFC-W		12 800	640 \$
210799561	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MOLVWM-230VI		14 100	705 \$
210799585	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		12 000	600 \$
210799587	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 800	640 \$
210799689	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-B18MOLVWM-230VI		14 100	705 \$
208101231	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-M18AHU		13 200	660 \$
213265603	COOPER&HUNTER	CH-ES18-230VO	CH-M18AHU-W		13 200	660 \$
210799586	Cooper&Hunter	CH-ES18-230VO	CH-M18DTUI		12 600	630 \$
210799671	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-24MASTWWM-230VI		16 200	810 \$
213265566	COOPER&HUNTER	CH-ES24-230VO	CH-24MCT-W		19 000	950 \$
213265578	COOPER&HUNTER	CH-ES24-230VO	CH-24MDT-W		20 000	1 000 \$
213265588	COOPER&HUNTER	CH-ES24-230VO	CH-24MFC-W		16 000	800 \$
210799562	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-24MOLVWM-230VI		17 400	870 \$
210799590	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		16 000	800 \$
210799690	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-B24MOLVWM-230VI		17 400	870 \$
208101233	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-M24AHU		17 000	850 \$
213265605	COOPER&HUNTER	CH-ES24-230VO	CH-M24AHU-W		17 000	850 \$
210799589	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-M24DTUI		20 000	1 000 \$
210799588	Cooper&Hunter	CH-ES24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		19 000	950 \$
210799547	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MASTWWM-230VI		8 500	425 \$
210857420	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MCT1W-230VI		5 700	285 \$
213265596	COOPER&HUNTER	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MCT1W-W		5 700	285 \$
210799565	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-06MOLVWM-230VI		7 500	375 \$
210799686	Cooper&Hunter	CH-HPR06F9-230VO	CH-B06MOLVWM-230VI		7 500	375 \$
210799548	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MASTWWM-230VI		9 500	475 \$
210857421	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MCT1W-230VI		9 800	490 \$
213265598	COOPER&HUNTER	CH-HPR09-230VO	CH-09MCT1W-W		9 800	490 \$
213265561	COOPER&HUNTER	CH-HPR09-230VO	CH-09MCT-W		9 000	450 \$
213265573	COOPER&HUNTER	CH-HPR09-230VO	CH-09MDT-W		10 100	505 \$
210799566	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MOLVWM-230VI		9 300	465 \$
210799591	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-09MSPHCT-230VI		9 000	450 \$
210799691	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-B09MOLVWM-230VI		9 300	465 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210799592	Cooper&Hunter	CH-HPR09-230VO	CH-M09DTUI		10 100	505 \$
210799549	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MASTWWM-230VI		10 000	500 \$
210857422	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MCT1W-230VI		9 500	475 \$
213265600	COOPER&HUNTER	CH-HPR12-230VO	CH-12MCT1W-W		9 500	475 \$
213265563	COOPER&HUNTER	CH-HPR12-230VO	CH-12MCT-W		9 900	495 \$
213265575	COOPER&HUNTER	CH-HPR12-230VO	CH-12MDT-W		10 600	530 \$
210799675	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MMC-230VI		10 200	510 \$
210799567	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MOLVWWM-230VI		10 300	515 \$
210799593	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHCT-230VI		9 900	495 \$
210799595	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-12MSPHMC-230VI		9 600	480 \$
210799692	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-B12MOLVWWM-230VI		10 300	515 \$
210799594	Cooper&Hunter	CH-HPR12-230VO	CH-M12DTUI		10 600	530 \$
210799677	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-16MMC-230VI		14 700	735 \$
210799550	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MASTWWM-230VI		15 000	750 \$
210857423	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MCT1W-230VI		14 500	725 \$
213265602	COOPER&HUNTER	CH-HPR18-230VO	CH-18MCT1W-W		14 500	725 \$
213265565	COOPER&HUNTER	CH-HPR18-230VO	CH-18MCT-W		15 600	780 \$
213265577	COOPER&HUNTER	CH-HPR18-230VO	CH-18MDT-W		15 000	750 \$
213265587	COOPER&HUNTER	CH-HPR18-230VO	CH-18MFC-W		12 000	600 \$
210799568	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MOLVWWM-230VI		11 100	555 \$
210799596	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHCT-230VI		15 600	780 \$
210799598	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-18MSPHFC-230VI		12 000	600 \$
210799693	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-B18MOLVWWM-230VI		11 100	555 \$
208141205	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-M18AHU		15 400	770 \$
213265604	COOPER&HUNTER	CH-HPR18-230VO	CH-M18AHU-W		15 400	770 \$
210799597	Cooper&Hunter	CH-HPR18-230VO	CH-M18DTUI		15 000	750 \$
210799630	COOPER&HUNTER	CH-HPR19M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
210799629	COOPER&HUNTER	CH-HPR19M-230VO	Unités avec conduits		16 000	800 \$
210799628	COOPER&HUNTER	CH-HPR19M-230VO	Unités sans conduits		15 000	750 \$
210799551	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-24MASTWWM-230VI		21 200	1 060 \$
213265567	COOPER&HUNTER	CH-HPR24-230VO	CH-24MCT-W		21 000	1 050 \$
213265579	COOPER&HUNTER	CH-HPR24-230VO	CH-24MDT-W		21 000	1 050 \$
213265589	COOPER&HUNTER	CH-HPR24-230VO	CH-24MFC-W		19 000	950 \$
210799569	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-24MOLVWWM-230VI		18 900	945 \$
210799601	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-24MSPHFC-230VI		19 000	950 \$
210799694	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-B24MOLVWWM-230VI		18 900	945 \$
208101232	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-M24AHU		16 900	845 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213265606	COOPER&HUNTER	CH-HPR24-230VO	CH-M24AHU-W		16 900	845 \$
210799600	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-M24DTUI		21 000	1 050 \$
210799599	Cooper&Hunter	CH-HPR24-230VO	CH-N24MSPHCT-230VI		21 000	1 050 \$
210799633	COOPER&HUNTER	CH-HPR28M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
210799632	COOPER&HUNTER	CH-HPR28M-230VO	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
210799631	COOPER&HUNTER	CH-HPR28M-230VO	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
212528018	COOPER&HUNTER	CH-HPR35-230VO	CH-35HASTWM-230VI		28 800	1 440 \$
210799639	COOPER&HUNTER	CH-HPR36M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
210799634	COOPER&HUNTER	CH-HPR36M-230VO	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
210799638	COOPER&HUNTER	CH-HPR48M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
210799637	COOPER&HUNTER	CH-HPR48M-230VO	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
210799636	COOPER&HUNTER	CH-HPR48M-230VO	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
210799646	COOPER&HUNTER	CH-HPR55M-230VO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
210799645	COOPER&HUNTER	CH-HPR55M-230VO	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
210799644	COOPER&HUNTER	CH-HPR55M-230VO	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
208101230	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-36AHU		27 000	1 350 \$
213265607	COOPER&HUNTER	CH-N36LCU-230VO	CH-36AHU-W		27 000	1 350 \$
213265568	COOPER&HUNTER	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCCT-W		23 000	1 150 \$
210799603	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		25 000	1 250 \$
213265580	COOPER&HUNTER	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCDT-W		25 000	1 250 \$
210799604	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		23 000	1 150 \$
213265590	COOPER&HUNTER	CH-N36LCU-230VO	CH-36LCFC-W		23 000	1 150 \$
210799602	Cooper&Hunter	CH-N36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		23 000	1 150 \$
208101229	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-48AHU		38 000	1 900 \$
213265609	COOPER&HUNTER	CH-N48LCU-230VO	CH-48AHU-W		38 000	1 900 \$
213265570	COOPER&HUNTER	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCCT-W		30 000	1 500 \$
210799606	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		34 000	1 700 \$
213265582	COOPER&HUNTER	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCDT-W		34 000	1 700 \$
210799607	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		29 000	1 450 \$
213265592	COOPER&HUNTER	CH-N48LCU-230VO	CH-48LCFC-W		29 000	1 450 \$
210799605	Cooper&Hunter	CH-N48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		30 000	1 500 \$
208141206	Cooper&Hunter	CH-N60LCU-230VO	CH-60AHU		37 800	1 890 \$
213265611	COOPER&HUNTER	CH-N60LCU-230VO	CH-60AHU-W		37 800	1 890 \$
210799608	Cooper&Hunter	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCDTU/I		34 400	1 720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213265584	COOPER&HUNTER	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCDT-W		34 400	1 720 \$
210799609	Cooper&Hunter	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCFC/I		35 000	1 750 \$
213265594	COOPER&HUNTER	CH-N60LCU-230VO	CH-60LCFC-W		35 000	1 750 \$
208141207	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36AHU		28 600	1 430 \$
213265608	COOPER&HUNTER	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36AHU-W		28 600	1 430 \$
213265569	COOPER&HUNTER	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCCT-W		33 000	1 650 \$
210799611	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCDTU/I		34 000	1 700 \$
213265581	COOPER&HUNTER	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCDT-W		34 000	1 700 \$
210799612	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCFC/I		32 000	1 600 \$
213265591	COOPER&HUNTER	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-36LCFC-W		32 000	1 600 \$
210799610	Cooper&Hunter	CH-NHPR36LCU-230VO	CH-N36LCCT-230VI		33 000	1 650 \$
208141208	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48AHU		38 000	1 900 \$
213265610	COOPER&HUNTER	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48AHU-W		38 000	1 900 \$
213265571	COOPER&HUNTER	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCCT-W		35 000	1 750 \$
210799614	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCDTU/I		39 500	1 975 \$
213265583	COOPER&HUNTER	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCDT-W		39 500	1 975 \$
210799615	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCFC/I		35 000	1 750 \$
213265593	COOPER&HUNTER	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-48LCFC-W		35 000	1 750 \$
210799613	Cooper&Hunter	CH-NHPR48LCU-230VO	CH-N48LCCT-230VI		35 000	1 750 \$
211246029	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60AHU		41 000	2 050 \$
213265612	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60AHU-W		41 000	2 050 \$
211246028	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60LCDTU/I		40 000	2 000 \$
213265585	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60LCDT-W		40 000	2 000 \$
211246027	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60LCFC/I		40 000	2 000 \$
213265595	COOPER&HUNTER	CH-NHPR60LCU-230VO	CH-60LCFC-W		40 000	2 000 \$
210799697	Cooper&Hunter	CH-NY06MIA-115VO	CH-NY06MIA-115VI		6 800	340 \$
210799554	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-115VO	CH-09OLV-115VI		6 300	315 \$
210799570	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-115VO	CH-NY09MIA-115VI		6 800	340 \$
210799579	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-230VO	CH-09MOLV-230VI		6 000	300 \$
210799572	Cooper&Hunter	CH-NY09MIA-230VO	CH-NY09MIA-230VI		6 900	345 \$
210799555	Cooper&Hunter	CH-NY12MIA-115VO	CH-12OLV-115VI		7 800	390 \$
210799556	Cooper&Hunter	CH-NY12MIA-230VO	CH-12MOLV-230VI		7 000	350 \$
210799557	Cooper&Hunter	CH-NY18MIA-230VO	CH-18MOLV-230VI		11 400	570 \$
210799574	Cooper&Hunter	CH-NY18MIA-230VO	CH-NY18MIA-230VI		11 500	575 \$
210799558	Cooper&Hunter	CH-NY24MIA-230VO	CH-24MOLV-230VI		16 500	825 \$
213081438	COVAC	M5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
213081436	COVAC	M5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213081434	COVAC	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 300	315 \$
213081435	COVAC	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$
210288130	CTMORLEY	MOU-2A18G-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
210288129	CTMORLEY	MOU-2A18G-2	Unités avec conduits		14 800	740 \$
210288128	CTMORLEY	MOU-2A18G-2	Unités sans conduits		14 400	720 \$
210288142	CTMORLEY	MOU-2A18H-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
210288141	CTMORLEY	MOU-2A18H-2	Unités avec conduits		16 000	800 \$
210288140	CTMORLEY	MOU-2A18H-2	Unités sans conduits		13 500	675 \$
210288133	CTMORLEY	MOU-3A27G-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
210288132	CTMORLEY	MOU-3A27G-2	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
210288131	CTMORLEY	MOU-3A27G-2	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
210288145	CTMORLEY	MOU-3A27H-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
210288144	CTMORLEY	MOU-3A27H-2	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
210288143	CTMORLEY	MOU-3A27H-2	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
210288134	CTMORLEY	MOU-4A36G-2	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
210288148	CTMORLEY	MOU-4A36H-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
210288146	CTMORLEY	MOU-4A36H-2	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
210288139	CTMORLEY	MOU-5A48G-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
210288137	CTMORLEY	MOU-5A48G-2	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
210288151	CTMORLEY	MOU-5A48H-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
210288150	CTMORLEY	MOU-5A48H-2	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
210288149	CTMORLEY	MOU-5A48H-2	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
209864938	CTMORLEY	MOU-5A55G-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
209864937	CTMORLEY	MOU-5A55G-2	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
209864936	CTMORLEY	MOU-5A55G-2	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
209864941	CTMORLEY	MOU-5A55H-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
209864940	CTMORLEY	MOU-5A55H-2	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209864939	CTMORLEY	MOU-5A55H-2	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
209694741	CTMorley	MOU-A09G-1	MIU-A09W-1		6 300	315 \$
209864929	CTMorley	MOU-A09G-2	MIU-A09GW-2		6 000	300 \$
209843081	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09C-2		9 000	450 \$
209864933	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09CO-2		9 800	490 \$
209843082	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09D-2		10 100	505 \$
209694745	CTMorley	MOU-A09H-2	MIU-A09W-2		9 300	465 \$
209694742	CTMorley	MOU-A12G-1	MIU-A12W-1		7 800	390 \$
209864930	CTMorley	MOU-A12G-2	MIU-A12GW-2		7 000	350 \$
209843058	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12C-2		9 900	495 \$
209864934	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12CO-2		9 500	475 \$
209843059	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12D-2		10 600	530 \$
209843060	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12F-2		9 600	480 \$
209694746	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-A12W-2		10 300	515 \$
211290024	CTMorley	MOU-A12H-2	MIU-B12F-2		10 200	510 \$
209864931	CTMorley	MOU-A18G-2	MIU-A18GW-2		11 400	570 \$
209843061	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18C-2		15 600	780 \$
209864935	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18CO-2		14 500	725 \$
209843062	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18D-2		15 000	750 \$
209843063	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18F-2		12 000	600 \$
209694747	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-A18W-2		11 100	555 \$
211290025	CTMorley	MOU-A18H-2	MIU-B16F-2		14 700	735 \$
213732671	CTMORLEY	MOU-A18V-4	MAC-A2414		12 800	640 \$
209847220	CTMorley	MOU-A18V-4	MIU-A18V-4		12 000	600 \$
209865024	CTMorley	MOU-A18VH-4	MIU-A18V-4		13 500	675 \$
209864932	CTMorley	MOU-A24G-2	MIU-A24GW-2		16 500	825 \$
209843064	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24C-2		21 000	1 050 \$
209843065	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24D-2		21 000	1 050 \$
209843066	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24F-2		19 000	950 \$
213732677	CTMORLEY	MOU-A24H-2	MIU-A24V-2		16 900	845 \$
209694748	CTMorley	MOU-A24H-2	MIU-A24W-2		18 900	945 \$
209847221	CTMorley	MOU-A24V-4	MIU-A24V-4		21 000	1 050 \$
213732672	CTMORLEY	MOU-A24VH-4	MAC-A2414		22 400	1 120 \$
209865025	CTMorley	MOU-A24VH-4	MIU-A24V-4		19 200	960 \$
209847222	CTMORLEY	MOU-A30V-4	MIU-A30V-4		20 000	1 000 \$
213732674	CTMORLEY	MOU-A30VH-4	MAC-A3617		19 600	980 \$
209865026	CTMorley	MOU-A30VH-4	MIU-A30V-4		21 000	1 050 \$
211749882	CTMorley	MOU-A33H-2	MIU-A33HW-2		27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209694744	CTMorley	MOU-A36G-2	MIU-A36W-2		24 000	1 200 \$
209843067	CTMorley	MOU-A36L-2	MIU-A36LC-2		23 000	1 150 \$
209843068	CTMorley	MOU-A36L-2	MIU-A36LD-2		25 000	1 250 \$
209843069	CTMorley	MOU-A36L-2	MIU-A36LF-2		23 000	1 150 \$
209843075	CTMorley	MOU-A36LH-2	MIU-A36LC-2		33 000	1 650 \$
209843076	CTMorley	MOU-A36LH-2	MIU-A36LD-2		34 000	1 700 \$
209843077	CTMorley	MOU-A36LH-2	MIU-A36LF-2		32 000	1 600 \$
209847223	CTMorley	MOU-A36V-4	MIU-A36V-4		20 400	1 020 \$
213732673	CTMORLEY	MOU-A36VH-4	MAC-A3617		27 400	1 370 \$
209865027	CTMorley	MOU-A36VH-4	MIU-A36V-4		30 400	1 520 \$
209843070	CTMorley	MOU-A48L-2	MIU-A48LC-2		30 000	1 500 \$
209843071	CTMorley	MOU-A48L-2	MIU-A48LD-2		34 000	1 700 \$
209843072	CTMorley	MOU-A48L-2	MIU-A48LF-2		29 000	1 450 \$
209843078	CTMorley	MOU-A48LH-2	MIU-A48LC-2		35 000	1 750 \$
209843079	CTMorley	MOU-A48LH-2	MIU-A48LD-2		39 500	1 975 \$
209843080	CTMorley	MOU-A48LH-2	MIU-A48LF-2		35 000	1 750 \$
209847224	CTMorley	MOU-A48V-4	MIU-A48V-4		37 000	1 850 \$
213732675	CTMORLEY	MOU-A48VH-4	MAC-A4821		32 000	1 600 \$
209865028	CTMorley	MOU-A48VH-4	MIU-A48V-4		36 000	1 800 \$
210191033	CTMorley	MOU-A55LH-2	MIU-A60LD-2		40 000	2 000 \$
210191034	CTMorley	MOU-A55LH-2	MIU-A60LF-2		40 000	2 000 \$
213732676	CTMORLEY	MOU-A55VH-4	MAC-A6024		37 000	1 850 \$
210191035	CTMorley	MOU-A55VH-4	MIU-A60V-4		42 000	2 100 \$
209843073	CTMorley	MOU-A60L-2	MIU-A60LD-2		34 400	1 720 \$
209843074	CTMorley	MOU-A60L-2	MIU-A60LF-2		35 000	1 750 \$
209847225	CTMorley	MOU-A60V-4	MIU-A60V-4		37 000	1 850 \$
212365456	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V18HP	CCOACC1824B		14 700	735 \$
212365450	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V18HP	CCOXHAAH24V18		13 500	675 \$
212365457	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V24HP	CCOACC1824B		21 000	1 050 \$
213785771	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V24HP	CCOACC24A		22 400	1 120 \$
213363380	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V24HP	CCOEHACC24A		22 400	1 120 \$
212365451	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V24HP	CCOXHAAH24V24		19 200	960 \$
213785772	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V30HP	CCOACC3036B		19 600	980 \$
212365458	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V30HP	CCOACC3036C		22 600	1 130 \$
213307871	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V30HP	CCOEHACC3036B		19 600	980 \$
212365452	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V30HP	CCOXHAAH24V30		21 000	1 050 \$
213785773	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V36HP	CCOACC3036B		27 400	1 370 \$
212365459	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V36HP	CCOACC3036C		33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213307872	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V36HP	CCOEHACC3036B		27 400	1 370 \$
212365453	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V36HP	CCOXHAAH24V36		30 400	1 520 \$
212365460	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V48HP	CCOACC48C		32 000	1 600 \$
212365454	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V48HP	CCOXHAAH24V48		36 000	1 800 \$
213879957	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V60HP	CCOEHACC60D		37 000	1 850 \$
212365455	CUSTOM COMFORT	CCOXHA24V60HP	CCOXHAAH24V60		42 000	2 100 \$
212365435	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ218HP	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
212365434	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ218HP	Unités avec conduits		16 000	800 \$
212365433	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ218HP	Unités sans conduits		15 000	750 \$
212631692	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ327HP	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 \$
212631691	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ327HP	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
212631690	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ327HP	Unités sans conduits		23 000	1 150 \$
212365438	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ436HP	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
212365436	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ436HP	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
212365441	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ548HP	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
212365440	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ548HP	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
212365439	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ548HP	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
212365444	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ555HP	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
212365443	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ555HP	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
212365442	CUSTOM COMFORT	CCOXHAMZ555HP	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
212365429	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ06HP	CCOXHA1C06		5 700	285 \$
212365403	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ06HP	CCOXHAWM06		8 500	425 \$
212365430	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ09HP	CCOXHA1C09		9 800	490 \$
212365409	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ09HP	CCOXHA4C09		9 000	450 \$
212365415	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ09HP	CCOXHASD09		10 100	505 \$
212365404	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ09HP	CCOXHAWM09		9 500	475 \$
212365431	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ12HP	CCOXHA1C12		9 500	475 \$
212365410	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ12HP	CCOXHA4C12		9 900	495 \$
212365422	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ12HP	CCOXHAFM12		10 200	510 \$
212365416	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ12HP	CCOXHASD12		10 600	530 \$
212365405	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ12HP	CCOXHAWM12		10 000	500 \$
212365432	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ17HP	CCOXHA1C18		14 500	725 \$
212365411	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ17HP	CCOXHA4C18		15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212365445	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ17HP	CCOXHAAHU18		15 400	770 \$
212365424	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ17HP	CCOXHAF18		12 000	600 \$
212365423	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ17HP	CCOXHAFM18		14 700	735 \$
212365417	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ17HP	CCOXHASD18		15 000	750 \$
212365406	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ17HP	CCOXHAWM18		15 000	750 \$
212365412	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ24HP	CCOXHA4C24		21 000	1 050 \$
212365446	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ24HP	CCOXHAAHU24		16 900	845 \$
212365425	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ24HP	CCOXHAF24		19 000	950 \$
212365418	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ24HP	CCOXHASD24		21 000	1 050 \$
212365407	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ24HP	CCOXHAWM24		21 200	1 060 \$
212365408	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ33HP	CCOXHAWM33		28 800	1 440 \$
212365413	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ36CHP	CCOXHA4C36		33 000	1 650 \$
212365447	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ36CHP	CCOXHAAHUC36		28 600	1 430 \$
212365426	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ36CHP	CCOXHAF36		32 000	1 600 \$
212365419	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ36CHP	CCOXHASD36		34 000	1 700 \$
212365414	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ48CHP	CCOXHA4C48		35 000	1 750 \$
212365448	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ48CHP	CCOXHAAHUC48		38 000	1 900 \$
212365427	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ48CHP	CCOXHAF48		35 000	1 750 \$
212365420	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ48CHP	CCOXHASD48		39 500	1 975 \$
212365449	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ60CHP	CCOXHAAHUC60		41 000	2 050 \$
212365428	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ60CHP	CCOXHAF60		40 000	2 000 \$
212365421	CUSTOM COMFORT	CCOXHASZ60CHP	CCOXHASD60		40 000	2 000 \$
207216088	DAIKIN	2MX18AXVJU	Unités sans conduits		10 700	535 \$
8849535	DAIKIN	2MXL18QMVJU	Unités sans conduits		12 000	600 \$
205663365	DAIKIN	2MXL18QMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 700	585 \$
205663354	DAIKIN	2MXL18QMVJU*	Unités sans conduits		11 400	570 \$
210800988	DAIKIN	2MXL18WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
210725100	DAIKIN	2MXL18WMVJU*	Unités avec conduits		11 600	580 \$
210722664	DAIKIN	2MXL18WMVJU*	Unités sans conduits		12 000	600 \$
212604429	DAIKIN	2MXLH18WVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits	2MXLH18WVJU*	11 800	590 \$
212604424	DAIKIN	2MXLH18WVJU*	Unités sans conduits	2MXLH18WVJU*	12 000	600 \$
8103542	DAIKIN	2MXS18NMVJU	Unités sans conduits		12 000	600 \$
205663353	DAIKIN	2MXS18NMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		12 000	600 \$
205663351	DAIKIN	2MXS18NMVJU*	Unités sans conduits		12 000	600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210800984	DAIKIN	2MXS18WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		12 000	600 \$
210722659	DAIKIN	2MXS18WMVJU*	Unités sans conduits		12 000	600 \$
201851577	DAIKIN	3MXL24RMVJU	Unités sans conduits		15 500	775 \$
205663367	DAIKIN	3MXL24RMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 \$
205663358	DAIKIN	3MXL24RMVJU*	Unités sans conduits		15 500	775 \$
210800989	DAIKIN	3MXL24WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 \$
210722665	DAIKIN	3MXL24WMVJU*	Unités sans conduits		15 500	775 \$
212604425	DAIKIN	3MXLH24WVJU*	Unités sans conduits	3MXLH24WVJU*	15 500	775 \$
201851575	DAIKIN	3MXS24RMVJU	Unités sans conduits		15 500	775 \$
205663366	DAIKIN	3MXS24RMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 \$
205663356	DAIKIN	3MXS24RMVJU*	Unités sans conduits		15 500	775 \$
210800985	DAIKIN	3MXS24WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 200	760 \$
210722661	DAIKIN	3MXS24WMVJU*	Unités sans conduits		15 500	775 \$
202522140	DAIKIN	4MXL36TVJU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 200	1 110 \$
202521824	DAIKIN	4MXL36TVJU	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
210800990	DAIKIN	4MXL36WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 200	1 110 \$
210725102	DAIKIN	4MXL36WVJU*	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
210722666	DAIKIN	4MXL36WVJU*	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
212604432	DAIKIN	4MXLH36WVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits	4MXLH36WVJU*	22 200	1 110 \$
212604426	DAIKIN	4MXLH36WVJU*	Unités sans conduits	4MXLH36WVJU*	22 400	1 120 \$
201851579	DAIKIN	4MXS36RMVJU	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
205663368	DAIKIN	4MXS36RMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 600	1 030 \$
205663360	DAIKIN	4MXS36RMVJU*	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
210800986	DAIKIN	4MXS36WMVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 600	1 030 \$
210725098	DAIKIN	4MXS36WMVJU*	Unités avec conduits		20 200	1 010 \$
210722662	DAIKIN	4MXS36WMVJU*	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
202650862	DAIKIN	5MXS48TVJU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202638701	DAIKIN	5MXS48TVJU	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
210800987	DAIKIN	5MXS48WVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
210725099	DAIKIN	5MXS48WVJU*	Unités avec conduits		30 200	1 510 \$
210722663	DAIKIN	5MXS48WVJU*	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
204875609	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	10 500	525 \$
204875618	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	10 500	525 \$
204875621	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	10 500	525 \$
204875624	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	10 500	525 \$
204875630	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	10 500	525 \$
204875612	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	10 500	525 \$
204875627	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	10 500	525 \$
204875633	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	10 500	525 \$
204875606	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	10 500	525 \$
204875615	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	10 500	525 \$
204875636	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	10 500	525 \$
204875639	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		10 500	525 \$
204875642	DAIKIN	DZ17VSA181A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		10 500	525 \$
204875381	DAIKIN	DZ17VSA181A*	DV24FECB14A*		10 500	525 \$
207172951	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	10 800	540 \$
207172937	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	10 800	540 \$
207172938	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	10 800	540 \$
207172940	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	10 800	540 \$
207172941	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	10 800	540 \$
207172942	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	10 800	540 \$
207172943	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	10 800	540 \$
207172939	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	10 800	540 \$
207172950	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*80SC0604BUA*	10 500	525 \$
207172944	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	10 500	525 \$
207172946	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	10 500	525 \$
207172945	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	10 500	525 \$
207172947	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	10 500	525 \$
207172948	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 \$
207172949	DAIKIN	DZ17VSA181B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207168336	DAIKIN	DZ17VSA181B*	DV24FECB14A*		10 800	540 \$
204875695	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 \$
204875707	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 \$
204875719	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 \$
204875726	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 \$
204875648	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	14 300	715 \$
204875666	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	14 300	715 \$
204875675	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	14 300	715 \$
204875680	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	14 300	715 \$
204875686	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	14 300	715 \$
204875701	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 \$
204875714	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 \$
204875660	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	14 300	715 \$
204875654	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	14 300	715 \$
204875732	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		14 300	715 \$
204875737	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		14 300	715 \$
204875692	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 \$
204875704	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 \$
204875716	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 \$
204875723	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 \$
204875645	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	14 300	715 \$
204875651	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	14 300	715 \$
204875663	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	14 300	715 \$
204875669	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	14 300	715 \$
204875672	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	14 300	715 \$
204875677	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	14 300	715 \$
204875683	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	14 300	715 \$
204875689	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	14 300	715 \$
204875698	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 \$
204875710	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 \$
204875657	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*	DM96VC0803BNA*	14 300	715 \$
204875729	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		14 300	715 \$
204875734	DAIKIN	DZ17VSA241A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		14 300	715 \$
204875384	DAIKIN	DZ17VSA241A*	DV24FECB14A*		14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207172989	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	14 600	730 \$
207172953	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	14 600	730 \$
207172955	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	14 600	730 \$
207172959	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	14 600	730 \$
207172962	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	14 600	730 \$
207172964	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	14 600	730 \$
207172966	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	14 600	730 \$
207172957	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	DM96VC0803BNA*	14 600	730 \$
207172985	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80SC0604BUA*	14 300	715 \$
207172987	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80SC0805CUA*	14 300	715 \$
207172969	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 \$
207172973	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 \$
207172977	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 \$
207172979	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 \$
207172971	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 \$
207172975	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 \$
207172981	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 \$
207172983	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 \$
207172988	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	14 600	730 \$
207172990	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	14 600	730 \$
207172952	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	14 600	730 \$
207172954	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	14 600	730 \$
207172958	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	14 600	730 \$
207172960	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	14 600	730 \$
207172961	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	14 600	730 \$
207172963	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	14 600	730 \$
207172965	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	14 600	730 \$
207172967	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	14 600	730 \$
207172956	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	DM96VC0803BNA*	14 600	730 \$
207172984	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0604BUA*	14 300	715 \$
207172986	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0805CUA*	14 300	715 \$
207172968	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0603B*A*	14 300	715 \$
207172972	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0803B*A*	14 300	715 \$
207172976	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0805C*A*	14 300	715 \$
207172978	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC1005C*A*	14 300	715 \$
207172970	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0604B*A*	14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207172974	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0804C*A*	14 300	715 \$
207172980	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 \$
207172982	DAIKIN	DZ17VSA241B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 \$
207168337	DAIKIN	DZ17VSA241B*	DV24FECB14A*		14 600	730 \$
204875756	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	17 600	880 \$
204875767	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0603B*A*	17 600	880 \$
204875774	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0803B*A*	17 600	880 \$
204875780	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0805C*A*	17 600	880 \$
204875783	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*80VC1005C*A*	17 600	880 \$
204875740	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	17 600	880 \$
204875743	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	17 600	880 \$
204875749	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	17 600	880 \$
204875752	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	17 600	880 \$
204875758	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	17 600	880 \$
204875762	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	17 600	880 \$
204875764	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	17 600	880 \$
204875770	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0604B*A*	17 600	880 \$
204875777	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0804C*A*	17 600	880 \$
204875746	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*	DM96VC0803BNA*	17 600	880 \$
204875786	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		17 600	880 \$
204875788	DAIKIN	DZ17VSA301A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		17 600	880 \$
204875387	DAIKIN	DZ17VSA301A*	DV36FECC14A*		17 600	880 \$
207173010	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	18 000	900 \$
207173011	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	18 000	900 \$
207172991	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	18 000	900 \$
207172992	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	18 000	900 \$
207172994	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	18 000	900 \$
207172995	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	18 000	900 \$
207172996	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	18 000	900 \$
207172997	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	18 000	900 \$
207172998	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	18 000	900 \$
207172999	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	18 000	900 \$
207172993	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	DM96VC0803BNA*	18 000	900 \$
207173008	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0604BUA*	17 600	880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207173009	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0805CUA*	17 600	880 \$
207173000	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0603B*A*	17 600	880 \$
207173002	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0803B*A*	17 600	880 \$
207173004	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0805C*A*	17 600	880 \$
207173005	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	D*80VC1005C*A*	17 600	880 \$
207173001	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0604B*A*	17 600	880 \$
207173003	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*	DM80VC0804C*A*	17 600	880 \$
207173006	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 \$
207173007	DAIKIN	DZ17VSA301B*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 \$
207599994	DAIKIN	DZ17VSA301B*	DV35FECC14A*		17 600	880 \$
207168338	DAIKIN	DZ17VSA301B*	DV36FECC14A*		18 000	900 \$
204875827	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0603B*A*	22 000	1 100 \$
204875833	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0803B*A*	22 000	1 100 \$
204875839	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0805C*A*	22 000	1 100 \$
204875791	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0403BNA*	22 000	1 100 \$
204875794	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0603BNA*	22 000	1 100 \$
204875800	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0804CNA*	22 000	1 100 \$
204875803	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005CNA*	22 000	1 100 \$
204875809	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1205DNA*	22 000	1 100 \$
204875812	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0603BNA*	22 000	1 100 \$
204875815	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0803BNA*	22 000	1 100 \$
204875818	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0804CNA*	22 000	1 100 \$
204875821	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1005CNA*	22 000	1 100 \$
204875830	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0604B*A*	22 000	1 100 \$
204875836	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0804C*A*	22 000	1 100 \$
204875845	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0805D*A*	22 000	1 100 \$
204875797	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	DM96VC0803BNA*	22 000	1 100 \$
204875806	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	DM96VC1005DNA*	22 000	1 100 \$
204875824	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*	DM97MC1205DNA*	22 000	1 100 \$
204875848	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		22 000	1 100 \$
204875851	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		22 000	1 100 \$
204875854	DAIKIN	DZ17VSA361A*	CA*EA3026*4A*+MBVC2000**-1A*		22 000	1 100 \$
204875390	DAIKIN	DZ17VSA361A*	DV36FECC14A*		22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207173037	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0603BUA*	22 400	1 120 \$
207173038	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0805CUA*	22 400	1 120 \$
207173012	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0403BNA*	22 400	1 120 \$
207173013	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0603BNA*	22 400	1 120 \$
207173015	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0804CNA*	22 400	1 120 \$
207173016	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005CNA*	22 400	1 120 \$
207173018	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1205DNA*	22 400	1 120 \$
207173019	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0603BNA*	22 400	1 120 \$
207173020	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0803BNA*	22 400	1 120 \$
207173021	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0804CNA*	22 400	1 120 \$
207173022	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1005CNA*	22 400	1 120 \$
207173014	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM96VC0803BNA*	22 400	1 120 \$
207173017	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM96VC1005DNA*	22 400	1 120 \$
207173023	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM97MC1205DNA*	22 400	1 120 \$
207173035	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80SC0604BUA*	22 000	1 100 \$
207173036	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80SC0805CUA*	22 000	1 100 \$
207173024	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0603B*A*	22 000	1 100 \$
207173026	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0803B*A*	22 000	1 100 \$
207173028	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0805C*A*	22 000	1 100 \$
207173029	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	D*80VC1005C*A*	22 000	1 100 \$
207173025	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0604B*A*	22 000	1 100 \$
207173027	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0804C*A*	22 000	1 100 \$
207173030	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*	DM80VC0805D*A*	22 000	1 100 \$
207173031	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		22 400	1 120 \$
207173032	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		22 400	1 120 \$
207173033	DAIKIN	DZ17VSA361B*	CA*EA3026*4A*+MBVC2000**-1A*		22 400	1 120 \$
207599995	DAIKIN	DZ17VSA361B*	DV35FECC14A*		22 000	1 100 \$
207168339	DAIKIN	DZ17VSA361B*	DV36FECC14A*		22 400	1 120 \$
207173034	DAIKIN	DZ17VSA361B*	DV42FECC14A*		22 400	1 120 \$
204875857	DAIKIN	DZ17VSA421A*	DV42FECC14A*		25 200	1 260 \$
204875393	DAIKIN	DZ17VSA421A*	DV48FECD14A*		25 200	1 260 \$
204875860	DAIKIN	DZ17VSA421A*	DV60FECD14A*		25 200	1 260 \$
207173039	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV42FECC14A*		25 600	1 280 \$
207599996	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV47FECD14A*		25 200	1 260 \$
207168340	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV48FECD14A*		25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207173040	DAIKIN	DZ17VSA421B*	DV60FECD14A*		25 600	1 280 \$
207168341	DAIKIN	DZ17VSA481B*	DV48FECD14A*		29 800	1 490 \$
207173041	DAIKIN	DZ17VSA481B*	DV60FECD14A*		29 800	1 490 \$
207599997	DAIKIN	DZ17VSA601B*	DV59FECD14A*		34 400	1 720 \$
207168342	DAIKIN	DZ17VSA601B*	DV60FECD14A*		34 800	1 740 \$
9116986	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205651526	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 \$
9116992	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
205651536	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 \$
9116998	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117004	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117010	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117021	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117027	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
9116987	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205651528	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 \$
9116993	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
205651538	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 \$
9116999	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117005	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117011	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117016	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 \$
9117022	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117028	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
9117033	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3636*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 \$
10324709	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
9116994	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
9117000	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117006	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117012	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117017	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 \$
9117023	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117029	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
9117034	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9116989	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205651530	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 \$
9116995	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
205651540	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 \$
9117001	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117007	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117013	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117018	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 \$
9117024	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117030	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
9117035	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 \$
9116990	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205651532	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 \$
9116996	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
205651542	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 \$
9117002	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117008	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117014	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117025	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117031	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3636B6C*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
10595346	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
9116991	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205651534	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	13 000	650 \$
9116997	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	13 000	650 \$
205651544	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 000	650 \$
9117003	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 000	650 \$
9117009	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 000	650 \$
9117015	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 000	650 \$
9117020	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	13 000	650 \$
9117026	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 000	650 \$
9117032	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 000	650 \$
9117037	DAIKIN	DZ20VC0241B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	13 000	650 \$
9116985	DAIKIN	DZ20VC0241B*	DV25PECB14A*		13 600	680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9117042	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
9117048	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205651546	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 \$
9117054	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 \$
205651552	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 \$
9117070	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 \$
9117076	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 \$
9117082	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 \$
9117103	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 \$
9117109	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 \$
9117043	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
9117049	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205651884	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 \$
205651870	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 000	900 \$
9117055	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 \$
9117060	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 000	900 \$
9117065	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 000	900 \$
205651876	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 000	900 \$
205651880	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 000	900 \$
9117071	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 000	900 \$
9117077	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 000	900 \$
9117083	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 000	900 \$
9117088	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 200	910 \$
9117093	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 000	900 \$
9117098	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	18 000	900 \$
9117104	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 000	900 \$
9117110	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 000	900 \$
9117115	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 200	910 \$
9117120	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 000	900 \$
9117125	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3642*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	18 000	900 \$
9117044	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
10324711	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205651548	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 000	900 \$
205651872	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117056	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 000	900 \$
9117061	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 200	910 \$
9117066	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 200	910 \$
205651554	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 \$
205651560	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117072	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 \$
9117078	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 \$
9117084	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 \$
9117089	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 000	900 \$
9117094	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 200	910 \$
9117099	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	18 200	910 \$
9117105	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 \$
9117111	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 \$
9117116	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 000	900 \$
9117121	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 200	910 \$
9117126	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	18 200	910 \$
9117045	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
9117051	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205651564	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80SC0604BUA*	18 000	900 \$
205651550	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80SC0805CUA*	18 000	900 \$
9117057	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80VC0604B*A*	18 000	900 \$
9117062	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80VC0805C*A*	18 000	900 \$
9117067	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*80VC1005C*A*	18 000	900 \$
205651556	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96SC0603BUA*	18 000	900 \$
205651562	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96SC0805CUA*	18 000	900 \$
9117073	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0403BNA*	18 000	900 \$
9117079	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0603BNA*	18 000	900 \$
9117085	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0803BNA*	18 000	900 \$
9117090	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0804CNA*	18 000	900 \$
9117095	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC1005CNA*	18 000	900 \$
9117106	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0603BNA*	18 000	900 \$
9117112	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 000	900 \$
9117117	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 000	900 \$
9117122	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9117046	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
9117052	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205651566	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 \$
205651568	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*80SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117058	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 \$
9117063	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*80VC0805C*A*	18 200	910 \$
9117068	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*80VC1005C*A*	18 200	910 \$
205651558	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 \$
205651570	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*96SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117074	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 \$
9117080	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 \$
9117086	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 \$
9117091	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*96VC0804CNA*	18 200	910 \$
9117096	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*96VC1005CNA*	18 200	910 \$
9117107	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 \$
9117113	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 \$
9117118	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*97MC0804CNA*	18 200	910 \$
9117123	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CHPF3743C6B**+TXV	D*97MC1005CNA*	18 200	910 \$
9117047	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
9117053	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205651886	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*80SC0604BUA*	18 200	910 \$
205651874	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*80SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117059	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*80VC0604B*A*	18 200	910 \$
9117064	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*80VC0805C*A*	18 200	910 \$
9117069	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*80VC1005C*A*	18 200	910 \$
205651878	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*96SC0603BUA*	18 200	910 \$
205651882	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*96SC0805CUA*	18 200	910 \$
9117075	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*96VC0403BNA*	18 200	910 \$
9117081	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*96VC0603BNA*	18 200	910 \$
9117087	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*96VC0803BNA*	18 200	910 \$
9117092	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*96VC0804CNA*	18 200	910 \$
9117097	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*96VC1005CNA*	18 200	910 \$
9117102	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*96VC1205DNA*	18 200	910 \$
9117108	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D**+TXV	D*97MC0603BNA*	18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9117114	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	18 200	910 \$
9117119	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	18 200	910 \$
9117124	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	18 200	910 \$
9117129	DAIKIN	DZ20VC0361B*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	18 200	910 \$
9117040	DAIKIN	DZ20VC0361B*	DV37PECC14A*		18 900	945 \$
9117041	DAIKIN	DZ20VC0361B*	DV59PECD14A*		18 900	945 \$
9117132	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		27 400	1 370 \$
9117136	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+MBVC2000 **-1A*+TXV		27 400	1 370 \$
205651576	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 400	1 370 \$
9117140	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	27 400	1 370 \$
9117144	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	27 400	1 370 \$
9117148	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	27 400	1 370 \$
205651584	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 400	1 370 \$
9117152	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 400	1 370 \$
9117156	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 400	1 370 \$
9117160	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 400	1 370 \$
9117164	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 400	1 370 \$
9117168	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 400	1 370 \$
9117172	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 400	1 370 \$
9117133	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		28 000	1 400 \$
10324713	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000 **-1A*+TXV		28 400	1 420 \$
205651572	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	28 000	1 400 \$
205651578	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 200	1 360 \$
9117141	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	28 000	1 400 \$
9117145	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	28 000	1 400 \$
9117149	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	28 000	1 400 \$
205651586	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 600	1 380 \$
9117153	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	28 000	1 400 \$
9117157	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	28 000	1 400 \$
9117161	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	28 000	1 400 \$
9117165	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	28 000	1 400 \$
9117169	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	28 000	1 400 \$
9117173	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9117134	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		28 000	1 400 \$
9117138	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		28 000	1 400 \$
205651580	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 200	1 360 \$
9117146	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	28 000	1 400 \$
9117150	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	28 000	1 400 \$
9117154	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	28 000	1 400 \$
9117158	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	28 000	1 400 \$
9117162	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	28 000	1 400 \$
9117166	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	28 000	1 400 \$
9117170	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	28 000	1 400 \$
9117174	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	28 000	1 400 \$
9117135	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		27 400	1 370 \$
9117139	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		27 400	1 370 \$
205651574	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80SC0604BUA*	27 400	1 370 \$
205651582	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	27 400	1 370 \$
9117143	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC0604B*A*	27 400	1 370 \$
9117147	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	27 400	1 370 \$
9117151	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	27 400	1 370 \$
205651588	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 400	1 370 \$
9117155	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 400	1 370 \$
9117159	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 400	1 370 \$
9117163	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 400	1 370 \$
9117167	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 400	1 370 \$
9117171	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 400	1 370 \$
9117175	DAIKIN	DZ20VC0481B*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 400	1 370 \$
202327351	DAIKIN	DZ20VC0481B*	DV59PECD14A*		27 000	1 350 \$
9117131	DAIKIN	DZ20VC0481B*	DV61PECD14A*		28 600	1 430 \$
10324715	DAIKIN	DZ20VC0601B	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976137	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976199	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	32 000	1 600 \$
205976193	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	32 000	1 600 \$
205976194	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976200	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 000	1 600 \$
205976195	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976196	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976197	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976198	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976207	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976208	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	32 000	1 600 \$
205976201	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	32 000	1 600 \$
205976202	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	32 000	1 600 \$
205976209	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 000	1 600 \$
205976203	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976204	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976205	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976206	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976216	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80SC0805CUA*	32 000	1 600 \$
205976210	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC0805C*A*	32 000	1 600 \$
205976211	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*80VC1005C*A*	32 000	1 600 \$
205976217	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 000	1 600 \$
205976212	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976213	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976214	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 000	1 600 \$
205976215	DAIKIN	DZ20VC0601C*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 000	1 600 \$
205976218	DAIKIN	DZ20VC0601C*	DV61PECD14A*		32 600	1 630 \$
210435106	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	10 800	540 \$
210435116	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0805CUA*	10 800	540 \$
210435107	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	10 800	540 \$
210435108	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	10 800	540 \$
210435109	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0803BNA*	10 800	540 \$
210435117	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	10 800	540 \$
210435110	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	10 800	540 \$
210435111	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	10 800	540 \$
210435118	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	10 800	540 \$
210435112	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 \$
210435119	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213815088	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*+MBVK12 BP1X00A*		10 800	540 \$
213815089	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA1818*4A*+MBVK16 CP1X00A*		10 800	540 \$
210435124	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	10 800	540 \$
210435134	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	10 800	540 \$
210435125	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	10 800	540 \$
210435126	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	10 800	540 \$
210435127	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0803BNA*	10 800	540 \$
210435135	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	10 800	540 \$
210435128	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	10 800	540 \$
210435129	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	10 800	540 \$
210435136	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	10 800	540 \$
210435130	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC12 00**-1A*		10 800	540 \$
210435137	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC16 00**-1A*		10 800	540 \$
213815090	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*+MBVK12 BP1X00A*		10 800	540 \$
213815091	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	CA*EA2422*4A*+MBVK16 CP1X00A*		10 800	540 \$
213255536	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	DFVE24BP0400A*		10 800	540 \$
210435081	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	DFVE24BP1400A*		10 800	540 \$
213613318	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	DFVE24BP1400B*		10 800	540 \$
210435088	DAIKIN	DZ6VSA1810A*	DV24FECB14A*		10 800	540 \$
210435142	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0603BUA*	14 600	730 \$
210435152	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96SC0805CUA*	14 600	730 \$
210435143	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0403BNA*	14 600	730 \$
210435144	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0603BNA*	14 600	730 \$
210435145	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0803BNA*	14 600	730 \$
210435153	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*96VC0804CNA*	14 600	730 \$
210435146	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0603BNA*	14 600	730 \$
210435147	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0803BNA*	14 600	730 \$
210435154	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*	D*97MC0804CNA*	14 600	730 \$
210435148	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC12 00**-1A*		14 600	730 \$
210435155	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC16 00**-1A*		14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213815092	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*+MBVK12 BP1X00A*		14 600	730 \$
213815093	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA1818*4A*+MBVK16 CP1X00A*		14 600	730 \$
210435160	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	14 600	730 \$
210435170	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	14 600	730 \$
210435161	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	14 600	730 \$
210435162	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	14 600	730 \$
210435163	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0803BNA*	14 600	730 \$
210435171	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	14 600	730 \$
210435164	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	14 600	730 \$
210435165	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	14 600	730 \$
210435172	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	14 600	730 \$
210435166	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC12 00**-1A*		14 600	730 \$
210435173	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC16 00**-1A*		14 600	730 \$
213815094	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*+MBVK12 BP1X00A*		14 600	730 \$
213815095	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	CA*EA2422*4A*+MBVK16 CP1X00A*		14 600	730 \$
213255537	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	DFVE24BP0400A*		14 600	730 \$
210435082	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	DFVE24BP1400A*		14 600	730 \$
213613319	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	DFVE24BP1400B*		14 600	730 \$
210435089	DAIKIN	DZ6VSA2410A*	DV24FECB14A*		14 600	730 \$
212614877	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0604BUA*	16 000	800 \$
212614881	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*80SC0805CUA*	16 000	800 \$
212614875	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0603B*A*	16 000	800 \$
212614876	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0604B*A*	16 000	800 \$
212614878	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0803B*A*	16 000	800 \$
212614879	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0804C*A*	16 000	800 \$
212614880	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*80VC0805C*A*	16 000	800 \$
212614882	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*80VC1005C*A*	16 000	800 \$
212614885	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	16 000	800 \$
212614888	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	16 000	800 \$
212614883	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	16 000	800 \$
212614884	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	16 000	800 \$
212614886	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0803BNA*	16 000	800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212614887	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	16 000	800 \$
212614889	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	16 000	800 \$
212614890	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	16 000	800 \$
212614891	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	16 000	800 \$
212614892	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	16 000	800 \$
212614893	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	16 000	800 \$
212614873	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		16 000	800 \$
212614874	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		16 000	800 \$
212614898	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*80SC0604BUA*	16 000	800 \$
212614902	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*80SC0805CUA*	16 000	800 \$
212614896	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0603B*A*	16 000	800 \$
212614897	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0604B*A*	16 000	800 \$
212614899	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0803B*A*	16 000	800 \$
212614900	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0804C*A*	16 000	800 \$
212614901	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*80VC0805C*A*	16 000	800 \$
212614903	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*80VC1005C*A*	16 000	800 \$
212614906	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0603BUA*	16 000	800 \$
212614909	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0805CUA*	16 000	800 \$
212614904	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0403BNA*	16 000	800 \$
212614905	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0603BNA*	16 000	800 \$
212614907	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0803BNA*	16 000	800 \$
212614908	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0804CNA*	16 000	800 \$
212614910	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005CNA*	16 000	800 \$
212614911	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0603BNA*	16 000	800 \$
212614912	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0803BNA*	16 000	800 \$
212614913	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0804CNA*	16 000	800 \$
212614914	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1005CNA*	16 000	800 \$
212614894	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		16 000	800 \$
212614895	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		16 000	800 \$
213815726	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CAPEA2422*4A*+MBVK12BP1X00A*		16 000	800 \$
213815727	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CAPEA2422*4A*+MBVK16CP1X00A*		16 000	800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213815728	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CAPEA3026*4A*+MBVK12 BP1X00A*		16 000	800 \$
213815729	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	CAPEA3026*4A*+MBVK16 CP1X00A*		16 000	800 \$
212614872	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	DFVE36CP0400A*		16 000	800 \$
212614864	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	DFVE36CP1400A*		16 000	800 \$
213613329	DAIKIN	DZ6VSA241EA*	DFVE36CP1400B*		16 000	800 \$
210435178	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0603BUA*	18 000	900 \$
210435189	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96SC0805CUA*	18 000	900 \$
210435179	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0403BNA*	18 000	900 \$
210435180	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0603BNA*	18 000	900 \$
210435181	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0803BNA*	18 000	900 \$
210435190	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC0804CNA*	18 000	900 \$
210435191	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*96VC1005CNA*	18 000	900 \$
210435182	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0603BNA*	18 000	900 \$
210435183	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0803BNA*	18 000	900 \$
210435192	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC0804CNA*	18 000	900 \$
210435193	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*	D*97MC1005CNA*	18 000	900 \$
210435184	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC12 00**-1A*		18 000	900 \$
210435194	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC16 00**-1A*		18 000	900 \$
213815096	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*+MBVK12 BP1X00A*		18 000	900 \$
213815097	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA2422*4A*+MBVK16 CP1X00A*		18 000	900 \$
210435199	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0603BUA*	18 000	900 \$
210435210	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0805CUA*	18 000	900 \$
210435200	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0403BNA*	18 000	900 \$
210435201	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0603BNA*	18 000	900 \$
210435202	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0803BNA*	18 000	900 \$
210435211	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0804CNA*	18 000	900 \$
210435212	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005CNA*	18 000	900 \$
210435203	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0603BNA*	18 000	900 \$
210435204	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0803BNA*	18 000	900 \$
210435213	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0804CNA*	18 000	900 \$
210435214	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1005CNA*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210435205	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 \$
210435215	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 \$
213815098	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*+MBVK12BP1X00A*		18 000	900 \$
213815099	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	CA*EA3026*4A*+MBVK16CP1X00A*		18 000	900 \$
213255538	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	DFVE36CP0400A*		18 000	900 \$
210435083	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	DFVE36CP1400A*		18 000	900 \$
213613320	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	DFVE36CP1400B*		18 000	900 \$
210791258	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	DV35FECC14A*		17 600	880 \$
2109791258	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	DV35FECC14A*		17 600	880 \$
210435090	DAIKIN	DZ6VSA3010A*	DV36FECC14A*		18 000	900 \$
210435220	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0603BUA*	22 400	1 120 \$
210435231	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96SC0805CUA*	22 400	1 120 \$
210435221	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0403BNA*	22 400	1 120 \$
210435222	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0603BNA*	22 400	1 120 \$
210435223	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0803BNA*	22 400	1 120 \$
210435232	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC0804CNA*	22 400	1 120 \$
210435233	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005CNA*	22 400	1 120 \$
210435238	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1005DNA*	22 400	1 120 \$
210435239	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*96VC1205DNA*	22 400	1 120 \$
210435224	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0603BNA*	22 400	1 120 \$
210435225	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0803BNA*	22 400	1 120 \$
210435234	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC0804CNA*	22 400	1 120 \$
210435235	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1005CNA*	22 400	1 120 \$
210435240	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*	D*97MC1205DNA*	22 400	1 120 \$
210435226	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		22 400	1 120 \$
210435236	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		22 400	1 120 \$
210435241	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC2000**-1A*		22 400	1 120 \$
213815100	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK12BP1X00A*		22 400	1 120 \$
213815101	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK16CP1X00A*		22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213815102	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK20 DP1X00A*		22 400	1 120 \$
213255539	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DFVE36CP0400A*		22 400	1 120 \$
210435084	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DFVE36CP1400A*		22 400	1 120 \$
213613321	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DFVE36CP1400B*		22 400	1 120 \$
213255543	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DFVE42CP0400A*		22 400	1 120 \$
210435093	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DFVE42CP1400A*		22 400	1 120 \$
213613325	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DFVE42CP1400B*		22 400	1 120 \$
210791259	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DV35FECC14A*		22 000	1 100 \$
2109791259	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DV35FECC14A*		22 000	1 100 \$
210435092	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DV36FECC14A*		22 400	1 120 \$
210435091	DAIKIN	DZ6VSA3610A*	DV42FECC14A*		22 400	1 120 \$
212614931	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA4830*4A*	D*80SC0805CUA*	23 000	1 150 \$
212614929	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA4830*4A*	D*80VC0804C*A*	23 000	1 150 \$
212614928	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA4830*4A*	D*80VC0805C*A*	23 000	1 150 \$
212614926	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA4830*4A*	D*80VC1005C*A*	23 000	1 150 \$
212614932	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA4830*4A*	D*96SC0805CUA*	23 000	1 150 \$
212614925	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA4830*4A*	D*96VC0804CNA*	23 000	1 150 \$
212614924	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA4830*4A*	D*96VC1005CNA*	23 000	1 150 \$
212614930	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA4830*4A*	D*97MC0804CNA*	23 000	1 150 \$
212614921	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA4830*4A*	D*97MC1005CNA*	23 000	1 150 \$
212614919	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA4830*4A*+MBVC16 00**-1A*		23 000	1 150 \$
212614927	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA6030*4A*	D*80VC0805D*A*	23 000	1 150 \$
212614923	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1005DNA*	23 000	1 150 \$
212614922	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1205DNA*	23 000	1 150 \$
212614920	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA6030*4A*	D*97MC1205DNA*	23 000	1 150 \$
212614918	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CA*EA6030*4A*+MBVC20 00**-1A*		23 000	1 150 \$
213815731	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CAPEA4830*4A*+MBVK16 CP1X00A*		23 000	1 150 \$
213815730	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	CAPEA6030*4A*+MBVK20 DP1X00A*		23 000	1 150 \$
212928694	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	DFVE42CP0400A*		23 000	1 150 \$
212928695	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	DFVE42CP1400A*		23 000	1 150 \$
213613334	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	DFVE42CP1400B*		23 000	1 150 \$
212614917	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	DFVE48DP0400A*		23 000	1 150 \$
212614865	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	DFVE48DP1400A*		23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213613330	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	DFVE48DP1400B*		23 000	1 150 \$
212614916	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	DFVE60DP0400A*		23 000	1 150 \$
212614915	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	DFVE60DP1400A*		23 000	1 150 \$
213613333	DAIKIN	DZ6VSA361EA*	DFVE60DP1400B*		23 000	1 150 \$
213191957	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA4830*4A*	D*80SC0805CUA*	25 600	1 280 \$
213191947	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA4830*4A*	D*80VC0804C*A*	25 600	1 280 \$
213191949	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA4830*4A*	D*80VC0805C*A*	25 600	1 280 \$
213191951	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA4830*4A*	D*80VC1005C*A*	25 600	1 280 \$
213191955	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA4830*4A*	D*96SC0805CUA*	25 600	1 280 \$
213191939	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA4830*4A*	D*96VC0804CNA*	25 600	1 280 \$
213191941	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA4830*4A*	D*96VC1005CNA*	25 600	1 280 \$
213191943	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA4830*4A*	D*97MC0804CNA*	25 600	1 280 \$
213191945	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA4830*4A*	D*97MC1005CNA*	25 600	1 280 \$
213191953	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA4830*4A*+MBVC1600**-1A*		25 600	1 280 \$
213816039	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA4830*4A*+MBVK16CP1X00A*		25 600	1 280 \$
213191985	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA6030*4A*	D*80VC0805D*A*	25 600	1 280 \$
213191979	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1005DNA*	25 600	1 280 \$
213191981	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1205DNA*	25 600	1 280 \$
213191983	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA6030*4A*	D*97MC1205DNA*	25 600	1 280 \$
213191987	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		25 600	1 280 \$
213816041	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	CA*EA6030*4A*+MBVK20DP1X00A*		25 600	1 280 \$
213255544	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE42CP0400A*		25 600	1 280 \$
210435094	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE42CP1400A*		25 600	1 280 \$
213613326	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE42CP1400B*		25 600	1 280 \$
213255540	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE48DP0400A*		25 600	1 280 \$
210435085	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE48DP1400A*		25 600	1 280 \$
213613322	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE48DP1400B*		25 600	1 280 \$
213255545	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE60DP0400A*		25 600	1 280 \$
210435095	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE60DP1400A*		25 600	1 280 \$
213613327	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DFVE60DP1400B*		25 600	1 280 \$
210435096	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV42FECC14A*		25 600	1 280 \$
210791260	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV47FECD14A*		25 200	1 260 \$
2109791260	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV47FECD14A*		25 200	1 260 \$
210435097	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV48FECD14A*		25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210435098	DAIKIN	DZ6VSA4210A*	DV60FECD14A*		25 600	1 280 \$
213156958	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	CA*EA6030*4A*	D*80VC0805D*A*	28 000	1 400 \$
213872267	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	CA*EA6030*4A*	D*96VC0804CNA*	28 000	1 400 \$
213872265	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1005CNA*	28 000	1 400 \$
212614937	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1005DNA*	28 000	1 400 \$
212614936	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1205DNA*	28 000	1 400 \$
213872263	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	CA*EA6030*4A*	D*97MC0804CNA*	28 000	1 400 \$
213872261	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	CA*EA6030*4A*	D*97MC1005CNA*	28 000	1 400 \$
212614935	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	CA*EA6030*4A*	D*97MC1205DNA*	28 000	1 400 \$
212614934	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		28 000	1 400 \$
213815732	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	CAPEA6030*4A*+MBVK20DP1X00A*		28 000	1 400 \$
212614933	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	DFVE60DP0400A*		28 000	1 400 \$
212614866	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	DFVE60DP1400A*		28 000	1 400 \$
213613331	DAIKIN	DZ6VSA421EA*	DFVE60DP1400B*		28 000	1 400 \$
213192015	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA4830*4A*	D*80SC0805CUA*	29 800	1 490 \$
213192005	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA4830*4A*	D*80VC0804C*A*	29 800	1 490 \$
213192007	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA4830*4A*	D*80VC0805C*A*	29 800	1 490 \$
213192009	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA4830*4A*	D*80VC1005C*A*	29 800	1 490 \$
213192013	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA4830*4A*	D*96SC0805CUA*	29 800	1 490 \$
213191997	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA4830*4A*	D*96VC0804CNA*	29 800	1 490 \$
213191999	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA4830*4A*	D*96VC1005CNA*	29 800	1 490 \$
213192001	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA4830*4A*	D*97MC0804CNA*	29 800	1 490 \$
213192003	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA4830*4A*	D*97MC1005CNA*	29 800	1 490 \$
213192011	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA4830*4A*+MBVC1600**-1A*		29 800	1 490 \$
213816043	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA4830*4A*+MBVK16CP1X00A*		29 800	1 490 \$
213192043	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA6030*4A*	D*80VC0805D*A*	29 800	1 490 \$
213192037	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1005DNA*	29 800	1 490 \$
213192039	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1205DNA*	29 800	1 490 \$
213192041	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA6030*4A*	D*97MC1205DNA*	29 800	1 490 \$
213192045	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		29 800	1 490 \$
213816045	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	CA*EA6030*4A*+MBVK20DP1X00A*		29 800	1 490 \$
213255541	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DFVE48DP0400A*		29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210435086	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DFVE48DP1400A*		29 800	1 490 \$
213613323	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DFVE48DP1400B*		29 800	1 490 \$
213255546	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DFVE60DP0400A*		29 800	1 490 \$
210435099	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DFVE60DP1400A*		29 800	1 490 \$
213613328	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DFVE60DP1400B*		29 800	1 490 \$
210435100	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DV48FECD14A*		29 800	1 490 \$
210435101	DAIKIN	DZ6VSA4810A*	DV60FECD14A*		29 800	1 490 \$
213156959	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	CA*EA6030*4A*	D*80VC0805D*A*	28 000	1 400 \$
213872275	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	CA*EA6030*4A*	D*96VC0804CNA*	28 000	1 400 \$
213872273	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1005CNA*	28 000	1 400 \$
212614942	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1005DNA*	28 000	1 400 \$
212614941	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1205DNA*	28 000	1 400 \$
213872271	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	CA*EA6030*4A*	D*97MC0804CNA*	28 000	1 400 \$
213872269	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	CA*EA6030*4A*	D*97MC1005CNA*	28 000	1 400 \$
212614940	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	CA*EA6030*4A*	D*97MC1205DNA*	28 000	1 400 \$
212614939	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		28 000	1 400 \$
213815733	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	CAPEA6030*4A*+MBVK20DP1X00A*		28 000	1 400 \$
212614938	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	DFVE60DP0400A*		28 000	1 400 \$
212614867	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	DFVE60DP1400A*		28 000	1 400 \$
213613332	DAIKIN	DZ6VSA481EA*	DFVE60DP1400B*		28 000	1 400 \$
213192407	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	CA*EA6030*4A*	D*80VC0805D*A*	34 800	1 740 \$
213872426	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	CA*EA6030*4A*	D*96VC0804CNA*	34 800	1 740 \$
213872424	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1005CNA*	34 800	1 740 \$
213192401	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1005DNA*	34 800	1 740 \$
213192403	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	CA*EA6030*4A*	D*96VC1205DNA*	34 800	1 740 \$
213872422	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	CA*EA6030*4A*	D*97MC0804CNA*	34 800	1 740 \$
213872420	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	CA*EA6030*4A*	D*97MC1005CNA*	34 800	1 740 \$
213192405	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	CA*EA6030*4A*	D*97MC1205DNA*	34 800	1 740 \$
213192409	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		34 800	1 740 \$
213816047	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	CA*EA6030*4A*+MBVK20DP1X00A*		34 800	1 740 \$
213255542	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	DFVE60DP0400A*		34 800	1 740 \$
210435087	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	DFVE60DP1400A*		34 800	1 740 \$
213613324	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	DFVE60DP1400B*		34 800	1 740 \$
210791261	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	DV59FECD14A*		34 500	1 725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
2109791261	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	DV59FECD14A*		34 500	1 725 \$
210435242	DAIKIN	DZ6VSA6010A*	DV60FECD14A*		34 800	1 740 \$
210607570	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200** *-1A*+TX		14 000	700 \$
210692255	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96SC0603BUA*	13 800	690 \$
210692254	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0403BNA*	13 800	690 \$
210692256	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0603BNA*	13 800	690 \$
210692257	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0803BNA*	13 800	690 \$
210692258	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0603BNA*	13 800	690 \$
210692259	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0803BNA*	13 800	690 \$
210692260	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200** *-1A*+TXV		14 500	725 \$
210692264	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	14 600	730 \$
210692263	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	14 500	725 \$
210692265	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	14 600	730 \$
210692266	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	14 500	725 \$
210692267	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	14 500	725 \$
210692268	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	14 500	725 \$
210692269	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	14 500	725 \$
210692270	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	14 500	725 \$
210692271	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200** *-1A*+TXV		14 200	710 \$
210692275	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96SC0603BUA*	14 200	710 \$
210692274	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0403BNA*	14 200	710 \$
210692276	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0603BNA*	14 200	710 \$
210692277	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*96VC0803BNA*	14 200	710 \$
210692278	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*97MC0603BNA*	14 200	710 \$
210692279	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3636B6C*+TXV	D*97MC0803BNA*	14 200	710 \$
210692280	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200** *-1A*+TXV		14 100	705 \$
210692281	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200** *-1A*+TXV		14 200	710 \$
210692285	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	14 200	710 \$
210692284	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	14 200	710 \$
210692286	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	14 200	710 \$
210692287	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	14 200	710 \$
210692288	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	14 200	710 \$
210692289	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692290	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	14 200	710 \$
210692291	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	14 200	710 \$
210610032	DAIKIN	DZ9VCA2410A*	DMVE24BP1400A*		14 800	740 \$
210692292	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200** *-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692296	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96SC0603BUA*	21 600	1 080 \$
210692295	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0403BNA*	21 600	1 080 \$
210692297	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0603BNA*	21 600	1 080 \$
210692298	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*96VC0803BNA*	21 600	1 080 \$
210692299	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0603BNA*	21 600	1 080 \$
210692300	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3137*6A*+TXV	D*97MC0803BNA*	21 600	1 080 \$
210692301	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200** *-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210607577	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600** *-1A*+TX		21 600	1 080 \$
210692309	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	21 600	1 080 \$
210692313	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	21 600	1 080 \$
210692308	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	21 600	1 080 \$
210692310	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	21 600	1 080 \$
210692311	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	21 600	1 080 \$
210692312	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	21 600	1 080 \$
210692314	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	21 600	1 080 \$
210692315	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	21 600	1 080 \$
210692316	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	21 600	1 080 \$
210692317	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	21 600	1 080 \$
210692318	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	21 600	1 080 \$
210692319	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	21 600	1 080 \$
210692320	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CA*F3743*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	21 600	1 080 \$
210692321	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200** *-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692322	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600** *-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692330	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96SC0603BUA*	21 600	1 080 \$
210692334	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96SC0805CUA*	21 600	1 080 \$
210692329	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0403BNA*	21 600	1 080 \$
210692331	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0603BNA*	21 600	1 080 \$
210692332	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0803BNA*	21 600	1 080 \$
210692333	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC0804CNA*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692335	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*96VC1005CNA*	21 600	1 080 \$
210692336	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0603BNA*	21 600	1 080 \$
210692337	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0803BNA*	21 600	1 080 \$
210692338	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC0804CNA*	21 600	1 080 \$
210692339	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3642C6C*+TXV	D*97MC1005CNA*	21 600	1 080 \$
210692340	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692341	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692349	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96SC0603BUA*	21 600	1 080 \$
210692353	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96SC0805CUA*	21 600	1 080 \$
210692348	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0403BNA*	21 600	1 080 \$
210692350	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0603BNA*	21 600	1 080 \$
210692351	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0803BNA*	21 600	1 080 \$
210692352	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC0804CNA*	21 600	1 080 \$
210692354	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*96VC1005CNA*	21 600	1 080 \$
210692355	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0603BNA*	21 600	1 080 \$
210692356	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0803BNA*	21 600	1 080 \$
210692357	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC0804CNA*	21 600	1 080 \$
210692358	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CHPF3743C6B*+TXV	D*97MC1005CNA*	21 600	1 080 \$
210692359	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692360	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692368	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0603BUA*	21 600	1 080 \$
210692372	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	21 600	1 080 \$
210692367	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0403BNA*	21 600	1 080 \$
210692369	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0603BNA*	21 600	1 080 \$
210692370	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0803BNA*	21 600	1 080 \$
210692371	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	21 600	1 080 \$
210692373	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	21 600	1 080 \$
210692374	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	21 600	1 080 \$
210692375	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0603BNA*	21 600	1 080 \$
210692376	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0803BNA*	21 600	1 080 \$
210692377	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	21 600	1 080 \$
210692378	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	21 600	1 080 \$
210692379	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	CSCF3642N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	21 600	1 080 \$
210609964	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	DMVE36CP1400A*		21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210609965	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	DMVE48DP1400A*		21 600	1 080 \$
213354819	DAIKIN	DZ9VCA3610A*	DV37PECC14A*		21 600	1 080 \$
210692380	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600** *-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692381	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000** *-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692387	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 000	1 350 \$
210692386	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 000	1 350 \$
210692388	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 000	1 350 \$
210692389	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 000	1 350 \$
210692390	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 000	1 350 \$
210692391	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 000	1 350 \$
210692392	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4860*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 000	1 350 \$
210692393	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600** *-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210607579	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000** *-1A*+TX		27 000	1 350 \$
210692400	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 000	1 350 \$
210692399	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 000	1 350 \$
210692401	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 000	1 350 \$
210692402	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 000	1 350 \$
210692403	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 000	1 350 \$
210692404	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 000	1 350 \$
210692405	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 000	1 350 \$
210692406	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600** *-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692407	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000** *-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692411	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 000	1 350 \$
210692412	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 000	1 350 \$
210692413	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 000	1 350 \$
210692414	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 000	1 350 \$
210692415	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 000	1 350 \$
210692416	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 000	1 350 \$
210692417	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600** *-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692418	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000** *-1A*+TXV		27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692425	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	27 000	1 350 \$
210692424	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC0804CNA*	27 000	1 350 \$
210692426	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	27 000	1 350 \$
210692427	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	27 000	1 350 \$
210692428	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC0804CNA*	27 000	1 350 \$
210692429	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	27 000	1 350 \$
210692430	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	27 000	1 350 \$
210609976	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	DMVE48DP1400A*		27 000	1 350 \$
210609977	DAIKIN	DZ9VCA4810A*	DMVE60DP1400A*		27 000	1 350 \$
210607421	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TX		34 000	1 700 \$
210692434	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	33 400	1 670 \$
210692435	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	33 400	1 670 \$
210692436	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	33 400	1 670 \$
210692437	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	33 400	1 670 \$
210692438	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CA*F4961*6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	33 400	1 670 \$
210692439	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		32 400	1 620 \$
210692443	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 400	1 620 \$
210692444	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 400	1 620 \$
210692445	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 400	1 620 \$
210692446	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 400	1 620 \$
210692447	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CHPF4860D6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 400	1 620 \$
210692451	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96SC0805CUA*	32 400	1 620 \$
210692452	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1005CNA*	32 400	1 620 \$
210692453	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*96VC1205DNA*	32 400	1 620 \$
210692454	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1005CNA*	32 400	1 620 \$
210692455	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	CSCF4860N6D*+TXV	D*97MC1205DNA*	32 400	1 620 \$
210609988	DAIKIN	DZ9VCA6010A*	DMVE60DP1400A*		33 400	1 670 \$
205782845	DAIKIN	RX09AXVJU	FTX09AXVJU		5 700	285 \$
211291633	DAIKIN	RX09BXVJU	FTX09BXVJU		5 800	290 \$
9966569	DAIKIN	RX09QMVJU	FFQ09Q2VJU		6 000	300 \$
202682020	DAIKIN	RX09RMVJU9	FDMQ09RVJU		6 800	340 \$
202682023	DAIKIN	RX09RMVJU9	FFQ09Q2VJU		6 000	300 \$
207776287	DAIKIN	RX09RMVJU9*	FDMQ09RVJU		6 800	340 \$
207776283	DAIKIN	RX09RMVJU9*	FFQ09Q2VJU		6 000	300 \$
212521708	DAIKIN	RX09WMVJU*	FDMQ09WVJU*		6 800	340 \$
212521702	DAIKIN	RX09WMVJU*	FFQ09W2VJU*		6 000	300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205782846	DAIKIN	RX12AXVJU	FTX12AXVJU		8 600	430 \$
211291634	DAIKIN	RX12BXVJU	FTX12BXVJU		8 600	430 \$
9966684	DAIKIN	RX12QMVJU	FFQ12Q2VJU		8 300	415 \$
202682021	DAIKIN	RX12RMVJU9	FDMQ12RVJU		8 500	425 \$
202682024	DAIKIN	RX12RMVJU9	FFQ12Q2VJU		8 300	415 \$
207776290	DAIKIN	RX12RMVJU9*	FDMQ12RVJU		8 500	425 \$
207776284	DAIKIN	RX12RMVJU9*	FFQ12Q2VJU		8 300	415 \$
212521704	DAIKIN	RX12WMVJU*	FDMQ12WVJU*		8 500	425 \$
212396464	DAIKIN	RX12WMVJU*	FFQ12W2VJU*		8 300	415 \$
9966775	DAIKIN	RX15QMVJU	FFQ15Q2VJU		10 600	530 \$
205776148	DAIKIN	RX15RMVJU*	FDMQ15RVJU		11 500	575 \$
205663346	DAIKIN	RX15RMVJU*	FFQ15Q2VJU		10 600	530 \$
212506078	DAIKIN	RX15WMVJU*	FDMQ15WVJU*		11 500	575 \$
212506073	DAIKIN	RX15WMVJU*	FFQ15W2VJU*		10 600	530 \$
211697900	DAIKIN	RX18BXVJU	FTX18BXVJU		14 400	720 \$
205776150	DAIKIN	RX18RMVJU9*	FDMQ18RVJU		13 600	680 \$
205663362	DAIKIN	RX18RMVJU9*	FFQ18Q2VJU		14 200	710 \$
212506081	DAIKIN	RX18WMVJU*	FDMQ18WVJU*		13 600	680 \$
211697901	DAIKIN	RX24BXVJU	FTX24BXVJU		14 400	720 \$
205776151	DAIKIN	RX24RMVJU*	FDMQ24RVJU		15 000	750 \$
212506075	DAIKIN	RX24WMVJU*	FDMQ24WVJU*		15 000	750 \$
213895726	DAIKIN	RXF09AXVJU	FTXF09AXVJU		6 100	305 \$
213895720	DAIKIN	RXF12AXVJU	FTXF12AXVJU		8 200	410 \$
213895721	DAIKIN	RXF18AXVJU	FTXF18AXVJU		12 500	625 \$
213895722	DAIKIN	RXF24AXVJU	FTXF24AXVJU		13 900	695 \$
3208521	DAIKIN	RXG09HVJU	FTXG09HVJU		8 100	405 \$
3208522	DAIKIN	RXG12HVJU	FTXG12HVJU		10 400	520 \$
3208523	DAIKIN	RXG15HVJU	FTXG15HVJU		11 100	555 \$
8849533	DAIKIN	RXL09QMVJU	FTX09NMVJU		6 700	335 \$
8849459	DAIKIN	RXL09QMVJU	FVXS09NVJU		6 200	310 \$
207776277	DAIKIN	RXL09QMVJU*	FTX09NMVJU*		6 700	335 \$
207776280	DAIKIN	RXL09QMVJU*	FVXS09NVJU		6 200	310 \$
212521705	DAIKIN	RXL09WMVJU*	FTX09WMVJU*		6 700	335 \$
212521709	DAIKIN	RXL09WMVJU*	FVXS09WVJU*		6 200	310 \$
204717990	DAIKIN	RXL12QMVJU9	FDMQ12RVJU		8 600	430 \$
204717600	DAIKIN	RXL12QMVJU9	FTX12NMVJU		8 800	440 \$
204717989	DAIKIN	RXL12QMVJU9	FVXS12NVJU		8 300	415 \$
207776282	DAIKIN	RXL12QMVJU9*	FDMQ12RVJU		8 600	430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207776278	DAIKIN	RXL12QMVJU9*	FTX12NMVJU*		8 800	440 \$
207776281	DAIKIN	RXL12QMVJU9*	FVXS12NVJU		8 300	415 \$
212506083	DAIKIN	RXL12WMVJU*	FDMQ12WVJU*		8 600	430 \$
212506076	DAIKIN	RXL12WMVJU*	FTX12WMVJU*		8 800	440 \$
212506082	DAIKIN	RXL12WMVJU*	FVXS12WVJU*		8 300	415 \$
8849330	DAIKIN	RXL15QMVJU	FTX15NMVJU		11 500	575 \$
8849445	DAIKIN	RXL15QMVJU	FVXS15NVJU		11 500	575 \$
205663349	DAIKIN	RXL15QMVJU*	FTX15NMVJU*		11 500	575 \$
205663350	DAIKIN	RXL15QMVJU*	FVXS15NVJU		11 500	575 \$
212506077	DAIKIN	RXL15WMVJU*	FTX15WMVJU*		11 500	575 \$
212506084	DAIKIN	RXL15WMVJU*	FVXS15WVJU*		11 500	575 \$
205663343	DAIKIN	RXL18UMVJU*	FDMQ18RVJU		14 600	730 \$
205663342	DAIKIN	RXL18UMVJU*	FTX18UVJU		14 000	700 \$
212494265	DAIKIN	RXL18WMVJU*	FDMQ18WVJU*		14 600	730 \$
212494263	DAIKIN	RXL18WMVJU*	FTX18WVJU*		14 000	700 \$
205663345	DAIKIN	RXL24UMVJU*	FDMQ24RVJU		16 000	800 \$
205663344	DAIKIN	RXL24UMVJU*	FTX24UVJU		15 800	790 \$
212494266	DAIKIN	RXL24WMVJU*	FDMQ24WVJU*		16 000	800 \$
212494264	DAIKIN	RXL24WMVJU*	FTX24WVJU*		15 800	790 \$
207158009	DAIKIN	RXM09VVJU	FTXM09VVJU		6 600	330 \$
212494257	DAIKIN	RXM09WVJU*	FTXM09WVJU*		6 600	330 \$
207158010	DAIKIN	RXM12VVJU	FTXM12VVJU		8 600	430 \$
212494258	DAIKIN	RXM12WVJU*	FTXM12WVJU*		8 600	430 \$
207158011	DAIKIN	RXM18VVJU	FTXM18VVJU		15 400	770 \$
212494259	DAIKIN	RXM18WVJU*	FTXM18WVJU*		15 400	770 \$
207158012	DAIKIN	RXM24VVJU	FTXM24VVJU		16 000	800 \$
212494260	DAIKIN	RXM24WVJU*	FTXM24WVJU*		16 000	800 \$
5265753	DAIKIN	RXS09LVJU	FTXS09LVJU		7 700	385 \$
5265755	DAIKIN	RXS12LVJU	FTXS12LVJU		9 200	460 \$
5265756	DAIKIN	RXS15LVJU	FTXS15LVJU		11 900	595 \$
5265757	DAIKIN	RXS18LVJU	FTXS18LVJU		13 900	695 \$
5265758	DAIKIN	RXS24LVJU	FTXS24LVJU		16 400	820 \$
205881785	DAIKIN	RXS60T*VJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 \$
10591687	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
201900050	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0603BXA*	15 400	770 \$
10594263	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201900051	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0803BXA*	15 400	770 \$
201900052	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0805CXA*	15 400	770 \$
201900053	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC1005CXA*	15 400	770 \$
10594264	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	15 400	770 \$
10594259	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0603BNA*	15 400	770 \$
10594266	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0803BNA*	15 400	770 \$
10594265	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0603BNA*	15 400	770 \$
10594267	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	15 400	770 \$
201978156	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	FXTQ24TAVJUA*		15 400	770 \$
10591681	DAIKIN	RXSQ24T*VJU	Unités avec conduits		15 000	750 \$
205724757	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
205732179	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0603B*A*	15 400	770 \$
205732160	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	15 400	770 \$
205732180	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0803B*A*	15 400	770 \$
205732181	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC0805C*A*	15 400	770 \$
205732182	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*80VC1005C*A*	15 400	770 \$
205732161	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	15 400	770 \$
205732155	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0603BNA*	15 400	770 \$
205732163	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*96VC0803BNA*	15 400	770 \$
205732162	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0603BNA*	15 400	770 \$
205732164	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	CXTQ24TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	15 400	770 \$
205724753	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ09TVJU		14 000	700 \$
205724751	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ09PBVJU		15 000	750 \$
205732187	DAIKIN	RXSQ24T*VJU*	FXTQ24TAVJUA*		15 400	770 \$
10591688	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 800	1 140 \$
201978152	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0603BXA*	23 600	1 180 \$
10594268	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	23 600	1 180 \$
201978153	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0803BXA*	23 600	1 180 \$
201978154	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0805CXA*	23 600	1 180 \$
201978155	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC1005CXA*	23 600	1 180 \$
10594269	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	23 600	1 180 \$
10594273	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	CXTQ36TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201978157	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	FXTQ36TAVJUA*		23 600	1 180 \$
10591684	DAIKIN	RXSQ36T*VJU	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
205724758	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 800	1 140 \$
205732183	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0603B*A*	23 600	1 180 \$
205732165	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0604B*A*	23 600	1 180 \$
205732184	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0803B*A*	23 600	1 180 \$
205732185	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC0805C*A*	23 600	1 180 \$
205732186	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*80VC1005C*A*	23 600	1 180 \$
205732166	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*96VC0403BNA*	23 600	1 180 \$
205732168	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	CXTQ36TASBLUA*	D*97MC0803BNA*	23 600	1 180 \$
205724754	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU		23 600	1 180 \$
205724752	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ15PBVJU		22 000	1 100 \$
205732188	DAIKIN	RXSQ36T*VJU*	FXTQ36TAVJUA*		23 600	1 180 \$
205881783	DAIKIN	RXSQ48T*VJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 \$
205724755	DAIKIN	RXSQ48T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU FXFQ18TVJU		32 200	1 610 \$
205881781	DAIKIN	RXSQ48T*VJU*	FXMQ09PBVJU FXMQ09PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU		32 000	1 600 \$
10591691	DAIKIN	RXSQ60T*VJU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 500	1 775 \$
201978159	DAIKIN	RXSQ60T*VJU	FXTQ60TAVJUA*		37 000	1 850 \$
205724756	DAIKIN	RXSQ60T*VJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ24TVJU FXFQ24TVJU		37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205881782	DAIKIN	RXSQ60T*VJU*	FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ18PBVJU		34 000	1 700 \$
205732190	DAIKIN	RXSQ60T*VJU*	FXTQ60TAVJUA*		37 000	1 850 \$
205708982	DAIKIN	RXTQ36TAVJ9*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 800	1 140 \$
205708867	DAIKIN	RXTQ36TAVJ9*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU		23 600	1 180 \$
205708866	DAIKIN	RXTQ36TAVJ9*	FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ15PBVJU		22 000	1 100 \$
211641711	DAIKIN	RXTQ36TBVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		24 000	1 200 \$
211641706	DAIKIN	RXTQ36TBVJU*	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
211641659	DAIKIN	RXTQ36TBVJU*	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
205881789	DAIKIN	RXTQ48TAVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 \$
205708868	DAIKIN	RXTQ48TAVJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU FXFQ18TVJU		32 200	1 610 \$
205881786	DAIKIN	RXTQ48TAVJU*	FXMQ09PBVJU FXMQ09PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU		32 000	1 600 \$
211661503	DAIKIN	RXTQ48TBVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
211661501	DAIKIN	RXTQ48TBVJU*	Unités avec conduits		30 200	1 510 \$
211641660	DAIKIN	RXTQ48TBVJU*	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
205881790	DAIKIN	RXTQ60TAVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 \$
205708869	DAIKIN	RXTQ60TAVJU*	FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ24TVJU FXFQ24TVJU		37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205881788	DAIKIN	RXTQ60TAVJU*	FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ18PBVJU		34 000	1 700 \$
211641712	DAIKIN	RXTQ60TBVJU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 600	1 830 \$
211641707	DAIKIN	RXTQ60TBVJU*	Unités avec conduits		36 400	1 820 \$
211641661	DAIKIN	RXTQ60TBVJU*	Unités sans conduits		37 000	1 850 \$
205801306	DAIKIN	RZQ18TAVJU*	FBQ18PVJU		13 200	660 \$
205801310	DAIKIN	RZQ18TAVJU*	FCQ18TAVJU		12 300	615 \$
211635170	DAIKIN	RZQ18TBVJU*	FBQ18TBVJU		14 000	700 \$
211635162	DAIKIN	RZQ18TBVJU*	FCQ18AAVJU		12 300	615 \$
211635176	DAIKIN	RZQ18TBVJU*	FTQ18TAVJU*A*		13 600	680 \$
205707005	DAIKIN	RZQ24TAVJU*	FBQ24PVJU		18 800	940 \$
205707008	DAIKIN	RZQ24TAVJU*	FCQ24TAVJU		18 000	900 \$
205707002	DAIKIN	RZQ24TAVJU*	FTQ24TAVJU*A*		19 400	970 \$
211635171	DAIKIN	RZQ24TBVJU*	FBQ24TBVJU		19 000	950 \$
211635163	DAIKIN	RZQ24TBVJU*	FCQ24AAVJU		18 000	900 \$
211635177	DAIKIN	RZQ24TBVJU*	FTQ24TAVJU*A*		19 400	970 \$
205707006	DAIKIN	RZQ30TAVJU*	FBQ30PVJU		23 400	1 170 \$
205707009	DAIKIN	RZQ30TAVJU*	FCQ30TAVJU		22 800	1 140 \$
205754949	DAIKIN	RZQ30TAVJU*	FTQ30TAVJU*A*		24 000	1 200 \$
211635172	DAIKIN	RZQ30TBVJU*	FBQ30TBVJU		24 000	1 200 \$
211635164	DAIKIN	RZQ30TBVJU*	FCQ30AAVJU		22 800	1 140 \$
211635180	DAIKIN	RZQ30TBVJU*	FTQ30TAVJU*A*		24 000	1 200 \$
205706994	DAIKIN	RZQ36TAVJU*	FBQ36PVJU		27 400	1 370 \$
205707003	DAIKIN	RZQ36TAVJU*	FTQ36TAVJU*A*		29 000	1 450 \$
211635173	DAIKIN	RZQ36TBVJU*	FBQ36TBVJU		28 000	1 400 \$
211635165	DAIKIN	RZQ36TBVJU*	FCQ36AAVJU		26 200	1 310 \$
211635181	DAIKIN	RZQ36TBVJU*	FTQ36TAVJU*A*		28 400	1 420 \$
205707004	DAIKIN	RZQ42TAVJU*	FTQ42TAVJU*A*		34 000	1 700 \$
211635174	DAIKIN	RZQ42TBVJU*	FBQ42TBVJU		32 400	1 620 \$
211635166	DAIKIN	RZQ42TBVJU*	FCQ42AAVJU		31 200	1 560 \$
211635178	DAIKIN	RZQ42TBVJU*	FTQ42TAVJU*A*		33 000	1 650 \$
211635175	DAIKIN	RZQ48TBVJU*	FBQ48TBVJU		38 000	1 900 \$
211635167	DAIKIN	RZQ48TBVJU*	FCQ48AAVJU		34 800	1 740 \$
211635179	DAIKIN	RZQ48TBVJU*	FTQ48TAVJU*A*		36 800	1 840 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211994919	Daizuki	DXFM-1823-2Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
211994918	Daizuki	DXFM-1823-2Z	Unités avec conduits		14 800	740 \$
211994917	Daizuki	DXFM-1823-2Z	Unités sans conduits		14 300	715 \$
211994916	Daizuki	DXFM-2723-3Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
211994915	Daizuki	DXFM-2723-3Z	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
211994914	Daizuki	DXFM-2723-3Z	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
211994923	Daizuki	DXFM-3623-4Z	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
211994922	Daizuki	DXFM-4823-5Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
211994920	Daizuki	DXFM-4823-5Z	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
206765551	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
206765560	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206767200	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206766037	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
206767547	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
206767556	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473123	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210473244	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210473101	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210473112	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473233	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210473222	DAY & NIGHT	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
206773041	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773050	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	32 000	1 600 \$
206773059	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771258	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771357	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771276	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773424	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773433	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 800	1 590 \$
206771348	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771330	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773104	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773113	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 800	1 590 \$
206773131	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771627	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206771726	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771645	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773478	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773487	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 600	1 580 \$
206771717	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771699	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773140	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
206773149	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 600	1 580 \$
206773167	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 600	1 580 \$
206771762	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 600	1 580 \$
206771861	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 400	1 570 \$
206771780	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206773505	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773514	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771852	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771834	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206773185	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
206771897	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206771906	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 400	1 570 \$
206773523	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773532	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771960	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771915	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 400	1 570 \$
206771978	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 600	1 580 \$
206771933	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771942	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 400	1 570 \$
210470260	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470271	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210470282	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 000	1 550 \$
210470238	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 000	1 550 \$
210470249	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 000	1 550 \$
210470348	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470293	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 000	1 550 \$
210470315	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470326	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470403	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
210470414	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 400	1 570 \$
210470425	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210470436	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 400	1 570 \$
210470502	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 200	1 560 \$
210470447	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470381	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470392	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470491	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470469	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470546	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470557	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470568	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 200	1 560 \$
210470524	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470535	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470634	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470579	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470656	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 400	1 570 \$
210470601	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470612	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210457421	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	30 600	1 530 \$
210457498	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457520	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	30 400	1 520 \$
210457547	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457465	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457536	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457824	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457835	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457846	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	30 200	1 510 \$
210457857	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457904	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210457870	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457757	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210457724	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	30 200	1 510 \$
210457735	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210457893	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458059	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210458070	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	30 400	1 520 \$
210457769	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210458136	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458213	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210458224	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458235	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458262	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458169	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458158	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458180	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458273	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458351	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458251	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458539	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458439	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458472	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458752	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458597	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458484	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210459006	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210459017	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459028	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210459039	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210459086	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459052	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210458895	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210458939	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458906	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210458917	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210459230	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210459075	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210459241	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210459252	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210458951	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210459796	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210459696	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459729	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210460009	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459854	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210459741	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210460241	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210460252	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210460263	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210460310	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460141	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460174	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460465	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460299	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460486	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460507	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210460863	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460874	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210461029	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210461040	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	30 200	1 510 \$
210461051	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 200	1 510 \$
210461062	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210460962	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210460973	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210460985	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461407	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461418	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461454	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210461431	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461285	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461296	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461307	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210461598	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461620	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461330	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461797	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461808	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461819	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	30 400	1 520 \$
210461830	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210461841	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461730	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461741	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210461752	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	30 600	1 530 \$
210461965	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210461976	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461764	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210461855	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	30 400	1 520 \$
210462020	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
210466483	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210466494	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466505	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
210466516	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
210466579	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210466542	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466361	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1002120A*	30 800	1 540 \$
210466372	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466778	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210466568	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466892	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210466936	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210466947	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210466958	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210466969	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210464651	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464662	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464673	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210464684	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210464695	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464584	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464595	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464606	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210464819	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464830	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464618	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464709	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210464239	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210464250	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464261	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464308	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210464274	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464128	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464139	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464463	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464474	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210464173	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464974	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464985	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464996	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210465007	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210465018	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464907	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210464918	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210464929	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210465142	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210465153	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210464941	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210465032	DAY & NIGHT	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1202422A*	30 600	1 530 \$
206774691	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206774879	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206774709	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206773809	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206773818	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 200	1 810 \$
206774888	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774897	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206773872	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206773827	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206773845	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774727	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	35 800	1 790 \$
206773908	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 000	1 800 \$
206773917	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	35 800	1 790 \$
206774906	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774915	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	35 800	1 790 \$
206773971	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 000	1 800 \$
206773926	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	35 800	1 790 \$
206773944	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 000	1 800 \$
206774772	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774097	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774951	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774825	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 200	1 860 \$
206774484	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 200	1 860 \$
206774852	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774583	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774664	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774592	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774996	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206775005	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774646	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774601	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774619	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
210469977	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774268	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774277	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 000	1 850 \$
210469955	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
210469966	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774331	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774286	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*96CTN1202422A*	37 200	1 860 \$
206774304	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774790	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774187	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774960	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774969	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774223	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774205	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
210470015	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774367	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774439	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774376	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
210469993	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210470004	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774430	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774385	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774403	DAY & NIGHT	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
208447711	DAY & NIGHT	DLCERBH09AAJ	DLFEHBH09XAJ		6 300	315 \$
208447716	DAY & NIGHT	DLCERBH09AAK	DLFEHBH09XAK		6 000	300 \$
208447710	DAY & NIGHT	DLCERBH12AAJ	DLFEHBH12XAJ		7 800	390 \$
208447715	DAY & NIGHT	DLCERBH12AAK	DLFEHBH12XAK		7 000	350 \$
208447713	DAY & NIGHT	DLCERBH18AAK	DLFEHBH18XAK		11 400	570 \$
208447717	DAY & NIGHT	DLCERBH24AAK	DLFEHBH24XAK		16 500	825 \$
208447714	DAY & NIGHT	DLCERBH30AAK	DLFEHBH30XAK		20 000	1 000 \$
201835639	DAY & NIGHT	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835617	DAY & NIGHT	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835638	DAY & NIGHT	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835642	DAY & NIGHT	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835618	DAY & NIGHT	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835641	DAY & NIGHT	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835619	DAY & NIGHT	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835643	DAY & NIGHT	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767346	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188297	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188298	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188296	DAY & NIGHT	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767347	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188300	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188301	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206188299	DAY & NIGHT	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826622	DAY & NIGHT	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826620	DAY & NIGHT	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826621	DAY & NIGHT	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643034	DAY & NIGHT	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
207643033	DAY & NIGHT	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207643032	DAY & NIGHT	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 \$
207643037	DAY & NIGHT	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 \$
207643036	DAY & NIGHT	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207643035	DAY & NIGHT	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 \$
207643046	DAY & NIGHT	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 \$
207643045	DAY & NIGHT	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207643044	DAY & NIGHT	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
207643043	DAY & NIGHT	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 \$
207643042	DAY & NIGHT	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207643041	DAY & NIGHT	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
201835621	DAY & NIGHT	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 \$
201835622	DAY & NIGHT	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
201835623	DAY & NIGHT	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 \$
207643031	DAY & NIGHT	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
207643030	DAY & NIGHT	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207643029	DAY & NIGHT	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 \$
207643039	DAY & NIGHT	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207643049	DAY & NIGHT	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
207643048	DAY & NIGHT	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207643047	DAY & NIGHT	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
201835602	DAY & NIGHT	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835603	DAY & NIGHT	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463646	DAY & NIGHT	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463647	DAY & NIGHT	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
201835629	DAY & NIGHT	DLCSTRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835628	DAY & NIGHT	DLCSTRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201835611	DAY & NIGHT	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835610	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835630	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835632	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835631	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835612	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396089	DAY & NIGHT	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835634	DAY & NIGHT	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835633	DAY & NIGHT	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835613	DAY & NIGHT	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921374	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835637	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201835635	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835636	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835614	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396092	DAY & NIGHT	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835616	DAY & NIGHT	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
207188911	DAY & NIGHT	DLCSRBH06AAK	DLFSHBH06XAK		7 500	375 \$
206350404	DAY & NIGHT	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350405	DAY & NIGHT	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361879	DAY & NIGHT	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		9 300	465 \$
206361878	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 900	445 \$
206350406	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350407	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350408	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396088	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361880	DAY & NIGHT	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		10 300	515 \$
207826599	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350410	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801570	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350411	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361881	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207202799	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202806	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202809	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207202817	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207202821	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202828	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202831	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207202839	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207202845	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207202852	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207202858	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207202861	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202865	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202872	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207202876	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202883	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202800	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202822	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202846	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202856	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202866	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202877	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202801	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202807	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202810	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202815	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202818	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202823	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202829	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202832	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202837	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202840	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202847	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202853	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202857	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202862	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202867	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202873	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202878	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202884	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202802	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202808	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207202811	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207202819	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202824	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207202833	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207202841	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207202848	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202854	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207202859	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207202863	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202868	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202874	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207202879	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202885	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207202886	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207202803	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207202812	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207202825	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202834	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207202842	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207202849	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207202869	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207202880	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207202804	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202813	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202826	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202835	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202843	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202850	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202870	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202881	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202805	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202814	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202816	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202820	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202827	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202830	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202836	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202838	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202844	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202851	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202855	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202860	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207202864	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202871	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202875	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202882	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202797	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202798	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202795	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202794	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202174	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202796	DAY & NIGHT	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188302	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826598	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350412	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350413	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350414	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396093	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361882	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		18 900	945 \$
207099365	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207099373	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207099421	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099428	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099442	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207099465	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099394	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 \$
207099433	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099531	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099471	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099401	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099506	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099515	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207099543	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099532	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099523	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099367	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099374	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099422	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099430	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099443	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099466	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099483	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099502	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099384	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099391	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099439	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099460	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099535	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099477	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099407	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099512	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099522	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099370	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099381	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099388	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099397	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A*	15 400	770 \$
207099436	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099457	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099533	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099474	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099404	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099493	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207099509	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099519	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099545	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099524	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099556	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099547	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099537	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099526	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099548	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099528	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099364	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099371	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099419	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099427	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099463	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099378	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099385	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099393	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207099432	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099539	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099470	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099400	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099505	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207099514	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099368	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099376	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099424	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099431	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099444	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099468	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099484	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099503	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099379	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099387	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099396	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099435	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099455	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099540	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099473	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099403	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099507	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099517	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099550	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099529	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099382	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099390	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099399	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099437	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099458	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099542	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099476	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099406	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099510	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099521	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099361	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099359	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099356	DAY & NIGHT	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
210819422	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 \$
207199159	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199163	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199172	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199203	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199161	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199165	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199170	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199174	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199176	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199196	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199204	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199211	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199178	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199181	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199183	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199185	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199187	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199198	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199205	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199212	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199167	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199197	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199213	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199180	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199189	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199191	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199194	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199199	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199206	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199214	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199216	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199200	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199215	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199201	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199217	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199160	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199164	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199173	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199207	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199184	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199162	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199166	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199171	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199175	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199177	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199209	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199218	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199179	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199182	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199186	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199188	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199168	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199169	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199219	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199190	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200401	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199208	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199220	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199222	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199195	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199202	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199210	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199221	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199154	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199155	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199158	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199156	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198928	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199157	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104314	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208102125	DAY & NIGHT	DLCSRBH30AAK11	DLFSHBH30XAK		20 000	1 000 \$
208104313	DAY & NIGHT	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852062	DAY & NIGHT	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
213353722	DAY & NIGHT	DLCURAH18AAK	F5MA4*24L*B*		11 600	580 \$
213607578	DAY & NIGHT	DLCURAH18AAK	FTMA4X24L0B*		11 600	580 \$
209852058	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
213372132	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	DLFULAH24XBK + CI		14 700	735 \$
211259892	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211259909	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211260002	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211259923	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211259735	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	12 600	630 \$
211260019	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977712	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 200	610 \$
212978228	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978747	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979947	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982378	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981826	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU1002120A*	12 200	610 \$
211259583	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412A*	12 300	615 \$
212969511	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412B*	12 300	615 \$
211259709	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211259721	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969971	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716B*	12 100	605 \$
211259750	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970852	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412B*	12 300	615 \$
211259790	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971440	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716B*	12 200	610 \$
211259971	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259987	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211259940	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211259955	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983256	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983632	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601412A*	12 100	605 \$
212984163	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984703	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259862	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211259801	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211259813	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211259825	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211259671	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988775	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0401712A*	12 100	605 \$
212989267	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0601716A*	12 100	605 \$
212985879	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986277	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401410A*	12 200	610 \$
212986661	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212986983	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0601412A*	12 100	605 \$
212987501	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259619	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972667	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211259632	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973017	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211259644	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973297	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412B*	12 100	605 \$
211259607	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601714A*	12 300	615 \$
211259657	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973657	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716B*	12 100	605 \$
211259838	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974619	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211259767	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975073	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211259849	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975381	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412B*	12 100	605 \$
211259878	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	12 300	615 \$
211259779	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975778	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716B*	12 100	605 \$
211260047	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211260034	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211260061	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211260192	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260233	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977724	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978240	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260075	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969521	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260114	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970864	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260220	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260207	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983642	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211260178	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211260128	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260144	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985889	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986289	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986993	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211260088	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972677	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260102	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973307	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211260158	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974632	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211260168	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975392	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211260537	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260552	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211260629	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260566	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211260379	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211260643	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977736	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978252	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978758	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979959	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982390	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981838	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211260246	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969531	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260356	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211260367	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212969981	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	12 300	615 \$
211260393	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970876	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260435	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971451	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211260605	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260617	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211260580	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211260594	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
212983267	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983652	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984175	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984715	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260511	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211260447	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260460	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211260473	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211260323	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988787	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	12 300	615 \$
212989279	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985899	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986301	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986673	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987003	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987513	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260278	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972687	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260289	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973027	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	12 300	615 \$
211260300	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973317	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	12 300	615 \$
211260268	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211260311	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973667	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	12 300	615 \$
211260487	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974645	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	12 300	615 \$
211260409	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601712A*	12 500	625 \$
212975084	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	12 300	615 \$
211260499	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975403	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	12 300	615 \$
211260525	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
213076389	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260423	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975791	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	12 300	615 \$
211260665	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	12 700	635 \$
211260655	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	12 700	635 \$
211260676	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	12 700	635 \$
211260981	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211260996	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211261119	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
211261010	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211260821	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	12 500	625 \$
211261160	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	12 600	630 \$
212977748	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 100	605 \$
212978264	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978769	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979971	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982402	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981850	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	12 100	605 \$
211260686	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	12 200	610 \$
212969541	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211260796	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211260807	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969991	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	12 000	600 \$
211260834	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970888	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211260877	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971462	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	12 100	605 \$
211261051	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261071	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211261025	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261038	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983278	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	12 100	605 \$
212983662	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	12 000	600 \$
212984187	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984727	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260955	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	12 400	620 \$
211260889	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	12 300	615 \$
211260902	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211260916	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260762	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988799	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	12 000	600 \$
212989291	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	12 000	600 \$
212985909	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986685	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212987013	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	12 000	600 \$
212987525	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260718	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972697	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211260729	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973037	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211260739	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	12 300	615 \$
212973327	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	12 000	600 \$
211260707	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	12 200	610 \$
211260750	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973677	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	12 000	600 \$
211260930	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974658	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211260851	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975095	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211260943	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	12 300	615 \$
212975414	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	12 000	600 \$
211260969	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	12 200	610 \$
211260864	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975804	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	12 000	600 \$
211261212	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211261194	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	12 500	625 \$
211261230	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	12 500	625 \$
211261435	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211261503	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977760	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978276	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211261249	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969551	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	12 400	620 \$
211261306	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970900	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	12 400	620 \$
211261481	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211261459	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983672	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	12 300	615 \$
211261414	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211261330	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261352	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985919	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986313	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987023	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211261268	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972707	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261285	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973337	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261374	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974671	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261394	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975425	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211262002	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211262029	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211262164	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211262055	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211261745	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
212977772	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978289	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
212978780	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979983	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982414	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981862	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211261525	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
211261707	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211261725	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970001	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211261767	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
211261831	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971473	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211262122	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262143	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211262078	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262100	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983289	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983682	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984199	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984739	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	12 400	620 \$
211261956	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211261847	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261870	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211261898	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261652	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	12 300	615 \$
212988811	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989303	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985929	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986325	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986697	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987033	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987537	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	12 100	605 \$
211261578	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972717	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261596	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973047	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211261614	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973347	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261560	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211261632	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973687	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211261921	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974684	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261794	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975106	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211261937	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975436	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211261980	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211261816	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975817	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211262204	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	12 600	630 \$
211262186	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211262221	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211262427	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262494	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977784	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978302	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262239	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412A*	12 500	625 \$
212969561	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262294	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970912	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262472	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262450	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983692	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262405	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262318	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262340	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985939	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0261410A*	12 500	625 \$
212986337	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987043	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0601412A*	12 500	625 \$
211262257	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972727	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262275	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973357	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262364	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974697	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262384	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975447	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211262705	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262774	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977796	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978314	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262516	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969571	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262572	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970924	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262751	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262729	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983702	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262683	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262596	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262619	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985949	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986349	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987053	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211262534	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972737	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262553	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973367	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262642	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974710	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262663	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975458	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263301	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211263326	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211263490	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211263351	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211263037	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211263515	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977808	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978326	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978791	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979995	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982426	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981874	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	12 600	630 \$
211262796	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969581	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262977	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211262995	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212970011	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	12 500	625 \$
211263058	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970936	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211263128	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	12 300	615 \$
212971484	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211263444	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211263467	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211263376	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211263399	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
211263421	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	12 900	645 \$
212983300	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	12 400	620 \$
212983712	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984211	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984751	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211263255	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211263143	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263166	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211263189	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262922	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
211263015	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	12 900	645 \$
212988823	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	12 500	625 \$
212989315	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985959	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986361	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986709	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	12 500	625 \$
212987063	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987549	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211262850	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972747	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262868	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973057	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	12 500	625 \$
211262885	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973377	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262832	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211262903	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973697	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	12 500	625 \$
211263213	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974723	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211263086	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975117	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	12 500	625 \$
211263234	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975469	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263280	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	12 500	625 \$
211263107	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975830	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	12 500	625 \$
211263555	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	12 700	635 \$
211263536	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	12 800	640 \$
211263574	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	12 800	640 \$
211263787	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211263856	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977820	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978338	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211263592	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969591	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211263650	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970948	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211263833	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263812	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983723	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263764	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211263675	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211263698	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985969	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986373	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987073	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263611	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972757	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263629	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973387	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263723	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974736	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211263744	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975480	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264475	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211264500	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211264636	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211264523	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211264091	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211264660	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977832	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978350	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978802	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212980007	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982438	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981886	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211263879	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969601	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211264053	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264071	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970021	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211264113	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970960	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211264215	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971495	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211264591	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211264613	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211264547	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211264570	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983311	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983733	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984223	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984763	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	12 100	605 \$
211264431	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211264245	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211264279	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211264319	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211264008	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988835	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989327	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985979	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986385	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986721	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987083	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987561	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211263934	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972767	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263953	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973067	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211263970	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973397	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263916	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211263988	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973707	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211264384	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974749	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211264144	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975128	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211264410	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975491	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264455	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211264179	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975843	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211264698	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	12 600	630 \$
211264681	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	12 600	630 \$
211264716	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	12 600	630 \$
213353732	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	F5MA4*18L*A*		12 800	640 \$
213353742	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	F5MA4*24L*B*		12 500	625 \$
211264766	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FEM4P18**AL		12 300	615 \$
211264788	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FEM4P24**AL		12 300	615 \$
211264812	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FEM4X18**BL		12 300	615 \$
211264843	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FEM4X24**CL		12 100	605 \$
213249252	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		12 300	615 \$
211264742	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FJMA4*18L*A*		12 700	635 \$
211257339	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FJMA4*24L*B*		12 800	640 \$
211264974	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$
211264996	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211265017	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719731	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211264930	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$
211264952	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
213607593	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FTMA4X24L0B*		12 400	620 \$
211265039	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FVM4X24***L		12 400	620 \$
211264865	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FXM4X18**AL		12 300	615 \$
211264887	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FXM4X24**AL		12 400	620 \$
211264909	DAY & NIGHT	DLCURAH18ABK	FXM4X30**AL		12 400	620 \$
209852056	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	DLFUAH24XAK		21 000	1 050 \$
211635313	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635338	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977340	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977844	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211635233	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969611	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635264	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970972	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635326	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983322	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211635278	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985629	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212985989	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986733	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211635243	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972777	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635253	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973407	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635291	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974762	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211635302	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975502	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635444	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211635454	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211635607	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635620	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211635731	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211635633	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211635433	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211635646	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211635497	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635744	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977352	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977856	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978362	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
212978825	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979527	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
212981934	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981370	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211635350	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969621	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635464	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211635474	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970031	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635509	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970984	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635549	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971506	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635719	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211635659	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 900	995 \$
211635671	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635683	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983014	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983332	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983743	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984259	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211635360	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211635560	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211635695	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211635707	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211635421	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635485	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988427	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988847	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985639	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986001	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986397	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212986743	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987093	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211635380	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972787	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635390	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212973077	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635400	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973417	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635370	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635410	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973717	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635573	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974775	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635526	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	20 000	1 000 \$
212975139	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635584	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975513	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635596	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211635538	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975856	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635765	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211635755	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	20 000	1 000 \$
211635775	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	20 400	1 020 \$
211635879	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635889	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636066	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
211636079	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 900	995 \$
211636202	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211636092	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211635868	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211636105	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
211635932	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211636215	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
212977364	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977868	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978373	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978837	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 600	980 \$
212979539	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981946	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981382	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211635785	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	20 000	1 000 \$
212969631	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211635899	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211635909	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970041	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211635944	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212970996	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211635984	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971517	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211636178	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	20 200	1 010 \$
211636190	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	19 800	990 \$
211636118	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	19 500	975 \$
211636130	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636142	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983025	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983342	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983755	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	19 600	980 \$
212984271	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211635795	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95CSU0601716A*	19 900	995 \$
211635995	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211636007	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636019	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	20 200	1 010 \$
211636154	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211636166	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211635856	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	19 600	980 \$
211635920	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	19 900	995 \$
212988439	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	19 700	985 \$
212988859	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	19 600	980 \$
212985649	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	19 700	985 \$
212986013	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	19 700	985 \$
212986409	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	19 900	995 \$
212986753	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987105	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	19 700	985 \$
211635815	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972797	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	19 700	985 \$
211635825	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	19 600	980 \$
212973087	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	19 800	990 \$
211635835	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	19 600	980 \$
212973427	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	19 600	980 \$
211635805	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211635845	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	19 900	995 \$
212973727	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636032	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974788	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211635961	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	19 600	980 \$
212975150	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	19 800	990 \$
211636043	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	19 600	980 \$
212975524	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	19 600	980 \$
211636055	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211635973	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	19 900	995 \$
212975869	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636236	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636226	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	19 700	985 \$
211636246	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211636336	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211636349	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977376	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977880	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211636256	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969641	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636287	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971008	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
212983352	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636301	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212985659	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986025	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986763	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636266	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972807	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636276	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973437	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636314	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974801	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636325	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975535	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636455	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636465	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211636630	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211636643	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211636754	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211636656	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211636444	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211636669	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636508	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211636767	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977388	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977892	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978384	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978849	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979551	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981958	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981394	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211636361	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969651	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636475	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636485	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970051	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211636520	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971020	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211636560	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971528	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211636742	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636682	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211636694	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636706	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983036	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983362	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983767	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984283	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636371	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636606	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211636571	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211636718	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211636730	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211636432	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636496	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988451	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988871	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985669	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986037	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986421	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986773	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987117	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636391	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972817	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636401	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973097	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636411	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973447	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636381	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636421	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973737	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636584	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974814	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636537	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975161	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211636595	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975546	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636619	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636549	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975882	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636788	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211636778	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211636798	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211636902	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636912	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637077	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211637090	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637213	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211637103	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
211636891	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637116	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636955	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637226	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977400	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977904	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
212978395	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978861	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979563	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981970	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981406	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211636808	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	19 700	985 \$
212969661	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636922	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636932	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970061	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636967	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971032	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211637007	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971539	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637189	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211637201	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	20 000	1 000 \$
211637129	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	19 700	985 \$
211637141	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637153	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983047	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983372	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983779	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984295	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636818	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637053	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211637018	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211637165	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637177	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211636879	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636943	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988463	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988883	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985679	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986049	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986433	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986783	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
212987129	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636838	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	19 800	990 \$
212972827	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636848	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973107	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636858	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973457	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636828	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636868	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973747	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637031	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	19 800	990 \$
212974827	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636984	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975172	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637042	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975557	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211637066	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636996	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975895	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637247	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211637237	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637257	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637382	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211637392	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637402	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211637412	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211637592	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637605	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
211637360	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637618	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211637631	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211637644	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211637657	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211637475	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637766	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
211637754	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978406	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978873	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979327	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979575	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980074	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 700	985 \$
212980371	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980772	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212981982	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982510	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981418	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637422	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	19 700	985 \$
211637432	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970071	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211637442	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637452	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970511	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211637536	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971550	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637490	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972093	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211637581	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972368	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211637742	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211637670	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637682	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211637694	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211637706	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983058	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983791	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984307	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984845	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985137	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211637267	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637277	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0802120A*	19 800	990 \$
211637287	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU1002122A*	19 700	985 \$
211637718	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637730	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637512	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211637348	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211637463	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988475	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988895	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989399	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075731	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076176	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986445	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987141	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987645	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211637327	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973117	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637297	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211637337	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973757	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637307	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974067	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637317	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	20 000	1 000 \$
212974287	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211637501	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975183	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637548	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637525	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975908	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637559	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976352	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637570	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976630	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211637372	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976953	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211637787	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	19 700	985 \$
211637807	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211637777	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637797	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637911	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637921	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211638210	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211637900	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637964	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211638223	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977412	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977916	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978417	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978885	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
212979587	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981994	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981430	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637817	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969671	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	19 700	985 \$
211637931	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211637941	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970081	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637976	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212971044	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	19 700	985 \$
211638016	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	19 900	995 \$
212971561	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	19 700	985 \$
211638186	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211638198	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	19 900	995 \$
212983069	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 800	990 \$
212983382	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983803	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	19 700	985 \$
212984319	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	19 900	995 \$
211637827	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211638027	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211638162	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638174	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637888	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	19 700	985 \$
211637952	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	20 000	1 000 \$
212988487	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988907	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	19 700	985 \$
212985689	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986061	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	19 800	990 \$
212986457	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986793	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987153	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
211637847	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972837	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 800	990 \$
211637857	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212973127	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637867	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	19 700	985 \$
212973467	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	19 700	985 \$
211637837	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637877	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212973767	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211638040	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974840	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211637993	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	20 200	1 010 \$
212975194	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211638051	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	19 700	985 \$
212975568	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638005	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	20 000	1 000 \$
212975921	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211638244	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	19 600	980 \$
211638234	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	19 800	990 \$
211638254	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211638379	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0401712A*	19 900	995 \$
211638389	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0601716A*	19 900	995 \$
211638399	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0802120A*	20 000	1 000 \$
211638409	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638601	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 800	990 \$
211638614	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211638357	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211638627	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 800	990 \$
211638640	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
211638653	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 200	1 010 \$
211638666	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 400	1 020 \$
211638472	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	19 600	980 \$
211638775	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
211638763	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	19 800	990 \$
212978428	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 600	980 \$
212978897	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 500	975 \$
212979337	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 600	980 \$
212979599	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212980085	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 600	980 \$
212980382	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 400	970 \$
212980784	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982006	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	19 500	975 \$
212982522	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	19 400	970 \$
212981442	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211638419	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	19 900	995 \$
211638429	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	19 700	985 \$
212970091	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	19 500	975 \$
211638439	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	20 200	1 010 \$
211638449	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	19 700	985 \$
212970521	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	19 800	990 \$
211638533	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971572	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211638487	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972104	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	19 800	990 \$
211638590	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	19 500	975 \$
212972380	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	19 600	980 \$
211638751	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	19 700	985 \$
211638679	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	19 900	995 \$
211638691	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	19 800	990 \$
211638703	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638715	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	20 200	1 010 \$
212983080	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983815	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	19 500	975 \$
212984331	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	19 400	970 \$
212984855	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985149	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	19 500	975 \$
211638264	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0601716A*	19 800	990 \$
211638274	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0802120A*	19 500	975 \$
211638284	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU1002122A*	19 400	970 \$
211638544	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211638727	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211638739	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211638509	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638345	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	19 500	975 \$
211638460	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	19 800	990 \$
212988499	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	19 600	980 \$
212988919	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	19 500	975 \$
212989411	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	19 400	970 \$
213075746	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	19 600	980 \$
213076185	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	19 900	995 \$
212986469	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	19 600	980 \$
212987165	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 600	980 \$
212987657	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	19 500	975 \$
211638324	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	19 500	975 \$
212973137	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	19 700	985 \$
211638294	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	19 900	995 \$
211638334	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	19 800	990 \$
212973777	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	19 700	985 \$
211638304	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	19 700	985 \$
212974077	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	19 600	980 \$
211638314	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974297	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211638498	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	19 500	975 \$
212975205	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	19 700	985 \$
211638557	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211638522	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	19 800	990 \$
212975934	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	19 700	985 \$
211638568	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	19 400	970 \$
212976367	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	19 600	980 \$
211638579	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	19 600	980 \$
212976643	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	19 400	970 \$
211638369	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	19 400	970 \$
212976963	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	19 700	985 \$
211638796	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	19 400	970 \$
211638816	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	20 200	1 010 \$
211638786	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	19 600	980 \$
211638806	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211638906	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211638931	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977424	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977928	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211638826	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969681	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638857	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971056	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638919	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983392	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638871	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985699	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986073	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986803	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638836	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972847	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638846	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973477	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638884	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974853	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638895	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975579	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639027	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211639037	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
211639179	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639192	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 400	1 020 \$
211639291	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211639205	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639016	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211639218	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211639080	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639304	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977436	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977940	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978439	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
212978909	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979611	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
212982018	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981454	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638943	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969691	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639047	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211639057	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970101	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	20 400	1 020 \$
211639092	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971068	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639121	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971583	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	20 200	1 010 \$
211639279	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639231	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639243	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211639255	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983091	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983402	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983827	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984343	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638953	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211639132	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639267	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211639004	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639068	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988511	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988931	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985709	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986085	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986481	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	20 400	1 020 \$
212986813	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987177	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638973	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972857	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
212973147	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211638983	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973487	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638963	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638993	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973787	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639145	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974866	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
212975216	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211639156	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975590	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639168	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639110	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975947	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639325	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211639315	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	20 200	1 010 \$
211639335	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	20 600	1 030 \$
211639425	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211639450	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977448	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977952	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211639345	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969701	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639376	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971080	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639438	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
212983412	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211639390	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985719	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986097	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986823	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
211639355	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972867	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639365	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973497	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639403	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974879	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639414	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975601	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639556	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639566	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211639731	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639744	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211639855	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211639757	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639545	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211639770	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211639609	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639868	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A*	20 600	1 030 \$
212977460	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977964	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978450	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978921	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979623	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982030	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981466	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639462	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969711	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639576	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211639586	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970111	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211639621	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971092	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639661	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971594	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211639843	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639783	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211639795	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639807	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983102	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983422	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983839	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984355	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639472	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211639707	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211639672	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211639819	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211639831	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639533	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211639597	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988523	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988943	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985729	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986109	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986493	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986833	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987189	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639492	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972877	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639502	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973157	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639512	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973507	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639482	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639522	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973797	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211639685	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974892	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639638	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975227	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211639696	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975612	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639720	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639650	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975960	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211639889	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211639879	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211639899	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640471	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640481	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640491	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211640501	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211640681	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640694	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211640449	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640707	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211640720	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640733	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211640746	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211640564	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640855	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
211640843	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978472	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978945	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979347	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979647	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980096	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	20 000	1 000 \$
212980393	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980796	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982054	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982534	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981490	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211640511	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640521	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970131	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640531	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211640541	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970531	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211640625	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971616	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211640579	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972115	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640670	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972392	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211640831	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640759	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640771	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211640783	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211640795	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983124	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983863	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984379	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984865	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985161	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211640356	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640366	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0802120A*	19 900	995 \$
211640376	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU1002122A*	19 800	990 \$
211640807	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640819	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211640601	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211640437	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640552	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988547	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988967	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989423	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075761	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076194	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986517	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987213	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212987669	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211640416	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973177	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211640386	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211640426	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973817	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640396	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974087	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640406	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 900	995 \$
212974307	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211640590	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975249	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640637	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640614	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975986	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640648	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976380	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640659	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976656	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211640461	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976973	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211640876	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640896	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211640866	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640886	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640003	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640013	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640178	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211640191	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640302	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211640204	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639992	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640217	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640056	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640315	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977472	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977976	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978461	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978933	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979635	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982042	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981478	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639909	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969721	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211640023	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640033	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970121	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640068	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971104	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640108	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971605	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211640290	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640230	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211640242	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640254	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983113	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983432	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983851	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984367	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639919	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640154	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211640119	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211640266	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640278	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639980	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640044	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988535	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988955	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985739	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986121	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986505	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986843	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987201	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639939	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972887	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639949	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973167	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639959	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973517	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639929	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639969	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973807	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640132	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974905	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211640085	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975238	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640143	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975623	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211640167	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640097	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975973	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640336	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640326	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640346	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
213353752	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	F5MA4*24L*B*		20 400	1 020 \$
213353762	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	F5MA4*30L*B*		20 200	1 010 \$
211640907	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FEM4P30**AL		20 000	1 000 \$
211640920	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FEM4X24**CL		19 900	995 \$
211640933	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FEM4X30**BL		20 000	1 000 \$
213249263	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FEVA0024**+NAVA43601C K		20 000	1 000 \$
211616516	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FJMA4*24L*B*		20 200	1 010 \$
211640948	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FJMA4*30L*B*		20 000	1 000 \$
211640960	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$
211640972	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640984	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211640996	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$
211641008	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$
213607608	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FTMA4B36L0C*		20 200	1 010 \$
213607623	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FTMA4X24L0B*		20 400	1 020 \$
211641031	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FVM4X24***L		19 900	995 \$
211641020	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FVM4X36***L		20 000	1 000 \$
211641042	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FXM4X24**AL		20 000	1 000 \$
211641054	DAY & NIGHT	DLCURAH24AAK	FXM4X30**AL		20 200	1 010 \$
209852059	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	DLFUAH24XAK		19 200	960 \$
213372133	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372134	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XBX + CI		21 000	1 050 \$
211240324	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240358	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212977568	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978084	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 300	965 \$
211240231	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969731	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240259	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971116	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240347	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240336	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983512	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211240313	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240271	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240282	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
212985759	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986133	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986863	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
211240240	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972897	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240249	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973527	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240293	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974918	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240303	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975634	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240631	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240643	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211240756	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211240655	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211240444	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211240667	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211240502	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240768	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977580	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978096	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978626	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979125	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979815	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 400	970 \$
212982246	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981694	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211240369	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969741	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240472	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	19 400	970 \$
211240481	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	19 300	965 \$
212970141	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	19 400	970 \$
211240513	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971128	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240547	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	19 300	965 \$
212971627	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	19 400	970 \$
211240734	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240745	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	19 400	970 \$
211240679	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211240690	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	19 400	970 \$
211240701	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983135	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	19 500	975 \$
212983522	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984031	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984571	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	19 300	965 \$
211240610	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240557	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240568	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211240579	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
211240712	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211240723	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	19 700	985 \$
211240433	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240491	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988643	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989135	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985769	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986145	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986529	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	19 500	975 \$
212986873	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
212987369	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	19 400	970 \$
211240396	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972907	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240405	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	19 300	965 \$
212973187	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	19 500	975 \$
211240414	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973537	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240387	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211240423	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	19 400	970 \$
212973827	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211240590	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974931	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240527	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
212975260	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	19 500	975 \$
211240600	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975645	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240621	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076376	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211240537	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	19 400	970 \$
212975999	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211240787	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	19 200	960 \$
211240778	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	19 300	965 \$
211240796	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	19 500	975 \$
211241067	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
211241079	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 800	940 \$
211241192	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211241091	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
211241103	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211240938	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	18 600	930 \$
211241204	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977592	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978108	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 600	930 \$
212978637	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 600	930 \$
212979137	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979827	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 600	930 \$
212982258	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	18 600	930 \$
212981706	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	18 700	935 \$
211240805	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969751	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	18 500	925 \$
211240908	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	18 900	945 \$
211240917	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	18 700	935 \$
212970151	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	18 800	940 \$
211240949	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	18 800	940 \$
212971140	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	18 500	925 \$
211240983	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971638	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	18 600	930 \$
211241170	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	19 100	955 \$
211241181	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	18 800	940 \$
211241115	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	18 500	925 \$
211241126	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241137	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	18 800	940 \$
212983146	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212983532	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	18 800	940 \$
212984043	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984583	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	18 500	925 \$
211241004	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241015	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
211240869	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	18 600	930 \$
211240927	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	18 800	940 \$
212988655	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	18 700	935 \$
212989147	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	18 600	930 \$
212985779	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	18 700	935 \$
212986157	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986541	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	18 900	945 \$
212986883	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	18 700	935 \$
212987381	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	18 700	935 \$
211240832	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	18 800	940 \$
212972917	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	18 800	940 \$
211240841	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	18 600	930 \$
212973197	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	18 800	940 \$
211240850	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	18 600	930 \$
212973547	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	18 600	930 \$
211240823	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211240859	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	18 800	940 \$
212973837	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	18 800	940 \$
211241026	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	18 800	940 \$
212974944	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	18 700	935 \$
211240963	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	18 600	930 \$
212975271	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	18 800	940 \$
211241036	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	18 600	930 \$
212975656	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	18 600	930 \$
211241057	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	18 800	940 \$
211240973	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	18 800	940 \$
212976012	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	18 800	940 \$
211241223	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	18 600	930 \$
211241214	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	18 600	930 \$
211241232	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	19 000	950 \$
211241334	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241368	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
212977604	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978120	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211241241	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969761	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241269	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971152	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241357	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241346	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983542	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241323	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	19 600	980 \$
211241281	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241292	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985789	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	19 200	960 \$
212986169	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986893	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241250	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972927	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241259	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973557	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241303	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212974957	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241313	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975667	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241641	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
211241653	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211241766	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
211241665	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241454	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211241677	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241512	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241778	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A*	19 300	965 \$
212977616	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978132	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212978648	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979149	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979839	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982270	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981718	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211241379	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969771	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241482	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211241491	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	19 100	955 \$
212970161	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211241523	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	19 200	960 \$
212971164	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241557	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971649	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211241744	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241755	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241689	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211241700	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 200	960 \$
211241711	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983157	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	19 300	965 \$
212983552	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984055	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984595	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241620	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211241567	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241578	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211241589	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211241722	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211241733	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211241443	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241501	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988667	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989159	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985799	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986181	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986553	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986903	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987393	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211241406	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972937	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241415	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973207	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241424	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973567	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241397	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241433	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	19 200	960 \$
212973847	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 100	955 \$
211241600	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212974970	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241537	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975282	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211241610	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975678	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241631	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241547	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 200	960 \$
212976025	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 100	955 \$
211241797	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211241788	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 000	950 \$
211241806	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242077	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211242089	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242202	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211242101	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241890	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242113	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241948	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242214	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977628	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978144	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978659	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979161	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979851	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982282	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 000	950 \$
212981730	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 000	950 \$
211241815	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	18 800	940 \$
212969781	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211241918	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	19 100	955 \$
211241927	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970171	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 000	950 \$
211241959	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971176	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211241993	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971660	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242180	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242191	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242125	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	18 800	940 \$
211242136	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242147	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983168	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983562	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984067	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984607	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
211242056	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211242003	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242014	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242025	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
211242158	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242169	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211241879	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211241937	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988679	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	19 100	955 \$
212989171	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985809	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986193	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986565	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986913	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987405	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241842	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972947	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241851	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	18 900	945 \$
212973217	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211241860	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	18 900	945 \$
212973577	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241833	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241869	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973857	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242036	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974983	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241973	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	18 900	945 \$
212975293	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242046	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	18 900	945 \$
212975689	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211242067	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241983	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976038	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242233	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242224	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242242	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242553	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242565	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211242335	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242577	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211242589	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211242601	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	19 200	960 \$
211242613	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211242438	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242713	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A*	19 300	965 \$
211242702	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978670	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979173	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979497	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
212979863	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980261	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 000	950 \$
212980580	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212980988	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 000	950 \$
212982294	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982702	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981742	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211242390	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211242399	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970181	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211242408	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211242417	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970541	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211242492	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971671	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242451	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972126	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211242543	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	18 900	945 \$
212972404	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	19 100	955 \$
211242691	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242625	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242636	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211242647	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242658	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983179	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984079	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984619	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
212985035	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985341	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211242502	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242669	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242680	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211242471	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242324	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242427	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988691	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 000	950 \$
212989183	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989603	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076096	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	19 100	955 \$
213076347	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 000	950 \$
212986577	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212987417	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 000	950 \$
212987801	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211242305	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973227	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211242278	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211242314	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973867	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242287	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974097	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	19 100	955 \$
211242296	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	18 900	945 \$
212974317	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 000	950 \$
211242461	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975304	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242513	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211242482	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976051	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242523	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976393	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	19 100	955 \$
211242533	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976669	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 000	950 \$
211242345	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212976983	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	19 100	955 \$
211242732	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242750	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	19 200	960 \$
211242723	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242741	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243021	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
211243033	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 900	945 \$
211243146	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211243045	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
211242834	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
211243057	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 000	950 \$
211242892	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	18 700	935 \$
211243158	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977640	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978156	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 700	935 \$
212978681	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 700	935 \$
212979185	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979875	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212982306	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	18 800	940 \$
212981754	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	18 800	940 \$
211242759	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	19 000	950 \$
212969791	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	18 700	935 \$
211242862	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	19 000	950 \$
211242871	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	18 800	940 \$
212970191	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	18 900	945 \$
211242903	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	18 900	945 \$
212971188	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	18 700	935 \$
211242937	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971682	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243124	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	19 200	960 \$
211243135	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	18 900	945 \$
211243069	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243080	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	18 900	945 \$
211243091	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	18 900	945 \$
212983190	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 000	950 \$
212983572	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 000	950 \$
212984091	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	18 900	945 \$
212984631	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	18 900	945 \$
211242947	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 300	965 \$
211242958	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
211242969	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243102	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
211242823	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	18 700	935 \$
211242881	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	18 900	945 \$
212988703	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	18 800	940 \$
212989195	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	18 900	945 \$
212985819	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	18 800	940 \$
212986205	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986589	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	19 000	950 \$
212986923	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	18 800	940 \$
212987429	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	18 800	940 \$
211242786	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972957	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 000	950 \$
211242795	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	19 100	955 \$
212973237	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211242804	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	18 700	935 \$
212973587	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	18 800	940 \$
211242777	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	19 000	950 \$
211242813	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	18 900	945 \$
212973877	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242980	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974996	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	18 800	940 \$
211242917	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	19 100	955 \$
212975315	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211242990	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	18 700	935 \$
212975700	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	18 800	940 \$
211243011	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242927	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	18 900	945 \$
212976064	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211243177	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	18 700	935 \$
211243168	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	18 800	940 \$
211243186	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243497	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 700	935 \$
211243509	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211243521	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	18 700	935 \$
211243533	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211243382	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243646	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	18 700	935 \$
212978692	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 500	925 \$
212979197	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979507	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	18 600	930 \$
212979887	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212980272	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	18 600	930 \$
212980591	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	18 600	930 \$
212981000	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	18 800	940 \$
212982318	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	18 700	935 \$
212982714	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	18 600	930 \$
212981766	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	18 600	930 \$
211243334	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211243343	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	18 600	930 \$
212970201	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	18 400	920 \$
211243361	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	18 600	930 \$
212970551	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	18 900	945 \$
211243436	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	18 600	930 \$
212971693	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243395	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	18 600	930 \$
212972137	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	18 900	945 \$
211243487	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	18 500	925 \$
212972416	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	18 800	940 \$
211243635	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	18 700	935 \$
211243569	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211243580	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	18 700	935 \$
212983201	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212984103	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984643	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	18 400	920 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985045	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	18 900	945 \$
212985353	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	18 700	935 \$
211243268	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243371	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	18 700	935 \$
212988715	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	18 600	930 \$
212989207	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	18 700	935 \$
212989615	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	18 600	930 \$
213076108	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	18 500	925 \$
213076356	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	18 700	935 \$
212986601	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	18 800	940 \$
212987441	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987813	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	18 700	935 \$
211243249	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	18 500	925 \$
212973247	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211243222	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	18 800	940 \$
211243258	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	18 700	935 \$
212973887	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	18 700	935 \$
211243231	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	18 600	930 \$
212974107	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	18 600	930 \$
211243240	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	18 500	925 \$
212974327	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	18 900	945 \$
211243405	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	18 500	925 \$
212975326	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211243457	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	18 700	935 \$
211243426	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	18 700	935 \$
212976077	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	18 700	935 \$
211243467	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	18 400	920 \$
212976407	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	18 600	930 \$
211243477	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	18 600	930 \$
212976682	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	18 600	930 \$
211243289	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	18 400	920 \$
212976993	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	18 600	930 \$
211243676	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	18 400	920 \$
211243667	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	18 500	925 \$
211243685	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	18 900	945 \$
211243796	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211243830	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
212977652	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978168	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211243703	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969801	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243731	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971200	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211243819	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211243808	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983582	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243785	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211243743	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211243754	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
212985829	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986217	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986933	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243712	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972967	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243721	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973597	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243765	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975009	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243775	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975711	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244103	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211244115	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211244228	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
211244127	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211243916	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211244139	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211243974	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211244240	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977664	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978180	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978703	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979209	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979899	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212982330	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981778	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211243841	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212969811	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243944	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	19 500	975 \$
211243953	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	19 400	970 \$
212970211	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211243985	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971212	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211244019	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	19 400	970 \$
212971704	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	19 500	975 \$
211244206	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211244217	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	19 500	975 \$
211244151	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
211244162	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	19 500	975 \$
211244173	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983212	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	19 600	980 \$
212983592	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984115	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984655	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211244082	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211244029	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211244040	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211244051	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
211244184	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	19 700	985 \$
211244195	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0801716A*	19 800	990 \$
211243905	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211243963	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988727	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989219	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985839	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986229	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986613	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	19 700	985 \$
212986943	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
212987453	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	19 500	975 \$
211243868	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972977	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243877	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	19 700	985 \$
212973257	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	19 600	980 \$
211243886	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973607	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243859	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211243895	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	19 500	975 \$
212973897	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211244062	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975022	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243999	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	19 700	985 \$
212975337	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	19 600	980 \$
211244072	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975722	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244093	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076402	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211244009	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	19 500	975 \$
212976090	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211244259	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	19 300	965 \$
211244250	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	19 400	970 \$
211244268	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	19 700	985 \$
211244370	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244404	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212977676	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 000	950 \$
212978192	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244277	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969821	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211244305	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971224	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211244393	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244382	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983602	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244359	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	19 500	975 \$
211244317	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244328	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985849	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986241	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986953	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244286	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972987	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244295	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973617	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 000	950 \$
211244339	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975035	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	19 100	955 \$
211244349	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975733	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 000	950 \$
211244677	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244689	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211244802	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244701	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244490	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211244713	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244548	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244814	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977688	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978204	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978714	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979221	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979911	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982342	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981790	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244415	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969831	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244518	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244527	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970221	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244559	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971236	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211244593	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971715	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211244780	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244791	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211244725	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211244736	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211244747	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983223	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983612	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984127	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984667	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211244656	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211244603	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244614	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211244625	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211244758	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211244769	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244479	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244537	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988739	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989231	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985859	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986253	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986625	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986963	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987465	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244442	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972997	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244451	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973267	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244460	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973627	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244433	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244469	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973907	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211244636	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975048	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211244573	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975348	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211244646	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975744	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211244667	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211244583	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976103	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211244833	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211244824	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211244842	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245589	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245601	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211245371	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245613	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245625	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211245637	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	19 300	965 \$
211245649	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211245474	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245749	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211245738	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978736	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979245	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979517	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	19 200	960 \$
212979935	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980283	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	19 100	955 \$
212980602	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212981012	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 100	955 \$
212982366	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982726	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981814	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211245426	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211245435	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970241	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211245444	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211245453	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970561	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211245528	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971737	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245487	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972148	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211245579	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 000	950 \$
212972428	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	19 200	960 \$
211245727	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245661	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245672	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211245683	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245694	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983245	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984151	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984691	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
212985055	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985365	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245538	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245705	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245716	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211245507	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245360	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245463	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988763	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989255	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989627	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076120	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	19 200	960 \$
213076365	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 100	955 \$
212986649	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212987489	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
212987825	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211245341	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973287	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211245314	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211245350	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973927	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245323	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974117	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	19 200	960 \$
211245332	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 000	950 \$
211245497	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975370	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245549	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245518	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976129	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245559	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976421	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	19 200	960 \$
211245569	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976695	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 100	955 \$
211245381	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212977003	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	19 200	960 \$
211245768	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245786	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	19 300	965 \$
211245759	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245777	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245113	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245125	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245238	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211245137	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244926	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245149	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244984	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245250	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977700	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978216	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978725	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979233	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979923	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982354	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981802	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244851	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969841	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244954	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244963	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970231	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244995	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971248	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211245029	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971726	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245216	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211245227	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245161	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211245172	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245183	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983234	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983622	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984139	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984679	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211245092	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211245039	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211245050	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245061	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211245194	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245205	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244915	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244973	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988751	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989243	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985869	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986265	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986637	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986973	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987477	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244878	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212973007	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244887	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973277	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244896	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973637	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244869	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244905	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973917	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245072	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975061	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211245009	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975359	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245082	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975755	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211245103	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245019	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976116	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245269	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245260	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245278	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
213353772	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	F5MA4*24L*B*		19 300	965 \$
213353782	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	F5MA4*30L*B*		19 100	955 \$
211245797	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
211245809	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FEM4X24**CL		19 000	950 \$
211245821	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
213249274	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		19 000	950 \$
211239226	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FJMA4*24L*B*		19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245920	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211245931	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$
211245942	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211245953	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211245964	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211245865	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211245876	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211245887	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211245898	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$
211245909	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
213607638	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FTMA4B36L0C*		19 100	955 \$
213607653	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FTMA4X24L0B*		19 300	965 \$
211245975	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FVM4X24***L		19 000	950 \$
211245985	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FVM4X36***L		19 000	950 \$
211245832	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FXM4X24**AL		19 100	955 \$
211245843	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FXM4X30**AL		19 100	955 \$
211245854	DAY & NIGHT	DLCURAH24ABK	FXM4X36**AL		18 500	925 \$
209852063	DAY & NIGHT	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
212982822	DAY & NIGHT	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	24 000	1 200 \$
212985125	DAY & NIGHT	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	24 000	1 200 \$
212974337	DAY & NIGHT	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	24 000	1 200 \$
213353792	DAY & NIGHT	DLCURAH30AAK	F5MA4*30L*B*		22 600	1 130 \$
213353802	DAY & NIGHT	DLCURAH30AAK	F5MA4*36L*B*		23 000	1 150 \$
213249285	DAY & NIGHT	DLCURAH30AAK	FEVA0036**+NAVA43601C K		22 800	1 140 \$
211606854	DAY & NIGHT	DLCURAH30AAK	FJMA4*30L*B*		22 800	1 140 \$
213607668	DAY & NIGHT	DLCURAH30AAK	FTMA4B36L0C*		23 000	1 150 \$
209852066	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
213372135	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	DLFULAH36XCX + CI		22 600	1 130 \$
211712054	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221678	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221710	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221718	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978981	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212981550	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211221726	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971748	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221742	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983452	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
211712042	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988991	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987225	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221790	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221798	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
211221806	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221814	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221822	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221846	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211221854	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977508	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978012	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978505	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212978993	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979683	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982114	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981562	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969871	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211712078	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211221838	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970261	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221862	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971284	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211221870	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971759	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221878	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211221886	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211221894	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983462	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983899	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984439	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211712067	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221910	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988559	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989003	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987237	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221902	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973947	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212976155	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712088	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211221950	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221958	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221966	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
211221974	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221982	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211221990	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211221999	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211222050	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222060	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211222069	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712111	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978516	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979005	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979427	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979695	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980184	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980503	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980904	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982126	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982618	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982930	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981574	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211222009	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211222019	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970271	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222029	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211222039	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970571	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222079	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971770	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222088	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972159	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222096	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972440	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222122	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222130	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222139	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222149	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983911	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984451	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984965	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985257	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222158	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211222166	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222198	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211222206	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712099	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988571	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989015	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989519	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076012	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987249	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987717	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988029	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222174	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973957	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222182	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974127	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222190	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974347	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976168	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222214	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976435	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222222	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976708	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211222230	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977013	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	23 600	1 180 \$
211222238	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211222246	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211222262	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211222270	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222278	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222302	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222310	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977520	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978024	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978527	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979017	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979707	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982138	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981586	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211222286	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969881	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222294	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712122	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970281	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222318	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971296	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222326	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971781	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222334	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211222342	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222350	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983472	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983923	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984463	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222358	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222374	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222382	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
212988583	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989027	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212987261	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222366	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973967	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222390	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976181	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222398	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712169	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211222438	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211222446	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222454	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222462	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222470	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211222478	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211222486	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
211222526	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222534	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A*	23 200	1 160 \$
211222542	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A*	23 400	1 170 \$
211712145	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	23 200	1 160 \$
212978538	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979029	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979437	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979719	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980195	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980514	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980916	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982150	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982630	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982942	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981598	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211222494	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211222502	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970291	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222510	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211222518	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970581	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222550	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971792	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222558	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972170	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222566	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972452	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222590	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222598	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222606	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211222614	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983935	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984475	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212984975	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985269	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211222622	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222630	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211712157	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222670	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222678	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712133	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988595	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989039	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989531	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076024	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
212987273	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212987729	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988041	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211222638	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222646	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973977	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222654	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974137	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222662	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974357	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222686	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976194	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222694	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976449	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222702	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976721	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222710	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977023	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211222718	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211222726	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
211712439	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211712234	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211712452	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712465	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211712478	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712491	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712504	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712333	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712589	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211712577	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712321	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978549	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979041	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979447	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979731	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980206	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980525	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980928	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982162	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982642	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982954	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981610	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211712256	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712266	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970301	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712276	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712286	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970591	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712383	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971803	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712348	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972181	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712428	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972464	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712517	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712529	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
211712541	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712553	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983947	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984487	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984985	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985281	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712565	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211712359	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712371	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712222	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712309	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712297	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988607	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212989051	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989543	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076036	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987285	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987741	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988053	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712181	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712211	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973987	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712191	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974147	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712201	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974367	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712395	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976207	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712406	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976463	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712417	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976734	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712246	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977033	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712610	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211712600	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712809	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712822	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712835	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712848	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	23 400	1 170 \$
211712861	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712874	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
211712887	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
211712936	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
211712947	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712714	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212979457	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980217	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980536	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980702	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	23 600	1 180 \$
212980940	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212981114	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
212981223	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
212981324	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
212982654	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982966	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
211712661	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712671	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970601	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712681	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	23 400	1 170 \$
211712691	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	23 400	1 170 \$
211712726	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972192	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712798	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972476	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712900	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712912	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712924	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	23 400	1 170 \$
212984995	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985293	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212985618	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	23 400	1 170 \$
211712740	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712752	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712702	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989555	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076048	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987753	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988065	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212988335	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212988417	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	23 600	1 180 \$
211712620	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974157	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712630	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974377	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712640	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974527	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712776	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	23 200	1 160 \$
212976477	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712787	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976747	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712651	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977043	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712765	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	23 400	1 170 \$
212977245	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712958	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	23 600	1 180 \$
211712968	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	23 600	1 180 \$
211713236	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211713249	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211713031	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211713262	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211713275	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211713288	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211713301	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211713314	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 400	1 170 \$
211713130	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713399	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211713387	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211713118	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212978560	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979053	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979467	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979743	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980228	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980547	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980952	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982174	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982666	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982978	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981622	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211713053	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211713063	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970311	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713073	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713083	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970611	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713180	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971814	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713145	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972203	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713225	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972488	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	23 200	1 160 \$
211713327	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	23 000	1 150 \$
211713339	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211713351	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713363	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983959	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984499	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212985005	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985305	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713375	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713156	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713168	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713019	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713106	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211713094	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988619	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989063	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989567	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076060	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987297	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987765	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988077	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211712978	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713008	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973997	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	23 200	1 160 \$
211712988	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974167	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211712998	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974387	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713192	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976220	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713203	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976491	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211713214	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976760	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713043	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977053	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211713420	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211713410	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
212978036	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
211713517	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713464	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713579	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978048	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978571	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979065	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979755	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981634	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969901	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970321	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713476	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971320	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713493	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971825	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713530	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713554	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983482	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989075	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987309	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713443	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974007	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976233	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211713919	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211713932	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713945	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
211713958	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211713824	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211714031	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
211714019	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978593	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979089	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979477	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
212979779	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212980239	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980558	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980964	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982678	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982990	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981658	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212970341	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713803	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	23 600	1 180 \$
212970621	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713862	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971847	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
212972214	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713895	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	23 600	1 180 \$
211713983	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713995	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
211714007	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
212984535	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985015	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985317	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713850	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
212989099	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989579	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076072	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212987333	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212988089	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713772	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974027	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212974177	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211713762	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212974397	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976259	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976505	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
212976773	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211713783	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977063	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211713679	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713624	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713741	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978060	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978582	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979077	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979767	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981646	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969911	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970331	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713636	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971332	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713654	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971836	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713692	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713716	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983492	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989087	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987321	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713601	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974017	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976246	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211714526	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714345	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714539	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211714552	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714565	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211714578	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211714591	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211714444	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714664	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211714652	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211714432	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978615	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979113	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979487	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979803	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980250	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980569	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980976	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982234	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982690	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212983002	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981682	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211714367	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211714377	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970361	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714387	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211714397	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970631	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714482	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971869	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714459	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972225	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714515	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972512	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211714604	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714616	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714628	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714640	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212984019	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984559	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985025	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985329	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714470	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714333	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714420	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
211714408	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989123	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989591	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076084	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987357	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212987789	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988101	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714322	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974047	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714302	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974187	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714312	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974407	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976285	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714493	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976518	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714504	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976786	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211714357	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977073	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211714675	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211714171	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211714258	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	23 200	1 160 \$
211714184	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714075	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714197	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714119	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714271	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
212977556	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978072	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978604	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979101	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979791	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982222	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981670	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211714042	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969921	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714086	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211714096	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970351	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714131	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971344	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714148	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971858	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714210	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211714222	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714234	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
212983502	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212984007	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984547	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714246	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714063	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714107	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988631	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989111	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212985749	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0261410A*	23 600	1 180 \$
212986853	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212987345	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973647	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714052	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974037	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212975766	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714160	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976272	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714292	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211714282	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
213353812	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	F5MA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
213353822	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	F5MA4*36L*B*		23 600	1 180 \$
213249296	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		23 600	1 180 \$
211709689	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FJMA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
211714689	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FJMA4*36L*B*		23 400	1 170 \$
211222742	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211222750	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211222758	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211222766	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$
213607683	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FTMA4B36L0C*		23 600	1 180 \$
211222782	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FVM4X24***L		23 600	1 180 \$
211222774	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FVM4X36***L		23 400	1 170 \$
211274900	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FVM4X48***L		23 000	1 150 \$
211222790	DAY & NIGHT	DLCURAH30ABK	FXM4X36**AL		23 200	1 160 \$
209852064	DAY & NIGHT	DLCURAH36AAK	DLFUAH36XAK		20 400	1 020 \$
213353832	DAY & NIGHT	DLCURAH36AAK	F5MA4*36L*B*		21 200	1 060 \$
213353842	DAY & NIGHT	DLCURAH36AAK	F5MA4*42L*C*		21 200	1 060 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213607698	DAY & NIGHT	DLCURAH36AAK	FTMA4B36L0C*		21 200	1 060 \$
209852065	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	DLFUAH36XAK		30 400	1 520 \$
213372136	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213372137	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XCX + CI		33 000	1 650 \$
212382963	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 800	1 490 \$
212382976	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
212383063	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
212382989	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212382879	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383002	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383076	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077821	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077870	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077918	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078039	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078261	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078955	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213078823	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212382848	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	29 600	1 480 \$
212969931	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382890	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212382900	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970371	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212382923	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	29 600	1 480 \$
213076413	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382940	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076469	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383015	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383027	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383039	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079339	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079379	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079513	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383051	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382911	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080506	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080650	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079957	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079997	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076890	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382858	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382868	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076930	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077293	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382952	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077338	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383097	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212383087	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226264	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
211226276	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383148	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383281	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
212383294	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383307	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
212383320	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211226288	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212383381	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212383369	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211226309	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077929	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078051	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078171	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078273	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078393	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078492	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078609	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078967	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079087	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079207	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078835	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226299	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212383181	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970381	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383191	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212383201	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970641	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383247	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076480	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383224	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076634	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383270	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076733	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211226331	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383333	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383345	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212383357	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211226341	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079391	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079525	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079645	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079735	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079842	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211226351	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226362	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383235	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211226373	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
211226383	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211226393	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212383170	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0802120A*	29 800	1 490 \$
212383212	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212383159	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080518	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080662	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080782	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075880	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076248	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080009	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080141	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080273	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080380	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212383107	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383137	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076940	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
212383117	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077040	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212383127	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077140	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
212383259	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077351	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226404	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077480	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211226414	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077591	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211226423	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077706	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211226432	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
211226441	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
211226450	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226459	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	29 600	1 480 \$
211226487	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
211226499	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 200	1 460 \$
211226511	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211226523	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211226534	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
212383393	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
213077834	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077882	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077940	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078063	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078285	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078979	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078847	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226545	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969941	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226554	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211226563	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970391	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226584	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076425	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226596	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076491	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226617	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226628	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211226639	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079349	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079403	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079537	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226661	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226699	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080530	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080674	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079967	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213080021	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226671	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213076900	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226680	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226689	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076950	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077304	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226710	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077364	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226719	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
211226728	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211226737	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211226795	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383405	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211226807	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211226819	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211226831	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211226843	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211226855	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211226903	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211226914	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211226925	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211226936	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077951	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078075	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078181	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078297	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078404	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078503	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078621	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078991	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079099	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079219	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078859	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211226866	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211226875	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970401	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211226884	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211226893	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970651	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226947	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076502	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
212383429	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076645	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226959	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076745	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211226996	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211227007	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211227018	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
212383440	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227028	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079417	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079549	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079655	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079747	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079851	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211227038	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227060	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227071	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227081	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212383417	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211227136	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227147	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211227157	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080542	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080686	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080794	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075892	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076257	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080033	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080153	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080285	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080389	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211227099	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211227108	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076960	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227117	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077050	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227126	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077150	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227177	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077377	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227187	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077491	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227197	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077604	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227206	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077716	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211227215	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211227224	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211227233	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211227242	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211227288	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
211227300	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211227312	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211227323	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227335	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211227347	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227359	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227371	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227430	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211227441	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227452	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077962	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078087	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078191	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078309	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078415	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078514	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078633	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079003	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079111	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079231	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078871	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227382	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211227391	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970411	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227400	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227409	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970661	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227463	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076513	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227475	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076656	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227485	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076757	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227513	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227524	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
211227535	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227546	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227556	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079429	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079561	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079665	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079759	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079860	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227566	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227577	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211227587	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227633	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
211227644	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211227655	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227665	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080554	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080698	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080806	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075904	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076266	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080045	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213080165	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080297	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080398	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227596	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227605	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076970	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227614	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077060	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227623	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077160	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227675	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
211227685	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077390	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227695	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077502	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227705	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077617	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227714	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077726	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211227723	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212383451	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211227732	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211227741	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211227769	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227781	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227793	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227805	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
211227817	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227829	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211227841	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
211227853	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227899	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227910	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078201	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078426	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078525	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078590	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
213078645	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078741	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 400	1 470 \$
213078771	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
213078793	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
213079123	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079243	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227862	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227871	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970671	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227880	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	29 400	1 470 \$
211227889	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211227921	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076667	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227931	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076769	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227961	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227972	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227982	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227992	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	29 400	1 470 \$
213079675	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079771	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079869	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079924	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	29 400	1 470 \$
211228003	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211228014	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211228024	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211228034	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1202422A*	29 600	1 480 \$
211228045	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1402422A*	29 600	1 480 \$
211228083	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211228094	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211228104	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080818	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213075916	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076275	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080177	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080309	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080407	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213080462	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213080486	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	29 400	1 470 \$
211228055	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077070	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228064	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077170	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228073	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077240	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228114	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077513	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228124	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077630	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228133	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077736	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211228143	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077798	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228152	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211228161	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	29 600	1 480 \$
211228170	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	29 400	1 470 \$
211228216	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228228	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383462	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211228240	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211228252	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211228264	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228276	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211228288	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211228336	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228347	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211228358	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228369	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077973	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078099	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078211	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078321	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078437	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078536	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078657	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213079015	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079135	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079255	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078883	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211228299	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211228308	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970421	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211228317	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228326	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970681	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228380	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076524	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228392	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076678	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228402	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076781	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211228439	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
212383474	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228450	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228461	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228471	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079441	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079573	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079685	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079783	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079878	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211228481	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211228503	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228514	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228524	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228579	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211228590	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211228601	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228611	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080566	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080710	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080830	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075928	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076284	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080057	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080189	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080321	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080416	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228542	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211228551	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076980	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228560	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077080	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228569	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077180	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228631	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077403	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228641	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077524	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228651	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077643	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228660	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077746	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211228669	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211228678	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211228687	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211228696	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211228742	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228754	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212383486	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
211228766	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211228778	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
211228790	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228802	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211228814	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211228862	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228873	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211228884	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228895	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212978483	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212978969	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
212979407	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212979659	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
212980162	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980481	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
213078669	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
212982090	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	28 800	1 440 \$
213079147	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079267	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
212981538	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228825	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	29 000	1 450 \$
211228834	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	29 000	1 450 \$
212970431	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228843	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228852	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970691	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228906	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
212971880	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228918	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972236	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228928	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076793	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211228965	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211228976	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228987	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211228998	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229008	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212983875	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0601714A*	29 000	1 450 \$
212984415	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212984945	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985233	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985511	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211229018	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229029	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0801716A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229040	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229051	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229061	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229116	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0601716A*	29 000	1 450 \$
211229127	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229138	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229148	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080578	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
212988979	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
212989495	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075940	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076293	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080069	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213080201	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988005	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988220	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213076870	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229079	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229088	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212974057	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229097	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077090	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229106	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212974417	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
213077271	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229158	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
212976307	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229168	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077535	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229178	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976799	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229187	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977083	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229196	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV098A12*	29 000	1 450 \$
211229205	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229214	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV098J12*	29 000	1 450 \$
211229223	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV112K14A	29 000	1 450 \$
211229251	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229263	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211229275	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211229287	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
211229299	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211229311	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	28 800	1 440 \$
211229323	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
211229335	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211229381	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211229392	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212979417	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212980173	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980492	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
212980693	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
213078681	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078751	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 000	1 450 \$
212981212	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
213078803	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 000	1 450 \$
212982606	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	28 800	1 440 \$
213079279	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
211229344	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211229353	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970701	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229362	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	28 800	1 440 \$
211229371	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	28 800	1 440 \$
211229403	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972247	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229413	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076805	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211229443	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211229454	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229464	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229474	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1202420A*	29 000	1 450 \$
212984955	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985245	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985520	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213079935	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	29 000	1 450 \$
211229485	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229496	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229506	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229516	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	29 200	1 460 \$
211229527	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	29 200	1 460 \$
211229565	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229576	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229586	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
212989507	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075952	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076302	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080213	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988017	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988229	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
212988323	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	29 000	1 450 \$
212988407	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	29 000	1 450 \$
211229537	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212974197	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229546	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077190	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229555	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	29 000	1 450 \$
213077250	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229596	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	28 800	1 440 \$
212976530	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229606	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976812	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229615	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977093	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229625	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	29 000	1 450 \$
212977257	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229634	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229643	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	29 200	1 460 \$
211229652	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	29 000	1 450 \$
212384018	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383782	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212384031	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
212384044	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212384057	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
212384070	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
212384156	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384144	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	29 800	1 490 \$
212383899	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
213077995	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078123	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078221	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
213078345	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213078448	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
213078547	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
213078693	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 600	1 480 \$
213079039	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213079159	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079291	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213078907	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383844	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970451	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212970711	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383949	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076546	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076689	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383994	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076817	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	29 600	1 480 \$
212384096	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212384108	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
212384120	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212384132	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383793	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
213079465	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079597	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079695	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213079795	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213079887	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
212383925	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212383937	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383803	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
212383875	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383813	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002122A*	29 800	1 490 \$
213080602	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080734	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080842	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213075964	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
213076311	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080093	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080225	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080333	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213080425	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
213077000	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383751	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077100	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383761	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077200	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	29 600	1 480 \$
213077429	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383972	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077546	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383983	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077656	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	29 600	1 480 \$
212383824	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077756	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	29 600	1 480 \$
212384197	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	29 800	1 490 \$
211230409	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211230421	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211230433	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211230445	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
211230457	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230469	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211230481	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
211230493	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211230539	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230550	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078251	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078481	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078580	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078599	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
213078729	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213078761	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
213078782	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
213078813	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079195	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079327	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
211230502	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230511	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970741	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230520	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	29 200	1 460 \$
211230529	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211230561	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076722	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230571	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076853	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230601	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230612	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230622	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230632	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1202420A*	29 200	1 460 \$
213079725	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079831	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079914	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213079946	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1202420A*	29 200	1 460 \$
211230643	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230654	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230664	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230674	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1202422A*	29 400	1 470 \$
211230685	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1402422A*	29 400	1 470 \$
211230723	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230734	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230744	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080878	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213076000	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076338	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080261	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080369	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080452	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213080474	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213080496	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1402422A*	29 200	1 460 \$
211230695	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077130	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230704	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077230	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230713	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077260	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230754	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077579	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230764	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077695	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230773	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077786	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230783	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077810	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230792	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230801	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV154F20A	29 400	1 470 \$
211230810	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OMV154L20A	29 200	1 460 \$
212383528	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212383638	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383700	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077846	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077894	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
213077984	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078111	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078333	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213079027	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213078895	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212969951	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383549	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970441	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076437	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383589	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076535	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383651	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383663	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383675	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079359	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079453	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079585	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080590	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080722	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080081	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076990	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077416	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384604	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384617	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212384437	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212384630	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211229769	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211229781	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211229793	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
212384643	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212384728	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212384716	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
212384533	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078017	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078147	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078231	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078369	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078459	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078558	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078705	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079063	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079171	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079303	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078931	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229804	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384478	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970471	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384488	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212384498	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970721	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384571	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076568	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384548	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076700	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384593	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076829	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
212384656	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384668	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212384680	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212384692	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384448	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079489	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079621	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079705	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079807	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079896	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384704	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384559	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211229825	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384458	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
212384521	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212384509	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212384468	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080626	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080758	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080854	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075976	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076320	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080117	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080237	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080345	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080434	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384396	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384426	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077020	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384406	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077110	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212384416	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077210	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229836	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077455	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384582	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077557	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211229846	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077669	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229855	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077766	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
212384749	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212384769	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
212384739	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
212384759	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211229901	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 200	1 460 \$
211229913	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384780	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211229925	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211229937	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211229949	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211229961	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211229973	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230021	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0401712A*	29 600	1 480 \$
211230032	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211230043	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230054	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078028	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
213078159	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078241	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078381	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213078470	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078569	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078717	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213079075	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213079183	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079315	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213078943	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211229984	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211229993	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970481	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230002	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230011	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970731	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230065	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076579	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230077	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076711	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230087	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076841	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230124	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384792	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230135	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230146	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230156	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079501	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079633	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079715	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079819	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079905	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211230166	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230177	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230188	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230199	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230209	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230264	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211230275	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230286	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230296	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080638	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080770	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080866	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075988	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076329	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080129	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080249	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080357	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080443	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213076880	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230227	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230236	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213077030	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230245	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077120	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230254	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077220	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
213077282	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230316	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077468	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230326	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077568	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230336	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077682	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230345	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077776	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230354	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211230363	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230372	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211230381	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
212384254	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
212384267	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384342	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
212384280	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384208	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
212384293	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
212384355	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
213077858	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077906	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213078006	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078135	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078357	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213079051	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078919	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229661	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969961	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212384219	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384229	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970461	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384240	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076449	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
211229673	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076557	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384306	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384318	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384330	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079369	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079477	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079609	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
211229692	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229739	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080614	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080746	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079987	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213080105	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076920	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229720	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229729	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077010	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077326	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229750	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077442	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
212384376	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212384366	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
212384386	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
213353850	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	F5MA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
213353860	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	F5MA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
211230820	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FEM4P42**AL		29 200	1 460 \$
211230831	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FEM4P48**AL		29 400	1 470 \$
211230843	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FEM4X42**BL		29 200	1 460 \$
211230855	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FEM4X48**BL		29 400	1 470 \$
213249340	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		29 400	1 470 \$
212390903	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FJMA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
212384832	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FJMA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
212384844	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$
211230866	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211230877	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211230888	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
213607728	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FTMA4B36L0C*		29 400	1 470 \$
213607743	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FTMA4B48L0C*		28 800	1 440 \$
212384856	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FVM4X36***L		29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230899	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FVM4X48***L		28 600	1 430 \$
211230909	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FXM4X36**AL		29 000	1 450 \$
211230920	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FXM4X42**AL		29 000	1 450 \$
211230931	DAY & NIGHT	DLCURAH36ABK	FXM4X48**AL		29 000	1 450 \$
209852057	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
212534316	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622690	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622703	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622630	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
211622752	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	32 600	1 630 \$
211622740	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979257	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
212980294	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980712	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981898	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	32 800	1 640 \$
212982450	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982738	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212981334	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212534354	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
211622619	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	33 000	1 650 \$
212970751	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622645	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	33 000	1 650 \$
212972258	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622679	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972524	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	32 800	1 640 \$
211622716	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622728	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622576	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984775	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985065	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212985376	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212534253	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534275	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212534376	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622656	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622586	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622608	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212989639	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987837	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988112	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622556	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622566	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212974427	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622668	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976825	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622597	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977103	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
212534506	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534529	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU1002120A*	32 600	1 630 \$
211622919	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622932	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622945	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
211622958	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	32 800	1 640 \$
211623007	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979267	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
212980030	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980305	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980612	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
212980724	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981024	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 600	1 630 \$
212981124	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	32 600	1 630 \$
212981234	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	32 600	1 630 \$
212982462	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982750	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622826	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
212970761	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622836	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	32 800	1 640 \$
212534571	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	32 400	1 620 \$
212534622	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	32 600	1 630 \$
212972269	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622908	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972536	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211622971	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622983	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622783	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984785	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985077	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985385	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212985530	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	32 800	1 640 \$
212534423	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534444	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
211622850	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622862	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622793	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212534677	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	32 600	1 630 \$
211622995	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622815	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212534486	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	32 600	1 630 \$
212989351	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
213075633	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
213076140	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987573	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	33 000	1 650 \$
212987849	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988121	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212988239	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	32 800	1 640 \$
212988347	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622763	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212534468	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974437	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622773	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	32 600	1 630 \$
212974537	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	32 800	1 640 \$
211622886	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622897	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976838	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622804	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977113	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
211622875	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	32 800	1 640 \$
212977269	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	32 800	1 640 \$
211623018	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	32 800	1 640 \$
211623028	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	32 600	1 630 \$
211623060	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
211623097	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	32 800	1 640 \$
211623038	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	32 400	1 620 \$
211623049	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623073	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623085	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
212535205	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212535650	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80CSU0401712A*	32 800	1 640 \$
211623252	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623265	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623181	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
212980052	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980748	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212982486	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
211623158	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623196	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623241	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
212972560	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211623278	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0801716A*	32 800	1 640 \$
211623290	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623302	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212984247	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	32 600	1 630 \$
212984805	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985101	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623207	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623169	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
211623137	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002122A*	33 000	1 650 \$
213076158	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987597	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623117	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212974227	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623219	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976563	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623230	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623520	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623539	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623576	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	33 200	1 660 \$
211623640	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	33 000	1 650 \$
211623651	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	32 400	1 620 \$
212980338	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
212981044	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 400	1 620 \$
211623388	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623398	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	32 600	1 630 \$
211623408	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	32 600	1 630 \$
211623431	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623488	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
211623604	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623616	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212535957	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	32 400	1 620 \$
212984815	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985113	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985412	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212985552	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	32 600	1 630 \$
211623419	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
213075682	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	32 600	1 630 \$
212987609	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212987885	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974237	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623335	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623345	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	32 400	1 620 \$
212974557	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	32 600	1 630 \$
211623466	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976574	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623477	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623455	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	32 600	1 630 \$
211623662	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	32 600	1 630 \$
211623672	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	32 400	1 620 \$
212536377	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	33 400	1 670 \$
213353868	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	F5MA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623688	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	FEM4X60**BL		32 600	1 630 \$
213249318	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	FEVA0048**+NAVA44801C K		33 000	1 650 \$
211622545	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	FJMA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623752	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	FJMA4*60L*D*		32 800	1 640 \$
213607758	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	FTMA4B48LOC*		32 800	1 640 \$
213607773	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	FTMA4B60L0D*		32 400	1 620 \$
211623727	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	FVM4X48***L		32 600	1 630 \$
211623738	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	FVM4X60***L		32 400	1 620 \$
211623703	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	FXM4X48**AL		32 600	1 630 \$
211623715	DAY & NIGHT	DLCURAH48AAK	FXM4X60**AL		32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209852061	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
213372138	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	DLFULAH48XCX + CI		32 000	1 600 \$
211657274	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657287	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657336	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	31 400	1 570 \$
211657324	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
212979357	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980107	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980404	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980808	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212982066	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	31 400	1 570 \$
212982546	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982834	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
212981502	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
211657214	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
212970801	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657252	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	31 400	1 570 \$
212972313	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657263	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972584	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	31 400	1 570 \$
211657300	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657312	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657161	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984391	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	31 400	1 570 \$
212984875	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985173	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212985439	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657228	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657240	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657171	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657203	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657181	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989435	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075777	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076203	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987921	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988175	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657141	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657151	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212974477	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
212976890	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657192	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977173	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657555	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657568	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
211657581	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657594	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 400	1 570 \$
211657607	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
211657668	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
211657471	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	31 400	1 570 \$
212979367	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980118	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980415	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980648	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 200	1 560 \$
212980820	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212981064	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 200	1 560 \$
212981168	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
212981274	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 200	1 560 \$
212982558	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982846	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
211657430	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
211657440	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	31 400	1 570 \$
212970811	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657450	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	31 400	1 570 \$
211657460	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	31 200	1 560 \$
211657483	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	31 400	1 570 \$
212972324	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657544	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972596	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211657620	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657632	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657377	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984885	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985185	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212985448	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
212985574	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657497	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657509	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657387	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657644	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	31 200	1 560 \$
211657656	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657419	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657397	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989447	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075795	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076212	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987933	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988184	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
212988287	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212988377	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657347	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212974247	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657357	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212974487	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657367	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212974577	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	31 400	1 570 \$
212976585	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657533	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	31 400	1 570 \$
212976903	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657408	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977183	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657522	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	31 400	1 570 \$
212977305	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	31 400	1 570 \$
211657688	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	31 400	1 570 \$
211657707	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	31 400	1 570 \$
211658158	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658184	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658197	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
211658210	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658271	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ESU0802120A	30 800	1 540 \$
212979377	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
212980129	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	30 800	1 540 \$
212980426	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980657	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980832	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981074	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	30 800	1 540 \$
212981179	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	30 800	1 540 \$
212981284	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	30 800	1 540 \$
212982570	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0601716A*	30 800	1 540 \$
212982858	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212970821	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211657933	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
211657953	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 800	1 540 \$
212972335	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658140	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972608	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122B*	30 800	1 540 \$
211658223	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658235	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211657787	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
212984895	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985197	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002120A*	30 800	1 540 \$
212985457	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985585	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658050	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211657807	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
211658247	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1202422A*	30 800	1 540 \$
211658259	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657872	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU0802120A*	31 000	1 550 \$
211657827	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU1002122A*	30 800	1 540 \$
213075812	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076221	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002122A*	30 800	1 540 \$
212987681	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212987945	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988193	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988299	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988387	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657726	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212974497	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657766	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974587	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658097	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658119	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976916	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657850	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
212977193	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122B*	30 800	1 540 \$
211658075	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422A*	31 000	1 550 \$
212977317	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658282	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OLV154F20A	31 000	1 550 \$
211658292	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
211658323	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
211658492	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658505	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658398	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	31 200	1 560 \$
211658554	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0601716A	31 000	1 550 \$
211658542	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
212978957	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
212979387	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980140	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980437	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980844	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 000	1 550 \$
212982078	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0401712A*	31 000	1 550 \$
212982582	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982870	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212981514	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
211658377	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	31 200	1 560 \$
211658387	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970831	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658448	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
211658413	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972346	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658481	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972620	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211658518	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658530	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658334	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984403	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	31 200	1 560 \$
212984905	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985209	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985466	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658424	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658436	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658344	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658366	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
212989471	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075830	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002120A*	31 200	1 560 \$
213076230	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987693	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987957	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988202	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658302	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974267	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658312	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974507	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658459	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976607	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658470	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976929	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658355	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977203	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658784	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658797	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 400	1 570 \$
211658810	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658823	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
211658836	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658885	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	31 400	1 570 \$
211658896	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
211658689	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU1002120A*	31 000	1 550 \$
212979397	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980151	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980448	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980666	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
212980856	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981084	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 000	1 550 \$
212981190	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
212981294	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 000	1 550 \$
212982594	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982882	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
211658648	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658658	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970841	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658668	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	31 200	1 560 \$
211658678	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
211658701	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972357	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658773	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972632	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122B*	31 000	1 550 \$
211274971	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658849	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658595	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984915	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985221	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985475	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985596	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658715	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658727	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658605	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658861	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1202422A*	31 000	1 550 \$
211658873	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658637	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
211658615	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002122A*	31 000	1 550 \$
212989483	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075844	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076239	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987705	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987969	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988211	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988311	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988397	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658565	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974277	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658575	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974517	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658585	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974597	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658751	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976618	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658762	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976942	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658626	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977213	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658740	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	31 200	1 560 \$
212977329	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658907	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	31 200	1 560 \$
211658917	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	31 000	1 550 \$
213353878	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	F5MA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274983	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	FEM4X60**BL		31 200	1 560 \$
213249329	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	FEVA0048**+NAVA44801C K		31 400	1 570 \$
211274950	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	FJMA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274999	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	FJMA4*60L*D*		31 000	1 550 \$
213607788	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	FTMA4B48L0C*		31 400	1 570 \$
213607803	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	FTMA4B60L0D*		30 800	1 540 \$
211275010	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	FVM4X48***L		31 200	1 560 \$
211275020	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	FVM4X60***L		30 800	1 540 \$
211275030	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	FXM4X48**AL		31 200	1 560 \$
211275041	DAY & NIGHT	DLCURAH48ABK	FXM4X60**AL		30 800	1 540 \$
209852060	DAY & NIGHT	DLCURAH60AAK	DLFUAH60XAK		37 000	1 850 \$
213372139	DAY & NIGHT	DLCURAH60ABK	DLFULAH60XDX + CI		37 000	1 850 \$
213353888	DAY & NIGHT	DLCURAH60ABK	F5MA4*60L*D*		37 800	1 890 \$
213607818	DAY & NIGHT	DLCURAH60ABK	FTMA4B60L0D*		37 400	1 870 \$
211289633	DAY & NIGHT	DLCURAH60ABK	FVM4X60***L		37 800	1 890 \$
207614963	DAY&NIGHT	DLCPRBH09AAK	DLFPHBH09XAK		10 400	520 \$
207614964	DAY&NIGHT	DLCPRBH12AAK	DLFPHBH12XAK		10 400	520 \$
207826646	DAY&NIGHT	DLCPRBH18AAK	DLFPHBH18XAK		20 200	1 010 \$
207658988	DELTA	37HL009J24(3C)	27WL009J24		6 900	345 \$
207643197	DELTA	37HL018J24(3C)	27WL018J24		11 500	575 \$
205300162	DENALI AIRE	DNMSHQCO12A	DNMSHQCW12A		7 500	375 \$
205300164	DENALI AIRE	DNMSHQCO18	DNMSHQCW18		11 600	580 \$
205300165	DENALI AIRE	DNMSHQCO24	DNMSHQCW24		14 500	725 \$
205300163	DENALI AIRE	DNMSHQCO9A	DNMSHQCW9A		5 000	250 \$
210365431	Dettson	EVD-18-O	EVD-18-I		13 500	675 \$
213160479	DETTSON	EVD-18-O	MAC24H1718E		14 700	735 \$
210365432	Dettson	EVD-24-O	EVD-24-I		19 200	960 \$
213386699	DETTSON	EVD-24-O	MAC24H1418E		22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213160480	DETTSON	EVD-24-O	MAC24H1718E		21 000	1 050 \$
213386698	DETTSON	EVD-24-O*	MAC24H1418E		22 400	1 120 \$
210365433	Dettson	EVD-30-O	EVD-30-I		21 000	1 050 \$
213160482	DETTSON	EVD-30-O	MAC36H2124E		22 600	1 130 \$
210365434	Dettson	EVD-36-O	EVD-36-I		30 400	1 520 \$
213160481	DETTSON	EVD-36-O	MAC36H1724E		27 400	1 370 \$
213160483	DETTSON	EVD-36-O	MAC36H2124E		33 000	1 650 \$
213488871	DETTSON	EVD-36-O-S	EVD-36-I		31 800	1 590 \$
213386696	DETTSON	EVD-36-O-S	MAC36H1724E		27 000	1 350 \$
213386697	DETTSON	EVD-36-O-S	MAC36H2124E		27 000	1 350 \$
210365435	Dettson	EVD-48-O	EVD-48-I		36 000	1 800 \$
213160484	DETTSON	EVD-48-O	MAC48H2124E		32 000	1 600 \$
210365436	Dettson	EVD-60-O	EVD-60-I		42 000	2 100 \$
213160485	DETTSON	EVD-60-O	MAC60H2428E		37 000	1 850 \$
210365427	Dettson	MHD-18	MHD-CC2.0-17.5-M		13 000	650 \$
210365428	Dettson	MHD-24	MHD-CC2.0-17.5-M		22 000	1 100 \$
210857269	DIAMONDAIR	D2009SHO2	DF2009CI		9 000	450 \$
210857265	DIAMONDAIR	D2009SHO2	DF2009HMSI2		9 300	465 \$
210857270	DIAMONDAIR	D2012SHO2	DF2012CI		9 900	495 \$
210857266	DIAMONDAIR	D2012SHO2	DF2012HMSI2		10 300	515 \$
210857271	DIAMONDAIR	D2018SHO2	DF2018CI		15 600	780 \$
210857267	DIAMONDAIR	D2018SHO2	DF2018HMSI2		11 100	555 \$
210857272	DIAMONDAIR	D2024SHO2	DF2024CI2		21 000	1 050 \$
210857268	DIAMONDAIR	D2024SHO2	DF2024HMSI2		18 900	945 \$
210857279	DIAMONDAIR	DF18M2Z2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
210857278	DIAMONDAIR	DF18M2Z2	Unités avec conduits		14 800	740 \$
210857277	DIAMONDAIR	DF18M2Z2	Unités sans conduits		14 400	720 \$
210857282	DIAMONDAIR	DF30M2Z3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
210857281	DIAMONDAIR	DF30M2Z3	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
210857280	DIAMONDAIR	DF30M2Z3	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
210857283	DIAMONDAIR	DF36M2Z4	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
210857288	DIAMONDAIR	DF55M2Z5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
210857286	DIAMONDAIR	DF55M2Z5	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
207583107	DIRECT AIR	DIRH-12HP23-DKO	DIRH-12HP23-DKI		7 500	375 \$
207583108	DIRECT AIR	DIRH-18HP23-DKO	DIRH-18HP23-DKI		11 600	580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207743723	DIRECT AIR	DIRM-06HXPRO28-1Z	DIRM-06HP-WM		8 500	425 \$
207743737	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-CA		7 500	375 \$
207743747	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-DUH		7 700	385 \$
207743748	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-DUV		7 700	385 \$
207743719	DIRECT AIR	DIRM-09DA25-1Z	DIRM-09HP-WM		8 500	425 \$
207743738	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-CA		9 000	450 \$
207743749	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-DUH		10 100	505 \$
207743750	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-DUV		10 100	505 \$
207743724	DIRECT AIR	DIRM-09HXPRO28-1Z	DIRM-09HP-WM		9 500	475 \$
207743739	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-CA		8 900	445 \$
207743764	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-CO		9 000	450 \$
207743751	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-DUH		9 300	465 \$
207743752	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-DUV		9 300	465 \$
207743720	DIRECT AIR	DIRM-12DA25-1Z	DIRM-12HP-WM		9 000	450 \$
207743740	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-CA		9 900	495 \$
207743765	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-CO		9 600	480 \$
207743753	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-DUH		10 600	530 \$
207743754	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-DUV		10 600	530 \$
207743725	DIRECT AIR	DIRM-12HXPRO28-1Z	DIRM-12HP-WM		10 000	500 \$
207743741	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-CA		12 000	600 \$
207743730	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-CF		12 800	640 \$
207743755	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-DUH		12 600	630 \$
207743756	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-DUV		12 600	630 \$
207743721	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-1Z	DIRM-18HP-WM		14 900	745 \$
207743775	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-2Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
207743774	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-2Z	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207743773	DIRECT AIR	DIRM-18DA25-2Z	Unités sans conduits		14 300	715 \$
207743742	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-CA		15 600	780 \$
207743731	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-CF		12 000	600 \$
207743757	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-DUH		15 000	750 \$
207743758	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-DUV		15 000	750 \$
207743726	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-1Z	DIRM-18HP-WM		15 000	750 \$
207743787	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-2Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207743786	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-2Z	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207743785	DIRECT AIR	DIRM-18HXPRO28-2Z	Unités sans conduits		15 000	750 \$
207706563	DIRECT AIR	DIRM-18MAGICPRO20-OU	DIRM-18MAGICPRO20-AH		13 500	675 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212101621	DIRECT AIR	DIRM-18MAGICPRO20-OU	DIRM-24MAGICPRO20-COIL		14 700	735 \$
207743743	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-CA		19 000	950 \$
207743732	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-CF		16 000	800 \$
207743759	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-DU		20 000	1 000 \$
207743722	DIRECT AIR	DIRM-24DA25-1Z	DIRM-24HP-WM		16 200	810 \$
207743744	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-CA		21 000	1 050 \$
207743733	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-CF		19 000	950 \$
207743760	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-DU		21 000	1 050 \$
207743727	DIRECT AIR	DIRM-24HXPRO28-1Z	DIRM-24HP-WM		21 200	1 060 \$
213425840	DIRECT AIR	DIRM-24MAGICPRO20-OU	DIRM-24MAGICPRO20-145-COIL		22 400	1 120 \$
213481581	DIRECT AIR	DIRM-24MAGICPRO20-OU	DIRM-24MAGICPRO20-145-COIL*		22 400	1 120 \$
207706564	DIRECT AIR	DIRM-24MAGICPRO20-OU	DIRM-24MAGICPRO20-AH		19 200	960 \$
212101619	DIRECT AIR	DIRM-24MAGICPRO20-OU	DIRM-24MAGICPRO20-COIL		21 000	1 050 \$
207743778	DIRECT AIR	DIRM-27DA25-3Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
207743777	DIRECT AIR	DIRM-27DA25-3Z	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207743776	DIRECT AIR	DIRM-27DA25-3Z	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
207743790	DIRECT AIR	DIRM-28HXPRO28-3Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207743789	DIRECT AIR	DIRM-28HXPRO28-3Z	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207743788	DIRECT AIR	DIRM-28HXPRO28-3Z	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
207706565	DIRECT AIR	DIRM-30MAGICPRO20-OU	DIRM-30MAGICPRO20-AH		21 000	1 050 \$
212388353	DIRECT AIR	DIRM-30MAGICPRO20-OU	DIRM-36MAGICPRO20-COIL		22 600	1 130 \$
207743779	DIRECT AIR	DIRM-36DA25-4Z	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
207743793	DIRECT AIR	DIRM-36HXPRO28-4Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207743792	DIRECT AIR	DIRM-36HXPRO28-4Z	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207743791	DIRECT AIR	DIRM-36HXPRO28-4Z	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
207743745	DIRECT AIR	DIRM-36LCDA25-1Z	DIRM-36HP-CA		23 000	1 150 \$
207743734	DIRECT AIR	DIRM-36LCDA25-1Z	DIRM-36HP-CF		23 000	1 150 \$
207743761	DIRECT AIR	DIRM-36LCDA25-1Z	DIRM-36HP-DU		25 000	1 250 \$
213160449	DIRECT AIR	DIRM-36MAGICPRO20-OU	DIRM-36MAGICPRO20-175-COIL		27 400	1 370 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207706566	DIRECT AIR	DIRM-36MAGICPRO20-OU	DIRM-36MAGICPRO20-AH		30 400	1 520 \$
212388351	DIRECT AIR	DIRM-36MAGICPRO20-OU	DIRM-36MAGICPRO20-COIL		33 000	1 650 \$
213425841	DIRECT AIR	DIRM-36MAGICPRO20-OU1F	DIRM-36MAGICPRO20-175-COIL		27 000	1 350 \$
213481579	DIRECT AIR	DIRM-36MAGICPRO20-OU1F	DIRM-36MAGICPRO20-AH		31 800	1 590 \$
213425838	DIRECT AIR	DIRM-36MAGICPRO20-OU1F	DIRM-36MAGICPRO20-COIL		27 000	1 350 \$
207743784	DIRECT AIR	DIRM-48DA25-5Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207743783	DIRECT AIR	DIRM-48DA25-5Z	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207743782	DIRECT AIR	DIRM-48DA25-5Z	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
207743796	DIRECT AIR	DIRM-48HXPRO28-5Z	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207743795	DIRECT AIR	DIRM-48HXPRO28-5Z	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207743794	DIRECT AIR	DIRM-48HXPRO28-5Z	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
207743746	DIRECT AIR	DIRM-48LCDA25-1Z	DIRM-48HP-CA		30 000	1 500 \$
207743735	DIRECT AIR	DIRM-48LCDA25-1Z	DIRM-48HP-CF		29 000	1 450 \$
207743762	DIRECT AIR	DIRM-48LCDA25-1Z	DIRM-48HP-DU		34 000	1 700 \$
207706567	DIRECT AIR	DIRM-48MAGICPRO20-OU	DIRM-48MAGICPRO20-AH		36 000	1 800 \$
212388352	DIRECT AIR	DIRM-48MAGICPRO20-OU	DIRM-48MAGICPRO20-COIL		32 000	1 600 \$
207743736	DIRECT AIR	DIRM-60LCDA25-1Z	DIRM-60HP-CF		35 000	1 750 \$
207743763	DIRECT AIR	DIRM-60LCDA25-1Z	DIRM-60HP-DU		37 000	1 850 \$
210342132	DIRECT AIR	DIRM-60MAGICPRO20-OU	DIRM-60MAGICPRO20-AH		42 000	2 100 \$
213160448	DIRECT AIR	DIRM-60MAGICPRO20-OU	DIRM-60MAGICPRO20-COIL*		37 000	1 850 \$
213160453	DIRECT AIR	DIRM-60MAGICPRO20-OU	DIRM-60MAGICPRO20-COIL**		37 000	1 850 \$
8994011	DIRECT AIR	M2OF-18HFN1-M	Unités sans conduits		12 000	600 \$
8994012	DIRECT AIR	M3OF-27HFN1-M	Unités sans conduits		17 200	860 \$
203269783	DIRECT AIR	M3OH-27HFN1-M	Unités sans conduits		18 000	900 \$
203269787	DIRECT AIR	M4OH-36HFN1-M	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
203269784	DIRECT AIR	M4OH-36HFN1-M	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
8994014	DIRECT AIR	M5OF-48HFN1-M	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
205920170	DIRECT AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
205920169	DIRECT AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8952869	DIRECT AIR	MOB30-09HFN1-MX0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		6 900	345 \$
8775845	DIRECT AIR	MOB30-12HFN1-MT0W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		7 500	375 \$
9680948	DIRECT AIR	MOB30-12HFN1-MT0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 700	385 \$
8952870	DIRECT AIR	MOB30-12HFN1-MV0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 800	390 \$
8775842	DIRECT AIR	MOBA30-09HFN1-MT0W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		5 800	290 \$
9680947	DIRECT AIR	MOBA30-09HFN1-MT0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		5 800	290 \$
8989603	DIRECT AIR	MOBA30-09HFN1-MT0W	MSAEB-09HRFN1-MT0W		6 300	315 \$
8775849	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
9680949	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		11 400	570 \$
9104551	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	MSAED-18HRFN1-MT0W		11 100	555 \$
8775850	DIRECT AIR	MOCA31-18HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
8775829	DIRECT AIR	MOD30-24HFN1-MT0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		15 400	770 \$
9680950	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		15 300	765 \$
8775852	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	MCDU-24HRFN1-M(C)		15 800	790 \$
9104550	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	MSAED-23HRFN1-MT0W		16 000	800 \$
8775853	DIRECT AIR	MOD31-24HFN1-MT0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		15 000	750 \$
206377759	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		15 600	780 \$
205816491	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		10 900	545 \$
206377760	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		15 000	750 \$
206377758	DIRECT AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
210857334	DIYCOOL	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 \$
210857347	DIYCOOL	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 \$
206315622	DIYCOOL	ACIQ-09Z-HP115	ACIQ-09W-HP115		6 000	300 \$
207825545	DIYCOOL	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		6 800	340 \$
207825554	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		9 000	450 \$
207825557	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		10 100	505 \$
207825550	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		9 500	475 \$
210857335	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 \$
210857348	DIYCOOL	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 \$
207825555	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		9 900	495 \$
207825558	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		10 600	530 \$
207825561	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		9 600	480 \$
210857351	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 \$
207825551	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		10 000	500 \$
210857336	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 \$
210857349	DIYCOOL	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212394327	DIYCOOL	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-ACL		13 000	650 \$
213433256	DIYCOOL	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-AHB		12 000	600 \$
213433263	DIYCOOL	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18W-WM		11 500	575 \$
213493027	DIYCOOL	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-24-ACL		13 000	650 \$
212394333	DIYCOOL	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18-ACL		14 700	735 \$
213433271	DIYCOOL	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18W-P		13 500	675 \$
213433267	DIYCOOL	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18W-WM		15 800	790 \$
213492145	DIYCOOL	ACIQ-18-HPB	ACIQ-24-ACL		14 700	735 \$
207825590	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207825589	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207825588	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités sans conduits		15 000	750 \$
206315624	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HP230	ACIQ-18W-HP230		11 000	550 \$
207825547	DIYCOOL	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		11 500	575 \$
210857360	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18AHB-HH-M		15 400	770 \$
207825556	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		15 600	780 \$
207825559	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		15 000	750 \$
207825562	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 \$
210857352	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 \$
207825552	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		15 000	750 \$
210857337	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 \$
210857350	DIYCOOL	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 \$
212394328	DIYCOOL	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL		22 000	1 100 \$
213493028	DIYCOOL	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL-14		22 600	1 130 \$
213433257	DIYCOOL	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-AHB		21 000	1 050 \$
213433264	DIYCOOL	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24W-WM		19 500	975 \$
206315628	DIYCOOL	ACIQ-24-HP	ACIQ-24-AH		16 500	825 \$
212394334	DIYCOOL	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL		21 000	1 050 \$
213492147	DIYCOOL	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL-14		22 400	1 120 \$
208106632	DIYCOOL	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-AHB		19 200	960 \$
213433272	DIYCOOL	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24W-P		19 200	960 \$
213433268	DIYCOOL	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24W-WM		20 000	1 000 \$
210857361	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24AHB-HH-M		16 900	845 \$
207825560	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		21 000	1 050 \$
207825563	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		19 000	950 \$
207825553	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		21 200	1 060 \$
210857338	DIYCOOL	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 \$
206315650	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3	Unités sans conduits		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207825593	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207825592	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207825591	DIYCOOL	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
212394329	DIYCOOL	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-30-ACL		22 000	1 100 \$
213493030	DIYCOOL	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-36-ACL		22 000	1 100 \$
212394335	DIYCOOL	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30-ACL		22 600	1 130 \$
213433273	DIYCOOL	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30W-P		20 000	1 000 \$
213433269	DIYCOOL	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30W-WM		19 600	980 \$
213492148	DIYCOOL	ACIQ-30-HPB	ACIQ-36-ACL		22 600	1 130 \$
213492149	DIYCOOL	ACIQ-30-HPB	ACIQ-36-ACL-17		19 600	980 \$
212394330	DIYCOOL	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL		19 800	990 \$
213493031	DIYCOOL	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL-17		19 400	970 \$
213433259	DIYCOOL	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-AHB		20 400	1 020 \$
213433266	DIYCOOL	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36W-WM		19 000	950 \$
206315629	DIYCOOL	ACIQ-36-HP	ACIQ-36-AH		25 000	1 250 \$
212394336	DIYCOOL	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL		33 000	1 650 \$
213492151	DIYCOOL	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL-17		27 400	1 370 \$
208106633	DIYCOOL	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-AHB		30 400	1 520 \$
213433274	DIYCOOL	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36W-P		32 800	1 640 \$
213433270	DIYCOOL	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36W-WM		28 600	1 430 \$
213492143	DIYCOOL	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-ACL		27 000	1 350 \$
213492142	DIYCOOL	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-ACL-17		27 000	1 350 \$
213500938	DIYCOOL	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-AHB*		31 800	1 590 \$
207825596	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207825595	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207825594	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
207825549	DIYCOOL	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 \$
210857339	DIYCOOL	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 \$
210857341	DIYCOOL	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 \$
210857344	DIYCOOL	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 \$
212394331	DIYCOOL	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-ACL		30 400	1 520 \$
213433260	DIYCOOL	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-AHB		37 000	1 850 \$
206315630	DIYCOOL	ACIQ-48-HP	ACIQ-48-AH		36 000	1 800 \$
212394337	DIYCOOL	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-ACL		32 000	1 600 \$
208106634	DIYCOOL	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-AHB		36 000	1 800 \$
206315652	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207825599	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207825598	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207825597	DIYCOOL	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
210857340	DIYCOOL	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857342	DIYCOOL	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 \$
210857345	DIYCOOL	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 \$
210857400	DIYCOOL	ACIQ-55Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
210857399	DIYCOOL	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
210857398	DIYCOOL	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
212394332	DIYCOOL	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60-ACL		34 000	1 700 \$
213433261	DIYCOOL	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60AHB		37 000	1 850 \$
213433262	DIYCOOL	ACIQ-60HPB	ACIQ-60-ACL		37 000	1 850 \$
210857359	DIYCOOL	ACIQ-60HPB	ACIQ-60AHB		42 000	2 100 \$
210857343	DIYCOOL	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 \$
210857346	DIYCOOL	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 \$
210857403	DIYCOOL	ES-18Z-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
210857402	DIYCOOL	ES-18Z-M2B	Unités avec conduits		14 800	740 \$
210857401	DIYCOOL	ES-18Z-M2B	Unités sans conduits		14 300	715 \$
210857406	DIYCOOL	ES-27Z-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
210857405	DIYCOOL	ES-27Z-M3B	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
210857404	DIYCOOL	ES-27Z-M3B	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
210857407	DIYCOOL	ES-36Z-M4B	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
210857412	DIYCOOL	ES-48Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
210857410	DIYCOOL	ES-48Z-M5B	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
210857415	DIYCOOL	ES-55Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
210857413	DIYCOOL	ES-55Z-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
213350746	DNAIR	DNHP0018H-C	DNCL0018H-E		14 700	735 \$
213350742	DNAIR	DNHP0018H-C	DNHU0018H-E		13 500	675 \$
213350747	DNAIR	DNHP0024H-C	DNCL0024H-E		21 000	1 050 \$
213350743	DNAIR	DNHP0024H-C	DNHU0024H-E		19 200	960 \$
213350748	DNAIR	DNHP0030H-C	DNCL0030H-E		22 600	1 130 \$
213350744	DNAIR	DNHP0030H-C	DNHU0030H-E		21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213350749	DNAIR	DNHP0036H-C	DNCL0036H-E		33 000	1 650 \$
213350745	DNAIR	DNHP0036H-C	DNHU0036H-E		30 400	1 520 \$
213350750	DNAIR	DNHP0048H-C	DNCL0048H-E		32 000	1 600 \$
211034571	DUCANE	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-*L		8 400	420 \$
208106713	DUCANE	4DHP2S12S-1L	DWM212S4-1L		8 400	420 \$
211034586	DUCANE	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-*P		8 900	445 \$
208106666	DUCANE	4DHP2S12S-1P	D22C112S4-1P		8 900	445 \$
211034580	DUCANE	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-*P		9 300	465 \$
208106669	DUCANE	4DHP2S12S-1P	DMD212S4-1P		9 300	465 \$
211034573	DUCANE	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-*P		9 000	450 \$
208106663	DUCANE	4DHP2S12S-1P	DWM212S4-1P		9 000	450 \$
208106844	DUCANE	4DHP2S18M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 \$
208106843	DUCANE	4DHP2S18M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208106842	DUCANE	4DHP2S18M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 \$
211034587	DUCANE	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-*P		12 000	600 \$
208106667	DUCANE	4DHP2S18S-1P	D22C118S4-1P		12 000	600 \$
211034581	DUCANE	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-*P		12 600	630 \$
208106670	DUCANE	4DHP2S18S-1P	DMD218S4-1P		12 600	630 \$
211034574	DUCANE	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-*P		14 900	745 \$
208106664	DUCANE	4DHP2S18S-1P	DWM218S4-1P		14 900	745 \$
208106847	DUCANE	4DHP2S24M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 \$
208106846	DUCANE	4DHP2S24M-1P	Unités avec conduits		21 600	1 080 \$
208106845	DUCANE	4DHP2S24M-1P	Unités sans conduits		20 400	1 020 \$
211034588	DUCANE	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-*P		19 000	950 \$
208106668	DUCANE	4DHP2S24S-1P	D33C224S4-1P		15 600	780 \$
211034582	DUCANE	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-*P		20 000	1 000 \$
208106671	DUCANE	4DHP2S24S-1P	DMD224S4-1P		13 500	675 \$
211034575	DUCANE	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-*P		16 200	810 \$
208106665	DUCANE	4DHP2S24S-1P	DWM224S4-1P		16 200	810 \$
208106850	DUCANE	4DHP2S30M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 \$
208106849	DUCANE	4DHP2S30M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208106848	DUCANE	4DHP2S30M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
211034576	DUCANE	4DHP2S30S-1P	DWM230S4-*P		19 000	950 \$
208106851	DUCANE	4DHP2S36M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
211034589	DUCANE	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-*P		23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106777	DUCANE	4DHP2S36S-1P	D33C236S4-1P		23 000	1 150 \$
211034583	DUCANE	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-*P		25 000	1 250 \$
208106779	DUCANE	4DHP2S36S-1P	DMD236S4-2P		27 000	1 350 \$
208106854	DUCANE	4DHP2S48M-1P	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
211034590	DUCANE	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-*P		30 000	1 500 \$
208106778	DUCANE	4DHP2S48S-1P	D33C248S4-1P		28 000	1 400 \$
211034584	DUCANE	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-*P		34 000	1 700 \$
208106780	DUCANE	4DHP2S48S-1P	DMD248S4-2P		29 000	1 450 \$
211034585	DUCANE	4DHPS209S-1P	D22C109S4-*P		7 500	375 \$
211034579	DUCANE	4DHPS209S-1P	DMD209S4-*P		7 700	385 \$
211034572	DUCANE	4DHPS209S-1P	DWM209S4-*P		8 500	425 \$
208106714	DUCANE	4DHPS209S-1P	DWM209S4-1P		8 500	425 \$
211034591	DUCANE	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-*L		6 300	315 \$
208106718	DUCANE	4DHV2S09S-1L	DWH209S4-1L		6 300	315 \$
211034593	DUCANE	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-*P		6 000	300 \$
208106720	DUCANE	4DHV2S09S-1P	DWH209S4-1P		6 000	300 \$
211034592	DUCANE	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-*L		7 800	390 \$
208106719	DUCANE	4DHV2S12S-1L	DWH212S4-1L		7 800	390 \$
211034594	DUCANE	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-*P		7 000	350 \$
208106721	DUCANE	4DHV2S12S-1P	DWH212S4-1P		7 000	350 \$
211034595	DUCANE	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-*P		11 400	570 \$
208106722	DUCANE	4DHV2S18S-1P	DWH218S4-1P		11 400	570 \$
211034596	DUCANE	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-*P		16 500	825 \$
208106723	DUCANE	4DHV2S24S-1P	DWH224S4-1P		16 500	825 \$
206903136	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C18M*1P+H4TXV01		15 400	770 \$
206903137	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C18M*4X		15 400	770 \$
206903138	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C24M*1P+H4TXV01		16 100	805 \$
206903139	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C24M*4X		16 100	805 \$
206902819	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C36M*1P+H4TXV02		22 400	1 120 \$
206902820	DUCANE	4HP18V36P	BCE5C36M*4X		22 400	1 120 \$
206903140	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E24M		15 000	750 \$
206903141	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E30M		15 900	795 \$
206902821	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E36M		22 600	1 130 \$
206902822	DUCANE	4HP18V36P	BCE5E42M		22 200	1 110 \$
206903142	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V18M		15 900	795 \$
206903143	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V24M		16 100	805 \$
206903144	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V30M		15 900	795 \$
206902818	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V36M		22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206902823	DUCANE	4HP18V36P	BCE5V42M		22 200	1 110 \$
206903145	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E18M		15 400	770 \$
206903146	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E24M		15 800	790 \$
206903147	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E30M		16 200	810 \$
206902824	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E36M		23 400	1 170 \$
206902825	DUCANE	4HP18V36P	BCE7E42M		22 000	1 100 \$
206903149	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 300	765 \$
206903150	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 200	760 \$
206903151	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 300	765 \$
206903152	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH045AE12	14 900	745 \$
206903153	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 400	770 \$
206903154	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206903148	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 200	760 \$
206903159	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 000	750 \$
206903160	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 300	765 \$
206903161	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206903162	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 400	770 \$
206903163	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 300	765 \$
206903164	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH045BE12	14 800	740 \$
206903165	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206903166	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206903167	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206903168	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903155	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 100	755 \$
206903156	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 100	755 \$
206903157	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV08BCA	15 300	765 \$
206903158	DUCANE	4HP18V36P	E*1P23B+H4TXV01	EFV12BCA	15 200	760 \$
206902826	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	23 200	1 160 \$
206902827	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	23 200	1 160 \$
206902828	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	23 200	1 160 \$
206902829	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	23 400	1 170 \$
206902831	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	23 400	1 170 \$
206902830	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206902832	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206902833	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	23 600	1 180 \$
206902834	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	23 200	1 160 \$
206902835	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	23 400	1 170 \$
206902836	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206902846	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	23 400	1 170 \$
206902837	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206902838	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	23 400	1 170 \$
206902839	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	23 400	1 170 \$
206902840	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	23 400	1 170 \$
206902841	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206902842	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206902843	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 600	1 180 \$
206902844	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	23 400	1 170 \$
206902845	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	23 400	1 170 \$
206902847	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	80G2UH110CE16	23 400	1 170 \$
206902848	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE12	23 400	1 170 \$
206902849	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH090CE16	23 200	1 160 \$
206902850	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	92G1UH110CE16	23 200	1 160 \$
206902851	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$
206902852	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$
206902853	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G1UH090CE16	23 400	1 170 \$
206902854	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	96G2UH090CV12	23 200	1 160 \$
206902855	DUCANE	4HP18V36P	E*1P36C+H4TXV02	EFV16CCA	23 200	1 160 \$
206903170	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	16 100	805 \$
206903172	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	16 100	805 \$
206903173	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206903174	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12	16 100	805 \$
206903175	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	16 100	805 \$
206903169	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	16 000	800 \$
206903180	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 900	795 \$
206903181	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	80G2UH090BE12	16 100	805 \$
206903182	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 300	765 \$
206903183	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH045BE12	16 200	810 \$
206903184	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	92G1UH070BE12	16 200	810 \$
206903187	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206903188	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH045BE12	16 300	815 \$
206903189	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G1UH070BE12	16 300	815 \$
206903176	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH045BV12	16 000	800 \$
206903177	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 900	795 \$
206903178	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	16 300	815 \$
206903179	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	16 000	800 \$
206903191	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 800	790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903192	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206903193	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 800	790 \$
206903194	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 800	790 \$
206903195	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206903196	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206903190	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$
206903201	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 600	780 \$
206903202	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206903203	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206903204	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206903205	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 \$
206903206	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206903207	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 400	770 \$
206903208	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903209	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206903210	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 \$
206903211	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206903197	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206903198	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 \$
206903199	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 900	795 \$
206903200	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 \$
206902857	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH045AE12	22 400	1 120 \$
206902858	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 \$
206902859	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G1UH070AE12	22 600	1 130 \$
206902860	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206902861	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206902856	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36A+H4TXV02	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206902862	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206902863	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206902869	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 600	1 130 \$
206902870	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206902871	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206902872	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206902864	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206902873	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 600	1 130 \$
206902874	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 800	1 140 \$
206902875	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 800	1 140 \$
206902865	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206902866	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206902867	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206902876	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206902877	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206902878	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 800	1 140 \$
206902868	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
206902879	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206902880	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 \$
206902881	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	21 600	1 080 \$
206902882	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	21 800	1 090 \$
206902883	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	21 600	1 080 \$
206902895	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 \$
206902884	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 \$
206902885	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	21 600	1 080 \$
206902886	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	21 800	1 090 \$
206902887	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206902888	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH040BE12X	22 200	1 110 \$
206902889	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	95G1UH060BE12X	22 200	1 110 \$
206902890	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	21 400	1 070 \$
206902891	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 400	1 070 \$
206902892	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	21 800	1 090 \$
206902893	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	21 800	1 090 \$
206902894	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	21 800	1 090 \$
206902896	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE16	21 600	1 080 \$
206902897	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE12	21 800	1 090 \$
206902898	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206902899	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE16	21 400	1 070 \$
206902900	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 \$
206902901	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	95G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206902902	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206902903	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV12	21 600	1 080 \$
206902904	DUCANE	4HP18V36P	EA(C,U)1P48C+H4TXV02	EFV16CCA	22 000	1 100 \$
206903213	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH040AE12X	16 100	805 \$
206903215	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G1UH060AE12X	16 100	805 \$
206903216	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH045AE12	15 300	765 \$
206903217	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12	16 100	805 \$
206903218	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AE12L	15 200	760 \$
206903212	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24A	80G2UH070AV12*	16 000	800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903223	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	80G1UH070BE12	15 900	795 \$
206903224	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	80G2UH090BE12	16 100	805 \$
206903225	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH030BE12	15 700	785 \$
206903226	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH045BE12	16 200	810 \$
206903227	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	92G1UH070BE12	16 200	810 \$
206903230	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206903231	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH045BE12	16 300	815 \$
206903232	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G1UH070BE12	16 300	815 \$
206903219	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH045BV12	16 000	800 \$
206903220	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	96G2UH070BV12	15 900	795 \$
206903221	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV08BCA	15 400	770 \$
206903222	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X24B	EFV12BCA	16 000	800 \$
206903234	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH040AE12X	15 800	790 \$
206903235	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206903236	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G1UH060AE12X	15 800	790 \$
206903237	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH045AE12	15 800	790 \$
206903238	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206903239	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206903233	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30A	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$
206903244	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	80G1UH070BE12	15 600	780 \$
206903245	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206903246	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206903247	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206903248	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	92G1UH070BE12	15 800	790 \$
206903249	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH040BE12X	15 500	775 \$
206903250	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH045BE12	15 800	790 \$
206903251	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903252	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206903253	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH045BE12	15 400	770 \$
206903254	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206903240	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206903241	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	96G2UH070BV12	15 500	775 \$
206903242	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV08BCA	15 900	795 \$
206903243	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X30B	EFV12BCA	15 600	780 \$
206902906	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH045AE12	22 400	1 120 \$
206902907	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH060AE12X	22 400	1 120 \$
206902908	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G1UH070AE12	22 600	1 130 \$
206902909	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206902910	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206902905	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36A	80G2UH070AV12*	22 200	1 110 \$
206902911	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH070BE12	22 600	1 130 \$
206902912	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206902918	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G1UH090BE16	22 600	1 130 \$
206902919	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206902920	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206902921	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206902913	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206902922	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH030BE12	22 600	1 130 \$
206902923	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH045BE12	22 800	1 140 \$
206902924	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	92G1UH070BE12	22 800	1 140 \$
206902914	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206902915	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206902916	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH045BE12	22 600	1 130 \$
206902925	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G1UH070BE12	22 400	1 120 \$
206902926	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206902927	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	96G2UH070BV12	22 800	1 140 \$
206902917	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
206902928	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206902929	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH080BE16X	21 800	1 090 \$
206902930	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G1UH090BE16	21 600	1 080 \$
206902931	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE12	21 800	1 090 \$
206902932	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16	21 600	1 080 \$
206902944	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BE16L	21 600	1 080 \$
206902933	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	80G2UH090BV16*	21 600	1 080 \$
206902934	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH030BE12	21 600	1 080 \$
206902935	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH045BE12	21 800	1 090 \$
206902936	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	92G1UH070BE12	21 600	1 080 \$
206902937	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH040BE12X	22 000	1 100 \$
206902938	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	95G1UH060BE12X	22 000	1 100 \$
206902939	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH045BE12	21 400	1 070 \$
206902940	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G1UH070BE12	21 400	1 070 \$
206902941	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH045BV12	21 800	1 090 \$
206902942	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	96G2UH070BV12	21 800	1 090 \$
206902943	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48B	EFV12BCA	21 600	1 080 \$
206902945	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	80G2UH110CE16	21 600	1 080 \$
206902946	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE12	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206902947	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206902948	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	92G1UH110CE16	21 400	1 070 \$
206902949	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH080CE16X	22 000	1 100 \$
206902950	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	95G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206902951	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	96G1UH090CE16	21 600	1 080 \$
206902952	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	96G2UH090CV12	21 600	1 080 \$
206902953	DUCANE	4HP18V36P	EAC4X48C	EFV16CCA	21 600	1 080 \$
206903256	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH040AE12X	15 700	785 \$
206903257	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH045AE12	15 700	785 \$
206903258	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G1UH060AE12X	15 700	785 \$
206903259	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH045AE12	15 400	770 \$
206903260	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12	15 800	790 \$
206903261	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AE12L	15 800	790 \$
206903255	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30A+H4TXV01	80G2UH070AV12*	15 600	780 \$
206903266	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G1UH070BE12	15 500	775 \$
206903267	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	80G2UH090BE12	15 800	790 \$
206903268	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH030BE12	15 800	790 \$
206903269	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH045BE12	15 900	795 \$
206903270	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	92G1UH070BE12	15 800	790 \$
206903271	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH040BE12X	15 400	770 \$
206903272	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH045BE12	15 300	765 \$
206903273	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	95G1UH070BE12	15 400	770 \$
206903274	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH030BE08	15 800	790 \$
206903275	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH045BE12	15 900	795 \$
206903276	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G1UH070BE12	15 900	795 \$
206903262	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH045BV12	15 600	780 \$
206903263	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	96G2UH070BV12	15 500	775 \$
206903264	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 \$
206903265	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P30B+H4TXV01	EFV12BCA	15 600	780 \$
206902954	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206902955	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH080BE16X	22 200	1 110 \$
206902956	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206902957	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 200	1 110 \$
206902958	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 \$
206902968	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 \$
206902959	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 000	1 100 \$
206902960	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 \$
206902961	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206902962	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206902970	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G1UH070BE12	21 800	1 090 \$
206902965	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206902966	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 200	1 110 \$
206902967	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P36B+H4TXV02	EFV12BCA	22 200	1 110 \$
206902971	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206902972	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G1UH090BE16	22 000	1 100 \$
206902973	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE12	22 400	1 120 \$
206902974	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16	22 200	1 110 \$
206902984	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BE16L	22 200	1 110 \$
206902975	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	80G2UH090BV16*	22 400	1 120 \$
206902976	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH030BE12	22 200	1 110 \$
206902977	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH045BE12	22 400	1 120 \$
206902978	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	92G1UH070BE12	22 200	1 110 \$
206902979	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH045BE12	22 000	1 100 \$
206902980	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G1UH070BE12	22 000	1 100 \$
206902981	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH045BV12	22 400	1 120 \$
206902982	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	96G2UH070BV12	22 400	1 120 \$
206902983	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48B+H4TXV02	EFV12BCA	22 000	1 100 \$
212607813	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	80G2UH110CV20	22 200	1 110 \$
212607814	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH090CE12	22 200	1 110 \$
212607815	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607753	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	92G1UH110CE16	22 000	1 100 \$
212607816	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	95G1UH080CE16X	22 200	1 110 \$
212607817	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	95G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607818	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G1UH090CE16	22 000	1 100 \$
212607819	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G2UH090CV12	22 200	1 110 \$
212607820	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	96G2UH110CV20	22 200	1 110 \$
212607821	DUCANE	4HP18V36P	EAH1P48C+TDR+TXV	EFV16CCA	22 000	1 100 \$
206903278	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH040AE12X	14 900	745 \$
206903279	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH045AE12	15 000	750 \$
206903280	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G1UH060AE12X	14 900	745 \$
206903281	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH045AE12	15 000	750 \$
206903282	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12	14 900	745 \$
206903283	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AE12L	14 900	745 \$
206903277	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23A	80G2UH070AV12*	14 900	745 \$
206903288	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	80G1UH070BE12	14 800	740 \$
206903289	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	80G2UH090BE12	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903290	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH030BE12	15 000	750 \$
206903291	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH045BE12	14 800	740 \$
206903292	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	92G1UH070BE12	14 900	745 \$
206903293	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH045BE12	14 800	740 \$
206903294	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	95G1UH070BE12	14 900	745 \$
206903295	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH030BE08	14 900	745 \$
206903296	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH045BE12	14 900	745 \$
206903297	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G1UH070BE12	14 800	740 \$
206903284	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH045BV12	14 900	745 \$
206903285	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	96G2UH070BV12	14 800	740 \$
206903286	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	EFV08BCA	15 100	755 \$
206903287	DUCANE	4HP18V36P	EC4X23B	EFV12BCA	14 900	745 \$
206902985	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH045AE12	23 000	1 150 \$
206902986	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH060AE12X	22 800	1 140 \$
206902987	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G1UH070AE12	23 000	1 150 \$
206902988	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12	22 800	1 140 \$
206902990	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AE12L	22 800	1 140 \$
206902989	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36A	80G2UH070AV12*	23 000	1 150 \$
206902991	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH070BE12	23 000	1 150 \$
206902992	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH080BE16X	22 800	1 140 \$
206902993	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G1UH090BE16	22 800	1 140 \$
206902994	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE12	22 800	1 140 \$
206902995	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16	22 800	1 140 \$
206903005	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BE16L	22 800	1 140 \$
206902996	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	80G2UH090BV16*	22 800	1 140 \$
206902997	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH030BE12	23 200	1 160 \$
206902998	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206902999	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	92G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206903000	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH045BE12	23 200	1 160 \$
206903001	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G1UH070BE12	23 200	1 160 \$
206903002	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH045BV12	23 000	1 150 \$
206903003	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	96G2UH070BV12	23 000	1 150 \$
206903004	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36B	EFV12BCA	22 800	1 140 \$
206903006	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	80G2UH110CE16	22 800	1 140 \$
206903007	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE12	23 000	1 150 \$
206903008	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH090CE16	22 600	1 130 \$
206903009	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	92G1UH110CE16	22 800	1 140 \$
206903010	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH080CE16X	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903011	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	95G1UH090CE16	23 000	1 150 \$
206903012	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	96G1UH090CE16	22 800	1 140 \$
206903013	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	96G2UH090CV12	22 800	1 140 \$
206903014	DUCANE	4HP18V36P	EC4X36C	EFV16CCA	22 600	1 130 \$
206903298	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G1DF045AE12	15 200	760 \$
206903299	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24A+H4TXV01	80G2DF070AE12	15 100	755 \$
206903304	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	80G1DF070BE12	15 000	750 \$
206903305	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	95G1DF045BE12	15 000	750 \$
206903307	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G1DF070BE16	15 000	750 \$
206903300	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF045BV12	15 100	755 \$
206903301	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	96G2DF070BV16	15 800	790 \$
206903302	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV08BCA	15 700	785 \$
206903303	DUCANE	4HP18V36P	ED1P24B+H4TXV01	EFV12BCA	15 500	775 \$
206903015	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF045AE12	22 200	1 110 \$
206903016	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G1DF070AE12	22 200	1 110 \$
206903017	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36A+H4TXV02	80G2DF070AE12	22 000	1 100 \$
206903020	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF070BE12	22 000	1 100 \$
206903021	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G1DF090BE16	22 200	1 110 \$
206903022	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	80G2DF090BE16	22 200	1 110 \$
206903023	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206903024	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	92G1DF070BE12	22 400	1 120 \$
206903025	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF045BE12	22 400	1 120 \$
206903026	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	95G1DF070BE16	22 000	1 100 \$
206903027	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF045BE12	22 000	1 100 \$
206903028	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G1DF070BE16	22 400	1 120 \$
206903018	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF045BV12	22 200	1 110 \$
206903019	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36B+H4TXV02	96G2DF070BV16	22 600	1 130 \$
206903029	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	92G1DF090CE16	22 200	1 110 \$
206903030	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	95G1DF090CE16	22 000	1 100 \$
206903031	DUCANE	4HP18V36P	ED1P30/36C+H4TXV02	96G1DF090CE16	22 200	1 110 \$
206905069	DUCANE	4HP18V60P	BCE5C48M*1P+H4TXV02		31 600	1 580 \$
206905070	DUCANE	4HP18V60P	BCE5C48M*4X		31 600	1 580 \$
206905071	DUCANE	4HP18V60P	BCE5E48M		31 600	1 580 \$
206903644	DUCANE	4HP18V60P	BCE5E60M		37 800	1 890 \$
206905072	DUCANE	4HP18V60P	BCE5V48M		31 400	1 570 \$
206903643	DUCANE	4HP18V60P	BCE5V60M		38 500	1 925 \$
206905073	DUCANE	4HP18V60P	BCE7E48M		32 200	1 610 \$
206903645	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH090CE20	39 500	1 975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903646	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	39 500	1 975 \$
206903647	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G1UH110CE20	39 500	1 975 \$
206903648	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20	39 500	1 975 \$
206903649	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	39 500	1 975 \$
206903650	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	80G2UH110CV20	39 000	1 950 \$
206903651	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	92G1UH110CE20	39 000	1 950 \$
206903652	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	40 000	2 000 \$
206903653	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	95G1UH110CE20	40 000	2 000 \$
206903654	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G1UH110CE20	39 000	1 950 \$
206903655	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH090CV20	39 500	1 975 \$
206903656	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	96G2UH110CV20	39 000	1 950 \$
206903657	DUCANE	4HP18V60P	E*1P50C+H4TXV03	EFV16CCA	39 500	1 975 \$
206905094	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 \$
206905095	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206905096	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CE16	30 200	1 510 \$
206905097	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	80G2UH110CV20	30 400	1 520 \$
206905100	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206905105	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH090CV20	30 800	1 540 \$
206905106	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	96G2UH110CV20	30 600	1 530 \$
206905107	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P49C+H4TXV02	EFV16CCA	30 600	1 530 \$
206903658	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH090CE20	38 000	1 900 \$
206903659	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206903660	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206903661	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20	38 000	1 900 \$
206903662	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 \$
206903663	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	80G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206903664	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	92G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206903665	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206903666	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206903667	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206903668	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH090CV20	38 000	1 900 \$
206903669	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	96G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206903670	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60C+H4TXV03	EFV16CCA	37 400	1 870 \$
206903671	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	80G1UH135DE20	39 000	1 950 \$
206903672	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	96G2UH135DV20	39 000	1 950 \$
206903673	DUCANE	4HP18V60P	EA(C,U)1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	40 000	2 000 \$
206905128	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH100CE20X	30 600	1 530 \$
206905129	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	80G1UH110CE20	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905130	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CE16	30 200	1 510 \$
206905131	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	80G2UH110CV20	30 400	1 520 \$
206905134	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	92G1UH110CE20	30 400	1 520 \$
206905139	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH090CV20	30 800	1 540 \$
206905140	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	96G2UH110CV20	30 600	1 530 \$
206905141	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X49C	EFV16CCA	30 600	1 530 \$
206903686	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH090CE20	38 000	1 900 \$
206903687	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206903688	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G1UH110CE20	38 000	1 900 \$
206903689	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20	38 000	1 900 \$
206903690	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CE20L	38 000	1 900 \$
206903691	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	80G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206903692	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	92G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206903693	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH100CE20X	38 000	1 900 \$
206903694	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	95G1UH110CE20	37 200	1 860 \$
206903695	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	96G1UH110CE20	37 800	1 890 \$
206903696	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH090CV20	38 000	1 900 \$
206903697	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	96G2UH110CV20	38 000	1 900 \$
206903698	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60C	EFV16CCA	37 400	1 870 \$
206903699	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60D	80G1UH135DE20	40 000	2 000 \$
206903700	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60D	96G2UH135DV20	40 000	2 000 \$
206903701	DUCANE	4HP18V60P	EAC4X60D	EFV20DCA	40 000	2 000 \$
206905142	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH090CE20	30 800	1 540 \$
206905144	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G1UH110CE20	30 800	1 540 \$
206905146	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20	31 000	1 550 \$
206905147	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CE20L	31 000	1 550 \$
206905148	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	80G2UH110CV20	31 000	1 550 \$
206905151	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	92G1UH110CE20	30 800	1 540 \$
206905156	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH090CV20	31 400	1 570 \$
206905157	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P48C+H4TXV02	96G2UH110CV20	31 200	1 560 \$
206903702	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P51C+H4TXV03	80G1UH090CE20	36 800	1 840 \$
206903716	DUCANE	4HP18V60P	EAH1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	36 600	1 830 \$
206905159	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	80G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206905160	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	92G1DF090CE16	30 600	1 530 \$
206905161	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF090CE16	30 600	1 530 \$
206905162	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	95G1DF110CE20	30 400	1 520 \$
206905163	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G1DF090CE16	30 800	1 540 \$
206905164	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF090CV20	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206905165	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	96G2DF110CV20	30 800	1 540 \$
206905166	DUCANE	4HP18V60P	ED1P50/60C+H4TXV02	EFV16CCA	30 400	1 520 \$
206903717	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	80G1DF110CE20	38 000	1 900 \$
206903718	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	95G1DF110CE20	37 400	1 870 \$
206903719	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF090CV20	38 500	1 925 \$
206903720	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	96G2DF110CV20	38 500	1 925 \$
206903721	DUCANE	4HP18V60P	ED1P60D+H4TXV03	EFV20DCA	38 000	1 900 \$
208136306	DUCTLESSAIRE	DA0921-H2-O*	DA0921-H2-I*		8 300	415 \$
209862296	DUCTLESSAIRE	DA-115-12-20-O	DA-115-12-20-I		7 800	390 \$
208136307	DUCTLESSAIRE	DA1221-H2-O*	DA1221-H2-I*		8 200	410 \$
9150139	DUCTLESSAIRE	DA1821-H2-O	DA1821-H2-I		10 400	520 \$
208136308	DUCTLESSAIRE	DA1821-H2-O*	DA1821-H2-I*		14 000	700 \$
208136309	DUCTLESSAIRE	DA2421-H2-O*	DA2421-H2-I*		18 000	900 \$
208136326	DUCTLESSAIRE	DA27-3Z-0*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
208136325	DUCTLESSAIRE	DA27-3Z-0*	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208136324	DUCTLESSAIRE	DA27-3Z-0*	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
209862299	DUCTLESSAIRE	DA48-5Z-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
209862297	DUCTLESSAIRE	DA48-5Z-O	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
211911390	DUOHOME	D2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
211911389	DUOHOME	D2OA-18HFN1-M	Unités avec conduits		14 800	740 \$
211911388	DUOHOME	D2OA-18HFN1-M	Unités sans conduits		14 400	720 \$
211911393	DUOHOME	D3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
211911392	DUOHOME	D3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
211911391	DUOHOME	D3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
211911394	DUOHOME	D4OG-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
211911402	DUOHOME	D5OA-55HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
211911400	DUOHOME	D5OA-55HFN1-M	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
211911399	DUOHOME	D5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
211911397	DUOHOME	D5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
205355550	DUOHOME	DOB30-18HFN1-MS0W	DSABD-18HRFN1-MS0W		11 000	550 \$
205355547	DUOHOME	DOBA30-09HFN1-BS0W	DSABA-09HRFN1-BS0W		6 000	300 \$
206314611	DUOHOME	DOD30U-36HFN1-M	DTI-36HWFN1-M		27 600	1 380 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208121841	DUOHOMÉ	DOD30U-36HFN1-MP0(GA)	DTI-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
207252579	DUOHOMÉ	DOD30U-36HFN1-MR0	DVC-36HWFN1-M		18 400	920 \$
206314610	DUOHOMÉ	DOD31-24HFN1-MT0W	DTIU-24HWFN1-M		16 000	800 \$
207178626	DUOHOMÉ	DOD31-36HFN1-MP0W	DSABF-36HRFNX-MQ0W		24 000	1 200 \$
206314612	DUOHOMÉ	DOE30U-48HFN1-M	DTI-48HWFN1-M		33 400	1 670 \$
208121842	DUOHOMÉ	DOE30U-48HFN1-MP0(GA)	DTI-48HWFN1-M		34 000	1 700 \$
207252580	DUOHOMÉ	DOE30U-48HFN1-MR0	DVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
206314613	DUOHOMÉ	DOE30U-60HFN1-M	DHG-60HWFN1-MW		37 600	1 880 \$
208121840	DUOHOMÉ	DOE30U-60HFN1-M(GA)	DHG-60HWFN1-MW		37 000	1 850 \$
207252581	DUOHOMÉ	DOE30U-60HFN1-MR0	DVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
213199197	DUOHOMÉ	DOX230-09HFN1-BS5W	DSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 300	315 \$
208815360	DUOHOMÉ	DOX230-12HFN1-BS8W	DSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 800	390 \$
208815361	DUOHOMÉ	DOX230-12HFN1-MS8W	DSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 \$
208815362	DUOHOMÉ	DOX330-18HFN1-MS0W	DSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$
208815363	DUOHOMÉ	DOX430-24HFN1-MR0W	DSAG11D-24HRFN1-MR0W		16 500	825 \$
210568111	Durastar	DRA1H09S1A	DRAC09F1A		9 000	450 \$
210568115	Durastar	DRA1H09S1A	DRAD09F1A		10 100	505 \$
210568103	Durastar	DRA1H09S1A	DRAL09F1A		9 800	490 \$
210568098	Durastar	DRA1H09S1A	DRAW09F1B		9 300	465 \$
210568112	Durastar	DRA1H12S1A	DRAC12F1A		9 900	495 \$
210568116	Durastar	DRA1H12S1A	DRAD12F1A		10 600	530 \$
210568104	Durastar	DRA1H12S1A	DRAL12F1A		9 500	475 \$
211497017	DURASTAR	DRA1H12S1A	DRAS12F1B		9 600	480 \$
210568109	Durastar	DRA1H12S1A	DRAS12F1C		10 200	510 \$
210568099	Durastar	DRA1H12S1A	DRAW12F1B		10 300	515 \$
210568113	Durastar	DRA1H18S1A	DRAC18F1A		15 600	780 \$
210568117	Durastar	DRA1H18S1A	DRAD18F1A		15 000	750 \$
210568119	Durastar	DRA1H18S1A	DRAF18F1A		12 000	600 \$
210568105	Durastar	DRA1H18S1A	DRAL18F1A		14 500	725 \$
213350738	DURASTAR	DRA1H18S1A	DRAM18F1A		15 400	770 \$
210568100	Durastar	DRA1H18S1A	DRAW18F1B		11 100	555 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210568114	Durastar	DRA1H24S1A	DRAC24F1B		21 000	1 050 \$
210568118	Durastar	DRA1H24S1A	DRAD24F1A		21 000	1 050 \$
210568120	Durastar	DRA1H24S1A	DRAF24F1A		19 000	950 \$
213350741	DURASTAR	DRA1H24S1A	DRAM24F1A		16 900	845 \$
210568101	Durastar	DRA1H24S1A	DRAW24F1B		18 900	945 \$
213160486	DURASTAR	DRA1H33S1A	DRAW33F1B		27 800	1 390 \$
207787134	Durastar	DRA1U09S1B	DRAC09F1A		7 500	375 \$
207787135	Durastar	DRA1U09S1B	DRAD09F1A		7 700	385 \$
210568102	Durastar	DRA1U09S1B	DRAL06F1A		5 700	285 \$
210568106	Durastar	DRA1U09S1B	DRAL09F1A		8 000	400 \$
210568097	Durastar	DRA1U09S1B	DRAW06F1B		7 500	375 \$
207787130	Durastar	DRA1U09S1B	DRAW09F1B		8 100	405 \$
207787136	Durastar	DRA1U12S1B	DRAC12F1A		8 900	445 \$
207787137	Durastar	DRA1U12S1B	DRAD12F1A		9 300	465 \$
210568107	Durastar	DRA1U12S1B	DRAL12F1A		7 700	385 \$
207787138	Durastar	DRA1U12S1B	DRAS12F1A		9 000	450 \$
207787139	Durastar	DRA1U12S1B	DRAS12F1B		9 000	450 \$
210568110	Durastar	DRA1U12S1B	DRAS12F1C		9 200	460 \$
207787131	Durastar	DRA1U12S1B	DRAW12F1B		10 000	500 \$
207787140	Durastar	DRA1U18S1B	DRAC18F1A		12 000	600 \$
207787141	Durastar	DRA1U18S1B	DRAD18F1A		12 600	630 \$
207787142	Durastar	DRA1U18S1B	DRAF18F1A		12 800	640 \$
210568108	Durastar	DRA1U18S1B	DRAL18F1A		12 200	610 \$
213350739	DURASTAR	DRA1U18S1B	DRAM18F1A		13 200	660 \$
207787132	Durastar	DRA1U18S1B	DRAW18F1B		14 100	705 \$
207787144	Durastar	DRA1U24S1B	DRAC24F1B		19 000	950 \$
207787145	Durastar	DRA1U24S1B	DRAD24F1A		20 000	1 000 \$
207787146	Durastar	DRA1U24S1B	DRAF24F1A		16 000	800 \$
213350740	DURASTAR	DRA1U24S1B	DRAM24F1A		17 000	850 \$
207787133	Durastar	DRA1U24S1B	DRAW24F1B		17 400	870 \$
213350735	DURASTAR	DRA1U36S1A	DRAM36S1A		20 400	1 020 \$
213350736	DURASTAR	DRA1U48S1A	DRAM48S1A		37 000	1 850 \$
213350737	DURASTAR	DRA1U60S1A	DRAM60S1A		37 000	1 850 \$
210568213	DURASTAR	DRA2H18M1A	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
210568212	DURASTAR	DRA2H18M1A	Unités avec conduits		16 000	800 \$
210568211	DURASTAR	DRA2H18M1A	Unités sans conduits		13 500	675 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207787173	DURASTAR	DRA2U18M1B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207787172	DURASTAR	DRA2U18M1B	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207787171	DURASTAR	DRA2U18M1B	Unités sans conduits		14 400	720 \$
210568216	DURASTAR	DRA3H28M1A	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
210568215	DURASTAR	DRA3H28M1A	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
210568214	DURASTAR	DRA3H28M1A	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
207787176	DURASTAR	DRA3U28M1B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207787175	DURASTAR	DRA3U28M1B	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207787174	DURASTAR	DRA3U28M1B	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
210568219	DURASTAR	DRA4H36M1A	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
210568217	DURASTAR	DRA4H36M1A	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
207787177	DURASTAR	DRA4U36M1B	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
210568222	DURASTAR	DRA5H48M1A	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
210568221	DURASTAR	DRA5H48M1A	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
210568220	DURASTAR	DRA5H48M1A	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
210568225	DURASTAR	DRA5H55M1A	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
210568224	DURASTAR	DRA5H55M1A	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
210568223	DURASTAR	DRA5H55M1A	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
207787182	DURASTAR	DRA5U48M1B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207787180	DURASTAR	DRA5U48M1B	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
210568210	DURASTAR	DRA5U55M1B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
210568208	DURASTAR	DRA5U55M1B	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
213828441	E COLD	ECOLD-C27-MS-G0001	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
213828440	E COLD	ECOLD-C27-MS-G0001	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
213828439	E COLD	ECOLD-C27-MS-G0001	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
213828442	E COLD	ECOLD-C36-MS-G0001	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
213828447	E COLD	ECOLD-C48-MS-G0001	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
213828445	E COLD	ECOLD-C48-MS-G0001	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213828450	E COLD	ECOLD-C55-MS-G0001	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
213828448	E COLD	ECOLD-C55-MS-G0001	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
206902024	ECO AC	EHH-O09BA	EHH-D09BA		6 800	340 \$
210586146	ECO AC	EHH-O09BB	EHH-C09BA		7 500	375 \$
207826046	ECO AC	EHH-O09BB	EHH-D09BA		7 700	385 \$
207826045	ECO AC	EHH-O09BB	EHH-W09BB		8 300	415 \$
210586147	ECO AC	EHH-O12BB	EHH-C12BA		8 900	445 \$
207825495	ECO AC	EHH-O12BB	EHH-D12BA		9 300	465 \$
207825491	ECO AC	EHH-O12BB	EHH-W12BB		8 200	410 \$
206902026	ECO AC	EHH-O18BA	EHH-D18BA		12 000	600 \$
206902023	ECO AC	EHH-O18BA	EHH-W18BA		10 400	520 \$
210586148	ECO AC	EHH-O18BB	EHH-C18BA		12 000	600 \$
207825496	ECO AC	EHH-O18BB	EHH-D18BA		12 600	630 \$
207825492	ECO AC	EHH-O18BB	EHH-W18BB		14 000	700 \$
206902027	ECO AC	EHH-O24BA	EHH-D24BA		20 000	1 000 \$
207825497	ECO AC	EHH-O24BB	EHH-D24BA		20 000	1 000 \$
207825493	ECO AC	EHH-O24BB	EHH-W24BB		18 000	900 \$
210586150	ECO AC	EHH-O36BB	EHH-D36BA		25 000	1 250 \$
213082096	ECO AC	EHH-O48BB	EHH-D48BA		34 000	1 700 \$
207825494	ECO AC	EHH-O9BB	EHH-D09BA		7 700	385 \$
207825490	ECO AC	EHH-O9BB	EHH-W09BB		8 300	415 \$
211253515	ECO AC	EHI-O18BAH	EHI-V18BA		13 500	675 \$
211253516	ECO AC	EHI-O24BAH	EHI-V24BA		19 200	960 \$
211253517	ECO AC	EHI-O30BAH	EHI-V30BA		21 000	1 050 \$
211253518	ECO AC	EHI-O36BAH	EHI-V36BA		30 400	1 520 \$
211253519	ECO AC	EHI-O48BAH	EHI-V48BA		36 000	1 800 \$
211253520	ECO AC	EHI-O60BAH	EHI-V60BA		42 000	2 100 \$
207826044	ECO AC	EHS-O09BB	EHS-W09BB		6 900	345 \$
206902020	ECO AC	EHS-O18BA	EHS-W18BA		11 000	550 \$
207825489	ECO AC	EHS-O18BB	EHS-W18BB		11 500	575 \$
207825487	ECO AC	EHS-O9BB	EHS-W09BB		6 900	345 \$
207825500	ECO AC	EMH-2O18BB	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207825499	ECO AC	EMH-2O18BB	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207825498	ECO AC	EMH-2O18BB	Unités sans conduits		14 400	720 \$
210586153	ECO AC	EMH-2O18BBH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210586152	ECO AC	EMH-2018BBH	Unités avec conduits		16 000	800 \$
210586151	ECO AC	EMH-2018BBH	Unités sans conduits		13 500	675 \$
207825503	ECO AC	EMH-3027BB	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207825502	ECO AC	EMH-3027BB	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207825501	ECO AC	EMH-3027BB	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
210586156	ECO AC	EMH-3027BBH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
210586155	ECO AC	EMH-3027BBH	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
210586154	ECO AC	EMH-3027BBH	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
207825504	ECO AC	EMH-4036BB	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
210586159	ECO AC	EMH-4036BBH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
210586157	ECO AC	EMH-4036BBH	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
213088008	ECO AC	EMH-5048BBH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
213088007	ECO AC	EMH-5048BBH	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
213088006	ECO AC	EMH-5048BBH	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
209319639	ECO AIR	M2OI-18HFN1-M	Unités avec conduits		16 000	800 \$
209319638	ECO AIR	M2OI-18HFN1-M	Unités sans conduits		15 000	750 \$
209319642	ECO AIR	M3OI-28HFN1-M	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
209319641	ECO AIR	M3OI-28HFN1-M	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
209319644	ECO AIR	M4OI-36HFN1-M	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
209319635	ECO AIR	M5OA-55HFN1-M	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
209319651	ECO AIR	M5OA-55HFN1-M-[X]	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
209319650	ECO AIR	M5OA-55HFN1-M-[X]	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
209319648	ECO AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
209319647	ECO AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
208121870	ECO-AIR	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
208121869	ECO-AIR	M2OA-18HFN1-M	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208121868	ECO-AIR	M2OA-18HFN1-M	Unités sans conduits		14 300	715 \$
209319640	ECO-AIR	M2OI-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
209319643	ECO-AIR	M3OI-28HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
208121873	ECO-AIR	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208121872	ECO-AIR	M3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208121871	ECO-AIR	M3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
208121874	ECO-AIR	M4OG-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
209319646	ECO-AIR	M4OI-36HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
209319645	ECO-AIR	M4OI-36HFN1-M	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
213307917	ECO-AIR	M4OX630-36HFN1-M1X	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 600	1 430 \$
213307916	ECO-AIR	M4OX630-36HFN1-M1X	Unités avec conduits		30 000	1 500 \$
213307915	ECO-AIR	M4OX630-36HFN1-M1X	Unités sans conduits		27 400	1 370 \$
209319637	ECO-AIR	M5OA-55HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
209319636	ECO-AIR	M5OA-55HFN1-M	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
209319652	ECO-AIR	M5OA-55HFN1-M-[X]	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
208121879	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
208121878	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
208121877	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
209319649	ECO-AIR	M5OG-48HFN1-M-[X]	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
213386478	ECO-AIR	MOD30-20HFN1-MW	MVBM-24A18T3N1		22 400	1 120 \$
211644071	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MU0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		21 000	1 050 \$
208121867	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		21 200	1 060 \$
211644065	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MU0W	MTIU-24HWFN1-M		21 000	1 050 \$
211644113	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MU0W	MVC-23HWFN1-M		16 900	845 \$
209270320	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MW	MAC-24HWDN1-MN0		21 000	1 050 \$
213081460	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MW	MVBE-24HWFN1-MM3E		20 000	1 000 \$
213386479	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MW	MVBM-24A18T3N1		22 400	1 120 \$
208130403	ECO-AIR	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		19 200	960 \$
208121858	ECO-AIR	MOD30-36HFN1-MR0Q1W	MSABF-36HRFN1-MR0Q1W		21 000	1 050 \$
208121849	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSAGF-30HRFN1-MT0W		20 000	1 000 \$
211644110	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MVC-30HWFN1-M(GA)		20 400	1 020 \$
209270315	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		22 000	1 100 \$
208130398	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
209270321	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MAC-36HWFN1-M		22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213307909	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVBE-30HWFN1-ML3E		19 600	980 \$
208130404	ECO-AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		21 000	1 050 \$
211644111	ECO-AIR	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MVCU-36HWFN1-M(GA)		27 000	1 350 \$
211644060	ECO-AIR	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		23 000	1 150 \$
211644053	ECO-AIR	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MTI-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
209270316	ECO-AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		19 800	990 \$
208130399	ECO-AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		20 400	1 020 \$
208121857	ECO-AIR	MOD31-23HFN1-MT2Q1W	MSABE-23HRFN1-MT2Q1W		17 900	895 \$
208121850	ECO-AIR	MOD31-36HFN1-MP0W	MSAGF-36HRFNX-MR0W		20 000	1 000 \$
211644059	ECO-AIR	MOD33-24HFN1-MT0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		19 000	950 \$
208121862	ECO-AIR	MOD33-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		16 200	810 \$
211644052	ECO-AIR	MOD33-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		20 000	1 000 \$
211644109	ECO-AIR	MOD33-24HFN1-MT0W	MVC-23HWFN1-M		17 000	850 \$
211644072	ECO-AIR	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		33 000	1 650 \$
211644066	ECO-AIR	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MTI-36HWFN1-M		34 000	1 700 \$
213363366	ECO-AIR	MOE30U-45HFN1-M	MAC-60HWDN1-MN0		37 000	1 850 \$
211644073	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		35 000	1 750 \$
211644067	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MTI-48HWFN1-M		39 500	1 975 \$
209270323	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MAC-48HWFN1-M		32 000	1 600 \$
208130406	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		36 000	1 800 \$
211644061	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		30 000	1 500 \$
211644054	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MTI-48HWFN1-M		34 000	1 700 \$
209270317	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MAC-48HWFN1-M		30 400	1 520 \$
208130400	ECO-AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		37 000	1 850 \$
213081462	ECO-AIR	MOE30U-55HFN1-M	MAC-60HWDN1-MN0		37 000	1 850 \$
213081459	ECO-AIR	MOE30U-55HFN1-M	MVC-60HWFN1-M		42 000	2 100 \$
211644055	ECO-AIR	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MHG-60HWFN1-MW		34 400	1 720 \$
209270318	ECO-AIR	MOE30U-60HFN1-MR0	MAC-60HWDN1-MN0		34 000	1 700 \$
208130401	ECO-AIR	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209270322	ECO-AIR	MOE31U-36HFN1-M	MAC-36HWFN1-M		33 000	1 650 \$
213386480	ECO-AIR	MOE31U-36HFN1-M	MVB-36B23T4N1		27 400	1 370 \$
213081461	ECO-AIR	MOE31U-36HFN1-M	MVBE-36HWFN1-ML3E		28 600	1 430 \$
208130405	ECO-AIR	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		30 400	1 520 \$
208121843	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 300	315 \$
208121845	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAG11A-09HRFN1-MT0W		6 000	300 \$
211644056	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		7 500	375 \$
211644092	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	MCBU-06HRFN1-MV0W		5 700	285 \$
208121863	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEP-06HRFN1-MY5W		8 500	425 \$
208121859	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEP-09HRFN1-MY5W(GA)		8 500	425 \$
211644049	ECO-AIR	MOX230-09HFN1-MW5W	MTIU-09HWFN1-M		7 700	385 \$
208121844	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 800	390 \$
208121855	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-BV0Q1W	MSABB-12HRFN1-BV0Q1W		7 500	375 \$
208121846	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 \$
211644057	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MV5W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		8 900	445 \$
211644090	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MV5W	MFA2U-12HRFN1-MW5W		9 200	460 \$
208121860	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MV5W	MSEP-12HRFN1-MW5W(GA)		9 000	450 \$
211644050	ECO-AIR	MOX230-12HFN1-MV5W	MTIU-12HWFN1-M		9 300	465 \$
211644068	ECO-AIR	MOX330-09HFN1-MY5W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		9 000	450 \$
211644093	ECO-AIR	MOX330-09HFN1-MY5W	MCBU-09HRFN1-MW0W		9 800	490 \$
208121864	ECO-AIR	MOX330-09HFN1-MY5W	MSEP-09HRFN1-MY5W(GA)		9 500	475 \$
211644062	ECO-AIR	MOX330-09HFN1-MY5W	MTIU-09HWFN1-M		10 100	505 \$
211644069	ECO-AIR	MOX330-12HFN1-MW5W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		9 900	495 \$
211644094	ECO-AIR	MOX330-12HFN1-MW5W	MCBU-12HRFN1-MV0W		9 500	475 \$
208121865	ECO-AIR	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEP-12HRFN1-MW5W(GA)		10 000	500 \$
211644063	ECO-AIR	MOX330-12HFN1-MW5W	MTIU-12HWFN1-M		10 600	530 \$
209270313	ECO-AIR	MOX330-18HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		13 000	650 \$
208121847	ECO-AIR	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208130396	ECO-AIR	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		12 000	600 \$
211644070	ECO-AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		15 600	780 \$
211644095	ECO-AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MCBU-18HRFN1-MU2W		14 500	725 \$
208121866	ECO-AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		15 000	750 \$
211644064	ECO-AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		15 000	750 \$
211644112	ECO-AIR	MOX430-17HFN1-MT0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		15 400	770 \$
208121856	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MSABE-18HRFN1-MT2Q1W		13 800	690 \$
208121861	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MT8W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		12 700	635 \$
211644058	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MU0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
211644091	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MU0W	MFA2U-16HRFN1-MV0W		13 400	670 \$
211644051	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MU0W	MTIU-18HWFN1-M		12 600	630 \$
211644108	ECO-AIR	MOX430-18HFN1-MU0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		13 200	660 \$
208121848	ECO-AIR	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		16 500	825 \$
209270319	ECO-AIR	MOX430U-18HFN1-M	MAC-24HWDN1-MN0		14 700	735 \$
213307908	ECO-AIR	MOX430U-18HFN1-M	MVBE-18HWFN1-MM3E		15 800	790 \$
208130402	ECO-AIR	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 500	675 \$
209270314	ECO-AIR	MOX430U-24HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		22 000	1 100 \$
208130397	ECO-AIR	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		21 000	1 050 \$
213386482	ECO-AIR	MOX630-36HFN1-M3X	MAC-36HWDN1-MN0		27 000	1 350 \$
213386481	ECO-AIR	MOX630-36HFN1-M3X	MVB-36B23T4N1		27 000	1 350 \$
213485863	ECO-AIR	MOX630-36HFN1-M3X	MVC-36HWFN1-M		31 800	1 590 \$
202337969	ECOER	EODA18H-2436	EAHATN-24		19 200	960 \$
211887778	ECOER	EODA18H-2436	EAHATN-24B		19 200	960 \$
202110525	ECOER	EODA18H-2436	EAHATN-36		24 000	1 200 \$
211887779	ECOER	EODA18H-2436	EAHATN-36B		24 000	1 200 \$
202110526	ECOER	EODA18H-2436	GN1836-P1		24 000	1 200 \$
203376741	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430APT		15 400	770 \$
207252608	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430APT	MGH96M080B3A	18 600	930 \$
206395296	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430BPT		15 400	770 \$
207252615	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430BPT	MGH96M060B3A	18 600	930 \$
207252614	ECOER	EODA18H-2436	GNC2430BPT	MGH96M080B3A	18 600	930 \$
203376742	ECOER	EODA18H-2436	GNC3036BPT		22 000	1 100 \$
207252616	ECOER	EODA18H-2436	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	25 000	1 250 \$
207252609	ECOER	EODA18H-2436	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	25 000	1 250 \$
213352684	ECOER	EODA18H-2436B	EAHATN-24		22 400	1 120 \$
207861756	ECOER	EODA18H-2436B	EAHATN-24B		22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213352685	ECOER	EODA18H-2436B	EAHATN-36		27 600	1 380 \$
207861757	ECOER	EODA18H-2436B	EAHATN-36B		27 600	1 380 \$
207861761	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430APT		21 000	1 050 \$
208141146	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430APT	MGH96M060B3A	22 400	1 120 \$
208141144	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430APT	MGH96M080B3A	22 400	1 120 \$
207861762	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430BPT		21 000	1 050 \$
208141147	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430BPT	MGH96M060B3A	23 600	1 180 \$
208141145	ECOER	EODA18H-2436B	GNC2430BPT	MGH96M080B3A	23 600	1 180 \$
207861763	ECOER	EODA18H-2436B	GNC3036BPT		25 600	1 280 \$
208141149	ECOER	EODA18H-2436B	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	27 600	1 380 \$
208141148	ECOER	EODA18H-2436B	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	27 600	1 380 \$
208141151	ECOER	EODA18H-2436B	GNC4248CPT	MGH96M080C4A	25 600	1 280 \$
208141150	ECOER	EODA18H-2436B	GNC4248CPT	MGH96M100C5A	25 600	1 280 \$
202110529	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-36		24 000	1 200 \$
211887780	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-36B		24 000	1 200 \$
202337970	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-48		32 000	1 600 \$
211887781	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-48B		32 000	1 600 \$
202110527	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-60		35 600	1 780 \$
211887782	ECOER	EODA18H-4860	EAHATN-60B		35 600	1 780 \$
202110530	ECOER	EODA18H-4860	GN1836-P1		24 000	1 200 \$
202110528	ECOER	EODA18H-4860	GN1860-P1		35 600	1 780 \$
207252617	ECOER	EODA18H-4860	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	28 000	1 400 \$
207252610	ECOER	EODA18H-4860	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	28 000	1 400 \$
203376743	ECOER	EODA18H-4860	GNC4248CPT		33 000	1 650 \$
207252611	ECOER	EODA18H-4860	GNC4248CPT	MGH96M100C5A	30 000	1 500 \$
203376744	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860CPT		39 000	1 950 \$
207252612	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860CPT	MGH96M100C5A	35 000	1 750 \$
203376745	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860DPT		39 000	1 950 \$
207252613	ECOER	EODA18H-4860	GNC4860DPT	MGH96M120D5A	35 000	1 750 \$
213352686	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-36		32 000	1 600 \$
207861758	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-36B		32 000	1 600 \$
213352687	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-48		39 000	1 950 \$
207861759	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-48B		39 000	1 950 \$
213352688	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-60		42 000	2 100 \$
207861760	ECOER	EODA18H-4860B	EAHATN-60B		42 000	2 100 \$
208141153	ECOER	EODA18H-4860B	GNC3036BPT	MGH96M060B3A	28 000	1 400 \$
208141152	ECOER	EODA18H-4860B	GNC3036BPT	MGH96M080B3A	28 000	1 400 \$
207861764	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4248CPT		38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208141155	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4248CPT	MGH96M080C4A	37 000	1 850 \$
208141154	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4248CPT	MGH96M100C5A	38 000	1 900 \$
207861765	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860CPT		42 000	2 100 \$
208141156	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860CPT	MGH96M100C5A	41 000	2 050 \$
207861766	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860DPT		42 000	2 100 \$
208141158	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860DPT	MGH96M100D5A	41 000	2 050 \$
208141157	ECOER	EODA18H-4860B	GNC4860DPT	MGH96M120D5A	41 000	2 050 \$
211594473	Ecoer	ESCA16H-36	EAHAEC-36		30 400	1 520 \$
213386490	ECOER	ESCA16H-36	SNC36CPT		33 000	1 650 \$
211594474	Ecoer	ESCA16H-60	EAHAEC-60		42 000	2 100 \$
213617765	ECOER	ESCA16H-60	SNC48DPT		37 000	1 850 \$
213880755	ECOER	ESCA16H-60	SNC48DPT*		37 000	1 850 \$
213386491	ECOER	ESCA16H-60	SNC60CPT		37 000	1 850 \$
213350753	E-COLD	ECOLD-C27-MS-G0001	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
213350752	E-COLD	ECOLD-C27-MS-G0001	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
213350751	E-COLD	ECOLD-C27-MS-G0001	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
213350754	E-COLD	ECOLD-C36-MS-G0001	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
213350759	E-COLD	ECOLD-C48-MS-G0001	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
213350757	E-COLD	ECOLD-C48-MS-G0001	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
213350762	E-COLD	ECOLD-C55-MS-G0001	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
213350760	E-COLD	ECOLD-C55-MS-G0001	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
210474692	ECOX	EDIM009H21A	EDIM009H21A		6 300	315 \$
210474690	ECOX	EDIM009H21B	EDIM009H21B		6 000	300 \$
210474691	ECOX	EDIM012H21A	EDIM012H21A		7 800	390 \$
210474689	ECOX	EDIM012H21B	EDIM012H21B		7 000	350 \$
210474694	ECOX	EDIM018H21B	EDIM018H21B		11 400	570 \$
210474688	ECOX	EDIM024H21B	EDIM024H21B		16 500	825 \$
202635787	ELIOS	DE09HOS19115S1	DE09HIW19115S1		6 000	300 \$
203238498	ELIOS	DE09HOS23230E2	DE09HICU230X5		5 800	290 \$
203238492	ELIOS	DE09HOS23230E2	DE09HIDU230X5		6 800	340 \$
203238486	ELIOS	DE09HOS23230E2	DE09HIW23230E3		5 800	290 \$
205300177	ELIOS	DE09HOS23230E2	DM09HICU230X5		5 800	290 \$
205300166	ELIOS	DE09HOS23230E2	DM09HIDU230X5		6 800	340 \$
204005778	ELIOS	DE09HOS25230E3	DE09HIDU230X5		7 200	360 \$
204005774	ELIOS	DE09HOS25230E3	DE09HIW23230E3		6 900	345 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205300173	ELIOS	DE09HOS25230E3	DM09HIDU230X5		7 200	360 \$
206377755	ELIOS	DE09HOS42230E4	DE09HIW42230E4		7 200	360 \$
203238499	ELIOS	DE12HOS23230E2	DE12HICU230X5		7 500	375 \$
203238487	ELIOS	DE12HOS23230E2	DE12HIW23230E3		7 700	385 \$
205300178	ELIOS	DE12HOS23230E2	DM12HICU230X5		7 500	375 \$
205782170	ELIOS	DE12HOS23230E2	DM12HIFU230E5		7 200	360 \$
204005783	ELIOS	DE12HOS25230E3	DE12HICU230X5		8 700	435 \$
204005779	ELIOS	DE12HOS25230E3	DE12HIDU230X5		8 500	425 \$
204005775	ELIOS	DE12HOS25230E3	DE12HIW23230E3		7 800	390 \$
205300184	ELIOS	DE12HOS25230E3	DM12HICU230X5		8 700	435 \$
205300174	ELIOS	DE12HOS25230E3	DM12HIDU230X5		8 500	425 \$
206377757	ELIOS	DE12HOS42230E4	DE12HIW42230E4		6 800	340 \$
203238504	ELIOS	DE18HOM23230X2	Unités sans conduits		12 000	600 \$
202635790	ELIOS	DE18HOS19230S1	DE18HIW19230S1		11 000	550 \$
203238501	ELIOS	DE18HOS23230E2	DE18HICU230X5		12 000	600 \$
203238495	ELIOS	DE18HOS23230E2	DE18HIDU230X5		12 000	600 \$
203238488	ELIOS	DE18HOS23230E2	DE18HIW23230E3		11 400	570 \$
205300179	ELIOS	DE18HOS23230E2	DM18HICU230X5		12 000	600 \$
205300168	ELIOS	DE18HOS23230E2	DM18HIDU230X5		12 000	600 \$
206401445	ELIOS	DE18HOS25230E3A	DE18HIW23230E3		10 900	545 \$
206401447	ELIOS	DE18HOS25230E3A	DM18HICU230X5		15 600	780 \$
206401446	ELIOS	DE18HOS25230E3A	DM18HIDU230X5		15 000	750 \$
203238503	ELIOS	DE24HOS23230E2	DE24HICU230X5		15 800	790 \$
203238496	ELIOS	DE24HOS23230E2	DE24HIDU230X5		16 000	800 \$
203238490	ELIOS	DE24HOS23230E2	DE24HIW23230E3		15 300	765 \$
205300180	ELIOS	DE24HOS23230E2	DM24HICU230X5		15 800	790 \$
205300169	ELIOS	DE24HOS23230E2	DM24HIDU230X5		16 000	800 \$
204005781	ELIOS	DE24HOS25230E3	DE24HIDU230X5		17 200	860 \$
205300176	ELIOS	DE24HOS25230E3	DM24HIDU230X5		17 200	860 \$
206401448	ELIOS	DE24HOS25230E3A	DE24HIW23230E3		19 400	970 \$
206401450	ELIOS	DE24HOS25230E3A	DM24HICU230X5		14 500	725 \$
206401449	ELIOS	DE24HOS25230E3A	DM24HIDU230X5		21 000	1 050 \$
203238506	ELIOS	DE27HOM23230X2	Unités sans conduits		17 200	860 \$
204005788	ELIOS	DE27HOM25230X3	Unités sans conduits		18 000	900 \$
203238787	ELIOS	DE36HOM23230X2	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
204005791	ELIOS	DE36HOM25230X3	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
204005786	ELIOS	DE36HOM25230X3	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
202635793	ELIOS	DE36HOS18230E5	DE36HICU230X5		25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202635809	ELIOS	DE36HOS18230E5	DE36HIDU230X5		27 600	1 380 \$
205300181	ELIOS	DE36HOS18230E5	DM36HICU230X5		25 200	1 260 \$
205300170	ELIOS	DE36HOS18230E5	DM36HIDU230X5		27 600	1 380 \$
207645902	ELIOS	DE36HOS25230E3	DM36HICU230X5		25 400	1 270 \$
206853242	ELIOS	DE36HOS25230E3	DM36HIDU230X5		28 000	1 400 \$
203238508	ELIOS	DE48HOM23230X2	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
202635794	ELIOS	DE48HOS18230E5	DE48HICU230X5		35 000	1 750 \$
202635791	ELIOS	DE48HOS18230E5	DE48HIDU230X5		33 400	1 670 \$
205300182	ELIOS	DE48HOS18230E5	DM48HICU230X5		35 000	1 750 \$
205300171	ELIOS	DE48HOS18230E5	DM48HIDU230X5		33 400	1 670 \$
207645903	ELIOS	DE48HOS25230E3	DM48HICU230X5		35 000	1 750 \$
206853243	ELIOS	DE48HOS25230E3	DM48HIDU230X5		33 000	1 650 \$
202635792	ELIOS	DE60HOS18230E5	DE60HIDU230X5		37 600	1 880 \$
205300172	ELIOS	DE60HOS18230E5	DM60HIDU230X5		37 600	1 880 \$
207742428	ELIOS	DEA06HOS28230E8	DEA06HIW25230E8		8 500	425 \$
207742418	ELIOS	DEA09HOS21115S1	DEA09HIW21115S1		6 800	340 \$
208075830	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DEA06HIW25230E8		8 500	425 \$
207742424	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DEA09HIW25230E8		8 500	425 \$
207742433	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DUA09HICU230X5		7 500	375 \$
207742445	ELIOS	DEA09HOS25230E8	DUA09HIDU230X5		7 700	385 \$
208119828	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DE09HIW23230E3		7 100	355 \$
207742429	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DEA09HIW25230E8		9 500	475 \$
207742439	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DUA09HICU230X5		9 000	450 \$
207742452	ELIOS	DEA09HOS28230E8	DUA09HIDU230X5		10 100	505 \$
207742425	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DEA12HIW25230E8		9 000	450 \$
207742434	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DUA12HICU230X5		8 900	445 \$
207742446	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DUA12HIDU230X5		9 300	465 \$
207742459	ELIOS	DEA12HOS25230E8	DUA12HIFU230E5		9 000	450 \$
208119829	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DE12HIW23230E3		7 500	375 \$
207742430	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DEA12HIW25230E8		10 000	500 \$
207742440	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DUA12HICU230X5		9 900	495 \$
207742453	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DUA12HIDU230X5		10 600	530 \$
207742458	ELIOS	DEA12HOS28230E8	DUA12HIFU230E5		9 600	480 \$
207742474	ELIOS	DEA18HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
207742473	ELIOS	DEA18HOM23230X2	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207742472	ELIOS	DEA18HOM23230X2	Unités sans conduits		14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207742462	ELIOS	DEA18HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207742461	ELIOS	DEA18HOM25230X3	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207742460	ELIOS	DEA18HOM25230X3	Unités sans conduits		15 000	750 \$
213081448	ELIOS	DEA18HOS20230E7	CUB24HAC20BWT7A		14 700	735 \$
213081441	ELIOS	DEA18HOS20230E7	FEA18HIAHUU230X7		13 500	675 \$
207742420	ELIOS	DEA18HOS21230S1	DEA18HIW21230S1		11 500	575 \$
207742426	ELIOS	DEA18HOS25230E8	DEA18HIW25230E8		14 900	745 \$
207742435	ELIOS	DEA18HOS25230E8	DUA18HICU230X5		12 000	600 \$
207742447	ELIOS	DEA18HOS25230E8	DUA18HIDU230X5		12 600	630 \$
208119830	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DE18HIW23230E3		10 900	545 \$
207742431	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DEA18HIW25230E8		15 000	750 \$
207742441	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DUA18HICU230X5		15 600	780 \$
207742454	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DUA18HIDU230X5		15 000	750 \$
207824534	ELIOS	DEA18HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		15 800	790 \$
213081449	ELIOS	DEA24HOS20230E7	CUB24HAC20BWT7A		21 000	1 050 \$
213081442	ELIOS	DEA24HOS20230E7	FEA24HIAHUU230X7		19 200	960 \$
207742427	ELIOS	DEA24HOS25230E8	DEA24HIW25230E8		16 200	810 \$
207742436	ELIOS	DEA24HOS25230E8	DUA24HICU230X5		19 000	950 \$
207742448	ELIOS	DEA24HOS25230E8	DUA24HIDU230X5		20 000	1 000 \$
208119831	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DE24HIW23230E3		19 400	970 \$
207742432	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DEA24HIW25230E8		21 200	1 060 \$
207742442	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DUA24HICU230X5		21 000	1 050 \$
207742455	ELIOS	DEA24HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		21 000	1 050 \$
207742477	ELIOS	DEA27HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
207742476	ELIOS	DEA27HOM23230X2	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207742475	ELIOS	DEA27HOM23230X2	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
207742465	ELIOS	DEA27HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207742464	ELIOS	DEA27HOM25230X3	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207742463	ELIOS	DEA27HOM25230X3	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
213081450	ELIOS	DEA30HOS20230E7	CUB36HAC20CWT7A		22 600	1 130 \$
213081443	ELIOS	DEA30HOS20230E7	FEA30HIAHUU230X7		21 000	1 050 \$
207742478	ELIOS	DEA36HOM23230X2	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
207742468	ELIOS	DEA36HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207742467	ELIOS	DEA36HOM25230X3	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207742466	ELIOS	DEA36HOM25230X3	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
207742437	ELIOS	DEA36HOS18230S5	DUA36HICU230X5		23 000	1 150 \$
207742449	ELIOS	DEA36HOS18230S5	DUA36HIDU230X5		25 000	1 250 \$
213081452	ELIOS	DEA36HOS20230E7	CUB36HAC20BWT7A		27 400	1 370 \$
213081451	ELIOS	DEA36HOS20230E7	CUB36HAC20CWT7A		33 000	1 650 \$
213081444	ELIOS	DEA36HOS20230E7	FEA36HIAHUU230X7		30 400	1 520 \$
207742423	ELIOS	DEA36HOS21230S1	DEA36HIW21230S1		24 000	1 200 \$
207742443	ELIOS	DEA36HOS28230E8	DUA36HICU230X5		33 000	1 650 \$
207742456	ELIOS	DEA36HOS28230E8	DUA36HIDU230X5		34 000	1 700 \$
207742483	ELIOS	DEA48HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207742482	ELIOS	DEA48HOM23230X2	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207742481	ELIOS	DEA48HOM23230X2	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
207742471	ELIOS	DEA48HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207742470	ELIOS	DEA48HOM25230X3	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207742469	ELIOS	DEA48HOM25230X3	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
207742438	ELIOS	DEA48HOS18230S5	DUA48HICU230X5		30 000	1 500 \$
207742450	ELIOS	DEA48HOS18230S5	DUA48HIDU230X5		34 000	1 700 \$
213081453	ELIOS	DEA48HOS20230E7	CUB48HAC20CWT7A		32 000	1 600 \$
213081445	ELIOS	DEA48HOS20230E7	FEA48HIAHUU230X7		36 000	1 800 \$
207742444	ELIOS	DEA48HOS28230E8	DUA48HICU230X5		35 000	1 750 \$
207742457	ELIOS	DEA48HOS28230E8	DUA48HIDU230X5		39 500	1 975 \$
208136312	ELIOS	DEA55HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
208136311	ELIOS	DEA55HOM23230X2	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
208136310	ELIOS	DEA55HOM23230X2	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
208136315	ELIOS	DEA55HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
208136314	ELIOS	DEA55HOM25230X3	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
208136313	ELIOS	DEA55HOM25230X3	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
207742451	ELIOS	DEA60HOS18230S5	DUA60HIDU230X5		37 000	1 850 \$
213081447	ELIOS	DEA60HOS19230E7	FEA60HIAHUU230X7		37 000	1 850 \$
213081454	ELIOS	DEA60HOS20230E7	CUB60HAC20DWT7A		37 000	1 850 \$
213081446	ELIOS	DEA60HOS20230E7	FEA60HIAHUU230X7		42 000	2 100 \$
208121922	EMI	ADSZ136DA	ADWAL36DA		24 000	1 200 \$
203514062	EMI	DHMZ327DA	Unités sans conduits		18 000	900 \$
203514060	EMI	DHMZ436DA	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203514056	EMI	DHSZ109DA	DHWAL09DA		6 900	345 \$
203514057	EMI	DHSZ112DA	DHWAL12DA		7 800	390 \$
208121934	EMI	MHMZ218DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
208121933	EMI	MHMZ218DA	Unités avec conduits		16 000	800 \$
208121932	EMI	MHMZ218DA	Unités sans conduits		15 000	750 \$
208121937	EMI	MHMZ327DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
208121936	EMI	MHMZ327DA	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
208121935	EMI	MHMZ327DA	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
208121940	EMI	MHMZ436DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
208121939	EMI	MHMZ436DA	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
208121938	EMI	MHMZ436DA	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
208121943	EMI	MHMZ548DA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
208121942	EMI	MHMZ548DA	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
208121941	EMI	MHMZ548DA	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
208121923	EMI	MHSZ106DA	MHWAL06DA		8 500	425 \$
208121928	EMI	MHSZ109DA	MHCAS09DA		9 000	450 \$
208121924	EMI	MHSZ109DA	MHWAL09DA		9 500	475 \$
208121929	EMI	MHSZ112DA	MHCAS12DA		9 900	495 \$
208121925	EMI	MHSZ112DA	MHWAL12DA		10 000	500 \$
208121930	EMI	MHSZ118DA	MHCAS18DA		15 600	780 \$
208121926	EMI	MHSZ118DA	MHWAL18DA		15 000	750 \$
208121931	EMI	MHSZ124DA	MHCAS24DA		21 000	1 050 \$
208121927	EMI	MHSZ124DA	MHWAL24DA		21 200	1 060 \$
204853571	EMI	MZ2H18DAA	Unités sans conduits		12 000	600 \$
204853572	EMI	MZ3H27DAA	Unités sans conduits		17 200	860 \$
205123803	EMI	MZ4H36DAA	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
204853574	EMI	MZ5H45DAA	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
8993364	EMI	SZ1H09DAA	CASH09DAA		5 800	290 \$
8993363	EMI	SZ1H09DAA	WALH09DAA		6 400	320 \$
204745048	EMI	SZ1H12AAA	WALH12AAA		7 100	355 \$
8993368	EMI	SZ1H18DAA	CASH18DAA		12 000	600 \$
8993367	EMI	SZ1H18DAA	WALH18DAA		10 400	520 \$
205965902	ENERGI AIR	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965876	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965903	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965874	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965875	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965877	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965878	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965882	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965904	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965879	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965880	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965881	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965883	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965884	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965871	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965905	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965885	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965886	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965887	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965891	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965906	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965888	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965889	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965890	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965892	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965893	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965896	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200 0**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965907	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201 1**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965894	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965895	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965897	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965898	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965899	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965908	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205965900	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965901	ENERGI AIR	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965965	ENERGI AIR	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205965966	ENERGI AIR	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205965911	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966044	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965912	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966045	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965909	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965910	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965913	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965914	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965920	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966443	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965921	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966444	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965915	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205965916	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205965917	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205965918	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965919	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205965922	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965923	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965924	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965925	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205965929	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966445	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965872	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966446	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965926	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965927	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965946	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205965947	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965928	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965930	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965931	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965932	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965933	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965938	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966447	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965939	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966448	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965934	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205965935	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205965936	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205965937	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965940	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965941	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205965942	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965943	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205965948	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966449	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965949	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966450	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965944	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965945	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965950	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965951	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965952	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965953	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965959	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966451	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965960	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966452	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205965954	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965955	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965956	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205965957	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965958	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965961	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965962	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965963	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965964	ENERGI AIR	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965983	ENERGI AIR	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205965967	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D**+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965984	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D**+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965968	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D**+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965985	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D**+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966453	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966454	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966455	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966456	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965969	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205965992	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965997	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965873	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965998	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965989	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205965990	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965991	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205965993	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205965994	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965995	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205965973	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965986	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965996	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966457	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965970	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205965971	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965972	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205965974	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965978	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965987	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965979	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965988	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965975	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205965976	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205965977	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205965980	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205965981	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965982	ENERGI AIR	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
202481284	EverRest Extreme Comfort	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
202481357	EverRest Extreme Comfort	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
206720373	FOREST AIR	FGH-09ES/E23-O	FGH-09ES/E23-I		7 300	365 \$
206720374	FOREST AIR	FGH-12ES/E23-O	FGH-12ES/E23-I		7 700	385 \$
206720376	FOREST AIR	FGH-12ES/E-38-O	FGH-12ES/E-38-I		8 300	415 \$
206720375	FOREST AIR	FGH-18ES/E23-O	FGH-18ES/E23-I		12 400	620 \$
206720377	FOREST AIR	FGH-18ES/E-38-O	FGH-18ES/E-38-I		14 200	710 \$
206720378	FOREST AIR	FGH-18ES/MZ	Unités sans conduits		12 800	640 \$
206720381	FOREST AIR	FGH-24ES/MZ	Unités sans conduits		16 600	830 \$
206720384	FOREST AIR	FGH-30ES/MZ	Unités sans conduits		18 000	900 \$
206720387	FOREST AIR	FGH-36ES/MZ	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
206720390	FOREST AIR	FGH-42ES/MZ	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
208939391	FORESTAIR	FAD36W/A-D(U)	FAD24AH2/A-D(U)		16 300	815 \$
208939392	FORESTAIR	FAD36W/A-D(U)	FAD36AH2/A-D(U)		24 000	1 200 \$
208939393	FORESTAIR	FAD60W/A-D(U)	FAD48AH2/A-D(U)		21 000	1 050 \$
208939395	FORESTAIR	FAD60W/A-D(U)	FAD60AH2/A-D(U)		23 000	1 150 \$
211624983	FORESTAIR	FGH-09ES/E25-O	FGH-09ES/E25-I		7 300	365 \$
211624981	FORESTAIR	FGH-12ES/E25-O	FGH-12ES/E25-I		7 700	385 \$
211624982	FORESTAIR	FGH-18ES/E25-O	FGH-18ES/E25-I		11 300	565 \$
211624984	FORESTAIR	FGH-24ES/E25-O	FGH-24ES/E25-I		15 500	775 \$
210610036	FRANKLIN	ASZV902410A*	AMVE24BP1400A*		14 800	740 \$
210607574	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TX		14 000	700 \$
210693070	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 800	690 \$
210693072	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 800	690 \$
210693073	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 800	690 \$
210693074	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 800	690 \$
210693075	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 800	690 \$
210693071	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 800	690 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693076	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 500	725 \$
210693079	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 500	725 \$
210693081	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 600	730 \$
210693082	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 500	725 \$
210693083	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 500	725 \$
210693084	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 500	725 \$
210693085	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 500	725 \$
210693086	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 500	725 \$
210693080	FRANKLIN	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 600	730 \$
210693087	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 200	710 \$
210693090	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 \$
210693092	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 \$
210693093	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 \$
210693094	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 \$
210693095	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 \$
210693091	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 \$
210693096	FRANKLIN	ASZV902410A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 100	705 \$
210693097	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 200	710 \$
210693100	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 \$
210693102	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 \$
210693103	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 \$
210693104	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 200	710 \$
210693105	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 \$
210693106	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 \$
210693107	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 200	710 \$
210693101	FRANKLIN	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 \$
210609972	FRANKLIN	ASZV903610A*	AMVE36CP1400A*		21 600	1 080 \$
210609973	FRANKLIN	ASZV903610A*	AMVE48DP1400A*		21 600	1 080 \$
210693108	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201** -1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210693111	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210693113	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210693114	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210693115	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693116	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210693112	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210693117	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210607414	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TX		21 600	1 080 \$
210693124	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210693126	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210693127	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210693128	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210693130	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210693131	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 \$
210693132	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210693133	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210693134	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210693135	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210693136	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 \$
210693125	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210693129	FRANKLIN	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210693137	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210693138	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210693145	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210693147	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210693148	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210693149	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210693151	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210693152	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210693153	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210693154	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210693155	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210693146	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210693150	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210693156	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210693157	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693164	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210693166	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210693167	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210693168	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210693170	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210693171	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210693172	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210693173	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210693174	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210693165	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210693169	FRANKLIN	ASZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210693175	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+MBVC1201**-1A**+TXV		21 600	1 080 \$
210693176	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+MBVC1601**-1A**+TXV		21 600	1 080 \$
210693183	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210693185	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210693186	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210693187	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210693189	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210693190	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 \$
210693191	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210693192	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210693193	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210693194	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210693195	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 \$
210693184	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210693188	FRANKLIN	ASZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210609984	FRANKLIN	ASZV904810A*	AMVE48DP1400A*		27 000	1 350 \$
210609985	FRANKLIN	ASZV904810A*	AMVE60DP1400A*		27 000	1 350 \$
210693196	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+MBVC1601**-1A**+TXV		27 000	1 350 \$
210693197	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+MBVC2001**-1A**+TXV		27 000	1 350 \$
210693202	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210693204	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210693205	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693206	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693207	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693208	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210693203	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210693209	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210607418	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		27 000	1 350 \$
210693215	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210693217	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210693218	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693219	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210693220	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693221	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210693216	FRANKLIN	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210693222	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693223	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693227	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210693228	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210693229	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693230	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210693231	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693232	FRANKLIN	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210693233	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693234	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693240	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210693242	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210693243	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693244	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210693245	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693246	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210693241	FRANKLIN	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210609992	FRANKLIN	ASZV906010A*	AMVE60DP1400A*		33 400	1 670 \$
213362002	FRANKLIN	ASZV906010A*	AVPEC61D14B*		33 400	1 670 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210607425	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-.1A*+TXV		34 000	1 700 \$
210693251	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	33 400	1 670 \$
210693252	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	33 400	1 670 \$
210693253	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	33 400	1 670 \$
210693254	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	33 400	1 670 \$
210693250	FRANKLIN	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	33 400	1 670 \$
210693255	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-.1A*+TXV		32 400	1 620 \$
210693260	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 \$
210693261	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 \$
210693262	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 \$
210693263	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 \$
210693259	FRANKLIN	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 \$
210693268	FRANKLIN	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 \$
210693269	FRANKLIN	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 \$
210693270	FRANKLIN	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 \$
210693271	FRANKLIN	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 \$
210693267	FRANKLIN	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 \$
201900299	FRANKLIN	AVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
201866187	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205358221	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
201900162	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205358222	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
201888227	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205358225	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
201900179	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205358223	FRANKLIN	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
201900188	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205358224	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
203327612	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205358226	FRANKLIN	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
201866414	FRANKLIN	AVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
201866415	FRANKLIN	AVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
201866188	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358227	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
201866189	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358233	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
201866196	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358228	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
201866197	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358234	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
201866208	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358229	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
201900300	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358238	FRANKLIN	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		18 200	910 \$
201866222	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
205358230	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV		18 000	900 \$
201866223	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**.-1A*+TXV		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205358235	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
201866235	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358231	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
201866236	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358236	FRANKLIN	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
201866251	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358232	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
201866252	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205358237	FRANKLIN	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
203327616	FRANKLIN	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
201866416	FRANKLIN	AVZC200481A*	AVPEC61D14A*		28 600	1 430 \$
201866267	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358239	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866268	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358243	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866278	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358240	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
201900301	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358246	FRANKLIN	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866288	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205358241	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866289	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
205358244	FRANKLIN	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866299	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358242	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
201866300	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205358245	FRANKLIN	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205976242	FRANKLIN	AVZC200601B*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 \$
205976138	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976243	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976219	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976220	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976221	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976222	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976223	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976224	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976225	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976226	FRANKLIN	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976233	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976244	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976227	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976228	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976229	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976230	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976231	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976232	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976300	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976301	FRANKLIN	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976234	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976235	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976236	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976237	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976238	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976239	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976240	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976241	FRANKLIN	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
210610035	FRANKLIN	GSZV902410A*	AMVE24BP1400A*		14 800	740 \$
210607573	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A**+MBVC1201 **-1A*+TX		14 000	700 \$
210692866	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VC960403BNB*	13 800	690 \$
210692868	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VC960603BNB*	13 800	690 \$
210692869	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VC960803BNB*	13 800	690 \$
210692870	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VM970603BNB*	13 800	690 \$
210692871	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VM970803BNB*	13 800	690 \$
210692867	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VS960603BUA*	13 800	690 \$
210692872	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D**+MBVC1201 **-1A*+TXV		14 500	725 \$
210692875	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VC960403BNB*	14 500	725 \$
210692877	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VC960603BNB*	14 600	730 \$
210692878	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VC960803BNB*	14 500	725 \$
210692879	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VC960804CNB*	14 500	725 \$
210692880	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VM970603BNB*	14 500	725 \$
210692881	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VM970803BNB*	14 500	725 \$
210692882	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VM970804CNB*	14 500	725 \$
210692876	FRANKLIN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VS960603BUA*	14 600	730 \$
210692883	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C**+MBVC1201 1**-1A*+TXV		14 200	710 \$
210692886	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C**+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 \$
210692888	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C**+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 \$
210692889	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C**+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 \$
210692890	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C**+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 \$
210692891	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C**+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 \$
210692887	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C**+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 \$
210692892	FRANKLIN	GSZV902410A*	CHPF3642C6C**+MBVC1201 1**-1A*+TXV		14 100	705 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692893	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 \$
210692896	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 \$
210692898	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 \$
210692899	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 \$
210692900	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 200	710 \$
210692901	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 \$
210692902	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 \$
210692903	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 200	710 \$
210692897	FRANKLIN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 \$
210609970	FRANKLIN	GSZV903610A*	AMVE36CP1400A*		21 600	1 080 \$
210609971	FRANKLIN	GSZV903610A*	AMVE48DP1400A*		21 600	1 080 \$
210692904	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692907	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692909	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692910	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692911	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692912	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692908	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692913	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210607413	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TX		21 600	1 080 \$
210692920	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692922	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692923	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692924	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210692926	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692927	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 \$
210692928	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692929	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692930	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692931	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692932	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 \$
210692921	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692925	FRANKLIN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692933	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692934	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692941	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692943	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692944	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692945	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210692947	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692948	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692949	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692950	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692951	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692942	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692946	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210692952	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692953	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692960	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692962	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692963	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692964	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210692966	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692967	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692968	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692969	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692970	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692961	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692965	FRANKLIN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210692971	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692972	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692979	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692981	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692982	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692983	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692985	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692986	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 \$
210692987	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692988	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692989	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692990	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692991	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 \$
210692980	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692984	FRANKLIN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210609982	FRANKLIN	GSZV904810A*	AMVE48DP1400A*		27 000	1 350 \$
210609983	FRANKLIN	GSZV904810A*	AMVE60DP1400A*		27 000	1 350 \$
210692992	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692993	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692998	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210693000	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210693001	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693002	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210693003	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693004	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210692999	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210693005	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210607417	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		27 000	1 350 \$
210693011	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210693013	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210693014	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693015	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210693016	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693017	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210693012	FRANKLIN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210693018	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693019	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693023	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693024	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210693025	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693026	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210693027	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693028	FRANKLIN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210693029	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693030	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693036	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210693038	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210693039	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693040	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210693041	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693042	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210693037	FRANKLIN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210609991	FRANKLIN	GSZV906010A*	AMVE60DP1400A*		33 400	1 670 \$
210607424	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		34 000	1 700 \$
210693047	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	33 400	1 670 \$
210693048	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	33 400	1 670 \$
210693049	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	33 400	1 670 \$
210693050	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	33 400	1 670 \$
210693046	FRANKLIN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	33 400	1 670 \$
210693051	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 400	1 620 \$
210693056	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 \$
210693057	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 \$
210693058	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 \$
210693059	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 \$
210693055	FRANKLIN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 \$
210693064	FRANKLIN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 \$
210693065	FRANKLIN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 \$
210693066	FRANKLIN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 \$
210693067	FRANKLIN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 \$
210693063	FRANKLIN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 \$
205965637	FRANKLIN	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965611	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205965638	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
206144806	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144807	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144808	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144809	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
205965609	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965610	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965612	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965613	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965617	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205965639	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
206144810	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144811	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144812	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144813	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144814	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205965614	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965615	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965616	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965618	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965619	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965606	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205965640	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
206144815	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144816	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144817	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144818	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144819	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205965620	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965621	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965622	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965626	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV		13 000	650 \$
205965641	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		13 000	650 \$
206144820	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144821	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144822	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144823	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144824	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205965623	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965624	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965625	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205965627	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965628	FRANKLIN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965631	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200** -1A*+TXV		13 000	650 \$
205965642	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201** -1A*+TXV		13 000	650 \$
206144825	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144826	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144827	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144828	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
205965629	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205965630	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205965632	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965633	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965634	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200** -1A*+TXV		13 000	650 \$
205965643	FRANKLIN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV		13 000	650 \$
206144829	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144830	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144831	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144832	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144833	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
206144834	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
206144835	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
206144836	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965635	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205965636	FRANKLIN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966424	FRANKLIN	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205966425	FRANKLIN	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205965646	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966426	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965647	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966427	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144980	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144981	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144982	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144983	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
205965644	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965645	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965648	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965649	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965655	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966428	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205965656	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966429	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 000	900 \$
206144984	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144985	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206144986	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206144987	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206144988	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206144989	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206144990	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144991	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
206144992	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 000	900 \$
205965650	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965651	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205965652	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205965653	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965654	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205965657	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965658	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205965659	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965660	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205965664	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV		18 200	910 \$
205966430	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		18 200	910 \$
205965607	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		18 200	910 \$
205966431	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		18 200	910 \$
206144993	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206144994	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144995	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144996	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144997	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144998	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144999	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206145000	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206145001	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 \$
205965661	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965662	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965679	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966420	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965663	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965665	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965666	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965667	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965668	FRANKLIN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966043	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200** -1A*+TXV		18 000	900 \$
205966432	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966419	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966433	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
206145002	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206145003	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206145004	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206145005	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206145006	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206145007	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206145008	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206145009	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
205965669	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205965670	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205965671	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205965672	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205965673	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205965674	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205965675	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205965676	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966421	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966434	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966422	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966435	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206145010	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145011	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206145012	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206145013	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206145014	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145015	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206145016	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206145017	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
205965677	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965678	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145018	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
206145019	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965680	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965681	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965682	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965683	FRANKLIN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965689	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1200**-1A**+TXV		18 200	910 \$
205966436	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1201**-1A**+TXV		18 200	910 \$
205966423	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1600**-1A**+TXV		18 200	910 \$
205966437	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC1601**-1A**+TXV		18 200	910 \$
206145020	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145021	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206145022	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206145023	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206145024	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145025	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206145026	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206145027	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206145028	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 \$
205965684	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205965685	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205965686	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205965687	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205965688	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205965690	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205965691	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205965692	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205965693	FRANKLIN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205965709	FRANKLIN	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205965694	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D**+MBVC1600**-1A**+TXV		26 600	1 330 \$
205965710	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D**+MBVC1601**-1A**+TXV		26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966441	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965711	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145194	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145195	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145196	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145197	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145198	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145199	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205966438	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966439	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966440	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966442	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965695	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205965719	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965724	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205965608	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965725	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145200	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	28 000	1 400 \$
206145201	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145202	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 800	1 390 \$
206145203	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 600	1 380 \$
206145204	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145205	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
205965716	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205965717	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965718	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205965720	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205965721	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965722	FRANKLIN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205965699	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV		26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205965712	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965723	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965713	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145206	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145207	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 600	1 380 \$
206145208	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 800	1 390 \$
206145209	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145210	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
205965696	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205965697	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205965698	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205965700	FRANKLIN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205965704	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965714	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965705	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205965715	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145211	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145212	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145213	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145214	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145215	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145216	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205965701	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205965702	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205965703	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205965706	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205965707	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205965708	FRANKLIN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205976293	FRANKLIN	GVZC200601A*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 \$
205976140	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976294	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976271	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976272	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976273	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976274	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976275	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976276	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976277	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976304	FRANKLIN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976283	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976295	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976305	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976278	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976279	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976280	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976281	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976282	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976284	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976306	FRANKLIN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976285	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976286	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976287	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976288	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976289	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976290	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976291	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976292	FRANKLIN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
206900418	FRANKLIN	MSH093E21MCAA	MSH093E21AXAA		6 400	320 \$
206900431	FRANKLIN	MSH093E21MCAA	MST093E20ACAA		5 800	290 \$
206900439	FRANKLIN	MSH093E21MCAA	MST093E21ADAA		6 800	340 \$
206764062	FRANKLIN	MSH093E23MCAA	MSH093E23AXAA		7 100	355 \$
206900432	FRANKLIN	MSH093E23MCAA	MST093E20ACAA		9 000	450 \$
206900427	FRANKLIN	MSH093E23MCAA	MST093E21ADAA		10 100	505 \$
206900446	FRANKLIN	MSH123E21MCAA	MST123E20ACAA		7 500	375 \$
206764063	FRANKLIN	MSH123E23MCAA	MSH123E23AXAA		7 500	375 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206900433	FRANKLIN	MSH123E23MCAA	MST123E20ACAA		9 900	495 \$
206900428	FRANKLIN	MSH123E23MCAA	MST123E21ADAA		10 600	530 \$
206900413	FRANKLIN	MSH183E19MCAA	MSH183E19AXAA		11 000	550 \$
206900416	FRANKLIN	MSH183E21MCAA	MSH183E21AXAA		10 400	520 \$
206900447	FRANKLIN	MSH183E21MCAA	MST183E20ACAA		12 000	600 \$
206900441	FRANKLIN	MSH183E21MCAA	MST183E21ADAA		12 000	600 \$
206764064	FRANKLIN	MSH183E23MCAA	MSH183E23AXAA		10 900	545 \$
206900434	FRANKLIN	MSH183E23MCAA	MST183E20ACAA		15 600	780 \$
206900429	FRANKLIN	MSH183E23MCAA	MST183E21ADAA		15 000	750 \$
206900442	FRANKLIN	MSH243E21MCAA	MST243E21ADAA		16 000	800 \$
206764065	FRANKLIN	MSH243E23MCAA	MSH243E23AXAA		19 400	970 \$
206900430	FRANKLIN	MSH243E23MCAA	MST243E21ADAA		21 000	1 050 \$
206900443	FRANKLIN	MSH363E18MCAA	MST363E18ADAA		27 600	1 380 \$
206900444	FRANKLIN	MSH483E18MCAA	MST483E18ADAA		33 400	1 670 \$
206900445	FRANKLIN	MSH603E18MCAA	MST603E18ADAA		37 600	1 880 \$
206764070	FRANKLIN	MST183E23MHAA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 500	575 \$
206764069	FRANKLIN	MST183E23MHAA	Unités avec conduits		16 000	800 \$
206764068	FRANKLIN	MST183E23MHAA	Unités sans conduits		15 000	750 \$
206764071	FRANKLIN	MST303E23MHAA	Unités sans conduits		18 000	900 \$
206764075	FRANKLIN	MST363E23MHAA	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
206764074	FRANKLIN	MST363E23MHAA	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
201982914	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	AVV25BE121		22 400	1 120 \$
10525627	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525628	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 \$
10525629	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525630	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525631	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525632	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525633	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10309048	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 \$
211010196	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	JHVVB24DE1C2N1+CC		22 800	1 140 \$
211206846	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 \$
211206834	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 \$
211206839	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 \$
211206851	FRASER-JOHNSTON	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 \$
201982917	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 \$
10525634	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525635	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525636	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 \$
10525637	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 \$
10525638	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525639	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525640	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525641	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525642	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10525643	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10309096	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 \$
211010183	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	JHVVB36DE2C2N1+CC		35 800	1 790 \$
211206893	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TM8V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211206881	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TM9V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211206886	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TP9C080B12MP13	34 600	1 730 \$
211206898	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TPLC080B12MP13	34 600	1 730 \$
211206869	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TM9V080C16MP12	34 400	1 720 \$
211206857	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TM9V100C16MP12	34 400	1 720 \$
211206874	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TP9C080C16MP13	34 400	1 720 \$
211206862	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TP9C100C16MP13	34 400	1 720 \$
201982922	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 \$
201982924	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 \$
201982931	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 \$
201982932	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982939	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201982944	FRASER-JOHNSTON	HL20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21+CC		30 800	1 540 \$
10525644	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 \$
10309104	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 \$
10525645	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525646	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525647	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525648	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525650	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525651	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525652	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525653	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525654	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525657	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525658	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525659	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525660	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525661	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525662	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10309112	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 \$
10525663	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 \$
10525664	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10309108	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 \$
211010192	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	JHVVC48HE3C2N1+CC		43 500	2 175 \$
211206985	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 \$
211206980	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206957	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211206952	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 \$
211206940	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 \$
211206928	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206916	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211206990	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206962	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 \$
211206945	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 \$
211206933	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206921	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206995	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 \$
211207000	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206967	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206972	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 \$
10525655	FRASER-JOHNSTON	HL20B4821S	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 \$
201982950	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 \$
10309052	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 \$
211212528	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	JHVVC60HE4C2N1+CC		48 000	2 400 \$
211010187	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 \$
211206904	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 \$
211206909	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 \$
10309056	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 \$
10525665	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525666	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525667	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 \$
10525668	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525669	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525670	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525671	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525672	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525673	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 \$
10525674	FRASER-JOHNSTON	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
207176025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 \$
207176021	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 \$
206787293	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 \$
206922129	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 \$
206922125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 \$
206922077	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922009	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921985	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335181	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922013	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921989	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206921993	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206922061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921937	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921889	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335177	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335185	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921729	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921953	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921593	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921969	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921905	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922137	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922133	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206922057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922037	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921925	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921880	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335176	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335184	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921567	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921929	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V060A12MP12	14 000	700 \$
206921571	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921933	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921884	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922109	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921853	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921785	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921781	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335188	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921617	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175989	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921789	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921621	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921541	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921857	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921793	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922017	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921997	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335182	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922021	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206922001	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206922005	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206922069	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922049	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921945	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921897	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207335179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335187	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921737	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921585	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921961	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921601	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921977	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921913	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206922065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922045	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921941	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921893	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335178	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335186	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921733	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921581	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921957	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921973	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921909	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922089	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921813	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921805	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335189	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921627	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921547	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175993	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921821	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921635	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921555	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921829	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921837	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922053	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921949	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921901	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335183	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921741	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921589	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921965	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921605	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921981	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921917	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921817	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921809	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
206921631	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921551	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175997	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921825	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921639	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921559	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921874	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921841	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
211660720	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 \$
208614030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 \$
208501698	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 \$
208614028	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 \$
208502155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 \$
208614027	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 \$
208504361	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 \$
211660715	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 \$
208614026	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208504350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 000	700 \$
208614025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 \$
208503286	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 \$
207416672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417187	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
207417183	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 \$
207416656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207417191	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
211660655	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660580	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660505	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660455	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660405	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660275	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404639	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660016	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659991	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659906	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661251	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661226	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661169	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661042	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660934	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660815	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660770	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660515	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660465	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660415	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660285	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404649	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661052	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660944	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404659	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476448	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476438	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212480932	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480922	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489216	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489206	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587275	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
211660705	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1		15 100	755 \$
211660680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211660700	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$
211660675	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211660650	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660575	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660495	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660445	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660395	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660265	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404622	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660092	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660011	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659986	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659901	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661246	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661221	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661161	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661076	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660922	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660500	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660450	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660400	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660270	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404627	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661035	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660927	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404632	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476433	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476428	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480917	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480912	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489201	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489196	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587270	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
208614024	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1		14 200	710 \$
208614029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1		14 200	710 \$
208614031	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1		14 000	700 \$
208503246	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502619	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434658	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434654	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417472	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417195	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416836	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417455	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417447	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417159	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416644	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417423	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417393	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416624	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417427	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417397	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416840	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
211660635	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$
211660570	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211660385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$
211660255	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660195	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211660155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$
211660081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659981	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659951	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659946	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$
211661216	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661156	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661126	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211661106	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211661018	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660805	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660760	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660730	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211660615	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211660390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660330	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211660260	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211660160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211661023	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660915	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211660086	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212480907	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212480902	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587265	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
211660630	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$
211660565	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660535	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211660375	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660315	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$
211660245	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660185	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211660145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$
211660070	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659976	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659941	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659936	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$
211661211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661151	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661121	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211661101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211661006	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660898	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660800	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660755	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211660610	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211660380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211660250	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660190	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211660150	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211661011	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660903	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211660075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212480897	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212480892	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587260	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
207434655	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434653	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 \$
207416668	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 \$
207417463	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417443	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417413	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207416826	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416620	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207416858	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 \$
207417417	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416830	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417467	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
211660645	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211660560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211660435	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$
211660365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660235	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211660006	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659971	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659896	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$
211661266	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211661241	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211661206	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661146	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211660994	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660886	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211660795	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211660750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211660440	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211660370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660891	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660064	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$
212489241	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES040A12LMPS1	15 300	765 \$
212489236	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES040A12SMPS1	15 300	765 \$
212476423	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES060A12LMPS1	15 000	750 \$
212476418	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES060A12SMPS1	15 000	750 \$
212476403	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212476398	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212484484	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES100B12LMPS1	15 400	770 \$
212484464	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES100B12SMPS1	15 400	770 \$
212587140	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ET060A12LMPS1	14 800	740 \$
212587100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
211660695	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1		14 800	740 \$
211660670	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211660690	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 800	740 \$
211660665	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211660640	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211660555	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660475	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211660425	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$
211660355	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660048	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211660001	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659966	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659891	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$
211661261	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211661236	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211661201	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661066	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211660982	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660874	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211660790	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211660745	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211660430	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211660360	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660230	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660987	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660879	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211660053	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$
212489231	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 300	765 \$
212489226	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 300	765 \$
212476413	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 000	750 \$
212476408	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 000	750 \$
212476393	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212476388	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212484445	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	15 400	770 \$
212484426	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	15 400	770 \$
212587135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	14 800	740 \$
212587095	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
208502148	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208502141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208501676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		13 900	695 \$
208400364	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 200	710 \$
208400365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 100	705 \$
208213859	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 \$
208213856	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 \$
211660595	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$
211660550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660530	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$
211660345	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660305	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211660215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211660135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211660037	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659961	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659931	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659926	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$
211661196	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661136	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661116	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211661096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211660970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211660862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
211660785	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211660740	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660625	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211660605	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$
211660350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660310	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211660220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211660140	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211660975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660867	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660042	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212489191	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212489186	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212587380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586980	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ET080C16LMPS1	15 200	760 \$
211660590	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$
211660545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$
211660335	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211660205	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660165	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211660125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211660026	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$
211659956	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659921	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659916	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$
211661189	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661131	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211661091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211660958	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211660850	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
211660780	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211660735	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660620	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211660600	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$
211660340	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660300	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211660210	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660170	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211660130	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211660963	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660855	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660031	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212489181	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212489176	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212587375	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	15 200	760 \$
208400366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		14 000	700 \$
208213873	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 \$
208213871	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 \$
208213852	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 \$
208213862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 \$
208213860	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 \$
208213875	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 \$
208213854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208213857	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213864	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 \$
211660710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$
211660685	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211660660	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660585	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660460	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660280	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404644	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660108	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660021	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659996	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659911	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661256	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661231	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661086	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661047	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660939	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660820	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660775	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660520	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660470	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660420	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660290	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404654	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660949	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404664	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660118	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476453	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476443	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480937	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480927	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489221	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587280	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587395	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
208503263	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502626	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208501691	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434657	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417199	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416845	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417459	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417451	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416648	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417433	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417403	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416628	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417389	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416874	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TML E040A12MP11	14 500	725 \$
207417437	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417407	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416849	FRASER-JOHNSTON	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
213343208	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHETB24CXXS2N1+TXV		25 200	1 260 \$
211393649	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHETB30DBAS2N1		24 800	1 240 \$
213343207	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHETB30DXXS2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211393635	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
211238540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 \$
211386672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHETC42FBSCS2N1		25 200	1 260 \$
213343202	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHVTB24CXXC2N1+TXV		25 800	1 290 \$
211393621	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
211393608	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 \$
211386658	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 \$
211393782	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393753	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211393723	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211393678	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
211393663	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393767	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211393738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211393693	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211393708	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
213297010	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297005	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213298090	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211393580	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$
211393281	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211392914	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392694	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392465	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391909	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391134	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211390800	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211389888	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$
211389777	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$
211389226	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211389118	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388914	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211388534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$
211388400	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211387970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387239	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211387049	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392929	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392699	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391924	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391149	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211388415	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387984	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211391163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390815	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297195	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213297190	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	26 600	1 330 \$
213297825	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297820	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
211393550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393251	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392863	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392637	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392413	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391850	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391044	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390735	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389864	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389747	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389196	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389088	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388889	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388511	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388339	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387913	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387020	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392886	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392666	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392439	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391879	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391074	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387938	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391104	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298080	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298070	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296995	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296985	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297600	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297590	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297930	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1		25 200	1 260 \$
213297420	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		25 000	1 250 \$
213298100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213297415	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211393535	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393243	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392607	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391821	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211390999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390702	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389851	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389732	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389181	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388877	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388501	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388306	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387877	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387197	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387007	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392848	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392622	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392400	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391835	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391014	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387892	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390717	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213298065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298060	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296980	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297585	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297580	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297925	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297675	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 400	1 320 \$
211393476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 \$
211393387	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211393228	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211393127	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 \$
211393048	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211392355	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392108	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 \$
211391791	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391551	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 \$
211391371	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 \$
211390669	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211390337	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 \$
211390323	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 \$
211389724	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389592	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 400	1 320 \$
211389577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 \$
211389429	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	27 000	1 350 \$
211389416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 \$
211389059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 \$
211388735	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 \$
211388646	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 \$
211388272	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211387844	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387662	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 \$
211387547	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 \$
211387372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 \$
211387182	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211386993	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 \$
211386779	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 \$
211392370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 \$
211391806	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391566	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 \$
211391386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 \$
211390351	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 \$
211388286	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387857	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211387671	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 \$
211387554	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 \$
211387386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 \$
211390684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211390366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 \$
211390381	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 \$
213297185	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213297170	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	26 600	1 330 \$
213297805	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213297800	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	26 400	1 320 \$
213297795	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297790	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297785	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213297780	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213297775	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213297770	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213297765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C20LMPS1	26 200	1 310 \$
213297760	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C20SMPS1	26 200	1 310 \$
213297320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297920	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213297915	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213296840	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213297485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	26 600	1 330 \$
211393461	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211393372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211393213	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393112	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393034	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211392325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392078	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391341	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390637	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211390257	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211390242	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211389710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389567	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211389558	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211389406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211389391	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211389044	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388847	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388720	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211388631	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211388238	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387825	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387645	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211387531	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211387336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211387169	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211386978	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211386854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211386765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211392340	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391780	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391536	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391356	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390271	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211388252	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387834	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387651	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387353	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211390651	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390285	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390298	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213298055	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298050	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213298035	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213298030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296950	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296945	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296930	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296925	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
213296905	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213297350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297345	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296890	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296885	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296865	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297515	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297315	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213297305	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297730	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
213297855	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
213297850	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211393446	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211393358	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211393198	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
211393097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393018	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211392298	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391740	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391491	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391311	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390604	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211390174	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211390160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211389696	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211389529	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211389379	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211389366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211389029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388832	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388706	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211388616	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211388220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387803	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387625	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211387501	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211387301	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211387155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211386964	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211386838	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211386752	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211392312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392063	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391506	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391326	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390189	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211388226	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387812	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387514	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387315	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211390619	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390202	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390216	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213298045	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298040	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213298025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213298020	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296940	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296935	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296920	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296915	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296900	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
213296895	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213297340	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297335	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296880	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296875	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296860	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296855	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297310	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213297300	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297070	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
211386570	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386337	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386271	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386157	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211385997	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385856	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398686	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398297	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397805	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397780	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397017	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396948	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396921	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396691	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396665	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396270	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396167	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395864	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395612	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394934	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394628	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394235	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394164	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393962	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211386026	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385887	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398716	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398575	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397832	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395895	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394961	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394654	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397888	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297130	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297500	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211386632	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
211386621	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211386557	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386435	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386257	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386142	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211385970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385831	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398514	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398270	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398008	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397712	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397699	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397002	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396909	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396894	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396650	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396357	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396148	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396015	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395559	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394900	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394594	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394222	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394153	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394082	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393947	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211385982	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385843	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398671	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398529	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398285	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397723	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395834	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395581	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395321	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394915	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394609	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398023	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397753	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297115	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297110	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297495	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211386545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386421	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386124	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211398879	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397627	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397612	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396879	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396864	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396624	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396610	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396132	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211395999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395238	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394868	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394558	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211394363	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211394067	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211393932	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211393842	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211398893	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398499	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398255	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397642	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395259	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394881	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394573	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394376	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397657	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297955	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297950	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211386533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386232	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211398853	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398466	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398210	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396849	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396834	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396584	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396116	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211395984	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394528	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211394331	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211394052	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211393917	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211393827	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211398866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397555	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395206	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394847	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394345	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397570	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397585	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297945	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297940	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297745	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297430	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 600	1 280 \$
213297670	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 800	1 290 \$
211393521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 \$
211393183	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211392803	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 \$
211392577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 \$
211392275	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 \$
211391710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 \$
211390954	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390571	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211389836	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 \$
211389681	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211389173	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 \$
211389014	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 \$
211388817	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388487	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388187	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387783	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211387140	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$
211386950	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211392818	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 \$
211392592	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 \$
211392284	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 \$
211391725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 \$
211390969	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388201	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387791	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211390984	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390586	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
213297410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297405	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297400	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297395	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297150	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297755	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393506	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211392773	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392551	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392250	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391693	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211390538	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211389822	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211389666	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211389000	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388802	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211388157	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211387763	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211387127	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
211386936	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211392788	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392563	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392265	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391700	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390925	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211388171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387772	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211390940	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390553	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213297665	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297660	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297645	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297640	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297995	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297990	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297845	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 400	1 220 \$
213297840	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
211393491	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211392743	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391663	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211390505	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211389807	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211389651	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389148	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211388985	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388794	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388460	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211388123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211387743	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211387113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
211386921	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211392758	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392536	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392235	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391678	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390880	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211388137	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387751	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211390895	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390520	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213297655	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297650	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297635	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297630	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297985	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297980	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297210	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
211393432	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211393347	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 \$
211393172	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 \$
211393082	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 \$
211393003	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 \$
211392195	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 \$
211391634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 \$
211391461	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 \$
211391282	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 \$
211390473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 \$
211390094	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211390079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389636	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211389515	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 \$
211389500	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 \$
211389351	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 \$
211389336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 \$
211388970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 \$
211388779	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 \$
211388691	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 \$
211388602	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388090	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 \$
211387723	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211387606	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211387471	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211387268	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 \$
211387100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$
211386908	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211386825	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 \$
211386739	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211392205	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 \$
211392044	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 \$
211391648	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 \$
211391476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 \$
211391296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 \$
211390109	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 \$
211387731	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211387613	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
211387483	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 \$
211387282	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 \$
211390488	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 \$
211390123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390136	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213297815	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	26 000	1 300 \$
213297385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	26 000	1 300 \$
213297165	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213297160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297360	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297355	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297140	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213297330	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296850	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213296845	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	26 000	1 300 \$
213297490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	26 000	1 300 \$
211393416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211393157	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211393073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211392988	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211392168	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391611	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391431	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391252	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390440	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211390011	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211389997	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389622	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211389470	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211389321	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$
211389307	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211388959	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388587	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211388560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$
211388057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211387703	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211387586	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211387438	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211387088	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211386893	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211386811	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211386725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211386700	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211392184	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211392014	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391626	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391446	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391267	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388072	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387712	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387595	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387451	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390455	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211390040	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390054	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296965	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297625	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297620	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213298015	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213298010	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297575	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297570	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297555	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297535	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297530	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297095	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	24 200	1 210 \$
213297085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297740	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296835	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 600	1 230 \$
213297215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211393402	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393310	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211393142	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211393064	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211392973	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211392138	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391969	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391581	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391401	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391223	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390408	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211389929	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211389914	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389607	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389455	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211389444	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211389292	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$
211389277	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211388944	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388661	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211388572	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211388550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$
211388029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211387683	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211387566	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211387406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211387076	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211386879	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386795	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211386714	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211386686	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211392153	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391984	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391596	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391238	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211389944	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388038	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387691	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387574	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387420	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390422	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211389958	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211389972	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296960	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296955	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297615	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297610	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213298005	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213298000	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297565	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297965	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297960	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297520	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297090	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 200	1 210 \$
213297080	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297735	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297290	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296830	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
211386519	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386397	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386314	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386219	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211385943	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398823	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398633	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398436	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211398179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211397975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211397460	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397445	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397143	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211397130	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$
211396987	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211396819	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396804	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396568	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396554	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396338	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211396225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211396102	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395768	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211395501	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211395124	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211394797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394498	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211394209	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211394138	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211394037	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211393902	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211385956	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398838	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398641	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398451	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398194	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397470	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397158	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211395788	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395146	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394812	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394509	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397990	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397483	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397498	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397167	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386607	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
211386592	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211386504	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386384	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386299	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211386208	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386083	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211385917	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398604	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398156	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397942	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211397379	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397371	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211397047	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$
211396978	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211396796	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396781	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396519	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211396205	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211396086	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395957	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395719	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395456	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211395074	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211394762	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394464	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211394194	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211394123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211394022	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211393887	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211385930	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398808	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398619	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398421	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398164	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397394	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397077	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211395738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395090	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394776	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394477	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397957	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397424	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397092	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397107	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386489	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211386372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386068	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211398773	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398126	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397302	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397287	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211396766	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396751	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396496	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395943	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395034	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211394727	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394428	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211394299	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$
211394007	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211393872	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211393812	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211398787	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398392	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397314	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211395046	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394741	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394443	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397328	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397344	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211386476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211386361	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386183	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386053	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211398745	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397219	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397203	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211396736	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396721	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396428	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396056	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395930	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395002	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211394695	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394398	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211394264	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393992	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211393857	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211393797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211398760	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398362	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397234	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211395016	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394709	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394279	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397249	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397264	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
213297230	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213298095	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211393594	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$
211393296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211392944	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392713	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392495	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391939	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391178	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211390833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211389899	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$
211389792	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389263	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$
211389240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211389133	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388929	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211388545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$
211388434	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388004	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387253	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211387062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392959	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392728	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391954	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391193	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211388446	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211388016	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211391208	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390848	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
213297205	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213297200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	26 600	1 330 \$
213297835	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297830	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297375	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213298110	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213297425	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211393565	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393266	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392878	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392652	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392424	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391864	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389878	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389762	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388899	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388519	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388352	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387926	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387035	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392899	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392681	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392452	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391894	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391089	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387953	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391119	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390780	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213297000	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296990	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297605	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297595	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297935	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211386645	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211386580	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386464	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386349	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386285	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386011	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398701	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398559	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398056	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397818	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397795	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397032	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396963	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396933	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396707	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396405	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396292	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396185	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395882	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395368	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394946	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394641	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394249	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394110	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393977	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211386041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385903	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398731	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398589	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398335	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397847	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395905	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395681	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394976	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394668	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397876	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397903	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297505	FRASER-JOHNSTON	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
206923508	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 \$
206787294	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 \$
206923504	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 \$
206923500	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 \$
206923404	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923300	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922939	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335246	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922601	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922469	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923304	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922943	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922947	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206923388	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923352	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923268	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923212	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923172	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923067	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922890	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922842	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335241	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335252	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922585	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922565	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922529	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922453	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922319	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176117	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923284	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923228	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923188	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923084	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922906	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922425	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922335	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922923	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922858	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923440	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923492	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923436	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923384	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923348	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923260	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923204	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923164	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922878	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922833	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335250	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922581	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922561	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922399	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922309	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176077	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923264	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923208	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923168	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923063	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922882	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922403	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922313	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922886	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922837	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923464	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923452	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923424	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923412	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923368	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923332	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923316	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923132	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923027	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922995	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922963	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922705	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922701	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922613	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922609	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335257	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335261	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922509	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922493	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922477	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922359	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922269	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922229	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922189	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922149	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176045	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923136	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923104	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923031	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922967	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922709	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922617	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922363	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922273	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922233	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922193	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922153	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922801	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922713	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922717	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922621	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922625	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923408	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923308	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923252	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922951	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335245	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922605	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923256	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922955	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922959	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206923396	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923360	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923276	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922898	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922850	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335243	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335256	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922593	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922573	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922461	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922417	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922327	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176089	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923292	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923236	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923196	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923092	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922915	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922433	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922343	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922931	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922866	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923488	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923448	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923496	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923484	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923444	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923392	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923356	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923272	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923216	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923176	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922894	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922846	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335242	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335254	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922589	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922569	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922457	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922413	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922323	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176121	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923288	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923232	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923192	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923088	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922429	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922339	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922927	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922862	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923376	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923340	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923324	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923144	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923112	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923039	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923007	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922741	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922729	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922648	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922636	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335259	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335260	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922553	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922517	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922501	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922373	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922283	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922243	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922203	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176069	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176053	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176037	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923156	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923124	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923051	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923019	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922987	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922753	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922660	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922255	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922822	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922777	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923472	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 \$
206923460	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 \$
206923432	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 \$
206923420	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 \$
206923468	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923456	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923428	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923140	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923108	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923035	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923003	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922971	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922806	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922737	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922644	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922632	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335258	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335262	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922549	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922513	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922497	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922481	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922369	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922279	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922239	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922199	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922159	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176049	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176033	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923152	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923047	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923015	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922983	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922749	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922381	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922291	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922251	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922818	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922761	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922773	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922668	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923400	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923364	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923280	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923224	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923184	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922902	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922541	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922465	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922421	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922331	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176129	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922919	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922437	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922347	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922935	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923344	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923328	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923148	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923116	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923043	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923011	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922979	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922814	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922745	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922733	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922652	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922640	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922557	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922505	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922489	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922287	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922247	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922207	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922167	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176109	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176041	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923128	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923055	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923023	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922991	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922757	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922664	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922389	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922299	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922259	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922219	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922179	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922826	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922769	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922781	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922688	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
208614060	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
208502184	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 \$
208614058	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		25 000	1 250 \$
208500523	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208614062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
208502641	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208614063	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		25 000	1 250 \$
208501705	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207416616	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416588	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207417127	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661885	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
207417034	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207416498	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
207417002	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
207416592	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
207417131	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211661890	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211661895	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
212484404	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 800	1 240 \$
212484382	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 800	1 240 \$
211662220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211662205	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211662160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211662125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662070	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662040	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661970	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661855	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661818	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661717	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211661702	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661637	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$
211661627	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$
211661612	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661587	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661542	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211661513	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661331	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661306	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662185	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662045	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661860	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661518	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661454	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661865	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661823	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
212476353	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476348	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480847	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212480842	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212484093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484070	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212587025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
209207939	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
209208226	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
209207629	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
209207927	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
209208557	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
209207828	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
209207910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
209208553	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
209207601	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
209207906	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
209207902	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208218	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
209207898	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
209208531	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
209207583	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
209208517	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
209208364	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207633	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
209207931	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
209208561	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
209207832	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
209208535	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209207587	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209207836	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
209207914	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212478868	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478854	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484291	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476318	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476308	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587150	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
210627684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1		25 200	1 260 \$
208614059	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		25 400	1 270 \$
210621465	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208502163	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 400	1 270 \$
207434681	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434688	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416608	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416600	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
207417135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416572	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416548	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416514	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417026	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207417018	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416482	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416470	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416454	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
207416982	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416962	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416934	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207416412	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417139	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416576	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417115	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416552	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416986	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416966	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207417079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207416518	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478848	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478841	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484270	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476303	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476298	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211662150	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211662140	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
211662120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211662095	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 \$
211662030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662000	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 \$
211661960	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661930	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 \$
211661910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 \$
211661807	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661761	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211661756	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211661697	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661682	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211661677	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211661662	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
211661657	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
211661607	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661582	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661567	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211661557	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 \$
211661497	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661437	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211661401	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
211661377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211661353	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211661326	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661301	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661286	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
211661276	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 \$
211662035	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662005	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 \$
211661965	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661935	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 \$
211661915	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 \$
211661766	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
211661504	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661442	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211661406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
211661382	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211661358	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211661812	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661771	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
211661776	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212476343	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476338	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212476333	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212476328	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	24 600	1 230 \$
212478779	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212478773	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212478766	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	24 800	1 240 \$
212478760	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	24 800	1 240 \$
212478753	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	24 800	1 240 \$
212478746	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	24 800	1 240 \$
212587505	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212587020	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212587600	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212587485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	24 800	1 240 \$
212586985	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
209207856	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210627664	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
209208565	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
209207935	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210627652	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
209207919	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207848	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
209208398	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
209208390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
209207840	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
209207819	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
209207609	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
209207605	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
209208386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
209207597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
209207593	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
209208549	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
209208545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
209208222	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208382	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
209208541	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
209208378	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
209208368	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208208	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
209207809	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
209208521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
209207884	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
209208513	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208509	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
209207805	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
209207923	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207852	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
209208402	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
209208394	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
209207844	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
209207613	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
209208372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209208212	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209207813	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209208525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
209207823	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
209207617	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
209207621	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212478834	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212478827	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212478807	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212478800	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212487018	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212487000	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212489141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212489136	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212489121	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489116	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212484007	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212483986	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 600	1 280 \$
212489101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212587415	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212587130	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587255	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212587110	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
208614061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
208614056	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1		24 200	1 210 \$
208614057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1		24 400	1 220 \$
208502633	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
208500511	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208501107	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207434686	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434685	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN21+TXV		25 000	1 250 \$
207434684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		24 600	1 230 \$
207434683	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN21+TXV		24 800	1 240 \$
207417155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
210620075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
207417151	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
207416596	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210619698	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
207416564	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207416532	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
207417095	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
207417062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
207417042	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
207417038	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416506	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
207417014	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
207416502	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
207417010	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
207416478	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416466	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207417006	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
207416462	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416444	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416434	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416952	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
207416942	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
207416424	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
207416420	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207416930	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416926	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
207416922	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
207416568	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417107	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207416536	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
207417099	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
207417046	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416448	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416438	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207416956	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
207416946	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
207416428	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207417066	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
207417050	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417054	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212478820	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212478814	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212478793	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212478786	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212486978	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212486954	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212489131	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212489126	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212489111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489106	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212483966	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212483947	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 600	1 280 \$
212489091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489086	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212587410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212587125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587250	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212587105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
211662215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		23 800	1 190 \$
211662200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 200	1 210 \$
211662155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 \$
211662115	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662170	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 \$
211662060	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 \$
211662020	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661950	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661840	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
211661796	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 \$
211661712	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 \$
211661692	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$
211661622	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 \$
211661602	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
211661577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 \$
211661425	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661321	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$
211661296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211662175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 \$
211662065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 \$
211662025	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661955	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661845	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
211661490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 \$
211661430	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
211661850	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
211661801	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 \$
212489171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	23 600	1 180 \$
212489166	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	23 600	1 180 \$
212489161	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212489156	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	23 600	1 180 \$
212486942	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	23 400	1 170 \$
212486937	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	23 400	1 170 \$
212594439	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	23 200	1 160 \$
209402454	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$
209402430	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
209402422	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$
209402414	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
209402390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210627672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
209402320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209402316	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402280	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
209402234	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
209402182	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402434	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
209402426	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$
209402418	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
209402394	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210627676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$
209402238	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210627680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
212487176	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487156	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212487098	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212480807	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212480802	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
209403031	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 400	1 220 \$
208503315	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208400386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400383	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 400	1 220 \$
208214107	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$
208214105	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208214092	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
208214093	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$
208214094	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
208214114	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210621165	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
208214112	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
208214066	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
208214067	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
208214099	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208214101	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
208214081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
208214083	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
208214062	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 \$
208214061	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214119	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
208214118	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$
208214120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
208214123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210621171	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$
208214074	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208214077	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210621177	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
208214089	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
212487135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487117	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212487057	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487038	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212480797	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212480792	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
211662145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211662135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211662110	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
211662100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 \$
211662090	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211662010	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661990	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 \$
211661940	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661920	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 \$
211661900	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 \$
211661785	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
211661732	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
211661727	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661687	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$
211661672	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
211661667	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
211661652	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 \$
211661647	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
211661572	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661562	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
211661552	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 \$
211661473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 \$
211661413	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661389	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211661365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661341	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 \$
211661316	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$
211661291	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661281	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 \$
211661271	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 \$
211662015	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661995	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 \$
211661945	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661925	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 \$
211661905	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 \$
211661737	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661478	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 \$
211661418	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
211661394	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211661370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
211661346	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 \$
211661790	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
211661742	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
211661747	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
212480837	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212480832	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	23 600	1 180 \$
212489151	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	23 600	1 180 \$
212489146	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	23 600	1 180 \$
212484049	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	23 800	1 190 \$
212484029	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	23 800	1 190 \$
212486932	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	24 400	1 220 \$
212486927	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	24 400	1 220 \$
212486922	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	24 200	1 210 \$
212486917	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	24 200	1 210 \$
212587605	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	24 000	1 200 \$
212586990	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	24 200	1 210 \$
212587560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	24 000	1 200 \$
212587480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	24 200	1 210 \$
209402450	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210627656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
209402442	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
209402438	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210627668	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
209402406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
209402398	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
209402382	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
209402374	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
209402366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
209402348	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
209402328	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
209402324	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
209402312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402308	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
209402304	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
209402300	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
209402296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
209402276	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
209402272	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
209402268	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
209402244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
209402224	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
209402214	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
209402204	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
209402178	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
209402174	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
209402170	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
209402410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
209402402	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
209402386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
209402378	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
209402370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
209402332	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209402248	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
209402228	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
209402218	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
209402208	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
209402352	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
209402336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
209402340	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212484224	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484204	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212480827	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 200	1 260 \$
212480822	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212476293	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476288	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480787	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480782	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212476273	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212476268	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212480767	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480762	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212587290	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212587405	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212587120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
212587245	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212587360	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 200	1 260 \$
208503344	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208502177	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208501098	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208400385	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400384	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		24 600	1 230 \$
208400382	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		24 200	1 210 \$
208400387	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV		24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214108	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210619706	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
208214104	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
208214106	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210621011	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
208214095	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
208214096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
208214115	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
208214116	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
208214117	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
208214111	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208214110	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
208214113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
208214068	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208214071	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
208214072	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
208214070	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
208214069	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
208214098	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208214100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
208214102	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
208214103	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
208214084	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
208214082	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
208214087	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
208214086	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
208214080	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
208214063	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 \$
208214060	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
208214065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
208214064	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
208214121	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
208214122	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
208214124	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
208214125	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
208214127	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
208214109	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
208214073	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214076	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
208214075	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
208214078	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
208214079	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208214088	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214090	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
208214091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212484182	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484158	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212480817	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 200	1 260 \$
212480812	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212476283	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476278	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480777	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480772	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212476263	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212476258	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212480757	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480752	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212587285	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212587400	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212587115	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
212587240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212587355	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 200	1 260 \$
211662225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211662210	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211662165	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211662130	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662190	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662080	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662050	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661980	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661870	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661829	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661722	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211661707	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661642	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$
211661632	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$
211661617	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661592	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661547	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211661525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661461	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661311	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662195	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662085	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662055	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661985	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661875	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661530	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661466	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661880	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661834	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
212476363	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476358	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480857	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212480852	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212484135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484115	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212587030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
210621473	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208502170	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 400	1 270 \$
207434682	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434687	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416612	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416604	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
207417143	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416580	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417119	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416556	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417083	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416523	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417030	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207417022	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416494	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416486	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416474	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416458	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
207416992	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416972	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416938	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207416416	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417147	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416584	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417123	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417087	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416996	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416976	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207417091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207416527	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478875	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478861	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484359	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484314	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476323	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476313	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587155	FRASER-JOHNSTON	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
206787295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 \$
206971742	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 \$
206971746	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971734	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971726	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971718	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971678	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971670	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971654	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971702	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971686	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971610	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971606	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971564	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335293	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335297	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251162	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251158	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971520	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971500	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176165	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176157	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176149	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971658	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971706	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971690	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971614	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971568	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971484	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971524	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971504	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971618	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971622	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971572	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971576	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971730	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971722	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971682	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971674	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971662	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971694	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971630	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971587	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971583	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335294	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335298	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251164	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971530	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176169	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176161	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176153	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971666	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971714	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971698	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971638	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971591	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971554	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971494	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971514	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971642	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971646	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971595	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971599	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
209156827	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETC60HBCS2N1		29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208501091	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 \$
208614082	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 \$
210621485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETD60HBCS2N1		29 800	1 490 \$
208614080	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 200	1 510 \$
208503485	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 \$
210622631	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTC60HBCC2N1		29 800	1 490 \$
208501158	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208614083	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 \$
210619730	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTD60HBCC2N1		29 400	1 470 \$
208614081	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 \$
208503459	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
212481691	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212481686	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212481671	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212481666	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488967	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212488962	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C16SMPS1	30 400	1 520 \$
212488947	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212488942	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488927	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212488922	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES120C16SMPS1	29 400	1 470 \$
212587070	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587060	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587050	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587040	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210440143	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HBCN1+JMVT17C C2N1		30 000	1 500 \$
210440102	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV		30 000	1 500 \$
207434711	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV		29 200	1 460 \$
207434714	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV		30 400	1 520 \$
207434709	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN 21+TXV		28 800	1 440 \$
207434712	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN 21+TXV		29 800	1 490 \$
207417300	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416762	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 \$
207416754	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416746	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416738	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417272	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 \$
207417268	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417249	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 \$
207417245	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417241	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
207417237	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 \$
207417225	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417221	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 \$
207417211	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207416690	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
207416680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416914	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416758	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416742	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417276	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417253	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416694	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416684	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417280	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207417284	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417257	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207417261	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
212481681	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212481676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212481661	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212481656	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488957	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212488952	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 400	1 520 \$
212488937	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212488932	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488917	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212488912	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587065	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587055	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587045	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587035	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479690	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479671	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479634	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479616	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486820	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486790	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486780	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486760	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486750	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587210	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587195	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587165	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210440151	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1		29 800	1 490 \$
210440180	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMVT20D C2N1		29 600	1 480 \$
210440110	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210440139	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$
212479661	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479652	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479606	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479597	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486805	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486800	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486775	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486770	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486745	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486740	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587205	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587190	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587175	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587160	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210621771	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$
210621755	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$
209208017	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
210620847	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210620831	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$
210622000	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
209208264	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9V080C16MP12	30 400	1 520 \$
209208143	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
210621775	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$
210621759	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
209208147	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
212489007	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212489002	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212488987	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212488982	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480633	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212480628	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212480613	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212480608	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480593	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212480588	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212587545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212587535	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212587515	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET120C20LMPS1	29 400	1 470 \$
210440190	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		29 400	1 470 \$
210440098	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		29 800	1 490 \$
210440149	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 400	1 470 \$
210440178	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 800	1 490 \$
207434710	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV		30 000	1 500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207434713	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV		29 800	1 490 \$
207416910	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
207416906	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
207417292	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
207417529	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
210621763	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$
207417521	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
210621747	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417513	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416718	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
207416714	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417494	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
207417490	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417233	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417229	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207416902	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207416898	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
210620843	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210620827	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$
210621996	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
207417480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 \$
207416888	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
207416676	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417207	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417203	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
207417533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
210621767	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$
207417525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
210621751	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417517	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416722	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417498	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417484	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416892	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
207416726	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416730	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417502	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417506	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
212488997	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212488992	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212488977	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212488972	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480623	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212480618	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212480603	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212480598	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480583	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212480578	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212587540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212587530	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587520	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212587510	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	29 400	1 470 \$
208400411	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV		28 600	1 430 \$
208400408	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12C N21+TXV		28 600	1 430 \$
208400409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16C N21+TXV		29 200	1 460 \$
209402975	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
212484803	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212484798	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 200	1 460 \$
212484783	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212484778	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479552	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479543	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479516	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212479507	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479480	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES120C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212479471	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212587330	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET080C16LMPS1	28 800	1 440 \$
212587320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212587310	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212587300	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
210440176	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1		29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210440135	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208400410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV		28 800	1 440 \$
208400406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV		29 400	1 470 \$
208214391	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
208214393	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
208214390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214407	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214399	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 \$
208214402	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214362	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214367	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214368	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 \$
208214365	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 \$
208214380	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 \$
208214381	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 \$
208214383	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 \$
208214357	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 \$
208214409	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214411	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214403	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214376	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208214375	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214372	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208214389	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
212484793	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212484788	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 200	1 460 \$
212484773	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212484768	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479525	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479498	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212479489	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212479462	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212479443	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212587325	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	28 800	1 440 \$
212587315	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212587305	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212587295	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
210440192	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210440100	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMV20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$
212479699	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479680	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479643	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479625	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486825	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486815	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486795	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486785	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486765	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486755	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587215	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587185	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587170	FRASER-JOHNSTON	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
206787296	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 \$
206971476	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 \$
206971468	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+T XV		39 000	1 950 \$
206971460	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+ TXV		39 000	1 950 \$
206971406	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971398	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971390	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971374	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971358	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971298	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971282	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971266	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971250	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971418	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971414	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335321	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335317	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335320	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971342	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971334	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971314	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971230	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971210	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971190	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176141	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176133	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971378	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971362	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971302	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971286	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971270	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971254	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971422	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971318	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971234	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971214	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971194	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971426	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971430	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971472	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971464	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971410	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971402	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971394	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971382	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971306	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971290	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971274	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971258	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971441	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971437	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335322	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335318	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335319	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971354	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971346	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971338	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971324	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971240	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971220	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971200	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176145	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176137	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971386	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971310	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971294	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971278	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971262	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971445	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971328	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971244	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971224	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971204	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971449	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971453	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
208614099	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 600	1 830 \$
208501715	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208614096	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 \$
208501120	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 \$
209208129	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
209208577	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
209208117	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
209208113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210620550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
209207995	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
209207569	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
209207537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
209207533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
209207999	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
209207573	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
209207541	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
208614098	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		36 400	1 820 \$
208614097	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		36 000	1 800 \$
208500545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208500534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		36 000	1 800 \$
207434726	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		37 200	1 860 \$
207434725	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		37 200	1 860 \$
207416822	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 \$
207416818	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416814	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416806	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416798	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416790	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416782	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417377	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417358	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417354	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 \$
207416778	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 \$
207416774	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 \$
207416770	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
207416766	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$
207417350	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 \$
210620546	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
207417346	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417342	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417332	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
207417322	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
207417312	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
207417308	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 \$
207417304	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
207416810	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416802	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416794	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416786	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417381	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417362	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 \$
207417336	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207417326	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207417316	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
207417366	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207417370	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
209402624	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
209402628	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
209403043	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1		35 600	1 780 \$
208502191	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		35 800	1 790 \$
208501113	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		35 600	1 780 \$
208400422	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		36 600	1 830 \$
208400423	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		36 800	1 840 \$
208214549	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 \$
208214548	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 \$
208214547	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 \$
208214546	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214545	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214553	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214554	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214555	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214537	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 \$
208214536	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214535	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214538	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 \$
208214550	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 \$
208214552	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 \$
208214551	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 \$
208214542	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 \$
208214544	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 \$
208214543	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
208214534	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 \$
208214533	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 \$
208214556	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214557	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214559	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214558	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214560	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214539	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214540	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208214541	FRASER-JOHNSTON	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
9854437	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 \$
9006272	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 \$
9060450	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 \$
9060451	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 \$
9060452	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 \$
9060453	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 \$
9060454	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 \$
205537116	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429851	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202102005	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373346	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780185	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548143	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
202143767	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429856	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
202102008	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
202102012	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537109	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780241	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779723	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206373345	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780181	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548139	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780173	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780245	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779727	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779731	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780277	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540912	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429818	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429686	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429653	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
202102036	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373336	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548183	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540704	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
202101771	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
202102041	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
202143775	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429823	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429692	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429659	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
202101775	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102050	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202102054	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202101790	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779787	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780273	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540898	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548199	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546093	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544342	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780651	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373335	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548179	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540690	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780045	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780413	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780177	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548203	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546097	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205544349	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780049	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780417	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780655	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074307	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
203429785	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373333	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074258	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074245	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
202143779	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
203429790	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205074553	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074506	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373332	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074492	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074480	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074540	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074266	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205548005	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547985	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429752	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429609	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780615	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373341	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548163	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548123	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780005	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780373	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545585	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429758	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429615	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780021	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780389	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780631	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206838945	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780113	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838941	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780109	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205548001	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547981	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540842	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550186	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780606	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373340	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548159	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548119	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206779995	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780363	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545541	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540853	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550190	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206779999	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780367	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780610	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779799	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547973	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550170	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550174	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546765	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780225	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838917	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373330	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540818	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548111	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546393	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780229	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838921	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838925	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205540977	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205547957	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429708	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429566	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780570	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373326	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540773	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540440	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779955	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780323	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536204	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429714	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429571	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779971	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780339	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780586	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779775	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779771	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
205540964	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547953	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780201	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550142	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780561	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373325	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540758	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540427	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779945	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780313	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536155	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780205	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550146	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780317	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780565	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780085	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206780261	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780493	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780489	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779915	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780435	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780497	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779919	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780439	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780501	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780505	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537131	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429840	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779739	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373348	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780193	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548151	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780153	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429845	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779763	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779751	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537123	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780249	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779735	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373347	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780189	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548147	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780149	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780465	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779759	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779747	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780285	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540936	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429807	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429675	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429642	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780682	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373338	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548191	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540731	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780129	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780473	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780165	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429812	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429681	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429648	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780141	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780664	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779712	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206779795	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779791	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780281	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540925	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548235	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546105	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544355	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780678	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373337	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548187	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540716	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780125	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780469	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780161	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548243	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546113	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546101	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780137	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780660	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779708	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074559	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074271	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373334	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074498	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074486	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074545	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074519	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205548013	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547993	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203429763	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429621	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780623	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373343	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548171	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548131	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780013	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780381	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545601	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429769	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429626	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780029	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780397	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780639	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838953	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780121	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780117	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205548009	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547989	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540866	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550194	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780619	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373342	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548167	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548127	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780009	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780377	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545594	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205541144	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550224	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780025	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780393	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780635	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779803	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205547977	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550178	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550182	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546769	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780233	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838929	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373331	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540831	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548115	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546397	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780237	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838933	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838937	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205541001	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547965	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429719	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429577	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780578	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373328	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540793	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540471	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779963	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780331	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536226	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429725	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429582	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779979	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780347	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780594	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779783	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779779	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
205540990	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547961	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780209	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550154	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780574	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373327	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540781	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540456	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779959	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780327	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536215	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780217	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550162	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779975	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780343	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780590	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780089	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206780265	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780521	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780513	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779925	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780445	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780529	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779933	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780453	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780537	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780545	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537138	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780253	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779743	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373349	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780197	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548155	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780157	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780257	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779767	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779755	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780289	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548239	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546109	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544362	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780686	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206373339	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548195	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540748	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780133	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780477	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780169	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205547949	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546117	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546089	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780145	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780668	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779716	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205548017	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547997	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540877	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550198	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780627	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373344	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548175	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548135	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780017	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780385	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545610	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540887	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550202	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780033	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780401	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780643	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205541013	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547969	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780213	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550158	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780582	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373329	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540807	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540485	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779967	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780335	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205536238	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780221	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550166	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779983	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780351	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780598	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780269	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780525	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780517	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779929	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780449	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780533	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779937	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780457	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780541	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780549	FRASER-JOHNSTON	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
203064277	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203097456	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 \$
205144700	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 \$
203088406	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095763	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095755	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095747	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 \$
203096748	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095740	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 \$
205550134	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550054	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544149	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543732	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542166	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543710	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550058	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544153	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543742	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543756	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203088266	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088170	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087708	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087595	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087499	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087045	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096496	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098005	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093013	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097953	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097913	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097808	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096125	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203090971	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097488	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808673	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431018	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430985	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430958	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430825	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096504	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096133	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203090990	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096512	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098021	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096733	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549345	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205550126	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544317	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550034	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781223	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781191	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538483	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542980	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549777	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548719	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549769	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549753	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543660	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206780997	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780786	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549637	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780844	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550038	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781227	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781195	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538491	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542991	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781001	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780790	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543001	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549785	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205543143	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544289	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550086	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205549995	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781175	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549907	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543884	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549817	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549285	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549075	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549071	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548911	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548907	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542114	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549557	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549553	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549741	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549729	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543605	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549689	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549213	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541481	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548305	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549385	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548555	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549999	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781179	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549911	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549821	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549083	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP12	22 200	1 110 \$
205548919	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549217	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541492	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549293	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549087	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549091	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548923	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548927	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549341	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205549349	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 \$
205550122	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544280	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550025	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544141	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549987	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549899	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549629	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205549765	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
206781067	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 \$
205549725	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542954	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
205548383	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
206781027	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
205548583	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205550030	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544145	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549991	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549903	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548387	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203088040	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087889	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087369	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087217	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086912	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086750	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098258	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096217	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095245	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095237	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094123	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094115	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092566	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092547	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097248	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097240	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097856	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097752	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097688	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097600	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095931	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090337	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089381	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097009	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541572	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430919	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430787	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430743	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430682	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095261	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094139	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095939	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090357	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089398	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096233	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203095269	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095276	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094148	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094156	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096644	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543125	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205550110	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550070	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549967	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781135	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543809	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780722	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549243	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542672	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542657	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548795	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548655	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548651	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549497	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549493	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543691	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549713	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781043	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549673	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549187	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541391	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548273	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549357	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541760	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549971	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544117	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781139	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543819	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780726	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542702	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548803	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549191	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541404	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548277	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549251	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542719	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542728	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548807	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548811	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543542	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548079	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548087	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544259	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781159	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549883	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781115	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543196	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543186	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548739	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548735	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548607	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548603	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543588	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549665	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541335	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541280	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780690	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543515	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541723	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543361	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781163	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549887	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781119	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543220	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548747	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541346	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541288	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780694	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543233	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543246	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548751	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548755	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203087984	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087820	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087312	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087137	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086855	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086678	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098226	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094910	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094902	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093674	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093666	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092120	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097832	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097729	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097657	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097569	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095846	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089978	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089012	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096946	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548535	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430903	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430853	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430770	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430721	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430660	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094926	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093690	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095854	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089997	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203089031	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094934	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094942	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093698	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093707	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550098	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544222	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780746	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544054	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543948	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549871	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781095	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780925	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780921	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780860	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780856	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205541948	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541938	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781055	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549701	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781031	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549657	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549157	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548367	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541197	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543464	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548527	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780750	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544064	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543962	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780929	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780864	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549161	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548371	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541207	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780933	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780937	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780868	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780872	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543160	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549333	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548095	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544174	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549943	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781071	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548977	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205548973	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542218	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542214	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541676	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541664	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549417	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549413	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780710	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543560	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542897	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548335	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541081	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548247	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543392	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548489	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549851	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781075	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548985	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542239	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542908	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548339	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548251	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548989	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548993	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542249	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542262	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550138	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550062	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544157	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543772	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542202	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543722	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550066	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544164	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543780	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203088284	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088188	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087728	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087614	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087516	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087061	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096525	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098033	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093066	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097961	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097921	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097816	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096145	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203091016	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097504	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808680	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431024	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430991	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430831	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096533	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096153	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091036	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096541	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203098049	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096740	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549361	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205550150	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544328	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781231	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781207	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538509	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549795	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548827	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549757	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543671	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781007	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780796	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549649	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780852	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550074	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781243	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781215	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538525	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543069	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781015	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780804	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543089	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549811	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203088134	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
203087463	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087273	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203087009	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086814	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203086600	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096385	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095580	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203095572	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094461	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094453	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092898	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092880	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097392	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
203097384	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
203097897	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097792	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097713	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097625	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203096014	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090609	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
203089651	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097057	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548571	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430814	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430759	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430698	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095596	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094477	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203096022	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090625	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089670	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096400	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095604	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095612	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094484	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094492	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096668	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CBCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 \$
205543151	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544299	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550090	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550003	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781183	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549915	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543908	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549825	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549299	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548943	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548935	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542478	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542454	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549613	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549605	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549745	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549733	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543622	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549693	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549223	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541510	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548315	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549433	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548567	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550015	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781203	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549935	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543993	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549839	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549123	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548959	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549237	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541532	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548323	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549321	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549131	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549139	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548967	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549013	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087910	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087386	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087235	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086929	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086769	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098267	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096245	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095300	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095292	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094180	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094171	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092681	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092662	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097296	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097288	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097864	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097760	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097697	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097608	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095951	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090382	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089424	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097025	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541595	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430925	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430881	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430792	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430748	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430687	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095316	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094196	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095959	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090401	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089442	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096260	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095325	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095333	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094203	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203094212	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096652	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543134	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205550114	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550078	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549975	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544133	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781143	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543842	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780730	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549263	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542770	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542749	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548852	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548834	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548703	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548695	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549573	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549565	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543831	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549717	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781047	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549681	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549197	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541420	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548283	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549373	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541584	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550007	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544213	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781151	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543866	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780742	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542820	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549207	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541444	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548291	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549279	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542839	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542856	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548883	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543550	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548083	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548091	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544272	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781167	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781123	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543285	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543272	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548767	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548763	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548631	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548627	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543595	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549669	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541362	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780700	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543534	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541742	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543377	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781171	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781127	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543308	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548775	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541374	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541321	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780704	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543319	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543327	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548779	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548783	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088002	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087838	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087332	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087154	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086874	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086699	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098234	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094965	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094957	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093731	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093722	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092226	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092209	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097840	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097737	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097665	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097576	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095866	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203090025	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096962	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548543	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430908	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430858	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430775	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430726	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430665	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094981	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093747	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095874	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089078	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094989	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203094997	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093755	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093763	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550102	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544234	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780754	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544075	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544004	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549919	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780957	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780949	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780887	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780879	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542313	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542037	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549705	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781035	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549677	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549167	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548377	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541224	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543634	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548539	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780762	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544129	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544031	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549927	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781131	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780965	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549175	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548413	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541245	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780973	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780981	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780903	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780911	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087784	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087098	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086639	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098210	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094687	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094679	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093295	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203093278	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203091909	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203091892	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097153	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
203097145	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
203097641	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097553	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203095791	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089840	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203088828	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203088549	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
203096915	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548519	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430842	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430709	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430649	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094703	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093332	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095799	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089858	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088566	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094711	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094719	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093350	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203093369	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096700	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 \$
203096684	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203088484	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 \$
205543168	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549337	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548099	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205544183	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549951	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549855	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781079	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549023	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549001	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542485	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542288	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541870	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549469	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549461	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780714	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543569	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542927	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548345	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541117	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548257	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543419	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548511	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549959	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549863	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781087	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549039	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542535	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543017	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548353	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541156	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548265	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549047	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549055	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542567	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542594	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550130	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544336	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550046	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781235	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781211	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538517	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543055	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549799	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548731	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549773	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549761	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543680	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781011	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780800	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549653	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780848	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550050	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781239	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781219	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537303	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543079	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781019	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780838	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549829	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205544309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550094	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550011	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781199	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549931	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543975	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549835	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549309	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549111	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549103	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548947	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548939	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542133	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542467	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549617	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549609	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549749	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549737	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543647	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549697	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549233	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541521	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548319	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549393	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548575	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550019	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781187	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549939	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543930	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549843	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549127	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549257	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541545	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548327	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549325	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549135	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549143	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549009	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549017	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550118	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550082	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549979	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544203	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781147	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543852	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780734	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549267	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542785	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542760	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548862	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548844	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548707	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548699	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549533	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549569	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543701	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549721	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781051	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549685	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549201	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541432	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548287	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549377	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541607	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549983	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544137	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781155	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543875	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780738	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542828	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548879	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549227	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541456	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548299	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549303	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542847	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542865	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548887	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548895	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550106	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544249	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780758	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544085	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544017	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549923	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781107	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780961	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780953	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780891	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780883	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542058	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542048	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781063	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549709	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781039	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549661	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549171	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548409	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541235	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543495	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548547	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780766	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544093	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544042	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549879	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781111	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780969	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780899	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549181	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548501	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541256	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780977	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780985	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780907	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780915	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205544194	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549955	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549859	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781083	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549027	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549005	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542498	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542301	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541882	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541859	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549473	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549465	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780718	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543580	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542942	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548349	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541131	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548261	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543431	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548515	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549963	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549867	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781091	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549043	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542551	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543029	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548357	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541170	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	CU48DXA1+TXV	22 400	1 120 \$
205548269	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549051	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549059	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542578	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542611	FRASER-JOHNSTON	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
9854442	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 \$
9006282	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 \$
202143939	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 \$
202143943	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
9036585	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 \$
9036586	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
202763640	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 \$
9036588	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 \$
206782433	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546705	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546661	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546641	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431413	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203431370	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431271	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431233	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431123	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100656	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100659	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
202100664	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100667	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
202100672	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536864	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782373	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536803	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
202100676	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
202100681	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100682	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
202100689	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100690	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
202143987	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431419	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431375	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431276	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431238	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431128	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100705	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100712	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
202100716	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202100719	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100724	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202100728	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100731	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100738	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202100745	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100746	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202100753	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
202100054	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781773	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782429	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546701	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546657	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546637	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546725	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546593	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546524	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546496	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782405	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782333	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782155	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782151	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781355	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781351	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536855	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782369	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536794	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781307	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782205	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206781879	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781751	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782517	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540641	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546729	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546597	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546529	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546501	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782409	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782159	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781359	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781311	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782209	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206781883	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781755	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782521	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782337	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782163	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782167	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781363	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781367	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781761	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781535	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205546749	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546685	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537074	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546621	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546569	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547561	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546467	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782059	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782055	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781967	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781963	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546423	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546441	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781839	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781711	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782477	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536059	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540543	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546573	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547565	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546472	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782063	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781971	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781843	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781715	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782481	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536068	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782067	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782071	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781975	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206781979	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085334	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205085301	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085235	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085118	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084956	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084855	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084732	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084680	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085124	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084962	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084861	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085282	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085218	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085152	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085086	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084921	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084888	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084819	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084785	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084715	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084697	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084667	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084653	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085162	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085092	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084927	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084893	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084825	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084791	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781247	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781255	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206782469	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546677	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537056	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546613	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546542	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781488	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782389	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781384	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781380	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781921	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781917	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545109	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545102	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536835	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546458	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781819	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781691	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781507	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782449	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782569	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546547	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781492	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782393	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781388	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781925	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781823	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781695	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781511	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782453	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781392	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781396	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781929	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781933	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782441	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546713	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546669	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546649	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431424	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431381	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431282	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431243	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431134	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782346	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782277	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782265	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781432	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781444	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536880	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782381	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536819	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781325	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782231	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782191	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781805	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782531	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540156	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431430	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431386	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431287	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431249	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431139	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782289	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781456	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781337	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782243	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782219	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782179	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782543	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782358	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782301	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782313	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781468	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781480	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781531	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781527	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206782437	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546709	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546665	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546645	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546601	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546533	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546505	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782413	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782342	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782273	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782261	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781428	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781440	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536872	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782377	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536812	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781321	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782227	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782187	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781801	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782527	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540138	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546745	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546733	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546565	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546515	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782421	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782285	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781452	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781333	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782239	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782215	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782175	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782539	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782354	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782297	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782309	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781464	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781476	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
205546761	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546697	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537100	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546633	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
203431348	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431211	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431101	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782099	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782087	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782006	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781994	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546437	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546456	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781857	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781729	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782495	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536097	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540614	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431353	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431216	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431106	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782111	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782018	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781869	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781741	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782507	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536123	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782123	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782135	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782030	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782042	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206781769	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 \$
206781543	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 \$
206781765	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781539	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205546753	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546689	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537082	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546625	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546577	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547569	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546477	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782091	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782079	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781998	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781986	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546428	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546446	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781849	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781721	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782487	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536081	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540591	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546585	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547623	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546487	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782103	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782010	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781861	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781733	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782499	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536106	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782115	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782127	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782022	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782034	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085341	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085307	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085240	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085129	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084968	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084866	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084686	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085141	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205084979	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084877	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085288	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085223	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085166	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085097	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084932	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084899	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084832	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084796	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084721	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084702	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084671	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084658	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085176	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085108	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084944	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084909	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084844	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084808	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781251	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781259	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206782473	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546681	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537065	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546617	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546552	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781496	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782397	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781408	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781404	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781944	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781940	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545158	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545151	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536842	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546462	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781829	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781701	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781517	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782459	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782573	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546557	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781500	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782401	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781412	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781948	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781833	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781705	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781521	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782463	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781416	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781420	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781952	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781956	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782445	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546717	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546673	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546653	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546741	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546605	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546561	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546510	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782417	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782350	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782281	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782269	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781436	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781448	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536889	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782385	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536827	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781329	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782235	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782195	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781809	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782535	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540169	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546609	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546721	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546538	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546520	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782425	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782293	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781460	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781341	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782247	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782223	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782183	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782547	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782362	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782305	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782317	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781472	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781484	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
205546757	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546693	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537091	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546629	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546581	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547573	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546482	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782095	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782083	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782002	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781990	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546432	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546451	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781853	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781725	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782491	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536090	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540602	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546589	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547627	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546491	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782107	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782014	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781865	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781737	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782503	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536115	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782119	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782131	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782026	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782038	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085348	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085312	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085246	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085135	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084973	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084873	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084743	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084691	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085147	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084984	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084882	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085294	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085229	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085171	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085103	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084938	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084904	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084838	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084802	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084726	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084709	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084675	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084662	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085182	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205085114	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084950	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084915	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084849	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084814	FRASER-JOHNSTON	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
9006287	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 \$
9036065	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 \$
205547845	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
206783052	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546313	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536776	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546305	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783032	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546289	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783016	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783000	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782984	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782968	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536741	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547793	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547789	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546281	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546273	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546265	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539798	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782627	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782607	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539527	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783036	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546293	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783020	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783004	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782988	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782972	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536750	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547801	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539806	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782631	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782611	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539536	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547805	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547809	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205547849	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
206783056	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546317	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536785	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546309	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783040	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546297	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783024	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783008	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782992	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782976	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536758	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547821	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547817	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546285	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546277	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546269	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539823	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782637	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782617	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539548	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783044	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546301	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783028	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783012	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782996	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782980	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536767	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547829	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539832	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782641	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782621	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539554	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547833	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547837	FRASER-JOHNSTON	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205104716	FRIEDRICH	FPHFR12A3A	FPHFC12A3B		7 000	350 \$
205104719	FRIEDRICH	FPHFR18A3A	FPHFC18A3B		11 000	550 \$
205123805	FRIEDRICH	FPHFR24A3A	FPHFC24A3B		19 600	980 \$
205150429	FRIEDRICH	FPHMR18A3A	Unités sans conduits		12 200	610 \$
204101246	FRIEDRICH	FPHMR24A3A	Unités sans conduits		15 400	770 \$
204101247	FRIEDRICH	FPHMR36A3A	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
205141512	FRIEDRICH	FPHMR42A3A	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
203383867	FRIEDRICH	FPHSR09A1A	FPHSW09A1A		5 000	250 \$
205142781	FRIEDRICH	FPHSR09A1A-A	FPHSW09A1B		5 000	250 \$
203383865	FRIEDRICH	FPHSR09A3A	FPHFW09A3A		5 000	250 \$
205142783	FRIEDRICH	FPHSR09A3A-A	FPHFW09A3B		5 000	250 \$
203383868	FRIEDRICH	FPHSR12A1A	FPHSW12A1A		7 500	375 \$
205142782	FRIEDRICH	FPHSR12A1A-A	FPHSW12A1B		7 500	375 \$
203383866	FRIEDRICH	FPHSR12A3A	FPHFW12A3A		7 500	375 \$
205142785	FRIEDRICH	FPHSR12A3A-A	FPHFW12A3B		7 500	375 \$
203383869	FRIEDRICH	FPHSR18A3A	FPHFW18A3A		11 600	580 \$
205142786	FRIEDRICH	FPHSR18A3A-A	FPHFW18A3B		11 600	580 \$
203383863	FRIEDRICH	FRHSR09A3A	FRHSW09A3A		6 500	325 \$
205142788	FRIEDRICH	FRHSR09A3A-A	FRHSW09A3B		6 500	325 \$
203383864	FRIEDRICH	FRHSR12A3A	FRHSW12A3A		8 000	400 \$
205142789	FRIEDRICH	FRHSR12A3A-A	FRHSW12A3B		8 000	400 \$
10221175	FRIEDRICH	MRAD09Y1J	MWAD09Y1J		6 100	305 \$
10221176	FRIEDRICH	MRAD12Y1J	MWAD12Y1J		6 800	340 \$
10221177	FRIEDRICH	MRAD18Y3J	MWAD18Y3J		12 471	624 \$
10221178	FRIEDRICH	MRAD24Y3J	MWAD24Y3J		14 700	735 \$
201763897	FRIEDRICH	MRH09Y3JA	MWH09Y3JA		6 500	325 \$
7086358	FRIEDRICH	MRH12Y3J	MWH12Y3J		8 800	440 \$
201763898	FRIEDRICH	MRH12Y3JA	MWH12Y3JA		8 000	400 \$
214100080	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	FRB2TZ2417STANM		15 200	760 \$
214075928	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	FRH2TZ3617STANN		15 300	765 \$
214075926	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	FRH2VZ3617STANN		15 100	755 \$
214100081	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	RF2TZ2421STANS		15 200	760 \$
214075471	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR801V0503A14DZ	18 900	945 \$
214075501	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR801V0503A14UH	19 000	950 \$
214075496	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR801V0504A17UHN	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075572	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR801V0504A17UHS	19 000	950 \$
214075505	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR801V0504A17UHU	19 000	950 \$
214075421	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR801V0704A17UHU	19 000	950 \$
214075491	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR801V0754A17DZ	18 900	945 \$
214075569	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR801V0754A17UH	18 900	945 \$
214075445	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR801V1004A17UH	18 800	940 \$
214075407	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR802V0503A14DZ	18 900	945 \$
214075480	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR802V0503A14UH	19 000	950 \$
214075498	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR802V0504A17UHN	19 000	950 \$
214075443	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR802V0504A17UHS	19 000	950 \$
214075534	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR802V0754A17DZ	18 900	945 \$
214075481	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR802V0754A17UH	18 900	945 \$
214075510	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR802V0754A17UHN	18 900	945 \$
214075523	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR802V1004A17UH	18 900	945 \$
214075524	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR921V0403A17M4	19 000	950 \$
214075579	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR921V0603A17M4	19 000	950 \$
214075489	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR921V0703A17M4	19 000	950 \$
214075478	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR951V0403A17M4	19 000	950 \$
214075452	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR951V0403A17UHU	19 100	955 \$
214075497	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR951V0603A17M4	19 000	950 \$
214075490	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR951V0603A17UHU	19 100	955 \$
214075571	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR951V0703A17M4	19 000	950 \$
214075528	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR962V0403A17M4	19 000	950 \$
214075587	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR962V0603A17M4	19 000	950 \$
214075500	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR962V0703A17M4	19 000	950 \$
214075493	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR97MV0603A17DH	19 000	950 \$
214075439	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR97MV0703A17DH	19 000	950 \$
214075548	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR98MV0603A17UP	19 000	950 \$
214075484	FRIEDRICH	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	FR98MV0703A17UP	19 000	950 \$
214100074	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	FRB2TZ3621STANM		23 400	1 170 \$
214066452	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	FRH2TZ3621MTANA		23 200	1 160 \$
214066450	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	FRH2TZ3621MTANN		22 800	1 140 \$
214066459	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	FRH2VZ3621MTANA		23 400	1 170 \$
214066454	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	FRH2VZ3621MTANN		23 200	1 160 \$
214066439	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	RH2TZ3621MTANN		22 800	1 140 \$
214066486	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTAAM	FR97MV0703A17DH	23 800	1 190 \$
214066912	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V0504A17UHN	31 400	1 570 \$
214066731	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V0504A17UHS	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214066538	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V0504A17UHU	31 600	1 580 \$
214066795	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V0704A17UHU	31 400	1 570 \$
214066764	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V0754A17DZ	31 400	1 570 \$
214066862	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V0754A17UH	23 200	1 160 \$
214066786	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V0755A21DZ	23 000	1 150 \$
214066734	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V0755A21UH	23 000	1 150 \$
214066735	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V1004A17UH	23 200	1 160 \$
214066634	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V1005A21DZ	23 000	1 150 \$
214066608	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V1005A21UHN	23 000	1 150 \$
214066687	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V1005A21UHS	23 000	1 150 \$
214066571	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR801V1005A21UHU	23 000	1 150 \$
214066755	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR802V0504A17UHN	31 400	1 570 \$
214066540	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR802V0504A17UHS	31 400	1 570 \$
214066677	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR802V0754A17DZ	31 400	1 570 \$
214066645	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR802V0754A17UH	23 200	1 160 \$
214066838	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR802V0754A17UHN	23 200	1 160 \$
214066692	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR802V0755A21DZ	23 000	1 150 \$
214066639	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR802V0755A21UH	23 000	1 150 \$
214066872	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR802V1004A17UH	23 200	1 160 \$
214066751	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR802V1005A21DZ	23 000	1 150 \$
214066713	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR802V1005A21UH	23 000	1 150 \$
214066517	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR802V1005A21UHN	23 000	1 150 \$
214066557	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR921V0403A17M4	31 400	1 570 \$
214066877	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR921V0603A17M4	31 600	1 580 \$
214066913	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR921V0703A17M4	31 400	1 570 \$
214066531	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR921V0705A21M4	23 200	1 160 \$
214066916	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR921V0855A21M4	31 400	1 570 \$
214066550	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR921V1005A21M4	31 400	1 570 \$
214066879	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR951V0403A17M4	31 400	1 570 \$
214066733	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR951V0403A17UHU	31 600	1 580 \$
214066866	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR951V0603A17M4	31 600	1 580 \$
214066596	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR951V0603A17UHU	31 600	1 580 \$
214066900	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR951V0703A17M4	31 400	1 570 \$
214066707	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR951V0705A21M4	23 200	1 160 \$
214066589	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR951V0855A21M4	31 400	1 570 \$
214066757	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR951V1005A21M4	31 400	1 570 \$
214066726	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR951V1005A21UHU	23 200	1 160 \$
214066663	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR962V0403A17M4	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214066616	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR962V0603A17M4	31 600	1 580 \$
214066485	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR962V0703A17M4	23 600	1 180 \$
214066848	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR962V0705A21M4	23 200	1 160 \$
214066886	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR962V0855A21M4	31 400	1 570 \$
214066855	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR962V1005A21M4	31 400	1 570 \$
214066837	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR97MV0603A17DH	31 400	1 570 \$
214066873	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR97MV0703A17DH	31 400	1 570 \$
214066771	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR97MV0855A21DH	31 200	1 560 \$
214066694	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR97MV1005A21DH	23 200	1 160 \$
214066621	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR98MV0603A17UP	31 600	1 580 \$
214066833	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR98MV0703A17UP	31 400	1 570 \$
214066777	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR98MV0855A21UP	31 200	1 560 \$
214066481	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	FR98MV1005A21UP	23 400	1 170 \$
214066498	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3624MTANM	FR962V0705A21M4	23 400	1 170 \$
214066505	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3624MTANM	FR962V1005A21M4	23 400	1 170 \$
214066470	FRIEDRICH	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3624MTANM	FR98MV1155A24UP	23 400	1 170 \$
214075932	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	FRH2TZ6024STANN		32 600	1 630 \$
214075743	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075889	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V0755A21UH	32 400	1 620 \$
214075867	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075787	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075739	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075797	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1005A21UHU	32 400	1 620 \$
214075605	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075745	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1255A24UH	32 400	1 620 \$
214075862	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075892	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V0755A21UH	32 400	1 620 \$
214075827	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075707	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1005A21UH	32 400	1 620 \$
214075870	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075916	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075659	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1255A24UH	32 400	1 620 \$
214075737	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1505A24UH	32 400	1 620 \$
214075758	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR921V0705A21M4	32 600	1 630 \$
214075917	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR921V0855A21M4	32 600	1 630 \$
214075755	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR921V1005A21M4	32 600	1 630 \$
214075713	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR921V1155A24M4	32 400	1 620 \$
214075781	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR951V0705A21M4	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075908	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR951V0855A21M4	32 600	1 630 \$
214075657	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR951V1005A21M4	32 600	1 630 \$
214075828	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR951V1005A21UHU	32 600	1 630 \$
214075815	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR951V1155A24M4	32 400	1 620 \$
214075877	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR962V0705A21M4	32 600	1 630 \$
214075834	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR962V0855A21M4	32 600	1 630 \$
214075720	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR962V1005A21M4	32 600	1 630 \$
214075875	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR962V1155A24M4	32 400	1 620 \$
214075738	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR97MV0855A21DH	32 600	1 630 \$
214075603	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR97MV1005A21DH	32 600	1 630 \$
214075628	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR97MV1155A24DH	32 600	1 630 \$
214075696	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR98MV0855A21UP	32 600	1 630 \$
214075658	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR98MV1005A21UP	32 800	1 640 \$
214075817	FRIEDRICH	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	FR98MV1155A24UP	32 600	1 630 \$
214075171	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	FRH2TZ6024STANN		36 200	1 810 \$
214075170	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	FRH2VZ6024STANN		36 000	1 800 \$
214075227	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V0755A21DZ	50 500	2 525 \$
214075220	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V0755A21UH	50 500	2 525 \$
214075294	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
214075234	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1005A21UHN	50 500	2 525 \$
214075209	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1005A21UHS	50 500	2 525 \$
214075236	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1005A21UHU	50 500	2 525 \$
214075291	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1255A24DZ	50 500	2 525 \$
214075218	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR801V1255A24UH	50 500	2 525 \$
214075210	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V0755A21DZ	50 500	2 525 \$
214075200	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V0755A21UH	50 500	2 525 \$
214075290	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
214075219	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1005A21UH	50 500	2 525 \$
214075247	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1005A21UHN	50 500	2 525 \$
214075207	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1255A24DZ	50 500	2 525 \$
214075202	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1255A24UH	50 500	2 525 \$
214075222	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR802V1505A24UH	50 500	2 525 \$
214075331	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR921V0705A21M4	51 000	2 550 \$
214075319	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR921V0855A21M4	51 000	2 550 \$
214075330	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR921V1005A21M4	51 000	2 550 \$
214075323	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR921V1155A24M4	50 500	2 525 \$
214075336	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR951T0705A21M4	36 200	1 810 \$
214075327	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR951V0705A21M4	51 000	2 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075355	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR951V0855A21M4	51 000	2 550 \$
214075310	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR951V1005A21M4	51 000	2 550 \$
214075346	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR951V1005A21UHU	50 500	2 525 \$
214075347	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR951V1155A24M4	50 500	2 525 \$
214075393	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR962V0705A21M4	51 000	2 550 \$
214075386	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR962V0855A21M4	51 000	2 550 \$
214075376	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR962V1005A21M4	51 000	2 550 \$
214075381	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR962V1155A24M4	50 500	2 525 \$
214075367	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR97MV0855A21DH	50 500	2 525 \$
214075401	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR97MV1005A21DH	50 500	2 525 \$
214075372	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR97MV1155A24DH	50 500	2 525 \$
214075368	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR98MV0855A21UP	50 500	2 525 \$
214075382	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR98MV1005A21UP	51 000	2 550 \$
214075402	FRIEDRICH	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	FR98MV1155A24UP	50 500	2 525 \$
213795616	FRIEDRICH	WFPU17Z243C	WFH24Z193C		16 000	800 \$
213795611	FRIEDRICH	WFPU17Z603C	WFH60Z223C		40 000	2 000 \$
214061913	FRIEDRICH	WFPU18Z363C	DC37A44-210L		23 000	1 150 \$
213795617	FRIEDRICH	WFPU18Z363C	WFH36Z193C		24 000	1 200 \$
214061914	FRIEDRICH	WFPU18Z483C	DC61A44-245R		31 200	1 560 \$
213795618	FRIEDRICH	WFPU18Z483C	WFH48Z223C		31 000	1 550 \$
208650630	FRUIKONAIRE	KFR-25W/A	KFR-25G/A		6 000	300 \$
208650628	FRUIKONAIRE	KFR-25W/B	KFR-25G/B		6 300	315 \$
208650631	FRUIKONAIRE	KFR-35W/A	KFR-35G/A		7 000	350 \$
208650629	FRUIKONAIRE	KFR-35W/B	KFR-35G/B		7 800	390 \$
208650632	FRUIKONAIRE	KFR-51W/A	KFR-51G/A		11 400	570 \$
208650633	FRUIKONAIRE	KFR-70W/A	KFR-70G/A		16 500	825 \$
207657371	FRUIKONAIRE	SIU-12DOR1	SIU-12DIR1		9 300	465 \$
207657372	FRUIKONAIRE	SIU-18DOR1	SIU-18DIR1		12 600	630 \$
207657373	FRUIKONAIRE	SIU-24DOR1	SIU-24DIR1		20 000	1 000 \$
207657374	FRUIKONAIRE	SIU-36DOR1	SIU-36DIR1		25 000	1 250 \$
210655534	FUJIECO	FEFS-36H2MD01(O)	FEFS-36H2MD01(I)		25 200	1 260 \$
212316954	FUJIECO	FES-09H2TK-ES(O)	FES-09H2TK-ES(I)		5 900	295 \$
212386857	FUJIECO	FES-12H1TQ(O)	FES-12H1TQ(I)		7 300	365 \$
211306452	FUJIECO	FES-12H2TK-ES(O)	FES-12H2TK-ES(I)		7 600	380 \$
211306459	FUJIECO	FES-18H2TK-M2O	Unités sans conduits		12 200	610 \$
212386854	FUJIECO	FES-24H2TK*(O)	FES-24H2TK(I)		15 800	790 \$
211306454	FUJIECO	FES-24H2TK-ES(O)	FES-24H2TK-ES(I)		13 900	695 \$
211306460	FUJIECO	FES-27H2TK-M3O	Unités sans conduits		18 100	905 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211306461	FUJIECO	FES-36H2TK-M4O	Unités sans conduits		21 200	1 060 \$
202537546	FUJITSU	AOU12RLFC	ARU12RGLX		10 400	520 \$
5751314	FUJITSU	AOU12RLFC	ARU12RLF		9 500	475 \$
5751313	FUJITSU	AOU12RLFC	AUU12RLF		10 200	510 \$
6936996	FUJITSU	AOU12RLFF	AGU12RLF		10 600	530 \$
6937310	FUJITSU	AOU12RLFFH	AGU12RLF		10 600	530 \$
6961729	FUJITSU	AOU12RLFW1	ASU12RLF1		9 400	470 \$
8703350	FUJITSU	AOU12RLS3	ASU12RLS3Y		9 600	480 \$
8703506	FUJITSU	AOU12RLS3H	ASU12RLS3Y		9 600	480 \$
6936997	FUJITSU	AOU15RLFF	AGU15RLF		11 600	580 \$
6937311	FUJITSU	AOU15RLFFH	AGU15RLF		11 600	580 \$
8703507	FUJITSU	AOU15RLS3	ASU15RLS3Y		11 200	560 \$
8703508	FUJITSU	AOU15RLS3H	ASU15RLS3Y		11 200	560 \$
202534923	FUJITSU	AOU18RGLX	ARU18RGLX		12 700	635 \$
202195106	FUJITSU	AOU18RGLX	AUU18RGLX		12 300	615 \$
7937663	FUJITSU	AOU18RLB	ASU18RLB		11 500	575 \$
5839957	FUJITSU	AOU18RLFC	ARU18RLF		13 600	680 \$
5839958	FUJITSU	AOU18RLFC	AUU18RLF		13 600	680 \$
8718495	FUJITSU	AOU18RLXFW1	ASU18RLF		14 600	730 \$
8779045	FUJITSU	AOU18RLXFWH	ASU18RLF		14 600	730 \$
4397410	FUJITSU	AOU18RLXFZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 900	695 \$
8063924	FUJITSU	AOU18RLXFZH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 200	710 \$
8033585	FUJITSU	AOU18RLXFZH	Minibibloc		14 200	710 \$
8033584	FUJITSU	AOU18RLXFZH	Unités sans conduits		14 200	710 \$
205123807	FUJITSU	AOU24RGLX	AMUG24LMAS		18 700	935 \$
202537547	FUJITSU	AOU24RGLX	ARU24RGLX		17 300	865 \$
202208444	FUJITSU	AOU24RGLX	AUU24RGLX		16 400	820 \$
7940753	FUJITSU	AOU24RLB	ASU24RLB		15 300	765 \$
8718545	FUJITSU	AOU24RLXFW1	ASU24RLF		18 000	900 \$
8779046	FUJITSU	AOU24RLXFWH	ASU24RLF		18 000	900 \$
4397407	FUJITSU	AOU24RLXFZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 100	705 \$
4397405	FUJITSU	AOU24RLXFZ	Unités sans conduits		14 100	705 \$
8063925	FUJITSU	AOU24RLXFZH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 400	770 \$
8033742	FUJITSU	AOU24RLXFZH	Minibibloc		15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8033586	FUJITSU	AOU24RLXFZH	Unités sans conduits		15 400	770 \$
205123808	FUJITSU	AOU30RGLX	AMUG30LMAS		22 600	1 130 \$
202537548	FUJITSU	AOU30RGLX	ARU30RGLX		19 600	980 \$
202195636	FUJITSU	AOU30RGLX	AUU30RGLX		20 200	1 010 \$
8912454	FUJITSU	AOU30RLXEH	ASU30RLE		18 900	945 \$
202537549	FUJITSU	AOU36RGLX	ARU36RGLX		23 000	1 150 \$
202195637	FUJITSU	AOU36RGLX	AUU36RGLX		23 200	1 160 \$
8693481	FUJITSU	AOU36RLAVM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 000	1 300 \$
8693479	FUJITSU	AOU36RLAVM	Unités avec conduits		26 400	1 320 \$
8693480	FUJITSU	AOU36RLAVM	Unités sans conduits		25 800	1 290 \$
206347301	FUJITSU	AOU36RLAVM4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		27 000	1 350 \$
206347276	FUJITSU	AOU36RLAVM4	Unités avec conduits		28 200	1 410 \$
206347277	FUJITSU	AOU36RLAVM4	Unités sans conduits		25 800	1 290 \$
9962524	FUJITSU	AOU36RLAVS	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
9962522	FUJITSU	AOU36RLAVS	Unités avec conduits		26 000	1 300 \$
9962523	FUJITSU	AOU36RLAVS	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
206347303	FUJITSU	AOU36RLAVS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
206347280	FUJITSU	AOU36RLAVS4	Unités avec conduits		25 400	1 270 \$
206347281	FUJITSU	AOU36RLAVS4	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
8071548	FUJITSU	AOU36RLXFZ1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
8071546	FUJITSU	AOU36RLXFZ1	Unités avec conduits		21 400	1 070 \$
8071537	FUJITSU	AOU36RLXFZ1	Unités sans conduits		21 400	1 070 \$
8912450	FUJITSU	AOU36RLXFZH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
8908616	FUJITSU	AOU36RLXFZH	Minibloc		21 400	1 070 \$
8908615	FUJITSU	AOU36RLXFZH	Unités sans conduits		21 400	1 070 \$
202537550	FUJITSU	AOU42RGLX	ARU42RGLX		29 600	1 480 \$
8912451	FUJITSU	AOU45RLXFZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 000	1 400 \$
8908618	FUJITSU	AOU45RLXFZ	Unités avec conduits		27 800	1 390 \$
8908617	FUJITSU	AOU45RLXFZ	Unités sans conduits		28 200	1 410 \$
202537551	FUJITSU	AOU48RGLX	ARU48RGLX		31 400	1 570 \$
202537552	FUJITSU	AOU48RGLX	AUU48RGLX		31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8693478	FUJITSU	AOU48RLAVM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 400	1 670 \$
8693476	FUJITSU	AOU48RLAVM	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
8693477	FUJITSU	AOU48RLAVM	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
206347300	FUJITSU	AOU48RLAVM4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 600	1 680 \$
206347274	FUJITSU	AOU48RLAVM4	Unités avec conduits		34 400	1 720 \$
206347275	FUJITSU	AOU48RLAVM4	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
9962521	FUJITSU	AOU48RLAVS	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
9962519	FUJITSU	AOU48RLAVS	Unités avec conduits		34 600	1 730 \$
9962520	FUJITSU	AOU48RLAVS	Unités sans conduits		33 400	1 670 \$
206347302	FUJITSU	AOU48RLAVS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
206347278	FUJITSU	AOU48RLAVS4	Unités avec conduits		34 600	1 730 \$
206347279	FUJITSU	AOU48RLAVS4	Unités sans conduits		33 400	1 670 \$
8693475	FUJITSU	AOU60RLAVM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 500	2 075 \$
8693473	FUJITSU	AOU60RLAVM	Unités avec conduits		41 500	2 075 \$
8693474	FUJITSU	AOU60RLAVM	Unités sans conduits		41 500	2 075 \$
206347299	FUJITSU	AOU60RLAVM4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		43 500	2 175 \$
206347272	FUJITSU	AOU60RLAVM4	Unités avec conduits		41 500	2 075 \$
206347273	FUJITSU	AOU60RLAVM4	Unités sans conduits		41 500	2 075 \$
5751312	FUJITSU	AOU9RLFC	ARU9RLF		7 300	365 \$
5751311	FUJITSU	AOU9RLFC	AUU9RLF		7 100	355 \$
6936995	FUJITSU	AOU9RLFF	AGU9RLF		7 500	375 \$
6937309	FUJITSU	AOU9RLFFH	AGU9RLF		7 500	375 \$
6961728	FUJITSU	AOU9RLFW1	ASU9RLF1		7 600	380 \$
5063325	FUJITSU	AOU9RLS2	ASU9RLS2		7 300	365 \$
8703348	FUJITSU	AOU9RLS3	ASU9RLS3Y		7 000	350 \$
8703349	FUJITSU	AOU9RLS3H	ASU9RLS3Y		7 000	350 \$
204752937	FUJITSU	AOUG09LMAS1	ASUG09LMAS		7 400	370 \$
204740067	FUJITSU	AOUG09LZAH1	ASUG09LZAS		7 400	370 \$
206597209	FUJITSU	AOUG09LZAH1	ASUG09LZBS		7 400	370 \$
204740066	FUJITSU	AOUG09LZAS1	ASUG09LZAS		7 400	370 \$
206597208	FUJITSU	AOUG09LZAS1	ASUG09LZBS		7 400	370 \$
204752938	FUJITSU	AOUG12LMAS1	ASUG12LMAS		10 300	515 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204740069	FUJITSU	AOUG12LZAH1	ASUG12LZAS		10 000	500 \$
206597211	FUJITSU	AOUG12LZAH1	ASUG12LZBS		10 000	500 \$
204740068	FUJITSU	AOUG12LZAS1	ASUG12LZAS		10 000	500 \$
206597210	FUJITSU	AOUG12LZAS1	ASUG12LZBS		10 000	500 \$
204740071	FUJITSU	AOUG15LZAH1	ASUG15LZAS		11 200	560 \$
206597213	FUJITSU	AOUG15LZAH1	ASUG15LZBS		11 200	560 \$
204740070	FUJITSU	AOUG15LZAS1	ASUG15LZAS		11 200	560 \$
206597212	FUJITSU	AOUG15LZAS1	ASUG15LZBS		11 200	560 \$
205123809	FUJITSU	AOUG36LMAS1	AMUG36LMAS		29 400	1 470 \$
205123810	FUJITSU	AOUG48LMAS1	AMUG48LMAS		38 500	1 925 \$
207454671	FUJITSU	AOUH09LEAS1	ASUH09LMAS		6 700	335 \$
206263449	FUJITSU	AOUH09LMAH1	ASUH09LMAS		7 400	370 \$
207615688	FUJITSU	AOUH09LMAS1	ASUH09LMAS		7 400	370 \$
206909902	FUJITSU	AOUH09LPAS1	ASUH09LPAS		6 200	310 \$
206579743	FUJITSU	AOUH09LUAS1	ACUH09LUAS1		7 800	390 \$
206579740	FUJITSU	AOUH09LUAS1	ADUH09LUAS1		7 400	370 \$
207454670	FUJITSU	AOUH12LEAS1	ASUH12LMAS		7 500	375 \$
206263450	FUJITSU	AOUH12LMAH1	ASUH12LMAS		10 300	515 \$
210191037	FUJITSU	AOUH12LMBH1	ASUH12LMAS		8 500	425 \$
207615689	FUJITSU	AOUH12LMBS1	ASUH12LMAS		8 800	440 \$
210191038	FUJITSU	AOUH12LMBS1	ASUH12LMAS		8 500	425 \$
206909901	FUJITSU	AOUH12LPAS1	ASUH12LPAS		8 800	440 \$
206579744	FUJITSU	AOUH12LUAS1	ACUH12LUAS1		10 700	535 \$
206579741	FUJITSU	AOUH12LUAS1	ADUH12LUAS1		10 500	525 \$
207334301	FUJITSU	AOUH12LUAS1	ARUH12LUAS		10 500	525 \$
206913027	FUJITSU	AOUH18LMAS1	ASUH18LMAS		13 600	680 \$
207131734	FUJITSU	AOUH18LPAS1	ASUH18LPAS		11 200	560 \$
211078843	FUJITSU	AOUH18LUAS1	ABUH18LUAS		15 800	790 \$
206579745	FUJITSU	AOUH18LUAS1	ACUH18LUAS1		14 700	735 \$
206579742	FUJITSU	AOUH18LUAS1	ADUH18LUAS1		14 400	720 \$
211078842	FUJITSU	AOUH18LUAS1	ARUH18LUAS		15 500	775 \$
211078844	FUJITSU	AOUH18LUAS1	AUUH18LUAS		15 100	755 \$
206913028	FUJITSU	AOUH24LMAS1	ASUH24LMAS		15 700	785 \$
207131735	FUJITSU	AOUH24LPAS1	ASUH24LPAS		15 400	770 \$
211078836	FUJITSU	AOUH24LUAS1	ABUH24LUAS		17 500	875 \$
211078835	FUJITSU	AOUH24LUAS1	AMUG24LMAS		18 700	935 \$
211078834	FUJITSU	AOUH24LUAS1	ARUH24LUAS		18 100	905 \$
211078831	FUJITSU	AOUH24LUAS1	AUUH24LUAS		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207590836	FUJITSU	AOUH30LPAS1	ASUH30LPAS		19 400	970 \$
207657376	FUJITSU	AOUH30LUAH1	AMUG30LMAS		21 600	1 080 \$
211078839	FUJITSU	AOUH30LUAS1	ABUH30LUAS		21 000	1 050 \$
211078838	FUJITSU	AOUH30LUAS1	AMUG30LMAS		21 800	1 090 \$
211078837	FUJITSU	AOUH30LUAS1	ARUH30LUAS		21 200	1 060 \$
211078832	FUJITSU	AOUH30LUAS1	AUUH30LUAS		20 800	1 040 \$
207657377	FUJITSU	AOUH36LMAH1	AMUG36LMAS		25 600	1 280 \$
207590837	FUJITSU	AOUH36LPAS1	ASUH36LPAS		22 400	1 120 \$
211078841	FUJITSU	AOUH36LUAS1	ABUH36LUAS		24 200	1 210 \$
211078840	FUJITSU	AOUH36LUAS1	ARUH36LUAS		25 800	1 290 \$
211078833	FUJITSU	AOUH36LUAS1	AUUH36LUAS		24 600	1 230 \$
207657378	FUJITSU	AOUH48LMAH1	AMUG48LMAS		34 400	1 720 \$
202843122	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF100215LT80D	22 600	1 130 \$
202843121	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF100215LT80M	22 600	1 130 \$
202843118	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF50173LT80M	22 800	1 140 \$
202843119	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF75173LT80M	22 600	1 130 \$
202843120	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FCC2421EUA	FF75214LT80D	22 600	1 130 \$
202843117	FUJITSU	FO2420RVJCAB	FH2421ELVJUC		23 000	1 150 \$
202843130	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF100215LT80D	36 800	1 840 \$
202843129	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF100215LT80M	36 600	1 830 \$
202843131	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF125245LT80M	36 600	1 830 \$
202843126	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF50173LT80M	37 400	1 870 \$
202843127	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF75173LT80M	36 800	1 840 \$
202843128	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FCC6021ESA	FF75214LT80D	37 000	1 850 \$
202843114	FUJITSU	FO3620RVJCAB	FH6021ELVJSC		37 400	1 870 \$
202843140	FUJITSU	FO4820RVJCAB	FCC6021ESA	FF100215LT80M	40 000	2 000 \$
202843142	FUJITSU	FO4820RVJCAB	FCC6021ESA	FF125245LT80M	40 000	2 000 \$
202843115	FUJITSU	FO4820RVJCAB	FH6021ELVJSC		41 000	2 050 \$
206322339	GCHV	COU-D24HNR1-D01-J0	CAHI-24HNVR1-18		15 400	770 \$
206380029	GCHV	COU-D24HNR1-D01-J0	CAHI-36HNVR1-18		15 400	770 \$
212940829	GCHV	COU-D30HNR1-D01-J0	F45-SPLTAH36		18 000	900 \$
213164571	GE	NS18H36MA4-**	ED1P24B+TDR+TXV	NF97D070M3B-*	15 300	765 \$
213164572	GE	NS18H36MA4-**	ED1P30/36B+TDR+TXV	NF97D070M3B-*	22 600	1 130 \$
213164573	GE	NS18H36MA4-**	ED1P30/36C+TDR+TXV	NF97D090M4C-*	22 600	1 130 \$
209941280	GE	NS18H36MA4-**	NAM18P1TA4		15 400	770 \$
209941284	GE	NS18H36MA4-**	NAM18V1TA4-**		15 900	795 \$
209941282	GE	NS18H36MA4-**	NAM24E1TA4-**		15 000	750 \$
209941281	GE	NS18H36MA4-**	NAM24P1TA4		16 100	805 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209941285	GE	NS18H36MA4-**	NAM24V1TA4-**		16 100	805 \$
213255776	GE	NS18H36MA4-**	NAM24V2TA4		15 200	760 \$
209941283	GE	NS18H36MA4-**	NAM30E1TA4-**		15 900	795 \$
209941316	GE	NS18H36MA4-**	NAM30V1TA4-**		15 900	795 \$
213255777	GE	NS18H36MA4-**	NAM30V2TA4		16 000	800 \$
209941277	GE	NS18H36MA4-**	NAM36E1TA4-**		22 600	1 130 \$
209941276	GE	NS18H36MA4-**	NAM36P1TA4		22 400	1 120 \$
209941275	GE	NS18H36MA4-**	NAM36V1TA4-**		22 000	1 100 \$
213255778	GE	NS18H36MA4-**	NAM36V2TA4		22 600	1 130 \$
209941278	GE	NS18H36MA4-**	NAM42E1TA4-**		22 200	1 110 \$
209941279	GE	NS18H36MA4-**	NAM42V1TA4-**		22 200	1 110 \$
213255773	GE	NS18H36MA4-**	NAM42V2TA4		22 400	1 120 \$
209941060	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U045S3A-*	15 700	785 \$
209941130	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U045T3A-*	15 400	770 \$
209941137	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U070T3A-*	15 800	790 \$
209941144	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80U070V3A-*	15 600	780 \$
209941055	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80X040S3A-*	15 700	785 \$
209941067	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30AT4	NF80X060S3A-*	15 700	785 \$
209941080	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF80U070S3B-*	15 500	775 \$
209941183	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF95X040S3B-*	15 400	770 \$
209941214	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U045S3B-*	15 900	795 \$
209941314	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U045V3B-*	15 600	780 \$
209941223	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U070S3B-*	15 900	795 \$
209941315	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4	NF96U070V3B-*	15 500	775 \$
213164561	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4+TDR	NF97U070M3B-*	15 500	775 \$
213164559	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4+TDR	NF97X040V3B-*	15 600	780 \$
213164560	GE	NS18H36MA4-**	NCHC30BT4+TDR	NF97X060V3B-*	15 600	780 \$
209941074	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF80U070S3B-*	22 000	1 100 \$
209941093	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF80U090S4B-*	22 000	1 100 \$
209941149	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF80U090T4B-*	22 200	1 110 \$
209941158	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF80U090V4B-*	22 000	1 100 \$
209941085	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF80X080S4B-*	22 200	1 110 \$
209941239	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF96U045V3B-*	22 400	1 120 \$
209941219	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF96U070S3B-*	21 800	1 090 \$
209941247	GE	NS18H36MA4-**	NCHC36BT4	NF96U070V3B-*	22 200	1 110 \$
209941075	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U070S3B-*	22 000	1 100 \$
209941094	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U090S4B-*	22 000	1 100 \$
209941150	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U090T4B-*	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209941159	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF80U090V4B-*	22 400	1 120 \$
209941209	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U045S3B-*	22 000	1 100 \$
209941240	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U045V3B-*	22 400	1 120 \$
209941220	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U070S3B-*	22 000	1 100 \$
209941248	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4	NF96U070V3B-*	22 400	1 120 \$
213164564	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4+TDR	NF97U070M3B-*	22 400	1 120 \$
213164562	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4+TDR	NF97X040V3B-*	22 400	1 120 \$
213164563	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48BT4+TDR	NF97X060V3B-*	22 400	1 120 \$
213164567	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48CT4+TDR	NF97U090M3C-*	22 200	1 110 \$
213164568	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48CT4+TDR	NF97U090M4C-*	22 200	1 110 \$
213164569	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48CT4+TDR	NF97U090M5C-*	22 400	1 120 \$
213164570	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48CT4+TDR	NF97U110M5C-*	22 200	1 110 \$
213164565	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48CT4+TDR	NF97X080V4C-*	22 000	1 100 \$
213164566	GE	NS18H36MA4-**	NCHC48CT4+TDR	NF97X080V5C-*	22 200	1 110 \$
209941128	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80U045T3A-*	15 300	765 \$
209941135	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80U070T3A-*	16 100	805 \$
209941142	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80U070V3A-*	16 000	800 \$
209941053	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80X040S3A-*	16 100	805 \$
209941065	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24AT4	NF80X060S3A-*	16 100	805 \$
209941078	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF80U070S3B-*	15 900	795 \$
209941212	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF96U045S3B-*	16 300	815 \$
209941242	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF96U045V3B-*	16 000	800 \$
209941311	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF96U070S3B-*	16 300	815 \$
209941251	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4	NF96U070V3B-*	15 900	795 \$
213164541	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4+TDR	NF97X040V3B-*	16 000	800 \$
213164542	GE	NS18H36MA4-**	NCUC24BT4+TDR	NF97X060V3B-*	16 000	800 \$
209941059	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U045S3A-*	15 700	785 \$
209941129	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U045T3A-*	15 800	790 \$
209941136	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U070T3A-*	15 800	790 \$
209941143	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80U070V3A-*	15 600	780 \$
209941054	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80X040S3A-*	15 800	790 \$
209941066	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30AT4	NF80X060S3A-*	15 800	790 \$
209941079	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF80U070S3B-*	15 600	780 \$
209941182	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF95X040S3B-*	15 500	775 \$
209941213	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U045S3B-*	15 400	770 \$
209941313	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U045V3B-*	15 600	780 \$
209941222	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U070S3B-*	15 900	795 \$
209941252	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4	NF96U070V3B-*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213164546	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4+TDR	NF97U070M3B-*	15 500	775 \$
213164544	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4+TDR	NF97X040V3B-*	15 600	780 \$
213164545	GE	NS18H36MA4-**	NCUC30BT4+TDR	NF97X060V3B-*	15 600	780 \$
209941057	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U045S3A-*	22 400	1 120 \$
209941069	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U070S3A-*	22 600	1 130 \$
209941132	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U070T3A-*	22 800	1 140 \$
209941139	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80U070V3A-*	22 200	1 110 \$
209941062	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36AT4	NF80X060S3A-*	22 400	1 120 \$
209941072	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U070S3B-*	22 600	1 130 \$
209941091	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U090S4B-*	22 600	1 130 \$
209941147	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U090T4B-*	22 800	1 140 \$
209941156	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80U090V4B-*	22 800	1 140 \$
209941083	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF80X080S4B-*	22 800	1 140 \$
209941178	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF95X040S3B-*	22 000	1 100 \$
209941186	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF95X060S3B-*	22 000	1 100 \$
209941206	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U045S3B-*	22 600	1 130 \$
209941237	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U045V3B-*	23 000	1 150 \$
209941217	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U070S3B-*	22 400	1 120 \$
209941245	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4	NF96U070V3B-*	22 800	1 140 \$
213164549	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4+TDR	NF97U070M3B-*	23 000	1 150 \$
213164547	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4+TDR	NF97X040V3B-*	22 800	1 140 \$
213164548	GE	NS18H36MA4-**	NCUC36BT4+TDR	NF97X060V3B-*	23 000	1 150 \$
209941073	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U070S3B-*	21 600	1 080 \$
209941092	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U090S4B-*	21 600	1 080 \$
209941148	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U090T4B-*	21 600	1 080 \$
209941157	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80U090V4B-*	21 600	1 080 \$
209941084	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF80X080S4B-*	21 800	1 090 \$
209941179	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF95X040S3B-*	22 000	1 100 \$
209941187	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF95X060S3B-*	22 000	1 100 \$
209941207	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U045S3B-*	21 400	1 070 \$
209941238	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U045V3B-*	21 800	1 090 \$
209941218	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U070S3B-*	21 400	1 070 \$
209941246	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4	NF96U070V3B-*	21 800	1 090 \$
213164552	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4+TDR	NF97U070M3B-*	21 800	1 090 \$
213164550	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4+TDR	NF97X040V3B-*	21 800	1 090 \$
213164551	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48BT4+TDR	NF97X060V3B-*	21 800	1 090 \$
209941190	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4	NF95X080S4C-*	22 000	1 100 \$
209941225	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4	NF96U090S4C-*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209941254	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4	NF96U090V3C-*	21 600	1 080 \$
213164555	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4+TDR	NF97U090M3C-*	21 600	1 080 \$
213164556	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4+TDR	NF97U090M4C-*	21 600	1 080 \$
213164557	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4+TDR	NF97U090M5C-*	21 800	1 090 \$
213164558	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4+TDR	NF97U110M5C-*	21 600	1 080 \$
213164553	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4+TDR	NF97X080V4C-*	21 600	1 080 \$
213164554	GE	NS18H36MA4-**	NCUC48CT4+TDR	NF97X080V5C-*	21 800	1 090 \$
209941126	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80U045T3A-*	15 300	765 \$
209941133	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80U070T3A-*	16 100	805 \$
209941140	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80U070V3A-*	16 000	800 \$
209941051	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80X040S3A-*	16 100	805 \$
209941063	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24AP4+TXV	NF80X060S3A-*	16 100	805 \$
213164525	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF97U070M3B-*	15 900	795 \$
213164523	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF97X040V3B-*	16 000	800 \$
213164524	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF97X060V3B-*	16 000	800 \$
209941076	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF80U070S3B-*	15 900	795 \$
209941210	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF96U045S3B-*	16 300	815 \$
209941241	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF96U045V3B-*	16 000	800 \$
209941310	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF96U070S3B-*	16 300	815 \$
209941249	GE	NS18H36MA4-**	NCUU24BP4+TXV	NF96U070V3B-*	15 900	795 \$
209941058	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U045S3A-*	15 700	785 \$
209941127	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U045T3A-*	15 800	790 \$
209941134	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U070T3A-*	15 800	790 \$
209941141	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80U070V3A-*	15 600	780 \$
209941052	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80X040S3A-*	15 800	790 \$
209941064	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30AP4+TXV	NF80X060S3A-*	15 800	790 \$
213164528	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF97U070M3B-*	15 500	775 \$
213164526	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF97X040V3B-*	15 600	780 \$
213164527	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF97X060V3B-*	15 600	780 \$
209941077	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF80U070S3B-*	15 600	780 \$
209941181	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF95X040S3B-*	15 500	775 \$
209941211	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U045S3B-*	15 900	795 \$
209941312	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U045V3B-*	15 600	780 \$
209941221	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U070S3B-*	15 900	795 \$
209941250	GE	NS18H36MA4-**	NCUU30BP4+TXV	NF96U070V3B-*	15 500	775 \$
209941056	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U045S3A-*	22 400	1 120 \$
209941068	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U070S3A-*	22 600	1 130 \$
209941131	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U070T3A-*	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209941138	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80U070V3A-*	22 200	1 110 \$
209941061	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36AP4+TXV	NF80X060S3A-*	22 400	1 120 \$
213164531	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF97U070M3B-*	23 000	1 150 \$
213164529	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF97X040V3B-*	23 000	1 150 \$
213164530	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF97X060V3B-*	23 200	1 160 \$
209941070	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U070S3B-*	22 600	1 130 \$
209941089	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U090S4B-*	22 600	1 130 \$
209941145	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U090T4B-*	22 800	1 140 \$
209941154	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80U090V4B-*	22 800	1 140 \$
209941081	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF80X080S4B-*	22 800	1 140 \$
209941176	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF95X040S3B-*	22 000	1 100 \$
209941184	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF95X060S3B-*	22 000	1 100 \$
209941204	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U045S3B-*	22 600	1 130 \$
209941235	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U045V3B-*	23 000	1 150 \$
209941215	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U070S3B-*	22 600	1 130 \$
209941243	GE	NS18H36MA4-**	NCUU36BP4+TXV	NF96U070V3B-*	22 800	1 140 \$
213164534	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF97U070M3B-*	21 800	1 090 \$
213164532	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF97X040V3B-*	21 800	1 090 \$
213164533	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF97X060V3B-*	21 800	1 090 \$
209941071	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U070S3B-*	21 600	1 080 \$
209941090	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U090S4B-*	21 600	1 080 \$
209941146	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U090T4B-*	21 600	1 080 \$
209941155	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80U090V4B-*	21 600	1 080 \$
209941082	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF80X080S4B-*	21 800	1 090 \$
209941177	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF95X040S3B-*	22 200	1 110 \$
209941185	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF95X060S3B-*	22 200	1 110 \$
209941205	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U045S3B-*	21 400	1 070 \$
209941236	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U045V3B-*	21 800	1 090 \$
209941216	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U070S3B-*	21 400	1 070 \$
209941244	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48BP4+TXV	NF96U070V3B-*	21 800	1 090 \$
213164537	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97U090M3C-*	21 600	1 080 \$
213164538	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97U090M4C-*	21 600	1 080 \$
213164539	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97U090M5C-*	21 800	1 090 \$
213164540	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97U110M5C-*	21 600	1 080 \$
213164535	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97X080V4C-*	21 600	1 080 \$
213164536	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97X080V5C-*	21 800	1 090 \$
209941189	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TXV	NF95X080S4C-*	22 200	1 110 \$
209941224	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TXV	NF96U090S4C-*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209941253	GE	NS18H36MA4-**	NCUU48CP4+TXV	NF96U090V3C-*	21 600	1 080 \$
213164607	GE	NS18H60MA4-**	ED1P60D+TDR+TXV	NF97D110M5C-*	38 500	1 925 \$
209941289	GE	NS18H60MA4-**	NAM48E1TA4-**		31 600	1 580 \$
209941288	GE	NS18H60MA4-**	NAM48P1TA4		31 600	1 580 \$
209941290	GE	NS18H60MA4-**	NAM48V1TA4-**		31 400	1 570 \$
213255775	GE	NS18H60MA4-**	NAM48V2TA4		32 800	1 640 \$
209941287	GE	NS18H60MA4-**	NAM60E1TA4-**	0.0	37 800	1 890 \$
209941286	GE	NS18H60MA4-**	NAM60V1TA4-**		38 500	1 925 \$
213255774	GE	NS18H60MA4-**	NAM60V2TA4		38 500	1 925 \$
209941104	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF80U090S5C-*	30 800	1 540 \$
209941122	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF80U110S5C-*	30 800	1 540 \$
209941166	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF80U110T5C-*	31 000	1 550 \$
209941175	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF80U110V5C-*	31 000	1 550 \$
209941263	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF96U090V5C-*	31 400	1 570 \$
209941272	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4	NF96U110V5C-*	31 200	1 560 \$
213164598	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4+TDR	NF97U090M4C-*	31 400	1 570 \$
213164599	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4+TDR	NF97U090M5C-*	31 400	1 570 \$
213164600	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4+TDR	NF97U110M5C-*	31 200	1 560 \$
213164596	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4+TDR	NF97X080V4C-*	31 000	1 550 \$
213164597	GE	NS18H60MA4-**	NCHC48CT4+TDR	NF97X080V5C-*	31 200	1 560 \$
209941101	GE	NS18H60MA4-**	NCHC51CT4	NF80U090S5C-*	36 800	1 840 \$
209941121	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4	NF80U110S5C-*	30 400	1 520 \$
209941174	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4	NF80U110V5C-*	30 400	1 520 \$
209941112	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4	NF80X100S5C-*	30 600	1 530 \$
209941262	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4	NF96U090V5C-*	30 800	1 540 \$
209941271	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4	NF96U110V5C-*	30 600	1 530 \$
213164589	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4+TDR	NF97U090M4C-*	30 800	1 540 \$
213164590	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4+TDR	NF97U090M5C-*	30 800	1 540 \$
213164591	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4+TDR	NF97U110M5C-*	30 600	1 530 \$
213164587	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4+TDR	NF97X080V4C-*	30 400	1 520 \$
213164588	GE	NS18H60MA4-**	NCUC49CT4+TDR	NF97X080V5C-*	30 600	1 530 \$
209941100	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U090S5C-*	38 000	1 900 \$
209941116	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U110S5C-*	38 000	1 900 \$
209941164	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U110T5C-*	38 000	1 900 \$
209941169	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80U110V5C-*	38 000	1 900 \$
209941107	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF80X100S5C-*	38 000	1 900 \$
209941197	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF95X100S5C-*	38 000	1 900 \$
209941257	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF96U090V5C-*	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209941233	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF96U110S5C-*	37 800	1 890 \$
209941268	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4	NF96U110V5C-*	38 000	1 900 \$
213164593	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4+TDR	NF97U090M5C-*	37 400	1 870 \$
213164594	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4+TDR	NF97U110M5C-*	37 400	1 870 \$
213164592	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60CT4+TDR	NF97X080V5C-*	37 400	1 870 \$
209941124	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60DT4	NF80U135S5D-*	40 000	2 000 \$
209941274	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60DT4	NF96U135V5D-*	40 000	2 000 \$
213164595	GE	NS18H60MA4-**	NCUC60DT4+TDR	NF97U135M5D-*	39 000	1 950 \$
213164578	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TDR+TXV	NF97U090M4C-*	30 800	1 540 \$
213164579	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TDR+TXV	NF97U090M5C-*	30 800	1 540 \$
213164580	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TDR+TXV	NF97U110M5C-*	30 600	1 530 \$
213164576	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TDR+TXV	NF97X080V4C-*	30 400	1 520 \$
213164577	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TDR+TXV	NF97X080V5C-*	30 600	1 530 \$
209941119	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TXV	NF80U110S5C-*	30 400	1 520 \$
209941172	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TXV	NF80U110V5C-*	30 400	1 520 \$
209941110	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TXV	NF80X100S5C-*	30 600	1 530 \$
209941260	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TXV	NF96U090V5C-*	30 800	1 540 \$
209941270	GE	NS18H60MA4-**	NCUU49CP4+TXV	NF96U110V5C-*	30 600	1 530 \$
213164582	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97U090M5C-*	37 400	1 870 \$
213164583	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97U110M5C-*	37 400	1 870 \$
213164581	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97X080V5C-*	37 400	1 870 \$
209941098	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U090S5C-*	38 000	1 900 \$
209941114	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U110S5C-*	38 000	1 900 \$
209941162	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U110T5C-*	38 000	1 900 \$
209941167	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80U110V5C-*	38 000	1 900 \$
209941105	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF80X100S5C-*	38 000	1 900 \$
209941195	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF95X100S5C-*	38 000	1 900 \$
209941255	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF96U090V5C-*	38 000	1 900 \$
209941231	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF96U110S5C-*	37 800	1 890 \$
209941266	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60CP4+TXV	NF96U110V5C-*	38 000	1 900 \$
213164584	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60DP4+TDR+TXV	NF97U135M5D-*	39 000	1 950 \$
209941123	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60DP4+TXV	NF80U135S5D-*	39 000	1 950 \$
209941273	GE	NS18H60MA4-**	NCUU60DP4+TXV	NF96U135V5D-*	39 000	1 950 \$
212396450	GE	NS22H24MA4-**A	NAM24E1AT		15 000	750 \$
212349554	GE	NS22H24MA4-**A	NAM24P1TA4		14 700	735 \$
212349556	GE	NS22H24MA4-**A	NAM24V1TA4		14 900	745 \$
212396449	GE	NS22H24MA4-**A	NAM24V2AT		14 300	715 \$
212396451	GE	NS22H24MA4-**A	NAM30E1AT		14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212349555	GE	NS22H24MA4-**A	NAM30P1TA4		14 900	745 \$
212349557	GE	NS22H24MA4-**A	NAM30V1TA4		14 500	725 \$
212396412	GE	NS22H24MA4-**A	NAM30V2TA4		14 900	745 \$
212390314	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80L045S3A	14 300	715 \$
212390316	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80L070S3A	14 000	700 \$
212390313	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U045S3A	14 300	715 \$
212390311	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U045T3A	13 900	695 \$
212390315	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U070S3A	14 000	700 \$
212390312	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U070T3A	14 300	715 \$
212396452	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U070V3A	14 100	705 \$
212390309	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80X040S3A	14 200	710 \$
212390310	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80X060S3A	14 200	710 \$
212396454	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80X060V3A	14 100	705 \$
212390322	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80L070S3B	14 200	710 \$
212390324	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80L090S4B	14 500	725 \$
212390321	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U070S3B	14 200	710 \$
212390323	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U090S4B	14 500	725 \$
212390320	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U090T4B	14 500	725 \$
212396453	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U090V4B	14 100	705 \$
212390317	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80X080S4B	14 700	735 \$
212396455	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80X080V4B	14 200	710 \$
212390318	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF95X040S3B	14 500	725 \$
212390319	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF95X060S3B	14 500	725 \$
212390325	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF96U045S3B	14 500	725 \$
212396456	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF96U045V3B	14 200	710 \$
212390326	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF96U070S3B	14 500	725 \$
212396457	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF96U070V3B	14 100	705 \$
212396458	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF97U070M3B	14 100	705 \$
212396459	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF97X040V3B	14 200	710 \$
212396460	GE	NS22H24MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF97X060V3B	14 200	710 \$
212349562	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80U045S3A	14 200	710 \$
212349560	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80U045T3A	14 300	715 \$
212349563	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80U070S3A	14 500	725 \$
212349561	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80U070T3A	14 700	735 \$
212396413	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80U070V3A	14 600	730 \$
212349558	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80X040S3A	14 700	735 \$
212349559	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80X060S3A	14 700	735 \$
212396414	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24AT4+TDR	NF80X060V3A	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212349566	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF80U070S3B	14 500	725 \$
212349567	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF80U090S4B	14 800	740 \$
212349565	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF80U090T4B	14 800	740 \$
212396415	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF80U090V4B	14 400	720 \$
212349564	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF80X080S4B	15 000	750 \$
212396416	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF80X080V4B	14 500	725 \$
212349568	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF96U045S3B	14 800	740 \$
212396417	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF96U045V3B	14 600	730 \$
212349569	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF96U070S3B	14 800	740 \$
212396418	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF96U070V3B	14 500	725 \$
212396419	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF97U070M3B	14 500	725 \$
212396420	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF97X040V3B	14 500	725 \$
212396421	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC24BT4+TDR	NF97X060V3B	14 500	725 \$
212349580	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U045S3A	14 200	710 \$
212349578	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U045T3A	13 900	695 \$
212349581	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U070S3A	14 000	700 \$
212349579	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U070T3A	14 300	715 \$
212396448	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U070V3A	14 100	705 \$
212349576	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80X040S3A	14 200	710 \$
212349577	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80X060S3A	14 200	710 \$
212396422	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80X060V3A	14 000	700 \$
212349572	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U070S3B	14 000	700 \$
212349573	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U090S4B	14 400	720 \$
212349571	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U090T4B	14 400	720 \$
212396423	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U090V4B	14 000	700 \$
212349570	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80X080S4B	14 500	725 \$
212396424	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80X080V4B	14 000	700 \$
212349574	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF96U045S3B	14 400	720 \$
212396425	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF96U045V3B	14 100	705 \$
212349575	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF96U070S3B	14 400	720 \$
212396426	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF96U070V3B	14 000	700 \$
212396427	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF97U070M3B	14 000	700 \$
212396428	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF97X040V3B	14 100	705 \$
212396429	GE	NS22H24MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF97X060V3B	14 100	705 \$
212349534	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80U045S3A	14 200	710 \$
212349532	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80U045T3A	14 300	715 \$
212349535	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80U070S3A	14 500	725 \$
212349533	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80U070T3A	14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212396430	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80U070V3A	14 600	730 \$
212349530	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80X040S3A	14 700	735 \$
212349531	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80X060S3A	14 700	735 \$
212396431	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24AP4+TDR+TXV	NF80X060V3A	14 500	725 \$
212349538	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF80U070S3B	14 500	725 \$
212349539	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF80U090S4B	14 800	740 \$
212349537	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF80U090T4B	14 800	740 \$
212396432	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF80U090V4B	14 400	720 \$
212349536	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF80X080S4B	15 000	750 \$
212396433	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF80X080V4B	14 500	725 \$
212349540	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF96U045S3B	14 800	740 \$
212396434	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF96U045V3B	14 600	730 \$
212349541	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF96U070S3B	14 800	740 \$
212396435	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF96U070V3B	14 500	725 \$
212396436	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF97U070M3B	14 500	725 \$
212396437	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF97X040V3B	14 500	725 \$
212396438	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU24BP4+TDR+TXV	NF97X060V3B	14 500	725 \$
212349546	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U045S3A	14 200	710 \$
212349544	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U045T3A	13 900	695 \$
212349547	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U070S3A	14 000	700 \$
212349545	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U070T3A	14 300	715 \$
212396439	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U070V3A	14 100	705 \$
212349542	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80X040S3A	14 200	710 \$
212349543	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80X060S3A	14 200	710 \$
212396440	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80X060V3A	14 000	700 \$
212349550	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U070S3B	14 000	700 \$
212349551	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U090S4B	14 400	720 \$
212349549	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U090T4B	14 400	720 \$
212396441	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U090V4B	14 000	700 \$
212349548	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80X080S4B	14 500	725 \$
212396442	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80X080V4B	14 000	700 \$
212349552	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF96U045S3B	14 400	720 \$
212396443	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF96U045V3B	14 100	705 \$
212349553	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF96U070S3B	14 400	720 \$
212396444	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF96U070V3B	14 000	700 \$
212396445	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF97U070M3B	14 000	700 \$
212396446	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF97X040V3B	14 100	705 \$
212396447	GE	NS22H24MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF97X060V3B	14 100	705 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212403839	GE	NS22H36MA4-**A	NAM36E1AT		21 800	1 090 \$
211708858	GE	NS22H36MA4-**A	NAM36V1TA4		22 200	1 110 \$
212403838	GE	NS22H36MA4-**A	NAM36V2TA4		22 800	1 140 \$
212403840	GE	NS22H36MA4-**A	NAM42E1AT		22 200	1 110 \$
211708859	GE	NS22H36MA4-**A	NAM42V1TA4		22 200	1 110 \$
212403841	GE	NS22H36MA4-**A	NAM42V2TA4		22 600	1 130 \$
211708862	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80L045S3A	22 600	1 130 \$
211708865	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80L070S3A	22 600	1 130 \$
211708861	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U045S3A	22 600	1 130 \$
211708860	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U045T3A	23 000	1 150 \$
211708864	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U070S3A	22 600	1 130 \$
211709060	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U070T3A	23 000	1 150 \$
212403842	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80U070V3A	23 200	1 160 \$
211709058	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80X040S3A	22 600	1 130 \$
211709059	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30AT4+TDR	NF80X060S3A	22 600	1 130 \$
211708872	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80L070S3B	22 400	1 120 \$
211708874	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80L090S4B	22 400	1 120 \$
211708871	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U070S3B	22 400	1 120 \$
211708873	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U090S4B	22 200	1 110 \$
211708869	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U090T4B	22 600	1 130 \$
212403843	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U090V4B	22 800	1 140 \$
211708870	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80U110T5C	22 600	1 130 \$
211708866	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80X080S4B	22 800	1 140 \$
212403844	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF80X080V4B	22 800	1 140 \$
211708867	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF95X040S3B	22 200	1 110 \$
211708868	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF95X060S3B	22 600	1 130 \$
212403845	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF96U045V3B	23 000	1 150 \$
211708875	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF96U070S3B	22 400	1 120 \$
212403846	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF96U070V3B	22 800	1 140 \$
212403847	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF97U070M3B	22 800	1 140 \$
212403848	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF97X040V3B	22 800	1 140 \$
212403849	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC30BT4+TDR	NF97X060V3B	22 800	1 140 \$
212403850	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF080U110V5C	23 000	1 150 \$
211708882	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF80L110S5C	22 600	1 130 \$
211708880	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF80U090S5C	22 600	1 130 \$
211708881	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF80U110S5C	22 600	1 130 \$
212390341	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF80U110T5C	22 800	1 140 \$
211708876	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF80X100S5C	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212403851	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF80X100V5C	22 800	1 140 \$
211708878	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF95X080S4C	22 800	1 140 \$
211708879	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF95X100S5C	22 800	1 140 \$
211708883	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF96U090S4C	22 800	1 140 \$
212403852	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF96U090V3C	22 800	1 140 \$
212403853	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF96U090V5C	22 800	1 140 \$
211708884	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF96U110S5C	22 800	1 140 \$
212403854	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF96U110V5C	22 600	1 130 \$
212403855	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF97U090M3C	22 800	1 140 \$
212403856	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF97U090M4C	23 000	1 150 \$
212403857	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF97U090M5C	22 800	1 140 \$
212403858	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF97U110M5C	22 600	1 130 \$
212403859	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF97X080V4C	22 800	1 140 \$
212403860	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC36CT4+TDR	NF97X080V5C	23 000	1 150 \$
212403861	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF080U110V5C	22 600	1 130 \$
211708890	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF80L110S5C	22 200	1 110 \$
211708888	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF80U090S5C	22 200	1 110 \$
211708889	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF80U110S5C	22 200	1 110 \$
212390342	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF80U110T5C	22 600	1 130 \$
211708885	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF80X100S5C	22 400	1 120 \$
212403862	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF80X100V5C	22 400	1 120 \$
211708886	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF95X080S4C	22 400	1 120 \$
211708887	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF95X100S5C	22 600	1 130 \$
211708891	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF96U090S4C	22 400	1 120 \$
212403863	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF96U090V3C	22 400	1 120 \$
212403864	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF96U090V5C	22 400	1 120 \$
211708892	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF96U110S5C	22 600	1 130 \$
212403865	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF96U110V5C	22 400	1 120 \$
212403866	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF97U090M3C	22 400	1 120 \$
212403867	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF97U090M4C	22 400	1 120 \$
212403868	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF97U090M5C	22 400	1 120 \$
212403869	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF97U110M5C	22 200	1 110 \$
212403870	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF97X080V4C	22 600	1 130 \$
212403871	GE	NS22H36MA4-**A	NCHC42CT4+TDR	NF97X080V5C	22 600	1 130 \$
211708899	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80L045S3A	21 400	1 070 \$
211708901	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80L070S3A	21 600	1 080 \$
211708898	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U045S3A	21 400	1 070 \$
211708896	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U045T3A	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211708900	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U070S3A	21 600	1 080 \$
211708897	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U070T3A	21 800	1 090 \$
212403872	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80U070V3A	22 000	1 100 \$
211708894	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80X040S3A	21 600	1 080 \$
211708895	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30AT4+TDR	NF80X060S3A	21 600	1 080 \$
211708908	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80L070S3B	21 600	1 080 \$
211708911	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80L090S4B	21 600	1 080 \$
211708907	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U070S3B	21 600	1 080 \$
211708910	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U090S4B	21 600	1 080 \$
211708905	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U090T4B	21 800	1 090 \$
212403873	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U090V4B	21 800	1 090 \$
211708906	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80U110T5C	21 600	1 080 \$
211708902	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80X080S4B	21 600	1 080 \$
212403874	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF80X080V4B	21 800	1 090 \$
211708903	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF95X040S3B	21 400	1 070 \$
211708904	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF95X060S3B	21 800	1 090 \$
212403875	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF96U045V3B	22 000	1 100 \$
211708912	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF96U070S3B	21 600	1 080 \$
212403876	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF96U070V3B	22 000	1 100 \$
212403877	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF97U070M3B	22 000	1 100 \$
212403878	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF97X040V3B	22 000	1 100 \$
212403879	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC30BT4+TDR	NF97X060V3B	22 000	1 100 \$
211708918	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80L045S3A	21 600	1 080 \$
211708920	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80L070S3A	21 600	1 080 \$
211708917	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80U045S3A	21 600	1 080 \$
211708915	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80U045T3A	21 800	1 090 \$
211708919	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80U070S3A	21 600	1 080 \$
211708916	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80U070T3A	21 800	1 090 \$
212403880	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80U070V3A	22 000	1 100 \$
211708913	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80X040S3A	21 600	1 080 \$
211708914	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36AT4+TDR	NF80X060S3A	21 600	1 080 \$
211708928	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80L070S3B	21 600	1 080 \$
211708930	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80L090S4B	21 600	1 080 \$
211708927	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80U070S3B	21 600	1 080 \$
211708929	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80U090S4B	21 600	1 080 \$
211708924	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80U090T4B	21 800	1 090 \$
212403881	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80U090V4B	21 800	1 090 \$
211708926	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80U110T5C	21 400	1 070 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211708921	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80X080S4B	22 000	1 100 \$
212403882	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF80X080V4B	22 000	1 100 \$
211708922	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF95X040S3B	21 400	1 070 \$
211708923	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF95X060S3B	21 800	1 090 \$
212403883	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF96U045V3B	22 000	1 100 \$
211708931	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF96U070S3B	21 600	1 080 \$
212403884	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF96U070V3B	22 000	1 100 \$
212403885	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF97U070M3B	22 000	1 100 \$
212403886	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF97X040V3B	22 000	1 100 \$
212403887	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC36BT4+TDR	NF97X060V3B	22 000	1 100 \$
211708938	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80L070S3B	22 200	1 110 \$
211708941	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80L090S4B	22 200	1 110 \$
211708937	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80U070S3B	22 200	1 110 \$
211708939	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80U090S4B	22 200	1 110 \$
211708935	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80U090T4B	22 000	1 100 \$
212403888	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80U090V4B	22 400	1 120 \$
211708936	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80U110T5C	22 000	1 100 \$
211708932	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80X080S4B	22 600	1 130 \$
212403889	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF80X080V4B	22 400	1 120 \$
211708933	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF95X040S3B	21 800	1 090 \$
211708934	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF95X060S3B	22 400	1 120 \$
211708942	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF96U045S3B	21 800	1 090 \$
212403890	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF96U045V3B	22 600	1 130 \$
211708943	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF96U070S3B	22 200	1 110 \$
212403891	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF96U070V3B	22 400	1 120 \$
212403892	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF97U070M3B	22 400	1 120 \$
212403893	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF97X040V3B	22 400	1 120 \$
212403894	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48BT4+TDR	NF97X060V3B	22 600	1 130 \$
212403895	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48CT4+TDR	NF080U110V5C	22 400	1 120 \$
212403896	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48CT4+TDR	NF80X100V5C	22 200	1 110 \$
212403897	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48CT4+TDR	NF96U090V3C	22 400	1 120 \$
212403898	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48CT4+TDR	NF96U090V5C	22 200	1 110 \$
212403899	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48CT4+TDR	NF96U110V5C	22 200	1 110 \$
212403900	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48CT4+TDR	NF97U090M3C	22 400	1 120 \$
212403901	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48CT4+TDR	NF97U090M4C	22 400	1 120 \$
212403902	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48CT4+TDR	NF97U090M5C	22 400	1 120 \$
212403903	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48CT4+TDR	NF97U110M5C	22 000	1 100 \$
212403904	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48CT4+TDR	NF97X080V4C	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212403905	GE	NS22H36MA4-**A	NCUC48CT4+TDR	NF97X080V5C	22 400	1 120 \$
211708813	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80L045S3A	21 400	1 070 \$
211708815	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80L070S3A	21 600	1 080 \$
211708812	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U045S3A	21 400	1 070 \$
211708810	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U045T3A	21 800	1 090 \$
211708814	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U070S3A	21 600	1 080 \$
211708811	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U070T3A	21 800	1 090 \$
212403906	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80U070V3A	22 000	1 100 \$
211708808	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80X040S3A	21 600	1 080 \$
211708809	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30AP4+TDR+TXV	NF80X060S3A	21 600	1 080 \$
211708823	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80L070S3B	21 600	1 080 \$
211708825	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80L090S4B	21 600	1 080 \$
211708822	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U070S3B	21 600	1 080 \$
211708824	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U090S4B	21 600	1 080 \$
211708820	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U090T4B	21 800	1 090 \$
212403907	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U090V4B	21 800	1 090 \$
211708821	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80U110T5C	21 600	1 080 \$
211708817	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80X080S4B	21 600	1 080 \$
212403908	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF80X080V4B	21 800	1 090 \$
211708818	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF95X040S3B	21 400	1 070 \$
211708819	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF95X060S3B	21 800	1 090 \$
212403909	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF96U045V3B	22 000	1 100 \$
211708826	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF96U070S3B	21 600	1 080 \$
212403910	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF96U070V3B	22 000	1 100 \$
212403911	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF97U070M3B	22 000	1 100 \$
212403912	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF97X040V3B	22 000	1 100 \$
212403913	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU30BP4+TDR+TXV	NF97X060V3B	22 000	1 100 \$
211708833	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80L045S3A	21 600	1 080 \$
211708835	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80L070S3A	21 600	1 080 \$
211708832	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80U045S3A	21 600	1 080 \$
211708829	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80U045T3A	21 800	1 090 \$
211708834	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80U070S3A	21 600	1 080 \$
211708830	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80U070T3A	21 800	1 090 \$
212403914	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80U070V3A	22 000	1 100 \$
211708827	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80X040S3A	21 600	1 080 \$
211708828	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36AP4+TDR+TXV	NF80X060S3A	21 600	1 080 \$
211708842	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80L070S3B	21 600	1 080 \$
211708844	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80L090S4B	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211708841	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80U070S3B	21 600	1 080 \$
211708843	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80U090S4B	21 600	1 080 \$
211708839	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80U090T4B	21 800	1 090 \$
212403915	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80U090V4B	21 800	1 090 \$
211708840	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80U110T5C	21 400	1 070 \$
211708836	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80X080S4B	22 000	1 100 \$
212403916	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF80X080V4B	22 000	1 100 \$
211708837	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF95X040S3B	21 400	1 070 \$
211708838	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF95X060S3B	21 800	1 090 \$
212403917	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF96U045V3B	22 000	1 100 \$
211708845	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF96U070S3B	21 600	1 080 \$
212403918	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF96U070V3B	22 000	1 100 \$
212403919	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF97U070M3B	22 000	1 100 \$
212403920	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF97X040V3B	22 000	1 100 \$
212403921	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU36BP4+TDR+TXV	NF97X060V3B	22 000	1 100 \$
211708853	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80L070S3B	22 200	1 110 \$
211708855	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80L090S4B	22 200	1 110 \$
211708852	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80U070S3B	22 200	1 110 \$
211708854	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80U090S4B	22 200	1 110 \$
211708850	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80U090T4B	22 000	1 100 \$
212403922	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80U090V4B	22 400	1 120 \$
211708851	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80U110T5C	22 000	1 100 \$
211708846	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80X080S4B	22 600	1 130 \$
212403923	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF80X080V4B	22 400	1 120 \$
211708848	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF95X040S3B	21 800	1 090 \$
211708849	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF95X060S3B	22 400	1 120 \$
211708856	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF96U045S3B	21 800	1 090 \$
212403924	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF96U045V3B	22 600	1 130 \$
211708857	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF96U070S3B	22 200	1 110 \$
212403925	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF96U070V3B	22 400	1 120 \$
212403926	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF97U070M3B	22 400	1 120 \$
212403927	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF97X040V3B	22 400	1 120 \$
212403928	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48BP4+TDR+TXV	NF97X060V3B	22 600	1 130 \$
212403929	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF080U110V5C	22 400	1 120 \$
212403930	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF80X100V5C	22 200	1 110 \$
212403931	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF96U090V3C	22 400	1 120 \$
212403932	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF96U090V5C	22 200	1 110 \$
212403933	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF96U110V5C	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212403934	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97U090M3C	22 400	1 120 \$
212403935	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97U090M4C	22 400	1 120 \$
212403936	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97U090M5C	22 400	1 120 \$
212403937	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97U110M5C	22 000	1 100 \$
212403938	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97X080V4C	22 200	1 110 \$
212403939	GE	NS22H36MA4-**A	NCUU48CP4+TDR+TXV	NF97X080V5C	22 400	1 120 \$
212403799	GE	NS22H48MA4-**A	NAM48V2TA4		28 000	1 400 \$
212403800	GE	NS22H48MA4-**A	NAM60E1AT		28 200	1 410 \$
211709062	GE	NS22H48MA4-**A	NAM60P1TA4		28 200	1 410 \$
212403797	GE	NS22H48MA4-**A	NAM60V2TA4		27 200	1 360 \$
212403801	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF080U110V5C	28 200	1 410 \$
211708952	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF80L110S5C	28 000	1 400 \$
211708950	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF80U090S5C	28 000	1 400 \$
211708951	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF80U110S5C	28 000	1 400 \$
212390347	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF80U110T5C	28 200	1 410 \$
211709064	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF80X100S5C	28 400	1 420 \$
212403802	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF80X100V5C	28 200	1 410 \$
211709065	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF95X100S5C	28 400	1 420 \$
212403803	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF96U090V5C	28 200	1 410 \$
211708953	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF96U110S5C	28 200	1 410 \$
212403804	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF96U110V5C	28 200	1 410 \$
212403805	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF97U090M4C	28 400	1 420 \$
212403806	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF97U090M5C	28 200	1 410 \$
212403807	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF97U110M5C	28 200	1 410 \$
212403808	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF97X080V4C	28 200	1 410 \$
212403809	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC48CT4+TDR	NF97X080V5C	28 200	1 410 \$
212403810	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF080U110V5C	28 000	1 400 \$
211708959	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80L110S5C	28 000	1 400 \$
211708957	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80U090S5C	28 000	1 400 \$
211708958	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80U110S5C	28 000	1 400 \$
212390348	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80U110T5C	28 000	1 400 \$
211708954	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80X100S5C	28 200	1 410 \$
212403811	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80X100V5C	28 000	1 400 \$
211708956	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF95X100S5C	28 400	1 420 \$
212403812	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF96U090V5C	28 200	1 410 \$
211708960	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF96U110S5C	28 200	1 410 \$
212403813	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF96U110V5C	28 000	1 400 \$
212403814	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF97U090M4C	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212403815	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF97U090M5C	28 200	1 410 \$
212403816	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF97U110M5C	28 000	1 400 \$
212403817	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF97X080V4C	28 200	1 410 \$
212403818	GE	NS22H48MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF97X080V5C	28 200	1 410 \$
212403819	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF080U110V5C	28 600	1 430 \$
211708965	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80L110S5C	28 600	1 430 \$
211708963	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U090S5C	28 600	1 430 \$
211708964	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U110S5C	28 600	1 430 \$
212390349	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U110T5C	28 800	1 440 \$
211708961	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80X100S5C	28 800	1 440 \$
212403820	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80X100V5C	28 600	1 430 \$
211708962	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF95X100S5C	28 800	1 440 \$
212403821	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF96U090V5C	28 800	1 440 \$
211708966	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF96U110S5C	28 800	1 440 \$
212403822	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF96U110V5C	28 600	1 430 \$
212403823	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF97U090M4C	28 800	1 440 \$
212403824	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF97U090M5C	28 600	1 430 \$
212403825	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF97U110M5C	28 600	1 430 \$
212403826	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF97X080V4C	28 800	1 440 \$
212403827	GE	NS22H48MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF97X080V5C	28 800	1 440 \$
212403828	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF080U110V5C	28 600	1 430 \$
211708948	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80L110S5C	28 600	1 430 \$
211708946	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U090S5C	28 600	1 430 \$
211708947	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U110S5C	28 600	1 430 \$
212390346	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U110T5C	28 800	1 440 \$
211708944	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80X100S5C	28 800	1 440 \$
211708945	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF95X100S5C	28 800	1 440 \$
212403829	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF96U090V5C	28 800	1 440 \$
211708949	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF96U110S5C	28 800	1 440 \$
212403830	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF96U110V5C	28 600	1 430 \$
212403831	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97U090M4C	28 800	1 440 \$
212403832	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97U090M5C	28 600	1 430 \$
212403833	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97U110M5C	28 600	1 430 \$
212403834	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97X080V4C	28 800	1 440 \$
212403835	GE	NS22H48MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97X080V5C	28 800	1 440 \$
212403761	GE	NS22H60MA4-**A	NAM60E1AT		36 800	1 840 \$
211709071	GE	NS22H60MA4-**A	NAM60P1TA4		36 800	1 840 \$
211709072	GE	NS22H60MA4-**A	NAM60V1TA4		37 200	1 860 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212403760	GE	NS22H60MA4-**A	NAM60V2TA4		37 000	1 850 \$
212403762	GE	NS22H60MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF080U110V5C	38 000	1 900 \$
212403763	GE	NS22H60MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF80X100V5C	38 500	1 925 \$
212403764	GE	NS22H60MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF96U090V5C	38 500	1 925 \$
212403765	GE	NS22H60MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF96U110V5C	38 500	1 925 \$
212403766	GE	NS22H60MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF97U090M5C	38 500	1 925 \$
212403767	GE	NS22H60MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF97U110M5C	38 000	1 900 \$
212403768	GE	NS22H60MA4-**A	NCHC51CT4+TDR	NF97X080V5C	38 500	1 925 \$
211709073	GE	NS22H60MA4-**A	NCHC60DT4+TDR	NF80U135S5D	36 800	1 840 \$
212403769	GE	NS22H60MA4-**A	NCHC60DT4+TDR	NF96U135V5D	36 400	1 820 \$
212403770	GE	NS22H60MA4-**A	NCHC60DT4+TDR	NF97U135M5D	36 400	1 820 \$
212403771	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4	NF080U110V5C	38 000	1 900 \$
212403772	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4	NF80X100V5C	38 500	1 925 \$
212403773	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4	NF96U090V5C	38 500	1 925 \$
212403774	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4	NF96U110V5C	38 000	1 900 \$
212403775	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4	NF97U090M4C	38 500	1 925 \$
212403776	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4	NF97U090M5C	38 500	1 925 \$
212403777	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4	NF97U110M5C	38 000	1 900 \$
212403778	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4	NF97X080V5C	38 500	1 925 \$
212390338	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF80L110S5C	38 500	1 925 \$
212390336	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF80U090S5C	38 500	1 925 \$
212390337	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF80U110S5C	38 500	1 925 \$
212390340	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF80U110T5C	37 600	1 880 \$
212390334	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF80X100S5C	38 500	1 925 \$
212390335	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF95X100S5C	37 800	1 890 \$
212390339	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC50/60CT4+TDR	NF96U110S5C	38 000	1 900 \$
212403779	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF080U110V5C	37 400	1 870 \$
211709077	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80L110S5C	37 800	1 890 \$
211708969	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U090S5C	37 000	1 850 \$
211709076	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U110S5C	37 800	1 890 \$
212390351	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80U110T5C	37 200	1 860 \$
211709074	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80X100S5C	38 000	1 900 \$
212403780	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF80X100V5C	37 600	1 880 \$
211709075	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF95X100S5C	37 600	1 880 \$
212403781	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF96U090V5C	37 800	1 890 \$
211709078	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF96U110S5C	37 800	1 890 \$
212403782	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF96U110V5C	37 600	1 880 \$
212403783	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF97U090M4C	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212403784	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF97U090M5C	37 800	1 890 \$
212403785	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF97U110M5C	37 400	1 870 \$
212403786	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60CT4+TDR	NF97X080V5C	38 000	1 900 \$
211709079	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60DT4+TDR	NF80U135S5D	37 800	1 890 \$
212403787	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60DT4+TDR	NF96U135V5D	37 600	1 880 \$
212403788	GE	NS22H60MA4-**A	NCUC60DT4+TDR	NF97U135M5D	37 600	1 880 \$
212403789	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF080U110V5C	37 400	1 870 \$
211709068	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80L110S5C	37 800	1 890 \$
211708967	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U090S5C	37 000	1 850 \$
211709067	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U110S5C	37 800	1 890 \$
212390350	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80U110T5C	37 200	1 860 \$
211709066	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80X100S5C	38 000	1 900 \$
212403790	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF80X100V5C	37 600	1 880 \$
212403791	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF96U090V5C	37 800	1 890 \$
211709070	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF96U110S5C	37 800	1 890 \$
212403792	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF96U110V5C	37 600	1 880 \$
212403793	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97U090M4C	38 000	1 900 \$
212403794	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97U090M5C	37 800	1 890 \$
212403795	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97U110M5C	37 400	1 870 \$
212403796	GE	NS22H60MA4-**A	NCUU60CP4+TDR+TXV	NF97X080V5C	38 000	1 900 \$
204722821	GE Appliances	ASH109CRAW**	ASYW09CRAW**		6 500	325 \$
206551251	GE Appliances	ASH109CRDWA*	ASYW09CRDWA*		5 000	250 \$
211709322	GE APPLIANCES	ASH109PRDB**	ASYW09PRDB**		5 800	290 \$
202588310	GE Appliances	ASH109PRDWA	ASYW09PRDWB		6 200	310 \$
212409456	GE APPLIANCES	ASH109URDE**	ASYW09URDE**		7 800	390 \$
212409488	GE APPLIANCES	ASH109URDE**	USYM09UCDSA*		7 000	350 \$
205291988	GE Appliances	ASH109URDSD*	ASYW09URDWD*		6 500	325 \$
206842141	GE APPLIANCES	ASH109URDSE*	AB09SC2VHA*		6 000	300 \$
206842132	GE Appliances	ASH109URDSE*	ASYW09URDWD*		6 500	325 \$
206842138	GE Appliances	ASH109URDSE*	USYF09UCDWA*		6 000	300 \$
206842135	GE Appliances	ASH109URDSE*	USYM09UCDSA*		6 500	325 \$
204722822	GE Appliances	ASH112CRAW**	ASYW12CRAW**		7 000	350 \$
206551252	GE Appliances	ASH112CRDWA*	ASYW12CRDWA*		7 500	375 \$
211709323	GE APPLIANCES	ASH112PRDB**	ASYW12PRDB**		10 000	500 \$
202588311	GE Appliances	ASH112PRDWA	ASYW12PRDWB		10 700	535 \$
212409463	GE APPLIANCES	ASH112URDE**	AB12SC2VHA		8 500	425 \$
212409457	GE APPLIANCES	ASH112URDE**	ASYW12URDE**		10 800	540 \$
205291989	GE Appliances	ASH112URDSD*	ASYW12URDWD*		9 300	465 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206842142	GE Appliances	ASH112URDSE*	AB12SC2VHA*		8 500	425 \$
206842133	GE Appliances	ASH112URDSE*	ASYW12URDWD*		9 300	465 \$
206842139	GE Appliances	ASH112URDSE*	USYF12UCDWA*		8 500	425 \$
206842136	GE Appliances	ASH112URDSE*	USYM12UCDSA*		9 300	465 \$
211709324	GE APPLIANCES	ASH115PRDB**	ASYW15PRDB**		11 600	580 \$
202588312	GE Appliances	ASH115PRDWA	ASYW15PRDWB		12 000	600 \$
207783953	GE APPLIANCES	ASH118CRDD**	ASYW18CRDD**		11 400	570 \$
204722823	GE Appliances	ASH118CRDW**	ASYW18CRDW**		11 200	560 \$
211709325	GE APPLIANCES	ASH118PRDB**	ASYW18PRDB**		13 600	680 \$
202588313	GE Appliances	ASH118PRDWA	ASYW18PRDWB		14 000	700 \$
212409458	GE APPLIANCES	ASH118URDE**	ASYW18URDE**		15 300	765 \$
205291990	GE Appliances	ASH118URDSD*	ASYW18URDWD*		15 300	765 \$
206842143	GE APPLIANCES	ASH118URDSE*	AB18SC2VHA*		13 000	650 \$
206842134	GE Appliances	ASH118URDSE*	ASYW18URDWD*		15 300	765 \$
206842140	GE APPLIANCES	ASH118URDSE*	USYF18UCDWA*		13 000	650 \$
206842137	GE Appliances	ASH118URDSE*	USYM18UCDSA*		15 000	750 \$
207783954	GE APPLIANCES	ASH124CRDD**	ASYW24CRDD**		15 000	750 \$
204722824	GE Appliances	ASH124CRDW**	ASYW24CRDW**		16 000	800 \$
211709326	GE APPLIANCES	ASH124PRDB**	ASYW24PRDB**		19 000	950 \$
202588314	GE Appliances	ASH124PRDWA	ASYW24PRDWB		19 000	950 \$
207769100	GE Appliances	ASH124TRDF**	ASYW24TRDF**		17 000	850 \$
211744609	GE Appliances	ASH124UCDD**	ASYW24TRDF**		17 000	850 \$
211744608	GE Appliances	ASH124UCDD**	USYL24UCDD**		17 400	870 \$
211727011	GE Appliances	ASH124UCDD**	USYM24UCDD**		17 400	870 \$
207698997	GE Appliances	ASH218JCDD**	ASYW09CRDD**,ASYW09CRDD**		11 000	550 \$
210474662	GE APPLIANCES	ASH220NCDD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 400	720 \$
210154190	GE APPLIANCES	ASH220NCDD**	Unités avec conduits		14 800	740 \$
210154187	GE APPLIANCES	ASH220NCDD**	Unités sans conduits		14 000	700 \$
204035456	GE APPLIANCES	ASH220NCDWA	Unités avec conduits		14 000	700 \$
203862745	GE Appliances	ASH220NCDWA	Unités sans conduits		14 000	700 \$
207769101	GE APPLIANCES	ASH3036TRDF**	ASYW30TRDF**		20 000	1 000 \$
207769102	GE APPLIANCES	ASH3036TRDF**	ASYW36TRDF**		22 000	1 100 \$
211744611	GE Appliances	ASH3036UCDD**	ASYW30TRDF**		21 400	1 070 \$
211744613	GE Appliances	ASH3036UCDD**	ASYW36TRDF**		25 600	1 280 \$
211744610	GE Appliances	ASH3036UCDD**	USYL30UCDD**		22 000	1 100 \$
211744612	GE Appliances	ASH3036UCDD**	USYL36UCDD**		26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211727012	GE Appliances	ASH3036UCDD**	USYM30UCDD**		22 000	1 100 \$
211727013	GE Appliances	ASH3036UCDD**	USYM36UCDD**		26 800	1 340 \$
207722668	GE Appliances	ASH324JCDD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 800	790 \$
207698999	GE Appliances	ASH324JCDD**	Unités sans conduits		16 000	800 \$
207722666	GE Appliances	ASH324JCDD**	USYM07UCDD**,USYM07UCDD**,USYM09UCDSA*		15 600	780 \$
210474663	GE APPLIANCES	ASH324NCDD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 200	860 \$
210154194	GE APPLIANCES	ASH324NCDD**	Unités avec conduits		17 400	870 \$
210154192	GE APPLIANCES	ASH324NCDD**	Unités sans conduits		17 000	850 \$
203862746	GE Appliances	ASH324NCDWA	Unités sans conduits		16 000	800 \$
211744614	GE Appliances	ASH4248UCDD**	USYL42UCDD**		31 000	1 550 \$
211729713	GE Appliances	ASH4248UCDD**	USYM42UCDD**		31 600	1 580 \$
211729714	GE Appliances	ASH4248UCDD**	USYM48UCDD**		34 600	1 730 \$
207802918	GE Appliances	ASH436JCDD**	ASYW07CRDD**,ASYW07CRDD**,ASYW07CRDD**,ASYW12CRDD**		23 000	1 150 \$
208141311	GE Appliances	ASH436JCDD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 800	1 140 \$
207802919	GE Appliances	ASH436JCDD**	USYM07UCDD**,USYM09UCDSA*,USYM09UCDSA*,USYM09UCDSA*		22 600	1 130 \$
210474664	GE APPLIANCES	ASH436NCDD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 800	1 090 \$
210154197	GE APPLIANCES	ASH436NCDD**	Unités avec conduits		20 000	1 000 \$
210154196	GE APPLIANCES	ASH436NCDD**	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
204878533	GE Appliances	ASH436NCDW**	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
210586028	GE APPLIANCES	ASH542JCDD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 \$
210532847	GE APPLIANCES	ASH542JCDD**	Unités avec conduits		26 000	1 300 \$
210532846	GE APPLIANCES	ASH542JCDD**	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
212924870	GE APPLIANCES	AUH2436ZGDA*	C(A,C,D,E)24B34+TDR		15 000	750 \$
212924875	GE APPLIANCES	AUH2436ZGDA*	C(A,C,E)37C24+TDR		22 000	1 100 \$
212924871	GE APPLIANCES	AUH2436ZGDA*	D(A,C,E)24A44+TDR		15 000	750 \$
212924872	GE APPLIANCES	AUH2436ZGDA*	D(A,C,E)24C34+TDR		15 000	750 \$
212924873	GE APPLIANCES	AUH2436ZGDA*	D(A,C,E)24D34+TDR		15 000	750 \$
212924874	GE APPLIANCES	AUH2436ZGDA*	D(A,C,E)25B34+TDR		15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212924876	GE APPLIANCES	AUH2436ZGDA*	D(A,C,E)36B34+TDR		22 000	1 100 \$
212578538	GE APPLIANCES	AUH2436ZGDA*	NCCC24BT4**		15 000	750 \$
212596402	GE APPLIANCES	AUH2436ZGDA*	NCCC36BT4**		22 000	1 100 \$
207590956	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	TUY24ZPDA		16 000	800 \$
207590957	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	TUY36ZPDA		24 000	1 200 \$
205756418	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY24ZGDA**		16 300	815 \$
206799410	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY24ZGDAB*		16 000	800 \$
205756419	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY36ZGDA**		24 400	1 220 \$
206799411	GE Appliances	AUH2436ZGDA*	UUY36ZGDAB*		24 000	1 200 \$
212924877	GE APPLIANCES	AUH4860ZGDA*	C(A,C,D,E)48C44+TDR		31 200	1 560 \$
212924878	GE APPLIANCES	AUH4860ZGDA*	C(A,C,D,E)48D44+TDR		31 200	1 560 \$
212924880	GE APPLIANCES	AUH4860ZGDA*	C(A,C,D,E)60A44+TDR		35 200	1 760 \$
212924881	GE APPLIANCES	AUH4860ZGDA*	C(A,C,D,E)60B44+TDR		35 200	1 760 \$
212924882	GE APPLIANCES	AUH4860ZGDA*	C(A,C,D,E)60C44+TDR		35 200	1 760 \$
212924883	GE APPLIANCES	AUH4860ZGDA*	D(A,C,E)60C44+TDR		35 200	1 760 \$
212924884	GE APPLIANCES	AUH4860ZGDA*	D(A,C,E)60D44+TDR		35 200	1 760 \$
212924879	GE APPLIANCES	AUH4860ZGDA*	D(A,C,E)61C44+TDR		31 200	1 560 \$
212596403	GE APPLIANCES	AUH4860ZGDA*	NCCC48DT4**		31 200	1 560 \$
212596404	GE APPLIANCES	AUH4860ZGDA*	NCCC60DT4**		35 200	1 760 \$
207590958	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	TUY48ZPDA		31 400	1 570 \$
207590959	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	TUY60ZPDA		36 000	1 800 \$
205977486	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY48ZGDA**		32 800	1 640 \$
206753163	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY48ZGDAB*		31 400	1 570 \$
205977487	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY60ZGDA**		37 200	1 860 \$
206753162	GE Appliances	AUH4860ZGDA*	UUY60ZGDAB*		36 000	1 800 \$
209457663	GENERALLUX	TSC-GL-09HA2/I3TO23	TSC-GL-09HA2/I3TI23		9 500	475 \$
209457664	GENERALLUX	TSC-GL-12HA2/I3TO23	0		7 640	382 \$
209457665	GENERALLUX	TSC-GL-18HA2/I3TO21	0		10 020	501 \$
209457667	GENERALLUX	TUM-GL-18HA2/02-ES	0		12 200	610 \$
209457666	GENERALLUX	TUM-GL-27HA2/03-ES	0		18 100	905 \$
209457668	GENERALLUX	TUM-GL-36HA2/04-ES	0		21 200	1 060 \$
212292444	GENERALLUX STAR	AST-12UW3SXETU02(O)	AST-12UW3SXETU02(I)		6 800	340 \$
212292445	GENERALLUX STAR	AST-18UW3SBBTU01(O)	AST-18UW3SBBTU01(I)		10 500	525 \$
206733678	GENERALLUX STAR	AST-12UW3SXETU01(O)	AST-12UW3SXETU01(I)		7 500	375 \$
206733680	GENERALLUX STAR	AST-18UW3SBBTU00(O)	AST-18UW3SBBTU00(I)		11 600	580 \$
206733681	GENERALLUX STAR	AST-24UW3SDBTU01(O)	AST-24UW3SDBTU01(I)		14 500	725 \$
213617766	GENERALLUX STAR	GNS-12HCH22TO1	GNS-12HCH22TI1		7 500	375 \$
213617768	GENERALLUX STAR	GNS-12HCH23TO2	GNS-12HCH23TI2		6 800	340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213617769	GENERALLUX STAR	GNS-18HCH21TO2	GNS-18HCH21TI2		10 500	525 \$
213617767	GENERALLUX STAR	GNS-18HCH23TO1	GNS-18HCH23TI1		10 000	500 \$
212674037	GENIE AIRE	GA-09HP115V/O	GA-09HP115V/I		6 300	315 \$
212674038	GENIE AIRE	GA-12HP115V/O	GA-12HP115V/I		7 800	390 \$
212674039	GENIE AIRE	GA-12HP230V/O	GA-12HP230V/I		7 000	350 \$
212674040	GENIE AIRE	GA-18HP230V/O	GA-18HP230V/I		11 400	570 \$
212674041	GENIE AIRE	GA-24HP230V/O	GA-24HP230V/I		16 500	825 \$
213386630	GOODMAN	GSZS601810A*	AHVE24BP0400A*		10 800	540 \$
213349022	GOODMAN	GSZS601810A*	AHVE24BP1400A*		10 800	540 \$
213613307	GOODMAN	GSZS601810A*	AHVE24BP1400B*		10 800	540 \$
213349038	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*	G*VC960403BNB*	10 800	540 \$
213349039	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*	G*VC960603BNB*	10 800	540 \$
213349040	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*	G*VC960803BNB*	10 800	540 \$
213349047	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*	G*VC960804CNB*	10 800	540 \$
213349041	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*	G*VM970603BNB*	10 800	540 \$
213349042	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*	G*VM970803BNB*	10 800	540 \$
213349048	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*	G*VM970804CNB*	10 800	540 \$
213349037	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*	G*VS960603BUA*	10 800	540 \$
213349046	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*	G*VS960805CUA*	10 800	540 \$
213349157	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 \$
213349158	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 \$
213816049	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*+MBVK12BP1X00A*		10 800	540 \$
213816050	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA1818*4A*+MBVK16CP1X00A*		10 800	540 \$
213349054	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960403BNB*	10 800	540 \$
213349055	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960603BNB*	10 800	540 \$
213349056	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960803BNB*	10 800	540 \$
213349063	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960804CNB*	10 800	540 \$
213349057	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*	G*VM970603BNB*	10 800	540 \$
213349058	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*	G*VM970803BNB*	10 800	540 \$
213349064	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*	G*VM970804CNB*	10 800	540 \$
213349053	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*	G*VS960603BUA*	10 800	540 \$
213349062	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*	G*VS960805CUA*	10 800	540 \$
213349159	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		10 800	540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213349160	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		10 800	540 \$
213816051	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*+MBVK12BP1X00A*		10 800	540 \$
213816052	GOODMAN	GSZS601810A*	CA*EA2422*4A*+MBVK16CP1X00A*		10 800	540 \$
213386631	GOODMAN	GSZS602410A*	AHVE24BP0400A*		14 600	730 \$
213349023	GOODMAN	GSZS602410A*	AHVE24BP1400A*		14 600	730 \$
213613308	GOODMAN	GSZS602410A*	AHVE24BP1400B*		14 600	730 \$
213349070	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*	G*VC960403BNB*	14 600	730 \$
213349071	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*	G*VC960603BNB*	14 600	730 \$
213349072	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*	G*VC960803BNB*	14 600	730 \$
213349079	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*	G*VC960804CNB*	14 600	730 \$
213349073	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*	G*VM970603BNB*	14 600	730 \$
213349074	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*	G*VM970803BNB*	14 600	730 \$
213349080	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*	G*VM970804CNB*	14 600	730 \$
213349069	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*	G*VS960603BUA*	14 600	730 \$
213349078	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*	G*VS960805CUA*	14 600	730 \$
213349161	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 \$
213349162	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 \$
213816053	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*+MBVK12BP1X00A*		14 600	730 \$
213816054	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA1818*4A*+MBVK16CP1X00A*		14 600	730 \$
213349086	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960403BNB*	14 600	730 \$
213349087	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960603BNB*	14 600	730 \$
213349088	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960803BNB*	14 600	730 \$
213349095	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960804CNB*	14 600	730 \$
213349089	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*	G*VM970603BNB*	14 600	730 \$
213349090	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*	G*VM970803BNB*	14 600	730 \$
213349096	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*	G*VM970804CNB*	14 600	730 \$
213349085	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*	G*VS960603BUA*	14 600	730 \$
213349094	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*	G*VS960805CUA*	14 600	730 \$
213349163	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213349164	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		14 600	730 \$
213816055	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVK12BP1X00A*		14 600	730 \$
213816056	GOODMAN	GSZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVK16CP1X00A*		14 600	730 \$
213386632	GOODMAN	GSZS603010A*	AHVE36CP0400A*		18 000	900 \$
213349024	GOODMAN	GSZS603010A*	AHVE36CP1400A*		18 000	900 \$
213613309	GOODMAN	GSZS603010A*	AHVE36CP1400B*		18 000	900 \$
213349102	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
213349103	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
213349104	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
213349112	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
213349113	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
213349105	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
213349106	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
213349114	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
213349115	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
213349101	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
213349111	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
213349165	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 \$
213349166	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 \$
213816057	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVK12BP1X00A*		18 000	900 \$
213816058	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVK16CP1X00A*		18 000	900 \$
213349121	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
213349122	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
213349123	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
213349131	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
213349132	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
213349124	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
213349125	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
213349133	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
213349134	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
213349120	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213349130	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
213349167	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		18 000	900 \$
213349168	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		18 000	900 \$
213816059	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVK12BP1X00A*		18 000	900 \$
213816060	GOODMAN	GSZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVK16CP1X00A*		18 000	900 \$
213386633	GOODMAN	GSZS603610A*	AHVE36CP0400A*		22 400	1 120 \$
213349025	GOODMAN	GSZS603610A*	AHVE36CP1400A*		22 400	1 120 \$
213613310	GOODMAN	GSZS603610A*	AHVE36CP1400B*		22 400	1 120 \$
213386626	GOODMAN	GSZS603610A*	AHVE42CP0400A*		22 400	1 120 \$
213349029	GOODMAN	GSZS603610A*	AHVE42CP1400A*		22 400	1 120 \$
213613314	GOODMAN	GSZS603610A*	AHVE42CP1400B*		22 400	1 120 \$
213349140	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VC960403BNB*	22 400	1 120 \$
213349141	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VC960603BNB*	22 400	1 120 \$
213349142	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VC960803BNB*	22 400	1 120 \$
213349150	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VC960804CNB*	22 400	1 120 \$
213349151	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VC961005CNB*	22 400	1 120 \$
213349155	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VC961205DNB*	22 400	1 120 \$
213349143	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VM970603BNB*	22 400	1 120 \$
213349144	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VM970803BNB*	22 400	1 120 \$
213349152	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VM970804CNB*	22 400	1 120 \$
213349153	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VM971005CNB*	22 400	1 120 \$
213349156	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VM971205DNB*	22 400	1 120 \$
213349139	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VS960603BUA*	22 400	1 120 \$
213349149	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*	G*VS960805CUA*	22 400	1 120 \$
213349169	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A*		22 400	1 120 \$
213349170	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A*		22 400	1 120 \$
213349171	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVC2000**-1A*		22 400	1 120 \$
213816061	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK12BP1X00A*		22 400	1 120 \$
213816062	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK16CP1X00A*		22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213816063	GOODMAN	GSZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK20 DP1X00A*		22 400	1 120 \$
213386627	GOODMAN	GSZS604210A*	AHVE42CP0400A*		25 600	1 280 \$
213349030	GOODMAN	GSZS604210A*	AHVE42CP1400A*		25 600	1 280 \$
213613315	GOODMAN	GSZS604210A*	AHVE42CP1400B*		25 600	1 280 \$
213386634	GOODMAN	GSZS604210A*	AHVE48DP0400A*		25 600	1 280 \$
213349026	GOODMAN	GSZS604210A*	AHVE48DP1400A*		25 600	1 280 \$
213613311	GOODMAN	GSZS604210A*	AHVE48DP1400B*		25 600	1 280 \$
213386628	GOODMAN	GSZS604210A*	AHVE60DP0400A*		25 600	1 280 \$
213349031	GOODMAN	GSZS604210A*	AHVE60DP1400A*		25 600	1 280 \$
213613316	GOODMAN	GSZS604210A*	AHVE60DP1400B*		25 600	1 280 \$
213349172	GOODMAN	GSZS604210A*	CA*EA4830*4A*	G*VC960804CNB*	25 600	1 280 \$
213349173	GOODMAN	GSZS604210A*	CA*EA4830*4A*	G*VC961005CNB*	25 600	1 280 \$
213349174	GOODMAN	GSZS604210A*	CA*EA4830*4A*	G*VM970804CNB*	25 600	1 280 \$
213349175	GOODMAN	GSZS604210A*	CA*EA4830*4A*	G*VM971005CNB*	25 600	1 280 \$
213349180	GOODMAN	GSZS604210A*	CA*EA4830*4A*	G*VS960805CUA*	25 600	1 280 \$
213349179	GOODMAN	GSZS604210A*	CA*EA4830*4A*+MBVC16 00**-1A*		25 600	1 280 \$
213816064	GOODMAN	GSZS604210A*	CA*EA4830*4A*+MBVK16 CP1X00A*		25 600	1 280 \$
213349182	GOODMAN	GSZS604210A*	CA*EA6030*4A*	G*VC961205DNB*	25 600	1 280 \$
213349183	GOODMAN	GSZS604210A*	CA*EA6030*4A*	G*VM971205DNB*	25 600	1 280 \$
213349185	GOODMAN	GSZS604210A*	CA*EA6030*4A*+MBVC20 00**-1A*		25 600	1 280 \$
213816065	GOODMAN	GSZS604210A*	CA*EA6030*4A*+MBVK20 DP1X00A*		25 600	1 280 \$
213386635	GOODMAN	GSZS604810A*	AHVE48DP0400A*		29 800	1 490 \$
213349027	GOODMAN	GSZS604810A*	AHVE48DP1400A*		29 800	1 490 \$
213613312	GOODMAN	GSZS604810A*	AHVE48DP1400B*		29 800	1 490 \$
213386629	GOODMAN	GSZS604810A*	AHVE60DP0400A*		29 800	1 490 \$
213349032	GOODMAN	GSZS604810A*	AHVE60DP1400A*		29 800	1 490 \$
213613317	GOODMAN	GSZS604810A*	AHVE60DP1400B*		29 800	1 490 \$
213349186	GOODMAN	GSZS604810A*	CA*EA4830*4A*	G*VC960804CNB*	29 800	1 490 \$
213349187	GOODMAN	GSZS604810A*	CA*EA4830*4A*	G*VC961005CNB*	29 800	1 490 \$
213349188	GOODMAN	GSZS604810A*	CA*EA4830*4A*	G*VM970804CNB*	29 800	1 490 \$
213349189	GOODMAN	GSZS604810A*	CA*EA4830*4A*	G*VM971005CNB*	29 800	1 490 \$
213349194	GOODMAN	GSZS604810A*	CA*EA4830*4A*	G*VS960805CUA*	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213349193	GOODMAN	GSZS604810A*	CA*EA4830*4A*+MBVC1600**-1A*		29 800	1 490 \$
213816066	GOODMAN	GSZS604810A*	CA*EA4830*4A*+MBVK16CP1X00A*		29 800	1 490 \$
213349196	GOODMAN	GSZS604810A*	CA*EA6030*4A*	G*VC961205DNB*	29 800	1 490 \$
213349197	GOODMAN	GSZS604810A*	CA*EA6030*4A*	G*VM971205DNB*	29 800	1 490 \$
213349199	GOODMAN	GSZS604810A*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		29 800	1 490 \$
213816067	GOODMAN	GSZS604810A*	CA*EA6030*4A*+MBVK20DP1X00A*		29 800	1 490 \$
213386636	GOODMAN	GSZS606010A*	AHVE60DP0400A*		34 800	1 740 \$
213349028	GOODMAN	GSZS606010A*	AHVE60DP1400A*		34 800	1 740 \$
213613313	GOODMAN	GSZS606010A*	AHVE60DP1400B*		34 800	1 740 \$
213872436	GOODMAN	GSZS606010A*	CA*EA6030*4A*	G*VC960804CNB*	34 800	1 740 \$
213872435	GOODMAN	GSZS606010A*	CA*EA6030*4A*	G*VC961005CNB*	34 800	1 740 \$
213349200	GOODMAN	GSZS606010A*	CA*EA6030*4A*	G*VC961205DNB*	34 800	1 740 \$
213872434	GOODMAN	GSZS606010A*	CA*EA6030*4A*	G*VM970804CNB*	34 800	1 740 \$
213872433	GOODMAN	GSZS606010A*	CA*EA6030*4A*	G*VM971005CNB*	34 800	1 740 \$
213349201	GOODMAN	GSZS606010A*	CA*EA6030*4A*	G*VM971205DNB*	34 800	1 740 \$
213349203	GOODMAN	GSZS606010A*	CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A*		34 800	1 740 \$
213816068	GOODMAN	GSZS606010A*	CA*EA6030*4A*+MBVK20DP1X00A*		34 800	1 740 \$
210610033	GOODMAN	GSZV902410A*	AMVE24BP1400A*		14 800	740 \$
210607571	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TX		14 000	700 \$
210692662	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 800	690 \$
210692664	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 800	690 \$
210692665	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 800	690 \$
210692666	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 800	690 \$
210692667	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 800	690 \$
210692663	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 800	690 \$
210692668	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 500	725 \$
210692671	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 500	725 \$
210692673	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 600	730 \$
210692674	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 500	725 \$
210692675	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692676	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 500	725 \$
210692677	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 500	725 \$
210692678	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 500	725 \$
210692672	GOODMAN	GSZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 600	730 \$
210692679	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 200	710 \$
210692682	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 \$
210692684	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 \$
210692685	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 \$
210692686	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 \$
210692687	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 \$
210692683	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 \$
210692688	GOODMAN	GSZV902410A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 100	705 \$
210692689	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 200	710 \$
210692692	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 \$
210692694	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 \$
210692695	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 \$
210692696	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 200	710 \$
210692697	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 \$
210692698	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 \$
210692699	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 200	710 \$
210692693	GOODMAN	GSZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 \$
210609966	GOODMAN	GSZV903610A*	AMVE36CP1400A*		21 600	1 080 \$
210609967	GOODMAN	GSZV903610A*	AMVE48DP1400A*		21 600	1 080 \$
210692700	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201** -1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692703	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692705	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692706	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692707	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692708	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692704	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692709	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210607412	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601** -1A*+TX		21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692716	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692718	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692719	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692720	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210692722	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692723	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 \$
210692724	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692725	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692726	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692727	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692728	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 \$
210692717	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692721	GOODMAN	GSZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210692729	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692730	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692737	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692739	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692740	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692741	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210692743	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692744	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692745	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692746	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692747	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692738	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692742	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210692748	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692749	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210692756	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692758	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692759	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692760	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210692762	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692763	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692764	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692765	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692766	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692757	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692761	GOODMAN	GSZV903610A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210692767	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+MBVC1201**-1A**+TXV		21 600	1 080 \$
210692768	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+MBVC1601**-1A**+TXV		21 600	1 080 \$
210692775	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210692777	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210692778	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210692779	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210692781	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210692782	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 \$
210692783	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210692784	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210692785	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210692786	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210692787	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 \$
210692776	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210692780	GOODMAN	GSZV903610A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210609978	GOODMAN	GSZV904810A*	AMVE48DP1400A*		27 000	1 350 \$
210609979	GOODMAN	GSZV904810A*	AMVE60DP1400A*		27 000	1 350 \$
210692788	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D**+MBVC1601**-1A**+TXV		27 000	1 350 \$
210692789	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D**+MBVC2001**-1A**+TXV		27 000	1 350 \$
210692794	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210692796	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210692797	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210692798	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210692799	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210692800	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210692795	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4860*6D**+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210692801	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D**+MBVC1601**-1A**+TXV		27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210607416	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TX		27 000	1 350 \$
210692807	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210692809	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210692810	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210692811	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210692812	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210692813	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210692808	GOODMAN	GSZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210692814	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692815	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692819	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210692820	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210692821	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210692822	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210692823	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210692824	GOODMAN	GSZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210692825	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601** -1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692826	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210692832	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210692834	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210692835	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210692836	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210692837	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210692838	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210692833	GOODMAN	GSZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210609989	GOODMAN	GSZV906010A*	AMVE60DP1400A*		33 400	1 670 \$
210607422	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TX		34 000	1 700 \$
210692843	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	33 400	1 670 \$
210692844	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	33 400	1 670 \$
210692845	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	33 400	1 670 \$
210692846	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	33 400	1 670 \$
210692842	GOODMAN	GSZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	33 400	1 670 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210692847	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 400	1 620 \$
210692852	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 \$
210692853	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 \$
210692854	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 \$
210692855	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 \$
210692851	GOODMAN	GSZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 \$
210692860	GOODMAN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 \$
210692861	GOODMAN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 \$
210692862	GOODMAN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 \$
210692863	GOODMAN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 \$
210692859	GOODMAN	GSZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 \$
205886789	GOODMAN	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205886763	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205886790	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144775	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144776	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144777	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144778	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
205886761	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205886762	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205886764	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205886765	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205886769	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205886791	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144779	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144780	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144781	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144782	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144783	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205886766	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205886767	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205886768	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205886770	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205886771	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205880466	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205886792	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
206144784	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144785	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144786	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144787	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144788	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205886772	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205886773	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205886774	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205886778	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205886793	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
206144789	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144790	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144791	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144792	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144793	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
205886775	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205886776	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205886777	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205886779	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205886780	GOODMAN	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205886783	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205886794	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
206144794	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144795	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144796	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144797	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
205886781	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205886782	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205886784	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205886785	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205886786	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205886795	GOODMAN	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
206144798	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	13 000	650 \$
206144799	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	13 000	650 \$
206144800	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	13 000	650 \$
206144801	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	13 000	650 \$
206144802	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	13 000	650 \$
206144803	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
206144804	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
206144805	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205886787	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205886788	GOODMAN	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205886852	GOODMAN	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205886853	GOODMAN	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205886798	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886854	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886799	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886855	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144884	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144885	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144886	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144887	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
205886796	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205886797	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205886800	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205886801	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205886807	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886856	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205886808	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-.1A*+TXV		18 000	900 \$
205886857	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV		18 000	900 \$
206144888	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144889	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206144890	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206144891	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206144892	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206144893	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206144894	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144895	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
206144896	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 000	900 \$
205886802	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205886803	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205886804	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205886805	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205886806	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205886809	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205886810	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205886811	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205886812	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205886816	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205886858	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205880468	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205886859	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
206144897	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206144898	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144899	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144900	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144901	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144902	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144903	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206144904	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206144905	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 \$
205886813	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205886814	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205886833	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205886834	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205886815	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205886817	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205886818	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205886819	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205886820	GOODMAN	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205886825	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886860	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886826	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205886861	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
206144906	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206144907	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206144908	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206144909	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206144910	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206144911	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206144912	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206144913	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
205886821	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205886822	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205886823	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205886824	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205886827	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205886828	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205886829	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205886830	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205886835	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886862	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205886836	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+MBVC160 0**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886863	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+MBVC160 1**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144914	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144915	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144916	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144917	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144918	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144919	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144920	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144921	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
205886831	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205886832	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
206144922	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
206144923	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205886837	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205886838	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205886839	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205886840	GOODMAN	GVZC200361A*	CHPF3743C6B**+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205886846	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC12 00**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886864	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC12 01**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886847	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC16 00**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205886865	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+MBVC16 01**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206144924	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206144925	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206144926	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206144927	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206144928	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206144929	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206144930	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206144931	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206144932	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 \$
205886841	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D**+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205886842	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205886843	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205886844	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205886845	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205886848	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205886849	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205886850	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205886851	GOODMAN	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205886886	GOODMAN	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205886869	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886887	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886870	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886888	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145148	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145149	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145150	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145151	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145152	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145153	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205886866	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205886867	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205886868	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205886871	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205886872	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205886896	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205886901	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205880469	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886902	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145154	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	28 000	1 400 \$
206145155	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145156	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 800	1 390 \$
206145157	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 600	1 380 \$
206145158	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145159	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
205886893	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205886894	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205886895	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205886897	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205886898	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205886899	GOODMAN	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205886876	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886889	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886900	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886890	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145160	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145161	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 600	1 380 \$
206145162	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 800	1 390 \$
206145163	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145164	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
205886873	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205886874	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205886875	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205886877	GOODMAN	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205886881	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886891	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886882	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205886892	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145165	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145166	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145167	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145168	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145169	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145170	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205886878	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205886879	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205886880	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205886883	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205886884	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205886885	GOODMAN	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205976190	GOODMAN	GVZC200601A*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 \$
205976136	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976191	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976169	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976170	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976171	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976172	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976173	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976174	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976296	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976297	GOODMAN	GVZC200601A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976180	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976192	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976298	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976175	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976176	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976177	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976178	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976179	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976181	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976299	GOODMAN	GVZC200601A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976182	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976183	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976184	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976185	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976186	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976187	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976188	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976189	GOODMAN	GVZC200601A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
206900423	GOODMAN	MSH093E21MCAA	MST093E20ACAA		5 800	290 \$
206900424	GOODMAN	MSH093E23MCAA	MST093E20ACAA		9 000	450 \$
206900419	GOODMAN	MSH093E23MCAA	MST093E21ADAA		10 100	505 \$
10062563	GOODMAN	MSH123E21MCAA	MST123E20ACAA		7 500	375 \$
206900425	GOODMAN	MSH123E23MCAA	MST123E20ACAA		9 900	495 \$
206900420	GOODMAN	MSH123E23MCAA	MST123E21ADAA		10 600	530 \$
203991088	GOODMAN	MSH183E19MCAA	MSH183E19AXAA		11 000	550 \$
10062552	GOODMAN	MSH183E21MCAA	MSH183E21AXAA		10 400	520 \$
10062564	GOODMAN	MSH183E21MCAA	MST183E20ACAA		12 000	600 \$
202196601	GOODMAN	MSH183E21MCAA	MST183E21ADAA		12 000	600 \$
206900426	GOODMAN	MSH183E23MCAA	MST183E20ACAA		15 600	780 \$
206900421	GOODMAN	MSH183E23MCAA	MST183E21ADAA		15 000	750 \$
202196602	GOODMAN	MSH243E21MCAA	MST243E21ADAA		16 000	800 \$
206900422	GOODMAN	MSH243E23MCAA	MST243E21ADAA		21 000	1 050 \$
10300062	GOODMAN	MST183E21MCAA	Unités sans conduits		11 800	590 \$
10300063	GOODMAN	MST363E21MCAA	Unités sans conduits		25 400	1 270 \$
213607583	GRANDAIR	WDLCURAH18AAK	WBGL244AB		11 600	580 \$
211264984	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$
211265006	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211265027	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719736	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211264940	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$
211264962	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
211264822	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WAHL184B*		12 300	615 \$
211264829	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WAHL244B*		12 300	615 \$
211264853	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WAHL244C*		12 100	605 \$
211264776	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WAPL184A*		12 300	615 \$
211264798	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WAPL244A*		12 300	615 \$
211264875	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WAXL184A*		12 300	615 \$
211264896	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WAXL244A*		12 400	620 \$
211264919	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WAXL304A*		12 400	620 \$
213607598	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WBGL244AB		12 400	620 \$
211264752	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WBHL184*A*		12 700	635 \$
211257344	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WBHL244*B*		12 800	640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211259978	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFAX040A030A*	12 400	620 \$
211259994	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFAX040B036A*	12 400	620 \$
212983260	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFAX040B036B*	12 300	615 \$
211259946	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFAX060A036A*	12 500	625 \$
211259963	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFAX060B042A*	12 200	610 \$
212984168	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFAX060B042B*	12 400	620 \$
212984708	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFAX080B048B*	12 500	625 \$
212977717	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFE*045A036C*	12 300	615 \$
212978233	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFE*070A036C*	12 400	620 \$
212978751	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFE*070B036C*	12 300	615 \$
212979952	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFE*090B042C*	12 400	620 \$
211259899	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFEL045A036B*	12 400	620 \$
211259915	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFEL045B036B*	12 700	635 \$
211260008	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFEL070A036B*	12 200	610 \$
211259930	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFEL070B036B*	12 400	620 \$
211259900	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFER045A036A*	12 400	620 \$
211259916	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFER045B036A*	12 700	635 \$
211260009	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFER070A036A*	12 200	610 \$
211259931	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFER070B036A*	12 400	620 \$
212970857	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFET045A036A*	12 500	625 \$
212971910	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFET090B048A*	12 400	620 \$
211259742	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFEU040B036A*	12 600	630 \$
212982383	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFEU040B036B*	12 400	620 \$
211260027	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFEU060B048A*	12 700	635 \$
212981831	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFEU100C060B*	12 300	615 \$
212974624	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFST040A030A*	12 400	620 \$
212975783	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFST080B048A*	12 300	615 \$
211259677	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFSU040B036A*	12 200	610 \$
212988780	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFSU040B036B*	12 300	615 \$
212989272	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFSU060B048B*	12 300	615 \$
211259869	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFSX026A030A*	12 500	625 \$
211259806	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFSX040A030A*	12 400	620 \$
212986282	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFSX040A030B*	12 400	620 \$
211259818	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFSX040B036A*	12 100	605 \$
211259830	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFSX060A036A*	12 300	615 \$
212987506	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*194BA*	WFSX080B048B*	12 500	625 \$
211260226	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFAX040A030A*	12 600	630 \$
211260213	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFAX060A036A*	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977729	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFE*045A036C*	12 400	620 \$
212978245	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFE*070A036C*	12 400	620 \$
211260199	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFEL045A036B*	12 600	630 \$
211260239	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFEL070A036B*	12 300	615 \$
211260200	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFER045A036A*	12 600	630 \$
211260240	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFER070A036A*	12 300	615 \$
212970869	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFET045A036A*	12 500	625 \$
212974637	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFST040A030A*	12 300	615 \$
211260183	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFSX026A030A*	12 600	630 \$
211260135	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFSX040A030A*	12 500	625 \$
212986294	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFSX040A030B*	12 400	620 \$
211260150	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244AA*	WFSX060A036A*	12 500	625 \$
211260611	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFAX040A030A*	12 600	630 \$
211260622	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFAX040B036A*	12 600	630 \$
212983271	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFAX040B036B*	12 100	605 \$
211260587	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFAX060A036A*	12 600	630 \$
211260599	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFAX060B042A*	12 400	620 \$
212984180	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFAX060B042B*	12 200	610 \$
212984720	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFAX080B048B*	12 200	610 \$
212977741	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFE*045A036C*	12 100	605 \$
212978257	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFE*070A036C*	12 200	610 \$
212978762	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFE*070B036C*	12 100	605 \$
212979964	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFE*090B042C*	12 200	610 \$
211260543	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFEL045A036B*	12 600	630 \$
211260558	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFEL045B036B*	12 900	645 \$
211260635	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFEL070A036B*	12 400	620 \$
211260572	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFEL070B036B*	12 600	630 \$
211260545	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFER045A036A*	12 600	630 \$
211260559	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFER045B036A*	12 900	645 \$
211260636	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFER070A036A*	12 400	620 \$
211260573	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFER070B036A*	12 600	630 \$
212970881	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFET045A036A*	12 200	610 \$
212971914	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFET090B048A*	12 100	605 \$
211260385	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFEU040B036A*	12 700	635 \$
212982395	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFEU040B036B*	12 200	610 \$
211260649	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFEU060B048A*	12 800	640 \$
212981843	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFEU100C060B*	12 100	605 \$
212974650	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFST040A030A*	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076394	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFST060B048A*	19 400	970 \$
212975796	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFST080B048A*	12 000	600 \$
211260329	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFSU040B036A*	12 400	620 \$
212988792	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFSU040B036B*	12 000	600 \$
212989284	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFSU060B048B*	12 000	600 \$
211260517	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFSX026A030A*	12 700	635 \$
211260453	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFSX040A030A*	12 500	625 \$
212986306	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFSX040A030B*	12 300	615 \$
211260466	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFSX040B036A*	12 300	615 \$
211260479	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFSX060A036A*	12 500	625 \$
212987518	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*244BA*	WFSX080B048B*	12 200	610 \$
211261056	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFAX040A030A*	12 400	620 \$
211261091	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFAX040B036A*	12 400	620 \$
212983282	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFAX040B036B*	12 200	610 \$
211261031	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFAX060A036A*	12 400	620 \$
211261044	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFAX060B042A*	12 200	610 \$
212984192	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFAX060B042B*	12 300	615 \$
212984732	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFAX080B048B*	12 400	620 \$
212977753	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFE*045A036C*	12 300	615 \$
212978269	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFE*070A036C*	12 300	615 \$
212978773	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFE*070B036C*	12 300	615 \$
212979976	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFE*090B042C*	12 300	615 \$
211260988	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFEL045A036B*	12 400	620 \$
211261002	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFEL045B036B*	12 700	635 \$
211261138	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFEL070A036B*	12 100	605 \$
211261016	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFEL070B036B*	12 400	620 \$
211260989	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFER045A036A*	12 400	620 \$
211261003	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFER045B036A*	12 700	635 \$
211261140	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFER070A036A*	12 100	605 \$
211261018	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFER070B036A*	12 400	620 \$
212970893	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFET045A036A*	12 400	620 \$
212971918	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFET090B048A*	12 300	615 \$
211260827	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFEU040B036A*	12 500	625 \$
212982407	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFEU040B036B*	12 300	615 \$
211261175	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFEU060B048A*	12 600	630 \$
212981855	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFEU100C060B*	12 300	615 \$
212974663	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFST040A030A*	12 200	610 \$
212975809	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFST080B048A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260768	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFSU040B036A*	12 200	610 \$
212988804	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFSU040B036B*	12 200	610 \$
212989296	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFSU060B048B*	12 200	610 \$
211260961	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFSX026A030A*	12 400	620 \$
211260895	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFSX040A030A*	12 300	615 \$
211260908	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFSX040B036A*	12 100	605 \$
211260922	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFSX060A036A*	12 300	615 \$
212987530	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*254BA*	WFSX080B048B*	12 100	605 \$
211261491	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFAX040A030A*	12 500	625 \$
211261469	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFAX060A036A*	12 500	625 \$
212977765	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFE*045A036C*	12 300	615 \$
212978281	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFE*070A036C*	12 100	605 \$
211261445	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFEL045A036B*	12 500	625 \$
211261513	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFEL070A036B*	12 300	615 \$
211261447	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFER045A036A*	12 500	625 \$
211261515	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFER070A036A*	12 300	615 \$
212970905	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFET045A036A*	12 500	625 \$
212974676	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFST040A030A*	12 200	610 \$
211261424	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFSX026A030A*	12 500	625 \$
211261340	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFSX040A030A*	12 400	620 \$
212986318	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFSX040A030B*	12 300	615 \$
211261360	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304AA*	WFSX060A036A*	12 400	620 \$
211262131	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFAX040A030A*	12 500	625 \$
211262152	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFAX040B036A*	12 500	625 \$
212983293	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFAX040B036B*	12 400	620 \$
211262088	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFAX060A036A*	12 500	625 \$
211262110	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFAX060B042A*	12 300	615 \$
212984204	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFAX060B042B*	12 400	620 \$
212984744	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFAX080B048B*	12 500	625 \$
212977777	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFE*045A036C*	12 400	620 \$
212978295	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFE*070A036C*	12 400	620 \$
212978784	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFE*070B036C*	12 300	615 \$
212979988	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFE*090B042C*	12 400	620 \$
211262013	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFEL045A036B*	12 500	625 \$
211262040	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFEL045B036B*	12 400	620 \$
211262174	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFEL070A036B*	12 300	615 \$
211262064	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFEL070B036B*	12 500	625 \$
211262015	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFER045A036A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211262043	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFER045B036A*	12 400	620 \$
211262176	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFER070A036A*	12 300	615 \$
211262066	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFER070B036A*	12 500	625 \$
212971922	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFET090B048A*	12 400	620 \$
211261756	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFEU040B036A*	12 700	635 \$
212982419	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFEU040B036B*	12 400	620 \$
212981867	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFEU100C060B*	12 600	630 \$
212974689	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFST040A030A*	12 400	620 \$
212975822	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFST080B048A*	12 500	625 \$
211261662	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFSU040B036A*	12 300	615 \$
212988816	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFSU040B036B*	12 500	625 \$
212989308	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFSU060B048B*	12 300	615 \$
211261966	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFSX026A030A*	12 600	630 \$
211261856	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFSX040A030A*	12 400	620 \$
212986330	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFSX040A030B*	12 400	620 \$
211261882	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFSX040B036A*	12 200	610 \$
211261908	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFSX060A036A*	12 400	620 \$
212987542	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLA*304BA*	WFSX080B048B*	12 500	625 \$
211262482	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFAX040A030A*	12 600	630 \$
211262460	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFAX060A036A*	12 600	630 \$
212977789	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFE*045A036C*	12 400	620 \$
212978307	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFE*070A036C*	12 400	620 \$
211262437	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFEL045A036B*	12 600	630 \$
211262504	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFEL070A036B*	12 400	620 \$
211262439	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFER045A036A*	12 600	630 \$
211262506	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFER070A036A*	12 400	620 \$
212970917	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFET045A036A*	12 500	625 \$
212974702	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFST040A030A*	12 400	620 \$
211262415	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFSX026A030A*	12 700	635 \$
211262328	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFSX040A030A*	12 500	625 \$
212986342	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFSX040A030B*	12 400	620 \$
211262350	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC184AA*	WFSX060A036A*	12 500	625 \$
211262762	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFAX040A030A*	12 600	630 \$
211262739	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFAX060A036A*	12 600	630 \$
212977801	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFE*045A036C*	12 400	620 \$
212978319	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFE*070A036C*	12 400	620 \$
211262715	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFEL045A036B*	12 600	630 \$
211262784	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFEL070A036B*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211262717	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFER045A036A*	12 600	630 \$
211262786	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFER070A036A*	12 400	620 \$
212970929	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFET045A036A*	12 500	625 \$
212974715	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFST040A030A*	12 400	620 \$
211262693	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFSX026A030A*	12 700	635 \$
211262607	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFSX040A030A*	12 500	625 \$
212986354	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFSX040A030B*	12 400	620 \$
211262628	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244AA*	WFSX060A036A*	12 500	625 \$
211263455	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFAX040A030A*	12 600	630 \$
211263478	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFAX040B036A*	12 600	630 \$
212983304	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFAX040B036B*	12 300	615 \$
211263386	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFAX060A036A*	12 600	630 \$
211263409	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFAX060B042A*	12 400	620 \$
212984216	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFAX060B042B*	12 300	615 \$
211263432	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFAX080B048A*	12 900	645 \$
212984756	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFAX080B048B*	12 100	605 \$
212977813	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFE*045A036C*	12 300	615 \$
212978331	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFE*070A036C*	12 200	610 \$
212978795	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFE*070B036C*	12 300	615 \$
212980000	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFE*090B042C*	12 300	615 \$
211263311	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFEL045A036B*	12 600	630 \$
211263336	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFEL045B036B*	12 900	645 \$
211263501	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFEL070A036B*	12 400	620 \$
211263361	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFEL070B036B*	12 600	630 \$
211263314	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFER045A036A*	12 600	630 \$
211263338	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFER045B036A*	12 900	645 \$
211263503	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFER070A036A*	12 400	620 \$
211263363	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFER070B036A*	12 600	630 \$
212970941	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFET045A036A*	12 200	610 \$
212971926	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFET090B048A*	12 300	615 \$
211263046	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFEU040B036A*	12 700	635 \$
212982431	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFEU040B036B*	12 300	615 \$
211263526	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFEU060B048A*	12 800	640 \$
212981879	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFEU100C060B*	12 300	615 \$
212974728	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFST040A030A*	12 200	610 \$
212975835	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFST080B048A*	12 200	610 \$
211262931	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFSU040B036A*	12 400	620 \$
212988828	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFSU040B036B*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263025	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFSU060B048A*	12 900	645 \$
212989320	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFSU060B048B*	12 200	610 \$
211263265	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFSX026A030A*	12 700	635 \$
211263154	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFSX040A030A*	12 500	625 \$
212986366	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFSX040A030B*	12 300	615 \$
211263176	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFSX040B036A*	12 300	615 \$
211263198	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFSX060A036A*	12 500	625 \$
212987554	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC244BA*	WFSX080B048B*	12 200	610 \$
211263844	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFAX040A030A*	12 500	625 \$
211263821	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFAX060A036A*	12 500	625 \$
212977825	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFE*045A036C*	12 300	615 \$
212978343	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFE*070A036C*	12 200	610 \$
211263797	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFEL045A036B*	12 500	625 \$
211263867	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFEL070A036B*	12 300	615 \$
211263799	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFER045A036A*	12 500	625 \$
211263869	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFER070A036A*	12 300	615 \$
212970953	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFET045A036A*	12 200	610 \$
212974741	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFST040A030A*	12 200	610 \$
211263774	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFSX026A030A*	12 500	625 \$
211263685	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFSX040A030A*	12 400	620 \$
212986378	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFSX040A030B*	12 300	615 \$
211263709	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304AA*	WFSX060A036A*	12 400	620 \$
211264601	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFAX040A030A*	12 500	625 \$
211264623	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFAX040B036A*	12 500	625 \$
212983315	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFAX040B036B*	20 200	1 010 \$
211264557	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFAX060A036A*	12 500	625 \$
211264580	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFAX060B042A*	12 300	615 \$
212984228	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFAX060B042B*	32 600	1 630 \$
212984768	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFAX080B048B*	32 800	1 640 \$
212977837	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFE*045A036C*	20 000	1 000 \$
212978355	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFE*070A036C*	20 000	1 000 \$
212978806	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFE*070B036C*	32 600	1 630 \$
212980012	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFE*090B042C*	32 600	1 630 \$
211264485	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFEL045A036B*	12 500	625 \$
211264510	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFEL045B036B*	12 400	620 \$
211264646	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFEL070A036B*	12 300	615 \$
211264533	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFEL070B036B*	12 500	625 \$
211264487	GRANDAIR	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFER045A036A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264512	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFER045B036A*	12 400	620 \$
211264648	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFER070A036A*	12 300	615 \$
211264535	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFER070B036A*	12 500	625 \$
212970965	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFET045A036A*	20 000	1 000 \$
212971930	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFET090B048A*	20 000	1 000 \$
211264101	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFEU040B036A*	12 700	635 \$
212982443	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFEU040B036B*	32 600	1 630 \$
211264670	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFEU060B048A*	12 700	635 \$
212981891	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFEU100C060B*	32 800	1 640 \$
212974754	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFST040A030A*	20 000	1 000 \$
212975848	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFST080B048A*	20 200	1 010 \$
211264014	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFSU040B036A*	12 400	620 \$
212988840	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFSU040B036B*	20 000	1 000 \$
212989332	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFSU060B048B*	32 600	1 630 \$
211264441	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFSX026A030A*	12 600	630 \$
211264261	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFSX040A030A*	12 400	620 \$
212986390	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFSX040A030B*	20 200	1 010 \$
211264293	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFSX040B036A*	12 200	610 \$
211264340	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFSX060A036A*	12 400	620 \$
212987566	GRANDAIRE	WDLCURAH18ABK	WLNC304BA*	WFSX080B048B*	33 000	1 650 \$
211640965	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$
211640977	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640989	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211641001	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$
211641013	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$
211640925	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WAHL244C*		19 900	995 \$
211640938	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WAHL304B*		20 000	1 000 \$
211640912	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WAPL304A*		20 000	1 000 \$
211641047	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WAXL244A*		20 000	1 000 \$
211641059	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WAXL304A*		20 200	1 010 \$
213607628	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WBGL244AB		20 400	1 020 \$
213607613	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WBGL364BC		20 200	1 010 \$
211616521	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WBHL244*B*		20 200	1 010 \$
211640953	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WBHL304*B*		20 000	1 000 \$
211635331	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244AA*	WFAX060A036A*	20 600	1 030 \$
212977345	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244AA*	WFE*045A036C*	20 000	1 000 \$
212977849	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244AA*	WFE*070A036C*	20 000	1 000 \$
211635318	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244AA*	WFEL045A036B*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635343	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244AA*	WFEL070A036B*	20 400	1 020 \$
211635319	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244AA*	WFER045A036A*	20 600	1 030 \$
211635344	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244AA*	WFER070A036A*	20 400	1 020 \$
212970977	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244AA*	WFET045A036A*	20 000	1 000 \$
212974767	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244AA*	WFST040A030A*	20 200	1 010 \$
212985994	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244AA*	WFSX040A030B*	20 200	1 010 \$
211635283	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244AA*	WFSX060A036A*	20 600	1 030 \$
211635724	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFAX040B036A*	20 200	1 010 \$
212983018	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFAX040B036B*	19 700	985 \$
211635664	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFAX060A036A*	19 900	995 \$
211635676	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFAX060B042A*	20 400	1 020 \$
212983748	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFAX060B042B*	19 600	980 \$
211635688	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFAX080B048A*	20 400	1 020 \$
212984264	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFAX080B048B*	19 500	975 \$
212977357	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFE*045A036C*	19 700	985 \$
212977861	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFE*070A036C*	19 600	980 \$
212978366	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFE*070B036C*	19 700	985 \$
212978830	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFE*070B048C*	19 600	980 \$
212979532	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFE*090B042C*	19 600	980 \$
211635612	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFEL045A036B*	20 600	1 030 \$
211635625	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFEL045B036B*	20 200	1 010 \$
211635736	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFEL070A036B*	20 400	1 020 \$
211635638	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFEL070B036B*	20 400	1 020 \$
211635651	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFEL090B042B*	20 600	1 030 \$
211635613	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFER045A036A*	20 600	1 030 \$
211635626	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFER045B036A*	20 200	1 010 \$
211635737	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFER070A036A*	20 400	1 020 \$
211635639	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFER070B036A*	20 400	1 020 \$
211635438	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFER070B048A*	20 800	1 040 \$
211635652	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFER090B042A*	20 600	1 030 \$
212970989	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFET045A036A*	19 500	975 \$
212971934	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFET090B048A*	19 700	985 \$
211635502	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFEU040B036A*	20 000	1 000 \$
212981939	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFEU040B036B*	19 600	980 \$
211635749	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFEU060B048A*	20 600	1 030 \$
212981375	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFEU100C060B*	19 700	985 \$
212974780	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFST040A030A*	19 700	985 \$
212975861	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFST080B048A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635426	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFSU040B036A*	20 000	1 000 \$
212988432	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFSU040B036B*	19 700	985 \$
211635490	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFSU060B048A*	20 400	1 020 \$
212988852	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFSU060B048B*	19 600	980 \$
212986006	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFSX040A030B*	19 700	985 \$
211635565	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFSX060A036A*	20 600	1 030 \$
211635700	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFSX060B042A*	20 800	1 040 \$
211635712	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFSX080B048A*	20 800	1 040 \$
212987098	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*244BA*	WFSX080B048B*	19 700	985 \$
211636183	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFAX040A030A*	20 200	1 010 \$
211636195	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFAX040B036A*	19 800	990 \$
212983029	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFAX040B036B*	20 000	1 000 \$
211636123	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFAX060A036A*	19 500	975 \$
211636135	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFAX060B042A*	20 000	1 000 \$
212983760	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFAX060B042B*	19 900	995 \$
211636147	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFAX080B048A*	19 900	995 \$
212984276	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFAX080B048B*	19 800	990 \$
212977369	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFE*045A036C*	19 900	995 \$
212977873	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFE*070A036C*	19 800	990 \$
212978377	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFE*070B036C*	19 800	990 \$
212978842	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFE*070B048C*	19 900	995 \$
212979544	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFE*090B042C*	19 900	995 \$
211636071	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFEL045A036B*	20 200	1 010 \$
211636084	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFEL045B036B*	19 900	995 \$
211636207	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFEL070A036B*	20 000	1 000 \$
211636097	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFEL070B036B*	20 000	1 000 \$
211636110	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFEL090B042B*	20 200	1 010 \$
211636072	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFER045A036A*	20 200	1 010 \$
211636085	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFER045B036A*	19 900	995 \$
211636208	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFER070A036A*	20 000	1 000 \$
211636098	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFER070B036A*	20 000	1 000 \$
211635873	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFER070B048A*	20 400	1 020 \$
211636111	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFER090B042A*	20 200	1 010 \$
212971001	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFET045A036A*	19 800	990 \$
212971938	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFET090B048A*	19 800	990 \$
211635937	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFEU040B036A*	19 700	985 \$
212981951	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFEU040B036B*	19 900	995 \$
211636220	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFEU060B048A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981387	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFEU100C060B*	20 000	1 000 \$
212974793	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFST040A030A*	20 000	1 000 \$
212975874	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFST080B048A*	19 800	990 \$
211635861	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFSU040B036A*	19 600	980 \$
212988444	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFSU040B036B*	20 000	1 000 \$
211635925	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFSU060B048A*	19 900	995 \$
212988864	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFSU060B048B*	19 900	995 \$
211636000	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFSX040A030A*	20 400	1 020 \$
212986018	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFSX040A030B*	20 000	1 000 \$
211636012	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFSX040B036A*	20 200	1 010 \$
211636024	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFSX060A036A*	20 200	1 010 \$
211636159	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFSX060B042A*	20 400	1 020 \$
211636171	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFSX080B048A*	20 400	1 020 \$
212987110	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*254BA*	WFSX080B048B*	20 000	1 000 \$
212977381	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304AA*	WFE*045A036C*	19 900	995 \$
212977885	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304AA*	WFE*070A036C*	19 900	995 \$
211636341	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304AA*	WFEL045A036B*	20 400	1 020 \$
211636354	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304AA*	WFEL070A036B*	20 200	1 010 \$
211636342	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304AA*	WFER045A036A*	20 400	1 020 \$
211636355	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304AA*	WFER070A036A*	20 200	1 010 \$
212971013	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304AA*	WFET045A036A*	19 800	990 \$
212974806	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304AA*	WFST040A030A*	20 000	1 000 \$
212986030	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304AA*	WFSX040A030B*	20 000	1 000 \$
211636306	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304AA*	WFSX060A036A*	20 400	1 020 \$
211636747	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFAX040B036A*	20 200	1 010 \$
212983040	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFAX040B036B*	20 000	1 000 \$
211636687	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFAX060A036A*	19 800	990 \$
211636699	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFAX060B042A*	20 200	1 010 \$
212983772	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFAX060B042B*	19 900	995 \$
211636711	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFAX080B048A*	20 200	1 010 \$
212984288	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFAX080B048B*	19 800	990 \$
212977393	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFE*045A036C*	19 900	995 \$
212977897	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFE*070A036C*	19 800	990 \$
212978388	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFE*070B036C*	19 800	990 \$
212978854	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFE*070B048C*	19 900	995 \$
212979556	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFE*090B042C*	19 900	995 \$
211636635	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFEL045A036B*	20 600	1 030 \$
211636648	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFEL045B036B*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636759	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFEL070A036B*	20 200	1 010 \$
211636661	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFEL070B036B*	20 400	1 020 \$
211636674	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFEL090B042B*	20 400	1 020 \$
211636636	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFER045A036A*	20 600	1 030 \$
211636649	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFER045B036A*	20 200	1 010 \$
211636760	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFER070A036A*	20 200	1 010 \$
211636662	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFER070B036A*	20 400	1 020 \$
211636449	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFER070B048A*	20 600	1 030 \$
211636675	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFER090B042A*	20 400	1 020 \$
212971025	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFET045A036A*	19 800	990 \$
212971942	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFET090B048A*	19 800	990 \$
211636513	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFEU040B036A*	20 000	1 000 \$
212981963	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFEU040B036B*	19 900	995 \$
211636772	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFEU060B048A*	20 600	1 030 \$
212981399	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFEU100C060B*	19 800	990 \$
212974819	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFST040A030A*	19 900	995 \$
212975887	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFST080B048A*	19 800	990 \$
211636437	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFSU040B036A*	19 900	995 \$
212988456	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFSU040B036B*	20 000	1 000 \$
211636501	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFSU060B048A*	20 200	1 010 \$
212988876	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFSU060B048B*	19 900	995 \$
211636611	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFSX026A030A*	19 800	990 \$
212986042	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFSX040A030B*	20 000	1 000 \$
211636576	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFSX060A036A*	20 400	1 020 \$
211636723	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFSX060B042A*	20 600	1 030 \$
211636735	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFSX080B048A*	20 800	1 040 \$
212987122	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*304BA*	WFSX080B048B*	20 000	1 000 \$
211637194	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFAX040A030A*	20 400	1 020 \$
211637206	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFAX040B036A*	20 000	1 000 \$
212983051	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFAX040B036B*	20 000	1 000 \$
211637134	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFAX060A036A*	19 700	985 \$
211637146	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFAX060B042A*	20 200	1 010 \$
212983784	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFAX060B042B*	19 900	995 \$
211637158	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFAX080B048A*	20 200	1 010 \$
212984300	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFAX080B048B*	19 800	990 \$
212977405	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFE*045A036C*	19 700	985 \$
212977909	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFE*070A036C*	19 600	980 \$
212978399	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFE*070B036C*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978866	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFE*070B048C*	19 900	995 \$
212979568	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFE*090B042C*	19 900	995 \$
211637082	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFEL045A036B*	20 400	1 020 \$
211637095	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFEL045B036B*	20 200	1 010 \$
211637218	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFEL070A036B*	20 200	1 010 \$
211637108	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFEL070B036B*	20 200	1 010 \$
211637121	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFEL090B042B*	20 400	1 020 \$
211637083	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFER045A036A*	20 400	1 020 \$
211637096	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFER045B036A*	20 200	1 010 \$
211637219	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFER070A036A*	20 200	1 010 \$
211637109	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFER070B036A*	20 200	1 010 \$
211636896	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFER070B048A*	20 600	1 030 \$
211637122	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFER090B042A*	20 400	1 020 \$
212971037	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFET045A036A*	19 700	985 \$
212971946	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFET090B048A*	19 800	990 \$
211636960	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFEU040B036A*	20 000	1 000 \$
212981975	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFEU040B036B*	19 900	995 \$
211637231	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFEU060B048A*	20 400	1 020 \$
212981411	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFEU100C060B*	19 800	990 \$
212974832	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFST040A030A*	19 700	985 \$
212975900	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFST080B048A*	19 800	990 \$
211636884	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFSU040B036A*	19 900	995 \$
212988468	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFSU040B036B*	19 800	990 \$
211636948	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFSU060B048A*	20 200	1 010 \$
212988888	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFSU060B048B*	19 900	995 \$
211637058	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFSX026A030A*	19 800	990 \$
212986054	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFSX040A030B*	19 800	990 \$
211637023	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFSX060A036A*	20 400	1 020 \$
211637170	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFSX060B042A*	20 600	1 030 \$
211637182	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFSX080B048A*	20 600	1 030 \$
212987134	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364BA*	WFSX080B048B*	19 800	990 \$
211637747	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFAX040B036A*	20 200	1 010 \$
212983062	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFAX040B036B*	19 800	990 \$
211637675	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFAX060B042A*	20 200	1 010 \$
212983796	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFAX060B042B*	19 700	985 \$
211637687	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFAX080B048A*	20 200	1 010 \$
212984312	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFAX080B048B*	19 900	995 \$
211637699	GRANDAIR	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFAX080C060A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637711	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFAX100C060A*	20 600	1 030 \$
212985142	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFAX100C060B*	19 500	975 \$
212978410	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFE*070B036C*	19 700	985 \$
212978878	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFE*070B048C*	19 700	985 \$
212979580	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFE*090B042C*	19 600	980 \$
212980078	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFE*090C048C*	19 600	980 \$
212980777	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFE*110C060C*	19 800	990 \$
211637597	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEL045B036B*	20 200	1 010 \$
211637610	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEL070B036B*	19 700	985 \$
211637623	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEL070C048B*	20 200	1 010 \$
211637636	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEL090B042B*	20 400	1 020 \$
211637649	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEL090C060B*	20 400	1 020 \$
211637662	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEL110C060B*	20 600	1 030 \$
211637598	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFER045B036A*	20 200	1 010 \$
211637611	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFER070B036A*	19 700	985 \$
211637365	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFER070B048A*	20 600	1 030 \$
211637624	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFER070C048A*	20 200	1 010 \$
211637637	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFER090B042A*	20 400	1 020 \$
211637650	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFER090C060A*	20 400	1 020 \$
211637663	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFER110C060A*	20 600	1 030 \$
212971950	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFET090B048A*	19 800	990 \$
212972373	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFET110C066A*	19 600	980 \$
211637480	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEU040B036A*	20 000	1 000 \$
212981987	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEU040B036B*	19 600	980 \$
211637771	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEU060B048A*	20 400	1 020 \$
212982515	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEU060B048B*	19 400	970 \$
211637759	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEU080C060A*	20 200	1 010 \$
212981423	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFEU100C060B*	19 800	990 \$
212975913	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFST080B048A*	19 800	990 \$
212976635	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFST100C060A*	19 400	970 \$
211637353	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFSU040B036A*	19 900	995 \$
212988480	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFSU040B036B*	19 800	990 \$
211637468	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFSU060B048A*	20 200	1 010 \$
212988900	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFSU060B048B*	19 700	985 \$
212989404	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFSU080C060B*	19 400	970 \$
213075737	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFSU100C060B*	19 600	980 \$
211637723	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFSX060B042A*	20 600	1 030 \$
211637735	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFSX080B048A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987146	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFSX080B048B*	19 800	990 \$
211637517	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*364CA*	WFSX080C060A*	20 400	1 020 \$
211638191	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFAX040A030A*	20 400	1 020 \$
211638203	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFAX040B036A*	19 900	995 \$
212983073	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFAX040B036B*	19 700	985 \$
212983808	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFAX060B042B*	19 500	975 \$
211638155	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFAX080B048A*	20 000	1 000 \$
212984324	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFAX080B048B*	19 400	970 \$
212977417	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFE*045A036C*	20 200	1 010 \$
212977921	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFE*070A036C*	20 000	1 000 \$
212978421	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFE*070B036C*	19 600	980 \$
212978890	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFE*070B048C*	19 500	975 \$
212979592	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFE*090B042C*	19 500	975 \$
211638215	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFEL070A036B*	20 000	1 000 \$
211638216	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFER070A036A*	20 000	1 000 \$
211637905	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFER070B048A*	20 600	1 030 \$
212971049	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFET045A036A*	20 200	1 010 \$
212971954	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFET090B048A*	19 400	970 \$
211637969	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFEU040B036A*	19 700	985 \$
212981999	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFEU040B036B*	19 500	975 \$
211638228	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFEU060B048A*	20 400	1 020 \$
212981435	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFEU100C060B*	19 700	985 \$
212974845	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFST040A030A*	20 200	1 010 \$
212975926	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFST080B048A*	19 700	985 \$
211637893	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFSU040B036A*	19 700	985 \$
212988492	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFSU040B036B*	19 600	980 \$
211637957	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFSU060B048A*	20 000	1 000 \$
212988912	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFSU060B048B*	19 500	975 \$
212986066	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFSX040A030B*	20 200	1 010 \$
211638032	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFSX060A036A*	20 400	1 020 \$
211638167	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFSX060B042A*	20 400	1 020 \$
211638179	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFSX080B048A*	20 600	1 030 \$
212987158	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374BA*	WFSX080B048B*	19 600	980 \$
211638756	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFAX040B036A*	19 700	985 \$
212983084	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFAX040B036B*	20 200	1 010 \$
211638684	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFAX060B042A*	19 900	995 \$
212983820	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFAX060B042B*	20 000	1 000 \$
211638696	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFAX080B048A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984336	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFAX080B048B*	20 200	1 010 \$
211638708	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFAX080C060A*	20 200	1 010 \$
211638720	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFAX100C060A*	20 200	1 010 \$
212985154	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFAX100C060B*	19 900	995 \$
212978432	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFE*070B036C*	20 200	1 010 \$
212978902	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFE*070B048C*	20 000	1 000 \$
212979604	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFE*090B042C*	20 200	1 010 \$
212980089	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFE*090C048C*	20 000	1 000 \$
212980789	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFE*110C060C*	19 800	990 \$
211638606	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEL045B036B*	19 800	990 \$
211638619	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEL070B036B*	20 000	1 000 \$
211638632	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEL070C048B*	19 800	990 \$
211638645	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEL090B042B*	20 000	1 000 \$
211638658	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEL090C060B*	20 200	1 010 \$
211638671	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEL110C060B*	20 400	1 020 \$
211638607	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFER045B036A*	19 800	990 \$
211638620	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFER070B036A*	20 000	1 000 \$
211638362	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFER070B048A*	20 400	1 020 \$
211638633	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFER070C048A*	19 800	990 \$
211638646	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFER090B042A*	20 000	1 000 \$
211638659	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFER090C060A*	20 200	1 010 \$
211638672	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFER110C060A*	20 400	1 020 \$
212971958	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFET090B048A*	20 200	1 010 \$
212972385	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFET110C066A*	20 000	1 000 \$
211638477	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEU040B036A*	19 600	980 \$
212982011	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEU040B036B*	20 000	1 000 \$
211638780	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEU060B048A*	20 200	1 010 \$
212982527	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEU060B048B*	19 800	990 \$
211638768	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEU080C060A*	19 800	990 \$
212981447	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFEU100C060B*	20 200	1 010 \$
212975939	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFST080B048A*	20 200	1 010 \$
212976648	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFST100C060A*	19 800	990 \$
211638350	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFSU040B036A*	19 500	975 \$
212988504	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFSU040B036B*	20 200	1 010 \$
211638465	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFSU060B048A*	19 800	990 \$
212988924	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFSU060B048B*	20 000	1 000 \$
212989416	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFSU080C060B*	19 900	995 \$
213075752	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFSU100C060B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638549	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFSX040B036A*	20 200	1 010 \$
211638732	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFSX060B042A*	20 200	1 010 \$
211638744	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFSX080B048A*	20 400	1 020 \$
212987170	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFSX080B048B*	20 200	1 010 \$
211638514	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLA*374CA*	WFSX080C060A*	20 200	1 010 \$
211640295	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFAX040B036A*	20 200	1 010 \$
212983117	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFAX040B036B*	20 000	1 000 \$
211640235	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFAX060A036A*	19 800	990 \$
211640247	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFAX060B042A*	20 200	1 010 \$
212983856	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFAX060B042B*	19 900	995 \$
211640259	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFAX080B048A*	20 200	1 010 \$
212984372	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFAX080B048B*	19 800	990 \$
212977477	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFE*045A036C*	29 600	1 480 \$
212977981	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070A036C*	29 400	1 470 \$
212978465	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070B036C*	19 800	990 \$
212978938	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070B048C*	19 900	995 \$
212979640	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFE*090B042C*	19 900	995 \$
211640183	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFEL045A036B*	20 600	1 030 \$
211640196	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFEL045B036B*	20 200	1 010 \$
211640307	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFEL070A036B*	20 200	1 010 \$
211640209	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFEL070B036B*	20 400	1 020 \$
211640222	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFEL090B042B*	20 400	1 020 \$
211640184	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFER045A036A*	20 600	1 030 \$
211640197	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFER045B036A*	20 200	1 010 \$
211640308	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFER070A036A*	20 200	1 010 \$
211640210	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFER070B036A*	20 400	1 020 \$
211639997	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFER070B048A*	20 600	1 030 \$
211640223	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFER090B042A*	20 400	1 020 \$
212971109	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFET045A036A*	19 300	965 \$
212971970	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFET090B048A*	19 800	990 \$
211640061	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFEU040B036A*	20 000	1 000 \$
212982047	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFEU040B036B*	19 900	995 \$
211640320	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFEU060B048A*	20 600	1 030 \$
212981483	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFEU100C060B*	19 800	990 \$
212974910	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFST040A030A*	19 500	975 \$
212975978	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFST080B048A*	19 800	990 \$
211639985	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFSU040B036A*	19 900	995 \$
212988540	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFSU040B036B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640049	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFSU060B048A*	20 200	1 010 \$
212988960	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFSU060B048B*	19 900	995 \$
211640159	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFSX026A030A*	19 800	990 \$
212986126	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFSX040A030B*	19 500	975 \$
211640124	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFSX060A036A*	20 400	1 020 \$
211640271	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFSX060B042A*	20 600	1 030 \$
211640283	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFSX080B048A*	20 800	1 040 \$
212987206	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLN(C,W)364BA*	WFSX080B048B*	20 000	1 000 \$
211638924	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244AA*	WFAX060A036A*	20 600	1 030 \$
212977429	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244AA*	WFE*045A036C*	20 200	1 010 \$
212977933	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244AA*	WFE*070A036C*	20 000	1 000 \$
211638911	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244AA*	WFEL045A036B*	20 600	1 030 \$
211638936	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244AA*	WFEL070A036B*	20 400	1 020 \$
211638912	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244AA*	WFER045A036A*	20 600	1 030 \$
211638937	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244AA*	WFER070A036A*	20 400	1 020 \$
212971061	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244AA*	WFET045A036A*	20 200	1 010 \$
212974858	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244AA*	WFST040A030A*	20 200	1 010 \$
212986078	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244AA*	WFSX040A030B*	20 200	1 010 \$
211638876	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244AA*	WFSX060A036A*	20 600	1 030 \$
211639284	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFAX040B036A*	20 200	1 010 \$
212983095	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFAX040B036B*	20 000	1 000 \$
211639236	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFAX060A036A*	20 600	1 030 \$
211639248	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFAX060B042A*	20 400	1 020 \$
212983832	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFAX060B042B*	19 900	995 \$
211639260	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFAX080B048A*	20 400	1 020 \$
212984348	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFAX080B048B*	19 800	990 \$
212977441	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFE*045A036C*	19 900	995 \$
212977945	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFE*070A036C*	19 800	990 \$
212978443	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFE*070B036C*	19 800	990 \$
212978914	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFE*070B048C*	19 900	995 \$
212979616	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFE*090B042C*	19 900	995 \$
211639184	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFEL045A036B*	20 600	1 030 \$
211639197	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFEL045B036B*	20 400	1 020 \$
211639296	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFEL070A036B*	20 400	1 020 \$
211639210	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFEL070B036B*	20 400	1 020 \$
211639223	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFEL090B042B*	20 600	1 030 \$
211639185	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFER045A036A*	20 600	1 030 \$
211639198	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFER045B036A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639297	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFER070A036A*	20 400	1 020 \$
211639211	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFER070B036A*	20 400	1 020 \$
211639021	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFER070B048A*	20 800	1 040 \$
211639224	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFER090B042A*	20 600	1 030 \$
212971073	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFET045A036A*	19 800	990 \$
212971962	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFET090B048A*	19 800	990 \$
211639085	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFEU040B036A*	20 200	1 010 \$
212982023	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFEU040B036B*	19 900	995 \$
211639309	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFEU060B048A*	20 600	1 030 \$
212981459	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFEU100C060B*	20 000	1 000 \$
212974871	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFST040A030A*	20 000	1 000 \$
212975952	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFST080B048A*	19 800	990 \$
211639009	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFSU040B036A*	20 000	1 000 \$
212988516	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFSU040B036B*	20 000	1 000 \$
211639073	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFSU060B048A*	20 400	1 020 \$
212988936	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFSU060B048B*	19 900	995 \$
212986090	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFSX040A030B*	20 000	1 000 \$
211639137	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFSX060A036A*	20 600	1 030 \$
211639272	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFSX060B042A*	20 800	1 040 \$
212987182	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC244BA*	WFSX080B048B*	20 000	1 000 \$
211639443	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304AA*	WFAX060A036A*	19 800	990 \$
212977453	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304AA*	WFE*045A036C*	19 900	995 \$
212977957	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304AA*	WFE*070A036C*	19 900	995 \$
211639430	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304AA*	WFEL045A036B*	20 400	1 020 \$
211639455	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304AA*	WFEL070A036B*	20 200	1 010 \$
211639431	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304AA*	WFER045A036A*	20 400	1 020 \$
211639456	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304AA*	WFER070A036A*	20 200	1 010 \$
212971085	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304AA*	WFET045A036A*	19 800	990 \$
212974884	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304AA*	WFST040A030A*	20 000	1 000 \$
212986102	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304AA*	WFSX040A030B*	20 000	1 000 \$
211639395	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304AA*	WFSX060A036A*	20 400	1 020 \$
211639848	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFAX040B036A*	20 200	1 010 \$
212983106	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFAX040B036B*	20 000	1 000 \$
211639788	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFAX060A036A*	19 800	990 \$
211639800	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFAX060B042A*	20 200	1 010 \$
212983844	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFAX060B042B*	19 900	995 \$
211639812	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFAX080B048A*	20 200	1 010 \$
212984360	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFAX080B048B*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977465	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFE*045A036C*	19 900	995 \$
212977969	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFE*070A036C*	19 900	995 \$
212978454	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFE*070B036C*	19 800	990 \$
212978926	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFE*070B048C*	19 900	995 \$
212979628	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFE*090B042C*	19 900	995 \$
211639736	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFEL045A036B*	20 600	1 030 \$
211639749	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFEL045B036B*	20 200	1 010 \$
211639860	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFEL070A036B*	20 200	1 010 \$
211639762	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFEL070B036B*	20 400	1 020 \$
211639775	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFEL090B042B*	20 400	1 020 \$
211639737	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFER045A036A*	20 600	1 030 \$
211639750	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFER045B036A*	20 200	1 010 \$
211639861	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFER070A036A*	20 200	1 010 \$
211639763	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFER070B036A*	20 400	1 020 \$
211639550	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFER070B048A*	20 600	1 030 \$
211639776	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFER090B042A*	20 400	1 020 \$
212971097	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFET045A036A*	19 800	990 \$
212971966	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFET090B048A*	19 800	990 \$
211639614	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFEU040B036A*	20 000	1 000 \$
212982035	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFEU040B036B*	19 900	995 \$
211639873	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFEU060B048A*	20 600	1 030 \$
212981471	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFEU100C060B*	20 000	1 000 \$
212974897	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFST040A030A*	20 000	1 000 \$
212975965	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFST080B048A*	19 800	990 \$
211639538	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFSU040B036A*	19 900	995 \$
212988528	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFSU040B036B*	20 000	1 000 \$
211639602	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFSU060B048A*	20 200	1 010 \$
212988948	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFSU060B048B*	19 900	995 \$
211639712	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFSX026A030A*	19 800	990 \$
212986114	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFSX040A030B*	20 000	1 000 \$
211639677	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFSX060A036A*	20 400	1 020 \$
211639824	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFSX060B042A*	20 600	1 030 \$
211639836	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFSX080B048A*	20 800	1 040 \$
212987194	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC304BA*	WFSX080B048B*	20 000	1 000 \$
211640836	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFAX040B036A*	20 200	1 010 \$
212983128	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFAX040B036B*	19 500	975 \$
211640764	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFAX060B042A*	20 200	1 010 \$
212983868	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFAX060B042B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640776	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFAX080B048A*	20 200	1 010 \$
212984384	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFAX080B048B*	31 400	1 570 \$
211640788	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFAX080C060A*	20 600	1 030 \$
211640800	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFAX100C060A*	20 600	1 030 \$
212985166	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFAX100C060B*	31 400	1 570 \$
212978476	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFE*070B036C*	29 400	1 470 \$
212978950	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFE*070B048C*	31 200	1 560 \$
212979652	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFE*090B042C*	29 400	1 470 \$
212980100	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFE*090C048C*	31 200	1 560 \$
212980801	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFE*110C060C*	31 200	1 560 \$
211640686	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEL045B036B*	20 200	1 010 \$
211640699	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEL070B036B*	20 400	1 020 \$
211640712	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEL070C048B*	20 200	1 010 \$
211640725	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEL090B042B*	20 400	1 020 \$
211640738	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEL090C060B*	20 400	1 020 \$
211640751	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEL110C060B*	20 600	1 030 \$
211640687	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFER045B036A*	20 200	1 010 \$
211640700	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFER070B036A*	20 400	1 020 \$
211640454	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFER070B048A*	20 600	1 030 \$
211640713	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFER070C048A*	20 200	1 010 \$
211640726	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFER090B042A*	20 400	1 020 \$
211640739	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFER090C060A*	20 400	1 020 \$
211640752	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFER110C060A*	20 600	1 030 \$
212971974	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFET090B048A*	19 400	970 \$
212972397	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFET110C066A*	19 100	955 \$
211640569	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEU040B036A*	20 000	1 000 \$
212982059	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEU040B036B*	31 400	1 570 \$
211640860	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEU060B048A*	20 600	1 030 \$
212982539	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEU060B048B*	31 200	1 560 \$
211640848	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEU080C060A*	20 200	1 010 \$
212981495	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFEU100C060B*	31 400	1 570 \$
212975991	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFST080B048A*	19 500	975 \$
212976661	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFST100C060A*	19 000	950 \$
211640442	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFSU040B036A*	19 900	995 \$
212988552	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFSU040B036B*	29 600	1 480 \$
211640557	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFSU060B048A*	20 200	1 010 \$
212988972	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFSU060B048B*	29 600	1 480 \$
212989428	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFSU080C060B*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213075767	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFSU100C060B*	31 400	1 570 \$
211640812	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFSX060B042A*	20 600	1 030 \$
211640824	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFSX080B048A*	20 600	1 030 \$
212987218	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFSX080B048B*	29 600	1 480 \$
211640606	GRANDAIRE	WDLCURAH24AAK	WLNC364CA*	WFSX080C060A*	20 400	1 020 \$
211245925	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211245936	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$
211245947	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211245958	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211245969	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211245870	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211245881	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211245892	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211245903	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$
211245914	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
211245814	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WAHL244C*		19 000	950 \$
211245826	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WAHL304B*		19 100	955 \$
211245802	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WAPL304A*		19 100	955 \$
211245837	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WAXL244A*		19 100	955 \$
211245848	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WAXL304A*		19 100	955 \$
211245859	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WAXL364A*		18 500	925 \$
213607658	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WBGL244AB		19 300	965 \$
213607643	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WBGL364BC		19 100	955 \$
211239231	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WBHL244*B*		19 200	960 \$
211240352	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFAX040A030A*	19 700	985 \$
211240341	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFAX060A036A*	19 600	980 \$
212977573	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFE*045A036C*	19 400	970 \$
212978089	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFE*070A036C*	19 400	970 \$
211240329	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFEL045A036B*	19 600	980 \$
211240363	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFEL070A036B*	19 400	970 \$
211240330	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFER045A036A*	19 600	980 \$
211240364	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFER070A036A*	19 400	970 \$
212971121	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFET045A036A*	19 300	965 \$
212974923	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFST040A030A*	19 500	975 \$
211240318	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFSX026A030A*	19 800	990 \$
211240276	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFSX040A030A*	19 700	985 \$
212986138	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFSX040A030B*	19 500	975 \$
211240287	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244AA*	WFSX060A036A*	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240739	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFAX040A030A*	19 700	985 \$
211240750	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFAX040B036A*	19 400	970 \$
212983139	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFAX040B036B*	18 800	940 \$
211240684	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFAX060A036A*	19 200	960 \$
211240695	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFAX060B042A*	19 400	970 \$
212984036	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFAX060B042B*	18 700	935 \$
211240706	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFAX080B048A*	19 400	970 \$
212984576	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFAX080B048B*	18 500	925 \$
212977585	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFE*045A036C*	18 700	935 \$
212978101	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFE*070A036C*	18 600	930 \$
212978630	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFE*070B036C*	18 600	930 \$
212979130	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFE*070B048C*	18 700	935 \$
212979820	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFE*090B042C*	18 600	930 \$
211240636	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFEL045A036B*	19 600	980 \$
211240648	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFEL045B036B*	19 400	970 \$
211240761	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFEL070A036B*	19 400	970 \$
211240660	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFEL070B036B*	19 500	975 \$
211240672	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFEL090B042B*	19 500	975 \$
211240637	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFER045A036A*	19 600	980 \$
211240649	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFER045B036A*	19 400	970 \$
211240762	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFER070A036A*	19 400	970 \$
211240661	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFER070B036A*	19 500	975 \$
211240449	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFER070B048A*	19 700	985 \$
211240673	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFER090B042A*	19 500	975 \$
212971133	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFET045A036A*	18 500	925 \$
212971978	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFET090B048A*	18 700	935 \$
211240507	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFEU040B036A*	19 300	965 \$
212982251	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFEU040B036B*	18 600	930 \$
211240773	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFEU060B048A*	19 600	980 \$
212981699	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFEU100C060B*	18 700	935 \$
212974936	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFST040A030A*	18 700	935 \$
213076381	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFST060B048A*	12 400	620 \$
212976004	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFST080B048A*	18 800	940 \$
211240438	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSU040B036A*	19 300	965 \$
212988648	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSU040B036B*	18 700	935 \$
211240496	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSU060B048A*	19 400	970 \$
212989140	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSU060B048B*	18 600	930 \$
211240615	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSX026A030A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240562	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSX040A030A*	19 700	985 \$
212986150	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSX040A030B*	18 800	940 \$
211240573	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSX040B036A*	19 700	985 \$
211240584	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSX060A036A*	19 600	980 \$
211240717	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSX060B042A*	19 600	980 \$
211240728	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSX080B048A*	19 700	985 \$
212987374	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*244BA*	WFSX080B048B*	18 700	935 \$
211241175	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFAX040A030A*	19 100	955 \$
211241186	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFAX040B036A*	18 800	940 \$
212983150	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFAX040B036B*	19 300	965 \$
211241120	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFAX060A036A*	18 500	925 \$
211241131	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFAX060B042A*	18 800	940 \$
212984048	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFAX060B042B*	19 100	955 \$
211241142	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFAX080B048A*	18 800	940 \$
212984588	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFAX080B048B*	19 100	955 \$
212977597	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFE*045A036C*	19 100	955 \$
212978113	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFE*070A036C*	19 100	955 \$
212978641	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFE*070B036C*	19 000	950 \$
212979142	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFE*070B048C*	19 100	955 \$
212979832	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFE*090B042C*	19 100	955 \$
211241072	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFEL045A036B*	19 100	955 \$
211241084	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFEL045B036B*	18 800	940 \$
211241197	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFEL070A036B*	18 900	945 \$
211241096	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFEL070B036B*	18 900	945 \$
211241108	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFEL090B042B*	18 900	945 \$
211241073	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFER045A036A*	19 100	955 \$
211241085	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFER045B036A*	18 800	940 \$
211241198	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFER070A036A*	18 900	945 \$
211241097	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFER070B036A*	18 900	945 \$
211241109	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFER090B042A*	18 900	945 \$
212971145	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFET045A036A*	19 100	955 \$
212971982	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFET090B048A*	19 100	955 \$
211240943	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFEU040B036A*	18 600	930 \$
212982263	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFEU040B036B*	19 100	955 \$
211241209	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFEU060B048A*	19 100	955 \$
212981711	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFEU100C060B*	19 100	955 \$
212974949	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFST040A030A*	19 200	960 \$
212976017	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFST080B048A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240874	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFSU040B036A*	18 600	930 \$
212988660	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFSU040B036B*	19 200	960 \$
211240932	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFSU060B048A*	18 800	940 \$
212989152	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFSU060B048B*	19 100	955 \$
212986162	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFSX040A030B*	18 800	940 \$
211241009	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFSX040B036A*	19 100	955 \$
211241020	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFSX060A036A*	19 100	955 \$
212987386	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*254BA*	WFSX080B048B*	19 200	960 \$
211241362	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFAX040A030A*	19 400	970 \$
211241351	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFAX060A036A*	18 900	945 \$
212977609	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFE*045A036C*	19 100	955 \$
212978125	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFE*070A036C*	19 100	955 \$
211241339	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFEL045A036B*	19 300	965 \$
211241373	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFEL070A036B*	19 200	960 \$
211241340	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFER045A036A*	19 300	965 \$
211241374	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFER070A036A*	19 200	960 \$
212971157	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFET045A036A*	19 100	955 \$
212974962	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFST040A030A*	19 200	960 \$
211241328	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFSX026A030A*	19 600	980 \$
211241286	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFSX040A030A*	19 500	975 \$
212986174	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFSX040A030B*	19 200	960 \$
211241297	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304AA*	WFSX060A036A*	19 400	970 \$
211241749	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFAX040A030A*	19 400	970 \$
211241760	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFAX040B036A*	19 100	955 \$
212983161	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFAX040B036B*	19 200	960 \$
211241694	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFAX060A036A*	18 900	945 \$
211241705	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFAX060B042A*	19 200	960 \$
212984060	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFAX060B042B*	19 100	955 \$
211241716	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFAX080B048A*	19 100	955 \$
212984600	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFAX080B048B*	19 000	950 \$
212977621	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFE*045A036C*	19 100	955 \$
212978137	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFE*070A036C*	19 000	950 \$
212978652	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFE*070B036C*	19 000	950 \$
212979154	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFE*070B048C*	19 100	955 \$
212979844	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFE*090B042C*	19 100	955 \$
211241646	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFEL045A036B*	19 400	970 \$
211241658	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFEL045B036B*	19 100	955 \$
211241771	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFEL070A036B*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241670	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFEL070B036B*	19 200	960 \$
211241682	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFEL090B042B*	19 200	960 \$
211241647	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFER045A036A*	19 400	970 \$
211241659	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFER045B036A*	19 100	955 \$
211241772	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFER070A036A*	19 200	960 \$
211241671	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFER070B036A*	19 200	960 \$
211241459	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFER070B048A*	19 400	970 \$
211241683	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFER090B042A*	19 200	960 \$
212971169	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFET045A036A*	19 000	950 \$
212971986	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFET090B048A*	19 000	950 \$
211241517	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFEU040B036A*	19 000	950 \$
212982275	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFEU040B036B*	19 000	950 \$
211241783	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFEU060B048A*	19 300	965 \$
212981723	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFEU100C060B*	19 000	950 \$
212974975	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFST040A030A*	19 200	960 \$
212976030	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFST080B048A*	19 000	950 \$
211241448	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSU040B036A*	19 000	950 \$
212988672	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSU040B036B*	19 100	955 \$
211241506	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSU060B048A*	19 100	955 \$
212989164	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSU060B048B*	19 100	955 \$
211241625	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSX026A030A*	18 900	945 \$
211241572	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSX040A030A*	19 500	975 \$
212986186	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSX040A030B*	19 200	960 \$
211241583	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSX040B036A*	19 400	970 \$
211241594	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSX060A036A*	19 400	970 \$
211241727	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSX060B042A*	19 400	970 \$
211241738	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSX080B048A*	19 500	975 \$
212987398	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*304BA*	WFSX080B048B*	19 100	955 \$
211242185	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFAX040A030A*	19 400	970 \$
211242196	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFAX040B036A*	19 100	955 \$
212983172	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFAX040B036B*	19 200	960 \$
211242130	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFAX060A036A*	18 800	940 \$
211242141	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFAX060B042A*	19 100	955 \$
212984072	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFAX060B042B*	19 100	955 \$
211242152	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFAX080B048A*	19 100	955 \$
212984612	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFAX080B048B*	19 000	950 \$
212977633	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFE*045A036C*	18 700	935 \$
212978149	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFE*070A036C*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978663	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFE*070B036C*	19 000	950 \$
212979166	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFE*070B048C*	19 100	955 \$
212979856	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFE*090B042C*	19 100	955 \$
211242082	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFEL045A036B*	19 300	965 \$
211242094	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFEL045B036B*	19 100	955 \$
211242207	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFEL070A036B*	19 100	955 \$
211242106	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFEL070B036B*	19 200	960 \$
211242118	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFEL090B042B*	19 200	960 \$
211242083	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFER045A036A*	19 300	965 \$
211242095	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFER045B036A*	19 100	955 \$
211242208	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFER070A036A*	19 100	955 \$
211242107	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFER070B036A*	19 200	960 \$
211241895	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFER070B048A*	19 400	970 \$
211242119	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFER090B042A*	19 200	960 \$
212971181	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFET045A036A*	18 700	935 \$
212971990	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFET090B048A*	19 000	950 \$
211241953	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFEU040B036A*	18 900	945 \$
212982287	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFEU040B036B*	19 100	955 \$
211242219	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFEU060B048A*	19 300	965 \$
212981735	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFEU100C060B*	19 100	955 \$
212974988	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFST040A030A*	18 800	940 \$
212976043	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFST080B048A*	19 000	950 \$
211241884	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSU040B036A*	18 900	945 \$
212988684	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSU040B036B*	19 000	950 \$
211241942	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSU060B048A*	19 100	955 \$
212989176	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSU060B048B*	19 100	955 \$
211242061	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSX026A030A*	18 900	945 \$
211242008	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSX040A030A*	19 400	970 \$
212986198	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSX040A030B*	19 200	960 \$
211242019	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSX040B036A*	19 300	965 \$
211242030	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSX060A036A*	19 300	965 \$
211242163	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSX060B042A*	19 300	965 \$
211242174	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSX080B048A*	19 400	970 \$
212987410	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364BA*	WFSX080B048B*	19 000	950 \$
211242696	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFAX040B036A*	19 100	955 \$
212983183	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFAX040B036B*	19 000	950 \$
211242630	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFAX060B042A*	19 100	955 \$
212984084	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFAX060B042B*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242641	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFAX080B048A*	19 100	955 \$
212984624	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFAX080B048B*	18 900	945 \$
211242652	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFAX080C060A*	19 300	965 \$
211242663	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFAX100C060A*	19 300	965 \$
212985346	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFAX100C060B*	18 700	935 \$
212978674	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFE*070B036C*	19 000	950 \$
212979178	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFE*070B048C*	18 700	935 \$
212979868	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFE*090B042C*	18 700	935 \$
212980265	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFE*090C048C*	18 600	930 \$
212980993	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFE*110C060C*	18 800	940 \$
211242558	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEL045B036B*	19 100	955 \$
211242570	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEL070B036B*	18 800	940 \$
211242582	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEL070C048B*	19 100	955 \$
211242594	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEL090B042B*	19 200	960 \$
211242606	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEL090C060B*	19 200	960 \$
211242618	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEL110C060B*	19 400	970 \$
211242559	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFER045B036A*	19 100	955 \$
211242571	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFER070B036A*	18 800	940 \$
211242340	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFER070B048A*	19 400	970 \$
211242583	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFER070C048A*	19 100	955 \$
211242595	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFER090B042A*	19 200	960 \$
211242607	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFER090C060A*	19 200	960 \$
211242619	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFER110C060A*	19 400	970 \$
212971994	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFET090B048A*	18 800	940 \$
212972409	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFET110C066A*	18 800	940 \$
211242443	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEU040B036A*	18 900	945 \$
212982299	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEU040B036B*	18 800	940 \$
211242718	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEU060B048A*	19 300	965 \$
212982707	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEU060B048B*	18 600	930 \$
211242707	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEU080C060A*	19 100	955 \$
212981747	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFEU100C060B*	18 800	940 \$
212976056	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFST080B048A*	19 000	950 \$
212976674	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFST100C060A*	18 600	930 \$
211242329	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFSU040B036A*	18 900	945 \$
212988696	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFSU040B036B*	18 800	940 \$
211242432	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFSU060B048A*	19 100	955 \$
212989188	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFSU060B048B*	18 900	945 \$
212989608	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFSU080C060B*	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076101	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFSU100C060B*	18 500	925 \$
211242507	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFSX040B036A*	19 300	965 \$
211242674	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFSX060B042A*	19 300	965 \$
211242685	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFSX080B048A*	19 400	970 \$
212987422	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFSX080B048B*	18 800	940 \$
211242476	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*364CA*	WFSX080C060A*	19 300	965 \$
211243129	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFAX040A030A*	19 200	960 \$
211243140	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFAX040B036A*	18 900	945 \$
212983194	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFAX040B036B*	18 800	940 \$
211243074	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFAX060A036A*	19 200	960 \$
211243085	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFAX060B042A*	18 900	945 \$
212984096	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFAX060B042B*	18 700	935 \$
211243096	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFAX080B048A*	18 900	945 \$
212984636	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFAX080B048B*	18 400	920 \$
212977645	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFE*045A036C*	19 500	975 \$
212978161	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFE*070A036C*	19 400	970 \$
212978685	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFE*070B036C*	18 700	935 \$
212979190	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFE*070B048C*	18 700	935 \$
212979880	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFE*090B042C*	18 700	935 \$
211243026	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFEL045A036B*	19 200	960 \$
211243038	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFEL045B036B*	18 900	945 \$
211243151	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFEL070A036B*	18 900	945 \$
211243050	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFEL070B036B*	19 000	950 \$
211243062	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFEL090B042B*	19 000	950 \$
211243027	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFER045A036A*	19 200	960 \$
211243039	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFER045B036A*	18 900	945 \$
211243152	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFER070A036A*	18 900	945 \$
211243051	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFER070B036A*	19 000	950 \$
211242839	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFER070B048A*	19 300	965 \$
211243063	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFER090B042A*	19 000	950 \$
212971193	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFET045A036A*	19 500	975 \$
212971998	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFET090B048A*	18 600	930 \$
211242897	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFEU040B036A*	18 700	935 \$
212982311	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFEU040B036B*	18 700	935 \$
211243163	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFEU060B048A*	19 100	955 \$
212981759	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFEU100C060B*	18 600	930 \$
212975001	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFST040A030A*	19 600	980 \$
212976069	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFST080B048A*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242828	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFSU040B036A*	18 700	935 \$
212988708	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFSU040B036B*	18 600	930 \$
211242886	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFSU060B048A*	18 900	945 \$
212989200	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFSU060B048B*	18 700	935 \$
211242952	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFSX040A030A*	19 300	965 \$
212986210	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFSX040A030B*	18 800	940 \$
211242963	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFSX040B036A*	19 200	960 \$
211242974	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFSX060A036A*	19 200	960 \$
211243107	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFSX060B042A*	19 200	960 \$
212987434	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374BA*	WFSX080B048B*	19 800	990 \$
211243640	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFAX040B036A*	18 700	935 \$
212983205	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFAX040B036B*	19 600	980 \$
211243574	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFAX060B042A*	18 800	940 \$
212984108	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFAX060B042B*	19 400	970 \$
211243585	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFAX080B048A*	18 700	935 \$
212984648	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFAX080B048B*	19 500	975 \$
212985358	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFAX100C060B*	19 100	955 \$
212978696	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFE*070B036C*	18 500	925 \$
212979202	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFE*070B048C*	19 400	970 \$
212979892	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFE*090B042C*	19 500	975 \$
212980276	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFE*090C048C*	19 100	955 \$
212981005	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFE*110C060C*	19 100	955 \$
211243502	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFEL045B036B*	18 700	935 \$
211243514	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFEL070B036B*	18 800	940 \$
211243526	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFEL070C048B*	18 700	935 \$
211243538	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFEL090B042B*	18 900	945 \$
211243503	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFER045B036A*	18 700	935 \$
211243515	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFER070B036A*	18 800	940 \$
211243527	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFER070C048A*	18 700	935 \$
211243539	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFER090B042A*	18 900	945 \$
212972002	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFET090B048A*	19 500	975 \$
212972421	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFET110C066A*	19 200	960 \$
211243387	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFEU040B036A*	18 500	925 \$
212982323	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFEU040B036B*	19 400	970 \$
212982719	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFEU060B048B*	19 000	950 \$
211243651	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFEU080C060A*	18 700	935 \$
212981771	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFEU100C060B*	19 500	975 \$
212976082	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFST080B048A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976687	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFST100C060A*	19 100	955 \$
211243273	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFSU040B036A*	18 500	925 \$
212988720	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFSU040B036B*	19 500	975 \$
211243376	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFSU060B048A*	18 700	935 \$
212989212	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFSU060B048B*	19 400	970 \$
212989620	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFSU080C060B*	19 100	955 \$
213076113	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFSU100C060B*	19 200	960 \$
212987446	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLA*374CA*	WFSX080B048B*	19 500	975 \$
211245221	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX040A030A*	19 400	970 \$
211245232	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX040B036A*	19 100	955 \$
212983238	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX040B036B*	19 200	960 \$
211245166	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX060A036A*	18 900	945 \$
211245177	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX060B042A*	19 100	955 \$
212984144	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX060B042B*	19 100	955 \$
211245188	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX080B048A*	19 100	955 \$
212984684	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX080B048B*	19 100	955 \$
212977705	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*045A036C*	12 200	610 \$
212978221	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070A036C*	12 200	610 \$
212978729	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070B036C*	18 900	945 \$
212979238	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070B048C*	19 100	955 \$
212979928	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*090B042C*	19 100	955 \$
211245118	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEL045A036B*	19 300	965 \$
211245130	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEL045B036B*	19 100	955 \$
211245243	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEL070A036B*	19 100	955 \$
211245142	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEL070B036B*	19 200	960 \$
211245154	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEL090B042B*	19 200	960 \$
211245119	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFER045A036A*	19 300	965 \$
211245131	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFER045B036A*	19 100	955 \$
211245244	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFER070A036A*	19 100	955 \$
211245143	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFER070B036A*	19 200	960 \$
211244931	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFER070B048A*	19 400	970 \$
211245155	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFER090B042A*	19 200	960 \$
212972014	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFET090B048A*	19 100	955 \$
211244989	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEU040B036A*	19 000	950 \$
212982359	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEU040B036B*	19 100	955 \$
211245255	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEU060B048A*	19 300	965 \$
212981807	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEU100C060B*	19 100	955 \$
212975066	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFST040A030A*	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976121	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFST080B048A*	18 900	945 \$
211244920	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSU040B036A*	19 000	950 \$
212988756	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSU040B036B*	19 200	960 \$
211244978	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSU060B048A*	19 100	955 \$
212989248	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSU060B048B*	19 100	955 \$
211245097	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSX026A030A*	18 900	945 \$
211245044	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSX040A030A*	19 500	975 \$
212986270	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSX040A030B*	12 200	610 \$
211245055	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSX040B036A*	19 400	970 \$
211245066	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSX060A036A*	19 400	970 \$
211245199	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSX060B042A*	19 400	970 \$
211245210	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSX080B048A*	19 500	975 \$
212987482	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSX080B048B*	19 200	960 \$
211243824	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFAX040A030A*	19 700	985 \$
211243813	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFAX060A036A*	19 600	980 \$
212977657	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFE*045A036C*	19 500	975 \$
212978173	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFE*070A036C*	19 400	970 \$
211243801	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFEL045A036B*	19 600	980 \$
211243835	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFEL070A036B*	19 500	975 \$
211243802	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFER045A036A*	19 600	980 \$
211243836	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFER070A036A*	19 500	975 \$
212971205	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFET045A036A*	19 500	975 \$
212975014	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFST040A030A*	19 600	980 \$
211243790	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFSX026A030A*	19 900	995 \$
211243748	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFSX040A030A*	19 800	990 \$
212986222	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFSX040A030B*	19 500	975 \$
211243759	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244AA*	WFSX060A036A*	19 700	985 \$
211244211	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFAX040A030A*	19 700	985 \$
211244222	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFAX040B036A*	19 500	975 \$
212983216	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFAX040B036B*	19 200	960 \$
211244156	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFAX060A036A*	19 600	980 \$
211244167	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFAX060B042A*	19 500	975 \$
212984120	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFAX060B042B*	19 100	955 \$
211244178	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFAX080B048A*	19 400	970 \$
212984660	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFAX080B048B*	19 100	955 \$
212977669	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFE*045A036C*	19 000	950 \$
212978185	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFE*070A036C*	19 100	955 \$
212978707	GRANDAIR	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFE*070B036C*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979214	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFE*070B048C*	19 100	955 \$
212979904	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFE*090B042C*	19 100	955 \$
211244108	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFEL045A036B*	19 600	980 \$
211244120	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFEL045B036B*	19 400	970 \$
211244233	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFEL070A036B*	19 500	975 \$
211244132	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFEL070B036B*	19 500	975 \$
211244144	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFEL090B042B*	19 500	975 \$
211244109	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFER045A036A*	19 600	980 \$
211244121	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFER045B036A*	19 400	970 \$
211244234	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFER070A036A*	19 500	975 \$
211244133	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFER070B036A*	19 500	975 \$
211243921	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFER070B048A*	19 700	985 \$
211244145	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFER090B042A*	19 500	975 \$
212971217	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFET045A036A*	19 000	950 \$
212972006	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFET090B048A*	19 100	955 \$
211243979	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFEU040B036A*	19 300	965 \$
212982335	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFEU040B036B*	19 100	955 \$
211244245	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFEU060B048A*	19 600	980 \$
212981783	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFEU100C060B*	19 200	960 \$
212975027	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFST040A030A*	19 100	955 \$
213077827	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFST060B048A*	19 400	970 \$
212976095	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFST080B048A*	18 900	945 \$
211243910	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSU040B036A*	19 300	965 \$
212988732	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSU040B036B*	19 200	960 \$
211243968	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSU060B048A*	19 400	970 \$
212989224	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSU060B048B*	19 100	955 \$
211244087	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSX026A030A*	19 900	995 \$
211244034	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSX040A030A*	19 800	990 \$
212986234	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSX040A030B*	19 500	975 \$
211244045	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSX040B036A*	19 700	985 \$
211244056	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSX060A036A*	19 700	985 \$
211244189	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSX060B042A*	19 700	985 \$
211244200	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSX080B048A*	19 800	990 \$
212987458	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC244BA*	WFSX080B048B*	19 200	960 \$
211244398	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFAX040A030A*	19 400	970 \$
211244387	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFAX060A036A*	18 900	945 \$
212977681	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFE*045A036C*	19 100	955 \$
212978197	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFE*070A036C*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244375	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFEL045A036B*	19 300	965 \$
211244409	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFEL070A036B*	19 100	955 \$
211244376	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFER045A036A*	19 300	965 \$
211244410	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFER070A036A*	19 100	955 \$
212971229	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFET045A036A*	19 100	955 \$
212975040	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFST040A030A*	19 200	960 \$
211244364	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFSX026A030A*	19 500	975 \$
211244322	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFSX040A030A*	19 500	975 \$
212986246	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFSX040A030B*	19 200	960 \$
211244333	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304AA*	WFSX060A036A*	19 400	970 \$
211244785	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFAX040A030A*	19 400	970 \$
211244796	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFAX040B036A*	19 100	955 \$
212983227	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFAX040B036B*	19 200	960 \$
211244730	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFAX060A036A*	18 900	945 \$
211244741	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFAX060B042A*	19 100	955 \$
212984132	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFAX060B042B*	19 100	955 \$
211244752	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFAX080B048A*	19 100	955 \$
212984672	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFAX080B048B*	19 100	955 \$
212977693	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFE*045A036C*	19 100	955 \$
212978209	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFE*070A036C*	19 000	950 \$
212978718	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFE*070B036C*	18 900	945 \$
212979226	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFE*070B048C*	19 100	955 \$
212979916	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFE*090B042C*	19 100	955 \$
211244682	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFEL045A036B*	19 300	965 \$
211244694	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFEL045B036B*	19 100	955 \$
211244807	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFEL070A036B*	19 100	955 \$
211244706	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFEL070B036B*	19 200	960 \$
211244718	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFEL090B042B*	19 200	960 \$
211244683	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFER045A036A*	19 300	965 \$
211244695	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFER045B036A*	19 100	955 \$
211244808	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFER070A036A*	19 100	955 \$
211244707	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFER070B036A*	19 200	960 \$
211244495	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFER070B048A*	19 400	970 \$
211244719	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFER090B042A*	19 200	960 \$
212971241	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFET045A036A*	19 100	955 \$
212972010	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFET090B048A*	19 100	955 \$
211244553	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFEU040B036A*	19 000	950 \$
212982347	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFEU040B036B*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244819	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFEU060B048A*	19 300	965 \$
212981795	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFEU100C060B*	19 200	960 \$
212975053	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFST040A030A*	19 200	960 \$
212976108	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFST080B048A*	18 900	945 \$
211244484	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSU040B036A*	19 000	950 \$
212988744	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSU040B036B*	19 200	960 \$
211244542	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSU060B048A*	19 100	955 \$
212989236	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSU060B048B*	19 100	955 \$
211244661	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSX026A030A*	18 900	945 \$
211244608	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSX040A030A*	19 500	975 \$
212986258	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSX040A030B*	19 200	960 \$
211244619	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSX040B036A*	19 400	970 \$
211244630	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSX060A036A*	19 400	970 \$
211244763	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSX060B042A*	19 400	970 \$
211244774	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSX080B048A*	19 500	975 \$
212987470	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC304BA*	WFSX080B048B*	19 200	960 \$
211245732	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFAX040B036A*	19 100	955 \$
212983249	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFAX040B036B*	12 200	610 \$
211245666	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFAX060B042A*	19 100	955 \$
212984156	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFAX060B042B*	12 200	610 \$
211245677	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFAX080B048A*	19 100	955 \$
212984696	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFAX080B048B*	12 300	615 \$
211245688	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFAX080C060A*	19 300	965 \$
211245699	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFAX100C060A*	19 300	965 \$
212985370	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFAX100C060B*	32 800	1 640 \$
212978740	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFE*070B036C*	19 000	950 \$
212979250	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFE*070B048C*	32 800	1 640 \$
212979940	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFE*090B042C*	12 200	610 \$
212980287	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFE*090C048C*	32 800	1 640 \$
212981017	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFE*110C060C*	32 600	1 630 \$
211245594	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEL045B036B*	19 100	955 \$
211245606	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEL070B036B*	19 200	960 \$
211245618	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEL070C048B*	19 100	955 \$
211245630	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEL090B042B*	19 200	960 \$
211245642	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEL090C060B*	19 300	965 \$
211245654	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEL110C060B*	19 400	970 \$
211245595	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFER045B036A*	19 100	955 \$
211245607	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFER070B036A*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245376	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFER070B048A*	19 400	970 \$
211245619	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFER070C048A*	19 100	955 \$
211245631	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFER090B042A*	19 200	960 \$
211245643	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFER090C060A*	19 300	965 \$
211245655	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFER110C060A*	19 400	970 \$
212972018	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFET090B048A*	23 600	1 180 \$
212972433	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFET110C066A*	23 400	1 170 \$
211245479	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEU040B036A*	19 000	950 \$
212982371	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEU040B036B*	12 200	610 \$
211245754	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEU060B048A*	19 300	965 \$
212982731	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEU060B048B*	32 600	1 630 \$
211245743	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEU080C060A*	19 100	955 \$
212981819	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFEU100C060B*	12 200	610 \$
212976700	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFST100C060A*	23 600	1 180 \$
211245365	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFSU040B036A*	19 000	950 \$
212988768	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFSU040B036B*	12 100	605 \$
211245468	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFSU060B048A*	19 100	955 \$
212989260	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFSU060B048B*	12 100	605 \$
212989632	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFSU080C060B*	32 800	1 640 \$
213076125	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFSU100C060B*	32 600	1 630 \$
211245543	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFSX040B036A*	19 400	970 \$
211245710	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFSX060B042A*	19 400	970 \$
211245721	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFSX080B048A*	19 500	975 \$
212987494	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFSX080B048B*	12 300	615 \$
211245512	GRANDAIRE	WDLCURAH24ABK	WLNC364CA*	WFSX080C060A*	19 300	965 \$
213607673	GRANDAIRE	WDLCURAH30AAK	WBGL364BC		23 000	1 150 \$
211606859	GRANDAIRE	WDLCURAH30AAK	WBHL304*B*		22 800	1 140 \$
212985130	GRANDAIRE	WDLCURAH30AAK	WLA*434CA*	WFAX100C060B*	19 900	995 \$
212982827	GRANDAIRE	WDLCURAH30AAK	WLA*434CA*	WFEU080C060B*	31 200	1 560 \$
211226234	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211226235	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211226236	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211226237	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$
211226238	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WAXL364A*		23 200	1 160 \$
213607688	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WBGL364BC		23 600	1 180 \$
211709694	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WBHL304*B*		23 400	1 170 \$
211714694	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WBHL364*B*		23 400	1 170 \$
211226154	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFAX060A036A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983892	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFAX060B042B*	23 400	1 170 \$
212984432	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFAX080B048B*	23 400	1 170 \$
212977501	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFE*045A036C*	23 400	1 170 \$
212978005	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFE*070A036C*	23 400	1 170 \$
212978498	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFE*070B036C*	23 400	1 170 \$
212978986	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFE*070B048C*	23 600	1 180 \$
212979676	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFE*090B042C*	23 400	1 170 \$
211712059	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFEL045A036B*	23 600	1 180 \$
211712060	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFER045A036A*	23 600	1 180 \$
211226149	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFER070B048A*	23 600	1 180 \$
212971277	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFET045A036A*	23 400	1 170 \$
212972022	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFET090B048A*	23 400	1 170 \$
211226152	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFEU040B036A*	23 600	1 180 \$
212982107	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFEU040B036B*	23 400	1 170 \$
211226153	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFEU060B048A*	23 600	1 180 \$
212981555	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFEU100C060B*	23 600	1 180 \$
212976147	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFST080B048A*	23 400	1 170 \$
211712047	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFSU060B048A*	23 600	1 180 \$
212988996	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFSU060B048B*	23 600	1 180 \$
212987230	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*304BA*	WFSX080B048B*	23 600	1 180 \$
211226168	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFAX060A036A*	23 600	1 180 \$
211226169	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFAX060B042A*	23 400	1 170 \$
212983904	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFAX060B042B*	23 400	1 170 \$
211226170	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFAX080B048A*	23 400	1 170 \$
212984444	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFAX080B048B*	23 400	1 170 \$
212977513	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFE*045A036C*	23 400	1 170 \$
212978017	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFE*070A036C*	23 400	1 170 \$
212978509	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFE*070B036C*	23 400	1 170 \$
212978998	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFE*070B048C*	23 600	1 180 \$
212979688	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFE*090B042C*	23 400	1 170 \$
211226157	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFEL045A036B*	23 600	1 180 \$
211226159	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFEL070A036B*	23 400	1 170 \$
211226161	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFEL070B036B*	23 400	1 170 \$
211226164	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFEL090B042B*	23 400	1 170 \$
211226158	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFER045A036A*	23 600	1 180 \$
211226160	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFER070A036A*	23 400	1 170 \$
211226162	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFER070B036A*	23 400	1 170 \$
211226163	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFER070B048A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226165	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFER090B042A*	23 400	1 170 \$
212971289	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFET045A036A*	23 400	1 170 \$
212972026	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFET090B048A*	23 400	1 170 \$
211226166	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFEU040B036A*	23 400	1 170 \$
212982119	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFEU040B036B*	23 400	1 170 \$
211226167	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFEU060B048A*	23 400	1 170 \$
212981567	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFEU100C060B*	23 600	1 180 \$
212976160	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFST080B048A*	23 400	1 170 \$
211712072	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFSU040B036A*	23 600	1 180 \$
212988564	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFSU040B036B*	23 600	1 180 \$
211226171	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFSU060B048A*	23 600	1 180 \$
212989008	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFSU060B048B*	23 600	1 180 \$
212987242	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364BA*	WFSX080B048B*	23 400	1 170 \$
211226188	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFAX060B042A*	23 400	1 170 \$
212983916	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFAX060B042B*	23 400	1 170 \$
211226189	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFAX080B048A*	23 400	1 170 \$
212984456	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFAX080B048B*	23 400	1 170 \$
211226190	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFAX080C060A*	23 400	1 170 \$
211226191	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFAX100C060A*	23 400	1 170 \$
212985262	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFAX100C060B*	23 200	1 160 \$
212978520	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFE*070B036C*	23 400	1 170 \$
212979010	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFE*070B048C*	23 400	1 170 \$
212979700	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFE*090B042C*	23 400	1 170 \$
212980188	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFE*090C048C*	23 200	1 160 \$
212980909	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFE*110C060C*	23 200	1 160 \$
211226172	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEL070B036B*	23 400	1 170 \$
211226175	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEL070C048B*	23 400	1 170 \$
211226177	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEL090B042B*	23 400	1 170 \$
211226179	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEL090C048B*	23 600	1 180 \$
211226181	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEL090C060B*	23 400	1 170 \$
211226183	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEL110C060B*	23 600	1 180 \$
211226173	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFER070B036A*	23 400	1 170 \$
211226174	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFER070B048A*	23 600	1 180 \$
211226176	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFER070C048A*	23 400	1 170 \$
211226178	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFER090B042A*	23 400	1 170 \$
211226180	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFER090C048A*	23 600	1 180 \$
211226182	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFER090C060A*	23 400	1 170 \$
211226184	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFER110C060A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972030	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFET090B048A*	23 400	1 170 \$
212972445	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFET110C066A*	23 400	1 170 \$
211226185	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEU040B036A*	23 400	1 170 \$
212982131	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEU040B036B*	23 400	1 170 \$
211226186	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEU060B048A*	23 400	1 170 \$
212982623	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEU060B048B*	23 200	1 160 \$
211226187	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEU080C060A*	23 400	1 170 \$
212982935	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEU080C060B*	23 200	1 160 \$
211712116	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEU100C060A*	23 600	1 180 \$
212981579	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFEU100C060B*	23 400	1 170 \$
212976173	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFST080B048A*	23 400	1 170 \$
212976713	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFST100C060A*	23 200	1 160 \$
211226194	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFSU040B036A*	23 600	1 180 \$
212988576	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFSU040B036B*	23 600	1 180 \$
211226195	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFSU060B048A*	23 400	1 170 \$
212989020	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFSU060B048B*	23 400	1 170 \$
212989524	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFSU080C060B*	23 200	1 160 \$
211712104	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFSU100C060A*	23 600	1 180 \$
213076017	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFSU100C060B*	23 200	1 160 \$
211226192	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFSX060B042A*	23 600	1 180 \$
212987254	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFSX080B048B*	23 400	1 170 \$
211226193	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFSX080C060A*	23 400	1 170 \$
212988034	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*364CA*	WFSX100C060B*	23 400	1 170 \$
211226203	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFAX060A036A*	23 400	1 170 \$
211226204	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFAX060B042A*	23 400	1 170 \$
212983928	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFAX060B042B*	23 200	1 160 \$
211226205	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFAX080B048A*	23 400	1 170 \$
212984468	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFAX080B048B*	23 200	1 160 \$
212978029	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFE*070A036C*	23 600	1 180 \$
212978531	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFE*070B036C*	23 200	1 160 \$
212979022	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFE*070B048C*	23 200	1 160 \$
212979712	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFE*090B042C*	23 200	1 160 \$
211226196	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFEL045A036B*	23 400	1 170 \$
211226199	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFEL090B042B*	23 200	1 160 \$
211226197	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFER045A036A*	23 400	1 170 \$
211226198	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFER070B048A*	23 400	1 170 \$
211226200	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFER090B042A*	23 200	1 160 \$
212972034	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFET090B048A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226201	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFEU040B036A*	23 400	1 170 \$
212982143	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFEU040B036B*	23 200	1 160 \$
211226202	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFEU060B048A*	23 400	1 170 \$
212981591	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFEU100C060B*	23 200	1 160 \$
212976186	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFST080B048A*	23 400	1 170 \$
211226207	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFSU040B036A*	23 400	1 170 \$
212988588	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFSU040B036B*	23 200	1 160 \$
211226208	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFSU060B048A*	23 400	1 170 \$
212989032	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFSU060B048B*	23 200	1 160 \$
211226206	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFSX060B042A*	23 400	1 170 \$
212987266	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374BA*	WFSX080B048B*	23 200	1 160 \$
211226225	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFAX060B042A*	23 400	1 170 \$
212983940	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFAX060B042B*	23 400	1 170 \$
211226226	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFAX080B048A*	23 400	1 170 \$
212984480	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFAX080B048B*	23 400	1 170 \$
211226227	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFAX080C060A*	23 200	1 160 \$
211226228	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFAX100C060A*	23 200	1 160 \$
212985274	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFAX100C060B*	23 400	1 170 \$
212978542	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFE*070B036C*	23 400	1 170 \$
212979034	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFE*070B048C*	23 600	1 180 \$
212979724	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFE*090B042C*	23 400	1 170 \$
212980199	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFE*090C048C*	23 400	1 170 \$
212980921	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFE*110C060C*	23 600	1 180 \$
211712174	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEL045B036B*	23 400	1 170 \$
211226209	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEL070B036B*	23 200	1 160 \$
211226212	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEL070C048B*	23 200	1 160 \$
211226214	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEL090B042B*	23 200	1 160 \$
211226216	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEL090C048B*	23 400	1 170 \$
211226218	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEL090C060B*	23 200	1 160 \$
211226220	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEL110C060B*	23 200	1 160 \$
211712175	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFER045B036A*	23 400	1 170 \$
211226210	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFER070B036A*	23 200	1 160 \$
211226211	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFER070B048A*	23 400	1 170 \$
211226213	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFER070C048A*	23 200	1 160 \$
211226215	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFER090B042A*	23 200	1 160 \$
211226217	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFER090C048A*	23 400	1 170 \$
211226219	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFER090C060A*	23 200	1 160 \$
211226221	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFER110C060A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972038	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFET090B048A*	23 400	1 170 \$
212972457	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFET110C066A*	23 400	1 170 \$
211226222	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEU040B036A*	23 200	1 160 \$
212982155	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEU040B036B*	23 400	1 170 \$
211226223	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEU060B048A*	23 200	1 160 \$
212982635	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEU060B048B*	23 400	1 170 \$
211226224	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEU080C060A*	23 400	1 170 \$
212982947	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEU080C060B*	23 400	1 170 \$
211712150	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEU100C060A*	23 200	1 160 \$
212981603	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFEU100C060B*	23 600	1 180 \$
212976199	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFST080B048A*	23 400	1 170 \$
212976726	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFST100C060A*	23 600	1 180 \$
211226231	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSU040B036A*	23 200	1 160 \$
212988600	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSU040B036B*	23 400	1 170 \$
211226232	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSU060B048A*	23 400	1 170 \$
212989044	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSU060B048B*	23 600	1 180 \$
212989536	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSU080C060B*	23 600	1 180 \$
211712138	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSU100C060A*	23 400	1 170 \$
213076029	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSU100C060B*	23 400	1 170 \$
211226229	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSX060B042A*	23 200	1 160 \$
212987278	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSX080B048B*	23 400	1 170 \$
211226230	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSX080C060A*	23 200	1 160 \$
211712162	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSX100C060A*	23 600	1 180 \$
212988046	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*374CA*	WFSX100C060B*	23 600	1 180 \$
211712522	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFAX060B042A*	23 400	1 170 \$
212983952	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFAX060B042B*	23 200	1 160 \$
211712534	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFAX080B048A*	23 200	1 160 \$
212984492	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFAX080B048B*	23 200	1 160 \$
211712546	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFAX080C060A*	23 400	1 170 \$
211712558	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFAX100C060A*	23 400	1 170 \$
212985286	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFAX100C060B*	23 400	1 170 \$
212978553	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFE*070B036C*	23 200	1 160 \$
212979046	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFE*070B048C*	23 200	1 160 \$
212979736	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFE*090B042C*	23 200	1 160 \$
212980210	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFE*090C048C*	23 400	1 170 \$
212980933	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFE*110C060C*	23 600	1 180 \$
211712444	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEL070B036B*	23 400	1 170 \$
211712457	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEL070C048B*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712470	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEL090B042B*	23 400	1 170 \$
211712483	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEL090C048B*	23 600	1 180 \$
211712496	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEL090C060B*	23 400	1 170 \$
211712509	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEL110C060B*	23 600	1 180 \$
211712445	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFER070B036A*	23 400	1 170 \$
211712239	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFER070B048A*	23 600	1 180 \$
211712458	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFER070C048A*	23 200	1 160 \$
211712471	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFER090B042A*	23 400	1 170 \$
211712484	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFER090C048A*	23 600	1 180 \$
211712497	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFER090C060A*	23 400	1 170 \$
211712510	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFER110C060A*	23 600	1 180 \$
212972042	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFET090B048A*	23 200	1 160 \$
212972469	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFET110C066A*	23 400	1 170 \$
211712338	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEU040B036A*	23 400	1 170 \$
212982167	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEU040B036B*	23 200	1 160 \$
211712594	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEU060B048A*	23 400	1 170 \$
212982647	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEU060B048B*	23 400	1 170 \$
211712582	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEU080C060A*	23 200	1 160 \$
212982959	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEU080C060B*	23 400	1 170 \$
211712326	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEU100C060A*	23 600	1 180 \$
212981615	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFEU100C060B*	23 200	1 160 \$
212976212	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFST080B048A*	23 200	1 160 \$
212976739	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFST100C060A*	23 600	1 180 \$
211712227	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSU040B036A*	23 400	1 170 \$
212988612	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSU040B036B*	23 200	1 160 \$
211712314	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSU060B048A*	23 400	1 170 \$
212989056	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSU060B048B*	23 200	1 160 \$
212989548	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSU080C060B*	23 600	1 180 \$
211712302	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSU100C060A*	23 600	1 180 \$
213076041	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSU100C060B*	23 400	1 170 \$
211712570	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSX060B042A*	23 600	1 180 \$
212987290	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSX080B048B*	23 400	1 170 \$
211712364	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSX080C060A*	23 400	1 170 \$
211712376	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSX100C060A*	23 600	1 180 \$
212988058	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424CA*	WFSX100C060B*	23 600	1 180 \$
211712905	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFAX080C060A*	23 400	1 170 \$
211712917	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFAX100C060A*	23 400	1 170 \$
212985298	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFAX100C060B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712929	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFAX120D060A*	23 400	1 170 \$
212985622	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFAX120D060B*	20 200	1 010 \$
212980221	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFE*090C048C*	23 200	1 160 \$
212980945	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFE*110C060C*	23 200	1 160 \$
212981227	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFE*135D060C*	32 600	1 630 \$
211712814	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFEL070C048B*	23 200	1 160 \$
211712827	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFEL090C048B*	23 600	1 180 \$
211712840	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFEL090C060B*	23 400	1 170 \$
211712853	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFEL090D060B*	23 400	1 170 \$
211712866	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFEL110C060B*	23 600	1 180 \$
211712879	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFEL110D060B*	23 400	1 170 \$
211712892	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFEL135D060B*	23 600	1 180 \$
211712815	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFER070C048A*	23 200	1 160 \$
211712828	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFER090C048A*	23 600	1 180 \$
211712841	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFER090C060A*	23 400	1 170 \$
211712854	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFER090D060A*	23 400	1 170 \$
211712867	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFER110C060A*	23 600	1 180 \$
211712880	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFER110D060A*	23 400	1 170 \$
211712893	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFER135D060A*	23 600	1 180 \$
212972481	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFET110C066A*	23 200	1 160 \$
212982659	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFEU060B048B*	23 200	1 160 \$
211712952	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFEU080C060A*	23 200	1 160 \$
212982971	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFEU080C060B*	23 200	1 160 \$
211712719	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFEU100C060A*	23 600	1 180 \$
212976752	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFST100C060A*	23 200	1 160 \$
212989560	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFSU080C060B*	23 200	1 160 \$
211712707	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFSU100C060A*	23 600	1 180 \$
213076053	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFSU100C060B*	23 400	1 170 \$
211712745	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFSX080C060A*	23 400	1 170 \$
211712757	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFSX100C060A*	23 600	1 180 \$
212988070	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFSX100C060B*	23 200	1 160 \$
212988340	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*424DA*	WFSX120D066B*	32 600	1 630 \$
211713332	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFAX060B042A*	23 000	1 150 \$
211713344	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFAX080B048A*	23 400	1 170 \$
211713356	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFAX080C060A*	23 200	1 160 \$
211713368	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFAX100C060A*	23 200	1 160 \$
212985310	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFAX100C060B*	23 600	1 180 \$
212978564	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFE*070B036C*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979058	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFE*070B048C*	23 600	1 180 \$
212979748	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFE*090B042C*	23 600	1 180 \$
212980232	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFE*090C048C*	23 600	1 180 \$
212980957	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFE*110C060C*	23 600	1 180 \$
211713241	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEL045B036B*	23 400	1 170 \$
211713254	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEL070B036B*	23 200	1 160 \$
211713267	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEL070C048B*	23 200	1 160 \$
211713280	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEL090B042B*	23 200	1 160 \$
211713293	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEL090C048B*	23 400	1 170 \$
211713306	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEL090C060B*	23 200	1 160 \$
211713319	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEL110C060B*	23 400	1 170 \$
211713242	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFER045B036A*	23 400	1 170 \$
211713255	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFER070B036A*	23 200	1 160 \$
211713036	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFER070B048A*	23 400	1 170 \$
211713268	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFER070C048A*	23 200	1 160 \$
211713281	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFER090B042A*	23 200	1 160 \$
211713294	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFER090C048A*	23 400	1 170 \$
211713307	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFER090C060A*	23 200	1 160 \$
211713320	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFER110C060A*	23 400	1 170 \$
212972046	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFET090B048A*	23 600	1 180 \$
211713135	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEU040B036A*	23 200	1 160 \$
211713404	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEU060B048A*	23 200	1 160 \$
212982671	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEU060B048B*	23 400	1 170 \$
211713392	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEU080C060A*	23 400	1 170 \$
212982983	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEU080C060B*	23 600	1 180 \$
211713123	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEU100C060A*	23 400	1 170 \$
212981627	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFEU100C060B*	23 600	1 180 \$
212976225	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFST080B048A*	23 600	1 180 \$
212976765	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFST100C060A*	23 600	1 180 \$
211713024	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSU040B036A*	23 200	1 160 \$
212988624	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSU040B036B*	23 600	1 180 \$
211713111	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSU060B048A*	23 400	1 170 \$
212989068	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSU060B048B*	23 600	1 180 \$
212989572	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSU080C060B*	23 600	1 180 \$
211713099	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSU100C060A*	23 400	1 170 \$
213076065	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSU100C060B*	23 600	1 180 \$
211713380	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSX060B042A*	23 200	1 160 \$
212987302	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSX080B048B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713161	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSX080C060A*	23 200	1 160 \$
211713173	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSX100C060A*	23 600	1 180 \$
212988082	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLA*434CA*	WFSX100C060B*	23 600	1 180 \$
211713697	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX060A036A*	23 600	1 180 \$
211713721	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX080B048A*	23 600	1 180 \$
212984528	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX080B048B*	23 400	1 170 \$
212977549	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*045A036C*	23 400	1 170 \$
212978065	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070A036C*	23 400	1 170 \$
212978586	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070B036C*	23 600	1 180 \$
212979082	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070B048C*	23 600	1 180 \$
212979772	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*090B042C*	23 600	1 180 \$
211713684	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEL090B042B*	23 400	1 170 \$
211713685	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFER090B042A*	23 400	1 170 \$
212971337	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFET045A036A*	23 400	1 170 \$
212972054	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFET090B048A*	23 600	1 180 \$
211713629	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEU040B036A*	23 600	1 180 \$
211713746	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEU060B048A*	23 600	1 180 \$
212981651	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEU100C060B*	23 600	1 180 \$
212976251	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFST080B048A*	23 600	1 180 \$
212989092	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSTU060B048B*	23 600	1 180 \$
212987326	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSX080B048B*	23 600	1 180 \$
211714609	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX060B042A*	23 400	1 170 \$
212984024	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX060B042B*	19 400	970 \$
211714621	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX080B048A*	23 400	1 170 \$
212984564	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX080B048B*	19 300	965 \$
211714633	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX080C060A*	23 400	1 170 \$
211714645	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX100C060A*	23 400	1 170 \$
212985334	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX100C060B*	19 100	955 \$
212978619	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFE*070B036C*	19 400	970 \$
212979118	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFE*070B048C*	19 400	970 \$
212979808	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFE*090B042C*	19 400	970 \$
212980254	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFE*090C048C*	19 000	950 \$
212980981	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFE*110C060C*	19 000	950 \$
211714531	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL070B036B*	23 400	1 170 \$
211714544	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL070C048B*	23 600	1 180 \$
211714557	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL090B042B*	23 400	1 170 \$
211714570	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL090C048B*	23 600	1 180 \$
211714583	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL090C060B*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714596	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL110C060B*	23 600	1 180 \$
211714532	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER070B036A*	23 400	1 170 \$
211714350	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER070B048A*	23 600	1 180 \$
211714545	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER070C048A*	23 600	1 180 \$
211714558	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER090B042A*	23 400	1 170 \$
211714571	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER090C048A*	23 600	1 180 \$
211714584	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER090C060A*	23 400	1 170 \$
211714597	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER110C060A*	23 600	1 180 \$
212972066	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFET090B048A*	29 400	1 470 \$
212972517	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFET110C066A*	29 400	1 470 \$
211714449	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU040B036A*	23 400	1 170 \$
212982239	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU040B036B*	19 400	970 \$
211714669	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU060B048A*	23 400	1 170 \$
212982695	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU060B048B*	19 000	950 \$
211714657	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU080C060A*	23 400	1 170 \$
212983007	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU080C060B*	20 200	1 010 \$
211714437	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU100C060A*	23 600	1 180 \$
212981687	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU100C060B*	19 500	975 \$
212976290	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFST080B048A*	29 600	1 480 \$
212976791	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFST100C060A*	29 400	1 470 \$
211714338	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU040B036A*	23 400	1 170 \$
211714425	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU060B048A*	23 600	1 180 \$
212989128	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU060B048B*	19 400	970 \$
212989596	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU080C060B*	19 100	955 \$
211714413	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU100C060A*	23 600	1 180 \$
213076089	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU100C060B*	19 100	955 \$
212987362	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSX080B048B*	19 400	970 \$
211714475	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSX080C060A*	23 400	1 170 \$
212988106	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSX100C060B*	32 600	1 630 \$
212978041	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304AA*	WFE*070A036C*	23 600	1 180 \$
212971313	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304AA*	WFET045A036A*	23 600	1 180 \$
211713535	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFAX060A036A*	23 600	1 180 \$
211713559	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFAX080B048A*	23 600	1 180 \$
212978053	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFE*070A036C*	23 600	1 180 \$
212978575	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFE*070B036C*	23 600	1 180 \$
212979070	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFE*070B048C*	23 600	1 180 \$
212979760	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFE*090B042C*	23 600	1 180 \$
211713522	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFEL090B042B*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713523	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFER090B042A*	23 400	1 170 \$
212971325	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFET045A036A*	23 600	1 180 \$
212972050	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFET090B048A*	23 600	1 180 \$
211713469	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFEU040B036A*	23 600	1 180 \$
211713584	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFEU060B048A*	23 600	1 180 \$
212981639	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFEU100C060B*	23 600	1 180 \$
212976238	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFST080B048A*	23 600	1 180 \$
212989080	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFSU060B048B*	23 600	1 180 \$
212987314	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC304BA*	WFSX080B048B*	23 600	1 180 \$
212984000	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFAX060B042B*	23 400	1 170 \$
211713988	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFAX080B048A*	23 600	1 180 \$
212984540	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFAX080B048B*	23 400	1 170 \$
211714000	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFAX080C060A*	23 600	1 180 \$
211714012	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFAX100C060A*	23 600	1 180 \$
212985322	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFAX100C060B*	23 600	1 180 \$
212978597	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFE*070B036C*	23 400	1 170 \$
212979094	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFE*070B048C*	23 400	1 170 \$
212979784	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFE*090B042C*	23 400	1 170 \$
212980243	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFE*090C048C*	23 600	1 180 \$
212980969	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFE*110C060C*	23 600	1 180 \$
211713924	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFEL070C048B*	23 600	1 180 \$
211713937	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFEL090B042B*	23 400	1 170 \$
211713950	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFEL090C060B*	23 600	1 180 \$
211713963	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFEL110C060B*	23 600	1 180 \$
211713925	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFER070C048A*	23 600	1 180 \$
211713938	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFER090B042A*	23 400	1 170 \$
211713951	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFER090C060A*	23 600	1 180 \$
211713964	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFER110C060A*	23 600	1 180 \$
212972058	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFET090B048A*	23 400	1 170 \$
212972505	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFET110C066A*	23 400	1 170 \$
211713829	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFEU040B036A*	23 600	1 180 \$
212982215	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFEU040B036B*	23 400	1 170 \$
211714036	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFEU060B048A*	23 600	1 180 \$
212982683	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFEU060B048B*	23 400	1 170 \$
211714024	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFEU080C060A*	23 600	1 180 \$
212982995	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFEU080C060B*	23 600	1 180 \$
212981663	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFEU100C060B*	23 400	1 170 \$
212976264	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFST080B048A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976778	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFST100C060A*	23 600	1 180 \$
212989104	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFSU060B048B*	23 400	1 170 \$
212989584	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFSU080C060B*	23 600	1 180 \$
213076077	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFSU100C060B*	23 400	1 170 \$
212987338	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFSX080B048B*	23 600	1 180 \$
211713855	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFSX080C060A*	23 600	1 180 \$
212988094	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC364CA*	WFSX100C060B*	23 600	1 180 \$
211714215	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFAX060A036A*	23 400	1 170 \$
211714227	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFAX060B042A*	23 200	1 160 \$
212984012	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFAX060B042B*	23 400	1 170 \$
211714239	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFAX080B048A*	23 200	1 160 \$
212984552	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFAX080B048B*	23 400	1 170 \$
212977561	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFE*045A036C*	19 400	970 \$
212978077	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFE*070A036C*	19 300	965 \$
212978608	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFE*070B036C*	23 400	1 170 \$
212979106	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFE*070B048C*	23 600	1 180 \$
212979796	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFE*090B042C*	23 400	1 170 \$
211714176	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFEL045A036B*	23 400	1 170 \$
211714263	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFEL070A036B*	23 200	1 160 \$
211714189	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFEL070B036B*	23 400	1 170 \$
211714202	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFEL090B042B*	23 400	1 170 \$
211714177	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFER045A036A*	23 400	1 170 \$
211714264	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFER070A036A*	23 200	1 160 \$
211714190	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFER070B036A*	23 400	1 170 \$
211714080	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFER070B048A*	23 600	1 180 \$
211714203	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFER090B042A*	23 400	1 170 \$
212971349	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFET045A036A*	29 400	1 470 \$
212972062	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFET090B048A*	23 600	1 180 \$
211714124	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFEU040B036A*	23 400	1 170 \$
212982227	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFEU040B036B*	23 400	1 170 \$
211714276	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFEU060B048A*	23 400	1 170 \$
212981675	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFEU100C060B*	23 600	1 180 \$
212976277	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFST080B048A*	23 400	1 170 \$
211714068	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFSU040B036A*	23 400	1 170 \$
212988636	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFSU040B036B*	19 500	975 \$
211714112	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFSU060B048A*	23 600	1 180 \$
212989116	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFSU060B048B*	23 600	1 180 \$
211714251	GRANDAIR	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFSX060B042A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987350	GRANDAIRE	WDLCURAH30ABK	WLNC424BA*	WFSX080B048B*	23 600	1 180 \$
213607703	GRANDAIRE	WDLCURAH36AAK	WBGL364BC		21 200	1 060 \$
212384849	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$
211230871	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211230882	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211230893	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
211230848	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WAHL424B*		29 200	1 460 \$
211230860	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WAHL484B*		29 400	1 470 \$
211230825	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WAPL424A*		29 200	1 460 \$
211230836	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WAPL484A*		29 400	1 470 \$
211230914	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WAXL364A*		29 000	1 450 \$
211230925	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WAXL424A*		29 000	1 450 \$
211230936	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WAXL484A*		29 000	1 450 \$
213607733	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WBGL364BC		29 400	1 470 \$
213607748	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WBGL484BC		28 800	1 440 \$
212390908	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WBHL364*B*		29 400	1 470 \$
212384837	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WBHL424*C*		29 200	1 460 \$
212383020	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFAX060A036A*	29 600	1 480 \$
212383032	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFAX060B042A*	29 400	1 470 \$
213079384	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFAX060B042B*	29 400	1 470 \$
212383044	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFAX080B048A*	29 400	1 470 \$
213079518	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFAX080B048B*	29 400	1 470 \$
213077826	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFE*045A036C*	29 400	1 470 \$
213077875	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFE*070A036C*	29 400	1 470 \$
213077922	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFE*070B036C*	29 400	1 470 \$
213078044	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFE*070B048C*	29 400	1 470 \$
213078266	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFE*090B042C*	29 400	1 470 \$
212382968	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFEL045A036B*	29 800	1 490 \$
212382981	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFEL045B036B*	29 600	1 480 \$
212383068	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFEL070A036B*	29 600	1 480 \$
212382994	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFEL070B036B*	29 600	1 480 \$
212383007	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFEL090B042B*	29 600	1 480 \$
212382969	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFER045A036A*	29 800	1 490 \$
212382982	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFER045B036A*	29 600	1 480 \$
212383069	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFER070A036A*	29 600	1 480 \$
212382995	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFER070B036A*	29 600	1 480 \$
212382884	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFER070B048A*	29 400	1 470 \$
212383008	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFER090B042A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076418	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFET045A036A*	29 200	1 460 \$
213076587	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFET090B048A*	29 400	1 470 \$
213078960	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFEU040B036B*	29 400	1 470 \$
212383081	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFEU060B048A*	29 600	1 480 \$
213078828	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFEU100C060B*	29 400	1 470 \$
213077343	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFST080B048A*	29 400	1 470 \$
213080511	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFSU040B036B*	29 600	1 480 \$
212382916	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFSU060B048A*	29 400	1 470 \$
213080655	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFSU060B048B*	29 400	1 470 \$
212383056	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFSX060B042A*	29 600	1 480 \$
213080002	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364BA*	WFSX080B048B*	29 600	1 480 \$
211226336	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFAX060B042A*	29 400	1 470 \$
213079396	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFAX060B042B*	29 400	1 470 \$
212383338	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFAX080B048A*	29 400	1 470 \$
213079530	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFAX080B048B*	29 400	1 470 \$
212383350	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFAX080C060A*	29 400	1 470 \$
212383362	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFAX100C060A*	29 400	1 470 \$
213079740	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFAX100C060B*	29 000	1 450 \$
213077933	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFE*070B036C*	29 400	1 470 \$
213078056	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFE*070B048C*	29 400	1 470 \$
213078278	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFE*090B042C*	29 400	1 470 \$
213078397	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFE*090C048C*	29 000	1 450 \$
213078614	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFE*110C060C*	29 000	1 450 \$
211226269	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEL045B036B*	29 600	1 480 \$
211226281	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEL070B036B*	29 600	1 480 \$
212383286	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEL070C048B*	29 400	1 470 \$
212383299	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEL090B042B*	29 600	1 480 \$
212383312	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEL090C048B*	29 400	1 470 \$
212383325	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEL090C060B*	29 400	1 470 \$
211226293	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEL110C060B*	29 400	1 470 \$
211226270	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFER045B036A*	29 600	1 480 \$
211226282	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFER070B036A*	29 600	1 480 \$
212383153	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFER070B048A*	29 400	1 470 \$
212383287	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFER070C048A*	29 400	1 470 \$
212383300	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFER090B042A*	29 600	1 480 \$
212383313	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFER090C048A*	29 400	1 470 \$
212383326	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFER090C060A*	29 400	1 470 \$
211226294	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFER110C060A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076591	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFET090B048A*	29 400	1 470 \$
213076738	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFET110C066A*	29 200	1 460 \$
213078972	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEU040B036B*	29 200	1 460 \$
212383386	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEU060B048A*	29 400	1 470 \$
213079092	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEU060B048B*	29 000	1 450 \$
212383374	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEU080C060A*	29 600	1 480 \$
213079212	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEU080C060B*	29 000	1 450 \$
211226314	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEU100C060A*	29 400	1 470 \$
213078840	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFEU100C060B*	29 400	1 470 \$
213077356	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFST080B048A*	29 400	1 470 \$
213077596	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFST100C060A*	29 000	1 450 \$
213080523	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSU040B036B*	29 400	1 470 \$
211226398	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSU060B048A*	29 400	1 470 \$
213080667	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSU060B048B*	29 400	1 470 \$
212383175	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSU080C060A*	29 800	1 490 \$
213080787	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSU080C060B*	29 200	1 460 \$
212383217	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSU100C060A*	29 400	1 470 \$
213075885	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSU100C060B*	29 000	1 450 \$
211226356	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSX060B042A*	29 400	1 470 \$
211226367	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSX080B048A*	29 400	1 470 \$
213080014	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSX080B048B*	29 400	1 470 \$
212383240	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSX080C060A*	29 600	1 480 \$
211226378	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSX100C060A*	29 600	1 480 \$
213080278	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*364CA*	WFSX100C060B*	29 200	1 460 \$
211226622	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFAX060A036A*	29 400	1 470 \$
211226633	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFAX060B042A*	29 200	1 460 \$
213079408	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFAX060B042B*	29 200	1 460 \$
211226644	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFAX080B048A*	29 400	1 470 \$
213079542	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFAX080B048B*	29 000	1 450 \$
213077839	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFE*045A036C*	29 600	1 480 \$
213077887	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFE*070A036C*	29 600	1 480 \$
213077944	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFE*070B036C*	29 000	1 450 \$
213078068	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFE*070B048C*	29 200	1 460 \$
213078290	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFE*090B042C*	29 000	1 450 \$
211226492	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFEL045A036B*	29 400	1 470 \$
211226504	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFEL070A036B*	29 200	1 460 \$
211226516	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFEL070B036B*	29 400	1 470 \$
211226539	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFEL090B042B*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226493	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFER045A036A*	29 400	1 470 \$
211226505	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFER070A036A*	29 200	1 460 \$
211226517	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFER070B036A*	29 400	1 470 \$
211226528	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFER070B048A*	29 400	1 470 \$
211226540	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFER090B042A*	29 200	1 460 \$
213076430	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFET045A036A*	29 600	1 480 \$
213076595	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFET090B048A*	29 000	1 450 \$
213078984	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFEU040B036B*	29 000	1 450 \$
212383398	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFEU060B048A*	29 200	1 460 \$
213078852	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFEU100C060B*	29 200	1 460 \$
213077369	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFST080B048A*	29 200	1 460 \$
213080535	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFSU040B036B*	29 200	1 460 \$
211226704	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFSU060B048A*	29 400	1 470 \$
213080679	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFSU060B048B*	29 200	1 460 \$
211226666	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFSX060B042A*	29 400	1 470 \$
213080026	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374BA*	WFSX080B048B*	29 200	1 460 \$
211227001	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFAX060B042A*	29 000	1 450 \$
213079422	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFAX060B042B*	29 400	1 470 \$
211227012	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFAX080B048A*	29 000	1 450 \$
213079554	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFAX080B048B*	29 400	1 470 \$
211227023	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFAX080C060A*	29 200	1 460 \$
212383445	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFAX100C060A*	29 200	1 460 \$
213079752	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFAX100C060B*	29 400	1 470 \$
213077955	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFE*070B036C*	29 400	1 470 \$
213078080	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFE*070B048C*	29 400	1 470 \$
213078302	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFE*090B042C*	29 400	1 470 \$
213078408	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFE*090C048C*	29 400	1 470 \$
213078626	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFE*110C060C*	29 400	1 470 \$
211226800	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEL070B036B*	29 200	1 460 \$
211226812	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEL070C048B*	29 200	1 460 \$
211226824	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEL090B042B*	29 200	1 460 \$
211226836	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEL090C048B*	29 000	1 450 \$
211226848	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEL090C060B*	29 200	1 460 \$
211226860	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEL110C060B*	29 200	1 460 \$
211226801	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFER070B036A*	29 200	1 460 \$
212383410	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFER070B048A*	29 200	1 460 \$
211226813	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFER070C048A*	29 200	1 460 \$
211226825	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFER090B042A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226837	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFER090C048A*	29 000	1 450 \$
211226849	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFER090C060A*	29 200	1 460 \$
211226861	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFER110C060A*	29 200	1 460 \$
213076599	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFET090B048A*	29 400	1 470 \$
213076750	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFET110C066A*	29 400	1 470 \$
211226908	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEU040B036A*	29 400	1 470 \$
213078996	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEU040B036B*	29 400	1 470 \$
211226919	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEU060B048A*	29 200	1 460 \$
213079104	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEU060B048B*	29 200	1 460 \$
211226930	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEU080C060A*	29 400	1 470 \$
213079224	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEU080C060B*	29 400	1 470 \$
211226941	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEU100C060A*	29 000	1 450 \$
213078864	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFEU100C060B*	29 400	1 470 \$
213077382	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFST080B048A*	29 400	1 470 \$
213077609	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFST100C060A*	29 400	1 470 \$
213080547	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSU040B036B*	29 600	1 480 \$
212383422	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSU060B048A*	29 200	1 460 \$
213080691	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSU060B048B*	29 400	1 470 \$
211227141	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSU080C060A*	29 400	1 470 \$
213080799	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSU080C060B*	29 400	1 470 \$
211227152	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSU100C060A*	29 000	1 450 \$
213075897	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSU100C060B*	29 400	1 470 \$
211227043	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSX060B042A*	29 400	1 470 \$
213080038	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSX080B048B*	29 400	1 470 \$
211227065	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSX080C060A*	29 200	1 460 \$
211227076	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSX100C060A*	29 200	1 460 \$
213080290	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*374CA*	WFSX100C060B*	29 400	1 470 \$
211227518	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFAX060B042A*	29 400	1 470 \$
213079434	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFAX060B042B*	29 200	1 460 \$
211227529	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFAX080B048A*	29 400	1 470 \$
213079566	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFAX080B048B*	29 000	1 450 \$
211227540	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFAX080C060A*	29 200	1 460 \$
211227551	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFAX100C060A*	29 200	1 460 \$
213079764	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFAX100C060B*	29 400	1 470 \$
213077966	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFE*070B036C*	29 000	1 450 \$
213078092	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFE*070B048C*	29 200	1 460 \$
213078314	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFE*090B042C*	29 000	1 450 \$
213078419	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFE*090C048C*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078638	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFE*110C060C*	29 400	1 470 \$
211227293	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEL045B036B*	29 400	1 470 \$
211227305	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEL070B036B*	29 400	1 470 \$
211227328	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEL070C048B*	29 400	1 470 \$
211227340	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEL090B042B*	29 400	1 470 \$
211227352	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEL090C048B*	29 400	1 470 \$
211227364	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEL110C060B*	29 400	1 470 \$
211227376	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEL110C060B*	29 400	1 470 \$
211227294	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFER045B036A*	29 400	1 470 \$
211227306	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFER070B036A*	29 400	1 470 \$
211227317	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFER070B048A*	29 400	1 470 \$
211227329	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFER070C048A*	29 400	1 470 \$
211227341	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFER090B042A*	29 400	1 470 \$
211227353	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFER090C048A*	29 400	1 470 \$
211227365	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFER090C060A*	29 400	1 470 \$
211227377	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFER110C060A*	29 400	1 470 \$
213076603	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFET090B048A*	29 000	1 450 \$
213076762	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFET110C066A*	29 400	1 470 \$
213079008	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEU040B036B*	29 000	1 450 \$
211227435	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEU060B048A*	29 200	1 460 \$
213079116	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEU060B048B*	29 200	1 460 \$
211227446	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEU080C060A*	29 600	1 480 \$
213079236	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEU080C060B*	29 400	1 470 \$
211227457	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEU100C060A*	29 400	1 470 \$
213078876	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFEU100C060B*	29 200	1 460 \$
213077395	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFST080B048A*	29 200	1 460 \$
213077622	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFST100C060A*	29 400	1 470 \$
213080559	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFSU040B036B*	29 200	1 460 \$
211227638	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFSU060B048A*	29 400	1 470 \$
213080703	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFSU060B048B*	29 200	1 460 \$
211227649	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFSU080C060A*	29 600	1 480 \$
213080811	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFSU080C060B*	29 400	1 470 \$
211227660	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFSU100C060A*	29 400	1 470 \$
213075909	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFSU100C060B*	29 400	1 470 \$
211227571	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFSX060B042A*	29 400	1 470 \$
213080050	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFSX080B048B*	29 200	1 460 \$
211227582	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFSX080C060A*	29 400	1 470 \$
213080302	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424CA*	WFSX100C060B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227966	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFAX080C060A*	29 200	1 460 \$
211227977	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFAX100C060A*	29 200	1 460 \$
213079776	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFAX100C060B*	29 000	1 450 \$
211227997	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFAX120D060A*	29 400	1 470 \$
213079928	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFAX120D060B*	29 000	1 450 \$
213078430	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFE*090C048C*	29 000	1 450 \$
213078650	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFE*110C060C*	29 000	1 450 \$
213078775	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFE*135D060C*	29 000	1 450 \$
211227774	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFEL070C048B*	29 400	1 470 \$
211227786	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFEL090C048B*	29 400	1 470 \$
211227798	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFEL090C060B*	29 400	1 470 \$
211227810	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFEL090D060B*	29 400	1 470 \$
211227822	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFEL110C060B*	29 400	1 470 \$
211227834	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFEL110D060B*	29 200	1 460 \$
211227846	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFEL135D060B*	29 400	1 470 \$
211227775	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFER070C048A*	29 400	1 470 \$
211227787	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFER090C048A*	29 400	1 470 \$
211227799	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFER090C060A*	29 400	1 470 \$
211227811	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFER090D060A*	29 400	1 470 \$
211227823	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFER110C060A*	29 400	1 470 \$
211227835	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFER110D060A*	29 200	1 460 \$
211227847	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFER135D060A*	29 400	1 470 \$
213076774	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFET110C066A*	29 200	1 460 \$
213079128	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFEU060B048B*	29 000	1 450 \$
211227904	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFEU080C060A*	29 600	1 480 \$
213079248	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFEU080C060B*	29 000	1 450 \$
211227915	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFEU100C060A*	29 400	1 470 \$
213077635	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFST100C060A*	29 000	1 450 \$
211228088	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFSU080C060A*	29 600	1 480 \$
213080823	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFSU080C060B*	29 200	1 460 \$
211228099	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFSU100C060A*	29 400	1 470 \$
213075921	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFSU100C060B*	29 000	1 450 \$
211228008	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFSX080C060A*	29 400	1 470 \$
211228019	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFSX100C060A*	29 400	1 470 \$
213080314	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFSX100C060B*	29 200	1 460 \$
211228039	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFSX120D066A*	29 600	1 480 \$
213080467	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFSX120D066B*	29 000	1 450 \$
211228050	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*424DA*	WFSX140D066A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228444	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFAX060B042A*	29 000	1 450 \$
213079446	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFAX060B042B*	29 000	1 450 \$
212383479	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFAX080B048A*	29 000	1 450 \$
213079578	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFAX080B048B*	29 000	1 450 \$
211228455	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFAX080C060A*	29 200	1 460 \$
211228466	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFAX100C060A*	29 200	1 460 \$
213079788	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFAX100C060B*	28 800	1 440 \$
213077977	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFE*070B036C*	29 000	1 450 \$
213078104	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFE*070B048C*	29 000	1 450 \$
213078326	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFE*090B042C*	29 000	1 450 \$
213078441	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFE*090C048C*	28 800	1 440 \$
213078662	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFE*110C060C*	29 000	1 450 \$
211228221	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEL045B036B*	29 000	1 450 \$
211228233	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEL070B036B*	29 200	1 460 \$
211228245	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEL070C048B*	29 200	1 460 \$
211228257	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEL090B042B*	29 200	1 460 \$
211228269	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEL090C048B*	29 000	1 450 \$
211228281	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEL090C060B*	29 200	1 460 \$
211228293	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEL110C060B*	29 200	1 460 \$
211228222	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFER045B036A*	29 000	1 450 \$
211228234	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFER070B036A*	29 200	1 460 \$
212383467	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFER070B048A*	29 200	1 460 \$
211228246	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFER070C048A*	29 200	1 460 \$
211228258	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFER090B042A*	29 200	1 460 \$
211228270	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFER090C048A*	29 000	1 450 \$
211228282	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFER090C060A*	29 200	1 460 \$
211228294	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFER110C060A*	29 200	1 460 \$
213076607	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFET090B048A*	29 000	1 450 \$
213076786	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFET110C066A*	29 000	1 450 \$
211228341	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEU040B036A*	29 400	1 470 \$
213079020	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEU040B036B*	28 800	1 440 \$
211228352	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEU060B048A*	29 200	1 460 \$
213079140	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEU060B048B*	29 000	1 450 \$
211228363	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEU080C060A*	29 200	1 460 \$
213079260	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEU080C060B*	29 000	1 450 \$
211228374	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEU100C060A*	29 000	1 450 \$
213078888	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFEU100C060B*	29 000	1 450 \$
213077408	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFST080B048A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077648	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFST100C060A*	29 000	1 450 \$
213080571	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSU040B036B*	29 200	1 460 \$
211228584	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSU060B048A*	29 200	1 460 \$
213080715	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSU060B048B*	29 000	1 450 \$
211228595	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSU080C060A*	29 400	1 470 \$
213080835	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSU080C060B*	29 000	1 450 \$
211228606	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSU100C060A*	29 000	1 450 \$
213075933	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSU100C060B*	29 000	1 450 \$
211228486	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSX060B042A*	29 400	1 470 \$
213080062	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSX080B048B*	29 000	1 450 \$
211228508	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSX080C060A*	29 200	1 460 \$
211228519	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSX100C060A*	29 200	1 460 \$
213080326	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*434CA*	WFSX100C060B*	29 000	1 450 \$
211228970	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFAX060B042A*	29 000	1 450 \$
212983880	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFAX060B042B*	29 600	1 480 \$
211228981	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFAX080B048A*	29 000	1 450 \$
212984420	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFAX080B048B*	29 600	1 480 \$
211228992	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFAX080C060A*	28 800	1 440 \$
211229003	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFAX100C060A*	28 800	1 440 \$
212985238	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFAX100C060B*	28 800	1 440 \$
212978487	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFE*070B036C*	29 600	1 480 \$
212978974	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFE*070B048C*	29 600	1 480 \$
212979664	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFE*090B042C*	29 600	1 480 \$
212980166	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFE*090C048C*	28 800	1 440 \$
213078674	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFE*110C060C*	29 000	1 450 \$
211228747	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEL045B036B*	29 000	1 450 \$
211228759	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEL070B036B*	29 000	1 450 \$
211228771	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEL070C048B*	28 800	1 440 \$
211228783	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEL090B042B*	29 000	1 450 \$
211228795	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEL090C048B*	29 000	1 450 \$
211228807	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEL090C060B*	29 000	1 450 \$
211228819	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEL110C060B*	29 000	1 450 \$
211228748	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFER045B036A*	29 000	1 450 \$
211228760	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFER070B036A*	29 000	1 450 \$
212383491	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFER070B048A*	29 000	1 450 \$
211228772	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFER070C048A*	28 800	1 440 \$
211228784	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFER090B042A*	29 000	1 450 \$
211228796	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFER090C048A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228808	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFER090C060A*	29 000	1 450 \$
211228820	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFER110C060A*	29 000	1 450 \$
212972070	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFET090B048A*	29 600	1 480 \$
213076798	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFET110C066A*	29 000	1 450 \$
211228867	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEU040B036A*	29 400	1 470 \$
212982095	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEU040B036B*	29 600	1 480 \$
211228878	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEU060B048A*	29 000	1 450 \$
213079152	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEU060B048B*	28 800	1 440 \$
211228889	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEU080C060A*	29 200	1 460 \$
213079272	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEU080C060B*	29 000	1 450 \$
211228900	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEU100C060A*	29 000	1 450 \$
212981543	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFEU100C060B*	29 600	1 480 \$
212976315	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFST080B048A*	29 600	1 480 \$
212976804	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFST100C060A*	29 000	1 450 \$
213080583	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSU040B036B*	29 800	1 490 \$
211229121	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSU060B048A*	29 000	1 450 \$
212988984	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSU060B048B*	29 600	1 480 \$
211229132	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSU080C060A*	29 400	1 470 \$
212989500	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSU080C060B*	29 000	1 450 \$
211229143	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSU100C060A*	29 000	1 450 \$
213075945	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSU100C060B*	29 000	1 450 \$
211229023	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSX060B042A*	29 000	1 450 \$
211229034	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSX080B048A*	29 000	1 450 \$
213080074	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSX080B048B*	29 600	1 480 \$
211229045	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSX080C060A*	29 200	1 460 \$
211229056	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSX100C060A*	29 000	1 450 \$
212988010	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484CA*	WFSX100C060B*	29 000	1 450 \$
211229448	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFAX080C060A*	28 800	1 440 \$
211229459	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFAX100C060A*	28 800	1 440 \$
212985250	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFAX100C060B*	29 600	1 480 \$
211229479	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFAX120D060A*	29 000	1 450 \$
213079939	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFAX120D060B*	29 200	1 460 \$
212980177	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFE*090C048C*	29 600	1 480 \$
213078686	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFE*110C060C*	29 600	1 480 \$
212981216	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFE*135D060C*	29 200	1 460 \$
211229256	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFEL070C048B*	28 800	1 440 \$
211229268	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFEL090C048B*	29 000	1 450 \$
211229280	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFEL090C060B*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229292	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFEL090D060B*	29 000	1 450 \$
211229304	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFEL110C060B*	29 000	1 450 \$
211229316	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFEL110D060B*	28 800	1 440 \$
211229328	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFEL135D060B*	29 000	1 450 \$
211229257	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFER070C048A*	28 800	1 440 \$
211229269	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFER090C048A*	29 000	1 450 \$
211229281	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFER090C060A*	29 000	1 450 \$
211229293	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFER090D060A*	29 000	1 450 \$
211229305	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFER110C060A*	29 000	1 450 \$
211229317	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFER110D060A*	28 800	1 440 \$
211229329	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFER135D060A*	29 000	1 450 \$
213076810	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFET110C066A*	29 600	1 480 \$
212982611	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFEU060B048B*	29 600	1 480 \$
211229386	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFEU080C060A*	29 200	1 460 \$
213079284	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFEU080C060B*	29 600	1 480 \$
211229397	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFEU100C060A*	29 000	1 450 \$
212976817	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFST100C060A*	29 600	1 480 \$
211229570	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFSU080C060A*	29 400	1 470 \$
212989512	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFSU080C060B*	29 600	1 480 \$
211229581	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFSU100C060A*	29 000	1 450 \$
213075957	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFSU100C060B*	29 600	1 480 \$
211229490	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFSX080C060A*	29 200	1 460 \$
211229501	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFSX100C060A*	29 000	1 450 \$
212988022	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFSX100C060B*	29 600	1 480 \$
211229521	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFSX120D066A*	29 200	1 460 \$
212988328	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFSX120D066B*	29 200	1 460 \$
211229532	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLA*484DA*	WFSX140D066A*	29 200	1 460 \$
212383656	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX060A036A*	29 600	1 480 \$
212383668	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX060B042A*	29 600	1 480 \$
213079458	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX060B042B*	29 600	1 480 \$
212383680	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX080B048A*	29 600	1 480 \$
213079590	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFAX080B048B*	29 600	1 480 \$
213077851	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*045A036C*	29 400	1 470 \$
213077899	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070A036C*	29 400	1 470 \$
213077988	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070B036C*	29 600	1 480 \$
213078116	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*070B048C*	29 600	1 480 \$
213078338	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFE*090B042C*	29 600	1 480 \$
212383643	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEL090B042B*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383533	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFER070B048A*	29 600	1 480 \$
212383644	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFER090B042A*	29 600	1 480 \$
213076442	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFET045A036A*	29 400	1 470 \$
213076611	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFET090B048A*	29 600	1 480 \$
213079032	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEU040B036B*	29 600	1 480 \$
212383705	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEU060B048A*	29 600	1 480 \$
213078900	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFEU100C060B*	29 600	1 480 \$
213077421	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFST080B048A*	29 600	1 480 \$
213080595	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSU040B036B*	29 800	1 490 \$
213080727	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSU060B048B*	29 600	1 480 \$
213080086	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)364BA*	WFSX080B048B*	29 600	1 480 \$
212384661	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX060B042A*	29 400	1 470 \$
213079494	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX060B042B*	29 200	1 460 \$
212384673	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX080B048A*	29 400	1 470 \$
213079626	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX080B048B*	29 200	1 460 \$
212384685	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX080C060A*	29 400	1 470 \$
212384697	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX100C060A*	29 400	1 470 \$
213079812	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFAX100C060B*	29 200	1 460 \$
213078021	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFE*070B036C*	29 200	1 460 \$
213078152	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFE*070B048C*	29 200	1 460 \$
213078374	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFE*090B042C*	29 200	1 460 \$
213078463	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFE*090C048C*	29 200	1 460 \$
213078710	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFE*110C060C*	29 200	1 460 \$
212384609	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL045B036B*	29 400	1 470 \$
212384622	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL070B036B*	29 600	1 480 \$
212384635	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL070C048B*	29 400	1 470 \$
211229774	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL090B042B*	29 400	1 470 \$
211229786	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL090C048B*	29 400	1 470 \$
211229798	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL090C060B*	29 400	1 470 \$
212384648	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEL110C060B*	29 400	1 470 \$
212384610	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER045B036A*	29 400	1 470 \$
212384623	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER070B036A*	29 600	1 480 \$
212384442	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER070B048A*	29 400	1 470 \$
212384636	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER070C048A*	29 400	1 470 \$
211229775	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER090B042A*	29 400	1 470 \$
211229787	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER090C048A*	29 400	1 470 \$
211229799	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER090C060A*	29 400	1 470 \$
212384649	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFER110C060A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076623	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFET090B048A*	29 200	1 460 \$
213076834	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFET110C066A*	29 200	1 460 \$
213079068	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU040B036B*	29 200	1 460 \$
212384733	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU060B048A*	29 400	1 470 \$
213079176	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU060B048B*	29 200	1 460 \$
212384721	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU080C060A*	29 600	1 480 \$
213079308	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU080C060B*	29 200	1 460 \$
212384538	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU100C060A*	29 400	1 470 \$
213078936	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFEU100C060B*	29 200	1 460 \$
213077460	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFST080B048A*	29 200	1 460 \$
213077674	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFST100C060A*	29 200	1 460 \$
213080631	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU040B036B*	29 400	1 470 \$
212384526	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU060B048A*	29 400	1 470 \$
213080763	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU060B048B*	29 200	1 460 \$
213080859	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU080C060B*	29 200	1 460 \$
212384514	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU100C060A*	29 400	1 470 \$
213075981	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSU100C060B*	29 200	1 460 \$
212384709	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSX060B042A*	29 400	1 470 \$
213080122	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSX080B048B*	29 200	1 460 \$
212384564	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSX080C060A*	29 600	1 480 \$
211229830	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSX100C060A*	29 400	1 470 \$
213080350	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)424CA*	WFSX100C060B*	29 200	1 460 \$
211230129	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFAX060B042A*	29 200	1 460 \$
212384797	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFAX080B048A*	29 200	1 460 \$
211230140	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFAX080C060A*	29 000	1 450 \$
211230151	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFAX100C060A*	29 200	1 460 \$
213079824	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFAX100C060B*	29 200	1 460 \$
213078164	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFE*070B048C*	23 600	1 180 \$
213078474	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFE*090C048C*	29 200	1 460 \$
213078722	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFE*110C060C*	29 200	1 460 \$
211229906	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEL045B036B*	29 200	1 460 \$
211229918	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEL070B036B*	29 400	1 470 \$
211229930	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEL070C048B*	29 200	1 460 \$
211229942	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEL090B042B*	29 200	1 460 \$
211229954	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEL090C048B*	29 200	1 460 \$
211229966	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEL090C060B*	29 200	1 460 \$
211229978	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEL110C060B*	29 200	1 460 \$
211229907	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFER045B036A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229919	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFER070B036A*	29 400	1 470 \$
212384785	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFER070B048A*	29 200	1 460 \$
211229931	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFER070C048A*	29 200	1 460 \$
211229943	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFER090B042A*	29 200	1 460 \$
211229955	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFER090C048A*	29 200	1 460 \$
211229967	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFER090C060A*	29 200	1 460 \$
211229979	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFER110C060A*	29 200	1 460 \$
213076627	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFET090B048A*	32 800	1 640 \$
213076846	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFET110C066A*	29 200	1 460 \$
211230026	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEU040B036A*	29 600	1 480 \$
211230037	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEU060B048A*	29 000	1 450 \$
213079188	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEU060B048B*	29 200	1 460 \$
211230048	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEU080C060A*	29 400	1 470 \$
213079320	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEU080C060B*	29 200	1 460 \$
211230059	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEU100C060A*	29 200	1 460 \$
213078948	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFEU100C060B*	23 600	1 180 \$
213077473	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFST080B048A*	20 000	1 000 \$
213077687	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFST100C060A*	29 200	1 460 \$
213080643	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSU040B036B*	23 600	1 180 \$
211230269	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSU060B048A*	29 200	1 460 \$
213080775	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSU060B048B*	23 600	1 180 \$
211230280	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSU080C060A*	29 600	1 480 \$
213080871	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSU080C060B*	29 200	1 460 \$
211230291	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSU100C060A*	29 200	1 460 \$
213075993	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSU100C060B*	29 200	1 460 \$
211230171	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSX060B042A*	29 200	1 460 \$
211230182	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSX080B048A*	29 200	1 460 \$
213080134	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSX080B048B*	23 600	1 180 \$
211230193	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSX080C060A*	29 400	1 470 \$
211230204	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSX100C060A*	29 200	1 460 \$
213080362	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLN(C,W)484CA*	WFSX100C060B*	29 200	1 460 \$
212384101	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFAX060B042A*	29 600	1 480 \$
213079470	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFAX060B042B*	29 400	1 470 \$
212384113	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFAX080B048A*	29 600	1 480 \$
213079602	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFAX080B048B*	29 200	1 460 \$
212384125	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFAX080C060A*	29 600	1 480 \$
212384137	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFAX100C060A*	29 600	1 480 \$
213079800	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFAX100C060B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077999	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFE*070B036C*	29 400	1 470 \$
213078128	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFE*070B048C*	29 400	1 470 \$
213078350	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFE*090B042C*	29 200	1 460 \$
213078452	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFE*090C048C*	29 400	1 470 \$
213078698	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFE*110C060C*	29 400	1 470 \$
212384023	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEL070B036B*	29 600	1 480 \$
212384036	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEL070C048B*	29 600	1 480 \$
212384049	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEL090B042B*	29 600	1 480 \$
212384062	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEL090C048B*	29 600	1 480 \$
212384075	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEL090C060B*	29 600	1 480 \$
212384024	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFER070B036A*	29 600	1 480 \$
212383787	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFER070B048A*	29 600	1 480 \$
212384037	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFER070C048A*	29 600	1 480 \$
212384050	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFER090B042A*	29 600	1 480 \$
212384063	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFER090C048A*	29 600	1 480 \$
212384076	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFER090C060A*	29 600	1 480 \$
213076615	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFET090B048A*	29 400	1 470 \$
213076822	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFET110C066A*	29 400	1 470 \$
213079044	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEU040B036B*	29 200	1 460 \$
212384161	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEU060B048A*	29 600	1 480 \$
213079164	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEU060B048B*	29 400	1 470 \$
212384149	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEU080C060A*	29 800	1 490 \$
213079296	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEU080C060B*	29 400	1 470 \$
212383904	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEU100C060A*	29 600	1 480 \$
213078912	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFEU100C060B*	29 400	1 470 \$
213077434	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFST080B048A*	29 400	1 470 \$
213077661	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFST100C060A*	29 400	1 470 \$
213080607	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFSU040B036B*	29 400	1 470 \$
213080739	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFSU060B048B*	29 400	1 470 \$
213080847	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFSU080C060B*	29 400	1 470 \$
212383880	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFSU100C060A*	29 600	1 480 \$
213075969	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFSU100C060B*	29 400	1 470 \$
213080098	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFSX080B048B*	29 400	1 470 \$
212383930	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFSX080C060A*	29 600	1 480 \$
212383942	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFSX100C060A*	29 600	1 480 \$
213080338	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC364CA*	WFSX100C060B*	29 400	1 470 \$
212384311	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFAX060A036A*	29 400	1 470 \$
212384323	GRANDAIRE	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFAX060B042A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079482	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFAX060B042B*	29 400	1 470 \$
212384335	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFAX080B048A*	29 200	1 460 \$
213079614	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFAX080B048B*	29 400	1 470 \$
213078010	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFE*070B036C*	29 400	1 470 \$
213078140	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFE*070B048C*	29 400	1 470 \$
213078362	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFE*090B042C*	29 400	1 470 \$
212384259	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFEL045A036B*	29 600	1 480 \$
212384272	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFEL045B036B*	29 400	1 470 \$
212384347	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFEL070A036B*	29 400	1 470 \$
212384285	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFEL070B036B*	29 400	1 470 \$
212384298	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFEL090B042B*	29 400	1 470 \$
212384260	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFER045A036A*	29 600	1 480 \$
212384273	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFER045B036A*	29 400	1 470 \$
212384348	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFER070A036A*	29 400	1 470 \$
212384286	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFER070B036A*	29 400	1 470 \$
212384213	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFER070B048A*	29 200	1 460 \$
212384299	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFER090B042A*	29 400	1 470 \$
213076454	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFET045A036A*	12 200	610 \$
213076619	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFET090B048A*	29 400	1 470 \$
213079056	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFEU040B036B*	29 400	1 470 \$
212384360	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFEU060B048A*	29 400	1 470 \$
213078924	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFEU100C060B*	29 400	1 470 \$
213077447	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFST080B048A*	29 600	1 480 \$
213080619	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFSU040B036B*	29 600	1 480 \$
211229744	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFSU060B048A*	29 200	1 460 \$
213080751	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFSU060B048B*	29 600	1 480 \$
211229697	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFSX060B042A*	29 400	1 470 \$
213080110	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC424BA*	WFSX080B048B*	29 600	1 480 \$
211230606	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFAX080C060A*	29 000	1 450 \$
211230617	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFAX100C060A*	29 200	1 460 \$
213079836	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFAX100C060B*	23 600	1 180 \$
211230637	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFAX120D060A*	29 200	1 460 \$
213079950	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFAX120D060B*	23 400	1 170 \$
213078485	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFE*090C048C*	23 400	1 170 \$
213078734	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFE*110C060C*	23 600	1 180 \$
213078786	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFE*135D060C*	23 600	1 180 \$
211230414	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFEL070C048B*	29 200	1 460 \$
211230426	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFEL090C048B*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230438	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFEL090C060B*	29 200	1 460 \$
211230450	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFEL090D060B*	29 200	1 460 \$
211230462	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFEL110C060B*	29 200	1 460 \$
211230474	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFEL110D060B*	29 200	1 460 \$
211230486	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFEL135D060B*	29 200	1 460 \$
211230415	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFER070C048A*	29 200	1 460 \$
211230427	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFER090C048A*	29 200	1 460 \$
211230439	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFER090C060A*	29 200	1 460 \$
211230451	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFER090D060A*	29 200	1 460 \$
211230463	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFER110C060A*	29 200	1 460 \$
211230475	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFER110D060A*	29 200	1 460 \$
211230487	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFER135D060A*	29 200	1 460 \$
213076858	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFET110C066A*	32 800	1 640 \$
213079200	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFEU060B048B*	23 400	1 170 \$
211230544	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFEU080C060A*	29 400	1 470 \$
213079332	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFEU080C060B*	23 400	1 170 \$
211230555	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFEU100C060A*	29 200	1 460 \$
213077700	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFST100C060A*	32 600	1 630 \$
211230728	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFSU080C060A*	29 600	1 480 \$
213080883	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFSU080C060B*	23 600	1 180 \$
211230739	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFSU100C060A*	29 200	1 460 \$
213076005	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFSU100C060B*	23 400	1 170 \$
211230648	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFSX080C060A*	29 400	1 470 \$
211230659	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFSX100C060A*	29 200	1 460 \$
213080374	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFSX100C060B*	23 600	1 180 \$
211230679	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFSX120D066A*	29 400	1 470 \$
213080479	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFSX120D066B*	23 400	1 170 \$
211230690	GRANDAIR	WDLCURAH36ABK	WLNC484DA*	WFSX140D066A*	29 400	1 470 \$
211623693	GRANDAIR	WDLCURAH48AAK	WAHL604B*		32 600	1 630 \$
211623708	GRANDAIR	WDLCURAH48AAK	WAXL484A*		32 600	1 630 \$
211623720	GRANDAIR	WDLCURAH48AAK	WAXL604A*		32 400	1 620 \$
213607763	GRANDAIR	WDLCURAH48AAK	WBGL484BC		32 800	1 640 \$
213607778	GRANDAIR	WDLCURAH48AAK	WBGL604BD		32 400	1 620 \$
211622550	GRANDAIR	WDLCURAH48AAK	WBHL484*C*		33 000	1 650 \$
211623757	GRANDAIR	WDLCURAH48AAK	WBHL604*D*		32 800	1 640 \$
211622721	GRANDAIR	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFAX080C060A*	33 000	1 650 \$
211622733	GRANDAIR	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFAX100C060A*	33 000	1 650 \$
212985070	GRANDAIR	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFAX100C060B*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980717	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFE*110C060C*	32 600	1 630 \$
211622695	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFEL070C048B*	32 800	1 640 \$
211622708	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFEL090C060B*	33 000	1 650 \$
211622696	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFER070C048A*	32 800	1 640 \$
211622709	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFER090C060A*	33 000	1 650 \$
212972074	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFET090B048A*	32 400	1 620 \$
212972529	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFET110C066A*	32 600	1 630 \$
211622635	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFEU040B036A*	32 800	1 640 \$
212981903	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFEU040B036B*	32 400	1 620 \$
211622757	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFEU060B048A*	32 600	1 630 \$
212982455	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFEU060B048B*	32 600	1 630 \$
211622745	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFEU080C060A*	32 600	1 630 \$
212982743	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFEU080C060B*	32 600	1 630 \$
212981339	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFEU100C060B*	32 400	1 620 \$
212976830	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFST100C060A*	32 600	1 630 \$
211622613	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFSU080C060A*	32 800	1 640 \$
212989644	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFSU100C060B*	32 800	1 640 \$
212534386	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFSX080C060A*	32 600	1 630 \$
211622661	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFSX100C060A*	32 800	1 640 \$
212987842	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484CA*	WFSX100C060B*	32 800	1 640 \$
211622976	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFAX080C060A*	33 000	1 650 \$
211622988	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFAX100C060A*	33 000	1 650 \$
212985082	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFAX100C060B*	32 000	1 600 \$
212985534	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFAX120D060B*	32 400	1 620 \$
212980034	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFE*090C048C*	32 200	1 610 \$
212980729	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFE*110C060C*	32 200	1 610 \$
212981128	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFE*135D060C*	32 200	1 610 \$
211622924	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFEL070C048B*	32 800	1 640 \$
211622937	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFEL090C060B*	33 000	1 650 \$
211622950	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFEL090D060B*	32 600	1 630 \$
211622963	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFEL135D060B*	32 800	1 640 \$
211622925	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFER070C048A*	32 800	1 640 \$
211622938	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFER090C060A*	33 000	1 650 \$
211622951	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFER090D060A*	32 600	1 630 \$
211622964	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFER135D060A*	32 800	1 640 \$
212972541	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFET110C066A*	32 200	1 610 \$
212982467	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFEU060B048B*	32 200	1 610 \$
211623012	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFEU080C060A*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982755	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFEU080C060B*	32 200	1 610 \$
212976843	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFST100C060A*	32 200	1 610 \$
211622820	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFSU080C060A*	32 800	1 640 \$
212989356	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFSU080C060B*	32 200	1 610 \$
213075640	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFSU100C060B*	32 400	1 620 \$
211622855	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFSX080C060A*	32 600	1 630 \$
211622867	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFSX100C060A*	32 800	1 640 \$
212987854	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFSX100C060B*	32 400	1 620 \$
212534686	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFSX120D066A*	32 600	1 630 \$
212988244	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFSX120D066B*	32 400	1 620 \$
211623000	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*484DA*	WFSX140D066A*	32 600	1 630 \$
211623078	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*604DA*	WFAX080C060A*	32 600	1 630 \$
211623090	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*604DA*	WFAX100C060A*	32 600	1 630 \$
211623065	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*604DA*	WFEL090C060B*	32 600	1 630 \$
211623066	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*604DA*	WFER090C060A*	32 600	1 630 \$
211623283	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFAX080B048A*	32 800	1 640 \$
212984252	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFAX080B048B*	20 000	1 000 \$
211623295	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFAX080C060A*	32 800	1 640 \$
211623307	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFAX100C060A*	32 800	1 640 \$
212985106	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFAX100C060B*	32 600	1 630 \$
212980056	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFE*090C048C*	32 400	1 620 \$
212980753	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFE*110C060C*	32 400	1 620 \$
211623257	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFEL090C048B*	32 800	1 640 \$
211623270	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFEL090C060B*	32 800	1 640 \$
211623258	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFER090C048A*	32 800	1 640 \$
211623271	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFER090C060A*	32 800	1 640 \$
212972565	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFET110C066A*	32 400	1 620 \$
211623186	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFEU040B036A*	32 800	1 640 \$
212982491	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFEU060B048B*	32 400	1 620 \$
211623174	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFSU100C060A*	33 000	1 650 \$
211623212	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614CA*	WFSX100C060A*	32 600	1 630 \$
211623609	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFAX080C060A*	32 800	1 640 \$
211623621	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFAX100C060A*	32 800	1 640 \$
212985118	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFAX100C060B*	24 000	1 200 \$
212985556	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFAX120D060B*	33 000	1 650 \$
211623527	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFEL090C048B*	32 800	1 640 \$
211623546	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFEL090C060B*	32 800	1 640 \$
211623582	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFEL110D060B*	33 200	1 660 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623529	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFER090C048A*	32 800	1 640 \$
211623548	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFER090C060A*	32 800	1 640 \$
211623584	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFER110D060A*	33 200	1 660 \$
211623656	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFEU080C060A*	32 400	1 620 \$
211623424	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFSU100C060A*	33 000	1 650 \$
213075689	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFSU100C060B*	33 000	1 650 \$
212987890	GRANDAIRE	WDLCURAH48AAK	WLA*614DA*	WFSX100C060B*	33 000	1 650 \$
211274988	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WAHL604B*		31 200	1 560 \$
211275035	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WAXL484A*		31 200	1 560 \$
211275046	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WAXL604A*		30 800	1 540 \$
213607793	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WBGL484BC		31 400	1 570 \$
213607808	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WBGL604BD		30 800	1 540 \$
211274955	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WBHL484*C*		31 400	1 570 \$
211275004	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WBHL604*D*		31 000	1 550 \$
212984396	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFAX080B048B*	31 200	1 560 \$
211657305	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFAX080C060A*	31 600	1 580 \$
211657317	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFAX100C060A*	31 600	1 580 \$
212985178	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFAX100C060B*	31 200	1 560 \$
212980111	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFE*090C048C*	31 200	1 560 \$
212980813	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFE*110C060C*	31 200	1 560 \$
211657279	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFEL070C048B*	31 400	1 570 \$
211657292	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFEL090C060B*	31 600	1 580 \$
211657280	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFER070C048A*	31 400	1 570 \$
211657293	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFER090C060A*	31 600	1 580 \$
212972082	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFET090B048A*	31 000	1 550 \$
212972589	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFET110C066A*	31 200	1 560 \$
212982071	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFEU040B036B*	31 000	1 550 \$
211657341	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFEU060B048A*	31 400	1 570 \$
212982551	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFEU060B048B*	31 200	1 560 \$
211657329	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFEU080C060A*	31 400	1 570 \$
212982839	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFEU080C060B*	31 200	1 560 \$
212981507	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFEU100C060B*	31 000	1 550 \$
212976895	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFST100C060A*	31 400	1 570 \$
211657208	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFSU080C060A*	31 400	1 570 \$
212989440	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFSU080C060B*	31 400	1 570 \$
213075785	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFSU100C060B*	31 400	1 570 \$
211657233	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFSX080C060A*	31 400	1 570 \$
211657245	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFSX100C060A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987926	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484CA*	WFSX100C060B*	31 400	1 570 \$
211657625	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFAX080C060A*	31 600	1 580 \$
211657637	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFAX100C060A*	31 600	1 580 \$
212985190	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFAX100C060B*	30 800	1 540 \$
212985578	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFAX120D060B*	31 000	1 550 \$
212980122	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFE*090C048C*	30 800	1 540 \$
212980825	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFE*110C060C*	30 800	1 540 \$
212981172	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFE*135D060C*	30 800	1 540 \$
211657560	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFEL070C048B*	31 400	1 570 \$
211657573	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFEL090C048B*	31 200	1 560 \$
211657586	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFEL090C060B*	31 600	1 580 \$
211657599	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFEL090D060B*	31 400	1 570 \$
211657612	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFEL135D060B*	31 400	1 570 \$
211657561	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFER070C048A*	31 400	1 570 \$
211657574	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFER090C048A*	31 200	1 560 \$
211657587	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFER090C060A*	31 600	1 580 \$
211657600	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFER090D060A*	31 400	1 570 \$
211657613	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFER135D060A*	31 400	1 570 \$
212972601	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFET110C066A*	30 800	1 540 \$
212982563	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFEU060B048B*	30 800	1 540 \$
211657676	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFEU080C060A*	31 400	1 570 \$
212982851	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFEU080C060B*	30 800	1 540 \$
211657476	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFEU100C060A*	31 400	1 570 \$
212976908	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFST100C060A*	31 000	1 550 \$
211657424	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFSU080C060A*	31 400	1 570 \$
212989452	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFSU080C060B*	31 000	1 550 \$
213075802	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFSU100C060B*	31 000	1 550 \$
211657502	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFSX080C060A*	31 400	1 570 \$
211657514	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFSX100C060A*	31 400	1 570 \$
212987938	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFSX100C060B*	31 000	1 550 \$
211657649	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFSX120D066A*	31 200	1 560 \$
212988292	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFSX120D066B*	31 000	1 550 \$
211657661	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*484DA*	WFSX140D066A*	31 400	1 570 \$
211658228	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFAX080C060A*	31 200	1 560 \$
211658240	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFAX100C060A*	31 200	1 560 \$
212985202	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFAX100C060B*	31 000	1 550 \$
212985589	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFAX120D060B*	31 000	1 550 \$
212980133	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFE*090C048C*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980837	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFE*110C060C*	31 000	1 550 \$
212981183	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFE*135D060C*	31 000	1 550 \$
211658163	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFEL070C048B*	31 000	1 550 \$
211658189	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFEL090C060B*	31 200	1 560 \$
211658202	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFEL090D060B*	30 800	1 540 \$
211658215	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFEL135D060B*	31 000	1 550 \$
211658164	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFER070C048A*	31 000	1 550 \$
211658190	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFER090C060A*	31 200	1 560 \$
211658203	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFER090D060A*	30 800	1 540 \$
211658216	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFER135D060A*	31 000	1 550 \$
212972613	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFET110C066A*	31 200	1 560 \$
212982575	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFEU060B048B*	31 000	1 550 \$
211658276	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFEU080C060A*	30 800	1 540 \$
212982863	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFEU080C060B*	30 800	1 540 \$
212976921	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFST100C060A*	31 000	1 550 \$
211657882	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFSU080C060A*	31 000	1 550 \$
213075820	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFSU100C060B*	31 200	1 560 \$
211658060	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFSX100C060A*	31 000	1 550 \$
212987950	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFSX100C060B*	31 000	1 550 \$
211658252	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFSX120D066A*	30 800	1 540 \$
212988304	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFSX120D066B*	31 000	1 550 \$
211658264	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*604DA*	WFSX140D066A*	31 000	1 550 \$
212984408	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFAX080B048B*	29 400	1 470 \$
211658523	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFAX080C060A*	31 200	1 560 \$
211658535	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFAX100C060A*	31 200	1 560 \$
212985214	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFAX100C060B*	31 000	1 550 \$
212978962	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFE*070B048C*	29 600	1 480 \$
212980144	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFE*090C048C*	31 000	1 550 \$
212980849	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFE*110C060C*	30 800	1 540 \$
211658497	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFEL070C048B*	31 000	1 550 \$
211658510	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFEL090C060B*	31 200	1 560 \$
211658328	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFER070B048A*	31 200	1 560 \$
211658498	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFER070C048A*	31 000	1 550 \$
211658511	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFER090C060A*	31 200	1 560 \$
212972086	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFET090B048A*	19 900	995 \$
212972625	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFET110C066A*	31 000	1 550 \$
211658403	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFEU040B036A*	31 200	1 560 \$
212982083	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFEU040B036B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658559	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFEU060B048A*	31 000	1 550 \$
212982587	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFEU060B048B*	31 000	1 550 \$
211658547	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFEU080C060A*	31 000	1 550 \$
212982875	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFEU080C060B*	30 800	1 540 \$
212981519	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFEU100C060B*	31 600	1 580 \$
212976934	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFST100C060A*	31 000	1 550 \$
211658371	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFSU080C060A*	31 200	1 560 \$
212989476	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFSU080C060B*	31 000	1 550 \$
213075837	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFSU100C060B*	31 000	1 550 \$
211658429	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFSX080C060A*	31 000	1 550 \$
211658441	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFSX100C060A*	31 000	1 550 \$
212987962	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614CA*	WFSX100C060B*	31 000	1 550 \$
211274976	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFAX080C060A*	31 200	1 560 \$
211658854	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFAX100C060A*	31 200	1 560 \$
212985226	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFAX100C060B*	29 400	1 470 \$
212985600	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFAX120D060B*	31 600	1 580 \$
212980155	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFE*090C048C*	29 400	1 470 \$
212980861	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFE*110C060C*	31 400	1 570 \$
212981194	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFE*135D060C*	31 600	1 580 \$
211658789	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFEL070C048B*	31 000	1 550 \$
211658802	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFEL090C048B*	31 400	1 570 \$
211658815	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFEL090C060B*	31 200	1 560 \$
211658828	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFEL090D060B*	31 000	1 550 \$
211658841	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFEL135D060B*	31 000	1 550 \$
211658790	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFER070C048A*	31 000	1 550 \$
211658803	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFER090C048A*	31 400	1 570 \$
211658816	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFER090C060A*	31 200	1 560 \$
211658829	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFER090D060A*	31 000	1 550 \$
211658842	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFER135D060A*	31 000	1 550 \$
212972637	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFET110C066A*	23 400	1 170 \$
212982599	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFEU060B048B*	29 400	1 470 \$
211658901	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFEU080C060A*	31 000	1 550 \$
212982887	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFEU080C060B*	31 400	1 570 \$
211658694	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFEU100C060A*	31 000	1 550 \$
212976947	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFST100C060A*	20 000	1 000 \$
211658642	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFSU080C060A*	31 200	1 560 \$
212989488	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFSU080C060B*	29 400	1 470 \$
213075849	GRANDAIRE	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFSU100C060B*	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658720	GRANDAIR	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFSX080C060A*	31 000	1 550 \$
211658732	GRANDAIR	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFSX100C060A*	31 000	1 550 \$
212987974	GRANDAIR	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFSX100C060B*	31 600	1 580 \$
211658866	GRANDAIR	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFSX120D066A*	31 000	1 550 \$
212988316	GRANDAIR	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFSX120D066B*	29 400	1 470 \$
211658878	GRANDAIR	WDLCURAH48ABK	WLA*614DA*	WFSX140D066A*	31 000	1 550 \$
213607911	GRANDAIR	WDLCURAH60ABK	FVM4X60***L		37 800	1 890 \$
213607912	GRANDAIR	WDLCURAH60ABK	WBGL604BD		37 400	1 870 \$
206839102	GREE	3VIR09HP115V1AO	3VIR09HP115V1AH		7 000	350 \$
210278966	GREE	3VIR09HP115V1BO	3VIR09HP115V1AH		7 000	350 \$
211755703	GREE	3VIR09HP115V1BO	3VIR09HP115V1BH		7 000	350 \$
206839101	GREE	3VIR09HP230V1AO	3VIR09HP230V1AH		7 300	365 \$
207201625	GREE	3VIR09HP230V1AO	DUCT09HP230V1BD		6 900	345 \$
207201626	GREE	3VIR09HP230V1AO	FLR09HP230V1BF		6 900	345 \$
210278967	GREE	3VIR09HP230V1BO	3VIR09HP230V1AH		7 000	350 \$
211755705	GREE	3VIR09HP230V1BO	3VIR09HP230V1BH		7 000	350 \$
206839103	GREE	3VIR12HP115V1AO	3VIR12HP115V1AH		7 700	385 \$
210278971	GREE	3VIR12HP115V1BO	3VIR12HP115V1AH		7 000	350 \$
211755704	GREE	3VIR12HP115V1BO	3VIR12HP115V1BH		7 000	350 \$
206839099	GREE	3VIR12HP230V1AO	3VIR12HP230V1AH		7 700	385 \$
207201628	GREE	3VIR12HP230V1AO	CAS12HP230V1BC		6 900	345 \$
207201627	GREE	3VIR12HP230V1AO	DUCT12HP230V1BD		6 900	345 \$
207201629	GREE	3VIR12HP230V1AO	FLR12HP230V1BF		7 200	360 \$
210278970	GREE	3VIR12HP230V1BO	3VIR12HP230V1AH		7 000	350 \$
211755706	GREE	3VIR12HP230V1BO	3VIR12HP230V1BH		7 000	350 \$
206839100	GREE	3VIR18HP230V1AO	3VIR18HP230V1AH		11 400	570 \$
210665999	GREE	3VIR18HP230V1BO	3VIR18HP230V1AH		11 000	550 \$
211755707	GREE	3VIR18HP230V1BO	3VIR18HP230V1BH		11 000	550 \$
206839098	GREE	3VIR24HP230V1AO	3VIR24HP230V1AH		15 500	775 \$
207201634	GREE	3VIR24HP230V1AO	CAS24HP230V1BC		15 500	775 \$
207201633	GREE	3VIR24HP230V1AO	DUCT24HP230V1BD		14 900	745 \$
207201635	GREE	3VIR24HP230V1AO	FLR24HP230V1BF		14 800	740 \$
210278968	GREE	3VIR24HP230V1BO	3VIR24HP230V1AH		15 000	750 \$
211755708	GREE	3VIR24HP230V1BO	3VIR24HP230V1BH		15 000	750 \$
210278964	GREE	4LIV09HP115V1AO	4LIV09HP115V1AH		6 000	300 \$
210278963	GREE	4LIV09HP230V1AO	4LIV09HP230V1AH		6 000	300 \$
210278962	GREE	4LIV12HP115V1AO	4LIV12HP115V1AH		6 800	340 \$
210278961	GREE	4LIV12HP230V1AO	4LIV12HP230V1AH		6 800	340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210278960	GREE	4LIV18HP230V1AO	4LIV18HP230V1AH		11 200	560 \$
210278972	GREE	4LIV24HP230V1AO	4LIV24HP230V1AH		13 900	695 \$
210278969	GREE	4LIV30HP230V1AO	4LIV30HP230V1AH		17 500	875 \$
210278965	GREE	4LIV36HP230V1AO	4LIV36HP230V1AH		21 000	1 050 \$
211078847	GREE	FLEXE24HP230V1AO	FLEXE24HP230V1AH		14 600	730 \$
211078848	GREE	FLEXE30HP230V1AO	FLEXE30HP230V1AH		18 600	930 \$
211078849	GREE	FLEXE36HP230V1AO	FLEXE36HP230V1AH		19 000	950 \$
211078850	GREE	FLEXE42HP230V1AO	FLEXE42HP230V1AH		25 000	1 250 \$
211078851	GREE	FLEXE48HP230V1AO	FLEXE48HP230V1AH		26 000	1 300 \$
211078852	GREE	FLEXE60HP230V1AO	FLEXE60HP230V1AH		30 000	1 500 \$
212924810	GREE	FLEXX36HP230V1AO	ENVBR24HPJ1IB		16 000	800 \$
212924811	GREE	FLEXX36HP230V1AO	ENVBR36HPJ1IB		24 000	1 200 \$
211717297	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX24C		15 000	750 \$
211624985	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX24C	ML296UH070XV36B-*	15 600	780 \$
205993849	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX24HP230V1AH		16 300	815 \$
207256440	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX24HP230V1BH		16 000	800 \$
211717298	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX36C		22 000	1 100 \$
211624986	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX36C	ML296UH070XV36B-*	22 000	1 100 \$
205984663	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX36HP230V1AH		24 400	1 220 \$
207256441	GREE	FLEXX36HP230V1AO	FLEXX36HP230V1BH		24 000	1 200 \$
212924812	GREE	FLEXX60HP230V1AO	ENVBR48HPJ1IB		31 400	1 570 \$
212924813	GREE	FLEXX60HP230V1AO	ENVBR60HPJ1IB		36 000	1 800 \$
211717299	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX48C		31 200	1 560 \$
211624987	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX48C	ML296UH090XV48C-*	28 200	1 410 \$
205993850	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX48HP230V1AH		33 000	1 650 \$
207256443	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX48HP230V1BH		31 400	1 570 \$
211717300	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX60C		35 200	1 760 \$
205984664	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX60HP230V1AH		38 000	1 900 \$
207256442	GREE	FLEXX60HP230V1AO	FLEXX60HP230V1BH		36 000	1 800 \$
204581861	GREE	GMV-12WP/A-T(U)	Unités avec conduits		7 000	350 \$
202242130	GREE	GMV-24WL/C-T(U)	Unités avec conduits		16 500	825 \$
204344210	GREE	GMV-24WL/C-T(U)	Unités sans conduits		16 000	800 \$
202541562	GREE	GMV-28WL/C-T(U)	Unités avec conduits		19 400	970 \$
204344211	GREE	GMV-28WL/C-T(U)	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
8796414	GREE	GMV-36WL/B-T(U)	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 400	1 470 \$
8654209	GREE	GMV-36WL/B-T(U)	Unités avec conduits		29 400	1 470 \$
8654208	GREE	GMV-36WL/B-T(U)	Unités sans conduits		29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206335356	GREE	GMV-36WL/C-T(U)	Unités avec conduits		25 000	1 250 \$
206335353	GREE	GMV-36WL/C-T(U)	Unités sans conduits		25 000	1 250 \$
7425275	GREE	GMV-48WL/A-T(U)	Unités avec conduits		32 000	1 600 \$
8654212	GREE	GMV-48WL/B-T(U)	Combinaison d'unités avec et sans conduits		38 000	1 900 \$
8654210	GREE	GMV-48WL/B-T(U)	Unités avec conduits		38 000	1 900 \$
8654211	GREE	GMV-48WL/B-T(U)	Unités sans conduits		38 000	1 900 \$
206335357	GREE	GMV-48WL/C-T(U)	Unités avec conduits		32 000	1 600 \$
206335354	GREE	GMV-48WL/C-T(U)	Unités sans conduits		32 000	1 600 \$
206335358	GREE	GMV-60WL/C-T(U)	Unités avec conduits		36 400	1 820 \$
206335355	GREE	GMV-60WL/C-T(U)	Unités sans conduits		41 000	2 050 \$
9409574	GREE	GMV-HY36WLT/A-T(U)	Unités avec conduits		41 000	2 050 \$
9342251	GREE	GMV-HY36WLT/A-T(U)	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
9410052	GREE	GMV-HY48WLT/A-T(U)	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
9410050	GREE	GMV-HY48WLT/A-T(U)	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
211698448	GREE	GMV-V36WL/C-T(U)	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
211698447	GREE	GMV-V48WL/C-T(U)	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
211694660	GREE	GMV-V60WL/C-T(U)	Unités sans conduits		42 000	2 100 \$
202515509	GREE	GMV-Y36WL/A-T(U)	Unités avec conduits		25 000	1 250 \$
202519340	GREE	GMV-Y48WL/A-T(U)	Unités avec conduits		33 000	1 650 \$
202519342	GREE	GMV-Y60WL/A-T(U)	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
214303507	GREE	GUD24W/A-D(U)	GCAT24*/NAA		14 500	725 \$
210421032	GREE	GUD24W2/D-D(U)	GUD24AH2/D-D(U)		14 600	730 \$
210421033	GREE	GUD30W2/D-D(U)	GUD30AH2/D-D(U)		18 600	930 \$
212925909	GREE	GUD36W/A-D(U)	C(A,C,D,E)24B34+TDR		15 000	750 \$
212925911	GREE	GUD36W/A-D(U)	C(A,C,E)37C24+TDR		22 000	1 100 \$
212925901	GREE	GUD36W/A-D(U)	D(A,C,E)24A44+TDR		15 000	750 \$
212925902	GREE	GUD36W/A-D(U)	D(A,C,E)24C34+TDR		15 000	750 \$
212925903	GREE	GUD36W/A-D(U)	D(A,C,E)24D34+TDR		15 000	750 \$
212925912	GREE	GUD36W/A-D(U)	D(A,C,E)25B34+TDR		15 000	750 \$
212925910	GREE	GUD36W/A-D(U)	D(A,C,E)36B34+TDR		22 000	1 100 \$
211644150	GREE	GUD36W/A-D(U)	GCAT24*/NAA		15 000	750 \$
211177528	GREE	GUD36W/A-D(U)	GCAT24*/NAA	ML296UH070XV36B-*	15 600	780 \$
211644151	GREE	GUD36W/A-D(U)	GCAT36*/NAA		22 000	1 100 \$
211177529	GREE	GUD36W/A-D(U)	GCAT36*/NAA	ML296UH070XV36B-*	22 000	1 100 \$
205564529	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD24A/A-D(U)		16 300	815 \$
206249116	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD24AH2/A-D(U)		16 000	800 \$
204043222	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD36A/A-D(U)		24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206249117	GREE	GUD36W/A-D(U)	GUD36AH2/A-D(U)		24 000	1 200 \$
210421034	GREE	GUD36W2/D-D(U)	GUD36AH2/D-D(U)		19 000	950 \$
214138028	GREE	GUD42W2/D-D(U)	GCAT24*/NAA		14 500	725 \$
210421035	GREE	GUD42W2/D-D(U)	GUD42AH2/D-D(U)		25 000	1 250 \$
210421036	GREE	GUD48W2/D-D(U)	GUD48AH2/D-D(U)		26 000	1 300 \$
212925904	GREE	GUD60W/A-D(U)	C(A,C,D,E)48C44+TDR		31 200	1 560 \$
212925905	GREE	GUD60W/A-D(U)	C(A,C,D,E)48D44+TDR		31 200	1 560 \$
212925906	GREE	GUD60W/A-D(U)	C(A,C,D,E)60A44+TDR		35 200	1 760 \$
212925907	GREE	GUD60W/A-D(U)	C(A,C,D,E)60B44+TDR		35 200	1 760 \$
212925908	GREE	GUD60W/A-D(U)	C(A,C,D,E)60C44+TDR		35 200	1 760 \$
212925899	GREE	GUD60W/A-D(U)	D(A,C,E)60C44+TDR		35 200	1 760 \$
212925900	GREE	GUD60W/A-D(U)	D(A,C,E)60D44+TDR		35 200	1 760 \$
212925913	GREE	GUD60W/A-D(U)	D(A,C,E)61C44+TDR		31 200	1 560 \$
211644152	GREE	GUD60W/A-D(U)	GCAT48*/NAA		31 200	1 560 \$
211177531	GREE	GUD60W/A-D(U)	GCAT48*/NAA	ML296UH090XV48C-*	28 200	1 410 \$
211644153	GREE	GUD60W/A-D(U)	GCAT60*/NAA		35 200	1 760 \$
205747610	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD48A/A-D(U)		32 800	1 640 \$
206249119	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD48AH2/A-D(U)		31 400	1 570 \$
205724738	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD60A/A-D(U)		37 200	1 860 \$
206249118	GREE	GUD60W/A-D(U)	GUD60AH2/A-D(U)		36 000	1 800 \$
210421037	GREE	GUD60W2/D-D(U)	GUD60AH2/D-D(U)		30 000	1 500 \$
7280492	GREE	GUHD18ND3FO	GFH18D3FI		10 900	545 \$
7280499	GREE	GUHD24ND3FO	GFH24D3FI		16 700	835 \$
7280497	GREE	GUHD24ND3FO	GKH24D3FI		15 700	785 \$
7280498	GREE	GUHD24ND3FO	GTH24D3FI		15 700	785 \$
7280500	GREE	GUHD30ND3FO	GFH30D3FI		16 700	835 \$
7280508	GREE	GUHD36ND3FO	GFH36D3FI		24 600	1 230 \$
7280511	GREE	GUHD42ND3FO	GFH42D3FI		24 800	1 240 \$
7280525	GREE	GUHD48ND3FO	GFH48D3FI		30 600	1 530 \$
204325176	GREE	GWH09ACD-D3DNA1A/O	GWH09AAD-D3DN***/I		8 000	400 \$
202360989	GREE	GWH09ACD-D3DNA1A/O	GWH09QD-D3DN***/I		8 000	400 \$
207168479	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GFH(09)DA-D3DN***/I		6 900	345 \$
207168480	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GTH(09)CA-D3DN***/I		6 900	345 \$
206395963	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GWH09AGC-D3DN***/I		7 300	365 \$
207318103	GREE	GWH09AGC-D3DNA1B/O	GWH09QC-D3DN***/I		7 300	365 \$
207708809	GREE	GWH09AGCXD-A3DNA1A/O	GWH09AGCXD-A3DN***/I		7 000	350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209248931	GREE	GWH09AGCXD-A3DNA1A/O	GWH09QCXD-A3DN***/I		7 000	350 \$
209550321	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GFH(09)DA-D3DN***/I		6 300	315 \$
209550322	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GTH(09)CA-D3DN***/I		6 100	305 \$
209248930	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GWH09AFCXD-D3DN***/I		7 000	350 \$
207708810	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GWH09AGCXD-D3DN***/I		7 000	350 \$
209248929	GREE	GWH09AGCXD-D3DNA1A/O	GWH09QCXD-D3DN***/I		7 000	350 \$
209271944	GREE	GWH09ATCXB-A3DNA1A/O	GWH09ATCXB-A3DN***/I		6 000	300 \$
209271943	GREE	GWH09ATCXB-D3DNA1A/O	GWH09ATCXB-D3DN***/I		6 000	300 \$
213925481	GREE	GWH09AUCXD-A6DNA1C/O	GWH09AUCXD-A6DN***/I		6 300	315 \$
213925482	GREE	GWH09AUCXD-D6DNA1C/O	GWH09AUCXD-D6DN***/I		6 400	320 \$
7091967	GREE	GWH09QC-A3DNA1D/O	GWH09QC-A3DN***/I		6 900	345 \$
7091970	GREE	GWH09QC-D3DNA1D/O	GWH09QC-D3DN***/I		7 300	365 \$
211012874	GREE	GWH09QCXB-A3DND4B/O	GWH09AFXB-A3DN***/I		6 300	315 \$
209550306	GREE	GWH09QCXB-A3DND4B/O	GWH09QCXB-A3DN***/I		6 300	315 \$
209240165	GREE	GWH09QCXB-D3DND4B/O	GWH09QCXB-D3DN***/I		6 100	305 \$
7607465	GREE	GWH09UC-D3DNA4C/O	GWH09UC-D3DN***/I		5 500	275 \$
206717630	GREE	GWH12AGC-A3DNA1A/O	GWH12AGC-A3DN***/I		7 700	385 \$
206913029	GREE	GWH12AGC-D3DNA1A/O	GFH(12)DA-D3DN***/I		6 900	345 \$
206395961	GREE	GWH12AGC-D3DNA1A/O	GWH12AGC-D3DN***/I		7 700	385 \$
206791548	GREE	GWH12AGC-D3DNA1A/O	GWH12QC-D3DN***/I		7 700	385 \$
208071174	GREE	GWH12AGCXD-A3DNA1A/O	GWH12AGCXD-A3DN***/I		7 000	350 \$
208546479	GREE	GWH12AGCXD-A3DNA1A/O	GWH12QCXD-A3DN***/I		7 000	350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209424846	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GFH(12)DA-D3DN***/I		6 900	345 \$
209424847	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GKH(12)BB-D3DN***/I		6 900	345 \$
209424848	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GTH(12)CA-D3DN***/I		7 200	360 \$
209248922	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GWH12AFCXD-D3DN***/I		7 000	350 \$
208071173	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GWH12AGCXD-D3DN***/I		7 000	350 \$
208120572	GREE	GWH12AGCXD-D3DNA1A/O	GWH12QCXD-D3DN***/I		7 000	350 \$
209276090	GREE	GWH12ATCXB-A3DNA1C/O	GWH12ATCXB-A3DN***/I		6 800	340 \$
209276088	GREE	GWH12ATCXB-D3DNA1C/O	GWH12ATCXB-D3DN***/I		6 800	340 \$
213925483	GREE	GWH12ATCXD-A6DNA1B/O	GWH12ATCXD-A6DN***/I		7 000	350 \$
213927626	GREE	GWH12AUCXD-A6DNA1B/O	GWH12AUCXD-A6DN***/I		7 700	385 \$
213927625	GREE	GWH12AUCXD-D6DNA1B/O	GWH12AUCXD-D6DN***/I		7 700	385 \$
7091968	GREE	GWH12QC-A3DNA1D/O	GWH12QC-A3DN***/I		6 800	340 \$
213194174	GREE	GWH12QC-D3DNA1D/O	GWH12AGC-D3DN***/I		7 700	385 \$
7091971	GREE	GWH12QC-D3DNA1D/O	GWH12QC-D3DN***/I		7 700	385 \$
209482325	GREE	GWH12QCXB-A3DND4C/O	GWH12QCXB-A3DN***/I		7 000	350 \$
209482324	GREE	GWH12QCXB-D3DND4C/O	GWH12QCXB-D3DN***/I		7 000	350 \$
7607467	GREE	GWH12UC-D3DNA4C/O	GWH12UC-D3DN***/I		8 500	425 \$
9944776	GREE	GWH12YD-D3DNA1A/O	GWH12AAD-D3DN***/I		8 100	405 \$
9116197	GREE	GWH12YD-D3DNA1A/O	GWH12QD-D3DN***/I		8 100	405 \$
10146838	GREE	GWH15QD-D3DNA5G/O	GWH15QD-D3DN***/I		10 100	505 \$
206395962	GREE	GWH18AGD-D3DNA1B/O	GWH18AGD-D3DN***/I		11 300	565 \$
211497195	GREE	GWH18AGDXF-D3DNA1A/O	GFH(18)DB-D3DN***/I		10 500	525 \$
211497196	GREE	GWH18AGDXF-D3DNA1A/O	GKH(18)BB-D3DN***/I		11 000	550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210605759	GREE	GWH18AGDXF-D3DNA1A/O	GWH18AGDXF-D3DN***/I		11 000	550 \$
209424849	GREE	GWH18ATDXD-D3DNA1A/O	GWH18ATDXD-D3DN***/I		11 200	560 \$
8000864	GREE	GWH18QD-D3DNA1G/O	GWH18QD-D3DN***/I		11 700	585 \$
211497198	GREE	GWH18QDXF-D3DNB2A/O	GFH(18)DB-D3DN***/I		10 500	525 \$
211497199	GREE	GWH18QDXF-D3DNB2A/O	GKH(18)BB-D3DN***/I		11 000	550 \$
211078862	GREE	GWH18QDXF-D3DNB2A/O	GWH18AFDXF-D3DN***/I		10 800	540 \$
214075152	GREE	GWH18QDXF-D3DNB2A/O	GWH18AFDXF-D3DNA1A/I		10 800	540 \$
7607469	GREE	GWH18UC-D3DNA4C/O	GWH18UC-D3DN***/I		12 717	636 \$
9114294	GREE	GWH18YE-D3DNA1A/O	GWH18AAE-D3DN***/I		14 200	710 \$
9102074	GREE	GWH18YE-D3DNA1A/O	GWH18QE-D3DN***/I		14 200	710 \$
206913032	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GFH(24)DB-D3DN***/I		14 900	745 \$
206913033	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GKH(24)BC-D3DN***/I		15 500	775 \$
206913034	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GTH(24)CB-D3DN***/I		14 800	740 \$
206335352	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GWH24AGE-D3DN***/I		15 500	775 \$
207169058	GREE	GWH24AGE-D3DNA1A/O	GWH24QE-D3DN***/I		15 500	775 \$
208158334	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GFH(24)DB-D3DN***/I		14 900	745 \$
208158335	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GKH(24)BC-D3DN***/I		15 000	750 \$
208158336	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GTH(24)CB-D3DN***/I		15 000	750 \$
207690460	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GWH24****-D3DN***/I		15 000	750 \$
209397902	GREE	GWH24AGEXH-D3DNA1A/O	GWH24QEXH-D3DN***/I		15 000	750 \$
7070719	GREE	GWH24QE-D3DNA1D/O	GWH24QE-D3DN***/I		14 300	715 \$
204893199	GREE	GWH24QE-D3DNB2R/O	GWH24QE-D3DN***/I		15 000	750 \$
209248932	GREE	GWH24QEXF-D3DNC4C/O	GWH24ATEXF-D3DN***/I		13 900	695 \$
9123256	GREE	GWH24YE-D3DNA1A/O	GWH24AAE-D3DN***/I		15 500	775 \$
9102794	GREE	GWH24YE-D3DNA1A/O	GWH24QE-D3DN***/I		15 500	775 \$
208798357	GREE	GWH30QFXH-D3DNB2A/O	GWH30QFXH-D3DN***/I		17 500	875 \$
208798358	GREE	GWH36QFXH-D3DNB2B/O	GWH36QFXH-D3DN***/I		22 000	1 100 \$
9084224	GREE	GWHD(18)ND3GO	Unités sans conduits		12 800	640 \$
206909897	GREE	GWHD(18)ND3IO	Unités avec conduits		11 000	550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206221396	GREE	GWHD(18)ND3IO	Unités sans conduits		9 500	475 \$
202557965	GREE	GWHD(18)ND3JO	Unités sans conduits		17 000	850 \$
202557960	GREE	GWHD(18)ND3JO	Unités sans conduits		17 000	850 \$
208786089	GREE	GWHD(18)ND3MO	Unités sans conduits		14 700	735 \$
210485362	GREE	GWHD(18)ND3NO	Unités sans conduits		14 700	735 \$
211752944	GREE	GWHD(18)ND3PO	Unités sans conduits		14 000	700 \$
9084225	GREE	GWHD(24)ND3GO	Unités sans conduits		16 600	830 \$
206909898	GREE	GWHD(24)ND3IO	Unités avec conduits		16 000	800 \$
206221397	GREE	GWHD(24)ND3IO	Unités sans conduits		13 200	660 \$
202557961	GREE	GWHD(24)ND3JO	Unités sans conduits		17 900	895 \$
208786090	GREE	GWHD(24)ND3MO	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
210485363	GREE	GWHD(24)ND3NO	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
9084226	GREE	GWHD(30)ND3GO	Unités sans conduits		18 000	900 \$
206909899	GREE	GWHD(30)ND3IO	Unités avec conduits		18 000	900 \$
206221398	GREE	GWHD(30)ND3IO	Unités sans conduits		18 000	900 \$
208786091	GREE	GWHD(30)ND3MO	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
210485364	GREE	GWHD(30)ND3NO	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
9084227	GREE	GWHD(36)ND3GO	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
206909900	GREE	GWHD(36)ND3IO	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
206221399	GREE	GWHD(36)ND3IO	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
202557962	GREE	GWHD(36)ND3JO	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
205959992	GREE	GWHD(36)ND3LO	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
208786087	GREE	GWHD(36)ND3MO	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
210485365	GREE	GWHD(36)ND3NO	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
7017642	GREE	GWHD(42)ND3EO	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
202557963	GREE	GWHD(42)ND3JO	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
205959993	GREE	GWHD(42)ND3LO	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
208786088	GREE	GWHD(42)ND3MO	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$
210485366	GREE	GWHD(42)ND3NO	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$
10392955	GREE	GWHD(48S)HD3DO	Unités avec conduits		37 000	1 850 \$
10384787	GREE	GWHD(48S)HD3DO	Unités sans conduits		38 000	1 900 \$
205093063	GREE	LIVV24HP230V1AO	LIVV24HP230V1AH		15 000	750 \$
205123814	GREE	LIVV30HP230V1AO	LIVV30HP230V1AH		16 000	800 \$
205291861	GREE	LIVV36HP230V1AO	LIVV36HP230V1AH		22 600	1 130 \$
9958975	GREE	MULTI18HP230V1CO	Unités sans conduits		12 800	640 \$
210278973	GREE	MULTI18HP230V1EO	Unités sans conduits		14 700	735 \$
9956415	GREE	MULTI24HP230V1CO	Unités sans conduits		16 600	830 \$
210278975	GREE	MULTI24HP230V1EO	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9956416	GREE	MULTI30HP230V1CO	Unités sans conduits		18 000	900 \$
210278977	GREE	MULTI30HP230V1EO	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
9956417	GREE	MULTI36HP230V1CO	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
210278979	GREE	MULTI36HP230V1EO	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
9956418	GREE	MULTI42HP230V1CO	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
210278981	GREE	MULTI42HP230V1EO	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$
206913020	GREE	MULTIE18HP230V1AO	Unités avec conduits		11 000	550 \$
206335347	GREE	MULTIE18HP230V1AO	Unités sans conduits		9 500	475 \$
206913021	GREE	MULTIE24HP230V1AO	Unités avec conduits		16 000	800 \$
206335348	GREE	MULTIE24HP230V1AO	Unités sans conduits		13 200	660 \$
206913022	GREE	MULTIE30HP230V1AO	Unités avec conduits		18 000	900 \$
206335349	GREE	MULTIE30HP230V1AO	Unités sans conduits		18 000	900 \$
206913023	GREE	MULTIE36HP230V1AO	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
206335350	GREE	MULTIE36HP230V1AO	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
203989085	GREE	MULTIU18HP230V1DO	Unités sans conduits		17 000	850 \$
203989086	GREE	MULTIU24HP230V1DO	Unités sans conduits		17 900	895 \$
204288780	GREE	MULTIU36HP230V1DO	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
204288781	GREE	MULTIU42HP230V1DO	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
203991158	GREE	MULTIU48HP230V1BO	Unités sans conduits		38 000	1 900 \$
10149900	GREE	SAP09HP230V1AO	SAP09HP230V1AH		8 000	400 \$
10149903	GREE	SAP12HP230V1AO	SAP12HP230V1AH		8 100	405 \$
10157570	GREE	SAP18HP230V1AO	SAP18HP230V1AH		14 200	710 \$
10157571	GREE	SAP24HP230V1AO	SAP24HP230V1AH		15 500	775 \$
9956329	GREE	VIR09HP115V1BO	VIR09HP115V1BH		6 100	305 \$
9956331	GREE	VIR09HP230V1BO	VIR09HP230V1BH		7 300	365 \$
9956330	GREE	VIR12HP115V1BO	VIR12HP115V1BH		6 800	340 \$
9959454	GREE	VIR12HP230V1BO	VIR12HP230V1BH		7 700	385 \$
9956332	GREE	VIR18HP230V1BO	VIR18HP230V1BH		12 400	620 \$
9956333	GREE	VIR24HP230V1BO	VIR24HP230V1BH		14 300	715 \$
213249673	GRIDLESS	O-AYC24SD-1	I-AYC24VAH-1		16 000	800 \$
213249674	GRIDLESS	O-AYC36SD-1	I-AYC36VAH-1		24 000	1 200 \$
213249675	GRIDLESS	O-AYC48SD-1	I-AYC48VAH-1		31 000	1 550 \$
213265552	GRIDLESS	O-AYD09SD-1	I-AYD09W-1		5 500	275 \$
213265553	GRIDLESS	O-AYD12SD-1	I-AYD12W-1		6 800	340 \$
213265554	GRIDLESS	O-AYD18SD-1	I-AYD18W-1		10 500	525 \$
213255583	GRIDLESS	O-AYD18SD-2	Unités sans conduits		12 700	635 \$
213265555	GRIDLESS	O-AYD24SD-1	I-AYD24W-1		15 500	775 \$
213255584	GRIDLESS	O-AYD24SD-3	Unités sans conduits		15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213255585	GRIDLESS	O-AYD36SD-4	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
213255586	GRIDLESS	O-AYD42SD-5	Unités sans conduits		27 000	1 350 \$
211709317	HAIER	1U09AP2HD**	AW09AP2HD**		5 800	290 \$
202583709	HAIER	1U09AP2VHA	AW09ES2VHB		6 200	310 \$
212409447	HAIER	1U09EH2HE**	AW09EH2HE**		7 800	390 \$
212409472	HAIER	1U09EH2HE**	USYM09UCDSA*		7 000	350 \$
205291901	HAIER	1U09EH2VHD*	AW09EH2VHD*		6 500	325 \$
206445025	HAIER	1U09EH2VHE*	AB09SC2VHA*		6 000	300 \$
206445819	HAIER	1U09EH2VHE*	AW09EH2VHD*		6 500	325 \$
206608652	HAIER	1U09EH2VHE*	USYF09UCDWA*		6 000	300 \$
206608650	HAIER	1U09EH2VHE*	USYM09UCDSA*		6 500	325 \$
10338837	HAIER	1U09ES2VHA	AW09ES2VH*		7 400	370 \$
206551253	HAIER	1U09TE2VHA*	AW09TE2VHA*		5 000	250 \$
211709318	HAIER	1U12AP2HD**	AW12AP2HD**		10 000	500 \$
202583711	HAIER	1U12AP2VHA	AW12ES2VHB		10 700	535 \$
212409454	HAIER	1U12EH2HE**	AB12SC2VHA		8 500	425 \$
212409448	HAIER	1U12EH2HE**	AW12EH2HE**		10 800	540 \$
205291902	HAIER	1U12EH2VHD*	AW12EH2VHD*		9 300	465 \$
206389356	HAIER	1U12EH2VHE*	AB12SC2VHA*		8 500	425 \$
206389351	HAIER	1U12EH2VHE*	AW12EH2VHD*		9 300	465 \$
206389355	HAIER	1U12EH2VHE*	USYF12UCDWA*		8 500	425 \$
206389354	HAIER	1U12EH2VHE*	USYM12UCDSA*		9 300	465 \$
10338838	HAIER	1U12ES2VHA	AW12ES2VH*		12 220	611 \$
206551254	HAIER	1U12TE2VHA*	AW12TE2VHA*		7 500	375 \$
211709319	HAIER	1U15AP2HD**	AW15AP2HD**		11 600	580 \$
202583712	HAIER	1U15AP2VHA	AW15ES2VHB		12 000	600 \$
211709320	HAIER	1U18AP2HD**	AW18AP2HD**		13 600	680 \$
202583710	HAIER	1U18AP2VHA	AW18ES2VHB		14 000	700 \$
212409449	HAIER	1U18EH2HE**	AW18EH2HE**		15 300	765 \$
205291903	HAIER	1U18EH2VHD*	AW18EH2VHD*		15 300	765 \$
206445026	HAIER	1U18EH2VHE*	AB18SC2VHA*		13 000	650 \$
206445820	HAIER	1U18EH2VHE*	AW18EH2VHD*		15 300	765 \$
206608653	HAIER	1U18EH2VHE*	USYF18UCDWA*		13 000	650 \$
206608651	HAIER	1U18EH2VHE*	USYM18UCDSA*		15 000	750 \$
10092556	HAIER	1U18ES2VHA	AW18ES2VH		14 000	700 \$
209938278	HAIER	1U18TE2HD**	AW18TC2HD**		11 400	570 \$
211709321	HAIER	1U24AP2HD**	AW24AP2HD**		19 000	950 \$
202583713	HAIER	1U24AP2VHA	AW24ES2VHB		19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10092555	HAIER	1U24ES2VHA	AW24ES2VH		18 500	925 \$
211744601	Haier	1U24LP2HD**	AW24TL2HF**		17 000	850 \$
211744600	Haier	1U24LP2HD**	USYL24UCDD**		17 400	870 \$
211727008	Haier	1U24LP2HD**	USYM24UCDD**		17 400	870 \$
10225933	HAIER	1U24LP2VHA	AL24LP2VH*		15 600	780 \$
10225932	HAIER	1U24LP2VHA	AM24LP2VH*		15 300	765 \$
10221212	HAIER	1U24LP2VHA	AW24LP2VH*		22 000	1 100 \$
209938279	HAIER	1U24TE2HD**	AW24TC2HD**		15 000	750 \$
207769097	Haier	1U24TL2HF**	AW24TL2HF**		17 000	850 \$
211744603	Haier	1U3036LP2HD**	AW30TL2HF**		21 400	1 070 \$
211744606	Haier	1U3036LP2HD**	AW36TL2HF**		25 600	1 280 \$
211744602	Haier	1U3036LP2HD**	USYL30UCDD**		22 000	1 100 \$
211744604	Haier	1U3036LP2HD**	USYL36UCDD**		26 000	1 300 \$
211727009	Haier	1U3036LP2HD**	USYM30UCDD**		22 000	1 100 \$
211727010	Haier	1U3036LP2HD**	USYM36UCDD**		26 800	1 340 \$
207769098	HAIER	1U3036TL2HF**	AW30TL2HF**		20 000	1 000 \$
207769099	HAIER	1U3036TL2HF**	AW36TL2HF**		22 000	1 100 \$
10225936	HAIER	1U36LP2VHA	AL36LP2VH*		20 800	1 040 \$
10225935	HAIER	1U36LP2VHA	AM36LP2VH*		18 800	940 \$
10225937	HAIER	1U36LP2VHA	AW36LP2VH*		31 600	1 580 \$
211744605	Haier	1U4248LP2HD**	USYL42UCDD**		31 000	1 550 \$
211729105	Haier	1U4248LP2HD**	USYM42UCDD**		31 600	1 580 \$
211729106	Haier	1U4248LP2HD**	USYM48UCDD**		34 600	1 730 \$
10225938	HAIER	1U48LP2VHA	AL48LP2VH*		24 200	1 210 \$
10225939	HAIER	1U48LP2VHA	AM48LP2VH*		26 600	1 330 \$
210474659	HAIER	2U20EH2HD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 400	720 \$
210151026	HAIER	2U20EH2HD**	Unités avec conduits		14 800	740 \$
210082195	HAIER	2U20EH2HD**	Unités sans conduits		14 000	700 \$
202449649	HAIER	2U20EH2VHA	Unités sans conduits		14 000	700 \$
210474660	HAIER	3U24EH2HD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 200	860 \$
210082199	HAIER	3U24EH2HD**	Unités avec conduits		17 400	870 \$
210082198	HAIER	3U24EH2HD**	Unités sans conduits		17 000	850 \$
202449650	HAIER	3U24EH2VHA	Unités sans conduits		16 000	800 \$
207722664	Haier	3U24MS2HD**	ASYW07CRDD**,ASYW07CRDD**,ASYW09CRDD**		15 800	790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207698998	Haier	3U24MS2HD**	AW07TC2HD**,AW07TC2HD**,AW09TC2HD**		16 000	800 \$
207722662	Haier	3U24MS2HD**	USYM07UCDD**,USYM07UCDD**,USYM09UCDSA*		15 600	780 \$
8067004	HAIER	3U24MS2VHB	Unités sans conduits		15 000	750 \$
210474661	HAIER	4U36EH2HD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 800	1 090 \$
210151027	HAIER	4U36EH2HD**	Unités avec conduits		20 000	1 000 \$
210082201	HAIER	4U36EH2HD**	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
204878399	HAIER	4U36EH2VH**	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
207802647	Haier	4U36MS2HD**	AW07TC2HD**,AW07TC2HD**,AW07TC2HD**,AW12CT2HD**		23 000	1 150 \$
208131916	Haier	4U36MS2HD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 800	1 140 \$
207802648	Haier	4U36MS2HD**	USYM07UCDD**,USYM09UCDSA*,USYM09UCDSA*,USYM09UCDSA*		22 600	1 130 \$
8066788	HAIER	4U36MS2VHB	Unités avec conduits		21 000	1 050 \$
8066750	HAIER	4U36MS2VHB	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
210585476	HAIER	5U42MS2HD**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 \$
210404028	HAIER	5U42MS2HD**	Unités avec conduits		26 000	1 300 \$
210404027	HAIER	5U42MS2HD**	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
10316370	HAIER	MVHP036MV2AA	Unités avec conduits		23 800	1 190 \$
10316369	HAIER	MVHP036MV2AA	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
10316372	HAIER	MVHP048MV2AA	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
10316371	HAIER	MVHP048MV2AA	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
10316378	HAIER	MVHP056MV2AA	Unités avec conduits		38 000	1 900 \$
10316377	HAIER	MVHP056MV2AA	Unités sans conduits		38 000	1 900 \$
203999083	HAXXAIR	HVH-09T2D	HAH-09T2D		5 000	250 \$
204628475	HAXXAIR	HVH-12T2D	HAH-12T2D		7 500	375 \$
10258955	HAXXAIR	HVH-18B2D	HAH-18B2D		11 600	580 \$
204628476	HAXXAIR	HVH-18T2D	HAH-18T2D		11 600	580 \$
204628477	HAXXAIR	HVH-24T2D	HAH-24T2D		14 500	725 \$
205306853	HAXXAIR	HVHD-24E2D	HAHD-24E2D		15 300	765 \$
207036462	HAXXAIR	HVHD-24E2D2	HAHD-24E2D2		16 000	800 \$
205726755	HAXXAIR	HVHD-36E2D	HAHD-36E2D		25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214264494	HAXXAIR	HVHD-36E2D2	DC37A44-210L		23 000	1 150 \$
207036468	HAXXAIR	HVHD-36E2D2	HAHD-36E2D2		24 000	1 200 \$
214264495	HAXXAIR	HVHD-48E2D2	DC61A44-245R		31 200	1 560 \$
207036473	HAXXAIR	HVHD-48E2D2	HAHD-48E2D2		31 000	1 550 \$
205921369	HAXXAIR	HVHD-60E2D	HAHD-60E2D		32 400	1 620 \$
207036475	HAXXAIR	HVHD-60E2D2	HAHD-60E2D2		40 000	2 000 \$
208650724	HAXXAIR	HVHM-18T2D	HAH-09T2D HAH-12T2D		12 700	635 \$
208650725	HAXXAIR	HVHM-18T2D	HAH09-T2D/HAH-12T2D/HAHS-12T2D/HAHC-12T2D		12 700	635 \$
208650723	HAXXAIR	HVHM-18T2D	HAHS-12T2D		12 700	635 \$
204032226	HAXXAIR	HVHM-24T2D	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 800	740 \$
204032224	HAXXAIR	HVHM-24T2D	Unités avec conduits		14 600	730 \$
204198639	HAXXAIR	HVHM-24T2D	Unités sans conduits		15 000	750 \$
204032227	HAXXAIR	HVHM-36T2D	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 \$
204032225	HAXXAIR	HVHM-36T2D	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
204100526	HAXXAIR	HVHM-36T2D	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
212396481	HAXXAIR	HVHM-42T2D	Combinaison d'unités avec et sans conduits		27 600	1 380 \$
212510994	HAXXAIR	HVHM-42T2D	HAH-09-12-18T2D		27 000	1 350 \$
212510995	HAXXAIR	HVHM-42T2D	HAH-12/18T2D		28 400	1 420 \$
205921365	HAXXAIR	HVHSC-12T2D	HAHC-12T2D		7 600	380 \$
205921366	HAXXAIR	HVHSC-12T2D	HAHS-12T2D		7 800	390 \$
205921367	HAXXAIR	HVHSC-18T2D	HAHC-18T2D		12 000	600 \$
205921368	HAXXAIR	HVHSC-18T2D	HAHS-18T2D		13 000	650 \$
208447719	HEIL	DLCERBH09AAJ	DLFEHBH09XAJ		6 300	315 \$
208447724	HEIL	DLCERBH09AAK	DLFEHBH09XAK		6 000	300 \$
208447718	HEIL	DLCERBH12AAJ	DLFEHBH12XAJ		7 800	390 \$
208447723	HEIL	DLCERBH12AAK	DLFEHBH12XAK		7 000	350 \$
208447721	HEIL	DLCERBH18AAK	DLFEHBH18XAK		11 400	570 \$
208447725	HEIL	DLCERBH24AAK	DLFEHBH24XAK		16 500	825 \$
208447722	HEIL	DLCERBH30AAK	DLFEHBH30XAK		20 000	1 000 \$
201835726	HEIL	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835682	HEIL	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835724	HEIL	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835732	HEIL	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201835684	HEIL	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835730	HEIL	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835686	HEIL	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835734	HEIL	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767349	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188304	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188305	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188303	HEIL	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767350	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188307	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188308	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188306	HEIL	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826625	HEIL	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826623	HEIL	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826624	HEIL	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643055	HEIL	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
207643054	HEIL	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207643053	HEIL	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 \$
207643058	HEIL	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 \$
207643057	HEIL	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207643056	HEIL	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 \$
207643067	HEIL	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 \$
207643066	HEIL	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207643065	HEIL	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
207643064	HEIL	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 \$
207643063	HEIL	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207643062	HEIL	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
201835690	HEIL	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 \$
201835692	HEIL	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
201835694	HEIL	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 \$
207643052	HEIL	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
207643051	HEIL	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207643050	HEIL	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643060	HEIL	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207643070	HEIL	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
207643069	HEIL	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207643068	HEIL	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
201835653	HEIL	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835654	HEIL	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463648	HEIL	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463649	HEIL	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
207614965	HEIL	DLCPRBH09AAK	DLFPHBH09XAK		10 400	520 \$
207614966	HEIL	DLCPRBH12AAK	DLFPHBH12XAK		10 400	520 \$
207826647	HEIL	DLCPRBH18AAK	DLFPHBH18XAK		20 200	1 010 \$
201835706	HEIL	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835704	HEIL	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835670	HEIL	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835668	HEIL	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835708	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835712	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835710	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835672	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396099	HEIL	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835716	HEIL	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835714	HEIL	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835674	HEIL	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921375	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835722	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201835718	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835720	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835676	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396102	HEIL	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835680	HEIL	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
207188914	HEIL	DLCSRBH06AAK	DLFSHBH06XAK		7 500	375 \$
206350415	HEIL	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350416	HEIL	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361884	HEIL	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		9 300	465 \$
206361883	HEIL	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 900	445 \$
206350417	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350418	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206350419	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396098	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361885	HEIL	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		10 300	515 \$
207826601	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350421	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801571	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350422	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361886	HEIL	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207202892	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202899	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202902	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207202910	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207202914	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202921	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207202924	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207202932	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207202938	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207202945	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207202951	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207202954	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202958	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202965	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207202969	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202976	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202893	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202915	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202939	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202949	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202959	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202970	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202894	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202900	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202903	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202908	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202911	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202916	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202922	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202925	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202930	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202933	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202940	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202946	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202950	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207202955	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202960	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202966	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202971	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202977	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202895	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202901	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207202904	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207202912	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207202917	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207202926	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207202934	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207202941	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207202947	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207202952	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601714A*	14 000	700 \$
207202956	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207202961	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207202967	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207202972	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207202978	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207202979	HEIL	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207202896	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207202905	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207202918	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202927	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207202935	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207202942	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207202962	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207202973	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207202897	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202906	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202919	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202928	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202936	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202943	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202963	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202974	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202898	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202907	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207202909	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207202913	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207202920	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207202923	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202929	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207202931	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207202937	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207202944	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207202948	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207202953	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207202957	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207202964	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207202968	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207202975	HEIL	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202890	HEIL	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202891	HEIL	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202888	HEIL	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202887	HEIL	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202175	HEIL	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202889	HEIL	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188309	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826600	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350423	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350424	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350425	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSAFH24XAK		14 500	725 \$
206396103	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSAH24XAK		15 000	750 \$
206361887	HEIL	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		18 900	945 \$
207099571	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207099579	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207099627	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099634	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099644	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099659	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099601	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 \$
207099638	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099701	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099663	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099609	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099685	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099691	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207099709	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099702	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099696	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099573	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099580	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099629	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099635	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099645	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099660	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099671	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099682	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099589	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099597	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099642	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099656	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099704	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099667	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099615	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099689	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099695	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099576	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099586	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099594	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099604	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 \$
207099640	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099654	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099703	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099665	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099612	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099676	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099687	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099693	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099710	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099697	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099717	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099711	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099705	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099698	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099712	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099699	HEIL	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099570	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099577	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099625	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099633	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099658	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099583	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099591	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099599	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207099637	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099706	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099662	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099607	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099684	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207099690	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099575	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099582	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099630	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099636	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099646	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099661	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099672	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099683	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099584	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099592	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099602	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099639	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099653	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099707	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099664	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099610	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099686	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099692	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099713	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099700	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099587	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099596	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099606	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099641	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099655	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099708	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099666	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099613	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099688	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099694	HEIL	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099567	HEIL	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099565	HEIL	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099562	HEIL	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
210819423	HEIL	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 \$
207199228	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199232	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199241	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199272	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199230	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199234	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199239	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199243	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199245	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199265	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199273	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199280	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199247	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199250	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199252	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199254	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199256	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199267	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199274	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199281	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199236	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199266	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199282	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199249	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199258	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199260	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199263	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199268	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199275	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199283	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199285	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199269	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199284	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199270	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199286	HEIL	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199229	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199233	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199242	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199276	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199253	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199231	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199235	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199240	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199244	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199246	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199278	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199287	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199248	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199251	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199255	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199257	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199237	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199238	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199288	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199259	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200409	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199277	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199289	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199291	HEIL	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199264	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199271	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199279	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199290	HEIL	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199223	HEIL	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199224	HEIL	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199227	HEIL	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199225	HEIL	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198929	HEIL	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199226	HEIL	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104316	HEIL	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208102126	HEIL	DLCSRBH30AAK11	DLFShBH30XAK		20 000	1 000 \$
208104315	HEIL	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852073	HEIL	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
213353723	HEIL	DLCURAH18AAK	F5MA4*24L*B*		11 600	580 \$
213607579	HEIL	DLCURAH18AAK	FTMA4X24L0B*		11 600	580 \$
209852069	HEIL	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
213372140	HEIL	DLCURAH18ABK	DLFULAH24XBX + CI		14 700	735 \$
211259894	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211259910	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211260004	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211259924	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211259736	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	12 600	630 \$
211260020	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977713	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 200	610 \$
212978229	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978748	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979948	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982379	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981827	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU1002120A*	12 200	610 \$
211259584	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412A*	12 300	615 \$
212969512	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412B*	12 300	615 \$
211259711	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211259722	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969972	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716B*	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211259751	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970853	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412B*	12 300	615 \$
211259791	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971441	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716B*	12 200	610 \$
211259973	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259988	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211259941	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211259957	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983257	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983633	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601412A*	12 100	605 \$
212984164	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984704	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259863	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211259802	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259814	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211259826	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211259672	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988776	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0401712A*	12 100	605 \$
212989268	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0601716A*	12 100	605 \$
212985880	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986278	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401410A*	12 200	610 \$
212986662	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212986984	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0601412A*	12 100	605 \$
212987502	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259620	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972668	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211259633	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973018	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211259645	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973298	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412B*	12 100	605 \$
211259609	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601714A*	12 300	615 \$
211259658	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973658	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716B*	12 100	605 \$
211259839	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974620	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211259768	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975074	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211259850	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975382	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412B*	12 100	605 \$
211259879	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	12 300	615 \$
211259780	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975779	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716B*	12 100	605 \$
211260050	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211260036	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211260063	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211260193	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260234	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977725	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978241	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260076	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969522	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260115	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970865	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260221	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260208	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983643	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211260179	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211260129	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260145	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985890	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986290	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986994	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211260090	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972678	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260103	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973308	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211260159	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974633	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211260169	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975393	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211260539	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260553	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211260630	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260567	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211260381	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211260644	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	12 800	640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977737	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978253	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978759	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979960	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982391	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981839	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211260247	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969532	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260358	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211260368	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212969982	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	12 300	615 \$
211260394	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970877	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260436	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971452	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211260607	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260618	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211260582	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211260595	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
212983268	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983653	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984176	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984716	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260512	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211260448	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260461	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211260474	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211260324	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988788	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	12 300	615 \$
212989280	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985900	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986302	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986674	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987004	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987514	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260280	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972688	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260290	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973028	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	12 300	615 \$
211260301	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973318	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	12 300	615 \$
211260269	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211260312	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973668	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	12 300	615 \$
211260488	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974646	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	12 300	615 \$
211260410	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975085	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	12 300	615 \$
211260500	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975404	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	12 300	615 \$
211260527	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
213076390	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	12 400	620 \$
211260424	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975792	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	12 300	615 \$
211260666	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	12 700	635 \$
211260656	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	12 700	635 \$
211260677	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	12 700	635 \$
211260983	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211260997	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211261122	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
211261012	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211260822	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	12 500	625 \$
211261163	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	12 600	630 \$
212977749	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 100	605 \$
212978265	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978770	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979972	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982403	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981851	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	12 100	605 \$
211260688	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	12 200	610 \$
212969542	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211260797	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211260808	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969992	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	12 000	600 \$
211260835	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970889	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260878	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971463	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	12 100	605 \$
211261052	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261075	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211261026	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261039	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983279	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	12 100	605 \$
212983663	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	12 000	600 \$
212984188	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984728	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260956	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	12 400	620 \$
211260890	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	12 300	615 \$
211260903	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211260917	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211260764	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988800	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	12 000	600 \$
212989292	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	12 000	600 \$
212985910	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986686	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212987014	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	12 000	600 \$
212987526	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260719	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972698	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211260730	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973038	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211260740	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	12 300	615 \$
212973328	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	12 000	600 \$
211260709	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	12 200	610 \$
211260751	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973678	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	12 000	600 \$
211260931	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974659	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211260852	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975096	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211260944	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	12 300	615 \$
212975415	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	12 000	600 \$
211260970	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	12 200	610 \$
211260866	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975805	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	12 000	600 \$
211261214	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211261196	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	12 500	625 \$
211261232	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	12 500	625 \$
211261437	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211261505	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977761	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978277	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211261251	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969552	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	12 400	620 \$
211261308	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970901	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	12 400	620 \$
211261483	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211261461	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983673	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	12 300	615 \$
211261416	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211261332	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261354	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985920	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986314	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987024	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211261269	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972708	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261288	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973338	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261376	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974672	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261396	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975426	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211262004	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211262031	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211262166	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211262057	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211261747	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
212977773	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978291	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
212978781	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979984	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982415	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981863	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211261527	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
211261709	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211261727	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970002	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211261769	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
211261833	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971474	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211262124	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262145	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211262080	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262102	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983290	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983683	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984200	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984740	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	12 400	620 \$
211261958	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211261849	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261872	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211261900	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261654	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	12 300	615 \$
212988812	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989304	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985930	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986326	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986698	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987034	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987538	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	12 100	605 \$
211261580	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972718	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261598	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973048	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211261616	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973348	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261562	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211261634	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973688	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211261923	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974685	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261796	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975107	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211261938	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975437	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211261983	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211261818	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975818	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211262206	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	12 600	630 \$
211262188	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211262224	HEIL	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211262429	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262496	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977785	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978303	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262241	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412A*	12 500	625 \$
212969562	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262296	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970913	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262474	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262452	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983693	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262407	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262320	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262342	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985940	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0261410A*	12 500	625 \$
212986338	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987044	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0601412A*	12 500	625 \$
211262259	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972728	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262277	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973358	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262366	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974698	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262386	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975448	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211262707	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211262776	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977797	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978315	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262518	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969572	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262574	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970925	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262754	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262731	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983703	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262685	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262598	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262621	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985950	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986350	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987054	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211262536	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972738	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262555	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973368	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262644	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974711	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262665	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975459	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263303	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211263328	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211263493	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211263353	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211263039	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211263517	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977809	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978327	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978792	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979996	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982427	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981875	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	12 600	630 \$
211262798	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969582	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211262979	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211262997	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212970012	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	12 500	625 \$
211263060	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970937	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211263130	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	12 300	615 \$
212971485	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211263446	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211263469	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211263378	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211263401	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
211263424	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	12 900	645 \$
212983301	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	12 400	620 \$
212983713	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984212	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984752	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211263257	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211263145	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263168	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211263190	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262924	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
211263017	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	12 900	645 \$
212988824	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	12 500	625 \$
212989316	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985960	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986362	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986710	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	12 500	625 \$
212987064	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987550	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211262852	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972748	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262870	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973058	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	12 500	625 \$
211262887	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973378	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262834	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211262904	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973698	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263215	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974724	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211263088	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975118	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	12 500	625 \$
211263236	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975470	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263282	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	12 500	625 \$
211263109	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975831	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	12 500	625 \$
211263557	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	12 700	635 \$
211263538	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	12 800	640 \$
211263576	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	12 800	640 \$
211263789	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211263858	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977821	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978339	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211263594	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969592	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211263652	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970949	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211263835	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263814	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983724	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263767	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211263677	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211263700	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985970	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986374	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987074	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263613	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972758	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263631	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973388	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263725	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974737	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211263746	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975481	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264477	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264502	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211264638	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211264525	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211264093	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211264662	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977833	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978351	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978803	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212980008	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982439	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981887	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211263881	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969602	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211264055	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211264073	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970022	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211264115	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970961	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211264220	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971496	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211264594	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211264615	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211264549	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211264572	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983312	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983734	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984224	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984764	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	12 100	605 \$
211264433	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211264248	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211264283	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211264322	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211264010	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988836	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989328	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985980	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986386	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986722	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987084	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987562	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211263936	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972768	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263955	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973068	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211263972	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973398	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263918	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211263990	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973708	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211264387	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974750	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211264147	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975129	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211264412	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975492	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264457	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211264181	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975844	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211264700	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	12 600	630 \$
211264683	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	12 600	630 \$
211264718	HEIL	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	12 600	630 \$
213353733	HEIL	DLCURAH18ABK	F5MA4*18L*A*		12 800	640 \$
213353743	HEIL	DLCURAH18ABK	F5MA4*24L*B*		12 500	625 \$
211264768	HEIL	DLCURAH18ABK	FEM4P18**AL		12 300	615 \$
211264790	HEIL	DLCURAH18ABK	FEM4P24**AL		12 300	615 \$
211264814	HEIL	DLCURAH18ABK	FEM4X18**BL		12 300	615 \$
211264845	HEIL	DLCURAH18ABK	FEM4X24**CL		12 100	605 \$
213249253	HEIL	DLCURAH18ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		12 300	615 \$
211264744	HEIL	DLCURAH18ABK	FJMA4*18L*A*		12 700	635 \$
211257340	HEIL	DLCURAH18ABK	FJMA4*24L*B*		12 800	640 \$
211264976	HEIL	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$
211264998	HEIL	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211265019	HEIL	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719732	HEIL	DLCURAH18ABK	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211264932	HEIL	DLCURAH18ABK	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264954	HEIL	DLCURAH18ABK	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
213607594	HEIL	DLCURAH18ABK	FTMA4X24L0B*		12 400	620 \$
211265042	HEIL	DLCURAH18ABK	FVM4X24***L		12 400	620 \$
211264867	HEIL	DLCURAH18ABK	FXM4X18**AL		12 300	615 \$
211264889	HEIL	DLCURAH18ABK	FXM4X24**AL		12 400	620 \$
211264911	HEIL	DLCURAH18ABK	FXM4X30**AL		12 400	620 \$
209852067	HEIL	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
211635314	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635339	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977341	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977845	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211635234	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969612	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635265	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970973	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635327	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983323	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211635279	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985630	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212985990	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986734	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211635244	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972778	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635254	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973408	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635292	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974763	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211635303	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975503	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635445	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211635455	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211635608	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635621	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211635732	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211635634	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211635434	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211635647	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211635498	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635745	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977353	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977857	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978363	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
212978826	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979528	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
212981935	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981371	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211635351	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969622	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635465	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211635475	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970032	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635510	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970985	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635550	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971507	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635720	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211635660	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 900	995 \$
211635672	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635684	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983015	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983333	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983744	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984260	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211635361	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211635561	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211635696	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211635708	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211635422	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635486	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988428	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988848	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985640	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986002	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986398	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212986744	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987094	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635381	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972788	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635391	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212973078	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635401	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973418	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635371	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635411	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973718	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635574	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974776	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635527	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	20 000	1 000 \$
212975140	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635585	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975514	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635597	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211635539	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975857	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635766	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211635756	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	20 000	1 000 \$
211635776	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	20 400	1 020 \$
211635880	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635890	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636067	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
211636080	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 900	995 \$
211636203	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211636093	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211635869	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211636106	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
211635933	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211636216	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
212977365	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977869	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978374	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978838	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 600	980 \$
212979540	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981947	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981383	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635786	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	20 000	1 000 \$
212969632	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211635900	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211635910	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970042	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211635945	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212970997	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211635985	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971518	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211636179	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	20 200	1 010 \$
211636191	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	19 800	990 \$
211636119	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	19 500	975 \$
211636131	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636143	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	19 900	995 \$
212983026	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983343	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983756	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	19 600	980 \$
212984272	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211635796	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95CSU0601716A*	19 900	995 \$
211635996	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211636008	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636020	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	20 200	1 010 \$
211636155	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211636167	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211635857	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	19 600	980 \$
211635921	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	19 900	995 \$
212988440	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	19 700	985 \$
212988860	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	19 600	980 \$
212985650	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	19 700	985 \$
212986014	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	19 700	985 \$
212986410	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	19 900	995 \$
212986754	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987106	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	19 700	985 \$
211635816	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972798	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	19 700	985 \$
211635826	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	19 600	980 \$
212973088	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	19 800	990 \$
211635836	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973428	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	19 600	980 \$
211635806	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211635846	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	19 900	995 \$
212973728	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636033	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974789	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211635962	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	19 600	980 \$
212975151	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	19 800	990 \$
211636044	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	19 600	980 \$
212975525	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	19 600	980 \$
211636056	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211635974	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	19 900	995 \$
212975870	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636237	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	19 500	975 \$
211636227	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	19 700	985 \$
211636247	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211636337	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211636350	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977377	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977881	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211636257	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969642	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636288	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971009	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
212983353	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636302	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212985660	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986026	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986764	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636267	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972808	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636277	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973438	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636315	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974802	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636326	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975536	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636456	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636466	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211636631	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211636644	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211636755	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211636657	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211636445	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211636670	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636509	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211636768	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977389	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977893	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978385	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978850	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979552	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981959	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981395	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211636362	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969652	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636476	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636486	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970052	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211636521	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971021	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211636561	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971529	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211636743	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636683	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211636695	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636707	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983037	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983363	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983768	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984284	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636372	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636607	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211636572	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211636719	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211636731	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636433	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636497	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988452	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988872	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985670	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986038	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986422	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986774	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987118	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636392	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972818	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636402	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973098	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636412	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973448	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636382	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636422	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973738	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636585	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974815	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636538	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975162	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211636596	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975547	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636620	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636550	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975883	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636789	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211636779	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211636799	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211636903	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636913	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637078	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211637091	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637214	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211637104	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
211636892	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637117	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636956	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637227	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977401	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977905	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
212978396	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978862	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979564	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981971	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981407	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211636809	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	19 700	985 \$
212969662	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636923	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636933	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970062	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 800	990 \$
211636968	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971033	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211637008	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971540	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637190	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211637202	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	20 000	1 000 \$
211637130	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	19 700	985 \$
211637142	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637154	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983048	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983373	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983780	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984296	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636819	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637054	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211637019	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211637166	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637178	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211636880	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636944	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988464	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988884	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985680	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986050	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986434	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986784	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
212987130	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636839	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	19 800	990 \$
212972828	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636849	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973108	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636859	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973458	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636829	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636869	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973748	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637032	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	19 800	990 \$
212974828	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 900	995 \$
211636985	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975173	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637043	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975558	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211637067	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636997	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975896	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637248	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211637238	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637258	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637383	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211637393	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637403	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211637413	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211637593	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637606	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
211637361	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637619	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211637632	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211637645	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211637658	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211637476	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637767	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
211637755	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978407	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978874	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979328	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979576	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980075	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 700	985 \$
212980372	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980773	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212981983	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982511	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981419	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637423	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	19 700	985 \$
211637433	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970072	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211637443	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211637453	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970512	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211637537	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971551	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637491	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972094	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211637582	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972369	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211637743	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211637671	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637683	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211637695	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211637707	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983059	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983792	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984308	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984846	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985138	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211637268	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637278	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0802120A*	19 800	990 \$
211637288	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU1002122A*	19 700	985 \$
211637719	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637731	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637513	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637349	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211637464	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988476	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988896	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989400	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075732	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076177	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986446	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987142	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987646	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211637328	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973118	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637298	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211637338	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973758	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637308	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974068	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637318	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	20 000	1 000 \$
212974288	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211637502	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975184	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637549	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637526	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975909	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637560	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976354	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637571	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976631	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211637373	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976954	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211637788	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	19 700	985 \$
211637808	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211637778	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637798	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637912	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637922	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211638211	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211637901	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637965	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211638224	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977413	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977917	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978418	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978886	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
212979588	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981995	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981431	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637818	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969672	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	19 700	985 \$
211637932	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211637942	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970082	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211637977	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212971045	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	19 700	985 \$
211638017	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	19 900	995 \$
212971562	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	19 700	985 \$
211638187	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211638199	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	19 900	995 \$
212983070	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 800	990 \$
212983383	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983804	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	19 700	985 \$
212984320	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	19 900	995 \$
211637828	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211638028	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211638163	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638175	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637889	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	19 700	985 \$
211637953	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	20 000	1 000 \$
212988488	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988908	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	19 700	985 \$
212985690	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986062	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	19 800	990 \$
212986458	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986794	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987154	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
211637848	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972838	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 800	990 \$
211637858	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212973128	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637868	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	19 700	985 \$
212973468	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	19 700	985 \$
211637838	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637878	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212973768	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211638041	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974841	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211637994	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	20 200	1 010 \$
212975195	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211638052	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	19 700	985 \$
212975569	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	19 700	985 \$
211638006	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	20 000	1 000 \$
212975922	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211638245	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	19 600	980 \$
211638235	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	19 800	990 \$
211638255	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211638380	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0401712A*	19 900	995 \$
211638390	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0601716A*	19 900	995 \$
211638400	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0802120A*	20 000	1 000 \$
211638410	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638602	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 800	990 \$
211638615	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211638358	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211638628	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 800	990 \$
211638641	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
211638654	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 200	1 010 \$
211638667	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 400	1 020 \$
211638473	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	19 600	980 \$
211638776	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
211638764	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	19 800	990 \$
212978429	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 600	980 \$
212978898	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 500	975 \$
212979338	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 600	980 \$
212979600	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212980086	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980383	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 400	970 \$
212980785	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982007	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	19 500	975 \$
212982523	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	19 400	970 \$
212981443	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211638420	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	19 900	995 \$
211638430	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	19 700	985 \$
212970092	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	19 500	975 \$
211638440	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	20 200	1 010 \$
211638450	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	19 700	985 \$
212970522	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	19 800	990 \$
211638534	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971573	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211638488	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	19 700	985 \$
212972105	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	19 800	990 \$
211638591	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	19 500	975 \$
212972381	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	19 600	980 \$
211638752	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	19 700	985 \$
211638680	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	19 900	995 \$
211638692	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	19 800	990 \$
211638704	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638716	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	20 200	1 010 \$
212983081	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983816	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	19 500	975 \$
212984332	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	19 400	970 \$
212984856	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985150	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	19 500	975 \$
211638265	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0601716A*	19 800	990 \$
211638275	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0802120A*	19 500	975 \$
211638285	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU1002122A*	19 400	970 \$
211638545	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211638728	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211638740	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211638510	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638346	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	19 500	975 \$
211638461	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	19 800	990 \$
212988500	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	19 600	980 \$
212988920	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989412	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	19 400	970 \$
213075747	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	19 600	980 \$
213076186	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	19 900	995 \$
212986470	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	19 600	980 \$
212987166	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 600	980 \$
212987658	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	19 500	975 \$
211638325	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	19 500	975 \$
212973138	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	19 700	985 \$
211638295	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	19 900	995 \$
211638335	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	19 800	990 \$
212973778	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	19 700	985 \$
211638305	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	19 700	985 \$
212974078	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	19 600	980 \$
211638315	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	19 600	980 \$
212974298	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211638499	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	19 500	975 \$
212975206	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	19 700	985 \$
211638558	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211638523	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	19 800	990 \$
212975935	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	19 700	985 \$
211638569	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	19 400	970 \$
212976368	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	19 600	980 \$
211638580	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	19 600	980 \$
212976644	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	19 400	970 \$
211638370	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	19 400	970 \$
212976964	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	19 700	985 \$
211638797	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	19 400	970 \$
211638817	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	20 200	1 010 \$
211638787	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	19 600	980 \$
211638807	HEIL	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211638907	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211638932	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977425	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977929	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211638827	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969682	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638858	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971057	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638920	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983393	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638872	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985700	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986074	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986804	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638837	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972848	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638847	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973478	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638885	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974854	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638896	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975580	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639028	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211639038	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
211639180	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639193	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 400	1 020 \$
211639292	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211639206	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639017	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211639219	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211639081	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639305	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977437	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977941	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978440	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
212978910	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979612	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
212982019	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981455	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638944	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969692	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639048	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211639058	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970102	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	20 400	1 020 \$
211639093	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971069	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639122	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971584	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	20 200	1 010 \$
211639280	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639232	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639244	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211639256	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983092	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983403	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983828	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984344	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638954	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211639133	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639268	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211639005	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639069	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988512	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988932	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985710	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986086	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986482	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	20 400	1 020 \$
212986814	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987178	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638974	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972858	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
212973148	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211638984	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973488	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638964	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638994	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973788	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639146	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974867	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
212975217	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211639157	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975591	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639169	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639111	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975948	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639326	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211639316	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	20 200	1 010 \$
211639336	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	20 600	1 030 \$
211639426	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211639451	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977449	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977953	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211639346	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969702	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639377	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971081	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639439	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
212983413	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211639391	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212985720	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986098	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986824	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
211639356	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972868	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639366	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973498	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639404	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974880	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639415	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975602	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639557	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639567	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211639732	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639745	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211639856	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211639758	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639546	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211639771	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211639610	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639869	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977461	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977965	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978451	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978922	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979624	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982031	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981467	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639463	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969712	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639577	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211639587	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970112	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211639622	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971093	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639662	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971595	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211639844	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639784	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211639796	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639808	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983103	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983423	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983840	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984356	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639473	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211639708	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211639673	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211639820	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211639832	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639534	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211639598	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988524	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988944	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985730	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986110	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986494	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986834	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987190	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639493	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972878	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639503	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973158	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639513	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973508	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639483	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639523	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973798	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211639686	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974893	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639639	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975228	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211639697	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975613	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639721	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639651	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975961	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211639890	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211639880	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211639900	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640472	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640482	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640492	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211640502	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211640682	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640695	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211640450	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640708	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211640721	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640734	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211640747	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211640565	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640856	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
211640844	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978473	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978946	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979348	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979648	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980097	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	20 000	1 000 \$
212980394	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980797	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982055	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982535	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981491	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211640512	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640522	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970132	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640532	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211640542	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970532	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211640626	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971617	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211640580	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972116	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211640671	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972393	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211640832	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640760	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640772	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211640784	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211640796	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983125	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983864	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984380	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984866	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985162	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211640357	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640367	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0802120A*	19 900	995 \$
211640377	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU1002122A*	19 800	990 \$
211640808	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640820	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211640602	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211640438	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640553	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988548	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988968	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989424	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075762	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076195	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986518	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987214	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212987670	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211640417	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973178	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211640387	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211640427	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973818	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640397	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974088	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640407	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 900	995 \$
212974308	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211640591	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975250	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640638	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640615	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975987	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640649	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976381	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640660	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976657	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211640462	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976974	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211640877	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640897	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211640867	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640887	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640004	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640014	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640179	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211640192	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640303	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211640205	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639993	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640218	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640057	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640316	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977473	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977977	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978462	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978934	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979636	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982043	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981479	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639910	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969722	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211640024	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640034	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970122	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640069	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971105	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211640109	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971606	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211640291	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640231	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211640243	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640255	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983114	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983433	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983852	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984368	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639920	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640155	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211640120	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211640267	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640279	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639981	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640045	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988536	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988956	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985740	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986122	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986506	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986844	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987202	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639940	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972888	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639950	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973168	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639960	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973518	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639930	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639970	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973808	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640133	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974906	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211640086	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975239	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640144	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975624	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211640168	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640098	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975974	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640337	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640327	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640347	HEIL	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
213353753	HEIL	DLCURAH24AAK	F5MA4*24L*B*		20 400	1 020 \$
213353763	HEIL	DLCURAH24AAK	F5MA4*30L*B*		20 200	1 010 \$
211640908	HEIL	DLCURAH24AAK	FEM4P30**AL		20 000	1 000 \$
211640921	HEIL	DLCURAH24AAK	FEM4X24**CL		19 900	995 \$
211640934	HEIL	DLCURAH24AAK	FEM4X30**BL		20 000	1 000 \$
213249264	HEIL	DLCURAH24AAK	FEVA0024**+NAVA43601C K		20 000	1 000 \$
211616517	HEIL	DLCURAH24AAK	FJMA4*24L*B*		20 200	1 010 \$
211640949	HEIL	DLCURAH24AAK	FJMA4*30L*B*		20 000	1 000 \$
211640961	HEIL	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$
211640973	HEIL	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640985	HEIL	DLCURAH24AAK	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211640997	HEIL	DLCURAH24AAK	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$
211641009	HEIL	DLCURAH24AAK	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$
213607609	HEIL	DLCURAH24AAK	FTMA4B36L0C*		20 200	1 010 \$
213607624	HEIL	DLCURAH24AAK	FTMA4X24L0B*		20 400	1 020 \$
211641032	HEIL	DLCURAH24AAK	FVM4X24***L		19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211641021	HEIL	DLCURAH24AAK	FVM4X36***L		20 000	1 000 \$
211641043	HEIL	DLCURAH24AAK	FXM4X24**AL		20 000	1 000 \$
211641055	HEIL	DLCURAH24AAK	FXM4X30**AL		20 200	1 010 \$
209852070	HEIL	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
213372141	HEIL	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372142	HEIL	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XBX + CI		21 000	1 050 \$
211240325	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240359	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212977569	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978085	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 300	965 \$
211240232	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969732	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240260	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971117	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240348	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240337	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983513	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211240314	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240272	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240283	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
212985760	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986134	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986864	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
211240241	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972898	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240250	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973528	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240294	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974919	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240304	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975635	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240632	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240644	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211240757	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211240656	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211240445	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211240668	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211240503	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240769	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977581	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978097	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978627	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979126	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979816	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 400	970 \$
212982247	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981695	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211240370	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969742	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240473	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	19 400	970 \$
211240482	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	19 300	965 \$
212970142	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	19 400	970 \$
211240514	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971129	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240548	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	19 300	965 \$
212971628	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	19 400	970 \$
211240735	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240746	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	19 400	970 \$
211240680	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211240691	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	19 400	970 \$
211240702	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983136	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	19 500	975 \$
212983523	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984032	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984572	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	19 300	965 \$
211240611	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240558	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240569	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211240580	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
211240713	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211240724	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	19 700	985 \$
211240434	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240492	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988644	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989136	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985770	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986146	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986530	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	19 500	975 \$
212986874	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
212987370	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	19 400	970 \$
211240397	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972908	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240406	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	19 300	965 \$
212973188	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	19 500	975 \$
211240415	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973538	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240388	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211240424	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	19 400	970 \$
212973828	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211240591	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974932	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240528	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
212975261	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	19 500	975 \$
211240601	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975646	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240622	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076377	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211240538	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	19 400	970 \$
212976000	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211240788	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	19 200	960 \$
211240779	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	19 300	965 \$
211240797	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	19 500	975 \$
211241068	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
211241080	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 800	940 \$
211241193	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211241092	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
211241104	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211240939	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	18 600	930 \$
211241205	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977593	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978109	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 600	930 \$
212978638	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 600	930 \$
212979138	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979828	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 600	930 \$
212982259	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981707	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	18 700	935 \$
211240806	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969752	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	18 500	925 \$
211240909	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	18 900	945 \$
211240918	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	18 700	935 \$
212970152	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	18 800	940 \$
211240950	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	18 800	940 \$
212971141	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	18 500	925 \$
211240984	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971639	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	18 600	930 \$
211241171	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	19 100	955 \$
211241182	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	18 800	940 \$
211241116	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	18 500	925 \$
211241127	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211241138	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	18 800	940 \$
212983147	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212983533	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	18 800	940 \$
212984044	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984584	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	18 500	925 \$
211241005	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241016	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
211240870	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	18 600	930 \$
211240928	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	18 800	940 \$
212988656	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	18 700	935 \$
212989148	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	18 600	930 \$
212985780	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	18 700	935 \$
212986158	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986542	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	18 900	945 \$
212986884	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	18 700	935 \$
212987382	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	18 700	935 \$
211240833	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	18 800	940 \$
212972918	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	18 800	940 \$
211240842	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	18 600	930 \$
212973198	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	18 800	940 \$
211240851	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	18 600	930 \$
212973548	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	18 600	930 \$
211240824	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211240860	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973838	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	18 800	940 \$
211241027	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	18 800	940 \$
212974945	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	18 700	935 \$
211240964	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	18 600	930 \$
212975272	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	18 800	940 \$
211241037	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	18 600	930 \$
212975657	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	18 600	930 \$
211241058	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	18 800	940 \$
211240974	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	18 800	940 \$
212976013	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	18 800	940 \$
211241224	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	18 600	930 \$
211241215	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	18 600	930 \$
211241233	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	19 000	950 \$
211241335	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211241369	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
212977605	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978121	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211241242	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969762	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241270	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971153	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241358	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241347	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983543	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241324	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	19 600	980 \$
211241282	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241293	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985790	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	19 200	960 \$
212986170	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986894	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241251	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972928	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241260	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973558	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241304	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212974958	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241314	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975668	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241642	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
211241654	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211241767	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
211241666	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241455	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211241678	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241513	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241779	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977617	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978133	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212978649	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979150	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979840	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982271	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981719	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211241380	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969772	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241483	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211241492	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	19 100	955 \$
212970162	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211241524	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	19 200	960 \$
212971165	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241558	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971650	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211241745	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241756	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241690	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211241701	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 200	960 \$
211241712	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983158	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	19 300	965 \$
212983553	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984056	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984596	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241621	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211241568	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241579	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211241590	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211241723	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241734	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211241444	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241502	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988668	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989160	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985800	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986182	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986554	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986904	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987394	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211241407	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972938	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241416	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973208	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211241425	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973568	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241398	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241434	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	19 200	960 \$
212973848	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 100	955 \$
211241601	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212974971	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241538	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975283	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211241611	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975679	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241632	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241548	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 200	960 \$
212976026	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 100	955 \$
211241798	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211241789	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 000	950 \$
211241807	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242078	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211242090	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242203	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211242102	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241891	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242114	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241949	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242215	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977629	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978145	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978660	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979162	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979852	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982283	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 000	950 \$
212981731	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 000	950 \$
211241816	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	18 800	940 \$
212969782	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211241919	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	19 100	955 \$
211241928	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970172	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 000	950 \$
211241960	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971177	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211241994	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971661	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242181	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242192	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242126	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	18 800	940 \$
211242137	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242148	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983169	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983563	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984068	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984608	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
211242057	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211242004	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242015	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242026	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
211242159	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242170	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211241880	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211241938	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988680	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	19 100	955 \$
212989172	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985810	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986194	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986566	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986914	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987406	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241843	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972948	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241852	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	18 900	945 \$
212973218	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211241861	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	18 900	945 \$
212973578	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241834	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241870	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973858	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242037	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974984	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241974	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	18 900	945 \$
212975294	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242047	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	18 900	945 \$
212975690	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211242068	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241984	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976039	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242234	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242225	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242243	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242554	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242566	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211242336	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242578	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211242590	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211242602	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	19 200	960 \$
211242614	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211242439	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242714	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211242703	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978671	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979174	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979498	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
212979864	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980262	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 000	950 \$
212980581	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212980989	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 000	950 \$
212982295	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982703	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981743	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211242391	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211242400	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970182	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211242409	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211242418	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970542	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211242493	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971672	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242452	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972127	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211242544	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	18 900	945 \$
212972405	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	19 100	955 \$
211242692	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242626	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242637	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211242648	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242659	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983180	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984080	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984620	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
212985036	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985342	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211242503	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242670	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242681	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211242472	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242325	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242428	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988692	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 000	950 \$
212989184	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989604	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076097	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076348	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 000	950 \$
212986578	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212987418	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 000	950 \$
212987802	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211242306	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973228	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211242279	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211242315	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973868	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242288	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974098	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	19 100	955 \$
211242297	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	18 900	945 \$
212974318	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 000	950 \$
211242462	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975305	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242514	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211242483	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976052	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242524	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976395	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	19 100	955 \$
211242534	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976670	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 000	950 \$
211242346	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212976984	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	19 100	955 \$
211242733	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242751	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	19 200	960 \$
211242724	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242742	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243022	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
211243034	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 900	945 \$
211243147	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211243046	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
211242835	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
211243058	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 000	950 \$
211242893	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	18 700	935 \$
211243159	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977641	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978157	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978682	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 700	935 \$
212979186	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979876	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212982307	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	18 800	940 \$
212981755	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	18 800	940 \$
211242760	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	19 000	950 \$
212969792	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	18 700	935 \$
211242863	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	19 000	950 \$
211242872	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	18 800	940 \$
212970192	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	18 900	945 \$
211242904	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	18 900	945 \$
212971189	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	18 700	935 \$
211242938	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971683	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243125	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	19 200	960 \$
211243136	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	18 900	945 \$
211243070	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243081	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	18 900	945 \$
211243092	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	18 900	945 \$
212983191	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 000	950 \$
212983573	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 000	950 \$
212984092	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	18 900	945 \$
212984632	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	18 900	945 \$
211242948	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 300	965 \$
211242959	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
211242970	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243103	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
211242824	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	18 700	935 \$
211242882	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	18 900	945 \$
212988704	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	18 800	940 \$
212989196	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	18 900	945 \$
212985820	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	18 800	940 \$
212986206	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986590	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	19 000	950 \$
212986924	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	18 800	940 \$
212987430	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	18 800	940 \$
211242787	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972958	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242796	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	19 100	955 \$
212973238	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211242805	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	18 700	935 \$
212973588	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	18 800	940 \$
211242778	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	19 000	950 \$
211242814	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	18 900	945 \$
212973878	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242981	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974997	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	18 800	940 \$
211242918	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	19 100	955 \$
212975316	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211242991	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	18 700	935 \$
212975701	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	18 800	940 \$
211243012	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	18 900	945 \$
211242928	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	18 900	945 \$
212976065	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211243178	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	18 700	935 \$
211243169	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	18 800	940 \$
211243187	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243498	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 700	935 \$
211243510	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211243522	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	18 700	935 \$
211243534	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211243383	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243647	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	18 700	935 \$
212978693	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 500	925 \$
212979198	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979508	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	18 600	930 \$
212979888	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212980273	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	18 600	930 \$
212980592	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	18 600	930 \$
212981001	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	18 800	940 \$
212982319	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	18 700	935 \$
212982715	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	18 600	930 \$
212981767	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	18 600	930 \$
211243335	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211243344	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	18 600	930 \$
212970202	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	18 400	920 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243362	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	18 600	930 \$
212970552	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	18 900	945 \$
211243437	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	18 600	930 \$
212971694	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243396	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	18 600	930 \$
212972138	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	18 900	945 \$
211243488	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	18 500	925 \$
212972417	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	18 800	940 \$
211243636	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	18 700	935 \$
211243570	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211243581	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	18 700	935 \$
212983202	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212984104	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984644	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	18 400	920 \$
212985046	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	18 900	945 \$
212985354	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	18 700	935 \$
211243269	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243372	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	18 700	935 \$
212988716	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	18 600	930 \$
212989208	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	18 700	935 \$
212989616	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	18 600	930 \$
213076109	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	18 500	925 \$
213076357	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	18 700	935 \$
212986602	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	18 800	940 \$
212987442	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987814	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	18 700	935 \$
211243250	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	18 500	925 \$
212973248	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211243223	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	18 800	940 \$
211243259	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	18 700	935 \$
212973888	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	18 700	935 \$
211243232	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	18 600	930 \$
212974108	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	18 600	930 \$
211243241	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	18 500	925 \$
212974328	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	18 900	945 \$
211243406	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	18 500	925 \$
212975327	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211243458	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243427	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	18 700	935 \$
212976078	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	18 700	935 \$
211243468	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	18 400	920 \$
212976408	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	18 600	930 \$
211243478	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	18 600	930 \$
212976683	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	18 600	930 \$
211243290	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	18 400	920 \$
212976994	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	18 600	930 \$
211243677	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	18 400	920 \$
211243668	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	18 500	925 \$
211243686	HEIL	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	18 900	945 \$
211243797	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211243831	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
212977653	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978169	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211243704	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969802	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243732	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971201	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211243820	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211243809	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983583	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243786	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211243744	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211243755	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
212985830	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986218	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986934	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243713	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972968	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243722	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973598	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243766	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975010	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243776	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975712	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244104	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211244116	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244229	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
211244128	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211243917	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211244140	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211243975	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211244241	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977665	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978181	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978704	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979210	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979900	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212982331	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981779	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211243842	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969812	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243945	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	19 500	975 \$
211243954	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	19 400	970 \$
212970212	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211243986	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971213	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211244020	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	19 400	970 \$
212971705	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	19 500	975 \$
211244207	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211244218	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	19 500	975 \$
211244152	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
211244163	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	19 500	975 \$
211244174	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983213	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	19 600	980 \$
212983593	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984116	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984656	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211244083	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211244030	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211244041	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211244052	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
211244185	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	19 700	985 \$
211244196	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0801716A*	19 800	990 \$
211243906	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243964	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988728	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989220	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985840	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986230	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986614	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	19 700	985 \$
212986944	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
212987454	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	19 500	975 \$
211243869	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972978	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243878	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	19 700	985 \$
212973258	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	19 600	980 \$
211243887	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973608	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243860	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211243896	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	19 500	975 \$
212973898	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211244063	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975023	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211244000	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	19 700	985 \$
212975338	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	19 600	980 \$
211244073	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975723	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244094	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076403	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211244010	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	19 500	975 \$
212976091	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211244260	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	19 300	965 \$
211244251	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	19 400	970 \$
211244269	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	19 700	985 \$
211244371	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244405	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212977677	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 000	950 \$
212978193	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244278	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969822	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211244306	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971225	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244394	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244383	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983603	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244360	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	19 500	975 \$
211244318	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244329	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985850	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986242	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986954	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244287	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972988	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244296	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973618	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 000	950 \$
211244340	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212975036	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	19 100	955 \$
211244350	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975734	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 000	950 \$
211244678	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244690	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211244803	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244702	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244491	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211244714	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244549	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244815	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977689	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978205	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978715	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979222	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979912	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982343	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981791	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244416	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969832	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244519	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244528	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970222	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244560	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971237	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211244594	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971716	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211244781	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244792	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211244726	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211244737	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211244748	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983224	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983613	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984128	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984668	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211244657	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211244604	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244615	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211244626	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211244759	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211244770	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244480	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244538	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988740	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989232	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985860	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986254	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986626	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986964	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987466	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244443	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972998	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244452	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973268	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244461	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973628	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244434	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244470	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973908	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211244637	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975049	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244574	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975349	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211244647	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975745	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211244668	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211244584	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976104	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211244834	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211244825	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211244843	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245590	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245602	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211245372	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245614	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211245626	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211245638	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	19 300	965 \$
211245650	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211245475	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245750	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A*	19 300	965 \$
211245739	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978737	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979246	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979518	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	19 200	960 \$
212979936	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980284	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	19 100	955 \$
212980603	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212981013	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 100	955 \$
212982367	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982727	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981815	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211245427	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211245436	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970242	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211245445	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211245454	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970562	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211245529	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971738	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245488	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972149	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211245580	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 000	950 \$
212972429	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	19 200	960 \$
211245728	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245662	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245673	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211245684	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245695	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983246	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984152	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984692	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
212985056	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985366	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211245539	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245706	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245717	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211245508	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245361	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245464	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988764	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989256	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989628	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076121	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	19 200	960 \$
213076366	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 100	955 \$
212986650	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212987490	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
212987826	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211245342	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973288	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211245315	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211245351	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973928	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245324	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974118	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	19 200	960 \$
211245333	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 000	950 \$
211245498	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975371	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245550	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245519	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976130	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245560	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976422	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	19 200	960 \$
211245570	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976696	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 100	955 \$
211245382	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212977004	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	19 200	960 \$
211245769	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245787	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	19 300	965 \$
211245760	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245778	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245114	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211245126	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245239	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211245138	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244927	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245150	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244985	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245251	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977701	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978217	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978726	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979234	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979924	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982355	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981803	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244852	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969842	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244955	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244964	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970232	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244996	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971249	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211245030	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971727	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245217	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245228	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245162	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211245173	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245184	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983235	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983623	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984140	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984680	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211245093	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211245040	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211245051	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245062	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211245195	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245206	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244916	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244974	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988752	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989244	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985870	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986266	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986638	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986974	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987478	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244879	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212973008	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244888	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973278	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244897	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973638	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244870	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244906	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973918	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245073	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975062	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211245010	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975360	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245083	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975756	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245104	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245020	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976117	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245270	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245261	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245279	HEIL	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
213353773	HEIL	DLCURAH24ABK	F5MA4*24L*B*		19 300	965 \$
213353783	HEIL	DLCURAH24ABK	F5MA4*30L*B*		19 100	955 \$
211245798	HEIL	DLCURAH24ABK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
211245810	HEIL	DLCURAH24ABK	FEM4X24**CL		19 000	950 \$
211245822	HEIL	DLCURAH24ABK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
213249275	HEIL	DLCURAH24ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		19 000	950 \$
211239227	HEIL	DLCURAH24ABK	FJMA4*24L*B*		19 200	960 \$
211245921	HEIL	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211245932	HEIL	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$
211245943	HEIL	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211245954	HEIL	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211245965	HEIL	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211245866	HEIL	DLCURAH24ABK	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211245877	HEIL	DLCURAH24ABK	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211245888	HEIL	DLCURAH24ABK	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211245899	HEIL	DLCURAH24ABK	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$
211245910	HEIL	DLCURAH24ABK	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
213607639	HEIL	DLCURAH24ABK	FTMA4B36L0C*		19 100	955 \$
213607654	HEIL	DLCURAH24ABK	FTMA4X24L0B*		19 300	965 \$
211245976	HEIL	DLCURAH24ABK	FVM4X24***L		19 000	950 \$
211245986	HEIL	DLCURAH24ABK	FVM4X36***L		19 000	950 \$
211245833	HEIL	DLCURAH24ABK	FXM4X24**AL		19 100	955 \$
211245844	HEIL	DLCURAH24ABK	FXM4X30**AL		19 100	955 \$
211245855	HEIL	DLCURAH24ABK	FXM4X36**AL		18 500	925 \$
209852074	HEIL	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
212982823	HEIL	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	24 000	1 200 \$
212985126	HEIL	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	24 000	1 200 \$
212974338	HEIL	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	24 000	1 200 \$
213353793	HEIL	DLCURAH30AAK	F5MA4*30L*B*		22 600	1 130 \$
213353803	HEIL	DLCURAH30AAK	F5MA4*36L*B*		23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213249286	HEIL	DLCURAH30AAK	FEVA0036**+NAVA43601C K		22 800	1 140 \$
211606855	HEIL	DLCURAH30AAK	FJMA4*30L*B*		22 800	1 140 \$
213607669	HEIL	DLCURAH30AAK	FTMA4B36L0C*		23 000	1 150 \$
209852077	HEIL	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
213372143	HEIL	DLCURAH30ABK	DLFULAH36XCX + CI		22 600	1 130 \$
211712055	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221679	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221711	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221719	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978982	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212981551	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211221727	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971749	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221743	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
212983453	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
211712043	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988992	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987226	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221791	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221799	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
211221807	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221815	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221823	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221847	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211221855	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977509	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978013	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978506	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212978994	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979684	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982115	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981563	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969872	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211712079	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211221839	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970262	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221863	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971285	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211221871	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971760	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221879	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211221887	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211221895	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983463	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983900	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984440	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211712068	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221911	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988560	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989004	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987238	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221903	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973948	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212976156	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712089	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211221951	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221959	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221967	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
211221975	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221983	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211221991	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211222000	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211222051	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222061	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211222071	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712112	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978517	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979006	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979428	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979696	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980185	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980504	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980905	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982127	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982619	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982931	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981575	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211222010	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211222020	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970272	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222030	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211222040	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970572	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222080	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971771	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222089	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972160	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222097	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972441	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222123	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222131	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222140	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222151	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983912	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984452	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984966	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985258	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222159	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211222167	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222199	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211222207	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712100	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988572	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989016	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989520	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076013	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987250	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987718	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988030	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222175	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973958	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222183	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974128	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222191	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974348	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976169	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222215	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976436	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222223	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976709	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211222231	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977014	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	23 600	1 180 \$
211222239	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211222247	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211222263	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211222271	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222279	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222303	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222311	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977521	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978025	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978528	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979018	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979708	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982139	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981587	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211222287	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969882	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222295	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712123	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970282	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222319	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971297	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222327	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971782	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222335	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211222343	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222351	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983473	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983924	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984464	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222359	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222375	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222383	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
212988584	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989028	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212987262	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222367	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973968	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222391	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976182	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222399	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712170	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211222439	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211222447	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222455	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211222463	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222471	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211222479	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211222487	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
211222527	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222535	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211222543	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712146	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	23 200	1 160 \$
212978539	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979030	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979438	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979720	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980196	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980515	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980917	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982151	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982631	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982943	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981599	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211222495	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211222503	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970292	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222511	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222519	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970582	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222551	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971793	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222559	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972171	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222567	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972453	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222591	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222599	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222607	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211222615	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983936	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984476	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212984976	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985270	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211222623	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222631	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211712158	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222671	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222679	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712134	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988596	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989040	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989532	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076025	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
212987274	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212987730	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988042	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211222639	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222647	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973978	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222655	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974138	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222663	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974358	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222687	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976195	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222695	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976451	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222703	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976722	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222711	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977024	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211222719	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211222727	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
211712440	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211712235	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211712453	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712466	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211712479	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712492	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712505	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712334	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712590	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211712578	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712322	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978550	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979042	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979448	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979732	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980207	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980526	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980929	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982163	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982643	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982955	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981611	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211712257	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712267	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970302	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712277	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712287	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970592	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712384	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971804	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712349	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972182	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712429	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972465	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712518	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712530	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
211712542	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712554	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983948	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984488	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984986	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985282	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712566	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211712360	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712372	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712223	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712310	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712298	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988608	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212989052	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989544	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076037	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987286	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987742	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988054	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712182	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712212	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973988	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712192	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974148	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712202	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974368	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712396	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976208	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712407	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976464	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712418	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976735	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712247	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977034	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712611	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211712601	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712810	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712823	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712836	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712849	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	23 400	1 170 \$
211712862	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712875	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
211712888	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
211712937	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
211712948	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712715	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212979458	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212980218	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980537	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980703	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	23 600	1 180 \$
212980941	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212981115	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
212981224	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
212981325	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
212982655	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982967	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
211712662	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712672	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970602	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712682	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	23 400	1 170 \$
211712692	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	23 400	1 170 \$
211712727	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972193	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712799	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972477	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712901	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712913	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712925	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	23 400	1 170 \$
212984996	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985294	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985619	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	23 400	1 170 \$
211712741	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712753	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712703	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989556	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076049	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987754	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988066	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212988336	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212988418	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	23 600	1 180 \$
211712621	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974158	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712631	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974378	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712641	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212974528	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712777	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	23 200	1 160 \$
212976478	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712788	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976748	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712652	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977044	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712766	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	23 400	1 170 \$
212977246	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712959	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	23 600	1 180 \$
211712969	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	23 600	1 180 \$
211713237	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211713250	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211713032	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211713263	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211713276	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211713289	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211713302	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211713315	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 400	1 170 \$
211713131	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713400	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211713388	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211713119	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978561	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979054	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979468	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979744	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980229	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980548	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980953	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982175	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982667	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982979	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981623	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211713054	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211713064	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970312	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713074	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211713084	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970612	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713181	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971815	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713146	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972204	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713226	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972489	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	23 200	1 160 \$
211713328	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	23 000	1 150 \$
211713340	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211713352	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713364	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983960	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984500	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212985006	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985306	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713376	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713157	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713169	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713020	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713107	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211713095	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988620	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989064	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989568	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076061	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987298	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987766	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988078	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211712979	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713009	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973998	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	23 200	1 160 \$
211712989	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974168	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211712999	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974388	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713193	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976221	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	23 200	1 160 \$
211713204	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976492	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211713215	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976761	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713044	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977054	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211713421	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211713411	HEIL	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
212978037	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
211713518	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713465	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713580	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978049	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978572	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979066	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979756	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981635	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969902	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970322	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713477	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971321	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713494	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971826	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713531	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713555	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983483	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989076	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987310	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713444	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974008	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976234	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211713920	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211713933	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713946	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
211713959	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211713825	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211714032	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
211714020	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	23 600	1 180 \$
212978594	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979090	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979478	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
212979780	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212980240	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980559	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980965	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982679	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982991	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981659	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212970342	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713804	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	23 600	1 180 \$
212970622	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713863	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971848	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
212972215	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713896	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	23 600	1 180 \$
211713984	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713996	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
211714008	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
212984536	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985016	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985318	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713851	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
212989100	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989580	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076073	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212987334	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212988090	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713773	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974028	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212974178	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211713763	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212974398	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976260	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976506	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
212976774	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211713784	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977064	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211713680	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713625	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713742	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978061	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978583	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979078	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979768	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981647	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969912	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970332	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713637	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971333	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713655	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971837	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713693	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713717	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983493	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989088	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987322	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713602	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974018	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976247	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714527	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714346	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714540	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211714553	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714566	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211714579	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211714592	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211714445	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714665	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211714653	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211714433	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978616	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979114	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979488	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979804	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980251	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980570	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980977	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982235	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982691	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212983003	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981683	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211714368	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211714378	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970362	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714388	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211714398	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970632	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714483	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971870	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714460	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972226	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714516	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972513	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211714605	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714617	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714629	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714641	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984020	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984560	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985026	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985330	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714471	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714334	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714421	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
211714409	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989124	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989592	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076085	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987358	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212987790	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988102	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714323	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974048	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714303	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974188	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714313	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974408	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976286	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714494	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976519	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714505	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976787	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211714358	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977074	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211714676	HEIL	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211714172	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211714259	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	23 200	1 160 \$
211714185	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714076	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714198	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714120	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714272	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977557	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978073	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978605	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979102	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979792	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982223	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981671	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211714043	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969922	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714087	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211714097	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970352	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714132	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971345	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714149	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971859	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714211	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211714223	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211714235	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
212983503	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212984008	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984548	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714247	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714064	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714108	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988632	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989112	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212985750	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0261410A*	23 600	1 180 \$
212986854	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212987346	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973648	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714053	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974038	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212975767	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714161	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976273	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714293	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211714283	HEIL	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
213353813	HEIL	DLCURAH30ABK	F5MA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
213353823	HEIL	DLCURAH30ABK	F5MA4*36L*B*		23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213249297	HEIL	DLCURAH30ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		23 600	1 180 \$
211709690	HEIL	DLCURAH30ABK	FJMA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
211714690	HEIL	DLCURAH30ABK	FJMA4*36L*B*		23 400	1 170 \$
211222743	HEIL	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211222751	HEIL	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211222759	HEIL	DLCURAH30ABK	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211222767	HEIL	DLCURAH30ABK	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$
213607684	HEIL	DLCURAH30ABK	FTMA4B36L0C*		23 600	1 180 \$
211222783	HEIL	DLCURAH30ABK	FVM4X24***L		23 600	1 180 \$
211222775	HEIL	DLCURAH30ABK	FVM4X36***L		23 400	1 170 \$
211274901	HEIL	DLCURAH30ABK	FVM4X48***L		23 000	1 150 \$
211222791	HEIL	DLCURAH30ABK	FXM4X36**AL		23 200	1 160 \$
209852075	HEIL	DLCURAH36AAK	DLFUAH36XAK		20 400	1 020 \$
213353833	HEIL	DLCURAH36AAK	F5MA4*36L*B*		21 200	1 060 \$
213353843	HEIL	DLCURAH36AAK	F5MA4*42L*C*		21 200	1 060 \$
213607699	HEIL	DLCURAH36AAK	FTMA4B36L0C*		21 200	1 060 \$
209852076	HEIL	DLCURAH36ABK	DLFUAH36XAK		30 400	1 520 \$
213372144	HEIL	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213372145	HEIL	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XCX + CI		33 000	1 650 \$
212382964	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 800	1 490 \$
212382977	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
212383064	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
212382990	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212382880	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383003	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383077	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077822	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077871	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077919	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078040	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078262	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078956	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213078824	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212382849	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	29 600	1 480 \$
212969932	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382891	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212382901	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970372	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212382924	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	29 600	1 480 \$
213076414	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382941	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076470	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383016	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383028	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383040	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079340	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079380	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079514	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383052	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382912	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080507	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080651	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079958	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079998	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076891	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382859	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382869	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076931	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077294	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382953	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077339	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383098	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212383088	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226265	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
211226277	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383149	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383282	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
212383295	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383308	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
212383321	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211226289	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212383382	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212383370	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211226310	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077930	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078052	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078172	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078274	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078394	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078493	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078610	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078968	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079088	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079208	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078836	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226300	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212383182	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970382	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383192	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212383202	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970642	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383248	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076481	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383225	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076635	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383271	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076734	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211226332	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383334	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383346	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212383358	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211226342	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079392	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079526	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079646	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079736	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079843	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211226352	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226363	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383236	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211226374	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
211226384	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211226394	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383171	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0802120A*	29 800	1 490 \$
212383213	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212383160	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080519	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080663	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080783	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075881	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076249	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080010	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080142	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080274	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080381	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212383108	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383138	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076941	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
212383118	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077041	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212383128	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077141	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
212383260	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077352	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226405	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077481	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211226415	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077592	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211226424	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077707	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211226433	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
211226442	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
211226451	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226460	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	29 600	1 480 \$
211226488	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
211226500	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 200	1 460 \$
211226512	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211226524	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211226535	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
212383394	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
213077835	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077883	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077941	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078064	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078286	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078980	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078848	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226546	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969942	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226555	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211226564	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970392	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226585	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076426	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226597	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076492	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226618	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
211226629	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211226640	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079350	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079404	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079538	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226662	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226700	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080531	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080675	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079968	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213080022	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226672	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213076901	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226681	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226690	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076951	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077305	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226711	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077365	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226720	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
211226729	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211226738	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226796	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383406	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211226808	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211226820	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211226832	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211226844	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211226856	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211226904	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211226915	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211226926	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211226937	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077952	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078076	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078182	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078298	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078405	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078504	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078622	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078992	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079100	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079220	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078860	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211226867	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211226876	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970402	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211226885	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211226894	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970652	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226948	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076503	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
212383430	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076646	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226960	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076746	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211226997	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211227008	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211227019	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
212383441	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227029	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079418	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079550	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079656	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079748	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079852	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211227039	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227061	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227072	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227082	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212383418	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211227137	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227148	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211227158	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080543	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080687	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080795	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075893	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076258	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080034	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080154	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080286	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080390	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211227100	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211227109	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076961	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227118	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077051	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227127	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077151	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227178	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077378	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227188	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077492	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227198	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077605	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227207	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077717	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227216	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211227225	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211227234	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211227243	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211227289	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
211227301	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211227313	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211227324	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227336	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211227348	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227360	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227372	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227431	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211227442	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227453	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077963	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078088	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078192	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078310	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078416	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078515	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078634	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079004	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079112	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079232	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078872	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227383	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211227392	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970412	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227401	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227410	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970662	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227464	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076514	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227476	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076657	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227486	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076758	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227514	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227525	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
211227536	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227547	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227557	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079430	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079562	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079666	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079760	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079861	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227567	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227578	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211227588	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227634	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
211227645	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211227656	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227666	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080555	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080699	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080807	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075905	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076267	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080046	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213080166	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080298	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080399	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227597	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227606	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076971	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227615	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077061	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227624	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077161	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227676	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
211227686	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077391	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227696	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077503	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227706	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077618	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227715	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077727	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211227724	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212383452	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211227733	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211227742	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211227770	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227782	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227794	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227806	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
211227818	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227830	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211227842	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
211227854	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
211227900	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227911	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078202	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078427	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078526	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078591	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
213078646	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078742	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 400	1 470 \$
213078772	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
213078794	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
213079124	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079244	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227863	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227872	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970672	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227881	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	29 400	1 470 \$
211227890	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211227922	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076668	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227932	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076770	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227962	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227973	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227983	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227993	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	29 400	1 470 \$
213079676	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079772	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079870	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079925	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	29 400	1 470 \$
211228004	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211228015	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211228025	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211228035	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1202422A*	29 600	1 480 \$
211228046	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1402422A*	29 600	1 480 \$
211228084	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211228095	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211228105	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080819	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075917	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076276	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080178	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080310	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080408	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213080463	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213080487	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	29 400	1 470 \$
211228056	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077071	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228065	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077171	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228074	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077241	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228115	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077514	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228125	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077631	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228134	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077737	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211228144	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077799	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228153	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228162	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	29 600	1 480 \$
211228171	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	29 400	1 470 \$
211228217	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228229	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383463	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211228241	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211228253	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211228265	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228277	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211228289	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211228337	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228348	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211228359	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228370	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077974	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078100	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078212	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078322	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078438	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078537	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078658	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213079016	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079136	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079256	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078884	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211228300	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211228309	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970422	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211228318	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228327	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970682	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228381	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076525	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228393	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076679	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228403	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076782	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211228440	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383475	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228451	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228462	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228472	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079442	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079574	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079686	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079784	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079879	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211228482	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211228504	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228515	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228525	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228580	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211228591	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211228602	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228612	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080567	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080711	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080831	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075929	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076285	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080058	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080190	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080322	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080417	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228543	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211228552	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076981	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228561	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077081	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228570	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077181	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228632	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077404	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228642	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077525	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228652	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077644	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228661	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077747	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211228670	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211228679	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211228688	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211228697	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211228743	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228755	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212383487	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
211228767	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211228779	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
211228791	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228803	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211228815	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211228863	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228874	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211228885	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228896	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212978484	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212978970	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
212979408	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212979660	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
212980163	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980482	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
213078670	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
212982091	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	28 800	1 440 \$
213079148	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079268	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
212981539	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228826	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	29 000	1 450 \$
211228835	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	29 000	1 450 \$
212970432	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228844	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228853	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970692	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228907	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
212971881	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228919	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972237	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228929	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076794	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211228966	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211228977	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228988	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211228999	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229009	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212983876	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0601714A*	29 000	1 450 \$
212984416	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212984946	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985234	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985512	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211229019	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229030	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211229041	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229052	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229062	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229117	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0601716A*	29 000	1 450 \$
211229128	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229139	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229149	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080579	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
212988980	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
212989496	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075941	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076294	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080070	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213080202	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988006	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988221	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213076871	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229080	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229089	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212974058	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229098	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077091	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120B*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229107	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212974418	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
213077272	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229159	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
212976308	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229169	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077536	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229179	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976800	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229188	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977084	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229197	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV098A12*	29 000	1 450 \$
211229206	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229215	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV098J12*	29 000	1 450 \$
211229224	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV112K14A	29 000	1 450 \$
211229252	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211229264	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211229276	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211229288	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
211229300	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211229312	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	28 800	1 440 \$
211229324	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
211229336	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211229382	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211229393	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212979418	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212980174	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980493	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
212980694	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
213078682	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078752	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 000	1 450 \$
212981213	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
213078804	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 000	1 450 \$
212982607	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	28 800	1 440 \$
213079280	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
211229345	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211229354	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970702	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229363	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	28 800	1 440 \$
211229372	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	28 800	1 440 \$
211229404	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972248	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229414	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076806	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211229444	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211229455	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229465	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229475	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1202420A*	29 000	1 450 \$
212984956	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985246	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985521	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213079936	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	29 000	1 450 \$
211229486	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229497	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229507	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229517	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	29 200	1 460 \$
211229528	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	29 200	1 460 \$
211229566	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229577	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229587	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
212989508	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075953	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076303	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080214	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988018	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988230	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
212988324	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	29 000	1 450 \$
212988408	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	29 000	1 450 \$
211229538	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212974198	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229547	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077191	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229556	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	29 000	1 450 \$
213077251	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229597	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	28 800	1 440 \$
212976531	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229607	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976813	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229616	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977094	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229626	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	29 000	1 450 \$
212977258	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229635	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229644	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	29 200	1 460 \$
211229653	HEIL	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	29 000	1 450 \$
212384019	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383783	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212384032	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
212384045	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212384058	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
212384071	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
212384157	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
212384145	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	29 800	1 490 \$
212383900	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
213077996	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078124	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078222	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
213078346	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213078449	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
213078548	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
213078694	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 600	1 480 \$
213079040	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213079160	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079292	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213078908	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383845	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970452	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212970712	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383950	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076547	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076690	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383995	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076818	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	29 600	1 480 \$
212384097	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384109	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
212384121	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212384133	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383794	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
213079466	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079598	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079696	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213079796	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213079888	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
212383926	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212383938	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383804	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
212383876	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383814	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002122A*	29 800	1 490 \$
213080603	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080735	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080843	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213075965	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
213076312	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080094	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080226	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080334	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213080426	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
213077001	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383752	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077101	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383762	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077201	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	29 600	1 480 \$
213077430	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383973	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077547	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383984	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077657	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	29 600	1 480 \$
212383825	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077757	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	29 600	1 480 \$
212384198	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	29 800	1 490 \$
211230410	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211230422	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230434	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211230446	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
211230458	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230470	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211230482	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
211230494	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211230540	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211230551	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078252	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078482	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078581	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078600	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
213078730	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213078762	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
213078783	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
213078814	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
213079196	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079328	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
211230503	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230512	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970742	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230521	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	29 200	1 460 \$
211230530	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211230562	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076723	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230572	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076854	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230602	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230613	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230623	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230633	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1202420A*	29 200	1 460 \$
213079726	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079832	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079915	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213079947	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1202420A*	29 200	1 460 \$
211230644	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230655	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230665	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230675	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1202422A*	29 400	1 470 \$
211230686	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1402422A*	29 400	1 470 \$
211230724	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230735	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230745	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080879	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213076001	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076339	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080262	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080370	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080453	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213080475	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213080497	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1402422A*	29 200	1 460 \$
211230696	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077131	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230705	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077231	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230714	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077261	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230755	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077580	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230765	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077696	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230774	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077787	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230784	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077811	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230793	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230802	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV154F20A	29 400	1 470 \$
211230811	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OMV154L20A	29 200	1 460 \$
212383529	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212383639	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383701	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077847	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077895	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
213077985	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078112	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078334	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079028	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213078896	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212969952	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383550	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970442	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076438	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383590	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076536	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383652	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383664	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383676	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079360	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079454	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079586	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080591	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080723	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080082	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076991	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077417	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384605	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384618	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212384438	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212384631	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211229770	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211229782	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211229794	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
212384644	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212384729	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212384717	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
212384534	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078018	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078148	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078232	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078370	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078460	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078559	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078706	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079064	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079172	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079304	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078932	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229805	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384479	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970472	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384489	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212384499	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970722	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384572	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076569	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384549	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076701	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384594	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076830	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
212384657	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384669	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212384681	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212384693	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384449	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079490	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079622	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079706	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079808	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079897	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384705	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384560	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211229826	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384459	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
212384522	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212384510	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212384469	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080627	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080759	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080855	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075977	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076321	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080118	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080238	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080346	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080435	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384397	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384427	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077021	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384407	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077111	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212384417	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077211	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229837	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077456	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384583	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077558	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211229847	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077670	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229856	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077767	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
212384750	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212384770	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
212384740	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
212384760	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211229902	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 200	1 460 \$
211229914	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384781	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211229926	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211229938	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211229950	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211229962	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211229974	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230022	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0401712A*	29 600	1 480 \$
211230033	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211230044	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230055	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078029	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
213078160	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078242	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078382	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078471	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078570	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078718	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213079076	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213079184	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079316	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213078944	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211229985	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211229994	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970482	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230003	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230012	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970732	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230066	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076580	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230078	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076712	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230088	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076842	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230125	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384793	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230136	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230147	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230157	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079502	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079634	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079716	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079820	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079906	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211230167	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230178	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230189	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230200	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230210	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230265	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211230276	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230287	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230297	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080639	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080771	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080867	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075989	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076330	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080130	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080250	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080358	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080444	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213076881	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230228	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230237	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213077031	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230246	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077121	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230255	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077221	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
213077283	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230317	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077469	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230327	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077569	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230337	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077683	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230346	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077777	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230355	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211230364	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230373	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211230382	HEIL	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
212384255	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
212384268	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384343	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
212384281	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384209	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
212384294	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
212384356	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
213077859	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077907	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213078007	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078136	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078358	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213079052	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078920	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229662	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969962	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212384220	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384230	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970462	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384241	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076450	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
211229674	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076558	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384307	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
212384319	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384331	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079370	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079478	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079610	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
211229693	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229740	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080615	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080747	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079988	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213080106	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076921	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229721	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229730	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077011	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077327	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229751	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077443	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
212384377	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212384367	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
212384387	HEIL	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
213353851	HEIL	DLCURAH36ABK	F5MA4*36L*B*		29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213353861	HEIL	DLCURAH36ABK	F5MA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
211230821	HEIL	DLCURAH36ABK	FEM4P42**AL		29 200	1 460 \$
211230832	HEIL	DLCURAH36ABK	FEM4P48**AL		29 400	1 470 \$
211230844	HEIL	DLCURAH36ABK	FEM4X42**BL		29 200	1 460 \$
211230856	HEIL	DLCURAH36ABK	FEM4X48**BL		29 400	1 470 \$
213249341	HEIL	DLCURAH36ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		29 400	1 470 \$
212390904	HEIL	DLCURAH36ABK	FJMA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
212384833	HEIL	DLCURAH36ABK	FJMA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
212384845	HEIL	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$
211230867	HEIL	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211230878	HEIL	DLCURAH36ABK	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211230889	HEIL	DLCURAH36ABK	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
213607729	HEIL	DLCURAH36ABK	FTMA4B36L0C*		29 400	1 470 \$
213607744	HEIL	DLCURAH36ABK	FTMA4B48L0C*		28 800	1 440 \$
212384857	HEIL	DLCURAH36ABK	FVM4X36***L		29 400	1 470 \$
211230900	HEIL	DLCURAH36ABK	FVM4X48***L		28 600	1 430 \$
211230910	HEIL	DLCURAH36ABK	FXM4X36**AL		29 000	1 450 \$
211230921	HEIL	DLCURAH36ABK	FXM4X42**AL		29 000	1 450 \$
211230932	HEIL	DLCURAH36ABK	FXM4X48**AL		29 000	1 450 \$
209852068	HEIL	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
212534318	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622691	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622704	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622631	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
211622753	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	32 600	1 630 \$
211622741	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979258	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
212980295	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980713	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981899	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	32 800	1 640 \$
212982451	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982739	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212981335	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212534356	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
211622620	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	33 000	1 650 \$
212970752	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622646	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972259	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622680	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972525	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	32 800	1 640 \$
211622717	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622729	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622577	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984776	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985066	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212985377	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212534255	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534276	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212534378	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622657	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622587	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622609	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212989640	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212987838	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988113	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622557	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622567	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212974428	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622669	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976826	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622598	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977104	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
212534509	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534531	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU1002120A*	32 600	1 630 \$
211622920	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622933	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622946	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
211622959	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	32 800	1 640 \$
211623008	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A*	32 600	1 630 \$
212979268	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
212980031	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980306	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980613	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
212980725	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981025	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981125	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	32 600	1 630 \$
212981235	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	32 600	1 630 \$
212982463	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982751	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622827	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
212970762	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622837	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	32 800	1 640 \$
212534573	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	32 400	1 620 \$
212534624	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	32 600	1 630 \$
212972270	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622909	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972537	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211622972	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622984	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622784	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984786	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985078	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985386	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212985531	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	32 800	1 640 \$
212534425	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534447	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
211622851	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622863	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622794	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212534679	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	32 600	1 630 \$
211622996	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622816	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212534488	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	32 600	1 630 \$
212989352	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
213075634	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
213076141	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987574	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	33 000	1 650 \$
212987850	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988122	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212988240	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	32 800	1 640 \$
212988348	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622764	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212534469	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974438	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622774	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	32 600	1 630 \$
212974538	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	32 800	1 640 \$
211622887	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622898	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976839	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622805	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977114	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
211622876	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	32 800	1 640 \$
212977270	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	32 800	1 640 \$
211623019	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	32 800	1 640 \$
211623029	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	32 600	1 630 \$
211623061	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
211623098	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	32 800	1 640 \$
211623039	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	32 400	1 620 \$
211623050	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	32 600	1 630 \$
211623074	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623086	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
212535207	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212535654	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80CSU0401712A*	32 800	1 640 \$
211623253	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623266	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623182	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
212980053	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980749	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212982487	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
211623159	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623197	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623242	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
212972561	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211623279	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0801716A*	32 800	1 640 \$
211623291	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623303	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212984248	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	32 600	1 630 \$
212984806	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985102	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623208	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623170	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623138	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002122A*	33 000	1 650 \$
213076159	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987598	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623118	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212974228	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623220	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976564	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623231	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623522	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623541	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623577	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	33 200	1 660 \$
211623641	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	33 000	1 650 \$
211623652	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	32 400	1 620 \$
212980339	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
212981045	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 400	1 620 \$
211623389	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623399	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	32 600	1 630 \$
211623409	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	32 600	1 630 \$
211623432	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623489	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
211623605	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623617	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212535960	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	32 400	1 620 \$
212984816	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985114	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985413	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212985553	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	32 600	1 630 \$
211623420	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
213075683	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	32 600	1 630 \$
212987610	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212987886	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974238	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623336	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623346	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	32 400	1 620 \$
212974558	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	32 600	1 630 \$
211623467	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976575	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623478	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623456	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	32 600	1 630 \$
211623663	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	32 600	1 630 \$
211623673	HEIL	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	32 400	1 620 \$
212536380	HEIL	DLCURAH48AAK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	33 400	1 670 \$
213353869	HEIL	DLCURAH48AAK	F5MA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623689	HEIL	DLCURAH48AAK	FEM4X60**BL		32 600	1 630 \$
213249319	HEIL	DLCURAH48AAK	FEVA0048**+NAVA44801C K		33 000	1 650 \$
211622546	HEIL	DLCURAH48AAK	FJMA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623753	HEIL	DLCURAH48AAK	FJMA4*60L*D*		32 800	1 640 \$
213607759	HEIL	DLCURAH48AAK	FTMA4B48L0C*		32 800	1 640 \$
213607774	HEIL	DLCURAH48AAK	FTMA4B60L0D*		32 400	1 620 \$
211623728	HEIL	DLCURAH48AAK	FVM4X48***L		32 600	1 630 \$
211623739	HEIL	DLCURAH48AAK	FVM4X60***L		32 400	1 620 \$
211623704	HEIL	DLCURAH48AAK	FXM4X48**AL		32 600	1 630 \$
211623716	HEIL	DLCURAH48AAK	FXM4X60**AL		32 400	1 620 \$
209852072	HEIL	DLCURAH48ABK	DLFUAH48XAK		36 000	1 800 \$
213372146	HEIL	DLCURAH48ABK	DLFULAH48XCX + CI		32 000	1 600 \$
211657275	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657288	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657337	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	31 400	1 570 \$
211657325	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
212979358	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980108	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980405	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980809	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212982067	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	31 400	1 570 \$
212982547	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982835	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
212981503	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
211657215	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
212970802	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657253	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	31 400	1 570 \$
212972314	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657264	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972585	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	31 400	1 570 \$
211657301	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657313	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657162	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984392	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	31 400	1 570 \$
212984876	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985174	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212985440	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657229	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657241	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657172	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657204	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657182	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989436	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075779	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076204	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987922	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988176	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657142	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657152	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212974478	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
212976891	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657193	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977174	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657556	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657569	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
211657582	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657595	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 400	1 570 \$
211657608	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
211657669	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
211657472	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	31 400	1 570 \$
212979368	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980119	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980416	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980649	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 200	1 560 \$
212980821	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212981065	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 200	1 560 \$
212981169	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
212981275	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 200	1 560 \$
212982559	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982847	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657431	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
211657441	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	31 400	1 570 \$
212970812	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657451	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	31 400	1 570 \$
211657461	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	31 200	1 560 \$
211657484	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	31 400	1 570 \$
212972325	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657545	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972597	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211657621	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657633	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657378	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984886	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985186	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212985449	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
212985575	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	31 400	1 570 \$
211657498	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657510	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657388	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657645	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	31 200	1 560 \$
211657657	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657420	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657398	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989448	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075796	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076213	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987934	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988185	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
212988288	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212988378	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657348	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212974248	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657358	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212974488	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657368	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212974578	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	31 400	1 570 \$
212976586	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657534	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976904	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657409	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977184	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657523	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	31 400	1 570 \$
212977306	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	31 400	1 570 \$
211657690	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	31 400	1 570 \$
211657709	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	31 400	1 570 \$
211658159	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658185	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658198	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
211658211	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658272	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ESU0802120A	30 800	1 540 \$
212979378	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
212980130	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	30 800	1 540 \$
212980427	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980658	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
212980833	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981075	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	30 800	1 540 \$
212981180	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	30 800	1 540 \$
212981285	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	30 800	1 540 \$
212982571	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0601716A*	30 800	1 540 \$
212982859	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212970822	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211657935	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
211657955	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 800	1 540 \$
212972336	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658143	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972609	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122B*	30 800	1 540 \$
211658224	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658236	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211657789	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
212984896	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985198	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002120A*	30 800	1 540 \$
212985458	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985586	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658052	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211657809	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
211658248	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1202422A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658260	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657874	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU0802120A*	31 000	1 550 \$
211657829	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU1002122A*	30 800	1 540 \$
213075814	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076222	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002122A*	30 800	1 540 \$
212987682	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212987946	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988194	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988300	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988388	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657728	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212974498	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657768	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974588	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658099	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658121	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
212976917	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657852	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
212977194	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122B*	30 800	1 540 \$
211658077	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422A*	31 000	1 550 \$
212977318	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658283	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OLV154F20A	31 000	1 550 \$
211658293	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
211658324	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
211658493	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658506	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658399	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	31 200	1 560 \$
211658555	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0601716A	31 000	1 550 \$
211658543	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
212978958	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
212979388	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980141	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980438	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980845	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 000	1 550 \$
212982079	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0401712A*	31 000	1 550 \$
212982583	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982871	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212981515	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU1002120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658378	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	31 200	1 560 \$
211658388	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970832	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658449	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
211658414	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972347	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658482	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972621	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211658519	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658531	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658335	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984404	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	31 200	1 560 \$
212984906	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985210	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985467	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658425	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658437	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658345	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658367	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
212989472	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075831	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002120A*	31 200	1 560 \$
213076231	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987694	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987958	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988203	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658303	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974268	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658313	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974508	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658460	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976608	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658471	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976930	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658356	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977204	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658785	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658798	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 400	1 570 \$
211658811	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658824	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
211658837	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658886	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	31 400	1 570 \$
211658897	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
211658690	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU1002120A*	31 000	1 550 \$
212979398	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980152	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980449	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980667	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
212980857	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981085	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 000	1 550 \$
212981191	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
212981295	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 000	1 550 \$
212982595	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982883	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
211658649	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
211658659	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970842	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658669	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	31 200	1 560 \$
211658679	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
211658702	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972358	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658774	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972633	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122B*	31 000	1 550 \$
211274972	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658850	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658596	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984916	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985222	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985476	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985597	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658716	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658728	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658606	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658862	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1202422A*	31 000	1 550 \$
211658874	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658638	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
211658616	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002122A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989484	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075845	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076240	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987706	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987970	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988212	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988312	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988398	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658566	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974278	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658576	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974518	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658586	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974598	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658752	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976619	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658763	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976943	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658627	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977214	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658741	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	31 200	1 560 \$
212977330	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658908	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	31 200	1 560 \$
211658918	HEIL	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	31 000	1 550 \$
213353879	HEIL	DLCURAH48ABK	F5MA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274984	HEIL	DLCURAH48ABK	FEM4X60**BL		31 200	1 560 \$
213249330	HEIL	DLCURAH48ABK	FEVA0048**+NAVA44801C K		31 400	1 570 \$
211274951	HEIL	DLCURAH48ABK	FJMA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211275000	HEIL	DLCURAH48ABK	FJMA4*60L*D*		31 000	1 550 \$
213607789	HEIL	DLCURAH48ABK	FTMA4B48L0C*		31 400	1 570 \$
213607804	HEIL	DLCURAH48ABK	FTMA4B60L0D*		30 800	1 540 \$
211275011	HEIL	DLCURAH48ABK	FVM4X48***L		31 200	1 560 \$
211275021	HEIL	DLCURAH48ABK	FVM4X60***L		30 800	1 540 \$
211275031	HEIL	DLCURAH48ABK	FXM4X48**AL		31 200	1 560 \$
211275042	HEIL	DLCURAH48ABK	FXM4X60**AL		30 800	1 540 \$
209852071	HEIL	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
213372147	HEIL	DLCURAH60ABK	DLFULAH60XDX + CI		37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213353889	HEIL	DLCURAH60ABK	F5MA4*60L*D*		37 800	1 890 \$
213607819	HEIL	DLCURAH60ABK	FTMA4B60L0D*		37 400	1 870 \$
211289634	HEIL	DLCURAH60ABK	FVM4X60***L		37 800	1 890 \$
206765547	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
206765556	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206767196	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206766033	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
206767543	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
206767552	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473118	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210473239	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210473096	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210473107	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473228	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210473217	HEIL	HVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
206773037	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773046	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	32 000	1 600 \$
206773055	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771254	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771353	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771272	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773420	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773429	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 800	1 590 \$
206771344	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771326	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773100	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773109	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 800	1 590 \$
206773127	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771623	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771722	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771641	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773474	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773483	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 600	1 580 \$
206771713	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771695	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773136	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
206773145	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 600	1 580 \$
206773163	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206771758	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 600	1 580 \$
206771857	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 400	1 570 \$
206771776	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206773501	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773510	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771848	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771830	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206773181	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
206771893	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206771902	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 400	1 570 \$
206773519	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773528	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771956	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771911	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 400	1 570 \$
206771974	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 600	1 580 \$
206771929	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771938	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 400	1 570 \$
210470255	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470266	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210470277	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 000	1 550 \$
210470233	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 000	1 550 \$
210470244	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 000	1 550 \$
210470343	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470288	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 000	1 550 \$
210470310	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470321	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470398	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
210470409	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 400	1 570 \$
210470420	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
210470431	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 400	1 570 \$
210470497	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 200	1 560 \$
210470442	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470376	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470387	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470486	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470464	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470541	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470552	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210470563	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 200	1 560 \$
210470519	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470530	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470629	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470574	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470651	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 400	1 570 \$
210470596	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470607	HEIL	HVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210457416	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	30 600	1 530 \$
210457493	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457515	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	30 400	1 520 \$
210457542	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457460	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457531	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457819	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457830	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457841	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	30 200	1 510 \$
210457852	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457899	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210457865	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457752	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210457719	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	30 200	1 510 \$
210457730	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210457888	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458054	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210458065	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	30 400	1 520 \$
210457764	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210458131	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458208	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458219	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458230	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458257	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458164	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458153	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458175	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458268	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458346	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458246	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210458534	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458434	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458467	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458747	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458592	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458479	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210459001	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210459012	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459023	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210459034	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210459081	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459047	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210458890	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210458934	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458901	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210458912	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210459225	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210459070	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210459236	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210459247	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210458946	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210459791	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210459691	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459724	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210460004	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459849	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210459736	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210460236	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210460247	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460258	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210460305	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460136	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460169	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460455	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460294	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460476	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460497	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210460858	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210460869	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210461024	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210461035	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	30 200	1 510 \$
210461046	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 200	1 510 \$
210461057	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210460957	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210460968	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210460980	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461402	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461413	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461449	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210461426	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461280	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461291	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461302	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210461593	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461615	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461325	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461792	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461803	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461814	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	30 400	1 520 \$
210461825	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210461836	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461725	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461736	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210461747	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	30 600	1 530 \$
210461960	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210461971	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461759	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461850	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	30 400	1 520 \$
210462015	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
210466478	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210466489	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466500	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
210466511	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
210466574	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210466537	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466356	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1002120A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210466367	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466773	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210466563	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466887	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467053	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210467064	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210467075	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467086	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467097	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210467108	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210467119	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467171	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467134	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466931	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210466986	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210466942	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210466953	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210466964	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467148	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467370	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210467381	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210466998	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210467160	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467491	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467657	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210467668	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467679	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467690	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467701	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210467712	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210467723	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467775	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467738	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467535	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467590	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467546	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210467557	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210467568	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210467963	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467752	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467974	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210467985	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210467764	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210468095	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468261	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210468272	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210468283	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0702120A*	30 400	1 520 \$
210468316	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210468327	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VTL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468139	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468194	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210468567	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468356	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210468578	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210468589	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210468206	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN1002122A*	30 600	1 530 \$
210464646	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464657	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464668	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210464679	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210464690	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464579	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464590	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464601	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210464814	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464825	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464613	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464704	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210464234	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210464245	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464256	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464303	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210464269	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464123	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464134	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464458	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210464469	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464168	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464969	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464980	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464991	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210465002	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210465013	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464902	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210464913	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210464924	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210465137	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210465148	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210464936	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210465027	HEIL	HVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1202422A*	30 600	1 530 \$
206774687	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206774875	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206774705	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206773805	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206773814	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 200	1 810 \$
206774884	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774893	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206773868	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206773823	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206773841	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774723	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	35 800	1 790 \$
206773904	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 000	1 800 \$
206773913	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	35 800	1 790 \$
206774902	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774911	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	35 800	1 790 \$
206773967	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 000	1 800 \$
206773922	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	35 800	1 790 \$
206773940	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 000	1 800 \$
206774768	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774093	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774947	HEIL	HVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774821	HEIL	HVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 200	1 860 \$
206774480	HEIL	HVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 200	1 860 \$
206774848	HEIL	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774579	HEIL	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774660	HEIL	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774588	HEIL	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774992	HEIL	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206775001	HEIL	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774642	HEIL	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774597	HEIL	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774615	HEIL	HVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
210469972	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774264	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774273	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 000	1 850 \$
210469950	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
210469961	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774327	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774282	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*96CTN1202422A*	37 200	1 860 \$
206774300	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774786	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774183	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774956	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774965	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774219	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774201	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
210470010	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774363	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774435	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774372	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
210469988	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210469999	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774426	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774381	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774399	HEIL	HVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
204816954	HISENSE	AMW2-18U3SFA	ACT-09UR3SCA,ACT-09UR3SCA		12 700	635 \$
204816953	HISENSE	AMW2-18U3SFA	AST-09UW3SVG**01,AST-09UW3SVG**01		12 700	635 \$
204816625	HISENSE	AMW2-18U3SFA	Unités avec conduits		12 700	635 \$
202864314	HISENSE	AMW3-24U3SAA	AST-07UW3SVE**00AST-09UW3SVE**00AST-09UW3SVE**00		15 400	770 \$
203978167	HISENSE	AMW3-24U3SAA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 800	740 \$
203446790	HISENSE	AMW3-24U3SAA	Unités avec conduits		14 600	730 \$
203978137	HISENSE	AMW3-24U3SAA	Unités sans conduits		15 000	750 \$
202911535	HISENSE	AMW4-36U3STA	AST-09UW3SVE**00,AST-09UW3SVE**00,AST-09UW3SVE**00,AST-09UW3SVE**00		22 400	1 120 \$
203978168	HISENSE	AMW4-36U3STA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 \$
203459336	HISENSE	AMW4-36U3STA	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
203978166	HISENSE	AMW4-36U3STA	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
205123811	HISENSE	AMW5-42U3STA	Unités avec conduits		28 400	1 420 \$
205123812	HISENSE	AMW5-42U3STA	Unités sans conduits		27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205123813	HISENSE	AMW5-42U3STA	Unités sans conduits		27 600	1 380 \$
203377293	HISENSE	AS-09UW1SVE00	AS-09UW1SVE**00		5 000	250 \$
201981253	HISENSE	AS-09UW3SXE00	AS-09UW3SXE**00		6 000	300 \$
203377564	HISENSE	AS-12UW1SXE00	AS-12UW1SXE**00		7 500	375 \$
211717253	HISENSE	AS-12UW3SXA**00	AS-12UW3SXA**00		7 000	350 \$
201981254	HISENSE	AS-12UW3SXA00	AS-12UW3SXA**00		8 000	400 \$
208193235	HISENSE	AS-24UW3SKK00	AS-24UW3SKK**00		15 500	775 \$
203377929	HISENSE	AST-09UW3SVE01	AST-09UW3SVE**01		5 000	250 \$
208193232	HISENSE	AST-09UW3SXE01	AST-09UW3SXE**01		5 500	275 \$
211717256	HISENSE	AST-12UW3SXE**01	AST-12UW3SXE**01		7 500	375 \$
203845999	HISENSE	AST-12UW3SXE01	AST-12UW3SXE**01		7 500	375 \$
208193233	HISENSE	AST-12UW3SXE02	AST-12UW3SXE**02		6 800	340 \$
211717255	HISENSE	AST-18UW3SBB**00	AST-18UW3SBB**00		11 600	580 \$
203378283	HISENSE	AST-18UW3SBB00	AST-18UW3SBB**00		11 600	580 \$
208193234	HISENSE	AST-18UW3SBB01	AST-18UW3SBB**01		10 500	525 \$
203383847	HISENSE	AST-24UW3SDB01	AST-24UW3SDB**01		14 500	725 \$
204835478	HISENSE	AUW-09U3SS	ACT-09UR3SCA		7 200	360 \$
204835479	HISENSE	AUW-09U3SS	ADT-09UX3SBL		6 500	325 \$
211302338	HISENSE	AUW-09U3SS	AST-09UW3SVEDL01		5 800	290 \$
207641268	HISENSE	AUW-09U3SS	AST-09UW3SVETV01		5 500	275 \$
204976793	HISENSE	AUW-12U3SS	ACT-12UR3SCA		7 600	380 \$
204976792	HISENSE	AUW-12U3SS	ADT-12UX3SBL		7 800	390 \$
211302339	HISENSE	AUW-12U3SS	AST-12UW3SXEDL01		8 000	400 \$
207641269	HISENSE	AUW-12U3SS	AST-12UW3SXETV01		7 300	365 \$
205013613	HISENSE	AUW-18U3SF	ACT-18UR3SGB		12 000	600 \$
205013614	HISENSE	AUW-18U3SF	ADT-18UX3SCL		13 000	650 \$
211302340	HISENSE	AUW-18U3SF	AST-18UW3SBBDL00		12 000	600 \$
207641266	HISENSE	AUW-18U3SF	AST-18UW3SBBTV00		11 400	570 \$
203167189	HISENSE	AUW-24U3SA	ACT-24UR3SGB		19 000	950 \$
204976869	HISENSE	AUW-24U3SA	ADT-24UX3SLM		19 300	965 \$
211302341	HISENSE	AUW-24U3SA	AST-24UW3SDBDL01		19 000	950 \$
207641267	HISENSE	AUW-24U3SA	AST-24UW3SDBTV01		15 600	780 \$
207641265	HISENSE	AUW-36U3ST1	AS-36UW3SDHTU00		26 000	1 300 \$
211295703	HISENSE	AUW-36U3ST1	AS-36UW3SDHVT00		26 600	1 330 \$
205141567	HISENSE	AUW-36U3ST1	AUC-36UR3SHB1		28 000	1 400 \$
205141571	HISENSE	AUW-36U3ST1	AUD-36UX3SHH1		28 400	1 420 \$
206903532	HISENSE	AUWR-24U3SF2	AUH-24UX3SDH2		16 000	800 \$
213411087	HISENSE	AUWR-36U3SA	DC37A44-210L		23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206903535	HISENSE	AUWR-36U3SA2	AUH-36UX3SDH2		24 000	1 200 \$
213411088	HISENSE	AUWR-48U3SP	DC61A44-245R		31 200	1 560 \$
206903533	HISENSE	AUWR-48U3SP2	AUH-48UX3SEH2		31 000	1 550 \$
206903534	HISENSE	AUWR-60U3SP2	AUH-60UX3SEH2		40 000	2 000 \$
213369557	Hisense	AVW-28H3FH2	AVBC-07HJFKA		17 500	875 \$
213369556	Hisense	AVW-28H3FH2	AVD-07HJFH		18 100	905 \$
213369558	Hisense	AVW-28H3FH2	AVD-07HJFH+AVBC-07HJFKA		17 800	890 \$
204344215	Hisense	AVW-36H3FH	AVC-09HJFA1		26 000	1 300 \$
204344212	Hisense	AVW-36H3FH	AVD-09HCFCH1		26 000	1 300 \$
205013598	Hisense	AVW-36H3FH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 000	1 300 \$
204344216	Hisense	AVW-48H3FH	AVC-09HJFA1		32 000	1 600 \$
204344213	Hisense	AVW-48H3FH	AVD-12HCFCH1		32 000	1 600 \$
205013599	Hisense	AVW-48H3FH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 \$
204344217	Hisense	AVW-60H3FH	AVC-09HJFA1		35 000	1 750 \$
204344214	Hisense	AVW-60H3FH	AVD-15HCFCH1		35 000	1 750 \$
205013600	Hisense	AVW-60H3FH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
203994969	HITACHI	HVAHP036B21S*	HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S		23 800	1 190 \$
203994975	HITACHI	HVAHP036B21S*	HIDM018B21S, HIDM018B21S		23 800	1 190 \$
203995169	HITACHI	HVAHP036B21S*	NULL		23 800	1 190 \$
203994970	HITACHI	HVAHP048B21S*	HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S		32 000	1 600 \$
203994976	HITACHI	HVAHP048B21S*	HIDM024B21S, HIDM024B21S		32 000	1 600 \$
203995170	HITACHI	HVAHP048B21S*	NULL		32 000	1 600 \$
203994965	HITACHI	HVAHP060B21S*	HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S		42 000	2 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203994978	HITACHI	HVAHP060B21S*	HIDM030B21S, HIDM030B21S		42 000	2 100 \$
203995172	HITACHI	HVAHP060B21S*	NULL		42 000	2 100 \$
207200481	HITACHI	RAC-PH09WHLAE	RAS-PH09PHLAE		8 000	400 \$
207200482	HITACHI	RAC-PH12WHLAE	RAS-PH12PHLAE		9 500	475 \$
207200484	HITACHI	RAC-PH18WHLAE	RAS-PH18PHLAE		13 300	665 \$
207200483	HITACHI	RAC-PH24WHLAE	RAS-PH24PHLAE		15 300	765 \$
206907172	HITACHI	RAC-SH09WHLAE	RAS-SH09RHLAE		7 200	360 \$
206907173	HITACHI	RAC-SH12WHLAE	RAS-SH12RHLAE		9 400	470 \$
206143041	HITACHI	RAC-SH18WHLAE	RAS-SH18RHLAE		12 200	610 \$
206143042	HITACHI	RAC-SH24WHLAE	RAS-SH24RHLAE		15 100	755 \$
206186279	HITACHI	RAM-S18U2HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE		15 300	765 \$
206186275	HITACHI	RAM-S18U2HLAE	RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE		14 900	745 \$
206186280	HITACHI	RAM-S24U3HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE , RAD-SH07QHLAE		16 900	845 \$
206186278	HITACHI	RAM-S24U3HLAE	RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE ' RAS-SH07RHLAE		16 000	800 \$
206186281	HITACHI	RAM-S36U4HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE ,RAD-SH09QHLAE ,RAD-SH09QHLAE		25 000	1 250 \$
206186276	HITACHI	RAM-S36U4HLAE	RAS-SH09RHLAE ,RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE		25 000	1 250 \$
206186282	HITACHI	RAM-S42U5HLAE	RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE , RAD-SH12QHLAE , RAD-SH12QHLAE		33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206186277	HITACHI	RAM-S42U5HLAE	RAS-SH09RHLAE , RAS-SH12RHLAE , RAS-SH07RHLAE , RAS-SH07RHLAE , RAS-SH07RHLAE		32 000	1 600 \$
206750851	HITACHI	RAS-1.0PNNBDH1	RCIM-1.0PNN1DH		6 000	300 \$
206750852	HITACHI	RAS-1.0PNNBDH1	RPIL-1.0PNN1DH		6 000	300 \$
207656960	HITACHI	RAS-1.0PNNBDH1	RPK-1.0PNN1DH		5 500	275 \$
206750853	HITACHI	RAS-1.5PNNBDH1	RCIM-1.5PNN1DH		7 000	350 \$
206750854	HITACHI	RAS-1.5PNNBDH1	RPIL-1.5PNN1DH		6 600	330 \$
207656961	HITACHI	RAS-1.5PNNBDH1	RPK-1.5PNN1DH		7 300	365 \$
206750855	HITACHI	RAS-2.0PNNBDH1	RCI-2.0PNN1DH		11 000	550 \$
206750856	HITACHI	RAS-2.0PNNBDH1	RPIL-2.0PNN1DH		12 000	600 \$
207656962	HITACHI	RAS-2.0PNNBDH1	RPK-2.0PNN1DH		11 400	570 \$
206750857	HITACHI	RAS-3.0PNNBDH1	RCI-3.0PNN1DH		19 600	980 \$
206750858	HITACHI	RAS-3.0PNNBDH1	RPIM-3.0PNN1DH		19 200	960 \$
207656963	HITACHI	RAS-3.0PNNBDH1	RPK-3.0PNN1DH		15 600	780 \$
206750859	HITACHI	RAS-4.0PNNBDH1	RCI-4.0PNN1DH		27 200	1 360 \$
206750860	HITACHI	RAS-4.0PNNBDH1	RPIM-4.0PNN1DH		26 000	1 300 \$
207656964	HITACHI	RAS-4.0PNNBDH1	RPK-4.0PNN1DH		26 000	1 300 \$
213879379	HOTPOINT	1H09HN2DA**	HW09HN2DA**		6 400	320 \$
213879380	HOTPOINT	1H12HN2DA**	HW12HN2DA**		8 400	420 \$
213879381	HOTPOINT	1H18HN2DA**	HW18HN2DA**		12 800	640 \$
213879382	HOTPOINT	1H24HN2DA**	HW24HN2DA**		15 600	780 \$
213412064	ICONIC AIR SOLUTION	ICLO18AK	IFLA18IK		12 000	600 \$
213412065	ICONIC AIR SOLUTION	ICLO24AK	IFLA24IK		21 000	1 050 \$
213412069	ICONIC AIR SOLUTION	ICLO36AK	IFLA36IK		20 400	1 020 \$
213412070	ICONIC AIR SOLUTION	ICLO48AK	IFLA48IK		37 000	1 850 \$
213412072	ICONIC AIR SOLUTION	ICLO60AK	IFLA60IK		37 000	1 850 \$
213412074	ICONIC AIR SOLUTION	ICLZ18AK	IFLA18IK		13 500	675 \$
213804891	ICONIC AIR SOLUTION	ICLZ18AK	IFLV18IK		13 500	675 \$
213412076	ICONIC AIR SOLUTION	ICLZ24AK	IFLA24IK		19 200	960 \$
213804892	ICONIC AIR SOLUTION	ICLZ24AK	IFLV24IK		19 200	960 \$
213412077	ICONIC AIR SOLUTION	ICLZ30AK	IFLA30IK		21 000	1 050 \$
213804893	ICONIC AIR SOLUTION	ICLZ30AK	IFLV30IK		20 000	1 000 \$
213412079	ICONIC AIR SOLUTION	ICLZ36AK	IFLA36IK		30 400	1 520 \$
213804894	ICONIC AIR SOLUTION	ICLZ36AK	IFLV36IK		32 800	1 640 \$
213412081	ICONIC AIR SOLUTION	ICLZ48AK	IFLA48IK		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213412083	ICONIC AIR SOLUTION	ICLZ60AK	IFLA60IK		42 000	2 100 \$
205261890	ICP COMMERCIAL	38VMA036HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 \$
205261889	ICP COMMERCIAL	38VMA036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 \$
205261893	ICP COMMERCIAL	38VMA048HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
205261892	ICP COMMERCIAL	38VMA048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
205261896	ICP COMMERCIAL	38VMA060HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 000	2 100 \$
205261895	ICP COMMERCIAL	38VMA060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 \$
205261894	ICP COMMERCIAL	38VMA060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 \$
205261899	ICP COMMERCIAL	38VMB036HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 \$
205261898	ICP COMMERCIAL	38VMB036HDS3-1	Unités avec conduits		25 000	1 250 \$
205261902	ICP COMMERCIAL	38VMB048HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
205261901	ICP COMMERCIAL	38VMB048HDS3-1	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
205261905	ICP COMMERCIAL	38VMB060HDS3-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 000	2 100 \$
205261904	ICP COMMERCIAL	38VMB060HDS3-1	Unités avec conduits		42 000	2 100 \$
205261903	ICP COMMERCIAL	38VMB060HDS3-1	Unités sans conduits		42 000	2 100 \$
212546248	IFLOW	70HPIC18A	70C1824BA		14 700	735 \$
212546249	IFLOW	70HPIC24A	70C1824BA		21 000	1 050 \$
212546250	IFLOW	70HPIC30A	70C3036CA		22 600	1 130 \$
213279900	iFLOW	70HPIC36A	70C3036BA		27 400	1 370 \$
212546252	IFLOW	70HPIC36A	70C3036CA		33 000	1 650 \$
213279880	iFLOW	70HPIC45A	70C5460DA		37 000	1 850 \$
212546253	IFLOW	70HPIC48A	70C4248CA		32 000	1 600 \$
213279901	iFLOW	70HPIC55A	70C5460CA		37 000	1 850 \$
212546255	IFLOW	70HPIC60A	70C5460DA		34 000	1 700 \$
208978283	INNOVA	THTU-HEATPUMP24	THAH-AIRHANDLER36		19 500	975 \$
206330207	INNOVAIR	EIN10H2V32(O)	EIN10H2V32(I)		5 600	280 \$
206330208	INNOVAIR	EIN13H2V32(O)	EIN13H2V32(I)		8 100	405 \$
206330209	INNOVAIR	EIN18H2V32(O)	EIN18H2V32(I)		14 200	710 \$
210365429	INNOVAIR	MHD-18	MHD-CC2.0-17.5-M		13 000	650 \$
210365430	INNOVAIR	MHD-24	MHD-CC2.0-17.5-M		22 000	1 100 \$
208106858	INNOVAIR	SEV18H2R19	DEV18H2R19		12 000	600 \$
213804885	INNOVAIR	SEV18H2R19	FEV18H2R19		12 000	600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213500522	INNOVAIR	SEV18H2R19	MAC24H1418E		12 800	640 \$
213215702	INNOVAIR	SEV18H2R19	MAC24H1718E		13 000	650 \$
213386882	INNOVAIR	SEV18H2R19	WEV18H2R19		11 500	575 \$
208106859	INNOVAIR	SEV24H2R19	DEV24H2R19		21 000	1 050 \$
213804886	INNOVAIR	SEV24H2R19	FEV24H2R19		21 000	1 050 \$
213386888	INNOVAIR	SEV24H2R19	MAC24H1418E		22 600	1 130 \$
213160467	INNOVAIR	SEV24H2R19	MAC24H1718E		22 000	1 100 \$
213386881	INNOVAIR	SEV24H2R19	WEV24H2R19		19 500	975 \$
208106860	INNOVAIR	SEV30H2R19	DEV30H2R19		19 000	950 \$
213804888	INNOVAIR	SEV30H2R19	FEV30H2R19		18 000	900 \$
213160468	INNOVAIR	SEV30H2R19	MAC36H2124E		22 000	1 100 \$
208106861	INNOVAIR	SEV36H2R19	DEV36H2R19		20 400	1 020 \$
213804887	INNOVAIR	SEV36H2R19	FEV36H2R19		19 000	950 \$
213386547	INNOVAIR	SEV36H2R19	MAC36H1724E		19 400	970 \$
213160469	INNOVAIR	SEV36H2R19	MAC36H2124E		19 800	990 \$
213386884	INNOVAIR	SEV36H2R19	WEV36H2R19		19 000	950 \$
208106862	INNOVAIR	SEV48H2R19	DEV48H2R19		37 000	1 850 \$
213160470	INNOVAIR	SEV48H2R19	MAC48H2124E		30 400	1 520 \$
208106863	INNOVAIR	SEV60H2R19	DEV60H2R19		37 000	1 850 \$
213160471	INNOVAIR	SEV60H2R19	MAC60H2428E		34 000	1 700 \$
213386877	INNOVAIR	SHV18H2R20	DEV18H2R19		13 500	675 \$
213363368	INNOVAIR	SHV18H2R20	FEV18H2R19		13 500	675 \$
213160472	INNOVAIR	SHV18H2R20	MAC24H1718E		14 700	735 \$
213255597	INNOVAIR	SHV18H2R20	WEV18H2R19		15 800	790 \$
210343158	INNOVAIR	SHV24H2R20	DEV24H2R19		19 200	960 \$
213363369	INNOVAIR	SHV24H2R20	FEV24H2R19		19 200	960 \$
213386887	INNOVAIR	SHV24H2R20	MAC24H1418E		22 400	1 120 \$
213160473	INNOVAIR	SHV24H2R20	MAC24H1718E		21 000	1 050 \$
213255598	INNOVAIR	SHV24H2R20	WEV24H2R19		20 000	1 000 \$
213386886	INNOVAIR	SHV24H2R20*	MAC24H1418E		22 400	1 120 \$
213386878	INNOVAIR	SHV30H2R20	DEV30H2R19		21 000	1 050 \$
213363370	INNOVAIR	SHV30H2R20	FEV30H2R19		20 000	1 000 \$
213160475	INNOVAIR	SHV30H2R20	MAC36H2124E		22 600	1 130 \$
213255599	INNOVAIR	SHV30H2R20	WEV30H2R19		19 600	980 \$
210343156	INNOVAIR	SHV36H2R20	DEV36H2R19		30 400	1 520 \$
213386548	INNOVAIR	SHV36H2R20	FEV36H2R19		32 800	1 640 \$
213160474	INNOVAIR	SHV36H2R20	MAC36H1724E		27 400	1 370 \$
213160476	INNOVAIR	SHV36H2R20	MAC36H2124E		33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213255600	INNOVAIR	SHV36H2R20	WEV36H2R19		28 600	1 430 \$
213489790	INNOVAIR	SHV36H2R20-S	DEV36H2R19		31 800	1 590 \$
213386879	INNOVAIR	SHV36H2R20-S	MAC36H1724E		27 000	1 350 \$
213386880	INNOVAIR	SHV36H2R20-S	MAC36H2124E		27 000	1 350 \$
210343157	INNOVAIR	SHV48H2R20	DEV48H2R19		36 000	1 800 \$
213160477	INNOVAIR	SHV48H2R20	MAC48H2124E		32 000	1 600 \$
210343159	INNOVAIR	SHV60H2R20	DEV60H2R19		42 000	2 100 \$
213160478	INNOVAIR	SHV60H2R20	MAC60H2428E		37 000	1 850 \$
206362547	INNOVAIR	VEA24H2V18	DHV24H2V18		15 637	782 \$
206362548	INNOVAIR	VEA36H2V18	DHV36H2V18		23 243	1 163 \$
206362549	INNOVAIR	VEA48H2V18	DHV48H2V18		27 541	1 378 \$
206362550	INNOVAIR	VEA60H2V18	DHV60H2V18		35 095	1 755 \$
207659305	INNOVAIR	VIN1439H2V32(O)	VIN1439H2V32(I)		24 000	1 200 \$
205129429	INNOVAIR	VIN310H1V51(O)	VIN310H1V51(I)		6 000	300 \$
205129432	INNOVAIR	VIN520H2V51(O)	VIN520H2V51(I)		11 000	550 \$
207821948	INNOVAIR	VOM18H7R2P7	Unités sans conduits		12 200	610 \$
207821951	INNOVAIR	VOM24H7R3P7	Unités sans conduits		15 400	770 \$
207821954	INNOVAIR	VOM36H7R4P7	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
207821957	INNOVAIR	VOM42H7R5P7	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
208286573	INNOVAIR	WIN09H7H51(O)	WIN09H7H51(I)		5 500	275 \$
208286574	INNOVAIR	WIN12H7H51(O)	WIN12H7H51(I)		6 800	340 \$
208286575	INNOVAIR	WIN18H7H51(O)	WIN18H7H51(I)		10 500	525 \$
208286577	INNOVAIR	WIN24H7H51(O)	WIN24H7H51(I)		15 500	775 \$
205966030	JANITROL	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205966004	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966031	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966002	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966003	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966005	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966006	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966010	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966032	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966007	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966008	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966009	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966011	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966012	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205965999	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966033	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966013	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966014	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966015	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966019	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966034	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966016	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966017	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966018	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966020	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966021	JANITROL	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966024	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200 0**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966035	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201 1**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966022	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966023	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966025	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966026	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966027	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200 00**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966036	JANITROL	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201 01**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966028	JANITROL	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966029	JANITROL	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966097	JANITROL	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205966098	JANITROL	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205966039	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966099	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-.1A*+TXV		18 000	900 \$
205966040	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205966100	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205966037	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966038	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966041	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966046	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966052	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		18 000	900 \$
205966101	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		18 000	900 \$
205966053	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-.1A*+TXV		18 000	900 \$
205966102	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV		18 000	900 \$
205966047	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966048	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205966049	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966050	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966051	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205966054	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966055	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205966056	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205966057	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966061	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205966103	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205966000	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205966104	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205966058	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966059	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966078	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966079	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966060	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966062	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205966063	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966064	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966065	JANITROL	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966070	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966105	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966071	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966106	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966066	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966067	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205966068	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966069	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966072	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205966073	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205966074	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205966075	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966080	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966107	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966081	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966108	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966076	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966077	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966082	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966083	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966084	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966085	JANITROL	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966091	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966458	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966092	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966459	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966086	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966087	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966088	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966089	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966090	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966093	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966094	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966095	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966096	JANITROL	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966124	JANITROL	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205966109	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966125	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966463	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966126	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966460	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966461	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966462	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966464	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966110	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205966134	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966139	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966001	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966140	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966131	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966132	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205966133	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205966135	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205966136	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205966137	JANITROL	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205966114	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966127	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966138	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966128	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966111	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205966112	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205966113	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205966115	JANITROL	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205966119	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966129	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966120	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966130	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966116	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966117	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966118	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966121	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205966122	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966123	JANITROL	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
211583739	J-KU	JKS09HP230V1XC	JKS09HP230V1XE		6 000	300 \$
211583740	J-KU	JKS12HP230V1XC	JKS12HP230V1XE		7 000	350 \$
213088032	J-KU	JKS24HP230V1XC	JKS24HP230V1XE		14 500	725 \$
211010189	JOHNSON CONTROLS	HL20B2421	JHVVB24DE1C2N1+CC		22 800	1 140 \$
211206848	JOHNSON CONTROLS	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 \$
211206836	JOHNSON CONTROLS	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 \$
211206841	JOHNSON CONTROLS	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211206853	JOHNSON CONTROLS	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 \$
211010177	JOHNSON CONTROLS	HL20B3621	JHVVB36DE2C2N1+CC		35 800	1 790 \$
211206895	JOHNSON CONTROLS	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TM8V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211206883	JOHNSON CONTROLS	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TM9V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211206888	JOHNSON CONTROLS	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TP9C080B12MP13	34 600	1 730 \$
211206900	JOHNSON CONTROLS	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TPLC080B12MP13	34 600	1 730 \$
211206871	JOHNSON CONTROLS	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TM9V080C16MP12	34 400	1 720 \$
211206859	JOHNSON CONTROLS	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TM9V100C16MP12	34 400	1 720 \$
211206876	JOHNSON CONTROLS	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TP9C080C16MP13	34 400	1 720 \$
211206864	JOHNSON CONTROLS	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TP9C100C16MP13	34 400	1 720 \$
211010185	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	JHVVC48HE3C2N1+CC		43 500	2 175 \$
211206987	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 \$
211206982	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206959	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211206954	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 \$
211206942	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 \$
211206930	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206918	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211206992	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206964	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 \$
211206947	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 \$
211206935	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206923	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206997	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 \$
211207002	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206969	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206974	JOHNSON CONTROLS	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 \$
211212532	JOHNSON CONTROLS	HL20B6021	JHVVC60HE4C2N1+CC		48 000	2 400 \$
211010181	JOHNSON CONTROLS	HL20B6021	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 \$
211206906	JOHNSON CONTROLS	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 \$
211206911	JOHNSON CONTROLS	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 \$
211660722	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 \$
211660717	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 \$
211660657	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660582	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660507	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660457	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660407	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404641	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660105	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660018	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659993	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659908	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661253	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661228	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661172	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661083	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661044	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660936	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660817	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660772	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660517	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660467	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660417	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660287	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404651	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661054	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660946	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404661	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660115	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476450	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476440	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480934	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480924	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489218	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489208	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587392	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
211660707	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1		15 100	755 \$
211660682	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211660702	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660677	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211660652	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660577	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660497	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660447	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660397	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660267	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404624	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660094	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660013	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659988	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659903	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661248	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661223	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661163	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661078	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661032	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660924	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660812	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660767	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660502	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660452	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660402	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660272	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404629	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661037	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660929	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404634	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660099	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476435	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476430	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480919	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480914	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489203	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489198	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587272	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587387	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660637	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$
211660572	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660542	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211660387	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660327	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$
211660257	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660197	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211660157	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$
211660083	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659983	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659953	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659948	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$
211661218	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661158	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661128	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211661108	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211661020	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660912	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660807	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660762	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660732	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211660617	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211660392	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660332	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211660262	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660202	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211660162	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211661025	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660917	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211660088	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212480909	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212480904	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587267	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
211660632	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$
211660567	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660537	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211660377	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660317	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660247	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660187	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211660147	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$
211660072	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659978	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659943	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659938	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$
211661213	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661153	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661123	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211661103	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211661008	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660900	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660802	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660757	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660727	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211660612	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211660382	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660322	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211660252	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660192	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211660152	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211661013	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660905	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211660077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212480899	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212480894	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587262	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
211660647	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211660562	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660487	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211660437	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$
211660367	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660237	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660061	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211660008	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659973	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659898	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661268	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211661243	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211661208	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661148	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661073	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211660996	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660888	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211660797	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211660752	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660492	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211660442	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211660372	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660242	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211661001	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660893	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211660066	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$
212489243	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES040A12LMPS1	15 300	765 \$
212489238	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES040A12SMPS1	15 300	765 \$
212476425	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES060A12LMPS1	15 000	750 \$
212476420	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES060A12SMPS1	15 000	750 \$
212476405	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212476400	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212484492	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES100B12LMPS1	15 400	770 \$
212484472	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES100B12SMPS1	15 400	770 \$
212587142	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ET060A12LMPS1	14 800	740 \$
212587102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
211660697	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1		14 800	740 \$
211660672	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211660692	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 800	740 \$
211660667	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211660642	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211660557	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660477	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211660427	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660357	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660227	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660050	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211660003	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659968	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659893	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$
211661263	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211661238	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211661203	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661143	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661068	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211660984	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660876	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211660792	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211660747	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660482	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211660432	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211660362	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660232	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660989	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660881	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211660055	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$
212489233	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 300	765 \$
212489228	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 300	765 \$
212476415	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 000	750 \$
212476410	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 000	750 \$
212476395	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212476390	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212484452	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	15 400	770 \$
212484434	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	15 400	770 \$
212587137	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	14 800	740 \$
212587097	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
211660597	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$
211660552	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660532	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$
211660347	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660307	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211660217	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660177	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211660137	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211660039	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$
211659963	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659933	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659928	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$
211661198	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661138	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661118	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211661098	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211660972	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211660864	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
211660787	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211660742	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660627	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211660607	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$
211660352	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660312	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211660222	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660182	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211660142	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211660977	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660869	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660044	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212489193	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212489188	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212587382	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586982	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ET080C16LMPS1	15 200	760 \$
211660592	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$
211660547	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$
211660337	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660297	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211660207	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660167	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211660127	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211660028	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$
211659958	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659923	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659918	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$
211661193	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661133	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661113	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211661093	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211660960	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211660852	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
211660782	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211660737	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660622	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211660602	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$
211660342	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660302	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211660212	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660172	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211660132	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211660965	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660857	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660033	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212489183	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212489178	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212587377	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586977	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	15 200	760 \$
211660712	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$
211660687	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211660662	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660587	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660512	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660462	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660412	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660282	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404646	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660110	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660023	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659998	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659913	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661258	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661233	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661183	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661088	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661049	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660941	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660822	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660777	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660522	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660472	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660422	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660292	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404656	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661059	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660951	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404666	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660120	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476455	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476445	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480939	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480929	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489223	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489213	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587282	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587397	JOHNSON CONTROLS	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
213343213	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHETB24CXXS2N1+TXV		25 200	1 260 \$
211393655	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHETB30DBAS2N1		24 800	1 240 \$
213343215	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHETB30DXXS2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211393641	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
211238537	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 \$
211386677	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHETC42FBCCS2N1		25 200	1 260 \$
213343217	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHVTB24CXXC2N1+TXV		25 800	1 290 \$
211393626	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
211393613	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 \$
211386663	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 \$
211393788	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393758	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393729	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211393683	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
211393669	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211393773	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211393744	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211393699	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211393714	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
213297012	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297007	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297227	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213298092	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211393586	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$
211393287	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211392920	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392696	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392471	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391915	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391140	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211390806	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211389890	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$
211389783	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389254	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$
211389232	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211389124	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388920	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211388540	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$
211388407	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211387975	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387245	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211387055	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392935	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392704	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392486	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391930	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391154	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211388421	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387989	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211391169	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390821	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
213297197	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213297192	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	26 600	1 330 \$
213297827	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297822	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297372	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297367	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
211393556	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393257	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392869	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392643	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392415	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391855	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391050	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390741	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389870	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389753	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389202	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389094	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388891	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388513	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388341	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387918	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387217	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387026	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392891	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392672	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392445	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391885	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391080	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388372	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387945	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391110	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390771	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298082	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213298072	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296997	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296987	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297602	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297592	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297932	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298107	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1		25 200	1 260 \$
213297422	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		25 000	1 250 \$
213298102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213297417	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211393541	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393248	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392839	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392613	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392391	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391827	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391005	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390708	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389856	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389738	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389187	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389079	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388883	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388508	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388312	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387883	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387202	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387012	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392854	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392628	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392405	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391841	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391020	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388325	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387897	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391035	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390723	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298067	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298062	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296982	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296977	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297587	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297582	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297927	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297677	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 400	1 320 \$
211393482	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 \$
211393393	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211393234	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211393133	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 \$
211393054	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211392361	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392114	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 \$
211391797	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391557	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 \$
211391377	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 \$
211390675	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211390342	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 \$
211390329	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 \$
211389726	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389598	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 400	1 320 \$
211389583	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 \$
211389435	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	27 000	1 350 \$
211389420	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 \$
211389065	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388868	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 \$
211388741	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 \$
211388652	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 \$
211388277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211387849	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387666	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 \$
211387549	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387377	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 \$
211387188	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211386999	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211386873	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 \$
211386785	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 \$
211392376	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392129	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 \$
211391812	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391572	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 \$
211391392	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 \$
211390357	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 \$
211388292	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387862	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211387675	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 \$
211387557	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 \$
211387393	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 \$
211390690	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211390372	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 \$
211390387	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 \$
213297187	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297182	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297177	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213297172	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	26 600	1 330 \$
213297807	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213297802	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	26 400	1 320 \$
213297797	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297792	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297787	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213297782	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213297777	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213297772	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213297767	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C20LMPS1	26 200	1 310 \$
213297762	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C20SMPS1	26 200	1 310 \$
213297322	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297922	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213297917	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213296842	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213297487	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393467	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211393378	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211393219	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
211393118	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393040	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211392331	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392084	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391771	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391347	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390642	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211390263	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211390248	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211389716	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389569	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211389564	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211389412	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211389397	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211389050	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388853	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388726	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211388637	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211388243	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387828	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387647	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211387534	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211387343	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211387175	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211386984	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211386859	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211386771	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211392346	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392099	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391784	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391542	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391362	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211388258	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387836	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387654	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387542	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387358	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211390657	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390290	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390304	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213298057	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298052	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213298037	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213298032	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296952	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296947	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296932	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296927	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296912	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
213296907	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213297352	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297347	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296892	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296887	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296872	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296867	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297517	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297317	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213297307	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297732	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
213297857	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
213297852	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211393452	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211393363	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211393204	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
211393103	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393024	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211392304	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392059	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391743	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391497	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391317	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390610	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211390180	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211390166	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211389702	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389550	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211389535	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211389382	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211389371	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211389035	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388838	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388711	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211388622	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211388223	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387807	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387629	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211387506	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211387307	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211387162	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211386969	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211386845	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211386757	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211392316	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392069	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391756	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391512	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391332	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390194	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211388228	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387816	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387638	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387520	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387321	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211390625	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390207	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390222	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213298047	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298042	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213298027	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213298022	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296942	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296937	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296922	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296917	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296902	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
213296897	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213297342	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297337	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296882	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296877	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296862	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296857	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297512	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297312	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213297302	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297072	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297727	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
211386574	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386455	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386342	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386162	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386002	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385861	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398692	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398550	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398303	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398047	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397808	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397786	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397023	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396954	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396924	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396698	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396671	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396389	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396279	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396173	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396033	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395872	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395621	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395359	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394938	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394632	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394240	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394170	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394101	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393968	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211386031	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385893	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398722	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398580	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398327	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397838	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395900	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395666	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395400	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394967	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394659	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397868	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397894	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297132	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297122	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297502	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211386638	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
211386625	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211386562	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386441	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386329	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386262	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386148	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211385976	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385835	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398662	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398520	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398276	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398014	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397714	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397705	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397008	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396915	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396900	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396656	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396641	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396367	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396257	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396157	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396021	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395820	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395567	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395306	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394906	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394600	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394228	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394159	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394088	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393953	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211385988	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385848	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398677	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398535	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398290	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397729	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395844	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395591	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395331	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394920	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394615	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398029	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397744	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397759	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297117	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297112	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297497	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211386549	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386427	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386250	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386130	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211398885	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398491	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398246	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397633	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397618	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396885	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396870	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396626	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396617	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396137	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396006	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395245	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394873	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394564	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211394367	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211394073	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211393938	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211393848	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211385826	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398505	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398261	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397648	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395269	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394887	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394579	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394382	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397663	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397678	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297957	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297952	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297752	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211386537	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386413	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386238	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386116	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211398859	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398472	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398216	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397546	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397531	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396855	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396840	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396601	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396589	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396123	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211395990	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395190	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394839	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394532	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211394337	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211394058	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211393923	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211393833	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211398871	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398478	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398231	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397561	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395215	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394853	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394545	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394350	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397576	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397591	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297947	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297942	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297747	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297432	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 600	1 280 \$
213297672	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 800	1 290 \$
211393527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 \$
211393189	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211392809	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 \$
211392583	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 \$
211392277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 \$
211391716	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 \$
211390960	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390577	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211389842	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 \$
211389687	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211389175	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 \$
211389020	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 \$
211388823	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388493	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388192	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387786	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211387146	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$
211386955	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211392824	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 \$
211392598	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 \$
211392289	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 \$
211391731	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 \$
211390975	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388206	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387795	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211390990	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390592	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
213297412	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297407	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297402	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297397	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297157	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297152	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297757	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
211393512	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211392779	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392555	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392256	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391697	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390916	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211390544	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211389827	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211389672	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389168	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211389005	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388808	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388478	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211388163	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211387766	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211387133	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
211386942	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211392794	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392568	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392271	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391702	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390931	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211388177	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387775	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211390945	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390559	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213297667	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297662	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297647	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297642	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297997	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297992	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297847	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DBCN1+JMV/T12B C2N1		24 400	1 220 \$
213297842	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+JMV/T12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393496	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211392749	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392226	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391669	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390872	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211390511	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211389813	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211389657	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389154	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211388991	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388797	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388464	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211388129	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211387746	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211387119	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
211386928	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211392764	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392542	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392241	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391684	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390886	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211388143	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387754	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211390901	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390526	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213297657	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297652	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297637	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297632	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297987	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297982	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297212	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
211393437	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211393349	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 \$
211393176	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 \$
211393088	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393009	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 \$
211392197	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 \$
211392035	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 \$
211391639	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 \$
211391467	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 \$
211391288	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 \$
211390479	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 \$
211390100	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211390085	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389642	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211389520	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 \$
211389506	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 \$
211389357	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 \$
211389342	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 \$
211388976	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 \$
211388785	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 \$
211388697	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 \$
211388608	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388094	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 \$
211387726	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211387609	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211387476	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211387273	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 \$
211387105	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$
211386913	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211386830	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 \$
211386744	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211392211	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 \$
211392050	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 \$
211391654	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 \$
211391482	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 \$
211391302	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 \$
211390114	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388109	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 \$
211387735	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211387616	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
211387488	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 \$
211387288	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211390493	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 \$
211390128	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390142	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213297817	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297812	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297392	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	26 000	1 300 \$
213297387	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	26 000	1 300 \$
213297167	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213297162	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297362	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297357	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297147	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297142	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213297332	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297327	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296852	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213296847	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	26 000	1 300 \$
213297492	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297912	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	26 000	1 300 \$
211393423	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393331	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211393163	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211393075	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211392994	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211392174	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211392006	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391617	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391437	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391258	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390446	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211390016	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211390002	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389628	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389491	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211389476	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211389327	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$
211389313	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211388962	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388771	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388682	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211388593	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211388564	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$
211388063	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211387706	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211387590	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211387443	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211387093	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211386899	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211386816	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211386730	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211386705	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211392190	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211392020	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391628	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391452	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391273	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390031	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387715	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387598	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387457	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390461	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211390045	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390058	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296972	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296967	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297627	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297622	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213298017	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213298012	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297577	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297572	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297977	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297972	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297557	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297552	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297537	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297532	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297097	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	24 200	1 210 \$
213297087	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297742	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297297	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296837	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297222	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 600	1 230 \$
213297217	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211393408	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393316	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211393148	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211393069	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211392979	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211392144	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391975	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391587	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391407	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391229	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390413	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211389935	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211389920	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389613	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389461	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211389447	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211389298	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$
211389283	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211388950	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388756	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388667	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211388578	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211388554	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$
211388031	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211387686	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211387569	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211387411	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387081	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211386885	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211386802	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211386719	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211386691	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211392159	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391990	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391602	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391422	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391243	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211389949	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388045	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387695	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387577	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387426	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390428	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211389964	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211389978	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296962	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296957	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297617	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297612	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213298007	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213298002	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297567	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297562	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297967	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297962	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297547	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297542	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297522	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297092	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 200	1 210 \$
213297082	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297737	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297292	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296832	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
211386525	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386402	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386319	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211386224	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211385949	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398829	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398635	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398442	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398185	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397981	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211397466	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397451	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397149	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211397134	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$
211396993	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211396825	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396810	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396574	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396559	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396346	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211396234	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211396109	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395975	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395776	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211395510	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211395133	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211394803	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394501	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211394213	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211394144	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211394043	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211393908	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211385962	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398844	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398647	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398457	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398201	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397474	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397164	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211395796	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395535	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395156	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394818	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394514	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397996	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397489	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397504	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397170	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397185	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386613	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
211386598	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211386510	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386389	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386305	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211386211	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386089	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211385922	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398799	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398610	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398412	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398158	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397948	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211397385	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397376	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397068	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211397053	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$
211396981	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211396800	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396787	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396545	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396528	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396322	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211396213	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211396092	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395963	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395728	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211395465	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211395081	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211394767	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394469	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211394200	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211394129	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211394028	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211393893	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211385935	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398814	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398625	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398427	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398170	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397400	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397083	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211395748	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395483	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394782	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394483	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397963	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397415	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397430	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397098	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397113	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386495	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211386377	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386203	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386074	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211398779	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398383	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398132	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397308	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397293	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211396772	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396757	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396505	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396483	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395948	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395040	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211394732	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394434	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211394305	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$
211394013	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211393878	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211393818	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211398792	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398397	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398147	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397320	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211395051	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394747	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394449	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394318	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397334	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397350	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211386481	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211386365	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386194	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386060	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211398751	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398356	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397225	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397209	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211396742	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396727	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396459	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396435	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396061	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395935	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395008	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211394701	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394401	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211394270	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$
211393998	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211393863	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211393803	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211398766	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398368	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398117	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397240	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211395021	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394715	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394414	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394285	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397255	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397270	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
213297232	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213298097	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211393599	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$
211393301	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211392950	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392719	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392501	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391945	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391184	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211390839	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211389905	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$
211389798	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389268	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$
211389244	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211389139	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388935	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211388547	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$
211388440	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388009	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387260	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211387068	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392964	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392734	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392516	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391960	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391199	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211388448	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211388020	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211391214	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390854	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
213297207	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213297202	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	26 600	1 330 \$
213297837	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297832	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297382	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297377	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297107	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213298112	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213297427	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211393571	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393272	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392883	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392657	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392430	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391870	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391065	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390756	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389883	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389768	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389217	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389109	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388905	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388525	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388357	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387930	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387231	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387041	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392905	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392687	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392456	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391900	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391095	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388381	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387958	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391125	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390786	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298087	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213297002	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296992	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297607	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297597	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297937	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211386650	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211386584	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386468	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386353	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386291	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386176	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386017	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385877	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398707	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398565	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398318	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398062	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397823	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397801	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397038	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396969	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396939	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396713	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396684	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396414	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396299	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211396194	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396047	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395888	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395640	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395376	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394952	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394647	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394255	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394185	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394116	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393983	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211386047	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385909	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398737	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398595	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398341	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397853	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395911	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395685	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395419	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394982	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394674	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398087	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397879	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397909	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297137	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297127	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297507	JOHNSON CONTROLS	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
210841055	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
210859403	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		25 000	1 250 \$
210840437	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
210839585	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		25 000	1 250 \$
210810617	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
210808449	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
210817750	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211661887	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
210817753	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
210817745	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210815084	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211661892	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211661897	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
212484413	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 800	1 240 \$
212484390	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 800	1 240 \$
211662222	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211662207	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211662162	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211662127	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662182	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662072	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662042	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661972	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661857	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661820	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661719	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211661704	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661639	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$
211661629	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$
211661614	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661589	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661544	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211661515	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661451	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661333	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661308	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662187	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662047	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661977	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661862	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661520	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661456	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661867	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661825	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
212476355	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212476350	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480849	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212480844	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212484102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484078	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212587027	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
210814297	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
210848514	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
210810616	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
210808424	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
210850976	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
210850975	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
210812804	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
210814307	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
210850973	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
210810622	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
210814305	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
210810640	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
210812809	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
210808448	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
210817732	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
210817743	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
210812780	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
210814291	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
210817729	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
210815054	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
210848510	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
210848509	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
210808441	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
210814290	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
210814301	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
210815071	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
210810637	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478871	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478857	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484346	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484300	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476320	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212476310	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587152	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
210852010	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1		25 200	1 260 \$
210817731	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		25 400	1 270 \$
210846150	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
210808435	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 400	1 270 \$
210815073	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
210849683	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
210814286	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
210812787	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
210846155	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
210846154	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
210817736	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
210817749	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
210852012	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
210812803	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
210815081	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
210812820	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
210814299	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
210810631	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
210810619	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
210810630	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
210814270	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
210815067	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
210812796	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
210810606	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
210852015	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
210852014	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
210815070	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
210808436	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
210808447	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
210814294	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
210815083	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478850	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212478844	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484279	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484256	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476305	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476300	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587147	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211662152	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211662142	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
211662122	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662107	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211662097	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 \$
211662032	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662002	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 \$
211661962	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661932	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 \$
211661912	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 \$
211661809	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661763	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211661758	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211661699	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661684	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211661679	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211661664	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
211661659	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
211661609	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661584	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661569	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211661559	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 \$
211661499	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661439	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211661403	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
211661379	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211661355	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211661328	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661303	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661288	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
211661278	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 \$
211662037	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662007	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 \$
211661967	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661937	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 \$
211661917	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 \$
211661768	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
211661508	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661444	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211661408	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
211661384	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211661360	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211661814	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661773	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
211661778	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212476345	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476340	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212476335	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212476330	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	24 600	1 230 \$
212478782	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212478776	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212478769	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	24 800	1 240 \$
212478762	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	24 800	1 240 \$
212478756	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	24 800	1 240 \$
212478749	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	24 800	1 240 \$
212587507	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212587022	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212587602	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212587487	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	24 800	1 240 \$
212586987	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
210817721	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
210849686	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
210812797	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
210810607	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210852016	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
210817728	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
210815053	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
210814285	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
210812786	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
210848508	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210808422	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
210815060	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
210814306	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
210849671	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
210846152	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
210814293	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
210814273	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
210848506	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
210810632	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
210810601	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
210810610	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
210817747	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
210817741	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
210815057	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
210815047	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
210814300	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
210848512	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
210812799	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
210812808	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
210817733	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
210815062	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
210814277	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
210812795	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
210810605	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
210847466	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
210812816	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
210815075	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
210814281	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
210814271	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
210812810	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
210817718	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
210810636	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
210808453	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212478837	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212478830	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212478809	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212478802	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212487025	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212487008	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212489143	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212489138	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212489123	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489118	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212484015	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212483994	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 600	1 280 \$
212489103	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489098	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212587417	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212587132	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587257	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587372	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212587112	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
210808425	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
210850983	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
210814287	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
210812788	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210846156	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
210810615	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
210808423	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
210817727	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
210815052	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
210850974	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
210812785	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
210817726	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
210810635	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
210850967	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
210847464	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
210815069	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
210815049	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
210849675	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
210812812	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
210812782	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
210812791	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
210808451	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
210810627	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
210808427	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210808417	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
210817742	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
210849681	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
210814289	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
210814298	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
210808437	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
210808432	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
210817719	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
210815061	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
210814276	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
210849677	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
210808452	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
210808445	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
210817723	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
210817713	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
210815076	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
210810604	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
210817748	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
210815082	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212478823	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212478816	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212478796	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212478789	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212486986	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212486967	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212489133	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212489128	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212489113	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489108	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212483974	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212483954	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 600	1 280 \$
212489093	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489088	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212587412	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212587127	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587252	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587367	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212587107	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662217	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		23 800	1 190 \$
211662202	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 200	1 210 \$
211662157	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 \$
211662117	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 \$
211662172	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 \$
211662062	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 \$
211662022	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661952	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661842	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
211661798	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 \$
211661714	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 \$
211661694	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$
211661624	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 \$
211661604	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
211661579	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661487	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 \$
211661427	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661323	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$
211661298	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211662177	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 \$
211662067	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 \$
211662027	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661957	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661847	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
211661492	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 \$
211661432	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
211661852	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
211661803	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 \$
212489173	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	23 600	1 180 \$
212489168	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	23 600	1 180 \$
212489163	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212489158	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	23 600	1 180 \$
212486944	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	23 400	1 170 \$
212486939	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	23 400	1 170 \$
212594441	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	23 200	1 160 \$
210812818	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210850970	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
210848517	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$
210812806	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
210808442	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210852007	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
210808430	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
210810602	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
210814310	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
210852011	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
210815046	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
210849674	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
210847476	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$
210810625	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
210817738	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210850968	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$
210850972	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210849672	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
212487184	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487163	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212487106	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487086	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212480809	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212480804	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
210847470	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 400	1 220 \$
210848511	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
210814308	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$
210846149	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
210850982	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$
210815072	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
210812805	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210848502	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
210810613	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
210812783	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
210815086	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
210847463	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
210817712	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210852009	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
210849685	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$
210814296	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
210810624	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210847459	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$
210846151	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210846147	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
212487144	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487123	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212487066	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487045	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212480799	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212480794	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
211662147	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211662137	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211662112	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
211662102	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 \$
211662092	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211662012	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661992	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 \$
211661942	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661922	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 \$
211661902	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 \$
211661787	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
211661734	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
211661729	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661689	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$
211661674	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
211661669	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
211661654	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 \$
211661649	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 \$
211661599	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
211661574	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661564	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
211661554	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 \$
211661475	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 \$
211661415	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661391	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661367	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661343	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 \$
211661318	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$
211661293	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661283	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 \$
211661273	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 \$
211662017	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661997	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 \$
211661947	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661927	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 \$
211661907	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 \$
211661739	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661480	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 \$
211661420	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
211661396	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211661372	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
211661348	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 \$
211661792	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
211661744	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
211661749	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
212480839	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212480834	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	23 600	1 180 \$
212489153	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	23 600	1 180 \$
212489148	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	23 600	1 180 \$
212484059	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	23 800	1 190 \$
212484036	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	23 800	1 190 \$
212486934	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	24 400	1 220 \$
212486929	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	24 400	1 220 \$
212486924	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	24 200	1 210 \$
212486919	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	24 200	1 210 \$
212587607	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	23 200	1 160 \$
212587492	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	24 000	1 200 \$
212586992	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	24 200	1 210 \$
212587562	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	24 000	1 200 \$
212587482	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	24 200	1 210 \$
210814311	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210849680	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
210847462	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210852023	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210850980	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
210848504	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
210846161	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
210846148	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210850981	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
210810614	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
210847472	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
210808421	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
210810603	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
210847474	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
210852006	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
210846146	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
210812793	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
210814283	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
210814302	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
210812802	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
210814272	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
210850965	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
210852018	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
210848499	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
210817724	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
210850978	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
210847456	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
210810609	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
210847461	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
210852022	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
210852008	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210849684	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
210808431	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
210817717	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
210849670	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
210850979	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
210847457	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
210815058	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
210846158	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
210815051	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
210814275	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212484233	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484212	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212480829	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 200	1 260 \$
212480824	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212476295	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476290	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480789	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480784	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212476275	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212476270	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212480769	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480764	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212587292	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212587407	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212587122	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
212587247	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212587362	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 200	1 260 \$
210815087	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210850977	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
210848505	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
210846162	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210852019	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
210850969	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
210848516	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
210848503	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210846159	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
210814284	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
210849682	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
210817716	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
210808420	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
210848515	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
210847458	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
210848500	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
210815059	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
210817725	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
210815078	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
210814292	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
210815048	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210846145	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
210847471	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
210850964	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
210810611	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
210852017	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
210848498	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
210812790	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
210849673	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
210847475	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
210847460	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210852021	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
210812794	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
210815050	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
210852005	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
210846157	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
210849669	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
210808428	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
210848513	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
210814274	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
210812784	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212484191	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484167	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212480819	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 200	1 260 \$
212480814	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212476285	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476280	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480779	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480774	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212476265	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212476260	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212480759	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480754	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212587287	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212587402	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212587117	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
212587242	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212587357	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662227	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211662212	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211662167	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211662132	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662192	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662082	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662052	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661982	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661872	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661831	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661724	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211661709	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661644	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$
211661634	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$
211661619	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661594	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661549	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211661527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661463	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661338	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661313	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662197	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662087	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662057	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661987	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661877	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661532	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661468	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661882	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661836	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
212476365	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476360	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480859	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212480854	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212484144	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484124	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587032	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
210850971	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
210815065	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 400	1 270 \$
210812807	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
210847473	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
210808433	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
210817720	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
210849679	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
210849678	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
210810623	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
210812817	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
210849676	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
210808440	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
210812815	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
210808457	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
210810628	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
210817744	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
210815066	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
210815077	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
210810599	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
210812801	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
210815063	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
210814278	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
210847469	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
210847468	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
210817737	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
210812800	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
210812811	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
210814295	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
210808454	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478878	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478864	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484368	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484323	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476325	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476315	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587157	JOHNSON CONTROLS	HMH72B361	XAUB36DXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
210839573	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	JHETC60HBCS2N1		29 800	1 490 \$
210859424	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	JHETD60HBCS2N1		29 800	1 490 \$
210801287	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 200	1 510 \$
210859425	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	JHVTC60HBCC2N1		29 800	1 490 \$
210859398	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	JHVTD60HBCC2N1		29 400	1 470 \$
212481693	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212481688	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212481673	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212481668	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488969	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212488964	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C16SMPS1	30 400	1 520 \$
212488949	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212488944	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488929	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212488924	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES120C16SMPS1	29 400	1 470 \$
212587072	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587062	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587052	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587042	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210847380	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HBCN1+JMVT17C C2N1		30 000	1 500 \$
210848418	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV		30 000	1 500 \$
212481683	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212481678	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212481663	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212481658	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488959	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212488954	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 400	1 520 \$
212488939	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212488934	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488919	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212488914	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	29 400	1 470 \$
212587067	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587057	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587047	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587037	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212479693	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479674	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479637	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479619	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486822	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486812	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486792	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486782	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486762	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486752	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587212	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587197	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587182	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587167	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210851928	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1		29 800	1 490 \$
210850854	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMVT20D C2N1		29 600	1 480 \$
210846069	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210851896	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$
212479665	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479656	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479610	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479601	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486807	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486802	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486777	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486772	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486747	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486742	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587207	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587192	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587177	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587162	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210845926	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$
210850742	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210850849	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
210847200	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210851751	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$
210845935	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
210851874	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
210851784	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$
210849448	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
210850833	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
212489009	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212489004	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212488989	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212488984	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480635	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212480630	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212480615	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212480610	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480595	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212480590	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212587547	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212587537	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587527	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212587517	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET120C20LMPS1	29 400	1 470 \$
210846052	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		29 400	1 470 \$
210851848	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		29 800	1 490 \$
210847363	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 400	1 470 \$
210845988	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210848273	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$
210845925	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$
210851891	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
210848239	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210845891	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$
210847243	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
210847324	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
210847233	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210851783	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
210846014	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
212488999	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212488994	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212488979	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212488974	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480625	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212480620	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212480605	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212480600	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480585	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212480580	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212587542	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212587532	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587522	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212587512	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	29 400	1 470 \$
210850822	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
212484805	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212484800	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 200	1 460 \$
212484785	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212484780	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479556	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479546	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479519	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212479510	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479483	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES120C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212479474	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212587332	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET080C16LMPS1	28 800	1 440 \$
212587322	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212587312	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212587302	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
210846004	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1		29 800	1 490 \$
210847314	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210851863	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
212484795	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212484790	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212484775	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212484770	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479537	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479528	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479501	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212479492	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479465	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212479451	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212587327	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	28 800	1 440 \$
212587317	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212587307	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212587297	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
210850889	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210849561	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$
212479702	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479684	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479646	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479628	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486827	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486817	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486797	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486787	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486767	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486757	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587217	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587202	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587187	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587172	JOHNSON CONTROLS	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210801284	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 600	1 830 \$
210850890	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
210849578	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
210850841	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
210851882	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$
210849499	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
210846053	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
210851849	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210851865	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
210849577	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
210851913	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
210850809	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
210850824	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
210851898	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		36 400	1 820 \$
210846038	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		36 400	1 820 \$
210851929	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
210850872	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
210846022	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
210847332	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$
210850795	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
210848405	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
210847299	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
210847315	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
210850871	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
210847364	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
210845989	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
210846005	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
210847381	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
210846070	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
210846006	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1		35 600	1 780 \$
210847316	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		35 600	1 780 \$
210849593	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
210848419	JOHNSON CONTROLS	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
211911409	Journey Comfort	CC230ODU36	CC230HWU36		24 000	1 200 \$
211273244	Journey Comfort	RGV18ODU24	RGV18AHU24		21 000	1 050 \$
211273245	Journey Comfort	RGV18ODU36	RGV18AHU36		20 400	1 020 \$
211273246	Journey Comfort	RGV18ODU48	RGV18AHU48		37 000	1 850 \$
211273247	Journey Comfort	RGV18ODU60	RGV18AHU60		37 000	1 850 \$
208978284	K2	THTU-HEATPUMP24	THAH-AIRHANDLER36		19 500	975 \$
211793562	KADEN	KO-PS218HP-2AAMA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
211793561	KADEN	KO-PS218HP-2AAMA	Unités avec conduits		14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211793560	KADEN	KO-PS218HP-2AAMA	Unités sans conduits		14 300	715 \$
211793564	KADEN	KO-PS327HP-2AAMA	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
211793563	KADEN	KO-PS327HP-2AAMA	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
211793565	KADEN	KO-PS436HP-2AAMA	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
211793567	KADEN	KO-PS548HP-2AAMA	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
211793569	KADEN	KO-PS555HP-2AAMA	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
213265556	KADEN	KO-PSX06HP-2AAMA	KI-PSX06WM-2AAMA		8 500	425 \$
211793554	KADEN	KO-PSX09HP-1AAMA	KI-PSX09WM-1AAMA		8 400	420 \$
211793571	KADEN	KO-PSX09HP-2AAMA	KI-PSX09CT-2AAMA		7 500	375 \$
211793572	KADEN	KO-PSX09HP-2AAMA	KI-PSX09CW-2AAMA		8 000	400 \$
211793556	KADEN	KO-PSX09HP-2AAMA	KI-PSX09WM-2AAMA		8 500	425 \$
211793555	KADEN	KO-PSX12HP-1AAMA	KI-PSX12WM-1AAMA		8 400	420 \$
211793573	KADEN	KO-PSX12HP-2AAMA	KI-PSX12CT-2AAMA		8 900	445 \$
211793574	KADEN	KO-PSX12HP-2AAMA	KI-PSX12CW-2AAMA		7 700	385 \$
211793557	KADEN	KO-PSX12HP-2AAMA	KI-PSX12WM-2AAMA		9 000	450 \$
211793575	KADEN	KO-PSX18HP-2AAMA	KI-PSX18CT-2AAMA		12 000	600 \$
211793576	KADEN	KO-PSX18HP-2AAMA	KI-PSX18CW-2AAMA		12 200	610 \$
211793558	KADEN	KO-PSX18HP-2AAMA	KI-PSX18WM-2AAMA		14 900	745 \$
211793577	KADEN	KO-PSX24HP-2AAMA	KI-PSX24CT-2AAMA		19 000	950 \$
211793559	KADEN	KO-PSX24HP-2AAMA	KI-PSX24WM-2AAMA		16 200	810 \$
211793548	KADEN	KO-UUS18HP-2AAMA	KI-UUS18AH-2AAMA		12 000	600 \$
211793549	KADEN	KO-UUS24HP-2AAMA	KI-UUS24AHP-2AAMA		21 000	1 050 \$
211793551	KADEN	KO-UUS36HP-2AAMA	KI-UUS36AHU-2AAMA		20 400	1 020 \$
211793552	KADEN	KO-UUS48HP-2AAMA	KI-UUS48AHU-2AAMA		37 000	1 850 \$
211793553	KADEN	KO-UUS60HP-2AAMA	KI-UUS60AHU-2AAMA		37 000	1 850 \$
213265616	KADEN	KO-UUX18HP-2AAMA	KI-UUX18AH-2AAMA		12 000	600 \$
213265617	KADEN	KO-UUX24HP-2AAMA	KI-UUX24AH-2AAMA		21 000	1 050 \$
213265619	KADEN	KO-UUX36HP-2AAMA	KI-UUX36AH-2AAMA		20 400	1 020 \$
213265620	KADEN	KO-UUX48HP-2AAMA	KI-UUX48AH-2AAMA		37 000	1 850 \$
213265621	KADEN	KO-UUX60HP-2AAMA	KI-UUX60AH-2AAMA		37 000	1 850 \$
208836320	KANARTIC	KEOS-09UHE-NA	KEOS-09UHE-NA		9 300	465 \$
208836319	KANARTIC	KEOS-12UHE-NA	KEOS-12UHE-NA		10 300	515 \$
208836317	KANARTIC	KEOS-18UHE-NA	KEOS-18UHE-NA		11 100	555 \$
212615045	KANIONCO	KD-09IR410AHSODU	KD-09IR410AHSIDU		10 100	505 \$
204760844	KANIONco	KD-09R410AH	KD-09R410AH		5 800	290 \$
212615049	KANIONCO	KD-12IR410AHSODU	KD-12IR410AHSIDU		10 600	530 \$
212615050	KANIONCO	KD-18IR410AHSODU	KD-18IR410AHSIDU		15 000	750 \$
204760846	KANIONco	KD-18R410AH	KD-18R410AH		12 000	600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212615048	KANIONCO	KD-24IR410AHSODU	KD-24IR410AHSIDU		21 000	1 050 \$
204760847	KANIONco	KD-24R410AH	KD-24R410AH		16 000	800 \$
212615046	KANIONCO	KD-36IR410AHSODU	KD-36IR410AHSIDU		25 000	1 250 \$
204760848	KANIONco	KD-36R410AH	KD-36R410AH		27 600	1 380 \$
212615047	KANIONCO	KD-48IR410AHSODU	KD-48IR410AHSIDU		34 000	1 700 \$
204760849	KANIONco	KD-48R410AH	KD-48R410AH		33 400	1 670 \$
212615044	KANIONCO	KD-60IR410AHSODU	KD-60IR410AHSIDU		34 400	1 720 \$
213160460	KANIONCO	KWSM-06IR410AHS26.5ODU	KWSM-06IR410AHS26.5IDU		8 500	425 \$
204760831	KANIONco	KWSM-09IR410AHS19L	KWSM-09IR410AHS19L		6 000	300 \$
207699089	KANIONco	KWSM-09IR410AHS20.5MVL	KWSM-09IR410AHS20.5MVL		6 800	340 \$
207645883	KANIONco	KWSM-09IR410AHS20.7MVL	KWSM-09IR410AHS20.6MVL		6 800	340 \$
212361755	KANIONco	KWSM-09IR410AHS20MVL0DU	KWSM-09IR410AHS20MVLIDU		6 300	315 \$
204760839	KANIONco	KWSM-09IR410AHS21	KWSM-09IR410AHS21		6 400	320 \$
207699091	KANIONco	KWSM-09IR410AHS21.5MV	KWSM-09IR410AHS21.5MV		6 900	345 \$
212360138	KANIONco	KWSM-09IR410AHS21.5MV0DU	KWSM-09IR410AHS21.5MVIDU		6 000	300 \$
207645885	KANIONco	KWSM-09IR410AHS21.7MV	KWSM-09IR410AHS21.6MV		6 900	345 \$
209248934	KANIONco	KWSM-09IR410AHS22L	KWSM-09IR410AHS22L		5 900	295 \$
209248936	KANIONco	KWSM-09IR410AHS23	KWSM-09IR410AHS23		5 900	295 \$
207699079	KANIONco	KWSM-09IR410AHS24MV	KWSM-09IR410AHS24MV		8 300	415 \$
207699077	KANIONco	KWSM-09IR410AHS24MVL	KWSM-09IR410AHS24MVL		6 000	300 \$
205746736	KANIONco	KWSM-09IR410AHS25	KWSM-09IR410AHS25		6 900	345 \$
207645874	KANIONco	KWSM-09IR410AHS26MV	KWSM-09IR410AHS25MV		8 300	415 \$
207645872	KANIONco	KWSM-09IR410AHS26MVL	KWSM-09IR410AHS25MVL		8 400	420 \$
213160461	KANIONCO	KWSM-09IR410AHS28.1ODU	KWSM-09IR410AHS28.1IDU		9 500	475 \$
212360139	KANIONco	KWSM-12IR410AHS20.5MV0DU	KWSM-12IR410AHS20.5MVIDU		7 000	350 \$
212360137	KANIONco	KWSM-12IR410AHS20MVL0DU	KWSM-12IR410AHS20MVLIDU		7 800	390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207699078	KANIONco	KWSM-12IR410AHS21.5MVL	KWSM-12IR410AHS21.5MVL		8 400	420 \$
207645873	KANIONco	KWSM-12IR410AHS21.7MVL	KWSM-12IR410AHS21.6MVL		8 400	420 \$
204760838	KANIONco	KWSM-12IR410AHS21L	KWSM-12IR410AHS21L		7 100	355 \$
209248935	KANIONco	KWSM-12IR410AHS22L	KWSM-12IR410AHS22L		7 100	355 \$
207699080	KANIONco	KWSM-12IR410AHS22MV	KWSM-12IR410AHS22MV		8 200	410 \$
209248937	KANIONco	KWSM-12IR410AHS23	KWSM-12IR410AHS23		7 600	380 \$
207645875	KANIONco	KWSM-12IR410AHS24MV	KWSM-12IR410AHS23MV		8 200	410 \$
205572568	KANIONco	KWSM-12IR410AHS25	KWSM-12IR410AHS25		7 800	390 \$
213160462	KANIONCO	KWSM-12IR410AHS25.5ODU	KWSM-12IR410AHS25.5IDU		10 000	500 \$
204760835	KANIONco	KWSM-18IR410AHS19	KWSM-18IR410AHS19		11 000	550 \$
212360140	KANIONco	KWSM-18IR410AHS19.5MVODU	KWSM-18IR410AHS19.5MVIDU		11 400	570 \$
207699093	KANIONco	KWSM-18IR410AHS19MV	KWSM-18IR410AHS19MV		11 500	575 \$
204760841	KANIONco	KWSM-18IR410AHS21	KWSM-18IR410AHS21		10 400	520 \$
209248938	KANIONco	KWSM-18IR410AHS21.5	KWSM-18IR410AHS21.5		10 000	500 \$
213160463	KANIONCO	KWSM-18IR410AHS21.5ODU	KWSM-18IR410AHS21.5IDU		15 000	750 \$
207645887	KANIONco	KWSM-18IR410AHS21MV	KWSM-18IR410AHS20MV		11 500	575 \$
207699081	KANIONco	KWSM-18IR410AHS23.5MV	KWSM-18IR410AHS23.5MV		14 000	700 \$
207645876	KANIONco	KWSM-18IR410AHS23.7MV	KWSM-18IR410AHS23.6MV		14 000	700 \$
212360141	KANIONco	KWSM-24IR410AHS18.5MVODU	KWSM-24IR410AHS18.5MVIDU		16 500	825 \$
209248939	KANIONco	KWSM-24IR410AHS20	KWSM-24IR410AHS20		13 900	695 \$
213160464	KANIONCO	KWSM-24IR410AHS21.5ODU	KWSM-24IR410AHS21.5IDU		21 200	1 060 \$
207699082	KANIONco	KWSM-24IR410AHS21MV	KWSM-24IR410AHS21MV		18 000	900 \$
207645899	KANIONco	KWSM-24IR410AHS23MV	KWSM-24IR410AHS22MV		18 000	900 \$
213298359	KANIONco	KWSMO-18IR410AHS	Unités sans conduits		12 200	610 \$
205645144	KANIONco	KWSMO-18R410AIH	Unités sans conduits		12 000	600 \$
212360146	KANIONco	KWSMO-18R410AIHH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
212360145	KANIONco	KWSMO-18R410AIHH	Unités avec conduits		14 800	740 \$
212360144	KANIONco	KWSMO-18R410AIHH	Unités sans conduits		14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805780	KANIONCO	KWSMO-18R410AIHMV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207691848	KANIONCO	KWSMO-18R410AIHMV	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207805781	KANIONCO	KWSMO-18R410AIHMV	Unités sans conduits		14 400	720 \$
213298361	KANIONco	KWSMO-27IR410AHSP	Unités sans conduits		18 100	905 \$
212360149	KANIONco	KWSMO-27R410AIHH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
212360148	KANIONco	KWSMO-27R410AIHH	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
212360147	KANIONco	KWSMO-27R410AIHH	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
205645145	KANIONco	KWSMO-30R410AIH	Unités sans conduits		17 200	860 \$
207691851	KANIONCO	KWSMO-30R410AIHMV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207691850	KANIONCO	KWSMO-30R410AIHMV	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207691849	KANIONCO	KWSMO-30R410AIHMV	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
213298360	KANIONco	KWSMO-36IR410AHSP	Unités sans conduits		21 200	1 060 \$
205645146	KANIONco	KWSMO-36R410AIH	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
212360150	KANIONco	KWSMO-36R410AIHH	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
207691855	KANIONCO	KWSMO-36R410AIHMV	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
212360155	KANIONco	KWSMO-48R410AIHH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
212360153	KANIONco	KWSMO-48R410AIHH	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
207691854	KANIONCO	KWSMO-48R410AIHMV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207691852	KANIONCO	KWSMO-48R410AIHMV	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
205756426	KARDA	1KARDA09SZO25	1KARDA09UVW		6 900	345 \$
207614053	KARDA	1KARDA09SZO25	1KARDA09UVW-2		7 000	350 \$
206348120	KARDA	1KARDA09SZO25	2PAMSDH09		7 200	360 \$
205756427	KARDA	1KARDA12SZO22.5	1KARDA12UVW		7 800	390 \$
206348123	KARDA	1KARDA24SZO20.5	2PAMSDH24		21 000	1 050 \$
201830345	KARDA	1PAMSHH09-SZO-25	1PAMSHH09-SZW-25		6 900	345 \$
201830346	KARDA	1PAMSHH12-SZO-22.5	1PAMSHH12-SZW-22.5		7 800	390 \$
205921403	KARDA	1PAMSHH12-SZO-22.5	2KARDA12UVCS		8 700	435 \$
205921404	KARDA	1PAMSHH12-SZO-22.5	2KARDA12UVD		8 500	425 \$
201830348	KARDA	1PAMSHH24-SZO-20.5	1PAMSHH24-SZW-20.5		15 400	770 \$
205921401	KARDA	1PAMSHH24-SZO-20.5	2KARDA24UVD		17 200	860 \$
205823033	KARDA	2KARDA18MZ2	Unités sans conduits		12 000	600 \$
206348122	KARDA	2KARDA18SZO20	2PAMSDH18		15 000	750 \$
205724750	KARDA	2KARDA27MZ3	Unités sans conduits		17 200	860 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205823030	KARDA	2KARDA36MZ4	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
205823036	KARDA	2KARDA48MZ5	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
202608469	KARDA	2PAMSH18-MZO2	Unités sans conduits		12 000	600 \$
202608467	KARDA	2PAMSH27-MZO3	Unités sans conduits		17 200	860 \$
202608468	KARDA	2PAMSH48-MZO5	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
207796637	KARDA	3KARDA09SZO	3KARDA09UVD		10 100	505 \$
207430429	KARDA	3KARDA09SZO	3KARDA09UVW		9 300	465 \$
207614052	KARDA	3KARDA12SZO	1KARDA12UVW		7 600	380 \$
213785827	KARDA	3KARDA12SZO	2KARDA12UVC		9 900	495 \$
213785826	KARDA	3KARDA12SZO	2KARDA12UVCS		9 600	480 \$
207796640	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12CON		9 600	480 \$
210410112	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12CON-2		10 200	510 \$
207796638	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12UVC		9 900	495 \$
207796639	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12UVD		10 600	530 \$
207430432	KARDA	3KARDA12SZO	3KARDA12UVW		10 300	515 \$
207657361	KARDA	3KARDA18MZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207657360	KARDA	3KARDA18MZ2	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207657359	KARDA	3KARDA18MZ2	Unités sans conduits		14 400	720 \$
213785828	KARDA	3KARDA18SZO	2KARDA18UVC		15 600	780 \$
207796641	KARDA	3KARDA18SZO	3KARDA18UVC		15 600	780 \$
207796642	KARDA	3KARDA18SZO	3KARDA18UVD		15 000	750 \$
207430430	KARDA	3KARDA18SZO	3KARDA18UVW		11 100	555 \$
207796643	KARDA	3KARDA24SZO	3KARDA24UVC		21 000	1 050 \$
207796644	KARDA	3KARDA24SZO	3KARDA24UVD		21 000	1 050 \$
207430431	KARDA	3KARDA24SZO	3KARDA24UVW		18 900	945 \$
207657364	KARDA	3KARDA27MZ3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207657362	KARDA	3KARDA27MZ3	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207657363	KARDA	3KARDA27MZ3	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
207657366	KARDA	3KARDA36MZ4	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
207657370	KARDA	3KARDA48MZ5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207657369	KARDA	3KARDA48MZ5	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207657368	KARDA	3KARDA48MZ5	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
206765552	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
206765561	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206767201	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206766038	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
206767548	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
206767557	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473124	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210473245	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210473102	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210473113	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473234	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210473223	KEEPRITE	CVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
206773042	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773051	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	32 000	1 600 \$
206773060	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771259	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771358	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771277	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773425	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773434	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 800	1 590 \$
206771349	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771331	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773105	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773114	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 800	1 590 \$
206773132	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771628	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771727	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771646	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773479	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773488	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 600	1 580 \$
206771718	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771700	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773141	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
206773150	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 600	1 580 \$
206773168	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 600	1 580 \$
206771763	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 600	1 580 \$
206771862	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 400	1 570 \$
206771781	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206773506	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773515	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771853	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206771835	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206773186	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
206771898	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206771907	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 400	1 570 \$
206773524	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773533	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771961	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771916	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 400	1 570 \$
206771979	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 600	1 580 \$
206771934	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771943	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 400	1 570 \$
210470261	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470272	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210470283	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 000	1 550 \$
210470239	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 000	1 550 \$
210470250	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 000	1 550 \$
210470349	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470294	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 000	1 550 \$
210470316	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470327	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470404	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
210470415	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 400	1 570 \$
210470426	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
210470437	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 400	1 570 \$
210470503	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 200	1 560 \$
210470448	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470382	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470393	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470492	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470470	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470547	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470558	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470569	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 200	1 560 \$
210470525	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470536	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470635	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470580	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470657	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210470602	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470613	KEEPRITE	CVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210457422	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	30 600	1 530 \$
210457499	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457521	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	30 400	1 520 \$
210457548	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457466	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457537	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457825	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457836	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457847	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	30 200	1 510 \$
210457858	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457905	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210457871	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457758	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210457725	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	30 200	1 510 \$
210457736	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210457894	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458060	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210458071	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	30 400	1 520 \$
210457770	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210458137	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458214	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458225	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458236	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458263	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458170	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458159	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458181	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458274	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458352	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458252	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458540	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458440	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458473	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458753	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458598	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458485	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210459007	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210459018	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459029	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210459040	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210459087	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459053	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210458896	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210458940	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458907	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210458918	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210459231	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210459076	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210459242	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210459253	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210458952	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210459797	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210459697	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459730	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210460010	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459855	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210459742	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210460242	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210460253	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460264	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210460311	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460142	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460175	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460467	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460300	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460488	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460509	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210460864	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460875	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210461030	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210461041	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	30 200	1 510 \$
210461052	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 200	1 510 \$
210461063	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210460963	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210460974	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210460986	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461408	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461419	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461455	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210461432	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461286	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461297	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461308	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210461599	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461621	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461331	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461798	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461809	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461820	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	30 400	1 520 \$
210461831	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210461842	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461731	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461742	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210461753	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	30 600	1 530 \$
210461966	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210461977	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461765	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461856	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	30 400	1 520 \$
210462021	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
210466484	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210466495	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466506	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
210466517	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
210466580	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210466543	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466362	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1002120A*	30 800	1 540 \$
210466373	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466779	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210466569	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466893	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210466937	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210466948	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210466959	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464652	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464663	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464674	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210464685	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210464696	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464585	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464596	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464607	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210464820	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464831	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464619	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464710	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210464240	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210464251	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464262	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464309	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210464275	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464129	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464140	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464464	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464475	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464174	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464975	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464986	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464997	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210465008	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210465019	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464908	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210464919	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210464930	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210465143	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210465154	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210464942	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210465033	KEEPRITE	CVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1202422A*	30 600	1 530 \$
206774692	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206774880	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206774710	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206773810	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206773819	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 200	1 810 \$
206774889	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774898	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206773873	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206773828	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206773846	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774728	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	35 800	1 790 \$
206773909	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 000	1 800 \$
206773918	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	35 800	1 790 \$
206774907	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774916	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	35 800	1 790 \$
206773972	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 000	1 800 \$
206773927	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	35 800	1 790 \$
206773945	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 000	1 800 \$
206774773	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774098	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774952	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774826	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 200	1 860 \$
206774485	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 200	1 860 \$
206774853	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774584	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774665	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774593	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774997	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206775006	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774647	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774602	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774620	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
210469978	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774269	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774278	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 000	1 850 \$
210469956	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210469967	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774332	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774287	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1202422A*	37 200	1 860 \$
206774305	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774791	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774188	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774961	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774970	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774224	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774206	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
210470016	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774368	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774440	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774377	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
210469994	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210470005	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774431	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774386	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774404	KEEPRITE	CVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208447727	KEEPRITE	DLCERBH09AAJ	DLFEHBH09XAJ		6 300	315 \$
208447732	KEEPRITE	DLCERBH09AAK	DLFEHBH09XAK		6 000	300 \$
208447726	KEEPRITE	DLCERBH12AAJ	DLFEHBH12XAJ		7 800	390 \$
208447731	KEEPRITE	DLCERBH12AAK	DLFEHBH12XAK		7 000	350 \$
208447729	KEEPRITE	DLCERBH18AAK	DLFEHBH18XAK		11 400	570 \$
208447733	KEEPRITE	DLCERBH24AAK	DLFEHBH24XAK		16 500	825 \$
208447730	KEEPRITE	DLCERBH30AAK	DLFEHBH30XAK		20 000	1 000 \$
201835727	KEEPRITE	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835683	KEEPRITE	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835725	KEEPRITE	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835733	KEEPRITE	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835685	KEEPRITE	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835731	KEEPRITE	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835687	KEEPRITE	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835735	KEEPRITE	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767352	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188311	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188312	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188310	KEEPRITE	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767353	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188314	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188315	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188313	KEEPRITE	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826628	KEEPRITE	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826626	KEEPRITE	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826627	KEEPRITE	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643076	KEEPRITE	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
207643075	KEEPRITE	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207643074	KEEPRITE	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 \$
207643079	KEEPRITE	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 \$
207643078	KEEPRITE	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207643077	KEEPRITE	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 \$
207643088	KEEPRITE	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 \$
207643087	KEEPRITE	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207643086	KEEPRITE	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643085	KEEPRITE	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 \$
207643084	KEEPRITE	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207643083	KEEPRITE	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
201835691	KEEPRITE	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 \$
201835693	KEEPRITE	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
201835695	KEEPRITE	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 \$
207643073	KEEPRITE	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
207643072	KEEPRITE	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207643071	KEEPRITE	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 \$
207643081	KEEPRITE	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207643091	KEEPRITE	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
207643090	KEEPRITE	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207643089	KEEPRITE	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
201835652	KEEPRITE	DLCBRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835655	KEEPRITE	DLCBRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		8 800	340 \$
202463650	KEEPRITE	DLCBRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463651	KEEPRITE	DLCBRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
207614967	KEEPRITE	DLCPRBH09AAK	DLFPHBH09XAK		10 400	520 \$
207614968	KEEPRITE	DLCPRBH12AAK	DLFPHBH12XAK		10 400	520 \$
207826648	KEEPRITE	DLCPRBH18AAK	DLFPHBH18XAK		20 200	1 010 \$
201835707	KEEPRITE	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835705	KEEPRITE	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835671	KEEPRITE	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835669	KEEPRITE	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835709	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835713	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835711	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835673	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396109	KEEPRITE	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835717	KEEPRITE	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835715	KEEPRITE	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835675	KEEPRITE	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921376	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835723	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201835719	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201835721	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835677	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396112	KEEPRITE	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835681	KEEPRITE	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
207188917	KEEPRITE	DLCSRBH06AAK	DLFSHBH06XAK		7 500	375 \$
206350426	KEEPRITE	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350427	KEEPRITE	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361889	KEEPRITE	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		9 300	465 \$
206361888	KEEPRITE	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 900	445 \$
206350428	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350429	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350430	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396108	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361890	KEEPRITE	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		10 300	515 \$
207826603	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350432	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801572	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350433	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361891	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207202985	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202992	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207202995	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207203003	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207203007	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207203014	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207203017	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207203025	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207203031	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207203040	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207203046	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207203049	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203053	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203060	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207203064	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203071	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207202986	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203008	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203032	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203044	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207203054	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203065	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202987	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202993	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207202996	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203001	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207203004	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203009	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203015	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203018	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203023	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203026	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203033	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203041	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203045	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207203050	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203055	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203061	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203066	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203072	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207202988	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207202994	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207202997	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207203005	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207203010	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207203019	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207203027	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207203036	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207203042	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207203047	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207203051	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203056	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203062	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207203067	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203073	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207203074	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207202989	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207202998	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207203011	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203020	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207203028	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207203037	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207203057	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207203068	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207202990	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207202999	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203012	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203021	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203029	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203038	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203058	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203069	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202991	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203000	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203002	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207203006	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203013	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203016	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203022	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203024	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203030	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203039	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203043	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203048	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207203052	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203059	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203063	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203070	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207202983	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207202984	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207202981	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207202980	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202176	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207202982	KEEPRITE	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188316	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207826602	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350434	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350435	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350436	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396113	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361892	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		18 900	945 \$
207099727	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207099732	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207099763	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099768	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099778	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207099793	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099746	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 \$
207099772	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099835	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099797	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099751	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099819	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099825	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207099843	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099836	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099830	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099728	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099733	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099764	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099769	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099779	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099794	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099805	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099816	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099739	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099744	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099776	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099790	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099838	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099801	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099755	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099823	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099829	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099730	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099737	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099742	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099748	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	15 400	770 \$
207099774	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099788	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099837	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099799	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099753	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099810	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207099821	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099827	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099844	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099831	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099851	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099845	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099839	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099832	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099846	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099833	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099726	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099731	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099762	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099767	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099792	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099735	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099740	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099745	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207099771	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099840	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099796	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099750	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099818	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207099824	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099729	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099734	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099765	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099770	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099780	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099795	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099806	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099817	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099736	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099741	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099747	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A*	15 500	775 \$
207099773	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099787	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099841	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099798	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099752	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099820	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099826	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099847	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099834	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099738	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099743	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099749	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A*	15 500	775 \$
207099775	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099789	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099842	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099800	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099754	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099822	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099828	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099724	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099723	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099721	KEEPRITE	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
210819424	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 \$
207199297	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199301	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199310	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199341	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199299	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199303	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199308	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199312	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199314	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199334	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199342	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199349	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199316	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199319	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199321	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199323	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199325	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199336	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199343	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199350	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199305	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199335	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199351	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199318	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199327	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199329	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199332	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199337	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199344	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199352	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199354	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199338	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199353	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199339	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199355	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199298	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199302	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199311	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199345	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199322	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199300	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199304	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199309	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199313	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199315	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199347	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199356	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199317	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199320	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199324	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199326	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199306	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199307	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199357	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199328	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200417	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199346	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199358	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199360	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199333	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199340	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199348	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199359	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199292	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199293	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199296	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199294	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198930	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199295	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208104318	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208102127	KEEPRITE	DLCSRBH30AAK11	DLFSHBH30XAK		20 000	1 000 \$
208104317	KEEPRITE	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852084	KEEPRITE	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
213353724	KEEPRITE	DLCURAH18AAK	F5MA4*24L*B*		11 600	580 \$
213607580	KEEPRITE	DLCURAH18AAK	FTMA4X24L0B*		11 600	580 \$
209852080	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
213372148	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	DLFULAH24XBK + CI		14 700	735 \$
211259895	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211259911	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211260005	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211259925	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211259737	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	12 600	630 \$
211260022	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0601716A	12 700	635 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977714	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 200	610 \$
212978230	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978749	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979949	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982380	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981828	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU1002120A*	12 200	610 \$
211259585	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412A*	12 300	615 \$
212969513	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412B*	12 300	615 \$
211259712	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211259724	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969973	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716B*	12 100	605 \$
211259752	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970854	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412B*	12 300	615 \$
211259792	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971442	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716B*	12 200	610 \$
211259974	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259989	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211259942	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211259958	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983258	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983634	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601412A*	12 100	605 \$
212984165	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984705	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259865	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211259803	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259815	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211259827	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211259673	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988777	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0401712A*	12 100	605 \$
212989269	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0601716A*	12 100	605 \$
212985881	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986279	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401410A*	12 200	610 \$
212986663	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212986985	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0601412A*	12 100	605 \$
212987503	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259622	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972669	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211259635	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973019	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211259647	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973299	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412B*	12 100	605 \$
211259610	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601714A*	12 300	615 \$
211259659	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973659	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716B*	12 100	605 \$
211259840	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974621	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211259769	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975075	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211259851	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975383	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412B*	12 100	605 \$
211259882	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	12 300	615 \$
211259781	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975780	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716B*	12 100	605 \$
211260051	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211260037	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211260064	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211260194	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260235	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977726	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978242	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260078	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969523	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260116	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970866	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260222	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260209	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983644	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211260180	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211260130	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260146	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985891	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986291	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986995	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211260092	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972679	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260104	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973309	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211260160	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974634	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211260170	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975394	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211260540	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260554	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211260631	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260568	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211260382	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211260645	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977738	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978254	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978760	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979961	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982392	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981840	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211260249	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969533	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260359	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211260370	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212969983	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	12 300	615 \$
211260395	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970878	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260437	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971453	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211260608	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260619	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211260583	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211260596	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
212983269	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983654	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984177	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984717	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260513	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211260449	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260462	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211260475	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260325	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988789	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	12 300	615 \$
212989281	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985901	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986303	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986675	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987005	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987515	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260281	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972689	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260292	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973029	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	12 300	615 \$
211260302	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973319	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	12 300	615 \$
211260270	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211260313	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973669	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	12 300	615 \$
211260490	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974647	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	12 300	615 \$
211260412	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975086	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	12 300	615 \$
211260502	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975405	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	12 300	615 \$
211260528	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
213076391	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	12 400	620 \$
211260425	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975793	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	12 300	615 \$
211260668	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	12 700	635 \$
211260657	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	12 700	635 \$
211260678	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	12 700	635 \$
211260984	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211260999	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211261126	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
211261013	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211260823	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	12 500	625 \$
211261166	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	12 600	630 \$
212977750	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 100	605 \$
212978266	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978771	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979973	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982404	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981852	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	12 100	605 \$
211260689	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	12 200	610 \$
212969543	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211260799	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211260809	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969993	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	12 000	600 \$
211260836	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970890	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211260879	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971464	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	12 100	605 \$
211261053	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261078	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211261027	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261040	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983280	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	12 100	605 \$
212983664	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	12 000	600 \$
212984189	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984729	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260957	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	12 400	620 \$
211260891	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	12 300	615 \$
211260904	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211260918	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211260765	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988801	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	12 000	600 \$
212989293	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	12 000	600 \$
212985911	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986687	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212987015	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	12 000	600 \$
212987527	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260720	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972699	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211260731	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973039	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211260741	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	12 300	615 \$
212973329	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	12 000	600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260710	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	12 200	610 \$
211260752	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973679	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	12 000	600 \$
211260933	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974660	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211260853	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975097	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211260945	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	12 300	615 \$
212975416	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	12 000	600 \$
211260972	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	12 200	610 \$
211260867	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975806	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	12 000	600 \$
211261216	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211261198	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	12 500	625 \$
211261234	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	12 500	625 \$
211261439	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211261507	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977762	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978278	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211261253	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969553	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	12 400	620 \$
211261310	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970902	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	12 400	620 \$
211261485	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211261463	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983674	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	12 300	615 \$
211261418	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211261334	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261355	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985921	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986315	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987025	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211261271	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972709	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261290	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973339	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261378	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974673	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211261398	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975427	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211262007	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211262033	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211262168	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211262059	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211261750	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
212977774	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978292	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
212978782	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979985	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982416	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981864	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211261529	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
211261711	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211261729	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970003	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211261771	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
211261834	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971475	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211262125	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262147	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211262082	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262104	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983291	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983684	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984201	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984741	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	12 400	620 \$
211261960	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211261851	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261874	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211261901	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261656	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	12 300	615 \$
212988813	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989305	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985931	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986327	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986699	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987035	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987539	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	12 100	605 \$
211261582	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972719	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261600	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973049	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211261618	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973349	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261564	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211261636	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973689	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211261925	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974686	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261798	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975108	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211261940	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975438	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211261986	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211261820	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975819	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211262208	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	12 600	630 \$
211262190	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211262226	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211262430	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262498	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977786	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978304	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262243	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412A*	12 500	625 \$
212969563	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262298	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970914	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262476	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262454	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983694	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262409	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262322	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262344	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985941	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0261410A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986339	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987045	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0601412A*	12 500	625 \$
211262261	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972729	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262279	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973359	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262368	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974699	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262388	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975449	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211262709	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262778	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977798	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978316	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262520	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969573	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262576	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970926	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262756	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262733	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983704	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262687	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262601	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262623	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985951	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986351	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987055	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211262538	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972739	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262557	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973369	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262647	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974712	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262667	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975460	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263305	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211263330	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211263495	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263355	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211263040	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211263519	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977810	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978328	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978793	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979997	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982428	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981876	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	12 600	630 \$
211262800	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969583	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262981	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211262999	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212970013	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	12 500	625 \$
211263062	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970938	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211263132	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	12 300	615 \$
212971486	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211263448	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211263472	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211263380	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211263403	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
211263426	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	12 900	645 \$
212983302	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	12 400	620 \$
212983714	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984213	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984753	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211263259	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211263147	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263170	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211263192	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262925	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
211263019	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	12 900	645 \$
212988825	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	12 500	625 \$
212989317	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985961	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986363	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986711	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987065	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987551	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211262854	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972749	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262872	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973059	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	12 500	625 \$
211262889	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973379	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262836	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211262906	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973699	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	12 500	625 \$
211263217	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974725	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211263090	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975119	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	12 500	625 \$
211263238	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975471	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263284	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	12 500	625 \$
211263111	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975832	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	12 500	625 \$
211263559	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	12 700	635 \$
211263540	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	12 800	640 \$
211263578	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	12 800	640 \$
211263791	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211263860	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977822	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978340	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211263596	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969593	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211263654	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970950	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211263837	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263816	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983725	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263768	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211263679	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211263702	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985971	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986375	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987075	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263615	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972759	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263633	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973389	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263727	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974738	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211263748	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975482	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264479	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211264504	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211264640	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211264527	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211264095	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211264664	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977834	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978352	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978804	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212980009	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982440	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981888	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211263883	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969603	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211264057	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211264075	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970023	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211264118	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970962	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211264222	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971497	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211264596	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211264617	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211264551	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211264574	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983313	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983735	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984225	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984765	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	12 100	605 \$
211264435	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211264251	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211264285	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211264330	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211264011	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988837	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989329	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985981	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986387	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986723	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987085	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987563	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211263938	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972769	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263956	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973069	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211263974	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973399	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263920	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211263992	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973709	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211264390	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974751	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211264149	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975130	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211264414	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975493	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264459	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211264184	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975845	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211264702	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	12 600	630 \$
211264684	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	12 600	630 \$
211264720	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	12 600	630 \$
213353734	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	F5MA4*18L*A*		12 800	640 \$
213353744	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	F5MA4*24L*B*		12 500	625 \$
211264770	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FEM4P18**AL		12 300	615 \$
211264792	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FEM4P24**AL		12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264816	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FEM4X18**BL		12 300	615 \$
211264846	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FEM4X24**CL		12 100	605 \$
213249254	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		12 300	615 \$
211264746	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FJMA4*18L*A*		12 700	635 \$
211257341	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FJMA4*24L*B*		12 800	640 \$
211264978	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$
211265000	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211265021	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719733	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211264934	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$
211264956	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
213607595	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FTMA4X24L0B*		12 400	620 \$
211265044	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FVM4X24***L		12 400	620 \$
211264869	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FXM4X18**AL		12 300	615 \$
211264890	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FXM4X24**AL		12 400	620 \$
211264913	KEEPRITE	DLCURAH18ABK	FXM4X30**AL		12 400	620 \$
209852078	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
211635315	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635340	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977342	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977846	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211635235	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969613	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635266	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970974	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635328	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983324	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211635280	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985631	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212985991	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986735	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211635245	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972779	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635255	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973409	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635293	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974764	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635304	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975504	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635446	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211635456	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211635609	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635622	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211635733	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211635635	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211635435	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211635648	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211635499	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635746	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977354	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977858	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978364	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
212978827	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979529	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
212981936	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981372	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211635352	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969623	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635466	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211635476	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970033	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635511	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970986	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635551	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971508	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635721	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211635661	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 900	995 \$
211635673	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635685	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983016	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983334	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983745	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984261	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211635362	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211635562	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635697	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211635709	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211635423	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635487	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988429	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988849	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985641	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986003	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986399	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212986745	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987095	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211635382	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972789	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635392	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212973079	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635402	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973419	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635372	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635412	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973719	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635575	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974777	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635528	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	20 000	1 000 \$
212975141	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635586	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975515	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635598	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211635540	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975858	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635767	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211635757	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	20 000	1 000 \$
211635777	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	20 400	1 020 \$
211635881	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635891	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636068	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
211636081	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 900	995 \$
211636204	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211636094	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635870	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211636107	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
211635934	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211636217	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
212977366	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977870	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978375	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978839	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 600	980 \$
212979541	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981948	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981384	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211635787	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	20 000	1 000 \$
212969633	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211635901	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211635911	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970043	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211635946	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212970998	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211635986	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971519	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211636180	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	20 200	1 010 \$
211636192	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	19 800	990 \$
211636120	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	19 500	975 \$
211636132	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636144	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	19 900	995 \$
212983027	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983344	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983757	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	19 600	980 \$
212984273	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211635797	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95CSU0601716A*	19 900	995 \$
211635997	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211636009	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636021	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	20 200	1 010 \$
211636156	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211636168	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211635858	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	19 600	980 \$
211635922	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	19 900	995 \$
212988441	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988861	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	19 600	980 \$
212985651	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	19 700	985 \$
212986015	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	19 700	985 \$
212986411	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	19 900	995 \$
212986755	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987107	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	19 700	985 \$
211635817	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972799	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	19 700	985 \$
211635827	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	19 600	980 \$
212973089	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	19 800	990 \$
211635837	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	19 600	980 \$
212973429	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	19 600	980 \$
211635807	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211635847	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	19 900	995 \$
212973729	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636034	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974790	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211635963	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	19 600	980 \$
212975152	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	19 800	990 \$
211636045	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	19 600	980 \$
212975526	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	19 600	980 \$
211636057	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211635975	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	19 900	995 \$
212975871	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636238	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	19 500	975 \$
211636228	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	19 700	985 \$
211636248	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211636338	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211636351	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977378	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977882	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211636258	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969643	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636289	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971010	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
212983354	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636303	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212985661	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986027	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986765	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636268	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972809	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636278	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973439	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636316	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974803	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636327	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975537	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636457	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636467	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211636632	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211636645	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211636756	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211636658	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211636446	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211636671	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636510	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211636769	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A*	20 600	1 030 \$
212977390	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977894	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978386	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978851	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979553	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981960	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981396	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211636363	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969653	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636477	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636487	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970053	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211636522	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971022	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211636562	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971530	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211636744	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636684	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636696	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636708	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983038	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983364	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983769	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984285	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636373	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636608	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211636573	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211636720	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211636732	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211636434	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636498	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988453	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988873	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985671	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986039	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986423	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986775	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987119	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636393	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972819	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636403	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973099	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636413	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973449	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636383	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636423	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973739	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636586	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974816	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636539	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975163	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211636597	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975548	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636621	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636551	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975884	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636790	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211636780	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211636800	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211636904	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636914	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637079	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211637092	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637215	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211637105	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
211636893	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637118	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636957	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637228	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977402	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977906	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
212978397	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978863	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979565	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981972	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981408	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211636810	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	19 700	985 \$
212969663	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636924	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636934	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970063	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 800	990 \$
211636969	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971034	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211637009	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971541	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637191	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211637203	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	20 000	1 000 \$
211637131	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	19 700	985 \$
211637143	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637155	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983049	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983374	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983781	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984297	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636820	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637055	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211637020	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211637167	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637179	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211636881	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636945	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988465	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988885	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985681	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986051	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986435	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986785	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
212987131	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636840	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	19 800	990 \$
212972829	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636850	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973109	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636860	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973459	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636830	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636870	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973749	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637033	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	19 800	990 \$
212974829	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 900	995 \$
211636986	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975174	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637044	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975559	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211637068	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636998	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975897	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637249	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211637239	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637259	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637384	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211637394	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637404	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637414	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211637594	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637607	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
211637362	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637620	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211637633	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211637646	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211637659	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211637477	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637768	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
211637756	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978408	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978875	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979329	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979577	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980076	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 700	985 \$
212980373	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980774	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212981984	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982512	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981420	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637424	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	19 700	985 \$
211637434	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970073	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211637444	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211637454	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970513	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211637538	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971552	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637492	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972095	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211637583	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972370	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211637744	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211637672	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637684	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211637696	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211637708	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983060	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983793	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984309	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984847	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985139	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211637269	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637279	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0802120A*	19 800	990 \$
211637289	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU1002122A*	19 700	985 \$
211637720	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637732	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637514	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211637350	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211637465	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988477	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988897	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989401	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075733	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076178	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986447	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987143	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987647	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211637329	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973119	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637299	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211637339	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973759	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637309	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974069	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637319	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	20 000	1 000 \$
212974289	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211637503	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975185	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637550	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637527	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975910	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637561	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976355	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637572	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976632	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211637374	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976955	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211637789	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	19 700	985 \$
211637809	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211637779	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637799	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637913	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637923	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211638212	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211637902	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637966	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211638225	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977414	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977918	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978419	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978887	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
212979589	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981996	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981432	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637819	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969673	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	19 700	985 \$
211637933	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211637943	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970083	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211637978	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212971046	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	19 700	985 \$
211638018	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	19 900	995 \$
212971563	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	19 700	985 \$
211638188	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211638200	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	19 900	995 \$
212983071	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 800	990 \$
212983384	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983805	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	19 700	985 \$
212984321	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	19 900	995 \$
211637829	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211638029	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211638164	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638176	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637890	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	19 700	985 \$
211637954	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	20 000	1 000 \$
212988489	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988909	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	19 700	985 \$
212985691	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986063	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	19 800	990 \$
212986459	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986795	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987155	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
211637849	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972839	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 800	990 \$
211637859	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212973129	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637869	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	19 700	985 \$
212973469	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	19 700	985 \$
211637839	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637879	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212973769	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211638042	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974842	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211637995	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	20 200	1 010 \$
212975196	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211638053	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	19 700	985 \$
212975570	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	19 700	985 \$
211638007	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	20 000	1 000 \$
212975923	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211638246	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	19 600	980 \$
211638236	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	19 800	990 \$
211638256	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211638381	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0401712A*	19 900	995 \$
211638391	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0601716A*	19 900	995 \$
211638401	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0802120A*	20 000	1 000 \$
211638411	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638603	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 800	990 \$
211638616	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211638359	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211638629	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638642	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
211638655	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 200	1 010 \$
211638668	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 400	1 020 \$
211638474	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	19 600	980 \$
211638777	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
211638765	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	19 800	990 \$
212978430	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 600	980 \$
212978899	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 500	975 \$
212979339	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 600	980 \$
212979601	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212980087	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 600	980 \$
212980384	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 400	970 \$
212980786	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982008	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	19 500	975 \$
212982524	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	19 400	970 \$
212981444	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211638421	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	19 900	995 \$
211638431	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	19 700	985 \$
212970093	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	19 500	975 \$
211638441	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	20 200	1 010 \$
211638451	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	19 700	985 \$
212970523	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	19 800	990 \$
211638535	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971574	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211638489	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	19 700	985 \$
212972106	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	19 800	990 \$
211638592	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	19 500	975 \$
212972382	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	19 600	980 \$
211638753	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	19 700	985 \$
211638681	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	19 900	995 \$
211638693	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	19 800	990 \$
211638705	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638717	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	20 200	1 010 \$
212983082	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983817	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	19 500	975 \$
212984333	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	19 400	970 \$
212984857	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985151	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638266	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0601716A*	19 800	990 \$
211638276	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0802120A*	19 500	975 \$
211638286	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU1002122A*	19 400	970 \$
211638546	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211638729	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211638741	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211638511	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638347	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	19 500	975 \$
211638462	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	19 800	990 \$
212988501	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	19 600	980 \$
212988921	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	19 500	975 \$
212989413	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	19 400	970 \$
213075748	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	19 600	980 \$
213076187	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	19 900	995 \$
212986471	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	19 600	980 \$
212987167	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 600	980 \$
212987659	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	19 500	975 \$
211638326	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	19 500	975 \$
212973139	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	19 700	985 \$
211638296	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	19 900	995 \$
211638336	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	19 800	990 \$
212973779	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	19 700	985 \$
211638306	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	19 700	985 \$
212974079	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	19 600	980 \$
211638316	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	19 600	980 \$
212974299	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211638500	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	19 500	975 \$
212975207	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	19 700	985 \$
211638559	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211638524	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	19 800	990 \$
212975936	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	19 700	985 \$
211638570	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	19 400	970 \$
212976370	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	19 600	980 \$
211638581	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	19 600	980 \$
212976645	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	19 400	970 \$
211638371	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	19 400	970 \$
212976965	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	19 700	985 \$
211638798	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638818	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	20 200	1 010 \$
211638788	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	19 600	980 \$
211638808	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211638908	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211638933	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977426	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977930	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211638828	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969683	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638859	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971058	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638921	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983394	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638873	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985701	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986075	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986805	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638838	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972849	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638848	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973479	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638886	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974855	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638897	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975581	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639029	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211639039	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
211639181	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639194	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 400	1 020 \$
211639293	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211639207	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639018	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211639220	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211639082	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639306	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977438	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977942	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978441	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978911	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979613	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
212982020	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981456	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638945	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969693	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639049	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211639059	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970103	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	20 400	1 020 \$
211639094	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971070	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639123	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971585	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	20 200	1 010 \$
211639281	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639233	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639245	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211639257	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983093	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983404	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983829	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984345	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638955	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211639134	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639269	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211639006	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639070	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988513	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988933	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985711	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986087	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986483	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	20 400	1 020 \$
212986815	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987179	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638975	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972859	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
212973149	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211638985	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973489	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638965	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638995	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973789	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639147	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974868	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
212975218	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211639158	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975592	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639170	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639112	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975949	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639327	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211639317	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	20 200	1 010 \$
211639337	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	20 600	1 030 \$
211639427	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211639452	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977450	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977954	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211639347	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969703	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639378	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971082	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639440	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
212983414	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211639392	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212985721	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986099	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986825	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
211639357	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972869	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639367	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973499	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639405	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974881	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639416	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975603	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639558	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639568	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639733	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639746	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211639857	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211639759	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639547	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211639772	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211639611	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639870	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977462	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977966	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978452	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978923	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979625	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982032	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981468	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639464	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969713	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639578	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211639588	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970113	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211639623	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971094	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639663	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971596	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211639845	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639785	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211639797	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639809	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983104	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983424	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983841	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984357	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639474	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211639709	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211639674	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211639821	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211639833	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639535	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639599	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988525	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988945	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985731	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986111	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986495	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986835	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987191	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639494	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972879	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639504	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973159	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639514	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973509	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639484	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639524	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973799	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211639687	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974894	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639640	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975229	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211639698	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975614	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639722	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639652	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975962	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211639891	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211639881	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211639901	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640473	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640483	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640493	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211640503	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211640683	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640696	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211640451	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640709	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211640722	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640735	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211640748	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211640566	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640857	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
211640845	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978474	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978947	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979349	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979649	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980098	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	20 000	1 000 \$
212980395	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980798	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982056	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982536	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981492	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211640513	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640523	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970133	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640533	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211640543	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970533	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211640627	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971618	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211640581	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972117	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211640672	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972394	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211640833	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640761	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640773	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211640785	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211640797	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983126	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983865	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984381	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984867	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985163	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211640358	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640368	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0802120A*	19 900	995 \$
211640378	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU1002122A*	19 800	990 \$
211640809	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640821	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211640603	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211640439	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640554	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988549	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988969	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989425	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075763	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076196	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986519	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987215	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212987671	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211640418	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973179	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211640388	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211640428	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973819	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640398	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974089	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640408	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 900	995 \$
212974309	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211640592	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975251	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640639	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640616	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975988	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640650	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976382	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640661	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976658	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211640463	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976975	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211640878	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640898	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211640868	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640888	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640005	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640015	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640180	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211640193	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640304	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211640206	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639994	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640219	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640058	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640317	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977474	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977978	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978463	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978935	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979637	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982044	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981480	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639911	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969723	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211640025	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640035	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970123	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640070	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971106	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211640110	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971607	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211640292	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640232	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211640244	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640256	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983115	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983434	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983853	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984369	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639921	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640156	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211640121	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640268	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640280	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639982	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640046	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988537	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988957	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985741	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986123	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986507	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986845	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987203	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639941	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972889	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639951	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973169	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639961	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973519	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639931	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639971	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973809	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640134	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974907	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211640087	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975240	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640145	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975625	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211640169	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640099	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975975	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640338	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640328	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640348	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
213353754	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	F5MA4*24L*B*		20 400	1 020 \$
213353764	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	F5MA4*30L*B*		20 200	1 010 \$
211640909	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FEM4P30**AL		20 000	1 000 \$
211640922	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FEM4X24**CL		19 900	995 \$
211640935	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FEM4X30**BL		20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213249265	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FEVA0024**+NAVA43601C K		20 000	1 000 \$
211616518	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FJMA4*24L*B*		20 200	1 010 \$
211640950	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FJMA4*30L*B*		20 000	1 000 \$
211640962	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$
211640974	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640986	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211640998	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$
211641010	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$
213607610	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FTMA4B36L0C*		20 200	1 010 \$
213607625	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FTMA4X24L0B*		20 400	1 020 \$
211641033	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FVM4X24***L		19 900	995 \$
211641022	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FVM4X36***L		20 000	1 000 \$
211641044	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FXM4X24**AL		20 000	1 000 \$
211641056	KEEPRITE	DLCURAH24AAK	FXM4X30**AL		20 200	1 010 \$
209852081	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
213372149	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372150	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XBX + CI		21 000	1 050 \$
211240326	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240360	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212977570	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978086	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 300	965 \$
211240233	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969733	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240261	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971118	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240349	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240338	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983514	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211240315	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240273	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240284	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
212985761	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986135	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986865	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
211240242	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972899	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240251	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973529	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240295	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974920	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240305	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975636	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240633	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240645	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211240758	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211240657	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211240446	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211240669	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211240504	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240770	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977582	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978098	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978628	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979127	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979817	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 400	970 \$
212982248	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981696	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211240371	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969743	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240474	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	19 400	970 \$
211240483	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	19 300	965 \$
212970143	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	19 400	970 \$
211240515	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971130	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240549	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	19 300	965 \$
212971629	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	19 400	970 \$
211240736	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240747	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	19 400	970 \$
211240681	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211240692	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	19 400	970 \$
211240703	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983137	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	19 500	975 \$
212983524	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984033	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984573	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240612	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240559	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240570	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211240581	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
211240714	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211240725	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	19 700	985 \$
211240435	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240493	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988645	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989137	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985771	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986147	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986531	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	19 500	975 \$
212986875	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
212987371	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	19 400	970 \$
211240398	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972909	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240407	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	19 300	965 \$
212973189	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	19 500	975 \$
211240416	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973539	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240389	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211240425	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	19 400	970 \$
212973829	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211240592	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974933	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240529	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
212975262	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	19 500	975 \$
211240602	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975647	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240623	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076378	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211240539	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	19 400	970 \$
212976001	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211240789	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	19 200	960 \$
211240780	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	19 300	965 \$
211240798	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	19 500	975 \$
211241069	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241081	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 800	940 \$
211241194	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211241093	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
211241105	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211240940	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	18 600	930 \$
211241206	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977594	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978110	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 600	930 \$
212978639	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 600	930 \$
212979139	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979829	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 600	930 \$
212982260	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	18 600	930 \$
212981708	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	18 700	935 \$
211240807	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969753	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	18 500	925 \$
211240910	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	18 900	945 \$
211240919	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	18 700	935 \$
212970153	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	18 800	940 \$
211240951	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	18 800	940 \$
212971142	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	18 500	925 \$
211240985	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971640	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	18 600	930 \$
211241172	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	19 100	955 \$
211241183	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	18 800	940 \$
211241117	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	18 500	925 \$
211241128	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211241139	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	18 800	940 \$
212983148	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212983534	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	18 800	940 \$
212984045	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984585	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	18 500	925 \$
211241006	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241017	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
211240871	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	18 600	930 \$
211240929	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	18 800	940 \$
212988657	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	18 700	935 \$
212989149	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	18 600	930 \$
212985781	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986159	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986543	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	18 900	945 \$
212986885	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	18 700	935 \$
212987383	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	18 700	935 \$
211240834	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	18 800	940 \$
212972919	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	18 800	940 \$
211240843	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	18 600	930 \$
212973199	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	18 800	940 \$
211240852	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	18 600	930 \$
212973549	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	18 600	930 \$
211240825	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211240861	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	18 800	940 \$
212973839	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	18 800	940 \$
211241028	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	18 800	940 \$
212974946	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	18 700	935 \$
211240965	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	18 600	930 \$
212975273	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	18 800	940 \$
211241038	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	18 600	930 \$
212975658	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	18 600	930 \$
211241059	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	18 800	940 \$
211240975	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	18 800	940 \$
212976014	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	18 800	940 \$
211241225	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	18 600	930 \$
211241216	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	18 600	930 \$
211241234	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	19 000	950 \$
211241336	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211241370	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
212977606	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978122	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211241243	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969763	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241271	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971154	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241359	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241348	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983544	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241325	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	19 600	980 \$
211241283	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241294	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985791	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	19 200	960 \$
212986171	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986895	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241252	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972929	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241261	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973559	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241305	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212974959	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241315	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975669	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241643	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
211241655	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211241768	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
211241667	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241456	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211241679	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241514	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241780	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A*	19 300	965 \$
212977618	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978134	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212978650	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979151	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979841	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982272	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981720	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211241381	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969773	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241484	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211241493	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	19 100	955 \$
212970163	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211241525	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	19 200	960 \$
212971166	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241559	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971651	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211241746	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241757	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241691	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211241702	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 200	960 \$
211241713	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983159	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	19 300	965 \$
212983554	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984057	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984597	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241622	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211241569	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241580	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211241591	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211241724	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211241735	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211241445	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241503	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988669	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989161	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985801	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986183	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986555	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986905	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987395	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211241408	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972939	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241417	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973209	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211241426	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973569	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241399	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241435	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	19 200	960 \$
212973849	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 100	955 \$
211241602	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212974972	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241539	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975284	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211241612	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975680	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241633	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241549	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 200	960 \$
212976027	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 100	955 \$
211241799	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211241790	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 000	950 \$
211241808	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242079	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211242091	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242204	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211242103	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241892	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242115	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241950	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242216	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977630	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978146	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978661	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979163	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979853	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982284	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 000	950 \$
212981732	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 000	950 \$
211241817	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	18 800	940 \$
212969783	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211241920	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	19 100	955 \$
211241929	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970173	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 000	950 \$
211241961	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971178	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211241995	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971662	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242182	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242193	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242127	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	18 800	940 \$
211242138	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242149	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983170	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983564	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984069	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984609	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242058	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211242005	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242016	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242027	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
211242160	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242171	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211241881	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211241939	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988681	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	19 100	955 \$
212989173	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985811	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986195	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986567	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986915	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987407	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241844	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972949	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241853	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	18 900	945 \$
212973219	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211241862	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	18 900	945 \$
212973579	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241835	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241871	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973859	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242038	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974985	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241975	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	18 900	945 \$
212975295	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242048	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	18 900	945 \$
212975691	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211242069	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241985	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976040	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242235	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242226	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242244	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242555	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242567	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242337	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242579	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211242591	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211242603	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	19 200	960 \$
211242615	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211242440	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242715	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A*	19 300	965 \$
211242704	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978672	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979175	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979499	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
212979865	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980263	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 000	950 \$
212980582	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212980990	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 000	950 \$
212982296	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982704	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981744	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211242392	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211242401	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970183	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211242410	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211242419	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970543	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211242494	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971673	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242453	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972128	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211242545	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	18 900	945 \$
212972406	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	19 100	955 \$
211242693	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242627	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242638	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211242649	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242660	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983181	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984081	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984621	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985037	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985343	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211242504	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242671	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242682	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211242473	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242326	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242429	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988693	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 000	950 \$
212989185	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989605	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076098	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	19 100	955 \$
213076349	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 000	950 \$
212986579	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212987419	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 000	950 \$
212987803	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211242307	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973229	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211242280	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211242316	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973869	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242289	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974099	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	19 100	955 \$
211242298	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	18 900	945 \$
212974319	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 000	950 \$
211242463	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975306	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242515	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211242484	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976053	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242525	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976396	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	19 100	955 \$
211242535	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976671	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 000	950 \$
211242347	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212976985	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	19 100	955 \$
211242734	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242752	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242725	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242743	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243023	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
211243035	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 900	945 \$
211243148	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211243047	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
211242836	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
211243059	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 000	950 \$
211242894	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	18 700	935 \$
211243160	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977642	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978158	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 700	935 \$
212978683	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 700	935 \$
212979187	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979877	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212982308	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	18 800	940 \$
212981756	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	18 800	940 \$
211242761	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	19 000	950 \$
212969793	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	18 700	935 \$
211242864	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	19 000	950 \$
211242873	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	18 800	940 \$
212970193	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	18 900	945 \$
211242905	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	18 900	945 \$
212971190	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	18 700	935 \$
211242939	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971684	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243126	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	19 200	960 \$
211243137	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	18 900	945 \$
211243071	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243082	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	18 900	945 \$
211243093	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	18 900	945 \$
212983192	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 000	950 \$
212983574	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 000	950 \$
212984093	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	18 900	945 \$
212984633	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	18 900	945 \$
211242949	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 300	965 \$
211242960	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
211242971	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243104	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
211242825	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	18 700	935 \$
211242883	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	18 900	945 \$
212988705	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	18 800	940 \$
212989197	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	18 900	945 \$
212985821	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	18 800	940 \$
212986207	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986591	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	19 000	950 \$
212986925	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	18 800	940 \$
212987431	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	18 800	940 \$
211242788	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972959	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 000	950 \$
211242797	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	19 100	955 \$
212973239	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211242806	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	18 700	935 \$
212973589	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	18 800	940 \$
211242779	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	19 000	950 \$
211242815	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	18 900	945 \$
212973879	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242982	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974998	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	18 800	940 \$
211242919	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	19 100	955 \$
212975317	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211242992	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	18 700	935 \$
212975702	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	18 800	940 \$
211243013	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	18 900	945 \$
211242929	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	18 900	945 \$
212976066	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211243179	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	18 700	935 \$
211243170	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	18 800	940 \$
211243188	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243499	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 700	935 \$
211243511	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211243523	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	18 700	935 \$
211243535	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211243384	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243648	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	18 700	935 \$
212978694	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 500	925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979199	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979509	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	18 600	930 \$
212979889	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212980274	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	18 600	930 \$
212980593	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	18 600	930 \$
212981002	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	18 800	940 \$
212982320	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	18 700	935 \$
212982716	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	18 600	930 \$
212981768	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	18 600	930 \$
211243336	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211243345	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	18 600	930 \$
212970203	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	18 400	920 \$
211243363	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	18 600	930 \$
212970553	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	18 900	945 \$
211243438	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	18 600	930 \$
212971695	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243397	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	18 600	930 \$
212972139	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	18 900	945 \$
211243489	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	18 500	925 \$
212972418	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	18 800	940 \$
211243637	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	18 700	935 \$
211243571	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211243582	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	18 700	935 \$
212983203	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212984105	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984645	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	18 400	920 \$
212985047	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	18 900	945 \$
212985355	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	18 700	935 \$
211243270	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243373	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	18 700	935 \$
212988717	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	18 600	930 \$
212989209	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	18 700	935 \$
212989617	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	18 600	930 \$
213076110	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	18 500	925 \$
213076358	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	18 700	935 \$
212986603	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	18 800	940 \$
212987443	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987815	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243251	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	18 500	925 \$
212973249	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211243224	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	18 800	940 \$
211243260	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	18 700	935 \$
212973889	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	18 700	935 \$
211243233	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	18 600	930 \$
212974109	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	18 600	930 \$
211243242	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	18 500	925 \$
212974329	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	18 900	945 \$
211243407	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	18 500	925 \$
212975328	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211243459	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	18 700	935 \$
211243428	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	18 700	935 \$
212976079	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	18 700	935 \$
211243469	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	18 400	920 \$
212976409	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	18 600	930 \$
211243479	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	18 600	930 \$
212976684	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	18 600	930 \$
211243291	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	18 400	920 \$
212976995	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	18 600	930 \$
211243678	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	18 400	920 \$
211243669	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	18 500	925 \$
211243687	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	18 900	945 \$
211243798	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211243832	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
212977654	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978170	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211243705	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969803	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243733	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971202	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211243821	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211243810	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983584	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243787	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211243745	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211243756	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
212985831	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986219	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986935	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243714	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972969	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243723	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973599	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243767	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975011	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243777	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975713	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244105	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211244117	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211244230	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
211244129	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211243918	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211244141	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211243976	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211244242	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977666	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978182	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978705	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979211	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979901	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212982332	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981780	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211243843	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969813	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243946	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	19 500	975 \$
211243955	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	19 400	970 \$
212970213	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211243987	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971214	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211244021	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	19 400	970 \$
212971706	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	19 500	975 \$
211244208	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211244219	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	19 500	975 \$
211244153	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
211244164	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244175	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983214	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	19 600	980 \$
212983594	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984117	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984657	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211244084	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211244031	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211244042	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211244053	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
211244186	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	19 700	985 \$
211244197	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0801716A*	19 800	990 \$
211243907	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211243965	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988729	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989221	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985841	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986231	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986615	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	19 700	985 \$
212986945	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
212987455	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	19 500	975 \$
211243870	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972979	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243879	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	19 700	985 \$
212973259	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	19 600	980 \$
211243888	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973609	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243861	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211243897	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	19 500	975 \$
212973899	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211244064	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975024	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211244001	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	19 700	985 \$
212975339	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	19 600	980 \$
211244074	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975724	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244095	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076404	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211244011	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976092	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211244261	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	19 300	965 \$
211244252	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	19 400	970 \$
211244270	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	19 700	985 \$
211244372	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244406	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212977678	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 000	950 \$
212978194	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244279	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969823	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211244307	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971226	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211244395	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244384	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983604	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244361	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	19 500	975 \$
211244319	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244330	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985851	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986243	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986955	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244288	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972989	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244297	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973619	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 000	950 \$
211244341	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212975037	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	19 100	955 \$
211244351	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975735	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 000	950 \$
211244679	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244691	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211244804	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244703	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244492	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211244715	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244550	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244816	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977690	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978206	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978716	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979223	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979913	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982344	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981792	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244417	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969833	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244520	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244529	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970223	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244561	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971238	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211244595	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971717	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211244782	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244793	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211244727	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211244738	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211244749	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983225	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983614	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984129	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984669	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211244658	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211244605	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244616	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211244627	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211244760	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211244771	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244481	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244539	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988741	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989233	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985861	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986255	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986627	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986965	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987467	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244444	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972999	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244453	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973269	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244462	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973629	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244435	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244471	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973909	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211244638	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975050	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211244575	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975350	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211244648	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975746	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211244669	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211244585	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976105	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211244835	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211244826	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211244844	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245591	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245603	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211245373	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245615	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211245627	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211245639	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	19 300	965 \$
211245651	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211245476	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245751	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211245740	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978738	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979247	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979519	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	19 200	960 \$
212979937	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980285	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	19 100	955 \$
212980604	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981014	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 100	955 \$
212982368	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982728	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981816	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211245428	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211245437	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970243	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211245446	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211245455	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970563	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211245530	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971739	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245489	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972150	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211245581	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 000	950 \$
212972430	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	19 200	960 \$
211245729	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245663	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245674	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211245685	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245696	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983247	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984153	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984693	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
212985057	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985367	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211245540	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245707	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245718	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211245509	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245362	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245465	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988765	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989257	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989629	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076122	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	19 200	960 \$
213076367	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 100	955 \$
212986651	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987491	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
212987827	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211245343	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973289	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211245316	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211245352	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973929	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245325	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974119	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	19 200	960 \$
211245334	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 000	950 \$
211245499	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975372	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245551	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245520	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976131	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245561	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976423	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	19 200	960 \$
211245571	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976697	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 100	955 \$
211245383	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212977005	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	19 200	960 \$
211245770	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245788	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	19 300	965 \$
211245761	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245779	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245115	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211245127	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245240	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211245139	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244928	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245151	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244986	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245252	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977702	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978218	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978727	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979235	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979925	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982356	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981804	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244853	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969843	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244956	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244965	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970233	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244997	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971250	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211245031	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971728	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245218	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211245229	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245163	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211245174	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245185	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983236	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983624	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984141	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984681	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211245094	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211245041	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211245052	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245063	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211245196	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245207	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244917	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244975	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988753	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989245	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985871	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986267	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986639	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986975	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987479	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244880	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212973009	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244889	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973279	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244898	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973639	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244871	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244907	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973919	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245074	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975063	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211245011	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975361	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245084	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975757	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211245105	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245021	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976118	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245271	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245262	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245280	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
213353774	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	F5MA4*24L*B*		19 300	965 \$
213353784	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	F5MA4*30L*B*		19 100	955 \$
211245799	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
211245811	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FEM4X24**CL		19 000	950 \$
211245823	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
213249276	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		19 000	950 \$
211239228	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FJMA4*24L*B*		19 200	960 \$
211245922	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211245933	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$
211245944	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211245955	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211245966	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211245867	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211245878	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211245889	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211245900	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$
211245911	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
213607640	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FTMA4B36L0C*		19 100	955 \$
213607655	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FTMA4X24L0B*		19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245977	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FVM4X24***L		19 000	950 \$
211245987	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FVM4X36***L		19 000	950 \$
211245834	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FXM4X24**AL		19 100	955 \$
211245845	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FXM4X30**AL		19 100	955 \$
211245856	KEEPRITE	DLCURAH24ABK	FXM4X36**AL		18 500	925 \$
209852085	KEEPRITE	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
212982824	KEEPRITE	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	24 000	1 200 \$
212985127	KEEPRITE	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	24 000	1 200 \$
212974339	KEEPRITE	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	24 000	1 200 \$
213353794	KEEPRITE	DLCURAH30AAK	F5MA4*30L*B*		22 600	1 130 \$
213353804	KEEPRITE	DLCURAH30AAK	F5MA4*36L*B*		23 000	1 150 \$
213249287	KEEPRITE	DLCURAH30AAK	FEVA0036**+NAVA43601C K		22 800	1 140 \$
211606856	KEEPRITE	DLCURAH30AAK	FJMA4*30L*B*		22 800	1 140 \$
213607670	KEEPRITE	DLCURAH30AAK	FTMA4B36L0C*		23 000	1 150 \$
209852088	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
213372151	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	DLFULAH36XCX + CI		22 600	1 130 \$
211712056	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221680	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221712	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221720	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978983	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212981552	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211221728	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971750	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221744	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
212983454	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
211712044	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988993	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987227	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221792	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221800	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
211221808	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221816	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221824	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221848	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211221856	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977510	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978014	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978507	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212978995	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979685	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982116	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981564	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969873	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211712080	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211221840	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970263	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221864	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971286	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211221872	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971761	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221880	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211221888	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211221896	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983464	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983901	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984441	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211712069	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221912	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988561	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989005	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987239	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221904	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973949	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212976157	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712090	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211221952	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221960	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221968	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
211221976	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221984	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211221992	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211222002	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211222052	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222063	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222072	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712113	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978518	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979007	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979429	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979697	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980186	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980505	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980906	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982128	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982620	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982932	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981576	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211222011	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211222021	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970273	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222031	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211222042	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970573	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222081	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971772	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222090	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972161	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222098	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972442	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222124	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222132	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222141	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222152	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983913	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984453	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984967	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985259	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222160	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211222168	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222200	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211222208	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712101	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988573	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989017	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989521	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076014	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987251	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987719	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988031	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222176	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973959	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222184	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974129	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222192	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974349	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976170	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222216	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976437	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222224	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976710	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211222232	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977015	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	23 600	1 180 \$
211222240	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211222248	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211222264	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211222272	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222280	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222304	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222312	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977522	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978026	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978529	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979019	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979709	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982140	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981588	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211222288	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969883	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222296	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712124	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970283	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222320	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971298	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222328	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971783	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222336	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211222344	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222352	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983474	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983925	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984465	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222360	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222376	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222384	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
212988585	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989029	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212987263	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222368	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973969	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222392	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976183	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222400	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712171	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211222440	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211222448	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222456	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211222464	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222472	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211222480	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211222488	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
211222528	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222536	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A*	23 200	1 160 \$
211222544	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712147	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	23 200	1 160 \$
212978540	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979031	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979439	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979721	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980197	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980516	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980918	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982152	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982632	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982944	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981600	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211222496	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211222504	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970293	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222512	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211222520	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970583	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222552	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971794	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222560	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972172	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222568	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972454	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222592	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222600	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222608	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211222616	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983937	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984477	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212984977	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985271	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211222624	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222632	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211712159	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222672	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222680	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712135	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988597	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989041	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989533	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076026	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
212987275	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987731	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988043	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211222640	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222648	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973979	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222656	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974139	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222664	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974359	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222688	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976196	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222696	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976452	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222704	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976723	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222712	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977025	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211222720	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211222728	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
211712441	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211712236	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211712454	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712467	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211712480	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712493	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712506	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712335	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712591	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211712579	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712323	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978551	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979043	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979449	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979733	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980208	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980527	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980930	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982164	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982644	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982956	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981612	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211712258	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712268	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970303	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712278	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712288	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970593	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712385	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971805	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712350	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972183	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712430	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972466	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712519	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712531	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
211712543	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712555	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983949	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984489	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984987	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985283	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712567	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211712361	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712373	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712224	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712311	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712299	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988609	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212989053	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989545	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076038	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987287	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987743	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988055	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712183	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712213	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973989	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712193	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974149	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712203	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974369	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712397	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976209	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712408	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976466	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712419	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976736	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712248	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977035	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712612	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211712602	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712811	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712824	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712837	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712850	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	23 400	1 170 \$
211712863	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712876	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
211712889	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
211712938	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
211712949	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712716	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212979459	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212980219	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980538	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980704	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	23 600	1 180 \$
212980942	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212981116	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
212981225	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
212981326	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
212982656	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982968	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
211712663	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712673	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970603	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712683	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	23 400	1 170 \$
211712693	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	23 400	1 170 \$
211712728	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972194	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712800	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972478	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712902	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712914	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712926	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	23 400	1 170 \$
212984997	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985295	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212985620	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	23 400	1 170 \$
211712742	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712754	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712704	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989557	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076050	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987755	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988067	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212988337	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212988419	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	23 600	1 180 \$
211712622	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974159	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712632	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974379	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712642	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212974529	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712778	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	23 200	1 160 \$
212976479	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712789	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976749	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712653	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977045	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712767	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	23 400	1 170 \$
212977247	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712960	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	23 600	1 180 \$
211712970	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	23 600	1 180 \$
211713238	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713251	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211713033	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211713264	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211713277	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211713290	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211713303	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211713316	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 400	1 170 \$
211713132	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713401	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211713389	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211713120	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212978562	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979055	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979469	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979745	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980230	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980549	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980954	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982176	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982668	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982980	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981624	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211713055	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211713065	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970313	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713075	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211713085	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970613	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713182	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971816	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713147	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972205	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713227	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972490	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	23 200	1 160 \$
211713329	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	23 000	1 150 \$
211713341	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211713353	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713365	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983961	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984501	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212985007	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985307	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713377	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713158	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713170	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713021	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713108	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211713096	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988621	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989065	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989569	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076062	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987299	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987767	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988079	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211712980	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713010	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973999	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	23 200	1 160 \$
211712990	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974169	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211713000	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974389	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713194	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976222	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	23 200	1 160 \$
211713205	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976494	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211713216	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976762	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713045	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977055	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211713422	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211713412	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
212978038	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
211713519	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713466	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713581	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978050	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978573	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979067	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979757	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981636	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969903	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970323	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713478	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971322	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713495	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971827	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713532	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713556	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983484	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989077	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987311	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713445	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974009	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976235	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211713921	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211713934	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713947	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
211713960	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211713826	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211714033	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
211714021	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	23 600	1 180 \$
212978595	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979091	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979479	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
212979781	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212980241	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980560	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980966	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982680	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982992	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981660	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212970343	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713805	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970623	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713864	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971849	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
212972216	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713897	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	23 600	1 180 \$
211713985	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713997	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
211714009	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
212984537	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985017	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985319	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713852	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
212989101	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989581	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076074	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212987335	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212988091	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713774	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974029	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212974179	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211713764	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212974399	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976261	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976507	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
212976775	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211713785	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977065	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211713681	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713626	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713743	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978062	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978584	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979079	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979769	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981648	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969913	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970333	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713638	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971334	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713656	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971838	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713694	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713718	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983494	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989089	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987323	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713603	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974019	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976248	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211714528	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714347	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714541	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211714554	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714567	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211714580	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211714593	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211714446	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714666	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211714654	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211714434	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978617	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979115	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979489	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979805	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980252	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980571	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980978	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982236	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982692	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212983004	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981684	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211714369	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211714379	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970363	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714389	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211714399	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970633	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714484	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971871	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714461	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972227	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714517	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972514	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211714606	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714618	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714630	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714642	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212984021	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984561	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985027	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985331	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714472	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714335	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714422	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
211714410	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989125	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989593	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076086	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987359	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212987791	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988103	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714324	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974049	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714304	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974189	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714314	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974409	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976287	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714495	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976520	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714506	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976788	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211714359	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977075	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714677	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211714173	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211714260	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	23 200	1 160 \$
211714186	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714077	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714199	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714121	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714273	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977558	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978074	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978606	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979103	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979793	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982224	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981672	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211714044	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969923	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714088	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211714098	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970353	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714133	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971346	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714150	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971860	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714212	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211714224	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211714236	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
212983504	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212984009	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984549	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714248	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714065	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714109	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988633	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989113	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212985751	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0261410A*	23 600	1 180 \$
212986855	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212987347	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973649	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714054	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974039	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212975768	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714162	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976274	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714294	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211714284	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
213353814	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	F5MA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
213353824	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	F5MA4*36L*B*		23 600	1 180 \$
213249298	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		23 600	1 180 \$
211709691	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FJMA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
211714691	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FJMA4*36L*B*		23 400	1 170 \$
211222744	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211222752	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211222760	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211222768	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$
213607685	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FTMA4B36L0C*		23 600	1 180 \$
211222784	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FVM4X24***L		23 600	1 180 \$
211222776	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FVM4X36***L		23 400	1 170 \$
211274902	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FVM4X48***L		23 000	1 150 \$
211222792	KEEPRITE	DLCURAH30ABK	FXM4X36**AL		23 200	1 160 \$
209852086	KEEPRITE	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
213353834	KEEPRITE	DLCURAH36AAK	F5MA4*36L*B*		21 200	1 060 \$
213353844	KEEPRITE	DLCURAH36AAK	F5MA4*42L*C*		21 200	1 060 \$
213607700	KEEPRITE	DLCURAH36AAK	FTMA4B36L0C*		21 200	1 060 \$
209852087	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
213372152	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213372153	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XCX + CI		33 000	1 650 \$
212382965	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 800	1 490 \$
212382978	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
212383065	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
212382991	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212382881	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383004	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383078	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077823	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077872	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077920	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078041	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078263	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078957	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213078825	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212382850	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	29 600	1 480 \$
212969933	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382892	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212382902	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970373	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212382925	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	29 600	1 480 \$
213076415	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382942	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076471	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383017	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383029	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383041	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079341	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079381	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079515	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383053	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382913	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080508	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080652	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079959	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079999	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076892	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382860	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382870	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076932	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077295	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382954	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077340	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383099	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212383089	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226266	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
211226278	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383150	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383283	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
212383296	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383309	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
212383322	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211226290	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212383383	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212383371	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211226311	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077931	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078053	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078173	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078275	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078395	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078494	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078611	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078969	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079089	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079209	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078837	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226301	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212383183	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970383	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383193	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212383203	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970643	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383249	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076482	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383226	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076636	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383272	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076735	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211226333	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383335	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383347	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212383359	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211226343	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079393	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079527	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079647	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079737	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079844	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211226353	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226364	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383237	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211226375	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
211226385	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211226395	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212383172	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0802120A*	29 800	1 490 \$
212383214	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212383161	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080520	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080664	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080784	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075882	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076250	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080011	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080143	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080275	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080382	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212383109	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383139	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076942	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
212383119	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077042	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212383129	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077142	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
212383261	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077353	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226406	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077482	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211226416	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077593	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211226425	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077708	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211226434	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226443	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
211226452	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226461	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	29 600	1 480 \$
211226489	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
211226501	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 200	1 460 \$
211226513	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211226525	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211226536	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
212383395	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
213077836	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077884	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077942	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078065	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078287	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078981	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078849	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226547	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969943	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226556	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211226565	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970393	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226586	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076427	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226598	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076493	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226619	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
211226630	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211226641	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079351	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079405	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079539	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226663	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226701	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080532	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080676	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079969	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213080023	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226673	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076902	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226682	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226691	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076952	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077306	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226712	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077366	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226721	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
211226730	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211226739	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211226797	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383407	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211226809	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211226821	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211226833	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211226845	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211226857	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211226905	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211226916	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211226927	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211226938	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077953	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078077	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078183	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078299	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078406	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078505	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078623	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078993	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079101	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079221	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078861	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211226868	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211226877	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970403	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211226886	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211226895	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970653	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226949	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076504	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
212383431	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076647	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226961	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076747	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211226998	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211227009	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211227020	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
212383442	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227030	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079419	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079551	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079657	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079749	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079853	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211227040	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227062	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227073	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227083	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212383419	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211227138	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227149	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211227159	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080544	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080688	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080796	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075894	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076259	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080035	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080155	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080287	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080391	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211227101	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211227110	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076962	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227119	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077052	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227128	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077152	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227179	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077379	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227189	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077493	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227199	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077606	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227208	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077718	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211227217	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211227226	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211227235	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211227244	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211227290	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
211227302	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211227314	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211227325	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227337	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211227349	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227361	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227373	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227432	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211227443	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227454	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077964	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078089	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078193	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078311	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078417	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078516	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078635	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079005	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079113	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079233	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078873	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227384	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211227393	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970413	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227402	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227411	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970663	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227465	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076515	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227477	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076658	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227487	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076759	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227515	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227526	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
211227537	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227548	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227558	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079431	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079563	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079667	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079761	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079862	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227568	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227579	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211227589	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227635	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
211227646	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211227657	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227667	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080556	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080700	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080808	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075906	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076268	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080047	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213080167	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080299	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080400	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227598	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227607	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076972	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227616	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077062	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227625	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077162	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227677	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
211227687	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077392	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227697	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077504	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227707	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077619	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227716	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077728	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211227725	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212383453	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211227734	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211227743	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211227771	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227783	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227795	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227807	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
211227819	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227831	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211227843	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
211227855	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
211227901	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227912	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078203	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078428	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078527	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078592	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
213078647	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078743	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 400	1 470 \$
213078773	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
213078795	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
213079125	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079245	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227864	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227873	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970673	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227882	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	29 400	1 470 \$
211227891	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211227923	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076669	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227933	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076771	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227963	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227974	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227984	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227994	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	29 400	1 470 \$
213079677	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079773	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079871	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079926	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	29 400	1 470 \$
211228005	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211228016	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211228026	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211228036	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1202422A*	29 600	1 480 \$
211228047	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1402422A*	29 600	1 480 \$
211228085	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211228096	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211228106	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080820	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075918	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076277	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080179	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080311	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080409	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213080464	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213080488	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	29 400	1 470 \$
211228057	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077072	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228066	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077172	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228075	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077242	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228116	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077515	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228126	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077632	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228135	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077738	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211228145	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077800	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228154	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211228163	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	29 600	1 480 \$
211228172	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	29 400	1 470 \$
211228218	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228230	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383464	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211228242	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211228254	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211228266	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228278	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211228290	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211228338	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228349	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211228360	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228371	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077975	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078101	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078213	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078323	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078439	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078538	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078659	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213079017	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079137	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079257	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078885	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211228301	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211228310	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970423	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228319	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228328	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970683	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228382	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076526	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228394	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076680	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228404	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076783	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211228441	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
212383476	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228452	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228463	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228473	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079443	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079575	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079687	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079785	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079880	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211228483	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211228505	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228516	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228526	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228581	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211228592	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211228603	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228613	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080568	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080712	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080832	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075930	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076286	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080059	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080191	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080323	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080418	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228544	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211228553	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076982	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228562	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077082	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228571	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077182	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228633	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077405	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228643	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077526	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228653	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077645	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228662	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077748	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211228671	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211228680	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211228689	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211228698	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211228744	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228756	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212383488	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
211228768	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211228780	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
211228792	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228804	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211228816	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211228864	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228875	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211228886	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228897	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212978485	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212978971	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
212979409	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212979661	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
212980164	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980483	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
213078671	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
212982092	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	28 800	1 440 \$
213079149	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079269	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
212981540	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228827	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	29 000	1 450 \$
211228836	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	29 000	1 450 \$
212970433	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228845	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228854	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970693	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228908	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
212971882	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228920	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972238	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228930	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076795	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211228967	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211228978	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228989	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211229000	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229010	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212983877	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0601714A*	29 000	1 450 \$
212984417	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212984947	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985235	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985513	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211229020	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229031	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211229042	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229053	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229063	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229118	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0601716A*	29 000	1 450 \$
211229129	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229140	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229150	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080580	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
212988981	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
212989497	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075942	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076295	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080071	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213080203	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988007	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988222	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213076872	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229081	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229090	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212974059	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229099	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077092	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229108	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212974419	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
213077273	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229160	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
212976310	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229170	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077537	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229180	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976801	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229189	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977085	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229198	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV098A12*	29 000	1 450 \$
211229207	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229216	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV098J12*	29 000	1 450 \$
211229225	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV112K14A	29 000	1 450 \$
211229253	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211229265	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211229277	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211229289	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
211229301	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211229313	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	28 800	1 440 \$
211229325	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
211229337	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211229383	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211229394	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212979419	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212980175	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980494	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980695	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
213078683	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078753	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 000	1 450 \$
212981214	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
213078805	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 000	1 450 \$
212982608	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	28 800	1 440 \$
213079281	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
211229346	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211229355	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970703	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229364	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	28 800	1 440 \$
211229373	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	28 800	1 440 \$
211229405	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972249	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229415	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076807	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211229445	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211229456	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229466	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229476	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1202420A*	29 000	1 450 \$
212984957	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985247	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985522	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213079937	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	29 000	1 450 \$
211229487	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229498	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229508	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229518	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	29 200	1 460 \$
211229529	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	29 200	1 460 \$
211229567	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229578	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229588	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
212989509	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075954	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076304	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080215	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988019	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988231	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988325	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	29 000	1 450 \$
212988409	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	29 000	1 450 \$
211229539	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212974199	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229548	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077192	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229557	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	29 000	1 450 \$
213077252	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229598	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	28 800	1 440 \$
212976532	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229608	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976814	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229617	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977095	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229627	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	29 000	1 450 \$
212977259	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229636	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229645	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	29 200	1 460 \$
211229654	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	29 000	1 450 \$
212384020	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383784	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212384033	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
212384046	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212384059	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
212384072	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
212384158	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
212384146	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	29 800	1 490 \$
212383901	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
213077997	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078125	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078223	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
213078347	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213078450	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
213078549	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
213078695	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 600	1 480 \$
213079041	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213079161	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079293	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078909	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383846	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970453	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212970713	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383951	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076548	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076691	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383996	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076819	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	29 600	1 480 \$
212384098	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212384110	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
212384122	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212384134	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383795	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
213079467	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079599	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079697	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213079797	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213079889	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
212383927	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212383939	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383805	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
212383877	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383815	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002122A*	29 800	1 490 \$
213080604	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080736	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080844	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213075966	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
213076313	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080095	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080227	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080335	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213080427	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
213077002	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383753	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077102	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383763	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077202	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077431	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383974	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077548	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383985	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077658	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	29 600	1 480 \$
212383826	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077758	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	29 600	1 480 \$
212384199	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	29 800	1 490 \$
211230411	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211230423	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211230435	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211230447	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
211230459	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230471	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211230483	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
211230495	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211230541	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230552	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078253	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078483	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078582	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078601	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
213078731	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213078763	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
213078784	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
213078815	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
213079197	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079329	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
211230504	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230513	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970743	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230522	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	29 200	1 460 \$
211230531	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211230563	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076724	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230573	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076855	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230603	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230614	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230624	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230634	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1202420A*	29 200	1 460 \$
213079727	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079833	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079916	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213079948	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1202420A*	29 200	1 460 \$
211230645	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230656	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230666	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230676	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1202422A*	29 400	1 470 \$
211230687	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1402422A*	29 400	1 470 \$
211230725	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230736	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230746	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080880	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213076002	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076340	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080263	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080371	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080454	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213080476	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213080498	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1402422A*	29 200	1 460 \$
211230697	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077132	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230706	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077232	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230715	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077262	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230756	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077581	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230766	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077697	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230775	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077788	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230785	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077812	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230794	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230803	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV154F20A	29 400	1 470 \$
211230812	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OMV154L20A	29 200	1 460 \$
212383530	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212383640	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383702	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077848	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077896	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
213077986	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078113	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078335	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213079029	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213078897	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212969953	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383551	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970443	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076439	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383591	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076537	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383653	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383665	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383677	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079361	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079455	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079587	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080592	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080724	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080083	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076992	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077418	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384606	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384619	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212384439	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212384632	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211229771	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211229783	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211229795	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
212384645	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212384730	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384718	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
212384535	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078019	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078149	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078233	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078371	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078461	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078560	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078707	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079065	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079173	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079305	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078933	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229806	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384480	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970473	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384490	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212384500	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970723	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384573	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076570	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384550	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076702	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384595	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076831	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
212384658	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384670	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212384682	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212384694	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384450	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079491	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079623	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079707	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079809	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079898	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384706	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384561	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211229827	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384460	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
212384523	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212384511	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212384470	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080628	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080760	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080856	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075978	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076322	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080119	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080239	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080347	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080436	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212384398	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384428	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077022	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384408	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077112	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212384418	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077212	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229838	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077457	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384584	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077559	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211229848	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077671	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229857	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077768	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
212384751	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212384771	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
212384741	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
212384761	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211229903	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 200	1 460 \$
211229915	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384782	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211229927	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211229939	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211229951	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229963	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211229975	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230023	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0401712A*	29 600	1 480 \$
211230034	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211230045	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230056	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078030	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
213078161	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078243	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078383	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213078472	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078571	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078719	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213079077	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213079185	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079317	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213078945	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211229986	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211229995	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970483	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230004	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230013	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970733	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230067	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076581	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230079	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076713	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230089	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076843	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230126	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384794	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230137	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230148	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230158	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079503	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079635	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079717	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079821	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079907	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211230168	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230179	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230190	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230201	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230211	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230266	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211230277	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230288	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230298	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080640	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080772	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080868	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075990	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076331	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080131	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080251	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080359	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080445	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213076882	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230229	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230238	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213077032	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230247	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077122	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230256	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077222	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
213077284	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230318	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077470	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230328	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077570	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230338	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077684	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230347	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077778	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230356	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211230365	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230374	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211230383	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
212384256	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
212384269	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384344	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
212384282	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384210	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
212384295	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
212384357	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
213077860	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077908	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213078008	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078137	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078359	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213079053	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078921	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229663	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969963	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212384221	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384231	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970463	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384242	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076451	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
211229675	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076559	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384308	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
212384320	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384332	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079371	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079479	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079611	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
211229694	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229741	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080616	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080748	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079989	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213080107	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076922	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229722	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229731	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077012	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077328	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229752	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077444	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
212384378	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212384368	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
212384388	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
213353852	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	F5MA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
213353862	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	F5MA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
211230822	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FEM4P42**AL		29 200	1 460 \$
211230833	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FEM4P48**AL		29 400	1 470 \$
211230845	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FEM4X42**BL		29 200	1 460 \$
211230857	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FEM4X48**BL		29 400	1 470 \$
213249342	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		29 400	1 470 \$
212390905	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FJMA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
212384834	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FJMA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
212384846	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$
211230868	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211230879	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211230890	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
213607730	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FTMA4B36L0C*		29 400	1 470 \$
213607745	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FTMA4B48L0C*		28 800	1 440 \$
212384858	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FVM4X36***L		29 400	1 470 \$
211230901	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FVM4X48***L		28 600	1 430 \$
211230911	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FXM4X36**AL		29 000	1 450 \$
211230922	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FXM4X42**AL		29 000	1 450 \$
211230933	KEEPRITE	DLCURAH36ABK	FXM4X48**AL		29 000	1 450 \$
209852079	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
212534320	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622692	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622705	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622632	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
211622754	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	32 600	1 630 \$
211622742	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979259	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980296	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980714	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981900	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	32 800	1 640 \$
212982452	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982740	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212981336	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212534358	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
211622621	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	33 000	1 650 \$
212970753	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622647	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	33 000	1 650 \$
212972260	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622681	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972526	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	32 800	1 640 \$
211622718	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622730	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622578	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984777	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985067	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212985378	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212534258	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534278	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212534379	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622658	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622588	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622610	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212989641	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212987839	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988114	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622558	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622568	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212974429	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622670	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976827	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622599	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977105	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
212534510	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534533	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU1002120A*	32 600	1 630 \$
211622921	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211622934	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622947	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
211622960	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	32 800	1 640 \$
211623009	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979269	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
212980032	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980307	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980614	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
212980726	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981026	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 600	1 630 \$
212981126	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	32 600	1 630 \$
212981236	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	32 600	1 630 \$
212982464	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982752	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622828	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
212970763	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622838	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	32 800	1 640 \$
212534576	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	32 400	1 620 \$
212534627	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	32 600	1 630 \$
212972271	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622910	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972538	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211622973	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622985	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622785	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984787	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985079	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985387	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212985532	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	32 800	1 640 \$
212534426	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534451	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
211622852	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622864	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622795	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212534681	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	32 600	1 630 \$
211622997	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622817	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212534490	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989353	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
213075635	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
213076142	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987575	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	33 000	1 650 \$
212987851	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988123	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212988241	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	32 800	1 640 \$
212988349	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622765	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212534471	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974439	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622775	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	32 600	1 630 \$
212974539	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	32 800	1 640 \$
211622888	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622899	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976840	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622806	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977115	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
211622877	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	32 800	1 640 \$
212977271	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	32 800	1 640 \$
211623020	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	32 800	1 640 \$
211623030	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	32 600	1 630 \$
211623062	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
211623099	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	32 800	1 640 \$
211623040	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	32 400	1 620 \$
211623051	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	32 600	1 630 \$
211623075	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623087	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
212535208	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212535656	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80CSU0401712A*	32 800	1 640 \$
211623254	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623267	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623183	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
212980054	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980750	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212982488	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
211623160	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623198	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623243	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
212972562	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211623280	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0801716A*	32 800	1 640 \$
211623292	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623304	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212984249	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	32 600	1 630 \$
212984807	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985103	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623209	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623171	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
211623139	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002122A*	33 000	1 650 \$
213076160	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212987599	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623119	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212974229	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623221	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976565	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623232	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623523	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623542	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623578	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	33 200	1 660 \$
211623642	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	33 000	1 650 \$
211623653	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	32 400	1 620 \$
212980340	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
212981046	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 400	1 620 \$
211623390	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623400	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	32 600	1 630 \$
211623410	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	32 600	1 630 \$
211623433	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623490	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
211623606	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623618	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212535964	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	32 400	1 620 \$
212984817	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985115	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985414	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
212985554	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	32 600	1 630 \$
211623421	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213075685	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	32 600	1 630 \$
212987611	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212987887	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974239	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623337	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623347	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	32 400	1 620 \$
212974559	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	32 600	1 630 \$
211623468	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976576	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623479	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623457	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	32 600	1 630 \$
211623664	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	32 600	1 630 \$
211623674	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	32 400	1 620 \$
212536383	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	33 400	1 670 \$
213353870	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	F5MA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623690	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	FEM4X60**BL		32 600	1 630 \$
213249320	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	FEVA0048**+NAVA44801C K		33 000	1 650 \$
211622547	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	FJMA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623754	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	FJMA4*60L*D*		32 800	1 640 \$
213607760	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	FTMA4B48L0C*		32 800	1 640 \$
213607775	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	FTMA4B60L0D*		32 400	1 620 \$
211623729	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	FVM4X48***L		32 600	1 630 \$
211623740	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	FVM4X60***L		32 400	1 620 \$
211623705	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	FXM4X48**AL		32 600	1 630 \$
211623717	KEEPRITE	DLCURAH48AAK	FXM4X60**AL		32 400	1 620 \$
209852083	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
213372154	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	DLFULAH48XCX + CI		32 000	1 600 \$
211657276	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657289	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657338	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	31 400	1 570 \$
211657326	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
212979359	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980109	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980406	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980810	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212982068	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	31 400	1 570 \$
212982548	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982836	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
212981504	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
211657216	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
212970803	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657254	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	31 400	1 570 \$
212972315	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657265	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972586	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	31 400	1 570 \$
211657302	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657314	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657163	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984393	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	31 400	1 570 \$
212984877	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985175	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212985441	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657230	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657242	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657173	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657205	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657183	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989437	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075780	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076205	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987923	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988177	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657143	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657153	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212974479	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
212976892	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657194	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977175	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657557	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657570	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
211657583	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657596	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 400	1 570 \$
211657609	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
211657670	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
211657473	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979369	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980120	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980417	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980650	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 200	1 560 \$
212980822	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212981066	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 200	1 560 \$
212981170	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
212981276	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 200	1 560 \$
212982560	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982848	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
211657432	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
211657442	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	31 400	1 570 \$
212970813	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657452	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	31 400	1 570 \$
211657462	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	31 200	1 560 \$
211657485	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	31 400	1 570 \$
212972326	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657546	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972598	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211657622	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657634	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657379	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984887	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985187	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212985450	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
212985576	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	31 400	1 570 \$
211657499	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657511	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657389	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657646	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	31 200	1 560 \$
211657658	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657421	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657399	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989449	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075798	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076214	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987935	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988186	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988289	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212988379	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657349	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212974249	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657359	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212974489	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657369	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212974579	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	31 400	1 570 \$
212976587	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657535	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	31 400	1 570 \$
212976905	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657410	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977185	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657524	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	31 400	1 570 \$
212977307	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	31 400	1 570 \$
211657692	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	31 400	1 570 \$
211657711	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	31 400	1 570 \$
211658160	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658186	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658199	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
211658212	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658273	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ESU0802120A	30 800	1 540 \$
212979379	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
212980131	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	30 800	1 540 \$
212980428	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980659	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
212980834	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981076	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	30 800	1 540 \$
212981181	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	30 800	1 540 \$
212981286	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	30 800	1 540 \$
212982572	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0601716A*	30 800	1 540 \$
212982860	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212970823	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211657937	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
211657957	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 800	1 540 \$
212972337	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658145	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972610	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122B*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658225	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658237	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211657791	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
212984897	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985199	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002120A*	30 800	1 540 \$
212985459	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985587	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658054	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211657811	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
211658249	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1202422A*	30 800	1 540 \$
211658261	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657876	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU0802120A*	31 000	1 550 \$
211657831	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU1002122A*	30 800	1 540 \$
213075815	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076223	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002122A*	30 800	1 540 \$
212987683	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212987947	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988195	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988301	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988389	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657731	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212974499	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657770	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974589	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658101	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658122	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
212976918	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657853	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
212977195	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122B*	30 800	1 540 \$
211658079	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422A*	31 000	1 550 \$
212977319	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658284	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OLV154F20A	31 000	1 550 \$
211658294	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
211658325	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
211658494	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658507	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658400	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	31 200	1 560 \$
211658556	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0601716A	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658544	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
212978959	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
212979389	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980142	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980439	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980846	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 000	1 550 \$
212982080	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0401712A*	31 000	1 550 \$
212982584	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982872	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212981516	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
211658379	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	31 200	1 560 \$
211658389	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970833	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658450	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
211658415	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972348	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658483	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972622	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211658520	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658532	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658336	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984405	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	31 200	1 560 \$
212984907	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985211	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985468	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658426	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658438	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658346	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658368	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
212989473	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075833	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002120A*	31 200	1 560 \$
213076232	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987695	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987959	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988204	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658304	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974269	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658314	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974509	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658461	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976609	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658472	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976931	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658357	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977205	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658786	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658799	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 400	1 570 \$
211658812	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658825	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
211658838	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658887	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	31 400	1 570 \$
211658898	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
211658691	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU1002120A*	31 000	1 550 \$
212979399	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980153	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980450	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980668	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
212980858	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981086	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 000	1 550 \$
212981192	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
212981296	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 000	1 550 \$
212982596	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982884	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
211658650	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
211658660	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970843	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658670	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	31 200	1 560 \$
211658680	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
211658703	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972359	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658775	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972634	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122B*	31 000	1 550 \$
211274973	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658851	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658597	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984917	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985223	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985477	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985598	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658717	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658729	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658607	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658863	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1202422A*	31 000	1 550 \$
211658875	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658639	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
211658617	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002122A*	31 000	1 550 \$
212989485	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075846	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076241	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987707	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987971	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988213	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988313	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988399	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658567	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974279	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658577	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974519	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658587	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974599	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658753	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976620	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658764	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976944	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658628	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977215	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658742	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	31 200	1 560 \$
212977331	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658909	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	31 200	1 560 \$
211658919	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	31 000	1 550 \$
213353880	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	F5MA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274985	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	FEM4X60**BL		31 200	1 560 \$
213249331	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	FEVA0048**+NAVA44801C K		31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211274952	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	FJMA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211275001	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	FJMA4*60L*D*		31 000	1 550 \$
213607790	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	FTMA4B48L0C*		31 400	1 570 \$
213607805	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	FTMA4B60L0D*		30 800	1 540 \$
211275012	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	FVM4X48***L		31 200	1 560 \$
211275022	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	FVM4X60***L		30 800	1 540 \$
211275032	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	FXM4X48**AL		31 200	1 560 \$
211275043	KEEPRITE	DLCURAH48ABK	FXM4X60**AL		30 800	1 540 \$
209852082	KEEPRITE	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
213372155	KEEPRITE	DLCURAH60ABK	DLFULAH60DXD + CI		37 000	1 850 \$
213353890	KEEPRITE	DLCURAH60ABK	F5MA4*60L*D*		37 800	1 890 \$
213607820	KEEPRITE	DLCURAH60ABK	FTMA4B60L0D*		37 400	1 870 \$
211289635	KEEPRITE	DLCURAH60ABK	FVM4X60***L		37 800	1 890 \$
210471632	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X24L14A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	16 000	800 \$
206195091	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	16 000	800 \$
206195101	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	16 100	805 \$
210471646	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	16 200	810 \$
210471702	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	16 000	800 \$
210471657	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	16 100	805 \$
210471713	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	16 000	800 \$
206195081	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X24L17A*+WALLCON	*95CSU0601716A*	16 100	805 \$
210471668	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X24L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	16 100	805 \$
210471679	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X24L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	16 100	805 \$
210471691	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X24L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	16 100	805 \$
210471727	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	15 900	795 \$
210471793	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	15 700	785 \$
210471738	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	15 700	785 \$
210471804	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	15 600	780 \$
210471749	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X25L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	15 800	790 \$
210471760	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X25L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	15 800	790 \$
210471782	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X25L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	15 800	790 \$
204290890	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X30L14A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	15 800	790 \$
204290960	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	15 800	790 \$
204290910	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	15 800	790 \$
204290970	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	15 800	790 \$
204291040	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	15 700	785 \$
204290990	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	15 800	790 \$
204291050	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	15 700	785 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204291010	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	15 900	795 \$
204291030	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	15 900	795 \$
204291070	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	15 800	790 \$
204291337	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	15 700	785 \$
204291100	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L21A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	15 900	795 \$
204291110	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L21A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	15 800	790 \$
204291170	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	15 800	790 \$
204291484	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L21A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	15 900	795 \$
204291130	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L21A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	15 800	790 \$
204291150	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X36L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	15 800	790 \$
204291554	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	15 700	785 \$
204291504	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	15 800	790 \$
204291564	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	15 700	785 \$
204291514	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	15 900	795 \$
204291524	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	15 900	795 \$
204291544	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	15 900	795 \$
205750397	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	15 800	790 \$
205750405	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	15 700	785 \$
205750493	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	15 600	780 \$
205750429	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	15 800	790 \$
205750437	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	15 700	785 \$
205750485	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	15 600	780 \$
205750445	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	15 800	790 \$
205750509	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	15 700	785 \$
205750453	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	15 700	785 \$
205750469	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	15 600	780 \$
210471920	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	15 700	785 \$
204291614	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	15 800	790 \$
204291959	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	15 700	785 \$
210471898	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	15 700	785 \$
210471909	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	15 700	785 \$
204291644	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L21A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	15 900	795 \$
204291654	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L21A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	15 800	790 \$
204291819	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	15 700	785 \$
204292185	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L21A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	15 800	790 \$
204291674	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L21A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	15 800	790 \$
204291694	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	15 700	785 \$
204292215	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	15 700	785 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210471966	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	15 700	785 \$
210471977	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	15 700	785 \$
204292275	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	15 700	785 \$
204292225	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	15 700	785 \$
204292295	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	15 800	790 \$
204292245	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	15 700	785 \$
204292255	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X42L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	15 800	790 \$
205750517	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	15 800	790 \$
205750525	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	15 700	785 \$
205750613	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	15 600	780 \$
205750549	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	15 700	785 \$
205750557	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	15 700	785 \$
205750605	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	15 600	780 \$
205750565	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	15 800	790 \$
205750629	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	15 700	785 \$
205750573	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	15 700	785 \$
205750589	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	15 600	780 \$
210472087	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EN(A,D)4X24L14**+WALLCON	*80CTL0701412A*	16 100	805 \$
210472101	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CTL0451712A*	16 300	815 \$
210472157	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CTL0701412A*	16 100	805 \$
210472168	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CTL0901716A*	16 100	805 \$
210472135	KENMORE	(C,H,T)VH824GKA**	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*97CMN0601714A*	16 400	820 \$
204456362	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X24L14A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	21 000	1 050 \$
206133302	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	21 000	1 050 \$
206133312	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	21 000	1 050 \$
204456371	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	21 200	1 060 \$
204456425	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	21 000	1 050 \$
204456380	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	21 000	1 050 \$
204456434	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	21 000	1 050 \$
206133734	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*95CSU0601716A*	21 200	1 060 \$
204456389	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	21 200	1 060 \$
204456416	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	21 200	1 060 \$
206133322	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206133332	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
204456443	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
204456497	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
204456452	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 600	1 030 \$
204456506	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206133744	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
204456461	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
204456470	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 600	1 030 \$
204456488	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
204456515	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X30L14A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 800	1 040 \$
206133342	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 800	1 040 \$
206133352	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
204456578	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 800	1 040 \$
204456533	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
204456587	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 800	1 040 \$
206133754	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
204456542	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
204456551	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
204456569	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206133362	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 800	1 040 \$
206133372	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
204456596	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
204456650	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
204456605	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
204456659	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206133764	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
204456614	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
204456623	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
204456632	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
204456641	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206133382	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206133392	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206133412	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 800	1 040 \$
204456668	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
204456677	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
204456795	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206133774	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206133784	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206133794	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
204456704	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
204456713	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
204456786	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
204456722	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
204456813	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 800	1 040 \$
204456743	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
204456768	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
206133422	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206133432	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
204456822	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
204456877	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
204456831	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
204456886	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206133804	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
204456840	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
204456850	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
204456859	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
204456868	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206133442	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206133452	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
206133472	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 600	1 030 \$
205750637	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
205750645	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 600	1 030 \$
205750733	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
206133814	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206133824	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
206133834	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
205750669	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 600	1 030 \$
205750677	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 600	1 030 \$
205750725	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
205750685	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
205750749	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 600	1 030 \$
205750693	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 600	1 030 \$
205750709	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595582	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210595583	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
210595584	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210595585	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
210595586	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 600	1 030 \$
210595587	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
210595588	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
210595589	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210595590	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210595591	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
210595592	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
210595593	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595594	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
210595595	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 800	1 040 \$
210595596	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
210595597	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595598	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 800	1 040 \$
210595599	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	20 600	1 030 \$
210595600	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210595601	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210595602	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595603	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	20 600	1 030 \$
210595604	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 800	1 040 \$
210595605	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595606	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X42L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	20 800	1 040 \$
210595607	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210595608	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
210595609	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 600	1 030 \$
210595610	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
210595611	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 600	1 030 \$
210595612	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210595613	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
210595614	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210595615	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210595616	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 600	1 030 \$
210595617	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 600	1 030 \$
210595618	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595619	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
210595620	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 600	1 030 \$
210595621	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 600	1 030 \$
210595622	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210595623	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
210595624	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
210595625	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
210595626	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 600	1 030 \$
210595627	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 400	1 020 \$
210595628	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210595629	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
210595630	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 400	1 020 \$
210595631	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 400	1 020 \$
210595632	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 600	1 030 \$
210595633	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 400	1 020 \$
210595634	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 400	1 020 \$
210595635	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 600	1 030 \$
210595636	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 600	1 030 \$
210595637	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 600	1 030 \$
210595638	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 400	1 020 \$
210595639	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
210595640	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	20 400	1 020 \$
210595641	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 400	1 020 \$
210595642	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 400	1 020 \$
210595643	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 400	1 020 \$
210595644	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	20 400	1 020 \$
210595645	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 400	1 020 \$
210595646	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 400	1 020 \$
210595647	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	20 400	1 020 \$
204459059	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X24AAL+WALLCON	*80CTL0701412A*	21 000	1 050 \$
204459068	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X24AAL+WALLCON	*80CTL0901716A*	21 000	1 050 \$
206133654	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CSU0401712A*	21 000	1 050 \$
206133664	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CSU0601716A*	21 000	1 050 \$
206133684	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CSU1002120A*	21 000	1 050 \$
204459239	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 800	1 040 \$
204459104	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CTL0701716A*	21 000	1 050 \$
204459248	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 800	1 040 \$
204459140	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	21 000	1 050 \$
206133950	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*95CSU0601716A*	21 000	1 050 \$
206133960	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	21 000	1 050 \$
206133970	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	21 000	1 050 \$
204459158	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*96CTN0801714A*	21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204459230	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	21 000	1 050 \$
204459167	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	21 000	1 050 \$
204459185	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*97CMN0801714A*	21 000	1 050 \$
204459203	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	21 000	1 050 \$
204459212	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X30AAL+WALLCON	*97CMN1202422A*	21 000	1 050 \$
206133694	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206133704	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206133724	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 800	1 040 \$
204459410	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
204459284	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
204459419	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
204459311	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	20 800	1 040 \$
206133980	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206133990	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
206134000	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
204459320	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
204459329	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
204459401	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
204459338	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	20 600	1 030 \$
204459437	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 800	1 040 \$
204459356	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
204459374	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
204459383	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X36AAL+WALLCON	*97CMN1202422A*	20 800	1 040 \$
210595648	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210595649	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
210595650	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 600	1 030 \$
210595651	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
210595652	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
210595653	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 600	1 030 \$
210595654	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
210595655	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	20 600	1 030 \$
210595656	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
210595657	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210595658	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210595659	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
210595660	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
210595661	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595662	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210595663	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
210595664	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 800	1 040 \$
210595665	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
210595666	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595667	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X42AAL+WALLCON	*97CMN1202422A*	20 600	1 030 \$
210595668	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210595669	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
210595670	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 600	1 030 \$
210595671	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
210595672	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
210595673	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 600	1 030 \$
210595674	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
210595675	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	20 600	1 030 \$
210595676	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
210595677	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210595678	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210595679	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 600	1 030 \$
210595680	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 600	1 030 \$
210595681	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595682	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	20 600	1 030 \$
210595683	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
210595684	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 600	1 030 \$
210595685	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 600	1 030 \$
210595686	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595687	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*97CMN1202422A*	20 600	1 030 \$
204456910	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X24L14**+WALLCON	*80CTL0701412A*	21 000	1 050 \$
206133482	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CSU0401712A*	21 400	1 070 \$
204456973	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CTL0701412A*	21 000	1 050 \$
204456982	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CTL0901716A*	21 000	1 050 \$
210595688	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 600	1 030 \$
210595689	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210595690	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210595691	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210595692	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595693	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1202422A*	20 600	1 030 \$
210595694	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*97CMN0602120A*	20 600	1 030 \$
210595695	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595696	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*97CMN1202422A*	20 600	1 030 \$
210595702	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X42L21**+WALL CON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
210595713	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210595714	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
210595715	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CSU1002120A*	20 600	1 030 \$
210595716	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
210595717	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CTL0701716A*	20 600	1 030 \$
210595718	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
210595719	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
210595720	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210595721	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210595722	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
210595723	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*96CTN0801714A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210595724	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595725	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
210595726	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 600	1 030 \$
210595727	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 600	1 030 \$
210595728	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
210595729	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	END4X42L17**+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210595730	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	END4X42L17**+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
210595732	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	END4X42L17**+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
210595733	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	END4X42L17**+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
210595734	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	END4X42L17**+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
210595735	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	END4X42L17**+WALLCON	*95CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
210595736	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	END4X42L17**+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
210595737	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	END4X42L17**+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
210595739	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*	END4X42L17**+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
204456308	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA2*+TST AT	FVM4X48***L		20 200	1 010 \$
206998291	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X24L14A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	21 000	1 050 \$
206998477	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	21 000	1 050 \$
206998478	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	21 000	1 050 \$
206998292	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	21 200	1 060 \$
206998298	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	21 000	1 050 \$
206998293	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	21 000	1 050 \$
206998299	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	21 000	1 050 \$
206998294	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	21 200	1 060 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206998296	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	21 200	1 060 \$
206998297	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X24L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	21 200	1 060 \$
206998479	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206998480	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
206998300	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
206998306	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
206998301	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 600	1 030 \$
206998307	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206998302	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998303	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 600	1 030 \$
206998304	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	19 600	980 \$
206998305	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998308	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X30L14A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 800	1 040 \$
206998481	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 800	1 040 \$
206998482	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206998309	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	21 000	1 050 \$
206998315	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 800	1 040 \$
206998310	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
206998316	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 800	1 040 \$
206998311	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998312	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998313	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	21 000	1 050 \$
206998314	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X30L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998483	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 800	1 040 \$
206998484	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206998317	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
206998323	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
206998318	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
206998324	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206998319	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998320	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998321	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998322	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998485	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206998486	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206998488	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 800	1 040 \$
206998325	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
206998326	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206998337	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206998329	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998330	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998336	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
206998331	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998339	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 800	1 040 \$
206998332	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998334	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X36L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
206998489	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206998490	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206998340	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
206998346	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
206998341	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
206998347	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206998342	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998343	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998344	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998345	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L17A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998491	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206998492	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
206998494	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	20 600	1 030 \$
206998348	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$
206998349	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 600	1 030 \$
206998360	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
206998530	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
206998531	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
206998352	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 600	1 030 \$
206998353	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 600	1 030 \$
206998359	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
206998354	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998362	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 600	1 030 \$
206998355	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 600	1 030 \$
206998357	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
210473125	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210473246	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210473103	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210473114	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473235	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210473224	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
206998509	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*80CSU0401712A*	21 200	1 060 \$
206998510	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*80CSU0601716A*	21 200	1 060 \$
206998512	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*80CSU1002120A*	21 200	1 060 \$
206998420	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*80CTL0451712A*	21 200	1 060 \$
206998435	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*80CTL0701412A*	21 000	1 050 \$
206998421	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*80CTL0701716A*	21 200	1 060 \$
206998436	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*80CTL0901716A*	21 000	1 050 \$
206998424	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	21 200	1 060 \$
206998425	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*96CTN0601714A*	21 200	1 060 \$
206998426	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*96CTN0801714A*	21 200	1 060 \$
206998434	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	21 200	1 060 \$
206998427	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	21 200	1 060 \$
206998428	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*97CMN0601714A*	21 400	1 070 \$
206998438	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*97CMN0602120A*	21 200	1 060 \$
206998429	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*97CMN0801714A*	21 200	1 060 \$
206998431	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	21 200	1 060 \$
206998432	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X24AAL+WALLCON	*97CMN1202422A*	21 200	1 060 \$
206998513	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CSU0401712A*	21 000	1 050 \$
206998514	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CSU0601716A*	21 000	1 050 \$
206998516	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CSU1002120A*	21 000	1 050 \$
206998439	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CTL0451712A*	21 000	1 050 \$
206998454	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 800	1 040 \$
206998440	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CTL0701716A*	21 000	1 050 \$
206998455	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 800	1 040 \$
206998443	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	21 000	1 050 \$
206998444	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*96CTN0601714A*	21 000	1 050 \$
206998445	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*96CTN0801714A*	21 000	1 050 \$
206998453	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	21 000	1 050 \$
206998446	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	21 000	1 050 \$
206998447	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*97CMN0601714A*	21 200	1 060 \$
206998457	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*97CMN0602120A*	21 000	1 050 \$
206998448	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*97CMN0801714A*	21 000	1 050 \$
206998450	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	21 000	1 050 \$
206998451	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X30AAL+WALLCON	*97CMN1202422A*	21 000	1 050 \$
206998517	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206998518	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206998458	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CTL0451712A*	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206998473	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
206998459	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
206998474	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206998462	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	20 800	1 040 \$
206998463	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998464	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998472	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
206998465	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	20 600	1 030 \$
206998466	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*97CMN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998476	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*97CMN0602120A*	20 800	1 040 \$
206998467	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998469	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$
206998470	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EHD4X36AAL+WALLCON	*97CMN1202422A*	20 800	1 040 \$
206998363	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X24L14**+WALLCON	*80CTL0701412A*	21 000	1 050 \$
206998495	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CSU0401712A*	21 400	1 070 \$
206998496	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CSU0601716A*	21 200	1 060 \$
206998364	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CTL0451712A*	21 200	1 060 \$
206998370	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CTL0701412A*	21 000	1 050 \$
206998365	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CTL0701716A*	21 200	1 060 \$
206998371	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*80CTL0901716A*	21 000	1 050 \$
206998366	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*96CTN0601714A*	21 400	1 070 \$
206998367	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*96CTN0801714A*	21 400	1 070 \$
206998368	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*97CMN0601714A*	21 400	1 070 \$
206998369	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X24L17**+WALLCON	*97CMN0801714A*	21 200	1 060 \$
206998372	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X30L14**+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206998497	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X30L17**+WALL CON	*80CSU0401712A*	20 800	1 040 \$
206998498	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X30L17**+WALL CON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206998379	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X30L17**+WALL CON	*80CTL0701412A*	20 800	1 040 \$
206998374	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X30L17**+WALL CON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
206998380	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X30L17**+WALL CON	*80CTL0901716A*	20 800	1 040 \$
206998375	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X30L17**+WALL CON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998376	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X30L17**+WALL CON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998378	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X30L17**+WALL CON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998501	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X36L21**+WALL CON	*80CSU0401712A*	20 800	1 040 \$
206998502	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X36L21**+WALL CON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206998504	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X36L21**+WALL CON	*80CSU1002120A*	20 800	1 040 \$
206998390	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X36L21**+WALL CON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
206998401	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X36L21**+WALL CON	*80CTL0901716A*	20 800	1 040 \$
206998393	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X36L21**+WALL CON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998394	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X36L21**+WALL CON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998400	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X36L21**+WALL CON	*96CTN1002122A*	20 800	1 040 \$
206998403	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X36L21**+WALL CON	*97CMN0602120A*	20 800	1 040 \$
206998396	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X36L21**+WALL CON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998398	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D)4X36L21**+WALL CON	*97CMN1002122A*	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206998499	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 800	1 040 \$
206998500	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON	*80CSU0601716A*	20 800	1 040 \$
206998387	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 800	1 040 \$
206998382	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON	*80CTL0701716A*	20 800	1 040 \$
206998388	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 800	1 040 \$
206998383	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON	*96CTN0601714A*	20 800	1 040 \$
206998384	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON	*96CTN0801714A*	20 800	1 040 \$
206998386	KENMORE	(C,H,T)VH825GKA3*	EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON	*97CMN0801714A*	20 800	1 040 \$
206997856	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206997857	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	32 000	1 600 \$
206997858	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206997657	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206997668	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206997659	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206997899	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206997900	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 800	1 590 \$
206997667	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206997665	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206997863	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206997864	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 800	1 590 \$
206997866	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206997698	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206997709	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206997700	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206997905	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206997906	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 600	1 580 \$
206997708	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206997706	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206997867	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
206997868	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206997870	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 600	1 580 \$
206997713	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 600	1 580 \$
206997724	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 400	1 570 \$
206997715	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206997908	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206997909	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206997723	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206997721	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206997872	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
206997728	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206997729	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 400	1 570 \$
206997910	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206997911	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206997735	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206997730	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 400	1 570 \$
206997737	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 600	1 580 \$
206997732	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206997733	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 400	1 570 \$
210470262	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470273	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210470284	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 000	1 550 \$
210470240	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 000	1 550 \$
210470251	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 000	1 550 \$
210470350	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470295	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 000	1 550 \$
210470317	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470328	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470405	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
210470416	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 400	1 570 \$
210470427	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
210470438	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 400	1 570 \$
210470504	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 200	1 560 \$
210470449	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470383	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470394	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470493	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470471	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470548	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210470559	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470570	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 200	1 560 \$
210470526	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470537	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470636	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470581	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470658	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 400	1 570 \$
210470603	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470614	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210457423	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	30 600	1 530 \$
210457500	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457522	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	30 400	1 520 \$
210457549	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457467	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457538	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457826	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457837	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457848	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	30 200	1 510 \$
210457859	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457906	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210457872	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457759	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210457726	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210457737	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210457895	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458061	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210458072	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	30 400	1 520 \$
210457771	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210458138	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458215	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458226	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458237	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458264	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458171	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458160	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458182	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458275	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458353	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458253	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458541	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458441	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458474	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210458754	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458599	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458486	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210459008	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210459019	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459030	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210459041	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210459088	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459054	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210458897	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210458941	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458908	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210458919	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210459232	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210459077	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210459243	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210459254	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210458953	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210459798	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210459698	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459731	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210460011	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459856	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210459743	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210460243	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210460254	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460265	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210460312	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460143	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460176	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460468	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460301	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460490	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460511	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210460865	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460876	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210461031	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210461042	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210461053	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 200	1 510 \$
210461064	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210460964	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210460975	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210460987	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461409	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461420	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461456	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210461433	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461287	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L21A*	*96VSN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461298	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461309	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210461600	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461622	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461332	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461799	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461810	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461821	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	30 400	1 520 \$
210461832	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210461843	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461732	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461743	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210461754	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	30 600	1 530 \$
210461967	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210461978	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461766	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461857	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	30 400	1 520 \$
210462022	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
210466485	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X36AAL	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210466496	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X36AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466507	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X36AAL	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
210466518	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X36AAL	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
210466581	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X36AAL	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210466544	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X36AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466363	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X36AAL	*96VSN1002120A*	30 800	1 540 \$
210466374	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X36AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466780	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X36AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210466570	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X36AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210466894	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467060	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210467071	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210467082	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467093	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467104	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210467115	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210467126	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467178	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467141	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466938	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210466993	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210466949	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210466960	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210466971	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467155	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467377	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210467388	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210467005	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**TST AT	EHD4X42AAL	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210467167	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X42AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467498	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467664	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210467675	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467686	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467697	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467708	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210467719	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210467730	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467782	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467745	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467542	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467597	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467553	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210467564	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210467575	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210467970	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467759	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467981	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210467992	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210467771	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X48AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210468102	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*80VSL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468268	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210468279	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210468290	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*80VSL0702120A*	30 400	1 520 \$
210468323	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210468334	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*80VTL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468146	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468201	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210468574	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468363	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210468585	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210468596	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210468213	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EHD4X60AAL	*96VTN1002122A*	30 600	1 530 \$
210464653	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464664	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464675	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210464686	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210464697	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464586	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464597	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464608	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210464821	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464832	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464620	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464711	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210464241	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210464252	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464263	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464310	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210464276	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464130	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464141	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464465	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464476	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464175	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464976	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2**+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210464987	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464998	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210465009	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210465020	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464909	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210464920	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210464931	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210465144	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210465155	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210464943	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210465034	KENMORE	(C,H,T)VH837GKA2*+TST AT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1202422A*	30 600	1 530 \$
206997586	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206997607	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206997588	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206997488	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206997489	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 200	1 810 \$
206997608	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206997609	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206997495	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206997490	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206997492	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
206997590	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	35 800	1 790 \$
206997499	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 000	1 800 \$
206997500	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	35 800	1 790 \$
206997610	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206997611	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	35 800	1 790 \$
206997506	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206997501	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	35 800	1 790 \$
206997503	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 000	1 800 \$
206997595	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206997520	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206997615	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206997601	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 200	1 860 \$
206997563	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 200	1 860 \$
206997604	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206997574	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206997583	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206997575	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206997620	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206997621	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206997581	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206997576	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206997578	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
210469979	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206997539	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206997540	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 000	1 850 \$
210469957	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
210469968	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206997546	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206997541	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*96CTN1202422A*	37 200	1 860 \$
206997543	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
206997597	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206997530	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206997616	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206997617	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206997534	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206997532	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
210470017	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206997550	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206997558	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206997551	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
210469995	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210470006	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206997557	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206997552	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206997554	KENMORE	(C,H,T)VH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
208447735	KENMORE	DLCERBH09AAJ	DLFEHBH09XAJ		6 300	315 \$
208447740	KENMORE	DLCERBH09AAK	DLFEHBH09XAK		6 000	300 \$
208447734	KENMORE	DLCERBH12AAJ	DLFEHBH12XAJ		7 800	390 \$
208447739	KENMORE	DLCERBH12AAK	DLFEHBH12XAK		7 000	350 \$
208447737	KENMORE	DLCERBH18AAK	DLFEHBH18XAK		11 400	570 \$
208447741	KENMORE	DLCERBH24AAK	DLFEHBH24XAK		16 500	825 \$
208447738	KENMORE	DLCERBH30AAK	DLFEHBH30XAK		20 000	1 000 \$
201835823	KENMORE	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835778	KENMORE	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835821	KENMORE	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835829	KENMORE	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835780	KENMORE	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835827	KENMORE	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835783	KENMORE	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201835831	KENMORE	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767355	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188318	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188319	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188317	KENMORE	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767356	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188321	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188322	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188320	KENMORE	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826631	KENMORE	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826629	KENMORE	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826630	KENMORE	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643097	KENMORE	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
207643096	KENMORE	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207643095	KENMORE	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 \$
207643100	KENMORE	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 \$
207643099	KENMORE	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207643098	KENMORE	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 \$
207643109	KENMORE	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 \$
207643108	KENMORE	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207643107	KENMORE	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
207643106	KENMORE	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 \$
207643105	KENMORE	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207643104	KENMORE	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
201835787	KENMORE	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 \$
201835788	KENMORE	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
201835790	KENMORE	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 \$
207643094	KENMORE	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
207643093	KENMORE	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207643092	KENMORE	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 \$
207643102	KENMORE	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207643112	KENMORE	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643111	KENMORE	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207643110	KENMORE	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
201835749	KENMORE	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835751	KENMORE	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463652	KENMORE	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463653	KENMORE	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
201835803	KENMORE	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201835801	KENMORE	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835766	KENMORE	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835764	KENMORE	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835805	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835809	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835807	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835768	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396119	KENMORE	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835813	KENMORE	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835811	KENMORE	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835770	KENMORE	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921377	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835819	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201835815	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835817	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835772	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396122	KENMORE	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835776	KENMORE	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
207188920	KENMORE	DLCSRBH06AAK	DLFSHBH06XAK		7 500	375 \$
206350437	KENMORE	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350438	KENMORE	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361894	KENMORE	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		9 300	465 \$
206361893	KENMORE	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 900	445 \$
206350439	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350440	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350441	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396118	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361895	KENMORE	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		10 300	515 \$
207826605	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350443	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801573	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206350444	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361896	KENMORE	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
206188323	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826604	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350445	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350446	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350447	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396123	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361897	KENMORE	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		18 900	945 \$
210819425	KENMORE	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 \$
208104320	KENMORE	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208102128	KENMORE	DLCSRBH30AAK11	DLFSHBH30XAK		20 000	1 000 \$
208104319	KENMORE	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
213372156	KENMORE	DLCURAH18ABK	DLFULAH24XBX + CI		14 700	735 \$
213372157	KENMORE	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372158	KENMORE	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XBX + CI		21 000	1 050 \$
213372159	KENMORE	DLCURAH30ABK	DLFULAH36XCX + CI		22 600	1 130 \$
213372160	KENMORE	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213372161	KENMORE	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XCX + CI		33 000	1 650 \$
213372162	KENMORE	DLCURAH48ABK	DLFULAH48XCX + CI		32 000	1 600 \$
213372163	KENMORE	DLCURAH60ABK	DLFULAH60XDX + CI		37 000	1 850 \$
213062287	KEPLER	AZPN/18WD	AZPN/18WAH		13 500	675 \$
213062281	KEPLER	AZPN/18WD	AZPN/B24WAC		14 700	735 \$
213062288	KEPLER	AZPN/24WD	AZPN/24WAH		19 200	960 \$
213433211	KEPLER	AZPN/24WD	AZPN/A24WACUID		22 400	1 120 \$
213062282	KEPLER	AZPN/24WD	AZPN/B24WAC		21 000	1 050 \$
213433212	KEPLER	AZPN/24WD*	AZPN/A24WACUID		22 400	1 120 \$
213062289	KEPLER	AZPN/30WD	AZPN/30WAH		21 000	1 050 \$
213433213	KEPLER	AZPN/30WD	AZPN/B36WACUID		19 600	980 \$
213062284	KEPLER	AZPN/30WD	AZPN/C36WAC		22 600	1 130 \$
213062296	KEPLER	AZPN/36ROD	AZPN/C36WAC		19 800	990 \$
213062283	KEPLER	AZPN/36WAC	AZPN/B36WAC		27 400	1 370 \$
213062290	KEPLER	AZPN/36WD	AZPN/36WAH		30 400	1 520 \$
213062285	KEPLER	AZPN/36WD	AZPN/C36WAC		33 000	1 650 \$
213062291	KEPLER	AZPN/48WD	AZPN/48WAH		36 000	1 800 \$
213062292	KEPLER	AZPN/60WD	AZPN/60WAH		42 000	2 100 \$
213062286	KEPLER	AZPN/60WD	AZPN/D60WAC		37 000	1 850 \$
213500528	KEPLER	AZPN/B36WDUID	AZPN/36WAH		31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213433214	KEPLER	AZPN/B36WDUID	AZPN/B36WACUID		27 000	1 350 \$
214078219	KEPLER	AZPN/B36WDUID	AZPN/C36WAC		27 000	1 350 \$
213433215	KEPLER	AZPN/C36WDUID	AZPN/C36WAC		27 000	1 350 \$
213433216	KEPLER	AZPN48WD	AZPN/C48WACUID		32 000	1 600 \$
213062299	KEPLER	AZPNS/18ROD	AZPN/18WAH		12 000	600 \$
213062293	KEPLER	AZPNS/18ROD	AZPN/B24WAC		13 000	650 \$
213062300	KEPLER	AZPNS/24ROD	AZPN/24WAH		21 000	1 050 \$
213062294	KEPLER	AZPNS/24ROD	AZPN/B24WAC		22 000	1 100 \$
213062295	KEPLER	AZPNS/30ROD	AZPN/C36WAC		22 000	1 100 \$
213062302	KEPLER	AZPNS/36ROD	AZPN/36WAH		20 400	1 020 \$
213433217	KEPLER	AZPNS/36ROD	AZPN/C36WAC		19 400	970 \$
213062303	KEPLER	AZPNS/48ROD	AZPN/48WAH		37 000	1 850 \$
213062297	KEPLER	AZPNS/48ROD	AZPNS/C48WAC		30 400	1 520 \$
213062304	KEPLER	AZPNS/60ROD	AZPN/60WAH		37 000	1 850 \$
213062298	KEPLER	AZPNS/60ROD	AZPN/D60WAC		34 000	1 700 \$
213608176	KEPLER	ODUMOD30-24HFN1MU0W	IDUMSEPD-24HRFN1MU0W		21 200	1 060 \$
213608177	KEPLER	ODUMOD30-33HFN1MSR0W	IDUMSEPD-33HRFN1MSR0W		28 800	1 440 \$
213608172	KEPLER	ODUMOX230-09HFN1MW5W	IDUMSEPB-06HRFN1MY5W		8 500	425 \$
213608173	KEPLER	ODUMOX330-09HFN1MY5W	IDUMSEPB-09HRFN1MY5W(GA)		9 500	475 \$
213608174	KEPLER	ODUMOX330-12HFN1MW5W	IDUMSEPB-12HRFN1MW5W(GA)		10 000	500 \$
213608175	KEPLER	ODUMOX430-17HFN1MT0W	IDUMSEPC-18HRFN1MU0W		15 000	750 \$
213265614	KERR	A-KCD18SA-1	B-KCD18SA-1		13 500	675 \$
213348322	KERR	A-KCD18SA-1	B-VCD18SA-1		13 500	675 \$
213265615	KERR	A-KCD18SA-1	MCD18/24B1A		14 700	735 \$
207691814	KERR	A-KCD24SA-1	B-KCD24SA-1		16 700	835 \$
213349770	KERR	A-KCD24SA-1	B-KCD24SA-1		19 200	960 \$
213348323	KERR	A-KCD24SA-1	B-VCD24SA-1		19 200	960 \$
212631694	KERR	A-KCD24SA-1	MCD18/24B1A		21 000	1 050 \$
207691815	KERR	A-KCD30SA-1	B-KCD30SA-1		19 400	970 \$
213349771	KERR	A-KCD30SA-1	B-KCD30SA-1		21 000	1 050 \$
213348324	KERR	A-KCD30SA-1	B-VCD30SA-1		21 000	1 050 \$
212631695	KERR	A-KCD30SA-1	MCD30/36C1A		22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207691816	KERR	A-KCD36SA-1	B-KCD36SA-1		24 000	1 200 \$
213349772	KERR	A-KCD36SA-1	B-KCD36SA-1		30 400	1 520 \$
213348325	KERR	A-KCD36SA-1	B-VCD36SA-1		30 400	1 520 \$
212631696	KERR	A-KCD36SA-1	MCD30/36C1A		33 000	1 650 \$
207691817	KERR	A-KCD48SA-1	B-KCD48SA-1		32 000	1 600 \$
213349773	KERR	A-KCD48SA-1	B-KCD48SA-1		36 000	1 800 \$
213348326	KERR	A-KCD48SA-1	B-VCD48SA-1		36 000	1 800 \$
212631697	KERR	A-KCD48SA-1	MCD48C1A		32 000	1 600 \$
210857424	KERR	A-KCD60SA-1	B-KCD60SA-1		42 000	2 100 \$
213348327	KERR	A-KCD60SA-1	B-VCD60SA-1		42 000	2 100 \$
212631698	KERR	A-KCD60SA-1	MCD60D1A		37 000	1 850 \$
207657393	KERR	A-KMH06SV-1	B-KMH06SV-1		8 500	425 \$
202110997	KERR	A-KMH09SU-1	B-KMH09DU-1		7 200	360 \$
9710789	KERR	A-KMH09SU-1	B-KMH09SU-1		6 900	345 \$
210568249	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09CU-1		9 000	450 \$
210568255	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09DU-1		10 100	505 \$
208141193	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09SU-1		7 100	355 \$
207657394	KERR	A-KMH09SV-1	B-KMH09SV-1		9 500	475 \$
206347316	KERR	A-KMH12SU-1	B-KMH12CU-1		8 700	435 \$
202110998	KERR	A-KMH12SU-1	B-KMH12DU-1		8 500	425 \$
9710790	KERR	A-KMH12SU-1	B-KMH12SU-1		7 800	390 \$
210568256	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12CU-1		9 900	495 \$
210568257	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12DU-1		10 600	530 \$
210568251	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12FU-1		9 600	480 \$
213916259	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12FV-1		10 200	510 \$
208141194	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12SU-1		7 600	380 \$
207657395	KERR	A-KMH12SV-1	B-KMH12SV-1		10 000	500 \$
207657600	KERR	A-KMH18DV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207657598	KERR	A-KMH18DV-1	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207657599	KERR	A-KMH18DV-1	Unités sans conduits		15 000	750 \$
206913572	KERR	A-KMH18SU-1	B-KMH18SU-1A		10 900	545 \$
208141200	KERR	A-KMH18SU-1	B-KMH18SV-1		15 000	750 \$
206347317	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18CU-1		15 600	780 \$
206347320	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18DU-1		15 000	750 \$
206913037	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18SU-1		10 900	545 \$
205747697	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18SU-1A		10 900	545 \$
206347322	KERR	A-KMH18SU-1A	B-KMH18UU-1		12 000	600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210568254	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18CU-1		15 600	780 \$
210568253	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18DU-1		15 000	750 \$
208141195	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18SU-1		10 900	545 \$
207657396	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18SV-1		15 000	750 \$
210568250	KERR	A-KMH18SV-1	B-KMH18UU-1		12 000	600 \$
202111000	KERR	A-KMH24SU-1	B-KMH24DU-1		17 200	860 \$
206913573	KERR	A-KMH24SU-1	B-KMH24SU-1A		19 400	970 \$
208141201	KERR	A-KMH24SU-1	B-KMH24SV-1		21 200	1 060 \$
206347318	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24CU-1		14 500	725 \$
206347321	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24DU-1		21 000	1 050 \$
206913038	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24SU-1		19 400	970 \$
206221393	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24SU-1A		19 400	970 \$
206347323	KERR	A-KMH24SU-1A	B-KMH24UU-1		19 000	950 \$
210568248	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24CV-1		21 000	1 050 \$
210568247	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24DU-1		21 000	1 050 \$
208141196	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24SU-1		19 400	970 \$
207657397	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24SV-1		21 200	1 060 \$
210568252	KERR	A-KMH24SV-1	B-KMH24UU-1		19 000	950 \$
207657400	KERR	A-KMH24SV-1	C-VMH24CV-1		21 000	1 050 \$
201866480	KERR	A-KMH28TU-1	Unités sans conduits		18 000	900 \$
207657603	KERR	A-KMH28TV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207657602	KERR	A-KMH28TV-1	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207657601	KERR	A-KMH28TV-1	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
201866484	KERR	A-KMH36QU-1	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
201866481	KERR	A-KMH36QU-1	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
207657621	KERR	A-KMH36QV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207657605	KERR	A-KMH36QV-1	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207657604	KERR	A-KMH36QV-1	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
202195107	KERR	A-KMH48PU-1	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
207657608	KERR	A-KMH48PV-1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207657607	KERR	A-KMH48PV-1	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207657606	KERR	A-KMH48PV-1	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
206061624	KERR	A-VMH24SU-1A	B-VMH24SU-1A		19 400	970 \$
211749836	KINGHOME	KAM09HO	KM09HF1DI		6 900	345 \$
211749837	KINGHOME	KAM09HO	KM09HT1DI		6 900	345 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211749838	KINGHOME	KAM12HO	KM12HF1DI		6 900	345 \$
211749839	KINGHOME	KAM12HO	KM12HK1DI		6 900	345 \$
211749840	KINGHOME	KAM12HO	KM12HT1DI		7 200	360 \$
211749844	KINGHOME	KAM24HO	KM24HF1DI		14 900	745 \$
211749845	KINGHOME	KAM24HO	KM24HK1DI		15 500	775 \$
211749846	KINGHOME	KAM24HO	KM24HT1DI		14 800	740 \$
211497145	KINGHOME	KD24UHO	KD24UHI		14 600	730 \$
211497146	KINGHOME	KD30UHO	KD30UHI		18 600	930 \$
211497147	KINGHOME	KD36UHO	KD36UHI		19 000	950 \$
211497148	KINGHOME	KD42UHO	KD42UHI		25 000	1 250 \$
211497149	KINGHOME	KD48UHO	KD48UHI		26 000	1 300 \$
211497150	KINGHOME	KD60UHO	KD60UHI		30 000	1 500 \$
10339674	KINGHOME	KM18H4O	Unités sans conduits		12 800	640 \$
211497152	KINGHOME	KM18H5O	Unités sans conduits		14 700	735 \$
204462622	KINGHOME	KM18UH5O	Unités sans conduits		17 000	850 \$
10339781	KINGHOME	KM24H4O	Unités sans conduits		16 600	830 \$
211497153	KINGHOME	KM24H5O	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
204462623	KINGHOME	KM24UH5O	Unités sans conduits		17 900	895 \$
10340478	KINGHOME	KM30H4O	Unités sans conduits		18 000	900 \$
211497154	KINGHOME	KM30H5O	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
10340485	KINGHOME	KM36H4O	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
211497155	KINGHOME	KM36H5O	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
204462624	KINGHOME	KM36UH5O	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
10340613	KINGHOME	KM42H4O	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
211497156	KINGHOME	KM42H5O	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$
204462625	KINGHOME	KM42UH5O	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
204462626	KINGHOME	KM48UH5O	Unités sans conduits		38 000	1 900 \$
10333042	KINGHOME	KU21-ODU18-3	KU21-CDU18-3		10 900	545 \$
204462627	KINGHOME	KU21-ODU18-4	KU21-CDU18-4S		12 500	625 \$
10338165	KINGHOME	KU21-ODU24-3	KU21-CDU24-3		16 700	835 \$
10338143	KINGHOME	KU21-ODU30-3	KU21-CDU30-3		16 700	835 \$
10338148	KINGHOME	KU21-ODU36-3	KU21-CDU36-3		24 600	1 230 \$
10338155	KINGHOME	KU21-ODU42-3	KU21-CDU42-3		24 800	1 240 \$
10338151	KINGHOME	KU21-ODU48-3	KU21-CDU48-3		30 600	1 530 \$
205287677	KINGHOME	KU21-ODU48-4	KU21-CDU48-4S		33 000	1 650 \$
214215182	KINGHOME	KU24UHO	KCA24*1		14 500	725 \$
212361361	KINGHOME	KU36UHO	KCA24*1		15 000	750 \$
211177532	KINGHOME	KU36UHO	KCA24*1	ML296UH070XV36B-*	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212361362	KINGHOME	KU36UHO	KCA36*I		22 000	1 100 \$
211177533	KINGHOME	KU36UHO	KCA36*I	ML296UH070XV36B-*	22 000	1 100 \$
206414276	KINGHOME	KU36UHO	KU24UH2I		16 000	800 \$
205756438	KINGHOME	KU36UHO	KU24UHI		16 300	815 \$
206414277	KINGHOME	KU36UHO	KU36UH2I		24 000	1 200 \$
204743192	KINGHOME	KU36UHO	KU36UHI		24 400	1 220 \$
212361363	KINGHOME	KU60UHO	KCA48*I		31 200	1 560 \$
211177534	KINGHOME	KU60UHO	KCA48*I	ML296UH090XV48C-*	28 200	1 410 \$
212361364	KINGHOME	KU60UHO	KCA60*I		35 200	1 760 \$
206414279	KINGHOME	KU60UHO	KU48UH2I		31 400	1 570 \$
206322337	KINGHOME	KU60UHO	KU48UHI		32 800	1 640 \$
206414278	KINGHOME	KU60UHO	KU60UH2I		36 000	1 800 \$
205724739	KINGHOME	KU60UHO	KU60UHI		38 000	1 900 \$
212891960	KINGHOME	KW09HQ19SAO	KW09HQ19SAI		6 000	300 \$
212396482	KINGHOME	KW09HQ19SDO	KW09HQ19SDI		6 000	300 \$
209847250	KINGHOME	KW09HQ25SAO	KW09HQ25SAI		7 000	350 \$
212437225	KINGHOME	KW09HQ25SDO	KM09HF1DI		6 300	315 \$
212437226	KINGHOME	KW09HQ25SDO	KM09HT1DI		6 100	305 \$
209847249	KINGHOME	KW09HQ25SDO	KW09HQ25SDI		7 000	350 \$
204760468	KINGHOME	KW09HQ2B8AO	KW09HQ2B8AI		6 100	305 \$
10333036	KINGHOME	KW09HQ2B8DO	KW09HQ2B8DI		7 300	365 \$
203493069	KINGHOME	KW09HQ3D6DO	KW09HQ3D6DI		8 000	400 \$
10338834	KINGHOME	KW09HUCA4DO	KW09HUCA4DI		5 380	269 \$
212891961	KINGHOME	KW12HQ19SAO	KW12HQ19SAI		6 800	340 \$
212396483	KINGHOME	KW12HQ19SDO	KW12HQ19SDI		6 800	340 \$
209847248	KINGHOME	KW12HQ25SAO	KW12HQ25SAI		7 000	350 \$
212437228	KINGHOME	KW12HQ25SDO	KM12HBKDI		6 900	345 \$
212437227	KINGHOME	KW12HQ25SDO	KM12HF1DI		6 900	345 \$
212437229	KINGHOME	KW12HQ25SDO	KM12HT1DI		7 200	360 \$
209847247	KINGHOME	KW12HQ25SDO	KW12HQ25SDI		7 000	350 \$
204760469	KINGHOME	KW12HQ2B8AO	KW12HQ2B8AI		6 800	340 \$
10333037	KINGHOME	KW12HQ2B8DO	KW12HQ2B8DI		7 700	385 \$
203493070	KINGHOME	KW12HQ3D6DO	KW12HQ3D6DI		8 100	405 \$
211177526	KINGHOME	KW18HP25SDO	KW18HP25SDI		11 000	550 \$
212437231	KINGHOME	KW18HQ25SDO	KM18HBKDI		11 000	550 \$
212437230	KINGHOME	KW18HQ25SDO	KM18HF1DI		10 500	525 \$
211151018	KINGHOME	KW18HQ25SDO	KW18HQ25SDI		10 800	540 \$
10333040	KINGHOME	KW18HQ2B8DO	KW18HQ2B8DI		12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203493071	KINGHOME	KW18HQ3D6DO	KW18HQ3D6DI		14 200	710 \$
10338836	KINGHOME	KW18HUCA4DO	KW18HUCA4DI		12 700	635 \$
208141285	KINGHOME	KW24HQ17SDO	KW24HQ17SDI		13 900	695 \$
212396485	KINGHOME	KW24HQ19SDO	KW24HQ19SDI		13 900	695 \$
212437234	KINGHOME	KW24HQ25SDO	KM24HBKDI		15 000	750 \$
212437233	KINGHOME	KW24HQ25SDO	KM24HF1DI		14 900	745 \$
212437235	KINGHOME	KW24HQ25SDO	KM24HT1DI		15 000	750 \$
209847251	KINGHOME	KW24HQ25SDO	KW24HQ25SDI		15 000	750 \$
10338140	KINGHOME	KW24HQ2B8DO	KW24HQ2B8DI		14 600	730 \$
10333026	KINGHOME	KW24HQ3B8DO	KW24HQ3B8DI		16 000	800 \$
203498481	KINGHOME	KW24HQ3D6DO	KW24HQ3D6DI		15 500	775 \$
211164219	KINGHOME	KW30HQ20SDO	KW30HQ20SDI		17 500	875 \$
211177527	KINGHOME	KW36HQ20SDO	KW36HQ20SDI		22 000	1 100 \$
209862183	KLIMAIRE	KMIR218-H221-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
209862182	KLIMAIRE	KMIR218-H221-2	Unités avec conduits		14 800	740 \$
209862181	KLIMAIRE	KMIR218-H221-2	Unités sans conduits		14 400	720 \$
209862189	KLIMAIRE	KMIR327-H217-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
209862188	KLIMAIRE	KMIR327-H217-2	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
209862187	KLIMAIRE	KMIR327-H217-2	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
209862193	KLIMAIRE	KMIR436-H217-2	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
209862198	KLIMAIRE	KMIR545-H219-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
209862196	KLIMAIRE	KMIR545-H219-2	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
212316040	KLIMAIRE	KOIF24H2-1S	KIDF24H2-1S		19 200	960 \$
212316041	KLIMAIRE	KOIF30H2-1S	KIDF30H2-1S		21 000	1 050 \$
212316042	KLIMAIRE	KOIF36H2-1S	KIDF36H2-1S		30 400	1 520 \$
212316043	KLIMAIRE	KOIF48H2-1S	KIDF48H2-1S		36 000	1 800 \$
210191036	KLIMAIRE	KOIF60H2-1S	KIDF60H2-1S		42 000	2 100 \$
209862147	KLIMAIRE	KSIE009-H121-O-2	KSIE009-H121-IW-2		6 000	300 \$
209862160	KLIMAIRE	KSIE009-H221-O-2	KDIP09-H2		7 700	385 \$
209862149	KLIMAIRE	KSIE009-H221-O-2	KSIE009-H221-IW-2		8 300	415 \$
209862157	KLIMAIRE	KSIE009-H221-O-2	KTIR09-H2		7 500	375 \$
209862148	KLIMAIRE	KSIE012-H120-O-2	KSIE012-H120-IW-2		8 400	420 \$
209862161	KLIMAIRE	KSIE012-H220-O-2	KDIP12-H2		9 300	465 \$
209862150	KLIMAIRE	KSIE012-H220-O-2	KSIE012-H220-IW-2		8 200	410 \$
209862158	KLIMAIRE	KSIE012-H220-O-2	KTIR12-H2		8 900	445 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209862162	KLIMAIRE	KSIE018-H220-O-2	KDIP18-H2		12 600	630 \$
209862151	KLIMAIRE	KSIE018-H220-O-2	KSIE018-H220-IW-2		14 000	700 \$
209862159	KLIMAIRE	KSIE018-H220-O-2	KTIR18-H2		12 000	600 \$
209862164	KLIMAIRE	KSIE018-H220-O-2	KUIR18-H2		12 800	640 \$
209862163	KLIMAIRE	KSIE024-H220-O-2	KDIP24-H2		20 000	1 000 \$
209862152	KLIMAIRE	KSIE024-H220-O-2	KSIE024-H220-IW-2		18 000	900 \$
212316045	KLIMAIRE	KSIE024-H220-O-2	KTIS24-H2		19 000	950 \$
209862165	KLIMAIRE	KSIE024-H220-O-2	KUIR24-H2		16 000	800 \$
209862170	KLIMAIRE	KSIH009-H225-O-2	KDIP09-H2		10 100	505 \$
209862153	KLIMAIRE	KSIH009-H225-O-2	KSIH009-H225-IW-2		9 300	465 \$
209862166	KLIMAIRE	KSIH009-H225-O-2	KTIR09-H2		9 000	450 \$
209862171	KLIMAIRE	KSIH012-H222-O-2	KDIP12-H2		10 600	530 \$
209862154	KLIMAIRE	KSIH012-H222-O-2	KSIH012-H222-IW-2		10 300	515 \$
209862167	KLIMAIRE	KSIH012-H222-O-2	KTIR12-H2		9 900	495 \$
209862172	KLIMAIRE	KSIH018-H220-O-2	KDIP18-H2		15 000	750 \$
209862155	KLIMAIRE	KSIH018-H220-O-2	KSIH018-H220-IW-2		11 100	555 \$
209862168	KLIMAIRE	KSIH018-H220-O-2	KTIR18-H2		15 600	780 \$
209862173	KLIMAIRE	KSIH018-H220-O-2	KUIR18-H2		12 000	600 \$
209862169	KLIMAIRE	KSIH024-H220-O-2	KDIP24-H2		21 000	1 050 \$
209862156	KLIMAIRE	KSIH024-H220-O-2	KSIH024-H220-IW-2		18 900	945 \$
212316044	KLIMAIRE	KSIH024-H220-O-2	KTIS24-H2		21 000	1 050 \$
209862174	KLIMAIRE	KSIH024-H220-O-2	KUIR24-H2		19 000	950 \$
209862146	KLIMAIRE	KSIR036-H215-O-2	KSIR036-H215-IW-2		24 000	1 200 \$
209862175	KLIMAIRE	KSIR036-H218-2	KDIR036-H2G1		25 000	1 250 \$
209862178	KLIMAIRE	KSIR036-H218-2	KFUF036-H2G1		23 000	1 150 \$
212316046	KLIMAIRE	KSIR036-H218-2	KTIS36-H2		23 000	1 150 \$
209862176	KLIMAIRE	KSIR048-H218-2	KDIR048-H2G1		34 000	1 700 \$
209862179	KLIMAIRE	KSIR048-H218-2	KFUF048-H2G1		29 000	1 450 \$
212316047	KLIMAIRE	KSIR048-H218-2	KTIS48-H2		30 000	1 500 \$
209862177	KLIMAIRE	KSIR060-H218-2	KDIS060-H2G1		34 400	1 720 \$
209862180	KLIMAIRE	KSIR060-H218-2	KFUF060-H2G1		35 000	1 750 \$
209862139	KLIMAIRE	KSIV009-H119-O-2	KSIV009-H119-IW-2		6 800	340 \$
209862141	KLIMAIRE	KSIV009-H219-O-2	KSIV009-H219-IW-2		6 900	345 \$
209862143	KLIMAIRE	KSIV018-H219-O-2	KSIV018-H219-IW-2		11 500	575 \$
213386501	KLIMAIRE	KSIV036-H219-O-2	KSIV036-H219-IW-2		24 000	1 200 \$
207251114	LBG Products	LBH09ATO	LBH09ATI		6 300	315 \$
207251115	LBG Products	LBH09DTO	LBH09DTI		6 000	300 \$
207251116	LBG Products	LBH12ATO	LBH12ATI		7 800	390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207251120	LBG Products	LBH12DTO	LBH12DTI		7 000	350 \$
207251118	LBG Products	LBH18DTO	LBH18DTI		11 400	570 \$
207251117	LBG Products	LBH24DTO	LBH24DTI		16 500	825 \$
206853247	LBG Products	LBH24DWO	LBH24DWI		14 600	730 \$
207251119	LBG Products	LBH36DTO	LBH36DTI		24 000	1 200 \$
208130826	LBG Products	LBHB06DVWO	LBHB06DVWI		7 500	375 \$
208130803	LBG Products	LBHB09DUWO	LBHB09DUWI		8 100	405 \$
208130813	LBG Products	LBHB09DUWO	LMHB09DFI		7 700	385 \$
208130807	LBG Products	LBHB09DUWO	LMHB09DSI		7 500	375 \$
208130827	LBG Products	LBHB09DVWO	LBHB09DUWI		9 300	465 \$
208130837	LBG Products	LBHB09DVWO	LMHB09DFI		10 100	505 \$
208130831	LBG Products	LBHB09DVWO	LMHB09DSI		9 000	450 \$
207629153	LBG Products	LBHB09DYWO	LBHB09DYWI		11 400	570 \$
208130804	LBG Products	LBHB12DUWO	LBHB12DUWI		10 000	500 \$
208130814	LBG Products	LBHB12DUWO	LMHB12DFI		9 300	465 \$
208130808	LBG Products	LBHB12DUWO	LMHB12DSI		8 900	445 \$
208130820	LBG Products	LBHB12DUWO	LMHB12DZGI		9 000	450 \$
208130828	LBG Products	LBHB12DVWO	LBHB12DUWI		10 300	515 \$
208130838	LBG Products	LBHB12DVWO	LMHB12DFI		10 600	530 \$
208130832	LBG Products	LBHB12DVWO	LMHB12DSI		9 900	495 \$
208130843	LBG Products	LBHB12DVWO	LMHB12DZGI		9 600	480 \$
207629154	LBG Products	LBHB12DYWO	LBHB12DYWI		11 400	570 \$
208130805	LBG Products	LBHB18DUWO	LBHB18DUWI		14 100	705 \$
208130815	LBG Products	LBHB18DUWO	LMHB18DFI		12 600	630 \$
208130809	LBG Products	LBHB18DUWO	LMHB18DSI		12 000	600 \$
208130821	LBG Products	LBHB18DUWO	LMHB18DZDI		12 800	640 \$
208130829	LBG Products	LBHB18DVWO	LBHB18DUWI		11 100	555 \$
208130839	LBG Products	LBHB18DVWO	LMHB18DFI		15 000	750 \$
208130833	LBG Products	LBHB18DVWO	LMHB18DSI		15 600	780 \$
208130844	LBG Products	LBHB18DVWO	LMHB18DZDI		12 000	600 \$
207629155	LBG Products	LBHB18DYWO	LBHB18DYWI		21 200	1 060 \$
208130806	LBG Products	LBHB24DUWO	LBHB24DUWI		17 400	870 \$
208130816	LBG Products	LBHB24DUWO	LMHB24DFI		20 000	1 000 \$
208130810	LBG Products	LBHB24DUWO	LMHB24DSI		19 000	950 \$
208130822	LBG Products	LBHB24DUWO	LMHB24DZDI		16 000	800 \$
208130830	LBG Products	LBHB24DVWO	LBHB24DUWI		18 900	945 \$
208130840	LBG Products	LBHB24DVWO	LMHB24DFI		21 000	1 050 \$
208130834	LBG Products	LBHB24DVWO	LMHB24DSI		21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208130845	LBG Products	LBHB24DVWO	LMHB24DZDI		19 000	950 \$
206726719	LBG Products	LCH24036DO	LCH36DGHNI		24 000	1 200 \$
208136300	LBG Products	LCHB18DO	LCHB18DHNI		12 000	600 \$
212331379	LBG Products	LCHB18DO	LCHB24DA		13 000	650 \$
212331381	LBG Products	LCHB24DO	LCHB24DA		22 000	1 100 \$
208136301	LBG Products	LCHB24DO	LCHB24DHNI		21 000	1 050 \$
208136302	LBG Products	LCHB30DO	LCHB30DHNI		19 000	950 \$
212331382	LBG Products	LCHB30DO	LCHB36DA		22 000	1 100 \$
212331383	LBG Products	LCHB36DO	LCHB36DA		19 800	990 \$
208136303	LBG Products	LCHB36DO	LCHB36DHNI		20 400	1 020 \$
212331385	LBG Products	LCHB48DO	LCHB48DA		30 400	1 520 \$
208136304	LBG Products	LCHB48DO	LCHB48DHNI		37 000	1 850 \$
212331386	LBG Products	LCHB60DO	LCHB60DA		34 000	1 700 \$
207641328	LBG Products	LCHB60DO	LCHB60DHNI		33 800	1 690 \$
208136305	LBG Products	LCHB60DO	LCHB60DHNI		37 000	1 850 \$
213307918	LBG PRODUCTS	LCUHB18DO	LCHB18DHNI		13 500	675 \$
212331388	LBG Products	LCUHB18DO	LCHB24DA		14 700	735 \$
212331389	LBG Products	LCUHB24DO	LCHB24DA		21 000	1 050 \$
213307919	LBG PRODUCTS	LCUHB24DO	LCHB24DHNI		19 200	960 \$
213307920	LBG PRODUCTS	LCUHB30DO	LCHB30DHNI		21 000	1 050 \$
212331390	LBG Products	LCUHB30DO	LCHB36DA		22 600	1 130 \$
212331392	LBG Products	LCUHB36DO	LCHB36DA		33 000	1 650 \$
213307921	LBG PRODUCTS	LCUHB36DO	LCHB36DHNI		30 400	1 520 \$
212331393	LBG Products	LCUHB48DO	LCHB48DA		32 000	1 600 \$
213307922	LBG PRODUCTS	LCUHB48DO	LCHB48DHNI		36 000	1 800 \$
212386768	LBG PRODUCTS	LCUHB60DO	LCHB60DA		37 000	1 850 \$
213307923	LBG PRODUCTS	LCUHB60DO	LCHB60DHNI		42 000	2 100 \$
207641306	LBG Products	LMHB18DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207641305	LBG Products	LMHB18DO	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207641304	LBG Products	LMHB18DO	Unités sans conduits		14 400	720 \$
207641309	LBG Products	LMHB27DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207641307	LBG Products	LMHB27DO	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207641308	LBG Products	LMHB27DO	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
207641311	LBG Products	LMHB36DO	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
207641315	LBG Products	LMHB48DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207641314	LBG Products	LMHB48DO	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207641313	LBG Products	LMHB48DO	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
207641318	LBG Products	LMUHB18DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
207641317	LBG Products	LMUHB18DO	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207641316	LBG Products	LMUHB18DO	Unités sans conduits		13 500	675 \$
207641321	LBG Products	LMUHB27DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
207641320	LBG Products	LMUHB27DO	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
207641324	LBG Products	LMUHB36DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207641323	LBG Products	LMUHB36DO	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207641322	LBG Products	LMUHB36DO	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
207641327	LBG Products	LMUHB48DO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
207641326	LBG Products	LMUHB48DO	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207641325	LBG Products	LMUHB48DO	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
208130817	LBG Products	LUHB36DO	LUHB36DFI		25 000	1 250 \$
208130811	LBG Products	LUHB36DO	LUHB36DSI		23 000	1 150 \$
208130823	LBG Products	LUHB36DO	LUHB36DZDI		23 000	1 150 \$
208130818	LBG Products	LUHB48DO	LUHB48DFI		34 000	1 700 \$
208130812	LBG Products	LUHB48DO	LUHB48DSI		30 000	1 500 \$
208130824	LBG Products	LUHB48DO	LUHB48DZDI		29 000	1 450 \$
208130819	LBG Products	LUHB60DO	LUHB60DFI		34 400	1 720 \$
208130825	LBG Products	LUHB60DO	LUHB60DZDI		35 000	1 750 \$
208130841	LBG Products	LUUHB36DO	LUHB36DFI		34 000	1 700 \$
208130835	LBG Products	LUUHB36DO	LUHB36DSI		33 000	1 650 \$
208130846	LBG Products	LUUHB36DO	LUHB36DZDI		32 000	1 600 \$
208130842	LBG Products	LUUHB48DO	LUHB48DFI		39 500	1 975 \$
208130836	LBG Products	LUUHB48DO	LUHB48DSI		35 000	1 750 \$
208130847	LBG Products	LUUHB48DO	LUHB48DZDI		35 000	1 750 \$
206840723	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	15 100	755 \$
206840732	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 700	735 \$
206840733	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 800	740 \$
206840734	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 800	740 \$
206840739	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 800	740 \$
206840741	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 800	740 \$
206840750	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840751	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 800	740 \$
206840752	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 800	740 \$
206840753	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 800	740 \$
206840477	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	15 600	780 \$
206840478	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	15 600	780 \$
206840479	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	EL280UH045E36A*	15 300	765 \$
206840480	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	15 700	785 \$
206840481	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	15 700	785 \$
206840482	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	15 300	765 \$
206840483	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	15 300	765 \$
206840484	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	15 400	770 \$
206840485	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	15 400	770 \$
206840486	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	15 400	770 \$
206840487	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	15 400	770 \$
206840488	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL196UH045XE36B*	15 700	785 \$
206840489	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	15 700	785 \$
206840490	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	15 700	785 \$
206840491	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	15 700	785 \$
206840492	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	15 500	775 \$
206840493	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	15 700	785 \$
206840494	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	15 400	770 \$
206840495	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	15 400	770 \$
206840496	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	15 200	760 \$
206840497	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	15 700	785 \$
206840498	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	15 600	780 \$
206840499	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	ML196UH045XE36B*	15 700	785 \$
206840500	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	15 700	785 \$
206840501	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	15 500	775 \$
206840502	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	15 600	780 \$
206840503	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	15 400	770 \$
206840504	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	15 500	775 \$
206840505	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	15 500	775 \$
206840506	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	15 400	770 \$
206840507	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	15 400	770 \$
206840508	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	ML193UH090XE36C*	15 700	785 \$
206840509	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	15 400	770 \$
206840763	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 700	735 \$
206840510	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840511	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 900	745 \$
206840512	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL196UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840513	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	15 300	765 \$
206840514	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	15 200	760 \$
206840515	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	15 200	760 \$
206840516	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 900	745 \$
206840517	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	15 200	760 \$
206840518	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840519	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	14 900	745 \$
206840520	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	14 700	735 \$
206840521	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	15 200	760 \$
206840522	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	15 100	755 \$
206840523	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840524	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	15 300	765 \$
206840525	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	15 000	750 \$
206840526	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	15 100	755 \$
206840527	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 800	740 \$
206840528	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 900	745 \$
206840529	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 900	745 \$
206840530	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840766	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CBA27UHE-024-230*+TDR		15 200	760 \$
206840476	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CBA38MV-018/024-230*+TDR		15 000	750 \$
206840767	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		15 100	755 \$
206840531	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	15 700	785 \$
206840532	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	15 700	785 \$
206840533	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	EL280UH045E36A*	15 300	765 \$
206840534	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	15 800	790 \$
206840535	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	15 800	790 \$
206840536	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	15 400	770 \$
206840537	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	ML180UH045E36A*	15 300	765 \$
206840538	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	15 400	770 \$
206840539	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	15 500	775 \$
206840540	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	15 500	775 \$
206840541	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	15 500	775 \$
206840542	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	15 500	775 \$
206840543	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	EL196UH045XE36B*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840544	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	15 500	775 \$
206840545	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	15 400	770 \$
206840546	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	15 500	775 \$
206840547	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	15 200	760 \$
206840548	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	15 400	770 \$
206840549	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	15 100	755 \$
206840550	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	15 100	755 \$
206840551	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	14 900	745 \$
206840552	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	15 400	770 \$
206840553	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	15 400	770 \$
206840554	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	ML196UH045XE36B*	15 500	775 \$
206840555	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	15 500	775 \$
206840556	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	15 200	760 \$
206840557	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	15 300	765 \$
206840558	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	15 100	755 \$
206840559	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	15 200	760 \$
206840560	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	15 100	755 \$
206840561	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-24B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	15 100	755 \$
206840562	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	15 100	755 \$
206840563	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	15 100	755 \$
206840564	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	EL280UH045E36A*	14 800	740 \$
206840565	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	15 200	760 \$
206840566	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	15 200	760 \$
206840567	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	14 800	740 \$
206840568	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	ML180UH045E36A*	14 700	735 \$
206840569	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	14 800	740 \$
206840570	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	14 900	745 \$
206840571	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 900	745 \$
206840572	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	15 000	750 \$
206840573	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	15 000	750 \$
206840574	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	EL196UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840575	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	15 300	765 \$
206840576	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	14 700	735 \$
206840577	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840578	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	15 000	750 \$
206840579	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	15 300	765 \$
206840580	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840581	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840582	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	14 800	740 \$
206840583	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840584	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	15 200	760 \$
206840585	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	ML196UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840586	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	15 300	765 \$
206840587	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	15 100	755 \$
206840588	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	15 200	760 \$
206840589	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 900	745 \$
206840590	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	15 000	750 \$
206840591	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	15 000	750 \$
206840592	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CH35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840593	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	EL180UH040NE36A*	15 700	785 \$
206840594	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	EL180UH060NE36A*	15 700	785 \$
206840595	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	EL280UH045E36A*	15 300	765 \$
206840596	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	EL280UH070E36A*	15 800	790 \$
206840597	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	EL280UH070XE36A*	15 800	790 \$
206840598	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	ML180UH030V36A*	15 400	770 \$
206840599	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	ML180UH045E36A*	15 300	765 \$
206840600	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	ML180UH045V36A*	15 400	770 \$
206840601	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	ML180UH070V36A*	15 500	775 \$
206840602	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	SL280UH060NV36A*	15 500	775 \$
206840603	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	SL280UH070V36A*	15 500	775 \$
206840604	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24A-**-**+TDR	SL280UH070XV36A*	15 500	775 \$
206840605	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	EL196UH045XE36B*	15 500	775 \$
206840606	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	EL196UH070XE36B*	15 500	775 \$
206840607	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	EL280UH090E36B*	15 400	770 \$
206840608	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	EL296UH045XE36B*	15 500	775 \$
206840609	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	15 200	760 \$
206840610	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	EL296UH070XE36B*	15 400	770 \$
206840611	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	15 100	755 \$
206840612	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	ML180UH070V36B*	15 100	755 \$
206840613	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	ML193UH030XE36B*	14 900	745 \$
206840614	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	ML193UH045XE36B*	15 400	770 \$
206840615	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	ML193UH070XE36B*	15 400	770 \$
206840616	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	ML196UH045XE36B*	15 500	775 \$
206840617	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	ML196UH070XE36B*	15 500	775 \$
206840618	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	ML296UH045XV36B*	15 200	760 \$
206840619	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	ML296UH070XV36B*	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840620	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	15 100	755 \$
206840621	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	15 200	760 \$
206840622	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	15 100	755 \$
206840623	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-24B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	15 100	755 \$
206840624	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL180UH040NE36A*	15 100	755 \$
206840625	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL180UH060NE36A*	15 100	755 \$
206840626	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL280UH045E36A*	14 800	740 \$
206840627	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL280UH070E36A*	15 200	760 \$
206840628	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL280UH070XE36A*	15 200	760 \$
206840629	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH030V36A*	14 800	740 \$
206840630	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH045E36A*	14 700	735 \$
206840631	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH045V36A*	14 800	740 \$
206840632	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH070V36A*	14 900	745 \$
206840633	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	SL280UH060NV36A*	14 900	745 \$
206840634	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	SL280UH070V36A*	15 000	750 \$
206840635	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	SL280UH070XV36A*	15 000	750 \$
206840636	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL196UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840637	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL196UH070XE36B*	15 300	765 \$
206840638	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL280UH090E36B*	14 700	735 \$
206840639	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840640	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	15 000	750 \$
206840641	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH070XE36B*	15 300	765 \$
206840642	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840643	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH070V36B*	14 900	745 \$
206840644	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML193UH030XE36B*	14 800	740 \$
206840645	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML193UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840646	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML193UH070XE36B*	15 200	760 \$
206840647	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML196UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840648	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML196UH070XE36B*	15 300	765 \$
206840649	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML296UH045XV36B*	15 100	755 \$
206840650	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML296UH070XV36B*	15 200	760 \$
206840651	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	14 900	745 \$
206840652	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	15 000	750 \$
206840653	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	15 000	750 \$
206840654	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840655	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	EL280DF070E36A*	15 700	785 \$
206840656	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	ML180DF045E36A*	15 600	780 \$
206840657	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	SL280DF070V36A*	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840658	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	15 400	770 \$
206840775	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH045V36A*	14 800	740 \$
206840776	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH070V36A*	14 900	745 \$
206840777	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH060NV36A*	14 900	745 \$
206840778	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH070V36A*	14 900	745 \$
206840779	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH070XV36A*	14 900	745 \$
207583031	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SLO185B*79/105V42*	15 100	755 \$
207583032	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SLO185UF79/105V42*	15 100	755 \$
206840780	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL196UH045XE36B*	15 200	760 \$
206840781	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL196UH070XE36B*	15 200	760 \$
206840782	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL280UH090E36B*	15 200	760 \$
206840783	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH045XE36B*	15 200	760 \$
206840784	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH045XV36B*	14 900	745 \$
206840785	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH070XE36B*	15 200	760 \$
206840786	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840787	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH070V36B*	14 900	745 \$
206840788	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML193UH030XE36B*	14 700	735 \$
206840789	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML193UH045XE36B*	15 200	760 \$
206840790	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML193UH070XE36B*	15 100	755 \$
206840791	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML196UH045XE36B*	15 200	760 \$
206840792	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML196UH070XE36B*	15 200	760 \$
206840793	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML296UH045XV36B*	15 000	750 \$
206840794	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML296UH070XV36B*	15 100	755 \$
206840795	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280UH090V36B*	14 800	740 \$
206840796	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL297UH040NV36B*	14 900	745 \$
206840797	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL297UH060NV36B*	14 900	745 \$
207583033	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SLO185B*79/105V42*	15 100	755 \$
207583034	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SLO185UF79/105V42*	15 100	755 \$
206840798	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840659	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	EL180UH040NE36A*	15 600	780 \$
206840660	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	EL180UH060NE36A*	15 600	780 \$
206840661	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	EL280UH045E36A*	15 300	765 \$
206840662	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	EL280UH070E36A*	15 700	785 \$
206840663	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	EL280UH070XE36A*	15 700	785 \$
206840664	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	ML180UH030V36A*	15 300	765 \$
206840665	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	ML180UH045V36A*	15 300	765 \$
206840666	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	ML180UH070V36A*	15 400	770 \$
206840667	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH060NV36A*	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840668	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070V36A*	15 400	770 \$
206840669	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070XV36A*	15 400	770 \$
207583035	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	SLO185B*79/105V42*	15 600	780 \$
207583036	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36A+TDR	SLO185UF79/105V42*	15 600	780 \$
206840670	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL196UH045XE36B*	15 700	785 \$
206840671	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL196UH070XE36B*	15 700	785 \$
206840672	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL280UH090E36B*	15 700	785 \$
206840673	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH045XE36B*	15 700	785 \$
206840674	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH045XV36B*	15 500	775 \$
206840675	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH070XE36B*	15 700	785 \$
206840676	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH070XV36B*	15 400	770 \$
206840677	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	ML180UH070V36B*	15 400	770 \$
206840678	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	ML193UH030XE36B*	15 200	760 \$
206840679	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	ML193UH045XE36B*	15 700	785 \$
206840680	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	ML193UH070XE36B*	15 600	780 \$
206840681	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	ML196UH045XE36B*	15 700	785 \$
206840682	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	ML196UH070XE36B*	15 700	785 \$
206840683	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	ML296UH045XV36B*	15 500	775 \$
206840684	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	ML296UH070XV36B*	15 600	780 \$
206840685	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL280UH090V36B*	15 400	770 \$
206840686	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH040NV36B*	15 500	775 \$
206840687	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH060NV36B*	15 500	775 \$
207583037	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SLO185B*79/105V42*	15 600	780 \$
207583038	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SLO185UF79/105V42*	15 600	780 \$
206840688	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	15 400	770 \$
206840689	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36C+TDR	EL296UH090XV36C*	15 400	770 \$
206840690	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36C+TDR	ML193UH090XE36C*	15 700	785 \$
207583039	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36C+TDR	SLO185B*79/105V42*	15 600	780 \$
207583040	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36C+TDR	SLO185UF79/105V42*	15 600	780 \$
206840691	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30/36C+TDR	SLP99UH090XV36C*	15 400	770 \$
206840692	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL180UH040NE36A*	15 100	755 \$
206840693	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL180UH060NE36A*	15 100	755 \$
206840694	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH045E36A*	14 800	740 \$
206840695	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070E36A*	15 200	760 \$
206840696	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070XE36A*	15 200	760 \$
206840697	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH030V36A*	14 800	740 \$
206840698	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045E36A*	14 700	735 \$
206840699	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045V36A*	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840700	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070V36A*	14 900	745 \$
206840701	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH060NV36A*	14 900	745 \$
206840702	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070V36A*	14 900	745 \$
206840703	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070XV36A*	14 900	745 \$
207583041	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SLO185B*79/105V42*	15 100	755 \$
207583042	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SLO185UF79/105V42*	15 100	755 \$
206840704	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL196UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840705	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL196UH070XE36B*	15 300	765 \$
206840706	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090E36B*	15 200	760 \$
206840707	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XE36B*	15 200	760 \$
206840708	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B*	14 900	745 \$
206840709	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XE36B*	15 200	760 \$
206840710	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840711	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070V36B*	14 900	745 \$
206840712	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH030XE36B*	14 700	735 \$
206840713	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH045XE36B*	15 200	760 \$
206840714	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH070XE36B*	15 100	755 \$
206840715	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH045XE36B*	15 300	765 \$
206840716	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH070XE36B*	15 300	765 \$
206840717	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH045XV36B*	15 000	750 \$
206840718	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH070XV36B*	15 100	755 \$
206840719	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V36B*	14 800	740 \$
206840720	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH040NV36B*	14 900	745 \$
206840721	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH060NV36B*	14 900	745 \$
207583043	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLO185B*79/105V42*	15 100	755 \$
207583044	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLO185UF79/105V42*	15 100	755 \$
206840722	LENNOX	EL18XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 900	745 \$
206840807	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	20 800	1 040 \$
206840808	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	21 000	1 050 \$
206840809	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	21 000	1 050 \$
206840815	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 000	1 050 \$
206840817	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206840827	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	20 800	1 040 \$
206840828	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 800	1 040 \$
206840829	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
206840830	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206840831	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206840833	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30/36C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840834	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	20 600	1 030 \$
206840835	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	20 800	1 040 \$
206840836	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	20 800	1 040 \$
206840837	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	20 800	1 040 \$
206840838	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	20 800	1 040 \$
206840839	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070E36A*	20 600	1 030 \$
206840840	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	20 800	1 040 \$
206840841	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	20 800	1 040 \$
206840842	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	20 800	1 040 \$
206840843	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	20 800	1 040 \$
207583056	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SLO185B*124/141V60*	21 000	1 050 \$
207583057	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SLO185B*79/105V42*	21 000	1 050 \$
207583058	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SLO185UF124/141V60*	21 000	1 050 \$
207583059	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SLO185UF79/105V42*	21 200	1 060 \$
206840845	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	20 600	1 030 \$
206840846	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	20 400	1 020 \$
206840847	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 000	1 050 \$
206840848	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206840849	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	20 600	1 030 \$
206840850	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	20 800	1 040 \$
206840851	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	20 600	1 030 \$
206840852	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	20 800	1 040 \$
206840854	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	20 600	1 030 \$
206840855	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	21 000	1 050 \$
206840856	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	21 000	1 050 \$
206840857	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	20 800	1 040 \$
206840858	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	20 600	1 030 \$
206840859	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	20 600	1 030 \$
206840860	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 800	1 040 \$
206840861	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
207583060	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLO185B*124/141V60*	20 800	1 040 \$
207583061	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLO185B*79/105V42*	21 000	1 050 \$
207583062	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLO185UF124/141V60*	21 000	1 050 \$
207583063	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLO185UF79/105V42*	21 200	1 060 \$
206840862	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206840864	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CBA25UHV-036-230-**		20 800	1 040 \$
206840865	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CBA27UHE-036-230*+TDR		21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840800	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		21 200	1 060 \$
206840867	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	20 800	1 040 \$
206840868	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	20 800	1 040 \$
206840869	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	ML180UH070E36A*	20 400	1 020 \$
206840870	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	20 800	1 040 \$
206840871	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	20 800	1 040 \$
206840872	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	20 800	1 040 \$
206840873	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	20 800	1 040 \$
206840874	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	21 400	1 070 \$
206840875	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	21 000	1 050 \$
206840876	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	21 000	1 050 \$
206840877	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	21 000	1 050 \$
206840878	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	21 000	1 050 \$
206840879	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 400	1 070 \$
206840880	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	21 400	1 070 \$
206840881	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	21 200	1 060 \$
206840882	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	21 200	1 060 \$
206840883	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	21 200	1 060 \$
206840884	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	21 200	1 060 \$
206840885	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	21 400	1 070 \$
206840886	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	21 200	1 060 \$
206840887	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	21 000	1 050 \$
206840888	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	21 400	1 070 \$
206840889	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	21 400	1 070 \$
206840890	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	21 200	1 060 \$
206840891	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	21 200	1 060 \$
206840892	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	21 200	1 060 \$
206840893	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	21 400	1 070 \$
206840894	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	21 400	1 070 \$
206840895	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	21 400	1 070 \$
206840896	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	EL196UH090XE48C*	20 800	1 040 \$
206840897	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	EL296UH090XE48C*	20 600	1 030 \$
206840898	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
206840899	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	ML193UH090XE36C*	20 600	1 030 \$
206840900	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	ML296UH090XV48C*	20 800	1 040 \$
206840901	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 600	1 030 \$
206840902	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-36C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
206840903	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840904	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	20 200	1 010 \$
206840905	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	20 200	1 010 \$
206840906	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 \$
206840907	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	20 400	1 020 \$
206840908	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
206840909	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	20 400	1 020 \$
206840910	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	20 400	1 020 \$
206840911	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	20 400	1 020 \$
206840912	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	20 400	1 020 \$
206840913	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	20 400	1 020 \$
206840914	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	20 600	1 030 \$
206840915	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	20 400	1 020 \$
206840916	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	20 600	1 030 \$
206840917	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	20 400	1 020 \$
206840919	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	20 200	1 010 \$
206841081	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	20 800	1 040 \$
206841022	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206841023	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	20 600	1 030 \$
206841024	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	20 400	1 020 \$
206841025	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	20 400	1 020 \$
206841026	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	20 400	1 020 \$
206841027	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
206841028	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206841029	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
206840921	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-**+TDR	EL280UH070E36A*	20 800	1 040 \$
206840922	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-**+TDR	EL280UH070XE36A*	20 800	1 040 \$
206840923	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-**+TDR	ML180UH070E36A*	20 400	1 020 \$
206840924	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-**+TDR	ML180UH070V36A*	20 800	1 040 \$
206840925	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-**+TDR	SL280UH060NV36A*	20 800	1 040 \$
206840926	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-**+TDR	SL280UH070V36A*	20 800	1 040 \$
206840927	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36A-**-**+TDR	SL280UH070XV36A*	20 800	1 040 \$
206840928	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	EL195UH060NE36B*	21 400	1 070 \$
206840929	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	EL196UH070XE36B*	21 000	1 050 \$
206840930	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	EL280UH090E36B*	21 000	1 050 \$
206840931	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	EL280UH090E48B*	21 000	1 050 \$
206840932	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	EL280UH090XE48B*	21 000	1 050 \$
206840933	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	21 400	1 070 \$
206840934	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	21 400	1 070 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840935	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	ML180UH070E36B*	21 200	1 060 \$
206840936	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	ML180UH070V36B*	21 200	1 060 \$
206840937	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	ML180UH070XE36B*	21 200	1 060 \$
206840938	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	ML180UH090E48B*	21 200	1 060 \$
206840939	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	ML180UH090V48B*	21 400	1 070 \$
206840940	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	ML180UH090XE48B*	21 200	1 060 \$
206840941	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	ML196UH070XE36B*	21 000	1 050 \$
206840942	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	ML296UH045XV36B*	21 400	1 070 \$
206840943	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	21 400	1 070 \$
206840944	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	21 200	1 060 \$
206840945	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	21 200	1 060 \$
206840946	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	21 200	1 060 \$
206840947	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	21 400	1 070 \$
206840948	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	21 400	1 070 \$
206840949	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	21 400	1 070 \$
206840950	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	EL196UH090XE48C*	20 800	1 040 \$
206840951	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	EL296UH090XE48C*	20 600	1 030 \$
206840952	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	EL296UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
206840953	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	ML193UH090XE36C*	20 600	1 030 \$
206840954	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	ML296UH090XV48C*	20 800	1 040 \$
206840955	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	SL297UH080NV48C*	20 600	1 030 \$
206840956	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
206841030	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL195UH060NE36B*	20 400	1 020 \$
206841031	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL196UH070XE36B*	20 200	1 010 \$
206841032	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL280UH090E36B*	20 200	1 010 \$
206841033	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 \$
206841034	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH070XE36B*	20 400	1 020 \$
206841035	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
206841036	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML180UH070E36B*	20 400	1 020 \$
206841037	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML180UH070V36B*	20 400	1 020 \$
206841038	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML180UH070V48B*	20 400	1 020 \$
206841039	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML180UH070XE36B*	20 400	1 020 \$
206841040	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML180UH090E48B*	20 400	1 020 \$
206841041	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML180UH090V48B*	20 600	1 030 \$
206841042	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML180UH090XE48B*	20 400	1 020 \$
206841043	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML193UH045XE36B*	20 600	1 030 \$
206841044	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML193UH070XE36B*	20 400	1 020 \$
206841046	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML196UH070XE36B*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841047	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML296UH045XV36B*	20 800	1 040 \$
206841048	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206841049	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	20 600	1 030 \$
206841050	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	20 400	1 020 \$
206841051	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	20 400	1 020 \$
206841052	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	20 400	1 020 \$
206841053	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
206841054	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206841055	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
206841056	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36A+TDR+TXV	EL280DF070E36A*	21 800	1 090 \$
206841058	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36A+TDR+TXV	ML180DF070E36A*	21 800	1 090 \$
206841059	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36A+TDR+TXV	SL280DF070V36A*	22 000	1 100 \$
206841062	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL280DF090E48B*	22 000	1 100 \$
206841064	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	22 000	1 100 \$
206841065	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF070XE48B*	22 000	1 100 \$
206841066	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	22 200	1 110 \$
206841067	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML180DF070E36B*	21 800	1 090 \$
206841068	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML180DF090E48B*	22 000	1 100 \$
206841069	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML193DF045XE36B*	22 000	1 100 \$
206841070	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML193DF070XE36B*	22 000	1 100 \$
206841071	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML196DF045XE36B*	21 800	1 090 \$
206841072	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML196DF070XE48B*	22 200	1 110 \$
206841073	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML296DF045XV36B*	22 200	1 110 \$
206841074	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML296DF070XV48B*	22 200	1 110 \$
207434771	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	SL280DF060NV36B*	22 000	1 100 \$
206841075	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	22 000	1 100 \$
206841076	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	22 000	1 100 \$
206841077	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	ML193DF090XE48C*	21 800	1 090 \$
207434772	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	22 000	1 100 \$
206841078	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	22 000	1 100 \$
206841079	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	22 000	1 100 \$
206840963	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH060NV36A*	20 800	1 040 \$
206840964	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070V36A*	21 000	1 050 \$
206840965	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36A+TDR	SL280UH070XV36A*	21 000	1 050 \$
206840971	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH045XV36B*	21 000	1 050 \$
206840973	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206840983	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL280UH090V36B*	20 800	1 040 \$
206840984	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206840985	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
206840986	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206840987	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36C+TDR	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206840989	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30/36C+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206840990	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL180UH060NE36A*	20 600	1 030 \$
206840991	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070E36A*	20 800	1 040 \$
206840992	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070XE36A*	20 800	1 040 \$
206840993	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH030V36A*	20 800	1 040 \$
206840994	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045V36A*	20 800	1 040 \$
206840995	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070E36A*	20 600	1 030 \$
206840996	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070V36A*	20 800	1 040 \$
206840997	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH060NV36A*	20 800	1 040 \$
206840998	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070V36A*	20 800	1 040 \$
206840999	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070XV36A*	20 800	1 040 \$
207583075	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SLO185B*124/141V60*	21 000	1 050 \$
207583076	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SLO185B*79/105V42*	21 000	1 050 \$
207583077	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SLO185UF124/141V60*	21 000	1 050 \$
207583078	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SLO185UF79/105V42*	21 200	1 060 \$
206841001	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL196UH070XE36B*	20 600	1 030 \$
206841002	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090E36B*	20 400	1 020 \$
206841003	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B*	21 000	1 050 \$
206841004	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206841005	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070E36B*	20 600	1 030 \$
206841006	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070V48B*	20 800	1 040 \$
206841007	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070XE36B*	20 600	1 030 \$
206841008	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH070XE36B*	20 800	1 040 \$
206841010	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH070XE36B*	20 600	1 030 \$
206841011	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH045XV36B*	21 000	1 050 \$
206841012	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH070XV36B*	21 000	1 050 \$
206841013	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH080NV48B*	20 800	1 040 \$
206841014	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V48B*	20 600	1 030 \$
206841015	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090XV48B*	20 600	1 030 \$
206841016	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 800	1 040 \$
206841017	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
207583079	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SLO185B*124/141V60*	20 800	1 040 \$
207583080	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SLO185B*79/105V42*	21 000	1 050 \$
207583081	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SLO185UF124/141V60*	21 000	1 050 \$
207583082	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SLO185UF79/105V42*	21 200	1 060 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841018	LENNOX	EL18XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206841083	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL180UH100NE60C*	31 200	1 560 \$
206841085	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL195UH100NE60C*	31 200	1 560 \$
206841086	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL196UH090XE48C*	30 600	1 530 \$
206841087	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL280UH110E48C*	30 600	1 530 \$
206841088	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XE48C*	30 600	1 530 \$
206841089	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	31 200	1 560 \$
206841090	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	31 000	1 550 \$
206841091	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	31 200	1 560 \$
206841092	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	31 000	1 550 \$
206841093	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	ML180UH090E60C*	30 800	1 540 \$
206841094	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	ML180UH110E60C*	31 000	1 550 \$
206841095	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	ML180UH110V60C*	30 800	1 540 \$
206841096	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	ML193UH090XE48C*	30 600	1 530 \$
206841097	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	ML193UH110XE48C*	30 600	1 530 \$
206841098	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	ML196UH090XE48C*	30 600	1 530 \$
206841099	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	ML196UH090XE60C*	31 000	1 550 \$
206841100	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	ML296UH090XV48C*	31 200	1 560 \$
206841101	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	ML296UH110XV60C*	31 000	1 550 \$
206841102	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	31 000	1 550 \$
206841103	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 600	1 530 \$
206841104	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
206841105	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	31 000	1 550 \$
206841106	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 800	1 540 \$
206841107	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841108	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	31 200	1 560 \$
206841109	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	31 200	1 560 \$
207583083	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLO185B*124/141V60*	31 400	1 570 \$
207583084	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLO185UF124/141V60*	31 400	1 570 \$
206841110	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	31 200	1 560 \$
206841111	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	31 000	1 550 \$
206841112	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	31 000	1 550 \$
206841114	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL280UH110E48C*	30 400	1 520 \$
206841115	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	30 800	1 540 \$
206841116	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841117	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	30 800	1 540 \$
206841118	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	30 600	1 530 \$
206841119	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML180UH090E60C*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841120	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML180UH110V60C*	30 600	1 530 \$
206841123	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML296UH090XV48C*	31 000	1 550 \$
206841124	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML296UH110XV60C*	30 600	1 530 \$
206841125	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	30 600	1 530 \$
206841126	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 400	1 520 \$
206841127	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 400	1 520 \$
206841128	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	30 600	1 530 \$
206841129	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 600	1 530 \$
206841130	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 600	1 530 \$
206841131	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	30 800	1 540 \$
206841132	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	30 800	1 540 \$
206841133	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	30 800	1 540 \$
206841134	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841135	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	30 600	1 530 \$
206841138	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CBA25UHV-048-230-**		31 200	1 560 \$
206841139	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CBA25UHV-060-230-**		30 600	1 530 \$
206841140	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CBA27UHE-048-230*+TDR		31 000	1 550 \$
206841082	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CBA38MV-048-230*+TDR		31 200	1 560 \$
206841142	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	31 600	1 580 \$
206841143	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	31 600	1 580 \$
206841144	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	31 400	1 570 \$
206841145	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	32 000	1 600 \$
206841146	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	31 400	1 570 \$
206841147	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	32 200	1 610 \$
206841148	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	31 800	1 590 \$
206841149	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	31 800	1 590 \$
206841212	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL280UH110E48C*	31 600	1 580 \$
206841213	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	32 000	1 600 \$
206841214	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	32 000	1 600 \$
206841215	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	32 000	1 600 \$
206841216	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	31 800	1 590 \$
206841217	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	ML180UH090E60C*	31 800	1 590 \$
206841218	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	ML180UH110V60C*	31 800	1 590 \$
206841219	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	ML193UH090XE48C*	31 600	1 580 \$
206841220	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	ML193UH110XE48C*	31 400	1 570 \$
206841222	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	ML296UH090XV48C*	32 200	1 610 \$
206841223	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	ML296UH110XV60C*	31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841224	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	31 800	1 590 \$
206841225	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	31 600	1 580 \$
206841226	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	31 600	1 580 \$
206841227	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	31 800	1 590 \$
206841228	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	31 800	1 590 \$
206841229	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	31 800	1 590 \$
206841230	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	32 000	1 600 \$
206841231	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	32 000	1 600 \$
206841232	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	32 000	1 600 \$
206841233	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	32 000	1 600 \$
206841234	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	31 800	1 590 \$
206841151	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL280UH090E48B*	31 600	1 580 \$
206841152	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL280UH090XE48B*	31 600	1 580 \$
206841153	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML180UH090E48B*	31 400	1 570 \$
206841154	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML180UH090V48B*	32 000	1 600 \$
206841155	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	ML180UH090XE48B*	31 400	1 570 \$
206841156	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	32 200	1 610 \$
206841157	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	31 800	1 590 \$
206841287	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	31 800	1 590 \$
206841236	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL280UH110E48C*	31 600	1 580 \$
206841237	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV48C*	32 000	1 600 \$
206841238	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	32 000	1 600 \$
206841239	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV48C*	32 000	1 600 \$
206841240	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	31 800	1 590 \$
206841241	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML180UH090E60C*	31 800	1 590 \$
206841242	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML180UH110V60C*	31 800	1 590 \$
206841243	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML193UH090XE48C*	31 600	1 580 \$
206841244	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML193UH110XE48C*	31 400	1 570 \$
206841246	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML296UH090XV48C*	32 200	1 610 \$
206841247	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML296UH110XV60C*	31 800	1 590 \$
206841248	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH080NV60C*	31 800	1 590 \$
206841249	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090V60C*	31 600	1 580 \$
206841250	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090XV60C*	31 600	1 580 \$
206841251	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH100NV60C*	31 800	1 590 \$
206841252	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110V60C*	31 800	1 590 \$
206841253	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110XV60C*	31 800	1 590 \$
206841254	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV48C*	32 000	1 600 \$
206841255	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841256	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV48C*	32 000	1 600 \$
206841257	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	32 000	1 600 \$
206841258	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	31 800	1 590 \$
206841261	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	31 000	1 550 \$
206841262	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XE60C*	30 800	1 540 \$
206841263	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	31 000	1 550 \$
206841264	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	ML180DF110E60C*	30 600	1 530 \$
206841265	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	ML196DF090XE48C*	30 200	1 510 \$
206841266	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	ML196DF110XE60C*	30 800	1 540 \$
206841267	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	ML296DF090XV60C*	31 000	1 550 \$
207434773	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	30 800	1 540 \$
206841268	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	30 600	1 530 \$
206841269	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	30 600	1 530 \$
206841270	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	31 000	1 550 \$
206841271	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	31 000	1 550 \$
206841272	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	31 000	1 550 \$
206841275	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	31 000	1 550 \$
206841276	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF110XE60C*	30 800	1 540 \$
206841277	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	31 000	1 550 \$
206841278	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	ML180DF110E60C*	30 600	1 530 \$
206841279	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	ML196DF090XE48C*	30 200	1 510 \$
206841280	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	ML196DF110XE60C*	30 800	1 540 \$
206841281	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	ML296DF090XV60C*	31 000	1 550 \$
206841282	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	30 600	1 530 \$
206841283	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	30 600	1 530 \$
206841284	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	31 000	1 550 \$
206841285	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	31 000	1 550 \$
206841286	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	31 000	1 550 \$
206841158	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL180UH100NE60C*	31 200	1 560 \$
206841160	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL195UH100NE60C*	31 200	1 560 \$
206841161	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL196UH090XE48C*	30 600	1 530 \$
206841162	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL280UH110E48C*	30 600	1 530 \$
206841163	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XE48C*	30 600	1 530 \$
206841164	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV48C*	31 200	1 560 \$
206841165	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	31 000	1 550 \$
206841166	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV48C*	31 200	1 560 \$
206841167	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	31 000	1 550 \$
206841168	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	ML180UH090E60C*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841169	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	ML180UH110E60C*	31 000	1 550 \$
206841170	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	ML180UH110V60C*	30 800	1 540 \$
206841171	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	ML193UH090XE48C*	30 600	1 530 \$
206841172	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	ML193UH110XE48C*	30 600	1 530 \$
206841173	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	ML196UH090XE48C*	30 600	1 530 \$
206841174	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	ML196UH090XE60C*	31 000	1 550 \$
206841175	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	ML296UH090XV48C*	31 200	1 560 \$
206841176	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	ML296UH110XV60C*	31 000	1 550 \$
206841177	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH080NV60C*	31 000	1 550 \$
206841178	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090V60C*	30 600	1 530 \$
206841179	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
206841180	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH100NV60C*	31 000	1 550 \$
206841181	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	30 800	1 540 \$
206841182	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841183	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV48C*	31 200	1 560 \$
206841184	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	31 200	1 560 \$
207583085	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLO185B*124/141V60*	31 400	1 570 \$
207583086	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLO185UF124/141V60*	31 400	1 570 \$
206841185	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV48C*	31 200	1 560 \$
206841186	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	31 000	1 550 \$
206841187	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	31 000	1 550 \$
206841189	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL280UH110E48C*	30 400	1 520 \$
206841190	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV48C*	30 800	1 540 \$
206841191	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV60C*	30 800	1 540 \$
206841192	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV48C*	30 800	1 540 \$
206841193	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV60C*	30 600	1 530 \$
206841194	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML180UH090E60C*	30 600	1 530 \$
206841195	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML180UH110V60C*	30 600	1 530 \$
206841200	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
206841201	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090V60C*	30 600	1 530 \$
206841202	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
206841203	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH100NV60C*	30 400	1 520 \$
206841204	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110V60C*	30 800	1 540 \$
206841205	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841206	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV48C*	30 800	1 540 \$
206841207	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV60C*	30 800	1 540 \$
206841208	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	30 800	1 540 \$
206841209	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841210	LENNOX	EL18XPV-048-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	30 800	1 540 \$
206841463	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	36 600	1 830 \$
206841466	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	36 600	1 830 \$
206841476	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841478	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841490	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	36 200	1 810 \$
206841491	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841492	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	36 200	1 810 \$
206841493	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841494	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841500	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	36 800	1 840 \$
206841502	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	36 800	1 840 \$
206841509	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	36 200	1 810 \$
206841510	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	36 400	1 820 \$
206841511	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841512	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	36 200	1 810 \$
206841513	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	36 600	1 830 \$
206841514	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	36 600	1 830 \$
206841515	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	36 600	1 830 \$
206841516	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	36 800	1 840 \$
206841517	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	36 800	1 840 \$
206841290	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	35 600	1 780 \$
206841292	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	35 400	1 770 \$
206841293	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	35 200	1 760 \$
206841288	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		35 800	1 790 \$
206841321	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	36 600	1 830 \$
206841323	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841331	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	36 000	1 800 \$
206841332	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	36 200	1 810 \$
206841333	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	36 200	1 810 \$
206841334	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	36 000	1 800 \$
206841335	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	36 400	1 820 \$
206841336	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841337	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	36 400	1 820 \$
206841338	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	36 600	1 830 \$
206841339	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841341	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	36 200	1 810 \$
206841343	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841344	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	36 000	1 800 \$
206841372	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	36 600	1 830 \$
206841374	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841382	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH080NV60C*	36 000	1 800 \$
206841383	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090V60C*	36 200	1 810 \$
206841384	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090XV60C*	36 200	1 810 \$
206841385	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH100NV60C*	36 000	1 800 \$
206841386	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110V60C*	36 400	1 820 \$
206841387	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841388	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	36 400	1 820 \$
206841389	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	36 600	1 830 \$
206841390	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	36 400	1 820 \$
206841392	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	EL296UH135XV60D*	36 200	1 810 \$
206841394	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SL280UH135V60D*	36 200	1 810 \$
206841395	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SLP99UH135XV60D*	36 000	1 800 \$
206841410	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	35 000	1 750 \$
206841411	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	35 000	1 750 \$
206841420	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	35 000	1 750 \$
206841421	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	35 000	1 750 \$
206841536	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH080NV60C*	36 600	1 830 \$
206841539	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH100NV60C*	36 600	1 830 \$
206841549	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841551	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841563	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	36 200	1 810 \$
206841564	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841565	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	36 200	1 810 \$
206841566	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841567	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	36 200	1 810 \$
206841425	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	36 800	1 840 \$
206841427	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	36 800	1 840 \$
206841434	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	36 200	1 810 \$
206841435	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	36 400	1 820 \$
206841436	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	36 400	1 820 \$
206841437	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	36 200	1 810 \$
206841438	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	36 600	1 830 \$
206841439	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	36 600	1 830 \$
206841440	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	36 600	1 830 \$
206841441	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	36 800	1 840 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206841442	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	36 800	1 840 \$
206841444	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	35 600	1 780 \$
206841446	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SL280UH135V60D*	35 400	1 770 \$
206841447	LENNOX	EL18XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	35 200	1 760 \$
211694664	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	14 700	735 \$
211694665	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	14 700	735 \$
211694666	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	EL280UH045E36A*	14 300	715 \$
211694667	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	14 700	735 \$
211694668	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	14 700	735 \$
211694669	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	14 300	715 \$
211694670	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH045E36A*	14 200	710 \$
211694671	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	14 300	715 \$
211694672	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH045XE36A*	14 200	710 \$
211694673	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH070E36A*	14 500	725 \$
211694674	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	14 400	720 \$
211694675	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	ML180UH070XE36A*	14 500	725 \$
211694676	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 700	735 \$
211694677	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 700	735 \$
211694678	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 700	735 \$
211694679	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL180UH080NE48B*	15 000	750 \$
211694680	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL195UH040NE36B*	14 800	740 \$
211694681	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	14 800	740 \$
211694682	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL196UH030XE36B*	14 800	740 \$
211694683	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL196UH045XE36B*	14 800	740 \$
211694684	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	14 800	740 \$
211694685	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	14 700	735 \$
211694686	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	14 800	740 \$
211694687	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	14 800	740 \$
211694688	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	14 800	740 \$
211694689	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 800	740 \$
211694690	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	14 800	740 \$
211694691	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 700	735 \$
211694692	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	14 500	725 \$
211694693	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	14 500	725 \$
211694694	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	14 500	725 \$
211694695	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	14 500	725 \$
211694696	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	14 800	740 \$
211694697	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694698	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	14 800	740 \$
211694699	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	14 800	740 \$
211694700	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	14 800	740 \$
211694701	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	14 700	735 \$
211694702	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML196UH030XE36B*	14 800	740 \$
211694703	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML196UH045XE36B*	14 800	740 \$
211694704	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	14 800	740 \$
211694705	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML196UH070XE48B*	15 000	750 \$
211694706	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	14 600	730 \$
211694707	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	14 700	735 \$
211694708	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280DF060NV36B*	14 700	735 \$
211694709	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	14 800	740 \$
211694710	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 600	730 \$
211694711	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	14 600	730 \$
211694712	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	14 600	730 \$
211694713	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 700	735 \$
211694714	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 700	735 \$
211694715	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-24B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 700	735 \$
211694716	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	14 200	710 \$
211694717	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	14 200	710 \$
211694718	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH045E36A*	13 900	695 \$
211694719	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	14 300	715 \$
211694720	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	14 300	715 \$
211694721	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	13 900	695 \$
211694722	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045E36A*	14 200	710 \$
211694723	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	13 900	695 \$
211694724	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045XE36A*	14 200	710 \$
211694725	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070E36A*	14 000	700 \$
211694726	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	14 000	700 \$
211694727	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070XE36A*	14 000	700 \$
211694728	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	14 200	710 \$
211694729	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	14 200	710 \$
211694730	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	14 200	710 \$
211694731	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL180UH080NE48B*	14 500	725 \$
211694732	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL195UH040NE36B*	14 400	720 \$
211694733	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	14 400	720 \$
211694734	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL196UH030XE36B*	13 900	695 \$
211694735	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL196UH045XE36B*	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694736	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	14 400	720 \$
211694737	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	14 300	715 \$
211694738	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	14 400	720 \$
211694739	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	14 400	720 \$
211694740	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	14 300	715 \$
211694741	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	14 300	715 \$
211694742	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	14 300	715 \$
211694743	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	14 200	710 \$
211694744	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	14 000	700 \$
211694745	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	14 000	700 \$
211694746	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	14 100	705 \$
211694747	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	14 000	700 \$
211694748	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	14 400	720 \$
211694749	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	14 200	710 \$
211694750	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	14 400	720 \$
211694751	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	13 800	690 \$
211694752	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	14 300	715 \$
211694753	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	14 200	710 \$
211694754	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH030XE36B*	13 900	695 \$
211694755	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH045XE36B*	14 400	720 \$
211694756	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	14 400	720 \$
211694757	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH070XE48B*	14 600	730 \$
211694758	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	14 100	705 \$
211694759	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	14 200	710 \$
211694760	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280DF060NV36B*	14 200	710 \$
211694761	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	14 300	715 \$
211694762	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	14 100	705 \$
211694763	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	14 100	705 \$
211694764	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	14 100	705 \$
211694765	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	14 200	710 \$
211694766	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	14 200	710 \$
211694767	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	14 200	710 \$
211694768	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	14 200	710 \$
211694769	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA25UH-024-230-**		14 700	735 \$
211694770	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA25UH-030-230-**		14 900	745 \$
211694771	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA25UHV-024-230-**		14 900	745 \$
211694772	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA25UHV-030-230-**		14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694773	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA27UHE-018-230*+TDR		14 100	705 \$
211694774	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA27UHE-024-230*+TDR		14 500	725 \$
211694775	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA27UHE-030-230*+TDR		14 300	715 \$
211694776	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA38MV-018/024-230*+TDR		14 400	720 \$
211694663	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		14 300	715 \$
211841299	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL180UH040NE36A*	14 200	710 \$
211841300	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL180UH060NE36A*	14 200	710 \$
211841301	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL280UH045E36A*	13 900	695 \$
211841302	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL280UH070E36A*	14 300	715 \$
211841303	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL280UH070XE36A*	14 300	715 \$
211841304	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH030V36A*	13 900	695 \$
211841305	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH045E36A*	14 300	715 \$
211841306	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH045V36A*	13 900	695 \$
211841307	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH045XE36A*	14 300	715 \$
211841308	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH070E36A*	14 000	700 \$
211841309	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH070V36A*	14 300	715 \$
211841310	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH070XE36A*	14 000	700 \$
211841311	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	SL280UH060NV36A*	14 300	715 \$
211841312	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	SL280UH070V36A*	14 300	715 \$
211841313	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	SL280UH070XV36A*	14 300	715 \$
211841314	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL180UH080NE48B*	14 700	735 \$
211841315	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL195UH040NE36B*	14 500	725 \$
211841316	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL195UH060NE36B*	14 500	725 \$
211841317	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL196UH030XE36B*	14 500	725 \$
211841318	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL196UH045XE36B*	14 500	725 \$
211841319	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL196UH070XE36B*	14 500	725 \$
211841320	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL280UH090E36B*	14 400	720 \$
211841321	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL280UH090E48B*	14 500	725 \$
211841322	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL280UH090XE48B*	14 500	725 \$
211841323	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH045XE36B*	14 500	725 \$
211841324	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	14 400	720 \$
211841325	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH070XE36B*	14 500	725 \$
211841326	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	14 400	720 \$
211841327	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH070E36B*	14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211841328	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH070V36B*	14 100	705 \$
211841329	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH070V48B*	14 200	710 \$
211841330	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH070XE36B*	14 200	710 \$
211841331	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH090E48B*	14 500	725 \$
211841332	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH090V48B*	14 400	720 \$
211841333	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH090XE48B*	14 500	725 \$
211841334	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML193UH030XE36B*	14 500	725 \$
211841335	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML193UH045XE36B*	14 500	725 \$
211841336	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML193UH070XE36B*	14 400	720 \$
211841337	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML196UH030XE36B*	14 500	725 \$
211841338	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML196UH045XE36B*	14 500	725 \$
211841339	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML196UH070XE36B*	14 500	725 \$
211841340	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML196UH070XE48B*	14 700	735 \$
211841341	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML296UH045XV36B*	14 200	710 \$
211841342	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML296UH070XV36B*	14 400	720 \$
211841343	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL280DF060NV36B*	14 400	720 \$
211841344	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	14 400	720 \$
211841345	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	14 300	715 \$
211841346	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	14 300	715 \$
211841347	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	14 300	715 \$
211841348	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	14 400	720 \$
211841349	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	14 400	720 \$
211841350	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 300	715 \$
211694777	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	EL280DF070E36A*	15 000	750 \$
211694778	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	ML180DF045E36A*	14 900	745 \$
211694779	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	ML180DF070E36A*	14 900	745 \$
211694780	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24A+TDR+TXV	SL280DF070V36A*	15 000	750 \$
211694781	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	EL280DF090E48B*	15 000	750 \$
211694782	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	EL296DF045XE36B*	14 900	745 \$
211694783	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	15 000	750 \$
211694784	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	EL296DF070XE48B*	14 900	745 \$
211694785	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	15 200	760 \$
211694786	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML180DF070E36B*	15 000	750 \$
211694787	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML180DF090E48B*	15 100	755 \$
211694788	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML193DF045XE36B*	14 900	745 \$
211694789	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML193DF070XE36B*	14 900	745 \$
211694790	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML196DF045XE36B*	15 000	750 \$
211694791	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML196DF070XE48B*	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694792	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	ML296DF045XV36B*	15 000	750 \$
211694793	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	15 100	755 \$
211694794	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CR33-24B+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	15 000	750 \$
211694795	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	EL180UH040NE36A*	14 700	735 \$
211694796	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	EL180UH060NE36A*	14 700	735 \$
211694797	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	EL280UH045E36A*	14 300	715 \$
211694798	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	EL280UH070E36A*	14 700	735 \$
211694799	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	EL280UH070XE36A*	14 700	735 \$
211694800	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH030V36A*	14 300	715 \$
211694801	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH045E36A*	14 200	710 \$
211694802	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH045V36A*	14 300	715 \$
211694803	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH045XE36A*	14 200	710 \$
211694804	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH070E36A*	14 500	725 \$
211694805	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH070V36A*	14 400	720 \$
211694806	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	ML180UH070XE36A*	14 500	725 \$
211694807	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH060NV36A*	14 700	735 \$
211694808	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH070V36A*	14 700	735 \$
211694809	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24A+TDR	SL280UH070XV36A*	14 700	735 \$
211694810	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL180UH080NE48B*	15 000	750 \$
211694811	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL195UH040NE36B*	14 800	740 \$
211694812	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL195UH060NE36B*	14 800	740 \$
211694813	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL196UH030XE36B*	14 800	740 \$
211694814	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL196UH045XE36B*	14 800	740 \$
211694815	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL196UH070XE36B*	14 800	740 \$
211694816	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL280UH090E36B*	14 700	735 \$
211694817	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL280UH090E48B*	14 800	740 \$
211694818	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL280UH090XE48B*	14 800	740 \$
211694819	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH045XE36B*	14 800	740 \$
211694820	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH045XV36B*	14 800	740 \$
211694821	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH070XE36B*	14 800	740 \$
211694822	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	EL296UH070XV36B*	14 700	735 \$
211694823	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH070E36B*	14 500	725 \$
211694824	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH070V36B*	14 500	725 \$
211694825	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH070V48B*	14 500	725 \$
211694826	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH070XE36B*	14 500	725 \$
211694827	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH090E48B*	14 800	740 \$
211694828	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH090V48B*	14 700	735 \$
211694829	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML180UH090XE48B*	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694830	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML193UH030XE36B*	14 800	740 \$
211694831	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML193UH045XE36B*	14 800	740 \$
211694832	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML193UH070XE36B*	14 700	735 \$
211694833	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML196UH030XE36B*	14 800	740 \$
211694834	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML196UH045XE36B*	14 800	740 \$
211694835	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML196UH070XE36B*	14 800	740 \$
211694836	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML196UH070XE48B*	15 000	750 \$
211694837	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML296UH045XV36B*	14 600	730 \$
211694838	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	ML296UH070XV36B*	14 700	735 \$
211694839	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280DF060NV36B*	14 700	735 \$
211694840	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280UH080NV48B*	14 800	740 \$
211694841	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280UH090V36B*	14 600	730 \$
211694842	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280UH090V48B*	14 600	730 \$
211694843	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL280UH090XV48B*	14 600	730 \$
211694844	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL297UH040NV36B*	14 700	735 \$
211694845	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SL297UH060NV36B*	14 700	735 \$
211694846	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-24B+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 700	735 \$
211694885	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL180UH040NE36A*	14 200	710 \$
211694886	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL180UH060NE36A*	14 200	710 \$
211694887	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH045E36A*	13 900	695 \$
211694888	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070E36A*	14 300	715 \$
211694889	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070XE36A*	14 300	715 \$
211694890	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH030V36A*	13 900	695 \$
211694891	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045E36A*	14 200	710 \$
211694892	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045V36A*	13 900	695 \$
211694893	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045XE36A*	14 200	710 \$
211694894	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070E36A*	14 000	700 \$
211694895	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070V36A*	14 000	700 \$
211694896	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070XE36A*	14 000	700 \$
211694897	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH060NV36A*	14 200	710 \$
211694898	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070V36A*	14 200	710 \$
211694899	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070XV36A*	14 200	710 \$
211694847	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL180UH080NE48B*	14 500	725 \$
211694848	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL195UH040NE36B*	14 400	720 \$
211694849	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL195UH060NE36B*	14 400	720 \$
211694850	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL196UH030XE36B*	13 900	695 \$
211694851	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL196UH045XE36B*	14 400	720 \$
211694852	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL196UH070XE36B*	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211694853	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090E36B*	14 300	715 \$
211694854	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090E48B*	14 400	720 \$
211694855	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090XE48B*	14 400	720 \$
211694856	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XE36B*	14 300	715 \$
211694857	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B*	14 300	715 \$
211694858	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XE36B*	14 300	715 \$
211694859	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B*	14 200	710 \$
211694860	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070E36B*	14 000	700 \$
211694861	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070V36B*	14 000	700 \$
211694862	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070V48B*	14 100	705 \$
211694863	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070XE36B*	14 000	700 \$
211694864	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090E48B*	14 400	720 \$
211694865	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090V48B*	14 200	710 \$
211694866	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090XE48B*	14 400	720 \$
211694867	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH030XE36B*	13 800	690 \$
211694868	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH045XE36B*	14 300	715 \$
211694869	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH070XE36B*	14 200	710 \$
211694870	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH030XE36B*	13 900	695 \$
211694871	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH045XE36B*	14 400	720 \$
211694872	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH070XE36B*	14 400	720 \$
211694873	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH070XE48B*	14 600	730 \$
211694874	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH045XV36B*	14 100	705 \$
211694875	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH070XV36B*	14 200	710 \$
211694876	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280DF060NV36B*	14 200	710 \$
211694877	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH080NV48B*	14 300	715 \$
211694878	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V36B*	14 100	705 \$
211694879	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V48B*	14 100	705 \$
211694880	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090XV48B*	14 100	705 \$
211694881	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH040NV36B*	14 200	710 \$
211694882	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH060NV36B*	14 200	710 \$
211694883	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99DF070XV36B*	14 200	710 \$
211694884	LENNOX	EL22XPV-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99UH070XV36B*	14 200	710 \$
211467587	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	21 600	1 080 \$
211467588	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	21 600	1 080 \$
211467589	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH045E36A*	21 800	1 090 \$
211467590	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	21 800	1 090 \$
211467591	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	21 800	1 090 \$
211467592	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467593	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045E36A*	21 400	1 070 \$
211467594	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	21 600	1 080 \$
211467595	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH045XE36A*	21 400	1 070 \$
211467596	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070E36A*	21 600	1 080 \$
211467597	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	21 800	1 090 \$
211467598	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	ML180UH070XE36A*	21 600	1 080 \$
211467599	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	22 000	1 100 \$
211467600	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	22 000	1 100 \$
211467601	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL180UH080NE48B*	21 600	1 080 \$
211467602	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL195UH040NE36B*	21 400	1 070 \$
211467603	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	21 800	1 090 \$
211467604	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL196UH030XE36B*	21 600	1 080 \$
211467605	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	21 800	1 090 \$
211467606	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	21 600	1 080 \$
211467607	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	21 600	1 080 \$
211467608	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	21 600	1 080 \$
211467609	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	22 200	1 110 \$
211467610	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467611	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467612	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	21 600	1 080 \$
211467613	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	21 600	1 080 \$
211467614	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	21 400	1 070 \$
211467615	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467616	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	21 600	1 080 \$
211467617	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	21 600	1 080 \$
211467618	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	21 600	1 080 \$
211467619	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	21 800	1 090 \$
211467620	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	21 800	1 090 \$
211467621	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	21 800	1 090 \$
211467622	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH030XE36B*	21 800	1 090 \$
211467623	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467624	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML196UH070XE48B*	21 800	1 090 \$
211467625	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	22 000	1 100 \$
211467626	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467627	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	22 000	1 100 \$
211467628	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	21 800	1 090 \$
211467629	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	21 800	1 090 \$
211467630	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467631	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	22 000	1 100 \$
211467632	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	22 200	1 110 \$
211467633	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467634	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	EL180UH040NE36A*	21 600	1 080 \$
211467635	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	EL180UH060NE36A*	21 600	1 080 \$
211467636	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	EL280UH045E36A*	21 800	1 090 \$
211467637	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	EL280UH070E36A*	21 800	1 090 \$
211467638	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	EL280UH070XE36A*	21 800	1 090 \$
211467639	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH030V36A*	21 800	1 090 \$
211467640	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH045E36A*	21 600	1 080 \$
211467641	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH045V36A*	21 800	1 090 \$
211467642	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH045XE36A*	21 600	1 080 \$
211467643	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH070E36A*	21 600	1 080 \$
211467644	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH070V36A*	21 800	1 090 \$
211467645	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	ML180UH070XE36A*	21 600	1 080 \$
211467646	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	SL280UH070V36A*	22 200	1 110 \$
211467647	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	22 200	1 110 \$
211467648	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL180UH080NE48B*	22 000	1 100 \$
211467649	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL195UH040NE36B*	21 400	1 070 \$
211467650	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	21 800	1 090 \$
211467651	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL196UH030XE36B*	21 600	1 080 \$
211467652	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467653	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	21 800	1 090 \$
211467654	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	21 400	1 070 \$
211467655	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	21 400	1 070 \$
211467656	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	21 800	1 090 \$
211467657	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	22 200	1 110 \$
211467658	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467659	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467660	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	21 600	1 080 \$
211467661	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	21 600	1 080 \$
211467662	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	21 400	1 070 \$
211467663	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467664	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	21 600	1 080 \$
211467665	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	21 800	1 090 \$
211467666	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	21 600	1 080 \$
211467667	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	21 800	1 090 \$
211467668	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467669	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	21 800	1 090 \$
211467670	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML196UH030XE36B*	21 600	1 080 \$
211467671	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467672	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML196UH070XE48B*	22 000	1 100 \$
211467673	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	22 000	1 100 \$
211467674	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467675	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	22 000	1 100 \$
211467676	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	22 000	1 100 \$
211467677	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	22 000	1 100 \$
211467678	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	22 000	1 100 \$
211467679	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	22 000	1 100 \$
211467680	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	22 200	1 110 \$
211467681	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467682	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL180UH080NE48B*	22 600	1 130 \$
211467683	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL195UH040NE36B*	21 800	1 090 \$
211467684	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL195UH060NE36B*	22 400	1 120 \$
211467685	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL196UH030XE36B*	22 200	1 110 \$
211467686	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL196UH045XE36B*	21 800	1 090 \$
211467687	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL196UH070XE36B*	22 200	1 110 \$
211467688	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL280UH090E36B*	22 000	1 100 \$
211467689	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL280UH090E48B*	22 000	1 100 \$
211467690	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL280UH090XE48B*	22 000	1 100 \$
211467691	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XE36B*	22 400	1 120 \$
211467692	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	22 600	1 130 \$
211467693	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XE36B*	22 200	1 110 \$
211467694	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	22 600	1 130 \$
211467695	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH070E36B*	22 200	1 110 \$
211467696	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH070V36B*	22 200	1 110 \$
211467697	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH070V48B*	22 200	1 110 \$
211467698	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH070XE36B*	22 200	1 110 \$
211467699	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH090E48B*	22 200	1 110 \$
211467700	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH090V48B*	22 200	1 110 \$
211467701	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML180UH090XE48B*	22 200	1 110 \$
211467702	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML193UH030XE36B*	22 400	1 120 \$
211467703	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML193UH045XE36B*	22 400	1 120 \$
211467704	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML193UH070XE36B*	22 200	1 110 \$
211467705	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML196UH030XE36B*	22 200	1 110 \$
211467706	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML196UH045XE36B*	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467707	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML196UH070XE36B*	22 200	1 110 \$
211467708	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML196UH070XE48B*	22 400	1 120 \$
211467709	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML296UH045XV36B*	22 400	1 120 \$
211467710	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	ML296UH070XV36B*	22 400	1 120 \$
211467711	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	22 600	1 130 \$
211467712	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	22 400	1 120 \$
211467713	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	22 400	1 120 \$
211467714	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	22 400	1 120 \$
211467715	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	22 600	1 130 \$
211467716	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	22 600	1 130 \$
211467717	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	22 600	1 130 \$
211799221	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	22 400	1 120 \$
211799222	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	22 400	1 120 \$
211799225	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	22 400	1 120 \$
211799233	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	22 400	1 120 \$
211799235	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	22 400	1 120 \$
211799236	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	22 400	1 120 \$
211799238	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	22 400	1 120 \$
211467718	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA25UHV-036-230-**		22 200	1 110 \$
211467719	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA25UHV-042-230-**		22 200	1 110 \$
211467720	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA27UHE-036-230*+TDR		23 000	1 150 \$
211467721	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA27UHE-042-230*+TDR		22 200	1 110 \$
211467586	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		22 800	1 140 \$
211467722	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CBA38MV-042-230*+TDR		22 800	1 140 \$
211468011	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL180UH040NE36A*	22 600	1 130 \$
211468012	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL180UH060NE36A*	22 600	1 130 \$
211467723	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL280UH045E36A*	23 000	1 150 \$
211468013	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL280UH070E36A*	23 000	1 150 \$
211468014	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	EL280UH070XE36A*	23 000	1 150 \$
211467724	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH030V36A*	22 800	1 140 \$
211467725	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH045E36A*	22 600	1 130 \$
211467726	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH045V36A*	22 800	1 140 \$
211467727	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH045XE36A*	22 600	1 130 \$
211467728	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH070E36A*	22 600	1 130 \$
211468015	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH070V36A*	23 000	1 150 \$
211467729	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	ML180UH070XE36A*	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211468016	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	SL280UH070V36A*	23 200	1 160 \$
211468017	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30A-**-**+TDR	SL280UH070XV36A*	23 200	1 160 \$
211467730	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL180UH080NE48B*	22 800	1 140 \$
211467731	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL195UH040NE36B*	22 200	1 110 \$
211467732	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL195UH060NE36B*	22 600	1 130 \$
211467733	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL196UH030XE36B*	22 400	1 120 \$
211467734	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL196UH070XE36B*	22 400	1 120 \$
211467735	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL280UH090E36B*	22 600	1 130 \$
211467736	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL280UH090E48B*	22 600	1 130 \$
211467737	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL280UH090XE48B*	22 600	1 130 \$
211467738	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH045XE36B*	22 600	1 130 \$
211468018	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	23 000	1 150 \$
211467739	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH070XE36B*	22 400	1 120 \$
211467740	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	23 000	1 150 \$
211467741	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH070E36B*	22 400	1 120 \$
211467742	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH070V36B*	22 400	1 120 \$
211467743	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH070V48B*	22 200	1 110 \$
211467744	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH070XE36B*	22 400	1 120 \$
211467745	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH090E48B*	22 200	1 110 \$
211467746	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH090V48B*	22 600	1 130 \$
211467747	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML180UH090XE48B*	22 400	1 120 \$
211468019	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML193UH030XE36B*	22 600	1 130 \$
211467748	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML193UH045XE36B*	22 600	1 130 \$
211467749	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML193UH070XE36B*	22 600	1 130 \$
211467750	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML196UH030XE36B*	22 400	1 120 \$
211467751	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML196UH070XE36B*	22 400	1 120 \$
211468020	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML196UH070XE48B*	22 800	1 140 \$
211468021	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML296UH045XV36B*	22 800	1 140 \$
211468022	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	ML296UH070XV36B*	22 800	1 140 \$
211467752	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	22 800	1 140 \$
211467753	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	22 800	1 140 \$
211467754	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	22 600	1 130 \$
211467755	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	22 600	1 130 \$
211467756	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	23 000	1 150 \$
211467757	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	23 000	1 150 \$
211467758	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	23 000	1 150 \$
211467759	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	EL180UH100NE60C*	22 800	1 140 \$
211467760	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-**+TDR	EL195UH080NE48C*	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467761	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL195UH100NE60C*	22 800	1 140 \$
211467762	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL196UH090XE48C*	22 400	1 120 \$
211467763	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL196UH110XE60C*	22 800	1 140 \$
211467764	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL280UH110E48C*	22 400	1 120 \$
211467765	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL280UH110E60C*	22 800	1 140 \$
211467766	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL280UH110XE60C*	22 800	1 140 \$
211467767	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH090XE48C*	22 600	1 130 \$
211467768	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH090XV36C*	23 000	1 150 \$
211467769	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH090XV48C*	23 000	1 150 \$
211467770	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH090XV60C*	22 800	1 140 \$
211467771	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH110XE60C*	22 800	1 140 \$
211467772	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH110XV48C*	23 000	1 150 \$
211467773	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	EL296UH110XV60C*	22 800	1 140 \$
211467774	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML180UH090E60C*	22 600	1 130 \$
211467775	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML180UH110E60C*	22 600	1 130 \$
211467776	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML180UH110V60C*	22 600	1 130 \$
211467777	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML180UH110XE60C*	22 600	1 130 \$
211467778	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML193UH090XE36C*	22 800	1 140 \$
211467779	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML193UH090XE48C*	22 600	1 130 \$
211467780	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML193UH110XE48C*	22 600	1 130 \$
211467781	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML193UH110XE60C*	22 800	1 140 \$
211467782	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML196UH090XE36C*	22 600	1 130 \$
211467783	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML196UH090XE48C*	22 800	1 140 \$
211467784	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML196UH090XE60C*	22 800	1 140 \$
211467785	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML196UH110XE60C*	22 800	1 140 \$
211467786	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML296UH090XV48C*	22 600	1 130 \$
211467787	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	ML296UH110XV60C*	22 400	1 120 \$
211467788	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH080NV60C*	22 800	1 140 \$
211467789	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH090V60C*	22 800	1 140 \$
211467790	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH090XV60C*	22 800	1 140 \$
211467791	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH100NV60C*	22 800	1 140 \$
211467792	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH110V60C*	22 800	1 140 \$
211467793	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL280UH110XV60C*	22 800	1 140 \$
211467794	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL297UH080NV48C*	22 800	1 140 \$
211467795	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SL297UH080NV60C*	23 000	1 150 \$
211467796	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SLP99UH090XV36C*	23 000	1 150 \$
211467797	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SLP99UH090XV48C*	23 000	1 150 \$
211467798	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-*+TDR	SLP99UH090XV60C*	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467799	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-36C-**-+TDR	SLP99UH110XV60C*	22 800	1 140 \$
211467800	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL180UH100NE60C*	22 400	1 120 \$
211467801	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL195UH080NE48C*	22 400	1 120 \$
211467802	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL195UH100NE60C*	22 600	1 130 \$
211467803	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL196UH090XE48C*	22 400	1 120 \$
211467804	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL196UH110XE60C*	22 600	1 130 \$
211467805	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL280UH110E48C*	22 000	1 100 \$
211467806	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL280UH110E60C*	22 600	1 130 \$
211467807	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL280UH110XE60C*	22 600	1 130 \$
211467808	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL296UH090XE48C*	22 200	1 110 \$
211467809	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL296UH090XV36C*	22 600	1 130 \$
211467810	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL296UH090XV48C*	22 600	1 130 \$
211467811	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL296UH090XV60C*	22 600	1 130 \$
211467812	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL296UH110XE60C*	22 600	1 130 \$
211467813	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL296UH110XV48C*	22 600	1 130 \$
211467814	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	EL296UH110XV60C*	22 400	1 120 \$
211467815	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML180UH090E60C*	22 200	1 110 \$
211467816	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML180UH110E60C*	22 200	1 110 \$
211467817	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML180UH110V60C*	22 400	1 120 \$
211467818	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML180UH110XE60C*	22 200	1 110 \$
211467819	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML193UH090XE36C*	22 400	1 120 \$
211467820	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML193UH090XE48C*	22 400	1 120 \$
211467821	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML193UH110XE48C*	22 200	1 110 \$
211467822	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML193UH110XE60C*	22 400	1 120 \$
211467823	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML196UH090XE36C*	22 200	1 110 \$
211467824	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML196UH090XE48C*	22 400	1 120 \$
211467825	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML196UH090XE60C*	22 400	1 120 \$
211467826	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML196UH110XE60C*	22 600	1 130 \$
211467827	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML296UH090XV48C*	22 400	1 120 \$
211467828	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	ML296UH110XV60C*	22 400	1 120 \$
211467829	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	SL280UH080NV60C*	22 400	1 120 \$
211467830	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	SL280UH090V60C*	22 400	1 120 \$
211467831	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	SL280UH090XV60C*	22 400	1 120 \$
211467832	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	SL280UH100NV60C*	22 400	1 120 \$
211467833	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	SL280UH110V60C*	22 400	1 120 \$
211467834	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	SL280UH110XV60C*	22 400	1 120 \$
211467835	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	SL297UH080NV48C*	22 600	1 130 \$
211467841	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36A+TDR+TXV	EL280DF070E36A*	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467842	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36A+TDR+TXV	ML180DF070E36A*	22 800	1 140 \$
211467843	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36A+TDR+TXV	SL280DF070V36A*	23 400	1 170 \$
211467844	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL280DF090E48B*	22 800	1 140 \$
211467845	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	23 400	1 170 \$
211467846	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF070XE48B*	23 000	1 150 \$
211467847	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	23 400	1 170 \$
211467848	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML180DF070E36B*	22 600	1 130 \$
211467849	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML180DF090E48B*	22 800	1 140 \$
211467850	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML193DF045XE36B*	23 000	1 150 \$
211467851	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML193DF070XE36B*	23 000	1 150 \$
211467852	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML196DF045XE36B*	22 800	1 140 \$
211467853	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML196DF070XE48B*	23 200	1 160 \$
211468023	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML296DF045XV36B*	23 200	1 160 \$
211467854	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	ML296DF070XV48B*	22 800	1 140 \$
211467855	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	23 200	1 160 \$
211467856	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36B+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	23 200	1 160 \$
211467857	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	EL296DF090XE48C*	22 800	1 140 \$
211467858	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	EL296DF110XE60C*	23 000	1 150 \$
211467859	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	ML180DF110E60C*	22 800	1 140 \$
211467860	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	ML193DF090XE48C*	22 800	1 140 \$
211467861	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	ML196DF090XE48C*	22 800	1 140 \$
211467862	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	ML196DF110XE60C*	23 000	1 150 \$
211467863	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	ML296DF090XV60C*	22 800	1 140 \$
211467864	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	23 200	1 160 \$
211467865	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-30/36C+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	23 400	1 170 \$
211467866	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL280DF090E48B*	21 600	1 080 \$
211467867	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	22 000	1 100 \$
211467868	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF070XE48B*	21 800	1 090 \$
211467869	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	22 000	1 100 \$
211467870	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML180DF070E36B*	21 600	1 080 \$
211467871	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML180DF090E48B*	21 400	1 070 \$
211467872	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML193DF045XE36B*	21 800	1 090 \$
211467873	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML193DF070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467874	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML196DF045XE36B*	21 600	1 080 \$
211467875	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML196DF070XE48B*	21 800	1 090 \$
211467876	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML296DF045XV36B*	22 000	1 100 \$
211467877	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	ML296DF070XV48B*	22 000	1 100 \$
211467878	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467879	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	21 800	1 090 \$
211467880	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL180UH040NE36A*	21 600	1 080 \$
211467881	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL180UH060NE36A*	21 600	1 080 \$
211467882	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH045E36A*	21 800	1 090 \$
211467883	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070E36A*	21 800	1 090 \$
211467884	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	EL280UH070XE36A*	21 800	1 090 \$
211467885	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH030V36A*	21 600	1 080 \$
211467886	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045E36A*	21 400	1 070 \$
211467887	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045V36A*	21 600	1 080 \$
211467888	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH045XE36A*	21 400	1 070 \$
211467889	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070E36A*	21 600	1 080 \$
211467890	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070V36A*	21 800	1 090 \$
211467891	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	ML180UH070XE36A*	21 600	1 080 \$
211467892	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070V36A*	22 000	1 100 \$
211467893	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30A+TDR	SL280UH070XV36A*	22 000	1 100 \$
211467894	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL180UH080NE48B*	21 600	1 080 \$
211467895	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL195UH040NE36B*	21 400	1 070 \$
211467896	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL195UH060NE36B*	21 800	1 090 \$
211467897	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL196UH030XE36B*	21 600	1 080 \$
211467898	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090E36B*	21 800	1 090 \$
211467899	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090E48B*	21 600	1 080 \$
211467900	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL280UH090XE48B*	21 600	1 080 \$
211467901	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XE36B*	21 600	1 080 \$
211467902	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B*	22 200	1 110 \$
211467903	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467904	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467905	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070E36B*	21 600	1 080 \$
211467906	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070V36B*	21 600	1 080 \$
211467907	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070V48B*	21 400	1 070 \$
211467908	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467909	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090E48B*	21 600	1 080 \$
211467910	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090V48B*	21 600	1 080 \$
211467911	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML180UH090XE48B*	21 600	1 080 \$
211467912	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH030XE36B*	21 800	1 090 \$
211467913	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH045XE36B*	21 800	1 090 \$
211467914	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML193UH070XE36B*	21 800	1 090 \$
211467915	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH030XE36B*	21 800	1 090 \$
211467916	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH070XE36B*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467917	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML196UH070XE48B*	21 800	1 090 \$
211467918	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH045XV36B*	22 000	1 100 \$
211467919	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	ML296UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467920	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH080NV48B*	22 000	1 100 \$
211467921	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V36B*	21 800	1 090 \$
211467922	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090V48B*	21 800	1 090 \$
211467923	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL280UH090XV48B*	21 800	1 090 \$
211467924	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH040NV36B*	22 000	1 100 \$
211467925	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SL297UH060NV36B*	22 200	1 110 \$
211467926	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-30B+TDR	SLP99UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467927	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	EL180UH040NE36A*	21 600	1 080 \$
211467928	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	EL180UH060NE36A*	21 600	1 080 \$
211467929	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	EL280UH045E36A*	21 800	1 090 \$
211467930	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	EL280UH070E36A*	21 800	1 090 \$
211467931	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	EL280UH070XE36A*	21 800	1 090 \$
211467932	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH030V36A*	21 800	1 090 \$
211467933	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH045E36A*	21 600	1 080 \$
211467934	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH045V36A*	21 800	1 090 \$
211467935	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH045XE36A*	21 600	1 080 \$
211467936	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH070E36A*	21 600	1 080 \$
211467937	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH070V36A*	21 800	1 090 \$
211467938	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	ML180UH070XE36A*	21 600	1 080 \$
211467939	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	SL280UH070V36A*	22 200	1 110 \$
211467940	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36A+TDR	SL280UH070XV36A*	22 200	1 110 \$
211467941	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL180UH080NE48B*	22 000	1 100 \$
211467942	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL195UH040NE36B*	21 400	1 070 \$
211467943	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL195UH060NE36B*	21 800	1 090 \$
211467944	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL196UH030XE36B*	21 600	1 080 \$
211467945	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL196UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467946	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL280UH090E36B*	21 800	1 090 \$
211467947	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL280UH090E48B*	21 400	1 070 \$
211467948	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL280UH090XE48B*	21 400	1 070 \$
211467949	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XE36B*	21 800	1 090 \$
211467950	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XV36B*	22 200	1 110 \$
211467951	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467952	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467953	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH070E36B*	21 600	1 080 \$
211467954	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH070V36B*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467955	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH070V48B*	21 400	1 070 \$
211467956	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467957	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH090E48B*	21 600	1 080 \$
211467958	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH090V48B*	21 800	1 090 \$
211467959	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML180UH090XE48B*	21 600	1 080 \$
211467960	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML193UH030XE36B*	21 800	1 090 \$
211467961	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML193UH045XE36B*	21 800	1 090 \$
211467962	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML193UH070XE36B*	21 800	1 090 \$
211467963	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML196UH030XE36B*	21 600	1 080 \$
211467964	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML196UH070XE36B*	21 600	1 080 \$
211467965	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML196UH070XE48B*	22 000	1 100 \$
211467966	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML296UH045XV36B*	22 000	1 100 \$
211467967	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	ML296UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467968	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH080NV48B*	22 000	1 100 \$
211467969	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V36B*	22 000	1 100 \$
211467970	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V48B*	22 000	1 100 \$
211467971	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090XV48B*	22 000	1 100 \$
211467972	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL297UH040NV36B*	22 000	1 100 \$
211467973	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL297UH060NV36B*	22 200	1 110 \$
211467974	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	22 000	1 100 \$
211467975	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL180UH080NE48B*	22 600	1 130 \$
211467976	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL195UH040NE36B*	21 800	1 090 \$
211467977	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL195UH060NE36B*	22 400	1 120 \$
211467978	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL196UH030XE36B*	22 200	1 110 \$
211467979	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL196UH045XE36B*	21 800	1 090 \$
211467980	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL196UH070XE36B*	22 200	1 110 \$
211467981	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL280UH090E36B*	22 000	1 100 \$
211467982	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL280UH090E48B*	22 000	1 100 \$
211467983	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL280UH090XE48B*	22 000	1 100 \$
211467984	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XE36B*	22 400	1 120 \$
211467985	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	22 600	1 130 \$
211467986	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XE36B*	22 200	1 110 \$
211467987	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	22 600	1 130 \$
211467988	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH070E36B*	22 200	1 110 \$
211467989	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH070V36B*	22 200	1 110 \$
211467990	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH070V48B*	22 200	1 110 \$
211467991	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH070XE36B*	22 200	1 110 \$
211467992	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH090E48B*	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211467993	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH090V48B*	22 200	1 110 \$
211467994	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML180UH090XE48B*	22 200	1 110 \$
211467995	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML193UH030XE36B*	22 400	1 120 \$
211467996	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML193UH045XE36B*	22 400	1 120 \$
211467997	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML193UH070XE36B*	22 200	1 110 \$
211467998	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML196UH030XE36B*	22 200	1 110 \$
211467999	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML196UH045XE36B*	21 800	1 090 \$
211468000	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML196UH070XE36B*	22 200	1 110 \$
211468001	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML196UH070XE48B*	22 400	1 120 \$
211468002	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML296UH045XV36B*	22 400	1 120 \$
211468003	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	ML296UH070XV36B*	22 400	1 120 \$
211468004	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH080NV48B*	22 600	1 130 \$
211468005	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V36B*	22 400	1 120 \$
211468006	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V48B*	22 400	1 120 \$
211468007	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090XV48B*	22 400	1 120 \$
211468008	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	22 600	1 130 \$
211468009	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	22 600	1 130 \$
211468010	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	22 600	1 130 \$
211799244	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV36C*	22 400	1 120 \$
211799245	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV48C*	22 400	1 120 \$
211799248	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV48C*	22 400	1 120 \$
211799256	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV48C*	22 400	1 120 \$
211799258	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV36C*	22 400	1 120 \$
211799259	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV48C*	22 400	1 120 \$
211799261	LENNOX	EL22XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH110XV60C*	22 400	1 120 \$
211455135	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL180UH100NE60C*	28 800	1 440 \$
211455136	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL195UH100NE60C*	28 800	1 440 \$
211455137	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL196UH110XE60C*	28 800	1 440 \$
211455138	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL280UH110E48C*	28 400	1 420 \$
211455139	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL280UH110E60C*	28 800	1 440 \$
211455140	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL280UH110XE60C*	28 800	1 440 \$
211455141	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	29 000	1 450 \$
211455142	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	29 000	1 450 \$
211455143	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XE60C*	28 800	1 440 \$
211455144	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	29 000	1 450 \$
211455145	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	28 800	1 440 \$
211455146	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH090E60C*	28 600	1 430 \$
211455147	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110E60C*	28 600	1 430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211455148	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110V60C*	28 600	1 430 \$
211455149	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110XE60C*	28 600	1 430 \$
211455150	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML193UH110XE60C*	28 600	1 430 \$
211455151	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML196UH090XE60C*	28 600	1 430 \$
211455152	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML196UH110XE60C*	28 800	1 440 \$
211455153	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML296UH090XV48C*	28 800	1 440 \$
211455154	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML296UH110XV60C*	28 600	1 430 \$
211455155	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	28 800	1 440 \$
211455156	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	28 400	1 420 \$
211455157	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	28 400	1 420 \$
211455158	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	28 800	1 440 \$
211455159	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	28 600	1 430 \$
211455160	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	28 600	1 430 \$
211455161	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	29 000	1 450 \$
211455162	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	29 000	1 450 \$
211455163	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	29 000	1 450 \$
211455164	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	28 800	1 440 \$
211455165	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	28 800	1 440 \$
211455261	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA25UH-060-230-**		28 200	1 410 \$
211455262	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA25UHV-048-230-**		28 600	1 430 \$
211455263	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA25UHV-060-230-**		28 000	1 400 \$
211455166	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA27UHE-048-230*+TDR		27 800	1 390 \$
211455167	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA27UHE-060-230*+TDR		27 000	1 350 \$
211455168	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA38MV-048-230*+TDR		28 400	1 420 \$
211455134	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		27 200	1 360 \$
211455270	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL180UH100NE60C*	28 400	1 420 \$
211455271	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL195UH100NE60C*	28 400	1 420 \$
211455169	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL196UH110XE60C*	28 200	1 410 \$
211455170	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL280UH110E48C*	27 800	1 390 \$
211455171	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL280UH110E60C*	28 200	1 410 \$
211455172	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL280UH110XE60C*	28 200	1 410 \$
211455173	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH090XV48C*	28 600	1 430 \$
211455174	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	28 400	1 420 \$
211455175	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH110XE60C*	28 200	1 410 \$
211455176	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH110XV48C*	28 600	1 430 \$
211455177	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	28 400	1 420 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211455178	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	ML180UH090E60C*	28 000	1 400 \$
211455179	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	ML180UH110E60C*	28 000	1 400 \$
211455180	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	ML180UH110V60C*	28 000	1 400 \$
211455181	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	ML180UH110XE60C*	28 000	1 400 \$
211455273	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	ML193UH090XE48C*	28 000	1 400 \$
211455272	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	ML193UH110XE48C*	27 800	1 390 \$
211455182	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	ML193UH110XE60C*	28 000	1 400 \$
211455183	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	ML196UH090XE60C*	28 200	1 410 \$
211455184	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	ML196UH110XE60C*	28 200	1 410 \$
211455185	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	ML296UH090XV48C*	28 400	1 420 \$
211455186	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	ML296UH110XV60C*	28 200	1 410 \$
211455187	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH080NV60C*	28 200	1 410 \$
211455188	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH090V60C*	28 000	1 400 \$
211455189	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH090XV60C*	28 000	1 400 \$
211455190	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH100NV60C*	28 400	1 420 \$
211455191	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH110V60C*	28 200	1 410 \$
211455192	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL280UH110XV60C*	28 200	1 410 \$
211455193	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL297UH080NV48C*	28 400	1 420 \$
211455194	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	28 400	1 420 \$
211455195	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SLP99UH090XV48C*	28 600	1 430 \$
211455196	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	28 400	1 420 \$
211455197	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	28 400	1 420 \$
211455198	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL180UH100NE60C*	28 200	1 410 \$
211455199	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL195UH100NE60C*	28 400	1 420 \$
211455200	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL196UH110XE60C*	28 200	1 410 \$
211455201	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL280UH110E48C*	27 800	1 390 \$
211455202	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL280UH110E60C*	28 000	1 400 \$
211455203	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL280UH110XE60C*	28 000	1 400 \$
211455204	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV48C*	28 400	1 420 \$
211455205	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	28 400	1 420 \$
211455206	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XE60C*	28 200	1 410 \$
211455207	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV48C*	28 400	1 420 \$
211455208	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	28 200	1 410 \$
211455209	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML180UH090E60C*	28 000	1 400 \$
211455210	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML180UH110E60C*	28 000	1 400 \$
211455211	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML180UH110V60C*	28 000	1 400 \$
211455212	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML180UH110XE60C*	28 000	1 400 \$
211455213	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML193UH110XE60C*	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211455214	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML196UH090XE60C*	28 000	1 400 \$
211455215	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML196UH110XE60C*	28 200	1 410 \$
211455216	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML296UH090XV48C*	28 400	1 420 \$
211455217	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	ML296UH110XV60C*	28 000	1 400 \$
211455218	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH080NV60C*	28 200	1 410 \$
211455219	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090V60C*	27 800	1 390 \$
211455220	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090XV60C*	27 800	1 390 \$
211455221	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH100NV60C*	28 200	1 410 \$
211455222	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110V60C*	28 200	1 410 \$
211455223	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110XV60C*	28 200	1 410 \$
211455224	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV48C*	28 400	1 420 \$
211455225	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	28 400	1 420 \$
211455226	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV48C*	28 400	1 420 \$
211455227	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	28 200	1 410 \$
211455228	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	28 200	1 410 \$
211455229	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL180UH100NE60C*	28 800	1 440 \$
211455230	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL195UH100NE60C*	28 800	1 440 \$
211455231	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL196UH110XE60C*	28 800	1 440 \$
211455232	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL280UH110E48C*	28 400	1 420 \$
211455233	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL280UH110E60C*	28 800	1 440 \$
211455234	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL280UH110XE60C*	28 800	1 440 \$
211455235	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV48C*	29 000	1 450 \$
211455236	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	29 000	1 450 \$
211455237	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XE60C*	28 800	1 440 \$
211455238	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV48C*	29 000	1 450 \$
211455239	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	28 800	1 440 \$
211455240	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH090E60C*	28 600	1 430 \$
211455241	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110E60C*	28 600	1 430 \$
211455242	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110V60C*	28 600	1 430 \$
211455243	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110XE60C*	28 600	1 430 \$
211455244	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML193UH110XE60C*	28 600	1 430 \$
211455245	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML196UH090XE60C*	28 600	1 430 \$
211455246	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML196UH110XE60C*	28 800	1 440 \$
211455247	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML296UH090XV48C*	28 800	1 440 \$
211455248	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	ML296UH110XV60C*	28 600	1 430 \$
211455249	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	28 800	1 440 \$
211455250	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	28 400	1 420 \$
211455251	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	28 400	1 420 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211455252	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	28 800	1 440 \$
211455253	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	28 600	1 430 \$
211455254	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	28 600	1 430 \$
211455255	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV48C*	29 000	1 450 \$
211455256	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	29 000	1 450 \$
211455257	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	29 000	1 450 \$
211455258	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	28 800	1 440 \$
211455259	LENNOX	EL22XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	28 800	1 440 \$
211752917	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL180UH100NE60C*	38 500	1 925 \$
211752918	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL195UH100NE60C*	37 800	1 890 \$
211752919	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL196UH110XE60C*	38 000	1 900 \$
211752863	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL280UH110E60C*	37 600	1 880 \$
211752864	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL280UH110XE60C*	37 600	1 880 \$
211752920	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	38 500	1 925 \$
211752921	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	38 000	1 900 \$
211752922	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XE60C*	38 000	1 900 \$
211752865	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	38 000	1 900 \$
211752923	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML180UH090E60C*	38 500	1 925 \$
211752924	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML180UH110E60C*	38 500	1 925 \$
211752866	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML180UH110V60C*	37 800	1 890 \$
211752925	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML180UH110XE60C*	38 500	1 925 \$
211752926	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML193UH110XE60C*	38 000	1 900 \$
211752927	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML196UH090XE60C*	38 000	1 900 \$
211752928	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML196UH110XE60C*	38 000	1 900 \$
211752929	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML296UH090XV48C*	38 500	1 925 \$
211752867	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	ML296UH110XV60C*	37 800	1 890 \$
211752868	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	38 000	1 900 \$
211752869	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	37 800	1 890 \$
211752870	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	37 800	1 890 \$
211752871	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	38 000	1 900 \$
211752872	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	37 800	1 890 \$
211752873	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	37 800	1 890 \$
211752930	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	38 000	1 900 \$
211752931	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	38 500	1 925 \$
211752932	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	38 000	1 900 \$
211752874	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	38 000	1 900 \$
211465230	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL180UH100NE60C*	38 000	1 900 \$
211465231	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL196UH110XE60C*	37 800	1 890 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211465232	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL280UH110E60C*	37 200	1 860 \$
211465233	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL280UH110XE60C*	37 200	1 860 \$
211465234	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	37 800	1 890 \$
211465235	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	37 600	1 880 \$
211465236	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XE60C*	37 800	1 890 \$
211465237	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	37 800	1 890 \$
211465238	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	37 400	1 870 \$
211465239	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH090E60C*	37 000	1 850 \$
211465240	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110E60C*	37 800	1 890 \$
211465241	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110V60C*	37 200	1 860 \$
211465242	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML180UH110XE60C*	37 800	1 890 \$
211465243	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML193UH110XE60C*	37 800	1 890 \$
211465244	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML196UH090XE60C*	37 800	1 890 \$
211465245	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML196UH110XE60C*	37 800	1 890 \$
211465246	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML296UH090XV48C*	37 800	1 890 \$
211465247	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	ML296UH110XV60C*	37 200	1 860 \$
211465248	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	37 400	1 870 \$
211465249	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	37 400	1 870 \$
211465250	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	37 400	1 870 \$
211465251	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	37 400	1 870 \$
211465252	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	37 400	1 870 \$
211465253	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	37 400	1 870 \$
211465254	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	37 600	1 880 \$
211465255	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	37 800	1 890 \$
211465256	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	37 600	1 880 \$
211465257	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	37 400	1 870 \$
211465258	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CBA25UH-060-230-**		36 800	1 840 \$
211465259	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CBA25UHV-060-230-**		37 200	1 860 \$
211465323	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CBA27UHE-060-230-**		37 000	1 850 \$
211465229	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		37 000	1 850 \$
211465260	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	EL296UH135XE60D*	36 400	1 820 \$
211465261	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	EL296UH135XV60D*	36 200	1 810 \$
211465262	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	ML180UH135E60D*	36 800	1 840 \$
211465263	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	ML196UH135XE60D*	36 600	1 830 \$
211465264	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SL280UH135V60D*	36 200	1 810 \$
211465265	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SLP99UH135XV60D*	36 400	1 820 \$
211465266	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	38 500	1 925 \$
211465267	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XE60C*	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211465268	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	38 500	1 925 \$
211465269	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	ML180DF110E60C*	37 600	1 880 \$
211465270	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	ML196DF110XE60C*	38 500	1 925 \$
211465271	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	ML296DF090XV60C*	38 500	1 925 \$
211465272	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	38 500	1 925 \$
211465273	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	38 000	1 900 \$
211465274	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	38 000	1 900 \$
211465275	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	38 500	1 925 \$
211465276	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	38 500	1 925 \$
211465277	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	38 500	1 925 \$
211465278	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF110XE60C*	38 000	1 900 \$
211465279	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	38 500	1 925 \$
211465280	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	ML180DF110E60C*	37 600	1 880 \$
211465281	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	ML196DF110XE60C*	38 500	1 925 \$
211465282	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	ML296DF090XV60C*	38 500	1 925 \$
211465283	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	38 500	1 925 \$
211465284	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	38 000	1 900 \$
211465285	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	38 000	1 900 \$
211465286	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	38 500	1 925 \$
211465287	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CR33-60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	38 500	1 925 \$
211752901	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL180UH100NE60C*	38 500	1 925 \$
211752902	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL195UH100NE60C*	37 800	1 890 \$
211752903	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL196UH110XE60C*	38 000	1 900 \$
211752851	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL280UH110E60C*	37 600	1 880 \$
211752852	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL280UH110XE60C*	37 600	1 880 \$
211752904	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV48C*	38 500	1 925 \$
211752905	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV60C*	38 000	1 900 \$
211752906	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XE60C*	38 000	1 900 \$
211752853	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV60C*	38 000	1 900 \$
211752907	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML180UH090E60C*	38 500	1 925 \$
211752908	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML180UH110E60C*	38 500	1 925 \$
211752854	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML180UH110V60C*	37 800	1 890 \$
211752909	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML180UH110XE60C*	38 500	1 925 \$
211752910	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML193UH110XE60C*	38 000	1 900 \$
211752911	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML196UH090XE60C*	38 000	1 900 \$
211752912	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML196UH110XE60C*	38 000	1 900 \$
211752913	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML296UH090XV48C*	38 500	1 925 \$
211752855	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	ML296UH110XV60C*	37 800	1 890 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211752856	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH080NV60C*	38 000	1 900 \$
211752857	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090V60C*	37 800	1 890 \$
211752858	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090XV60C*	37 800	1 890 \$
211752859	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH100NV60C*	38 000	1 900 \$
211752860	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110V60C*	37 800	1 890 \$
211752861	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110XV60C*	37 800	1 890 \$
211752914	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV60C*	38 000	1 900 \$
211752915	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	38 500	1 925 \$
211752916	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	38 000	1 900 \$
211752862	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	38 000	1 900 \$
211465288	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL180UH100NE60C*	38 000	1 900 \$
211465289	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL195UH100NE60C*	37 600	1 880 \$
211465290	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL196UH110XE60C*	37 800	1 890 \$
211465291	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL280UH110E60C*	37 200	1 860 \$
211465292	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL280UH110XE60C*	37 200	1 860 \$
211465293	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV48C*	37 800	1 890 \$
211465294	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	37 600	1 880 \$
211465295	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XE60C*	37 800	1 890 \$
211465296	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV48C*	37 800	1 890 \$
211465297	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	37 400	1 870 \$
211465298	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH090E60C*	37 000	1 850 \$
211465299	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110E60C*	37 800	1 890 \$
211465300	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110V60C*	37 200	1 860 \$
211465301	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML180UH110XE60C*	37 800	1 890 \$
211465302	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML193UH110XE60C*	37 800	1 890 \$
211465303	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML196UH090XE60C*	37 800	1 890 \$
211465304	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML196UH110XE60C*	37 800	1 890 \$
211465305	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML296UH090XV48C*	37 800	1 890 \$
211465306	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	ML296UH110XV60C*	37 200	1 860 \$
211465307	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	37 400	1 870 \$
211465308	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	37 400	1 870 \$
211465309	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	37 400	1 870 \$
211465310	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	37 400	1 870 \$
211465311	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	37 400	1 870 \$
211465312	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	37 400	1 870 \$
211465313	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	37 600	1 880 \$
211465314	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	37 800	1 890 \$
211465315	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	37 600	1 880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211465316	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	37 400	1 870 \$
211465317	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XE60D*	38 000	1 900 \$
211465318	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	37 600	1 880 \$
211465319	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	ML180UH135E60D*	37 800	1 890 \$
211465320	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	ML196UH135XE60D*	37 800	1 890 \$
211465321	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SL280UH135V60D*	37 400	1 870 \$
211465322	LENNOX	EL22XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	37 600	1 880 \$
211034461	LENNOX	MHB009S4S-1L	MWMB009S4-*L		6 300	315 \$
208106641	Lennox	MHB009S4S-1L	MWMB009S4-1L		6 300	315 \$
211034463	LENNOX	MHB009S4S-1P	MWMB009S4-*P		6 000	300 \$
208106643	Lennox	MHB009S4S-1P	MWMB009S4-1P		6 000	300 \$
211034462	LENNOX	MHB012S4S-1L	MWMB012S4-*L		7 800	390 \$
208106642	Lennox	MHB012S4S-1L	MWMB012S4-1L		7 800	390 \$
211034464	LENNOX	MHB012S4S-1P	MWMB012S4-*P		7 000	350 \$
208106644	Lennox	MHB012S4S-1P	MWMB012S4-1P		7 000	350 \$
211034465	LENNOX	MHB018S4S-1P	MWMB018S4-*P		11 400	570 \$
208106645	Lennox	MHB018S4S-1P	MWMB018S4-1P		11 400	570 \$
211034466	LENNOX	MHB024S4S-1P	MWMB024S4-*P		16 500	825 \$
208106646	Lennox	MHB024S4S-1P	MWMB024S4-1P		16 500	825 \$
10528569	LENNOX	MLA009S4S-1P	MMDB009S4-2P		10 100	505 \$
9920038	LENNOX	MLA009S4S-1P	MWMA009S4-2P		6 900	345 \$
201796632	LENNOX	MLA009S4S-1P	MWMA009S4-3P		6 900	345 \$
10528570	LENNOX	MLA012S4S-1P	MMDB012S4-2P		10 600	530 \$
9920041	LENNOX	MLA012S4S-1P	MWMA012S4-2P		7 800	390 \$
201796633	LENNOX	MLA012S4S-1P	MWMA012S4-3P		7 800	390 \$
10528572	LENNOX	MLA024S4S-1P	MMDB024S4-2P		23 000	1 150 \$
9920047	LENNOX	MLA024S4S-1P	MWMA024S4-2P		15 400	770 \$
201771988	LENNOX	MLA030S4M-1P	Unités sans conduits		18 000	900 \$
204330673	LENNOX	MLA036S4M-1P	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
201771989	LENNOX	MLA036S4M-1P	Unités sans conduits		16 800	840 \$
9920055	LENNOX	MLA036S4M-1P	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
211034455	LENNOX	MLB009S4S-1P	M22A009S4-*P		9 000	450 \$
211034444	LENNOX	MLB009S4S-1P	MMDB009S4-*P		10 100	505 \$
211034440	LENNOX	MLB009S4S-1P	MWMC009S4-*P		9 500	475 \$
207683531	LENNOX	MLB009S4S-1P	M22A009S4-2P		9 000	450 \$
207683524	LENNOX	MLB009S4S-1P	MMDB009S4-2P		10 100	505 \$
207683520	LENNOX	MLB009S4S-1P	MWMC009S4-1P		9 500	475 \$
211034456	LENNOX	MLB012S4S-1P	M22A012S4-*P		9 900	495 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207683532	LENNOX	MLB012S4S-1P	M22A012S4-2P		9 900	495 \$
211034450	LENNOX	MLB012S4S-1P	MFMA012S4-*P		9 600	480 \$
207683528	LENNOX	MLB012S4S-1P	MFMA012S4-1P		8 400	420 \$
211034445	LENNOX	MLB012S4S-1P	MMDB012S4-*P		10 600	530 \$
207683525	LENNOX	MLB012S4S-1P	MMDB012S4-2P		10 600	530 \$
211034441	LENNOX	MLB012S4S-1P	MWMC012S4-*P		10 000	500 \$
207683521	LENNOX	MLB012S4S-1P	MWMC012S4-1P		10 000	500 \$
207768729	LENNOX	MLB018S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 000	550 \$
207768728	LENNOX	MLB018S4M-1P	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207768727	LENNOX	MLB018S4M-1P	Unités sans conduits		15 000	750 \$
211034457	LENNOX	MLB018S4S-1P	M22A018S4-*P		15 600	780 \$
211034451	LENNOX	MLB018S4S-1P	MCFB018S4-*P		12 000	600 \$
207683529	LENNOX	MLB018S4S-1P	MCFB018S4-2P		12 000	600 \$
212348049	LENNOX	MLB018S4S-1P	MMA018SM4-*P		15 400	770 \$
211034446	LENNOX	MLB018S4S-1P	MMDB018S4-*P		15 000	750 \$
207683526	LENNOX	MLB018S4S-1P	MMDB018S4-2P		12 700	635 \$
211034442	LENNOX	MLB018S4S-1P	MWMC018S4-*P		15 000	750 \$
207683522	LENNOX	MLB018S4S-1P	MWMC018S4-1P		15 000	750 \$
211034458	LENNOX	MLB024S4S-1P	M33C024S4-*P		21 000	1 050 \$
207683534	LENNOX	MLB024S4S-1P	M33C024S4-1P		15 000	750 \$
211034452	LENNOX	MLB024S4S-1P	MCFA024S4-*P		19 000	950 \$
207683530	LENNOX	MLB024S4S-1P	MCFA024S4-2P		19 000	950 \$
212348050	LENNOX	MLB024S4S-1P	MMA024SM4-*P		16 900	845 \$
211034447	LENNOX	MLB024S4S-1P	MMDB024S4-*P		21 000	1 050 \$
207683527	LENNOX	MLB024S4S-1P	MMDB024S4-2P		21 000	1 050 \$
211034443	LENNOX	MLB024S4S-1P	MWMC024S4-*P		21 200	1 060 \$
207683523	LENNOX	MLB024S4S-1P	MWMC024S4-1P		21 200	1 060 \$
207768732	LENNOX	MLB030S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 152	858 \$
207768731	LENNOX	MLB030S4M-1P	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207768730	LENNOX	MLB030S4M-1P	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
207699106	LENNOX	MLB036S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 \$
207699105	LENNOX	MLB036S4M-1P	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
207699104	LENNOX	MLB036S4M-1P	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
205782164	LENNOX	MLB036S4S-1P	M33A036S4-2P		25 400	1 270 \$
205782162	LENNOX	MLB036S4S-1P	MCFA036S4-2P		25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205782160	LENNOX	MLB036S4S-1P	MMDB036S4-2P		34 000	1 700 \$
211034459	LENNOX	MLB036S4S-2P	M33C036S4-*P		33 000	1 650 \$
207699099	LENNOX	MLB036S4S-2P	M33C036S4-1P		25 000	1 250 \$
211034453	LENNOX	MLB036S4S-2P	MCFA036S4-*P		32 000	1 600 \$
207699097	LENNOX	MLB036S4S-2P	MCFA036S4-2P		25 000	1 250 \$
211034448	LENNOX	MLB036S4S-2P	MMDB036S4-*P		33 400	1 670 \$
207699095	LENNOX	MLB036S4S-2P	MMDB036S4-2P		28 000	1 400 \$
212348051	LENNOX	MLB036S4S-2P	MMA036S4-*P		28 600	1 430 \$
205747589	LENNOX	MLB048S4M-1P	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
205747588	LENNOX	MLB048S4M-1P	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
207699109	LENNOX	MLB048S4M-2P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 \$
207699108	LENNOX	MLB048S4M-2P	MMDB009S4-2P		36 000	1 800 \$
207699107	LENNOX	MLB048S4M-2P	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
205782165	LENNOX	MLB048S4S-1P	M33B048S4-2P		35 000	1 750 \$
205782163	LENNOX	MLB048S4S-1P	MCFA048S4-2P		35 000	1 750 \$
205782161	LENNOX	MLB048S4S-1P	MMDB048S4-2P		39 500	1 975 \$
211034460	LENNOX	MLB048S4S-2P	M33C048S4-*P		35 000	1 750 \$
207699100	LENNOX	MLB048S4S-2P	M33C048S4-1P		35 000	1 750 \$
211034454	LENNOX	MLB048S4S-2P	MCFA048S4-*P		35 000	1 750 \$
207699098	LENNOX	MLB048S4S-2P	MCFA048S4-2P		35 000	1 750 \$
212348052	LENNOX	MLB048S4S-2P	MMA048S4-*P		38 000	1 900 \$
211034449	LENNOX	MLB048S4S-2P	MMDB048S4-*P		39 500	1 975 \$
207699096	LENNOX	MLB048S4S-2P	MMDB048S4-2P		33 000	1 650 \$
201796628	LENNOX	MPB009S4S-1L	MWMB009S4-2L		6 500	325 \$
10058830	LENNOX	MPB009S4S-1P	M22A009S4-1P		5 800	290 \$
10058831	LENNOX	MPB009S4S-1P	M22A009S4-2P		5 800	290 \$
10058816	LENNOX	MPB009S4S-1P	MMDA009S4-2P		6 200	310 \$
10056169	LENNOX	MPB009S4S-1P	MWMA009S4-1P		5 800	290 \$
10056170	LENNOX	MPB009S4S-1P	MWMA009S4-2P		5 800	290 \$
201796630	LENNOX	MPB009S4S-1P	MWMA009S4-3P		5 800	290 \$
10056168	LENNOX	MPB012S4S-1L	MWMB012S4-1L		7 600	380 \$
201796629	LENNOX	MPB012S4S-1L	MWMB012S4-2L		7 600	380 \$
10058832	LENNOX	MPB012S4S-1P	M22A012S4-1P		7 500	375 \$
10058833	LENNOX	MPB012S4S-1P	M22A012S4-2P		7 500	375 \$
206188242	LENNOX	MPB012S4S-1P	MFMA012S4-1P		7 200	360 \$
10056171	LENNOX	MPB012S4S-1P	MWMA012S4-1P		7 700	385 \$
10056172	LENNOX	MPB012S4S-1P	MWMA012S4-2P		7 700	385 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201796631	LENNOX	MPB012S4S-1P	MWMA012S4-3P		7 700	385 \$
10062010	LENNOX	MPB018S4M-1P	Unités sans conduits		11 800	590 \$
203343586	LENNOX	MPB018S4M-2P	Unités sans conduits		11 800	590 \$
10058834	LENNOX	MPB018S4S-1P	M22A018S4-1P		12 000	600 \$
10058835	LENNOX	MPB018S4S-1P	M22A018S4-2P		12 000	600 \$
10058825	LENNOX	MPB018S4S-1P	MCFB018S4-2P		12 000	600 \$
10056173	LENNOX	MPB018S4S-1P	MWMA018S4-1P		11 400	570 \$
10056174	LENNOX	MPB018S4S-1P	MWMA018S4-2P		11 400	570 \$
10058836	LENNOX	MPB024S4S-1P	M33A024S4-1P		15 800	790 \$
10058826	LENNOX	MPB024S4S-1P	MCFA024S4-1P		15 000	750 \$
10058827	LENNOX	MPB024S4S-1P	MCFA024S4-2P		15 000	750 \$
10056175	LENNOX	MPB024S4S-1P	MWMA024S4-1P		15 300	765 \$
10056176	LENNOX	MPB024S4S-1P	MWMA024S4-2P		15 300	765 \$
203343587	LENNOX	MPB030S4M-2P	Unités sans conduits		17 200	860 \$
10062014	LENNOX	MPB036S4M-1P	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
10528567	LENNOX	MPB036S4S-1P	MMDB036S4-1P		25 000	1 250 \$
10062016	LENNOX	MPB048S4M-1P	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
10058839	LENNOX	MPB048S4S-1P	M33B048S4-1P		35 000	1 750 \$
10058829	LENNOX	MPB048S4S-1P	MCFA048S4-1P		35 000	1 750 \$
10528568	LENNOX	MPB048S4S-1P	MMDB048S4-1P		34 000	1 700 \$
211034434	LENNOX	MPC009S4S-1P	M22A009S4-*P		7 500	375 \$
211034423	LENNOX	MPC009S4S-1P	MMDB009S4-*P		7 700	385 \$
211034416	LENNOX	MPC009S4S-1P	MWMC009S4-*P		8 500	425 \$
207683514	LENNOX	MPC009S4S-1P	M22A009S4-2P		7 500	375 \$
207683503	LENNOX	MPC009S4S-1P	MMDB009S4-2P		7 700	385 \$
207683497	LENNOX	MPC009S4S-1P	MWMC009S4-1P		8 500	425 \$
211034415	LENNOX	MPC012S4S-1L	MWMC012S4-*L		8 400	420 \$
207683496	LENNOX	MPC012S4S-1L	MWMC012S4-1L		8 400	420 \$
211034435	LENNOX	MPC012S4S-1P	M22A012S4-*P		8 900	445 \$
211034429	LENNOX	MPC012S4S-1P	MFMA012S4-*P		9 000	450 \$
211034424	LENNOX	MPC012S4S-1P	MMDB012S4-*P		9 300	465 \$
211034417	LENNOX	MPC012S4S-1P	MWMC012S4-*P		9 000	450 \$
207683515	LENNOX	MPC012S4S-1P	M22A012S4-2P		8 900	445 \$
207683509	LENNOX	MPC012S4S-1P	MFMA012S4-1P		9 000	450 \$
207683504	LENNOX	MPC012S4S-1P	MMDB012S4-2P		9 300	465 \$
207683498	LENNOX	MPC012S4S-1P	MWMC012S4-1P		9 000	450 \$
207768723	LENNOX	MPC018S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 000	550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207768722	LENNOX	MPC018S4M-1P	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207768721	LENNOX	MPC018S4M-1P	Unités sans conduits		14 300	715 \$
211034436	LENNOX	MPC018S4S-1P	M22A018S4-*P		12 000	600 \$
207683516	LENNOX	MPC018S4S-1P	M22A018S4-2P		12 000	600 \$
211034430	LENNOX	MPC018S4S-1P	MCFB018S4-*P		12 800	640 \$
207683510	LENNOX	MPC018S4S-1P	MCFB018S4-2P		12 800	640 \$
212348044	LENNOX	MPC018S4S-1P	MMA018SM4-*P		13 200	660 \$
211034425	LENNOX	MPC018S4S-1P	MMDB018S4-*P		12 600	630 \$
207683505	LENNOX	MPC018S4S-1P	MMDB018S4-2P		12 600	630 \$
211034418	LENNOX	MPC018S4S-1P	MWMC018S4-*P		14 900	745 \$
207683499	LENNOX	MPC018S4S-1P	MWMC018S4-1P		14 900	745 \$
207699118	LENNOX	MPC024S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 165	759 \$
207699117	LENNOX	MPC024S4M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207699116	LENNOX	MPC024S4M-1P	Unités sans conduits		15 000	750 \$
211034437	LENNOX	MPC024S4S-1P	M33C024S4-*P		19 000	950 \$
207683517	LENNOX	MPC024S4S-1P	M33C024S4-1P		15 600	780 \$
211034431	LENNOX	MPC024S4S-1P	MCFA024S4-*P		16 000	800 \$
207683511	LENNOX	MPC024S4S-1P	MCFA024S4-2P		16 000	800 \$
212348045	LENNOX	MPC024S4S-1P	MMA024SM4-*P		17 000	850 \$
211034426	LENNOX	MPC024S4S-1P	MMDB024S4-*P		20 000	1 000 \$
207683506	LENNOX	MPC024S4S-1P	MMDB024S4-2P		13 500	675 \$
211034419	LENNOX	MPC024S4S-1P	MWMC024S4-*P		16 200	810 \$
207683500	LENNOX	MPC024S4S-1P	MWMC024S4-1P		16 200	810 \$
207699112	LENNOX	MPC030S4M-1P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 000	800 \$
207699111	LENNOX	MPC030S4M-1P	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207699110	LENNOX	MPC030S4M-1P	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
211034420	LENNOX	MPC030S4S-1P	MWMC030S4-*P		19 000	950 \$
207768724	LENNOX	MPC036S4M-1P	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
211034438	LENNOX	MPC036S4S-1P	M33C036S4-*P		23 000	1 150 \$
207683518	LENNOX	MPC036S4S-1P	M33C036S4-1P		23 000	1 150 \$
211034432	LENNOX	MPC036S4S-1P	MCFA036S4-*P		23 000	1 150 \$
207683512	LENNOX	MPC036S4S-1P	MCFA036S4-2P		23 000	1 150 \$
212348046	LENNOX	MPC036S4S-1P	MMA036S4-*P		27 000	1 350 \$
211034427	LENNOX	MPC036S4S-1P	MMDB036S4-*P		25 000	1 250 \$
207683507	LENNOX	MPC036S4S-1P	MMDB036S4-2P		27 000	1 350 \$
207699101	LENNOX	MPC048S4M-1P	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211034439	LENNOX	MPC048S4S-1P	M33C048S4-*P		30 000	1 500 \$
207683519	LENNOX	MPC048S4S-1P	M33C048S4-1P		28 000	1 400 \$
211034433	LENNOX	MPC048S4S-1P	MCFA048S4-*P		29 000	1 450 \$
207683513	LENNOX	MPC048S4S-1P	MCFA048S4-2P		29 000	1 450 \$
212348047	LENNOX	MPC048S4S-1P	MMA048S4-*P		38 000	1 900 \$
211034428	LENNOX	MPC048S4S-1P	MMDB048S4-*P		34 000	1 700 \$
207683508	LENNOX	MPC048S4S-1P	MMDB048S4-2P		29 000	1 450 \$
212348048	LENNOX	MPC060S4S-1P	MMA060S4-*P		37 800	1 890 \$
207436146	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36A+TDR+TXV	SL280UH060NV36A*	24 000	1 200 \$
207436147	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36A+TDR+TXV	SL280UH070XV36A*	24 000	1 200 \$
207436148	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	24 200	1 210 \$
207436149	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
213194249	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL297UH045XV36B*	24 200	1 210 \$
213194250	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	EL297UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
207436150	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	24 200	1 210 \$
207436151	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	24 000	1 200 \$
207436152	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	24 000	1 200 \$
207436153	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	24 000	1 200 \$
207436154	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	24 000	1 200 \$
207436155	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	24 200	1 210 \$
212523819	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SLP98UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
207436156	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
207436157	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	24 200	1 210 \$
207436158	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	24 000	1 200 \$
213194251	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL297UH045XV36B*	24 200	1 210 \$
213194252	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL297UH070XV36B*	24 000	1 200 \$
207436160	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	24 000	1 200 \$
207436161	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	24 000	1 200 \$
207436162	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	24 000	1 200 \$
207436163	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	24 000	1 200 \$
207436164	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	24 000	1 200 \$
212523820	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SLP98UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
207436165	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	24 000	1 200 \$
207436166	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		25 200	1 260 \$
207436167	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		25 200	1 260 \$
207436142	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CBA38MV-042-230*+TDR		25 200	1 260 \$
207436168	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	23 400	1 170 \$
207436169	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436170	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	23 400	1 170 \$
207436171	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	23 200	1 160 \$
207436172	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	23 200	1 160 \$
207436173	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	23 200	1 160 \$
207436174	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	23 400	1 170 \$
207436175	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	23 400	1 170 \$
207436176	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	23 400	1 170 \$
207436177	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	23 800	1 190 \$
207436178	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	23 600	1 180 \$
207436179	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	23 800	1 190 \$
207436180	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	23 800	1 190 \$
207436181	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
207436182	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	23 600	1 180 \$
207436183	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	23 800	1 190 \$
207436184	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	23 800	1 190 \$
207436185	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	23 800	1 190 \$
207436186	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	23 800	1 190 \$
207436187	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
207436188	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	23 800	1 190 \$
207436189	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	23 800	1 190 \$
207436190	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	23 800	1 190 \$
207436191	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	23 600	1 180 \$
207436192	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	23 800	1 190 \$
207436193	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
207436194	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	23 400	1 170 \$
207436195	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	23 400	1 170 \$
213194253	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL297UH045XV36B*	23 400	1 170 \$
213194254	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL297UH070XV36B*	23 400	1 170 \$
207436196	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH080NV48B*	23 400	1 170 \$
207436197	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH090V36B*	23 200	1 160 \$
207436198	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH090V48B*	23 200	1 160 \$
207436199	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL280UH090XV48B*	23 200	1 160 \$
207436200	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	23 400	1 170 \$
207436201	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	23 400	1 170 \$
207436202	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	23 400	1 170 \$
207436203	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH090XV36C*	23 800	1 190 \$
207436204	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH090XV48C*	23 600	1 180 \$
207436205	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436206	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH110XV48C*	23 800	1 190 \$
207436207	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
213194255	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL297UH090XV36C*	23 800	1 190 \$
213194256	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL297UH090XV48C*	23 600	1 180 \$
213194257	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL297UH110XV48C*	23 800	1 190 \$
207436208	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH080NV60C*	23 600	1 180 \$
207436209	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH090V60C*	23 800	1 190 \$
207436210	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH090XV60C*	23 800	1 190 \$
207436211	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH100NV60C*	23 800	1 190 \$
207436212	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH110V60C*	23 800	1 190 \$
207436213	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL280UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
207436214	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL297UH080NV48C*	23 800	1 190 \$
207436215	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	23 800	1 190 \$
207436216	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SLP99UH090XV36C*	23 800	1 190 \$
207436217	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SLP99UH090XV48C*	23 600	1 180 \$
207436218	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	23 800	1 190 \$
207436219	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CHX35-42C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	23 800	1 190 \$
207436224	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	24 800	1 240 \$
207436225	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	24 800	1 240 \$
207436226	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	24 800	1 240 \$
207436229	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36A+TDR	SL280UH060NV36A*	24 000	1 200 \$
207436230	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36A+TDR	SL280UH070XV36A*	24 000	1 200 \$
207436231	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XV36B*	24 200	1 210 \$
207436232	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
213194258	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	EL297UH045XV36B*	24 200	1 210 \$
213194259	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	EL297UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
207436233	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH080NV48B*	24 200	1 210 \$
207436234	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V36B*	24 000	1 200 \$
207436235	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V48B*	24 000	1 200 \$
207436236	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090XV48B*	24 000	1 200 \$
207436237	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL297UH040NV36B*	24 000	1 200 \$
207436238	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SL297UH060NV36B*	24 200	1 210 \$
207436239	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	24 200	1 210 \$
207436240	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	24 200	1 210 \$
207436241	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	24 000	1 200 \$
213194260	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-48B+TDR	EL297UH045XV36B*	24 200	1 210 \$
213194261	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-48B+TDR	EL297UH070XV36B*	24 000	1 200 \$
207436243	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V36B*	24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436244	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V48B*	24 000	1 200 \$
207436245	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090XV48B*	24 000	1 200 \$
207436246	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	24 000	1 200 \$
207436247	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	24 000	1 200 \$
207436248	LENNOX	SL25XPV-024-230A**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	24 000	1 200 \$
207436255	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	33 000	1 650 \$
207436256	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	33 000	1 650 \$
207436257	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-36B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	33 000	1 650 \$
207436261	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	33 200	1 660 \$
207436262	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	33 200	1 660 \$
213194264	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL297UH045XV36B*	33 200	1 660 \$
213194265	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL297UH070XV36B*	33 200	1 660 \$
207436263	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	33 000	1 650 \$
207436264	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	33 000	1 650 \$
207436265	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	33 000	1 650 \$
207436266	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	33 000	1 650 \$
207436267	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	33 200	1 660 \$
207436268	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	33 200	1 660 \$
212523822	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SLP98UH070XV36B*	33 400	1 670 \$
207436269	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	33 200	1 660 \$
207436270	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	33 000	1 650 \$
207436271	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	33 000	1 650 \$
207436272	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	33 000	1 650 \$
207436273	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	33 000	1 650 \$
207436274	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	32 800	1 640 \$
213194266	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL297UH090XV36C*	33 000	1 650 \$
213194267	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL297UH090XV48C*	33 000	1 650 \$
213194268	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL297UH090XV60C*	33 000	1 650 \$
213194269	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL297UH110XV48C*	33 000	1 650 \$
213194270	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL297UH110XV60C*	32 800	1 640 \$
207436275	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	32 800	1 640 \$
207436276	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	32 800	1 640 \$
207436277	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	32 800	1 640 \$
207436278	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	32 800	1 640 \$
207436279	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	32 800	1 640 \$
207436280	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	32 800	1 640 \$
207436281	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	33 000	1 650 \$
207436282	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212523823	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP98UH090XV36C*	33 200	1 660 \$
212523824	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP98UH090XV48C*	33 200	1 660 \$
212523825	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP98UH090XV60C*	33 200	1 660 \$
207436283	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	33 000	1 650 \$
207436284	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	33 000	1 650 \$
207436285	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	33 000	1 650 \$
207436286	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	32 800	1 640 \$
207436287	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	30 600	1 530 \$
207436288	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	30 600	1 530 \$
207436289	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	30 400	1 520 \$
207436290	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	30 600	1 530 \$
207436291	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	30 400	1 520 \$
213194271	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL297UH090XV36C*	30 600	1 530 \$
213194272	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL297UH090XV48C*	30 600	1 530 \$
213194273	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL297UH090XV60C*	30 400	1 520 \$
213194274	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL297UH110XV48C*	30 600	1 530 \$
213194275	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	EL297UH110XV60C*	30 400	1 520 \$
207436292	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
207436293	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 400	1 520 \$
207436294	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 400	1 520 \$
207436295	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	30 400	1 520 \$
207436297	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 400	1 520 \$
207436300	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 400	1 520 \$
207436302	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	30 400	1 520 \$
207436305	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
212523826	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP98UH090XV36C*	30 800	1 540 \$
212523827	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP98UH090XV48C*	30 600	1 530 \$
212523828	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP98UH090XV60C*	30 600	1 530 \$
207436308	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	30 600	1 530 \$
207436314	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	30 600	1 530 \$
207436326	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	30 400	1 520 \$
207436327	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	C35-50/60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	30 400	1 520 \$
207436328	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		33 800	1 690 \$
207574744	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CBA38MV-042-230*+TDR		31 600	1 580 \$
207436143	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		31 800	1 590 \$
207436329	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	30 600	1 530 \$
207436330	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	30 600	1 530 \$
207436331	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436332	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	30 200	1 510 \$
207436333	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	30 200	1 510 \$
207436334	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	30 200	1 510 \$
207436335	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	30 400	1 520 \$
207436336	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	30 600	1 530 \$
207436337	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	30 600	1 530 \$
207436343	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	29 800	1 490 \$
207436346	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-42C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	29 800	1 490 \$
207436355	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	31 200	1 560 \$
207436356	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	31 200	1 560 \$
207436357	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH080NV48B*	31 000	1 550 \$
207436358	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V36B*	31 000	1 550 \$
207436359	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090V48B*	31 000	1 550 \$
207436360	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL280UH090XV48B*	31 000	1 550 \$
207436361	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	31 200	1 560 \$
207436362	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	31 200	1 560 \$
207436363	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	31 200	1 560 \$
207436364	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	30 400	1 520 \$
207436365	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	30 400	1 520 \$
207436366	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436367	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	30 200	1 510 \$
207436368	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	30 200	1 510 \$
207436369	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	30 200	1 510 \$
207436370	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	30 200	1 510 \$
207436371	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436372	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	30 200	1 510 \$
207436373	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	30 200	1 510 \$
207436374	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	30 200	1 510 \$
207436375	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	30 200	1 510 \$
207436376	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
207436377	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	30 400	1 520 \$
207436378	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	30 400	1 520 \$
207436379	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436380	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CH35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	30 200	1 510 \$
207436381	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	30 600	1 530 \$
207436382	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	30 600	1 530 \$
213194276	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL297UH045XV36B*	30 600	1 530 \$
213194277	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL297UH070XV36B*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436383	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-+TDR	SL280UH080NV48B*	30 400	1 520 \$
207436384	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-+TDR	SL280UH090V36B*	30 200	1 510 \$
207436385	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-+TDR	SL280UH090V48B*	30 200	1 510 \$
207436386	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-+TDR	SL280UH090XV48B*	30 200	1 510 \$
207436387	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-+TDR	SL297UH040NV36B*	30 400	1 520 \$
207436388	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-+TDR	SL297UH060NV36B*	30 600	1 530 \$
207436389	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42B-**-+TDR	SLP99UH070XV36B*	30 600	1 530 \$
207436395	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	SL280UH080NV60C*	29 800	1 490 \$
207436398	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-42C-**-+TDR	SL280UH100NV60C*	29 800	1 490 \$
207436407	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-+TDR	EL296UH045XV36B*	31 200	1 560 \$
207436408	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-+TDR	EL296UH070XV36B*	31 200	1 560 \$
213194283	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-+TDR	EL297UH045XV36B*	31 200	1 560 \$
213194284	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-+TDR	EL297UH070XV36B*	31 200	1 560 \$
207436409	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-+TDR	SL280UH080NV48B*	31 000	1 550 \$
207436410	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-+TDR	SL280UH090V36B*	31 000	1 550 \$
207436411	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-+TDR	SL280UH090V48B*	31 000	1 550 \$
207436412	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-+TDR	SL280UH090XV48B*	31 000	1 550 \$
207436413	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-+TDR	SL297UH040NV36B*	31 200	1 560 \$
207436414	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-+TDR	SL297UH060NV36B*	31 200	1 560 \$
207436415	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48B-**-+TDR	SLP99UH070XV36B*	31 200	1 560 \$
207436416	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	EL296UH090XV36C*	30 400	1 520 \$
207436417	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	EL296UH090XV48C*	30 400	1 520 \$
207436418	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	EL296UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436419	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	EL296UH110XV48C*	30 200	1 510 \$
207436420	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	EL296UH110XV60C*	30 200	1 510 \$
213194289	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	EL297UH110XV60C*	30 200	1 510 \$
207436421	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SL280UH080NV60C*	30 200	1 510 \$
207436422	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SL280UH090V60C*	30 200	1 510 \$
207436423	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SL280UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436424	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SL280UH100NV60C*	30 200	1 510 \$
207436425	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SL280UH110V60C*	30 200	1 510 \$
207436426	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SL280UH110XV60C*	30 200	1 510 \$
207436427	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SL297UH080NV48C*	30 200	1 510 \$
207436428	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SL297UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
207436429	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SLP99UH090XV36C*	30 400	1 520 \$
207436430	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SLP99UH090XV48C*	30 400	1 520 \$
207436431	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SLP99UH090XV60C*	30 200	1 510 \$
207436432	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CHX35-48C-**-+TDR	SLP99UH110XV60C*	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436433	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	34 000	1 700 \$
207436434	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	34 000	1 700 \$
207436435	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SL280DF060NV36B*	34 000	1 700 \$
207436436	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SL280DF090V48B*	33 800	1 690 \$
207436437	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	34 000	1 700 \$
207436438	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	34 000	1 700 \$
207436439	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	33 800	1 690 \$
207436440	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	33 800	1 690 \$
207436441	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	33 600	1 680 \$
207436442	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	33 600	1 680 \$
207436443	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	34 000	1 700 \$
207436444	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	34 000	1 700 \$
207436445	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	34 000	1 700 \$
207436446	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	33 800	1 690 \$
207436462	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V36B*	33 000	1 650 \$
207436463	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090V48B*	33 000	1 650 \$
207436464	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-36B+TDR	SL280UH090XV48B*	33 000	1 650 \$
207436468	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	33 200	1 660 \$
207436469	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	33 200	1 660 \$
213194292	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL297UH045XV36B*	33 200	1 660 \$
213194293	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL297UH070XV36B*	33 200	1 660 \$
207436470	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH080NV48B*	33 000	1 650 \$
207436471	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V36B*	33 000	1 650 \$
207436472	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090V48B*	33 000	1 650 \$
207436473	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL280UH090XV48B*	33 000	1 650 \$
207436474	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	33 200	1 660 \$
207436475	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	33 200	1 660 \$
207436476	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	33 200	1 660 \$
207436477	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV36C*	33 000	1 650 \$
207436478	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV48C*	33 000	1 650 \$
207436479	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV60C*	33 000	1 650 \$
207436480	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV48C*	33 000	1 650 \$
207436481	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV60C*	32 800	1 640 \$
213194294	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL297UH090XV36C*	33 000	1 650 \$
213194295	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL297UH090XV48C*	33 000	1 650 \$
213194296	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL297UH090XV60C*	33 000	1 650 \$
213194297	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL297UH110XV48C*	33 000	1 650 \$
213194298	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL297UH110XV60C*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436482	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH080NV60C*	32 800	1 640 \$
207436483	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH090V60C*	32 800	1 640 \$
207436484	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH090XV60C*	32 800	1 640 \$
207436485	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH100NV60C*	32 800	1 640 \$
207436486	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH110V60C*	32 800	1 640 \$
207436487	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL280UH110XV60C*	32 800	1 640 \$
207436488	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV48C*	33 000	1 650 \$
207436489	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV60C*	33 000	1 650 \$
207436490	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV36C*	33 000	1 650 \$
207436491	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV48C*	33 000	1 650 \$
207436492	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV60C*	33 000	1 650 \$
207436493	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH110XV60C*	32 800	1 640 \$
207436494	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV36C*	30 600	1 530 \$
207436495	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV48C*	30 600	1 530 \$
207436496	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH090XV60C*	30 400	1 520 \$
207436497	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV48C*	30 600	1 530 \$
207436498	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL296UH110XV60C*	30 400	1 520 \$
213194299	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL297UH090XV36C*	30 600	1 530 \$
213194300	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL297UH090XV48C*	30 600	1 530 \$
213194301	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL297UH090XV60C*	30 400	1 520 \$
213194302	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL297UH110XV48C*	30 600	1 530 \$
213194303	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	EL297UH110XV60C*	30 400	1 520 \$
207436499	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
207436500	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090V60C*	30 400	1 520 \$
207436501	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH090XV60C*	30 400	1 520 \$
207436502	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH100NV60C*	30 400	1 520 \$
207436503	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110V60C*	30 400	1 520 \$
207436504	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL280UH110XV60C*	30 400	1 520 \$
207436505	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV48C*	30 400	1 520 \$
207436506	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SL297UH080NV60C*	30 400	1 520 \$
207436507	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV36C*	30 600	1 530 \$
207436508	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	30 600	1 530 \$
207436509	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	30 400	1 520 \$
207436510	LENNOX	SL25XPV-036-230A**	CX35-50/60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	30 400	1 520 \$
207436511	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	43 000	2 150 \$
207436512	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
207436513	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	43 000	2 150 \$
207436514	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	43 000	2 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213194304	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL297UH090XV48C*	43 000	2 150 \$
213194305	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL297UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
213194306	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL297UH110XV48C*	43 000	2 150 \$
213194307	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL297UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
207436515	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436516	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	42 500	2 125 \$
207436517	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	42 500	2 125 \$
207436518	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	43 000	2 150 \$
207436519	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	43 000	2 150 \$
207436520	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
207436521	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	43 000	2 150 \$
207436522	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436523	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	43 000	2 150 \$
207436524	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
207436525	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
207436526	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	42 000	2 100 \$
207436527	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	42 000	2 100 \$
207436528	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	42 000	2 100 \$
207436529	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	42 000	2 100 \$
213194308	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL297UH090XV48C*	42 000	2 100 \$
213194309	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL297UH090XV60C*	42 000	2 100 \$
213194310	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL297UH110XV48C*	42 000	2 100 \$
213194311	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL297UH110XV60C*	42 000	2 100 \$
207436530	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	42 000	2 100 \$
207436531	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	41 500	2 075 \$
207436532	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	41 500	2 075 \$
207436533	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	42 000	2 100 \$
207436534	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	42 000	2 100 \$
207436535	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	42 000	2 100 \$
207436536	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	42 000	2 100 \$
207436537	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	42 000	2 100 \$
207436538	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	42 000	2 100 \$
207436539	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	42 000	2 100 \$
207436540	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	42 000	2 100 \$
207436541	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CBA38MV-048-230*+TDR		45 000	2 250 \$
207436144	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		42 500	2 125 \$
207436542	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	45 500	2 275 \$
207436543	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	45 500	2 275 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436544	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	45 500	2 275 \$
207436545	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	45 500	2 275 \$
207436546	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	45 500	2 275 \$
207436547	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	45 000	2 250 \$
207436548	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	45 000	2 250 \$
207436549	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	45 500	2 275 \$
207436550	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	45 500	2 275 \$
207436551	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	45 500	2 275 \$
207436552	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	45 500	2 275 \$
207436553	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	45 500	2 275 \$
207436554	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	45 500	2 275 \$
207436555	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	45 500	2 275 \$
207436556	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	45 500	2 275 \$
207436557	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	41 500	2 075 \$
207436558	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	41 500	2 075 \$
207436559	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	41 500	2 075 \$
207436560	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL296UH090XV48C*	46 000	2 300 \$
207436561	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL296UH090XV60C*	45 500	2 275 \$
207436562	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL296UH110XV48C*	45 500	2 275 \$
207436563	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL296UH110XV60C*	45 500	2 275 \$
213194312	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL297UH090XV48C*	46 000	2 300 \$
213194313	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL297UH090XV60C*	45 500	2 275 \$
213194314	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL297UH110XV48C*	45 500	2 275 \$
213194315	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	EL297UH110XV60C*	45 500	2 275 \$
207436564	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH080NV60C*	45 500	2 275 \$
207436565	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH090V60C*	45 000	2 250 \$
207436566	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH090XV60C*	45 000	2 250 \$
207436567	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH100NV60C*	45 500	2 275 \$
207436568	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH110V60C*	45 500	2 275 \$
207436569	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL280UH110XV60C*	45 500	2 275 \$
207436570	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL297UH080NV48C*	45 500	2 275 \$
207436571	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SL297UH080NV60C*	45 500	2 275 \$
207436572	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SLP99UH090XV48C*	45 500	2 275 \$
207436573	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SLP99UH090XV60C*	45 500	2 275 \$
207436574	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-51/61C-**-+TDR	SLP99UH110XV60C*	45 500	2 275 \$
207436575	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-60D-**-+TDR	EL296UH135XV60D*	41 500	2 075 \$
213194316	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-60D-**-+TDR	EL297UH135XV60D*	41 500	2 075 \$
207436576	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-60D-**-+TDR	SL280UH135V60D*	41 500	2 075 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436577	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SLP99UH135XV60D*	41 500	2 075 \$
207436578	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	41 000	2 050 \$
207436579	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	41 000	2 050 \$
207436580	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	40 500	2 025 \$
207436581	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	40 500	2 025 \$
207436582	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	40 500	2 025 \$
207436583	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	41 000	2 050 \$
207436584	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	41 000	2 050 \$
207436585	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	41 000	2 050 \$
207436586	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV48C*	43 000	2 150 \$
207436587	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
207436588	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV48C*	43 000	2 150 \$
207436589	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
213194317	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL297UH090XV48C*	43 000	2 150 \$
213194318	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL297UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
213194319	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL297UH110XV48C*	43 000	2 150 \$
213194320	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	EL297UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
207436590	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436591	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090V60C*	42 500	2 125 \$
207436592	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090XV60C*	42 500	2 125 \$
207436593	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH100NV60C*	43 000	2 150 \$
207436594	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	43 000	2 150 \$
207436595	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
207436596	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV48C*	43 000	2 150 \$
207436597	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436598	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV48C*	43 000	2 150 \$
207436599	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
207436600	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
207436601	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV48C*	42 000	2 100 \$
207436602	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	42 000	2 100 \$
207436603	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV48C*	42 000	2 100 \$
207436604	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	42 000	2 100 \$
213194321	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL297UH090XV48C*	42 000	2 100 \$
213194322	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL297UH090XV60C*	42 000	2 100 \$
213194323	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL297UH110XV48C*	42 000	2 100 \$
213194324	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	EL297UH110XV60C*	42 000	2 100 \$
207436605	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	42 000	2 100 \$
207436606	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	41 500	2 075 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436607	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	41 500	2 075 \$
207436608	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	42 000	2 100 \$
207436609	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	42 000	2 100 \$
207436610	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	42 000	2 100 \$
207436611	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV48C*	42 000	2 100 \$
207436612	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	42 000	2 100 \$
207436613	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV48C*	42 000	2 100 \$
207436614	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	42 000	2 100 \$
207436615	LENNOX	SL25XPV-048-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	42 000	2 100 \$
207436616	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
207436617	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
213194325	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL297UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
213194326	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	EL297UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
207436618	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436619	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	42 500	2 125 \$
207436620	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	42 500	2 125 \$
207436621	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	42 500	2 125 \$
207436622	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	42 500	2 125 \$
207436623	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	42 500	2 125 \$
207436624	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436625	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
207436626	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-49C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
207436627	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	44 000	2 200 \$
207436628	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	44 000	2 200 \$
213194327	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL297UH090XV60C*	44 000	2 200 \$
213194328	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	EL297UH110XV60C*	44 000	2 200 \$
207436629	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	44 000	2 200 \$
207436630	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	44 000	2 200 \$
207436631	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	44 000	2 200 \$
207436632	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	44 000	2 200 \$
207436633	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	44 000	2 200 \$
207436634	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	44 000	2 200 \$
207436635	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	44 500	2 225 \$
207436636	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	44 000	2 200 \$
207436637	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	44 000	2 200 \$
207436638	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	43 000	2 150 \$
213194329	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	EL297UH135XV60D*	43 000	2 150 \$
207436639	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	43 000	2 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207436640	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	43 000	2 150 \$
207436145	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		45 000	2 250 \$
207436641	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	48 000	2 400 \$
207436642	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	47 500	2 375 \$
207436643	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH080NV60C*	47 500	2 375 \$
207436644	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090V60C*	47 500	2 375 \$
207436645	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH090XV60C*	47 500	2 375 \$
207436646	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH100NV60C*	47 500	2 375 \$
207436647	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110V60C*	47 500	2 375 \$
207436648	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL280UH110XV60C*	47 500	2 375 \$
207436649	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	48 000	2 400 \$
207436650	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	47 500	2 375 \$
207436651	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	47 500	2 375 \$
207436653	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CH35-60D+TDR+TXV	SL280UH135V60D*	44 000	2 200 \$
207436655	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	48 000	2 400 \$
207436656	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	47 500	2 375 \$
213194330	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL297UH090XV60C*	48 000	2 400 \$
213194331	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL297UH110XV60C*	47 500	2 375 \$
207436657	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH080NV60C*	47 500	2 375 \$
207436658	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090V60C*	47 500	2 375 \$
207436659	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH090XV60C*	47 500	2 375 \$
207436660	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH100NV60C*	47 500	2 375 \$
207436661	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110V60C*	47 500	2 375 \$
207436662	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL280UH110XV60C*	47 500	2 375 \$
207436663	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	48 000	2 400 \$
207436664	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	47 500	2 375 \$
207436665	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	47 500	2 375 \$
207436667	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SL280UH135V60D*	44 000	2 200 \$
207436669	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436670	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436671	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF080NV60C*	43 500	2 175 \$
207436672	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF090V60C*	43 000	2 150 \$
207436673	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SL280DF110V60C*	43 000	2 150 \$
207436674	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	43 500	2 175 \$
207436675	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	43 500	2 175 \$
207436676	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
207436677	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL296UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
213194333	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL297UH090XV60C*	43 000	2 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213194334	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	EL297UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
207436678	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436679	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090V60C*	42 500	2 125 \$
207436680	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH090XV60C*	42 500	2 125 \$
207436681	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH100NV60C*	42 500	2 125 \$
207436682	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110V60C*	42 500	2 125 \$
207436683	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL280UH110XV60C*	42 500	2 125 \$
207436684	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SL297UH080NV60C*	43 000	2 150 \$
207436685	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH090XV60C*	43 000	2 150 \$
207436686	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-49C+TDR	SLP99UH110XV60C*	43 000	2 150 \$
207436687	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH090XV60C*	44 000	2 200 \$
207436688	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL296UH110XV60C*	44 000	2 200 \$
213194335	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL297UH090XV60C*	44 000	2 200 \$
213194336	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	EL297UH110XV60C*	44 000	2 200 \$
207436689	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH080NV60C*	44 000	2 200 \$
207436690	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090V60C*	44 000	2 200 \$
207436691	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH090XV60C*	44 000	2 200 \$
207436692	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH100NV60C*	44 000	2 200 \$
207436693	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110V60C*	44 000	2 200 \$
207436694	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL280UH110XV60C*	44 000	2 200 \$
207436695	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SL297UH080NV60C*	44 500	2 225 \$
207436696	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH090XV60C*	44 000	2 200 \$
207436697	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60C+TDR	SLP99UH110XV60C*	44 000	2 200 \$
207436698	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	43 000	2 150 \$
213194337	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	EL297UH135XV60D*	43 000	2 150 \$
207436699	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SL280UH135V60D*	43 000	2 150 \$
207436700	LENNOX	SL25XPV-060-230A**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	43 000	2 150 \$
204631575	LENNOX	VPB036H4M-3P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 000	1 400 \$
204631569	LENNOX	VPB036H4M-3P	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
204631570	LENNOX	VPB036H4M-3P	Unités sans conduits		28 000	1 400 \$
204631576	LENNOX	VPB048H4M-3P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
204631571	LENNOX	VPB048H4M-3P	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
204631572	LENNOX	VPB048H4M-3P	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
212608410	LENNOX	VPC018H4M-3P*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 200	710 \$
212608405	LENNOX	VPC018H4M-3P*	Unités avec conduits		14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212608404	LENNOX	VPC018H4M-3P*	Unités sans conduits		14 200	710 \$
212608406	LENNOX	VPC024H4M-3P*	Unités sans conduits		17 000	850 \$
212406546	LENNOX	VPC036H4M-3PD	Unités avec conduits		29 600	1 480 \$
212608415	LENNOX	VPC036H4M-3PD*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 800	1 440 \$
212608409	LENNOX	VPC036H4M-3PD*	Unités avec conduits		29 600	1 480 \$
212608408	LENNOX	VPC036H4M-3PD*	Unités sans conduits		28 000	1 400 \$
212608407	LENNOX	VPC036H4M-3PS*	Unités sans conduits		25 000	1 250 \$
212608418	LENNOX	VPC048H4M-3P*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
212608417	LENNOX	VPC048H4M-3P*	Unités avec conduits		38 000	1 900 \$
212608416	LENNOX	VPC048H4M-3P*	Unités sans conduits		37 000	1 850 \$
213355283	LENNOX	VPC060H4M-3P	CBA25UHV-060-230-**		42 000	2 100 \$
10093927	LENNOX	XP20-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B	13 000	650 \$
10093928	LENNOX	XP20-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B	13 000	650 \$
10093931	LENNOX	XP20-024-230A**	C35-30B+TDR+TXV	SLP98UH070XV36B	13 000	650 \$
201842142	LENNOX	XP20-024-230A**	CBA38MV-018/024-230*+TDR		13 600	680 \$
201842143	LENNOX	XP20-024-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		14 000	700 \$
202192030	LENNOX	XP20-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	14 400	720 \$
202192031	LENNOX	XP20-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	14 400	720 \$
202192033	LENNOX	XP20-024-230A**	CHX35-30B-**-**+TDR	SLP98UH070XV36B-**	14 400	720 \$
8550432	LENNOX	XP20-024-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	14 700	735 \$
8550433	LENNOX	XP20-024-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SLP98DF070XV36B-**	14 700	735 \$
8550434	LENNOX	XP20-024-230A**	CR33-48B*+TDR+TXV	SLP98DF090XV36C-**	14 700	735 \$
10093941	LENNOX	XP20-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH045XV36B	13 000	650 \$
10093942	LENNOX	XP20-024-230A**	CX35-30B+TDR	EL296UH070XV36B	13 000	650 \$
10093945	LENNOX	XP20-024-230A**	CX35-30B+TDR	SLP98UH070XV36B	13 000	650 \$
201953305	LENNOX	XP20-036-230A**	CBA38MV-042-230*+TDR		21 400	1 070 \$
202192038	LENNOX	XP20-036-230A**	CHX35-48C-**-**+TDR	EL296UH090XV36C*	21 600	1 080 \$
203237240	LENNOX	XP20-036-230A**	CR33-50/60*+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	21 200	1 060 \$
203237241	LENNOX	XP20-036-230A**	CR33-50/60*+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	21 200	1 060 \$
8550482	LENNOX	XP20-036-230A**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF090XV36C-**	21 200	1 060 \$
205743041	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743042	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
205743048	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 400	1 020 \$
205743049	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322071	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-36B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205743051	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743052	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205743070	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205743071	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322072	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206361961	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
206361962	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
206361963	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	20 600	1 030 \$
206361964	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	20 400	1 020 \$
206361965	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	20 400	1 020 \$
206361972	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 600	1 030 \$
206361973	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	20 400	1 020 \$
206361974	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
206361975	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
206361976	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	20 600	1 030 \$
206361977	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	20 400	1 020 \$
205743080	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	20 200	1 010 \$
206322077	LENNOX	XP20-036-230B**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	20 200	1 010 \$
205743083	LENNOX	XP20-036-230B**	CBA38MV-030-230*+TDR		20 800	1 040 \$
205743037	LENNOX	XP20-036-230B**	CBA38MV-036-230*+TDR		20 800	1 040 \$
205743084	LENNOX	XP20-036-230B**	CBA38MV-042-230*+TDR		19 400	970 \$
205743086	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 000	1 050 \$
205743087	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	21 000	1 050 \$
205743089	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
205743090	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
205743091	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	20 600	1 030 \$
205743092	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	20 600	1 030 \$
205743093	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	20 600	1 030 \$
205743094	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	20 600	1 030 \$
205743110	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 800	1 040 \$
205743111	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
205743112	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 600	1 030 \$
205743113	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	20 600	1 030 \$
206322078	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	21 000	1 050 \$
206322079	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 800	1 040 \$
206322080	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
206322081	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	20 600	1 030 \$
206322082	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206322083	LENNOX	XP20-036-230B**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	20 600	1 030 \$
205743121	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743122	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205743127	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205743128	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322084	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
205743130	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	20 200	1 010 \$
205743132	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	20 200	1 010 \$
205743133	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	20 200	1 010 \$
205743134	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	20 000	1 000 \$
205743135	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	20 000	1 000 \$
205743144	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	20 200	1 010 \$
205743145	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	20 200	1 010 \$
206322085	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	20 200	1 010 \$
206322086	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	20 200	1 010 \$
206322087	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	20 200	1 010 \$
206322088	LENNOX	XP20-036-230B**	CH35-51C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	20 000	1 000 \$
205743150	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743151	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205743156	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205743157	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322089	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-48B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
205743160	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV36C*	20 200	1 010 \$
205743161	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV48C*	20 200	1 010 \$
205743162	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH090XV60C*	20 200	1 010 \$
205743163	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV48C*	20 000	1 000 \$
205743164	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	EL296UH110XV60C*	20 000	1 000 \$
205743171	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV48C*	20 200	1 010 \$
205743172	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SL297UH080NV60C*	20 200	1 010 \$
206322090	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 200	1 010 \$
206322091	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV48C*	20 200	1 010 \$
206322092	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH090XV60C*	20 200	1 010 \$
206322093	LENNOX	XP20-036-230B**	CHX35-51/61C-**-**+TDR	SLP99UH110XV60C*	20 000	1 000 \$
205743177	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF045XV36B*	21 600	1 080 \$
205743178	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48B*+TDR+TXV	EL296DF070XV48B*	21 600	1 080 \$
206322094	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48B*+TDR+TXV	SLP99DF070XV36B*	21 600	1 080 \$
205743181	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	21 400	1 070 \$
205743182	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	21 400	1 070 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206322095	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	21 400	1 070 \$
206322096	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	21 400	1 070 \$
206322097	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	21 400	1 070 \$
206322098	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-48C*+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	21 400	1 070 \$
205743190	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	20 600	1 030 \$
205743191	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	20 600	1 030 \$
206322099	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	20 600	1 030 \$
206322100	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	20 600	1 030 \$
206322101	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	20 600	1 030 \$
206322102	LENNOX	XP20-036-230B**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	20 600	1 030 \$
205743201	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743202	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
205743207	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 400	1 020 \$
205743208	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322103	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-36B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 600	1 030 \$
205743210	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	20 600	1 030 \$
205743211	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205743216	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205743218	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	20 600	1 030 \$
206322104	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205743220	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
205743221	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
205743222	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV60C*	20 600	1 030 \$
205743223	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV48C*	20 400	1 020 \$
205743224	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV60C*	20 400	1 020 \$
205743231	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV48C*	20 600	1 030 \$
205743233	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV60C*	20 400	1 020 \$
206322105	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV36C*	20 600	1 030 \$
206322106	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV48C*	20 600	1 030 \$
206322107	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV60C*	20 600	1 030 \$
206322108	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-48C+TDR	SLP99UH110XV60C*	20 400	1 020 \$
205743238	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	20 200	1 010 \$
206322109	LENNOX	XP20-036-230B**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	20 200	1 010 \$
201842144	LENNOX	XP20-048-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		26 400	1 320 \$
202189875	LENNOX	XP20-048-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SLP98UH135XV60D-**-**	29 200	1 460 \$
201842145	LENNOX	XP20-060-230A**	CBA38MV-060-230*+TDR		36 200	1 810 \$
202189869	LENNOX	XP20-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	EL296UH135XV60D*	36 600	1 830 \$
202189867	LENNOX	XP20-060-230A**	CHX35-60D-**-**+TDR	SLP98UH135XV60D-**-**	36 600	1 830 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8561579	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	EL296DF090XV60C-**	36 400	1 820 \$
8561580	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	EL296DF110XV60C-**	36 400	1 820 \$
8561583	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	SLP98DF090XV60C*	36 400	1 820 \$
8561584	LENNOX	XP20-060-230A**	CR33-60+TDR	SLP98DF110XV60C-**	36 400	1 820 \$
10092279	LENNOX	XP25-024-230-**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	13 800	690 \$
10092280	LENNOX	XP25-024-230-**	C35-36B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	13 800	690 \$
10092281	LENNOX	XP25-024-230-**	C35-36B+TDR+TXV	SLP98DF070XV36B*	13 800	690 \$
201953308	LENNOX	XP25-024-230-**	CBA38MV-036-230*+TDR		13 600	680 \$
202192157	LENNOX	XP25-024-230-**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	14 600	730 \$
202192158	LENNOX	XP25-024-230-**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	14 600	730 \$
202192159	LENNOX	XP25-024-230-**	CHX35-42B-**-**+TDR	SLP98UH070XV36B*	14 600	730 \$
202192160	LENNOX	XP25-024-230-**	CHX35-42C-**-**+TDR	EL296UH090XV36C*	14 200	710 \$
202192161	LENNOX	XP25-024-230-**	CHX35-42C-**-**+TDR	SLP98UH090XV36C*	14 200	710 \$
10092245	LENNOX	XP25-024-230-**	CX35-36B+TDR	EL296UH045XV36B*	13 800	690 \$
10092246	LENNOX	XP25-024-230-**	CX35-36B+TDR	EL296UH070XV36B*	13 800	690 \$
10444469	LENNOX	XP25-024-230-**	CX35-36B+TDR	SLP98UH070XV36B*	13 800	690 \$
201930688	LENNOX	XP25-036-230-**	CBA38MV-042-230*+TDR		21 400	1 070 \$
202192163	LENNOX	XP25-036-230-**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	19 800	990 \$
202192164	LENNOX	XP25-036-230-**	CHX35-42B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	19 800	990 \$
202192165	LENNOX	XP25-036-230-**	CHX35-42B-**-**+TDR	SLP98UH070XV36B*	19 600	980 \$
7133800	LENNOX	XP25-036-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF070XV36B*	20 000	1 000 \$
5947719	LENNOX	XP25-036-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF090XV36C-**	20 000	1 000 \$
205747024	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	21 200	1 060 \$
205747025	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	21 200	1 060 \$
205747030	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	21 200	1 060 \$
205747031	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	21 200	1 060 \$
206185741	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	21 200	1 060 \$
205747033	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	21 000	1 050 \$
205747034	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	21 000	1 050 \$
205747035	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	21 000	1 050 \$
205747036	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	21 000	1 050 \$
205747037	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	21 000	1 050 \$
205747044	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	21 000	1 050 \$
205747045	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	21 000	1 050 \$
206368363	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	21 000	1 050 \$
206368364	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	21 000	1 050 \$
206368365	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	21 000	1 050 \$
206368366	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-48C+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205747050	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-60D+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	21 200	1 060 \$
206366297	LENNOX	XP25-036-230A**	C35-60D+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	21 200	1 060 \$
205747053	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-030-230*+TDR		21 200	1 060 \$
205747143	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-036-230*+TDR		21 200	1 060 \$
205747054	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-042-230*+TDR		21 000	1 050 \$
205747055	LENNOX	XP25-036-230A**	CBA38MV-048-230*+TDR		20 800	1 040 \$
205747056	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	22 200	1 110 \$
205747057	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	22 200	1 110 \$
205747058	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV36C*	22 200	1 110 \$
205747059	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV48C*	22 000	1 100 \$
205747060	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH090XV60C*	22 000	1 100 \$
205747061	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV48C*	22 000	1 100 \$
205747062	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH110XV60C*	22 000	1 100 \$
205747063	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	EL296UH135XV60D*	22 000	1 100 \$
205747077	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	22 200	1 110 \$
205747078	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	22 200	1 110 \$
205747079	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV48C*	22 000	1 100 \$
205747080	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SL297UH080NV60C*	22 000	1 100 \$
206366298	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	22 200	1 110 \$
206366299	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV36C*	22 200	1 110 \$
206366300	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV48C*	22 000	1 100 \$
206366301	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH090XV60C*	22 000	1 100 \$
206366302	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH110XV60C*	22 000	1 100 \$
206366303	LENNOX	XP25-036-230A**	CH23-65+TDR+TXV	SLP99UH135XV60D*	22 000	1 100 \$
205747087	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 \$
205747088	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205747093	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205747094	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
206366304	LENNOX	XP25-036-230A**	CH35-48B+TDR+TXV	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205747096	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH045XV36B*	20 800	1 040 \$
205747097	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	EL296UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
205747102	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH040NV36B*	20 600	1 030 \$
205747103	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SL297UH060NV36B*	20 800	1 040 \$
206366305	LENNOX	XP25-036-230A**	CHX35-48B-**-**+TDR	SLP99UH070XV36B*	20 800	1 040 \$
206321956	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP99DF090XV36C*	21 000	1 050 \$
205747105	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF090XV60C*	21 000	1 050 \$
205747106	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	EL296DF110XV60C*	21 000	1 050 \$
206366306	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV48C*	21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206321971	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF090XV60C*	21 000	1 050 \$
206321972	LENNOX	XP25-036-230A**	CR33-50/60+TDR+TXV	SLP99DF110XV60C*	21 000	1 050 \$
205747113	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH045XV36B*	21 200	1 060 \$
205747114	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	EL296UH070XV36B*	21 200	1 060 \$
205747119	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH040NV36B*	21 200	1 060 \$
205747120	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	SL297UH060NV36B*	21 200	1 060 \$
206185742	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48B+TDR	SLP99UH070XV36B*	21 200	1 060 \$
205747122	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV36C*	21 000	1 050 \$
205747123	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV48C*	21 000	1 050 \$
205747124	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH090XV60C*	21 000	1 050 \$
205747125	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV48C*	21 000	1 050 \$
205747126	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	EL296UH110XV60C*	21 000	1 050 \$
205747133	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV48C*	21 000	1 050 \$
205747134	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SL297UH080NV60C*	21 000	1 050 \$
206368367	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV36C*	21 000	1 050 \$
206368368	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV48C*	21 000	1 050 \$
206368369	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH090XV60C*	21 000	1 050 \$
206368370	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-48C+TDR	SLP99UH110XV60C*	21 000	1 050 \$
205747139	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-60D+TDR	EL296UH135XV60D*	21 200	1 060 \$
206366307	LENNOX	XP25-036-230A**	CX35-60D+TDR	SLP99UH135XV60D*	21 200	1 060 \$
201924837	LENNOX	XP25-048-230-**	CBA38MV-048-230*+TDR		31 600	1 580 \$
202073556	LENNOX	XP25-048-230-**	CBA38MV-060-230*+TDR		30 000	1 500 \$
202192167	LENNOX	XP25-048-230-**	CHX35-60D-**-**+TDR	EL296UH135XV60D*	30 200	1 510 \$
202192168	LENNOX	XP25-048-230-**	CHX35-60D-**-**+TDR	SLP98UH135XV60D*	30 200	1 510 \$
5947775	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	EL296DF090XV60C-**-	30 400	1 520 \$
5947776	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	EL296DF110XV60C-**-	30 400	1 520 \$
5947779	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF090XV48C-**-	30 400	1 520 \$
5947780	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF090XV60C-**-	30 400	1 520 \$
5947781	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-50/60*+TDR+TXV	SLP98DF110XV60C-**-	30 400	1 520 \$
5947849	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF090XV60C-**-	30 400	1 520 \$
5947850	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF110XV60C-**-	30 400	1 520 \$
5947853	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF090XV48C-**-	30 400	1 520 \$
5947854	LENNOX	XP25-048-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF110XV60C-**-	30 400	1 520 \$
202327813	LENNOX	XP25-048-230-**	CX35-49C+TDR	SLP98UH110XV60C*	30 000	1 500 \$
201930689	LENNOX	XP25-060-230-**	CBA38MV-060-230*+TDR		36 000	1 800 \$
5947856	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF090XV60C-**-	35 600	1 780 \$
5947857	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	EL296DF110XV60C-**-	35 600	1 780 \$
7979864	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF090XV60C*	35 600	1 780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
5947861	LENNOX	XP25-060-230-**	CR33-60+TDR	SLP98DF110XV60C-**	35 600	1 780 \$
10271659	LG	ARUB060GSS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 500	2 125 \$
10271657	LG	ARUB060GSS4	Unités avec conduits		42 500	2 125 \$
10070561	LG	ARUB060GSS4	Unités sans conduits		42 500	2 125 \$
205967240	LG	ARUM036GSS5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
205967238	LG	ARUM036GSS5	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
205967237	LG	ARUM036GSS5	Unités sans conduits		33 400	1 670 \$
205967239	LG	ARUM048GSS5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
205967236	LG	ARUM048GSS5	Unités avec conduits		36 400	1 820 \$
205967235	LG	ARUM048GSS5	Unités sans conduits		38 500	1 925 \$
10271658	LG	ARUN024GSS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 900	945 \$
10070563	LG	ARUN024GSS4	Unités avec conduits		18 900	945 \$
10070562	LG	ARUN024GSS4	Unités sans conduits		18 900	945 \$
8717932	LG	ARUN038GSS4	Unités avec conduits		33 000	1 650 \$
8717931	LG	ARUN038GSS4	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
8717934	LG	ARUN048GSS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
10516995	LG	ARUN060GSS4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 500	2 125 \$
10514711	LG	ARUN060GSS4	Unités avec conduits		42 500	2 125 \$
10514710	LG	ARUN060GSS4	Unités sans conduits		42 500	2 125 \$
7947563	LG	LAU090HYV1	LAN090HYV1		6 750	338 \$
204825177	LG	LAU090HYV3	LAN090HYV3		6 700	335 \$
6233140	LG	LAU120HYV	LAN120HYV		8 400	420 \$
204825178	LG	LAU120HYV3	LAN120HYV3		8 300	415 \$
204825179	LG	LAU150HYV3	LAN150HYV3		10 900	545 \$
8584525	LG	LAU180HYV1	LAN180HYV1		13 000	650 \$
9680934	LG	LAU180HYV2	LAN180HYV2		13 500	675 \$
204825180	LG	LAU180HYV3	LAN180HYV3		13 100	655 \$
8584526	LG	LAU240HYV1	LAN240HYV1		17 200	860 \$
204825181	LG	LAU240HYV3	LAN240HYV3		15 800	790 \$
10570124	LG	LGU121HSV3	LGN121HSV3		8 200	410 \$
10516996	LG	LMU180HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10445373	LG	LMU180HHV	Unités avec conduits		14 700	735 \$
10445372	LG	LMU180HHV	Unités sans conduits		14 700	735 \$
206221550	LG	LMU180HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 700	685 \$
206221549	LG	LMU180HV	Unités avec conduits		13 000	650 \$
206221543	LG	LMU180HV	Unités sans conduits		14 500	725 \$
208132537	LG	LMU183HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 600	680 \$
208131885	LG	LMU183HV	Unités avec conduits		13 400	670 \$
208131884	LG	LMU183HV	Unités sans conduits		13 800	690 \$
7184506	LG	LMU18CHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 250	663 \$
7180061	LG	LMU18CHV	Unités avec conduits		13 000	650 \$
10516997	LG	LMU240HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 300	815 \$
10445375	LG	LMU240HHV	Unités avec conduits		15 200	760 \$
10445374	LG	LMU240HHV	Unités sans conduits		17 400	870 \$
206221552	LG	LMU240HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 800	740 \$
206221551	LG	LMU240HV	Unités avec conduits		14 500	725 \$
206221544	LG	LMU240HV	Unités sans conduits		15 200	760 \$
208132538	LG	LMU243HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
208131887	LG	LMU243HV	Unités avec conduits		14 600	730 \$
208131886	LG	LMU243HV	Unités sans conduits		14 900	745 \$
7184507	LG	LMU24CHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 250	713 \$
7184505	LG	LMU24CHV	Unités avec conduits		14 000	700 \$
7180062	LG	LMU24CHV	Unités sans conduits		14 500	725 \$
10525928	LG	LMU300HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 300	915 \$
10445377	LG	LMU300HHV	Unités avec conduits		17 700	885 \$
10445376	LG	LMU300HHV	Unités sans conduits		18 900	945 \$
208132539	LG	LMU303HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		19 000	950 \$
208131889	LG	LMU303HV	Unités avec conduits		18 000	900 \$
208131888	LG	LMU303HV	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8111359	LG	LMU30CHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		19 300	965 \$
8111356	LG	LMU30CHV	Unités avec conduits		19 000	950 \$
8111355	LG	LMU30CHV	Unités sans conduits		19 600	980 \$
10445111	LG	LMU360HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		27 500	1 375 \$
10443475	LG	LMU360HHV	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
10443472	LG	LMU360HHV	Unités sans conduits		28 000	1 400 \$
206717012	LG	LMU361HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 600	1 480 \$
206717006	LG	LMU361HHV	Unités avec conduits		29 600	1 480 \$
206717007	LG	LMU361HHV	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
208132540	LG	LMU363HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 400	1 020 \$
208131891	LG	LMU363HV	Unités avec conduits		20 000	1 000 \$
208131890	LG	LMU363HV	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
7184508	LG	LMU36CHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		19 750	988 \$
7180064	LG	LMU36CHV	Unités avec conduits		19 500	975 \$
7180063	LG	LMU36CHV	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
10444103	LG	LMU420HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 \$
10443474	LG	LMU420HHV	Unités avec conduits		29 000	1 450 \$
10443471	LG	LMU420HHV	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
206717013	LG	LMU421HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 600	1 580 \$
206717008	LG	LMU421HHV	Unités avec conduits		31 600	1 580 \$
206717001	LG	LMU421HHV	Unités sans conduits		31 600	1 580 \$
206717014	LG	LMU480HHV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
206717009	LG	LMU480HHV	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
206717002	LG	LMU480HHV	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
8111360	LG	LMU480HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 300	1 715 \$
8111357	LG	LMU480HV	Unités avec conduits		33 600	1 680 \$
8111358	LG	LMU480HV	Unités sans conduits		34 080	1 704 \$
206717010	LG	LMU481HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 800	1 690 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206717004	LG	LMU481HV	Unités avec conduits		33 800	1 690 \$
206716999	LG	LMU481HV	Unités sans conduits		33 800	1 690 \$
210568062	LG	LMU483HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 800	1 690 \$
210529234	LG	LMU483HV	Unités avec conduits		33 800	1 690 \$
210529233	LG	LMU483HV	Unités sans conduits		33 800	1 690 \$
206717011	LG	LMU541HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 200	1 860 \$
206717005	LG	LMU541HV	Unités avec conduits		37 200	1 860 \$
206717000	LG	LMU541HV	Unités sans conduits		37 200	1 860 \$
210568063	LG	LMU543HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 200	1 860 \$
210529236	LG	LMU543HV	Unités avec conduits		37 200	1 860 \$
210529235	LG	LMU543HV	Unités sans conduits		37 200	1 860 \$
8898930	LG	LMU600HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 000	2 100 \$
8898929	LG	LMU600HV	Unités avec conduits		43 000	2 150 \$
8898928	LG	LMU600HV	Unités sans conduits		41 000	2 050 \$
206717016	LG	LMU601HV	Combinaison d'unités avec et sans conduits		42 000	2 100 \$
206717003	LG	LMU601HV	Unités avec conduits		42 000	2 100 \$
206717015	LG	LMU601HV	Unités sans conduits		42 000	2 100 \$
7484109	LG	LSU090HSV4	LAN090HSV4		6 600	330 \$
10567393	LG	LSU090HSV5	LAN090HSV5		6 600	330 \$
10567394	LG	LSU090HSV5	LSN090HSV5		6 600	330 \$
10570122	LG	LSU120HSV5	LAN120HSV5		8 200	410 \$
10570123	LG	LSU120HSV5	LSN120HSV5		8 200	410 \$
10567390	LG	LSU180HSV5	LAN180HSV5		13 000	650 \$
10567391	LG	LSU180HSV5	LSN180HSV5		13 000	650 \$
207462345	LG	LSU181HSV5	LAN181HSV5		13 000	650 \$
207348503	LG	LSU181HSV5	LSN181HSV5		13 000	650 \$
9122552	LG	LSU243HLV	LSN243HLV		17 900	895 \$
204825182	LG	LSU243HLV3	LSN243HLV3		15 800	790 \$
204825183	LG	LSU303HLV3	LSN303HLV3		19 700	985 \$
204825184	LG	LSU363HLV3	LSN363HLV3		21 400	1 070 \$
211234500	LG	LUU090HV	LCN098HV4		7 000	350 \$
212578846	LG	LUU090HV	LHN098HV1		9 300	465 \$
211234501	LG	LUU090HV	LQN090HV4		6 800	340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203381526	LG	LUU097HV	LCN098HV4		7 000	350 \$
205049408	LG	LUU097HV	LQN090HV4		6 800	340 \$
211234502	LG	LUU120HV	LCN128HV4		9 100	455 \$
212578845	LG	LUU120HV	LHN128HV1		10 400	520 \$
211234503	LG	LUU120HV	LQN120HV4		9 200	460 \$
203381517	LG	LUU127HV	LCN128HV4		9 100	455 \$
8931559	LG	LUU127HV	LDN127HV4		10 000	500 \$
205049407	LG	LUU127HV	LQN120HV4		9 200	460 \$
205788763	LG	LUU180HHV	LCN188HV4		13 600	680 \$
205788766	LG	LUU180HHV	LDN187HV4		12 200	610 \$
212578842	LG	LUU180HHV	LHN188HV1		11 400	570 \$
205788774	LG	LUU180HHV	LVN181HV4		13 400	670 \$
213307887	LG	LUU180HV	C74B(A,H)MX24C-B	FG7TC060D-V24B	13 300	665 \$
211234504	LG	LUU180HV	LCN188HV4		12 700	635 \$
212578844	LG	LUU180HV	LHN188HV1		12 400	620 \$
211234505	LG	LUU180HV	LVN181HV4		13 000	650 \$
5859619	LG	LUU187HV	LCN187HV		12 500	625 \$
10513886	LG	LUU188HV	LVN180HV4		12 600	630 \$
202177384	LG	LUU189HV	LCN188HV4		12 700	635 \$
203161351	LG	LUU189HV	LVN181HV4		13 000	650 \$
205788764	LG	LUU240HHV	LCN249HV		17 400	870 \$
205788767	LG	LUU240HHV	LHN248HV		18 200	910 \$
212578847	LG	LUU240HHV	LHN248HV1		17 000	850 \$
205788775	LG	LUU240HHV	LVN241HV4		18 300	915 \$
213307504	LG	LUU240HV	C74B(A,H)MX24C-B	FG7TC060D-V24B	16 500	825 \$
211234513	LG	LUU240HV	LCN249HV		17 400	870 \$
211234506	LG	LUU240HV	LHN248HV		17 500	875 \$
212578843	LG	LUU240HV	LHN248HV1		17 500	875 \$
211234507	LG	LUU240HV	LVN241HV4		18 700	935 \$
5859621	LG	LUU247HV	LHN247HV		17 600	880 \$
10513887	LG	LUU248HV	LVN240HV4		18 000	900 \$
203161150	LG	LUU249HV	LCN248HV		17 500	875 \$
203161353	LG	LUU249HV	LHN248HV		17 500	875 \$
203161352	LG	LUU249HV	LVN241HV4		18 700	935 \$
205788768	LG	LUU360HHV	LCN369HV		25 400	1 270 \$
205788769	LG	LUU360HHV	LHN368HV		25 000	1 250 \$
205788773	LG	LUU360HHV	LVN361HV4		23 800	1 190 \$
213307505	LG	LUU360HV	C74B(A,H)MX36C-B	FG7TC060D-V24B	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213307506	LG	LUU360HV	C74B(A,H)MX36C-C	FG7TC080D-V35C	24 400	1 220 \$
213307507	LG	LUU360HV	C74B(A,H)MX36C-C	FG7TC100D-V35C	24 400	1 220 \$
211234508	LG	LUU360HV	LCN369HV		24 000	1 200 \$
211234509	LG	LUU360HV	LHN368HV		24 000	1 200 \$
211234510	LG	LUU360HV	LVN361HV4		23 800	1 190 \$
5859622	LG	LUU367HV	LHN367HV		24 600	1 230 \$
10399150	LG	LUU368HV	LVN360HV4		25 600	1 280 \$
203161354	LG	LUU369HV	LHN368HV		24 000	1 200 \$
203162003	LG	LUU369HV	LVN361HV4		23 800	1 190 \$
205788765	LG	LUU420HHV	LCN429HV		29 200	1 460 \$
205788770	LG	LUU420HHV	LHN428HV		28 400	1 420 \$
205788776	LG	LUU420HHV	LVN420HV		29 200	1 460 \$
213307888	LG	LUU420HV	C74B(A,H)MX48C-C	FG7TC080D-V35C	28 000	1 400 \$
213307889	LG	LUU420HV	C74B(A,H)MX48C-C	FG7TC100D-V35C	28 000	1 400 \$
211234514	LG	LUU420HV	LCN429HV		28 000	1 400 \$
211234515	LG	LUU420HV	LVN420HV		29 200	1 460 \$
10400575	LG	LUU428HV	LVN420HV		30 600	1 530 \$
205788771	LG	LUU480HHV	LCN489HV		32 600	1 630 \$
205788772	LG	LUU480HHV	LHN488HV		31 600	1 580 \$
205788777	LG	LUU480HHV	LVN480HV		30 800	1 540 \$
213307508	LG	LUU480HV	C74B(A,H)MX48C-C	FG7TC080D-V35C	32 400	1 620 \$
213307509	LG	LUU480HV	C74B(A,H)MX48C-C	FG7TC100D-V35C	32 400	1 620 \$
211234516	LG	LUU480HV	LVN480HV		30 800	1 540 \$
10401183	LG	LUU488HV	LVN480HV		37 000	1 850 \$
213613290	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS601810A*	AHVE24BP1400B*		10 800	540 \$
213815262	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A**+MBVK12 BP1X00A*		10 800	540 \$
213815263	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS601810A*	CA*EA1818*4A**+MBVK16 CP1X00A*		10 800	540 \$
213815264	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A**+MBVK12 BP1X00A*		10 800	540 \$
213815265	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS601810A*	CA*EA2422*4A**+MBVK16 CP1X00A*		10 800	540 \$
213613291	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS602410A*	AHVE24BP1400B*		14 600	730 \$
213815266	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A**+MBVK12 BP1X00A*		14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213815267	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS602410A*	CA*EA1818*4A*+MBVK16 CP1X00A*		14 600	730 \$
213815268	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVK12 BP1X00A*		14 600	730 \$
213815269	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS602410A*	CA*EA2422*4A*+MBVK16 CP1X00A*		14 600	730 \$
213613292	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS603010A*	AHVE36CP1400B*		18 000	900 \$
213815270	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVK12 BP1X00A*		18 000	900 \$
213815271	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS603010A*	CA*EA2422*4A*+MBVK16 CP1X00A*		18 000	900 \$
213815272	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVK12 BP1X00A*		18 000	900 \$
213815273	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS603010A*	CA*EA3026*4A*+MBVK16 CP1X00A*		18 000	900 \$
213613293	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS603610A*	AHVE36CP1400B*		22 400	1 120 \$
213613297	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS603610A*	AHVE42CP1400B*		22 400	1 120 \$
213815274	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK12 BP1X00A*		22 400	1 120 \$
213815275	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK16 CP1X00A*		22 400	1 120 \$
213815276	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS603610A*	CA*EA3026*4A*+MBVK20 DP1X00A*		22 400	1 120 \$
213613298	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS604210A*	AHVE42CP1400B*		25 600	1 280 \$
213613294	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS604210A*	AHVE48DP1400B*		25 600	1 280 \$
213613299	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS604210A*	AHVE60DP1400B*		25 600	1 280 \$
213613295	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS604810A*	AHVE48DP1400B*		29 800	1 490 \$
213613300	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS604810A*	AHVE60DP1400B*		29 800	1 490 \$
213613296	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZS606010A*	AHVE60DP1400B*		34 800	1 740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210610037	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	AMVE24BP1400A*		14 800	740 \$
210607575	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201** -1A*+TX		14 000	700 \$
210693274	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	13 800	690 \$
210693276	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	13 800	690 \$
210693277	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	13 800	690 \$
210693278	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 800	690 \$
210693279	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 800	690 \$
210693275	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 800	690 \$
210693280	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 500	725 \$
210693283	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 500	725 \$
210693285	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 600	730 \$
210693286	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 500	725 \$
210693287	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 500	725 \$
210693288	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 500	725 \$
210693289	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 500	725 \$
210693290	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 500	725 \$
210693284	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 600	730 \$
210693291	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201** -1A*+TXV		14 200	710 \$
210693294	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693296	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 \$
210693297	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 \$
210693298	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 \$
210693299	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 \$
210693295	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 \$
210693300	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 100	705 \$
210693301	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		14 200	710 \$
210693304	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	14 200	710 \$
210693306	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	14 200	710 \$
210693307	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	14 200	710 \$
210693308	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	14 200	710 \$
210693309	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	14 200	710 \$
210693310	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	14 200	710 \$
210693311	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	14 200	710 \$
210693305	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV902410A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	14 200	710 \$
210609974	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	AMVE36CP1400A*		21 600	1 080 \$
210609975	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	AMVE48DP1400A*		21 600	1 080 \$
210693312	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210693315	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693317	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210693318	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210693319	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210693320	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210693316	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210693321	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+MBVC1201** -1A**+TXV		21 600	1 080 \$
210607415	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+MBVC1601** -1A**+TX		21 600	1 080 \$
210693328	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210693330	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210693331	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210693332	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210693334	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210693335	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 \$
210693336	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210693337	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210693338	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210693339	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210693340	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 \$
210693329	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D**+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693333	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210693341	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210693342	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210693349	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210693351	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210693352	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210693353	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210693355	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210693356	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210693357	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210693358	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210693359	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210693350	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210693354	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210693360	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210693361	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210693368	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210693370	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210693371	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693372	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210693374	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210693375	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210693376	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210693377	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$
210693378	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210693369	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210693373	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210693379	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC12 01**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210693380	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+MBVC16 01**-1A*+TXV		21 600	1 080 \$
210693387	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	21 600	1 080 \$
210693389	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	21 600	1 080 \$
210693390	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	21 600	1 080 \$
210693391	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	21 600	1 080 \$
210693393	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	21 600	1 080 \$
210693394	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	21 600	1 080 \$
210693395	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	21 600	1 080 \$
210693396	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	21 600	1 080 \$
210693397	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693398	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	21 600	1 080 \$
210693399	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	21 600	1 080 \$
210693388	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	21 600	1 080 \$
210693392	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV903610A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	21 600	1 080 \$
210609986	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	AMVE48DP1400A*		27 000	1 350 \$
210609987	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	AMVE60DP1400A*		27 000	1 350 \$
210693400	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693401	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693406	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210693408	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210693409	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693410	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210693411	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693412	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210693407	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210693413	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210607420	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		27 000	1 350 \$
210693419	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210693421	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693422	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693423	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210693424	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693425	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210693420	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210693426	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693427	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693431	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210693432	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210693433	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693434	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$
210693435	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693436	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210693437	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693438	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		27 000	1 350 \$
210693444	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 000	1 350 \$
210693446	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 000	1 350 \$
210693447	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 000	1 350 \$
210693448	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693449	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 000	1 350 \$
210693450	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 000	1 350 \$
210693445	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV904810A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 000	1 350 \$
210609993	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	AMVE60DP1400A*		33 400	1 670 \$
213362003	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	AVPEC61D14B*		33 400	1 670 \$
210607426	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX		34 000	1 700 \$
210693455	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	33 400	1 670 \$
210693456	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	33 400	1 670 \$
210693457	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	33 400	1 670 \$
210693458	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	33 400	1 670 \$
210693454	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	33 400	1 670 \$
210693459	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 400	1 620 \$
210693464	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 \$
210693465	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 \$
210693466	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 \$
210693467	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 \$
210693463	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 \$
210693472	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 400	1 620 \$
210693473	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210693474	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 400	1 620 \$
210693475	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 400	1 620 \$
210693471	LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING	ASZV906010A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 400	1 620 \$
203258604	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
203258225	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
203258253	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
203258609	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
203258294	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
203258303	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
203258613	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
203258605	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
203258606	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
203258312	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
203258313	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258320	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
203258321	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
203258336	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258610	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258351	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203258352	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
203258366	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258367	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258380	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258381	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
203258614	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
203258607	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	AVPEC61D14A*		28 600	1 430 \$
203258396	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
203258397	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
203258407	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
203258611	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
203258417	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
203258418	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		34 000	1 700 \$
203258427	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
203258428	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		33 400	1 670 \$
205976268	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	AVPEC61D14A*		32 600	1 630 \$
205976139	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976269	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976245	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976246	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976247	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976248	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976249	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976250	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976251	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976252	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976258	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976270	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		32 000	1 600 \$
205976302	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976253	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$
205976254	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976255	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976256	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976257	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976259	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976303	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205976260	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	32 000	1 600 \$
205976261	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205976262	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	32 000	1 600 \$
205976263	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	32 000	1 600 \$
205976264	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	32 000	1 600 \$
205976265	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	32 000	1 600 \$
205976266	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	32 000	1 600 \$
205976267	Liberty Heating & Air Conditioning	AVZC200601B*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	32 000	1 600 \$
205966172	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205966146	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205966173	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205966144	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966145	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966147	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966148	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966152	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205966174	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		13 000	650 \$
205966149	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966150	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966151	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966153	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966154	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966141	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966175	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966155	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966156	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966157	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966161	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966176	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966158	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966159	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966160	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966162	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966163	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966166	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966177	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966164	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966165	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966167	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966168	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966169	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966178	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966170	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966171	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966235	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205966236	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205966181	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966237	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966182	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966238	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206145076	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145077	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206145078	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145079	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
205966179	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966180	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966183	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966184	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966190	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966239	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966191	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966240	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
206145080	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145081	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206145082	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206145083	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206145084	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206145085	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206145086	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206145087	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
206145088	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 000	900 \$
205966185	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966186	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205966187	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966188	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966189	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205966192	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966193	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966194	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205966195	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966199	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966241	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966142	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966465	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		18 200	910 \$
206145089	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206145090	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206145091	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206145092	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206145093	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145094	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206145095	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206145096	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
206145097	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 \$
205966196	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966197	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966216	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966217	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966198	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966200	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205966201	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966202	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966203	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966208	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966466	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966209	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966467	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 000	900 \$
206145098	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800604B*A*	18 000	900 \$
206145099	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC800805C*A*	18 000	900 \$
206145100	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC801005C*A*	18 000	900 \$
206145101	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960403BNB*	18 000	900 \$
206145102	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960603BNB*	18 000	900 \$
206145103	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960803BNB*	18 000	900 \$
206145104	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC960804CNB*	18 000	900 \$
206145105	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VC961005CNB*	18 000	900 \$
205966204	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966205	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966206	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966207	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966210	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205966211	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205966212	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205966213	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966218	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966468	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966219	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966469	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206145106	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145107	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206145108	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206145109	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206145110	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145111	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206145112	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206145113	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$
205966214	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966215	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
206145114	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
206145115	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966220	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966221	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966222	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966223	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966229	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966470	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966230	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966471	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
206145116	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	18 200	910 \$
206145117	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	18 200	910 \$
206145118	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	18 200	910 \$
206145119	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960403BNB*	18 200	910 \$
206145120	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960603BNB*	18 200	910 \$
206145121	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960803BNB*	18 200	910 \$
206145122	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	18 200	910 \$
206145123	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145124	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	18 200	910 \$
205966224	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966225	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966226	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966227	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966228	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966231	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966232	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966233	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966234	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966257	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$
205966242	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**-.1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966258	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966475	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**-.1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966259	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**-.1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145240	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145241	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145242	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145243	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206145244	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145245	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205966472	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966473	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966474	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966476	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966243	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205966267	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966272	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966143	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966273	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001 **-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145246	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800604B*A*	28 000	1 400 \$
206145247	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145248	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 800	1 390 \$
206145249	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 600	1 380 \$
206145250	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145251	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
205966264	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205966265	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966266	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205966268	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205966269	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205966270	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205966247	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966260	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966271	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966261	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145252	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 600	1 380 \$
206145253	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 600	1 380 \$
206145254	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 800	1 390 \$
206145255	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 800	1 390 \$
206145256	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 800	1 390 \$
205966244	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205966245	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205966246	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205966248	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205966252	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966262	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966253	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966263	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
206145257	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800604B*A*	27 400	1 370 \$
206145258	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC800805C*A*	27 400	1 370 \$
206145259	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC801005C*A*	27 400	1 370 \$
206145260	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC960804CNB*	27 400	1 370 \$
206145261	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961005CNB*	27 400	1 370 \$
206145262	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VC961205DNB*	27 400	1 370 \$
205966249	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966250	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966251	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966254	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205966255	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966256	Liberty Heating & Air Conditioning	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
208816902	LIVART	LF360U	LF360N		25 200	1 260 \$
208141163	LIVART	LVA09HRN1-19	LVA09HRN1-19		6 900	345 \$
212563572	LIVART	LVA12KUHFV	LVA12KNHFV		7 000	350 \$
212563571	LIVART	LVA12KUH XV	LVA12KNH XV		7 800	390 \$
208141165	LIVART	LVA18HRN1-19	LVA18HRN1-19		11 500	575 \$
209550326	LIVART	LVAS12KU	LVAS12KN		8 900	445 \$
211756585	LPS Legacy	DLCERBH09AAJ	DLFEHBH09XAJ		6 300	315 \$
211756601	LPS Legacy	DLCERBH09AAK	DLFEHBH09XAK		6 000	300 \$
211756493	LPS Legacy	DLCERBH12AAJ	DLFEHBH12XAJ		7 800	390 \$
211756491	LPS Legacy	DLCERBH12AAK	DLFEHBH12XAK		7 000	350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211756490	LPS Legacy	DLCERBH18AAK	DLFEHBH18XAK		11 400	570 \$
211756494	LPS Legacy	DLCERBH24AAK	DLFEHBH24XAK		16 500	825 \$
211756515	LPS Legacy	DLCERBH30AAK	DLFEHBH30XAK		20 000	1 000 \$
211756558	LPS LEGACY	DLCSRBH06AAK	DLFSHBH06XAK		7 500	375 \$
211756563	LPS LEGACY	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		9 300	465 \$
211756518	LPS LEGACY	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 900	445 \$
211756564	LPS LEGACY	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		10 300	515 \$
211756565	LPS LEGACY	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
211756566	LPS LEGACY	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		18 900	945 \$
211756516	LPS LEGACY	DLCSRBH30AAK11	DLFSHBH30XAK		20 000	1 000 \$
213372196	LPS LEGACY	DLCURAH18ABK	DLFULAH24XBX + CI		14 700	735 \$
213372197	LPS LEGACY	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372198	LPS LEGACY	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XBX + CI		21 000	1 050 \$
213372199	LPS LEGACY	DLCURAH30ABK	DLFULAH36XCX + CI		22 600	1 130 \$
213372200	LPS LEGACY	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213372201	LPS LEGACY	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XCX + CI		33 000	1 650 \$
213372202	LPS LEGACY	DLCURAH48ABK	DLFULAH48XCX + CI		32 000	1 600 \$
213372203	LPS LEGACY	DLCURAH60ABK	DLFULAH60XDX + CI		37 000	1 850 \$
10525675	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	LP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525676	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	LP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525677	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525678	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525679	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 \$
10525680	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525681	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 \$
10525682	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10525683	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10525684	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10309047	LUXAIRE	HL20B2421	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 \$
211010179	LUXAIRE	HL20B2421	JHVVB24DE1C2N1+CC		22 800	1 140 \$
211206843	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	LP9C060B12MP13	23 200	1 160 \$
211206854	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	LPLC080B12MP13	23 000	1 150 \$
211206845	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 \$
211206833	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 \$
211206838	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 \$
211206850	LUXAIRE	HL20B2421	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 \$
201982913	LUXAIRE	HL20B2421S	AVV25BE121		22 400	1 120 \$
201982918	LUXAIRE	HL20B3621	AVV38CE221		33 400	1 670 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525685	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525686	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525687	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LP9C080C16MP13	33 400	1 670 \$
10525688	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	LP9C100C16MP13	33 400	1 670 \$
10525689	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525690	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525691	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 \$
10525692	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 \$
10525693	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 \$
10525694	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 \$
10525695	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10525696	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10525697	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10525698	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10309095	LUXAIRE	HL20B3621	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 \$
211010186	LUXAIRE	HL20B3621	JHVVB36DE2C2N1+CC		35 800	1 790 \$
211206890	LUXAIRE	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	LP9C080B12MP13	34 600	1 730 \$
211206901	LUXAIRE	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	LP9C100B12MP13	34 600	1 730 \$
211206892	LUXAIRE	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TM8V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211206880	LUXAIRE	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TM9V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211206885	LUXAIRE	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TP9C080B12MP13	34 600	1 730 \$
211206897	LUXAIRE	HL20B3621	XAMB36DE2N1+CC	TPLC080B12MP13	34 600	1 730 \$
211206878	LUXAIRE	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	LP9C080C16MP13	34 400	1 720 \$
211206866	LUXAIRE	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	LP9C100C16MP13	34 400	1 720 \$
211206868	LUXAIRE	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TM9V080C16MP12	34 400	1 720 \$
211206856	LUXAIRE	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TM9V100C16MP12	34 400	1 720 \$
211206873	LUXAIRE	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TP9C080C16MP13	34 400	1 720 \$
211206861	LUXAIRE	HL20B3621	XAMC36DE2N1+CC	TP9C100C16MP13	34 400	1 720 \$
201982923	LUXAIRE	HL20B3621S	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 \$
201982941	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	LP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982942	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	LP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201982927	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 \$
201982928	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 \$
201982935	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201982936	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201982947	LUXAIRE	HL20B3621S	CM37BE2A1+MVC12BN21+CC		30 800	1 540 \$
10525699	LUXAIRE	HL20B4821	AVV50CE321		43 500	2 175 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10309103	LUXAIRE	HL20B4821	AVV50DE321		44 000	2 200 \$
10525701	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525702	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525703	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525704	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525705	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525706	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	LPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10525707	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525708	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525709	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525710	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525712	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525713	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525714	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525715	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525716	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525719	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525720	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525721	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525722	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525723	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525724	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10525717	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1+CC	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 \$
10309111	LUXAIRE	HL20B4821	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 \$
10525725	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1	LP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10525726	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 \$
10525727	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10309107	LUXAIRE	HL20B4821	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 \$
211010195	LUXAIRE	HL20B4821	JHVVC48HE3C2N1+CC		43 500	2 175 \$
211206949	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LP9C080C16MP13	41 500	2 075 \$
211206937	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LP9C100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206925	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LP9C100C20MP13	41 500	2 075 \$
211207004	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LPLC080C16MP13	41 500	2 075 \$
211207006	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LPLC100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206975	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LPLC100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206977	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	LPLC120C20MP13	41 500	2 075 \$
211206984	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 \$
211206979	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211206956	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211206951	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 \$
211206939	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 \$
211206927	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206915	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211206989	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 \$
211206961	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 \$
211206944	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 \$
211206932	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206920	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206994	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 \$
211206999	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 \$
211206966	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 \$
211206971	LUXAIRE	HL20B4821	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 \$
201982949	LUXAIRE	HL20B6021	AVV61DE421		46 000	2 300 \$
10309051	LUXAIRE	HL20B6021	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 \$
211212530	LUXAIRE	HL20B6021	JHVVC60HE4C2N1+CC		48 000	2 400 \$
211010191	LUXAIRE	HL20B6021	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 \$
211206913	LUXAIRE	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	LP9C100C20MP13	47 000	2 350 \$
211206903	LUXAIRE	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 \$
211206908	LUXAIRE	HL20B6021	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 \$
10309055	LUXAIRE	HL20B6021S	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 \$
10525728	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	LP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525729	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	LPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525730	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	LPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525731	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525732	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525733	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 \$
10525734	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525735	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525736	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525737	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525738	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525739	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	LP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
10525740	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 \$
10525741	LUXAIRE	HL20B6021S	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
207176024	LUXAIRE	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 \$
207176020	LUXAIRE	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206787297	LUXAIRE	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 \$
206922128	LUXAIRE	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 \$
206922124	LUXAIRE	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 \$
206922076	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922008	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921984	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335163	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922012	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921988	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206921992	LUXAIRE	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921608	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921919	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	LPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922060	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922040	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921936	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921888	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335168	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335172	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921728	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921576	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921952	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921592	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921968	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921904	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922136	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922096	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922132	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922092	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921574	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921886	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922056	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922036	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921924	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921879	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335166	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335173	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921724	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921566	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921928	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921570	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921932	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921883	LUXAIRE	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922108	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922084	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921624	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921544	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921859	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921800	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921802	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921852	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921784	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921780	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335175	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921616	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921536	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175988	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921788	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921620	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921540	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921856	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921792	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921796	LUXAIRE	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206922080	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206922016	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921996	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207335162	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206922020	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206922000	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206922004	LUXAIRE	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921612	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921921	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	LPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922068	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922048	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921944	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921896	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335165	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335170	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921736	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921584	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921960	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921600	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921976	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921912	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922144	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206922104	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206922140	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206922100	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921610	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921920	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922064	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922044	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921940	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921892	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335167	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335171	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921732	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921580	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921956	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921596	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921972	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921908	LUXAIRE	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922112	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206922088	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921642	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921562	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921876	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921844	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921848	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921861	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921812	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921804	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207335174	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921626	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206921546	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175992	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921820	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921634	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921554	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921869	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921828	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921836	LUXAIRE	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921614	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921922	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206922072	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206922052	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921948	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921900	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207335164	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207335169	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921740	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206921588	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921964	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206921604	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921980	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921916	LUXAIRE	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921644	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921564	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921877	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921846	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921850	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921865	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921816	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921808	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
206921630	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921550	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175996	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921824	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921638	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206921558	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921873	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921832	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	CU36CXA1+TXV	14 300	715 \$
206921840	LUXAIRE	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
211660719	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 \$
208614017	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 \$
208501697	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 \$
208614019	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 \$
208502153	LUXAIRE	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 \$
208614020	LUXAIRE	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 \$
208504358	LUXAIRE	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 \$
211660714	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 \$
208614021	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 \$
208504348	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 \$
208614022	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 \$
208503281	LUXAIRE	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 \$
207416671	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417186	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
207417182	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 \$
207416655	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207417190	LUXAIRE	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
211661061	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	LP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660953	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	LP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404668	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	LPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660121	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	LPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211660654	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660579	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660504	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660454	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660404	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660274	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404638	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660102	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660015	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
21165990	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659905	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661250	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661225	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661167	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661080	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661041	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660933	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660814	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660769	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660514	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660464	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660414	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660284	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404648	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661051	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660943	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404658	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660112	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476447	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476437	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480931	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480921	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489215	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489205	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587274	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587389	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
211660704	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1		15 100	755 \$
211660679	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211660699	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$
211660674	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211661039	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660931	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404636	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660100	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211660649	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660574	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660494	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660444	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660394	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660264	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404621	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660091	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660010	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659985	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659900	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661245	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661220	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661160	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661075	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661029	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660921	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660809	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660764	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660499	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660449	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211660399	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660269	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404626	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661034	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660926	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404631	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660096	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476432	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476427	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480916	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480911	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489200	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489195	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587269	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587384	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208614023	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1		14 200	710 \$
208614018	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1		14 200	710 \$
208614016	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1		14 000	700 \$
208503244	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502617	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501682	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434647	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434651	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417430	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417400	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416842	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207417471	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417194	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416861	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416835	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417454	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417446	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417170	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417158	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416643	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417422	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207417392	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416623	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417384	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416865	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417426	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417396	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416839	LUXAIRE	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
211661027	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	LP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660919	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	LP9C080B12MP13	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660089	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	LPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211660634	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$
211660569	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660539	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211660384	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660324	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$
211660254	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660194	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211660154	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$
211660080	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659980	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659950	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659945	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$
211661215	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661155	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661125	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211661105	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211661017	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660909	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660804	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660759	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660729	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211660614	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211660389	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660329	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211660259	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660199	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211660159	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211661022	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660914	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211660085	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212480906	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212480901	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587264	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
211661015	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660907	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211660078	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211660629	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660564	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660534	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211660374	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660314	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$
211660244	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660184	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$
211660144	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211660069	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659975	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659940	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659935	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$
211661210	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661150	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661120	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211661100	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211661005	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660897	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660799	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660754	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660724	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211660609	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211660379	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660319	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211660249	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660189	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211660149	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211661010	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660902	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211660074	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212480896	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212480891	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587259	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
207434650	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
207434652	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 \$
207417420	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416833	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417469	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207416667	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416853	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 \$
207417462	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417442	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417412	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207416825	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416619	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207416857	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 \$
207417416	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207416829	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207417466	LUXAIRE	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
211661003	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	LP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660895	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	LP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211660067	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	LPLC080B12MP13	14 900	745 \$
211660644	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211660559	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660484	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211660434	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$
211660364	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660234	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660058	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211660005	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659970	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659895	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$
211661265	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211661240	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211661205	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661145	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661070	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211660993	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660885	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211660794	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211660749	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660489	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211660439	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211660369	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660239	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660998	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660890	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211660063	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$
212489240	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES040A12LMPS1	15 300	765 \$
212489235	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES040A12SMPS1	15 300	765 \$
212476422	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES060A12LMPS1	15 000	750 \$
212476417	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES060A12SMPS1	15 000	750 \$
212476402	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212476397	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212484480	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES100B12LMPS1	15 400	770 \$
212484460	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ES100B12SMPS1	15 400	770 \$
212587139	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ET060A12LMPS1	14 800	740 \$
212587099	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
211660694	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1		14 800	740 \$
211660669	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211660689	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 800	740 \$
211660664	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211660991	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660883	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211660056	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 900	745 \$
211660639	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211660554	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660474	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211660424	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$
211660354	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660224	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660047	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211660000	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659965	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659890	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$
211661260	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211661235	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211661200	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661140	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661065	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211660981	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660873	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211660789	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211660744	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660479	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211660429	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211660359	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660229	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660986	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660878	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211660052	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$
212489230	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 300	765 \$
212489225	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 300	765 \$
212476412	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 000	750 \$
212476407	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 000	750 \$
212476392	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212476387	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212484441	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	15 400	770 \$
212484422	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	15 400	770 \$
212587134	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	14 800	740 \$
212587094	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
208502146	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208502139	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208501674	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		13 900	695 \$
208400363	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 200	710 \$
208400362	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 100	705 \$
208213837	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 200	710 \$
208213827	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 \$
208213831	LUXAIRE	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 \$
211660979	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	LP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660871	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660045	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	LP9C080B12MP13	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660594	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$
211660549	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660529	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$
211660344	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660304	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211660214	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660174	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211660134	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211660036	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$
211659960	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659930	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659925	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$
211661195	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661135	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661115	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211661095	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211660969	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211660861	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
211660784	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211660739	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660624	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211660604	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$
211660349	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660309	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211660219	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660179	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211660139	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211660974	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660866	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660041	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212489190	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212489185	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212587379	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586979	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Z8ET080C16LMPS1	15 200	760 \$
211660967	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660859	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660034	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 800	740 \$
211660589	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660544	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211660524	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$
211660334	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211660294	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211660204	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211660164	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211660124	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211660025	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$
211659955	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659920	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659915	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$
211661187	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211661130	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211661110	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211661090	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211660957	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211660849	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
211660779	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211660734	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211660619	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211660599	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$
211660339	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211660299	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211660209	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211660169	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211660129	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211660962	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211660854	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211660030	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212489180	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 200	760 \$
212489175	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 200	760 \$
212587374	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586974	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	15 200	760 \$
208400361	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		14 000	700 \$
208213835	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208213836	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213839	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 100	705 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208213816	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 \$
208213829	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 \$
208213843	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 \$
208213824	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 \$
208213826	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 \$
208213814	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 \$
208213833	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208213830	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208213841	LUXAIRE	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 \$
211660709	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$
211660684	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211661063	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660955	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404670	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660122	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211660659	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211660584	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211660509	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211660459	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211660409	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211660279	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212404643	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211660107	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211660020	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659995	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659910	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211661255	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211661230	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211661177	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211661085	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211661046	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211660938	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211660819	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211660774	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211660519	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211660469	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211660419	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211660289	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212404653	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211661056	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211660948	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212404663	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211660117	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212476452	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	15 600	780 \$
212476442	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	15 600	780 \$
212480936	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12LMPS1	15 300	765 \$
212480926	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES060A12SMPS1	15 300	765 \$
212489220	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	15 500	775 \$
212489210	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	15 500	775 \$
212587279	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET060A12LMPS1	15 100	755 \$
212587394	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	15 500	775 \$
208503261	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208502624	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208501689	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207434648	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207434649	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207417440	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417410	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416851	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207417475	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207417198	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207416869	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207416844	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207417458	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207417450	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207417174	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207417162	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207416647	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207417432	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417402	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207416627	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207417388	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207416873	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207417436	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207417406	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207416848	LUXAIRE	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
213343196	LUXAIRE	HMH72B341	JHETB24CXXS2N1+TXV		25 200	1 260 \$
211393646	LUXAIRE	HMH72B341	JHETB30DBAS2N1		24 800	1 240 \$
213343220	LUXAIRE	HMH72B341	JHETB30DXXS2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211393632	LUXAIRE	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
211238542	LUXAIRE	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 \$
211386669	LUXAIRE	HMH72B341	JHETC42FBCS2N1		25 200	1 260 \$
213343198	LUXAIRE	HMH72B341	JHVTB24CXXC2N1+TXV		25 800	1 290 \$
211393619	LUXAIRE	HMH72B341	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
211393605	LUXAIRE	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 \$
211386655	LUXAIRE	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 \$
211719720	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
211393779	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393750	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211393720	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211393675	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
211393660	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211393764	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211393735	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211393690	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211393705	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
213297009	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297004	LUXAIRE	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297224	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213298089	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211388426	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387995	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211719799	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390824	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211393577	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393278	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211392911	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392693	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392462	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391906	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391131	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211390797	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211389887	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$
211389774	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389246	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$
211389223	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211389115	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388911	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211388531	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$
211388397	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211387968	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211387237	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211387047	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392926	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392698	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392477	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391921	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391146	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211388412	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387981	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211391160	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390812	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
213297194	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213297189	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	26 600	1 330 \$
213297824	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297819	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297369	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297364	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297099	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
211388387	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387962	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719784	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	LPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390789	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	LPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393547	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393250	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392860	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392634	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392411	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391847	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391041	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390732	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389861	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389744	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389193	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389085	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388888	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388510	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388338	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387909	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387208	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387018	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392885	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392663	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392436	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391876	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391071	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388363	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387935	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391101	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390762	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298079	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298069	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296994	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296984	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297599	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297589	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297929	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298104	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1		25 200	1 260 \$
213297419	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMV12B C2N1		25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213298099	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213297414	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211388332	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387904	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719789	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390726	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
211393532	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393240	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392830	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392604	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392382	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391818	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211390996	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390699	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389848	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389729	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389178	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389070	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388874	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388498	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388303	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387874	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387194	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387004	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392845	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392619	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392396	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391832	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391011	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388318	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387889	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391026	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390714	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298064	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298059	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296979	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213296974	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297584	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297579	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297924	LUXAIRE	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297674	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 400	1 320 \$
211388297	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387868	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211387678	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	26 200	1 310 \$
211387561	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	26 400	1 320 \$
211387399	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	27 000	1 350 \$
211390693	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211390393	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	26 400	1 320 \$
211390399	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	26 400	1 320 \$
211393473	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 \$
211393384	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211393225	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211393124	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 \$
211393045	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211392352	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392105	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 \$
211391788	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391548	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 \$
211391368	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 \$
211390666	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211390334	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 \$
211390321	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 \$
211389722	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389589	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 400	1 320 \$
211389574	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 \$
211389426	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	27 000	1 350 \$
211389415	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 \$
211389056	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388859	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 \$
211388732	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 \$
211388643	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 \$
211388269	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211387841	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387661	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 \$
211387546	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 \$
211387369	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 \$
211387180	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211386990	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211386864	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 \$
211386776	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 \$
211392367	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392120	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 \$
211391803	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391563	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 \$
211391383	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 \$
211390348	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 \$
211388283	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211387854	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211387670	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 \$
211387553	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 \$
211387383	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 \$
211390681	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211390363	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 \$
211390378	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 \$
213297184	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297179	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297174	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213297169	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	26 600	1 330 \$
213297804	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213297799	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	26 400	1 320 \$
213297794	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297789	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297784	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213297779	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213297774	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213297769	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213297764	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C20LMPS1	26 200	1 310 \$
213297759	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C20SMPS1	26 200	1 310 \$
213297319	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297919	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213297914	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213296839	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213297484	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	26 600	1 330 \$
211388264	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387838	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387658	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387544	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387364	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211390660	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390310	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390315	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	LPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211393458	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211393369	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211393210	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
211393109	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393031	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211392322	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392075	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391762	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391518	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391338	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390634	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211390254	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211390239	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211389707	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389566	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211389556	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211389403	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211389388	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211389041	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388844	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388717	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211388628	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211388235	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387823	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387644	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211387529	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211387333	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211387167	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211386975	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211386851	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211386762	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211392337	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392090	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391777	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391533	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391353	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390268	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211388249	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387833	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387649	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387538	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387349	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211390648	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390282	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390296	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213298054	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298049	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213298034	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213298029	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296949	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296944	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296929	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296924	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296909	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
213296904	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213297349	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297344	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296889	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296884	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296869	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296864	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ES120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297514	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297314	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213297304	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297074	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297729	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297854	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
213297849	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211388230	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387819	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387641	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387525	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387326	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211390628	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390228	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390234	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211393443	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211393355	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211393195	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
211393094	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393015	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211392295	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392056	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391737	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391488	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391308	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390601	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211390172	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211390158	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211389693	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389541	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211389526	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211389377	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211389363	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211389026	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211388829	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388702	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211388613	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211388217	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387802	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387623	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211387498	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387298	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211387151	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211386960	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211386835	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211386749	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211392311	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392061	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211391747	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391503	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
211391323	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211390186	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211388225	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387810	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211387632	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211387511	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211387313	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211390616	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211390199	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211390213	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213298044	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213298039	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213298024	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213298019	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296939	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296934	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296919	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296914	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296899	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
213296894	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213297339	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297334	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296879	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296874	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296859	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296854	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297509	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213297309	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213297299	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297069	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213297724	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
211395916	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395696	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395430	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394988	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394680	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398088	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397915	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397927	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	LPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211386568	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386446	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386334	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386268	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386154	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211385994	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385853	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398683	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398541	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398294	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398038	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397804	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397777	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397014	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396945	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396920	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396688	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396662	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396376	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396266	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396165	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396026	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395861	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395607	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395347	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394931	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394627	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394234	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394161	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394094	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393959	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211386024	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385884	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398713	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398571	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398324	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397829	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395893	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395651	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395385	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394959	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394653	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398068	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397859	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397885	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297129	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297119	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297499	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211386629	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
211386618	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211395853	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395600	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395338	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394926	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394621	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398032	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397765	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397771	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211386554	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386432	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386323	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386254	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386138	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211385967	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211385830	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398653	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398511	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398267	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398005	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397711	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397696	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396999	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396906	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396891	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396647	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396631	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396354	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396243	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396143	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396012	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395807	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395554	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395290	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394898	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394591	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394219	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394150	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394079	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393944	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211385980	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385840	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398668	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398526	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398282	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397720	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395830	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395576	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395316	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394912	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394606	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398020	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397735	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397750	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297114	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297109	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297494	LUXAIRE	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211395280	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394893	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394585	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394388	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397685	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397691	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	LPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211386543	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386419	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386243	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386121	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211398876	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398482	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398237	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397624	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397609	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396876	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396861	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396623	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396607	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396130	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211395996	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395234	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394865	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394556	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211394362	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211394064	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211393929	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211393839	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211398891	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398497	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398252	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397639	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395255	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394878	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394570	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394373	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397654	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397669	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297954	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297949	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297749	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211395224	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394859	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394551	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394356	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397597	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397603	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211386530	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386406	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386229	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386108	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211398850	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398463	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398207	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211397537	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397522	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211396846	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396831	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396595	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396580	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396113	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211395982	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395175	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394830	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394526	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211394328	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211394049	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211393914	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211393824	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211398864	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398475	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398222	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397552	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395201	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394844	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394537	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211394342	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211397567	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397582	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297944	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297939	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297744	LUXAIRE	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297429	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 600	1 280 \$
213297669	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 800	1 290 \$
211388212	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387798	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211719718	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390595	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211393518	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 \$
211393180	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211392800	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 \$
211392574	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 \$
211392274	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 \$
211391707	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 \$
211390951	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390568	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211389833	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 \$
211389678	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211389172	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 \$
211389011	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 \$
211388814	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211388484	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388186	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387781	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211387138	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$
211386948	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211392815	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 \$
211392589	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392281	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 \$
211391722	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 \$
211390966	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388198	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387790	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211390981	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390583	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
213297409	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297404	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297399	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297394	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297154	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
213297149	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297754	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
211388183	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387778	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	LP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211719724	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	LPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390562	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	LPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
211393502	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211392770	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392548	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392247	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391690	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390907	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211390535	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211389819	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211389663	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389159	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211388997	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388799	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388470	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211388154	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211387761	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211387124	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
211386934	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211392785	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392559	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392262	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211391699	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390922	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211388169	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387770	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211390937	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390550	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213297664	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297659	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297644	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297639	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297994	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297989	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297844	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 400	1 220 \$
213297839	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
211388148	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387758	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211719722	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390529	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
211393488	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211392740	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211392520	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392217	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391660	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390863	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211390502	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211389804	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211389648	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389145	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211388982	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388791	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388458	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211388120	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211387741	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211387110	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
211386918	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211392755	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211392533	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211392232	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391675	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211390878	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211388134	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211387750	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211390892	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211390518	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213297654	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297649	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297634	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213297629	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297984	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297979	LUXAIRE	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297209	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
211388114	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	26 000	1 300 \$
211387738	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211387620	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
211387493	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 800	1 290 \$
211387294	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	26 600	1 330 \$
211390496	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	26 000	1 300 \$
211390147	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390153	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
211393429	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211393346	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 \$
211393169	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 \$
211393079	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 \$
211393000	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 \$
211392194	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 \$
211392026	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 \$
211391631	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 \$
211391458	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 \$
211391279	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 \$
211390470	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 \$
211390091	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211390076	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389634	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211389512	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 \$
211389497	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 \$
211389348	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 \$
211389333	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 \$
211388967	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 \$
211388777	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 \$
211388688	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 \$
211388599	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388087	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 \$
211387721	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211387604	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211387468	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211387265	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 \$
211387097	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$
211386904	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211386822	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 \$
211386736	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211392202	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 \$
211392041	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 \$
211391645	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 \$
211391473	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 \$
211391294	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 \$
211390106	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388100	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 \$
211387729	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211387612	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
211387480	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 \$
211387278	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 \$
211390485	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 \$
211390120	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390134	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213297814	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297809	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297389	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	26 000	1 300 \$
213297384	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	26 000	1 300 \$
213297164	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213297159	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213297359	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297354	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213297144	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297139	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213297329	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297324	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296849	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213296844	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	26 000	1 300 \$
213297489	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213297909	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	26 000	1 300 \$
211388082	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387718	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387601	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387463	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390464	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211390064	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390070	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	LPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
211393414	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393322	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211393154	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211393072	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211392985	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211392165	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391996	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391608	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391428	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391249	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390437	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211390008	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211389995	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389619	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389482	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211389467	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211389318	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$
211389304	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211388956	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388762	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388673	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211388584	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388558	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$
211388055	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211387701	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211387584	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211387437	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211387086	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211386890	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211386808	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211386723	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211386697	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211392181	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211392012	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391623	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391444	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391264	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390022	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388069	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387710	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387593	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387448	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390452	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211390037	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211390051	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296969	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296964	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297624	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297619	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213298014	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213298009	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297574	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297569	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297974	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297969	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297554	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297549	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297534	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297529	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297094	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297084	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297739	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297294	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296834	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297219	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 600	1 230 \$
213297214	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211388049	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387698	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387581	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387431	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390431	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211389984	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211389989	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
211393399	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211393307	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211393139	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211393060	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211392970	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211392135	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391966	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391578	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391398	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391220	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211390405	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211389926	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211389911	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211389604	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211389452	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211389441	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211389289	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$
211389274	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211388941	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211388747	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211388658	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211388569	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211388549	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388028	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211387681	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211387564	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211387404	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211387073	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211386877	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211386792	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211386711	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211386683	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211392150	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211391981	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211391593	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
211391413	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211391235	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211389941	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211388035	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211387690	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211387572	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211387417	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211390419	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211389955	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211389970	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296959	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296954	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213297614	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213297609	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213298004	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297999	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297564	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213297559	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213297964	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297959	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297544	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213297539	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213297524	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297519	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297089	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 200	1 210 \$
213297079	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213297734	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297289	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296829	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
211395799	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395544	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395165	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394824	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394520	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397999	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397510	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397516	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397188	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397195	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	LPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386516	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386394	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386311	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211386216	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386094	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211385941	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398820	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398631	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398433	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398176	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397972	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211397457	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397442	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397140	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211397129	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$
211396984	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211396816	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396802	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396564	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396551	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396334	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211396220	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211396098	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395968	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395765	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211395500	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211395118	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211394794	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394495	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211394206	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211394135	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211394034	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211393899	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211385954	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398835	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398638	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398448	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398191	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397469	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397155	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211395785	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395519	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395143	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394809	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394506	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397987	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397480	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397495	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397166	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397176	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386604	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
211386589	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211395757	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395492	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395109	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394788	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394489	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397966	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397436	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397438	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397116	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397122	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211386501	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211386383	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386296	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211386206	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386080	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211385915	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398796	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398601	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398403	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398153	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397939	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211397378	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397368	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397059	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211397044	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$
211396975	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211396793	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396778	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396534	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396515	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396308	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211396201	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211396084	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395954	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395717	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211395450	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211395070	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211394759	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394461	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211394191	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211394122	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211394019	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211393884	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211385927	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211398805	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398616	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211398418	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211398161	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397391	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211397074	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211395734	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211395472	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211395088	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211394773	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394475	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211397954	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211397406	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211397421	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211397089	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211397104	LUXAIRE	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211395060	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394753	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394455	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394322	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397356	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397362	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	LPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211386487	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211386370	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386198	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386065	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211398770	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398374	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398123	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397299	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397284	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211396763	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396748	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396491	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396469	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396068	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395941	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211395032	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211394724	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394425	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211394296	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211394004	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211393869	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211393809	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211398785	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398389	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398138	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397311	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211395044	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394738	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394440	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394309	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397325	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397341	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211395027	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394718	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394419	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394291	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397274	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397278	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211386473	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211386359	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211386181	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211386051	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211398742	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398347	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398093	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397216	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211397201	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211396733	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211396719	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211396444	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211396423	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211396053	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211395927	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394999	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211394692	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211394395	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211394261	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211393989	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211393854	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211393794	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211398757	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211398359	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211398108	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211397231	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211395013	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211394706	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211394407	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211394276	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211397246	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211397261	LUXAIRE	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
213297229	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213298094	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211388454	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211388024	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211719797	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390857	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211393591	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$
211393293	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211392941	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392710	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392492	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391936	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391175	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211390830	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211389896	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$
211389789	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211389260	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$
211389238	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211389130	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388926	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211388544	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$
211388431	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211388001	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211387251	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211387060	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211392956	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211392725	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$
211392507	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211391951	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TML100B12MP11	26 200	1 310 \$
211391190	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211388445	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211388014	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211391205	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211390845	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
213297204	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213297199	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	26 600	1 330 \$
213297834	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213297829	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213297379	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213297374	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213297104	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213298109	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213297424	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211388392	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387964	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719786	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390792	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
211393562	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211393263	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211392875	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392649	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392421	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391861	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391056	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211390747	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211389876	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211389759	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211389208	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211389100	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211388896	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211388516	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211388348	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211387923	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211387222	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211387032	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211392896	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211392678	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211392451	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211391891	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211391086	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211388376	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211387950	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211391116	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211390777	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213298084	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213298074	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296999	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296989	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213297604	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213297594	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213297934	LUXAIRE	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211386643	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211395921	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395706	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395440	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394994	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394686	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398089	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397921	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211397933	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211386579	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211386461	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386347	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211386283	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211386168	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211386008	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211385868	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398698	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398557	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398309	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211398053	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211397815	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211397792	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211397029	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211396960	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211396930	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211396703	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211396677	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211396400	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211396287	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211396181	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211396038	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211395880	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211395631	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211395365	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211394944	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211394638	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211394246	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211394176	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211394107	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211393974	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211386038	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211385900	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211398728	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211398586	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211398332	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211397844	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211395903	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211395675	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211395404	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211394973	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211394665	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211398083	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211397874	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211397900	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213297134	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213297124	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213297504	LUXAIRE	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
206923507	LUXAIRE	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 \$
206787298	LUXAIRE	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 \$
206923503	LUXAIRE	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 \$
206923499	LUXAIRE	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 \$
206923403	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923299	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923243	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922938	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335225	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922600	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922468	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923303	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923247	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922942	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922946	LUXAIRE	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206922440	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922350	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922872	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923387	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923351	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923267	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923211	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923171	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923066	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922889	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922841	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335224	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335232	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922584	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922564	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922528	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922452	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922408	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922318	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207176116	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176080	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923283	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923227	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923187	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923083	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922905	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922424	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922334	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922922	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922857	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924355	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923479	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923439	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923491	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923475	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923435	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206922406	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922316	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922839	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923383	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923347	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923259	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923203	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923163	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923058	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922877	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922832	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335222	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335233	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922580	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922560	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922524	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922448	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922398	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922308	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176112	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176076	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923263	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923207	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923167	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923062	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922881	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922402	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922312	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922885	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922836	LUXAIRE	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923463	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923451	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923423	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923411	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206922366	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922276	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922236	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922196	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922156	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922803	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922720	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922722	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922627	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922629	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	LP9C120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923367	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923331	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923315	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923131	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923099	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923026	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922994	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922962	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922796	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922704	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922700	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922612	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922608	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335234	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335239	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922544	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922508	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922492	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922476	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922358	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922268	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922228	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922188	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922148	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176096	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176060	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176044	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176028	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923135	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923103	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923030	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922998	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922966	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922708	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922616	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922362	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922272	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922232	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922192	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922152	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922800	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922712	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922716	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922620	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922624	LUXAIRE	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923407	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923307	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923251	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922950	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207335226	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206922604	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206922472	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206923311	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923255	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206922954	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206922958	LUXAIRE	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206922444	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922354	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922874	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923395	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923359	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923275	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923219	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923179	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923074	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922897	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922849	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335228	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335230	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922592	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922572	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922536	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922460	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922416	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922326	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176124	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176088	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923291	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923235	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923195	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923091	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922913	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922432	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922342	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922930	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922865	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924359	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206923487	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206923447	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206923495	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206923483	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206923443	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206922442	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922352	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922873	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923391	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923355	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923271	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923215	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923175	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923070	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922893	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922845	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335223	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335231	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922588	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922568	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922532	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922456	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922412	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922322	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176120	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176084	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923287	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923231	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923191	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923087	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922909	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922428	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922338	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922926	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922861	LUXAIRE	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922394	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922304	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922264	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922224	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922184	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922829	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922786	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922792	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922691	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922696	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	LPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923375	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923339	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923323	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923143	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923111	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923038	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923006	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922974	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922809	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922740	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922728	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922647	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922635	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335235	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335237	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922552	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922516	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922500	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922484	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922372	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922282	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922242	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922202	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922162	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207176104	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176068	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176052	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176036	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923155	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923123	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923050	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923018	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922986	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922752	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922659	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922384	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922294	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922254	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922214	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922174	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922821	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922764	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922776	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922671	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922683	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923471	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 \$
206923459	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 \$
206923431	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 \$
206923419	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 \$
206923467	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206923455	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206923427	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206923415	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206922392	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922302	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922262	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206922222	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922182	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922828	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922784	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922790	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922690	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922694	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923371	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923335	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923319	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923139	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923107	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923034	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923002	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922970	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922805	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922736	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922724	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922643	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922631	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207335236	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207335238	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206922548	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922512	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922496	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922480	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922368	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922278	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922238	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922198	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922158	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207176100	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176064	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176048	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176032	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923151	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923119	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923046	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923014	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922982	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922748	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922655	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922380	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922290	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922250	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922210	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922170	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922817	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922760	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922772	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922667	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922679	LUXAIRE	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206922446	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922356	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922875	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206923399	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206923363	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206923279	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923223	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923183	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206923078	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922901	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922853	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207335227	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207335229	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206922596	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206922576	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922540	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922464	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206922420	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206922330	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207176128	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176092	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923295	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206923239	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206923199	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206923095	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206922918	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206922436	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206922346	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922934	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206922869	LUXAIRE	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206922396	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922306	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922266	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922226	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922186	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922830	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922788	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922794	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922692	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922698	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206923379	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206923343	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206923327	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206923147	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923115	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923042	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923010	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922978	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922813	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922744	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922732	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922651	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206922639	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922556	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206922520	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206922504	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206922488	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922376	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206922286	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206922246	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206922206	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206922166	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207176108	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207176072	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207176056	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207176040	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206923159	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206923127	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206923054	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206923022	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206922990	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206922756	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206922663	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206922388	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206922298	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922258	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206922218	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206922178	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206922825	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206922768	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206922780	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206922675	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206922687	LUXAIRE	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
208614051	LUXAIRE	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
208502182	LUXAIRE	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 \$
208614053	LUXAIRE	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		25 000	1 250 \$
208500520	LUXAIRE	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208614049	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
208502639	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208614048	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		25 000	1 250 \$
208501703	LUXAIRE	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 \$
211719754	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
207416615	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416587	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207417126	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211661884	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
207417033	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207416497	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
207417001	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
207416591	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417130	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211661889	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211661894	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
212484399	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 800	1 240 \$
212484378	LUXAIRE	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 800	1 240 \$
211662219	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211662204	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211661522	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661458	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211719793	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661826	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
211662159	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211662124	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662179	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662069	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662039	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661969	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661854	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661817	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661716	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211661701	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661636	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$
211661626	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$
211661611	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661586	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661541	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211661512	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661448	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661330	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661305	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662184	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662074	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662044	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661974	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661859	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661517	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661453	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661864	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661822	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
212476352	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476347	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480846	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212480841	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212484088	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484067	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212587024	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
209208538	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209207590	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719741	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	LPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
209207916	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	LPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
209207938	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
209208225	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
209207628	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
209207926	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
209208556	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208405	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
209207827	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
209207909	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
209208552	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
209207600	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
209207905	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
209207901	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208217	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
209207897	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
209208530	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
209207582	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
209208516	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
209208363	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207632	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
209207930	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
209208560	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208409	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
209207831	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
209208534	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBC1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209207586	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209207835	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
209207913	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478867	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478853	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484332	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484287	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476317	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476307	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587149	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
210627683	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1		25 200	1 260 \$
208614052	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		25 400	1 270 \$
210621464	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208502161	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 400	1 270 \$
207434680	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434673	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416989	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416969	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719739	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207416520	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
207416607	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416599	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
207417134	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416571	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417110	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416547	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417070	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416513	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417025	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207417017	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416489	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207416481	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416469	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416453	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
207416981	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416961	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416933	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207416411	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417138	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416575	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417114	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416551	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417074	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416985	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416965	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207417078	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207416517	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478846	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478839	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484265	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484242	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476302	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476297	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587144	LUXAIRE	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211661510	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661446	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211661410	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
211661386	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211661362	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211661815	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661780	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
211661782	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
211662149	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211662139	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
211662119	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662104	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211662094	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 \$
211662029	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661999	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 \$
211661959	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661929	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 \$
211661909	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 \$
211661806	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661760	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211661755	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211661696	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661681	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211661676	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211661661	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
211661656	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
211661606	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661581	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661566	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211661556	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 \$
211661496	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661436	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211661400	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
211661376	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211661352	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211661325	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661300	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661285	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
211661275	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 \$
211662034	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662004	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 \$
211661964	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661934	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 \$
211661914	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 \$
211661765	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
211661502	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661441	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211661405	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
211661381	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211661357	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211661811	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661770	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
211661775	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212476342	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212476337	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212476332	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212476327	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	24 600	1 230 \$
212478778	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212478772	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212478765	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	24 800	1 240 \$
212478758	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	24 800	1 240 \$
212478752	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	24 800	1 240 \$
212478745	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	24 800	1 240 \$
212587504	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212587019	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212587599	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212587484	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	24 800	1 240 \$
212586984	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
209208375	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209208215	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209207816	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	LP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
209208528	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
209207825	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	LPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
209207624	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	LPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
209207626	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	LPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
209207855	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
210627663	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
209208564	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
209207934	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210627651	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
209207918	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207847	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
209208397	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
209208389	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
209207839	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
209207818	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
209207608	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
209207604	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
209208385	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
209207596	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
209207592	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
209208548	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209208544	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
209208221	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208381	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
209208540	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
209208377	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
209208367	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
209208207	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
209207808	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
209208520	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
209207883	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
209208512	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
209208508	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
209207804	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
209207922	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
209207851	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
209208401	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
209208393	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
209207843	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
209207612	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
209208371	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209208211	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209207812	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
209208524	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
209207822	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
209207616	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
209207620	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212478833	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212478826	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212478805	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212478798	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212487015	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212486994	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212489140	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212489135	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212489120	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489115	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212484002	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212483982	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212489100	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489095	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212587414	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212587129	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587254	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587369	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212587109	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
208614050	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
208614055	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1		24 200	1 210 \$
208614054	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1		24 400	1 220 \$
208502632	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
208500508	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208501104	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207434675	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434676	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		25 000	1 250 \$
207434677	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV		24 600	1 230 \$
207434678	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416451	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416441	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207416959	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
207416949	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
207416431	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207417068	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
207417057	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417059	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
207417154	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
210620074	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
207417150	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416595	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210619697	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
207416563	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417102	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416539	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207416531	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
207417094	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
207417061	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
207417041	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
207417037	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416509	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416505	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
207417013	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
207416501	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
207417009	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
207416477	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416465	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207417005	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
207416461	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416443	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416433	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416951	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
207416941	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
207416423	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
207416419	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207416929	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416925	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
207416921	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
207416567	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417106	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
207416543	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207416535	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
207417098	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
207417045	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
207416447	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416437	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207416955	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
207416945	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416427	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207417065	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
207417049	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207417053	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212478819	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212478812	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212478791	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212478785	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212486974	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212486948	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212489130	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212489125	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212489110	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489105	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212483962	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212483943	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 600	1 280 \$
212489090	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212489085	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212587409	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212587124	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587249	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212587364	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212587104	LUXAIRE	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
211662214	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		23 800	1 190 \$
211662199	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 200	1 210 \$
211661494	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 000	1 200 \$
211661434	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
211719756	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
211661804	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 000	1 200 \$
211662154	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 \$
211662114	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 \$
211662169	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 \$
211662059	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 \$
211662019	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661949	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661839	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661795	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 \$
211661711	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 \$
211661691	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$
211661621	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 \$
211661601	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
211661576	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661484	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 \$
211661424	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661320	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$
211661295	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211662174	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 \$
211662064	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 \$
211662024	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661954	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661844	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
211661489	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 \$
211661429	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
211661849	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
211661800	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 \$
212489170	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	23 600	1 180 \$
212489165	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	23 600	1 180 \$
212489160	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212489155	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	23 600	1 180 \$
212486941	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	23 400	1 170 \$
212486936	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	23 400	1 170 \$
212594438	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	23 200	1 160 \$
209402241	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211719764	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	LPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
209402453	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$
209402429	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
209402421	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$
209402413	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
209402389	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210627671	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
209402319	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
209402315	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402279	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
209402233	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209402181	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402433	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
209402425	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$
209402417	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
209402393	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210627675	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$
209402237	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210627679	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
212487172	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487152	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212487095	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487073	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212480806	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212480801	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
209403030	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 400	1 220 \$
208503309	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208400377	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400380	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 400	1 220 \$
208214038	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208214036	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211719762	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
208214032	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
208213996	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$
208213999	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208214012	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
208214011	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$
208214009	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
208213994	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210621164	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
208214022	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
208214050	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
208214051	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208213995	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
208214003	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214006	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
208214016	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
208214018	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
208214014	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
208214055	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 \$
208214057	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208213989	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
208213990	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$
208213988	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
208213985	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210621169	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$
208214027	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208214030	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210621175	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
208214042	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
212487131	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487113	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212487052	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212487034	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212480796	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212480791	LUXAIRE	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
211661482	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 200	1 210 \$
211661422	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
211661398	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211661374	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
211661350	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	24 600	1 230 \$
211661793	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
211661751	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
211661753	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
211662144	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211662134	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211662109	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
211662099	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 \$
211662089	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211662009	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661989	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 \$
211661939	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661919	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211661899	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 \$
211661784	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
211661731	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
211661726	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661686	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$
211661671	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
211661666	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 \$
211661651	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 \$
211661646	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 \$
211661596	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
211661571	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211661561	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
211661551	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 \$
211661472	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 \$
211661412	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661388	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211661364	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661340	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 \$
211661315	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$
211661290	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661280	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 \$
211661270	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 \$
211662014	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211661994	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 \$
211661944	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211661924	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 \$
211661904	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 \$
211661736	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
211661477	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 \$
211661417	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
211661393	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211661369	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
211661345	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 \$
211661789	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
211661741	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
211661746	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
212480836	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212480831	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212489150	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	23 600	1 180 \$
212489145	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	23 600	1 180 \$
212484045	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	23 800	1 190 \$
212484024	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	23 800	1 190 \$
212486931	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	24 400	1 220 \$
212486926	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	24 400	1 220 \$
212486921	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	24 200	1 210 \$
212486916	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	24 200	1 210 \$
212587604	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	23 200	1 160 \$
212587489	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	24 000	1 200 \$
212586989	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	24 200	1 210 \$
212587559	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	24 000	1 200 \$
212587479	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	24 200	1 210 \$
209402251	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	LP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
209402231	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	LP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
209402221	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	LP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
209402211	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	LP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
209402354	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
209402343	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	LPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
209402345	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	LPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
209402449	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210627655	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
209402441	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
209402437	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210627667	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
209402405	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
209402397	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
209402381	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
209402373	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
209402365	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
209402347	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
209402327	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
209402323	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
209402311	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209402307	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
209402303	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
209402299	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
209402295	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209402275	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
209402271	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
209402267	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
209402243	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
209402223	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
209402213	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
209402203	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
209402177	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
209402173	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
209402169	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
209402409	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
209402401	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
209402385	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
209402377	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
209402369	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
209402331	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
209402247	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
209402227	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
209402217	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
209402207	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
209402351	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
209402335	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
209402339	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212484220	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484200	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212480826	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20LMPS1	25 200	1 260 \$
212480821	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212476292	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476287	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480786	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480781	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212476272	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212476267	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212480766	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480761	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ES120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212587289	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212587404	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212587119	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212587244	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212587359	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Z8ET120C20LMPS1	25 200	1 260 \$
208503342	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208502175	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208501096	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208400378	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208400379	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		24 600	1 230 \$
208400381	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		24 200	1 210 \$
208400376	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV		24 400	1 220 \$
208214037	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
208214035	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
208214034	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
208214039	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
208214040	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208214031	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214033	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
208214025	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
208213997	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210619705	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
208214000	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
208213998	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210621010	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
208214008	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
208214010	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
208213993	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
208213992	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
208213991	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
208214021	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208214023	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
208214024	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
208214052	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214053	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
208214048	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
208214049	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
208214047	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
208214004	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208214005	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
208214002	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
208214001	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
208214017	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
208214013	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
208214015	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
208214019	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
208214020	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
208214054	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 \$
208214056	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
208214058	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
208214059	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
208213987	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
208213986	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
208213984	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
208213983	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
208213982	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
208214007	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
208214026	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
208214029	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
208214028	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
208214045	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
208214046	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208214041	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208214043	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
208214044	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212484177	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484154	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212480816	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	25 200	1 260 \$
212480811	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212476282	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476277	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480776	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212480771	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212476262	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212476257	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212480756	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212480751	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212587284	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212587399	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212587114	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
212587239	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212587354	LUXAIRE	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	25 200	1 260 \$
211662224	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211662209	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211661534	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661470	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211719795	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661837	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
211662164	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211662129	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211662189	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211662079	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662049	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661979	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661869	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661828	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211661721	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211661706	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211661641	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$
211661631	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$
211661616	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211661591	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661546	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211661524	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211661460	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211661335	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211661310	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211662194	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211662084	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211662054	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211661984	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211661874	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
211661529	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211661465	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211661879	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060A12MP13	25 000	1 250 \$
211661833	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
212476362	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
212476357	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
212480856	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212480851	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212484131	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212484112	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212587029	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
210621472	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208502168	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 400	1 270 \$
207434679	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207434674	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207416999	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416979	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	LP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211719743	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	LPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207416529	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	LPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
207416611	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207416603	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
207417142	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416579	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417118	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416555	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417082	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416522	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
207417029	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207417021	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207416493	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207416485	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416473	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416457	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
207416991	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207416971	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207416937	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207416415	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207417146	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
207416583	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
207417122	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207416559	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207417086	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
207416995	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207416975	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207417090	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207416526	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212478874	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212478860	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212484354	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212484310	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212476322	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212476312	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ES100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212587154	LUXAIRE	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Z8ET080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
206787299	LUXAIRE	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 \$
206971741	LUXAIRE	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 \$
206971745	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971733	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971725	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971547	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971487	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971527	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971507	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971625	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971627	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971578	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971580	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971717	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971677	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971669	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971653	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971701	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971685	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971609	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971605	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971563	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971559	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335288	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335289	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335292	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251153	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251149	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971539	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971479	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971519	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971499	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176164	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176156	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176148	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971657	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971705	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971689	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971613	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971567	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971543	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971483	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971523	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971503	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971617	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971621	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971571	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971575	LUXAIRE	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971749	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971737	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971729	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971557	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971497	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971537	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971517	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971649	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971651	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971601	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971603	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971721	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971681	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971673	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971661	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971709	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971693	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971633	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971629	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971586	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971582	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207335287	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207335290	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207335291	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251155	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251151	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971549	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971489	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971529	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971509	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207176168	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207176160	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207176152	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971665	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971713	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971697	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971637	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971590	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971553	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971493	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971533	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971513	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971641	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971645	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971594	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971598	LUXAIRE	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
209156826	LUXAIRE	HMH72B481	JHETC60HBCS2N1		29 800	1 490 \$
208501089	LUXAIRE	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 \$
208614077	LUXAIRE	HMH72B481	JHETD48GBCS2N1		29 600	1 480 \$
210621484	LUXAIRE	HMH72B481	JHETD60HBCS2N1		29 800	1 490 \$
208614079	LUXAIRE	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 200	1 510 \$
208503474	LUXAIRE	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 \$
210622629	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTC60HBCC2N1		29 800	1 490 \$
208501156	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208614076	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTD42FBCC2N1		29 800	1 490 \$
210619729	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTD60HBCC2N1		29 400	1 470 \$
208614078	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTD60JBCC2N1		29 800	1 490 \$
208503457	LUXAIRE	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
212481690	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212481685	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212481670	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212481665	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488966	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212488961	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C16SMPS1	30 400	1 520 \$
212488946	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212488941	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488926	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212488921	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ES120C16SMPS1	29 400	1 470 \$
212587069	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587059	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587049	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587039	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210440163	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HBCN1+JMVT17C2N1		30 000	1 500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210440122	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV		30 000	1 500 \$
207434706	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV		29 200	1 460 \$
207434703	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV		30 400	1 520 \$
207434708	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN 21+TXV		28 800	1 440 \$
207434705	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN 21+TXV		29 800	1 490 \$
207417218	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416697	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416687	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417287	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207417289	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417263	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207417265	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
207417299	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 \$
207416761	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 \$
207416753	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416745	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416737	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417271	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 \$
207417267	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 \$
207417248	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 \$
207417244	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417240	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
207417236	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 \$
207417224	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417220	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 \$
207417210	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207416689	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
207416679	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207416913	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416757	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 \$
207416749	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 \$
207416741	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 \$
207417275	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417252	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 \$
207417214	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207416693	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207416683	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207417279	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207417283	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207417256	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207417260	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
212481680	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212481675	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212481660	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212481655	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488956	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212488951	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 400	1 520 \$
212488936	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212488931	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212488916	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212488911	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	29 400	1 470 \$
212587064	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587054	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587044	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587034	LUXAIRE	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479688	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479669	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479632	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479614	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486819	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486809	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486789	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486779	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486759	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486749	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587209	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587194	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587179	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587164	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210440171	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1		29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210440199	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMVT20D C2N1		29 600	1 480 \$
210440130	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210440159	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$
212479660	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479650	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479605	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479596	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486804	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486799	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486774	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486769	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486744	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486739	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587204	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587189	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587174	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587159	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
209208150	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	LP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
210621770	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$
210621754	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$
209208016	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
210620846	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210620830	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$
210621999	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
209208142	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
210621774	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$
210621758	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
209208146	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
212489006	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212489001	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212488986	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212488981	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480632	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212480627	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212480612	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C20LMPS1	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212480607	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES100C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480592	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212480587	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ES120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212587544	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212587534	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587524	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212587514	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Z8ET120C20LMPS1	29 400	1 470 \$
210440209	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		29 400	1 470 \$
210440118	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		29 800	1 490 \$
210440169	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 400	1 470 \$
210440197	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 800	1 490 \$
207434707	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV		30 000	1 500 \$
207434704	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV		29 800	1 490 \$
207417487	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416895	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
207416733	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416735	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417508	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207417510	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
207416909	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
207416905	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
207417291	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
207417528	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
210621762	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$
207417520	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
210621746	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417512	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416717	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
207416713	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417493	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
207417489	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417232	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417228	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207416901	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207416897	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
210620842	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210620826	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$
210621995	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
207417479	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 \$
207416887	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
207416675	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207417206	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207417202	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
207417532	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
210621766	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$
207417524	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
210621750	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
207417516	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
207416721	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
207417497	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
207417483	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207416891	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
207416725	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207416729	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207417501	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207417505	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
212488996	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212488991	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212488976	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212488971	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480622	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212480617	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212480602	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212480597	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212480582	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212480577	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212587539	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212587529	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212587519	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212587509	LUXAIRE	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208400400	LUXAIRE	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400403	LUXAIRE	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208400402	LUXAIRE	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 200	1 460 \$
209402974	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
212484802	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212484797	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C16SMPS1	29 200	1 460 \$
212484782	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212484777	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479550	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479541	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479514	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212479505	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES100C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479478	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES120C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212479469	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ES120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212587329	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET080C16LMPS1	28 800	1 440 \$
212587319	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212587309	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212587299	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Z8ET120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
210440195	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JBCN1+JMVT20DC2N1		29 800	1 490 \$
210440155	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208400401	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV		28 800	1 440 \$
208400405	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 400	1 470 \$
208214333	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208214331	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214325	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214320	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208214322	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
208214298	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
208214300	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
208214305	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214294	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208214293	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214315	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 \$
208214304	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214350	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214349	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214346	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 \$
208214345	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 \$
208214310	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 \$
208214308	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 \$
208214318	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 \$
208214352	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 \$
208214291	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 \$
208214290	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 \$
208214289	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 \$
208214303	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 \$
208214341	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208214340	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208214339	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208214334	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208214312	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
212484792	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212484787	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 200	1 460 \$
212484772	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212484767	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479532	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479523	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479496	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212479487	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212479459	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212479439	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212587324	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	28 800	1 440 \$
212587314	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212587304	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212587294	LUXAIRE	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
210440211	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210440120	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212479697	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212479678	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212479641	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212479623	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486824	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212486814	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212486794	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212486784	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212486764	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212486754	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ES120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212587214	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212587199	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212587184	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212587169	LUXAIRE	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Z8ET120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
206787300	LUXAIRE	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 \$
206971475	LUXAIRE	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 \$
206971467	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971459	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971321	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971237	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971217	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971197	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971432	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971434	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971405	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971397	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971389	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971373	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971357	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971297	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971281	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971265	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971249	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971417	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971413	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335312	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207335313	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335316	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971349	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971341	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971333	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971313	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971229	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971209	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971189	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176140	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176132	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971377	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971361	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971301	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971285	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971269	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971253	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971421	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971317	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971233	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971213	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971193	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971425	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971429	LUXAIRE	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971471	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971463	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971331	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971247	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971227	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971207	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971455	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971457	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971409	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971401	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971393	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971381	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971365	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971305	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971289	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971273	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971257	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971440	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971436	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207335311	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207335314	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207335315	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971353	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971345	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971337	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971323	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971239	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971219	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971199	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207176144	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207176136	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971385	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971369	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971309	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971293	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971277	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971261	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971444	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971327	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971243	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971223	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971203	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971448	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971452	LUXAIRE	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
208614092	LUXAIRE	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 600	1 830 \$
208501711	LUXAIRE	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208614095	LUXAIRE	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 \$
208501118	LUXAIRE	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 \$
209208002	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	LP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
209207576	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	LP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209207544	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	LP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
209208128	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
209208576	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
209208116	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
209208112	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$
210620549	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
209207994	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
209207568	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
209207536	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
209207532	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
209207998	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
209207572	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
209207540	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
208614093	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		36 400	1 820 \$
208614094	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		36 000	1 800 \$
208500542	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208500532	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		36 000	1 800 \$
207434723	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		37 200	1 860 \$
207434724	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		37 200	1 860 \$
207417339	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207417329	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207417319	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
207417372	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207417374	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	LPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
207416821	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 \$
207416817	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416813	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207416805	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416797	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416789	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416781	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417376	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207417357	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417353	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 \$
207416777	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 \$
207416773	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 \$
207416769	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
207416765	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$
207417349	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 \$
210620545	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
207417345	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 \$
207417341	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 \$
207417331	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
207417321	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
207417311	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
207417307	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 \$
207417303	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
207416809	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 \$
207416801	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 \$
207416793	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 \$
207416785	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 \$
207417380	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 \$
207417361	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 \$
207417335	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207417325	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207417315	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
207417365	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207417369	LUXAIRE	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
209402631	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JBCN1	LP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
209402623	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
209402627	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
209403042	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1		35 600	1 780 \$
208502189	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		35 800	1 790 \$
208501111	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		35 600	1 780 \$
208400421	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		36 600	1 830 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208400420	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		36 800	1 840 \$
208214521	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214522	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208214523	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	LP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
208214511	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 \$
208214510	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 \$
208214512	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 \$
208214516	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214517	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214509	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214508	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214507	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214530	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 \$
208214529	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 \$
208214528	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214527	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 \$
208214513	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 \$
208214514	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 \$
208214515	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 \$
208214518	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 \$
208214519	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 \$
208214520	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
208214532	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 \$
208214531	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 \$
208214506	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 \$
208214505	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 \$
208214503	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 \$
208214504	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 \$
208214502	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 \$
208214524	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208214525	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208214526	LUXAIRE	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
9854438	LUXAIRE	TH16B2421	AE24BBA21		15 100	755 \$
9006271	LUXAIRE	TH16B2421	AE24BX21+TXV		15 100	755 \$
9060440	LUXAIRE	TH16B2421	AE30BX21+TXV		14 800	740 \$
9060441	LUXAIRE	TH16B2421	AVC24BX21+TXV		14 800	740 \$
9060442	LUXAIRE	TH16B2421	AVC30BX21+TXV		15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9060443	LUXAIRE	TH16B2421	AVC36BX21+TXV		15 000	750 \$
9060444	LUXAIRE	TH16B2421	AVC36CX21+TXV		14 600	730 \$
205537114	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429849	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202102002	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373303	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780184	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548142	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
202143766	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429855	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
202102007	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
202102013	LUXAIRE	TH16B2421	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537107	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780240	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779722	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373304	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780180	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548138	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780172	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780244	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779726	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779730	LUXAIRE	TH16B2421	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202101778	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	LP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102056	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202102059	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780276	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540909	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429817	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429685	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429652	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
202102038	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373313	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548182	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540700	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
202101772	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
202102040	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
202143774	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429822	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203429690	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429657	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
202101776	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202102049	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202102053	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202101789	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779786	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780052	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780420	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780657	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206780272	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540896	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548198	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546092	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544339	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780650	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373314	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548178	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540686	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780044	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780412	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780176	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548202	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546096	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205544347	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780048	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780416	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780654	LUXAIRE	TH16B2421	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074305	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
203429783	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373316	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074256	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074244	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
202143778	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
203429789	LUXAIRE	TH16B2421	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205074550	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074504	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206373317	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074491	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074478	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074538	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074265	LUXAIRE	TH16B2421	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206780036	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	LP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780404	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780645	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205548004	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547984	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429751	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429608	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780614	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373308	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548162	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548122	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780004	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780372	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545584	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429756	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429614	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780020	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780388	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780630	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838944	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780112	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838940	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780108	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
206780002	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780370	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780612	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205548000	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547980	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540839	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550185	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780605	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206373309	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548158	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548118	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206779994	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780362	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545539	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540850	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550189	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206779998	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780366	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780609	LUXAIRE	TH16B2421	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779798	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547972	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550169	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550173	LUXAIRE	TH16B2421	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546764	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780224	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838916	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373319	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540815	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548110	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546392	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780228	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838920	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838924	LUXAIRE	TH16B2421	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206779986	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	LP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780354	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780600	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205540972	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547956	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429707	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429565	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780569	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373323	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540770	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540437	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779954	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780322	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536201	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203429712	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429570	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779970	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780338	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780585	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779774	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779770	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
206779952	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780320	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780567	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205540960	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547952	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780200	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550141	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780560	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373324	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540756	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540422	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779944	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780312	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536152	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780204	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550145	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779948	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780316	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780564	LUXAIRE	TH16B2421	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780084	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206779922	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780442	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780508	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780510	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780260	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780492	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780488	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779914	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780434	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780496	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779918	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780438	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780500	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780504	LUXAIRE	TH16B2421	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537129	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
203429838	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779738	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373301	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780192	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548150	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780152	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203429844	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779762	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779750	LUXAIRE	TH16B2421	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205537121	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780248	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779734	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373302	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780188	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548146	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780148	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780464	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779758	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779746	LUXAIRE	TH16B2421	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780080	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	LP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780673	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779719	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	LPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206780284	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540934	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
203429806	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
203429674	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
203429641	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780681	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373311	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548190	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205540725	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780128	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780472	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780164	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203429811	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203429680	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203429646	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780140	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780663	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779711	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206779794	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206779790	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206780078	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780671	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779718	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206780280	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540921	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548234	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546104	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544354	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780677	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373312	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548186	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540713	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780124	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780468	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780160	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205548242	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546112	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546100	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780136	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780659	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779707	LUXAIRE	TH16B2421	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074558	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074270	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206373315	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074496	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205074485	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074544	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074516	LUXAIRE	TH16B2421	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206780040	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	LP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780408	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780647	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205548012	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547992	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429762	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429619	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780622	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373306	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548170	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548130	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780012	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780380	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545600	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203429767	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429625	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780028	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780396	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780638	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838952	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206780120	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838948	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206780116	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
206780038	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780406	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780646	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205548008	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547988	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540862	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550193	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780618	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373307	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548166	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548126	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780008	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780376	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545592	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205541141	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550222	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780024	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780392	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780634	LUXAIRE	TH16B2421	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779802	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205547976	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205550177	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205550181	LUXAIRE	TH16B2421	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205546768	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206780232	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838928	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373318	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540828	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548114	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205546396	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206780236	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838932	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838936	LUXAIRE	TH16B2421	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206779990	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	LP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780358	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780602	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
205540998	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547964	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
203429718	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
203429575	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780577	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373321	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540789	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540467	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779962	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780330	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536222	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203429723	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203429581	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779978	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780346	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780593	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779782	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206779778	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
206779988	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780356	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780601	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205540986	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547960	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780208	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550153	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780573	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373322	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540778	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540452	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779958	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780326	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536212	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780216	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550161	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779974	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780342	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780589	LUXAIRE	TH16B2421	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206780088	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206779940	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780460	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780552	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780556	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780264	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780520	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780512	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779924	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780444	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780528	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779932	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780452	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780536	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780544	LUXAIRE	TH16B2421	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205537137	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206780252	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206779742	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206373300	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206780196	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205548154	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206780156	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206780256	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206779766	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206779754	LUXAIRE	TH16B2421	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206780082	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780675	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779720	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206780288	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205540946	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205548238	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205546108	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205544361	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206780685	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206373310	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205548194	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205540744	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206780132	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206780476	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206780168	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205547948	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205546116	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205546088	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206780144	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206780667	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779715	LUXAIRE	TH16B2421	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206780042	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780410	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780648	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205548016	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547996	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205540874	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550197	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206780626	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373305	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205548174	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205548134	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206780016	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206780384	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205545608	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205540885	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550201	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206780032	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206780400	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206780642	LUXAIRE	TH16B2421	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779992	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780360	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780603	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205541010	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205547968	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780212	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205550157	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206780581	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206373320	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205540802	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205540480	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206779966	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206780334	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205536235	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206780220	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205550165	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206779982	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206780350	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206780597	LUXAIRE	TH16B2421	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206779942	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780462	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780554	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780558	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206780268	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206780524	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206780516	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206779928	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206780448	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206780532	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206779936	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206780456	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206780540	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206780548	LUXAIRE	TH16B2421	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
203064269	LUXAIRE	TH16B3622	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203097454	LUXAIRE	TH16B3622	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 \$
205144647	LUXAIRE	TH16B3622	AE42CBC21		22 400	1 120 \$
203088402	LUXAIRE	TH16B3622	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095761	LUXAIRE	TH16B3622	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095753	LUXAIRE	TH16B3622	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 \$
203095746	LUXAIRE	TH16B3622	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 \$
203096746	LUXAIRE	TH16B3622	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203095738	LUXAIRE	TH16B3622	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 \$
205550133	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550053	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544148	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543729	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542163	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543708	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550057	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544152	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543740	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543752	LUXAIRE	TH16B3622	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203096139	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091003	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203098027	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	LPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203088261	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203088166	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087703	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087589	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203087495	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087041	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096494	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098003	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093008	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097951	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097911	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097806	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096123	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203090967	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097486	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808672	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431017	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430984	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430956	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430824	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096502	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096131	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203090983	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096511	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098019	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096731	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549344	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
206781004	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780793	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205549788	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 800	1 140 \$
205550125	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544315	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550033	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781222	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781190	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538480	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542977	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549776	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548718	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549768	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549752	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543657	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206780996	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780785	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549636	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780843	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550037	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781226	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781194	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538489	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542988	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781000	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780789	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205542999	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549784	LUXAIRE	TH16B3622	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205543141	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549220	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541502	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548312	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549296	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549094	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549096	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548930	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548932	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544287	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550085	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205549994	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781174	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549906	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543882	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549816	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549284	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549074	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549070	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548910	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548906	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542112	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542105	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549556	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549552	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549740	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549728	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543602	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549688	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549212	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541478	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548304	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549384	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548554	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549998	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781178	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549910	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543892	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549820	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549082	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548918	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549216	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541489	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548308	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549292	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549086	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549090	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548922	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548926	LUXAIRE	TH16B3622	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549340	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205549348	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 \$
205542971	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548390	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205550121	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544278	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550022	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544140	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549986	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549898	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549628	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205549764	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
206781066	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 \$
205549724	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542952	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
205548382	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
206781026	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
205548582	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205550029	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544144	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 \$
205549990	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205549902	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205542960	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205548386	LUXAIRE	TH16B3622	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203095945	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090370	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089412	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096239	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095282	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095286	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094162	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094166	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088033	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087884	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087365	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087211	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086909	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086746	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098257	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096215	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095243	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095235	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094121	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094114	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092561	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092541	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097246	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097238	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203097854	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097750	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097686	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097598	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095929	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090332	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089377	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097008	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541569	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430918	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430874	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430785	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430741	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430680	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095259	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094137	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095937	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090351	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089393	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096231	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095267	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095274	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094145	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094154	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096642	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543121	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205549194	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541412	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548280	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549254	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542736	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542741	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548814	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548816	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550109	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550069	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549966	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205544099	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781134	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543806	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780721	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549242	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542668	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542654	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548794	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548790	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548654	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548650	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549496	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549492	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543688	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549712	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781042	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549672	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549186	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541388	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548272	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549356	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541758	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549970	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544114	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781138	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543817	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780725	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542697	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548802	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549190	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541401	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548276	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549250	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542713	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542726	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548806	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548810	LUXAIRE	TH16B3622	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205543541	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548078	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548086	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205541354	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541295	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780697	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543256	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543262	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548758	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548760	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544257	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781158	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549882	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781114	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543194	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543183	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548738	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548734	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548606	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548602	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543585	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549664	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541332	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541274	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780689	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543512	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541719	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543359	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781162	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549886	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781118	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543217	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548746	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541343	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541286	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780693	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543229	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543243	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548750	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548754	LUXAIRE	TH16B3622	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203095860	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090009	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089044	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094947	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094951	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093713	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093716	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087979	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087815	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087307	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087132	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086850	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086671	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098224	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094908	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094900	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093672	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093664	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092116	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092099	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097830	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097727	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097655	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097567	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095844	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089973	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089009	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096944	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548534	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430901	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430851	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430769	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430719	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203430658	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094923	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093688	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095852	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089991	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089026	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094932	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094940	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093696	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093705	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205549164	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548374	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541216	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780940	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780942	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780874	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780876	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550097	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544220	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780745	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544051	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543943	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549870	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781094	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780924	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780920	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780859	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780855	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205541946	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541935	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781054	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549700	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781030	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549656	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549156	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548366	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541194	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543461	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548526	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780749	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544061	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205543960	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549874	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781098	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780928	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780863	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549160	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548370	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541204	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780932	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780936	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780867	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780871	LUXAIRE	TH16B3622	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543158	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549332	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548094	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205542918	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548342	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541108	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548254	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205548996	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548998	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542272	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542279	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544172	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549942	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549846	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781070	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548976	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205548972	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542217	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542212	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541673	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541662	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549416	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549412	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780709	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543557	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542894	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548334	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541078	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548246	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543390	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548488	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549946	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549850	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781074	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205548984	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542235	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542905	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548338	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541095	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548250	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205548988	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205548992	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542247	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542259	LUXAIRE	TH16B3622	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550137	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205550061	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544156	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543770	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205542199	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205543718	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205550065	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205544162	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205543778	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205543788	LUXAIRE	TH16B3622	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203096159	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091050	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203098055	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	LPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203088279	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203088183	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087722	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203087609	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203087512	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087058	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096523	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203098031	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203093062	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203097959	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203097918	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203097814	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203096143	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203091011	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203097502	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808679	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203431022	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203430989	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203430962	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430829	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203096531	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203096151	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203091031	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203096539	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203098047	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096738	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205549360	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
206781022	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780841	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205549832	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205550149	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544326	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550041	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781230	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781206	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538507	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543038	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549794	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548826	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549790	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549756	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543669	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781006	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780795	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205549648	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780851	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550073	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781242	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781214	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538523	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543066	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781014	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780803	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543087	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549810	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203096028	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090640	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089685	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096406	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095618	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095622	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094498	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094502	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088130	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087942	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
203087458	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087269	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203087005	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086808	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098280	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096383	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095578	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095570	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094459	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094451	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092893	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203092876	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097390	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
203097382	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
203097894	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097790	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097711	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097623	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203096012	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090606	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
203089647	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097055	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548570	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430945	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430890	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430813	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430758	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430697	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095594	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094475	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203096020	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090621	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203089667	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096399	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095602	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095610	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094482	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094490	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096666	LUXAIRE	TH16B3622	CM36BCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 \$
205543150	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549260	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541553	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548330	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549328	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549146	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549154	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549020	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549064	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544297	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550089	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550002	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781182	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549914	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543906	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549824	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549298	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549106	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549098	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548942	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548934	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542475	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542452	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549612	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549604	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549744	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549732	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543618	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549692	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549222	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541508	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548314	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549432	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548566	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550014	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781202	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549934	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543988	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549838	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549122	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548958	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549236	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541529	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548322	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549320	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549130	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549138	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548966	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549012	LUXAIRE	TH16B3622	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203095965	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090413	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089456	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096266	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095339	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095343	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094217	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094221	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203088054	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203087904	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203087381	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203087231	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086926	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086764	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098265	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203096243	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203095298	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203095290	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094177	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203094170	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203092676	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092657	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097294	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203097286	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203097862	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097758	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097695	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203097606	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095949	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203090377	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089420	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203097023	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541593	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430923	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203430879	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203430791	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430747	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430686	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203095314	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203094194	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095957	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203090396	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089439	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203096258	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203095323	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095331	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203094201	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094210	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096650	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205543133	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205549230	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541465	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548360	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549306	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542872	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542881	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548898	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548902	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550113	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550077	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549974	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544132	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781142	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543839	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780729	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549262	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542767	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205542747	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548850	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548832	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548702	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548694	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549572	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205549564	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205543828	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549716	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781046	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549680	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549196	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541418	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548282	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549372	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541582	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550006	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544211	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781150	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543863	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780741	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542817	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548874	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549206	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541441	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548290	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549278	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542836	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542854	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548882	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548890	LUXAIRE	TH16B3622	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205543548	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205548082	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205548090	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205541383	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541328	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780707	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543335	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543342	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548786	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548788	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544269	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206781166	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549890	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781122	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543282	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543269	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548766	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548762	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548630	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548626	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205543593	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549668	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205541359	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541304	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206780699	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543531	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541739	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205543375	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206781170	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549894	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781126	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205543305	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548774	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541371	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541318	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780703	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205543316	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205543323	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548778	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548782	LUXAIRE	TH16B3622	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203095880	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090057	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089092	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203095003	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203095008	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093769	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203093773	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203087997	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203087833	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087327	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203087150	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086871	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203086693	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098232	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094963	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094955	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093729	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203093720	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203092222	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203092203	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097838	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203097735	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203097663	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097574	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203095864	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203090019	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203089054	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203096960	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548542	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430907	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203430857	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430774	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203430725	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430664	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094979	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093745	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203095872	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203090038	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203089073	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203094987	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094995	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093753	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203093761	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205549204	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205548504	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541264	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780988	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780992	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780943	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780946	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	LP9C120C20MP13	22 200	1 110 \$
205550101	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544230	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780753	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544073	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544001	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549918	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781102	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780956	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780948	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780886	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780878	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542310	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542034	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781058	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549704	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781034	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549676	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549166	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548376	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541221	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543631	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548538	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780761	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544127	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544029	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549926	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781130	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780964	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780894	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549174	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548412	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541243	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780972	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780980	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780902	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780910	LUXAIRE	TH16B3622	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203095805	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203089870	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088862	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088579	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094725	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094728	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093383	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203093392	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203087779	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203087094	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203086635	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203098208	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094685	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203094677	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093291	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203093273	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203091906	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203091887	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203097151	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
203097143	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
203097639	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203097551	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203095789	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203089836	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203088822	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203088544	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
203096913	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548518	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203430840	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203430708	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203430647	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203094701	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203093327	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203095797	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203089855	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203088843	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203088562	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203094708	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203094717	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203093346	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203093365	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203096698	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 \$
203096682	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 \$
203088479	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 \$
205543166	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205549336	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205548098	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205543095	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548362	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541180	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548294	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549066	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549148	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542621	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542638	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544180	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549950	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549854	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781078	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549022	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549000	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542484	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542285	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541867	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541844	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549468	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549460	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206780713	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543567	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542924	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548344	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541114	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548256	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543417	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548510	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549958	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549862	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781086	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549038	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542532	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543014	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548352	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541153	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548264	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549046	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549054	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542561	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542590	LUXAIRE	TH16B3622	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
206781024	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	LP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780807	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	LP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205549814	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205550129	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205544334	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550045	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781234	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781210	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205538514	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543051	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205549798	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205548730	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205549772	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205549760	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205543677	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781010	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206780799	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549652	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206780847	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205550049	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206781238	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206781218	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537301	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543077	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206781018	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206780837	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205543106	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205549828	LUXAIRE	TH16B3622	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205549240	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541705	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548332	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549330	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549152	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549178	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549062	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548970	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544306	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550093	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205550010	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781198	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549930	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543972	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549834	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549308	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205549110	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549102	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548946	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548938	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205542129	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542464	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549616	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205549608	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205549748	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549736	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205543644	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205549696	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205549232	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541518	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205548318	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549392	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548574	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205550018	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206781186	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549938	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543924	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549842	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549126	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548962	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549256	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541542	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205548326	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549324	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205549134	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549142	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205549008	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549016	LUXAIRE	TH16B3622	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549210	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541470	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548302	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549282	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542877	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542888	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548900	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548904	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205550117	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205550081	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205549978	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544200	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781146	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543850	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780733	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549266	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205542782	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542757	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548859	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548842	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205548706	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205548698	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549532	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205549568	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205543697	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549720	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781050	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205549684	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549200	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205541429	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205548286	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205549376	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205541604	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205549982	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205544136	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206781154	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205543872	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206780737	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205542826	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205548878	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205549226	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205541453	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205548298	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205549302	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205542845	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205542863	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205548886	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548894	LUXAIRE	TH16B3622	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205549184	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548380	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541269	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780990	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780994	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780944	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780918	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205550105	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205544246	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206780757	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544082	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544015	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549922	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781106	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780960	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206780952	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780890	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206780882	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205542056	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205542046	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206781062	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205549708	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206781038	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549660	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205549170	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548408	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541232	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205543491	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205548546	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206780765	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205544091	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205544039	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205549878	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781110	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206780968	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206780898	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205549180	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548500	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541253	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206780976	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206780984	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206780906	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206780914	LUXAIRE	TH16B3622	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205543100	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548364	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205541187	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548296	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549068	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549150	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542631	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205542646	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	LP9C120C20MP13	22 400	1 120 \$
205544192	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205549954	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549858	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781082	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549026	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205549004	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542495	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205542297	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205541879	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205541856	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549472	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205549464	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206780717	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205543577	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205542939	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205548348	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205541128	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205548260	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205543427	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205548514	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205549962	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205549866	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206781090	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205549042	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205542547	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205543026	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205548356	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205541166	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205548268	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205549050	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205549058	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205542576	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205542608	LUXAIRE	TH16B3622	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
9854443	LUXAIRE	TH16B4821	AE48CBC21		28 400	1 420 \$
9006281	LUXAIRE	TH16B4821	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 \$
202143938	LUXAIRE	TH16B4821	AE48DBC21		28 200	1 410 \$
202143942	LUXAIRE	TH16B4821	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
9036350	LUXAIRE	TH16B4821	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 \$
9036351	LUXAIRE	TH16B4821	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
202763639	LUXAIRE	TH16B4821	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 \$
9036353	LUXAIRE	TH16B4821	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 \$
202100754	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202100757	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100758	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202100761	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100762	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100765	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100766	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202100769	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100770	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202100773	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782432	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546704	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546660	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546640	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431412	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431368	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431270	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431231	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431121	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100655	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202100660	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
202100663	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100668	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
202100671	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536862	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782372	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536800	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
202100675	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
202100679	LUXAIRE	TH16B4821	CF48BCBA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202100685	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
202100686	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100692	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
202143986	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431417	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431374	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431275	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431237	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431127	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
202100703	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
202100711	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
202100717	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202100718	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100725	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202100726	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100733	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202100735	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202100740	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202100743	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202100748	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202100751	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
202100053	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781772	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781314	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782212	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206781886	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781758	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782524	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782339	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782170	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782172	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781369	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781371	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782428	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546700	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546656	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546636	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546724	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546592	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546523	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546495	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782404	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782332	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782154	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782150	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781354	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781350	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536852	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782368	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536791	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781306	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782204	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206781878	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781750	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782516	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540637	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546728	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546596	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546528	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546499	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782408	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782158	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781358	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781310	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782208	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206781882	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781754	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782520	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782336	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782162	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782166	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781362	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781366	LUXAIRE	TH16B4821	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781760	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781534	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
206781846	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781718	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782484	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536074	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782074	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782076	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781981	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206781983	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546748	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546684	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537072	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546620	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546568	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547560	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546466	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782058	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782054	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781966	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781962	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546422	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546440	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781838	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781710	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782476	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536058	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540540	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546572	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547564	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546471	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782062	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781970	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781842	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781714	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782480	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536066	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782066	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782070	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781974	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206781978	LUXAIRE	TH16B4821	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085333	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085299	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085233	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085117	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084955	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084854	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084731	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084678	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085123	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084961	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084860	LUXAIRE	TH16B4821	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085281	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085216	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085151	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085084	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084919	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084887	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084818	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084783	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084713	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084696	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084665	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084652	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085161	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085090	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084926	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084892	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084824	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084789	LUXAIRE	TH16B4821	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781246	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781254	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206781826	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781698	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781514	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782456	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781399	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781401	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781935	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781937	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782468	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546676	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537054	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546612	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546541	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781487	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782388	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781383	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781379	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781920	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781916	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545107	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545101	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536833	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546320	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781818	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781690	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781506	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782448	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782568	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546546	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781491	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782392	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781387	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781924	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781822	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781694	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781510	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782452	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781391	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781395	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781928	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781932	LUXAIRE	TH16B4821	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206781346	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782252	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782200	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781814	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782552	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782365	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782322	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782328	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781503	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781375	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782440	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546712	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546668	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546648	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
203431423	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431379	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431281	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431242	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431132	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782345	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782276	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782264	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781431	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781443	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536878	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782380	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536817	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781324	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782230	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782190	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781804	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782530	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540152	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431428	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203431385	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431286	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203431248	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203431138	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782288	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781455	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781336	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782242	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782218	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782178	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782542	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782357	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782300	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782312	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781467	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781479	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781530	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206781526	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781344	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782250	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782198	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781812	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782550	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782364	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782320	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782326	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781502	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781373	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782436	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546708	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546664	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546644	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546736	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546600	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546532	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546504	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782412	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782341	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782272	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782260	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781427	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781439	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536870	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782376	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536810	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781320	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782226	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782186	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781800	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782526	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540134	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546744	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546732	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546564	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546513	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782420	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782284	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781451	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781332	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782238	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782214	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782174	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782538	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782353	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782296	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782308	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781463	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781475	LUXAIRE	TH16B4821	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781876	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781748	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782514	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536137	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782142	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782148	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782046	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782052	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546760	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546696	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537098	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546632	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
203431346	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431209	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431099	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782098	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782086	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782005	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781993	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546436	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546454	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781856	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781728	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782494	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536096	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540611	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203431352	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
203431215	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203431105	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782110	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782017	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781868	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781740	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782506	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536121	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782122	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782134	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782029	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782041	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206781768	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 \$
206781542	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 \$
206781764	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206781538	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781872	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781744	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782510	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536129	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782138	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782144	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782044	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782048	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546752	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546688	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537080	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546624	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546576	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547568	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546476	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782090	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782078	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781997	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781985	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546427	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546445	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781848	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781720	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782486	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536079	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540589	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546584	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547622	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546486	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782102	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782009	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781860	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781732	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782498	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536104	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782114	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782126	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782021	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782033	LUXAIRE	TH16B4821	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085340	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085305	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085239	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085128	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084966	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084865	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084736	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084684	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085139	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084978	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084876	LUXAIRE	TH16B4821	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085286	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085222	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085165	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085096	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084931	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084897	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084830	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084795	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084719	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084701	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084670	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084657	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085175	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085107	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084943	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084908	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084842	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084807	LUXAIRE	TH16B4821	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206781250	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206781258	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206781836	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781708	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781524	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782466	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781423	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781425	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781958	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781960	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206782472	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546680	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205537062	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205546616	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205546551	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781495	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782396	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781407	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206781403	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781943	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206781939	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205545157	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205545150	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205536840	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205546461	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206781828	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206781700	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206781516	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206782458	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206782572	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205546556	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206781499	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206782400	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206781411	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206781947	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206781832	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206781704	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206781520	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206782462	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206781415	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206781419	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206781951	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206781955	LUXAIRE	TH16B4821	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206781348	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782254	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782202	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781816	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782554	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782366	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782324	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782330	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781504	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781377	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206782444	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546716	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205546672	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546652	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205546740	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546604	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546560	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546509	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782416	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782349	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782280	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782268	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206781435	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206781447	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205536886	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206782384	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205536825	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781328	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206782234	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206782194	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781808	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782534	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205540165	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546608	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205546720	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546537	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205546518	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206782424	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782292	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206781459	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206781340	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206782246	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782222	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206782182	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782546	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206782361	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206782304	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782316	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206781471	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206781483	LUXAIRE	TH16B4821	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206781874	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781746	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782512	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536132	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782140	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782146	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782045	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782050	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205546756	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205546692	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537089	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205546628	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205546580	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205547572	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546480	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782094	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206782082	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782001	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206781989	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205546431	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205546450	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206781852	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206781724	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782490	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205536088	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205540599	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205546588	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205547626	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205546490	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206782106	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206782013	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206781864	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206781736	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782502	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205536113	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206782118	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206782130	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206782025	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206782037	LUXAIRE	TH16B4821	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205085346	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205085311	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205085244	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085134	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084972	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084872	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084742	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205084690	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205085146	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205084983	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205084880	LUXAIRE	TH16B4821	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205085293	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085228	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205085169	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085101	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084937	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205084903	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084836	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084801	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205084725	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205084707	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205084674	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205084661	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205085181	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205085112	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205084949	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205084914	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205084848	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205084812	LUXAIRE	TH16B4821	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
9006286	LUXAIRE	TH16B6021	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 \$
9036037	LUXAIRE	TH16B6021	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 \$
205547844	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
205539815	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782634	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782614	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539542	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547812	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547814	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
206783051	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546312	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536773	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546304	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783031	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546288	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783015	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206782999	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782983	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782967	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536739	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547792	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547788	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546280	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546272	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546264	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539795	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782626	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782606	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539525	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783035	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546292	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783019	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783003	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782987	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206782971	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536748	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547800	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539803	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782630	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782610	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539534	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547804	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547808	LUXAIRE	TH16B6021	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205547848	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
205539840	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782644	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782624	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539559	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547840	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547842	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	LPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
206783055	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205546316	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205536783	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205546308	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206783039	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205546296	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783023	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783007	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782991	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782975	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536756	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547820	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205547816	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205546284	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205546276	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205546268	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205539818	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206782636	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206782616	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205539546	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206783043	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205546300	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206783027	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206783011	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206782995	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206782979	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205536764	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205547828	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205539830	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206782640	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206782620	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205539552	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205547832	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205547836	LUXAIRE	TH16B6021	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
210426580	MAXI AIR	MAXS-2430	AHMS-3015		21 000	1 050 \$
213265613	MAXI AIR	MAXS-2430	NE-F52-MAC36HWD		22 600	1 130 \$
210426581	MAXI AIR	MAXS-4260	AHMS-6020		42 000	2 100 \$
212348361	MAXI AIR	NE-T52-PLA12INT	NE-T52-PLA12EXT		8 200	410 \$
212348364	MAXI AIR	NE-T52-PLA18INT	NE-T52-PLA18EXT		14 000	700 \$
212348360	MAXI AIR	NE-T52-SUPAE12E	NE-T52-SUPAE12I		10 000	500 \$
212348362	MAXI AIR	NE-T52-SUPAE18E	NE-T52-SUPAE18I		15 000	750 \$
213927611	MAXI AIR	NE-T53-AEG12EXT	NE-T53-AEG12INT		10 000	500 \$
213927612	MAXI AIR	NE-T53-AEG18EXT	NE-T53-AEG18INT		15 000	750 \$
213927621	MAXI AIR	NE-T53-MULTI28E	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
213927620	MAXI AIR	NE-T53-MULTI28E	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
213927619	MAXI AIR	NE-T53-MULTI28E	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
213927624	MAXI AIR	NE-T53-MULTI36E	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
213927622	MAXI AIR	NE-T53-MULTI36E	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
203238009	MAXI AIR	YS21F-12HRDN1	YS21F-12HRDN1		8 200	410 \$
203238010	MAXI AIR	YS21F-18HRDN1	YS21F-18HRDN1		14 000	700 \$
206799638	MAXI AIR CENTRAL	CLASS24CC	AHAN2410		16 000	800 \$
206799639	MAXI AIR CENTRAL	CLASS24CC	AHAN3615		16 000	800 \$
210372390	MAXI AIR CENTRAL	CLASS30CC	AHAN3615		18 000	900 \$
212940831	MAXI AIR CENTRAL	CLASS30CC	F45-SPLTAH36		18 000	900 \$
206799640	MAXI AIR CENTRAL	CLASS36CC	AHAN3615		21 000	1 050 \$
212940832	MAXIAIR CENTRAL	CLASS30CC	F45-SPLTCC30		19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205982979	MAX-R	MAX-R 12K35 GR38 (OUT)	MAX-R 12K35 GR38 (INT)		8 300	415 \$
204012250	MAX-R	MAX-R(MZ)27K30	Unités sans conduits		18 000	900 \$
204012251	MAX-R	MAX-R(MZ)36K30	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
204012244	MAX-R	MAX-R/12K30-OUT	MAX-R/12K30-INT		7 800	390 \$
204012248	MAX-R	MAX-R/18K20-OUT	MAX-R/18K20-INT		11 000	550 \$
204012243	MAX-R	MAX-R/9K30-OUT	MAX-R/9K30-INT		6 900	345 \$
209795990	MAX-R	MAX-R12K25 GR25 OUT	MAX-R12K25 GR25 INT		7 000	350 \$
205982977	MAX-R	MAX-R12K30GR23(OUT)	MAX-R12K30GR23(IN)		6 800	340 \$
205982975	MAX-R	MAX-R18K30GR23(OUT)	MAX-R18K30GR23(IN)		12 400	620 \$
207338192	MAX-R	MAX-R18K30MZGR	Unités sans conduits		12 800	640 \$
205982980	MAX-R	MAX-R18K35GR38(OUT)	MAX-R18K35GR38(IN)		14 200	710 \$
207338195	MAX-R	MAX-R18K35MZGR	Unités sans conduits		17 000	850 \$
207338193	MAX-R	MAX-R24K30MZGR	Unités sans conduits		16 600	830 \$
207338196	MAX-R	MAX-R24K35MZGR	Unités sans conduits		17 900	895 \$
207338180	MAX-R	Max-R36k30CT-inv(out)	Max-R24k30CT-inv-(in)		16 300	815 \$
207338179	MAX-R	Max-R36k30CT-inv(out)	Max-R36k30CT-inv-(in)		24 400	1 220 \$
207338194	MAX-R	MAX-R36K30MZGR	Unités sans conduits		18 000	900 \$
207338182	MAX-R	Max-R60k30CT-inv(out)	Max-R48k30CT-inv-(in)		32 800	1 640 \$
207338181	MAX-R	Max-R60k30CT-inv(out)	Max-R60k30CT-inv-(in)		37 200	1 860 \$
206716987	MDV	M2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
206714973	MDV	M2OA-18HFN1-M	MSEPb-09HRFN1-MY5W(GA)		14 300	715 \$
206714980	MDV	M2OA-18HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		14 800	740 \$
207641240	MDV	M2OA-18HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207641232	MDV	M2OA-18HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		14 400	720 \$
207641239	MDV	M2OA-18HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		14 800	740 \$
207339191	MDV	M2OA-18HFN1-MQ1	MSABB-09HRFN1-MS0Q1W		13 500	675 \$
8856675	MDV	M2OF-18HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		12 000	600 \$
204713920	MDV	M2OF-18HFN1-M (M2OF-18HFN1-MCA)	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		12 000	600 \$
206716988	MDV	M2OI-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206716986	MDV	M2OI-18HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		15 000	750 \$
206714974	MDV	M2OI-18HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		16 000	800 \$
207641257	MDV	M2OI-18HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
207641256	MDV	M2OI-18HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		16 000	800 \$
207641236	MDV	M2OI-18HFN1-M*	Unités sans conduits		13 500	675 \$
8856676	MDV	M3OF-27HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		17 200	860 \$
8858349	MDV	M3OF-27HFN1-M**	MSMBB-09HRFN1-MW0W		17 800	890 \$
201810023	MDV	M3OH-27HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		18 000	900 \$
209948225	MDV	M3OH-27HFN1-MQ1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 400	1 020 \$
207339192	MDV	M3OH-27HFN1-MQ1	MSABB-09HRFN1-MS0Q1W		20 000	1 000 \$
208954549	MDV	M3OH-27HFN1-MQ1	Unités avec conduits		21 000	1 050 \$
207618261	MDV	M3OI-24HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		24 000	1 200 \$
207617655	MDV	M3OI-24HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		24 000	1 200 \$
207617656	MDV	M3OI-24HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		24 000	1 200 \$
206716990	MDV	M3OI-28HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
206714976	MDV	M3OI-28HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		26 600	1 330 \$
206714982	MDV	M3OI-28HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		27 000	1 350 \$
207641259	MDV	M3OI-28HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
207641258	MDV	M3OI-28HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		25 600	1 280 \$
207641247	MDV	M3OI-28HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		27 000	1 350 \$
207618258	MDV	M3OJ-24HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207617649	MDV	M3OJ-24HFN1-M	MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA)		20 400	1 020 \$
207617651	MDV	M3OJ-24HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		21 600	1 080 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207641242	MDV	M3OJ-24HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
207641233	MDV	M3OJ-24HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		13 764	689 \$
207641241	MDV	M3OJ-24HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		18 500	925 \$
206716989	MDV	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
206714975	MDV	M3OJ-27HFN1-M	MSEP-09HRFN1-MY5W(GA)		21 000	1 050 \$
206714981	MDV	M3OJ-27HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		22 000	1 100 \$
207641254	MDV	M3OJ-27HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207641252	MDV	M3OJ-27HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		20 000	1 000 \$
207641243	MDV	M3OJ-27HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		22 000	1 100 \$
212360176	MDV	M3OK-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 \$
212360174	MDV	M3OK-27HFN1-M	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
212360172	MDV	M3OK-27HFN1-M	Unités sans conduits		23 000	1 150 \$
212360177	MDV	M3OK-27HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 \$
212360175	MDV	M3OK-27HFN1-M*	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
212360173	MDV	M3OK-27HFN1-M*	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
8856677	MDV	M4OF-36HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		24 600	1 230 \$
207618260	MDV	M4OG-30HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 \$
207617652	MDV	M4OG-30HFN1-M	MSEP-06HRFN1-MY5W		29 000	1 450 \$
206714977	MDV	M4OG-36HFN1-M	MSEP-09HRFN1-MY5W(GA)		26 800	1 340 \$
207641253	MDV	M4OG-36HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		26 400	1 320 \$
8994415	MDV	M4OH-36HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		23 200	1 160 \$
201810029	MDV	M4OH-36HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		24 600	1 230 \$
206714978	MDV	M4OH-36HFN1-M-20	MSEP-09HRFN1-MY5W(GA)		22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209948224	MDV	M4OH-36HFN1-MQ1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		24 400	1 220 \$
207339193	MDV	M4OH-36HFN1-MQ1	MSABB-09HRFN1-MS0Q1W		28 000	1 400 \$
208954547	MDV	M4OH-36HFN1-MQ1	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207641231	MDV	M4OI-36HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207641228	MDV	M4OI-36HFN1-M	MSEPb-09HRFN1-MY5W(GA)		33 000	1 650 \$
207641229	MDV	M4OI-36HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		23 000	1 150 \$
207641249	MDV	M4OI-36HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207641237	MDV	M4OI-36HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		35 000	1 750 \$
207641248	MDV	M4OI-36HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		23 000	1 150 \$
213301880	MDV	M4OX630-36HFN1-M1X	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 600	1 430 \$
213301875	MDV	M4OX630-36HFN1-M1X	Unités avec conduits		30 000	1 500 \$
213301876	MDV	M4OX630-36HFN1-M1X	Unités sans conduits		27 400	1 370 \$
213301879	MDV	M4OX630-36HFN1-M1X*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 600	1 430 \$
213301878	MDV	M4OX630-36HFN1-M1X*	Unités avec conduits		30 000	1 500 \$
213301877	MDV	M4OX630-36HFN1-M1X*	Unités sans conduits		27 400	1 370 \$
208132554	MDV	M5OA-55HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
208132545	MDV	M5OA-55HFN1-M	MSEPb-09HRFN1-MY5W(GA)		34 400	1 720 \$
208132546	MDV	M5OA-55HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		35 000	1 750 \$
208132555	MDV	M5OA-55HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
208132547	MDV	M5OA-55HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		36 400	1 820 \$
208132548	MDV	M5OA-55HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		35 000	1 750 \$
208132552	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
208132541	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]	MSEPb-09HRFN1-MY5W(GA)		34 400	1 720 \$
208132542	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]	MTIU-09HWFN1-M		35 200	1 760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208132553	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
208132543	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		34 800	1 740 \$
208132544	MDV	M5OA-55HFN1-M-[X]*	MTIU-09HWFN1-M		35 200	1 760 \$
8967208	MDV	M5OF-48HFN1-M	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		29 600	1 480 \$
206714986	MDV	M5OF-48HFN1-M-20	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
208132556	MDV	M5OF-48HFN1-MQ1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 \$
208132549	MDV	M5OF-48HFN1-MQ1	Unités avec conduits		34 800	1 740 \$
208132551	MDV	M5OF-48HFN1-MQ1	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
207618262	MDV	M5OG-42HFN1-M-[X]	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 \$
207617657	MDV	M5OG-42HFN1-M-[X]	MSEPb-09HRFN1-MY5W(GA)		30 000	1 500 \$
207617659	MDV	M5OG-42HFN1-M-[X]	MTIU-09HWFN1-M		28 000	1 400 \$
207641230	MDV	M5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207641226	MDV	M5OG-48HFN1-M	MSEPb-09HRFN1-MY5W(GA)		34 000	1 700 \$
207641227	MDV	M5OG-48HFN1-M	MTIU-09HWFN1-M		30 400	1 520 \$
207641261	MDV	M5OG-48HFN1-M*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207641235	MDV	M5OG-48HFN1-M*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		36 000	1 800 \$
207641260	MDV	M5OG-48HFN1-M*	MTIU-09HWFN1-M		30 400	1 520 \$
205306855	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]	MTIU-09HWFN1-M		28 000	1 400 \$
205306856	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
206716993	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
206714984	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20	MSEPb-09HRFN1-MY5W(GA)		36 000	1 800 \$
206714985	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20	MTIU-09HWFN1-M		36 000	1 800 \$
207641251	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
207641238	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20*	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		39 000	1 950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207641250	MDV	M5OG-48HFN1-M-[X]-20*	MTIU-09HWFN1-M		36 000	1 800 \$
8779182	MDV	MOB01-12HFN1-BT0W	MSMBB-12HRFN1-BT0W		7 100	355 \$
202160451	MDV	MOB30-09HFN1-BV0W	MS11M-09HRFN1-BV0W		6 000	300 \$
202147804	MDV	MOB30-09HFN1-BX0W	MSABB-09HRFN1-BX0W		5 800	290 \$
8704431	MDV	MOB30-09HFN1-MX0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		6 900	345 \$
200059289	MDV	MOB30-09HFN1-MX0W	MTIU-09HWFN1-M		7 200	360 \$
8687736	MDV	MOB30-12HFN1-BT0W	MSABB-12HRFN1-BT0W		7 100	355 \$
8738631	MDV	MOB30-12HFN1-BV0W	MS11M-12HRFN1-BV0W		7 600	380 \$
8739928	MDV	MOB30-12HFN1-MT0W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		7 500	375 \$
8739929	MDV	MOB30-12HFN1-MT0W	CFAU-12HRFN1-M(C)		7 200	360 \$
9101402	MDV	MOB30-12HFN1-MT0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 700	385 \$
8740664	MDV	MOB30-12HFN1-MV0W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		8 700	435 \$
8704432	MDV	MOB30-12HFN1-MV0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 800	390 \$
200059293	MDV	MOB30-12HFN1-MV0W	MTIU-12HWFN1-M		8 500	425 \$
200059317	MDV	MOB30-18HFN1-MP0W	MSAEC-18HRDN1-MP0W		11 400	570 \$
202576820	MDV	MOB30-18HFN1-MS0W	MSABD-18HRFN1-MS0W		11 000	550 \$
8779030	MDV	MOB32-09HFN1-MX0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		6 900	345 \$
8779033	MDV	MOB32-12HFN1-MV0W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 800	390 \$
8779031	MDV	MOB32-12HFN1-MV0W	MCA3U-12HRFN1-M(C)		8 200	410 \$
202576816	MDV	MOBA30-09HFN1-BS0W	MSABA-09HRFN1-BS0W		6 000	300 \$
8740667	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		5 800	290 \$
9101401	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		5 800	290 \$
8688148	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	MSABB-09HRFN1-MT0W		6 400	320 \$
200059291	MDV	MOBA30-09HFN1-MT0W	MTIU-09HWFN1-M		6 800	340 \$
200059311	MDV	MOBA30-12HFN1-BP0W	MSAEB-12HRFN1-BQ0W		7 200	360 \$
200059281	MDV	MOCA30-09HFN1-MZA5W	MSOP1B-09HRFN1-MZA5W		7 200	360 \$
200059283	MDV	MOCA30-12HFN1-MZ50W	MSOP1B-12HRFN1-MZ50W		6 800	340 \$
8740671	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
9101403	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		11 400	570 \$
8719215	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	MSABE-18HRFN1-MT0W		10 400	520 \$
200059297	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		12 000	600 \$
8740672	MDV	MOCA31-18HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
205782860	MDV	MOD01-23HFN1-MT0W	MVB-24HWFN1-M		17 500	875 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207613860	MDV	MOD30-18HFN1-MZ20W	MSEPD-18HRFN1-MZ22W		20 200	1 010 \$
202415591	MDV	MOD30-18HFN1-MZ22W	MSAB2F-18HRFN1-MZ22W		12 300	615 \$
212519803	MDV	MOD30-18HFN1-MZ22W	MSEPD-18HRFN1-MZ22W		12 300	615 \$
213352798	MDV	MOD30-20HFN1-MW	MVBM-24A18T3N1		22 400	1 120 \$
202415590	MDV	MOD30-22HFN1-MW5W	MSAB2F-22HRFN1-MW5W		15 400	770 \$
205782859	MDV	MOD30-24HFN1-MT0W	MVB-24HWFN1-M		17 500	875 \$
207742579	MDV	MOD30-24HFN1-MT0W	MVB-24HWFN1-M		17 500	875 \$
10028966	MDV	MOD30-24HFN1-MT0W*	MTIU-24HWFN1-M		17 200	860 \$
210135403	MDV	MOD30-24HFN1-MU0Q1W	MVC-23HWFN1-MQ1W		18 400	920 \$
205746255	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		19 400	970 \$
210321397	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MAC-24HWDN1-MN0-N		22 000	1 100 \$
207338219	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		21 000	1 050 \$
206330135	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MCDU-24HRFN1-M(C)		14 500	725 \$
206361863	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		18 900	945 \$
210299844	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MTI-24HWFN1-MSP5		21 000	1 050 \$
206330136	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MTIU-24HWFN1-M		21 000	1 050 \$
206330134	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		19 000	950 \$
206143051	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MVB-24HWFN1-M		16 500	825 \$
207742580	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MVB-24HWFN1-M		16 500	825 \$
207802615	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MVC-23HWFN1-M		16 900	845 \$
205993855	MDV	MOD30-24HFN1-MU0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		21 200	1 060 \$
208101910	MDV	MOD30-24HFN1-MW	MAC-24HWDN1-MN0		21 000	1 050 \$
212924805	MDV	MOD30-24HFN1-MW	MVBE-24HWFN1-MM3E		20 000	1 000 \$
213352879	MDV	MOD30-24HFN1-MW	MVBL-24HWFN1-MI3		19 200	960 \$
213352799	MDV	MOD30-24HFN1-MW	MVBM-24A18T3N1		22 400	1 120 \$
207690462	MDV	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		16 700	835 \$
207699008	MDV	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		19 200	960 \$
211497142	MDV	MOD30-24HFN1-MW-[X1]	MVC-24HWFN1-MSQ4		19 200	960 \$
211749869	MDV	MOD30-33HFN1-MSR0W	MSAGF-33HRFN1-MSR0W		27 800	1 390 \$
211749870	MDV	MOD30-33HFN1-MSR0W	MSEPD-33HRFN1-MSR0W		28 800	1 440 \$
207338223	MDV	MOD30-36HFN1-MR0Q1W	MSABF-36HRFN1-MR0Q1W		21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207802616	MDV	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MVC-30HWFN1-M(GA)		20 400	1 020 \$
207861767	MDV	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSAGF-30HRFN1-MT0W		20 000	1 000 \$
207861769	MDV	MOD30U-30HFN1-M(GA)	MSEPD-30HRFN1-MS8W		19 000	950 \$
209960480	MDV	MOD30U-30HFN1-MP0-Q1W	MVC-30HWFN1-MQ1W		21 000	1 050 \$
208101907	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0	MAC-36HWDN1-MN0		22 000	1 100 \$
213785830	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0	MVBL-30HWFN1-MJ3		18 000	900 \$
207201638	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
207825915	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
208101911	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MAC-36HWDN1-MN0		22 600	1 130 \$
213301873	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVB-36B23T4N1		19 600	980 \$
213156950	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVBE-30HWFN1-ML3E		19 600	980 \$
213352801	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVBL-30HWFN1-MJ3		20 000	1 000 \$
207690463	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		19 400	970 \$
207699009	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		21 000	1 050 \$
207785324	MDV	MOD30U-30HFN1-MR0Q1W	MVC-30HWFN1-MQ1W		19 000	950 \$
8740676	MDV	MOD30U-36HFN1-M	MCD-36HRFN1-M(C)		25 200	1 260 \$
208132550	MDV	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MFGD-36HRFN1-MQ6W		25 200	1 260 \$
208102122	MDV	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MVCU-36HWFN1-M(GA)		27 000	1 350 \$
10028967	MDV	MOD30U-36HFN1-M*	MTI-36HWFN1-M		27 600	1 380 \$
205130931	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MVB-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
206143046	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MCD-36HRFN1-M(C)		22 000	1 100 \$
206143047	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MTI-36HWFN1-M		27 000	1 350 \$
206143045	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0	MUE-36HRFN1-M(C)		22 000	1 100 \$
210299299	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MTI-36HWFN1-MSN3		26 200	1 310 \$
207802617	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MVC-36HWFN1-M(GA)		27 000	1 350 \$
207338207	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		23 000	1 150 \$
207338208	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MTI-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
207338206	MDV	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MUE-36HRFN1-M(C)		23 000	1 150 \$
208101912	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MAC-36HWDN1-MN0		19 800	990 \$
213355447	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MVB-36B23T4N1		19 400	970 \$
213355446	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MVBE-36HWFN1-ML3E		19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213785831	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MVBL-36HWFN1-MK3		19 000	950 \$
213214820	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		17 000	850 \$
207201639	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		18 400	920 \$
207825916	MDV	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		20 400	1 020 \$
207338222	MDV	MOD31-23HFN1-MT2Q1W	MSABE-23HRFN1-MT2Q1W		17 900	895 \$
207785323	MDV	MOD31-23HFN1-MT2Q1W	MVC-23HWFN1-MQ1W		18 000	900 \$
9101404	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	CS11M-23HRFN1-MT0W		15 300	765 \$
8740674	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	MCDU-24HRFN1-M(C)		15 800	790 \$
200059299	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		16 000	800 \$
8740675	MDV	MOD31-24HFN1-MT0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		15 000	750 \$
206369563	MDV	MOD31-36HFN1-MP0W	MSABF-36HRFNX-MQ0W		24 000	1 200 \$
207178567	MDV	MOD31-36HFN1-MP0W	MSAGF-36HRFNX-MR0W		20 000	1 000 \$
207785327	MDV	MOD31U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-MR0		20 400	1 020 \$
207338218	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		19 000	950 \$
207645898	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MSABE-24HRFN1-MU0W		18 000	900 \$
206361867	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		17 400	870 \$
206369561	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		16 200	810 \$
206330133	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		20 000	1 000 \$
206330120	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		16 000	800 \$
207742578	MDV	MOD33-24HFN1-MT0W	MVC-23HWFN1-M		17 000	850 \$
205823024	MDV	MOE30U-32HFN1-M-[X]	MCD-32HRFN1-M(D)		23 000	1 150 \$
205823026	MDV	MOE30U-32HFN1-M-[X]	MTI-32HWFN1-M		25 000	1 250 \$
205823025	MDV	MOE30U-32HFN1-M-[X]	MUE-32HRFN1-M(C)		23 000	1 150 \$
207338213	MDV	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		33 000	1 650 \$
207338214	MDV	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MTI-36HWFN1-M		34 000	1 700 \$
207338212	MDV	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MUE-36HRFN1-M(C)		32 000	1 600 \$
208128248	MDV	MOE30U-36HFN1-M(GA)	MVC-36HWFN1-M(GA)		28 600	1 430 \$
205767336	MDV	MOE30U-36HFN1-M-[X]	MCD-36HRFN1-M(C)		25 400	1 270 \$
205767337	MDV	MOE30U-36HFN1-M-[X]	MTI-36HWFN1-M		28 000	1 400 \$
205767334	MDV	MOE30U-36HFN1-M-[X]	MUE-36HRFN1-M(C)		25 000	1 250 \$
212365391	MDV	MOE30U-45HFN1-M	MAC-60HWDN1-MN0		37 000	1 850 \$
8819859	MDV	MOE30U-48HFN1-M	MCD-48HRFN1-M(D)		35 000	1 750 \$
8819860	MDV	MOE30U-48HFN1-M	MUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 \$
10028968	MDV	MOE30U-48HFN1-M*	MTI-48HWFN1-M		33 400	1 670 \$
210135401	MDV	MOE30U-48HFN1-M[X]	MHG-48HWFN1-MW		40 000	2 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204829817	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X]	MCD-48HRFN1-M(D)		35 000	1 750 \$
204829821	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X]	MTI-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
204829818	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X]	MUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 \$
210191039	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X]	MVC-48HWFN1-MQ3		36 000	1 800 \$
207338216	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		35 000	1 750 \$
207338217	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MTI-48HWFN1-M		39 500	1 975 \$
207338215	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MUE-48HRFN1-M(C)		35 000	1 750 \$
208128249	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X](GA)	MVC-48HWFN1-M(GA)		38 000	1 900 \$
208101915	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MAC-48HWDN1-MN0		32 000	1 600 \$
207690465	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		32 000	1 600 \$
207699011	MDV	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		36 000	1 800 \$
205130932	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MVB-48HWFN1-M		36 000	1 800 \$
206143049	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MCD-48HRFN1-M(D)		29 000	1 450 \$
206143050	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MTI-48HWFN1-M		29 000	1 450 \$
206143048	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0	MUE-48HRFN1-M(C)		29 000	1 450 \$
207338210	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		30 000	1 500 \$
207338211	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MTI-48HWFN1-M		34 000	1 700 \$
210299301	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MTI-48HWFN1-MSN12		35 000	1 750 \$
207338209	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MUE-48HRFN1-M(C)		29 000	1 450 \$
207802618	MDV	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MVC-48HWFN1-M(GA)		38 000	1 900 \$
207785325	MDV	MOE30U-48HFN1-MQ3	MVC-48HWFN1-MQ3		37 000	1 850 \$
208101913	MDV	MOE30U-48HFN1-MR0	MAC-48HWDN1-MN0		30 500	1 525 \$
207201640	MDV	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
207825917	MDV	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		37 000	1 850 \$
212365390	MDV	MOE30U-55HFN1-M	MAC-60HWDN1-MN0		37 000	1 850 \$
209960476	MDV	MOE30U-55HFN1-M	MVC-60HWFN1-M		42 000	2 100 \$
210135402	MDV	MOE30U-55HFN1-M-[X](GA)	MHG-60HWFN1-MW		40 000	2 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210135400	MDV	MOE30U-55HFN1-M-[X](GA)	MUE-60HRFN1-MW		40 000	2 000 \$
209960478	MDV	MOE30U-55HFN1-M-[X](GA)	MVC-60HWFN1-M(GA)		41 000	2 050 \$
209960477	MDV	MOE30U-55HFN1-MQ3	MVC-60HWFN1-MR0		42 000	2 100 \$
200059285	MDV	MOE30U-60HFN1-M	MHG-60HWFN1-MW		37 600	1 880 \$
200059287	MDV	MOE30U-60HFN1-M	MUE-60HRFN1-MW		39 000	1 950 \$
207614045	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)	MHG-60HWFN1-MW		37 000	1 850 \$
207614044	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)	MUE-60HRFN1-MW		35 000	1 750 \$
208101267	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MHG-60HWFN1-MW		34 400	1 720 \$
208101266	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MUE-60HRFN1-MW		35 000	1 750 \$
207802619	MDV	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MVC-60HWFN1-M(GA)		37 800	1 890 \$
208101908	MDV	MOE30U-60HFN1-MR0	MAC-60HWDN1-MN0		34 000	1 700 \$
207201641	MDV	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
207825918	MDV	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 \$
210135404	MDV	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-MQ0		37 000	1 850 \$
208101914	MDV	MOE31U-36HFN1-M	MAC-36HWDN1-MN0		33 000	1 650 \$
212928549	MDV	MOE31U-36HFN1-M	MVB-36B23T4N1		27 400	1 370 \$
212924806	MDV	MOE31U-36HFN1-M	MVBE-36HWFN1-ML3E		28 600	1 430 \$
213386477	MDV	MOE31U-36HFN1-M	MVBL-36HWFN1-MK3		32 800	1 640 \$
207690464	MDV	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		24 000	1 200 \$
207699010	MDV	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		30 400	1 520 \$
209960481	MDV	MOE31U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-MR0		30 400	1 520 \$
207785326	MDV	MOE31U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-MR0		37 000	1 850 \$
207591130	MDV	MOX230-09HFN1-BS5W	MSABA-09HRFN1-BT5W		6 800	340 \$
210434542	MDV	MOX230-09HFN1-BS5W	MSABA-09HRFN1-BT5W-6K		6 800	340 \$
206369509	MDV	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 300	315 \$
207591139	MDV	MOX230-09HFN1-BW0W	MSABB-09HRFN1-BW0W		6 000	300 \$
207591132	MDV	MOX230-09HFN1-MT0W	MSABA-09HRFN1-MU5W		6 900	345 \$
206369505	MDV	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAEA-09HRDN1-MQ0W		5 800	290 \$
206369511	MDV	MOX230-09HFN1-MT0W	MSAG11A-09HRFN1-MT0W		6 000	300 \$
206330118	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MCA3U-09HRFN1-M(C)		7 500	375 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209270213	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MCBU-06HRFN1-MV0W		5 700	285 \$
210857291	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MCBU-09HRFN1-MU0-CA		5 700	285 \$
209270209	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MCBU-09HRFN1-MW0W		8 000	400 \$
207591144	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSABB-09HRFN1-MX0W		8 300	415 \$
207178565	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSAG11A-06HRFN1-MU0W		7 500	375 \$
206361865	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSAG11B-09HRFN1-MV8W(GA)		6 100	305 \$
207215956	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		8 100	405 \$
207178564	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEP-B-06HRFN1-MY5W		8 500	425 \$
206369558	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEP-B-09HRFN1-MY5W(GA)		8 500	425 \$
206330121	MDV	MOX230-09HFN1-MW5W	MTIU-09HWFN1-M		7 700	385 \$
209248925	MDV	MOX230-09HFN1-MY2W	MFA2U-09HRFN1-MY6W		9 400	470 \$
206369510	MDV	MOX230-12HFN1-BS8W	MSAG11B-12HRFN1-BS0W		7 800	390 \$
207338220	MDV	MOX230-12HFN1-BV0Q1W	MSABB-12HRFN1-BV0Q1W		7 500	375 \$
205993851	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MS11M-12HRFN1-BV0W		6 800	340 \$
207591136	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MSABB-12HRFN1-BU5W		8 400	420 \$
206361864	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MSAG11B-12HRFN1-BU5W		8 900	445 \$
205993844	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W	MSEP-B-12HRFN1-BW0W		8 400	420 \$
210434543	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W-9K	MSAG11B-12HRFN1-BU5W-6K		5 900	295 \$
206909896	MDV	MOX230-12HFN1-BW0W-9K	MSAG11B-12HRFN1-BU5W-9K		5 900	295 \$
206369506	MDV	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAEB-12HRFN1-MQ0W		7 000	350 \$
206369512	MDV	MOX230-12HFN1-MS8W	MSAG11B-12HRFN1-MS0W		7 000	350 \$
206330119	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MCA3U-12HRFN1-M(C)		8 900	445 \$
209270212	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MCBU-12HRFN1-MV0W		7 700	385 \$
209248926	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MFA2U-12HRFN1-MW5W		9 200	460 \$
206330125	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MFAU-12HRFN1-M(C)		9 000	450 \$
207591145	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MSABB-12HRFN1-MV0W		8 200	410 \$
206330124	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MTIU-12HWFN1-M		9 300	465 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206361866	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MSAG11B-12HRFN1-MV0W(GA)		10 000	500 \$
206369559	MDV	MOX230-12HFN1-MV5W	MSEP8-12HRFN1-MW5W(GA)		9 000	450 \$
206330122	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MCA3U-09HRFN1-M(C)		9 000	450 \$
210857289	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MCBU-09HRFN1-MU0-CA		9 800	490 \$
209270210	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MCBU-09HRFN1-MW0W		9 800	490 \$
210299303	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MTI-09HWFN1-MSS8		8 600	430 \$
206330123	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MTIU-09HWFN1-M		10 100	505 \$
205993852	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	CS11M-09HRFN1-MX0W(A)		7 100	355 \$
206361860	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		9 300	465 \$
205993845	MDV	MOX330-09HFN1-MY5W	MSEP8-09HRFN1-MY5W(GA)		9 500	475 \$
209248923	MDV	MOX330-09HFN1-MY6W	MFA2U-09HRFN1-MY6W		10 600	530 \$
206330126	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MCA3U-12HRFN1-M(C)		9 900	495 \$
209270211	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MCBU-12HRFN1-MV0W		9 500	475 \$
210857290	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MCBU-18HRFN1-MW-CA		9 500	475 \$
209248924	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MFA2U-12HRFN1-MW5W		10 200	510 \$
206330128	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MFAU-12HRFN1-M(C)		9 600	480 \$
206361861	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MSAG11B-12HRFN1-MV0W(GA)		10 300	515 \$
210299304	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MTI-12HWFN1-MST0		9 700	485 \$
206330127	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MTIU-12HWFN1-M		10 600	530 \$
205993853	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	CS11M-12HRFN1-MU5W		7 500	375 \$
205993846	MDV	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEP8-12HRFN1-MW5W(GA)		10 000	500 \$
207591134	MDV	MOX330-18HFN1-MS0W	MSABD-18HRFN1-MS1W		11 500	575 \$
206369507	MDV	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAEC-18HRDN1-MP0W		11 900	595 \$
206369513	MDV	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$
208101916	MDV	MOX330U-18HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		13 000	650 \$
213355444	MDV	MOX330U-18HFN1-MR0	MVBE-18HWFN1-MM3E		11 500	575 \$
213785829	MDV	MOX330U-18HFN1-MR0	MVBL-18HWFN1-MH3		12 000	600 \$
213500520	MDV	MOX330U-18HFN1-MR0	MVBM-24A18T3N1		12 800	640 \$
207201636	MDV	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		11 500	575 \$
207825913	MDV	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		12 000	600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207591143	MDV	MOX430-09HFN1-MZG5W	MSEPC-09HRFN1-MZB5W		11 400	570 \$
207591141	MDV	MOX430-09HFN1-MZG5W	MSOP1B-09HRFN1-MZG5W		10 400	520 \$
207591142	MDV	MOX430-12HFN1-MZ60W	MSEPC-12HRFN1-MZ40W		11 400	570 \$
207591140	MDV	MOX430-12HFN1-MZ60W	MSOP1B-12HRFN1-MZ60W		10 400	520 \$
209960479	MDV	MOX430-17HFN1-MT0Q1W	MVC-18HWFN1-MQ1W		15 000	750 \$
205746254	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	CS11M-18HRFN1-MT0W		10 900	545 \$
210321396	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MAC-24HWDN1-MN0-N		13 000	650 \$
206330131	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MCA3U-18HRFN1-M(C)		15 600	780 \$
209270214	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MCBU-18HRFN1-MU2W		14 500	725 \$
210857292	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MCBU-18HRFN1-MW-CA		14 500	725 \$
209248928	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MFA2U-16HRFN1-MV0W		14 700	735 \$
206361862	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		11 100	555 \$
210299845	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MTI-18HWFN1-MSP0		15 700	785 \$
206330129	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-18HWFN1-M		15 000	750 \$
207614049	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		15 800	790 \$
206330130	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
207803596	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		15 400	770 \$
205993854	MDV	MOX430-17HFN1-MT0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		15 000	750 \$
208800780	MDV	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MCBU-18HRFN1-MU8Q1W		14 000	700 \$
207338221	MDV	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MSABE-18HRFN1-MT2Q1W		13 800	690 \$
207785322	MDV	MOX430-18HFN1-MT2Q1W	MVC-18HWFN1-MQ1W		14 800	740 \$
206361859	MDV	MOX430-18HFN1-MT8W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		14 100	705 \$
206369560	MDV	MOX430-18HFN1-MT8W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		12 700	635 \$
207614047	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
209270208	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MCBU-18HRFN1-MU2W		12 200	610 \$
209248927	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MFA2U-16HRFN1-MV0W		13 400	670 \$
207591137	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MSABE-18HRFN1-MW5W		14 000	700 \$
207613861	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		14 100	705 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207613862	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		14 900	745 \$
207614048	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MTIU-18HWFN1-M		12 600	630 \$
207614046	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 800	640 \$
207742577	MDV	MOX430-18HFN1-MU0W	MVC-18HWFN1-MW(GA)		13 200	660 \$
206369514	MDV	MOX430-24HFN1-MR0W	MSAG11D-24HRFN1-MR0W		16 500	825 \$
208101909	MDV	MOX430U-18HFN1-M	MAC-24HWDN1-MN0		14 700	735 \$
213156951	MDV	MOX430U-18HFN1-M	MVBE-18HWFN1-MM3E		15 800	790 \$
213352878	MDV	MOX430U-18HFN1-M	MVBL-18HWFN1-MH3		13 500	675 \$
207690461	MDV	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 000	650 \$
207699007	MDV	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 500	675 \$
208101906	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		22 000	1 100 \$
213355443	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MVBE-24HWFN1-MM3E		19 500	975 \$
213785832	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MVBL-24HWFN1-MI3		21 000	1 050 \$
213352800	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MVBM-24A18T3N1		22 600	1 130 \$
213214822	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		13 600	680 \$
207201637	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		17 000	850 \$
207825914	MDV	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		21 000	1 050 \$
213386476	MDV	MOX630-36HFN1-M3X	MAC-36HWDN1-MN0		27 000	1 350 \$
213386475	MDV	MOX630-36HFN1-M3X	MVB-36B23T4N1		27 000	1 350 \$
213479413	MDV	MOX630-36HFN1-M3X	MVC-36HWFN1-M		31 800	1 590 \$
213785809	MDV	MVD-24HFN1AA	MVEP-24HFN1AA		16 200	810 \$
213785808	MDV	MVX4-18HFN1AA	MVEP-18HFN1AA		14 900	745 \$
201846992	MIDEA	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 \$
201846995	MIDEA	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 \$
206396051	MIDEA	38MAQB09R--3	DHMAHBQ09XA3		7 000	350 \$
201846987	MIDEA	38MAQB12R--1	DHMSHAQ12XA1		7 600	380 \$
201846993	MIDEA	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 \$
201846996	MIDEA	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 \$
201846999	MIDEA	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 \$
206396052	MIDEA	38MAQB12R--3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
201846989	MIDEA	38MAQB12R--3	DHMSHAQ12XA3		7 800	390 \$
201846994	MIDEA	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 \$
201846997	MIDEA	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 \$
201847000	MIDEA	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 \$
206396053	MIDEA	38MAQB18R--3	DHMAHBQ18XA3		11 000	550 \$
201846990	MIDEA	38MAQB18R--3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 \$
205962795	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201847056	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 \$
201846998	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 \$
201847062	MIDEA	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 \$
206396054	MIDEA	38MAQB24R--3	DHMAHBQ24XA3		18 800	940 \$
206350371	MIDEA	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 \$
206350372	MIDEA	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 \$
206350318	MIDEA	38MARBQ09AA3	DHMAHBQ09XA3		7 500	375 \$
206400660	MIDEA	38MARBQ09AA3	DHMSHAQ09XA3		7 500	375 \$
206350317	MIDEA	38MARBQ12AA1	DHMAHBQ12XA1		7 400	370 \$
206350373	MIDEA	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 \$
206350374	MIDEA	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 \$
206350375	MIDEA	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 \$
206350319	MIDEA	38MARBQ12AA3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
206400661	MIDEA	38MARBQ12AA3	DHMSHAQ12XA3		7 500	375 \$
207826679	Midea	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 \$
206350377	MIDEA	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 \$
207801582	Midea	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 \$
206350378	MIDEA	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 \$
206350320	MIDEA	38MARBQ18AA3	DHMAHBQ18XA3		10 800	540 \$
206400662	MIDEA	38MARBQ18AA3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 \$
206188281	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 \$
207826680	Midea	38MARBQ24AA3	40MBABQ24XB3		16 200	810 \$
206350379	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 \$
206350380	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 \$
206350381	MIDEA	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 \$
206350321	MIDEA	38MARBQ24AA3	DHMAHBQ24XA3		19 800	990 \$
206400663	MIDEA	38MARBQ24AA3	DHMSHAQ24XA3		19 800	990 \$
210819419	MIDEA	38MARBQ30AA3	40MBABQ30XB3		20 400	1 020 \$
206350308	MIDEA	38MARBQ30AA3	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 \$
208104307	Midea	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 \$
208102136	MIDEA	38MARBQ30AA311	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 \$
208104308	MIDEA	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 \$
205962796	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 \$
206188276	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 \$
206188277	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 \$
206188275	MIDEA	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 \$
205962797	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
206188279	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206188280	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 \$
206188278	MIDEA	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 \$
207826681	MIDEA	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 \$
207826682	MIDEA	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 \$
207826683	MIDEA	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 \$
201847057	MIDEA	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 \$
201847059	MIDEA	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 \$
201847063	MIDEA	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 \$
201847058	MIDEA	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 \$
201847060	MIDEA	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 \$
201847064	MIDEA	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 \$
201847061	MIDEA	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 \$
201847065	MIDEA	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 \$
207642965	MIDEA	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 \$
207642964	MIDEA	38MGHBQ24CA3	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207642963	MIDEA	38MGHBQ24CA3	Unités sans conduits		15 000	750 \$
207642968	MIDEA	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 \$
207642967	MIDEA	38MGHBQ30DA3	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207642966	MIDEA	38MGHBQ30DA3	Unités sans conduits		17 500	875 \$
207642977	MIDEA	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 \$
207642976	MIDEA	38MGHBQ36DA3	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207642975	MIDEA	38MGHBQ36DA3	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
207642974	MIDEA	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 \$
207642973	MIDEA	38MGHBQ48EA3	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207642972	MIDEA	38MGHBQ48EA3	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
207642962	MIDEA	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 \$
207642961	MIDEA	38MGRBQ18BA3	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207642960	MIDEA	38MGRBQ18BA3	Unités sans conduits		11 000	550 \$
207642969	MIDEA	38MGRBQ36DA3	Unités sans conduits		23 400	1 170 \$
207642980	MIDEA	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 \$
207642979	MIDEA	38MGRBQ48EA3	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207642978	MIDEA	38MGRBQ48EA3	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204722805	MIDEA	38MGRQ18B--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 700	585 \$
201847071	MIDEA	38MGRQ18B--3	Unités avec conduits		11 500	575 \$
201847001	MIDEA	38MGRQ18B--3	Unités sans conduits		12 000	600 \$
204722806	MIDEA	38MGRQ24C--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 400	870 \$
204707612	MIDEA	38MGRQ24C--3	Unités avec conduits		17 600	880 \$
204711109	MIDEA	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		17 200	860 \$
204722807	MIDEA	38MGRQ30D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 200	1 010 \$
204711115	MIDEA	38MGRQ30D--3	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
204722815	MIDEA	38MGRQ30D--3	Unités sans conduits		17 400	870 \$
204722808	MIDEA	38MGRQ36D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 800	1 190 \$
201847074	MIDEA	38MGRQ36D--3	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
201847004	MIDEA	38MGRQ36D--3	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
204722809	MIDEA	38MGRQ48E--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 800	1 590 \$
201847075	MIDEA	38MGRQ48E--3	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
201847005	MIDEA	38MGRQ48E--3	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
201753970	MIDEA	38MPRAQ09AA3	DHMPHAQ09XA3		7 200	360 \$
201753971	MIDEA	38MPRAQ12AA3	DHMPHAQ12XA3		6 800	340 \$
202463640	MIDEA	38MPRAQ18AA3	DHMPHAQ18XA3		12 300	615 \$
202463641	MIDEA	38MPRAQ24AA3	DHMPHAQ24XA3		15 450	773 \$
209911731	MIDEA	38MURAQ18AA3	40MUAAQ18XA3		12 000	600 \$
208447921	MIDEA	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 \$
213372236	MIDEA	38MURAQ18AB3	40MULAQ24XBX + CI		14 700	735 \$
208447917	MIDEA	38MURAQ24AA3	40MUAAQ24XA3		21 000	1 050 \$
208447923	MIDEA	38MURAQ24AB3	40MUAAQ24XA3		19 200	960 \$
213372237	MIDEA	38MURAQ24AB3	40MULAQ24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372238	MIDEA	38MURAQ24AB3	40MULAQ24XBX + CI		21 000	1 050 \$
209852148	MIDEA	38MURAQ30AA3	40MUAAQ30XA3		20 000	1 000 \$
208447920	MIDEA	38MURAQ30AB3	40MUAAQ30XA3		21 000	1 050 \$
213372239	MIDEA	38MURAQ30AB3	40MULAQ36XCX + CI		22 600	1 130 \$
208447916	MIDEA	38MURAQ36AA3	40MUAAQ36XA3		20 400	1 020 \$
208447919	MIDEA	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 \$
213372240	MIDEA	38MURAQ36AB3	40MULAQ36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213603968	MIDEA	38MURAQ36AB3	40MULAQ36XCX + CI		33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208447915	MIDEA	38MURAQ48AA3	40MUAAQ48XA3		37 000	1 850 \$
208447918	MIDEA	38MURAQ48AB3	40MUAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
213372242	MIDEA	38MURAQ48AB3	40MULAQ48XCX + CI		32 000	1 600 \$
208447922	MIDEA	38MURAQ60AA3	40MUAAQ60XA3		37 000	1 850 \$
213372243	MIDEA	38MURAQ60AB3	40MULAQ60DXD + CI		37 000	1 850 \$
208447743	MIDEA	DLCEB09AAJ	DLFEHB09XAJ		6 300	315 \$
208447748	MIDEA	DLCEB09AAK	DLFEHB09XAK		6 000	300 \$
208447742	MIDEA	DLCEB12AAJ	DLFEHB12XAJ		7 800	390 \$
208447747	MIDEA	DLCEB12AAK	DLFEHB12XAK		7 000	350 \$
208447745	MIDEA	DLCEB18AAK	DLFEHB18XAK		11 400	570 \$
208447749	MIDEA	DLCEB24AAK	DLFEHB24XAK		16 500	825 \$
208447746	MIDEA	DLCEB30AAK	DLFEHB30XAK		20 000	1 000 \$
201796616	MIDEA	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201771969	MIDEA	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201796615	MIDEA	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201796619	MIDEA	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201771970	MIDEA	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201796618	MIDEA	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201771971	MIDEA	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201796620	MIDEA	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767358	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188325	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188326	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188324	MIDEA	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767359	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188328	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188329	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188327	MIDEA	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826634	MIDEA	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$
207826632	MIDEA	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826633	MIDEA	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643118	MIDEA	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
207643117	MIDEA	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207643116	MIDEA	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 \$
207643121	MIDEA	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 \$
207643120	MIDEA	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643119	MIDEA	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 \$
207643130	MIDEA	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 \$
207643129	MIDEA	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207643128	MIDEA	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
207643127	MIDEA	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 \$
207643126	MIDEA	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207643125	MIDEA	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
201771973	MIDEA	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 \$
201771974	MIDEA	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
201771975	MIDEA	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 \$
207643115	MIDEA	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
207643114	MIDEA	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207643113	MIDEA	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 \$
207643123	MIDEA	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207643133	MIDEA	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
207643132	MIDEA	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207643131	MIDEA	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
201753972	MIDEA	DLCBRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201755033	MIDEA	DLCBRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463654	MIDEA	DLCBRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463655	MIDEA	DLCBRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
201796606	MIDEA	DLCBRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
201796605	MIDEA	DLCBRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201756547	MIDEA	DLCBRAH09AAK	DLFSAH09XAK		7 500	375 \$
201756546	MIDEA	DLCBRAH12AAJ	DLFSAH12XAJ		7 100	355 \$
201796607	MIDEA	DLCBRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201796609	MIDEA	DLCBRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201796608	MIDEA	DLCBRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201756548	MIDEA	DLCBRAH12AAK	DLFSAH12XAK		7 600	380 \$
206396129	MIDEA	DLCBRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201796611	MIDEA	DLCBRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201796610	MIDEA	DLCBRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201756549	MIDEA	DLCBRAH18AAK	DLFSAH18XAK		11 900	595 \$
205921378	MIDEA	DLCBRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201796614	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201796612	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201796613	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201756550	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396132	MIDEA	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201756552	MIDEA	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
207188923	MIDEA	DLCSRBH06AAK	DLFSHBH06XAK		7 500	375 \$
206350448	MIDEA	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350449	MIDEA	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361899	MIDEA	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		9 300	465 \$
206361898	MIDEA	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 900	445 \$
206350450	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350451	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350452	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396128	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361900	MIDEA	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		10 300	515 \$
207826607	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350454	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801574	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350455	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361901	MIDEA	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
206188330	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826606	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350456	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350457	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350458	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396133	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361902	MIDEA	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		18 900	945 \$
210819426	MIDEA	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 \$
208104322	MIDEA	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208102129	MIDEA	DLCSRBH30AAK11	DLFSHBH30XAK		20 000	1 000 \$
208104321	MIDEA	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852106	MIDEA	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
209852102	MIDEA	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
213372164	MIDEA	DLCURAH18ABK	DLFULAH24XBX + CI		14 700	735 \$
209852100	MIDEA	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
209852103	MIDEA	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
213372165	MIDEA	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XAX + CI		22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213372166	MIDEA	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XBX + CI		21 000	1 050 \$
209852107	MIDEA	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
209852110	MIDEA	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
213372167	MIDEA	DLCURAH30ABK	DLFULAH36XCX + CI		22 600	1 130 \$
209852108	MIDEA	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$
209852109	MIDEA	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
213372168	MIDEA	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213372169	MIDEA	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XCX + CI		33 000	1 650 \$
209852101	MIDEA	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
209852105	MIDEA	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
213372170	MIDEA	DLCURAH48ABK	DLFULAH48XCX + CI		32 000	1 600 \$
209852104	MIDEA	DLCURAH60AAK	DLFUAAH60XAK		37 000	1 850 \$
213372171	MIDEA	DLCURAH60ABK	DLFULAH60XDX + CI		37 000	1 850 \$
9006310	MIDEA	M2OF-18HFN1-M	Unités sans conduits		12 000	600 \$
9006311	MIDEA	M3OF-27HFN1-M	Unités sans conduits		17 200	860 \$
207683284	MIDEA	M3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207683282	MIDEA	M3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207683283	MIDEA	M3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
207659308	MIDEA	M3OJ-27HFN1-M-CO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207659306	MIDEA	M3OJ-27HFN1-M-CO	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207659307	MIDEA	M3OJ-27HFN1-M-CO	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
9006312	MIDEA	M4OF-36HFN1-M	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
207826703	MIDEA	M4OG-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
9006313	MIDEA	M5OF-48HFN1-M	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
207826708	MIDEA	M5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207826706	MIDEA	M5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
211871342	MIDEA	MASAG09-21HS1GB*	MASAG09-21HS1GA		6 300	315 \$
211871345	MIDEA	MASAG09-21HS2GB*	MASAG09-21HS2GA		6 000	300 \$
211871341	MIDEA	MASAG12-21HS1GB*	MASAG12-21HS1GA		7 800	390 \$
211871346	MIDEA	MASAG12-21HS2GB*	MASAG12-21HS2GA		7 000	350 \$
211871343	MIDEA	MASAG18-21HS2GB*	MASAG18-21HS2GA		11 400	570 \$
211871344	MIDEA	MASAG24-21HS2GB*	MASAG24-21HS2GA		16 500	825 \$
213785813	MIDEA	MOD-24HFN1AA	MSEP-24HFN1AA		16 200	810 \$
208771558	MIDEA	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MFGD-36HRFN1-MQ5W		25 200	1 260 \$
208771557	MIDEA	MOD30U-36HFN1-M(GA)	MFGD-36HRFN1-MQ6W		25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207821940	MIDEA	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MCD1-36HRFN1-M(GA)		23 000	1 150 \$
207826699	MIDEA	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MTI-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
207821942	MIDEA	MOD30U-36HFN1-MP0(GA)	MUE-36HRFN1-M(C)		23 000	1 150 \$
208650612	MIDEA	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		20 400	1 020 \$
207683277	MIDEA	MOD31-36HFN1-MP0W	MSABF-36HRFNX-MQ0W		24 000	1 200 \$
208568341	MIDEA	MOD32-24HFN1-MT0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		17 400	870 \$
208568351	MIDEA	MOD32-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		16 200	810 \$
207821939	MIDEA	MOD33-24HFN1-MT0W	MCD1-24HRFN1-MT0W(GA)		19 000	950 \$
207821935	MIDEA	MOD33-24HFN1-MT0W	MSAG11D-23HRFN1-MU0W		17 400	870 \$
207826696	MIDEA	MOD33-24HFN1-MT0W	MSEPD-24HRFN1-MU0W		16 200	810 \$
207826698	MIDEA	MOD33-24HFN1-MT0W	MTIU-24HWFN1-M		20 000	1 000 \$
207826697	MIDEA	MOD33-24HFN1-MT0W	MUEU-24HRFN1-M(C)		16 000	800 \$
212528019	MIDEA	MOE30U-42HFN1-MP0(GA)	MUE-42HRFN1-M(C)		29 000	1 450 \$
207821941	MIDEA	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MCD1-48HRFN1-M(GA)		30 000	1 500 \$
207826700	MIDEA	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MTI-48HWFN1-M		34 000	1 700 \$
207821943	MIDEA	MOE30U-48HFN1-MP0(GA)	MUE-48HRFN1-M(C)		29 000	1 450 \$
208650613	MIDEA	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		37 000	1 850 \$
213804890	MIDEA	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MHG-60HWFN1-MW		34 400	1 720 \$
213804889	MIDEA	MOE30U-60HFN1-M(GA)(X)	MUE-60HRFN1-MW		35 000	1 750 \$
208650614	MIDEA	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 \$
207821928	MIDEA	MOX230-09HFN1-BS5W	MSAG11A-09HRFN1-BS5W		6 300	315 \$
207821929	MIDEA	MOX230-09HFN1-BW0W	MSAG11B-09HRFN1-BU5W		5 900	295 \$
208568339	MIDEA	MOX230-09HFN1-BW0W-9K	MSAG11B-09HRFN1-BU5W-9K		5 900	295 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208568353	MIDEA	MOX230-09HFN1-MW5W	CCA3U-09HRFN1-M(C)		7 500	375 \$
207821930	MIDEA	MOX230-09HFN1-MW5W	MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA)		8 100	405 \$
207826693	MIDEA	MOX230-09HFN1-MW5W	MSEP-B-09HRFN1-MY5W(GA)		8 500	425 \$
207821931	MIDEA	MOX230-12HFN1-BW0W	MSAG11B-12HRFN1-BU5W		8 900	445 \$
208568355	MIDEA	MOX230-12HFN1-MV5W	CCA3U-12HRFN1-M(C)		8 900	445 \$
207821932	MIDEA	MOX230-12HFN1-MV5W	MSAG11B-12HRFN1-MV0W(GA)		10 000	500 \$
208568348	MIDEA	MOX230-12HFN1-MV5W	MSEP-B-12HRFN1-MW5W(GA)		9 000	450 \$
207742396	MIDEA	MOX230-12HFN1-MV5W	MTIU-12HWFN1-M		9 300	465 \$
207826694	MIDEA	MOX330-12HFN1-MW5W	MSEP-B-12HRFN1-MW5W(GA)		10 000	500 \$
212349510	MIDEA	MOX330-18HFN1-MS0W	MSAG11C-18HRDN1-MS0W		11 400	570 \$
208650609	MIDEA	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		12 000	600 \$
213785812	MIDEA	MOX4-18HFN1AA	MSEP-18HFN1AA		14 900	745 \$
208568345	MIDEA	MOX430-09HFN1-MZG5W	MSOP1B-09HRFN1-MZG5W		10 400	520 \$
207821938	MIDEA	MOX430-12HFN1-MZ60W	MSOP1B-12HRFN1-MZ60W		10 400	520 \$
207821934	MIDEA	MOX430-18HFN1-MT8W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		14 100	705 \$
208568357	MIDEA	MOX430-18HFN1-MU0W	CCA3U-18HRFN1-M(C)		12 000	600 \$
207821933	MIDEA	MOX430-18HFN1-MU0W	MSAG11D-18HRFN1-MT8W		14 100	705 \$
208568350	MIDEA	MOX430-18HFN1-MU0W	MSEPC-18HRFN1-MU0W		14 900	745 \$
207826702	MIDEA	MOX430-18HFN1-MU0W	MTIU-18HWFN1-M		12 600	630 \$
208568359	MIDEA	MOX430-18HFN1-MU0W	MUEU-18HRFN1-M(C)		12 800	640 \$
208650610	MIDEA	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		21 000	1 050 \$
207862053	MIRAGE	OVMH181B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207862052	MIRAGE	OVMH181B	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207862051	MIRAGE	OVMH181B	Unités sans conduits		14 400	720 \$
207862056	MIRAGE	OVMH271B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207862055	MIRAGE	OVMH271B	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207862054	MIRAGE	OVMH271B	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
207862057	MIRAGE	OVMH361B	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
207862062	MIRAGE	OVMH481B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207862060	MIRAGE	OVMH481B	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
211911381	MIT'S AIR	MOD30-24HFN1-MW	MAC-24HWDN1-MN0		21 000	1 050 \$
211257306	MIT'S AIR	MOD30-24HFN1-MW	MVC-24HWFN1-M		19 200	960 \$
211911373	MIT'S AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MAC-36HWDN1-MN0		22 000	1 100 \$
211911377	MIT'S AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		22 000	1 100 \$
207252575	MIT'S AIR	MOD30U-30HFN1-MR0	MVC-30HWFN1-M		19 000	950 \$
211911382	MIT'S AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MAC-36HWDN1-MN0		22 600	1 130 \$
211911385	MIT'S AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MAC-36HWFN1-M		22 600	1 130 \$
213483770	MIT'S AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVB-36B23T4N1		19 600	980 \$
211257307	MIT'S AIR	MOD30U-30HFN1-MR0(X)	MVC-30HWFN1-M		21 000	1 050 \$
211911374	MIT'S AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MAC-36HWDN1-MN0		19 800	990 \$
211911378	MIT'S AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MAC-36HWFN1-M		19 800	990 \$
207252576	MIT'S AIR	MOD30U-36HFN1-MR0	MVC-36HWFN1-M		18 400	920 \$
211911384	MIT'S AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MAC-48HWDN1-MN0		32 000	1 600 \$
211911387	MIT'S AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MAC-48HWFN1-M		32 000	1 600 \$
211257309	MIT'S AIR	MOE30U-48HFN1-M-[X1]	MVC-48HWFN1-M		36 000	1 800 \$
211911375	MIT'S AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MAC-48HWDN1-MN0		30 400	1 520 \$
211911379	MIT'S AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MAC-48HWFN1-M		30 400	1 520 \$
207252577	MIT'S AIR	MOE30U-48HFN1-MR0	MVC-48HWFN1-M		33 000	1 650 \$
212928595	MIT'S AIR	MOE30U-55HFN1-M	MAC-60HWDN1-MN0		37 000	1 850 \$
213148986	MIT'S AIR	MOE30U-55HFN1-M	MAC-60HWDN1-MN0*		37 000	1 850 \$
211257310	MIT'S AIR	MOE30U-55HFN1-M	MVC-60HWFN1-M		42 000	2 100 \$
211911376	MIT'S AIR	MOE30U-60HFN1-MR0	MAC-60HWDN1-MN0		34 000	1 700 \$
207252578	MIT'S AIR	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		33 800	1 690 \$
211911383	MIT'S AIR	MOE31U-36HFN1-M	MAC-36HWDN1-MN0		33 000	1 650 \$
211911386	MIT'S AIR	MOE31U-36HFN1-M	MAC-36HWFN1-M		33 000	1 650 \$
212928594	MIT'S AIR	MOE31U-36HFN1-M	MVB-36B23T4N1		27 400	1 370 \$
211257308	MIT'S AIR	MOE31U-36HFN1-M	MVC-36HWFN1-M		30 400	1 520 \$
211911371	MIT'S AIR	MOX330-18HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		13 000	650 \$
212104222	MIT'S AIR	MOX330U-18HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		13 000	650 \$
207252573	MIT'S AIR	MOX330U-18HFN1-MR0	MVC-18HWFN1-M		11 500	575 \$
211911372	MIT'S AIR	MOX430-24HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		22 000	1 100 \$
211911380	MIT'S AIR	MOX430U-18HFN1-M	MAC-24HWDN1-MN0		14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211257305	MITA AIR	MOX430U-18HFN1-M	MVC-18HWFN1-M		13 500	675 \$
212104225	MITA AIR	MOX430U-24HFN1-MR0	MAC-24HWDN1-MN0		22 000	1 100 \$
207252574	MITA AIR	MOX430U-24HFN1-MR0	MVC-24HWFN1-M		17 000	850 \$
213483771	MITA AIR	MOX630-36HFN1-M3X	MAC-36HWDN1-MN0		27 000	1 350 \$
213483769	MITA AIR	MOX630-36HFN1-M3X	MVB-36B23T4N1		27 000	1 350 \$
213483768	MITA AIR	MOX630-36HFN1-M3X	MVC-36HWFN1-M		31 800	1 590 \$
210819459	MITSUBISHI ELECTRIC	MUFZ-KJ09NAHZ***	MFZ-KJ09NA***		7 500	375 \$
210819460	MITSUBISHI ELECTRIC	MUFZ-KJ12NAHZ***	MFZ-KJ12NA***		8 800	440 \$
210819447	MITSUBISHI ELECTRIC	MUFZ-KJ15NAHZ***	MFZ-KJ15NA***		12 000	600 \$
210819448	MITSUBISHI ELECTRIC	MUFZ-KJ18NAHZ***	MFZ-KJ18NA***		12 800	640 \$
201754425	Mitsubishi Electric	MUZ-FE09NAH	MSZ-FE09NA		6 700	335 \$
201754295	Mitsubishi Electric	MUZ-FE12NAH	MSZ-FE12NA**		7 800	390 \$
201754426	Mitsubishi Electric	MUZ-FH06NA	MSZ-FH06NA**		5 900	295 \$
201754427	Mitsubishi Electric	MUZ-FH06NAH	MSZ-FH06NA**		5 900	295 \$
201754296	Mitsubishi Electric	MUZ-FH09NA	MSZ-FH09NA		6 700	335 \$
201754297	Mitsubishi Electric	MUZ-FH09NAH	MSZ-FH09NA**		6 700	335 \$
201754298	Mitsubishi Electric	MUZ-FH12NA	MSZ-FH12NA		8 000	400 \$
201754299	Mitsubishi Electric	MUZ-FH12NAH	MSZ-FH12NA**		8 100	405 \$
201754300	Mitsubishi Electric	MUZ-FH15NA	MSZ-FH15NA		11 000	550 \$
201754301	Mitsubishi Electric	MUZ-FH15NAH	MSZ-FH15NA		11 070	554 \$
201754302	Mitsubishi Electric	MUZ-FH18NA2	MSZ-FH18NA**		13 700	685 \$
201754303	Mitsubishi Electric	MUZ-FH18NAH2	MSZ-FH18NA**		12 480	624 \$
209832199	Mitsubishi Electric	MUZ-FS06NA***	MSZ-FS06NA***		5 900	295 \$
209832200	Mitsubishi Electric	MUZ-FS06NAH***	MSZ-FS06NA***		5 900	295 \$
209832201	Mitsubishi Electric	MUZ-FS09NA***	MSZ-FS09NA***		5 900	295 \$
209832202	Mitsubishi Electric	MUZ-FS09NAH***	MSZ-FS09NA***		5 900	295 \$
209832203	Mitsubishi Electric	MUZ-FS12NA***	MSZ-FS12NA***		8 400	420 \$
209832204	Mitsubishi Electric	MUZ-FS12NAH***	MSZ-FS12NA***		8 400	420 \$
209832205	Mitsubishi Electric	MUZ-FS15NA***	MSZ-FS15NA***		10 000	500 \$
209832206	Mitsubishi Electric	MUZ-FS15NAH***	MSZ-FS15NA***		10 000	500 \$
209832207	Mitsubishi Electric	MUZ-FS18NA***	MSZ-FS18NA***		12 800	640 \$
209832208	Mitsubishi Electric	MUZ-FS18NAH***	MSZ-FS18NA***		12 800	640 \$
202680594	Mitsubishi Electric	MUZ-GL09NA***	MSZ-GL09NA***		6 700	335 \$
209832186	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-GL09NA***	NAXWST09A112A*		6 700	335 \$
209832214	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-GL09NA***	NTXWST09A112A*		6 700	335 \$
202680597	Mitsubishi Electric	MUZ-GL09NAH***	MSZ-GL09NA***		6 700	335 \$
202680595	Mitsubishi Electric	MUZ-GL12NA***	MSZ-GL12NA***		9 200	460 \$
209832187	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-GL12NA***	NAXWST12A112A*		9 200	460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209832215	mitsubishi electric	MUZ-GL12NA***	NTXWST12A112A*		9 200	460 \$
202680598	Mitsubishi Electric	MUZ-GL12NAH***	MSZ-GL12NA***		9 200	460 \$
202680596	Mitsubishi Electric	MUZ-GL15NA***	MSZ-GL15NA***		12 100	605 \$
209832188	mitsubishi electric	MUZ-GL15NA***	NAXWST15A112A*		12 100	605 \$
209832216	mitsubishi electric	MUZ-GL15NA***	NTXWST15A112A*		12 100	605 \$
202680599	Mitsubishi Electric	MUZ-GL15NAH***	MSZ-GL15NA***		12 100	605 \$
209832268	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-GL18NA***	MSZ-GL18NA***		13 800	690 \$
209832342	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-GL18NA***	NAXWST18A112A*		13 800	690 \$
209832343	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-GL18NA***	NTXWST18A112A*		13 800	690 \$
209832209	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-GL24NA***	MSZ-GL24NA***		16 000	800 \$
209832189	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-GL24NA***	NAXWST24A112A*		16 000	800 \$
209832217	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-GL24NA***	NTXWST24A112A*		16 000	800 \$
201755029	Mitsubishi Electric	MUZ-GL24NAH***	MSZ-GL24NA***		16 000	800 \$
207679242	Mitsubishi Electric	MUZ-GS09NA***	MSZ-GS09NA***		6 500	325 \$
207679247	Mitsubishi Electric	MUZ-GS09NAH***	MSZ-GS09NA***		6 500	325 \$
207679252	Mitsubishi Electric	MUZ-GS09NAHZ***	MSZ-GS09NA***		5 700	285 \$
207679243	Mitsubishi Electric	MUZ-GS12NA***	MSZ-GS12NA***		9 000	450 \$
207679253	Mitsubishi Electric	MUZ-GS12NAHZ***	MSZ-GS12NA***		7 600	380 \$
207679244	Mitsubishi Electric	MUZ-GS15NA***	MSZ-GS15NA***		12 100	605 \$
207679249	Mitsubishi Electric	MUZ-GS15NAH***	MSZ-GS15NA***		12 100	605 \$
207679254	Mitsubishi Electric	MUZ-GS15NAHZ***	MSZ-GS15NA***		8 700	435 \$
207679245	Mitsubishi Electric	MUZ-GS18NA***	MSZ-GS18NA***		13 300	665 \$
207679250	Mitsubishi Electric	MUZ-GS18NAH***	MSZ-GS18NA***		13 300	665 \$
207679255	Mitsubishi Electric	MUZ-GS18NAHZ***	MSZ-GS18NA***		11 700	585 \$
207679246	Mitsubishi Electric	MUZ-GS24NA***	MSZ-GS24NA***		17 600	880 \$
207679251	Mitsubishi Electric	MUZ-GS24NAH***	MSZ-GS24NA***		17 600	880 \$
207679256	Mitsubishi Electric	MUZ-GS24NAHZ***	MSZ-GS24NA***		13 300	665 \$
209818204	Mitsubishi Electric	MUZ-GS30NA2***	MSZ-GS30NA2***		20 000	1 000 \$
209818205	Mitsubishi Electric	MUZ-GS36NA2***	MSZ-GS36NA2***		21 600	1 080 \$
202680600	Mitsubishi Electric	MUZ-HM09NA***	MSZ-HM09NA***		6 700	335 \$
209832190	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HM09NA***	NAXWMT09A112A*		6 700	335 \$
209832223	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HM09NA***	NTXWMT09A112A*		6 700	335 \$
202680604	Mitsubishi Electric	MUZ-HM09NAH**	MSZ-HM09NA**		6 700	335 \$
202680601	Mitsubishi Electric	MUZ-HM12NA***	MSZ-HM12NA***		7 600	380 \$
209832191	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HM12NA***	NAXWMT12A112A*		7 600	380 \$
209832224	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HM12NA***	NTXWMT12A112A*		7 600	380 \$
202680605	Mitsubishi Electric	MUZ-HM12NAH**	MSZ-HM12NA**		7 600	380 \$
202680602	Mitsubishi Electric	MUZ-HM15NA***	MSZ-HM15NA***		11 500	575 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209832192	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HM15NA***	NAXWMT15A112A*		11 500	575 \$
209832225	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HM15NA***	NTXWMT15A112A*		11 500	575 \$
202680606	Mitsubishi Electric	MUZ-HM15NAH**	MSZ-HM15NA**		11 500	575 \$
202680603	Mitsubishi Electric	MUZ-HM18NA***	MSZ-HM18NA***		11 500	575 \$
209832193	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HM18NA***	NAXWMT18A112A*		11 500	575 \$
209832226	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HM18NA***	NTXWMT18A112A*		11 500	575 \$
202680607	Mitsubishi Electric	MUZ-HM18NAH**	MSZ-HM18NA**		11 500	575 \$
209832269	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HM24NA***	MSZ-HM24NA**		18 500	925 \$
209832194	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HM24NA***	NAXWMT24A112A*		18 500	925 \$
202680608	Mitsubishi Electric	MUZ-HM24NAH**	MSZ-HM24NA**		18 500	925 \$
201755013	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 000	650 \$
201754643	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA2	Unités avec conduits		12 500	625 \$
201754642	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NA2	Unités sans conduits		13 500	675 \$
209948999	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NA3***	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 000	650 \$
209836181	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NA3***	Unités avec conduits		12 500	625 \$
209836197	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NA3***	Unités sans conduits		13 500	675 \$
212927579	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NA4-**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 000	650 \$
212925453	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NA4-**	Unités avec conduits		12 500	625 \$
212927578	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NA4-**	Unités sans conduits		13 500	675 \$
209424920	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NA4***	Unités sans conduits		13 500	675 \$
202732309	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2	MSZ-FH09NAMSZ-FH09NA		13 000	650 \$
201754900	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2	Unités avec conduits		13 700	685 \$
206908469	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2***	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 300	665 \$
206908463	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2***	Unités avec conduits		13 700	685 \$
206908464	Mitsubishi Electric	MXZ-2C20NAHZ2***	Unités sans conduits		13 000	650 \$
209949004	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NAHZ3***	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 700	685 \$
209836186	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NAHZ3***	Unités sans conduits		13 000	650 \$
212925881	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NAHZ4-**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 700	685 \$
212925473	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NAHZ4-**	Unités avec conduits		13 700	685 \$
212925867	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-2C20NAHZ4-**	Unités sans conduits		13 700	685 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201755015	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NA2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 000	700 \$
201754903	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NA2	Unités avec conduits		14 000	700 \$
209949000	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NA3***	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 000	700 \$
209836182	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NA3***	Unités avec conduits		14 600	730 \$
209836198	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NA3***	Unités sans conduits		14 600	730 \$
212925883	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NA4-**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 400	720 \$
212925460	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NA4-**	Unités avec conduits		14 600	730 \$
212925880	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NA4-**	Unités sans conduits		14 300	715 \$
209310453	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NA4***	Unités sans conduits		14 300	715 \$
201755016	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NAHZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 000	700 \$
201754906	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NAHZ2	Unités avec conduits		14 000	700 \$
201754904	Mitsubishi Electric	MXZ-3C24NAHZ2	Unités sans conduits		14 000	700 \$
209949005	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NAHZ3***	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 000	700 \$
209836203	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NAHZ3***	Unités sans conduits		14 000	700 \$
212925538	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NAHZ4-**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
212925474	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NAHZ4-**	Unités avec conduits		15 000	750 \$
212925537	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C24NAHZ4-**	Unités sans conduits		14 000	700 \$
201755017	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 550	778 \$
201754907	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA2	Unités avec conduits		15 100	755 \$
201755942	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NA2	Unités sans conduits		16 000	800 \$
209949001	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NA3***	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 800	890 \$
209836183	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NA3***	Unités avec conduits		17 800	890 \$
209836199	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NA3***	Unités sans conduits		17 800	890 \$
212925524	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NA4-**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 \$
212925462	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NA4-**	Unités avec conduits		17 800	890 \$
209310455	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NA4***	Unités sans conduits		18 600	930 \$
201754908	Mitsubishi Electric	MXZ-3C30NAHZ2	Unités sans conduits		18 000	900 \$
209949006	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NAHZ3***	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 200	860 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209836204	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NAHZ3***	Unités sans conduits		18 000	900 \$
212925882	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NAHZ4-**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 500	925 \$
212925475	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NAHZ4-**	Unités avec conduits		19 000	950 \$
212925868	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-3C30NAHZ4-**	Unités sans conduits		18 000	900 \$
201755019	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NA2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 200	1 060 \$
201754910	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NA2	Unités avec conduits		20 200	1 010 \$
201755943	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NA2	Unités sans conduits		22 200	1 110 \$
209949002	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA3***	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 200	1 060 \$
209836184	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA3***	Unités avec conduits		22 400	1 120 \$
209836200	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA3***	Unités sans conduits		22 200	1 110 \$
212925477	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA4-**	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 \$
212925454	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA4-**	Unités avec conduits		22 400	1 120 \$
212925464	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA4-**	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
209310457	MITSUBISHI ELECTRIC	MXZ-4C36NA4***	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
201755020	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
201754912	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
201754911	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
204926512	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 \$
204834293	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ2	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
204834292	Mitsubishi Electric	MXZ-4C36NAHZ2	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
201755022	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 200	1 810 \$
201754441	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ	Unités avec conduits		36 600	1 830 \$
201754926	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ	Unités sans conduits		35 800	1 790 \$
204926514	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
204834266	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ2	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
204834294	Mitsubishi Electric	MXZ-5C42NAHZ2	Unités sans conduits		32 000	1 600 \$
201755023	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
201754442	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204926515	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 000	1 650 \$
204834265	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA2	Unités avec conduits		33 000	1 650 \$
204834264	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NA2	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
201755024	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 500	2 075 \$
201754635	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ	Unités sans conduits		40 000	2 000 \$
204926517	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		38 000	1 900 \$
204834268	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ2	Unités avec conduits		38 000	1 900 \$
204834267	Mitsubishi Electric	MXZ-8C48NAHZ2	Unités sans conduits		38 000	1 900 \$
204926518	Mitsubishi Electric	MXZ-8C60NA2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 000	2 050 \$
204834269	Mitsubishi Electric	MXZ-8C60NA2	Unités avec conduits		40 500	2 025 \$
204834295	Mitsubishi Electric	MXZ-8C60NA2	Unités sans conduits		41 500	2 075 \$
201754637	Mitsubishi Electric	MXZ-8C60NA-U*	Unités sans conduits		41 500	2 075 \$
207525854	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 400	1 320 \$
207517151	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM	Unités avec conduits		26 600	1 330 \$
207517150	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
211016480	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 400	1 320 \$
210540182	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM2	Unités avec conduits		26 600	1 330 \$
210540181	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAM2	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
207525855	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 600	1 480 \$
207517153	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ	Unités avec conduits		26 600	1 330 \$
207517152	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ	Unités sans conduits		32 600	1 630 \$
211016451	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 600	1 480 \$
211016450	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ2	Unités avec conduits		26 600	1 330 \$
211016449	Mitsubishi Electric	MXZ-SM36NAMHZ2	Unités sans conduits		32 600	1 630 \$
207525856	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 \$
207517155	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ	Unités avec conduits		32 000	1 600 \$
207517154	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ	Unités sans conduits		32 000	1 600 \$
211016454	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211016453	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ2	Unités avec conduits		32 000	1 600 \$
211016452	Mitsubishi Electric	MXZ-SM42NAMHZ2	Unités sans conduits		32 000	1 600 \$
207525857	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 200	1 660 \$
207517157	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
207517156	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM	Unités sans conduits		31 400	1 570 \$
211016457	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 200	1 660 \$
211016456	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM2	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
211016455	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAM2	Unités sans conduits		31 400	1 570 \$
207525858	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 500	2 025 \$
207517159	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ	Unités avec conduits		42 000	2 100 \$
207517158	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
211016460	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 000	2 000 \$
211016459	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ2	Unités avec conduits		41 000	2 050 \$
211016458	Mitsubishi Electric	MXZ-SM48NAMHZ2	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
207525859	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 000	2 050 \$
207517161	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM	Unités avec conduits		40 500	2 025 \$
207517160	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM	Unités sans conduits		41 500	2 075 \$
211016463	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 000	2 050 \$
211016462	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM2	Unités avec conduits		40 500	2 025 \$
211016461	Mitsubishi Electric	MXZ-SM60NAM2	Unités sans conduits		41 500	2 075 \$
209832238	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSMT09A112A*	MSZ-HM09NA***		6 700	335 \$
209832242	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSMT12A112A*	MSZ-HM12NA***		7 600	380 \$
209832244	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSMT15A112A*	MSZ-HM15NA***		11 500	575 \$
209832246	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSMT18A112A*	MSZ-HM18NA***		11 500	575 \$
206709488	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSPF09A112A*	MFZ-KJ09NA***		7 500	375 \$
206709490	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSPF15A112A*	MFZ-KJ15NA***		12 000	600 \$
206709491	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSPF18A112A*	MFZ-KJ18NA***		12 800	640 \$
209832250	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSST09A112A*	MSZ-GL09NA***		6 700	335 \$
209832252	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSST12A112A*	MSZ-GL12NA***		9 200	460 \$
209832254	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSST15A112A*	MSZ-GL15NA***		12 100	605 \$
209832345	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSST18A112A*	MSZ-GL18NA***		13 800	690 \$
209832256	MITSUBISHI ELECTRIC	NTXSST24A112A*	MSZ-GL24NA***		16 000	800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202426335	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		45 898	2 295 \$
202423533	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU	Unités avec conduits		32 000	1 600 \$
202412085	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
204926535	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 400	1 620 \$
204834273	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU1	Unités avec conduits		32 000	1 600 \$
204834272	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU1	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
211016659	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 600	1 480 \$
211016649	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU2	Unités avec conduits		26 600	1 330 \$
211016648	Mitsubishi Electric	PUMY-HP36NKMU2	Unités sans conduits		32 600	1 630 \$
211016660	Mitsubishi Electric	PUMY-HP42NKMU2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 000	1 600 \$
211016651	Mitsubishi Electric	PUMY-HP42NKMU2	Unités avec conduits		32 000	1 600 \$
211016650	Mitsubishi Electric	PUMY-HP42NKMU2	Unités sans conduits		32 000	1 600 \$
202426336	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 500	2 025 \$
202423535	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU	Unités avec conduits		42 000	2 100 \$
202412088	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
204926537	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 500	2 025 \$
204834216	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU1	Unités avec conduits		42 000	2 100 \$
204834275	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU1	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
211016662	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 000	2 000 \$
211016655	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU2	Unités avec conduits		41 000	2 050 \$
211016654	Mitsubishi Electric	PUMY-HP48NKMU2	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
201755026	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 500	1 325 \$
201754444	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU*	Unités avec conduits		26 600	1 330 \$
201754445	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU*	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
202426337	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 728	1 437 \$
202423532	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU2	Unités avec conduits		26 600	1 330 \$
202412084	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU2	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
204926538	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204834271	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU3	Unités avec conduits		26 600	1 330 \$
204834270	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU3	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
211016658	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 400	1 320 \$
211016647	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU4	Unités avec conduits		26 600	1 330 \$
211016646	Mitsubishi Electric	PUMY-P36NKMU4	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
201755027	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 400	1 570 \$
201754446	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU*	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
201754447	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU*	Unités sans conduits		31 400	1 570 \$
202426338	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 200	1 660 \$
202412087	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU2	Unités sans conduits		31 400	1 570 \$
204926540	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 200	1 660 \$
204834215	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU3	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
204834274	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU3	Unités sans conduits		31 400	1 570 \$
211016661	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		33 200	1 660 \$
211016653	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU4	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
211016652	Mitsubishi Electric	PUMY-P48NKMU4	Unités sans conduits		31 400	1 570 \$
201755028	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 500	2 075 \$
201754639	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU*	Unités avec conduits		41 500	2 075 \$
201754640	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU1	Unités sans conduits		41 500	2 075 \$
202426339	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		45 144	2 258 \$
202411913	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU2	Unités avec conduits		40 500	2 025 \$
202412089	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU2	Unités sans conduits		41 500	2 075 \$
204926542	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 000	2 050 \$
204834217	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU3	Unités avec conduits		40 500	2 025 \$
204834276	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU3	Unités sans conduits		41 500	2 075 \$
211016663	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		41 000	2 050 \$
211016657	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU4	Unités avec conduits		40 500	2 025 \$
211016656	Mitsubishi Electric	PUMY-P60NKMU4	Unités sans conduits		41 500	2 075 \$
209447978	MITSUBISHI ELECTRIC	PUZ-A24NHA7***	PAA-A18AA1		13 800	690 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209447979	mitsubishi electric	PUZ-A24NHA7***	PAA-A18BA1		13 800	690 \$
209447980	mitsubishi electric	PUZ-A24NHA7***	PAA-A24AA1		15 600	780 \$
209447981	mitsubishi electric	PUZ-A24NHA7***	PAA-A24BA1		15 600	780 \$
201754460	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PCA-A24KA*		15 400	770 \$
201754461	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PEAD-A24AA*		15 400	770 \$
201754462	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PKA-A24KA*		15 700	785 \$
201754318	mitsubishi electric	PUZ-A24NHA7***	PLA-A24EA*		14 900	745 \$
201754463	Mitsubishi Electric	PUZ-A24NHA7***	PVA-A24AA*		15 000	750 \$
209447982	mitsubishi electric	PUZ-A30NHA7***	PAA-A30AA1		21 000	1 050 \$
209447983	mitsubishi electric	PUZ-A30NHA7***	PAA-A30BA1		21 000	1 050 \$
201754545	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PCA-A30KA*		18 800	940 \$
201754468	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PEAD-A30AA*		18 800	940 \$
201754470	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PLA-A30EA*		18 100	905 \$
201754546	Mitsubishi Electric	PUZ-A30NHA7***	PVA-A30AA*		18 000	900 \$
209447984	mitsubishi electric	PUZ-A36NKA7***	PAA-A36BA1		29 400	1 470 \$
209447985	mitsubishi electric	PUZ-A36NKA7***	PAA-A36CA1		29 400	1 470 \$
201754474	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7***	PCA-A36KA*		21 200	1 060 \$
201754475	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7***	PEAD-A36AA*		20 400	1 020 \$
201754319	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7***	PLA-A36EA*		22 000	1 100 \$
201754547	Mitsubishi Electric	PUZ-A36NKA7***	PVA-A36AA*		24 000	1 200 \$
209447986	mitsubishi electric	PUZ-A42NKA7***	PAA-A42BA1		32 800	1 640 \$
209447987	mitsubishi electric	PUZ-A42NKA7***	PAA-A42CA1		32 800	1 640 \$
201754480	Mitsubishi Electric	PUZ-A42NKA7***	PCA-A42KA*		28 200	1 410 \$
201754481	Mitsubishi Electric	PUZ-A42NKA7***	PEAD-A42AA*		26 600	1 330 \$
201754483	Mitsubishi Electric	PUZ-A42NKA7***	PVA-A42AA*		28 400	1 420 \$
204276762	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PCA-A24KA7		17 700	885 \$
204276767	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PEAD-A24AA7		18 000	900 \$
204276761	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PKA-A24KA7		17 200	860 \$
204276538	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PLA-A24EA7		17 300	865 \$
204281760	Mitsubishi Electric	PUZ-HA24NHA	PVA-A24AA7		17 500	875 \$
209447988	mitsubishi electric	PUZ-HA24NHA*	PAA-A24AA1		16 000	800 \$
209447989	mitsubishi electric	PUZ-HA24NHA*	PAA-A24BA1		16 000	800 \$
211259270	mitsubishi electric	PUZ-HA24NHA1	PCA-A24KA*		17 700	885 \$
207702686	mitsubishi electric	PUZ-HA24NHA1	PEAD-A24AA*		18 000	900 \$
211259269	mitsubishi electric	PUZ-HA24NHA1	PKA-A24KA*		17 200	860 \$
211273264	mitsubishi electric	PUZ-HA24NHA1	PLA-A24EA*		17 300	865 \$
211259272	mitsubishi electric	PUZ-HA24NHA1	PVA-A24AA*		17 500	875 \$
201754487	Mitsubishi Electric	PUZ-HA30NHA5	PVA-A30AA*		22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207702688	mitsubishi electric	PUZ-HA30NKA	PEAD-A30AA*		21 000	1 050 \$
206223050	Mitsubishi Electric	PUZ-HA30NKA	PEAD-A30AA7		21 000	1 050 \$
211259274	mitsubishi electric	PUZ-HA30NKA	PVA-A30AA*		21 000	1 050 \$
206223048	Mitsubishi Electric	PUZ-HA30NKA	PVA-A30AA7		21 000	1 050 \$
210435437	mitsubishi electric	PUZ-HA30NKA*	PAA-A30AA1		23 200	1 160 \$
210435438	mitsubishi electric	PUZ-HA30NKA*	PAA-A30BA1		23 200	1 160 \$
201754322	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PEAD-A36AA*		27 000	1 350 \$
201754490	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PLA-A36BA*		28 000	1 400 \$
201754321	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PLA-A36EA*		28 000	1 400 \$
201754323	Mitsubishi Electric	PUZ-HA36NHA5	PVA-A36AA*		25 000	1 250 \$
211259278	mitsubishi electric	PUZ-HA36NKA	PCA-A36KA*		25 400	1 270 \$
207702691	mitsubishi electric	PUZ-HA36NKA	PEAD-A36AA*		24 800	1 240 \$
211259276	mitsubishi electric	PUZ-HA36NKA	PKA-A36KA*		25 400	1 270 \$
211259275	mitsubishi electric	PUZ-HA36NKA	PLA-A36EA*		24 200	1 210 \$
211259279	mitsubishi electric	PUZ-HA36NKA	PVA-A36AA*		24 600	1 230 \$
209484153	mitsubishi electric	PUZ-HA36NKA*	PAA-A36BA1		28 400	1 420 \$
210435439	mitsubishi electric	PUZ-HA36NKA*	PAA-A36CA1		28 400	1 420 \$
201754495	Mitsubishi Electric	PUZ-HA42NKA	PVA-A42AA*		42 000	2 100 \$
211259280	mitsubishi electric	PUZ-HA42NKA1	PCA-A42KA*		38 500	1 925 \$
207702694	mitsubishi electric	PUZ-HA42NKA1	PEAD-A42AA*		39 500	1 975 \$
211259282	mitsubishi electric	PUZ-HA42NKA1	PVA-A42AA*		42 000	2 100 \$
207699119	mitsubishi electric	SUZ-KA09NA2	MLZ-KP09NA*		7 700	385 \$
207702695	mitsubishi electric	SUZ-KA09NA2	PEAD-A09AA*		7 600	380 \$
202392027	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NA2	SEZ-KD09NA		7 600	380 \$
211289244	mitsubishi electric	SUZ-KA09NA2	SLZ-KF09NA		6 900	345 \$
202392035	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NAH2	MLZ-KP09NA		7 700	385 \$
207699120	mitsubishi electric	SUZ-KA09NAH2	MLZ-KP09NA*		7 700	385 \$
207702698	mitsubishi electric	SUZ-KA09NAH2	PEAD-A09AA*		7 600	380 \$
202392031	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NAH2	SEZ-KD09NA		7 600	380 \$
202392050	Mitsubishi Electric	SUZ-KA09NAH2	SLZ-KF09NA		6 900	345 \$
211289245	mitsubishi electric	SUZ-KA09NAH2	SLZ-KF09NA*		6 900	345 \$
207699122	mitsubishi electric	SUZ-KA12NA2	MLZ-KP12NA*		9 900	495 \$
207702701	mitsubishi electric	SUZ-KA12NA2	PEAD-A12AA*		9 700	485 \$
202392028	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NA2	SEZ-KD12NA		10 000	500 \$
211289247	mitsubishi electric	SUZ-KA12NA2	SLZ-KF12NA*		8 900	445 \$
211289257	mitsubishi electric	SUZ-KA12NA2	SVZ-KP12NA*		9 900	495 \$
202392036	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	MLZ-KP12NA		9 900	495 \$
207699123	mitsubishi electric	SUZ-KA12NAH2	MLZ-KP12NA*		9 900	495 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207702704	mitsubishi electric	SUZ-KA12NAH2	PEAD-A12AA*		9 700	485 \$
202392032	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	SEZ-KD12NA		10 000	500 \$
202392051	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	SLZ-KF12NA		8 900	445 \$
211289248	mitsubishi electric	SUZ-KA12NAH2	SLZ-KF12NA*		8 900	445 \$
202392055	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAH2	SVZ-KP12NA		9 900	495 \$
211289258	mitsubishi electric	SUZ-KA12NAH2	SVZ-KP12NA*		9 900	495 \$
206374536	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	APEADA0121AA70A		9 000	450 \$
207702706	mitsubishi electric	SUZ-KA12NAHZ	PEAD-A12AA*		8 800	440 \$
204627020	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	SEZ-KD12NA4		9 000	450 \$
211289249	mitsubishi electric	SUZ-KA12NAHZ	SLZ-KF12NA*		8 300	415 \$
206374537	Mitsubishi Electric	SUZ-KA12NAHZ	TPEADA0121AA70A		9 000	450 \$
207702707	mitsubishi electric	SUZ-KA15NA2	PEAD-A15AA*		10 500	525 \$
202392029	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NA2	SEZ-KD15NA		11 700	585 \$
211289251	mitsubishi electric	SUZ-KA15NA2	SLZ-KF15NA		11 900	595 \$
202392045	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAH2	PEAD-A15AA		11 300	565 \$
207702708	mitsubishi electric	SUZ-KA15NAH2	PEAD-A15AA*		11 300	565 \$
202392033	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAH2	SEZ-KD15NA		11 700	585 \$
202392063	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAH2	SLZ-KF15NA		11 900	595 \$
211289252	mitsubishi electric	SUZ-KA15NAH2	SLZ-KF15NA*		11 900	595 \$
206374538	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAHZ	APEADA0151AA70A		11 700	585 \$
207702709	mitsubishi electric	SUZ-KA15NAHZ	PEAD-A15AA*		11 700	585 \$
204627021	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAHZ	SEZ-KD15NA4		12 200	610 \$
206374539	Mitsubishi Electric	SUZ-KA15NAHZ	TPEADA0151AA70A		11 700	585 \$
207699125	mitsubishi electric	SUZ-KA18NA2	MLZ-KP18NA*		13 100	655 \$
207702711	mitsubishi electric	SUZ-KA18NA2	PEAD-A18AA*		14 000	700 \$
202392030	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NA2	SEZ-KD18NA		13 900	695 \$
211289254	mitsubishi electric	SUZ-KA18NA2	SLZ-KF18NA*		12 900	645 \$
211289259	mitsubishi electric	SUZ-KA18NA2	SVZ-KP18NA*		14 000	700 \$
202392037	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAH2	MLZ-KP18NA		13 100	655 \$
207699126	mitsubishi electric	SUZ-KA18NAH2	MLZ-KP18NA*		13 100	655 \$
207702712	mitsubishi electric	SUZ-KA18NAH2	PEAD-A18AA*		14 000	700 \$
202392034	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAH2	SEZ-KD18NA		13 900	695 \$
211580586	mitsubishi electric	SUZ-KA18NAH2	SLZ-KF18NA*		12 900	645 \$
202392056	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAH2	SVZ-KP18NA		14 000	700 \$
211289260	mitsubishi electric	SUZ-KA18NAH2	SVZ-KP18NA*		14 000	700 \$
204627022	Mitsubishi Electric	SUZ-KA18NAHZ	SEZ-KD18NA4		14 200	710 \$
211289256	mitsubishi electric	SUZ-KA18NAHZ	SVZ-KP18NA*		14 300	715 \$
207702716	mitsubishi electric	SUZ-KA24NAHZ	PEAD-A24AA*		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207702722	mitsubishi electric	SUZ-KA30NAHZ	PEAD-A30AA*		21 000	1 050 \$
211273652	mitsubishi electric	SUZ-KA30NAHZ	SVZ-KP30NA*		21 400	1 070 \$
207702726	mitsubishi electric	SUZ-KA36NAHZ	PEAD-A36AA*		24 800	1 240 \$
211497055	mitsubishi electric	TRUZH0361KA00NA	TPKA0A0361KA***		25 400	1 270 \$
211306403	MITSUTOMO	HO-MD18-AB-Q	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
211306402	Mitsutomo	HO-MD18-AB-Q	Unités avec conduits		16 000	800 \$
211306401	Mitsutomo	HO-MD18-AB-Q	Unités sans conduits		13 500	675 \$
211306412	MITSUTOMO	HO-MP48-AB-Q	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
211306411	Mitsutomo	HO-MP48-AB-Q	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
211306410	Mitsutomo	HO-MP48-AB-Q	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
211306415	MITSUTOMO	HO-MP55-AB-Q	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
211306414	Mitsutomo	HO-MP55-AB-Q	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
211306413	Mitsutomo	HO-MP55-AB-Q	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
211306409	MITSUTOMO	HO-MQ36-AB-Q	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
211306407	Mitsutomo	HO-MQ36-AB-Q	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
213785770	MITSUTOMO	HO-MQ36-AC-Q	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 600	1 430 \$
213785769	MITSUTOMO	HO-MQ36-AC-Q	Unités avec conduits		30 000	1 500 \$
213785768	MITSUTOMO	HO-MQ36-AC-Q	Unités sans conduits		27 400	1 370 \$
211306406	MITSUTOMO	HO-MT28-AB-Q	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
211306405	Mitsutomo	HO-MT28-AB-Q	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
211306404	Mitsutomo	HO-MT28-AB-Q	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
213785767	MITSUTOMO	HO-MT28-AC-Q	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 \$
213785766	MITSUTOMO	HO-MT28-AC-Q	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
213785765	MITSUTOMO	HO-MT28-AC-Q	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
211306397	Mitsutomo	HO-SZ06-AB-Q	HJ-UZ06-AB-Q		5 700	285 \$
211306392	Mitsutomo	HO-SZ06-AB-Q	HW-SZ06-AB-Q		7 500	375 \$
214056562	MITSUTOMO	HO-SZ09-AB-Q	HC-UZ09-AB-Q		9 000	450 \$
214056566	MITSUTOMO	HO-SZ09-AB-Q	HD-UZ09-AB-Q		10 100	505 \$
211306398	Mitsutomo	HO-SZ09-AB-Q	HJ-UZ09-AB-Q		9 800	490 \$
211306393	Mitsutomo	HO-SZ09-AB-Q	HW-SZ09-AB-Q		9 300	465 \$
214056563	MITSUTOMO	HO-SZ12-AB-Q	HC-UZ12-AB-Q		9 900	495 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214056567	mitsutomo	HO-SZ12-AB-Q	HD-UZ12-AB-Q		10 600	530 \$
211306399	Mitsutomo	HO-SZ12-AB-Q	HJ-UZ12-AB-Q		9 500	475 \$
214056570	mitsutomo	HO-SZ12-AB-Q	HL-UZ12-AB-Q		10 200	510 \$
211306394	Mitsutomo	HO-SZ12-AB-Q	HW-SZ12-AB-Q		10 300	515 \$
214056564	mitsutomo	HO-SZ18-AB-Q	HC-UZ18-AB-Q		15 600	780 \$
214056568	mitsutomo	HO-SZ18-AB-Q	HD-UZ18-AB-Q		15 000	750 \$
214056572	mitsutomo	HO-SZ18-AB-Q	HF-UZ18-AB-Q		12 000	600 \$
211306400	Mitsutomo	HO-SZ18-AB-Q	HJ-UZ18-AB-Q		14 500	725 \$
214056571	mitsutomo	HO-SZ18-AB-Q	HL-UZ16-AB-Q		14 700	735 \$
214056582	mitsutomo	HO-SZ18-AB-Q	HV-UZ18-AB-Q		15 400	770 \$
211306395	Mitsutomo	HO-SZ18-AB-Q	HW-SZ18-AB-Q		11 100	555 \$
214056565	mitsutomo	HO-SZ24-AB-Q	HC-UZ24-AB-Q		21 000	1 050 \$
214056569	mitsutomo	HO-SZ24-AB-Q	HD-UZ24-AB-Q		21 000	1 050 \$
214056573	mitsutomo	HO-SZ24-AB-Q	HF-UZ24-AB-Q		19 000	950 \$
214056583	mitsutomo	HO-SZ24-AB-Q	HV-UZ24-AB-Q		16 900	845 \$
211306396	Mitsutomo	HO-SZ24-AB-Q	HW-SZ24-AB-Q		18 900	945 \$
213785764	mitsutomo	HO-SZ36-AB-Q	HW-SZ36-AB-Q		27 800	1 390 \$
214056574	mitsutomo	HO-SZ36-BB-Q	HC-UZ36-BB-Q		33 000	1 650 \$
214056576	mitsutomo	HO-SZ36-BB-Q	HD-UZ36-BB-Q		34 000	1 700 \$
214056579	mitsutomo	HO-SZ36-BB-Q	HF-UZ36-BB-Q		32 000	1 600 \$
214056575	mitsutomo	HO-SZ48-BB-Q	HC-UZ48-BB-Q		35 000	1 750 \$
214056577	mitsutomo	HO-SZ48-BB-Q	HD-UZ48-BB-Q		39 500	1 975 \$
214056580	mitsutomo	HO-SZ48-BB-Q	HF-UZ48-BB-Q		35 000	1 750 \$
214056578	mitsutomo	HW-SZ60-BB-Q	HD-UZ60-BB-Q		40 000	2 000 \$
214056581	mitsutomo	HW-SZ60-BB-Q	HF-UZ60-BB-Q		40 000	2 000 \$
211306384	Mitsutomo	RO-SZ09-AB-J	RW-SZ09-AB-J		6 300	315 \$
211306386	Mitsutomo	RO-SZ09-AB-Q	RW-SZ09-AB-Q		6 000	300 \$
211306385	Mitsutomo	RO-SZ12-AB-J	RW-SZ12-AB-J		7 800	390 \$
211306387	Mitsutomo	RO-SZ12-AB-Q	RW-SZ12-AB-Q		7 000	350 \$
211306388	Mitsutomo	RO-SZ18-AB-Q	RW-SZ18-AB-Q		11 400	570 \$
211306389	Mitsutomo	RO-SZ24-AB-Q	RW-SZ24-AB-Q		16 500	825 \$
214056584	mitsutomo	RO-SZ30-AB-Q	HV-UZ30-AB-Q		20 400	1 020 \$
213785762	mitsutomo	RO-SZ30-AB-Q	RW-SZ30-AC-Q		20 000	1 000 \$
211306391	Mitsutomo	RO-SZ36-AB-Q	RW-SZ36-AB-Q		24 000	1 200 \$
211306378	Mitsutomo	UHO18-NB-Q	UHM18-BB-Q		13 500	675 \$
211306379	Mitsutomo	UHO24-NB-Q	UHM24-BB-Q		19 200	960 \$
211306380	Mitsutomo	UHO30-NB-Q	UHM30-CB-Q		21 000	1 050 \$
211306381	Mitsutomo	UHO36-NB-Q	UHM36-CB-Q		30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211306382	Mitsutomo	UHO48-NB-Q	UHM48-CB-Q		36 000	1 800 \$
211306383	Mitsutomo	UHO60-NB-Q	UHM60-DB-Q		42 000	2 100 \$
202635799	MOOVAIR	DM09HOS19115S1	DM09HIW19115S1		6 000	300 \$
204005744	MOOVAIR	DM09HOS23230E2	DM09HICU230X5		5 800	290 \$
204005736	MOOVAIR	DM09HOS23230E2	DM09HIDU230X5		6 800	340 \$
203238509	MOOVAIR	DM09HOS23230E2	DM09HIW23230E3		5 800	290 \$
204005740	MOOVAIR	DM09HOS25230E3	DM09HIDU230X5		7 200	360 \$
204005732	MOOVAIR	DM09HOS25230E3	DM09HIW23230E3		6 900	345 \$
206377754	MOOVAIR	DM09HOS42230E4	DM09HIW42230E4		7 200	360 \$
204005745	MOOVAIR	DM12HOS23230E2	DM12HICU230X5		7 500	375 \$
205782168	MOOVAIR	DM12HOS23230E2	DM12HIFU230E5		7 200	360 \$
203238510	MOOVAIR	DM12HOS23230E2	DM12HIW23230E3		7 700	385 \$
204005749	MOOVAIR	DM12HOS25230E3	DM12HICU230X5		8 700	435 \$
204005741	MOOVAIR	DM12HOS25230E3	DM12HIDU230X5		8 500	425 \$
204005733	MOOVAIR	DM12HOS25230E3	DM12HIW23230E3		7 800	390 \$
206377756	MOOVAIR	DM12HOS42230E4	DM12HIW42230E4		6 800	340 \$
202635803	MOOVAIR	DM18HOM23230X2	Unités sans conduits		12 000	600 \$
203238516	MOOVAIR	DM18HOM23230X2	Unités sans conduits		12 000	600 \$
202635801	MOOVAIR	DM18HOS19230S1	DM18HIW19230S1		11 000	550 \$
204005746	MOOVAIR	DM18HOS23230E2	DM18HICU230X5		12 000	600 \$
204005738	MOOVAIR	DM18HOS23230E2	DM18HIDU230X5		12 000	600 \$
203238512	MOOVAIR	DM18HOS23230E2	DM18HIW23230E3		11 400	570 \$
206401441	MOOVAIR	DM18HOS25230E3A	DM18HICU230X5		15 600	780 \$
206401440	MOOVAIR	DM18HOS25230E3A	DM18HIDU230X5		15 000	750 \$
206401439	MOOVAIR	DM18HOS25230E3A	DM18HIW23230E3		10 900	545 \$
204005747	MOOVAIR	DM24HOS23230E2	DM24HICU230X5		15 800	790 \$
204005739	MOOVAIR	DM24HOS23230E2	DM24HIDU230X5		16 000	800 \$
203238514	MOOVAIR	DM24HOS23230E2	DM24HIW23230E3		15 300	765 \$
204005743	MOOVAIR	DM24HOS25230E3	DM24HIDU230X5		17 200	860 \$
205921399	MOOVAIR	DM24HOS25230E3	FM24HIAHUU230X6		17 500	875 \$
207742581	MOOVAIR	DM24HOS25230E3	FM24HIAHUU230X6		17 500	875 \$
206401444	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	DM24HICU230X5		14 500	725 \$
206401443	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	DM24HIDU230X5		21 000	1 050 \$
206401442	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	DM24HIW23230E3		19 400	970 \$
207131748	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	FM24HIAHUU230X6		16 500	825 \$
207742582	MOOVAIR	DM24HOS25230E3A	FM24HIAHUU230X6		16 500	825 \$
203238518	MOOVAIR	DM27HOM23230X2	Unités sans conduits		17 200	860 \$
202635804	MOOVAIR	DM27HOM23230X2	Unités sans conduits		17 200	860 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204005772	MOOVAIR	DM27HOM25230X3	Unités sans conduits		18 000	900 \$
203238789	MOOVAIR	DM36HOM23230X2	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
204005761	MOOVAIR	DM36HOM25230X3	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
204005752	MOOVAIR	DM36HOM25230X3	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
204005757	MOOVAIR	DM36HOS18230E5	DM36HICU230X5		25 200	1 260 \$
204005753	MOOVAIR	DM36HOS18230E5	DM36HIDU230X5		27 600	1 380 \$
207645900	MOOVAIR	DM36HOS25230E3	DM36HICU230X5		25 400	1 270 \$
206853240	MOOVAIR	DM36HOS25230E3	DM36HIDU230X5		28 000	1 400 \$
203238520	MOOVAIR	DM48HOM23230X2	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
202635806	MOOVAIR	DM48HOM23230X2	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
205309414	MOOVAIR	DM48HOM25230X3	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
205309413	MOOVAIR	DM48HOM25230X3	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
204005758	MOOVAIR	DM48HOS18230E5	DM48HICU230X5		35 000	1 750 \$
204005754	MOOVAIR	DM48HOS18230E5	DM48HIDU230X5		33 400	1 670 \$
207645901	MOOVAIR	DM48HOS25230E3	DM48HICU230X5		35 000	1 750 \$
206853241	MOOVAIR	DM48HOS25230E3	DM48HIDU230X5		33 000	1 650 \$
204005755	MOOVAIR	DM60HOS18230E5	DM60HIDU230X5		37 600	1 880 \$
207742494	MOOVAIR	DMA06HOS28230E8	DMA06HIW25230E8		8 500	425 \$
207742484	MOOVAIR	DMA09HOS21115S1	DMA09HIW21115S1		6 800	340 \$
208075829	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DMA06HIW25230E8		8 500	425 \$
207742490	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DMA09HIW25230E8		8 500	425 \$
207742502	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DUA09HICU230X5		7 500	375 \$
207742514	MOOVAIR	DMA09HOS25230E8	DUA09HIDU230X5		7 700	385 \$
208119824	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DM09HIW23230E3		7 100	355 \$
207742495	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DMA09HIW25230E8		9 500	475 \$
207742508	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DUA09HICU230X5		9 000	450 \$
207742521	MOOVAIR	DMA09HOS28230E8	DUA09HIDU230X5		10 100	505 \$
207742499	MOOVAIR	DMA09HOS42230E4	DMA09HIW42230E4		10 400	520 \$
207742491	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DMA12HIW25230E8		9 000	450 \$
207742503	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DUA12HICU230X5		8 900	445 \$
207742515	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DUA12HIDU230X5		9 300	465 \$
207742528	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DUA12HIFU230E5		9 000	450 \$
212596839	MOOVAIR	DMA12HOS25230E8	DUB12HIFU230X5A		9 200	460 \$
208119825	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DM12HIW23230E3		7 600	380 \$
207742496	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DMA12HIW25230E8		10 000	500 \$
207742509	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DUA12HICU230X5		9 900	495 \$
207742522	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DUA12HIDU230X5		10 600	530 \$
207742527	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DUA12HIFU230E5		9 600	480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212596840	MOOVAIR	DMA12HOS28230E8	DUB12HIFU230X5A		10 200	510 \$
207742500	MOOVAIR	DMA12HOS42230E4	DMA12HIW42230E4		10 400	520 \$
207742531	MOOVAIR	DMA18HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
207742530	MOOVAIR	DMA18HOM23230X2	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207742529	MOOVAIR	DMA18HOM23230X2	Unités sans conduits		14 300	715 \$
207742543	MOOVAIR	DMA18HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
207742542	MOOVAIR	DMA18HOM25230X3	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207742541	MOOVAIR	DMA18HOM25230X3	Unités sans conduits		15 000	750 \$
212361758	MOOVAIR	DMA18HOS20230E7	CUB24HAC20BWT7A		14 700	735 \$
207764688	MOOVAIR	DMA18HOS20230E7	FMA18HIAHUU230X7		13 500	675 \$
207742486	MOOVAIR	DMA18HOS21230S1	DMA18HIW21230S1		11 500	575 \$
207742492	MOOVAIR	DMA18HOS25230E8	DMA18HIW25230E8		14 900	745 \$
207742504	MOOVAIR	DMA18HOS25230E8	DUA18HICU230X5		12 000	600 \$
207742516	MOOVAIR	DMA18HOS25230E8	DUA18HIDU230X5		12 600	630 \$
208119826	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DM18HIW23230E3		10 900	545 \$
207742497	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DMA18HIW25230E8		15 000	750 \$
207742510	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DUA18HICU230X5		15 600	780 \$
207742523	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DUA18HIDU230X5		15 000	750 \$
207824533	MOOVAIR	DMA18HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		15 800	790 \$
207742501	MOOVAIR	DMA18HOS42230E4	DMA18HIW42230E4		20 200	1 010 \$
213487207	MOOVAIR	DMA24HOS20230E7	CUB24HAC20AWT7A		22 400	1 120 \$
212361759	MOOVAIR	DMA24HOS20230E7	CUB24HAC20BWT7A		21 000	1 050 \$
207706559	MOOVAIR	DMA24HOS20230E7	FMA24HIAHUU230X7		19 200	960 \$
207742493	MOOVAIR	DMA24HOS25230E8	DMA24HIW25230E8		16 200	810 \$
207742505	MOOVAIR	DMA24HOS25230E8	DUA24HICU230X5		19 000	950 \$
207742517	MOOVAIR	DMA24HOS25230E8	DUA24HIDU230X5		20 000	1 000 \$
208119827	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DM24HIW23230E3		19 400	970 \$
207742498	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DMA24HIW25230E8		21 200	1 060 \$
207742511	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DUA24HICU230X5		21 000	1 050 \$
207742524	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	DUA24HIDU230X5		21 000	1 050 \$
210295922	MOOVAIR	DMA24HOS28230E8	FM24HIAHUU230X6		16 500	825 \$
207742534	MOOVAIR	DMA27HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
207742533	MOOVAIR	DMA27HOM23230X2	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207742532	MOOVAIR	DMA27HOM23230X2	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207742546	MOOVAIR	DMA27HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
207742545	MOOVAIR	DMA27HOM25230X3	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207742544	MOOVAIR	DMA27HOM25230X3	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
213369385	MOOVAIR	DMA30HOS20230E7	CUB36HAC20BWT7A		19 600	980 \$
212361760	MOOVAIR	DMA30HOS20230E7	CUB36HAC20CWT7A		22 600	1 130 \$
207706560	MOOVAIR	DMA30HOS20230E7	FMA30HIAHUU230X7		21 000	1 050 \$
207742535	MOOVAIR	DMA36HOM23230X2	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
207742549	MOOVAIR	DMA36HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
207742548	MOOVAIR	DMA36HOM25230X3	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207742547	MOOVAIR	DMA36HOM25230X3	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
207742506	MOOVAIR	DMA36HOS18230S5	DUA36HICU230X5		23 000	1 150 \$
207742518	MOOVAIR	DMA36HOS18230S5	DUA36HIDU230X5		25 000	1 250 \$
212928556	MOOVAIR	DMA36HOS20230E7	CUB36HAC20BWT7A		27 400	1 370 \$
212361761	MOOVAIR	DMA36HOS20230E7	CUB36HAC20CWT7A		33 000	1 650 \$
207706561	MOOVAIR	DMA36HOS20230E7	FMA36HIAHUU230X7		30 400	1 520 \$
207742489	MOOVAIR	DMA36HOS21230S1	DMA36HIW21230S1		24 000	1 200 \$
207742512	MOOVAIR	DMA36HOS28230E8	DUA36HICU230X5		33 000	1 650 \$
207742525	MOOVAIR	DMA36HOS28230E8	DUA36HIDU230X5		34 000	1 700 \$
207742540	MOOVAIR	DMA48HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207742539	MOOVAIR	DMA48HOM23230X2	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207742538	MOOVAIR	DMA48HOM23230X2	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
207742552	MOOVAIR	DMA48HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207742551	MOOVAIR	DMA48HOM25230X3	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207742550	MOOVAIR	DMA48HOM25230X3	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
207742507	MOOVAIR	DMA48HOS18230S5	DUA48HICU230X5		30 000	1 500 \$
207742519	MOOVAIR	DMA48HOS18230S5	DUA48HIDU230X5		34 000	1 700 \$
212615028	MOOVAIR	DMA48HOS20230E7	CUB48HAC20CWT7A		32 000	1 600 \$
207706562	MOOVAIR	DMA48HOS20230E7	FMA48HIAHUU230X7		36 000	1 800 \$
207742513	MOOVAIR	DMA48HOS28230E8	DUA48HICU230X5		35 000	1 750 \$
207742526	MOOVAIR	DMA48HOS28230E8	DUA48HIDU230X5		39 500	1 975 \$
208136318	MOOVAIR	DMA55HOM23230X2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
208136317	MOOVAIR	DMA55HOM23230X2	Unités avec conduits		35 000	1 750 \$
208136316	MOOVAIR	DMA55HOM23230X2	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208136321	MOOVAIR	DMA55HOM25230X3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
208136320	MOOVAIR	DMA55HOM25230X3	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
208136319	MOOVAIR	DMA55HOM25230X3	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
207742520	MOOVAIR	DMA60HOS18230S5	DUA60HIDU230X5		37 000	1 850 \$
208080667	MOOVAIR	DMA60HOS19230E7	FMA60HIAHUU230X7		37 000	1 850 \$
212615029	MOOVAIR	DMA60HOS20230E7	CUB60HAC20DWT7A		37 000	1 850 \$
210295923	MOOVAIR	DMA60HOS20230E7	FMA60HIAHUU230X7		42 000	2 100 \$
213088009	MOOVAIR	DMB09HOS42230E8	DMB09HIW42230E8		11 400	570 \$
213088010	MOOVAIR	DMB12HOS42230E8	DMB12HIW42230E8		11 400	570 \$
213369384	MOOVAIR	DMB18HOS42230E8B	DMB18HIW42230E8		20 200	1 010 \$
205415980	MRCOOL	A-09-HP-C-115B	A-09-HP-WMAH-115B		6 000	300 \$
208552794	MRCOOL	A-09-HP-C-115C	A-09-HP-WMAH-115C		6 800	340 \$
208552799	MRCOOL	A-12-HP-C-115C	A-09-HP-WMAH-230C		6 900	345 \$
202918800	MRCOOL	A-18-HP-C-230B	A-18-HP-WMAH-230B		11 000	550 \$
208552804	MRCOOL	A-18-HP-C-230C	A-18-HP-WMAH-230C		11 500	575 \$
208552808	MRCOOL	A-36-HP-C-230C	A-36-HP-WMAH-230C		24 000	1 200 \$
208960635	MRCOOL	CENTRAL-18-HP-C-23025	CENTRAL-18-HP-MUAH-23025		14 800	740 \$
208960636	MRCOOL	CENTRAL-24-HP-C-23025	CENTRAL-24-HP-MUAH-23025		18 000	900 \$
211497151	MRCOOL	CENTRAL-24-HP-C-230A00	CENTRAL-24-HP-MUAH230A00		19 200	960 \$
208960637	MRCOOL	CENTRAL-30-HP-C-23025	CENTRAL-30-HP-MUAH-23025		19 000	950 \$
208960638	MRCOOL	CENTRAL-36-HP-C-23000	CENTRAL-36-HP-MUAH-23000		20 400	1 020 \$
210279122	MRCOOL	CENTRAL-36-HP-C-230A00	CENTRAL-36-HP-MUAH230A00		30 400	1 520 \$
208960639	MRCOOL	CENTRAL-48-HP-C-23000	CENTRAL-48-HP-MUAH-23000		37 000	1 850 \$
210279123	MRCOOL	CENTRAL-48-HP-C-230A00	CENTRAL-48-HP-MUAH230A00		36 000	1 800 \$
208960640	MRCOOL	CENTRAL-60-HP-C-23000	CENTRAL-60-HP-MUAH-23000		37 000	1 850 \$
210279124	MRCOOL	CENTRAL-60-HP-C-230A00	CENTRAL-60-HP-MUAH230A00		42 000	2 100 \$
204711122	MRCOOL	DIY-12-HP-C-115B	DIY-12-HP-WMAH-115B		7 200	360 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207339187	MRCOOL	DIY-12-HP-C-115C	DIY-12-HP-WMAH-115C25		7 500	375 \$
208552787	MRCOOL	DIY-12-HP-C-115C25	DIY-12-HP-WMAH-115C25		7 500	375 \$
204711123	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230B	DIY-18-HP-WMAH-230B		11 300	565 \$
207339188	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230C	DIY-18-HP-WMAH-230C25		13 800	690 \$
208552788	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230C25	DIY-18-HP-WMAH-230C25		13 800	690 \$
209862113	MRCOOL	DIY-18-HP-C-230C25	DIYCASSETTE18HP-230C25		14 000	700 \$
204711124	MRCOOL	DIY-24-HP-C-230B	DIY-24-HP-WMAH-230B		14 800	740 \$
207339189	MRCOOL	DIY-24-HP-C-230C	DIY-24-HP-WMAH-230C25		17 900	895 \$
208552791	MRCOOL	DIY-24-HP-C-230C25	DIY-24-HP-WMAH-230C25		17 900	895 \$
207339190	MRCOOL	DIY-36-HP-C-230C	DIY-36-HP-WMAH-230C25		21 000	1 050 \$
208552793	MRCOOL	DIY-36-HP-C-230C25	DIY-36-HP-WMAH-230C25		21 000	1 050 \$
210295926	MRCOOL	DIYH-18-HP-C-230C25	DIYH-18-HP-MUAH-230C25		15 000	750 \$
210288098	MRCOOL	DIYH-24-HP-C-230C25	DIYH-24-HP-MUAH-230C25		18 400	920 \$
210288099	MRCOOL	DIYH-30-HP-C-230C25	DIYH-30-HP-MUAH-230C25		21 000	1 050 \$
207339196	MRCOOL	DIY-MULTI2-18HP230C	Unités sans conduits		13 500	675 \$
210265864	MRCOOL	DIY-MULTI3-27HP230C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 400	1 020 \$
208959770	MRCOOL	DIY-MULTI3-27HP230C	Unités avec conduits		21 000	1 050 \$
207339195	MRCOOL	DIY-MULTI3-27HP230C	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
210265865	MRCOOL	DIY-MULTI4-36HP230C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		24 400	1 220 \$
208959771	MRCOOL	DIY-MULTI4-36HP230C	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207339194	MRCOOL	DIY-MULTI4-36HP230C	Unités sans conduits		28 000	1 400 \$
210410110	MRCOOL	DIY-MULTI5-48HP230C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 400	1 770 \$
208959768	MRCOOL	DIY-MULTI5-48HP230C	Unités avec conduits		34 800	1 740 \$
208552972	MRCOOL	DIY-MULTI5-48HP230C	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
210410117	MRCOOL	MDUO18024036	MDUI18024E		16 000	800 \$
210410118	MRCOOL	MDUO18024036	MDUI18036E		24 000	1 200 \$
210410119	MRCOOL	MDUO18048060	MDUI18048E		31 400	1 570 \$
210410120	MRCOOL	MDUO18048060	MDUI18060E		36 000	1 800 \$
208552832	MRCOOL	MULTI2-18HP230B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
208552830	MRCOOL	MULTI2-18HP230B	Unités avec conduits		14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208552828	MRCOOL	MULTI2-18HP230B	Unités sans conduits		14 300	715 \$
8977707	MRCOOL	MULTI2-18HP230V1	Unités sans conduits		12 000	600 \$
208552955	MRCOOL	MULTI3-27HP230B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
208552953	MRCOOL	MULTI3-27HP230B	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208552834	MRCOOL	MULTI3-27HP230B	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
8977708	MRCOOL	MULTI3-27HP230V1	Unités sans conduits		17 200	860 \$
208552957	MRCOOL	MULTI4-36HP230B	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
8977709	MRCOOL	MULTI4-36HP230V1	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
208552967	MRCOOL	MULTI5-48HP230B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
208552965	MRCOOL	MULTI5-48HP230B	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
208552838	MRCOOL	MULTI5-48HP230B	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
8977710	MRCOOL	MULTI5-48HP230V1	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
211644119	MRCOOL	MVP-18-HP-C-230-25	MVP-18-HP-MUAH-230-25		14 800	740 \$
211644118	MRCOOL	MVP-24-HP-C-230-25	MVP-24-HP-MUAH-230-25		18 000	900 \$
211644134	MRCOOL	MVP-30-HP-C-230-25	MVP-30-HP-MUAH-230-25		19 000	950 \$
211644132	MRCOOL	MVP-36-HP-C-230-00	MVP-36-HP-MUAH-230-00		20 400	1 020 \$
211644135	MRCOOL	MVP-48-HP-C-230-00	MVP-48-HP-MUAH-230-00		37 000	1 850 \$
211644133	MRCOOL	MVP-60-HP-C-230-00	MVP-60-HP-MUAH-230-00		37 000	1 850 \$
204469761	MRCOOL	O-ES-09-HP-C-230	DUCT-09HP-230		6 800	340 \$
204783911	MRCOOL	O-ES-09-HP-C-230	O-09-HP-WMAH-230A		5 800	290 \$
208552810	MRCOOL	O-ES-09-HP-C-230B	O-09-HP-WMAH-230B		8 500	425 \$
204469758	MRCOOL	O-ES-12-HP-C-230	CASSETTE12HP-230		7 500	375 \$
204783912	MRCOOL	O-ES-12-HP-C-230	O-12-HP-WMAH-230A		7 700	385 \$
208552813	MRCOOL	O-ES-12-HP-C-230B	O-12-HP-WMAH-230B		9 000	450 \$
204469759	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230	CASSETTE18HP-230		12 000	600 \$
204469763	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230	DUCT-18HP-230		12 000	600 \$
204783913	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230	O-18-HP-WMAH-230A		11 400	570 \$
208552815	MRCOOL	O-ES-18-HP-C-230B	O-18-HP-WMAH-230B		14 900	745 \$
204469760	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230	CASSETTE24HP-230		15 800	790 \$
204469764	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230	DUCT-24HP-230		16 000	800 \$
204783914	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230	O-24-HP-WMAH-230A		15 300	765 \$
208552817	MRCOOL	O-ES-24-HP-C-230B	O-24-HP-WMAH-230B		16 200	810 \$
204469768	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230	DUCT-09HP-230		7 200	360 \$
204783915	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230	O-09-HP-WMAH-230A		6 900	345 \$
207339161	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230A	O-09-HP-WMAH-230B		9 500	475 \$
208552819	MRCOOL	O-HH-09-HP-C-230B	O-09-HP-WMAH-230B		9 500	475 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204340473	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230	CASSETTE12HP-230		8 700	435 \$
204469769	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230	DUCT-12HP-230		8 500	425 \$
204783916	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230	O-12-HP-WMAH-230A		7 800	390 \$
207339162	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230A	O-12-HP-WMAH-230B		10 000	500 \$
208552821	MRCOOL	O-HH-12-HP-C-230B	O-12-HP-WMAH-230B		10 000	500 \$
207339163	MRCOOL	O-HH-18-HP-C-230A	O-18-HP-WMAH-230B		15 000	750 \$
208552823	MRCOOL	O-HH-18-HP-C-230B	O-18-HP-WMAH-230B		15 000	750 \$
204469771	MRCOOL	O-HH-24-HP-C-230	DUCT-24HP-230		17 200	860 \$
207339164	MRCOOL	O-HH-24-HP-C-230A	O-24-HP-WMAH-230B		21 200	1 060 \$
208552825	MRCOOL	O-HH-24-HP-C-230B	O-24-HP-WMAH-230B		21 200	1 060 \$
213804881	MULTI MFG	HES-18HD-A	18HSHP-C-M-A		12 000	600 \$
212920472	MULTI MFG	HES-18HD-A	18MPHP0-M-A		37 000	1 850 \$
213386549	MULTI MFG	HES-18HD-A	18MUC0-HP-A		11 500	575 \$
213804882	MULTI MFG	HES-24HD-A	24HSHP-C-M-A		21 000	1 050 \$
212920473	MULTI MFG	HES-24HD-A	24MPHP0-M-A		21 000	1 050 \$
213614245	MULTI MFG	HES-24HD-A*	24MUC0-HP-A		19 500	975 \$
213804883	MULTI MFG	HES-30HD-A	30HSHP-C-M-A		18 000	900 \$
213804884	MULTI MFG	HES-36HD-A	36HSHP-C-M-A		19 000	950 \$
212920475	MULTI MFG	HES-36HD-A	36MPHP0-M-A		20 400	1 020 \$
213386551	MULTI MFG	HES-36HD-A	36MUC0-HP-A		19 000	950 \$
212920476	MULTI MFG	HES-48HD-A	48MPHP0-M-A		37 000	1 850 \$
212920477	MULTI MFG	HES-60HD-B	60MPHP0-M-A		37 000	1 850 \$
213386552	MULTI MFG	HHS-18HD-A	18HSHP-C-M-A		13 500	675 \$
212920478	MULTI MFG	HHS-18HD-A	18MPHP0-M-A		13 500	675 \$
213156952	MULTI MFG	HHS-18HD-A	18MUC0-HP-A		15 800	790 \$
213386553	MULTI MFG	HHS-24HD-A	24HSHP-C-M-A		19 200	960 \$
212920479	MULTI MFG	HHS-24HD-A	24MPHP0-M-A		19 200	960 \$
212924828	MULTI MFG	HHS-24HD-A	24MUC0-HP-A		20 000	1 000 \$
213386554	MULTI MFG	HHS-30HD-A	30HSHP-C-M-A		20 000	1 000 \$
212920480	MULTI MFG	HHS-30HD-A	30MPHP0-M-A		21 000	1 050 \$
213156953	MULTI MFG	HHS-30HD-A	30MUC0-HP-A		19 600	980 \$
213386555	MULTI MFG	HHS-36HD-A	36HSHP-C-M-A		32 800	1 640 \$
212920481	MULTI MFG	HHS-36HD-A	36MPHP0-M-A		30 400	1 520 \$
212924809	MULTI MFG	HHS-36HD-A	36MUC0-HH-A		28 600	1 430 \$
212920482	MULTI MFG	HHS-48HD-A	48MPHP0-M-A		36 000	1 800 \$
212920483	MULTI MFG	HHS-60HD-A	60MPHP0-M-A		42 000	2 100 \$
208674972	NAKS	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208674971	NAKS	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Unités avec conduits		14 800	740 \$
212432522	NAKS	NAKS-MULTI AC-18K-208-230	Unités sans conduits		14 400	720 \$
208674974	NAKS	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
208674973	NAKS	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
212432523	NAKS	NAKS-MULTI AC-27K-208-230	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
212432524	NAKS	NAKS-MULTI AC-36K-208-230	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
208674978	NAKS	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
208674977	NAKS	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
212432525	NAKS	NAKS-MULTI AC-48K-208-230	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
208674980	NAKS	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-115		8 900	445 \$
208674982	NAKS	NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-208-230		10 000	500 \$
208674983	NAKS	NAKS-SPLIT AC-18K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-18K-IDU-208-230		14 100	705 \$
208674984	NAKS	NAKS-SPLIT AC-24K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-24K-IDU-208-230		17 400	870 \$
208674986	NAKS	NAKS-SPLIT AC-36K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-36K-IDU-208-230		20 000	1 000 \$
208674979	NAKS	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-115	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-115		5 900	295 \$
208674981	NAKS	NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-208-230	NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-208-230		8 100	405 \$
209664500	NAPOLEAN	NS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WPV035T2AA	15 100	755 \$
209664498	NAPOLEAN	NS18HV24A36	H,DE32(6,9)36	WUV035T2AA	15 100	755 \$
207683240	NAPOLEON	NDHAM-28-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
207683239	NAPOLEON	NDHAM-28-O	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207683238	NAPOLEON	NDHAM-28-O	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207683243	NAPOLEON	NDHAM-36-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207683242	NAPOLEON	NDHAM-36-O	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207683241	NAPOLEON	NDHAM-36-O	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
207683230	NAPOLEON	NDHAS22-12-O	NDHAS22-12-I		10 000	500 \$
207683231	NAPOLEON	NDHAS22-18-O	NDHAS22-18-I		14 100	705 \$
207683232	NAPOLEON	NDHAS22-24-O	NDHAS22-24-I		17 400	870 \$
207683233	NAPOLEON	NDHAS26-09-O	NDHAS26-09-I		9 500	475 \$
207683234	NAPOLEON	NDHAS26-12-O	NDHAS26-12-I		10 000	500 \$
207683235	NAPOLEON	NDHAS26-18-O	NDHAS26-18-I		15 000	750 \$
207683236	NAPOLEON	NDHAS26-24-O	NDHAS26-24-I		21 200	1 060 \$
207683228	NAPOLEON	NDHBS20-12-O	NDHBS20-12-I		7 000	350 \$
207683229	NAPOLEON	NDHBS20-18-O	NDHBS20-18-I		11 400	570 \$
8952861	NAPOLEON	NH21-09F-O	NH21-09F-I		6 400	320 \$
205309935	NAPOLEON	NH21-09F-O	NH25-09F-I		5 800	290 \$
205309936	NAPOLEON	NH21-12F-O	NH25-12F-I		7 700	385 \$
8952863	NAPOLEON	NH21-18F-O	NH21-18F-I		10 400	520 \$
205309937	NAPOLEON	NH21-18F-O	NH25-18F-I		11 400	570 \$
205309938	NAPOLEON	NH21-24F-O	NH25-24F-I		15 300	765 \$
8952855	NAPOLEON	NH25-09F-O	NH25-09F-I		6 900	345 \$
8952856	NAPOLEON	NH25-12F-O	NH25-12F-I		7 800	390 \$
206597271	NAPOLEON	NH25-18H-O	NH25-18F-I		10 900	545 \$
206597272	NAPOLEON	NH25-18H-O	NH25-24F-I		19 400	970 \$
206598613	NAPOLEON	NH25-24H-O	NH25-24F-I		19 400	970 \$
203363533	NAPOLEON	NHAS-18-O	NHAS-18-I		11 000	550 \$
203363530	NAPOLEON	NMZO-27F-B	Unités sans conduits		17 200	860 \$
205309942	NAPOLEON	NMZO-36F-B	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
208143093	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV050T3AA	19 400	970 \$
208157170	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WPV070T3AA	19 400	970 \$
208157171	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV050T3AA	19 400	970 \$
208157172	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE33(6,9)36	WUV070T3AA	19 400	970 \$
212603045	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE37936	WPV070T3AA	25 600	1 280 \$
212603046	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE37936	WPV080T3AA	25 600	1 280 \$
212920614	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE37936	WUV070T3AA	25 600	1 280 \$
212920615	NAPOLEON	NS18HV24A36	H,DE37936	WUV080T3AA	25 600	1 280 \$
207335552	NAPOLEON	NS18HV24A36	NPF24A		16 300	815 \$
207335553	NAPOLEON	NS18HV24A36	NPF24A36A		24 000	1 200 \$
212404709	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WPV070T4BA	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212404712	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WPV080T4BA	33 000	1 650 \$
212404710	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WUV070T4BA	33 000	1 650 \$
212404711	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE37960+TXV	WUV080T4BA	33 000	1 650 \$
212404685	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE50960	WPV090T5BA	38 000	1 900 \$
212404688	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE50960	WPV100T5BA	38 000	1 900 \$
212404686	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE50960	WUV090T5BA	38 000	1 900 \$
212404687	NAPOLEON	NS18HV48A60	H,DE50960	WUV100T5BA	38 000	1 900 \$
207335554	NAPOLEON	NS18HV48A60	NPFX48A		32 000	1 600 \$
207335555	NAPOLEON	NS18HV48A60	NPFX48A60A		36 000	1 800 \$
212404693	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WPV050T3AA	15 000	750 \$
212404694	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WPV060T3AA	15 000	750 \$
212427853	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WPV070T3AA	15 000	750 \$
212404695	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WUV050T3AA	15 000	750 \$
212404696	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WUV060T3AA	15 000	750 \$
212427854	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE33(6,9)36	WUV070T3AA	15 000	750 \$
212603041	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE37936	WPV070T3AA	25 600	1 280 \$
212603042	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE37936	WPV080T3AA	25 600	1 280 \$
212920610	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE37936	WUV070T3AA	25 600	1 280 \$
212920611	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	H,DE37936	WUV080T3AA	25 600	1 280 \$
211624973	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	NPFX24A		16 000	800 \$
211624974	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	NPFX24A36A		24 000	1 200 \$
213061680	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	WPCCA24		15 000	750 \$
213061682	NAPOLEON	WSEHV2436RA1-N	WPCCA36		22 000	1 100 \$
212404701	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE37960+TXV	WPV070T4BA	33 000	1 650 \$
212404704	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE37960+TXV	WPV080T4BA	33 000	1 650 \$
212404702	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE37960+TXV	WUV070T4BA	33 000	1 650 \$
212404703	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE37960+TXV	WUV080T4BA	33 000	1 650 \$
212404677	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE50960	WPV090T5BA	38 000	1 900 \$
212404680	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE50960	WPV100T5BA	38 000	1 900 \$
212404678	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE50960	WUV090T5BA	38 000	1 900 \$
212404679	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	H,DE50960	WUV100T5BA	38 000	1 900 \$
211624975	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	NPFX48A		31 400	1 570 \$
211624976	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	NPFX48A60A		36 000	1 800 \$
213061683	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	WPCCB48		31 200	1 560 \$
213061684	NAPOLEON	WSEHV4860RA1-N	WPCCB60		35 200	1 760 \$
213307864	NG TRADE	MOBMH180C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
213307863	NG TRADE	MOBMH180C	Unités avec conduits		14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213307862	NG TRADE	MOBMH180C	Unités sans conduits		14 400	720 \$
213307867	NG TRADE	MOBMH270C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
213307866	NG TRADE	MOBMH270C	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
213307865	NG TRADE	MOBMH270C	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
213307868	NG TRADE	MOBMH360C	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
213867402	NG TRADE	MOBMH480C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
213867400	NG TRADE	MOBMH480C	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
211744616	NG Trade	OBMH090A	IBMH090A		6 300	315 \$
211744617	NG Trade	OBMH120A	IBMH120A		7 800	390 \$
211744618	NG Trade	OBMH121A	IBMH121A		7 000	350 \$
211744619	NG Trade	OBMH181A	IBMH181A		11 400	570 \$
211744620	NG Trade	OBMH241A	IBMH241A		16 500	825 \$
207526949	NOVAIR	LEA09SZ15SK-O	LEA0915SK-I		6 300	315 \$
211709681	NOVAIR	LEA09SZ25SK-O	2LEA06UUSK-I		8 500	425 \$
211709677	NOVAIR	LEA09SZ25SK-O	2LEA09UUSK-I		8 500	425 \$
207526946	NOVAIR	LEA09SZ25SK-O	LEA09UUSK-I		8 100	405 \$
211709682	NOVAIR	LEA09SZ35SK-O	2LEA09UUSK-I		9 500	475 \$
207526947	NOVAIR	LEA09SZ35SK-O	LEA09UUSK-I		9 300	465 \$
207526950	NOVAIR	LEA12SZ15SK-O	LEA1215SK-I		7 800	390 \$
211709678	NOVAIR	LEA12SZ25SK-O	2LEA12UUSK-I		9 000	450 \$
207526945	NOVAIR	LEA12SZ25SK-O	LEA12UUSK-I		10 000	500 \$
211709683	NOVAIR	LEA12SZ35SK-O	2LEA12UUSK-I		10 000	500 \$
207539337	NOVAIR	LEA12SZ35SK-O	LEA12UUSK-I		10 300	515 \$
211253511	NOVAIR	LEA18-EVOX-30-O	LEA18-EVOX-30-I		13 500	675 \$
207641278	NOVAIR	LEA18MZ-2P-25SK-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207641277	NOVAIR	LEA18MZ-2P-25SK-O	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207641276	NOVAIR	LEA18MZ-2P-25SK-O	Unités sans conduits		14 400	720 \$
207526952	NOVAIR	LEA18SZ15SK-O	LEA1815SK-I		11 400	570 \$
211709679	NOVAIR	LEA18SZ25SK-O	2LEA18UUSK-I		14 900	745 \$
207526951	NOVAIR	LEA18SZ25SK-O	LEA18UUSK-I		14 100	705 \$
211709684	NOVAIR	LEA18SZ35SK-O	2LEA18UUSK-I		15 000	750 \$
207526948	NOVAIR	LEA18SZ35SK-O	LEA18UUSK-I		11 100	555 \$
209416886	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
209416885	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O	Unités avec conduits		16 000	800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209416884	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O	Unités sans conduits		13 500	675 \$
212920681	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
212920680	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O*	Unités avec conduits		16 000	800 \$
212920679	NOVAIR	LEA20MZ-2P-35SK-O*	Unités sans conduits		15 000	750 \$
211253513	NOVAIR	LEA24-EVOX-30-O	LEA24-EVOX-30-I		19 200	960 \$
211709680	NOVAIR	LEA24SZ25SK-O	2LEA24UUSK-I		16 200	810 \$
211709685	NOVAIR	LEA24SZ35SK-O	2LEA24UUSK-I		21 200	1 060 \$
209416880	NOVAIR	LEA24SZ35SK-O	LEA24UUSK-I		18 900	945 \$
207641275	NOVAIR	LEA27MZ-3P-25SK-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207641273	NOVAIR	LEA27MZ-3P-25SK-O	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207641274	NOVAIR	LEA27MZ-3P-25SK-O	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
209416883	NOVAIR	LEA28MZ-3P-35SK-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
209416882	NOVAIR	LEA28MZ-3P-35SK-O	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
209416881	NOVAIR	LEA28MZ-3P-35SK-O	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
211253509	NOVAIR	LEA30-EVOX-30-O	LEA30-EVOX-30-I		21 000	1 050 \$
211253510	NOVAIR	LEA36-EVOX-30-O	LEA36-EVOX-30-I		30 400	1 520 \$
207641271	NOVAIR	LEA36MZ-4P-25SK-O	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
211133301	NOVAIR	LEA36MZ-4P-35SK-O	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
211133300	NOVAIR	LEA36MZ-4P-35SK-O	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
212920684	NOVAIR	LEA36MZ-4P-35SK-O*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
212920682	NOVAIR	LEA36MZ-4P-35SK-O*	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
211253514	NOVAIR	LEA48-EVOX-30-O	LEA48-EVOX-30-I		36 000	1 800 \$
211253512	NOVAIR	LEA60-EVOX-30-O	LEA60-EVOX-30-I		42 000	2 100 \$
205421170	NOVAIR PLUS	09EVANVO	09EVANVI		6 400	320 \$
205281379	NOVAIR PLUS	09EVANVO	09EVCNVI		5 800	290 \$
205281387	NOVAIR PLUS	09EVANVO	09EVDNVI		6 800	340 \$
205281386	NOVAIR PLUS	09EVONVO	09EVDNVI		7 200	360 \$
201786765	NOVAIR PLUS	09EVONVO	09EVONVI		6 900	345 \$
205281381	NOVAIR PLUS	12EVANVO	12EVONVI		7 500	375 \$
205281380	NOVAIR PLUS	12EVONVO	12EVCNVI		8 700	435 \$
205281388	NOVAIR PLUS	12EVONVO	12EVDNVI		8 500	425 \$
201786767	NOVAIR PLUS	12EVONVO	12EVONVI		7 800	390 \$
205281376	NOVAIR PLUS	18EVANVO	18EVANVI		10 400	520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205281383	NOVAIR PLUS	18EVANVO	18EVCNVI		12 000	600 \$
205281391	NOVAIR PLUS	18EVANVO	18EVDNVI		12 000	600 \$
205281377	NOVAIR PLUS	24EVANVO	24EVANVI		15 300	765 \$
205281385	NOVAIR PLUS	24EVANVO	24EVCNVI		15 800	790 \$
205281393	NOVAIR PLUS	24EVANVO	24EVDNVI		16 000	800 \$
205281392	NOVAIR PLUS	24EVONVO	24EVDNVI		17 200	860 \$
201786770	NOVAIR PLUS	24EVONVO	24EVONVI		15 400	770 \$
205281397	NOVAIR PLUS	27EVANVMO	Unités sans conduits		17 200	860 \$
205281403	NOVAIR PLUS	48EVANVMO	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
212941757	NUTECH	N2OA-18HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
212941756	NUTECH	N2OA-18HFN1-M	Unités avec conduits		14 800	740 \$
212941755	NUTECH	N2OA-18HFN1-M	Unités sans conduits		14 400	720 \$
213916268	NUTECH	N2OA-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
213916267	NUTECH	N2OA-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
213916266	NUTECH	N2OA-27HFN1-M	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
213916269	NUTECH	N2OA-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
213916274	NUTECH	N2OA-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
213916272	NUTECH	N2OA-48HFN1-M	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
213916277	NUTECH	N2OA-55HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
213916275	NUTECH	N2OA-55HFN1-M	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
212941760	NUTECH	N3OJ-27HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
212941759	NUTECH	N3OJ-27HFN1-M	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
212941758	NUTECH	N3OJ-27HFN1-M	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
212941761	NUTECH	N4OG-36HFN1-M	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
212941769	NUTECH	N5OA-55HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
212941767	NUTECH	N5OA-55HFN1-M	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
212941766	NUTECH	N5OG-48HFN1-M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
212941764	NUTECH	N5OG-48HFN1-M	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
212941751	NUTECH	NOD30-24HFN1-MU0W	NTIU-24HWFN1-M		21 000	1 050 \$
213785835	NUTECH	NOD30U-30HFN1-MR0	NVBL-30HWFN1-MI3		18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212941752	NUTECH	NOD30U-36HFN1-MP0(GA)	NTI-36HWFN1-M		25 000	1 250 \$
213916281	NUTECH	NOD30U-36HFN1-MR0	NVBE-36HWFN1-ML3E		19 000	950 \$
213785833	NUTECH	NOD30U-36HFN1-MR0	NVBL-36HWFN1-MI3		19 000	950 \$
212941772	NUTECH	NOD30U-36HFN1-MR0	NVC-36HWFN1		20 400	1 020 \$
212941753	NUTECH	NOE30U-48HFN1-MP0(GA)	NTI-48HWFN1-M		34 000	1 700 \$
212941773	NUTECH	NOE30U-48HFN1-MR0	NVC-48HWFN1		37 000	1 850 \$
212941774	NUTECH	NOE30U-60HFN1-MR0	NVC-60HWFN1		37 000	1 850 \$
212941749	NUTECH	NOX330-12HFN1-MW5W	NTIU-12HWFN1-M		10 600	530 \$
213916278	NUTECH	NOX330-18HFN1-MR0	NVBE-18HWFN1-MM3E		11 500	575 \$
213785834	NUTECH	NOX330-18HFN1-MR0	NVBL-18HWFN1-MH3		12 000	600 \$
213916282	NUTECH	NOX330-18HFN1-MR0	NVC-18HWFN1-M		12 000	600 \$
212941750	NUTECH	NOX430-17HFN1-MT0W	NTIU-18HWFN1-M		15 000	750 \$
213916279	NUTECH	NOX430-24HFN1-MR0	NVBE-24HWFN1-MM3E		19 500	975 \$
213785836	NUTECH	NOX430-24HFN1-MR0	NVBL-24HWFN1-MI3		21 000	1 050 \$
212941770	NUTECH	NOX430-24HFN1-MR0	NVC-24HWFN1		21 000	1 050 \$
212941745	NUTECH	NU12WKU1	NU12WKU1		7 800	390 \$
212941746	NUTECH	NU18WKU1	NU18WKU1		11 400	570 \$
212941747	NUTECH	NU24WKU1	NU24WKU1		16 500	825 \$
212941744	NUTECH	NU9WKU1	NU9WKU1		6 300	315 \$
206909906	Olimpia Splendid	OS-CENIH09EI	OS-SENIH09EI		5 900	295 \$
207506893	Olimpia Splendid	OS-CENIH12EI	OS-SENIH12EI		8 900	445 \$
207506894	Olimpia Splendid	OS-CENIH18EI	OS-SENIH18EI		14 100	705 \$
207506895	Olimpia Splendid	OS-CENIH24EI	OS-SENIH24EI		17 400	870 \$
207506897	Olimpia Splendid	OS-CENIH36EI	OS-SENIH36EI		24 000	1 200 \$
205966305	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	AVPEC25B14A*		13 600	680 \$
205966279	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A**+MBVC1200**-1A**+TXV		13 000	650 \$
205966306	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A**+MBVC1201**-1A**+TXV		13 000	650 \$
205966277	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A**+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966278	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966280	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966281	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966285	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966307	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966282	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966283	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966284	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966286	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966287	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3636*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966274	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966308	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966288	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966289	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966290	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966294	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966309	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966291	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966292	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$
205966293	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	13 000	650 \$
205966295	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966296	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966299	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC120 0**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966310	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+MBVC120 1**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966297	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970603BNB*	13 000	650 \$
205966298	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VM970803BNB*	13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966300	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966301	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3636B6C*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966302	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966311	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV		13 000	650 \$
205966303	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	13 000	650 \$
205966304	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200241A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	13 000	650 \$
205966368	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	AVPEC37C14A*		18 900	945 \$
205966369	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	AVPEC59D14A*		18 900	945 \$
205966314	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966370	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966315	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966371	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966312	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966313	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966316	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966317	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3137*6A*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966323	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		18 000	900 \$
205966372	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		18 000	900 \$
205966324	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1600**-.1A*+TXV		18 000	900 \$
205966373	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV		18 000	900 \$
205966318	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966319	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205966320	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966321	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966322	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 000	900 \$
205966325	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966326	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$
205966327	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205966328	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3642*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966332	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1200**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205966374	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1201**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205966275	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1600**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205966375	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV		18 200	910 \$
205966329	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966330	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966349	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966350	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966331	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966333	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966334	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966335	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966336	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CA*F3743*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966341	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC12 00**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966376	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC12 01**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966342	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC16 00**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966377	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+MBVC16 01**-1A*+TXV		18 000	900 \$
205966337	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970603BNB*	18 000	900 \$
205966338	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970803BNB*	18 000	900 \$
205966339	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM970804CNB*	18 000	900 \$
205966340	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VM971005CNB*	18 000	900 \$
205966343	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800604BUA*	18 000	900 \$
205966344	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS800805CUA*	18 000	900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966345	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960603BUA*	18 000	900 \$
205966346	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3642C6C*+TXV	G*VS960805CUA*	18 000	900 \$
205966351	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966378	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966352	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966379	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966347	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966348	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966353	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966354	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966355	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966356	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CHPF3743C6B*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966362	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV		18 200	910 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966380	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966363	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966381	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		18 200	910 \$
205966357	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970603BNB*	18 200	910 \$
205966358	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970803BNB*	18 200	910 \$
205966359	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	18 200	910 \$
205966360	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	18 200	910 \$
205966361	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	18 200	910 \$
205966364	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	18 200	910 \$
205966365	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	18 200	910 \$
205966366	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960603BUA*	18 200	910 \$
205966367	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200361A*	CSCF3642N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	18 200	910 \$
205966402	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	AVPEC59D14A*		27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966385	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966403	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966386	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966404	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966382	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966383	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966384	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966387	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966388	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4860*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
205966412	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966417	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV		26 800	1 340 \$
205966276	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966418	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV		26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966409	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 800	1 390 \$
205966410	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205966411	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$
205966413	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800604BUA*	28 000	1 400 \$
205966414	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205966415	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CA*F4961*6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 600	1 380 \$
205966392	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966405	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966416	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966406	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966389	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM970804CNB*	28 000	1 400 \$
205966390	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 800	1 390 \$
205966391	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205966393	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CHPF4860D6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 200	1 360 \$
205966397	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966407	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966398	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966408	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV		26 600	1 330 \$
205966394	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM970804CNB*	27 400	1 370 \$
205966395	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971005CNB*	27 400	1 370 \$
205966396	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VM971205DNB*	27 400	1 370 \$
205966399	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800604BUA*	27 400	1 370 \$
205966400	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS800805CUA*	27 400	1 370 \$
205966401	ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING	GVZC200481A*	CSCF4860N6D*+TXV	G*VS960805CUA*	27 400	1 370 \$
208978287	OPUS	THTU-HEATPUMP24	THAH-AIRHANDLER36		19 500	975 \$
212920496	ORIENT CARE	OU12M410AG15	ODW12MAGW15		7 800	390 \$
212920497	ORIENT CARE	OU12M410AG30	ODW12MAGW30		7 000	350 \$
212920501	ORIENT CARE	OU12M410AGS15	ODW12MAGSW15		8 900	445 \$
212920502	ORIENT CARE	OU12M410AGS30	ODW12MAGSW30		10 000	500 \$
212920498	ORIENT CARE	OU18M410AG30	ODW18MAGW30		11 400	570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212920503	ORIENT CARE	OU18M410AGS30	ODW18MAGSW30		14 100	705 \$
212920499	ORIENT CARE	OU24M410AG30	ODW24MAGW30		16 500	825 \$
212920504	ORIENT CARE	OU24M410AGS30	ODW24MAGSW30		17 400	870 \$
212920490	ORIENT CARE	OUFM18M410AG	OAH18MFMAG		13 200	660 \$
212920491	ORIENT CARE	OUFM24M410AG	OAH24MFMAG		17 000	850 \$
212920492	ORIENT CARE	OUFM30M410M	OAH30MFMM		20 400	1 020 \$
212920493	ORIENT CARE	OUFM36M410M	OAH36MFMM		27 000	1 350 \$
212920494	ORIENT CARE	OUFM48M410LC	OAH48MFMLC		38 000	1 900 \$
212920495	ORIENT CARE	OUFM60M410LC	OAH60MFMLC		37 800	1 890 \$
212920526	ORIENT CARE	OUM18M410AGH30	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
212920525	ORIENT CARE	OUM18M410AGH30	Unités avec conduits		16 000	800 \$
212920524	ORIENT CARE	OUM18M410AGH30	Unités sans conduits		13 500	675 \$
212920507	ORIENT CARE	OUM18M410AGR30	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
212920506	ORIENT CARE	OUM18M410AGR30	Unités avec conduits		14 800	740 \$
212920505	ORIENT CARE	OUM18M410AGR30	Unités sans conduits		14 400	720 \$
212920529	ORIENT CARE	OUM24M410AGH30	Combinaison d'unités avec et sans conduits		24 000	1 200 \$
212920528	ORIENT CARE	OUM24M410AGH30	Unités avec conduits		24 000	1 200 \$
212920527	ORIENT CARE	OUM24M410AGH30	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
212920532	ORIENT CARE	OUM27M410AGH30	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
212920531	ORIENT CARE	OUM27M410AGH30	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
212920530	ORIENT CARE	OUM27M410AGH30	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
212920512	ORIENT CARE	OUM27M410AGR30	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
212920511	ORIENT CARE	OUM27M410AGR30	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
212920510	ORIENT CARE	OUM27M410AGR30	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
212920535	ORIENT CARE	OUM36M410AGH30	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
212920533	ORIENT CARE	OUM36M410AGH30	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
212920515	ORIENT CARE	OUM36M410AGR30	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
212920538	ORIENT CARE	OUM48M410AGH30	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
212920537	ORIENT CARE	OUM48M410AGH30	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
212920536	ORIENT CARE	OUM48M410AGH30	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212920520	ORIENT CARE	OUM48M410AGR30	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
212920518	ORIENT CARE	OUM48M410AGR30	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
212920541	ORIENT CARE	OUM55M410AGH30	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
212920540	ORIENT CARE	OUM55M410AGH30	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
212920539	ORIENT CARE	OUM55M410AGH30	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
212920523	ORIENT CARE	OUM55M410AGR30	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
212920521	ORIENT CARE	OUM55M410AGR30	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
212920484	ORIENT CARE	OUR18M410	OAH18MR		12 000	600 \$
212920485	ORIENT CARE	OUR24M410	OAH24MR		21 000	1 050 \$
212920487	ORIENT CARE	OUR36M410	OAH36MR		20 400	1 020 \$
212920488	ORIENT CARE	OUR48M410	OAH48MR		37 000	1 850 \$
212920489	ORIENT CARE	OUR60M410	OAH60MR		37 000	1 850 \$
10208229	PANASONIC	CU-2E18SBU-5	Unités sans conduits		17 400	870 \$
10221199	PANASONIC	CU-3E19RBU-5	Unités sans conduits		20 800	1 040 \$
10221204	PANASONIC	CU-4E24RBU-5	Unités sans conduits		35 700	1 785 \$
10221207	PANASONIC	CU5E36QBU5	Unités sans conduits		28 000	1 400 \$
7958199	PANASONIC	CU-E12RKUA	CS-E12RKUAW		10 500	525 \$
9125309	PANASONIC	CU-E12SD3UA	CS-E12SD3UAW		9 500	475 \$
7958200	PANASONIC	CU-E18RKUA	CS-E18RKUAW		12 000	600 \$
212396498	PANASONIC	CU-E18YAHK6	CS-HE18YAC6		13 000	650 \$
212396486	PANASONIC	CU-E18YAHK6	CS-HE18YAHK6		12 000	600 \$
213386556	PANASONIC	CU-E18YAHK6	CS-HE24YAC6		13 000	650 \$
212396499	PANASONIC	CU-E24YAHK6	CS-HE24YAC6		22 000	1 100 \$
212396487	PANASONIC	CU-E24YAHK6	CS-HE24YAHK6		21 000	1 050 \$
212396500	PANASONIC	CU-E30YAHK6	CS-HE30YAC6		22 000	1 100 \$
212396501	PANASONIC	CU-E36YAHK6	CS-HE36YAC6		19 800	990 \$
212396489	PANASONIC	CU-E36YAHK6	CS-HE36YAHK6		20 400	1 020 \$
212396502	PANASONIC	CU-E48YAHK6	CS-HE48YAC6		30 400	1 520 \$
212396490	PANASONIC	CU-E48YAHK6	CS-HE48YAHK6		37 000	1 850 \$
212396503	PANASONIC	CU-E60YAHK6	CS-HE60YAC6		34 000	1 700 \$
212396491	PANASONIC	CU-E60YAHK6	CS-HE60YAHK6		37 000	1 850 \$
7958198	PANASONIC	CU-E9RKUA	CS-E9RKUAW		8 100	405 \$
9125308	PANASONIC	CU-E9SD3UA	CS-E9SD3UAW		7 900	395 \$
212396504	PANASONIC	CU-HE18YAHK6	CS-HE18YAC6		14 700	735 \$
212396492	PANASONIC	CU-HE18YAHK6	CS-HE18YAHK6		13 500	675 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213082093	PANASONIC	CU-HE18YAHK6	CS-HE24YAC6		14 700	735 \$
213160450	PANASONIC	CU-HE18YAHK6	CS-HE24YAC6*		14 700	735 \$
212396505	PANASONIC	CU-HE24YAHK6	CS-HE24YAC6		21 000	1 050 \$
212396493	PANASONIC	CU-HE24YAHK6	CS-HE24YAHK6		19 200	960 \$
212396506	PANASONIC	CU-HE30YAHK6	CS-HE30YAC6		22 600	1 130 \$
212396494	PANASONIC	CU-HE30YAHK6	CS-HE30YAHK6		21 000	1 050 \$
212396507	PANASONIC	CU-HE36YAHK6	CS-HE36YAC6		33 000	1 650 \$
212396495	PANASONIC	CU-HE36YAHK6	CS-HE36YAHK6		30 400	1 520 \$
213082094	PANASONIC	CU-HE36YAHK6	CS-HE36YAS6		27 400	1 370 \$
213160451	PANASONIC	CU-HE36YAHK6	CS-HE36YAS6*		27 400	1 370 \$
212396508	PANASONIC	CU-HE48YAHK6	CS-HE48YAC6		32 000	1 600 \$
212396496	PANASONIC	CU-HE48YAHK6	CS-HE48YAHK6		36 000	1 800 \$
213160445	PANASONIC	CU-HE55YAHK6	CS-HE60YAC6		37 000	1 850 \$
212396497	PANASONIC	CU-HE55YAHK6	CS-HE60YAHK6		42 000	2 100 \$
8861565	PANASONIC	CU-XE12SKUA	CS-XE12SKUA		10 400	520 \$
201900210	PANASONIC	CU-XE12SKUA-1	CS-XE12SKUA-1		12 500	625 \$
205047852	PANASONIC	CU-XE12WKUA	CS-XE12WKUAW		10 000	500 \$
9571162	PANASONIC	CU-XE15SKUA	CS-XE15SKUA		11 000	550 \$
201900302	PANASONIC	CU-XE15SKUA-1	CS-XE15SKUA-1		18 200	910 \$
205047853	PANASONIC	CU-XE15WKUA	CS-XE15WKUAW		11 000	550 \$
205047854	PANASONIC	CU-XE18WKUA	CS-XE18WKUAW		14 000	700 \$
205047855	PANASONIC	CU-XE24WKUA	CS-XE24WKUAW		18 500	925 \$
8860533	PANASONIC	CU-XE9SKUA	CS-XE9SKUA		8 000	400 \$
205047851	PANASONIC	CU-XE9WKUA	CS-XE9WKUAW		8 000	400 \$
207683275	Pasapair	AMZSAC-OU11V-12	AMZSAC-IN11V-12		7 800	390 \$
207683274	Pasapair	AMZSAC-OU23V-18	AMZSAC-IN23V-18		11 400	570 \$
201846972	PAYNE	38MAQB09R--3	40MBCQ09---3		6 700	335 \$
201846975	PAYNE	38MAQB09R--3	40MBDQ09---3		7 200	360 \$
206396044	PAYNE	38MAQB09R--3	DHMAHBQ09XA3		7 000	350 \$
201846967	PAYNE	38MAQB12R--1	DHMSHAQ12XA1		7 600	380 \$
201846973	PAYNE	38MAQB12R--3	40MBCQ12---3		8 700	435 \$
201846976	PAYNE	38MAQB12R--3	40MBDQ12---3		8 500	425 \$
201846979	PAYNE	38MAQB12R--3	40MBFQ12---3		9 600	480 \$
206396045	PAYNE	38MAQB12R--3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
201846969	PAYNE	38MAQB12R--3	DHMSHAQ12XA3		7 800	390 \$
203380988	PAYNE	38MAQB12R--3	FMA4X18**AL*		7 600	380 \$
204344199	PAYNE	38MAQB12R--3	FV4CNF002		6 400	320 \$
201846974	PAYNE	38MAQB18R--3	40MBCQ18---3		12 000	600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201846977	PAYNE	38MAQB18R--3	40MBDQ18---3		13 400	670 \$
201846980	PAYNE	38MAQB18R--3	40MBFQ18---3		13 400	670 \$
206396046	PAYNE	38MAQB18R--3	DHMAHBQ18XA3		11 000	550 \$
201846970	PAYNE	38MAQB18R--3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 \$
203381005	PAYNE	38MAQB18R--3	FM(C,U)4Z18**AL*		12 600	630 \$
203380989	PAYNE	38MAQB18R--3	FMA4X18**AL*		10 800	540 \$
204344200	PAYNE	38MAQB18R--3	FV4CNF002		11 000	550 \$
205921386	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 \$
201847039	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBCQ24---3		16 200	810 \$
201846978	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBDQ24---3		17 300	865 \$
201847045	PAYNE	38MAQB24R--3	40MBFQ24---3		17 200	860 \$
206396047	PAYNE	38MAQB24R--3	DHMAHBQ24XA3		18 800	940 \$
203381006	PAYNE	38MAQB24R--3	FM(C,U)4Z24**AL*		15 000	750 \$
204344201	PAYNE	38MAQB24R--3	FV4CNF002		14 000	700 \$
203381007	PAYNE	38MAQB30R--3	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
203380991	PAYNE	38MAQB30R--3	FMA4X30**AL*		21 200	1 060 \$
204344202	PAYNE	38MAQB30R--3	FV4CN(B,F)003		20 200	1 010 \$
203381008	PAYNE	38MAQB36R--3	FM(C,U)4Z36**AL*		19 000	950 \$
206350349	PAYNE	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 \$
206350350	PAYNE	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 \$
206350313	PAYNE	38MARBQ09AA3	DHMAHBQ09XA3		7 500	375 \$
206400654	PAYNE	38MARBQ09AA3	DHMSHAQ09XA3		7 500	375 \$
206350312	PAYNE	38MARBQ12AA1	DHMAHBQ12XA1		7 400	370 \$
206350351	PAYNE	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 \$
206350352	PAYNE	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 \$
206350353	PAYNE	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 \$
206350314	PAYNE	38MARBQ12AA3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
206400655	PAYNE	38MARBQ12AA3	DHMSHAQ12XA3		7 500	375 \$
207826669	Payne	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 \$
206350355	PAYNE	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 \$
207801580	Payne	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 \$
206350356	PAYNE	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 \$
206350315	PAYNE	38MARBQ18AA3	DHMAHBQ18XA3		10 800	540 \$
206400656	PAYNE	38MARBQ18AA3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 \$
206188267	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 \$
207683306	Payne	38MARBQ24AA3	40MBCAQ24XA3		21 000	1 050 \$
206350357	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 \$
206350358	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206350359	PAYNE	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 \$
206350316	PAYNE	38MARBQ24AA3	DHMAHBQ24XA3		19 800	990 \$
206400657	PAYNE	38MARBQ24AA3	DHMSHAQ24XA3		19 800	990 \$
210819417	PAYNE	38MARBQ30AA3	40MBABQ30XB3		20 400	1 020 \$
206350306	PAYNE	38MARBQ30AA3	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 \$
208104303	Payne	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 \$
208102134	PAYNE	38MARBQ30AA311	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 \$
208104304	PAYNE	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 \$
205788724	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 \$
206188262	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 \$
206188263	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 \$
206188261	PAYNE	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 \$
205788725	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
206188265	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 \$
206188266	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 \$
206188264	PAYNE	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 \$
207826671	PAYNE	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 \$
207826672	PAYNE	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 \$
207683303	Payne	38MBRCQ48AA3	40MBCAQ48XA3		30 000	1 500 \$
207826673	PAYNE	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 \$
201847040	PAYNE	38MBRQ36A--3	40MBCQ36---3		25 200	1 260 \$
201847042	PAYNE	38MBRQ36A--3	40MBDQ36---3		27 600	1 380 \$
201847046	PAYNE	38MBRQ36A--3	40MBFQ36---3		25 400	1 270 \$
201847041	PAYNE	38MBRQ48A--3	40MBCQ48---3		35 000	1 750 \$
201847043	PAYNE	38MBRQ48A--3	40MBDQ48---3		33 400	1 670 \$
201847047	PAYNE	38MBRQ48A--3	40MBFQ48---3		35 000	1 750 \$
201847044	PAYNE	38MBRQ58A--3	40MBDQ58---3		37 600	1 880 \$
201847048	PAYNE	38MBRQ58A--3	40MBFQ58---3		39 000	1 950 \$
207642923	PAYNE	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 \$
207642922	PAYNE	38MGHBQ24CA3	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207642921	PAYNE	38MGHBQ24CA3	Unités sans conduits		15 000	750 \$
207642926	PAYNE	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 \$
207642925	PAYNE	38MGHBQ30DA3	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207642924	PAYNE	38MGHBQ30DA3	Unités sans conduits		17 500	875 \$
207642935	PAYNE	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207642934	PAYNE	38MGHBQ36DA3	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207642933	PAYNE	38MGHBQ36DA3	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
207642932	PAYNE	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 \$
207642931	PAYNE	38MGHBQ48EA3	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207642930	PAYNE	38MGHBQ48EA3	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
207642920	PAYNE	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 \$
207642919	PAYNE	38MGRBQ18BA3	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207642918	PAYNE	38MGRBQ18BA3	Unités sans conduits		11 000	550 \$
207642927	PAYNE	38MGRBQ36DA3	Unités sans conduits		23 400	1 170 \$
207642938	PAYNE	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 \$
207642937	PAYNE	38MGRBQ48EA3	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207642936	PAYNE	38MGRBQ48EA3	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
204722800	PAYNE	38MGRQ18B--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 700	585 \$
201847066	PAYNE	38MGRQ18B--3	Unités avec conduits		11 500	575 \$
201846981	PAYNE	38MGRQ18B--3	Unités sans conduits		12 000	600 \$
204722801	PAYNE	38MGRQ24C--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 400	870 \$
204707611	PAYNE	38MGRQ24C--3	Unités avec conduits		17 600	880 \$
204711108	PAYNE	38MGRQ24C--3	Unités sans conduits		17 200	860 \$
204722802	PAYNE	38MGRQ30D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		20 200	1 010 \$
204711114	PAYNE	38MGRQ30D--3	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
204722816	PAYNE	38MGRQ30D--3	Unités sans conduits		17 400	870 \$
204722803	PAYNE	38MGRQ36D--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 800	1 190 \$
201847069	PAYNE	38MGRQ36D--3	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$
201846984	PAYNE	38MGRQ36D--3	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
204722804	PAYNE	38MGRQ48E--3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 800	1 590 \$
201847070	PAYNE	38MGRQ48E--3	Unités avec conduits		34 000	1 700 \$
201846985	PAYNE	38MGRQ48E--3	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
201753410	PAYNE	38MPRAQ09AA3	DHMPHAQ09XA3		7 200	360 \$
201753413	PAYNE	38MPRAQ12AA3	DHMPHAQ12XA3		6 800	340 \$
202463638	PAYNE	38MPRAQ18AA3	DHMPHAQ18XA3		12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202463639	PAYNE	38MPRAQ24AA3	DHMPHAQ24XA3		15 450	773 \$
207614953	Payne	38MPRBQ09AA3	DHMPHBQ09XA3		10 400	520 \$
207614954	Payne	38MPRBQ12AA3	DHMPHBQ12XA3		10 400	520 \$
207826654	Payne	38MPRBQ18AA3	DHMPHBQ18XA3		20 200	1 010 \$
209911729	PAYNE	38MURAQ18AA3	0		12 000	600 \$
208447903	PAYNE	38MURAQ18AB3	0		13 500	675 \$
213372220	PAYNE	38MURAQ18AB3	40MULAQ24XBX + CI		14 700	735 \$
208447899	PAYNE	38MURAQ24AA3	0		21 000	1 050 \$
208447905	PAYNE	38MURAQ24AB3	0		19 200	960 \$
213372221	PAYNE	38MURAQ24AB3	40MULAQ24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372222	PAYNE	38MURAQ24AB3	40MULAQ24XBX + CI		21 000	1 050 \$
209852146	PAYNE	38MURAQ30AA3	0		20 000	1 000 \$
208447902	PAYNE	38MURAQ30AB3	0		21 000	1 050 \$
213372223	PAYNE	38MURAQ30AB3	40MULAQ36XCX + CI		22 600	1 130 \$
208447898	PAYNE	38MURAQ36AA3	0		20 400	1 020 \$
208447901	PAYNE	38MURAQ36AB3	40MUAAQ36XA3		30 400	1 520 \$
213372224	PAYNE	38MURAQ36AB3	40MULAQ36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213603966	PAYNE	38MURAQ36AB3	40MULAQ36XCX + CI		33 000	1 650 \$
208447897	PAYNE	38MURAQ48AA3	0		37 000	1 850 \$
208447900	PAYNE	38MURAQ48AB3	0		36 000	1 800 \$
213372226	PAYNE	38MURAQ48AB3	40MULAQ48XCX + CI		32 000	1 600 \$
208447904	PAYNE	38MURAQ60AA3	0		37 000	1 850 \$
213372227	PAYNE	38MURAQ60AB3	40MULAQ60XDX + CI		37 000	1 850 \$
213607574	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AA3*	PF4TNXB24L*		11 600	580 \$
211259887	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	12 400	620 \$
211259903	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	12 700	635 \$
211259997	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	12 200	610 \$
211259918	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	12 400	620 \$
211259729	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80ESUA36040B**	12 600	630 \$
211260013	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80ESUA48060B**	12 700	635 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977708	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	12 200	610 \$
212978224	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	12 200	610 \$
212978743	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	12 100	605 \$
212979943	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	12 200	610 \$
212982374	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80MSUA36040B**	12 200	610 \$
212981822	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80MSUA60100C**	12 200	610 \$
211259744	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80VTLA36045A**	12 200	610 \$
211259758	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80VTLA36070A**	12 200	610 \$
211259786	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80VTLA48070B**	12 000	600 \$
211259760	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80VTLA48090B**	12 200	610 \$
212970848	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80VTLB36045A**	12 300	615 \$
212971436	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80VTLB48070B**	12 200	610 \$
212971909	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG80VTLB48090B**	12 200	610 \$
211259965	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG92ESAA30040A**	12 400	620 \$
211259980	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG92ESAA36040B**	12 400	620 \$
211259934	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG92ESAA36060A**	12 500	625 \$
211259949	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG92ESAA42060B**	12 200	610 \$
212983252	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG92MSAA36040B**	12 200	610 \$
212983628	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**1917AL*	PG92MSAA36060A**	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984159	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG92MSAA42060B**	12 200	610 \$
212984699	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG92MSAA48080B**	12 300	615 \$
211259857	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG95ESAA30026A**	12 500	625 \$
211259796	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG95ESAA30040A**	12 400	620 \$
211259808	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG95ESAA36040B**	12 100	605 \$
211259820	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG95ESAA36060A**	12 300	615 \$
211259665	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG95ESUA36040B**	12 200	610 \$
212988771	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG95MSUA36040B**	12 100	605 \$
212989263	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG95MSUA48060B**	12 100	605 \$
212985875	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96MSAA30026A**	12 100	605 \$
212986273	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96MSAA30040A**	12 200	610 \$
212986657	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96MSAA36040B**	12 100	605 \$
212986979	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96MSAA36060A**	12 100	605 \$
212987497	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96MSAA48080B**	12 300	615 \$
211259833	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96VTAA30040A**	12 100	605 \$
211259763	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96VTAA36040B**	12 300	615 \$
211259844	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96VTAA36060A**	12 400	620 \$
211259873	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96VTAA42060B**	12 300	615 \$
211259775	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96VTAA48080B**	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974615	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96VTAB30040A**	12 100	605 \$
212975069	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96VTAB36040B**	12 100	605 \$
212975377	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96VTAB36060A**	12 100	605 \$
212975774	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**1917AL*	PG96VTAB48080B**	12 100	605 \$
211260185	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	12 600	630 \$
211260228	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	12 300	615 \$
212977720	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	12 300	615 \$
212978236	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	12 400	620 \$
211260109	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG80VTLA36045A**	12 400	620 \$
211260121	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG80VTLA36070A**	12 400	620 \$
212970860	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG80VTLB36045A**	12 500	625 \$
211260215	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG92ESAA30040A**	12 600	630 \$
211260202	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG92ESAA36060A**	12 600	630 \$
212983638	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG92MSAA36060A**	12 400	620 \$
211260174	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG95ESAA30026A**	12 600	630 \$
211260123	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG95ESAA30040A**	12 500	625 \$
211260137	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG95ESAA36060A**	12 500	625 \$
212985885	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG96MSAA30026A**	12 300	615 \$
212986285	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG96MSAA30040A**	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986989	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG96MSAA36060A**	12 300	615 \$
211260154	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG96VTAA30040A**	12 300	615 \$
211260164	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG96VTAA36060A**	12 500	625 \$
212974628	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG96VTAB30040A**	12 400	620 \$
212975388	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2414AL*	PG96VTAB36060A**	12 200	610 \$
211260533	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	12 600	630 \$
211260547	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	12 900	645 \$
211260624	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	12 400	620 \$
211260561	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	12 600	630 \$
211260375	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80ESUA36040B**	12 700	635 \$
211260638	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80ESUA48060B**	12 800	640 \$
212977732	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	12 400	620 \$
212978248	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	12 400	620 \$
212978754	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	12 300	615 \$
212979955	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	12 400	620 \$
212982386	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80MSUA36040B**	12 400	620 \$
212981834	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80MSUA60100C**	12 300	615 \$
211260388	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA36045A**	12 400	620 \$
211260400	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA36070A**	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260430	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA48070B**	12 200	610 \$
211260402	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA48090B**	12 400	620 \$
212970872	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLB36045A**	12 500	625 \$
212971447	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLB48070B**	12 400	620 \$
212971913	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLB48090B**	12 400	620 \$
211260601	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA30040A**	12 600	630 \$
211260613	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA36040B**	12 600	630 \$
211260576	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA36060A**	12 600	630 \$
211260589	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA42060B**	12 400	620 \$
212983263	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA36040B**	12 300	615 \$
212983648	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA36060A**	12 400	620 \$
212984171	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA42060B**	12 400	620 \$
212984711	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA48080B**	12 500	625 \$
211260506	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA30026A**	12 700	635 \$
211260442	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA30040A**	12 500	625 \$
211260455	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA36040B**	12 300	615 \$
211260468	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA36060A**	12 500	625 \$
211260318	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESUA36040B**	12 400	620 \$
212988783	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2417AL*	PG95MSUA36040B**	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989275	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG95MSUA48060B**	12 300	615 \$
212985895	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA30026A**	12 300	615 \$
212986297	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA30040A**	12 400	620 \$
212986669	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA36040B**	12 300	615 \$
212986999	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA36060A**	12 300	615 \$
212987509	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA48080B**	12 500	625 \$
211260482	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA30040A**	12 300	615 \$
211260405	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA36040B**	12 500	625 \$
211260494	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA36060A**	12 500	625 \$
211260521	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA42060B**	12 400	620 \$
211260418	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA48080B**	12 300	615 \$
212974641	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB30040A**	12 300	615 \$
212975080	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB36040B**	12 300	615 \$
212975399	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB36060A**	12 300	615 \$
213076385	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB48060B**	12 400	620 \$
212975787	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB48080B**	12 300	615 \$
211260977	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	12 400	620 \$
211260991	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	12 700	635 \$
211261103	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211261006	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	12 400	620 \$
211260814	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80ESUA36040B**	12 500	625 \$
211261146	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80ESUA48060B**	12 600	630 \$
212977744	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	12 100	605 \$
212978260	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	12 200	610 \$
212978765	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	12 100	605 \$
212979967	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	12 200	610 \$
212982398	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80MSUA36040B**	12 200	610 \$
212981846	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80MSUA60100C**	12 100	605 \$
211260829	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA36045A**	12 200	610 \$
211260841	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA36070A**	12 200	610 \$
211260872	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA48070B**	12 000	600 \$
211260843	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA48090B**	12 200	610 \$
212970884	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLB36045A**	12 200	610 \$
212971458	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLB48070B**	12 100	605 \$
212971917	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLB48090B**	12 100	605 \$
211261046	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA30040A**	12 400	620 \$
211261059	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA36040B**	12 400	620 \$
211261020	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA36060A**	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211261033	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA42060B**	12 200	610 \$
212983274	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA36040B**	12 100	605 \$
212983658	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA36060A**	12 000	600 \$
212984183	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA42060B**	12 200	610 \$
212984723	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA48080B**	12 200	610 \$
211260950	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG95ESAA30026A**	12 400	620 \$
211260884	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG95ESAA30040A**	12 300	615 \$
211260897	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG95ESAA36040B**	12 100	605 \$
211260911	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG95ESAA36060A**	12 300	615 \$
211260758	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG95ESUA36040B**	12 200	610 \$
212988795	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG95MSUA36040B**	12 000	600 \$
212989287	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG95MSUA48060B**	12 000	600 \$
212985905	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA30026A**	12 100	605 \$
212986681	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA36040B**	12 100	605 \$
212987009	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA36060A**	12 000	600 \$
212987521	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA48080B**	12 200	610 \$
211260926	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA30040A**	12 100	605 \$
211260846	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA36040B**	12 300	615 \$
211260938	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA36060A**	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260965	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA42060B**	12 200	610 \$
211260859	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA48080B**	12 100	605 \$
212974654	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB30040A**	12 100	605 \$
212975091	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB36040B**	12 100	605 \$
212975410	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB36060A**	12 000	600 \$
212975800	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB48080B**	12 000	600 \$
211261428	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	12 500	625 \$
211261495	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	12 300	615 \$
212977756	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	12 300	615 \$
212978272	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	12 300	615 \$
211261298	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG80VTLA36045A**	12 300	615 \$
211261318	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG80VTLA36070A**	12 300	615 \$
212970896	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG80VTLB36045A**	12 400	620 \$
211261473	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG92ESAA30040A**	12 500	625 \$
211261452	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG92ESAA36060A**	12 500	625 \$
212983668	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG92MSAA36060A**	12 300	615 \$
211261406	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG95ESAA30026A**	12 500	625 \$
211261322	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG95ESAA30040A**	12 400	620 \$
211261344	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3014AL*	PG95ESAA36060A**	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985915	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3014AL*	PG96MSAA30026A**	12 200	610 \$
212986309	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3014AL*	PG96MSAA30040A**	12 300	615 \$
212987019	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3014AL*	PG96MSAA36060A**	12 200	610 \$
211261366	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3014AL*	PG96VTAA30040A**	12 200	610 \$
211261386	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3014AL*	PG96VTAA36060A**	12 400	620 \$
212974667	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3014AL*	PG96VTAB30040A**	12 200	610 \$
212975421	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3014AL*	PG96VTAB36060A**	12 200	610 \$
211261994	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	12 500	625 \$
211262020	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	12 400	620 \$
211262156	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	12 300	615 \$
211262047	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	12 500	625 \$
211261737	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80ESUA36040B**	12 700	635 \$
212977768	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	12 300	615 \$
212978284	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	12 100	605 \$
212978776	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	12 300	615 \$
212979979	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	12 300	615 \$
212982410	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80MSUA36040B**	12 300	615 \$
212981858	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80MSUA60100C**	12 300	615 \$
211261760	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA36045A**	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211261779	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA36070A**	12 300	615 \$
211261826	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA48070B**	12 200	610 \$
211261783	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA48090B**	12 300	615 \$
212971469	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLB48070B**	12 300	615 \$
212971921	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLB48090B**	12 300	615 \$
211262114	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA30040A**	12 500	625 \$
211262135	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA36040B**	12 500	625 \$
211262070	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA36060A**	12 500	625 \$
211262092	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA42060B**	12 300	615 \$
212983285	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA36040B**	12 200	610 \$
212983678	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA36060A**	12 200	610 \$
212984195	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA42060B**	12 300	615 \$
212984735	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA48080B**	12 400	620 \$
211261947	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA30026A**	12 600	630 \$
211261841	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA30040A**	12 400	620 \$
211261860	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA36040B**	12 200	610 \$
211261888	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA36060A**	12 400	620 \$
211261644	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESUA36040B**	12 300	615 \$
212988807	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG95MSUA36040B**	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989299	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG95MSUA48060B**	12 200	610 \$
212985925	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA30026A**	12 200	610 \$
212986321	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA30040A**	12 300	615 \$
212986693	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA36040B**	12 300	615 \$
212987029	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA36060A**	12 200	610 \$
212987533	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA48080B**	12 100	605 \$
211261915	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA30040A**	12 200	610 \$
211261787	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA36040B**	12 400	620 \$
211261930	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA36060A**	12 500	625 \$
211261973	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA42060B**	12 400	620 \$
211261808	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA48080B**	12 200	610 \$
212974680	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB30040A**	12 200	610 \$
212975102	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB36040B**	12 200	610 \$
212975432	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB36060A**	12 200	610 \$
212975813	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB48080B**	12 200	610 \$
211262419	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	12 600	630 \$
211262486	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	12 400	620 \$
212977780	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	12 400	620 \$
212978298	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211262287	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG80VTLA36045A**	12 400	620 \$
211262306	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG80VTLA36070A**	12 400	620 \$
212970908	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG80VTLB36045A**	12 500	625 \$
211262464	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG92ESAA30040A**	12 600	630 \$
211262443	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG92ESAA36060A**	12 600	630 \$
212983688	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG92MSAA36060A**	12 400	620 \$
211262397	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG95ESAA30026A**	12 700	635 \$
211262310	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG95ESAA30040A**	12 500	625 \$
211262332	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG95ESAA36060A**	12 500	625 \$
212985935	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG96MSAA30026A**	12 500	625 \$
212986333	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG96MSAA30040A**	12 400	620 \$
212987039	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG96MSAA36060A**	12 500	625 \$
211262356	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG96VTAA30040A**	12 300	615 \$
211262376	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG96VTAA36060A**	12 500	625 \$
212974693	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG96VTAB30040A**	12 400	620 \$
212975443	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*1814AL*	PG96VTAB36060A**	12 400	620 \$
211262697	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	12 600	630 \$
211262766	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	12 400	620 \$
212977792	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978310	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	12 400	620 \$
211262564	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG80VTLA36045A**	12 400	620 \$
211262584	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG80VTLA36070A**	12 400	620 \$
212970920	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG80VTLB36045A**	12 500	625 \$
211262743	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG92ESAA30040A**	12 600	630 \$
211262721	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG92ESAA36060A**	12 600	630 \$
212983698	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG92MSAA36060A**	12 400	620 \$
211262675	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG95ESAA30026A**	12 700	635 \$
211262589	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG95ESAA30040A**	12 500	625 \$
211262611	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG95ESAA36060A**	12 500	625 \$
212985945	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG96MSAA30026A**	12 300	615 \$
212986345	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG96MSAA30040A**	12 400	620 \$
212987049	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG96MSAA36060A**	12 300	615 \$
211262634	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAA30040A**	12 300	615 \$
211262655	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAA36060A**	12 500	625 \$
212974706	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAB30040A**	12 400	620 \$
212975454	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAB36060A**	12 400	620 \$
211263293	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	12 600	630 \$
211263318	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	12 900	645 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263482	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	12 400	620 \$
211263343	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	12 600	630 \$
211263029	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ESUA36040B**	12 700	635 \$
211263507	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ESUA48060B**	12 800	640 \$
212977804	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	12 400	620 \$
212978322	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	12 400	620 \$
212978787	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	12 300	615 \$
212979991	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	12 400	620 \$
212982422	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MSUA36040B**	12 400	620 \$
212981870	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MSUA60100C**	12 600	630 \$
211263050	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA36045A**	12 400	620 \$
211263070	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA36070A**	12 400	620 \$
211263119	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA48070B**	12 300	615 \$
211263074	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA48090B**	12 400	620 \$
212970932	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLB36045A**	12 500	625 \$
212971480	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLB48070B**	12 400	620 \$
212971925	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLB48090B**	12 400	620 \$
211263436	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA30040A**	12 600	630 \$
211263459	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA36040B**	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263368	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA36060A**	12 600	630 \$
211263390	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA42060B**	12 400	620 \$
211263413	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA48080B**	12 900	645 \$
212983296	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA36040B**	12 400	620 \$
212983708	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA36060A**	12 400	620 \$
212984207	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA42060B**	12 400	620 \$
212984747	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA48080B**	12 500	625 \$
211263246	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA30026A**	12 700	635 \$
211263137	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA30040A**	12 500	625 \$
211263158	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA36040B**	12 300	615 \$
211263180	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA36060A**	12 500	625 \$
211262914	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESUA36040B**	12 400	620 \$
211263007	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESUA48060B**	12 900	645 \$
212988819	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG95MSUA36040B**	12 500	625 \$
212989311	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG95MSUA48060B**	12 300	615 \$
212985955	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA30026A**	12 300	615 \$
212986357	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA30040A**	12 400	620 \$
212986705	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA36040B**	12 500	625 \$
212987059	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA36060A**	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987545	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA48080B**	12 500	625 \$
211263205	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA30040A**	12 300	615 \$
211263078	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA36040B**	12 500	625 \$
211263226	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA36060A**	12 500	625 \$
211263272	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA42060B**	12 500	625 \$
211263100	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA48080B**	12 300	615 \$
212974719	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB30040A**	12 400	620 \$
212975113	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB36040B**	12 500	625 \$
212975465	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB36060A**	12 400	620 \$
212975826	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB48080B**	12 500	625 \$
211263779	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	12 500	625 \$
211263848	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	12 300	615 \$
212977816	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	12 300	615 \$
212978334	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	12 200	610 \$
211263642	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG80VTLA36045A**	12 300	615 \$
211263663	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG80VTLA36070A**	12 300	615 \$
212970944	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG80VTLB36045A**	12 200	610 \$
211263825	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG92ESAA30040A**	12 500	625 \$
211263804	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG92ESAA36060A**	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983719	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG92MSAA36060A**	12 200	610 \$
211263756	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG95ESAA30026A**	12 500	625 \$
211263667	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG95ESAA30040A**	12 400	620 \$
211263690	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG95ESAA36060A**	12 400	620 \$
212985965	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG96MSAA30026A**	12 200	610 \$
212986369	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG96MSAA30040A**	12 300	615 \$
212987069	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG96MSAA36060A**	12 200	610 \$
211263715	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAA30040A**	12 200	610 \$
211263736	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAA36060A**	12 400	620 \$
212974732	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAB30040A**	12 200	610 \$
212975476	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAB36060A**	12 200	610 \$
211264467	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	12 500	625 \$
211264491	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	12 400	620 \$
211264627	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	12 300	615 \$
211264515	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	12 500	625 \$
211264083	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ESUA36040B**	12 700	635 \$
211264652	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ESUA48060B**	12 700	635 \$
212977828	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	12 300	615 \$
212978346	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212978798	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	12 300	615 \$
212980003	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	12 300	615 \$
212982434	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MSUA36040B**	12 300	615 \$
212981882	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MSUA60100C**	12 300	615 \$
211264105	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA36045A**	12 300	615 \$
211264125	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA36070A**	12 300	615 \$
211264199	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA48070B**	12 200	610 \$
211264130	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA48090B**	12 300	615 \$
212970956	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB36045A**	12 200	610 \$
212971491	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB48070B**	12 300	615 \$
212971929	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB48090B**	12 300	615 \$
211264584	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA30040A**	12 500	625 \$
211264605	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA36040B**	12 500	625 \$
211264539	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA36060A**	12 500	625 \$
211264561	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA42060B**	12 300	615 \$
212983307	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA36040B**	12 300	615 \$
212983729	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA36060A**	12 200	610 \$
212984219	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA42060B**	12 300	615 \$
212984759	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA48080B**	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264423	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA30026A**	12 600	630 \$
211264233	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA30040A**	12 400	620 \$
211264267	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA36040B**	12 200	610 \$
211264300	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA36060A**	12 400	620 \$
211264000	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESUA36040B**	12 400	620 \$
212988831	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG95MSUA36040B**	12 200	610 \$
212989323	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG95MSUA48060B**	12 200	610 \$
212985975	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA30026A**	12 300	615 \$
212986381	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA30040A**	12 300	615 \$
212986717	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA36040B**	12 300	615 \$
212987079	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA36060A**	12 200	610 \$
212987557	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA48080B**	12 200	610 \$
211264360	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA30040A**	12 300	615 \$
211264135	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA36040B**	12 400	620 \$
211264401	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA36060A**	12 400	620 \$
211264447	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA42060B**	12 400	620 \$
211264167	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA48080B**	12 200	610 \$
212974745	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB30040A**	12 200	610 \$
212975124	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB36040B**	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975487	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB36060A**	12 200	610 \$
212975839	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB48080B**	12 200	610 \$
211264758	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FB4CNF018L		12 300	615 \$
211264780	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FB4CNF024L		12 300	615 \$
211264801	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FB4CNP018L		12 300	615 \$
211264826	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FB4CNP024L		12 300	615 \$
211264833	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FB4CNP025L		12 100	605 \$
213249248	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FEVA0024**+NAVA43601C K		12 300	615 \$
211264732	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FJ4DN*A18L*		12 700	635 \$
211257334	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FJ4DN*B24L*		12 800	640 \$
211264966	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$
211264988	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211265010	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719727	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211264923	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$
211264944	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
211265031	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	FV4CNF002L		12 400	620 \$
211264734	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	PF4MN*A18L*		12 700	635 \$
211257335	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA18AB3*	PF4MN*B24L*		12 800	640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264857	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	PF4MNB019L		12 300	615 \$
211264879	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	PF4MNB025L		12 400	620 \$
211264901	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	PF4MNB031L		12 400	620 \$
211264804	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	PF4MNP018L*		12 300	615 \$
211264835	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	PF4MNP025L*		12 100	605 \$
213607589	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ18AB3*	PF4TNXB24L*		12 400	620 \$
211635309	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	20 600	1 030 \$
211635334	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 400	1 020 \$
212977336	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	20 000	1 000 \$
212977840	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	20 000	1 000 \$
211635260	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG80VTLA36045A**	20 400	1 020 \$
211635271	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG80VTLA36070A**	20 400	1 020 \$
212970968	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG80VTLB36045A**	20 000	1 000 \$
211635322	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG92ESAA36060A**	20 600	1 030 \$
212983318	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG92MSAA36060A**	20 200	1 010 \$
211635274	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG95ESAA36060A**	20 600	1 030 \$
212985625	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG96MSAA30026A**	20 200	1 010 \$
212985985	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG96MSAA30040A**	20 200	1 010 \$
212986729	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG96MSAA36060A**	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635287	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG96VTAA30040A**	20 200	1 010 \$
211635298	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG96VTAA36060A**	20 000	1 000 \$
212974758	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG96VTAB30040A**	20 000	1 000 \$
212975498	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2414AL*	PG96VTAB36060A**	20 000	1 000 \$
211635603	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	20 600	1 030 \$
211635616	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	20 200	1 010 \$
211635727	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 400	1 020 \$
211635629	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	20 400	1 020 \$
211635642	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	20 600	1 030 \$
211635429	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	20 800	1 040 \$
211635493	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80ESUA36040B**	20 000	1 000 \$
211635740	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80ESUA48060B**	20 600	1 030 \$
212977348	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	20 000	1 000 \$
212977852	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	20 000	1 000 \$
212978358	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	20 000	1 000 \$
212979523	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	20 000	1 000 \$
212978821	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	20 000	1 000 \$
212981930	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80MSUA36040B**	20 000	1 000 \$
212981366	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80MSUA60100C**	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635505	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA36045A**	20 400	1 020 \$
211635516	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA36070A**	20 400	1 020 \$
211635545	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA48070B**	20 200	1 010 \$
211635519	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA48090B**	20 000	1 000 \$
212970980	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80VTLB36045A**	20 000	1 000 \$
212971502	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80VTLB48070B**	20 000	1 000 \$
212971933	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG80VTLB48090B**	20 000	1 000 \$
211635715	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA36040B**	20 200	1 010 \$
211635655	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA36060A**	19 900	995 \$
211635667	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA42060B**	20 400	1 020 \$
211635679	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA48080B**	20 400	1 020 \$
212983010	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA36040B**	20 200	1 010 \$
212983328	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA36060A**	20 200	1 010 \$
212983739	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA42060B**	20 000	1 000 \$
212984255	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA48080B**	20 000	1 000 \$
211635556	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA36060A**	20 600	1 030 \$
211635691	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA42060B**	20 800	1 040 \$
211635703	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA48080B**	20 800	1 040 \$
211635417	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG95ESUA36040B**	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635481	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG95ESUA48060B**	20 400	1 020 \$
212988423	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG95MSUA36040B**	20 200	1 010 \$
212988843	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG95MSUA48060B**	20 000	1 000 \$
212985635	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA30026A**	20 200	1 010 \$
212985997	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA30040A**	20 200	1 010 \$
212986393	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA36040B**	20 200	1 010 \$
212986739	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA36060A**	20 200	1 010 \$
212987089	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA48080B**	20 200	1 010 \$
211635569	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA30040A**	20 200	1 010 \$
211635522	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA36040B**	20 000	1 000 \$
211635580	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA36060A**	20 000	1 000 \$
211635592	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA42060B**	20 200	1 010 \$
211635534	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA48080B**	20 400	1 020 \$
212974771	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB30040A**	20 200	1 010 \$
212975135	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB36040B**	20 200	1 010 \$
212975509	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB36060A**	20 000	1 000 \$
212975852	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB48080B**	20 200	1 010 \$
211636062	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	20 200	1 010 \$
211636075	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636198	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 000	1 000 \$
211636088	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	20 000	1 000 \$
211636101	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	20 200	1 010 \$
211635864	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	20 400	1 020 \$
211635928	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80ESUA36040B**	19 700	985 \$
211636211	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80ESUA48060B**	20 200	1 010 \$
212977360	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 700	985 \$
212977864	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 600	980 \$
212978369	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 700	985 \$
212979535	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 600	980 \$
212978833	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 600	980 \$
212981942	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80MSUA36040B**	19 600	980 \$
212981378	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80MSUA60100C**	19 700	985 \$
211635940	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA36045A**	20 000	1 000 \$
211635951	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA36070A**	20 000	1 000 \$
211635980	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA48070B**	19 800	990 \$
211635954	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA48090B**	19 700	985 \$
212970992	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80VTLB36045A**	19 500	975 \$
212971513	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80VTLB48070B**	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971937	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG80VTLB48090B**	19 700	985 \$
211636174	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA30040A**	20 200	1 010 \$
211636186	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA36040B**	19 800	990 \$
211636114	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA36060A**	19 500	975 \$
211636126	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA42060B**	20 000	1 000 \$
211636138	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA48080B**	19 900	995 \$
212983021	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA36040B**	19 700	985 \$
212983338	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA36060A**	19 800	990 \$
212983751	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA42060B**	19 600	980 \$
212984267	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA48080B**	19 500	975 \$
211635991	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG95ESAA30040A**	20 400	1 020 \$
211636003	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG95ESAA36040B**	20 200	1 010 \$
211636015	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG95ESAA36060A**	20 200	1 010 \$
211636150	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG95ESAA42060B**	20 400	1 020 \$
211636162	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG95ESAA48080B**	20 400	1 020 \$
211635852	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG95ESUA36040B**	19 600	980 \$
211635916	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG95ESUA48060B**	19 900	995 \$
212988435	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG95MSUA36040B**	19 700	985 \$
212988855	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG95MSUA48060B**	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985645	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA30026A**	19 700	985 \$
212986009	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA30040A**	19 700	985 \$
212986405	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA36040B**	19 900	995 \$
212986749	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA36060A**	19 700	985 \$
212987101	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA48080B**	19 700	985 \$
211636028	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA30040A**	19 900	995 \$
211635957	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA36040B**	19 600	980 \$
211636039	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA36060A**	19 600	980 \$
211636051	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA42060B**	19 800	990 \$
211635969	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA48080B**	19 900	995 \$
212974784	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB30040A**	19 700	985 \$
212975146	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB36040B**	19 800	990 \$
212975520	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB36060A**	19 600	980 \$
212975865	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
211636332	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	20 400	1 020 \$
211636345	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 200	1 010 \$
212977372	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 900	995 \$
212977876	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 800	990 \$
211636283	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG80VTLA36045A**	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636294	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG80VTLA36070A**	20 200	1 010 \$
212971004	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG80VTLB36045A**	19 800	990 \$
212983348	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG92MSAA36060A**	20 000	1 000 \$
211636297	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG95ESAA36060A**	20 400	1 020 \$
212985655	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG96MSAA30026A**	20 000	1 000 \$
212986021	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG96MSAA30040A**	20 000	1 000 \$
212986759	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG96MSAA36060A**	20 000	1 000 \$
211636310	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG96VTAA30040A**	20 200	1 010 \$
211636321	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG96VTAA36060A**	19 900	995 \$
212974797	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG96VTAB30040A**	20 000	1 000 \$
212975531	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3014AL*	PG96VTAB36060A**	19 900	995 \$
211636626	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	20 600	1 030 \$
211636639	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	20 200	1 010 \$
211636750	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 200	1 010 \$
211636652	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	20 400	1 020 \$
211636665	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	20 400	1 020 \$
211636440	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	20 600	1 030 \$
211636504	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80ESUA36040B**	20 000	1 000 \$
211636763	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80ESUA48060B**	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977384	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 900	995 \$
212977888	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 900	995 \$
212978380	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 800	990 \$
212979547	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 900	995 \$
212978845	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 900	995 \$
212981954	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80MSUA36040B**	19 900	995 \$
212981390	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80MSUA60100C**	20 000	1 000 \$
211636516	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA36045A**	20 200	1 010 \$
211636527	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA36070A**	20 200	1 010 \$
211636556	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA48070B**	20 200	1 010 \$
211636530	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA48090B**	20 000	1 000 \$
212971016	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80VTLB36045A**	19 800	990 \$
212971524	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80VTLB48070B**	20 000	1 000 \$
212971941	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG80VTLB48090B**	19 800	990 \$
211636738	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA36040B**	20 200	1 010 \$
211636678	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA36060A**	19 800	990 \$
211636690	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA42060B**	20 200	1 010 \$
211636702	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA48080B**	20 200	1 010 \$
212983032	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA36040B**	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983358	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA36060A**	20 000	1 000 \$
212983763	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA42060B**	19 900	995 \$
212984279	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA48080B**	19 800	990 \$
211636602	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA30026A**	19 800	990 \$
211636567	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA36060A**	20 400	1 020 \$
211636714	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA42060B**	20 600	1 030 \$
211636726	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA48080B**	20 800	1 040 \$
211636428	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG95ESUA36040B**	19 900	995 \$
211636492	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG95ESUA48060B**	20 200	1 010 \$
212988447	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG95MSUA36040B**	20 000	1 000 \$
212988867	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG95MSUA48060B**	19 900	995 \$
212985665	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA30026A**	19 900	995 \$
212986033	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA30040A**	20 000	1 000 \$
212986417	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA36040B**	20 000	1 000 \$
212986769	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA36060A**	20 000	1 000 \$
212987113	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA48080B**	20 000	1 000 \$
211636580	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA30040A**	19 900	995 \$
211636533	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA36040B**	19 900	995 \$
211636591	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA36060A**	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636615	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA42060B**	20 200	1 010 \$
211636545	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA48080B**	20 200	1 010 \$
212974810	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB30040A**	20 000	1 000 \$
212975157	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB36040B**	19 900	995 \$
212975542	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB36060A**	19 900	995 \$
212975878	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
211637073	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	20 400	1 020 \$
211637086	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	20 200	1 010 \$
211637209	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 200	1 010 \$
211637099	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	20 200	1 010 \$
211637112	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	20 400	1 020 \$
211636887	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	20 600	1 030 \$
211636951	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80ESUA36040B**	20 000	1 000 \$
211637222	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80ESUA48060B**	20 400	1 020 \$
212977396	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 900	995 \$
212977900	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 800	990 \$
212978391	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 800	990 \$
212979559	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 900	995 \$
212978857	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981966	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80MSUA36040B**	19 900	995 \$
212981402	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80MSUA60100C**	19 800	990 \$
211636963	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA36045A**	20 200	1 010 \$
211636974	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA36070A**	20 200	1 010 \$
211637003	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA48070B**	20 000	1 000 \$
211636977	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA48090B**	19 900	995 \$
212971028	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB36045A**	19 800	990 \$
212971535	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB48070B**	19 900	995 \$
212971945	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB48090B**	19 800	990 \$
211637185	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA30040A**	20 400	1 020 \$
211637197	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA36040B**	20 000	1 000 \$
211637125	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA36060A**	19 700	985 \$
211637137	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA42060B**	20 200	1 010 \$
211637149	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA48080B**	20 200	1 010 \$
212983043	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA36040B**	20 000	1 000 \$
212983368	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA36060A**	20 000	1 000 \$
212983775	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA42060B**	19 900	995 \$
212984291	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA48080B**	19 800	990 \$
211637049	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG95ESAA30026A**	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637014	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG95ESAA36060A**	20 400	1 020 \$
211637161	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG95ESAA42060B**	20 600	1 030 \$
211637173	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG95ESAA48080B**	20 600	1 030 \$
211636875	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG95ESUA36040B**	19 900	995 \$
211636939	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG95ESUA48060B**	20 200	1 010 \$
212988459	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG95MSUA36040B**	20 000	1 000 \$
212988879	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG95MSUA48060B**	19 900	995 \$
212985675	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA30026A**	19 800	990 \$
212986045	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA30040A**	20 000	1 000 \$
212986429	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA36040B**	20 000	1 000 \$
212986779	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA36060A**	19 900	995 \$
212987125	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA48080B**	20 000	1 000 \$
211637027	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96VTAA30040A**	19 800	990 \$
211636980	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96VTAA36040B**	19 900	995 \$
211637038	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96VTAA36060A**	19 900	995 \$
211637062	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96VTAA42060B**	20 000	1 000 \$
211636992	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96VTAA48080B**	20 200	1 010 \$
212974823	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96VTAB30040A**	19 900	995 \$
212975168	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96VTAB36040B**	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975553	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96VTAB36060A**	19 900	995 \$
212975891	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3617AL*	PG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
211637588	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	20 200	1 010 \$
211637601	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	19 700	985 \$
211637627	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	20 400	1 020 \$
211637356	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	20 600	1 030 \$
211637614	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	20 200	1 010 \$
211637640	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	20 400	1 020 \$
211637653	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	20 600	1 030 \$
211637471	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA36040B**	20 000	1 000 \$
211637762	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA48060B**	20 400	1 020 \$
211637750	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA60080C**	20 200	1 010 \$
212978402	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 800	990 \$
212979571	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 900	995 \$
212978869	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 900	995 \$
212979323	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	20 000	1 000 \$
212980070	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	19 700	985 \$
212980367	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	19 900	995 \$
212980768	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981978	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA36040B**	19 900	995 \$
212982506	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA48060B**	19 800	990 \$
212981414	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA60100C**	19 800	990 \$
211637532	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA48070B**	20 200	1 010 \$
211637483	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA48090B**	20 000	1 000 \$
211637486	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA60090C**	20 000	1 000 \$
211637577	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA66110C**	19 900	995 \$
212971546	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB48070B**	19 900	995 \$
212971949	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB48090B**	19 800	990 \$
212972089	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB60090C**	19 900	995 \$
212972364	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB66110C**	20 000	1 000 \$
211637738	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA36040B**	20 200	1 010 \$
211637666	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA42060B**	20 200	1 010 \$
211637678	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA48080B**	20 200	1 010 \$
211637690	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA60080C**	20 600	1 030 \$
211637702	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA60100C**	20 600	1 030 \$
212983054	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA36040B**	20 000	1 000 \$
212983787	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA42060B**	19 900	995 \$
212984303	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA48080B**	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984841	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA60080C**	19 800	990 \$
212985133	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA60100C**	19 900	995 \$
211637714	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA42060B**	20 600	1 030 \$
211637726	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA48080B**	20 600	1 030 \$
211637508	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA60080C**	20 400	1 020 \$
211637344	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG95ESUA36040B**	19 900	995 \$
211637459	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG95ESUA48060B**	20 200	1 010 \$
212988471	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA36040B**	19 800	990 \$
212988891	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA48060B**	19 900	995 \$
212989395	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA60080C**	19 900	995 \$
213075726	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA60100C**	20 000	1 000 \$
212986441	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA36040B**	20 000	1 000 \$
212987137	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA48080B**	19 800	990 \$
212987641	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA60080C**	19 900	995 \$
211637497	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA36040B**	19 900	995 \$
211637544	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA42060B**	20 000	1 000 \$
211637521	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA48080B**	20 200	1 010 \$
211637555	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA60080C**	19 800	990 \$
211637566	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA60100C**	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975179	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB36040B**	19 900	995 \$
212975904	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
212976347	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB60080C**	20 000	1 000 \$
212976626	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB60100C**	19 800	990 \$
211638206	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 000	1 000 \$
211637896	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	20 600	1 030 \$
211637960	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80ESUA36040B**	19 700	985 \$
211638219	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80ESUA48060B**	20 400	1 020 \$
212977408	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 700	985 \$
212977912	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 600	980 \$
212978413	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 700	985 \$
212979583	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 600	980 \$
212978881	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 700	985 \$
212981990	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80MSUA36040B**	19 600	980 \$
212981426	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80MSUA60100C**	19 800	990 \$
211637972	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA36045A**	20 000	1 000 \$
211637983	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA36070A**	20 000	1 000 \$
211638012	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA48070B**	19 900	995 \$
211637986	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA48090B**	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971040	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB36045A**	19 700	985 \$
212971557	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB48070B**	19 700	985 \$
212971953	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB48090B**	19 800	990 \$
211638182	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA30040A**	20 400	1 020 \$
211638194	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA36040B**	19 900	995 \$
212983065	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA36040B**	19 800	990 \$
212983378	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA36060A**	19 800	990 \$
212983799	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA42060B**	19 700	985 \$
212984315	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA48080B**	19 900	995 \$
211638023	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG95ESAA36060A**	20 400	1 020 \$
211638158	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG95ESAA42060B**	20 400	1 020 \$
211638170	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG95ESAA48080B**	20 600	1 030 \$
211637884	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG95ESUA36040B**	19 700	985 \$
211637948	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG95ESUA48060B**	20 000	1 000 \$
212988483	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG95MSUA36040B**	19 800	990 \$
212988903	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG95MSUA48060B**	19 700	985 \$
212985685	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA30026A**	19 800	990 \$
212986057	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA30040A**	19 800	990 \$
212986453	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA36040B**	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986789	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA36060A**	19 700	985 \$
212987149	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA48080B**	19 800	990 \$
211638036	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96VTAA30040A**	19 900	995 \$
211637989	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96VTAA36040B**	20 200	1 010 \$
211638047	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96VTAA36060A**	19 700	985 \$
211638001	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96VTAA48080B**	20 000	1 000 \$
212974836	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96VTAB30040A**	19 700	985 \$
212975190	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96VTAB36040B**	19 900	995 \$
212975564	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96VTAB36060A**	19 700	985 \$
212975917	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3717AL*	PG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
211638597	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	19 800	990 \$
211638610	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	20 000	1 000 \$
211638636	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	20 000	1 000 \$
211638353	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	20 400	1 020 \$
211638623	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	19 800	990 \$
211638649	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	20 200	1 010 \$
211638662	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	20 400	1 020 \$
211638468	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA36040B**	19 600	980 \$
211638771	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA48060B**	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638759	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA60080C**	19 800	990 \$
212978424	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 600	980 \$
212979595	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 500	975 \$
212978893	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 500	975 \$
212979333	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	19 600	980 \$
212980081	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	19 600	980 \$
212980378	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	19 400	970 \$
212980780	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	19 800	990 \$
212982002	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA36040B**	19 500	975 \$
212982518	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA48060B**	19 400	970 \$
212981438	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA60100C**	19 700	985 \$
211638529	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA48070B**	19 800	990 \$
211638480	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA48090B**	19 600	980 \$
211638483	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA60090C**	19 700	985 \$
211638586	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA66110C**	19 500	975 \$
212971568	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB48070B**	19 600	980 \$
212971957	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB48090B**	19 400	970 \$
212972100	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB60090C**	19 800	990 \$
212972376	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB66110C**	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638747	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA36040B**	19 700	985 \$
211638675	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA42060B**	19 900	995 \$
211638687	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA48080B**	19 800	990 \$
211638699	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA60080C**	20 200	1 010 \$
211638711	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA60100C**	20 200	1 010 \$
212983076	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA36040B**	19 700	985 \$
212983811	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA42060B**	19 500	975 \$
212984327	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA48080B**	19 400	970 \$
212984851	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA60080C**	19 800	990 \$
212985145	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA60100C**	19 500	975 \$
211638540	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG95ESAA36040B**	20 200	1 010 \$
211638723	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG95ESAA42060B**	20 200	1 010 \$
211638735	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG95ESAA48080B**	20 400	1 020 \$
211638505	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG95ESAA60080C**	20 200	1 010 \$
211638341	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG95ESUA36040B**	19 500	975 \$
211638456	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG95ESUA48060B**	19 800	990 \$
212988495	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA36040B**	19 600	980 \$
212988915	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA48060B**	19 500	975 \$
212989407	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA60080C**	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213075741	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA60100C**	19 600	980 \$
212986465	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA36040B**	19 600	980 \$
212987161	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA48080B**	19 600	980 \$
212987653	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA60080C**	19 500	975 \$
211638494	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA36040B**	19 500	975 \$
211638553	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA42060B**	19 800	990 \$
211638518	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA48080B**	19 800	990 \$
211638564	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA60080C**	19 400	970 \$
211638575	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA60100C**	19 600	980 \$
212975201	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB36040B**	19 700	985 \$
212975930	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB48080B**	19 700	985 \$
212976362	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB60080C**	19 600	980 \$
212976639	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB60100C**	19 400	970 \$
211638902	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	20 600	1 030 \$
211638927	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 400	1 020 \$
212977420	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	20 200	1 010 \$
212977924	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	20 000	1 000 \$
211638853	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG80VTLA36045A**	20 400	1 020 \$
211638864	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG80VTLA36070A**	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971052	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG80VTLB36045A**	20 200	1 010 \$
211638915	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG92ESAA36060A**	20 600	1 030 \$
212983388	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG92MSAA36060A**	20 200	1 010 \$
211638867	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG95ESAA36060A**	20 600	1 030 \$
212985695	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG96MSAA30026A**	20 200	1 010 \$
212986069	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG96MSAA30040A**	20 200	1 010 \$
212986799	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG96MSAA36060A**	20 200	1 010 \$
211638880	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAA30040A**	20 400	1 020 \$
211638891	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAA36060A**	20 000	1 000 \$
212974849	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAB30040A**	20 200	1 010 \$
212975575	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAB36060A**	20 200	1 010 \$
211639175	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	20 600	1 030 \$
211639188	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	20 400	1 020 \$
211639287	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 400	1 020 \$
211639201	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	20 400	1 020 \$
211639214	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	20 600	1 030 \$
211639012	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	20 800	1 040 \$
211639076	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80ESUA36040B**	20 200	1 010 \$
211639300	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80ESUA48060B**	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977432	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	20 200	1 010 \$
212977936	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	20 000	1 000 \$
212978435	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	20 200	1 010 \$
212979607	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	20 200	1 010 \$
212978905	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	20 000	1 000 \$
212982014	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80MSUA36040B**	20 000	1 000 \$
212981450	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80MSUA60100C**	20 200	1 010 \$
211639088	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA36045A**	20 400	1 020 \$
211639099	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA36070A**	20 400	1 020 \$
211639117	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA48070B**	20 200	1 010 \$
211639102	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA48090B**	20 000	1 000 \$
212971064	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLB36045A**	20 200	1 010 \$
212971579	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLB48070B**	20 200	1 010 \$
212971961	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLB48090B**	20 200	1 010 \$
211639275	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA36040B**	20 200	1 010 \$
211639227	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA36060A**	20 600	1 030 \$
211639239	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA42060B**	20 400	1 020 \$
211639251	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA48080B**	20 400	1 020 \$
212983087	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA36040B**	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983398	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA36060A**	20 200	1 010 \$
212983823	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA42060B**	20 000	1 000 \$
212984339	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA48080B**	20 200	1 010 \$
211639128	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA36060A**	20 600	1 030 \$
211639263	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA42060B**	20 800	1 040 \$
211639000	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG95ESUA36040B**	20 000	1 000 \$
211639064	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG95ESUA48060B**	20 400	1 020 \$
212988507	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG95MSUA36040B**	20 200	1 010 \$
212988927	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG95MSUA48060B**	20 000	1 000 \$
212985705	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA30026A**	20 200	1 010 \$
212986081	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA30040A**	20 200	1 010 \$
212986477	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA36040B**	20 400	1 020 \$
212986809	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA36060A**	20 200	1 010 \$
212987173	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA48080B**	20 200	1 010 \$
211639141	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA30040A**	20 400	1 020 \$
211639152	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA36060A**	20 000	1 000 \$
211639164	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA42060B**	20 200	1 010 \$
211639106	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA48080B**	20 400	1 020 \$
212974862	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB30040A**	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975212	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB36040B**	20 200	1 010 \$
212975586	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB36060A**	20 200	1 010 \$
212975943	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB48080B**	20 200	1 010 \$
211639421	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	20 400	1 020 \$
211639446	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 200	1 010 \$
212977444	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 900	995 \$
212977948	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 800	990 \$
211639372	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG80VTLA36045A**	20 200	1 010 \$
211639383	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG80VTLA36070A**	20 200	1 010 \$
212971076	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG80VTLB36045A**	19 800	990 \$
211639434	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG92ESAA36060A**	19 800	990 \$
212983408	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG92MSAA36060A**	20 000	1 000 \$
211639386	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG95ESAA36060A**	20 400	1 020 \$
212985715	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG96MSAA30026A**	20 000	1 000 \$
212986093	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG96MSAA30040A**	20 000	1 000 \$
212986819	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG96MSAA36060A**	19 900	995 \$
211639399	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAA30040A**	20 200	1 010 \$
211639410	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAA36060A**	19 900	995 \$
212974875	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAB30040A**	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975597	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAB36060A**	19 900	995 \$
211639727	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	20 600	1 030 \$
211639740	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	20 200	1 010 \$
211639851	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 200	1 010 \$
211639753	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	20 400	1 020 \$
211639766	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	20 400	1 020 \$
211639541	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	20 600	1 030 \$
211639605	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80ESUA36040B**	20 000	1 000 \$
211639864	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80ESUA48060B**	20 600	1 030 \$
212977456	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 900	995 \$
212977960	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 900	995 \$
212978446	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 800	990 \$
212979619	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 900	995 \$
212978917	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 900	995 \$
212982026	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80MSUA36040B**	19 900	995 \$
212981462	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80MSUA60100C**	20 000	1 000 \$
211639617	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA36045A**	20 200	1 010 \$
211639628	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA36070A**	20 200	1 010 \$
211639657	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA48070B**	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639631	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA48090B**	20 000	1 000 \$
212971088	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB36045A**	19 800	990 \$
212971590	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB48070B**	19 900	995 \$
212971965	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB48090B**	19 800	990 \$
211639839	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA36040B**	20 200	1 010 \$
211639779	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA36060A**	19 800	990 \$
211639791	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA42060B**	20 200	1 010 \$
211639803	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA48080B**	20 200	1 010 \$
212983098	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA36040B**	20 000	1 000 \$
212983418	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA36060A**	20 000	1 000 \$
212983835	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA42060B**	19 900	995 \$
212984351	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA48080B**	19 800	990 \$
211639703	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA30026A**	19 800	990 \$
211639668	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA36060A**	20 400	1 020 \$
211639815	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA42060B**	20 600	1 030 \$
211639827	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA48080B**	20 800	1 040 \$
211639529	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG95ESUA36040B**	19 900	995 \$
211639593	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG95ESUA48060B**	20 200	1 010 \$
212988519	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG95MSUA36040B**	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988939	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG95MSUA48060B**	19 900	995 \$
212985725	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA30026A**	19 900	995 \$
212986105	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA30040A**	20 000	1 000 \$
212986489	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA36040B**	20 000	1 000 \$
212986829	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA36060A**	20 000	1 000 \$
212987185	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA48080B**	20 000	1 000 \$
211639681	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA30040A**	19 900	995 \$
211639634	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA36040B**	19 900	995 \$
211639692	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA36060A**	19 900	995 \$
211639716	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA42060B**	20 200	1 010 \$
211639646	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA48080B**	20 200	1 010 \$
212974888	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB30040A**	20 000	1 000 \$
212975223	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB36040B**	19 900	995 \$
212975608	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB36060A**	19 900	995 \$
212975956	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
211640174	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	20 600	1 030 \$
211640187	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	20 200	1 010 \$
211640298	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	20 200	1 010 \$
211640200	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640213	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	20 400	1 020 \$
211639988	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	20 600	1 030 \$
211640052	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80ESUA36040B**	20 000	1 000 \$
211640311	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80ESUA48060B**	20 600	1 030 \$
212977468	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 900	995 \$
212977972	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 900	995 \$
212978457	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 800	990 \$
212979631	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 900	995 \$
212978929	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 900	995 \$
212982038	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80MSUA36040B**	19 900	995 \$
212981474	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80MSUA60100C**	20 000	1 000 \$
211640064	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA36045A**	20 200	1 010 \$
211640075	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA36070A**	20 200	1 010 \$
211640104	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA48070B**	20 000	1 000 \$
211640078	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA48090B**	20 000	1 000 \$
212971100	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB36045A**	19 800	990 \$
212971601	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB48070B**	19 900	995 \$
212971969	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB48090B**	19 800	990 \$
211640286	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA36040B**	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640226	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA36060A**	19 800	990 \$
211640238	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA42060B**	20 200	1 010 \$
211640250	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA48080B**	20 200	1 010 \$
212983109	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA36040B**	20 000	1 000 \$
212983428	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA36060A**	20 000	1 000 \$
212983847	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA42060B**	19 900	995 \$
212984363	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA48080B**	19 800	990 \$
211640150	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG95ESAA30026A**	19 800	990 \$
211640115	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG95ESAA36060A**	20 400	1 020 \$
211640262	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG95ESAA42060B**	20 600	1 030 \$
211640274	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG95ESAA48080B**	20 800	1 040 \$
211639976	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG95ESUA36040B**	19 900	995 \$
211640040	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG95ESUA48060B**	20 200	1 010 \$
212988531	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG95MSUA36040B**	20 000	1 000 \$
212988951	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG95MSUA48060B**	19 900	995 \$
212985735	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA30026A**	19 900	995 \$
212986117	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA30040A**	20 000	1 000 \$
212986501	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA36040B**	20 000	1 000 \$
212986839	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA36060A**	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987197	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA48080B**	20 000	1 000 \$
211640128	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAA30040A**	19 900	995 \$
211640081	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAA36040B**	19 900	995 \$
211640139	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAA36060A**	19 900	995 \$
211640163	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAA42060B**	20 200	1 010 \$
211640093	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAA48080B**	20 200	1 010 \$
212974901	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAB30040A**	20 000	1 000 \$
212975234	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAB36040B**	19 900	995 \$
212975619	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAB36060A**	19 900	995 \$
212975969	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
211640677	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	20 200	1 010 \$
211640690	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	20 400	1 020 \$
211640716	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	20 400	1 020 \$
211640445	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	20 600	1 030 \$
211640703	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	20 200	1 010 \$
211640729	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	20 400	1 020 \$
211640742	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	20 600	1 030 \$
211640560	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA36040B**	20 000	1 000 \$
211640851	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA48060B**	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640839	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA60080C**	20 200	1 010 \$
212978468	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 800	990 \$
212979643	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 900	995 \$
212978941	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 900	995 \$
212979343	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	20 000	1 000 \$
212980092	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	20 000	1 000 \$
212980389	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	19 900	995 \$
212980792	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	19 800	990 \$
212982050	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA36040B**	19 900	995 \$
212982530	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA48060B**	19 800	990 \$
212981486	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA60100C**	19 800	990 \$
211640621	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA48070B**	20 200	1 010 \$
211640572	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA48090B**	20 000	1 000 \$
211640575	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA60090C**	20 000	1 000 \$
211640666	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA66110C**	19 900	995 \$
212971612	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB48070B**	20 000	1 000 \$
212971973	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB48090B**	19 800	990 \$
212972111	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB60090C**	19 900	995 \$
212972388	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB66110C**	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640827	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA36040B**	20 200	1 010 \$
211640755	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA42060B**	20 200	1 010 \$
211640767	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA48080B**	20 200	1 010 \$
211640779	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA60080C**	20 600	1 030 \$
211640791	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA60100C**	20 600	1 030 \$
212983120	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA36040B**	20 000	1 000 \$
212983859	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA42060B**	19 900	995 \$
212984375	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA48080B**	19 800	990 \$
212984861	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA60080C**	19 800	990 \$
212985157	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA60100C**	19 900	995 \$
211640803	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG95ESAA42060B**	20 600	1 030 \$
211640815	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG95ESAA48080B**	20 600	1 030 \$
211640597	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG95ESAA60080C**	20 400	1 020 \$
211640433	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG95ESUA36040B**	19 900	995 \$
211640548	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG95ESUA48060B**	20 200	1 010 \$
212988543	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA36040B**	20 000	1 000 \$
212988963	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA48060B**	19 900	995 \$
212989419	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA60080C**	19 900	995 \$
213075756	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA60100C**	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986513	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96MSAA36040B**	20 000	1 000 \$
212987209	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96MSAA48080B**	20 000	1 000 \$
212987665	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96MSAA60080C**	19 900	995 \$
211640586	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA36040B**	19 900	995 \$
211640633	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA42060B**	20 200	1 010 \$
211640610	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA48080B**	20 200	1 010 \$
211640644	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA60080C**	19 800	990 \$
211640655	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA60100C**	20 000	1 000 \$
212975245	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB36040B**	19 900	995 \$
212975982	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB48080B**	19 800	990 \$
212976376	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB60080C**	20 000	1 000 \$
212976652	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB60100C**	19 800	990 \$
211640903	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FB4CNF030L		20 000	1 000 \$
211640915	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FB4CNP025L		19 900	995 \$
211640928	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FB4CNP030L		20 000	1 000 \$
213249259	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FEVA0024**+NAVA43601C K		20 000	1 000 \$
211616511	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FJ4DN*B24L*		20 200	1 010 \$
211640943	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FJ4DN*B30L*		20 000	1 000 \$
211640956	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640968	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640980	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211640992	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$
211641004	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$
211641016	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FV4CN(B,F)003L		20 000	1 000 \$
211641027	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	FV4CNF002L		19 900	995 \$
211616512	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	PF4MN*B24L*		20 200	1 010 \$
211640944	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	PF4MN*B30L*		20 000	1 000 \$
211641038	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	PF4MNB025L		20 000	1 000 \$
211641050	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	PF4MNB031L		20 200	1 010 \$
211640916	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	PF4MNP025L*		19 900	995 \$
211640929	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	PF4MNP030L*		20 000	1 000 \$
213607619	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	PF4TNXB24L*		20 400	1 020 \$
213607604	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AA3*	PF4TNXC36L*		20 200	1 010 \$
211240320	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 600	980 \$
211240354	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	19 400	970 \$
212977564	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 400	970 \$
212978080	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 300	965 \$
211240255	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG80VTLA36045A**	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240265	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG80VTLA36070A**	19 400	970 \$
212971112	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG80VTLB36045A**	19 300	965 \$
211240343	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG92ESAA30040A**	19 700	985 \$
211240332	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG92ESAA36060A**	19 600	980 \$
212983508	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG92MSAA36060A**	19 500	975 \$
211240309	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG95ESAA30026A**	19 800	990 \$
211240267	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG95ESAA30040A**	19 700	985 \$
211240278	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG95ESAA36060A**	19 600	980 \$
212985755	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG96MSAA30026A**	19 500	975 \$
212986129	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG96MSAA30040A**	19 500	975 \$
212986859	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG96MSAA36060A**	19 400	970 \$
211240289	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG96VTAA30040A**	19 400	970 \$
211240299	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG96VTAA36060A**	19 300	965 \$
212974914	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG96VTAB30040A**	19 500	975 \$
212975630	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2414AL*	PG96VTAB36060A**	19 400	970 \$
211240627	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 600	980 \$
211240639	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	19 400	970 \$
211240752	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	19 400	970 \$
211240651	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240663	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	19 500	975 \$
211240440	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	19 700	985 \$
211240498	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80ESUA36040B**	19 300	965 \$
211240764	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80ESUA48060B**	19 600	980 \$
212977576	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 400	970 \$
212978092	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 400	970 \$
212978622	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 400	970 \$
212979811	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 400	970 \$
212979121	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 400	970 \$
212982242	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80MSUA36040B**	19 400	970 \$
212981690	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80MSUA60100C**	19 500	975 \$
211240509	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA36045A**	19 400	970 \$
211240519	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA36070A**	19 400	970 \$
211240543	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA48070B**	19 300	965 \$
211240521	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLA48090B**	19 300	965 \$
212971124	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLB36045A**	19 300	965 \$
212971623	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLB48070B**	19 400	970 \$
212971977	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG80VTLB48090B**	19 400	970 \$
211240730	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA30040A**	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240741	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA36040B**	19 400	970 \$
211240675	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA36060A**	19 200	960 \$
211240686	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA42060B**	19 400	970 \$
211240697	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG92ESAA48080B**	19 400	970 \$
212983131	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA36040B**	19 500	975 \$
212983518	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA36060A**	19 500	975 \$
212984027	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA42060B**	19 400	970 \$
212984567	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG92MSAA48080B**	19 300	965 \$
211240606	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA30026A**	19 800	990 \$
211240553	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA30040A**	19 700	985 \$
211240564	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA36040B**	19 700	985 \$
211240575	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA36060A**	19 600	980 \$
211240708	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA42060B**	19 600	980 \$
211240719	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESAA48080B**	19 700	985 \$
211240429	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESUA36040B**	19 300	965 \$
211240487	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG95ESUA48060B**	19 400	970 \$
212988639	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG95MSUA36040B**	19 500	975 \$
212989131	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG95MSUA48060B**	19 400	970 \$
212985765	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA30026A**	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986141	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA30040A**	19 500	975 \$
212986525	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA36040B**	19 500	975 \$
212986869	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA36060A**	19 400	970 \$
212987365	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96MSAA48080B**	19 400	970 \$
211240586	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA30040A**	19 400	970 \$
211240523	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA36040B**	19 300	965 \$
211240596	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA36060A**	19 300	965 \$
211240617	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA42060B**	19 400	970 \$
211240533	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAA48080B**	19 400	970 \$
212974927	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB30040A**	19 500	975 \$
212975256	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB36040B**	19 500	975 \$
212975641	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB36060A**	19 400	970 \$
213076372	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB48060B**	19 400	970 \$
212975995	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2417AL*	PG96VTAB48080B**	19 500	975 \$
211241063	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 100	955 \$
211241075	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	18 800	940 \$
211241188	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	18 900	945 \$
211241087	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	18 900	945 \$
211241099	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240934	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80ESUA36040B**	18 600	930 \$
211241200	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80ESUA48060B**	19 100	955 \$
212977588	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	18 700	935 \$
212978104	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	18 600	930 \$
212978633	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	18 600	930 \$
212979823	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	18 600	930 \$
212979133	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	18 700	935 \$
212982254	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80MSUA36040B**	18 600	930 \$
212981702	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80MSUA60100C**	18 700	935 \$
211240945	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA36045A**	18 800	940 \$
211240955	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA36070A**	18 900	945 \$
211240979	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA48070B**	18 800	940 \$
211240957	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLA48090B**	18 600	930 \$
212971136	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLB36045A**	18 500	925 \$
212971634	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLB48070B**	18 600	930 \$
212971981	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG80VTLB48090B**	18 700	935 \$
211241166	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA30040A**	19 100	955 \$
211241177	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA36040B**	18 800	940 \$
211241111	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA36060A**	18 500	925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241122	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA42060B**	18 800	940 \$
211241133	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG92ESAA48080B**	18 800	940 \$
212983142	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA36040B**	18 800	940 \$
212983528	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA36060A**	18 800	940 \$
212984039	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA42060B**	18 700	935 \$
212984579	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG92MSAA48080B**	18 500	925 \$
211241000	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG95ESAA36040B**	19 100	955 \$
211241011	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG95ESAA36060A**	19 100	955 \$
211240865	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG95ESUA36040B**	18 600	930 \$
211240923	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG95ESUA48060B**	18 800	940 \$
212988651	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG95MSUA36040B**	18 700	935 \$
212989143	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG95MSUA48060B**	18 600	930 \$
212985775	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA30026A**	18 700	935 \$
212986153	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA30040A**	18 800	940 \$
212986537	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA36040B**	18 900	945 \$
212986879	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA36060A**	18 700	935 \$
212987377	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96MSAA48080B**	18 700	935 \$
211241022	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA30040A**	18 800	940 \$
211240959	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA36040B**	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241032	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA36060A**	18 600	930 \$
211241053	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA42060B**	18 800	940 \$
211240969	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAA48080B**	18 800	940 \$
212974940	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB30040A**	18 700	935 \$
212975267	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB36040B**	18 800	940 \$
212975652	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB36060A**	18 600	930 \$
212976008	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**2517AL*	PG96VTAB48080B**	18 800	940 \$
211241330	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 300	965 \$
211241364	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	19 200	960 \$
212977600	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 100	955 \$
212978116	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 100	955 \$
211241265	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG80VTLA36045A**	19 100	955 \$
211241275	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG80VTLA36070A**	19 200	960 \$
212971148	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG80VTLB36045A**	19 100	955 \$
211241353	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG92ESAA30040A**	19 400	970 \$
211241342	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG92ESAA36060A**	18 900	945 \$
212983538	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG92MSAA36060A**	19 200	960 \$
211241319	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG95ESAA30026A**	19 600	980 \$
211241277	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG95ESAA30040A**	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241288	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG95ESAA36060A**	19 400	970 \$
212985785	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG96MSAA30026A**	19 200	960 \$
212986165	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG96MSAA30040A**	19 200	960 \$
212986889	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG96MSAA36060A**	19 200	960 \$
211241299	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG96VTAA30040A**	19 100	955 \$
211241309	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG96VTAA36060A**	19 000	950 \$
212974953	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG96VTAB30040A**	19 200	960 \$
212975663	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3014AL*	PG96VTAB36060A**	19 100	955 \$
211241637	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 400	970 \$
211241649	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	19 100	955 \$
211241762	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	19 200	960 \$
211241661	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	19 200	960 \$
211241673	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	19 200	960 \$
211241450	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	19 400	970 \$
211241508	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80ESUA36040B**	19 000	950 \$
211241774	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80ESUA48060B**	19 300	965 \$
212977612	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 100	955 \$
212978128	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 100	955 \$
212978644	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979835	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 100	955 \$
212979145	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 100	955 \$
212982266	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80MSUA36040B**	19 100	955 \$
212981714	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80MSUA60100C**	19 100	955 \$
211241519	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA36045A**	19 200	960 \$
211241529	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA36070A**	19 200	960 \$
211241553	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA48070B**	19 100	955 \$
211241531	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA48090B**	19 000	950 \$
212971160	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLB36045A**	19 100	955 \$
212971645	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLB48070B**	19 100	955 \$
212971985	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLB48090B**	19 100	955 \$
211241740	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA30040A**	19 400	970 \$
211241751	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA36040B**	19 100	955 \$
211241685	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA36060A**	18 900	945 \$
211241696	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA42060B**	19 200	960 \$
211241707	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA48080B**	19 100	955 \$
212983153	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA36040B**	19 300	965 \$
212983548	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA36060A**	19 200	960 \$
212984051	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA42060B**	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984591	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA48080B**	19 100	955 \$
211241616	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA30026A**	18 900	945 \$
211241563	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA30040A**	19 500	975 \$
211241574	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA36040B**	19 400	970 \$
211241585	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA36060A**	19 400	970 \$
211241718	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA42060B**	19 400	970 \$
211241729	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESAA48080B**	19 500	975 \$
211241439	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESUA36040B**	19 000	950 \$
211241497	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESUA48060B**	19 100	955 \$
212988663	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG95MSUA36040B**	19 200	960 \$
212989155	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG95MSUA48060B**	19 100	955 \$
212985795	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA30026A**	19 100	955 \$
212986177	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA30040A**	19 200	960 \$
212986549	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA36040B**	19 200	960 \$
212986899	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA36060A**	19 100	955 \$
212987389	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA48080B**	19 200	960 \$
211241596	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA30040A**	19 000	950 \$
211241533	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA36040B**	19 000	950 \$
211241606	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA36060A**	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241627	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA42060B**	19 100	955 \$
211241543	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAA48080B**	19 200	960 \$
212974966	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB30040A**	19 200	960 \$
212975278	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB36040B**	19 200	960 \$
212975674	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB36060A**	19 100	955 \$
212976021	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3017AL*	PG96VTAB48080B**	19 100	955 \$
211242073	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 300	965 \$
211242085	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	19 100	955 \$
211242198	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	19 100	955 \$
211242097	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	19 200	960 \$
211242109	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	19 200	960 \$
211241886	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	19 400	970 \$
211241944	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80ESUA36040B**	18 900	945 \$
211242210	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80ESUA48060B**	19 300	965 \$
212977624	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 100	955 \$
212978140	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 000	950 \$
212978655	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 000	950 \$
212979847	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 100	955 \$
212979157	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982278	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80MSUA36040B**	19 000	950 \$
212981726	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80MSUA60100C**	19 000	950 \$
211241955	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA36045A**	19 100	955 \$
211241965	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA36070A**	19 100	955 \$
211241989	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA48070B**	19 000	950 \$
211241967	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA48090B**	18 900	945 \$
212971172	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB36045A**	19 000	950 \$
212971656	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB48070B**	19 100	955 \$
212971989	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB48090B**	19 000	950 \$
211242176	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA30040A**	19 400	970 \$
211242187	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA36040B**	19 100	955 \$
211242121	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA36060A**	18 800	940 \$
211242132	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA42060B**	19 100	955 \$
211242143	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA48080B**	19 100	955 \$
212983164	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA36040B**	19 200	960 \$
212983558	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA36060A**	19 200	960 \$
212984063	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA42060B**	19 100	955 \$
212984603	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA48080B**	19 000	950 \$
211242052	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESAA30026A**	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241999	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESAA30040A**	19 400	970 \$
211242010	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESAA36040B**	19 300	965 \$
211242021	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESAA36060A**	19 300	965 \$
211242154	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESAA42060B**	19 300	965 \$
211242165	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESAA48080B**	19 400	970 \$
211241875	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESUA36040B**	18 900	945 \$
211241933	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESUA48060B**	19 100	955 \$
212988675	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG95MSUA36040B**	19 100	955 \$
212989167	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG95MSUA48060B**	19 100	955 \$
212985805	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA30026A**	19 100	955 \$
212986189	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA30040A**	19 200	960 \$
212986561	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA36040B**	19 200	960 \$
212986909	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA36060A**	19 100	955 \$
212987401	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA48080B**	19 100	955 \$
211242032	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAA30040A**	18 900	945 \$
211241969	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAA36040B**	18 900	945 \$
211242042	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAA36060A**	18 900	945 \$
211242063	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAA42060B**	19 100	955 \$
211241979	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAA48080B**	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974979	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAB30040A**	19 200	960 \$
212975289	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAB36040B**	19 100	955 \$
212975685	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAB36060A**	19 100	955 \$
212976034	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAB48080B**	19 000	950 \$
211242549	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	19 100	955 \$
211242561	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	18 800	940 \$
211242585	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	19 200	960 \$
211242331	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	19 400	970 \$
211242573	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	19 100	955 \$
211242597	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	19 200	960 \$
211242609	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	19 400	970 \$
211242434	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA36040B**	18 900	945 \$
211242709	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA48060B**	19 300	965 \$
211242698	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA60080C**	19 100	955 \$
212978666	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 000	950 \$
212979859	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 100	955 \$
212979169	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 100	955 \$
212979493	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	19 100	955 \$
212980257	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980576	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	19 100	955 \$
212980984	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	19 000	950 \$
212982290	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA36040B**	19 100	955 \$
212982698	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA48060B**	19 000	950 \$
212981738	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA60100C**	19 100	955 \$
211242488	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA48070B**	19 000	950 \$
211242445	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA48090B**	19 000	950 \$
211242447	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA60090C**	19 000	950 \$
211242539	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA66110C**	18 900	945 \$
212971667	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB48070B**	19 100	955 \$
212971993	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB48090B**	19 000	950 \$
212972122	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB60090C**	19 100	955 \$
212972400	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB66110C**	19 100	955 \$
211242687	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA36040B**	19 100	955 \$
211242621	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA42060B**	19 100	955 \$
211242632	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA48080B**	19 100	955 \$
211242643	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA60080C**	19 300	965 \$
211242654	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA60100C**	19 300	965 \$
212983175	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA36040B**	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984075	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA42060B**	19 100	955 \$
212984615	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA48080B**	19 000	950 \$
212985031	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA60080C**	19 000	950 \$
212985337	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA60100C**	19 100	955 \$
211242498	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA36040B**	19 300	965 \$
211242665	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA42060B**	19 300	965 \$
211242676	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA48080B**	19 400	970 \$
211242467	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA60080C**	19 300	965 \$
211242320	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESUA36040B**	18 900	945 \$
211242423	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESUA48060B**	19 100	955 \$
212988687	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA36040B**	19 000	950 \$
212989179	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA48060B**	19 100	955 \$
212989599	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA60080C**	19 100	955 \$
213076092	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA60100C**	19 100	955 \$
212986573	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA36040B**	19 200	960 \$
212987413	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA48080B**	19 000	950 \$
212987797	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA60080C**	19 100	955 \$
211242457	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA36040B**	19 000	950 \$
211242509	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA42060B**	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242478	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA48080B**	19 100	955 \$
211242519	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA60080C**	18 900	945 \$
211242529	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA60100C**	19 000	950 \$
212975300	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB36040B**	19 100	955 \$
212976047	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB48080B**	19 000	950 \$
212976388	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB60080C**	19 100	955 \$
212976665	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB60100C**	19 000	950 \$
211243017	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 200	960 \$
211243029	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	18 900	945 \$
211243142	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	18 900	945 \$
211243041	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	19 000	950 \$
211243053	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	19 000	950 \$
211242830	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	19 300	965 \$
211242888	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80ESUA36040B**	18 700	935 \$
211243154	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80ESUA48060B**	19 100	955 \$
212977636	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	18 700	935 \$
212978152	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	18 700	935 \$
212978677	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	18 700	935 \$
212979871	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979181	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	18 700	935 \$
212982302	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80MSUA36040B**	18 800	940 \$
212981750	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80MSUA60100C**	18 800	940 \$
211242899	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA36045A**	18 900	945 \$
211242909	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA36070A**	18 900	945 \$
211242933	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA48070B**	18 800	940 \$
211242911	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA48090B**	18 700	935 \$
212971184	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB36045A**	18 700	935 \$
212971678	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB48070B**	18 700	935 \$
212971997	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB48090B**	18 800	940 \$
211243120	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA30040A**	19 200	960 \$
211243131	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA36040B**	18 900	945 \$
211243065	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA36060A**	19 200	960 \$
211243076	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA42060B**	18 900	945 \$
211243087	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA48080B**	18 900	945 \$
212983186	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA36040B**	19 000	950 \$
212983568	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA36060A**	19 000	950 \$
212984087	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA42060B**	18 900	945 \$
212984627	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA48080B**	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242943	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG95ESAA30040A**	19 300	965 \$
211242954	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG95ESAA36040B**	19 200	960 \$
211242965	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG95ESAA36060A**	19 200	960 \$
211243098	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG95ESAA42060B**	19 200	960 \$
211242819	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG95ESUA36040B**	18 700	935 \$
211242877	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG95ESUA48060B**	18 900	945 \$
212988699	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG95MSUA36040B**	18 800	940 \$
212989191	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG95MSUA48060B**	18 900	945 \$
212985815	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA30026A**	18 800	940 \$
212986201	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA30040A**	18 800	940 \$
212986585	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA36040B**	19 000	950 \$
212986919	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA36060A**	18 800	940 \$
212987425	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA48080B**	18 800	940 \$
211242976	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAA30040A**	18 900	945 \$
211242913	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAA36040B**	19 100	955 \$
211242986	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAA36060A**	18 700	935 \$
211243007	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAA42060B**	18 900	945 \$
211242923	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAA48080B**	18 900	945 \$
212974992	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAB30040A**	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975311	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAB36040B**	18 900	945 \$
212975696	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAB36060A**	18 800	940 \$
212976060	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAB48080B**	19 000	950 \$
211243493	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	18 700	935 \$
211243505	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	18 800	940 \$
211243529	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	18 900	945 \$
211243517	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	18 700	935 \$
211243378	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA36040B**	18 500	925 \$
211243642	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA60080C**	18 700	935 \$
212978688	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	18 500	925 \$
212979883	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	18 700	935 \$
212979193	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	18 700	935 \$
212979503	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	18 600	930 \$
212980268	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	18 600	930 \$
212980587	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	18 600	930 \$
212980996	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	18 800	940 \$
212982314	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA36040B**	18 700	935 \$
212982710	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA48060B**	18 600	930 \$
212981762	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA60100C**	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243432	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA48070B**	18 600	930 \$
211243389	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA48090B**	18 500	925 \$
211243391	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA60090C**	18 600	930 \$
211243483	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA66110C**	18 500	925 \$
212971689	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB48070B**	18 700	935 \$
212972001	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB48090B**	18 600	930 \$
212972133	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB60090C**	18 900	945 \$
212972412	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB66110C**	18 800	940 \$
211243631	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA36040B**	18 700	935 \$
211243565	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA42060B**	18 800	940 \$
211243576	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA48080B**	18 700	935 \$
212983197	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA36040B**	18 800	940 \$
212984099	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA42060B**	18 700	935 \$
212984639	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA48080B**	18 400	920 \$
212985041	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA60080C**	18 900	945 \$
212985349	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA60100C**	18 700	935 \$
211243264	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESUA36040B**	18 500	925 \$
211243367	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESUA48060B**	18 700	935 \$
212988711	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA36040B**	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989203	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA48060B**	18 700	935 \$
212989611	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA60080C**	18 600	930 \$
213076104	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA60100C**	18 500	925 \$
212986597	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA36040B**	18 800	940 \$
212987437	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA48080B**	19 800	990 \$
212987809	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA60080C**	18 700	935 \$
211243401	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA36040B**	18 500	925 \$
211243453	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA42060B**	18 700	935 \$
211243422	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA48080B**	18 700	935 \$
211243463	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA60080C**	18 400	920 \$
211243473	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA60100C**	18 600	930 \$
212975322	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB36040B**	18 900	945 \$
212976073	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB48080B**	18 700	935 \$
212976402	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB60080C**	18 600	930 \$
212976678	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB60100C**	18 600	930 \$
211243792	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 600	980 \$
211243826	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	19 500	975 \$
212977648	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 500	975 \$
212978164	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243727	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG80VTLA36045A**	19 500	975 \$
211243737	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG80VTLA36070A**	19 500	975 \$
212971196	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG80VTLB36045A**	19 500	975 \$
211243815	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG92ESAA30040A**	19 700	985 \$
211243804	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG92ESAA36060A**	19 600	980 \$
212983578	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG92MSAA36060A**	19 500	975 \$
211243781	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG95ESAA30026A**	19 900	995 \$
211243739	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG95ESAA30040A**	19 800	990 \$
211243750	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG95ESAA36060A**	19 700	985 \$
212985825	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG96MSAA30026A**	19 500	975 \$
212986213	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG96MSAA30040A**	19 500	975 \$
212986929	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG96MSAA36060A**	19 500	975 \$
211243761	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAA30040A**	19 500	975 \$
211243771	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAA36060A**	19 300	965 \$
212975005	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAB30040A**	19 600	980 \$
212975707	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2414AL*	PG96VTAB36060A**	19 500	975 \$
211244099	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 600	980 \$
211244111	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	19 400	970 \$
211244224	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244123	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	19 500	975 \$
211244135	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	19 500	975 \$
211243912	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	19 700	985 \$
211243970	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ESUA36040B**	19 300	965 \$
211244236	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80ESUA48060B**	19 600	980 \$
212977660	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 500	975 \$
212978176	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 400	970 \$
212978699	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 400	970 \$
212979895	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 500	975 \$
212979205	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 400	970 \$
212982326	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MSUA36040B**	19 400	970 \$
212981774	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80MSUA60100C**	19 500	975 \$
211243981	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA36045A**	19 500	975 \$
211243991	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA36070A**	19 500	975 \$
211244015	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA48070B**	19 400	970 \$
211243993	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLA48090B**	19 300	965 \$
212971208	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLB36045A**	19 500	975 \$
212971700	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLB48070B**	19 500	975 \$
212972005	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG80VTLB48090B**	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244202	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA30040A**	19 700	985 \$
211244213	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA36040B**	19 500	975 \$
211244147	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA36060A**	19 600	980 \$
211244158	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA42060B**	19 500	975 \$
211244169	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG92ESAA48080B**	19 400	970 \$
212983208	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA36040B**	19 600	980 \$
212983588	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA36060A**	19 500	975 \$
212984111	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA42060B**	19 400	970 \$
212984651	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG92MSAA48080B**	19 500	975 \$
211244078	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA30026A**	19 900	995 \$
211244025	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA30040A**	19 800	990 \$
211244036	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA36040B**	19 700	985 \$
211244047	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA36060A**	19 700	985 \$
211244180	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA42060B**	19 700	985 \$
211244191	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESAA48080B**	19 800	990 \$
211243901	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESUA36040B**	19 300	965 \$
211243959	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG95ESUA48060B**	19 400	970 \$
212988723	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG95MSUA36040B**	19 500	975 \$
212989215	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG95MSUA48060B**	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985835	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA30026A**	19 500	975 \$
212986225	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA30040A**	19 500	975 \$
212986609	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA36040B**	19 700	985 \$
212986939	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA36060A**	19 500	975 \$
212987449	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96MSAA48080B**	19 500	975 \$
211244058	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA30040A**	19 500	975 \$
211243995	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA36040B**	19 700	985 \$
211244068	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA36060A**	19 300	965 \$
211244089	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA42060B**	19 400	970 \$
211244005	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAA48080B**	19 500	975 \$
212975018	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB30040A**	19 600	980 \$
212975333	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB36040B**	19 600	980 \$
212975718	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB36060A**	19 500	975 \$
213076398	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB48060B**	19 400	970 \$
212976086	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*2417AL*	PG96VTAB48080B**	19 500	975 \$
211244366	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 300	965 \$
211244400	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	19 100	955 \$
212977672	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 000	950 \$
212978188	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244301	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG80VTLA36045A**	19 100	955 \$
211244311	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG80VTLA36070A**	19 100	955 \$
212971220	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG80VTLB36045A**	19 000	950 \$
211244389	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG92ESAA30040A**	19 400	970 \$
211244378	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG92ESAA36060A**	18 900	945 \$
212983598	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG92MSAA36060A**	19 200	960 \$
211244355	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG95ESAA30026A**	19 500	975 \$
211244313	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG95ESAA30040A**	19 500	975 \$
211244324	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG95ESAA36060A**	19 400	970 \$
212985845	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG96MSAA30026A**	19 100	955 \$
212986237	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG96MSAA30040A**	19 200	960 \$
212986949	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG96MSAA36060A**	19 200	960 \$
211244335	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAA30040A**	19 100	955 \$
211244345	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAA36060A**	19 000	950 \$
212975031	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAB30040A**	19 100	955 \$
212975729	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3014AL*	PG96VTAB36060A**	19 000	950 \$
211244673	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 300	965 \$
211244685	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	19 100	955 \$
211244798	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244697	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	19 200	960 \$
211244709	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	19 200	960 \$
211244486	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	19 400	970 \$
211244544	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ESUA36040B**	19 000	950 \$
211244810	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ESUA48060B**	19 300	965 \$
212977684	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 100	955 \$
212978200	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 000	950 \$
212978710	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	18 900	945 \$
212979907	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 100	955 \$
212979217	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 100	955 \$
212982338	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MSUA36040B**	19 100	955 \$
212981786	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MSUA60100C**	19 200	960 \$
211244555	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA36045A**	19 100	955 \$
211244565	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA36070A**	19 100	955 \$
211244589	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA48070B**	19 100	955 \$
211244567	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA48090B**	19 000	950 \$
212971232	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB36045A**	19 100	955 \$
212971711	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB48070B**	19 100	955 \$
212972009	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB48090B**	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244776	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA30040A**	19 400	970 \$
211244787	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA36040B**	19 100	955 \$
211244721	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA36060A**	18 900	945 \$
211244732	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA42060B**	19 100	955 \$
211244743	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA48080B**	19 100	955 \$
212983219	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA36040B**	19 200	960 \$
212983608	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA36060A**	19 200	960 \$
212984123	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA42060B**	19 100	955 \$
212984663	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA48080B**	19 100	955 \$
211244652	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA30026A**	18 900	945 \$
211244599	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA30040A**	19 500	975 \$
211244610	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA36040B**	19 400	970 \$
211244621	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA36060A**	19 400	970 \$
211244754	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA42060B**	19 400	970 \$
211244765	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESAA48080B**	19 500	975 \$
211244475	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESUA36040B**	19 000	950 \$
211244533	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG95ESUA48060B**	19 100	955 \$
212988735	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG95MSUA36040B**	19 200	960 \$
212989227	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG95MSUA48060B**	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985855	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA30026A**	19 000	950 \$
212986249	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA30040A**	19 200	960 \$
212986621	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA36040B**	19 100	955 \$
212986959	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA36060A**	19 200	960 \$
212987461	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA48080B**	19 200	960 \$
211244632	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA30040A**	19 000	950 \$
211244569	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA36040B**	19 000	950 \$
211244642	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA36060A**	19 000	950 \$
211244663	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA42060B**	19 100	955 \$
211244579	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAA48080B**	19 100	955 \$
212975044	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB30040A**	19 200	960 \$
212975344	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB36040B**	19 200	960 \$
212975740	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB36060A**	19 100	955 \$
212976099	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB48080B**	18 900	945 \$
211245109	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	19 300	965 \$
211245121	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	19 100	955 \$
211245234	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	19 100	955 \$
211245133	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	19 200	960 \$
211245145	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244922	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	19 400	970 \$
211244980	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ESUA36040B**	19 000	950 \$
211245246	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ESUA48060B**	19 300	965 \$
212977696	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	19 100	955 \$
212978212	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	19 000	950 \$
212978721	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	18 900	945 \$
212979919	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 100	955 \$
212979229	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 100	955 \$
212982350	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MSUA36040B**	19 100	955 \$
212981798	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MSUA60100C**	19 200	960 \$
211244991	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA36045A**	19 100	955 \$
211245001	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA36070A**	19 100	955 \$
211245025	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA48070B**	19 100	955 \$
211245003	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA48090B**	19 000	950 \$
212971244	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB36045A**	19 100	955 \$
212971722	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB48070B**	19 100	955 \$
212972013	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB48090B**	19 100	955 \$
211245212	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA30040A**	19 400	970 \$
211245223	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA36040B**	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245157	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA36060A**	18 900	945 \$
211245168	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA42060B**	19 100	955 \$
211245179	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA48080B**	19 100	955 \$
212983230	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA36040B**	19 200	960 \$
212983618	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA36060A**	19 200	960 \$
212984135	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA42060B**	19 100	955 \$
212984675	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA48080B**	19 100	955 \$
211245088	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG95ESAA30026A**	18 900	945 \$
211245035	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG95ESAA30040A**	19 500	975 \$
211245046	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG95ESAA36040B**	19 400	970 \$
211245057	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG95ESAA36060A**	19 400	970 \$
211245190	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG95ESAA42060B**	19 400	970 \$
211245201	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG95ESAA48080B**	19 500	975 \$
211244911	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG95ESUA36040B**	19 000	950 \$
211244969	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG95ESUA48060B**	19 100	955 \$
212988747	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG95MSUA36040B**	19 200	960 \$
212989239	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG95MSUA48060B**	19 100	955 \$
212985865	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA30026A**	19 000	950 \$
212986261	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA30040A**	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986633	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA36040B**	19 100	955 \$
212986969	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA36060A**	19 200	960 \$
212987473	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA48080B**	19 200	960 \$
211245068	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAA30040A**	19 000	950 \$
211245005	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAA36040B**	19 000	950 \$
211245078	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAA36060A**	19 000	950 \$
211245099	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAA42060B**	19 100	955 \$
211245015	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAA48080B**	19 100	955 \$
212975057	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAB30040A**	19 200	960 \$
212975355	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAB36040B**	19 200	960 \$
212975751	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAB36060A**	19 100	955 \$
212976112	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAB48080B**	18 900	945 \$
211245585	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	19 100	955 \$
211245597	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	19 200	960 \$
211245621	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	19 200	960 \$
211245367	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	19 400	970 \$
211245609	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	19 100	955 \$
211245633	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	19 300	965 \$
211245645	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245470	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA36040B**	19 000	950 \$
211245745	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA48060B**	19 300	965 \$
211245734	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA60080C**	19 100	955 \$
212978732	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	19 000	950 \$
212979931	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	19 100	955 \$
212979241	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	19 100	955 \$
212979513	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	19 200	960 \$
212980279	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	19 100	955 \$
212980598	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	19 100	955 \$
212981008	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	19 100	955 \$
212982362	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA36040B**	19 100	955 \$
212982722	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA48060B**	19 000	950 \$
212981810	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA60100C**	19 100	955 \$
211245524	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA48070B**	19 100	955 \$
211245481	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA48090B**	19 000	950 \$
211245483	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA60090C**	19 000	950 \$
211245575	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA66110C**	19 000	950 \$
212971733	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB48070B**	19 100	955 \$
212972017	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB48090B**	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972144	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB60090C**	19 100	955 \$
212972424	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB66110C**	19 200	960 \$
211245723	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA36040B**	19 100	955 \$
211245657	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA42060B**	19 100	955 \$
211245668	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA48080B**	19 100	955 \$
211245679	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA60080C**	19 300	965 \$
211245690	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA60100C**	19 300	965 \$
212983241	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA36040B**	19 200	960 \$
212984147	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA42060B**	19 100	955 \$
212984687	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA48080B**	19 100	955 \$
212985051	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA60080C**	19 000	950 \$
212985361	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA60100C**	19 100	955 \$
211245534	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG95ESAA36040B**	19 400	970 \$
211245701	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG95ESAA42060B**	19 400	970 \$
211245712	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG95ESAA48080B**	19 500	975 \$
211245503	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG95ESAA60080C**	19 300	965 \$
211245356	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG95ESUA36040B**	19 000	950 \$
211245459	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG95ESUA48060B**	19 100	955 \$
212988759	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA36040B**	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989251	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA48060B**	19 100	955 \$
212989623	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA60080C**	19 100	955 \$
213076116	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA60100C**	19 200	960 \$
212986645	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96MSAA36040B**	19 100	955 \$
212987485	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96MSAA48080B**	19 200	960 \$
212987821	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96MSAA60080C**	19 100	955 \$
211245493	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA36040B**	19 000	950 \$
211245545	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA42060B**	19 100	955 \$
211245514	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA48080B**	19 100	955 \$
211245555	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA60080C**	18 900	945 \$
211245565	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA60100C**	19 000	950 \$
212975366	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB36040B**	19 200	960 \$
212976125	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB48080B**	18 900	945 \$
212976416	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB60080C**	19 200	960 \$
212976691	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB60100C**	19 100	955 \$
211245793	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FB4CNF030L		19 100	955 \$
211245804	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FB4CNP025L		19 000	950 \$
211245816	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FB4CNP030L		19 100	955 \$
213249270	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FEVA0024**+NAVA43601C K		19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211239222	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FJ4DN*B24L*		19 200	960 \$
211245916	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211245927	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$
211245938	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211245949	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211245960	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211245861	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211245872	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211245883	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211245894	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$
211245905	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
211245981	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FV4CN(B,F)003L		19 000	950 \$
211245971	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	FV4CNF002L		19 000	950 \$
211727052	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	PF4MN*B24L*		19 200	960 \$
211245828	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	PF4MNB025L		19 100	955 \$
211245839	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	PF4MNB031L		19 100	955 \$
211245850	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	PF4MNB037L		18 500	925 \$
211245805	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	PF4MNP025L*		19 000	950 \$
211245817	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	PF4MNP030L*		19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213607649	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	PF4TNXB24L*		19 300	965 \$
213607634	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ24AB3*	PF4TNXC36L*		19 100	955 \$
212982818	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AA3*	CAP**4321AL*	PG80MSUA60080C**	24 000	1 200 \$
212985121	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AA3*	CAP**4321AL*	PG92MSAA60100C**	24 000	1 200 \$
213249281	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AA3*	FEVA0036**+NAVA43601CK		22 800	1 140 \$
211606850	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AA3*	FJ4DN*B30L*		22 800	1 140 \$
211606862	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AA3*	PF4MN*B30L*		22 800	1 140 \$
213607664	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AA3*	PF4TNXC36L*		23 000	1 150 \$
211712050	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	23 600	1 180 \$
211213880	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
211213882	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG80ESUA36040B**	23 600	1 180 \$
211213883	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG80ESUA48060B**	23 600	1 180 \$
212978977	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
212981546	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG80MSUA60100C**	23 600	1 180 \$
211213884	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLA36045A**	23 600	1 180 \$
212971744	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLB48070B**	23 600	1 180 \$
212972021	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG80VTLB48090B**	23 600	1 180 \$
211213888	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG92ESAA36060A**	23 600	1 180 \$
212983448	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG92MSAA36060A**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712038	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG95ESUA48060B**	23 600	1 180 \$
212988987	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG95MSUA48060B**	23 600	1 180 \$
212987221	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3017AL*	PG96MSAA48080B**	23 600	1 180 \$
211213891	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	23 600	1 180 \$
211213892	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	23 400	1 170 \$
211213893	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	23 400	1 170 \$
211213895	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
211213894	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
211213896	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80ESUA36040B**	23 400	1 170 \$
211213897	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80ESUA48060B**	23 400	1 170 \$
212977504	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	23 400	1 170 \$
212978008	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	23 400	1 170 \$
212978501	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	23 400	1 170 \$
212979679	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
212978989	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
212982110	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80MSUA36040B**	23 400	1 170 \$
212981558	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80MSUA60100C**	23 600	1 180 \$
211213898	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA36045A**	23 600	1 180 \$
211213899	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA36070A**	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211213900	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA48070B**	23 400	1 170 \$
211213901	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA48090B**	23 400	1 170 \$
212971280	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB36045A**	23 400	1 170 \$
212971755	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB48070B**	23 600	1 180 \$
212972025	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB48090B**	23 400	1 170 \$
211213902	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA36060A**	23 600	1 180 \$
211213903	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA42060B**	23 400	1 170 \$
211213904	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA48080B**	23 400	1 170 \$
212983458	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA36060A**	23 400	1 170 \$
212983895	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA42060B**	23 400	1 170 \$
212984435	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA48080B**	23 400	1 170 \$
211712063	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESUA36040B**	23 600	1 180 \$
211213905	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESUA48060B**	23 600	1 180 \$
212988555	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG95MSUA36040B**	23 600	1 180 \$
212988999	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG95MSUA48060B**	23 600	1 180 \$
212987233	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA48080B**	23 600	1 180 \$
212976151	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
211213906	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	23 400	1 170 \$
211213909	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211213907	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
211213908	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	23 400	1 170 \$
211213910	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	23 600	1 180 \$
211213911	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	23 400	1 170 \$
211213912	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	23 600	1 180 \$
211213913	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA36040B**	23 400	1 170 \$
211213914	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA48060B**	23 400	1 170 \$
211213915	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA60080C**	23 400	1 170 \$
211712107	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA60100C**	23 600	1 180 \$
212978512	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	23 400	1 170 \$
212979691	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
212979001	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
212979423	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	23 400	1 170 \$
212980180	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	23 400	1 170 \$
212980499	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	23 400	1 170 \$
212980900	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	23 600	1 180 \$
212982122	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA36040B**	23 400	1 170 \$
212982614	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA48060B**	23 400	1 170 \$
212982926	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA60080C**	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981570	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA60100C**	23 600	1 180 \$
211213916	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA48070B**	23 400	1 170 \$
211213917	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA48090B**	23 400	1 170 \$
211213918	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA60090C**	23 400	1 170 \$
211213919	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA66110C**	23 400	1 170 \$
212971766	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB48070B**	23 600	1 180 \$
212972029	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB48090B**	23 400	1 170 \$
212972155	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB60090C**	23 600	1 180 \$
212972436	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB66110C**	23 400	1 170 \$
211213920	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA42060B**	23 400	1 170 \$
211213921	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA48080B**	23 400	1 170 \$
211213922	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA60080C**	23 400	1 170 \$
211213923	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA60100C**	23 400	1 170 \$
212983907	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA42060B**	23 400	1 170 \$
212984447	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA48080B**	23 400	1 170 \$
212984961	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA60080C**	23 600	1 180 \$
212985253	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA60100C**	23 600	1 180 \$
211213924	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA42060B**	23 600	1 180 \$
211213925	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA60080C**	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211213926	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESUA36040B**	23 600	1 180 \$
211213927	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESUA48060B**	23 400	1 170 \$
211712095	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESUA60100C**	23 600	1 180 \$
212988567	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA36040B**	23 600	1 180 \$
212989011	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA48060B**	23 600	1 180 \$
212989515	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA60080C**	23 600	1 180 \$
213076008	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA60100C**	23 400	1 170 \$
212987245	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA48080B**	23 400	1 170 \$
212987713	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA60080C**	23 400	1 170 \$
212988025	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA60100C**	23 600	1 180 \$
211213928	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA60080C**	23 400	1 170 \$
211213929	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA60100C**	23 400	1 170 \$
212976164	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
212976430	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB60080C**	23 600	1 180 \$
212976704	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB60100C**	23 600	1 180 \$
211213930	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	23 400	1 170 \$
211213932	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	23 200	1 160 \$
211213931	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	23 400	1 170 \$
211213933	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80ESUA36040B**	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211213934	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80ESUA48060B**	23 400	1 170 \$
212977516	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	23 400	1 170 \$
212978020	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	23 400	1 170 \$
212978523	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	23 400	1 170 \$
212979703	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
212979013	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 400	1 170 \$
212982134	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80MSUA36040B**	23 400	1 170 \$
212981582	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80MSUA60100C**	23 400	1 170 \$
211213935	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA36045A**	23 400	1 170 \$
211213936	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA36070A**	23 400	1 170 \$
211213937	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA48070B**	23 200	1 160 \$
211213938	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA48090B**	23 400	1 170 \$
212971292	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB36045A**	23 400	1 170 \$
212971777	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB48070B**	23 400	1 170 \$
212972033	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB48090B**	23 400	1 170 \$
211213939	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA36060A**	23 400	1 170 \$
211213940	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA42060B**	23 400	1 170 \$
211213941	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA48080B**	23 400	1 170 \$
212983468	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA36060A**	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983919	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA42060B**	23 400	1 170 \$
212984459	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA48080B**	23 400	1 170 \$
211213942	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG95ESAA42060B**	23 400	1 170 \$
211213943	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG95ESUA36040B**	23 400	1 170 \$
211213944	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG95ESUA48060B**	23 400	1 170 \$
212988579	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG95MSUA36040B**	23 600	1 180 \$
212989023	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG95MSUA48060B**	23 400	1 170 \$
212987257	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA48080B**	23 400	1 170 \$
211213945	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAA42060B**	23 400	1 170 \$
212976177	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
211712165	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	23 400	1 170 \$
211213946	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	23 200	1 160 \$
211213949	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	23 200	1 160 \$
211213947	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	23 400	1 170 \$
211213948	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	23 200	1 160 \$
211213950	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	23 400	1 170 \$
211213951	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	23 200	1 160 \$
211213952	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	23 200	1 160 \$
211213953	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA36040B**	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211213954	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA48060B**	23 200	1 160 \$
211213955	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA60080C**	23 400	1 170 \$
211712141	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA60100C**	23 200	1 160 \$
212978534	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	23 200	1 160 \$
212979715	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	23 200	1 160 \$
212979025	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 200	1 160 \$
212979433	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	23 200	1 160 \$
212980191	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	23 200	1 160 \$
212980510	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	23 200	1 160 \$
212980912	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	23 200	1 160 \$
212982146	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA36040B**	23 200	1 160 \$
212982626	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA48060B**	23 200	1 160 \$
212982938	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA60080C**	23 200	1 160 \$
212981594	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA60100C**	23 200	1 160 \$
211213956	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA48070B**	23 200	1 160 \$
211213957	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA48090B**	23 200	1 160 \$
211213958	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA60090C**	23 200	1 160 \$
211213959	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA66110C**	23 200	1 160 \$
212971788	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB48070B**	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972037	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB48090B**	23 200	1 160 \$
212972166	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB60090C**	23 200	1 160 \$
212972448	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB66110C**	23 400	1 170 \$
211213960	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA42060B**	23 400	1 170 \$
211213961	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA48080B**	23 400	1 170 \$
211213962	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA60080C**	23 200	1 160 \$
211213963	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA60100C**	23 200	1 160 \$
212983931	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA42060B**	23 200	1 160 \$
212984471	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA48080B**	23 200	1 160 \$
212984971	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA60080C**	23 200	1 160 \$
212985265	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA60100C**	23 200	1 160 \$
211213964	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESAA42060B**	23 200	1 160 \$
211213965	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESAA60080C**	23 200	1 160 \$
211712153	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESAA60100C**	23 600	1 180 \$
211213966	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESUA36040B**	23 200	1 160 \$
211213967	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESUA48060B**	23 400	1 170 \$
211712129	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESUA60100C**	23 400	1 170 \$
212988591	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA36040B**	23 200	1 160 \$
212989035	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA48060B**	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989527	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA60080C**	23 200	1 160 \$
213076020	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA60100C**	23 200	1 160 \$
212987269	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA48080B**	23 200	1 160 \$
212987725	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA60080C**	23 200	1 160 \$
212988037	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA60100C**	23 400	1 170 \$
211213968	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA42060B**	23 200	1 160 \$
211213969	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA60080C**	23 000	1 150 \$
211213970	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA60100C**	23 200	1 160 \$
212976190	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
212976443	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB60080C**	23 200	1 160 \$
212976717	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB60100C**	23 200	1 160 \$
211712435	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	23 400	1 170 \$
211712461	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
211712230	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
211712448	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	23 200	1 160 \$
211712474	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	23 600	1 180 \$
211712487	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	23 400	1 170 \$
211712500	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	23 600	1 180 \$
211712329	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80ESUA36040B**	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712585	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80ESUA48060B**	23 400	1 170 \$
211712573	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80ESUA60080C**	23 200	1 160 \$
211712317	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80ESUA60100C**	23 600	1 180 \$
212978545	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	23 400	1 170 \$
212979727	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
212979037	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
212979443	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	23 400	1 170 \$
212980202	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	23 400	1 170 \$
212980521	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	23 600	1 180 \$
212980924	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	23 600	1 180 \$
212982158	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80MSUA36040B**	23 400	1 170 \$
212982638	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80MSUA48060B**	23 400	1 170 \$
212982950	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80MSUA60080C**	23 400	1 170 \$
212981606	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80MSUA60100C**	23 600	1 180 \$
211712379	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLA48070B**	23 400	1 170 \$
211712341	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLA48090B**	23 400	1 170 \$
211712344	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLA60090C**	23 400	1 170 \$
211712424	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLA66110C**	23 400	1 170 \$
212971799	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLB48070B**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972041	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLB48090B**	23 400	1 170 \$
212972177	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLB60090C**	23 600	1 180 \$
212972460	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLB66110C**	23 400	1 170 \$
211712513	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG92ESAA42060B**	23 400	1 170 \$
211712525	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG92ESAA48080B**	23 200	1 160 \$
211712537	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG92ESAA60080C**	23 400	1 170 \$
211712549	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG92ESAA60100C**	23 400	1 170 \$
212983943	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG92MSAA42060B**	23 400	1 170 \$
212984483	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG92MSAA48080B**	23 400	1 170 \$
212984981	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG92MSAA60080C**	23 400	1 170 \$
212985277	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG92MSAA60100C**	23 400	1 170 \$
211712561	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG95ESAA42060B**	23 600	1 180 \$
211712355	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG95ESAA60080C**	23 400	1 170 \$
211712367	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG95ESAA60100C**	23 600	1 180 \$
211712218	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG95ESUA36040B**	23 400	1 170 \$
211712305	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG95ESUA48060B**	23 400	1 170 \$
211712293	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG95ESUA60100C**	23 600	1 180 \$
212988603	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG95MSUA36040B**	23 400	1 170 \$
212989047	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG95MSUA48060B**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989539	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG95MSUA60080C**	23 600	1 180 \$
213076032	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG95MSUA60100C**	23 400	1 170 \$
212987281	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG96MSAA48080B**	23 400	1 170 \$
212987737	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG96MSAA60080C**	23 400	1 170 \$
212988049	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG96MSAA60100C**	23 600	1 180 \$
211712391	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAA42060B**	23 400	1 170 \$
211712402	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAA60080C**	23 400	1 170 \$
211712413	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAA60100C**	23 400	1 170 \$
212976203	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
212976458	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAB60080C**	23 400	1 170 \$
212976730	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAB60100C**	23 600	1 180 \$
211712805	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	23 200	1 160 \$
211712818	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	23 600	1 180 \$
211712831	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	23 400	1 170 \$
211712844	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60090D**	23 400	1 170 \$
211712857	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	23 600	1 180 \$
211712870	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60110D**	23 400	1 170 \$
211712883	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60135D**	23 600	1 180 \$
211712932	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60155D**	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712943	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80ESUA60080C**	23 200	1 160 \$
211712710	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80ESUA60100C**	23 600	1 180 \$
212979453	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	23 400	1 170 \$
212980213	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	23 400	1 170 \$
212980532	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	23 400	1 170 \$
212980936	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	23 600	1 180 \$
212981110	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A60110D**	23 400	1 170 \$
212981219	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A60135D**	23 600	1 180 \$
212981320	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A60155D**	23 400	1 170 \$
212982650	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80MSUA48060B**	23 400	1 170 \$
212982962	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80MSUA60080C**	23 400	1 170 \$
211712722	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLA60090C**	23 400	1 170 \$
211712794	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLA66110C**	23 400	1 170 \$
211712733	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLA66135D**	23 400	1 170 \$
212972188	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLB60090C**	23 600	1 180 \$
212972472	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLB66110C**	23 400	1 170 \$
212972640	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLB66135D**	29 400	1 470 \$
211712896	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG92ESAA60080C**	23 400	1 170 \$
211712908	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG92ESAA60100C**	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712920	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG92ESAA60120D**	23 400	1 170 \$
212984991	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG92MSAA60080C**	23 400	1 170 \$
212985289	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG92MSAA60100C**	23 400	1 170 \$
212985614	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG92MSAA60120D**	23 400	1 170 \$
211712736	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG95ESAA60080C**	23 400	1 170 \$
211712748	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG95ESAA60100C**	23 600	1 180 \$
211712698	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG95ESUA60100C**	23 600	1 180 \$
212989551	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG95MSUA60080C**	23 600	1 180 \$
213076044	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG95MSUA60100C**	23 400	1 170 \$
212987749	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG96MSAA60080C**	23 400	1 170 \$
212988061	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG96MSAA60100C**	23 600	1 180 \$
212988331	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG96MSAA66120D**	23 400	1 170 \$
212988413	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG96MSAA66140D**	23 600	1 180 \$
211712772	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAA60080C**	23 200	1 160 \$
211712783	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAA60100C**	23 400	1 170 \$
211712761	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAA66120D**	23 400	1 170 \$
212976472	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAB60080C**	23 400	1 170 \$
212976743	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAB60100C**	23 600	1 180 \$
212977241	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAB66120D**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713232	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	23 400	1 170 \$
211713245	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	23 200	1 160 \$
211713271	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	23 200	1 160 \$
211713027	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	23 400	1 170 \$
211713258	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	23 200	1 160 \$
211713284	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	23 400	1 170 \$
211713297	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	23 200	1 160 \$
211713310	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	23 400	1 170 \$
211713126	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ESUA36040B**	23 200	1 160 \$
211713395	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ESUA48060B**	23 200	1 160 \$
211713383	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ESUA60080C**	23 400	1 170 \$
211713114	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80ESUA60100C**	23 400	1 170 \$
212978556	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	23 200	1 160 \$
212979739	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	23 200	1 160 \$
212979049	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 200	1 160 \$
212979463	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	23 200	1 160 \$
212980224	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	23 200	1 160 \$
212980543	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	23 200	1 160 \$
212980948	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982170	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80MSUA36040B**	23 200	1 160 \$
212982662	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80MSUA48060B**	23 200	1 160 \$
212982974	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80MSUA60080C**	23 200	1 160 \$
212981618	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80MSUA60100C**	23 200	1 160 \$
211713176	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLA48070B**	23 200	1 160 \$
211713138	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLA48090B**	23 000	1 150 \$
211713141	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLA60090C**	23 200	1 160 \$
211713221	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLA66110C**	23 200	1 160 \$
212971810	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLB48070B**	23 200	1 160 \$
212972045	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLB48090B**	23 200	1 160 \$
212972199	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLB60090C**	23 200	1 160 \$
212972484	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLB66110C**	23 200	1 160 \$
211713323	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG92ESAA42060B**	23 000	1 150 \$
211713335	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG92ESAA48080B**	23 400	1 170 \$
211713347	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG92ESAA60080C**	23 200	1 160 \$
211713359	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG92ESAA60100C**	23 200	1 160 \$
212983955	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG92MSAA42060B**	23 200	1 160 \$
212984495	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG92MSAA48080B**	23 200	1 160 \$
212985001	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG92MSAA60080C**	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985301	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG92MSAA60100C**	23 600	1 180 \$
211713371	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESAA42060B**	23 200	1 160 \$
211713152	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESAA60080C**	23 200	1 160 \$
211713164	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESAA60100C**	23 600	1 180 \$
211713015	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESUA36040B**	23 200	1 160 \$
211713102	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESUA48060B**	23 400	1 170 \$
211713090	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESUA60100C**	23 400	1 170 \$
212988615	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG95MSUA36040B**	23 200	1 160 \$
212989059	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG95MSUA48060B**	23 200	1 160 \$
212989563	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG95MSUA60080C**	23 200	1 160 \$
213076056	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG95MSUA60100C**	23 400	1 170 \$
212987293	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG96MSAA48080B**	23 400	1 170 \$
212987761	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG96MSAA60080C**	23 200	1 160 \$
212988073	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG96MSAA60100C**	23 200	1 160 \$
211713188	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAA42060B**	23 200	1 160 \$
211713199	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAA60080C**	23 000	1 150 \$
211713210	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAA60100C**	23 200	1 160 \$
212976216	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAB48080B**	23 200	1 160 \$
212976486	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAB60080C**	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976756	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAB60100C**	23 200	1 160 \$
212978032	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3014AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	23 600	1 180 \$
211713513	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
211713460	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ESUA36040B**	23 600	1 180 \$
211713575	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80ESUA48060B**	23 600	1 180 \$
212978044	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	23 600	1 180 \$
212978567	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	23 600	1 180 \$
212979751	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	23 600	1 180 \$
212979061	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
212981630	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80MSUA60100C**	23 600	1 180 \$
211713472	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA36045A**	23 600	1 180 \$
211713489	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLA48070B**	23 400	1 170 \$
212971316	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB36045A**	23 600	1 180 \$
212971821	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB48070B**	23 600	1 180 \$
212972049	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG80VTLB48090B**	23 600	1 180 \$
211713526	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA36060A**	23 600	1 180 \$
211713550	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG92ESAA48080B**	23 600	1 180 \$
212983478	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG92MSAA36060A**	23 600	1 180 \$
212989071	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG95MSUA48060B**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987305	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG96MSAA48080B**	23 600	1 180 \$
212976229	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3017AL*	PG96VTAB48080B**	23 600	1 180 \$
211713675	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
211713619	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ESUA36040B**	23 600	1 180 \$
211713737	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ESUA48060B**	23 600	1 180 \$
212978056	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	23 600	1 180 \$
212978578	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	23 600	1 180 \$
212979763	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	23 600	1 180 \$
212979073	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
212981642	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MSUA60100C**	23 600	1 180 \$
211713632	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA36045A**	23 600	1 180 \$
211713650	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA48070B**	23 400	1 170 \$
212971328	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB36045A**	23 600	1 180 \$
212971832	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB48070B**	23 600	1 180 \$
212972053	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB48090B**	23 600	1 180 \$
211713688	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA36060A**	23 600	1 180 \$
211713712	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA48080B**	23 600	1 180 \$
212983488	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA36060A**	23 600	1 180 \$
212989083	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG95MSUA48060B**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987317	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA48080B**	23 600	1 180 \$
212976242	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAB48080B**	23 600	1 180 \$
211713928	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
211713915	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	23 600	1 180 \$
211713941	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	23 600	1 180 \$
211713954	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	23 600	1 180 \$
211713820	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA36040B**	23 600	1 180 \$
211714027	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA48060B**	23 600	1 180 \$
211714015	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA60080C**	23 600	1 180 \$
212978589	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	23 600	1 180 \$
212979775	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	23 600	1 180 \$
212979085	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
212979473	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	23 600	1 180 \$
212980235	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	23 600	1 180 \$
212980554	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	23 600	1 180 \$
212980960	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	23 600	1 180 \$
212982674	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA48060B**	23 400	1 170 \$
212982986	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA60080C**	23 600	1 180 \$
212981654	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA60100C**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713858	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA48070B**	23 400	1 170 \$
211713891	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA66110C**	23 600	1 180 \$
212971843	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB48070B**	23 600	1 180 \$
212972057	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB48090B**	23 600	1 180 \$
212972210	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB60090C**	23 600	1 180 \$
211713979	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA48080B**	23 600	1 180 \$
211713991	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA60080C**	23 600	1 180 \$
211714003	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA60100C**	23 600	1 180 \$
212984531	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA48080B**	23 400	1 170 \$
212985011	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA60080C**	23 600	1 180 \$
212985313	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA60100C**	23 600	1 180 \$
211713846	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG95ESAA60080C**	23 600	1 180 \$
212989095	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA48060B**	23 600	1 180 \$
212989575	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA60080C**	23 600	1 180 \$
213076068	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA60100C**	23 600	1 180 \$
212987329	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG96MSAA48080B**	23 600	1 180 \$
212988085	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG96MSAA60100C**	23 600	1 180 \$
212976255	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB48080B**	23 600	1 180 \$
212976500	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB60080C**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976769	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB60100C**	23 600	1 180 \$
211714167	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	23 400	1 170 \$
211714254	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	23 200	1 160 \$
211714180	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	23 400	1 170 \$
211714193	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
211714071	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
211714115	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ESUA36040B**	23 400	1 170 \$
211714267	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ESUA48060B**	23 400	1 170 \$
212977552	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	23 400	1 170 \$
212978068	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	23 400	1 170 \$
212978600	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	23 400	1 170 \$
212979787	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
212979097	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 400	1 170 \$
212982218	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MSUA36040B**	23 400	1 170 \$
212981666	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MSUA60100C**	23 400	1 170 \$
211714127	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLA36045A**	23 400	1 170 \$
211714138	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLA36070A**	23 200	1 160 \$
211714144	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLA48070B**	23 400	1 170 \$
211714141	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLA48090B**	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971340	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLB36045A**	23 400	1 170 \$
212971854	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLB48070B**	23 400	1 170 \$
212972061	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLB48090B**	23 400	1 170 \$
211714206	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG92ESAA36060A**	23 400	1 170 \$
211714218	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG92ESAA42060B**	23 200	1 160 \$
211714230	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG92ESAA48080B**	23 200	1 160 \$
212983498	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG92MSAA36060A**	23 600	1 180 \$
212984003	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG92MSAA42060B**	23 400	1 170 \$
212984543	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG92MSAA48080B**	23 400	1 170 \$
211714242	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG95ESAA42060B**	23 400	1 170 \$
211714059	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG95ESUA36040B**	23 400	1 170 \$
211714103	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG95ESUA48060B**	23 600	1 180 \$
212988627	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG95MSUA36040B**	23 600	1 180 \$
212989107	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG95MSUA48060B**	23 400	1 170 \$
212985745	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG96MSAA30026A**	23 600	1 180 \$
212986849	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG96MSAA36060A**	23 600	1 180 \$
212987341	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG96MSAA48080B**	23 600	1 180 \$
211714156	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG96VTAA42060B**	23 400	1 170 \$
212975762	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG96VTAB36060A**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976268	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4217AL*	PG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
211714522	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	23 400	1 170 \$
211714548	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
211714341	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
211714535	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	23 600	1 180 \$
211714561	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	23 600	1 180 \$
211714574	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	23 400	1 170 \$
211714587	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	23 600	1 180 \$
211714440	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ESUA36040B**	23 400	1 170 \$
211714660	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ESUA48060B**	23 400	1 170 \$
211714648	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ESUA60080C**	23 400	1 170 \$
211714428	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ESUA60100C**	23 600	1 180 \$
212978611	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	23 400	1 170 \$
212979799	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	23 400	1 170 \$
212979109	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	23 600	1 180 \$
212979483	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	23 400	1 170 \$
212980246	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	23 600	1 180 \$
212980565	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	23 600	1 180 \$
212980972	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982230	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MSUA36040B**	23 400	1 170 \$
212982686	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MSUA48060B**	23 400	1 170 \$
212982998	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MSUA60080C**	23 600	1 180 \$
212981678	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MSUA60100C**	23 600	1 180 \$
211714478	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLA48070B**	23 400	1 170 \$
211714452	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLA48090B**	23 400	1 170 \$
211714455	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLA60090C**	23 400	1 170 \$
211714511	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLA66110C**	23 400	1 170 \$
212971865	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLB48070B**	23 600	1 180 \$
212972065	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLB48090B**	23 600	1 180 \$
212972221	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLB60090C**	23 600	1 180 \$
212972508	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLB66110C**	23 400	1 170 \$
211714600	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG92ESAA42060B**	23 400	1 170 \$
211714612	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG92ESAA48080B**	23 400	1 170 \$
211714624	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG92ESAA60080C**	23 400	1 170 \$
211714636	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG92ESAA60100C**	23 400	1 170 \$
212984015	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG92MSAA42060B**	23 400	1 170 \$
212984555	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG92MSAA48080B**	23 400	1 170 \$
212985021	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG92MSAA60080C**	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985325	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG92MSAA60100C**	23 600	1 180 \$
211714466	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG95ESAA60080C**	23 400	1 170 \$
211714329	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG95ESUA36040B**	23 400	1 170 \$
211714416	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG95ESUA48060B**	23 600	1 180 \$
211714404	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG95ESUA60100C**	23 600	1 180 \$
212989119	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG95MSUA48060B**	23 600	1 180 \$
212989587	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG95MSUA60080C**	23 600	1 180 \$
213076080	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG95MSUA60100C**	23 400	1 170 \$
212987353	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG96MSAA48080B**	23 600	1 180 \$
212987785	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG96MSAA60080C**	23 400	1 170 \$
212988097	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG96MSAA60100C**	23 600	1 180 \$
211714489	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG96VTAA60080C**	23 400	1 170 \$
211714500	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG96VTAA60100C**	23 400	1 170 \$
212976281	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG96VTAB48080B**	23 400	1 170 \$
212976513	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG96VTAB60080C**	23 600	1 180 \$
212976782	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	CNPV*4221AL*	PG96VTAB60100C**	23 600	1 180 \$
213249292	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	FEVA0036**+NAVA43601C K		23 600	1 180 \$
211213867	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	FJ4DN*B30L*		23 400	1 170 \$
211714684	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	FJ4DN*B36L*		23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211213972	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211213973	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211213974	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211213975	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$
211213976	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	FV4CN(B,F)003L		23 400	1 170 \$
211274896	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	FV4CN(B,F)005L		23 000	1 150 \$
211213977	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	FV4CNF002L		23 600	1 180 \$
211468097	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	PF4MN*B30L*		23 400	1 170 \$
211714685	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	PF4MN*B36L*		23 400	1 170 \$
211213978	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	PF4MNB037L		23 200	1 160 \$
213607679	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ30AB3*	PF4TNXC36L*		23 600	1 180 \$
213607694	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AA3*	PF4TNXC36L*		21 200	1 060 \$
212382959	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	29 800	1 490 \$
212382972	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	29 600	1 480 \$
212383059	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	29 600	1 480 \$
212382985	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	29 600	1 480 \$
212382998	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 600	1 480 \$
212382875	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 400	1 470 \$
212383072	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80ESUA48060B**	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077817	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	29 600	1 480 \$
213077866	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	29 400	1 470 \$
213077914	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 400	1 470 \$
213078257	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 400	1 470 \$
213078035	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 600	1 480 \$
213078951	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80MSUA36040B**	29 400	1 470 \$
213078819	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80MSUA60100C**	29 600	1 480 \$
212382919	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA36045A**	29 600	1 480 \$
212382930	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA36070A**	29 400	1 470 \$
212382936	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA48070B**	29 400	1 470 \$
212382933	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLA48090B**	29 400	1 470 \$
213076409	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB36045A**	29 400	1 470 \$
213076465	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB48070B**	29 400	1 470 \$
213076586	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG80VTLB48090B**	29 400	1 470 \$
212383011	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA36060A**	29 600	1 480 \$
212383023	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA42060B**	29 400	1 470 \$
212383035	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG92ESAA48080B**	29 400	1 470 \$
213079335	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA36060A**	29 600	1 480 \$
213079375	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA42060B**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079509	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG92MSAA48080B**	29 400	1 470 \$
212383047	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESAA42060B**	29 600	1 480 \$
212382907	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG95ESUA48060B**	29 400	1 470 \$
213080502	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG95MSUA36040B**	29 600	1 480 \$
213080646	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG95MSUA48060B**	29 600	1 480 \$
213079953	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA36060A**	29 600	1 480 \$
213079993	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG96MSAA48080B**	29 600	1 480 \$
212382948	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAA42060B**	29 600	1 480 \$
213077289	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAB36060A**	29 600	1 480 \$
213077334	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3617AL*	PG96VTAB48080B**	29 600	1 480 \$
211226260	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	29 600	1 480 \$
211226272	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	29 600	1 480 \$
212383290	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 600	1 480 \$
212383144	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 400	1 470 \$
212383277	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	29 400	1 470 \$
212383303	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	29 400	1 470 \$
212383316	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	29 400	1 470 \$
211226284	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	29 400	1 470 \$
212383377	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA48060B**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383365	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA60080C**	29 600	1 480 \$
211226305	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80ESUA60100C**	29 400	1 470 \$
213077925	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 400	1 470 \$
213078269	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 400	1 470 \$
213078047	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 400	1 470 \$
213078167	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	29 400	1 470 \$
213078389	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	29 400	1 470 \$
213078488	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	29 400	1 470 \$
213078605	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	29 400	1 470 \$
213078963	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA36040B**	29 400	1 470 \$
213079083	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA48060B**	29 400	1 470 \$
213079203	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA60080C**	29 400	1 470 \$
213078831	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80MSUA60100C**	29 400	1 470 \$
212383243	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA48070B**	29 400	1 470 \$
211226316	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA48090B**	29 400	1 470 \$
212383220	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA60090C**	29 400	1 470 \$
212383266	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLA66110C**	29 600	1 480 \$
213076476	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB48070B**	29 400	1 470 \$
213076590	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB48090B**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076630	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB60090C**	29 400	1 470 \$
213076729	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG80VTLB66110C**	29 400	1 470 \$
211226327	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA42060B**	29 400	1 470 \$
212383329	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA48080B**	29 400	1 470 \$
212383341	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA60080C**	29 400	1 470 \$
212383353	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG92ESAA60100C**	29 400	1 470 \$
213079387	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA42060B**	29 400	1 470 \$
213079521	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA48080B**	29 400	1 470 \$
213079641	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA60080C**	29 400	1 470 \$
213079731	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG92MSAA60100C**	29 400	1 470 \$
211226347	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA42060B**	29 400	1 470 \$
211226358	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA48080B**	29 400	1 470 \$
212383231	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA60080C**	29 600	1 480 \$
211226369	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESAA60100C**	29 600	1 480 \$
211226389	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESUA48060B**	29 400	1 470 \$
212383166	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESUA60080C**	29 800	1 490 \$
212383208	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG95ESUA60100C**	29 400	1 470 \$
213080514	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA36040B**	29 600	1 480 \$
213080658	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA48060B**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080778	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA60080C**	29 400	1 470 \$
213075876	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG95MSUA60100C**	29 400	1 470 \$
213080005	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA48080B**	29 600	1 480 \$
213080137	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA60080C**	29 600	1 480 \$
213080269	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG96MSAA60100C**	29 400	1 470 \$
212383255	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA42060B**	29 600	1 480 \$
211226400	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA60080C**	29 400	1 470 \$
211226410	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAA60100C**	29 600	1 480 \$
213077347	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB48080B**	29 400	1 470 \$
213077476	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB60080C**	29 400	1 470 \$
213077587	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3621AL*	PG96VTAB60100C**	29 400	1 470 \$
211226483	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	29 400	1 470 \$
211226495	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	29 200	1 460 \$
211226507	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	29 400	1 470 \$
211226530	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 200	1 460 \$
211226519	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 400	1 470 \$
212383389	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80ESUA48060B**	29 200	1 460 \$
213077830	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	29 400	1 470 \$
213077878	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077936	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 400	1 470 \$
213078281	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 400	1 470 \$
213078059	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 400	1 470 \$
213078975	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80MSUA36040B**	29 200	1 460 \$
213078843	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80MSUA60100C**	29 400	1 470 \$
211226580	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA36045A**	29 400	1 470 \$
211226590	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA36070A**	29 200	1 460 \$
211226592	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA48070B**	29 400	1 470 \$
211226602	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLA48090B**	29 200	1 460 \$
213076421	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB36045A**	29 200	1 460 \$
213076487	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB48070B**	29 400	1 470 \$
213076594	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG80VTLB48090B**	29 400	1 470 \$
211226613	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA36060A**	29 400	1 470 \$
211226624	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA42060B**	29 200	1 460 \$
211226635	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG92ESAA48080B**	29 400	1 470 \$
213079345	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA36060A**	29 400	1 470 \$
213079399	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA42060B**	29 400	1 470 \$
213079533	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG92MSAA48080B**	29 400	1 470 \$
211226657	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG95ESAA42060B**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226695	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG95ESUA48060B**	29 400	1 470 \$
213080526	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG95MSUA36040B**	29 400	1 470 \$
213080670	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG95MSUA48060B**	29 400	1 470 \$
213079963	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA36060A**	29 400	1 470 \$
213080017	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG96MSAA48080B**	29 400	1 470 \$
211226706	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAA42060B**	29 400	1 470 \$
213077300	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAB36060A**	29 400	1 470 \$
213077360	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3717AL*	PG96VTAB48080B**	29 400	1 470 \$
211226791	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	29 200	1 460 \$
211226815	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 200	1 460 \$
212383401	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 200	1 460 \$
211226803	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	29 200	1 460 \$
211226827	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	29 000	1 450 \$
211226839	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	29 200	1 460 \$
211226851	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	29 200	1 460 \$
211226899	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA36040B**	29 400	1 470 \$
211226910	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA48060B**	29 200	1 460 \$
211226921	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA60080C**	29 400	1 470 \$
211226932	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80ESUA60100C**	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077947	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 000	1 450 \$
213078293	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 000	1 450 \$
213078071	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 200	1 460 \$
213078177	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	29 000	1 450 \$
213078400	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	29 000	1 450 \$
213078499	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	29 200	1 460 \$
213078617	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	29 000	1 450 \$
213078987	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA36040B**	29 000	1 450 \$
213079095	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA48060B**	29 000	1 450 \$
213079215	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA60080C**	29 000	1 450 \$
213078855	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80MSUA60100C**	29 200	1 460 \$
211226943	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA48070B**	29 000	1 450 \$
211226953	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA48090B**	29 000	1 450 \$
212383425	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA60090C**	29 000	1 450 \$
211226955	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLA66110C**	29 200	1 460 \$
213076498	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB48070B**	29 000	1 450 \$
213076598	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB48090B**	29 000	1 450 \$
213076641	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB60090C**	29 200	1 460 \$
213076741	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG80VTLB66110C**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226992	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA42060B**	29 000	1 450 \$
211227003	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA48080B**	29 000	1 450 \$
211227014	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA60080C**	29 200	1 460 \$
212383436	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG92ESAA60100C**	29 200	1 460 \$
213079411	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA42060B**	29 200	1 460 \$
213079545	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA48080B**	29 000	1 450 \$
213079651	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA60080C**	29 200	1 460 \$
213079743	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG92MSAA60100C**	29 000	1 450 \$
211227034	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESAA42060B**	29 400	1 470 \$
211227056	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESAA60080C**	29 200	1 460 \$
211227067	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESAA60100C**	29 200	1 460 \$
212383413	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESUA48060B**	29 200	1 460 \$
211227132	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESUA60080C**	29 400	1 470 \$
211227143	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG95ESUA60100C**	29 000	1 450 \$
213080538	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA36040B**	29 200	1 460 \$
213080682	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA48060B**	29 200	1 460 \$
213080790	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA60080C**	29 200	1 460 \$
213075888	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG95MSUA60100C**	29 000	1 450 \$
213080029	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA48080B**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080149	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA60080C**	29 200	1 460 \$
213080281	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG96MSAA60100C**	29 200	1 460 \$
211227173	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA42060B**	29 200	1 460 \$
211227183	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA60080C**	29 200	1 460 \$
211227193	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAA60100C**	29 200	1 460 \$
213077373	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB48080B**	29 200	1 460 \$
213077487	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB60080C**	29 200	1 460 \$
213077600	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**3721AL*	PG96VTAB60100C**	29 000	1 450 \$
211227284	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	29 400	1 470 \$
211227296	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	29 400	1 470 \$
211227331	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 400	1 470 \$
211227308	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 400	1 470 \$
211227319	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	29 400	1 470 \$
211227343	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	29 400	1 470 \$
211227355	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	29 400	1 470 \$
211227367	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	29 400	1 470 \$
211227426	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80ESUA48060B**	29 200	1 460 \$
211227437	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80ESUA60080C**	29 600	1 480 \$
211227448	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80ESUA60100C**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077958	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 400	1 470 \$
213078305	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 400	1 470 \$
213078083	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 400	1 470 \$
213078187	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	29 400	1 470 \$
213078411	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	29 400	1 470 \$
213078510	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	29 400	1 470 \$
213078629	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	29 400	1 470 \$
213078999	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80MSUA36040B**	29 400	1 470 \$
213079107	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80MSUA48060B**	29 200	1 460 \$
213079227	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80MSUA60080C**	29 400	1 470 \$
213078867	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80MSUA60100C**	29 400	1 470 \$
211227459	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLA48070B**	29 400	1 470 \$
211227469	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLA48090B**	29 400	1 470 \$
211227471	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLA60090C**	29 400	1 470 \$
211227481	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLA66110C**	29 400	1 470 \$
213076509	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLB48070B**	29 400	1 470 \$
213076602	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLB48090B**	29 400	1 470 \$
213076652	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLB60090C**	29 400	1 470 \$
213076753	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG80VTLB66110C**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227509	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG92ESAA42060B**	29 400	1 470 \$
211227520	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG92ESAA48080B**	29 400	1 470 \$
211227531	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG92ESAA60080C**	29 200	1 460 \$
211227542	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG92ESAA60100C**	29 200	1 460 \$
213079425	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG92MSAA42060B**	29 400	1 470 \$
213079557	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG92MSAA48080B**	29 400	1 470 \$
213079661	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG92MSAA60080C**	29 400	1 470 \$
213079755	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG92MSAA60100C**	29 400	1 470 \$
211227562	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG95ESAA42060B**	29 400	1 470 \$
211227573	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG95ESAA60080C**	29 400	1 470 \$
211227629	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG95ESUA48060B**	29 400	1 470 \$
211227640	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG95ESUA60080C**	29 600	1 480 \$
211227651	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG95ESUA60100C**	29 400	1 470 \$
213080550	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG95MSUA36040B**	29 600	1 480 \$
213080694	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG95MSUA48060B**	29 400	1 470 \$
213080802	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG95MSUA60080C**	29 400	1 470 \$
213075900	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG95MSUA60100C**	29 400	1 470 \$
213080041	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG96MSAA48080B**	29 400	1 470 \$
213080161	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG96MSAA60080C**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080293	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG96MSAA60100C**	29 400	1 470 \$
211227671	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAA42060B**	29 600	1 480 \$
211227681	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAA48080B**	29 400	1 470 \$
211227691	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAA60080C**	29 400	1 470 \$
211227701	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAA60100C**	29 400	1 470 \$
213077386	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAB48080B**	29 400	1 470 \$
213077498	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAB60080C**	29 400	1 470 \$
213077613	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4221AL*	PG96VTAB60100C**	29 400	1 470 \$
211227765	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	29 400	1 470 \$
211227777	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	29 400	1 470 \$
211227789	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	29 400	1 470 \$
211227801	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60090D**	29 400	1 470 \$
211227813	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	29 400	1 470 \$
211227825	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60110D**	29 200	1 460 \$
211227837	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60135D**	29 400	1 470 \$
211227849	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80ES(A,L)A60155D**	29 400	1 470 \$
211227895	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80ESUA60080C**	29 600	1 480 \$
211227906	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80ESUA60100C**	29 400	1 470 \$
213078197	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078422	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	29 400	1 470 \$
213078521	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	29 400	1 470 \$
213078641	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	29 400	1 470 \$
213078737	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A60110D**	29 400	1 470 \$
213078767	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A60135D**	29 400	1 470 \$
213078789	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80MS(A,L)A60155D**	29 400	1 470 \$
213079119	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80MSUA48060B**	29 200	1 460 \$
213079239	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80MSUA60080C**	29 400	1 470 \$
211227917	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLA60090C**	29 400	1 470 \$
211227927	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLA66110C**	29 400	1 470 \$
211227937	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLA66135D**	29 400	1 470 \$
213076663	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLB60090C**	29 400	1 470 \$
213076765	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLB66110C**	29 400	1 470 \$
213076861	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG80VTLB66135D**	29 000	1 450 \$
211227957	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG92ESAA60080C**	29 200	1 460 \$
211227968	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG92ESAA60100C**	29 200	1 460 \$
211227988	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG92ESAA60120D**	29 400	1 470 \$
213079671	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG92MSAA60080C**	29 400	1 470 \$
213079767	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG92MSAA60100C**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079920	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG92MSAA60120D**	29 400	1 470 \$
211227999	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG95ESAA60080C**	29 400	1 470 \$
211228010	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG95ESAA60100C**	29 400	1 470 \$
211228030	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG95ESAA66120D**	29 600	1 480 \$
211228041	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG95ESAA66140D**	29 600	1 480 \$
211228079	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG95ESUA60080C**	29 600	1 480 \$
211228090	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG95ESUA60100C**	29 400	1 470 \$
213080814	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG95MSUA60080C**	29 400	1 470 \$
213075912	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG95MSUA60100C**	29 400	1 470 \$
213080173	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG96MSAA60080C**	29 400	1 470 \$
213080305	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG96MSAA60100C**	29 400	1 470 \$
213080458	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG96MSAA66120D**	29 400	1 470 \$
213080482	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG96MSAA66140D**	29 400	1 470 \$
211228110	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAA60080C**	29 400	1 470 \$
211228120	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAA60100C**	29 400	1 470 \$
211228139	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAA66120D**	29 400	1 470 \$
213077509	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAB60080C**	29 400	1 470 \$
213077626	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAB60100C**	29 400	1 470 \$
213077794	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4224AL*	PG96VTAB66120D**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228212	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	29 000	1 450 \$
211228224	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	29 200	1 460 \$
211228248	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 200	1 460 \$
212383458	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 200	1 460 \$
211228236	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	29 200	1 460 \$
211228260	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	29 000	1 450 \$
211228272	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	29 200	1 460 \$
211228284	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	29 200	1 460 \$
211228332	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ESUA36040B**	29 400	1 470 \$
211228343	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ESUA48060B**	29 200	1 460 \$
211228354	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ESUA60080C**	29 200	1 460 \$
211228365	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80ESUA60100C**	29 000	1 450 \$
213077969	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 000	1 450 \$
213078317	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 000	1 450 \$
213078095	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 200	1 460 \$
213078207	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	29 000	1 450 \$
213078433	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	29 000	1 450 \$
213078532	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	29 200	1 460 \$
213078653	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079011	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80MSUA36040B**	29 000	1 450 \$
213079131	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80MSUA48060B**	29 000	1 450 \$
213079251	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80MSUA60080C**	29 000	1 450 \$
213078879	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80MSUA60100C**	29 200	1 460 \$
211228376	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLA48070B**	29 000	1 450 \$
211228386	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLA48090B**	29 000	1 450 \$
211228388	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLA60090C**	29 000	1 450 \$
211228398	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLA66110C**	29 200	1 460 \$
213076520	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLB48070B**	29 000	1 450 \$
213076606	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLB48090B**	29 000	1 450 \$
213076674	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLB60090C**	29 200	1 460 \$
213076777	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG80VTLB66110C**	29 200	1 460 \$
211228435	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG92ESAA42060B**	29 000	1 450 \$
212383470	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG92ESAA48080B**	29 000	1 450 \$
211228446	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG92ESAA60080C**	29 200	1 460 \$
211228457	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG92ESAA60100C**	29 200	1 460 \$
213079437	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG92MSAA42060B**	29 200	1 460 \$
213079569	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG92MSAA48080B**	29 000	1 450 \$
213079681	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG92MSAA60080C**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079779	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG92MSAA60100C**	29 000	1 450 \$
211228477	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESAA42060B**	29 400	1 470 \$
211228499	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESAA60080C**	29 200	1 460 \$
211228510	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESAA60100C**	29 200	1 460 \$
211228575	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESUA48060B**	29 200	1 460 \$
211228586	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESUA60080C**	29 400	1 470 \$
211228597	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG95ESUA60100C**	29 000	1 450 \$
213080562	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG95MSUA36040B**	29 200	1 460 \$
213080706	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG95MSUA48060B**	29 200	1 460 \$
213080826	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG95MSUA60080C**	29 200	1 460 \$
213075924	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG95MSUA60100C**	29 000	1 450 \$
213080053	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG96MSAA48080B**	29 200	1 460 \$
213080185	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG96MSAA60080C**	29 200	1 460 \$
213080317	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG96MSAA60100C**	29 200	1 460 \$
211228627	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAA42060B**	29 200	1 460 \$
211228637	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAA60080C**	29 200	1 460 \$
211228647	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAA60100C**	29 200	1 460 \$
213077399	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAB48080B**	29 200	1 460 \$
213077520	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAB60080C**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077639	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4321AL*	PG96VTAB60100C**	29 000	1 450 \$
211228738	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	29 000	1 450 \$
211228750	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	29 000	1 450 \$
211228774	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 000	1 450 \$
212383482	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 000	1 450 \$
211228762	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	28 800	1 440 \$
211228786	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	29 000	1 450 \$
211228798	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	29 000	1 450 \$
211228810	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	29 000	1 450 \$
211228858	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ESUA36040B**	29 400	1 470 \$
211228869	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ESUA48060B**	29 000	1 450 \$
211228880	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ESUA60080C**	29 200	1 460 \$
211228891	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80ESUA60100C**	29 000	1 450 \$
212978479	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 000	1 450 \$
212979655	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 000	1 450 \$
212978965	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 000	1 450 \$
212979403	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	28 800	1 440 \$
212980158	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	28 800	1 440 \$
212980477	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078665	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	29 000	1 450 \$
212982086	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA36040B**	28 800	1 440 \$
213079143	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA48060B**	29 000	1 450 \$
213079263	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA60080C**	29 000	1 450 \$
212981534	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA60100C**	29 000	1 450 \$
211228902	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLA48070B**	29 000	1 450 \$
211228912	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLA48090B**	29 000	1 450 \$
211228914	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLA60090C**	28 800	1 440 \$
211228924	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLA66110C**	29 000	1 450 \$
212971876	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLB48070B**	29 000	1 450 \$
212972069	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLB48090B**	29 000	1 450 \$
212972232	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLB60090C**	29 000	1 450 \$
213076789	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLB66110C**	29 000	1 450 \$
211228961	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG92ESAA42060B**	29 000	1 450 \$
211228972	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG92ESAA48080B**	29 000	1 450 \$
211228983	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG92ESAA60080C**	28 800	1 440 \$
211228994	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG92ESAA60100C**	28 800	1 440 \$
212983871	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG92MSAA42060B**	29 000	1 450 \$
212984411	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG92MSAA48080B**	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984941	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG92MSAA60080C**	28 800	1 440 \$
212985229	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG92MSAA60100C**	28 800	1 440 \$
211229014	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG95ESAA42060B**	29 000	1 450 \$
211229025	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG95ESAA48080B**	29 000	1 450 \$
211229036	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG95ESAA60080C**	29 200	1 460 \$
211229047	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG95ESAA60100C**	29 000	1 450 \$
211229112	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG95ESUA48060B**	29 000	1 450 \$
211229123	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG95ESUA60080C**	29 400	1 470 \$
211229134	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG95ESUA60100C**	29 000	1 450 \$
213080574	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG95MSUA36040B**	29 200	1 460 \$
212988975	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG95MSUA48060B**	29 000	1 450 \$
212989491	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG95MSUA60080C**	29 000	1 450 \$
213075936	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG95MSUA60100C**	29 000	1 450 \$
213080065	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG96MSAA48080B**	29 000	1 450 \$
213080197	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG96MSAA60080C**	29 000	1 450 \$
212988001	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG96MSAA60100C**	29 000	1 450 \$
211229154	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG96VTAA42060B**	29 200	1 460 \$
211229164	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG96VTAA60080C**	29 000	1 450 \$
211229174	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG96VTAA60100C**	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077267	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG96VTAB36040B**	29 200	1 460 \$
212976300	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG96VTAB48080B**	29 000	1 450 \$
213077531	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG96VTAB60080C**	29 000	1 450 \$
212976795	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4821AL*	PG96VTAB60100C**	29 000	1 450 \$
211229247	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	28 800	1 440 \$
211229259	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	29 000	1 450 \$
211229271	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	29 000	1 450 \$
211229283	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60090D**	29 000	1 450 \$
211229295	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	29 000	1 450 \$
211229307	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60110D**	28 800	1 440 \$
211229319	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60135D**	29 000	1 450 \$
211229331	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60155D**	29 200	1 460 \$
211229377	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80ESUA60080C**	29 200	1 460 \$
211229388	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80ESUA60100C**	29 000	1 450 \$
212979413	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	28 800	1 440 \$
212980169	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	28 800	1 440 \$
212980488	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	29 000	1 450 \$
213078677	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	29 000	1 450 \$
213078747	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60110D**	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981208	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60135D**	29 000	1 450 \$
213078799	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60155D**	29 000	1 450 \$
212982602	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80MSUA48060B**	28 800	1 440 \$
213079275	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80MSUA60080C**	29 000	1 450 \$
211229399	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLA60090C**	28 800	1 440 \$
211229409	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLA66110C**	29 000	1 450 \$
211229419	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLA66135D**	29 000	1 450 \$
212972243	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLB60090C**	29 000	1 450 \$
213076801	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLB66110C**	29 000	1 450 \$
212972643	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLB66135D**	29 200	1 460 \$
211229439	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG92ESAA60080C**	28 800	1 440 \$
211229450	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG92ESAA60100C**	28 800	1 440 \$
211229470	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG92ESAA60120D**	29 000	1 450 \$
212984951	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG92MSAA60080C**	28 800	1 440 \$
212985241	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG92MSAA60100C**	28 800	1 440 \$
213079931	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG92MSAA60120D**	29 000	1 450 \$
211229481	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA60080C**	29 200	1 460 \$
211229492	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA60100C**	29 000	1 450 \$
211229512	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA66120D**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229523	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA66140D**	29 200	1 460 \$
211229561	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG95ESUA60080C**	29 400	1 470 \$
211229572	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG95ESUA60100C**	29 000	1 450 \$
212989503	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG95MSUA60080C**	29 000	1 450 \$
213075948	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG95MSUA60100C**	29 000	1 450 \$
213080209	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG96MSAA60080C**	29 000	1 450 \$
212988013	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG96MSAA60100C**	29 000	1 450 \$
212988319	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG96MSAA66120D**	29 000	1 450 \$
212988403	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG96MSAA66140D**	29 000	1 450 \$
211229592	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG96VTAA60080C**	28 800	1 440 \$
211229602	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG96VTAA60100C**	29 000	1 450 \$
211229621	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG96VTAA66120D**	29 000	1 450 \$
212976526	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG96VTAB60080C**	28 800	1 440 \$
212976808	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG96VTAB60100C**	29 000	1 450 \$
212977253	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CAP**4824AL*	PG96VTAB66120D**	29 000	1 450 \$
212383634	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 600	1 480 \$
212383524	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 600	1 480 \$
212383696	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80ESUA48060B**	29 600	1 480 \$
213077842	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077890	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	29 600	1 480 \$
213077980	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 600	1 480 \$
213078329	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 600	1 480 \$
213078107	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 600	1 480 \$
213079023	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MSUA36040B**	29 600	1 480 \$
213078891	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80MSUA60100C**	29 600	1 480 \$
212383585	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA48070B**	29 600	1 480 \$
212383582	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLA48090B**	29 600	1 480 \$
213076433	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB36045A**	29 600	1 480 \$
213076531	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB48070B**	29 600	1 480 \$
213076610	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG80VTLB48090B**	29 600	1 480 \$
212383647	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA36060A**	29 600	1 480 \$
212383659	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA42060B**	29 600	1 480 \$
212383671	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG92ESAA48080B**	29 600	1 480 \$
213079355	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA36060A**	29 600	1 480 \$
213079449	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA42060B**	29 600	1 480 \$
213079581	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG92MSAA48080B**	29 600	1 480 \$
213080586	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG95MSUA36040B**	29 800	1 490 \$
213080718	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG95MSUA48060B**	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080077	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG96MSAA48080B**	29 600	1 480 \$
213077412	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3617AL*	PG96VTAB48080B**	29 600	1 480 \$
212384014	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	29 600	1 480 \$
212384040	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 600	1 480 \$
212383778	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 600	1 480 \$
212384027	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	29 600	1 480 \$
212384053	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	29 600	1 480 \$
212384066	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	29 600	1 480 \$
212384152	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA48060B**	29 600	1 480 \$
212384140	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA60080C**	29 800	1 490 \$
212383895	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80ESUA60100C**	29 600	1 480 \$
213077991	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 600	1 480 \$
213078341	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 600	1 480 \$
213078119	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 600	1 480 \$
213078217	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	29 600	1 480 \$
213078444	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	29 600	1 480 \$
213078543	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	29 600	1 480 \$
213078689	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	29 600	1 480 \$
213079035	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA36040B**	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079155	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA48060B**	29 600	1 480 \$
213079287	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA60080C**	29 600	1 480 \$
213078903	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80MSUA60100C**	29 600	1 480 \$
212383945	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA48070B**	29 600	1 480 \$
212383907	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA48090B**	29 600	1 480 \$
212383990	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLA66110C**	29 600	1 480 \$
213076542	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB48070B**	29 600	1 480 \$
213076614	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB48090B**	29 600	1 480 \$
213076685	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB60090C**	29 600	1 480 \$
213076813	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG80VTLB66110C**	29 600	1 480 \$
212384092	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA42060B**	29 600	1 480 \$
212384104	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA48080B**	29 600	1 480 \$
212384116	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA60080C**	29 600	1 480 \$
212384128	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG92ESAA60100C**	29 600	1 480 \$
213079461	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA42060B**	29 600	1 480 \$
213079593	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA48080B**	29 600	1 480 \$
213079691	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA60080C**	29 600	1 480 \$
213079791	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG92MSAA60100C**	29 600	1 480 \$
212383921	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG95ESAA60080C**	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383933	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG95ESAA60100C**	29 600	1 480 \$
212383871	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG95ESUA60100C**	29 600	1 480 \$
213080598	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA36040B**	29 800	1 490 \$
213080730	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA48060B**	29 600	1 480 \$
213080838	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA60080C**	29 600	1 480 \$
213075960	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG95MSUA60100C**	29 600	1 480 \$
213080089	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG96MSAA48080B**	29 600	1 480 \$
213080221	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG96MSAA60080C**	29 600	1 480 \$
213080329	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG96MSAA60100C**	29 600	1 480 \$
212383968	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA60080C**	29 600	1 480 \$
212383979	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAA60100C**	29 600	1 480 \$
213077425	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB48080B**	29 600	1 480 \$
213077542	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB60080C**	29 600	1 480 \$
213077652	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*3621AL*	PG96VTAB60100C**	29 600	1 480 \$
212384250	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ES(A,L)A36045A**	29 600	1 480 \$
212384263	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	29 400	1 470 \$
212384338	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ES(A,L)A36070A**	29 400	1 470 \$
212384276	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	29 400	1 470 \$
212384289	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384204	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 200	1 460 \$
212384351	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80ESUA48060B**	29 400	1 470 \$
213077854	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MS(A,L)A36045A**	29 400	1 470 \$
213077902	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MS(A,L)A36070A**	29 400	1 470 \$
213078002	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 400	1 470 \$
213078353	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 200	1 460 \$
213078131	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 400	1 470 \$
213079047	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MSUA36040B**	29 200	1 460 \$
213078915	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80MSUA60100C**	29 400	1 470 \$
212384236	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLA36045A**	29 400	1 470 \$
211229667	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLA36070A**	29 400	1 470 \$
211229669	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLA48070B**	29 200	1 460 \$
212384247	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLA48090B**	29 400	1 470 \$
213076445	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLB36045A**	29 400	1 470 \$
213076553	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLB48070B**	29 400	1 470 \$
213076618	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG80VTLB48090B**	29 400	1 470 \$
212384302	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG92ESAA36060A**	29 400	1 470 \$
212384314	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG92ESAA42060B**	29 200	1 460 \$
212384326	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG92ESAA48080B**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079365	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG92MSAA36060A**	29 400	1 470 \$
213079473	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG92MSAA42060B**	29 400	1 470 \$
213079605	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG92MSAA48080B**	29 200	1 460 \$
211229688	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG95ESAA42060B**	29 400	1 470 \$
211229735	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG95ESUA48060B**	29 200	1 460 \$
213080610	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG95MSUA36040B**	29 400	1 470 \$
213080742	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG95MSUA48060B**	29 400	1 470 \$
213079983	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG96MSAA36060A**	29 600	1 480 \$
213080101	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG96MSAA48080B**	29 400	1 470 \$
211229746	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG96VTAA42060B**	29 400	1 470 \$
213077322	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG96VTAB36060A**	29 400	1 470 \$
213077438	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4217AL*	PG96VTAB48080B**	29 400	1 470 \$
212384600	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	29 400	1 470 \$
212384613	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	29 600	1 480 \$
211229765	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 400	1 470 \$
212384433	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 400	1 470 \$
212384626	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	29 400	1 470 \$
211229777	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	29 400	1 470 \$
211229789	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384639	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	29 400	1 470 \$
212384724	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ESUA48060B**	29 400	1 470 \$
212384712	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ESUA60080C**	29 600	1 480 \$
212384529	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80ESUA60100C**	29 400	1 470 \$
213078013	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 400	1 470 \$
213078365	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 400	1 470 \$
213078143	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 400	1 470 \$
213078227	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	29 400	1 470 \$
213078455	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	29 400	1 470 \$
213078554	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	29 400	1 470 \$
213078701	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	29 400	1 470 \$
213079059	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MSUA36040B**	29 400	1 470 \$
213079167	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MSUA48060B**	29 400	1 470 \$
213079299	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MSUA60080C**	29 400	1 470 \$
213078927	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80MSUA60100C**	29 400	1 470 \$
212384567	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLA48070B**	29 400	1 470 \$
212384541	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLA48090B**	29 400	1 470 \$
212384544	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLA60090C**	29 400	1 470 \$
212384589	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLA66110C**	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076564	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLB48070B**	29 400	1 470 \$
213076622	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLB48090B**	29 400	1 470 \$
213076696	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLB60090C**	29 400	1 470 \$
213076825	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG80VTLB66110C**	29 400	1 470 \$
212384652	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG92ESAA42060B**	29 400	1 470 \$
212384664	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG92ESAA48080B**	29 400	1 470 \$
212384676	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG92ESAA60080C**	29 400	1 470 \$
212384688	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG92ESAA60100C**	29 400	1 470 \$
213079485	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG92MSAA42060B**	29 400	1 470 \$
213079617	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG92MSAA48080B**	29 400	1 470 \$
213079701	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG92MSAA60080C**	29 400	1 470 \$
213079803	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG92MSAA60100C**	29 400	1 470 \$
212384700	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG95ESAA42060B**	29 400	1 470 \$
212384555	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG95ESAA60080C**	29 600	1 480 \$
211229821	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG95ESAA60100C**	29 400	1 470 \$
212384517	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG95ESUA48060B**	29 400	1 470 \$
212384505	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG95ESUA60100C**	29 400	1 470 \$
213080622	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG95MSUA36040B**	29 600	1 480 \$
213080754	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG95MSUA48060B**	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080850	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG95MSUA60080C**	29 400	1 470 \$
213075972	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG95MSUA60100C**	29 400	1 470 \$
213080113	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG96MSAA48080B**	29 600	1 480 \$
213080233	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG96MSAA60080C**	29 400	1 470 \$
213080341	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG96MSAA60100C**	29 400	1 470 \$
211229832	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG96VTAA42060B**	29 600	1 480 \$
212384578	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG96VTAA60080C**	29 600	1 480 \$
211229842	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG96VTAA60100C**	29 400	1 470 \$
213077451	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG96VTAB48080B**	29 600	1 480 \$
213077553	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG96VTAB60080C**	29 400	1 470 \$
213077665	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4221AL*	PG96VTAB60100C**	29 400	1 470 \$
211229897	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ES(A,L)A36045B**	29 200	1 460 \$
211229909	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ES(A,L)A36070B**	29 400	1 470 \$
211229933	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ES(A,L)A42090B**	29 200	1 460 \$
212384776	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	29 200	1 460 \$
211229921	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	29 200	1 460 \$
211229945	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	29 200	1 460 \$
211229957	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	29 200	1 460 \$
211229969	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230017	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ESUA36040B**	29 600	1 480 \$
211230028	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ESUA48060B**	29 000	1 450 \$
211230039	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ESUA60080C**	29 400	1 470 \$
211230050	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80ESUA60100C**	29 200	1 460 \$
213078024	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80MS(A,L)A36070B**	29 200	1 460 \$
213078377	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80MS(A,L)A42090B**	29 200	1 460 \$
213078155	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	29 200	1 460 \$
213078237	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	29 200	1 460 \$
213078466	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	29 200	1 460 \$
213078565	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	29 200	1 460 \$
213078713	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	29 200	1 460 \$
213079071	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80MSUA36040B**	29 200	1 460 \$
213079179	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80MSUA48060B**	29 200	1 460 \$
213079311	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80MSUA60080C**	29 200	1 460 \$
213078939	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80MSUA60100C**	29 200	1 460 \$
211230061	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80VTLA48070B**	29 200	1 460 \$
211230071	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80VTLA48090B**	29 200	1 460 \$
211230073	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80VTLA60090C**	29 200	1 460 \$
211230083	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80VTLA66110C**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076575	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80VTLB48070B**	29 200	1 460 \$
213076626	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80VTLB48090B**	29 200	1 460 \$
213076707	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80VTLB60090C**	29 200	1 460 \$
213076837	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG80VTLB66110C**	29 200	1 460 \$
211230120	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG92ESAA42060B**	29 200	1 460 \$
212384788	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG92ESAA48080B**	29 200	1 460 \$
211230131	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG92ESAA60080C**	29 000	1 450 \$
211230142	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG92ESAA60100C**	29 200	1 460 \$
213079497	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG92MSAA42060B**	29 200	1 460 \$
213079629	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG92MSAA48080B**	29 200	1 460 \$
213079711	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG92MSAA60080C**	29 200	1 460 \$
213079815	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG92MSAA60100C**	29 200	1 460 \$
211230162	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG95ESAA42060B**	29 200	1 460 \$
211230173	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG95ESAA48080B**	29 200	1 460 \$
211230184	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG95ESAA60080C**	29 400	1 470 \$
211230195	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG95ESAA60100C**	29 200	1 460 \$
211230260	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG95ESUA48060B**	29 200	1 460 \$
211230271	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG95ESUA60080C**	29 600	1 480 \$
211230282	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG95ESUA60100C**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080634	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG95MSUA36040B**	29 400	1 470 \$
213080766	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG95MSUA48060B**	29 200	1 460 \$
213080862	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG95MSUA60080C**	29 200	1 460 \$
213075984	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG95MSUA60100C**	29 200	1 460 \$
213080125	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG96MSAA48080B**	29 200	1 460 \$
213080245	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG96MSAA60080C**	29 200	1 460 \$
213080353	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG96MSAA60100C**	29 200	1 460 \$
211230312	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG96VTAA42060B**	29 400	1 470 \$
211230322	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG96VTAA60080C**	29 200	1 460 \$
211230332	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG96VTAA60100C**	29 200	1 460 \$
213077278	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG96VTAB36040B**	29 400	1 470 \$
213077464	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG96VTAB48080B**	29 200	1 460 \$
213077564	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG96VTAB60080C**	29 200	1 460 \$
213077678	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4821AL*	PG96VTAB60100C**	29 200	1 460 \$
211230405	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	29 200	1 460 \$
211230417	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	29 200	1 460 \$
211230429	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	29 200	1 460 \$
211230441	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80ES(A,L)A60090D**	29 200	1 460 \$
211230453	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80ES(A,L)A60110C**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230465	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80ES(A,L)A60110D**	29 200	1 460 \$
211230477	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80ES(A,L)A60135D**	29 200	1 460 \$
211230489	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80ES(A,L)A60155D**	29 200	1 460 \$
211230535	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80ESUA60080C**	29 400	1 470 \$
211230546	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80ESUA60100C**	29 200	1 460 \$
213078247	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	29 200	1 460 \$
213078477	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	29 200	1 460 \$
213078576	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	29 200	1 460 \$
213078725	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	29 200	1 460 \$
213078757	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80MS(A,L)A60110D**	29 200	1 460 \$
213078778	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80MS(A,L)A60135D**	29 200	1 460 \$
213078809	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80MS(A,L)A60155D**	29 200	1 460 \$
213079191	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80MSUA48060B**	29 200	1 460 \$
213079323	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80MSUA60080C**	29 200	1 460 \$
211230557	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80VTLA60090C**	29 200	1 460 \$
211230567	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80VTLA66110C**	29 200	1 460 \$
211230577	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80VTLA66135D**	29 200	1 460 \$
213076718	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80VTLB60090C**	29 200	1 460 \$
213076849	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80VTLB66110C**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076864	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG80VTLB66135D**	32 600	1 630 \$
211230597	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG92ESAA60080C**	29 000	1 450 \$
211230608	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG92ESAA60100C**	29 200	1 460 \$
211230628	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG92ESAA60120D**	29 200	1 460 \$
213079721	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG92MSAA60080C**	29 200	1 460 \$
213079827	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG92MSAA60100C**	29 200	1 460 \$
213079942	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG92MSAA60120D**	29 200	1 460 \$
211230639	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG95ESAA60080C**	29 400	1 470 \$
211230650	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG95ESAA60100C**	29 200	1 460 \$
211230670	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG95ESAA66120D**	29 400	1 470 \$
211230681	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG95ESAA66140D**	29 400	1 470 \$
211230719	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG95ESUA60080C**	29 600	1 480 \$
211230730	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG95ESUA60100C**	29 200	1 460 \$
213080874	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG95MSUA60080C**	29 200	1 460 \$
213075996	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG95MSUA60100C**	29 200	1 460 \$
213080257	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG96MSAA60080C**	29 200	1 460 \$
213080365	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG96MSAA60100C**	29 200	1 460 \$
213080470	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG96MSAA66120D**	29 200	1 460 \$
213080492	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG96MSAA66140D**	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230750	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG96VTAA60080C**	29 200	1 460 \$
211230760	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG96VTAA60100C**	29 200	1 460 \$
211230779	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG96VTAA66120D**	29 200	1 460 \$
213077575	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG96VTAB60080C**	29 200	1 460 \$
213077691	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG96VTAB60100C**	29 200	1 460 \$
213077806	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	CNPV*4824AL*	PG96VTAB66120D**	29 200	1 460 \$
211230816	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FB4CNF042L		29 200	1 460 \$
211230827	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FB4CNF048L		29 400	1 470 \$
211230838	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FB4CNP042L		29 200	1 460 \$
211230850	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FB4CNP048L		29 400	1 470 \$
213249336	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FEVA0036**+NAVA43601C K		29 400	1 470 \$
211225661	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FJ4DN*B36L*		29 400	1 470 \$
212384827	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FJ4DN*C42L*		29 200	1 460 \$
212384840	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$
211230862	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211230873	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211230884	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
212384852	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FV4CN(B,F)003L		29 400	1 470 \$
211230895	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	FV4CN(B,F)005L		28 600	1 430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211468638	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	PF4MN*B36L*		29 400	1 470 \$
212384828	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	PF4MN*C42L*		29 200	1 460 \$
211230905	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	PF4MNB037L		29 000	1 450 \$
211230916	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	PF4MNB043L		29 000	1 450 \$
211230927	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	PF4MNB049L		29 000	1 450 \$
211230839	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	PF4MNP042L*		29 200	1 460 \$
211230851	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	PF4MNP048L*		29 400	1 470 \$
213607724	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	PF4TNXC36L*		29 400	1 470 \$
213607739	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ36AB3*	PF4TNXC48L*		28 800	1 440 \$
211622686	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	32 800	1 640 \$
211622699	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	33 000	1 650 \$
211622626	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80ESUA36040B**	32 800	1 640 \$
211622748	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80ESUA48060B**	32 600	1 630 \$
211622736	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80ESUA60080C**	32 600	1 630 \$
212979253	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	32 800	1 640 \$
212980290	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	32 800	1 640 \$
212980708	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	32 600	1 630 \$
212981894	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA36040B**	32 800	1 640 \$
212982446	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA48060B**	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982734	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA60080C**	32 600	1 630 \$
212981330	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA60100C**	32 800	1 640 \$
211622638	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80VTLA48090B**	32 800	1 640 \$
211622641	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80VTLA60090C**	33 000	1 650 \$
211622675	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80VTLA66110C**	33 000	1 650 \$
212972073	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80VTLB48090B**	32 800	1 640 \$
212972254	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80VTLB60090C**	32 600	1 630 \$
212972520	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG80VTLB66110C**	32 800	1 640 \$
211622712	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG92ESAA60080C**	33 000	1 650 \$
211622724	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG92ESAA60100C**	33 000	1 650 \$
212984771	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG92MSAA60080C**	32 800	1 640 \$
212985061	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG92MSAA60100C**	32 800	1 640 \$
212534369	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG95ESAA60080C**	32 600	1 630 \$
211622652	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG95ESAA60100C**	32 800	1 640 \$
211622604	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG95ESUA60080C**	32 800	1 640 \$
212989635	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG95MSUA60100C**	32 800	1 640 \$
212987833	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG96MSAA60100C**	32 800	1 640 \$
211622664	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG96VTAA60100C**	32 800	1 640 \$
212976821	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4821AL*	PG96VTAB60100C**	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211622915	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	32 800	1 640 \$
211622928	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	33 000	1 650 \$
211622941	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60090D**	32 600	1 630 \$
211622954	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60135D**	32 800	1 640 \$
211623003	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80ESUA60080C**	32 600	1 630 \$
212979263	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	32 800	1 640 \$
212980026	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	32 600	1 630 \$
212980301	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	32 800	1 640 \$
212980720	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	32 600	1 630 \$
212981020	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60110D**	32 600	1 630 \$
212981120	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60135D**	32 600	1 630 \$
212981230	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60155D**	32 600	1 630 \$
212982458	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80MSUA48060B**	32 600	1 630 \$
212982746	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80MSUA60080C**	32 600	1 630 \$
212534613	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80VTLA60090C**	32 600	1 630 \$
211622904	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80VTLA66110C**	33 000	1 650 \$
211622843	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80VTLA66135D**	32 600	1 630 \$
212972265	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80VTLB60090C**	32 600	1 630 \$
212972532	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AA3*	CAP**4824AL*	PG80VTLB66110C**	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972646	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG80VTLB66135D**	32 200	1 610 \$
211622967	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG92ESAA60080C**	33 000	1 650 \$
211622979	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG92ESAA60100C**	33 000	1 650 \$
212984781	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG92MSAA60080C**	32 800	1 640 \$
212985073	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG92MSAA60100C**	32 600	1 630 \$
212985526	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG92MSAA60120D**	32 800	1 640 \$
211622846	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA60080C**	32 600	1 630 \$
211622858	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA60100C**	32 800	1 640 \$
212534668	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA66120D**	32 600	1 630 \$
211622991	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA66140D**	32 600	1 630 \$
211622811	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG95ESUA60080C**	32 800	1 640 \$
212989347	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG95MSUA60080C**	32 600	1 630 \$
213075627	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG95MSUA60100C**	32 800	1 640 \$
212987569	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG96MSAA60080C**	33 000	1 650 \$
212987845	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG96MSAA60100C**	32 800	1 640 \$
212988235	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG96MSAA66120D**	32 800	1 640 \$
212988343	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG96MSAA66140D**	32 600	1 630 \$
211622882	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG96VTAA60080C**	32 800	1 640 \$
211622893	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG96VTAA60100C**	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211622871	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG96VTAA66120D**	32 800	1 640 \$
212976834	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG96VTAB60100C**	32 600	1 630 \$
212977265	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**4824AL*	PG96VTAB66120D**	32 800	1 640 \$
211623056	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	32 600	1 630 \$
211623093	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	PG80ES(A,L)A60155D**	32 800	1 640 \$
211623045	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	PG80VTLA66110C**	32 600	1 630 \$
211623069	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	PG92ESAA60080C**	32 600	1 630 \$
211623081	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	PG92ESAA60100C**	32 600	1 630 \$
212535195	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6024AL*	PG96VTAA60080C**	32 600	1 630 \$
211623248	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	32 800	1 640 \$
211623261	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	32 800	1 640 \$
211623177	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG80ESUA36040B**	32 800	1 640 \$
212980048	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	32 600	1 630 \$
212980744	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	32 600	1 630 \$
212982482	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG80MSUA48060B**	32 600	1 630 \$
211623192	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG80VTLA60090C**	32 800	1 640 \$
211623237	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG80VTLA66110C**	32 800	1 640 \$
212972556	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG80VTLB66110C**	32 600	1 630 \$
211623274	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG92ESAA48080B**	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623286	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG92ESAA60080C**	32 800	1 640 \$
211623298	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG92ESAA60100C**	32 800	1 640 \$
212984243	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG92MSAA48080B**	32 600	1 630 \$
212984801	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG92MSAA60080C**	32 600	1 630 \$
212985097	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG92MSAA60100C**	32 600	1 630 \$
211623203	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG95ESAA60100C**	32 600	1 630 \$
211623165	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG95ESUA60100C**	33 000	1 650 \$
212987593	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG96MSAA60080C**	32 600	1 630 \$
211623215	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG96VTAA60080C**	32 600	1 630 \$
211623226	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG96VTAA60100C**	32 600	1 630 \$
212976559	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6121AL*	PG96VTAB60080C**	32 800	1 640 \$
211623515	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	32 800	1 640 \$
211623534	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	32 800	1 640 \$
211623570	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG80ES(A,L)A60110D**	33 200	1 660 \$
211623636	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG80ES(A,L)A60155D**	33 000	1 650 \$
211623647	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG80ESUA60080C**	32 400	1 620 \$
212980334	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	32 600	1 630 \$
212981040	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG80MS(A,L)A60110D**	32 400	1 620 \$
211623427	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG80VTLA60090C**	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623484	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG80VTLA66110C**	32 800	1 640 \$
211623600	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG92ESAA60080C**	32 800	1 640 \$
211623612	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG92ESAA60100C**	32 800	1 640 \$
212984811	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG92MSAA60080C**	32 600	1 630 \$
212985109	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG92MSAA60100C**	32 600	1 630 \$
212985548	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG92MSAA60120D**	32 600	1 630 \$
211623415	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG95ESUA60100C**	33 000	1 650 \$
213075676	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG95MSUA60100C**	32 600	1 630 \$
212987605	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG96MSAA60080C**	32 600	1 630 \$
212987881	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG96MSAA60100C**	32 600	1 630 \$
211623462	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG96VTAA60080C**	32 600	1 630 \$
211623473	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG96VTAA60100C**	32 600	1 630 \$
211623451	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG96VTAA66120D**	32 600	1 630 \$
212976570	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CAP**6124AL*	PG96VTAB60080C**	32 800	1 640 \$
212536368	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	CNPV*4824AL*	PG80ES(A,L)A60155D**	33 400	1 670 \$
211623683	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	FB4CNP060L		32 600	1 630 \$
211623696	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	FB4CNP061L		32 400	1 620 \$
213249314	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	FEVA0048**+NAVA44801C K		33 000	1 650 \$
211622540	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	FJ4DN*C48L*		33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623747	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	FJ4DN*D60L*		32 800	1 640 \$
211623723	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	FV4CN(B,F)005L		32 600	1 630 \$
211623734	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	FV4CNB006L		32 400	1 620 \$
211622541	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	PF4MN*C48L*		33 000	1 650 \$
211623748	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	PF4MN*D60L*		32 800	1 640 \$
211623699	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	PF4MNB049L		32 600	1 630 \$
211623711	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	PF4MNB061L		32 400	1 620 \$
211623684	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	PF4MNP060L*		32 600	1 630 \$
213607769	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	PF4TNBD60L*		32 400	1 620 \$
213607754	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AA3*	PF4TNXC48L*		32 800	1 640 \$
211657270	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	31 400	1 570 \$
211657283	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	31 600	1 580 \$
211657332	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	PG80ESUA48060B**	31 400	1 570 \$
211657320	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	PG80ESUA60080C**	31 400	1 570 \$
212979353	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	31 400	1 570 \$
212980103	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	31 200	1 560 \$
212980400	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	31 400	1 570 \$
212980804	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	31 200	1 560 \$
212982062	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA36040B**	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982542	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA48060B**	31 200	1 560 \$
212982830	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA60080C**	31 200	1 560 \$
212981498	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG80MSUA60100C**	31 400	1 570 \$
211657248	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLA48070B**	31 400	1 570 \$
211657221	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLA48090B**	31 400	1 570 \$
211657259	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLA66110C**	31 600	1 580 \$
212972081	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLB48090B**	31 400	1 570 \$
212972309	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLB60090C**	31 400	1 570 \$
212972580	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG80VTLB66110C**	31 400	1 570 \$
211657296	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG92ESAA60080C**	31 600	1 580 \$
211657308	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG92ESAA60100C**	31 600	1 580 \$
212984387	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG92MSAA48080B**	31 400	1 570 \$
212984871	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG92MSAA60080C**	31 400	1 570 \$
212985169	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG92MSAA60100C**	31 400	1 570 \$
211657224	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG95ESAA60080C**	31 400	1 570 \$
211657236	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG95ESAA60100C**	31 400	1 570 \$
211657199	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG95ESUA60080C**	31 400	1 570 \$
212989431	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG95MSUA60080C**	31 400	1 570 \$
213075772	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4821AL*	PG95MSUA60100C**	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987917	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	PG96MSAA60100C**	31 400	1 570 \$
212976886	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4821AL*	PG96VTAB60100C**	31 400	1 570 \$
211657551	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	31 400	1 570 \$
211657564	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	31 200	1 560 \$
211657577	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	31 600	1 580 \$
211657590	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60090D**	31 400	1 570 \$
211657603	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80ES(A,L)A60135D**	31 400	1 570 \$
211657664	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80ESUA60080C**	31 400	1 570 \$
211657467	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80ESUA60100C**	31 400	1 570 \$
212979363	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	31 400	1 570 \$
212980114	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	31 200	1 560 \$
212980411	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	31 400	1 570 \$
212980816	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	31 200	1 560 \$
212981060	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60110D**	31 200	1 560 \$
212981164	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60135D**	31 400	1 570 \$
212981270	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80MS(A,L)A60155D**	31 200	1 560 \$
212982554	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80MSUA48060B**	31 200	1 560 \$
212982842	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80MSUA60080C**	31 200	1 560 \$
211657479	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLA60090C**	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657540	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLA66110C**	31 600	1 580 \$
211657490	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLA66135D**	31 400	1 570 \$
212972320	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLB60090C**	31 400	1 570 \$
212972592	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLB66110C**	31 200	1 560 \$
212972655	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG80VTLB66135D**	30 800	1 540 \$
211657616	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG92ESAA60080C**	31 600	1 580 \$
211657628	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG92ESAA60100C**	31 600	1 580 \$
212984881	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG92MSAA60080C**	31 400	1 570 \$
212985181	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG92MSAA60100C**	31 200	1 560 \$
212985570	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG92MSAA60120D**	31 400	1 570 \$
211657493	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA60080C**	31 400	1 570 \$
211657505	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA60100C**	31 400	1 570 \$
211657640	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA66120D**	31 200	1 560 \$
211657652	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG95ESAA66140D**	31 400	1 570 \$
211657415	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG95ESUA60080C**	31 400	1 570 \$
212989443	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG95MSUA60080C**	31 400	1 570 \$
213075789	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG95MSUA60100C**	31 400	1 570 \$
212987929	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG96MSAA60100C**	31 400	1 570 \$
212988283	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**4824AL*	PG96MSAA66120D**	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988373	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4824AL*	PG96MSAA66140D**	31 400	1 570 \$
211657529	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4824AL*	PG96VTAA60100C**	31 400	1 570 \$
211657518	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4824AL*	PG96VTAA66120D**	31 400	1 570 \$
212976581	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4824AL*	PG96VTAB60080C**	31 400	1 570 \$
212976899	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4824AL*	PG96VTAB60100C**	31 400	1 570 \$
212977301	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**4824AL*	PG96VTAB66120D**	31 400	1 570 \$
211658154	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	31 000	1 550 \$
211658180	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	31 200	1 560 \$
211658193	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80ES(A,L)A60090D**	30 800	1 540 \$
211658206	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80ES(A,L)A60135D**	31 000	1 550 \$
211658267	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80ESUA60080C**	30 800	1 540 \$
212979373	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	31 000	1 550 \$
212980125	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	30 800	1 540 \$
212980422	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	31 000	1 550 \$
212980828	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	30 800	1 540 \$
212981070	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80MS(A,L)A60110D**	30 800	1 540 \$
212981175	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80MS(A,L)A60135D**	30 800	1 540 \$
212981280	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80MS(A,L)A60155D**	30 800	1 540 \$
212982566	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6024AL*	PG80MSUA48060B**	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982854	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG80MSUA60080C**	30 800	1 540 \$
211658132	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG80VTLA66110C**	31 200	1 560 \$
211658012	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG80VTLA66135D**	31 000	1 550 \$
212972331	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG80VTLB60090C**	31 000	1 550 \$
212972604	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG80VTLB66110C**	30 800	1 540 \$
212972658	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG80VTLB66135D**	31 000	1 550 \$
211658219	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG92ESAA60080C**	31 200	1 560 \$
211658231	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG92ESAA60100C**	31 200	1 560 \$
212984891	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG92MSAA60080C**	31 000	1 550 \$
212985193	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG92MSAA60100C**	30 800	1 540 \$
212985581	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG92MSAA60120D**	31 000	1 550 \$
211658042	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG95ESAA60100C**	31 000	1 550 \$
211658243	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG95ESAA66120D**	30 800	1 540 \$
211658255	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG95ESAA66140D**	31 000	1 550 \$
211657864	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG95ESUA60080C**	31 000	1 550 \$
213075806	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG95MSUA60100C**	31 000	1 550 \$
212987677	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG96MSAA60080C**	31 000	1 550 \$
212987941	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG96MSAA60100C**	31 000	1 550 \$
212988295	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG96MSAA66120D**	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988383	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG96MSAA66140D**	31 000	1 550 \$
211658089	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG96VTAA60080C**	31 200	1 560 \$
211658111	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG96VTAA60100C**	31 000	1 550 \$
211658067	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG96VTAA66120D**	31 000	1 550 \$
212976912	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG96VTAB60100C**	31 000	1 550 \$
212977313	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6024AL*	PG96VTAB66120D**	31 000	1 550 \$
211658319	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80ES(A,L)A48070B**	31 200	1 560 \$
211658488	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	31 000	1 550 \$
211658501	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	31 200	1 560 \$
211658394	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80ESUA36040B**	31 200	1 560 \$
211658550	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80ESUA48060B**	31 000	1 550 \$
211658538	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80ESUA60080C**	31 000	1 550 \$
212978953	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80MS(A,L)A48070B**	31 200	1 560 \$
212979383	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	31 200	1 560 \$
212980136	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	31 000	1 550 \$
212980433	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	31 000	1 550 \$
212980840	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	31 000	1 550 \$
212982074	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80MSUA36040B**	31 000	1 550 \$
212982578	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80MSUA48060B**	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982866	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80MSUA60080C**	30 800	1 540 \$
212981510	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80MSUA60100C**	31 000	1 550 \$
211658444	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80VTLA48070B**	31 000	1 550 \$
211658406	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80VTLA48090B**	31 000	1 550 \$
211658409	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80VTLA60090C**	31 200	1 560 \$
211658477	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80VTLA66110C**	31 200	1 560 \$
212972085	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80VTLB48090B**	31 000	1 550 \$
212972342	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80VTLB60090C**	31 000	1 550 \$
212972616	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG80VTLB66110C**	31 200	1 560 \$
211658514	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG92ESAA60080C**	31 200	1 560 \$
211658526	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG92ESAA60100C**	31 200	1 560 \$
212984399	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG92MSAA48080B**	31 200	1 560 \$
212984901	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG92MSAA60080C**	31 000	1 550 \$
212985205	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG92MSAA60100C**	31 000	1 550 \$
211658420	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG95ESAA60080C**	31 000	1 550 \$
211658432	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG95ESAA60100C**	31 000	1 550 \$
211658362	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG95ESUA60080C**	31 200	1 560 \$
212989467	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG95MSUA60080C**	31 000	1 550 \$
213075824	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6121AL*	PG95MSUA60100C**	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987689	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6121AL*	PG96MSAA60080C**	31 200	1 560 \$
212987953	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6121AL*	PG96MSAA60100C**	31 000	1 550 \$
211658455	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6121AL*	PG96VTAA60080C**	31 200	1 560 \$
211658466	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6121AL*	PG96VTAA60100C**	31 200	1 560 \$
212976603	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6121AL*	PG96VTAB60080C**	31 200	1 560 \$
212976925	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6121AL*	PG96VTAB60100C**	31 000	1 550 \$
211658780	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80ES(A,L)A48070C**	31 000	1 550 \$
211658793	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80ES(A,L)A48090C**	31 400	1 570 \$
211658806	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80ES(A,L)A60090C**	31 200	1 560 \$
211658819	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80ES(A,L)A60090D**	31 000	1 550 \$
211658832	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80ES(A,L)A60135D**	31 000	1 550 \$
211658881	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80ES(A,L)A60155D**	31 400	1 570 \$
211658892	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80ESUA60080C**	31 000	1 550 \$
211658685	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80ESUA60100C**	31 000	1 550 \$
212979393	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80MS(A,L)A48070C**	31 200	1 560 \$
212980147	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80MS(A,L)A48090C**	31 000	1 550 \$
212980444	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80MS(A,L)A60090C**	31 000	1 550 \$
212980852	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80MS(A,L)A60110C**	30 800	1 540 \$
212981080	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80MS(A,L)A60110D**	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981186	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80MS(A,L)A60135D**	31 000	1 550 \$
212981290	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80MS(A,L)A60155D**	31 000	1 550 \$
212982590	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80MSUA48060B**	31 000	1 550 \$
212982878	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80MSUA60080C**	30 800	1 540 \$
211658697	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80VTLA60090C**	31 200	1 560 \$
211658769	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80VTLA66110C**	31 200	1 560 \$
211658708	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80VTLA66135D**	31 000	1 550 \$
212972353	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80VTLB60090C**	31 000	1 550 \$
212972628	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80VTLB66110C**	31 000	1 550 \$
212972661	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG80VTLB66135D**	12 100	605 \$
211274967	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG92ESAA60080C**	31 200	1 560 \$
211658845	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG92ESAA60100C**	31 200	1 560 \$
212984911	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG92MSAA60080C**	31 000	1 550 \$
212985217	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG92MSAA60100C**	31 000	1 550 \$
212985592	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG92MSAA60120D**	31 000	1 550 \$
211658711	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG95ESAA60080C**	31 000	1 550 \$
211658723	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG95ESAA60100C**	31 000	1 550 \$
211658857	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG95ESAA66120D**	31 000	1 550 \$
211658869	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURAQ48AB3*	CAP**6124AL*	PG95ESAA66140D**	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658633	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG95ESUA60080C**	31 200	1 560 \$
212989479	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG95MSUA60080C**	31 000	1 550 \$
213075840	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG95MSUA60100C**	31 000	1 550 \$
212987701	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG96MSAA60080C**	31 200	1 560 \$
212987965	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG96MSAA60100C**	31 000	1 550 \$
212988307	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG96MSAA66120D**	31 000	1 550 \$
212988393	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG96MSAA66140D**	31 000	1 550 \$
211658747	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG96VTAA60080C**	31 200	1 560 \$
211658758	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG96VTAA60100C**	31 200	1 560 \$
211658736	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG96VTAA66120D**	31 200	1 560 \$
212976614	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG96VTAB60080C**	31 200	1 560 \$
212976938	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG96VTAB60100C**	31 000	1 550 \$
212977325	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	CAP**6124AL*	PG96VTAB66120D**	31 000	1 550 \$
211274978	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	FB4CNP060L		31 200	1 560 \$
211274990	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	FB4CNP061L		30 800	1 540 \$
213249325	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	FEVA0048**+NAVA44801C K		31 400	1 570 \$
211274945	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	FJ4DN*C48L*		31 400	1 570 \$
211274994	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	FJ4DN*D60L*		31 000	1 550 \$
211275006	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	FV4CN(B,F)005L		31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211275016	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	FV4CNB006L		30 800	1 540 \$
211274946	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	PF4MN*C48L*		31 400	1 570 \$
211274995	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	PF4MN*D60L*		31 000	1 550 \$
211275026	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	PF4MNB049L		31 200	1 560 \$
211275037	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	PF4MNB061L		30 800	1 540 \$
211274979	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	PF4MNP060L*		31 200	1 560 \$
213607799	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	PF4TNBD60L*		30 800	1 540 \$
213607784	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA48AB3*	PF4TNXC48L*		31 400	1 570 \$
211289629	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA60AB3*	FV4CNB006L		37 800	1 890 \$
213607814	PAYNE HEATING AND COOLING	38MURQA60AB3*	PF4TNBD60L*		37 400	1 870 \$
206428591	Perfect Aire	3PAMSHHC18-MZO2	Unités sans conduits		12 200	610 \$
206428592	Perfect Aire	3PAMSHHC24-MZO3	Unités sans conduits		15 400	770 \$
205653641	Perfect Aire	3PAMSHQCO9	3PAMSHQCW09		5 000	250 \$
205653642	Perfect Aire	3PAMSHQCO12	3PAMSHQCW12		7 500	375 \$
205653643	Perfect Aire	3PAMSHQCO18	3PAMSHQCW18		11 600	580 \$
205653644	Perfect Aire	3PAMSHQCO24	3PAMSHQCW24		14 500	725 \$
206348127	PERFECTAIRE	1KARDA24SZO20.5	2PAMSDH24		21 000	1 050 \$
9856844	PERFECTAIRE	1PAMSHH09-SZO-25	1PAMSHH09-SZW-25		6 900	345 \$
207192288	PERFECTAIRE	1PAMSHH09-SZO-25	2PAMSDH09		7 200	360 \$
9856845	PERFECTAIRE	1PAMSHH12-SZO-22.5	1PAMSHH12-SZW-22.5		7 800	390 \$
207192285	PERFECTAIRE	1PAMSHH12-SZO-22.5	2PAMSCH12		8 700	435 \$
207192289	PERFECTAIRE	1PAMSHH12-SZO-22.5	2PAMSDH12		8 500	425 \$
9856849	PERFECTAIRE	1PAMSHH24-SZO-20.5	1PAMSHH24-SZW-20.5		15 400	770 \$
207192280	PERFECTAIRE	1PAMSHH24-SZW-20.5	2PAMSCH24		14 500	725 \$
207192291	PERFECTAIRE	1PAMSHH24-SZW-20.5	2PAMSDH24		21 000	1 050 \$
206348126	PERFECTAIRE	2KARDA18SZO20	2PAMSDH18		15 000	750 \$
205645135	PERFECTAIRE	2PAMS27-HH-MZO3	Unités sans conduits		18 000	900 \$
205645139	PERFECTAIRE	2PAMS36-HH-MZO4	Unités avec conduits		24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205645138	PERFECTAIRE	2PAMS36-HH-MZO4	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
205645142	PERFECTAIRE	2PAMS48-HH-MZO5	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
205645141	PERFECTAIRE	2PAMS48-HH-MZO5	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
207192283	PERFECTAIRE	2PAMSH18-MZO	2PAMSH18-MZW		10 400	520 \$
202585747	PERFECTAIRE	2PAMSH18-MZO2	Unités sans conduits		12 000	600 \$
202585746	PERFECTAIRE	2PAMSH27-MZO3	Unités sans conduits		17 200	860 \$
9964800	PERFECTAIRE	2PAMSH48-MZO5	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
211253523	PERFECTAIRE	3PAHSD18-SZO	3PAHSD18-AHU		13 500	675 \$
211253524	PERFECTAIRE	3PAHSD24-SZO	3PAHSD24-AHU		19 200	960 \$
211253525	PERFECTAIRE	3PAHSD30-SZO	3PAHSD30-AHU		21 000	1 050 \$
211253526	PERFECTAIRE	3PAHSD36-SZO	3PAHSD36-AHU		30 400	1 520 \$
211253527	PERFECTAIRE	3PAHSD48-SZO	3PAHSD48-AHU		36 000	1 800 \$
211253528	PERFECTAIRE	3PAHSD60-SZO	3PAHSD60-AHU		42 000	2 100 \$
207657337	PERFECTAIRE	3PAMS18-HH-MZO2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
207657336	PERFECTAIRE	3PAMS18-HH-MZO2	Unités avec conduits		16 000	800 \$
207657335	PERFECTAIRE	3PAMS18-HH-MZO2	Unités sans conduits		13 500	675 \$
207657340	PERFECTAIRE	3PAMS27-HH-MZO3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
207657338	PERFECTAIRE	3PAMS27-HH-MZO3	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
207657339	PERFECTAIRE	3PAMS27-HH-MZO3	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
207657343	PERFECTAIRE	3PAMS36-HH-MZO4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207657342	PERFECTAIRE	3PAMS36-HH-MZO4	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207657341	PERFECTAIRE	3PAMS36-HH-MZO4	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
207657346	PERFECTAIRE	3PAMS48-HH-MZO5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
207657345	PERFECTAIRE	3PAMS48-HH-MZO5	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
207657344	PERFECTAIRE	3PAMS48-HH-MZO5	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
211253534	PERFECTAIRE	3PAMS55-HH-MZO5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
211253533	PERFECTAIRE	3PAMS55-HH-MZO5	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
211253532	PERFECTAIRE	3PAMS55-HH-MZO5	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
207657349	PERFECTAIRE	3PAMSH18-MZO2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207657348	PERFECTAIRE	3PAMSH18-MZO2	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207657347	PERFECTAIRE	3PAMSH18-MZO2	Unités sans conduits		14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207657352	PERFECTAIRE	3PAMSH27-MZO3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207657350	PERFECTAIRE	3PAMSH27-MZO3	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207657351	PERFECTAIRE	3PAMSH27-MZO3	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
207657354	PERFECTAIRE	3PAMSH36-MZO4	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
207657358	PERFECTAIRE	3PAMSH48-MZO5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207657357	PERFECTAIRE	3PAMSH48-MZO5	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207657356	PERFECTAIRE	3PAMSH48-MZO5	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
211253531	PERFECTAIRE	3PAMSH55-MZO5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
211253529	PERFECTAIRE	3PAMSH55-MZO5	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
211253535	PERFECTAIRE	3PAMSHH06-SZO	3PAMSHH06-UVW		7 500	375 \$
207796628	PERFECTAIRE	3PAMSHH09-SZO	3PAMSDH09		10 100	505 \$
207614054	PERFECTAIRE	3PAMSHH09-SZO	3PAMSHH09-UVW		9 300	465 \$
207796629	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSCH12		9 900	495 \$
207796631	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSCONH12		9 600	480 \$
210410111	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSCONH12-2		10 200	510 \$
207796630	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSDH12		10 600	530 \$
207614055	PERFECTAIRE	3PAMSHH12-SZO	3PAMSHH12-UVW		10 300	515 \$
207796632	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSCH18		15 600	780 \$
207796633	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSDH18		15 000	750 \$
207796634	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSFCH18		12 000	600 \$
208815368	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO	3PAMSHH18-UVW		11 100	555 \$
207338159	PERFECTAIRE	3PAMSHH18-SZO-20.5	2PAMSHH18-SZW-20		10 900	545 \$
207796635	PERFECTAIRE	3PAMSHH24-SZO	3PAMSCH24		21 000	1 050 \$
207796636	PERFECTAIRE	3PAMSHH24-SZO	3PAMSDH24		21 000	1 050 \$
207614056	PERFECTAIRE	3PAMSHH24-SZO	3PAMSHH24-UVW		18 900	945 \$
208978288	PIONEER	THTU-HEATPUMP24	THAH-AIRHANDLER36		19 500	975 \$
207028594	PIONEER	YH1824GHFD18R2	DR024GHFD18HT2		15 000	750 \$
207028595	PIONEER	YH3036GHFD18R2	DR036GHFD18HT2		24 000	1 200 \$
207028597	PIONEER	YH4248GHFD18R2	DR048GHFD18HT2		31 000	1 550 \$
207028598	PIONEER	YH4860GHFD18R2	DR060GHFD18HT2		40 000	2 000 \$
207743766	PIONEER	YN009ALFI22RPD	WT009ALFI22HLD		5 900	295 \$
202576834	PIONEER	YN009AMFI19RPD	WS009AMFI19HLD		6 000	300 \$
208101234	PIONEER	YN009AMFI20RPD	WS009AMFI20HLD		6 800	340 \$
208101236	PIONEER	YN009AMFI22RPE	WS009AMFI22HLE		8 400	420 \$
211583711	PIONEER	YN009GHFI25RPH	WF009GHFI25HLH		5 500	275 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207743768	PIONEER	YN009GLFI22RPD	WT009GLFI22HLD		5 900	295 \$
208121944	PIONEER	YN009GMFI20RPD	CB009GMFILCFHD		7 500	375 \$
208101235	PIONEER	YN009GMFI20RPD	WS009GMFI20HLD		6 900	345 \$
8819849	PIONEER	YN009GMFI22RPD	WS009GMFI22HLD		6 400	320 \$
208191857	PIONEER	YN009GMFI22RPE	CB009GMFILCFHD		7 500	375 \$
213349746	PIONEER	YN009GMFI22RPE	CK009GMFILCFHD		8 000	400 \$
208141951	PIONEER	YN009GMFI22RPE	RB009GMFILDFFHD		7 700	385 \$
208101238	PIONEER	YN009GMFI22RPE	WS009GMFI22HLE		8 300	415 \$
207743767	PIONEER	YN012ALFI22RPD	WT012ALFI22HLD		7 100	355 \$
8819848	PIONEER	YN012AMFI22RPD	WS012AMFI22HLD		7 100	355 \$
208101237	PIONEER	YN012AMFI22RPE	WS012AMFI22HLE		8 400	420 \$
211583712	PIONEER	YN012GHFI25RPH	WF012GHFI25HLH		6 800	340 \$
207743769	PIONEER	YN012GLFI22RPD	WT012GLFI22HLD		7 600	380 \$
208121945	PIONEER	YN012GMFI20RPD	CB012GMFILCFHD		8 900	445 \$
208191861	PIONEER	YN012GMFI22RPE	CB012GMFILCFHD		8 900	445 \$
213349745	PIONEER	YN012GMFI22RPE	CK012GMFILCFHD		7 700	385 \$
208141955	PIONEER	YN012GMFI22RPE	FB012GMFILDFFHE		9 000	450 \$
208141952	PIONEER	YN012GMFI22RPE	RB012GMFILDFFHD		9 300	465 \$
208101239	PIONEER	YN012GMFI22RPE	WS012GMFI22HLE		8 200	410 \$
211583736	PIONEER	YN018GHFI25RPH	WF018GHFI25HLH		10 500	525 \$
207743770	PIONEER	YN018GLFI22RPD	WT018GLFI22HLD		10 000	500 \$
202576838	PIONEER	YN018GMFI19RPD	WS018GMFI19HLD		11 000	550 \$
208101249	PIONEER	YN018GMFI20RPD	WS018GMFI20HLD		11 500	575 \$
8819851	PIONEER	YN018GMFI22RPD	WS018GMFI22HLD		10 400	520 \$
208191863	PIONEER	YN018GMFI22RPE	CB018GMFILCFHD		12 000	600 \$
213349744	PIONEER	YN018GMFI22RPE	CK018GMFILCFHD		12 200	610 \$
213349747	PIONEER	YN018GMFI22RPE	FB018GMFILDFFHE		13 400	670 \$
208141953	PIONEER	YN018GMFI22RPE	RB018GMFILDFFHD		12 600	630 \$
208141956	PIONEER	YN018GMFI22RPE	UB018GMFILCFHD		12 800	640 \$
208101240	PIONEER	YN018GMFI22RPE	WS018GMFI22HLE		14 000	700 \$
207698162	PIONEER	YN020GLFI22M2D	YN020GLFI22M2D		13 700	685 \$
208121963	PIONEER	YN020GMFI22M2E	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
208121962	PIONEER	YN020GMFI22M2E	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208121961	PIONEER	YN020GMFI22M2E	Unités sans conduits		14 400	720 \$
211583737	PIONEER	YN024GHFI25RPH	WF024GHFI25HLH		15 500	775 \$
207743771	PIONEER	YN024GLFI22RPD	WT024GLFI22HLD		13 900	695 \$
208121947	PIONEER	YN024GMFI20RPD	CB024GMFILDFFHE		19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213088012	PIONEER	YN024GMFI22RPE	CB024GMFILCFHE		19 000	950 \$
208191864	PIONEER	YN024GMFI22RPE	CB024GMFILDFHE		19 000	950 \$
208141954	PIONEER	YN024GMFI22RPE	RB024GMFILDFHD		20 000	1 000 \$
208141957	PIONEER	YN024GMFI22RPE	UB024GMFILCFHD		16 000	800 \$
208101241	PIONEER	YN024GMFI22RPE	WS024GMFI22HLE		18 000	900 \$
207698163	PIONEER	YN030GLFI22M3D	YN030GLFI22M3D		16 400	820 \$
208121966	PIONEER	YN030GMFI22M3E	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
208121965	PIONEER	YN030GMFI22M3E	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208121964	PIONEER	YN030GMFI22M3E	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
208121948	PIONEER	YN036GMFI18RUE	CB036GMFILDFHE		23 000	1 150 \$
208121954	PIONEER	YN036GMFI18RUE	RB036GMFILDFHD		25 000	1 250 \$
208121959	PIONEER	YN036GMFI18RUE	UB036GMFILCFHD		23 000	1 150 \$
208101252	PIONEER	YN036GMFI20RPD	WS036GMFI20HLD		24 000	1 200 \$
207698169	PIONEER	YN040GLFI22M4D	YN040GLFI22M4D		23 000	1 150 \$
208121967	PIONEER	YN040GMFI22M4E	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
208121949	PIONEER	YN048GMFI18RUE	CB048GMFILDFHE		30 000	1 500 \$
208121955	PIONEER	YN048GMFI18RUE	RB048GMFILDFHD		34 000	1 700 \$
208121960	PIONEER	YN048GMFI18RUE	UB048GMFILCFHD		29 000	1 450 \$
208121972	PIONEER	YN050GMFI22M5E	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
208121970	PIONEER	YN050GMFI22M5E	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
212316098	PolarWave	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 \$
212316111	PolarWave	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 \$
212316066	PolarWave	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		6 800	340 \$
212316075	PolarWave	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		9 000	450 \$
212316078	PolarWave	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		10 100	505 \$
212316071	PolarWave	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		9 500	475 \$
212316099	PolarWave	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 \$
212316112	PolarWave	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 \$
212316076	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		9 900	495 \$
212316079	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		10 600	530 \$
212316082	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		9 600	480 \$
212316115	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 \$
212316072	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		10 000	500 \$
212316100	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 \$
212316113	PolarWave	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 \$
212394338	PolarWave	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-ACL		13 000	650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213433275	POLARWAVE	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-AHB		12 000	600 \$
213433282	POLARWAVE	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18W-WM		11 500	575 \$
213493033	POLARWAVE	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-24-ACL		13 000	650 \$
212394344	PolarWave	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18-ACL		14 700	735 \$
213433290	POLARWAVE	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18W-P		13 500	675 \$
213433286	POLARWAVE	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18W-WM		15 800	790 \$
213492156	POLARWAVE	ACIQ-18-HPB	ACIQ-24-ACL		14 700	735 \$
212316087	PolarWave	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
212316086	PolarWave	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités avec conduits		16 000	800 \$
212316085	PolarWave	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités sans conduits		15 000	750 \$
212316068	PolarWave	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		11 500	575 \$
212316077	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		15 600	780 \$
212316080	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		15 000	750 \$
212316083	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 \$
212316116	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 \$
212316073	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		15 000	750 \$
212316101	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 \$
212316114	PolarWave	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 \$
212394339	PolarWave	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL		22 000	1 100 \$
213493035	POLARWAVE	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL-14		22 600	1 130 \$
213433276	POLARWAVE	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-AHB		21 000	1 050 \$
213433283	POLARWAVE	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24W-WM		19 500	975 \$
212394345	PolarWave	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL		21 000	1 050 \$
213492157	POLARWAVE	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL-14		22 400	1 120 \$
213433291	POLARWAVE	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24W-P		19 200	960 \$
213433287	POLARWAVE	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24W-WM		20 000	1 000 \$
212316081	PolarWave	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		21 000	1 050 \$
212316084	PolarWave	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		19 000	950 \$
212316074	PolarWave	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		21 200	1 060 \$
212316102	PolarWave	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 \$
212316090	PolarWave	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
212316089	PolarWave	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
212316088	PolarWave	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
212394340	PolarWave	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-30-ACL		22 000	1 100 \$
213493036	POLARWAVE	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-36-ACL		22 000	1 100 \$
212394346	PolarWave	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30-ACL		22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213433292	POLARWAVE	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30W-P		20 000	1 000 \$
213433288	POLARWAVE	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30W-WM		19 600	980 \$
213492158	POLARWAVE	ACIQ-30-HPB	ACIQ-36-ACL		22 600	1 130 \$
213492159	POLARWAVE	ACIQ-30-HPB	ACIQ-36-ACL-17		19 600	980 \$
212394341	PolarWave	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL		19 800	990 \$
213493038	POLARWAVE	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL-17		19 400	970 \$
213433278	POLARWAVE	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-AHB		20 400	1 020 \$
213433285	POLARWAVE	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36W-WM		19 000	950 \$
212394347	PolarWave	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL		33 000	1 650 \$
213492161	POLARWAVE	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL-17		27 400	1 370 \$
213433293	POLARWAVE	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36W-P		32 800	1 640 \$
213433289	POLARWAVE	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36W-WM		28 600	1 430 \$
213492155	POLARWAVE	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-ACL		27 000	1 350 \$
213492154	POLARWAVE	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-ACL-17		27 000	1 350 \$
213500939	POLARWAVE	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-AHB*		31 800	1 590 \$
212316093	PolarWave	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
212316091	PolarWave	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
212316070	PolarWave	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 \$
212316103	PolarWave	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 \$
212316105	PolarWave	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 \$
212316108	PolarWave	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 \$
212394342	PolarWave	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-ACL		30 400	1 520 \$
213433279	POLARWAVE	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-AHB		37 000	1 850 \$
212394348	PolarWave	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-ACL		32 000	1 600 \$
212316096	PolarWave	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
212316095	PolarWave	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
212316094	PolarWave	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
212316104	PolarWave	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 \$
212316106	PolarWave	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 \$
212316109	PolarWave	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 \$
212316119	PolarWave	ACIQ-55Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
212316118	PolarWave	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
212316117	PolarWave	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
212394343	PolarWave	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60-ACL		34 000	1 700 \$
213433280	POLARWAVE	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60AHB		37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213433281	POLARWAVE	ACIQ-60HPB	ACIQ-60-ACL		37 000	1 850 \$
212316107	PolarWave	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 \$
212316110	PolarWave	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 \$
212316122	PolarWave	ES-18Z-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
212316121	PolarWave	ES-18Z-M2B	Unités avec conduits		14 800	740 \$
212316120	PolarWave	ES-18Z-M2B	Unités sans conduits		14 300	715 \$
212316125	PolarWave	ES-27Z-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
212316124	PolarWave	ES-27Z-M3B	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
212316123	PolarWave	ES-27Z-M3B	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
212316126	PolarWave	ES-36Z-M4B	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
212316131	PolarWave	ES-48Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
212316129	PolarWave	ES-48Z-M5B	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
212316134	PolarWave	ES-55Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
212316132	PolarWave	ES-55Z-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
209862116	PREMIUM LEVELLA	PIAW123700B	PIAW123690A		7 800	390 \$
209862114	PREMIUM LEVELLA	PIAW123800B	PIAW123790A		7 000	350 \$
207659286	PREMIUM LEVELLA	PIAW182800B	PIAW182790A		11 500	575 \$
209862115	PREMIUM LEVELLA	PIAW183800B	PIAW183790A		11 400	570 \$
209862117	PREMIUM LEVELLA	PIAW243800B	PIAW243790A		16 500	825 \$
207659289	PREMIUM LEVELLA	PIAW362800B	PIAW362790A		24 000	1 200 \$
207659290	PREMIUM LEVELLA	PIAW92700B	PIAW92690A		6 800	340 \$
207659284	PREMIUM LEVELLA	PIAW92800B	PIAW92790A		6 900	345 \$
209862119	PREMIUM LEVELLA	PIAW93700B	PIAW93690A		6 300	315 \$
209862121	PREMIUM LEVELLA	PIAW93800B	PIAW93790A		6 000	300 \$
211991189	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ188800B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
211991187	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ188800B	Unités avec conduits		14 800	740 \$
211991186	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ188800B	Unités sans conduits		14 400	720 \$
211991193	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ278800B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
211991191	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ278800B	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
211991190	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ278800B	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
211991194	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ368800B	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211991200	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ488800B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
211991197	PREMIUM LEVELLA	PIAWMZ488800B	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
212579413	QUEBEC VAIR	NE-T52-PLA12EXT	NE-T52-PLA12INT		8 200	410 \$
212579412	QUEBEC VAIR	NE-T52-PLA18EXT	NE-T52-PLA18INT		14 000	700 \$
213215914	QUEBEC VAIR	NE-T52-QVAIR12E	NE-T52-QVAIR12I		8 200	410 \$
213215916	QUEBEC VAIR	NE-T52-QVAIR18E	NE-T52-QVAIR18I		14 000	700 \$
213927609	QUEBEC VAIR	NE-T53-AEG12EXT	NE-T53-AEG12INT		10 000	500 \$
213927610	QUEBEC VAIR	NE-T53-AEG18EXT	NE-T53-AEG18INT		15 000	750 \$
213927615	QUEBEC VAIR	NE-T53-MULTI28E	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
213927614	QUEBEC VAIR	NE-T53-MULTI28E	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
213927613	QUEBEC VAIR	NE-T53-MULTI28E	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
213927618	QUEBEC VAIR	NE-T53-MULTI36E	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
213927616	QUEBEC VAIR	NE-T53-MULTI36E	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
210655373	Relief Sciences	LANG09OD25-1	LANG09ID-25		8 100	405 \$
210655374	Relief Sciences	LANG12OD25-1	LANG12ID-25		10 000	500 \$
212615012	RELIEF SCIENCES	LANG12OD35-1	LANG12ID-25		10 300	515 \$
212615013	RELIEF SCIENCES	LANG18OD35-1	LANG18ID-25		11 100	555 \$
212615020	RELIEF SCIENCES	LANG18OD35-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
212615019	RELIEF SCIENCES	LANG18OD35-2	Unités avec conduits		16 000	800 \$
212615018	RELIEF SCIENCES	LANG18OD35-2	Unités sans conduits		13 500	675 \$
210655377	RELIEF SCIENCES	LANG24OD25-2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
210655376	Relief Sciences	LANG24OD25-2	Unités avec conduits		14 800	740 \$
210655375	Relief Sciences	LANG24OD25-2	Unités sans conduits		14 400	720 \$
210655380	RELIEF SCIENCES	LANG27OD25-3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
210655379	Relief Sciences	LANG27OD25-3	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
210655378	Relief Sciences	LANG27OD25-3	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
212615022	RELIEF SCIENCES	LANG27OD35-3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
212615017	RELIEF SCIENCES	LANG27OD35-3	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
212615016	RELIEF SCIENCES	LANG27OD35-3	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
210655381	Relief Sciences	LANG36OD25-3	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212615021	RELIEF SCIENCES	LANG36OD35-4	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
212615014	RELIEF SCIENCES	LANG36OD35-4	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
211781751	RHEEM	RD16AZ24AJVUA	RHMVZ2421MNAUNJ		18 700	935 \$
211781753	RHEEM	RD16AZ30AJHUA	RHMVZ3021SNAUNJ		21 600	1 080 \$
211781752	RHEEM	RD16AZ30AJVUA	RHMVZ3021SNAUNJ		21 800	1 090 \$
211781754	RHEEM	RD16AZ36AJHUA	RHMVZ3621MNAUAJ		25 600	1 280 \$
210824748	RHEEM	RD16AZ36AJVUA	RHMVZ3621MNAUAJ		29 400	1 470 \$
211781755	RHEEM	RD16AZ48AJHUA	RHMVZ4821SNAUAJ		34 400	1 720 \$
210824753	RHEEM	RD16AZ48AJVUA	RHMVZ4821SNAUAJ		38 500	1 925 \$
214100078	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RB2TZ2417STANM		15 200	760 \$
214075562	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0503A14DZ	18 900	945 \$
214075529	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0503A14UH	19 000	950 \$
214075564	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0504A17UHN	19 000	950 \$
214075546	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0504A17UHS	19 000	950 \$
214075482	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0504A17UHU	19 000	950 \$
214075488	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0704A17UHU	19 000	950 \$
214075527	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0754A17DZ	18 900	945 \$
214075583	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0754A17UHN	18 900	945 \$
214075566	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0754A17UHS	18 900	945 \$
214075479	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V1004A17UH	18 800	940 \$
214075568	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0503A14DZ	18 900	945 \$
214075517	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0503A14UHN	19 000	950 \$
214075469	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0503A14UHS	19 000	950 \$
214075585	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0504A17UHN	19 000	950 \$
214075409	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0504A17UHS	19 000	950 \$
214075511	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0754A17DZ	18 900	945 \$
214075415	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0754A17UHN	18 900	945 \$
214075429	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0754A17UHS	18 900	945 \$
214075506	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V1004A17UHN	18 900	945 \$
214075466	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V1004A17UHS	18 900	945 \$
214075559	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802VA050317M	19 000	950 \$
214075457	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802VA075317M	18 800	940 \$
214075440	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802VA075317Z	18 900	945 \$
214075565	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R921V0403A17M4S	19 000	950 \$
214075485	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R921V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075502	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R921V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075430	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R951V0403A17M4S	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075530	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R951V0403A17UHU	19 100	955 \$
214075413	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R951V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075463	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R951V0603A17UHU	19 100	955 \$
214075476	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R951V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075526	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R962V0403A17M4S	19 000	950 \$
214075542	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R962V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075508	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R962V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075426	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R96VA0602317M	19 000	950 \$
214075475	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R97MV0603A17DHS	19 000	950 \$
214075570	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R97MV0703A17DHS	19 000	950 \$
214075515	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R98MV0603A17UPS	19 000	950 \$
214075442	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R98MV0703A17UPS	19 000	950 \$
214100077	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RF2TZ2421STANS		15 200	760 \$
214075921	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RH2TZ3617STANN		15 300	765 \$
214075927	RHEEM	RD17AZ24AJ3N	RH2VZ3617STANN		15 100	755 \$
214100073	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RB2TZ3621STANM		23 400	1 170 \$
214066499	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTAAM	R962V0855A21M4S	23 600	1 180 \$
214066503	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTAAM	R97MV1005A21DHS	23 400	1 170 \$
214066500	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTAAM	R98MV0855A21UPS	23 400	1 170 \$
214066768	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0504A17UHN	31 400	1 570 \$
214066739	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0504A17UHS	31 400	1 570 \$
214066532	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0504A17UHU	31 600	1 580 \$
214066773	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0704A17UHU	31 400	1 570 \$
214066530	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0754A17DZ	31 400	1 570 \$
214066823	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0754A17UHN	23 200	1 160 \$
214066633	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0754A17UHS	23 200	1 160 \$
214066591	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0755A21DZ	23 000	1 150 \$
214066542	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0755A21UHN	23 000	1 150 \$
214066567	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0755A21UHS	23 000	1 150 \$
214066888	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V1004A17UH	23 200	1 160 \$
214066552	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V1005A21DZ	23 000	1 150 \$
214066555	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V1005A21UHN	23 000	1 150 \$
214066927	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V1005A21UHS	23 000	1 150 \$
214066868	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V1005A21UHU	23 000	1 150 \$
214066791	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0504A17UHN	31 400	1 570 \$
214066810	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0504A17UHS	31 400	1 570 \$
214066525	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0754A17DZ	31 400	1 570 \$
214066515	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0754A17UHN	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214066702	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0754A17UHS	23 200	1 160 \$
214066650	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0755A21DZ	23 000	1 150 \$
214066852	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0755A21UHN	23 000	1 150 \$
214066779	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0755A21UHS	23 000	1 150 \$
214066584	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V1004A17UHN	23 200	1 160 \$
214066881	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V1004A17UHS	23 200	1 160 \$
214066572	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V1005A21DZ	23 000	1 150 \$
214066758	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V1005A21UHN	23 000	1 150 \$
214066911	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V1005A21UHS	23 000	1 150 \$
214066781	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802VA050317M	31 400	1 570 \$
214066671	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802VA075317M	23 200	1 160 \$
214066709	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802VA075317Z	31 400	1 570 \$
214066599	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802VA075421M	23 200	1 160 \$
214066656	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802VA075421Z	23 200	1 160 \$
214066803	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802VA100521M	23 000	1 150 \$
214066606	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802VA100521Z	23 200	1 160 \$
214066562	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066901	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V0603A17M4S	31 600	1 580 \$
214066519	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066594	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066623	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V0855A21M4S	31 400	1 570 \$
214066541	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V1005A21M4S	31 400	1 570 \$
214066730	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066548	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0403A17UHU	31 600	1 580 \$
214066906	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0603A17M4S	31 600	1 580 \$
214066536	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0603A17UHU	31 600	1 580 \$
214066812	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066831	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066818	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0855A21M4S	31 400	1 570 \$
214066679	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V1005A21M4S	31 400	1 570 \$
214066921	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V1005A21UHU	23 200	1 160 \$
214066834	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066510	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V0603A17M4S	31 600	1 580 \$
214066721	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066753	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066652	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V0855A21M4S	31 400	1 570 \$
214066792	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V1005A21M4S	31 400	1 570 \$
214066728	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R96VA0602317M	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214066626	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R97MV0603A17DHS	31 400	1 570 \$
214066689	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R97MV0703A17DHS	31 400	1 570 \$
214066493	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R97MV0855A21DHS	23 400	1 170 \$
214066466	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R97MV1005A21DHS	23 400	1 170 \$
214066875	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R98MV0603A17UPS	31 600	1 580 \$
214066892	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R98MV0703A17UPS	31 400	1 570 \$
214066829	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R98MV0855A21UPS	31 200	1 560 \$
214066903	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R98MV1005A21UPS	31 400	1 570 \$
214066825	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	ROCB072E04	23 200	1 160 \$
214066874	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	ROCB118V05M	23 000	1 150 \$
214066871	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	ROLB072V04M	23 400	1 170 \$
214100070	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RF2TZ3624STANS		23 800	1 190 \$
214066444	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RH2TZ3621MTANA		23 200	1 160 \$
214066445	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RH2TZ3621MTANN		22 800	1 140 \$
214066455	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RH2VZ3621MTANA		23 400	1 170 \$
214066465	RHEEM	RD17AZ36AJ3N	RH2VZ3621MTANN		23 200	1 160 \$
214075798	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801CA125524Z	32 200	1 610 \$
214075730	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075799	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075811	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075805	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075742	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075637	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075599	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1005A21UHU	32 400	1 620 \$
214075747	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075863	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1255A24UH	32 400	1 620 \$
214075914	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1505A24UH	32 400	1 620 \$
214075772	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075616	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075633	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075803	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075762	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075873	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075768	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075848	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1255A24UHN	32 400	1 620 \$
214075753	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1255A24UHS	32 400	1 620 \$
214075622	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1505A24UHN	32 400	1 620 \$
214075626	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1505A24UHS	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075821	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802VA075421M	32 600	1 630 \$
214075905	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802VA075421Z	32 400	1 620 \$
214075631	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802VA100521M	32 400	1 620 \$
214075763	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802VA100521Z	32 400	1 620 \$
214075688	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802VA125524M	32 200	1 610 \$
214075719	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802VA125524Z	32 200	1 610 \$
214075598	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R921V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075915	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R921V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075913	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R921V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075686	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R921V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075661	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R951V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075683	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R951V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075624	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R951V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075716	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R951V1005A21UHU	32 600	1 630 \$
214075701	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R951V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075672	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R962V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075623	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R962V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075901	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R962V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075693	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R962V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075890	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R97MV0855A21DHS	32 600	1 630 \$
214075741	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R97MV1005A21DHS	32 600	1 630 \$
214075732	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R97MV1155A24DHS	32 600	1 630 \$
214075885	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R98MV0855A21UPS	32 600	1 630 \$
214075880	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R98MV1005A21UPS	32 800	1 640 \$
214075644	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R98MV1155A24UPS	32 600	1 630 \$
214075733	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	ROCB072E04	32 800	1 640 \$
214075613	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	ROCB118V05M	32 400	1 620 \$
214075801	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	ROLB072V04M	33 000	1 650 \$
214075844	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801CA125524Z	32 200	1 610 \$
214075612	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075694	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075636	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075887	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075770	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075895	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075878	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHU	32 400	1 620 \$
214075812	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075818	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1255A24UH	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075708	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1505A24UH	32 400	1 620 \$
214075647	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075705	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075690	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075785	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075714	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075666	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075630	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075879	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24UHN	32 400	1 620 \$
214075773	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24UHS	32 400	1 620 \$
214075832	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1505A24UHN	32 400	1 620 \$
214075846	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1505A24UHS	32 400	1 620 \$
214075888	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802VA075421M	32 600	1 630 \$
214075776	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802VA075421Z	32 400	1 620 \$
214075860	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802VA100521M	32 400	1 620 \$
214075697	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802VA100521Z	32 400	1 620 \$
214075899	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802VA125524M	32 200	1 610 \$
214075851	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802VA125524Z	32 200	1 610 \$
214075620	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075667	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075839	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075857	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075906	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075710	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075840	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075643	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1005A21UHU	32 600	1 630 \$
214075651	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075868	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075842	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075780	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075788	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075882	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R97MV0855A21DHS	32 600	1 630 \$
214075918	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R97MV1005A21DHS	32 600	1 630 \$
214075610	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R97MV1155A24DHS	32 600	1 630 \$
214075699	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R98MV0855A21UPS	32 600	1 630 \$
214075909	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R98MV1005A21UPS	32 800	1 640 \$
214075702	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R98MV1155A24UPS	32 600	1 630 \$
214075869	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	ROCB072E04	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075900	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	ROCB118V05M	32 400	1 620 \$
214075814	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	ROLB072V04M	33 000	1 650 \$
214075933	RHEEM	RD17AZ48AJ3N	RH2TZ6024STANN		32 600	1 630 \$
214075185	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21DZ	50 500	2 525 \$
214075243	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21UHN	50 500	2 525 \$
214075232	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21UHS	50 500	2 525 \$
214075262	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
214075239	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHN	50 500	2 525 \$
214075284	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHS	50 500	2 525 \$
214075287	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHU	50 500	2 525 \$
214075272	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1255A24DZ	50 500	2 525 \$
214075265	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1255A24UH	50 500	2 525 \$
214075277	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1505A24UH	50 500	2 525 \$
214075211	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21DZ	50 500	2 525 \$
214075237	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21UHN	50 500	2 525 \$
214075305	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21UHS	50 500	2 525 \$
214075244	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
214075295	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21UHN	50 500	2 525 \$
214075253	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21UHS	50 500	2 525 \$
214075276	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24DZ	50 500	2 525 \$
214075288	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24UHN	50 500	2 525 \$
214075251	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24UHS	50 500	2 525 \$
214075279	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1505A24UHN	50 500	2 525 \$
214075273	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1505A24UHS	50 500	2 525 \$
214075189	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802VA100521M	50 500	2 525 \$
214075238	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802VA100521Z	50 500	2 525 \$
214075292	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802VA125524M	50 000	2 500 \$
214075286	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802VA125524Z	50 500	2 525 \$
214075353	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V0705A21M4S	51 000	2 550 \$
214075312	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075322	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V1005A21M4S	51 000	2 550 \$
214075348	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075356	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V0705A21M4S	51 000	2 550 \$
214075326	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075339	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1005A21M4S	51 000	2 550 \$
214075315	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1005A21UHU	50 500	2 525 \$
214075316	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075399	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V0705A21M4S	51 000	2 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075360	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075391	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V1005A21M4S	51 000	2 550 \$
214075388	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075389	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R97MV0855A21DHS	50 500	2 525 \$
214075404	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R97MV1005A21DHS	50 500	2 525 \$
214075361	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R97MV1155A24DHS	50 500	2 525 \$
214075373	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R98MV0855A21UPS	50 500	2 525 \$
214075390	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R98MV1005A21UPS	51 000	2 550 \$
214075370	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R98MV1155A24UPS	50 500	2 525 \$
214075179	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RH2TZ6024STANN		36 200	1 810 \$
214075172	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RH2VZ6024STANN		36 000	1 800 \$
214100100	RHEEM	RD17AZ60AJ3N	RH3VZ4824STACN		50 000	2 500 \$
210368082	RHEEM	RO1HFZ09AJ2H	RIFHFZ09AJ2S		7 500	375 \$
210368076	RHEEM	RO1HFZ09AJ2S	RIFHFZ09AJ2S		7 500	375 \$
210368084	RHEEM	RO1HFZ12AJ2H	RIFHFZ12AJ2S		10 600	530 \$
210368078	RHEEM	RO1HFZ12AJ2S	RIFHFZ12AJ2S		10 600	530 \$
210368086	RHEEM	RO1HFZ15AJ2H	RIFHFZ15AJ2S		11 600	580 \$
210368080	RHEEM	RO1HFZ15AJ2S	RIFHFZ15AJ2S		11 600	580 \$
210368088	RHEEM	RO1HFZ18AJ2H	RIWHFZ18AJ2S		14 600	730 \$
210368090	RHEEM	RO1HFZ24AJ2H	RIWHFZ24AJ2S		18 000	900 \$
210368092	RHEEM	RO1HFZ30AJ2H	RIWHFZ30AJ2S		18 900	945 \$
210368100	RHEEM	RO1HGZ09AJ1H	RIWHGZ09AJ1S		7 400	370 \$
210368098	RHEEM	RO1HGZ09AJ1S	RIWHGZ09AJ1S		7 400	370 \$
210368104	RHEEM	RO1HGZ12AJ1H	RIWHGZ12AJ1S		10 000	500 \$
210368102	RHEEM	RO1HGZ12AJ1S	RIWHGZ12AJ1S		10 000	500 \$
210368108	RHEEM	RO1HGZ15AJ1H	RIWHGZ15AJ1S		11 200	560 \$
210368106	RHEEM	RO1HGZ15AJ1S	RIWHGZ15AJ1S		11 200	560 \$
210824726	RHEEM	RO1HGZ42AJ8S	RIMHGZ42AJ8S		29 600	1 480 \$
210824743	RHEEM	RO1HGZ48AJ8S	RIGHGZ48AJ8S		31 400	1 570 \$
210824732	RHEEM	RO1HGZ48AJ8S	RIMHGZ48AJ8S		31 400	1 570 \$
210368094	RHEEM	RO1HHZ09AJ2H	RIWHHZ09AJ2S		7 400	370 \$
210368126	RHEEM	RO1HHZ09AJ2S	RIWHHZ09AJ2S		7 400	370 \$
210368112	RHEEM	RO1HHZ09AJ3S	RIWHHZ09AJ3S		6 200	310 \$
210824705	RHEEM	RO1HHZ09AJ8S	RICHHZ09AJ8S		7 800	390 \$
210368128	RHEEM	RO1HHZ12AJ2S	RIWHHZ12AJ2S		8 800	440 \$
210368110	RHEEM	RO1HHZ12AJ3S	RIWHHZ12AJ3S		8 800	440 \$
210824712	RHEEM	RO1HHZ12AJ8S	RICHHZ12AJ8S		10 700	535 \$
210824722	RHEEM	RO1HHZ12AJ8S	RIMHHZ12AJ8S		10 500	525 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210368114	RHEEM	RO1HHZ18AJ2S	RIWHHZ18AJ2S		13 600	680 \$
210368118	RHEEM	RO1HHZ18AJ3S	RIWHHZ18AJ3S		11 200	560 \$
210824718	RHEEM	RO1HHZ18AJ8S	RICHHZ18AJ8S		14 700	735 \$
211781743	RHEEM	RO1HHZ18AJ8S	RIGHHZ18AJ8S		15 100	755 \$
211781739	RHEEM	RO1HHZ18AJ8S	RIMHHZ18AJ8S		15 500	775 \$
211781747	RHEEM	RO1HHZ18AJ8S	RISHHZ18AJ8S		15 800	790 \$
210368116	RHEEM	RO1HHZ24AJ2S	RIWHHZ24AJ2S		15 700	785 \$
210368120	RHEEM	RO1HHZ24AJ3S	RIWHHZ24AJ3S		15 400	770 \$
211781744	RHEEM	RO1HHZ24AJ8S	RIGHHZ24AJ8S		18 000	900 \$
211781740	RHEEM	RO1HHZ24AJ8S	RIMHHZ24AJ8S		18 100	905 \$
211781748	RHEEM	RO1HHZ24AJ8S	RISHHZ24AJ8S		17 500	875 \$
210368122	RHEEM	RO1HHZ30AJ3S	RIWHHZ30AJ3S		19 400	970 \$
211781745	RHEEM	RO1HHZ30AJ8S	RIGHHZ30AJ8S		20 800	1 040 \$
211781741	RHEEM	RO1HHZ30AJ8S	RIMHHZ30AJ8S		21 200	1 060 \$
211781749	RHEEM	RO1HHZ30AJ8S	RISHHZ30AJ8S		21 000	1 050 \$
210368124	RHEEM	RO1HHZ36AJ3S	RIWHHZ36AJ3S		22 400	1 120 \$
211781746	RHEEM	RO1HHZ36AJ8S	RIGHHZ36AJ8S		24 600	1 230 \$
211781742	RHEEM	RO1HHZ36AJ8S	RIMHHZ36AJ8S		25 800	1 290 \$
211781750	RHEEM	RO1HHZ36AJ8S	RISHHZ36AJ8S		24 200	1 210 \$
211044461	RHEEM	RO2HFZ18AJ1H	Unités avec conduits		14 200	710 \$
211044459	RHEEM	RO2HFZ18AJ1H	Unités sans conduits		14 200	710 \$
211044465	RHEEM	RO3HFZ24AJ1H	Unités avec conduits		15 400	770 \$
211044463	RHEEM	RO3HFZ24AJ1H	Unités sans conduits		15 400	770 \$
211044469	RHEEM	RO4HFZ36AJ1H	Unités avec conduits		21 400	1 070 \$
210824765	RHEEM	RO4HFZ36AJ1H	Unités sans conduits		21 400	1 070 \$
211044467	RHEEM	RO5HFZ45AJ2S	Unités avec conduits		27 800	1 390 \$
210824759	RHEEM	RO5HFZ45AJ2S	Unités sans conduits		28 200	1 410 \$
10595422	RHEEM	ROMH18FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 200	710 \$
10595420	RHEEM	ROMH18FXZHJ	Unités avec conduits		14 200	710 \$
10595418	RHEEM	ROMH18FXZHJ	Unités sans conduits		14 200	710 \$
10595428	RHEEM	ROMH24FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 400	770 \$
10595426	RHEEM	ROMH24FXZHJ	Unités avec conduits		15 400	770 \$
10595424	RHEEM	ROMH24FXZHJ	Unités sans conduits		15 400	770 \$
10595446	RHEEM	ROMH36AFXZJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10595434	RHEEM	ROMH36FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
10595432	RHEEM	ROMH36FXZHJ	Unités avec conduits		21 400	1 070 \$
10595430	RHEEM	ROMH36FXZHJ	Unités sans conduits		21 400	1 070 \$
10595450	RHEEM	ROMH45AFXZJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 000	1 400 \$
10595448	RHEEM	ROMH45AFXZJ	Unités avec conduits		27 800	1 390 \$
10061724	RHEEM	ROMH45AFXZJ	Unités sans conduits		28 200	1 410 \$
10595405	RHEEM	ROSH09AFCJ	RICH09AVFJ		7 100	355 \$
10595399	RHEEM	ROSH09AFCJ	RIDH09AVFJ		7 300	365 \$
10595383	RHEEM	ROSH09AFFHJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 \$
10595392	RHEEM	ROSH09AFFJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 \$
10061699	RHEEM	ROSH09AFWJ	RIWH09AVFJ		7 600	380 \$
10595371	RHEEM	ROSH09AHHJ	RIWH09AHWJ		7 000	350 \$
10061716	RHEEM	ROSH09AHWJ	RIWH09AHWJ		7 000	350 \$
207131760	RHEEM	ROSH09BFWJ	RIWH09BVFJ		7 400	370 \$
10595407	RHEEM	ROSH12AFCJ	RICH12AVFJ		10 200	510 \$
10595401	RHEEM	ROSH12AFCJ	RIDH12AVFJ		9 500	475 \$
10595386	RHEEM	ROSH12AFFHJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 \$
10595394	RHEEM	ROSH12AFFJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 \$
10061702	RHEEM	ROSH12AFWJ	RIWH12AVFJ		9 400	470 \$
10595373	RHEEM	ROSH12AHHJ	RIWH12AHWJ		9 600	480 \$
10061712	RHEEM	ROSH12AHWJ	RIWH12AHWJ		9 600	480 \$
207131762	RHEEM	ROSH12BFWJ	RIWH12BVFJ		10 300	515 \$
10595389	RHEEM	ROSH15AFFHJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 \$
10595396	RHEEM	ROSH15AFFJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 \$
10595375	RHEEM	ROSH15AHHJ	RIWH15AHWJ		11 200	560 \$
10061714	RHEEM	ROSH15AHWJ	RIWH15AHWJ		11 200	560 \$
10595409	RHEEM	ROSH18AFCJ	RICH18AVFJ		13 600	680 \$
10595403	RHEEM	ROSH18AFCJ	RIDH18AVFJ		13 600	680 \$
10595377	RHEEM	ROSH18AHXHJ	RIWH18AVFJ		14 600	730 \$
10061704	RHEEM	ROSH18ASJ	RIWH18ASJ		11 500	575 \$
10061720	RHEEM	ROSH18AXFWJ	RIWH18AVFJ		14 600	730 \$
202244046	RHEEM	ROSH18VGSN	RICH18AXCJ		12 300	615 \$
10595379	RHEEM	ROSH24AHXHJ	RIWH24AVFJ		18 000	900 \$
10061706	RHEEM	ROSH24ASJ	RIWH24ASJ		15 300	765 \$
10061722	RHEEM	ROSH24AXFWJ	RIWH24AVFJ		18 000	900 \$
202244731	RHEEM	ROSH24VGSN	RICH24AXCJ		16 400	820 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10595381	RHEEM	ROSH30AHXHJ	RIWH30AVFJ		18 900	945 \$
202245032	RHEEM	ROSH30VGSN	RICH30AXCJ		20 200	1 010 \$
202245794	RHEEM	ROSH36VGSN	RICH36AXCJ		23 200	1 160 \$
206309261	RHEEM	ROSH48VGSN	RICH48AXCJ		31 400	1 570 \$
206137896	RHEEM	RP1724HJVXA	RHMOV2421MNAC		18 700	935 \$
206137897	RHEEM	RP1730HJVXA	RHMOV3021SNAC		22 600	1 130 \$
206137898	RHEEM	RP1736HJVXA	RHMOV3621MNAC		30 400	1 520 \$
206137899	RHEEM	RP1748HJVXA	RHMOV4821SNAC		39 500	1 975 \$
212609323	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V0504A17UHN	25 400	1 270 \$
212609324	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V0504A17UHS	25 400	1 270 \$
212609341	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V0754A17DZ	25 400	1 270 \$
212609316	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V0754A17UHN	25 400	1 270 \$
212609330	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V0754A17UHS	25 400	1 270 \$
212609315	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V1004A17UHN	25 400	1 270 \$
212609307	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V1004A17UHS	25 400	1 270 \$
212609335	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V1005A21UHN	25 400	1 270 \$
212609308	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V1005A21UHS	25 400	1 270 \$
209872685	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R962V0403A17M4S	25 400	1 270 \$
209872686	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R962V0603A17M4S	25 600	1 280 \$
209872687	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R962V0703A17M4S	25 400	1 270 \$
213163983	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R962V0705A21M4S	25 400	1 270 \$
213163968	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R962V0855A21M4S	25 600	1 280 \$
209872688	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R97MV0603A17DHS	25 400	1 270 \$
209872689	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R97MV0703A17DHS	25 400	1 270 \$
213163965	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R97MV0855A21DHS	25 400	1 270 \$
213163957	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R97MV1005A21DHS	25 400	1 270 \$
209872690	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R98MV0603A17UPS	25 400	1 270 \$
209872691	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R98MV0703A17UPS	25 400	1 270 \$
213163977	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R98MV0855A21UPS	25 400	1 270 \$
213163963	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R98MV1005A21UPS	25 400	1 270 \$
213163975	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R98VB085M521U	25 400	1 270 \$
208552856	RHEEM	RP18AZ24AJVC	RHMOV2421HEACA		24 200	1 210 \$
212609366	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0504A17UHN	41 000	2 050 \$
212609367	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0504A17UHS	41 000	2 050 \$
212609344	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0754A17DZ	41 000	2 050 \$
212609342	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0754A17UHS	40 500	2 025 \$
212609350	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21DZ	40 500	2 025 \$
212609368	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHN	40 500	2 025 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212609365	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHS	40 500	2 025 \$
212609359	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V1004A17UHS	40 500	2 025 \$
210589387	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802VA075317M	40 500	2 025 \$
210589388	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802VA075421M	40 500	2 025 \$
210589389	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802VA075421Z	40 500	2 025 \$
210589390	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802VA100521M	40 500	2 025 \$
210589391	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802VA100521Z	40 500	2 025 \$
209872699	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0403A17M4S	41 000	2 050 \$
209872701	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0705A21M4S	40 500	2 025 \$
209872702	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0855A21M4S	40 500	2 025 \$
209872703	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V1005A21M4S	40 500	2 025 \$
213163990	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R97MV0855A21DHS	40 500	2 025 \$
209872704	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R97MV1005A21DHS	40 500	2 025 \$
209872705	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R98MV0603A17UPS	41 000	2 050 \$
209872706	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R98MV0703A17UPS	41 000	2 050 \$
209872707	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R98MV0855A21UPS	40 500	2 025 \$
209872708	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R98MV1005A21UPS	41 000	2 050 \$
213164000	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R98VB085M521U	40 500	2 025 \$
208552857	RHEEM	RP18AZ36AJVC	RHMVZ6021SEACA		38 000	1 900 \$
212609388	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0504A17UHN	45 000	2 250 \$
212609383	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0504A17UHS	45 000	2 250 \$
212609386	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0754A17DZ	45 000	2 250 \$
212609397	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHN	44 500	2 225 \$
212609393	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHS	44 500	2 225 \$
212609382	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V1004A17UHS	44 500	2 225 \$
212609373	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V1005A21UHN	44 500	2 225 \$
212609395	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V1005A21UHS	44 500	2 225 \$
210589344	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802VA075421M	44 500	2 225 \$
210589345	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802VA075421Z	44 500	2 225 \$
210589346	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802VA100521M	44 500	2 225 \$
210589347	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802VA100521Z	44 500	2 225 \$
209872719	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0705A21M4S	44 500	2 225 \$
209872720	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0855A21M4S	44 500	2 225 \$
209872721	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V1005A21M4S	45 000	2 250 \$
209872722	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R97MV0855A21DHS	44 500	2 225 \$
209872723	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R97MV1005A21DHS	44 500	2 225 \$
209872724	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R98MV0855A21UPS	44 500	2 225 \$
209872725	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R98MV1005A21UPS	45 000	2 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213164007	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R98VB085M521U	44 500	2 225 \$
208552859	RHEEM	RP18AZ48AJVC	RHVMZ6021SEACA		41 500	2 075 \$
213164015	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21DZ	51 000	2 550 \$
212609412	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHN	51 000	2 550 \$
212609409	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHS	51 000	2 550 \$
212609404	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
210589356	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802VA100521M	50 500	2 525 \$
210589357	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802VA100521Z	51 000	2 550 \$
209872733	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0705A21M4S	51 500	2 575 \$
209872734	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0855A21M4S	51 500	2 575 \$
209872735	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V1005A21M4S	51 500	2 575 \$
209872736	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R97MV1005A21DHS	51 000	2 550 \$
211176751	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R98MV1005A21UPS	50 000	2 500 \$
208552862	RHEEM	RP18AZ60AJVC	RHVMZ6021SEACA		46 500	2 325 \$
202141052	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA050317M	22 800	1 140 \$
202141053	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA075317M	22 600	1 130 \$
202141054	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA075421Z	22 600	1 130 \$
202141055	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA100521M	22 600	1 130 \$
202141056	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R802VA100521Z	22 600	1 130 \$
202141057	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R96VA0602317M	22 800	1 140 \$
202141059	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R97VB060M317U	22 800	1 140 \$
202141061	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R97VB070M317U	22 800	1 140 \$
202141062	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R98VB060M317U	22 800	1 140 \$
202141063	RHEEM	RP2024BJV	RCF2421UEA	R98VB070M317U	22 800	1 140 \$
202141048	RHEEM	RP2024BJV	RHVMZ6021SEACA		23 000	1 150 \$
202141064	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA050317M	37 400	1 870 \$
202141065	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA075317M	36 800	1 840 \$
202141066	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA075421Z	37 000	1 850 \$
202141067	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA100521M	36 600	1 830 \$
202141068	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA100521Z	36 800	1 840 \$
202141069	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R802VA125524M	36 600	1 830 \$
202141070	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R96VA0852521M	37 000	1 850 \$
202141071	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R96VA1002521M	37 000	1 850 \$
202141072	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R96VA1152524M	37 000	1 850 \$
202141074	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R97VB085M521U	37 000	1 850 \$
202141076	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R97VB100M521U	37 000	1 850 \$
202141078	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R97VB115M524U	37 000	1 850 \$
202141079	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R98VB085M521U	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202141080	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R98VB100M521U	37 000	1 850 \$
202141081	RHEEM	RP2036BJV	RCF6021SEA	R98VB115M524U	37 000	1 850 \$
202140938	RHEEM	RP2036BJV	RHMOV6021SEAC		37 400	1 870 \$
202141084	RHEEM	RP2048BJV	RCF6021SEA	R802VA100521M	40 000	2 000 \$
202141086	RHEEM	RP2048BJV	RCF6021SEA	R802VA125524M	40 000	2 000 \$
202140939	RHEEM	RP2048BJV	RHMOV6021SEAC		41 000	2 050 \$
212400612	RUNTRU	E4HL5018A1000A	4TXCB003DS3		20 000	1 000 \$
212510780	RUNTRU	E4HL5018A1000A	4TXCB003DS3	A801X040BM2SCA	20 000	1 000 \$
212510781	RUNTRU	E4HL5018A1000A	4TXCB003DS3	A951X040BU3SAB	20 000	1 000 \$
212510782	RUNTRU	E4HL5018A1000A	4TXCB003DS3	A952V040BU3SAD	20 000	1 000 \$
213894039	RUNTRU	E4HL5018A1000A	A4AH5V24A1B3 + DF		14 000	700 \$
211749847	RUNTRU	E4HL5018A1000A	E4AH5E24A1J30A		15 000	750 \$
212394369	RUNTRU	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3		20 000	1 000 \$
212510783	RUNTRU	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3	A801X060BM4SCA	20 000	1 000 \$
212510787	RUNTRU	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3	A951X040BU3SAB	20 000	1 000 \$
212510784	RUNTRU	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3	A951X060BU4SAB	20 000	1 000 \$
212510786	RUNTRU	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3	A952V040BU3SAD	20 000	1 000 \$
212510785	RUNTRU	E4HL5024A1000A	4TXCB003DS3	A952V060BU4SAD	20 000	1 000 \$
212394368	RUNTRU	E4HL5024A1000A	4TXCB004DS3		20 000	1 000 \$
213894040	RUNTRU	E4HL5024A1000A	A4AH5V36A1C3 + DF		19 100	955 \$
211749848	RUNTRU	E4HL5024A1000A	E4AH5E24A1J30A		19 100	955 \$
212394367	RUNTRU	E4HL5030A1000A	4TXCB003DS3		19 100	955 \$
212510788	RUNTRU	E4HL5030A1000A	4TXCB003DS3	A801X060BM4SCA	19 000	950 \$
212510789	RUNTRU	E4HL5030A1000A	4TXCB003DS3	A951X060BU4SAB	19 000	950 \$
212510790	RUNTRU	E4HL5030A1000A	4TXCB003DS3	A952V060BU4SAD	19 000	950 \$
212586150	RUNTRU	E4HL5030A1000A	4TXCB004DS3	A801X060BM4SCA	19 000	950 \$
213894041	RUNTRU	E4HL5030A1000A	A4AH5V30A1B3 + DF		18 000	900 \$
211749849	RUNTRU	E4HL5030A1000A	E4AH5E36A1J30A		21 000	1 050 \$
212394365	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3		19 100	955 \$
212586151	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A801X060BM4SCA	19 000	950 \$
212510793	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A801X080BM4SCA	19 000	950 \$
212510791	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A951X060BU4SAB	19 000	950 \$
212510794	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A951X080BU4SAB	19 000	950 \$
212510792	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A952V060BU4SAD	19 000	950 \$
212510795	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB004DS3	A952V080BU4SAD	19 000	950 \$
212394366	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB006DS3		20 000	1 000 \$
212510796	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB006DS3	A801X080BM4SCA	19 500	975 \$
212510797	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB006DS3	A951X080BU4SAB	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212510799	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB006DS3	A952V060BU4SAD	19 500	975 \$
212510798	RUNTRU	E4HL5036A1000A	4TXCB006DS3	A952V080BU4SAD	19 500	975 \$
213894042	RUNTRU	E4HL5036A1000A	A4AH5V36A1C3 + DF		21 000	1 050 \$
211749854	RUNTRU	E4HL5036A1000A	E4AH5E24A1J30A		19 100	955 \$
211749850	RUNTRU	E4HL5036A1000A	E4AH5E36A1J30A		24 000	1 200 \$
212394371	RUNTRU	E4HL5042A1000A	4TXCC009DS3		30 000	1 500 \$
212510800	RUNTRU	E4HL5042A1000A	4TXCC009DS3	A951X080CU5SAB	30 000	1 500 \$
213894043	RUNTRU	E4HL5042A1000A	A4AH5V42A1C3 + DF		32 000	1 600 \$
212617024	RUNTRU	E4HL5042A1000A	E4AH5E36A1J30A		30 000	1 500 \$
211749851	RUNTRU	E4HL5042A1000A	E4AH5E48A1K30A		33 000	1 650 \$
213894044	RUNTRU	E4HL5048A1000A	A4AH5V48A1C3 + DF		36 000	1 800 \$
212617023	RUNTRU	E4HL5048A1000A	E4AH5E36A1J30A		30 000	1 500 \$
211749852	RUNTRU	E4HL5048A1000A	E4AH5E48A1K30A		38 000	1 900 \$
212394370	RUNTRU	E4HL5060A1000A	4TXCC009DS3		30 400	1 520 \$
212586154	RUNTRU	E4HL5060A1000A	4TXCC009DS3	A801X080CM5SCA	29 400	1 470 \$
212394372	RUNTRU	E4HL5060A1000A	4TXCD010DS3		30 400	1 520 \$
212586152	RUNTRU	E4HL5060A1000A	4TXCD010DS3	A801X120DM5SCA	29 400	1 470 \$
212586153	RUNTRU	E4HL5060A1000A	4TXCD010DS3	A951X120DD5SAB	29 400	1 470 \$
211749855	RUNTRU	E4HL5060A1000A	E4AH5E48A1K30A		38 000	1 900 \$
211749853	RUNTRU	E4HL5060A1000A	E4AH5E60A1K30A		39 000	1 950 \$
210488274	RUNTRU	M4THM1918A12N**	Unités sans conduits		14 700	735 \$
210488275	RUNTRU	M4THM1924A13N**	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
210488276	RUNTRU	M4THM1930A14N**	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
210488277	RUNTRU	M4THM1936A14N**	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
210488278	RUNTRU	M4THM1942A15N**	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$
205118674	RUNTRU	M4THS1809A11N**	M4MHW1809A1N0**		6 800	340 \$
205118677	RUNTRU	M4THS1812A11N**	M4MHW1812A1N0**		7 100	355 \$
205118697	RUNTRU	M4THS1818A11N**	M4MHW1818A1N0**		12 400	620 \$
205118701	RUNTRU	M4THS1824A11N**	M4MHW1824A1N0**		14 600	730 \$
207642984	RunTru	M4THS2309A11N**	M4MHW2309A1N0**		7 300	365 \$
207642986	RunTru	M4THS2312A11N**	M4MHW2312A1N0**		7 700	385 \$
208120593	RunTru	M4THS2318A11N**	M4MHW2318A1N0**	N/A	11 400	570 \$
208120591	RunTru	M4THS2324A11N**	M4MHW2324A1N0**	N/A	15 500	775 \$
205118682	RUNTRU	M4TLS1809A11N**	M4MLW1809A1N0**		5 800	290 \$
205118691	RUNTRU	M4TLS1824A11N**	M4MLW1824A1N0**		16 000	800 \$
214100082	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	RF2TZ2421STANS		15 200	760 \$
214075923	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	SH2VZ3617STANN		15 100	755 \$
214075414	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0503A14DZ	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075574	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0503A14UH	19 000	950 \$
214075582	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0504A17UHN	19 000	950 \$
214075539	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0504A17UHS	19 000	950 \$
214075535	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0504A17UHU	19 000	950 \$
214075464	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0704A17UHU	19 000	950 \$
214075499	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0754A17DZ	18 900	945 \$
214075576	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0754A17UHN	18 900	945 \$
214075461	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0754A17UHS	18 900	945 \$
214075518	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V1004A17UH	18 800	940 \$
214075444	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801VA070417M	15 300	765 \$
214075417	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0503A14DZ	18 900	945 \$
214075422	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0503A14UHN	19 000	950 \$
214075448	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0503A14UHS	19 000	950 \$
214075560	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0504A17UHN	19 000	950 \$
214075446	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0504A17UHS	19 000	950 \$
214075495	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0754A17DZ	18 900	945 \$
214075556	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0754A17UHN	18 900	945 \$
214075434	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0754A17UHS	18 900	945 \$
214075577	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V1004A17UHN	18 900	945 \$
214075567	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V1004A17UHS	18 900	945 \$
214075431	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802VA050317M	19 000	950 \$
214075590	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802VA075317M	18 800	940 \$
214075557	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802VA075317Z	18 900	945 \$
214075558	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S921V0403A17M4S	19 000	950 \$
214075423	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S921V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075425	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S921V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075584	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S951V0403A17M4S	19 000	950 \$
214075486	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S951V0403A17UHU	19 100	955 \$
214075458	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S951V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075594	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S951V0603A17UHU	19 100	955 \$
214075472	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S951V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075537	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S962V0403A17M4S	19 000	950 \$
214075487	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S962V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075447	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S962V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075428	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S97MV0603A17DHS	19 000	950 \$
214075552	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S97MV0703A17DHS	19 000	950 \$
214075455	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S98MV0603A17UPS	19 000	950 \$
214075588	RUSSELL	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S98MV0703A17UPS	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214100072	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	RF2TZ3624STANS		23 800	1 190 \$
214066449	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	SH2CZ3621MTANA		23 200	1 160 \$
214066440	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	SH2CZ3621MTANN		22 800	1 140 \$
214066463	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	SH2VZ3621MTANA		23 400	1 170 \$
214066453	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	SH2VZ3621MTANN		23 200	1 160 \$
214066469	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTAAM	S962V0403A17M4S	23 600	1 180 \$
214066484	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTAAM	S962V1005A21M4S	23 600	1 180 \$
214066475	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTAAM	S98MV0603A17UPS	23 800	1 190 \$
214066520	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0504A17UHN	31 400	1 570 \$
214066587	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0504A17UHS	31 400	1 570 \$
214066577	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0504A17UHU	31 600	1 580 \$
214066674	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0704A17UHU	31 400	1 570 \$
214066595	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0754A17DZ	31 400	1 570 \$
214066861	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0754A17UHN	23 200	1 160 \$
214066539	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0754A17UHS	23 200	1 160 \$
214066925	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0755A21DZ	23 000	1 150 \$
214066592	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0755A21UHN	23 000	1 150 \$
214066619	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0755A21UHS	23 000	1 150 \$
214066586	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V1004A17UH	23 200	1 160 \$
214066929	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V1005A21DZ	23 000	1 150 \$
214066821	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V1005A21UHN	23 000	1 150 \$
214066784	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V1005A21UHS	23 000	1 150 \$
214066549	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V1005A21UHU	23 000	1 150 \$
214066529	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801VA050417M	23 400	1 170 \$
214066516	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801VA070417M	31 200	1 560 \$
214066924	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801VA100521M	31 200	1 560 \$
214066742	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0504A17UHN	31 400	1 570 \$
214066769	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0504A17UHS	31 400	1 570 \$
214066747	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0754A17DZ	31 400	1 570 \$
214066554	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0754A17UHN	23 200	1 160 \$
214066655	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0754A17UHS	23 200	1 160 \$
214066894	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0755A21DZ	23 000	1 150 \$
214066553	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0755A21UHN	23 000	1 150 \$
214066802	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0755A21UHS	23 000	1 150 \$
214066563	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V1004A17UHN	23 200	1 160 \$
214066580	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V1004A17UHS	23 200	1 160 \$
214066686	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V1005A21DZ	23 000	1 150 \$
214066682	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V1005A21UHN	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214066711	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V1005A21UHS	23 000	1 150 \$
214066556	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA050317M	31 400	1 570 \$
214066766	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA075317M	23 200	1 160 \$
214066882	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA075317Z	31 400	1 570 \$
214066703	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA075421M	23 200	1 160 \$
214066575	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA075421Z	23 200	1 160 \$
214066614	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA100521M	23 000	1 150 \$
214066569	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066618	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V0603A17M4S	31 600	1 580 \$
214066918	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066668	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066603	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V0855A21M4S	31 400	1 570 \$
214066715	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V1005A21M4S	31 400	1 570 \$
214066646	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066761	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0403A17UHU	31 600	1 580 \$
214066546	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0603A17M4S	31 600	1 580 \$
214066600	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0603A17UHU	31 600	1 580 \$
214066724	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066807	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066799	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0855A21M4S	31 400	1 570 \$
214066880	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V1005A21M4S	31 400	1 570 \$
214066629	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V1005A21UHU	23 200	1 160 \$
214066678	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066704	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V0603A17M4S	31 600	1 580 \$
214066615	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066628	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066806	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V0855A21M4S	31 400	1 570 \$
214066479	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V1005A21M4S	23 400	1 170 \$
214066635	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S97MV0603A17DHS	31 400	1 570 \$
214066853	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S97MV0703A17DHS	31 400	1 570 \$
214066604	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S97MV0855A21DHS	31 200	1 560 \$
214066897	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S97MV1005A21DHS	23 200	1 160 \$
214066495	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S98MV0603A17UPS	31 600	1 580 \$
214066830	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S98MV0703A17UPS	31 400	1 570 \$
214066775	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S98MV0855A21UPS	31 200	1 560 \$
214066659	RUSSELL	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S98MV1005A21UPS	31 400	1 570 \$
214075930	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	SH2CZ6024STANM		32 600	1 630 \$
214075854	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21DZ	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075764	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075671	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075774	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075682	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075675	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075896	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHU	32 400	1 620 \$
214075649	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075757	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1255A24UH	32 400	1 620 \$
214075669	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1505A24UH	32 400	1 620 \$
214075792	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801VA100521M	32 600	1 630 \$
214075910	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075711	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075874	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075765	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075726	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075619	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075756	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075808	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24UHN	32 400	1 620 \$
214075831	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24UHS	32 400	1 620 \$
214075650	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1505A24UHN	32 400	1 620 \$
214075656	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1505A24UHS	32 400	1 620 \$
214075621	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA075421M	32 600	1 630 \$
214075668	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA075421Z	32 400	1 620 \$
214075782	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA100521M	32 400	1 620 \$
214075826	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA125524M	32 200	1 610 \$
214075676	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA125524Z	32 200	1 610 \$
214075721	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075783	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075786	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075920	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075866	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075836	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075615	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075722	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1005A21UHU	32 600	1 630 \$
214075881	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075642	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075601	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075744	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V1005A21M4S	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075903	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075712	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV0855A21DHS	32 600	1 630 \$
214075597	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV1005A21DHS	32 600	1 630 \$
214075789	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV1155A24DHS	32 600	1 630 \$
214075715	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV0855A21UPS	32 600	1 630 \$
214075804	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV1005A21UPS	32 800	1 640 \$
214075795	RUSSELL	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV1155A24UPS	32 600	1 630 \$
214075182	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	SH2VZ6024STANN		36 000	1 800 \$
214075229	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21DZ	50 500	2 525 \$
214075283	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21UHN	50 500	2 525 \$
214075230	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21UHS	50 500	2 525 \$
214075259	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
214075250	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHN	50 500	2 525 \$
214075307	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHS	50 500	2 525 \$
214075187	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHU	50 500	2 525 \$
214075184	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1255A24DZ	50 500	2 525 \$
214075278	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1255A24UH	50 500	2 525 \$
214075194	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1505A24UH	50 500	2 525 \$
214075231	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801VA100521M	50 500	2 525 \$
214075304	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21DZ	50 500	2 525 \$
214075297	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21UHN	50 500	2 525 \$
214075271	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21UHS	50 500	2 525 \$
214075214	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
214075248	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21UHN	50 500	2 525 \$
214075266	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21UHS	50 500	2 525 \$
214075280	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24DZ	50 500	2 525 \$
214075264	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24UHN	50 500	2 525 \$
214075260	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24UHS	50 500	2 525 \$
214075193	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1505A24UHN	50 500	2 525 \$
214075203	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1505A24UHS	50 500	2 525 \$
214075256	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA100521M	50 500	2 525 \$
214075188	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA125524M	50 000	2 500 \$
214075192	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA125524Z	50 500	2 525 \$
214075354	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V0705A21M4S	51 000	2 550 \$
214075342	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075337	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V1005A21M4S	51 000	2 550 \$
214075345	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075344	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V0705A21M4S	51 000	2 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075341	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075314	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1005A21M4S	51 000	2 550 \$
214075320	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1005A21UHU	50 500	2 525 \$
214075318	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075357	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V0705A21M4S	51 000	2 550 \$
214075365	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075377	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V1005A21M4S	51 000	2 550 \$
214075397	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075394	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV0855A21DHS	50 500	2 525 \$
214075362	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV1005A21DHS	50 500	2 525 \$
214075392	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV1155A24DHS	50 500	2 525 \$
214075383	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV0855A21UPS	50 500	2 525 \$
214075378	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV1005A21UPS	51 000	2 550 \$
214075371	RUSSELL	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV1155A24UPS	50 500	2 525 \$
211781768	RUUD	RD16AZ24AJVUA	RHMVZ2421MNAUNJ		18 700	935 \$
211781770	RUUD	RD16AZ30AJHUA	RHMVZ3021SNAUNJ		21 600	1 080 \$
211781769	RUUD	RD16AZ30AJVUA	RHMVZ3021SNAUNJ		21 800	1 090 \$
211781771	RUUD	RD16AZ36AJHUA	RHMVZ3621MNAUAJ		25 600	1 280 \$
210824751	RUUD	RD16AZ36AJVUA	RHMVZ3621MNAUAJ		29 400	1 470 \$
211781772	RUUD	RD16AZ48AJHUA	RHMVZ4821SNAUAJ		34 400	1 720 \$
210824757	RUUD	RD16AZ48AJVUA	RHMVZ4821SNAUAJ		38 500	1 925 \$
214100076	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RB2TZ2417STANM		15 200	760 \$
214075536	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0503A14DZ	18 900	945 \$
214075573	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0503A14UH	19 000	950 \$
214075516	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0504A17UHN	19 000	950 \$
214075522	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0504A17UHS	19 000	950 \$
214075563	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0504A17UHU	19 000	950 \$
214075513	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0704A17UHU	19 000	950 \$
214075411	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0754A17DZ	18 900	945 \$
214075456	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0754A17UHN	18 900	945 \$
214075449	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V0754A17UHS	18 900	945 \$
214075532	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R801V1004A17UH	18 800	940 \$
214075465	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0503A14DZ	18 900	945 \$
214075521	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0503A14UHN	19 000	950 \$
214075492	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0503A14UHS	19 000	950 \$
214075408	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0504A17UHN	19 000	950 \$
214075435	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0504A17UHS	19 000	950 \$
214075519	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0754A17DZ	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075477	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0754A17UHN	18 900	945 \$
214075437	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V0754A17UHS	18 900	945 \$
214075507	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V1004A17UHN	18 900	945 \$
214075555	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R802V1004A17UHS	18 900	945 \$
214075538	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R921V0403A17M4S	19 000	950 \$
214075541	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R921V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075581	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R921V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075503	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R951V0403A17M4S	19 000	950 \$
214075533	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R951V0403A17UHU	19 100	955 \$
214075432	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R951V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075512	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R951V0603A17UHU	19 100	955 \$
214075459	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R951V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075453	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R962V0403A17M4S	19 000	950 \$
214075468	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R962V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075504	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	R962V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075592	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	U802VA050317M	19 000	950 \$
214075551	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	U802VA075317M	18 800	940 \$
214075531	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	U802VA075317Z	18 900	945 \$
214075520	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	U97MV0603A17DHS	19 000	950 \$
214075416	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	U97MV0703A17DHS	19 000	950 \$
214075462	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	U98MV0603A17UPS	19 000	950 \$
214075550	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RCFZ2417MTANM	U98MV0703A17UPS	19 000	950 \$
214100079	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RF2TZ2421STANS		15 200	760 \$
214075924	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RH2TZ3617STANN		15 300	765 \$
214075925	RUUD	RD17AZ24AJ3N	RH2VZ3617STANN		15 100	755 \$
214100075	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RB2TZ3621STANM		23 400	1 170 \$
214066508	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTAAM	R962V0403A17M4S	23 600	1 180 \$
214066492	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTAAM	R962V0855A21M4S	23 600	1 180 \$
214066482	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTAAM	R962V1005A21M4S	23 600	1 180 \$
214066489	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTAAM	U97MV0703A17DHS	23 800	1 190 \$
214066476	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTAAM	U98MV0703A17UPS	23 600	1 180 \$
214066923	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0504A17UHN	31 400	1 570 \$
214066878	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0504A17UHS	31 400	1 570 \$
214066744	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0504A17UHU	31 600	1 580 \$
214066846	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0704A17UHU	31 400	1 570 \$
214066513	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0754A17DZ	31 400	1 570 \$
214066884	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0754A17UHN	23 200	1 160 \$
214066869	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0754A17UHS	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214066684	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0755A21DZ	23 000	1 150 \$
214066524	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0755A21UHN	23 000	1 150 \$
214066700	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V0755A21UHS	23 000	1 150 \$
214066845	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V1004A17UH	23 200	1 160 \$
214066693	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V1005A21DZ	23 000	1 150 \$
214066691	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V1005A21UHN	23 000	1 150 \$
214066574	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V1005A21UHS	23 000	1 150 \$
214066827	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R801V1005A21UHU	23 000	1 150 \$
214066788	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0504A17UHN	31 400	1 570 \$
214066817	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0504A17UHS	31 400	1 570 \$
214066809	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0754A17DZ	31 400	1 570 \$
214066720	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0754A17UHN	23 200	1 160 \$
214066638	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0754A17UHS	23 200	1 160 \$
214066842	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0755A21DZ	23 000	1 150 \$
214066859	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0755A21UHN	23 000	1 150 \$
214066909	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V0755A21UHS	23 000	1 150 \$
214066714	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V1004A17UHN	23 200	1 160 \$
214066578	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V1004A17UHS	23 200	1 160 \$
214066559	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V1005A21DZ	23 000	1 150 \$
214066533	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V1005A21UHN	23 000	1 150 \$
214066843	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R802V1005A21UHS	23 000	1 150 \$
214066717	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066528	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V0603A17M4S	31 600	1 580 \$
214066710	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066762	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066610	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V0855A21M4S	31 400	1 570 \$
214066543	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R921V1005A21M4S	31 400	1 570 \$
214066908	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066706	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0403A17UHU	31 600	1 580 \$
214066856	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0603A17M4S	31 600	1 580 \$
214066696	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0603A17UHU	31 600	1 580 \$
214066560	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066649	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066896	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V0855A21M4S	31 400	1 570 \$
214066800	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V1005A21M4S	31 400	1 570 \$
214066849	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R951V1005A21UHU	23 200	1 160 \$
214066654	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066820	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V0603A17M4S	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214066642	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066890	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066583	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V0855A21M4S	31 400	1 570 \$
214066765	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	R962V1005A21M4S	31 400	1 570 \$
214066863	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	ROCB072E04	23 200	1 160 \$
214066661	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	ROCB118V05M	23 000	1 150 \$
214066815	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	ROLB072V04M	23 400	1 170 \$
214066723	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U802VA050317M	31 400	1 570 \$
214066745	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U802VA075317M	23 200	1 160 \$
214066919	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U802VA075317Z	31 400	1 570 \$
214066750	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U802VA075421M	23 200	1 160 \$
214066760	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U802VA075421Z	23 200	1 160 \$
214066836	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U802VA100521M	23 000	1 150 \$
214066631	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U97MV0603A17DHS	31 400	1 570 \$
214066794	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U97MV0703A17DHS	31 400	1 570 \$
214066673	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U97MV0855A21DHS	31 200	1 560 \$
214066511	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U97MV1005A21DHS	23 400	1 170 \$
214066667	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U98MV0603A17UPS	31 600	1 580 \$
214066467	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U98MV0703A17UPS	31 400	1 570 \$
214066472	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U98MV0855A21UPS	23 400	1 170 \$
214066876	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3621MTANM	U98MV1005A21UPS	31 400	1 570 \$
214066506	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3624MTANM	R962V0855A21M4S	23 400	1 170 \$
214066487	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3624MTANM	U97MV1155A24DHS	23 400	1 170 \$
214066502	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RCFZ3624MTANM	U98MV0855A21UPS	23 400	1 170 \$
214100069	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RF2TZ3624STANS		23 800	1 190 \$
214066443	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RH2TZ3621MTANA		23 200	1 160 \$
214066447	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RH2TZ3621MTANN		22 800	1 140 \$
214066461	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RH2VZ3621MTANA		23 400	1 170 \$
214066457	RUUD	RD17AZ36AJ3N	RH2VZ3621MTANN		23 200	1 160 \$
214075849	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801CA125524Z	32 200	1 610 \$
214075816	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075779	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075752	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075919	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075835	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075718	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075614	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1005A21UHU	32 400	1 620 \$
214075820	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1255A24DZ	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075886	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1255A24UH	32 400	1 620 \$
214075813	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R801V1505A24UH	32 400	1 620 \$
214075759	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075687	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075677	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075884	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075912	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075837	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075871	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075689	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1255A24UHN	32 400	1 620 \$
214075767	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1255A24UHS	32 400	1 620 \$
214075609	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1505A24UHN	32 400	1 620 \$
214075600	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R802V1505A24UHS	32 400	1 620 \$
214075734	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R921V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075655	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R921V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075898	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R921V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075654	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R921V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075735	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R951V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075706	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R951V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075602	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R951V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075674	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R951V1005A21UHU	32 600	1 630 \$
214075639	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R951V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075646	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R962V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075736	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R962V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075698	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R962V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075648	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	R962V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075819	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	ROCB072E04	32 800	1 640 \$
214075731	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	ROCB118V05M	32 400	1 620 \$
214075777	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	ROLB072V04M	33 000	1 650 \$
214075700	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	U802VA075421M	32 600	1 630 \$
214075692	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	U802VA075421Z	32 400	1 620 \$
214075841	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	U802VA100521M	32 400	1 620 \$
214075709	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	U802VA125524M	32 200	1 610 \$
214075807	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	U802VA125524Z	32 200	1 610 \$
214075891	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	U97MV0855A21DHS	32 600	1 630 \$
214075809	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	U97MV1005A21DHS	32 600	1 630 \$
214075850	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	U97MV1155A24DHS	32 600	1 630 \$
214075833	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	U98MV0855A21UPS	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075685	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	U98MV1005A21UPS	32 800	1 640 \$
214075750	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ4824MTANM	U98MV1155A24UPS	32 600	1 630 \$
214075902	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801CA125524Z	32 200	1 610 \$
214075728	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075681	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075746	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075749	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075617	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075872	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075838	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHU	32 400	1 620 \$
214075604	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075645	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1255A24UH	32 400	1 620 \$
214075825	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1505A24UH	32 400	1 620 \$
214075740	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075847	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075760	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075894	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075660	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075723	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075606	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075855	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24UHN	32 400	1 620 \$
214075766	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24UHS	32 400	1 620 \$
214075664	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1505A24UHN	32 400	1 620 \$
214075618	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1505A24UHS	32 400	1 620 \$
214075634	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075751	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075806	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075653	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075665	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075704	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075632	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075608	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1005A21UHU	32 600	1 630 \$
214075724	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075678	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075904	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075856	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075853	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075823	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	ROCB072E04	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075640	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	ROCB118V05M	32 400	1 620 \$
214075893	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	ROLB072V04M	33 000	1 650 \$
214075876	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	U802VA075421M	32 600	1 630 \$
214075864	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	U802VA075421Z	32 400	1 620 \$
214075725	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	U802VA100521M	32 400	1 620 \$
214075679	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	U802VA125524M	32 200	1 610 \$
214075810	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	U802VA125524Z	32 200	1 610 \$
214075625	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	U97MV0855A21DHS	32 600	1 630 \$
214075627	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	U97MV1005A21DHS	32 600	1 630 \$
214075845	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	U97MV1155A24DHS	32 600	1 630 \$
214075629	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	U98MV0855A21UPS	32 600	1 630 \$
214075695	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	U98MV1005A21UPS	32 800	1 640 \$
214075822	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RCFZ6024STANM	U98MV1155A24UPS	32 600	1 630 \$
214075929	RUUD	RD17AZ48AJ3N	RH2TZ6024STANN		32 600	1 630 \$
214075235	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21DZ	50 500	2 525 \$
214075255	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21UHN	50 500	2 525 \$
214075241	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V0755A21UHS	50 500	2 525 \$
214075246	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
214075296	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHN	50 500	2 525 \$
214075308	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHS	50 500	2 525 \$
214075254	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1005A21UHU	50 500	2 525 \$
214075197	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1255A24DZ	50 500	2 525 \$
214075198	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1255A24UH	50 500	2 525 \$
214075300	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R801V1505A24UH	50 500	2 525 \$
214075224	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21DZ	50 500	2 525 \$
214075309	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21UHN	50 500	2 525 \$
214075289	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V0755A21UHS	50 500	2 525 \$
214075299	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
214075213	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21UHN	50 500	2 525 \$
214075249	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1005A21UHS	50 500	2 525 \$
214075301	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24DZ	50 500	2 525 \$
214075282	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24UHN	50 500	2 525 \$
214075263	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1255A24UHS	50 500	2 525 \$
214075206	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1505A24UHN	50 500	2 525 \$
214075204	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R802V1505A24UHS	50 500	2 525 \$
214075351	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V0705A21M4S	51 000	2 550 \$
214075333	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075340	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V1005A21M4S	51 000	2 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075349	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R921V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075317	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V0705A21M4S	51 000	2 550 \$
214075321	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075311	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1005A21M4S	51 000	2 550 \$
214075328	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1005A21UHU	50 500	2 525 \$
214075329	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R951V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075369	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V0705A21M4S	51 000	2 550 \$
214075374	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075396	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V1005A21M4S	51 000	2 550 \$
214075405	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	R962V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075245	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	U802VA100521M	50 500	2 525 \$
214075217	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	U802VA125524M	50 000	2 500 \$
214075223	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	U802VA125524Z	50 500	2 525 \$
214075364	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	U97MV0855A21DHS	50 500	2 525 \$
214075387	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	U97MV1005A21DHS	50 500	2 525 \$
214075375	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	U97MV1155A24DHS	50 500	2 525 \$
214075403	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	U98MV0855A21UPS	50 500	2 525 \$
214075400	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	U98MV1005A21UPS	51 000	2 550 \$
214075380	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RCFZ6024STANM	U98MV1155A24UPS	50 500	2 525 \$
214075183	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RH2TZ6024STANN		36 200	1 810 \$
214075174	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RH2VZ6024STANN		36 000	1 800 \$
214100101	RUUD	RD17AZ60AJ3N	RH3VZ4824STACN		50 000	2 500 \$
210368083	RUUD	RO1HFZ09AJ2H	RIFHFZ09AJ2S		7 500	375 \$
210368077	RUUD	RO1HFZ09AJ2S	RIFHFZ09AJ2S		7 500	375 \$
210368085	RUUD	RO1HFZ12AJ2H	RIFHFZ12AJ2S		10 600	530 \$
210368079	RUUD	RO1HFZ12AJ2S	RIFHFZ12AJ2S		10 600	530 \$
210368087	RUUD	RO1HFZ15AJ2H	RIFHFZ15AJ2S		11 600	580 \$
210368081	RUUD	RO1HFZ15AJ2S	RIFHFZ15AJ2S		11 600	580 \$
210368089	RUUD	RO1HFZ18AJ2H	UIWHFZ18AJ2S		14 600	730 \$
210368091	RUUD	RO1HFZ24AJ2H	UIWHFZ24AJ2S		18 000	900 \$
210368093	RUUD	RO1HFZ30AJ2H	UIWHFZ30AJ2S		18 900	945 \$
210368101	RUUD	RO1HGGZ09AJ1H	UIWHGZ09AJ1S		7 400	370 \$
210368099	RUUD	RO1HGGZ09AJ1S	UIWHGZ09AJ1S		7 400	370 \$
210368105	RUUD	RO1HGGZ12AJ1H	UIWHGZ12AJ1S		10 000	500 \$
210368103	RUUD	RO1HGGZ12AJ1S	UIWHGZ12AJ1S		10 000	500 \$
210368109	RUUD	RO1HGGZ15AJ1H	UIWHGZ15AJ1S		11 200	560 \$
210368107	RUUD	RO1HGGZ15AJ1S	UIWHGZ15AJ1S		11 200	560 \$
210824729	RUUD	RO1HGGZ42AJ8S	RIMHGGZ42AJ8S		29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210824745	RUUD	RO1HGZ48AJ8S	RIGHGZ48AJ8S		31 400	1 570 \$
210824734	RUUD	RO1HGZ48AJ8S	RIMHGZ48AJ8S		31 400	1 570 \$
210368095	RUUD	RO1HHZ09AJ2H	UIWHHZ09AJ2S		7 400	370 \$
210368127	RUUD	RO1HHZ09AJ2S	UIWHHZ09AJ2S		7 400	370 \$
210368113	RUUD	RO1HHZ09AJ3S	UIWHHZ09AJ3S		6 200	310 \$
210824709	RUUD	RO1HHZ09AJ8S	RICHHZ09AJ8S		7 800	390 \$
210368129	RUUD	RO1HHZ12AJ2S	UIWHHZ12AJ2S		8 800	440 \$
210368111	RUUD	RO1HHZ12AJ3S	UIWHHZ12AJ3S		8 800	440 \$
210824714	RUUD	RO1HHZ12AJ8S	RICHHZ12AJ8S		10 700	535 \$
210824724	RUUD	RO1HHZ12AJ8S	RIMHHZ12AJ8S		10 500	525 \$
210368115	RUUD	RO1HHZ18AJ2S	UIWHHZ18AJ2S		13 600	680 \$
210368119	RUUD	RO1HHZ18AJ3S	UIWHHZ18AJ3S		11 200	560 \$
210824720	RUUD	RO1HHZ18AJ8S	RICHHZ18AJ8S		14 700	735 \$
211781760	RUUD	RO1HHZ18AJ8S	RIGHHZ18AJ8S		15 100	755 \$
211781756	RUUD	RO1HHZ18AJ8S	RIMHHZ18AJ8S		15 500	775 \$
211781764	RUUD	RO1HHZ18AJ8S	RISHHZ18AJ8S		15 800	790 \$
210368117	RUUD	RO1HHZ24AJ2S	UIWHHZ24AJ2S		15 700	785 \$
210368121	RUUD	RO1HHZ24AJ3S	UIWHHZ24AJ3S		15 400	770 \$
211781761	RUUD	RO1HHZ24AJ8S	RIGHHZ24AJ8S		18 000	900 \$
211781757	RUUD	RO1HHZ24AJ8S	RIMHHZ24AJ8S		18 100	905 \$
211781765	RUUD	RO1HHZ24AJ8S	RISHHZ24AJ8S		17 500	875 \$
210368123	RUUD	RO1HHZ30AJ3S	UIWHHZ30AJ3S		19 400	970 \$
211781762	RUUD	RO1HHZ30AJ8S	RIGHHZ30AJ8S		20 800	1 040 \$
211781758	RUUD	RO1HHZ30AJ8S	RIMHHZ30AJ8S		21 200	1 060 \$
211781766	RUUD	RO1HHZ30AJ8S	RISHHZ30AJ8S		21 000	1 050 \$
210368125	RUUD	RO1HHZ36AJ3S	UIWHHZ36AJ3S		22 400	1 120 \$
211781763	RUUD	RO1HHZ36AJ8S	RIGHHZ36AJ8S		24 600	1 230 \$
211781759	RUUD	RO1HHZ36AJ8S	RIMHHZ36AJ8S		25 800	1 290 \$
211781767	RUUD	RO1HHZ36AJ8S	RISHHZ36AJ8S		24 200	1 210 \$
211044462	RUUD	RO2HFZ18AJ1H	Unités avec conduits		14 200	710 \$
211044460	RUUD	RO2HFZ18AJ1H	Unités sans conduits		14 200	710 \$
211044466	RUUD	RO3HFZ24AJ1H	Unités avec conduits		15 400	770 \$
211044464	RUUD	RO3HFZ24AJ1H	Unités sans conduits		15 400	770 \$
211044470	RUUD	RO4HFZ36AJ1H	Unités avec conduits		21 400	1 070 \$
210824767	RUUD	RO4HFZ36AJ1H	Unités sans conduits		21 400	1 070 \$
211044468	RUUD	RO5HFZ45AJ2S	Unités avec conduits		27 800	1 390 \$
210824761	RUUD	RO5HFZ45AJ2S	Unités sans conduits		28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206221522	RUUD	ROMH18FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 200	710 \$
206221521	RUUD	ROMH18FXZHJ	Unités avec conduits		14 200	710 \$
206221520	RUUD	ROMH18FXZHJ	Unités sans conduits		14 200	710 \$
206221525	RUUD	ROMH24FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 400	770 \$
206221524	RUUD	ROMH24FXZHJ	Unités avec conduits		15 400	770 \$
206221523	RUUD	ROMH24FXZHJ	Unités sans conduits		15 400	770 \$
206221534	RUUD	ROMH36AFXZJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
206221528	RUUD	ROMH36FXZHJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
206221527	RUUD	ROMH36FXZHJ	Unités avec conduits		21 400	1 070 \$
206221526	RUUD	ROMH36FXZHJ	Unités sans conduits		21 400	1 070 \$
206221536	RUUD	ROMH45AFXZJ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 000	1 400 \$
206221535	RUUD	ROMH45AFXZJ	Unités avec conduits		27 800	1 390 \$
206221501	RUUD	ROMH45AFXZJ	Unités sans conduits		28 200	1 410 \$
206221517	RUUD	ROSH09AFCJ	RICH09AVFJ		7 100	355 \$
206221514	RUUD	ROSH09AFCJ	RIDH09AVFJ		7 300	365 \$
206221508	RUUD	ROSH09AFFHJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 \$
206221511	RUUD	ROSH09AFFJ	RIFH09AVFJ		7 500	375 \$
206221489	RUUD	ROSH09AFWJ	UIWH09AVFJ		7 600	380 \$
206221502	RUUD	ROSH09AHHJ	UIWH09AHWJ		7 000	350 \$
206221497	RUUD	ROSH09AHWJ	UIWH09AHWJ		7 000	350 \$
207141968	RUUD	ROSH09BFWJ	UIWH09BVFJ		7 400	370 \$
206221518	RUUD	ROSH12AFCJ	RICH12AVFJ		10 200	510 \$
206221515	RUUD	ROSH12AFCJ	RIDH12AVFJ		9 500	475 \$
206221509	RUUD	ROSH12AFFHJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 \$
206221512	RUUD	ROSH12AFFJ	RIFH12AVFJ		10 600	530 \$
206221490	RUUD	ROSH12AFWJ	UIWH12AVFJ		9 400	470 \$
206221503	RUUD	ROSH12AHHJ	UIWH12AHWJ		9 600	480 \$
206221495	RUUD	ROSH12AHWJ	UIWH12AHWJ		9 600	480 \$
207141969	RUUD	ROSH12BFWJ	UIWH12BVFJ		10 300	515 \$
206221510	RUUD	ROSH15AFFHJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 \$
206221513	RUUD	ROSH15AFFJ	RIFH15AVFJ		11 600	580 \$
206221504	RUUD	ROSH15AHHJ	UIWH15AHWJ		11 200	560 \$
206221496	RUUD	ROSH15AHWJ	UIWH15AHWJ		11 200	560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206221519	RUUD	ROSH18AFCJ	RICH18AVFJ		13 600	680 \$
206221516	RUUD	ROSH18AFCJ	RIDH18AVFJ		13 600	680 \$
206221505	RUUD	ROSH18AHXHJ	UIWH18AVFJ		14 600	730 \$
206221491	RUUD	ROSH18ASJ	UIWH18ASJ		11 500	575 \$
206221499	RUUD	ROSH18AXFWJ	UIWH18AVFJ		14 600	730 \$
206221538	RUUD	ROSH18VGSN	RICH18AXCJ		12 300	615 \$
206221506	RUUD	ROSH24AHXHJ	UIWH24AVFJ		18 000	900 \$
206221492	RUUD	ROSH24ASJ	UIWH24ASJ		15 300	765 \$
206221500	RUUD	ROSH24AXFWJ	UIWH24AVFJ		18 000	900 \$
206221539	RUUD	ROSH24VGSN	RICH24AXCJ		16 400	820 \$
206221507	RUUD	ROSH30AHXHJ	UIWH30AVFJ		18 900	945 \$
206221540	RUUD	ROSH30VGSN	RICH30AXCJ		20 200	1 010 \$
206221541	RUUD	ROSH36VGSN	RICH36AXCJ		23 200	1 160 \$
206309260	RUUD	ROSH48VGSN	RICH48AXCJ		31 400	1 570 \$
206143960	RUUD	RP1724HJVXA	RHMV2421MNAC		18 700	935 \$
206143961	RUUD	RP1730HJVXA	RHMV3021SNAC		22 600	1 130 \$
206143962	RUUD	RP1736HJVXA	RHMV3621MNAC		30 400	1 520 \$
206143963	RUUD	RP1748HJVXA	RHMV4821SNAC		39 500	1 975 \$
212609334	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V0504A17UHN	25 400	1 270 \$
212609336	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V0504A17UHS	25 400	1 270 \$
212609331	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V0754A17DZ	25 400	1 270 \$
212609337	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V0754A17UHN	25 400	1 270 \$
212609339	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V0754A17UHS	25 400	1 270 \$
212609327	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V1004A17UHN	25 400	1 270 \$
212609338	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V1004A17UHS	25 400	1 270 \$
212609314	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V1005A21UHN	25 400	1 270 \$
212609306	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R802V1005A21UHS	25 400	1 270 \$
209872692	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R962V0403A17M4S	25 400	1 270 \$
209872693	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R962V0603A17M4S	25 600	1 280 \$
209872694	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R962V0703A17M4S	25 400	1 270 \$
213163960	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R962V0705A21M4S	25 400	1 270 \$
213163972	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	R962V0855A21M4S	25 600	1 280 \$
209872695	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	U97MV0603A17DHS	25 400	1 270 \$
209872696	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	U97MV0703A17DHS	25 400	1 270 \$
213163961	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	U97MV0855A21DHS	25 400	1 270 \$
213163962	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	U97MV1005A21DHS	25 400	1 270 \$
209872697	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	U98MV0603A17UPS	25 400	1 270 \$
209872698	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	U98MV0703A17UPS	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213163976	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	U98MV0855A21UPS	25 400	1 270 \$
213163966	RUUD	UP18AZ24AJVC	RCFZ2421HEAAM	U98MV1005A21UPS	25 400	1 270 \$
208553288	RUUD	UP18AZ24AJVC	RHMVZ2421HEACA		24 200	1 210 \$
212609371	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0504A17UHN	41 000	2 050 \$
212609369	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0504A17UHS	41 000	2 050 \$
212609351	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0754A17DZ	41 000	2 050 \$
212609370	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0754A17UHS	40 500	2 025 \$
212609347	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21DZ	40 500	2 025 \$
212609358	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHN	40 500	2 025 \$
212609362	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHS	40 500	2 025 \$
212609352	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V1004A17UHS	40 500	2 025 \$
209872709	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0403A17M4S	41 000	2 050 \$
209872711	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0705A21M4S	40 500	2 025 \$
209872712	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0855A21M4S	40 500	2 025 \$
209872713	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V1005A21M4S	40 500	2 025 \$
210589396	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	U802VA075317M	40 500	2 025 \$
210589397	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	U802VA075421M	40 500	2 025 \$
210589398	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	U802VA075421Z	40 500	2 025 \$
210589399	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	U802VA100521M	40 500	2 025 \$
210589400	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	U802VA100521Z	40 500	2 025 \$
213163997	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	U97MV0855A21DHS	40 500	2 025 \$
209872714	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	U97MV1005A21DHS	40 500	2 025 \$
209872715	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	U98MV0603A17UPS	41 000	2 050 \$
209872716	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	U98MV0703A17UPS	41 000	2 050 \$
209872717	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	U98MV0855A21UPS	40 500	2 025 \$
209872718	RUUD	UP18AZ36AJVC	RCFZ6021SEAAM	U98MV1005A21UPS	41 000	2 050 \$
208553291	RUUD	UP18AZ36AJVC	RHMVZ6021SEACA		38 000	1 900 \$
212609387	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0504A17UHN	45 000	2 250 \$
212609384	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0504A17UHS	45 000	2 250 \$
212609385	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0754A17DZ	45 000	2 250 \$
212609374	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHN	44 500	2 225 \$
212609402	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHS	44 500	2 225 \$
212609401	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V1004A17UHS	44 500	2 225 \$
212609399	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V1005A21UHN	44 500	2 225 \$
212609376	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V1005A21UHS	44 500	2 225 \$
209872726	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0705A21M4S	44 500	2 225 \$
209872727	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0855A21M4S	44 500	2 225 \$
209872728	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V1005A21M4S	45 000	2 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210589352	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	U802VA075421M	44 500	2 225 \$
210589353	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	U802VA075421Z	44 500	2 225 \$
210589354	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	U802VA100521M	44 500	2 225 \$
210589355	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	U802VA100521Z	44 500	2 225 \$
209872729	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	U97MV0855A21DHS	44 500	2 225 \$
209872730	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	U97MV1005A21DHS	44 500	2 225 \$
209872731	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	U98MV0855A21UPS	44 500	2 225 \$
209872732	RUUD	UP18AZ48AJVC	RCFZ6021SEAAM	U98MV1005A21UPS	45 000	2 250 \$
208553295	RUUD	UP18AZ48AJVC	RHMOVZ6021SEACA		41 500	2 075 \$
213164011	RUUD	UP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21DZ	51 000	2 550 \$
212609406	RUUD	UP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHN	51 000	2 550 \$
212609407	RUUD	UP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V0755A21UHS	51 000	2 550 \$
212609415	RUUD	UP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R802V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
209872737	RUUD	UP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0705A21M4S	51 500	2 575 \$
209872738	RUUD	UP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V0855A21M4S	51 500	2 575 \$
209872739	RUUD	UP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	R962V1005A21M4S	51 500	2 575 \$
210589360	RUUD	UP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	U802VA100521M	50 500	2 525 \$
210589401	RUUD	UP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	U802VA100521Z	51 000	2 550 \$
209872740	RUUD	UP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	U97MV1005A21DHS	51 000	2 550 \$
211176752	RUUD	UP18AZ60AJVC	RCFZ6021SEAAM	U98MV1005A21UPS	50 000	2 500 \$
208553299	RUUD	UP18AZ60AJVC	RHMOVZ6021SEACA		46 500	2 325 \$
202141107	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UE	U802VA100521M	22 600	1 130 \$
202141104	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA050317M	22 800	1 140 \$
202141105	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA075317M	22 600	1 130 \$
202141106	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA075421Z	22 600	1 130 \$
202141108	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U802VA100521Z	22 600	1 130 \$
202141109	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U96VA0602317M	22 800	1 140 \$
202141111	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U97VB060M317U	22 800	1 140 \$
202141113	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U97VB070M317U	22 800	1 140 \$
202141114	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U98VB060M317U	22 800	1 140 \$
202141115	RUUD	UP2024BJV	RCF2421UEA	U98VB070M317U	22 800	1 140 \$
202141158	RUUD	UP2024BJV	RHMOV2421UEAC		23 000	1 150 \$
202141116	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA050317M	37 400	1 870 \$
202141117	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA075317M	36 800	1 840 \$
202141118	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA075421Z	37 000	1 850 \$
202141119	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA100521M	36 600	1 830 \$
202141120	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA100521Z	36 800	1 840 \$
202141121	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U802VA125524M	36 600	1 830 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202141122	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U96VA0852521M	37 000	1 850 \$
202141123	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U96VA1002521M	37 000	1 850 \$
202141124	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U96VA1152524M	37 000	1 850 \$
202141126	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U97VB085M521U	37 000	1 850 \$
202141128	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U97VB100M521U	37 000	1 850 \$
202141130	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U97VB115M524U	37 000	1 850 \$
202141131	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U98VB085M521U	37 000	1 850 \$
202141132	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U98VB100M521U	37 000	1 850 \$
202141133	RUUD	UP2036BJV	RCF6021SEA	U98VB115M524U	37 000	1 850 \$
202141049	RUUD	UP2036BJV	RHMOV6021SEAC		37 400	1 870 \$
202141136	RUUD	UP2048BJV	RCF6021SEA	U802VA100521M	40 000	2 000 \$
202141138	RUUD	UP2048BJV	RCF6021SEA	U802VA125524M	40 000	2 000 \$
202141050	RUUD	UP2048BJV	RHMOV6021SEAC		41 000	2 050 \$
207465438	SAMSUNG	AC009BXADCH	AC009BNHDCH		11 300	565 \$
207465440	SAMSUNG	AC009BXADCH	AC009BNLDCH		12 400	620 \$
207462387	SAMSUNG	AC009BXADCH	AC009BNNDCH		10 000	500 \$
207465441	SAMSUNG	AC012BXADCH	AC012BNHDCH		12 100	605 \$
207465443	SAMSUNG	AC012BXADCH	AC012BNLDCH		13 500	675 \$
207465444	SAMSUNG	AC012BXADCH	AC012BNNDCH		11 500	575 \$
207462388	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BN4DCH		27 600	1 380 \$
207465446	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BN6DCH		23 000	1 150 \$
207465448	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNHDCH		25 600	1 280 \$
207465450	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNLDCH		12 800	640 \$
207465452	SAMSUNG	AC018BXADCH	AC018BNZDCH		18 700	935 \$
207462389	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BN4DCH		31 200	1 560 \$
207465453	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BN6DCH		29 200	1 460 \$
207465454	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BNADCH		26 000	1 300 \$
207465455	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BNHDCH		33 200	1 660 \$
207465456	SAMSUNG	AC024BXADCH	AC024BNZDCH		25 800	1 290 \$
210299846	SAMSUNG	AC024BXUPCH	AV240BT		31 200	1 560 \$
211133471	SAMSUNG	AC024BXUPCH	BVRMB3925		31 200	1 560 \$
207465435	SAMSUNG	AC030BXADCH	AC030BN4DCH		33 200	1 660 \$
207465457	SAMSUNG	AC030BXADCH	AC030BN6DCH		31 200	1 560 \$
207465458	SAMSUNG	AC030BXADCH	AC030BNHDCH		33 000	1 650 \$
207698065	SAMSUNG	AC030BXSCCH	AC030BN4DCH		37 000	1 850 \$
207698070	SAMSUNG	AC030BXSCCH	AC030BNHDCH		33 400	1 670 \$
207698066	SAMSUNG	AC030BXSCCH	AC030BNZDCH		31 800	1 590 \$
207462390	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BN4DCH		37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207465461	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BN6DCH		33 600	1 680 \$
207465462	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BNHDCH		35 400	1 770 \$
207465463	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BNTDCH		30 400	1 520 \$
207465464	SAMSUNG	AC036BXADCH	AC036BNZDCH		34 800	1 740 \$
207698071	SAMSUNG	AC036BXSCCH	AC036BN4DCH		40 500	2 025 \$
207698072	SAMSUNG	AC036BXSCCH	AC036BNHDCH		38 500	1 925 \$
207698067	SAMSUNG	AC036BXSCCH	AC036BNZDCH		37 000	1 850 \$
210273923	SAMSUNG	AC036BXUDCH	AV360CT		36 000	1 800 \$
211133468	SAMSUNG	AC036BXUDCH	BVRMC3937		36 000	1 800 \$
210273924	SAMSUNG	AC036BXUPCH	AV360CT		40 500	2 025 \$
211133469	SAMSUNG	AC036BXUPCH	BVRMC3937		40 500	2 025 \$
207462391	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BN4DCH		46 000	2 300 \$
207465465	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BN6DCH		42 000	2 100 \$
207465466	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BNHDCH		43 500	2 175 \$
207465467	SAMSUNG	AC042BXADCH	AC042BNZDCH		41 500	2 075 \$
207465436	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BN4DCH		46 000	2 300 \$
207465468	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BN6DCH		42 000	2 100 \$
207465469	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BNHDCH		43 000	2 150 \$
207465470	SAMSUNG	AC048BXADCH	AC048BNZDCH		43 000	2 150 \$
210299847	SAMSUNG	AC048BXUPCH	AV480CT		46 000	2 300 \$
211133472	SAMSUNG	AC048BXUPCH	BVRMC3948		46 000	2 300 \$
210273925	SAMSUNG	AC060BXUPCH	AV600CT		54 000	2 700 \$
211133470	SAMSUNG	AC060BXUPCH	BVRMC7960		54 000	2 700 \$
207350087	SAMSUNG	AJ020BXJ2CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		12 800	640 \$
207349914	SAMSUNG	AJ020BXJ2CH	Unités sans conduits		12 800	640 \$
207350092	SAMSUNG	AJ020BXS3CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 000	650 \$
207349917	SAMSUNG	AJ020BXS3CH	Unités sans conduits		13 100	655 \$
213372417	SAMSUNG	AJ020CXS3CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		13 300	665 \$
213353371	SAMSUNG	AJ020CXS3CH	Unités avec conduits		13 200	660 \$
213353367	SAMSUNG	AJ020CXS3CH	Unités sans conduits		13 400	670 \$
207350089	SAMSUNG	AJ024BXJ3CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207349915	SAMSUNG	AJ024BXJ3CH	Unités sans conduits		14 600	730 \$
207350094	SAMSUNG	AJ024BXS4CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207349918	SAMSUNG	AJ024BXS4CH	Unités sans conduits		14 600	730 \$
213372418	SAMSUNG	AJ024CXS4CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 100	755 \$
213353372	SAMSUNG	AJ024CXS4CH	Unités avec conduits		15 000	750 \$
213353368	SAMSUNG	AJ024CXS4CH	Unités sans conduits		15 200	760 \$
207350096	SAMSUNG	AJ030BXS4CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 100	855 \$
207349919	SAMSUNG	AJ030BXS4CH	Unités sans conduits		17 500	875 \$
213372419	SAMSUNG	AJ030CXS4CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		17 300	865 \$
213353373	SAMSUNG	AJ030CXS4CH	Unités avec conduits		17 200	860 \$
213353369	SAMSUNG	AJ030CXS4CH	Unités sans conduits		17 500	875 \$
207350090	SAMSUNG	AJ036BXJ4CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 200	1 060 \$
207349916	SAMSUNG	AJ036BXJ4CH	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
207350834	SAMSUNG	AJ036BXS4CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207349920	SAMSUNG	AJ036BXS4CH	Unités sans conduits		21 600	1 080 \$
213372420	SAMSUNG	AJ036CXS4CH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 800	1 090 \$
213353370	SAMSUNG	AJ036CXS4CH	Unités sans conduits		23 000	1 150 \$
205291855	SAMSUNG	AJ036TXJ4CH	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
207349374	SAMSUNG	AJ048BXJ5CH	Unités sans conduits		28 400	1 420 \$
206918723	SAMSUNG	AM036NXMDCR	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 \$
202064264	SAMSUNG	AM036NXMDCR	Unités avec conduits		25 000	1 250 \$
202098116	SAMSUNG	AM036NXMDCR	Unités sans conduits		25 000	1 250 \$
206918724	SAMSUNG	AM036TXMDCH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		25 000	1 250 \$
205230038	SAMSUNG	AM036TXMDCH	Unités avec conduits		25 000	1 250 \$
205142809	SAMSUNG	AM036TXMDCH	Unités sans conduits		25 000	1 250 \$
206918725	SAMSUNG	AM048NXMDCR	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 \$
202083773	SAMSUNG	AM048NXMDCR	Unités avec conduits		29 000	1 450 \$
202057118	SAMSUNG	AM048NXMDCR	Unités sans conduits		31 600	1 580 \$
206918726	SAMSUNG	AM048TXMDCH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 \$
205230039	SAMSUNG	AM048TXMDCH	Unités avec conduits		29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205142810	SAMSUNG	AM048TXMDCH	Unités sans conduits		31 600	1 580 \$
206918727	SAMSUNG	AM053NXMDCR	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 400	1 820 \$
202083811	SAMSUNG	AM053NXMDCR	Unités avec conduits		36 400	1 820 \$
202083810	SAMSUNG	AM053NXMDCR	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
206918728	SAMSUNG	AM053TXMDCH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 400	1 820 \$
205142812	SAMSUNG	AM053TXMDCH	Unités avec conduits		36 400	1 820 \$
205230040	SAMSUNG	AM053TXMDCH	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
206918729	SAMSUNG	AM060MXMDCH	Combinaison d'unités avec et sans conduits		43 000	2 150 \$
10147096	SAMSUNG	AM060MXMDCH	Unités avec conduits		43 000	2 150 \$
10147097	SAMSUNG	AM060MXMDCH	Unités sans conduits		43 000	2 150 \$
206918730	SAMSUNG	AM060NXMDCR	Combinaison d'unités avec et sans conduits		43 000	2 150 \$
202084065	SAMSUNG	AM060NXMDCR	Unités avec conduits		43 000	2 150 \$
202083996	SAMSUNG	AM060NXMDCR	Unités sans conduits		43 000	2 150 \$
207349353	SAMSUNG	AR09BSFCMWKX	AR09BSFCMWKN		6 700	335 \$
210445757	SAMSUNG	AR09CSDABWKX	AR09CSDABWKN		10 000	500 \$
210445758	SAMSUNG	AR09CSDACWKX	AR09CSDABWKN		10 000	500 \$
205132630	SAMSUNG	AR09TSFABWKX	AR09TSFABWKN		6 700	335 \$
205132628	SAMSUNG	AR09TSFACWKX	AR09TSFABWKN		6 700	335 \$
207349354	SAMSUNG	AR12BSFCMWKX	AR12BSFCMWKN		7 300	365 \$
210445759	SAMSUNG	AR12CSDABWKX	AR12CSDABWKN		11 400	570 \$
210436264	SAMSUNG	AR12CSDACWKX	AR12CSDABWKN		11 400	570 \$
205132629	SAMSUNG	AR12TSFABWKX	AR12TSFABWKN		7 500	375 \$
205132627	SAMSUNG	AR12TSFACWKX	AR12TSFABWKN		7 500	375 \$
207698063	SAMSUNG	AR15BSFACWKXCV	AR15BSFACWKNCV		11 500	575 \$
210445761	SAMSUNG	AR15CSDABWKX	AR15CSDABWKN		20 400	1 020 \$
210436265	SAMSUNG	AR15CSDACWKX	AR15CSDABWKN		20 400	1 020 \$
207349355	SAMSUNG	AR18BSFCMWKX	AR18BSFCMWKN		13 000	650 \$
210445762	SAMSUNG	AR18CSDABWKX	AR18CSDABWKN		22 400	1 120 \$
210436266	SAMSUNG	AR18CSDACWKX	AR18CSDABWKN		22 400	1 120 \$
213288945	SAMSUNG	AR18CSDADWKX	AR18CSDABWKN		22 400	1 120 \$
213288943	SAMSUNG	AR18CSDAEWKX	AR18CSDABWKN		22 400	1 120 \$
205132636	SAMSUNG	AR18TSFABWKX	AR18TSFABWKN		11 500	575 \$
205132635	SAMSUNG	AR18TSFACWKX	AR18TSFABWKN		12 000	600 \$
210445766	SAMSUNG	AR24CSDABWKX	AR24CSDABWKN		28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210436268	SAMSUNG	AR24CSDACWKX	AR24CSDABWKN		28 000	1 400 \$
213288942	SAMSUNG	AR24CSDADWKX	AR24CSDADWKN		28 000	1 400 \$
213288941	SAMSUNG	AR24CSDAEWKX	AR24CSDADWKN		28 000	1 400 \$
205132634	SAMSUNG	AR24TSFABWKX	AR24TSFABWKN		16 000	800 \$
205132633	SAMSUNG	AR24TSFACWKX	AR24TSFABWKN		16 000	800 \$
207698064	SAMSUNG	AR36BSHUMGMX	AR36BSHUMGMN		30 400	1 520 \$
208650693	SEA BREEZE	12H421YOMI	12H421YIMI		7 800	390 \$
208650695	SEA BREEZE	12H421ZOMI	12H421ZIMI		7 000	350 \$
208650696	SEA BREEZE	18H421ZOMI	18H421ZIMI		11 400	570 \$
208650697	SEA BREEZE	24H421ZOMI	24H421ZIMI		16 500	825 \$
208650692	SEA BREEZE	9H421YOMI	9H421YIMI		6 300	315 \$
208650694	SEA BREEZE	9H421ZOMI	9H421ZIMI		6 000	300 \$
211126514	SEA BREEZE+	CSZ36H424ZMO	AH36H424ZMI		28 600	1 430 \$
208128274	SEA BREEZE+	CSZ36H424ZMO	CA36H424ZMI		33 000	1 650 \$
208128275	SEA BREEZE+	CSZ48H424ZMO	CA48H424ZMI		35 000	1 750 \$
208816894	SEA BREEZE+	HMZ18H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
208816893	SEA BREEZE+	HMZ18H424ZMO	Unités avec conduits		16 000	800 \$
208816892	SEA BREEZE+	HMZ18H424ZMO	Unités sans conduits		13 500	675 \$
208816897	SEA BREEZE+	HMZ24H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		24 000	1 200 \$
208816896	SEA BREEZE+	HMZ24H424ZMO	Unités avec conduits		24 000	1 200 \$
208816895	SEA BREEZE+	HMZ24H424ZMO	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
208128296	SEA BREEZE+	HMZ28H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
208128295	SEA BREEZE+	HMZ28H424ZMO	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
208128294	SEA BREEZE+	HMZ28H424ZMO	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
208128299	SEA BREEZE+	HMZ36H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
208128298	SEA BREEZE+	HMZ36H424ZMO	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
208128297	SEA BREEZE+	HMZ36H424ZMO	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
208816900	SEA BREEZE+	HMZ48H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
208816899	SEA BREEZE+	HMZ48H424ZMO	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
208816898	SEA BREEZE+	HMZ48H424ZMO	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
212595648	SEA BREEZE+	HSZ12H424ZMO	C12H424ZMI		10 200	510 \$
208128268	SEA BREEZE+	HSZ12H424ZMO	CA12H424ZMI		9 900	495 \$
208128269	SEA BREEZE+	HSZ12H424ZMO	D12H424ZMI		10 600	530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212595647	SEA BREEZE+	HSZ12H424ZMO	SCA12H424ZMI		9 500	475 \$
208128267	SEA BREEZE+	HSZ12H424ZMO	WM12H424ZMI		10 300	515 \$
212595652	SEA BREEZE+	HSZ18H424ZMO	C18H424ZMI		14 700	735 \$
212595649	SEA BREEZE+	HSZ18H424ZMO	CA18H424ZMI		15 600	780 \$
212595651	SEA BREEZE+	HSZ18H424ZMO	D18H424ZMI		15 000	750 \$
212595653	SEA BREEZE+	HSZ18H424ZMO	FC18H424ZMI		12 000	600 \$
212595650	SEA BREEZE+	HSZ18H424ZMO	SCA18H424ZMI		14 500	725 \$
208816890	SEA BREEZE+	HSZ18H424ZMO	WM18H424ZMI		11 100	555 \$
212595654	SEA BREEZE+	HSZ24H424ZMO	CA24H424ZMI		21 000	1 050 \$
212595655	SEA BREEZE+	HSZ24H424ZMO	D24H424ZMI		21 000	1 050 \$
212595656	SEA BREEZE+	HSZ24H424ZMO	FC24H424ZMI		19 000	950 \$
208816891	SEA BREEZE+	HSZ24H424ZMO	WM24H424ZMI		18 900	945 \$
212595646	SEA BREEZE+	HSZ9H424ZMO	D9H424ZMI		10 100	505 \$
212595645	SEA BREEZE+	HSZ9H424ZMO	SCA9H424ZMI		9 800	490 \$
208816889	SEA BREEZE+	HSZ9H424ZMO	WM9H424ZMI		9 300	465 \$
208128284	SEA BREEZE+	MZ18H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
208128283	SEA BREEZE+	MZ18H424ZMO	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208128282	SEA BREEZE+	MZ18H424ZMO	Unités sans conduits		14 400	720 \$
208128287	SEA BREEZE+	MZ27H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
208128286	SEA BREEZE+	MZ27H424ZMO	Unités avec conduits		18 500	925 \$
208128285	SEA BREEZE+	MZ27H424ZMO	Unités sans conduits		13 764	689 \$
208128288	SEA BREEZE+	MZ36H424ZMO	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
208128293	SEA BREEZE+	MZ48H424ZMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
208128292	SEA BREEZE+	MZ48H424ZMO	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
208128291	SEA BREEZE+	MZ48H424ZMO	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
210410115	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	C12H424ZMI		9 200	460 \$
208128271	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	CA12H424ZMI		8 900	445 \$
208128277	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	D12H424ZMI		9 300	465 \$
210410113	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	SCA12H424ZMI		7 700	385 \$
208128263	SEA BREEZE+	SZ12H424ZMO	WM12H424ZMI		10 000	500 \$
210410116	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	C18H424ZMI		13 400	670 \$
208128272	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	CA18H424ZMI		12 000	600 \$
208128278	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	D18H424ZMI		12 600	630 \$
208128280	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	FC18H424ZMI		12 800	640 \$
210410114	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	SCA18H424ZMI		12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208128264	SEA BREEZE+	SZ18H424ZMO	WM18H424ZMI		14 100	705 \$
208128300	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	AH24H424ZMI		17 000	850 \$
208128273	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	CA24H424ZMI		19 000	950 \$
208128279	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	D24H424ZMI		20 000	1 000 \$
208128281	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	FC24H424ZMI		16 000	800 \$
208128265	SEA BREEZE+	SZ24H424ZMO	WM24H424ZMI		17 400	870 \$
208128270	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	CA9H424ZMI		7 500	375 \$
208128276	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	D9H424ZMI		7 700	385 \$
210404149	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	SCA9H424ZMI		8 000	400 \$
208128266	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	WM6H424ZMI		7 500	375 \$
208674954	SEA BREEZE+	SZ9H424ZMO	WM9H424ZMI		8 100	405 \$
207641341	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/ICZ		9 000	450 \$
207641345	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/ID		10 100	505 \$
207657627	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/IQ		9 500	475 \$
207571418	SENVILLE	SENA/09HF/OQ	SENA/09HF/IQ		9 500	475 \$
205921390	SENVILLE	SENA/09HF/OZ	SENA/09HF/ID		7 200	360 \$
8797149	SENVILLE	SENA/09HF/OZ	SENA/09HF/IZ		6 900	345 \$
207641342	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/ICZ		9 900	495 \$
207641346	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/ID		10 600	530 \$
207641349	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/IFQ		9 600	480 \$
207657628	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/IQ		10 000	500 \$
207571419	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA/12HF/IQ		10 000	500 \$
210372990	SENVILLE	SENA/12HF/OQ	SENA-12HF-IFU		10 200	510 \$
205921391	SENVILLE	SENA/12HF/OZ	SENA/12HF/ID		8 500	425 \$
8797150	SENVILLE	SENA/12HF/OZ	SENA/12HF/IZ		7 800	390 \$
207641331	SENVILLE	SENA/18HF/MOQ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
207641330	SENVILLE	SENA/18HF/MOQ	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207641329	SENVILLE	SENA/18HF/MOQ	Unités sans conduits		14 300	715 \$
8858354	SENVILLE	SENA/18HF/MOZ	Unités sans conduits		12 000	600 \$
207641343	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/ICZ		15 600	780 \$
207641347	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/ID		15 000	750 \$
207641350	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/IF		12 000	600 \$
207657629	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/IQ		15 000	750 \$
207571420	SENVILLE	SENA/18HF/OQ	SENA/18HF/IQ		15 000	750 \$
207641344	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/ICQ		21 000	1 050 \$
207641348	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/ID		21 000	1 050 \$
207641351	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/IF		19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207657630	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/IQ		21 200	1 060 \$
207571421	SENVILLE	SENA/24HF/OQ	SENA/24HF/IQ		21 200	1 060 \$
205921393	SENVILLE	SENA/24HF/OZ	SENA/24HF/ID		17 200	860 \$
207641334	SENVILLE	SENA/30HF/MOQ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
207641333	SENVILLE	SENA/30HF/MOQ	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207641332	SENVILLE	SENA/30HF/MOQ	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
8858355	SENVILLE	SENA/30HF/MOZ	Unités sans conduits		17 200	860 \$
207641335	SENVILLE	SENA/36HF/MOQ	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
8858356	SENVILLE	SENA/36HF/MOZ	Unités sans conduits		24 600	1 230 \$
207641340	SENVILLE	SENA/48HF/MOQ	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207641339	SENVILLE	SENA/48HF/MOQ	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207641338	SENVILLE	SENA/48HF/MOQ	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
8977720	SENVILLE	SENA/48HF/MOZ	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
213732652	SENVILLE	SENA-18HF-MOB	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
213732651	SENVILLE	SENA-18HF-MOB	Unités avec conduits		16 000	800 \$
213732650	SENVILLE	SENA-18HF-MOB	Unités sans conduits		15 000	750 \$
213732655	SENVILLE	SENA-28HF-MOB	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
213732654	SENVILLE	SENA-28HF-MOB	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
213732653	SENVILLE	SENA-28HF-MOB	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
211749871	SENVILLE	SENA-33HF-OQ	SENA-33HF-IQ		28 800	1 440 \$
213732658	SENVILLE	SENA-36HF-MOB	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 600	1 430 \$
213732657	SENVILLE	SENA-36HF-MOB	Unités avec conduits		30 000	1 500 \$
213732656	SENVILLE	SENA-36HF-MOB	Unités sans conduits		27 400	1 370 \$
213732661	SENVILLE	SENA-48HF-MOB	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
213732660	SENVILLE	SENA-48HF-MOB	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
213732659	SENVILLE	SENA-48HF-MOB	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
213386472	SENVILLE	SENDC-24HF-OM	SENDC-24HF-IM		19 200	960 \$
210426579	SENVILLE	SENDC-36HF-OM	SENDC-36HF-IM		30 400	1 520 \$
213386473	SENVILLE	SENDC-48HF-OM	SENDC-48HF-IM		36 000	1 800 \$
213386474	SENVILLE	SENDC-60HF-OM	SENDC-60HF-IM		42 000	2 100 \$
202606683	SENVILLE	SENL/09CD/OX	SENL/09CD/IX		6 000	300 \$
207613963	SENVILLE	SENL/09CD/OY	SENL/09CD/IY		6 800	340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207613965	SENVILLE	SENL/09CD220/OY	SENL/09CD220/IY		6 900	345 \$
202606685	SENVILLE	SENL/18CD/OX	SENL/18CD/IX		11 000	550 \$
207613967	SENVILLE	SENL/18CD/OY	SENL/18CD/IY		11 500	575 \$
207657626	SENVILLE	SENL/36CD/OY	SENL/36CD/IY		24 000	1 200 \$
207571417	SENVILLE	SENL/36CD/OY	SENL/36CD/IY		24 000	1 200 \$
8796398	SHARP	AE-X12THU	AY-XP12THU		8 500	425 \$
8740799	SHARP	AE-X12TU	AY-XPC12TU		8 400	420 \$
209423516	SHARP	AE-X12ZHU	AY-XP12ZHU		18 900	945 \$
213238803	SHARP	AE-X12ZHU1	AY-XP12ZHU1		18 900	945 \$
209270207	SHARP	AE-X12ZU	AY-XPC12ZU		9 000	450 \$
213194987	SHARP	AE-X12ZU1	AY-XP12ZU1		14 500	725 \$
209423517	SHARP	AE-X15ZU	AY-XPC15ZU		11 000	550 \$
213239134	SHARP	AE-X15ZU1	AY-XP15ZU1		18 100	905 \$
8796425	SHARP	AE-X18THU	AY-XP18THU		13 600	680 \$
8674934	SHARP	AE-X18TU	AY-XPC18TU		12 000	600 \$
209424784	SHARP	AE-X18ZHU	AY-XP18ZHU		14 000	700 \$
213246052	SHARP	AE-X18ZHU1	AY-XP18ZHU1		22 600	1 130 \$
210301933	SHARP	AE-X18ZU	AY-XPC18ZU		22 000	1 100 \$
213246053	SHARP	AE-X18ZU1	AY-XP18ZU1		22 000	1 100 \$
8693471	SHARP	AE-X24TU	AY-XP24TU		14 000	700 \$
210363336	SHARP	AE-X24ZU	AY-XPC24ZU		22 400	1 120 \$
213246054	SHARP	AE-X24ZU1	AY-XP24ZU1		22 400	1 120 \$
8950554	SHARP	AE-X2M20TU	Unités sans conduits		14 000	700 \$
213927543	SHARP	AE-X3M24BU	AY-XPC9/12/18BU		25 000	1 250 \$
208447926	SLIMAIR	SHC09VC1AG	SHM09VC1AG		6 300	315 \$
208447928	SLIMAIR	SHC09VC2AG	SHM09VC2AG		6 000	300 \$
208447934	SLIMAIR	SHC09VE1AG	SHM09VE1AG		5 900	295 \$
210857475	SLIMAIR	SHC09VE2AG	SHLZ09VC2AG		7 500	375 \$
208447936	SLIMAIR	SHC09VE2AG	SHM09VE2AG		8 100	405 \$
208447944	SLIMAIR	SHC09VE2AG	SHMZ09VC2AG		8 100	405 \$
213886031	SLIMAIR	SHC09VH2AG	SHM09VE2AG		9 300	465 \$
208447927	SLIMAIR	SHC12VC1AG	SHM12VC1AG		7 800	390 \$
208447929	SLIMAIR	SHC12VC2AG	SHM12VC2AG		7 000	350 \$
208447935	SLIMAIR	SHC12VE1AG	SHM12VE1AG		8 900	445 \$
210857476	SLIMAIR	SHC12VE2AG	SHLZ12VC2AG		8 900	445 \$
208447937	SLIMAIR	SHC12VE2AG	SHM12VE2AG		10 000	500 \$
208447945	SLIMAIR	SHC12VE2AG	SHMZ12VC2AG		10 000	500 \$
213886032	SLIMAIR	SHC12VH2AG	SHM12VE2AG		10 300	515 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208447930	SLIMAIR	SHC18VC2AG	SHM18VC2AG		11 400	570 \$
210857477	SLIMAIR	SHC18VE2AG	SHLZ18VC2AG		12 000	600 \$
208447938	SLIMAIR	SHC18VE2AG	SHM18VE2AG		14 100	705 \$
208447946	SLIMAIR	SHC18VE2AG	SHMZ18VC2AG		14 100	705 \$
213886033	SLIMAIR	SHC18VH2AG	SHM18VE2AG		11 100	555 \$
208447931	SLIMAIR	SHC24VC2AG	SHM24VC2AG		16 500	825 \$
210857478	SLIMAIR	SHC24VE2AG	SHLZ24VC2AG		19 000	950 \$
208447939	SLIMAIR	SHC24VE2AG	SHM24VE2AG		17 400	870 \$
208447947	SLIMAIR	SHC24VE2AG	SHMZ24VC2AG		17 400	870 \$
213886034	SLIMAIR	SHC24VH2AG	SHM24VE2AG		18 900	945 \$
208447950	SLIMAIR	SHC2Z18VC2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
208447949	SLIMAIR	SHC2Z18VC2AG	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208447948	SLIMAIR	SHC2Z18VC2AG	Unités sans conduits		14 400	720 \$
213886040	SLIMAIR	SHC2Z18VE2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
213886039	SLIMAIR	SHC2Z18VE2AG	Unités avec conduits		16 000	800 \$
213886038	SLIMAIR	SHC2Z18VE2AG	Unités sans conduits		13 500	675 \$
213927691	SLIMAIR	SHC30VH2AG	SHM30VE2AG		27 800	1 390 \$
208447933	SLIMAIR	SHC36VB2AB	SHM36VB2AB		24 000	1 200 \$
208447953	SLIMAIR	SHC3Z27VC2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
208447952	SLIMAIR	SHC3Z27VC2AG	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208447951	SLIMAIR	SHC3Z27VC2AG	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
213886043	SLIMAIR	SHC3Z27VE2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 200	1 310 \$
213886042	SLIMAIR	SHC3Z27VE2AG	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
213886041	SLIMAIR	SHC3Z27VE2AG	Unités sans conduits		25 600	1 280 \$
208447954	SLIMAIR	SHC4Z36VC2AG	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
213886046	SLIMAIR	SHC4Z36VE2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
213886044	SLIMAIR	SHC4Z36VE2AG	Unités sans conduits		35 000	1 750 \$
208447959	SLIMAIR	SHC5Z48VC2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
208447958	SLIMAIR	SHC5Z48VC2AG	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
208447957	SLIMAIR	SHC5Z48VC2AG	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
213886049	SLIMAIR	SHC5Z48VE2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213886048	SLIMAIR	SHC5Z48VE2AG	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
213886047	SLIMAIR	SHC5Z48VE2AG	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
213886037	SLIMAIR	SHC5Z55VC2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
213886035	SLIMAIR	SHC5Z55VC2AG	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
213886052	SLIMAIR	SHC5Z55VE2AG	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
213886051	SLIMAIR	SHC5Z55VE2AG	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
213886050	SLIMAIR	SHC5Z55VE2AG	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
208447940	SLIMAIR	SHCD09VC2AG	SHMZ09VC2AG		9 300	465 \$
208447941	SLIMAIR	SHCD12VC2AG	SHMZ12VC2AG		10 300	515 \$
208447942	SLIMAIR	SHCD18VC2AG	SHMZ18VC2AG		11 100	555 \$
208447943	SLIMAIR	SHCD24VC2AG	SHMZ24VC2AG		18 900	945 \$
208447759	SMART COMFORT	DLCEB09AAJ	DLFEHB09XAJ		6 300	315 \$
208447764	SMART COMFORT	DLCEB09AAK	DLFEHB09XAK		6 000	300 \$
208447758	SMART COMFORT	DLCEB12AAJ	DLFEHB12XAJ		7 800	390 \$
208447763	SMART COMFORT	DLCEB12AAK	DLFEHB12XAK		7 000	350 \$
208447761	SMART COMFORT	DLCEB18AAK	DLFEHB18XAK		11 400	570 \$
208447765	SMART COMFORT	DLCEB24AAK	DLFEHB24XAK		16 500	825 \$
208447762	SMART COMFORT	DLCEB30AAK	DLFEHB30XAK		20 000	1 000 \$
202119287	SMART COMFORT	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
202119268	SMART COMFORT	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
202119286	SMART COMFORT	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
202119337	SMART COMFORT	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
202119333	SMART COMFORT	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
202119336	SMART COMFORT	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
202119334	SMART COMFORT	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
202119338	SMART COMFORT	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
206188347	SMART COMFORT	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
207643160	SMART COMFORT	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
207643159	SMART COMFORT	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207643158	SMART COMFORT	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 \$
207643163	SMART COMFORT	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 \$
207643162	SMART COMFORT	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207643161	SMART COMFORT	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207643172	SMART COMFORT	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 \$
207643171	SMART COMFORT	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207643170	SMART COMFORT	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
207643169	SMART COMFORT	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 \$
207643168	SMART COMFORT	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207643167	SMART COMFORT	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
202119270	SMART COMFORT	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 \$
202119271	SMART COMFORT	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
202119335	SMART COMFORT	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 \$
207643157	SMART COMFORT	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
207643156	SMART COMFORT	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207643155	SMART COMFORT	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 \$
207643165	SMART COMFORT	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207643175	SMART COMFORT	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
207643174	SMART COMFORT	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207643173	SMART COMFORT	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
202463658	SMART COMFORT	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463659	SMART COMFORT	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
202119277	SMART COMFORT	DLCSRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$
202119276	SMART COMFORT	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
202119262	SMART COMFORT	DLCSRAH09AAK	DLF SHAH09XAK		7 500	375 \$
202119278	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
202119280	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
202119279	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLF SFAH12XAK		9 600	480 \$
202119263	SMART COMFORT	DLCSRAH12AAK	DLF SHAH12XAK		7 600	380 \$
202119282	SMART COMFORT	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
202119281	SMART COMFORT	DLCSRAH18AAK	DLF SFAH18XAK		12 900	645 \$
202119264	SMART COMFORT	DLCSRAH18AAK	DLF SHAH18XAK		11 900	595 \$
202119285	SMART COMFORT	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
202119284	SMART COMFORT	DLCSRAH24AAK	DLF SFAH24XAK		17 200	860 \$
202119265	SMART COMFORT	DLCSRAH24AAK	DLF SHAH24XAK		15 000	750 \$
202119267	SMART COMFORT	DLCSRAH36AAK	DLF SHAH36XAK		20 600	1 030 \$
207188929	SMART COMFORT	DLCSR BH06AAK	DLF SHBH06XAK		7 500	375 \$
206361909	SMART COMFORT	DLCSR BH09AAK	DLF SHBH09XAK		9 300	465 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206361908	SMART COMFORT	DLCSRBH12AAJ	DLFShBH12XAJ		8 900	445 \$
206361910	SMART COMFORT	DLCSRBH12AAK	DLFShBH12XAK		10 300	515 \$
206361911	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	DLFShBH18XAK		11 100	555 \$
207203080	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207203087	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207203090	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207203098	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207203102	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$
207203109	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207203112	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207203120	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207203126	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207203133	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207203139	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207203142	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203146	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203153	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207203157	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203164	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207203081	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203103	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203127	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203137	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207203147	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203158	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203082	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203088	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207203091	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203096	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207203099	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203104	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203110	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203113	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203118	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203121	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203128	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203134	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203138	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203143	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203148	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203154	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203159	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203165	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207203083	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207203089	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207203092	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$
207203100	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207203105	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207203114	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207203122	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207203129	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207203135	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207203140	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207203144	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203149	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203155	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207203160	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203166	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207203167	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207203084	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207203093	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207203106	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203115	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207203123	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207203130	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207203150	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207203161	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207203085	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203094	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203107	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203116	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203124	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203131	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203151	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203162	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203086	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203095	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203097	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207203101	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203108	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203111	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203117	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203119	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203125	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203132	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203136	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203141	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207203145	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203152	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203156	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203163	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203078	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207203079	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207203076	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207203075	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202177	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207203077	SMART COMFORT	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206361912	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	DLFShBH24XAK		18 900	945 \$
207099861	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207099866	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207099897	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207099902	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207099912	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207099927	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099880	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 \$
207099906	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207099969	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207099931	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207099885	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207099953	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207099959	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	15 700	785 \$
207099977	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099970	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207099964	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099862	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099867	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099898	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099903	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099913	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099928	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099939	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099950	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099873	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207099878	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099910	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099924	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099972	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099935	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099889	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099957	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099963	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099864	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207099871	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099876	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207099882	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A*	15 400	770 \$
207099908	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099922	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099971	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099933	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099887	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099944	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207099955	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207099961	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207099978	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207099965	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099985	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207099979	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207099973	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207099966	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099980	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207099967	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099860	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099865	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207099896	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099901	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099926	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099869	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207099874	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099879	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A*	15 600	780 \$
207099905	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207099974	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207099930	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207099884	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207099952	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207099958	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099863	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207099868	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207099899	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099904	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207099914	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207099929	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099940	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207099951	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207099870	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099875	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099881	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099907	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099921	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099975	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099932	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099886	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099954	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099960	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099981	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207099968	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099872	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207099877	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207099883	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207099909	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207099923	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207099976	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207099934	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207099888	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207099956	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207099962	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099858	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099857	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099855	SMART COMFORT	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
207199366	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199370	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199379	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199410	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199368	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199372	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199377	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199381	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199383	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199403	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199411	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199418	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199385	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199388	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199390	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199392	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199394	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199405	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199412	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199419	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199374	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199404	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199420	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199387	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199396	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199398	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199401	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199406	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199413	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199421	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199423	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199407	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199422	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199408	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199424	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199367	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199371	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199380	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199414	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199391	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199369	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199373	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199378	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199382	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199384	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199416	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199425	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199386	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199389	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199393	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199395	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199375	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199376	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199426	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199397	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200425	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199415	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199427	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199429	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199402	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199409	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199417	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199428	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199361	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199362	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199365	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199363	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198931	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199364	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$
208102131	SMART COMFORT	DLCSRBH30AAK11	DLFSHBH30XAK		20 000	1 000 \$
209852128	SMART COMFORT	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
213353725	SMART COMFORT	DLCURAH18AAK	F5MA4*24L*B*		11 600	580 \$
213607581	SMART COMFORT	DLCURAH18AAK	FTMA4X24L0B*		11 600	580 \$
209852124	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
213372180	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	DLFULAH24XBX + CI		14 700	735 \$
211259896	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211259912	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211260006	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211259927	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211259740	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	12 600	630 \$
211260023	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977715	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 200	610 \$
212978231	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212979950	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982381	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981829	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU1002120A*	12 200	610 \$
211259586	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412A*	12 300	615 \$
212969514	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412B*	12 300	615 \$
211259713	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211259726	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969974	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716B*	12 100	605 \$
211259754	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970855	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412B*	12 300	615 \$
211259793	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971443	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716B*	12 200	610 \$
211259975	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259991	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211259943	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211259959	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212984166	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984706	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259866	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211259804	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259816	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211259828	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211259674	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988778	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0401712A*	12 100	605 \$
212989270	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0601716A*	12 100	605 \$
212986665	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSM0401712A*	12 100	605 \$
212986280	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401410A*	12 200	610 \$
212986664	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212987504	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259624	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972670	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211259636	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973020	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211259649	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973300	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412B*	12 100	605 \$
211259611	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601714A*	12 300	615 \$
211259660	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973660	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716B*	12 100	605 \$
211259841	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974622	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211259770	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975076	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211259852	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975384	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412B*	12 100	605 \$
211259883	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	12 300	615 \$
211259782	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975781	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716B*	12 100	605 \$
211260052	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211260038	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211260066	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211260196	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260237	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977727	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978243	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260079	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969524	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260117	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970867	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260224	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260211	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211260181	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260132	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260147	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212986292	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
211260093	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972680	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260106	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973310	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211260161	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974635	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211260171	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975395	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211260541	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260555	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211260632	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260570	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211260383	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211260647	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977739	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978255	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212979962	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982393	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981841	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211260250	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969534	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211260360	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211260371	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212969984	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	12 300	615 \$
211260396	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970879	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260438	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971454	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211260609	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260620	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211260584	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211260597	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
212984178	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984718	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260515	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260450	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260463	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211260476	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211260326	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988790	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	12 300	615 \$
212989282	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212986677	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSM0401712A*	12 300	615 \$
212986304	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986676	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987516	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260282	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972690	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260293	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973030	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	12 300	615 \$
211260304	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973320	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	12 300	615 \$
211260271	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211260314	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973670	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	12 300	615 \$
211260491	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974648	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	12 300	615 \$
211260413	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975087	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	12 300	615 \$
211260503	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975406	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	12 300	615 \$
211260529	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
213076392	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	12 400	620 \$
211260426	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975794	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	12 300	615 \$
211260669	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	12 700	635 \$
211260658	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	12 700	635 \$
211260679	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	12 700	635 \$
211260985	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211261000	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211261130	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
211261014	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211260824	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	12 500	625 \$
211261169	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977751	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 100	605 \$
212978267	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212979974	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982405	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981853	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	12 100	605 \$
211260690	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	12 200	610 \$
212969544	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211260800	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211260811	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969994	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	12 000	600 \$
211260837	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970891	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211260880	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971465	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	12 100	605 \$
211261054	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261082	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211261028	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261041	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212984190	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984730	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260958	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	12 400	620 \$
211260892	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	12 300	615 \$
211260905	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211260920	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211260766	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988802	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	12 000	600 \$
212989294	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	12 000	600 \$
212986689	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSM0401712A*	12 100	605 \$
212986688	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212987528	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260722	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972700	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211260732	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973040	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211260742	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	12 300	615 \$
212973330	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	12 000	600 \$
211260711	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	12 200	610 \$
211260754	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973680	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	12 000	600 \$
211260934	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974661	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211260854	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975098	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211260947	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	12 300	615 \$
212975417	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	12 000	600 \$
211260973	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	12 200	610 \$
211260868	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975807	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	12 000	600 \$
211261218	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211261200	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	12 500	625 \$
211261236	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	12 500	625 \$
211261441	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211261509	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977763	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978279	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211261255	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969554	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	12 400	620 \$
211261312	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970903	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	12 400	620 \$
211261487	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211261465	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211261419	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211261336	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261356	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212986316	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
211261273	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972710	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261292	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973340	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261380	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974674	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261400	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975428	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211262009	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211262035	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211262170	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211262061	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211261752	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
212977775	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978293	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
212979986	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982417	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981865	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211261531	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
211261713	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211261731	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970004	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211261773	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
211261836	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971476	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211262128	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262149	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211262084	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262106	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212984202	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984742	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	12 400	620 \$
211261962	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211261853	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261876	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211261903	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261658	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	12 300	615 \$
212988814	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989306	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212986701	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSM0401712A*	12 300	615 \$
212986328	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986700	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987540	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	12 100	605 \$
211261584	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972720	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261602	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973050	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211261620	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973350	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261566	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211261638	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973690	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211261926	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974687	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261800	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975109	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211261942	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975439	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211261988	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211261821	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975820	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211262209	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	12 600	630 \$
211262192	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211262228	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211262433	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262500	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977787	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978305	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262245	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412A*	12 500	625 \$
212969564	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262300	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970915	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262478	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262456	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211262411	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262324	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262346	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212986340	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
211262263	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972730	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262280	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973360	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262370	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974700	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262390	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975450	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211262711	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262779	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977799	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978317	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262522	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969574	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262578	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970927	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262758	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262735	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211262689	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262603	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262625	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212986352	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
211262541	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972740	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262558	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973370	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262649	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974713	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262669	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975461	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263307	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211263332	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211263497	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211263357	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211263042	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211263522	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977811	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978329	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212979998	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982429	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981877	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	12 600	630 \$
211262802	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969584	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262983	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211263001	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212970014	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	12 500	625 \$
211263064	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970939	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263134	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	12 300	615 \$
212971487	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211263451	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211263474	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211263382	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211263405	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
211263428	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	12 900	645 \$
212984214	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984754	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211263261	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211263149	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263172	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211263194	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262927	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
211263021	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	12 900	645 \$
212988826	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	12 500	625 \$
212989318	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212986713	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSM0401712A*	12 500	625 \$
212986364	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986712	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	12 500	625 \$
212987552	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211262856	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972750	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262873	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973060	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	12 500	625 \$
211262891	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973380	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262838	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211262908	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973700	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	12 500	625 \$
211263219	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974726	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211263092	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975120	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	12 500	625 \$
211263240	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975472	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263286	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	12 500	625 \$
211263113	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975833	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	12 500	625 \$
211263561	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	12 700	635 \$
211263543	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	12 800	640 \$
211263580	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	12 800	640 \$
211263793	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211263863	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977823	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978341	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211263598	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969594	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211263656	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970951	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211263839	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263818	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211263770	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211263681	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211263704	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212986376	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
211263617	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972760	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263635	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973390	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263729	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974739	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211263750	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975483	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264481	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211264506	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211264642	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211264529	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211264097	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211264666	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A*	12 700	635 \$
212977835	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978353	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212980010	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982441	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981889	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211263885	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212969604	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211264059	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211264077	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970024	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211264119	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970963	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211264225	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971498	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211264597	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211264619	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211264553	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211264576	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212984226	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984766	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	12 100	605 \$
211264436	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211264255	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211264289	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211264333	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211264012	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988838	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989330	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212986725	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSM0401712A*	12 300	615 \$
212986388	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986724	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987564	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211263941	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972770	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263958	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973070	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211263976	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973400	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263922	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211263994	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973710	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211264394	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974752	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211264153	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975131	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264416	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975494	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264461	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211264186	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975846	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211264704	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	12 600	630 \$
211264686	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	12 600	630 \$
211264722	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	EN(A,D)4X30L17**	12 600	630 \$
213353735	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	F5MA4*18L*A*		12 800	640 \$
213353745	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	F5MA4*24L*B*		12 500	625 \$
211264772	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FEM4P18**AL		12 300	615 \$
211264794	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FEM4P24**AL		12 300	615 \$
211264818	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FEM4X18**BL		12 300	615 \$
211264848	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FEM4X24**CL		12 100	605 \$
213249255	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		12 300	615 \$
211264748	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FJMA4*18L*A*		12 700	635 \$
211257342	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FJMA4*24L*B*		12 800	640 \$
211264980	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$
211265002	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211265023	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719734	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211264936	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$
211264958	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
213607596	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FTMA4X24L0B*		12 400	620 \$
211265045	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FVM4X24***L		12 400	620 \$
211264871	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FXM4X18**AL		12 300	615 \$
211264892	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FXM4X24**AL		12 400	620 \$
211264915	SMART COMFORT	DLCURAH18ABK	FXM4X30**AL		12 400	620 \$
209852122	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
211635316	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635341	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977343	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977847	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211635236	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969614	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635267	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970975	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635329	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211635281	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985992	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
211635246	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972780	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635256	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973410	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635294	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974765	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211635305	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975505	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635447	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211635457	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211635610	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635623	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211635734	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211635636	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211635436	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211635649	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211635500	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635747	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977355	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977859	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978828	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979530	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
212981937	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981373	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211635353	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969624	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635467	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211635477	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970034	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635512	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970987	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635552	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971509	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211635722	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211635662	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635674	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635686	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983746	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984262	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211635363	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211635563	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211635698	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211635710	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211635424	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635488	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988430	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988850	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212986401	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSM0401712A*	20 200	1 010 \$
212986004	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986400	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212987096	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211635383	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972790	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635393	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212973080	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635403	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973420	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635373	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635413	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973720	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635576	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974778	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635529	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	20 000	1 000 \$
212975142	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211635587	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975516	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635599	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211635541	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975859	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635768	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211635758	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	20 000	1 000 \$
211635778	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	20 400	1 020 \$
211635882	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635892	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636069	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
211636082	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 900	995 \$
211636205	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211636095	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211635871	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211636108	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
211635935	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211636218	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
212977367	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977871	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978840	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 600	980 \$
212979542	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981949	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981385	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211635788	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	20 000	1 000 \$
212969634	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211635902	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211635912	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970044	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211635947	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212970999	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211635987	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971520	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211636181	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	20 200	1 010 \$
211636193	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	19 800	990 \$
211636121	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	19 500	975 \$
211636133	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636145	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	19 900	995 \$
212983758	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	19 600	980 \$
212984274	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211635798	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95CSU0601716A*	19 900	995 \$
211635998	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211636010	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636022	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	20 200	1 010 \$
211636157	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211636169	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211635859	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635923	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	19 900	995 \$
212988442	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	19 700	985 \$
212988862	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	19 600	980 \$
212986413	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSM0401712A*	19 900	995 \$
212986016	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	19 700	985 \$
212986412	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	19 900	995 \$
212987108	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	19 700	985 \$
211635818	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972800	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	19 700	985 \$
211635828	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	19 600	980 \$
212973090	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	19 800	990 \$
211635838	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	19 600	980 \$
212973430	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	19 600	980 \$
211635808	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211635848	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	19 900	995 \$
212973730	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636035	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974791	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211635964	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	19 600	980 \$
212975153	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	19 800	990 \$
211636046	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	19 600	980 \$
212975527	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	19 600	980 \$
211636058	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211635976	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	19 900	995 \$
212975872	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636239	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	19 500	975 \$
211636229	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	19 700	985 \$
211636249	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211636339	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211636352	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977379	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977883	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211636259	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969644	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636290	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971011	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211636304	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212986028	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636269	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972810	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636279	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973440	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636317	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974804	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636328	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975538	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636458	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636468	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211636633	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211636646	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211636757	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211636659	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211636447	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211636672	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636511	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211636770	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977391	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977895	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978852	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979554	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981961	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981397	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211636364	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969654	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636478	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636488	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970054	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211636523	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971023	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211636563	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971531	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211636745	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636685	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211636697	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636709	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983770	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984286	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636374	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636609	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211636574	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211636721	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211636733	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211636435	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636499	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988454	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988874	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212986425	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSM0401712A*	20 000	1 000 \$
212986040	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986424	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987120	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636394	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972820	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636404	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973100	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636414	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973450	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636384	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636424	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973740	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636587	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974817	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636540	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975164	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211636598	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975549	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636622	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636552	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975885	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636791	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211636781	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211636801	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211636905	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636915	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637080	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637093	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637216	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211637106	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
211636894	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637119	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636958	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637229	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212977403	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977907	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
212978864	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979566	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981973	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981409	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211636811	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	19 700	985 \$
212969664	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636925	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636935	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970064	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 800	990 \$
211636970	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971035	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211637010	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971542	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637192	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211637204	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	20 000	1 000 \$
211637132	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	19 700	985 \$
211637144	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637156	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983782	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984298	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636821	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637056	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211637021	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211637168	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637180	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211636882	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636946	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988466	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988886	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986437	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSM0401712A*	20 000	1 000 \$
212986052	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986436	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987132	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636841	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	19 800	990 \$
212972830	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636851	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973110	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636861	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973460	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636831	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636871	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973750	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637034	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	19 800	990 \$
212974830	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 900	995 \$
211636987	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975175	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637045	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975560	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211637069	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211636999	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975898	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637250	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211637240	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637260	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637385	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211637395	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637405	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211637415	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211637595	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637608	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
211637363	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637621	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211637634	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211637647	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211637660	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211637478	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637769	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637757	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978876	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979578	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980374	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980775	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212981985	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982513	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981421	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637425	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	19 700	985 \$
211637435	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970074	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211637445	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211637455	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970514	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211637539	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971553	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637493	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972096	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211637584	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972371	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211637745	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211637673	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637685	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211637697	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211637709	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983794	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984310	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212985140	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211637270	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637280	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0802120A*	19 800	990 \$
211637290	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU1002122A*	19 700	985 \$
211637721	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637733	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637515	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211637351	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211637466	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988478	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988898	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989402	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075735	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
212986449	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSM0401712A*	20 000	1 000 \$
212987649	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSM0802120A*	19 900	995 \$
212986448	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987144	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987648	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211637330	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973120	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637300	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211637340	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973760	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637310	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974070	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637320	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	20 000	1 000 \$
212974290	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211637504	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975186	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637551	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637528	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975911	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637562	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976356	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211637573	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976633	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211637375	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976956	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211637790	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	19 700	985 \$
211637810	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211637780	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637800	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637914	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637924	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211638213	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211637903	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637967	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211638226	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977415	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977919	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978888	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
212979590	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981997	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981433	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637820	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969674	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	19 700	985 \$
211637934	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211637944	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970084	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211637979	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212971047	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	19 700	985 \$
211638019	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	19 900	995 \$
212971564	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	19 700	985 \$
211638189	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211638201	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	19 900	995 \$
212983806	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	19 700	985 \$
212984322	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	19 900	995 \$
211637830	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211638030	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211638165	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638177	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637891	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	19 700	985 \$
211637955	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	20 000	1 000 \$
212988490	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988910	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	19 700	985 \$
212986461	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSM0401712A*	20 000	1 000 \$
212986064	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	19 800	990 \$
212986460	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987156	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
211637850	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972840	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 800	990 \$
211637860	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212973130	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637870	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	19 700	985 \$
212973470	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	19 700	985 \$
211637840	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637880	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973770	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211638043	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974843	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211637996	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	20 200	1 010 \$
212975197	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
212975571	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	19 700	985 \$
211638008	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	20 000	1 000 \$
212975924	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211638247	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	19 600	980 \$
211638237	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	19 800	990 \$
211638257	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211638382	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0401712A*	19 900	995 \$
211638392	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0601716A*	19 900	995 \$
211638402	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0802120A*	20 000	1 000 \$
211638412	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638604	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 800	990 \$
211638617	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211638360	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211638630	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 800	990 \$
211638643	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
211638656	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 200	1 010 \$
211638669	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 400	1 020 \$
211638475	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	19 600	980 \$
211638778	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
211638766	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	19 800	990 \$
212978900	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 500	975 \$
212979602	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212980385	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 400	970 \$
212980787	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982009	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	19 500	975 \$
212982525	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	19 400	970 \$
212981445	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211638422	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	19 900	995 \$
211638432	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	19 700	985 \$
212970094	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	19 500	975 \$
211638442	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	20 200	1 010 \$
211638452	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	19 700	985 \$
212970524	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638536	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971575	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211638490	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	19 700	985 \$
212972107	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	19 800	990 \$
211638593	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	19 500	975 \$
212972383	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	19 600	980 \$
211638754	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	19 700	985 \$
211638682	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	19 900	995 \$
211638694	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	19 800	990 \$
211638706	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638718	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	20 200	1 010 \$
212983818	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	19 500	975 \$
212984334	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	19 400	970 \$
212985152	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	19 500	975 \$
211638267	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0601716A*	19 800	990 \$
211638277	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0802120A*	19 500	975 \$
211638287	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU1002122A*	19 400	970 \$
211638547	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211638730	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211638742	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211638512	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638348	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	19 500	975 \$
211638463	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	19 800	990 \$
212988502	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	19 600	980 \$
212988922	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	19 500	975 \$
212989414	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	19 400	970 \$
213075750	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	19 600	980 \$
212986473	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSM0401712A*	19 600	980 \$
212987661	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSM0802120A*	19 500	975 \$
212986472	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	19 600	980 \$
212987168	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 600	980 \$
212987660	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	19 500	975 \$
211638327	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	19 500	975 \$
212973140	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	19 700	985 \$
211638297	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	19 900	995 \$
211638337	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	19 800	990 \$
212973780	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	19 700	985 \$
211638307	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974080	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	19 600	980 \$
211638317	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	19 600	980 \$
212974300	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211638501	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	19 500	975 \$
212975208	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	19 700	985 \$
211638560	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211638525	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	19 800	990 \$
212975937	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	19 700	985 \$
211638571	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	19 400	970 \$
212976371	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	19 600	980 \$
211638582	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	19 600	980 \$
212976646	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	19 400	970 \$
211638372	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	19 400	970 \$
212976966	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	19 700	985 \$
211638799	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	19 400	970 \$
211638819	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	20 200	1 010 \$
211638789	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	19 600	980 \$
211638809	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211638909	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211638934	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977427	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977931	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211638829	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969684	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638860	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971059	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638922	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211638874	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212986076	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
211638839	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972850	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638849	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973480	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638887	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974856	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638898	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975582	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639030	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639040	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
211639182	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639195	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 400	1 020 \$
211639294	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211639208	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639019	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211639221	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211639083	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639307	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977439	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977943	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978912	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979614	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
212982021	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981457	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638946	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969694	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639050	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211639060	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970104	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	20 400	1 020 \$
211639095	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971071	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639124	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971586	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	20 200	1 010 \$
211639282	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639234	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639246	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211639258	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983830	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984346	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638956	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211639135	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639270	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211639007	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639071	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988514	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988934	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212986485	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSM0401712A*	20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986088	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986484	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	20 400	1 020 \$
212987180	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638976	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972860	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
212973150	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211638986	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973490	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638966	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638996	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973790	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639148	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974869	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
212975219	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211639159	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975593	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639171	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639113	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975950	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639328	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211639318	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	20 200	1 010 \$
211639338	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	20 600	1 030 \$
211639428	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211639453	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977451	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977955	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211639348	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969704	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639379	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971083	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639441	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211639393	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212986100	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
211639358	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972870	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639368	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973500	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639406	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974882	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639417	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975604	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639559	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639569	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211639734	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639747	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211639858	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211639760	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639548	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211639773	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211639612	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639871	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977463	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977967	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978924	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979626	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982033	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981469	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639465	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969714	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639579	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211639589	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970114	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211639624	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971095	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639664	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971597	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211639846	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639786	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211639798	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639810	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983842	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984358	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639475	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211639710	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211639675	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211639822	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639834	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639536	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211639600	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988526	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988946	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212986497	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSM0401712A*	20 000	1 000 \$
212986112	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986496	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987192	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639495	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972880	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639505	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973160	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639515	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973510	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639485	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639525	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973800	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211639688	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974895	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639641	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975230	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211639699	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975615	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639723	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639653	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975963	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211639892	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211639882	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211639902	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640474	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640484	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640494	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211640504	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211640684	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640697	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211640452	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640710	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640723	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640736	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211640749	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211640567	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640858	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
211640846	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978948	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979650	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980396	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980799	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982057	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982537	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981493	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211640514	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640524	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970134	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640534	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211640544	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970534	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211640628	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971619	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211640582	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972118	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211640673	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972395	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211640834	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640762	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640774	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211640786	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211640798	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983866	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984382	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212985164	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211640359	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640369	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0802120A*	19 900	995 \$
211640379	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU1002122A*	19 800	990 \$
211640810	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640822	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640604	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211640440	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640555	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988550	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988970	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989426	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075765	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
212986521	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSM0401712A*	20 000	1 000 \$
212987673	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSM0802120A*	19 900	995 \$
212986520	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987216	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212987672	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211640419	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973180	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211640389	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211640429	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973820	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640399	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974090	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640409	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 900	995 \$
212974310	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211640593	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975252	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640640	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640617	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975989	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640651	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976384	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211640662	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976659	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211640464	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976976	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211640879	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640899	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211640869	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640889	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640006	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640016	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640181	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211640194	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640305	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211640207	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639995	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640220	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640059	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640318	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977475	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977979	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978936	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979638	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982045	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981481	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639912	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969724	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211640026	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640036	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970124	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640071	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971107	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211640111	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971608	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211640293	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640233	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211640245	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640257	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983854	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984370	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639922	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640157	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211640122	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211640269	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640281	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639983	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640047	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988538	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988958	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212986509	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSM0401712A*	20 000	1 000 \$
212986124	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986508	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987204	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639942	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972890	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639952	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973170	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639962	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973520	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639932	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639972	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973810	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640135	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974908	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211640088	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975241	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211640146	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975626	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211640170	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640100	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975976	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640339	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640329	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640349	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
213353755	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	F5MA4*24L*B*		20 400	1 020 \$
213353765	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	F5MA4*30L*B*		20 200	1 010 \$
211640910	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FEM4P30**AL		20 000	1 000 \$
211640923	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FEM4X24**CL		19 900	995 \$
211640936	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FEM4X30**BL		20 000	1 000 \$
213249266	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FEVA0024**+NAVA43601C K		20 000	1 000 \$
211616519	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FJMA4*24L*B*		20 200	1 010 \$
211640951	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FJMA4*30L*B*		20 000	1 000 \$
211640963	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$
211640975	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640987	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211640999	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211641011	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$
213607611	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FTMA4B36L0C*		20 200	1 010 \$
213607626	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FTMA4X24L0B*		20 400	1 020 \$
211641034	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FVM4X24***L		19 900	995 \$
211641023	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FVM4X36***L		20 000	1 000 \$
211641045	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FXM4X24**AL		20 000	1 000 \$
211641057	SMART COMFORT	DLCURAH24AAK	FXM4X30**AL		20 200	1 010 \$
209852125	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	DLFUAAH24XAK		19 200	960 \$
213372181	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372182	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XBX + CI		21 000	1 050 \$
211240327	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240361	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212977571	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978087	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 300	965 \$
211240234	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969734	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240262	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971119	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240350	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240339	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
211240316	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240274	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240285	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
212986136	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
211240243	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972900	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240252	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973530	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240296	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974921	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240306	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975637	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240634	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240646	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211240759	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211240658	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211240447	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211240670	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240505	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240771	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977583	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978099	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212979128	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979818	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 400	970 \$
212982249	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981697	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211240372	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969744	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240475	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	19 400	970 \$
211240484	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	19 300	965 \$
212970144	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	19 400	970 \$
211240516	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971131	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240550	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	19 300	965 \$
212971630	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	19 400	970 \$
211240737	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240748	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	19 400	970 \$
211240682	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211240693	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	19 400	970 \$
211240704	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212984034	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984574	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	19 300	965 \$
211240613	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240560	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240571	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211240582	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
211240715	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211240726	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	19 700	985 \$
211240436	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240494	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988646	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989138	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212986533	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSM0401712A*	19 500	975 \$
212986148	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986532	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	19 500	975 \$
212987372	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240399	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972910	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240408	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	19 300	965 \$
212973190	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	19 500	975 \$
211240417	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973540	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240390	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211240426	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	19 400	970 \$
212973830	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211240593	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974934	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240530	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
212975263	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	19 500	975 \$
211240603	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975648	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240624	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076379	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211240540	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	19 400	970 \$
212976002	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211240790	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	19 200	960 \$
211240781	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	19 300	965 \$
211240799	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	19 500	975 \$
211241070	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
211241082	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 800	940 \$
211241195	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211241094	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
211241106	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211240941	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	18 600	930 \$
211241207	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977595	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978111	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 600	930 \$
212979140	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979830	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 600	930 \$
212982261	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	18 600	930 \$
212981709	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	18 700	935 \$
211240808	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969754	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	18 500	925 \$
211240911	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240920	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	18 700	935 \$
212970154	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	18 800	940 \$
211240952	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	18 800	940 \$
212971143	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	18 500	925 \$
211240986	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971641	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	18 600	930 \$
211241173	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	19 100	955 \$
211241184	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	18 800	940 \$
211241118	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	18 500	925 \$
211241129	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211241140	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	18 800	940 \$
212984046	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984586	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	18 500	925 \$
211241007	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241018	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
211240872	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	18 600	930 \$
211240930	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	18 800	940 \$
212988658	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	18 700	935 \$
212989150	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	18 600	930 \$
212986545	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	18 900	945 \$
212986160	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986544	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	18 900	945 \$
212987384	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	18 700	935 \$
211240835	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	18 800	940 \$
212972920	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	18 800	940 \$
211240844	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	18 600	930 \$
212973200	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	18 800	940 \$
211240853	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	18 600	930 \$
212973550	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	18 600	930 \$
211240826	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211240862	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	18 800	940 \$
212973840	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	18 800	940 \$
211241029	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	18 800	940 \$
212974947	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	18 700	935 \$
211240966	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	18 600	930 \$
212975274	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	18 800	940 \$
211241039	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	18 600	930 \$
212975659	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	18 600	930 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241060	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	18 800	940 \$
211240976	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	18 800	940 \$
212976015	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	18 800	940 \$
211241226	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	18 600	930 \$
211241217	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	18 600	930 \$
211241235	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	19 000	950 \$
211241337	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211241371	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
212977607	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978123	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211241244	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969764	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241272	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971155	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241360	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241349	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211241326	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	19 600	980 \$
211241284	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241295	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212986172	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
211241253	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972930	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241262	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973560	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241306	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212974960	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241316	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975670	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241644	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
211241656	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211241769	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
211241668	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241457	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211241680	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241515	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241781	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977619	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978135	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979152	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979842	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982273	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981721	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211241382	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969774	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241485	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211241494	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	19 100	955 \$
212970164	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211241526	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	19 200	960 \$
212971167	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241560	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971652	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211241747	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241758	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241692	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211241703	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 200	960 \$
211241714	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212984058	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984598	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241623	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211241570	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241581	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211241592	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211241725	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211241736	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211241446	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241504	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988670	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989162	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212986557	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSM0401712A*	19 200	960 \$
212986184	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986556	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212987396	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211241409	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972940	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241418	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973210	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241427	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973570	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241400	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241436	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	19 200	960 \$
212973850	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 100	955 \$
211241603	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212974973	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241540	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975285	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211241613	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975681	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241634	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241550	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 200	960 \$
212976028	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 100	955 \$
211241800	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211241791	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 000	950 \$
211241809	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242080	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211242092	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242205	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211242104	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241893	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242116	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241951	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242217	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977631	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978147	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212979164	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979854	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982285	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 000	950 \$
212981733	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 000	950 \$
211241818	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	18 800	940 \$
212969784	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211241921	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	19 100	955 \$
211241930	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970174	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 000	950 \$
211241962	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971179	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241996	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971663	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242183	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242194	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242128	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	18 800	940 \$
211242139	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242150	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212984070	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984610	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
211242059	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211242006	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242017	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242028	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
211242161	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242172	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211241882	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211241940	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988682	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	19 100	955 \$
212989174	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212986569	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986196	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986568	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212987408	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241845	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972950	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241854	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	18 900	945 \$
212973220	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211241863	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	18 900	945 \$
212973580	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241836	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241872	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973860	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242039	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974986	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241976	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	18 900	945 \$
212975296	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242049	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	18 900	945 \$
212975692	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242070	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241986	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976041	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242236	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242227	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242245	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242556	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242568	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211242338	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242580	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211242592	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211242604	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	19 200	960 \$
211242616	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211242441	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242716	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211242705	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212979176	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979866	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980583	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212980991	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 000	950 \$
212982297	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982705	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981745	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211242393	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211242402	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970184	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211242411	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211242420	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970544	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211242495	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971674	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242454	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972129	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211242546	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	18 900	945 \$
212972407	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	19 100	955 \$
211242694	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242628	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242639	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242650	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242661	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212984082	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984622	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
212985344	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211242505	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242672	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242683	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211242474	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242327	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242430	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988694	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 000	950 \$
212989186	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989606	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076099	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	19 100	955 \$
212986581	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSM0401712A*	19 200	960 \$
212987805	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSM0802120A*	19 100	955 \$
212986580	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212987420	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 000	950 \$
212987804	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211242308	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973230	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211242281	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211242317	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973870	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242290	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974100	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	19 100	955 \$
211242299	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	18 900	945 \$
212974320	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 000	950 \$
211242464	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975307	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242516	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211242485	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976054	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242526	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976397	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	19 100	955 \$
211242536	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976672	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242348	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212976986	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	19 100	955 \$
211242735	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242753	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	19 200	960 \$
211242726	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242744	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243024	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
211243036	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 900	945 \$
211243149	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211243048	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
211242837	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
211243060	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 000	950 \$
211242895	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	18 700	935 \$
211243161	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977643	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978159	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 700	935 \$
212979188	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979878	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212982309	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	18 800	940 \$
212981757	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	18 800	940 \$
211242762	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	19 000	950 \$
212969794	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	18 700	935 \$
211242865	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	19 000	950 \$
211242874	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	18 800	940 \$
212970194	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	18 900	945 \$
211242906	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	18 900	945 \$
212971191	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	18 700	935 \$
211242940	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971685	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243127	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	19 200	960 \$
211243138	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	18 900	945 \$
211243072	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243083	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	18 900	945 \$
211243094	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	18 900	945 \$
212984094	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	18 900	945 \$
212984634	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	18 900	945 \$
211242950	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 300	965 \$
211242961	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242972	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243105	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
211242826	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	18 700	935 \$
211242884	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	18 900	945 \$
212988706	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	18 800	940 \$
212989198	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	18 900	945 \$
212986593	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSM0401712A*	19 000	950 \$
212986208	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986592	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	19 000	950 \$
212987432	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	18 800	940 \$
211242789	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972960	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 000	950 \$
211242798	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	19 100	955 \$
212973240	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211242807	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	18 700	935 \$
212973590	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	18 800	940 \$
211242780	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	19 000	950 \$
211242816	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	18 900	945 \$
212973880	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242983	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212974999	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	18 800	940 \$
211242920	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	19 100	955 \$
212975318	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211242993	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	18 700	935 \$
212975703	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	18 800	940 \$
211243014	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	18 900	945 \$
211242930	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	18 900	945 \$
212976067	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211243180	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	18 700	935 \$
211243171	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	18 800	940 \$
211243189	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243500	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 700	935 \$
211243512	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211243524	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	18 700	935 \$
211243536	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211243385	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243649	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	18 700	935 \$
212979200	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979890	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212980594	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	18 600	930 \$
212981003	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	18 800	940 \$
212982321	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	18 700	935 \$
212982717	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	18 600	930 \$
212981769	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	18 600	930 \$
211243337	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211243346	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	18 600	930 \$
212970204	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	18 400	920 \$
211243364	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	18 600	930 \$
212970554	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	18 900	945 \$
211243439	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	18 600	930 \$
212971696	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243398	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	18 600	930 \$
212972140	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	18 900	945 \$
211243490	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	18 500	925 \$
212972419	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	18 800	940 \$
211243638	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	18 700	935 \$
211243572	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211243583	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	18 700	935 \$
212984106	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984646	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	18 400	920 \$
212985356	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	18 700	935 \$
211243271	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243374	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	18 700	935 \$
212988718	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	18 600	930 \$
212989210	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	18 700	935 \$
212989618	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	18 600	930 \$
213076111	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	18 500	925 \$
212986605	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSM0401712A*	18 800	940 \$
212987817	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSM0802120A*	18 700	935 \$
212986604	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	18 800	940 \$
212987444	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987816	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	18 700	935 \$
211243252	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	18 500	925 \$
212973250	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211243225	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	18 800	940 \$
211243261	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973890	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	18 700	935 \$
211243234	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	18 600	930 \$
212974110	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	18 600	930 \$
211243243	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	18 500	925 \$
212974330	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	18 900	945 \$
211243408	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	18 500	925 \$
212975329	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211243460	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	18 700	935 \$
211243429	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	18 700	935 \$
212976080	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	18 700	935 \$
211243470	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	18 400	920 \$
212976411	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	18 600	930 \$
211243480	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	18 600	930 \$
212976685	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	18 600	930 \$
211243292	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	18 400	920 \$
212976996	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	18 600	930 \$
211243679	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	18 400	920 \$
211243670	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	18 500	925 \$
211243688	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	18 900	945 \$
211243799	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211243833	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
212977655	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978171	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211243706	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969804	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243734	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971203	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211243822	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211243811	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
211243788	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211243746	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211243757	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
212986220	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
211243715	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972970	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243724	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973600	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243768	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975012	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243778	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975714	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244106	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211244118	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211244231	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
211244130	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211243919	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211244142	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211243977	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211244243	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977667	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978183	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212979212	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979902	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212982333	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981781	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211243844	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969814	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243947	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	19 500	975 \$
211243956	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	19 400	970 \$
212970214	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211243988	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971215	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211244022	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	19 400	970 \$
212971707	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	19 500	975 \$
211244209	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211244220	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	19 500	975 \$
211244154	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
211244165	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	19 500	975 \$
211244176	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212984118	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984658	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211244085	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211244032	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211244043	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211244054	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
211244187	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244198	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0801716A*	19 800	990 \$
211243908	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211243966	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988730	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989222	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212986617	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSM0401712A*	19 700	985 \$
212986232	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986616	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	19 700	985 \$
212987456	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	19 500	975 \$
211243871	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972980	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243880	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	19 700	985 \$
212973260	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	19 600	980 \$
211243889	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973610	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243862	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211243898	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	19 500	975 \$
212973900	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211244065	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975025	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211244002	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	19 700	985 \$
212975340	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	19 600	980 \$
211244075	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975725	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244096	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076405	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211244012	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	19 500	975 \$
212976093	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211244262	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	19 300	965 \$
211244253	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	19 400	970 \$
211244271	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	19 700	985 \$
211244373	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244407	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212977679	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 000	950 \$
212978195	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244280	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969824	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211244308	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971227	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211244396	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244385	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211244362	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	19 500	975 \$
211244320	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244331	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212986244	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
211244289	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972990	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244298	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973620	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 000	950 \$
211244342	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212975038	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	19 100	955 \$
211244352	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975736	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 000	950 \$
211244680	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244692	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211244805	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244704	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244493	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211244716	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244551	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244817	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977691	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978207	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212979224	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979914	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982345	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981793	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244418	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969834	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244521	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244530	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970224	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244562	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971239	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211244596	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971718	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244783	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244794	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211244728	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211244739	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211244750	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212984130	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984670	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211244659	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211244606	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244617	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211244628	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211244761	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211244772	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244482	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244540	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988742	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989234	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212986629	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSM0401712A*	19 100	955 \$
212986256	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986628	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212987468	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244445	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212973000	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244454	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973270	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244463	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973630	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244436	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244472	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973910	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211244639	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975051	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211244576	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975351	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211244649	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975747	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211244670	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211244586	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976106	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211244836	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211244827	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211244845	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245592	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245604	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211245374	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245616	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211245628	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211245640	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	19 300	965 \$
211245652	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211245477	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245752	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211245741	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212979248	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979938	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980605	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212981015	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 100	955 \$
212982369	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982729	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981817	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211245429	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211245438	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970244	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211245447	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211245456	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970564	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211245531	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971740	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245490	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972151	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211245582	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 000	950 \$
212972431	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	19 200	960 \$
211245730	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245664	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245675	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211245686	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245697	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984154	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984694	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
212985368	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211245541	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245708	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245719	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211245510	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245363	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245466	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988766	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989258	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989630	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076123	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	19 200	960 \$
212986653	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSM0401712A*	19 100	955 \$
212987829	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSM0802120A*	19 100	955 \$
212986652	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212987492	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
212987828	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211245344	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973290	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211245317	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211245353	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973930	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245326	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974120	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	19 200	960 \$
211245335	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 000	950 \$
211245500	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975373	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245552	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245521	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976132	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245562	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976425	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	19 200	960 \$
211245572	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976698	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 100	955 \$
211245384	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212977006	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	19 200	960 \$
211245771	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245789	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	19 300	965 \$
211245762	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245780	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245116	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211245128	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245241	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211245140	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244929	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245152	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244987	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245253	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977703	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978219	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212979236	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979926	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982357	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981805	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244854	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969844	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244957	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244966	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970234	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244998	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971251	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211245032	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971729	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245219	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211245230	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245164	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211245175	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245186	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212984142	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984682	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211245095	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211245042	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211245053	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245064	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211245197	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245208	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244918	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244976	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988754	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989246	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212986641	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSM0401712A*	19 100	955 \$
212986268	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986640	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212987480	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244881	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212973010	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244890	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973280	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244899	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973640	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244872	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244908	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973920	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245075	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975064	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211245012	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975362	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245085	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975758	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211245106	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245022	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976119	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245272	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245263	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245281	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
213353775	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	F5MA4*24L*B*		19 300	965 \$
213353785	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	F5MA4*30L*B*		19 100	955 \$
211245800	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
211245812	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FEM4X24**CL		19 000	950 \$
211245824	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
213249277	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		19 000	950 \$
211239229	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FJMA4*24L*B*		19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245923	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211245934	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$
211245945	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211245956	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211245967	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211245868	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211245879	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211245890	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211245901	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$
211245912	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
213607641	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FTMA4B36L0C*		19 100	955 \$
213607656	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FTMA4X24L0B*		19 300	965 \$
211245978	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FVM4X24***L		19 000	950 \$
211245988	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FVM4X36***L		19 000	950 \$
211245835	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FXM4X24**AL		19 100	955 \$
211245846	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FXM4X30**AL		19 100	955 \$
211245857	SMART COMFORT	DLCURAH24ABK	FXM4X36**AL		18 500	925 \$
209852129	SMART COMFORT	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
212982825	SMART COMFORT	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	24 000	1 200 \$
212985128	SMART COMFORT	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	24 000	1 200 \$
212974340	SMART COMFORT	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	24 000	1 200 \$
213353795	SMART COMFORT	DLCURAH30AAK	F5MA4*30L*B*		22 600	1 130 \$
213353805	SMART COMFORT	DLCURAH30AAK	F5MA4*36L*B*		23 000	1 150 \$
213249288	SMART COMFORT	DLCURAH30AAK	FEVA0036**+NAVA43601C K		22 800	1 140 \$
211606857	SMART COMFORT	DLCURAH30AAK	FJMA4*30L*B*		22 800	1 140 \$
213607671	SMART COMFORT	DLCURAH30AAK	FTMA4B36L0C*		23 000	1 150 \$
209852132	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
213372183	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	DLFULAH36XCX + CI		22 600	1 130 \$
211712057	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221681	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221713	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221721	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978984	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212981553	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211221729	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971751	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221745	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712045	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988994	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987228	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221793	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221801	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
211221809	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221817	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221825	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221849	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211221857	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977511	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978015	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978996	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979686	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982117	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981565	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969874	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211712081	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211221841	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970264	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221865	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971287	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211221873	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971762	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221881	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211221889	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211221897	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983902	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984442	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211712070	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221913	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988562	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989006	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987240	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221905	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973950	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212976158	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712091	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211221953	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221961	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221969	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
211221977	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221985	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211221993	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211222003	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211222054	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222064	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211222073	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712114	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212979008	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979698	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980506	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980907	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982129	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982621	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982933	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981577	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211222013	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211222022	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970274	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222032	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211222043	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970574	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222082	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971773	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222091	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972162	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222099	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972443	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222125	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222133	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222143	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222153	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983914	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984454	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985260	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222161	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211222169	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222201	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211222209	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712102	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988574	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989018	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989522	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076015	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987721	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSM0802120A*	23 400	1 170 \$
212987252	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987720	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988032	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222177	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973960	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222185	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974130	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222193	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974350	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976171	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222217	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976439	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211222225	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976711	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211222233	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977016	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	23 600	1 180 \$
211222241	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211222249	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211222265	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211222273	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222281	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222305	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222313	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977523	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978027	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212979020	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979710	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982141	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981589	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211222289	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969884	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222297	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712125	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970284	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222321	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971299	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222329	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971784	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222337	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211222345	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222353	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983926	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984466	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222361	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222377	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222385	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
212988586	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989030	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212987264	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222369	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973970	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222393	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976184	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222401	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712172	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211222441	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211222449	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211222457	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211222465	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222473	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211222481	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211222489	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
211222529	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222537	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211222545	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712148	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979032	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979722	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980517	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980919	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982153	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982633	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982945	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981601	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211222497	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211222505	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970294	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222513	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211222521	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970584	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222553	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971795	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222561	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972173	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222569	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972455	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222593	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222601	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222609	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211222617	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983938	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984478	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212985272	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211222625	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222633	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211712160	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222673	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222681	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712136	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988598	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989042	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989534	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076027	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
212987733	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSM0802120A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987276	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212987732	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988044	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211222641	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222649	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973980	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222657	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974140	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222665	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974360	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222689	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976197	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222697	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976453	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222705	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976724	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222713	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977026	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211222721	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211222729	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
211712442	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211712237	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211712455	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712468	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211712481	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712494	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712507	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712336	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712592	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211712580	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712324	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212979044	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979734	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980528	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980931	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982165	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982645	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982957	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212981613	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211712259	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712269	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970304	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712279	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712289	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970594	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712386	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971806	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211712351	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972184	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712431	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972467	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712520	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712532	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
211712544	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712556	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983950	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984490	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985284	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712568	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211712362	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712374	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712225	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712312	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712300	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988610	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212989054	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989546	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076039	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987745	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSM0802120A*	23 400	1 170 \$
212987288	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987744	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988056	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712184	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712214	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973990	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712194	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974150	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712204	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974370	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712398	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976210	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712409	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976467	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712420	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976737	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712249	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977036	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712613	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211712603	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712812	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712825	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712838	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712851	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	23 400	1 170 \$
211712864	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712877	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
211712890	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
211712939	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
211712950	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712717	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212980539	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980943	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982657	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982969	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
211712664	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712674	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970604	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712684	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	23 400	1 170 \$
211712694	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	23 400	1 170 \$
211712729	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972195	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712801	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972479	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712903	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712915	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712927	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	23 400	1 170 \$
212985296	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712743	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712755	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712705	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989558	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076051	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987757	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSM0802120A*	23 400	1 170 \$
212987756	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988068	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212988338	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	23 400	1 170 \$
211712623	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974160	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712633	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974380	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712643	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212974530	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712779	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	23 200	1 160 \$
212976481	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712790	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976750	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712654	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977046	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712768	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	23 400	1 170 \$
212977248	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	23 600	1 180 \$
211712961	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	23 600	1 180 \$
211712971	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	23 600	1 180 \$
211713239	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211713252	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211713034	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211713265	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211713278	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211713291	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211713304	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211713317	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 400	1 170 \$
211713133	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713402	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211713390	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713121	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212979056	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979746	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980550	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980955	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982177	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982669	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982981	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981625	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211713056	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211713066	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970314	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713076	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211713086	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970614	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713183	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971817	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211713148	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972206	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211713228	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972491	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	23 200	1 160 \$
211713330	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	23 000	1 150 \$
211713342	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211713354	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713366	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983962	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984502	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212985308	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713378	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713159	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713171	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713022	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713109	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211713097	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988622	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989066	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989570	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076063	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987769	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSM0802120A*	23 200	1 160 \$
212987300	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987768	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988080	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211712981	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713011	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212974000	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	23 200	1 160 \$
211712991	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974170	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211713001	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974390	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713195	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976223	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	23 200	1 160 \$
211713206	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976495	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211713217	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976763	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713046	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977056	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211713423	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211713413	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
212978039	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
211713520	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713467	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713582	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978051	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212979068	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979758	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981637	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969904	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970324	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713479	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971323	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713496	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971828	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713533	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713557	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212989078	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987312	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713446	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974010	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976236	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211713922	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211713935	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713948	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
211713961	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211713827	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211714034	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
211714022	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	23 600	1 180 \$
212979092	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979782	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212980561	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980967	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982681	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982993	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981661	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212970344	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713806	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	23 600	1 180 \$
212970624	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713865	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971850	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
212972217	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713898	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	23 600	1 180 \$
211713986	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713998	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
211714010	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
212984538	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985320	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713853	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
212989102	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989582	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076075	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212987336	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212988092	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713775	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974030	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974180	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211713765	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212974400	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976262	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976508	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
212976776	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211713786	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977066	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211713682	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713627	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713744	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978063	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212979080	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979770	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981649	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969914	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970334	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713640	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971335	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713657	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971839	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713695	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713719	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212989090	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987324	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713604	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974020	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976249	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211714529	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714348	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714542	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211714555	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714568	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211714581	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211714594	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211714447	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714667	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211714655	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714435	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212979116	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979806	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980572	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980979	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982237	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982693	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212983005	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981685	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211714370	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211714380	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970364	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714390	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211714400	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970634	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714485	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971872	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714462	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972228	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211714518	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972515	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211714607	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714619	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714631	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714643	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212984022	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984562	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985332	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714473	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714336	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714423	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
211714411	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989126	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989594	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076087	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987793	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSM0802120A*	23 400	1 170 \$
212987360	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212987792	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988104	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714325	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974050	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714305	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974190	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714315	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974410	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976288	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714496	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976521	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211714507	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976789	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211714360	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977076	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211714678	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211714174	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211714261	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	23 200	1 160 \$
211714187	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714078	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714200	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714122	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714274	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977559	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978075	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212979104	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979794	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982225	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981673	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211714045	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969924	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714089	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211714099	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970354	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714134	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971347	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714151	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971861	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211714213	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714225	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211714237	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
212984010	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984550	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714249	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714066	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714110	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988634	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989114	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212987348	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973650	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714055	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974040	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212975769	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	23 600	1 180 \$
211714163	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976275	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714295	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211714285	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
213353815	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	F5MA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
213353825	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	F5MA4*36L*B*		23 600	1 180 \$
213249299	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		23 600	1 180 \$
211709692	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FJMA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
211714692	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FJMA4*36L*B*		23 400	1 170 \$
211222745	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211222753	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211222761	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211222769	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$
213607686	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FTMA4B36L0C*		23 600	1 180 \$
211222785	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FVM4X24***L		23 600	1 180 \$
211222777	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FVM4X36***L		23 400	1 170 \$
211274903	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FVM4X48***L		23 000	1 150 \$
211222793	SMART COMFORT	DLCURAH30ABK	FXM4X36**AL		23 200	1 160 \$
209852130	SMART COMFORT	DLCURAH36AAK	DLFUAH36XAK		20 400	1 020 \$
213353835	SMART COMFORT	DLCURAH36AAK	F5MA4*36L*B*		21 200	1 060 \$
213353845	SMART COMFORT	DLCURAH36AAK	F5MA4*42L*C*		21 200	1 060 \$
213607701	SMART COMFORT	DLCURAH36AAK	FTMA4B36L0C*		21 200	1 060 \$
209852131	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	DLFUAH36XAK		30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213372184	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213372185	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XCX + CI		33 000	1 650 \$
212382966	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 800	1 490 \$
212382979	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
212383066	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
212382992	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212382882	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383005	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383079	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077824	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077873	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213078042	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078264	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078958	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213078826	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212382851	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	29 600	1 480 \$
212969934	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382893	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212382903	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970374	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212382926	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	29 600	1 480 \$
213076416	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382943	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076472	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383018	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383030	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383042	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079382	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079516	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383054	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382914	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080509	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080653	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080000	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076893	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382861	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382871	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076933	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077296	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	29 600	1 480 \$
212382955	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077341	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383100	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212383090	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226267	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
211226279	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383151	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383284	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
212383297	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383310	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
212383323	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211226291	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212383384	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212383372	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211226312	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078054	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078276	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078495	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078612	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078970	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079090	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079210	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078838	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226302	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212383184	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970384	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383194	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212383204	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970644	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383250	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076483	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383227	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076637	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383273	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076736	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211226334	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383336	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383348	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212383360	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211226344	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079394	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079528	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079738	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
211226354	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226365	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383238	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211226376	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
211226386	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211226396	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212383173	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0802120A*	29 800	1 490 \$
212383215	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212383162	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080521	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080665	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080785	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075883	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213080145	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSM0802120A*	29 600	1 480 \$
213080012	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080144	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080276	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
212383110	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383140	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076943	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
212383120	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077043	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212383130	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077143	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
212383262	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077354	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226407	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077483	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211226417	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077594	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211226426	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077709	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226435	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
211226444	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
211226453	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226462	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	29 600	1 480 \$
211226490	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
211226502	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 200	1 460 \$
211226514	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211226526	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211226537	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
212383396	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
213077837	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077885	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213078066	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078288	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078982	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078850	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226548	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969944	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226557	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211226566	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970394	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226587	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076428	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226599	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076494	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226620	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
211226631	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211226642	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079406	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079540	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226664	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226702	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080533	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080677	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080024	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226674	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213076903	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226683	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211226692	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076953	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077307	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211226713	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077367	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226722	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
211226731	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211226740	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211226798	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383408	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211226810	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211226822	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211226834	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211226846	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211226858	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211226906	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211226917	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211226928	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211226939	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213078078	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078300	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078506	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078624	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078994	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079102	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079222	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078862	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211226869	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211226878	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970404	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211226887	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211226896	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970654	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226950	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076505	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
212383432	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076648	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211226962	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076748	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211226999	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211227010	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211227021	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
212383443	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227031	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079420	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079552	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079750	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
211227041	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227063	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227074	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227084	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212383420	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211227139	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227150	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211227160	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080545	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080689	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080797	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075895	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213080157	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSM0802120A*	29 200	1 460 \$
213080036	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080156	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080288	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227102	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211227111	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076963	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227120	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077053	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227129	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077153	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227180	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077380	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227190	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077494	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211227200	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077607	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227209	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077719	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211227218	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211227227	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211227236	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211227245	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211227291	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
211227303	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211227315	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211227326	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227338	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211227350	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227362	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227374	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227433	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211227444	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227455	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078090	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078312	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078517	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078636	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079006	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079114	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079234	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078874	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227385	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211227394	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970414	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227403	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227412	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970664	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227466	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076516	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211227478	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076659	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227488	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076760	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227516	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227527	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
211227538	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227549	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227559	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079432	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079564	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079762	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
211227569	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227580	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211227590	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227636	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
211227647	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211227658	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227668	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080557	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080701	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080809	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075907	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213080169	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSM0802120A*	29 400	1 470 \$
213080048	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213080168	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080300	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
211227599	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227608	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076973	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227617	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077063	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227626	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077163	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227678	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
211227688	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077393	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227698	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077505	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227708	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077620	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227717	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077729	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227726	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212383454	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211227735	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211227744	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211227772	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227784	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227796	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227808	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
211227820	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227832	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211227844	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
211227856	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
211227902	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227913	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078528	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078648	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079126	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079246	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227865	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227874	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970674	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227883	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	29 400	1 470 \$
211227892	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211227924	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076670	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227934	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076772	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227964	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227975	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227985	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227995	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	29 400	1 470 \$
213079774	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
211228006	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211228017	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211228027	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211228037	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1202422A*	29 600	1 480 \$
211228048	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1402422A*	29 600	1 480 \$
211228086	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228097	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211228107	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080821	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075919	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213080181	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSM0802120A*	29 400	1 470 \$
213080180	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080312	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080465	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	29 400	1 470 \$
211228058	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077073	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228067	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077173	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228076	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077243	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228117	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077516	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211228127	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077633	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228136	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077739	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211228146	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077801	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	29 400	1 470 \$
211228155	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211228164	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	29 600	1 480 \$
211228173	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	29 400	1 470 \$
211228219	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228231	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383465	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211228243	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211228255	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211228267	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228279	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211228291	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211228339	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228350	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211228361	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228372	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213078102	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078324	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078539	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078660	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213079018	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079138	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079258	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078886	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211228302	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211228311	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970424	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211228320	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228329	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970684	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228383	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076527	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228395	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076681	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211228405	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076784	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211228442	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
212383477	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228453	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228464	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228474	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079444	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079576	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079786	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
211228484	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211228506	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228517	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228527	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228582	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211228593	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211228604	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228614	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080569	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080713	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080833	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213075931	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213080193	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSM0802120A*	29 200	1 460 \$
213080060	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080192	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080324	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228545	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211228554	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076983	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228563	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077083	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228572	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077183	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228634	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077406	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228644	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077527	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228654	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077646	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228663	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077749	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211228672	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211228681	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211228690	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211228699	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211228745	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228757	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212383489	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
211228769	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211228781	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
211228793	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228805	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211228817	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211228865	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228876	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211228887	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228898	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212978972	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
212979662	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980484	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
213078672	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
212982093	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	28 800	1 440 \$
213079150	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079270	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
212981541	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228828	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	29 000	1 450 \$
211228837	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	29 000	1 450 \$
212970434	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228846	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228855	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970694	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228909	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
212971883	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228921	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972239	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228931	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076796	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211228968	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211228979	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228990	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211229001	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229011	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212983878	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0601714A*	29 000	1 450 \$
212984418	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212985236	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229021	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229032	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211229043	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229054	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229064	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229119	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0601716A*	29 000	1 450 \$
211229130	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229141	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229151	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080581	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
212988982	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
212989498	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213075943	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213080205	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSM0802120A*	29 000	1 450 \$
213080072	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213080204	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988008	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213076873	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229082	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229091	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212974060	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229100	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077093	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229109	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212974420	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
213077274	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0401712B*	29 200	1 460 \$
211229161	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
212976312	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229171	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077538	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120B*	29 000	1 450 \$
211229181	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976802	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229190	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977086	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229199	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV098A12*	29 000	1 450 \$
211229208	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229217	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV098J12*	29 000	1 450 \$
211229226	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV112K14A	29 000	1 450 \$
211229254	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211229266	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211229278	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211229290	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
211229302	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211229314	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	28 800	1 440 \$
211229326	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
211229338	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211229384	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211229395	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212980495	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
213078684	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982609	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	28 800	1 440 \$
213079282	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
211229347	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211229356	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970704	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229365	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	28 800	1 440 \$
211229374	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	28 800	1 440 \$
211229406	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972250	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211229416	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076808	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211229446	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211229457	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229467	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229477	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1202420A*	29 000	1 450 \$
212985248	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229488	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229499	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229509	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229519	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	29 200	1 460 \$
211229530	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	29 200	1 460 \$
211229568	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229579	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229589	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
212989510	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075955	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213080217	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSM0802120A*	29 000	1 450 \$
213080216	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988020	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988326	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	29 000	1 450 \$
211229540	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212974200	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229549	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077193	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229558	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	29 000	1 450 \$
213077253	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229599	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	28 800	1 440 \$
212976533	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229609	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976815	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229618	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977096	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229628	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	29 000	1 450 \$
212977260	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	29 000	1 450 \$
211229637	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV1112A16A	29 000	1 450 \$
211229646	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	29 200	1 460 \$
211229655	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	29 000	1 450 \$
212384021	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383785	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212384034	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
212384047	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212384060	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
212384073	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
212384159	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
212384147	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	29 800	1 490 \$
212383902	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
213078126	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078348	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213078550	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
213078696	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 600	1 480 \$
213079042	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213079162	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079294	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213078910	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383847	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970454	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212970714	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383952	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076549	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076692	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	29 600	1 480 \$
212383997	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076820	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	29 600	1 480 \$
212384099	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212384111	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
212384123	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212384135	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383796	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
213079468	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079600	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079798	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383928	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212383940	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383806	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
212383878	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383816	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002122A*	29 800	1 490 \$
213080605	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080737	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080845	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213075967	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
213080229	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSM0802120A*	29 600	1 480 \$
213080096	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080228	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213080336	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077003	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383754	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077103	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383764	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077203	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	29 600	1 480 \$
213077432	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383975	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077549	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	29 600	1 480 \$
212383986	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077659	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	29 600	1 480 \$
212383827	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077759	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	29 600	1 480 \$
212384200	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	29 800	1 490 \$
211230412	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211230424	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211230436	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211230448	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
211230460	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230472	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211230484	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
211230496	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230542	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230553	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078583	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078732	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213079198	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079330	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
211230505	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230514	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970744	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230523	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	29 200	1 460 \$
211230532	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211230564	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076725	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230574	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076856	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230604	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230615	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230625	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230635	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1202420A*	29 200	1 460 \$
213079834	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230646	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230657	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230667	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230677	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1202422A*	29 400	1 470 \$
211230688	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1402422A*	29 400	1 470 \$
211230726	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230737	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230747	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080881	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213076003	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213080265	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSM0802120A*	29 200	1 460 \$
213080264	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080372	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080477	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1202422A*	29 200	1 460 \$
211230698	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077133	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230707	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077233	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230716	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077263	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230757	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077582	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230767	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077698	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230776	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077789	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230786	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077813	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422B*	29 200	1 460 \$
211230795	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230804	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV154F20A	29 400	1 470 \$
211230813	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OMV154L20A	29 200	1 460 \$
212383531	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212383641	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383703	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077849	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077897	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
213078114	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078336	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213079030	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213078898	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212969954	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383552	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970444	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076440	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383592	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076538	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383654	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383666	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383678	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079456	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079588	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080593	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080725	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080084	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076993	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077419	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384607	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384620	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212384440	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212384633	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211229772	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211229784	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211229796	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
212384646	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212384731	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212384719	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
212384536	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078150	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078372	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078561	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078708	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079066	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079174	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079306	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078934	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229807	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384481	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970474	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384491	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212384501	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970724	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384574	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076571	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384551	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076703	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212384596	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076832	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
212384659	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384671	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212384683	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212384695	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384451	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079492	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079624	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213079810	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384707	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384562	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211229828	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384461	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
212384524	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212384512	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212384471	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080629	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080761	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080857	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075979	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213080241	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSM0802120A*	29 400	1 470 \$
213080120	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080240	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080348	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384399	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384429	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077023	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384409	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077113	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212384419	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077213	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229839	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077458	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384585	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077560	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211229849	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077672	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229858	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077769	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
212384752	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212384772	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
212384742	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
212384762	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211229904	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 200	1 460 \$
211229916	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384783	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229928	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211229940	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211229952	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211229964	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211229976	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230024	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0401712A*	29 600	1 480 \$
211230035	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211230046	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230057	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078162	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078384	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213078572	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078720	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213079078	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213079186	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079318	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213078946	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211229987	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211229996	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970484	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230005	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230014	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970734	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230068	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076582	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716B*	29 200	1 460 \$
211230080	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076714	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230090	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076844	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230127	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384795	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230138	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230149	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230159	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079504	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079636	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079822	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230169	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0601714A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211230180	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230191	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230202	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230212	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230267	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211230278	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230289	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230299	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080641	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080773	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080869	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075991	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213080253	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSM0802120A*	29 200	1 460 \$
213080132	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080252	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080360	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213076883	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230230	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230239	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213077033	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230248	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077123	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230257	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077223	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
213077285	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0401712B*	29 400	1 470 \$
211230319	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077471	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230329	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077571	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230339	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077685	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230348	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077779	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230357	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211230366	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230375	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211230384	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
212384257	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384270	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384345	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
212384283	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384211	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
212384296	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
212384358	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
213077861	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077909	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213078138	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078360	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213079054	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078922	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229664	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969964	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212384222	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384232	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970464	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384243	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076452	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
211229676	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$
213076560	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384309	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
212384321	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384333	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079480	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079612	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
211229695	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229742	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080617	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080749	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080108	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076923	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229723	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229732	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077013	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077329	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
211229753	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077445	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384379	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212384369	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
212384389	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
213353853	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	F5MA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
213353863	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	F5MA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
211230823	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FEM4P42**AL		29 200	1 460 \$
211230834	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FEM4P48**AL		29 400	1 470 \$
211230846	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FEM4X42**BL		29 200	1 460 \$
211230858	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FEM4X48**BL		29 400	1 470 \$
213249343	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		29 400	1 470 \$
212390906	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FJMA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
212384835	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FJMA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
212384847	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$
211230869	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211230880	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211230891	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
213607731	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FTMA4B36LOC*		29 400	1 470 \$
213607746	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FTMA4B48LOC*		28 800	1 440 \$
212384859	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FVM4X36***L		29 400	1 470 \$
211230902	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FVM4X48***L		28 600	1 430 \$
211230912	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FXM4X36**AL		29 000	1 450 \$
211230923	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FXM4X42**AL		29 000	1 450 \$
211230934	SMART COMFORT	DLCURAH36ABK	FXM4X48**AL		29 000	1 450 \$
209852123	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
212534322	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622693	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622706	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622633	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
211622755	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	32 600	1 630 \$
211622743	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212980297	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980715	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981901	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	32 800	1 640 \$
212982453	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982741	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212981337	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212534361	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211622622	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	33 000	1 650 \$
212970754	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622648	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	33 000	1 650 \$
212972261	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622682	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972527	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	32 800	1 640 \$
211622719	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622731	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622579	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212985068	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212534260	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534280	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212534382	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622659	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622589	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622611	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212989642	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212987840	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622559	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622569	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212974430	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622671	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976828	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622600	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977106	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
212534513	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534535	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU1002120A*	32 600	1 630 \$
211622922	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622935	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622948	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
211622961	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	32 800	1 640 \$
211623010	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A*	32 600	1 630 \$
212980308	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980727	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212982465	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982753	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622829	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
212970764	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211622839	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	32 800	1 640 \$
212534578	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	32 400	1 620 \$
212534629	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	32 600	1 630 \$
212972272	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622911	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972539	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211622974	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622986	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622786	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212985080	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212534428	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534453	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
211622853	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622865	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622796	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212534683	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	32 600	1 630 \$
211622998	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622818	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212534492	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	32 600	1 630 \$
212989354	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
213075637	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212987577	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSM0802120A*	33 000	1 650 \$
212987576	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	33 000	1 650 \$
212987852	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988242	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	32 800	1 640 \$
211622766	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212534473	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974440	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622776	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	32 600	1 630 \$
212974540	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	32 800	1 640 \$
211622889	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622900	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976841	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622807	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977116	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
211622878	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	32 800	1 640 \$
212977272	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	32 800	1 640 \$
211623021	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623031	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	32 600	1 630 \$
211623063	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
211623100	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	32 800	1 640 \$
211623041	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	32 400	1 620 \$
211623052	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	32 600	1 630 \$
211623076	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623088	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
212535211	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212535658	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80CSU0401712A*	32 800	1 640 \$
211623255	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623268	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623184	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
212980751	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212982489	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
211623161	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623199	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623244	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
212972563	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211623281	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0801716A*	32 800	1 640 \$
211623293	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623305	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212984250	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	32 600	1 630 \$
212985104	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623210	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623172	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
211623140	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002122A*	33 000	1 650 \$
212987601	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96MSM0802120A*	32 600	1 630 \$
212987600	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623120	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212974230	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623222	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976566	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623233	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623525	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623544	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623580	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	33 200	1 660 \$
211623643	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	33 000	1 650 \$
211623654	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980341	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
211623391	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623401	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	32 600	1 630 \$
211623411	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	32 600	1 630 \$
211623434	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623491	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
211623607	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623619	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212535966	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	32 400	1 620 \$
212985116	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623422	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
213075686	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	32 600	1 630 \$
212987613	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSM0802120A*	32 600	1 630 \$
212987612	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212987888	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974240	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623338	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623348	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	32 400	1 620 \$
212974560	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	32 600	1 630 \$
211623469	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976577	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623480	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623458	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	32 600	1 630 \$
211623665	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	32 600	1 630 \$
211623675	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	32 400	1 620 \$
212536387	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	33 400	1 670 \$
213353871	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	F5MA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623691	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	FEM4X60**BL		32 600	1 630 \$
213249321	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	FEVA0048**+NAVA44801C K		33 000	1 650 \$
211622548	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	FJMA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623755	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	FJMA4*60L*D*		32 800	1 640 \$
213607761	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	FTMA4B48LOC*		32 800	1 640 \$
213607776	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	FTMA4B60L0D*		32 400	1 620 \$
211623730	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	FVM4X48***L		32 600	1 630 \$
211623741	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	FVM4X60***L		32 400	1 620 \$
211623706	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	FXM4X48**AL		32 600	1 630 \$
211623718	SMART COMFORT	DLCURAH48AAK	FXM4X60**AL		32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209852127	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
213372186	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	DLFULAH48XCX + CI		32 000	1 600 \$
211657277	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657290	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657339	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	31 400	1 570 \$
211657327	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
212980407	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980811	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212982069	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	31 400	1 570 \$
212982549	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982837	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
212981505	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
211657217	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
212970804	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657255	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	31 400	1 570 \$
212972316	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657266	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972587	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	31 400	1 570 \$
211657303	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657315	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657164	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984394	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	31 400	1 570 \$
212985176	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657231	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657243	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657174	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657206	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657184	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989438	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075782	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
212987924	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657144	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657154	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212974480	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
212976893	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657195	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977176	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657558	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657571	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
211657584	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657597	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 400	1 570 \$
211657610	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
211657672	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
211657474	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	31 400	1 570 \$
212980418	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980823	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212982561	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982849	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
211657433	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
211657443	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	31 400	1 570 \$
212970814	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657453	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	31 400	1 570 \$
211657463	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	31 200	1 560 \$
211657486	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	31 400	1 570 \$
212972327	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657547	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972599	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211657623	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657635	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657380	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212985188	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	31 200	1 560 \$
211657500	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657512	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657390	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657647	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	31 200	1 560 \$
211657659	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657422	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657400	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989450	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075799	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
212987936	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988290	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	31 400	1 570 \$
211657350	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212974250	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657360	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212974490	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657370	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212974580	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	31 400	1 570 \$
212976588	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	31 400	1 570 \$
211657536	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	31 400	1 570 \$
212976906	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657411	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977186	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657525	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	31 400	1 570 \$
212977308	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	31 400	1 570 \$
211657694	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	31 400	1 570 \$
211657713	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	31 400	1 570 \$
211658161	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658187	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658200	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
211658213	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658274	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ESU0802120A	30 800	1 540 \$
212980429	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980835	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212982573	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0601716A*	30 800	1 540 \$
212982861	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212970824	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211657939	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
211657959	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 800	1 540 \$
212972338	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658147	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972611	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122B*	30 800	1 540 \$
211658226	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658238	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211657793	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
212985200	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002120A*	30 800	1 540 \$
211658056	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211657813	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
211658250	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1202422A*	30 800	1 540 \$
211658262	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657878	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU0802120A*	31 000	1 550 \$
211657834	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU1002122A*	30 800	1 540 \$
213075817	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
212987685	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSM0802120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987684	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212987948	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988302	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
211657732	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212974500	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657772	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974590	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658103	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658124	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
212976919	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657856	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
212977196	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122B*	30 800	1 540 \$
211658081	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422A*	31 000	1 550 \$
212977320	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658285	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OLV154F20A	31 000	1 550 \$
211658295	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
211658326	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
211658495	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658508	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658401	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	31 200	1 560 \$
211658557	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0601716A*	31 000	1 550 \$
211658545	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
212978960	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
212980440	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980847	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 000	1 550 \$
212982081	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0401712A*	31 000	1 550 \$
212982585	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982873	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212981517	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
211658380	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	31 200	1 560 \$
211658390	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970834	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658451	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
211658416	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972349	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658484	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972623	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211658521	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658533	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658337	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984406	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	31 200	1 560 \$
212985212	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658427	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658439	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658347	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658369	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
212989474	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075834	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002120A*	31 200	1 560 \$
212987697	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSM0802120A*	31 200	1 560 \$
212987696	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987960	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658305	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974270	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658315	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974510	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658462	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976610	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658473	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976932	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658358	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977206	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658787	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658800	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 400	1 570 \$
211658813	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658826	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
211658839	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658888	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	31 400	1 570 \$
211658899	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
211658692	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU1002120A*	31 000	1 550 \$
212980451	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980859	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212982597	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982885	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
211658651	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
211658661	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970844	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658671	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	31 200	1 560 \$
211658681	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
211658704	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972360	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658776	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972635	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122B*	31 000	1 550 \$
211274974	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658852	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658598	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985224	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658718	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658730	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658608	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658864	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1202422A*	31 000	1 550 \$
211658876	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658640	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
211658618	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002122A*	31 000	1 550 \$
212989486	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075847	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
212987709	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSM0802120A*	31 200	1 560 \$
212987708	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987972	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988314	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
211658568	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974280	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658578	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974520	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658588	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974600	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658754	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976621	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658765	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976945	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658629	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977216	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658743	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	31 200	1 560 \$
212977332	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658910	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658920	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	31 000	1 550 \$
213353881	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	F5MA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274986	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	FEM4X60**BL		31 200	1 560 \$
213249332	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	FEVA0048**+NAVA44801C K		31 400	1 570 \$
211274953	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	FJMA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211275002	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	FJMA4*60L*D*		31 000	1 550 \$
213607791	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	FTMA4B48L0C*		31 400	1 570 \$
213607806	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	FTMA4B60L0D*		30 800	1 540 \$
211275013	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	FVM4X48***L		31 200	1 560 \$
211275023	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	FVM4X60***L		30 800	1 540 \$
211275033	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	FXM4X48**AL		31 200	1 560 \$
211275044	SMART COMFORT	DLCURAH48ABK	FXM4X60**AL		30 800	1 540 \$
209852126	SMART COMFORT	DLCURAH60AAK	DLFUAH60XAK		37 000	1 850 \$
213372187	SMART COMFORT	DLCURAH60ABK	DLFULAH60DX + CI		37 000	1 850 \$
213353891	SMART COMFORT	DLCURAH60ABK	F5MA4*60L*D*		37 800	1 890 \$
213607821	SMART COMFORT	DLCURAH60ABK	FTMA4B60L0D*		37 400	1 870 \$
211289636	SMART COMFORT	DLCURAH60ABK	FVM4X60***L		37 800	1 890 \$
208978289	SOLAIR	THTU-HEATPUMP24	THAH-AIRHANDLER36		19 500	975 \$
213279891	STAR AIR KONTROL	SAK-09-CC/220V	SAK-09-CC/220V		7 500	375 \$
213279897	STAR AIR KONTROL	SAK-09-OC/220V	SAK-09-OC/220V		8 000	400 \$
211504104	Star Air Kontrol	SAK-12-22MS/110	SAK-12-22MS/110		8 400	420 \$
211504105	Star Air Kontrol	SAK-12-22MS/220	SAK-12-22MS/220		8 200	410 \$
211726523	Star Air Kontrol	SAK-12-CC(OD)/220VOLT	SAK-12-20CC/220(IN)		8 900	445 \$
213279892	STAR AIR KONTROL	SAK-12-CC/220V	SAK-12-CC/220V		8 900	445 \$
213081463	STAR AIR KONTROL	SAK-12-DTMS/220V	SAK-12-DTMS/220V		9 300	465 \$
213279898	STAR AIR KONTROL	SAK-12-OC/220V	SAK-12-OC/220V		7 700	385 \$
211504100	Star Air Kontrol	SAK-18-19MS/220	SAK-18-19MS/220		11 500	575 \$
211726667	Star Air Kontrol	SAK-18-21MUZ/220(OUT)*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
211726666	Star Air Kontrol	SAK-18-21MUZ/220(OUT)*	Unités avec conduits		14 800	740 \$
211726665	Star Air Kontrol	SAK-18-21MUZ/220(OUT)*	Unités sans conduits		14 400	720 \$
211504107	Star Air Kontrol	SAK-18-24MS/220	SAK-18-24MS/220		14 000	700 \$
211726528	Star Air Kontrol	SAK-18ADN2-M18M	SAK-18WN1-M18		12 000	600 \$
211726524	Star Air Kontrol	SAK-18-CC(OD)/220VOLT	SAK-18-20CC/220(IN)		12 000	600 \$
213279893	STAR AIR KONTROL	SAK-18-CC/220V	SAK-18-CC/220V		12 000	600 \$
211726521	Star Air Kontrol	SAK-18-DTMS/220V	SAK-18-DTMS/220V		12 600	630 \$
213279899	STAR AIR KONTROL	SAK-18-OC/220V	SAK-18-OC/220V		12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211504109	Star Air Kontrol	SAK-24-21MS/220	SAK-24-21MS/220		18 000	900 \$
211726529	Star Air Kontrol	SAK-24ADN2-M18M	SAK-24WN1-M18		21 000	1 050 \$
211726525	Star Air Kontrol	SAK-24-CC(OD)/220VOLT	SAK-24-20CC/220(IN)		19 000	950 \$
213279894	STAR AIR KONTROL	SAK-24-CC/220V	SAK-24-CC/220V		19 000	950 \$
213279887	STAR AIR KONTROL	SAK-24CONS/220V	SAK-24CONS/220V		16 000	800 \$
211726522	Star Air Kontrol	SAK-24-DTMS/220V	SAK-24-DTMS/220V		20 000	1 000 \$
211726675	Star Air Kontrol	SAK-27-22MUZ/220(OUT)*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
211726669	Star Air Kontrol	SAK-27-22MUZ/220(OUT)*	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
211726668	Star Air Kontrol	SAK-27-22MUZ/220(OUT)*	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
211726670	Star Air Kontrol	SAK-36-22MUZ/220(OUT)*	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
213614224	STAR AIR KONTROL	SAK-36ADN2-M18M	SAK-36GN1-M18		20 400	1 020 \$
211726530	Star Air Kontrol	SAK-36ADN2-M18M	SAK-36WN1-M18		20 400	1 020 \$
211726526	Star Air Kontrol	SAK-36-CC(OD)/220VOLT	SAK-36-20CC/220(IN)		23 000	1 150 \$
213279895	STAR AIR KONTROL	SAK-36-CC/220V	SAK-36-CC/220V		23 000	1 150 \$
213279888	STAR AIR KONTROL	SAK-36CONS/220V	SAK-36CONS/220V		23 000	1 150 \$
211726663	Star Air Kontrol	SAK-36-DTMS/220V*	SAK-36-DTMS/220V		25 000	1 250 \$
211504111	Star Air Kontrol	SAK-36MS/220V	SAK-36MS/220V		24 000	1 200 \$
211726677	Star Air Kontrol	SAK-48-21MUZ/220(OUT)*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
211726672	Star Air Kontrol	SAK-48-21MUZ/220(OUT)*	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
213614225	STAR AIR KONTROL	SAK-48ADN2-M18M	SAK-48GN1-M18		37 000	1 850 \$
211726531	Star Air Kontrol	SAK-48ADN2-M18M	SAK-48WN1-M18		37 000	1 850 \$
211726527	Star Air Kontrol	SAK-48-CC(OD)/220VOLT	SAK-48-20CC/220(IN)		30 000	1 500 \$
213279896	STAR AIR KONTROL	SAK-48-CC/220V	SAK-48-CC/220V		30 000	1 500 \$
213279889	STAR AIR KONTROL	SAK-48CONS/220V	SAK-48CONS/220V		29 000	1 450 \$
211726664	Star Air Kontrol	SAK-48-DTMS/220V*	SAK-48-DTMS/220V		34 000	1 700 \$
213081466	STAR AIR KONTROL	SAK-60-20MUZ/220(OUT)	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
213081464	STAR AIR KONTROL	SAK-60-20MUZ/220(OUT)	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
213614226	STAR AIR KONTROL	SAK-60ADN2-M18M	SAK-60GN1-M18		37 000	1 850 \$
211726532	Star Air Kontrol	SAK-60ADN2-M18M	SAK-60WN1-M18		37 000	1 850 \$
213279890	STAR AIR KONTROL	SAK-60CONS/220V	SAK-60CONS/220V		35 000	1 750 \$
211726674	Star Air Kontrol	SAK-60-DTMS/220V*	SAK-60-DTMS/220V		34 400	1 720 \$
212316184	STEALTH	ACIQ-06ZPL-HP230B	ACIQ-06W-HH-MC		8 500	425 \$
212316197	STEALTH	ACIQ-06ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		5 700	285 \$
212316152	STEALTH	ACIQ-09Z-HP115B	ACIQ-09W-HP115B		6 800	340 \$
212316161	STEALTH	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CC-HH-MB		9 000	450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212316164	STEALTH	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09CD-HH-MB		10 100	505 \$
212316157	STEALTH	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MB		9 500	475 \$
212316185	STEALTH	ACIQ-09ZPL-HP230B	ACIQ-09W-HH-MC		9 500	475 \$
212316198	STEALTH	ACIQ-09ZPL-HP230B	SCC-0609-HH-M		9 800	490 \$
212316162	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CC-HH-MB		9 900	495 \$
212316165	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12CD-HH-MB		10 600	530 \$
212316168	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MB		9 600	480 \$
212316201	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12FM-HH-MC		10 200	510 \$
212316158	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MB		10 000	500 \$
212316186	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	ACIQ-12W-HH-MC		10 000	500 \$
212316199	STEALTH	ACIQ-12ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		9 500	475 \$
212394349	STEALTH	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-ACL		13 000	650 \$
213433294	STEALTH	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18-AHB		12 000	600 \$
213433301	STEALTH	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-18W-WM		11 500	575 \$
213493040	STEALTH	ACIQ-18-EHPB	ACIQ-24-ACL		13 000	650 \$
212394355	STEALTH	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18-ACL		14 700	735 \$
213433309	STEALTH	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18W-P		13 500	675 \$
213433305	STEALTH	ACIQ-18-HPB	ACIQ-18W-WM		15 800	790 \$
213492167	STEALTH	ACIQ-18-HPB	ACIQ-24-ACL		14 700	735 \$
212316173	STEALTH	ACIQ-18Z-HH-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
212316172	STEALTH	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités avec conduits		16 000	800 \$
212316171	STEALTH	ACIQ-18Z-HH-M2B	Unités sans conduits		15 000	750 \$
212316154	STEALTH	ACIQ-18Z-HP230B	ACIQ-18W-HP230B		11 500	575 \$
212316163	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CC-HH-MB		15 600	780 \$
212316166	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18CD-HH-MB		15 000	750 \$
212316169	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MB		12 000	600 \$
212316202	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18FM-HH-MC		14 700	735 \$
212316159	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MB		15 000	750 \$
212316187	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	ACIQ-18W-HH-MC		15 000	750 \$
212316200	STEALTH	ACIQ-18ZPL-HP230B	SCC-1218-HH-M		14 500	725 \$
212394350	STEALTH	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL		22 000	1 100 \$
213493041	STEALTH	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-ACL-14		22 600	1 130 \$
213433295	STEALTH	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24-AHB		21 000	1 050 \$
213433302	STEALTH	ACIQ-24-EHPB	ACIQ-24W-WM		19 500	975 \$
212394356	STEALTH	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL		21 000	1 050 \$
213492168	STEALTH	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24-ACL-14		22 400	1 120 \$
213433310	STEALTH	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24W-P		19 200	960 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213433306	STEALTH	ACIQ-24-HPB	ACIQ-24W-WM		20 000	1 000 \$
212316167	STEALTH	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24CD-HH-MB		21 000	1 050 \$
212316170	STEALTH	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24FM-HH-MB		19 000	950 \$
212316160	STEALTH	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MB		21 200	1 060 \$
212316188	STEALTH	ACIQ-24ZPL-HP230B	ACIQ-24W-HH-MC		21 200	1 060 \$
212316176	STEALTH	ACIQ-27Z-HH-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$
212316175	STEALTH	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
212316174	STEALTH	ACIQ-27Z-HH-M3B	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
212394351	STEALTH	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-30-ACL		22 000	1 100 \$
213493043	STEALTH	ACIQ-30-EHPB	ACIQ-36-ACL		22 000	1 100 \$
212394357	STEALTH	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30-ACL		22 600	1 130 \$
213433311	STEALTH	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30W-P		20 000	1 000 \$
213433307	STEALTH	ACIQ-30-HPB	ACIQ-30W-WM		19 600	980 \$
213492170	STEALTH	ACIQ-30-HPB	ACIQ-36-ACL		22 600	1 130 \$
213492171	STEALTH	ACIQ-30-HPB	ACIQ-36-ACL-17		19 600	980 \$
212394352	STEALTH	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL		19 800	990 \$
213493045	STEALTH	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-ACL-17		19 400	970 \$
213433297	STEALTH	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36-AHB		20 400	1 020 \$
213433304	STEALTH	ACIQ-36-EHPB	ACIQ-36W-WM		19 000	950 \$
212394358	STEALTH	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL		33 000	1 650 \$
213492173	STEALTH	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36-ACL-17		27 400	1 370 \$
213433312	STEALTH	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36W-P		32 800	1 640 \$
213433308	STEALTH	ACIQ-36-HPB	ACIQ-36W-WM		28 600	1 430 \$
213492165	STEALTH	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-ACL		27 000	1 350 \$
213492163	STEALTH	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-ACL-17		27 000	1 350 \$
213500940	STEALTH	ACIQ-36-HPC	ACIQ-36-AHB*		31 800	1 590 \$
212316179	STEALTH	ACIQ-36Z-HH-M4B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
212316177	STEALTH	ACIQ-36Z-HH-M4B	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
212316156	STEALTH	ACIQ-36Z-HP230B	ACIQ-36W-HP230B		24 000	1 200 \$
212316189	STEALTH	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CC-HH-MB		33 000	1 650 \$
212316191	STEALTH	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36CD-HH-MB		34 000	1 700 \$
212316194	STEALTH	ACIQ-36ZPL-HP230B	ACIQ-36FM-HH-MB		32 000	1 600 \$
212394353	STEALTH	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-ACL		30 400	1 520 \$
213433298	STEALTH	ACIQ-48-EHPB	ACIQ-48-AHB		37 000	1 850 \$
212394359	STEALTH	ACIQ-48-HPB	ACIQ-48-ACL		32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212316182	STEALTH	ACIQ-48Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
212316181	STEALTH	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
212316180	STEALTH	ACIQ-48Z-HH-M5B	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
212316190	STEALTH	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CC-HH-MB		35 000	1 750 \$
212316192	STEALTH	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48CD-HH-MB		39 500	1 975 \$
212316195	STEALTH	ACIQ-48ZPL-HP230B	ACIQ-48FM-HH-MB		35 000	1 750 \$
212316205	STEALTH	ACIQ-55Z-HH-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
212316204	STEALTH	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
212316203	STEALTH	ACIQ-55Z-HH-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
212394354	STEALTH	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60-ACL		34 000	1 700 \$
213433299	STEALTH	ACIQ-60-EHPB	ACIQ-60AHB		37 000	1 850 \$
213433300	STEALTH	ACIQ-60HPB	ACIQ-60-ACL		37 000	1 850 \$
212316193	STEALTH	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60CD-HH-MB		40 000	2 000 \$
212316196	STEALTH	ACIQ-60ZPL-HP230B	ACIQ-60FM-HH-MB		40 000	2 000 \$
212316208	STEALTH	ES-18Z-M2B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
212316207	STEALTH	ES-18Z-M2B	Unités avec conduits		14 800	740 \$
212316206	STEALTH	ES-18Z-M2B	Unités sans conduits		14 300	715 \$
212316211	STEALTH	ES-27Z-M3B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
212316210	STEALTH	ES-27Z-M3B	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
212316209	STEALTH	ES-27Z-M3B	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
212316212	STEALTH	ES-36Z-M4B	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
212316217	STEALTH	ES-48Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
212316215	STEALTH	ES-48Z-M5B	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
212316220	STEALTH	ES-55Z-M5B	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
212316218	STEALTH	ES-55Z-M5B	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
208447612	SUNCHILLERS	12WODU-UL	12DIDU-UL		9 300	465 \$
208447610	SUNCHILLERS	12WODU-UL	12WIDU-UL		9 000	450 \$
208447613	SUNCHILLERS	24WODU-UL	24DIDU-UL		20 000	1 000 \$
208447611	SUNCHILLERS	24WODU-UL	24WIDU-UL		16 200	810 \$
208447609	SUNCHILLERS	9WODU-UL	9WIDU-UL		8 500	425 \$
207804200	SUNCHILLERS	M18ODU-UL2P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207804199	SUNCHILLERS	M18ODU-UL2P	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207804198	SUNCHILLERS	M18ODU-UL2P	Unités sans conduits		14 300	715 \$
207804191	SUNCHILLERS	M27ODU-UL2P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
207804190	SUNCHILLERS	M27ODU-UL2P	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207804189	SUNCHILLERS	M27ODU-UL2P	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
207804192	SUNCHILLERS	M36ODU-UL2P	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
209948158	SUNCHILLERS	M36ODU-ULTP	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
207804197	SUNCHILLERS	M48ODU-UL2P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
207804195	SUNCHILLERS	M48ODU-UL2P	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
212579410	SUPREME	NE-T52-SUPAE12E	NE-T52-SUPAE12I		10 000	500 \$
212579411	SUPREME	NE-T52-SUPAE18E	NE-T52-SUPAE18I		15 000	750 \$
207742403	SUPREME	YS25E-12HRDN1	YS25E-12HRDN1		9 000	450 \$
207742404	SUPREME	YS25E-18HRDN1	YS25E-18HRDN1		14 900	745 \$
203238005	SUPREME	YS25M-12HRDN1	YS25M-12HRDN1		7 800	390 \$
206799641	SUPREME CENTRAL	SUPRM24CC	AHAN2410		16 000	800 \$
206799642	SUPREME CENTRAL	SUPRM24CC	AHAN3615		16 000	800 \$
210372389	SUPREME CENTRAL	SUPRM30CC	AHAN3615		18 000	900 \$
212940833	SUPREME CENTRAL	SUPRM30CC	F45-SPLTAH36		18 000	900 \$
212940834	SUPREME CENTRAL	SUPRM30CC	F45-SPLTCC30		19 000	950 \$
206799643	SUPREME CENTRAL	SUPRM36CC	AHAN3615		21 000	1 050 \$
214100083	SURE	RD17AZ24AJ3N	RF2TZ2421STANS		15 200	760 \$
214075922	SURE	RD17AZ24AJ3N	SH2VZ3617STANN		15 100	755 \$
214075419	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0503A14DZ	18 900	945 \$
214075595	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0503A14UH	19 000	950 \$
214075589	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0504A17UHN	19 000	950 \$
214075540	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0504A17UHS	19 000	950 \$
214075543	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0504A17UHU	19 000	950 \$
214075473	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0704A17UHU	19 000	950 \$
214075494	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0754A17DZ	18 900	945 \$
214075586	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0754A17UHN	18 900	945 \$
214075460	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V0754A17UHS	18 900	945 \$
214075525	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801V1004A17UH	18 800	940 \$
214075410	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S801VA070417M	15 300	765 \$
214075438	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0503A14DZ	18 900	945 \$
214075427	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0503A14UHN	19 000	950 \$
214075450	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0503A14UHS	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075561	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0504A17UHN	19 000	950 \$
214075451	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0504A17UHS	19 000	950 \$
214075509	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0754A17DZ	18 900	945 \$
214075553	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0754A17UHN	18 900	945 \$
214075420	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V0754A17UHS	18 900	945 \$
214075578	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V1004A17UHN	18 900	945 \$
214075593	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802V1004A17UHS	18 900	945 \$
214075467	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802VA050317M	19 000	950 \$
214075591	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802VA075317M	18 800	940 \$
214075554	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S802VA075317Z	18 900	945 \$
214075549	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S921V0403A17M4S	19 000	950 \$
214075418	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S921V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075424	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S921V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075575	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S951V0403A17M4S	19 000	950 \$
214075470	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S951V0403A17UHU	19 100	955 \$
214075436	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S951V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075514	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S951V0603A17UHU	19 100	955 \$
214075474	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S951V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075544	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S962V0403A17M4S	19 000	950 \$
214075483	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S962V0603A17M4S	19 000	950 \$
214075412	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S962V0703A17M4S	19 000	950 \$
214075441	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S97MV0603A17DHS	19 000	950 \$
214075580	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S97MV0703A17DHS	19 000	950 \$
214075454	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S98MV0603A17UPS	19 000	950 \$
214075433	SURE	RD17AZ24AJ3N	TCFZ2417MTANM	S98MV0703A17UPS	19 000	950 \$
214100071	SURE	RD17AZ36AJ3N	RF2TZ3624STANS		23 800	1 190 \$
214066448	SURE	RD17AZ36AJ3N	SH2CZ3621MTANA		23 200	1 160 \$
214066441	SURE	RD17AZ36AJ3N	SH2CZ3621MTANN		22 800	1 140 \$
214066462	SURE	RD17AZ36AJ3N	SH2VZ3621MTANA		23 400	1 170 \$
214066458	SURE	RD17AZ36AJ3N	SH2VZ3621MTANN		23 200	1 160 \$
214066474	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTAAM	S962V0403A17M4S	23 600	1 180 \$
214066480	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTAAM	S962V1005A21M4S	23 600	1 180 \$
214066490	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTAAM	S97MV0603A17DHS	23 600	1 180 \$
214066496	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTAAM	S98MV0603A17UPS	23 800	1 190 \$
214066727	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0504A17UHN	31 400	1 570 \$
214066537	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0504A17UHS	31 400	1 570 \$
214066535	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0504A17UHU	31 600	1 580 \$
214066643	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0704A17UHU	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214066545	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0754A17DZ	31 400	1 570 \$
214066865	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0754A17UHN	23 200	1 160 \$
214066544	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0754A17UHS	23 200	1 160 \$
214066915	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0755A21DZ	23 000	1 150 \$
214066664	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0755A21UHN	23 000	1 150 \$
214066568	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V0755A21UHS	23 000	1 150 \$
214066581	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V1004A17UH	23 200	1 160 \$
214066789	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V1005A21DZ	23 000	1 150 \$
214066813	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V1005A21UHN	23 000	1 150 \$
214066783	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V1005A21UHS	23 000	1 150 \$
214066588	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801V1005A21UHU	23 000	1 150 \$
214066534	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801VA050417M	23 400	1 170 \$
214066675	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801VA070417M	31 200	1 560 \$
214066928	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S801VA100521M	31 200	1 560 \$
214066893	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0504A17UHN	31 400	1 570 \$
214066772	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0504A17UHS	31 400	1 570 \$
214066887	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0754A17DZ	31 400	1 570 \$
214066597	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0754A17UHN	23 200	1 160 \$
214066665	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0754A17UHS	23 200	1 160 \$
214066905	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0755A21DZ	23 000	1 150 \$
214066551	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0755A21UHN	23 000	1 150 \$
214066805	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V0755A21UHS	23 000	1 150 \$
214066565	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V1004A17UHN	23 200	1 160 \$
214066607	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V1004A17UHS	23 200	1 160 \$
214066685	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V1005A21DZ	23 000	1 150 \$
214066736	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V1005A21UHN	23 000	1 150 \$
214066776	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802V1005A21UHS	23 000	1 150 \$
214066602	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA050317M	31 400	1 570 \$
214066798	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA075317M	23 200	1 160 \$
214066737	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA075317Z	31 400	1 570 \$
214066697	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA075421M	23 200	1 160 \$
214066558	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA075421Z	23 200	1 160 \$
214066611	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S802VA100521M	23 000	1 150 \$
214066527	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066620	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V0603A17M4S	31 600	1 580 \$
214066740	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066718	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066662	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V0855A21M4S	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214066647	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S921V1005A21M4S	31 400	1 570 \$
214066670	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066748	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0403A17UHU	31 600	1 580 \$
214066547	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0603A17M4S	31 600	1 580 \$
214066521	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0603A17UHU	31 600	1 580 \$
214066522	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066641	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066840	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V0855A21M4S	31 400	1 570 \$
214066658	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V1005A21M4S	31 400	1 570 \$
214066637	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S951V1005A21UHU	23 200	1 160 \$
214066681	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V0403A17M4S	31 400	1 570 \$
214066699	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V0603A17M4S	31 600	1 580 \$
214066612	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V0703A17M4S	31 400	1 570 \$
214066627	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V0705A21M4S	23 200	1 160 \$
214066796	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V0855A21M4S	31 400	1 570 \$
214066471	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S962V1005A21M4S	23 400	1 170 \$
214066754	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S97MV0603A17DHS	31 400	1 570 \$
214066858	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S97MV0703A17DHS	31 400	1 570 \$
214066494	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S97MV0855A21DHS	23 400	1 170 \$
214066899	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S97MV1005A21DHS	23 200	1 160 \$
214066507	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S98MV0603A17UPS	31 600	1 580 \$
214066824	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S98MV0703A17UPS	31 400	1 570 \$
214066850	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S98MV0855A21UPS	31 200	1 560 \$
214066624	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3621MTANM	S98MV1005A21UPS	31 400	1 570 \$
214066477	SURE	RD17AZ36AJ3N	TCFZ3624MTANM	S98MV0855A21UPS	23 400	1 170 \$
214075931	SURE	RD17AZ48AJ3N	SH2CZ6024STANM		32 600	1 630 \$
214075859	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21DZ	32 400	1 620 \$
214075761	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075662	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075775	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075691	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075680	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075858	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHU	32 400	1 620 \$
214075652	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075796	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1255A24UH	32 400	1 620 \$
214075641	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1505A24UH	32 400	1 620 \$
214075897	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S801VA100521M	32 600	1 630 \$
214075911	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21DZ	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075748	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21UHN	32 400	1 620 \$
214075865	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21UHS	32 400	1 620 \$
214075771	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21DZ	32 200	1 610 \$
214075717	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21UHN	32 400	1 620 \$
214075729	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21UHS	32 400	1 620 \$
214075800	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24DZ	32 400	1 620 \$
214075829	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24UHN	32 400	1 620 \$
214075861	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24UHS	32 400	1 620 \$
214075638	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1505A24UHN	32 400	1 620 \$
214075663	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1505A24UHS	32 400	1 620 \$
214075727	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA075421M	32 600	1 630 \$
214075670	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA075421Z	32 400	1 620 \$
214075790	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA100521M	32 400	1 620 \$
214075824	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA125524M	32 200	1 610 \$
214075673	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA125524Z	32 200	1 610 \$
214075607	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075802	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075784	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075794	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075852	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075830	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075611	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075793	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1005A21UHU	32 600	1 630 \$
214075883	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075703	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V0705A21M4S	32 600	1 630 \$
214075635	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V0855A21M4S	32 600	1 630 \$
214075754	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V1005A21M4S	32 600	1 630 \$
214075907	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V1155A24M4S	32 400	1 620 \$
214075769	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV0855A21DHS	32 600	1 630 \$
214075596	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV1005A21DHS	32 600	1 630 \$
214075778	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV1155A24DHS	32 600	1 630 \$
214075684	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV0855A21UPS	32 600	1 630 \$
214075843	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV1005A21UPS	32 800	1 640 \$
214075791	SURE	RD17AZ48AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV1155A24UPS	32 600	1 630 \$
214075181	SURE	RD17AZ60AJ3N	SH2VZ6024STANN		36 000	1 800 \$
214075226	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21DZ	50 500	2 525 \$
214075285	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21UHN	50 500	2 525 \$
214075233	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V0755A21UHS	50 500	2 525 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075261	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
214075306	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHN	50 500	2 525 \$
214075302	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHS	50 500	2 525 \$
214075190	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1005A21UHU	50 500	2 525 \$
214075215	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1255A24DZ	50 500	2 525 \$
214075298	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1255A24UH	50 500	2 525 \$
214075199	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801V1505A24UH	50 500	2 525 \$
214075225	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S801VA100521M	50 500	2 525 \$
214075303	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21DZ	50 500	2 525 \$
214075293	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21UHN	50 500	2 525 \$
214075270	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V0755A21UHS	50 500	2 525 \$
214075221	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21DZ	50 500	2 525 \$
214075267	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21UHN	50 500	2 525 \$
214075274	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1005A21UHS	50 500	2 525 \$
214075212	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24DZ	50 500	2 525 \$
214075281	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24UHN	50 500	2 525 \$
214075268	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1255A24UHS	50 500	2 525 \$
214075196	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1505A24UHN	50 500	2 525 \$
214075205	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802V1505A24UHS	50 500	2 525 \$
214075258	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA100521M	50 500	2 525 \$
214075186	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA125524M	50 000	2 500 \$
214075191	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S802VA125524Z	50 500	2 525 \$
214075332	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V0705A21M4S	51 000	2 550 \$
214075335	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075334	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V1005A21M4S	51 000	2 550 \$
214075352	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S921V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075350	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V0705A21M4S	51 000	2 550 \$
214075343	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075313	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1005A21M4S	51 000	2 550 \$
214075324	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1005A21UHU	50 500	2 525 \$
214075325	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S951V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075363	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V0705A21M4S	51 000	2 550 \$
214075358	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V0855A21M4S	51 000	2 550 \$
214075385	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V1005A21M4S	51 000	2 550 \$
214075406	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S962V1155A24M4S	50 500	2 525 \$
214075395	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV0855A21DHS	50 500	2 525 \$
214075359	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV1005A21DHS	50 500	2 525 \$
214075398	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S97MV1155A24DHS	50 500	2 525 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
214075384	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV0855A21UPS	50 500	2 525 \$
214075379	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV1005A21UPS	51 000	2 550 \$
214075366	SURE	RD17AZ60AJ3N	TCFZ6024STANM	S98MV1155A24UPS	50 500	2 525 \$
207688887	TCL	TSC-09HA1/I3TI22	TSC-09HA1/I3TI22-I		5 900	295 \$
207688889	TCL	TSC-09HA2/I3TI23	TSC-09HA2/I3TI23-I		5 900	295 \$
207688888	TCL	TSC-12HA1/I3TI22	TSC-12HA1/I3TI22-I		7 100	355 \$
207688890	TCL	TSC-12HA2/I3TI23	TSC-12HA2/I3TI23-I		7 600	380 \$
207688891	TCL	TSC-18HA2/I3TI21	TSC-18HA2/I3TI21-I		10 000	500 \$
207688892	TCL	TSC-24HA2/I3TI20	TSC-24HA2/I3TI20-I		13 900	695 \$
209424843	TCL	TUM-18HA2/I2I22-21ES	Unités sans conduits		12 200	610 \$
209424844	TCL	TUM-27HA2/I2I21-21ES	Unités sans conduits		18 100	905 \$
209424845	TCL	TUM-36HA2/I2I21-21ES	Unités sans conduits		21 200	1 060 \$
213304200	TECH CLIMATE	ODD1200	DD1200		9 300	465 \$
213304196	TECH CLIMATE	ODD1200	DS120		10 000	500 \$
213304201	TECH CLIMATE	ODD1800	DD1800		12 600	630 \$
213304197	TECH CLIMATE	ODD1800	DS180		14 100	705 \$
213304202	TECH CLIMATE	ODD2400	DD2400		20 000	1 000 \$
213304198	TECH CLIMATE	ODD2400	DS240		17 400	870 \$
213304199	TECH CLIMATE	ODD900	DD900		7 700	385 \$
213479391	TEMP SHIFT	TSM2OI18HFN1M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
213479390	TEMP SHIFT	TSM2OI18HFN1M	Unités avec conduits		16 000	800 \$
213479389	TEMP SHIFT	TSM2OI18HFN1M	Unités sans conduits		13 500	675 \$
213479394	TEMP SHIFT	TSM3OK27HFN1M	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 \$
213479393	TEMP SHIFT	TSM3OK27HFN1M	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
213479392	TEMP SHIFT	TSM3OK27HFN1M	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
213479397	TEMP SHIFT	TSM4OX63036HFN1M1X	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 600	1 430 \$
213479396	TEMP SHIFT	TSM4OX63036HFN1M1X	Unités avec conduits		30 000	1 500 \$
213479395	TEMP SHIFT	TSM4OX63036HFN1M1X	Unités sans conduits		27 400	1 370 \$
213479403	TEMP SHIFT	TSM5OA55HFN1M[X]	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
213479402	TEMP SHIFT	TSM5OA55HFN1M[X]	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
213479401	TEMP SHIFT	TSM5OA55HFN1M[X]	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
213479400	TEMP SHIFT	TSM5OG48HFN1M[X]	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
213479399	TEMP SHIFT	TSM5OG48HFN1M[X]	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213479398	TEMP SHIFT	TSM5OG48HFN1M[X]	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
213479382	TEMP SHIFT	TSMOD3024HFN1MU0W	TSMCD124HRFN1MT0W(GA)		21 000	1 050 \$
213479388	TEMP SHIFT	TSMOD3024HFN1MU0W	TSMTIU24HWFN1M		21 000	1 050 \$
212925581	TEMP SHIFT	TSMOD3024HFN1MW	TSMAC24HWDN1MN0		21 000	1 050 \$
212925593	TEMP SHIFT	TSMOD3024HFN1MW	TSMVC24HWFN1M		19 200	960 \$
212925576	TEMP SHIFT	TSMOD30U30HFN1MR0	TSMAC36HWDN1MN0		22 000	1 100 \$
212925582	TEMP SHIFT	TSMOD30U30HFN1MR0(X)	TSMAC36HWDN1MN0		22 600	1 130 \$
213479376	TEMP SHIFT	TSMOD30U30HFN1MR0(X)	TSMVB36B24T4N1		19 600	980 \$
212925594	TEMP SHIFT	TSMOD30U30HFN1MR0(X)	TSMVC30HWFN1M		21 000	1 050 \$
212925577	TEMP SHIFT	TSMOD30U36HFN1MR0	TSMAC36HWDN1MN0		19 800	990 \$
213363379	TEMP SHIFT	TSMOD30U36HFN1MR0	TSMVB36B24T4N1		19 400	970 \$
212925589	TEMP SHIFT	TSMOD30U36HFN1MR0	TSMVC36HWFN1M		20 400	1 020 \$
213479383	TEMP SHIFT	TSMOE30U36HFN1M(GA)	TSMCD136HRFN1M(GA)		33 000	1 650 \$
213479384	TEMP SHIFT	TSMOE30U48HFN1M[X](GA)	TSMCD148HRFN1M(GA)		35 000	1 750 \$
212925584	TEMP SHIFT	TSMOE30U48HFN1M[X1]	TSMAC48HWDN1MN0		32 000	1 600 \$
212925596	TEMP SHIFT	TSMOE30U48HFN1M[X1]	TSMVC48HWFN1M		36 000	1 800 \$
212925578	TEMP SHIFT	TSMOE30U48HFN1MR0	TSMAC48HWDN1MN0		30 400	1 520 \$
212925590	TEMP SHIFT	TSMOE30U48HFN1MR0	TSMVC48HWFN1M		37 000	1 850 \$
212925585	TEMP SHIFT	TSMOE30U55HFN1M	TSMAC60HWDN1MN0		37 000	1 850 \$
213148985	TEMP SHIFT	TSMOE30U55HFN1M	TSMAC60HWDN1MN0*		37 000	1 850 \$
212925597	TEMP SHIFT	TSMOE30U55HFN1M	TSMVC60HWFN1M		42 000	2 100 \$
212925579	TEMP SHIFT	TSMOE30U60HFN1MR0	TSMAC60HWDN1MN0		34 000	1 700 \$
212925591	TEMP SHIFT	TSMOE30U60HFN1MR0	TSMVC60HWFN1M		37 000	1 850 \$
212925583	TEMP SHIFT	TSMOE31U36HFN1M	TSMAC36HWDN1MN0		33 000	1 650 \$
212928575	TEMP SHIFT	TSMOE31U36HFN1M	TSMVB36B24T4N1		27 400	1 370 \$
212925595	TEMP SHIFT	TSMOE31U36HFN1M	TSMVC36HWFN1M		30 400	1 520 \$
213479379	TEMP SHIFT	TSMOX33009HFN1MY5W	TSCCA3U09HRFN1M(C)		9 000	450 \$
213479385	TEMP SHIFT	TSMOX33009HFN1MY5W	TSMTIU09HWFN1M		10 100	505 \$
213479380	TEMP SHIFT	TSMOX33012HFN1MW5W	TSCCA3U12HRFN1M(C)		9 900	495 \$
213479386	TEMP SHIFT	TSMOX33012HFN1MW5W	TSMTIU12HWFN1M		10 600	530 \$
212925574	TEMP SHIFT	TSMOX330U18HFN1MR0	TSMAC24HWDN1MN0		13 000	650 \$
212925586	TEMP SHIFT	TSMOX330U18HFN1MR0	TSMVC18HWFN1M		12 000	600 \$
213479381	TEMP SHIFT	TSMOX43017HFN1MT0W	TSCCA3U18HRFN1M(C)		15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213479387	TEMP SHIFT	TSMOX43017HFN1MT0W	TSMTIU18HWFN1M		15 000	750 \$
212925580	TEMP SHIFT	TSMOX430U18HFN1M	TSMAC24HWDN1MNO		14 700	735 \$
212925592	TEMP SHIFT	TSMOX430U18HFN1M	TSMVC18HWFN1M		13 500	675 \$
212925575	TEMP SHIFT	TSMOX430U24HFN1MR0	TSMAC24HWDN1MNO		22 000	1 100 \$
212925587	TEMP SHIFT	TSMOX430U24HFN1MR0	TSMVC24HWFN1M		21 000	1 050 \$
213479378	TEMP SHIFT	TSMOX63036HFN1M3X	TSMAC36HWDN1MNO		27 000	1 350 \$
213479377	TEMP SHIFT	TSMOX63036HFN1M3X	TSMVB36B24T4N1		27 000	1 350 \$
213484699	TEMP SHIFT	TSMOX63036HFN1M3X	TSMVC36HWFN1M		31 800	1 590 \$
207659295	TEMPBLUE	TBG43VX036PH3N1H	TBH43VX036-H3N1H		24 000	1 200 \$
213614239	TEMPBLUE	UTG420B-X009PH3N1H	UTH420B-X009-H3N1H		6 000	300 \$
213614241	TEMPBLUE	UTG420B-X012PH1N1H	UTH420B-X012-H1N1H		7 800	390 \$
213614240	TEMPBLUE	UTG420B-X012PH3N1H	UTH420B-X012-H3N1H		7 000	350 \$
213614242	TEMPBLUE	UTG420B-X018PH3N1H	UTH420B-X018-H3N1H		11 400	570 \$
213614243	TEMPBLUE	UTG420B-X024PH3N1H	UTH420B-X024-H3N1H		16 500	825 \$
208447751	TEMPSTAR	DLCERBH09AAJ	DLFEHBH09XAJ		6 300	315 \$
208447756	TEMPSTAR	DLCERBH09AAK	DLFEHBH09XAK		6 000	300 \$
208447750	TEMPSTAR	DLCERBH12AAJ	DLFEHBH12XAJ		7 800	390 \$
208447755	TEMPSTAR	DLCERBH12AAK	DLFEHBH12XAK		7 000	350 \$
208447753	TEMPSTAR	DLCERBH18AAK	DLFEHBH18XAK		11 400	570 \$
208447757	TEMPSTAR	DLCERBH24AAK	DLFEHBH24XAK		16 500	825 \$
208447754	TEMPSTAR	DLCERBH30AAK	DLFEHBH30XAK		20 000	1 000 \$
201835822	TEMPSTAR	DLCLRAH36AAK	DLFLCAH36XAK		25 200	1 260 \$
201835779	TEMPSTAR	DLCLRAH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 600	1 380 \$
201835820	TEMPSTAR	DLCLRAH36AAK	DLFLFAH36XAK		25 400	1 270 \$
201835828	TEMPSTAR	DLCLRAH48AAK	DLFLCAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835781	TEMPSTAR	DLCLRAH48AAK	DLFLDAH48XAK		33 400	1 670 \$
201835826	TEMPSTAR	DLCLRAH48AAK	DLFLFAH48XAK		35 000	1 750 \$
201835782	TEMPSTAR	DLCLRAH58AAK	DLFLDAH58XAK		37 600	1 880 \$
201835830	TEMPSTAR	DLCLRAH58AAK	DLFLFAH58XAK		39 000	1 950 \$
205767361	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLAAH36XAK		25 000	1 250 \$
206188332	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLCAH36XAK		22 000	1 100 \$
206188333	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLDAH36XAK		27 000	1 350 \$
206188331	TEMPSTAR	DLCLRBH36AAK	DLFLFAH36XAK		22 000	1 100 \$
205767362	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLAAH48XAK		36 000	1 800 \$
206188335	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLCAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188336	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLDAH48XAK		29 000	1 450 \$
206188334	TEMPSTAR	DLCLRBH48AAK	DLFLFAH48XAK		29 000	1 450 \$
207826637	TEMPSTAR	DLCLRCH36AAK	DLFLABH36XAK		25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207826635	TEMPSTAR	DLCLRCH48AAK	DLFLABH48XAK		37 400	1 870 \$
207826636	TEMPSTAR	DLCLRCH58AAK	DLFLABH60XAK		34 000	1 700 \$
207643139	TEMPSTAR	DLCMHBH24CAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 900	795 \$
207643138	TEMPSTAR	DLCMHBH24CAK	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207643137	TEMPSTAR	DLCMHBH24CAK	Unités sans conduits		13 300	665 \$
207643142	TEMPSTAR	DLCMHBH30DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 700	935 \$
207643141	TEMPSTAR	DLCMHBH30DAK	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207643140	TEMPSTAR	DLCMHBH30DAK	Unités sans conduits		18 500	925 \$
207643151	TEMPSTAR	DLCMHBH36DAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 400	1 120 \$
207643150	TEMPSTAR	DLCMHBH36DAK	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207643149	TEMPSTAR	DLCMHBH36DAK	Unités sans conduits		22 000	1 100 \$
207643148	TEMPSTAR	DLCMHBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		31 000	1 550 \$
207643147	TEMPSTAR	DLCMHBH48EAK	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207643146	TEMPSTAR	DLCMHBH48EAK	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
201835786	TEMPSTAR	DLCMRAH27CAK	Unités sans conduits		17 800	890 \$
201835789	TEMPSTAR	DLCMRAH36DAK	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
201835791	TEMPSTAR	DLCMRAH48EAK	Unités sans conduits		30 400	1 520 \$
207643136	TEMPSTAR	DLCMRBH18BAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 800	590 \$
207643135	TEMPSTAR	DLCMRBH18BAK	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207643134	TEMPSTAR	DLCMRBH18BAK	Unités sans conduits		11 800	590 \$
207643144	TEMPSTAR	DLCMRBH36DAK	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207643154	TEMPSTAR	DLCMRBH48EAK	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 600	1 530 \$
207643153	TEMPSTAR	DLCMRBH48EAK	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207643152	TEMPSTAR	DLCMRBH48EAK	Unités sans conduits		31 000	1 550 \$
201835748	TEMPSTAR	DLCPRAH09AAK	DLFPHAH09XAK		7 200	360 \$
201835750	TEMPSTAR	DLCPRAH12AAK	DLFPHAH12XAK		6 800	340 \$
202463656	TEMPSTAR	DLCPRAH18AAK	DLFPHAH18XAK		12 300	615 \$
202463657	TEMPSTAR	DLCPRAH24AAK	DLFPHAH24XAK		15 450	773 \$
207614973	TEMPSTAR	DLCPRBH09AAK	DLFPHBH09XAK		10 400	520 \$
207614974	TEMPSTAR	DLCPRBH12AAK	DLFPHBH12XAK		10 400	520 \$
207826651	TEMPSTAR	DLCPRBH18AAK	DLFPHBH18XAK		20 200	1 010 \$
201835802	TEMPSTAR	DLCRAH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 700	335 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201835800	TEMPSTAR	DLCSRAH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 800	340 \$
201835767	TEMPSTAR	DLCSRAH09AAK	DLFSHAH09XAK		7 500	375 \$
201835765	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAJ	DLFSHAH12XAJ		7 100	355 \$
201835804	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSCAH12XAK		8 200	410 \$
201835808	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 100	405 \$
201835806	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSFAH12XAK		9 600	480 \$
201835769	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 600	380 \$
206396139	TEMPSTAR	DLCSRAH12AAK	DLFSHBH12XAK		7 500	375 \$
201835812	TEMPSTAR	DLCSRAH18AAK	DLFSCAH18XAK		12 000	600 \$
201835810	TEMPSTAR	DLCSRAH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 900	645 \$
201835771	TEMPSTAR	DLCSRAH18AAK	DLFSHAH18XAK		11 900	595 \$
205921379	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSAAH24XAK		17 500	875 \$
201835818	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSCAH24XAK		16 200	810 \$
201835814	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSDAH24XAK		17 400	870 \$
201835816	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSFAH24XAK		17 200	860 \$
201835773	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206396142	TEMPSTAR	DLCSRAH24AAK	DLFSHBH24XAK		15 000	750 \$
201835777	TEMPSTAR	DLCSRAH36AAK	DLFSHAH36XAK		20 600	1 030 \$
207188926	TEMPSTAR	DLCSRBH06AAK	DLFSHBH06XAK		7 500	375 \$
206350459	TEMPSTAR	DLCSRBH09AAK	DLFSCAH09XAK		6 100	305 \$
206350460	TEMPSTAR	DLCSRBH09AAK	DLFSDAH09XAK		6 400	320 \$
206361904	TEMPSTAR	DLCSRBH09AAK	DLFSHBH09XAK		9 300	465 \$
206361903	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAJ	DLFSHBH12XAJ		8 900	445 \$
206350461	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSCAH12XAK		7 900	395 \$
206350462	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSDAH12XAK		8 300	415 \$
206350463	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSFAH12XAK		8 400	420 \$
206396138	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSHAH12XAK		7 500	375 \$
206361905	TEMPSTAR	DLCSRBH12AAK	DLFSHBH12XAK		10 300	515 \$
207826609	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSABH18XBK		12 000	600 \$
206350465	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH18XAK		12 700	635 \$
207801575	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSDAH24XAK		12 600	630 \$
206350466	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSFAH18XAK		12 000	600 \$
206361906	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	DLFSHBH18XAK		11 100	555 \$
207203173	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207203180	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 900	695 \$
207203183	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 900	695 \$
207203191	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	13 700	685 \$
207203195	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	13 800	690 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203202	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	13 900	695 \$
207203205	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	14 000	700 \$
207203213	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	14 100	705 \$
207203219	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	13 900	695 \$
207203226	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	13 800	690 \$
207203232	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601714A*	14 100	705 \$
207203235	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203239	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203246	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	13 900	695 \$
207203250	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203257	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	14 100	705 \$
207203174	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203196	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203220	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203230	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207203240	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203251	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203175	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203181	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	14 600	730 \$
207203184	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203189	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207203192	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203197	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203203	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203206	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203211	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203214	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203221	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203227	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203231	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	14 900	745 \$
207203236	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203241	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203247	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203252	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203258	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	14 700	735 \$
207203176	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	13 800	690 \$
207203182	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	13 800	690 \$
207203185	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	13 800	690 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203193	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	13 600	680 \$
207203198	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	13 700	685 \$
207203207	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	13 800	690 \$
207203215	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	13 900	695 \$
207203222	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	13 800	690 \$
207203228	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	13 700	685 \$
207203233	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	14 000	700 \$
207203237	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	13 800	690 \$
207203242	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	13 900	695 \$
207203248	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	13 800	690 \$
207203253	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	13 800	690 \$
207203259	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	13 900	695 \$
207203260	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	13 800	690 \$
207203177	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 700	735 \$
207203186	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 700	735 \$
207203199	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203208	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	14 700	735 \$
207203216	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	14 800	740 \$
207203223	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	14 700	735 \$
207203243	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	14 800	740 \$
207203254	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	14 700	735 \$
207203178	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203187	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203200	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203209	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203217	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$
207203224	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203244	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203255	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203179	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	14 600	730 \$
207203188	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	14 600	730 \$
207203190	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	14 700	735 \$
207203194	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	14 500	725 \$
207203201	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	14 500	725 \$
207203204	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203210	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	14 600	730 \$
207203212	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	14 700	735 \$
207203218	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207203225	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	14 600	730 \$
207203229	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	14 600	730 \$
207203234	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	14 700	735 \$
207203238	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	14 600	730 \$
207203245	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	14 700	735 \$
207203249	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	14 600	730 \$
207203256	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	14 600	730 \$
207203171	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FEM4P18**AL		14 700	735 \$
207203172	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FEM4X18**BL		14 700	735 \$
207203169	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FM(C,U)4Z18**AL*		15 000	750 \$
207203168	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FMA4X18**AL*		15 000	750 \$
207202178	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FVM4X24***L		13 400	670 \$
207203170	TEMPSTAR	DLCSRBH18AAK	FXM4X18**AL		14 500	725 \$
206188337	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSAAH24XAK		16 500	825 \$
207826608	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSABH24XBK		16 200	810 \$
206350467	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSCAH24XAK		14 500	725 \$
206350468	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSDAH24XAK		14 500	725 \$
206350469	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSFAH24XAK		14 500	725 \$
206396143	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSHAH24XAK		15 000	750 \$
206361907	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	DLFSHBH24XAK		18 900	945 \$
207099995	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 700	785 \$
207100000	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 700	785 \$
207100031	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	15 700	785 \$
207100036	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601714A*	15 700	785 \$
207100046	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	15 800	790 \$
207100061	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207100014	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	15 700	785 \$
207100040	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	15 700	785 \$
207100103	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	15 800	790 \$
207100065	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	15 800	790 \$
207100019	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	15 700	785 \$
207100087	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	15 800	790 \$
207100093	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716A*	15 700	785 \$
207100111	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207100104	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	15 200	760 \$
207100098	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207099996	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207100001	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207100032	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100037	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207100047	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207100062	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207100073	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207100084	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207100007	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 500	775 \$
207100012	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207100044	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207100058	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207100106	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207100069	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207100023	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207100091	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207100097	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099998	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	15 500	775 \$
207100005	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207100010	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	15 300	765 \$
207100016	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A*	15 400	770 \$
207100042	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207100056	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207100105	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100067	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207100021	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	15 400	770 \$
207100078	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	15 500	775 \$
207100089	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	15 400	770 \$
207100095	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	15 400	770 \$
207100112	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	15 500	775 \$
207100099	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	15 400	770 \$
207100119	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	15 300	765 \$
207100113	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	15 300	765 \$
207100107	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	15 300	765 \$
207100100	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	15 200	760 \$
207100114	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	15 200	760 \$
207100101	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	15 100	755 \$
207099994	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 600	780 \$
207099999	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 600	780 \$
207100030	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	15 600	780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207100035	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601714A*	15 500	775 \$
207100060	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207100003	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 600	780 \$
207100008	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	15 500	775 \$
207100013	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	15 600	780 \$
207100039	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	15 500	775 \$
207100108	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	15 600	780 \$
207100064	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	15 600	780 \$
207100018	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	15 600	780 \$
207100086	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	15 600	780 \$
207100092	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	15 600	780 \$
207099997	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	15 500	775 \$
207100002	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	15 500	775 \$
207100033	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100038	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601714A*	15 400	770 \$
207100048	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	15 500	775 \$
207100063	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100074	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	15 600	780 \$
207100085	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	15 600	780 \$
207100004	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207100009	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207100015	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207100041	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207100055	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207100109	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100066	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207100020	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207100088	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207100094	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207100115	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207100102	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$
207100006	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	15 400	770 \$
207100011	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	15 400	770 \$
207100017	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	15 500	775 \$
207100043	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	15 400	770 \$
207100057	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	15 600	780 \$
207100110	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	15 500	775 \$
207100068	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	15 500	775 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207100022	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	15 500	775 \$
207100090	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	15 500	775 \$
207100096	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	15 500	775 \$
207099992	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		16 100	805 \$
207099991	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	FMA4X24**AL*		16 000	800 \$
207099989	TEMPSTAR	DLCSRBH24AAK	FXM4X24**AL		15 500	775 \$
210819427	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	DLFSABH30XBK		20 400	1 020 \$
207199435	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199439	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199448	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199479	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199437	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199441	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199446	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199450	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199452	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199472	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199480	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199487	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
207199454	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199457	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199459	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
207199461	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199463	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199474	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199481	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199488	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199443	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 000	950 \$
207199473	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
207199489	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199456	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 100	955 \$
207199465	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 800	940 \$
207199467	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	18 800	940 \$
207199470	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 100	955 \$
207199475	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 000	950 \$
207199482	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 000	950 \$
207199490	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199492	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207199476	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
207199491	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199477	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0401712A*	18 700	935 \$
207199493	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	18 700	935 \$
207199436	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
207199440	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
207199449	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
207199483	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199460	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
207199438	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
207199442	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
207199447	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199451	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199453	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
207199485	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199494	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199455	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 300	965 \$
207199458	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
207199462	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
207199464	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
207199444	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
207199445	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	19 300	965 \$
207199495	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199466	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 000	950 \$
207200433	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 800	1 040 \$
207199484	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
207199496	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
207199498	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	19 100	955 \$
207199471	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401410A*	19 200	960 \$
207199478	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
207199486	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
207199497	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	19 000	950 \$
207199430	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
207199431	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
207199434	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 200	960 \$
207199432	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FMA4X30**AL*		19 400	970 \$
207198932	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FVM4X36***L		19 200	960 \$
207199433	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK	FXM4X30**AL		18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208104324	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK11	DLFSABH30XBK		19 200	960 \$
208102130	TEMPSTAR	DLCSRBH30AAK11	DLFSHBH30XAK		20 000	1 000 \$
208104323	TEMPSTAR	DLCSRBH36ABK	DLFSABH36XBK		25 600	1 280 \$
209852117	TEMPSTAR	DLCURAH18AAK	DLFUAAH18XAK		12 000	600 \$
213353726	TEMPSTAR	DLCURAH18AAK	F5MA4*24L*B*		11 600	580 \$
213607582	TEMPSTAR	DLCURAH18AAK	FTMA4X24L0B*		11 600	580 \$
209852113	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	DLFUAAH18XAK		13 500	675 \$
213372172	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	DLFULAH24XBX + CI		14 700	735 \$
211259898	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211259914	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211260007	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211259929	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211259741	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0401712A*	12 600	630 \$
211260024	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977716	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 200	610 \$
212978232	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978750	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979951	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982382	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981830	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80MSU1002120A*	12 200	610 \$
211259588	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412A*	12 300	615 \$
212969515	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211259714	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211259727	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969975	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VSL0701716B*	12 300	615 \$
211259756	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970856	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0451412B*	12 300	615 \$
211259794	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971444	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211259976	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259992	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211259945	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211259962	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983259	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983635	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984167	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984707	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*92MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259868	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211259805	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211259817	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$
211259829	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211259675	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988779	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0401712A*	12 100	605 \$
212989271	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*95MSU0601716A*	12 100	605 \$
212985882	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986281	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401410A*	12 200	610 \$
212986666	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212986986	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
212987505	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96MSN0801716A*	12 300	615 \$
211259625	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972671	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211259638	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973021	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0401712B*	12 300	615 \$
211259650	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973301	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211259612	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0601714A*	12 300	615 \$
211259662	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973661	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VSN0801716B*	12 300	615 \$
211259842	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974623	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211259772	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975077	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0401712B*	12 300	615 \$
211259854	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975385	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211259884	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0601714A*	12 300	615 \$
211259783	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975782	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	*96VTN0801716B*	12 100	605 \$
211260054	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211260040	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211260068	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X19L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211260197	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260238	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977728	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978244	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260080	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969525	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260118	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970868	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211260225	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260212	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983645	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211260182	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211260133	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260149	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985892	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986293	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986996	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211260094	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972681	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	12 300	615 \$
211260107	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973311	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	12 300	615 \$
211260162	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974636	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211260172	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975396	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	12 300	615 \$
211260542	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211260556	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211260634	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211260571	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211260384	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211260648	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977740	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978256	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978761	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979963	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982394	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981842	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211260251	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969535	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211260361	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211260372	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212969985	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	12 000	600 \$
211260397	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970880	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260439	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971455	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	12 100	605 \$
211260610	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211260621	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211260585	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211260598	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
212983270	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983655	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	12 000	600 \$
212984179	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984719	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260516	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211260452	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211260465	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211260478	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211260328	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988791	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	12 300	615 \$
212989283	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985902	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986305	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986678	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212987006	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	12 000	600 \$
212987517	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211260283	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972691	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211260294	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973031	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211260305	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973321	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	12 000	600 \$
211260272	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211260316	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973671	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	12 000	600 \$
211260492	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974649	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	12 300	615 \$
211260414	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975088	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211260504	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975407	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	12 000	600 \$
211260530	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076393	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	12 400	620 \$
211260427	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975795	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	12 300	615 \$
211260670	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	12 700	635 \$
211260659	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	12 700	635 \$
211260681	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	12 700	635 \$
211260986	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
211261001	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 700	635 \$
211261135	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
211261015	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 400	620 \$
211260826	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	12 500	625 \$
211261172	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	12 600	630 \$
212977752	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 100	605 \$
212978268	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978772	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 100	605 \$
212979975	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 200	610 \$
212982406	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	12 200	610 \$
212981854	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	12 100	605 \$
211260691	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	12 200	610 \$
212969545	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	12 400	620 \$
211260801	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	12 200	610 \$
211260812	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	12 100	605 \$
212969995	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211260838	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	12 200	610 \$
212970892	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211260881	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	12 000	600 \$
212971466	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211261055	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261085	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	12 400	620 \$
211261029	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261043	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	12 200	610 \$
212983281	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	12 100	605 \$
212983665	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	12 300	615 \$
212984191	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	12 200	610 \$
212984731	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260960	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0261410A*	12 400	620 \$
211260894	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	12 300	615 \$
211260906	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	12 100	605 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211260921	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	12 300	615 \$
211260767	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	12 200	610 \$
212988803	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	12 000	600 \$
212989295	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	12 000	600 \$
212985912	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986690	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987016	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987529	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211260723	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	12 100	605 \$
212972701	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211260733	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	12 300	615 \$
212973041	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211260744	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	12 300	615 \$
212973331	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211260712	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	12 200	610 \$
211260755	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	12 100	605 \$
212973681	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211260936	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	12 100	605 \$
212974662	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	12 100	605 \$
211260855	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	12 300	615 \$
212975099	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211260948	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	12 300	615 \$
212975418	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211260974	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	12 200	610 \$
211260869	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	12 100	605 \$
212975808	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	12 000	600 \$
211261220	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	12 500	625 \$
211261202	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	12 500	625 \$
211261239	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	12 500	625 \$
211261443	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211261511	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977764	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978280	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211261257	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969555	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211261314	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970904	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	12 400	620 \$
211261489	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211261467	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983675	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
211261422	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211261338	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261358	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985922	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986317	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987026	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211261275	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972711	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211261294	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973341	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211261382	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974675	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261402	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975429	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211262010	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211262038	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211262172	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211262063	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211261754	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
212977776	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978294	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	12 100	605 \$
212978783	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979987	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982418	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981866	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211261533	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
211261715	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211261733	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970005	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	12 500	625 \$
211261775	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
211261838	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971477	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	12 400	620 \$
211262129	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262150	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211262086	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262108	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983292	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	12 200	610 \$
212983685	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
212984203	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984743	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	12 400	620 \$
211261965	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211261854	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211261879	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211261906	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211261660	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	12 300	615 \$
212988815	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989307	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985932	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	12 500	625 \$
212986329	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986702	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	12 500	625 \$
212987036	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	12 500	625 \$
212987541	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	12 100	605 \$
211261586	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972721	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211261604	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973051	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	12 500	625 \$
211261622	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973351	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211261568	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211261640	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973691	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	12 500	625 \$
211261928	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974688	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211261802	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975110	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	12 500	625 \$
211261944	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975440	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211261990	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211261823	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975821	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211262211	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	12 600	630 \$
211262194	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	12 600	630 \$
211262230	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	12 600	630 \$
211262435	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211262502	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977788	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978306	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262247	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412A*	12 500	625 \$
212969565	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262302	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970916	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262480	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262458	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983695	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262413	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262326	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262348	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
212985942	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986341	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987046	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211262265	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972731	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262282	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973361	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262372	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974701	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262392	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975451	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X18L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211262713	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211262782	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212977800	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978318	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211262524	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969575	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	12 500	625 \$
211262580	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970928	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211262760	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211262737	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
212983705	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	12 400	620 \$
211262691	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211262605	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211262626	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985952	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986353	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212987056	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	12 300	615 \$
211262542	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972741	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	12 400	620 \$
211262560	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973371	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	12 400	620 \$
211262651	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974714	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211262671	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975462	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	12 400	620 \$
211263309	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 600	630 \$
211263334	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 900	645 \$
211263499	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
211263359	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 600	630 \$
211263044	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211263524	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	12 800	640 \$
212977812	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 400	620 \$
212978330	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 400	620 \$
212978794	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212979999	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 400	620 \$
212982430	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	12 400	620 \$
212981878	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	12 600	630 \$
211262804	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969585	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211262985	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	12 400	620 \$
211263003	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	12 300	615 \$
212970015	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	12 200	610 \$
211263066	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	12 400	620 \$
212970940	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	12 500	625 \$
211263135	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	12 300	615 \$
212971488	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	12 300	615 \$
211263452	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	12 600	630 \$
211263476	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	12 600	630 \$
211263384	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	12 600	630 \$
211263407	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	12 400	620 \$
211263430	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	12 900	645 \$
212983303	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212983715	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
212984215	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	12 400	620 \$
212984755	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	12 500	625 \$
211263263	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	12 700	635 \$
211263151	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263174	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	12 300	615 \$
211263196	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	12 500	625 \$
211262929	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
211263023	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	12 900	645 \$
212988827	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	12 500	625 \$
212989319	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	12 300	615 \$
212985962	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	12 200	610 \$
212986365	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	12 400	620 \$
212986714	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	12 300	615 \$
212987066	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
212987553	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	12 500	625 \$
211262858	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972751	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211262875	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	12 500	625 \$
212973061	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	12 200	610 \$
211262893	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	12 500	625 \$
212973381	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211262840	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211262910	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	12 300	615 \$
212973701	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	12 200	610 \$
211263222	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974727	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	12 400	620 \$
211263094	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	12 500	625 \$
212975121	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	12 200	610 \$
211263242	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	12 500	625 \$
212975473	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211263288	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	12 500	625 \$
211263115	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	12 300	615 \$
212975834	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	12 500	625 \$
211263563	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	12 700	635 \$
211263545	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	12 800	640 \$
211263582	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	12 800	640 \$
211263795	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211263865	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
212977824	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978342	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
211263600	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969595	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	12 200	610 \$
211263659	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970952	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211263841	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211263819	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
212983726	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263772	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	12 500	625 \$
211263683	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211263706	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
212985972	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	12 300	615 \$
212986377	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212987076	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	12 200	610 \$
211263619	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	12 200	610 \$
212972761	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	12 200	610 \$
211263637	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973391	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	12 200	610 \$
211263731	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	12 200	610 \$
212974740	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$
211263752	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975484	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	12 200	610 \$
211264483	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	12 500	625 \$
211264508	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	12 400	620 \$
211264644	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	12 300	615 \$
211264531	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	12 500	625 \$
211264099	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	12 700	635 \$
211264668	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	12 700	635 \$
212977836	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	12 300	615 \$
212978354	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	12 200	610 \$
212978805	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	12 300	615 \$
212980011	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	12 300	615 \$
212982442	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	12 300	615 \$
212981890	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	12 300	615 \$
211263887	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	12 400	620 \$
212969605	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264061	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	12 300	615 \$
211264079	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	12 200	610 \$
212970025	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$
211264121	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	12 300	615 \$
212970964	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	12 200	610 \$
211264228	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	12 200	610 \$
212971499	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211264599	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	12 500	625 \$
211264621	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	12 500	625 \$
211264555	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	12 500	625 \$
211264578	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	12 300	615 \$
212983314	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	12 300	615 \$
212983736	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212984227	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	12 300	615 \$
212984767	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	12 100	605 \$
211264439	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	12 600	630 \$
211264257	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	12 400	620 \$
211264292	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	12 200	610 \$
211264337	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	12 400	620 \$
211264013	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	12 400	620 \$
212988839	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	12 200	610 \$
212989331	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	12 200	610 \$
212985982	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986389	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	12 300	615 \$
212986726	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987086	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987565	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	12 200	610 \$
211263943	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	12 300	615 \$
212972771	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211263960	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	12 400	620 \$
212973071	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211263978	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	12 400	620 \$
212973401	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211263924	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	12 400	620 \$
211263996	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	12 200	610 \$
212973711	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211264396	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	12 300	615 \$
212974753	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	12 200	610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211264156	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	12 400	620 \$
212975132	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211264418	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	12 400	620 \$
212975495	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211264463	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	12 400	620 \$
211264188	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	12 200	610 \$
212975847	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	12 200	610 \$
211264706	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	12 600	630 \$
211264688	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	12 600	630 \$
211264724	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	12 600	630 \$
213353736	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	F5MA4*18L*A*		12 800	640 \$
213353746	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	F5MA4*24L*B*		12 500	625 \$
211264774	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FEM4P18**AL		12 300	615 \$
211264796	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FEM4P24**AL		12 300	615 \$
211264820	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FEM4X18**BL		12 300	615 \$
211264850	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FEM4X24**CL		12 100	605 \$
213249256	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		12 300	615 \$
211264750	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FJMA4*18L*A*		12 700	635 \$
211257343	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FJMA4*24L*B*		12 800	640 \$
211264982	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z18**AL*		12 500	625 \$
211265004	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		12 500	625 \$
211265025	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		12 400	620 \$
211719735	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FMA4P18**AL*		12 700	635 \$
211264938	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FMA4X18**AL*		12 400	620 \$
211264960	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FMA4X24**AL*		12 400	620 \$
213607597	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FTMA4X24L0B*		12 400	620 \$
211265047	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FVM4X24***L		12 400	620 \$
211264873	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FXM4X18**AL		12 300	615 \$
211264894	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FXM4X24**AL		12 400	620 \$
211264917	TEMPSTAR	DLCURAH18ABK	FXM4X30**AL		12 400	620 \$
209852111	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	DLFUAAH24XAK		21 000	1 050 \$
211635317	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635342	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977344	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977848	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211635237	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969615	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635268	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970976	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635330	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983325	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211635282	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985632	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212985993	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986736	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211635247	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972781	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635257	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973411	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635295	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974766	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211635306	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975506	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	20 000	1 000 \$
211635448	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211635458	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211635611	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211635624	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211635735	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211635637	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211635437	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211635650	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211635501	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635748	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977356	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	20 000	1 000 \$
212977860	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978365	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
212978829	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979531	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
212981938	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981374	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211635354	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969625	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211635468	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211635478	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970035	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635513	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212970988	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	20 000	1 000 \$
211635553	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971510	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211635723	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211635663	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 900	995 \$
211635675	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635687	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983017	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983335	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983747	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984263	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211635364	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211635564	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211635699	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$
211635711	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211635425	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635489	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988431	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988851	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985642	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	19 700	985 \$
212986005	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986402	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	19 900	995 \$
212986746	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987097	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211635384	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972791	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	19 700	985 \$
211635394	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212973081	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	19 800	990 \$
211635404	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973421	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	19 600	980 \$
211635374	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211635414	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973721	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211635577	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974779	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211635530	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	20 000	1 000 \$
212975143	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211635588	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975517	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	19 600	980 \$
211635600	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211635542	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975860	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211635769	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211635759	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	20 000	1 000 \$
211635779	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	20 400	1 020 \$
211635883	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211635893	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636070	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
211636083	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 900	995 \$
211636206	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211636096	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211635872	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211636109	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
211635936	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211636219	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
212977368	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977872	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978376	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978841	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 600	980 \$
212979543	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981950	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981386	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211635789	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	20 000	1 000 \$
212969635	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211635903	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211635913	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$
212970045	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211635948	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212971000	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211635988	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971521	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211636182	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	20 200	1 010 \$
211636194	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	19 800	990 \$
211636122	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	19 500	975 \$
211636134	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636146	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	19 900	995 \$
212983028	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983345	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983759	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	19 600	980 \$
212984275	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211635799	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95CSU0601716A*	19 900	995 \$
211635999	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211636011	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636023	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	20 200	1 010 \$
211636158	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211636170	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211635860	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	19 600	980 \$
211635924	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	19 900	995 \$
212988443	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	19 700	985 \$
212988863	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	19 600	980 \$
212985652	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986017	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	19 700	985 \$
212986414	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986756	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987109	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	19 700	985 \$
211635819	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972801	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211635829	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	19 600	980 \$
212973091	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211635839	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	19 600	980 \$
212973431	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211635809	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211635849	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	19 900	995 \$
212973731	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636036	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974792	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211635965	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	19 600	980 \$
212975154	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211636047	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	19 600	980 \$
212975528	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636059	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211635977	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	19 900	995 \$
212975873	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636240	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	19 500	975 \$
211636230	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	19 700	985 \$
211636250	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211636340	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211636353	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977380	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977884	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211636260	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969645	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636291	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971012	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
212983355	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636305	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212985662	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986029	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986766	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211636270	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972811	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636280	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973441	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636318	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974805	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636329	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975539	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636459	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636469	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211636634	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211636647	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211636758	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211636660	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211636448	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211636673	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636512	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211636771	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977392	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977896	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978387	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978853	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979555	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981962	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981398	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211636365	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969655	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211636479	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636489	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970055	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 800	990 \$
211636524	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971024	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211636564	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971532	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211636746	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211636686	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211636698	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636710	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983039	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983365	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983771	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984287	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636375	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211636610	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211636575	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211636722	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211636734	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211636436	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636500	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988455	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988875	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985672	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986041	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986426	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986776	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
212987121	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636395	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972821	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636405	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973101	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211636415	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973451	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211636385	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636425	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973741	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211636588	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974818	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211636541	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975165	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211636599	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975550	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211636623	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211636553	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975886	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211636792	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211636782	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211636802	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211636906	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211636916	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637081	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211637094	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637217	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211637107	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
211636895	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637120	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211636959	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637230	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977404	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977908	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
212978398	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978865	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979567	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212981974	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981410	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211636812	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	19 700	985 \$
212969665	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	19 700	985 \$
211636926	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211636936	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970065	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211636971	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971036	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211637011	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971543	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211637193	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211637205	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	20 000	1 000 \$
211637133	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	19 700	985 \$
211637145	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637157	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983050	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983375	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	19 800	990 \$
212983783	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984299	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211636822	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637057	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211637022	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211637169	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637181	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211636883	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211636947	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988467	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988887	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985682	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	19 800	990 \$
212986053	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986438	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986786	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	19 700	985 \$
212987133	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211636842	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	19 800	990 \$
212972831	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	19 800	990 \$
211636852	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973111	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211636862	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973461	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	19 700	985 \$
211636832	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211636872	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973751	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637035	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974831	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 900	995 \$
211636988	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975176	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637046	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975561	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	19 700	985 \$
211637070	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637000	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975899	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637251	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	19 800	990 \$
211637241	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637261	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637386	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211637396	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211637406	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211637416	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211637596	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211637609	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
211637364	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637622	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211637635	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211637648	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211637661	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211637479	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637770	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
211637758	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978409	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978877	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979330	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 600	980 \$
212979579	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980077	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 700	985 \$
212980375	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 400	970 \$
212980776	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212981986	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982514	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981422	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637426	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	19 700	985 \$
211637436	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970075	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637446	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211637456	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970515	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	19 800	990 \$
211637540	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971554	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	19 700	985 \$
211637494	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$
212972097	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	19 800	990 \$
211637585	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972372	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211637746	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211637674	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211637686	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211637698	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211637710	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983061	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983795	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984311	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984848	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985141	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211637271	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211637281	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU0802120A*	19 800	990 \$
211637291	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95CSU1002122A*	19 700	985 \$
211637722	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211637734	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637516	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211637352	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211637467	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988479	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988899	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989403	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075736	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076179	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	19 900	995 \$
212986450	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212987145	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987650	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	19 500	975 \$
211637331	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973121	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211637301	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211637341	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973761	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211637311	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974071	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	19 600	980 \$
211637321	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	20 000	1 000 \$
212974291	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211637505	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975187	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211637552	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637529	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975912	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211637563	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976358	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	19 600	980 \$
211637574	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976634	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211637376	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976957	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	19 700	985 \$
211637791	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	19 700	985 \$
211637811	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211637781	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	19 900	995 \$
211637801	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211637915	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0401712A*	20 000	1 000 \$
211637925	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211638214	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211637904	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211637968	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	19 700	985 \$
211638227	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	20 400	1 020 \$
212977416	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 700	985 \$
212977920	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 600	980 \$
212978420	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 700	985 \$
212978889	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
212979591	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 600	980 \$
212981998	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	19 600	980 \$
212981434	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211637821	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969675	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211637935	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	20 000	1 000 \$
211637945	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	19 800	990 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212970085	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	19 500	975 \$
211637980	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	20 000	1 000 \$
212971048	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	19 700	985 \$
211638020	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	19 900	995 \$
212971565	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	19 600	980 \$
211638190	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	20 400	1 020 \$
211638202	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	19 900	995 \$
211638154	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	20 000	1 000 \$
212983072	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 800	990 \$
212983385	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212983807	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	19 700	985 \$
212984323	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	19 900	995 \$
211637831	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211638031	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211638166	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638178	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211637892	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	19 700	985 \$
211637956	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	20 000	1 000 \$
212988491	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	19 800	990 \$
212988911	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	19 700	985 \$
212985692	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986065	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	19 800	990 \$
212986462	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	19 600	980 \$
212986796	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
212987157	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
211637851	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972841	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211637861	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212973131	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	19 700	985 \$
211637871	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	19 700	985 \$
212973471	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211637841	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	20 000	1 000 \$
211637881	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212973771	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	19 700	985 \$
211638044	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974844	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	19 700	985 \$
211637997	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	20 200	1 010 \$
212975198	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	19 700	985 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975572	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638009	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	20 000	1 000 \$
212975925	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211638248	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	19 600	980 \$
211638238	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	19 800	990 \$
211638258	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211638383	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0401712A*	19 900	995 \$
211638393	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0601716A*	19 900	995 \$
211638403	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU0802120A*	20 000	1 000 \$
211638413	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80CSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638605	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 800	990 \$
211638618	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	20 000	1 000 \$
211638361	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	20 400	1 020 \$
211638631	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 800	990 \$
211638644	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	20 000	1 000 \$
211638657	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	20 200	1 010 \$
211638670	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	20 400	1 020 \$
211638476	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	19 600	980 \$
211638779	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	20 200	1 010 \$
211638767	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	19 800	990 \$
212978431	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 600	980 \$
212978901	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 500	975 \$
212979340	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979603	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212980088	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 600	980 \$
212980386	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 900	995 \$
212980788	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982010	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	19 500	975 \$
212982526	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	19 400	970 \$
212981446	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	19 700	985 \$
211638423	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	19 900	995 \$
211638433	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	19 700	985 \$
212970095	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	20 400	1 020 \$
211638443	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	20 200	1 010 \$
211638453	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	19 700	985 \$
212970525	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	19 900	995 \$
211638537	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	19 800	990 \$
212971576	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638491	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	19 700	985 \$
212972108	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	19 900	995 \$
211638594	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	19 500	975 \$
212972384	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	19 600	980 \$
211638755	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	19 700	985 \$
211638683	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	19 900	995 \$
211638695	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	19 800	990 \$
211638707	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638719	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	20 200	1 010 \$
212983083	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	19 700	985 \$
212983819	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	19 500	975 \$
212984335	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	19 400	970 \$
212984858	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	19 800	990 \$
212985153	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	19 500	975 \$
211638268	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0601716A*	19 800	990 \$
211638278	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU0802120A*	19 500	975 \$
211638288	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95CSU1002122A*	19 400	970 \$
211638548	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211638731	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211638743	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
211638513	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	20 200	1 010 \$
211638349	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	19 500	975 \$
211638464	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	19 800	990 \$
212988503	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	19 600	980 \$
212988923	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	19 500	975 \$
212989415	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	19 400	970 \$
213075751	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	19 600	980 \$
213076188	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	19 800	990 \$
212986474	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	20 400	1 020 \$
212987169	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 600	980 \$
212987662	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	19 900	995 \$
211638328	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	19 500	975 \$
212973141	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	20 200	1 010 \$
211638298	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	19 900	995 \$
211638338	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	19 800	990 \$
212973781	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	20 200	1 010 \$
211638308	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	19 700	985 \$
212974081	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211638318	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	19 600	980 \$
212974301	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	19 800	990 \$
211638502	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	19 500	975 \$
212975209	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	20 200	1 010 \$
211638561	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	19 800	990 \$
211638526	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	19 800	990 \$
212975938	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	19 700	985 \$
211638572	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	19 400	970 \$
212976372	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	20 000	1 000 \$
211638583	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	19 600	980 \$
212976647	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	19 400	970 \$
211638373	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	19 400	970 \$
212976967	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	20 000	1 000 \$
211638800	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	19 400	970 \$
211638820	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	20 200	1 010 \$
211638790	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	19 600	980 \$
211638810	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	20 000	1 000 \$
211638910	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211638935	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
212977428	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977932	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
211638830	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969685	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638861	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971060	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211638923	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212983395	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638875	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
212985702	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	20 200	1 010 \$
212986077	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986806	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	20 200	1 010 \$
211638840	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972851	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638850	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973481	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	20 200	1 010 \$
211638888	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974857	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
211638899	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212975583	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	20 200	1 010 \$
211639031	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0401712A*	20 400	1 020 \$
211639041	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80CSU0601716A*	20 600	1 030 \$
211639183	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639196	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 400	1 020 \$
211639295	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 400	1 020 \$
211639209	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639020	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 800	1 040 \$
211639222	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 600	1 030 \$
211639084	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639308	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977440	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	20 200	1 010 \$
212977944	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	20 000	1 000 \$
212978442	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	20 200	1 010 \$
212978913	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	20 000	1 000 \$
212979615	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	20 200	1 010 \$
212982022	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212981458	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	20 200	1 010 \$
211638947	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	20 400	1 020 \$
212969695	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639051	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	20 400	1 020 \$
211639061	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	20 200	1 010 \$
212970105	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211639096	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	20 400	1 020 \$
212971072	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	20 200	1 010 \$
211639125	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971587	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$
211639283	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639235	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639247	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	20 400	1 020 \$
211639259	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	20 400	1 020 \$
212983094	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	20 200	1 010 \$
212983405	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983831	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	20 000	1 000 \$
212984347	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638957	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95CSU0601716A*	20 400	1 020 \$
211639136	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	20 600	1 030 \$
211639271	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	20 800	1 040 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639008	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639072	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	20 400	1 020 \$
212988515	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	20 200	1 010 \$
212988935	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	20 000	1 000 \$
212985712	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	20 000	1 000 \$
212986089	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212986486	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986816	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	19 900	995 \$
212987181	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	20 200	1 010 \$
211638977	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	20 400	1 020 \$
212972861	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
212973151	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211638987	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212973491	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211638967	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	20 400	1 020 \$
211638997	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	20 400	1 020 \$
212973791	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211639149	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	20 400	1 020 \$
212974870	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	20 200	1 010 \$
212975220	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211639160	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	20 000	1 000 \$
212975594	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639172	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639114	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	20 400	1 020 \$
212975951	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	20 200	1 010 \$
211639329	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	20 000	1 000 \$
211639319	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	20 200	1 010 \$
211639339	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	20 600	1 030 \$
211639429	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	20 400	1 020 \$
211639454	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
212977452	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977956	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 800	990 \$
211639349	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	20 200	1 010 \$
212969705	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639380	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971084	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639442	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
212983415	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639394	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
212985722	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986101	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986826	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
211639359	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	20 200	1 010 \$
212972871	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639369	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973501	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639407	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	20 200	1 010 \$
212974883	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639418	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975605	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639560	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211639570	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211639735	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211639748	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211639859	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211639761	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639549	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211639774	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211639613	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211639872	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977464	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977968	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978453	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978925	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979627	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982034	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981470	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639466	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969715	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 800	990 \$
211639580	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211639590	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970115	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211639625	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$
212971096	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211639665	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971598	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639847	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211639787	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211639799	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211639811	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983105	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983425	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212983843	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984359	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639476	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211639711	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211639676	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211639823	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211639835	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639537	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211639601	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988527	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988947	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985732	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 900	995 \$
212986113	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986498	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986836	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	20 000	1 000 \$
212987193	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639496	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972881	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639506	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973161	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639516	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973511	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 900	995 \$
211639486	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639526	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973801	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211639689	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974896	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211639642	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975231	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$
211639700	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975616	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 900	995 \$
211639724	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211639654	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975964	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211639893	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211639883	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211639903	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640475	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640485	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640495	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU0802120A*	20 200	1 010 \$
211640505	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80CSU1002120A*	20 400	1 020 \$
211640685	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640698	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211640453	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640711	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	20 200	1 010 \$
211640724	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640737	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	20 400	1 020 \$
211640750	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	20 600	1 030 \$
211640568	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640859	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
211640847	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	20 200	1 010 \$
212978475	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978949	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979350	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212979651	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212980099	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	20 000	1 000 \$
212980397	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980800	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 800	990 \$
212982058	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212982538	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 800	990 \$
212981494	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 800	990 \$
211640515	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640525	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970135	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	19 400	970 \$
211640535	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	20 400	1 020 \$
211640545	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	20 000	1 000 \$
212970535	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211640629	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	20 200	1 010 \$
212971620	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	19 400	970 \$
211640583	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	20 000	1 000 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972119	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211640674	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 900	995 \$
212972396	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	20 000	1 000 \$
211640835	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640763	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640775	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
211640787	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	20 600	1 030 \$
211640799	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	20 600	1 030 \$
212983127	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983867	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984383	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
212984868	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985165	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 900	995 \$
211640360	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640370	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU0802120A*	19 900	995 \$
211640380	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95CSU1002122A*	19 800	990 \$
211640811	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640823	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	20 600	1 030 \$
211640605	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	20 400	1 020 \$
211640441	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640556	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988551	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988971	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212989427	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 900	995 \$
213075766	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
213076197	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212986522	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	19 500	975 \$
212987217	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
212987674	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
211640420	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973181	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	19 500	975 \$
211640390	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211640430	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973821	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211640400	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	20 000	1 000 \$
212974091	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	19 100	955 \$
211640410	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 900	995 \$
212974311	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640594	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975253	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	19 500	975 \$
211640641	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640618	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975990	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640652	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	19 800	990 \$
212976385	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	19 100	955 \$
211640663	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	20 000	1 000 \$
212976660	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 800	990 \$
211640465	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	19 800	990 \$
212976977	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	19 100	955 \$
211640880	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640900	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	20 400	1 020 \$
211640870	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640890	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	20 200	1 010 \$
211640007	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0401712A*	20 200	1 010 \$
211640017	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80CSU0601716A*	20 200	1 010 \$
211640182	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	20 600	1 030 \$
211640195	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	20 200	1 010 \$
211640306	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	20 200	1 010 \$
211640208	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	20 400	1 020 \$
211639996	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	20 600	1 030 \$
211640221	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	20 400	1 020 \$
211640060	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	20 000	1 000 \$
211640319	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	20 600	1 030 \$
212977476	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 900	995 \$
212977980	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 900	995 \$
212978464	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 800	990 \$
212978937	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 900	995 \$
212979639	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 900	995 \$
212982046	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 900	995 \$
212981482	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	20 000	1 000 \$
211639913	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	19 800	990 \$
212969725	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211640027	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	20 200	1 010 \$
211640037	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	20 000	1 000 \$
212970125	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 900	995 \$
211640072	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	20 200	1 010 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971108	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 800	990 \$
211640112	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	20 000	1 000 \$
212971609	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	20 000	1 000 \$
211640294	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	20 200	1 010 \$
211640234	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	19 800	990 \$
211640246	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640258	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	20 200	1 010 \$
212983116	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212983435	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
212983855	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 900	995 \$
212984371	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 800	990 \$
211639923	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95CSU0601716A*	20 000	1 000 \$
211640158	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211640123	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	20 400	1 020 \$
211640270	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	20 600	1 030 \$
211640282	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	20 800	1 040 \$
211639984	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 900	995 \$
211640048	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	20 200	1 010 \$
212988539	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	20 000	1 000 \$
212988959	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 900	995 \$
212985742	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	23 600	1 180 \$
212986125	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	20 000	1 000 \$
212986510	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	20 000	1 000 \$
212986846	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
212987205	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	20 000	1 000 \$
211639943	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 900	995 \$
212972891	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211639953	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 900	995 \$
212973171	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 900	995 \$
211639963	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 900	995 \$
212973521	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211639933	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	19 800	990 \$
211639973	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	20 200	1 010 \$
212973811	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	19 800	990 \$
211640136	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 900	995 \$
212974909	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	20 000	1 000 \$
211640089	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 900	995 \$
212975242	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211640147	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 900	995 \$
212975627	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211640171	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	20 200	1 010 \$
211640101	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	20 200	1 010 \$
212975977	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	19 800	990 \$
211640340	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	19 800	990 \$
211640330	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 900	995 \$
211640350	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	EN(A,D,W)4X36L17**	EN(A,D,W)4X36L17**	20 200	1 010 \$
213353756	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	F5MA4*24L*B*		20 400	1 020 \$
213353766	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	F5MA4*30L*B*		20 200	1 010 \$
211640911	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FEM4P30**AL		20 000	1 000 \$
211640924	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FEM4X24**CL		19 900	995 \$
211640937	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FEM4X30**BL		20 000	1 000 \$
213249267	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FEVA0024**+NAVA43601C K		20 000	1 000 \$
211616520	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FJMA4*24L*B*		20 200	1 010 \$
211640952	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FJMA4*30L*B*		20 000	1 000 \$
211640964	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z24**AL*		20 400	1 020 \$
211640976	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FM(C,U)4Z30**AL*		20 200	1 010 \$
211640988	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FMA4P30**AL*		21 200	1 060 \$
211641000	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FMA4X24**AL*		20 400	1 020 \$
211641012	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FMA4X30**AL*		21 000	1 050 \$
213607612	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FTMA4B36L0C*		20 200	1 010 \$
213607627	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FTMA4X24L0B*		20 400	1 020 \$
211641035	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FVM4X24***L		19 900	995 \$
211641024	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FVM4X36***L		20 000	1 000 \$
211641046	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FXM4X24**AL		20 000	1 000 \$
211641058	TEMPSTAR	DLCURAH24AAK	FXM4X30**AL		20 200	1 010 \$
209852114	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	DLFUAH24XAK		19 200	960 \$
213372173	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372174	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	DLFULAH24XBX + CI		21 000	1 050 \$
211240328	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240362	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212977572	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978088	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 300	965 \$
211240235	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969735	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VSL0451412B*	19 300	965 \$
211240263	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971120	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240351	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240340	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983515	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211240317	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240275	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240286	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
212985762	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986137	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986866	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
211240244	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972901	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211240253	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973531	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VSN0601412B*	19 400	970 \$
211240297	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$
212974922	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240307	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975638	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L14A*	*96VTN0601412B*	19 400	970 \$
211240635	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211240647	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211240760	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211240659	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211240448	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211240671	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211240506	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240772	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977584	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
212978100	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978629	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979129	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979819	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 400	970 \$
212982250	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981698	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$
211240373	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969745	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451412B*	18 500	925 \$
211240476	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0451716A*	19 400	970 \$
211240485	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716A*	19 300	965 \$
212970145	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VSL0701716B*	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211240517	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412A*	19 400	970 \$
212971132	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0451412B*	19 300	965 \$
211240551	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716A*	19 300	965 \$
212971631	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*80VTL0701716B*	18 600	930 \$
211240738	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240749	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0401712A*	19 400	970 \$
211240683	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211240694	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0601714A*	19 400	970 \$
211240705	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983138	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0401712A*	19 500	975 \$
212983525	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601412A*	18 800	940 \$
212984035	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984575	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*92MSN0801716A*	19 300	965 \$
211240614	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0261410A*	19 800	990 \$
211240561	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401410A*	19 700	985 \$
211240572	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211240583	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601412A*	19 600	980 \$
211240716	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0601714A*	19 600	980 \$
211240727	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESN0801716A*	19 700	985 \$
211240437	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211240495	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988647	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989139	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985772	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0261410A*	18 700	935 \$
212986149	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986534	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0401712A*	18 900	945 \$
212986876	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0601412A*	18 700	935 \$
212987373	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96MSN0801716A*	19 400	970 \$
211240400	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410A*	19 400	970 \$
212972911	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401410B*	18 800	940 \$
211240409	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712A*	19 300	965 \$
212973191	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0401712B*	18 800	940 \$
211240418	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973541	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601412B*	18 600	930 \$
211240391	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211240427	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716A*	19 400	970 \$
212973831	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VSN0801716B*	18 800	940 \$
211240594	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974935	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401410B*	19 500	975 \$
211240531	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712A*	19 300	965 \$
212975264	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0401712B*	18 800	940 \$
211240604	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975649	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601412B*	18 600	930 \$
211240625	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076380	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211240541	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716A*	19 400	970 \$
212976003	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211240791	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OLV098A12*	19 200	960 \$
211240782	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV098J12*	19 300	965 \$
211240800	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X24L17A*	OMV112K14A	19 500	975 \$
211241071	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
211241083	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 800	940 \$
211241196	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211241095	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
211241107	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211240942	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0401712A*	18 600	930 \$
211241208	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977596	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978112	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 600	930 \$
212978640	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 600	930 \$
212979141	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979831	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 600	930 \$
212982262	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU0401712A*	18 600	930 \$
212981710	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80MSU1002120A*	18 700	935 \$
211240809	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969755	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211240912	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0451716A*	18 900	945 \$
211240921	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716A*	18 700	935 \$
212970155	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211240953	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412A*	18 800	940 \$
212971144	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0451412B*	18 500	925 \$
211240987	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$
212971642	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211241174	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401410A*	19 100	955 \$
211241185	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0401712A*	18 800	940 \$
211241119	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601412A*	18 500	925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241130	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211241141	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92ESN0801716A*	18 800	940 \$
212983149	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212983535	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984047	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$
212984587	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*92MSN0801716A*	18 500	925 \$
211241008	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241019	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESN0601412A*	19 100	955 \$
211240873	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0401712A*	18 600	930 \$
211240931	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95ESU0601716A*	18 800	940 \$
212988659	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0401712A*	18 700	935 \$
212989151	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*95MSU0601716A*	18 600	930 \$
212985782	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0261410A*	19 200	960 \$
212986161	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986546	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986886	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987385	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96MSN0801716A*	18 700	935 \$
211240836	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410A*	18 800	940 \$
212972921	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211240845	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712A*	18 600	930 \$
212973201	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211240854	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412A*	18 600	930 \$
212973551	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211240827	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211240863	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716A*	18 800	940 \$
212973841	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VSN0801716B*	19 100	955 \$
211241030	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410A*	18 800	940 \$
212974948	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401410B*	18 700	935 \$
211240967	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712A*	18 600	930 \$
212975275	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211241040	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412A*	18 600	930 \$
212975660	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241061	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0601714A*	18 800	940 \$
211240977	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716A*	18 800	940 \$
212976016	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	*96VTN0801716B*	18 800	940 \$
211241227	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OLV098A12*	18 600	930 \$
211241218	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV098J12*	18 600	930 \$
211241236	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X25L17A*	OMV112K14A	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241338	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211241372	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
212977608	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978124	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211241245	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969765	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211241273	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971156	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241361	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241350	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983545	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211241327	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0261410A*	19 600	980 \$
211241285	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241296	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985792	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986173	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986896	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
211241254	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972931	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241263	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973561	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241307	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212974961	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241317	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975671	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L14A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241645	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 400	970 \$
211241657	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211241770	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 200	960 \$
211241669	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241458	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211241681	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241516	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241782	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977620	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978136	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212978651	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979153	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979843	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212982274	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981722	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211241383	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969775	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211241486	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211241495	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716A*	19 100	955 \$
212970165	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	19 000	950 \$
211241527	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	19 200	960 \$
212971168	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211241561	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971653	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211241748	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211241759	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211241693	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211241704	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601714A*	19 200	960 \$
211241715	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983160	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0401712A*	19 300	965 \$
212983555	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984059	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984599	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241624	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211241571	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211241582	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211241593	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211241726	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211241737	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211241447	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211241505	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988671	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989163	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985802	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986185	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986558	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986906	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0601412A*	19 100	955 \$
212987397	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211241410	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212972941	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211241419	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973211	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211241428	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973571	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211241401	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241437	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716A*	19 200	960 \$
212973851	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211241604	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212974974	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241541	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975286	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211241614	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975682	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211241635	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241551	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716A*	19 200	960 \$
212976029	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	*96VTN0801716B*	19 100	955 \$
211241801	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211241792	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV098J12*	19 000	950 \$
211241810	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X30L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242081	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211242093	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242206	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211242105	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211241894	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242117	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211241952	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242218	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977632	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978148	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978662	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979165	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979855	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982286	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	19 000	950 \$
212981734	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	19 000	950 \$
211241819	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	18 800	940 \$
212969785	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	18 700	935 \$
211241922	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	19 100	955 \$
211241931	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970175	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211241963	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971180	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211241997	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$
212971664	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211242184	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242195	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242129	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	18 800	940 \$
211242140	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242151	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983171	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983565	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	19 000	950 \$
212984071	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984611	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
211242060	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211242007	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401410A*	19 400	970 \$
211242018	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242029	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601412A*	19 300	965 \$
211242162	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242173	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211241883	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211241941	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988683	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	19 100	955 \$
212989175	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985812	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0261410A*	18 800	940 \$
212986197	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986570	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0401712A*	19 200	960 \$
212986916	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	18 800	940 \$
212987409	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	19 100	955 \$
211241846	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972951	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401410B*	19 000	950 \$
211241855	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712A*	18 900	945 \$
212973221	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0401712B*	19 100	955 \$
211241864	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412A*	18 900	945 \$
212973581	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	18 800	940 \$
211241837	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211241873	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973861	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242040	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212974987	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211241977	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712A*	18 900	945 \$
212975297	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0401712B*	19 100	955 \$
211242050	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412A*	18 900	945 \$
212975693	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	18 800	940 \$
211242071	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211241987	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976042	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242237	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242228	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242246	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L17A*	OMV112K14A	19 200	960 \$
211242557	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211242569	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211242339	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211242581	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211242593	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211242605	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	19 200	960 \$
211242617	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211242442	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242717	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211242706	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978673	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979177	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979500	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	18 600	930 \$
212979867	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980264	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	19 000	950 \$
212980584	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	18 600	930 \$
212980992	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	19 000	950 \$
212982298	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982706	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981746	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211242394	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211242403	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970185	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	18 900	945 \$
211242412	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211242421	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970545	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	18 900	945 \$
211242496	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	19 000	950 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971675	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211242455	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972130	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	18 900	945 \$
211242547	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	18 900	945 \$
212972408	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	19 100	955 \$
211242695	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211242629	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211242640	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211242651	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242662	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983182	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984083	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984623	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	19 000	950 \$
212985038	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	18 900	945 \$
212985345	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$
211242506	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0401712A*	19 300	965 \$
211242673	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	19 300	965 \$
211242684	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	19 400	970 \$
211242475	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211242328	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	18 900	945 \$
211242431	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988695	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	19 000	950 \$
212989187	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989607	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076100	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	19 100	955 \$
213076350	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	18 700	935 \$
212986582	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0401712A*	19 000	950 \$
212987421	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	19 000	950 \$
212987806	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	18 700	935 \$
211242309	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973231	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211242282	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211242318	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973871	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	19 000	950 \$
211242291	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974101	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	18 600	930 \$
211242300	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	18 900	945 \$
212974321	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211242465	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975308	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211242517	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211242486	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976055	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211242527	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976398	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	18 600	930 \$
211242537	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976673	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	19 000	950 \$
211242349	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212976987	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	18 600	930 \$
211242736	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	18 900	945 \$
211242754	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	19 200	960 \$
211242727	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	18 900	945 \$
211242745	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243025	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	19 200	960 \$
211243037	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 900	945 \$
211243150	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	18 900	945 \$
211243049	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
211242838	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	19 300	965 \$
211243061	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	19 000	950 \$
211242896	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	18 700	935 \$
211243162	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	19 100	955 \$
212977644	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	18 700	935 \$
212978160	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	18 700	935 \$
212978684	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 700	935 \$
212979189	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979879	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212982310	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	18 800	940 \$
212981758	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	18 800	940 \$
211242763	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	19 000	950 \$
212969795	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211242866	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	19 000	950 \$
211242875	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	18 800	940 \$
212970195	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	18 400	920 \$
211242907	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	18 900	945 \$
212971192	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	18 700	935 \$
211242941	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	18 800	940 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212971686	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	18 700	935 \$
211243128	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401410A*	19 200	960 \$
211243139	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0401712A*	18 900	945 \$
211243073	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243084	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	18 900	945 \$
211243095	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	18 900	945 \$
212983193	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0401712A*	19 000	950 \$
212983575	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984095	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	18 900	945 \$
212984635	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	18 900	945 \$
211242951	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401410A*	19 300	965 \$
211242962	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0401712A*	19 200	960 \$
211242973	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601412A*	19 200	960 \$
211243106	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	19 200	960 \$
211242827	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	18 700	935 \$
211242885	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	18 900	945 \$
212988707	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	18 800	940 \$
212989199	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	18 900	945 \$
212985822	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986209	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401410A*	18 800	940 \$
212986594	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0401712A*	18 800	940 \$
212986926	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
212987433	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	18 800	940 \$
211242790	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410A*	18 900	945 \$
212972961	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211242799	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712A*	19 100	955 \$
212973241	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0401712B*	18 900	945 \$
211242808	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	18 700	935 \$
212973591	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211242781	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	19 000	950 \$
211242817	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	18 900	945 \$
212973881	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	18 700	935 \$
211242984	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410A*	18 900	945 \$
212975000	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401410B*	18 800	940 \$
211242921	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712A*	19 100	955 \$
212975319	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0401712B*	18 900	945 \$
211242994	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	18 700	935 \$
212975704	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243015	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	18 900	945 \$
211242931	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	18 900	945 \$
212976068	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	19 000	950 \$
211243181	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	18 700	935 \$
211243172	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	18 800	940 \$
211243190	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	19 100	955 \$
211243501	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	18 700	935 \$
211243513	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	18 800	940 \$
211243525	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	18 700	935 \$
211243537	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	18 900	945 \$
211243386	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243650	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	18 700	935 \$
212978695	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	18 500	925 \$
212979201	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	18 700	935 \$
212979510	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	19 200	960 \$
212979891	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	18 700	935 \$
212980275	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	18 600	930 \$
212980595	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212981004	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	18 800	940 \$
212982322	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	18 700	935 \$
212982718	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	18 600	930 \$
212981770	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	18 600	930 \$
211243338	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	18 800	940 \$
211243347	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	18 600	930 \$
212970205	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	19 600	980 \$
211243365	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	18 600	930 \$
212970555	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	19 100	955 \$
211243440	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	18 600	930 \$
212971697	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	19 500	975 \$
211243399	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	18 600	930 \$
212972141	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	19 100	955 \$
211243491	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	18 500	925 \$
212972420	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	18 800	940 \$
211243639	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0401712A*	18 700	935 \$
211243573	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	18 800	940 \$
211243584	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	18 700	935 \$
212983204	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0401712A*	18 800	940 \$
212984107	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	18 700	935 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984647	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	18 400	920 \$
212985048	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985357	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	18 700	935 \$
211243272	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	18 500	925 \$
211243375	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	18 700	935 \$
212988719	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	18 600	930 \$
212989211	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	18 700	935 \$
212989619	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	18 600	930 \$
213076112	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	18 500	925 \$
213076359	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	19 100	955 \$
212986606	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0401712A*	19 700	985 \$
212987445	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	19 800	990 \$
212987818	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$
211243253	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712A*	18 500	925 \$
212973251	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0401712B*	19 600	980 \$
211243226	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	18 800	940 \$
211243262	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	18 700	935 \$
212973891	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	19 500	975 \$
211243235	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	18 600	930 \$
212974111	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	19 200	960 \$
211243244	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	18 500	925 \$
212974331	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	24 000	1 200 \$
211243409	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712A*	18 500	925 \$
212975330	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0401712B*	19 600	980 \$
211243461	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	18 700	935 \$
211243430	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	18 700	935 \$
212976081	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	18 700	935 \$
211243471	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	18 400	920 \$
212976412	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	19 200	960 \$
211243481	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	18 600	930 \$
212976686	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	18 600	930 \$
211243293	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	18 400	920 \$
212976997	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	19 200	960 \$
211243680	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	18 400	920 \$
211243671	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	18 500	925 \$
211243689	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	18 900	945 \$
211243800	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211243834	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212977656	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978172	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
211243707	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969805	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VSL0451412B*	19 500	975 \$
211243735	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971204	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211243823	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211243812	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
212983585	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243789	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211243747	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211243758	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
212985832	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986221	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986936	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96MSN0601412A*	19 500	975 \$
211243716	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972971	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0401410B*	19 500	975 \$
211243725	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$
212973601	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VSN0601412B*	19 500	975 \$
211243769	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975013	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211243779	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975715	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L14**	*96VTN0601412B*	19 500	975 \$
211244107	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 600	980 \$
211244119	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 400	970 \$
211244232	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 500	975 \$
211244131	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 500	975 \$
211243920	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 700	985 \$
211244143	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
211243978	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0401712A*	19 300	965 \$
211244244	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80ESU0601716A	19 600	980 \$
212977668	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 500	975 \$
212978184	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 400	970 \$
212978706	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701712A*	19 400	970 \$
212979213	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
212979903	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 500	975 \$
212982334	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU0401712A*	19 400	970 \$
212981782	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80MSU1002120A*	19 500	975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211243845	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412A*	19 500	975 \$
212969815	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451412B*	19 000	950 \$
211243948	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0451716A*	19 500	975 \$
211243957	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716A*	19 400	970 \$
212970215	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211243989	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412A*	19 500	975 \$
212971216	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0451412B*	19 500	975 \$
211244023	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716A*	19 400	970 \$
212971708	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211244210	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401410A*	19 700	985 \$
211244221	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0401712A*	19 500	975 \$
211244155	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601412A*	19 600	980 \$
211244166	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0601714A*	19 500	975 \$
211244177	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92ESN0801716A*	19 400	970 \$
212983215	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0401712A*	19 600	980 \$
212983595	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984119	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0601714A*	19 400	970 \$
212984659	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*92MSN0801716A*	19 500	975 \$
211244086	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0261410A*	19 900	995 \$
211244033	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401410A*	19 800	990 \$
211244044	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0401712A*	19 700	985 \$
211244055	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601412A*	19 700	985 \$
211244188	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0601714A*	19 700	985 \$
211244199	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESN0801716A*	19 800	990 \$
211243909	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0401712A*	19 300	965 \$
211243967	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95ESU0601716A*	19 400	970 \$
212988731	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0401712A*	19 500	975 \$
212989223	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*95MSU0601716A*	19 400	970 \$
212985842	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0261410A*	19 100	955 \$
212986233	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401410A*	19 500	975 \$
212986618	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986946	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987457	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96MSN0801716A*	19 500	975 \$
211243872	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410A*	19 500	975 \$
212972981	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211243881	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712A*	19 700	985 \$
212973261	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211243890	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412A*	19 300	965 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212973611	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601412B*	19 000	950 \$
211243863	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0601714A*	19 500	975 \$
211243899	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716A*	19 500	975 \$
212973901	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211244066	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410A*	19 500	975 \$
212975026	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401410B*	19 600	980 \$
211244003	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712A*	19 700	985 \$
212975341	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211244076	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412A*	19 300	965 \$
212975726	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601412B*	19 000	950 \$
211244097	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601714A*	19 400	970 \$
213076406	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0601716B*	19 400	970 \$
211244013	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716A*	19 500	975 \$
212976094	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	*96VTN0801716B*	19 500	975 \$
211244263	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OLV098A12*	19 300	965 \$
211244254	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV098J12*	19 400	970 \$
211244272	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X24L17**	OMV112K14A	19 700	985 \$
211244374	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244408	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
212977680	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0451412A*	19 000	950 \$
212978196	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244281	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412A*	19 200	960 \$
212969825	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244309	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971228	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VTL0451412B*	19 000	950 \$
211244397	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244386	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
212983605	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244363	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0261410A*	19 500	975 \$
211244321	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244332	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
212985852	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986245	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986956	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
211244290	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410A*	19 100	955 \$
212972991	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244299	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973621	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244343	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410A*	19 100	955 \$
212975039	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0401410B*	19 100	955 \$
211244353	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975737	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L14**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211244681	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211244693	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211244806	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211244705	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244494	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211244717	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244552	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244818	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977692	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978208	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978717	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979225	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979915	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982346	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981794	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244419	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
212969835	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	19 100	955 \$
211244522	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244531	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970225	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244563	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971240	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211244597	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971719	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211244784	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211244795	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211244729	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211244740	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211244751	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983226	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983615	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	19 200	960 \$
212984131	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984671	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211244660	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211244607	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211244618	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211244629	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211244762	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211244773	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244483	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244541	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988743	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989235	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985862	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0261410A*	19 000	950 \$
212986257	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986630	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986966	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0601412A*	19 200	960 \$
212987469	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244446	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212973001	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401410B*	19 200	960 \$
211244455	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973271	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244464	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973631	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601412B*	19 100	955 \$
211244437	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244473	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973911	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211244640	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975052	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211244577	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975352	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211244650	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975748	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601412B*	19 100	955 \$
211244671	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211244587	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976107	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211244837	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211244828	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211244846	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X30L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245593	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$
211245605	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211245375	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245617	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
211245629	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211245641	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	19 300	965 \$
211245653	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	19 400	970 \$
211245478	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245753	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
211245742	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	19 100	955 \$
212978739	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	19 000	950 \$
212979249	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979520	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	20 000	1 000 \$
212979939	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212980286	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	19 100	955 \$
212980606	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
212981016	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	19 100	955 \$
212982370	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212982730	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	19 000	950 \$
212981818	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	19 100	955 \$
211245430	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211245439	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
211245448	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	19 300	965 \$
211245457	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120A*	19 000	950 \$
212970565	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211245532	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971741	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211245491	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120A*	19 000	950 \$
212972152	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211245583	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	19 000	950 \$
212972432	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	19 200	960 \$
211245731	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245665	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245676	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
211245687	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245698	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	19 300	965 \$
212983248	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212984155	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984695	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
212985058	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985369	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245542	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245709	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245720	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211245511	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	19 300	965 \$
211245364	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245467	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$
212988767	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989259	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212989631	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	19 100	955 \$
213076124	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	19 200	960 \$
213076368	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	19 500	975 \$
212986654	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0401712A*	12 100	605 \$
212987493	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
212987830	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
211245345	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973291	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0401712B*	29 200	1 460 \$
211245318	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211245354	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
211245327	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	19 000	950 \$
212974121	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211245336	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	19 000	950 \$
211245501	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975374	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0401712B*	29 200	1 460 \$
211245553	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245522	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976133	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245563	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	18 900	945 \$
212976426	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211245573	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	19 000	950 \$
212976699	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	19 100	955 \$
211245385	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	18 900	945 \$
212977007	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	23 600	1 180 \$
211245772	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245790	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	19 300	965 \$
211245763	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245781	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D)4X36L21**	OMV112K14A	19 200	960 \$
211245117	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451412A*	19 300	965 \$
211245129	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0451712A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245242	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701412A*	19 100	955 \$
211245141	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701712A*	19 200	960 \$
211244930	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	19 400	970 \$
211245153	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	19 200	960 \$
211244988	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	19 000	950 \$
211245254	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	19 300	965 \$
212977704	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	19 100	955 \$
212978220	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	19 000	950 \$
212978728	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	18 900	945 \$
212979237	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	19 100	955 \$
212979927	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	19 100	955 \$
212982358	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	19 100	955 \$
212981806	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	19 200	960 \$
211244855	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412A*	18 900	945 \$
211244958	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451716A*	19 200	960 \$
211244967	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	19 000	950 \$
212970235	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	19 100	955 \$
211244999	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	19 100	955 \$
212971252	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	19 100	955 \$
211245033	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	19 100	955 \$
212971730	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	19 100	955 \$
211245220	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401410A*	19 400	970 \$
211245231	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0401712A*	19 100	955 \$
211245165	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	18 900	945 \$
211245176	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	19 100	955 \$
211245187	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	19 100	955 \$
212983237	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0401712A*	19 200	960 \$
212983625	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	12 100	605 \$
212984143	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	19 100	955 \$
212984683	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	19 100	955 \$
211245096	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0261410A*	18 900	945 \$
211245043	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401410A*	19 500	975 \$
211245054	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0401712A*	19 400	970 \$
211245065	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601412A*	19 400	970 \$
211245198	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0601714A*	19 400	970 \$
211245209	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESN0801716A*	19 500	975 \$
211244919	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0401712A*	19 000	950 \$
211244977	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95ESU0601716A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988755	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	19 200	960 \$
212989247	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	19 100	955 \$
212985872	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0261410A*	12 100	605 \$
212986269	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401410A*	19 200	960 \$
212986642	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0401712A*	19 100	955 \$
212986976	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0601412A*	12 100	605 \$
212987481	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	19 200	960 \$
211244882	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410A*	19 000	950 \$
212973011	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401410B*	12 100	605 \$
211244891	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712A*	19 000	950 \$
212973281	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0401712B*	19 200	960 \$
211244900	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412A*	19 000	950 \$
212973641	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601412B*	23 600	1 180 \$
211244873	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0601714A*	18 900	945 \$
211244909	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	19 100	955 \$
212973921	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	18 900	945 \$
211245076	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410A*	19 000	950 \$
212975065	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401410B*	19 200	960 \$
211245013	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712A*	19 000	950 \$
212975363	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0401712B*	19 200	960 \$
211245086	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412A*	19 000	950 \$
212975759	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601412B*	23 600	1 180 \$
211245107	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0601714A*	19 100	955 \$
211245023	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716A*	19 100	955 \$
212976120	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	18 900	945 \$
211245273	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OLV098A12*	18 900	945 \$
211245264	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV098J12*	19 000	950 \$
211245282	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	OMV112K14A	19 200	960 \$
213353776	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	F5MA4*24L*B*		19 300	965 \$
213353786	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	F5MA4*30L*B*		19 100	955 \$
211245801	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FEM4P30**AL		19 100	955 \$
211245813	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FEM4X24**CL		19 000	950 \$
211245825	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FEM4X30**BL		19 100	955 \$
213249278	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FEVA0024**+NAVA43601C K		19 000	950 \$
211239230	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FJMA4*24L*B*		19 200	960 \$
211245924	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X30**AL*		19 900	995 \$
211245935	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4X36**AL*		19 900	995 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211245946	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z24**AL*		19 500	975 \$
211245957	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		19 300	965 \$
211245968	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		19 300	965 \$
211245869	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FMA4P24**AL*		19 900	995 \$
211245880	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FMA4P30**AL*		20 000	1 000 \$
211245891	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FMA4X24**AL*		19 600	980 \$
211245902	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FMA4X30**AL*		19 600	980 \$
211245913	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FMA4X36**AL*		19 600	980 \$
213607642	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FTMA4B36L0C*		19 100	955 \$
213607657	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FTMA4X24L0B*		19 300	965 \$
211245979	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FVM4X24***L		19 000	950 \$
211245989	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FVM4X36***L		19 000	950 \$
211245836	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FXM4X24**AL		19 100	955 \$
211245847	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FXM4X30**AL		19 100	955 \$
211245858	TEMPSTAR	DLCURAH24ABK	FXM4X36**AL		18 500	925 \$
209852118	TEMPSTAR	DLCURAH30AAK	DLFUAAH30XAK		20 000	1 000 \$
212982826	TEMPSTAR	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	24 000	1 200 \$
212985129	TEMPSTAR	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	24 000	1 200 \$
212974341	TEMPSTAR	DLCURAH30AAK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
213353796	TEMPSTAR	DLCURAH30AAK	F5MA4*30L*B*		22 600	1 130 \$
213353806	TEMPSTAR	DLCURAH30AAK	F5MA4*36L*B*		23 000	1 150 \$
213249289	TEMPSTAR	DLCURAH30AAK	FEVA0036**+NAVA43601C K		22 800	1 140 \$
211606858	TEMPSTAR	DLCURAH30AAK	FJMA4*30L*B*		22 800	1 140 \$
213607672	TEMPSTAR	DLCURAH30AAK	FTMA4B36L0C*		23 000	1 150 \$
209852121	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	DLFUAAH30XAK		21 000	1 050 \$
213372175	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	DLFULAH36XCX + CI		22 600	1 130 \$
212983445	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L14A*	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
211712058	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221682	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221714	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221722	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978985	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212981554	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969865	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
212970255	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221730	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971752	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211221746	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
212983455	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
211712046	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988995	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987229	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973941	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X30L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211221794	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 600	1 180 \$
211221802	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
211221810	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221818	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221826	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221850	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211221858	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977512	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978016	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978508	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212978997	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979687	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982118	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981566	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969875	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
211712082	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211221842	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970265	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221866	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971288	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211221874	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971763	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211221882	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211221890	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211221898	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983465	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	23 400	1 170 \$
212983903	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984443	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211712071	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211221914	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988563	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989007	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212987241	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211221906	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973951	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212976159	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712092	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211221954	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211221962	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211221970	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
211221978	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211221986	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211221995	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211222004	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211222055	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222065	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211222074	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712115	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978519	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979009	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979430	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212979699	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980187	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980507	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980908	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982130	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982622	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982934	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981578	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211222014	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211222024	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970275	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222034	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211222044	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970575	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222083	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971774	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
211222092	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972163	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211222101	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212972444	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222126	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222134	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222144	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222154	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983915	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984455	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984968	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985261	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222162	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211222170	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211222202	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211222210	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712103	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988575	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989019	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989523	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076016	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987253	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987722	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988033	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222178	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973961	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222186	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974131	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222194	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974351	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$
212976172	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222218	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976440	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211222226	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976712	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211222234	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977017	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211222242	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211222250	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211222266	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211222274	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222282	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222306	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222314	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977524	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978028	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978530	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979021	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979711	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982142	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981590	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211222290	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
211222298	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712126	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970285	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222322	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971300	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211222330	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971785	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211222338	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211222346	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222354	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
212983475	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212983927	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984467	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222362	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222378	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211222386	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
212988587	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989031	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212987265	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222370	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973971	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222394	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976185	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222402	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712173	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211222442	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211222450	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211222458	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211222466	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211222474	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211222482	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211222490	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
211222530	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222538	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A*	23 200	1 160 \$
211222546	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211712149	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	23 200	1 160 \$
212978541	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979033	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979440	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979723	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980198	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980518	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980920	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982154	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982634	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982946	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981602	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211222498	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211222506	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970295	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222514	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211222522	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970585	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222554	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971796	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211222562	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972174	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211222570	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972456	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211222594	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211222602	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211222610	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211222618	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983939	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984479	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984978	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985273	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211222626	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222634	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211712161	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211222674	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211222682	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712137	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988599	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989043	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989535	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076028	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
212987277	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212987734	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988045	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211222642	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211222650	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212973981	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222658	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974141	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211222666	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974361	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211222690	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976198	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211222698	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976454	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211222706	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976725	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211222714	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977027	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211222722	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211222730	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
211712443	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211712238	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211712456	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712469	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211712482	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712495	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712508	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712337	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712593	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211712581	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712325	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978552	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979045	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979450	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979735	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980209	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980529	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
212980932	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982166	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982646	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982958	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
212981614	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211712260	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211712270	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970305	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	23 200	1 160 \$
211712280	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712290	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970595	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712387	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971807	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	23 200	1 160 \$
211712352	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972185	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211712432	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972468	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712521	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712533	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
211712545	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712557	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212983951	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984491	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212984988	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212985285	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712569	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	23 600	1 180 \$
211712363	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712375	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712226	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211712313	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211712301	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212988611	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212989055	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989547	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076040	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987289	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212987746	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988057	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712185	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	23 400	1 170 \$
211712215	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212973991	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	23 200	1 160 \$
211712195	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974151	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712205	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974371	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712399	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976211	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211712410	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976468	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	23 400	1 170 \$
211712421	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976738	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712250	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977037	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211712614	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211712604	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211712813	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211712826	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211712839	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211712852	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	23 400	1 170 \$
211712865	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211712878	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$
211712891	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
211712940	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
211712951	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	23 200	1 160 \$
211712718	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979460	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
212980220	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
212980540	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
212980705	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
212980944	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212981117	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 600	1 630 \$
212981226	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	23 600	1 180 \$
212981327	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	32 800	1 640 \$
212982658	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982970	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	23 400	1 170 \$
211712665	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211712675	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970605	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	23 200	1 160 \$
211712685	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	23 400	1 170 \$
211712695	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	23 400	1 170 \$
211712730	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972196	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	23 200	1 160 \$
211712802	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972480	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211712904	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712916	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
211712928	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	23 400	1 170 \$
212984998	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212985297	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212985621	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	23 400	1 170 \$
211712744	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211712756	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211712706	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989559	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076052	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987758	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	23 200	1 160 \$
212988069	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212988339	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212988420	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	20 200	1 010 \$
211712624	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974161	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	23 200	1 160 \$
211712634	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974381	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211712644	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	23 400	1 170 \$
212974531	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	29 400	1 470 \$
211712780	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	23 200	1 160 \$
212976482	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	23 200	1 160 \$
211712791	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976751	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211712655	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	23 200	1 160 \$
212977047	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	23 200	1 160 \$
211712769	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	23 400	1 170 \$
212977249	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	29 400	1 470 \$
211712962	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	23 600	1 180 \$
211712972	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	23 600	1 180 \$
211713240	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	23 400	1 170 \$
211713253	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
211713035	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
211713266	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	23 200	1 160 \$
211713279	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
211713292	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	23 400	1 170 \$
211713305	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	23 200	1 160 \$
211713318	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	23 400	1 170 \$
211713134	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713403	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	23 200	1 160 \$
211713391	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211713122	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212978563	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	23 200	1 160 \$
212979057	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	23 200	1 160 \$
212979470	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
212979747	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	23 200	1 160 \$
212980231	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	23 200	1 160 \$
212980551	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980956	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	23 200	1 160 \$
212982178	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212982670	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212982982	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
212981626	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	23 200	1 160 \$
211713057	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	23 200	1 160 \$
211713067	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	23 200	1 160 \$
212970315	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713077	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	23 200	1 160 \$
211713087	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	23 200	1 160 \$
212970615	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713184	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	23 200	1 160 \$
212971818	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713149	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	23 200	1 160 \$
212972207	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713229	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	23 200	1 160 \$
212972492	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	23 200	1 160 \$
211713331	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	23 000	1 150 \$
211713343	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211713355	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713367	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	23 200	1 160 \$
212983963	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	23 200	1 160 \$
212984503	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212985008	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985309	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713379	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713160	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	23 200	1 160 \$
211713172	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713023	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0401712A*	23 200	1 160 \$
211713110	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	23 400	1 170 \$
211713098	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	23 400	1 170 \$
212988623	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	23 200	1 160 \$
212989067	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	23 200	1 160 \$
212989571	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	23 200	1 160 \$
213076064	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987301	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212988081	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	23 200	1 160 \$
211712982	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	23 200	1 160 \$
211713012	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	23 200	1 160 \$
212974001	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
211712992	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	23 000	1 150 \$
212974171	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211713002	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	23 200	1 160 \$
212974391	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211713196	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	23 200	1 160 \$
212976224	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211713207	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	23 000	1 150 \$
212976496	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$
211713218	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	23 200	1 160 \$
212976764	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	23 200	1 160 \$
211713047	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	23 000	1 150 \$
212977057	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211713424	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	23 200	1 160 \$
211713414	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	23 200	1 160 \$
212978040	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212969895	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L14**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713521	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713468	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713583	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978052	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978574	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979069	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979759	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981638	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969905	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0451412B*	23 600	1 180 \$
212970325	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713480	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971324	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713497	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971829	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713534	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713558	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983485	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989079	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987313	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713447	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974011	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976237	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X30L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211713923	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211713936	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713949	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
211713962	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211713828	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211714035	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714023	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	23 600	1 180 \$
212978596	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979093	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979480	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
212979783	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212980242	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980562	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	23 600	1 180 \$
212980968	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982682	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212982994	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981662	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212970345	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	23 400	1 170 \$
211713807	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0702120A*	23 600	1 180 \$
212970625	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713866	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971851	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	23 400	1 170 \$
212972218	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	23 600	1 180 \$
211713899	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	23 600	1 180 \$
211713987	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713999	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
211714011	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	23 600	1 180 \$
212984539	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985018	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
212985321	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713854	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	23 600	1 180 \$
212989103	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989583	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076076	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212987337	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212987782	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212988093	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211713776	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974031	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212974181	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	23 600	1 180 \$
211713766	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	23 600	1 180 \$
212974401	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
212976263	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976509	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976777	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211713787	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977067	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	23 400	1 170 \$
211713683	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211713628	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0401712A*	23 600	1 180 \$
211713745	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	23 600	1 180 \$
212978064	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 600	1 180 \$
212978585	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 600	1 180 \$
212979081	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
212979771	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 600	1 180 \$
212981650	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
212969915	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	23 400	1 170 \$
212970335	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713641	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412A*	23 600	1 180 \$
212971336	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	23 600	1 180 \$
211713658	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971840	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$
211713696	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	23 600	1 180 \$
211713720	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	23 600	1 180 \$
212983495	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
212989091	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212987325	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
211713605	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212974021	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	23 600	1 180 \$
212976250	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	23 600	1 180 \$
211714530	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714349	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714543	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	23 600	1 180 \$
211714556	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714569	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
211714582	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
211714595	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
211714448	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714668	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
211714656	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	23 400	1 170 \$
211714436	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212978618	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979117	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212979490	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	19 100	955 \$
212979807	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212980253	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	23 600	1 180 \$
212980573	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	19 100	955 \$
212980980	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	23 600	1 180 \$
212982238	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212982694	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212983006	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
212981686	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	23 600	1 180 \$
211714371	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	23 600	1 180 \$
211714381	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970365	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
211714391	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	23 400	1 170 \$
211714401	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	23 400	1 170 \$
212970635	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211714486	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971873	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
211714463	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	23 400	1 170 \$
212972229	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211714519	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	23 400	1 170 \$
212972516	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	23 400	1 170 \$
211714608	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714620	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714632	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714644	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	23 400	1 170 \$
212984023	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984563	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212985028	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	19 000	950 \$
212985333	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714474	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	23 400	1 170 \$
211714337	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714424	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
211714412	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	23 600	1 180 \$
212989127	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	23 600	1 180 \$
212989595	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	23 600	1 180 \$
213076088	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
212987361	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212987794	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	19 100	955 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212988105	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	23 600	1 180 \$
211714326	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974051	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
211714306	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	23 400	1 170 \$
212974191	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211714316	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	23 400	1 170 \$
212974411	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
212976289	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714497	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	23 400	1 170 \$
212976522	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211714508	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	23 400	1 170 \$
212976790	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	23 600	1 180 \$
211714361	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	23 400	1 170 \$
212977077	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211714679	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
211714175	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
211714262	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	23 200	1 160 \$
211714188	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
211714079	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	23 600	1 180 \$
211714201	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
211714123	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714275	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	23 400	1 170 \$
212977560	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	23 400	1 170 \$
212978076	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	23 400	1 170 \$
212978607	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	23 400	1 170 \$
212979105	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	23 400	1 170 \$
212979795	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	23 400	1 170 \$
212982226	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	23 400	1 170 \$
212981674	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	23 400	1 170 \$
211714046	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	23 400	1 170 \$
212969925	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
211714090	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	23 400	1 170 \$
211714100	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	23 400	1 170 \$
212970355	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	23 600	1 180 \$
211714135	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	23 400	1 170 \$
212971348	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	23 400	1 170 \$
211714152	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	23 400	1 170 \$
212971862	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211714214	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	23 400	1 170 \$
211714226	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	23 200	1 160 \$
211714238	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	23 200	1 160 \$
212983505	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601412A*	19 500	975 \$
212984011	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	23 400	1 170 \$
212984551	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	23 400	1 170 \$
211714250	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	23 400	1 170 \$
211714067	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0401712A*	23 400	1 170 \$
211714111	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	23 600	1 180 \$
212988635	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	23 600	1 180 \$
212989115	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	23 400	1 170 \$
212985752	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0261410A*	19 500	975 \$
212986856	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	19 400	970 \$
212987349	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	23 600	1 180 \$
212973651	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	29 600	1 480 \$
211714056	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	23 400	1 170 \$
212974041	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	23 400	1 170 \$
212975770	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	29 600	1 480 \$
211714164	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	23 400	1 170 \$
212976276	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	23 400	1 170 \$
211714296	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	23 400	1 170 \$
211714286	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	23 400	1 170 \$
213353816	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	F5MA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
213353826	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	F5MA4*36L*B*		23 600	1 180 \$
213249300	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		23 600	1 180 \$
211709693	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FJMA4*30L*B*		23 400	1 170 \$
211714693	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FJMA4*36L*B*		23 400	1 170 \$
211222746	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z30**AL*		23 600	1 180 \$
211222754	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		23 600	1 180 \$
211222762	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FMA4X30**AL*		23 800	1 190 \$
211222770	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FMA4X36**AL*		23 800	1 190 \$
213607687	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FTMA4B36L0C*		23 600	1 180 \$
211222786	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FVM4X24***L		23 600	1 180 \$
211222778	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FVM4X36***L		23 400	1 170 \$
211274904	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FVM4X48***L		23 000	1 150 \$
211222794	TEMPSTAR	DLCURAH30ABK	FXM4X36**AL		23 200	1 160 \$
209852119	TEMPSTAR	DLCURAH36AAK	DLFUAAH36XAK		20 400	1 020 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213353836	TEMPSTAR	DLCURAH36AAK	F5MA4*36L*B*		21 200	1 060 \$
213353846	TEMPSTAR	DLCURAH36AAK	F5MA4*42L*C*		21 200	1 060 \$
213607702	TEMPSTAR	DLCURAH36AAK	FTMA4B36L0C*		21 200	1 060 \$
209852120	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	DLFUAAH36XAK		30 400	1 520 \$
213372176	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213372177	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	DLFULAH36XCX + CI		33 000	1 650 \$
212382967	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 800	1 490 \$
212382980	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
212383067	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
212382993	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212382883	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383006	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383080	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077825	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077874	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077921	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078043	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078265	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078959	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213078827	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212382852	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	29 600	1 480 \$
212969935	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412B*	29 200	1 460 \$
212382894	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212382904	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970375	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
212382927	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	29 600	1 480 \$
213076417	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
212382944	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076473	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383019	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383031	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383043	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079342	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079383	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079517	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383055	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382915	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080510	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080654	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079960	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213080001	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076894	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601412B*	29 400	1 470 \$
212382862	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212382872	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076934	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
213077297	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601412B*	29 400	1 470 \$
212382956	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077342	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383101	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212383091	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L17A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226268	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 600	1 480 \$
211226280	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383152	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212383285	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
212383298	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383311	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
212383324	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211226292	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212383385	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212383373	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211226313	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077932	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078055	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078174	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078277	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078396	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078496	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078613	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078971	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079091	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079211	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078839	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226303	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	29 600	1 480 \$
212383185	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970385	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383195	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212383205	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970645	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
212383251	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076484	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383228	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076638	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
212383274	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076737	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211226335	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212383337	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383349	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212383361	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211226345	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079395	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079529	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079648	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079739	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079845	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211226355	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226366	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212383239	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211226377	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
211226387	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211226397	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212383174	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU0802120A*	29 800	1 490 \$
212383216	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212383163	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080522	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080666	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080786	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075884	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076251	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080013	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080146	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080277	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080383	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
212383111	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383141	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076944	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
212383121	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077044	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
212383131	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077144	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
212383263	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077355	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226408	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077484	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211226418	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077595	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211226427	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077710	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211226436	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
211226445	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
211226454	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
211226463	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X36L21A*	OMV112K14A	29 600	1 480 \$
211226491	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
211226503	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701412A*	29 200	1 460 \$
211226515	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211226527	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211226538	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
212383397	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
213077838	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077886	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213077943	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078067	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078289	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078983	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078851	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211226549	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969945	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412B*	29 600	1 480 \$
211226558	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211226567	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970395	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211226588	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076429	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412B*	29 200	1 460 \$
211226600	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076495	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211226621	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
211226632	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211226643	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079352	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601412A*	29 600	1 480 \$
213079407	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079541	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226665	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226703	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080534	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080678	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079970	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0601412A*	29 800	1 490 \$
213080025	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
211226675	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213076904	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412B*	29 800	1 490 \$
211226684	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211226693	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076954	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
213077308	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412B*	29 800	1 490 \$
211226714	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077368	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211226723	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
211226732	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211226741	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L17A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211226799	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383409	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211226811	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211226823	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211226835	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211226847	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211226859	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211226907	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211226918	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211226929	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211226940	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
213077954	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078079	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078184	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078301	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078407	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078507	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078625	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078995	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079103	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079223	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078863	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211226870	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211226879	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970405	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
211226888	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211226897	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970655	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211226951	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076506	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212383433	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076649	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211226963	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076749	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211227000	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211227011	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211227022	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
212383444	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227032	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079421	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079553	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079658	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079751	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079854	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227042	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227064	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227075	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227085	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212383421	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211227140	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227151	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211227161	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080546	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080690	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080798	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075896	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076260	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080037	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080158	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080289	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080392	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227103	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211227112	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076964	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227121	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077054	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227130	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077154	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227181	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077381	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227191	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077495	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227201	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077608	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211227210	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077720	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211227219	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211227228	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211227237	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211227246	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X37L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211227292	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
211227304	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
211227316	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
211227327	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227339	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211227351	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227363	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227375	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227434	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211227445	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227456	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213077965	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078091	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078194	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078313	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078418	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078518	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078637	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079007	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079115	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079235	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078875	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227386	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
211227395	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970415	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
211227404	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227413	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970665	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227467	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076517	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211227479	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076660	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
211227489	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076761	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227517	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227528	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
211227539	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227550	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227560	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079433	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079565	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079668	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079763	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079863	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227570	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227581	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211227591	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227637	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227648	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211227659	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
211227669	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080558	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080702	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213080810	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075908	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076269	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080049	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213080170	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080301	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080401	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
211227600	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211227609	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076974	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
211227618	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077064	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227627	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077164	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227679	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
211227689	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077394	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
211227699	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077506	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
211227709	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077621	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211227718	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077730	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
211227727	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212383455	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211227736	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
211227745	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L21A*	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211227773	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211227785	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211227797	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
211227809	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 400	1 470 \$
211227821	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
211227833	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211227845	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
211227857	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 400	1 470 \$
211227903	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
211227914	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078204	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 000	1 450 \$
213078429	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078529	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078593	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
213078649	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213078744	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 000	1 450 \$
213078774	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 400	1 470 \$
213078796	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 000	1 450 \$
213079127	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079247	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
211227866	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
211227875	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970675	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211227884	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL0902420A*	29 400	1 470 \$
211227893	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211227925	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076671	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211227935	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$
213076773	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
211227965	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211227976	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211227986	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211227996	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92ESN1202420A*	29 400	1 470 \$
213079678	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079775	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079872	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213079927	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*92MSN1202420A*	29 400	1 470 \$
211228007	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211228018	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
211228028	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
211228038	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1202422A*	29 600	1 480 \$
211228049	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESN1402422A*	29 600	1 480 \$
211228087	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211228098	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228108	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080822	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075920	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076278	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080182	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080313	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080410	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213080466	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213080489	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96MSN1402422A*	29 000	1 450 \$
211228059	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077074	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228068	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077174	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228077	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077244	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VSN1202422B*	29 000	1 450 \$
211228118	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077517	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211228128	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077634	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211228137	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077740	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1002122B*	29 000	1 450 \$
211228147	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422A*	29 400	1 470 \$
213077802	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	*96VTN1202422B*	29 000	1 450 \$
211228156	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV112A16A	29 400	1 470 \$
211228165	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OLV154F20A	29 600	1 480 \$
211228174	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X42L24A*	OMV154L20A	29 400	1 470 \$
211228220	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228232	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
212383466	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211228244	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211228256	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211228268	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228280	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211228292	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211228340	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228351	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0601716A	29 200	1 460 \$
211228362	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228373	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077976	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
213078103	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078214	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
213078325	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
213078440	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
213078540	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
213078661	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213079019	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0401712A*	29 000	1 450 \$
213079139	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079259	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213078887	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211228303	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211228312	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970425	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228321	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228330	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120A*	29 000	1 450 \$
212970685	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228384	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
213076528	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0701716B*	29 000	1 450 \$
211228396	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120A*	29 000	1 450 \$
213076682	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228406	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076785	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211228443	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
212383478	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228454	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228465	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228475	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079445	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079577	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213079688	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
213079787	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213079881	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211228485	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211228507	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211228518	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211228528	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211228583	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228594	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211228605	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228615	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080570	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213080714	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080834	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075932	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076287	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080061	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080194	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213080325	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080419	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
211228546	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211228555	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213076984	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716B*	29 000	1 450 \$
211228564	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077084	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN0802120B*	29 000	1 450 \$
211228573	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077184	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228635	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
213077407	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211228645	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077528	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN0802120B*	29 000	1 450 \$
211228655	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077647	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211228664	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	29 000	1 450 \$
213077750	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211228673	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211228682	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211228691	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211228700	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X43L21A*	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
211228746	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0451712A*	29 000	1 450 \$
211228758	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212383490	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
211228770	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211228782	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
211228794	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211228806	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211228818	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211228866	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	29 400	1 470 \$
211228877	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211228888	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211228899	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212978486	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701712A*	29 000	1 450 \$
212978973	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	29 000	1 450 \$
212979410	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
212979663	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0901714A*	29 000	1 450 \$
212980165	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980485	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
213078673	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
212982094	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	28 800	1 440 \$
213079151	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
213079271	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
212981542	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
211228829	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	29 000	1 450 \$
211228838	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	29 000	1 450 \$
212970435	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
211228847	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211228856	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970695	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228910	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	29 000	1 450 \$
212971884	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
211228922	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972240	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	29 000	1 450 \$
211228932	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076797	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211228969	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211228980	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211228991	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211229002	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229012	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
212983879	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0601714A*	29 000	1 450 \$
212984419	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212984948	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	28 800	1 440 \$
212985237	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985514	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229022	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229033	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0801716A*	29 000	1 450 \$
211229044	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229055	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229065	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229120	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0601716A*	29 000	1 450 \$
211229131	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229142	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229152	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080582	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
212988983	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0601716A*	29 000	1 450 \$
212989499	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075944	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076296	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	29 000	1 450 \$
213080073	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0801716A*	29 000	1 450 \$
213080206	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212988009	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988223	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	29 000	1 450 \$
213076874	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0401712B*	29 400	1 470 \$
211229083	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	29 000	1 450 \$
211229092	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	29 000	1 450 \$
212974061	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
211229101	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077094	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229110	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212974421	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	29 000	1 450 \$
213077275	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0401712B*	29 400	1 470 \$
211229162	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	29 200	1 460 \$
212976313	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716B*	29 000	1 450 \$
211229172	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	29 000	1 450 \$
213077539	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120B*	28 800	1 440 \$
211229182	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976803	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229191	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977087	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	28 800	1 440 \$
211229200	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV098A12*	29 000	1 450 \$
211229209	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229218	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV098J12*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229227	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L21A*	OMV112K14A	29 000	1 450 \$
211229255	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	28 800	1 440 \$
211229267	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	29 000	1 450 \$
211229279	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	29 000	1 450 \$
211229291	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	29 000	1 450 \$
211229303	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
211229315	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	28 800	1 440 \$
211229327	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
211229339	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211229385	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	29 200	1 460 \$
211229396	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
212979420	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
212980176	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	28 800	1 440 \$
212980496	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
212980696	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
213078685	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	29 000	1 450 \$
213078754	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
212981215	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	29 000	1 450 \$
213078806	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
212982610	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	28 800	1 440 \$
213079283	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
211229348	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	29 000	1 450 \$
211229357	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	28 800	1 440 \$
212970705	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	29 600	1 480 \$
211229366	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	28 800	1 440 \$
211229375	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	28 800	1 440 \$
211229407	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	28 800	1 440 \$
212972251	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	29 600	1 480 \$
211229417	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	29 000	1 450 \$
213076809	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	29 000	1 450 \$
211229447	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	28 800	1 440 \$
211229458	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	28 800	1 440 \$
211229468	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229478	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1202420A*	29 000	1 450 \$
212984958	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
212985249	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	28 800	1 440 \$
212985523	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079938	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229489	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	29 200	1 460 \$
211229500	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	29 000	1 450 \$
211229510	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	29 200	1 460 \$
211229520	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	29 200	1 460 \$
211229531	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	29 200	1 460 \$
211229569	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	29 400	1 470 \$
211229580	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002120A*	29 000	1 450 \$
211229590	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	29 200	1 460 \$
212989511	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	29 000	1 450 \$
213075956	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	29 000	1 450 \$
213076305	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080218	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
212988021	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	29 000	1 450 \$
212988232	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	29 600	1 480 \$
212988327	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	29 000	1 450 \$
212988410	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	29 200	1 460 \$
211229541	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	29 000	1 450 \$
212974201	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	29 600	1 480 \$
211229550	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	29 000	1 450 \$
213077194	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	29 600	1 480 \$
211229559	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	29 000	1 450 \$
213077254	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	29 200	1 460 \$
211229600	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	28 800	1 440 \$
212976534	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	29 600	1 480 \$
211229610	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	29 000	1 450 \$
212976816	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	29 000	1 450 \$
211229619	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	28 800	1 440 \$
212977097	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	29 600	1 480 \$
211229629	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	29 000	1 450 \$
212977261	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	29 200	1 460 \$
211229638	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV112A16A	29 000	1 450 \$
211229647	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	29 200	1 460 \$
211229656	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	29 000	1 450 \$
212384022	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212383786	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212384035	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 600	1 480 \$
212384048	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212384061	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384074	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 600	1 480 \$
212384160	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
212384148	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU0802120A	29 800	1 490 \$
212383903	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
213077998	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078127	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078224	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
213078349	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213078451	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 600	1 480 \$
213078551	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
213078697	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 600	1 480 \$
213079043	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213079163	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213079295	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213078911	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383848	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970455	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212970715	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VSL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383953	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076550	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
213076693	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL0902120B*	29 400	1 470 \$
212383998	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122A*	29 600	1 480 \$
213076821	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*80VTL1102122B*	29 600	1 480 \$
212384100	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212384112	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
212384124	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212384136	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383797	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
213079469	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079601	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079698	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213079799	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213079890	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*92MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212383929	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
212383941	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002120A*	29 600	1 480 \$
212383807	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESN1002122A*	29 800	1 490 \$
212383879	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002120A*	29 600	1 480 \$
212383817	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95ESU1002122A*	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080606	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080738	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080846	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU0802120A*	29 600	1 480 \$
213075968	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
213076314	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080097	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080230	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213080337	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213080428	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077004	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0801716B*	29 400	1 470 \$
212383755	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077104	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN0802120B*	29 400	1 470 \$
212383765	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077204	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VSN1002120B*	29 400	1 470 \$
213077433	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212383976	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077550	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN0802120B*	29 400	1 470 \$
212383987	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120A*	29 600	1 480 \$
213077660	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002120B*	29 600	1 480 \$
212383828	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077760	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	*96VTN1002122B*	29 400	1 470 \$
212384201	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X36L21**	OLV112A16A	29 800	1 490 \$
211230413	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211230425	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211230437	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211230449	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)0902420A*	29 200	1 460 \$
211230461	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230473	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1102420A*	29 200	1 460 \$
211230485	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
211230497	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	29 200	1 460 \$
211230543	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230554	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078254	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0702116A*	23 400	1 170 \$
213078484	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078584	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902120A*	23 400	1 170 \$
213078602	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)0902420A*	23 600	1 180 \$
213078733	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213078764	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1102420A*	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213078785	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1352420A*	29 200	1 460 \$
213078816	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MS(N,L)1552420A*	23 400	1 170 \$
213079199	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079331	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
211230506	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230515	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970745	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211230524	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	29 200	1 460 \$
211230533	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	29 200	1 460 \$
211230565	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076726	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211230575	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076857	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230605	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230616	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230626	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230636	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92ESN1202420A*	29 200	1 460 \$
213079728	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN0802120A*	23 600	1 180 \$
213079835	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079917	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
213079949	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*92MSN1202420A*	29 200	1 460 \$
211230647	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230658	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230668	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230678	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1202422A*	29 400	1 470 \$
211230689	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESN1402422A*	29 400	1 470 \$
211230727	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230738	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230748	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080882	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213076004	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076341	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*95MSU1002122A*	19 000	950 \$
213080266	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN0802120A*	23 400	1 170 \$
213080373	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080455	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
213080478	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213080499	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96MSN1402422A*	23 600	1 180 \$
211230699	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077134	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120B*	32 600	1 630 \$
211230708	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077234	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211230717	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077264	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422B*	32 800	1 640 \$
211230758	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077583	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120B*	32 600	1 630 \$
211230768	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077699	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230777	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077790	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
211230787	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	29 200	1 460 \$
213077814	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422B*	32 800	1 640 \$
211230796	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230805	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OLV154F20A	29 400	1 470 \$
211230814	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D)4X48L24**	OMV154L20A	29 200	1 460 \$
212383532	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
212383642	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
212383704	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80ESU0601716A	29 600	1 480 \$
213077850	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
213077898	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 600	1 480 \$
213077987	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
213078115	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 600	1 480 \$
213078337	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 600	1 480 \$
213079031	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213078899	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80MSU1002120A*	29 600	1 480 \$
212969955	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0451412B*	29 400	1 470 \$
212383553	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716A*	29 600	1 480 \$
212970445	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VSL0701716B*	29 600	1 480 \$
213076441	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0451412B*	29 600	1 480 \$
212383593	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716A*	29 600	1 480 \$
213076539	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*80VTL0701716B*	29 600	1 480 \$
212383655	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601412A*	29 600	1 480 \$
212383667	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0601714A*	29 600	1 480 \$
212383679	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92ESN0801716A*	29 600	1 480 \$
213079362	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601412A*	29 400	1 470 \$
213079457	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0601714A*	29 600	1 480 \$
213079589	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*92MSN0801716A*	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213080594	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0401712A*	29 800	1 490 \$
213080726	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080085	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213076994	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077420	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X36L17**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384608	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384621	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 600	1 480 \$
212384441	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
212384634	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
211229773	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
211229785	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
211229797	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 400	1 470 \$
212384647	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
212384732	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
212384720	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU0802120A	29 600	1 480 \$
212384537	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
213078020	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078151	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078234	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078373	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
213078462	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 400	1 470 \$
213078562	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078709	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 400	1 470 \$
213079067	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213079175	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079307	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213078935	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229808	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384482	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716A*	29 400	1 470 \$
212970475	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0701716B*	29 200	1 460 \$
212384492	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0702120A*	29 400	1 470 \$
212384502	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120A*	29 400	1 470 \$
212970725	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
212384575	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716A*	29 400	1 470 \$
213076572	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0701716B*	29 200	1 460 \$
212384552	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120A*	29 400	1 470 \$
213076704	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
212384597	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122A*	29 400	1 470 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076833	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*80VTL1102122B*	29 400	1 470 \$
212384660	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384672	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0801716A*	29 400	1 470 \$
212384684	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
212384696	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384452	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
213079493	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079625	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213079708	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079811	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213079899	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
212384708	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384563	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN0802120A*	29 600	1 480 \$
211229829	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002120A*	29 400	1 470 \$
212384462	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESN1002122A*	29 600	1 480 \$
212384525	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU0601716A*	29 400	1 470 \$
212384513	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002120A*	29 400	1 470 \$
212384472	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95ESU1002122A*	29 600	1 480 \$
213080630	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0401712A*	29 600	1 480 \$
213080762	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0601716A*	29 600	1 480 \$
213080858	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU0802120A*	29 400	1 470 \$
213075980	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
213076323	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080121	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0801716A*	29 600	1 480 \$
213080242	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080349	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213080437	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
212384400	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
212384430	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077024	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0801716B*	29 200	1 460 \$
212384410	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120A*	29 400	1 470 \$
213077114	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
212384420	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077214	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
211229840	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0601714A*	29 600	1 480 \$
213077459	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0801716B*	29 600	1 480 \$
212384586	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120A*	29 600	1 480 \$
213077561	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211229850	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120A*	29 400	1 470 \$
213077673	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002120B*	29 400	1 470 \$
211229859	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122A*	29 400	1 470 \$
213077770	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
212384753	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV098A12*	29 600	1 480 \$
212384773	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OLV112A16A	29 600	1 480 \$
212384743	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV098J12*	29 600	1 480 \$
212384763	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X42L21**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
211229905	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0451712A*	29 200	1 460 \$
211229917	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384784	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
211229929	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
211229941	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
211229953	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
211229965	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
211229977	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ES(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
211230025	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0401712A*	29 600	1 480 \$
211230036	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0601716A	29 000	1 450 \$
211230047	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU0802120A	29 400	1 470 \$
211230058	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
213078031	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701712A*	29 200	1 460 \$
213078163	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
213078244	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0702116A*	29 200	1 460 \$
213078385	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213078473	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902116A*	29 200	1 460 \$
213078573	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)0902120A*	29 200	1 460 \$
213078721	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MS(N,L)1102120A*	29 200	1 460 \$
213079079	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213079187	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213079319	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213078947	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
211229988	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0451716A*	29 200	1 460 \$
211229997	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970485	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716B*	32 400	1 620 \$
211230006	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	29 200	1 460 \$
211230015	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	29 200	1 460 \$
212970735	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230069	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076583	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716B*	32 600	1 630 \$
211230081	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	29 200	1 460 \$
213076715	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120B*	29 200	1 460 \$
211230091	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122A*	29 200	1 460 \$
213076845	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL1102122B*	29 200	1 460 \$
211230128	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384796	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230139	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN0802120A*	29 000	1 450 \$
211230150	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230160	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
213079505	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0601714A*	29 200	1 460 \$
213079637	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079718	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213079823	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213079908	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*92MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
211230170	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230181	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
211230192	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN0802120A*	29 400	1 470 \$
211230203	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002120A*	29 200	1 460 \$
211230213	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESN1002122A*	29 400	1 470 \$
211230268	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
211230279	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU0802120A*	29 600	1 480 \$
211230290	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002120A*	29 200	1 460 \$
211230300	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95ESU1002122A*	29 400	1 470 \$
213080642	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080774	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080870	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU0802120A*	29 200	1 460 \$
213075992	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002120A*	29 200	1 460 \$
213076332	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*95MSU1002122A*	29 200	1 460 \$
213080133	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213080254	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN0802120A*	29 200	1 460 \$
213080361	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213080446	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96MSN1002122A*	29 200	1 460 \$
213076884	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0401712B*	12 100	605 \$
211230231	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0601714A*	29 200	1 460 \$
211230240	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716A*	29 200	1 460 \$
213077034	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0801716B*	20 000	1 000 \$
211230249	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213077124	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230258	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077224	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120B*	29 200	1 460 \$
213077286	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0401712B*	12 100	605 \$
211230320	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077472	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0801716B*	29 200	1 460 \$
211230330	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	29 200	1 460 \$
213077572	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120B*	29 200	1 460 \$
211230340	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	29 200	1 460 \$
213077686	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120B*	29 200	1 460 \$
211230349	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	29 200	1 460 \$
213077780	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122B*	29 200	1 460 \$
211230358	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV098A12*	29 200	1 460 \$
211230367	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OLV112A16A	29 200	1 460 \$
211230376	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV098J12*	29 200	1 460 \$
211230385	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	EN(A,D,W)4X48L21**	OMV112K14A	29 200	1 460 \$
212384258	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451412A*	29 600	1 480 \$
212384271	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0451712A*	29 400	1 470 \$
212384346	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
212384284	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
212384212	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0701716A*	29 200	1 460 \$
212384297	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ES(N,L)0901714A*	29 400	1 470 \$
212384359	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80ESU0601716A	29 400	1 470 \$
213077862	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0451412A*	29 400	1 470 \$
213077910	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701412A*	29 400	1 470 \$
213078009	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701712A*	29 400	1 470 \$
213078139	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0701716A*	29 400	1 470 \$
213078361	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MS(N,L)0901714A*	29 200	1 460 \$
213079055	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU0401712A*	29 200	1 460 \$
213078923	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80MSU1002120A*	29 400	1 470 \$
211229665	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412A*	29 400	1 470 \$
212969965	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451412B*	12 100	605 \$
212384223	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0451716A*	29 400	1 470 \$
212384233	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716A*	29 200	1 460 \$
212970465	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VSL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384244	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412A*	29 400	1 470 \$
213076453	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0451412B*	29 400	1 470 \$
211229677	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716A*	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213076561	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*80VTL0701716B*	29 400	1 470 \$
212384310	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601412A*	29 400	1 470 \$
212384322	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0601714A*	29 200	1 460 \$
212384334	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92ESN0801716A*	29 200	1 460 \$
213079481	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0601714A*	29 400	1 470 \$
213079613	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*92MSN0801716A*	29 200	1 460 \$
211229696	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229743	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95ESU0601716A*	29 200	1 460 \$
213080618	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0401712A*	29 400	1 470 \$
213080750	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*95MSU0601716A*	29 400	1 470 \$
213079990	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0601412A*	23 600	1 180 \$
213080109	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96MSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213076924	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601412B*	12 100	605 \$
211229724	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0601714A*	29 400	1 470 \$
211229733	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716A*	29 400	1 470 \$
213077014	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VSN0801716B*	29 600	1 480 \$
213077330	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601412B*	12 100	605 \$
211229754	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0601714A*	29 400	1 470 \$
213077446	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	*96VTN0801716B*	29 400	1 470 \$
212384380	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OLV098A12*	29 400	1 470 \$
212384370	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV098J12*	29 400	1 470 \$
212384390	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	END4X42L17**	OMV112K14A	29 400	1 470 \$
213353854	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	F5MA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
213353864	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	F5MA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
211230824	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FEM4P42**AL		29 200	1 460 \$
211230835	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FEM4P48**AL		29 400	1 470 \$
211230847	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FEM4X42**BL		29 200	1 460 \$
211230859	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FEM4X48**BL		29 400	1 470 \$
213249344	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FEVA0036**+NAVA43601C K		29 400	1 470 \$
212390907	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FJMA4*36L*B*		29 400	1 470 \$
212384836	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FJMA4*42L*C*		29 200	1 460 \$
212384848	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4X36**AL*		29 800	1 490 \$
211230870	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FM(C,U)4Z36**AL*		29 600	1 480 \$
211230881	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FMA4P36**AL*		29 800	1 490 \$
211230892	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FMA4X36**AL*		29 600	1 480 \$
213607732	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FTMA4B36L0C*		29 400	1 470 \$
213607747	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FTMA4B48L0C*		28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212384860	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FVM4X36***L		29 400	1 470 \$
211230903	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FVM4X48***L		28 600	1 430 \$
211230913	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FXM4X36**AL		29 000	1 450 \$
211230924	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FXM4X42**AL		29 000	1 450 \$
211230935	TEMPSTAR	DLCURAH36ABK	FXM4X48**AL		29 000	1 450 \$
209852112	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	DLFUAAH48XAK		37 000	1 850 \$
212534324	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622694	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622707	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622634	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
211622756	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	32 600	1 630 \$
211622744	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979260	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
212980298	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
212980716	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981902	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	32 800	1 640 \$
212982454	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982742	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212981338	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212534362	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
211622623	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120A*	33 000	1 650 \$
212970755	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622649	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120A*	33 000	1 650 \$
212972262	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	32 600	1 630 \$
211622683	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972528	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	32 800	1 640 \$
211622720	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622732	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622580	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212984778	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212985069	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212985379	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	32 800	1 640 \$
212534261	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534282	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
212534384	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622660	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622590	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622612	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212989643	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
212987841	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988115	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	32 600	1 630 \$
211622560	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622570	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212974431	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	32 800	1 640 \$
211622672	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976829	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622601	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977107	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	32 600	1 630 \$
212534516	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534537	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80CSU1002120A*	32 600	1 630 \$
211622923	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	32 800	1 640 \$
211622936	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
211622949	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	32 600	1 630 \$
211622962	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	32 800	1 640 \$
211623011	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	32 600	1 630 \$
212979270	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	32 400	1 620 \$
212980033	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980309	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	32 400	1 620 \$
212980615	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	32 200	1 610 \$
212980728	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212981027	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	32 200	1 610 \$
212981127	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	32 600	1 630 \$
212981237	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	32 200	1 610 \$
212982466	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
212982754	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
211622830	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	32 800	1 640 \$
212970765	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	32 200	1 610 \$
211622840	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	32 800	1 640 \$
212534581	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	32 400	1 620 \$
212534632	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	32 600	1 630 \$
212972273	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	32 200	1 610 \$
211622912	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	33 000	1 650 \$
212972540	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211622975	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	33 000	1 650 \$
211622987	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	33 000	1 650 \$
211622787	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212984788	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	32 400	1 620 \$
212985081	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985388	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	32 400	1 620 \$
212985533	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	32 800	1 640 \$
212534430	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU0802120A*	32 600	1 630 \$
212534454	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95CSU1002122A*	32 600	1 630 \$
211622854	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211622866	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
211622797	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	32 600	1 630 \$
212534685	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	32 600	1 630 \$
211622999	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	32 600	1 630 \$
211622819	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	32 800	1 640 \$
212534495	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	32 600	1 630 \$
212989355	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	32 600	1 630 \$
213075638	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	32 800	1 640 \$
213076143	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	32 200	1 610 \$
212987578	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212987853	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	32 800	1 640 \$
212988124	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	32 200	1 610 \$
212988243	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	32 800	1 640 \$
212988350	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	32 200	1 610 \$
211622767	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	32 800	1 640 \$
212534475	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974441	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	32 400	1 620 \$
211622777	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	32 600	1 630 \$
212974541	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	32 400	1 620 \$
211622890	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	32 800	1 640 \$
211622901	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	32 800	1 640 \$
212976842	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	32 600	1 630 \$
211622808	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	32 600	1 630 \$
212977117	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	32 200	1 610 \$
211622879	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	32 800	1 640 \$
212977273	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	32 400	1 620 \$
211623022	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	32 800	1 640 \$
211623032	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	32 600	1 630 \$
211623064	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 600	1 630 \$
211623101	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	32 800	1 640 \$
211623042	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	32 400	1 620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623053	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	32 600	1 630 \$
211623077	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623089	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
212535214	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212535660	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80CSU0401712A*	32 800	1 640 \$
211623256	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623269	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623185	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	32 800	1 640 \$
212980055	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	32 600	1 630 \$
212980752	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	32 600	1 630 \$
212982490	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	32 600	1 630 \$
211623162	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623200	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623245	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
212972564	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	32 600	1 630 \$
211623282	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0801716A*	32 800	1 640 \$
211623294	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623306	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212984251	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	32 600	1 630 \$
212984808	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212985105	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623211	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623173	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
211623141	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95ESU1002122A*	33 000	1 650 \$
213076161	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	32 400	1 620 \$
212987602	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	32 600	1 630 \$
211623121	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	32 600	1 630 \$
212974231	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623223	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976567	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	32 800	1 640 \$
211623234	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623526	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	32 800	1 640 \$
211623545	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	32 800	1 640 \$
211623581	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1102420A*	33 200	1 660 \$
211623644	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	33 000	1 650 \$
211623655	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	32 400	1 620 \$
212980342	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	33 000	1 650 \$
212981047	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	33 000	1 650 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623392	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623402	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	32 600	1 630 \$
211623412	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	32 600	1 630 \$
211623435	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	32 800	1 640 \$
211623492	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	32 800	1 640 \$
211623608	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	32 800	1 640 \$
211623620	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	32 800	1 640 \$
212535969	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	32 400	1 620 \$
212984818	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	33 000	1 650 \$
212985117	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212985415	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	33 000	1 650 \$
212985555	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	32 600	1 630 \$
211623423	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002120A*	33 000	1 650 \$
213075688	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	32 600	1 630 \$
212987614	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	33 200	1 660 \$
212987889	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	32 600	1 630 \$
212974241	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	31 400	1 570 \$
211623339	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623349	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	32 400	1 620 \$
212974561	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	33 000	1 650 \$
211623470	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	32 600	1 630 \$
212976578	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	31 400	1 570 \$
211623481	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	32 600	1 630 \$
211623459	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	32 600	1 630 \$
211623666	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	32 600	1 630 \$
211623676	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	32 400	1 620 \$
212536389	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	EN(A,D)4X48L24**	*80ES(N,L)1552420A*	33 400	1 670 \$
213353872	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	F5MA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623692	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	FEM4X60**BL		32 600	1 630 \$
213249322	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	FEVA0048**+NAVA44801C K		33 000	1 650 \$
211622549	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	FJMA4*48L*C*		33 000	1 650 \$
211623756	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	FJMA4*60L*D*		32 800	1 640 \$
213607762	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	FTMA4B48L0C*		32 800	1 640 \$
213607777	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	FTMA4B60L0D*		32 400	1 620 \$
211623731	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	FVM4X48***L		32 600	1 630 \$
211623742	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	FVM4X60***L		32 400	1 620 \$
211623707	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	FXM4X48**AL		32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211623719	TEMPSTAR	DLCURAH48AAK	FXM4X60**AL		32 400	1 620 \$
209852116	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	DLFUAAH48XAK		36 000	1 800 \$
213372178	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	DLFULAH48XCX + CI		32 000	1 600 \$
211657278	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657291	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657340	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0601716A	31 400	1 570 \$
211657328	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
212979360	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
212980110	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980408	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 400	1 570 \$
212980812	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212982070	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0401712A*	31 400	1 570 \$
212982550	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982838	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
212981506	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
211657218	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
212970805	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VSL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657256	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	31 400	1 570 \$
212972317	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL0902120B*	31 400	1 570 \$
211657267	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972588	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*80VTL1102122B*	31 400	1 570 \$
211657304	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657316	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657165	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984395	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0801716A*	31 400	1 570 \$
212984878	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212985177	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212985442	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*92MSN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657232	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657244	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657175	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657207	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657185	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989439	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075783	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076206	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*95MSU1002122A*	31 200	1 560 \$
212987925	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988178	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96MSN1002122A*	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211657145	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657155	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212974481	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VSN1002120B*	31 400	1 570 \$
212976894	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657196	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977177	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L21A*	*96VTN1002122B*	31 200	1 560 \$
211657559	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 400	1 570 \$
211657572	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
211657585	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
211657598	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 400	1 570 \$
211657611	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
211657674	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU0802120A	31 400	1 570 \$
211657475	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80ESU1002120A*	31 400	1 570 \$
212979370	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
212980121	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 200	1 560 \$
212980419	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980651	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
212980824	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 200	1 560 \$
212981067	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	30 800	1 540 \$
212981171	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 400	1 570 \$
212981277	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	30 800	1 540 \$
212982562	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0601716A*	31 200	1 560 \$
212982850	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80MSU0802120A*	31 200	1 560 \$
211657434	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0702120A*	31 400	1 570 \$
211657444	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120A*	31 400	1 570 \$
212970815	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211657454	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL0902420A*	31 400	1 570 \$
211657464	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VSL1102422A*	31 200	1 560 \$
211657487	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120A*	31 400	1 570 \$
212972328	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211657548	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122A*	31 600	1 580 \$
212972600	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211657624	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN0802120A*	31 600	1 580 \$
211657636	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002120A*	31 600	1 580 \$
211657381	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
212984888	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985189	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212985451	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212985577	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*92MSN1202420A*	31 400	1 570 \$
211657501	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN0802120A*	31 400	1 570 \$
211657513	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002120A*	31 400	1 570 \$
211657391	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1002122A*	31 400	1 570 \$
211657648	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1202422A*	31 200	1 560 \$
211657660	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESN1402422A*	31 400	1 570 \$
211657423	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU0802120A*	31 400	1 570 \$
211657401	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95ESU1002122A*	31 200	1 560 \$
212989451	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU0802120A*	31 400	1 570 \$
213075800	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002120A*	31 400	1 570 \$
213076215	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*95MSU1002122A*	30 800	1 540 \$
212987937	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002120A*	31 400	1 570 \$
212988187	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988291	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212988380	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657351	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120A*	31 400	1 570 \$
212974251	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN0802120B*	30 800	1 540 \$
211657361	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120A*	31 200	1 560 \$
212974491	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657371	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422A*	31 400	1 570 \$
212974581	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
212976589	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120B*	30 800	1 540 \$
211657537	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	31 400	1 570 \$
212976907	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120B*	31 400	1 570 \$
211657412	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122A*	31 400	1 570 \$
212977187	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1002122B*	30 800	1 540 \$
211657526	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422A*	31 400	1 570 \$
212977309	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211657696	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OLV154F20A	31 400	1 570 \$
211657715	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X48L24A*	OMV154L20A	31 400	1 570 \$
211658162	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658188	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658201	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	30 800	1 540 \$
211658214	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658275	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80ESU0802120A	30 800	1 540 \$
212979380	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980132	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	30 800	1 540 \$
212980430	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212980660	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
212980836	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981077	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 000	1 550 \$
212981182	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	30 800	1 540 \$
212981287	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 000	1 550 \$
212982574	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0601716A*	30 800	1 540 \$
212982862	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212970825	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211657941	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
211657961	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 800	1 540 \$
212972339	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658149	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972612	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*80VTL1102122B*	30 800	1 540 \$
211658227	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658239	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211657795	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
212984898	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985201	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002120A*	30 800	1 540 \$
212985460	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212985588	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658058	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211657815	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1002122A*	30 800	1 540 \$
211658251	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1202422A*	30 800	1 540 \$
211658263	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657880	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU0802120A*	31 000	1 550 \$
211657835	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95ESU1002122A*	30 800	1 540 \$
213075818	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076224	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987686	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987949	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988196	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
212988303	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988390	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96MSN1402422A*	31 000	1 550 \$
211657734	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212974501	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657774	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974591	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658105	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658126	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
212976920	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211657858	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
212977197	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658083	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422A*	31 000	1 550 \$
212977321	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	*96VTN1202422B*	31 000	1 550 \$
211658286	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OLV154F20A	31 000	1 550 \$
211658296	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X60L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
211658327	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
211658496	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658509	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658402	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0401712A*	31 200	1 560 \$
211658558	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0601716A	31 000	1 550 \$
211658546	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
212978961	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0701716A*	31 200	1 560 \$
212979390	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0702116A*	31 200	1 560 \$
212980143	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980441	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 000	1 550 \$
212980848	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MS(N,L)1102120A*	31 000	1 550 \$
212982082	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0401712A*	31 000	1 550 \$
212982586	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982874	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$
212981518	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
211658381	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	31 200	1 560 \$
211658391	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970835	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658452	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
211658417	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972350	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120B*	31 000	1 550 \$
211658485	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972624	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*80VTL1102122B*	31 200	1 560 \$
211658522	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658534	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658338	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984407	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0801716A*	31 200	1 560 \$
212984908	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN0802120A*	31 000	1 550 \$
212985213	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985469	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*92MSN1002122A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658428	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658440	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658348	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658370	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
212989475	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075836	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002120A*	31 200	1 560 \$
213076233	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*95MSU1002122A*	31 000	1 550 \$
212987698	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212987961	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988205	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96MSN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658306	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974271	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658316	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974511	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658463	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$
212976611	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN0802120B*	31 200	1 560 \$
211658474	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976933	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658359	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977207	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122B*	31 000	1 550 \$
211658788	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0702116A*	31 000	1 550 \$
211658801	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902116A*	31 400	1 570 \$
211658814	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902120A*	31 200	1 560 \$
211658827	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)0902420A*	31 000	1 550 \$
211658840	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
211658889	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ES(N,L)1552420A*	31 400	1 570 \$
211658900	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU0802120A	31 000	1 550 \$
211658693	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80ESU1002120A*	31 000	1 550 \$
212979400	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0702116A*	29 400	1 470 \$
212980154	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902116A*	31 000	1 550 \$
212980452	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902120A*	31 600	1 580 \$
212980669	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)0902420A*	31 600	1 580 \$
212980860	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102120A*	30 800	1 540 \$
212981087	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1102420A*	31 600	1 580 \$
212981193	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1352420A*	31 000	1 550 \$
212981297	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MS(N,L)1552420A*	31 600	1 580 \$
212982598	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0601716A*	31 000	1 550 \$
212982886	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80MSU0802120A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211658652	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
211658662	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	31 200	1 560 \$
212970845	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120B*	12 300	615 \$
211658672	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	31 200	1 560 \$
211658682	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
211658705	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	31 200	1 560 \$
212972361	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120B*	20 000	1 000 \$
211658777	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122A*	31 200	1 560 \$
212972636	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*80VTL1102122B*	31 000	1 550 \$
211274975	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN0802120A*	31 200	1 560 \$
211658853	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002120A*	31 200	1 560 \$
211658599	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
212984918	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN0802120A*	31 600	1 580 \$
212985225	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212985478	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1002122A*	31 600	1 580 \$
212985599	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*92MSN1202420A*	31 000	1 550 \$
211658719	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN0802120A*	31 000	1 550 \$
211658731	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002120A*	31 000	1 550 \$
211658609	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1002122A*	31 000	1 550 \$
211658865	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1202422A*	31 000	1 550 \$
211658877	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESN1402422A*	31 000	1 550 \$
211658641	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU0802120A*	31 200	1 560 \$
211658619	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95ESU1002122A*	31 000	1 550 \$
212989487	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU0802120A*	31 000	1 550 \$
213075848	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002120A*	31 000	1 550 \$
213076242	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*95MSU1002122A*	29 400	1 470 \$
212987710	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN0802120A*	29 600	1 480 \$
212987973	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212988214	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1002122A*	29 400	1 470 \$
212988315	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212988400	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96MSN1402422A*	29 400	1 470 \$
211658569	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	31 200	1 560 \$
212974281	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120B*	19 800	990 \$
211658579	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	31 000	1 550 \$
212974521	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120B*	23 600	1 180 \$
211658589	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
212974601	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422B*	31 600	1 580 \$
211658755	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	31 200	1 560 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212976622	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120B*	19 800	990 \$
211658766	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	31 200	1 560 \$
212976946	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120B*	31 000	1 550 \$
211658630	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	31 000	1 550 \$
212977217	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122B*	31 600	1 580 \$
211658744	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	31 200	1 560 \$
212977333	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422B*	20 000	1 000 \$
211658911	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OLV154F20A	31 200	1 560 \$
211658921	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	31 000	1 550 \$
213353882	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	F5MA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211274987	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	FEM4X60**BL		31 200	1 560 \$
213249333	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	FEVA0048**+NAVA44801C K		31 400	1 570 \$
211274954	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	FJMA4*48L*C*		31 400	1 570 \$
211275003	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	FJMA4*60L*D*		31 000	1 550 \$
213607792	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	FTMA4B48L0C*		31 400	1 570 \$
213607807	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	FTMA4B60L0D*		30 800	1 540 \$
211275014	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	FVM4X48***L		31 200	1 560 \$
211275024	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	FVM4X60***L		30 800	1 540 \$
211275034	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	FXM4X48**AL		31 200	1 560 \$
211275045	TEMPSTAR	DLCURAH48ABK	FXM4X60**AL		30 800	1 540 \$
209852115	TEMPSTAR	DLCURAH60AAK	DLFUAH60XAK		37 000	1 850 \$
213372179	TEMPSTAR	DLCURAH60ABK	DLFULAH60XDX + CI		37 000	1 850 \$
213353892	TEMPSTAR	DLCURAH60ABK	F5MA4*60L*D*		37 800	1 890 \$
213607822	TEMPSTAR	DLCURAH60ABK	FTMA4B60L0D*		37 400	1 870 \$
211289637	TEMPSTAR	DLCURAH60ABK	FVM4X60***L		37 800	1 890 \$
206765554	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0701412A*	20 600	1 030 \$
206765563	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X25L17A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 600	1 030 \$
206767203	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
206766040	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
206767550	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
206767559	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473126	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	20 600	1 030 \$
210473247	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	20 400	1 020 \$
210473104	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	20 600	1 030 \$
210473115	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	20 600	1 030 \$
210473236	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	20 600	1 030 \$
210473225	TEMPSTAR	TVH825GKA3*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	20 600	1 030 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206773044	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773053	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	32 000	1 600 \$
206773062	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771261	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771360	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771279	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773427	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773436	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 800	1 590 \$
206771351	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771333	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X37L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773107	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 800	1 590 \$
206773116	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 800	1 590 \$
206773134	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 800	1 590 \$
206771630	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	32 000	1 600 \$
206771729	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 800	1 590 \$
206771648	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 800	1 590 \$
206773481	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 800	1 590 \$
206773490	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 600	1 580 \$
206771720	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 800	1 590 \$
206771702	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X43L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 800	1 590 \$
206773143	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
206773152	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 600	1 580 \$
206773170	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 600	1 580 \$
206771765	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 600	1 580 \$
206771864	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 400	1 570 \$
206771783	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206773508	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773517	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771855	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771837	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206773188	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
206771900	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 400	1 570 \$
206771909	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 400	1 570 \$
206773526	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 400	1 570 \$
206773535	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 400	1 570 \$
206771963	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771918	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 400	1 570 \$
206771981	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206771936	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 400	1 570 \$
206771945	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 400	1 570 \$
210470263	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470274	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210470285	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 000	1 550 \$
210470241	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 000	1 550 \$
210470252	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 000	1 550 \$
210470351	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470296	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 000	1 550 \$
210470318	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 000	1 550 \$
210470329	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470406	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0401712A*	31 400	1 570 \$
210470417	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU0601716A*	31 400	1 570 \$
210470428	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 400	1 570 \$
210470439	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0701716A*	31 400	1 570 \$
210470505	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0901716A*	31 200	1 560 \$
210470450	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470384	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470395	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470494	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470472	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L21A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470549	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU1002120A*	31 200	1 560 \$
210470560	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	31 200	1 560 \$
210470571	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	31 200	1 560 \$
210470527	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	31 200	1 560 \$
210470538	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	31 200	1 560 \$
210470637	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470582	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	31 200	1 560 \$
210470659	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN0602120A*	31 400	1 570 \$
210470604	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	31 200	1 560 \$
210470615	TEMPSTAR	TVH837GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*97CMN1202422A*	31 200	1 560 \$
210457424	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451412A*	30 600	1 530 \$
210457501	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$
210457523	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0451412A*	30 400	1 520 \$
210457550	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*80VTL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457468	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VSN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457539	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L17A*	*96VTN0801716A*	30 400	1 520 \$
210457827	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0451716A*	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210457838	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0701716A*	30 400	1 520 \$
210457849	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0702120A*	30 200	1 510 \$
210457860	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457907	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210457873	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210457760	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210457727	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN0802120A*	30 200	1 510 \$
210457738	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210457896	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458062	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210458073	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002120A*	30 400	1 520 \$
210457772	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X36L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210458139	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458216	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458227	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458238	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210458265	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210458172	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458161	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458183	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458276	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601412A*	31 400	1 570 \$
210458354	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458254	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L17A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458542	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210458442	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210458475	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458755	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0601714A*	31 600	1 580 \$
210458600	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210458487	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X37L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210459009	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210459020	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459031	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210459042	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210459089	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210459055	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210458898	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210458942	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0801716A*	30 600	1 530 \$
210458909	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210458920	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210459233	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210459078	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0801716A*	30 600	1 530 \$
210459244	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210459255	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210458954	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X42L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210459799	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210459699	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459732	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210460012	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210459857	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210459744	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X43L21A*	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210460244	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210460255	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460266	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210460313	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210460144	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460177	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460470	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210460302	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$
210460491	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460513	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L21A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210460866	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210460877	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X48L24A*	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210461032	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902120A*	30 200	1 510 \$
210461043	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL0902420A*	30 200	1 510 \$
210461054	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VSL1102422A*	30 200	1 510 \$
210461065	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*80VTL0902120A*	30 200	1 510 \$
210460965	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$
210460976	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210460988	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X60L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461410	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461421	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461457	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0701716A*	30 600	1 530 \$
210461434	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461288	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461299	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461310	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VSN1002120A*	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210461601	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN0601714A*	30 600	1 530 \$
210461623	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461333	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L21A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461800	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210461811	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461822	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL0902420A*	30 400	1 520 \$
210461833	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210461844	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210461733	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN0802120A*	30 400	1 520 \$
210461744	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210461755	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VSN1202422A*	30 600	1 530 \$
210461968	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN0802120A*	30 600	1 530 \$
210461979	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002120A*	30 600	1 530 \$
210461767	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210461858	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	*96VTN1202422A*	30 400	1 520 \$
210462023	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EA*4X61L24A*	OMV154L20A	30 800	1 540 \$
210466486	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0702120A*	30 800	1 540 \$
210466497	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466508	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL0902420A*	31 000	1 550 \$
210466519	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VSL1102422A*	31 000	1 550 \$
210466582	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0701716A*	30 800	1 540 \$
210466545	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466364	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1002120A*	30 800	1 540 \$
210466375	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466781	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210466571	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X36AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210466895	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467061	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210467072	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210467083	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467094	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467105	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210467116	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210467127	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467179	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467142	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210466939	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210466994	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210466950	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210466961	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210466972	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VSN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467156	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467378	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210467389	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210467006	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210467168	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X42AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210467499	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467665	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0451716A*	31 000	1 550 \$
210467676	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467687	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0702120A*	31 000	1 550 \$
210467698	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467709	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210467720	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210467731	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0451412A*	31 000	1 550 \$
210467783	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210467746	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*80VTL0902120A*	31 000	1 550 \$
210467543	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467598	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467554	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210467565	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210467576	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210467971	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0601714A*	31 000	1 550 \$
210467760	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0801716A*	31 000	1 550 \$
210467982	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210467993	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210467772	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X48AAL	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210468103	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468269	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0451716A*	30 800	1 540 \$
210468280	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0701716A*	30 600	1 530 \$
210468291	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL0702120A*	30 400	1 520 \$
210468324	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VSL1102422A*	30 400	1 520 \$
210468335	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*80VTL0451412A*	30 800	1 540 \$
210468147	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VSN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468202	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VSN0801716A*	30 800	1 540 \$
210468575	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0601714A*	30 800	1 540 \$
210468364	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0801716A*	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210468586	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210468597	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210468214	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EHD4X60AAL	*96VTN1002122A*	30 600	1 530 \$
210464654	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464665	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464676	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL0902420A*	30 800	1 540 \$
210464687	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210464698	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464587	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464598	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464609	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VSN1202422A*	31 000	1 550 \$
210464822	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464833	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464621	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464712	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D)4X48L24**	*96VTN1202422A*	30 800	1 540 \$
210464242	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0701716A*	30 800	1 540 \$
210464253	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464264	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VSL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464311	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0701716A*	31 000	1 550 \$
210464277	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*80VTL0902120A*	30 600	1 530 \$
210464131	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN0802120A*	30 800	1 540 \$
210464142	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VSN1002120A*	30 600	1 530 \$
210464466	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN0802120A*	31 000	1 550 \$
210464477	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002120A*	31 000	1 550 \$
210464176	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X48L21**	*96VTN1002122A*	30 800	1 540 \$
210464977	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0702120A*	30 600	1 530 \$
210464988	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464999	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL0902420A*	30 600	1 530 \$
210465010	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VSL1102422A*	30 600	1 530 \$
210465021	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*80VTL0902120A*	30 400	1 520 \$
210464910	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN0802120A*	30 600	1 530 \$
210464921	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1002120A*	30 400	1 520 \$
210464932	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VSN1202422A*	30 400	1 520 \$
210465145	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN0802120A*	30 800	1 540 \$
210465156	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002120A*	30 800	1 540 \$
210464944	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1002122A*	30 400	1 520 \$
210465035	TEMPSTAR	TVH837GKA2*+TSTAT	EN(A,D,W)4X60L24**	*96VTN1202422A*	30 600	1 530 \$
206774694	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774882	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X48L21A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206774712	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206773812	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206773821	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 200	1 810 \$
206774891	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774900	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 200	1 810 \$
206773875	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206773830	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206773848	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X48L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774730	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	35 800	1 790 \$
206773911	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 000	1 800 \$
206773920	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	35 800	1 790 \$
206774909	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774918	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	35 800	1 790 \$
206773974	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 000	1 800 \$
206773929	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*96CTN1202422A*	35 800	1 790 \$
206773947	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X60L24A*+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 000	1 800 \$
206774775	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774100	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774954	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EA*4X61L24A*+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774828	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 200	1 860 \$
206774487	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EHD4X48AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 200	1 860 \$
206774855	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774586	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774667	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774595	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
206774999	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
206775008	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774649	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774604	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$
206774622	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EHD4X60AAL+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
210469980	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774271	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774280	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALLCON	*80CTL1352422A*	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210469958	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
210469969	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774334	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774289	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*96CTN1202422A*	37 200	1 860 \$
206774307	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D)4X48L24**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774793	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CSU0802120A*	37 000	1 850 \$
206774190	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 400	1 820 \$
206774963	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 400	1 820 \$
206774972	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*95CSU1002122A*	37 000	1 850 \$
206774226	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 400	1 820 \$
206774208	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON	*97CMN1002122A*	36 400	1 820 \$
210470018	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CSU0802120A*	36 000	1 800 \$
206774370	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL0902120A*	36 200	1 810 \$
206774442	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL1102120A*	36 200	1 810 \$
206774379	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*80CTL1352422A*	36 000	1 800 \$
210469996	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*95CSU0802120A*	36 200	1 810 \$
210470007	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*95CSU1002122A*	36 000	1 800 \$
206774433	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*96CTN1002122A*	36 200	1 810 \$
206774388	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON	*96CTN1202422A*	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206774406	TEMPSTAR	TVH848GKA2*	EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON	*97CMN1002122A*	36 200	1 810 \$
209843023	TGM	MC4VHT18S	MUVHT18S		12 800	640 \$
209843047	TGM	MMRSHT18AS2	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
209843046	TGM	MMRSHT18AS2	Unités avec conduits		14 800	740 \$
209843045	TGM	MMRSHT18AS2	Unités sans conduits		14 400	720 \$
209843050	TGM	MMRSHT27AS3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
209843049	TGM	MMRSHT27AS3	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
209843048	TGM	MMRSHT27AS3	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
209843051	TGM	MMRSHT36AS4	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
209843056	TGM	MMRSHT48AS5	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
209843054	TGM	MMRSHT48AS5	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
209550324	TGM	MRAPT12AS	MWAPT12S		10 000	500 \$
209550325	TGM	MRAPT24AS	MWAPT24S		16 200	810 \$
209843012	TGM	MRSVHT12AS	MC4VHT12S		8 900	445 \$
209843017	TGM	MRSVHT12AS	MFCHT12S		9 300	465 \$
209843013	TGM	MRSVHT18AS	MC4VHT18S		12 000	600 \$
209843018	TGM	MRSVHT18AS	MFCHT18S		12 600	630 \$
209843014	TGM	MRSVHT24AS	MC4VHT24S		19 000	950 \$
209843019	TGM	MRSVHT24AS	MFCHT24S		20 000	1 000 \$
209843024	TGM	MRSVHT24AS	MUVHT24S		16 000	800 \$
209843015	TGM	MRSVHT36AS	MC4VHT36S		23 000	1 150 \$
209843020	TGM	MRSVHT36AS	MFCHT36S		25 000	1 250 \$
209843025	TGM	MRSVHT36AS	MUVHT36S		23 000	1 150 \$
209843016	TGM	MRSVHT48AS	MC4VHT48S		30 000	1 500 \$
209843021	TGM	MRSVHT48AS	MFCHT48S		34 000	1 700 \$
209843026	TGM	MRSVHT48AS	MUVHT48S		29 000	1 450 \$
211126508	THERMAL ZONE	TZPLV182AA	TZHVLE1817JA		12 000	600 \$
213885864	THERMAL ZONE	TZPLV182PA	MAC-24HWDN1-MN0		14 700	735 \$
211126509	THERMAL ZONE	TZPLV182PA	TZHVLE1817JA		13 500	675 \$
211126502	THERMAL ZONE	TZPLV242AA	TZHVLE2417JA		21 000	1 050 \$
213885866	THERMAL ZONE	TZPLV242PA	MAC-24HWDN1-MN0		21 000	1 050 \$
213885873	THERMAL ZONE	TZPLV242PA	MVBM-24A18T3N1*		22 400	1 120 \$
211126503	THERMAL ZONE	TZPLV242PA	TZHVLE2417JA		19 200	960 \$
213885859	THERMAL ZONE	TZPLV302AA	MAC-36HWDN1-MN0		22 000	1 100 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213885867	THERMAL ZONE	TZPLV302PA	MAC-36HWDN1-MN0		22 600	1 130 \$
211126506	THERMAL ZONE	TZPLV302PA	TZHVLE3021JA		21 000	1 050 \$
213885861	THERMAL ZONE	TZPLV362AA	MAC-36HWDN1-MN0		19 800	990 \$
213885860	THERMAL ZONE	TZPLV362AA	MVB-36B23T4N1		19 400	970 \$
211126511	THERMAL ZONE	TZPLV362AA	TZHVLE3621JA		20 400	1 020 \$
213885869	THERMAL ZONE	TZPLV362PA	MAC-36HWDN1-MN0		33 000	1 650 \$
213885868	THERMAL ZONE	TZPLV362PA	MVB-36B23T4N1		27 400	1 370 \$
211126510	THERMAL ZONE	TZPLV362PA	TZHVLE3621JA		30 400	1 520 \$
213885862	THERMAL ZONE	TZPLV482AA	MAC-48HWDN1-MN0		30 400	1 520 \$
211126513	THERMAL ZONE	TZPLV482AA	TZHVLE4821JA		37 000	1 850 \$
213885870	THERMAL ZONE	TZPLV482PA	MAC-48HWDN1-MN0		32 000	1 600 \$
213885871	THERMAL ZONE	TZPLV482PA	MAC-60HWDN1-MN0		37 000	1 850 \$
211126512	THERMAL ZONE	TZPLV482PA	TZHVLE4821JA		36 000	1 800 \$
213885863	THERMAL ZONE	TZPLV602AA	MAC-60HWDN1-MN0		34 000	1 700 \$
211126505	THERMAL ZONE	TZPLV602AA	TZHVLE6024JA		37 000	1 850 \$
213885872	THERMAL ZONE	TZPLV602PA	MAC-60HWDN1-MN0		37 000	1 850 \$
211126504	THERMAL ZONE	TZPLV602PA	TZHVLE6024JA		42 000	2 100 \$
209862199	THERMOCORE SYSTEMS	T3D16S-H260-AHU-C	T3D16S-H260-AHU		37 000	1 850 \$
209549005	THERMOCORE SYSTEMS	T421S-H224-C	T421S-H224-E		18 000	900 \$
209549003	THERMOCORE SYSTEMS	T422S-H212-C	T422S-H212-E		8 200	410 \$
209549028	THERMOCORE SYSTEMS	T423D-H224-C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
209549027	THERMOCORE SYSTEMS	T423D-H224-C	Unités avec conduits		21 600	1 080 \$
209549026	THERMOCORE SYSTEMS	T423D-H224-C	Unités sans conduits		20 400	1 020 \$
209549037	THERMOCORE SYSTEMS	T423Q-H260-C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
209549035	THERMOCORE SYSTEMS	T423Q-H260-C	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
209549029	THERMOCORE SYSTEMS	T424D-H236-C	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
209549002	THERMOCORE SYSTEMS	T424S-H209-C	T424S-H209-E		8 300	415 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209549004	THERMOCORE SYSTEMS	T424S-H218-C	T424S-H218-E		14 000	700 \$
209549034	THERMOCORE SYSTEMS	T425D-H248-C	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
209549032	THERMOCORE SYSTEMS	T425D-H248-C	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
209549022	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H236-C	T3C16S-H236-ED		23 000	1 150 \$
209549016	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H236-C	T4C18S-H236-EC		23 000	1 150 \$
209549023	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H248-C	T3C18S-H248-ED		29 000	1 450 \$
209549017	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H248-C	T4C17S-H248-EC		30 000	1 500 \$
209549019	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H260-C-2	T3C18S-H260-EDT		34 400	1 720 \$
209549025	THERMOCORE SYSTEMS	T4C18S-H260-C-2	T3C18S-H260-ESC		35 000	1 750 \$
209548997	THERMOCORE SYSTEMS	T5E19S-H218-C	T5E19S-H218-E		11 500	575 \$
209548993	THERMOCORE SYSTEMS	T5E21S-H109-C	T5E21S-H109-E		6 800	340 \$
209548995	THERMOCORE SYSTEMS	T5E22S-H209-C	T5E22S-H209-E		6 900	345 \$
209549013	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H218-C	T3-OS218-EC		12 000	600 \$
209549020	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H218-C	T3-OS218-ESC		12 800	640 \$
209549009	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H218-C	T5HH22S-H218-E		15 000	750 \$
209549014	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H224-C	T3-OS224-EC		19 000	950 \$
209549021	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H224-C	T3-OS224-ESC		16 000	800 \$
209549010	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH22S-H224-C	T5HH22S-H224-E		21 200	1 060 \$
209549012	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH26S-H212-C	T3-OS212-EC		8 900	445 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209549008	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH26S-H212-C	T5HH26S-H212-E		10 000	500 \$
209549006	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH27S-H206-C	T5HH27S-H206-E		8 500	425 \$
209549011	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH27S-H209-C	T3-OS209-EC		7 500	375 \$
209549015	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH28S-H209-C	T3-OS209-EC		9 000	450 \$
209549007	THERMOCORE SYSTEMS	T5HH28S-H209-C	T5HH28S-H209-E		9 500	475 \$
209549001	THERMOCORE SYSTEMS	T6E18S-H236-C	T6E18S-H236-E		24 000	1 200 \$
207742407	TK'S	T2C-18HFN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207742406	TK'S	T2C-18HFN1	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207742405	TK'S	T2C-18HFN1	Unités sans conduits		14 400	720 \$
212528008	TK'S	T2C-18HFN1*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
212528007	TK'S	T2C-18HFN1*	Unités avec conduits		14 800	740 \$
212528006	TK'S	T2C-18HFN1*	Unités sans conduits		14 400	720 \$
212528011	TK'S	T3C-30HFN1*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
212528010	TK'S	T3C-30HFN1*	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
212528009	TK'S	T3C-30HFN1*	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
207742408	TK'S	T4C-36HFN1	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
212528012	TK'S	T4C-36HFN1*	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
207742413	TK'S	T5C-48HFN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207742411	TK'S	T5C-48HFN1	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
212528017	TK'S	T5C-48HFN1*	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
212528015	TK'S	T5C-48HFN1*	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
205807086	TK'S	TWS-09HRDN1	TWS-09HRDN1		6 900	345 \$
205782686	TK'S	TWS-09HRDN1-B	TWS-09HRDN1-B		6 800	340 \$
205807088	TK'S	TWS-18HRDN1	TWS-18HRDN1		11 500	575 \$
212528005	TK'S	TWS-36HRDN1	TWS-36HRDN1		24 000	1 200 \$
210448881	TOP LIFE	TOP-12HA2/TI23-O	TOP-12HA2/TI23-I		7 600	380 \$
210448882	TOP LIFE	TOP-18HA2/TI21-O	TOP-18HA2/TI21-I		10 000	500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10049878	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0367HS-UL	Unités avec conduits		25 000	1 250 \$
10157790	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0487HS-UL	Combinaison d'unités avec et sans conduits		32 500	1 625 \$
10052878	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0487HS-UL	Unités avec conduits		33 000	1 650 \$
10052879	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0487HS-UL	Unités sans conduits		32 000	1 600 \$
10190447	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0607HS-UL	Combinaison d'unités avec et sans conduits		40 000	2 000 \$
10053545	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0607HS-UL	Unités avec conduits		40 000	2 000 \$
10053546	TOSHIBA CARRIER	MCY-MAP0607HS-UL	Unités sans conduits		40 000	2 000 \$
208447318	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP122AT2P-UL	RAV-SM122BTP-UL		8 400	420 \$
208429503	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP122AT2P-UL	RAV-SM122KRTP-UL		8 500	425 \$
3638305	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP180CT-UL		11 900	595 \$
3638303	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP180KRT-UL		11 800	590 \$
3638304	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP180UT-UL		11 300	565 \$
9854719	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP180AT2-UL	RAV-SP181BT-UL		11 000	550 \$
208447321	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP182AT2P-UL	RAV-SM182BTP-UL		12 500	625 \$
208447320	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP182AT2P-UL	RAV-SM182CTP-UL		13 000	650 \$
208429504	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP182AT2P-UL	RAV-SM182KRTP-UL		12 900	645 \$
208447319	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP182AT2P-UL	RAV-SM182UTP-UL		12 600	630 \$
3638308	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP240AT2-UL	RAV-SP240CT-UL		18 300	915 \$
9854720	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP240AT2-UL	RAV-SP241BT-UL		19 800	990 \$
208447323	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP242AT2P-UL	RAV-SM242BTP-UL		17 300	865 \$
208447322	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP242AT2P-UL	RAV-SM242CTP-UL		17 000	850 \$
208459002	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP242AT2P-UL	RAV-SM242KRTP-UL		18 300	915 \$
208429505	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP242AT2P-UL	RAV-SM242UTP-UL		18 300	915 \$
3638309	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP300AT2-UL	RAV-SP300UT-UL		19 700	985 \$
9854722	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP300AT2-UL	RAV-SP301BT-UL		20 600	1 030 \$
208447326	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP302AT2P-UL	RAV-SM302BTP-UL		20 000	1 000 \$
208447325	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP302AT2P-UL	RAV-SM302CTP-UL		21 000	1 050 \$
208429506	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP302AT2P-UL	RAV-SM302KRTP-UL		19 500	975 \$
208447324	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP302AT2P-UL	RAV-SM302UTP-UL		20 600	1 030 \$
3638312	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP360AT2-UL	RAV-SP360CT-UL		25 800	1 290 \$
3638311	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP360AT2-UL	RAV-SP360UT-UL		23 200	1 160 \$
9854795	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP360AT2-UL	RAV-SP361BT-UL		21 400	1 070 \$
208447329	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP362AT2P-UL	RAV-SM362BTP-UL		25 200	1 260 \$
208447328	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP362AT2P-UL	RAV-SM362CTP-UL		26 000	1 300 \$
208429507	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP362AT2P-UL	RAV-SM362KRTP-UL		21 000	1 050 \$
208447327	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP362AT2P-UL	RAV-SM362UTP-UL		25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
3638314	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP420AT2-UL	RAV-SP420CT-UL		28 600	1 430 \$
3638313	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP420AT2-UL	RAV-SP420UT-UL		24 800	1 240 \$
9854796	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP420AT2-UL	RAV-SP421BT-UL		32 200	1 610 \$
208447331	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP422AT2P-UL	RAV-SM422BTP-UL		31 000	1 550 \$
208447330	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP422AT2P-UL	RAV-SM422CTP-UL		30 800	1 540 \$
208429508	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP422AT2P-UL	RAV-SM422UTP-UL		31 000	1 550 \$
208459003	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP482AT2P-UL	RAV-SM482BTP-UL		29 200	1 460 \$
208447332	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP482AT2P-UL	RAV-SM482CTP-UL		35 400	1 770 \$
208429509	TOSHIBA CARRIER	RAV-SP482AT2P-UL	RAV-SM482UTP-UL		30 000	1 500 \$
211931446	TOSOT	GWH09QCXB-A3DND4B/O	GWH09AFCXB-A3DN***/I		6 300	315 \$
211931448	TOSOT	GWH09QCXB-D3DND4B/O	GWH09AFCXB-D3DN***/I		6 100	305 \$
211931450	TOSOT	GWH12QCXB-A3DND4C/O	GWH12AFCXB-A3DN***/I		7 000	350 \$
211931452	TOSOT	GWH12QCXB-D3DND4C/O	GWH12AFCXB-D3DN***/I		7 000	350 \$
211931455	TOSOT	GWH18QDXE-D3DNB2A/O	GWH18AFDXE-D3DN***/I		10 700	535 \$
10064017	TOSOT	TM18H4O	Unités sans conduits		12 800	640 \$
204344218	TOSOT	TM18H5O	Unités sans conduits		17 000	850 \$
211727021	TOSOT	TM18HMO	Unités sans conduits		14 700	735 \$
211164239	TOSOT	TM18HX4O	Unités sans conduits		14 700	735 \$
10064019	TOSOT	TM24H4O	Unités sans conduits		16 600	830 \$
204344219	TOSOT	TM24H5O	Unités sans conduits		17 900	895 \$
211727022	TOSOT	TM24HMO	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
211164240	TOSOT	TM24HX4O	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
10064021	TOSOT	TM30H4O	Unités sans conduits		18 000	900 \$
211727023	TOSOT	TM30HMO	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
211164241	TOSOT	TM30HX4O	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
10064023	TOSOT	TM36H4O	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
204344220	TOSOT	TM36H5O	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
211727024	TOSOT	TM36HMO	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
211164242	TOSOT	TM36HX4O	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
10064025	TOSOT	TM42H3O	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
204344221	TOSOT	TM42H5O	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
211727025	TOSOT	TM42HMO	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$
211164243	TOSOT	TM42HX4O	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9128593	TOSOT	TMVRF-36KUH	Unités avec conduits		29 400	1 470 \$
9128596	TOSOT	TMVRF-48KUH	Unités avec conduits		38 000	1 900 \$
205049534	TOSOT	TMVRF-OC24KHP	Unités avec conduits		16 500	825 \$
205082081	TOSOT	TMVRF-OC28KHP	Unités avec conduits		19 400	970 \$
10544537	TOSOT	TU18H3O	TU18HFI		10 900	545 \$
10609450	TOSOT	TU24H3O	TU24HFI		16 700	835 \$
212925894	TOSOT	TU36-24WADU	C(A,C,D,E)24B34+TDR		15 000	750 \$
212925896	TOSOT	TU36-24WADU	C(A,C,E)37C24+TDR		22 000	1 100 \$
212925886	TOSOT	TU36-24WADU	D(A,C,E)24A44+TDR		15 000	750 \$
212925887	TOSOT	TU36-24WADU	D(A,C,E)24C34+TDR		15 000	750 \$
212925888	TOSOT	TU36-24WADU	D(A,C,E)24D34+TDR		15 000	750 \$
212925897	TOSOT	TU36-24WADU	D(A,C,E)25B34+TDR		15 000	750 \$
212925895	TOSOT	TU36-24WADU	D(A,C,E)36B34+TDR		22 000	1 100 \$
212361365	TOSOT	TU36-24WADU	TCAT24F/NAA		15 000	750 \$
212394298	TOSOT	TU36-24WADU	TCAT24F/NAA	ML296UH070XV36B-*	15 600	780 \$
212361366	TOSOT	TU36-24WADU	TCAT36F/NAA		22 000	1 100 \$
212394299	TOSOT	TU36-24WADU	TCAT36F/NAA	ML296UH070XV36B-*	22 000	1 100 \$
205756439	TOSOT	TU36-24WADU	TU24-36AADU		16 300	815 \$
204743191	TOSOT	TU36-24WADU	TU36-24AADU		24 400	1 220 \$
206414272	TOSOT	TU36-24WADU	TUD24-24AH2ADU		16 000	800 \$
206414273	TOSOT	TU36-24WADU	TUD36-24AH2ADU		24 000	1 200 \$
10616184	TOSOT	TU36H3O	TU36HFI		24 600	1 230 \$
205984662	TOSOT	TU60-24WADU	TU48-24AADU		33 000	1 650 \$
205724740	TOSOT	TU60-24WADU	TU60-24AADU		38 000	1 900 \$
209843760	TOSOT	TU60-24WADU	TUD48-24AH2ADU		31 400	1 570 \$
209843759	TOSOT	TU60-24WADU	TUD60-24AH2ADU		36 000	1 800 \$
212925889	TOSOT	TU60-48WADU	C(A,C,D,E)48C44+TDR		31 200	1 560 \$
212925890	TOSOT	TU60-48WADU	C(A,C,D,E)48D44+TDR		31 200	1 560 \$
212925891	TOSOT	TU60-48WADU	C(A,C,D,E)60A44+TDR		35 200	1 760 \$
212925892	TOSOT	TU60-48WADU	C(A,C,D,E)60B44+TDR		35 200	1 760 \$
212925893	TOSOT	TU60-48WADU	C(A,C,D,E)60C44+TDR		35 200	1 760 \$
212925884	TOSOT	TU60-48WADU	D(A,C,E)60C44+TDR		35 200	1 760 \$
212925885	TOSOT	TU60-48WADU	D(A,C,E)60D44+TDR		35 200	1 760 \$
212925898	TOSOT	TU60-48WADU	D(A,C,E)61C44+TDR		31 200	1 560 \$
212361367	TOSOT	TU60-48WADU	TCAT48H/NAA		31 200	1 560 \$
212394300	TOSOT	TU60-48WADU	TCAT48H/NAA	ML296UH090XV48C-*	28 200	1 410 \$
212361368	TOSOT	TU60-48WADU	TCAT60H/NAA		35 200	1 760 \$
206322338	TOSOT	TU60-48WADU	TU48-60AADU		32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205724741	TOSOT	TU60-48WADU	TU60-48AADU		37 200	1 860 \$
206414275	TOSOT	TU60-48WADU	TUD48-24AH2ADU		31 400	1 570 \$
206414274	TOSOT	TU60-48WADU	TUD60-24AH2ADU		36 000	1 800 \$
211078853	TOSOT	TUD24W2/D-D(U)	TUD24AH2/D-D(U)		14 600	730 \$
211078854	TOSOT	TUD30W2/D-D(U)	TUD30AH2/D-D(U)		18 600	930 \$
211078855	TOSOT	TUD36W2/D-D(U)	TUD36AH2/D-D(U)		19 000	950 \$
211078856	TOSOT	TUD42W2/D-D(U)	TUD42AH2/D-D(U)		25 000	1 250 \$
211078857	TOSOT	TUD48W2/D-D(U)	TUD48AH2/D-D(U)		26 000	1 300 \$
211078858	TOSOT	TUD60W2/D-D(U)	TUD60AH2/D-D(U)		30 000	1 500 \$
205416004	TOSOT	TUHD18ND3F1O	TFH18D3F3I		12 500	625 \$
205416005	TOSOT	TUHD24ND3F1O	TFH24D3F3I		16 500	825 \$
202126395	TOSOT	TW09HQ2A3DO	TW09HQ2A3DI		6 800	340 \$
10611533	TOSOT	TW09HQ2C2AO(WIFI)	TW09HQ2C2AI(WIFI)		6 100	305 \$
9108745	TOSOT	TW09HQ2C2DO	TW09HQ2C2DI		7 300	365 \$
10062018	TOSOT	TW09HQ3D6DO	TW09HQ3D6DI		5 600	280 \$
211177536	TOSOT	TW09HXCA5AO	TW09HXCA5AI		6 000	300 \$
211164220	TOSOT	TW09HXCA5DO	TW09HXCA5DI		6 000	300 \$
211177518	TOSOT	TW09HXP2A1AO	TW09HXP2A1AI		7 000	350 \$
212365393	TOSOT	TW09HXP2A1DO	TM09HBTDI		6 100	305 \$
212365392	TOSOT	TW09HXP2A1DO	TM09HSFDI		6 300	315 \$
211177520	TOSOT	TW09HXP2A1DO	TW09HXP2A1DI		7 000	350 \$
213319288	TOSOT	TW12HP2AIDO	TW12HP2AIDI		7 700	385 \$
202134392	TOSOT	TW12HQ2A3DO	TW12HQ2A3DI		7 100	355 \$
9108746	TOSOT	TW12HQ2C2DO	TW12HQ2C2DI		7 700	385 \$
10062019	TOSOT	TW12HQ3D6DO	TW12HQ3D6DI		8 100	405 \$
211177537	TOSOT	TW12HXCA5AO	TW12HXCA5AI		6 800	340 \$
211164221	TOSOT	TW12HXCA5DO	TW12HXCA5DI		6 800	340 \$
211177519	TOSOT	TW12HXP2A1AO	TW12HXP2A1AI		7 000	350 \$
212365395	TOSOT	TW12HXP2A1DO	TM12HBKDI		6 900	345 \$
212365396	TOSOT	TW12HXP2A1DO	TM12HBTDI		7 200	360 \$
212365394	TOSOT	TW12HXP2A1DO	TM12HSFDI		6 900	345 \$
211177521	TOSOT	TW12HXP2A1DO	TW12HXP2A1DI		7 000	350 \$
202134393	TOSOT	TW18HQ2A3DO	TW18HQ2A3DI		12 400	620 \$
9108747	TOSOT	TW18HQ2C2DO	TW18HQ2C2DI		12 400	620 \$
10062020	TOSOT	TW18HQ3D6DO	TW18HQ3D6DI		14 200	710 \$
211177538	TOSOT	TW18HXCA5DO	TW18HXCA5DI		11 200	560 \$
212365398	TOSOT	TW18HXP2A1DO	TM18HBKDI		11 000	550 \$
212365397	TOSOT	TW18HXP2A1DO	TM18HSFDI		10 500	525 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211177522	TOSOT	TW18HXP2A1DO	TW18HXP2A1DI		11 000	550 \$
202134394	TOSOT	TW24HQ2A3DO	TW24HQ2A3DI		14 600	730 \$
9108748	TOSOT	TW24HQ2C2DO	TW24HQ2C2DI		14 300	715 \$
10062021	TOSOT	TW24HQ3D6DO	TW24HQ3D6DI		15 500	775 \$
211177517	TOSOT	TW24HXCA5DO	TW24HXCA5DI		13 900	695 \$
212365401	TOSOT	TW24HXP2A1DO	TM24HBKDI		15 000	750 \$
212365402	TOSOT	TW24HXP2A1DO	TM24HBTDI		15 000	750 \$
212365400	TOSOT	TW24HXP2A1DO	TM24HSFDI		14 900	745 \$
211177523	TOSOT	TW24HXP2A1DO	TW24HXP2A1DI		15 000	750 \$
211177524	TOSOT	TW30HXQ2B2DO	TW30HXQ2B2DI		17 500	875 \$
211177525	TOSOT	TW36HXQ2B2DO	TW36HXQ2B2DI		22 000	1 100 \$
210485383	TOSOT	TWH09AG25A2AO	TWH09AG25A2AI		7 000	350 \$
210485384	TOSOT	TWH09AG25A2DO	TWH09AG25A2DI		7 000	350 \$
210485378	TOSOT	TWH09ATCXB-A3DNA3AO	TWH09ATCXB-A3DNA3AI		6 000	300 \$
210485377	TOSOT	TWH09ATCXB-D3DNA3AO	TWH09ATCXB-D3DNA3AI		6 000	300 \$
210485385	TOSOT	TWH12AG25A2AO	TWH12AG25A2AI		7 000	350 \$
210485386	TOSOT	TWH12AG25A2DO	TWH12AG25A2DI		7 000	350 \$
210485380	TOSOT	TWH12ATCXB-A3DNA3CO	TWH12ATCXB-A3DNA3CI		6 800	340 \$
210485379	TOSOT	TWH12ATCXB-D3DNA3CO	TWH12ATCXB-D3DNA3CI		6 800	340 \$
210921188	TOSOT	TWH18AG25A2DO	TWH18AG25A2DI		11 000	550 \$
210485381	TOSOT	TWH18ATDXD-D3DNA3AO	TWH18ATDXD-D3DNA3AI		11 200	560 \$
210485387	TOSOT	TWH24AG25A2DO	TWH24AG25A2DI		15 000	750 \$
210485382	TOSOT	TWH24ATEXF-D3DNA3EO	TWH24ATEXF-D3DNA3EI		13 900	695 \$
210485388	TOSOT	TWH30QF25B4DO	TWH30QF25B4DI		17 500	875 \$
210485389	TOSOT	TWH36QF25B4DO	TWH36QF25B4DI		22 000	1 100 \$
204780250	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AD24BS3	POV0A000M30SA+RP	13 800	690 \$
205962218	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AD24BS3	POV0A000M30SB+RP	13 500	675 \$
210653241	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AU24BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 700	735 \$
210653242	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AU24BS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 700	735 \$
205962219	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AU24BS3	POV0A000M30SB+RP	13 400	670 \$
210691704	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AU24BS3	S8V2A040M3PCA	14 500	725 \$
211081073	TRANE	4TWL9024A1	4PX*AU24BS3	S8V2A040M3PDA	14 500	725 \$
201922927	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	*DD2B080ACV3	14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921609	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB060BCV3	14 100	705 \$
201921610	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204780252	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962220	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 100	655 \$
201923084	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 200	710 \$
201923083	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 200	710 \$
201923085	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 200	710 \$
201922928	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DD2B080ACV3	14 300	715 \$
201921612	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB060BCV3	14 100	705 \$
201921611	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204780253	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD24BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
210649435	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 900	695 \$
201921615	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B060ACV3	14 100	705 \$
210649434	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 800	690 \$
201921613	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB060BCV3	14 200	710 \$
201921614	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	*DHMB080ACV3	14 300	715 \$
204780254	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962221	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 100	655 \$
210692144	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2A040M3PCA	13 800	690 \$
211088786	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2A040M3PDA	13 800	690 \$
210692145	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 \$
211088787	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 \$
210692146	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B080M4PCA	14 400	720 \$
211088785	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S8V2B080M4PDA	14 400	720 \$
201922931	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 200	710 \$
201922930	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 100	705 \$
201922929	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B080D3PSB+RP	14 000	700 \$
210653243	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3	S9V2B080D3VSA+RP	14 200	710 \$
210649436	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 \$
210649437	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 \$
207804913	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD30BS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	13 300	665 \$
210649438	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 400	670 \$
201922933	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 \$
210649439	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 400	670 \$
201923089	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 \$
201921616	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	13 700	685 \$
201922932	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	14 000	700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691705	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PCA	13 300	665 \$
211081074	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PDA	13 300	665 \$
210692147	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PCA	13 900	695 \$
211088788	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PDA	13 900	695 \$
201922934	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 800	690 \$
201923090	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 600	680 \$
201923091	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 700	685 \$
210653244	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 700	685 \$
210649440	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	13 700	685 \$
201923092	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 900	695 \$
210649441	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	13 400	670 \$
201922935	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 800	690 \$
201923093	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$
201922936	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 800	690 \$
201923094	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 \$
206910641	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 200	660 \$
201923095	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 \$
201923098	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 \$
201923097	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922938	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	13 300	665 \$
201922937	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3	13 500	675 \$
201923096	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 200	660 \$
201923099	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 200	660 \$
201923100	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 \$
201923102	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 300	665 \$
201923103	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201921617	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 200	660 \$
201923104	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923101	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923105	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 100	655 \$
201921619	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	*DD2B060ACV3	13 800	690 \$
201921618	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 \$
201923108	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	14 100	705 \$
204780255	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 000	650 \$
205962222	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SB+RP	12 700	635 \$
201923107	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 \$
201923106	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 \$
201922939	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921622	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	13 800	690 \$
201921621	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	13 700	685 \$
201921620	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$
204780256	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	13 000	650 \$
201923110	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	13 900	695 \$
201923109	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	13 800	690 \$
206910642	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	13 300	665 \$
201922940	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	13 800	690 \$
210649444	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*DD2B060A9V3+RP	14 200	710 \$
210649445	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*DD2B080A9V3+RP	14 300	715 \$
210653248	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*DHMB080ACV3	14 400	720 \$
210649443	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B060A9V3+RP	14 300	715 \$
201921627	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B060ACV3	14 000	700 \$
210649442	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B080A9V3+RP	14 300	715 \$
201921626	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201921625	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201921624	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB060ACV3	14 300	715 \$
201921623	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	*UHMB080ACV3	14 200	710 \$
210653247	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 100	705 \$
210653246	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 100	705 \$
210653245	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 400	720 \$
204780257	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 200	660 \$
210692148	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S8V2A040M3PCA	13 900	695 \$
211088789	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S8V2A040M3PDA	13 900	695 \$
210653249	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040D3PSB+RP	14 400	720 \$
201923112	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 400	720 \$
210653252	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 400	720 \$
210653250	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060D3PSB+RP	14 300	715 \$
201923111	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 300	715 \$
210653253	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 300	715 \$
207782149	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 300	715 \$
206910643	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 500	675 \$
210653251	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B080D3VSA+RP	14 300	715 \$
201922941	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU24BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 000	700 \$
210649448	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*DD2B060A9V3+RP	13 500	675 \$
210649449	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*DD2B080A9V3+RP	13 300	665 \$
210653258	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 \$
210649446	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921628	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 \$
210649447	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 \$
201921629	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201921630	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201921631	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	14 000	700 \$
201921632	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	14 100	705 \$
210653260	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 000	700 \$
210653261	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1A060U3VSA+RP	13 900	695 \$
210653262	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 200	710 \$
204780258	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962223	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	P0V0A000M30SB+RP	13 000	650 \$
210692149	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2A040M3PCA	13 800	690 \$
211088791	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2A040M3PDA	13 800	690 \$
210691706	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 \$
211081075	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 \$
210692150	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B080M4PCA	14 300	715 \$
211088790	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S8V2B080M4PDA	14 300	715 \$
210653255	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 \$
201923113	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 100	705 \$
210653263	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 300	715 \$
210653256	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 \$
201923114	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 200	710 \$
210653259	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 200	710 \$
207782150	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 000	700 \$
206910644	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 \$
210653257	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 \$
210653254	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 800	690 \$
201922942	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 \$
207804915	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU30BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	13 300	665 \$
201922943	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923115	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922944	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 \$
201921633	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 \$
201923116	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 \$
201922945	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 \$
201922946	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201922947	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210649450	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	13 600	680 \$
201923119	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	13 800	690 \$
210649451	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080A9V3+RP	13 500	675 \$
201923118	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	13 800	690 \$
201923117	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UD2B100ACV3	13 800	690 \$
201922949	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	14 000	700 \$
201922948	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	14 000	700 \$
210692151	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PCA	13 400	670 \$
211088792	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PDA	13 400	670 \$
201923120	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 800	690 \$
201922951	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 700	685 \$
210653264	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	13 700	685 \$
210653265	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	13 800	690 \$
201922950	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 700	685 \$
201923123	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 \$
201923124	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 \$
201923689	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 \$
201922953	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 \$
201922954	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 \$
201923122	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 \$
201923121	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 \$
201922952	TRANE	4TWL9024A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 \$
201922955	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD36BS3	*DHMC100ACV4	14 100	705 \$
201922956	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 700	685 \$
201922957	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 \$
201922958	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 \$
201923125	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201922960	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 \$
201922959	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 \$
201922961	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	13 800	690 \$
201922962	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	13 900	695 \$
201922964	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 \$
201922963	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 \$
201923127	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201923126	TRANE	4TWL9024A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
210653266	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	L8V1A060U3VSA+RP	14 700	735 \$
204780259	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	POV0A000M30SA+RP	13 600	680 \$
205962224	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	POV0A000M30SB+RP	13 600	680 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691707	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	S8V2A040M3PCA	14 500	725 \$
211081076	TRANE	4TWL9024A1	4TXCA002DS3	S8V2A040M3PDA	14 500	725 \$
210649454	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B060A9V3+RP	13 500	675 \$
201922965	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B060ACV3	14 000	700 \$
210649455	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B080A9V3+RP	13 300	665 \$
201922970	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DD2B080ACV3	13 800	690 \$
201922966	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB060BCV3	13 900	695 \$
201922969	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*DHMB080ACV3	13 900	695 \$
210649452	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060A9V3+RP	14 000	700 \$
201921638	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	14 100	705 \$
210649453	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B080A9V3+RP	14 000	700 \$
201921637	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B080ACV3	14 000	700 \$
201921634	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UD2B100ACV3	14 100	705 \$
201921635	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	14 200	710 \$
201921636	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	14 100	705 \$
210653268	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	L8V1A040U3VSA+RP	14 000	700 \$
210653269	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	L8V1A060U3VSA+RP	13 800	690 \$
210653270	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	L8V1B080U4VSA+RP	14 300	715 \$
204780260	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	POV0A000M30SA+RP	13 300	665 \$
205962225	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	POV0A000M30SB+RP	13 000	650 \$
210692152	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2A040M3PCA	13 700	685 \$
211088793	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2A040M3PDA	13 700	685 \$
210691708	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	14 400	720 \$
211081077	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	14 400	720 \$
210692153	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	14 400	720 \$
211088794	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	14 400	720 \$
201922968	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 900	695 \$
201923128	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	14 300	715 \$
207062438	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	14 300	715 \$
201923130	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 800	690 \$
206908444	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSA+RP	13 600	680 \$
201923129	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3PSB+RP	14 200	710 \$
206909920	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3VSA+RP	14 300	715 \$
207782151	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSB+RP	14 200	710 \$
206910645	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	13 600	680 \$
201922971	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 800	690 \$
210653267	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080D3VSA+RP	13 800	690 \$
201922967	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3	S9V2B080U3PSB+RP	14 100	705 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207804917	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB003DS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	13 300	665 \$
201922974	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	13 200	660 \$
201923132	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	13 100	655 \$
201923133	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	13 100	655 \$
201922975	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	13 400	670 \$
201922972	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923131	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201922973	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UD2B100ACV3	13 400	670 \$
201921639	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	13 400	670 \$
201923135	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	13 500	675 \$
201922976	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922978	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 300	665 \$
201923134	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922980	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201922977	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 100	655 \$
201922979	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 300	665 \$
201922985	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	13 300	665 \$
201922984	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	13 500	675 \$
201922983	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	13 400	670 \$
201922982	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	13 700	685 \$
201923137	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	13 600	680 \$
201923136	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	13 600	680 \$
201923691	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UD2B100ACV3	13 700	685 \$
201922988	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	13 800	690 \$
201922987	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	13 800	690 \$
201922981	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	13 400	670 \$
201923141	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	13 600	680 \$
201923139	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	13 300	665 \$
201923140	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	13 500	675 \$
201923138	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	13 300	665 \$
201922986	TRANE	4TWL9024A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	13 500	675 \$
201923142	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	13 600	680 \$
201922989	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	13 300	665 \$
201922990	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	13 400	670 \$
201922993	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	13 800	690 \$
201922992	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	13 600	680 \$
201922991	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	13 700	685 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922994	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	13 200	660 \$
201923144	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201923143	TRANE	4TWL9024A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
201923150	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	13 400	670 \$
201923149	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B080ACV3	13 400	670 \$
201923148	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B100ACV3	13 500	675 \$
201923151	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UD2C080ACV4	13 400	670 \$
201922995	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	13 500	675 \$
201923146	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB080ACV3	13 600	680 \$
201923145	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	*UHMC100ACV4	13 500	675 \$
201922997	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 400	670 \$
201922996	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 400	670 \$
201923147	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH024CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 400	670 \$
201923156	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	13 200	660 \$
201922999	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	13 300	665 \$
201923001	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	13 300	665 \$
201923000	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	13 200	660 \$
201922998	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	13 300	665 \$
201923152	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	13 400	670 \$
201923157	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	13 300	665 \$
201923153	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B040U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923155	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B060U3PSB+RP	13 200	660 \$
201923154	TRANE	4TWL9024A1	4TXFH036CZ3	S9V2B080U3PSB+RP	13 200	660 \$
201978188	TRANE	4TWL9024A1	TAM9A0A24V21	N/A	14 100	705 \$
201923696	TRANE	4TWL9024A1	TAM9A0B30V31		13 000	650 \$
201923002	TRANE	4TWL9024A1	TAM9A0C36V31	N/A	13 600	680 \$
201923158	TRANE	4TWL9024A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	14 100	705 \$
201923003	TRANE	4TWL9024A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	14 200	710 \$
201923004	TRANE	4TWL9024A1	TEM8A0C36V31+TDR		13 300	665 \$
210649457	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 \$
201921646	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B060ACV3	24 200	1 210 \$
210649456	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 600	1 180 \$
201921645	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
201921648	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	24 000	1 200 \$
201921641	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	*DHMB080ACV3	24 000	1 200 \$
204780262	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	POV0A000M30SA+RP	22 400	1 120 \$
205962226	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	POV0A000M30SB+RP	22 200	1 110 \$
204780261	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	POV0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205962227	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
210691709	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 \$
211081080	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 \$
210691710	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 \$
211081078	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 \$
210691711	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B080M4PCA	24 200	1 210 \$
211081079	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S8V2B080M4PDA	24 200	1 210 \$
201921640	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	24 000	1 200 \$
201921642	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921643	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
210653271	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 800	1 190 \$
201921647	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 800	1 190 \$
208106940	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 600	1 180 \$
201921644	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921649	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
210649458	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	23 800	1 190 \$
201921651	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	24 200	1 210 \$
210649459	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	24 000	1 200 \$
201921652	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	24 000	1 200 \$
201921653	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B100ACV3	23 400	1 170 \$
204780263	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
204780264	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$
205962228	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
201921654	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921655	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910646	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201921656	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921657	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921650	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
207804918	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 600	1 130 \$
207804919	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD36BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	23 000	1 150 \$
210649460	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 \$
201921659	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	24 000	1 200 \$
210649461	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 \$
201921658	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
210653276	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653277	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3	23 600	1 180 \$
204780265	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962229	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 400	1 070 \$
206912345	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0A000M30SC+RP	21 400	1 070 \$
204780266	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 \$
205962230	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 \$
210691712	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 \$
211081081	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 \$
210691713	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 \$
211081082	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 \$
210691714	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 \$
211081083	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 \$
210653278	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
210653275	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653274	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653273	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 600	1 180 \$
210653272	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
208106941	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 600	1 180 \$
210649462	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 \$
210653279	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 \$
210649463	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 \$
210653280	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
204780267	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
204780268	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	22 800	1 140 \$
205962231	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	21 800	1 090 \$
207804921	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 \$
207804922	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD42BS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 \$
204780269	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
205962232	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SB+RP	22 200	1 110 \$
206912348	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0A000M30SC+RP	22 200	1 110 \$
204780270	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 \$
205962233	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
201921660	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
204013220	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
204780271	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
204780272	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205962234	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SB+RP	22 800	1 140 \$
211289036	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU30BS3	*DD2B060ACV3	24 200	1 210 \$
211289035	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU30BS3	*UD2B060ACV3	24 400	1 220 \$
201921661	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 \$
210649465	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 \$
210653284	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 \$
210649466	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080A9V3+RP	23 000	1 150 \$
210653286	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
210653287	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	23 400	1 170 \$
206315458	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
210649464	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 \$
201921662	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 \$
207783932	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 \$
205070356	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
207335057	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 \$
208121977	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	23 800	1 190 \$
210653285	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210653293	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210653294	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	24 000	1 200 \$
204780275	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962235	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	POV0A000M30SB+RP	21 200	1 060 \$
204780276	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	22 400	1 120 \$
205962236	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	21 600	1 080 \$
210691715	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 \$
211081084	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 \$
210691716	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 \$
211081085	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 \$
210691717	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 \$
211081086	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 \$
210653288	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
203297108	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
210653295	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 \$
210653289	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
210653296	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653297	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
206901672	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910647	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 400	1 120 \$
210653290	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653291	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 200	1 160 \$
210653292	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 200	1 160 \$
208106943	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
202919211	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
204013221	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210653283	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 \$
207804927	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3+POV0A000 M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 \$
207804928	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU36BS3+POV0B000 M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 \$
210649467	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 \$
210653301	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 \$
210649470	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 \$
210653302	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
210653303	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DHMB060BCV3	23 000	1 150 \$
210653304	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
210649469	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 \$
210653320	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 \$
210649468	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 600	1 180 \$
205070358	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
210653319	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 \$
210653318	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	23 800	1 190 \$
210653317	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1A040U3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210653316	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1A060U3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210653315	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 800	1 190 \$
204780277	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SA+RP	22 600	1 130 \$
205962237	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	POV0A000M30SB+RP	22 000	1 100 \$
204780278	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	23 200	1 160 \$
205962238	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SB+RP	22 600	1 130 \$
210691718	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 \$
211081087	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 \$
210691719	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	24 000	1 200 \$
211081088	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	24 000	1 200 \$
210691720	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 \$
211081089	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 \$
210653305	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
210653314	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
210653313	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653306	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653312	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653299	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
210653298	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 800	1 190 \$
210653307	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653308	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210653309	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653310	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 \$
210653311	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653300	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 \$
207804929	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 \$
207804930	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU42BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	23 000	1 150 \$
210649473	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	23 000	1 150 \$
206214526	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	23 200	1 160 \$
210649474	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 \$
210653324	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
202544272	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 \$
202544271	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	23 000	1 150 \$
210649472	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 \$
210653322	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 \$
210649471	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 \$
205070360	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
210653338	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 \$
210653337	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	23 600	1 180 \$
210653336	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210653335	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210653334	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 800	1 190 \$
205962239	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SB+RP	21 800	1 090 \$
204780280	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	23 000	1 150 \$
205962240	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SB+RP	22 400	1 120 \$
210691721	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 \$
211081090	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 \$
210691722	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	23 800	1 190 \$
211081092	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	23 800	1 190 \$
210691723	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	23 800	1 190 \$
211081091	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653325	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653333	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653332	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
210653326	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653331	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653330	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
210653321	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653327	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653328	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210653329	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
208106944	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
210653339	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210653323	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 400	1 170 \$
207804931	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 000	1 100 \$
207804932	TRANE	4TWL9036A1	4PX*BU48BS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	22 600	1 130 \$
210649475	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 \$
210653340	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	24 000	1 200 \$
210653341	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	*DHMC100ACV4	24 000	1 200 \$
210691724	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C080M5PCA	23 800	1 190 \$
211081093	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C080M5PDA	23 800	1 190 \$
210691725	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C100M5PCA	24 000	1 200 \$
211081094	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S8V2C100M5PDA	24 000	1 200 \$
201921663	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921664	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910648	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201921666	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
210649477	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 800	1 190 \$
201921667	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 800	1 190 \$
210649476	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	23 800	1 190 \$
210649478	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$
201921668	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 800	1 190 \$
210649479	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 800	1 190 \$
201921665	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921669	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921670	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921671	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921672	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
206910649	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD36BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201921675	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2B060ACV3	23 000	1 150 \$
210649480	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 400	1 170 \$
201921674	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201921673	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4	23 600	1 180 \$
210691726	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 \$
211081095	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 \$
210691727	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C100M5PCA	23 600	1 180 \$
211081096	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S8V2C100M5PDA	23 600	1 180 \$
201921680	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	22 800	1 140 \$
201921679	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	22 800	1 140 \$
201921678	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921677	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921676	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210653342	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 400	1 170 \$
206910650	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	22 400	1 120 \$
210649481	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 \$
210653343	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 \$
210649482	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	23 400	1 170 \$
210649483	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$
210653344	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
210649484	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD42BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 400	1 170 \$
201921683	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201921681	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201921682	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	24 400	1 220 \$
201921685	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921688	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921684	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921687	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921686	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 800	1 190 \$
206910651	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
201921695	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 \$
201921693	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 \$
201921694	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
201921692	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921689	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921690	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921691	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910652	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
210649485	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 \$
201921698	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201921697	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	23 200	1 160 \$
210691728	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	23 000	1 150 \$
211081097	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	23 000	1 150 \$
210691729	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	23 200	1 160 \$
211081098	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	23 200	1 160 \$
210653345	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653346	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
210649486	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 \$
201921700	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 \$
210649489	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	22 800	1 140 \$
210649488	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 \$
201921699	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
210649487	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100B9V5+RP	23 000	1 150 \$
201921701	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU30BS3	*UHMC100ACV4	24 200	1 210 \$
210649494	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 \$
210653350	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*DD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
206315456	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*DHMB080ACV3	22 000	1 100 \$
210653349	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*DHMC100ACV4	23 600	1 180 \$
201921712	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
201921711	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 \$
210649492	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 \$
201921710	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 \$
210649491	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 \$
210649490	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$
201921709	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
210649493	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 \$
201921708	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
210653352	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 400	1 170 \$
210691730	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 \$
211081099	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 \$
210691731	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 \$
211081100	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 \$
201921706	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921707	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921705	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
201921704	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921703	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653348	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653347	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 200	1 160 \$
201921702	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210653351	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 200	1 160 \$
206910653	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
210649499	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	22 800	1 140 \$
202586168	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
202586169	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	23 200	1 160 \$
201921716	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
201921722	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
210649495	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 \$
201921732	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
210649496	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 \$
210649497	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 400	1 170 \$
201921730	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	23 800	1 190 \$
210649498	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 \$
201921727	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
210653355	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 600	1 180 \$
210691732	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 \$
211081101	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 \$
210691733	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 \$
211081102	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 \$
201921725	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 800	1 190 \$
201921734	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921720	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921718	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921713	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 800	1 190 \$
210653353	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 \$
210653354	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
201921714	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210653356	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 600	1 180 \$
206910654	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	23 000	1 150 \$
210649504	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	22 800	1 140 \$
210653360	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
210653361	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921737	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 \$
201921739	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
210649502	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 400	1 170 \$
201921741	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
210649501	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 400	1 170 \$
210649500	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$
201921761	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
210649503	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 400	1 170 \$
201921746	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
210653359	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 400	1 170 \$
210691734	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	23 400	1 170 \$
211081103	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	23 400	1 170 \$
210691735	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	23 600	1 180 \$
211081104	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	23 600	1 180 \$
201921744	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921749	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921751	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
201921753	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 \$
201921756	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653358	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 \$
210653357	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
201921758	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 200	1 160 \$
210653362	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 \$
206910655	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
210649505	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 \$
201921770	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 \$
210649506	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	23 200	1 160 \$
210649507	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 \$
201921763	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	23 200	1 160 \$
210649508	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 \$
201921766	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
210653363	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 \$
210691736	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	23 200	1 160 \$
211081105	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	23 200	1 160 \$
210691737	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	23 200	1 160 \$
211081106	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	23 200	1 160 \$
210653364	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653365	TRANE	4TWL9036A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 000	1 150 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921772	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	23 600	1 180 \$
201921775	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	23 600	1 180 \$
201921780	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 600	1 180 \$
201921777	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 600	1 180 \$
210649509	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	23 200	1 160 \$
201921784	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 \$
201921782	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 \$
210691738	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	23 400	1 170 \$
211081107	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	23 400	1 170 \$
210649510	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 \$
201921787	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201921790	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	23 200	1 160 \$
210649512	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	22 600	1 130 \$
210649511	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120A9V5+RP	23 600	1 180 \$
201921797	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 \$
201921792	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 \$
201921794	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
210691739	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	23 600	1 180 \$
211081108	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	23 600	1 180 \$
210649513	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 \$
201921800	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201921803	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 \$
201921802	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
210691740	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	23 200	1 160 \$
211081109	TRANE	4TWL9036A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	23 200	1 160 \$
201921807	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	24 400	1 220 \$
210649514	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B060A9V3+RP	23 200	1 160 \$
201921815	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 \$
210649517	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B080A9V3+RP	23 000	1 150 \$
201921812	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	23 200	1 160 \$
201921808	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	23 400	1 170 \$
201921809	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
210649516	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	23 600	1 180 \$
201921811	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	24 000	1 200 \$
210649515	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	23 400	1 170 \$
205070362	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
204431301	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 \$
206392934	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653368	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210653369	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210653370	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	24 000	1 200 \$
204780283	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	22 000	1 100 \$
205962241	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SB+RP	21 200	1 060 \$
204780284	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	22 400	1 120 \$
205962242	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	21 600	1 080 \$
210691741	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	23 000	1 150 \$
211081110	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	23 000	1 150 \$
210691743	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	23 800	1 190 \$
211081111	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	23 800	1 190 \$
210691742	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	24 000	1 200 \$
211081112	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	24 000	1 200 \$
210653366	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
205807175	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
207062440	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 800	1 190 \$
202382479	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
205805504	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
207063276	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
206852867	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	22 600	1 130 \$
207782161	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
206910656	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSBC+RP	22 200	1 110 \$
201921810	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
210653367	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 200	1 160 \$
204013222	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 200	1 160 \$
208106946	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 \$
204433487	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210653371	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
204433488	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 600	1 180 \$
207804933	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3+P0V0A000M30SC+RP	N/A	22 200	1 110 \$
207804934	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB004DS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	22 800	1 140 \$
210649518	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B060A9V3+RP	23 000	1 150 \$
201921818	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B060ACV3	23 400	1 170 \$
210649519	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B080A9V3+RP	22 800	1 140 \$
201921817	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
201921816	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB060BCV3	23 200	1 160 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921819	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*DHMB080ACV3	23 000	1 150 \$
210649520	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060A9V3+RP	23 400	1 170 \$
207062436	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	23 800	1 190 \$
210649521	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080A9V3+RP	23 200	1 160 \$
205070363	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	23 800	1 190 \$
210653382	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	23 800	1 190 \$
206392932	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	23 400	1 170 \$
210653381	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	L8V1A040U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210653380	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	L8V1A060U3VSA+RP	22 800	1 140 \$
210653379	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	23 600	1 180 \$
205962243	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	P0V0A000M30SB+RP	21 800	1 090 \$
204780286	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	23 000	1 150 \$
205962244	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SB+RP	22 400	1 120 \$
210691744	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	22 800	1 140 \$
211081113	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	22 800	1 140 \$
210691745	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	23 600	1 180 \$
211081115	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	23 600	1 180 \$
210691746	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	23 800	1 190 \$
211081114	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	23 800	1 190 \$
210653375	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	23 200	1 160 \$
205807173	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 200	1 160 \$
210653378	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
210653374	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
205805506	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653377	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	23 600	1 180 \$
206852869	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSAB+RP	23 000	1 150 \$
203334083	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653373	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	23 000	1 150 \$
207062442	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3VSA+RP	23 000	1 150 \$
210653372	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
208106947	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	23 000	1 150 \$
204433489	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	23 200	1 160 \$
210653376	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
204433491	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	23 400	1 170 \$
207804935	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3+P0V0A000 M30SC+RP	N/A	22 000	1 100 \$
207804936	TRANE	4TWL9036A1	4TXCB006DS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206214518	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B060ACV3	21 600	1 080 \$
206214516	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DD2B080ACV3	22 000	1 100 \$
210649526	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DD2C100A9V5+RP	23 000	1 150 \$
201921826	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
201921825	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	23 400	1 170 \$
201921830	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B080ACV3	23 000	1 150 \$
201921820	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	23 000	1 150 \$
210649524	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 200	1 160 \$
201921821	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	23 600	1 180 \$
210649523	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 600	1 180 \$
210649522	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$
201921822	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
210649525	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 600	1 180 \$
201921823	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	23 600	1 180 \$
210653383	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 800	1 190 \$
210691747	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PCA	23 600	1 180 \$
211081116	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PDA	23 600	1 180 \$
210691748	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	23 800	1 190 \$
211081117	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	23 800	1 190 \$
201921827	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921824	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921833	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B060U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
201921834	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 000	1 150 \$
201921835	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653386	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653384	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	23 000	1 150 \$
201921836	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
210653385	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 \$
206910657	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 200	1 110 \$
210649531	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*DD2C100A9V5+RP	22 400	1 120 \$
201921847	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	23 000	1 150 \$
201921848	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	23 000	1 150 \$
201921842	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B080ACV3	23 400	1 170 \$
201921841	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	23 600	1 180 \$
210649529	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 400	1 170 \$
201921840	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	23 400	1 170 \$
210649528	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 000	1 150 \$
210649527	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 600	1 180 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921839	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	23 600	1 180 \$
210649530	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 \$
201921838	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	23 200	1 160 \$
210653387	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 \$
210691749	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	23 400	1 170 \$
211081118	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	23 400	1 170 \$
210691750	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	23 400	1 170 \$
211081119	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	23 400	1 170 \$
201921843	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B040U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921837	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U3PSB+RP	23 600	1 180 \$
201921849	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B060U4PSB+RP	23 400	1 170 \$
201921844	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U3PSB+RP	23 400	1 170 \$
201921845	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2B080U4PSB+RP	23 600	1 180 \$
210653389	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	22 800	1 140 \$
210653390	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	22 800	1 140 \$
201921846	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	23 000	1 150 \$
210653388	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 400	1 170 \$
206910658	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	22 800	1 140 \$
201921854	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	22 000	1 100 \$
210649532	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	23 600	1 180 \$
201921850	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 \$
210649533	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	23 200	1 160 \$
210649534	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100A9V5+RP	23 200	1 160 \$
201921851	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
210649535	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	23 200	1 160 \$
201921852	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	23 200	1 160 \$
210653391	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	23 200	1 160 \$
210691751	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	23 200	1 160 \$
211081120	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	23 200	1 160 \$
210691752	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	23 400	1 170 \$
211081121	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	23 400	1 170 \$
210653392	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	22 800	1 140 \$
209559372	TRANE	4TWL9036A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	23 000	1 150 \$
210649537	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*DD2D120A9V5+RP	22 600	1 130 \$
201921859	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	22 600	1 130 \$
201921858	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	23 000	1 150 \$
210649536	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D120A9V5+RP	23 600	1 180 \$
201921857	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	23 400	1 170 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921856	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	23 400	1 170 \$
201921855	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
210691753	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	23 600	1 180 \$
211081122	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	23 600	1 180 \$
201921864	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	22 400	1 120 \$
201921862	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	22 200	1 110 \$
210649538	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	23 400	1 170 \$
201921860	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	23 000	1 150 \$
201921863	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	23 000	1 150 \$
201921861	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	23 400	1 170 \$
210691754	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	23 200	1 160 \$
211081123	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	23 200	1 160 \$
201921865	TRANE	4TWL9036A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	22 800	1 140 \$
206216700	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	23 600	1 180 \$
201921869	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B060ACV3	23 600	1 180 \$
201921868	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	23 600	1 180 \$
201921867	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B100ACV3	22 600	1 130 \$
201921866	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	23 200	1 160 \$
201921870	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C100ACV5	23 400	1 170 \$
201921871	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D120ACV5	22 600	1 130 \$
201921872	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UD2D140ACV5	22 600	1 130 \$
201921873	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	23 200	1 160 \$
201921874	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	23 200	1 160 \$
201921875	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMC100ACV4	22 600	1 130 \$
201921876	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	*UHMD120ACV5	23 200	1 160 \$
204780287	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	POV0A000M30SA+RP	22 200	1 110 \$
204780288	TRANE	4TWL9036A1	4TXFH036CZ3	POV0B000M40SA+RP	22 200	1 110 \$
201921877	TRANE	4TWL9036A1	TAM9A0B30V31	N/A	24 000	1 200 \$
201923703	TRANE	4TWL9036A1	TAM9A0C36V31		22 800	1 140 \$
201921878	TRANE	4TWL9036A1	TAM9A0C42V41	N/A	22 800	1 140 \$
208480481	TRANE	4TWL9036A1	TAM9A0C48V41	N/A	23 000	1 150 \$
206918611	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		22 200	1 110 \$
206918553	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		22 200	1 110 \$
206918554	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		22 400	1 120 \$
206918555	TRANE	4TWL9036A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202538580	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0B30V31+TDR		24 200	1 210 \$
201921879	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0C36V31+TDR	N/A	23 200	1 160 \$
201921880	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	23 400	1 170 \$
201921881	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	23 000	1 150 \$
201921882	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	23 600	1 180 \$
210636916	TRANE	4TWL9036A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	23 400	1 170 \$
204780289	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	31 000	1 550 \$
204780290	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3	P0V0B000M40SA+RP	32 600	1 630 \$
201921883	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	33 200	1 660 \$
204780291	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	32 600	1 630 \$
201921885	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B060U4PSB+RP	33 200	1 660 \$
201921884	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BD48BS3+HORIZ-RT	S9V2B080U4PSB+RP	33 200	1 660 \$
204780292	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	30 400	1 520 \$
210653817	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
210653818	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080D4VSA+RP	32 000	1 600 \$
210653393	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
204780293	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	32 000	1 600 \$
210691755	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	32 400	1 620 \$
211081125	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	32 400	1 620 \$
210691756	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	32 600	1 630 \$
211081124	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	32 600	1 630 \$
201921886	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
207786383	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 600	1 580 \$
210653394	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	31 600	1 580 \$
201921887	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
210653395	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
211289102	TRANE	4TWL9048A1	4PX*BU48BS3+P0V0B000M40SC+RP	N/A	31 400	1 570 \$
204780294	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962245	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 \$
201921890	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	33 200	1 660 \$
201921889	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	33 800	1 690 \$
204780295	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 \$
205962246	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 \$
206197340	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 400	1 570 \$
201921888	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	33 000	1 650 \$
201921891	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201921897	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	33 200	1 660 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201921895	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	33 000	1 650 \$
204780296	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	32 200	1 610 \$
205962247	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	32 000	1 600 \$
201921893	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201921898	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	33 000	1 650 \$
201921899	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	33 000	1 650 \$
201921904	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	31 800	1 590 \$
201921903	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
204780297	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962248	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
210691758	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 \$
211081127	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 \$
210691757	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	31 800	1 590 \$
211081126	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	31 800	1 590 \$
201921901	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 800	1 590 \$
210653396	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 800	1 590 \$
201921900	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921911	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201921908	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 \$
204780298	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962249	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
201921906	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921910	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201921907	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
207804940	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 \$
201921916	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 \$
201921914	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201921915	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
210649539	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	31 600	1 580 \$
202586170	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
202586171	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	32 200	1 610 \$
201921921	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	32 400	1 620 \$
201921919	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	32 600	1 630 \$
201921926	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
207352626	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 400	1 620 \$
204780299	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 800	1 590 \$
205962250	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691759	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	32 600	1 630 \$
211081129	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	32 600	1 630 \$
210691760	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	32 600	1 630 \$
211081128	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	32 600	1 630 \$
201921922	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 600	1 630 \$
210653398	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
210653399	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 800	1 590 \$
210653400	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921923	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 400	1 620 \$
210653397	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
201921924	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 600	1 630 \$
207804942	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU42BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	32 400	1 620 \$
210649540	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	31 000	1 550 \$
207259421	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	31 400	1 570 \$
210653402	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	31 600	1 580 \$
201921930	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	32 200	1 610 \$
201921933	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	32 400	1 620 \$
201921927	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	32 200	1 610 \$
207352627	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 200	1 610 \$
204780300	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 \$
205962251	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
210691761	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	32 200	1 610 \$
211081131	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	32 200	1 610 \$
210691762	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	32 200	1 610 \$
211081130	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	32 200	1 610 \$
206325973	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	30 800	1 540 \$
201921928	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
210653403	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 400	1 570 \$
210653404	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 400	1 570 \$
210653405	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 600	1 580 \$
201921935	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 200	1 610 \$
210653401	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 200	1 610 \$
201921936	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
207804943	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	32 000	1 600 \$
210649541	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	30 800	1 540 \$
210653407	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653408	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 \$
201921945	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201921944	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 \$
201921938	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
207352628	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 800	1 590 \$
204780301	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962252	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
210691763	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 \$
211081133	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 \$
210691764	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	32 000	1 600 \$
211081132	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	32 000	1 600 \$
201921940	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
202544273	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 \$
210653410	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 \$
210653409	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 \$
201921946	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 800	1 590 \$
210653406	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 800	1 590 \$
201921943	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 000	1 600 \$
207804944	TRANE	4TWL9048A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	31 600	1 580 \$
201921954	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201921951	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DD2D120ACV5	33 000	1 650 \$
201921950	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMC100ACV4	32 400	1 620 \$
201921948	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	*DHMD120BCV5	33 000	1 650 \$
204780302	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962253	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
204780303	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 \$
205962254	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 \$
201921949	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201921947	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921953	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	32 800	1 640 \$
201921957	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	32 000	1 600 \$
201921959	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	32 000	1 600 \$
201921962	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	33 000	1 650 \$
201921968	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	33 200	1 660 \$
204780305	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962255	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
204780304	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205962256	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	31 800	1 590 \$
201921956	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921967	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	32 000	1 600 \$
201921966	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921965	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	32 800	1 640 \$
201921972	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	31 000	1 550 \$
201921979	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	31 800	1 590 \$
201921975	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 \$
201921976	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	32 000	1 600 \$
204780306	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 \$
205962258	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 \$
204780307	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962257	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 \$
210691765	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 \$
211081134	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 \$
210692154	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	31 000	1 550 \$
211088795	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	31 000	1 550 \$
210691766	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 \$
211081135	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 \$
201921970	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 \$
210653411	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 \$
201921977	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 \$
201921974	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201921986	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201921983	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201921980	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
201921992	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
204780308	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	30 000	1 500 \$
205962260	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	29 800	1 490 \$
204780309	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962259	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	30 600	1 530 \$
201921991	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201921990	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U4PSB+RP	30 600	1 530 \$
201921989	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201921988	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	31 600	1 580 \$
207804950	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207804949	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 \$
210653821	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2C100ACV5	30 600	1 530 \$
210649542	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	31 200	1 560 \$
210653414	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120ACV5	31 600	1 580 \$
210653820	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*DHMC100ACV4	30 800	1 540 \$
210653413	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*DHMD120BCV5	31 600	1 580 \$
201922004	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 \$
201922003	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	31 400	1 570 \$
201922000	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	32 200	1 610 \$
201921997	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	32 200	1 610 \$
201922008	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	31 200	1 560 \$
201921995	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 \$
207352629	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 200	1 560 \$
204780311	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962261	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 \$
204780310	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 \$
205962262	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
210692155	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PCA	31 200	1 560 \$
211088797	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PDA	31 200	1 560 \$
210692156	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PCA	31 400	1 570 \$
211088796	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PDA	31 400	1 570 \$
210691767	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	32 400	1 620 \$
211081136	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	32 400	1 620 \$
201921996	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 400	1 570 \$
210653819	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 400	1 520 \$
210653822	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 400	1 520 \$
210653823	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922009	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 \$
210653416	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 400	1 570 \$
201922010	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 200	1 560 \$
210653412	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 600	1 580 \$
201922011	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
210653415	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	32 200	1 610 \$
207804953	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	31 200	1 560 \$
207804954	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	31 800	1 590 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653824	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2C100ACV5	30 000	1 500 \$
210649543	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120A9V5+RP	30 600	1 530 \$
210653419	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	30 600	1 530 \$
210653825	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*DHMC100ACV4	30 000	1 500 \$
210653420	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	31 000	1 550 \$
201922056	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201922053	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201922050	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	31 800	1 590 \$
201922034	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
201922028	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	30 800	1 540 \$
201922061	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	31 600	1 580 \$
207352630	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	30 800	1 540 \$
204780312	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	POV0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962263	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	POV0C000M50SB+RP	30 000	1 500 \$
204780313	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	POV0D000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962264	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	POV0D000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
210691768	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 \$
211081138	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 \$
210692157	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	30 800	1 540 \$
211088798	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	30 800	1 540 \$
210691769	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 \$
211081137	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 \$
201922014	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 000	1 550 \$
210653826	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	29 800	1 490 \$
210653827	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	29 800	1 490 \$
210653828	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 000	1 500 \$
201922058	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	30 800	1 540 \$
210653417	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	30 800	1 540 \$
201922059	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 000	1 550 \$
210653421	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922060	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
210653418	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	31 600	1 580 \$
207804955	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3+POV0C000 M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 \$
207804956	TRANE	4TWL9048A1	4PX*DU60BS3+POV0D000 M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 \$
210653422	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
204780314	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	POV0B000M40SA+RP	31 400	1 570 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691770	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	32 600	1 630 \$
211081140	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	32 600	1 630 \$
210691771	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	32 600	1 630 \$
211081139	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	32 600	1 630 \$
201922063	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
201922064	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	31 600	1 580 \$
210653424	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	31 600	1 580 \$
201922062	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
210653423	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
208185441	TRANE	4TWL9048A1	4TXCB006DS3+P0V0B000 M40SC+RP	N/A	31 600	1 580 \$
201922067	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	32 600	1 630 \$
201922065	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	32 600	1 630 \$
201922068	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	32 600	1 630 \$
204780315	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 800	1 540 \$
205962265	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 800	1 540 \$
210691772	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PCA	32 600	1 630 \$
211081141	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	S8V2C080M5PDA	32 600	1 630 \$
210653425	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 800	1 640 \$
210653426	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 600	1 630 \$
210653427	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 600	1 630 \$
201922080	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	31 400	1 570 \$
201922069	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	32 000	1 600 \$
201922072	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	32 200	1 610 \$
201922078	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 \$
201922081	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	32 200	1 610 \$
207352631	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	32 000	1 600 \$
204780316	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 600	1 580 \$
205962266	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
210691773	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	32 200	1 610 \$
211081142	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	32 200	1 610 \$
210691774	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	32 200	1 610 \$
211081143	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	32 200	1 610 \$
201922074	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
201922070	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	31 400	1 570 \$
210653428	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	31 400	1 570 \$
201922071	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 600	1 580 \$
201922076	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	32 200	1 610 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653429	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	32 000	1 600 \$
201922075	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 400	1 620 \$
207804958	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC007DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	31 800	1 590 \$
201922084	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	30 800	1 540 \$
201922085	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	31 000	1 550 \$
201922096	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	31 800	1 590 \$
201922088	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	32 200	1 610 \$
201922090	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	31 800	1 590 \$
207352632	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 800	1 590 \$
204780317	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962267	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
210691775	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	31 800	1 590 \$
211081144	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	31 800	1 590 \$
210691776	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	32 000	1 600 \$
211081145	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	32 000	1 600 \$
201922092	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
201922086	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 800	1 540 \$
210653431	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 800	1 540 \$
201922087	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922093	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 800	1 590 \$
210653430	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 800	1 590 \$
201922094	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	32 000	1 600 \$
207804959	TRANE	4TWL9048A1	4TXCC009DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	31 600	1 580 \$
201922118	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	30 600	1 530 \$
201922116	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	31 400	1 570 \$
201922115	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DHMC100ACV4	30 600	1 530 \$
201922114	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	31 600	1 580 \$
201922108	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	31 200	1 560 \$
201922107	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	31 400	1 570 \$
201922104	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	32 200	1 610 \$
201922101	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	32 200	1 610 \$
201922100	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	31 200	1 560 \$
201922099	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	32 200	1 610 \$
207352633	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	31 200	1 560 \$
204780318	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962268	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780319	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 400	1 570 \$
205962269	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 400	1 570 \$
210692159	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	31 200	1 560 \$
211088800	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	31 200	1 560 \$
210692158	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	31 400	1 570 \$
211088799	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	31 400	1 570 \$
210691777	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	32 200	1 610 \$
211081146	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	32 200	1 610 \$
201922124	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	31 400	1 570 \$
201922113	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	30 400	1 520 \$
210653829	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	30 400	1 520 \$
201922112	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 600	1 530 \$
201922123	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4PSB+RP	31 200	1 560 \$
210653433	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSA+RP	31 200	1 560 \$
201922122	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 400	1 570 \$
201922111	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	31 400	1 570 \$
201922121	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	32 200	1 610 \$
210653432	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	32 200	1 610 \$
207804960	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	31 000	1 550 \$
207804961	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	32 000	1 600 \$
201922132	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	30 000	1 500 \$
201922131	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	30 800	1 540 \$
201922130	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	30 200	1 510 \$
201922129	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	31 000	1 550 \$
201922135	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	30 800	1 540 \$
201922150	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	31 200	1 560 \$
201922148	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	31 800	1 590 \$
201922145	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	31 800	1 590 \$
201922144	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	30 800	1 540 \$
201922143	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	31 600	1 580 \$
207352634	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	30 800	1 540 \$
204780321	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	30 200	1 510 \$
205962270	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	30 000	1 500 \$
204780320	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	31 000	1 550 \$
205962271	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	31 000	1 550 \$
210691779	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	30 800	1 540 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081148	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	30 800	1 540 \$
210692160	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	31 000	1 550 \$
211088801	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	31 000	1 550 \$
210691778	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	31 800	1 590 \$
211081147	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	31 800	1 590 \$
201922142	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922128	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D4PSB+RP	29 800	1 490 \$
210653830	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D4VSA+RP	29 800	1 490 \$
201922127	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D5PSB+RP	30 000	1 500 \$
201922141	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	30 800	1 540 \$
210653435	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	30 800	1 540 \$
201922140	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	31 000	1 550 \$
201922134	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120D5PSB+RP	30 800	1 540 \$
201922139	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	31 800	1 590 \$
210653434	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	31 800	1 590 \$
201922152	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	31 000	1 550 \$
201922154	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	32 000	1 600 \$
207804962	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	30 600	1 530 \$
207804963	TRANE	4TWL9048A1	4TXCD010DS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	31 400	1 570 \$
206392942	TRANE	4TWL9048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	31 600	1 580 \$
201922155	TRANE	4TWL9048A1	TAM9A0C42V41	N/A	31 600	1 580 \$
201923708	TRANE	4TWL9048A1	TAM9A0C48V41	N/A	31 600	1 580 \$
201922156	TRANE	4TWL9048A1	TAM9A0C60V51	N/A	31 600	1 580 \$
206918556	TRANE	4TWL9048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		30 400	1 520 \$
206918557	TRANE	4TWL9048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		30 600	1 530 \$
206918558	TRANE	4TWL9048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		30 200	1 510 \$
207804061	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	32 000	1 600 \$
201922157	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	31 400	1 570 \$
201922158	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0C60V51+TDR		31 400	1 570 \$
201922159	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	32 200	1 610 \$
207335060	TRANE	4TWL9048A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	32 000	1 600 \$
207820925	TRANE	4TWL9048A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	31 200	1 560 \$
201922162	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201922160	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	38 500	1 925 \$
204836574	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962272	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
210691780	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 \$
211081149	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 \$
210691781	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 \$
211081150	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 \$
201922161	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922169	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922167	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
204836576	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962273	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
201922168	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922166	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
207804964	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
210653438	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	38 000	1 900 \$
201922174	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922170	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922173	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 \$
210653436	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	39 000	1 950 \$
204836578	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
210691782	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	39 000	1 950 \$
211081151	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	39 000	1 950 \$
210691783	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	39 000	1 950 \$
211081152	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	39 000	1 950 \$
201922172	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
210653437	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922171	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
211286026	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 \$
211306982	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	37 000	1 850 \$
201923159	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922180	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	38 000	1 900 \$
201922176	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 \$
207352636	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	38 500	1 925 \$
204836580	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962274	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691784	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 \$
211081153	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 \$
210691785	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 \$
211081154	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 \$
201922177	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922178	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
207804966	TRANE	4TWL9060A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
210649544	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	36 200	1 810 \$
201922184	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	37 000	1 850 \$
210649545	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 \$
201922182	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	38 000	1 900 \$
201922181	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922183	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	38 500	1 925 \$
204836582	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962276	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836584	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962275	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
210691786	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
211081155	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
210691787	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
211081156	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
210691788	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 \$
211081157	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 \$
203864389	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 200	1 860 \$
203978687	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922191	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
210649546	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 \$
201922192	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
201922188	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 \$
201922185	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
204836586	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962278	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
204836588	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962277	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
201922193	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
201922194	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2C100U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922190	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	S9V2D120U5PSB+RP	37 600	1 880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207804968	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$
207804967	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
211306983	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*DD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
210653439	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922197	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922198	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
201922199	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922200	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922201	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922202	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	39 000	1 950 \$
204836590	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
204836592	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
201922196	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
210653441	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922204	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
210653440	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922203	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
211306984	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*DD2C100A9V5+RP	35 800	1 790 \$
201922209	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
210649547	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 \$
201922205	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	37 000	1 850 \$
210649548	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 \$
210649549	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 600	1 880 \$
201922206	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
211596242	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	38 000	1 900 \$
201922207	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922208	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
201922213	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	38 000	1 900 \$
207352637	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 \$
204836596	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962279	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836594	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
205962280	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
210691789	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
211081158	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
210691790	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081159	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
210691791	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 \$
211081160	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 \$
201922210	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 600	1 880 \$
201922211	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
201922212	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
210653442	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	38 500	1 925 \$
207804971	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$
207804972	TRANE	4TWL9060A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
201922220	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*DD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
201922219	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	37 800	1 890 \$
201922217	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922216	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	38 500	1 925 \$
201922215	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	38 500	1 925 \$
210653443	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	39 000	1 950 \$
204836598	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 400	1 870 \$
205962281	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 400	1 870 \$
210691792	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	39 000	1 950 \$
211081161	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	39 000	1 950 \$
210691793	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	39 000	1 950 \$
211081162	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	39 000	1 950 \$
201922214	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	39 000	1 950 \$
210653444	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922218	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	39 000	1 950 \$
207804973	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC007DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 \$
211306985	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*DD2C100A9V5+RP	36 600	1 830 \$
201922224	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
201922223	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
201923160	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	38 500	1 925 \$
201922226	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	38 000	1 900 \$
201922229	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	38 000	1 900 \$
207352638	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	38 500	1 925 \$
204836600	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962282	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
210691794	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	38 500	1 925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211081163	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	38 500	1 925 \$
210691795	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	38 500	1 925 \$
211081164	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	38 500	1 925 \$
201922228	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
201922221	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201922222	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
207804974	TRANE	4TWL9060A1	4TXCC009DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
201922236	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
201922237	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
201922241	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*DHMD120BCV5	37 000	1 850 \$
201922238	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
201922230	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
201922231	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	38 500	1 925 \$
201922232	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922233	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4	37 400	1 870 \$
201922234	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	38 500	1 925 \$
210653445	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
204836602	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 400	1 820 \$
205962284	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 200	1 810 \$
204836604	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962283	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
210691796	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	38 000	1 900 \$
211081165	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	38 000	1 900 \$
210691798	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 \$
211081167	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 \$
210691797	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	39 000	1 950 \$
211081166	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	39 000	1 950 \$
201922240	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	38 000	1 900 \$
210653448	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 000	1 850 \$
201922239	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
210653447	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
201922235	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	39 000	1 950 \$
210653446	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	39 000	1 950 \$
207804976	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 400	1 870 \$
207804975	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	38 500	1 925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211306986	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100A9V5+RP	35 400	1 770 \$
201922251	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
201922253	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
201922255	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 \$
201922254	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$
201922242	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
210649550	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100A9V5+RP	37 400	1 870 \$
201922243	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	37 000	1 850 \$
210649551	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 800	1 840 \$
210649552	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	38 000	1 900 \$
201922244	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	39 000	1 950 \$
211596243	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	38 500	1 925 \$
201922245	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UD2D140ACV5	39 000	1 950 \$
201922246	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
201922247	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	38 000	1 900 \$
207352639	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 \$
204836606	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962286	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204836608	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
205962285	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
210691800	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
211081169	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
210691799	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	37 400	1 870 \$
211081168	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	37 400	1 870 \$
210691801	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	38 500	1 925 \$
211081170	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	38 500	1 925 \$
201922248	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 600	1 880 \$
211306987	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201922249	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
201922250	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	38 500	1 925 \$
210653449	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	38 500	1 925 \$
201922258	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2C100ACV5	37 600	1 880 \$
201922256	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3+HORIZ-LT	*DD2D120ACV5	37 400	1 870 \$
207804978	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$
207804977	TRANE	4TWL9060A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	38 000	1 900 \$
201923714	TRANE	4TWL9060A1	TAM9A0C60V51	N/A	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206918559	TRANE	4TWL9060A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		36 800	1 840 \$
207708973	TRANE	4TWL9060A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	38 000	1 900 \$
201922267	TRANE	4TWL9060A1	TEM8A0C60V51+TDR		38 500	1 925 \$
201922268	TRANE	4TWL9060A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	38 500	1 925 \$
201922269	TRANE	4TWL9060A1	TEM8A0D60V51+TDR	N/A	38 000	1 900 \$
207820927	TRANE	4TWL9060A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	37 800	1 890 \$
6749942	TRANE	4TWW0024A1	*AM8C0B30V21		16 800	840 \$
8935201	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 \$
10511153	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
10511155	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
10511154	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
201808647	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
8939374	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	17 200	860 \$
202365939	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	16 800	840 \$
8759384	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8759383	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10511156	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808652	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10511158	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201808656	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10511157	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808661	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
9122738	TRANE	4TWW0024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 300	865 \$
202325437	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 500	875 \$
204780346	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB003DS3	POV0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
8761402	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 \$
8761401	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
8935202	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	16 800	840 \$
8761398	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8761399	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10511159	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	16 700	835 \$
10511164	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808672	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10511163	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	16 500	825 \$
10511161	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201808666	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10511162	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201808675	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
10511160	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808669	TRANE	4TWW0024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
6796596	TRANE	4TWW0024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 \$
6796597	TRANE	4TWW0024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 400	820 \$
6796594	TRANE	4TWW0024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 \$
6796595	TRANE	4TWW0024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
204780347	TRANE	4TWW0024A1	4TXFH024CZ3	POV0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
10093494	TRANE	4TWW0024A1	TAM9A0B30V31		16 800	840 \$
206918612	TRANE	4TWW0024A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 \$
211455293	TRANE	4TWW0024A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 \$
10153694	TRANE	4TWW0024A1	TEM8A0B30V31+TDR		17 000	850 \$
6992578	TRANE	4TWW0036A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 \$
7599437	TRANE	4TWW0036A1	*AM8C0C48V41		25 400	1 270 \$
10511165	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
202492126	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
204780352	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
202492125	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492127	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492128	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492129	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
204780354	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759390	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 200	1 360 \$
10511169	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10511171	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
10511172	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
201808683	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10511170	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
8759397	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8759396	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8759399	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8759395	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780357	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780356	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962312	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
10511177	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808692	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511176	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201808685	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511175	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
206910659	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
10511174	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808689	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511173	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
204780359	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
205962314	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$
206912430	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 800	1 240 \$
204780358	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
205962313	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
202492130	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8759402	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$
8759400	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 \$
8759403	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759404	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
204780361	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
204780360	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 200	1 260 \$
202492131	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 \$
10511179	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808701	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
202492134	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511178	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808697	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511182	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
202492133	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
202492132	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511180	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808695	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511181	TRANE	4TWW0036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8759406	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
10511183	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808704	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492136	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 \$
202492135	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
206910661	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
8759407	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 \$
8759408	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8759414	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759411	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8759413	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511185	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808710	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910662	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
202586172	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
202586173	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
8759415	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8759416	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
8759418	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
202492137	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
206910663	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 \$
10511186	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808713	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
206910664	TRANE	4TWW0036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
7125586	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004CC3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$
202636141	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 \$
8761407	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8761406	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8761404	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8761403	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780363	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780362	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962316	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10511192	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511187	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808716	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511188	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511193	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808719	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511189	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511194	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
201808725	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
10511195	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511190	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808722	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511191	TRANE	4TWW0036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8761411	TRANE	4T WV0036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 \$
8761409	TRANE	4T WV0036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8761410	TRANE	4T WV0036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
10511197	TRANE	4T WV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808729	TRANE	4T WV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511199	TRANE	4T WV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808728	TRANE	4T WV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511198	TRANE	4T WV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10511196	TRANE	4T WV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808734	TRANE	4T WV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511200	TRANE	4T WV0036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8761416	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761417	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8761414	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511202	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
201808737	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
206910665	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 \$
10511201	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808740	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910666	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
6796600	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 \$
6796602	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
8761421	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8761418	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
8761420	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
10511203	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808741	TRANE	4T WV0036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
8939381	TRANE	4T WV0036A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
7125588	TRANE	4T WV0036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
6796605	TRANE	4T WV0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
6796604	TRANE	4T WV0036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
7125587	TRANE	4T WV0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$
6796603	TRANE	4T WV0036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
10093495	TRANE	4T WV0036A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 \$
10093496	TRANE	4T WV0036A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 \$
10093497	TRANE	4T WV0036A1	TAM9A0C42V41		24 800	1 240 \$
206918561	TRANE	4T WV0036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206918562	TRANE	4TWW0036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153695	TRANE	4TWW0036A1	TEM8A0B30V31+TDR		26 200	1 310 \$
10153696	TRANE	4TWW0036A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 \$
10153698	TRANE	4TWW0036A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 200	1 260 \$
10153699	TRANE	4TWW0036A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 \$
10153700	TRANE	4TWW0036A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$
6749944	TRANE	4TWW0048A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 \$
7161152	TRANE	4TWW0048A1	*AM8C0C60V51		34 200	1 710 \$
202492138	TRANE	4TWW0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511205	TRANE	4TWW0048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780368	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962318	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511206	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808746	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910667	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
204780369	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962319	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780370	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204780371	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962321	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511207	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
202365940	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
202365941	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 400	1 770 \$
10511208	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201808749	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
206910668	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
201808752	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
202365942	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 200	1 760 \$
8759427	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8759425	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780372	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962322	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511209	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201808755	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
206910669	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
201808758	TRANE	4TWW0048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780373	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205962324	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
201808761	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
10511210	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
204780375	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 \$
205962326	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
205962328	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$
204780378	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962327	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
202365943	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
202365944	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 \$
8759428	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8759429	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780379	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962329	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511213	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511212	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808764	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910670	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
10511211	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808767	TRANE	4TWW0048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511215	TRANE	4TWW0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 \$
10511214	TRANE	4TWW0048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780383	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962332	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511218	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511217	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511220	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511219	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201808773	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
206910671	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
201808770	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
8761425	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8761428	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780384	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962333	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511221	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201808776	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
206910672	TRANE	4TWW0048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201808779	TRANE	4TWV0048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780385	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962334	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511222	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
8761435	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$
8761432	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8761431	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780388	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 \$
204780387	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962337	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511223	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511225	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808786	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
206910673	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
10511224	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808783	TRANE	4TWV0048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204340748	TRANE	4TWV0048A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	36 200	1 810 \$
204506563	TRANE	4TWV0048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
10093499	TRANE	4TWV0048A1	TAM9A0C48V41		34 000	1 700 \$
10093500	TRANE	4TWV0048A1	TAM9A0C60V51		35 600	1 780 \$
206918564	TRANE	4TWV0048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
206918565	TRANE	4TWV0048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
10153703	TRANE	4TWV0048A1	TEM8A0C48V41+TDR		35 600	1 780 \$
10153704	TRANE	4TWV0048A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 \$
10153705	TRANE	4TWV0048A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 \$
10153707	TRANE	4TWV0048A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 \$
10511228	TRANE	4TWV0060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836623	TRANE	4TWV0060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511230	TRANE	4TWV0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
10511231	TRANE	4TWV0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201808792	TRANE	4TWV0060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10511235	TRANE	4TWV0060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836633	TRANE	4TWV0060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511238	TRANE	4TWV0060A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
10511241	TRANE	4TWV0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201808798	TRANE	4TWV0060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10153708	TRANE	4TWW0060A1	TEM8A0C60V51+TDR		50 000	2 500 \$
10153709	TRANE	4TWW0060A1	TEM8A0D48V41+TDR		49 500	2 475 \$
10153711	TRANE	4TWW0060A1	TEM8A0D60V51+TDR		49 500	2 475 \$
207559020	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 \$
207526365	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
207526367	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
207526366	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
207526403	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
207559021	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BD36BS3+HORIZ-RT	*UD2B060ACV3	17 200	860 \$
207526505	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3	16 800	840 \$
210640795	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 \$
210640796	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 \$
207558947	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 800	840 \$
207558946	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
210653450	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 \$
210653451	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 \$
210691802	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 400	820 \$
211081171	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 400	820 \$
210692162	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	17 100	855 \$
211088942	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	17 100	855 \$
210692161	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 \$
211088941	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 \$
207526368	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 000	850 \$
207526404	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 000	850 \$
207526405	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 900	845 \$
207526369	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526406	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207559045	TRANE	4TWW0X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 300	865 \$
207526504	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 500	875 \$
210653459	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	17 700	885 \$
207526559	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
210691805	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	17 900	895 \$
211081173	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	17 900	895 \$
210691803	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	18 000	900 \$
211081172	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	18 000	900 \$
210653455	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 900	895 \$
210653452	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 900	895 \$
207558991	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207558989	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
210640799	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	16 700	835 \$
210640798	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 \$
210288157	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 800	840 \$
210653461	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	16 600	830 \$
210653462	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 \$
210691806	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	16 400	820 \$
211081175	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	16 400	820 \$
210692163	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	17 200	860 \$
211088943	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	17 200	860 \$
207526372	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526409	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207526371	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
207526407	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207526410	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
207526370	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526408	TRANE	4TWW0X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207558930	TRANE	4TWW0X24A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 800	840 \$
207558932	TRANE	4TWW0X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 800	840 \$
207558935	TRANE	4TWW0X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 800	840 \$
207558927	TRANE	4TWW0X24A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 300	815 \$
207558929	TRANE	4TWW0X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
207526560	TRANE	4TWW0X24A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
207526323	TRANE	4TWW0X24A1	TAM9A0B30V31		17 100	855 \$
210929561	TRANE	4TWW0X24A1	TAMXB0B30V31	N/A	17 100	855 \$
207526892	TRANE	4TWW0X24A1	TEM6A0B24H21+TDR+RP		16 600	830 \$
210636920	TRANE	4TWW0X24A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 \$
207526337	TRANE	4TWW0X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		17 600	880 \$
207526373	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
207526529	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
207526565	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD42BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526528	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526530	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526531	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526532	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526567	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526379	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
211596895	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211596894	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207558959	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	25 600	1 280 \$
207558957	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207558960	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
207558956	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
207526570	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207526569	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526680	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	P0V0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
210691813	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 \$
211081182	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 \$
210691814	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 \$
211081181	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 \$
210653469	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
207526415	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
210653470	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526413	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526771	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207526381	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526414	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
210610551	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526907	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
210640811	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	26 600	1 330 \$
211596896	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
211596897	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
210653477	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
210653478	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
210653485	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	27 200	1 360 \$
207526572	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
207526682	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$
207526796	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 800	1 240 \$
207526571	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
207526681	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
210691815	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	27 200	1 360 \$
211081185	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	27 200	1 360 \$
210691817	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	27 400	1 370 \$
211081184	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	27 400	1 370 \$
210653484	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
210653483	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210653482	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
210653481	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
210653480	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
210653479	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 600	1 330 \$
210640814	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 800	1 290 \$
211596898	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
210640813	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 400	1 270 \$
207526533	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
210653489	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 \$
207558961	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$
207558962	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
207558964	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
207526574	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	POV0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
207526573	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	POV0B000M40SA+RP	25 200	1 260 \$
207526534	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526418	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526537	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526417	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526536	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
210653488	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 600	1 280 \$
207526535	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
210653490	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
207526382	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207526416	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
207558965	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
207526383	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
207526419	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
207526538	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526773	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
207558966	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 \$
207558968	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 600	1 380 \$
210640827	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 \$
207558971	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 \$
210640828	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 \$
210640826	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 \$
207558969	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
210640825	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 \$
207558970	TRANE	4TWWOX36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691823	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 \$
211081192	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 \$
210691822	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 \$
211081191	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 \$
210653493	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526421	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 \$
207526774	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
210640830	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 \$
207526551	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
207526552	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
210640829	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 400	1 320 \$
211596901	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
210640832	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 400	1 320 \$
210640831	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 600	1 330 \$
211289039	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	27 000	1 350 \$
210640833	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 400	1 320 \$
210691825	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 800	1 340 \$
211081193	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 800	1 340 \$
210691824	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	27 000	1 350 \$
211081194	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	27 000	1 350 \$
210653494	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
210653495	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
210640838	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 \$
211596902	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
210653498	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	26 000	1 300 \$
210640837	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 200	1 310 \$
207558973	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
210640836	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 200	1 310 \$
210640835	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 400	1 320 \$
207558974	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
210640834	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 200	1 310 \$
207558975	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
210691827	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 600	1 330 \$
211081196	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 600	1 330 \$
210691826	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 800	1 340 \$
211081195	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 800	1 340 \$
207526540	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
210653499	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526775	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	24 800	1 240 \$
207526385	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
207526422	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526776	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
210640839	TRANE	4TWW0X36A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	25 600	1 280 \$
211596903	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 \$
211596904	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207526556	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	25 400	1 270 \$
207558996	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
207558995	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207558993	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$
207558992	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
207526576	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207526575	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526684	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
210691829	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 \$
211081198	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 \$
210691830	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 \$
211081197	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 \$
208185395	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
207526423	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
208185394	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526424	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526426	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
207526386	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526425	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
208185396	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
209326026	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526428	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526427	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526387	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207526429	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
211596905	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
210653509	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
210640845	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 \$
207559000	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 \$
210640848	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	26 000	1 300 \$
210640847	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207559001	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
210640846	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 \$
207558998	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
210691831	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 \$
211081201	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 \$
210653508	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
207526430	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 \$
207526777	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D5PSBC+RP	25 000	1 250 \$
208185398	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526431	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526778	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
207526432	TRANE	4TWW0X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
207559024	TRANE	4TWW0X36A1	4TXFH036CZ3	*DD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
207558938	TRANE	4TWW0X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
207558934	TRANE	4TWW0X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
207558937	TRANE	4TWW0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$
207558933	TRANE	4TWW0X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
207559046	TRANE	4TWW0X36A1	TAM9A0B30V31		26 400	1 320 \$
207526324	TRANE	4TWW0X36A1	TAM9A0C36V31		26 000	1 300 \$
207526325	TRANE	4TWW0X36A1	TAM9A0C42V41		24 800	1 240 \$
207690045	TRANE	4TWW0X36A1	TAMXA0B30V31	N/A	26 400	1 320 \$
210929562	TRANE	4TWW0X36A1	TAMXB0B30V31	N/A	26 400	1 320 \$
210929563	TRANE	4TWW0X36A1	TAMXB0C36V31	N/A	26 000	1 300 \$
207526880	TRANE	4TWW0X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207526881	TRANE	4TWW0X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207526338	TRANE	4TWW0X36A1	TEM8A0B30V31+TDR		27 000	1 350 \$
207526339	TRANE	4TWW0X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		26 400	1 320 \$
207526340	TRANE	4TWW0X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		26 400	1 320 \$
207526341	TRANE	4TWW0X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 200	1 260 \$
207526342	TRANE	4TWW0X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$
207526541	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
207526581	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526686	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207526433	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 200	1 810 \$
207526779	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
207526582	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526687	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207526583	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207526584	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207526689	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207526506	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
207526507	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
207526780	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
207526435	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207805563	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 \$
207558983	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 \$
210640870	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 000	1 800 \$
207559025	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
210640871	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 \$
207558982	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
210653529	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207526585	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526690	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
210692171	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	36 600	1 830 \$
211088950	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	36 600	1 830 \$
210653528	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
210653530	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 \$
207526436	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 \$
207782202	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
207526781	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
207526437	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207805564	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 \$
210640873	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	36 600	1 830 \$
207559036	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	35 800	1 790 \$
207526586	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207526692	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
210692173	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 \$
211088952	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 \$
207526438	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
207526588	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 400	1 770 \$
207526694	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 400	1 770 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805566	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 \$
207526696	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$
207526591	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526695	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
210691840	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	36 800	1 840 \$
211081209	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	36 800	1 840 \$
207526509	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 800	1 790 \$
210653539	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
210653540	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 600	1 830 \$
207805569	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	36 200	1 810 \$
207526510	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	34 600	1 730 \$
210640884	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 \$
207559027	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	36 400	1 820 \$
211596912	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 \$
207558984	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
207558985	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	35 800	1 790 \$
207526592	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526697	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
210692176	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 \$
211088956	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 \$
207526439	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 200	1 760 \$
207526782	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
210653544	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
207526440	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207805572	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	34 800	1 740 \$
207805571	TRANE	4TWW0X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 \$
207526596	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207526700	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207526388	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
207526442	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
207526783	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 800	1 790 \$
207526441	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207805574	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC007DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207559029	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	*DHMC100ACV4	35 000	1 750 \$
210640893	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 600	1 830 \$
207559005	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 \$
210640894	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 000	1 800 \$
207559028	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
210640895	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 400	1 820 \$
207559007	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
208554520	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207526597	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526701	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
210692180	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	36 600	1 830 \$
211088959	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	36 600	1 830 \$
210653553	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
210653844	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
210653845	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 200	1 760 \$
210653846	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
208185400	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 \$
207526443	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 \$
207782205	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
207526784	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	35 600	1 780 \$
207526444	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
207805575	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCC009DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 \$
207526598	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526702	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
210691847	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	36 800	1 840 \$
211081216	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	36 800	1 840 \$
210653561	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
210653554	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 600	1 830 \$
207805576	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 200	1 810 \$
207559014	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$
210640905	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 \$
207559030	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	36 400	1 820 \$
211596915	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 \$
207559010	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	35 800	1 790 \$
207526601	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	34 400	1 720 \$
207526600	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526705	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
210692183	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	36 400	1 820 \$
211088963	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	36 400	1 820 \$
207526446	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 200	1 760 \$
207526785	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	34 200	1 710 \$
210653848	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
208185426	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
207526445	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207805578	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	34 800	1 740 \$
207805579	TRANE	4TWW0X48A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	35 800	1 790 \$
207526557	TRANE	4TWW0X48A1	4TXFH064AZ3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
207526558	TRANE	4TWW0X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
207526326	TRANE	4TWW0X48A1	TAM9A0C48V41	N/A	35 200	1 760 \$
207526327	TRANE	4TWW0X48A1	TAM9A0C60V51		35 200	1 760 \$
207690035	TRANE	4TWW0X48A1	TAMXA0C60V51	N/A	35 200	1 760 \$
210929565	TRANE	4TWW0X48A1	TAMXB0C48V41	N/A	35 200	1 760 \$
210929566	TRANE	4TWW0X48A1	TAMXB0C60V51	N/A	35 200	1 760 \$
207526883	TRANE	4TWW0X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
207526884	TRANE	4TWW0X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
207526343	TRANE	4TWW0X48A1	TEM8A0C42V41+TDR	N/A	36 000	1 800 \$
207526344	TRANE	4TWW0X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		36 000	1 800 \$
207526345	TRANE	4TWW0X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 \$
207526346	TRANE	4TWW0X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 \$
207526347	TRANE	4TWW0X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 \$
207820945	TRANE	4TWW0X48A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	36 000	1 800 \$
207526651	TRANE	4TWW0X60A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
210691852	TRANE	4TWW0X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
211081220	TRANE	4TWW0X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$
207526448	TRANE	4TWW0X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207526656	TRANE	4TWW0X60A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
210691855	TRANE	4TWW0X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
211081224	TRANE	4TWW0X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$
207526450	TRANE	4TWW0X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207708987	TRANE	4TWW0X60A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526348	TRANE	4TWWOX60A1	TEM8A0C60V51+TDR		50 000	2 500 \$
207526349	TRANE	4TWWOX60A1	TEM8A0D48V41+TDR		48 500	2 425 \$
207526350	TRANE	4TWWOX60A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 000	2 400 \$
207820947	TRANE	4TWWOX60A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	48 500	2 425 \$
213826305	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3+LRP	17 700	885 \$
213826278	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060CCV3+LRP	17 700	885 \$
213826307	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080ACV3+LRP	17 700	885 \$
213826309	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	*UHMB080CCV3+LRP	17 700	885 \$
213826311	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	L8V1A040U3VSB+LRP	17 400	870 \$
213826313	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	L8V1A060U3VSB+LRP	17 300	865 \$
213826315	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	L8V1B080U4VSB+LRP	17 800	890 \$
213826303	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3PSB+LRP	17 800	890 \$
213826301	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3PSC+LRP	17 800	890 \$
213826299	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3VSA+LRP	17 800	890 \$
213826297	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B040U3VSB+LRP	17 800	890 \$
213826295	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3VSA+LRP	17 800	890 \$
213826293	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U3VSB+LRP	17 800	890 \$
213826291	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSB+LRP	17 800	890 \$
213826289	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B060U4PSC+LRP	17 800	890 \$
213826282	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080U4PSB+LRP	17 800	890 \$
213826280	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU30BS3	S9V2B080U4PSC+LRP	17 800	890 \$
213826327	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3+LRP	16 800	840 \$
213826325	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060CCV3+LRP	16 800	840 \$
213826323	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080CCV3+LRP	16 800	840 \$
213826321	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A040U3VSB+LRP	16 500	825 \$
213826319	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSB+LRP	16 500	825 \$
213826317	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSB+LRP	17 000	850 \$
212391310	Trane	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 \$
212391309	Trane	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 \$
213826333	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+LRP	17 000	850 \$
213826343	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSC+LRP	17 000	850 \$
213826331	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+LRP	17 000	850 \$
213826329	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSB+LRP	17 000	850 \$
213826341	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+LRP	16 900	845 \$
213826339	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSC+LRP	16 900	845 \$
213826337	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+LRP	16 900	845 \$
213826335	TRANE	4TWW7X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSC+LRP	16 900	845 \$
213826357	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3+LRP	17 700	885 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213826359	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB060CCV3+LRP	17 700	885 \$
213826361	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3+LRP	17 700	885 \$
213826363	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080CCV3+LRP	17 700	885 \$
213826365	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	L8V1A040U3VSB+LRP	17 400	870 \$
213826367	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	L8V1A060U3VSB+LRP	17 300	865 \$
213826369	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	L8V1B080U4VSB+LRP	17 800	890 \$
213826371	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+LRP	17 800	890 \$
213826373	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSC+LRP	17 800	890 \$
213826375	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+LRP	17 800	890 \$
213826377	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSB+LRP	17 800	890 \$
213826345	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3VSA+LRP	17 800	890 \$
213826347	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U3VSB+LRP	17 800	890 \$
213826349	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSB+LRP	17 800	890 \$
213826351	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B060U4PSC+LRP	17 800	890 \$
213826353	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B080U4PSB+LRP	17 800	890 \$
213826355	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B080U4PSC+LRP	17 800	890 \$
213826843	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB003DS3+P0V0A000 M30SD+LRP		17 300	865 \$
213826845	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3+LRP	16 800	840 \$
213826853	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060CCV3+LRP	16 800	840 \$
213826381	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3+LRP	16 900	845 \$
213826383	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB080CCV3+LRP	16 900	845 \$
213826395	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3+LRP	17 100	855 \$
213826397	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060CCV3+LRP	17 100	855 \$
213826399	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3+LRP	17 100	855 \$
213826401	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB080CCV3+LRP	17 100	855 \$
213826403	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSB+LRP	16 800	840 \$
213826405	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSB+LRP	16 800	840 \$
213826407	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSB+LRP	17 200	860 \$
213826847	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+LRP	16 900	845 \$
213826849	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSC+LRP	16 900	845 \$
213826409	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+LRP	17 200	860 \$
213826411	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSC+LRP	17 200	860 \$
213826413	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+LRP	17 200	860 \$
213826415	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSB+LRP	17 200	860 \$
213826385	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+LRP	16 800	840 \$
213826387	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSC+LRP	16 800	840 \$
213826389	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3VSB+LRP	16 800	840 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213826417	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+LRP	17 200	860 \$
213826419	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSB+LRP	17 200	860 \$
213826421	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+LRP	17 200	860 \$
213826423	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSC+LRP	17 200	860 \$
213826391	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+LRP	16 800	840 \$
213826393	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSC+LRP	16 800	840 \$
213826425	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+LRP	17 200	860 \$
213826379	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSC+LRP	17 200	860 \$
213826851	TRANE	4TWW7X24A1	4TXCB004DS3+P0V0A000 M30SD+LRP		16 700	835 \$
213826445	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3+LRP	25 800	1 290 \$
213826447	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060CCV3+LRP	25 800	1 290 \$
213826449	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080ACV3+LRP	25 800	1 290 \$
213826451	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	*DHMB080CCV3+LRP	25 800	1 290 \$
213826427	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826429	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSC+LRP	26 200	1 310 \$
213826431	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826433	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSC+LRP	26 000	1 300 \$
213826435	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3VSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826437	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826439	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSC+LRP	26 000	1 300 \$
213826441	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4VSA+LRP	26 000	1 300 \$
213826443	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4VSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826927	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060BCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826929	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB060CCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826931	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080ACV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826933	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080CCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826453	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3+LRP	26 000	1 300 \$
213826455	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060CCV3+LRP	26 000	1 300 \$
213826457	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3+LRP	26 000	1 300 \$
213826459	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080CCV3+LRP	26 000	1 300 \$
213826891	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSB+LRP	25 000	1 250 \$
213826899	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSB+LRP	26 400	1 320 \$
212391412	Trane	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 \$
212391410	Trane	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 \$
212391408	Trane	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 400	1 320 \$
212391406	Trane	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 400	1 320 \$
212391404	Trane	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391414	Trane	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 200	1 310 \$
213826935	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826937	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSC+LRP	25 800	1 290 \$
213826903	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826905	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSC+LRP	26 200	1 310 \$
213826907	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+LRP	26 200	1 310 \$
213826909	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826939	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826941	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSC+LRP	25 600	1 280 \$
213826885	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3VSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826911	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+LRP	26 200	1 310 \$
213826913	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826915	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826917	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSC+LRP	26 200	1 310 \$
213826887	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4PSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826893	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4PSC+LRP	25 600	1 280 \$
213826895	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4VSA+LRP	25 800	1 290 \$
213826897	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D4VSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826919	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826921	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSC+LRP	26 200	1 310 \$
213826923	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+LRP	26 200	1 310 \$
213826925	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826901	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU36BS3+P0V0A000 M30SD+LRP		25 000	1 250 \$
213826473	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826471	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060CCV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826469	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826467	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080CCV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826465	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1A040U3VSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826497	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1A060U3VSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826461	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSB+LRP	26 800	1 340 \$
212391317	Trane	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 \$
212391316	Trane	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 \$
212391315	Trane	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 \$
212391318	Trane	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 \$
213826489	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+LRP	26 800	1 340 \$
213826491	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSC+LRP	26 800	1 340 \$
213826493	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+LRP	26 800	1 340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213826495	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSB+LRP	26 800	1 340 \$
213826463	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213826483	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826481	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826479	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U4PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213826477	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826475	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213826485	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213826487	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826965	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826963	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060CCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826961	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826959	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080CCV3+LRP	25 600	1 280 \$
213826957	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826955	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSC+LRP	26 000	1 300 \$
213826953	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826951	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSC+LRP	25 600	1 280 \$
213826949	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3VSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826947	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826945	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSC+LRP	25 800	1 290 \$
213826967	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+LRP	25 800	1 290 \$
213826969	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826501	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	26 800	1 340 \$
213826499	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	26 800	1 340 \$
213826503	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100ACV4+LRP	26 000	1 300 \$
213826505	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CD42BS3	*DHMC100CCV4+LRP	26 000	1 300 \$
213826507	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	26 000	1 300 \$
213826509	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826511	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4+LRP	25 600	1 280 \$
213826521	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100CCV4+LRP	25 800	1 290 \$
212391328	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	25 800	1 290 \$
212391326	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	25 800	1 290 \$
212391327	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 \$
212391325	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 \$
213826519	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826517	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	26 000	1 300 \$
213826515	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	26 000	1 300 \$
213826513	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213826981	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4+LRP	25 800	1 290 \$
213826979	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100CCV4+LRP	25 800	1 290 \$
213826529	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4+LRP	26 200	1 310 \$
213826531	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100CCV4+LRP	26 200	1 310 \$
212391330	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 \$
212391331	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 \$
212391332	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 \$
212391329	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 \$
213826533	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826527	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213826977	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	25 800	1 290 \$
213826975	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826525	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213826523	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826987	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4+LRP	25 800	1 290 \$
213826985	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100CCV4+LRP	25 800	1 290 \$
212391336	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 200	1 310 \$
212391333	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 200	1 310 \$
212391334	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 \$
212391335	Trane	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 \$
213826541	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	26 400	1 320 \$
213826539	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	26 400	1 320 \$
213826983	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	25 800	1 290 \$
213826989	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	25 800	1 290 \$
213826537	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	26 200	1 310 \$
213826535	TRANE	4TWW7X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826545	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826547	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060CCV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826549	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3+LRP	26 400	1 320 \$
213826543	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080CCV3+LRP	26 400	1 320 \$
213827015	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSB+LRP	26 800	1 340 \$
212391454	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 \$
212391452	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 \$
212391456	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 200	1 310 \$
212391446	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 200	1 310 \$
212391450	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 \$
212391448	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 \$
213827019	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+LRP	26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213827021	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213827023	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213827025	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213827027	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213827029	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213827031	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+LRP	26 600	1 330 \$
213827033	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213826555	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3+LRP	26 200	1 310 \$
213826553	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	*UHMB060CCV3+LRP	26 200	1 310 \$
213826585	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3+LRP	26 200	1 310 \$
213826575	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	*UHMB080CCV3+LRP	26 200	1 310 \$
213826577	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A040U3VSB+LRP	25 400	1 270 \$
213826579	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A060U3VSB+LRP	25 400	1 270 \$
213826581	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSB+LRP	26 600	1 330 \$
212391341	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	25 200	1 260 \$
212391337	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	25 200	1 260 \$
212391338	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	26 600	1 330 \$
212391339	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	26 600	1 330 \$
212391340	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 \$
212391342	Trane	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 \$
213826583	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826551	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSC+LRP	26 600	1 330 \$
213826587	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+LRP	26 600	1 330 \$
213826573	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSB+LRP	26 600	1 330 \$
213826571	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+LRP	26 400	1 320 \$
213826569	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSB+LRP	26 400	1 320 \$
213826567	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+LRP	26 400	1 320 \$
213826565	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSC+LRP	26 400	1 320 \$
213826563	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+LRP	26 400	1 320 \$
213826561	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSC+LRP	26 400	1 320 \$
213826559	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+LRP	26 400	1 320 \$
213826557	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSB+LRP	26 400	1 320 \$
213827049	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCB006DS3+POV0A000 M30SD+LRP		25 400	1 270 \$
213827057	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4+LRP	25 600	1 280 \$
213827055	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100CCV4+LRP	25 600	1 280 \$
213826589	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4+LRP	26 000	1 300 \$
213826593	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100CCV4+LRP	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391345	Trane	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 \$
212391344	Trane	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 \$
213826591	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	26 200	1 310 \$
213826597	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	26 200	1 310 \$
213827053	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+LRP	25 800	1 290 \$
213827051	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSB+LRP	25 600	1 280 \$
213826595	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	26 000	1 300 \$
213826599	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	26 000	1 300 \$
213826601	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	26 200	1 310 \$
213826603	TRANE	4TWW7X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	26 200	1 310 \$
213827077	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSB+LRP	37 400	1 870 \$
212391475	Trane	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 \$
212391477	Trane	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 \$
212391481	Trane	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 \$
212391479	Trane	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 \$
213827071	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827073	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSC+LRP	37 600	1 880 \$
213827075	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827069	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSC+LRP	37 600	1 880 \$
213827079	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+LRP	37 600	1 880 \$
213827081	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827290	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*BU48BS3+P0V0B000 M40SD+LRP		37 400	1 870 \$
213827085	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213827083	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D5PSC+LRP	37 000	1 850 \$
213827101	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4+LRP	36 800	1 840 \$
213827099	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100CCV4+LRP	36 800	1 840 \$
212391347	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$
212391349	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$
212391348	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
212391350	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
213826609	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	36 800	1 840 \$
213826607	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	36 800	1 840 \$
213826605	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826611	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSC+LRP	37 000	1 850 \$
213827097	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 600	1 830 \$
213827111	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4+LRP	36 600	1 830 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213827109	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100CCV4+LRP	36 600	1 830 \$
213827129	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100ACV4+LRP	37 200	1 860 \$
213827127	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	*UHMC100CCV4+LRP	37 200	1 860 \$
213826613	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 600	1 880 \$
212391495	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 \$
212391501	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 \$
213827123	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 800	1 900 \$
213827121	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 800	1 890 \$
213827107	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	36 600	1 830 \$
213827105	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	36 600	1 830 \$
213827103	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D5PSB+LRP	36 600	1 830 \$
213827131	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D5PSC+LRP	36 600	1 830 \$
213827119	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 600	1 880 \$
213827117	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827115	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 800	1 890 \$
213827113	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 800	1 890 \$
213827125	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU42BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		37 400	1 870 \$
213826619	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4+LRP	37 000	1 850 \$
213826617	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100CCV4+LRP	37 000	1 850 \$
213826615	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 400	1 870 \$
212391509	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
212391505	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
212391507	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
212391503	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
213827135	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827143	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 400	1 870 \$
213827141	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 400	1 870 \$
213827139	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827137	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827145	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 400	1 870 \$
213827133	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		37 200	1 860 \$
213826621	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4+LRP	36 600	1 830 \$
213826623	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100CCV4+LRP	36 600	1 830 \$
213826625	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 000	1 850 \$
212391354	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$
212391351	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212391352	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
212391353	Trane	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
213826627	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826629	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 000	1 850 \$
213826631	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 000	1 850 \$
213826633	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826635	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826637	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 000	1 850 \$
213827147	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 600	1 830 \$
213827151	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4+LRP	35 800	1 790 \$
213827153	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100CCV4+LRP	35 800	1 790 \$
212391517	Trane	4TWW7X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
212391515	Trane	4TWW7X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
213827159	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+LRP	35 600	1 780 \$
213827161	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSB+LRP	35 600	1 780 \$
213827163	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+LRP	35 800	1 790 \$
213827149	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSC+LRP	35 800	1 790 \$
213827155	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		35 400	1 770 \$
213827157	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SD+LRP		36 400	1 820 \$
213826651	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100ACV4+LRP	36 000	1 800 \$
213826645	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMC100CCV4+LRP	36 000	1 800 \$
213826639	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5+LRP	37 000	1 850 \$
213826641	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120CCV5+LRP	37 000	1 850 \$
213826643	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	L8V1C100U5VSB+LRP	36 200	1 810 \$
212391356	Trane	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 \$
212391355	Trane	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 \$
213827169	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	36 200	1 810 \$
213827175	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	36 200	1 810 \$
213827173	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	36 200	1 810 \$
213827167	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	36 200	1 810 \$
213826649	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+LRP	36 200	1 810 \$
213826647	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSC+LRP	36 200	1 810 \$
213827165	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213827171	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000 M50SD+LRP		37 000	1 850 \$
213826665	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4+LRP	35 400	1 770 \$
213826663	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100CCV4+LRP	35 400	1 770 \$
213826661	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5+LRP	36 600	1 830 \$
213826659	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120CCV5+LRP	36 600	1 830 \$
213826657	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSB+LRP	35 600	1 780 \$
212391357	Trane	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
212391358	Trane	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
213826655	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826653	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSC+LRP	35 800	1 790 \$
213826669	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+LRP	35 800	1 790 \$
213826671	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826673	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826667	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSC+LRP	35 800	1 790 \$
213827179	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SD+LRP		35 400	1 770 \$
213827177	TRANE	4TWW7X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SD+LRP		36 400	1 820 \$
213827195	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSB+LRP	37 400	1 870 \$
212391525	Trane	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 \$
212391527	Trane	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 \$
212391529	Trane	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 \$
212391523	Trane	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 \$
213827181	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827191	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSC+LRP	37 600	1 880 \$
213827189	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827187	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSC+LRP	37 600	1 880 \$
213827185	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+LRP	37 600	1 880 \$
213827193	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSB+LRP	37 600	1 880 \$
213827183	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCB006DS3+P0V0B000 M40SD+LRP		37 400	1 870 \$
213827211	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4+LRP	36 800	1 840 \$
213827199	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3	*UHMC100CCV4+LRP	36 600	1 830 \$
213827201	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 000	1 850 \$
212391537	Trane	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
212391535	Trane	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
213827209	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 400	1 870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213827207	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 200	1 860 \$
213827215	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 000	1 850 \$
213827203	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 200	1 860 \$
213827197	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213827205	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 400	1 870 \$
213827213	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC005DS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 800	1 840 \$
213826679	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4+LRP	37 000	1 850 \$
213826677	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	*UHMC100CCV4+LRP	37 000	1 850 \$
213826675	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 400	1 870 \$
212391541	Trane	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
212391543	Trane	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
212391539	Trane	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
213827219	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827217	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 400	1 870 \$
213827227	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 400	1 870 \$
213827229	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827225	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 400	1 870 \$
213827223	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 400	1 870 \$
213827221	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC007DS3+P0V0C000 M50SD+LRP		37 200	1 860 \$
213826683	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4+LRP	36 600	1 830 \$
213826681	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100CCV4+LRP	36 600	1 830 \$
213826687	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSB+LRP	37 000	1 850 \$
212391361	Trane	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$
212391360	Trane	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$
212391362	Trane	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
212391359	Trane	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
213826695	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826693	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	37 000	1 850 \$
213826691	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	37 000	1 850 \$
213826689	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826697	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+LRP	37 000	1 850 \$
213826685	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSC+LRP	37 000	1 850 \$
213827231	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCC009DS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 600	1 830 \$
213826711	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	*UHMC100ACV4+LRP	36 000	1 800 \$
213826709	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	*UHMC100CCV4+LRP	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213826707	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5+LRP	37 000	1 850 \$
213826705	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	*UHMD120CCV5+LRP	37 000	1 850 \$
213826703	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSB+LRP	36 200	1 810 \$
212391363	Trane	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 \$
212391364	Trane	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 \$
213827239	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	36 200	1 810 \$
213827237	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	36 200	1 810 \$
213827235	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	36 200	1 810 \$
213827233	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	36 200	1 810 \$
213826701	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+LRP	36 200	1 810 \$
213826699	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSC+LRP	36 200	1 810 \$
213827243	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SD+LRP		36 000	1 800 \$
213827241	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SD+LRP		37 000	1 850 \$
213826733	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4+LRP	35 400	1 770 \$
213826719	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	*UHMC100CCV4+LRP	35 400	1 770 \$
213826717	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5+LRP	36 600	1 830 \$
213826715	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120CCV5+LRP	36 600	1 830 \$
213826713	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSB+LRP	35 600	1 780 \$
212391366	Trane	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
212391365	Trane	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
213826723	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826725	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSC+LRP	35 800	1 790 \$
213826727	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+LRP	35 800	1 790 \$
213826729	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826731	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+LRP	35 800	1 790 \$
213826721	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSC+LRP	35 800	1 790 \$
213827247	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SD+LRP		35 400	1 770 \$
213827245	TRANE	4TWW7X48A1	4TXCD010DS3+P0V0D000 M50SD+LRP		36 400	1 820 \$
212391558	Trane	4TWW7X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
212391559	Trane	4TWW7X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$
212391562	Trane	4TWW7X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
212391563	Trane	4TWW7X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$
6750459	TRANE	4TWW8024A1	*AM8C0B30V21		16 800	840 \$
9119408	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BD36BS3	*DHMB060BCV3	17 400	870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511246	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
10511244	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
10511245	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
201808801	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
10524439	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU30BS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 \$
8759436	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8759438	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10511247	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808804	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10511248	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201808805	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10511249	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808809	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
9122739	TRANE	4TWW8024A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 \$
8854988	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 \$
10524440	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB003DS3	*UHMB060ACV3	18 000	900 \$
204780389	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
8761443	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	16 500	825 \$
8761440	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
8761441	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
8761444	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 900	845 \$
10511254	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	16 700	835 \$
10511253	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808812	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
10511251	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	16 500	825 \$
10511255	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	16 700	835 \$
201808816	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
10511252	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 500	825 \$
201808822	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
10511250	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
201808819	TRANE	4TWW8024A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
6796623	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 600	830 \$
6796624	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 700	835 \$
7125590	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 700	835 \$
6796621	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	*UD2B060ACV3	16 200	810 \$
6796622	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
204780390	TRANE	4TWW8024A1	4TXFH024CZ3	P0V0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
10093503	TRANE	4TWW8024A1	TAM9A0C36V31	N/A	16 900	845 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206918615	TRANE	4TWW8024A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 \$
10153712	TRANE	4TWW8024A1	TEM8A0B30V31+TDR		16 700	835 \$
6750234	TRANE	4TWW8036A1	*AM8C0C36V31		25 200	1 260 \$
10511259	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 600	1 330 \$
10511258	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
207177308	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
202492140	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
204780395	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
202492139	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492141	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
202492143	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202492142	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
204780398	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759443	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 \$
8759444	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 \$
10511263	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10511260	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10511261	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
201808825	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10511262	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
8759449	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8759451	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8759452	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8759448	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
204780400	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780399	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962353	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
202492144	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
10511265	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808828	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
202365945	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511266	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808833	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511267	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
206910674	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
202365946	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511268	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808831	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511264	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
205962355	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 600	1 230 \$
206912471	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 600	1 230 \$
204780402	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 000	1 300 \$
205962354	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
206753731	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
202365947	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
202365948	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
8759456	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
8759454	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
8759457	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759453	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780404	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 200	1 210 \$
204780403	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
10511273	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808839	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
202365951	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511269	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808836	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511270	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
202365950	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
202365949	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
10511271	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808842	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511272	TRANE	4TWW8036A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
8759460	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
10511274	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808844	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492146	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
202492145	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
8759461	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
10511275	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808847	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
8759471	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
8759469	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
8759470	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
8759467	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
8759466	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202365952	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511276	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808850	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910675	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
202586174	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 200	1 260 \$
202586175	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
202365953	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 800	1 290 \$
8759473	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 \$
8759474	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759478	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 \$
8759477	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
8759475	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 \$
206118929	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 \$
202365954	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
10511277	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808854	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
206910676	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
8759479	TRANE	4TWW8036A1	4PX*CU60BS3	*UD2B100ACV3	26 400	1 320 \$
8761450	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
8761446	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
8761448	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8761447	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
204780405	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780406	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962357	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10511285	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511280	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808860	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511284	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511279	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808857	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511278	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511283	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
10511282	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511281	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808862	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511286	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
205262064	TRANE	4TWW8036A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8761459	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
8761458	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
8761457	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8761454	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
10511293	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511290	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808870	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511287	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511289	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808865	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511292	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10511295	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511291	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511294	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808868	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511288	TRANE	4T WV8036A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
8761462	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
8761461	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
8761463	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
8761464	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
8761466	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511297	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511296	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808872	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910677	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
8761467	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC007DS3	*UD2B100ACV3	26 800	1 340 \$
8761468	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761471	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 200	1 310 \$
8761470	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC007DS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
8761473	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 \$
10511299	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 000	1 250 \$
10511298	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808874	TRANE	4T WV8036A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511300	TRANE	4T WV8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
201808876	TRANE	4T WV8036A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 \$
7125592	TRANE	4T WV8036A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 \$
6796633	TRANE	4T WV8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 \$
6796634	TRANE	4T WV8036A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
7125593	TRANE	4TWW8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 \$
6796632	TRANE	4TWW8036A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 \$
10093504	TRANE	4TWW8036A1	TAM9A0B30V31		26 600	1 330 \$
10093505	TRANE	4TWW8036A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 \$
10093506	TRANE	4TWW8036A1	TAM9A0C42V41		25 400	1 270 \$
206918567	TRANE	4TWW8036A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 \$
206918568	TRANE	4TWW8036A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153714	TRANE	4TWW8036A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 \$
10153716	TRANE	4TWW8036A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 600	1 280 \$
10153717	TRANE	4TWW8036A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 400	1 270 \$
10153718	TRANE	4TWW8036A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$
6796635	TRANE	4TWW8037A1	*AM8C0B30V21		26 200	1 310 \$
10511304	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
202586176	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
202586177	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD42BS3	*DHMB060BCV3	26 000	1 300 \$
204780411	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
204780413	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
8759486	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 200	1 360 \$
10511306	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
10511305	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	27 000	1 350 \$
10511308	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	26 800	1 340 \$
201808880	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
10511307	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 800	1 340 \$
8759493	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8759494	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8759491	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8759490	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780416	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780415	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
205962362	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
10511313	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808884	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511309	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808882	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511310	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511311	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201808886	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511312	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
204780417	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SA+RP	25 400	1 270 \$
205962363	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 800	1 240 \$
204780418	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 200	1 310 \$
205962364	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
202492149	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8759496	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$
8759495	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 \$
8759497	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
8759499	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
204780419	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 400	1 220 \$
204780420	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 200	1 260 \$
202492148	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 000	1 250 \$
10511314	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808892	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
202492147	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511317	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808890	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511316	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
202492150	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 200	1 260 \$
202492151	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511318	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808888	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
10511315	TRANE	4TWW8037A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8759500	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	27 200	1 360 \$
10511319	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808894	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
202492152	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
8759502	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	27 000	1 350 \$
8939391	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CD48BS3	*DHMC100ACV4	27 200	1 360 \$
8759507	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8759504	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8759506	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511321	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808898	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910678	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
202586178	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8759509	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8759511	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
202492153	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
10511322	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808900	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
206910679	TRANE	4TWW8037A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
6796636	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004CC3	*UD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
8761477	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
8761478	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
8761479	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 200	1 310 \$
8761481	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
204780421	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
204780422	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SA+RP	25 400	1 270 \$
205962366	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	POV0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
10511326	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511331	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808904	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511324	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511330	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 200	1 310 \$
201808902	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 200	1 310 \$
10511329	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
10511325	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
201808908	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
10511323	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
10511328	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808906	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
10511327	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
8761486	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 800	1 340 \$
8761483	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 800	1 340 \$
8761482	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	*UHMB060ACV3	26 600	1 330 \$
8761485	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	*UHMB080ACV3	27 000	1 350 \$
10511333	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808910	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511336	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808912	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
10511335	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
10511334	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
201808914	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511332	TRANE	4TWW8037A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 600	1 330 \$
8761489	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 400	1 320 \$
8761487	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
8761490	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
10511337	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
201808918	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
10511338	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
201808916	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
206910680	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 200	1 260 \$
6796638	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C080ACV4	25 800	1 290 \$
6796639	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007CC3	*UD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
8761494	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	26 600	1 330 \$
8761493	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
8761492	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	26 800	1 340 \$
10511339	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
201808921	TRANE	4TWW8037A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
7125597	TRANE	4TWW8037A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
6796642	TRANE	4TWW8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
6796641	TRANE	4TWW8037A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
7125596	TRANE	4TWW8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 600	1 280 \$
6796643	TRANE	4TWW8037A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 600	1 280 \$
10093507	TRANE	4TWW8037A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 \$
10093508	TRANE	4TWW8037A1	TAM9A0C36V31		25 200	1 260 \$
10093509	TRANE	4TWW8037A1	TAM9A0C42V41		25 000	1 250 \$
206918569	TRANE	4TWW8037A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		25 000	1 250 \$
206918570	TRANE	4TWW8037A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
10153720	TRANE	4TWW8037A1	TEM8A0B30V31+TDR		26 000	1 300 \$
10153721	TRANE	4TWW8037A1	TEM8A0C36V31+TDR		25 600	1 280 \$
10153722	TRANE	4TWW8037A1	TEM8A0C42V41+TDR		25 200	1 260 \$
10153724	TRANE	4TWW8037A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	25 200	1 260 \$
10153725	TRANE	4TWW8037A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	25 800	1 290 \$
6750235	TRANE	4TWW8048A1	*AM8C0C48V41		34 400	1 720 \$
10511340	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	39 000	1 950 \$
204780424	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BU42BS3	POV0B000M40SA+RP	35 000	1 750 \$
204780425	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BU48BS3	POV0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
10511342	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202492154	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511341	TRANE	4TWW8048A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
204780426	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204836634	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962368	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
10511344	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	38 500	1 925 \$
201808923	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 \$
10511343	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	38 500	1 925 \$
204836636	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962369	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
8759515	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 \$
204780427	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962370	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511346	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201808925	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511345	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780428	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962371	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
204780429	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
205962372	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 \$
8759521	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
8759518	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
8759522	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
8759519	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
204780430	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
205962373	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511350	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
202365955	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 200	1 810 \$
202365956	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
10511348	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
201808926	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
10511347	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511349	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
201808929	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
202365957	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
8759525	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
8759523	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
8759527	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8759526	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
204780431	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	POV0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962374	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	POV0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511352	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511353	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201808931	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511354	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
10511351	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808933	TRANE	4TWW8048A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204836640	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD48BS3	POV0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962375	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD48BS3	POV0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
10511356	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	38 000	1 900 \$
204836642	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	POV0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
205962377	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	POV0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
9119413	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
9119410	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 800	1 840 \$
9119411	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$
204780432	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	POV0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
205962380	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	POV0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
204780433	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	POV0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962379	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	POV0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511358	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 600	1 780 \$
201808937	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 \$
10511360	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
10511359	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	37 000	1 850 \$
204780435	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	POV0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
205962382	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	POV0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
204780434	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	POV0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962381	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	POV0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
204780436	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU48BS3	POV0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962383	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU48BS3	POV0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780437	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU48BS3	POV0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962384	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU48BS3	POV0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
202365958	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 000	1 800 \$
202365959	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 \$
202365960	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 \$
8759529	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
8759530	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780438	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962386	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780439	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
205962385	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511364	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511363	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808941	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
10511362	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511361	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808939	TRANE	4TWW8048A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204780440	TRANE	4TWW8048A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
10511366	TRANE	4TWW8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511367	TRANE	4TWW8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 000	1 800 \$
10511365	TRANE	4TWW8048A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
204780441	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962387	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
8761500	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 600	1 880 \$
8761497	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
8761496	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
8761498	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
204780442	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
205962388	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511370	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511373	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
10511374	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 800	1 790 \$
10511371	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
201808942	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
10511368	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
10511369	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 800	1 790 \$
10511372	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
201808945	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
8761503	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 400	1 820 \$
8761507	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
8761501	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
8761505	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
204780443	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962389	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511376	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10511375	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
201808949	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
10511378	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
10511377	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808947	TRANE	4TWW8048A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
204780444	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962391	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780445	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
205962390	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
10511380	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
201808951	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 \$
10511381	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511379	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 600	1 780 \$
8939393	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 \$
8761509	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
8761514	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	37 200	1 860 \$
204780447	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962392	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780446	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
205962393	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
10511382	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
10511383	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808955	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 200	1 860 \$
10511385	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511384	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
201808953	TRANE	4TWW8048A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
8233838	TRANE	4TWW8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
8233839	TRANE	4TWW8048A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 \$
10093510	TRANE	4TWW8048A1	TAM9A0C42V41		36 200	1 810 \$
10093511	TRANE	4TWW8048A1	TAM9A0C48V41		36 400	1 820 \$
10093512	TRANE	4TWW8048A1	TAM9A0C60V51		36 200	1 810 \$
206918571	TRANE	4TWW8048A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 \$
206918572	TRANE	4TWW8048A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 \$
206918573	TRANE	4TWW8048A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 \$
10153726	TRANE	4TWW8048A1	TEM8A0C42V41+TDR		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10153728	TRANE	4TWW8048A1	TEM8A0C48V41+TDR		34 200	1 710 \$
10153729	TRANE	4TWW8048A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 800	1 840 \$
10153730	TRANE	4TWW8048A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 600	1 830 \$
10153732	TRANE	4TWW8048A1	TEM8A0D60V51+TDR		36 400	1 820 \$
6750461	TRANE	4TWW8049A1	*AM8C0C48V41		34 000	1 700 \$
10511389	TRANE	4TWW8049A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780452	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962395	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511392	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808957	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511391	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 \$
204780453	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962396	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
204780454	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
204780455	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962398	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511393	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511394	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201808959	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
10511395	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511396	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201808961	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
8759537	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8759538	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780456	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962399	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511397	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511398	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201808963	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
10511399	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511400	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808965	TRANE	4TWW8049A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
204780457	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962400	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
10511402	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 000	1 750 \$
201808967	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 000	1 750 \$
10511403	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
10511401	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
204780460	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
205962403	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
204780463	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962404	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511404	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511405	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
8759541	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8759542	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780468	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962406	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511406	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511407	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808968	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511408	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511409	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808971	TRANE	4TWW8049A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511412	TRANE	4TWW8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	35 400	1 770 \$
10511410	TRANE	4TWW8049A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 200	1 860 \$
204780479	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
205962409	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511417	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511416	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511418	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511415	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
201808973	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
10511414	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511419	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511413	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
201808975	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
8761520	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	35 800	1 790 \$
8761519	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 000	1 800 \$
204780482	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962410	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
10511422	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511420	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 600	1 830 \$
201808977	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 600	1 830 \$
10511423	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 600	1 830 \$
10511421	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201808979	TRANE	4TWW8049A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
205962411	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	34 800	1 740 \$
204780486	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
205962412	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
10511427	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B060U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511425	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	S9V2B080U4PSB+RP	36 800	1 840 \$
10511426	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511424	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
10511428	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	35 000	1 750 \$
8761525	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	*DD2D120ACV5	34 400	1 720 \$
8761529	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	*UHMC100ACV4	35 800	1 790 \$
8761530	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 400	1 820 \$
204780492	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
205962414	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
10511432	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511430	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808981	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 400	1 820 \$
10511431	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
10511429	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 400	1 820 \$
201808983	TRANE	4TWW8049A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 400	1 820 \$
10093515	TRANE	4TWW8049A1	TAM9A0C60V51		35 600	1 780 \$
206918575	TRANE	4TWW8049A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 200	1 760 \$
206918576	TRANE	4TWW8049A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 000	1 750 \$
10153734	TRANE	4TWW8049A1	TEM8A0C48V41+TDR		35 600	1 780 \$
10153735	TRANE	4TWW8049A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 200	1 810 \$
10153737	TRANE	4TWW8049A1	TEM8A0D48V41+TDR		36 200	1 810 \$
10153738	TRANE	4TWW8049A1	TEM8A0D60V51+TDR		35 800	1 790 \$
10511437	TRANE	4TWW8060A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836654	TRANE	4TWW8060A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511439	TRANE	4TWW8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201808987	TRANE	4TWW8060A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10511444	TRANE	4TWW8060A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	50 500	2 525 \$
204836667	TRANE	4TWW8060A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
10511447	TRANE	4TWW8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	50 000	2 500 \$
201808991	TRANE	4TWW8060A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
10093516	TRANE	4TWW8060A1	TAM9A0C60V51		48 000	2 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10153739	TRANE	4TWW8060A1	TEM8A0C60V51+TDR		49 000	2 450 \$
10153740	TRANE	4TWW8060A1	TEM8A0D48V41+TDR		49 500	2 475 \$
10153742	TRANE	4TWW8060A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 500	2 425 \$
207526391	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	17 300	865 \$
207526389	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	17 200	860 \$
207526390	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	17 300	865 \$
207526451	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BD36BS3	S9V2B080D3VSA+RP	17 300	865 \$
210640924	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 \$
210640923	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 \$
207526233	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$
207526234	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	16 800	840 \$
210653580	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	16 500	825 \$
210653582	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 \$
211092898	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 \$
211092926	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 \$
211092897	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 \$
211092928	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 \$
207526392	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 000	850 \$
207526452	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
211596917	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 900	845 \$
207526453	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
210653581	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	16 700	835 \$
207526393	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526454	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207526322	TRANE	4TWW8X24A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	17 000	850 \$
207526309	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB003DS3	*UD2B060ACV3	17 600	880 \$
210653586	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB003DS3	*UHMB080ACV3	17 700	885 \$
207526602	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB003DS3	P0V0A000M30SA+RP	17 100	855 \$
210691857	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PCA	17 900	895 \$
211081226	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B060M4PDA	17 900	895 \$
210691859	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PCA	18 000	900 \$
211081227	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB003DS3	S8V2B080M4PDA	18 000	900 \$
210653590	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3PSB+RP	17 900	895 \$
210653591	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB003DS3	S9V2B040U3VSA+RP	17 900	895 \$
207526277	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	*DHMB060BCV3	16 500	825 \$
210640926	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B060A9V3+RP	17 000	850 \$
210640927	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	*UD2B080A9V3+RP	16 900	845 \$
207526278	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	16 900	845 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211596919	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	16 800	840 \$
210653594	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	16 600	830 \$
210653595	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	17 000	850 \$
211092900	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	16 300	815 \$
211092930	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	16 300	815 \$
210691863	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	17 100	855 \$
211081228	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	17 100	855 \$
211092899	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	17 100	855 \$
211092929	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	17 100	855 \$
207526395	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526455	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	16 800	840 \$
207526456	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	16 700	835 \$
207526458	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D3VSA+RP	16 500	825 \$
207526394	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	16 800	840 \$
207526457	TRANE	4TWW8X24A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	16 800	840 \$
207526219	TRANE	4TWW8X24A1	4TXFH024CZ3	*DD2B060ACV3	16 800	840 \$
207526220	TRANE	4TWW8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB060BCV3	16 800	840 \$
207526224	TRANE	4TWW8X24A1	4TXFH024CZ3	*DHMB080ACV3	16 800	840 \$
207526218	TRANE	4TWW8X24A1	4TXFH024CZ3	*UHMB060ACV3	16 400	820 \$
207526603	TRANE	4TWW8X24A1	4TXFH024CZ3	POV0A000M30SA+RP	16 600	830 \$
207526329	TRANE	4TWW8X24A1	TAM9A0B30V31		17 100	855 \$
206223105	TRANE	4TWW8X24A1	TAMXA0B30V3PA		15 800	790 \$
211015538	TRANE	4TWW8X24A1	TAMXB0B30V31	N/A	17 100	855 \$
207526895	TRANE	4TWW8X24A1	TEM6A0B30H21+TDR+RP		16 600	830 \$
211596920	TRANE	4TWW8X24A1	TEM8A0B24V21+TDR	N/A	17 600	880 \$
207526351	TRANE	4TWW8X24A1	TEM8A0B30V31+TDR		16 700	835 \$
207526896	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 \$
207526543	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	*DD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
207526608	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526542	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B040D3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526544	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526546	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526545	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3	S9V2B080D4PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526611	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD42BS3+HORIZ-RT	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526238	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD48BS3	*DD2B080ACV3	27 000	1 350 \$
207526239	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD48BS3	*DHMB080ACV3	27 200	1 360 \$
207526459	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BD48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	26 800	1 340 \$
210640934	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211596924	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
210640935	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 600	1 280 \$
211596925	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*DD2B080ACV3	25 400	1 270 \$
210653600	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 \$
207526242	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
207526243	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*UD2B080ACV3	25 800	1 290 \$
207526244	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$
207526241	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	*UHMB080ACV3	26 000	1 300 \$
210653606	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 000	1 250 \$
210653601	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526613	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	POV0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207526612	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526721	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	POV0B000M40SB+RP	24 800	1 240 \$
210691874	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 \$
211081234	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 \$
210691873	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PCA	26 400	1 320 \$
211081235	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B060M4PDA	26 400	1 320 \$
210691875	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 \$
211081236	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 \$
207526547	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
210653604	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526460	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526511	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
210653603	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526462	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526786	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B060U4PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207526512	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207526396	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526461	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
210653602	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
210653605	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU36BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
210640939	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060A9V3+RP	26 400	1 320 \$
211596926	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B060ACV3	26 400	1 320 \$
211596927	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	*UD2B080ACV3	26 400	1 320 \$
210653611	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
210653618	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	*UHMB080ACV3	26 400	1 320 \$
210653620	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 600	1 280 \$
210653616	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 800	1 340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526723	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SB+RP	24 600	1 230 \$
207526837	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0A000M30SC+RP	24 600	1 230 \$
207526615	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	26 000	1 300 \$
207526722	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SB+RP	25 400	1 270 \$
210691877	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PCA	26 800	1 340 \$
211081238	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B060M4PDA	26 800	1 340 \$
210691878	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PCA	26 800	1 340 \$
211081239	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	S8V2B080M4PDA	26 800	1 340 \$
210653612	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
210653613	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
210653614	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 400	1 320 \$
210653615	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526770	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 400	1 320 \$
210653617	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU42BS3	S9V2B080U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
210640941	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060A9V3+RP	25 200	1 260 \$
211596928	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B060ACV3	26 000	1 300 \$
210640940	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080A9V3+RP	25 400	1 270 \$
207526513	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207526514	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB060BCV3	25 800	1 290 \$
210653624	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 \$
207526247	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B060ACV3	26 600	1 330 \$
207526246	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*UD2B080ACV3	26 600	1 330 \$
207526248	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB060ACV3	26 400	1 320 \$
207526245	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	*UHMB080ACV3	26 600	1 330 \$
207526617	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0A000M30SA+RP	24 200	1 210 \$
207526616	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	25 000	1 250 \$
210653621	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526464	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526517	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526463	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526516	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
210653623	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D3VSA+RP	25 400	1 270 \$
207526515	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
210653622	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
207526397	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207526465	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
207526250	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD36BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
207526466	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD36BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526549	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
207526548	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526251	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD48BS3	*DD2C100ACV5	26 800	1 340 \$
207526398	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	26 600	1 330 \$
207526467	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	26 600	1 330 \$
210640952	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080A9V4+RP	25 800	1 290 \$
207526255	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080ACV4	25 600	1 280 \$
210640953	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 \$
210640954	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 000	1 300 \$
207526256	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100ACV5	26 000	1 300 \$
210640955	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UD2C100B9V5+RP	25 600	1 280 \$
207526254	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
207526253	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
210691884	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PCA	25 800	1 290 \$
211081244	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C080M5PDA	25 800	1 290 \$
210691883	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 \$
211081245	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 \$
207526518	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
210653628	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526468	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 \$
207526787	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU36BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
210640960	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 \$
207526553	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
207526554	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
210640956	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 200	1 310 \$
211596931	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	26 200	1 310 \$
210640957	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 200	1 310 \$
210640958	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 400	1 320 \$
211289054	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	26 600	1 330 \$
210640959	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 200	1 310 \$
210691885	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PCA	26 400	1 320 \$
211081246	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C080M5PDA	26 400	1 320 \$
210691886	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	26 600	1 330 \$
211081247	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	26 600	1 330 \$
210653629	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
210653632	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 600	1 280 \$
210653630	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 200	1 310 \$
210653631	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210640965	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100A9V5+RP	25 400	1 270 \$
207526519	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*DD2C100ACV5	25 400	1 270 \$
210653635	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	25 800	1 290 \$
210640961	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	26 000	1 300 \$
207526257	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 \$
210640962	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	26 000	1 300 \$
210640963	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	26 200	1 310 \$
207526260	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
210640964	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	26 000	1 300 \$
207526259	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMB080ACV3	26 800	1 340 \$
207526258	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	26 600	1 330 \$
210691888	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	26 200	1 310 \$
211081248	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	26 200	1 310 \$
210691887	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	26 400	1 320 \$
211081249	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	26 400	1 320 \$
207526765	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2B080U4PSA+RP	25 000	1 250 \$
207526520	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
210653633	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 \$
210653634	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526469	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 000	1 300 \$
207526788	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 600	1 280 \$
210640966	TRANE	4TWW8X36A1	4PX*DU48BS3	*DD2D120A9V5+RP	25 200	1 260 \$
210640969	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060A9V3+RP	25 600	1 280 \$
211596932	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
211596933	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	*DD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
210653640	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	*DHMB080ACV3	25 400	1 270 \$
207526282	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B060ACV3	25 800	1 290 \$
207526279	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	*UD2B080ACV3	25 600	1 280 \$
207526281	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB060ACV3	26 000	1 300 \$
207526280	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	*UHMB080ACV3	25 800	1 290 \$
210653636	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1A040U3VSA+RP	24 800	1 240 \$
210653637	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 000	1 250 \$
210653638	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526618	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0A000M30SA+RP	24 800	1 240 \$
207526619	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SA+RP	25 600	1 280 \$
207526725	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	P0V0B000M40SB+RP	24 600	1 230 \$
210691891	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PCA	25 000	1 250 \$
211081250	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2A040M3PDA	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691889	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PCA	26 200	1 310 \$
211081251	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B060M4PDA	26 200	1 310 \$
210691890	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PCA	26 400	1 320 \$
211081252	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S8V2B080M4PDA	26 400	1 320 \$
210653641	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040D3PSB+RP	25 600	1 280 \$
208185404	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526471	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
208185403	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526470	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
210653645	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080D4PSB+RP	25 600	1 280 \$
207526399	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526472	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 000	1 300 \$
210653639	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4PSB+RP	26 000	1 300 \$
207526675	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB004DS3	S9V2B080U4VSA+RP	25 800	1 290 \$
210640970	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B060A9V3+RP	26 000	1 300 \$
211596934	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B060ACV3	26 200	1 310 \$
209459221	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	*UD2B080ACV3	26 000	1 300 \$
210653647	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A040U3VSA+RP	25 400	1 270 \$
210653648	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1A060U3VSA+RP	25 400	1 270 \$
210653649	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	26 600	1 330 \$
210691892	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PCA	25 200	1 260 \$
211081255	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2A040M3PDA	25 200	1 260 \$
210691893	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	26 600	1 330 \$
211081253	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	26 600	1 330 \$
210691894	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	26 600	1 330 \$
211081254	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	26 600	1 330 \$
207526475	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B040U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526473	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U3VSA+RP	26 400	1 320 \$
207526401	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D3PSB+RP	25 400	1 270 \$
207526400	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3PSB+RP	26 600	1 330 \$
207526474	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U3VSA+RP	26 600	1 330 \$
210640976	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100A9V5+RP	25 200	1 260 \$
211596935	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*DD2C100ACV5	25 600	1 280 \$
210653651	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*DHMC100ACV4	25 600	1 280 \$
207526287	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2B100ACV3	26 200	1 310 \$
210640972	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080A9V4+RP	25 800	1 290 \$
207526286	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	26 000	1 300 \$
210640973	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C080B9V4+RP	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210640974	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100A9V5+RP	26 200	1 310 \$
207526288	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100ACV5	26 400	1 320 \$
210640975	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UD2C100B9V5+RP	25 800	1 290 \$
207526289	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMB080ACV3	26 200	1 310 \$
207526290	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	*UHMC100ACV4	26 200	1 310 \$
210691896	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	26 200	1 310 \$
211081257	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	26 200	1 310 \$
210653652	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 400	1 270 \$
210653650	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 400	1 270 \$
208185408	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	25 800	1 290 \$
207526476	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	25 800	1 290 \$
207526789	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSBC+RP	25 400	1 270 \$
207526477	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	26 200	1 310 \$
207526402	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	25 200	1 260 \$
207526478	TRANE	4TWW8X36A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	25 200	1 260 \$
207526225	TRANE	4TWW8X36A1	4TXFH036CZ3	*DHMB060BCV3	25 600	1 280 \$
207526222	TRANE	4TWW8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2B080ACV3	25 400	1 270 \$
207526223	TRANE	4TWW8X36A1	4TXFH036CZ3	*UD2C080ACV4	25 200	1 260 \$
207526226	TRANE	4TWW8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB060ACV3	25 400	1 270 \$
207526221	TRANE	4TWW8X36A1	4TXFH036CZ3	*UHMB080ACV3	25 200	1 260 \$
207526330	TRANE	4TWW8X36A1	TAM9A0B30V31		26 200	1 310 \$
207526331	TRANE	4TWW8X36A1	TAM9A0C36V31		25 800	1 290 \$
207526332	TRANE	4TWW8X36A1	TAM9A0C42V41		25 400	1 270 \$
207690038	TRANE	4TWW8X36A1	TAMXA0B30V31	N/A	26 200	1 310 \$
206223111	TRANE	4TWW8X36A1	TAMXA0B30V3PA		26 000	1 300 \$
206223106	TRANE	4TWW8X36A1	TAMXA0C36V3PA		24 800	1 240 \$
206223107	TRANE	4TWW8X36A1	TAMXA0C42V4PA		25 000	1 250 \$
210929568	TRANE	4TWW8X36A1	TAMXB0B30V31	N/A	26 200	1 310 \$
210929569	TRANE	4TWW8X36A1	TAMXB0C36V31	N/A	25 800	1 290 \$
207526886	TRANE	4TWW8X36A1	TEM6A0C36H31+TDR+RP		24 800	1 240 \$
207526887	TRANE	4TWW8X36A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		25 000	1 250 \$
207526352	TRANE	4TWW8X36A1	TEM8A0B30V31+TDR	N/A	26 600	1 330 \$
207526353	TRANE	4TWW8X36A1	TEM8A0C36V31+TDR		26 200	1 310 \$
207526354	TRANE	4TWW8X36A1	TEM8A0C42V41+TDR		26 200	1 310 \$
207526355	TRANE	4TWW8X36A1	TEM8A0C48V41+TDR		25 400	1 270 \$
207526356	TRANE	4TWW8X36A1	TEM8A0D48V41+TDR		25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526621	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU42BS3	P0V0B000M40SA+RP	35 000	1 750 \$
210653656	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	L8V1B080U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
207526622	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
210691898	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 \$
211081258	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 \$
210691897	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 \$
211081259	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 \$
207599982	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207526550	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 600	1 830 \$
210653857	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080D4VSA+RP	36 600	1 830 \$
207599981	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
210653655	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*BU48BS3	S9V2B080U4VSA+RP	37 800	1 890 \$
207526623	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD42BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207526657	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207526727	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD48BS3	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
207526479	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	38 500	1 925 \$
207526658	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207526728	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD48BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	37 200	1 860 \$
210640982	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 \$
207526263	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	*DD2C100ACV5	36 800	1 840 \$
207526264	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	*DHMC100ACV4	36 800	1 840 \$
207526624	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526729	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
210691899	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$
211081260	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$
210691900	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
211081261	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
207526480	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 800	1 840 \$
209449882	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	37 000	1 850 \$
211596936	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 \$
210640985	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080B9V4+RP	36 600	1 830 \$
211289055	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	37 200	1 860 \$
207526625	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526730	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	35 800	1 790 \$
207805603	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CD60BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 \$
210640987	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080A9V4+RP	38 000	1 900 \$
211596937	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080ACV4	37 400	1 870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210640990	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C080B9V4+RP	37 200	1 860 \$
211596938	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 \$
210640989	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 800	1 890 \$
210653669	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 600	1 880 \$
207526626	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SA+RP	37 000	1 850 \$
207526731	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 800	1 840 \$
210691902	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PCA	38 000	1 900 \$
211081263	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	S8V2C100M5PDA	38 000	1 900 \$
210653670	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
210653668	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 600	1 880 \$
210653667	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 600	1 880 \$
210653666	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 800	1 890 \$
207805605	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU42BS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 400	1 870 \$
210653858	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 \$
210640995	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	37 600	1 880 \$
207526267	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
210640993	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	37 000	1 850 \$
210640994	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100A9V5+RP	37 200	1 860 \$
207526265	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 \$
210640992	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 400	1 870 \$
207526268	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UD2D120ACV5	37 600	1 880 \$
207526266	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
207526900	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 \$
207526627	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
207526732	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
210691904	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
211081264	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
210691903	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
211081265	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
210653672	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
207526521	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
210653859	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
207526522	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 \$
207599983	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
207526481	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
210653671	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
207526482	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805606	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 200	1 860 \$
207526523	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	*DD2C100ACV5	35 800	1 790 \$
210640998	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	37 200	1 860 \$
207526270	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 \$
210640996	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 800	1 840 \$
210640999	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 \$
207526269	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
210640997	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	37 000	1 850 \$
207526272	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	*UD2D120ACV5	36 600	1 830 \$
207526271	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
207526901	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207526628	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526733	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
210691905	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$
211081266	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$
210691906	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
211081267	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
210653674	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
210653673	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
207526483	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
208121978	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
207526484	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207805607	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*CU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 \$
207526660	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207526734	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD48BS3	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
207526661	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	37 200	1 860 \$
207526736	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD48BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	37 000	1 850 \$
207526317	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2C100ACV5	36 400	1 820 \$
210641000	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120A9V5+RP	36 600	1 830 \$
207526314	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	*DD2D120ACV5	36 400	1 820 \$
207526316	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 \$
207526315	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	*DHMD120BCV5	36 400	1 820 \$
207526629	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
207526739	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
207526630	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207526738	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691907	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 \$
211081269	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 \$
210691908	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
211081268	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
207526486	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 600	1 780 \$
210653676	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 800	1 790 \$
210653677	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 800	1 840 \$
211596939	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C080ACV4	35 400	1 770 \$
211289056	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 \$
210641006	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120A9V5+RP	36 200	1 810 \$
211289057	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
211596940	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	*UD2D120B9V5+RP	36 200	1 810 \$
207526632	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SA+RP	34 800	1 740 \$
207526741	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0C000M50SB+RP	34 600	1 730 \$
207526631	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207526740	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3+HORIZ-RT	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
207805613	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 \$
207805612	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 \$
210641009	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080A9V4+RP	36 400	1 820 \$
211598143	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 \$
210641010	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C080B9V4+RP	36 200	1 810 \$
211289058	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
210641011	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2C100B9V5+RP	36 200	1 810 \$
210641008	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 \$
211289059	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120ACV5	37 400	1 870 \$
211596941	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	*UD2D120B9V5+RP	37 200	1 860 \$
210653678	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	*UHMD120ACV5	37 000	1 850 \$
210653679	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207526633	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526742	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207526634	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
207526743	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
210692190	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PCA	36 200	1 810 \$
211088971	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C080M5PDA	36 200	1 810 \$
210692191	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PCA	36 400	1 820 \$
211088970	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2C100M5PDA	36 400	1 820 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210691909	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 \$
211081270	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 \$
210653685	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
210653684	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 \$
210653683	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 \$
210653682	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
207526524	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
210653681	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
210653680	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207805616	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 \$
207805617	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU48BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$
207526525	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*DD2D120ACV5	35 200	1 760 \$
207526526	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*DHMD120BCV5	35 600	1 780 \$
210641012	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080A9V4+RP	36 000	1 800 \$
211596942	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080ACV4	35 600	1 780 \$
210641014	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C080B9V4+RP	35 600	1 780 \$
210641016	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100A9V5+RP	35 600	1 780 \$
211289060	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 \$
210641015	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2C100B9V5+RP	35 800	1 790 \$
210641013	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120A9V5+RP	37 000	1 850 \$
207526273	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
211596943	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UD2D120B9V5+RP	36 800	1 840 \$
207526274	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	*UHMD120ACV5	36 600	1 830 \$
207526902	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	L8V1C100U5VSA+RP	35 600	1 780 \$
207526635	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207526745	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
207526636	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207526744	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
210692192	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PCA	35 800	1 790 \$
211088972	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C080M5PDA	35 800	1 790 \$
210691910	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 \$
211081272	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 \$
210691911	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
211081271	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
210653686	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C080U5PSB+RP	35 800	1 790 \$
210653687	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4PSB+RP	35 800	1 790 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526488	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 800	1 790 \$
207599984	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2C100U5PSB+RP	35 800	1 790 \$
210653688	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
207526487	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207805619	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 \$
207805618	TRANE	4TWW8X48A1	4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 \$
210653690	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	L8V1B080U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
207526637	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	P0V0B000M40SA+RP	37 000	1 850 \$
210691913	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PCA	37 400	1 870 \$
211081274	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B060M4PDA	37 400	1 870 \$
210691912	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PCA	37 400	1 870 \$
211081273	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S8V2B080M4PDA	37 400	1 870 \$
207599986	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B060U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
207599987	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4PSB+RP	36 600	1 830 \$
210653860	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080D4VSA+RP	36 600	1 830 \$
207599985	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4PSB+RP	37 800	1 890 \$
210653689	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCB006DS3	S9V2B080U4VSA+RP	37 800	1 890 \$
211598144	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	*UD2C080ACV4	37 000	1 850 \$
210653692	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207526638	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 000	1 800 \$
207526746	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
210692194	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
211088974	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
210653693	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
210653694	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
210653695	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
210653691	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
207805620	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC005DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$
210653863	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	*DHMC100ACV4	36 200	1 810 \$
210641020	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080A9V4+RP	37 600	1 880 \$
207526294	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080ACV4	37 200	1 860 \$
210641019	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C080B9V4+RP	37 000	1 850 \$
210641018	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100A9V5+RP	37 200	1 860 \$
207526292	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100ACV5	37 800	1 890 \$
210641017	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	*UD2C100B9V5+RP	37 400	1 870 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207526293	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	*UHMC100ACV4	37 200	1 860 \$
207526903	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	L8V1C100U5VSA+RP	37 400	1 870 \$
207526639	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SA+RP	36 800	1 840 \$
207526747	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	P0V0C000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
210691914	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PCA	37 400	1 870 \$
211081275	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C080M5PDA	37 400	1 870 \$
210691915	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PCA	37 600	1 880 \$
211081276	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S8V2C100M5PDA	37 600	1 880 \$
208185409	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
207599989	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4PSB+RP	36 400	1 820 \$
210653861	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D4VSA+RP	36 400	1 820 \$
210653862	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100D5PSB+RP	36 400	1 820 \$
207599988	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 400	1 870 \$
207526489	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 400	1 870 \$
208185410	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 400	1 870 \$
207526490	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 800	1 890 \$
207805621	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	37 200	1 860 \$
210641022	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080A9V4+RP	37 200	1 860 \$
207526295	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080ACV4	36 600	1 830 \$
210641021	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 800	1 840 \$
210641023	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100A9V5+RP	36 800	1 840 \$
207526298	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100ACV5	37 400	1 870 \$
210641024	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	*UD2C100B9V5+RP	37 000	1 850 \$
207526297	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	*UHMC100ACV4	36 600	1 830 \$
210653696	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207526640	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 800	1 790 \$
207526748	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 600	1 780 \$
210691916	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PCA	37 000	1 850 \$
211081277	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C080M5PDA	37 000	1 850 \$
210691917	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PCA	37 200	1 860 \$
211081278	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	S8V2C100M5PDA	37 200	1 860 \$
208185412	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C080U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
208185411	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4PSB+RP	37 000	1 850 \$
207526492	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U4VSA+RP	37 000	1 850 \$
208185413	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2C100U5PSB+RP	37 000	1 850 \$
207526491	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207805622	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCC009DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 600	1 830 \$
210641027	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 400	1 820 \$
211598145	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080ACV4	36 000	1 800 \$
210641026	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C080B9V4+RP	36 200	1 810 \$
211289061	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C100ACV5	36 600	1 830 \$
210641029	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2C100B9V5+RP	36 200	1 810 \$
210641028	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2D120A9V5+RP	37 400	1 870 \$
211289062	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2D120ACV5	37 400	1 870 \$
211596944	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	*UD2D120B9V5+RP	37 200	1 860 \$
210653699	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	*UHMD120ACV5	37 000	1 850 \$
210653698	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	L8V1C100U5VSA+RP	36 200	1 810 \$
207526641	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 600	1 780 \$
207526750	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 400	1 770 \$
207526642	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 600	1 830 \$
207526749	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 600	1 830 \$
210692196	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PCA	36 200	1 810 \$
211088976	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C080M5PDA	36 200	1 810 \$
210692195	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PCA	36 400	1 820 \$
211088975	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2C100M5PDA	36 400	1 820 \$
210691918	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PCA	37 600	1 880 \$
211081279	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S8V2D120M5PDA	37 600	1 880 \$
210653697	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C080U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
207599991	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4PSB+RP	35 800	1 790 \$
207526493	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D4VSA+RP	35 800	1 790 \$
207599992	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100D5PSB+RP	35 200	1 760 \$
210653700	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4PSB+RP	36 200	1 810 \$
210653704	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U4VSA+RP	36 200	1 810 \$
210653703	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2C100U5PSB+RP	36 200	1 810 \$
207599990	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120D5PSB+RP	36 200	1 810 \$
210653702	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5PSB+RP	37 200	1 860 \$
210653701	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3	S9V2D120U5VSA+RP	37 200	1 860 \$
207805624	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SC+RP	N/A	36 000	1 800 \$
207805623	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SC+RP	N/A	37 000	1 850 \$
207526312	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*DHMC100ACV4	35 600	1 780 \$
210641031	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080A9V4+RP	36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211596946	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080ACV4	35 600	1 780 \$
210641032	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C080B9V4+RP	35 600	1 780 \$
210641030	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100A9V5+RP	35 600	1 780 \$
211289063	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100ACV5	36 200	1 810 \$
210641033	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2C100B9V5+RP	35 800	1 790 \$
210641034	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120A9V5+RP	37 000	1 850 \$
207526300	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120ACV5	37 000	1 850 \$
211596945	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UD2D120B9V5+RP	36 800	1 840 \$
207526303	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	*UHMD120ACV5	36 600	1 830 \$
207526904	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	L8V1C100U5VSA+RP	35 600	1 780 \$
207526644	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SA+RP	35 200	1 760 \$
207526751	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0C000M50SB+RP	35 000	1 750 \$
207526643	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	36 200	1 810 \$
207526752	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SB+RP	36 000	1 800 \$
210692197	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PCA	35 800	1 790 \$
211088977	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C080M5PDA	35 800	1 790 \$
210691919	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PCA	36 000	1 800 \$
211081280	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2C100M5PDA	36 000	1 800 \$
210691920	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	37 000	1 850 \$
211081281	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	37 000	1 850 \$
208185414	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C080U5PSB+RP	35 800	1 790 \$
208185416	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4PSB+RP	35 800	1 790 \$
207526495	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U4VSA+RP	35 800	1 790 \$
207599993	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2C100U5PSB+RP	35 800	1 790 \$
208185415	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5PSB+RP	36 800	1 840 \$
207526494	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	36 800	1 840 \$
207805625	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP	N/A	35 400	1 770 \$
207805626	TRANE	4TWW8X48A1	4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP	N/A	36 400	1 820 \$
207526227	TRANE	4TWW8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMC100ACV4	37 000	1 850 \$
207526228	TRANE	4TWW8X48A1	4TXFH064AZ3	*UHMD120ACV5	37 600	1 880 \$
207526333	TRANE	4TWW8X48A1	TAM9A0C42V41		36 200	1 810 \$
207526334	TRANE	4TWW8X48A1	TAM9A0C48V41	N/A	35 600	1 780 \$
207526335	TRANE	4TWW8X48A1	TAM9A0C60V51		35 800	1 790 \$
206223108	TRANE	4TWW8X48A1	TAMXA0C48V4PA		34 800	1 740 \$
207690043	TRANE	4TWW8X48A1	TAMXA0C60V51	N/A	35 800	1 790 \$
206223109	TRANE	4TWW8X48A1	TAMXA0C60V5PA		35 200	1 760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210929571	TRANE	4TWW8X48A1	TAMXB0C48V41	N/A	35 600	1 780 \$
210929572	TRANE	4TWW8X48A1	TAMXB0C60V51	N/A	35 800	1 790 \$
207526888	TRANE	4TWW8X48A1	TEM6A0C42H41+TDR+RP		35 600	1 780 \$
207526889	TRANE	4TWW8X48A1	TEM6A0D48H41+TDR+RP		35 800	1 790 \$
207526890	TRANE	4TWW8X48A1	TEM6A0D60H51+TDR+RP		35 400	1 770 \$
207526357	TRANE	4TWW8X48A1	TEM8A0C42V41+TDR		36 600	1 830 \$
207526358	TRANE	4TWW8X48A1	TEM8A0C48V41+TDR		36 600	1 830 \$
207526359	TRANE	4TWW8X48A1	TEM8A0C60V51+TDR		36 800	1 840 \$
207526360	TRANE	4TWW8X48A1	TEM8A0D48V41+TDR		37 000	1 850 \$
207526361	TRANE	4TWW8X48A1	TEM8A0D60V51+TDR		36 400	1 820 \$
207820955	TRANE	4TWW8X48A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	36 600	1 830 \$
207526667	TRANE	4TWW8X60A1	4PX*DU60BS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
210691923	TRANE	4TWW8X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
211081285	TRANE	4TWW8X60A1	4PX*DU60BS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$
207526497	TRANE	4TWW8X60A1	4PX*DU60BS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
207526673	TRANE	4TWW8X60A1	4TXCD010DS3	P0V0D000M50SA+RP	49 000	2 450 \$
210691927	TRANE	4TWW8X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PCA	49 500	2 475 \$
211081288	TRANE	4TWW8X60A1	4TXCD010DS3	S8V2D120M5PDA	49 500	2 475 \$
207526499	TRANE	4TWW8X60A1	4TXCD010DS3	S9V2D120U5VSA+RP	50 000	2 500 \$
210636927	TRANE	4TWW8X60A1	TEM8A0C48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 \$
207526362	TRANE	4TWW8X60A1	TEM8A0C60V51+TDR		49 000	2 450 \$
210636929	TRANE	4TWW8X60A1	TEM8A0D48V41+TDR	N/A	48 500	2 425 \$
207526363	TRANE	4TWW8X60A1	TEM8A0D60V51+TDR		48 000	2 400 \$
207820957	TRANE	4TWW8X60A1	TEM8B0C60V51+TDR	N/A	48 500	2 425 \$
208141269	Trane	4TXD2036A10NU**	4MXA2024A10NU**	N/A	16 300	815 \$
208141270	Trane	4TXD2036A10NU**	4MXA2036A10NU**	N/A	24 000	1 200 \$
212361353	TRANE	4TXD2036A10NU**	4RXCB024AS3HC**		16 800	840 \$
212361354	TRANE	4TXD2036A10NU**	4RXCB036AS3HC**		22 000	1 100 \$
208141271	Trane	4TXD2060A10NU**	4MXA2048A10NU**	N/A	32 000	1 600 \$
208141272	Trane	4TXD2060A10NU**	4MXA2060A10NU**	N/A	36 000	1 800 \$
212361355	TRANE	4TXD2060A10NU**	4RXCD048AS3HC**		31 200	1 560 \$
212361356	TRANE	4TXD2060A10NU**	4RXCD060AS3HC**		35 200	1 760 \$
202541563	TRANE	4TXK2309A10N0**	4MXW2309A10N0**		6 800	340 \$
202635845	TRANE	4TXK2312A10N0**	4MXW2312A10N0**	N/A	7 100	355 \$
202703124	TRANE	4TXK2318A10N0**	4MXW2318A10N0**	N/A	12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202703126	TRANE	4TXK2324A10N0**	4MXW2324A10N0**	N/A	14 600	730 \$
207629143	TRANE	4TXK2509A10N0**	4MXW2509A10N0**		7 300	365 \$
207629149	TRANE	4TXK2512A10N0**	4MXW2512A10N0**		7 700	385 \$
207642981	Trane	4TXK2518A10N0**	4MXW2518A10N0**	N/A	11 400	570 \$
207629151	TRANE	4TXK2524A10N0**	4MXW2524A10N0**		15 500	775 \$
207629145	Trane	4TXK2530A10N0**	4MXW2530A10N0**	N/A	16 000	800 \$
207629147	TRANE	4TXK2536A10N0**	4MXW2536A10N0**		22 600	1 130 \$
7151531	TRANE	4TXK2709A10N0AA	4MXW2709A10N0AA		5 800	290 \$
7151533	TRANE	4TXK2712A10NAA	4MXW2712A10N0AA		8 000	400 \$
204340354	TRANE	4TXK3809B10NU**	4MXW3809B10NU**		5 600	280 \$
9150123	TRANE	4TXK3812A10NU**	4MXW3812A10NU**		8 100	405 \$
9150125	TRANE	4TXK3818A10NU**	4MXW3818A10NU**		14 200	710 \$
9150127	TRANE	4TXK3824A10NU**	4MXW3824A10NU**		15 500	775 \$
210435405	TRANE	4TXM2118A12N0**	Unités sans conduits		14 700	735 \$
210435406	TRANE	4TXM2124A13N0**	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
210435407	TRANE	4TXM2130A14N0**	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
210435408	TRANE	4TXM2136A14N0**	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
210435409	TRANE	4TXM2142A15N0**	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$
9045932	TRANE	4TXM2218A12N0**	Unités sans conduits		12 800	640 \$
9057064	TRANE	4TXM2221A13N0**	Unités sans conduits		16 800	840 \$
9045933	TRANE	4TXM2224A14N0**	Unités sans conduits		18 000	900 \$
9057065	TRANE	4TXM2230A15N0**	Unités sans conduits		27 000	1 350 \$
9045934	TRANE	4TXM2236A15N0**	Unités sans conduits		25 000	1 250 \$
9058675	TRANE	4TXM2242A15N0**	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
204340534	TRANE	4TXM2318A12NU**	Unités sans conduits	N/A	17 000	850 \$
204340536	TRANE	4TXM2324A13NU**	Unités sans conduits	N/A	17 900	895 \$
208284014	TRUST AIR CONDITIONERS	AA18H/O44P	AH18H/I44P		13 500	675 \$
208284015	TRUST AIR CONDITIONERS	AA24H/O44P	AH24H/I44P		19 200	960 \$
208284016	TRUST AIR CONDITIONERS	AA30H/O44P	AH30H/I44P		21 000	1 050 \$
208284017	TRUST AIR CONDITIONERS	AA36H/O44P	AH36H/I44P		30 400	1 520 \$
212928553	TRUST AIR CONDITIONERS	AA36H/O44P	CX36M/W4T4		33 000	1 650 \$
208284018	TRUST AIR CONDITIONERS	AA48H/O44P	AH48H/I44P		36 000	1 800 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212928554	TRUST AIR CONDITIONERS	AA48H/O44P	CX48M/W4T4		32 000	1 600 \$
212928555	TRUST AIR CONDITIONERS	AA60H/O44P	CX60M/W4T5		37 000	1 850 \$
208284007	TRUST AIR CONDITIONERS	AH18H/O44P	AH18H/I44P		12 000	600 \$
208284009	TRUST AIR CONDITIONERS	AH24H/O44P	AH24H/I44P		21 000	1 050 \$
208284010	TRUST AIR CONDITIONERS	AH30H/O44P	AH30H/I44P		19 000	950 \$
208284011	TRUST AIR CONDITIONERS	AH36H/O44P	AH36H/I44P		20 400	1 020 \$
212928550	TRUST AIR CONDITIONERS	AH36H/O44P	CX36M/W4T4		19 800	990 \$
208284012	TRUST AIR CONDITIONERS	AH48H/O44P	AH48H/I44P		37 000	1 850 \$
212928551	TRUST AIR CONDITIONERS	AH48H/O44P	CX48M/W4T4		30 400	1 520 \$
208284013	TRUST AIR CONDITIONERS	AH60H/O44P	AH60H/I44P		37 000	1 850 \$
212928552	TRUST AIR CONDITIONERS	AH60H/O44P	CX60M/W4T5		34 000	1 700 \$
208280061	TRUST AIR CONDITIONERS	AS09H/O4S41P	IS09H/I4S41P		9 500	475 \$
208280085	TRUST AIR CONDITIONERS	AS09H/O4S41P	IUMC409H/I41P		9 000	450 \$
208280115	TRUST AIR CONDITIONERS	AS09H/O4S41P	IUMDL09H/I43P		10 100	505 \$
208280062	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IS12H/I4S41P		10 000	500 \$
208280086	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IUMC412H/I41P		9 900	495 \$
208280132	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IUMCO12H/I41P		9 600	480 \$
208280117	TRUST AIR CONDITIONERS	AS12H/O4S41P	IUMDL12H/I43P		10 600	530 \$
208280064	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IS18H/I4S41P		15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208280089	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IUMC418H/I41P		15 600	780 \$
208280120	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IUMDL18H/I43P		15 000	750 \$
208280165	TRUST AIR CONDITIONERS	AS18H/O4S41P	IUMFC18H/I41P		12 000	600 \$
208280067	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IS24H/I4S41P		21 200	1 060 \$
208280091	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IUMC424H/I41P		21 000	1 050 \$
208280123	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IUMDL24H/I43P		21 000	1 050 \$
208280167	TRUST AIR CONDITIONERS	AS24H/O4S41P	IUMFC24H/I41P		19 000	950 \$
208280028	TRUST AIR CONDITIONERS	CE09H/O4S41P	CE09H/I4S41P		6 000	300 \$
208280023	TRUST AIR CONDITIONERS	CE09H/O4S41R	CE09H/I4S41R		6 300	315 \$
208280030	TRUST AIR CONDITIONERS	CE12H/O4S41P	CE12H/I4S41P		7 000	350 \$
208280025	TRUST AIR CONDITIONERS	CE12H/O4S41R	CE12H/I4S41R		7 800	390 \$
208280033	TRUST AIR CONDITIONERS	CE18H/O4S41P	CE18H/I4S41P		11 400	570 \$
208280036	TRUST AIR CONDITIONERS	CE24H/O4S41P	CE24H/I4S41P		16 500	825 \$
208280042	TRUST AIR CONDITIONERS	CE36H/O4S41P	CE36H/I4S41P		20 000	1 000 \$
208280058	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IS06H/I4S41P		8 500	425 \$
208280048	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IS09H/I4S41P		8 500	425 \$
208280070	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IUMC409H/I41P		7 500	375 \$
208280097	TRUST AIR CONDITIONERS	IS09H/O4S41P	IUMDL09H/I43P		7 700	385 \$
208280051	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IS12H/I4S41P		9 000	450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208280074	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IUMC412H/I41P		8 900	445 \$
208280129	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IUMCO12H/I41P		9 000	450 \$
208280099	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41P	IUMDL12H/I43P		9 300	465 \$
208280044	TRUST AIR CONDITIONERS	IS12H/O4S41R	IS12H/I4S41R		8 400	420 \$
208280053	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IS18H/I4S41P		12 700	635 \$
208280076	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IUMC418H/I41P		12 000	600 \$
208280101	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IUMDL18H/I43P		12 600	630 \$
208280155	TRUST AIR CONDITIONERS	IS18H/O4S41P	IUMFC18H/I41P		12 800	640 \$
208280055	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IS24H/I4S41P		16 200	810 \$
208280078	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IUMC424H/I41P		19 000	950 \$
208280104	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IUMDL24H/I43P		20 000	1 000 \$
208280159	TRUST AIR CONDITIONERS	IS24H/O4S41P	IUMFC24H/I41P		16 000	800 \$
208284487	TRUST AIR CONDITIONERS	M2H18H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 500	775 \$
208284486	TRUST AIR CONDITIONERS	M2H18H/O4S4P	Unités avec conduits		16 000	800 \$
208284485	TRUST AIR CONDITIONERS	M2H18H/O4S4P	Unités sans conduits		15 000	750 \$
208284475	TRUST AIR CONDITIONERS	M2S18H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 500	725 \$
208284474	TRUST AIR CONDITIONERS	M2S18H/O4S4P	Unités avec conduits		14 800	740 \$
208284473	TRUST AIR CONDITIONERS	M2S18H/O4S4P	Unités sans conduits		14 300	715 \$
208284490	TRUST AIR CONDITIONERS	M3H27H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		26 800	1 340 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208284489	TRUST AIR CONDITIONERS	M3H27H/O4S4P	Unités avec conduits		27 000	1 350 \$
208284488	TRUST AIR CONDITIONERS	M3H27H/O4S4P	Unités sans conduits		26 600	1 330 \$
208284478	TRUST AIR CONDITIONERS	M3S27H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 400	1 070 \$
208284477	TRUST AIR CONDITIONERS	M3S27H/O4S4P	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
208284476	TRUST AIR CONDITIONERS	M3S27H/O4S4P	Unités sans conduits		21 000	1 050 \$
208284493	TRUST AIR CONDITIONERS	M4H36H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 000	1 700 \$
208284492	TRUST AIR CONDITIONERS	M4H36H/O4S4P	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
208284491	TRUST AIR CONDITIONERS	M4H36H/O4S4P	Unités sans conduits		33 000	1 650 \$
208284479	TRUST AIR CONDITIONERS	M4S36H/O4S4P	Unités sans conduits		26 800	1 340 \$
208284496	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H48H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
208284495	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H48H/O4S4P	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
208284494	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H48H/O4S4P	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
213867405	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H60H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		34 800	1 740 \$
213867404	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H60H/O4S4P	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
213867403	TRUST AIR CONDITIONERS	M5H60H/O4S4P	Unités sans conduits		34 400	1 720 \$
208284484	TRUST AIR CONDITIONERS	M5S48H/O4S4P	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
208284483	TRUST AIR CONDITIONERS	M5S48H/O4S4P	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
208284482	TRUST AIR CONDITIONERS	M5S48H/O4S4P	Unités sans conduits		34 000	1 700 \$
208816922	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH09H/O4S4P	IUMC409H/I41P		9 000	450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208816930	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH09H/O4S4P	IUMDL09H/I43P		10 100	505 \$
208816914	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH09H/O4S4P	IUMW109H/I41P		9 500	475 \$
208816923	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMC412H/I41P		9 900	495 \$
208816935	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMCO12H/I41P		9 600	480 \$
208816931	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMDL12H/I43P		10 600	530 \$
208816915	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH12H/O4S4P	IUMW112H/I41P		10 000	500 \$
208816924	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMC418H/I41P		15 600	780 \$
208816932	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMDL18H/I43P		15 000	750 \$
208816938	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMFC18H/I41P		12 000	600 \$
208816916	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH18H/O4S4P	IUMW118H/I41P		15 000	750 \$
208816925	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMC424H/I41P		21 000	1 050 \$
208816933	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMDL24H/I43P		21 000	1 050 \$
208816939	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMFC24H/I41P		19 000	950 \$
208816917	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH24H/O4S4P	IUMW124H/I41P		21 200	1 060 \$
208280093	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH36H/O4S41P	IUMC436H/I41P		33 000	1 650 \$
208280125	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH36H/O4S41P	IUMDL36H/I43P		34 000	1 700 \$
208280169	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH36H/O4S41P	IUMFC36H/I41P		32 000	1 600 \$
208280095	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH48H/O4S41P	IUMC448H/I41P		35 000	1 750 \$
208280127	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH48H/O4S41P	IUMDL48H/I43P		39 500	1 975 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208280172	TRUST AIR CONDITIONERS	OAH48H/O4S41P	IUMFC48H/I41P		35 000	1 750 \$
208816918	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMC409H/I41P		7 500	375 \$
208816926	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMDL09H/I43P		7 700	385 \$
208816913	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMW106H/I41P		8 500	425 \$
208816909	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS09H/O4S4P	IUMW109H/I41P		8 500	425 \$
208816919	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMC412H/I41P		8 900	445 \$
208816934	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMCO12H/I41P		9 000	450 \$
208816927	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMDL12H/I43P		9 300	465 \$
208816910	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS12H/O4S4P	IUMW112H/I41P		9 000	450 \$
208816920	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMC418H/I41P		12 000	600 \$
208816928	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMDL18H/I43P		12 600	630 \$
208816936	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMFC18H/I41P		12 800	640 \$
208816911	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS18H/O4S4P	IUMW118H/I41P		14 900	745 \$
208816921	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMC424H/I41P		19 000	950 \$
208816929	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMDL24H/I43P		20 000	1 000 \$
208816937	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMFC24H/I41P		16 000	800 \$
208816912	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS24H/O4S4P	IUMW124H/I41P		16 200	810 \$
208280080	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS36H/O4S41P	IUMC436H/I41P		23 000	1 150 \$
208280107	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS36H/O4S41P	IUMDL36H/I43P		25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208280161	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS36H/O4S41P	IUMFC36H/I41P		23 000	1 150 \$
208280082	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS48H/O4S41P	IUMC448H/I41P		30 000	1 500 \$
208280109	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS48H/O4S41P	IUMDL48H/I43P		34 000	1 700 \$
208280163	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS48H/O4S41P	IUMFC48H/I41P		29 000	1 450 \$
208280112	TRUST AIR CONDITIONERS	OUS60H/O4S41P	IUMDL60H/I43P		37 000	1 850 \$
208978291	TURBOFIN	THTU-HEATPUMP24	THAH-AIRHANDLER36		19 500	975 \$
205725746	ULTRA MAXI AIR	LSAB-18HRDN1	LSAB-18HRDN1		11 500	575 \$
207524718	UTOPIAN SYSTEMS	23935	23934		17 400	870 \$
206347314	VALIEV	VWSM-12IR410AHS21L	VWSM-12IR410AHS21L		7 100	355 \$
205497614	VALIEV	VWSM-18IR410AHS21	VWSM-18IR410AHS21		10 400	520 \$
211126523	Viking Air	XJ21-24-4C-HC-2-M	XJ21-24-4E-HC-2-M		6 300	315 \$
211126524	Viking Air	XJ23-09-4C-HC-1-110V	XJ23-09-4E-HC-1-110V		7 800	390 \$
211126526	Viking Air	XJ23-09-4C-HC-2-M	XJ23-09-4E-HC-2-M		7 000	350 \$
211126525	Viking Air	XJ23-12-4C-HC-1-110V	XJ23-12-4E-HC-1-110V		6 000	300 \$
211126527	Viking Air	XJ23-12-4C-HC-2-M	XJ23-12-4E-HC-2-M		11 400	570 \$
211126528	Viking Air	XJ23-18-4C-HC-2-M	XJ23-18-4E-HC-2-M		16 500	825 \$
211126529	Viking Air	XJ23-24-4C-HC-2-M	XJ23-24-4E-HC-2-M		16 500	825 \$
201903164	WABBAN	BB09HQ2A3DO	BB09HQ2A3DI		6 800	340 \$
201903171	WABBAN	BB09HQ3D6DO	BB09HQ3D6DI		5 600	280 \$
211164251	WABBAN	BB09HXCA5AO	BB09HXCA5AI		6 000	300 \$
211164222	WABBAN	BB09HXCA5DO	BB09HXCA5DI		6 000	300 \$
210627716	WABBAN	BB09HXP2A1DO	BB09HXP2A1DI		7 000	350 \$
213319273	WABBAN	BB09HXP2A1DO	BBM09HBTDI		6 100	305 \$
213319272	WABBAN	BB09HXP2A1DO	BBM09HSFDI		6 300	315 \$
201903165	WABBAN	BB12HQ2A3DO	BB12HQ2A3DI		7 700	385 \$
201903173	WABBAN	BB12HQ3D6DO	BB12HQ3D6DI		8 300	415 \$
211164249	WABBAN	BB12HXCA5AO	BB12HXCA5AI		6 800	340 \$
211164223	WABBAN	BB12HXCA5DO	BB12HXCA5DI		6 800	340 \$
210627717	WABBAN	BB12HXP2A1DO	BB12HXP2A1DI		7 000	350 \$
213319275	WABBAN	BB12HXP2A1DO	BBM12HBKDI		6 900	345 \$
213319276	WABBAN	BB12HXP2A1DO	BBM12HBTDI		7 200	360 \$
213319274	WABBAN	BB12HXP2A1DO	BBM12HSFDI		6 900	345 \$
201903167	WABBAN	BB18HQ2A3DO	BB18HQ2A3DI		12 400	620 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201903174	WABBAN	BB18HQ3D6DO	BB18HQ3D6DI		14 200	710 \$
211164250	WABBAN	BB18HXCA5DO	BB18HXCA5DI		11 200	560 \$
210627719	WABBAN	BB18HXP2A1DO	BB18HXP2A1DI		11 000	550 \$
213319278	WABBAN	BB18HXP2A1DO	BBM18HBKDI		11 000	550 \$
213319277	WABBAN	BB18HXP2A1DO	BBM18HSFDI		10 500	525 \$
201903168	WABBAN	BB24HQ2A3DO	BB24HQ2A3DI		14 600	730 \$
201903175	WABBAN	BB24HQ3D6DO	BB24HQ3D6DI		15 500	775 \$
211177535	WABBAN	BB24HXCA5DO	BB24HXCA5DI		13 900	695 \$
210627718	WABBAN	BB24HXP2A1DO	BB24HXP2A1DI		15 000	750 \$
213319281	WABBAN	BB24HXP2A1DO	BBM24HBKDI		15 000	750 \$
213319282	WABBAN	BB24HXP2A1DO	BBM24HBTDI		15 000	750 \$
213319280	WABBAN	BB24HXP2A1DO	BBM24HSFDI		14 900	745 \$
211717278	WABBAN	BB30HXQ2B2DO	BB30HXQ2B2DI		17 500	875 \$
207196961	WABBAN	BB36-24WADU	BBD24-24AH2ADU		16 000	800 \$
207196958	WABBAN	BB36-24WADU	BBD36-24AH2ADU		24 000	1 200 \$
212521243	WABBAN	BB36-24WADU	TCAT24F/NaA		15 000	750 \$
212521244	WABBAN	BB36-24WADU	TCAT36F/NaA		22 000	1 100 \$
211717279	WABBAN	BB36HXQ2B2DO	BB36HXQ2B2DI		22 000	1 100 \$
207196959	WABBAN	BB60-48WADU	BBD48-24AH2ADU		36 000	1 800 \$
207196960	WABBAN	BB60-48WADU	BBD60-24AH2ADU		31 400	1 570 \$
212521245	WABBAN	BB60-48WADU	TCAT48H/NaA		31 200	1 560 \$
212521246	WABBAN	BB60-48WADU	TCAT60H/NaA		35 200	1 760 \$
211765314	WABBAN	BBD24W2DDU	BBD24AH2DDU		14 600	730 \$
211765315	WABBAN	BBD30W2DDU	BBD30AH2DDU		18 600	930 \$
211765316	WABBAN	BBD36W2DDU	BBD36AH2DDU		19 000	950 \$
211765317	WABBAN	BBD42W2DDU	BBD42AH2DDU		25 000	1 250 \$
211765318	WABBAN	BBD48W2DDU	BBD48AH2DDU		26 000	1 300 \$
211765319	WABBAN	BBD60W2DDU	BBD60AH2DDU		30 000	1 500 \$
201903176	WABBAN	BBM18H4O	Unités sans conduits		12 800	640 \$
211174351	WABBAN	BBM18HX4O	Unités sans conduits		14 700	735 \$
201903177	WABBAN	BBM24H4O	Unités sans conduits		16 600	830 \$
211174352	WABBAN	BBM24HX4O	Unités sans conduits		23 600	1 180 \$
201903178	WABBAN	BBM30H4O	Unités sans conduits		18 000	900 \$
211174353	WABBAN	BBM30HX4O	Unités sans conduits		27 200	1 360 \$
201903180	WABBAN	BBM36H4O	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
211174354	WABBAN	BBM36HX4O	Unités sans conduits		30 800	1 540 \$
201903181	WABBAN	BBM42H4O	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
211174355	WABBAN	BBM42HX4O	Unités sans conduits		35 600	1 780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206396058	Weathermaker	38MAQB09R--3	DHMAHBQ09XA3		7 000	350 \$
206396059	Weathermaker	38MAQB12R--3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
206396060	Weathermaker	38MAQB18R--3	DHMAHBQ18XA3		11 000	550 \$
205921382	Weathermaker	38MAQB24R--3	40MBAAQ24XA3		17 500	875 \$
206396061	Weathermaker	38MAQB24R--3	DHMAHBQ24XA3		18 800	940 \$
206350360	Weathermaker	38MARBQ09AA3	40MBCQ09--3		6 100	305 \$
206350361	Weathermaker	38MARBQ09AA3	40MBDQ09--3		6 400	320 \$
206350323	Weathermaker	38MARBQ09AA3	DHMAHBQ09XA3		7 500	375 \$
206400666	Weathermaker	38MARBQ09AA3	DHMSHAQ09XA3		7 500	375 \$
206350322	Weathermaker	38MARBQ12AA1	DHMAHBQ12XA1		7 400	370 \$
206350362	Weathermaker	38MARBQ12AA3	40MBCQ12--3		7 900	395 \$
206350363	Weathermaker	38MARBQ12AA3	40MBDQ12--3		8 300	415 \$
206350364	Weathermaker	38MARBQ12AA3	40MBFQ12--3		8 400	420 \$
206350324	Weathermaker	38MARBQ12AA3	DHMAHBQ12XA3		7 500	375 \$
206400667	Weathermaker	38MARBQ12AA3	DHMSHAQ12XA3		7 500	375 \$
207826674	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBABQ18XB3		12 000	600 \$
206350366	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBDQ18--3		12 700	635 \$
207801581	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBDQ24---3		12 600	630 \$
206350367	Weathermaker	38MARBQ18AA3	40MBFQ18--3		12 000	600 \$
206350325	Weathermaker	38MARBQ18AA3	DHMAHBQ18XA3		10 800	540 \$
206400668	Weathermaker	38MARBQ18AA3	DHMSHAQ18XA3		10 800	540 \$
206188274	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBAAQ24XA3		16 500	825 \$
207683313	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBCAQ24XA3		21 000	1 050 \$
206350368	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBCQ24--3		14 500	725 \$
206350369	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBDQ24--3		14 500	725 \$
206350370	Weathermaker	38MARBQ24AA3	40MBFQ24--3		14 500	725 \$
206350326	Weathermaker	38MARBQ24AA3	DHMAHBQ24XA3		19 800	990 \$
206400669	Weathermaker	38MARBQ24AA3	DHMSHAQ24XA3		19 800	990 \$
206350310	Weathermaker	38MARBQ30AA3	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 \$
208104305	Weathermaker	38MARBQ30AA311	40MBABQ30XB3		19 200	960 \$
208102135	WEATHERMAKER	38MARBQ30AA311	DHMAHBQ30XA3		19 000	950 \$
208104306	Weathermaker	38MARBQ36AB3	40MBABQ36XB3		25 600	1 280 \$
205788720	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBAAQ36XA3		25 000	1 250 \$
206188269	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBCQ36---3		22 000	1 100 \$
206188270	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBDQ36---3		27 000	1 350 \$
206188268	Weathermaker	38MBRBQ36AA3	40MBFQ36---3		22 000	1 100 \$
205788721	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBAAQ48XA3		36 000	1 800 \$
206188272	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBCQ48---3		29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206188273	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBDQ48---3		29 000	1 450 \$
206188271	Weathermaker	38MBRBQ48AA3	40MBFQ48---3		29 000	1 450 \$
207826676	Weathermaker	38MBRCQ36AA3	40MBABQ36XA3		25 600	1 280 \$
207826677	Weathermaker	38MBRCQ48AA3	40MBABQ48XA3		37 400	1 870 \$
207683310	Weathermaker	38MBRCQ48AA3	40MBCAQ48XA3		30 000	1 500 \$
207826678	Weathermaker	38MBRCQ58AA3	40MBABQ60XA3		34 000	1 700 \$
207642944	Weathermaker	38MGHBQ24CA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		16 700	835 \$
207642943	Weathermaker	38MGHBQ24CA3	Unités avec conduits		18 500	925 \$
207642942	Weathermaker	38MGHBQ24CA3	Unités sans conduits		15 000	750 \$
207642947	Weathermaker	38MGHBQ30DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		18 200	910 \$
207642946	Weathermaker	38MGHBQ30DA3	Unités avec conduits		19 000	950 \$
207642945	Weathermaker	38MGHBQ30DA3	Unités sans conduits		17 500	875 \$
207642956	Weathermaker	38MGHBQ36DA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		23 000	1 150 \$
207642955	Weathermaker	38MGHBQ36DA3	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
207642954	Weathermaker	38MGHBQ36DA3	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
207642953	Weathermaker	38MGHBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		29 000	1 450 \$
207642952	Weathermaker	38MGHBQ48EA3	Unités avec conduits		28 000	1 400 \$
207642951	Weathermaker	38MGHBQ48EA3	Unités sans conduits		30 000	1 500 \$
207642941	Weathermaker	38MGRBQ18BA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		11 400	570 \$
207642940	Weathermaker	38MGRBQ18BA3	Unités avec conduits		11 800	590 \$
207642939	Weathermaker	38MGRBQ18BA3	Unités sans conduits		11 000	550 \$
207642948	Weathermaker	38MGRBQ36DA3	Unités sans conduits		23 400	1 170 \$
207642959	Weathermaker	38MGRBQ48EA3	Combinaison d'unités avec et sans conduits		30 000	1 500 \$
207642958	Weathermaker	38MGRBQ48EA3	Unités avec conduits		30 400	1 520 \$
207642957	Weathermaker	38MGRBQ48EA3	Unités sans conduits		29 600	1 480 \$
207614955	Weathermaker	38MPRBQ09AA3	DHMPHBQ09XA3		10 400	520 \$
207614956	Weathermaker	38MPRBQ12AA3	DHMPHBQ12XA3		10 400	520 \$
207826655	Weathermaker	38MPRBQ18AA3	DHMPHBQ18XA3		20 200	1 010 \$
209911730	WEATHERMAKER	38MURAQ18AA3	0		12 000	600 \$
208447912	WEATHERMAKER	38MURAQ18AB3	0		13 500	675 \$
208447913	WEATHERMAKER	38MURAQ18AB3	40MUAAQ18XA3		13 500	675 \$
213372228	WEATHERMAKER	38MURAQ18AB3	40MULAQ24XBX + CI		14 700	735 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208447908	WEATHERMAKER	38MURAQ24AA3	0		21 000	1 050 \$
208447914	WEATHERMAKER	38MURAQ24AB3	0		19 200	960 \$
213372229	WEATHERMAKER	38MURAQ24AB3	40MULAQ24XAX + CI		22 400	1 120 \$
213372230	WEATHERMAKER	38MURAQ24AB3	40MULAQ24XBX + CI		21 000	1 050 \$
209852147	WEATHERMAKER	38MURAQ30AA3	40MUAQ30XA3		20 000	1 000 \$
208447911	WEATHERMAKER	38MURAQ30AB3	40MUAQ30XA3		21 000	1 050 \$
213372231	WEATHERMAKER	38MURAQ30AB3	40MULAQ36XCX + CI		22 600	1 130 \$
208447907	WEATHERMAKER	38MURAQ36AA3	0		20 400	1 020 \$
208447910	WEATHERMAKER	38MURAQ36AB3	0		30 400	1 520 \$
213372232	WEATHERMAKER	38MURAQ36AB3	40MULAQ36XBX + CI		27 400	1 370 \$
213603967	WEATHERMAKER	38MURAQ36AB3	40MULAQ36XCX + CI		33 000	1 650 \$
208447906	WEATHERMAKER	38MURAQ48AA3	0		37 000	1 850 \$
208447909	WEATHERMAKER	38MURAQ48AB3	0		36 000	1 800 \$
213372234	WEATHERMAKER	38MURAQ48AB3	40MULAQ48XCX + CI		32 000	1 600 \$
213372235	WEATHERMAKER	38MURAQ60AB3	40MULAQ60XDX + CI		37 000	1 850 \$
213286777	WELLS	WMCA-18HFMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 700	735 \$
213286776	WELLS	WMCA-18HFMO	Unités avec conduits		16 000	800 \$
213286775	WELLS	WMCA-18HFMO	Unités sans conduits		13 500	675 \$
213286780	WELLS	WMCA-27HFMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 \$
213286779	WELLS	WMCA-27HFMO	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
213286778	WELLS	WMCA-27HFMO	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
213307898	WELLS	WMCA-36HFMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		28 600	1 430 \$
213307897	WELLS	WMCA-36HFMO	Unités avec conduits		30 000	1 500 \$
213307896	WELLS	WMCA-36HFMO	Unités sans conduits		27 400	1 370 \$
213286783	WELLS	WMCA-48HFMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
213286782	WELLS	WMCA-48HFMO	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
213286781	WELLS	WMCA-48HFMO	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
213286786	WELLS	WMCA-55HFMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 000	1 750 \$
213286785	WELLS	WMCA-55HFMO	Unités avec conduits		35 200	1 760 \$
213286784	WELLS	WMCA-55HFMO	Unités sans conduits		34 800	1 740 \$
213286762	WELLS	WMMA-18HFMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
213286761	WELLS	WMMA-18HFMO	Unités avec conduits		14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213286760	WELLS	WMMA-18HFMO	Unités sans conduits		14 400	720 \$
213286765	WELLS	WMMA-27HFMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
213286764	WELLS	WMMA-27HFMO	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
213286763	WELLS	WMMA-27HFMO	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
213286766	WELLS	WMMA-36HFMO	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
213286771	WELLS	WMMA-48HFMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
213286769	WELLS	WMMA-48HFMO	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
213286774	WELLS	WMMA-55HFMO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
213286772	WELLS	WMMA-55HFMO	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
213363381	WELLS	WUCA-24HFMO	WUA-24AHFM		22 400	1 120 \$
213307899	WELLS	WUCA-24HFMO	WUA-24HFMAH		19 200	960 \$
213307900	WELLS	WUCA-30HFMO	WUA-30HFMAH		21 000	1 050 \$
213307907	WELLS	WUCA-30HFMO	WUA-36BHFM		19 600	980 \$
213307904	WELLS	WUCA-36HFMO	WUA-36BHFM		27 400	1 370 \$
213307901	WELLS	WUCA-36HFMO	WUA-36HFMAH		30 400	1 520 \$
213307905	WELLS	WUCA-48HFMO	WUA-48CHFM		32 000	1 600 \$
213307902	WELLS	WUCA-48HFMO	WUA-48HFMAH		36 000	1 800 \$
213307906	WELLS	WUCA-60HFMO	WUA-60DHFM		37 000	1 850 \$
213307903	WELLS	WUCA-60HFMO	WUA-60HFMAH		42 000	2 100 \$
213927636	WELLS	WUCB-36HFMO	WUA-36BHFM		27 000	1 350 \$
213927635	WELLS	WUCB-36HFMO	WUA-36HFMAH		31 800	1 590 \$
207506889	WESTINGHOUSE	WHM24SZA21S	WHM24DMA21S		15 000	750 \$
207506890	WESTINGHOUSE	WHM36SZA21S	WHM36DMA21S		24 000	1 200 \$
207506891	WESTINGHOUSE	WHM48SZA21S	WHM48DMA21S		31 000	1 550 \$
207506892	WESTINGHOUSE	WHM60SZA21S	WHM60DMA21S		40 000	2 000 \$
205417832	WESTINGHOUSE	WHP09SZA21S	WHP09WMA21S		5 000	250 \$
205417834	WESTINGHOUSE	WHP12SZA21S	WHP12WMA21S		7 500	375 \$
208404155	WESTINGHOUSE	WHP18M2A21S	Combinaison d'unités avec et sans conduits		12 700	635 \$
208404154	WESTINGHOUSE	WHP18M2A21S	Unités avec conduits		12 700	635 \$
205470408	WESTINGHOUSE	WHP18M2A21S	Unités sans conduits		12 700	635 \$
205417836	WESTINGHOUSE	WHP18SZA21S	WHP18WMA21S		11 600	580 \$
208404157	WESTINGHOUSE	WHP24M3A21S	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 800	740 \$
208404156	WESTINGHOUSE	WHP24M3A21S	Unités avec conduits		14 600	730 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205470409	WESTINGHOUSE	WHP24M3A21S	Unités sans conduits		15 000	750 \$
205417838	WESTINGHOUSE	WHP24SZA21S	WHP24WMA21S		14 500	725 \$
208404159	WESTINGHOUSE	WHP36M4A21S	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 \$
208404158	WESTINGHOUSE	WHP36M4A21S	Unités avec conduits		23 000	1 150 \$
205446269	WESTINGHOUSE	WHP36M4A21S	Unités sans conduits		22 400	1 120 \$
208404161	WESTINGHOUSE	WHP42M5A21S	Combinaison d'unités avec et sans conduits		27 600	1 380 \$
208404160	WESTINGHOUSE	WHP42M5A21S	Unités avec conduits		28 400	1 420 \$
206517597	WESTINGHOUSE	WHP42M5A21S	Unités sans conduits		27 000	1 350 \$
207237535	WESTINGHOUSE	WHU09SZA21S	WHU09CTA21S		7 200	360 \$
207237540	WESTINGHOUSE	WHU09SZA21S	WHU09DHA21S		6 500	325 \$
207237536	WESTINGHOUSE	WHU12SZA21S	WHU12CTA21S		7 600	380 \$
207237541	WESTINGHOUSE	WHU12SZA21S	WHU12DHA21S		7 800	390 \$
207237537	WESTINGHOUSE	WHU18SZA21S	WHU18CTA21S		12 000	600 \$
207237542	WESTINGHOUSE	WHU18SZA21S	WHU18DHA21S		13 000	650 \$
207237538	WESTINGHOUSE	WHU24SZA21S	WHU24CTA21S		19 000	950 \$
207237543	WESTINGHOUSE	WHU24SZA21S	WHU24DHA21S		19 300	965 \$
207237539	WESTINGHOUSE	WHU36SZA21S	WHU36CTA21S		28 000	1 400 \$
207237544	WESTINGHOUSE	WHU36SZA21S	WHU36DHA21S		28 400	1 420 \$
207337194	WESTINGHOUSE	WHZ09SZA21S	WHZ09WMA21S		6 000	300 \$
207337195	WESTINGHOUSE	WHZ12SZA21S	WHZ12WMA21S		7 000	350 \$
213088353	WHYNTER	MOE30U-60HFN1-MR0	MVC-60HWFN1-M		37 000	1 850 \$
9038626	Willis	WSM09MH20S/O	WSM09MH20S/I		6 300	315 \$
9038629	Willis	WSM24MH20S/O	WSM24MH20S/I		16 000	800 \$
9038618	Willis	WUHO09KW25S	WUHI09KHW		6 900	345 \$
9038619	Willis	WUHO12KW22S	WUHI12KHW		7 800	390 \$
9038621	Willis	WUHO24KW20S	WUHI24KHW		15 400	770 \$
208106979	YONAN	YOD-24HFN1	YCD-24HRFN1		19 000	950 \$
208106980	YONAN	YOD-24HFN1	YTI-24HWFN1		20 000	1 000 \$
208106981	YONAN	YOD-24HFN1	YUE-24HRFN1		16 000	800 \$
208106982	YONAN	YOD-36HFN1	YCD-36HRFN1		23 000	1 150 \$
208106983	YONAN	YOD-36HFN1	YTI-36HWFN1		25 000	1 250 \$
208106984	YONAN	YOD-36HFN1	YUE-36HRFN1		23 000	1 150 \$
208106985	YONAN	YOE-48HFN1	YCD-48HRFN1		30 000	1 500 \$
208106986	YONAN	YOE-48HFN1	YTI-48HWFN1		34 000	1 700 \$
208106987	YONAN	YOE-48HFN1	YUE-48HRFN1		29 000	1 450 \$
208106988	YONAN	YOE-60HFN1	YHG-60HWFN1		34 400	1 720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208106989	YONAN	YOE-60HFN1	YUE-60HRFN1		35 000	1 750 \$
208106972	YONAN	YOX-09HFN1	YCA-09HRFN1		7 500	375 \$
208106973	YONAN	YOX-09HFN1	YTI-09HWFN1		7 700	385 \$
208106974	YONAN	YOX-12HFN1	YCA-12HRFN1		8 900	445 \$
208106975	YONAN	YOX-12HFN1	YTI-12HWFN1		9 300	465 \$
208106976	YONAN	YOX-18HFN1	YCA-18HRFN1		12 000	600 \$
208106977	YONAN	YOX-18HFN1	YTI-18HWFN1		12 600	630 \$
208106978	YONAN	YOX-18HFN1	YUE-18HRFN1		12 800	640 \$
212615056	YONAN	YS-09HRFN1-C1OU	YS-09HRFN1-C1		6 000	300 \$
212615061	YONAN	YS-09HRFN1-C5OU	YS-09HRFN1-C5		8 500	425 \$
212615065	YONAN	YS-09HRFN1-E0OU	YS-09HRFN1-E0		10 400	520 \$
212615055	YONAN	YS-12HRFN1B-C1OU	YS-12HRFN1B-C1		7 800	390 \$
212615057	YONAN	YS-12HRFN1-C1OU	YS-12HRFN1-C1		7 000	350 \$
212615062	YONAN	YS-12HRFN1-C5OU	YS-12HRFN1-C5		9 000	450 \$
212615066	YONAN	YS-12HRFN1-E0OU	YS-12HRFN1-E0		10 400	520 \$
212615058	YONAN	YS-18HRFN1-C1OU	YS-18HRFN1-C1		11 400	570 \$
212615063	YONAN	YS-18HRFN1-C5OU	YS-18HRFN1-C5		14 900	745 \$
212615059	YONAN	YS-24HRFN1-C1OU	YS-24HRFN1-C1		16 500	825 \$
212615064	YONAN	YS-24HRFN1-C5OU	YS-24HRFN1-C5		16 200	810 \$
207671398	YONAN	YSA19-09HRN1	YSA19-09HRN1		6 900	345 \$
207671396	YONAN	YSA19-09HRN1B	YSA19-09HRN1B		6 800	340 \$
207671400	YONAN	YSA19-18HRN1	YSA19-18HRN1		11 500	575 \$
207671413	YONAN	YSA19-36HRN1	YSA19-36HRN1		24 000	1 200 \$
207671404	YONAN	YSA21-09HRN1	YSA21-09HRN1		8 300	415 \$
207671402	YONAN	YSA21-09HRN1B	YSA21-09HRN1B		6 000	300 \$
207671405	YONAN	YSA21-12HRN1	YSA21-12HRN1		8 200	410 \$
207671403	YONAN	YSA21-12HRN1B	YSA21-12HRN1B		8 400	420 \$
207671406	YONAN	YSA21-18HRN1	YSA21-18HRN1		14 000	700 \$
207671407	YONAN	YSA21-24HRN1	YSA21-24HRN1		18 000	900 \$
207671408	YONAN	YSA25-09HRN1	YSA25-09HRN1		8 500	425 \$
207671409	YONAN	YSA25-12HRN1	YSA25-12HRN1		9 000	450 \$
207671410	YONAN	YSA25-18HRN1	YSA25-18HRN1		14 900	745 \$
207671411	YONAN	YSA25-24HRN1	YSA25-24HRN1		16 200	810 \$
212615069	YONAN	YSMO-18HFN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
212615068	YONAN	YSMO-18HFN1	Unités avec conduits		14 800	740 \$
212615067	YONAN	YSMO-18HFN1	Unités sans conduits		14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207691826	YONAN	YSMO-18HRN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		14 600	730 \$
207691825	YONAN	YSMO-18HRN1	Unités avec conduits		14 800	740 \$
207691824	YONAN	YSMO-18HRN1	Unités sans conduits		14 400	720 \$
212615074	YONAN	YSMO-27HFN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
212615073	YONAN	YSMO-27HFN1	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
212615072	YONAN	YSMO-27HFN1	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
207691835	YONAN	YSMO-30HRN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
207691834	YONAN	YSMO-30HRN1	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
207691833	YONAN	YSMO-30HRN1	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
212615075	YONAN	YSMO-36HFN1	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
207691827	YONAN	YSMO-36HRN1	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
212615080	YONAN	YSMO-48HFN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
212615078	YONAN	YSMO-48HFN1	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
207691832	YONAN	YSMO-48HRN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		36 000	1 800 \$
207691830	YONAN	YSMO-48HRN1	Unités sans conduits		36 000	1 800 \$
212615083	YONAN	YSMO-55HFN1	Combinaison d'unités avec et sans conduits		35 800	1 790 \$
212615081	YONAN	YSMO-55HFN1	Unités sans conduits		36 400	1 820 \$
207175986	YORK	HMH72B241	AE36BBA21		14 300	715 \$
207175985	YORK	HMH72B241	AE36BX21+TXV		14 300	715 \$
206787284	YORK	HMH72B241	AE36CX21+TXV		14 000	700 \$
206921146	YORK	HMH72B241	AVC36BX21+TXV		14 300	715 \$
206921145	YORK	HMH72B241	AVC36CX21+TXV		14 200	710 \$
206921133	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206921116	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921108	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207334432	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206921117	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921109	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206921110	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921111	YORK	HMH72B241	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921129	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206921124	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921092	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921076	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207334428	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207334423	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921030	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206920986	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921096	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP12	14 000	700 \$
206920990	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921100	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921080	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206920994	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921104	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	YPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921084	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921148	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206921138	YORK	HMH72B241	CF36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206921147	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206921137	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921128	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206921123	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921088	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921073	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207334427	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207334422	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921029	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206920983	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921089	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206920984	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921090	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921074	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206920985	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921091	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921075	YORK	HMH72B241	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921141	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921135	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921064	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921044	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921043	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207334420	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206920998	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206920974	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175977	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921045	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206920999	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920975	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921065	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921046	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921047	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921000	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920976	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921066	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921048	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921049	YORK	HMH72B241	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921134	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
206921118	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
206921112	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 100	705 \$
207334433	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
206921119	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
206921113	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 100	705 \$
206921114	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921115	YORK	HMH72B241	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 100	705 \$
206921131	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206921126	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921094	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921078	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207334430	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207334425	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921032	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206920988	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921098	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206920992	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921102	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921082	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206920996	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921106	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	YPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921086	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921150	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1+ME08BN21		14 100	705 \$
206921140	YORK	HMH72B241	CM36BBAA1+MVC12BN21		14 300	715 \$
206921149	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		14 100	705 \$
206921139	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		14 300	715 \$
206921130	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206921125	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921093	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921077	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207334429	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207334424	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921031	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206920987	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921097	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206920991	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921101	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921081	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206920995	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921105	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921085	YORK	HMH72B241	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921142	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921136	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		14 200	710 \$
206921067	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921052	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921050	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
207334421	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921001	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206920977	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175978	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921054	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921003	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920979	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921069	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921056	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921058	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921005	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920981	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921071	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921060	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921062	YORK	HMH72B241	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921132	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	14 500	725 \$
206921127	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
206921095	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	14 000	700 \$
206921079	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207334431	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 300	715 \$
207334426	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
206921033	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	14 500	725 \$
206920989	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
206921099	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	14 000	700 \$
206920993	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921103	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921083	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206920997	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
206921107	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	14 000	700 \$
206921087	YORK	HMH72B241	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
206921068	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	14 300	715 \$
206921053	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	14 300	715 \$
206921051	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	14 300	715 \$
206921002	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 500	725 \$
206920978	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	14 300	715 \$
207175979	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
206921055	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	14 300	715 \$
206921004	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920980	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921070	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	14 300	715 \$
206921057	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921059	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	14 300	715 \$
206921006	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 500	725 \$
206920982	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	14 300	715 \$
206921072	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921061	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	14 300	715 \$
206921063	YORK	HMH72B241	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	14 300	715 \$
211659570	YORK	HMH72B241	JHETB24CBAS2N1		15 000	750 \$
208613098	YORK	HMH72B241	JHETB30DBAS2N1		14 600	730 \$
208500025	YORK	HMH72B241	JHETB30DXXS2N1+TXV		14 600	730 \$
208613132	YORK	HMH72B241	JHETB36DBAS2N1		14 300	715 \$
208500187	YORK	HMH72B241	JHETB36DXXS2N1+TXV		14 300	715 \$
208613215	YORK	HMH72B241	JHETC36DBAS2N1		14 200	710 \$
208500563	YORK	HMH72B241	JHETC36DXXS2N1+TXV		14 200	710 \$
211659569	YORK	HMH72B241	JHVTB24CBAC2N1		15 000	750 \$
208613214	YORK	HMH72B241	JHVTB36DBAC2N1		14 000	700 \$
208500561	YORK	HMH72B241	JHVTB36DXXC2N1+TXV		14 000	700 \$
208613190	YORK	HMH72B241	JHVTC36DBAC2N1		14 100	705 \$
208500436	YORK	HMH72B241	JHVTC36DXXC2N1+TXV		14 100	705 \$
207356018	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207356267	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 400	720 \$
207356266	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 700	735 \$
207356011	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207356269	YORK	HMH72B241	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 400	720 \$
211659557	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211659542	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211659527	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211659517	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211659507	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211659481	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212400576	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211659445	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659422	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659417	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659400	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211659684	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211659679	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211659670	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211659653	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211659644	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211659617	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211659589	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211659580	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659529	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211659519	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211659509	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211659483	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212400578	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211659646	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659619	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212400580	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211659447	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212449822	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Y81E040A12LMPS1	15 600	780 \$
212449815	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Y81E040A12SMPS1	15 600	780 \$
212449799	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Y81E060A12LMPS1	15 300	765 \$
212449792	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Y81E060A12SMPS1	15 300	765 \$
212450837	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Y81E080B12LMPS1	15 500	775 \$
212450829	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Y81E080B12SMPS1	15 500	775 \$
212586727	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Y82E060A12LMPS1	15 100	755 \$
212586750	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	Y82E080B12LMPS1	15 500	775 \$
211659648	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	YP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659621	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	YP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212400582	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	YPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211659449	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211659567	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1		15 100	755 \$
211659562	YORK	HMH72B241	XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211659566	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$
211659561	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211659556	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211659541	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211659525	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211659515	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211659505	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211659479	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212400572	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211659442	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659421	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659416	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659399	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211659683	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211659678	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211659669	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211659652	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211659641	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211659614	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211659588	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211659579	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659526	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211659516	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211659506	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211659480	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212400573	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211659642	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659615	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212400574	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211659443	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212449811	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	15 600	780 \$
212449807	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	15 600	780 \$
212449788	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E060A12LMPS1	15 300	765 \$
212449784	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E060A12SMPS1	15 300	765 \$
212450826	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	15 500	775 \$
212450822	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	15 500	775 \$
212586726	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Y82E060A12LMPS1	15 100	755 \$
212586749	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	15 500	775 \$
211659643	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659616	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212400575	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211659444	YORK	HMH72B241	XAFB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
208613189	YORK	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1		14 200	710 \$
208613157	YORK	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1		14 200	710 \$
208613097	YORK	HMH72B241	XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1		14 000	700 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208500432	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208500335	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208500020	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207430577	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207430569	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207356408	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207356271	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207356110	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207356095	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207356399	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207356395	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207356260	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207356255	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207356004	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207356384	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207356369	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207355995	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207356365	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207356111	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207356385	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356370	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207356097	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207356387	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356372	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207356099	YORK	HMH72B241	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
211659553	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$
211659540	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211659534	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211659503	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211659491	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$
211659477	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211659465	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211659457	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659439	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659415	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659409	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659408	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$
211659677	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211659668	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211659662	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211659658	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211659638	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211659611	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211659587	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211659578	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659572	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211659549	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211659504	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211659492	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211659478	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211659466	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211659458	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211659639	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659612	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211659440	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212454302	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Y81E080B12LMPS1	15 500	775 \$
212454299	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Y81E080B12SMPS1	15 500	775 \$
212586725	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	Y82E080B12LMPS1	15 500	775 \$
211659640	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	YP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659613	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	YP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211659441	YORK	HMH72B241	XAFC30CBAN1	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
211659552	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 600	780 \$
211659539	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211659533	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 700	785 \$
211659501	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211659489	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	15 500	775 \$
211659475	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211659463	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	15 000	750 \$
211659455	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 000	750 \$
211659436	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659414	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659407	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	15 100	755 \$
211659406	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	15 100	755 \$
211659676	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211659667	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211659661	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 900	745 \$
211659657	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	15 000	750 \$
211659635	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211659608	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211659586	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211659577	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659571	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	15 200	760 \$
211659548	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	15 200	760 \$
211659502	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211659490	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	15 500	775 \$
211659476	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211659464	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	15 000	750 \$
211659456	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 000	750 \$
211659636	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659609	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211659437	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212454295	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	15 500	775 \$
212454291	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	15 500	775 \$
212586724	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	15 500	775 \$
211659637	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659610	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	15 300	765 \$
211659438	YORK	HMH72B241	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
207430571	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV		14 200	710 \$
207430568	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV		14 300	715 \$
207356016	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207356106	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 300	715 \$
207356402	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207356394	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207356378	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207356090	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207355993	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207356108	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 300	715 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356380	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356092	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207356404	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207356382	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356094	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207356407	YORK	HMH72B241	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
211659555	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211659538	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211659523	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211659513	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$
211659499	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211659473	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211659433	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211659420	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659413	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659398	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$
211659687	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211659682	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211659675	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211659666	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211659651	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211659632	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211659605	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211659585	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211659576	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211659524	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211659514	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211659500	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211659474	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211659633	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659606	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211659434	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$
212453455	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Y81E040A12LMPS1	15 300	765 \$
212453451	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Y81E040A12SMPS1	15 300	765 \$
212451512	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Y81E060A12LMPS1	15 000	750 \$
212451508	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Y81E060A12SMPS1	15 000	750 \$
212449765	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Y81E080B12LMPS1	15 200	760 \$
212449762	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Y81E080B12SMPS1	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212453440	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Y81E100B12LMPS1	15 400	770 \$
212453436	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Y81E100B12SMPS1	15 400	770 \$
212586700	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Y82E060A12LMPS1	14 800	740 \$
212586692	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	Y82E080B12LMPS1	15 200	760 \$
211659634	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	YP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659607	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	YP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211659435	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1	YPLC080B12MP13	14 900	745 \$
211659565	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1		14 800	740 \$
211659560	YORK	HMH72B241	XAHB30CBAN1+JMVT12B C2N1		14 900	745 \$
211659564	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 800	740 \$
211659559	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211659554	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 700	735 \$
211659537	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211659521	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 700	735 \$
211659511	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	14 700	735 \$
211659497	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211659471	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211659430	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 900	745 \$
211659419	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 000	750 \$
211659412	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 000	750 \$
211659397	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 100	755 \$
211659686	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	15 000	750 \$
211659681	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 900	745 \$
211659674	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211659665	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211659650	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
211659629	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211659602	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 800	740 \$
211659584	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 100	755 \$
211659575	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211659522	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 700	735 \$
211659512	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	14 700	735 \$
211659498	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211659472	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659630	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659603	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211659431	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 900	745 \$
212453447	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	15 300	765 \$
212453444	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	15 300	765 \$
212451504	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E060A12LMPS1	15 000	750 \$
212451500	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E060A12SMPS1	15 000	750 \$
212449758	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	15 200	760 \$
212449754	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	15 200	760 \$
212453432	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	15 400	770 \$
212453428	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	15 400	770 \$
212586699	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Y82E060A12LMPS1	14 800	740 \$
212586691	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	15 200	760 \$
211659631	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659604	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 800	740 \$
211659432	YORK	HMH72B241	XAHB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 900	745 \$
208500185	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208500182	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		13 900	695 \$
208500017	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		13 900	695 \$
208206690	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 200	710 \$
208206698	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 100	705 \$
208197852	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 200	710 \$
208197854	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 200	710 \$
208197856	YORK	HMH72B241	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 200	710 \$
211659545	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$
211659536	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211659532	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$
211659495	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211659487	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211659469	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211659461	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211659453	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211659427	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659411	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659405	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659404	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$
211659673	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211659664	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211659660	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211659656	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211659626	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211659599	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
211659583	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211659574	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211659551	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211659547	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$
211659496	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211659488	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211659470	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211659462	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211659454	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211659627	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211659600	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211659428	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212454287	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Y81E080B12LMPS1	15 200	760 \$
212454284	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Y81E080B12SMPS1	15 200	760 \$
212586748	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Y82E080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586668	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	Y82E080C16LMPS1	15 200	760 \$
211659628	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	YP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211659601	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211659429	YORK	HMH72B241	XAHC30CBAN1	YPLC080B12MP13	14 800	740 \$
211659544	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	15 300	765 \$
211659535	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 800	740 \$
211659531	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	15 300	765 \$
211659493	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	14 800	740 \$
211659485	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	14 700	735 \$
211659467	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 800	740 \$
211659459	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	14 700	735 \$
211659451	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	15 300	765 \$
211659424	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 800	740 \$
211659410	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659403	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	14 800	740 \$
211659402	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	14 800	740 \$
211659672	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 100	755 \$
211659663	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	14 900	745 \$
211659659	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	14 600	730 \$
211659655	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	14 700	735 \$
211659623	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 000	750 \$
211659596	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
211659582	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
211659573	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 900	745 \$
211659550	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	14 900	745 \$
211659546	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	14 800	740 \$
211659494	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	14 800	740 \$
211659486	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	14 700	735 \$
211659468	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 800	740 \$
211659460	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	14 700	735 \$
211659452	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	15 300	765 \$
211659624	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211659597	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211659425	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 800	740 \$
212454280	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	15 200	760 \$
212454276	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	15 200	760 \$
212586747	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	15 200	760 \$
212586667	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	15 200	760 \$
211659625	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	15 000	750 \$
211659598	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
211659426	YORK	HMH72B241	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 800	740 \$
208206694	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		14 000	700 \$
208197883	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	14 000	700 \$
208197874	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 100	705 \$
208197868	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 000	700 \$
208197563	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 300	715 \$
208197843	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 100	705 \$
208197886	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	14 000	700 \$
208197566	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208197846	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208197877	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 100	705 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208197569	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 300	715 \$
208197849	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 100	705 \$
208197880	YORK	HMH72B241	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 100	705 \$
211659568	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		15 100	755 \$
211659563	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 900	745 \$
211659558	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	15 000	750 \$
211659543	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	15 100	755 \$
211659528	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	15 000	750 \$
211659518	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	15 000	750 \$
211659508	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	15 100	755 \$
211659482	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
212400577	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	14 900	745 \$
211659446	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
211659423	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	15 300	765 \$
211659418	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	15 300	765 \$
211659401	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
211659685	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	15 000	750 \$
211659680	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	15 400	770 \$
211659671	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	15 700	785 \$
211659654	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	15 400	770 \$
211659645	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	15 100	755 \$
211659618	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	15 300	765 \$
211659590	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 400	770 \$
211659581	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	15 100	755 \$
211659530	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	15 000	750 \$
211659520	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	15 000	750 \$
211659510	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	15 100	755 \$
211659484	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
212400579	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	14 900	745 \$
211659647	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659620	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212400581	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211659448	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
212449826	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	15 600	780 \$
212449818	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	15 600	780 \$
212449803	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E060A12LMPS1	15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212449796	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E060A12SMPS1	15 300	765 \$
212450841	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	15 500	775 \$
212450833	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	15 500	775 \$
212586728	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Y82E060A12LMPS1	15 100	755 \$
212586751	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	15 500	775 \$
211659649	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	15 100	755 \$
211659622	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	15 300	765 \$
212400583	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	14 900	745 \$
211659450	YORK	HMH72B241	XAUB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
208500434	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208500337	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		14 200	710 \$
208500023	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		14 000	700 \$
207430578	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV		14 100	705 \$
207430570	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		14 300	715 \$
207356410	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	14 400	720 \$
207356273	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	14 500	725 \$
207356113	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	14 500	725 \$
207356100	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	14 400	720 \$
207356401	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	14 200	710 \$
207356397	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	14 300	715 \$
207356262	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
207356257	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	14 600	730 \$
207356007	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	14 800	740 \$
207356389	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	14 600	730 \$
207356373	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	14 400	720 \$
207355997	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 500	725 \$
207356367	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	14 600	730 \$
207356115	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	14 500	725 \$
207356391	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356375	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	14 400	720 \$
207356102	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	14 400	720 \$
207356392	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	14 600	730 \$
207356377	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	14 400	720 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356104	YORK	HMH72B241	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	14 400	720 \$
213348173	YORK	HMH72B341	JHETB24CXXS2N1+TXV		25 200	1 260 \$
211378941	YORK	HMH72B341	JHETB30DBAS2N1		24 800	1 240 \$
213348172	YORK	HMH72B341	JHETB30DXXS2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211378939	YORK	HMH72B341	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
211238140	YORK	HMH72B341	JHETC36DBCS2N1		24 600	1 230 \$
211380224	YORK	HMH72B341	JHETC42FBCS2N1		25 200	1 260 \$
213348171	YORK	HMH72B341	JHVTB24CXXC2N1+TXV		25 800	1 290 \$
211378935	YORK	HMH72B341	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
211378932	YORK	HMH72B341	JHVTC36DBCC2N1		25 400	1 270 \$
211380222	YORK	HMH72B341	JHVTC42FBCC2N1		25 000	1 250 \$
211378972	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211378966	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211378960	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211378948	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
211378945	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211378969	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211378963	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211378951	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211378954	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
213296562	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213296561	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
211378957	YORK	HMH72B341	XAFA30DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
213296605	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213296778	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211378927	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$
211378875	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211378802	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211378754	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$
211378712	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211378600	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211378432	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211378341	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211378107	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$
211378085	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211377972	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211377966	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211377942	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211377903	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211377831	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$
211377795	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211377681	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211377441	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211377399	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211378806	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211378757	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$
211378715	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211378603	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211378435	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211377798	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211377682	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211378438	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211378344	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
213296599	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213296598	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	26 600	1 330 \$
213296725	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213296724	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213296634	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213296633	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213296580	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
211377801	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211377684	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211378441	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211378347	YORK	HMH72B341	XAFB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211378923	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211378870	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211378790	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211378745	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211378700	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378588	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211378408	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211378323	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211378102	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211378079	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211377960	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211377936	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211377897	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211377825	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211377777	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211377664	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211377435	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211377393	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378797	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211378749	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211378706	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378594	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211378414	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211377783	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377670	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211378420	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211378329	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213296776	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Y81E040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213296774	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Y81E040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296559	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Y81E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296557	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Y81E080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213296680	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Y81E100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296678	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Y81E100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296746	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	Y82E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211377789	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377676	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211378426	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	YPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211378335	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1	YPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213296781	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1		25 200	1 260 \$
213296644	YORK	HMH72B341	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		25 000	1 250 \$
213296780	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213296643	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211378920	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211378867	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378784	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211378739	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211378694	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378582	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211378395	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211378315	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211378099	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211378076	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211377957	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211377933	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211377894	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211377822	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211377768	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211377655	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211377432	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211377391	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378787	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211378742	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211378697	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378585	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211378398	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211377771	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377658	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211378402	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211378317	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213296773	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213296772	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296556	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296555	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213296677	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296676	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296745	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211377774	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377661	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211378405	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211378320	YORK	HMH72B341	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213296695	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378911	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 600	1 330 \$
211378893	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211378864	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211378844	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 200	1 310 \$
211378826	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 400	1 320 \$
211378688	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211378638	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	26 000	1 300 \$
211378576	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211378522	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	26 000	1 300 \$
211378486	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	26 200	1 310 \$
211378305	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211378215	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	26 400	1 320 \$
211378212	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	26 400	1 320 \$
211378073	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211378046	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 400	1 320 \$
211378043	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 400	1 320 \$
211378010	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	27 000	1 350 \$
211378008	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	27 000	1 350 \$
211377931	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211377890	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 400	1 320 \$
211377864	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 200	1 310 \$
211377857	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	26 200	1 310 \$
211377760	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211377646	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211377576	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	26 200	1 310 \$
211377527	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	26 400	1 320 \$
211377473	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	27 000	1 350 \$
211377429	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211377389	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211377369	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 800	1 340 \$
211377352	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	26 000	1 300 \$
211378691	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211378641	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	26 000	1 300 \$
211378579	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211378525	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	26 000	1 300 \$
211378489	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	26 200	1 310 \$
211378218	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	26 400	1 320 \$
211377762	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211377649	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211377577	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	26 200	1 310 \$
211377530	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	26 400	1 320 \$
211377476	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	27 000	1 350 \$
211378308	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211378221	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	26 400	1 320 \$
211378224	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	26 400	1 320 \$
213296597	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213296596	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213296595	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213296594	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	26 600	1 330 \$
213296721	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213296720	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080C20SMPS1	26 400	1 320 \$
213296719	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213296718	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213296717	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213296716	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213296715	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	26 800	1 340 \$
213296714	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	26 800	1 340 \$
213296713	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E120C20LMPS1	26 200	1 310 \$
213296712	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E120C20SMPS1	26 200	1 310 \$
213296624	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213296744	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213296743	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	26 600	1 330 \$
213296528	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	26 400	1 320 \$
213296657	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	26 600	1 330 \$
211377765	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211377652	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211377578	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	26 200	1 310 \$
211377533	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	26 400	1 320 \$
211377479	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	27 000	1 350 \$
211378311	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
211378227	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	26 400	1 320 \$
211378230	YORK	HMH72B341	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	26 400	1 320 \$
211378908	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211378890	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211378861	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
211378841	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378823	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211378682	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378633	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211378570	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211378516	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
211378480	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211378296	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211378194	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211378191	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211378070	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211378040	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211378037	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211378005	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211378002	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211377928	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211377888	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211377862	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211377855	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211377755	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211377637	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211377572	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211377518	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211377465	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211377426	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211377388	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211377366	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211377349	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211378685	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378636	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211378573	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211378519	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
211378483	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211378197	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211377756	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377640	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211377574	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211377521	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211377468	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378299	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211378200	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211378203	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213296771	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296770	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213296767	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213296766	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296550	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296549	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296546	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296545	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296542	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
213296541	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213296630	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213296629	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296538	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296537	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296534	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296533	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y81E120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296663	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y82E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296623	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y82E080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213296621	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y82E100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296575	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y82E100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213296706	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	Y82E120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
211377757	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377643	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211377575	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211377524	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211377471	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211378302	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211378206	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211378209	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1	YPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213296731	YORK	HMH72B341	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
213296730	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211378905	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211378887	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378858	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
211378838	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211378822	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 200	1 310 \$
211378676	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378627	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211378564	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211378510	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
211378474	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211378287	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211378173	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211378171	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211378067	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211378034	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211378031	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211377999	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 800	1 290 \$
211377996	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211377926	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211377884	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211377861	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211377852	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
211377749	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211377628	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211377562	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211377509	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211377456	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 000	1 300 \$
211377423	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211377387	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211377363	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211377346	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211378679	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378630	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211378567	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211378513	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
211378477	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211378176	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211377752	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377631	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211377565	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211377512	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211377459	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211378290	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211378179	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211378182	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
213296769	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296768	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213296765	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213296764	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	25 400	1 270 \$
213296548	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296547	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296544	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296543	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296540	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
213296539	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
213296628	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213296627	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
213296536	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296535	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296532	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E120C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296531	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E120C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296662	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296622	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
213296620	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296574	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
213296705	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
211377754	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377634	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211377568	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211377515	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211377462	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	26 000	1 300 \$
211378293	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211378185	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211378188	YORK	HMH72B341	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211380203	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211380178	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211380152	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211380137	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211380111	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211380079	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211380051	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211379998	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211379969	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379918	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211379860	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211379804	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211379800	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211379612	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211379596	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211379590	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211379545	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211379539	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211379493	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211379478	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$
211379463	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211379438	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379401	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211379357	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211379312	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211379232	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379157	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211379057	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211379043	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211379030	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211379006	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211380085	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211380057	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211380004	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211379974	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379924	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211379809	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211379406	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211379364	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211379318	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379238	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379163	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379866	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211379813	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211379819	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213296586	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Y81E120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296584	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Y81E120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213296660	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	Y82E080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211379412	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211379370	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211379324	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379243	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379167	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211379871	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211379825	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211379831	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1	YPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211380216	YORK	HMH72B341	XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1		25 400	1 270 \$
211380214	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211380200	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211380175	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211380149	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211380134	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211380108	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211380074	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211380045	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211379992	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211379963	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379912	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211379853	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211379782	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211379779	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211379608	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211379587	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211379584	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211379537	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211379534	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211379490	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211379475	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379460	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211379435	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379393	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211379348	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211379303	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211379225	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379148	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211379054	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211379040	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211379027	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211379003	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211380076	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211380048	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211379995	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211379966	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379915	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211379785	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211379396	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211379351	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211379306	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379226	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379151	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211379856	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211379788	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211379791	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213296583	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296582	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213296659	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211379398	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211379354	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211379309	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379229	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379154	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211379858	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211379794	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211379797	YORK	HMH72B341	XAFC48FXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211380198	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211380172	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211380131	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211380105	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211380040	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211379957	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379907	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211379762	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211379759	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211379582	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211379579	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211379531	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211379528	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211379457	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211379432	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379294	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211379217	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379139	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211379089	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211379024	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211379000	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211378984	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211380043	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211379960	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379909	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211379765	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211379297	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379220	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379142	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211379092	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211379768	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211379772	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213296751	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Y81E120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296750	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Y81E120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213296710	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	Y82E080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211379300	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379223	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379145	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211379095	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211379774	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379777	YORK	HMH72B341	XAFD48FBCN1	YPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
211380195	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211380169	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211380128	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211380102	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211380034	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211379952	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379901	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
211379742	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211379739	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211379576	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211379573	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211379525	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211379522	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211379454	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211379429	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379285	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211379209	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379134	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 600	1 280 \$
211379080	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	25 400	1 270 \$
211379021	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211378997	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211378981	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 400	1 270 \$
211380037	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211379954	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379904	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
211379745	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211379288	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379212	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379137	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211379083	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211379747	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211379750	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213296749	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296748	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213296709	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211379291	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379214	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379138	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 600	1 280 \$
211379086	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	25 400	1 270 \$
211379753	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211379756	YORK	HMH72B341	XAFD48FXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213296646	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 600	1 280 \$
213296694	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 800	1 290 \$
211378917	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 800	1 290 \$
211378855	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211378778	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 600	1 280 \$
211378733	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 800	1 290 \$
211378673	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 200	1 310 \$
211378558	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 800	1 290 \$
211378383	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211378278	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211378097	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 400	1 270 \$
211378064	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211377954	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 800	1 290 \$
211377923	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 000	1 300 \$
211377881	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
211377819	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211377740	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211377619	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211377420	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$
211377386	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211378781	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 600	1 280 \$
211378736	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 800	1 290 \$
211378674	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 200	1 310 \$
211378561	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 800	1 290 \$
211378386	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211377743	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377622	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211378389	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211378281	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
213296642	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	25 000	1 250 \$
213296641	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	25 000	1 250 \$
213296640	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213296639	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213296591	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
213296590	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213296711	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
211377746	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377625	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211378392	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211378284	YORK	HMH72B341	XAHB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
211378914	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211378772	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211378727	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211378668	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211378552	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211378371	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211378269	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211378094	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211378061	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211377951	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211377920	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211377878	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211377816	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211377731	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211377611	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211377417	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
211377384	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211378775	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 \$
211378730	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211378671	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211378555	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211378374	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211377734	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211377614	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211378377	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211378272	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213296693	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Y81E040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296692	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Y81E040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
213296689	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Y81E080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296688	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Y81E080B12SMPS1	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213296759	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Y81E100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213296758	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	Y81E100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
211377737	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211377616	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211378380	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	YPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211378275	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1	YPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213296729	YORK	HMH72B341	XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 400	1 220 \$
213296728	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
211378913	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 000	1 250 \$
211378766	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 800	1 240 \$
211378723	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 000	1 250 \$
211378662	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211378546	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211378359	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
211378260	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211378091	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 600	1 230 \$
211378058	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211377948	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
211377917	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211377875	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211377813	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
211377722	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
211377602	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211377414	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 000	1 250 \$
211377381	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211378769	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 800	1 240 \$
211378724	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 000	1 250 \$
211378665	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211378549	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211378362	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
211377725	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211377605	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211378365	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211378263	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213296691	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296690	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213296687	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296686	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213296757	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213296756	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
211377728	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
211377608	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211378368	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
211378266	YORK	HMH72B341	XAHB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 000	1 250 \$
213296602	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+JMET12C S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
211378902	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211378884	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 800	1 290 \$
211378852	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 000	1 300 \$
211378835	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	26 400	1 320 \$
211378819	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	26 000	1 300 \$
211378656	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 400	1 320 \$
211378622	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 600	1 280 \$
211378540	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 600	1 280 \$
211378504	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 600	1 280 \$
211378468	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 600	1 280 \$
211378251	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 000	1 300 \$
211378154	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211378151	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211378055	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211378028	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	26 600	1 330 \$
211378025	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	26 600	1 330 \$
211377993	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	26 400	1 320 \$
211377990	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	26 400	1 320 \$
211377914	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 200	1 310 \$
211377873	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 200	1 310 \$
211377860	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 800	1 340 \$
211377849	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 600	1 280 \$
211377713	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 000	1 300 \$
211377593	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 200	1 310 \$
211377553	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211377500	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211377447	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	26 600	1 330 \$
211377411	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211377378	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 200	1 310 \$
211377360	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	26 200	1 310 \$
211377343	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211378659	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 400	1 320 \$
211378625	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 600	1 280 \$
211378543	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 600	1 280 \$
211378507	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 600	1 280 \$
211378471	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 600	1 280 \$
211378157	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211377716	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 000	1 300 \$
211377596	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211377556	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
211377503	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 800	1 290 \$
211377450	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	26 600	1 330 \$
211378254	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 000	1 300 \$
211378160	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211378163	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296723	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213296722	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213296638	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	26 000	1 300 \$
213296637	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	26 000	1 300 \$
213296593	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080C20LMPS1	25 800	1 290 \$
213296592	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080C20SMPS1	25 800	1 290 \$
213296632	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
213296631	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
213296589	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296588	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296626	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296625	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	25 600	1 280 \$
213296530	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213296529	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	26 000	1 300 \$
213296658	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
213296742	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	26 000	1 300 \$
211377719	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	26 000	1 300 \$
211377599	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	26 200	1 310 \$
211377559	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
211377506	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 800	1 290 \$
211377453	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	26 600	1 330 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378257	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	26 000	1 300 \$
211378165	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211378168	YORK	HMH72B341	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
211378899	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211378881	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211378850	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211378832	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211378816	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211378650	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211378616	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211378534	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
211378498	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211378462	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211378242	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211378135	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211378132	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211378052	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211378022	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211378019	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211377987	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$
211377984	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211377911	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211377870	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211377859	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211377846	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211377840	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$
211377704	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211377584	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211377545	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211377491	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211377408	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211377375	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211377357	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211377340	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211377334	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211378653	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211378619	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211378537	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378501	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211378465	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211378138	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211377707	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211377587	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211377548	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211377494	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211378245	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211378140	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211378143	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296554	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296553	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213296685	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213296684	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213296763	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296762	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213296675	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213296674	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213296755	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296754	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E100C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213296671	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296670	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E100C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213296667	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296666	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y81E120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213296579	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y82E080B12LMPS1	24 200	1 210 \$
213296577	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y82E080C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296708	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y82E100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296619	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y82E100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296527	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	Y82E120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
211377710	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211377590	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211377550	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211377497	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211378248	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211378146	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211378149	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1	YPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296604	YORK	HMH72B341	XAHC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
213296603	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211378896	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211378878	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211378847	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 400	1 220 \$
211378829	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211378813	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
211378644	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 000	1 250 \$
211378611	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
211378528	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
211378492	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211378456	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211378233	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211378116	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 600	1 280 \$
211378113	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 600	1 280 \$
211378049	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211378016	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 600	1 280 \$
211378013	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 600	1 280 \$
211377981	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 400	1 270 \$
211377978	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 400	1 270 \$
211377908	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211377867	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211377858	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211377843	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211377837	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	25 000	1 250 \$
211377696	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211377579	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211377536	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211377482	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211377405	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 200	1 260 \$
211377372	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211377355	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211377337	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211377331	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211378647	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 000	1 250 \$
211378613	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
211378531	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
211378495	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378459	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211378119	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 600	1 280 \$
211377699	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211377580	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211377539	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211377485	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211378236	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211378122	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211378124	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
213296552	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
213296551	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
213296683	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
213296682	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	25 000	1 250 \$
213296761	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E080C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296760	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E080C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213296673	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	24 800	1 240 \$
213296672	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	24 800	1 240 \$
213296753	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296752	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213296669	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296668	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100C20SMPS1	25 000	1 250 \$
213296665	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296664	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213296578	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	24 200	1 210 \$
213296576	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296707	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296618	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
213296526	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
211377701	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211377581	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211377542	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211377488	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
211378239	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211378127	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 600	1 280 \$
211378130	YORK	HMH72B341	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 600	1 280 \$
211380192	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211380166	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211380146	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211380125	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211380099	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211380068	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
211380028	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211379986	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211379946	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211379895	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211379844	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211379721	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211379718	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379642	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211379639	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$
211379605	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211379570	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211379568	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379519	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211379516	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211379487	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211379472	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211379451	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211379426	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211379384	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211379339	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211379276	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211379200	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211379125	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211379051	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211379039	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211379018	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211378994	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211380071	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211380031	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211379989	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211379949	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211379897	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211379724	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379644	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211379386	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379342	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211379279	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211379203	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211379128	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211379847	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211379727	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379730	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379647	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211379649	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211379389	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211379345	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211379282	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211379206	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211379131	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211379850	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211379733	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379736	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379652	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211379655	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1	YPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211380211	YORK	HMH72B341	XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
211380208	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211380189	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
211380164	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211380143	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 200	1 260 \$
211380122	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211380097	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211380063	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
211380022	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211379980	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 000	1 250 \$
211379940	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211379890	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211379836	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211379701	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211379698	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379621	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211379618	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379602	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211379565	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211379562	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379514	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211379511	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211379484	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 200	1 260 \$
211379469	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
211379449	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211379423	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211379376	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
211379330	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 200	1 260 \$
211379267	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211379191	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211379116	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211379049	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 400	1 270 \$
211379036	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211379015	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
211378991	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211380065	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
211380025	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211379983	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 000	1 250 \$
211379943	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211379892	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 800	1 240 \$
211379703	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379624	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	25 200	1 260 \$
211379379	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211379333	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211379270	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211379194	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211379119	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211379839	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211379706	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379709	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379627	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211379630	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211379381	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
211379336	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 200	1 260 \$
211379273	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379197	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211379122	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211379842	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211379712	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379715	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379633	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	25 200	1 260 \$
211379636	YORK	HMH72B341	XAHC48FXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	25 200	1 260 \$
211380186	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211380161	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211380119	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211380094	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211380016	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211379935	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211379884	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211379681	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211379678	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211379559	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211379556	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379508	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211379505	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211379446	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211379421	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211379258	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211379182	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211379107	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211379071	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$
211379013	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211378988	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211378978	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211380019	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211379937	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211379887	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV120C16MP11	24 800	1 240 \$
211379684	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211379261	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211379185	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211379110	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211379074	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211379686	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379689	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211379264	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211379188	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211379113	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211379077	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211379692	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211379695	YORK	HMH72B341	XAHD48FBCN1	YPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211380183	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 400	1 270 \$
211380158	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
211380116	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211380091	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
211380010	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 800	1 240 \$
211379929	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 800	1 240 \$
211379877	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 800	1 240 \$
211379661	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211379658	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
211379553	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
211379550	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379502	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 200	1 260 \$
211379499	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 200	1 260 \$
211379443	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 600	1 280 \$
211379418	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
211379249	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211379173	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211379098	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
211379064	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	24 800	1 240 \$
211379012	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
211378987	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211378975	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	25 000	1 250 \$
211380013	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 800	1 240 \$
211379932	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 800	1 240 \$
211379881	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLC120C16MP11	24 800	1 240 \$
211379664	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
211379252	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211379176	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211379101	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211379065	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211379667	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379669	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211379255	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 000	1 250 \$
211379179	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211379104	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
211379068	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	24 800	1 240 \$
211379672	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
211379675	YORK	HMH72B341	XAHD48FXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
213296606	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		26 000	1 300 \$
213296779	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		26 600	1 330 \$
211378929	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	26 200	1 310 \$
211378876	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	26 400	1 320 \$
211378809	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	26 200	1 310 \$
211378760	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	26 200	1 310 \$
211378718	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	26 800	1 340 \$
211378606	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	26 200	1 310 \$
211378444	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	26 000	1 300 \$
211378350	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	26 400	1 320 \$
211378110	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 800	1 290 \$
211378088	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	26 000	1 300 \$
211377975	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	25 800	1 290 \$
211377969	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	26 200	1 310 \$
211377945	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	26 400	1 320 \$
211377905	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	26 800	1 340 \$
211377834	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 800	1 290 \$
211377804	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	26 400	1 320 \$
211377687	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	26 600	1 330 \$
211377444	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	26 600	1 330 \$
211377402	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	26 800	1 340 \$
211378810	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	26 200	1 310 \$
211378763	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	26 200	1 310 \$
211378721	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	26 800	1 340 \$
211378609	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	26 200	1 310 \$
211378447	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	26 000	1 300 \$
211377807	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211377690	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211378450	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378353	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
213296601	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	26 600	1 330 \$
213296600	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	26 600	1 330 \$
213296727	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
213296726	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	26 400	1 320 \$
213296636	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
213296635	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
213296581	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	26 400	1 320 \$
211377810	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	26 400	1 320 \$
211377693	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	26 600	1 330 \$
211378453	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	26 000	1 300 \$
211378356	YORK	HMH72B341	XAUB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	26 400	1 320 \$
213296782	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
213296645	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 000	1 250 \$
211378926	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
211378873	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 000	1 250 \$
211378794	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
211378748	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211378703	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378591	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211378411	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 600	1 280 \$
211378326	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 400	1 270 \$
211378105	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 200	1 260 \$
211378082	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 200	1 260 \$
211377963	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 400	1 270 \$
211377939	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211377900	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
211377828	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	25 200	1 260 \$
211377780	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211377667	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211377438	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
211377396	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378799	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
211378751	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211378709	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
211378597	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211378417	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 600	1 280 \$
211377786	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377673	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211378423	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211378332	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
213296777	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
213296775	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
213296560	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
213296558	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
213296681	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	25 800	1 290 \$
213296679	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	25 800	1 290 \$
213296747	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
211377792	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211377679	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
211378429	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 600	1 280 \$
211378338	YORK	HMH72B341	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 400	1 270 \$
211380219	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV		25 400	1 270 \$
211380206	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	26 000	1 300 \$
211380181	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211380155	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 800	1 290 \$
211380140	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 800	1 290 \$
211380113	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 400	1 270 \$
211380082	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 600	1 280 \$
211380054	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 200	1 260 \$
211380001	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 400	1 270 \$
211379972	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379921	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 400	1 270 \$
211379863	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 800	1 290 \$
211379807	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 800	1 290 \$
211379802	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 800	1 290 \$
211379615	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
211379599	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211379593	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211379548	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	25 600	1 280 \$
211379542	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	25 600	1 280 \$
211379496	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 800	1 290 \$
211379481	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211379466	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	26 000	1 300 \$
211379440	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379404	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
211379361	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 600	1 280 \$
211379315	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 400	1 270 \$
211379236	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
211379161	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 800	1 290 \$
211379060	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 800	1 290 \$
211379045	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
211379033	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 800	1 290 \$
211379009	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	25 800	1 290 \$
211380088	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 600	1 280 \$
211380060	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 200	1 260 \$
211380007	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 400	1 270 \$
211379977	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 400	1 270 \$
211379926	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 400	1 270 \$
211379811	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 800	1 290 \$
211379409	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211379367	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211379321	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379240	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379164	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211379868	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211379816	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211379822	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
213296587	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	25 200	1 260 \$
213296585	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	25 200	1 260 \$
213296661	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	25 000	1 250 \$
211379415	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
211379373	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 600	1 280 \$
211379327	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 400	1 270 \$
211379246	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
211379170	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 800	1 290 \$
211379874	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 800	1 290 \$
211379828	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 800	1 290 \$
211379834	YORK	HMH72B341	XAUC48FXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 800	1 290 \$
206921528	YORK	HMH72B361	AE36BX21+TXV		24 400	1 220 \$
206787282	YORK	HMH72B361	AE36CX21+TXV		24 000	1 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921527	YORK	HMH72B361	AVC36BX21+TXV		24 600	1 230 \$
206921526	YORK	HMH72B361	AVC36CX21+TXV		24 200	1 210 \$
206921502	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921476	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921462	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921384	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
207334456	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206921279	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206921246	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206921477	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921463	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921385	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206921386	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206921387	YORK	HMH72B361	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206921498	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921489	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206921468	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921454	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921444	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921418	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921368	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921352	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207334452	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207334447	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921275	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206921270	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921261	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921242	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206921229	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921202	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207175963	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175954	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921472	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921458	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921448	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921422	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921372	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921233	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921206	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921376	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921356	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921237	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921210	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921380	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921360	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924125	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206921521	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206921511	YORK	HMH72B361	CF36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206921524	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206921520	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206921510	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206921497	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921488	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206921466	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921452	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921442	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921416	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921364	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921349	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207334451	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207334446	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921274	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206921269	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921260	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921241	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206921226	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921199	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207175962	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175953	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921467	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921453	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921443	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921417	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921365	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921227	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921200	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921366	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921350	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921228	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921201	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921367	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921351	YORK	HMH72B361	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921517	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206921514	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206921507	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206921504	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206921493	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206921484	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206921480	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206921434	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921426	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921408	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921400	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921392	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921337	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921310	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921309	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921282	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206921281	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207334443	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207334440	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206921265	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206921256	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921252	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921248	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921214	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206921187	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921175	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206921163	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206921151	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207175958	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175949	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207175945	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207175941	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206921435	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921427	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921409	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921401	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921393	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921311	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921283	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206921215	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921188	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921176	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921164	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921152	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921338	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921312	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921313	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921284	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921285	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921216	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921189	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921177	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921165	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921153	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921339	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921314	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921315	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921286	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921287	YORK	HMH72B361	CF36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921503	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921478	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921464	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921388	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207334457	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
206921280	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
206921247	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 000	1 200 \$
206921479	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921465	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921389	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
206921390	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206921391	YORK	HMH72B361	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
206921500	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921491	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206921470	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921456	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921446	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921420	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921370	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921354	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207334454	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207334449	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921277	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206921272	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921263	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921244	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206921231	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921204	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207175965	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175956	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921474	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921460	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921450	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921424	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921374	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921235	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921208	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921378	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921358	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921239	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921212	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921382	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921362	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206924126	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1+ME08BN21		23 600	1 180 \$
206921523	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1+ME12BN21		24 400	1 220 \$
206921513	YORK	HMH72B361	CM36BBCA1+MVC12BN21		24 400	1 220 \$
206921525	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		23 600	1 180 \$
206921522	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206921512	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+MVC12BN21+TXV		24 400	1 220 \$
206921499	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921490	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206921469	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921455	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921445	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921419	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921369	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921353	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207334453	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207334448	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921276	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206921271	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921262	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921243	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206921230	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921203	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207175964	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175955	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921473	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921459	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921449	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921423	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921373	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921234	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921207	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921377	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921357	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921238	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921211	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921381	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921361	YORK	HMH72B361	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921495	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206921486	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206921482	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206921437	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921429	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921411	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921403	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921395	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921341	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921320	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921317	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921292	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206921289	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207334445	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207334442	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206921267	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206921258	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921254	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921250	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921218	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206921191	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921179	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206921167	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206921155	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207175960	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175951	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207175947	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207175943	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206921440	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921432	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921414	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921406	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921398	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921323	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921295	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206921221	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921194	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921182	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921170	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921158	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921344	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921326	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921329	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921298	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921301	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921224	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921197	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921185	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921173	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921161	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921347	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921332	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921335	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921304	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921307	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921519	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+ME12CN21		24 200	1 210 \$
206921516	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+ME16CN21		23 800	1 190 \$
206921509	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC12CN21		24 000	1 200 \$
206921506	YORK	HMH72B361	CM36CBCA1+MVC16CN21		24 200	1 210 \$
206921518	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+ME12CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206921515	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+ME16CN21+TXV		23 800	1 190 \$
206921508	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+MVC12CN21+TXV		24 000	1 200 \$
206921505	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		24 200	1 210 \$
206921494	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206921485	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206921481	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921436	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921428	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921410	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921402	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921394	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921340	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921319	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921316	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921291	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206921288	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
207334444	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207334441	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 200	1 210 \$
206921266	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206921257	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921253	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921249	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921217	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206921190	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921178	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206921166	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206921154	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207175959	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175950	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207175946	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207175942	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206921439	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921431	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921413	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921405	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921397	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921322	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921294	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206921220	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921193	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921181	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921169	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921157	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921343	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921325	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921328	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921297	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921300	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921223	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921196	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921184	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921172	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921160	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921346	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921331	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921334	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921303	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921306	YORK	HMH72B361	CM36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921501	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	24 600	1 230 \$
206921492	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
206921471	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921457	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921447	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921421	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921371	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921355	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207334455	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
207334450	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921278	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
206921273	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921264	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921245	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
206921232	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	24 400	1 220 \$
206921205	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
207175966	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175957	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921475	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
206921461	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	24 600	1 230 \$
206921451	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
206921425	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921375	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
206921236	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921209	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921379	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921359	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921240	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	24 400	1 220 \$
206921213	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921383	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
206921363	YORK	HMH72B361	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
206921496	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	24 000	1 200 \$
206921487	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
206921483	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	24 600	1 230 \$
206921438	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921430	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921412	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921404	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921396	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
206921342	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921321	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921318	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921293	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	24 600	1 230 \$
206921290	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	24 600	1 230 \$
206921268	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
206921259	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
206921255	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	24 600	1 230 \$
206921251	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921219	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	25 000	1 250 \$
206921192	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
206921180	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	24 400	1 220 \$
206921168	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	24 400	1 220 \$
206921156	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	24 400	1 220 \$
207175961	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 600	1 230 \$
207175952	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
207175948	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
207175944	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 200	1 210 \$
206921441	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	24 600	1 230 \$
206921433	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	24 400	1 220 \$
206921415	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	24 600	1 230 \$
206921407	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
206921399	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206921324	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
206921296	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	24 600	1 230 \$
206921222	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921195	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921183	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921171	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921159	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921345	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921327	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921330	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921299	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921302	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
206921225	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	25 000	1 250 \$
206921198	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921186	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	24 400	1 220 \$
206921174	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	24 400	1 220 \$
206921162	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	24 400	1 220 \$
206921348	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	24 400	1 220 \$
206921333	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
206921336	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
206921305	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	24 600	1 230 \$
206921308	YORK	HMH72B361	CU36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	24 600	1 230 \$
208613134	YORK	HMH72B361	JHETB36DBCS2N1		25 400	1 270 \$
208500199	YORK	HMH72B361	JHETB36DXXS2N1+TXV		25 000	1 250 \$
208613217	YORK	HMH72B361	JHETC36DBCS2N1		25 000	1 250 \$
208500569	YORK	HMH72B361	JHETC36DXXS2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208613159	YORK	HMH72B361	JHVTB36DBCC2N1		25 200	1 260 \$
208500340	YORK	HMH72B361	JHVTB36DXXC2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208613099	YORK	HMH72B361	JHVTC36DBCC2N1		25 000	1 250 \$
208500029	YORK	HMH72B361	JHVTC36DXXC2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207355991	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207355978	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207356241	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
211659829	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 800	1 290 \$
207356193	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207355935	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 600	1 230 \$
207356178	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
207355980	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356243	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
211659830	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 800	1 290 \$
211659831	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
212450778	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	24 800	1 240 \$
212450773	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	24 800	1 240 \$
211659832	YORK	HMH72B361	XAFA30DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 800	1 290 \$
211659392	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211659389	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211659380	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211659373	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211659384	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211659362	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211659356	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211659847	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211659821	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211659811	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211659786	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211659783	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211659770	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$
211659768	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$
211659765	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211659760	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211659751	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211659744	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211659729	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211659700	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211659695	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211659385	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$
211659363	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211659357	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211659848	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211659822	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
211659745	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211659730	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211659823	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211659812	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212452662	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
212452658	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
212452644	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212452640	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212454188	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212454183	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212586677	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
211659746	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211659731	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211659824	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211659813	YORK	HMH72B361	XAFB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
209201987	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
209202187	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
209201900	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
209201981	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
209202365	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
209202300	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
209202050	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
209201971	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
209202363	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
209201882	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
209201969	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
209201967	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
209202183	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
209201964	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
209202351	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
209201871	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
209202343	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
209202279	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
209201903	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
209201982	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
209202368	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
209202303	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
209202051	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
209202353	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209201874	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209202053	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
209201973	YORK	HMH72B361	XAFB36DBC1	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212449719	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Y81E040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212449710	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Y81E040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212450756	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Y81E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212450747	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Y81E080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212451406	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Y81E100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212451401	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Y81E100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212586702	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1	Y82E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
209202355	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209201876	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209202056	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1	YPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
209201975	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1	YPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
210627700	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1		25 200	1 260 \$
208613133	YORK	HMH72B361	XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1		25 400	1 270 \$
210619108	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208500190	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 400	1 270 \$
207430566	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207430579	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207355988	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207355984	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
207356245	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207355972	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
207356234	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207355961	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207356212	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
207355942	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
207356189	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207356185	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207355931	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207355928	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207355923	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207355915	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$
207356168	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356157	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207356142	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207355893	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207356246	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
207355973	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
207356236	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207355962	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207356214	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
207356169	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207356159	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207356216	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207355944	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212449706	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212449701	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212450743	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212450739	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212451398	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212451395	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212586701	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
207356171	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207356160	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207356218	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207355946	YORK	HMH72B361	XAFB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
211659378	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
211659376	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
211659372	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211659369	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211659367	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 600	1 230 \$
211659354	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211659853	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 200	1 210 \$
211659845	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211659839	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 200	1 210 \$
211659835	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 200	1 210 \$
211659808	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211659796	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
211659795	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
211659782	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211659779	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659778	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 200	1 260 \$
211659775	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
211659774	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
211659764	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211659759	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211659756	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
211659754	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 400	1 220 \$
211659741	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211659726	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
211659717	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
211659711	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 800	1 240 \$
211659705	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
211659699	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211659694	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211659691	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
211659689	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 800	1 240 \$
211659355	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211659854	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 200	1 210 \$
211659846	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$
211659840	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 200	1 210 \$
211659836	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 200	1 210 \$
211659797	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
211659742	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211659727	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211659718	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
211659712	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211659706	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211659809	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211659798	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
211659799	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212450734	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212450729	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212449697	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212449693	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	24 600	1 230 \$
212450707	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212450702	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212449688	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	24 800	1 240 \$
212449684	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212452591	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	24 800	1 240 \$
212452586	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	24 800	1 240 \$
212586773	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212586676	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212586792	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	24 600	1 230 \$
212586769	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	24 800	1 240 \$
212586669	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	25 000	1 250 \$
211659743	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211659728	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
211659719	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
211659713	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	24 800	1 240 \$
211659707	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
211659810	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 800	1 240 \$
211659800	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
211659801	YORK	HMH72B361	XAFC30CXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
209202064	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
210627694	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
209202369	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
209201985	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210627701	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
209201977	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
209202061	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
209202296	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
209202292	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
209202057	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$
209202043	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
209201887	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
209201885	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
209202290	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
209201880	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
209201878	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
209202360	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
209202359	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
209202185	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
209202288	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
209202357	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
209202287	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
209202281	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209202177	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
209202037	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
209202345	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
209201957	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
209202341	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
209202339	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
209202035	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
209201979	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
209202063	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
209202298	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
209202294	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
209202059	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
209201889	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
209202284	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209202179	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209202039	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
209202347	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
209202046	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
209201891	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
209201893	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212452636	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212452631	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212454218	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212454215	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212450725	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E080C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212450720	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212454179	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212454175	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212450673	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212450669	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212451393	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212451391	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E100C20SMPS1	25 600	1 280 \$
212453358	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212453353	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y81E120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212586755	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y82E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212586698	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y82E080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212586723	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y82E100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212586746	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y82E100C20LMPS1	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212586694	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	Y82E120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
209202285	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
209202181	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
209202041	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	YP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
209202349	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
209202048	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	YPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
209201896	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	YPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
209201898	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1	YPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
208613158	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1		24 800	1 240 \$
208613216	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1		24 200	1 210 \$
208613245	YORK	HMH72B361	XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1		24 400	1 220 \$
208500338	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
208500566	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208500733	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
207430565	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207430564	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		25 000	1 250 \$
207430563	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV		24 600	1 230 \$
207430562	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+MVC16CN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207356253	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 600	1 280 \$
210619402	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 800	1 240 \$
207356251	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	25 600	1 280 \$
207355983	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210619302	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 600	1 280 \$
207355968	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207356231	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	25 000	1 250 \$
207355957	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207355954	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	25 200	1 260 \$
207356227	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356207	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 600	1 280 \$
207356196	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 400	1 270 \$
207356194	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 200	1 260 \$
207355941	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207355939	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 400	1 270 \$
207356184	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 400	1 270 \$
207355937	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 800	1 240 \$
207356182	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 800	1 240 \$
207355926	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207355921	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207356180	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	25 200	1 260 \$
207355919	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	25 200	1 260 \$
207355910	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207355904	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207356151	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 800	1 290 \$
207356146	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 400	1 270 \$
207355899	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 200	1 260 \$
207355897	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207356141	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207356139	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	25 200	1 260 \$
207356137	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	23 200	1 160 \$
207355970	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207356232	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	25 000	1 250 \$
207355959	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207355955	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	25 200	1 260 \$
207356229	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	25 200	1 260 \$
207356198	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 200	1 260 \$
207355911	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207355906	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207356153	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
207356148	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
207355900	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207356209	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
207356200	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207356202	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
212452627	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212452622	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212454212	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	25 600	1 280 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212454208	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	25 600	1 280 \$
212450716	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212450711	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E080C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212454170	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212454166	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212450664	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212450660	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212451389	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212451387	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E100C20SMPS1	25 600	1 280 \$
212453349	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	25 800	1 290 \$
212453345	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	25 800	1 290 \$
212586754	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212586697	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212586722	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	25 600	1 280 \$
212586745	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	25 600	1 280 \$
212586693	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	25 600	1 280 \$
207355913	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207355908	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207356155	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 800	1 290 \$
207356149	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 400	1 270 \$
207355902	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 200	1 260 \$
207356211	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 600	1 280 \$
207356203	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 200	1 260 \$
207356205	YORK	HMH72B361	XAFC36DXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 200	1 260 \$
211659391	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		23 800	1 190 \$
211659388	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 200	1 210 \$
211659379	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 000	1 200 \$
211659371	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	23 600	1 180 \$
211659382	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	23 800	1 190 \$
211659360	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 000	1 200 \$
211659352	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211659843	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211659817	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 200	1 210 \$
211659805	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 000	1 200 \$
211659785	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	23 800	1 190 \$
211659781	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659767	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 000	1 200 \$
211659763	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
211659758	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211659738	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 000	1 200 \$
211659723	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 400	1 220 \$
211659698	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$
211659693	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211659383	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	23 800	1 190 \$
211659361	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 000	1 200 \$
211659353	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211659844	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211659818	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 200	1 210 \$
211659739	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 000	1 200 \$
211659724	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
211659819	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
211659806	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 000	1 200 \$
212450769	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	23 600	1 180 \$
212450765	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	23 600	1 180 \$
212452618	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212452613	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	23 600	1 180 \$
212453384	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	23 400	1 170 \$
212453379	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	23 400	1 170 \$
212593878	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	23 200	1 160 \$
211659740	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 000	1 200 \$
211659725	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 400	1 220 \$
211659820	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	24 200	1 210 \$
211659807	YORK	HMH72B361	XAHB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 000	1 200 \$
209404205	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$
209404194	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
209404191	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$
209404187	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
209404177	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210627696	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
209404143	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
209404141	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209404125	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
209404102	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
209404076	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209404196	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
209404192	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$
209404189	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
209404178	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210627697	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$
209404104	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210627698	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
212453419	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Y81E040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212453414	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Y81E040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212451459	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Y81E080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212451454	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Y81E080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212453375	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Y81E100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212453371	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	Y81E100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
209404106	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210627699	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1	YPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
209408051	YORK	HMH72B361	XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1		24 400	1 220 \$
208500438	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208206704	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208206673	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 400	1 220 \$
208197834	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 800	1 240 \$
208197557	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 000	1 200 \$
208197544	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 600	1 230 \$
208197826	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 800	1 240 \$
208197820	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
208197814	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
210619038	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	24 800	1 240 \$
208197515	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
208197490	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 400	1 220 \$
208197487	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208197475	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 200	1 210 \$
208197783	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208197471	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 000	1 250 \$
208197464	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 200	1 210 \$
208197765	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208197446	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 000	1 250 \$
208197744	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	23 800	1 190 \$
208197737	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208197547	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 600	1 230 \$
208197829	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 800	1 240 \$
208197823	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
208197817	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
210619039	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	24 800	1 240 \$
208197768	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208197449	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210619040	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
208197518	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
212453410	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	24 400	1 220 \$
212453405	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	24 400	1 220 \$
212451450	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212451445	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212453366	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212453362	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
208197771	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
208197452	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 000	1 250 \$
210619041	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	24 800	1 240 \$
208197522	YORK	HMH72B361	XAHB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
211659377	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	24 800	1 240 \$
211659375	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211659370	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
211659368	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 400	1 220 \$
211659366	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	24 000	1 200 \$
211659855	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 400	1 220 \$
211659851	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	23 800	1 190 \$
211659841	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 000	1 200 \$
211659837	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	23 800	1 190 \$
211659833	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	23 800	1 190 \$
211659802	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 200	1 210 \$
211659789	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	24 600	1 230 \$
211659788	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211659780	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	23 800	1 190 \$
211659777	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	24 600	1 230 \$
211659776	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	24 600	1 230 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659773	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 400	1 220 \$
211659772	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 400	1 220 \$
211659762	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 400	1 220 \$
211659757	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 400	1 220 \$
211659755	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
211659753	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	23 800	1 190 \$
211659735	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 200	1 210 \$
211659720	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211659714	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	24 800	1 240 \$
211659708	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	24 600	1 230 \$
211659702	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	24 600	1 230 \$
211659697	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 200	1 210 \$
211659692	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 400	1 220 \$
211659690	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 400	1 220 \$
211659688	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	24 400	1 220 \$
211659351	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 400	1 220 \$
211659852	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	23 800	1 190 \$
211659842	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 000	1 200 \$
211659838	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	23 800	1 190 \$
211659834	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	23 800	1 190 \$
211659790	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	24 600	1 230 \$
211659736	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 200	1 210 \$
211659721	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
211659715	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211659709	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
211659703	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	24 600	1 230 \$
211659803	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
211659791	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
211659792	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
212451439	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	23 600	1 180 \$
212451433	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	23 600	1 180 \$
212454205	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	23 600	1 180 \$
212454201	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	23 600	1 180 \$
212450698	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	23 800	1 190 \$
212450694	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	23 800	1 190 \$
212454161	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	24 400	1 220 \$
212454157	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	24 400	1 220 \$
212450637	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	24 200	1 210 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212450633	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	24 200	1 210 \$
212586793	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	23 200	1 160 \$
212586770	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	24 000	1 200 \$
212586670	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	24 200	1 210 \$
212586784	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	24 000	1 200 \$
212586768	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	24 200	1 210 \$
211659737	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 200	1 210 \$
211659722	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 600	1 230 \$
211659716	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	24 800	1 240 \$
211659710	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	24 600	1 230 \$
211659704	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	24 600	1 230 \$
211659804	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 200	1 210 \$
211659793	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	24 600	1 230 \$
211659794	YORK	HMH72B361	XAHC30CXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	24 600	1 230 \$
209404203	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210627702	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
209404200	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
209404198	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210627695	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
209404184	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
209404180	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
209404173	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
209404170	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
209404167	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
209404156	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
209404146	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
209404144	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
209404139	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
209404137	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
209404135	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
209404133	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
209404132	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
209404123	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
209404121	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$
209404119	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
209404107	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
209404097	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
209404092	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209404087	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
209404075	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
209404073	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
209404071	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
209404185	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
209404182	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
209404175	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
209404172	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
209404168	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
209404148	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
209404109	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
209404099	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
209404094	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
209404088	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
209404158	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
209404149	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
209404151	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212451431	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212451427	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212453401	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E080C20LMPS1	25 200	1 260 \$
212453397	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212450690	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212450685	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212452609	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E100C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212452604	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212450655	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212450651	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212450628	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212450624	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y81E120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212586730	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y82E080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212586753	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y82E080C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212586696	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y82E100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
212586721	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y82E100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212586744	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	Y82E120C20LMPS1	25 200	1 260 \$
209404111	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	YP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
209404101	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	YP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
209404096	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	YP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
209404090	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	YP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209404160	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
209404153	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	YPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
209404155	YORK	HMH72B361	XAHC36DBCN1	YPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
208500440	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV		24 200	1 210 \$
208500196	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV		24 400	1 220 \$
208500730	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV		24 000	1 200 \$
208206688	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV		24 400	1 220 \$
208206686	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV		24 600	1 230 \$
208206629	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV		24 200	1 210 \$
208206702	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV		24 400	1 220 \$
208197832	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	25 200	1 260 \$
210619304	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	24 400	1 220 \$
208197553	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 200	1 210 \$
208197550	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	24 800	1 240 \$
210619002	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	25 000	1 250 \$
208197538	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 400	1 270 \$
208197531	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	24 600	1 230 \$
208197525	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 800	1 240 \$
208197807	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	24 600	1 230 \$
208197801	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	24 600	1 230 \$
208197792	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
208197496	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	25 000	1 250 \$
208197494	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	25 000	1 250 \$
208197789	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 600	1 230 \$
208197484	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	25 000	1 250 \$
208197481	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	25 000	1 250 \$
208197478	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	24 200	1 210 \$
208197786	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	24 200	1 210 \$
208197780	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 200	1 210 \$
208197777	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 400	1 270 \$
208197468	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E080C16MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208197774	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	24 800	1 240 \$
208197455	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 200	1 260 \$
208197756	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 400	1 270 \$
208197436	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	25 200	1 260 \$
208197747	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	25 000	1 250 \$
208197427	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	25 000	1 250 \$
208197741	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 400	1 220 \$
208197424	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 400	1 270 \$
208197421	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	24 800	1 240 \$
208197416	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 800	1 140 \$
208197541	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 400	1 270 \$
208197534	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	24 600	1 230 \$
208197528	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 800	1 240 \$
208197810	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	24 600	1 230 \$
208197804	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	24 600	1 230 \$
208197499	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	25 000	1 250 \$
208197459	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
208197759	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
208197440	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
208197750	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
208197430	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208197796	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208197503	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
208197506	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
212451424	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212451420	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212453392	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E080C20LMPS1	25 200	1 260 \$
212453388	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E080C20SMPS1	25 200	1 260 \$
212450681	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	24 600	1 230 \$
212450678	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	24 600	1 230 \$
212452600	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212452595	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212450646	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100C20LMPS1	25 400	1 270 \$
212450642	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E100C20SMPS1	25 400	1 270 \$
212450620	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	25 400	1 270 \$
212450615	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	25 400	1 270 \$
212586729	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212586752	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	25 400	1 270 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212586695	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	25 200	1 260 \$
212586720	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	25 000	1 250 \$
212586743	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	25 200	1 260 \$
208197462	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 200	1 260 \$
208197762	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 400	1 270 \$
208197443	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	25 200	1 260 \$
208197753	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	25 000	1 250 \$
208197433	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	25 000	1 250 \$
208197799	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
208197509	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	25 000	1 250 \$
208197512	YORK	HMH72B361	XAHC36DXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	25 000	1 250 \$
211659393	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV		24 800	1 240 \$
211659390	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		24 600	1 230 \$
211659381	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	24 400	1 220 \$
211659374	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 600	1 230 \$
211659386	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	24 400	1 220 \$
211659364	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	24 400	1 220 \$
211659358	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	24 800	1 240 \$
211659849	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	24 400	1 220 \$
211659825	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 000	1 250 \$
211659814	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	24 600	1 230 \$
211659787	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	24 200	1 210 \$
211659784	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	24 200	1 210 \$
211659771	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E040A10MP12	24 200	1 210 \$
211659769	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	24 400	1 220 \$
211659766	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	24 800	1 240 \$
211659761	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	24 800	1 240 \$
211659752	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 400	1 220 \$
211659747	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	24 600	1 230 \$
211659732	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	24 800	1 240 \$
211659701	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	24 800	1 240 \$
211659696	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	24 800	1 240 \$
211659387	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	24 400	1 220 \$
211659365	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	24 400	1 220 \$
211659359	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	24 800	1 240 \$
211659850	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	24 400	1 220 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211659826	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 000	1 250 \$
211659748	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211659733	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211659827	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211659815	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
212452671	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	24 600	1 230 \$
212452666	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	24 600	1 230 \$
212452653	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
212452649	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	24 400	1 220 \$
212454196	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	25 000	1 250 \$
212454191	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	25 000	1 250 \$
212586678	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	24 400	1 220 \$
211659749	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	24 600	1 230 \$
211659734	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	24 800	1 240 \$
211659828	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 000	1 250 \$
211659816	YORK	HMH72B361	XAUB30CXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	24 600	1 230 \$
210619110	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV		25 200	1 260 \$
208500193	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV		25 400	1 270 \$
207430567	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV		24 800	1 240 \$
207430580	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV		24 800	1 240 \$
207355989	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL8E060A12UH11	25 400	1 270 \$
207355986	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TL9E060B12UH11	24 800	1 240 \$
207356248	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E040A12MP11	25 200	1 260 \$
207355975	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E060A12MP11	25 400	1 270 \$
207356237	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E080B12MP11	25 800	1 290 \$
207355964	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8E100B12MP11	25 200	1 260 \$
207356220	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V060A12MP12	25 200	1 260 \$
207355947	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8V080B12MP12	25 200	1 260 \$
207356191	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y060A12MP11	25 000	1 250 \$
207356187	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM8Y080B12MP11	25 000	1 250 \$
207355933	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060A10MP12	25 200	1 260 \$
207355929	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E060B12MP12	25 600	1 280 \$
207355924	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9E080B12MP12	25 800	1 290 \$
207355916	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V040A10MP12	24 800	1 240 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356173	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V060B12MP12	25 600	1 280 \$
207356162	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9V080B12MP12	25 800	1 290 \$
207356144	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y060B12MP11	25 600	1 280 \$
207355895	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TM9Y080B12MP11	25 800	1 290 \$
207356250	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE040A12MP11	25 200	1 260 \$
207355977	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE060A12MP11	25 400	1 270 \$
207356239	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE080B12MP11	25 800	1 290 \$
207355966	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLE100B12MP11	25 200	1 260 \$
207356222	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TMLV060A12MP12	25 200	1 260 \$
207356174	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207356164	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207356223	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207355949	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	TPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
212449723	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E040A12LMPS1	25 600	1 280 \$
212449715	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E040A12SMPS1	25 600	1 280 \$
212450760	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
212450752	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E080B12SMPS1	25 400	1 270 \$
212451415	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E100B12LMPS1	26 000	1 300 \$
212451403	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Y81E100B12SMPS1	26 000	1 300 \$
212586703	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	Y82E080B12LMPS1	25 400	1 270 \$
207356176	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C060B12MP13	25 600	1 280 \$
207356166	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YP9C080B12MP13	25 800	1 290 \$
207356225	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC060A12MP13	25 200	1 260 \$
207355952	YORK	HMH72B361	XAUB36DXXN1+TXV	YPLC080B12MP13	25 200	1 260 \$
206787283	YORK	HMH72B481	AE60DX21+TXV		30 200	1 510 \$
206971182	YORK	HMH72B481	AVC60DX21+TXV		30 600	1 530 \$
206971183	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971180	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971178	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971176	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971166	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971164	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971160	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971172	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971168	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971147	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971146	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971133	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971132	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207334438	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207334435	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207334434	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251147	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251145	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971126	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971108	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971120	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971114	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207175975	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207175973	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207175971	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971161	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971173	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971169	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971148	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971134	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971127	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971109	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971121	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971115	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971149	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971150	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971135	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971136	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971128	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971110	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971122	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971116	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971151	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971152	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971137	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971138	YORK	HMH72B481	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971184	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		30 000	1 500 \$
206971181	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+MVC14DN21+TXV		29 200	1 460 \$
206971179	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		30 200	1 510 \$
206971177	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
206971167	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
206971165	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
206971162	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971174	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971170	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971154	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
206971153	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971140	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	29 800	1 490 \$
206971139	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207334439	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207334437	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207334436	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
207251148	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	31 200	1 560 \$
207251146	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	31 000	1 550 \$
206971129	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	30 800	1 540 \$
206971111	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
206971123	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
206971117	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	30 800	1 540 \$
207175976	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207175974	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207175972	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
206971163	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
206971175	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
206971171	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
206971155	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
206971141	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
206971130	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971112	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971124	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971118	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971156	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971157	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971142	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971143	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
206971131	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	30 800	1 540 \$
206971113	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
206971125	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
206971119	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	30 800	1 540 \$
206971158	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
206971159	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
206971144	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
206971145	YORK	HMH72B481	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208613244	YORK	HMH72B481	JHETC60HBCS2N1		29 800	1 490 \$
208500727	YORK	HMH72B481	JHETC60HXXS2N1+TXV		29 600	1 480 \$
210619113	YORK	HMH72B481	JHETD60HBCS2N1		29 800	1 490 \$
208613194	YORK	HMH72B481	JHETD60JBCS2N1		30 200	1 510 \$
208500447	YORK	HMH72B481	JHETD60JXXS2N1+TXV		30 000	1 500 \$
208613064	YORK	HMH72B481	JHVTC60HBCC2N1		29 800	1 490 \$
208499839	YORK	HMH72B481	JHVTC60HXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210619310	YORK	HMH72B481	JHVTD60HBCC2N1		29 400	1 470 \$
208613193	YORK	HMH72B481	JHVTD60JBCS2N1		29 800	1 490 \$
208500445	YORK	HMH72B481	JHVTD60JXXC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
212454556	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y81E080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212454553	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y81E080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212454525	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y81E080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212454521	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y81E080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212454499	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y81E100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212454495	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y81E100C16SMPS1	30 400	1 520 \$
212451035	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y81E100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212451031	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y81E100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212454468	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y81E120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212454465	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y81E120C16SMPS1	29 400	1 470 \$
212586686	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y82E080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212586684	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y82E100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212586682	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y82E100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212586680	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1	Y82E120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210440227	YORK	HMH72B481	XAFC60HBCN1+JMVT17C2N1		30 000	1 500 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210440226	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV		30 000	1 500 \$
207430574	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV		29 200	1 460 \$
207430583	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV		30 400	1 520 \$
207430576	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC12CN 21+TXV		28 800	1 440 \$
207430581	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+MVC16CN 21+TXV		29 800	1 490 \$
207356322	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 200	1 460 \$
207356061	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 800	1 490 \$
207356058	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 000	1 500 \$
207356055	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 000	1 500 \$
207356051	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 000	1 500 \$
207356308	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 400	1 470 \$
207356307	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 400	1 470 \$
207356296	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 600	1 480 \$
207356294	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 200	1 460 \$
207356292	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
207356291	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 800	1 490 \$
207356285	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 600	1 480 \$
207356283	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 600	1 480 \$
207356278	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V080C16MP12	30 600	1 530 \$
207356027	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 800	1 540 \$
207356021	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	31 000	1 550 \$
207356133	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 000	1 500 \$
207356060	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 000	1 500 \$
207356056	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 000	1 500 \$
207356053	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 000	1 500 \$
207356310	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 400	1 470 \$
207356298	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 200	1 460 \$
207356280	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207356028	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207356023	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207356312	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207356314	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207356299	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356301	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
212454548	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212454544	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212454518	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y81E080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212454515	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y81E080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212454491	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212454487	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	30 400	1 520 \$
212451028	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y81E100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212451024	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y81E100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212454461	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212454457	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	29 400	1 470 \$
212586685	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212586683	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212586681	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212586679	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
207356281	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	30 600	1 530 \$
207356030	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	30 800	1 540 \$
207356025	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	31 000	1 550 \$
207356315	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	29 400	1 470 \$
207356317	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	29 400	1 470 \$
207356303	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	29 200	1 460 \$
207356305	YORK	HMH72B481	XAFC60HXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	29 200	1 460 \$
212451070	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y81E080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212451062	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y81E080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212452861	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y81E080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212452854	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y81E080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212449950	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y81E100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212449943	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y81E100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212453512	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y81E100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212453504	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y81E100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212454449	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y81E120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212454442	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y81E120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212586714	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y82E080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212586711	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y82E100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212586708	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y82E100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212586705	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1	Y82E120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210440239	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1		29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210440222	YORK	HMH72B481	XAFD60HBCN1+JMVT20D C2N1		29 600	1 480 \$
210440238	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$
210440221	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$
212451058	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212451054	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212452850	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y81E080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212452846	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y81E080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212449939	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212449935	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212453500	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y81E100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212453497	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y81E100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212454438	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212454434	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212586713	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212586710	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212586707	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212586704	YORK	HMH72B481	XAFD60HXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
210619189	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$
210619185	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$
209202093	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
210618961	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210618957	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$
210619249	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
209202249	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9V080C16MP12	30 400	1 520 \$
209202162	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
210619190	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$
210619186	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
209202164	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
212452896	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y81E080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212452892	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y81E080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212451050	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y81E080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212451047	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y81E080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212451653	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y81E100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212451649	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y81E100C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212451020	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y81E100C20LMPS1	30 400	1 520 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212451017	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y81E100C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212454431	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y81E120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212454427	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y81E120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212586781	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y82E080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212586779	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y82E100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212586777	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y82E100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212586775	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	Y82E120C20LMPS1	29 400	1 470 \$
209202166	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1	YP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
210440237	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		29 400	1 470 \$
210440220	YORK	HMH72B481	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		29 800	1 490 \$
210440236	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 400	1 470 \$
210440219	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 800	1 490 \$
207430573	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV		30 000	1 500 \$
207430582	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV		29 800	1 490 \$
207356131	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	30 200	1 510 \$
207356130	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	30 000	1 500 \$
207356319	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
207356437	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	30 200	1 510 \$
210619187	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	29 800	1 490 \$
207356434	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	30 200	1 510 \$
210619183	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	29 600	1 480 \$
207356430	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	30 200	1 510 \$
207356041	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V080C16MP12	29 600	1 480 \$
207356039	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C16MP12	29 600	1 480 \$
207356419	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	30 400	1 520 \$
207356417	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	29 800	1 490 \$
207356289	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207356287	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207356128	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 800	1 490 \$
207356126	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 800	1 490 \$
210618960	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	30 600	1 530 \$
210618956	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	30 600	1 530 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210619248	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	30 800	1 540 \$
207356412	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	31 000	1 550 \$
207356121	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 800	1 540 \$
207356019	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y080C16MP11	30 200	1 510 \$
207356276	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C16MP11	30 200	1 510 \$
207356275	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 600	1 530 \$
207356439	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	30 200	1 510 \$
210619188	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	29 800	1 490 \$
207356436	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	30 200	1 510 \$
210619184	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	29 600	1 480 \$
207356432	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	30 200	1 510 \$
207356042	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV100C16MP12	29 600	1 480 \$
207356421	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	29 800	1 490 \$
207356414	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207356123	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
207356044	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207356046	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$
207356423	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207356425	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
212452888	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212452884	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212451043	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y81E080C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212451039	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y81E080C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212451645	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212451641	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212451013	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y81E100C20LMPS1	30 400	1 520 \$
212451009	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y81E100C20SMPS1	30 400	1 520 \$
212454424	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212454420	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212586780	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212586778	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	30 400	1 520 \$
212586776	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	29 600	1 480 \$
212586774	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	29 400	1 470 \$
207356035	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C080C16MP13	30 400	1 520 \$
207356415	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	31 000	1 550 \$
207356125	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	30 800	1 540 \$
207356048	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC080C16MP13	29 600	1 480 \$
207356049	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC100C16MP13	29 600	1 480 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356426	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	29 800	1 490 \$
207356428	YORK	HMH72B481	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	29 800	1 490 \$
208206714	YORK	HMH72B481	XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208206701	YORK	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV		28 600	1 430 \$
208206712	YORK	HMH72B481	XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV		29 200	1 460 \$
209404450	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
212451700	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y81E080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212451696	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y81E080C16SMPS1	29 200	1 460 \$
212451668	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y81E080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212451664	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y81E080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212454484	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y81E100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212454480	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y81E100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212451005	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y81E100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212451001	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y81E100C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212450975	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y81E120C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212450971	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y81E120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212586738	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y82E080C16LMPS1	28 800	1 440 \$
212586736	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y82E100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212586734	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y82E100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212586732	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1	Y82E120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
210440216	YORK	HMH72B481	XAHD60JBCN1+JMVT20DC2N1		29 800	1 490 \$
210440215	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV		29 800	1 490 \$
208206708	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV		28 800	1 440 \$
208206699	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV		29 400	1 470 \$
208198028	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
208197730	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
208197724	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	29 600	1 480 \$
208198020	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	29 600	1 480 \$
208197715	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	29 600	1 480 \$
208197679	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	29 200	1 460 \$
208197676	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	28 800	1 440 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208197990	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 600	1 480 \$
208197987	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 600	1 480 \$
208197667	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	29 200	1 460 \$
208197665	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	29 200	1 460 \$
208197642	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	30 400	1 520 \$
208197633	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	30 400	1 520 \$
208197962	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	30 400	1 520 \$
208197623	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	30 000	1 500 \$
208197725	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	29 600	1 480 \$
208198022	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	29 600	1 480 \$
208197718	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	29 600	1 480 \$
208197682	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	28 800	1 440 \$
208197646	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208197636	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208197965	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208197685	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208197688	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
212451692	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	29 200	1 460 \$
212451688	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	29 200	1 460 \$
212451661	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y81E080C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212451657	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y81E080C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212454476	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212454472	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212450998	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y81E100C20LMPS1	29 800	1 490 \$
212450994	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y81E100C20SMPS1	29 800	1 490 \$
212450967	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	29 600	1 480 \$
212450963	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	29 600	1 480 \$
212586737	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	28 800	1 440 \$
212586735	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212586733	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	28 800	1 440 \$
212586731	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	29 800	1 490 \$
208197648	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	30 400	1 520 \$
208197639	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	30 400	1 520 \$
208197968	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	30 400	1 520 \$
208197690	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	28 800	1 440 \$
208197692	YORK	HMH72B481	XAHD60JXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	28 800	1 440 \$
210440240	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV		29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
210440223	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		29 600	1 480 \$
212451074	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y81E080C16LMPS1	29 800	1 490 \$
212451066	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y81E080C16SMPS1	29 800	1 490 \$
212452865	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y81E080C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212452858	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y81E080C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212449954	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y81E100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212449946	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y81E100C16SMPS1	30 200	1 510 \$
212453516	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y81E100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212453508	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y81E100C20SMPS1	30 200	1 510 \$
212454453	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y81E120C16LMPS1	30 000	1 500 \$
212454446	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y81E120C16SMPS1	30 000	1 500 \$
212586715	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y82E080C16LMPS1	29 400	1 470 \$
212586712	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y82E100C16LMPS1	30 200	1 510 \$
212586709	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y82E100C20LMPS1	30 200	1 510 \$
212586706	YORK	HMH72B481	XAUD60HXXN1+TXV	Y82E120C20LMPS1	30 200	1 510 \$
206787281	YORK	HMH72B601	AE60DX21+TXV		36 800	1 840 \$
206971107	YORK	HMH72B601	AVC60DX21+TXV		39 000	1 950 \$
206971105	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+ME20DN21+ TXV		39 000	1 950 \$
206971103	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+MVC20DN21+ TXV		39 000	1 950 \$
206971087	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971085	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971083	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971079	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971075	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971059	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971055	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971051	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971047	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971090	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971089	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207334418	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207334415	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207334414	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971073	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971071	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971069	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971063	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971041	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971035	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971029	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207175969	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207175967	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971080	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971076	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971060	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971056	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971052	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971048	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971091	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971064	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971042	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971036	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971030	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971092	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971093	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971065	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971043	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971037	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971031	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971094	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971095	YORK	HMH72B601	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971106	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+ME20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971104	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		39 000	1 950 \$
206971088	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	38 000	1 900 \$
206971086	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971084	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	38 000	1 900 \$
206971081	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971077	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971061	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971057	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971053	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	38 000	1 900 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206971049	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971097	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	39 000	1 950 \$
206971096	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	39 000	1 950 \$
207334419	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	38 000	1 900 \$
207334417	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 800	1 890 \$
207334416	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 800	1 890 \$
206971074	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	38 500	1 925 \$
206971072	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	38 500	1 925 \$
206971070	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	38 500	1 925 \$
206971066	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	38 000	1 900 \$
206971044	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	38 000	1 900 \$
206971038	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	38 000	1 900 \$
206971032	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	39 000	1 950 \$
207175970	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y100C20MP11	38 000	1 900 \$
207175968	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	38 000	1 900 \$
206971082	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	38 000	1 900 \$
206971078	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	37 800	1 890 \$
206971062	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	38 000	1 900 \$
206971058	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	38 500	1 925 \$
206971054	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	38 000	1 900 \$
206971050	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	37 600	1 880 \$
206971098	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	39 000	1 950 \$
206971067	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971045	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971039	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971033	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971099	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971100	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
206971068	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	38 000	1 900 \$
206971046	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	38 000	1 900 \$
206971040	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	38 000	1 900 \$
206971034	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	39 000	1 950 \$
206971101	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	39 000	1 950 \$
206971102	YORK	HMH72B601	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	39 000	1 950 \$
208613100	YORK	HMH72B601	JHETD60JBCS2N1		36 600	1 830 \$
208500032	YORK	HMH72B601	JHETD60JXXS2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208613246	YORK	HMH72B601	JHVTD60JBCC2N1		36 200	1 810 \$
208500739	YORK	HMH72B601	JHVTD60JXXC2N1+TXV		36 200	1 810 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
209202152	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
209202397	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
209202146	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
209202144	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$
210619531	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
209202081	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
209201914	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
209201831	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
209201828	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
209202083	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
209201917	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
209201832	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
209202085	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	YP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
209201919	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	YP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
209201834	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1	YP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
208613219	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1		36 400	1 820 \$
208613218	YORK	HMH72B601	XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1		36 000	1 800 \$
208500574	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		36 400	1 820 \$
208500572	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		36 000	1 800 \$
207430575	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV		37 200	1 860 \$
207430572	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV		37 200	1 860 \$
207356088	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 600	1 830 \$
207356086	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207356085	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 600	1 830 \$
207356081	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 800	1 840 \$
207356077	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	36 400	1 820 \$
207356074	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 800	1 840 \$
207356070	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	36 200	1 810 \$
207356362	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 600	1 830 \$
207356351	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V100C20MP12	37 000	1 850 \$
207356349	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8V120C20MP12	37 400	1 870 \$
207356069	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	36 600	1 830 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207356067	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	36 600	1 830 \$
207356065	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	37 600	1 880 \$
207356063	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	37 600	1 880 \$
207356347	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	37 200	1 860 \$
210619530	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C16MP12	37 000	1 850 \$
207356346	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	37 000	1 850 \$
207356343	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	37 200	1 860 \$
207356338	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 800	1 840 \$
207356333	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 800	1 840 \$
207356328	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	37 200	1 860 \$
207356326	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	36 600	1 830 \$
207356324	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	37 600	1 880 \$
207356083	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 800	1 840 \$
207356079	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	36 400	1 820 \$
207356076	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 800	1 840 \$
207356072	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	36 200	1 810 \$
207356363	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 600	1 830 \$
207356352	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TMLV120C20MP12	37 400	1 870 \$
207356340	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207356335	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207356329	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
207356354	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207356356	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	TPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
207356341	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	36 800	1 840 \$
207356336	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	36 800	1 840 \$
207356331	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	37 200	1 860 \$
207356358	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC100C20MP13	37 400	1 870 \$
207356360	YORK	HMH72B601	XAFD60JXXN1+TXV	YPLC120C20MP13	37 400	1 870 \$
209404284	YORK	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
209404286	YORK	HMH72B601	XAHD60JBCN1	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
209404288	YORK	HMH72B601	XAHD60JBCN1	YP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
209408056	YORK	HMH72B601	XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1		35 600	1 780 \$
208500201	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV		35 800	1 790 \$
208500736	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV		35 600	1 780 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
208206692	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+ME20DN21+TXV		36 600	1 830 \$
208206710	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+MVC20DN21+TXV		36 800	1 840 \$
208197959	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E080C16UH11	36 000	1 800 \$
208197620	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL8E100C20UH11	35 800	1 790 \$
208197956	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TL9E100C20UH11	36 000	1 800 \$
208197951	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C16MP11	36 000	1 800 \$
208197945	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E080C20MP11	35 600	1 780 \$
208197939	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C16MP11	36 000	1 800 \$
208197614	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E100C20MP11	35 600	1 780 \$
208197933	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8E120C16MP11	36 000	1 800 \$
208197611	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y080C16MP11	35 800	1 790 \$
208197608	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C16MP11	35 800	1 790 \$
208197930	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y100C20MP11	35 600	1 780 \$
208197927	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM8Y120C20MP11	35 600	1 780 \$
208197924	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E080C20MP12	36 600	1 830 \$
208197921	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E100C20MP12	36 400	1 820 \$
208197918	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9E120D20MP12	36 000	1 800 \$
208197909	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C16MP12	36 200	1 810 \$
208197597	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V100C20MP12	36 200	1 810 \$
208197900	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9V120D20MP12	36 800	1 840 \$
208197897	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y100C20MP11	35 800	1 790 \$
208197894	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TM9Y120D20MP11	35 800	1 790 \$
208197954	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C16MP11	36 000	1 800 \$
208197948	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE080C20MP11	35 600	1 780 \$
208197942	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C16MP11	36 000	1 800 \$
208197617	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE100C20MP11	35 600	1 780 \$
208197936	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TMLE120C16MP11	36 000	1 800 \$
208197912	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208197601	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208197903	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	TP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
208197915	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C16MP13	36 200	1 810 \$
208197604	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C100C20MP13	36 200	1 810 \$
208197906	YORK	HMH72B601	XAHD60JXXN1+TXV	YP9C120D20MP13	36 800	1 840 \$
9854428	YORK	YHM24B21	AE24BBA21		15 100	755 \$
9006267	YORK	YHM24B21	AE24BX21+TXV		15 100	755 \$
9060330	YORK	YHM24B21	AE30BX21+TXV		14 800	740 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
9060331	YORK	YHM24B21	AVC24BX21+TXV		14 800	740 \$
9060332	YORK	YHM24B21	AVC30BX21+TXV		15 100	755 \$
9060333	YORK	YHM24B21	AVC36BX21+TXV		15 000	750 \$
9060334	YORK	YHM24B21	AVC36CX21+TXV		14 600	730 \$
202613898	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
202586254	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202099103	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
202586230	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
202586217	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
202586204	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
202143646	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203422748	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
202099104	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
202099105	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202099106	YORK	YHM24B21	CF24ABAA1	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205535944	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206778918	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206778778	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206371014	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206778905	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205538608	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206778900	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206778919	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206778779	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206778780	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206778781	YORK	YHM24B21	CF24AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202586272	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
202586264	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
202586252	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202586241	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
202586239	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
202099112	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
202586228	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
202586215	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
202586202	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
202099039	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
202099113	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
202143648	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TM9V060B12MP11	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203422743	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203422723	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203422718	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
202099040	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202099115	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202099116	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202099041	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	YP9C060B12MP13	15 200	760 \$
202099117	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
202099118	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202099388	YORK	YHM24B21	CF24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206778798	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206778978	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205536721	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205538621	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205537449	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205537320	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206779041	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206370885	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205538618	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205536696	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206778846	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206778963	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206778901	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205538623	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205537450	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205537321	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206778847	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778964	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779042	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206778848	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778965	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779043	YORK	YHM24B21	CF24BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
202613895	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
202586250	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
202586226	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
202586213	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
202586200	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202143649	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
203422738	YORK	YHM24B21	CF30ABAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205073809	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074045	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206370881	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074039	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074034	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205074029	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074047	YORK	YHM24B21	CF30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
202586269	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
202586261	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
202586247	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
202586236	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206779029	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
202586223	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
202586210	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
202586197	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206778834	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206778951	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205537661	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203422733	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203422710	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206778838	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778955	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779033	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778842	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	YP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778959	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779037	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838912	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206778894	YORK	YHM24B21	CF30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838911	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206778893	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205538644	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538640	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205536710	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205539633	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779026	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206371008	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205538613	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205538603	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206778831	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206778948	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205537653	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205536712	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205539634	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206778832	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778949	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779027	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778833	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778950	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779028	YORK	YHM24B21	CF30BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778851	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205538636	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205539625	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205539628	YORK	YHM24B21	CF30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205537971	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206778913	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838903	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206370878	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205536707	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205538600	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205537705	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206778914	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838904	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838905	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206838906	YORK	YHM24B21	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202586266	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
202586257	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
202586243	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
202586232	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206779014	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
202586219	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
202586206	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202586193	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206778819	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206778936	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205535867	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203422727	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203422704	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206778823	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778940	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779018	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778827	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	YP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778944	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	YP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779022	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778795	YORK	YHM24B21	CF36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206778794	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
205536726	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538632	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206778908	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205539613	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206779011	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206370872	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205536702	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205536659	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206778816	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206778933	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205535862	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206778909	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205539615	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206778817	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778934	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779012	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778818	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778935	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779013	YORK	YHM24B21	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778887	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206778923	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206778991	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206778990	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206778807	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206778969	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206778992	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206778808	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778970	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206778993	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206778994	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206778809	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778971	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206778995	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206778996	YORK	YHM24B21	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	15 100	755 \$
202613897	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
202586558	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206778783	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
202586554	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
202586552	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
202586550	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206778898	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
203422747	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206778786	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206778789	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206778792	YORK	YHM24B21	CM24ABAA1	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
205535949	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206778920	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206778782	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206371015	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206778906	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205538610	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206778897	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206778926	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206778785	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206778788	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206778791	YORK	YHM24B21	CM24AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202586560	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
202586559	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
202586557	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
202586556	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202586555	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206779046	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
202586553	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
202586551	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
202586549	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206778879	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206778980	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206778903	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
203422742	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
203422721	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
203422715	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206778882	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778983	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778773	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206778885	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	YP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778986	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778776	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206778850	YORK	YHM24B21	CM24BBAA1+MVC12BN21		14 900	745 \$
206778849	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+MVC12BN21+TXV		14 900	745 \$
206779044	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205536723	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205538626	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205537454	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205537441	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206779045	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206370887	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205538624	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205536698	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206778878	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206778979	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206778902	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205538629	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205537459	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$
205537452	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206778881	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778982	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778772	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206778884	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778985	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778775	YORK	YHM24B21	CM24BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 100	755 \$
205074053	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205074048	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206370883	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 800	740 \$
205074040	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205074035	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
205073591	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 100	755 \$
205074011	YORK	YHM24B21	CM30AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
202586270	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
202586262	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
202586248	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
202586237	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206779031	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
202586224	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
202586211	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
202586198	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206778836	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206778953	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205537664	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
203422734	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203422713	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206778840	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778957	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779035	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778844	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	YP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778961	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779039	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206838914	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1+ME08BN21		15 100	755 \$
206778896	YORK	YHM24B21	CM30BBAA1+MVC12BN21		15 300	765 \$
206838913	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+ME08BN21+TXV		15 100	755 \$
206778895	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+MVC12BN21+TXV		15 300	765 \$
205538653	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538642	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205536714	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539636	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206779030	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206371010	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205538615	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205538605	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206778835	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206778952	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205537663	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205536718	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205539649	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
206778839	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778956	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779034	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778843	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778960	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779038	YORK	YHM24B21	CM30BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778852	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+MVC16CN21+TXV		14 800	740 \$
205538638	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205539629	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
205539632	YORK	YHM24B21	CM30CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 200	760 \$
205537972	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
206778915	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
206838907	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206370879	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205536708	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205538602	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
205537707	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 000	750 \$
206778916	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
206838908	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206838909	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206838910	YORK	YHM24B21	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
202586267	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
202586258	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
202586244	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
202586233	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206779016	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
202586220	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202586207	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
202586194	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206778821	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206778938	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205535869	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
203422728	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
203422705	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206778825	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778942	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779020	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778829	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	YP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778946	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	YP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779024	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778797	YORK	YHM24B21	CM36BBAA1+ME08BN21		15 000	750 \$
206778796	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+ME08BN21+TXV		15 000	750 \$
205536746	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538633	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206778910	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205539617	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206779015	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206370874	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205536703	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205536693	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206778820	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206778937	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205535868	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206778917	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205539621	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206778824	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778941	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779019	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778828	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778945	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779023	YORK	YHM24B21	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778888	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		15 300	765 \$
206778924	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206778999	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206778997	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206778810	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206778972	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206779001	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206778812	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778974	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206779003	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206779005	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206778814	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778976	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206779007	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206779009	YORK	YHM24B21	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	15 100	755 \$
205535945	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
206778921	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
206778784	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	15 000	750 \$
206371017	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 000	750 \$
206778907	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 300	765 \$
205538612	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 400	770 \$
206778899	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TM9V040A10MP12	15 200	760 \$
206778922	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
206778787	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	15 000	750 \$
206778790	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206778793	YORK	YHM24B21	CU24AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	15 000	750 \$
206778927	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 200	760 \$
205536724	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 300	765 \$
205538628	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 200	760 \$
205537457	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	15 200	760 \$
205537443	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 100	755 \$
206779047	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 100	755 \$
206370889	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 600	780 \$
205538619	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 400	770 \$
205536700	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 300	765 \$
206778880	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 200	760 \$
206778981	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
206778904	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 900	745 \$
205538630	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 200	760 \$
205537479	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	15 200	760 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537447	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 100	755 \$
206778883	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778984	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778774	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 100	755 \$
206778886	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 200	760 \$
206778987	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206778777	YORK	YHM24B21	CU24BXA1+TXV	CU24BXA1+TXV	15 100	755 \$
205538646	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538643	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
205536715	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205539638	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 200	760 \$
206779032	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206371012	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	15 400	770 \$
205538617	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205538606	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 100	755 \$
206778837	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	15 400	770 \$
206778954	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 000	750 \$
205537666	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	15 300	765 \$
205536719	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$
205539640	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	CU30BXA1+TXV	15 200	760 \$
206778841	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778958	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779036	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778845	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	15 400	770 \$
206778962	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 000	750 \$
206779040	YORK	YHM24B21	CU30BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
205536727	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	15 100	755 \$
205538635	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206778911	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	15 100	755 \$
205539619	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	15 000	750 \$
206779017	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	15 000	750 \$
206370876	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9E026A08MP12	14 900	745 \$
205536705	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9E040A10MP12	15 200	760 \$
205536694	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	15 200	760 \$
206778822	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	14 900	745 \$
206778939	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	15 100	755 \$
205535870	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	14 800	740 \$
206778912	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	15 100	755 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539624	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	15 000	750 \$
206778826	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778943	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779021	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778830	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	14 900	745 \$
206778947	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	15 100	755 \$
206779025	YORK	YHM24B21	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	15 000	750 \$
206778925	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	15 200	760 \$
206779000	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	15 100	755 \$
206778998	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	15 100	755 \$
206778811	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	15 100	755 \$
206778973	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	15 100	755 \$
206779002	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	15 100	755 \$
206778813	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778975	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206779004	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206779006	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	15 100	755 \$
206778815	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	15 100	755 \$
206778977	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	15 100	755 \$
206779008	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	15 100	755 \$
206779010	YORK	YHM24B21	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	15 100	755 \$
203064060	YORK	YHM36B22	AE36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203112175	YORK	YHM36B22	AE36CX21+TXV		22 600	1 130 \$
205144618	YORK	YHM36B22	AE42CBC21		22 400	1 120 \$
203076252	YORK	YHM36B22	AE42CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203111706	YORK	YHM36B22	AVC36BX21+TXV		22 200	1 110 \$
203111704	YORK	YHM36B22	AVC36CX21+TXV		22 200	1 110 \$
203111702	YORK	YHM36B22	AVC42CX21+TXV		22 600	1 130 \$
203111990	YORK	YHM36B22	AVC48CX21+TXV		22 400	1 120 \$
203111700	YORK	YHM36B22	AVC48DX21+TXV		22 200	1 110 \$
205539608	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205539570	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205537287	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205537200	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205536937	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205537196	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205539574	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205537290	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537202	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205537204	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
205537207	YORK	YHM36B22	CF36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203112647	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203112631	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203112540	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203112519	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203112501	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203112438	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203111922	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203112314	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203077541	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203112300	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203112290	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203112264	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203111813	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203077021	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203112183	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808669	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203422990	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203422978	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203422971	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203422929	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203111924	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203111815	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203077026	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203111926	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203112317	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203111817	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203077032	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203111928	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203112320	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203111986	YORK	YHM36B22	CF36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205539221	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205539605	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205537315	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539556	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779192	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779184	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205536158	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537060	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205539409	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205538958	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205539400	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205539395	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205537193	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779134	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206779073	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205539346	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206779089	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205539558	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206779193	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779185	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205536160	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537061	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206779135	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206779074	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537063	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539413	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
206779136	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206779075	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537064	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539415	YORK	YHM36B22	CF36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205537092	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537309	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539586	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205539535	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779180	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539486	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537239	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539432	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539192	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205539081	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539080	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538996	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538994	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536918	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536916	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539315	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205539313	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205539389	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539385	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537186	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539370	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205539154	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536808	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205538717	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539235	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538883	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539537	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779181	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539489	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537241	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539434	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLC120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539085	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539000	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539155	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536809	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538720	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539197	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539087	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539088	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539002	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539003	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539157	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536811	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538722	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539199	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539091	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539093	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539005	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539007	YORK	YHM36B22	CF36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539219	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205539224	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+MVC12BN21+TXV		22 000	1 100 \$
205539603	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205537308	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539549	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
205537284	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 800	1 140 \$
205539532	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205539480	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539343	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205539398	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
206779153	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 200	1 110 \$
205539383	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537053	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
205538766	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
206779143	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
205538845	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205539553	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205537286	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 800	1 140 \$
205539533	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205539483	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537055	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205538768	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537058	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
205538770	YORK	YHM36B22	CF42BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203112605	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203112577	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203112477	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203112456	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112424	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203112408	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203112385	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111839	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203111554	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111551	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111232	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203111231	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203077431	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203077427	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112123	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203112121	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203112276	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203112250	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203112234	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203112211	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111755	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203076829	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203076530	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203112062	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536844	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422960	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203422948	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422916	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203422904	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422887	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111558	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111237	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203111757	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203076833	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076536	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111843	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203111560	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111562	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111238	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111241	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111759	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203076838	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076541	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111845	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203111564	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111566	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111243	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111244	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111964	YORK	YHM36B22	CF42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537088	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205539598	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539578	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205539522	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537271	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206779170	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537218	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779057	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539169	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205536993	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536991	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538940	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538938	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205538871	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205538870	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539283	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205539281	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205537226	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539379	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779147	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539366	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539137	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536781	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205538698	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539227	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536828	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539524	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537273	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206779171	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537220	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779058	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205536995	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538944	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539139	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536782	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205538699	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539173	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205536997	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536999	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538946	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538947	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539140	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536784	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205538700	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539174	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205537000	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537002	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538950	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538951	YORK	YHM36B22	CF42CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205537168	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205538672	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205538675	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537304	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206779176	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539469	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779165	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537097	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537095	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538910	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538908	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205538854	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205538852	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205537182	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539363	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205536770	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536759	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206779048	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205537160	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536820	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205537130	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206779177	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539473	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779166	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537101	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538914	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536772	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536761	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779049	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205537102	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537104	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538916	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538918	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205536774	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536763	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779050	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205537106	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537108	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538920	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538922	YORK	YHM36B22	CF42DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203112595	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203112561	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203112467	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203112448	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112418	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203112400	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203112378	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111455	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111453	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111102	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203111100	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203077320	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203077314	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112270	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203112244	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203112226	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203112203	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111731	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203076722	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203076422	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203112046	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538875	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203422955	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203422938	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422911	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203422898	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422879	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111460	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111106	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
203111733	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076726	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076427	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111462	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111464	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111108	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203111110	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203111735	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076730	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076431	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111466	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111468	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111112	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203111115	YORK	YHM36B22	CF48CBCA1	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205539591	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205537299	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206779063	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537262	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205537247	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539462	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779160	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206779112	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206779111	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779093	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206779092	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205536888	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536887	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779150	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539376	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779144	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539359	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539123	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205538756	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536751	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205537155	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205538833	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779064	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537263	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205537248	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539463	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779161	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206779113	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779094	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205539125	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538757	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536753	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779114	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779115	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779095	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779096	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205539126	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538759	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536755	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779116	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779117	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779097	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779098	YORK	YHM36B22	CF48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205537144	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205539216	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205538679	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537294	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205539509	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539446	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779154	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539035	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539033	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205536944	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205536943	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536857	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536856	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539255	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205539253	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206779054	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537176	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205537044	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205538736	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536736	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538685	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205537139	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538817	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539512	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539447	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779155	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539039	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205536948	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205537046	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538738	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536738	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538686	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539040	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539042	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205536950	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205536951	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205537048	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538741	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536740	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538687	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539043	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539044	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205536954	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205536956	YORK	YHM36B22	CF48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539611	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205539575	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537291	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
205537210	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 400	1 120 \$
205536941	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM8Y060A12MP11	22 200	1 110 \$
205537198	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TM9E060A10MP12	22 600	1 130 \$
205539577	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
205537292	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
205537212	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 400	1 120 \$
205537213	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
205537216	YORK	YHM36B22	CM36AXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 400	1 120 \$
203112651	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
203112633	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203112544	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
203112522	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
203112504	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203112440	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203111930	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
203112323	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
203077554	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
203112302	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
203112292	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
203112266	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203111818	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
203077037	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
203112188	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
203808676	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
203422991	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
203422981	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
203422972	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203422930	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203111932	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
203111821	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203077042	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203111934	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203112326	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203111823	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
203077046	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
203111936	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
203112329	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203111988	YORK	YHM36B22	CM36BBCA1+ME12BN21		22 200	1 110 \$
205539223	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+ME12BN21+TXV		22 200	1 110 \$
205539616	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205537317	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539561	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206779195	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779188	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205536162	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537073	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205539417	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205538967	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205539406	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205539403	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205537223	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779137	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206779076	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205539355	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206779091	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205539581	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206779197	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779190	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205536690	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537077	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206779139	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206779086	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537081	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539427	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
206779141	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206779088	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537085	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539438	YORK	YHM36B22	CM36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
203112623	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203112587	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
203112495	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203112462	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112434	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203112414	YORK	YHM36B22	CM36CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203112391	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111889	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203111652	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111650	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111327	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203111325	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203077514	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203077510	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112159	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
203112157	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
203112286	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203112260	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203112240	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203112218	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203111780	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203076909	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
203076612	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203112075	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538840	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422967	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203422953	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422925	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203422909	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422892	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111657	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111331	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203111782	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203076913	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203076618	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111892	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203111659	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111661	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111333	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111335	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111783	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203076917	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
203076622	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111894	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203111663	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111665	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111337	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111339	YORK	YHM36B22	CM36BCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111970	YORK	YHM36B22	CM36BCA1+MVC16CN21		22 000	1 100 \$
205537094	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+MVC16CN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537311	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539588	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205539539	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779182	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539491	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537242	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539436	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539200	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205539097	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539094	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539014	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539009	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536970	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536967	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539350	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205539335	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205539391	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539387	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537187	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539371	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205539158	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536813	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205538723	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539242	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538837	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539545	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779187	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539505	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537251	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539442	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539104	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539021	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539162	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536834	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538728	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539208	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539108	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539111	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539024	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539028	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539165	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536839	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538732	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539212	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539115	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539119	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539030	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539050	YORK	YHM36B22	CM36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203112609	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
203112579	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
203112481	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
203112458	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112426	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203112410	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203112387	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111847	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
203111570	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111568	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111249	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203111246	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203077460	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203077456	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112135	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
203112132	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
203112278	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203112252	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203112236	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
203112214	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203111761	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203076842	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203076546	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203112066	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536847	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422961	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
203422949	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422919	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203422905	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422888	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111575	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111252	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203111763	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203076847	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076551	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111852	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203111576	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111579	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111254	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111257	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111765	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
203076853	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076557	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111853	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
203111581	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111582	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111259	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111261	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111966	YORK	YHM36B22	CM42CBCA1+MVC16CN21		21 800	1 090 \$
205537090	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+MVC16CN21+TXV		21 800	1 090 \$
205539599	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539582	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205539526	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537276	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206779172	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537231	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779059	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539177	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537015	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537011	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538972	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538969	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205538905	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205538902	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539320	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205539302	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205537229	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539392	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779148	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539372	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539144	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536799	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205538706	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539239	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536845	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539541	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537281	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206779174	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537236	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779062	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537023	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538979	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539147	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536802	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205538712	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539187	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205537028	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537033	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538983	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538987	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539151	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536830	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205538715	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539202	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537038	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537040	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538991	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539012	YORK	YHM36B22	CM42CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205537170	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205538674	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+MVC14DN21+TXV		22 200	1 110 \$
205538677	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537306	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 400	1 120 \$
206779178	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539475	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779167	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537113	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537111	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538926	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538924	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205538863	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205538862	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205537184	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539365	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205536775	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536765	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
206779051	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205537166	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536824	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205537135	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TM9Y120D20MP11	22 400	1 120 \$
206779179	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539478	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779168	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537117	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538930	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536777	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536766	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779052	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205537119	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537122	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538932	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538933	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205536779	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536768	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779053	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205537125	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537127	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538935	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538937	YORK	YHM36B22	CM42DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203112598	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
203112565	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203112470	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
203112450	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112420	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
203112402	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203112379	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111471	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111470	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111119	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
203111117	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
203077348	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203077343	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112272	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
203112246	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
203112228	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203112205	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111737	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203076734	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203076435	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203112050	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205538878	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203422958	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
203422939	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422914	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
203422899	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422882	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111476	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203111123	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203111739	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076739	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076439	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111478	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111480	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111125	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203111128	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203111741	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076744	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076443	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203111483	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111485	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203111130	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
203111131	YORK	YHM36B22	CM48CBCA1	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205539593	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205537300	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206779065	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537265	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205537253	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539494	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779162	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206779122	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206779120	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779101	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206779099	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205536923	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536907	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779151	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539377	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779145	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539360	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539128	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205538761	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536789	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205537189	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205538876	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779067	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537274	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537258	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539501	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779169	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206779124	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779103	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$
205539132	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538778	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536793	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779126	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779128	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779105	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779107	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205539142	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538823	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536797	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779131	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779133	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779109	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779119	YORK	YHM36B22	CM48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
203112554	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
203112444	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
203112395	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
203112374	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111390	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
203111388	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
203077615	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203077610	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
203077262	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
203077257	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203112099	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
203112096	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
203112222	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
203112199	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
203111714	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
203076668	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
203076366	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
203076286	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
203112038	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538829	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
203422934	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
203422896	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
203422877	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
203111395	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
203077624	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
203111716	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076672	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076371	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203076291	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203111396	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111398	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203077627	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203077633	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111718	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
203076677	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
203076377	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
203076295	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
203111400	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
203111402	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
203077637	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
203077642	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
203111978	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1+ME14DN21		22 000	1 100 \$
203111974	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1+MVC14DN21		21 800	1 090 \$
203076272	YORK	YHM36B22	CM48DBCA1+MVC20DN21		22 000	1 100 \$
205537146	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+ME14DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205539217	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		21 800	1 090 \$
205538681	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		22 000	1 100 \$
205537295	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205539514	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539450	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779156	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539052	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539045	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205536972	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205536958	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536890	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536876	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539284	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205539271	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206779055	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537177	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205537050	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205538743	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536742	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538690	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205537148	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538826	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539518	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539456	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779158	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539058	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205536982	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205537066	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538748	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536747	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538695	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539062	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539066	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205536985	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205536988	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205537070	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538753	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536786	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538702	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539070	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539077	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205537004	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205537007	YORK	YHM36B22	CM48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539607	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TL8E060A12UH11	22 400	1 120 \$
205537318	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539564	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E040A12MP11	22 400	1 120 \$
206779196	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779189	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205536164	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537076	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8V060A12MP12	22 200	1 110 \$
205539420	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 800	1 140 \$
205538907	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM8Y080B12MP11	22 000	1 100 \$
205539408	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9E060A10MP12	23 000	1 150 \$
205539397	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 400	1 120 \$
205537225	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779138	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9V060B12MP12	22 400	1 120 \$
206779077	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9V080B12MP12	22 200	1 110 \$
205539357	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9Y060B12MP11	22 600	1 130 \$
206779090	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TM9Y080B12MP11	22 200	1 110 \$
205539567	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE040A12MP11	22 400	1 120 \$
206779194	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE060A12MP11	22 400	1 120 \$
206779191	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205535998	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537079	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TMLV060A12MP12	22 200	1 110 \$
206779140	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206779087	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537083	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539430	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
206779142	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YP9C060B12MP13	22 400	1 120 \$
206779078	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YP9C080B12MP13	22 200	1 110 \$
205537086	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YPLC060A12MP13	22 200	1 110 \$
205539431	YORK	YHM36B22	CU36BXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 800	1 140 \$
205537313	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$
205539590	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 600	1 130 \$
205539543	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779186	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539502	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537250	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539441	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539204	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205539099	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539096	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539016	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539013	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536931	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536968	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539337	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 400	1 120 \$
205539348	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 400	1 120 \$
205539393	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539388	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537191	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539374	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205539160	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536832	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	22 000	1 100 \$
205538725	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539244	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538842	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539547	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
206779183	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539507	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537245	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539444	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539106	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539022	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539164	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536837	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538730	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539210	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539109	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539113	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539026	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539029	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539167	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536816	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	22 000	1 100 \$
205538735	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539214	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205539117	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539121	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539048	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539032	YORK	YHM36B22	CU36CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539601	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 600	1 130 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539585	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 800	1 140 \$
205539528	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537279	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
206779173	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537232	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779060	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539179	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
205537018	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537013	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538973	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538971	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205538952	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205538904	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539304	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	23 200	1 160 \$
205539318	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	23 200	1 160 \$
205537195	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539381	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779149	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 400	1 120 \$
205539369	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539146	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205536801	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205538709	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205539232	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205536848	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 200	1 110 \$
205539530	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 400	1 120 \$
205537283	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
206779175	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205537237	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779061	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205537025	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
205538981	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205539149	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536804	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205538714	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539189	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205537031	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537036	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205538985	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538989	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539152	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 200	1 110 \$
205536806	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205538716	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205539191	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
205537039	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205537042	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205539011	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538993	YORK	YHM36B22	CU42CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205539595	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TL9E060B12UH11	22 400	1 120 \$
205537302	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
206779066	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537268	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205537256	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539497	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779163	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
206779123	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
206779121	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779102	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 200	1 110 \$
206779100	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 200	1 110 \$
205536909	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536922	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779152	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E060B12MP12	22 600	1 130 \$
205539378	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	22 400	1 120 \$
206779146	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539361	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 200	1 110 \$
205539130	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205538763	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536792	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205537156	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 600	1 130 \$
205538879	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
206779068	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	22 200	1 110 \$
205537269	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205537260	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	22 400	1 120 \$
205539467	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779164	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
206779125	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$
206779104	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205539134	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538780	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536795	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779127	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779129	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779106	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779108	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205539136	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538764	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536757	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
206779132	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
206779130	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
206779118	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 200	1 110 \$
206779110	YORK	YHM36B22	CU48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 200	1 110 \$
205537297	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	22 200	1 110 \$
205539516	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539453	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779157	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539054	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	22 200	1 110 \$
205539047	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	22 200	1 110 \$
205536974	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205536959	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	22 400	1 120 \$
205536893	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	22 000	1 100 \$
205536877	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539286	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y100C20MP11	22 200	1 110 \$
205539272	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM8Y120C20MP11	22 200	1 110 \$
206779056	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	22 200	1 110 \$
205537179	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	22 600	1 130 \$
205537051	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	22 000	1 100 \$
205538746	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	21 800	1 090 \$
205536744	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	22 400	1 120 \$
205538692	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	22 000	1 100 \$
205537151	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	22 800	1 140 \$
205538827	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TM9Y100C16MP11	22 000	1 100 \$
205539521	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	22 200	1 110 \$
205539459	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	22 200	1 110 \$
206779159	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	22 200	1 110 \$
205539060	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	22 200	1 110 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205536984	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	22 400	1 120 \$
205537067	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538750	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536749	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538697	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539064	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539068	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205536987	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205536990	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
205537071	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	22 000	1 100 \$
205538754	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	21 800	1 090 \$
205536788	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	22 400	1 120 \$
205538704	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	22 000	1 100 \$
205539073	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	22 200	1 110 \$
205539078	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	22 200	1 110 \$
205537006	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	22 400	1 120 \$
205537009	YORK	YHM36B22	CU48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	22 400	1 120 \$
9100301	YORK	YHM48B21	AE48CBC21		28 400	1 420 \$
9006236	YORK	YHM48B21	AE48CX21+TXV		28 400	1 420 \$
202143685	YORK	YHM48B21	AE48DBC21		28 200	1 410 \$
202143686	YORK	YHM48B21	AE48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
9035723	YORK	YHM48B21	AVC48CX21+TXV		27 600	1 380 \$
9035724	YORK	YHM48B21	AVC48DX21+TXV		28 200	1 410 \$
202763637	YORK	YHM48B21	AVC60CX22+TXV		28 200	1 410 \$
9035726	YORK	YHM48B21	AVC60DX21+TXV		29 400	1 470 \$
202586533	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
202586525	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
202586517	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
202586509	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
202586501	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
202586497	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
202586488	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
202586484	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
202586474	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
202098750	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202098751	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
202098752	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202098753	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
202098754	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
202586464	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
202586460	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
202586451	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
202098755	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
202098756	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
202098757	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
202098758	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
202098759	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
9920303	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203423054	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203423048	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203423032	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203423025	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203423007	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
202098762	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
202098764	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
202098765	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202098766	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202098767	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202098768	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202098769	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202098770	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202098771	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202098772	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202098773	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202098774	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
202098775	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
202098776	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
202098777	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
202098778	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
202098779	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
202098780	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
202098781	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
202098782	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
202098783	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
202098784	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
9920318	YORK	YHM48B21	CF48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779281	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206779556	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537960	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205537947	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537941	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205537921	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205537907	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537872	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537859	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779527	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779507	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779458	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779457	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779223	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206779222	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205535942	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206779519	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205535927	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779213	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206779473	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779377	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779341	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779552	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205536684	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537923	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205537909	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537873	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537861	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779528	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779459	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779224	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206779214	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779474	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779378	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779342	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779553	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779508	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779460	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779461	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779225	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779226	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779215	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779475	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779379	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779343	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779554	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779509	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779462	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779463	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779227	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779228	YORK	YHM48B21	CF48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779278	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206779284	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205537963	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537954	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205535936	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537934	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537891	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538349	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205537844	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779430	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779429	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779402	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206779401	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205537829	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205537834	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779365	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779329	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779540	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205535849	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205536668	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537894	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538351	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537847	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779431	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779403	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206779366	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779330	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779541	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535850	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779432	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779433	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779404	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779405	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206779367	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779331	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779542	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535851	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779434	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779435	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779406	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779407	YORK	YHM48B21	CF48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205073805	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205073794	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205073776	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073742	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205073693	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205073665	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073628	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205073612	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205073744	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205073695	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205073666	YORK	YHM48B21	CF60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073789	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073771	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073751	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073733	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073684	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073673	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073654	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073643	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205073622	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205073617	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205073608	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205073602	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205073753	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073735	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073685	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073674	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073656	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073645	YORK	YHM48B21	CF60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206779198	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206779200	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206779531	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205537951	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205535934	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205537930	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205537878	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206779267	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206779522	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206779251	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206779250	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206779388	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206779387	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205537415	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205537414	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205535940	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205537826	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206779359	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206779323	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206779272	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206779534	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206779680	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205537880	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206779268	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206779523	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206779252	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779389	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206779360	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206779324	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206779273	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206779535	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206779253	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206779254	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206779390	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206779391	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206779361	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206779325	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206779274	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206779536	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206779255	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206779256	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206779392	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206779393	YORK	YHM48B21	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
202586534	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
202586526	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
202586518	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
202586510	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
202586502	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
202586498	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
202586489	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
202586485	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
202586475	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779511	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779490	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779487	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779236	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206779233	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
202586465	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
202586461	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
202586452	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779217	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206779477	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779465	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779351	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779558	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205536625	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203423057	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
203423049	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
203423034	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
203423026	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203423010	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779493	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779239	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206779230	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779480	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779468	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779354	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779561	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779517	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779496	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779499	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779242	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779245	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779220	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779483	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779471	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779357	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779564	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779514	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779502	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779505	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779265	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779248	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779283	YORK	YHM48B21	CM48CBCA1+MVC16CN21		28 000	1 400 \$
206779282	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+MVC16CN21+TXV		28 000	1 400 \$
206779682	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537969	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205537959	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537945	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205537924	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537911	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537887	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537863	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779529	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779510	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779489	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779486	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779235	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206779232	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205535943	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206779520	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205535933	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779216	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206779476	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779464	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779350	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779557	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205536623	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537939	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205537917	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537901	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537869	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779555	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779492	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779238	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206779229	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779479	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779467	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779353	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779560	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779516	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779495	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779498	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779241	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779244	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779219	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779482	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779470	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779356	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779563	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779513	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779501	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779504	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779264	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779247	YORK	YHM48B21	CM48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
202586531	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
202586523	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
202586515	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
202586507	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
202586495	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
202586482	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
202586472	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779441	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779438	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779413	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206779410	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
202586458	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
202586449	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779370	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779334	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779545	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205535854	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205536679	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
203423044	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
203423021	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
203423005	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779444	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779416	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206779373	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779337	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779548	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535857	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779447	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779450	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779419	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779422	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779376	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779340	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779551	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535860	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779453	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779456	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779425	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779428	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206779280	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1+MVC14DN21		28 000	1 400 \$
206779286	YORK	YHM48B21	CM48DBCA1+MVC20DN21		27 800	1 390 \$
206779279	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+MVC14DN21+TXV		28 000	1 400 \$
206779285	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+MVC20DN21+TXV		27 800	1 390 \$
205537965	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537957	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205535937	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537935	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537897	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538352	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205537849	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779439	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779436	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779411	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206779408	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$
205537831	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205537835	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779368	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779332	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779543	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205535852	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205536676	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537903	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538379	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205537852	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779442	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779414	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206779371	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779335	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779546	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535855	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779445	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779448	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779417	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779420	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206779374	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779338	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779549	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535858	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779451	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779454	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779423	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779426	YORK	YHM48B21	CM48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205073807	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205073796	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205073777	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073745	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205073697	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205073667	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073629	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205073614	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205073749	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205073700	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$
205073670	YORK	YHM48B21	CM60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073791	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073773	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073755	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073736	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073687	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073676	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073657	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073647	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205073624	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205073620	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205073609	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205073604	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205073758	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073739	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073690	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073680	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073661	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073651	YORK	YHM48B21	CM60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
206779199	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+ME14DN21+TXV		29 000	1 450 \$
206779201	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		29 800	1 490 \$
206779532	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205537953	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	29 400	1 470 \$
205535935	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	29 600	1 480 \$
205537932	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	30 400	1 520 \$
205537882	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	30 600	1 530 \$
206779269	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	30 600	1 530 \$
206779524	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	30 400	1 520 \$
206779258	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	29 000	1 450 \$
206779257	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	29 000	1 450 \$
206779395	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 600	1 430 \$
206779394	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 600	1 430 \$
205537427	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8Y080C16MP11	29 400	1 470 \$
205537424	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM8Y100C16MP11	29 400	1 470 \$
205535941	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	28 800	1 440 \$
205537827	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	28 800	1 440 \$
206779362	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	29 800	1 490 \$
206779326	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	29 200	1 460 \$
206779275	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	29 000	1 450 \$
206779537	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	29 400	1 470 \$
206779681	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	29 800	1 490 \$
205537884	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	30 600	1 530 \$
206779270	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	30 600	1 530 \$
206779525	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	30 400	1 520 \$
206779259	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	29 000	1 450 \$
206779396	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 600	1 430 \$
206779363	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
206779327	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206779276	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206779538	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206779260	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206779261	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206779397	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206779398	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206779364	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	29 800	1 490 \$
206779328	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	29 200	1 460 \$
206779277	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	29 000	1 450 \$
206779539	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	29 400	1 470 \$
206779262	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	29 000	1 450 \$
206779263	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	29 000	1 450 \$
206779399	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 600	1 430 \$
206779400	YORK	YHM48B21	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 600	1 430 \$
206779533	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537962	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 200	1 410 \$
205537949	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537943	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 400	1 420 \$
205537926	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E080B12MP11	28 000	1 400 \$
205537914	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537889	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537865	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779530	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779512	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779491	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779488	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779237	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 000	1 400 \$
206779234	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 000	1 400 \$
205535928	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9E080B12MP12	28 600	1 430 \$
206779521	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205535939	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779218	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V060B12MP12	28 400	1 420 \$
206779478	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V080B12MP12	28 200	1 410 \$
206779466	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779352	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779559	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 400	1 420 \$
205536627	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537928	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE080B12MP11	28 000	1 400 \$
205537919	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537876	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE100B12MP11	27 800	1 390 \$
205537867	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
206779526	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779494	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779240	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 000	1 400 \$
206779231	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779481	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779469	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779355	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779562	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779518	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779497	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779500	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779243	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779246	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
206779221	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C060B12MP13	28 400	1 420 \$
206779484	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779472	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779358	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779565	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 400	1 420 \$
206779515	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC080B12MP13	28 200	1 410 \$
206779503	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779506	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779266	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 000	1 400 \$
206779249	YORK	YHM48B21	CU48CXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 000	1 400 \$
205537968	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	28 400	1 420 \$
205537958	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205535938	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	28 600	1 430 \$
205537937	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	28 600	1 430 \$
205537899	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538353	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	28 000	1 400 \$
205537851	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779440	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V080C16MP12	28 000	1 400 \$
206779437	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779412	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	28 200	1 410 \$
206779409	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	28 200	1 410 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537832	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9E080C16MP12	27 800	1 390 \$
205537837	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9E100C16MP12	27 800	1 390 \$
206779369	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	28 200	1 410 \$
206779333	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779544	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	28 200	1 410 \$
205535853	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	28 400	1 420 \$
205536678	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TM9Y080C16MP11	28 600	1 430 \$
205537904	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205538380	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	28 000	1 400 \$
205537854	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	28 000	1 400 \$
206779443	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLV100C16MP12	28 000	1 400 \$
206779415	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	28 200	1 410 \$
206779372	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779336	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779547	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535856	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779446	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779449	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779418	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779421	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
206779375	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	28 200	1 410 \$
206779339	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779550	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	28 200	1 410 \$
205535859	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	28 400	1 420 \$
206779452	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC080C16MP13	28 000	1 400 \$
206779455	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC100C16MP13	28 000	1 400 \$
206779424	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	28 200	1 410 \$
206779427	YORK	YHM48B21	CU48DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	28 200	1 410 \$
205073808	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TL8E080C16UH11	27 800	1 390 \$
205073798	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 600	1 380 \$
205073778	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073747	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 400	1 370 \$
205073699	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 200	1 360 \$
205073669	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073631	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 200	1 360 \$
205073615	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 200	1 360 \$
205073750	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 400	1 370 \$
205073702	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 200	1 360 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205073671	YORK	YHM48B21	CU60CXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073793	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TL8E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073774	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TL9E100C20UH11	27 800	1 390 \$
205073756	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073738	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073689	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073679	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073659	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073649	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM8E130D20MP11	27 800	1 390 \$
205073626	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E080C20MP12	27 600	1 380 \$
205073621	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E100C16MP12	28 000	1 400 \$
205073611	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E100C20MP12	27 400	1 370 \$
205073606	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TM9E120D20MP12	27 800	1 390 \$
205073759	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE080C16MP11	27 800	1 390 \$
205073741	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE080C20MP11	27 600	1 380 \$
205073692	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE100C20MP11	27 400	1 370 \$
205073682	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE120C16MP11	27 800	1 390 \$
205073663	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE120C20MP11	27 200	1 360 \$
205073653	YORK	YHM48B21	CU60DXA2+TXV	TMLE130D20MP11	27 800	1 390 \$
9006269	YORK	YHM60B21	AE60DX21+TXV		33 200	1 660 \$
9035958	YORK	YHM60B21	AVC60DX21+TXV		32 000	1 600 \$
205538494	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
206779704	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205537823	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205535925	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205537817	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206779699	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205537810	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206779695	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206779691	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206779687	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206779683	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205535921	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$
205538466	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205538464	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205537806	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205537802	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205537798	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205536520	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206779581	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206779575	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205536558	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206779700	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205537811	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206779696	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206779692	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206779688	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206779684	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205535922	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205538470	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205536522	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206779582	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206779576	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205536560	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205538472	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205538474	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205536524	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206779583	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206779577	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205536561	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205538476	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205538478	YORK	YHM60B21	CF64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205538496	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+MVC20DN21+TXV		32 600	1 630 \$
206779705	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL8E080C16UH11	33 000	1 650 \$
205537824	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL8E100C20UH11	32 800	1 640 \$
205535926	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL9E080C16UH11	32 600	1 630 \$
205537820	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TL9E100C20UH11	32 800	1 640 \$
206779701	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E080C16MP11	33 000	1 650 \$
205537813	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E080C20MP11	32 600	1 630 \$
206779697	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E100C16MP11	33 000	1 650 \$
206779693	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E100C20MP11	32 600	1 630 \$
206779689	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E120C16MP11	32 800	1 640 \$
206779685	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E120C20MP11	32 600	1 630 \$
205535923	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8E130D20MP11	32 800	1 640 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
205538481	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8V100C20MP12	32 400	1 620 \$
205538479	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM8V120C20MP12	32 400	1 620 \$
205537808	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9E080C20MP12	32 600	1 630 \$
205537804	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9E100C20MP12	32 600	1 630 \$
205537800	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9E120D20MP12	33 200	1 660 \$
205536525	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V080C16MP12	32 600	1 630 \$
206779584	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C16MP12	32 600	1 630 \$
206779578	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V100C20MP12	33 000	1 650 \$
205536562	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TM9V120D20MP12	32 600	1 630 \$
206779702	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE080C16MP11	33 000	1 650 \$
205537815	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE080C20MP11	32 600	1 630 \$
206779698	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE100C16MP11	33 000	1 650 \$
206779694	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE100C20MP11	32 600	1 630 \$
206779690	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE120C16MP11	32 800	1 640 \$
206779686	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE120C20MP11	32 600	1 630 \$
205535924	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLE130D20MP11	32 800	1 640 \$
205538484	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TMLV120C20MP12	32 400	1 620 \$
205536527	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206779585	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206779579	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205536564	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205538486	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205538488	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	TPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
205536528	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C080C16MP13	32 600	1 630 \$
206779586	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C16MP13	32 600	1 630 \$
206779580	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C100C20MP13	33 000	1 650 \$
205536565	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YP9C120D20MP13	32 600	1 630 \$
205538490	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YPLC100C20MP13	32 400	1 620 \$
205538492	YORK	YHM60B21	CM64DXA1+TXV	YPLC120C20MP13	32 400	1 620 \$
203995167	YORK	YVAHP036B21S*	NULL		23 800	1 190 \$
203994967	YORK	YVAHP036B21S*	YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S		23 800	1 190 \$
203994973	YORK	YVAHP036B21S*	YIDM018B21S, YIDM018B21S		23 800	1 190 \$
203995168	YORK	YVAHP048B21S*	NULL		32 000	1 600 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
203994968	YORK	YVAHP048B21S*	YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S		32 000	1 600 \$
203994974	YORK	YVAHP048B21S*	YIDM024B21S, YIDM024B21S		32 000	1 600 \$
203995171	YORK	YVAHP060B21S*	NULL		42 000	2 100 \$
203994964	YORK	YVAHP060B21S*	YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S		42 000	2 100 \$
203994977	YORK	YVAHP060B21S*	YIDM030B21S, YIDM030B21S		42 000	2 100 \$
10525808	YORK	YZV24B21	AVV25BE121		22 400	1 120 \$
10524887	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TM8V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10524888	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TM9V060B12MP12	21 200	1 060 \$
10524889	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TM9V080B12MP12	22 400	1 120 \$
10524890	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TMLV080B12MP12	22 400	1 120 \$
10524891	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10524892	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10524893	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	TPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10524894	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	YP9C060B12MP13	21 200	1 060 \$
10524895	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	YP9C080B12MP13	22 400	1 120 \$
10524896	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1	YPLC080B12MP13	22 400	1 120 \$
10309006	YORK	YZV24B21	CM25BE1A1+MVC12BN21		22 400	1 120 \$
211010176	YORK	YZV24B21	JHVVB24DE1C2N1+CC		22 800	1 140 \$
211207010	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	TM8V080B12MP12	23 000	1 150 \$
211207007	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	TM9V060B12MP12	23 200	1 160 \$
211207008	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	TP9C060B12MP13	23 200	1 160 \$
211207011	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	TPLC080B12MP13	23 000	1 150 \$
211207009	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	YP9C060B12MP13	23 200	1 160 \$
211207012	YORK	YZV24B21	XAMB24DE1N1+CC	YPLC080B12MP13	23 000	1 150 \$
201876866	YORK	YZV36B21	AVV37BE221+CC		31 000	1 550 \$
10309007	YORK	YZV36B21	AVV38CE221		33 400	1 670 \$
201876867	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TM9V060B12MP12	31 600	1 580 \$
201876868	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TM9V080B12MP12	31 000	1 550 \$
201876869	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
201876870	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	TP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
201876871	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	YP9C060B12MP13	31 600	1 580 \$
201876872	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+CC	YP9C080B12MP13	31 000	1 550 \$
202066910	YORK	YZV36B21	CM37BE2A1+MVC12BN21+CC		30 800	1 540 \$
10524897	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM8V080C16MP12	33 400	1 670 \$
10524898	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM8V100C16MP12	33 400	1 670 \$
10524899	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM9V080C16MP12	31 800	1 590 \$
10524900	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TM9V100C16MP12	31 600	1 580 \$
10524901	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TMLV080C16MP12	33 400	1 670 \$
10524902	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TMLV100C16MP12	33 400	1 670 \$
10524903	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10524904	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10524905	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10524906	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	TPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10524907	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YP9C080C16MP13	31 800	1 590 \$
10524908	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YP9C100C16MP13	31 600	1 580 \$
10524909	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YPLC080C16MP13	33 400	1 670 \$
10524910	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1	YPLC100C16MP13	33 400	1 670 \$
10309021	YORK	YZV36B21	CM38CE2A1+MVC16CN21		33 400	1 670 \$
211010173	YORK	YZV36B21	JHVVB36DE2C2N1+CC		35 800	1 790 \$
211239259	YORK	YZV36B21	JHVVC36DE2C2N1+CC		34 000	1 700 \$
211207022	YORK	YZV36B21	XAMB36DE2N1+CC	TM8V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211207019	YORK	YZV36B21	XAMB36DE2N1+CC	TM9V080B12MP12	34 600	1 730 \$
211207020	YORK	YZV36B21	XAMB36DE2N1+CC	TP9C080B12MP13	34 600	1 730 \$
211207023	YORK	YZV36B21	XAMB36DE2N1+CC	TPLC080B12MP13	34 600	1 730 \$
211207021	YORK	YZV36B21	XAMB36DE2N1+CC	YP9C080B12MP13	34 600	1 730 \$
211207024	YORK	YZV36B21	XAMB36DE2N1+CC	YPLC080B12MP13	34 600	1 730 \$
211207016	YORK	YZV36B21	XAMC36DE2N1+CC	TM9V080C16MP12	34 400	1 720 \$
211207013	YORK	YZV36B21	XAMC36DE2N1+CC	TM9V100C16MP12	34 400	1 720 \$
211207017	YORK	YZV36B21	XAMC36DE2N1+CC	TP9C080C16MP13	34 400	1 720 \$
211207014	YORK	YZV36B21	XAMC36DE2N1+CC	TP9C100C16MP13	34 400	1 720 \$
211207018	YORK	YZV36B21	XAMC36DE2N1+CC	YP9C080C16MP13	34 400	1 720 \$
211207015	YORK	YZV36B21	XAMC36DE2N1+CC	YP9C100C16MP13	34 400	1 720 \$
10309022	YORK	YZV48B21	AVV50CE321		43 500	2 175 \$
10309023	YORK	YZV48B21	AVV50DE321		44 000	2 200 \$
10525204	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525205	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V100C16MP12	44 000	2 200 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
10525206	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525207	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM8V120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525209	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM9V100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525210	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TM9V100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525211	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV080C16MP12	44 000	2 200 \$
10525212	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV100C16MP12	44 000	2 200 \$
10525213	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV100C20MP12	44 000	2 200 \$
10525214	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TMLV120C20MP12	44 000	2 200 \$
10525216	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525217	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525218	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525219	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525220	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525221	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	TPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10525223	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YP9C100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525224	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YP9C100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525225	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC080C16MP13	44 000	2 200 \$
10525226	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC100C16MP13	44 000	2 200 \$
10525227	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC100C20MP13	44 000	2 200 \$
10525228	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1	YPLC120C20MP13	44 000	2 200 \$
10309024	YORK	YZV48B21	CM50CE3A1+MVC16CN21		43 500	2 175 \$
10525229	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1	TM9V120D20MP12	44 000	2 200 \$
10525230	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1	TP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10525231	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1	YP9C120D20MP13	44 000	2 200 \$
10309025	YORK	YZV48B21	CM50DE3A1+MVC20DN21		42 500	2 125 \$
211010175	YORK	YZV48B21	JHVVC48HE3C2N1+CC		43 500	2 175 \$
211239258	YORK	YZV48B21	JHVVD48HE3C2N1+CC		41 000	2 050 \$
211207045	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM8V080C16MP12	41 500	2 075 \$
211207044	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C16MP12	41 500	2 075 \$
211207038	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM8V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211207037	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM8V120C20MP12	41 500	2 075 \$
211207034	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM9V080C16MP12	41 500	2 075 \$
211207031	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C16MP12	41 500	2 075 \$
211207028	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TM9V100C20MP12	41 500	2 075 \$
211207046	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TMLV100C16MP12	41 500	2 075 \$
211207039	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TMLV120C20MP12	41 500	2 075 \$
211207035	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TP9C080C16MP13	41 500	2 075 \$
211207032	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C16MP13	41 500	2 075 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
211207029	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TP9C100C20MP13	41 500	2 075 \$
211207047	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TPLC080C16MP13	41 500	2 075 \$
211207048	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C16MP13	41 500	2 075 \$
211207040	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TPLC100C20MP13	41 500	2 075 \$
211207041	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	TPLC120C20MP13	41 500	2 075 \$
211207036	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YP9C080C16MP13	41 500	2 075 \$
211207033	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YP9C100C16MP13	41 500	2 075 \$
211207030	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YP9C100C20MP13	41 500	2 075 \$
211207049	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YPLC080C16MP13	41 500	2 075 \$
211207050	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YPLC100C16MP13	41 500	2 075 \$
211207042	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YPLC100C20MP13	41 500	2 075 \$
211207043	YORK	YZV48B21	XAMC48HE3N1+CC	YPLC120C20MP13	41 500	2 075 \$
10309026	YORK	YZV60B21	AVV61CE421+CC		46 000	2 300 \$
10525809	YORK	YZV60B21	AVV61DE421		46 000	2 300 \$
10525232	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TM8V100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525233	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TM8V120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525234	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TM9V100C20MP12	46 500	2 325 \$
10525235	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TMLV100C20MP12	46 000	2 300 \$
10525236	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TMLV120C20MP12	46 000	2 300 \$
10525237	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525238	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525239	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	TPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525240	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	YP9C100C20MP13	46 500	2 325 \$
10525241	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	YPLC100C20MP13	46 000	2 300 \$
10525242	YORK	YZV60B21	CM61CE4A1+CC	YPLC120C20MP13	46 000	2 300 \$
10525243	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+CC	TM9V120D20MP12	46 000	2 300 \$
10525244	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+CC	TP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
10525245	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+CC	YP9C120D20MP13	46 000	2 300 \$
10309027	YORK	YZV60B21	CM61DE4A1+MVC20DN21		45 500	2 275 \$
211212440	YORK	YZV60B21	JHVVC60HE4C2N1+CC		48 000	2 400 \$
211010174	YORK	YZV60B21	JHVVD60HE4C2N1+CC		46 500	2 325 \$
211207025	YORK	YZV60B21	XAMC60HE4N1+CC	TM9V100C20MP12	47 000	2 350 \$
211207026	YORK	YZV60B21	XAMC60HE4N1+CC	TP9C100C20MP13	47 000	2 350 \$
211207027	YORK	YZV60B21	XAMC60HE4N1+CC	YP9C100C20MP13	47 000	2 350 \$
8578421	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR18CSB21S	DHR18NDB21S		10 900	545 \$
8578441	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR24CSB21S	DHR24NCB21S		15 700	785 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
8578433	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR24CSB21S	DHR24NDB21S		16 700	835 \$
8578437	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR24CSB21S	DHR24NKB21S		15 700	785 \$
8578445	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR30CSB21S	DHR30NDB21S		16 700	835 \$
8578457	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR36CSB21S	DHR36NDB21S		24 600	1 230 \$
8578481	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHR48CSB21S	DHR48NDB48S		30 600	1 530 \$
8578505	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHW42CMB21S	Unités sans conduits		29 000	1 450 \$
8578569	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX09CSB21S	DHX09NWB21S		7 300	365 \$
8578573	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX12CSB21S	DHX12NWB21S		7 700	385 \$
8578577	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX18CSB21S	DHX18NWB21S		12 400	620 \$
8578581	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHX24CSB21S	DHX24NWB21S		14 600	730 \$
8578585	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHZ09CSB21S	DHZ09NWB21S		5 500	275 \$
8578589	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHZ12CSB21S	DHZ12NWB21S		8 500	425 \$
8578593	YORK BY JOHNSON CONTROLS	DHZ18CSB21S	DHZ18NWB21S		12 700	635 \$
207911499	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-PC30HP20S/O	ZEN-PC30HP20S/I		21 000	1 050 \$
207911500	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-PC48HP20S/O	ZEN-PC48HP20S/I		36 000	1 800 \$
207827123	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-WM12HP23S/O	ZEN-WM12HP23S/I		10 300	515 \$
207827124	ZENAIR TECHNOLOGIES	ZEN-WM18HP23S/O	ZEN-WM18HP23S/I		11 100	555 \$
205131573	ZEPHYR	ZE-09DA17EXT	ZE-09DA17INT		5 000	250 \$
204580064	ZEPHYR	ZE-12CA22EXT	ZE-12CA22INT		7 500	375 \$
10277947	ZEPHYR	ZE-18CA17EXT	ZE-18CA17INT		11 600	580 \$
204580063	ZEPHYR	ZE-18CA22EXT	ZE-18CA22INT		11 600	580 \$
206346129	ZEPHYR	ZE-18M222SCO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		12 200	610 \$
206346128	ZEPHYR	ZE-18M222SCO	Unités sans conduits		12 200	610 \$
205306851	ZEPHYR	ZE-24HPA	AH-24		15 300	765 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
207036640	ZEPHYR	ZE-24HPB	AH-24B		15 000	750 \$
206346131	ZEPHYR	ZE-24M322SCO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		15 400	770 \$
206346130	ZEPHYR	ZE-24M322SCO	Unités sans conduits		15 400	770 \$
205306852	ZEPHYR	ZE-36HPA	AH-36		25 000	1 250 \$
207036642	ZEPHYR	ZE-36HPB	AH-36B		24 000	1 200 \$
206347271	ZEPHYR	ZE-36M422SCO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		22 600	1 130 \$
206347270	ZEPHYR	ZE-36M422SCO	Unités sans conduits		23 200	1 160 \$
206346135	ZEPHYR	ZE-42M522SCO	Combinaison d'unités avec et sans conduits		24 000	1 200 \$
206346134	ZEPHYR	ZE-42M522SCO	Unités sans conduits		24 000	1 200 \$
207036646	ZEPHYR	ZE-48HPB	AH-48B		31 000	1 550 \$
206031034	ZEPHYR	ZE-60HPA	AH-60		32 400	1 620 \$
207036648	ZEPHYR	ZE-60HPB	AH-60B		40 000	2 000 \$
213732664	ZERO	Z3SOV-27HDM-US	Combinaison d'unités avec et sans conduits		21 000	1 050 \$
213732663	ZERO	Z3SOV-27HDM-US	Unités avec conduits		22 000	1 100 \$
213732662	ZERO	Z3SOV-27HDM-US	Unités sans conduits		20 000	1 000 \$
213732665	ZERO	Z4SOV-36HDM-US	Unités sans conduits		26 400	1 320 \$
213732670	ZERO	Z5SOV-48HDM-US	Combinaison d'unités avec et sans conduits		37 400	1 870 \$
213732669	ZERO	Z5SOV-48HDM-US	Unités avec conduits		36 000	1 800 \$
213732668	ZERO	Z5SOV-48HDM-US	Unités sans conduits		39 000	1 950 \$
209867857	ZERO	ZMSB-09HVD110-US	ZMSB-09HVD110-US		6 300	315 \$
209867859	ZERO	ZMSB-09HVD-US	ZMSB-09HVD-US		6 000	300 \$
213917748	ZERO	ZMSB-09HV-USHH	ZMSB-09HV-USHH		8 100	405 \$
209867858	ZERO	ZMSB-12HVD110-US	ZMSB-12HVD110-US		7 800	390 \$
209867860	ZERO	ZMSB-12HVD-US	ZMSB-12HVD-US		7 000	350 \$
213917749	ZERO	ZMSB-12HV-USHH	ZMSB-12HV-USHH		10 000	500 \$
209867861	ZERO	ZMSB-18HVD-US	ZMSB-18HVD-US		11 400	570 \$
213917750	ZERO	ZMSB-18HV-USHH	ZMSB-18HV-USHH		14 100	705 \$
209867862	ZERO	ZMSB-24HVD-US	ZMSB-24HVD-US		16 500	825 \$
213917751	ZERO	ZMSB-24HV-USHH	ZMSB-24HV-USHH		17 400	870 \$
213867393	ZERO	ZSOV-24HDM-US	ZAV-24HDM-US		17 000	850 \$
212928560	ZERO	ZSOV-24HDM-US	ZDV-24HDM-US		20 000	1 000 \$
212928564	ZERO	ZSOV-24HDM-US	ZEV-24HDM-US		16 000	800 \$
213867395	ZERO	ZSOV-36HDM-US	ZAV-36HDM-US		27 000	1 350 \$

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

No. Certificat AHRI	Marque	Modèle extérieur	Modèle intérieur	Modèle de la fournaise (Si applicable)	Puissance de chauffage (- 8°C)	Aide financière
212928561	ZERO	ZSOV-36HDM-US	ZDV-36HDM-US		25 000	1 250 \$
212928565	ZERO	ZSOV-36HDM-US	ZEV-36HDM-US		23 000	1 150 \$
213867394	ZERO	ZSOV-48HDM-US	ZAV-48HDM-US		38 000	1 900 \$
212928562	ZERO	ZSOV-48HDM-US	ZDV-48HDM-US		34 000	1 700 \$
212928566	ZERO	ZSOV-48HDM-US	ZEV-48HDM-US		29 000	1 450 \$
213867396	ZERO	ZSOV-60HDM-US	ZAV-60HDM-US		37 800	1 890 \$
212928563	ZERO	ZSOV-60HDM-US	ZDV-60HDM-US		34 400	1 720 \$
212928567	ZERO	ZSOV-60HDM-US	ZEV-60HDM-US		35 000	1 750 \$